

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 853845/A /3G4SOLEIRA	474 , 89	5Z0/ 915345/B / SUPORTE	48,175 , 46
7P0/ 853846/C /95TSOLEIRA	474 , 30	5U7/ 860150/ /KN2COBERTURA	63 , 93
7P0/ 853846/C /92WSOLEIRA	474 , 30	5Z0/ 801101/ / TUBO	343 , 90
7P0/ 853845/A /82VSOLEIRA	376 , 14	7E5/ 845099/C /NVBPARABRISA	4.168 , 12
7P0/ 853845/A /95TSOLEIRA	376 , 14	2H5/ 971120/AJ/ CHICOTE P	1.109 , 41
7P0/ 853845/C /3G4SOLEIRA	474 , 30	5Z0/ 061225/C /1NNTAPETE	63 , 10
7P0/ 853846/C /82VSOLEIRA	474 , 89	5U0/ 820046/G / CABO COMAN	43 , 44
7P0/ 853846/C /3G4SOLEIRA	474 , 89	038/ 109147/C / PROTETOR	195 , 26
7P0/ 853846/A /95TSOLEIRA	389 , 35	038/ 109150/A / PRESILHA	13 , 43
7P6/ 853717/A /GRUCOBERTURA	2.218 , 58	5N0/ 820769/B / SUPORTE	35 , 35
7P6/ 854856/ / COBERTURA	82 , 74	5Z4/ 853686/D /61VFAIXA	80 , 78
7P6/ 854855/ / COBERTURA	82 , 74	5Z4/ 853686/E /60UFAIXA	49 , 91
036/ 129625/AF/ VEDACAO	11 , 08	5Z4/ 853686/E /61VFAIXA	53 , 14
5Z0/ 129618/H / MANGUEIRA	60 , 39	5N0/ 837085/E / CABO	76 , 04
5U7/ 010868/G / PLACA ATEN	2 , 49	5N0/ 837111/ /9B9CAPA COBER	7 , 95
5U7/ 010868/D / PLACA ATEN	2 , 49	5N0/ 837197/ / PECA RETEN	41 , 28
6R0/ 698525/A / JG. SAPATA	1.012 , 84	5N0/ 837198/ / PECA RETEN	41 , 28
0AM/ 325025/M /Z2AMECATRONIC	10.187 , 48	5U5/ 853687/B /739LOGOTIPO	19 , 82
5U7/ 807309/ / SUPORTE	363 , 95	5U5/ 853687/C /739LOGOTIPO	13 , 02
5Z0/ 199111/A / CONSOLE	76 , 46	5U5/ 853687/D /739LOGOTIPO	18 , 60
1J3/ 853373/D /B41SOLEIRA	253 , 01	5U5/ 853687/E /GQFFAIXA	25 , 09
1J3/ 853374/D /B41SOLEIRA	321 , 89	5U5/ 853688/ /AAAEMBLEMA	156 , 37
1J4/ 853371/G /Q70SOLEIRA	54 , 28	5U5/ 853705/A /1NNFRISOTETO	65 , 95
1C1/ 837113/E /2AQACIONAMENT	2.405 , 55	5U5/ 853705/D /1NNFRISOTETO	61 , 54
1C0/ 853371/A /U71SOLEIRA	65 , 15	5U5/ 853706/A /1NNFRISOTETO	65 , 95
5C3/ 971605/ / GUIA	56 , 41	5U5/ 945094/B / LANTERNA	160 , 58
5Z9/ 971147/P / CHICOTE	194 , 99	5U5/ 945095/ / LANTERNA	273 , 07
5Z9/ 971145/BM/ CHICOTE	431 , 63	5U5/ 945095/A / LANTERNA	308 , 49
1C1/ 955410/B / BRACO	108 , 29	081/ 517285/ / EIXO	162 , 98
5Z1/ 721647/ / TAMP	25 , 61	6QE/ 885921/AS/GT7REVESTIMEN	49 , 16
1C1/ 955425/C / PALHETA	58 , 42	5U5/ 945095/D / LANTERNA	431 , 45
5W6/ 807193/A /1NNSUPORTE	5 , 37	5U5/ 945095/P / LANTERNA	257 , 80
2H0/ 953123/ / ALOJAMENTO	20 , 20	327/ 867202/1 / FOLHA	18 , 75
5U0/ 422407/ / CALCO	6 , 79	327/ 867201/1 / FOLHA	18 , 75
7X0/ 920820/A / INSTRUMENT	911 , 82	3AB/ 927238/BB/WHSUNIDADE	416 , 35
5G0/ 853617/ / EMBLEMA VW	172 , 11	3AB/ 927238/BG/WHSUNIDADE	416 , 35
3C8/ 807521/D /9B9SPOILER	438 , 91	5Z6/ 813245/ /55UCOBERTURA	181 , 41
2H0/ 145762/A / TUBO	917 , 31	5Z6/ 813245/ /EL7COBERTURA	170 , 19
1K0/ 971615/DD/ CONDUTOR	25 , 01	5Z6/ 813245/ /UY2COBERTURA	172 , 85
1K0/ 711789/L / APOIO	163 , 87	6R0/ 837219/J /INFCHAVE	538 , 91
1J0/ 198247/ / JG. ANEL	24 , 33	5Z6/ 813736/B / BATENTE	18 , 27
1S0/ 614117/S /BEFAGREGADO	2.048 , 61	5Z6/ 813751/A / SUPORTE	395 , 01
7P6/ 854939/G /9B9COBERTURA	952 , 97	5Z6/ 813751/B / SUPORTE	51 , 59
7P6/ 854940/H /GRUCOBERTURA	1.904 , 33	5Z6/ 853503/ /9B9EXTENSOR	85 , 14
7P6/ 853718/A /GRUCOBERTURA	2.218 , 58	5Z6/ 853504/ /9B9EXTENSOR	85 , 14
7P6/ 853718/C /GRUCOBERTURA	2.188 , 80	5G0/ 885806/FN/NHIREVESTIMEN	4.880 , 19
7P6/ 853718/F /GRUCOBERTURA	2.478 , 57	2H5/ 810972/F / PROTETOR	821 , 62
7P6/ 854819/A /9B9COBERTURA	1.262 , 81	5Z4/ 837113/B /ZI5MACANETA	58 , 84
7P6/ 854819/B /9B9COBERTURA	868 , 93	6QD/ 807819/ /739ANEL COBER	121 , 72
7P6/ 854820/B /9B9COBERTURA	868 , 93	6QD/ 807820/ /739ANEL COBER	121 , 72
1C0/ 853371/A /3PTSOLEIRA	76 , 09	6QE/ 857607/ /Y20ALCA	27 , 99
N/ 905014/02/ PARAFUSO	5 , 30	6QD/ 854661/A /PWVGRADE	103 , 13
5U0/ 853686/ / LOGOTIPO	35 , 41	6KE/ 201997/A / TUBO	101 , 64
5U0/ 853685/ / LOGOTIPO	35 , 41	6Q6/ 807521/ /B41SPOILER	301 , 49
211/ 609425/4 / PRATO MOLA	169 , 49	5Z0/ 129620/B / ELEMENTO	34 , 36
N/ 011901/10/ TAMP	2 , 65	6QE/ 807819/ /3BZANEL COBER	121 , 72
3C0/ 601173/A /9B9CAPA	2 , 08	N/ 016190/7 / REB CEGO	- , 68
APR/ 057001/DG/ Adesivo Fusca	14 , 26	6QE/ 807819/ /NX5ANEL COBER	141 , 11
APR/ 057001/DF/ Adesivo Fusca	14 , 26	5Z0/ 819045/A / REGULAGEM	208 , 56
APR/ 057001/DE/ Adesivo Fusca	11 , 78	6QE/ 807820/ /3BZANEL COBER	121 , 72
APR/ 057001/DD/ Adesivo Fusca	11 , 78	6QE/ 807820/ /NX5ANEL COBER	130 , 96
APR/ 057001/DB/ Adesivo Fusca	11 , 78	6QE/ 854661/ /CIBGRADE	169 , 81
APR/ 057001/DA/ Adesivo Fusca	11 , 78	6R5/ 953507/B /9B9INTERRUPTO	927 , 37
APR/ 057001/CM/ Capa de Celul	101 , 57	7H0/ 010398/J / EMBLEMA	29 , 82

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



APR/ 057001/CL/ Capa de Celul	101 , 57	524/ 881045/E / ESTRUTURA	477 , 83
APR/ 057001/CL/ Capa de Celul	101 , 57	7H0/ 937088/B /Z0VUNID. CON.	4.322 , 26
030/ 133062/D / BOCAL	389 , 54	520/ 201159/D / MANGUEIRA	67 , 21
APR/ 057001/CJ/ Capa de Celul	101 , 57	7H0/ 959976/B / BOBINA	917 , 47
APR/ 057001/CI/ Pen Card Novo	87 , 19	377/ 881255/A /71NMANOPLA	75 , 75
APR/ 057001/CH/ Pen Drive Aut	87 , 19	032/ 109601/M / VALVULA	27 , 16
APR/ 057001/CG/ Rel?gio Fusca	303 , 34	217/ 419341/1 / ANEL	2 , 18
APR/ 057001/BR/ Bon? Fusca Fa	75 , 51	526/ 853541/B /9B9PECA CORTE	102 , 61
APR/ 057001/BQ/ Bon? Fusca Vi	75 , 51	5U0/ 915345/ / SUPORTE	14 , 23
524/ 867244/ /Y20REVESTIMEN	27 , 61	048/ 903017/ / ALTERNADOR	1.530 , 32
1SB/ 853860/ /9B9REVESTIMEN	180 , 90	377/ 121207/H / DEFLETOR	219 , 44
5W6/ 827025/A / TAMPAA	1.483 , 43	5U0/ 903119/ / POLIA	108 , 55
1C0/ 853372/A /U71SOLEIRA	76 , 09	026/ 103379/2 / TAMPAA	4 , 25
1C0/ 853372/A /3PTSOLEIRA	81 , 54	6QE/ 881921/AF/GT7REVESTIMEN	49 , 16
09A/ 927331/G / VALVULA	764 , 36	520/ 881901/BM/VIMREVESTIMEN	108 , 82
373/ 837249/ / LIMITADOR	62 , 69	1JE/ 881921/Q /QORREVESTIMEN	174 , 81
520/ 407256/AA/ CAIXA	409 , 18	ZBC/ 819657/ /1NNISOLANTE	2 , 13
520/ 959858/ /1QBINTERRUPTO	54 , 45	520/ 971790/ / ISOLAMENTO	- , 65
529/ 853371/B /NA2SOLEIRA	153 , 08	520/ 881920/A /71NGUIA	7 , 99
0C3/ 300050/F / CAMBIO	23.076 , 00	327/ 867148/5 / FOLHA	43 , 19
520/ 698545/B / JOGO MOLAS	100 , 90	376/ 018729/A / CAPA PROTE	38 , 20
5U0/ 885805/CL/AJJREVESTIMEN	270 , 99	3B0/ 823499/C / BATENTE	16 , 02
2H0/ 698545/ / PECA FIXAC	35 , 86	5U7/ 827379/ / ISOLANTE	- , 71
377/ 129607/N / FILTRO AR	301 , 00	5U7/ 018765/A / CAPA PROTE	8 , 99
2H7/ 833055/S /GRUPORTA	4.042 , 68	5U7/ 018765/ / CAPA PROTE	5 , 23
5X0/ 973702/ / RECEPTACUL	87 , 87	5U7/ 018762/A / CAPA PROTE	5 , 23
529/ 833055/ /GRUPORTA	3.220 , 57	5U7/ 018761/A / CAPA PROTE	8 , 57
5U7/ 857805/ /HCPCINTO 3 PT	161 , 81	3B0/ 823707/C / VEDACAO	208 , 17
085/ 311187/ / ANEL	4 , 18	3B0/ 823723/ / VEDACAO	189 , 52
0AP/ 311103/A / EIXO	545 , 56	3B0/ 823725/B / VEDACAO	405 , 55
526/ 853860/ /9B9REVESTIMEN	121 , 16	3B0/ 831741/ / BATENTE	14 , 49
5U5/ 945701/ / LANTERNA	465 , 50	5G4/ 833056/AA/ PORTA	1.706 , 95
524/ 810609/ / REFORCO	311 , 71	7X0/ 911255/ / MANCAL	212 , 93
06H/ 105561/K /SWACASQUILHO	79 , 33	520/ 863923/A / ISOLAMENTO	98 , 53
377/ 609613/ / ALAVANCA	7 , 20	376/ 018728/ / CAPA PROTE	31 , 99
5W4/ 833022/B / PORTA	1.406 , 33	5U4/ 867211/BJ/LAYREVESTIMEN	961 , 24
5W4/ 831021/B / PORTA	2.160 , 46	080/ 307625/2 / MOLA TRAVA	1 , 42
032/ 971610/EG/ CHICOTE	457 , 30	5U0/ 419091/T /81UVOLANTE	235 , 59
6Q5/ 945257/ / SUPORTE	52 , 37	5U7/ 018761/ / CAPA PROTE	8 , 57
5X0/ 971931/B / CONECTOR	9 , 20	3AB/ 857003/AB/MIYPAINEL	12.126 , 39
6Q5/ 945258/ / SUPORTE	55 , 31	3C8/ 810347/B / PAINEL	550 , 81
237/ 801051/1 /CTRCHAPA	674 , 55	5G4/ 867012/DS/NTIREVESTIMEN	2.402 , 76
520/ 201139/C / BRACADEIRA	6 , 62	3C8/ 810348/B / PAINEL	550 , 81
AG/ T10309/ /4 ACOLHEDORES D	642 , 27	3C8/ 825201/A / REVESTIMEN	392 , 57
032/ 107065/AB/ PISTAO	159 , 39	526/ 804974/ / HASTE	5 , 32
5X4/ 837207/D / MACANETA	203 , 59	04C/ 115251/E / TUBO ASPI.	20 , 12
048/ 121031/1 / POLIA	69 , 72	5M0/ 057186/AB/ RADIO	8.697 , 93
N/ 015082/15/ PORCA	2 , 53	3AB/ 927238/BH/WHSUNIDADE	447 , 03
5U0/ 959624/ /1QBTAMPAA	2 , 98	3AF/ 945258/ / SUPORTE	119 , 40
5U0/ 098609/BG/ JG. ALARME	356 , 66	3AE/ 098715/ / JOGO CABOS	625 , 91
5U0/ 098609/BF/ JG. ALARME	343 , 19	3AE/ 807665/ / ESPUMA	34 , 77
04C/ 198151/B / JG. ANEL	317 , 87	143/ 5B0GT7/66/ KIT TROPICALI	66 , 31
5U7/ 867501/E /CB6REVESTIMEN	188 , 06	3AE/ 807666/ / ESPUMA	34 , 77
377/ 419489/A / ROLAMENTO	51 , 84	3AE/ 907441/ / UNIDADE	3.309 , 85
1SB/ 880201/ /81UAIRBAG	454 , 68	3AE/ 907441/A / UNIDADE	2.903 , 69
5U0/ 419669/B /1NNTECLA	63 , 04	6Q0/ 863955/C / ISOLAMENTO	75 , 40
520/ 867501/K /AM4REVESTIMEN	626 , 66	N/ 021129/2 / PORCA	- , 68
521/ 614723/B / TUBO FREIO	28 , 24	3AE/ 907456/ / SUPORTE	31 , 77
524/ 845216/A / VIDRO	45 , 38	032/ 121110/L / VALVULA	101 , 77
820/ 972702/ / RECEPTACUL	43 , 80	3AE/ 945307/C / LANTERNA	1.101 , 04
8D0/ 805960/ / PORCA	43 , 90	3AE/ 945308/B / LANTERNA	1.008 , 95
N/ 107390/02/ PARAFUSO	2 , 61	3AE/ 945308/C / LANTERNA	1.101 , 04
5C0/ 419091/AL/USZVOLANTE	6.106 , 51	3AF/ 098715/ / JOGO CABOS	625 , 91
7P6/ 867371/A /LP3REVESTIMEN	778 , 49	3AF/ 807665/ / ESPUMA	31 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 199851/N / APOIO	192 , 88	3AF/ 807666/ / ESPUMA	31 , 02
1J0/ 199851/M / APOIO	219 , 84	3AF/ 853827/ /MI1COBERTURA	267 , 25
BON/ 052167/A2/ OLEO MOTOR	- , 01	3AF/ 853828/ /MI1COBERTURA	267 , 25
5U0/ 881406/BE/DRJREVESTIMEN	175 , 10	3AF/ 907456/ / SUPORTE	31 , 77
5U1/ 955410/A / BRACO	48 , 18	3AF/ 945307/ / LANTERNA	1.026 , 92
1C1/ 955425/B / PALHETA	71 , 20	3AF/ 945307/E / LANTERNA	1.101 , 04
1J0/ 199555/AJ/ SUPORTE	195 , 95	6R0/ 501117/ / PONTA EIXO	747 , 52
1J0/ 199555/AH/ SUPORTE	215 , 84	6R0/ 601307/AK/RGYPNEU	2.444 , 70
376/ 867055/ /NNZQUADRO	92 , 22	7L6/ 614513/B / SUPORTE	93 , 85
5U7/ 052184/A / JG. FAROL	975 , 69	377/ 201231/J / MANGUEIRA	38 , 33
1J0/ 511533/B / PROTETOR	7 , 12	SPA/ 198269/A / JG. ANEL	119 , 31
5U0/ 407255/H / CAIXA	321 , 72	3C8/ 949102/D / LUZ	188 , 60
5Z0/ 805116/G /CTRCX RODA	694 , 02	041/ 198189/ / JG. ANEL	618 , 26
5Z0/ 805115/G /CTRCX RODA	694 , 02	3C8/ 949102/E / LUZ	188 , 60
07K/ 121011/B / BOMBA AGUA	529 , 84	SPA/ 107065/K / JG CAM PIS	190 , 87
6QE/ 825201/ / REVESTIMEN	145 , 41	1J0/ 201511/A / FILTR COMB	45 , 39
1J0/ 511534/B / PROTETOR	6 , 80	5X0/ 721232/ / BATENTE	1 , 42
037/ 133035/C / REGULADOR	167 , 45	036/ 109611/T / VALVULA	60 , 60
5U7/ 927808/ / SENSOR	200 , 71	030/ 109601/BC/ VALVULA	27 , 89
5C6/ 877651/E /9B9QUEBRA VEN	2.233 , 59	5Z0/ 881405/Q /WCKREVESTIMEN	106 , 55
1KM/ 819806/ / CANAL AR	193 , 43	5U7/ 612151/ / VALVULA	309 , 76
06A/ 103733/A / SUPORTE	29 , 08	N/ 911454/01/ PARAFUSO	2 , 25
5U0/ 927808/ / SENSOR	160 , 49	377/ 919058/D / FILTR COMB	27 , 02
377/ 253039/ / VEDACAO	22 , 93	377/ 911984/C / PLAC ESCOV	100 , 64
1J4/ 809836/A / PAINEL	2.170 , 63	377/ 955395/ / TUBC	6 , 30
1J4/ 853372/G /B41SOLEIRA	49 , 09	377/ 955717/ / SUPORTE	25 , 60
1J4/ 853371/H /Q70SOLEIRA	276 , 00	377/ 911984/B / PLAC ESCOV	155 , 28
1J4/ 853371/H /B41SOLEIRA	49 , 49	377/ 911984/A / PLAC ESCOV	125 , 17
1J4/ 853371/G /U71SOLEIRA	90 , 73	6QD/ 945265/ / SUPORTE	85 , 93
032/ 141033/A / DISCO EMBR	350 , 65	6QD/ 945265/A / SUPORTE	85 , 93
5X3/ 411105/A / MOLA	134 , 88	6QE/ 945095/D / LANTERNA	645 , 04
032/ 906032/K / UNID.COMAN	1.281 , 68	547/ 911289/ / PARAFUSO	4 , 85
5X0/ 412113/ / PRATO MOLA	48 , 10	5U0/ 615106/ / CAIXA	447 , 48
5U0/ 698151/C / PAST FREIO	345 , 01	5U0/ 903193/ / CAPA	24 , 16
3C9/ 071151/ /666JG.BARRA	3.309 , 29	5U0/ 911495/ / TAMP	13 , 24
5U0/ 951097/A / BUZINA	79 , 13	5X3/ 906021/C / UNIDADE	2.041 , 67
N/ 105915/01/ LAMPADA	22 , 86	5X3/ 911255/ / MANCAL	261 , 79
3C1/ 061225/EC/WGKTAPETES	716 , 44	5X3/ 911303/A / ENGRENAGEM	249 , 42
3C2/ 061225/EC/WGKTAPETES	720 , 94	5Z0/ 133035/C / REGULADOR	290 , 19
3C2/ 061275/PB/RJTAPETES	803 , 54	5Z0/ 133035/D / REGULADOR	235 , 56
3C5/ 061160/ / PROTETOR	606 , 71	5Z0/ 612151/G / REGULADOR	280 , 26
3C5/ 061161/ / REVESTIME.	813 , 61	028/ 903555/4 / PARAFUSO	2 , 04
3C5/ 065110/ / REDE	432 , 02	028/ 903539/1 / ANEL	21 , 21
3C0/ 061512/ /82VJG.TAPETE	335 , 72	028/ 903521/A / TAMP	290 , 19
00V/ 019900/C / INFANTIL	1.958 , 41	028/ 903359/L / PLACDIODOS	202 , 34
000/ 071785/A / JG.ADESIVO	222 , 15	028/ 903359/2 / PLACDIODOS	451 , 73
1K0/ 057180/M / AUTORADIO	10.835 , 02	028/ 903359/1 / PLACDIODOS	1.585 , 36
7P6/ 998270/A / JG.PECAS	2.584 , 87	028/ 903351/T / BOBINA	459 , 70
5C0/ 971879/ / PECA DE FE	39 , 34	028/ 903351/AB/ BOBINA	398 , 50
5C1/ 971615/ / PORTBAGAGE	35 , 88	028/ 903221/2 / ROLAMENTO	74 , 05
5GM/ 419091/A /E74VOLANTE	2.122 , 26	027/ 903555/4 / PARAFUSO	- , 89
5C0/ 199313/R / SUPORTE	4.619 , 33	026/ 998513/3 / JG.ESCOVA	100 , 01
5U0/ 920823/S /QB5INSTRUMENT	692 , 11	113/ 142357/ / BUCHA	2 , 18
7X0/ 971011/L / CHICOTE	1.586 , 45	133/ 955261/ / JUNTA MANC	- , 67
N/ 017718/6 / LAMP.INCAN	12 , 82	038/ 103383/AN/ JUNTA CABE	372 , 22
5C5/ 827933/D /GRUSPOILER	2.851 , 41	2H2/ 614741/A / TUBO FREIO	229 , 43
N/ 101410/03/ PARAFUSO	21 , 59	2H1/ 863703/H /RX9REVESTIMEN	2.787 , 85
5Z9/ 845215/ / VIDRO	93 , 84	2H1/ 863703/G /RX9REVESTIMEN	2.787 , 85
5Z0/ 601147/H /GRBCALOTA	69 , 79	N/ 910472/01/ PORCA	2 , 99
377/ 803376/ / TRILHO	72 , 03	5U7/ 071685/A /DKNSOLEIRA	87 , 89
6Q0/ 959859/ /9B9INTERRUPTO	43 , 14	2H0/ 809203/B / REFORCO	1.607 , 80
030/ 115611/P / VARETA	12 , 27	2H0/ 809204/B / REFORCO	1.607 , 80
5U7/ 018762/B / CAPA PROTE	13 , 76	2H0/ 821101/B / PARALAMA	1.254 , 00
5U7/ 018761/B / CAPA PROTE	13 , 76	032/ 906032/AH/ UNID.COMAN	1.367 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1K5/ 853371/B /31XSOLEIRA	114 , 50	032/ 906032/AG/ UNID.COMAN	1.857 , 55
1K5/ 853371/B /71NSOLEIRA	83 , 02	030/ 906262/S / SENSOR	462 , 75
1K5/ 853371/B /82VSOLEIRA	83 , 02	030/ 906031/7 / VALVULA	260 , 05
1K5/ 853371/B /95TSOLEIRA	114 , 50	030/ 903556/A / PRISIONEIR	2 , 71
1KM/ 853456/ /Y20REVESTIMEN	6 , 49	030/ 903221/D / ROLAMENTC	130 , 59
1KM/ 853456/ /95TREVESTIMEN	34 , 60	02A/ 911209/E / PLAC ESCOV	142 , 84
1J4/ 853372/H /U71SOLEIRA	176 , 02	02A/ 911115/K / CARCACA	98 , 64
1J4/ 853372/H /Q70SOLEIRA	327 , 53	029/ 903252/4 / ARRUELA	- , 13
1J4/ 853372/H /B41SOLEIRA	259 , 74	029/ 903252/3 / CALCO	- , 05
1J4/ 853372/G /U71SOLEIRA	107 , 64	028/ 903999/1 / PORCA	5 , 28
5C0/ 615611/A / PRATO FREI	48 , 49	027/ 903539/1 / ANEL	12 , 59
048/ 105427/ / PORCA	5 , 23	026/ 903553/1 / PRISIONEIR	2 , 04
5Q0/ 121407/G / RESERVATOR	148 , 42	026/ 903359/B / PLACDIODOS	401 , 22
5Z0/ 951205/C / JG.BUZINA	118 , 44	7P0/ 412253/ / ANEL	24 , 88
ASE/ 481183/00/000FURADOR	778 , 10	7P0/ 412137/E / INVOLUCRO	155 , 80
ASE/ 481161/00/000VENTOSA	888 , 00	5X0/ 857552/A /XG1PARASSOL	94 , 55
V/ W5693/2 / EXTRATOR	516 , 86	377/ 857467/B /Y20SUPORTE	21 , 56
V/ W5541/3 / PLACA	130 , 68	2H0/ 821809/F /9B9PARA BARRO	233 , 00
VWA/ G541/ /1A ALAVANCA	637 , 14	2H0/ 820744/ / TUBO	1.160 , 18
V/ W519/ / TUBO DE PRESS	398 , 47	5Z0/ 092575/E /8XPJOGO	140 , 28
AG/ T10058/ / SOQUETE ESPEC	165 , 53	5Z0/ 092575/D /041JOGO	140 , 28
7P0/ 853845/C /92WSOLEIRA	474 , 30	5Z0/ 071685/B / SOLEIRA	72 , 03
7P0/ 853845/C /95TSOLEIRA	474 , 30	5U0/ 092575/G /8XPJOGO	182 , 14
7L6/ 857705/B /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22	5U0/ 092575/F /041JOGO	182 , 14
7L6/ 857706/B /HCPCINTO 3 PT	1.794 , 22	6QE/ 885921/K /5C7REVESTIMEN	100 , 67
7L6/ 857706/B /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22	377/ 880261/C /2P2COBERTURA	405 , 30
7L6/ 857777/F /YLZTRAVA	603 , 96	1J0/ 885644/E /U71HASTE	38 , 76
7L6/ 857778/C /FCNTRAVA	721 , 90	5Z0/ 955325/A / BRACO	74 , 26
7L6/ 857705/B /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	5Z0/ 919051/ / UNIDADE	1.042 , 96
7L0/ 959789/A / CHAVECAIXA	66 , 49	5Z0/ 911495/ / TAMP	48 , 42
7L0/ 853538/C /9B9SOLEIRA	149 , 00	5Z0/ 903213/ / INDUZIDO	598 , 40
7L0/ 853540/B /9B9SOLEIRA	149 , 00	5Z0/ 903051/C / TAMP	142 , 83
7L0/ 853537/C /9B9SOLEIRA	142 , 43	5Z0/ 615106/ / CAIXA	444 , 46
7L0/ 853370/E /71NSOLEIRA	1.861 , 71	5Z0/ 615105/ / CAIXA	444 , 46
7L0/ 853370/E /7H7SOLEIRA	1.861 , 71	1S1/ 819294/B / CABO	46 , 11
7L0/ 853370/E /7G8SOLEIRA	1.861 , 71	ASE/ 436054/00/000ALICATE	357 , 09
N/ 107394/01/ SEXTAVADO	2 , 41	2H7/ 867023/AC/TOLREVESTIMEN	3.357 , 55
APR/ 057001/AA/ Camiseta Fusc	101 , 05	6QE/ 885406/G /TOZREVESTIMEN	213 , 97
6QE/ 601025/E /Z31RODA	718 , 32	N/ 105816/02/ PRISIONEIR	2 , 71
5U0/ 601025/ /Z31RODA	709 , 60	N/ 105257/01/ SUPORTE	5 , 38
5G0/ 821106/A / PARALAMA	330 , 83	N/ 104282/04/ PARAFUSO	2 , 80
5G1/ 837879/ /GRUCAPA	45 , 82	6Q0/ 971362/ / SUPORTE	54 , 67
1S0/ 821142/ /GRUSUPORTE	36 , 02	6Q0/ 971582/E / COMPART.	351 , 41
APS/ 198015/G / JG.EMBREAG	497 , 74	032/ 253020/F / COLETOR	1.854 , 49
5Z0/ 805588/L / SUPORTE	975 , 75	7X0/ 819478/ / CONEXAO	1 , 42
03L/ 145215/G / VEDACAO	81 , 63	8D0/ 819681/ /BE5COBERTURA	51 , 30
5Z9/ 807417/B /GRUCOBERTURA	2.171 , 72	8D0/ 819681/B /BE5COBERTURA	51 , 30
547/ 857909/ / LUVA	- , 69	8D0/ 820435/ / PARAFUSO	36 , 32
551/ 129620/ / ELEMENTC	29 , 38	8D0/ 820435/A / PARAFUSO	28 , 39
5GM/ 867617/ /82VFRISO	116 , 43	5C0/ 951221/B / BUZINA	415 , 98
1JM/ 867605/F /1BSREVESTIMEN	336 , 59	2H0/ 609425/ / SUP FREIO	451 , 25
5Z9/ 867601/A /NA2REVESTIMEN	139 , 53	1J1/ 611349/ / TAMP	31 , 27
078/ 133335/A / TAMP	188 , 12	1H0/ 612363/ / BUCHA	11 , 43
075/ 145117/C / VEDACAO	88 , 09	111/ 911335/6 / PINHAO	109 , 98
06L/ 129723/C / APOIO	51 , 94	102/ 903501/1 / COBERTURA	165 , 76
07K/ 117070/ / VEDACAO	69 , 55	101/ 905632/ / VELA	20 , 23
06K/ 133681/A / DISTRIBUID	121 , 58	06F/ 903193/A / CAPA PROTE	76 , 22
06E/ 998907/C / JG.VALVULA	61 , 56	5C0/ 951223/A / BUZINA	302 , 51
06G/ 129717/A / VEDACAO	112 , 99	030/ 133333/1 / TAMP	25 , 18
06A/ 100042/P / MOTOR BAS.	59.604 , 43	030/ 133073/D / ANEL	13 , 51
056/ 103377/ / ARRUELA	2 , 59	030/ 133047/C / TRAVA	4 , 04
7L0/ 853369/E /7E7SOLEIRA	1.861 , 71	02T/ 911335/A / PINHAO	752 , 36
6RD/ 423812/B / TERMINAL	296 , 65	02T/ 911335/ / PINHAO	230 , 73
5U7/ 827023/C /GRUTAMP	1.970 , 24	7P1/ 820304/ / CUBA	1.301 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



040/ 105223/1 / RODA	81 , 83	5U7/ 512149/ / BASE	40 , 34
WHT/ 007406/ / PARAFUSO	2 , 96	030/ 107067/ / PISTAO	224 , 63
6Q5/ 867501/L /33CREVESTIMEN	687 , 02	6QE/ 885405/AF/ZLRREVESTIMEN	143 , 54
5Z0/ 601025/P /VY5RODA	384 , 10	5W3/ 885805/AE/KJIREVESTIMEN	286 , 58
5U0/ 881406/BA/AJJREVESTIMEN	128 , 18	5W9/ 885805/AC/ARUREVESTIMEN	103 , 52
N/ 105607/02/ PARAFUSO	7 , 05	5Z0/ 885805/BF/WCKREVESTIMEN	217 , 48
N/ 906484/02/ PARAFUSO	9 , 40	561/ 959702/A /Z01MOTOR	1.174 , 32
049/ 103385/3 / PARAFUSO	6 , 12	561/ 959702/A /Z05MOTOR	1.983 , 51
N/ 017480/1 / TERMINAL	- , 28	2H1/ 857005/K /71NPAINEL	1.889 , 96
191/ 827471/ / FOLHA	- , 71	026/ 109173/1 / COBERTURA	6 , 67
3AA/ 254500/DX/ TUBO	16.799 , 06	5Z1/ 837113/A /9B9MACANETA	43 , 11
G/ 052167/M3/ OLEO MOTOR	9.385 , 69	5Z0/ 885405/BF/WCKREVESTIMEN	216 , 51
5U4/ 837439/ /1NNTRILHO	49 , 14	000/ 979150/EA/ JOGO CABOS	62 , 56
6N1/ 955425/A / PALHETA	108 , 37	5U0/ 803749/B /GRUSUORTE	108 , 35
5Z1/ 012720/RB/ LITERATURA	94 , 54	027/ 903221/3 / ROLAMENTO	63 , 48
377/ 199331/C / SUPORTE	42 , 67	ZBC/ 698485/A / JG.PECAS	46 , 13
143/ 5B2AMA/66/ SUPLEMENTO AI	12 , 16	ZBA/ 698341/A / JG.CILINDR	15 , 36
030/ 906283/1 / VALVULA	1.901 , 41	02B/ 911257/G / BUCHA	98 , 28
5X0/ 971051/EC/ CHICOTE	1.775 , 29	ZBA/ 611917/ / ANEL	5 , 15
5G0/ 601025/BB/8Z8RODA	1.920 , 44	5Z0/ 419091/CB/HLKVOLANTE	837 , 69
3C8/ 867234/D /PB7REVESTIMEN	361 , 48	6QE/ 845051/S / VIDRO	583 , 26
3C8/ 867234/D /BR2REVESTIMEN	361 , 48	7H0/ 937090/B /ZOWUN.CONTROL	3.615 , 70
1SB/ 803092/ /GRULONGARINA	994 , 77	211/ 711423/ / BUCHA	1 , 37
7L0/ 853369/E /7H7SOLEIRA	1.861 , 71	5U3/ 867009/M /JCWREVESTIMEN	333 , 54
7L0/ 853369/E /71NSOLEIRA	1.680 , 63	6QE/ 885921/BE/BXNREVESTIMEN	81 , 20
7L0/ 853370/E /5J6SOLEIRA	1.861 , 71	1JE/ 881901/AE/WSYAPOIO	142 , 22
7L0/ 853370/E /7E7SOLEIRA	1.861 , 71	1JE/ 881901/AD/WSVAPOIO	295 , 08
7L0/ 815123/E / PLACARETEN	182 , 76	1JE/ 881901/AC/WTEAPOIO	183 , 35
7L0/ 853369/E /5J6SOLEIRA	1.861 , 71	5G6/ 877071/ / TAMPÁ	5.565 , 72
6RU/ 959801/ / MOTOR	1.696 , 86	1J0/ 885921/BF/QVRREVESTIMEN	54 , 66
6Q4/ 853371/D /71NSOLEIRA	40 , 19	6QE/ 881921/AL/AJHREVESTIMEN	67 , 13
5C7/ 837113/L /UAQACIONAMENT	354 , 02	5X0/ 971820/A / TUBO	14 , 83
5GM/ 833056/ / PORTA	3.384 , 17	111/ 905445/1 / TERMINAL	4 , 69
7P6/ 827705/A / VEDACAO	759 , 02	041/ 905430/G / CABO IGNIC	60 , 95
041/ 100031/A / MOTOR	7.297 , 66	041/ 905430/E / CABO IGNIC	68 , 42
041/ 100031/E / MOTOR	7.635 , 36	6Q5/ 827515/A / HASTE	5 , 10
04E/ 109088/AL/ REGULADOR	2.601 , 95	325/ 862861/1 / HASTE	2 , 53
036/ 105269/D / VOLANTE	1.994 , 37	7H0/ 867299/ /01CCLIP	4 , 02
038/ 109454/A / PORCA	7 , 93	050/ 905471/ / SUPORTE	2 , 84
038/ 906051/N / SENSOR	313 , 66	5Z4/ 959433/A / UNID.COMAN	815 , 87
030/ 253020/G / COLETOR	2.104 , 65	2H0/ 820721/D / MANGUEIRA	1.182 , 90
5Z0/ 959655/ /ZW3UNID.COMAN	3.708 , 85	5W3/ 971623/CB/ CHICOTE	168 , 17
030/ 107099/M / PISTAO	96 , 68	5U0/ 057182/T / RADIO	266 , 17
5Z0/ 419091/CD/HLKVOLANTE	991 , 47	5G0/ 845011/Q /NVBPARABRISA	1.904 , 62
1SB/ 951101/ / BUZINA	76 , 73	5Z0/ 863447/A /041TIRANTE	8 , 86
030/ 115105/S / BOMBA DE OLEC	207 , 68	2H0/ 867947/ / GRAMPO	11 , 26
030/ 100036/M / MOTOR	8.417 , 12	1K0/ 145769/B / GRAMPO	13 , 94
5Z0/ 867501/F /MJ7REVESTIMEN	315 , 03	02E/ 300051/PX/00XCAMBIO	44.583 , 05
A/ G3316/ / EXTRATOR	76 , 54	02E/ 300053/A /00WCAMBIO	44.583 , 05
AG/ T10421/ / COLOCADOR	103 , 07	02E/ 300053/M /00DCAMBIO	44.583 , 05
AG/ T10389/ / FERRAMENTA DE	108 , 12	1K0/ 407357/C / DISCO	9 , 01
AG/ T10382/ / EXTRATOR	490 , 63	APR/ 601307/N / PNEU	1.058 , 82
AG/ T10370/ / SOQUETE AF 4	106 , 60	102/ 903999/3 / JG.PECAS	27 , 78
AG/ T10249/ / JOGO DE TAMPÓ	93 , 69	102/ 903999/2 / JG.ROTOR	54 , 70
AG/ T10236/ / CHAV ESPECIAL	114 , 27	102/ 903555/1 / PARAFUSO	2 , 40
AG/ T10189/ / FERRAMENTA DE	176 , 06	068/ 903555/1 / PARAFUSO	- , 82
AG/ T10188/ / INSERTO PARA	347 , 70	068/ 127177/B / FILTR COMB	173 , 94
AG/ T10187/ / EXTRATOR PARA	831 , 48	056/ 905243/1 / PINO	1 , 41
AG/ T10186/ / LUVÁ DE PROTE	140 , 18	040/ 903500/1 / TAMPÁ	93 , 30
AG/ T10185/ / COLOCADOR	121 , 90	040/ 903350/8 / PLACDIODOS	371 , 87
AG/ T10183/ / COLOCADOR	125 , 11	040/ 903213/1 / ROTOR	532 , 64
AG/ T10182/ / COLOCADOR	127 , 00	040/ 903025/3 / ALTERNADOR	1.692 , 59
AG/ T10181/ / COLOCADOR	139 , 71	040/ 133035/3 / REGULADOR	398 , 93
AG/ T10180/ / COLOCADOR	129 , 18	040/ 133035/2 / REGULADOR	214 , 78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T10172/5 /9 ADAPTADORES	415 , 98	037/ 903025/M / ALTERNADOR	1.439 , 71
AG/ T10161/ / CUNHA	176 , 02	037/ 903025/G / ALTERNADOR	1.305 , 81
AG/ T10158/ /1 SOQUETE	169 , 05	036/ 903805/ / TAMPA	409 , 18
AG/ T10157/ /1 ADAPTADOR	71 , 42	036/ 903521/B / TAMPA	409 , 18
AG/ T10154/ / BIT MULTIPONT	61 , 48	036/ 903359/L / PLACDIODOS	454 , 50
AG/ T10152/ / SOQUETE ESPEC	188 , 56	036/ 903221/ / ROLAMENTO	162 , 21
AG/ T10149/ / SUPORTE	657 , 85	036/ 903193/B / CAPA PROTE	112 , 68
AG/ T10147/ / FUNIL GUIA	231 , 89	036/ 133047/E / TRAVA	7 , 31
AG/ T10128/ / SOQUETE ESPEC	125 , 29	036/ 133047/D / GRAMPO	1 , 36
AG/ T10120/ / TRAVA	283 , 14	036/ 129711/CK/ COLETOR	777 , 08
5C0/ 615611/B / PRATO FREI	52 , 37	030/ 905999/7 / VELA	15 , 40
5C0/ 615611/C / PRATO FREI	47 , 11	030/ 905999/2 / VELA	20 , 41
5C0/ 615612/A / PRATO FREI	48 , 49	030/ 905999/16/ VELA	15 , 84
5C0/ 615612/B / PRATO FREI	52 , 37	030/ 903213/E / INDUZIDO	625 , 78
5C0/ 615612/C / PRATO FREI	47 , 11	030/ 903213/D / INDUZIDO	646 , 13
4A0/ 857610/ / PORCA	4 , 17	030/ 903193/B / CAPA PROTE	87 , 16
06K/ 121011/B / BOMBA AGUA	1.147 , 26	030/ 133329/2 / DISTRIBUID	139 , 32
211/ 843441/A / PINO	12 , 28	036/ 911255/K / CARCACA	464 , 21
373/ 959251/A / UNIDADE	815 , 64	02A/ 911255/G / MANCAL	249 , 42
VWA/ G204/B / COLOCADOR	571 , 20	379/ 945112/ / LANTERNA	154 , 10
AG/ T40187/ / HASTE DE AJUS	302 , 48	379/ 945111/ / LANTERNA	154 , 10
AG/ T40148/ / EXTRATOR	361 , 83	5Z0/ 885921/BS/EN6REVESTIMEN	199 , 46
AG/ T40136/ / FERRAMENTA DE	290 , 39	2H7/ 885901/AQ/UTVAPOIO	1.481 , 06
AG/ T40091/ / ADAPTADOR	2.738 , 47	379/ 827301/ / DOBRADICA	73 , 37
AG/ T10507/ / TAMP?O	80 , 81	377/ 955651/ / BOMBA	49 , 88
AG/ T10486/A / PINOS LOCALIZ	369 , 06	377/ 953513/ / INTERRUPTO	90 , 67
AG/ T10485/ / DISPOSITIVO D	182 , 39	APR/ LKT133/ / BASE BRANCO T	334 , 64
AG/ T10484/ / SUPORTE	479 , 64	APR/ LKT134/ / BASE PRATA DI	700 , 55
AG/ T10482/ / COLOCADOR	105 , 61	APR/ LKT136/ / ADIT DE EFEIT	314 , 10
AG/ T10479/A / DISPOSITIVO D	213 , 65	5U0/ 899101/A / VEDACAO	1 , 36
AG/ T10478/B / DISPOSITIVO D	241 , 60	7E5/ 945095/E / LANTERNA	951 , 44
AG/ T10476/ / DISPOSITIVO D	321 , 32	7H0/ 422818/D / TERMINAL	455 , 09
AG/ T10475/ / TRAVA	539 , 15	5Z0/ 881405/DS/WOAREVESTIMEN	266 , 71
AG/ T10468/ / ALAVANCA	74 , 13	2H0/ 858247/B /71NCOBERTURA	88 , 30
AG/ T10428/ / PUN?O DE EMB	354 , 00	2H0/ 121330/ / CONDUTOR A	123 , 39
AG/ T10118/ / FERRAMENTA DE	159 , 38	02T/ 409177/B / EIXO	80 , 93
A/ G03023/ / TUBO	363 , 60	02T/ 311251/D / RODA	240 , 38
A/ G03020/ / COLOCADOR	505 , 98	02T/ 311251/ / RODA	177 , 76
A/ G03011/ / PLACA	52 , 62	02J/ 311241/D / CORPOSINCR	685 , 10
A/ GKU22/ /1 SUPORTE AUXIL	496 , 80	041/ 103011/A /22 BLOCO	1.784 , 60
A/ GKU21/ /7 EXTRATOR	1.112 , 38	7H0/ 127401/B / FILTR COMB	548 , 40
A/ GKU21/ /3 EXTRATOR 18-2	595 , 74	7H0/ 129620/A / ELEMENTO	136 , 70
A/ GKU15/ /3 SEPARADOR	2.393 , 36	02E/ 300053/M /000CAMBIO	44.583 , 05
A/ G3456/ / COLOCADOR	90 , 48	5C5/ 867659/ / SUPORTE	517 , 95
A/ G3450/ / PINOS GUIA	284 , 11	N/ 910342/02/ PARAFUSO	2 , 47
A/ G3438/ / GANCHO	100 , 18	5U7/ 253609/ / SILENCIOSO	680 , 82
A/ G3435/ / TRAVA	544 , 06	1J0/ 867596/C / ESPACADOR	16 , 15
A/ G3434/ / PINO CENTRALI	254 , 78	036/ 103171/ / FLAN VEDAC	223 , 29
A/ G3416/ / FERRAMENTA DE	685 , 69	N/ 910937/01/ PORCA	5 , 67
A/ G3399/ / FERRAMENTA ES	75 , 50	N/ 105632/01/ BRACADEIRA	19 , 48
A/ G3386/ / TRAVA	224 , 72	AG/ T02018/ / SUPORTE PARA	1.747 , 01
A/ G3357/ / SOQUETE MULTI	230 , 10	5X7/ 864743/ / ANTIRUIDO	2 , 06
A/ G3356/ / ROLO PRESSAO	220 , 45	SPA/ 198463/ / JG.CASQUIL	88 , 78
6Q0/ 819653/B / ELEM FILTR	69 , 78	5W0/ 145299/A / TENSOR	490 , 57
040/ 119451/1 / DEFLETOR	79 , 66	2H0/ 863484/D /71NREVESTIMEN	81 , 32
06H/ 198401/D / JOGO BIELA	5.315 , 43	2H0/ 821810/F /9B9PARA BARRO	233 , 00
028/ 115417/1 / SUPORTE	113 , 77	02T/ 311351/E / ENGRENAGEM	143 , 46
377/ 419329/ / SUPORTE	12 , 69	02T/ 301107/C / CAIXA	8.260 , 02
A/ G3345/ / COLOCADOR	257 , 54	5Z0/ 941205/B / FAROL	344 , 37
1JE/ 845216/ / VIDRO	163 , 97	026/ 903999/1 / PORCA	26 , 90
A/ G3320/ /21 BITS TX45	22 , 02	5U6/ 809905/A /GRUTAMPA	74 , 88
AG/ T10115/ / PINO TRAVA	42 , 96	6QE/ 881921/AH/GT7REVESTIMEN	40 , 17
AG/ T10113/ / CHAVE ESPECIA	129 , 60	376/ 803852/ / CX RODA	415 , 41
AG/ T10060/ / MANDRIL	46 , 78	BAC/ 827711/ / VEDACAO	55 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T10059/ / TRAVA	216 , 73	LIT/ 041451/70/ SELO	- , 62
AG/ T10052/ / EXTRATOR	499 , 76	5Z4/ 853413/G /61VFAIXA	40 , 66
AG/ T10051/ / BLOQUEADOR	358 , 37	5U7/ 827521/ / HASTE	7 , 12
AG/ T10047/ / DISPOSITIVO D	866 , 96	5U4/ 853050/D /AAAADDESIVO	6 , 49
AG/ T03006/ / PINO-TRAVA	207 , 54	1S0/ 971140/A / CHICOTE	16.015 , 91
AG/ T03005/A / TRAVA PARA BO	1.687 , 94	5U0/ 998705/ / JG.PECAS	15 , 01
AG/ T03004/ / LUVA	181 , 29	5U0/ 903805/ / TAMPA	354 , 11
AG/ T03003/ / CHAVE ESPECIA	328 , 02	5Z6/ 807591/D / SUPORTE	48 , 73
AG/ T03002/ / SUPORTE	503 , 60	5G0/ 121283/AD/ CONDUTOR A	55 , 26
AG/ T03000/ / DISPOSITIVO	2.281 , 52	6QE/ 903015/ / ALTERNADOR	1.704 , 39
AG/ T02019/ / TRAVA	721 , 94	6Q0/ 612161/ / VEDACAO	16 , 61
A/ G32119/ / TUBO COLOCADO	102 , 94	6Q0/ 611301/B / RESERVATOR	106 , 49
A/ G3093 / / BLOQUEADOR	243 , 53	5Z2/ 614105/J / SERV FREIO	1.311 , 92
A/ G30504/ / DISCO DE PRES	294 , 29	5Z2/ 612107/H / SERV FREIO	536 , 23
A/ G12551/ / PINO CENTRALI	103 , 29	5Z1/ 614106/P / SERV FREIO	654 , 27
A/ G10222/A /315ADAPTADOR	575 , 70	5Z1/ 614106/L / SERV FREIO	780 , 99
A/ G10222/A /31 ADAPTADOR	1.066 , 03	5Z1/ 614105/H / SERV FREIO	669 , 82
A/ G10222/A /20 GANCHOS	335 , 72	5Z1/ 614105/AP/ SERV FREIO	616 , 93
A/ G10222/A /19 ADAPTADOR	2.227 , 50	5Z1/ 614105/AN/ SERV FREIO	840 , 22
A/ G10222/A /12 GRAMPOS	173 , 25	5Z1/ 612107/M / SERV FREIO	545 , 24
A/ G10222/A /10 GANCHOS	394 , 71	5Z1/ 612105/Q / SERV FREIO	778 , 23
A/ G10222/A / DISPOSITIVO	9.986 , 10	5Z1/ 612105/P / SERV FREIO	768 , 47
04E/ 115611/N / VARETA	9 , 50	5Z1/ 612105/AP/ SERV FREIO	768 , 55
5X0/ 419063/A / MECANISMO	1.671 , 85	5Z1/ 612105/AN/ SERV FREIO	732 , 18
5U3/ 809605/ /GRUPAINEL	1.328 , 28	5Z1/ 612105/AM/ SERV FREIO	746 , 96
06L/ 109601/ / VALVULA	229 , 42	5Z0/ 955326/A / BRACO	68 , 57
5U0/ 407256/E / CAIXA	307 , 89	327/ 998513/1 / JG.ESCOVA	24 , 30
377/ 819045/G / REGULAGEM	609 , 80	5U4/ 867211/L /ZRXREVESTIMEN	629 , 76
ASE/ 401100/00/000MEDIDOR	6.549 , 15	5U7/ 864104/D /9B9PLACASUPOR	20 , 07
5Z9/ 867501/AH/AM4REVESTIMEN	1.181 , 87	5C5/ 821306/C / PARALAMA	1.188 , 78
377/ 803093/C /CTRASSOALHO	725 , 86	2H0/ 821102/B / PARALAMA	1.282 , 53
6Q0/ 121207/F /9B9ANEL	162 , 58	000/ 065400/F / CAIXA	1.846 , 35
6QE/ 853687/A /JZALOGOTIPO	148 , 85	5Z6/ 827525/ / BATENTE	13 , 17
376/ 827025/ /CTRRTAMPA	1.627 , 70	APR/ 071128/A / PORT.BICIC	489 , 58
5Z0/ 825661/ / CHAPA	161 , 40	030/ 115629/AH/ TUBO	47 , 24
5U0/ 711301/B /1WBALAVANCA	120 , 53	377/ 121207/G / DEFLETOR	236 , 08
032/ 121111/BJ/ CARCACA	256 , 06	5Z0/ 857488/H /FCNTRAVA	113 , 42
5C5/ 945701/G / LUZ LED	490 , 05	1SB/ 867911/E /9B9VEDACAO	89 , 63
5Z0/ 798266/G / JG.COMANDO	546 , 62	237/ 612503/1 / VALVULA	474 , 88
231/ 837477/2 / VEDACAO	31 , 75	5Z9/ 411105/ / MOLA	246 , 46
6Q0/ 819422/B / COBERTURA	48 , 67	1JE/ 882805/AJ/IKCREVESTIMEN	348 , 86
2H1/ 927134/C /REHTECLA	209 , 78	ZBA/ 407357/A / CLIP	- , 65
WHT/ 003842/ / PORCA	7 , 62	1J0/ 885375/N / ASSENTO	1.060 , 44
5U0/ 959455/ / VENTILADOR	260 , 53	032/ 109601/P / VALVULA	29 , 20
N/ 102090/07/ PORCA	1 , 36	030/ 115611/AA/ VARETA	11 , 53
ASE/ 440251/00/000CHAVE	2.598 , 84	5X0/ 998135/ / REPARO	9 , 69
5X0/ 915105/F / BATERIA	382 , 31	06A/ 105021/AR/ VIRABREQUI	5.980 , 13
3AA/ 035624/ /REHUNIDAD COM	528 , 30	ZBC/ 903539/ / ANEL	2 , 72
1S0/ 854820/B /9B9COBERTURA	203 , 32	ZBC/ 903520/ / SUPORTE	2 , 04
1K9/ 857805/ /RAACINTO 3 PT	687 , 16	ZBA/ 959465/ / HELICE	67 , 37
1K9/ 857806/ /RAACINTO 3 PT	712 , 27	6QE/ 911495/ / CAPA FECHA	11 , 76
1Q0/ 853371/C /82VSOLEIRA	165 , 05	6QE/ 911491/ / PARAFUSO	1 , 36
1Q0/ 853371/C /95TSOLEIRA	170 , 79	6QE/ 911311/A / INDUZIDO	466 , 46
1Q0/ 853372/C /82VSOLEIRA	170 , 79	6QE/ 911311/ / INDUZIDO	575 , 20
1Q0/ 853372/C /95TSOLEIRA	176 , 02	6QE/ 911287/ / INTERRUPTO	384 , 81
1K5/ 853372/ /7G8SOLEIRA	62 , 42	6QE/ 911255/C / MANCAL	290 , 07
1K5/ 853372/B /31XSOLEIRA	114 , 50	6QE/ 911255/A / CARCACA	263 , 57
1K5/ 853372/B /71NSOLEIRA	86 , 13	6QE/ 911255/ / MANCAL	324 , 82
1K5/ 857805/B /CCUCINTO 3 PT	938 , 05	6QE/ 911209/A / PLAC ESCOV	112 , 41
1K5/ 857806/B /ZGXCINTO 3 PT	1.018 , 94	6QE/ 911209/ / PLAC ESCOV	147 , 30
1K8/ 853537/D /HM2SOLEIRA	474 , 40	1K6/ 803478/ / REFORCO	59 , 15
1K5/ 813111/D / CHAPA	1.632 , 07	1K6/ 803599/ / TAMPA	489 , 70
5GM/ 867234/E /ZA4COLUMA A	1.043 , 21	1K8/ 419685/B /POPEMBLEMA	395 , 90
5GM/ 867012/AM/AXUREVESTIMEN	2.942 , 08	02E/ 300053/M /00GCAMBIO	44.583 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



030/ 109243/K / ROLO	213 , 48	02E/ 300053/M /00HCAMBIO	44.583 , 05
5Z0/ 422893/G / MANGUEIRA	609 , 80	02E/ 300014/R /009CAMBIO	57.386 , 11
5U0/ 941699/ / FAROL	167 , 77	02E/ 300012/F /00DCAMBIO	57.386 , 11
030/ 109127/Q/ PROTETOR	12 , 15	5Z0/ 881805/DQ/ZZGREVESTIMEN	201 , 13
5GM/ 867012/BB/AXYREVESTIMEN	2.942 , 08	032/ 107411/C / PINO	33 , 55
5Z6/ 853493/ / FRISORETEN	48 , 47	5Z9/ 827539/ / MACANETA	270 , 98
211/ 819217/1 / MANGUEIRA	8 , 47	5Z9/ 809588/ /GRUREFORCO	96 , 53
6QE/ 012004/BP/ Literatura	45 , 69	5Q0/ 803531/B / TRAVESSA	1.597 , 13
5Z0/ 419091/BP/81UVOLANTE	989 , 80	5Q0/ 803506/T / LONGARINA	1.213 , 84
1SB/ 800701/B / CARROCARIA	12.674 , 98	5Q0/ 803561/A / REFORCO	998 , 39
WHT/ 006444/W / ARRUELA	51 , 22	5Q0/ 803562/A / REFORCO	998 , 39
5Z4/ 971121/BQ/ CHICOTE P	340 , 85	5Z1/ 614740/F / TUBO FREIO	24 , 27
5Z4/ 971121/BP/ CHICOTE P	90 , 20	5Q0/ 803961/ / TAMPÁ	98 , 99
5Z4/ 971121/BN/ CHICOTE P	338 , 66	5Q0/ 803961/D / TAMPÁ	118 , 16
5Z4/ 971121/BM/ CHICOTE P	130 , 51	5Q0/ 803505/T / LONGARINA	1.213 , 84
377/ 609614/ / ALAVANCA	12 , 36	1S4/ 853753/C /QWEPROTECAO	173 , 24
5Z4/ 971121/BL/ CHICOTE P	105 , 76	5U0/ 121201/B / RADIADOR	1.309 , 83
5Z4/ 971121/BK/ CHICOTE P	149 , 47	5U7/ 863793/ /71NMOLDURA	18 , 24
5Z1/ 614105/AR/ SERVO FREI	647 , 99	VA/ G1682/ / FERR. ESPEC.	1.934 , 08
5Z4/ 971121/BJ/ CHICOTE P	146 , 68	5Q0/ 601307/F /RDNPNEU	2.181 , 54
5Z4/ 971120/DD/ CHICOTE P	140 , 89	305/ 407175/2 / CHAPA	21 , 40
5Z4/ 971120/DC/ CHICOTE P	188 , 38	N/ 010137/1 / PARAFUSO	6 , 80
5Z4/ 971120/CS/ CHICOTE P	226 , 30	5Z0/ 881105/P / ASSENTO	1.160 , 04
5Z4/ 971120/CP/ CHICOTE P	167 , 69	5U7/ 827537/ / BATENTE	6 , 55
542/ 698487/ / JOGO FREIO	54 , 69	5Z1/ 614741/C / TUBO FREIO	48 , 28
5Z4/ 971120/CM/ CHICOTE P	160 , 85	5Z1/ 721480/F / TUBO	28 , 79
5Z0/ 615106/F / CARCACA	370 , 48	5Q0/ 804105/ / LONGARINA	897 , 70
5Z0/ 615105/F / CAIXA	370 , 48	5Z1/ 614723/A / TUBO FREIO	29 , 10
211/ 609426/4 / PRATO MOLA	169 , 49	5Q0/ 804106/ / LONGARINA	897 , 70
237/ 703679/1 / CHAPA	169 , 49	5Z1/ 614724/A / TUBO FREIO	25 , 24
376/ 803701/ /ACBTRAVESSA	336 , 31	5Z1/ 614739/F / TUBO FREIO	24 , 82
JZW/ 698451/D / JG.PASTILH	290 , 74	5Q0/ 804181/A / CHP COBERT	168 , 88
JZW/ 698451/A / JG.PASTILH	234 , 66	5Q0/ 804421/B / REFORCO	114 , 23
141/ 557GT7/66/ LITERATURA DE	679 , 44	5Q0/ 804455/ / PROL. LONG	338 , 19
377/ 915105/H / BATERIA	375 , 54	5Q0/ 804473/ / CHAPA	112 , 48
081/ 517143/2 / PINHAOCORO	1.805 , 73	5Q0/ 804474/ / CHAPA	112 , 48
377/ 803851/ /CTRCX RODA	387 , 04	5Q0/ 804795/ / REFORCO	41 , 85
5Z3/ 898149/ / JG.FIXACAO	33 , 23	5Q0/ 804796/ / REFORCO	41 , 85
5U0/ 881806/C /VOJREVESTIMEN	275 , 76	5Q0/ 805077/A / REFORCO	51 , 30
5U0/ 881405/BQ/DRJREVESTIMEN	120 , 89	5Q0/ 805078/ / REFORCO	51 , 30
0C3/ 927331/C / VALVULA	1.126 , 00	5Q0/ 805115/ / CX RODA	2.632 , 52
5Z0/ 853653/J /041GRADE	321 , 56	5Q0/ 805116/ / CX RODA	2.632 , 52
5Z6/ 853859/ /9B9REVESTIMEN	121 , 16	5Q0/ 805277/ / CAIXA	296 , 03
04C/ 109175/E / PROTETOR	21 , 21	5U0/ 064317/ /041FAIXA	87 , 60
5X0/ 422065/A / MECANISMO	2.033 , 68	5G0/ 857521/ / VIDRO	422 , 83
N/ 904388/05/ PARAFUSO	- , 68	6Q0/ 971829/A / BUCHA	92 , 69
1SB/ 837431/A /5APTRILHO	157 , 55	6Q0/ 971615/N / CONDUTOR	25 , 01
377/ 129615/F / MANGUEIRA	231 , 41	5C6/ 945094/ / LANTERNA	1.077 , 57
6KE/ 129614/ / TUBO	128 , 05	5C6/ 898153/ / JG. GUIA	1.112 , 34
5X6/ 860122/ / QUADRO	7 , 19	5C6/ 877049/ / ARMACAO	5.870 , 50
311/ 405645/1 / ROLAMENTO	53 , 62	5C6/ 821106/ / PARALAMA	1.092 , 00
547/ 955455/ / CAPA	2 , 06	5C6/ 813301/ / TRASEIRA	900 , 73
325/ 422375/1 / TAMPÁ	5 , 95	5C6/ 809844/ / RECORTE	2.473 , 67
5G0/ 885806/KN/BKVREVESTIMEN	4.739 , 99	5C5/ 810651/ / CHP INTERC	103 , 86
5Z4/ 867012/AL/GAHREVESTIMEN	309 , 50	5C5/ 805115/ / CX RODA	542 , 41
5Z4/ 867012/AL/GAGREVESTIMEN	297 , 35	5C5/ 804093/ / SUPORTE	41 , 51
5Z4/ 867012/AL/EPMREVESTIMEN	274 , 64	032/ 906034/BD/ UNID.COMAN	778 , 05
1S0/ 820803/D / COMPRESSOR	1.026 , 56	032/ 906034/BC/ UNID.COMAN	766 , 46
1SB/ 820003/A /AYVAR	1.865 , 84	032/ 906034/T / UNIDADE	798 , 68
3AA/ 853369/S /3G4SOLEIRA	606 , 00	032/ 905106/E / TRANSFORMA	821 , 43
5Z0/ 051902/ / INTERFACE	276 , 82	5Z0/ 423357/ / INSTAL.AUX	65 , 09
5U4/ 839329/A / CAPA PROTE	21 , 23	030/ 906020/A / UNIDADE	808 , 15
5U1/ 419501/AA/ COLUNA DIR	1.020 , 53	5Z1/ 909991/ / JG.PARAFUS	66 , 24
7P0/ 601939/ / PORCA	20 , 27	030/ 198955/B / JG.PECAS	125 , 24

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 827221/A / BATENTE	82 , 63	02E/ 398029/B / JG.EMBREG	5.841 , 00
5GM/ 915105/P / BATERIA	1.257 , 99	013/ 945415/A / INTERRUPTO	41 , 69
N/ 905921/02/ PORCA	2 , 22	7X0/ 837406/ / QUADRO	170 , 06
143/ 5R6NDP/66/ MANUAL DICOVE	195 , 26	7X0/ 837405/ / QUADRO	175 , 41
143/ 5R6N31/66/ MANUAL RNS310	195 , 26	06J/ 905110/F / BOBINA	374 , 24
142/ 5H7AMR/66/ LITERATURA AM	503 , 78	04E/ 100036/A / MOTOR BAS.	9.005 , 35
APR/ 057001/JG/ Carrinho Cont	214 , 98	04E/ 103623/D / DEFLETOR	82 , 43
5GV/ 051629/ / MODULO LEI	3.829 , 63	JZW/ 698151/S / JG PASTILH	457 , 91
1J1/ 819415/B /B41DEFLETOR	541 , 74	5G1/ 857508/DQ/9B9CARCACA	1.258 , 79
06K/ 907386/D / SENSOR	274 , 60	5G4/ 858065/B /EGSFRISO	948 , 27
028/ 117021/L / RESFRIADOR	1.550 , 76	2H0/ 881901/M /IDEAPOIO	1.364 , 25
1T0/ 919133/D / ANEL	27 , 78	2H5/ 971120/AK/ CHICOTE P	1.128 , 04
APR/ 057001/DC/ Adesivo Fusca	11 , 78	2HH/ 885901/C /IDEAPOIO	1.364 , 25
APR/ 057001/CF/ Chaveiro Fusc	36 , 24	1S0/ 513025/N / AMORTE.GAS	568 , 57
APR/ 057001/CE/ Chaveiro Auth	36 , 24	03L/ 130277/C / UNIDADE	1.356 , 15
APR/ 057001/BS/ Bon? Fusca In	62 , 74	5U0/ 199851/D / APOIO	125 , 00
APR/ 057001/CA/ Camiseta Infa	88 , 28	02E/ 325025/AM/Z4TMECATRONIC	17.334 , 10
APR/ 057001/BE/ Camiseta Vint	101 , 05	1J0/ 867921/ /71NARRUELA	9 , 24
APR/ 057001/AQ/ Camisa Polo V	163 , 90	WHT/ 002079/A / PARAFUSO	6 , 79
APR/ 057001/AM/ Camiseta Novo	113 , 82	WHT/ 001083/ / PARAFUSO	1 , 97
APR/ 057001/AI/ Camiseta Fusc	113 , 82	N/ 903194/04/ PARAFUSO	8 , 37
373/ 853814/ /71NSOLEIRA	21 , 09	N/ 011182/7 / PORCA	5 , 88
373/ 853813/ /1GRSOLEIRA	15 , 79	6QE/ 881806/L /HORREVESTIMEN	939 , 53
311/ 101463/ / PORCA	2 , 71	5Z0/ 857805/B /HCPCINTO 3 PT	94 , 19
3B0/ 853369/G /7G8SOLEIRA	588 , 33	5Z0/ 419091/A /ZWVOLANTE	552 , 99
3B0/ 853369/G /71NSOLEIRA	551 , 24	376/ 845051/J / JANELA	1.001 , 39
3B0/ 853370/G /7G8SOLEIRA	588 , 33	357/ 820295/B / TERMOSTATC	1.808 , 13
3B0/ 853370/G /71NSOLEIRA	551 , 24	357/ 820809/B / CAPA PROTE	42 , 31
3AF/ 853818/ /MI1COBERTURA	1.023 , 07	5Z0/ 955410/D /03CBRACO	54 , 81
3AF/ 853717/ /MI1COBERTURA	1.023 , 07	357/ 820809/C / CAPA PROTE	58 , 03
3AF/ 853718/ /MI1COBERTURA	1.023 , 07	5Z0/ 955409/C /03CBRACO	82 , 10
3AA/ 853897/C /GRUREVESTIMEN	795 , 74	373/ 839433/ / CANALETA	14 , 25
3AA/ 853897/D /GRUREVESTIMEN	256 , 47	377/ 819021/A / MOTOR	310 , 65
5U7/ 927807/ / SENSOR	200 , 71	377/ 819021/D / MOTOR	227 , 25
377/ 819757/ / CARCACA	114 , 27	377/ 819021/F / MOTOR	815 , 67
2H0/ 721173/ / CAPA	69 , 64	7P1/ 820005/P / AR	14.765 , 19
311/ 115175/2 / FILTRO OLE	33 , 22	7P1/ 820581/ / COBERTURA	42 , 33
5U0/ 903025/G / ALTERNADOR	1.237 , 72	7P1/ 820955/ / TAMPA	115 , 79
5U0/ 407255/A / CAIXA	368 , 39	7P6/ 805911/D /9B9PROTETOR	316 , 22
5U0/ 853685/D /739LOGOTIPO	19 , 82	7P6/ 805912/D /9B9PROTETOR	316 , 22
N/ 909187/02/ PARAFUSO	- , 70	7P6/ 805977/A / PROTETOR	314 , 13
5G0/ 959752/BC/INFCHAVE	1.209 , 75	7P6/ 805978/A / PROTETOR	314 , 13
325/ 199419/2 / MANCAL	28 , 03	7P6/ 810971/ / COBERTURA	468 , 69
1J0/ 698151/E / JG.PASTILH	437 , 70	7P6/ 810972/ / COBERTURA	468 , 69
5U1/ 820045/ /QA4REGULAGEM	428 , 62	7P6/ 819401/B / DEFLETOR	297 , 88
5Z0/ 054639/ / INTERFACE	276 , 82	7P6/ 819401/C / DEFLETOR	233 , 91
APR/ 057001/AE/ Camiseta Fusc	101 , 05	7P6/ 819523/ / CAIXA	1.199 , 22
5Z4/ 867232/B /71NREVESTIMEN	66 , 85	7P6/ 819683/ / FECHAMENTO	60 , 68
5W3/ 809406/ /GRUPAINEL	657 , 23	7P6/ 820003/D / AR	8.320 , 92
3AA/ 853898/C /GRUREVESTIMEN	795 , 74	7P6/ 837209/ /9B9BASE	20 , 58
3AA/ 853898/D /GRUREVESTIMEN	256 , 47	7P6/ 858691/A / CHAPA	88 , 17
3AA/ 854855/A /9B9REVESTIMEN	222 , 81	7X0/ 819149/ / TAMPA	48 , 69
3AA/ 854856/A /9B9REVESTIMEN	221 , 58	N/ 911326/02/ PARAFUSO	6 , 12
3AA/ 854939/A /GRUCOBERTURA	351 , 42	5Q0/ 813528/ / TRAVESSA	430 , 13
3AA/ 854940/A /GRUCOBERTURA	351 , 42	5Z0/ 971858/F / SUPORTE	11 , 62
3AA/ 854949/A /GRUCOBERTURA	284 , 19	5Z0/ 971920/ / CAPA PROTE	1 , 45
3AA/ 854950/A /GRUCOBERTURA	284 , 19	5Z0/ 971932/ / CAPA PROTE	2 , 18
3AA/ 853369/S /9B9SOLEIRA	606 , 00	5Q1/ 803155/B / PAINEL	1.273 , 94
3AA/ 853370/Q /Q70SOLEIRA	546 , 85	5Q2/ 803155/A / PAINEL	1.273 , 94
3AA/ 853370/Q /3G4SOLEIRA	606 , 00	5U0/ 802125/ /CTRCOLUNA A	220 , 17
3AA/ 853370/Q /9B9SOLEIRA	546 , 85	5Z0/ 971615/A / CONDUTOR	4 , 99
3AA/ 853370/S /3G4SOLEIRA	606 , 00	5U0/ 802126/ /CTRCOLUNA A	220 , 17
3AA/ 853370/S /9B9SOLEIRA	606 , 00	5U0/ 802168/ /CTRPAINEL	266 , 23
3AA/ 853370/T /9B9SOLEIRA	606 , 00	5U0/ 803092/C /GRULONGARINA	986 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 853091/C /GRUREVESTIMEN	1.349 , 24	5U0/ 803105/ /CTRLONGARINA	573 , 57
3AA/ 853091/D /GRUREVESTIMEN	1.679 , 02	5U0/ 803106/ /CTRLONGARINA	573 , 57
3AA/ 853092/C /GRUREVESTIMEN	1.315 , 61	5U0/ 803174/ /CTRTRAVERSA	107 , 89
3AA/ 853092/D /GRUREVESTIMEN	1.679 , 02	5U0/ 803205/ /CTRRECORTE	519 , 24
3AA/ 853369/Q /Q70SOLEIRA	546 , 85	5U0/ 803206/ /CTRRECORTE	512 , 60
3AA/ 853369/Q /3G4SOLEIRA	606 , 00	5Z0/ 959623/K /1QBTAMPA	2 , 83
3AA/ 853369/Q /9B9SOLEIRA	546 , 85	5U0/ 803251/ /CTRTRILHO	132 , 08
3AA/ 853369/S /Q70SOLEIRA	606 , 00	5U0/ 803252/ /CTRTRILHO	132 , 08
6R7/ 937087/P /Z0EUN.CONTROL	3.615 , 70	5U0/ 803369/ /CTRCOBERTURA	40 , 32
377/ 959255/B / CONTROLE	146 , 15	377/ 881320/ /71NCOBERTURA	53 , 79
5U7/ 199315/A / SUPORTE	686 , 12	377/ 881291/A /U71CAPA COBER	13 , 48
5U0/ 500051/A / CORPOEIXO	1.410 , 82	377/ 881292/A /U71CAPA COBER	13 , 59
3C8/ 867502/D /PB7REVESTIMEN	4.175 , 51	321/ 820061/D / VEDACAO	35 , 14
5U0/ 941007/F / FAROL	611 , 24	5U7/ 881805/AL/DKVREVESTIMEN	162 , 46
5C7/ 955426/B / PALHETA	188 , 32	6QE/ 063500/B / DVDPLAYER	3.867 , 33
3C0/ 035684/DX/ UNID.NAVEG	34.291 , 20	325/ 819098/1 / BOCAL	130 , 40
5Z9/ 945095/H / LANTERNA	284 , 28	325/ 820405/2 / VEDACAO	- , 71
APR/ 057001/BT/ Camiseta Inf	88 , 28	305/ 498061/1 / JG.DIRECAO	62 , 87
325/ 711399/1 / ESTRIBO	4 , 25	327/ 837211/1 / CALCO	7 , 96
155/ 253115/ / VEDACAO	69 , 64	327/ 839241/1 / VEDACAO P	4 , 03
376/ 803093/ /CTRASSOALHO	1.217 , 67	327/ 839440/2 / CANALETA	90 , 32
5Z0/ 881045/L / ESTRUTURA	905 , 11	377/ 857561/ /Y20SUPORTE	2 , 13
1SB/ 857563/ /Y20CAPA COBER	- , 74	1S0/ 064502/ / JG. MONTAG	5.356 , 99
5U0/ 867299/B /71NCLIP	- , 71	030/ 971824/D / CONDUTOR	25 , 58
1JE/ 860277/B / EXTINTOR	112 , 90	377/ 857043/B /033ARMACAO	48 , 70
5U0/ 881106/B / ASSENTO	236 , 18	5X0/ 857001/AS/PMBPAINEL	1.606 , 38
G/ 052154/A2/ OLEO	563 , 60	1SB/ 867913/C /9B9VEDACAO	83 , 81
G/ 000450/02/ MASSA	170 , 61	5U0/ 881405/K /VOBREVESTIMEN	114 , 45
04C/ 906031/E / VALVULA	146 , 16	040/ 101118/3 / TAMPAO	4 , 61
2H2/ 422893/C / MANGUEIRA	280 , 66	040/ 101118/2 / TAMPAO	1 , 59
2H0/ 920962/AX/ INSTRUMENT	1.831 , 35	040/ 101115/1 / TAMPAO	1 , 37
2H0/ 920801/X / INSTRUMENT	1.517 , 62	5U0/ 881270/ / PINO	6 , 80
6QE/ 845011/BF/ PARABRISA	933 , 15	6QE/ 885921/AN/QORREVESTIMEN	120 , 75
06A/ 103663/A / FUNIL	38 , 69	6QE/ 881921/AJ/GT7REVESTIMEN	49 , 16
APR/ 057001/EM/ Camiseta Komb	113 , 82	6QE/ 881901/AC/BW4APOIO	199 , 58
APR/ 057001/EI/ Camiseta Komb	113 , 82	1JE/ 885901/AS/ZRRAPOIO	370 , 44
APR/ 057001/EE/ Camiseta Komb	113 , 82	1JE/ 885901/AP/BW4APOIO	159 , 11
APR/ 057001/EA/ Camiseta Komb	113 , 82	6Q5/ 864712/ / ISOLAMENTO	11 , 07
APR/ 057001/DS/ Camiseta Doze	101 , 05	6Q5/ 864711/ / ISOLAMENTO	11 , 29
030/ 905377/C / SENSOR	260 , 05	6Q1/ 863353/H / ISOLAMENTO	99 , 28
APR/ 057001/DM/ Caderno Fusca	49 , 97	6Q0/ 885355/ / COBERTURA	21 , 24
APR/ 057001/DL/ Caderno Fusca	49 , 97	5X3/ 837564/ / ESPACADOR	- , 71
APR/ 057001/DK/ Moleskine Fus	72 , 80	3B0/ 864733/ / ISOLAMENTO	33 , 04
APR/ 057001/DJ/ Moleskine Fus	72 , 80	377/ 837564/ / ESPACADOR	- , 71
5GM/ 881405/T /AZZREVESTIMEN	2.335 , 97	325/ 820405/1 / VEDACAO	- , 71
377/ 399113/ / SUPORTE	43 , 24	321/ 611969/ / ANEL	2 , 01
377/ 810152/A /CTRCOLUNA A	150 , 80	1H0/ 864733/A / ISOLAMENTO	2 , 67
5Z9/ 817120/ /GRUTRAVERSA	94 , 92	6Q1/ 423891/A / MANGUEIRA	294 , 66
231/ 863736/1 / REVESTIMEN	13 , 42	377/ 820501/ / MANGUEIRA	820 , 18
377/ 803905/ /CTRTRAVERSA	94 , 00	5Z0/ 885901/CQ/DTIAPOIO	160 , 60
5U4/ 839477/A /5APVEDACAO	32 , 56	5Z0/ 885901/BL/GT7APOIO	118 , 82
374/ 863485/ /1NNCOBERTURA	46 , 13	211/ 809585/C /CTRCHAPA	54 , 47
1S3/ 867011/BG/UAQREVESTIMEN	902 , 97	2H0/ 412319/ / BATENTE	71 , 68
373/ 809905/B / TAMPA	63 , 73	02J/ 311277/B / ANEL	213 , 96
5W3/ 831022/B / PORTA	1.708 , 94	1JE/ 821022/ / PARALAMA	492 , 95
5W4/ 831022/B / PORTA	2.160 , 46	7L0/ 498103/AX/ JUNTA HOMO	1.745 , 92
026/ 121133/9 / FLANGE	68 , 58	03L/ 103070/ / ANEL	43 , 89
5W6/ 827025/ / TAMPA	1.444 , 07	1JE/ 881405/AC/QOTREVESTIMEN	946 , 20
5Z9/ 860026/A /3BZBAGAGEIRO	780 , 07	5Z0/ 863955/B / ISOLAMENTO	130 , 08
5Z1/ 419501/BA/ COLUNA DIR	397 , 19	5Z0/ 863919/P / ISOLAMENTO	247 , 79
5U1/ 419501/AC/ COLUNA DIR	471 , 61	1SB/ 837462/C / MANIVELA	136 , 93
5U0/ 711049/G / MECANISMO	508 , 38	5Z0/ 820045/G /ZI5REGULAGEM	432 , 95
5Z0/ 820045/D /ZI5REGULAGEM	296 , 20	5GM/ 857807/ /RAACINTO 3 PT	751 , 37
5Z0/ 201997/ / TUBO	118 , 96	5Z4/ 971120/AH/ CHICOTE P	260 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 820738/E / MANGUEIRA	120 , 22	049/ 911257/B / BUCHA	32 , 50
5U0/ 973702/ / RECEPACUL	14 , 35	561/ 959702/A /Z09MOTOR	1.441 , 59
1J0/ 885785/D /71NROSETA	16 , 66	171/ 881635/A / GRAMPO	4 , 38
5U7/ 200059/ / JG. TUBO	80 , 42	113/ 609163/1 / TAMPÃO	2 , 93
0AP/ 300040/M / CAIXA	10.537 , 13	823/ 419191/ / PARAFUSO	6 , 89
5GM/ 881405/T /AZYREVESTIMEN	2.335 , 97	811/ 419469/ / TRAVA	1 , 37
5GM/ 881405/Q /BBNREVESTIMEN	1.028 , 23	5X3/ 615105/ / CARCACA	638 , 18
5GM/ 881405/C /NPIREVESTIMEN	2.335 , 97	327/ 698471/ / JG.PECAS	189 , 86
5GM/ 881405/C /NNIREVESTIMEN	2.335 , 97	308/ 698241/1 / JG.CILINDR	32 , 25
5GM/ 881405/AD/BKVRVESTIMEN	1.028 , 23	211/ 698291/6 / JG.CILINDR	53 , 26
5GM/ 881405/AC/BKVRVESTIMEN	2.335 , 97	211/ 415712/2 / ARTICULA.	126 , 93
5GM/ 881405/AB/NNIREVESTIMEN	1.894 , 31	211/ 415371/2 / BRACO	161 , 72
5GM/ 881405/AA/NPIREVESTIMEN	2.335 , 97	211/ 415217/4 / EIXODIREC	697 , 60
5GM/ 881405/AA/NNIREVESTIMEN	2.335 , 97	113/ 611475/ / VALVULA	9 , 72
APR/ 057001/FI/ Bon? Kombi In	62 , 74	102/ 415485/1 / BUCHA	2 , 71
APR/ 057001/FH/ Bon? Vintage	88 , 28	003/ 927115/ / ANEL	1 , 34
APR/ 057001/FG/ Bon? Vintage	88 , 28	SPA/ 107065/R / PISTAO	166 , 37
APR/ 057001/FC/ Camiseta Komb	113 , 82	5Z0/ 881046/N / ESTRUTURA	510 , 35
APR/ 057001/EU/ Blusinha Doze	126 , 59	5U7/ 881901/N /BKJAPOIO	96 , 47
APR/ 057001/EQ/ Camisa Polo K	163 , 90	5U7/ 614742/C / TUBO FREIO	74 , 48
5G4/ 867243/B /ZA2REVESTIMEN	519 , 54	5U5/ 800375/AP/NOPIG.CILINDR	381 , 23
5W0/ 601027/A /03CRODA	167 , 14	5U7/ 012759/RA/ LITERATURA	26 , 15
5W9/ 945096/B / LANTERNA	417 , 45	5Z0/ 063500/F / NAVEGACAO	6.960 , 37
377/ 199381/ / COXIM	120 , 21	7X0/ 698671/ / JG.CILINDR	193 , 19
N/ 910861/01/ PARAFUSO	2 , 71	7X0/ 615106/ / CIL. FREIO	602 , 95
5W9/ 845297/ / VIDRO LAT.	324 , 29	5X0/ 419185/ / DISCO	27 , 96
7P6/ 121395/B / CANAL AR	88 , 32	5X0/ 419165/ / MOLA	13 , 00
7P6/ 867239/AJ/EBCREVESTIMEN	2.609 , 89	5U0/ 609426/E / PRATO FREI	109 , 72
7P6/ 867239/AJ/POTREVESTIMEN	2.609 , 89	5U0/ 609426/C / SUP FREIO	140 , 51
7P6/ 867239/AL/EBBREVESTIMEN	2.609 , 89	5U0/ 422831/ / INVOLUCRO	13 , 22
7P6/ 867239/AL/EBCREVESTIMEN	2.609 , 89	5U0/ 419874/ / BRACADEIR	29 , 24
7P6/ 867239/AL/POTREVESTIMEN	2.609 , 89	305/ 609709/1 / PRATO MOLA	4 , 53
7P6/ 867239/AL/WOTREVESTIMEN	2.609 , 89	305/ 609601/2 / PINO	2 , 04
7P6/ 867239/AL/YYTREVESTIMEN	2.609 , 89	305/ 609583/A / MOLA	4 , 61
7P6/ 867240/AJ/EBBREVESTIMEN	2.609 , 89	305/ 419324/1 / ANEL	8 , 09
7P6/ 867240/AJ/EBCREVESTIMEN	2.609 , 89	217/ 415049/1 / MECANISMO	1.932 , 68
7P6/ 867240/AJ/POTREVESTIMEN	2.609 , 89	113/ 415837/1 / ANEL	- , 58
7P6/ 867240/AL/EBBREVESTIMEN	2.609 , 89	211/ 411333/1 / BRACADEIRA	11 , 64
7P6/ 867240/AL/EBCREVESTIMEN	2.609 , 89	3B0/ 907047/B /2WECOBERTURA	719 , 09
7P6/ 867240/AL/YYTREVESTIMEN	2.609 , 89	3B0/ 959789/ / HASTE	105 , 53
7P6/ 867241/G /PB7REVESTIMEN	1.152 , 45	3B0/ 971371/ / CHICOTE	235 , 18
7P6/ 867242/G /PB7REVESTIMEN	1.152 , 45	3B0/ 971371/B / CHICOTE	235 , 18
7P6/ 867245/B /POTREVESTIMEN	643 , 04	02E/ 325025/AM/000MECATRONIC	18.012 , 33
7P6/ 867246/B /POTREVESTIMEN	643 , 04	3B0/ 998673/C / JG SENSOR	1.871 , 88
7P6/ 867371/A /2YGREVESTIMEN	631 , 35	3C0/ 909141/ / ANTENA	139 , 49
7P6/ 867371/A /KU2REVESTIMEN	778 , 49	3C0/ 971370/J / LOMBAR	297 , 58
1T0/ 971908/B / TAMPÃO	7 , 30	3C0/ 971370/T / LOMBAR	297 , 58
5Z6/ 253025/AA/ SILENCIOSO	882 , 29	3C0/ 971821/A / CONDUTOR	41 , 95
142/ 557PV7/66/ LITERATURA PA	597 , 77	5GM/ 915105/G / BATERIA	1.303 , 66
151/ 557GT7/66/ LITERATURA GO	597 , 77	5W0/ 857552/ /L72PARASSOL	181 , 02
ASE/ 441142/00/000ADAPTADOR	3.940 , 66	5X9/ 867769/ /1DMTAMPA	423 , 35
5GM/ 419091/T /APXVOLANTE	5.728 , 56	1J0/ 601027/AB/03CRODA	455 , 32
5GM/ 419091/M /APXVOLANTE	5.728 , 56	WHT/ 005438/ / ABRACADEIR	5 , 97
5GM/ 419091/F /E74VOLANTE	4.761 , 02	5X0/ 971073/J / CHICOTE	1.129 , 09
5GM/ 419091/C /E74VOLANTE	3.527 , 65	5Z0/ 601027/K /03CRODA	237 , 72
5GM/ 419091/B /E74VOLANTE	3.527 , 65	5X0/ 971073/M / CHICOTE	862 , 74
5GM/ 419091/AD/APXVOLANTE	5.728 , 56	5X0/ 971073/N / CHICOTE	1.265 , 76
5GM/ 419091/AB/E74VOLANTE	4.761 , 02	7L6/ 919219/A /3X1TAMPÃO	38 , 06
5GM/ 419091/AA/E74VOLANTE	3.527 , 65	7L6/ 945258/F / SUPORTE	92 , 81
032/ 103383/N / JUNTA CABE	108 , 65	7L6/ 947175/A /01CLANTERNA	261 , 16
377/ 121321/A / TAMPA	13 , 69	6U0/ 698589/ / DESLIZANTE	62 , 22
000/ 979941/ / CONECTOR	14 , 30	6R1/ 723141/ / PEDALFREIO	680 , 52
5Z0/ 819021/C / MOTOR	429 , 78	6R1/ 721141/ / PEDALFREIO	712 , 90
373/ 809235/ / SUPORTE	2 , 04	6R0/ 971845/K / SUPORTE	39 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 971813/C /9B9COBERTURA	98 , 84	1K0/ 907375/BM/ UNI.COMAND	7.707 , 27
3C0/ 000302/A / SUPORTE	22 , 84	5Z9/ 867245/ /Y20REVESTIMEN	89 , 01
2H5/ 801759/ / REFORCO	69 , 94	5Z9/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	105 , 38
06K/ 971858/ / SUPORTE	34 , 92	5Z9/ 867212/AC/ZUIREVESTIMEN	926 , 56
N/ 909784/03/ PARAFUSO	2 , 33	6Y2/ 959801/ /VW3MOTOR	1.324 , 79
5U7/ 807309/A / SUPORTE	187 , 55	5U3/ 867010/C /BJZREVESTIMEN	380 , 45
5U5/ 867501/ /MJ7REVESTIMEN	249 , 09	5U3/ 867009/G /JHMREVESTIMEN	307 , 16
032/ 971610/AC/ CHICOTE	616 , 04	5U3/ 867009/H /JHMREVESTIMEN	310 , 12
5GM/ 863993/A / ISOLAMENTO	149 , 05	5Q0/ 199313/N / SUPORTE	2.537 , 32
5GM/ 868143/ /82VCOBERTURA	88 , 34	5Q0/ 199315/P / SUPORTE	1.679 , 85
5GM/ 887301/ /9B9CAPA COBER	94 , 04	5U0/ 071685/A / SOLEIRA	61 , 02
5QM/ 129668/ / GRADE	86 , 36	5U0/ 071360/ / FRISO PROT	72 , 03
5W4/ 809405/A /GRUPAINEL	611 , 65	5U4/ 012766/RB/ LITERATURA	40 , 92
5Z9/ 807421/F /GRUCOBERTURA	3.917 , 77	1Q0/ 807760/ / COLUNA	906 , 96
5Z9/ 807421/G /GRUCOBERTURA	4.329 , 25	1K0/ 498103/J / JUNTA HOMO	2.030 , 72
5Z9/ 807421/H /GRUCOBERTURA	4.155 , 68	1K0/ 498201/G / COIFA	176 , 02
5Z9/ 857805/E /HCPCINTO 3 PT	149 , 65	6Q1/ 819303/B / CUBA	83 , 21
5Z9/ 857805/E /RAACINTO 3 PT	149 , 65	5U7/ 881406/L /DKVREVESTIMEN	103 , 03
5Z9/ 857806/E /HCPCINTO 3 PT	149 , 65	5U7/ 881406/M /BKJREVESTIMEN	103 , 63
5Z9/ 857806/E /RAACINTO 3 PT	149 , 65	5U7/ 898010/ / GANCHO	76 , 65
5Z9/ 867246/ /71NREVESTIMEN	88 , 39	5U7/ 860026/B /MK1EXTENSOR	577 , 25
7D0/ 000279/K / PLAQUETA	1.072 , 02	5U7/ 843872/B /FA8TRILHO	266 , 91
7X0/ 971011/H / CHICOTE	1.754 , 21	5U0/ 941607/F / CHICOTE	67 , 66
1K1/ 857508/CS/9B9CARCACA	886 , 50	5U0/ 422893/E / MANGUEIRA	370 , 81
1K0/ 882607/E / SUPORTE	180 , 19	5C0/ 601307/B /RCOpneu 215/55R1	1.116 , 51
1K0/ 805588/R / SUPORTE	978 , 39	2H0/ 601307/A /RCOPneu 205R16C	860 , 19
1K0/ 199867/R / MANCALBORR	214 , 38	5U0/ 601307/G /RCOpneu 195/50R	605 , 35
377/ 807113/ /CTRSUPORTE	74 , 87	06L/ 103869/ / ROLAMENTO	69 , 74
026/ 105255/N / POLIA	53 , 08	06K/ 103869/ / ROLAMENTO	29 , 16
032/ 115251/B / TUBO ASPI.	59 , 78	06F/ 103601/F / CARTER	1.335 , 24
5U0/ 500051/G / CORPOEIXO	933 , 45	06F/ 103601/J / CARTER	1.428 , 74
5Z0/ 955410/B / BRACO	55 , 19	030/ 971595/CH/ CHICOTE	553 , 74
5U0/ 199315/D / SUPORTE	670 , 94	WHT/ 007080/ / SUPORTE	2 , 00
5W9/ 881805/B /VAJREVESTIMEN	747 , 01	N/ 912409/01/ CAPA PROTE	4 , 74
5Z6/ 807863/B / GUIA	25 , 55	N/ 912033/01/ PARAFUSO	11 , 01
377/ 867233/A /Y20REVESTIMEN	24 , 71	035/ 103379/ / TAMPAO	2 , 72
JZW/ 615301/A / DISCO	314 , 80	6QE/ 885921/AB/BW4REVESTIMEN	118 , 73
1J0/ 807719/F /B41FRISO	66 , 09	6QE/ 881921/AG/QORREVESTIMEN	115 , 01
6Q0/ 857552/F /4ANPARASOL	410 , 49	5Z0/ 881921/AB/H0FREVESTIMEN	79 , 21
6Q0/ 857552/F /2F4PARASOL	177 , 46	5Q4/ 959801/B / MOTOR	602 , 70
5U1/ 614105/B / SERVO FREI	627 , 93	5N0/ 121051/M / MANGUEIRA	308 , 97
030/ 906020/G / UNIDADE	745 , 33	5N0/ 253609/AH/ SILENCIOSO	2.725 , 40
JZW/ 615301/ / DISCO	314 , 80	5G1/ 863241/BE/ZB3CONSOLE	817 , 72
04E/ 105701/ /ROTCASQUILHO	72 , 08	2H1/ 880202/D /1QBAIRBAG	8.129 , 92
5GM/ 837206/ /GRUMACANETA	325 , 81	2H1/ 880267/B /1QBCOBERTURA	733 , 93
5Z0/ 953503/N /9B9INTERRUPTO	508 , 40	7P6/ 907357/C /Z04UNIDADE	1.485 , 09
0C3/ 300050/D / CAMBIO	33.050 , 73	7P6/ 955711/B / MOTOR	1.022 , 78
A/ G3253/ / DISPOSITIVO D	2.789 , 36	6Y2/ 959802/ /VW3MOTOR	1.324 , 79
AG/ T10064/ / DISPOSITIVO D	2.557 , 98	3B0/ 862247/A / PECAJUNCAO	31 , 36
ASE/ 401182/00/000ADAPTADOR	462 , 95	3B0/ 862247/B / PECAJUNCAO	36 , 63
1J0/ 915105/AA/ BATERIA	304 , 97	5G1/ 055204/ / JG.REBOQUE	2.573 , 67
N/ 905113/02/ REB CEGO	2 , 04	5U0/ 803750/B /GRUSUPORTE	101 , 88
6Q0/ 906517/ / VALVULA	89 , 68	5Z0/ 885805/NC/FGFREVESTIMEN	255 , 81
1S0/ 837581/ /9B9MANIVELA	9 , 45	5Z0/ 885805/NB/FGFREVESTIMEN	255 , 81
2H2/ 422893/G / MANGUEIRA	157 , 64	N/ 102415/08/ PARAFUSO	31 , 80
0AM/ 325025/M /Z11MECATRONIC	12.819 , 69	026/ 103469/31/CTRRTAMPA	221 , 61
1S0/ 820653/A / MANGUEIRA	69 , 13	1H0/ 609747/ / PRESILHA	29 , 17
1SB/ 201295/A / CALCO	7 , 22	04C/ 103085/B / RETENTOR	35 , 80
036/ 115251/R / TUBO ASPI.	54 , 20	N/ 909897/02/ PARAFUSO	2 , 71
5GM/ 915105/AB/ BATERIA	1.954 , 48	5Z0/ 885805/MT/ECFREVESTIMEN	223 , 43
5GM/ 915105/H / BATERIA	2.050 , 49	5Z0/ 885805/MS/ECFREVESTIMEN	224 , 57
5GM/ 915105/J / BATERIA	2.050 , 85	5Z0/ 885805/MR/ECFREVESTIMEN	223 , 43
N/ 107480/01/ PARAFUSO	1 , 70	5Z0/ 885805/MP/EBZREVESTIMEN	169 , 31
211/ 698485/2 / JG. FREIO	83 , 21	5Z0/ 885805/MN/EBZREVESTIMEN	170 , 84

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 845025/ / VIDRO	88 , 55	5Z0/ 885805/MM/EBZREVESTIMEN	169 , 31
5U7/ 843871/F / TRILHO	492 , 47	5Z0/ 885405/KD/FFYREVESTIMEN	204 , 64
1S0/ 919051/D / UNIDADE	597 , 27	5Z0/ 885405/KC/FFYREVESTIMEN	204 , 64
032/ 121026/BA/ CARCACA	193 , 85	5Z0/ 885405/KA/FGAREVESTIMEN	260 , 17
5U5/ 853706/D /1NNFRISOTETO	61 , 54	5Z0/ 885405/JS/ECGREVESTIMEN	241 , 12
5U4/ 837477/A /5APVEDACAO	33 , 58	5U0/ 057156/L / AUTORADIO	773 , 41
5U4/ 839478/A /5APVEDACAO	32 , 56	040/ 133036/1 / ALOJAMENTO	194 , 36
5Z0/ 201159/A / MANGUEIRA	18 , 89	6N0/ 827297/J / CILINDRO	528 , 93
1JE/ 201159/B / MANGUEIRA	7 , 60	5U0/ 880201/P /81UAIRBAG	524 , 90
N/ 907991/02/ PARAFUSO	20 , 97	5U7/ 407256/J / CAIXA	334 , 60
5W0/ 711333/A / BOTAO	- , 86	5U7/ 407255/J / CAIXA	334 , 60
5U0/ 819021/A / MOTOR	727 , 21	5C6/ 810689/ / ALOJAMENTO	180 , 43
ZBA/ 857447/ /05 ISOLANTE	- , 71	5C6/ 810690/ / ALOJAMENTO	180 , 43
5U7/ 919486/ / SUPORTE	13 , 49	5C6/ 825671/C / CHAPA	740 , 58
09M/ 300036/J / MUDANCAS	72.400 , 31	5C6/ 803147/B / PAINEL	4.430 , 70
N/ 014706/8 / PARAFUSO	- , 68	5C6/ 802124/A / COLUNA A	280 , 15
5Z0/ 863779/ /1NNCOBERTURA	24 , 83	5C6/ 802123/A / COLUNA A	280 , 15
5Z0/ 853273/ /9B9COBERTURA	22 , 50	5C6/ 800701/AA/ CARROCARIA	66.400 , 58
5X0/ 881476/ / ANEL	19 , 42	5C5/ 825671/A / CHAPA	635 , 86
2H0/ 711301/H /3Q7ALAVANCA	565 , 34	237/ 703391/1 /ACBTRAVESSA	82 , 34
1J0/ 821021/ / PARALAMA	538 , 19	5Q0/ 955547/A / SENSOR	1.155 , 71
1K0/ 129618/AD/ CONDUTOR A	169 , 59	5Q0/ 951605/ / SIRENE	1.681 , 55
1C0/ 868108/K /TQSREVESTIMEN	2.459 , 94	5Q0/ 937700/ / RECEPACUL	129 , 71
5Z9/ 813301/C /GRUTRASEIRA	1.681 , 09	5Q0/ 937546/ / SUPORTE	33 , 54
7P6/ 807287/E / SUPORTE	189 , 46	5Z0/ 407152/ / BARRA	257 , 11
5GE/ 807287/ /9B9SUPORTE	246 , 43	5Z0/ 407272/S / SEMI EIXO	1.055 , 65
5C6/ 803496/A / LONGARINA	3.846 , 15	5Z0/ 609426/B / SUP FREIO	139 , 89
5Z0/ 721115/ / SUPORTE	153 , 91	5Z0/ 612041/P / TUBO	81 , 72
1J0/ 713085/J / PRATO MANC	3.046 , 53	5Z0/ 612041/Q / TUBO	81 , 72
5U0/ 711461/B /FTZMANOPLA	39 , 99	7P2/ 819946/A / CANAL AR	132 , 99
5C0/ 601027/C /03CRODA	598 , 29	5Z0/ 614517/L /BEFAGREGADO	3.604 , 13
APR/ 601301/AH/RBS195/65R 15 TU	461 , 80	5Z0/ 711113/AA/FRABOTAO	184 , 60
036/ 109170/K / COBERTURA	22 , 35	5Z0/ 711116/F / ALAVMUDANC	146 , 00
AG/ T10542/ / ADAPTADOR	411 , 86	5Z0/ 857121/A /FXJTAMPA	344 , 26
5C5/ 805777/B / TAMPA	115 , 41	5Z0/ 858217/A /NA2COBERTURA	13 , 72
5Z0/ 867299/ / CLIP	- , 71	5Z0/ 863387/ /NA2TAMPA	7 , 52
028/ 903555/1 / PARAFUSO	2 , 71	5Z0/ 863779/ /NA2COBERTURA	22 , 52
5Z0/ 823031/C / TAMPA	815 , 62	5Z0/ 867109/ /NA2GUIA	2 , 67
5Z0/ 821021/N / PARALAMA	341 , 60	5Z0/ 867110/ /NA2GUIA	2 , 67
5Z0/ 821022/P / PARALAMA	341 , 60	5Z0/ 867501/AB/CB6REVESTIMEN	650 , 34
5Z0/ 711113/L /YOYBOTAO	66 , 81	5Z0/ 867501/AD/CB6REVESTIMEN	349 , 67
5Q0/ 971858/K / SUPORTE	85 , 92	5Z0/ 881317/A /NA2REVESTIMEN	20 , 96
5G4/ 881671/ /82VBOTAO	71 , 85	5Z0/ 881318/B /NA2REVESTIMEN	21 , 08
5GM/ 915105/K / BATERIA	1.579 , 00	5Z0/ 881405/FP/FGJREVESTIMEN	126 , 67
5GM/ 915105/M / BATERIA	1.895 , 63	5Z0/ 881477/ /NA2REVESTIMEN	6 , 14
1S0/ 881045/N / ESTRUTURA	2.777 , 49	5Z0/ 881478/ /NA2REVESTIMEN	6 , 14
5G4/ 857705/ /RAACINTO 3 PT	1.582 , 12	5Z0/ 881671/ /NA2BOTAO	4 , 80
5G2/ 837113/ /UBNACIONAMENT	199 , 99	5Z0/ 881805/JJ/EBZREVESTIMEN	163 , 83
5G1/ 863935/A / ISOLAMENTO	2.244 , 23	5Z0/ 881805/JN/GAUREVESTIMEN	330 , 55
5G4/ 857705/M /RAACINTO 3 PT	2.402 , 31	5Z0/ 881805/JP/GAUREVESTIMEN	329 , 47
5G4/ 857706/ /RAACINTO 3 PT	1.582 , 12	5Z0/ 881805/JQ/FGJREVESTIMEN	275 , 88
5G4/ 857706/M /RAACINTO 3 PT	2.402 , 31	5Z0/ 881805/JT/FFYREVESTIMEN	189 , 82
5G1/ 863144/D / CANTONEIRA	34 , 80	5Z0/ 881806/DG/FGJREVESTIMEN	290 , 62
5G1/ 863143/D / CANTONEIRA	34 , 80	5Z0/ 882603/ /NA2GAVETA	32 , 96
5G1/ 858365/D /ZB3COBERTURA	330 , 76	5Z0/ 885405/JE/EBZREVESTIMEN	192 , 85
5G1/ 858365/D /ZA2COBERTURA	330 , 76	5Z0/ 885405/JF/EBZREVESTIMEN	196 , 02
5G1/ 858365/D /82VCOBERTURA	330 , 76	5Z0/ 885405/JH/ECFREVESTIMEN	220 , 12
5G1/ 858365/C /ZB3COBERTURA	308 , 77	5Z0/ 885405/JJ/ECFREVESTIMEN	223 , 43
5G4/ 857756/E /YLZFECHO	551 , 40	5Z0/ 885405/JL/FGFREVESTIMEN	268 , 85
5G4/ 867439/ /CP4FRISO	257 , 87	5Z0/ 885405/JN/GAUREVESTIMEN	348 , 19
5G4/ 867439/ /JP9FRISO	257 , 87	5Z0/ 885405/JP/FGJREVESTIMEN	274 , 10
5G4/ 881805/DG/NNIREV. ENCOS	4.292 , 18	5Z0/ 885405/JR/ECGREVESTIMEN	226 , 90
5G6/ 867211/FA/PSIREVESTIMEN	1.905 , 99	5Z0/ 071208/C / CAPA	309 , 77
5G6/ 867461/ /82VTAMPA	114 , 57	5Z0/ 071208/J / CAPA	324 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G6/ 898402/ / JG.PECAS	1.261 , 61	5Z0/ 071208/L / CAPA	324 , 97
5K0/ 419685/C /3Q7ADORNO	316 , 85	5U7/ 071151/C / EXTENSOR	859 , 42
5K0/ 419685/F /3Q7TAMPA	235 , 50	373/ 845041/ / VIDRO LAT.	246 , 03
5K0/ 419685/R /3Q7TAMPA	269 , 54	373/ 845041/D / VIDRO LAT.	291 , 07
5K0/ 711144/C / EMBLEMA	52 , 65	5C1/ 819015/ / VENTONHA	917 , 87
5K0/ 858069/P /1QBADORNO	143 , 63	5C1/ 819404/B /9B9DEFLETOR	231 , 41
5K0/ 862531/A /71NSUPORTE	300 , 38	5C1/ 820003/R / AR	10.756 , 52
032/ 100014/GF/ MOTOR	11.508 , 83	5C1/ 820353/ / CAIXA	2.546 , 54
2H0/ 857915/A /71NREVESTIMEN	569 , 76	5C1/ 820353/B / CAIXA	3.666 , 58
5X9/ 898945/E / JG.PECAS	114 , 44	5C5/ 805911/D / COBERTURA	273 , 23
5G0/ 864220/R / ANTIRUIDO	257 , 80	5Z0/ 071360/ / FRISO PROT	68 , 23
5G0/ 864298/F /82VCOBERTURA	349 , 59	113/ 941183/1 / PARAFUSO	4 , 93
5G0/ 867525/ / SUPORTE	314 , 79	5C5/ 858685/C / SUPORTE	36 , 94
5G0/ 868039/A /ZE4FRISO	60 , 31	5C5/ 858685/D / SUPORTE	36 , 94
5G0/ 880201/C /81UAIRBAG	5.904 , 73	5C6/ 858687/D / SUPORTE	67 , 07
5G0/ 880201/J /81UAIRBAG	5.904 , 73	5C6/ 858687/E / SUPORTE	85 , 17
5G0/ 880441/ / AIRBAG	2.584 , 43	5C7/ 819403/ /9B9DEFLETOR	142 , 31
5G0/ 885901/AC/OOIAPOIO	1.441 , 97	04E/ 121115/T / VALVULA	291 , 04
5G0/ 885901/AC/OPIAPOIO	1.441 , 97	305/ 609711/A / MOLA	13 , 55
5G0/ 885901/AC/OQIAPOIO	1.441 , 97	N/ 102475/05/ PARAFUSO	2 , 72
5G0/ 885901/AF/AEJAPOIO	1.297 , 94	5C7/ 819404/ /9B9DEFLETOR	142 , 31
5G0/ 885901/AF/AEKAPOIO	1.297 , 94	5G0/ 805911/AA/ COBERTURA	199 , 41
5G0/ 885901/AF/BKXAPOIO	1.297 , 94	373/ 885515/ / PAINEL	531 , 02
5G0/ 885901/AF/ZAIPOIO	1.297 , 94	5Z0/ 061500/ /1NNJG.TAPETE	95 , 66
5G0/ 898243/ / JG.FIXACAO	13 , 51	5U0/ 881805/B /YRMREVESTIMEN	371 , 55
5G0/ 959752/AD/INFCHAVE	1.105 , 55	5G0/ 805911/P / COBERTURA	188 , 90
5G1/ 837114/ /UBNACIONAMENT	199 , 99	5G0/ 805911/T / COBERTURA	199 , 63
5G1/ 857101/K /82VALOJAMENTO	710 , 21	06F/ 145757/L / VEDACAO	5 , 61
5G1/ 857101/K /ZA2ALOJAMENTO	710 , 21	5G0/ 805912/L / COBERTURA	199 , 41
5G1/ 857101/K /ZB3ALOJAMENTO	710 , 21	5G0/ 810221/ / FECHAMENTO	9 , 72
5G1/ 858365/C /82VCOBERTURA	308 , 77	5X3/ 145708/A / MANGUEIRA	33 , 74
5G1/ 858365/C /ZA2COBERTURA	308 , 77	5G0/ 810222/ / FECHAMENTO	9 , 72
5K0/ 863243/C /82VCONSOLE	757 , 57	5G0/ 810972/ / PROTETOR	375 , 60
2H0/ 121253/A / RADIADOR	1.786 , 00	305/ 419831/1 / INVOLUCRO	14 , 47
2H0/ 129620/A / ELEMENTO	160 , 50	5G0/ 837209/B /9B9BASE	8 , 81
2H0/ 199256/A / SUPORTE	127 , 51	N/ 106596/01/ ABRACADEIR	6 , 53
2H0/ 253181/N / SILENCIOSO	732 , 19	5Q0/ 937545/A / SUPORTE	33 , 54
2H0/ 399151/D / SUPORTE	177 , 00	5Q0/ 937510/ / SUPORTE	18 , 40
2H0/ 399151/E / SUPORTE	183 , 79	5Q0/ 937507/B / PORTA RELE	31 , 47
2H0/ 407021/B / BARRA	329 , 44	5Q0/ 937132/C / COBERTURA	102 , 48
2H0/ 407022/B / BARRA	329 , 44	5N0/ 857961/B /82VCINZEIRO	200 , 67
2H0/ 407077/A / MANCALBORR	28 , 49	036/ 103464/P / SEPARADOR	208 , 98
2H0/ 407151/A / BARRA	811 , 99	305/ 407153/3 /CTRBARRA	263 , 99
2H0/ 407152/A / BARRA	783 , 29	5U3/ 971121/BT/ CHICOTE P	126 , 01
2H0/ 407182/A / MANCALBORR	31 , 83	5U3/ 971121/BC/ CHICOTE P	128 , 49
2H0/ 411313/C / MANCAL	18 , 95	N/ 105322/01/ SUPORTE	13 , 82
2H0/ 412333/A / MANCALBORR	27 , 28	5Z0/ 885805/NE/GAUREVESTIMEN	372 , 56
N/ 103201/03/ LAMPADA	99 , 00	5Z0/ 885805/NF/GAUREVESTIMEN	372 , 56
2H0/ 498627/A / ROLAMENTO	336 , 18	5Z0/ 885805/NG/FGJREVESTIMEN	249 , 37
2H0/ 501107/ / FLANGE	693 , 11	5Z0/ 885805/NH/FGJREVESTIMEN	274 , 10
2H0/ 501171/ / EIXO	4.577 , 28	5Z0/ 885805/NK/ECGREVESTIMEN	228 , 23
2H0/ 501172/ / EIXO	4.577 , 28	5Z0/ 885805/NM/ECGREVESTIMEN	216 , 21
2H0/ 698141/A / JG.FIXACAO	9 , 79	5Z0/ 885805/NP/FGAREVESTIMEN	230 , 06
2H0/ 525089/ / VEDACAO	89 , 47	5Z0/ 885805/NQ/FGAREVESTIMEN	230 , 06
2H0/ 525251/ / ROLAMENTO	369 , 75	5Z0/ 885805/NS/FFYREVESTIMEN	186 , 85
2H0/ 525267/ / BUCHA	110 , 14	5Z0/ 885805/NT/FFYREVESTIMEN	182 , 67
2H0/ 609617/ / TAMBOR	486 , 46	5Z0/ 885805/PA/FFYREVESTIMEN	182 , 67
2H0/ 611053/ / CIL. FREIO	147 , 95	N/ 104165/02/ PARAFUSO	1 , 33
5K0/ 868307/ / REBITE	19 , 66	325/ 419341/1 / LUVA	1 , 37
5K0/ 880201/AC/81UAIRBAG	5.285 , 17	5C5/ 853671/G /9B9GRADE	794 , 77
5K0/ 880204/A / AIRBAG	7.116 , 41	8E0/ 863727/A / GRAMPO	1 , 56
5M0/ 857740/E /QVZTRAVA	416 , 50	ASE/ 401255/01/000CABO MEDIC	372 , 09
5M0/ 857754/E /QVZTRAVA	394 , 37	ASE/ 401252/01/000CABO MEDIC	372 , 50
5M0/ 857807/B /RAACINTO 3 PT	1.190 , 19	ASE/ 401251/01/000CABO MEDIC	372 , 50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 881901/M /UTVAPOIO	1.481 , 06	ASE/ 401270/01/000POTENCIOME	1.236 , 45
2H0/ 867011/R /TOKREVESTIMEN	3.471 , 12	5Z0/ 898242/ / JG.REVEST.	1.741 , 37
3AF/ 945094/Q / LANTERNA	795 , 98	5Z0/ 898242/A / JG.REVEST.	1.741 , 37
5U1/ 419501/ / COLUNA DIR	631 , 97	5Z4/ 898587/ / JG.MONTAGE	174 , 09
5U0/ 804414/A /CTRSUPOORTE	25 , 67	5Z0/ 098609/AJ/ JG.ALTO F.	190 , 10
6Q4/ 831055/P / PORTA	1.810 , 10	5Z0/ 098609/AG/ JG.ALTO F.	246 , 99
2H0/ 837911/C /9B9VEDACAO	150 , 89	5Z0/ 098609/AH/ ALTO FALAN	239 , 30
5Z4/ 837249/ / LIMITADOR	59 , 29	5Z0/ 098609/AE/ JG.ALTO F.	401 , 93
5U0/ 601025/M /8Z8RODA	483 , 27	5Z0/ 071208/A / CAPA	309 , 77
5Z9/ 867769/B /LN3TAMPA	773 , 94	5Z0/ 071208/B / CAPA	309 , 77
03L/ 109119/J / CORREIA	439 , 00	5G0/ 857561/B /ZA2SUPOORTE	39 , 07
03L/ 141016/M / DISCO EMBR	1.063 , 00	5G0/ 857561/B /82VSUPOORTE	39 , 07
03L/ 903137/D / CORREIA	219 , 32	5G0/ 857552/CJ/VI4PARASOL	1.003 , 53
N/ 908259/01/ PARAFUSO	5 , 46	5G0/ 857552/CJ/3H8PARASOL	955 , 09
06H/ 903137/H / CORREIA	219 , 32	5G0/ 857552/CJ/2F4PARASOL	955 , 09
06H/ 903137/J / CORREIA	219 , 32	4B0/ 972883/A / RECEPTACUL	29 , 37
0C6/ 141671/D / ROLAMENTO	571 , 30	4B0/ 971978/C / RECEPTACUL	13 , 67
1K0/ 201051/K / FILTR COMB	139 , 16	5U7/ 881805/AL/BJYREVESTIMEN	161 , 41
1K0/ 915089/ / BATERIA	22 , 78	WHT/ 005350/ / ROSETA	28 , 32
5GM/ 805915/A /9B9SUPOORTE	419 , 18	2H0/ 920853/BX/ INSTRUMENT	1.170 , 01
5GM/ 864263/ /DQHCOBERTURA	556 , 41	5Z0/ 412315/ / CAPA PROTE	13 , 24
5GM/ 864263/ /XVICOBERTURA	556 , 41	N/ 011909/8 / TAMPA	5 , 15
5GM/ 864263/A /DGTCOBERTURA	556 , 41	6QE/ 955603/ / ALOJAMENTO	200 , 08
5GM/ 864263/A /DQHCOBERTURA	556 , 41	5Q0/ 803803/A / REFORCO	998 , 39
5GM/ 864263/A /XVICOBERTURA	556 , 41	5Q0/ 803804/A / REFORCO	998 , 39
5GM/ 864298/A /82VCOBERTURA	870 , 60	5Q0/ 898033/B / VETOINHA	2.303 , 42
5GM/ 864298/A /ZA2COBERTURA	870 , 60	5Q0/ 907530/Q /Z05INTERFACE	1.609 , 34
5GM/ 864298/A /ZB3COBERTURA	870 , 60	5Q0/ 972726/ / RECEPTACUL	18 , 11
5GM/ 864761/B / ANTIRUIDO	229 , 81	5Q0/ 973100/ / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 864761/C / AMORTECIME	229 , 81	5Q0/ 973100/A / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867255/A /81UCOBERTURA	583 , 21	5Q0/ 973100/B / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867255/A /ZE4COBERTURA	583 , 21	5Q0/ 973100/C / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867255/A /ZL4COBERTURA	583 , 21	5Q0/ 973100/D / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867287/C /Y20REVESTIMEN	313 , 42	5Q0/ 973100/E / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867287/C /ZA2REVESTIMEN	313 , 42	5Q0/ 973100/F / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867288/C /82VREVESTIMEN	313 , 42	5Q0/ 973100/G / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 867288/C /ZA2REVESTIMEN	313 , 42	5Q0/ 973100/H / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 868143/ /AU ECOBERTURA	87 , 63	5Q0/ 973100/J / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 868143/ /BNCCOBERTURA	87 , 63	5Q0/ 973100/K / RECEPTACUL	189 , 15
5GM/ 868144/ /AU ECOBERTURA	87 , 63	5Q1/ 819885/D / TUBO	1.860 , 21
5GM/ 868144/ /BNCCOBERTURA	87 , 63	5Q1/ 863353/D / ISOLAMENTO	615 , 58
5GM/ 868345/ /81UCOBERTURA	35 , 07	5Q1/ 971767/ / CHICOTE	214 , 66
5GM/ 868345/ /ZE4COBERTURA	35 , 07	5Q2/ 423056/A / MECANISMO	11.754 , 25
5GM/ 868345/ /ZL4COBERTURA	35 , 07	5U0/ 121142/ / MOLA RETEN	53 , 25
5GM/ 881347/ /9B9COBERTURA	89 , 38	5U0/ 407272/D / SEMI EIXO	771 , 10
5GM/ 863042/ /EGSCOBERTURA	311 , 48	5U0/ 612405/C / SUPORTE	11 , 64
5GM/ 863042/ /TAICOBERTURA	311 , 48	5U0/ 858061/D /JWWCOBERTURA	67 , 24
5GM/ 863081/ /82VCOBERTURA	114 , 76	5U0/ 885406/AJ/CNBREVESTIMEN	180 , 89
5GM/ 863143/A / CANTONEIRA	33 , 40	04E/ 109153/ / TAMPA	41 , 21
5GM/ 863151/ / GRAMPO	7 , 23	04E/ 121600/P / BOMBA AGUA	900 , 89
5GM/ 863328/ /82VCALCO	40 , 95	04E/ 122447/K / MANGUEIRA	181 , 62
5GM/ 863359/ /82VCAPA COBER	5 , 55	04E/ 145875/F / SUPORTE	167 , 69
5GM/ 863359/ /ZA2CAPA COBER	5 , 55	04E/ 145933/P / CORREIA	110 , 17
5GM/ 863359/ /ZB3CAPA COBER	5 , 55	04E/ 105701/D /GLBCASQUILHO	75 , 19
5GM/ 863367/ /07NCOBERTURA	1.686 , 74	04E/ 105701/D /BLACASQUILHO	75 , 19
5GM/ 863459/A /82VCOBERTURA	303 , 97	03H/ 127025/Q / BOMBA COMB	2.026 , 68
5GM/ 863531/B / CANTONEIRA	47 , 50	03C/ 115175/ / PENEIRA DE	66 , 44
5GM/ 863739/ /82VADORNO	13 , 95	5Z0/ 611742/A / TUBO FREIO	43 , 18
5GM/ 863739/ /ZA2ADORNO	13 , 95	04E/ 105701/ /GLBCASQUILHO	72 , 08
5GM/ 863831/ / ISOLAMENTO	444 , 60	04E/ 105701/ /BLACASQUILHO	72 , 09
5GM/ 863919/ / ISOLAMENTO	939 , 09	5X9/ 611742/A / TUBO FREIO	53 , 97
5GM/ 864207/A /AEJDEBRACOS	1.792 , 42	04E/ 105266/ / VOLANTE	5.289 , 43
5GM/ 864207/A /AMKDEBRACOS	1.792 , 42	2H0/ 018900/C / PROTECAO	2.587 , 39
5GM/ 864207/A /BDLDEBRACOS	1.792 , 42	5G0/ 949102/ / LUZ	170 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5GM/ 864207/A /BKXDESBACOS	1.792 , 42	5G0/ 949101/ / LUZ	170 , 80
5GM/ 864207/A /OOIDESBRACOS	1.792 , 42	5G0/ 868283/ / ISOLAMENTO	9 , 63
5GM/ 864207/A /OQIDESBRACOS	1.792 , 42	5G0/ 868040/A /ZE4FRISO	60 , 31
5GM/ 864207/A /ZAIDESBRACOS	1.792 , 42	5G0/ 868040/A /81UFRISO	60 , 31
5GM/ 864253/ / CANAL AR	195 , 49	5G0/ 868039/A /81UFRISO	60 , 31
5GM/ 864263/ /DGTCOBERTURA	556 , 41	5G0/ 867947/ / GRAMPO	1 , 87
5GM/ 881348/ /9B9COBERTURA	89 , 38	5G0/ 867927/A /ZA2COBERTURA	32 , 28
5N1/ 927137/AF/XSHUNIDADE	364 , 09	5G0/ 867927/A /Y20COBERTURA	32 , 28
5N1/ 941006/C / FAROL	1.882 , 94	5G0/ 867927/A /82VCOBERTURA	32 , 28
5Z4/ 831056/C / PORTA	1.688 , 44	5G0/ 864236/A / ISOLAMENTO	109 , 27
373/ 837181/A /999HASTE	72 , 05	5G0/ 864235/A / ISOLAMENTO	109 , 27
5U4/ 867501/ /AM4REVESTIMEN	274 , 03	5G0/ 863801/ / ISOLAMENTO	61 , 83
5GM/ 854661/ /RYPGRADE	197 , 22	5G0/ 863501/ / ISOLAMENTO	29 , 21
5GM/ 853808/ /RYPPECA COBER	101 , 15	5G0/ 860290/A / CANTONEIRA	170 , 59
5GM/ 853807/ /RYPPECA COBER	101 , 15	5G0/ 858573/ / SUPORTE	25 , 75
5GM/ 853677/ /9B9GRADE	361 , 82	5G0/ 858566/F /82VCOBERTURA	168 , 07
5GM/ 853671/A /RYPGRADE	550 , 01	5G0/ 858560/A /82VCOBERTURA	197 , 91
5GM/ 853671/ /RYPGRADE	550 , 01	5G0/ 858373/A /9B9PORTA OBJE	142 , 68
5GM/ 853371/A /82VSOLEIRA	227 , 69	5G0/ 858133/A /ZA2COBERTURA	16 , 73
5GM/ 853372/A /ZA2SOLEIRA	227 , 69	5G0/ 858133/A /Y20COBERTURA	18 , 89
5GM/ 853372/A /82VSOLEIRA	227 , 69	5G0/ 857817/ / GUIA	34 , 04
5GM/ 853665/ /9B9GRADE	214 , 36	5G0/ 857757/ / CANTONEIRA	6 , 24
5GM/ 837478/ /5APVEDACAO	316 , 53	2H0/ 881106/B / ASSENTO	4.138 , 23
5GM/ 837477/ /5APVEDACAO	316 , 53	6X0/ 959455/C / VENTILADOR	1.419 , 42
AG/ T10534/ / ferramenta de	190 , 46	6X0/ 959455/F / VENTILADOR	1.083 , 53
D/ 476KD1/M2/ MASSA	202 , 99	7X0/ 959455/A / VENTILADOR	598 , 18
5GM/ 839477/ /5APVEDACAO	316 , 53	5C0/ 711303/BM/MNZALAVANCA	571 , 21
5GM/ 839478/ /5APVEDACAO	316 , 53	5G1/ 713203/J /UMFCOBERTURA	2.543 , 60
5GM/ 823723/ / VEDACAO	161 , 44	0DF/ 301230/A / UNIDADE	857 , 89
5GM/ 807248/B / ESPUMA	410 , 16	5G1/ 713203/K /XPRCOBERTURA	2.543 , 60
5GM/ 807248/ / ESPUMA	410 , 16	0C3/ 300050/E / CAMBIO	33.902 , 08
5GM/ 807417/B /GRUCOBERTURA	1.867 , 39	5K1/ 713025/BL/ MECANISMO	4.856 , 48
5GM/ 881375/K / ASSENTO	367 , 08	02K/ 409210/ / ARRUELA	7 , 18
5GM/ 881479/A /82VCAPA COBER	1.177 , 69	5U0/ 698525/B / JG. SAPATA	422 , 67
5GM/ 881479/A /ZA2CAPA COBER	1.177 , 69	5U0/ 698151/A / PAST FREIO	246 , 75
5GM/ 881480/A /82VCAPA COBER	1.177 , 69	5U0/ 513025/L / AMORTECEDO	227 , 03
5GM/ 881480/A /ZA2CAPA COBER	1.177 , 69	APS/ 598625/ / ROLAMENTO	114 , 40
5GM/ 881671/ /82VBOTAO	95 , 48	7X0/ 998052/ / JG SENSOR	250 , 50
5GM/ 881903/ /TJIAPOIO	367 , 08	7X0/ 201294/A / MANGUEIRA	76 , 48
5GM/ 881903/ /TKIAPOIO	367 , 08	5Z0/ 863923/ / ISOLAMENTO	126 , 93
5GM/ 881903/A /ADTAPOIO	367 , 08	7X0/ 919376/ / SENSOR	71 , 29
5GM/ 881903/A /ADVAPPOIO	367 , 08	5U7/ 881805/R /IOVREVESTIMEN	177 , 39
3C8/ 807421/K /GRUCOBERTURA	3.815 , 53	6R1/ 819015/ / VENTONHA	1.839 , 61
3C8/ 807248/F / ESPUMA	310 , 13	6R0/ 919501/ / TRANSMISSO	274 , 58
3C8/ 807221/F /GRUCOBERTURA	3.335 , 68	6Q5/ 810773/ / POSICAO	55 , 04
5GM/ 881671/ /PX7BOTAO	79 , 19	5Z0/ 698525/ / JG. SAPATA	313 , 79
377/ 199341/A / SUPORTE	55 , 10	02T/ 311351/F / ENGRENAGEM	143 , 46
G/ 055175/A2/ OLEO	215 , 15	1SB/ 881805/D /EVFREVESTIMEN	394 , 25
5W4/ 833021/B / PORTA	1.406 , 33	5U7/ 867243/C /71NREVESTIMEN	36 , 99
7P0/ 601399/ / SUPORTE	35 , 65	5U7/ 867243/C /Y20REVESTIMEN	33 , 97
VWA/ G387/ / SUPORTE PARA	604 , 04	5U7/ 867244/C /71NREVESTIMEN	36 , 99
5U7/ 807863/ / GUIA	35 , 43	5U7/ 867244/C /Y20REVESTIMEN	33 , 97
5Z1/ 941008/N / FAROL	456 , 50	5U7/ 867287/ /71NREVESTIMEN	33 , 14
N/ 012241/1 / MOLA	- , 68	5U7/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	33 , 14
5X4/ 837207/E / MACANETA	274 , 85	5U7/ 885405/ /DRGREVESTIMEN	194 , 25
04E/ 121064/J / TUBO	388 , 92	5U7/ 885805/B /FCAREVESTIMEN	360 , 64
JZW/ 698151/AF/ JG.PASTILH	155 , 40	5Z0/ 122447/AK/ MANGUEIRA	46 , 53
2H0/ 615123/B / CAIXA	560 , 52	5Z0/ 129618/G / MANGUEIRA	74 , 83
5U7/ 809921/ /9B9EXTENSOR	68 , 56	5Z0/ 201995/J / TUBO	40 , 20
A/ G3371/ / CALIBRE DE AJ	199 , 65	5Z0/ 201997/H / TUBO	39 , 31
2H5/ 813528/B / TRAVESSA	787 , 35	5U1/ 012001/HP/ LITERATURA	96 , 16
5U7/ 860025/B /MK1EXTENSOR	577 , 25	5U1/ 857003/E /JCZPAINEL	1.498 , 28
5G4/ 839249/A / LIMITADOR	174 , 07	5U7/ 018765/B / CAPA PROTE	6 , 28
5G1/ 998002/A / PALHETA	233 , 49	5U7/ 809391/B /GRUREFORCO	72 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 971095/E / CHICOTE	381 , 75	5U7/ 809392/B /GRUREFORCO	72 , 73
5G0/ 805275/B / CAIXA	444 , 94	5U7/ 860147/B /KN2COBERTURA	8 , 46
5G0/ 035222/A / INTERFACE	233 , 41	5U7/ 860187/A /KN2TAMPA	48 , 04
5C7/ 857508/R / CARCACA	1.227 , 10	5U0/ 853687/F /739LOGOTIPO	18 , 31
5C7/ 857507/R / CARCACA	2.045 , 27	5Z0/ 998785/C / JG.PECAS	75 , 96
5C7/ 857507/Q / CARCACA	1.143 , 33	N/ 025657/1 / ESFERA	- , 36
5C6/ 945095/E / LANTERNA	1.167 , 46	5U7/ 860188/A /KN2TAMPA	48 , 04
1Q0/ 947105/D /82VLUZ INTERN	391 , 67	5U7/ 864711/A / ISOLANTE	21 , 39
1Q1/ 998981/A / COBERTURA	267 , 23	1K0/ 906201/D / BOMBA	1.008 , 83
1S1/ 955023/C / ALOJAMENTO	424 , 46	5U0/ 200059/ / JG. TUBO	90 , 79
1T0/ 941471/ / TRANSFORMA	1.102 , 51	N/ 902631/06/ PORCA	7 , 18
1U0/ 947105/B /7G8LUZ	570 , 19	7X0/ 825661/A / CHAPA ANTI	127 , 70
1U0/ 947105/B /Y20LUZ	609 , 77	5U7/ 867043/ /71NREVESTIMEN	180 , 92
327/ 959087/1 /999TAMPA	7 , 23	5U0/ 057191/K / SISTEMA	837 , 62
377/ 947105/ /031LUZ INTERN	112 , 02	04C/ 133231/ / APOIO	4 , 27
377/ 947105/A /031LUZ INTERN	128 , 86	04C/ 133231/A / APOIO	4 , 27
377/ 947105/B /031LUZ INTERN	93 , 25	377/ 419669/B / TECLA	96 , 17
377/ 947105/D /031LUZ INTERN	82 , 33	6R0/ 951223/B / BUZINA	656 , 58
379/ 947113/ / LUZ	11 , 42	6R0/ 959812/D /Z01MOTOR	1.591 , 74
2H7/ 807417/J /2ZZCOBERTURA	3.074 , 00	7E0/ 919475/K / UNIDADE	1.892 , 44
2H7/ 807417/K /2ZZCOBERTURA	4.778 , 34	7E0/ 959263/C / PRE RESIST	357 , 51
2H7/ 807417/L /2ZZCOBERTURA	4.900 , 91	7E1/ 955113/B / MOTOR LIMP	1.015 , 48
2H7/ 839762/E /9B9VEDACAO	135 , 50	7H0/ 919275/C /GRUSENSOR	625 , 93
2H7/ 845205/ / VIDRO	140 , 99	7P6/ 905843/D /GGOCOMUTADOR	1.847 , 15
2H7/ 845206/ / VIDRO	140 , 99	7X0/ 920820/C / INSTRUMENT	732 , 15
2H7/ 845213/M / VIDRO FIXO	256 , 26	8V0/ 998281/A / MOTOR	1.829 , 48
2H7/ 845214/M / VIDRO FIXO	256 , 26	2H0/ 837402/G / ACIONAMETO	667 , 17
2HH/ 807221/ /GRUCOBERTURA	1.116 , 61	N/ 910080/01/ LAMPADA	16 , 89
2HH/ 807221/D /9B9COBERTURA	1.116 , 61	1K0/ 959455/ET/ VENTILADOR	1.271 , 07
2HH/ 845099/ /NVBPABRISA	985 , 19	1K0/ 959455/FR/ VENTILADOR	1.746 , 34
6QE/ 885805/AC/ZLMREVESTIMEN	259 , 15	6E0/ 959455/A / VENTILADOR	2.188 , 77
5C5/ 853687/P /739LOGOTIPO	368 , 11	6Q0/ 959455/J / VENTILADOR	1.941 , 89
1SB/ 407762/C / SEMI EIXO	603 , 58	5U0/ 057183/A / AUTORADIO	774 , 44
7E1/ 857521/J / VIDRO ESPE	254 , 74	6R0/ 959455/C / VENTILADOR	1.582 , 49
7E1/ 857521/M / ESPELHO	254 , 74	5Z4/ 854949/ /FDLCOBERTURA	116 , 37
7E1/ 857522/E / VIDRO	254 , 74	5Z4/ 854950/ /BAJCOBERTURA	116 , 52
7E1/ 857522/F / VIDRO ESPE	254 , 74	5Z0/ 820075/A /BJOCOBERTURA	25 , 78
7E1/ 857522/H / ESPELHO	254 , 74	5Z0/ 819895/A / CONDUTOR A	33 , 03
5Z0/ 601025/AQ/8Z8RODA	1.270 , 59	5Z4/ 854950/ /BUTCOBERTURA	116 , 37
5W0/ 906034/M / UNIDADE	760 , 58	5Z4/ 854950/ /FDLCOBERTURA	116 , 37
7E1/ 857522/J / ESPELHO	254 , 74	1S0/ 804055/A /GRUFIXACAO	119 , 93
7E1/ 858553/B /9B9ANEL	55 , 79	1SB/ 803511/ /GRUCHP JUNCAO	803 , 25
7E1/ 858554/B /9B9ANEL	55 , 79	1SB/ 803531/ /GRUTRAVESSA	1.196 , 80
7H0/ 998003/ / PALHETAS	161 , 40	5Z0/ 819366/C / TUBO ASPI.	35 , 63
3C0/ 941274/A / SENSOR	673 , 13	5Z0/ 819075/A /BJOCOBERTURA	25 , 18
5G1/ 955023/C / ALOJAMENTO	1.210 , 60	5Z0/ 810908/A / PROTETOR	66 , 73
5N0/ 941953/ / SUP.LAMPAD	146 , 65	5Z0/ 810907/A / PROTETOR	66 , 73
5N0/ 941953/A / SUP.LAMPAD	146 , 65	5Z0/ 711461/ /EDWMANOPLA	24 , 19
5N0/ 945260/A / SUPORTE	210 , 75	5Z0/ 711461/ /BAJMANOPLA	25 , 85
5N0/ 945263/ / ALOJAMENTO	156 , 24	5Z0/ 711113/T /FNXBOTAO	118 , 28
5N1/ 955023/C / ALOJAMENTO	2.278 , 18	5Z0/ 711113/S /FRABOTAO	179 , 15
5N1/ 998981/ / COBERTURA	287 , 19	5Z0/ 711113/S /EUQBOTAO	179 , 81
5N1/ 998981/B / COBERTURA	241 , 94	5Z0/ 711113/S /ECRBOTAO	179 , 15
5N2/ 955023/C / ALOJAMENTO	2.288 , 46	1SB/ 810412/ /GRUPAINEL	781 , 38
5U0/ 941595/ / RELE	79 , 54	1SB/ 817269/ /GRUREFORCO	12 , 90
5U0/ 941595/A / RELE	79 , 54	5Z0/ 853101/B /ZI5FRISO	48 , 95
2H0/ 881775/G / ESPUMA	848 , 12	5Z0/ 853657/B /ZI5FRISO	88 , 99
1S0/ 919275/E /2ZZSENSOR	528 , 02	5Z0/ 853658/B /ZI5FRISO	88 , 99
5C5/ 959839/A /3Q7BOTAO	537 , 37	5U0/ 803091/A /GRULONGARINA	1.297 , 09
5U3/ 857706/E /HCPCINTO 3 PT	377 , 67	5U0/ 803092/A /GRULONGARINA	1.297 , 09
5U0/ 881901/CG/FCAAPOIO	162 , 15	5U0/ 805115/A /GRUCX RODA	879 , 67
211/ 843731/ / ANEL	2 , 15	5W0/ 802956/ /GRUREFORCO	43 , 67
1JE/ 881901/AP/QORCABECA	322 , 27	7E1/ 857507/DK/9B9CARCACA	1.157 , 98
1J0/ 881493/ / ANEL	7 , 25	5Z0/ 857003/AA/EBXPAINEL	1.177 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W6/ 845051/L / VIDRO	409 , 26	5Z0/ 857003/AA/FJRPAINEL	1.224 , 67
5C6/ 945095/H / LANTERNA	1.188 , 23	5Z0/ 857003/AA/JAQPAINEL	1.103 , 06
5C7/ 941752/D / FAROL	10.843 , 58	5Z0/ 857003/AA/JLHPAINEL	1.226 , 02
5C7/ 941751/D / FAROL	10.843 , 58	5U0/ 805116/C /GRUCX RODA	879 , 67
5C6/ 864298/F /82VMOLDURA	838 , 55	5U0/ 809851/ /CTRCAIXA	492 , 46
1S6/ 853601/B /739EMBLEMA VW	167 , 58	5U4/ 810609/A /CTRREFORCO	416 , 39
3C0/ 941405/ / PLACARETEN	85 , 66	5U4/ 810610/A /CTRREFORCO	416 , 39
3C0/ 947145/ / LUZ	160 , 60	5Z0/ 857189/D /EDUCOBERTURA	333 , 13
3C1/ 998981/ / COBERTURA	267 , 23	5U0/ 885406/AD/CNBREVESTIMEN	175 , 29
3C1/ 998981/A / COBERTURA	267 , 23	5U0/ 885805/DH/DRJREVESTIMEN	147 , 44
3C1/ 998981/B / COBERTURA	267 , 23	5U0/ 885805/DJ/DRJREVESTIMEN	147 , 44
3C8/ 955023/F / ALOJAMENTO	2.487 , 71	5U0/ 885805/DK/DRJREVESTIMEN	99 , 69
3C8/ 955023/K / ALOJAMENTO	2.767 , 49	5U0/ 885806/AJ/DRJREVESTIMEN	93 , 77
3C8/ 955109/A /GRUCAPA COBER	110 , 46	5U0/ 941109/B / ALOJAMENTO	9 , 72
3D0/ 941295/ / MOTOR	878 , 88	5U3/ 867501/B /MJ7REVESTIMEN	291 , 44
4B0/ 941293/A / MOTOR	752 , 61	5U4/ 867011/FH/GPCREVESTIMEN	357 , 16
5C5/ 941295/ / MOTOR	405 , 24	5U4/ 867011/FH/GRTREVESTIMEN	348 , 11
5C5/ 953123/ / SUPORTE	93 , 60	5U4/ 867012/CP/GPCREVESTIMEN	357 , 16
5C6/ 945260/ / SUPORTE	174 , 94	5U4/ 867012/CP/GRTREVESTIMEN	348 , 11
5C6/ 945260/A / SUPORTE	183 , 43	5U4/ 867211/BP/GPCREVESTIMEN	362 , 22
5C7/ 998981/ / COBERTURA	266 , 23	5U4/ 867211/CD/GPCREVESTIMEN	357 , 16
5C8/ 998981/ / COBERTURA	266 , 23	5U4/ 867211/CD/GRTREVESTIMEN	348 , 11
5G0/ 941295/ / MOTOR	949 , 18	5U4/ 867212/BP/GPCREVESTIMEN	362 , 22
5G0/ 945260/ / SUPORTE	169 , 64	5U4/ 867212/BP/GRTREVESTIMEN	357 , 70
5G0/ 947133/E /Y20LUZ	170 , 33	5U4/ 867212/CD/GRTREVESTIMEN	348 , 11
5G0/ 947133/E /ZA2LUZ	170 , 33	5U4/ 885405/B /EQNREVESTIMEN	168 , 94
5G1/ 947105/Q /DYSLUZ	778 , 78	5U5/ 867287/A /71NREVESTIMEN	35 , 90
5G1/ 947105/Q /DYULUZ	778 , 78	5U5/ 867288/A /71NREVESTIMEN	35 , 90
5G1/ 947105/Q /WHILUZ	778 , 78	5U5/ 867428/A /L71REVESTIMEN	54 , 48
5G1/ 947106/A /DYSLUZ	864 , 67	5U5/ 867501/B /CB6REVESTIMEN	267 , 92
5G1/ 947106/A /WHILUZ	864 , 67	5U5/ 867501/J /MJ7REVESTIMEN	293 , 29
2H5/ 813303/D / CHAPA	1.066 , 36	5U5/ 945257/H / SUPORTE	36 , 40
2H0/ 857522/D / ESPELHO	463 , 84	5U5/ 945265/ / SUPORTE	28 , 49
2H0/ 857522/E / ESPELHO	463 , 84	5U5/ 945265/A / SUPORTE	28 , 49
2H0/ 857527/C /GRUTAMPA	208 , 15	5U7/ 863367/AK/4C3COBERTURA	375 , 82
237/ 801553/1 /CTRASSOALHO	236 , 94	5U7/ 863367/AQ/4C3COBERTURA	387 , 74
5C5/ 945300/A / ELEMENTO	14 , 66	5U7/ 885319/ / ASSENTO	354 , 21
2H0/ 823301/ / DOBRADICA	284 , 70	5U7/ 885405/A /FHBREVESTIMEN	242 , 02
1K0/ 601025/CH/8Z8RODA	1.389 , 19	5U7/ 885805/A /FHBREVESTIMEN	239 , 07
1J0/ 823509/F / FECHADURA	486 , 86	5U7/ 919121/ / ADAPTADOR	22 , 61
2H7/ 853311/ / FAIXA	66 , 42	5U7/ 919181/ / CHICOTE	16 , 84
000/ 915105/DG/ BATERIA	1.224 , 47	5Z0/ 711113/AA/ECRBOTAO	179 , 15
3C8/ 833056/E / PORTA	4.814 , 91	5Z0/ 711113/AA/EUQBOTAO	179 , 81
7X0/ 301159/ / CHP COBERT	19 , 33	5Z0/ 711113/Q /FLPBOTAO	78 , 39
5C6/ 845214/B / VIDRO	685 , 43	5Z0/ 711113/R /FNXBOTAO	118 , 28
5Z0/ 821021/G / PARALAMA	604 , 64	5Z0/ 711113/S /ECQBOTAO	177 , 81
5W0/ 881805/B /UOZREVESTIMEN	195 , 36	5Z0/ 858061/R /MLACOBERTURA	74 , 20
5Z0/ 959856/ /1NNINTERRUPTO	19 , 15	5Z0/ 858061/S /EDUCOBERTURA	135 , 79
5Z9/ 867011/G /IOMREVESTIMEN	999 , 88	5Z0/ 858061/S /FHUCOBERTURA	140 , 85
5Q0/ 905861/A / BLOQUEIO	1.549 , 46	5Z0/ 858061/S /FJSCOBERTURA	140 , 39
5Q0/ 953569/A / MODULO	2.208 , 15	5Z0/ 858061/S /FJTCOBERTURA	140 , 39
5Z6/ 827505/AM/ FECHADURA	168 , 77	5Z0/ 858061/S /FXRCOBERTURA	135 , 66
5GM/ 807217/F /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	5Z0/ 858167/A /1NNCALCO	13 , 25
5GM/ 807217/G /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	5Z0/ 858218/ /NA2COBERTURA	13 , 31
5GM/ 807217/K /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	5Z0/ 858349/B /NL1COBERTURA	19 , 72
5GM/ 807217/P /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	5Z0/ 858349/B /NM2COBERTURA	19 , 72
5GM/ 807217/Q /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	5Z3/ 971120/F / CHICOTE P	190 , 33
2H0/ 615125/A / SUPORTE	751 , 14	5Z3/ 971120/K / CHICOTE P	495 , 14
2H0/ 698151/A / PAST FREIO	423 , 42	5Z3/ 971120/R / CHICOTE P	75 , 23
2H0/ 698647/ / JG.CASQUIL	106 , 53	5Z3/ 971120/T / CHICOTE P	177 , 50
2H0/ 801505/ / MANCAL	90 , 40	5Z3/ 971121/AA/ CHICOTE P	49 , 42
2H0/ 801507/ / MANCAL	114 , 91	5Z3/ 971121/AB/ CHICOTE P	29 , 66
2H0/ 801547/A / MANCAL	42 , 51	5Z3/ 971121/AC/ CHICOTE P	36 , 53
2H0/ 805563/A / SUPORTE	482 , 69	5Z3/ 971121/AD/ CHICOTE P	142 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 805563/D /GRUSUPORTE	482 , 69	5Z3/ 971121/AG/ CHICOTE P	172 , 84
2H0/ 807094/A / FECHAMENTO	575 , 77	5Z3/ 971121/AK/ CHICOTE P	179 , 75
2H0/ 807109/ / PARACHOQUE	1.599 , 00	5Z0/ 945257/A / SUPORTE	49 , 99
2H0/ 819703/E /041AUSTROEMER	47 , 30	5Z3/ 971121/C / CHICOTE P	39 , 96
2H0/ 820411/B / CONDENSADO	2.150 , 77	5Z0/ 945265/A / SUPORTE	14 , 64
2H0/ 837431/C /5APTRILHO	101 , 14	5Z0/ 959623/Q /1QBTAMPA	7 , 84
2H0/ 837432/C /5APTRILHO	101 , 14	5Z0/ 959624/A /1QBTAMPA	7 , 84
325/ 121063/2 / MANGUEIRA	11 , 92	5Z3/ 971121/F / CHICOTE P	155 , 02
2H0/ 845201/B / VIDRO	160 , 32	5Z3/ 971121/P / CHICOTE P	177 , 87
2H0/ 845202/B / VIDRO	160 , 32	5Z1/ 837015/AJ/ FECHADURA	217 , 39
2H0/ 857521/ / VIDRO	378 , 90	5Z3/ 971147/E / CHICOTE	269 , 99
2H0/ 857521/A / VIDRO ESPE	472 , 83	5Z4/ 863367/K /FMFCOBERTURA	414 , 18
2H0/ 857521/B / VIDRO	421 , 30	5Z4/ 863367/K /HLNCOBERTURA	414 , 18
2H0/ 857521/C / VIDRO ESPE	498 , 30	5Z4/ 867011/BH/EDDREVESTIMEN	451 , 33
2H0/ 857521/D / ESPELHO	463 , 84	5Z4/ 867011/BH/EDFREVESTIMEN	456 , 54
2H0/ 857521/E / ESPELHO	551 , 30	5Z4/ 867011/BH/FSEREVESTIMEN	456 , 54
2H0/ 857522/ / VIDRO	506 , 00	5Z4/ 867011/BH/GANREVESTIMEN	456 , 54
2H0/ 857522/A / VIDRO ESPE	585 , 97	5Z4/ 867011/BK/EDDREVESTIMEN	456 , 12
5GM/ 253609/ / SILENCIOSO	4.686 , 64	5Z4/ 867011/BK/EDFREVESTIMEN	456 , 54
2H1/ 857508/DT/9B9CARCACA	765 , 79	5Z4/ 867011/BK/FSEREVESTIMEN	456 , 54
2H1/ 857508/EA/9B9CARCACA	871 , 62	2HH/ 857407/A /9B9CARCACA	1.029 , 59
2H1/ 857508/EB/RYPARCACA	961 , 92	1K0/ 598203/ / COIFA	212 , 27
2H1/ 857508/EE/9B9CARCACA	979 , 00	2H0/ 953235/D /REHTECLA	21 , 77
2H1/ 857508/EF/RYPARCACA	1.086 , 61	AG/ T50057/ / SUPORTE	625 , 33
2H1/ 857508/EK/9B9CARCACA	1.086 , 95	AG/ T50056/ / SUPORTE	1.155 , 83
2H1/ 857508/EM/RYPARCACA	905 , 00	1SB/ 845202/A / VIDRO	73 , 86
2H1/ 941015/L / FAROL	649 , 30	1SB/ 845201/A / VIDRO	78 , 75
2H1/ 941015/M / FAROL	983 , 00	1SB/ 857561/ /Y20SUPORTE	2 , 47
2H1/ 941016/L / FAROL	649 , 30	AG/ T50058/ / LUVA DE INSTA	107 , 30
2H1/ 941016/M / FAROL	983 , 00	038/ 131521/G / TUBO	297 , 97
2H1/ 945095/B / LANTERNA	297 , 00	038/ 131055/BG/ MANGUEIRA	486 , 03
2H1/ 945095/C / LANTERNA	529 , 20	038/ 130465/A / PC UNIAO	161 , 49
2H1/ 945096/B / LANTERNA	297 , 00	038/ 130202/C / BICO INJET	6.498 , 73
2H1/ 945096/C / LANTERNA	511 , 30	038/ 130107/BX/ BOMBA	9.161 , 98
2H1/ 955425/A / PALHETA	83 , 00	038/ 129711/CA/ COLETOR	3.925 , 99
2H2/ 857507/BF/9B9CARCACA	808 , 00	038/ 129101/C / VALVULA	183 , 80
2H2/ 857507/BG/9B9CARCACA	873 , 37	038/ 130073/BP/ BOMBA	6.721 , 07
2H2/ 857507/BH/RYPARCACA	1.309 , 00	5W7/ 601307/ /R BSPNEU	410 , 96
2H2/ 857508/EA/9B9CARCACA	806 , 00	5Z6/ 010020/ / ETIQUETA	9 , 28
2H2/ 857508/EB/9B9CARCACA	739 , 83	2H0/ 857806/D /RAACINTO 3 PT	1.765 , 92
2H2/ 857508/EC/RYPARCACA	961 , 92	2H0/ 857806/D /CAECINTO 3 PT	1.744 , 57
2H2/ 945095/C / LANTERNA	524 , 30	2H0/ 857805/D /RAACINTO 3 PT	1.765 , 92
1SB/ 800375/E /NOPJG.CILINDR	1.075 , 64	2H0/ 857805/D /CAECINTO 3 PT	1.744 , 57
2H2/ 945096/C / LANTERNA	542 , 80	5Z3/ 971120/AP/ CHICOTE P	115 , 37
5C0/ 615301/B / DISCO	933 , 76	5Z3/ 971120/AR/ CHICOTE P	250 , 81
3C0/ 817121/B / TRAVESSA	660 , 18	5Z3/ 971120/BA/ CHICOTE P	295 , 90
211/ 817537/D /CTRMOLDURA	106 , 49	5Z4/ 971120/BC/ CHICOTE P	277 , 24
5Z0/ 881805/AL/WCLREVESTIMEN	150 , 84	5Z0/ 857189/D /FJT COBERTURA	173 , 75
5U7/ 807142/A /GRUTERMINAL	490 , 98	5Z0/ 857190/D /FGSCOBERTURA	176 , 68
026/ 103483/2 / VEDACAO	43 , 55	5Z0/ 857190/D /FXLCOBERTURA	176 , 68
2H0/ 857528/C /GRUTAMPA	208 , 15	5Z0/ 857190/D /JLKCOBERTURA	176 , 68
2H0/ 858553/ /9B9ANEL	109 , 69	5Z0/ 857504/A /NA2COBERTURA	15 , 18
2H0/ 858554/ /9B9ANEL	109 , 69	5Z0/ 858061/M /FHVCOBERTURA	87 , 18
2H0/ 919309/B /9B9TOMADA	110 , 04	5Z0/ 858061/M /FJVCOBERTURA	86 , 77
2H0/ 920801/AX/ INSTRUMENT	1.117 , 72	5Z0/ 858061/M /FKBCOBERTURA	86 , 77
2H0/ 920851/CX/ INSTRUMENT	1.175 , 13	5Z0/ 858061/M /MLACOBERTURA	74 , 20
2H0/ 920853/CX/ INSTRUMENT	1.175 , 13	5Z0/ 858061/N /MLACOBERTURA	107 , 95
2H0/ 937550/C / CX FUSIVEL	291 , 58	5Z0/ 858061/R /AYVCOBERTURA	66 , 00
2H0/ 955453/ / RESERVAT.	74 , 82	5N0/ 825961/ / TAMP AO	9 , 93
2H0/ 971071/ / CHICOTE	4.567 , 22	7X0/ 845101/A / PARABRISA	536 , 70
2H0/ 971757/ / CHICOTE	102 , 61	7X0/ 845121/ / VEDACAO	186 , 54
2H1/ 422893/C / MANGUEIRA	143 , 21	7X0/ 845201/ / VIDRO	149 , 23
2H1/ 857507/BS/9B9CARCACA	808 , 00	5N0/ 825962/ / TAMP AO	9 , 93
2H1/ 857507/BT/9B9CARCACA	873 , 37	5N0/ 837209/ /9B9BASE	7 , 86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H1/ 857507/CA/RYPARCACA	964 , 00	5N0/ 837211/D /9B9BASE	11 , 33
2H1/ 857507/CD/9B9CARCACA	980 , 68	5N0/ 858687/A / SUPORTE	49 , 84
2H1/ 857507/CE/RYPARCACA	994 , 00	04E/ 199275/C / CONSOLE	161 , 76
2H1/ 857507/CJ/9B9CARCACA	1.086 , 95	5N1/ 819403/ /9B9DEFLETOR	199 , 96
2H1/ 857507/CL/RYPARCACA	1.240 , 37	5N1/ 819404/A /9B9DEFLETOR	199 , 96
5C5/ 807217/AJ/GRUCOBERTURA	2.102 , 65	5N2/ 819403/ /9B9DEFLETOR	199 , 96
5W0/ 821105/D / PARALAMA	367 , 31	5N2/ 819404/A /9B9DEFLETOR	199 , 96
5C5/ 807244/ /2ZZFRISO	146 , 43	5Q0/ 820061/ / VEDACAO	120 , 18
5C5/ 807183/A / SUPORTE	63 , 17	5Q0/ 820061/A / VEDACAO	92 , 82
5C1/ 941032/C / FAROL	7.353 , 75	5Q0/ 820061/B / VEDACAO	110 , 10
5C0/ 820803/G / COMPRESSOR	4.786 , 28	5Q0/ 820061/C / VEDACAO	120 , 18
5C5/ 945096/H / LANTERNA	1.191 , 06	5Q0/ 820495/A / CLIP	21 , 42
5G4/ 853372/D /82VSOLEIRA	194 , 16	5Q0/ 820774/ / BRACADEIRA	79 , 22
5G4/ 853372/C /82VSOLEIRA	176 , 26	5Q1/ 819021/A / VENTONHA	1.368 , 90
5G4/ 853372/C /ZA2SOLEIRA	176 , 26	5Q1/ 819021/B / VENTONHA	1.665 , 67
5G4/ 853371/D /82VSOLEIRA	194 , 16	5Q1/ 820353/A / CAIXA	3.140 , 72
5G4/ 853371/C /82VSOLEIRA	176 , 26	5Q1/ 820353/C / CAIXA	3.773 , 11
5C0/ 820411/G / CONDENSADO	2.456 , 89	5Q1/ 820353/J / CAIXA	2.819 , 76
5C0/ 121251/E / RADIADOR	1.439 , 43	5Q1/ 820353/L / CAIXA	3.385 , 25
3B1/ 867171/E /A94COBERTURA	87 , 63	5U0/ 810221/ /CTRCHAPAFECHA	12 , 14
1J0/ 601027/AJ/03CRODA	491 , 85	5U0/ 810222/ /CTRCHAPAFECHA	12 , 14
1J0/ 407272/MT/ SEMI EIXO	3.975 , 23	5U0/ 819021/ / MOTOR	620 , 05
1J0/ 121407/F / RESERVATOR	114 , 43	5U1/ 820005/G / CAIXA	2.365 , 19
1J0/ 035849/E / ANTENA	184 , 92	5U1/ 820005/H / CAIXA	3.957 , 75
1C1/ 857522/M / ESPELHO	333 , 54	5U1/ 820005/J / CAIXA	3.095 , 61
1C0/ 821301/J /GRUPARALAMA	1.059 , 95	6Q0/ 820721/AR/ MANGUEIRA	260 , 48
5X7/ 845041/ / VIDRO LAT.	322 , 64	2H0/ 711476/C / CABO	357 , 90
1JD/ 823509/B / FECHADURA	360 , 10	5U1/ 820741/A / MANGUEIRA	289 , 75
1JM/ 809962/A / COBERTURA	176 , 88	04E/ 121119/R / ANEL	11 , 34
1K5/ 949101/ / LUZ	240 , 07	5G4/ 867024/ /BNGREVESTIMEN	2.012 , 53
3B0/ 837209/A /9B9BASE	1 , 42	373/ 201238/C / TRAVA	2 , 72
5U0/ 098609/BJ/ JG PECAS	323 , 81	107/ 837167/CQ/ CILINDRO D	703 , 40
5K0/ 601027/A /03CRODA	496 , 85	5G1/ 819403/A /9B9COBERTURA	241 , 82
5C7/ 713203/A /OFNCOBERTURA	1.087 , 42	5G1/ 819404/A /9B9COBERTURA	241 , 82
5C6/ 955453/Q / RESERVAT.	215 , 04	5G6/ 858687/ / SUPORTE	18 , 81
5C6/ 919492/A / SUPORTE	145 , 82	5K1/ 820003/AC/ CAIXA	11.421 , 27
5C6/ 881776/AM/ ESPUMA	483 , 06	2H0/ 598351/A / JG.SUPORTE	1.703 , 23
7X0/ 819151/ / SAIDA AR	26 , 73	02T/ 300020/K / CAIXA	20.946 , 65
5Z9/ 845302/ / VIDRO FIXO	201 , 66	A/ G10222/A /281ADAPTADOR	349 , 38
036/ 133161/C / VEDACAO	12 , 17	5K1/ 820003/AE/ CAIXA	11.421 , 27
5U7/ 853414/G /MY2FAIXA	132 , 42	5N0/ 805911/D / COBERTURA	309 , 91
5C7/ 955601/ / LIMPADOR D	1.175 , 87	5U7/ 853313/ /01CFAIXA	24 , 05
N/ 909747/01/ PARAFUSO	- , 59	5U7/ 853415/ /61VADESIVO	7 , 83
N/ 903659/13/ PARAFUSO	2 , 51	5N0/ 805912/D / COBERTURA	309 , 91
AG/ T10105/ / COLOCADOR	107 , 73	5N0/ 810971/ / PROTETOR	387 , 20
AG/ T10095/A / CHAVE PARA BO	324 , 65	5U7/ 810221/ /CTRCHAPAFECHA	14 , 11
AG/ T10069/ / CHAVE ESPECIA	842 , 24	1T0/ 877493/ / PINO	20 , 69
A/ G30505/ / PINO EXTRATOR	418 , 29	LIT/ 041795/70/ KIT PASSAT 06	29 , 88
A/ G3378/ / COLOCADOR	276 , 84	6Q5/ 845237/ / ESPACADOR	2 , 13
A/ G3334/ / COLOCADOR	135 , 37	LIT/ 041801/11/ Literatura	33 , 15
A/ G3296/ / TUBO	147 , 42	06K/ 907811/ / TRANSMISS	1.530 , 13
5GM/ 807863/ / FRISO	148 , 12	LIT/ BR3FOT/66/ Manua Garanti	6 , 89
5G4/ 853369/ /DATSOLEIRA	1.422 , 75	LIT/ BR3GOT/66/ Manual de Gar	16 , 16
5G4/ 853370/ /DATSOLEIRA	1.422 , 75	LIT/ BR3NGT/66/ Manual de Gar	6 , 75
5G4/ 853371/C /ZA2SOLEIRA	176 , 26	LIT/ BR3POT/66/ Manual de	16 , 16
377/ 813333/ /ACBSUPORTE	88 , 05	5U0/ 885805/DM/DRFREVESTIMEN	177 , 72
ASE/ 441070/01/000CABO TESTE	7.113 , 03	5Z0/ 885405/BJ/WCMREVESTIMEN	216 , 74
ASE/ 441071/01/000CABO TESTE	7.213 , 68	237/ 881211/1 / TRILHO	32 , 63
ASE/ 441095/00/000CABO TESTE	2.445 , 12	MNP/ 47635/CD/ MANUAL NORM	34 , 02
ASE/ 441122/00/000ADAPTADOR	3.223 , 56	6QE/ 885921/BF/BXPREVESTIMEN	41 , 67
ASE/ 447020/01/000CARREGADOR	1.176 , 73	5Z0/ 881901/BP/DQIAPOIO	96 , 75
ASE/ 447050/00/000JG. FERRAM	23.572 , 77	N/ 020301/2 / MANGUEIRA	- , 65
ASE/ 447120/00/000JG.REPARAC	15.820 , 65	5X0/ 121293/ / CONDUTOR A	9 , 52
ASE/ 482199/00/000PLACA	498 , 46	N/ 105479/02/ PARAFUSO	2 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 339011/01/000WARN. SIGN	130 , 59	5Z0/ 857246/ / APOIO	1 , 65
ASE/ 339014/01/000WARN. SIGN	181 , 07	06A/ 906031/CQ/ VALVULA	262 , 86
ASE/ 401251/00/000CABO MEDIC	206 , 34	307/ 419323/1 / RETENTOR	8 , 97
ASE/ 401252/00/000CABO MEDIC	206 , 34	N/ 106668/02/ SUPORTE	13 , 58
ASE/ 401254/00/000CABO MEDIC	240 , 42	N/ 107218/05/ LAMPADA	1.431 , 69
ASE/ 401255/00/000CABO MEDIC	222 , 93	5N0/ 810972/ / PROTETOR	387 , 20
ASE/ 401387/00/000TENSAO	2.052 , 24	5C1/ 867011/GR/UFPREVESTIMEN	2.960 , 12
ASE/ 401473/00/000ADAPTADOR	3.242 , 19	5C5/ 827469/E /ULMACIONAMENT	495 , 34
ASE/ 405172/00/000EST. CARGA	8.656 , 52	5C5/ 864207/L /ICIDESBRACOS	2.559 , 92
ASE/ 405178/00/000BATERIA	2.097 , 32	5C5/ 864207/L /KNSDESBRACOS	2.559 , 92
ASE/ 405350/01/000MOD. MEDIC	23.501 , 57	5C5/ 864207/L /SL1DESBRACOS	2.559 , 92
ASE/ 407002/02/000PLACA GUIA	933 , 41	5C5/ 864207/L /SN3DESBRACOS	2.559 , 92
ASE/ 329008/00/000BROCA	882 , 89	5C5/ 864207/L /YDKDESBRACOS	2.559 , 92
ASE/ 315007/00/000PAPER	712 , 78	5Q0/ 820679/E / VALVULA	633 , 73
APS/ 276B01/ / CALCO	- , 69	7L6/ 601218/A / PLACARETEN	1.170 , 34
5Z0/ 051902/A / INTERFACE	276 , 82	1K8/ 947125/A /YMKVISEIRA	206 , 85
5Z0/ 051903/ / CHICOTE	183 , 68	1K8/ 947125/A /TLLVISEIRA	200 , 25
000/ 979132/EA/ JOGO CABOS	62 , 56	1K8/ 947125/A /TFTVISEIRA	206 , 85
5Z0/ 805275/P / CHAPA	167 , 04	1K0/ 971461/L / TAPETE	107 , 23
1H0/ 819644/B / FILTRO	65 , 79	1K0/ 857594/ /9B9CONDUTOR	22 , 71
217/ 813398/1 / SUPORTE	206 , 40	1K0/ 857593/A /9B9CONDUTOR	65 , 09
307/ 803253/1 / TRILHO	36 , 30	1J0/ 972784/ / RECEPTACUL	42 , 85
217/ 809151/1 / PAINEL	926 , 02	1J0/ 971921/N / CAPA PROTE	28 , 42
4E0/ 941041/ / CAPA COBER	1 , 16	5Q0/ 953502/M /IGIINTERRUPTO	887 , 17
217/ 809175/1 / PAINEL	2.244 , 42	1S3/ 867012/BC/OZSREVESTIMEN	919 , 04
06D/ 109601/K / VALVULA	223 , 30	1S3/ 867011/BC/OZSREVESTIMEN	942 , 51
A/ GKU21/ /5 EXTRATOR 28 -	1.096 , 26	237/ 881212/1 / TRILHO	32 , 63
N/ 100878/02/ PRISIONEIR	1 , 36	5C7/ 819404/A /9B9DEFLETOR	150 , 22
04E/ 199275/AF/ CONSOLE	153 , 38	5Z0/ 857189/D /FJSCOBERTURA	173 , 75
04E/ 103601/E / CARTER	281 , 15	5Z0/ 857189/D /FHUCOBERTURA	173 , 75
1S0/ 199117/A / CONSOLE	69 , 65	5Z0/ 857121/A /GZETAMPA	333 , 13
2H0/ 511155/ / BATENTE	47 , 43	038/ 107065/J /001PISTAO	2.650 , 92
5GM/ 955711/ / MOTOR	1.349 , 87	5Z0/ 609721/G / TIRANTE	65 , 36
5GM/ 955427/A / PALHETA	116 , 36	06F/ 121101/ / MANGUEIRA	114 , 18
BJA/ 100032/P / MOTOR	7.956 , 36	038/ 145345/ / ANEL	16 , 26
BPA/ 100032/P / MOTOR	8.056 , 16	038/ 115611/B / VARETA	72 , 66
BPA/ 100033/B / MOTOR	6.350 , 81	5U0/ 601147/Q /8Z8CALOTA	47 , 49
G/ 001780/M3/ ADITIVO	167 , 95	5U0/ 819705/ /NG9DIFUSOR AR	19 , 61
G/ 001790/M3/ ADITIVO	102 , 83	5U0/ 819705/ /QL2DIFUSOR AR	19 , 61
G/ 052910/A2/ FLUIDO	71 , 46	5U0/ 819706/ /QL2DIFUSOR AR	19 , 61
ASE/ 441016/01/000CABO ADAPT	13.168 , 33	5U0/ 857593/ /9B9CONDUTOR	1 , 80
1C0/ 877837/C /Y20COBERTURA	229 , 81	5U0/ 857594/ /9B9CONDUTOR	1 , 88
5W0/ 601307/A /RPIPNEU	472 , 96	5U0/ 885405/BL/CNBREVESTIMEN	149 , 60
ASE/ 416160/00/000PISTOLA	844 , 37	5U0/ 885405/CM/DRJREVESTIMEN	159 , 16
6Q4/ 853371/E /71NSOLEIRA	40 , 19	5U0/ 881806/E /YRHRVESTIMEN	213 , 82
6Q0/ 411105/AP/ MOLA	531 , 05	5U1/ 820827/ / VEDACAO	22 , 96
5Z4/ 853371/ /71NSOLEIRA	32 , 85	5U4/ 839439/ /1NNCANALETA	54 , 19
5Z4/ 853371/ /1GRSOLEIRA	32 , 85	5U4/ 839439/C /1NNCANALETA	58 , 91
5Z0/ 959537/A / BOTAO	268 , 56	5U4/ 839440/ /1NNCANALETA	58 , 91
5N0/ 854856/A /9B9COBERTURA	63 , 17	5N1/ 970285/BF/ ADAPTADOR	126 , 48
5N0/ 854939/A /9B9COBERTURA	833 , 35	5U5/ 810971/A / PROTETOR	53 , 36
5N0/ 854939/D /UBNCOBERTURA	783 , 33	5U6/ 810971/A / PROTETOR	52 , 31
5N0/ 854939/E /GRUCOBERTURA	1.408 , 89	5Z0/ 885097/ / ROLETE	1 , 66
5N0/ 854940/A /9B9COBERTURA	821 , 24	5U6/ 810972/A / PROTETOR	52 , 31
5N0/ 854940/D /UBNCOBERTURA	783 , 33	5U7/ 810221/ / CHAPAFECHA	6 , 43
5N0/ 854940/E /GRUCOBERTURA	1.519 , 34	06E/ 103164/ / CABECAESFE	33 , 75
5N0/ 854820/B /9B9COBERTURA	919 , 24	068/ 911211/D / MANCAL	33 , 95
5N0/ 854820/C /9B9COBERTURA	766 , 90	06A/ 103226/ / BATENTE	21 , 47
5N0/ 854855/A /9B9COBERTURA	63 , 17	06A/ 121279/ / ESPACADOR	81 , 56
032/ 100033/B / MOTOR	6.178 , 24	5K0/ 837202/AD/INFCHAVE	1.007 , 48
026/ 903221/ / ROLAMENTO	182 , 93	2H7/ 867288/ /71NREVESTIMEN	650 , 74
03H/ 133237/B / VEDACAO	128 , 91	1J6/ 253181/EL/ SILENCIADO	2.052 , 51
03H/ 133237/D / VEDACAO	177 , 89	377/ 201753/ / VALVULA	89 , 36
03H/ 133237/G / VEDACAO	139 , 22	377/ 201219/A / MANGUEIRA	103 , 78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03H/ 133237/J / VEDACAO	81 , 90	5U0/ 881105/B / ASSENTO	663 , 56
03J/ 100037/ / MOTOR	6.891 , 65	5U4/ 867212/BH/FCYREVESTIMEN	306 , 88
03J/ 100037/B / MOTOR	5.152 , 46	02E/ 325025/AM/ZYQMECATRONIC	14.447 , 43
026/ 100031/70/ MOTOR	6.895 , 66	2H0/ 867292/C /71NREVESTIMEN	666 , 38
1K1/ 820103/H / EVAPORADOR	2.295 , 76	02E/ 325025/AL/Z2KMECATRONIC	13.308 , 22
151/ 5R6N31/66/ MANUAL RNS310	195 , 26	04E/ 109623/S / MOLA VALV.	5 , 76
151/ 5H7AMR/66/ LITERATURA AM	560 , 59	N/ 906467/02/ ARRUELA	- , 42
151/ 557TOU/66/ LITERATURA TC	560 , 59	N/ 906496/01/ PARAFUSO	7 , 68
143/ 5R6RNC/66/ MANUAL COMPC	195 , 26	N/ 906501/01/ PORCA	- , 71
524/ 837330/G / CAPA PROTE	26 , 87	N/ 906607/01/ PORCA	2 , 80
520/ 803531/ / TRAVESSA	282 , 21	N/ 906627/02/ PARAFUSO	- , 98
377/ 955409/B / BRACO	69 , 73	1SB/ 831055/ /GRUPOOTA	2.056 , 61
04C/ 129689/C / BATENTE	38 , 70	2H0/ 867291/C /71NREVESTIMEN	666 , 38
5U3/ 971120/BG/ CHICOTE P	122 , 10	N/ 906819/01/ TERMINAL	1 , 45
5GM/ 971051/ / CHICOTE	33.329 , 24	N/ 906827/01/ TERMINAL	5 , 32
5GM/ 955453/ / RESERVAT.	244 , 93	2HH/ 881405/AA/JHRREVESTIMEN	1.797 , 78
5G0/ 955453/M / RESERVAT.	469 , 14	3AA/ 881405/BH/IYWREVESTIMEN	4.534 , 22
1KM/ 947133/ /Y20COBERTURA	123 , 44	3AF/ 885806/RH/IYVREVESTIMEN	4.782 , 91
5GM/ 941754/C / FAROL	11.336 , 09	04E/ 103464/AA/ SEPARADOR	259 , 45
N/ 023002/15/ PORCA	1 , 81	5C0/ 711113/C /CYDBOTAO	438 , 13
00V/ 019909/C / BANCO	3.772 , 93	5C0/ 711113/C /OXDBOTAO	438 , 13
5K0/ 057190/A / RADIO	13.354 , 86	5C0/ 711113/C /ARABOTAO	542 , 33
ASE/ 442034/00/000ADAPTADOR	355 , 06	5C0/ 711113/C /AMPBOTAO	438 , 13
ASE/ 464000/00/000BOBINA	3.377 , 94	5C0/ 711113/C /YHWBOTAO	438 , 13
6QE/ 867501/D /5T5REVESTIMEN	586 , 78	5C0/ 898001/ / ALAVANCA	260 , 09
6Q5/ 867501/J /5T5REVESTIMEN	647 , 70	5W4/ 857171/A /55UMOLDURA	20 , 22
ASE/ 451455/01/000GRAMPEADOR	403 , 00	7P0/ 868714/B /95TREVESTIMEN	676 , 44
1SB/ 863463/A /1BSPORTA MALA	67 , 83	7P0/ 868713/B /3G4REVESTIMEN	676 , 44
1S0/ 971537/B / CABO MASSA	35 , 49	5C0/ 711113/C /ADJBOTAO	438 , 13
02E/ 300058/M /01WCAMBIO	33.182 , 62	5C0/ 133366/AC/ MANGUEIRA	206 , 60
5C6/ 805911/ / COBERTURA	255 , 32	510/ 868246/ / CLIP	4 , 40
5C6/ 018965/ / SUPORTE	102 , 22	3C9/ 867428/CD/ZENREVESTIMEN	1.518 , 77
5C5/ 941700/B / FAROL	643 , 36	3C8/ 881806/LS/TIOREVESTIMEN	4.731 , 86
5C5/ 868039/B /IQAFRISO	168 , 36	3C8/ 881805/LL/TIOREVESTIMEN	4.731 , 86
5U0/ 837219/ /INBCHAVE	148 , 62	3C8/ 881805/LL/TIIREVESTIMEN	4.731 , 86
6Q3/ 868149/A /71NCOBERTURA	49 , 64	3C8/ 881805/LL/TIFREVESTIMEN	4.731 , 86
1JE/ 821021/ / PARALAMA	492 , 95	3C8/ 881805/LL/TICREVESTIMEN	4.731 , 86
5U0/ 941006/ / FAROL	431 , 49	3C8/ 881805/LK/TIOREVESTIMEN	4.731 , 86
1C0/ 853306/ / COBERTURA	145 , 10	7H0/ 513029/E / AMORTE.GAS	1.114 , 41
5C6/ 945093/A / LANTERNA	996 , 46	7E1/ 419501/H / COLUNA DIR	5.660 , 66
1S0/ 052186/A / JG. FAROL	1.405 , 18	7E0/ 698151/B / JG.PASTILH	1.271 , 46
327/ 959855/2 /1NNINTERRUPTO	43 , 18	5U3/ 971120/CF/ CHICOTE P	47 , 88
5C6/ 807248/B / ESPUMA	92 , 14	561/ 133986/C / TUBULACAO	1.544 , 40
5C6/ 807109/C / SUPORTE	1.741 , 62	7P0/ 815984/ / MANGUEIRA	132 , 58
5U4/ 853414/F /61VFAIXA	45 , 91	7P0/ 815983/ / MANGUEIRA	41 , 62
5U7/ 853314/ /01CFAIXA	24 , 05	7P6/ 616039/K / AMORTECEDO	13.812 , 75
N/ 106131/01/ PARAFUSO	1 , 33	7P6/ 616039/R / AMORTECEDO	15.019 , 75
5X9/ 827503/ / FECHADURA	78 , 06	7P6/ 616040/K / AMORTECEDO	13.812 , 75
5XD/ 845301/ / VIDRO LAT.	101 , 39	8D0/ 614303/ / ADAPTADOR	25 , 14
5U5/ 035548/ / CABO ANTEN	46 , 32	8E0/ 615301/P / DISCO	486 , 60
305/ 721338/A / GRAMPO	- , 68	8E0/ 615301/Q / DISCO	555 , 51
211/ 801672/D /CTRTRILHO	308 , 88	7L6/ 867239/GC/PAXREVESTIMEN	2.681 , 03
APS/ 198015/A / JG.EMBREAG	599 , 40	7L6/ 867239/GC/PAYREVESTIMEN	2.681 , 03
ASE/ 401517/02/000FERRAMENTA	670 , 44	7P0/ 810616/A / REFORCO	1.271 , 32
AG/ T10356/A / FERRAMENTA DE	1.117 , 63	8N0/ 615301/A / DISCO	840 , 39
02E/ 300058/P /000CAMBIO	91.785 , 14	8N0/ 615601/B / DISCO	631 , 48
0CW/ 300045/ /000CAMBIO	47.566 , 29	7P6/ 858225/ /82VCAPA COBER	38 , 60
WHT/ 004771/ / PORCA	2 , 36	7L8/ 615601/C / DISCO	875 , 50
WHT/ 000518/ / PARAFUCILI	1 , 92	5Z6/ 813189/A / COBERTURA	31 , 76
N/ 107501/01/ PARAFUSO	4 , 39	7P0/ 614235/ / SUPORTE	66 , 26
N/ 103415/02/ PARAFUSO	4 , 09	5Z6/ 827505/AN/ FECHADURA	221 , 50
N/ 090148/6 / PARAFUSO	- , 91	7P0/ 614517/M /BEFAGREGADO	16.928 , 80
BAH/ 100033/ / MOTOR	6.977 , 55	7P0/ 616047/ / BUCHA	35 , 98
6Q0/ 809148/J / LONGARINA	118 , 96	5Z0/ 953503/A /1NNINTERRUPTO	133 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 863367/D /JD3COBERTURA	3.141 , 46	7P0/ 698007/ / AGREGADO	11.467 , 44
5Z9/ 813301/A /GRUTRASEIRA	1.537 , 25	5Z6/ 867601/ /71NREVESTIMEN	55 , 66
5U7/ 867501/C /AM4REVESTIMEN	311 , 83	5Z6/ 867601/ /NA2REVESTIMEN	55 , 66
2H0/ 601025/B /8Z8RODA	3.471 , 12	5Z6/ 867655/ /71NTAMPA	11 , 52
5U3/ 809606/ /GRUPAINEL	1.328 , 28	5Z6/ 867655/ /NA2TAMPA	11 , 52
5U4/ 863925/F / ISOLAMENTO	106 , 23	6Q0/ 419267/ /GRUSUPORTE	16 , 02
377/ 863353/L / ISOLAMENTO	123 , 49	6Q5/ 867212/S /BPCREVESTIMEN	456 , 15
5Z0/ 998002/B / JG.PALHETA	90 , 68	7P0/ 698007/B / AGREGADO	12.005 , 44
375/ 955409/ / BRACO	66 , 71	6QE/ 881805/BS/BXOREVESTIMEN	154 , 39
1SB/ 807258/ /9B9COBERTURA	89 , 07	6R0/ 035501/C / BASE ANTEN	644 , 73
1SB/ 807257/ /9B9COBERTURA	89 , 07	7P6/ 615301/A / DISCO	1.481 , 00
5GM/ 941006/A / FAROL	2.176 , 59	7P6/ 616019/G / AMORTECEDO	14.262 , 16
6Q4/ 867012/DK/BPCREVESTIMEN	439 , 24	7P6/ 616020/G / AMORTECEDO	14.262 , 16
5X6/ 845051/H / VIDRO	510 , 29	3AA/ 959703/B /VW4MOTOR	1.730 , 03
5U7/ 511115/E / MOLA	275 , 64	3AA/ 959704/B /VW3MOTOR	1.730 , 03
5C6/ 805912/ / COBERTURA	255 , 32	3AB/ 612163/A / CHAPA	283 , 21
7P0/ 071491/ /QQ9RODA	5.766 , 84	3AF/ 885405/GH/SOTREVESTIMEN	4.532 , 09
5G0/ 907426/AA/WZUCOMANDO	2.255 , 81	5Z4/ 867211/AH/EDFREVESTIMEN	431 , 12
5G4/ 971121/KK/ CHICOTE P	806 , 95	5Z4/ 867211/AH/FSEREVESTIMEN	431 , 12
5G4/ 971121/NF/ CHICOTE P	806 , 95	5Z4/ 867211/AH/GANREVESTIMEN	431 , 12
5GM/ 253609/C / SILENCIOSO	4.486 , 71	3AF/ 971615/ / CONDUTOR	5 , 93
5GM/ 711113/C /MITBOTAO	1.263 , 62	3C0/ 099300/ /A7TMINIATURA	543 , 97
5GM/ 711113/D /CBRBOTAO	1.263 , 62	3C0/ 501713/ / REVESTIMEN	389 , 66
5GM/ 711333/ /3Q7BOTAO	12 , 57	3C0/ 863315/B /1QBCONSOLE	874 , 10
5GM/ 711503/ /82VMANOPLA	174 , 19	3C0/ 863315/B /4A1CONSOLE	874 , 10
5GM/ 805588/ /9B9SUPORTE	1.765 , 30	3C0/ 863315/B /R48CONSOLE	874 , 10
5GM/ 805588/A /9B9SUPORTE	1.765 , 30	3C8/ 825202/B / REVESTIMEN	344 , 08
5GM/ 807050/ / SUPORTE	40 , 60	3C8/ 868759/ / ISOLAMENTO	15 , 36
5GM/ 807241/A /GRUCAPA COBER	112 , 25	3C8/ 868760/ / ISOLAMENTO	15 , 36
5GM/ 807393/ / SUPORTE	174 , 19	3C8/ 881405/FL/TIOREVESTIMEN	4.731 , 86
5GM/ 807393/A / SUPORTE	174 , 19	3C8/ 881406/FQ/TIOREVESTIMEN	4.731 , 86
5GM/ 807394/ / SUPORTE	174 , 19	5Z1/ 612105/N / SERV FREIO	629 , 39
5GM/ 807394/A / SUPORTE	174 , 19	5U0/ 911209/ / PLAC ESCOV	113 , 93
5GM/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.645 , 87	5U0/ 057191/H / SISTEMA	684 , 81
5GM/ 807723/ / APOIO	127 , 00	3C0/ 853437/C /Y20COBERTURA	18 , 71
5GM/ 807723/A / APOIO	127 , 00	3AA/ 959433/E /Z00UNID.COMAN	3.541 , 28
5GM/ 809857/D / PANELA	182 , 63	N/ 911863/03/ FUSIVEL	16 , 73
5GM/ 819728/D /DARAUSTROEMER	1.294 , 05	0C3/ 419199/ / ANEL	41 , 76
5GM/ 819728/D /DMDAUSTROEMEF	1.294 , 05	5U6/ 853493/ / ADAPTADOR	9 , 01
5GM/ 819728/D /QYIAUSTROEMER	1.294 , 05	06A/ 145713/N / TURBO	18.240 , 20
5GM/ 823359/ / AMORTECEDO	134 , 52	06D/ 919081/B / INTERRUPTO	75 , 38
5GM/ 823707/ / VEDACAO	45 , 13	6K0/ 831401/A / DOBRADICA	348 , 58
ASE/ 401106/02/000APAR. VERI	1.819 , 54	N/ 011094/1 / PORCA	- , 42
VWA/ G161/A / ALICATE	1.221 , 68	5U7/ 012763/RB/ LITERATURA	26 , 15
AG/ T10265/ / TRAVA	47 , 24	5U7/ 012766/RC/ LITERATURA	34 , 41
5Z0/ 863241/H /NA2CONSOLE	25 , 25	04C/ 198401/C / JOGO BIELA	153 , 11
5Z0/ 863241/H /71NCONSOLE	24 , 87	1SB/ 858559/B /82VCOBERTURA	38 , 24
06K/ 100033/L / MOTOR BAS.	113.570 , 97	5U0/ 853047/B /RY4ADESIVO	24 , 95
5C0/ 513025/C / AMORTE.GAS	713 , 25	5U0/ 858061/B /JWW COBERTURA	75 , 71
5GM/ 807441/ /GRUCOBERTURA	155 , 36	6Q5/ 867211/S /BPCREVESTIMEN	492 , 21
2H0/ 121345/ / VEDACAO	28 , 21	5G0/ 419685/M /NORADORN	810 , 87
5X4/ 809201/ /CTRCOLUNA A	206 , 40	5C6/ 880741/E / AIRBAG	1.623 , 70
5GM/ 880204/A / AIRBAG	5.174 , 60	5C6/ 880742/E / AIRBAG	1.623 , 70
7X0/ 703427/ / SUPORTE	79 , 61	443/ 857991/Q /01CPLA DESGAS	- , 30
VWA/ G801/ / PLACA DE FIXA	716 , 52	4B0/ 857579/ / TIRAS	8 , 03
5C1/ 858079/C /MK2COBERTURA	114 , 43	377/ 129837/ / PROTETOR	4 , 70
5C1/ 858946/A / CAPA	11 , 42	1K0/ 614517/EG/BEFAGREGADO	14.052 , 82
5C1/ 959565/F /ICXINTERRUPTO	349 , 47	1K0/ 601321/G /RHKPNEU	2.318 , 40
5C5/ 805422/A / PAINEL	2.350 , 54	1K0/ 601321/G /RPIPNEU	1.015 , 72
5C6/ 857827/A /9B9GUIA	26 , 92	1K0/ 601321/K /RBSPNEU	758 , 46
5C6/ 857828/A /95TGUIA	26 , 92	1K0/ 511115/CH/ MOLA	553 , 38
5C6/ 864533/ / ALOJAMENTO	335 , 00	1K0/ 511115/CJ/ MOLA	553 , 38
5C6/ 867227/E /95TCOBERTURA	71 , 36	1K0/ 511115/CK/ MOLA	529 , 44
5C7/ 837114/F /UAQACIONAMENT	354 , 02	1K0/ 511115/CL/ MOLA	518 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 858365/B /TS4COBERTURA	197 , 04	1K0/ 511115/CM/ MOLA	553 , 38
5G0/ 809148/A / LONGARINA	162 , 87	1K0/ 511115/CN/ MOLA	553 , 38
5G0/ 809203/A / REFORCO	854 , 57	1K0/ 511115/DJ/ MOLA	536 , 95
5GM/ 823709/ / VEDACAO	24 , 16	1K0/ 511409/BK/ ESTABILIZA	563 , 28
5GM/ 853677/D /9B9GRADE	356 , 50	1K0/ 511409/BM/ ESTABILIZA	1.076 , 71
5GM/ 857114/A /82VTAMPA	217 , 11	7P6/ 858225/ /95TCAPA COBER	38 , 60
5GM/ 857189/ /DAACOBERTURA	859 , 60	7P6/ 858225/ /Y20CAPA COBER	38 , 60
5GM/ 857189/ /DMCCOBERTURA	859 , 60	7P0/ 810615/A / REFORCO	1.271 , 32
5GM/ 857351/ /HE4ADORNO	231 , 21	8P0/ 860282/D / BOLSA	298 , 55
5GM/ 857351/ /JP9ADORNO	231 , 21	N/ 014193/2 / PRESILHA	- , 26
5GM/ 857351/ /YI2ADORNO	231 , 21	N/ 030232/3 / PARAFUSO	- , 70
5GM/ 857739/ /QVZTRAVA	304 , 93	N/ 106201/01/ SUPORTE	5 , 06
5GM/ 857919/C /82VPORTA OBJE	405 , 55	JZW/ 615301/G / DISCO	854 , 90
5GM/ 857919/C /ZA2PORTA OBJE	196 , 27	357/ 915971/A / RECEPTACUL	13 , 67
5GM/ 858060/A /HE4ALOJAMENTO	121 , 34	5U7/ 881805/AA/IPRREVESTIMEN	322 , 14
5GM/ 858060/A /YI2ALOJAMENTO	121 , 34	5U7/ 853413/D /MY2FAIXA	31 , 52
5GM/ 858217/A /82VCOBERTURA	55 , 17	357/ 915971/B / RECEPTACUL	13 , 67
5GM/ 858341/A /1QBALAJAMENTO	155 , 36	357/ 915971/C / RECEPTACUL	13 , 67
5GM/ 858365/C /82VCOBERTURA	231 , 83	357/ 919968/A / RECEPTACUL	98 , 25
5GM/ 858365/C /ZB3COBERTURA	231 , 83	5U0/ 881405/BR/DRFREVESTIMEN	76 , 45
5GM/ 858418/ /JP9COBERTURA	553 , 24	5U0/ 885405/AC/VOJREVESTIMEN	297 , 38
5GM/ 858418/A /AEP COBERTURA	553 , 24	5Z0/ 881901/BQ/EN6APOIO	103 , 83
5GM/ 858418/A /CKKCOBERTURA	553 , 24	5C5/ 837974/F /82VCOBERTURA	65 , 09
5GM/ 858418/A /EGSCOBERTURA	553 , 24	7P0/ 809933/ / GUARNICAO	110 , 65
5GM/ 860285/ /82VALAJAMENTO	219 , 19	5GM/ 915105/AG/ BATERIA	469 , 01
5GM/ 863041/ /CKKCOBERTURA	311 , 48	7P0/ 809937/ / MANGUEIRA	55 , 40
5GM/ 863041/ /EGSCOBERTURA	311 , 48	6R0/ 959802/BL/Z05MOTOR	989 , 19
5GM/ 863041/ /TAICOBERTURA	311 , 48	5Z0/ 857551/J /2F4PARASOL	93 , 71
5GM/ 863042/ /CKKCOBERTURA	311 , 48	5X0/ 837219/C /INBCHAVE	163 , 46
5GM/ 827301/ / DOBRADICA	317 , 56	5G0/ 010000/AR/ ETIQUETA	35 , 40
5GM/ 827469/B /FODACIONAMENT	4.823 , 45	5G0/ 010000/BC/ ETIQUETA	35 , 40
5GM/ 827705/A / VEDACAO	743 , 48	3C0/ 819939/ / PLACARETEN	112 , 40
5GM/ 833055/ / PORTA	3.384 , 17	3B0/ 133687/A / SUPORTE	27 , 02
5GM/ 837461/E / MANIVELA	557 , 10	180/ 407297/ / ANEL	2 , 67
5GM/ 837462/E / MANIVELA	557 , 10	AG/ T40100/ / REGUA GRADUAD	756 , 79
5GM/ 837479/B / VEDACAO	208 , 06	1SB/ 867914/C /9B9VEDACAO	83 , 17
5GM/ 837480/B / VEDACAO	208 , 06	5U0/ 407271/D / SEMI EIXO	544 , 50
5GM/ 837651/ / VEDACAO	277 , 76	5U4/ 867211/BJ/ANTREVESTIMEN	260 , 93
5GM/ 837652/ / VEDACAO	277 , 76	5U4/ 867212/BJ/ANTREVESTIMEN	260 , 93
5GM/ 837901/A /041RECORTE	190 , 93	5C6/ 809843/A / RECORTE	2.860 , 09
5GM/ 837902/A /041RECORTE	190 , 93	5U0/ 057191/C / SISTEMA	589 , 51
5GM/ 839462/A / ACIONAMETO	1.365 , 85	1JE/ 807421/ /GRUCOBERTURA	931 , 87
5GM/ 839480/B / VEDACAO	208 , 56	APR/ 057001/HS/ Camisa Polo M	176 , 67
5GM/ 839699/C / VEDACAO	315 , 28	2H0/ 881806/AN/JTBREVESTIMEN	3.809 , 70
5GM/ 839700/C / VEDACAO	315 , 28	2H0/ 881806/AN/QOMREVESTIMEN	3.809 , 70
5GM/ 845011/C /NVBPAPARABRISA	2.469 , 24	2H0/ 881806/AP/SIJREVESTIMEN	1.757 , 37
5GM/ 845011/D /NVBPAPARABRISA	2.469 , 24	2H0/ 881806/AQ/OZIREVESTIMEN	3.809 , 70
5GM/ 853371/A /ZA2SOLEIRA	224 , 17	2H7/ 867023/AG/TOKREVESTIMEN	3.050 , 70
5GM/ 853651/ /ZLLGRADE	1.281 , 81	2H7/ 867024/AG/TOKREVESTIMEN	3.050 , 70
5GM/ 853651/A /ZLLGRADE	1.281 , 81	2HH/ 881805/AN/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37
5GM/ 853651/B /ZLLGRADE	1.281 , 81	2HH/ 881805/AP/LOSREVESTIMEN	1.757 , 37
5GM/ 853651/C /ZLLGRADE	1.281 , 81	2HH/ 881805/AP/LOUREVESTIMEN	1.757 , 37
5GM/ 853651/H /BTUGRADE	1.281 , 81	2HH/ 881805/AQ/GOEREVESTIMEN	1.757 , 37
5GM/ 853651/J /BTUGRADE	1.281 , 81	2HH/ 881805/AQ/GOGREVESTIMEN	1.757 , 37
A/ G80200/ / ALAVANCA	338 , 58	2HH/ 881805/AR/JTBREVESTIMEN	3.809 , 70
6QE/ 867501/N /CB6REVESTIMEN	382 , 44	2HH/ 881805/AR/QOMREVESTIMEN	3.809 , 70
5X3/ 845021/A / VIDRO	139 , 71	2HH/ 881805/BL/HYHREVESTIMEN	3.809 , 70
5X0/ 998002/A / JG.PALHETA	100 , 52	2HH/ 881806/AA/LOUREVESTIMEN	1.757 , 37
211/ 615269/1 / MOLA	33 , 40	2HH/ 881806/AB/GOEREVESTIMEN	1.757 , 37
377/ 253115/B / VEDACAO	29 , 54	2HH/ 881806/AB/GOGREVESTIMEN	1.757 , 37
N/ 017717/2 / LAMPADA	4 , 07	2HH/ 881806/AC/JTBREVESTIMEN	3.809 , 70
A/ G3372/ / FERRAMENTA DE	821 , 37	2HH/ 881806/AC/QOMREVESTIMEN	3.809 , 70
A/ G3290/ / EXTRATOR	261 , 96	2HH/ 881806/AE/SIJREVESTIMEN	1.757 , 37
A/ G3282/ /33 PLACA DE AJUS	121 , 02	2HH/ 881806/AR/HYHREVESTIMEN	3.809 , 70

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



A/ G3005/ / DISCO DE PRES	226 , 51	2HH/ 885775/E / ESPUMA	1.699 , 01
5U0/ 955023/A / MOTOR	408 , 52	2HH/ 885805/AL/HZEREVESTIMEN	7.761 , 78
WHT/ 002211/ / PARAFUSO	7 , 91	2X0/ 109107/A / PROTETOR	410 , 24
5Z3/ 845022/B / VIDRO	247 , 34	3AA/ 201550/M / TAMPA	402 , 49
WHT/ 001835/ / PARAFUSO	7 , 45	3AA/ 614109/BM/BEFAGREGADO	15.341 , 41
5Z0/ 853274/ /9B9COBERTURA	22 , 50	3AA/ 614109/BR/BEFAGREGADO	15.341 , 41
04E/ 198151/J / JG. ANEL	83 , 36	3AA/ 614109/BS/BEFAGREGADO	15.341 , 41
WHT/ 001865/ / PARAFUSO	5 , 55	3AA/ 857552/H /2F4PARASOL	1.144 , 18
3AA/ 010824/G / ETIQUETAID	32 , 96	3AA/ 857552/H /3H8PARASOL	1.144 , 18
5Z9/ 955425/ / PALHETA	27 , 16	3AA/ 857552/H /PC3PARASOL	1.144 , 18
04C/ 129717/C / VEDACAO	15 , 28	3AA/ 941661/D / FAROIS	521 , 59
2H0/ 809881/ /GRUFECHAMENTO	697 , 83	3AA/ 941661/H / FAROL NEBL	596 , 79
3B0/ 122291/B / CONEXAO	95 , 42	3AA/ 941662/D / FAROIS	521 , 59
5Z0/ 612151/C / VALVULA	62 , 29	3AA/ 941662/H / FAROL NEBL	596 , 79
N/ 013973/5 / PARAFUSO	- , 30	5G0/ 959857/B /WHSinterruptor	456 , 68
1SB/ 941016/A / FAROL	400 , 01	5U4/ 853414/L /MY2FAIXA	25 , 32
141/ 5H7AME/66/ LITERATURA DE	593 , 41	5U4/ 853413/L /MY2FAIXA	25 , 32
5U1/ 419501/B / ,	779 , 14	5U7/ 881405/T /DRGREVESTIMEN	87 , 28
231/ 829554/1 / DOBRADICA	9 , 70	WHT/ 006482/ / ANEL VEDAC	12 , 96
5U4/ 837417/ / TRILHO	19 , 88	5Z9/ 810972/ / COBERTURA	320 , 63
377/ 837458/ / TRILHO	32 , 07	5Z9/ 810972/B / COBERTURA	234 , 84
311/ 711239/ / ARRUELA	- , 68	305/ 947567/1 / TAMPA	2 , 84
5U4/ 837418/ / TRILHO	19 , 88	6K0/ 819615/ / ISOLAMENTO	149 , 01
6Q0/ 805971/F /9B9CONDUTOR A	22 , 10	030/ 103101/BM/ BLOCO	2.930 , 46
5Z6/ 853494/ / FRISORETEN	48 , 47	02E/ 911024/D / MOTOR	4.788 , 58
1S1/ 721059/F / PEDALEMBRA	127 , 70	04C/ 905606/A / VELA	66 , 76
5Z1/ 909144/D / DISP COMAN	2.055 , 03	0D9/ 300041/T /005CAMBIO	32.096 , 67
ASE/ 241001/00/000STEEL ELBO	403 , 04	WHT/ 005509/ / PARAFUSO	1 , 76
5X3/ 827517/ / BATENTE	48 , 28	WHT/ 004871/ / PORCA	6 , 24
5Z0/ 881595/ / CABO	109 , 07	WHT/ 000305/ / TAMP.ROSCA	26 , 60
5Z6/ 827505/AD/ FECHADURA	78 , 50	N/ 909341/05/ BRACADEIRA	7 , 97
5U7/ 860147/A /KN2COBERTURA	99 , 92	N/ 911613/01/ PORCA	6 , 02
5X9/ 827025/C /CTRRTAMPA	2.257 , 50	N/ 911829/01/ REBITE	5 , 93
373/ 868404/A / MACANETA	60 , 19	N/ 907677/02/ PARAFUSO	34 , 14
1SB/ 853859/ /9B9REVESTIMEN	180 , 90	N/ 907717/02/ PARAFUSO	- , 50
1SB/ 839478/ /5APVEDACAO	39 , 18	N/ 901668/03/ PARAFUSO	2 , 36
6QE/ 805115/A / CX RODA	565 , 95	N/ 906131/02/ PARAFUSO	27 , 10
6Q0/ 803509/B / CHPIUNCAO	48 , 49	N/ 106039/01/ PARAFUSO	20 , 76
5G0/ 867276/B / GRAMPO	6 , 75	N/ 106811/01/ SUPORTE	11 , 02
5Z9/ 825661/B / CHAPA	92 , 85	2H0/ 521102/AQ/ EIXO	7.427 , 98
N/ 017753/5 / LAMP.INCAN	5 , 95	1S1/ 614742/E / TUBO FREIO	42 , 66
6QD/ 800375/D / JG.CILINDR	644 , 51	1S1/ 614741/E / TUBO FREIO	42 , 09
5W0/ 898825/A /1NNTAPETES	66 , 12	7H0/ 971908/A / TAMPAO	18 , 52
WHT/ 001969/ / ANEL VEDAC	2 , 97	2H0/ 881805/CE/GOEREVESTIMEN	1.757 , 37
041/ 103085/ / RETENTOR	26 , 57	2H0/ 881805/CE/GOGREVESTIMEN	1.757 , 37
5U0/ 407152/B / BARRA	306 , 31	2H0/ 881805/CF/JTBREVESTIMEN	3.809 , 70
4B0/ 422379/A / BRACADEIRA	8 , 08	2H0/ 881805/CF/QOMREVESTIMEN	3.809 , 70
5U0/ 819422/ / COBERTURA	137 , 40	2H0/ 881805/CG/SIJREVESTIMEN	1.757 , 37
5Z0/ 920823/S / INSTRUMENT	956 , 93	2H0/ 881805/CH/OZIREVESTIMEN	3.809 , 70
AG/ T10068/A / TRAVAS	603 , 59	2H0/ 881806/AJ/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37
AG/ T10044/ / TRAVA	271 , 72	2H0/ 881806/AK/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37
AG/ T10037/ / SACADOR	530 , 48	2H0/ 881806/AL/LOSREVESTIMEN	1.757 , 37
AG/ T10019/ / COLOCADOR	85 , 53	2H0/ 881806/AL/LOUREVESTIMEN	1.757 , 37
AG/ T10013/ / SUPORTE	403 , 73	2H0/ 881806/AM/GOEREVESTIMEN	1.757 , 37
A/ G10222/A /28 ADAPTADOR	1.694 , 98	2H0/ 881806/AM/GOGREVESTIMEN	1.757 , 37
237/ 813227/1 / SUPORTE	100 , 76	7L6/ 867239/GD/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
ASE/ 485225/00/000CINTA BLOQ	8.135 , 56	7D0/ 801653/E4/ CHAVE	62 , 41
ASE/ 485224/00/000PLACA	159 , 20	5U7/ 881805/BH/LRHREVESTIMEN	354 , 12
ASE/ 485223/00/000PLACA	159 , 20	5U7/ 853413/H /MY2FAIXA	27 , 75
ASE/ 456082/00/000ALOJAMENTO	512 , 97	5Z0/ 903051/E / TAMPA	337 , 69
ASE/ 456040/00/000JG COMPLEM	983 , 62	5Z0/ 903213/A / INDUZIDO	544 , 05
ASE/ 456013/00/000TX CONSUMO	5.586 , 29	5Z0/ 903213/B / INDUZIDO	544 , 05
1J0/ 806157/F / SUPORTE	47 , 23	5Z0/ 903351/B / BOBINA	417 , 85
AG/ T10022/ / LUVA DE MONTA	184 , 48	5Z0/ 903805/A / TAMPA	368 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



BR/ T02006/ / PARAFUSO SEXT	1 , 76	5Z0/ 941607/C / CAPA COBER	21 , 18
A/ GKU22/ /2 CONTRASUPORTE	781 , 82	5Z1/ 614724/D / TUBO FREIO	31 , 21
A/ GKU18/ /1 EXTRATOR 60-1	1.035 , 53	7L6/ 616213/ / SENSOR	985 , 50
A/ G3145/ / CHAVE ESPECIA	991 , 87	7L8/ 614235/ / SUPORTE	69 , 77
AG/ T10323/ / SUPORTE	906 , 17	7L8/ 615301/ / DISCO	1.414 , 92
AG/ T10176/ / COLOCADOR	73 , 88	5Z4/ 867012/AH/CYVREVESTIMEN	486 , 02
A/ G40105/ / DISCO PRESSAO	27 , 98	5Z4/ 867109/A /NA2GUIA	2 , 67
VWA/ G433/ / BASE DE PRESS	327 , 32	5Z4/ 867110/A /NA2GUIA	2 , 67
ASE/ 469745/00/000MEDIDOR.	5.551 , 99	5Z4/ 867211/AF/EDDREVESTIMEN	408 , 46
AG/ T50018/ / COLOCADOR	123 , 53	5Z4/ 867211/AF/EDFREVESTIMEN	409 , 22
A/ G3138/ / EXTRATOR	3.630 , 72	5Z4/ 867211/AF/FSEREVESTIMEN	409 , 22
VWA/ G554/ / LUVA DE PRESS	282 , 57	5Z4/ 867211/AF/GANREVESTIMEN	409 , 22
AG/ T50047/ / FERRAMENTA DE	4.637 , 41	5Z4/ 867211/AH/CYVREVESTIMEN	444 , 70
4H0/ 959126/B / SENSOR	264 , 64	5Z4/ 867211/AH/EDDREVESTIMEN	431 , 52
561/ 422055/J / MECANISMO	7.118 , 40	5Z4/ 867211/AK/EPMREVESTIMEN	403 , 66
56D/ 407297/ / ANEL	4 , 87	5Z4/ 867211/AK/GAGREVESTIMEN	246 , 53
5C0/ 122063/E / TUBO	239 , 15	5Z4/ 867211/AK/GAHREVESTIMEN	397 , 37
5C7/ 959839/C /3Q7INTERRUPTO	501 , 62	5Z4/ 867211/AM/GAGREVESTIMEN	449 , 09
5C6/ 881347/ /9B9COBERTURA	68 , 26	5Z4/ 867211/AM/GAHREVESTIMEN	405 , 74
5C6/ 853371/ /82VSOLEIRA	165 , 60	5Z4/ 867297/ /NA2REVESTIMEN	43 , 04
5C6/ 853371/A /82VSOLEIRA	152 , 69	5Z4/ 867297/A /NA2REVESTIMEN	46 , 86
5C6/ 853372/A /82VSOLEIRA	152 , 69	5Z4/ 867298/ /NA2REVESTIMEN	43 , 04
5C6/ 854855/ /9B9COBERTURA	94 , 50	5Z4/ 867427/K /RR6REVESTIMEN	59 , 35
5C5/ 854940/P /GRUCOBERTURA	852 , 31	5Z4/ 867427/L /RR6REVESTIMEN	59 , 35
377/ 867168/ /71NTAMPA	- , 69	5Z4/ 867427/M /RR6REVESTIMEN	65 , 31
377/ 955651/B / BOMBA COMB	66 , 53	5Z4/ 867427/N /RR6REVESTIMEN	52 , 15
377/ 853813/C /1GRSOLEIRA	45 , 48	5Z4/ 867427/P /RR6REVESTIMEN	52 , 15
5GM/ 858687/ / SUPORTE	92 , 98	5Z4/ 867427/Q /RR6REVESTIMEN	65 , 31
7P6/ 867038/H /HGYREVESTIMEN	2.673 , 46	7L8/ 615302/ / DISCO	1.414 , 92
7P6/ 867038/F /HGYREVESTIMEN	2.673 , 46	5U5/ 800375/AM/NOPJG.CILINDR	391 , 72
7P6/ 867037/F /HGYREVESTIMEN	2.673 , 46	5Z6/ 827539/K / FECHO	328 , 95
7P6/ 867171/ /CP5COBERTURA	110 , 00	04E/ 129712/B / COLETOR	390 , 22
7P6/ 867171/A /2YGREVESTIMEN	631 , 35	1SB/ 885901/D /FABAPOIO	125 , 59
7P6/ 867171/A /KU2REVESTIMEN	778 , 49	1SB/ 885405/J /EVFREVESTIMEN	515 , 82
7P6/ 867037/E /HGYREVESTIMEN	2.673 , 46	5Z4/ 853754/D /GRUPROTECAO	200 , 24
7P6/ 853718/E /GRUCOBERTURA	2.406 , 13	5Z0/ 971361/ / SUPORTE	88 , 90
7P6/ 853717/E /GRUCOBERTURA	2.406 , 13	02T/ 301230/J / UNIDADE	912 , 28
7P6/ 853140/C /041CAPA COBER	31 , 50	02T/ 301230/H / UNIDADE	915 , 74
7P6/ 853140/B /9B9CAPA COBER	31 , 50	1J0/ 121407/D / RESERVATOR	113 , 93
7P6/ 601025/AM/Z49RODA	3.477 , 51	5Z0/ 885775/J / ESPUMA	177 , 50
7P6/ 867171/A /MB2REVESTIMEN	631 , 35	5U0/ 500051/C / CORPOEIXO	1.547 , 80
7P6/ 867172/ /CP5COBERTURA	110 , 00	5Z0/ 513025/AA/ AMORTECEDO	333 , 69
7P6/ 867172/A /2YGREVESTIMEN	631 , 35	5Z0/ 513025/AB/ AMORTECEDO	333 , 69
7P6/ 867172/A /KU2REVESTIMEN	778 , 49	5Z0/ 513025/Q / AMORTECEDO	430 , 77
7P6/ 867172/A /MB2REVESTIMEN	631 , 35	5Z0/ 698525/B / JG. SAPATA	297 , 30
7P6/ 867215/AL/EACREVESTIMEN	7.076 , 12	5Z0/ 805931/ / SUPORTE	12 , 13
7P6/ 867215/AL/YOYREVESTIMEN	7.076 , 12	5G0/ 885081/E /UI9APOIO	1.443 , 61
7P6/ 867215/AL/YOZREVESTIMEN	7.076 , 12	5G0/ 885081/E /TI7APOIO	1.600 , 78
7P6/ 867215/AL/ZOBREVESTIMEN	7.076 , 12	5G0/ 885081/E /LI8APOIO	1.477 , 29
7P6/ 867216/AL/EACREVESTIMEN	7.076 , 12	5Z0/ 122073/C / MANGUEIRA	67 , 05
7P6/ 867216/AL/YOYREVESTIMEN	7.076 , 12	5Z0/ 122101/Q / MANGUEIRA	35 , 51
7P6/ 867216/AL/YOZREVESTIMEN	7.076 , 12	5Z0/ 122447/AD/ MANGUEIRA	47 , 70
7P6/ 867216/AL/ZOBREVESTIMEN	7.076 , 12	1K0/ 971821/T / CONDUTOR	43 , 50
APR/ 057001/JE/ Rel?gio Volks	606 , 82	1K0/ 971843/B / PRESILHA	20 , 79
APR/ 057001/JD/ Pen Drive Vok	87 , 19	1K0/ 972751/ / RECEPTACUL	15 , 94
APR/ 057001/JC/ Chaveiro Volk	42 , 07	1K0/ 973722/ / RECEPTACUL	16 , 94
APR/ 057001/JB/ Chaveiro Volk	42 , 07	1K0/ 959623/C /3X1TAMPAO	47 , 30
APR/ 057001/JA/ Chaveiro Volk	36 , 24	1K0/ 941057/B / SUPORTE	16 , 94
APR/ 057001/IV/ Chaveiro Volk	36 , 24	1K0/ 803216/B / SUPORTE	80 , 45
APR/ 057001/IU/ Bon? Volkswag	88 , 28	1K0/ 805962/ /9B9CONDUTOR A	46 , 29
APR/ 057001/GB/ Capa de Celul	101 , 57	1K0/ 601321/K /RCOPNEU	3.752 , 26
377/ 803711/B /CTRALOJAMENTO	452 , 18	1K0/ 601321/K /RMIPNEU	4.543 , 62
SPA/ 198015/B / JG.EMBREAG	757 , 43	1K0/ 611763/E / TUBO FREIO	190 , 36
373/ 867646/ / GRAMPO	- , 71	1K0/ 612391/E / SUPORTE	276 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S4/ 839085/D / CABO	21 , 78	1K0/ 612391/S / ADAPTADOR	333 , 33
1S4/ 837085/D / CABO	24 , 93	1K0/ 614117/S /BEFAGREGADO	15.833 , 54
1S4/ 837085/C / CABO	20 , 24	1K0/ 614167/C / SUPORTE	4 , 74
AG/ T10497/A / SUPORTE PARA	2.057 , 69	5G0/ 867927/ /ZA2COBERTURA	38 , 58
AG/ T10518/ / FERRAMENTA DE	219 , 50	5G0/ 867927/ /82VCOBERTURA	38 , 58
04E/ 109411/N / ENGATE	15 , 19	7N0/ 857511/M /PZIESPELHO IN	929 , 66
5U0/ 419810/ / BARRA DIR	125 , 36	7N0/ 857511/M /SMAESPELHO IN	961 , 45
5U1/ 419055/B / MECANISMO	1.296 , 34	3T0/ 819465/A / COBERTURA	142 , 91
1S4/ 867012/BB/OZSREVESTIMEN	974 , 53	3Q0/ 825902/ / PROTECAO	2.398 , 32
8V0/ 698451/B / PAST FREIO	494 , 61	07K/ 105101/F / VIRABREQUI	1.539 , 87
7N0/ 907426/CM/ZJUCOMANDO	2.500 , 97	5U7/ 800375/AL/NOPJG.CILINDR	408 , 56
7P6/ 121396/A / CANAL AR	88 , 32	2H0/ 805563/E / SUPORTE	1.166 , 59
7P6/ 512131/F / BATENTE	167 , 49	7N0/ 857511/M /9B9ESPELHO IN	956 , 85
7P6/ 601025/AH/88ZRODA	7.810 , 70	N/ 910800/01/ PARAFUSO	13 , 24
7P6/ 867233/K /PB7REVESTIMEN	550 , 69	2H0/ 857603/H /2ZZCOBERTURA	353 , 88
06K/ 115562/ / ELEM FILTR	51 , 89	2H0/ 867927/ / COBERTURA	46 , 05
06K/ 109611/A / VALVULA	161 , 83	5Z9/ 807521/ /55USPOILER	576 , 50
5Z0/ 129689/ / BATENTE	5 , 46	5Z9/ 853314/ /01CFAIXA	31 , 31
211/ 611313/5 / RESERVATOR	13 , 32	5Z9/ 867765/ /1GRREVESTIMEN	136 , 38
237/ 857329/1 /L80CINZEIRO	14 , 04	N/ 013849/2 / ANEL	2 , 04
ZBC/ 201561/ / TAMPA	6 , 90	5Z0/ 071360/A / FRISO PROT	110 , 18
5W6/ 867769/A /1DMTAMP	192 , 61	06A/ 121065/DG/ TUBO	156 , 46
373/ 809575/ /CTRALOJAMENTO	46 , 07	5U1/ 614742/A / TUBO FREIO	76 , 98
2H0/ 831055/S /GRUORTA	2.715 , 27	325/ 827705/1 / VEDACAO	86 , 01
5U0/ 201449/A / GRAMPO	1 , 55	032/ 115611/N / VARETA	9 , 12
5Z9/ 857552/ /L72PARASOL	223 , 71	7P0/ 885788/D /82VCAPA COBER	235 , 88
2H0/ 863681/F /9B9COBERTURA	231 , 05	7P0/ 885788/D /3G4CAPA COBER	235 , 88
5Z0/ 959802/C / MOTOR	204 , 19	7P0/ 885788/C /95TCAPA COBER	243 , 62
307/ 513425/1 / COIFA	8 , 75	7P0/ 885788/C /82VCAPA COBER	243 , 62
5Z0/ 200059/J / JG. TUBO	197 , 85	7P0/ 885788/C /3G4CAPA COBER	243 , 62
305/ 955651/5 / BOMBA	52 , 25	7P0/ 885787/D /95TCAPA COBER	235 , 88
5C6/ 867501/K /3Y3REVESTIMEN	2.499 , 40	7P0/ 885787/D /82VCAPA COBER	235 , 88
5C6/ 121283/ / CONDUTOR A	47 , 11	7P0/ 885787/D /3G4CAPA COBER	235 , 88
5Z0/ 955707/ / BRACO	38 , 57	7P0/ 885787/C /95TCAPA COBER	243 , 62
5U1/ 820045/A /9B9REGULAGEM	318 , 72	7P0/ 885787/C /82VCAPA COBER	243 , 62
7P6/ 807942/ / QUADRO	281 , 01	7P0/ 885787/C /3G4CAPA COBER	243 , 62
7P6/ 807941/ / QUADRO	281 , 01	7P0/ 885695/ /95TCAPA	40 , 17
7P6/ 807915/B / SUPORTE	113 , 90	7P0/ 885695/ /82VCAPA	40 , 17
7P6/ 807573/A / ESPUMA	148 , 59	7P0/ 885695/ /3G4CAPA	40 , 17
7P6/ 807521/K /GRUSPOILER	2.330 , 88	7P0/ 885607/B /95TCOBERATURA	52 , 14
7P6/ 867234/T /PB7REVESTIMEN	550 , 69	7P0/ 885607/B /82VCOBERTURA	52 , 14
7P6/ 867239/AJ/EBBREVESTIMEN	2.609 , 89	3C8/ 819403/ /9B9DEFLETOR	263 , 27
5U6/ 945300/ / ELEMENTC	6 , 84	5U5/ 827705/C /1NNVEDACAO	60 , 77
1JE/ 800375/BJ/ JG.CILINDR	772 , 61	5Z6/ 860025/B /ITNBAGAGEIRO	327 , 72
3B0/ 837885/K / ESTRIBO	76 , 93	5U7/ 860043/B /MK1BAGAGEIRO	676 , 23
06F/ 133073/D / VEDACAO	101 , 05	5Z0/ 857607/B /Y20ALCA	22 , 96
5C6/ 864298/H /82VMOLDURA	848 , 96	3C8/ 819404/ /9B9DEFLETOR	234 , 45
5C6/ 853671/ /RYPGRADE	623 , 94	377/ 133085/E / CAPA COBER	298 , 15
5C6/ 853651/A /ZLLGRADE	640 , 64	5W6/ 945101/ / MOLDURA	32 , 83
5C6/ 853630/E /ULMEMBLEMA VW	72 , 35	3C8/ 858688/ / SUPORTE	109 , 75
113/ 109437/ / MOLA	- , 68	3C9/ 809934/A / INSERTO	120 , 39
5C5/ 898738/ / QUADRO	4.989 , 90	3D0/ 820755/ / SUPORTE	4 , 25
5C5/ 881106/ / ASSENTO	3.035 , 05	3X0/ 820821/ / ROTOR	679 , 01
5C5/ 881105/A / ASSENTO	3.035 , 05	4A0/ 820199/ / PRENDEDOR	14 , 76
5C0/ 011031/B / MACACO	672 , 08	4B0/ 820177/ / VALVULA	370 , 10
3B0/ 947109/ /Y20LUZ	68 , 32	2H0/ 881805/AJ/FOHREVESTIMEN	1.907 , 74
3B0/ 868829/ / REFORCO	6 , 03	2H0/ 857522/C / ESPELHO	401 , 10
1KM/ 959455/G / VENTILADOR	1.611 , 56	02T/ 301192/C / LUVA	27 , 04
1JM/ 819098/ / BOCAL	85 , 93	06K/ 103121/ / COIFA	67 , 53
1JM/ 805901/ /B41SPOILER	383 , 15	06K/ 103144/A / SUPORTE	286 , 22
1C0/ 825250/C / COBERTURA	165 , 64	06K/ 103390/F / SUPORTE	72 , 40
1C0/ 809961/E / COBERTURA	201 , 82	06K/ 103392/F / SUPORTE	85 , 80
1C0/ 807649/AA/GRUCOBERATURA	2.143 , 82	06K/ 103551/ / PLACAINTER	123 , 90
07K/ 906032/BM/ UNIDADE	6.841 , 87	06K/ 145536/A / APOIO	65 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06L/ 103583/C / VEDACAO	503 , 16	06K/ 127501/D / TUBULACAO	172 , 00
APR/ 057001/JF/ Caneca Volksw	72 , 80	06K/ 121521/A / SUPORTE	221 , 01
2H0/ 601025/AF/ZD8RODA	2.901 , 88	06K/ 117021/G / RESFRIADOR	1.525 , 69
2H0/ 867255/D /9B9MOLDURA	48 , 31	06K/ 115408/ / TAMPa	65 , 87
5GM/ 839432/D /5APTRILHO	644 , 26	06K/ 109257/ / VALVULA	358 , 21
377/ 121051/C / MANGUEIRA	56 , 69	06H/ 109467/AK/ TENSOR	286 , 22
036/ 145778/ / TUBO OLEC	410 , 01	06H/ 198205/AA/ JG.EQUAL	1.854 , 52
5U7/ 011031/A / MACACO	133 , 68	06G/ 971824/ / CONDUTOR	99 , 82
5C5/ 853675/C /739LOGOTIPO	380 , 40	06G/ 971627/E / CHICOTE	1.381 , 80
03L/ 103065/A / CABECOTE	40.847 , 27	06G/ 903141/B / SUPORTE	653 , 19
2H7/ 867023/AH/TOMREVESTIMEN	3.252 , 62	06G/ 260849/ / CORREIA	194 , 54
1S0/ 803899/ / PARAFUSO	24 , 89	06G/ 103309/ / CHAPA	38 , 43
N/ 017719/7 / LAMP.INCAN	20 , 27	06F/ 903023/F / ALTERNADOR	6.507 , 97
5U5/ 945096/B / LANTERNA	314 , 44	06B/ 105591/ /010CASQUILHO	72 , 03
040/ 105251/9 / POLIA	155 , 18	06A/ 109147/J / PROTETOR	242 , 67
5Z0/ 035160/ / RADIO	1.547 , 87	5U0/ 903025/D / ALTERNADOR	1.080 , 78
5Z4/ 853515/K /739PROTECAO	139 , 82	02T/ 311205/E / EIXO	1.871 , 90
5U0/ 054752/ / SENSOR	432 , 59	5Z3/ 971120/AH/ CHICOTE P	143 , 20
5U1/ 805349/ / VEDACAO	2 , 44	5Z3/ 971120/AL/ CHICOTE P	226 , 08
027/ 103469/3 /CTRRTAMPA	182 , 12	5Z3/ 971120/AN/ CHICOTE P	268 , 98
N/ 906986/06/ PARAFUSO	- , 63	1K5/ 825701/B / CHAPA	496 , 75
377/ 498099/L / EIXO TRANS	362 , 51	1K1/ 971262/K / SUPORTE	87 , 53
377/ 809131/ /CTRALOJAMENTO	16 , 08	1K1/ 614106/AB/ SERV FREIO	1.364 , 33
5Z0/ 821141/ / SUPORTE	21 , 56	1K1/ 614106/AM/ SERV FREIO	1.810 , 69
3D0/ 973703/ / RECEPTACUL	53 , 10	1K1/ 819857/C / TUBO	247 , 68
373/ 803416/A / LONGARINA	584 , 91	1K1/ 820007/C / CARCACA	1.159 , 05
5U0/ 881405/ /YRHREVESTIMEN	105 , 66	1K0/ 971615/BJ/ CONDUTOR	46 , 84
ASE/ 402113/01/000FECHADURA	206 , 49	2H1/ 819143/ / VEDACAO	66 , 11
5Z0/ 853685/B /CL4FAIXA	12 , 45	5Z0/ 863241/G /NA2CONSOLE	68 , 63
5U0/ 853414/A /MY2FAIXA	41 , 12	5Z1/ 721465/A / TUBO	106 , 42
151/ 5B0GL7/66/ KIT COMPLEMEN	74 , 62	5U0/ 711301/ /LBPALAVANCA	175 , 73
030/ 115636/D / GUIA	16 , 67	5U0/ 711301/ /FZTALAVANCA	174 , 97
WHT/ 001822/ / PARAFUSO	7 , 00	1S0/ 827505/D /9B9FECHADURA	261 , 14
6QE/ 601025/H /8Z8RODA	556 , 08	7P0/ 809582/ / PAINEL	794 , 63
6N0/ 867276/ / CLIP	1 , 42	7P0/ 809199/ / REFORCO	1.276 , 58
305/ 611707/1 / MANGUEIRA	42 , 31	7P0/ 809173/ / DEFLETOR	109 , 08
377/ 947561/F / BOTAO	68 , 65	7P0/ 806269/ / COBERTURA	183 , 48
377/ 413175/ / PROTECAO	8 , 76	7P0/ 805812/ / CHP COBERT	146 , 41
5Z4/ 839249/ / LIMITADOR	58 , 16	7P0/ 805274/ / TRAVESSA	431 , 58
5U5/ 827302/C / DOBRADICA	156 , 92	7P0/ 805273/ / TRAVESSA	431 , 58
377/ 407285/ / PROTECAO	24 , 57	7P0/ 805162/ / LONGARINA	509 , 67
5X0/ 419505/ / COLUNA DIR	362 , 15	7P0/ 805161/ / LONGARINA	509 , 67
377/ 919133/B / ANEL	9 , 54	7P0/ 804894/ / SUPORTE P.	173 , 86
5U0/ 898813/C / JG. MONTAG	7.133 , 02	6Q0/ 698151/ / PAST FREIO	452 , 57
1SB/ 959263/ / PRE RESIST	82 , 31	AG/ T10211/ / SOQUETE ESPEC	116 , 47
1SB/ 955453/ / RESERVAT.	46 , 78	5Q0/ 254502/D / TUBO	16.052 , 12
5Z0/ 831401/ / DOBRADICA	48 , 93	N/ 910972/01/ PARAFUSO	2 , 38
5U7/ 860148/A /KN2COBERTURA	99 , 92	2H0/ 919341/B / PINO	7 , 37
5Z0/ 805588/P / SUPORTE	309 , 43	2H0/ 963563/E /REHINTERRUPTO	31 , 73
WHT/ 000229/A / PARAFUSO	22 , 46	N/ 909830/02/ PARAFUSO	5 , 03
06H/ 906036/P / VALVULA	1.056 , 48	N/ 904959/01/ PARAFUSO	14 , 61
2H0/ 837211/ / BASE	20 , 65	N/ 023002/14/ PORCA	1 , 76
2H7/ 839401/G / ACIONAMETO	605 , 89	02T/ 311327/ / ANEL	4 , 50
5U7/ 827654/B / PORCA	2 , 03	7P0/ 885607/B /3G4COBERTURA	52 , 14
5U7/ 827654/A / PORCA	- , 70	7P0/ 885600/A / ALOJAMENTO	9 , 77
5U7/ 827654/ / PORCA	16 , 40	7P0/ 885599/A / ALOJAMENTO	9 , 77
7P6/ 827025/C / TAMPa	6.642 , 81	7P0/ 885504/E / ESTRUTURA	1.970 , 85
7P6/ 823737/A / VEDACAO	417 , 34	7P0/ 885228/ / CONDUTOR	27 , 88
237/ 817335/2 /GRUREFORCO	42 , 42	7P0/ 885227/ / CONDUTOR	27 , 88
237/ 817335/1 /GRUREFORCO	35 , 53	7P0/ 885209/ / DISPOSITIV	1.987 , 42
5U7/ 011031/ / MACACO	172 , 54	7P0/ 885118/A / CONDUTOR	15 , 37
5GM/ 857003/C /HR6PAINEL	3.565 , 56	7P0/ 885117/A / CONDUTOR	15 , 37
5C5/ 877071/ / TAMPa	8.760 , 00	7P0/ 885103/F / ASSENTO	2.899 , 55
5U7/ 809607/D /GRUREFORCO	820 , 46	7P0/ 882273/ / QUADRO	2 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 809608/C /GRUREFORCO	820 , 46	7P0/ 881879/A / APOIO	2.658 , 49
7X0/ 847711/A / JANELA	778 , 94	7P0/ 881678/B / CONSOLE	985 , 08
5U7/ 843871/J /FA8TRILHO	201 , 39	7P0/ 881677/B / CONSOLE	985 , 08
5U7/ 843871/H /FA8TRILHO	186 , 83	7P0/ 881286/A / SUPORTE	296 , 77
5U0/ 819022/A / RESISTENCI	174 , 43	7P0/ 877791/ /9B9COBERTURA	46 , 44
7X0/ 121360/ / SUPORTE	13 , 18	5Z0/ 971757/C / CINTOS	107 , 05
5U4/ 839249/A / LIMITADOR	83 , 60	5Z0/ 971775/ / CHICOTE	33 , 80
8L0/ 860277/ / EXTINTOR	203 , 60	5Z1/ 971147/A / CHICOTE	236 , 07
026/ 121119/ / ANEL VEDAC	1 , 34	AG/ T10310/ / SOQUETE ESPEC	129 , 19
5GM/ 998002/ / LIMPADOR	622 , 10	5Z9/ 971065/ / CHICOTE	906 , 42
N/ 106268/01/ PARAFUSO	2 , 36	2H0/ 711461/A /HOCMANOPLA	841 , 01
N/ 106999/01/ PARAFUSO	6 , 03	5Z9/ 971065/A / CHICOTE	508 , 31
030/ 109423/B / PC COMPENS	29 , 39	0C3/ 311261/R / RODA	371 , 59
030/ 109611/AJ/ VALVULA	34 , 52	5Z9/ 971065/B / CHICOTE	452 , 66
2H2/ 927134/D /REHTECLA	209 , 78	5U0/ 057182/G / RADIO	311 , 71
191/ 971916/A / COIFA	7 , 62	5Z3/ 959433/ / UNID.COMAN	850 , 15
2H0/ 201129/B / TUBO	807 , 41	5Z3/ 959433/A / UNID.COMAN	422 , 08
311/ 601367/ / TAMPAO	- , 60	377/ 885515/ / PAINEL	647 , 72
ASE/ 410112/01/000FERRAMENTA	1.398 , 93	02T/ 311375/E / BUCHA	169 , 01
ASE/ 409015/00/000ADAPTADOR	862 , 13	02T/ 311285/Q / ENGRENAGEM	182 , 25
06G/ 906055/AM/ UNIDADE	4.693 , 73	5Z3/ 971120/AA/ CHICOTE P	36 , 53
7P6/ 867372/A /2YGREVESTIMEN	631 , 35	03L/ 199308/E / APOIO	864 , 56
7P6/ 867372/ /CP5COBERTURA	110 , 00	6Q0/ 419669/C /ULMTAMPA	177 , 93
7P6/ 867371/A /MB2REVESTIMEN	631 , 35	5Z3/ 971120/AB/ CHICOTE P	183 , 02
5C0/ 411105/A / MOLA	1.632 , 29	5Z9/ 860146/ /1NNCOBERTURA	101 , 18
5Z9/ 810971/ / COBERTURA	320 , 63	5Z3/ 971120/AE/ CHICOTE P	209 , 09
5C0/ 411105/B / MOLA	1.632 , 29	02T/ 311261/A / RODA	224 , 92
5Z0/ 407256/AR/ CAIXA	309 , 73	5G0/ 885806/FN/NJIREVESTIMEN	4.599 , 54
5U7/ 959433/C / UNID.COMAN	255 , 99	5G0/ 885873/B /TI7ESPUMA	481 , 32
377/ 819030/B / AQUECEDOR	639 , 91	5G0/ 885873/B /UI9ESPUMA	481 , 32
1JE/ 945095/B / LANTERNA	380 , 40	5G1/ 920940/ / INSTRUMENT	6.681 , 33
377/ 857799/C / PARAFUSO	2 , 04	5G1/ 920950/ / INSTRUMENT	7.622 , 27
5U7/ 847082/B /9B9FECHO	331 , 81	5G1/ 920956/ / INSTRUMENT	7.622 , 27
5U7/ 847081/B /9B9FECHO	331 , 81	5G4/ 867012/ED/AXUREVESTIMEN	1.978 , 89
5Z6/ 827565/J /1NNFECHO	100 , 82	5G4/ 867012/EH/AXYREVESTIMEN	2.485 , 87
5Z0/ 122101/M / MANGUEIRA	54 , 06	5G4/ 867024/ /NMIREVESTIMEN	1.978 , 89
8E0/ 831575/A / TIRAS	34 , 67	5G4/ 881775/AM/ ESPUMA	839 , 42
7P6/ 827699/ / PANEL	877 , 46	5G4/ 881805/DB/NIIREVESTIMEN	3.987 , 20
5U7/ 827654/F / PORCA	7 , 65	5G4/ 881805/DB/NJIREVESTIMEN	3.987 , 20
7P6/ 807521/H /GRUSPOILER	2.330 , 88	5G4/ 881806/DC/NIIREVESTIMEN	3.987 , 20
5C6/ 867501/AG/3Y3REVESTIMEN	3.026 , 01	5G4/ 881806/DC/NJIREVESTIMEN	3.987 , 20
811/ 407181/A / MANCALBORR	12 , 76	5G6/ 867211/EC/BUXREVESTIMEN	1.672 , 38
N/ 903213/02/ PORCA	1 , 36	5G6/ 867211/FA/BVJREVESTIMEN	1.978 , 89
6C0/ 959653/ / ANEL	220 , 54	5G6/ 867211/GQ/AXWREVESTIMEN	1.724 , 81
5U0/ 919475/ / UNIDADE	262 , 70	5G6/ 867221/A /PMIREVESTIMEN	1.724 , 81
5Z4/ 881046/F / ESTRUTURA	1.424 , 99	5G6/ 898623/ / JG. FIXAC	109 , 74
5Z6/ 955711/A / MOTOR	315 , 23	542/ 947113/ / LENTE	2 , 13
5U3/ 971120/BH/ CHICOTE P	87 , 94	5K0/ 971767/A / CHICOTE	163 , 83
040/ 101457/2 / PORCA	- , 68	5K0/ 972713/A / CAIXA	40 , 81
5U0/ 951205/C / BUZINA	115 , 61	5N0/ 121093/L / SUPORTE	15 , 59
325/ 905857/2 / TRAVA	228 , 89	5N0/ 857552/Q /2F4PARASOL	951 , 84
013/ 409143/9 / PINHAOCORO	572 , 46	5N0/ 857552/Q /3H8PARASOL	951 , 84
G/ 052167/A4/ OLEO MOTOR	51 , 14	5N0/ 864237/B / ISOLAMENTO	123 , 85
7E0/ 905865/ / COMUTADOR	318 , 70	5N0/ 973100/ / RECEPTACUL	220 , 96
2HH/ 853818/ /GRUCOBERTURA	2.573 , 86	5N0/ 973100/A / RECEPTACUL	220 , 96
113/ 557TIG/65/ Manual	615 , 31	5N0/ 973100/B / RECEPTACUL	220 , 96
1SB/ 807221/A /GRUCOBERTURA	278 , 45	5N0/ 973100/C / RECEPTACUL	220 , 96
5X0/ 809852/ / CX RODA	436 , 97	5N1/ 614106/A / SERV FREIO	1.553 , 08
5Z0/ 805757/B / SUPORTE	6 , 82	5Q0/ 298311/A / TUBULACAO	328 , 95
5U7/ 809761/D /GRUREFORCO	89 , 28	5Q0/ 505315/AB/ CHASSI	3.425 , 19
5W9/ 845051/ / VIDRO	349 , 14	5Q0/ 614517/K /BEFAGREGADO	16.813 , 20
5U0/ 057187/ / AUTORADIO	629 , 28	5Q0/ 614517/L /BEFAGREGADO	16.813 , 20
5C5/ 821306/B / PARALAMA	1.112 , 94	2H5/ 807305/AB/ PARACHOQUE	2.737 , 89
5X0/ 907511/C / SERVOMOTO	145 , 19	ZBA/ 121995/A / BRACADEIRA	2 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 800375/AC/ JG.CILINDR	385 , 04	5U7/ 881806/AC/IPRREVESTIMEN	322 , 00
1C0/ 809857/R /GRUTAMPA	353 , 00	1K0/ 601321/G /RBSPPNEU	543 , 18
5C5/ 945701/B / LUZ LED	456 , 06	1K0/ 601321/G /RCOPNEU	2.009 , 99
04C/ 905199/C / TERMINAL	85 , 41	1K0/ 601321/G /RDNPNEU	2.041 , 83
038/ 130111/B / POLIA	435 , 96	1K0/ 411105/BT/ MOLA	671 , 25
038/ 121065/AB/ TUBO	376 , 79	1K0/ 411105/BN/ MOLA	659 , 36
038/ 109111/A / POLIA	370 , 70	1K0/ 411105/BM/ MOLA	659 , 36
038/ 109101/E / COMANDO	4.335 , 89	1K0/ 411105/BK/ MOLA	671 , 25
038/ 130302/D / TUBC	422 , 03	1K0/ 411105/BJ/ MOLA	671 , 25
038/ 130303/D / TUBC	422 , 03	1K0/ 411105/BG/ MOLA	659 , 36
038/ 130304/D / TUBC	422 , 03	1K0/ 411105/BA/ MOLA	671 , 25
038/ 131501/BB/ VALVULA	866 , 43	1K0/ 411105/CM/ MOLA	671 , 25
038/ 103645/C / PLACAINTER	106 , 60	WUR/ 002392/ / "LIMA REDONDA	22 , 30
038/ 105263/E / POLIA	364 , 41	WUR/ 002391/ / "LIMA CHATA M	25 , 99
036/ 906034/GQ/ UNIDADE	8.407 , 83	WUR/ 002390/ / ALICATE CURVO	149 , 54
03L/ 105255/C / POLIA	2.308 , 60	WUR/ 002382/ / MASCARA DE SO	78 , 93
5Q1/ 723142/B / PEDALFREIO	377 , 98	5Q0/ 937125/C / CENTRAL EL	1.142 , 44
5Z6/ 813301/G /CTRCHAPA	744 , 01	5Q0/ 959592/D /Z04UNIDADE	911 , 64
5U3/ 831056/B /GRUORTA	1.641 , 46	5Q0/ 505315/G / CHASSI	3.087 , 37
5U3/ 831055/A /GRUORTA	1.842 , 87	5Q0/ 121203/CN/ VENTILADOR	2.075 , 03
1JE/ 845215/A / VIDRO	68 , 44	2HH/ 885405/AC/LOWREVESTIMEN	4.662 , 02
6Q0/ 803128/C /GRUSUPORTE	45 , 26	2HH/ 885406/AB/LOWREVESTIMEN	4.026 , 38
7X0/ 801955/ / CHP COBERT	47 , 66	06J/ 127501/AA/ TUBULACAO	506 , 65
373/ 803093/B /CTRASSOALHO	778 , 76	0BU/ 341010/D / CAIXA	22.294 , 96
6Q5/ 809641/A /GRUCANAL VEDA	115 , 44	0CM/ 300036/K /001CAIXA CAMB	62.792 , 80
5Z6/ 945095/D / LANTERNA	315 , 73	5Z0/ 064317/ /041FAIXA	62 , 82
5U4/ 837478/A /5APVEDACAO	33 , 58	7N0/ 877651/A /9B9QUEBRA VEN	1.733 , 64
N/ 908298/03/ PARAFUSO	- , 67	5C6/ 827446/A / INSERTO	167 , 32
N/ 908329/03/ PARAFUSO	27 , 23	7N0/ 898302/ / JG.FIXACAO	402 , 97
5U0/ 010795/E / ETIQUETA	4 , 65	5C6/ 863413/P /EY2REVESTIMEN	236 , 31
2H5/ 829581/ / DISCO	61 , 66	5C7/ 863353/H / ISOLAMENTO	572 , 44
1SB/ 863447/A /041TIRANTE	8 , 82	5C8/ 970327/ / CHICOTE	662 , 80
2H0/ 511155/B / BATENTE	69 , 24	5G0/ 035044/B / DISP. COMA	21.491 , 92
5X7/ 827025/A /CTRRTAMPA	1.468 , 82	5G0/ 885405/DE/NHIASSENTO	6.665 , 39
6Q0/ 512131/B / BATENTE	33 , 13	5G0/ 885405/DE/NIIASSENTO	6.665 , 39
WHT/ 005568/ / ANEL VEDAC	4 , 53	5G0/ 885405/DE/NJIASSENTO	6.665 , 39
811/ 711279/ / MANCAL	2 , 13	5G0/ 885806/FN/NIIREVESTIMEN	4.599 , 54
5U0/ 867811/ / ISOLAMENTO	12 , 75	1K0/ 407271/HN/ SEMI EIXO	3.886 , 77
1SB/ 867501/E /PD6REVESTIMEN	350 , 48	1K0/ 407272/EB/ SEMI EIXO	1.810 , 90
N/ 911006/01/ PARAFUSO	1 , 62	1K0/ 121087/AE/ PECA EM T	40 , 87
ASE/ 404512/00/000JG TAMPA	1.075 , 19	1JE/ 311158/ / RODA	72 , 95
5U4/ 867012/AF/YTYREVESTIMEN	438 , 53	1C0/ 971003/B / SUPORTE	73 , 29
5Z0/ 881671/ /71NBOTAO	4 , 88	06L/ 115261/ / SUPORTE	15 , 23
5Z0/ 959858/A /1QBINTERRUPTO	54 , 45	5Q0/ 953513/Q /IGIINTERRUPTO	1.161 , 32
1S0/ 711049/A / MECANISMO	492 , 42	5Q0/ 820803/F / COMPRESSOR	5.991 , 55
1JE/ 805588/ / SUPORTE	800 , 83	5C1/ 853670/G /739LOGOTIPO	162 , 60
V/ W045/Z / EXTRATOR	508 , 13	1SB/ 864625/ / ISOLAMENTO	7 , 53
A/ G3346/ / COLOCADOR	508 , 30	6Q0/ 199851/AS/ APOIO	186 , 01
AG/ T10055/ / EXTRATOR	502 , 04	5U0/ 802956/A /GRUREFORCO	24 , 30
AG/ T50037/ / COLOCADOR	118 , 57	3C0/ 825961/ / TAMPAO	12 , 11
5Z0/ 845011/S / PARABRISA	862 , 69	3C0/ 825962/ / TAMPAO	12 , 11
34D/ 885947/ / SILENCIOSO	1.088 , 44	3C0/ 839209/B / BASE	6 , 49
03L/ 903137/H / CORREIA	219 , 32	3C0/ 839210/B / BASE	6 , 49
211/ 405301/2 / MANG EIXO	924 , 94	3C1/ 819403/B /9B9DEFLETOR	260 , 45
028/ 906283/P / VALVULA	2.047 , 10	3C1/ 819404/B /9B9DEFLETOR	263 , 27
028/ 131501/K / VALVULA	776 , 71	3C1/ 820061/ / VEDACAO	96 , 64
N/ 911870/01/ PRISIONEIR	6 , 89	3C1/ 820215/ / ADAPTADOR	51 , 33
N/ 905445/02/ ANEL	5 , 46	3C5/ 809934/A / INSERTO	120 , 39
N/ 906439/07/ PARAFUSO	4 , 82	3C8/ 805911/B /9B9PROTETOR	176 , 61
5U7/ 864842/C / CAPOTA	1.612 , 65	5G4/ 867501/AA/ZA4REVESTIMEN	2.959 , 76
5G6/ 827936/ /GRUSPOILER	2.292 , 64	3C8/ 805911/C /9B9PROTETOR	176 , 61
APR/ 601303/AD/ PNEU	541 , 36	3C8/ 805911/D / PROTETOR	317 , 26
3C0/ 601309/A /RCOPNEU	1.211 , 16	3C8/ 805912/A /9B9PROTETOR	176 , 61
ASE/ 403100/00/000BOMBA MANU	1.436 , 35	3C8/ 805912/B / PROTETOR	322 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 401510/02/000JG. REPARA	27.341 , 66	3C8/ 805977/A / COBERTURA	328 , 05
032/ 906031/H / VALVULA	271 , 62	3C8/ 805977/B / COBERTURA	321 , 31
027/ 133998/2 / PARAFUSO	6 , 63	1K0/ 201375/ / PORCA DE C	28 , 46
6QE/ 881405/AD/ZLPREVESTIMEN	128 , 27	1K0/ 407763/KX/ SEMI EIXO	5.165 , 65
5X3/ 837206/ /1NNMACANETA	295 , 62	3C8/ 805977/D / COBERTURA	381 , 27
5U7/ 827517/ / BATENTE	36 , 98	3C8/ 805978/A / COBERTURA	328 , 05
ASE/ 423202/00/000TELEMETRO	3.812 , 19	3C8/ 805978/B / COBERTURA	321 , 31
ASE/ 423200/01/000DISP CALIB	19.423 , 25	3C8/ 805978/D / COBERTURA	381 , 27
ASE/ 423214/00/000TABUA CALI	18.426 , 48	3C8/ 809934/ / INSERTO	115 , 01
3C0/ 853687/A /739LOGOTIPO	160 , 61	321/ 201255/A / ANEL	2 , 59
3B0/ 854950/B /B41COBERTURA	248 , 44	3C8/ 810971/B / PROTETOR	396 , 35
G/ 052167/M1/ OLEO MOTOR	6.972 , 18	1S0/ 054948/ / JGARQUENTE	1.579 , 04
N/ 107707/01/ PARAFUSO	14 , 97	237/ 809575/1 / ALOJAMENTO	15 , 30
5C6/ 867605/A /9B9REVESTIMEN	391 , 21	2H5/ 827809/ / GUIA	69 , 25
038/ 906012/JM/ UNID.COMAN	4.073 , 72	5N1/ 857001/G /6T6PAINEL	8.798 , 28
5G0/ 071911/ /041COBERTURA	1.188 , 81	2H1/ 867234/D /Y20REVESTIMEN	335 , 30
5G0/ 071498/ /16ZRODA	2.901 , 94	7P6/ 854714/A /9B9FRISORETEN	385 , 94
5C6/ 071310/ /908FOLHA	590 , 93	7P6/ 854713/A /9B9FRISORETEN	385 , 94
5C6/ 061197/A / PROTECAO	515 , 66	7P6/ 854513/B /9B9FRISO	375 , 73
1S0/ 071496/A /FZZRODA	1.829 , 45	5C1/ 857192/D /81UCOBERTURA	331 , 60
1S0/ 071496/ /AX1RODA	1.723 , 53	1Z0/ 971848/E / PRESILHA	11 , 50
000/ 051419/A / SOM	4.437 , 97	1SB/ 919673/B / SENSOR	297 , 07
6Q0/ 821105/C / PARALAMA	498 , 20	1SB/ 012766/AA/ LITERATURA	24 , 06
5Z0/ 959565/B /1NNINTERRUPTO	106 , 84	1SB/ 012759/RA/ LITERATURA	31 , 16
032/ 906032/J / UNIDADE	1.117 , 88	1SB/ 012759/DA/ MANUAL	5 , 08
7P6/ 807434/E /9B9SPOILER	1.781 , 83	5Z0/ 863925/E / ISOLAMENTO	90 , 79
7P6/ 807376/C / SUPORTE	300 , 39	5U0/ 819030/A / AQUECEDOR	230 , 43
7P6/ 807375/C / SUPORTE	300 , 39	2H0/ 129604/ / CONDUTOR A	123 , 34
7P6/ 807252/C / ESPUMA	148 , 59	5GM/ 915105/AC/ BATERIA	1.813 , 02
7P6/ 807252/A / ESPUMA	148 , 59	5Z0/ 863241/E /NA2CONSOLE	68 , 22
7P6/ 807251/C / ESPUMA	148 , 59	5U7/ 853414/D /MY2FAIXA	31 , 52
7P6/ 807251/A / ESPUMA	148 , 59	N/ 107244/01/ LAMP.INCAN	35 , 34
N/ 908132/02/ BUJAO	7 , 93	N/ 011006/2 / PORCA	- , 14
02T/ 311158/AQ/ RODA	1.670 , 40	377/ 419669/ /1NNTECLA	38 , 31
2H0/ 601025/AH/8Z8RODA	3.388 , 69	5U0/ 611053/A / CIL. FREIO	123 , 15
5Z0/ 881045/M / ESTRUTURA	378 , 99	7X0/ 698471/B / JG.CILINDR	59 , 33
5Z4/ 853414/B / FAIXA	96 , 00	5W0/ 145933/A / CORREIA	54 , 24
APR/ 057001/IM/ Camiseta Volk	113 , 82	377/ 419514/ / ADAPTADOR	34 , 12
7P6/ 807482/F /041INSERTO	1.911 , 68	5Z0/ 881921/BA/DQIREVESTIMEN	168 , 44
5Z0/ 882603/ /1GRGAVETA	34 , 84	2H7/ 885901/BA/UTVAPOIO	1.481 , 06
5Z0/ 867769/A /1CLTAMPA	204 , 07	AG/ T10133/ / JOGO FERRAMEN	1.462 , 88
5U7/ 945095/B / LANTERNA	287 , 11	1K0/ 411105/DD/ MOLA	671 , 25
5U0/ 959623/C /1QBTAMPAO	2 , 98	1K0/ 411105/DE/ MOLA	671 , 25
6QE/ 837973/ /9B9COBERTURA	8 , 32	1K0/ 411105/DJ/ MOLA	671 , 25
5U7/ 861671/ /MK1QUADRO	314 , 58	1K0/ 411105/DN/ MOLA	671 , 25
211/ 843797/A /CTRCOBERTURA	99 , 31	1K0/ 411105/DL/ MOLA	671 , 25
6QE/ 825202/ / REVESTIMEN	145 , 41	1K0/ 121096/AE/ MANGUEIRA	79 , 85
1SB/ 919051/ / UNIDADE	563 , 83	1K0/ 253144/AP/ SUPORTE	195 , 97
5Z9/ 867211/AC/IOMREVESTIMEN	961 , 21	1K0/ 253144/BD/ SUPORTE	112 , 09
6Q1/ 907521/B / REGULADOR	409 , 71	1K0/ 971250/CG/ CABO MASSA	161 , 65
0C3/ 142412/ / ATUADOR	1.606 , 99	N/ 911308/02/ PORCA	12 , 36
1J5/ 827505/H /01CFECHADURA	167 , 02	1K8/ 971615/E / CONDUTOR	108 , 64
1JE/ 807771/ / SUPORTE	6 , 86	1S0/ 877651/ / QUEBRA VEN	1.309 , 55
1SB/ 817101/ /GRUTETO	790 , 14	N/ 911290/01/ PARAFUSO	2 , 65
036/ 109675/A / VEDACAO	48 , 24	N/ 911276/02/ PARAFUSO	1 , 76
02A/ 141165/R / ROLAMENTO	378 , 22	N/ 107734/01/ PARAFUSO	5 , 24
3B0/ 837885/H / ESTRIBO	69 , 34	N/ 911245/01/ PARAFUSO	15 , 58
5U7/ 827297/ / CIL.FECHAD	343 , 78	N/ 911235/01/ PARAFUSO	1 , 33
5U5/ 853995/ /739FRISO	114 , 21	2H2/ 857012/F / TRAVESSA	1.224 , 09
N/ 017753/2 / LAMPADA	2 , 78	5Z0/ 052184/E / JG. FAROL	1.201 , 22
5C5/ 853675/ /739LOGOTIPO	83 , 09	5Z0/ 064317/A /041FAIXA	110 , 23
06J/ 133201/AS/ COLETOR	1.936 , 79	APR/ LKT221/ / VERNIZ PU 923	107 , 79
APR/ 998275/A / JG.SENSOR	781 , 24	APR/ LKT220/ / VERNIZ PU 923	1.577 , 27
7L6/ 863367/GL/W64COBERTURA	5.820 , 15	APR/ LKT219/ / THINNER RAPID	47 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 867011/J /HONREVESTIMEN	1.425 , 63	APR/ LKT218/ / THINNER 2255	53 , 38
5W6/ 945096/M / LANTERNA	350 , 60	APR/ LKT217/ / THINNER 2255	743 , 81
030/ 105269/H / VOLANTE	333 , 03	APR/ LKT216/ / CATAL RAPIDO	187 , 11
5U0/ 959623/D /1QBTAMPAO	2 , 98	APR/ LKT215/ / CATAL RAPIDO	99 , 16
N/ 905818/04/ PARAFUSO	4 , 45	N/ 911216/01/ ARRUELA	5 , 46
5U7/ 827518/ / BATENTE	36 , 98	N/ 911196/01/ PARAFUSO	9 , 84
5U0/ 500051/E / CORPOEIXO	1.120 , 72	N/ 911194/01/ TAMP.ROSCA	6 , 89
1SB/ 819404/ /9B9COBERTURA	35 , 46	N/ 911038/02/ PARAFUSO	8 , 51
7P6/ 807192/B / SUPORTE	432 , 34	N/ 910975/01/ PARAFUSO	13 , 20
7P6/ 807184/G / SUPORTE	154 , 35	N/ 910949/01/ PARAFUSO	21 , 86
7P6/ 807183/G / SUPORTE	154 , 35	N/ 910924/01/ ANEL	14 , 97
237/ 883806/2 /VHPREVESTIMEN	336 , 55	N/ 910840/01/ PARAFUSO	2 , 81
5Z0/ 803047/A / LONGARINA	1.851 , 09	N/ 910717/02/ PARAFUSO	2 , 49
5U3/ 845021/A / VIDRO	147 , 35	N/ 910697/01/ ANEL VEDAC	9 , 36
04E/ 109641/D / PRATO MOLA	- , 74	N/ 104006/01/ BRACADEIRA	7 , 12
5Z0/ 867501/E /MJ7REVESTIMEN	322 , 40	N/ 910682/01/ PARAFUSO	- , 71
5U0/ 955325/ / BRACO	48 , 02	N/ 910678/01/ PARAFUSO	9 , 55
5GM/ 880201/C /81UAIRBAG	5.174 , 60	N/ 910607/01/ ARRUELA	1 , 33
5U0/ 959623/B /1QBTAMPAO	2 , 98	N/ 910475/02/ PARAFUSO	18 , 14
7P6/ 807248/B / ESPUMA	236 , 14	N/ 910463/02/ PARAFUSO	4 , 23
6X0/ 512337/A / PRATO MOLA	34 , 57	N/ 100067/07/ PARAFUSO	1 , 88
1K5/ 819415/B /9B9DEFLETOR	148 , 19	N/ 910432/01/ PARAFUSO	2 , 20
1C0/ 837085/E / CABO	45 , 21	N/ 910379/01/ PARAFUSO	55 , 74
5Z3/ 860173/ / ELEMENTO	2 , 71	APR/ LKT177/ / FUNDO FOSFAT	199 , 04
5C6/ 857755/ /YLZFECHO	448 , 41	APR/ LKT178/ / REMOVEDOR PAS	54 , 27
1K5/ 807251/B / ESPUMA	254 , 17	APR/ LKT179/ / SELADORA P PL	83 , 05
5C6/ 945208/A / LANTERNA	2.258 , 76	APR/ LKT180/ / SELADORA SPRA	187 , 90
5C6/ 864298/D /82VMOLDURA	873 , 71	APR/ LKT181/ / SOLUCAO DESEN	102 , 72
5C6/ 864207/ /83XDESBRACOS	1.566 , 37	APR/ LKT182/ / 352 228 CATAL	187 , 79
5C6/ 860290/B / SUPORTE	86 , 15	APR/ LKT183/ / CATAL 0071 P	805 , 27
5Q0/ 919275/B /GRUSENSOR	563 , 40	APR/ LKT184/ / CATAL 1892	175 , 81
7L6/ 857777/A /FCNTRAVA	721 , 90	APR/ LKT185/ / CATAL RAPIDO	847 , 10
6Q1/ 857001/EH/NNNPAINEL	8.254 , 60	APR/ LKT186/ / CAT EXTRA RAP	204 , 35
5Z4/ 853047/ /AAAFAIXA	25 , 69	APR/ LKT187/ / 352 500 SPOT	120 , 34
5U0/ 820721/B / MANGUEIRA	176 , 01	APR/ LKT188/ / THINNER 2255	243 , 32
N/ 014398/7 / PRISIONEIR	- , 68	APR/ LKT189/ / THINNER RAPID	222 , 41
000/ 915105/DE/ BATERIA	1.283 , 77	APR/ LKT190/ / 923 255 VERNI	766 , 06
5U0/ 199315/E / SUPORTE	823 , 68	APR/ LKT191/ / VERNIZ SPOT R	127 , 60
5Z9/ 945265/D / SUPORTE	18 , 10	APR/ LKT192/ / VERNIZ PU 923	499 , 73
327/ 833721/6 /2V6VEDACAO	148 , 68	APR/ LKT193/ / 839-20 MASSA	251 , 63
N/ 106994/01/ PARAFUSO	7 , 94	APR/ LKT194/ / 285-270 PRIME	286 , 38
131/ 721349/1 / PORCA	6 , 04	APR/ LKT195/ / 285-500 PRIME	189 , 56
325/ 121207/3 / DEFLETOR	102 , 19	APR/ LKT196/ / 285-505 PRIME	484 , 74
5Z6/ 813327/ / ALOJAMENTO	260 , 45	APR/ LKT197/ / 285-555 PRIME	414 , 70
211/ 405302/2 / MANG EIXO	823 , 49	APR/ LKT198/ / 285-655 PRIME	414 , 70
5Z0/ 998002/A / JG.PALHETA	118 , 89	APR/ LKT199/ / 929-55 CATAL	110 , 39
N/ 011525/2 / ARRUELA	- , 68	APR/ LKT200/ / 929-55 CATAL	204 , 73
5Z0/ 803615/B / REBOQUE	54 , 46	APR/ LKT201/ / 929-55 CATAL	448 , 61
026/ 121031/D / POLIA	82 , 29	APR/ LKT202/ / 929-56 CAT. P	197 , 60
030/ 253037/B / CHAPA COLE	186 , 00	APR/ LKT203/ / 929-58 CAT PA	137 , 02
377/ 199331/K / BATENTE	59 , 04	APR/ LKT204/ / 929-91 CATAL	646 , 45
04E/ 145933/M / CORREIA	20 , 25	APR/ LKT205/ / CATALISADOR 9	646 , 45
5U7/ 853415/ /MY2ADESIVO	11 , 47	APR/ LKT206/ / 923-57 VERNIZ	203 , 48
6QE/ 121073/ / MANGUEIRA	25 , 32	APR/ LKT207/ / VERNIZ PU 923	175 , 10
6QE/ 845011/BB/ PARABRISA	981 , 67	APR/ LKT208/ / REGUL VISCOSI	62 , 46
377/ 819565/ / BOCAL	40 , 57	APR/ LKT209/ / PRIMER PU 002	118 , 03
5U7/ 847062/ /9B9JANELA	448 , 37	APR/ LKT210/ / PRIMER PU CIN	72 , 80
5C6/ 807393/ / SUPORTE	150 , 74	APR/ LKT211/ / PRIMER PU CIN	203 , 77
5U4/ 833055/B /CTRPORTA	1.291 , 34	APR/ LKT212/ / 285-350 PRIME	126 , 31
113/ 301191/ / VEDACAO	- , 71	APR/ LKT213/ / CATAL 0071 P/	95 , 79
211/ 809522/D /CTRCHP EXTERN	459 , 62	APR/ LKT214/ / CATAL 0071 P/	180 , 25
211/ 809521/D /CTRCHP EXTERN	459 , 62	5U7/ 881406/M /FHBREVESTIMEN	154 , 92
04E/ 105243/H / AMORTECEDO	343 , 13	032/ 906034/BG/ UNID.COMAN	700 , 69
04E/ 103085/AC/ RETENTOR	100 , 82	03C/ 115721/D / ROSCADO	45 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5K0/ 035190/D / RADIO	10.642 , 62	02E/ 325025/AM/Z34MECATRONIC	19.687 , 51
5U7/ 010007/T / PLACA ATEN	2 , 40	02E/ 325025/AM/Z3RMECATRONIC	18.411 , 28
5U7/ 010007/S / PLACA ATEN	2 , 40	02E/ 325025/AM/Z2QMECATRONIC	19.687 , 51
5U7/ 010007/R / PLACA ATEN	2 , 40	02E/ 325025/AM/Z2AMECATRONIC	19.687 , 51
1K1/ 971111/AJ/ CHICOTE	906 , 21	02E/ 325025/AM/ZYKMECATRONIC	14.209 , 62
1K0/ 498201/A / COIFA	189 , 96	02E/ 325025/AM/Z37MECATRONIC	18.841 , 31
1K0/ 498201/H / COIFA	231 , 79	02E/ 325025/AN/Z26MECATRONIC	12.440 , 12
1K0/ 199855/BB/ APOIO	317 , 22	02E/ 325025/AM/ZXGMECATRONIC	19.774 , 06
1K0/ 010455/G / ETIQUETA	13 , 59	02E/ 325025/AM/ZSZMECATRONIC	24.788 , 55
085/ 311123/N / ROLAMENTO	188 , 95	02E/ 325025/AM/ZBSMECATRONIC	18.048 , 86
06G/ 133062/L / UNID.COMAN	3.255 , 52	02E/ 325025/AM/ZCBMECATRONIC	18.411 , 28
APR/ 057001/GH/ Chinelo Kombi	62 , 74	02E/ 325025/AM/ZCDMECATRONIC	18.411 , 28
APR/ 057001/GJ/ Almofada Quad	202 , 21	02E/ 325025/AM/ZC8MECATRONIC	18.375 , 64
APR/ 057001/GK/ Almofada Tijo	202 , 21	02E/ 325025/AM/ZD1MECATRONIC	18.047 , 37
APR/ 057001/GU/ Miniatura MOT	222 , 43	02E/ 325025/AM/ZG9MECATRONIC	16.888 , 95
APR/ 057001/GV/ Miniatura VOL	55 , 27	02E/ 325025/AM/ZMVMECATRONIC	20.407 , 93
APR/ 057001/HA/ Miniatura VW K	208 , 58	02E/ 300058/P /00CCAMBIO	44.583 , 05
APR/ 057001/HB/ Miniatura 196	167 , 04	02E/ 300062/P /00HCAMBIO	45.589 , 45
APR/ 057001/HK/ Chinelo up? V	62 , 74	02E/ 325025/AD/ZBRMECATRONIC	18.735 , 64
APR/ 057001/HL/ Chinelo up? V	62 , 74	02E/ 325025/AD/ZE1MECATRONIC	19.403 , 95
APR/ 057001/HM/ Chinelo up? V	62 , 74	5G0/ 857740/ /QVZTRAVA	466 , 67
APR/ 057001/HN/ Chinelo up? V	62 , 74	2H5/ 829153/B / BARRA	289 , 15
06L/ 121111/H / VALVULA	1.895 , 98	2H0/ 945097/H / LUZ ADICIO	785 , 55
5U7/ 010868/E / PLACA ATEN	2 , 58	2H0/ 867489/ /Y20MOLDURA	67 , 73
A/ G3186/ / SOQUETE ESPEC	254 , 72	18D/ 877041/ /DD9TETO SOLAR	6.547 , 72
A/ G2050/ / COLOCADOR	231 , 97	1SB/ 953513/C /9B9INTERRUPTO	468 , 27
APR/ 057001/JH/ Miniatura Tou	35 , 68	1S0/ 121207/J / VENTILADOR	2.408 , 34
AG/ T10543/ / DISPOSITIVO P	11.440 , 60	5W0/ 711118/D /YRVMANOPLA	213 , 50
A/ G3032/ /12 ADAPTADOR	300 , 93	5Q0/ 907511/L / MOTOR	644 , 21
03C/ 103143/ / BUCHA	14 , 86	5Q0/ 907511/H / SERVOMOTOR	651 , 41
6Q1/ 614235/J / SUPORTE	189 , 71	5W6/ 807417/A /GRUCOBERTURA	1.392 , 19
5Z0/ 951181/A / SUPORTE	6 , 03	5Q0/ 721388/G / CIL.TRASM	682 , 63
5Z0/ 863925/C / ISOLAMENTO	204 , 20	5Q0/ 713265/G / CABO	445 , 68
5Z0/ 863925/B / ISOLAMENTO	141 , 94	102/ 959543/1 / CAPA PROTE	- , 71
6Q0/ 820367/B / FILTRO	38 , 89	111/ 941521/2 / INTERRUPTO	22 , 68
1J0/ 819644/A / ELEM FILTR	86 , 56	N/ 910338/02/ PARAFUSO	1 , 64
06G/ 133185/T / TUBO ADMIS	6.145 , 73	N/ 910276/01/ PARAFUSO	- , 89
A/ G3093/ / BRACADEIRAS	296 , 04	N/ 910236/03/ SEXTAVADO	9 , 40
A/ G3083/ / DISPOSITIVO D	217 , 88	N/ 910167/02/ PORCA	2 , 36
A/ G3067/ / TRAVA	209 , 48	N/ 910073/01/ PARAFUSO	1 , 33
A/ G3062/ / PLACA	384 , 33	377/ 881317/ /71NCOBERTURA	55 , 27
A/ G3046/ / DISPOSITIVO	355 , 90	03G/ 130073/S / BOMBA	3.794 , 64
A/ G3033/ / DISPOSITIVO P	2.664 , 13	03H/ 127025/R / BOMBA COMB	2.006 , 06
A/ G3021/ / GONIOMETRO	2.198 , 71	N/ 104697/02/ PORCA	- , 89
A/ G3004/ / GANCHOS	288 , 58	5Z0/ 881901/DC/ECXAPOIO	90 , 86
A/ G2085/ /2 ADAPTADOR	47 , 61	5Z0/ 881901/CD/EN6APOIO	86 , 81
A/ G2068/A / ESCALA	1.120 , 77	5Z0/ 881805/JL/FGFREVESTIMEN	220 , 54
A/ G2036/ / DISPOSITIVO	270 , 13	5Z0/ 881805/JS/FGAREVESTIMEN	214 , 01
A/ G2024/A / SUPORTE	2.993 , 58	5Z0/ 881805/JR/ECGREVESTIMEN	196 , 02
1K0/ 601173/ /9B9CAPA	2 , 52	5Z0/ 881805/JK/ECFREVESTIMEN	182 , 06
7P6/ 853651/J /ZLLGRADE	2.005 , 54	5U4/ 881805/B /AJJREVESTIMEN	181 , 02
2H7/ 885405/AP/G0FREVESTIMEN	2.228 , 20	5U0/ 881805/CB/DRJREVESTIMEN	190 , 12
2H7/ 885405/AH/H0BREVESTIMEN	2.228 , 20	SPA/ 198431/A / JG. BUCHA	12 , 75
5Z0/ 201153/ / MANGUEIRA	20 , 16	2H0/ 963564/D /REHINTERRUPTO	31 , 73
377/ 422893/AA/ MANGUEIRA	216 , 55	211/ 947575/A / BATENTE	5 , 57
5Z4/ 853320/ /041FAIXA	- , 44	0CW/ 825235/ / ISOLANTE	1.644 , 05
6Q0/ 122447/BT/ MANGUEIRA	65 , 12	WHT/ 007595/ / DISCO	16 , 73
5U0/ 941700/ / FAROL	167 , 77	2H7/ 885500/C / CASQUILHO	63 , 64
5Z0/ 422893/P / MANGUEIRA	308 , 08	5Z9/ 881805/Q /FGAREVESTIMEN	714 , 73
5Z4/ 853319/ /041FAIXA	- , 44	5Z9/ 881805/P /FGAREVESTIMEN	714 , 73
N/ 906175/01/ ANEL	7 , 44	5Z9/ 881805/L /ECGREVESTIMEN	729 , 06
5U7/ 413175/ / COIFA	27 , 05	APR/ 601307/B /RCOpneu 23545RZ	1.025 , 97
06F/ 121132/H / BOCAL	88 , 75	APR/ 601307/A /RCOpneu 16570R1	281 , 89
038/ 103153/D / FLAN VEDAC	787 , 16	3C0/ 971921/ / CAPA PROTE	14 , 13

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



038/ 103351/B / CABECOTE	13.114 , 68	N/ 102850/04/ PARAFUSO	1 , 91
A/ G3292/ /1 DISCO PRESSAO	381 , 31	04C/ 906020/CF/ UNID.COMAN	855 , 84
A/ G3292/ / DISPOSITIVO D	1.233 , 13	04C/ 906020/DH/ UNID.COMAN	792 , 24
A/ G3282/ /63 PLACA DE AJUS	140 , 47	030/ 906020/F / UNID.COMAN	788 , 35
A/ G3282/ /56 PLACA DE AJUS	122 , 06	5U7/ 881805/AT/FCAREVESTIMEN	390 , 36
A/ G3282/ /49 PLACA DE AJUS	110 , 08	5U7/ 881805/BF/FHBREVESTIMEN	261 , 72
A/ G3282/ /37 PLACA DE AJUS	146 , 86	5Q0/ 721169/C / ALOJAMENTO	74 , 50
A/ G3282/ /29 PINOS	103 , 53	5N0/ 857552/Q /4T6PARASOL	951 , 84
A/ G3282/ /059SUPORTE DE SE	519 , 43	5N0/ 864237/C / ISOLAMENTO	123 , 85
A/ G3264/ / PINO GUIA	262 , 52	APR/ LKT054/ / BASE DILUENT	368 , 25
A/ G3259/ / TUBO	343 , 34	APR/ LKT055/ / BASE BRANCO T	881 , 43
A/ G3241/ / LUVAS DE MONT	714 , 74	APR/ LKT056/ / BASE VERM RUB	1.587 , 24
A/ G3240/ / EXTRATOR	1.472 , 39	APR/ LKT057/ / BASE GRAFITE	753 , 33
A/ G3235/ / COLOCADOR	224 , 11	APR/ LKT058/ / BASE PRETO PR	441 , 17
A/ G3221/A / SUPORTE	1.344 , 66	APR/ LKT059/ / BASE PRATA DI	2.048 , 11
A/ G3220/ / SOQUETE ARTIC	449 , 96	APR/ LKT060/ / BASE PER BRAN	289 , 48
A/ G3217/ / CHAVE ESPECIA	743 , 05	APR/ LKT061/ / BASE PER AMBA	512 , 23
A/ G3203/ / EXTRATOR	1.229 , 08	APR/ LKT062/ / BASE PER LARA	303 , 23
A/ G3201/ / CALIBRE	156 , 63	APR/ LKT063/ / BASE PER BRON	325 , 72
A/ G3165/ / SOQUETE ESPEC	884 , 20	APR/ LKT064/ / BASE PER VERM	341 , 33
A/ G3158/ / LUVA COLOCADO	183 , 08	APR/ LKT065/ / BASE PER VERD	325 , 72
A/ G3124/ / COLOCADOR	186 , 85	APR/ LKT066/ / BASE PER VIOL	303 , 23
A/ G3114/ / PINO ALINH.	964 , 16	APR/ LKT067/ / BASE PER VIOL	325 , 72
APR/ 057001/GG/ Chinelo Kombi	62 , 74	APR/ LKT068/ / BASE AZUL SAF	489 , 39
JZW/ 615301/J / DISCO	341 , 48	APR/ LKT069/ / BASE VERDE ES	489 , 39
JZW/ 698451/C / JG.PASTILH	322 , 05	APR/ LKT070/ / BASE PER VERD	498 , 30
JZW/ 698451/G / JG.PASTILH	344 , 64	APR/ LKT071/ / BASE PER VERD	262 , 45
JZW/ 819653/B / FILTRO	83 , 58	APR/ LKT072/ / BASE PER VERD	331 , 77
377/ 512117/A / TUBO	6 , 18	APR/ LKT073/ / BASE PER COBR	311 , 09
5Z9/ 839476/A / GUARNICAO	195 , 01	APR/ LKT074/ / BASE PER COBR	303 , 23
5G0/ 845011/S /NVBPARABRISA	1.848 , 79	APR/ LKT075/ / BASE PER CORA	496 , 74
030/ 905607/ / VELA	36 , 77	APR/ LKT076/ / BASE PER DOUR	303 , 23
N/ 101559/06/ PARAFUSO	4 , 40	APR/ LKT077/ / BASE ALUM GRO	262 , 62
N/ 910799/01/ PARAFUSO	1 , 36	APR/ LKT078/ / BASE LARANJA	525 , 47
1J0/ 018967/A / SUPORTE	51 , 79	APR/ LKT079/ / BASE VERMELHO	761 , 96
542/ 253147/ / COXIM	18 , 33	APR/ LKT080/ / BASE VERMELHO	1.025 , 28
06L/ 115678/C / BOCAL	8 , 56	APR/ LKT081/ / ADITIVO FOSQ	257 , 36
APS/ 198015/F / JG.EMBREAG	2.672 , 66	APR/ LKT082/ / BASE OCRE TIN	248 , 70
AG/ T40262/ / DISPOSITIVO D	311 , 82	APR/ LKT083/ / BASE PRETO TI	1.344 , 38
AG/ T40147/ / ALICATE	980 , 60	APR/ LKT084/ / BASE VIOLETA	615 , 76
AG/ T40115/ / COLOCADOR	78 , 78	APR/ LKT086/ / BASE BRANCO T	248 , 70
AG/ T10532/ / PLACA DE COBE	182 , 22	APR/ LKT087/ / BASE VERDE TI	267 , 99
AG/ T10528/A / DISPOSITIVO D	9.911 , 90	APR/ LKT088/ / BASE ESCARLAT	303 , 57
AG/ T10527/ / FERRAMENTA DE	105 , 27	APR/ LKT089/ / BASE VERM ESC	1.936 , 89
AG/ T10474/ / ADAPTADOR	132 , 59	APR/ LKT091/ / BASE OCRE	303 , 57
AG/ T10457/ / COLOCADOR	128 , 02	APR/ LKT092/ / BASE VERM OXI	311 , 81
AG/ T10288/ / FERRAMENTA CE	1.861 , 17	APR/ LKT093/ / BASE AMARELO	1.255 , 55
AG/ T10133/ /18AADAPTADOR	96 , 28	APR/ LKT015/ / BASE VERMELHO	777 , 92
7P1/ 941754/B / FAROL	6.659 , 10	APR/ LKT016/ / BASE MARROM	777 , 92
1J0/ 601025/AA/091RODA	1.009 , 61	APR/ LKT017/ / BASE VERMELHO	1.569 , 10
1J0/ 601025/AT/Z31RODA	1.022 , 51	APR/ LKT018/ / BASE VERMELHO	777 , 92
1JE/ 601025/ /Z31RODA	1.430 , 73	APR/ LKT019/ / BASE ROSA	777 , 92
1JE/ 601025/D /NX5RODA	1.242 , 94	APR/ LKT020/ / BASE VERM ESC	777 , 92
1JE/ 601025/D /Z31RODA	1.242 , 94	APR/ LKT021/ / BASE VERMELHO	770 , 13
377/ 601025/AD/M77RODA	1.107 , 19	APR/ LKT022/ / BASE VIOLETA	770 , 13
377/ 601025/AE/M77RODA	1.226 , 79	APR/ LKT023/ / BASE VIOLETA	777 , 92
5U0/ 601025/A /MN1RODA	1.159 , 23	APR/ LKT024/ / BASE AZUL	1.215 , 30
5W0/ 601025/C /Z31RODA	1.166 , 05	APR/ LKT026/ / BASE AZUL	770 , 08
5X0/ 601025/ /M77RODA	1.177 , 83	APR/ LKT027/ / BASE AZUL ESV	770 , 13
5X0/ 601025/B /Z31RODA	1.164 , 86	APR/ LKT028/ / BASE BLUE	1.552 , 30
5Z0/ 601025/A /Z31RODA	1.035 , 69	APR/ LKT029/ / BASE VERDE AZ	973 , 54
5Z0/ 601025/AC/Z31RODA	1.009 , 49	APR/ LKT030/ / BASE VERDE	777 , 92
5Z0/ 601025/AC/ZM1RODA	1.009 , 54	APR/ LKT031/ / BASE PRETO	449 , 31
5Z0/ 601025/AH/ZM1RODA	1.035 , 54	APR/ LKT032/ / BASE PRETO	684 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 601025/L /Z31RODA	1.184 , 60	APR/ LKT033/ /	BASE PRETO TR	382 , 50
5Z0/ 601025/N /MN1RODA	1.085 , 42	APR/ LKT034/ /	BASE PRETO	368 , 66
5Z0/ 601025/N /VY5RODA	1.085 , 47	APR/ LKT035/ /	BASE ADITIVO	893 , 37
5Z0/ 601025/S /55URODA	1.179 , 08	APR/ LKT036/ /	RESINA BASE D	793 , 55
6Q0/ 601025/K /Z31RODA	1.166 , 41	APR/ LKT037/ /	BLENDING CLEA	148 , 86
6Q0/ 601025/L /Z31RODA	1.087 , 67	APR/ LKT038/ /	BASE ALUM SUP	777 , 92
6QE/ 601025/B /Z31RODA	1.164 , 88	APR/ LKT039/ /	BASE ALUM EXT	901 , 44
6QE/ 601025/C /Z31RODA	1.100 , 66	APR/ LKT040/ /	BASE ALUMINIO	1.301 , 22
JZW/ 615301/D / DISCO	422 , 60	APR/ LKT041/ /	BASE ALUMINIO	777 , 92
JZW/ 615301/H / DISCO	459 , 17	APR/ LKT042/ /	BASE ALUM GRO	806 , 90
7P1/ 941753/B / FAROL	6.659 , 10	APR/ LKT043/ /	BASE ALUM EXT	777 , 92
102/ 711233/1 / BUCHA	13 , 07	APR/ LKT044/ /	BASE ALUM BRI	1.611 , 20
5Z9/ 827025/D /GRUTAMPA	2.679 , 53	APR/ LKT045/ /	BASE ALUM GRO	777 , 92
04E/ 103064/E / CABECOTE	2.591 , 58	APR/ LKT046/ /	BASE ALUM FIN	777 , 92
APR/ 057001/CN/ Chinelo Fusca	62 , 74	APR/ LKT047/ /	BASE PER BRAN	881 , 43
APR/ 057001/CO/ Chinelo Fusca	62 , 74	APR/ LKT048/ /	BASE PER BRCO	872 , 66
APR/ 057001/CP/ Chinelo Fusca	62 , 74	APR/ LKT049/ /	BASE PER DOUR	872 , 66
APR/ 057001/CQ/ Chinelo Fusca	62 , 74	APR/ LKT050/ /	BASE PER VERM	872 , 66
APR/ 057001/CR/ Chinelo Fusca	62 , 74	APR/ LKT051/ /	BASE PER VERM	872 , 66
APR/ 057001/CS/ Caneca Authen	58 , 42	APR/ LKT052/ /	BASE PER AZUL	881 , 43
APR/ 057001/CT/ Almofada Tijo	202 , 21	APR/ LKT053/ /	BASE PER AZUL	881 , 43
APR/ 057001/CU/ Almofada Quad	202 , 21	APR/ LKT137/ /	BASE PER BRAN	502 , 22
APR/ 057001/CV/ Almofada Quad	202 , 21	APR/ LKT138/ /	BASE OCRE	412 , 48
APR/ 057001/DH/ Mouse Fusca L	290 , 58	APR/ LKT139/ /	BASE PER BCO	525 , 56
APR/ 057001/DI/ Mouse Fusca F	290 , 58	APR/ LKT140/ /	BASE PRETO PR	403 , 31
APR/ 057001/DN/ Miniatura 195	403 , 44	APR/ LKT141/ /	BASE AMARELO	1.235 , 61
APR/ 057001/DO/ Miniatura 196	501 , 36	APR/ LKT142/ /	BASE AMARELO	474 , 19
APR/ 057001/DP/ Miniatura 196	529 , 06	APR/ LKT143/ /	BASE PER AMAR	640 , 66
APR/ 057001/DQ/ Miniatura 196	556 , 75	APR/ LKT144/ /	BASE LARANJA	327 , 18
APR/ 057001/DR/ Miniatura 195	250 , 12	APR/ LKT146/ /	BASE VERMELHO	412 , 48
5Z0/ 857805/A /RRACINTO 3 PT	153 , 04	APR/ LKT147/ /	BASE PER AZUL	647 , 34
102/ 557TOU/65/ Literatura Tc	416 , 66	APR/ LKT148/ /	BASE PER AZUL	647 , 34
AG/ T10133/C / JOGO DE FERRA	1.861 , 45	APR/ LKT149/ /	BASE PER VERM	647 , 34
APR/ 057001/GD/ Chinelo Kombi	62 , 74	APR/ LKT150/ /	BASE PER VERM	519 , 96
APR/ 057001/GE/ Chinelo Kombi	62 , 74	APR/ LKT151/ /	BASE PRETO GR	209 , 33
APR/ 057001/GF/ Chinelo Kombi	62 , 74	APR/ LKT152/ /	BASE ALUM SUP	200 , 22
5G0/ 941334/ /WHSREGULADOR	190 , 26	APR/ LKT153/ /	BASE ALUM EXT	1.437 , 27
7X0/ 011031/ / MACACO	184 , 56	APR/ LKT154/ /	BASE ALUM MED	1.140 , 07
1SB/ 867501/D /PD6REVESTIMEN	354 , 19	APR/ LKT156/ /	BASE ALUM BRI	1.140 , 07
1SB/ 867501/ /PD6REVESTIMEN	354 , 19	APR/ LKT157/ /	BASE ALUM GRO	369 , 44
1SB/ 867501/B /PD6REVESTIMEN	350 , 48	APR/ LKT158/ /	BASE ALUM FIN	690 , 29
5W0/ 010628/N / ETIQUETA	1 , 87	APR/ LKT159/ /	BASE AMARELO	327 , 18
1J5/ 827425/F / CHAPA	152 , 13	APR/ LKT160/ /	BASE VERMELHO	717 , 52
N/ 911303/01/ PARAFUSO	5 , 86	APR/ LKT161/ /	BASE ALUMINIO	497 , 29
6Q0/ 971349/L / CHICOTE P	788 , 54	APR/ LKT162/ /	REGUL VISCOSI	280 , 16
03L/ 130277/Q / UNIDADE	1.496 , 13	APR/ LKT163/ /	CATAL P MASSA	7 , 79
3C8/ 825201/ / REVESTIMEN	327 , 24	APR/ LKT164/ /	MASSA POLIEST	41 , 76
2H0/ 130308/P / TUBULACAO	3.617 , 39	APR/ LKT165/ /	MASSA CATAL D	85 , 22
2H0/ 121330/A / CONDUTOR A	118 , 69	APR/ LKT166/ /	PRIMER PU 002	323 , 03
2H0/ 121329/B / CONDUTOR A	118 , 69	APR/ LKT167/ /	PRIMER SPRAY	165 , 78
032/ 121111/DA/ CARCACA	176 , 04	APR/ LKT168/ /	285 31 PRIMER	442 , 21
06H/ 121026/DD/ REGULADOR	2.220 , 94	APR/ LKT169/ /	TRANSPARENT S	405 , 70
06K/ 109121/E / PROTETOR	166 , 43	APR/ LKT170/ /	285 350 PRIME	334 , 51
AG/ T10402/ / EXTRATOR	309 , 24	APR/ LKT171/ /	283 150 FUNDO	240 , 15
032/ 121026/CM/ CARCACA	207 , 18	APR/ LKT172/ /	55 B 500	555 , 74
040/ 109443/5 / BALANCIM	78 , 00	APR/ LKT173/ /	ADITIVO ELAST	273 , 44
5C0/ 500051/H / EIXOTRASEI	2.955 , 80	APR/ LKT174/ /	CONTR DE LIXA	136 , 33
5C0/ 122447/D / MANGUEIRA	153 , 95	APR/ LKT175/ /	DESENG HIDROS	42 , 28
34D/ 937087/C /Z00UNID. CTRL	4.162 , 29	APR/ LKT176/ /	FUNDO FOSF AN	167 , 69
34D/ 937087/D /Z00UN.CONTROL	3.969 , 19	APR/ LKT094/ /	BASE LARAN CL	1.255 , 55
2H0/ 599173/C / ESTRIBO	95 , 73	APR/ LKT095/ /	BASE PRETO PR	902 , 79
211/ 405519/1 / ARRUELA	5 , 75	APR/ LKT096/ /	BASE RUBI	1.335 , 61
7P6/ 853231/A / SUPORTE	75 , 66	APR/ LKT097/ /	BASE AZUL	371 , 10
2X0/ 109122/ / PROTETOR	200 , 00	APR/ LKT098/ /	BASE VERM BRI	3.076 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 511115/BR/ MOLA	665 , 91	APR/ LKT099/ /	BASE LARANJA	818 , 80
N/ 102861/10/ PORCA	2 , 59	APR/ LKT100/ /	BASE AZUL HEL	367 , 84
ZBY/ 201179/ / MANGUEIRA	2 , 04	APR/ LKT101/ /	BASE PURPURA	818 , 80
5U0/ 133809/ / MANGUEIRA	1 , 36	APR/ LKT102/ /	BASE BRANCO	1.122 , 44
032/ 103493/AA/ MANGUEIRA	65 , 52	APR/ LKT103/ /	BASE AZUL MED	371 , 10
5GM/ 839901/A /041RECORTE	155 , 75	APR/ LKT104/ /	BASE VERDE ES	371 , 10
5Z9/ 807376/ / CHAPA	55 , 38	APR/ LKT105/ /	BASE AMAR CLA	818 , 80
5Z9/ 807375/ / REFORCO	55 , 38	APR/ LKT106/ /	BASE VERDE ME	377 , 61
5Z9/ 807339/ / DISCO CENT	4 , 33	APR/ LKT107/ /	BASE PRETO	311 , 30
0C6/ 311109/ / ANEL	42 , 05	APR/ LKT108/ /	BASE ADITIVO	757 , 40
0C6/ 301189/ / ANEL	45 , 99	APR/ LKT109/ /	BASE BRANCO T	1.140 , 07
1SB/ 839431/A /5APTRILHO	141 , 17	APR/ LKT111/ /	BASE AMAR OX	202 , 64
3AA/ 881806/FE/IYUREVESTIMEN	4.970 , 53	APR/ LKT112/ /	BASE LARANJA	323 , 29
3B0/ 853332/ /2ZZFRISO	469 , 32	APR/ LKT113/ /	BASE VERM OX	161 , 54
5G6/ 839431/G /5APTRILHO	720 , 37	APR/ LKT114/ /	BASE VERM CLA	978 , 18
5G6/ 839432/G /5APTRILHO	720 , 37	APR/ LKT115/ /	BASE VERM TRA	713 , 52
5GM/ 845213/ / VIDRO	799 , 19	APR/ LKT116/ /	BASE MARROM	509 , 32
5GM/ 941753/B / FAROL	11.336 , 09	APR/ LKT117/ /	BASE VERMELHO	474 , 19
5GM/ 941753/C / FAROL	11.336 , 09	APR/ LKT118/ /	BASE VERM ESC	632 , 55
5U0/ 122051/D / MANGUEIRA	68 , 11	APR/ LKT119/ /	BASE VERM MAG	509 , 32
5U7/ 863651/ /71NTAMPA	49 , 56	APR/ LKT120/ /	BASE VERM ALA	474 , 19
G/ 052539/A2/ OLEO EIXO	264 , 83	APR/ LKT121/ /	BASE VIOLETA	412 , 48
5Z1/ 012720/RA/ LITERATURA	94 , 54	APR/ LKT122/ /	BASE VIOLET A	662 , 57
5Z9/ 809587/ /GRUREFORCO	96 , 53	APR/ LKT123/ /	BASE AZUL IND	1.754 , 15
5W0/ 601025/ /Z31RODA	459 , 33	APR/ LKT124/ /	BASE AZUL TRA	509 , 32
N/ 015081/6/ PORCA	1 , 36	APR/ LKT125/ /	BASE AZUL OCE	497 , 29
7P6/ 885754/B /LN4REVESTIMEN	290 , 00	APR/ LKT126/ /	BASE HELIO BL	407 , 52
038/ 253031/D / COLETOR	2.496 , 59	APR/ LKT127/ /	BASE AZUL CLA	260 , 89
038/ 199207/P / CONSOLE	687 , 31	APR/ LKT128/ /	BASE VERDE AZ	412 , 48
038/ 130095/ / CASQUILHO	45 , 09	APR/ LKT129/ /	BASE VERDE AM	412 , 48
038/ 105269/C / VOLANTE	2.507 , 01	APR/ LKT130/ /	BASE PRETO TR	156 , 14
030/ 115636/A / GUIA	24 , 22	APR/ LKT131/ /	BASE PRETOL	1.128 , 82
03L/ 198118/ / JG.REPARO	45 , 83	APR/ LKT132/ /	BASE PRETO TI	314 , 10
02T/ 311351/AB/ ENGRENAGEM	1.254 , 91	5Z0/ 411105/AC/ MOLA		135 , 25
0CA/ 311105/ / EIXO	710 , 27	5Z0/ 411105/AA/ MOLA		145 , 59
WHT/ 002109/ / PARAFUSO	1 , 00	5Z0/ 411105/B / MOLA		197 , 85
WHT/ 002109/A / PARAFUSO	1 , 64	5Z0/ 411105/C / MOLA		197 , 85
WHT/ 000425/ / PARAFUSO	2 , 36	5Z0/ 411105/A / MOLA		166 , 01
N/ 911599/01/ BRACADEIRA	13 , 65	5Z0/ 411105/ / MOLA		136 , 61
N/ 911951/01/ PARAFUSO	2 , 19	5Z0/ 411105/T / MOLA		149 , 07
N/ 909020/01/ CLIP	2 , 05	5Z0/ 407255/BA/ CAIXA		377 , 63
N/ 906319/06/ PARAFUSO	2 , 50	5Z0/ 253059/CS/ TUBO		3.631 , 65
N/ 105464/03/ PARAFUSO	2 , 05	06L/ 115562/ / ELEM FILTR		67 , 48
5Z4/ 853313/ /041FAIXA	- , 46	06L/ 115678/D / BOCAL		32 , 34
5Z4/ 853302/ /041FAIXA	- , 37	06L/ 117021/E / RESFRIADOR		878 , 39
5Z4/ 853301/ /041FAIXA	- , 37	06L/ 121111/G / VALVULA		1.572 , 79
7P6/ 853253/ /2ZZFRISO	262 , 27	030/ 103474/T / MANGUEIRA		65 , 47
7P6/ 853245/ /2ZZFRISO	576 , 21	06L/ 121139/ / VEDACAO		110 , 96
843/ 820675/ / VALVULA	34 , 61	06L/ 127065/ / BOCAL		65 , 85
3AA/ 937087/J /ZGGUNID. CTRL	3.942 , 64	06L/ 127213/C / BOCAL		24 , 06
5GM/ 955427/ / PALHETA	116 , 36	6R0/ 959802/BC/Z01MOTOR		1.006 , 64
1K9/ 807441/ /GRUCOBERTURA	42 , 79	06L/ 129723/B / APOIO		61 , 28
04E/ 133723/BQ/ MANGUEIRA	595 , 76	5Z0/ 253197/ / SUPORTE		15 , 71
1K0/ 805588/Q / SUPORTE	978 , 39	5Z0/ 201997/B / TUBO		118 , 96
1K1/ 857508/DD/9B9CARCACA	753 , 30	5Z0/ 201995/C / TUBO		118 , 96
3A1/ 955425/D / PALHETA	108 , 37	5Z0/ 201993/M / TUBO		65 , 09
1SB/ 959855/ /9B9INTERRUPTO	34 , 24	5Z0/ 201993/D / TUBO		90 , 84
5W0/ 860277/B / EXTINTOR	119 , 91	5Z0/ 201931/A / TUBO		63 , 91
1S3/ 837085/G / CABO	25 , 79	5Z0/ 201367/ / SUPORTE		35 , 28
5C6/ 867427/F /1BSREVESTIMEN	825 , 21	5Z0/ 201255/A / ANEL		76 , 61
2H0/ 012163/ / TUBO	108 , 61	5Z0/ 201307/B / CHP PROTEC		78 , 40
N/ 911901/01/ PARAFUSO	2 , 85	5Z0/ 201214/R / TUBO		26 , 97
5C6/ 867234/C /3Y3REVESTIMEN	367 , 45	5Z0/ 201214/T / TUBO		24 , 67
038/ 121132/C / FLANGE	169 , 93	5Z0/ 201129/S / TUBO		463 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W3/ 837085/A / CABO COMAN	34 , 28	5Z0/ 201159/M / MANGUEIRA	28 , 42
5U0/ 920822/M /3Q7INSTRUMENT	841 , 38	5Z0/ 201075/AB/ RESERVATOR	1.384 , 10
211/ 898231/1 / MANOPLA	289 , 81	5Z0/ 201129/AD/ TUBO	251 , 95
377/ 823499/A / BATENTE	2 , 93	5Z0/ 200059/L / JG. TUBO	73 , 97
1JE/ 845216/B / VIDRO	143 , 31	211/ 259237/ / BOCAL	16 , 84
ASE/ 531001/00/000FERRAMENTA	303 , 90	2H0/ 971051/ / CHICOTE	23.026 , 32
ASE/ 531003/00/000PROT. MAT	1.667 , 68	5U7/ 407255/K / CAIXA	308 , 69
ASE/ 485432/00/000ESPATULA	546 , 76	079/ 109220/A / PINOSUPORT	517 , 36
ASE/ 469529/00/000LANTERNA	476 , 61	079/ 109218/S / TENSOR	753 , 81
ASE/ 407018/00/000ADAPTADOR	827 , 53	079/ 109217/S / TENSOR	753 , 81
5Z0/ 012720/CB/ MANUAL	5 , 35	079/ 109180/D / ROLAMENTO	40 , 15
7X0/ 971131/C / CHICOTE	724 , 63	079/ 109180/A / ROLAMENTO	73 , 21
101/ 905610/C / VELA	15 , 79	079/ 109139/M / VEDACAO	18 , 29
7P6/ 885753/C /LN4REVESTIMEN	365 , 00	079/ 109139/L / VEDACAO	26 , 20
7P6/ 885611/A /LN4REVESTIMEN	148 , 80	079/ 109139/K / VEDACAO	59 , 59
7P6/ 885406/FF/GUYREVESTIMEN	4.994 , 00	079/ 109139/J / VEDACAO	55 , 14
7P6/ 885405/FA/GUYREVESTIMEN	4.800 , 48	079/ 109102/FD/ COMANDO	5.548 , 28
7P6/ 881806/EE/GUYREVESTIMEN	4.870 , 28	1S0/ 711333/C /9B9BOTAO	- , 98
7P6/ 881805/EE/GUYREVESTIMEN	4.870 , 28	06K/ 115251/J / TUBO ASPI.	103 , 04
7P6/ 881406/GN/GUYREVESTIMEN	4.870 , 28	5Z0/ 853685/A /CD2FAIXA	49 , 52
7P6/ 881405/GA/GUYREVESTIMEN	4.870 , 28	1S0/ 853273/B /5APCOBERTURA	18 , 58
7P6/ 881314/C /NX1REVESTIMEN	338 , 70	06K/ 103300/C / ROLAMENTO	153 , 34
7P6/ 881313/C /NX1REVESTIMEN	338 , 70	AG/ T50050/ / TRAVA	913 , 83
7P6/ 867501/CF/PB7REVESTIMEN	11.213 , 86	5U0/ 698525/D / JG. SAPATA	405 , 21
7P6/ 867372/A /MB2REVESTIMEN	631 , 35	5Z0/ 810972/ / PROTETOR	66 , 71
7P6/ 867372/A /LP3REVESTIMEN	778 , 49	1J1/ 819415/C /B41DEFLETOR	92 , 93
7P6/ 867372/A /KU2REVESTIMEN	778 , 49	5W4/ 845201/ / VIDRO	100 , 39
7P6/ 807787/A /2ZZPLACA	1.254 , 67	06K/ 103269/D / COBERTURA	469 , 88
5W4/ 837402/ / ACIONAMETO	306 , 90	06K/ 103213/A / TUBO	382 , 33
026/ 133815/1 / MANGUEIRA	26 , 48	06H/ 906517/T / VALVULA	214 , 09
6Q5/ 867501/AA/5T5REVESTIMEN	607 , 51	5U4/ 853414/G /MY2FAIXA	25 , 32
1K0/ 199555/AP/ SUPORTE	389 , 47	377/ 860250/ / TRIANGULO	46 , 11
5C6/ 827505/D / FECHADURA	376 , 23	06H/ 906283/J / VALVULA	250 , 71
4H0/ 121671/D / VALVULA	986 , 48	6Q0/ 711951/B / TUBO	14 , 47
5C6/ 853290/ /041REVESTIMEN	353 , 57	5W0/ 881375/A / ASSENTO	478 , 81
6KE/ 121109/ / MANGUEIRA	25 , 00	5U4/ 853413/K /MY2FAIXA	45 , 90
06H/ 109467/AP/ TENSOR	304 , 90	377/ 881595/A / CABO COMAN	72 , 70
06K/ 103144/B / SUPORTE	304 , 90	377/ 881291/A /71NCAPA COBER	15 , 10
06K/ 109623/B / MOLA VALV.	67 , 18	5U4/ 853414/F /MY2FAIXA	45 , 91
06K/ 121093/D / SUPORTE	41 , 54	5Z0/ 122447/D / MANGUEIRA	54 , 02
06L/ 103063/Q / CABECOTE	12.181 , 92	5U0/ 837207/ /1NNMACANETA	38 , 21
1JM/ 254507/A / TUBO	6.746 , 99	377/ 399115/B / SUPORTE	32 , 12
1K0/ 864207/F /79XDESBRACOS	2.342 , 52	6R0/ 959801/N /Z02MOTOR	1.654 , 83
1K1/ 614019/R / CIL TRAVIO	2.720 , 68	06L/ 133519/C / SUPORTE	58 , 03
1K1/ 614019/T / CIL TRAVIO	1.743 , 38	06L/ 133201/AS/ TUBO ADMIS	2.045 , 89
1K9/ 845026/B / VIDRO	1.577 , 71	079/ 103337/G / SUPORTE	256 , 47
1S0/ 864235/B / ISOLAMENTO	152 , 94	079/ 103314/ / GRAMPO	5 , 32
1S0/ 864236/B / ISOLAMENTO	152 , 94	079/ 103245/J / VALVULA	424 , 90
1SB/ 601149/ /CKJTAMPAO	34 , 69	079/ 103217/AF/ TUBO	419 , 04
1SB/ 601149/ /CZQTAMPAO	34 , 69	079/ 103171/AM/ FLAN VEDAC	3.659 , 59
1SB/ 601149/ /JZATAMPAO	34 , 69	079/ 103161/J / VEDACAO	42 , 90
1SB/ 807241/A /EL7COBERTURA	25 , 87	079/ 103121/J / VEDACAO	52 , 11
1SB/ 863367/B /WH7COBERTURA	289 , 89	079/ 103121/BS/ VEDACAO	45 , 72
1SB/ 863367/C /WH7COBERTURA	289 , 89	079/ 103121/BK/ VEDACAO	22 , 86
1SB/ 867012/F /GVLREVESTIMEN	221 , 03	079/ 103121/BG/ VEDACAO	15 , 99
1SB/ 881405/F /FFUREVESTIMEN	288 , 36	079/ 103121/BE/ VEDACAO	47 , 17
1SB/ 881805/F /FFUREVESTIMEN	421 , 59	079/ 103121/AT/ VEDACAO	52 , 11
1SB/ 885405/K /FFLREVESTIMEN	337 , 66	079/ 103121/AM/ VEDACAO	52 , 11
1SB/ 885405/L /FFUREVESTIMEN	459 , 34	079/ 103121/AL/ VEDACAO	52 , 11
1SB/ 885805/P /FFLREVESTIMEN	558 , 09	079/ 103121/AD/ ANEL VEDAC	22 , 86
1SB/ 885805/Q /FFUREVESTIMEN	752 , 06	079/ 103121/AC/ VEDACAO	22 , 86
5Z6/ 853542/ /54VSOLEIRA	348 , 96	079/ 103121/AA/ VEDACAO	52 , 11
5Z4/ 853372/ /1GRSOLEIRA	32 , 85	079/ 103066/H / CABECOTE	45.988 , 68
5Z4/ 853372/ /71NSOLEIRA	32 , 85	079/ 103065/HX/ CABECOTE	26.802 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 853706/F /1NNVEDACAO	95 , 83	079/ 103065/H / CABECOTE	45.988 , 68
1S0/ 821141/ /GRUSUPORTE	36 , 02	079/ 103051/J / RETENTOR	177 , 68
5Z0/ 809145/B /GRULONGARINA	121 , 24	079/ 103051/G / RETENTOR	154 , 31
5Z0/ 853371/ /1GRSOLEIRA	45 , 79	079/ 103051/F / RETENTOR	177 , 68
5Z0/ 853371/ /71NSOLEIRA	46 , 72	079/ 103051/E / RETENTOR	177 , 68
5Z0/ 853372/ /1GRSOLEIRA	45 , 79	079/ 103039/A / PARAFUSO	24 , 72
5Z0/ 853372/ /71NSOLEIRA	46 , 48	079/ 103011/EA/ MOTOR	47.385 , 42
5X0/ 819030/ / AQUECEDOR	743 , 02	079/ 100032/F / MOTOR BAS.	202.069 , 53
5U0/ 711141/ /UBNMANOPLA	110 , 16	5W4/ 885805/F /XVAREVESTIMEN	1.066 , 04
5N0/ 853717/N /9B9COBERTURA	1.708 , 43	5Z0/ 837974/B /9B9COBERTURA	13 , 89
5N0/ 854819/C /9B9COBERTURA	766 , 90	077/ 133331/D / JG.MANGUEI	456 , 56
5N0/ 854819/B /9B9COBERTURA	919 , 24	077/ 198119/A / JG.CORREIA	2.094 , 35
5N0/ 853818/E /9B9COBERTURA	1.753 , 07	5N0/ 945096/H / LANTERNA	683 , 94
5N0/ 853818/C /9B9COBERTURA	1.038 , 14	5N0/ 945095/Q / LANTERNA	713 , 97
5N0/ 853817/F /9B9COBERTURA	855 , 03	5N0/ 945095/H / LANTERNA	683 , 94
5C5/ 807184/A / SUPORTE	63 , 17	5N0/ 898259/A / JG.PECAS	2.455 , 68
5C5/ 853371/ /PX7SOLEIRA	286 , 91	5N0/ 839885/H / ESTRIBO	235 , 63
5C5/ 853372/ /PX7SOLEIRA	286 , 91	5N0/ 413031/K / AMORTE.GAS	794 , 06
5Z4/ 833721/E /1NNVEDACAO	53 , 36	5N0/ 317019/C / RADIADOR	2.478 , 73
5U1/ 612041/R / MANGUEIRA	41 , 66	026/ 903252/1 / ARRUELA	2 , 04
5Z4/ 853314/ /041FAIXA	- , 46	5Z0/ 612041/K / TUBO	40 , 90
AG/ T20143/ / FERRAMENTA DE	828 , 11	079/ 109102/FC/ COMANDO	5.548 , 28
1SB/ 885901/G /FFUAPOIO	172 , 22	079/ 109101/HL/ COMANDO	5.548 , 28
036/ 145167/1 / SUPORTE	704 , 38	079/ 109101/HK/ COMANDO	5.548 , 28
5Z0/ 905851/F / FECHADURA	486 , 86	079/ 109077/G / RODA	1.094 , 67
5Z6/ 945258/C / SUPORTE	53 , 04	079/ 107065/DC/ PISTAO	1.422 , 31
5W6/ 945111/G / LANTERNA	341 , 18	079/ 105701/L /GLBCASQUILHO	109 , 37
5U0/ 907511/B / SERVOMOTC	351 , 60	079/ 105591/AJ/SWACASQUILHO	284 , 14
211/ 945231/1 / SUPORTE	58 , 89	079/ 105591/AJ/ROTCASQUILHO	284 , 14
06H/ 121026/CQ/ REGULADOR	1.678 , 60	079/ 105591/AJ/GRNCASQUILHO	284 , 14
211/ 945241/5 / LENTE	100 , 61	079/ 105591/AJ/GLBCASQUILHO	284 , 14
6QE/ 867501/S /CE6REVESTIMEN	656 , 92	079/ 105591/AJ/BLACASQUILHO	284 , 14
5Z0/ 860273/A / CINTAFIXAC	6 , 43	079/ 105561/AH/SWACASQUILHO	360 , 35
N/ 100091/10/ PARAFUSO	1 , 62	079/ 105561/AH/ROTCASQUILHO	451 , 07
5U0/ 601025/M /Z31RODA	647 , 73	079/ 105561/AH/GRNCASQUILHO	360 , 35
823/ 721553/ / BUCHA	2 , 93	079/ 105561/AH/BLACASQUILHO	360 , 35
1K0/ 823480/ / GANCHRETN	190 , 53	079/ 105329/A / CASQUILHO	170 , 58
G/ 052512/S1/ OLEO	194 , 91	079/ 105323/Q / DISCO	1.451 , 46
5Z0/ 853685/ / LOGOTIPO	48 , 42	079/ 105251/Q / AMORTECEDO	1.594 , 43
377/ 853707/A / FRISOTETO	15 , 38	079/ 105101/CH/ VIRABREQUI	16.513 , 03
5Z0/ 419091/CB/RIRVOLANTE	834 , 26	079/ 103925/M / COBERTURA	1.073 , 84
000/ 010006/ / ETIQUETA	- , 74	079/ 103925/AJ/ COBERTURA	329 , 26
030/ 115561/AQ/ FILTRO OLE	22 , 89	079/ 103803/CP/ CARTER	4.434 , 21
377/ 201817/ / MANGUEIRA	18 , 82	079/ 103650/C / VEDACAO	42 , 90
032/ 103493/P / MANGUEIRA	94 , 32	079/ 103649/C / VEDACAO	42 , 90
036/ 103493/BK/ MANGUEIRA	103 , 10	079/ 103648/C / COBERTURA	45 , 10
5Z0/ 133367/ / MANGUEIRA	26 , 78	079/ 103565/ / COBERTURA	49 , 01
6KE/ 103493/ / TUBO	24 , 68	079/ 103525/T / TAMPA	192 , 40
1SB/ 919491/B /GRUSUPORTE	45 , 49	079/ 103499/P / BOCAL	48 , 51
1SB/ 919492/A /GRUSUPORTE	45 , 49	079/ 103499/H / BOCAL	48 , 51
2H2/ 927235/E /REHTECLA	21 , 39	079/ 103485/A / TAMPA	82 , 68
6RD/ 407297/A / ANEL	4 , 87	079/ 103484/C / VEDACAO	106 , 16
7P6/ 513029/BH/ AMORTE.GAS	1.524 , 29	079/ 103483/T / VEDACAO	113 , 92
7P6/ 513029/BJ/ AMORTE.GAS	1.524 , 29	079/ 103471/BC/ TAMPA	2.560 , 83
7P6/ 513029/BK/ AMORTE.GAS	1.524 , 29	079/ 103411/AB/ PAINEL	101 , 03
7P6/ 513029/BL/ AMORTE.GAS	1.564 , 45	079/ 103383/AR/ JUNTA CABE	377 , 07
7P6/ 868903/G /82VAUSTROEMER	518 , 04	079/ 103383/AQ/ JUNTA CABE	377 , 07
7P6/ 868903/G /95TAUSTROEMER	518 , 04	1J0/ 906102/ / BUCHA	5 , 38
5U1/ 805291/B / REFORCO	46 , 11	376/ 927807/ / RODAPULSO	638 , 96
5U0/ 853601/A /ULM EMBLEMA VW	47 , 42	376/ 927807/A / RODAPULSO	750 , 56
5U7/ 010007/Q / PLACA ATEN	2 , 40	376/ 945257/ / CAPA	27 , 07
5U7/ 010007/K / PLACA ATEN	2 , 40	5X3/ 920820/N / INSTRUMENT	1.403 , 40
5U7/ 010007/J / PLACA ATEN	2 , 40	5X3/ 920821/ / INSTRUMENT	1.177 , 88
5U7/ 010007/C / PLACA ATEN	2 , 40	5X3/ 920823/C / INSTRUMENT	1.719 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WHT/ 006103/ / ANEL VEDAC	18 , 14	377/ 820767/F / AQUECEDOR	360 , 40
WHT/ 001993/ / PORCA DE C	35 , 07	377/ 820767/G / AQUECEDOR	324 , 82
1SB/ 823531/ / TIRANTE	119 , 48	377/ 919059/G / CIRCUITO F	110 , 76
5C7/ 955425/B / PALHETA	155 , 91	377/ 937545/D / SUPORTE	8 , 24
2H0/ 254700/FX/ FILTRO	19.360 , 66	377/ 959657/ / SUPORTE	118 , 64
07K/ 121133/E / FLANGE	65 , 23	5G0/ 419091/DL/GDWVOLANTE	6.735 , 72
04E/ 121605/M / CORREIA	32 , 34	5G0/ 010000/AS/ ETIQUETA	33 , 86
048/ 115405/E / SUPORTE	244 , 01	5C1/ 422055/N / MECANISMO	5.776 , 68
030/ 145167/L / SUPORTE	136 , 94	5C1/ 422055/P / MECANISMO	6.225 , 52
5Z0/ 867749/ / TIRANTE	5 , 47	02E/ 325025/AL/Z5YMECATRONIC	13.308 , 22
5GM/ 945257/ / SUPORTE	85 , 01	02E/ 325025/AL/Z2EMECATRONIC	13.308 , 22
5GM/ 945198/ / VEDACAO	102 , 97	02T/ 311251/E / RODA	1.030 , 96
5GM/ 945197/ / VEDACAO	102 , 97	5Z0/ 122447/AL/ MANGUEIRA	55 , 71
5GM/ 945258/ / SUPORTE	85 , 01	5G0/ 963557/AL/ ELEM.AQUEC	967 , 74
5GM/ 945259/ / SUPORTE	148 , 78	5G0/ 419091/A /GDWVOLANTE	4.927 , 55
5GM/ 945260/ / SUPORTE	148 , 78	5G0/ 419091/DG/GDWVOLANTE	5.805 , 93
5GM/ 941700/A / FAROL	2.063 , 49	5G0/ 419091/DJ/GDWVOLANTE	5.805 , 93
5GM/ 941699/A / FAROL	2.063 , 49	4L1/ 035711/G / MICROFONE	790 , 72
5GM/ 941608/ / CAPA COBER	107 , 87	151/ 557PC6/66/ LITERATURA CC	560 , 59
5GM/ 941607/A / CAPA COBER	107 , 87	1K9/ 807241/A /GRUCAPA COBER	65 , 97
5GM/ 941607/ / CAPA COBER	107 , 87	6QE/ 820005/ / CAIXA	3.269 , 00
5GM/ 886747/ /DHWADORNO	136 , 54	6QE/ 820005/AA/ CAIXA	1.787 , 07
5GM/ 945285/ / COBERTURA	132 , 96	6QE/ 820005/AB/ CAIXA	4.138 , 44
5GM/ 945310/ / COBERTURA	120 , 85	6QE/ 820005/AC/ CAIXA	1.827 , 07
5GM/ 945311/ / COBERTURA	86 , 56	6QE/ 820005/S / CAIXA	1.787 , 07
5GM/ 945312/ / COBERTURA	86 , 56	6X1/ 819615/ / ISOLAMENTO	149 , 01
5GM/ 949101/ / LUZ	439 , 25	6Y0/ 819044/A / ASPIRACAO	109 , 23
5GM/ 949102/ / LUZ	439 , 25	701/ 820755/D / SUPORTE	94 , 11
5GM/ 963555/A / ASSENTO	774 , 09	701/ 820774/A / BRACADEIRA	2 , 84
5GM/ 963555/B / ASSENTO	774 , 09	071/ 105561/A /016CASQUILHO	80 , 99
5GM/ 963555/C / ASSENTO	774 , 09	071/ 105561/A /001CASQUILHO	78 , 07
5GM/ 963555/D / ASSENTO	774 , 09	111/ 941529/1 / INTERRUPTO	69 , 42
5GM/ 963557/ / ELEM.AQUEC	774 , 09	5Q0/ 698451/E / PAST FREIO	380 , 82
5GM/ 963557/A / ELEM.AQUEC	774 , 09	5U0/ 941007/B / FAROL	494 , 00
5GM/ 963557/B / ELEM.AQUEC	774 , 09	5N1/ 941006/B / FAROL	1.894 , 80
5GM/ 882251/ /82VMANOPLA	1.390 , 28	5N1/ 941005/B / FAROL	1.894 , 80
5GM/ 882252/ /82VMANOPLA	1.390 , 28	5N0/ 949101/C / LUZ	296 , 78
5GM/ 882601/ /82VGAVETA	335 , 59	5N0/ 945096/Q / LANTERNA	713 , 97
5GM/ 882601/ /ZA2GAVETA	335 , 59	211/ 609537/11/ SAPATA	106 , 09
5GM/ 885375/ / ASSENTO	733 , 16	211/ 609537/10/ SAPATA	106 , 09
5GM/ 885375/C / ASSENTO	733 , 16	327/ 941043/1 / FAROL	533 , 17
5GM/ 885893/ /82VCOBERTURA	153 , 15	327/ 807441/1 / COBERTURA	119 , 72
5GM/ 885893/ /ZA2COBERTURA	153 , 15	325/ 957827/1 / SENSOR	73 , 44
5GM/ 885893/ /ZB3COBERTURA	140 , 95	325/ 955531/1 / RELE	67 , 28
5GM/ 885894/ /82VCOBERTURA	153 , 15	237/ 829550/1 / AMORTECEDO	109 , 93
5GM/ 885894/ /ZA2COBERTURA	153 , 15	231/ 919051/2 / SENSOR	109 , 98
5GM/ 885894/ /ZB3COBERTURA	140 , 95	217/ 853687/2 / EMBLEMA VW	74 , 37
5GM/ 885901/ /LI8APOIO	397 , 15	217/ 133607/3 / FILTRO AR	189 , 89
5GM/ 885901/ /TI7APOIO	397 , 15	N/ 020092/1 / BUCHA	- , 68
5GM/ 885901/A /BDLAPOIO	397 , 15	211/ 953164/2 / CARCACA	101 , 53
5GM/ 885901/A /OQIAPOIO	397 , 15	211/ 953162/5 / LENTE	16 , 68
5GM/ 885901/B /AEJAPOIO	397 , 15	058/ 103351/G / CABECOTE	33.047 , 31
5GM/ 885901/B /BKXAPOIO	397 , 15	02E/ 300057/C /00VCAMBIO	44.583 , 05
5GM/ 885901/B /ZAIAPOIO	397 , 15	02E/ 300058/G /00HCAMBIO	44.583 , 05
5GM/ 885902/ /LI8APOIO	397 , 15	02E/ 300058/H /00BCAMBIO	44.583 , 05
5GM/ 885902/ /TI7APOIO	397 , 15	02E/ 300058/N /013CAMBIO	44.583 , 05
5GM/ 885902/A /BDLAPOIO	397 , 15	02E/ 300057/B /012CAMBIO	44.583 , 05
5GM/ 885902/A /OOIAPOIO	397 , 15	WHT/ 001964/A / PARAFUSO	29 , 54
5GM/ 886197/ /9B9COBERTURA	8 , 54	N/ 011133/1 / PORCA	1 , 78
5GM/ 886373/ / BUCHA	8 , 31	N/ 102403/04/ PORCA	5 , 84
5GM/ 963557/C / ELEM.AQUEC	774 , 09	5G0/ 419091/DK/RIEVOLANTE	7.236 , 13
5QM/ 411105/R / MOLA	1.117 , 36	3C8/ 035730/E / CX.INTERF.	7.003 , 24
5QM/ 411105/S / MOLA	1.117 , 36	3AA/ 905219/A /9B9COBERTURA	82 , 80
5QM/ 411105/T / MOLA	1.117 , 36	5X0/ 885747/ /1NNBUCHA	2 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5QM/ 411303/ / BARRA	1.030 , 30	026/ 107103/31/11 PISTAO	39 , 70
5QM/ 411303/A / BARRA	994 , 58	027/ 107103/9 /22 PISTAO	120 , 21
5QM/ 411315/ / HASTE	257 , 71	027/ 107103/9 /11 PISTAO	130 , 00
5QM/ 413023/AC/ AMORTE.GAS	932 , 82	237/ 829193/1 / VEDACAO	154 , 10
5QM/ 413023/AF/ AMORTE.GAS	932 , 82	06L/ 103144/F / SUPORTE	1.075 , 70
5QM/ 413031/E / AMORTE.GAS	1.068 , 43	06K/ 127813/ / ADAPTADOR	18 , 11
5QM/ 498099/A / EIXO TRANS	2.556 , 35	06K/ 121139/ / ANEL	32 , 47
5QM/ 498099/B / EIXO TRANS	2.556 , 35	06K/ 121132/H / FLANGE	59 , 84
5QM/ 498103/A / JUNTA HOMO	1.906 , 38	06K/ 121132/ / FLANGE	43 , 54
5QM/ 498201/A / COIFA	201 , 98	06K/ 121121/E / TAMPÁ	75 , 92
5QM/ 498203/A / COIFA	167 , 35	06K/ 121113/E / TERMOSTATC	213 , 67
5QM/ 498203/B / COIFA	167 , 35	06K/ 121059/F / MANGUEIRA	12 , 69
5QM/ 501053/A / CORPOEIXO	2.463 , 96	06K/ 121051/M / MANGUEIRA	39 , 17
5QM/ 505223/ / BRACO	911 , 67	06K/ 121051/G / MANGUEIRA	12 , 69
5QM/ 505224/ / BRACO	911 , 67	06K/ 121049/A / MANGUEIRA	45 , 15
5QM/ 505311/ / BARRA	1.940 , 85	06K/ 121049/ / MANGUEIRA	16 , 26
5QM/ 505315/ / CHASSI	1.770 , 73	06K/ 115611/D / VARETA	72 , 30
5QM/ 511115/AD/ MOLA	273 , 59	06K/ 115251/K / TUBO ASPI.	95 , 07
5QM/ 511115/AE/ MOLA	273 , 59	5U0/ 885405/CN/DRJREVESTIMEN	87 , 35
5QM/ 511115/AF/ MOLA	273 , 59	5U0/ 885406/AL/DRJREVESTIMEN	99 , 66
5QM/ 511115/AG/ MOLA	273 , 59	143/ 557GT7/66/ LITERATURA GO	632 , 80
5QM/ 511115/AH/ MOLA	273 , 59	2H7/ 885376/B / ASSENTO	757 , 63
5K0/ 121253/F / RADIADOR	1.730 , 37	2H7/ 809531/ / SUPORTE	65 , 55
5N0/ 857511/ /9B9ESPELHO IN	926 , 13	2H5/ 857637/B /Y20GANCHOPROT	53 , 44
5N0/ 857511/ /PZIESPELHO IN	926 , 13	6Q6/ 867603/K /X30REVESTIMEN	114 , 47
5N1/ 970039/AN/ CHICOTE	263 , 53	079/ 115278/AB/ TUBO OLEC	300 , 22
5Q0/ 937086/AE/Z0MUNID. CTRL	3.194 , 29	079/ 115277/AJ/ TUBO OLEO	328 , 05
5Q0/ 937086/AE/Z0NUNID. CTRL	3.194 , 29	079/ 115155/AK/ COLETOR	384 , 56
5Q0/ 955559/A / SENSOR	980 , 88	079/ 115131/G / VEDACAO	11 , 36
5Q1/ 803141/ / TRAVESSA	941 , 58	079/ 115120/S / EIXO	73 , 69
5QD/ 698151/ / JG.PASTILH	1.575 , 85	079/ 109570/AT/ RODA	478 , 45
5QM/ 129254/ / CONDUTOR A	119 , 32	079/ 109507/T / TENSOR	382 , 01
5QM/ 129621/ / CONDUTOR A	200 , 06	079/ 109507/AF/ TENSOR	651 , 15
5QM/ 129635/ / BOCAL	175 , 55	037/ 121619/ / ADAPTADOR	42 , 08
5QM/ 407151/ / BARRA	1.304 , 67	079/ 109470/ / REVESTIMEN	16 , 74
5QM/ 407152/ / BARRA	1.304 , 67	079/ 109469/AM/ TRILHO	55 , 48
5QM/ 411105/AE/ MOLA	1.117 , 36	079/ 109469/AL/ TRILHO	55 , 48
5QM/ 411105/AF/ MOLA	1.117 , 36	079/ 109359/DG/ PLACA	6.581 , 72
5QM/ 411105/AG/ MOLA	1.117 , 36	079/ 109284/P / TAMPÁ	1.894 , 15
5QM/ 411105/AH/ MOLA	1.117 , 36	079/ 109283/L / TAMPÁ	2.055 , 65
5QM/ 411105/B / MOLA	1.117 , 36	079/ 109224/F / PINOSUPORT	517 , 36
5QM/ 411105/C / MOLA	1.117 , 36	079/ 109224/E / PINOSUPORT	517 , 36
5QM/ 411105/D / MOLA	1.117 , 36	06L/ 971824/C / CONDUTOR	39 , 91
5QM/ 411105/E / MOLA	1.117 , 36	06L/ 906037/ / GRAMPO	8 , 99
5QM/ 411105/N / MOLA	1.117 , 36	06L/ 906036/K / VALVULA	983 , 77
5QM/ 411105/P / MOLA	1.117 , 36	06L/ 906031/A / VALVULA	421 , 80
5QM/ 411105/Q / MOLA	1.117 , 36	06L/ 903143/D / SUPORTE	1.557 , 77
5GM/ 881903/B /BKWAP0IO	367 , 08	06L/ 903137/A / CORREIA	139 , 18
5C6/ 845026/ / VIDRO	874 , 18	06L/ 903133/F / TENSOR	515 , 49
5C0/ 011221/ / BRACO	67 , 06	06L/ 903133/D / TENSOR	575 , 72
7P6/ 853666/B /9B9GRADE	348 , 85	06L/ 253039/A / VEDACAO	52 , 73
7P6/ 853665/B /9B9GRADE	348 , 85	0DF/ 409021/A / DIFERENCIA	1.614 , 84
7P6/ 853651/M /ZLLGRADE	2.005 , 54	1JE/ 419211/J / TRAVESSA	488 , 49
7P6/ 853651/L /ZLLGRADE	1.933 , 97	1JE/ 419211/K / TRAVESSA	437 , 10
211/ 845201/2 / VIDRO	107 , 44	1JE/ 419211/Q / TRAVESSA	510 , 52
7P6/ 853671/K /RYPGRADE	1.904 , 90	1JE/ 419211/R / TRAVESSA	454 , 60
5Z0/ 407255/AD/ CAIXA	390 , 37	6QE/ 941007/G / FAROL	679 , 34
3C0/ 820581/ / CAPA PROTE	31 , 84	6QE/ 941007/H / FAROL	679 , 34
5GM/ 864794/ / ELEMENTO	69 , 53	6QE/ 941008/B / FAROL	679 , 34
5GM/ 867012/AH/DGXREVESTIMEN	2.942 , 08	6QE/ 941008/D / FAROL	693 , 35
5GM/ 867012/AL/DGXREVESTIMEN	2.942 , 08	1J0/ 411314/S / MANCAL	122 , 44
5GM/ 867234/E /ZC6COLUMA A	1.043 , 21	6QE/ 941008/E / FAROL	679 , 34
5GM/ 867428/A /CA9REVESTIMEN	1.401 , 78	6QE/ 941008/G / FAROL	679 , 34
5GM/ 881775/AA/ ESPUMA	539 , 54	1J0/ 411314/T / MANCAL	65 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5GM/ 881775/AC/ ESPUMA	435 , 12	1J0/ 411327/ / MANCAL	6 , 45
5GM/ 881775/AD/ ESPUMA	539 , 54	6QE/ 941008/H / FAROL	679 , 34
5GM/ 881775/C / ESPUMA	539 , 54	6QE/ 945095/E / LANTERNA	691 , 86
5GM/ 881776/AD/ ESPUMA	407 , 00	7N0/ 845543/A / PLACA	122 , 75
5GM/ 881776/C / ESPUMA	539 , 54	7P6/ 837879/ /GRUCAPA	259 , 05
5GM/ 881805/AA/BKVREVESTIMEN	1.542 , 57	7P6/ 839904/C /041RECORTE	408 , 50
5GM/ 881805/AC/AZYREVESTIMEN	1.542 , 57	8L0/ 807437/G /GRUPARACHOQUE	1.300 , 80
5GM/ 881805/AC/AZZREVESTIMEN	1.542 , 57	5U0/ 711303/C /PW1ALAVANCA	109 , 65
5GM/ 881805/AE/NNIREV. ENCOS	3.084 , 42	5Z0/ 721913/B / BATENTE	31 , 63
N/ 105524/02/ PARAFUSO	14 , 97	6R0/ 721405/A / CIL.TRANSM	987 , 52
5U0/ 601025/AA/FZZRODA	1.067 , 23	06L/ 109121/A / PROTETOR	38 , 33
5Z9/ 845216/ / VIDRO	95 , 06	06L/ 105401/F / BIELA	1.562 , 41
3AF/ 877231/A / MANGUEIRA	63 , 16	06L/ 103801/ / TAMP.ROSCA	14 , 48
2H0/ 601025/P /8Z8RODA	2.956 , 16	06L/ 103483/A / VEDACAO	515 , 20
2H0/ 845099/H /NVBPABRISA	2.007 , 36	06L/ 103269/B / COBERTURA	962 , 93
036/ 903143/G / SUPORTE	208 , 17	06L/ 103154/D / INJETOR	33 , 45
036/ 903143/H / SUPORTE	181 , 56	04C/ 907601/B / EMISSOR	345 , 51
N/ 100051/10/ PARAFUSO	7 , 09	6Q1/ 819453/C / SERVOMOTOR	1.351 , 16
5C6/ 863463/ /1BSPORTA MALA	541 , 94	5G9/ 827861/ / MANGUEIRA	32 , 22
5C6/ 853677/ /9B9GRADE	253 , 74	2H0/ 511151/M / MOLA PLANA	2.000 , 92
5C6/ 853666/A /9B9GRADE	215 , 29	2H0/ 511151/AQ/ MOLA PLANA	3.741 , 60
5C6/ 837476/C /3Q7VEDACAO	585 , 89	5G6/ 971848/ / PRESILHA	1 , 83
5C6/ 837475/C /3Q7VEDACAO	585 , 89	5G6/ 971829/B / BUCHA	40 , 06
5C6/ 833056/E / PORTA	2.190 , 62	1J6/ 253609/BN/ SILENCIOSO	2.103 , 11
325/ 971739/1 / CINTA	- , 29	1J1/ 970106/A / CABOS	510 , 58
AG/ T10206/ / DISPOSITIVO D	348 , 30	5G6/ 971616/A / CONDUTOR	12 , 12
AG/ T10168/ / PINO	123 , 81	2H0/ 511151/AP/ MOLA PLANA	3.741 , 60
VWA/ G511/ / BASE	414 , 72	6Q1/ 819453/A / SERVOMOTOR	1.103 , 56
1S0/ 071496/ /FZZRODA	1.864 , 80	2H7/ 885405/BP/H0BREVESTIMEN	2.110 , 50
5C6/ 845201/B / VIDRO	276 , 87	6Q1/ 819063/A / PECAINTERM	55 , 08
5C6/ 845202/B / VIDRO	284 , 10	3B0/ 498203/G / COIFA	169 , 08
5C6/ 845213/ / VIDRO	297 , 76	6Q0/ 858688/A / SUPORTE	169 , 77
5C6/ 845214/ / VIDRO	317 , 60	6Q0/ 820892/B / SUPORTE	75 , 76
5C6/ 845025/ / VIDRO	928 , 40	6Q0/ 820892/ / SUPORTE	71 , 32
5GM/ 881805/AE/NPIREV. ENCOS	3.084 , 42	6Q0/ 820679/G / VALVULA	549 , 73
7P0/ 857557/ /NX1CAPA COBER	4 , 10	6Q0/ 820139/ / VEDACAO	49 , 57
7P0/ 857705/D /KJDCINTO 3 PT	3.698 , 40	5G6/ 971616/ / CONDUTOR	4 , 65
7P0/ 857705/G /KJDCINTO 3 PT	1.797 , 83	5G6/ 971445/ / CONDUTOR	12 , 12
7P0/ 857706/D /KJDCINTO 3 PT	3.698 , 40	6Q1/ 820003/HL/ CAIXA	5.574 , 70
7P0/ 857706/G /KJDCINTO 3 PT	1.797 , 83	5G6/ 955993/ / BICO EJETO	85 , 48
7P0/ 857806/F /KJDCINTO 3 PT	1.189 , 12	6Q1/ 820190/ / VEDACAO	66 , 15
2H0/ 805697/B / SUPORTE	102 , 18	5G6/ 955793/ / COTOVELO	26 , 39
5U1/ 611723/C / TUBO FREIO	27 , 59	6Q1/ 858691/ / CANTONEIRA	38 , 65
5N0/ 825202/D / REVESTIMEN	545 , 07	5G6/ 898924/ /ZA2JG.PECAS	458 , 97
5G4/ 881806/DK/BBNREVESTIMEN	2.094 , 29	5G6/ 898533/ / JG.JUNTA	353 , 40
5U3/ 857705/E /HCPCINTO 3 PT	376 , 59	6Q3/ 858688/A / SUPORTE	169 , 77
5U7/ 857706/ /HCPCINTO 3 PT	212 , 09	6QE/ 819015/ / VENTOLINHA	476 , 62
028/ 130203/F / BICO INJET	3.775 , 42	N/ 103355/01/ PRESILHA	9 , 87
02T/ 409021/AS/ DIFERENCIA	3.892 , 30	6QE/ 820003/AA/ CAIXA	3.758 , 54
032/ 906269/B / SUPORTE	2 , 60	6QE/ 820003/D / CAIXA	4.761 , 61
377/ 955425/G / PALHETA	27 , 16	7P0/ 885934/B /82VCAPA COBER	46 , 68
6QE/ 823031/B / TAMP	1.167 , 44	7P0/ 885934/B /3G4CAPA COBER	46 , 68
2H0/ 837879/C /3FZCAPA	62 , 99	7P0/ 885788/D /95TCAPA COBER	235 , 88
6QE/ 820741/C / MANGUEIRA	284 , 19	6Q0/ 611844/B / SUPORTE	16 , 58
5Z0/ 881405/AD/XRVREVESTIMEN	187 , 96	1J0/ 615413/ / CONTRAPESO	36 , 15
5U5/ 827349/B / MOLA	16 , 90	09G/ 321397/C / APOIO	41 , 52
5U1/ 880202/A /ZF4AIRBAG	706 , 09	09G/ 321798/ / BUCHA	7 , 75
5GM/ 881903/A /BBQAPOIO	367 , 08	09G/ 323571/M / CONVERSOR	10.414 , 11
5GM/ 881903/B /AEEAPOIO	367 , 08	5N0/ 919673/F / SENSOR	430 , 25
5GM/ 881903/B /AEFAPOIO	367 , 08	5N0/ 919673/K / SENSOR	430 , 25
5GM/ 881805/AF/NNIREV. ENCOS	3.084 , 42	5Q0/ 906093/A / UNIDADE	877 , 38
5GM/ 881805/AF/NPIREV. ENCOS	3.084 , 42	8L0/ 919051/H / UNIDADE	2.492 , 83
5GM/ 881805/R /BBNREVESTIMEN	1.542 , 57	5U0/ 601027/G /03CRODA	246 , 97
5GM/ 881805/T /BKVREVESTIMEN	1.542 , 57	8L0/ 919673/E / SENSOR	900 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5GM/ 839432/B /5APTRILHO	620 , 85	5Q1/ 971815/B / CONDUTOR	92 , 67
5GM/ 885775/L / ESPUMA	403 , 72	8L9/ 919051/G / UNIDADE	9.127 , 98
5GM/ 885775/M / ESPUMA	318 , 65	8L9/ 919673/J / BOMBA	2.775 , 74
5GM/ 885775/N / ESPUMA	403 , 72	5Q1/ 971616/A / CONDUTOR	40 , 53
5GM/ 885775/P / ESPUMA	403 , 72	5Q1/ 971615/A / CONDUTOR	51 , 49
5GM/ 885776/A / ESPUMA	403 , 72	JKV/ 129601/ / FILTRO AR	2.170 , 79
5GM/ 885776/C / ESPUMA	403 , 72	09G/ 325039/D / CAIXA	13.091 , 64
5GM/ 885776/D / ESPUMA	403 , 72	09G/ 325429/B / PENEIRA DE	414 , 70
5GM/ 885776/E / ESPUMA	403 , 72	5Q1/ 971303/C / SUPORTE	52 , 83
5Q0/ 609651/ / SUPORTE	6 , 92	06E/ 103697/M / UNIDADE	302 , 31
5Q0/ 819644/A / FILTRO	86 , 70	N/ 906156/02/ PORCA	2 , 60
5Q0/ 937087/S /Z0SUNID. CTRL	3.492 , 93	5Q1/ 898304/B / CUBA	2.559 , 13
5Q0/ 937087/S /Z0TUNID. CTRL	3.596 , 92	5Q1/ 898304/ / CUBA	2.460 , 61
5QM/ 881045/F / ESTRUTURA	2.722 , 55	5Q1/ 864775/A / SUPORTE	67 , 52
5U7/ 853805/B /UA4FAIXA	49 , 87	5Q1/ 864551/ / COBERTURA	234 , 18
5Z4/ 800701/S / CARROCARIA	11.168 , 00	5Q1/ 820577/ / COXIM	59 , 45
5Z4/ 800701/T / CARROCARIA	12.238 , 00	N/ 906388/03/ PARAFUSO	4 , 61
5Z4/ 881046/H / ESTRUTURA	324 , 41	09G/ 325565/A / TAMPÃO	327 , 54
5Z4/ 881046/L / ESTRUTURA	324 , 41	09G/ 325565/ / TAMP.ROSCA	14 , 08
5Z9/ 833055/E /GRUORTA	1.817 , 89	5U0/ 881405/M /VOJREVESTIMEN	166 , 92
5Z9/ 833056/E /GRUORTA	1.817 , 89	5Q0/ 971250/P / CABO MASSA	207 , 50
5QM/ 511115/L / MOLA	273 , 59	7P6/ 853231/ / SUPORTE	65 , 22
5W6/ 827505/ / FECHADURA	123 , 83	5G4/ 809123/ / REFORCO	267 , 29
5GM/ 863484/ /ZA2REVESTIMEN	236 , 69	5Q0/ 962131/ / ANTENA	150 , 69
ASE/ 451456/01/000FURADOR	128 , 70	7P6/ 853343/ /H81INSERTO	74 , 21
AG/ T10480/ / ADAPTADOR	230 , 65	6Q0/ 810222/ / FECHAMENTO	13 , 45
A/ G3411/ / PINOS GUIA	147 , 12	6Q0/ 810971/A / PROTETOR	80 , 01
AG/ T10049/ / COLOCADOR	74 , 25	6Q0/ 810972/A / PROTETOR	75 , 40
AG/ T10381/ /1 TAMP?O	79 , 31	6Q0/ 820061/ / VEDACAO	65 , 66
AG/ T10352/ / FERRAMENTA DE	107 , 52	7P0/ 971873/D / BUCHA	13 , 73
3C0/ 909605/T /009UNID.COMAN	3.564 , 21	7P0/ 971873/C / BUCHA	20 , 64
5G4/ 837432/K /5APTRILHO	568 , 68	7P0/ 971865/ / MOLDURA	28 , 12
5U4/ 809607/A /GRUREFORCO	699 , 52	7P0/ 971845/D / SUPORTE	46 , 68
5U0/ 853047/B /SJ5ADESIVO	24 , 32	7P0/ 971845/C / SUPORTE	26 , 08
03J/ 100025/S / MOTOR COMP	10.395 , 45	7P0/ 971841/H / TAMPÃO	26 , 97
03J/ 100025/R / MOTOR COMP	10.398 , 90	7P0/ 971841/E / BUCHA	24 , 72
5U7/ 407256/L / CAIXA	302 , 44	7P0/ 971824/ / CONDUTOR	95 , 28
5U7/ 199315/B / SUPORTE	771 , 57	7P0/ 971815/ / CONDUTOR	41 , 95
1H0/ 010092/N / ETIQUETA D	15 , 13	7P0/ 971747/A / SUPORTE	355 , 85
6Q4/ 809605/G / PAINEL	1.815 , 64	7P0/ 971503/ / SUPORTE	12 , 17
6Q4/ 831056/P /007PORTA	2.529 , 52	7P0/ 971446/A / CONDUTOR	41 , 95
6Q6/ 833056/H /007PORTA	2.040 , 83	7P0/ 971446/ / CONDUTOR	41 , 95
6Q0/ 821105/E /CTRPALALAMA	478 , 81	7P0/ 971445/A / PRESILHA	32 , 23
5U4/ 971121/HC/ CHICOTE P	118 , 92	7P0/ 971361/ / SUPORTE	126 , 43
5U4/ 971121/HA/ CHICOTE P	126 , 94	7P0/ 971341/N / CONDUTOR	63 , 16
5U4/ 971121/GS/ CHICOTE P	123 , 04	7P0/ 971341/G / CONDUTOR	105 , 48
5U4/ 971121/GQ/ CHICOTE P	128 , 90	7P0/ 971341/F / CONDUTOR	105 , 48
5G0/ 601025/BC/8Z8RODA	1.920 , 39	7P0/ 971341/E / CONDUTOR	105 , 48
AG/ T50015/A / SUPORTE	929 , 46	7P0/ 971341/C / CONDUTOR	105 , 48
AG/ T40199/ / PINOS GUIA	103 , 17	7P0/ 971341/B / CONDUTOR	105 , 48
AG/ T40175/ / SOQUETE ARTIC	317 , 87	7P0/ 971341/A / CONDUTOR	186 , 89
AG/ T10208/ / FERR MONTAGEM	268 , 57	7P0/ 971341/ / CONDUTOR	186 , 89
AG/ T10203/ / COLOCADOR	74 , 32	7P0/ 971301/A / SUPORTE	141 , 17
2H5/ 817111/A / TETO	8.082 , 93	7P0/ 971279/D / CHICOTE	328 , 67
5C0/ 614742/B / TUBO FREIO	277 , 49	7P0/ 971279/C / CHICOTE	328 , 67
1HM/ 853675/BK/ EMBLEMA	51 , 66	7P0/ 971262/A / SUPORTE	55 , 65
N/ 101277/07/ PARAFUSO	1 , 36	7P0/ 971006/C / SUPORTE	31 , 82
5C7/ 941005/C / FAROL	3.089 , 81	7P0/ 971005/B / SUPORTE	31 , 38
5C6/ 809605/A / PAINEL	6.323 , 16	7P0/ 971004/B / SUPORTE	61 , 89
5C6/ 807441/A /9B9COBERTURA	145 , 82	7P0/ 971003/B / SUPORTE	79 , 94
5C6/ 805903/ /9B9SPOILER	852 , 77	7P0/ 955453/ / RESERVAT.	388 , 53
5C6/ 012103/JE/ LITERATURA	51 , 07	7P0/ 955410/B / BRACO	468 , 03
211/ 831472/1 / REFORCO	36 , 92	7P0/ 955409/B / BRACO	468 , 15
5C5/ 877307/A /AL2PERSIANA	6.987 , 22	7P0/ 955205/ / COBERTURA	86 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T10385/ / BIT XZN10	106 , 72	7P0/ 941824/C / PORTA FUSI	262 , 02
5U0/ 920823/R /AP7INSTRUMENT	831 , 25	7P0/ 941824/A / PORTA FUSI	262 , 02
2H0/ 513029/H / AMORTE.GAS	431 , 93	7P0/ 937722/ / RECEPTACUL	58 , 33
6Q4/ 867501/M /33CREVESTIMEN	327 , 38	2H2/ 867233/C /Y20REVESTIMEN	320 , 37
5U7/ 407255/L / CAIXA	302 , 44	5Z0/ 959655/A /ZZZUNID.COMAN	3.666 , 85
5G0/ 807287/C /9B9SUPORTE	242 , 91	5U0/ 057156/M / AUTORRADIO	814 , 38
080/ 311229/1 / FRICCAO	4 , 36	7P1/ 820121/ / CXEVAPORAD	595 , 81
5U4/ 971121/GN/ CHICOTE P	99 , 49	7P1/ 820117/ / HASTE	15 , 93
N/ 106403/01/ PARAFUSO	14 , 00	7P1/ 815153/ / CARCACA	635 , 60
142/ 557PL7/66/ LITERATURA PA	632 , 80	7P0/ 972735/ / CAIXA	43 , 50
142/ 557PC6/66/ LITERATURA CC	632 , 80	7P0/ 972641/ / RECEPTACUL	86 , 29
141/ 557PV7/66/ LITERATURA PA	662 , 39	191/ 971926/B / BUCHA	1 , 06
132/ 5R6R51/66/ MANUAL RCD 51	18 , 20	5G6/ 877059/ / PAINEL	4.357 , 93
2H7/ 845206/A / VIDRO	160 , 32	1T0/ 971913/ / BUCHA	25 , 22
2H1/ 955409/ / BRACO	98 , 63	5G6/ 867462/A /82VTAMPA	115 , 24
217/ 809029/4 / PAINEL	4.269 , 00	5G6/ 864733/ / ISOLAMENTO	31 , 65
5GM/ 827936/ /GRUSPOILER	1.787 , 53	5G6/ 858855/F /CA9PLATAFORMA	831 , 14
2H7/ 845205/A / VIDRO	165 , 41	5G6/ 858831/ /82VSUPORTE	93 , 95
2H2/ 955410/ / BRACO	1.027 , 37	5G6/ 853860/B /9B9REVESTIMEN	625 , 29
2H2/ 955409/ / BRACO	1.027 , 37	5G6/ 853859/B /9B9REVESTIMEN	625 , 29
5W4/ 971901/ / CAPA PROTE	68 , 73	1H0/ 971913/B / BUCHA	43 , 54
5W4/ 837184/ / HASTE	12 , 45	1C0/ 962258/P /000UNIDADE	2.895 , 89
5Z0/ 098609/E / JG. ALARME	308 , 08	5G6/ 817285/A / ISOLAMENTO	99 , 37
ASE/ 423213/00/000REFLETOR	18.533 , 51	5G6/ 813393/A / CHP UNIAO	54 , 59
ASE/ 423212/00/000UNI. MEDIC	15.234 , 98	5X0/ 853805/ / FAIXA	67 , 55
079/ 905377/E / SENSOR	182 , 19	5X0/ 853806/ / FAIXA	67 , 55
077/ 911023/J / MOTOR	3.143 , 91	5X3/ 853706/ / FRISOTETC	142 , 42
077/ 905377/G / SENSOR	188 , 03	5X4/ 853807/ /1NNFRISO	56 , 19
5Z4/ 853753/K /739PROTECAO	90 , 99	5X4/ 853807/ /U71FRISO	39 , 26
5U0/ 054634/A / TRAVA	543 , 27	5X4/ 853808/ /U71FRISO	41 , 52
APR/ 998605/S / ALARME SON	336 , 20	5X7/ 853755/ / PARAFUSO	2 , 71
373/ 853814/ /1GRSOLEIRA	15 , 79	5X9/ 807243/ /739FRISO	333 , 64
373/ 853814/ /1NNSOLEIRA	12 , 29	5X9/ 853705/F / FRISOTETO	203 , 25
5U4/ 971121/GL/ CHICOTE P	75 , 16	5X9/ 853706/ / FRISOTETC	170 , 29
5U4/ 971121/FP/ CHICOTE P	121 , 00	5Z4/ 853516/H /GRUPROTECAO	95 , 05
5U4/ 971121/FJ/ CHICOTE P	129 , 03	5Z4/ 853753/H /GRUPROTECAO	65 , 73
5U4/ 971121/EK/ CHICOTE P	126 , 11	5Z4/ 853754/H /GRUPROTECAO	65 , 73
5U4/ 971121/ED/ CHICOTE P	130 , 97	7P0/ 971913/ / BUCHA	24 , 72
5U4/ 971120/GR/ CHICOTE P	166 , 25	7P0/ 971905/A / BUCHA	24 , 72
5U3/ 971121/EP/ CHICOTE P	33 , 70	7P0/ 971905/ / BUCHA	74 , 02
5U3/ 971121/EH/ CHICOTE P	45 , 85	7P0/ 971878/ / BUCHA	20 , 64
5U3/ 971121/EG/ CHICOTE P	72 , 93	5Z4/ 971120/AC/ CHICOTE P	159 , 23
5U3/ 971121/EE/ CHICOTE P	80 , 73	5Z6/ 945311/ / COBERTURA	15 , 48
5U3/ 971120/ET/ CHICOTE P	105 , 79	5Z6/ 945311/A / COBERTURA	15 , 48
7E0/ 837202/N /ROHCHAVE	563 , 01	5Z6/ 945312/ / COBERTURA	15 , 48
7E0/ 837202/M /ROHCHAVE	595 , 40	5Z6/ 945312/A / COBERTURA	15 , 48
5U0/ 201997/B / TUBO	36 , 80	5Z4/ 971120/AE/ CHICOTE P	227 , 08
3C0/ 837216/E /ROHCHAVE	226 , 22	5Z4/ 971120/AF/ CHICOTE P	169 , 95
5Z9/ 945312/ / COBERTURA	8 , 30	5Z4/ 971120/AJ/ CHICOTE P	160 , 79
5Z9/ 945311/ / COBERTURA	8 , 30	5Z4/ 971120/AM/ CHICOTE P	194 , 01
032/ 198561/ / JG.JUNTA	327 , 03	5Z4/ 971120/AT/ CHICOTE P	220 , 16
6N1/ 611349/B / TAMPA	166 , 05	ASE/ 404553/00/000JOGO ADAPT	368 , 89
032/ 906433/B / EMISSOR	69 , 31	5Z4/ 971120/BD/ CHICOTE P	301 , 10
053/ 105101/5 / VIRABREQUI	1.634 , 44	N/ 907088/03/ PORCA	1 , 83
2H2/ 945096/B / LANTERNA	297 , 00	N/ 908059/01/ PARAFUSO	1 , 33
2H0/ 615301/A / DISCO	482 , 60	5Z4/ 971120/BE/ CHICOTE P	212 , 84
151/ 557TIG/66/ LITERATURA TI	582 , 70	WHT/ 007593/ / DISCO	16 , 73
N/ 908946/01/ PORCA	1 , 84	N/ 912044/02/ PARAFUSO	24 , 03
5GM/ 863484/ /82VREVESTIMEN	236 , 69	5Q1/ 820127/ / MANGUEIRA	67 , 36
5Z0/ 885921/DB/ECVREVESTIMEN	156 , 49	ASE/ 417165/01/000ASPIRADOR	7.037 , 02
5Z0/ 885921/DD/ECXREVESTIMEN	159 , 22	5Q1/ 820102/D / EVAPORADOR	3.681 , 33
5Z4/ 881045/L / ESTRUTURA	345 , 00	02K/ 409210/D / ARRUELA	7 , 18
5U0/ 820120/ / DRENO AGUA	86 , 12	5Q1/ 820007/B / CARCACA	1.191 , 94
5U0/ 820022/ / RESISTENCI	115 , 85	5G9/ 919866/ / CARTAO SD	1.508 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 798261/B / JG.ALAVANC	572 , 33	5Q1/ 816738/E / TUBO	1.275 , 04
3AA/ 959799/C /Z0BUNIDADE	3.674 , 92	5Q1/ 805265/ / CAIXA	909 , 48
5U0/ 953235/C /1FRINTERRUPTO	63 , 33	5Q1/ 803177/ / CHAPAFECHA	109 , 27
6R0/ 820367/ / FILTRO	34 , 91	7P6/ 867439/R /ME1GUARNICAO	1.529 , 46
ASE/ 410064/00/000DETECTOR	4.223 , 10	7P6/ 867439/R /MN3GUARNICAO	1.529 , 46
6Q0/ 407396/B / PORCA	28 , 13	7P6/ 867439/R /NE1GUARNICAO	1.529 , 46
ASE/ 441136/00/000ADAPTADOR	4.706 , 99	7L6/ 863925/E / ISOLAMENTO	1.043 , 73
ASE/ 441120/00/000ESD LUGAR	1.227 , 40	7L6/ 864231/B / ANTIRUIDO	140 , 21
1K1/ 419502/BL/ COLUNA DIR	5.773 , 99	7L6/ 864231/C / ANTIRUIDO	140 , 21
ASE/ 409102/00/000ADAPTADOR	328 , 67	7L6/ 867085/B /4V7COBERTURA	803 , 27
ASE/ 405378/00/000ADAPTADOR	2.876 , 04	7L6/ 867085/B /5W8COBERTURA	909 , 34
ASE/ 405377/00/000VERIFICADO	6.144 , 97	7L6/ 867085/B /72ACOBERTURA	909 , 34
ASE/ 405376/00/000VERIFICADO	11.365 , 64	7L6/ 867085/C /4V7COBERTURA	851 , 83
ASE/ 405375/00/000VERIFICADO	4.673 , 51	7L6/ 867085/C /5W8COBERTURA	909 , 34
ASE/ 405373/00/000VERIFICADO	3.596 , 02	7L6/ 867085/C /72ACOBERTURA	909 , 34
ASE/ 405368/00/000VERIFICADO	4.511 , 97	5Z4/ 867011/BK/GANREVESTIMEN	456 , 54
ASE/ 339010/00/000WARNSCHILD	181 , 07	5Z4/ 867011/BN/EDDREVESTIMEN	451 , 07
5G0/ 858566/H /82VCOBERTURA	168 , 07	5Z4/ 867011/BN/EDFREVESTIMEN	456 , 54
5C6/ 881605/B /95TMANOPLA	67 , 45	5Z4/ 867011/BQ/EPMREVESTIMEN	450 , 54
5C6/ 881605/B /82VMANOPLA	110 , 13	5Z4/ 867011/BQ/GAGREVESTIMEN	298 , 03
5QM/ 511115/M / MOLA	273 , 59	5Z4/ 867011/BQ/GAHREVESTIMEN	444 , 47
5QM/ 511115/N / MOLA	273 , 59	5Z4/ 867011/BS/EPMREVESTIMEN	450 , 54
5QM/ 511115/P / MOLA	273 , 59	5Z4/ 867011/BS/GAGREVESTIMEN	448 , 14
5QM/ 511115/Q / MOLA	273 , 59	5Z4/ 867011/BS/GAHREVESTIMEN	444 , 47
5QM/ 511115/R / MOLA	273 , 59	5Z4/ 867011/CB/EPMREVESTIMEN	437 , 95
5QM/ 615123/ / CAIXA	1.485 , 44	5Z4/ 867011/CB/GAGREVESTIMEN	286 , 45
5QM/ 615124/ / CAIXA	1.485 , 44	5Z4/ 867011/CB/GAHREVESTIMEN	431 , 90
5QM/ 615423/B / CAIXA	1.821 , 10	5Z3/ 971147/F / CHICOTE	244 , 66
5QM/ 615424/B / CAIXA	1.821 , 10	5Z4/ 867212/AF/EDDREVESTIMEN	401 , 26
5QM/ 881106/C / ASSENTO	3.262 , 21	5Z4/ 867212/AF/EDFREVESTIMEN	395 , 20
5QM/ 885305/ / ARMACAO	201 , 72	5Z4/ 867212/AF/FSEREVESTIMEN	395 , 20
5U3/ 867010/B /FSMREVESTIMEN	219 , 70	5Z4/ 867212/AF/GANREVESTIMEN	395 , 20
5U4/ 839015/H / FECHADURA	219 , 92	5Z4/ 867212/AH/EDDREVESTIMEN	417 , 11
5U4/ 867212/BJ/LAYREVESTIMEN	961 , 24	5Z4/ 867212/AH/EDFREVESTIMEN	416 , 44
5U4/ 867212/CB/BJZREVESTIMEN	253 , 83	5Z4/ 867212/AH/FSEREVESTIMEN	416 , 44
5U7/ 853413/G /61VFAIXA	89 , 83	5Z4/ 867212/AH/GANREVESTIMEN	416 , 44
5U7/ 853413/G /MY2FAIXA	89 , 83	5Z4/ 867212/AK/EPMREVESTIMEN	389 , 79
5U7/ 853413/H /61VFAIXA	27 , 75	5Z4/ 867212/AK/GAGREVESTIMEN	237 , 29
5W0/ 201997/A / TUBO	86 , 18	5Z4/ 867212/AK/GAHREVESTIMEN	383 , 67
5W0/ 201997/C / TUBO	86 , 18	5Z4/ 867212/AM/EPMREVESTIMEN	402 , 18
5Z0/ 857511/C /9B9ESPELHO IN	93 , 37	5Z4/ 867212/AM/GAGREVESTIMEN	398 , 79
5Z0/ 885063/Q / ENCOSTO	1.798 , 70	5Z4/ 867212/AM/GAHREVESTIMEN	396 , 12
5Z0/ 885921/CM/ECLREVESTIMEN	156 , 13	5Z4/ 867428/D /RR6REVESTIMEN	56 , 61
5Z0/ 885921/CP/EDBREVESTIMEN	159 , 57	5Z4/ 867765/ /NA2REVESTIMEN	43 , 21
5Z0/ 885921/CR/GAWREVESTIMEN	212 , 98	5Z4/ 867766/ /NA2REVESTIMEN	43 , 21
5C6/ 881479/D /95TCAPA COBER	95 , 41	5Z3/ 971147/G / CHICOTE	230 , 84
5U0/ 885806/AB/CNBREVESTIMEN	208 , 78	5Z3/ 971147/H / CHICOTE	255 , 09
3C0/ 121049/H / MANGUEIRA	118 , 50	5Z4/ 959433/E / UNID.COMAN	2.196 , 21
3C0/ 121051/AC/ MANGUEIRA	100 , 05	5Z4/ 959433/F / UNID.COMAN	924 , 11
3C0/ 121101/N / MANGUEIRA	76 , 37	5Z4/ 959433/G / UNID.COMAN	525 , 60
3C0/ 121101/AF/ MANGUEIRA	39 , 23	5Z4/ 959859/ /1NNINTERRUPTO	75 , 25
2H2/ 941015/E / FAROL	1.331 , 29	5Z6/ 813402/A /GRUCHAPA REPA	9 , 53
2H2/ 941016/G / FAROL	1.144 , 34	5Z4/ 971120/AB/ CHICOTE P	209 , 82
2H2/ 941016/H / FAROL	983 , 00	5Z0/ 953513/D /9B9INTERRUPTO	236 , 51
2H7/ 809223/A / COLUNA B	2.851 , 39	5U0/ 805584/E /9B9MOLDURA	43 , 67
191/ 253141/A / BRACADEIRA	128 , 94	5U0/ 853665/M /9B9COBERTURA	87 , 46
8K0/ 831402/K / DOBRADICA	32 , 00	5N0/ 601307/S /RDNPNUE	3.392 , 99
5Z0/ 885405/AG/UYREVESTIMEN	212 , 95	5Z0/ 953235/B /1NNINTERRUPTO	38 , 28
5Z0/ 885405/AF/UYREVESTIMEN	223 , 56	5Z0/ 121156/E / MANGUEIRA	189 , 63
5Z0/ 885375/D / ASSENTO	186 , 88	5Z0/ 927903/B / CHICOTE	204 , 08
5Z0/ 863747/ / CLIP	2 , 84	211/ 405317/1 / LUVA	13 , 78
5U5/ 827301/ / DOBRADICA	36 , 93	WUR/ 000255/ / BRACADEIRA ES	13 , 68
377/ 721335/P / CABO	60 , 08	5Q1/ 723913/F / COLUNA	216 , 61
BTJ/ 100037/S / MOTOR	4.888 , 00	5Q1/ 721647/A / TAMPA	230 , 11

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 800375/J /NOPJG.CILINDR	356 , 88	5Q1/ 614739/D / TUBO FREIC	204 , 14
379/ 827503/J / FECHADURA	188 , 24	5Q1/ 614723/B / TUBO FREIC	239 , 34
379/ 827503/K / FECHADURA	189 , 05	5Q1/ 614106/B / SERV FREIO	1.416 , 74
5W0/ 860277/D / EXTINTOR	120 , 04	5Q1/ 612163/A / CHAPA	172 , 59
2H5/ 845491/J /NVBVIDRO	760 , 26	5Q1/ 611301/ / RESERVATOR	519 , 51
6E0/ 955985/B / BICO EJETO	27 , 30	5Q1/ 423981/D / CHAPA	222 , 39
5C6/ 809843/ / RECORTE	2.473 , 67	5Q0/ 973115/ / RECEPTACUL	16 , 94
5C6/ 881479/D /82VCAPA COBER	95 , 41	5Q0/ 972723/A / RECEPTACUL	42 , 85
231/ 845121/3 / VEDACAO	130 , 59	5Q0/ 972718/ / RECEPTACUL	75 , 23
5G6/ 827936/A /GRUSPOILER	2.429 , 62	5Q0/ 971955/ / RECEPTACUL	45 , 01
5U7/ 809410/ / CAIXA	531 , 51	5Q0/ 971879/ / CONDUTOR	60 , 68
5Z0/ 920822/A / INSTRUMENT	877 , 31	5Q0/ 971848/ / PRESILHA	11 , 62
5Z0/ 920822/ / INSTRUMENT	980 , 31	5Q0/ 971615/L / CONDUTOR	119 , 42
5Z0/ 920820/D / INSTRUMENT	841 , 43	5Q0/ 971615/J / CONDUTOR	24 , 75
5Z0/ 885806/F /UYREVESTIMEN	129 , 51	5Q0/ 971250/Q / CABO MASSA	220 , 86
5Z0/ 885805/AC/UYREVESTIMEN	128 , 11	5Q0/ 971445/D / CONDUTOR	40 , 53
5Z0/ 885805/AB/UYREVESTIMEN	209 , 21	5U0/ 805903/B /EL7DEFLETOR	202 , 90
5Z0/ 885776/ / ESPUMA	107 , 16	5Z0/ 863919/M / ISOLAMENTO	247 , 79
5Z0/ 885775/C / ESPUMA	107 , 16	8V1/ 611021/B / CILINDRO	1.913 , 69
5Z0/ 885683/F /71NPINO	4 , 41	8V0/ 615423/D / CAIXA	1.241 , 46
5Z0/ 885683/D / ACIONAMENT	29 , 74	8V0/ 615424/D / CAIXA	1.241 , 46
N/ 105295/01/ LAMP.INCAN	128 , 41	7P0/ 611019/D / CILINDRO	2.177 , 60
ASE/ 401533/00/000ADAPTADOR	396 , 53	079/ 903803/G / REGULADOR	1.200 , 74
035/ 121171/C / ANEL	2 , 01	079/ 903803/H / REGULADOR	1.200 , 74
03C/ 133073/D / VEDACAO	52 , 03	09G/ 300033/B / MUDANCAS	61.830 , 86
026/ 129589/D / VEDACAO	21 , 70	09G/ 301469/A / BOCAL	34 , 12
211/ 405439/ / ANEL	1 , 34	09G/ 321363/F / TUBO OLEC	87 , 71
305/ 821895/1 / CLIP	- , 71	7L6/ 867086/B /4V7COBERTURA	851 , 83
2H0/ 601025/F /8Z8RODA	3.062 , 29	7L6/ 867086/B /5W8COBERTURA	909 , 34
6Q6/ 827565/F /3FZMANOPLA	145 , 84	7L6/ 867086/B /72ACOBERTURA	909 , 34
5W6/ 945111/E / LANTERNA	380 , 82	7L6/ 867086/C /4V7COBERTURA	909 , 34
2H0/ 845099/N /NVBPARABRISA	1.504 , 16	7L6/ 867086/C /5W8COBERTURA	909 , 34
2H0/ 867011/AE/TOMREVESTIMEN	3.337 , 89	7L6/ 867086/C /72ACOBERTURA	909 , 34
2H0/ 867011/AE/TOLREVESTIMEN	3.337 , 89	7L6/ 867157/E /75RMOLDURA	152 , 48
2H0/ 601025/AH/Z98RODA	3.343 , 20	7L6/ 867161/B /7B4PUXADOR	485 , 75
2H0/ 867011/AE/TONREVESTIMEN	3.337 , 89	7L6/ 867461/C /1N5TAMPA	448 , 43
2H0/ 867011/AE/TOPREVESTIMEN	3.337 , 89	7L6/ 867461/C /7L2TAMPA	448 , 43
2H0/ 867012/AE/TOLREVESTIMEN	3.337 , 89	7L6/ 867461/C /7Q6TAMPA	448 , 43
1K0/ 972751/A / RECEPTACUL	15 , 94	7L6/ 867461/D /1N5TAMPA	448 , 43
059/ 903803/R / REGULADOR	1.233 , 39	7L6/ 867461/E /1N5TAMPA	448 , 43
5G6/ 877071/A / TAMPA	5.841 , 30	7L6/ 867656/B /5J6TAMPA	375 , 31
5GM/ 880201/A /81UAIRBAG	5.174 , 60	5Z1/ 614739/C / TUBO FREIO	432 , 89
5GM/ 880201/J /81UAIRBAG	5.174 , 60	5Z1/ 614739/B / TUBO FREIO	432 , 89
5U0/ 615311/ / PRATO FREI	18 , 75	6QE/ 941030/A / FAROL	921 , 84
2H0/ 867012/AE/TOMREVESTIMEN	3.337 , 89	5U5/ 945095/C / LANTERNA	308 , 49
2H0/ 867012/AE/TONREVESTIMEN	3.337 , 89	5U7/ 511115/G / MOLA	289 , 75
2H0/ 867012/AE/TOPREVESTIMEN	3.337 , 89	443/ 906102/F / BUCHA	99 , 86
2H0/ 867276/ / CLIP	2 , 96	411/ 941189/ / BUCHA	14 , 28
2H7/ 867023/AH/TOLREVESTIMEN	3.212 , 86	4D0/ 971872/A / BUCHA	85 , 87
2H7/ 867024/AH/TOLREVESTIMEN	3.212 , 86	5Z9/ 867012/D /IOMREVESTIMEN	1.042 , 96
2H7/ 867024/AH/TOMREVESTIMEN	3.212 , 86	171/ 971913/ / BUCHA	7 , 00
2H7/ 867024/AH/TONREVESTIMEN	3.212 , 86	191/ 906376/A / CAPA PROTE	42 , 90
2H7/ 867024/AH/TOPREVESTIMEN	3.212 , 86	032/ 971610/S / CHICOTE	676 , 90
2HH/ 881405/AF/HYHREVESTIMEN	4.061 , 79	5W0/ 711303/C / ALAVANCA	107 , 38
2HH/ 881806/AH/OZIREVEST.ENC	4.061 , 79	6KE/ 721555/ / CABO ACELE	93 , 46
2HH/ 885405/AR/HZEREVESTIMEN	4.706 , 75	06D/ 103385/D / PARAFUSO	26 , 11
2HH/ 885406/AQ/HZEREVESTIMEN	4.061 , 79	377/ 399541/C / SUPORTE	38 , 27
7P0/ 498203/ / COIFA	212 , 27	5X0/ 711117/ / ALAVMUDANC	65 , 53
7P0/ 615312/B / PRATO FREI	126 , 36	N/ 910230/02/ PARAFUSO	5 , 61
7L6/ 615311/ / PRATO FREI	233 , 74	030/ 905430/AM/ CABO IGNIC	86 , 06
7L6/ 857778/C /NWXTRAVA	721 , 90	1S3/ 837085/F / CABO	22 , 33
7L6/ 857778/C /PNETRAVA	721 , 90	030/ 105431/AG/ BUCHA	13 , 59
7D0/ 971798/ / ESPUMA	11 , 36	1J0/ 411105/AE/ MOLA	367 , 73
5Q0/ 898511/F / MOTOR	562 , 82	5Z0/ 959433/K / UNID.COMAN	504 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 898511/G / MOTOR	562 , 82	5Z0/ 959433/D / UNID.COMAN	656 , 10
5Q0/ 971783/ / CAPA COBER	16 , 94	2H7/ 885901/AB/OYIAPPIO	1.435 , 86
N/ 020150/16/ TUBO	31 , 27	2H7/ 885901/AB/TOJAPPIO	1.481 , 06
8K0/ 831401/K / DOBRADICA	32 , 00	2H7/ 885901/AB/G0KAPPIO	1.481 , 06
5U0/ 823031/B /GRUTAMPA	1.112 , 14	2H7/ 885901/ /AG6APPIO	1.481 , 06
5X7/ 809582/ / REFORCO	176 , 11	2H7/ 885901/AE/G0JAPPIO	1.481 , 06
2H7/ 833056/S /GRUPORTA	4.306 , 06	2H7/ 885901/AE/TOHAPPIO	1.481 , 06
2H0/ 831056/S /GRUPORTA	3.480 , 72	2H7/ 885901/AP/G0JAPPIO	1.481 , 06
2H7/ 809051/ /GRUPAINEL	10.228 , 44	2H7/ 885901/AQ/TOGAPPIO	1.481 , 06
377/ 498203/ / JG.PECAS	62 , 51	2H7/ 885901/AS/OYIAPPIO	1.435 , 86
059/ 919501/A / SENSOR	135 , 06	2H7/ 885511/A / ESTRUTURA	2.205 , 02
5C0/ 129620/ / ELEMENTO	204 , 51	3Q0/ 998281/A / MOTOR	2.369 , 56
5C6/ 857522/B / ESPELHO	259 , 07	3Q0/ 998281/ / MOTOR	2.369 , 56
5Z0/ 407255/AB/ CAIXA	412 , 96	2H7/ 858638/B /Y20PUXADOR	45 , 18
5C6/ 805931/ / TIRANTE	52 , 50	2H7/ 858637/B /Y20PUXADOR	45 , 18
07K/ 103469/L / TAMP	914 , 68	2H7/ 857807/A /RAACINTO 3 PT	1.253 , 55
1SB/ 885775/B / ESPUMA	169 , 35	2H5/ 867501/M /AM4REVESTIMEN	3.794 , 67
1SB/ 809220/A /GRUCOLUNA B	577 , 04	2H5/ 867454/ / PECA ENCHI	94 , 52
3C0/ 907521/G / REGULADOR	974 , 97	2H2/ 863925/A / ISOLAMENTO	455 , 84
5GM/ 867011/AH/AXYREVESTIMEN	3.050 , 90	ASE/ 469022/01/000REPAIR KIT	2.108 , 53
5GM/ 867011/AH/NRIREVESTIMEN	3.050 , 90	2H7/ 885901/AT/G0JAPPIO	1.481 , 06
5GM/ 867211/BG/DLVREVESTIMEN	2.305 , 26	2H7/ 885901/AT/TOHAPPIO	1.481 , 06
5GM/ 867211/BH/AXWREVESTIMEN	2.305 , 26	2H7/ 885901/BA/IDEAPPIO	1.364 , 25
5GM/ 867211/BH/DLVREVESTIMEN	2.305 , 26	2H7/ 885901/BA/TOGAPPIO	1.481 , 06
5GM/ 867211/BS/BCAREVESTIMEN	2.305 , 26	2H7/ 885901/BH/AWVENCOSTO	2.131 , 28
5GM/ 867211/BS/PRIREVESTIMEN	2.305 , 26	2H7/ 885901/BL/W81APPIO	1.404 , 73
5GM/ 867233/E /ZA4COLUNA A	1.035 , 21	5Z0/ 601147/AB/BJWCALOTA	46 , 35
5GM/ 867233/E /ZB5COLUNA A	1.035 , 21	5Z0/ 601147/AC/BJWCALOTA	47 , 55
5GM/ 867233/E /ZC6COLUNA A	1.035 , 21	5Z0/ 881805/KA/JBDREVESTIMEN	636 , 06
5GM/ 867291/ /82VREVESTIMEN	259 , 97	5Z0/ 881901/DD/EQBAPIO	129 , 02
5GM/ 867291/ /ZA2REVESTIMEN	259 , 97	5Z0/ 885405/KF/JBDREVESTIMEN	753 , 95
5GM/ 867292/ /82VREVESTIMEN	259 , 97	5Z1/ 857017/K /GRUTRAVESSA	750 , 51
5GM/ 867292/ /ZA2REVESTIMEN	259 , 97	3C8/ 898375/D /INFJG.CILINDR	2.771 , 82
5GM/ 867427/A /CA9REVESTIMEN	1.401 , 78	5Z4/ 800375/AT/INFJG.CILINDR	2.673 , 24
5GM/ 867501/AF/ZA4REVESTIMEN	5.021 , 35	5Z4/ 867011/BH/EJGREVESTIMEN	478 , 58
5GM/ 867501/AF/ZB5REVESTIMEN	5.302 , 20	079/ 260885/B / SUPORTE	377 , 30
5GM/ 867501/AF/ZC6REVESTIMEN	5.302 , 20	5Z4/ 867011/BQ/EJGREVESTIMEN	364 , 60
5GM/ 867605/A /82VREVESTIMEN	637 , 84	5Z4/ 867011/BS/EJGREVESTIMEN	469 , 65
5GM/ 867713/ /82VREVESTIMEN	90 , 66	5Z4/ 867012/AH/EDFREVESTIMEN	300 , 35
5GM/ 867714/ /82VREVESTIMEN	90 , 66	5N1/ 423062/P / MECANISMO	10.859 , 97
5GM/ 867715/A /82VREVESTIMEN	90 , 66	6Q6/ 839723/ / CLIP	- , 85
5GM/ 867765/ /82VREVESTIMEN	341 , 84	5C1/ 422055/F / MECANISMO	6.205 , 46
5GM/ 867765/ /ZA2REVESTIMEN	341 , 84	5C1/ 959565/D /WHIINTERRUPTO	313 , 50
5GM/ 867766/ /82VREVESTIMEN	341 , 84	3AB/ 423061/G / MECANISMO	11.718 , 05
3C8/ 867233/D /BR2REVESTIMEN	361 , 48	2H5/ 845491/Q /NVBVIDRO	667 , 82
3C8/ 867233/D /PB7REVESTIMEN	361 , 48	2HH/ 885405/AC/QONREVESTIMEN	4.662 , 02
4G5/ 877651/ / QUEBRA VEN	960 , 36	2HH/ 885406/AB/QONREVESTIMEN	4.026 , 38
5C6/ 867211/Q /HOQREVESTIMEN	2.245 , 15	7X0/ 881723/C / MOLA	8 , 79
5C6/ 867291/ /82VREVESTIMEN	259 , 97	7E0/ 853630/B /ULMEMBLEMA VW	217 , 65
5C6/ 867292/ /82VREVESTIMEN	259 , 97	5K0/ 853675/N /GQFLOGOTIPO	119 , 56
5C6/ 959561/A /DOTPOTENCIOME	649 , 45	5Z4/ 867012/AF/IOMREVESTIMEN	357 , 80
5C6/ 959561/A /YBDPOTENCIOME	698 , 60	5Z4/ 867012/AH/FSEREVESTIMEN	300 , 35
5C6/ 959561/A /YBEPOTENCIOME	698 , 60	5Z4/ 831055/C /GRUPORTA	1.678 , 59
5G0/ 885405/EK/BKVREVESTIMEN	7.104 , 05	5Q0/ 959811/A / MOTOR	670 , 50
5G0/ 885405/EK/BKYREVESTIMEN	7.104 , 05	5U4/ 971120/GK/ CHICOTE P	173 , 10
5G0/ 885805/EM/BBNREVESTIMEN	2.234 , 08	5U3/ 971121/ER/ CHICOTE P	36 , 90
5G6/ 877045/C / RECORTE	15.959 , 72	5Q1/ 423056/C / MECANISMO	11.356 , 55
5G6/ 877049/B / QUADRO	8.398 , 92	5Q1/ 423055/C / MECANISMO	11.718 , 05
5GM/ 711503/B /KLAMANOPLA	182 , 17	5G0/ 907426/T /WZUCOMANDO	2.484 , 11
5GM/ 711503/C /82VMANOPLA	182 , 17	5G0/ 853719/ /041PLACASUPOR	46 , 53
5GM/ 863007/ /CA9PORTA MALA	437 , 50	5GM/ 419091/ /81UVOLANTE	1.909 , 50
5GM/ 863045/ /82VREVESTIMEN	88 , 55	02T/ 311375/K / BUCHA	259 , 65
5GM/ 863046/ /82VREVESTIMEN	88 , 55	5U7/ 800375/Q /NOPJG.CILINDR	301 , 91
5GM/ 863046/ /ZA2REVESTIMEN	88 , 55	5Z9/ 853319/ /01CFAIXA	31 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5GM/ 863046/ /ZB3REVESTIMEN	88 , 55	5Z0/ 911303/ / ENGRENAGEM	318 , 21
5GM/ 863483/ /82VREVESTIMEN	236 , 69	5Z0/ 911255/A / MANCAL	330 , 01
5GM/ 863483/ /ZA2REVESTIMEN	236 , 69	7H0/ 843436/P / GUIA	513 , 72
5GM/ 867011/AC/DGXREVESTIMEN	3.050 , 90	1SB/ 880204/A / AIRBAG	448 , 94
5GM/ 867011/AD/DGXREVESTIMEN	3.050 , 90	1SB/ 845051/D /NVBVIDRO	322 , 44
2H0/ 601025/Q /8Z8RODA	3.167 , 40	6QE/ 867601/C /71NREVESTIMEN	142 , 65
APR/ 057001/IK/ Chaveiro Cros	35 , 03	5Z9/ 809921/ /9B9EXTENSOR	140 , 89
APR/ 057001/IJ/ Bon? Cross St	88 , 28	2H0/ 802721/ / TRAVESSA	1.046 , 75
APR/ 057001/IF/ Camiseta Cros	101 , 05	5N0/ 601311/B /RBSPNEU	4.275 , 40
APR/ 057001/IB/ Camiseta Cros	101 , 05	5G1/ 858418/C /BNTCOBERTURA	563 , 23
APR/ 057001/IA/ Bon? R-Line S	88 , 28	2H0/ 881405/AL/QOMREVESTIMEN	3.821 , 96
APR/ 057001/HO/ Camiseta Masc	113 , 82	1S1/ 423525/N / COLUNA DIR	9.761 , 45
APR/ 057001/HJ/ Capa de Celul	101 , 57	04E/ 971612/AJ/ CHICOTE	862 , 64
APR/ 057001/HI/ Chaveiro up?	49 , 10	APR/ LKT010/ / BASE AMARELO	726 , 02
APR/ 057001/HH/ Rel?gio up? T	303 , 34	APR/ LKT011/ / BASE LARANJA	777 , 92
APR/ 057001/HG/ Bon? up? Colo	75 , 51	APR/ LKT012/ / BASE VERMELHO	777 , 92
APR/ 057001/HC/ Camiseta excl	101 , 04	APR/ LKT013/ / BASE VERM OX	770 , 08
APR/ 057001/GT/ Moleskine Kom	72 , 80	APR/ LKT014/ / BASE VERMELHO	777 , 92
APR/ 057001/GS/ Caderno Kombi	62 , 74	7P6/ 837885/ / ESTRIBO	231 , 12
APR/ 057001/GR/ Adesivo Kombi	14 , 26	5U7/ 810222/ /CTRCHAPAFECHA	14 , 11
APR/ 057001/GQ/ Adesivo Kombi	14 , 26	5U7/ 819021/A / MOTOR	392 , 57
APR/ 057001/GP/ Adesivo Kombi	11 , 78	5U7/ 820005/ / CAIXA	3.492 , 33
APR/ 057001/GO/ Adesivo Kombi	11 , 78	5W0/ 819021/ / MOTOR	371 , 84
APR/ 057001/GN/ Adesivo Kombi	11 , 78	5W0/ 820003/ / CAIXA	2.539 , 95
APR/ 057001/GM/ Adesivo Kombi	11 , 78	5W0/ 820195/ / SUPORTE	27 , 72
APR/ 057001/GL/ Adesivo Kombi	11 , 78	5W4/ 839439/ / CANALETA	140 , 83
APR/ 057001/GI/ Caneca Kombi	58 , 42	5W4/ 839440/ / CANALETA	140 , 83
5Z0/ 853687/B / LOGOTIPO	16 , 12	5X0/ 819021/B / MOTOR	677 , 27
APR/ 057001/GC/ Capa de Celul	101 , 57	5X0/ 819022/ / RESISTENCI	208 , 56
APR/ 057001/FT/ Rel?gio Kombi	303 , 34	5X0/ 819022/A / RESISTENCI	210 , 29
APR/ 057001/FS/ Chaveiro Komb	36 , 24	5G0/ 919491/A / SUPORTE	59 , 13
893/ 971908/G / BUCHA	54 , 11	5G0/ 919491/ / SUPORTE	59 , 13
8L0/ 971841/ / BUCHA	89 , 77	5X0/ 820003/A / CAIXA	4.073 , 66
8D0/ 971871/ / BUCHA	82 , 99	5G0/ 919068/ / CAPA COBER	14 , 24
8D0/ 972525/ / BUCHA	56 , 40	5X0/ 820003/E / CAIXA	4.622 , 00
8D0/ 941189/ / BUCHA	71 , 27	5Z0/ 810221/A / CHAPAFECHA	24 , 17
8A0/ 971841/ / BUCHA	88 , 49	6K1/ 853187/ / MEMBRANA	412 , 50
7X0/ 867805/ / ISOLANTE	26 , 42	5C6/ 825901/B / PROT.INFER	1.724 , 88
7N0/ 857511/K /9B9ESPELHO IN	2.363 , 02	6K5/ 810971/ / COBERTURA	343 , 48
7L6/ 857511/B /7G8ESPELHO IN	2.275 , 81	6K5/ 810972/ / COBERTURA	345 , 23
7L6/ 857511/B /7H7ESPELHO IN	2.275 , 81	6N0/ 837211/B / BASE	28 , 28
7L6/ 857511/B /9B9ESPELHO IN	2.369 , 59	6N0/ 837634/ / MANCAL	42 , 48
6K0/ 971911/ / BUCHA	20 , 32	N/ 911510/01/ PARAFUSO	12 , 06
5Q0/ 941802/ / EXTRATOR	8 , 30	N/ 910494/01/ PARAFUSO	13 , 17
5Q0/ 121205/S / DEFLETOR	588 , 72	5U0/ 971845/A / SUPORTE	4 , 84
5N0/ 698151/A / JG.PASTILH	666 , 44	2H0/ 881805/BQ/QOMREVESTIMEN	3.821 , 96
3G0/ 598611/ / ROLAMENTO	1.114 , 13	2H0/ 881805/BR/JTBREVESTIMEN	3.821 , 96
6Q0/ 971848/P / PRESILHA	25 , 44	074/ 141031/Q / DISCO EMBR	1.566 , 92
5Z0/ 971085/ / CHICOTE	114 , 05	547/ 971919/BE/ RECEPTACUL	5 , 25
2H0/ 915531/ / TUBO	282 , 04	06K/ 133833/AR/ PROTETOR	141 , 27
5Z4/ 867243/ /71NREVESTIMEN	26 , 16	06H/ 198205/P / JG.EQUAL	2.025 , 55
7P0/ 615311/B / PRATO FREI	79 , 71	5Z4/ 867012/AH/GANREVESTIMEN	300 , 35
7H0/ 937090/D /Z00UN.CONTROL	5.092 , 86	5Z4/ 867211/AM/EJGREVESTIMEN	415 , 44
357/ 971905/E / BUCHA	41 , 99	5Z4/ 867212/AM/EJGREVESTIMEN	418 , 81
APR/ 057001/IQ/ Camisa Polo V	163 , 90	2H0/ 971411/A / CHICOTE	733 , 19
APR/ 057001/IL/ Chaveiro Cros	35 , 03	6RH/ 857607/ /Y20ALCA	364 , 23
5Z0/ 419091/AE/M36VOLANTE	1.265 , 49	06L/ 103213/H / TUBO	188 , 35
6Q0/ 803774/B / CHAPA	12 , 59	7P0/ 010787/R / ETIQUETA	78 , 30
5C5/ 885806/BE/IHUREVESTIMEN	1.376 , 57	7P0/ 010816/S / ETIQUETA	32 , 10
5C5/ 885805/AM/IHUREVESTIMEN	1.376 , 57	7P0/ 121203/H / VENTILADOR	3.437 , 99
2H7/ 810084/B /GRUPAINEL	4.639 , 75	5Z9/ 807521/ /EL7SPOILER	263 , 11
5U7/ 945096/A / LANTERNA	341 , 19	WUR/ 001677/ / PF AA RS PA P	- , 29
5Z1/ 941607/ / CAPA COBER	9 , 13	WUR/ 001678/ / PF ALLEN M12X	12 , 73
2H0/ 941607/A / CAPA COBER	9 , 28	WUR/ 001688/ / PF HOMOCINETI	7 , 29

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 860146/ /JK9COBERTURA	88 , 48	030/ 115611/AB/ VARETA	12 , 28
5U7/ 819022/ / RESISTENCI	160 , 63	WUR/ 001759/ / PO SEX ACO TR	1 , 84
5U5/ 945258/ / SUPORTE	119 , 91	WUR/ 001760/ / PO SEX ACO ZN	- , 63
5C5/ 805912/D / COBERTURA	273 , 23	WUR/ 001761/ / PO SEX ACO ZN	1 , 10
5C0/ 505315/D / CHASSI	1.876 , 50	1C0/ 012003/FA/ LIT N.BEETLE	297 , 39
1KM/ 498201/ / COIFA	353 , 72	1C0/ 012003/JL/ Literatura	235 , 40
1K9/ 807521/ /GRUSPOILER	256 , 77	1C0/ 012003/MT/ LITERATURA	422 , 15
7D0/ 000279/A / PLAQUETA	807 , 00	6QE/ 201931/K / TUBO	19 , 46
1K0/ 807243/ /2ZZMOLDURA	176 , 40	04E/ 121119/Q / ANEL	27 , 77
1K0/ 807217/AA/GRUCOBERTURA	1.459 , 23	2H0/ 012113/ / CAIXA	35 , 00
1JM/ 853666/A /9B9COBERTURA	79 , 00	3C0/ 864521/ /PX7CAPA COBER	2 , 14
1JM/ 809958/ / COBERTURA	316 , 35	377/ 012006/A / LITERATURA DE	13 , 07
1JM/ 809957/ / COBERTURA	316 , 35	5U7/ 881406/N /DKYREVESTIMEN	133 , 08
1JM/ 807183/B / SUPORTE	53 , 07	5C5/ 012003/EP/ LITERATURA	476 , 59
06J/ 103600/AM/ CARTER	761 , 57	5U0/ 885405/D /YRMREVESTIMEN	463 , 42
305/ 412503/C / AMORTECEDO	193 , 81	1JE/ 882805/R /WSRREVESTIMEN	1.161 , 59
18D/ 877041/ /5T5TETO SOLAR	6.387 , 15	APR/ LKT001/ / BASE AZUL SAF	1.500 , 06
18D/ 877041/ /4J1TETO SOLAR	6.437 , 81	APR/ LKT002/ / BASE BRANCO	368 , 66
5XD/ 201938/ / SUPORTE	5 , 27	APR/ LKT003/ / BASE BRANCO	368 , 66
2H2/ 959621/B /REHTECLA	36 , 94	APR/ LKT004/ / BASE OCRE	770 , 13
APR/ 057001/FR/ Chaveiro Tri-	36 , 24	APR/ LKT005/ / BASE AMARELO	770 , 13
APR/ 998605/B / ALARME SON	254 , 84	APR/ LKT006/ / BASE AMARELO	777 , 92
04E/ 121121/H / TAMP	42 , 07	APR/ LKT007/ / BASE AMARELO	777 , 92
032/ 141026/ / PLATO	304 , 49	APR/ LKT008/ / BASE AMARELO	777 , 92
6Q6/ 945258/C / SUPORTE	75 , 83	APR/ LKT009/ / BASE AMARELO	770 , 08
032/ 906032/BP/ UNIDADE	947 , 25	5Z0/ 713204/A / COBERTURA	524 , 12
032/ 906031/G / VALVULA	188 , 11	2H0/ 411317/B / HASTE	53 , 67
5X0/ 881203/A / PCA DESLIZ	6 , 11	7P0/ 885934/B /95TCAPA COBER	46 , 68
5U0/ 959623/A /1QBTAMPAO	2 , 98	5Z9/ 867427/ /NA2REVESTIMEN	669 , 51
VWA/ G472/ /2 LUV	106 , 20	056/ 105637/B / FRICCAO	52 , 95
VWA/ G472/ /1 BASE DE PRESS	627 , 32	5G6/ 813331/ / REFORCO	99 , 37
013/ 141181/1 / FLANGE	18 , 27	5G6/ 813328/ / ALOJAMENTO	591 , 73
088/ 141165/B / ROLAMENTO	134 , 31	5Z0/ 857190/C /QA4COBERTURA	217 , 41
1K1/ 819287/ / EIXO	145 , 01	5N0/ 825202/C / REVESTIMEN	485 , 58
1K0/ 035454/K / ALTOFALANT	189 , 12	2H0/ 941160/A / GRAMPO	2 , 97
1SB/ 807417/B /GRUCOBERTURA	369 , 88	5W0/ 809403/ / PAINEL	800 , 61
5C5/ 809641/ / CANAL VEDA	174 , 56	5G0/ 945426/ / COBERTURA	53 , 25
5C0/ 121070/J / TUBO	115 , 58	V/ W037/ / JOGO ESPATULA	47 , 30
5C0/ 122291/J / CONEXAO	165 , 13	5G0/ 945425/ / COBERTURA	53 , 25
5C0/ 129601/E / FILTRO AR	1.092 , 09	5G0/ 945395/ / VEDACAO	51 , 25
5C0/ 711503/D /IGAMANOPLA	333 , 99	542/ 867780/ /1NNSUPORTE	- , 71
5C1/ 820353/C / CAIXA	2.546 , 54	5G0/ 945331/ / SUPORTE	69 , 36
5C5/ 821017/ / PARALAMA	625 , 45	N/ 909957/01/ PARAFUSO	1 , 51
5GM/ 867766/ /ZA2REVESTIMEN	341 , 84	5Z0/ 858559/H /82VCOBERTURA	28 , 83
7P6/ 959538/A / INTERRUPT	1.324 , 63	5Z0/ 857719/ /9B9CAPA COBER	2 , 51
7P6/ 959561/C /OPKPOTENCIOME	698 , 60	5G0/ 945308/F / LANTERNA	1.150 , 97
7P6/ 959561/C /YBEPOTENCIOME	698 , 60	5G0/ 945307/F / LANTERNA	1.150 , 97
7P6/ 959561/C /YQVPOTENCIOME	698 , 60	5G0/ 945261/ / SOQUETE	69 , 43
7P6/ 959831/B / INTERRUPTO	221 , 71	5G0/ 941662/ / FAROIS	404 , 61
5U4/ 839330/A / CAPA PROTE	21 , 23	5G0/ 937545/ / SUPORTE	33 , 54
6QE/ 920825/C /B01INSTRUMENT	1.422 , 68	5G0/ 937106/ / CABOS	369 , 65
5Z9/ 867657/ /1GRTAMPA	165 , 34	5G0/ 919866/G / CARTAO SD	521 , 86
5Z9/ 807417/A /GRUCOBERTURA	3.373 , 22	5G0/ 919606/ / MOSTRADOR	8.795 , 92
5Z0/ 035152/K / AUTORADIO	4.704 , 15	5G0/ 919605/D / MOSTRADOR	6.636 , 96
1SB/ 839461/A / ACIONAMETO	210 , 63	5G0/ 919605/B / MOSTRADOR	6.940 , 26
5Z6/ 945257/C / SUPORTE	53 , 04	5G0/ 919605/ / MOSTRADOR	6.940 , 26
6Q5/ 945093/H / LANTERNA	244 , 30	5G0/ 919494/B / SUPORTE	58 , 08
377/ 823189/ / REFORCO	4 , 72	5G0/ 919494/ / SUPORTE	59 , 13
N/ 102622/02/ PARAFUSO	14 , 54	5G0/ 919493/C / SUPORTE	58 , 08
0C3/ 311103/ / EIXO	340 , 21	5G0/ 919493/B / SUPORTE	58 , 08
7P6/ 998103/ / REPAIR KIT	610 , 69	5G0/ 919493/A / SUPORTE	59 , 13
7P6/ 998104/ / REPAIR KIT	610 , 69	5G0/ 919493/ / SUPORTE	59 , 13
1JE/ 601147/A /YSWCALOTA	75 , 31	2H2/ 927227/C /REHTECLA	35 , 62
5K1/ 713025/AR/ MECANISMO	5.601 , 43	7P0/ 937702/ / RECEPTACUL	39 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 867010/E /JCWREVESTIMEN	333 , 54	7P0/ 937574/ / TAMP	200 , 25
5Z9/ 411105/E / MOLA	227 , 77	7P0/ 937517/C / PONTE	72 , 35
5Z9/ 253181/A / SILENCIOSO	1.211 , 22	7P0/ 937517/A / PONTE	59 , 42
5Z4/ 959859/A /1QBINTERRUPTO	54 , 49	7P0/ 937401/ / LIVRE	335 , 72
5Z0/ 885683/G / ACIONAMENT	407 , 15	7P0/ 937132/ / COBERTURA	53 , 98
5Z0/ 867596/J / ESPACADOR	546 , 33	7P0/ 937517/B / PONTE	59 , 42
5Z0/ 953503/B /9B9INTERRUPTO	100 , 69	7P0/ 919679/A / FLANGE	1.030 , 20
5Z0/ 953513/C /9B9INTERRUPTO	128 , 67	7P0/ 919679/ / FLANGE	1.028 , 04
5Z4/ 867012/AL/EJGREVESTIMEN	425 , 67	7P0/ 919087/ / MODULC	1.766 , 37
7P6/ 853677/B /9B9GRADE	978 , 54	7P0/ 907645/A / SUPORTE	135 , 48
7P6/ 853835/ / FRISO	200 , 52	7P0/ 907443/A / TRAVA	135 , 48
7P6/ 857185/ /NX1COBERTURA	100 , 13	7P0/ 907443/ / TRAVA	135 , 48
7P6/ 857511/T /UOGESPELHO IN	2.839 , 90	7P0/ 907347/D / SUPORTE	193 , 80
7P6/ 857922/G /JC6PORTA OBJE	1.100 , 61	5U7/ 800375/T /INFJG.CILINDR	3.484 , 95
7P6/ 863220/A / PORTAOBJ	175 , 28	5U7/ 800375/T /NOPJG.CILINDR	282 , 04
7P6/ 867215/T /EAEREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AB/INFJG.CILINDR	3.492 , 48
7P6/ 867215/T /EBAREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AB/NOPJG.CILINDR	324 , 57
7P6/ 867215/T /FOPREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AC/INFJG.CILINDR	3.484 , 95
7P6/ 867215/T /FOQREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AC/NOPJG.CILINDR	311 , 52
7P6/ 867216/T /EAEREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AD/INFJG.CILINDR	3.484 , 95
7P6/ 867216/T /EBAREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/AD/NOPJG.CILINDR	331 , 44
7P6/ 867216/T /FOPREVESTIMEN	11.523 , 78	5U7/ 800375/Q /INFJG.CILINDR	2.996 , 63
7P6/ 867216/T /FOQREVESTIMEN	11.523 , 78	5U0/ 601025/J /ZM1RODA	814 , 75
7P6/ 867501/CE/PB7REVESTIMEN	10.774 , 66	5U7/ 853421/ /61VADESIVO	20 , 72
7P6/ 927122/B / PRESSAO	135 , 26	5U7/ 853421/ /MY2ADESIVO	20 , 72
7P6/ 927122/C / PRESSAO	135 , 26	7P0/ 907333/ / SUPORTE	71 , 28
7P6/ 945106/A / REFLETOR	134 , 27	7P0/ 907304/ / PROTECAO	16 , 47
7P6/ 959511/K / INTERRUPTO	374 , 99	7P0/ 907295/ / CAIXA	1.283 , 49
7P6/ 959519/A / INTERRUPT	338 , 79	7P0/ 899186/A / TAMP	7 , 53
7P6/ 959537/A / INTERRUPT	1.324 , 63	7P0/ 898955/ / JG.FIXACAO	208 , 30
6Q0/ 129621/B / CONDUTOR A	148 , 49	02D/ 525596/F / RETENTOR	230 , 24
5Z0/ 971908/ / BUCHA	27 , 36	7P0/ 898671/ / JG.PECAS	121 , 88
5Z0/ 885901/D /5C7CABECA	135 , 58	5U7/ 863367/AN/4C3COBERTURA	345 , 64
5Z0/ 881105/N / ASSENTO	1.698 , 24	1SB/ 881405/D /EVFREVESTIMEN	259 , 30
5Z0/ 881105/M / ASSENTO	1.117 , 82	7P0/ 898021/A / JG REPARO	118 , 59
5Z0/ 827905/ / GRAMPO	- , 54	1JE/ 881405/AL/IKEREVESTIMEN	539 , 49
5Z0/ 798266/F / JG.COMANDO	436 , 81	7P0/ 886373/A / BUCHA	5 , 43
5Z0/ 798261/E / JG.ALAVANC	443 , 79	5Z9/ 867766/ /NA2REVESTIMEN	53 , 81
5W0/ 860277/C / EXTINTOR	119 , 21	5U5/ 945257/ / SUPORTE	119 , 91
2H7/ 845214/N / VIDRO FIXO	256 , 26	5Z9/ 881405/A /FGAREVESTIMEN	429 , 18
2H7/ 845214/C / VIDRO FIXO	451 , 96	5Z9/ 881805/K /ECFREVESTIMEN	758 , 04
032/ 121111/CD/ CARCACA	478 , 92	5Z9/ 881805/N /FGFREVESTIMEN	780 , 09
5C6/ 857551/D /3H8PARASOL	397 , 20	5Z9/ 881805/R /FGJREVESTIMEN	799 , 70
5C6/ 867501/AN/3Y3REVESTIMEN	2.773 , 62	5Z9/ 881805/S /GAUREVESTIMEN	1.408 , 87
377/ 609076/ / PRATO FREI	703 , 92	5Z9/ 881805/T /GAUREVESTIMEN	1.401 , 08
325/ 615312/1 / PRATO FREI	34 , 51	5Z9/ 881806/B /FGJREVESTIMEN	799 , 70
325/ 615311/1 / PRATO FREI	34 , 51	5Z9/ 881806/C /GAUREVESTIMEN	1.392 , 44
3C8/ 035453/ / ALTOFALANT	141 , 95	6Q6/ 833055/H /007PORTA	2.040 , 83
3C8/ 035454/ / ALTOFALANT	291 , 69	6Q6/ 827025/R /007TAMPA	2.478 , 64
3C8/ 035454/A / ALTOFALANT	638 , 38	6Q6/ 817111/N /007TETO	1.375 , 46
3AF/ 877055/ / TETO SOLAR	4.452 , 17	6Q5/ 833056/ /007PORTA	2.628 , 71
2H2/ 858349/ /9B9COBERTURA	47 , 84	6Q5/ 833055/ /007PORTA	2.628 , 71
2H0/ 121157/AP/ MANGUEIRA	165 , 68	6Q4/ 831055/P /007PORTA	2.529 , 52
ASE/ 401368/00/000TENSÃO	274 , 62	6Q0/ 823031/J /007TAMPA	1.364 , 04
BR/ T02007/ / ADAPTADOR	396 , 17	237/ 809029/2 /CTRPAINEL	4.205 , 79
044/ 121113/ / VALVULA	209 , 35	5U0/ 711333/ / BOTAO	6 , 36
1SB/ 860026/ /JU9BAGAGEIRO	281 , 19	5Z9/ 860025/B /FETBAGAGEIRO	623 , 17
5X0/ 951173/B / UNIDADE	837 , 27	5Z9/ 860025/B /MK1BAGAGEIRO	646 , 76
7P6/ 121293/J / CONDUTOR A	197 , 08	5Z0/ 857487/L /HCPCINTO	101 , 12
5Z0/ 959800/ / UNID.COMAN	221 , 53	5Z0/ 711113/R /FNKBOTAO	107 , 09
5Z4/ 971161/A / CHICOTE P	320 , 89	5Z0/ 711113/S /FNYBOTAO	145 , 94
N/ 012119/1/ ANEL	- , 68	5Z0/ 611053/A / CIL. FREIO	207 , 17
5U4/ 853687/ /739LOGOTIPO	21 , 09	5GM/ 955453/A / RESERVAT.	244 , 93
030/ 129620/K / ELEMENTO	21 , 08	06D/ 109611/H / VALVULA	227 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 837207/A /GRUMACANETA	42 , 36	N/ 106908/01/ PARAFUSO	7 , 79
542/ 937131/J / FUSIVEL	- , 71	N/ 911082/01/ PARAFUSO	8 , 14
7P5/ 412327/D / MANCAL	227 , 12	5U5/ 867501/B /AM4REVESTIMEN	288 , 86
7P0/ 412327/C / MANCAL	342 , 56	1K0/ 511409/BL/ ESTABILIZA	746 , 04
D/ 314D36/M2/ PROTETOR	207 , 20	06A/ 103733/B / SUPORTE	16 , 07
5U6/ 253181/F / SILENCIOSO	1.244 , 76	7N2/ 713203/A /UMFCOBERTURA	2.404 , 03
5U0/ 885805/AL/VOTREVESTIMEN	303 , 40	7N2/ 713203/A /YOLCOBERTURA	2.439 , 83
1SB/ 201060/D / RESERVATOR	991 , 37	N/ 911689/01/ PARAFUSO	14 , 08
6Q0/ 823031/J / TAMPA	1.196 , 50	5U0/ 881105/G / ASSENTO	436 , 34
6Q0/ 821106/E /CTRPARALAMA	478 , 81	026/ 121145/1 / FLANGE	31 , 37
5U0/ 955326/ / BRACO	48 , 02	5U0/ 863831/ / ISOLAMENTO	146 , 85
1SB/ 837040/A / UNIDADE	55 , 43	2H0/ 131649/A / SUPORTE	27 , 25
2X0/ 109107/ / PROTETOR	350 , 46	2H0/ 253128/B / SUPORTE	95 , 70
N/ 105286/02/ PARAFUSO	4 , 14	377/ 907145/ / PRESILHA	7 , 84
142/ 557TIG/66/ LITERATURA TI	633 , 01	5G0/ 919492/A / SUPORTE	59 , 13
5U4/ 867501/K /AM4REVESTIMEN	296 , 34	5C6/ 807217/F /GRUCOBERTURA	2.299 , 06
5U0/ 419091/AP/GCXVOLANTE	2.102 , 43	823/ 819679/ / GRAMPO	- , 68
5Z0/ 857805/K /HCPCINTO 3 PT	156 , 20	03L/ 903203/B / COBERTURA	206 , 26
5GM/ 885805/BC/NNIREVESTIMEN	1.637 , 32	03L/ 903203/C / COBERTURA	206 , 26
5GM/ 885805/BC/NPIREVESTIMEN	744 , 98	WHT/ 007412/ / TRAVAMENTO	4 , 69
5GM/ 885806/AJ/BBNREVESTIMEN	744 , 98	WHT/ 006480/ / PARAFUSO	11 , 12
5GM/ 885806/AK/BKVREVESTIMEN	744 , 98	N/ 909725/01/ PARAFUSO	2 , 40
7P6/ 807110/B /9B9SPOILER	254 , 34	1J0/ 711487/A / BUCHA	38 , 57
7P6/ 807061/G /9B9SPOILER	1.717 , 23	5X9/ 827705/ /1NNVEDACAO	92 , 59
5Q0/ 802308/B / REFORCO	196 , 87	WHT/ 005308/ / PRISIONEIR	45 , 75
5Q0/ 713085/A / PRATO MANC	450 , 69	7L6/ 601025/BJ/8Z8RODA	2.920 , 33
5Z0/ 905851/E / FECHADURA	327 , 14	6QE/ 601025/J /8Z8RODA	1.966 , 52
5Z0/ 419091/CB/GGEVOLANTE	885 , 95	5Z4/ 971120/CN/ CHICOTE P	133 , 31
N/ 102861/11/ PORCA	4 , 13	5Z4/ 971120/CT/ CHICOTE P	174 , 81
5U0/ 998002/ / JG.PALHETA	105 , 96	5Z4/ 971120/DA/ CHICOTE P	221 , 72
5C5/ 857551/AN/SD4PARASOL	682 , 52	09M/ 300036/L / MUDANCAS	59.978 , 50
APR/ 035151/DR/ DVDPLAYER	757 , 14	03L/ 100038/C / MOTOR BAS.	83.648 , 63
0C3/ 927331/B / VALVULA	1.134 , 34	5Z9/ 413031/J / AMORTE.GAS	304 , 68
142/ 5B0AMA/66/ KIT TROPICALI	51 , 07	5Z9/ 513025/K / AMORTE.GAS	344 , 93
2K0/ 501721/A / PROTECAO	15 , 68	5Z9/ 804796/ / REFORCO	130 , 96
ASE/ 456049/00/000TX CONSUMO	1.889 , 67	6QE/ 821106/ / PARALAMA	454 , 49
ASE/ 441110/00/000CX. SEPAR	39.728 , 27	5Z9/ 860026/B /FETBAGAGEIRO	623 , 17
7P0/ 422893/AA/ MANGUEIRA	1.402 , 23	6QE/ 821105/ / PARALAMA	454 , 49
WHT/ 006444/M / ARRUELA	51 , 22	5Z9/ 860026/B /MK1BAGAGEIRO	646 , 76
06J/ 998907/B / JG.VALVULA	41 , 87	5Z9/ 860767/ / SUPORTE	26 , 35
5Z0/ 601025/J /54VRODA	701 , 67	5Z9/ 867427/C /NA2REVESTIMEN	669 , 51
5W0/ 601025/B /N58RODA	725 , 10	6Q6/ 817111/G / TETO	1.076 , 20
5Z0/ 601025/E /Z31RODA	643 , 23	5Z9/ 867428/ /NA2REVESTIMEN	920 , 89
5GM/ 868223/ /82VREVESTIMEN	195 , 05	6Q4/ 809606/G / PAINEL	1.815 , 64
5GM/ 868223/ /ZA2REVESTIMEN	195 , 05	5Z9/ 867501/AM/CB6REVESTIMEN	1.206 , 59
5GM/ 868224/ /82VREVESTIMEN	195 , 05	5Z9/ 867501/AM/MJ7REVESTIMEN	1.206 , 59
5GM/ 868224/ /ZA2REVESTIMEN	195 , 05	5Z9/ 867501/AP/CB6REVESTIMEN	1.206 , 59
5GM/ 881313/A /82VREVESTIMEN	179 , 54	5Z9/ 867501/AP/MJ7REVESTIMEN	1.206 , 59
5GM/ 881313/A /ZA2REVESTIMEN	179 , 54	5Z9/ 867765/ /NA2REVESTIMEN	53 , 81
5GM/ 881406/N /NNIREVESTIMEN	2.417 , 95	7L0/ 133366/F / MANGUEIRA	457 , 50
5GM/ 881406/N /NPIREVESTIMEN	2.417 , 95	7H0/ 819737/ / VEDACAO	18 , 27
5GM/ 881406/P /BKVREVESTIMEN	2.417 , 95	7L0/ 201075/BA/ RESERVATOR	14.342 , 69
5GM/ 881806/AA/NNIREV. ENCOS	3.191 , 37	7L0/ 201166/ / TUBO	223 , 93
5GM/ 881806/AA/NPIREV. ENCOS	3.191 , 37	7H0/ 820749/ / ANEL VEDAC	2 , 89
5GM/ 881806/N /BBNREVESTIMEN	1.594 , 96	7H0/ 820896/ / ANEL VEDAC	5 , 17
5GM/ 881806/Q /BKVREV. ENCOS	1.594 , 96	7H0/ 819731/ / HASTE	16 , 14
5GM/ 881806/S /AZYREVESTIMEN	1.594 , 96	7H0/ 819618/ / SILENCIOSO	221 , 41
5GM/ 881806/S /AZZREVESTIMEN	1.594 , 96	7H0/ 819139/ / MOLA	19 , 50
5GM/ 882599/ /9B9QUADRO	233 , 37	7L0/ 201080/BQ/ JG. TUBO	1.343 , 56
5GM/ 885405/AD/NNIREVESTIMEN	4.856 , 67	7L0/ 201080/BP/ JG. TUBO	1.343 , 56
5GM/ 885405/AD/NPIREVESTIMEN	4.856 , 67	7L0/ 412375/A / CAPA	249 , 08
5GM/ 885405/G /AZYREVESTIMEN	1.696 , 10	7L0/ 412391/D / SUPORTE	914 , 34
5GM/ 885405/G /AZZREVESTIMEN	1.696 , 10	7L0/ 412391/E / SUPORTE	823 , 75
5GM/ 885405/L /BBNREVESTIMEN	1.237 , 94	7L0/ 419378/B / MANOPLA	122 , 93

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



5GM/ 885405/M /BKVREVESTIMEN	4.856 , 67	5X3/ 010356/L / ETIQUETA	2 , 63
5GM/ 885805/AN/BBNREVESTIMEN	744 , 98	5X3/ 010294/C / ETIQUETA	5 , 27
5GM/ 885805/AP/BKVREVESTIMEN	744 , 98	5X3/ 827571/B / FECHADURA	110 , 43
5GM/ 885805/BA/NJIREVESTIMEN	1.637 , 32	5X3/ 827597/B / FECHADURA	247 , 71
5W0/ 601025/A /N58RODA	753 , 51	7H0/ 819211/ / VEDACAO	5 , 33
5Q0/ 122291/AB/ CONEXAO	65 , 15	7H0/ 819597/ / BRACADEIR	18 , 18
5Q0/ 898020/A / JG.JUNTA	216 , 92	5X4/ 867501/AN/7WQREVESTIMEN	330 , 51
5G1/ 927137/S /WZUUNIDADE	274 , 00	5X4/ 867501/AL/7WQREVESTIMEN	330 , 51
5G0/ 971100/C / CHICOTE	236 , 41	5X4/ 867501/AK/7WQREVESTIMEN	283 , 97
5G0/ 862505/ / COBERTURA	88 , 85	5X4/ 867501/AG/7WQREVESTIMEN	330 , 51
5G0/ 807109/J / SUPORTE	1.214 , 99	5X4/ 867428/A /L71REVESTIMEN	73 , 59
5GM/ 885806/AR/NJIREVESTIMEN	744 , 98	5X4/ 857502/A / ESPELHO	753 , 53
5GM/ 885806/AT/NNIREVESTIMEN	1.637 , 32	5X4/ 853807/ /71NFRISO	52 , 19
5GM/ 885806/AT/NPIREVESTIMEN	1.637 , 32	5X3/ 863367/Q /NEXCOBERTURA	314 , 41
5GM/ 885806/J /AZYREVESTIMEN	956 , 74	5X3/ 863367/P /NEXCOBERTURA	314 , 41
5GM/ 885806/J /AZZREVESTIMEN	956 , 74	5X3/ 827505/ / FECHADURA	108 , 14
5GM/ 941319/ / PUXADOR	129 , 29	5X3/ 819536/ / PARAFUSO	- , 30
5GM/ 955409/ / BRACO	353 , 59	5X0/ 998985/ / CILINDRO	490 , 84
5GM/ 955410/ / BRACO	353 , 59	5X0/ 972762/C / RECEPTACUL	6 , 11
5GM/ 955707/ / BRACO	156 , 60	5X0/ 972752/B / RECEPTACUL	6 , 59
5M0/ 973050/B / RECEPTACUL	135 , 98	5X0/ 972752/C / RECEPTACUL	6 , 59
5Q0/ 919051/AA/ UNIDADE	1.606 , 38	5X4/ 867428/ /L71REVESTIMEN	72 , 40
5Q0/ 941824/ / PORTA FUSI	51 , 60	5X4/ 867427/E /L71REVESTIMEN	89 , 03
5U0/ 863319/A /71NCONSOLE	24 , 55	5X6/ 971011/N / CHICOTE	1.734 , 57
5U0/ 863319/A /NA2CONSOLE	26 , 40	5X4/ 867501/BK/7WQREVESTIMEN	283 , 64
5U0/ 881405/BS/LRHREVESTIMEN	128 , 33	5X4/ 867501/BJ/7WQREVESTIMEN	330 , 20
5U0/ 881406/BG/LRHREVESTIMEN	181 , 52	5X4/ 857738/A /MZPCINTO	194 , 36
5U7/ 898149/B / JG.REPARO	106 , 85	5X3/ 898945/A / JG.PECAS	96 , 58
5Z0/ 698545/ / PECA FIXAC	21 , 37	5X3/ 898945/C / JG.PECAS	114 , 44
5Z0/ 698545/A / JOGO MOLAS	15 , 83	5X3/ 898550/C / ALOJAMENTO	24 , 50
5Z0/ 863779/ /71NCOBERTURA	28 , 75	5X3/ 898550/A / ALOJAMENTO	122 , 59
2H0/ 413031/K / AMORTE.GAS	599 , 71	5X3/ 145814/ / SUPORTE	18 , 58
237/ 809175/1 / PAINEL	1.634 , 13	5X3/ 145842/ / SUPORTE	19 , 10
AG/ T40159/ / SOQUETE ESPEC	380 , 89	5X3/ 145842/A / SUPORTE	4 , 97
06K/ 133317/H / DISTRIBUID	777 , 24	5X3/ 121285/ / CONDUTOR A	24 , 28
5X7/ 827561/ /1NNMACANETA	95 , 06	7L0/ 422703/A / PROTECAO	94 , 21
376/ 827249/ /CTRMACANETA	103 , 55	7L0/ 422376/ / TAMPAS	43 , 36
5X7/ 827561/ /GRUMACANETA	122 , 53	7L0/ 422371/C / RESERVATOR	315 , 41
2H1/ 867233/D /Y20REVESTIMEN	335 , 30	7L0/ 422371/B / RESERVATOR	269 , 48
5Z9/ 867212/AC/IOMREVESTIMEN	961 , 21	7L0/ 419523/C / GUARNICAO	431 , 75
03L/ 141016/MX/ DISCO EMBR	3.044 , 85	7L0/ 419501/CD/ COLUNA DIR	6.866 , 33
ASE/ 440271/00/000CHAVE	3.279 , 03	7L0/ 201400/B / CHAPAPROTE	155 , 90
049/ 903137/2 / CORREIA	18 , 73	7L0/ 201399/B / CHAPAPROTE	196 , 57
5U0/ 805588/C /GRUSUPORTE	727 , 44	7L0/ 201342/F / MANGUEIRA	274 , 72
377/ 837355/ /999ROSETA	1 , 42	7L0/ 201355/C / TUBO	526 , 84
5U7/ 843872/F / TRILHO	492 , 47	7L0/ 201392/ / CINTATENSO	86 , 69
7P5/ 422075/ / MECANISMO	13.783 , 48	7L0/ 201342/E / MANGUEIRA	222 , 07
5GM/ 807217/B /GRUCOBERTURA	2.223 , 70	7L0/ 201265/ / CANTONEIRA	98 , 34
2H0/ 601025/C /8Z8RODA	2.686 , 94	7L0/ 201246/B / VALVULA	732 , 19
2H0/ 845099/D /NVBPARABRISA	2.343 , 49	7H0/ 881621/ / CLIP	14 , 13
6Q0/ 971848/M / PRESILHA	32 , 83	7H0/ 857328/ / CAPA COBER	8 , 54
6Q0/ 971228/C / CHICOTE P	132 , 49	7H0/ 837529/ / BATENTE	36 , 97
5Z2/ 820005/G / CAIXA	5.723 , 44	7H0/ 827512/B / PLACA FECH	103 , 38
5Q1/ 723142/E / PEDALFREIO	410 , 13	7H0/ 820898/ / ANEL VEDAC	2 , 54
5Q1/ 723142/F / PEDALFREIO	410 , 13	5X4/ 867501/BC/2J2REVESTIMEN	297 , 96
1C0/ 825322/A /01CCANAL AR	222 , 14	5X4/ 867501/BD/7WQREVESTIMEN	283 , 97
1C0/ 825250/D / COBERTURA	156 , 09	5X4/ 857502/B / ESPELHO	879 , 67
1C0/ 711144/A / EMBLEMA	52 , 31	5X3/ 898083/B / JG.PECAS	38 , 42
1C0/ 857239/ / COBERTURA	14 , 73	5X3/ 867015/T /MZLREVESTIMEN	208 , 80
1C0/ 857301/H /08HCINZEIRO	174 , 59	5X3/ 867015/R /MZLREVESTIMEN	331 , 48
1C0/ 857505/ /GRUTAMPA	145 , 90	5X3/ 827597/ / FECHADURA	127 , 10
1C0/ 711113/AD/THJBOTAO	214 , 12	5X6/ 827705/ /1NNVEDACAO	65 , 24
1C0/ 419091/DF/E74VOLANTE	2.191 , 45	5X4/ 839402/ / ACIONAMETO	210 , 99
191/ 857133/ /01CFECHO	46 , 51	5X4/ 839085/B / CABO COMAN	14 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



191/ 837225/ /773ACIONAMENT	1 , 27	5X4/ 839086/B / CABO COMAN	21 , 72
171/ 863147/ / TIRAS	6 , 02	5X0/ 971131/K / CHICOTE P	1.055 , 43
1JE/ 807718/ / FRISO	159 , 77	5X0/ 951173/F / UNIDADE	489 , 41
1C0/ 857505/C /GRUTAMPA	152 , 51	307/ 972643/2 / CONECTOR	2 , 13
1C0/ 857506/ /GRUTAMPA	145 , 90	307/ 972601/1 / TRAVAMENTO	- , 71
1C0/ 857506/C /GRUTAMPA	152 , 51	307/ 971926/1 / TAMPÃO	- , 72
1C0/ 857605/B /3PTPUXADOR	137 , 39	7L0/ 411178/B / SUPLEMENTO	275 , 51
1C0/ 857605/B /Y20PUXADOR	275 , 51	7L0/ 411189/ / BASE	275 , 51
1C0/ 857606/B /3PTPUXADOR	130 , 93	7L0/ 411178/A / SUPLEMENTO	275 , 51
1C0/ 857606/B /Y20PUXADOR	275 , 51	7L0/ 411178/ / SUPLEMENTC	275 , 51
1C0/ 857805/D /HCPCINTO 3 PT	529 , 22	7L0/ 411177/ / SUPLEMENTC	275 , 51
1C0/ 857805/D /UCRCINTO 3 PT	1.002 , 91	7L0/ 411167/A / SUPORTE	13 , 35
1C0/ 857806/A /HCQCINTO 3 PT	1.002 , 91	7L0/ 122447/ / MANGUEIRA	202 , 46
1C0/ 857806/D /HCPCINTO 3 PT	1.002 , 91	7L0/ 129620/A / ELEMENTO	114 , 45
1C0/ 857806/D /UCRCINTO 3 PT	1.002 , 91	7L0/ 129684/A / TUBO	424 , 35
1C0/ 857937/ / CASQUILHO	14 , 89	7L0/ 122101/L / MANGUEIRA	409 , 87
1J6/ 853706/S /B41FRISO	135 , 03	7L0/ 122101/H / MANGUEIRA	416 , 54
1J6/ 853709/F /B41TIRA	324 , 03	7L0/ 122101/E / MANGUEIRA	278 , 83
1J6/ 853709/G /B41TIRA	54 , 81	7L0/ 122051/ / MANGUEIRA	175 , 31
1J6/ 853710/F /B41TIRA	318 , 19	7H0/ 422705/ / CLIP	6 , 60
1J6/ 853710/G /B41TIRA	53 , 45	7H0/ 498203/ / COIFA	239 , 10
1J6/ 877244/ / BRACADEIRA	9 , 95	7H0/ 615295/A / MOLA	15 , 40
1J6/ 945095/BA/ LANTERNA	1.155 , 99	7H0/ 615296/ / MOLA	15 , 40
1J6/ 945095/F / LANTERNA	806 , 18	7E0/ 035411/A / ALTOFALANT	306 , 69
1J6/ 945095/Q / LANTERNA	800 , 22	7D1/ 819223/ / CANAL	583 , 07
1J6/ 945095/S / LANTERNA	1.128 , 49	5X0/ 919051/H / BOMBA COMB	1.367 , 09
1J6/ 945096/BB/ LANTERNA	1.155 , 99	5X0/ 820811/ / ACOPLAMENT	891 , 13
1J6/ 945096/F / LANTERNA	780 , 70	5X0/ 820811/B / ACOPLAMENT	1.503 , 58
1J6/ 945096/R / LANTERNA	758 , 62	5X0/ 820811/C / ACOPLAMENT	1.016 , 79
1J6/ 945096/T / LANTERNA	1.128 , 49	5X0/ 820749/ / ANEL	19 , 78
1JE/ 807217/K /GRUCOBERTURA	1.459 , 06	5X0/ 820742/C / MANGUEIRA	773 , 11
1JE/ 807217/Q /GRUCOBERTURA	1.443 , 50	5X0/ 615123/A / CAIXA	638 , 18
1JE/ 807221/ /GRUCOBERTURA	1.079 , 43	5X0/ 615124/A / CAIXA	638 , 18
1JE/ 807221/E /GRUCOBERTURA	1.110 , 82	5X0/ 253101/M / TUBO	1.343 , 92
1JE/ 807221/J /GRUCOBERTURA	1.328 , 03	5X0/ 201995/C / TUBO	9 , 71
1JE/ 807221/Q /GRUCOBERTURA	1.280 , 48	5X4/ 867427/C /L71REVESTIMEN	89 , 03
1JE/ 807287/A / SUPORTE	20 , 06	5X4/ 867216/T /SFQREVESTIMEN	418 , 91
1JE/ 807417/D /GRUCOBERTURA	1.274 , 44	5X4/ 853807/ /1GRFRISO	39 , 16
1JE/ 807423/ / FRISO	317 , 33	5X4/ 253733/ / DEFLETOR	47 , 47
1JE/ 807423/A / FRISO	69 , 04	5X3/ 819103/A / GRADE	100 , 06
1JE/ 807717/ / FRISO	159 , 77	5X0/ 972762/B / RECEPTACUL	6 , 18
1C0/ 857962/D /08HCINZEIRO	110 , 49	5X0/ 971931/ / CONECTOR	19 , 59
1C0/ 868700/ / PECA ENCHI	184 , 43	5X0/ 971931/A / CONECTOR	19 , 59
1C0/ 880201/M /4ECAIRBAG	3.010 , 87	5X0/ 971840/ / PROTECAO	9 , 33
1C0/ 880204/E / AIRBAG	3.926 , 88	5X0/ 971051/LD/ CHICOTE	806 , 02
1C0/ 880241/C / AIRBAG	1.370 , 85	5X0/ 959537/ / INTERRUPT	327 , 21
7P6/ 853841/ / FRISO	294 , 05	5X0/ 959433/C / UNID.COMAN	1.171 , 99
7P6/ 853842/ / FRISO	294 , 05	5X0/ 959281/ / TERMOSTATO	228 , 89
5G0/ 858548/A /9B9CAPA COBER	28 , 29	5X0/ 955435/A / CAPA PROTE	5 , 30
5G0/ 885405/BL/BBNREVESTIMEN	3.164 , 21	5X0/ 955205/ / CAPA PROTE	4 , 63
5G0/ 857511/D /4PKESPELHO IN	4.565 , 51	5X6/ 898375/A / JG.CILINDR	1.936 , 99
068/ 130431/C / BRACADEIR	75 , 58	5X6/ 898375/ / JG.CILINDR	1.327 , 09
5K0/ 071497/ /8Z8RODA	2.381 , 00	5X3/ 857968/ /71NCOBERTURA	21 , 17
5Z0/ 061225/K /1NNTAPETE	22 , 56	5X3/ 863367/ /NEXCOBERTURA	498 , 92
6K0/ 837222/C /B41ACIONAMENT	101 , 55	307/ 972614/1 / TRAVAMENTO	2 , 13
6K0/ 837222/F /2ZZACIONAMENT	122 , 53	7L0/ 412303/A / BATENTE	290 , 82
6K0/ 837267/ / COBERTURA	36 , 15	7L0/ 412137/ / INVOLUCRO	208 , 52
6K0/ 837485/ / CLIP	4 , 53	7L0/ 411317/ / HASTE	295 , 95
6K0/ 837993/A / COBERTURA	83 , 25	7L0/ 411675/A / VEDACAO	13 , 35
6K0/ 845091/H / PARABRISA	1.404 , 62	7L0/ 411632/B / TUBULACAO	597 , 61
6K0/ 845121/B / COBERTURA	122 , 28	7L0/ 145830/A / CASQUILHO	5 , 86
6K0/ 845349/C / BARRA	63 , 32	7L0/ 198129/A / JG.FIXACAO	251 , 59
6K0/ 845350/C / BARRA	62 , 20	7L0/ 199207/A / SUPORTE	4.521 , 43
6K0/ 845499/ / VIDRO	1.773 , 28	7L0/ 131626/ / MANGUEIRA	318 , 29

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6K0/ 845537/ /01CCAPA COBER	46 , 98	7L0/ 131625/ / TUBO	231 , 22
6K0/ 853668/ /01CGRAD	652 , 57	7L0/ 130295/D / TUBO	355 , 61
6K0/ 941567/A / COBERTURA	36 , 03	7L0/ 129968/ / CHAPA	354 , 22
1C0/ 857962/D /2QLCINZEIRO	110 , 49	7L0/ 129684/B / TUBO	403 , 66
1C0/ 857962/D /3SGCINZEIRO	110 , 49	7H0/ 819617/A / SILENCIOSO	231 , 81
1C0/ 857987/ /01CTAMPA	13 , 75	7H0/ 819064/B / VEDACAO	45 , 08
1C0/ 858035/K / CAPA COBER	121 , 14	7H0/ 819059/ / GRAMPO	29 , 64
1C0/ 858036/K / CAPA COBER	121 , 14	7H0/ 815713/ / COBERTURA	34 , 43
1C0/ 858069/AA/XNXCOBERTURA	1.485 , 94	7H0/ 819058/ / GRAMPO	133 , 11
1C0/ 858263/ / GRAMPO	31 , 09	7D1/ 820729/B / MANGUEIRA	2.036 , 06
1C0/ 858349/B / TAMPA	43 , 34	7D0/ 955243/ / PORCA	4 , 87
1C0/ 858493/C /FCNTRAVA	251 , 82	5X7/ 411105/G / MOLA	114 , 47
1C0/ 858493/D /FCNTRAVA	269 , 12	5X7/ 411105/F / MOLA	114 , 47
1C0/ 858494/C /FCNTRAVA	251 , 82	5X7/ 411105/E / MOLA	114 , 47
1C0/ 858494/D /FCNTRAVA	269 , 12	5X7/ 253399/D / SILENCIADO	1.190 , 33
1C0/ 858739/B / ADAPTADOR	8 , 59	5X7/ 253399/A / SILENCIADO	1.122 , 87
1C0/ 858945/ / CAPA	65 , 82	5X4/ 863367/E /NEXCOBERTURA	430 , 55
1C0/ 862531/L /2QLSUPORTE	482 , 92	5X4/ 863367/D /NEXCOBERTURA	465 , 94
1C0/ 862531/L /3SGSUPORTE	167 , 59	5X4/ 827577/ / COBERTURA	90 , 72
1C0/ 863470/ / APOIO	19 , 01	5X4/ 819229/ / ISOLAMENTO	- , 75
1C0/ 863518/D / PECA ENCHI	109 , 30	5X3/ 920821/A / INSTRUMENT	1.227 , 67
1C0/ 863533/D / MANCAL	33 , 55	5X3/ 920821/B / INSTRUMENT	1.364 , 34
1C0/ 863534/D / MANCAL	33 , 55	5X3/ 920820/Q / INSTRUMENT	1.293 , 39
1C0/ 863617/G /08HALOJAMENTO	720 , 23	5X3/ 867501/AH/7WQREVESTIMEN	327 , 04
1C0/ 863617/G /3SGALOJAMENTO	720 , 23	5X3/ 867501/AE/7WQREVESTIMEN	289 , 46
1C0/ 864220/B / ISOLAMENTO	89 , 82	5X3/ 867501/AD/7WQREVESTIMEN	289 , 46
1C0/ 868302/C / ESPUMA	314 , 20	5X3/ 837014/B /1NNFECHADURA	148 , 01
1C0/ 868699/ / PECA ENCHI	48 , 89	5X3/ 611741/ / TUBO FREIC	52 , 17
1J6/ 853706/L /B41FRISO	447 , 98	5X3/ 611742/ / TUBO FREIC	53 , 63
5Z6/ 845051/B / VIDRO	419 , 93	5X3/ 601147/ /M77CALOTA	81 , 16
5Z6/ 845051/E / VIDRO	391 , 13	5X3/ 498203/ / COIFA	115 , 83
5Z6/ 845051/J / VIDRO	448 , 64	5X0/ 971052/ / CHICOTE	268 , 03
5Z6/ 945095/B / LANTERNA	468 , 34	5X0/ 971051/DM/ CHICOTE	1.327 , 96
5Z6/ 945095/H / LANTERNA	432 , 03	7L0/ 501201/BX/ EIXO	2.370 , 93
5Z6/ 945096/D / LANTERNA	315 , 73	7L0/ 498849/ / SUPORTE	132 , 91
5Z6/ 945096/J / LANTERNA	432 , 03	7L0/ 498871/ / SUPORTE	132 , 91
5Z6/ 945097/ /71NLUZ ADICIO	160 , 89	7L0/ 498673/ / TUBO	1.251 , 74
5Z6/ 945097/ /Y20LUZ ADICIO	154 , 38	7L0/ 498615/ / SUPORTE	1.011 , 38
5Z6/ 945105/A / REFLETOR	45 , 81	7L0/ 498605/ / UNIDADE	55.770 , 32
5Z6/ 945106/ / REFLETOR	53 , 59	7L0/ 498203/ / COIFA	222 , 33
5Z6/ 945106/A / REFLETOR	45 , 81	7L0/ 201979/ / COBERTURA	287 , 95
5Z9/ 807155/ /55UCOBERTURA	98 , 25	7L0/ 201974/A / COBERTURA	486 , 16
5Z9/ 807155/ /EL7COBERTURA	271 , 24	7L0/ 201935/B / COMANDO	405 , 57
5Z9/ 807155/ /UY2COBERTURA	233 , 74	7L0/ 201967/A / PROTECAO	87 , 89
5Z9/ 807417/C /GRUCOBERTURA	2.193 , 45	7L0/ 201968/A / PROTECAO	99 , 96
5Z9/ 807441/ /GRUCOBERTURA	214 , 54	7L0/ 201973/C / COBERTURA	486 , 16
5Z9/ 807863/B / GUIA	221 , 63	7L0/ 201917/A / FILTRO AR	323 , 50
5Z9/ 839085/C / CABO	29 , 09	7H5/ 863778/ / ANTIRUIDO	42 , 45
5Z9/ 839086/C / CABO	34 , 10	7L0/ 254301/HX/ TUBO	6.954 , 05
5Z9/ 839329/A / CAPA PROTE	26 , 05	7L0/ 253209/E / TUBO	2.542 , 83
5Z9/ 839329/B / CAPA PROTE	19 , 98	7L0/ 254300/DX/ TUBO	7.771 , 81
5Z9/ 845025/C / VIDRO	93 , 97	7L0/ 253144/E / SUPORTE	195 , 97
5Z9/ 845051/J / VIDRO	331 , 80	7L0/ 035411/A / ALTOFALAN	183 , 29
5Z9/ 845215/B / VIDRO	42 , 21	7L0/ 012130/A / SUPORTE	169 , 95
3C8/ 833055/E / PORTA	4.814 , 91	7L0/ 012219/ / CHAVE	251 , 08
3C8/ 810972/C / PROTETOR	396 , 35	7D1/ 880919/A /E91COBERTURA	40 , 97
3C8/ 807393/D / SUPORTE	61 , 24	5X7/ 611723/C / TUBO FREIO	15 , 59
3AF/ 945096/G / LANTERNA	1.107 , 20	5X4/ 863367/P /NEXCOBERTURA	368 , 36
5Z0/ 853665/B /9B9GRADE	47 , 58	5X4/ 863367/N /NEXCOBERTURA	367 , 99
3A0/ 949101/A / LUZ	19 , 14	5X3/ 920823/B / INSTRUMENT	1.149 , 50
379/ 945112/D / LANTERNA	261 , 91	5X3/ 867501/AT/7WQREVESTIMEN	340 , 70
379/ 945111/D / LANTERNA	261 , 91	5X3/ 867501/AS/7WQREVESTIMEN	289 , 52
379/ 501615/A / TAMBOR	236 , 94	5X3/ 867501/AR/7WQREVESTIMEN	241 , 62
5Z6/ 807421/AB/GRUCOBERTURA	1.428 , 82	5X3/ 867501/AQ/7WQREVESTIMEN	254 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z6/ 807421/B /GRUCOBERTURA	921 , 66	5X3/ 837207/ /999MACANETA	255 , 36
5Z6/ 807421/C /GRUCOBERTURA	946 , 45	5X3/ 601147/A /M77CALOTA	42 , 63
5Z6/ 807421/G /GRUCOBERTURA	1.497 , 23	5X0/ 971073/AD/ CHICOTE	885 , 13
5Z6/ 807421/K /GRUCOBERTURA	1.207 , 55	7L0/ 501817/B / EXTERIOR	2.880 , 22
5Z6/ 807421/N /GRUCOBERTURA	958 , 61	7L0/ 501817/C / EXTERIOR	2.880 , 22
5Z6/ 807421/P /GRUCOBERTURA	1.214 , 45	7L0/ 501357/E / DISCO	8 , 44
5Z6/ 807423/ / FAIXA	- , 69	7L0/ 501357/D / DISCO	8 , 59
5Z6/ 807423/C / FAIXA	133 , 19	7L0/ 253144/D / SUPORTE	110 , 85
5Z6/ 807787/ /EL7COBERTURA	188 , 63	7L0/ 253144/C / SUPORTE	126 , 79
5Z6/ 807863/A / GUIA	15 , 42	7L0/ 253144/ / SUPORTE	126 , 79
5Z6/ 807863/D / GUIA	14 , 90	7L0/ 253144/A / SUPORTE	98 , 73
5Z6/ 807864/ / GUIA	15 , 42	7L0/ 253144/B / SUPORTE	110 , 85
5Z6/ 807941/ /GRUMOLDURA	33 , 77	7L0/ 253115/A / VEDACAO	42 , 75
5Z6/ 807941/A /GRUMOLDURA	27 , 71	7L0/ 253047/F / SUPORTE	38 , 54
5Z6/ 845051/AC/ VIDRO	257 , 65	7L0/ 253047/C / SUPORTE	161 , 77
5Z9/ 845216/B / VIDRO	42 , 21	7L0/ 201980/ / COBERTURA	157 , 09
1J5/ 945096/AB/ LANTERNA	734 , 70	7L0/ 012223/ / ESPIGA	72 , 83
1J5/ 945111/S / LANTERNA	591 , 58	7L0/ 012349/ / PARAFUSO	5 , 02
1J5/ 945112/S / LANTERNA	591 , 58	7L0/ 012118/ / FITAVELCRO	204 , 16
1J5/ 949117/A / LUZ	119 , 25	7L0/ 012112/A / ALOJAMENTO	74 , 99
1J5/ 998225/B / JG.FAROL	216 , 55	7H5/ 880925/ / PRESILHA	1 , 81
1J5/ 998226/B / JG.FAROL	216 , 55	7L0/ 011031/E / MACACO	651 , 22
1J6/ 807393/A / SUPORTE	20 , 48	7L0/ 201729/A / CHAPAPROTE	68 , 48
1J6/ 807421/D /GRUCOBERTURA	2.094 , 92	7H0/ 971615/C / CONDUTOR	46 , 84
1J6/ 807421/E /GRUCOBERTURA	971 , 48	7H0/ 971848/C / CLIP	5 , 47
1J6/ 807421/G / COBERTURA	1.139 , 67	7H0/ 971883/A / CAPA COBER	2 , 64
1J6/ 807791/ /B41FRISO	81 , 29	7H0/ 971978/ / CAIXA	110 , 28
1J6/ 807791/A /GRUFRISO	29 , 13	7H0/ 945527/ / BUCHA	42 , 32
1J6/ 807792/ /B41FRISO	81 , 29	7H0/ 941700/C / FAROL	490 , 70
1J6/ 807792/A /GRUFRISO	29 , 13	7D0/ 919183/ / SENSOR	855 , 87
1J6/ 807861/B / FRISO	160 , 42	5X4/ 881405/D /TJVREVESTIMEN	340 , 13
1J6/ 839471/D /B41VEDACAO	212 , 69	5X3/ 906021/ / UNID.COMAN	2.228 , 10
1J6/ 839472/D /B41VEDACAO	235 , 21	5X3/ 898945/J / JG.PECAS	58 , 12
1J6/ 839697/B /B41VEDACAO	236 , 98	5X3/ 867427/J /L71REVESTIMEN	89 , 97
1J6/ 839698/B /B41VEDACAO	236 , 98	5X3/ 867427/H /L71REVESTIMEN	88 , 90
1J6/ 845042/A / VIDRO LAT.	1.157 , 42	5X3/ 867427/G /L71REVESTIMEN	65 , 12
1J6/ 845051/H / VIDRO	1.468 , 95	5X3/ 867016/T /MZLREVESTIMEN	289 , 64
1J6/ 853630/B /ULMEMBLEMA VW	214 , 07	5X3/ 399291/ / BATENTE	20 , 55
1J6/ 853687/ /739LOGOTIPO	74 , 71	5X3/ 407271/ / SEMI EIXO	1.094 , 49
1J6/ 853705/L /B41FRISO	404 , 00	5X3/ 407271/A / SEMI EIXO	862 , 74
1J6/ 853705/S /B41FRISO	126 , 51	5X3/ 253181/G / SILENCIOSO	1.016 , 30
5Z9/ 845301/G / VIDRO FIXO	96 , 39	5X3/ 253181/E / SILENCIOSO	1.792 , 23
5Z9/ 845302/C / VIDRO FIXO	256 , 20	5X3/ 253181/D / SILENCIOSO	2.510 , 48
5Z9/ 845302/G / VIDRO FIXO	96 , 39	5X0/ 971051/CL/ CHICOTE	2.945 , 64
5Z9/ 853675/E /GQFLOGOTIPO	16 , 36	308/ 512131/A / BATENTE	54 , 87
5Z9/ 853687/ /739EMBLEMA	157 , 04	7L0/ 422891/B / MANGUEIRA	667 , 35
5Z9/ 945093/Q / LANTERNA	572 , 91	7L0/ 422831/A / INVOLUCRO	259 , 08
5Z9/ 945094/L / LANTERNA	496 , 44	7L0/ 422704/ / PROTECAO	141 , 25
5Z9/ 945095/G / LANTERNA	814 , 69	7L0/ 422379/ / BRACADEIRA	31 , 19
5Z9/ 945105/ / REFLETOR	133 , 92	7L0/ 201546/A / CHAPAPROTE	204 , 72
5Z9/ 945106/ / REFLETOR	133 , 92	7L0/ 201532/ / SUPORTE	35 , 51
5Z9/ 945224/E / LANTERNA	294 , 75	7L0/ 201531/ / SUPORTE	35 , 51
6J0/ 837923/ / COIFA	92 , 69	7L0/ 201402/A / GRAMPO	14 , 45
6K0/ 807155/ /GRUCAPA COBER	68 , 34	7L0/ 201401/ / GRAMPO	19 , 03
6K0/ 807156/ /GRUCAPA COBER	68 , 34	7H0/ 941165/ / RECEPTACUL	55 , 39
6K0/ 807183/ /01CSUPORTE	62 , 55	7H0/ 941699/C / FAROL	490 , 70
6K0/ 807255/ / ESPACADOR	4 , 58	7H0/ 919341/ / BUCHA	99 , 35
6K0/ 807307/ / SUPORTE	743 , 81	7H0/ 898409/ / CONDUTOR A	566 , 96
6K0/ 807790/A / BATENTE	128 , 65	7D1/ 820724/ / CONDUTOR A	195 , 61
6K0/ 807861/ / FRISO	486 , 37	7D1/ 820729/AJ/ MANGUEIRA	2.430 , 67
6K0/ 807993/ / ABSORCAO	26 , 62	7H0/ 972773/A / RECEPTACUL	79 , 24
6K0/ 837221/C /B41ACIONAMENT	106 , 41	7H0/ 972783/A / RECEPTACUL	79 , 24
6K0/ 837221/F /ZZZACIONAMENT	122 , 53	7H1/ 819422/A / TAMP	92 , 49
1J5/ 853709/C /B41TIRA	172 , 19	7H1/ 819913/ / TAMP	468 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J5/ 943021/D / LUZ DE PLA	90 , 93	7H0/ 972501/ / LIVRE	28 , 56
1J5/ 945095/AA/ LANTERNA	939 , 93	7H0/ 972217/C / CONT.REDON	31 , 45
6K0/ 941723/A / ENCAIXE	592 , 88	7D0/ 945527/ / BUCHA	249 , 42
1C1/ 862531/C /2QLSUPORTE	494 , 15	5X7/ 201294/ / TUBULACAO	98 , 05
1C1/ 862531/C /3SGSUPORTE	444 , 10	5X7/ 201293/B / MANGUEIRA	140 , 79
1C1/ 863367/AE/07NCOBERTURA	1.174 , 65	5X7/ 201293/A / MANGUEIRA	67 , 44
1C1/ 880229/F / SUPORTE	125 , 48	5X7/ 201293/ / MANGUEIRA	85 , 11
1C1/ 880230/F / SUPORTE	125 , 48	5X4/ 863367/C /NEXCOBERTURA	474 , 61
1C1/ 880812/D / QUADRO	88 , 74	5X4/ 860173/ / ELEMENTO	8 , 45
1H0/ 863253/ / SUPORTE	35 , 77	5X4/ 857807/A /MZPCINTO 3 PT	153 , 04
6K5/ 807183/ / SUPORTE	85 , 17	5X3/ 911313/ / ANEL	53 , 43
6K5/ 807184/ / SUPORTE	85 , 17	5X3/ 906262/ / SENSOR	202 , 12
6K5/ 807221/B /GRUCOBERTURA	1.543 , 17	5X3/ 867501/AA/7WQREVESTIMEN	340 , 70
6K5/ 807393/ / SUPORTE	116 , 23	5X3/ 867428/B /L71REVESTIMEN	116 , 24
6K5/ 807393/A / SUPORTE	116 , 23	5X3/ 867428/C /L71REVESTIMEN	88 , 46
6K5/ 807394/ / SUPORTE	116 , 23	5X3/ 837014/ / FECHADURA	147 , 77
6K5/ 807394/A / SUPORTE	116 , 23	5X3/ 837013/K /1NNFECHADURA	192 , 61
6K5/ 807417/G /GRUCOBERTURA	1.887 , 23	5X3/ 498201/ / COIFA	227 , 25
6K5/ 807441/A /C04CAPA COBER	54 , 25	5X3/ 498099/ / EIXO TRANS	544 , 12
6K5/ 807775/A / ABSORCAO	166 , 39	5X3/ 411105/ / MOLA	73 , 84
6K5/ 807790/ / ABSORCAO	257 , 43	5X3/ 407272/A / SEMI EIXO	785 , 55
6K5/ 809961/ /B41COBERTURA	208 , 98	5X3/ 407272/ / SEMI EIXO	1.094 , 49
6K5/ 809962/ /B41COBERTURA	208 , 98	5X0/ 971051/DJ/ CHICOTE	2.188 , 98
6K5/ 853601/F /FCSEMBLEMA VW	281 , 17	5X0/ 920827/G / INSTRUMENT	842 , 41
6K5/ 853654/D / GRADE	221 , 26	7L0/ 498201/A / COIFA	251 , 96
6K5/ 853665/ /C04GRADE	100 , 35	7L0/ 498137/ / CAPA PROTE	439 , 14
6K5/ 853665/A /C04GRADE	62 , 72	7L0/ 498103/A / JUNTA HOMO	2.357 , 41
6K5/ 853666/ /C04GRADE	100 , 35	7L0/ 498099/C / EIXO TRANS	3.405 , 66
1JM/ 945072/ / LUZ DE MAR	92 , 14	7L0/ 422999/ / ANEL VEDAC	13 , 54
1JM/ 945093/A / LANTERNA	660 , 20	7L0/ 201897/A / GRAMPO	14 , 13
1JM/ 945094/A / LANTERNA	660 , 20	7L0/ 201801/T / RESERVATOR	564 , 87
1JM/ 945095/D / LANTERNA	744 , 33	7L0/ 201851/ / TUBULACAO	282 , 04
1JM/ 945096/D / LANTERNA	744 , 33	7L0/ 201757/ / MANGUEIRA	380 , 47
1JM/ 945111/ / LANTERNA	544 , 04	7L0/ 201649/A / SUPORTE	78 , 31
1JM/ 945112/ / LANTERNA	544 , 04	5X0/ 857552/D /XG1PARASOL	83 , 59
1C0/ 880242/C / AIRBAG	2.366 , 83	5X0/ 857101/B /U71TAMPA	236 , 86
1C0/ 881607/ /3PTCOBERTURA	8 , 54	5X0/ 857577/ /1NNCARCACA	236 , 31
1C0/ 881607/ /U71COBERTURA	8 , 54	5X0/ 863928/ / ISOLANTE	24 , 57
1C0/ 885901/AS/72SAPIOIO	479 , 13	5X0/ 857101/B /71NTAMPA	208 , 56
1C0/ 885901/AS/75VAPIOIO	479 , 13	5X0/ 857101/ /71NTAMPA	249 , 99
1C0/ 885901/BA/KWAPIOIO	609 , 16	5X0/ 857101/ /033TAMPA	152 , 84
1C0/ 885901/BA/KWNAPIOIO	609 , 16	5X0/ 857077/ /1NNMOLDURA	214 , 60
1C0/ 885901/BA/KWUAPIOIO	609 , 16	5X0/ 803545/ / SUPORTE	2 , 91
1C0/ 885901/BH/42TAPIOIO	609 , 16	5X0/ 863927/ / ISOLANTE	24 , 17
1C0/ 886933/ / GUIA	134 , 15	5X0/ 863929/ / ISOLAMENTO	21 , 15
1C1/ 713601/F /08HCOBERTURA	132 , 30	5X0/ 863930/ / ISOLAMENTO	16 , 75
1C1/ 853271/A / COBERTURA	102 , 99	5W9/ 885405/A /UPTREVESTIMEN	525 , 03
1C1/ 853272/A / COBERTURA	102 , 99	5W9/ 885405/B /UPXREVESTIMEN	588 , 80
1C1/ 857211/C /2AQCOBERTURA	397 , 69	5W9/ 885405/C /UPXREVESTIMEN	349 , 26
1C1/ 857303/G /62JSUPORTE	227 , 62	5W9/ 885405/J /XVCREVESTIMEN	911 , 93
1C1/ 857315/ / REFORCO	51 , 92	5W9/ 885405/E /VAJREVESTIMEN	294 , 10
1C1/ 857705/R /HCPCINTO 3 PT	1.293 , 37	5W9/ 885405/K /XVCREVESTIMEN	548 , 23
1C1/ 857705/R /UCRCINTO 3 PT	1.282 , 26	5X0/ 012115/A / ALOJAMENTO	28 , 70
6K5/ 853666/A /C04GRADE	62 , 72	5X0/ 419563/B / TUBO	112 , 73
6K9/ 857521/C / ESPELHO	392 , 48	5X0/ 419561/A / TUBO	26 , 99
6K9/ 943021/ / LUZ DE PLA	67 , 00	5X0/ 419561/B / TUBO	163 , 50
6K9/ 945111/ / LANTERNA	485 , 29	5X0/ 419563/ / TUBO	109 , 98
6K9/ 945112/ / LANTERNA	485 , 29	5X0/ 419563/A / TUBO	116 , 28
6KE/ 853687/F / EMBLEMA	33 , 27	5X0/ 419561/ / TUBO	98 , 58
6KE/ 941043/B / FAROL	683 , 03	5X0/ 010388/D / ETIQUETA	2 , 03
6KE/ 941044/B / FAROL	683 , 03	5X0/ 010368/P / ETIQUETA	1 , 97
6KE/ 941702/ / FAROL	301 , 95	5W9/ 885405/ /UPTREVESTIMEN	559 , 95
6KE/ 945111/ / LANTERNA	403 , 78	7D0/ 804465/ / SUPORTE	1.537 , 85
1JM/ 953041/ / AVISO	294 , 64	7D0/ 803545/ / ALOJAMENTO	431 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1JM/ 953042/ / AVISO	294 , 64	5X0/ 863301/ / REVESTIMEN	19 , 61
1K0/ 807183/ / SUPORTE	61 , 24	5X0/ 857538/ / TAMPA	443 , 78
1K0/ 807184/ / SUPORTE	61 , 24	5X0/ 857537/ /55UTAMPA	502 , 04
1K0/ 807243/A /2ZZMOLDURA	194 , 43	5X0/ 419161/ / TAMPA	54 , 12
1K0/ 807244/ /2ZZMOLDURA	181 , 70	5X0/ 419091/T /1NNVOLANTE	892 , 10
1K0/ 807244/A /2ZZMOLDURA	194 , 43	5X0/ 419091/AP/THWVOLANTE	1.042 , 96
1K0/ 807285/B /9B9SUPORTE	83 , 13	5W9/ 881921/C /VAJREVESTIMEN	146 , 21
1K0/ 807717/B /GRUFRISO	159 , 71	5W9/ 881921/A /UPXREVESTIMEN	93 , 70
1K0/ 807717/E /GRUFRISO	159 , 71	5X0/ 121333/A / CONDUTOR A	28 , 71
1K0/ 807718/B /GRUFRISO	159 , 71	5X0/ 121333/ / CONDUTOR A	60 , 80
1K0/ 807718/E /GRUFRISO	159 , 71	5X0/ 121293/A / CONDUTOR A	21 , 97
1K0/ 807889/B / SUPORTE	48 , 49	5X0/ 121283/ / CONDUTOR A	19 , 71
1K0/ 807890/B / SUPORTE	52 , 13	5W9/ 885805/K /XVCREVESTIMEN	678 , 77
1K0/ 820769/D / SUPORTE	42 , 31	5W9/ 885805/F /XVDREVESTIMEN	806 , 62
1K0/ 820769/G / SUPORTE	33 , 29	5W9/ 885805/C /UPXREVESTIMEN	405 , 64
6K5/ 853677/ /01CGRAD	137 , 11	5W9/ 885805/B /UPXREVESTIMEN	763 , 94
6K5/ 854643/C /GRUQUADRO	832 , 84	5W9/ 885805/A /UPTREVESTIMEN	583 , 91
6K5/ 941015/ / FAROL	992 , 21	5W9/ 885406/H /XVDREVESTIMEN	410 , 94
6K5/ 941015/D / FAROL	992 , 20	307/ 943127/1 / CAPA	1 , 34
6K5/ 941016/ / FAROL	992 , 21	307/ 807170/1 / CASQUILHO	- , 71
6K5/ 941016/D / FAROL	992 , 20	307/ 133996/1 / BRACADEIRA	5 , 43
6K5/ 945097/A / LUZ ADICIO	468 , 68	5X0/ 867198/A /U71COBERTURA	55 , 99
6K5/ 945107/ / LANTERNA	551 , 18	5X0/ 867197/A /999COBERTURA	49 , 15
6K5/ 945108/A / LANTERNA	206 , 33	5X0/ 867171/B /U71COBERTURA	33 , 95
6K5/ 945112/ / LANTERNA	551 , 18	5X0/ 867171/A /U71COBERTURA	33 , 95
6K5/ 945112/D / LANTERNA	842 , 70	5X0/ 422477/ / SUPORTE	2 , 13
6K5/ 953049/A / LUZ	250 , 55	5X0/ 422154/E / BOMBA OLEC	685 , 43
6K5/ 953049/C / LUZ	233 , 71	5X0/ 121225/A / TAMPA	5 , 89
6K5/ 953050/B / LUZ	287 , 29	5X0/ 121225/ / TAMPA	12 , 93
6K5/ 953050/C / LUZ	233 , 71	5X0/ 121153/ / BRACADEIR	2 , 04
6K6/ 807394/ /01CSUPORTE	60 , 80	5X0/ 121051/B / MANGUEIRA	99 , 80
6K6/ 807441/A /C04CAPA COBER	33 , 31	5W9/ 885406/ /UPTREVESTIMEN	354 , 63
6K6/ 845041/T / VIDRO FIXO	918 , 42	5W9/ 885406/A /UPXREVESTIMEN	380 , 99
6K9/ 807393/ / SUPORTE	99 , 23	5W9/ 885406/B /VAJREVESTIMEN	375 , 87
6K9/ 807394/ / SUPORTE	99 , 23	307/ 847331/1 / PARAFUSO	26 , 90
6K9/ 807419/A /GRUCOBERTURA	1.754 , 89	5X0/ 860173/ / ELEMENTO	- , 75
6K9/ 807485/ / PECAINTERM	24 , 10	5X0/ 858137/A / PRESILHA	6 , 01
6K9/ 807486/ / PECAINTERM	24 , 10	5X0/ 858137/ / PRESILHA	15 , 36
6K9/ 845501/E / VIDRO	773 , 50	5X0/ 857865/ / CAPA PROTE	4 , 76
6K9/ 857501/G /01CESPELHO	1.059 , 07	5X0/ 857604/ /1NNCAPA	62 , 47
1JM/ 941015/B / FAROL	1.631 , 50	5X0/ 857578/ /1NNCARCACA	242 , 05
1JE/ 845011/M / PARABRISA	962 , 89	5X0/ 803242/ / SUPORTE	13 , 96
1JE/ 845025/B / VIDRO	83 , 61	5X0/ 419669/C /999TECLA	251 , 13
1JE/ 845025/C / VIDRO	167 , 17	5X0/ 419619/ / SUPORTE	15 , 59
1JE/ 845026/B / VIDRO	83 , 61	5X0/ 103693/ / MANGUEIRA	1 , 94
1JE/ 845026/C / VIDRO	167 , 17	5X0/ 012115/D / ALOJAMENTO	15 , 61
1JE/ 845051/D / VIDRO	1.949 , 29	5W9/ 881405/H /XVDREVESTIMEN	484 , 62
1JE/ 845215/B / VIDRO	143 , 31	5W9/ 881406/B /VAJREVESTIMEN	463 , 84
1JE/ 845216/A / VIDRO	68 , 44	5W9/ 881406/D /XVDREVESTIMEN	958 , 95
1JE/ 853655/ /1NNGRADE	163 , 84	5W7/ 881921/A /QUTREVESTIMEN	152 , 22
1JE/ 853679/ /739LOGOTIPO	52 , 21	5W7/ 881921/ /UPTREVESTIMEN	54 , 78
1JE/ 853679/A /739LOGOTIPO	47 , 88	5W6/ 945111/H / LANTERNA	243 , 02
1JE/ 853685/ /1AKLOGOTIPO	21 , 21	5X0/ 837689/G /INBCHAVE	165 , 64
1JE/ 853685/ /2ALLOGOTIPO	21 , 21	5X0/ 837689/A /INBCHAVE	87 , 09
1JE/ 853685/B / LOGOTIPO	26 , 47	5X0/ 920826/R / INSTRUMENT	1.417 , 57
1JE/ 853687/A / LOGOTIPO	12 , 35	5X0/ 920826/K / INSTRUMENT	1.383 , 71
1JE/ 853805/A / FAIXA	73 , 51	5X0/ 711234/ / PARAFUSO	13 , 24
1JE/ 853805/C / FAIXA	51 , 94	5X0/ 711214/ / TUBO	2 , 06
1JE/ 853805/D / FAIXA	39 , 07	5X0/ 301147/ / COBERTURA	19 , 82
1JE/ 853805/F / FAIXA	105 , 39	5X0/ 260881/ / SUPORTE	331 , 02
1JE/ 853805/G / FAIXA	40 , 40	5X0/ 253901/ / DEFLETOR	133 , 14
1JE/ 857507/ /01CCARCACA	212 , 69	5X0/ 260764/ / PARAFUSO	11 , 77
1JE/ 857507/A /01CCARCACA	456 , 02	5X0/ 260849/ / CORREIA	85 , 87
1JE/ 857507/B /01CCARCACA	181 , 16	5W9/ 881405/E /XVCREVESTIMEN	228 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1JE/ 857507/C /01CCARCACA	457 , 83	5W9/ 881405/C /XVDREVESTIMEN	958 , 95
1JE/ 857507/E /01CCARCACA	622 , 48	5W9/ 881405/ /UPTREVESTIMEN	349 , 40
6K0/ 941724/A / ENCAIXE	592 , 88	5W9/ 881405/A /UPXREVESTIMEN	353 , 60
6K0/ 943021/C / LUZ DE PLA	28 , 10	5W9/ 881405/B /VAJREVESTIMEN	463 , 84
6K0/ 947105/ /Y20LUZ INTERN	172 , 24	5W7/ 881805/C /XVAREVESTIMEN	865 , 89
6K0/ 947105/C / LUZ INTERN	194 , 36	307/ 915507/1 / CONECTOR	- , 62
6K0/ 947105/D /Y20LUZ INTERN	172 , 24	305/ 955453/1 / RESERVATOR	31 , 36
6K0/ 949127/ / LUZ PISCA	60 , 88	305/ 955437/1 / MOLA	- , 30
6K0/ 953123/C / SOQUETE	75 , 07	5X0/ 837689/E /INBCHAVE	165 , 41
6K0/ 955435/A /B41CAPA COBER	4 , 12	5X0/ 837581/ /71NMANIVELA	15 , 40
6K1/ 857507/H /GRUCARCACA	1.097 , 99	5X0/ 837581/ /1NNMANIVELA	9 , 08
6K1/ 857507/N /01CCARCACA	463 , 08	5X0/ 837581/ /033MANIVELA	15 , 18
6K4/ 837184/A / HASTE	26 , 76	5X0/ 837226/ /71NMACANETA	36 , 37
6K4/ 837194/A / HASTE	25 , 09	5X0/ 920826/F / INSTRUMENT	1.411 , 38
6K4/ 837223/A / EXCENTRICO	32 , 88	5X0/ 920826/A / INSTRUMENT	1.406 , 87
6K4/ 839267/ / COBERTURA	28 , 85	5X0/ 920820/C / INSTRUMENT	1.455 , 75
6K4/ 839268/ / COBERTURA	28 , 85	5X0/ 920034/B / INSTRUMENT	1.246 , 33
6K4/ 839401/F / ACIONAMETO	376 , 11	5X0/ 253399/B / SILENCIADO	901 , 73
6K4/ 839402/F / ACIONAMETO	376 , 11	5X0/ 253399/F / SILENCIADO	1.268 , 50
6K4/ 839471/ / VEDACAO	236 , 54	5W9/ 867501/A /7WQREVESTIMEN	365 , 48
6K4/ 839477/ / VEDACAO	236 , 94	5W9/ 881806/E /XVDREVESTIMEN	1.652 , 15
6K4/ 839812/ / HASTE	51 , 24	5W9/ 881806/H /XVDREVESTIMEN	1.408 , 93
6K4/ 845201/C / VIDRO	356 , 04	5W9/ 881806/D /XVDREVESTIMEN	1.409 , 14
6K4/ 845202/C / VIDRO	357 , 06	5W9/ 881806/C /VAJREVESTIMEN	2.080 , 76
6K4/ 845205/A / VIDRO	297 , 16	5W7/ 971279/ / CHICOTE	1.478 , 84
6K4/ 845206/A / VIDRO	273 , 58	7D0/ 803671/A / SUPORTE	6.746 , 23
1JE/ 845011/L / PARABRISA	867 , 19	5X0/ 857231/A /1NNCOBERTURA	12 , 02
1JE/ 857508/ /01CCARCACA	209 , 92	5X0/ 857340/ / PORCA	1 , 94
1JE/ 945097/ / LUZ ADICIO	194 , 22	5X0/ 857101/C /71NTAMPA	228 , 95
1JM/ 807184/B / SUPORTE	53 , 07	5X0/ 853332/ /01CFAIXA	35 , 52
1JM/ 807217/F /GRUCOBERTURA	1.667 , 77	5X0/ 412319/ / PRATO MOLA	22 , 68
1JM/ 807248/ / PECAMOLDAD	298 , 42	5W9/ 881806/B /VAJREVESTIMEN	1.490 , 43
1JM/ 807287/A /B41SUPORTE	93 , 26	5W9/ 881805/T /XVDREVESTIMEN	698 , 09
1JM/ 807311/ / SUPORTE	609 , 20	5W9/ 881805/M /VAJREVESTIMEN	1.522 , 04
1JM/ 807375/ / SUPORTE	62 , 22	5W9/ 881805/F /XVDREVESTIMEN	1.425 , 09
1JM/ 807376/ / SUPORTE	62 , 22	5W9/ 881805/E /XVCREVESTIMEN	718 , 10
1JM/ 807393/C / SUPORTE	98 , 27	5W6/ 945231/A / SOQUETE	21 , 72
1JM/ 807394/C / SUPORTE	98 , 27	307/ 609387/1 / PARAFUSO	1 , 36
1JM/ 807863/ / FRISO	145 , 94	5X0/ 853754/ /1NNPROTECAO	39 , 93
1JM/ 809961/A / COBERTURA	176 , 88	5X0/ 853753/ /1NNPROTECAO	36 , 30
1JM/ 837183/ / HASTE	18 , 79	5X0/ 853302/ /01CFAIXA	27 , 63
1JM/ 837974/A /01CCOBERTURA	235 , 46	5X0/ 837219/D /INBCHAVE	81 , 20
1JM/ 845011/F / PARABRISA	1.613 , 47	5X0/ 837219/H /INBCHAVE	163 , 43
1JM/ 853505/ /2ZZFRISO	226 , 11	5X0/ 837087/ / CALCO	14 , 89
1JM/ 853505/A /2ZZFRISO	226 , 11	5X0/ 837219/B /INBCHAVE	76 , 61
1JM/ 853506/ /2ZZFRISO	226 , 11	5X0/ 711327/A /1NNMANOPLA	7 , 91
1JM/ 853506/A /2ZZFRISO	181 , 70	5X0/ 711333/A / BOTAO	4 , 96
1JM/ 853665/A /9B9COBERTURA	79 , 00	5X0/ 711327/ /1NNMANOPLA	4 , 00
1JM/ 853687/A /739LOGOTIPO	52 , 73	5X0/ 411105/AB/ MOLA	180 , 20
1JM/ 857507/ /01CCARCACA	999 , 97	5X0/ 411105/AE/ MOLA	194 , 69
1JM/ 857508/ /01CCARCACA	999 , 97	5X0/ 411105/T / MOLA	180 , 20
1JM/ 857521/ / VIDRO	318 , 57	5X0/ 411105/AA/ MOLA	180 , 20
1JM/ 857522/ / VIDRO	301 , 97	5X0/ 411105/A / MOLA	120 , 66
1JE/ 857508/A /01CCARCACA	456 , 02	5X0/ 411105/ / MOLA	89 , 02
1JE/ 857508/B /01CCARCACA	181 , 16	5W9/ 881805/C /XVDREVESTIMEN	1.381 , 09
1JE/ 857522/C / ESPELHO	118 , 99	5W9/ 881805/A /UPXREVESTIMEN	495 , 30
1JE/ 857537/A /01CTAMPA	94 , 72	5W9/ 881805/ /UPTREVESTIMEN	444 , 85
1JE/ 857538/ /GRUTAMPA	86 , 89	5W9/ 881406/F /XVDREVESTIMEN	526 , 79
1JE/ 857538/C /01CTAMPA	74 , 23	5X0/ 121333/B / CONDUTOR A	28 , 71
1JE/ 857603/ /01CCOBERTURA	54 , 76	5X0/ 820103/A / EVAPORADOR	2.503 , 02
1JE/ 857604/ /01CCOBERTURA	59 , 57	5X0/ 820121/ / CARCACA	125 , 17
1JE/ 941015/B / FAROL	862 , 99	5X0/ 820007/A / CAIXA	1.227 , 67
1JE/ 941015/C / FAROL	862 , 99	5X0/ 820007/ / CARCACA	646 , 13
1JE/ 941015/G / FAROL	862 , 99	5X0/ 819939/ / PLACAIMPRES	230 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1JE/ 941016/C / FAROL	862 , 99	5X0/ 819837/ / CABO	42 , 85
1JE/ 941016/G / FAROL	862 , 99	5X0/ 612041/ / MANGUEIRA	52 , 92
1JE/ 945093/A / LANTERNA	237 , 75	5X0/ 612041/A / MANGUEIRA	51 , 61
1JE/ 945093/B / LANTERNA	343 , 96	5X0/ 611764/ / TUBO FREIO	20 , 32
1JE/ 945093/C / LANTERNA	377 , 71	5X0/ 199441/ / PARAFUSO	2 , 49
1JE/ 945093/E / LANTERNA	251 , 49	5X0/ 199263/A / FLANGE	26 , 12
1JE/ 945093/F / LANTERNA	314 , 25	5X0/ 133518/B / TUBO	6 , 59
1JE/ 945093/K / LANTERNA	301 , 13	307/ 201449/8 / GRAMPO	5 , 24
1JE/ 945094/ / LANTERNA	269 , 92	307/ 201449/7 / GRAMPO	1 , 31
1JE/ 945094/B / LANTERNA	343 , 96	307/ 201449/2 / GRAMPO	2 , 13
1JE/ 945094/D / LANTERNA	251 , 49	7D0/ 823509/A / FECHADURA	236 , 98
1JE/ 945095/C / LANTERNA	568 , 11	5X0/ 907511/ / SERVOMOTC	429 , 04
1JE/ 945095/E / LANTERNA	461 , 92	5X0/ 906287/ / SUPORTE	8 , 24
1JE/ 945095/F / LANTERNA	569 , 71	5X0/ 906021/F / UNIDADE	1.465 , 98
1J1/ 857507/H /01CCARCACA	738 , 51	5X0/ 906021/B / UNIDADE	1.428 , 67
1J1/ 857507/D /01CCARCACA	672 , 43	5X0/ 898941/A / JG.PECAS	106 , 49
1J1/ 857507/ /01CCARCACA	277 , 67	5X0/ 881634/ /71NBOTAO	11 , 80
1J1/ 857508/ /01CCARCACA	277 , 67	5X0/ 881087/ /71NCOBERTURA	49 , 03
1J1/ 857508/AG/01CCARCACA	993 , 92	5X0/ 867838/A /71NFIXADOR	1 , 42
1J1/ 857508/D /01CCARCACA	672 , 43	5X0/ 867838/A /1NNFIXADOR	- , 57
1J1/ 819191/B /B41COBERTURA	108 , 72	5X0/ 867299/ / PINO	2 , 13
1J0/ 998226/ / JG.FAROL	163 , 27	5X0/ 819841/ / ALAVANCA	59 , 08
1J0/ 949117/ / LUZ	39 , 23	5X0/ 819841/A / ALAVANCA	59 , 08
1J0/ 854734/C / TIRA	93 , 61	5X0/ 819841/B / ALAVANCA	59 , 08
1J0/ 854733/C / TIRA	93 , 61	5X0/ 819835/ / CABO	38 , 03
1J0/ 853677/E /B41GRADE	147 , 04	5X0/ 819831/ / CABO VALVU	48 , 28
1J1/ 857508/J /01CCARCACA	862 , 73	5X0/ 819045/A / REGULAGEM	701 , 15
1J1/ 857508/K /01CCARCACA	1.312 , 78	5X0/ 611741/A / TUBO FREIO	68 , 48
1J1/ 857521/ / VIDRO	166 , 73	5X0/ 611742/B / TUBO FREIO	92 , 96
1J1/ 857521/B / VIDRO	170 , 29	5X0/ 611724/B / TUBO FREIO	51 , 84
376/ 845042/D / VIDRO LAT.	273 , 08	5X0/ 611724/A / TUBO FREIO	43 , 02
376/ 845125/B / FRISO	47 , 26	5X0/ 611724/ / TUBO FREIO	26 , 16
376/ 845126/B / FRISO	47 , 26	5X0/ 251509/ / VEDACAO	21 , 70
376/ 845521/A / VEDACAO	102 , 26	5X0/ 201801/ / RESERVATOR	61 , 87
376/ 845521/B / VEDACAO	133 , 48	5W7/ 863367/K /NEXCOBERTURA	278 , 91
376/ 847765/ / FECHO	6 , 17	5W7/ 863367/L /NEXCOBERTURA	277 , 85
376/ 847767/ / MOLA	1 , 42	5W7/ 863367/F /NEXCOBERTURA	318 , 19
376/ 847769/ / PINO	2 , 04	5W7/ 863367/AC/NEXCOBERTURA	273 , 69
376/ 853687/F / LOGOTIPO	28 , 63	5W6/ 827947/ / CLIP	1 , 36
1J0/ 807183/A / SUPORTE	22 , 08	5X0/ 920823/M / INSTRUMENT	1.113 , 18
1J0/ 807184/A / SUPORTE	22 , 63	5X0/ 920822/R / INSTRUMENT	968 , 05
1J0/ 807217/C /GRUCOBERTURA	866 , 92	5X0/ 905855/ / CILINDRO	450 , 06
1J0/ 807248/A / PECAMOLDAD	92 , 04	5X0/ 820721/ / MANGUEIRA	739 , 76
1J0/ 807719/G /GRUFRISO	174 , 84	5X0/ 820721/B / MANGUEIRA	584 , 91
1J0/ 807723/B / APOIO	28 , 72	5X0/ 820741/D / MANGUEIRA	134 , 77
1J0/ 807723/C / APOIO	18 , 45	5X0/ 820679/A / VALVULA	768 , 98
1J0/ 807724/B / APOIO	28 , 72	5X0/ 820679/ / VALVULA	703 , 57
1J0/ 807724/C / APOIO	18 , 45	5X0/ 820525/ / MANGUEIRA	268 , 03
1J0/ 809961/A / COBERTURA	274 , 84	5X0/ 820123/ / CARCACA	126 , 93
1J0/ 809962/B / COBERTURA	297 , 38	5X0/ 820045/B /1NNREGULAGEM	560 , 03
1J0/ 820769/E / SUPORTE	8 , 45	5X0/ 614724/A / TUBO FREIO	32 , 01
1J0/ 837671/A / VEDACAO	375 , 53	5X0/ 614723/ / TUBO FREIO	31 , 80
1J0/ 837672/A / VEDACAO	375 , 53	5X0/ 612337/ / MOLA	14 , 91
1J0/ 845011/K / PARABRISA	1.295 , 23	5X0/ 201294/B / TUBULACAO	100 , 39
1J0/ 845011/M / PARABRISA	1.578 , 41	5X0/ 201294/A / TUBULACAO	72 , 91
1J0/ 853306/ / FRISO	179 , 34	5X0/ 201293/B / TUBULACAO	166 , 75
1J0/ 853601/ /FDYEMBLEMA VW	216 , 27	5X0/ 201217/ / TUBO	206 , 79
1J0/ 853653/C /GRUGRADE	59 , 31	5X0/ 201218/C / TUBO	47 , 40
1J0/ 853665/B /B41COBERTURA	24 , 15	5X0/ 201293/A / TUBULACAO	115 , 30
1J0/ 853666/E /B41COBERTURA	9 , 70	5W7/ 863367/AB/NEXCOBERTURA	275 , 47
1J0/ 853675/ /739LOGOTIPO	90 , 31	307/ 863881/1 / ISOLAMENTO	11 , 04
1J0/ 853675/AH/GQFLOGOTIPO	173 , 03	307/ 863882/1 / ISOLAMENTO	5 , 87
1J0/ 853675/B /739LOGOTIPO	139 , 71	307/ 201449/9 / GRAMPO	4 , 99
1J0/ 853677/D /B41GRADE	27 , 41	307/ 201551/1 / TAMPA	35 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



376/ 945097/ / LUZ ADICIO	449 , 73	7D0/ 831056/C / PORTA	5.837 , 07
377/ 412503/AG/ AMORTECEDO	241 , 55	7D0/ 837019/A /7DEACIONAMENT	182 , 04
3C0/ 413031/BB/ AMORTE.GAS	1.035 , 20	7D0/ 837020/A /7DEACIONAMENT	197 , 07
5C0/ 413031/BE/ AMORTE.GAS	1.023 , 54	7D0/ 831055/C / PORTA	5.837 , 07
5X0/ 422154/D / BOMBA OLEO	761 , 13	5X0/ 898003/ / JG.JUNTA	52 , 11
5Z0/ 407366/C / ALAVANCA	107 , 76	5X0/ 885747/ /U71BUCHA	1 , 42
5Z0/ 413031/AE/ AMORTECEDO	431 , 72	7D0/ 820721/AB/ MANGUEIRA	2.458 , 76
5Z0/ 413031/AF/ AMORTECEDO	394 , 74	7D0/ 820741/ / MANGUEIRA	1.297 , 68
5Z0/ 413031/AH/ AMORTECEDO	377 , 03	7D0/ 820190/ / VEDACAO	113 , 08
5Z0/ 413031/AS/ AMORTECEDO	360 , 70	7D0/ 820124/ / TUBO	40 , 27
5Z3/ 837478/ /1NNVEDACAO	49 , 28	7D0/ 819597/ / BRACADEIR	89 , 78
5Z3/ 845021/C / VIDRO	157 , 55	7D0/ 820121/ / EVAPORADOR	3.007 , 89
5Z3/ 845022/C / VIDRO	160 , 89	5X0/ 881098/ /U71COBERTURA	31 , 68
5Z3/ 845145/A / VEDACAO	42 , 62	5X0/ 881097/ /71NCOBERTURA	42 , 92
5Z3/ 845301/C / VIDRO LAT.	182 , 93	5X0/ 881097/ /U71COBERTURA	32 , 84
5Z3/ 845301/G / VIDRO LAT.	187 , 00	5X0/ 881088/ /U71COBERTURA	15 , 38
5Z3/ 845301/L / VIDRO LAT.	120 , 75	5X0/ 867233/ /Y20REVESTIMEN	29 , 55
5Z3/ 845302/C / VIDRO LAT.	193 , 77	5X0/ 867197/A /U71COBERTURA	49 , 15
5Z3/ 845302/G / VIDRO LAT.	187 , 00	5X0/ 867197/A /71NCOBERTURA	52 , 92
5Z3/ 845302/L / VIDRO LAT.	120 , 75	5X0/ 867172/B /71NCOBERTURA	39 , 15
5Z3/ 847081/ /1NNABRIDOR	67 , 40	5X0/ 867172/B /1NNCOBERTURA	22 , 60
5Z3/ 847099/E / JANELA	215 , 08	5X0/ 867172/B /U71COBERTURA	33 , 95
5Z3/ 847145/A / VEDACAO	49 , 04	5X0/ 819007/ / CAIXA	134 , 89
5Z3/ 853705/E /1NNVEDACAO	56 , 86	5X0/ 501247/ / CAPA	12 , 20
5Z3/ 853706/F /1NNVEDACAO	54 , 44	5X0/ 129617/ / BOCAL	199 , 18
5Z3/ 853805/A / FAIXA	33 , 40	5X0/ 129607/F / FILTRO AR	311 , 89
376/ 945111/ / LANTERNA	234 , 11	5X0/ 129607/E / FILTRO AR	241 , 41
376/ 945111/A / LANTERNA	236 , 77	5X0/ 122073/ / MANGUEIRA	28 , 75
376/ 945112/ / LANTERNA	234 , 11	5X0/ 121422/ / CAPA COBER	7 , 61
376/ 945112/A / LANTERNA	236 , 77	5W9/ 885806/C /XVDREVESTIMEN	868 , 57
376/ 945116/ / FITA	- , 33	5W9/ 885805/S /XVDREVESTIMEN	408 , 08
377/ 807218/A /GRUCOBERTURA	1.495 , 47	5W9/ 885806/ /UPTREVESTIMEN	741 , 55
377/ 807218/B /1NNCOBERTURA	1.330 , 63	5W9/ 885806/A /UPXREVESTIMEN	584 , 16
377/ 807221/AJ/4M2COBERTURA	1.207 , 10	307/ 943131/1 / VEDACAO	- , 67
377/ 807221/AJ/999COBERTURA	1.207 , 10	307/ 807279/A / PARAFUSO	- , 62
377/ 807221/F /999COBERTURA	619 , 96	7D0/ 809273/ / REFORCO	310 , 45
6QE/ 941699/ / FAROL	121 , 56	5X0/ 867198/A /71NCOBERTURA	52 , 92
1SB/ 837015/ / FECHADURA	400 , 74	5X0/ 867172/A /U71COBERTURA	33 , 95
5Z4/ 833056/C / PORTA	1.503 , 24	5X0/ 867172/A /71NCOBERTURA	36 , 06
2H0/ 881775/B / ESPUMA	757 , 63	5X0/ 867171/B /71NCOBERTURA	66 , 87
5Z9/ 845026/C / VIDRO	93 , 97	5X0/ 807218/B /GRUCOBERTURA	1.271 , 82
04C/ 105701/F /GLBCASQUILHO	15 , 41	5X0/ 422890/ / TUBO	479 , 73
WHT/ 004844/ / PARAFUSO	45 , 23	5X0/ 422891/ / MANGUEIRA	92 , 76
5U0/ 407256/H / CAIXA	321 , 72	5X0/ 422887/ / MANGUEIRA	87 , 24
5W4/ 809605/ / PAINEL	1.265 , 26	5X0/ 611723/A / TUBO FREIO	12 , 17
6QE/ 201293/ / TUBULACAO	114 , 47	5X0/ 133518/ / TUBO	22 , 12
5U5/ 853413/ /MY2FAIXA	48 , 32	5W9/ 945231/ / SOQUETE	65 , 59
1K0/ 513029/GL/ AMORTE.GAS	808 , 93	5W9/ 945257/ / SUPORTE	89 , 92
1T0/ 413031/JQ/ AMORTE.GAS	992 , 92	5W9/ 885921/G /XVDREVESTIMEN	103 , 61
377/ 412503/AE/ AMORTECEDO	260 , 76	5W9/ 885921/A /UPXREVESTIMEN	85 , 78
377/ 412503/AF/ AMORTECEDO	260 , 66	5W9/ 035550/ / CABO ANTEN	89 , 03
5Z3/ 837477/ /1NNVEDACAO	49 , 28	5W6/ 827634/ / VEDACAO	2 , 01
376/ 807966/ / FRISO	24 , 57	307/ 201179/5 / MANGUEIRA	21 , 94
376/ 807980/ / FIXADOR	8 , 90	7D0/ 820749/ / ANEL	20 , 78
376/ 817067/ / TAMPAO	2 , 93	7D0/ 820743/ / MANGUEIRA	1.586 , 70
376/ 837701/A / CALHA LAT.	59 , 29	5X0/ 898338/D / JG.PECAS	48 , 89
376/ 837702/A / CALHA LAT.	59 , 29	5X0/ 885747/ /71NBUCHA	2 , 89
376/ 837964/ / BATENTE	1 , 42	5X0/ 881098/ /71NCOBERTURA	42 , 92
376/ 845041/ / VIDRO LAT.	247 , 86	5X0/ 881105/A / ASSENTO	2.464 , 43
8W0/ 971832/ / RECEPTACUL	35 , 38	5X0/ 867811/ / ISOLAMENTO	31 , 62
8E0/ 972112/ / RECEPTACUL	8 , 81	5X0/ 867838/A /033FIXADOR	- , 69
6QE/ 911491/A / PARAFUSO	9 , 90	5X0/ 867276/A / GRAMPO	6 , 49
5U5/ 800375/AR/NOPIJG.CILINDR	429 , 39	5X0/ 867234/ /Y20REVESTIMEN	22 , 58
VWA/ G653/ /3 TUBO FLEXIVEL	1.001 , 21	5X0/ 819515/ / CAIXA	172 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



VWA/ G423/ / TUBO DE PRESS	203 , 64	5X0/ 819045/ / REGULAGEM	701 , 15
V/ W407/ / PINO DE PRESS	553 , 27	5X0/ 813592/ / ANEL	- , 67
V/ W382/ / PONTE DE MEDI	360 , 68	5X0/ 611723/ / TUBO FREIO	26 , 69
V/ W202/K/ / BASE EXTRACAO	36 , 61	5X0/ 601147/ /M77CALOTA	54 , 74
V/ W049/ / CHAVE ESPECIA	19 , 42	5X0/ 601147/A /M77TAMPAO	47 , 99
V/ W027/ / CUNHA	140 , 86	5X0/ 601149/ /M77CALOTA	52 , 76
V/ W023/A / CHAVE ESTRELA	99 , 71	5X0/ 601025/B /I9ARODA	680 , 91
ASE/ 410114/01/000FERRAMENTA	427 , 32	5X0/ 130295/D / JG. TUBO	384 , 88
ASE/ 406613/00/000CARGA ATF	1.708 , 96	5X0/ 130295/C / MANGUEIRA	231 , 41
ASE/ 411151/00/000PC GARRA	1.128 , 98	5X0/ 130295/B / MANGUEIRA	180 , 35
ASE/ 411149/00/000PC GARRA	1.372 , 47	5X0/ 130295/A / MANGUEIRA	120 , 21
VA/ G1582/ / EXTRATOR	1.113 , 07	5X0/ 129627/E / MANGUEIRA	206 , 88
ASE/ 401222/00/000VERIFIC.	5.842 , 70	5X0/ 130295/ / MANGUEIRA	109 , 40
374/ 845501/L / VIDRO	170 , 85	5W9/ 885921/B /VAJREVESTIMEN	142 , 22
374/ 853707/ / FRISO	122 , 53	5W9/ 885921/C /XVDREVESTIMEN	103 , 61
374/ 853707/A / FRISOTETO	122 , 15	5W9/ 885921/ /UPTREVESTIMEN	136 , 16
374/ 853707/C / FRISOTETO	18 , 32	5W9/ 885806/B /VAJREVESTIMEN	451 , 81
374/ 853707/D / FRISOTETO	4 , 37	307/ 201119/1 / DISCO CENT	7 , 60
374/ 853707/E / FRISOTETO	7 , 50	7L0/ 837915/C /B41COBERTURA	62 , 91
374/ 853708/A / FRISOTETO	122 , 15	7L0/ 837935/ / CAPA COBER	- , 93
376/ 807193/ / SUPORTE	12 , 70	7L0/ 853655/E /71NCOBERTURA	277 , 02
376/ 807194/ / SUPORTE	12 , 70	7L0/ 853655/E /7H7COBERTURA	277 , 02
376/ 807335/ / SUPORTE	24 , 00	7L0/ 837902/B / COBERTURA	55 , 24
376/ 807417/ / COBERTURA	787 , 11	7L0/ 837911/E / VEDACAO	953 , 43
376/ 807418/ /GRUCOBERTURA	1.435 , 83	7L0/ 820750/K / MANGUEIRA	1.113 , 57
376/ 807418/G /1NNCOBERTURA	1.342 , 90	7L0/ 820741/M / MANGUEIRA	1.802 , 81
376/ 807421/G /MGGCOBERTURA	1.283 , 04	7L0/ 820743/K / MANGUEIRA	1.063 , 23
376/ 807473/ /GRUTERMINAL	545 , 85	7L0/ 853656/E /7G8COBERTURA	277 , 02
376/ 807479/ / BRACADEIRA	298 , 42	7L0/ 853656/E /7E7COBERTURA	277 , 02
376/ 807479/C /MGGTERMINAL	714 , 48	7L0/ 853656/E /5J6COBERTURA	277 , 02
376/ 807479/C /REMTERMINAL	932 , 71	7L0/ 853656/C /4P7COBERTURA	499 , 93
376/ 807480/ / BRACADEIRA	298 , 42	7L0/ 858547/ /9B9CAPA COBER	35 , 51
376/ 807480/B /MGGTERMINAL	644 , 41	7L0/ 858547/ /7H7CAPA COBER	34 , 10
376/ 807480/B /REMTERMINAL	771 , 02	7L0/ 858547/ /7G8CAPA COBER	34 , 10
376/ 807909/ / SUPORTE	7 , 14	7L0/ 858548/ /5J6CAPA COBER	34 , 10
376/ 807910/ / SUPORTE	7 , 14	7L0/ 858548/ /7G8CAPA COBER	34 , 10
376/ 807959/ / SUPORTE	8 , 80	7L0/ 858548/ /7H7CAPA COBER	34 , 10
376/ 807965/ / FRISO	16 , 30	7L0/ 820743/M / MANGUEIRA	1.135 , 63
237/ 857502/1 / ESPELHO	236 , 98	7L0/ 820741/K / MANGUEIRA	1.542 , 08
5Z1/ 857507/D /9B9ESPELHO	181 , 23	7L0/ 820739/ / MANGUEIRA	891 , 90
5Z1/ 857507/F /9B9ESPELHO	196 , 18	7L0/ 820730/A / MANGUEIRA	2.227 , 50
5Z1/ 857507/G /9B9ESPELHO	196 , 18	7L0/ 819297/A /71NVEDACAO	109 , 68
5Z1/ 857508/D /9B9ESPELHO	310 , 67	7L0/ 819297/A /7G8VEDACAO	119 , 16
5Z1/ 857508/K /9B9ESPELHO	181 , 87	7L0/ 819297/A /5J6VEDACAO	99 , 57
5Z1/ 857508/N /9B9ESPELHO	196 , 18	7L0/ 819261/ / MANCAL	42 , 37
5Z1/ 857508/P /9B9ESPELHO	196 , 18	7L0/ 819261/A / CLIP	20 , 54
5Z1/ 857537/C /GRUTAMPA	82 , 92	7L0/ 819202/ /92YAUSTROEMER	486 , 88
5Z1/ 857538/D /9B9TAMPA	39 , 79	7L0/ 819202/ /7R3AUSTROEMER	486 , 88
5Z1/ 857538/E /GRUTAMPA	82 , 92	7L0/ 803997/ / LONGARINA	3.975 , 62
5Z1/ 941005/D / FAROL	517 , 33	7L0/ 803955/ / VEDACAO	4 , 46
5Z1/ 941006/D / FAROL	517 , 33	7L0/ 803871/A / CHAPA	99 , 38
5Z1/ 941007/M / FAROL	511 , 76	7L0/ 803872/A / CHAPA	99 , 38
5Z2/ 857507/C /1NNESPELHO	323 , 32	7L0/ 803757/ / BRACO	425 , 37
5Z2/ 857521/C / ESPELHO	128 , 54	7L0/ 803718/B / CONSOLE	482 , 75
5Z2/ 857522/A / VIDRO	122 , 17	7L0/ 803717/B / CONSOLE	482 , 75
5Z3/ 831721/C /1NNVEDACAO	139 , 32	7L0/ 803689/B / REFORCO	635 , 76
5Z3/ 831721/J /1NNVEDACAO	80 , 57	7L0/ 609583/ / MOLA	2 , 34
5Z3/ 837085/J / CABO	55 , 28	7L0/ 609452/B / SUP FREIO	173 , 64
5Z3/ 837085/L / CABO	32 , 04	7L0/ 609201/ / PARAFUSO	69 , 86
5Z3/ 837184/ / HASTE	19 , 90	7L0/ 609207/A / CLIP	5 , 59
5Z3/ 837439/ /1NNTRILHO	122 , 15	7L0/ 609279/ / PINO	8 , 17
5Z3/ 837440/ /1NNTRILHO	122 , 15	7L0/ 907275/B / SENSOR	1.383 , 44
5Z3/ 837471/ /1NNVEDACAO	29 , 27	7L0/ 907295/J / CAIXA	1.327 , 15
5Z3/ 837472/ /1NNVEDACAO	29 , 27	7L0/ 907297/ / SUPORTE	40 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



237/ 857501/1 / ESPELHO	236 , 98	7L0/ 907323/A / CLIP	4 , 42
520/ 857508/K /1NNESPELHO	584 , 33	7L0/ 907159/ / UNID.COMAN	10.718 , 63
520/ 857508/P /1NNESPELHO	221 , 04	7L0/ 906385/A / RECEPTACUL	133 , 01
520/ 857521/C / VIDRO	119 , 76	7L0/ 899188/ / DRENO AGUA	16 , 35
520/ 857521/G / VIDRO	125 , 24	7L0/ 899190/ / TAMPAO	2 , 99
520/ 857522/H / ESPELHO	75 , 34	7L0/ 906277/ / SENSOR	1.223 , 97
520/ 857522/K / ESPELHO	128 , 54	7L0/ 881793/ /V60REVESTIMEN	81 , 02
520/ 857522/L / ESPELHO	119 , 21	7L0/ 881792/ /7G8REVESTIMEN	81 , 02
520/ 857537/B /1NNTAMPA	58 , 01	7L0/ 881792/ /7H7REVESTIMEN	81 , 02
520/ 857538/A /GRUTAMPA	106 , 37	7L0/ 881792/ /71NREVESTIMEN	81 , 02
520/ 857538/B /1NNTAMPA	58 , 01	7L0/ 881792/ /5J6REVESTIMEN	81 , 02
520/ 860151/ /1NNVEDACAO	9 , 48	7L0/ 881791/D /71NREVESTIMEN	81 , 02
520/ 860152/ /1NNVEDACAO	9 , 48	7L0/ 881791/D /7H7REVESTIMEN	81 , 02
520/ 860173/A / ELEMENTO	8 , 17	7L0/ 881791/C /5J6REVESTIMEN	81 , 02
520/ 867599/A / REFORCO	40 , 46	7L0/ 881791/C /7H7REVESTIMEN	81 , 02
520/ 898115/ / JG.VEDACAO	145 , 74	7L0/ 881347/D /71NCOBERTURA	54 , 01
520/ 941008/A / FAROL	485 , 10	7L0/ 881328/T /71NCOBERTURA	597 , 54
520/ 945106/ / REFLETOR	18 , 89	7L0/ 881328/T /7G8COBERTURA	597 , 54
520/ 947105/E /71NLUZ INTERN	323 , 06	7L0/ 881328/T /5J6COBERTURA	597 , 54
520/ 947105/E /Y20LUZ INTERN	267 , 82	7L0/ 877345/A / TAMPAO	9 , 56
520/ 947105/F /Y20LUZ INTERN	323 , 06	7L0/ 877345/ / TAMPAO	9 , 56
520/ 955023/E / QUADRO	599 , 24	7L0/ 877242/ / BUCHA	22 , 91
520/ 971905/ / BUCHA	20 , 84	7L0/ 877255/ /3S3RECORT	2.542 , 83
520/ 998225/ / JG.FAROL	8 , 47	7L0/ 877255/ /4G8RECORT	3.239 , 09
520/ 998226/ / JG.FAROL	8 , 47	7L0/ 877255/ /4R4RECORT	2.542 , 83
524/ 831721/C /1NNVEDACAO	87 , 78	7L0/ 877202/D / MANGUEIRA	187 , 51
377/ 807240/ / REFORCO	49 , 01	7L0/ 877201/D / MANGUEIRA	187 , 51
377/ 807245/ / GUIA	21 , 43	7L0/ 868312/M /7H7VALVULA	63 , 63
377/ 807311/ / PARACHOQUE	269 , 77	7L0/ 858813/ / ALAVANCA	34 , 77
377/ 807311/B / PARACHOQUE	223 , 01	7L0/ 858814/ / ALAVANCA	34 , 77
377/ 807335/ / SUPORTE	78 , 59	7L0/ 819202/ /6C3AUSTROEMER	837 , 32
377/ 807336/ / SUPORTE	78 , 59	7L0/ 819201/ /6C3AUSTROEMER	837 , 32
377/ 807418/ /4M2COBERTURA	1.173 , 23	7L0/ 819201/ /7R3AUSTROEMER	837 , 32
377/ 807421/ /4M2COBERTURA	1.122 , 87	7L0/ 819201/ /92YAUSTROEMER	486 , 88
377/ 807431/C / SUPORTE	24 , 88	7L0/ 819181/ / COBERTURA	186 , 74
377/ 807432/A / SUPORTE	24 , 88	7L0/ 819147/ / SUPORTE	48 , 80
377/ 807439/ / REFORCO	52 , 37	7L0/ 819143/B / VEDACAO	34 , 78
377/ 807440/ / REFORCO	52 , 37	7L0/ 819087/AA/ CAIXA	4.473 , 78
377/ 807451/ / REFORCO	29 , 59	7L0/ 803690/A / REFORCO	635 , 76
377/ 807715/ / GRADE	26 , 29	7L0/ 803693/A / SUPORTE	189 , 76
377/ 807717/ / GRADE	24 , 27	7L0/ 803699/ / REFORCO	49 , 71
377/ 807717/A / GRADE	25 , 13	7L0/ 803442/M / ALOJAMENTO	3.635 , 31
377/ 807718/ / GRADE	24 , 27	7L0/ 803441/P / ALOJAMENTO	3.635 , 31
377/ 807718/A / GRADE	25 , 13	7L0/ 898191/A / SECADOR	882 , 87
377/ 807761/ / CALCO	15 , 40	7L0/ 887505/ / ANEL	12 , 76
377/ 807763/ / CALCO	6 , 53	7L0/ 886221/H / SUPORTE	80 , 20
377/ 807953/ / FRISO	24 , 64	7L0/ 886185/F / SUPORTE	502 , 31
377/ 807955/ / FRISO	43 , 79	7L0/ 886193/E / COBERTURA	58 , 74
377/ 807956/ / FRISO	42 , 03	7L0/ 881560/A / SUPORTE	80 , 20
377/ 807965/A / FRISO	36 , 64	7L0/ 881559/B / SUPORTE	80 , 20
377/ 807966/ / FRISO	38 , 66	7L0/ 881480/K /71NCOBERTURA	83 , 09
1J5/ 839698/B /B41VEDACAO	907 , 15	7L0/ 881548/ / SUPORTE	80 , 20
1J5/ 839729/J / ACIONAMETO	638 , 11	7L0/ 881559/A / SUPORTE	80 , 20
1J5/ 839729/Q / ACIONAMETO	602 , 76	7L0/ 881480/K /7G8COBERTURA	94 , 29
1J5/ 839730/J / ACIONAMETO	638 , 11	7L0/ 881480/K /5J6COBERTURA	81 , 02
1J5/ 839730/Q / ACIONAMETO	578 , 53	7L0/ 881328/AA/W64COBERTURA	597 , 54
1J5/ 845025/G / VIDRO	364 , 09	7L0/ 881327/S /71NCOBERTURA	562 , 77
1J5/ 845026/G / VIDRO	364 , 09	7L0/ 881328/AA/Q73COBERTURA	597 , 54
1J5/ 845051/Q / VIDRO	1.255 , 93	7L0/ 881328/AA/S56COBERTURA	597 , 54
1J5/ 845215/C / VIDRO	261 , 46	7L0/ 881327/S /5J6COBERTURA	597 , 54
1J5/ 845216/C / VIDRO	261 , 46	7L0/ 868311/M /7H7VALVULA	63 , 63
1J5/ 845571/B / VEDACAO	41 , 31	7L0/ 868312/K /5J6VALVULA	63 , 63
1J5/ 853601/ /ULMEMBLEMA VW	244 , 40	7L0/ 868311/L /7H7VALVULA	63 , 63
1J5/ 853601/C /739EMBLEMA VW	253 , 42	7L0/ 868311/L /5J6VALVULA	56 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J5/ 853651/L /GRUGRADE	858 , 48	7L0/ 868240/B /5J6REVESTIMEN	355 , 55
1J5/ 853653/E /GRUGRADE	300 , 43	7L0/ 868240/B /7H7REVESTIMEN	351 , 87
1J5/ 853655/C /01CCOBERATURA	404 , 84	7L0/ 868240/B /71NREVESTIMEN	351 , 87
1J5/ 853665/B /B41COBERTURA	103 , 60	7L0/ 868311/K /5J6VALVULA	61 , 24
1J5/ 853666/B /B41COBERTURA	120 , 11	7L0/ 609451/B / SUP FREIO	173 , 64
1J5/ 853677/C /B41GRADE	311 , 16	7L0/ 601347/A / MANOPLA	31 , 99
1J5/ 853687/ /739LOGOTIPO	182 , 93	7L0/ 601351/C / MANGUEIRA	1.724 , 49
1J5/ 853705/H /B41FRISO	1.328 , 87	7L0/ 906287/ / SUPORTE	217 , 56
1J5/ 853706/H /B41FRISO	947 , 70	7L0/ 899187/ / TAMPAO	2 , 17
377/ 807231/ / SUPORTE	20 , 06	7L0/ 899185/ / TAMPAO	2 , 17
377/ 807232/ / SUPORTE	20 , 06	7L0/ 899184/ / TAMPAO	1 , 95
377/ 807239/ / REFORCO	49 , 01	7L0/ 899183/ / TAMPAO	2 , 17
377/ 809961/ / PROTETOR	75 , 47	7L0/ 899182/ / TAMPAO	1 , 95
2H0/ 881901/BB/W81APOIO	1.404 , 73	7L0/ 899181/ / TAMPAO	2 , 17
003/ 519185/F / ROLAMENTO	140 , 97	7L0/ 898011/A / JG.FIXACAO	51 , 11
02T/ 301103/AB/ CARCACA	2.453 , 39	7L0/ 881791/C /71NREVESTIMEN	81 , 02
2H7/ 809606/ / PAINEL	2.801 , 26	7L0/ 881791/D /5J6REVESTIMEN	81 , 02
5X0/ 947105/C /Y20LUZ INTERN	214 , 47	7L0/ 881791/C /V60REVESTIMEN	81 , 02
5X3/ 807417/A /GRUCOBERATURA	1.183 , 09	7L0/ 881678/G / CONSOLE	1.224 , 93
5X6/ 945111/D / LANTERNA	261 , 27	7L0/ 881560/C / SUPORTE	80 , 20
5X6/ 945111/H / LANTERNA	230 , 27	7L0/ 881635/C / GRAMPO	7 , 41
5X6/ 945112/D / LANTERNA	255 , 15	7L0/ 881635/D / GRAMPO	7 , 78
5X6/ 945112/H / LANTERNA	230 , 27	7L0/ 881677/G / CONSOLE	1.020 , 09
5Z0/ 807155/A /55UCOBERATURA	93 , 69	7L0/ 868312/M /5J6VALVULA	63 , 63
5Z0/ 807183/B / SUPORTE	11 , 19	7L0/ 868312/L /7H7VALVULA	63 , 63
5Z0/ 807184/B / SUPORTE	11 , 19	7L0/ 868312/L /5J6VALVULA	63 , 63
5C5/ 821305/C / PARALAMA	1.188 , 78	7L0/ 868312/K /7H7VALVULA	63 , 63
5C5/ 810970/D / COBERTURA	792 , 75	7L0/ 868311/M /5J6VALVULA	63 , 63
5C5/ 810969/D / COBERTURA	792 , 75	7L0/ 858547/ /5J6CAPA COBER	34 , 10
5C5/ 010739/P / ETIQUETA	25 , 94	7L0/ 858154/ / GRAMPO	36 , 21
5C0/ 951223/C / BUZINA	488 , 35	7L0/ 857822/C /NWXTTRA	502 , 41
5C0/ 698451/A / PAST FREIO	494 , 00	7L0/ 857822/C /MCXTTRA	502 , 41
5C0/ 422152/H / BOMBA	2.418 , 54	7L0/ 857822/C /MCZTRA	502 , 41
5C0/ 010777/J / ETIQUETA	42 , 38	7L0/ 857821/C /NWXTTRA	396 , 23
547/ 959481/A / INTERRUPTO	86 , 53	7L0/ 853585/A / CLIP	2 , 20
4H0/ 951253/C / RELE	103 , 97	7L0/ 837885/F / ESTRIBO	259 , 11
3C8/ 962253/B / SENSOR	408 , 45	7L0/ 837886/E / ESTRIBO	259 , 11
3C8/ 839462/M / ACIONAMETO	942 , 11	7L0/ 837868/ / CANTONEIRA	65 , 20
377/ 809961/A / PROTETOR	60 , 89	7L0/ 820727/E / MANGUEIRA	1.318 , 20
377/ 809962/ / PROTETOR	75 , 47	7L0/ 820725/E / MANGUEIRA	1.159 , 44
377/ 809962/A / PROTETOR	60 , 89	7L0/ 820727/C / MANGUEIRA	1.352 , 09
377/ 809962/C / PROTETOR	55 , 36	7L0/ 820700/A / CANAL AR	235 , 77
111/ 837226/D /1NNACIONAMENT	4 , 99	7L0/ 609585/ / MECANISMO	683 , 74
111/ 857795/ /1NNCOBERTURA	- , 71	7L0/ 819545/D / SUPORTE	267 , 21
114/ 857801/Z / ARRUELA	- , 68	7L0/ 819379/ / SUPORTE	18 , 33
149/ 857563/1 /375SUPORTE	- , 59	7L0/ 819362/ / MANGUEIRA	62 , 79
WUR/ 002046/ / Soquete	31 , 06	7L0/ 819354/F / CAIXA	182 , 67
6Q0/ 881253/A /9B9MANOPLA	31 , 63	7L0/ 819354/A / CAIXA	189 , 95
373/ 839249/ / LIMITADOR	130 , 36	7L0/ 819354/B / CAIXA	169 , 81
5Z4/ 839249/A / LIMITADOR	89 , 27	7L0/ 819354/D / CAIXA	161 , 46
5Z0/ 881295/ /1NNROLETE	2 , 13	7L0/ 819354/E / CAIXA	161 , 46
5Z4/ 971161/F / CHICOTE P	196 , 14	7L0/ 819353/F / CAIXA	182 , 67
5Z4/ 971121/T / CHICOTE P	145 , 28	7L0/ 819353/E / CAIXA	161 , 46
5Z4/ 971121/AC/ CHICOTE P	156 , 84	7L0/ 614125/A / SUPORTE	92 , 84
5Z4/ 971120/BA/ CHICOTE P	268 , 97	7L0/ 614125/ / SUPORTE	189 , 76
5Z4/ 971120/B / CHICOTE P	805 , 42	7L0/ 614111/H /BEFAGREGADO	16.286 , 45
5U4/ 971121/EB/ CHICOTE P	166 , 85	7L0/ 614124/A / DISTRIBUID	220 , 22
5U4/ 971121/CA/ CHICOTE P	168 , 37	7L0/ 614111/E /BEFAGREGADO	18.136 , 51
5U4/ 971120/HT/ CHICOTE P	194 , 11	7L0/ 611932/T / TUBO	363 , 54
5U4/ 971120/HM/ CHICOTE P	136 , 47	7L0/ 907511/AQ/ SERVOMOTOR	1.456 , 83
1SB/ 971121/AD/ CHICOTE P	201 , 85	7L0/ 882251/G /5J6MANOPLA	387 , 84
036/ 105255/B / POLIA	105 , 87	7L0/ 881348/H /5J6COBERTURA	54 , 01
6QE/ 803501/ / LONGARINA	635 , 80	7L0/ 881348/D /7G8COBERTURA	54 , 01
1J5/ 839697/B /B41VEDACAO	907 , 15	7L0/ 881348/D /71NCOBERTURA	54 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 853341/A /GRUTAMPA	15 , 79	7L0/ 881348/D /5J6COBERTURA	54 , 01
5Z4/ 853341/B /9B9TAMPA	32 , 18	7L0/ 880675/D / ELEM DEFOR	68 , 09
5Z4/ 853342/ / TAMPA	47 , 10	7L0/ 880343/D / CHAPA	115 , 37
5Z4/ 853342/A /GRUTAMPA	15 , 79	7L0/ 880343/F / CHAPA	115 , 37
5Z4/ 853342/B /9B9TAMPA	36 , 97	7L0/ 880527/ / COBERTURA	7 , 33
5Z4/ 853343/ / TAMPA	47 , 10	7L0/ 861688/A /7H7OLHAL	227 , 28
5Z4/ 853343/A /GRUTAMPA	15 , 79	7L0/ 861688/A /7G8OLHAL	216 , 83
5Z4/ 853343/B /9B9TAMPA	36 , 97	7L0/ 861688/A /5J6OLHAL	227 , 28
5Z4/ 853344/A /GRUTAMPA	15 , 79	7L0/ 861687/A /5J6OLHAL	227 , 28
5Z4/ 853344/B /9B9TAMPA	36 , 97	7L0/ 861687/A /7G8OLHAL	216 , 83
5Z4/ 853372/A /NA2SOLEIRA	26 , 68	7L0/ 861687/A /7H7OLHAL	227 , 28
5Z4/ 853675/ /739LOGOTIPO	20 , 67	7L0/ 861331/D /01CCAPA FECHA	68 , 04
5Z4/ 860151/ /1NNVEDACAO	9 , 48	7L0/ 853794/C /4P7COBERTURA	619 , 86
5Z4/ 860152/ /1NNVEDACAO	9 , 48	7L0/ 853794/D /5J6COBERTURA	277 , 02
5Z6/ 803589/C /1NNCOBERTURA	75 , 30	7L0/ 853794/D /7E7COBERTURA	318 , 22
5Z6/ 803589/D / COBERTURA	41 , 73	7L0/ 853793/D /7H7COBERTURA	318 , 22
5Z6/ 803589/E / COBERTURA	49 , 89	7L0/ 839461/D / MANIVELA	780 , 29
5Z6/ 803589/F / COBERTURA	66 , 64	7L0/ 614715/A / SUPORTE	39 , 79
5Z6/ 807130/ / SUPORTE	46 , 87	7L0/ 614517/C /BEFAGREGADO	17.837 , 49
5Z6/ 807155/ /1NNCOBERTURA	80 , 44	7L0/ 614177/A / BATENTE	11 , 77
5Z6/ 807421/ /GRUCOBERTURA	1.449 , 79	7L0/ 614513/A / SUPORTE	42 , 46
5Z6/ 807421/AA/GRUCOBERTURA	1.309 , 50	7L0/ 614514/A / SUPORTE	42 , 46
1J1/ 857521/C / VIDRO ESPE	246 , 03	7L6/ 837475/G /PRPVEDACAO	549 , 57
1J1/ 857521/D / VIDRO ESPE	246 , 03	6QE/ 886189/ / REFORCO	4 , 69
1J1/ 857521/H / VIDRO ESPE	824 , 62	7L0/ 882252/F /71NMANOPLA	362 , 47
5Z4/ 833721/C /1NNVEDACAO	108 , 38	7L0/ 882252/D /7H7MANOPLA	112 , 76
5Z4/ 837085/G / CABO	54 , 32	7L0/ 882252/D /7G8MANOPLA	112 , 76
5Z4/ 837085/H / CABO	48 , 72	7L0/ 882252/D /5J6MANOPLA	112 , 76
5Z4/ 837086/E / CABO	54 , 32	7L0/ 882251/G /7G8MANOPLA	387 , 84
5Z4/ 837439/ /1NNTRILHO	109 , 93	7L0/ 882251/G /71NMANOPLA	387 , 84
5Z4/ 837440/ /1NNTRILHO	109 , 93	7L0/ 881463/M /5J6COBERTURA	81 , 02
5Z4/ 837471/ /1NNVEDACAO	27 , 74	7L0/ 881463/H /7G8COBERTURA	90 , 95
5Z4/ 837471/B /1NNVEDACAO	19 , 10	7L0/ 881348/H /71NCOBERTURA	54 , 01
5Z4/ 837472/ /1NNVEDACAO	26 , 27	7L0/ 881367/ / CAPA PROTE	16 , 47
5Z4/ 837477/ /1NNVEDACAO	38 , 70	7L0/ 881368/ / CAPA PROTE	16 , 47
5Z4/ 837478/ /1NNVEDACAO	38 , 70	7L0/ 881463/H /5J6COBERTURA	81 , 02
5Z4/ 839085/D / CABO	39 , 03	7L0/ 881348/H /7G8COBERTURA	54 , 01
5Z4/ 839085/E / CABO	32 , 74	7L0/ 881087/E /7G8COBERTURA	66 , 19
5Z4/ 839086/E / CABO	34 , 83	7L0/ 881087/E /5J6COBERTURA	58 , 74
5Z4/ 839323/ / CAPA FECHA	6 , 90	7L0/ 880676/D / ELEM DEFOR	68 , 09
5Z4/ 839471/ /1NNVEDACAO	28 , 23	7L0/ 863484/F /5J6REVESTIMEN	215 , 35
5Z4/ 839471/B /1NNVEDACAO	13 , 30	7L0/ 863484/F /7G8REVESTIMEN	215 , 35
5Z4/ 839472/ /1NNVEDACAO	27 , 67	7L0/ 863483/F /71NREVESTIMEN	215 , 35
5Z4/ 839472/B /1NNVEDACAO	13 , 30	7L0/ 863483/F /7G8REVESTIMEN	215 , 35
5Z4/ 839476/A / GUARNICAO	216 , 85	7L0/ 863421/ / ISOLAMENTO	29 , 15
5Z4/ 839812/A / HASTE	7 , 90	7L0/ 863483/F /5J6REVESTIMEN	215 , 35
5Z4/ 845022/B / VIDRO	119 , 18	7L0/ 857049/ / PECAAJUSTE	152 , 83
5Z4/ 845025/C / VIDRO	94 , 35	7L0/ 854719/ / CLIP	2 , 34
5Z4/ 845026/C / VIDRO	94 , 35	7L0/ 853794/D /71NCOBERTURA	277 , 02
5Z4/ 845215/A / VIDRO	45 , 38	7L0/ 853794/D /7H7COBERTURA	318 , 22
1J1/ 857522/ / ESPELHO	143 , 20	7L0/ 839527/ / CANTONEIRA	32 , 08
1J4/ 839730/L / ACIONAMETO	683 , 81	7L0/ 839528/ / CANTONEIRA	32 , 08
1J4/ 839767/B / CANTONEIRA	27 , 66	7L0/ 839462/D / MANIVELA	780 , 29
1J4/ 839768/B / CANTONEIRA	27 , 66	7L0/ 839432/C / TRILHO	831 , 36
1J4/ 853805/ /6DAFOLHA	69 , 48	7L0/ 825211/B / REVESTIMEN	355 , 55
1J5/ 807183/B / SUPORTE	72 , 69	7L0/ 881793/ /7H7REVESTIMEN	81 , 02
1J5/ 807184/B / SUPORTE	72 , 69	7L0/ 881793/ /5J6REVESTIMEN	81 , 02
1J5/ 807217/J /GRUCOBERTURA	1.589 , 88	7L0/ 881347/G /71NCOBERTURA	54 , 01
1J5/ 807287/ /B41SUPORTE	137 , 79	7L0/ 881347/G /5J6COBERTURA	54 , 01
1J5/ 807335/C / AMORTECIME	1.288 , 85	7L0/ 881347/G /7G8COBERTURA	54 , 01
1J5/ 807336/C / AMORTECIME	1.288 , 85	7L0/ 881347/D /5J6COBERTURA	54 , 01
1J5/ 807393/ / SUPORTE	127 , 46	7L0/ 881347/D /7G8COBERTURA	54 , 01
1J5/ 807394/ / SUPORTE	127 , 46	7L0/ 861283/ / MOLA	61 , 65
1J5/ 807417/B /GRUCOBERTURA	2.033 , 53	7L0/ 860321/A / CALCO	79 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J5/ 807423/A /GRUFRISO	1.913 , 63	7L0/ 860841/ / REBITE	13 , 65
1J5/ 807423/C /GRUFRISO	790 , 80	7L0/ 860841/A / REBITE	13 , 65
1J5/ 807443/A /2ZZFRISO	1.616 , 09	7L0/ 860187/E /8Z8CAPA FECHA	68 , 04
1J5/ 807719/A /GRUFRISO	499 , 30	7L0/ 860187/D /01CCAPA FECHA	68 , 04
1J5/ 807719/F /GRUFRISO	492 , 82	7L0/ 860185/A / SUPORTE	36 , 97
1J5/ 807719/N /GRUFRISO	585 , 97	7L0/ 860137/D / PARAFUSO	4 , 00
1J5/ 807719/P /GRUFRISO	397 , 79	7L0/ 858548/ /9B9CAPA COBER	35 , 51
1J5/ 807723/A / APOIO	88 , 61	7L0/ 839059/ / CABO CLIP	26 , 26
1J5/ 807724/A / APOIO	88 , 56	7L0/ 839060/ / CABO CLIP	25 , 08
1J5/ 807861/B / FRISO	221 , 36	7L0/ 839069/ / CLIP	4 , 19
1J5/ 839471/D /B41VEDACAO	248 , 70	7L0/ 839016/D / FECHADURA	1.014 , 60
1J5/ 839472/D /B41VEDACAO	289 , 27	7L0/ 839015/D / FECHADURA	1.014 , 60
1J1/ 857522/A / ESPELHO	116 , 23	7L0/ 820775/ / SUPORTE	40 , 12
1J1/ 857522/B / ESPELHO	155 , 84	7L0/ 820763/ / SUPORTE	68 , 81
1J1/ 857522/J / ESPELHO	98 , 20	7L0/ 820751/ / BUCHA	42 , 63
1J1/ 857522/Q / ESPELHO	537 , 21	7L0/ 820750/M / MANGUEIRA	985 , 09
1J3/ 837085/E / CABO	86 , 33	7L0/ 819347/A / PECAINTERM	81 , 05
1J3/ 837183/A / HASTE	16 , 74	7L0/ 819318/B / MANGUEIRA	83 , 47
1J3/ 837698/B /B41VEDACAO	462 , 44	7L0/ 819313/ / HASTE	14 , 54
1J3/ 845201/G / VIDRO	617 , 78	7L0/ 819298/A /5J6VEDACAO	99 , 57
1J3/ 845202/G / VIDRO	591 , 16	7L0/ 819298/A /7G8VEDACAO	119 , 16
1J4/ 837085/G / CABO	76 , 04	7L0/ 819298/A /71NVEDACAO	109 , 68
1J4/ 837471/B /B41VEDACAO	142 , 28	7L0/ 819308/A / MANGUEIRA	79 , 28
1J4/ 837472/B /B41VEDACAO	134 , 25	7L0/ 804469/C / TRAVESSA	1.331 , 35
1J4/ 837697/B /B41VEDACAO	173 , 03	7L0/ 804123/A / ALOJAMENTO	118 , 31
1J4/ 837698/B /B41VEDACAO	173 , 03	7L0/ 804373/A / ESTRIBO	79 , 11
1J4/ 839060/C / CABO CLIP	32 , 71	7L0/ 609721/A / TIRANTE	418 , 13
1J4/ 839085/L / CABO	85 , 31	7L0/ 611019/E / CILINDRO	2.043 , 86
1J4/ 839086/N / CABO	79 , 77	7L0/ 611303/ / RESERVATOR	456 , 97
1J4/ 839113/B /B41ACION.INT	476 , 19	7L0/ 839431/C / TRILHO	887 , 98
1J4/ 839113/C /4J4ACION.INT	603 , 86	7L0/ 839354/K / QUADRO	2.584 , 30
1J4/ 839113/C /B41ACION.INT	481 , 32	7L0/ 839353/K / QUADRO	2.584 , 30
1J4/ 839114/B /B41ACION.INT	476 , 19	7L0/ 823509/C / FECHADURA	477 , 98
1J4/ 839114/C /4J4ACION.INT	603 , 86	7L0/ 820992/A / TAMPÃO	39 , 15
1J4/ 839114/C /B41ACION.INT	472 , 18	7L0/ 820977/ / HASTE	29 , 89
1J4/ 839729/J / ACIONAMETO	1.169 , 94	7L0/ 820891/A / SUPORTE	107 , 38
1J4/ 839729/L / ACIONAMETO	683 , 81	7L0/ 820953/ / ADAPTADOR	22 , 17
1K0/ 837885/A / ESTRIBO	101 , 55	7L0/ 820954/ / TAMPÁ	368 , 84
1K9/ 945105/A / REFLETOR	119 , 28	7L0/ 819352/B / CAIXA	1.278 , 94
1K9/ 945096/H / LANTERNA	915 , 62	7L0/ 819353/A / CAIXA	217 , 34
1K9/ 945096/C / LANTERNA	915 , 62	7L0/ 819353/B / CAIXA	169 , 81
1K9/ 945106/A / REFLETOR	119 , 28	7L0/ 819353/D / CAIXA	161 , 46
1KM/ 819415/ /9B9FUNIL	22 , 46	7L0/ 819352/ / CAIXA	1.371 , 56
1Q0/ 807049/A / SUPORTE	74 , 97	7L0/ 819351/K / CAIXA	1.485 , 14
1K9/ 945095/H / LANTERNA	915 , 62	7L0/ 819351/H / CAIXA	905 , 13
6Q4/ 839885/ / ESTRIBO	99 , 02	7L0/ 819348/A / PECAINTERM	81 , 05
6Q4/ 839184/B / HASTE	4 , 70	7L0/ 819329/A / MANGUEIRA	82 , 44
6Q4/ 839085/ / CABO	45 , 50	7L0/ 819345/ / BUCHADUPLA	20 , 84
6Q4/ 837902/G /041RECORTE	321 , 95	7L0/ 805274/A / TRAVESSA	471 , 51
6Q4/ 837902/F /03CRECORTE	157 , 73	7L0/ 805273/ / TRAVESSA	471 , 51
1Q0/ 807049/B / SUPORTE	79 , 56	7L0/ 805112/C / CHP INTERC	174 , 11
1Q0/ 807050/A / SUPORTE	74 , 97	7L0/ 611932/AF/ TUBO	1.215 , 91
1Q0/ 807050/B / SUPORTE	79 , 56	7L0/ 611793/ / SUPORTE	8 , 78
1Q0/ 807109/A / SUPORTE	1.304 , 70	7L0/ 611797/ / SUPORTE	22 , 79
1Q0/ 807177/ / GUIA	66 , 26	7L0/ 611850/ / SUPORTE	13 , 05
1Q0/ 807178/ / GUIA	66 , 26	7L0/ 611349/ / TAMPÁ	148 , 93
1Q0/ 807205/ /GRUCOBERTURA	139 , 76	7L0/ 907462/ / SUPORTE	20 , 69
1Q0/ 807217/ /GRUCOBERTURA	3.173 , 51	7L0/ 907341/ / SUPORTE	32 , 08
1Q0/ 807248/B / ESPUMA	260 , 14	7L0/ 907323/B / CLIP	4 , 42
1Q0/ 807285/ /9B9SUPORTE	269 , 34	7L0/ 881794/D /71NREVESTIMEN	93 , 64
1Q0/ 807393/ / SUPORTE	128 , 53	7L0/ 881794/D /7H7REVESTIMEN	93 , 64
1Q0/ 807394/ / SUPORTE	128 , 53	7L0/ 881794/D /5J6REVESTIMEN	81 , 02
1Q0/ 807417/AR/GRUCOBERTURA	3.399 , 32	7L0/ 881794/C /71NREVESTIMEN	81 , 02
6Q1/ 857507/G /01CCARCACA	1.000 , 06	7L0/ 881794/C /V60REVESTIMEN	81 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q1/ 857508/F /01CCARCACA	271 , 62	7L0/ 881794/C /5J6REVESTIMEN	81 , 02
6Q1/ 857508/H /01CCARCACA	454 , 05	7L0/ 881794/C /7H7REVESTIMEN	81 , 02
6Q1/ 858309/A / ELEM.FREIO	32 , 66	7L0/ 881793/ /71NREVESTIMEN	81 , 02
6Q1/ 941007/AP/ FAROL	1.120 , 85	7L0/ 407152/H / BARRA	1.878 , 68
6Q1/ 941008/AP/ FAROL	1.120 , 85	7L0/ 399649/D / CONSOLE	310 , 31
6Q3/ 837478/B /5APVEDACAO	337 , 30	7L0/ 407151/H / BARRA	1.902 , 68
6Q3/ 837701/G /5APVEDACAO	370 , 95	7L0/ 521403/ / DISCO	1.410 , 54
6Q3/ 837702/G /5APVEDACAO	370 , 95	7L0/ 407021/B / BARRA	3.388 , 57
6Q3/ 837901/F /03CRECORTE	183 , 98	7L0/ 121331/B / COIFA	73 , 09
6Q3/ 837902/F /03CRECORTE	183 , 98	7L0/ 121276/A / BUCHA	39 , 01
6Q3/ 837963/A / PECAINTERM	1 , 40	7L0/ 121223/ / PERSIANA	120 , 59
6Q3/ 845041/C /5APVIDRO LAT.	964 , 87	7L0/ 121229/ / GALAO	90 , 54
6Q3/ 845042/C /5APVIDRO LAT.	965 , 37	7L0/ 521443/ / PROTECAO	246 , 99
6Q3/ 845201/C / VIDRO	539 , 29	7L0/ 598103/X / JUNTA HOMO	1.508 , 17
6Q3/ 845202/C / VIDRO	539 , 02	5X0/ 971051/JG/ CHICOTE	2.282 , 94
6Q4/ 837085/A / CABO	52 , 59	5X0/ 971131/AT/ CHICOTE P	1.139 , 39
6Q4/ 837471/B /9B9VEDACAO	31 , 97	5X3/ 881805/L /QREREVESTIMEN	207 , 88
6Q4/ 837472/B /9B9VEDACAO	31 , 97	5X4/ 837208/C / MACANETA	214 , 78
6Q4/ 837477/C /5APVEDACAO	45 , 42	5X4/ 837208/D / MACANETA	222 , 61
6Q4/ 837478/C /5APVEDACAO	45 , 42	5X4/ 837208/E / MACANETA	262 , 22
6Q4/ 837701/F /9B9VEDACAO	82 , 98	5X4/ 837400/ / MANIVELA	457 , 83
6Q4/ 837702/F /9B9VEDACAO	82 , 98	5X4/ 837399/ / MANIVELA	479 , 40
6Q4/ 837901/F /03CRECORTE	157 , 73	7L0/ 121275/ / PERFILBORR	143 , 92
6Q4/ 837901/G /041RECORTE	334 , 67	7D1/ 971999/ / RECEPTACUL	40 , 87
1Q0/ 807823/ /9B9COBERTURA	60 , 82	5X4/ 837207/J / MACANETA	222 , 61
1Q0/ 837885/H / ESTRIBO	387 , 86	5X4/ 837207/K / MACANETA	262 , 22
1Q0/ 837886/B / ESTRIBO	334 , 70	5X4/ 837207/F / MACANETA	214 , 47
1Q0/ 837886/H / ESTRIBO	372 , 77	5X0/ 971073/L / CHICOTE	1.416 , 95
1Q0/ 839471/G /9B9VEDACAO	237 , 93	7L0/ 521378/A / SUPORTE	210 , 62
1Q0/ 839472/G /9B9VEDACAO	237 , 93	7L0/ 521347/A / DISCO	7 , 99
1Q0/ 845041/H / VIDRO LAT.	1.216 , 35	7L0/ 399249/B / SUPORTE	199 , 65
1Q0/ 845042/H / VIDRO LAT.	1.216 , 35	7L0/ 399225/C / SUPORTE	2.785 , 51
1Q0/ 845051/A / VIDRO	2.108 , 80	7L0/ 317821/A / TUBO	760 , 65
1Q0/ 845104/ / BLOCO	4 , 37	7L0/ 317822/B / TUBO	879 , 93
1Q0/ 845201/C / VIDRO	737 , 70	7L0/ 317801/J / TUBO	2.833 , 98
1Q0/ 845202/C / VIDRO	737 , 70	7L0/ 317801/A / TUBO	3.027 , 78
1Q0/ 853300/P /041VEDACAO	1.040 , 17	7L0/ 121207/D / ANEL	925 , 73
1Q0/ 853300/P /1HHVEDACAO	651 , 18	7L0/ 121207/E / ANEL	925 , 73
1Q0/ 853426/ /82VCOBERTURA	43 , 75	7L0/ 121156/F / MANGUEIRA	606 , 66
1Q0/ 853426/ /95TCOBERTURA	43 , 75	7L0/ 121156/E / MANGUEIRA	606 , 66
1Q0/ 853641/ /WADGRADE	1.121 , 26	7L0/ 121156/A / MANGUEIRA	606 , 66
1Q0/ 853665/B /9B9GRADE	254 , 88	7L0/ 616757/ / CONECTOR	150 , 16
1Q0/ 853666/B /9B9GRADE	133 , 56	7L0/ 616758/ / PC UNIAO	161 , 77
1Q0/ 853675/B /739LOGOTIPO	69 , 19	7D1/ 816141/A /01CSAIDA AR	815 , 06
1Q0/ 853675/R /GQFLOGOTIPO	192 , 35	7D1/ 816141/A /E91SAIDA AR	815 , 06
1Q0/ 853677/ /9B9GRADE	385 , 33	7D1/ 816141/ /01CSAIDA AR	815 , 06
1Q0/ 853687/ /739LOGOTIPO	197 , 87	7D1/ 816141/ /E91SAIDA AR	815 , 06
1Q0/ 853803/B /N88FOLHA	663 , 06	7D1/ 815141/ /01CSAIDA AR	815 , 06
1Q0/ 853804/B /N88FOLHA	663 , 06	5X4/ 839401/ / ACIONAMETO	201 , 85
1Q0/ 853956/E /1HHVEDACAO	588 , 10	5X4/ 837501/ / ACIONAMETO	291 , 93
1Q0/ 807824/ /9B9COBERTURA	60 , 82	5X3/ 971623/AD/ CHICOTE	683 , 28
1Q0/ 807834/A /GRUFRISO	167 , 48	5X3/ 971131/C / CHICOTE P	1.759 , 77
1Q0/ 807837/A /9B9COBERTURA	101 , 91	5X3/ 857604/ /1NNCAPA	26 , 16
1Q0/ 807838/A /9B9COBERTURA	101 , 91	5X0/ 971131/BT/ CHICOTE P	2.016 , 08
1Q0/ 807863/A / FRISO	192 , 70	5X0/ 971131/BN/ CHICOTE P	1.829 , 35
1Q0/ 807863/C / FRISO	143 , 63	5X0/ 971051/JJ/ CHICOTE	1.012 , 84
1Q0/ 807889/ / SUPORTE	79 , 56	5X0/ 971051/JK/ CHICOTE	1.200 , 91
1Q0/ 807890/ / SUPORTE	74 , 97	5X0/ 971051/JF/ CHICOTE	1.047 , 43
1Q0/ 837085/F / CABO	93 , 43	5X0/ 945427/ / COBERTURA	7 , 00
1Q0/ 837111/B /82VCAPA COBER	2 , 97	5X0/ 941700/ / FAROL	349 , 73
1Q0/ 837111/B /92WCAPA COBER	2 , 97	7L0/ 598103/AX/ JUNTA HOMO	1.508 , 17
1Q0/ 837111/B /95TCAPA COBER	2 , 97	7L0/ 598201/ / COIFA	221 , 12
1Q0/ 837471/D /5APVEDACAO	270 , 99	7L0/ 598201/A / COIFA	223 , 29
1Q0/ 837472/C /5APVEDACAO	283 , 30	7L0/ 411063/B / BRACADEIR	217 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 837472/D /5APVEDACAO	248 , 77	7L0/ 407396/ / PORCA	41 , 61
1Q0/ 837673/C / COIFA	309 , 75	7L0/ 407357/B / DISCO	8 , 44
1Q0/ 837673/D / COIFA	274 , 38	7L0/ 407271/FX/ SEMI EIXO	2.453 , 33
1Q0/ 837674/C / COIFA	309 , 75	7L0/ 407258/A / CAIXA	2.498 , 55
1Q0/ 837674/D / COIFA	274 , 38	7L0/ 407271/F / SEMI EIXO	5.599 , 66
1Q0/ 837701/A / VEDACAO	454 , 04	7L0/ 407257/A / CAIXA	2.468 , 74
1Q0/ 837701/B / VEDACAO	486 , 61	7L0/ 122073/B / MANGUEIRA	316 , 48
1Q0/ 837702/B / VEDACAO	486 , 61	7L0/ 122096/G / MANGUEIRA	75 , 44
1Q0/ 837707/ / BUCHA	2 , 65	7L0/ 121954/ / PARAFUSO	22 , 89
1Q0/ 837867/A / CANTONEIRA	25 , 42	7L0/ 121953/B / PARAFUSO	12 , 57
1Q0/ 837885/B / ESTRIBO	354 , 31	7L0/ 121953/A / PARAFUSO	19 , 72
6Q1/ 857507/F /01CCARCACA	271 , 62	7L0/ 121345/ / GALAO	87 , 75
1K9/ 853630/A /ULMEMBLEMA VW	43 , 50	7L0/ 121953/ / PARAFUSO	12 , 57
1K9/ 853675/J /739LOGOTIPO	51 , 20	7L0/ 121332/B / COIFA	67 , 69
1K9/ 853675/L /GQFLOGOTIPO	52 , 20	5X4/ 867177/A / SUPORTE	1 , 73
1K9/ 853677/A /9B9GRADE	364 , 14	7D0/ 971790/ / MANGUEIRA	4 , 20
1K9/ 853687/A /739LOGOTIPO	65 , 98	5X7/ 803899/ / PORCA	15 , 74
1K9/ 943021/D / LUZ DE PLA	86 , 54	5X7/ 801677/ / SUPORTE	4 , 87
1K9/ 945095/C / LANTERNA	834 , 42	5X7/ 802414/ / TUBO	263 , 49
1J0/ 885901/DR/43UAPOIO	656 , 61	5X4/ 837013/C / FECHADURA	190 , 97
1J0/ 885901/T /95UAPOIO	267 , 68	5X3/ 868153/ /U71TELA	8 , 98
1J0/ 886161/B / MANCAL	49 , 49	5X3/ 837208/D / MACANETA	224 , 31
1J0/ 886162/B / MANCAL	52 , 53	5X3/ 837208/ / MACANETA	189 , 25
1J0/ 886933/ /71NLUVA	- , 06	5X3/ 837207/J / MACANETA	224 , 31
1J0/ 886933/ /B41LUVA	2 , 74	5X3/ 803061/ /CTRCHAPA	3.068 , 70
1J0/ 886935/ / ANEL	2 , 71	7L0/ 505466/D / HASTE	291 , 89
1J0/ 898203/ /E74JG MONTAGE	9.769 , 55	7L0/ 505465/D / HASTE	291 , 89
1J0/ 959753/A / RECEPTOR	961 , 71	7L0/ 505436/B / CAIXA	2.015 , 14
1J0/ 959753/DA/ TRANSMISSO	694 , 23	7L0/ 298311/A / JG.PECAS	842 , 36
1J0/ 959753/DC/ TRANSMISSO	719 , 66	7L0/ 254400/CX/ CATALISADO	11.268 , 71
1J0/ 959753/N / TRANSMISSO	659 , 14	7L0/ 254400/EX/ CATALISADO	9.332 , 25
1J1/ 419732/D /B41COBERTURA	72 , 03	7L0/ 254400/FX/ CATALISADO	9.332 , 25
1J1/ 837114/H /B41ACIONAMENT	202 , 34	7L0/ 121058/C / MANGUEIRA	21 , 75
1J1/ 857101/B /2QLPORTA LUVA	741 , 19	7L0/ 071608/A /666PROTECAO	4.729 , 19
1J1/ 857101/C /4TEPORTA LUVA	1.488 , 46	7D1/ 915430/F / COBERTURA	468 , 69
1J1/ 857175/C /2AQCOBERTURA	56 , 75	7D0/ 971849/ / PRESILHA	34 , 26
1J1/ 858069/G /01CCOBERTEURA	914 , 27	5X3/ 971011/AC/ CHICOTE	1.881 , 24
1K9/ 839644/A /2ZZTIRA	773 , 99	5X3/ 867607/ /K43REVESTIMEN	80 , 37
1K9/ 839701/ /5APVEDACAO	209 , 32	5X3/ 867607/ /1NNREVESTIMEN	60 , 15
1K9/ 839702/ /5APVEDACAO	202 , 97	5X3/ 867501/T /7WQREVESTIMEN	289 , 46
1K9/ 839767/ / CANTONEIRA	8 , 15	5X3/ 867501/T /2J2REVESTIMEN	291 , 05
1K9/ 839903/C /03CRECORTE	227 , 02	5X3/ 837207/E / MACANETA	228 , 87
1K9/ 839904/C /03CRECORTE	227 , 02	5X3/ 837207/D / MACANETA	224 , 31
1K9/ 845025/ / VIDRO	308 , 53	5X3/ 837207/A /999MACANETA	253 , 25
1K9/ 845026/ / VIDRO	303 , 80	5X0/ 971073/BM/ CHICOTE	862 , 74
1K9/ 845051/F / VIDRO	1.126 , 40	7L0/ 505323/A / BARRA	1.566 , 81
1K9/ 845216/B / VIDRO	224 , 64	7L0/ 505397/ / BARRA	1.262 , 57
1K9/ 845297/BB/ VIDRO LAT.	2.438 , 17	7L0/ 505398/ / BARRA	1.262 , 57
1K9/ 845297/BE/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	7L0/ 505435/B / CAIXA	2.015 , 14
1K9/ 845297/BF/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	7L0/ 505312/B / BARRA	1.906 , 30
1K9/ 845297/BG/ VIDRO LAT.	1.164 , 24	7L0/ 505311/B / BARRA	1.906 , 30
1K9/ 845298/AB/ VIDRO LAT.	899 , 10	7L0/ 501655/B / CUBO RODA	1.179 , 93
1K9/ 845298/AC/ VIDRO LAT.	2.140 , 76	7L0/ 254301/JX/ TUBO	6.954 , 05
1K9/ 845298/BN/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	7L0/ 121095/ / GRAMPO	5 , 86
1K9/ 845298/BP/ VIDRO LAT.	1.164 , 24	7L0/ 121079/C / SUPORTE	96 , 75
1K9/ 845298/BQ/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	7L0/ 121079/K / CHAPA	47 , 96
1K9/ 845298/BS/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	7L0/ 121093/A / SUPORTE	32 , 34
1K9/ 845298/K / VIDRO LAT.	1.563 , 32	7D1/ 711301/ / ALAVANCA	766 , 25
1K9/ 845349/ / TIRAS	59 , 15	7D1/ 711122/ / GUARNICAO	129 , 70
1K9/ 853345/ / FRISO	845 , 26	5X4/ 837206/ /1NNMACANETA	278 , 43
1K9/ 853346/ / FRISO	845 , 26	5X4/ 837182/ /999HASTE	25 , 16
1K9/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	39 , 08	5X4/ 837181/A /999HASTE	79 , 72
1J1/ 858069/L /2AQCOBERTURA	257 , 09	5X4/ 837181/ /999HASTE	25 , 16
6Q0/ 857521/A / VIDRO	390 , 13	5X3/ 868153/ /71NTELA	21 , 57

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 857521/E / VIDRO	82 , 52	5X3/ 837502/A / ACIONAMETO	511 , 26
6Q0/ 857521/F / VIDRO ESPE	402 , 56	5X3/ 837502/ / ACIONAMETO	112 , 73
6Q0/ 857591/ /9B9CONDUTOR	135 , 63	5X3/ 837501/A / ACIONAMETO	511 , 26
6Q0/ 867599/G / REFORCO	96 , 54	5X3/ 837501/ / ACIONAMETO	112 , 73
6Q0/ 867599/H / REFORCO	73 , 44	5X0/ 971073/F / CHICOTE	1.006 , 62
6Q0/ 867599/J / REFORCO	61 , 40	5X0/ 971051/GL/ CHICOTE	1.694 , 50
6Q0/ 947105/F /71NLUZ INTERN	45 , 50	7L0/ 512369/B / CHASSI	2.771 , 50
6Q0/ 947105/J /Y20LUZ INTERN	599 , 20	7L0/ 512301/C / SUPORTE	931 , 01
6Q0/ 947105/M /71NLUZ INTERN	53 , 27	7L0/ 511418/ / BRACADEIR	40 , 93
6Q0/ 947105/M /Y20LUZ INTERN	34 , 80	7L0/ 512135/A / CAPA PROTE	67 , 89
6Q0/ 947106/B /71NLUZ INTERN	491 , 04	7L0/ 301565/A / CLIP	4 , 53
6Q0/ 947106/B /Y20LUZ INTERN	518 , 92	7L0/ 317027/A / REGULADOR	596 , 04
6Q0/ 947125/ / DIFUSOR	11 , 61	7L0/ 301328/G / PROTECAO	199 , 51
6Q0/ 947125/A / LUZ INTERN	92 , 99	7L0/ 301328/F / PROTECAO	207 , 20
6Q0/ 947125/C / DIFUSOR	80 , 23	7L0/ 301327/C / PROTECAO	175 , 56
6Q0/ 998225/ / JG.FAROL	122 , 52	7L0/ 121070/B / TUBO	414 , 29
6Q0/ 998225/A / JG.FAROL	128 , 79	7L0/ 121070/D / TUBO	659 , 98
6Q0/ 998226/ / JG.FAROL	149 , 13	7L0/ 121079/ / SUPORTE	132 , 32
6Q0/ 998226/A / JG.FAROL	128 , 79	7L0/ 121079/A / SUPORTE	13 , 28
6Q1/ 819415/B /9B9DEFLETOR	67 , 88	7L0/ 121070/A / TUBO	528 , 58
6Q1/ 837173/G / ACIONAMENT	247 , 33	7L0/ 121065/H / SUPORTE	142 , 76
6Q1/ 837247/E /9B9COBERTURA	62 , 13	7L0/ 121065/A / TUBO	548 , 01
6Q1/ 857501/J /9B9ESPELHO	229 , 95	7L0/ 121058/F / MANGUEIRA	28 , 46
6Q1/ 857507/AC/9B9CARCACA	1.113 , 12	7L0/ 121058/E / MANGUEIRA	28 , 46
1J1/ 858365/F /2QLCOBERTURA	262 , 79	7D1/ 615611/ / PRATO FREI	209 , 17
1J1/ 858365/F /7R3COBERTURA	315 , 24	7D1/ 611931/N / TUBO	328 , 35
1J1/ 858366/D /2QLCOBERTURA	243 , 38	7D0/ 971921/A / CAPA PROTE	19 , 66
1J1/ 858366/D /7R3COBERTURA	315 , 24	7L0/ 616766/ / TUBULACAO	1.087 , 29
1J1/ 863353/M / ISOLAMENTO	161 , 52	7L0/ 868239/B /7H7REVESTIMEN	351 , 87
1J1/ 863925/R / ISOLAMENTO	134 , 89	7L0/ 868239/B /5J6REVESTIMEN	355 , 55
1J1/ 864777/A /Q70SUPORTE	83 , 09	7L0/ 867365/H /9B9VEDACAO	928 , 89
1J1/ 880196/B / SUPORTE	63 , 91	7L0/ 867367/H /9B9VEDACAO	565 , 31
1J1/ 880216/B / QUADRO	263 , 57	7L0/ 867787/ / GRAMPO	4 , 20
1J1/ 880324/B / ELEM.FREIO	431 , 36	7L0/ 867300/ / CLIP	4 , 68
1J1/ 880812/ / QUADRO	161 , 30	7L0/ 857819/J / REGULADOR	368 , 45
1J3/ 857705/P /HCPCINTO 3 PT	2.086 , 95	7L0/ 857819/H / REGULAGEM	3.989 , 54
1J3/ 857705/R /JNZCINTO 3 PT	1.505 , 11	7L0/ 853539/B /9B9SOLEIRA	149 , 00
1J3/ 857705/S /HCPCINTO 3 PT	1.475 , 27	7L0/ 853456/ /B41CAPA COBER	25 , 18
1J3/ 857705/S /HCRCINTO 3 PT	1.790 , 29	7L0/ 853455/ /B41CAPA COBER	25 , 18
1J3/ 857706/P /HCPCINTO 3 PT	2.086 , 95	7L0/ 837462/F / MANIVELA	676 , 36
1J3/ 857706/R /HCPCINTO 3 PT	2.000 , 80	7L0/ 837432/C / TRILHO	1.124 , 08
1J3/ 857706/R /HCQCINTO 3 PT	2.000 , 80	7L0/ 837457/A / COBERTURA	47 , 08
1J3/ 857706/R /JNZCINTO 3 PT	1.505 , 11	7L0/ 837458/A / COBERTURA	47 , 08
1J3/ 857706/S /HCPCINTO 3 PT	1.505 , 11	7L0/ 837431/C / TRILHO	848 , 21
5GM/ 867287/C /82VREVESTIMEN	313 , 42	7L0/ 837354/E / QUADRO	3.023 , 85
5GM/ 867288/C /Y20REVESTIMEN	313 , 42	7L0/ 820577/ / BLOCO	51 , 11
2H2/ 857508/CF/9B9CARCACA	600 , 21	7L0/ 820678/ / SUPORTE	88 , 09
ASE/ 451455/00/000GRAMPEADOR	224 , 72	7L0/ 820513/F / VEDACAO	298 , 75
BR/ T02017/ / CHAVE SOQUETE	498 , 52	7L0/ 819055/B / CLIP	21 , 51
1Q0/ 854856/ /9B9REVESTIMEN	132 , 71	7L0/ 817288/F / MOLDURA	714 , 23
6QD/ 945093/ / LANTERNA	667 , 88	7L0/ 815994/ / MANGUEIRA	103 , 80
1Q1/ 857508/BE/9B9CARCACA	1.542 , 38	7L0/ 817122/F / TRAVESSA	714 , 23
1Q1/ 857508/BF/9B9CARCACA	2.170 , 90	7L0/ 803306/A / SUPORTE	566 , 62
1Q1/ 941753/B / FAROL	4.471 , 99	7L0/ 803302/C / TRAVESSA	526 , 84
1Q1/ 941754/B / FAROL	4.471 , 99	7L0/ 698014/ / UNIDADE	4.231 , 95
1S0/ 837111/ /82VCAPA COBER	5 , 30	7L0/ 698030/ / REPARO	579 , 87
1S0/ 837973/E /82VCOBERTURA	173 , 91	7L0/ 601139/A / PARAFUSO	41 , 34
1S0/ 837974/E /82VCOBERTURA	173 , 91	7L0/ 885939/ /9B9BUCHA	2 , 34
1S0/ 839181/ / BATENTE	15 , 10	7L0/ 885758/ / PERFILPROT	18 , 15
1S0/ 854856/ /9B9COBERTURA	74 , 09	7L0/ 885663/ / CAPA COBER	14 , 12
1S0/ 943021/ / LUZ DE PLA	103 , 44	7L0/ 885354/AM/ SUPORTE	603 , 01
1S0/ 955985/A / BICO EJETO	63 , 72	7L0/ 885561/ / HASTE	96 , 27
1S1/ 837974/C /82VCOBERTURA	180 , 09	7L0/ 885590/B / COBERTURA	6 , 09
1S1/ 941015/M / FAROL	960 , 85	7L0/ 881479/H /71NCOBERTURA	81 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S1/ 941015/N / FAROL	941 , 02	7L0/ 881479/H /7G8COBERTURA	90 , 95
1S1/ 941016/M / FAROL	960 , 85	7L0/ 881478/K /71NCOBERTURA	81 , 02
1S2/ 837973/C /82VCOBERTURA	180 , 09	7L0/ 857821/C /PNETRAVA	396 , 23
1S4/ 853371/B /82VSOLEIRA	331 , 59	7L0/ 857821/C /MCZTRAVA	396 , 23
1S4/ 853372/B /82VSOLEIRA	331 , 59	7L0/ 857821/C /MCXTRAVA	418 , 90
1SB/ 807109/D / SUPORTE	328 , 44	7L0/ 853573/A / CLIP	4 , 39
1SB/ 807183/ / SUPORTE	6 , 41	7L0/ 853547/A / CLIP	2 , 49
1SB/ 807184/ / SUPORTE	6 , 41	7L0/ 837735/ / ESPUMA	49 , 17
1SB/ 807221/ /GRUCOBERTURA	787 , 73	7L0/ 837749/A / BATENTE	29 , 35
1SB/ 807241/ /GRUCOBERTURA	12 , 29	7L0/ 837529/ / SILENCIOSO	35 , 36
1SB/ 807248/ / AMORTECIME	33 , 37	7L0/ 837461/F / MANIVELA	780 , 29
6Q5/ 945093/F / LANTERNA	215 , 70	7L0/ 820722/F / MANGUEIRA	1.352 , 09
6Q5/ 945097/A /71NLUZ ADICIO	154 , 54	7L0/ 820681/ / CANAL AR	338 , 72
6Q5/ 945223/A / LANTERNA	226 , 77	7L0/ 820689/ / CANAL AR	149 , 53
6Q5/ 945224/ / LANTERNA	226 , 77	7L0/ 820679/D / VALVULA	437 , 55
6Q6/ 807397/ /B41CAPA COBER	118 , 01	7L0/ 820679/A / VALVULA	394 , 39
6Q6/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.829 , 39	7L0/ 820526/C / CAIXA	1.916 , 26
6Q6/ 807417/G /GRUCOBERTURA	1.594 , 62	7L0/ 819109/ / VEDACAO	34 , 78
6Q6/ 807423/A /GRUFRISO	839 , 90	7L0/ 819084/C / SILENCIOSO	1.095 , 83
6Q6/ 807863/ / FRISO	40 , 69	7L0/ 819065/ / VEDACAO	34 , 78
6Q6/ 839137/ / SUPORTE	12 , 69	7L0/ 819055/D / CLIP	21 , 51
6Q6/ 839471/B /9B9VEDACAO	26 , 63	7L0/ 819031/ / PERMUTADOR	1.103 , 77
6Q6/ 839472/B /9B9VEDACAO	26 , 63	7L0/ 819032/A / PERMUTADOR	1.103 , 77
6Q6/ 839477/C /5APVEDACAO	69 , 25	7L0/ 819049/ / CUBA	740 , 59
6Q6/ 839702/E /9B9VEDACAO	89 , 16	7L0/ 803402/L / LONGARINA	4.330 , 49
6Q6/ 845025/C / VIDRO	169 , 50	7L0/ 601233/B / PARAFUSO	53 , 38
6Q6/ 845026/C / VIDRO	169 , 50	7L0/ 885943/B /5J6COBERTURA	177 , 14
6Q6/ 845051/T / VIDRO	1.382 , 70	7L0/ 885943/B /7H7COBERTURA	177 , 14
6Q6/ 945095/AA/ LANTERNA	544 , 28	7L0/ 885943/B /71NCOBERTURA	177 , 14
6Q6/ 945095/AB/ LANTERNA	555 , 64	7L0/ 881480/J /5J6COBERTURA	81 , 02
6Q6/ 945111/B / LANTERNA	317 , 77	7L0/ 881480/J /7G8COBERTURA	90 , 95
6Q6/ 945111/C / LANTERNA	241 , 67	7L0/ 881480/J /71NCOBERTURA	73 , 86
6Q6/ 945112/B / LANTERNA	317 , 77	7L0/ 881479/M /71NCOBERTURA	81 , 02
6QD/ 807183/ / SUPORTE	7 , 84	7L0/ 881479/M /7H7COBERTURA	81 , 02
6QD/ 807184/ / SUPORTE	7 , 84	7L0/ 881479/M /7G8COBERTURA	90 , 95
6QD/ 853665/A /9B9GRADE	103 , 13	7L0/ 881479/M /5J6COBERTURA	81 , 02
1SB/ 807393/ / SUPORTE	19 , 47	7L0/ 881318/P /71NREVESTIMEN	298 , 06
1SB/ 839916/ / COBERTURA	16 , 90	7L0/ 881318/P /7H7REVESTIMEN	298 , 06
1SB/ 845011/ /NVBPARABRISA	673 , 15	7L0/ 881318/P /7G8REVESTIMEN	298 , 06
1K0/ 601025/CQ/8Z8RODA	1.332 , 17	7L0/ 868239/B /71NREVESTIMEN	351 , 87
1SB/ 845041/A /NVBVIDRO LAT.	134 , 79	7L0/ 881478/J /7G8COBERTURA	90 , 95
1SB/ 845042/A /NVBVIDRO LAT.	134 , 79	7L0/ 881477/M /71NCOBERTURA	81 , 02
1SB/ 845051/B /NVBVIDRO	300 , 98	7L0/ 881477/M /7H7COBERTURA	81 , 02
1SB/ 845051/C /NVBVIDRO	358 , 15	7L0/ 881477/M /7G8COBERTURA	90 , 95
1SB/ 845213/A /5APVIDRO FIXO	206 , 70	7L0/ 881477/M /5J6COBERTURA	81 , 02
1SB/ 845214/A /5APVIDRO FIXO	206 , 70	7L0/ 881317/M /5J6REVESTIMEN	301 , 88
1SB/ 853399/ /EL7ANEL COBER	47 , 81	7L0/ 881254/E /7G8MANOPLA	276 , 04
1SB/ 853400/ /EL7ANEL COBER	47 , 81	7L0/ 881254/E /71NMANOPLA	311 , 48
1K1/ 857147/E /75RMANOPLA	53 , 02	7L0/ 867208/A / GRAMPO	4 , 63
5C6/ 839431/ /5APTRILHO	510 , 60	7L0/ 867208/ / GRAMPO	4 , 87
1J0/ 199262/DA/ MANCAL	1.844 , 79	7L0/ 864653/B / ISOLAMENTO	47 , 32
5C7/ 941006/C / FAROL	3.089 , 81	7L0/ 864654/B / ISOLAMENTO	47 , 32
1SB/ 853677/ /9B9GRADE	274 , 44	7L0/ 864743/A / ISOLAMENTO	87 , 26
5C7/ 941751/E / FAROL	11.168 , 44	7L0/ 864744/A / ISOLAMENTO	87 , 26
1SB/ 853817/ /9B9COBERTURA	65 , 16	7L0/ 864643/B / COBERTURA	615 , 94
5C6/ 821112/A / FECHAMENTO	40 , 70	7L0/ 864638/B / ISOLAMENTO	45 , 99
5C6/ 863459/G /9B9COBERTURA	295 , 88	7L0/ 864637/B / ISOLAMENTO	45 , 99
06K/ 903023/ / ALTERNADOR	6.585 , 03	7L0/ 864629/B / ISOLAMENTO	67 , 07
1K9/ 867501/DA/6K8REVESTIMEN	3.870 , 38	7L0/ 853369/E /7G8SOLEIRA	1.861 , 71
1SB/ 860273/ / CINTAFIXAC	607 , 52	7L0/ 853267/D / COBERTURA	288 , 25
1SB/ 941015/B / FAROL	400 , 01	7L0/ 837346/A / PC COMPENS	101 , 21
1K5/ 867501/F /6K8REVESTIMEN	1.895 , 41	7L0/ 837209/A / BASE	19 , 03
1SB/ 807417/ /GRUCOBERTURA	803 , 29	7L0/ 820017/N / MANGUEIRA	1.235 , 32
1SB/ 807417/A /GRUCOBERTURA	1.034 , 11	7L0/ 820024/ / CXEVAPORAD	820 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 809961/ / PROTETOR	43 , 68	7L0/ 820049/ / COBERTURA	214 , 01
1SB/ 809962/ / PROTETOR	43 , 68	7L0/ 820017/M / TUBC	1.211 , 30
1SB/ 837433/ /5APTRILHO	9 , 46	7L0/ 819985/B /9B9DIFUSOR AR	119 , 16
1SB/ 837433/A /5APTRILHO	8 , 11	7L0/ 819926/AM/ TUBO	383 , 04
1SB/ 837434/ /5APTRILHO	9 , 46	7L0/ 819926/AN/ TUBO	476 , 75
1SB/ 837478/A /5APVEDACAO	39 , 06	7L0/ 815950/H / SUPORTE	81 , 05
1SB/ 837479/ /5APVEDACAO	26 , 91	7L0/ 815950/J / SUPORTE	81 , 05
1SB/ 837479/A /5APVEDACAO	32 , 83	7L0/ 815857/C / TUBO	301 , 32
1SB/ 837480/ /5APVEDACAO	26 , 91	7L0/ 802227/ / ALOJAMENTO	83 , 13
1SB/ 837480/A /5APVEDACAO	32 , 83	7L0/ 616817/ / ANEL VEDAC	14 , 05
1SB/ 837879/ /3FZCAPA	51 , 12	7L0/ 616814/B / VALVULA	723 , 40
1SB/ 837879/A /GRUCAPA	51 , 16	7L0/ 616813/B / VALVULA	705 , 71
1SB/ 837915/ / COBERTURA	24 , 30	7L0/ 616764/A / TUBULACAO	1.087 , 29
1SB/ 837915/A / COBERTURA	19 , 26	7L0/ 616765/A / TUBULACAO	645 , 70
1SB/ 837916/ / COBERTURA	24 , 30	7L0/ 881479/H /5J6COBERTURA	81 , 02
1SB/ 837916/A / COBERTURA	19 , 72	7L0/ 881478/K /7G8COBERTURA	90 , 95
1SB/ 839167/ /3FZCARCACA	33 , 75	7L0/ 881318/P /5J6REVESTIMEN	298 , 06
1SB/ 839167/A /GRUCARCACA	33 , 77	7L0/ 881317/M /71NREVESTIMEN	301 , 88
1C0/ 809962/J / COBERTURA	383 , 07	7L0/ 881317/M /7H7REVESTIMEN	301 , 88
1K0/ 407271/BP/ SEMI EIXO	2.271 , 65	7L0/ 881317/M /7G8REVESTIMEN	301 , 88
1SB/ 839479/ /5APVEDACAO	29 , 99	7L0/ 857817/ / GUIA	54 , 59
1SB/ 839480/ /5APVEDACAO	29 , 99	7L0/ 820245/ / GRAMPO	24 , 92
1SB/ 839915/ / COBERTURA	16 , 90	7L0/ 820133/ / VEDACAO	36 , 70
6Q5/ 945093/E / LANTERNA	210 , 88	7L0/ 820119/B / BUCHA	47 , 04
1J3/ 880755/C / GUIA	18 , 95	7L0/ 820130/ / VEDACAO	122 , 19
1J3/ 880756/C / GUIA	18 , 95	7L0/ 820080/ / VEDACAO	142 , 35
1J3/ 898031/ / JG. BANCO	137 , 30	7L0/ 817287/G / MOLDURA	714 , 23
1J4/ 857705/AA/HCPICINTO 3 PT	1.505 , 11	7L0/ 815988/ / MANGUEIRA	90 , 80
1J4/ 857705/R /HCPICINTO 3 PT	1.872 , 12	7L0/ 815987/D / MANGUEIRA	36 , 90
1J4/ 857705/R /JLVCINTO 3 PT	1.027 , 02	7L0/ 815985/ / MANGUEIRA	90 , 80
1J4/ 857705/R /LOBCINTO 3 PT	1.126 , 81	7L0/ 815984/C / MANGUEIRA	90 , 80
1J4/ 857706/R /HCPICINTO 3 PT	1.872 , 12	7L0/ 815981/ / MANGUEIRA	54 , 65
1J4/ 857706/R /HCQCINTO 3 PT	1.116 , 66	7L0/ 815982/ / MANGUEIRA	54 , 65
1J4/ 857706/R /JLVCINTO 3 PT	1.027 , 02	7L0/ 815983/B / MANGUEIRA	89 , 32
1J4/ 857706/R /LOBCINTO 3 PT	1.126 , 81	7L0/ 815947/ / SUPORTE	45 , 10
WHT/ 000813/ / PARAFUSO	2 , 81	7L0/ 803181/C / TRAVESSA	1.005 , 05
WHT/ 000812/ / PORCA	1 , 59	7L0/ 803091/AK/ LONGARINA	6.403 , 03
N/ 910345/02/ PARAFUSO	11 , 06	7L0/ 803076/A / REFORCO	208 , 24
1J0/ 253144/F / SUPORTE	86 , 81	7L0/ 803075/A / REFORCO	208 , 24
5C6/ 827441/ / MOLA	163 , 65	7L0/ 802760/ / ALOJAMENTO	96 , 64
5Z9/ 809550/ /GRUREFORCO	32 , 48	7L0/ 802759/ / ALOJAMENTO	96 , 64
06H/ 906051/F / SENSOR	354 , 61	7L0/ 802228/ / ALOJAMENTO	83 , 13
06H/ 906051/G / SENSOR	301 , 87	7L0/ 616829/ / CONECTOR	450 , 22
06J/ 906026/BR/ UNIDADE	10.307 , 24	7L0/ 616860/ / BUCHA	33 , 92
06J/ 906026/CK/ UNIDADE	10.588 , 28	7L0/ 616869/A / SUPORTE	308 , 07
06J/ 906026/DC/ UNIDADE	10.225 , 02	7L0/ 885354/AL/ SUPORTE	603 , 01
06J/ 906051/C / SENSOR	306 , 25	7L0/ 885342/H / PLACARETEN	651 , 15
06J/ 906051/F / SENSOR	276 , 45	7L0/ 885353/Q / SUPORTE	377 , 29
06J/ 906461/B / MEDIDOR AR	948 , 02	7L0/ 885341/F / PLACARETEN	651 , 15
1Q0/ 872107/ / CAPA PROTE	63 , 20	7L0/ 881478/K /5J6COBERTURA	81 , 02
1Q0/ 872157/ / JG REPARO	303 , 19	7L0/ 881478/J /71NCOBERTURA	73 , 86
1Q0/ 872158/ / JG REPARO	90 , 48	7L0/ 881478/J /5J6COBERTURA	81 , 02
1Q0/ 872162/A / REPARO	496 , 89	5W7/ 863367/T /NEXCOBERTURA	287 , 33
1Q0/ 872321/ / CABO	233 , 52	6Q1/ 864417/ / PES	192 , 70
1Q0/ 872463/ / EIXO	207 , 55	6Q1/ 863925/H / ISOLAMENTO	542 , 75
1Q0/ 872471/A / GUIA	93 , 21	6Q1/ 864343/E /71NCONSOLE	108 , 29
1Q0/ 872472/A / GUIA	93 , 21	6Q2/ 614723/G / TUBO FREIO	29 , 55
1Q0/ 872473/C / APOIO	83 , 19	6Q1/ 857017/K / TRAVESSA	631 , 95
1Q0/ 872515/B /83UCOBERTURA	268 , 29	6Q1/ 721453/B / MANGUEIRA	38 , 88
1Q0/ 898173/A / JG.DOBRADI	236 , 48	6Q1/ 419501/BJ/ COLUNA DIR	4.516 , 81
1Q0/ 945093/ / LANTERNA	531 , 91	6Q1/ 419501/BM/ COLUNA DIR	1.056 , 04
1Q0/ 945094/ / LANTERNA	531 , 91	5W0/ 881045/A / ESTRUTURA	613 , 85
1Q0/ 945095/H / LANTERNA	837 , 87	3C5/ 867241/J /3U5REVESTIMEN	338 , 72
1Q0/ 945096/H / LANTERNA	837 , 87	3C5/ 885805/AR/SWXREVESTIMEN	2.143 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 945097/B / LUZ ADICIO	360 , 72	3C5/ 885805/AR/SWWREVESTIMEN	2.143 , 18
1Q0/ 955110/ /GRUCAPA COBER	87 , 40	3C5/ 885805/AK/TVYREVESTIMEN	4.286 , 54
1Q0/ 998225/ / JG.FAROL	174 , 62	3C5/ 885805/AT/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
1Q0/ 998226/ / JG.FAROL	174 , 62	3C5/ 885805/AT/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
1Q1/ 857507/AR/9B9CARCACA	951 , 77	3C5/ 885805/AT/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
1Q1/ 857507/AS/9B9CARCACA	2.122 , 39	3C5/ 885805/BA/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
1J3/ 858471/M /FCNTRAVA	1.050 , 11	3C8/ 807521/A /9B9SPOILER	431 , 68
1J3/ 858471/R /FCNFECHO	880 , 79	3C8/ 837461/J / MANIVELA	909 , 83
1J3/ 868102/B / ESPUMA	159 , 28	5W0/ 881045/C / ESTRUTURA	484 , 48
1J3/ 880242/F / AIRBAG	4.204 , 44	3C8/ 885703/K /ZJQLATERAL	3.781 , 01
06J/ 906461/D / MEDIDOR AR	961 , 71	3C8/ 885704/E /FATLATERAL	2.773 , 82
6Q4/ 839901/G /041RECORTE	321 , 95	3C8/ 885704/E /ZJQLATERAL	2.773 , 82
6Q4/ 839902/F /03CRECORTE	145 , 37	3C8/ 885703/E /ZJQLATERAL	2.773 , 82
6Q4/ 839902/G /041RECORTE	321 , 95	3C8/ 885703/K /FATLATERAL	2.773 , 82
6Q4/ 845201/C / VIDRO	140 , 92	3C8/ 867427/G /8W4REVESTIMEN	917 , 58
6Q5/ 807045/ / SUPORTE	6 , 62	3C8/ 863459/ /9B9COBERTURA	465 , 76
6Q5/ 807393/ / SUPORTE	20 , 16	3C8/ 863413/ /3N6REVESTIMEN	1.946 , 80
6Q5/ 807394/ / SUPORTE	20 , 16	3C8/ 863407/A /3N6REVESTIMEN	2.639 , 10
6Q5/ 807417/ /GRUCOBERTURA	441 , 03	3C8/ 863328/ /9B9CALCO	85 , 83
6Q5/ 807417/B /GRUCOBERTURA	548 , 75	3C8/ 863100/A /20VCOBERTURA	372 , 89
6Q5/ 807417/C /GRUCOBERTURA	548 , 75	3C8/ 861335/ /5R0CAPA COBER	12 , 42
6Q5/ 807423/ /B41FRISO	93 , 96	3C8/ 861335/ /6K8CAPA COBER	12 , 42
6Q5/ 807423/A /GRUFRISO	103 , 62	3C8/ 861336/ /5R0CAPA COBER	12 , 42
6Q5/ 807863/ / FRISO	45 , 57	3C8/ 807217/D /GRUCOBERTURA	3.086 , 11
6Q5/ 839085/ / CABO	53 , 06	3C5/ 885805/AH/TVUREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q5/ 839086/ / CABO	53 , 45	3C5/ 885754/A /8W4REVESTIMEN	302 , 52
6Q5/ 839471/ /9B9VEDACAO	31 , 17	3C5/ 885754/A /1BSREVESTIMEN	302 , 52
6Q5/ 839472/ /9B9VEDACAO	31 , 17	3C8/ 867502/C /5R0REVESTIMEN	4.272 , 00
6Q5/ 839701/C /9B9VEDACAO	95 , 26	3C8/ 864721/A / ISOLAMENTO	140 , 21
6Q5/ 839702/C /9B9VEDACAO	95 , 26	3C8/ 837868/A / CANTONEIRA	21 , 92
6Q5/ 839767/ / CANTONEIRA	5 , 03	3C8/ 837755/D / SUPORTE	1.237 , 19
6Q5/ 845025/B / VIDRO	118 , 10	3C8/ 837756/D / SUPORTE	1.237 , 19
6Q5/ 845026/B / VIDRO	118 , 10	3C8/ 809219/ / COLUNA B	1.774 , 83
6Q5/ 845213/ /B41VIDRO	316 , 43	3C5/ 885805/EN/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q5/ 845214/ /B41VIDRO	316 , 43	3C5/ 885805/BF/RCYREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q5/ 845214/E /9B9VIDRO	429 , 92	3C5/ 885805/BD/PYUREVESTIMEN	4.286 , 54
06K/ 129597/C / CHP COBERT	176 , 75	3C5/ 885805/BA/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
06K/ 906051/ / SENSOR	268 , 44	3C5/ 885805/BA/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
06K/ 906262/E / SENSOR	1.398 , 15	3C5/ 867242/M /3U5REVESTIMEN	338 , 72
071/ 906461/B / MEDIDOR AR	2.268 , 06	3C5/ 867242/J /3U5REVESTIMEN	338 , 72
076/ 906051/B / SENSOR	372 , 20	3C5/ 867242/J /V56REVESTIMEN	338 , 72
077/ 133287/A / ANEL	33 , 69	3C5/ 867241/M /3U5REVESTIMEN	338 , 72
077/ 133287/B / ANEL	33 , 69	6Q1/ 880215/B / ARMACAO	256 , 23
077/ 253034/T / COLETOR	3.749 , 09	6Q1/ 867179/Q /9B9PUXADOR	242 , 66
078/ 253009/D / CHP COBERT	241 , 41	6Q1/ 867179/P /9B9PUXADOR	38 , 86
078/ 906435/ / ESPACADOR	103 , 78	6Q1/ 867179/N /9B9PUXADOR	11 , 87
079/ 253034/AH/ COLETOR	3.749 , 09	6Q1/ 867171/F /9B9COBERTURA	248 , 76
079/ 253036/B / CHP COBERT	80 , 89	6Q1/ 857193/A / TIRANTE	21 , 57
079/ 260095/D / EIXO	383 , 94	6Q1/ 857121/AH/71NTAMPA	530 , 70
079/ 906262/S / SENSOR	999 , 29	6Q1/ 723142/C / PEDALFREIO	724 , 95
079/ 906262/T / SENSOR	999 , 29	6Q1/ 721983/A / SUPORTE	67 , 25
07C/ 906461/ / MEDIDOR AR	1.892 , 12	6Q1/ 423055/BL/ MECANISMO	9.691 , 81
07D/ 906461/ / MEDIDOR AR	1.857 , 15	5W0/ 881775/A / ESPUMA	562 , 67
07K/ 131333/A / BOMBA AR	1.132 , 94	5W0/ 881375/B / ASSENTO	210 , 14
07K/ 906032/J / UNIDADE	5.495 , 62	5W0/ 881046/C / ESTRUTURA	484 , 48
0C3/ 906051/ / SENSOR	418 , 62	3C8/ 885775/F / ESPUMA	1.912 , 54
0C3/ 906051/B / SENSOR	377 , 77	3C8/ 885704/K /ZJQLATERAL	2.773 , 82
1C0/ 201250/ / CLIP	8 , 53	3C8/ 885704/K /FATLATERAL	2.773 , 82
6Q4/ 839885/B / ESTRIBO	55 , 90	3C8/ 864306/ /Y20TRILHO	122 , 47
6Q4/ 839886/B / ESTRIBO	55 , 90	3C8/ 864305/ /95TTRILHO	122 , 47
6Q4/ 839901/F /03CRECORTE	145 , 37	3C8/ 864305/ /Y20TRILHO	122 , 47
1J0/ 867597/ /02STAMPAO	8 , 47	3C8/ 863463/A /8W4ASSOALHO	926 , 09
1J0/ 867596/ / ESPACADOR	56 , 65	3C8/ 863463/C /8W4REVESTIMEN	535 , 45
1J0/ 867454/ / PECA ENCHI	36 , 15	3C8/ 863463/E /8W4ASSOALHO	1.417 , 25

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 868337/ /3PTCOBERTURA	4 , 02	3C8/ 837462/J / MANIVELA	909 , 83
1J0/ 880201/N /4ECAIRBAG	6.784 , 42	6Q1/ 857001/DR/NNNPAINEL	1.737 , 17
1J0/ 880243/ / CHAPA	5 , 60	6Q1/ 857001/DP/NNNPAINEL	2.094 , 93
1J0/ 867187/ / SUPORTE	7 , 18	6Q1/ 711113/G /WBPBOTA	898 , 02
1J0/ 867179/C /A94PUXADOR	119 , 00	6Q1/ 711113/G /QVABOTA	626 , 17
1J0/ 867179/C /7R3PUXADOR	137 , 77	6Q1/ 711113/G /QUXBOTA	685 , 22
1J0/ 864273/C / SUPORTE	202 , 34	6Q1/ 711113/F /NGDBOTA	395 , 34
1J0/ 863119/ / TAMPÃO	5 , 37	6Q0/ 998824/ / PONTE	122 , 30
1J0/ 862533/H /7R3SUPORTE	127 , 87	6Q0/ 998145/A / JG.JUNTA	78 , 23
1J0/ 880290/ / GRAMPO	13 , 78	6Q0/ 998146/ / JG.JUNTA	85 , 64
1J0/ 881247/A / MOLA RETEN	16 , 94	6Q0/ 998146/A / JG.JUNTA	78 , 23
1J0/ 881347/D /U71COBERTURA	60 , 07	305/ 857520/1 /999BOTA	- , 35
1J0/ 881497/ / MOLA	28 , 28	305/ 857520/1 /232BOTA	1 , 42
1J0/ 882251/ /3PTMANOPLA	187 , 26	3C8/ 885376/A / ASSENTO	925 , 99
1J0/ 885901/AK/68AAPOIO	1.255 , 30	3C8/ 885375/A / ASSENTO	925 , 99
1J0/ 885901/DP/3Z6APOIO	474 , 85	3C8/ 885321/B / ASSENTO	1.898 , 73
1J0/ 885901/DP/43UAPPIO	577 , 97	3C8/ 867375/A /H67ALOJAMENTO	275 , 27
5Z0/ 807217/K /GRUCOBERTURA	962 , 32	3C8/ 867375/A /1QBALOJAMENTO	182 , 78
5Z0/ 807221/AB/GRUCOBERTURA	931 , 31	3C8/ 867363/D /86WDESBACOS	455 , 78
5Z0/ 807221/AC/GRUCOBERTURA	1.464 , 22	3C8/ 867364/D /A64DESBACOS	455 , 78
5Z0/ 807221/Q /GRUCOBERTURA	1.323 , 11	3C8/ 858366/F /ZQXCOBERTURA	619 , 48
5Z0/ 807221/R /GRUCOBERTURA	1.114 , 64	3C8/ 857934/A / ISOLAMENTO	140 , 21
1J0/ 857487/D /HCPCINTO	337 , 27	3C8/ 857858/G /H67ALOJAMENTO	186 , 64
1J0/ 857487/E /HCPCINTO	533 , 42	3C8/ 857858/G /1QBALOJAMENTO	186 , 64
1J0/ 857487/E /HCQCINTO	605 , 36	3C8/ 857933/A / ISOLAMENTO	140 , 21
1J0/ 857487/E /JLVCINTO	548 , 56	3C8/ 805299/A / SUPORTE	51 , 42
1J0/ 857487/G /RAACINTO	402 , 36	3C5/ 885405/GT/ZRDREVESTIMEN	6.962 , 83
1J0/ 857488/B /FCNTRAVA	382 , 55	3C5/ 885405/GT/ZRCREVESTIMEN	6.962 , 83
1J0/ 857488/C /FCPTRAVA	498 , 82	3C5/ 867212/KN/YTDREVESTIMEN	2.914 , 84
1J0/ 857488/D /RAATRAVA	223 , 99	3C5/ 867212/KN/ZVBREVESTIMEN	2.914 , 84
1J0/ 857495/B /FCNTRAVA	345 , 23	3C5/ 867212/KK/YTDREVESTIMEN	2.914 , 84
1J0/ 857495/C /FCPTRAVA	302 , 81	3C5/ 867212/KJ/TCHREVESTIMEN	3.685 , 78
1J0/ 857495/C /FCRTRA	315 , 09	6Q1/ 863301/ /71NSUPORTE	13 , 07
1J0/ 857689/ / SUPORTE	42 , 12	6Q1/ 863241/S /71NCONSOLE	167 , 71
1J0/ 857722/ /FCNPROLONGADO	922 , 11	6Q1/ 614742/F / TUBO FREIC	55 , 96
1J0/ 857807/D /HCPCINTO 3 PT	1.381 , 23	6Q1/ 614742/N / TUBO FREIC	143 , 03
1J0/ 857807/D /HCQCINTO 3 PT	599 , 09	6Q1/ 614740/Q / TUBO FREIC	33 , 58
1J0/ 857807/E /HCQCINTO 3 PT	994 , 19	6Q1/ 614741/F / TUBO FREIC	69 , 44
1J0/ 857807/E /JLVCINTO 3 PT	906 , 25	3C5/ 885753/ /1BSREVESTIMEN	302 , 52
1J0/ 857962/H /2QLCINZEIRO	289 , 62	3C5/ 885753/ /8W4REVESTIMEN	302 , 52
1J0/ 857962/H /3SGCINZEIRO	209 , 88	6Q1/ 863919/L / ISOLAMENTO	268 , 65
1J0/ 857962/H /7DECINZEIRO	268 , 08	6Q1/ 863923/E / ISOLAMENTO	336 , 38
1J0/ 858601/D / SUPORTE	705 , 64	6Q1/ 863923/F / ISOLAMENTO	415 , 41
1J0/ 858607/C /1QACOBERTURA	89 , 03	6Q1/ 863484/B /U71REVESTIMEN	12 , 49
1J0/ 858607/E /4J4COBERTURA	525 , 43	6Q1/ 863484/B /71NREVESTIMEN	25 , 28
1J0/ 862533/F /4TESUPORTE	155 , 28	6Q1/ 863483/B /71NREVESTIMEN	22 , 49
1J0/ 862533/H /2QLSUPORTE	179 , 77	6Q1/ 857001/EB/NNNPAINEL	1.881 , 85
5Z0/ 807241/B /GRUCOBERTURA	16 , 18	6Q1/ 857001/EB/71NPAINEL	1.881 , 85
5Z0/ 853677/E /9B9GRADE	216 , 34	6Q1/ 857001/EA/NNNPAINEL	1.602 , 29
5Z0/ 853677/G /9B9GRADE	107 , 19	6Q1/ 419293/E / TIRANTE	9 , 36
5Z0/ 853677/J /9B9GRADE	87 , 66	6Q0/ 998295/A / JG.REPARO	140 , 82
5Z0/ 853677/K /9B9GRADE	107 , 19	6Q0/ 998296/ / JG.REPARO	140 , 82
5Z0/ 857507/ /1NNESPELHO	310 , 02	5W0/ 867216/ /MZLREVESTIMEN	383 , 14
5Z0/ 857507/A /1NNESPELHO	212 , 55	5W0/ 867216/A /MZLREVESTIMEN	336 , 86
5Z0/ 857508/ /1NNESPELHO	270 , 88	3C8/ 885678/A /9B9BUCHA	16 , 75
5Z0/ 857508/A /1NNESPELHO	212 , 55	3C8/ 885703/E /FATLATERAL	2.773 , 82
5Z0/ 857537/ /1NNTAMPA	52 , 99	3C8/ 885504/ /8W4ESTRUTURA	2.227 , 88
5Z0/ 857538/ /1NNTAMPA	52 , 99	3C8/ 867420/A /20VFRISO	523 , 34
5Z0/ 941008/C / FAROL	485 , 11	3C8/ 867409/L /46XFRISO	1.647 , 26
5Z0/ 941063/A / FAROL	463 , 37	3C8/ 867410/A /20VFRISO	523 , 34
5Z0/ 945093/D / LANTERNA	214 , 37	3C8/ 867410/L /46XFRISO	1.583 , 29
5Z0/ 945093/E / LANTERNA	214 , 37	3C8/ 867419/A /20VFRISO	523 , 34
5Z0/ 945094/B / LANTERNA	214 , 37	3C8/ 867409/A /20VFRISO	523 , 34
5Z0/ 945094/C / LANTERNA	184 , 04	3C8/ 867376/A /1QBALOJAMENTO	182 , 78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 945095/B / LANTERNA	356 , 96	3C8/ 867376/A /H67ALOJAMENTO	263 , 04
5Z0/ 945095/C / LANTERNA	297 , 30	3C8/ 861336/ /6K8CAPA COBER	12 , 42
5Z0/ 945096/B / LANTERNA	356 , 96	3C8/ 861325/B /9B9CORTINA	3.310 , 06
5Z0/ 945096/C / LANTERNA	297 , 30	3C8/ 860285/ /9B9ALOJAMENTO	95 , 40
5Z0/ 945111/A / LANTERNA	234 , 46	3C8/ 858687/ / SUPORTE	109 , 75
5Z0/ 947105/B /71NLUZ INTERN	411 , 62	3C8/ 858366/T /20VCOBERTURA	1.036 , 30
5Z0/ 947105/B /Y20LUZ INTERN	438 , 90	3C5/ 885504/D / ESTRUTURA	2.227 , 88
5Z0/ 947105/F /71NLUZ INTERN	303 , 72	3C5/ 885503/B / ESTRUTURA	1.898 , 73
5Z0/ 955603/A / ALOJAMENTO	322 , 64	3C5/ 885405/HD/RCWREVESTIMEN	6.962 , 83
5Z0/ 809961/J / PROTETOR	68 , 80	6Q1/ 863483/B /U71REVESTIMEN	12 , 49
5Z0/ 809961/K / PROTETOR	69 , 12	6Q1/ 863367/P /07NCOBERTURA	3.016 , 22
5Z0/ 809962/H / PROTETOR	69 , 10	6Q1/ 857001/DQ/NNNPAINEL	1.422 , 07
5Z0/ 809962/J / PROTETOR	69 , 12	3C8/ 867502/C /6K8REVESTIMEN	4.272 , 00
5Z0/ 853601/B /FDYEMBLEMA VW	45 , 24	3C8/ 809991/ / CHP UNIAO	344 , 33
5Z0/ 853601/C /FDYEMBLEMA VW	61 , 53	3C5/ 885806/HK/RCWREVESTIMEN	4.693 , 32
5Z0/ 853630/A / EMBLEMA VW	39 , 69	3C5/ 885806/GD/ZRDREVESTIMEN	4.693 , 32
5Z0/ 853653/B /041GRADE	257 , 97	3C5/ 863657/D /Y20COBERTURA	40 , 87
5Z0/ 853653/E /041GRADE	353 , 19	3C5/ 863459/D /9B9COBERTURA	448 , 43
5Z0/ 853665/G /9B9GRADE	72 , 01	6Q1/ 955409/D / BRACO	283 , 80
5Z0/ 853665/K /9B9GRADE	36 , 41	6Q1/ 857921/H /71NPORTA OBJE	300 , 40
5Z0/ 853665/L /9B9GRADE	36 , 41	6Q1/ 857921/H /U71PORTA OBJE	333 , 96
5Z0/ 853665/N /9B9COBERTURA	28 , 49	6Q1/ 857921/F /U71PORTA OBJE	80 , 02
5Z0/ 853665/P /9B9COBERTURA	28 , 49	6Q1/ 857511/ /Y20ESPELHO IN	98 , 42
5Z0/ 853665/R /9B9COBERTURA	39 , 54	6Q1/ 819750/ / SUPORTE	192 , 89
5Z0/ 853666/B /9B9GRADE	47 , 58	6Q1/ 819634/B / CONDUTOR A	627 , 47
5Z0/ 853666/C /9B9GRADE	47 , 28	6Q1/ 819633/B / CONDUTOR A	627 , 47
5Z0/ 853666/G /9B9GRADE	72 , 01	6Q1/ 819389/A / CONDUTOR A	38 , 33
5Z0/ 853666/H /9B9GRADE	45 , 01	6Q1/ 612041/CN/ TUBO	338 , 36
5Z0/ 853666/K /9B9GRADE	36 , 41	6Q1/ 612041/DF/ TUBO	67 , 25
5Z0/ 853666/L /9B9GRADE	36 , 41	6Q1/ 612041/BH/ TUBO	200 , 77
5Z0/ 853666/P /9B9COBERTURA	28 , 49	3C9/ 945094/ / LANTERNA	595 , 92
5Z0/ 853666/R /9B9COBERTURA	39 , 54	3C9/ 061180/ / PROTETOR	1.197 , 09
5Z0/ 853671/A /9B9GRADE	146 , 57	3C9/ 035552/A / ANTENA	377 , 92
5Z0/ 853671/E /PWVGRADE	140 , 90	3C8/ 839756/D / SUPORTE	1.237 , 19
1J0/ 857465/ /8YSSUPORTE	313 , 83	3C8/ 839755/D / SUPORTE	1.237 , 19
1K1/ 857507/DF/9B9CARCACA	894 , 60	3C8/ 809820/ / REFORCO	98 , 93
1K1/ 857507/DG/9B9CARCACA	1.223 , 95	3C5/ 885806/GB/VQEREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 857508/CT/9B9CARCACA	925 , 79	3C5/ 885806/GB/VQFREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 857508/DB/9B9CARCACA	549 , 12	3C5/ 885806/GD/ZRCREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 858765/ / ESCORA	121 , 88	3C5/ 885806/EM/VFMREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 858783/B / TIRANTE	240 , 58	3C5/ 885806/BF/RCYREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 858784/C / TIRANTE	240 , 58	3C5/ 885806/BD/PYUREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 941397/G / SUPORTE	148 , 82	3C5/ 863433/A /6VDISOLAMENTO	79 , 96
1K2/ 820769/ / SUPORTE	47 , 57	3C5/ 863413/AK/3N6REVESTIMEN	1.946 , 80
1K2/ 858765/ / ESCORA	120 , 87	3C5/ 863407/D /3N6REVESTIMEN	2.639 , 10
1K4/ 839167/ / CARCACA	49 , 44	3C5/ 861337/ /1QBGANCHO	33 , 33
1K5/ 807109/E / SUPORTE	858 , 97	3C5/ 863309/B / ISOLAMENTO	48 , 52
1K5/ 807248/B / ESPUMA	94 , 55	3C5/ 863310/B / ISOLAMENTO	48 , 52
1K5/ 807251/A / ESPUMA	153 , 90	6Q1/ 937701/ / CAIXA	142 , 90
1K5/ 807376/ / SUPORTE	182 , 67	6Q1/ 937700/ / CAIXA	148 , 75
1K5/ 807393/ / SUPORTE	121 , 80	6Q1/ 857511/ /8YSESPELHO IN	137 , 65
1K5/ 807394/ / SUPORTE	127 , 45	3C5/ 885961/A /7G8SUPORTE	2.079 , 63
1K5/ 807417/H /GRUCOBERTURA	1.486 , 86	3C5/ 885961/A /NJJSUPORTE	1.898 , 73
1K5/ 807423/ /9B9FRISO	155 , 97	3C5/ 885961/A /30TSUPORTE	2.079 , 63
1K5/ 807441/ /GRUCOBERTURA	90 , 47	3C5/ 867605/K /1BSREVESTIMEN	544 , 53
1K5/ 807441/A /9B9COBERTURA	56 , 31	3C5/ 867501/DR/5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
1K5/ 807863/B / FRISO	127 , 49	3C5/ 867501/DR/3U5REVESTIMEN	3.338 , 75
1K5/ 837381/F /5APFRISO	103 , 56	3C5/ 867501/DK/5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
1K5/ 837382/F /5APFRISO	103 , 56	3C5/ 864305/D /7G8REVESTIMEN	122 , 47
1K5/ 837471/D /5APVEDACAO	122 , 25	3C5/ 864306/D /Y20REVESTIMEN	118 , 41
1K0/ 837886/A / ESTRIBO	101 , 55	3C5/ 864306/D /28UREVESTIMEN	122 , 47
1K0/ 837963/A / ADESIVO	6 , 23	3C5/ 863658/D /7G8COBERTURA	40 , 87
1K0/ 853665/G /9B9GRADE	216 , 96	3C5/ 864305/D /Y20REVESTIMEN	122 , 47
1K0/ 853665/K /9B9GRADE	229 , 51	3C5/ 863657/D /7G8COBERTURA	40 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 853666/H /9B9GRADE	170 , 07	3C5/ 863657/D /28UCOBERTURA	40 , 39
1K0/ 853666/J /9B9GRADE	286 , 09	3C5/ 863658/D /Y20COBERTURA	40 , 87
1K0/ 853675/Q /GQFLOGOTIPO	154 , 50	3C5/ 863658/D /28UCOBERTURA	40 , 39
1K0/ 853677/C /9B9GRADE	239 , 66	3C5/ 863523/A / GANCHO	18 , 57
1K0/ 853688/ /739EMBLEMA	162 , 73	6Q1/ 955410/D / BRACO	286 , 99
1K0/ 853688/B /HCEEMBLEMA	99 , 60	6Q1/ 858079/ /1QBALAJAMENTO	113 , 49
1K0/ 853688/F /739EMBLEMA	161 , 56	6Q1/ 857961/A /71NCINZEIRO	197 , 85
1K0/ 853963/ / FAIXA	113 , 44	6Q1/ 857922/E /U71PORTA OBJE	86 , 90
1K0/ 853964/ / FAIXA	113 , 44	6Q1/ 857922/E /71NPORTA OBJE	114 , 47
1K0/ 857511/E /YJNESPELHO IN	2.162 , 21	6Q1/ 857922/G /U71PORTA OBJE	329 , 59
1K0/ 857538/ /GRUTAMPA	234 , 51	6Q1/ 857922/G /71NPORTA OBJE	329 , 59
1K0/ 858309/B / ELEM.FREIO	135 , 99	6Q1/ 857922/D /71NPORTA OBJE	108 , 29
1K0/ 858309/D / ELEM.FREIO	98 , 09	6Q1/ 819753/ / SEGMENTC	7 , 19
1K0/ 860290/ / SUPORTE	382 , 30	5W0/ 920821/B / INSTRUMENT	952 , 34
1K0/ 877244/ / SUPORTE	5 , 10	300/ 953516/1 /05 REVESTIMEN	18 , 58
1K0/ 905141/ / ALOJAMENTO	115 , 26	3D0/ 909133/E / ANTENA	182 , 04
1K0/ 937565/A / CAPA COBER	26 , 88	3D0/ 419091/T /7B4VOLANTE	5.958 , 36
1K0/ 941041/ / TAMPAO	13 , 35	3C8/ 880615/A / ELEM DEFOR	61 , 44
1K0/ 949102/ / LUZ	190 , 59	3C8/ 880616/A / ELEM DEFOR	61 , 44
1K0/ 998225/ / JG.FAROL	174 , 74	3C8/ 877781/ / COIFA	353 , 14
1K0/ 998226/ / JG.FAROL	187 , 42	3C8/ 867068/ /3Q7ANEL	94 , 23
1K5/ 837472/D /5APVEDACAO	122 , 25	3C8/ 853071/ /2ZZFRISO	297 , 86
1K5/ 839475/D /2ZZVEDACAO	447 , 17	3C8/ 853072/ /2ZZFRISO	317 , 55
1K5/ 839476/D /2ZZVEDACAO	450 , 04	3C8/ 839768/B / CANTONEIRA	21 , 92
1K5/ 839643/A / FRISO DA J	304 , 76	3C8/ 809992/ / CHP UNIAO	344 , 33
1K5/ 839644/A / FRISO DA J	304 , 76	6Q1/ 819003/EM/ AQUECEDOR	2.758 , 07
1K5/ 839702/B /5APVEDACAO	293 , 97	6Q1/ 611724/H / TUBO FREIO	33 , 22
1K5/ 839879/ /GRUCAPA	15 , 49	6Q1/ 423981/E / CHAPA	24 , 32
1K5/ 839901/D /03CRECORTE	143 , 75	6Q1/ 423893/Q / MANGUEIRA	1.362 , 58
1K5/ 839902/D /03CRECORTE	143 , 75	6Q1/ 423891/H / MANGUEIRA	486 , 18
1K5/ 845011/CE/ PARABRISA	1.954 , 31	6Q1/ 423893/H / MANGUEIRA	1.072 , 31
1K5/ 845025/ / VIDRO	309 , 90	5W0/ 915327/ / SUPORTE	7 , 25
1K5/ 845026/ / VIDRO	325 , 08	5W0/ 906034/E / UNIDADE	982 , 70
1J0/ 711117/A / ALAVMUDANC	340 , 01	305/ 827555/1 / CALCO	- , 82
1J0/ 713598/ /2ZZGUIA	1.153 , 04	305/ 827557/1 / ARRUELA	1 , 07
1J0/ 721173/B /01CCAPA	7 , 11	3C8/ 867811/D / ISOLAMENTO	405 , 57
1J0/ 721173/E /01CCAPA	14 , 41	3C8/ 867911/A /5APVEDACAO	568 , 63
1J0/ 825250/F /01CCOBERTURA	515 , 75	3C8/ 867766/ /9B9REVESTIMEN	79 , 11
1J0/ 825250/G / COBERTURA	435 , 84	3C8/ 867765/ /9B9REVESTIMEN	79 , 11
1J0/ 825250/K / COBERTURA	570 , 76	3C8/ 867605/H /8W4REVESTIMEN	544 , 53
1J0/ 825250/L / COBERTURA	180 , 20	3C8/ 867657/A /8W4TAMPA	45 , 46
1J0/ 837114/N /B41ACIONAMENT	202 , 34	3C8/ 867658/A /8W4TAMPA	45 , 46
1J0/ 853437/ /71NCOBERTURA	8 , 30	3C8/ 864711/ / ANTIRUIDO	212 , 22
1J0/ 853437/ /Y20COBERTURA	5 , 95	3C8/ 864712/A / ANTIRUIDO	212 , 22
1J0/ 857053/A /1QACOBERTURA	283 , 07	3C8/ 837973/C /9B9COBERTURA	135 , 03
1J0/ 857311/A /01CCINZEIRO	184 , 78	3C8/ 809264/ / REFORCO	543 , 13
1J0/ 857335/A /01CCINZEIRO	228 , 81	3C5/ 885806/AH/TVUREVESTIMEN	4.693 , 32
1K5/ 837475/D /2ZZVEDACAO	450 , 73	3C5/ 885805/HH/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
1K5/ 837476/D /2ZZVEDACAO	450 , 73	3C5/ 885805/GB/VQEREVESTIMEN	4.286 , 54
1K5/ 837477/E /5APVEDACAO	169 , 09	3C5/ 885805/GB/VQFREVESTIMEN	4.286 , 54
1K5/ 837478/E /5APVEDACAO	160 , 43	6Q1/ 907371/B / SUPORTE	220 , 81
1K5/ 837643/B / FRISO DA J	304 , 76	6Q1/ 857351/ /71NTAMPA	26 , 35
1K5/ 837644/B / FRISO DA J	304 , 76	6Q1/ 857198/B / TIRANTE	67 , 44
1K5/ 837702/B /5APVEDACAO	266 , 20	6Q1/ 857194/C / TIRANTE	72 , 95
1K5/ 837879/ /GRUCAPA	6 , 23	6Q1/ 819003/DK/ AQUECEDOR	2.166 , 88
1K5/ 837879/B /GRUCAPA	63 , 20	6Q1/ 815159/A / COBERTURA	25 , 28
1K5/ 837880/ /GRUCAPA	63 , 23	6Q1/ 815135/A / SUPORTE	72 , 36
1K5/ 837885/ / ESTRIBO	371 , 68	6Q1/ 423874/E / BRACADEIR	87 , 23
1K5/ 837886/ / ESTRIBO	371 , 68	5W0/ 903247/ / HASTE	14 , 35
1K5/ 837901/D /03CRECORTE	140 , 43	5W0/ 885515/E / ESTRUTURA	790 , 62
1K5/ 837902/D /03CRECORTE	146 , 45	5W0/ 885516/A / ESTRUTURA	1.401 , 34
1K5/ 839085/C / CABO	35 , 43	5W0/ 881806/ /VSXREVESTIMEN	691 , 11
1K5/ 839086/C / CABO	33 , 47	305/ 827341/2 / CALCO	2 , 72
1K5/ 839153/A / TIRAS	181 , 86	6Q1/ 857508/G /01CCARCACA	1.263 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K5/ 839154/A / TIRAS	181 , 86	6Q1/ 857508/AE/9B9CARCACA	1.012 , 36
1K5/ 839167/ / CARCACA	19 , 87	6Q1/ 819351/A / CAIXA	2.515 , 80
1K5/ 839167/A / CARCACA	41 , 51	6Q1/ 819303/A / CUBA	472 , 83
1K5/ 839198/ / ISOLANTE	29 , 15	6Q1/ 819152/B / SAIDA AR	16 , 61
1K5/ 839373/C /5APFRISO	108 , 79	6Q1/ 819287/A / EIXO	29 , 04
1K5/ 839374/C /5APFRISO	81 , 88	6Q1/ 819294/A / EIXO	28 , 30
1K5/ 839471/D /5APVEDACAO	58 , 83	6Q1/ 611724/J / TUBO FREIO	29 , 54
1K5/ 839472/D /5APVEDACAO	56 , 34	6Q1/ 611741/F / TUBO FREIC	46 , 19
5Z1/ 857507/ /9B9ESPELHO	310 , 67	6Q1/ 611742/F / TUBO FREIC	52 , 92
6Q0/ 845237/A / ESPACADOR	4 , 54	6Q1/ 611723/F / TUBO FREIC	31 , 55
6Q0/ 853493/A / ADAPTADOR	61 , 31	305/ 819145/1 / GRAMPO	- , 68
6Q0/ 853651/C /9B9GRADE	76 , 43	3C8/ 898056/ / JG.PARAFUS	47 , 47
6Q0/ 853651/F /03CGRADE	767 , 54	3C8/ 885961/ /9B9SUPORTE	2.079 , 63
6Q0/ 853651/G /QWDGRADE	790 , 97	3C8/ 885919/ / FRISO	63 , 25
6Q0/ 853653/C /9B9GRADE	85 , 91	3C8/ 868148/C /9B9COBERTURA	931 , 72
6Q0/ 853653/E /9B9GRADE	108 , 33	3C8/ 868280/ / CLIP	6 , 25
6Q0/ 853653/J /GRUGRADE	3.160 , 46	3C8/ 867913/A /5APVEDACAO	550 , 35
6Q0/ 853663/A /GRUCOBERTURA	190 , 30	3C8/ 868133/ /9B9CALCO	66 , 86
6Q0/ 853664/A /GRUCOBERTURA	206 , 60	3C8/ 867811/C / ISOLAMENTO	405 , 57
6Q0/ 853665/A /9B9GRADE	234 , 12	3C8/ 864722/A / ISOLAMENTO	140 , 21
6Q0/ 853665/D /9B9GRADE	243 , 63	3C8/ 839461/K / ACIONAMETO	837 , 55
6Q0/ 853665/J /GRUCOBERTURA	179 , 52	3C5/ 885806/AT/SXWREVESTIMEN	4.693 , 32
6Q0/ 853666/C /9B9GRADE	234 , 12	3C5/ 885806/AT/SXVREVESTIMEN	4.693 , 32
6Q0/ 853666/E /9B9GRADE	243 , 63	3C5/ 885806/AT/SXUREVESTIMEN	4.693 , 32
6Q0/ 853666/F /9B9GRADE	234 , 12	3C5/ 885806/AK/TVYREVESTIMEN	4.693 , 32
6Q0/ 853666/G /9B9GRADE	213 , 72	3C5/ 885806/AR/SWWREVESTIMEN	2.354 , 13
6Q0/ 853666/H /9B9GRADE	234 , 46	3C5/ 885806/AR/SWXREVESTIMEN	2.354 , 13
6Q0/ 853666/M /GRUCOBERTURA	179 , 52	3C5/ 861334/A /1QBTOLDO	1.596 , 04
6Q0/ 853675/R /WWSLOGOTIPO	142 , 06	3C5/ 861333/A /1QBTOLDO	1.596 , 04
6Q0/ 853677/B /9B9GRADE	31 , 23	3C5/ 861041/A /1QBTIRA	351 , 73
1K5/ 845051/AR/ VIDRO	1.077 , 93	3C5/ 861042/A /1QBTIRA	351 , 73
1K5/ 845201/B / VIDRO	222 , 41	3C5/ 861325/F /9B9CORTINA	1.999 , 14
6Q0/ 807837/ / COBERTURA	86 , 62	3C5/ 860285/ /9B9ALOJAMENTO	92 , 10
6Q0/ 807838/ / COBERTURA	86 , 62	6Q1/ 857507/AD/9B9CARCACA	1.012 , 36
6Q0/ 809957/A / PROTETOR	87 , 40	6Q1/ 857504/A /U71COBERTURA	36 , 52
6Q0/ 809957/B / PROTETOR	60 , 98	6Q1/ 857504/A /71NCOBERTURA	72 , 47
6Q0/ 809958/A / PROTETOR	87 , 40	6Q1/ 819007/ / CARCACA	1.592 , 69
6Q0/ 809958/B / PROTETOR	60 , 98	6Q1/ 858169/A /71NCALCO	45 , 25
6Q0/ 820769/D / SUPORTE	19 , 80	6Q1/ 858121/ / CANTONEIRA	15 , 81
6Q0/ 837173/K / ACIONAMENT	172 , 15	6Q1/ 858170/A /U71CALCO	25 , 10
6Q0/ 837187/ /9B9BOTAO	5 , 87	6Q1/ 858170/A /71NCALCO	26 , 48
6Q0/ 837241/ / COIFA	4 , 93	6Q1/ 858169/A /U71CALCO	43 , 02
6Q0/ 837495/A / PECA ENCHI	4 , 04	6Q1/ 820741/AD/ MANGUEIRA	1.458 , 54
6Q0/ 837867/ / CANTONEIRA	2 , 67	6Q1/ 820120/ / DRENO AGUA	27 , 78
6Q0/ 837868/ / CANTONEIRA	4 , 19	6Q1/ 820609/ / BUCHA	9 , 36
6Q0/ 837885/A / ESTRIBO	78 , 59	6Q1/ 820015/H / VENTONHA	1.933 , 94
6Q0/ 837886/A / ESTRIBO	78 , 59	6Q1/ 858349/A /1QACOBERTURA	41 , 61
6Q0/ 837973/D /9B9COBERTURA	18 , 91	6Q1/ 971227/ / CABOS	189 , 16
6Q0/ 837973/E /9B9COBERTURA	11 , 17	3C5/ 864305/D /28UREVESTIMEN	122 , 47
6Q0/ 837973/F /9B9COBERTURA	36 , 34	3C5/ 864306/D /7G8REVESTIMEN	122 , 47
6Q0/ 837973/G /9B9COBERTURA	60 , 74	3C5/ 864721/A / ISOLANTE	48 , 52
6Q0/ 837974/D /9B9COBERTURA	18 , 91	3C5/ 867605/L /1BSREVESTIMEN	544 , 53
6Q0/ 837974/E /9B9COBERTURA	11 , 17	3C5/ 867605/Q /1BSREVESTIMEN	544 , 53
6Q0/ 837974/G /9B9COBERTURA	60 , 74	3C5/ 867657/ /1BSTAMPA	43 , 35
6Q0/ 839173/G / ACIONAMENT	140 , 80	3C5/ 867617/B /6K8FRISO	301 , 29
6Q0/ 839174/G / ACIONAMENT	140 , 80	3C5/ 867617/B /5R0FRISO	311 , 66
6Q0/ 839863/ / COIFA	1 , 34	6Q1/ 614739/AK/ TUBO FREIO	458 , 36
1K5/ 845202/B / VIDRO	222 , 41	6Q1/ 614739/AP/ TUBO FREIO	63 , 28
1K8/ 943021/C / ID. LED	341 , 24	6Q1/ 614723/E / TUBO FREIC	33 , 58
1K8/ 947133/ /95TADORNO	76 , 04	6Q1/ 614723/L / TUBO FREIC	89 , 47
1K8/ 947133/ /Y20ADORNO	76 , 52	6Q1/ 614724/D / TUBO FREIC	21 , 94
1K8/ 947133/G /95TADORNO	75 , 66	6Q0/ 971848/L / PRESILHA	40 , 05
1K8/ 947133/J /95TADORNO	81 , 07	6Q0/ 971848/A / PRESILHA	14 , 98
1K9/ 807217/AB/GRUCOBERTURA	1.875 , 19	6Q0/ 971848/F / PRESILHA	20 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1K9/ 807217/AC/GRUCOBERTURA	1.875 , 19	6Q0/ 971848/H / PRESILHA	38 , 77
1K9/ 807217/AE/GRUCOBERTURA	1.878 , 60	6Q0/ 971845/C / SUPORTE	28 , 75
1K9/ 807217/AF/GRUCOBERTURA	2.027 , 85	6Q0/ 971843/ / PRESILHA	14 , 70
1K9/ 807217/B /GRUCOBERTURA	1.891 , 39	6Q0/ 971842/ / PRESILHA	32 , 71
1K9/ 807287/ /9B9SUPORTE	112 , 37	6Q0/ 971839/E / TAMPÁ	2 , 84
1K9/ 807375/ / SUPORTE	56 , 50	5W0/ 863324/ /71NPROLONGAME	36 , 67
1K9/ 807376/ / SUPORTE	56 , 50	5W0/ 863243/A /71NCONSOLE	53 , 52
1K9/ 807417/B /GRUCOBERTURA	947 , 58	5W0/ 863243/ /71NCONSOLE	62 , 96
1K9/ 807863/ / FRISO	63 , 80	5W0/ 863152/ /1NNCAPA	2 , 72
1K9/ 837973/A /82VCOBERTURA	95 , 64	5W0/ 863152/ /1GRCAPA	2 , 06
1K9/ 839475/A /2ZZVEDACAO	483 , 00	5W0/ 860173/A / PINO	2 , 74
1K9/ 839475/C /7Z7VEDACAO	496 , 89	3C5/ 867845/C / ISOLANTE	87 , 26
1K9/ 839476/A /2ZZVEDACAO	482 , 73	3C5/ 867766/B /9B9REVESTIMEN	79 , 11
1K9/ 839476/C /7Z7VEDACAO	496 , 89	3C5/ 867765/B /9B9REVESTIMEN	79 , 11
1K9/ 839477/A /5APVEDACAO	405 , 03	3C5/ 867766/B /7G8REVESTIMEN	79 , 11
1K9/ 839478/A /5APVEDACAO	405 , 03	3C5/ 867765/B /7G8REVESTIMEN	79 , 11
1K9/ 839479/ /5APVEDACAO	76 , 94	3C5/ 867211/KE/TCJREVESTIMEN	2.697 , 81
1K9/ 839480/ /5APVEDACAO	76 , 94	3C5/ 867211/KE/TCHREVESTIMEN	3.858 , 90
1K9/ 839643/A /2ZZTIRA	744 , 14	3C5/ 867211/JJ/TCBREVESTIMEN	2.413 , 84
1K5/ 845215/ / VIDRO	188 , 93	3C5/ 867211/JJ/TCEREVESTIMEN	2.413 , 84
1K5/ 845216/ / VIDRO	175 , 66	3C5/ 864722/A / ISOLANTE	48 , 52
1K5/ 853306/ / FRISO	183 , 41	3C5/ 857805/F /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80
1K5/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	52 , 73	3C5/ 845215/C / VIDRO LAT.	398 , 33
1K5/ 853675/ /739LOGOTIPO	113 , 69	5W0/ 953254/F / BOBINA	63 , 64
1K5/ 853675/A /739LOGOTIPO	107 , 53	5W0/ 953254/C / BOBINA	67 , 68
1K5/ 853675/J /GQFLOGOTIPO	115 , 21	5W0/ 953053/ / SOQUETE	20 , 16
1K5/ 853675/S /739LOGOTIPO	68 , 12	5W0/ 953254/ / BOBINA	53 , 19
1K5/ 853687/ /739LOGOTIPO	159 , 39	5W0/ 945285/ / CAPA COBER	13 , 73
1K5/ 853761/A /2ZZMOLDURA	880 , 77	6Q1/ 614724/L / TUBO FREIC	94 , 10
1K5/ 945093/G / LANTERNA	410 , 54	5W0/ 920822/T /B01INSTRUMENT	973 , 65
1K5/ 945096/M / LANTERNA	1.563 , 83	305/ 857131/1 /999FECHADURA	31 , 25
1K5/ 945105/ / REFLETOR	35 , 40	3C8/ 881405/BQ/YSMREVESTIMEN	4.286 , 54
1K5/ 945106/ / REFLETOR	35 , 40	3C8/ 881314/A /9B9REVESTIMEN	301 , 35
1K5/ 949102/ / LUZ	231 , 72	3C8/ 881286/ / CANTONEIRA	212 , 55
1K6/ 853679/D /FXCLOGOTIPO	167 , 55	3C8/ 867180/A /1QBPUXADOR	120 , 39
1K6/ 941029/P / FAROL	1.398 , 97	3C8/ 867180/A /H67PUXADOR	120 , 39
1K6/ 941030/P / FAROL	1.398 , 97	3C8/ 867172/A /H67MOLDURA	102 , 30
1K6/ 941039/ / FAROL	2.977 , 80	3C8/ 853687/ /739LOGOTIPO	65 , 08
1K6/ 941040/ / FAROL	2.977 , 80	3C8/ 853855/B /GRUREVESTIMEN	3.148 , 45
1K6/ 945097/F / LUZ ADICIO	560 , 72	3C8/ 853856/B /GRUREVESTIMEN	3.148 , 45
1K6/ 945097/G / LUZ ADICIO	429 , 31	3C5/ 919491/N / SUPORTE	58 , 69
1K8/ 837087/B / BASE	8 , 67	3C5/ 919491/M / SUPORTE	58 , 69
1K8/ 837088/B / BASE	8 , 90	3C5/ 919491/J /GRUSUPORTE	65 , 25
1K8/ 837111/ /9B9CAPA COBER	6 , 87	3C5/ 919491/F /GRUSUPORTE	65 , 25
6Q0/ 807824/ / COBERTURA	149 , 77	3C5/ 919491/G /GRUSUPORTE	65 , 25
5Z1/ 941029/G / FAROL	617 , 01	3C5/ 919491/H /GRUSUPORTE	65 , 25
5Z1/ 941030/G / FAROL	617 , 01	3C5/ 909141/ / CABOS	129 , 18
5Z4/ 853805/A / FOLHA	29 , 44	3C5/ 867658/ /1BSTAMPA	43 , 35
5Z6/ 803589/ /THZCOBERTURA	89 , 11	3C5/ 867617/B /3U5FRISO	311 , 66
5Z6/ 807155/A /55UCOBERTURA	36 , 48	6Q0/ 971838/A / ABRACADEIR	29 , 04
5Z6/ 807155/A /UY2COBERTURA	34 , 05	6Q0/ 971701/A / RECEPTACUL	25 , 96
5Z6/ 807421/D /GRUCOBERTURA	1.660 , 96	6Q0/ 971739/ / CLIP	6 , 41
5Z6/ 807421/E /GRUCOBERTURA	1.660 , 96	5W0/ 857968/ /1GRCOBERTURA	20 , 84
5Z6/ 807421/F /GRUCOBERTURA	1.594 , 29	5W0/ 857586/ /1GRCOBERTURA	1 , 42
5Z6/ 807421/H /GRUCOBERTURA	1.249 , 75	5W0/ 819705/ /1NNDIFUSOR AR	48 , 91
5Z6/ 807421/J /GRUCOBERTURA	2.123 , 86	5W0/ 819466/ / COBERTURA	20 , 03
5Z6/ 807421/L /GRUCOBERTURA	1.547 , 14	5W0/ 819465/ / COBERTURA	20 , 03
5Z6/ 807421/M /GRUCOBERTURA	1.547 , 14	5W0/ 803061/ / CHAPA	2.332 , 56
5Z6/ 807421/Q /GRUCOBERTURA	1.202 , 32	5U4/ 853320/ /01CFAIXA	27 , 59
5Z6/ 807421/R /GRUCOBERTURA	1.214 , 45	5U1/ 955409/B / BRACO	71 , 63
5Z6/ 807421/S /GRUCOBERTURA	1.204 , 69	5U1/ 955410/B / BRACO	94 , 72
5Z6/ 807421/T /GRUCOBERTURA	1.202 , 32	5U1/ 614741/ / TUBO FREIC	62 , 91
5Z6/ 807787/ /55UCOBERTURA	157 , 55	5U1/ 614740/A / TUBO FREIC	25 , 57
5Z6/ 807787/ /UY2COBERTURA	148 , 58	5U1/ 614723/ / TUBO FREIC	34 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z6/ 807787/A /EL7COBERTURA	46 , 59	5U1/ 614724/ / TUBO FREIC	31 , 65
5Z6/ 807863/C / GUIA	34 , 85	5U1/ 614739/A / TUBO FREIC	22 , 96
5Z6/ 945096/H / LANTERNA	432 , 03	5U1/ 612105/A / SERV FREIO	604 , 70
5Z6/ 945105/B / REFLETOR	21 , 24	5U0/ 920820/C /BL0INSTRUMENT	855 , 83
5Z6/ 945106/B / REFLETOR	21 , 24	5U0/ 881087/ /71NREVESTIMEN	14 , 72
5Z6/ 945701/A / LANTERNA	86 , 75	5U0/ 881045/ / ESTRUTURA	382 , 60
5Z1/ 857507/A /9B9ESPELHO	485 , 72	3C5/ 827249/ / BATENTE	33 , 33
5Z1/ 857507/B /9B9ESPELHO	381 , 41	3C5/ 825715/A / CHAPA	163 , 30
5Z1/ 857507/E /9B9ESPELHO	390 , 71	3C5/ 825716/A / CHAPA	154 , 60
5Z1/ 857507/H /9B9ESPELHO	311 , 81	3C4/ 867180/B /7R3MOLDURA	174 , 97
5Z1/ 857508/C /1NNESPELHO	506 , 06	3C4/ 867371/A /1QBMOLDURA	98 , 49
5Z1/ 857508/E /9B9ESPELHO	596 , 40	3C4/ 867371/A /21XMOLDURA	98 , 49
5Z1/ 857508/F /9B9ESPELHO	538 , 98	3C4/ 867180/B /21XMOLDURA	174 , 97
5Z1/ 857508/G /9B9ESPELHO	381 , 41	3C4/ 867180/B /1QBMOLDURA	174 , 97
5Z1/ 857508/L /9B9ESPELHO	390 , 71	3C4/ 867179/B /1QBMOLDURA	174 , 97
5Z1/ 857508/M /9B9ESPELHO	510 , 43	3C1/ 971303/ / SUPORTE	6 , 45
5Z1/ 857508/Q /9B9ESPELHO	311 , 81	3C1/ 971262/A / SUPORTE	81 , 93
5Z1/ 857508/R /9B9ESPELHO	444 , 69	3C1/ 864436/D /WGLTAPETE	378 , 34
5Z1/ 857537/A /GRUTAMPA	82 , 92	3C1/ 864777/ /7G8COBERTURA	73 , 95
5Z1/ 857537/B /9B9TAMPA	38 , 87	3C1/ 864435/D /WGLTAPETE	414 , 24
5Z1/ 857538/C /GRUTAMPA	82 , 92	6Q0/ 971615/Q / PRESILHA	20 , 66
5Z1/ 941005/J / FAROL	516 , 76	6Q0/ 971615/R / CONDUTOR	46 , 74
5Z1/ 941006/J / FAROL	516 , 76	6Q0/ 971633/A / RECEPTACUL	28 , 45
5Z1/ 941007/B / FAROL	1.063 , 83	5W0/ 860173/ / PARAFUSO	- , 68
5Z1/ 941007/C / FAROL	893 , 37	5W0/ 858565/ /1NNCOBERTURA	31 , 92
5Z1/ 941007/P / FAROL	509 , 77	5W0/ 858559/ /1NNCOBERTURA	42 , 93
5Z1/ 941007/Q / FAROL	509 , 77	5W0/ 819743/A /55UMOLDURA	33 , 47
5Z1/ 941008/B / FAROL	1.063 , 83	5W0/ 819743/A /BL0MOLDURA	31 , 98
5Z1/ 941008/C / FAROL	893 , 37	5W0/ 819743/A /1NNMOLDURA	47 , 20
5Z1/ 941008/P / FAROL	509 , 77	5W0/ 819743/A /3Q7MOLDURA	93 , 67
5Z1/ 941008/Q / FAROL	509 , 77	5W0/ 819743/A /AP7MOLDURA	31 , 98
5Z6/ 945701/B / LANTERNA	73 , 78	5W0/ 819743/ /55UMOLDURA	2 , 99
6N0/ 867599/F / REFORCO	66 , 22	5W0/ 819707/ /1NNDIFUSOR AR	24 , 99
6N0/ 898200/ / JG.TERMINA	283 , 98	5U6/ 867765/ /71NREVESTIMEN	41 , 14
6N0/ 947105/F /Y20LUZ INTERN	310 , 28	5U6/ 867601/A /71NREVESTIMEN	49 , 01
6N1/ 857521/A / VIDRO	431 , 36	5U6/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	80 , 43
6N1/ 857522/A / ESPELHO	389 , 15	5U6/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	80 , 43
6Q0/ 807045/ / SUPORTE	18 , 79	5U6/ 863463/ /L71PORTA MALA	56 , 13
6Q0/ 807109/C / PARACHOQUE	528 , 90	5U4/ 867501/A /AM4REVESTIMEN	244 , 31
6Q0/ 807109/D / PARACHOQUE	335 , 68	5U4/ 867244/ /Y20REVESTIMEN	39 , 32
6Q0/ 807177/A / GUIA	94 , 80	5U4/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	39 , 32
6Q0/ 807178/A / GUIA	96 , 44	5U1/ 614742/ / TUBO FREIC	94 , 94
6Q0/ 807180/ / GRAMPO	2 , 75	5U0/ 881171/A /71NCAPA COBER	2 , 71
6Q0/ 807183/ / SUPORTE	24 , 06	5U0/ 881171/ /71NCAPA COBER	9 , 14
6Q0/ 807183/A / SUPORTE	6 , 30	3C5/ 827531/D / TIRANTE	62 , 29
6Q0/ 807184/ / SUPORTE	24 , 06	3C5/ 827525/ / BATENTE	5 , 90
6Q0/ 807184/A / SUPORTE	6 , 30	3C5/ 827520/B /9B9COBERTURA	25 , 32
6Q0/ 807217/ /GRUCOBERTURA	1.623 , 16	3C5/ 827520/A /9B9COBERTURA	21 , 00
6Q0/ 807217/E /GRUCOBERTURA	2.254 , 56	3C4/ 867911/C /5APVEDACAO	568 , 63
6Q0/ 807217/F /GRUCOBERTURA	2.254 , 56	3C4/ 867372/A /7R3MOLDURA	98 , 49
6Q0/ 807717/ /9B9FRISO	220 , 37	3C4/ 867372/A /21XMOLDURA	98 , 49
6Q0/ 807717/A /GRUFRISO	183 , 05	3C4/ 867372/A /1QBMOLDURA	94 , 63
6Q0/ 807718/ /9B9FRISO	220 , 37	3C4/ 867371/A /7R3MOLDURA	98 , 49
6Q0/ 807718/A /GRUFRISO	183 , 05	3C1/ 867011/EB/TCHREVESTIMEN	3.976 , 25
6Q0/ 807723/A / APOIO	73 , 68	3C1/ 867011/DT/TCEREVESTIMEN	2.553 , 35
6Q0/ 807724/A / APOIO	73 , 68	3C1/ 867011/DT/TCEREVESTIMEN	1.837 , 67
6Q0/ 807823/ / COBERTURA	149 , 77	3C1/ 864777/ /9B9COBERTURA	72 , 32
5Z9/ 853805/A /UA4FOLHA	28 , 49	6Q0/ 971838/C / PRESILHA	20 , 32
5Z9/ 945093/L / LANTERNA	496 , 44	6Q0/ 971839/A / COBERTURA	41 , 13
5Z9/ 945093/M / LANTERNA	535 , 97	6Q0/ 971839/B / TAMPA	32 , 28
5Z9/ 945094/J / LANTERNA	475 , 38	6Q0/ 971838/B / PRESILHA	1 , 42
5Z9/ 945095/E / LANTERNA	824 , 48	3C5/ 867913/C /5APVEDACAO	568 , 63
5Z9/ 945096/G / LANTERNA	814 , 69	3C5/ 867212/JN/TCEREVESTIMEN	2.413 , 84
5Z9/ 945105/A / REFLETOR	27 , 93	6Q1/ 971615/F / CONDUTOR	39 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z9/ 945106/A / REFLETOR	27 , 93	6Q1/ 971566/J / CHICOTE	276 , 00
5Z9/ 945111/B / LANTERNA	678 , 27	6Q1/ 863129/A /9B9COBERTURA	7 , 60
5Z9/ 945112/B / LANTERNA	678 , 27	6Q1/ 858506/ / CHAPA	66 , 71
5Z9/ 945112/C / LANTERNA	671 , 42	6Q1/ 858506/A / CHAPA	157 , 09
5Z9/ 945223/H / LANTERNA	308 , 36	6Q1/ 837247/D /01CCOBERTURA	68 , 34
5Z9/ 945223/J / LANTERNA	311 , 41	6Q1/ 837247/F /01CCOBERTURA	29 , 44
5Z9/ 945224/H / LANTERNA	308 , 36	6Q1/ 837247/G /9B9COBERTURA	63 , 15
6C0/ 853675/B /CWBLOGOTIPO	155 , 62	6Q1/ 820743/F / MANGUEIRA	416 , 85
6Q0/ 853630/A /ULMEMBLEMA VW	47 , 16	6Q1/ 614741/N / TUBO FREIO	143 , 03
6KE/ 945112/ / LANTERNA	403 , 78	6Q1/ 614740/AK/ TUBO FREIO	457 , 16
6N0/ 819465/B / COBERTURA	120 , 99	6Q1/ 614740/AP/ TUBO FREIO	107 , 25
6N0/ 837238/C / ARRASTADOR	35 , 35	6Q0/ 973042/ / CAIXA	189 , 89
6N0/ 839511/ / PINO	5 , 20	6Q0/ 972883/B / RECEPTACUL	22 , 87
6N0/ 845543/ / PLACA	94 , 20	6Q0/ 972883/C / RECEPTACUL	16 , 94
6N0/ 853675/ /739LOGOTIPO	85 , 29	6Q0/ 972923/ / RECEPTACUL	27 , 41
6N0/ 853687/H /739LOGOTIPO	18 , 45	6Q0/ 972928/ / RECEPTACUL	68 , 15
6N0/ 860273/A / TIRANTE	59 , 31	6Q0/ 972883/A / RECEPTACUL	21 , 63
6N0/ 860273/D / TIRANTE	75 , 24	6Q0/ 972883/ / RECEPTACUL	25 , 60
5XD/ 845215/ / VIDRO	62 , 35	6Q0/ 972778/ / RECEPTACUL	27 , 19
5XD/ 845091/C / PARABRISA	1.046 , 05	6Q0/ 972773/D / RECEPTACUL	21 , 72
5XD/ 845051/A / VIDRO	603 , 89	6Q0/ 972773/E / RECEPTACUL	11 , 85
5XD/ 845216/ / VIDRO	71 , 27	305/ 837959/1 / PARAFUSO	- , 09
5XD/ 845301/A / VIDRO LAT.	145 , 59	3C8/ 881806/DJ/YSMREVESTIMEN	4.286 , 54
5XD/ 845302/ / VIDRO LAT.	120 , 77	3C8/ 881806/DJ/YYBREVESTIMEN	4.286 , 54
5XD/ 845051/ / VIDRO	591 , 30	3C8/ 881805/DJ/YSMREVESTIMEN	4.286 , 54
5XD/ 845042/A / VIDRO LAT.	499 , 28	3C8/ 881805/DJ/YYBREVESTIMEN	4.286 , 54
5XD/ 845022/ / VIDRO	146 , 01	3C8/ 857782/ /9B9GUIA	51 , 42
5XD/ 845021/ / VIDRO	146 , 01	3C8/ 857781/ /9B9GUIA	51 , 42
1SB/ 857508/D /9B9CARCACA	196 , 69	3C8/ 825235/ / ISOLANTE	564 , 31
377/ 803531/A /CTRTRAVERSA	163 , 27	3C8/ 825206/ / REVESTIMEN	280 , 56
5XD/ 845302/A / VIDRO LAT.	147 , 77	3C8/ 121284/C / CONDUTOR A	65 , 73
5Z0/ 807109/ / PARACHOQUE	365 , 64	3C8/ 121283/A / CONDUTOR A	71 , 28
5Z0/ 807109/A / PARACHOQUE	438 , 90	3C8/ 035570/ / FILTRO	89 , 77
5Z0/ 807109/B / PARACHOQUE	256 , 33	3C8/ 035552/ / ANTENA	363 , 32
5Z0/ 807109/D / PARACHOQUE	283 , 69	3C5/ 885405/EN/PYUREVESTIMEN	7.625 , 36
5Z0/ 807109/E / PARACHOQUE	196 , 18	3C5/ 885405/AH/SWXREVESTIMEN	3.333 , 79
5Z0/ 807155/ /55UCOBERTURA	22 , 44	6Q0/ 998145/ / JG.JUNTA	85 , 64
5Z0/ 807155/ /TGNCOBERTURA	103 , 67	6Q0/ 973717/ / RECEPTACUL	36 , 06
5Z0/ 807155/A /54VCOBERTURA	103 , 78	6Q0/ 973713/A / RECEPTACUL	26 , 94
5Z0/ 807183/A / SUPORTE	8 , 18	6Q0/ 973206/B / RECEPTACUL	137 , 04
5Z0/ 807184/A / SUPORTE	8 , 13	6Q0/ 973206/H / RECEPTACUL	161 , 42
5Z0/ 807217/A /GRUCOBERTURA	981 , 80	6Q0/ 973206/K / RECEPTACUL	161 , 42
5Z0/ 807217/AB/GRUCOBERTURA	1.452 , 10	6Q0/ 973704/A / RECEPTACUL	40 , 32
7P6/ 853079/ /2ZZFRISO	458 , 38	6Q0/ 973206/ / RECEPTACUL	210 , 29
5Q1/ 863353/B / ISOLAMENTO	522 , 46	6Q0/ 973047/ / RECEPTACUL	121 , 64
5U7/ 601025/A /ZM1RODA	944 , 31	305/ 857520/1 /773BOTAO	- , 48
6QE/ 721261/B / CILINDRO	83 , 48	305/ 857517/2 /999MOLDURA	11 , 57
6QE/ 867011/D /AJFREVESTIMEN	474 , 13	305/ 857517/2 /773MOLDURA	1 , 05
6Q4/ 881045/AL/ ESTRUTURA	2.804 , 64	3C8/ 881903/E /YYKAPOIO	2.430 , 80
1K5/ 845011/BL/ PARABRISA	2.045 , 56	3C8/ 881903/E /YYJAPOIO	2.430 , 80
1HM/ 831514/A / SUPORTE	927 , 39	3C8/ 881903/E /TCUAPOIO	2.430 , 80
1C0/ 827429/A / MANGUEIRA	66 , 70	3C8/ 867364/D /86WDESBACOS	455 , 78
5X3/ 837085/ / CABO COMAN	52 , 03	3C8/ 867363/D /A64DESBACOS	455 , 78
5X3/ 837086/ / CABO COMAN	52 , 03	3C8/ 867299/ / CLIP	5 , 97
377/ 959780/A / ACIONAMENT	407 , 56	3C8/ 857857/D /1QBALOJAMENTO	186 , 64
373/ 959780/ / ACIONAMENT	343 , 17	3C8/ 857857/D /H67ALOJAMENTO	186 , 64
325/ 962103/1 / MICROINTER	603 , 89	3C8/ 827861/A / MANGUEIRA	26 , 25
325/ 962107/1 / MICROINTER	249 , 47	3C8/ 827713/B / TAMPAO	1 , 93
5X3/ 837208/E / MACANETA	257 , 68	3C8/ 827525/ / BATENTE	11 , 17
2H7/ 853763/ /2ZZFRISO	172 , 81	3C8/ 827665/ / MOLA	126 , 07
6Q5/ 853689/ /739EMBLEMA VW	118 , 99	3C8/ 802951/ / TRAVESSA	595 , 13
5C6/ 823031/C / TAMPA	1.866 , 75	3C8/ 601025/E /88ZRODA	2.164 , 00
5C6/ 807394/ / SUPORTE	150 , 74	3C8/ 121330/B / CONDUTOR A	109 , 75
048/ 103051/ / RETENTOR	52 , 17	3C5/ 885405/GT/UFKREVESTIMEN	6.962 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 900807/03/ MANGUEIRA	33 , 77	3C5/ 885405/GL/VQFREVESTIMEN	6.962 , 83
5C7/ 863353/ / ISOLAMENTO	298 , 54	3C5/ 885405/GL/VQEREVESTIMEN	6.962 , 83
510/ 919866/F / DOCUMENTO	1.307 , 14	3C5/ 885405/FE/SXUREVESTIMEN	6.962 , 83
5U0/ 853677/F /9B9GRADE	128 , 86	3C5/ 885405/FE/SXVREVESTIMEN	6.962 , 83
5Z0/ 807217/AC/GRUCOBERTURA	1.060 , 99	3C5/ 885405/FE/SXWREVESTIMEN	6.962 , 83
7E0/ 807183/A / SUPORTE	75 , 38	3C5/ 885405/FC/TVUREVESTIMEN	6.962 , 83
7E0/ 807184/A / SUPORTE	75 , 38	3C5/ 885405/EP/TVYREVESTIMEN	6.962 , 83
7E0/ 853601/C /739EMBLEMA VW	243 , 77	3C5/ 867212/KJ/TCJREVESTIMEN	3.685 , 78
7E0/ 945097/G / LUZ ADICIO	348 , 06	3C5/ 867212/KJ/TCKREVESTIMEN	2.697 , 81
7E0/ 945106/C / REFLETOR	120 , 87	3C5/ 867212/JN/TCDREVESTIMEN	2.413 , 84
7E0/ 949117/ / LUZ	42 , 75	3C5/ 971445/ / CONDUTOR	31 , 30
7P1/ 941006/ / FAROL	2.849 , 50	3C5/ 971446/ / CONDUTOR	31 , 30
1J0/ 501249/C / CAPA	27 , 49	3C5/ 885405/AH/SWWREVESTIMEN	3.333 , 79
5C0/ 501541/A / MANCALBORR	109 , 84	3C5/ 885387/ /1BSCOBERTURA	28 , 67
5Z6/ 813600/ / BATENTE	9 , 86	3C5/ 885319/AH/ ASSENTO	1.912 , 54
5U0/ 955425/G / PALHETA	58 , 72	3C5/ 885319/G / ASSENTO	1.912 , 54
839/ 601361/ / VALVULA	2 , 91	3C5/ 867211/KJ/YTDREVESTIMEN	2.914 , 84
5X3/ 853705/ / FRISOTETO	142 , 42	3C5/ 867211/KJ/ZVBREVESTIMEN	2.914 , 84
5U0/ 853658/C /EL7ANEL COBER	40 , 05	3C5/ 860251/ / TRIANGULO	368 , 46
5U0/ 805583/F /9B9MOLDURA	40 , 10	3C5/ 858687/B / SUPORTE	69 , 83
5U0/ 853666/M /9B9COBERTURA	87 , 46	5W0/ 971052/A / CHICOTE	207 , 35
5U0/ 853665/K /9B9COBERTURA	36 , 81	5W0/ 941700/A / FAROL	203 , 26
5U0/ 805583/E /9B9MOLDURA	43 , 67	5W0/ 941699/A / FAROL	203 , 26
5X0/ 998002/ / JG.PALHETA	75 , 44	5W0/ 941607/A / CAPA COBER	8 , 37
N/ 012548/1/ CONTRAPINO	2 , 04	5W0/ 941607/ / CAPA COBER	13 , 88
5W0/ 823031/ / TAMPA	1.167 , 44	305/ 857447/1 /1NNISOLANTE	- , 62
ASE/ 423042/00/000BOMBAPEDAL	8.043 , 30	305/ 837595/2 /033BASE	6 , 63
ASE/ 423041/00/000CIL.HIDRAU	6.485 , 51	3C8/ 881516/A / ESTRUTURA	2.977 , 93
AG/ T10478/A / DISPOSITIVO D	264 , 47	3C8/ 881515/A / ESTRUTURA	2.598 , 72
VWA/ G541/ /6 COMPRESSOR	192 , 91	3C8/ 881406/BQ/YSMREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 807217/B /GRUCOBERTURA	975 , 68	3C5/ 945312/C /9B9COBERTURA	109 , 04
5Z0/ 807217/J /TGNCOBERTURA	1.055 , 69	3C5/ 945192/C / VEDACAO	125 , 20
5Z0/ 807217/L /GRUCOBERTURA	946 , 09	3C5/ 945191/C / VEDACAO	125 , 20
5Z0/ 807217/M /TGNCOBERTURA	1.030 , 11	3C5/ 945191/A / VEDACAO	125 , 20
5Z0/ 807217/N /GRUCOBERTURA	1.043 , 78	3C5/ 885319/H / ASSENTO	1.912 , 54
5Z0/ 807421/K /TGNCOBERTURA	879 , 37	3C5/ 885319/R / ASSENTO	1.912 , 54
5Z0/ 807421/L /9B9COBERTURA	911 , 10	3C5/ 868357/A / PECAMOLDAD	35 , 65
705/ 943199/ / SUPORTE	141 , 10	3C5/ 868865/ /1BSCOBERTURA	724 , 82
723/ 845331/E / VIDRO LAT.	850 , 18	3C5/ 867211/KF/YTDREVESTIMEN	2.914 , 84
7D0/ 807183/A / SUPORTE	81 , 68	3C5/ 867211/KF/ZVBREVESTIMEN	2.914 , 84
7D0/ 807184/A / SUPORTE	81 , 68	3C5/ 867211/KE/TCKREVESTIMEN	3.685 , 78
7D0/ 807221/D /GRUPARACHOQUE	2.731 , 58	5W0/ 920823/R /B01INSTRUMENT	870 , 12
7D0/ 837912/ / VEDACAO	602 , 96	5W0/ 959653/ / ANEL	652 , 80
7D0/ 845099/P / PARABRISA	1.653 , 61	305/ 857145/1 /05 BATENTE	14 , 69
7D0/ 845099/R / PARABRISA	1.701 , 96	305/ 837581/A /374MANIVELA	16 , 09
7D0/ 845503/ / VIDRO	941 , 43	305/ 807299/1 / PARAFUSO	1 , 36
7D0/ 845503/A / VIDRO	888 , 96	3C5/ 937545/A / SUPORTE	32 , 23
7D0/ 847733/ / MANOPLA	535 , 42	3C5/ 877233/A / MANGUEIRA	36 , 44
7D0/ 953041/F / LUZ	254 , 29	6Q1/ 971566/G / CHICOTE	323 , 08
7D0/ 953042/F / LUZ	254 , 29	6Q1/ 971502/B / SUPORTE	47 , 56
7D0/ 953123/A / SOQUETE	95 , 55	6Q1/ 971227/B / CABOS	345 , 37
7D1/ 807335/ / SUPORTE	87 , 84	6Q1/ 971227/D / CABOS	241 , 58
7D1/ 857508/M /GRUCARCACA	1.310 , 27	6Q1/ 858349/E /9B9COBERTURA	260 , 44
7D1/ 941009/H / FAROL	1.228 , 76	6Q1/ 858249/C /1QBconsole	575 , 52
7E0/ 807109/D / PARACHOQUE	2.221 , 83	6Q1/ 820999/ / SUPORTE	9 , 72
5X9/ 945112/B / LANTERNA	381 , 30	6Q1/ 820741/L / MANGUEIRA	881 , 43
5U7/ 860026/J /MK1EXTENSOR	248 , 15	6Q1/ 820743/AF/ MANGUEIRA	336 , 28
6R0/ 721543/ / CASQUILHO	15 , 49	6Q1/ 820741/J / MANGUEIRA	800 , 01
5Z0/ 858061/P /AYVCOBERTURA	132 , 12	6Q1/ 614739/P / TUBO FREIO	25 , 44
7H0/ 937090/D /Z4SUN.CONTROL	4.332 , 26	6Q1/ 614739/AR/ TUBO FREIO	68 , 77
7H0/ 937090/D /Z4TUN.CONTROL	4.332 , 26	6Q1/ 614739/AS/ TUBO FREIO	150 , 65
7H0/ 937090/E /Z4HUN.CONTROL	4.332 , 26	6Q0/ 972773/F / RECEPTACUL	16 , 94
7P0/ 857643/B /NX1ALCA	374 , 00	6Q0/ 972777/ / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 857148/ /PA2MANOPLA	125 , 75	6Q0/ 972773/B / RECEPTACUL	16 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 864115/ /FLSMANOPLA	723 , 67	6Q0/ 972773/A / RECEPTACUL	21 , 72
6Q4/ 809606/L / PAINEL	4.829 , 78	6Q0/ 972773/ / RECEPTACUL	21 , 72
8R0/ 883251/ /NX1MANOPLA	83 , 02	6Q0/ 972737/ / CAIXA	33 , 40
8R0/ 883252/ /NX1MANOPLA	83 , 02	6Q0/ 972716/A / RECEPTACUL	24 , 33
5Z9/ 881805/M /FGFREVESTIMEN	861 , 04	6Q0/ 972726/ / RECEPTACUL	8 , 82
7H0/ 937090/D /Z4QUN.CONTROL	4.332 , 26	6Q0/ 972736/ / RECEPTACUL	11 , 50
7H0/ 937090/D /Z4RUN.CONTROL	4.332 , 26	6Q0/ 972716/ / RECEPTACUL	28 , 30
5X4/ 857508/A / ESPELHO	321 , 31	305/ 857463/1 /999CLIP	1 , 42
5X6/ 845051/G / VIDRO	1.142 , 91	305/ 857463/1 /2V6CLIP	- , 71
5X6/ 845501/ / VIDRO	530 , 91	3C8/ 881776/ / ESPUMA	925 , 99
5X6/ 845501/A / VIDRO	545 , 29	3C8/ 881775/H / ESPUMA	925 , 99
5X6/ 853689/A / LOGOTIPO	21 , 21	3C8/ 881560/A / SUPORTE	76 , 67
5X6/ 945097/A / LUZ ADICIO	559 , 67	3C8/ 881775/ / ESPUMA	925 , 99
5X6/ 945111/C / LANTERNA	266 , 78	3C8/ 881559/A / SUPORTE	76 , 67
5X6/ 945111/E / LANTERNA	275 , 70	3C8/ 867233/C /6K8REVESTIMEN	320 , 34
5X7/ 807193/ / SUPORTE	7 , 13	3C8/ 867234/C /5R0REVESTIMEN	320 , 34
5X7/ 807194/ / SUPORTE	7 , 13	3C8/ 867234/C /6K8REVESTIMEN	306 , 47
2H7/ 853311/A / FAIXA	72 , 15	3C8/ 867233/C /5R0REVESTIMEN	320 , 34
309/ 867299/1 / PINO	- , 29	3C8/ 857304/ /9B9CAPA COBER	14 , 13
7P6/ 857551/K /4T6PARASOL	1.307 , 15	3C5/ 971503/A / SUPORTE	135 , 00
7P6/ 857551/P /2F4PARASOL	1.307 , 15	3C5/ 971502/J / SUPORTE	167 , 40
7P6/ 857551/P /3H8PARASOL	1.307 , 15	3C5/ 971243/ / CHICOTE	147 , 22
7P6/ 857551/P /4T6PARASOL	1.307 , 15	6Q5/ 827469/H / CILINDRO	720 , 48
7P6/ 857552/P /2F4PARASOL	1.307 , 15	6Q5/ 827469/L / CILINDRO	479 , 12
7P6/ 857552/P /3H8PARASOL	1.307 , 15	6Q5/ 827515/ / HASTE	4 , 89
7P6/ 857552/P /4T6PARASOL	1.307 , 15	6Q5/ 827516/ / HASTE	4 , 25
7P6/ 853948/F /DDGLOGOTIPO	244 , 56	6Q5/ 800375/S / JG.CILINDR	1.330 , 53
7P2/ 863212/AE/MN3COBERTURA	2.428 , 98	6Q5/ 800375/P / JG.CILINDR	1.184 , 19
7H0/ 419713/ / DISCO	38 , 69	6Q5/ 800375/N / JG.CILINDR	1.236 , 97
7E1/ 857604/A /9B9COBERTURA	79 , 02	6Q5/ 800375/F / JG.CILINDR	1.396 , 91
5GM/ 941754/B / FAROL	11.336 , 09	6Q4/ 867179/K /9B9MANOPLA	27 , 76
5U4/ 867011/EQ/ANXREVESTIMEN	273 , 22	6Q5/ 827603/A / ANEL	13 , 95
5U6/ 867765/ /NA2REVESTIMEN	32 , 06	6Q5/ 827565/ / MANOPLA	65 , 75
5U6/ 867766/ /NA2REVESTIMEN	32 , 06	6Q5/ 827669/ / VEDACAO	41 , 24
5U7/ 843872/J /FA8TRILHO	201 , 39	6Q5/ 867212/Q /ZLNREVESTIMEN	463 , 41
5U7/ 853053/ /MK1MOLDURA	5 , 00	6Q6/ 863651/D /71NTAMPA	16 , 81
5U7/ 853054/ /MK1MOLDURA	4 , 17	6Q6/ 867109/C /9B9GUIA	5 , 47
5U7/ 853414/G /61VFAIXA	89 , 83	6Q6/ 867110/C /9B9GUIA	5 , 47
5U7/ 853414/H /61VFAIXA	27 , 71	6Q6/ 877233/ / MANGUEIRA	51 , 58
5U7/ 853414/H /MY2FAIXA	27 , 71	6Q6/ 885501/AD/ ESTRUTURA	2.251 , 60
5U7/ 857508/G /1NNCARCACA	217 , 70	6Q6/ 885502/AL/ ESTRUTURA	2.712 , 21
5U7/ 860025/J /MK1EXTENSOR	248 , 15	6Q4/ 867172/C /9B9COBERTURA	8 , 51
5X7/ 807331/ / SUPORTE	38 , 39	6Q4/ 867171/C /9B9COBERTURA	8 , 14
5X9/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.544 , 20	6Q4/ 809432/B / PAINEL	83 , 41
5X9/ 807417/A /GRUCOBERTURA	1.820 , 02	5W3/ 885805/A /UPWREVESTIMEN	564 , 81
5X9/ 807417/C /GRUCOBERTURA	2.197 , 03	5W3/ 885805/ /UPTREVESTIMEN	593 , 19
5X9/ 807439/ / REFORCO	52 , 63	5W3/ 885405/F /XVAREVESTIMEN	484 , 43
5X9/ 807440/ / REFORCO	52 , 78	7D0/ 615425/B / SUPORTE	730 , 20
5X9/ 845041/B / VIDRO LAT.	391 , 13	7D0/ 615423/B / CAIXA	1.435 , 64
5X9/ 845041/C / VIDRO LAT.	330 , 75	6X1/ 971273/A / CHICOTE	106 , 49
5X9/ 845042/B / VIDRO LAT.	391 , 13	6X0/ 827951/A / TAMPAO	2 , 84
5X9/ 845042/F / VIDRO LAT.	716 , 58	6X0/ 819465/D / COBERTURA	127 , 31
5X9/ 845051/AA/ VIDRO	505 , 05	6Q6/ 867911/J /B41VEDACAO	89 , 22
5X9/ 845051/J / VIDRO	392 , 51	6Q6/ 867769/F /4R6TAMPA	1.362 , 18
5X9/ 845525/ / PERFILBORR	40 , 56	6Q6/ 867815/ /U71BATENTE	13 , 96
5X9/ 853687/A /ULMEMBLEMA VW	32 , 74	6Q6/ 863463/P /1BSPORTA MALA	924 , 59
5X9/ 860159/A / TRAVESSA	226 , 73	6Q6/ 860269/D / SUPORTE	58 , 77
5X9/ 860159/B / TRAVESSA	226 , 73	6Q5/ 867212/P /ZLNREVESTIMEN	463 , 30
5X9/ 860159/C / TRAVESSA	226 , 73	6Q5/ 867212/AD/71NREVESTIMEN	241 , 41
5X9/ 860159/D / TRAVESSA	226 , 73	6Q5/ 867212/AC/WCVREVESTIMEN	1.706 , 27
5X9/ 898083/ / JG.PECAS	71 , 36	5W3/ 885921/B /XVBREVESTIMEN	86 , 29
5X9/ 898083/A / JG.PECAS	67 , 64	5W3/ 885805/J /XVAREVESTIMEN	1.217 , 03
5X9/ 898083/B / JG.PECAS	78 , 11	6Y0/ 863689/A / CLIP	2 , 52
5X9/ 945097/A / LUZ ADICIO	320 , 89	6Y0/ 881333/ / PARAFUSO	- , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X9/ 945111/A / LANTERNA	418 , 17	6Y0/ 881628/A / SUPORTE	62 , 69
5X9/ 945111/B / LANTERNA	295 , 70	6Y0/ 857664/ / PARAFUSO	4 , 41
5X9/ 945111/C / LANTERNA	288 , 16	6Y0/ 821142/ / SUPORTE	92 , 33
5X9/ 945112/A / LANTERNA	289 , 15	6X0/ 857552/E /3K4PARASOL	150 , 80
5X7/ 807332/ / SUPORTE	38 , 39	6Q6/ 885754/B /1BSREVESTIMEN	350 , 16
5X7/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.377 , 66	6Q6/ 885753/B /1BSREVESTIMEN	350 , 16
5X7/ 807417/A /TGNCOBERTURA	1.577 , 89	6Q6/ 885502/J / ESTRUTURA	2.241 , 82
5X7/ 807439/ / REFORCO	75 , 61	6Q6/ 867211/DA/UYKREVESTIMEN	995 , 49
5X7/ 807473/ /GRUTERMINAL	899 , 06	6Q6/ 867211/CT/71NREVESTIMEN	227 , 25
5X7/ 807473/ /TGNTERMINAL	973 , 59	6Q6/ 807433/B /GRUSPOILER	2.925 , 40
5X7/ 807474/ /GRUTERMINAL	899 , 06	6Q5/ 867212/R /ZLNREVESTIMEN	477 , 47
5X7/ 845041/C / VIDRO LAT.	949 , 10	6Q5/ 839350/ / COBERTURA	9 , 90
5X7/ 845042/ / VIDRO LAT.	322 , 64	6Q5/ 839061/ / PRESILHA	2 , 13
5X7/ 845042/C / VIDRO LAT.	776 , 97	6Q5/ 827899/ / CALCO	1 , 31
5X7/ 845051/A / JANELA	1.112 , 31	6Q5/ 827933/A /GRUSPOILER	472 , 40
5X7/ 845051/F / JANELA	1.659 , 02	6Q5/ 827705/D / VEDACAO	74 , 14
5X7/ 853462/ / PROTECAO	72 , 77	6Q5/ 827705/A / VEDACAO	75 , 12
5X7/ 853687/B / LOGOTIPO	63 , 63	6Q5/ 803447/ / SUPORTE	38 , 90
5X7/ 853687/C / LOGOTIPO	85 , 89	6Q5/ 803448/ / SUPORTE	38 , 90
5X7/ 853689/ / LOGOTIPO	13 , 21	6Q4/ 867243/B /X30REVESTIMEN	49 , 75
5X7/ 945097/B / LUZ ADICIO	572 , 31	6Q4/ 867179/L /9B9PUXADOR	26 , 94
5X7/ 945111/B / LANTERNA	157 , 65	6Q4/ 867179/L /01CPUXADOR	14 , 25
5X7/ 945111/E / LANTERNA	282 , 94	6Q4/ 867011/DS/MZLREVESTIMEN	589 , 42
5X7/ 945111/F / LANTERNA	314 , 59	6Q4/ 857705/H /HCQCINTO 3 PT	669 , 68
5X7/ 945111/G / LANTERNA	282 , 94	6Q3/ 809549/ / REFORCO	797 , 22
5X7/ 945111/H / LANTERNA	333 , 53	5W3/ 885805/H /XVAREVESTIMEN	891 , 12
5X7/ 945112/E / LANTERNA	282 , 94	5W3/ 885805/F /XVCREVESTIMEN	933 , 20
5X7/ 945112/G / LANTERNA	282 , 94	5W3/ 885805/E /XVBREVESTIMEN	975 , 26
5X9/ 807332/ / SUPORTE	33 , 95	7D0/ 711323/A / HASTE	116 , 87
5W4/ 839249/ / LIMITADOR	69 , 24	7D0/ 711124/A / CASQUILHO	65 , 82
7P6/ 837478/D /5APVEDACAO	363 , 45	6X0/ 839939/ / TAMPAO	12 , 17
7P6/ 837901/B /041RECORTE	262 , 84	6X0/ 837689/A /INBCHAVE	143 , 38
7P6/ 839167/A /GRUCOBERTURA	145 , 12	6X0/ 831402/F / DOBRADICA	62 , 61
7P6/ 839168/A /GRUCOBERTURA	145 , 12	6X0/ 827951/B / TAMPAO	5 , 32
7P6/ 839477/C /5APVEDACAO	378 , 31	6X0/ 698117/ / UNIDADE	7.978 , 01
7P6/ 839717/B / VEDACAO	203 , 52	6X0/ 609657/A / SUPORTE	4 , 68
7P6/ 839901/C /041RECORTE	403 , 18	6Q6/ 867761/F /U71SUPORTE	281 , 39
7P6/ 839903/C /041RECORTE	344 , 19	6Q6/ 867617/L /71NFRISO	336 , 42
7P6/ 845021/ / VIDRO	470 , 65	6Q6/ 839478/C /5APVEDACAO	69 , 25
7P6/ 845021/B / VIDRO	573 , 61	6Q6/ 803501/A / LONGARINA	1.124 , 62
7P6/ 845021/E / VIDRO	606 , 46	6Q5/ 867212/AB/WCVREVESTIMEN	1.706 , 27
7P6/ 845022/B / VIDRO	761 , 54	6Q5/ 867211/S /ZLNREVESTIMEN	410 , 76
7P6/ 845022/E / VIDRO	606 , 46	6Q5/ 867211/S /ZLQREVESTIMEN	428 , 88
7P6/ 845025/E / VIDRO	631 , 21	6Q5/ 800375/DQ/ JG.CILINDR	1.016 , 44
7P6/ 845026/E / VIDRO	631 , 21	6Q5/ 800375/DS/ JG.CILINDR	928 , 48
7P6/ 845051/ /NVBVIDRO	3.654 , 00	6Q4/ 867012/DM/ZLNREVESTIMEN	518 , 14
7P6/ 845051/B /NVBVIDRO	3.681 , 02	6Q4/ 853372/D /71NSOLEIRA	34 , 22
7P6/ 845099/AG/NVBPARABRISA	3.079 , 39	6Q4/ 853515/ /9B9PROTECAO	29 , 42
7P6/ 845099/AH/NVBPARABRISAS	5.970 , 26	6Q3/ 898375/A / JG.CILINDR	2.677 , 14
7P6/ 845099/M /NVBPARABRISA	2.728 , 91	6Q2/ 959801/A /01H MOTOR	2.161 , 53
7P6/ 845099/N /NVBPARABRISAS	5.030 , 17	6Q2/ 867180/Q /9B9PUXADOR	31 , 46
7P6/ 845297/AH/NVBVIDRO LAT.	1.200 , 60	6Q2/ 867172/E /9B9COBERTURA	261 , 42
7P6/ 845297/AK/NVBVIDRO LAT.	1.772 , 98	6Q2/ 867172/F /9B9COBERTURA	261 , 28
7P6/ 845297/BF/NVBVIDRO LAT.	1.320 , 39	6Q2/ 867180/P /9B9PUXADOR	282 , 87
7P6/ 845297/BG/NVBVIDRO LAT.	2.005 , 95	5W3/ 881921/A /UPWREVESTIMEN	86 , 53
7P6/ 807489/F /9B9COBERTURA	576 , 43	5W3/ 881805/E /XMMREVESTIMEN	451 , 10
7P6/ 807489/H /GRUCOBERTURA	660 , 03	7D0/ 611701/E / MANGUEIRA	307 , 77
7P6/ 807490/ /9B9COBERTURA	548 , 82	7D0/ 609701/E / TIRANTE	92 , 01
7P6/ 807490/A /9B9COBERTURA	530 , 08	7D0/ 611301/A / RESERVATOR	526 , 41
7P6/ 807490/B /GRUCOBERTURA	604 , 28	6X1/ 837013/G / FECHADURA	710 , 04
7P6/ 807490/C /GRUCOBERTURA	486 , 40	6X1/ 837013/H / FECHADURA	1.077 , 99
7P6/ 807490/D /9B9COBERTURA	674 , 98	6X0/ 598477/ / ROLAMENTO	1.070 , 52
7P6/ 807490/E /9B9COBERTURA	674 , 98	6X0/ 601173/B /9B9CAPA	1 , 97
7P6/ 807490/F /9B9COBERTURA	576 , 43	6X0/ 419526/ / CONTRAPESO	544 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 807490/H /GRUCOBERTURA	660 , 03	6X0/ 501118/ / PONTA EIXO	1.038 , 89
5QM/ 598611/ / ROLAMENTO	1.115 , 69	6X0/ 201136/ / VALVULA	103 , 78
5QM/ 419502/ / COLUNA DIR	4.183 , 18	6Q6/ 867617/K /DD9FRISO	497 , 00
JZW/ 698151/AG/ JG.PASTILH	121 , 36	6Q6/ 867617/L /X30FRISO	425 , 43
N/ 909081/02/ PORCA	9 , 84	6Q6/ 867601/J /71NREVESTIMEN	549 , 85
5G1/ 864263/AM/DQHC OBERTURA	1.142 , 63	6Q6/ 867427/R /1BSREVESTIMEN	247 , 04
237/ 843425/1 / ROLDANA	2 , 06	6Q6/ 867427/P /1BSREVESTIMEN	102 , 74
5Z9/ 807541/ /9B9SPOILER	381 , 34	6Q6/ 839701/E /9B9VEDACAO	89 , 16
5Z0/ 885799/B / BATENTE	8 , 90	6Q5/ 827469/N / CILINDRO	795 , 23
030/ 121043/C / ANEL	11 , 84	6Q5/ 827469/F / CILINDRO	1.316 , 93
7P6/ 807533/A / TIRA	275 , 92	6Q5/ 800375/ED/ JG.CILINDR	1.030 , 21
7P6/ 807568/H /9B9INSERTO	1.831 , 00	6Q5/ 800375/EE/ JG.CILINDR	958 , 47
7P6/ 807651/ / TRAVESSA	410 , 47	6Q5/ 800375/EH/ JG.CILINDR	1.020 , 88
7P6/ 807863/ / FRISO	273 , 09	6Q5/ 800375/EJ/ JG.CILINDR	971 , 76
7P6/ 837085/C / CABO	74 , 75	6Q5/ 800375/E / JG.CILINDR	1.214 , 06
7P6/ 837461/B / MANIVELA	774 , 17	6Q5/ 800375/DT/ JG.CILINDR	1.058 , 01
7P6/ 845298/AD/NVBVIDRO LAT.	1.320 , 39	6Q4/ 867110/C /9B9GUIA	5 , 47
7P6/ 945093/C / LANTERNA	469 , 58	6Q4/ 867012/EG/71NREVESTIMEN	331 , 02
7P6/ 945094/B / LANTERNA	501 , 29	6Q4/ 867109/C /9B9GUIA	5 , 47
7P6/ 945094/C / LANTERNA	445 , 03	6Q4/ 853753/ /9B9PROTECAO	36 , 31
7P6/ 945095/F / LANTERNA	658 , 74	6Q4/ 853753/A /GRUPROTECAO	73 , 28
7P6/ 945096/F / LANTERNA	502 , 92	6Q4/ 853754/ /9B9PROTECAO	36 , 31
7P6/ 945105/ / REFLETOR	115 , 21	6Q4/ 853754/A /GRUPROTECAO	73 , 28
7P6/ 945106/ / REFLETOR	115 , 21	6Q4/ 853516/A /GRUPROTECAO	74 , 54
7P6/ 945207/ / LANTERNA	2.158 , 21	6Q4/ 853516/ /9B9PROTECAO	29 , 55
7P6/ 945208/ / LANTERNA	2.158 , 21	6Q4/ 853515/A /GRUPROTECAO	74 , 54
7P6/ 945260/ / SUPORTE	110 , 73	6Q4/ 809431/B / PAINEL	67 , 55
7P6/ 945701/F / LANTERNA	337 , 66	6Q2/ 867180/R /9B9PUXADOR	282 , 87
7P6/ 945701/K / LUZ	372 , 13	6Q2/ 959801/A /000MOTOR	2.278 , 94
7P6/ 945702/C / ADORNO	270 , 14	5W3/ 885405/C /XVBREVESTIMEN	757 , 89
7P6/ 945702/G / ADORNO	273 , 90	5W3/ 885405/D /XVCREVESTIMEN	954 , 03
7P6/ 947105/G /2ENQUADRO	1.085 , 15	5W3/ 885405/E /XVAREVESTIMEN	871 , 57
7P6/ 947105/G /81UQUADRO	1.085 , 15	5W3/ 885405/A /UPWREVESTIMEN	428 , 78
7P6/ 947105/G /H67QUADRO	1.085 , 15	7D0/ 615125/C / SUPORTE	1.114 , 74
7P6/ 947105/J /2ENQUADRO	1.085 , 15	7D0/ 615124/C / CAIXA	2.391 , 66
7P6/ 947105/J /81UQUADRO	1.085 , 15	7D0/ 615124/ / CAIXA	1.646 , 96
7P6/ 947105/J /H67QUADRO	1.085 , 15	7D0/ 615123/C / CAIXA	2.391 , 66
7P6/ 947133/ /82V VISEIRA	153 , 56	7D0/ 612105/A / SERV FREIO	2.010 , 16
7P6/ 947133/ /95TV VISEIRA	130 , 89	7D0/ 615123/ / CAIXA	1.646 , 96
7P6/ 947133/ /Y20V VISEIRA	130 , 89	7D0/ 611841/B / SUPORTE	13 , 75
7P6/ 947133/C /82V VISEIRA	130 , 89	7D0/ 611800/ / SUPORTE	46 , 58
7P6/ 947133/C /95TV VISEIRA	153 , 56	7D0/ 611799/ / SUPORTE	46 , 58
7P6/ 845298/AE/NVBVIDRO LAT.	2.005 , 95	6X1/ 837014/H / FECHADURA	1.077 , 99
7P6/ 853601/A /ULMEMBLEMA VW	286 , 36	6X1/ 837014/G / FECHADURA	791 , 39
7P6/ 853630/A /ULMEMBLEMA VW	227 , 64	6X0/ 711461/ /HPMREVESTIMEN	141 , 10
7P6/ 853651/A /ZLLGRADE	1.612 , 58	6X0/ 721173/ /B41CAPA	42 , 89
7P6/ 853671/A /9B9GRADE	814 , 78	6Q3/ 810600/ / CHAPA	321 , 34
7P6/ 853671/E /RYPGRADE	1.544 , 35	5W6/ 867769/A /5R9TAMPA	223 , 29
7P6/ 853675/ /739LOGOTIPO	116 , 95	5W6/ 863463/C /L71PORTA MALA	60 , 96
7P6/ 853675/E /739LOGOTIPO	110 , 63	5W6/ 863463/B /L71PORTA MALA	74 , 11
7P6/ 853675/P /WWSLOGOTIPO	89 , 80	307/ 411309/6 / ESTABILIZA	126 , 03
7P6/ 853687/ /739LOGOTIPO	387 , 18	7D0/ 845099/S / PARABRISA	1.914 , 78
7P6/ 854327/A /9B9DEFLETOR	105 , 15	6Q3/ 853804/C /61EFOLHA	296 , 03
7P6/ 854328/A /9B9DEFLETOR	95 , 36	305/ 903555/1 / PARAFUSO	- , 68
7P6/ 854541/ / FRISORETEN	105 , 61	305/ 903359/C / PLACDIODOS	173 , 94
7P6/ 854542/ / FRISORETEN	114 , 57	7D0/ 121206/D / SUPORTE	264 , 01
7P6/ 857507/AL/9B9CARCACA	6.077 , 24	6X0/ 953254/ / BOBINA	301 , 79
7P6/ 857507/M /9B9CARCACA	3.022 , 99	6X0/ 915138/ / PECA RETEN	40 , 61
7P6/ 857508/AC/9B9CARCACA	6.077 , 24	6X0/ 881375/E / ASSENTO	612 , 79
7P6/ 857508/L /9B9CARCACA	3.022 , 99	6Q9/ 253609/AJ/ SILENCIOSO	1.949 , 30
7P6/ 857522/B / ESPELHO	506 , 36	6Q6/ 955758/ / VEDACAO	8 , 14
7P6/ 857537/ /GRUTAMPA	799 , 91	6Q6/ 971829/A / BUCHA	66 , 40
7P6/ 857537/A /GRUTAMPA	831 , 59	6Q5/ 867912/A /B41VEDACAO	106 , 49
7P6/ 857538/ /GRUTAMPA	799 , 91	6Q5/ 858883/ /71NGUIA	7 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 857538/A /GRUTAMPA	831 , 59	6Q5/ 863361/A /9B9REVESTIMEN	13 , 96
7P6/ 858309/ / ELEM.FREIO	85 , 40	6Q5/ 809403/ / PAINEL	1.250 , 63
7P6/ 945093/B / LANTERNA	501 , 29	6Q5/ 809262/ / REFORCO	27 , 33
7P6/ 807489/E /9B9COBERTURA	674 , 98	6Q5/ 809261/ / REFORCO	26 , 77
03L/ 100037/K / MOTOR BAS.	62.017 , 00	6Q4/ 868150/ /71NCOBERTURA	18 , 35
03L/ 100037/M / MOTOR BAS.	43.412 , 01	6Q4/ 868149/ /71NCOBERTURA	18 , 16
03L/ 100037/P / MOTOR BAS.	62.017 , 00	6Q4/ 867011/EC/ZLNREVESTIMEN	523 , 66
03L/ 100090/NX/ MOTOR BAS.	62.017 , 00	6Q4/ 867011/EC/ZLQREVESTIMEN	509 , 05
04C/ 100031/R / MOTOR BAS.	7.747 , 00	6Q3/ 837477/B /5APVEDACAO	337 , 30
06G/ 100031/S / MOTOR BAS.	13.953 , 00	5W3/ 831021/B / PORTA	1.708 , 94
04E/ 105701/L /GLBCASQUILHO	16 , 00	305/ 885783/1 / ISOLAMENTO	2 , 53
0DF/ 300040/A / CAIXA	9.261 , 00	305/ 885781/1 / PINO	2 , 71
1SB/ 807415/ /9B9COBERTURA	89 , 38	305/ 885779/1 /1NNCASQUILHO	- , 71
2H0/ 599193/B / JUMELO	217 , 35	7D0/ 121049/J / MANGUEIRA	1.367 , 36
2H0/ 599193/C / JUMELO	194 , 90	7D0/ 121073/F / MANGUEIRA	145 , 64
CCP/ 100037/D / MOTOR	4.242 , 00	7D0/ 121157/C / MANGUEIRA	924 , 22
KDN/ BOO900/01/ vetilador	1.638 , 00	6Q6/ 955707/C / BRACO	203 , 28
5C7/ 868133/ /82VICALCO	71 , 65	6Q6/ 955707/ / BRACO	136 , 25
1S3/ 853372/D /82VSOLEIRA	54 , 67	6Q6/ 955704/ / BRACO	106 , 38
5Z0/ 601147/Q /BJWCALOTA	55 , 75	6Q6/ 955435/D / CAPA	19 , 66
036/ 103383/AF/ JUNTA CABE	83 , 48	6Q6/ 867211/DD/ZLQREVESTIMEN	421 , 16
5Z0/ 122447/AH/ MANGUEIRA	19 , 82	5W6/ 898375/C / JG.CILINDR	2.327 , 22
5Q1/ 971821/A / CONDUTOR	45 , 43	5W6/ 898375/A / JG.CILINDR	2.064 , 49
5Q0/ 971615/P / CONDUTOR	54 , 20	307/ 411335/2 / SUPORTE	5 , 15
5Q0/ 971228/K / CHICOTE P	422 , 78	5X0/ 837226/ /9V5MACANETA	21 , 38
5Q0/ 915411/E / COBERTURA	296 , 59	5X0/ 837226/ /1NNMACANETA	25 , 71
5Q0/ 803219/C / SUPORTE	43 , 66	5X0/ 837226/ /033MACANETA	39 , 48
5Q0/ 803092/E / LONGARINA	3.115 , 51	5X0/ 837225/ /9V5MACANETA	21 , 38
5Q0/ 713265/H / CABO	452 , 32	5X0/ 837225/ /71NMACANETA	36 , 37
5Z0/ 010783/N / ETIQUETA	2 , 84	5X0/ 837225/ /232MACANETA	25 , 10
03L/ 131512/BN/ ARREFECEDO	2.285 , 09	5X0/ 837225/ /1NNMACANETA	25 , 71
ASE/ 442021/00/000AIRBAG	149 , 45	5X0/ 837225/ /033MACANETA	39 , 48
AG/ T40087/ / SOQUETE ESPEC	88 , 93	5X0/ 919341/A / BUCHA	39 , 67
5U7/ 827793/B / CABO	27 , 55	5X0/ 919311/A / COBERTURA	25 , 28
WUR/ 002427/ / CONECTOR BARR	40 , 16	5X0/ 919309/A / TOMADA	29 , 27
WUR/ 002426/ / CONECTOR REDO	38 , 09	5X0/ 919051/K / BOMBA COMB	1.492 , 35
WUR/ 002424/ / CONECTOR REDO	39 , 13	5X0/ 919051/L / BOMBA COMB	1.618 , 70
WUR/ 002422/ / CONECTOR REDO	45 , 89	5X0/ 919051/M / BOMBA COMB	1.580 , 42
WUR/ 002421/ / BASTAO COLA E	846 , 13	5X0/ 820813/B / BOBINA	1.470 , 67
WUR/ 002420/ / MALETA PARA F	174 , 92	5X0/ 820815/ / CUBO	310 , 40
AG/ T40055/ / SOQUETE	186 , 88	5X0/ 820813/A / BOBINA	486 , 25
542/ 937131/K / FUSIVEL	- , 71	5X0/ 820813/ / BOBINA	481 , 12
811/ 419548/A / ANEL	4 , 87	5X0/ 820812/C / POLIA	672 , 99
5U0/ 407151/B / BARRA	306 , 31	5X0/ 820812/B / POLIA	672 , 67
5C6/ 867501/AD/5T5REVESTIMEN	3.026 , 01	5X0/ 820812/A / POLIA	566 , 74
AG/ T10190/ / JOGOS DE SOQU	853 , 30	5X0/ 253181/E / SILENCIOSO	732 , 44
5U3/ 971121/D / CHICOTE P	88 , 82	5X0/ 253144/ / SUPORTE	33 , 91
5Z9/ 809606/E / PAINEL	2.762 , 06	5X0/ 253181/A / SILENCIOSO	663 , 07
6QE/ 885305/ / ARMACAO	126 , 99	5X0/ 253181/D / SILENCIOSO	961 , 31
02T/ 300048/G / CAIXA	5.828 , 00	5X0/ 253101/P / TUBO	1.134 , 71
030/ 100038/J / MOTOR	4.230 , 00	5XD/ 809030/A / PAINEL	2.988 , 82
032/ 100033/H / MOTOR	4.718 , 00	5W7/ 868705/ / CHAVE	321 , 92
03L/ 100037/B / MOTOR BAS.	62.017 , 00	5W7/ 863367/R /NEXCOBERTURA	288 , 19
03L/ 100037/C / MOTOR BAS.	62.017 , 00	5W7/ 863367/Q /NEXCOBERTURA	303 , 99
5Q0/ 820741/C / MANGUEIRA	1.940 , 31	5W7/ 863367/P /NEXCOBERTURA	304 , 76
7P6/ 807248/A / ESPUMA	202 , 03	5W7/ 863367/N /NEXCOBERTURA	303 , 99
7P6/ 807251/ / ESPUMA	101 , 59	5W7/ 863367/M /NEXCOBERTURA	304 , 76
7P6/ 807251/B / ESPUMA	123 , 91	5W6/ 867769/B /1DMTAMPA	154 , 18
7P6/ 807252/ / ESPUMA	101 , 59	5W6/ 867607/ /71NREVESTIMEN	80 , 59
7P6/ 807256/E / ESPUMA	143 , 92	6Q3/ 837184/B / HASTE	40 , 56
7P6/ 807285/ / SUPORTE	155 , 60	6Q3/ 837168/E / CILINDRO	882 , 88
7P6/ 807375/B / SUPORTE	256 , 62	6Q3/ 837167/E / CILINDRO	882 , 88
7P6/ 807376/B / SUPORTE	254 , 06	6Q3/ 831056/K / PORTA	5.595 , 94
7P6/ 807421/B /GRUCOBERTURA	4.477 , 77	6Q3/ 831055/K / PORTA	5.595 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 807421/F /GRUCOBERTURA	4.612 , 57	6Q3/ 817270/A / REFORCO	32 , 74
7P6/ 807449/ /9B9COBERTURA	36 , 09	5W3/ 971120/H / CHICOTE P	63 , 48
7P6/ 807449/A /GRUCOBERTURA	36 , 09	5W3/ 959433/A / UNID.COMAN	1.247 , 18
7P6/ 807449/B /9B9COBERTURA	41 , 57	5W3/ 959433/B / UNID.COMAN	931 , 38
7P6/ 807449/C /GRUCOBERTURA	41 , 57	5W0/ 971581/A / CHICOTE	214 , 89
7P6/ 807450/ /9B9COBERTURA	36 , 09	305/ 881947/B /861REVESTIMEN	69 , 12
7P6/ 807450/A /GRUCOBERTURA	36 , 09	305/ 881635/1 / TRAVA	- , 35
7P6/ 807450/B /9B9COBERTURA	41 , 57	6Y0/ 971939/ / GRAMPO	9 , 99
7P6/ 807450/C /GRUCOBERTURA	41 , 57	6Y0/ 919341/ /9B9PINO	65 , 87
7P6/ 807482/ /9B9INSERTO	1.684 , 01	6Y0/ 881628/B / SUPORTE	62 , 69
7P6/ 807482/D /9B9INSERTO	1.931 , 72	6X0/ 877282/ / COBERTURA	7 , 81
7P6/ 807489/ /9B9COBERTURA	548 , 82	6X0/ 857942/ / PRESILHA	11 , 72
7P6/ 807489/A /9B9COBERTURA	530 , 08	6X0/ 857551/E /3K4PARASOL	149 , 07
7P6/ 807489/B /GRUCOBERTURA	604 , 28	6Q6/ 898533/ / JG.JUNTA	321 , 51
7P6/ 807489/C /GRUCOBERTURA	556 , 95	6Q6/ 867211/DB/ZLNREVESTIMEN	438 , 21
7P6/ 807489/D /9B9COBERTURA	674 , 98	6Q6/ 867211/DA/ZLNREVESTIMEN	415 , 96
5Q0/ 905849/C / COMUTADOR	539 , 52	6Q5/ 867427/ /1BSREVESTIMEN	266 , 91
5Q0/ 698451/B / PAST FREIO	461 , 01	6Q5/ 867428/ /1BSREVESTIMEN	266 , 91
5Q0/ 698470/ / JG.PROTETO	100 , 56	6Q5/ 867212/S /ZLNREVESTIMEN	410 , 76
5Q0/ 512521/E / SENSOR	857 , 72	6Q5/ 867212/S /ZLQREVESTIMEN	354 , 23
5Q0/ 612041/R / MANGUEIRA	1.026 , 37	6Q5/ 867287/ /X30REVESTIMEN	40 , 35
5Q0/ 501117/ / PONTA EIXO	770 , 07	6Q5/ 867288/ /X30REVESTIMEN	63 , 80
5Q0/ 501475/ / COBERTURA	21 , 13	6Q5/ 839349/ / COBERTURA	9 , 90
5Q0/ 501476/ / COBERTURA	21 , 13	6Q5/ 803881/ / SUPORTE	4.517 , 70
7P1/ 941751/ / FAROL	5.931 , 26	6Q5/ 803502/B / LONGARINA	1.458 , 40
7P1/ 998981/ / COBERTURA	356 , 99	6Q5/ 803501/B / LONGARINA	1.458 , 40
7P5/ 955985/ / BICO EIETO	59 , 76	6Q4/ 867297/B /71NREVESTIMEN	29 , 91
7P6/ 807045/ /9B9SUPORTE	134 , 56	6Q4/ 867287/B /X30REVESTIMEN	83 , 59
7P6/ 807049/ / SUPORTE	126 , 01	6Q4/ 867244/B /X30REVESTIMEN	49 , 57
7P6/ 807050/ / SUPORTE	126 , 01	6Q4/ 867180/K /9B9MANOPLA	27 , 26
7P6/ 807101/A /GRUCOBERTURA	7.591 , 44	6Q4/ 867180/L /9B9PUXADOR	27 , 41
7P6/ 807156/ /GRUCOBERTURA	33 , 57	6Q4/ 867011/DS/ZLNREVESTIMEN	523 , 66
7P6/ 807185/ /GRUCOBERTURA	36 , 69	6Q4/ 858883/ /71NGUIA	5 , 92
7P6/ 807185/A /9B9COBERTURA	39 , 66	6Q6/ 867211/DD/ZLNREVESTIMEN	438 , 52
7P6/ 807185/B /041COBERTURA	39 , 66	6Q5/ 867911/E /B41VEDACAO	88 , 89
7P6/ 807186/ /GRUCOBERTURA	39 , 15	6Q5/ 867911/A /B41VEDACAO	106 , 49
7P6/ 807186/A /9B9COBERTURA	39 , 66	6Q5/ 867766/ /71NREVESTIMEN	33 , 40
7P6/ 807186/B /041COBERTURA	39 , 66	6Q5/ 867765/ /71NREVESTIMEN	27 , 62
7P6/ 807221/C /GRUCOBERTURA	3.093 , 28	6Q5/ 867658/ /B41TAMPA	12 , 89
7P6/ 807221/D /GRUCOBERTURA	3.227 , 93	6Q5/ 867658/ /9B9TAMPA	16 , 74
7P6/ 807221/F /GRUCOBERTURA	3.227 , 93	6Q5/ 839812/ / HASTE	13 , 35
5G4/ 881775/AP/ ESPUMA	931 , 78	6Q5/ 839811/ / HASTE	13 , 55
5G4/ 881805/DH/BBNREVESTIMEN	1.987 , 05	6Q4/ 868149/A /71NCOBERTURA	11 , 70
N/ 105181/02/ PARAFUSO	2 , 07	6Q4/ 868149/ /U71COBERTURA	18 , 16
5G1/ 837879/D /GRUCAPA	62 , 03	6Q4/ 867766/ /71NREVESTIMEN	36 , 63
WHT/ 002054/ / PARAFUSO	14 , 08	6Q4/ 867911/J /B41VEDACAO	108 , 29
WHT/ 002413/ / PRISIONEIR	8 , 48	6Q4/ 867011/EC/MZLREVESTIMEN	307 , 73
N/ 107991/05/ BRACADEIRA	16 , 98	6Q3/ 837461/J / MANIVELA	1.115 , 99
N/ 107857/01/ PARAFUSO	2 , 16	6Q3/ 837462/J / MANIVELA	1.115 , 99
N/ 107659/01/ PARAFUSO	15 , 51	5W0/ 998985/A / REP.CHICOT	21 , 36
N/ 911421/01/ PARAFUSO	8 , 42	5W0/ 973333/ / RECEPTACUL	22 , 10
WHT/ 005614/ / PORCA	9 , 81	5W0/ 973333/A / RECEPTACUL	7 , 66
WHT/ 005521/ / ANEL VEDAC	5 , 46	5W0/ 973303/A / RECEPTACUL	7 , 67
WHT/ 003683/ / PARAFUSO	21 , 27	5W0/ 971847/ / PRESILHA	- , 58
WHT/ 003856/A / SENSOR	483 , 78	305/ 885685/1 / MOLA	1 , 47
WHT/ 003857/A / SENSOR	451 , 79	305/ 881931/4 / ALMOFADA	53 , 38
WHT/ 003858/ / SENSOR	532 , 51	6Y0/ 971584/A / CHICOTE	689 , 01
WHT/ 003858/A / SENSOR	330 , 81	6X0/ 867549/ / CLIP	4 , 19
WHT/ 003859/ / SENSOR	532 , 51	6X0/ 877236/A / BUCHA	29 , 21
WHT/ 003863/ / SENSOR	400 , 46	6Q6/ 867211/DC/UYKREVESTIMEN	995 , 49
WHT/ 003864/ / SENSOR	378 , 29	6Q6/ 867211/DC/ZLNREVESTIMEN	438 , 52
WHT/ 003864/A / SENSOR	378 , 29	6Q6/ 867211/DC/MZLREVESTIMEN	243 , 59
WHT/ 004084/ / PARAFUSO	8 , 08	6Q5/ 867501/J /4J1REVESTIMEN	1.180 , 59
WHT/ 004676/ / PARAFUSO	27 , 28	6Q5/ 867596/ / ESPACADOR	- , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 807193/ / SUPORTE	5 , 27	6Q5/ 867605/B /9B9REVESTIMEN	177 , 46
5X0/ 807194/ / SUPORTE	5 , 27	6Q5/ 867501/ /33CREVESTIMEN	371 , 87
5W9/ 853686/B /60UFAIXA	49 , 03	6Q5/ 867428/B /1BSREVESTIMEN	266 , 91
5W9/ 853687/ /60ULOGOTIPO	21 , 76	6Q5/ 839768/ / CANTONEIRA	4 , 87
5W9/ 853805/ / FAIXA	40 , 07	6Q4/ 867765/ /71NREVESTIMEN	36 , 63
5W9/ 853806/ / FAIXA	40 , 07	6Q4/ 867298/B /71NREVESTIMEN	33 , 79
5W9/ 945095/ / LANTERNA	417 , 45	6Q4/ 867288/B /X30REVESTIMEN	81 , 23
5W9/ 945095/A / LANTERNA	430 , 89	5W4/ 837183/ / HASTE	12 , 45
5W9/ 945095/B / LANTERNA	417 , 45	5W4/ 837013/N / FECHADURA	376 , 38
5W9/ 945095/E / LANTERNA	417 , 45	5W4/ 837184/B / HASTE	25 , 99
5W9/ 945095/F / LANTERNA	417 , 45	5W4/ 837402/A / ACIONAMETO	785 , 56
5W9/ 945095/G / LANTERNA	328 , 89	5W4/ 971161/ / CHICOTE P	62 , 08
5W9/ 945096/ / LANTERNA	417 , 45	5W4/ 885805/C /UPTREVESTIMEN	1.082 , 27
5W9/ 945111/B / LANTERNA	355 , 48	5W4/ 885805/B /UPTREVESTIMEN	491 , 64
5W9/ 945112/ / LANTERNA	288 , 77	5W3/ 837329/ / CAPA PROTE	33 , 09
5W9/ 945112/B / LANTERNA	318 , 05	5W3/ 837330/ / CAPA PROTE	33 , 09
1J0/ 127250/ / PRESILHA	13 , 48	5W4/ 839013/AC/ FECHADURA	337 , 07
06L/ 103154/B / INJETOR	78 , 04	5W4/ 839330/ / CAPA PROTE	31 , 67
06L/ 103383/ / JUNTA CABE	402 , 48	5W4/ 867011/ /UPUREVESTIMEN	282 , 65
06L/ 107065/K / PISTAO	1.922 , 41	5W4/ 863367/T /NEXCOBERTURA	344 , 48
06K/ 145778/E / TUBO OLEC	354 , 66	5W4/ 863367/S /NEXCOBERTURA	344 , 48
038/ 145101/B / BOMBAVACUO	1.468 , 28	5W4/ 863367/Q /NEXCOBERTURA	310 , 11
038/ 103954/D / ISOLAMENTO	716 , 48	5W4/ 867011/A /UPUREVESTIMEN	308 , 88
02M/ 301211/B / TAMPÁ	58 , 43	5W4/ 867011/B /UPYREVESTIMEN	333 , 77
000/ 098692/ / ADAPTADOR	159 , 66	5W4/ 867011/C /UPYREVESTIMEN	355 , 90
013/ 301231/2 / TAMPÁ	165 , 87	5W4/ 867011/F /UPYREVESTIMEN	356 , 31
N/ 912154/01/ PARAFUSO	6 , 65	5W0/ 971279/ / CHICOTE	1.391 , 64
5X0/ 807217/F /GRUCOBERTURA	3.920 , 66	7D0/ 399107/AD/ SUPORTE	2.455 , 86
5X0/ 941043/ /A7WFFAROL	862 , 18	7D0/ 399207/B / HASTE	1.030 , 68
2H0/ 920851/BX/ INSTRUMENT	1.575 , 11	7D0/ 201551/ / TAMPÁ	323 , 92
5Z1/ 941007/N / FAROL	456 , 50	5W4/ 863367/P /NEXCOBERTURA	354 , 72
1HM/ 831513/A / SUPORTE	927 , 39	5W4/ 863367/N /NEXCOBERTURA	575 , 81
1SB/ 971650/ / CABO ANTEN	311 , 09	5W4/ 863367/M /NEXCOBERTURA	325 , 71
AG/ T40207/ / GANCHO	99 , 39	5W4/ 863367/K /NEXCOBERTURA	327 , 34
AG/ T40191/ / DISTANCIADORE	85 , 12	5W4/ 863367/J /NEXCOBERTURA	327 , 34
AG/ T40093/3 /6 ADAPTADOR	637 , 25	5W4/ 863367/E /NEXCOBERTURA	320 , 30
AG/ T40057/ / ADAPTADOR	976 , 98	5W4/ 839329/ / CAPA PROTE	31 , 67
AG/ T10376/ / FERRAMENTA DE	168 , 61	5W4/ 839184/A / HASTE	8 , 05
AG/ T10508/ / CHAVE	137 , 31	5W4/ 839183/A / HASTE	8 , 05
AG/ T10503/ / BIT 7 MM	38 , 74	5W4/ 839014/AC/ FECHADURA	377 , 38
AG/ T10373/ / EXTRATOR	737 , 01	5W4/ 839014/AB/ FECHADURA	427 , 97
AG/ T10497/ / SUPORTE PARA	1.885 , 03	5W4/ 839014/AA/ FECHADURA	250 , 11
AG/ T10369/ /5 EXTRATOR	560 , 92	5W4/ 839013/T / FECHADURA	255 , 27
AG/ T10494/ / TRAVA	617 , 96	6Q6/ 827297/G / CILINDRO	333 , 49
AG/ T10487/ / FERRAMENTA DE	139 , 40	6Q6/ 827297/H / CILINDRO	437 , 02
AG/ T10368/ / COLOCADOR	51 , 49	5W4/ 863367/AA/NEXCOBERTURA	381 , 20
AG/ T10467/ / ADAPTADOR	184 , 04	5W4/ 863367/ /NEXCOBERTURA	315 , 43
AG/ T10359/A / SUPORTE PARA	1.520 , 10	5W4/ 857171/ /55UMOLDURA	20 , 23
AG/ T10408/ / EXTRATOR	1.150 , 12	5W4/ 839014/T / FECHADURA	249 , 36
AG/ T10173/ / GABARITO DE A	110 , 64	5W4/ 839013/J / FECHADURA	357 , 40
AG/ T10354/ / COLOCADOR	73 , 77	5W4/ 839013/H / FECHADURA	176 , 83
VWA/ G136/ / PADRAO PARA F	137 , 48	5W4/ 839013/AA/ FECHADURA	323 , 92
ASE/ 465932/00/000CATRACA	828 , 31	5W4/ 837439/ / CANALETA	58 , 16
5X0/ 807239/ / REFORCO	52 , 63	5W4/ 837401/ / ACIONAMETO	241 , 64
5X0/ 807240/ / REFORCO	52 , 63	5W4/ 837330/A / CAPA PROTE	24 , 78
5X0/ 807595/ / CHAPA	54 , 32	5W4/ 837330/ / CAPA PROTE	33 , 41
5X0/ 853653/ /1NNGRADE	109 , 27	5W4/ 837329/A / CAPA PROTE	27 , 30
5X0/ 853653/D /739GRADE	1.390 , 65	5W4/ 837329/ / CAPA PROTE	33 , 41
5X0/ 853663/ /1NNCOBERTURA	8 , 19	5W4/ 837183/B / HASTE	26 , 39
5X0/ 853663/ /B41COBERTURA	12 , 27	5W4/ 837014/AA/ FECHADURA	221 , 54
5X0/ 853665/ / GRADE	45 , 49	5W4/ 837014/AB/ FECHADURA	449 , 84
5X0/ 853665/A / GRADE	27 , 78	5W4/ 837014/AC/ FECHADURA	369 , 93
5X0/ 853666/ / GRADE	45 , 49	5W4/ 837013/AM/ FECHADURA	336 , 90
5X0/ 853666/A / GRADE	27 , 78	5W4/ 837013/AL/ FECHADURA	462 , 80

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 853677/ / GRADE	46 , 68	5W4/ 837013/AJ/ FECHADURA	130 , 61
5X0/ 853687/ / LOGOTIPO	21 , 21	5W6/ 827477/A / REFORCO	4 , 13
5X0/ 853687/C / LOGOTIPO	63 , 63	5W6/ 807521/ /N58SPOILER	190 , 66
5X0/ 853687/F / LOGOTIPO	21 , 21	5W4/ 885805/H /XMMREVESTIMEN	625 , 17
5X0/ 857522/ / ESPELHO	86 , 90	5W4/ 885805/G /XVAREVESTIMEN	1.332 , 64
5X0/ 857538/ /55UTAMPA	502 , 04	5W3/ 863367/J /NEXCOBERTURA	298 , 06
5X0/ 857603/ /1NNCOBERTURA	62 , 47	5W3/ 863367/K /NEXCOBERTURA	298 , 32
5X0/ 898337/ / JG.PECAS	36 , 96	5W3/ 863367/H /NEXCOBERTURA	310 , 69
5X0/ 898337/A/ JG.PECAS	48 , 89	5W3/ 863367/F /NEXCOBERTURA	323 , 00
5X0/ 898337/E / JG.PECAS	48 , 89	5W3/ 863367/C /NEXCOBERTURA	330 , 50
5X0/ 919053/C/ CAIXA	509 , 51	5W3/ 863367/B /NEXCOBERTURA	330 , 64
5X0/ 941043/ /378FAROL	880 , 60	305/ 867171/2 /999DESBRACOS	12 , 69
5X0/ 941043/ /744FAROL	865 , 48	5W4/ 867212/D /UPYREVESTIMEN	316 , 04
5W9/ 853686/A /61VFAIXA	74 , 70	5W4/ 867212/C /UPUREVESTIMEN	301 , 02
A/ G2039/ / TUBO	192 , 61	5W4/ 867212/A /UPYREVESTIMEN	304 , 43
049/ 109207/ / PORCA	4 , 00	5W4/ 867211/C /UPUREVESTIMEN	301 , 02
030/ 253039/L / VEDACAO	58 , 48	5W4/ 867211/D /UPYREVESTIMEN	316 , 04
327/ 821022/1 /CTRPALALAMA	611 , 95	5W4/ 867212/ /UPUREVESTIMEN	249 , 42
5U7/ 860382/ /KN2COBERTURA	43 , 51	5W4/ 867211/A /UPYREVESTIMEN	304 , 43
N/ 909573/01/ PARAFUSO	1 , 36	6Q4/ 837168/E / CILINDRO	793 , 01
5U0/ 885405/AJ/VOTREVESTIMEN	283 , 69	6Q4/ 837167/E / CILINDRO	611 , 27
5U0/ 881405/AG/KOIREVESTIMEN	100 , 65	6Q3/ 867043/ND/UBAREVESTLATE	2.405 , 55
6Q0/ 803435/ / CX RODA	324 , 82	6Q3/ 867109/C /01CGUIA	6 , 44
8R0/ 972702/ / RECEPTACUL	74 , 08	6Q3/ 867241/D /DD9REVESTIMEN	475 , 92
8V0/ 698151/D / JG.PASTILH	807 , 53	6Q3/ 867011/EL/UBAREVESTIMEN	2.405 , 55
7P6/ 998270/ / JG.PECAS	1.743 , 47	6Q3/ 858883/ /71NGUIA	39 , 88
7P6/ 907273/K /ZONAPARELHO	2.771 , 35	6Q3/ 857825/ / ESTRIBO	79 , 93
7P6/ 857551/K /2F4PARASOL	1.804 , 28	6Q3/ 857826/ / ESTRIBO	79 , 93
7P6/ 857551/K /3H8PARASOL	1.307 , 15	6Q3/ 858687/A / SUPORTE	169 , 77
5U0/ 885805/ /YRHREVESTIMEN	260 , 23	6Q1/ 614235/N / SUPORTE	103 , 32
5U0/ 885405/BM/KPIREVESTIMEN	340 , 99	6Q1/ 614235/K / SUPORTE	180 , 20
5U0/ 881805/AC/VOTREVESTIMEN	248 , 45	6Q1/ 614106/T / SERV FREIC	1.195 , 93
APR/ 057001/H / Camiseta Fusc	113 , 82	6Q1/ 614235/B / SUPORTE	49 , 01
APR/ 057001/D / Conjunto Cami	101 , 05	6Q1/ 614235/C / SUPORTE	20 , 95
331/ 898375/7 / JG.CILINDR	683 , 96	5W0/ 920821/T /B01INSTRUMENT	898 , 26
237/ 703134/1 /CTRBRACO	38 , 33	5W0/ 920822/H /B01INSTRUMENT	915 , 33
2H0/ 823033/D /GRUTAMPA	3.211 , 97	5W0/ 920821/S /B01INSTRUMENT	894 , 39
WHT/ 005819/ / PORCA	6 , 27	5W0/ 920821/Q /B01INSTRUMENT	746 , 37
UDH/ 103011/16/11 BLOCO	1.726 , 68	5W0/ 920821/M / INSTRUMENT	1.141 , 39
5U6/ 827505/C / FECHADURA	114 , 91	5W0/ 920821/L / INSTRUMENT	1.067 , 61
AG/ T10517/ / EXTRATOR	264 , 47	305/ 121056/A / MANGUEIRA	13 , 46
AG/ T10453/ / COLOCADOR	231 , 71	3C8/ 881158/ / ASSENTO	3.825 , 04
AG/ T10452/ / PINOS DE LOCA	116 , 98	3C8/ 881183/ / TRILHO	2.844 , 34
AG/ T10424/ / SOQUETE ESPEC	134 , 28	3C8/ 881184/ / TRILHO	2.844 , 34
AG/ T10174/ / COLOCADOR	61 , 59	3C8/ 881157/ / ASSENTO	3.825 , 04
VWA/ G207/C / PINO COLOCADO	136 , 77	3C8/ 881090/ / GRAMPO	2 , 81
ASE/ 481265/00/000LIMPADOR	307 , 61	3C8/ 867171/A /H67MOLDURA	102 , 30
AG/ T10346/ / SUPORTE	140 , 16	3C8/ 867166/D /86WDESBRACOS	455 , 78
AG/ T10159/A / FERRAMENTA ES	302 , 08	3C8/ 867165/D /A64DESBRACOS	455 , 78
AG/ T10148/ / COLOCADOR	82 , 40	3C8/ 867165/D /86WDESBRACOS	455 , 78
AG/ T10146/ / JOGO DE COLOC	583 , 03	3C8/ 867166/D /A64DESBRACOS	455 , 78
AG/ T10309/ / EXTRATOR	1.849 , 93	3C8/ 853074/ /2ZZFRISO	317 , 55
ASE/ 442054/00/000AIRBAG	248 , 52	3C8/ 853073/ /2ZZFRISO	314 , 04
AG/ T10107/A / SOQUETE ESPEC	115 , 59	3C8/ 810422/ / PAINEL	415 , 97
AG/ T10302/ / LUVA DE MONTA	65 , 81	3C8/ 810411/ / PAINEL	1.187 , 27
AG/ T10099/ / BITS MULTIDEN	148 , 52	3C5/ 886373/ / BUCHA	5 , 52
AG/ T10301/ / DISPOSITIVO	3.456 , 34	3C5/ 885961/A /9B9SUPORTE	2.079 , 63
ASE/ 409017/00/000ADAPTADOR	1.096 , 37	6Q6/ 827297/A / CILINDRO	392 , 91
ASE/ 407001/01/000DISP. MONT	8.875 , 95	5W4/ 837014/T / FECHADURA	180 , 19
AG/ T10202/ / CHAVE ESPECIA	333 , 49	5W4/ 837013/AN/ FECHADURA	498 , 66
ASE/ 402120/00/000ADAPTADOR	166 , 91	5W4/ 837013/AP/ FECHADURA	401 , 66
A/ G10222/A /13 DAPTADOR	971 , 69	6Q5/ 809550/ / REFORCO	63 , 80
ASE/ 402114/00/000ADAPTADOR	363 , 11	6Q4/ 881106/BD/ ASSENTO	572 , 20
AG/ T10179/ / INSERTO 18mm	141 , 81	6Q4/ 881106/CG/ ASSENTO	739 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 845011/BS/ PARABRISA	646 , 36	5W4/ 971120/H / CHICOTE P	89 , 92
5W7/ 853689/B / FAIXA	16 , 21	5W4/ 959433/B / UNID.COMAN	1.163 , 92
5W7/ 853689/C /CL4FAIXA	19 , 72	5W4/ 971120/AS/ CHICOTE P	256 , 00
5W7/ 945112/C / LANTERNA	196 , 71	5W4/ 971120/BA/ CHICOTE P	257 , 08
5W9/ 807417/B /VHZCOBERTURA	1.731 , 19	6Q4/ 837462/J / MANIVELA	1.248 , 93
5W9/ 807417/D /REMC OBERTURA	1.663 , 46	6Q4/ 837461/J / MANIVELA	1.248 , 93
5W9/ 807417/E /VHZCOBERTURA	1.571 , 62	6Q4/ 837461/F / ACIONAMETO	1.257 , 04
5W9/ 807417/G /REMC OBERTURA	1.571 , 62	6Q4/ 837183/C / HASTE	8 , 81
5W9/ 807417/H /GRUC OBERTURA	1.381 , 23	6Q3/ 867811/A / ISOLAMENTO	153 , 55
5W9/ 807439/ / REFORCO	28 , 65	6Q3/ 867911/J /5APVEDACAO	709 , 17
5W9/ 807440/ / REFORCO	28 , 65	6Q3/ 868149/ /71NCOBERTURA	162 , 69
5W9/ 845051/A / VIDRO	329 , 94	6Q3/ 867242/D /DD9REVESTIMEN	475 , 92
5W9/ 853685/ /60UFAIXA	105 , 99	6Q3/ 867501/BA/DD9REVESTIMEN	4.115 , 42
5W9/ 853685/ /61VFAIXA	115 , 92	6Q3/ 867501/BC/DD9REVESTIMEN	4.115 , 42
5W9/ 853685/A /60UFAIXA	73 , 98	5W3/ 837013/D / FECHADURA	334 , 13
5W9/ 853685/A /61VFAIXA	74 , 70	5W3/ 837013/C / FECHADURA	336 , 65
5W9/ 853685/B /60UFAIXA	49 , 03	5W0/ 971131/AR/ CHICOTE P	1.721 , 91
5W9/ 853686/ /60UFAIXA	105 , 99	7D0/ 253233/D / PROTECAO	830 , 05
5W9/ 853686/ /61VFAIXA	115 , 92	6X0/ 955998/A / BUCHA	33 , 58
5W9/ 853686/A /60UFAIXA	73 , 98	6X0/ 955975/ / PECA EM T	65 , 48
2H5/ 829903/B / OLHAL	14 , 29	6X0/ 955747/E / SUPORTE	- , 71
305/ 601615/3 /RPIpneu	405 , 50	6R0/ 615311/ / PRATO FREI	21 , 86
5U7/ 807141/C /1NNTERMINAL	649 , 87	6R0/ 423845/ / SUPORTE	494 , 93
5U7/ 807141/F /REMTERMINAL	342 , 48	6R0/ 423371/ / RESERVATOR	103 , 53
5U7/ 807141/H /GRUTERMINAL	738 , 72	6Q6/ 867212/CT/71NREVESTIMEN	199 , 01
5U7/ 807141/J /1NNTERMINAL	605 , 87	6Q6/ 827297/B / CILINDRO	501 , 11
5U7/ 807142/C /1NNTERMINAL	649 , 87	6Q5/ 863459/C /9B9COBERTURA	75 , 54
5U7/ 807142/E /GRUTERMINAL	955 , 50	6Q5/ 863459/D /9B9COBERTURA	86 , 06
5U7/ 807142/H /GRUTERMINAL	738 , 72	6Q5/ 863463/ /1BSPORTA MALA	200 , 54
5U7/ 807246/ /1NNCOBERTURA	60 , 27	6Q5/ 863414/ /5R9REVESTIMEN	466 , 20
5W0/ 807217/A /REMC OBERTURA	1.340 , 06	6Q4/ 837184/C / HASTE	8 , 81
5W0/ 807217/E /TGNC OBERTURA	1.537 , 59	5W4/ 863367/C /NEXCOBERTURA	298 , 89
5W0/ 807217/G /VHZCOBERTURA	1.558 , 50	6Q6/ 827565/G /3FZMANOPLA	143 , 76
5W0/ 807217/H /REMC OBERTURA	1.203 , 42	6Q6/ 253609/AS/ SILENCIOSO	1.524 , 40
5W0/ 807217/J /VHZCOBERTURA	1.406 , 78	6Q6/ 253609/BD/ SILENCIOSO	1.572 , 36
5W0/ 807217/K /REMC OBERTURA	1.032 , 42	6Q6/ 253025/DG/ SILENCIADO	1.878 , 59
5W0/ 807217/M /GRUC OBERTURA	1.569 , 59	6Q5/ 867211/Q /ZLNREVESTIMEN	463 , 30
5W0/ 807217/N /GRUC OBERTURA	2.001 , 21	6Q5/ 867211/P /ZLNREVESTIMEN	463 , 30
5W0/ 807239/ / REFORCO	26 , 18	6Q5/ 253025/AB/ SILENCIADO	2.113 , 58
5W0/ 807240/ / REFORCO	26 , 18	6Q5/ 253025/D / SILENCIADO	1.472 , 61
5W0/ 807295/ /01CFITA	2 , 84	6Q5/ 800375/BJ/ JG.CILINDR	2.298 , 85
5W0/ 807295/A /01CFITA	2 , 84	6Q5/ 035505/ / ANTENA	175 , 69
5W0/ 807595/ / SUPORTE	22 , 56	6Q4/ 867012/DK/ZLQREVESTIMEN	503 , 39
5W0/ 807834/ /3BZALOJAMENTO	160 , 01	6Q4/ 867012/DK/ZLNREVESTIMEN	477 , 12
5W0/ 807834/ /54VALOJAMENTO	133 , 13	6Q4/ 867012/DJ/ZLNREVESTIMEN	518 , 14
AG/ T10170/A / ADAPTADOR DO	318 , 72	6Q4/ 867012/DJ/ZLQREVESTIMEN	503 , 39
WUR/ 000203/ / BICO PRENDEDO	105 , 53	6Q4/ 839812/A / HASTE	9 , 27
WUR/ 000205/ / BISNAGA DE GR	11 , 03	6Q4/ 839462/F / ACIONAMETO	1.849 , 60
WUR/ 000207/ / BLH TRAVANTE	65 , 23	6Q4/ 839461/G / MANIVELA	1.489 , 68
5X0/ 941043/F / FAROL	679 , 34	6Q4/ 839461/F / ACIONAMETO	1.849 , 60
5X0/ 941044/ /378FAROL	560 , 72	6Q4/ 839183/B / HASTE	4 , 50
5X0/ 941044/ /A7WFFAROL	847 , 29	6Q2/ 820741/AH/ MANGUEIRA	1.458 , 54
5X0/ 941044/ /B5NFFAROL	1.323 , 86	5W3/ 881805/ /UPTREVESTIMEN	415 , 95
5X0/ 941044/ /B9AFFAROL	678 , 50	5W3/ 881405/E /XMMREVESTIMEN	255 , 37
5X0/ 941044/ /C9ZFFAROL	1.141 , 52	5W3/ 881405/D /XVAREVESTIMEN	458 , 75
5X0/ 941044/ /D7WFFAROL	847 , 29	5W3/ 881405/C /XVBREVESTIMEN	516 , 46
5X0/ 941044/ /I7ZFFAROL	865 , 48	7D0/ 422925/A / SUPORTE	42 , 75
5X0/ 941044/F / FAROL	678 , 50	7D0/ 422751/A / EIXODIRECC	935 , 83
5X0/ 947105/B /Y20LUZ INTERN	79 , 10	7D0/ 419661/ / ANEL	39 , 72
5X0/ 947105/D /Y20LUZ INTERN	637 , 23	6X0/ 972928/ / RECEPTACUL	32 , 51
5X0/ 947105/E /Y20LUZ INTERN	301 , 93	6X0/ 973704/G / RECEPTACUL	43 , 50
5X0/ 955023/ / ALOJAMENTO	645 , 95	6X0/ 973717/ / RECEPTACUL	59 , 31
5X3/ 807417/B /GRUC OBERTURA	1.385 , 58	6X0/ 972783/A / RECEPTACUL	43 , 50
5X3/ 945111/ / LANTERNA	236 , 98	6X0/ 972783/ / RECEPTACUL	43 , 50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X3/ 945111/A / LANTERNA	233 , 24	6X0/ 972773/A / RECEPTACUL	58 , 86
5X3/ 945112/ / LANTERNA	236 , 98	6X0/ 972623/ / RECEPTACUL	24 , 33
5X4/ 831721/A /033VEDACAO	135 , 14	6X0/ 972773/ / RECEPTACUL	54 , 20
5X4/ 831721/A /232VEDACAO	108 , 14	6X0/ 971921/D / CAPA PROTE	32 , 69
5X4/ 833721/ /U71VEDACAO	81 , 74	6U0/ 817940/ / PORCA	5 , 22
5X4/ 833721/A /033VEDACAO	71 , 62	6Q6/ 867212/DD/ZLQREVESTIMEN	421 , 16
5X4/ 833721/A /232VEDACAO	143 , 20	6Q6/ 839138/ / SUPORTE	12 , 50
WUR/ 000170/ / ARR VED COB/N	2 , 34	6Q6/ 833056/H / PORTA	1.381 , 25
WUR/ 000171/ / ARR VED COBRE	1 , 47	6Q6/ 253609/BN/ SILENCIOSO	2.477 , 40
WUR/ 000172/ / ARR VED COBRE	1 , 93	6Q5/ 867211/R /ZLNREVESTIMEN	463 , 30
WUR/ 000173/ / ARR VED COBRE	- , 83	6Q5/ 817270/ / REFORCO	9 , 58
WUR/ 000175/ / ARR VED COBRE	- , 32	6Q5/ 817111/ / TETO	1.216 , 71
WUR/ 000176/ / ARR VED COBRE	1 , 09	6Q5/ 800375/CB/ JG.CILINDR	1.325 , 08
WUR/ 000177/ / ARR VED COBRE	- , 60	6Q4/ 867012/DL/ZLQREVESTIMEN	503 , 39
WUR/ 000178/ / ARR VED COBRE	- , 68	6Q4/ 839462/G / MANIVELA	1.489 , 68
WUR/ 000179/ / ARR VED COBRE	1 , 42	6Q4/ 839811/A / HASTE	9 , 27
WUR/ 000180/ / ARR VED COBRE	5 , 20	6Q3/ 881480/A /71NREVESTIMEN	109 , 26
WUR/ 000181/ / ATIVADOR T 15	87 , 24	6Q3/ 881479/A /71NREVESTIMEN	109 , 26
WUR/ 000182/ / AVENTAL BRANC	26 , 92	6Q3/ 881477/C /71NREVESTIMEN	115 , 67
WUR/ 000185/ / BALANCIM RETR	14 , 80	6Q3/ 881478/C /71NREVESTIMEN	115 , 67
WUR/ 000187/ / BANDEJA INFER	26 , 15	5W3/ 881805/C /XVBREVESTIMEN	1.206 , 49
WUR/ 000190/ / BARRA C/12 EM	33 , 13	5W3/ 881805/A /UPWREVESTIMEN	472 , 92
WUR/ 000191/ / BARRA C/12 EM	22 , 28	7D0/ 601147/A /091CALOTA	182 , 41
WUR/ 000192/ / BASE MOVEL P/	9 , 97	7D0/ 511137/ / BATENTE	24 , 63
WUR/ 000193/ / BASE P/RETROV	6 , 82	7D0/ 501647/A / CUBO RODA	900 , 07
WUR/ 000194/ / BASE RETRO.CA	42 , 00	7D0/ 422895/B / MANGUEIRA	300 , 53
WUR/ 000196/ / BASE RETROVIS	9 , 33	7D0/ 422895/C / MANGUEIRA	98 , 40
WUR/ 000197/ / BASE RETROVIS	9 , 33	6X0/ 973817/A / RECEPTACUL	39 , 32
WUR/ 000198/ / BASE RETROVIS	9 , 97	6X1/ 721335/ / TRACAO	407 , 67
WUR/ 000199/ / BASTAO COLA D	7 , 12	6X0/ 973817/ / RECEPTACUL	59 , 31
WUR/ 000201/ / BICO DUPLO P/	209 , 75	6X0/ 973815/ / RECEPTACUL	49 , 11
WUR/ 000202/ / BICO P/ENCHER	108 , 60	6X0/ 973802/A / RECEPTACUL	83 , 41
5X4/ 837086/B / CABO COMAN	24 , 25	6X0/ 973722/G / RECEPTACUL	79 , 24
5U7/ 601203/A / SUPORTE	383 , 17	6X0/ 972926/ / RECEPTACUL	22 , 65
211/ 301263/2 / MANCALBORR	33 , 02	6X0/ 253147/ / ANEL	47 , 62
377/ 611724/C / TUBO FREIC	40 , 86	6X0/ 012243/ / GANCHO	6 , 48
5Z0/ 962125/ /1NNINTERRUPTO	20 , 93	6Q6/ 867212/DE/ZLNREVESTIMEN	404 , 36
5Z0/ 857942/ /1NNGRAMPO	1 , 42	6Q6/ 867212/DE/ZLQREVESTIMEN	421 , 16
123/ BR3NGT/66/ Manual	5 , 65	6Q6/ 827601/D / PLACARETEN	36 , 58
2H7/ 867024/AC/TOLREVESTIMEN	3.357 , 55	6Q6/ 827705/A / VEDACAO	73 , 32
542/ 937131/H / FUSIVEL	1 , 42	6Q6/ 827705/C / VEDACAO	411 , 91
1K9/ 971148/J / CHICOTE	528 , 08	6Q6/ 827933/D /GRUSPOILER	3.908 , 79
3B0/ 837216/A /INBCHAVE	199 , 45	6Q6/ 827565/H /GRUMANOPLA	857 , 42
1J0/ 121087/ / CONECTOR	51 , 46	6Q4/ 881478/B /71NREVESTIMEN	13 , 90
5Z0/ 821142/ / SUPORTE	20 , 45	6Q4/ 881106/CM/ ASSENTO	669 , 43
2H1/ 927138/C /REHTECLA	209 , 78	6Q4/ 881477/B /U71REVESTIMEN	5 , 10
5Z6/ 845051/AH/ VIDRO	248 , 07	6Q4/ 881477/B /71NREVESTIMEN	13 , 39
5X0/ 419775/ / LUVA	2 , 18	6Q4/ 881105/CG/ ASSENTO	747 , 07
ASE/ 411336/00/000JG. FERRAM	1.244 , 05	6Q4/ 867011/FB/71NREVESTIMEN	370 , 10
ASE/ 404563/00/000ADAPTADOR	329 , 97	6Q4/ 867011/FC/MZLREVESTIMEN	264 , 41
ASE/ 404560/00/000VERIFICADO	5.635 , 78	6Q4/ 837462/F / ACIONAMETO	1.343 , 06
AG/ T10313/ / JOGO DE SOQUE	1.389 , 35	6Q3/ 868645/A /71NGRADE	76 , 83
ASE/ 401349/01/000DISP. CARG	1.500 , 82	6Q3/ 868418/D /DD9REVESTIMEN	669 , 20
3AA/ 051866/AD/ MEMORIA	640 , 90	6Q3/ 868417/D /DD9REVESTIMEN	669 , 20
6Q5/ 845213/E /9B9VIDRO	429 , 92	6Q3/ 868150/ /71NCOBERTURA	182 , 99
5U3/ 845302/ / VIDRO LAT.	118 , 70	6Q3/ 867811/ / ISOLAMENTO	78 , 23
5Z0/ 881480/ /NA2REVESTIMEN	6 , 14	6Q2/ 815135/A / SUPORTE	120 , 36
1K1/ 819015/D / VENTONHA	1.121 , 83	5W3/ 867012/B /UPYREVESTIMEN	291 , 45
5X4/ 837355/ /1NNGUIA	1 , 42	5W3/ 867011/C /UPYREVESTIMEN	315 , 35
5X4/ 837355/A /1NNGUIA	36 , 38	5W3/ 867012/ /UPUREVESTIMEN	268 , 03
5X4/ 837919/ / VEDACAO	1 , 45	5W3/ 867012/A /UPUREVESTIMEN	321 , 31
5X4/ 845025/ / VIDRO	149 , 53	5W3/ 867011/B /YRWREVESTIMEN	236 , 83
5X4/ 845025/B / VIDRO	338 , 81	5W3/ 867011/B /UPYREVESTIMEN	291 , 45
5X4/ 845026/ / VIDRO	149 , 53	5W3/ 867011/A /UPUREVESTIMEN	321 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X4/ 845026/B / VIDRO	304 , 92	5W3/ 867011/ /UPUREVESTIMEN	268 , 03
5X4/ 845042/D / VIDRO LAT.	662 , 51	5W4/ 885405/G /XVAREVESTIMEN	424 , 69
5X4/ 845201/ / VIDRO	114 , 44	5W4/ 885405/E /XMMREVESTIMEN	476 , 23
5X4/ 845202/ / VIDRO	114 , 44	5W4/ 885405/D /XVAREVESTIMEN	888 , 41
5X4/ 845215/ / VIDRO	46 , 52	5W4/ 885405/C /XVBREVESTIMEN	776 , 58
5X4/ 845215/B / VIDRO	85 , 12	5W4/ 881921/C /YGXREVESTIMEN	343 , 97
5X4/ 845216/ / VIDRO	46 , 52	5W4/ 885405/ /UPTREVESTIMEN	415 , 95
5X4/ 845216/B / VIDRO	85 , 12	5W4/ 881805/ /XVAREVESTIMEN	494 , 13
5X4/ 857501/ / ESPELHO	529 , 52	5W4/ 867211/ /UPUREVESTIMEN	249 , 42
5X4/ 857501/A / ESPELHO	748 , 95	5W4/ 867172/ /55UCOBERTURA	41 , 99
5X4/ 857501/B / ESPELHO	894 , 99	5W4/ 867171/ /55UCOBERTURA	38 , 06
5X4/ 857502/ / ESPELHO	381 , 81	5W4/ 867012/F /UPYREVESTIMEN	356 , 31
5X4/ 857502/D /1NNESPELHO	249 , 50	5W4/ 867012/ /UPUREVESTIMEN	282 , 65
5X4/ 857502/E /1NNESPELHO	410 , 11	5W4/ 867012/A /UPUREVESTIMEN	308 , 88
5Z0/ 711761/ / FIXACAO	47 , 79	5W4/ 867012/B /UPYREVESTIMEN	333 , 77
377/ 823301/D / DOBRADICA	46 , 17	5W4/ 867012/C /UPYREVESTIMEN	355 , 90
APR/ 057001/JN/ Adesivo Kombi	11 , 78	5W4/ 863367/D /NEXCOBERTURA	298 , 89
APR/ 057001/JM/ Camiseta Komb	113 , 82	6Q6/ 867212/DD/MZLREVESTIMEN	281 , 97
APR/ 057001/JL/ Camiseta Komb	113 , 82	6Q6/ 827565/G /GRUMANOPLA	380 , 00
WUR/ 000169/ / ARR VED AL EN	- , 38	6Q6/ 827565/E /GRUMANOPLA	214 , 31
WUR/ 000017/ / ABRACADEIRA T	16 , 58	6Q6/ 827565/F /GRUMANOPLA	682 , 80
WUR/ 000018/ / ABRACADEIRA T	20 , 21	6Q6/ 253025/BC/ SILENCIADO	1.419 , 35
WUR/ 000021/ / ABRASADEIRA 5	58 , 81	6Q5/ 971615/A /9B9CONDUTOR	4 , 36
WUR/ 000022/ / ACOPLAMENTO D	27 , 62	6Q5/ 867211/AB/WCVREVESTIMEN	1.706 , 27
WUR/ 000023/ / ADAPT CONVERS	35 , 79	6Q5/ 867211/AC/WCVREVESTIMEN	1.706 , 27
WUR/ 000028/ / ADAPTADOR BOT	32 , 75	6Q5/ 867211/AD/71NREVESTIMEN	241 , 41
WUR/ 000029/ / ADAPTADOR P/	35 , 31	6Q4/ 971125/AA/ CHICOTE P	188 , 54
WUR/ 000030/ / ADAPTADOR RED	76 , 68	6Q4/ 881480/B /U71REVESTIMEN	18 , 99
WUR/ 000031/ / ADESIVO EPOXI	101 , 00	6Q3/ 868646/A /71NGRADE	76 , 83
WUR/ 000034/ / ADESIVO P/ JU	11 , 98	5W3/ 881405/ /UPTREVESTIMEN	335 , 83
WUR/ 000037/ / ADESIVO SILIC	518 , 71	5W3/ 867501/D /7WQREVESTIMEN	275 , 34
WUR/ 000038/ / ASW - 50 G	18 , 54	5W3/ 867240/ /Y20REVESTIMEN	22 , 33
WUR/ 000039/ / ADESIVO DE SI	16 , 78	5W3/ 867239/ /Y20REVESTIMEN	22 , 33
WUR/ 000040/ / ADESIVO SILIC	13 , 80	5W3/ 867012/C /UPYREVESTIMEN	315 , 35
WUR/ 000042/ / ADESIVO UNIVE	38 , 85	7D0/ 419831/ / INVOLUCRO	139 , 56
WUR/ 000043/ / ADESIVO PARA	20 , 11	7D0/ 407344/B / CHAPA	165 , 04
WUR/ 000044/ / ADITIVO P/ DI	22 , 00	6X0/ 971921/C / CAPA PROTE	16 , 24
WUR/ 000045/ / ADITIVO PARA	39 , 89	6X0/ 971921/B / CAPA PROTE	25 , 97
WUR/ 000048/ / ALCA SILENCIO	8 , 45	6X0/ 971921/ / CAPA PROTE	27 , 78
WUR/ 000049/ / ALGODAO P PC	9 , 46	6X0/ 971842/D / SUPORTE	31 , 16
WUR/ 000054/ / ALICATE ANEL	214 , 13	6X0/ 971845/B / SUPORTE	- , 71
WUR/ 000056/ / ALICATE BRACA	478 , 57	6R0/ 857049/ / ELEMENTO	78 , 97
WUR/ 000058/ / ALICATE CORTE	408 , 51	6Q6/ 867212/DC/ZLQREVESTIMEN	421 , 18
WUR/ 000067/ / ALICATE DE PR	364 , 07	6Q6/ 867212/DB/ZLNREVESTIMEN	438 , 52
WUR/ 000073/ / ALICATE P AN	241 , 56	6Q6/ 827505/E / FECHADURA	468 , 20
ASE/ 401298/00/000TESTADOR	1.939 , 58	6Q6/ 827515/B / HASTE	20 , 67
AG/ T10162/ / BITS XZN 18	146 , 63	6Q6/ 827499/C / BATENTE	46 , 88
ASE/ 412176/02/000MONTAGEM	2.739 , 43	6Q5/ 971615/ /01CCONDUTOR	2 , 84
AG/ T10160/ / COLOCADOR	69 , 30	6Q5/ 945265/H / SUPORTE	22 , 33
ZBA/ 805757/ / REBITE	- , 68	6Q5/ 863907/ / CLIP	6 , 16
AG/ T10407/ / FERRAMENTA DE	230 , 04	6Q5/ 863907/A / CLIP	6 , 12
2H7/ 807502/B /9B9DEGRAU	524 , 28	6Q5/ 863651/A /9B9TAMPA	27 , 16
2H0/ 823302/ / DOBRADICA	284 , 70	6Q5/ 863627/A /01CMOLDURA	11 , 29
WHT/ 004902/ / PARAFUSO	2 , 07	6Q5/ 810899/ / BUCHA	19 , 61
WHT/ 004916/ / SUPORTE	11 , 33	6Q4/ 881479/B /U71REVESTIMEN	5 , 22
WHT/ 004925/ / PORCA	7 , 93	7L0/ 614723/D / TUBO FREIC	85 , 63
WHT/ 004927/ / PARAFUSO	24 , 74	VA/ G1924/ /1 TUBO SISTEMA	288 , 40
WHT/ 005284/A / PORCA	6 , 19	VA/ G1356/ /3 MANIPULO	576 , 31
WHT/ 005485/ / PARAFUSO	49 , 98	VA/ G1925/ / DISPOSITIVO	6.263 , 11
WHT/ 005651/ / SENSOR	402 , 27	VA/ G1925/ /3 ADAPTADOR	600 , 54
WHT/ 005838/ / CLIP	1 , 79	VA/ G1356/ /2 ENTORTADOR	521 , 20
WHT/ 006112/ / ANEL VEDAC	4 , 68	VA/ G1356/ /1 REBARBADOR	2.616 , 40
WHT/ 006113/ / ANEL VEDAC	4 , 68	VA/ G1356/ / KIT FER FREIO	4.525 , 51
WUR/ 000004/ / ABRACADEIRA S	2 , 10	VA/ G1351/ /1 CABO	262 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000005/ / ABRACADEIRA S	2 , 01	VA/ G1351/ / CHAV ANCORAGE	539 , 30
WUR/ 000008/ / ABRACADEIRA S	1 , 68	VA/ G1925/ /4 COMPLEMENTO	462 , 73
WUR/ 000009/ / ABRACADEIRA S	1 , 68	VA/ G1925/ /5 ADAPT SUSPENS	401 , 79
WUR/ 000010/ / ABRACADEIRA S	1 , 68	VA/ G1925/ /6 COMPLEMENTO	445 , 20
WUR/ 000012/ / ABRACADEIRA T	7 , 47	VA/ G1926/ / AJUSTADOR	1.043 , 35
WUR/ 000077/ / ALICATE PARA	758 , 78	VA/ G1939/A / AQUECEDO COLA	2.826 , 87
WUR/ 000136/ / ARR LISA FE Z	- , 73	VA/ S6178/ / CILINDRO	4.040 , 67
WUR/ 000138/ / ARR LISA FE Z	- , 08	VA/ S6179/ / BOMBA HIDRAUL	5.014 , 72
WUR/ 000139/ / ARR LISA FE Z	- , 20	VA/ S6180/ / DISP MONTAGEM	3.862 , 21
WUR/ 000141/ / ARR LISA FO 3	- , 14	VA/ S6189/ / APLICADOR ULT	4.667 , 46
WUR/ 000142/ / ARR LISA FO 5	- , 13	VA/ S6189/ /1 DESODORIZADOR	2.260 , 19
WUR/ 000144/ / ARR LISA INOX	- , 75	VA/ G1348/3 /3 ADAPT INJECÃO	255 , 14
WUR/ 000145/ / ARR LISA INOX	- , 22	VA/ G1348/3 /2 CABO ADAPT.	224 , 39
WUR/ 000146/ / ARR LISA INOX	- , 48	VA/ G1348/ /3A CONECTOR	1.012 , 37
WUR/ 000147/ / ARR LISA INOX	- , 09	VA/ G1348/ / COMPARADOR	6.216 , 89
WUR/ 000148/ / ARR PRESSAO P	- , 30	V/ W689/1 / SUPORTE	1.404 , 99
WUR/ 000149/ / ARR PRESSAO P	- , 08	V/ W681/ / EXTRATOR DE	112 , 80
WUR/ 000151/ / ARR PRESSAO P	- , 75	V/ W659/2 / SUPORTE PARA	463 , 09
WUR/ 000153/ / ARR VED AL 13	- , 34	V/ W655/4 / TENSOR P/ BR	627 , 31
WUR/ 000154/ / ARR VED AL 76	- , 38	V/ W637/2 / SACADOR	255 , 08
WUR/ 000156/ / ARR VED AL 76	- , 31	V/ W045/ZC/ GARRAS ESTREI	494 , 57
WUR/ 000157/ / ARR VED AL 76	- , 52	V/ W045/ZB/ GARRAS DE 250	556 , 25
WUR/ 000158/ / ARR VED AL 76	- , 45	V/ W045/Z /2 GARRAS FINAS	360 , 01
WUR/ 000160/ / ARR VED AL 76	1 , 84	V/ W045/Z /1 GARRAS	360 , 01
WUR/ 000161/ / ARR VED AL 76	1 , 09	AG/ T10196/ / DISPOSITIVO	277 , 51
WUR/ 000162/ / ARR VED AL 76	- , 12	AG/ T10195/ / TRAVA P/VOLAN	449 , 70
WUR/ 000163/ / ARR VED AL 76	- , 18	AG/ T10194/ / TRAVA	1.216 , 01
WUR/ 000164/ / ARR VED AL 76	- , 24	AG/ T10193/ / TRAVA	1.216 , 01
WUR/ 000165/ / ARR VED AL 76	1 , 00	AG/ T10192/ / CHAVE P/FILTR	371 , 01
WUR/ 000166/ / ARR VED AL BU	- , 49	AG/ T10191/ / SUPORTE	441 , 37
WUR/ 000168/ / ARR VED AL BU	- , 37	V/ W771/1 /4 LUVA	46 , 02
WUR/ 000083/ / ALICATE PRESS	685 , 82	V/ W056/ / ALICATE	463 , 00
WUR/ 000084/ / ALICATE PRESS	1.270 , 29	V/ W054/ / GUIA	114 , 30
WUR/ 000089/ / ALICATE PRESS	573 , 68	V/ W051/ / EXTRATOR	209 , 99
WUR/ 000094/ / ALINHADOR DE	6.807 , 48	V/ W050/ / TRAVA	137 , 88
WUR/ 000095/ / ANEL RETR.MOT	45 , 77	V/ W047/Z / EXTRATOR	1.388 , 31
WUR/ 000096/ / ANEL SPRING L	4 , 05	V/ W046/ / TRAVA	556 , 91
WUR/ 000097/ / ANEL SPRING L	4 , 43	AG/ T10207/ / DISPOSITIVO	302 , 87
WUR/ 000098/ / ANEL SPRING L	4 , 55	AG/ T10200/ / PARAFUSO GUIA	126 , 38
WUR/ 000099/ / ANEL SPRING L	4 , 45	AG/ T10199/ / DISPOSITIVO	1.302 , 98
WUR/ 000102/ / ANTI RESPINGO	119 , 12	AG/ T10198/ / SOQUETE MULTI	147 , 73
WUR/ 000104/ / ANTICHAMA	39 , 76	A/ G30204/ / ANEL COLOCADO	146 , 40
WUR/ 000105/ / ANTI-CHIO WUR	79 , 54	A/ G10508/ / PINO COLOCADO	142 , 46
WUR/ 000107/ / ANTI CORROSIV	32 , 30	A/ G10222/A /8 ADAPTADOR	1.039 , 43
WUR/ 000110/ / APLICADOR MAN	295 , 62	A/ G10222/A /7 ADAPTADOR	298 , 25
WUR/ 000113/ / AROMAT WURTH	14 , 36	A/ G10222/A /6 CHAVE	1.036 , 01
WUR/ 000114/ / AROMAT WURTH	11 , 40	A/ G10222/A /5 ADAPTADOR	976 , 28
WUR/ 000122/ / AROMATIZANTE	14 , 93	A/ G10222/A /3 ADAPTADOR	644 , 71
WUR/ 000124/ / AROMATIZANTE	522 , 19	A/ G3282/ /36 PLACA DE AJUS	152 , 40
WUR/ 000126/ / ARR BUJAO DO	- , 37	A/ G3282/ /32 PLACA DE AJUS	137 , 21
WUR/ 000127/ / ARR CAMBAGEM	- , 73	A/ G3282/ /3 PLACA DE AJUS	187 , 84
WUR/ 000129/ / ARR LISA ACO	- , 62	A/ G3282/ /27 PLACA DE AJUS	100 , 59
WUR/ 000130/ / ARR LISA BICR	- , 06	A/ G3282/ /25 PLACA AJUSTE	125 , 35
WUR/ 000132/ / ARR LISA BICR	- , 11	A/ G3282/ /22 GABARITO	145 , 40
WUR/ 000133/ / ARR LISA BICR	- , 12	A/ G3282/ /21 GABARITO	122 , 03
WUR/ 000135/ / ARR LISA FE Z	- , 54	5W6/ 012006/A / LIT.GOL CITY	27 , 09
7P6/ 947133/C /Y20VISEIRA	130 , 89	5W0/ 012006/M / LIT GOL 16 V	26 , 11
5W6/ 945096/R / LANTERNA	306 , 79	WUR/ 000612/ / CANETA PARA T	75 , 45
5W6/ 945095/R / LANTERNA	306 , 79	WUR/ 000609/ / CALIBRE VALV	75 , 46
5W6/ 945095/Q/ LANTERNA	311 , 96	WUR/ 000608/ / CALIBRE VALV	49 , 92
5W6/ 945097/ / LUZ ADICIO	157 , 65	WUR/ 000103/ / ANTI RESPINGO	33 , 00
5W6/ 945112/D / LANTERNA	394 , 66	WUR/ 000101/ / ANTI RESPINGO	62 , 69
5W7/ 807141/ /REMTERMINAL	591 , 25	WUR/ 000100/ / ANTI RESPINGO	60 , 34
5W6/ 945095/N / LANTERNA	358 , 70	VA/ S6222/ / TORQUIMETRO	3.187 , 65

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W6/ 945095/M / LANTERNA	350 , 60	VA/ S6213/ / BOMBA MANUAL	1.285 , 53
5W6/ 845051/N / VIDRO	391 , 34	VA/ S6205/ / DISPOSITIVO	3.954 , 67
5W6/ 845051/M / VIDRO	395 , 07	VA/ S6199/ / ALICATE CX DI	385 , 60
5W6/ 845051/K / VIDRO	381 , 29	VA/ S6189/A / APLICADOR	3.459 , 31
5W6/ 845051/C / VIDRO	604 , 10	VA/ G1342/15/16 ADAPT MANOME	644 , 35
5W7/ 807141/ /TGNTERMINAL	591 , 25	VA/ G1342/ /19 ADAPTADOR	240 , 92
5W7/ 807141/A /REMTERMINAL	659 , 74	VA/ G1342/ /14 ADAP P TESTE	89 , 92
5W7/ 807141/A /TGNTERMINAL	612 , 83	VA/ G1342/ / MEDIDOR	1.387 , 35
5W7/ 807142/ /TGNTERMINAL	616 , 26	VA/ G1332/ /9 CHAVE ESTRELA	477 , 46
5W7/ 807142/A /REMTERMINAL	679 , 86	VA/ G1332/ /8 INSERTO BOCA	531 , 31
5W7/ 807142/A /TGNTERMINAL	612 , 77	VA/ G1332/ /7 INSERTO ESTRE	361 , 38
5W7/ 853685/ /60UFAIXA	139 , 08	VA/ G1332/ /6 INSERTO BOCA	401 , 01
5W7/ 853685/ /61VFAIXA	129 , 11	VA/ G1332/ /5 CHAVE FIXA	684 , 21
5W7/ 853685/A /60UFAIXA	127 , 63	V/ W617/ / DISPOSITIVO P	979 , 32
5W7/ 853685/A /61VFAIXA	127 , 63	V/ W600/2 / CARRINHO	2.714 , 05
5W7/ 853686/ /60UFAIXA	129 , 11	V/ W558/ / ENCOSTO	96 , 21
5W7/ 853686/ /61VFAIXA	125 , 12	V/ W551/ / LUVA DE INSTA	228 , 38
5W7/ 853686/A /60UFAIXA	127 , 63	V/ W546/ / ALAVANCA PARA	190 , 28
5W4/ 837085/F / CABO COMAN	29 , 47	V/ W544/ / CHAVE P/ SANT	276 , 74
5W4/ 837086/B / CABO COMAN	53 , 16	V/ W543/ / AFERIDOR	385 , 30
5W4/ 837086/D / CABO COMAN	25 , 89	V/ W542/ / COLOCADOR	107 , 16
5W4/ 837086/E / CABO COMAN	29 , 32	V/ W541/5 /0 COMPRESSOR	199 , 19
5W4/ 837086/F / CABO COMAN	26 , 00	V/ W541/ / DISPOSITIVO	794 , 71
5W4/ 837440/ / CANALETA	58 , 16	V/ W030/ / SACADOR	- , 82
5W4/ 837471/ /1NNVEDACAO	35 , 27	V/ W026/ / DISPOSITIVO	687 , 92
5W4/ 837472/ /1NNVEDACAO	35 , 27	V/ W023/B / CHAVE ESTRELA	31 , 42
5W4/ 839085/E / CABO COMAN	25 , 89	V/ W023/ / CHAVE ESTRELA	102 , 10
5W4/ 839085/F / CABO COMAN	53 , 93	V/ W022/N / CHAVE SEXTAVA	127 , 43
5W4/ 839086/E / CABO COMAN	25 , 53	V/ W022/M /4 SOQUETE	34 , 37
5W4/ 839086/F / CABO COMAN	54 , 71	V/ W022/M /2 CHAVE	75 , 99
5W4/ 839471/ /1NNVEDACAO	32 , 93	V/ W022/M /1 SOQUETE	40 , 37
5W4/ 839472/ /1NNVEDACAO	32 , 93	A/ G10221/ / GANCHO	408 , 67
5W4/ 839827/A / ALAVANCA	2 , 47	A/ G10201/ / TRAVA	246 , 62
5W4/ 845025/ / VIDRO	98 , 74	A/ G03024/ / PINO	133 , 14
5W4/ 845026/ / VIDRO	98 , 74	A/ G03021/ / LUVA	391 , 46
5W4/ 845202/ / VIDRO	100 , 39	A/ G3266/ / COLOCADOR	150 , 32
5W4/ 845215/ / VIDRO	36 , 80	A/ G3265/ / BUCHA	130 , 09
5W4/ 857508/C /1NINESPELHO	278 , 28	A/ G3257/ / SOQUETE 27MM	449 , 96
5W6/ 807417/B /VHZCOBERTURA	1.415 , 46	A/ G3256/ / CONTRA SUPORT	1.079 , 56
5W6/ 807417/C /REMCOCERTURA	1.283 , 55	A/ G3252/A / CHAVE ESTRELA	635 , 07
5W6/ 807439/ / REFORCO	16 , 37	A/ G3250/ / SUPORTE	461 , 41
5W6/ 807440/ / REFORCO	16 , 37	5W0/ 012001/BE/ LIT GOL/PAR/	67 , 03
5W6/ 845051/B / VIDRO	669 , 30	A/ G10222/A /25 ADAPTADOR	913 , 19
5W7/ 853686/A /61VFAIXA	127 , 63	A/ G10222/A /22 ADAPTADOR	827 , 64
327/ 807217/5 / COBERTURA	1.807 , 46	A/ G10222/A /16 ADAPTADOR	1.324 , 50
327/ 807231/1 / SUPORTE	2 , 25	A/ G10222/A /11 FUSO COM GANC	642 , 66
327/ 807232/1 / SUPORTE	5 , 43	A/ G3282/ /2 PLACA DE AJUS	195 , 45
327/ 807239/1 / REFORCO	73 , 33	A/ G3282/ /19 PLACA DE AJUS	149 , 77
327/ 807240/1 / REFORCO	73 , 33	A/ G3282/ /10 PLACA DE AJUS	155 , 47
327/ 807251/1 / REFORCO	36 , 22	A/ G3281/ / TUBO	286 , 00
327/ 807421/3 / COBERTURA	1.624 , 17	A/ G3274/ / ADAPTADOR	194 , 43
327/ 807429/1 / SUPORTE	1 , 37	A/ G3273/ / CONTRASUPORTE	774 , 21
327/ 807429/2 / SUPORTE	2 , 06	A/ G3270/ / DISPOSITIVO	199 , 91
327/ 807451/1 / REFORCO	39 , 02	A/ G3269/ / SUPORTE	729 , 43
327/ 807451/2 / REFORCO	32 , 48	A/ G3267/ / ANEL MONTAGEM	208 , 72
327/ 807533/1 / FITA	53 , 30	5W0/ 012001/BS/ LIT GOL G.3/4	67 , 03
327/ 807534/1 / FITA	53 , 30	5W0/ 012006/AS/ LIT.GOL CITY	63 , 00
327/ 807633/1 / FITA	45 , 91	5W0/ 012001/CA/ Literatura	42 , 89
327/ 807634/1 / FITA	45 , 91	WUR/ 000601/ / CALCO GEOMETF	1 , 68
327/ 831721/6 /773VEDACAO	172 , 35	WUR/ 000261/ / BRACADEIRA IN	6 , 57
327/ 833721/6 /773VEDACAO	170 , 03	VA/ S6136/ / SUPORTE	1.958 , 42
327/ 833721/6 /999VEDACAO	145 , 35	VA/ S6131/ /8 SUP. MOTOPROP	671 , 13
327/ 837187/1 /1NNBOTAO	1 , 42	VA/ S6131/ /6 ACESSORIOS	6.723 , 58
327/ 837187/1 /2V6BOTAO	- , 71	VA/ S6131/ /5 JG SUP. MOTOR	2.153 , 85

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



327/ 837248/1 /033COBERTURA	4 , 15	VA/ S6131/ /3 SUPORTE MOTOR	917 , 69
327/ 837248/1 /2V6COBERTURA	7 , 37	VA/ S6131/ /2 COMPLEMENTO	870 , 29
327/ 837355/1 /232LUVIA	2 , 84	VA/ S6122/ / TAMPOES	196 , 85
327/ 837701/1 / VEDACAO	54 , 96	VA/ S6116/ / PASTA RECEP	170 , 37
327/ 837702/1 / VEDACAO	55 , 30	VA/ S6102/ / PAINEL SOLAR	1.531 , 03
5X3/ 807439/ / REFORCO	36 , 46	VA/ G1785/ / JG ADAPTADOR	1.733 , 85
5X3/ 807440/ / REFORCO	36 , 46	VA/ G1923/ / CHAVE	491 , 82
5X3/ 807451/ / REFORCO	21 , 34	VA/ G1921/ / ALICATE	637 , 19
5X3/ 831721/ /033VEDACAO	136 , 12	VA/ G1907/ / PARAFUSO	226 , 17
5X3/ 831721/ /1NNVEDACAO	90 , 72	VA/ G1869/ /2 ACIONAD FREIO	617 , 04
5X3/ 831721/ /232VEDACAO	143 , 20	VA/ G1842/S / DETECTOR	30.603 , 86
5X3/ 831721/ /773VEDACAO	122 , 53	VA/ G1841/ / INSERTO ESTRE	452 , 72
5X3/ 831721/A /232VEDACAO	54 , 44	VA/ G1821/ / ACIONADOR	1.311 , 62
5X3/ 837355/C /1NNGUIA	31 , 33	VA/ G1796/ / DETECTOR	3.928 , 68
7M3/ 857522/E / ESPELHO	439 , 61	VA/ G1788/ /10 REGULADOR	1.692 , 80
7N0/ 853675/A /GQFLOGOTIPO	167 , 50	VA/ G1344/ / VENTOSAS	568 , 48
7N0/ 858309/ / ELEM.FREIO	106 , 63	V/ W771/1 /5 ADAPTADOR	7 , 43
7P0/ 807109/D / PARACHOQUE	3.565 , 74	A/ G40503/ / COLOCADOR	309 , 08
7P0/ 807309/A / PARACHOQUE	2.804 , 69	A/ G40204/A / APOIO	499 , 89
7P0/ 837471/C / VEDACAO	153 , 94	A/ G40203/ /1 TUBO DE PRESS	815 , 41
7P0/ 837472/C / VEDACAO	153 , 94	A/ G40202/ / BASE DE PRESS	186 , 53
7P0/ 837475/H /7Z7VEDACAO	673 , 92	A/ G3301/ / DISPOSITIVO D	1.033 , 17
7P0/ 837476/H /7Z7VEDACAO	673 , 92	A/ G3300/A / DISPOSITIVO	892 , 23
7P0/ 837911/A / VEDACAO	921 , 78	A/ G3295/ / COLOCADOR	207 , 21
7P0/ 839471/C / VEDACAO	126 , 09	A/ G3293/ / COLOCADOR	857 , 81
7P6/ 945311/ /9B9COBERTURA	106 , 04	A/ G3291/ / DISPOSITIVO D	2.603 , 49
8D0/ 877237/ / BRACADEIRA	13 , 99	A/ G3289/ / DESBLOQUEADOR	127 , 12
8D5/ 898200/ / JG.TERMINA	354 , 23	5Z9/ 012001/AN/ LIT SPACEFOX	75 , 85
8E0/ 837453/A / PARAFUSO	20 , 78	5Z9/ 012001/AG/ LIT SPACEFOX	81 , 95
8H0/ 853419/ / BASE	39 , 52	5Z0/ 012001/EP/ Literatura de	54 , 89
5W4/ 837085/E / CABO COMAN	34 , 31	5Z0/ 012001/EJ/ LIT. FOX 2008	46 , 70
377/ 413107/ / CAPA PROTE	5 , 28	WUR/ 000125/ / AROMATIZANTE	627 , 27
5U0/ 881805/AF/OYZREVESTIMEN	143 , 94	VA/ S6341/ / RELOGIO COMP.	548 , 20
113/ 837581/6 /1NNMANIVELA	40 , 19	VA/ S6339/ / ALICATE	201 , 64
5Z9/ 867769/B /1CLTAMPA	1.331 , 50	VA/ S6338/ /50 MALA ADAPTAD	6.632 , 98
1S0/ 807248/C / ESPUMA	128 , 49	VA/ S6338/ /1 JOGO DE ADAPT	6.883 , 34
5Z0/ 061225/ /1NNTAPETE	60 , 38	VA/ S6335/ / EQUIP MANUAL	389 , 45
WUR/ 002429/ / MARTELO INERC	1.256 , 39	VA/ S6300/3 /1 DISPOSITIVO	47.899 , 32
WUR/ 002423/ / CONECTOR OVAL	48 , 41	VA/ S6295/ / DISPOSITIVO	1.881 , 52
WUR/ 002419/ / ALICATE MINI	5.870 , 99	VA/ S6278/ / MANGUEIRA CNX	203 , 57
WUR/ 002418/ / ADAPTADOR PAR	673 , 58	VA/ S6277/ / EQ.EXTRACAO	1.502 , 44
WUR/ 002417/ / PANO BRANCO P	2 , 88	VA/ S1978/ /7 EXPULSOR	565 , 06
WUR/ 002416/ / MANTA ABRASIV	8 , 74	VA/ S1978/ /6 EXPULSOR	347 , 94
WUR/ 002415/ / PUNCAO PARA K	65 , 30	VA/ S1978/ /50 KIT FERRAMENT	8.079 , 96
WUR/ 002414/ / CONECTOR REDO	34 , 33	VA/ S1978/ /5 EXPULSOR	412 , 41
5Z1/ 614684/D / TUBO FREIC	96 , 05	VA/ S1978/ /35 KIT DE FERRAM	6.101 , 99
5X7/ 845501/K / VIDRO	323 , 08	VA/ S1978/ /30 JG CABOS ELET	2.076 , 74
377/ 419091/N /999VOLANTE	243 , 62	VA/ S1978/ /3 DESCASCADOR	887 , 44
G/ 052553/R2/ OLEO MOTOR	51 , 14	VA/ S1978/ /29 CHAVE	241 , 32
5U7/ 871119/H / TRAVESSA	135 , 85	VA/ S1978/ /24 ALICATE	1.419 , 21
5U7/ 871119/J / TRAVESSA	135 , 85	VA/ G1459/B /2 COMPLEMENTO	8.333 , 11
5U7/ 881806/BB/LRHREVESTIMEN	354 , 12	VA/ G1459/B / EXTRATOR HIDR	17.126 , 07
5U7/ 885805/G /DRJREVESTIMEN	310 , 57	VA/ G1416/ / SOPRADOR	5.379 , 44
5Z9/ 919051/ / UNIDADE	619 , 36	VA/ G1410/ /4 SOQUETE 22MM	82 , 50
7H0/ 937087/P /Z1DUN.CONTROL	4.161 , 43	VA/ G1410/ /3 ADAPTADOR	465 , 31
5GM/ 857805/ /RAACINTO 3 PT	1.028 , 62	WUR/ 001155/ / FITA ANTI RUI	34 , 90
331/ 845332/11/ VIDRO LAT.	125 , 17	WUR/ 001154/ / FITA ANTI RUI	26 , 82
331/ 845501/17/ VIDRO	1.119 , 36	WUR/ 001152/ / FITA ANTI RUI	24 , 33
331/ 845501/8 / VIDRO	384 , 79	WUR/ 001151/ / FITA ANTI RUI	18 , 91
331/ 945111/7 / LANTERNA	325 , 55	WUR/ 000984/ / CONTRA PESO L	- , 75
377/ 853687/BL/ LOGOTIPO	16 , 08	WUR/ 000983/ / CONTRA PESO L	4 , 37
377/ 853687/BQ/ LOGOTIPO	11 , 01	WUR/ 000982/ / CONTRA PESO L	4 , 06
377/ 853687/CA/ LOGOTIPO	11 , 01	WUR/ 002297/ / TUBO CORRUG 1	8 , 27
377/ 853687/CG/ LOGOTIPO	21 , 21	WUR/ 002296/ / TUBO CORRUG 1	6 , 65

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 853687/CK/ LOGOTIPO	21 , 98	WUR/ 001645/ / ORING COLETOR	- , 93
377/ 853705/A/ FRISO	155 , 75	WUR/ 001638/ / ORING BORR DM	4 , 13
377/ 853707/ / FRISOTETO	102 , 41	WUR/ 001146/ / FITA ADES FEL	52 , 46
377/ 853708/ / FRISOTETO	52 , 07	WUR/ 000981/ / CONTRA PESO L	2 , 75
377/ 853708/C/ FRISOTETO	13 , 88	WUR/ 000980/ / CONTRA PESO L	2 , 23
377/ 853777/ / VEDACAO	63 , 63	WUR/ 000979/ / CONTRA PESO L	2 , 06
5Q0/ 907530/AC/ABCINTERFACE	1.316 , 79	WUR/ 000978/ / CONTRA PESO L	1 , 83
5C7/ 941005/A/ FAROL	3.084 , 00	WUR/ 000977/ / CONTRA PESO L	1 , 52
5C7/ 941006/A/ FAROL	3.084 , 00	WUR/ 000976/ / CONTRA PESO L	1 , 31
3AF/ 827025/A/ TAMPÁ	4.944 , 27	WUR/ 000972/ / CONTRA PESO 5	5 , 90
377/ 819565/A/ BOCAL	25 , 97	WUR/ 002110/ / SOQUETE IMPAC	107 , 22
5U3/ 845301/ / VIDRO LAT.	118 , 70	V/ W5005/T / SOQUETE 15 FA	370 , 02
5U7/ 847061/ /9B9JANELA	448 , 13	V/ W5005/M / SACADOR	757 , 11
030/ 109411/B / ENGATE	34 , 44	V/ W3192/1 / BLOQUEADOR	66 , 46
5Q0/ 254502/X/ TUBO	16.963 , 57	V/ W3190/A / PINO-GUIA	157 , 40
N/ 106225/02/ PARAFUSO	1 , 46	V/ W156/ / SOQUETE	32 , 33
211/ 401999/1 / BUCHA	7 , 71	V/ W133/B / EXTRATOR E CO	156 , 88
8E0/ 972585/B / RECEPACUL	31 , 98	V/ W131/B / EXTRATOR E CO	153 , 62
377/ 857508/B /1NNCARCACA	523 , 99	V/ W126/B / CHAVE T	156 , 60
377/ 857508/C /1NNCARCACA	298 , 27	V/ W123/C / COMPRESSOR	307 , 30
377/ 857508/D /1NNCARCACA	304 , 43	V/ W122/B / ALICATE	201 , 42
377/ 857508/E /1NNCARCACA	509 , 38	V/ W114/A / CHAVE T DE 8M	49 , 39
3A0/ 853600/ /EPGEMBLEMA VW	221 , 61	V/ W113/ / CHAVES FIXAS	61 , 88
3A0/ 853601/ /EPHEMBLEMA VW	221 , 61	V/ W109/A / CHAVE ESTRELA	76 , 67
032/ 121111/CK/ CARCACA	278 , 58	AG/ T10258/ / COLOCADOR	88 , 45
5U0/ 601147/P /Z31CALOTA	68 , 84	AG/ T10257/ / COLOCADOR	86 , 02
5W4/ 837249/ / LIMITADOR	63 , 30	A/ GKU204/ /2 EXTRATOR	274 , 78
5U7/ 860381/ /KN2COBERTURA	43 , 51	A/ GKU128/ /2 EXTRATOR	591 , 47
5U4/ 845021/A / VIDRO	110 , 65	WUR/ 000280/ / BRACADEIRA P/	1 , 13
8K0/ 831402/D / DOBRADICA	263 , 90	WUR/ 000279/ / BRACADEIRA P/	2 , 91
1C0/ 000547/ / ETIQUETA	1 , 73	VA/ S6262/ /2 PECA ADAP	141 , 75
02J/ 409021/AS/ DIFERENCIA	1.558 , 55	VA/ S6262/ / ADAPTADOR	512 , 98
040/ 903175/ / POLIA	22 , 58	VA/ S6254/ / CONT DE TUBOS	973 , 10
2H5/ 800809/ /GRUCARROCERIA	21.179 , 76	VA/ S6240/ /6 JOGO GABARITO	8.355 , 61
WUR/ 002428/ / LUVA DE ALGOD	22 , 56	VA/ S6240/ / JOGO GABARITO	28.898 , 26
WUR/ 002425/ / CONECTOR OVAL	39 , 13	VA/ S6231/ / ADAPTADOR	1.630 , 60
377/ 807111/C /ACBPARCHOQUE	262 , 71	VA/ S6229/ / ADAPTADOR AIR	127 , 38
04E/ 105701/D /ROTCASQUILHO	75 , 19	VA/ S6228/ / ALICATE CORTE	287 , 64
5GM/ 885805/AG/AZYREVESTIMEN	744 , 98	VA/ S6225/ / CAPA PARALAMA	3.082 , 03
5GM/ 885805/AG/AZZREVESTIMEN	744 , 98	VA/ S6223/ / KIT P REPARO	17.278 , 86
028/ 121031/1 / POLIA	73 , 73	VA/ S1978/ /20 TUBOS 3,2 MM	207 , 35
5U0/ 121407/A / RESERVATOR	87 , 58	VA/ S1978/ /1A ALICATE	1.593 , 25
032/ 141016/D / DISCO EMBR	419 , 43	VA/ S1978/ /19 EXPULSOR	103 , 69
5GM/ 857781/A /82VGUIA	1.328 , 23	VA/ S1978/ /18 FERR DE EXPUL	422 , 17
8K0/ 972483/ / RECEPACUL	39 , 42	VA/ S1978/ /15 ADAPTADOR	832 , 33
8K0/ 972483/A / RECEPACUL	39 , 42	VA/ S1978/ /14 SOPRADOR	7.616 , 73
5GM/ 857756/A /YLZFECHO	543 , 68	VA/ S1978/ /13 FERR ESPECIAL	347 , 94
8K0/ 972994/A / RECEPACUL	12 , 72	VA/ S1978/ /12 FERR ESPECIAL	335 , 97
5GM/ 857755/C /YLZFECHO	543 , 68	VA/ S1978/ /11 FERR ESPECIAL	274 , 39
8K0/ 972994/B / RECEPACUL	19 , 98	VA/ S1978/ /10 FERR ESPECIAL	249 , 70
5GM/ 857508/B /9B9CARCACA	1.363 , 21	VA/ G1402/ / MEDIDOR	4.995 , 26
8K0/ 973702/G / RECEPACUL	20 , 69	VA/ G1397/A / MEDIDOR	7.387 , 17
5GM/ 857507/ /9B9CARCACA	1.363 , 21	VA/ G1397/ /4 ADAPTADOR 3 V	376 , 76
8R0/ 973705/ / RECEPACUL	35 , 38	VA/ G1389/ /3 PLACA	696 , 17
N/ 912429/01/ PARAFUSO	- , 55	VA/ G1371/ / TESTE VAZAMEN	6.477 , 20
N/ 102466/11/ PARAFUSO	2 , 04	VA/ G1368/ / VACUOMETRO	7.063 , 30
5GM/ 854662/ /RYPGRADE	197 , 22	VA/ G1367/ /7 SENSOR PMA	895 , 12
7X0/ 898503/2 / FECHADURA	247 , 47	VA/ G1356/ /5 KIT REPARO	1.441 , 00
377/ 857501/AA/ ESPELHO	189 , 25	VA/ G1356/ /4 CORTADOR TUBO	337 , 49
377/ 857501/AB/ ESPELHO	276 , 65	V/ W811/ / GANCHO	116 , 58
377/ 857502/AA/ ESPELHO	189 , 25	V/ W802/ / CHAPAS DE FIX	462 , 41
377/ 857502/AB/ ESPELHO	276 , 65	V/ W801/ / PLACA DE FIXA	306 , 17
377/ 857507/ /1NNCARCACA	234 , 47	V/ W778/ / LUVA DE MONTA	103 , 71
377/ 857507/C /1NNCARCACA	295 , 65	V/ W771/5 /2 ADAPTADOR	166 , 52

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 857507/D /1NNCARCACA	304 , 43	V/ W771/5 /1 ADAPTADOR	40 , 20
377/ 857507/E /1NNCARCACA	562 , 77	V/ W771/2 /1 ACESSORIOS	199 , 41
377/ 857508/ /1NNCARCACA	234 , 47	VA/ G1410/ /2 INSERTO ESTRE	271 , 40
377/ 857508/A /1NNCARCACA	244 , 00	VA/ G1410/ /1 JG ACESSORIOS	410 , 85
327/ 839323/1 / COIFA	2 , 93	VA/ G1410/ / TORQUIMETRO	1.719 , 65
5Z0/ 845011/J / PARABRISA	1.174 , 80	VA/ G1402/4 /5 KIT ADAPTADOR	646 , 76
5Z0/ 845011/N / PARABRISA	1.270 , 24	VA/ G1402/ /6 KIT ADAPTADOR	966 , 32
5Z0/ 845237/B / ESPACADOR	- , 72	V/ W2078/ / ALAVANCA	254 , 73
5Z0/ 853343/ / INSERTO	6 , 39	V/ W2065/A / TRAVA	409 , 15
5Z0/ 853601/A /FDYEMBLEMA VW	67 , 90	V/ W2058/ / GUIA	36 , 09
5Z0/ 853601/D /739EMBLEMA VW	33 , 37	V/ W2008/A / RECIPIENTE P/	801 , 82
5Z0/ 853653/G /041GRADE	273 , 07	V/ W0401/03/0 TUBO COLOCADO	134 , 28
5Z0/ 853653/H /BUSGRADE	154 , 71	V/ W0102/06/ PINO	34 , 24
5Z0/ 853655/ / GRADEPROTE	33 , 83	V/ W910/ / ANEL AUXILIAR	66 , 39
5Z0/ 853655/A / COBERTURA	29 , 74	V/ W106/ / CHAVE T 10MM	56 , 27
5Z0/ 853656/A / COBERTURA	29 , 74	V/ W068/ / SOQUETE ESPEC	412 , 60
5Z0/ 853665/H /9B9GRADE	45 , 01	V/ W067/ / CHAVE ESPECIA	170 , 84
5Z0/ 853671/B /SS4GRADE	409 , 43	V/ W066/ / LUVA PRESSAO	274 , 63
5Z0/ 853685/A /CK3FAIXA	49 , 52	V/ W065/ / COLOCADOR	153 , 96
5Z0/ 853685/A /CL4FAIXA	49 , 52	V/ W064/ / TRAVESSA	197 , 22
5Z0/ 853685/B /CD2FAIXA	8 , 98	V/ W062/ / COLOCADOR	148 , 26
5Z0/ 853685/B /CK3FAIXA	49 , 30	V/ W061/ / SUPORTE	805 , 63
5Z0/ 853685/C /739LOGOTIPO	18 , 77	V/ W060/ / DISCO COLOCAD	172 , 79
5Z0/ 853685/D /739LOGOTIPO	16 , 53	V/ W059/ / EXTRATOR	283 , 82
5Z0/ 853685/E / LOGOTIPO	41 , 16	AG/ T10225/ / FERR P/ PMS	170 , 92
5Z0/ 853685/F /739LOGOTIPO	27 , 65	AG/ T10210/ / GAB. AJUSTE	147 , 62
5Z0/ 853685/G /GQFLOGOTIPO	28 , 50	A/ G32111/ / COLOCADOR	169 , 17
5Z0/ 853685/K /739LOGOTIPO	20 , 28	A/ G32109/ / TUBO COLOCADO	597 , 44
5Z0/ 853686/A /CD2FAIXA	49 , 52	A/ G30507/ / COLOCADOR	196 , 93
5Z0/ 853686/A /CK3FAIXA	48 , 77	A/ G30506/B / COLOCADOR	181 , 85
373/ 857502/AB/1NNEPELHO	283 , 98	A/ G30211/A / TRAVESSA DE A	452 , 31
373/ 857502/B / ESPELHO	274 , 84	A/ G3288/ / COLOCADOR	731 , 76
373/ 857507/ /1NNCARCACA	296 , 43	A/ G3282/ /95 COMPLEMENTO	82 , 23
373/ 857507/B /1NNCARCACA	566 , 24	A/ G3282/ /8 PLACA DE AJUS	157 , 66
373/ 857507/C /1NNCARCACA	323 , 08	A/ G3282/ /59 SUPORTE DE SE	398 , 40
373/ 857507/D /1NNCARCACA	401 , 22	A/ G3282/ /52 GABARITO	345 , 55
373/ 857507/E /1NNCARCACA	362 , 91	A/ G3282/ /48 PINO	38 , 60
373/ 857508/ /1NNCARCACA	296 , 43	5X6/ 012006/N / LITERATURA DE	12 , 27
373/ 857508/B /1NNCARCACA	566 , 24	5Z0/ 012001/CQ/ LIT. FOX 2007	47 , 41
373/ 857508/C /1NNCARCACA	321 , 04	5Z0/ 012001/BN/ LIT.FOX OVERS	134 , 77
5G4/ 971369/C / CHICOTE	325 , 42	VA/ S5234/ / SANGRADOR	30.317 , 16
5G1/ 971147/AN/ CHICOTE	817 , 14	VA/ S5232/ /2 ADAPT AIRBAG	107 , 49
5G1/ 971147/AP/ CHICOTE	817 , 14	VA/ S5234/ /1 IADAPTADOR	1.452 , 13
5G0/ 971391/K / CHICOTE	556 , 68	VA/ S5235/ / CARREG BATERI	3.829 , 87
5G0/ 971095/D / CHICOTE	421 , 60	VA/ S5232/ /1 ADAPT AIRBAG	63 , 41
5G0/ 886331/D /82VCOBERTURA	24 , 07	VA/ G1601/ / TORQUIMETRO	8.264 , 27
6RD/ 721469/ / CASQUILHO	42 , 08	VA/ G1598/8 /1 ADAPTADOR	4.105 , 66
6Q0/ 823302/B / DOBRADICA	126 , 92	VA/ G1598/ /52 CABO TESTE	3.208 , 79
5X0/ 857001/BA/PMBPAINEL	1.481 , 60	VA/ G1598/ /51 CABO ADAP TES	3.124 , 12
032/ 109101/AH/ COMANDO	364 , 90	VA/ S5237/ / APLICADOR	2.634 , 43
6R0/ 698545/B / PECA FIXAC	55 , 12	VA/ S5255/ / ADAPTADOR 2PI	763 , 13
1SB/ 837477/ /5APVEDACAO	33 , 04	VA/ S5256/ / ADAPTADOR 2PI	649 , 04
377/ 803098/A /CTRCHP UNIAO	79 , 60	VA/ S5256/ /1 ADAPTADOR 2PI	761 , 32
217/ 809176/1 / PAINEL	2.139 , 03	VA/ S5257/ / ADAPTADOR 3PI	828 , 19
5Z0/ 845011/DL/ PARABRISA	761 , 76	WUR/ 000046/ / ADITIVO P/ RA	18 , 41
5Z0/ 853686/A /CL4FAIXA	48 , 77	WUR/ 000051/ / ALICATE ANEL	165 , 78
5Z0/ 857508/C /1NNEPELHO	544 , 83	A/ G3150/ / CHAVE 14 MM	409 , 10
5Z0/ 857508/F /1NNEPELHO	275 , 55	A/ G3155/ / CHAVE ESPECIA	466 , 74
5Z0/ 857508/H /1NNEPELHO	270 , 88	A/ G3161/ / ADAPTADOR	217 , 88
5Z0/ 857508/J /1NNEPELHO	270 , 88	VA/ G1598/ /47 CABO DE TESTE	2.861 , 12
ZAE/ 839831/ / DISCO	5 , 11	VA/ G1598/ /42 MODULO TESTE	4.357 , 94
ZBA/ 845271/B / VEDACAO	18 , 47	VA/ G1598/ /41 CABO P TESTE	13.771 , 31
ZBC/ 837080/ / LUVA	2 , 84	VA/ G1598/ /391CABO ADAPTAD	5.380 , 45
ZBC/ 837236/A /2V6CARCACA	5 , 83	VA/ G1598/ /36 CABO ADAPTAD	3.386 , 51

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1H6/ 943021/ / LUZ DE PLA	72 , 41	VA/ G1310/ /12 CABO 400 CM	611 , 37
1H6/ 943199/ / SUPORTE	103 , 91	VA/ G1310/ /11 CABO 200 CM	403 , 08
373/ 857508/D /1NNCARCACA	333 , 27	VA/ G1310/ /10 CONECTOR	313 , 06
373/ 857508/E /1NNCARCACA	552 , 08	VA/ G1310/ /1 ADAPTADOR M7	428 , 13
373/ 857521/A / VIDRO	96 , 74	VA/ G1301/ / VERIFICADOR	2.396 , 75
373/ 857521/C / VIDRO	112 , 68	VA/ G1275/ / ALICATE	851 , 09
373/ 857522/A / ESPELHO	112 , 68	VA/ G1274/B / ANALIZADOR	1.160 , 46
373/ 857522/C / ESPELHO	206 , 40	VA/ G1274/A / ANALIZADOR	868 , 55
373/ 857538/ /GRUTAMPA	114 , 44	VA/ G1274/3A/4A ADAPTADOR	410 , 93
373/ 857538/C /1NNTAMPA	79 , 39	VA/ G1274/ /9 ADAPTADOR	280 , 93
373/ 857539/ / BASE	53 , 30	V/ W436/A / PINO GUIA	51 , 53
373/ 857543/A / BASE	11 , 29	V/ W435/ / BASE DE PRESS	28 , 18
373/ 857544/A / BASE	8 , 71	V/ W434/ / BASE DE PRESS	31 , 81
374/ 807418/A /GRUCOBERTURA	1.378 , 58	V/ W433/A / ANEL DE PRESS	43 , 78
374/ 845501/F / VIDRO	344 , 67	V/ W447/H / BASE DE PRESS	55 , 62
374/ 845501/G / VIDRO	216 , 55	V/ W447/F / BASE DE PRESS	150 , 06
374/ 845501/J / VIDRO	274 , 84	V/ W447/D / PLACA DE PRES	143 , 19
5Z0/ 853686/B /CD2FAIXA	9 , 13	V/ W447/C / PLACA DE PRES	130 , 68
5Z0/ 853686/B /CK3FAIXA	12 , 45	V/ W446/ / TUBO DE PRESS	107 , 76
5Z0/ 853686/B /CL4FAIXA	12 , 61	V/ W441/ / BASE DE PRESS	313 , 45
5Z0/ 853686/E / LOGOTIPO	41 , 16	V/ W440/ / ANEL DE PRESS	82 , 23
5Z0/ 853687/ /739LOGOTIPO	20 , 05	V/ W437/A / PINO GUIA	95 , 09
5Z0/ 853687/A / LOGOTIPO	11 , 01	V/ W001/E / CHAVE ESTRELA	18 , 11
5Z0/ 853687/C /60ULOGOTIPO	13 , 79	U/ E40075/ / ALICATE CORTE	807 , 86
5Z0/ 853687/C /61VLOGOTIPO	13 , 79	U/ E40072/ / CHAVE	552 , 66
5Z0/ 853687/D / LOGOTIPO	19 , 71	U/ E40068/ / SEPARADOR	484 , 55
5Z0/ 853687/E /CD2LOGOTIPO	16 , 31	U/ E40063/A / EXTRATOR	531 , 95
5Z0/ 853687/E /CK3LOGOTIPO	33 , 50	U/ E40061/ /1 EXTRATOR	478 , 96
5Z0/ 853687/E /CL4LOGOTIPO	53 , 08	U/ E40051/ /2 ADAPTADOR	283 , 84
5Z0/ 853687/F /CD2ADESIVO	36 , 36	U/ E40051/ /1 ADAPTADOR	202 , 46
5Z0/ 853687/F /CK3ADESIVO	42 , 00	E/ Q7443/ / MINI LIFTER	7.647 , 81
5Z0/ 853687/F /CL4ADESIVO	72 , 81	E/ Q7442/ / KIT DESSAMASS	6.961 , 99
5Z0/ 853687/G /739LOGOTIPO	16 , 00	E/ Q7441/ / DISPOSITIVO	15.014 , 41
5Z0/ 853687/H /9B9LOGOTIPO	12 , 77	AG/ T10127/ / HASTE DE AJUS	328 , 04
5Z0/ 853687/L / LOGOTIPO	41 , 16	AG/ T10126/ / PLACA	353 , 90
5Z0/ 853687/M /9B9LOGOTIPO	12 , 77	AG/ T10125/ / SOQUETE ESPEC	152 , 37
5Z0/ 853689/ / LOGOTIPO	63 , 80	AG/ T10121/ / TRAVA	168 , 07
5Z0/ 853689/A / LOGOTIPO	20 , 19	AG/ T10117/ / COLOCADOR	169 , 17
5Z0/ 853689/B / LOGOTIPO	20 , 19	A/ GKU17/ /0 SEPARADOR	944 , 32
5Z0/ 854431/ /THZCOBERTURA	141 , 13	A/ GKU15/ /2 EXTRATOR	1.491 , 80
5Z0/ 857507/C /1NNEPELHO	528 , 89	A/ G3459/ / DISPOSITIVO D	791 , 75
5Z0/ 857507/F /1NNEPELHO	275 , 55	A/ G3457/ / SUPORTE	1.448 , 60
373/ 857502/ / ESPELHO	200 , 08	A/ G3455/ / COLOCADOR	141 , 94
376/ 827301/ / DOBRADICA	118 , 54	A/ G3450/ /3 EXTRATOR	69 , 28
ASE/ 441050/01/000JG MEDICAO	12.025 , 98	A/ G3450/ /2A PINOS GUIA	105 , 83
1J0/ 885644/E /B41HASTE	36 , 96	A/ G3183/A / CHAVE CASTELO	377 , 77
1J0/ 885643/E /B41HASTE	40 , 53	A/ G3180/ / SUPORTE	230 , 89
377/ 807418/A /GRUCOBERTURA	1.472 , 32	A/ G3178/ / CENTRALIZADOR	86 , 20
030/ 103161/H / VEDACAO	9 , 54	A/ G3177/ / TRAVA	21 , 84
079/ 121115/N / CAIXA	682 , 25	A/ G3176/ /50 PINO GUIA	129 , 66
030/ 103171/G / FLANGE	548 , 56	A/ G3176/ / EIXO CENTRALI	148 , 74
5C5/ 853687/F /739LOGOTIPO	298 , 62	VA/ S5179/ / SOPRADOR	1.768 , 82
6Q0/ 407255/AP/ CAIXA	459 , 08	VA/ G1598/ /34LCABO ADAPTAD	4.706 , 52
2H5/ 810083/ /GRUPAINEL	4.433 , 86	VA/ G1598/ /33 CABO ADAPTAD	2.826 , 23
AG/ T10205/A / FERRAMENTA DE	5.770 , 67	VA/ G1598/ /31 ADAPTADOR	14.769 , 03
5K0/ 971842/ / GRAMPO	11 , 20	VA/ G1598/ /3 ADAPTADOR	3.255 , 97
5G0/ 971798/A / ESPUMA	2 , 33	VA/ G1598/ /27 ADAPTADOR	2.865 , 40
5G0/ 971798/B / ESPUMA	2 , 33	VA/ G1598/ /24 ADAPTADOR	3.646 , 42
04E/ 971612/CA/ CHICOTE	784 , 02	VA/ G1598/ /22 ADAPTADOR	3.086 , 48
5GM/ 971369/ / CHICOTE	325 , 42	VA/ G1598/ /21 ADAPTADOR	3.413 , 25
5X3/ 845501/ / VIDRO	427 , 27	VA/ G1598/ /20 ADAPTADOR	4.521 , 56
5X3/ 857508/A /999CARCACA	149 , 07	VA/ G1598/ /2 ADAPTADOR 25	3.043 , 86
5X3/ 857522/ / ESPELHO	116 , 23	VA/ G1274/ /8 ADAPTADOR	275 , 39
5X3/ 857538/ /1NNTAMPA	160 , 42	VA/ G1274/ /10 COMPLEMENTO	314 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X3/ 860173/ / ELEMENTC	1 , 36	V/ W5900/ / DISPOSITIVO P	874 , 60
5Z0/ 807217/R /GRUCOBERTURA	1.050 , 63	V/ W5758/ / CONEXAO PARA	343 , 36
5Z0/ 807217/S /GRUCOBERTURA	1.175 , 08	V/ W5709/2 / TENSOR	189 , 29
5Z0/ 807421/A /GRUCOBERTURA	872 , 82	V/ W5693/9 / EXTRATOR E CO	417 , 60
327/ 845041/10/ VIDRO FIXO	186 , 13	V/ W5693/8 / EXTRATOR E CO	428 , 68
327/ 845042/10/ VIDRO FIXO	186 , 13	V/ W5693/6 / BASE DE APOIO	173 , 84
327/ 845121/1 / VEDACAO	173 , 72	V/ W423/ / TUBO DE PRESS	109 , 57
327/ 845201/7 / VIDRO	78 , 29	V/ W422/ / TUBO DE PRESS	83 , 88
327/ 845202/7 / VIDRO	78 , 29	V/ W421/ / TUBO DE PRESS	68 , 82
327/ 845205/8 / VIDRO	88 , 17	V/ W420/ / TUBO DE PRESS	96 , 72
327/ 845206/8 / VIDRO	88 , 17	V/ W419/ / TUBO DE PRESS	86 , 16
327/ 845215/7 / VIDRO	72 , 91	V/ W418/A / TUBO DE PRESS	63 , 78
327/ 845215/8 / VIDRO	49 , 35	V/ W416/B / TUBO DE PRESS	93 , 66
327/ 845216/7 / VIDRO	55 , 54	BR/ T03006/ / PINO-TRAVA	15 , 12
327/ 845216/8 / VIDRO	49 , 35	BR/ T03005/ /1 ESPACADOR	51 , 06
327/ 845217/1 / VEDACAO	33 , 37	BR/ T03005/ / TRAVA DA BOMB	531 , 79
327/ 845218/1 / VEDACAO	33 , 37	BR/ T03004/ / LUYA	149 , 32
327/ 845501/10/ VIDRO	276 , 87	BR/ T03003/ / CHAVE ESPECIA	267 , 37
327/ 845521/1 / VEDACAO	149 , 02	BR/ T03002/ / SUPORTE	251 , 28
327/ 853653/2 / GRADE	87 , 26	BR/ T03001/ / SUPORTE	717 , 31
327/ 853687/14/ LOGOTIPO	62 , 55	BR/ T03000/ / DISPOSITIVO	743 , 63
327/ 853779/4 / VEDACAO	55 , 13	AG/ T10098/A / BARRA TRAVAM	349 , 11
373/ 853814/ /U71SOLEIRA	19 , 69	AG/ T10094/A / EXTRATOR	290 , 37
1Q0/ 611775/D / MANGUEIRA	109 , 26	AG/ T10094/ / EXTRATOR	380 , 16
06A/ 906057/P / UNID.COMAN	2.466 , 52	AG/ T10092/ / PARAFUSO TENS	82 , 78
06A/ 906057/H / UNID.COMAN	2.415 , 48	V/ W433/ / BASE DE PRESS	119 , 05
046/ 131887/ / BUCHA	16 , 96	V/ W432/ / BASE DE PRESS	86 , 29
038/ 133287/C / ANEL	28 , 10	V/ W431/ / BASE DE PRESS	54 , 48
5Z0/ 407256/AD/ CAIXA	390 , 37	V/ W429/ / ANEL DE PRESS	56 , 87
5Z0/ 807421/C /GRUCOBERTURA	891 , 20	V/ W428/ / GUIA	516 , 99
5Z0/ 845011/BG/ PARABRISA	992 , 62	V/ W426/ / TUBO DE PRESS	31 , 39
5Z0/ 845011/BH/ PARABRISA	794 , 36	V/ W424/ / PINO DE PRESS	129 , 98
5Z0/ 845011/BQ/ PARABRISA	1.304 , 00	U/ E40004/A / REGULADOR	411 , 43
5Z0/ 845011/CC/ PARABRISA	831 , 53	U/ E30040/ / FERRAMENTA	308 , 95
5Z0/ 845011/CE/ PARABRISA	794 , 36	U/ E30031/ / PORCA	34 , 02
5Z0/ 845011/CJ/ PARABRISA	646 , 32	U/ E30009/A / ALAVANCA	363 , 57
5Z0/ 845011/CN/ PARABRISA	744 , 88	AG/ T10112/ / EXTRATOR	172 , 35
5Z0/ 845011/CQ/ PARABRISA	787 , 12	AG/ T10111/ / FERRAMENTA DE	212 , 62
5Z0/ 845011/CS/ PARABRISA	665 , 45	AG/ T10109/ / SUPORTE	228 , 97
5Z0/ 845011/DA/ PARABRISA	752 , 43	AG/ T10108/ /1 PLACA LIMITAD	172 , 17
5Z0/ 845011/DC/ PARABRISA	643 , 67	AG/ T10108/ / SUPORTE PARA	1.321 , 50
5Z0/ 845011/DE/ PARABRISA	730 , 92	AG/ T10103/ /1 ADAPTADOR	457 , 94
5Z0/ 845011/DG/ PARABRISA	698 , 74	AG/ T10102/ / SUPORTE	1.254 , 04
5Z0/ 845011/DJ/ PARABRISA	788 , 26	AG/ T10101/ / JOGO DE SOQUE	313 , 19
8L0/ 858851/A / CABO	1.233 , 77	A/ G3423/ / DISCO EXTRATO	337 , 51
8L0/ 941295/B / MOTOR	1.902 , 75	A/ G3422/ / DISPOSITIVO D	300 , 44
8L3/ 837947/ / CAPA COBER	2 , 34	A/ G3421/ / GABARITO	62 , 13
8N0/ 847081/ /01CABRIDOR	812 , 18	A/ G3420/ / FERRAMENTA DE	140 , 86
8N0/ 949127/A / LUZ	133 , 15	A/ G3418/ / TRAVESSA	202 , 73
8P0/ 941953/ / SUP.LAMPAD	126 , 44	A/ G3147/ / SUPORTE	430 , 89
8T0/ 898173/ / JG.PECAS	268 , 38	A/ G3146/ / TUBO COLOCADO	262 , 52
8T0/ 943021/ / LUZ DE PLA	72 , 60	A/ G3144/ / TUBO	118 , 39
8Z0/ 837111/ / TAMPAO	1 , 40	A/ G3143/ / COLOCADOR	224 , 60
373/ 857501/ / ESPELHO	200 , 08	A/ G3129/ / COLOCADOR	121 , 33
373/ 857501/B / ESPELHO	274 , 84	A/ G3128/ / COLOCADOR	1.105 , 21
5Z0/ 807421/D /TGNCOBERTURA	936 , 03	A/ G3126/ / DISPOSITIVO	331 , 25
5Z0/ 807863/ / GUIA	33 , 65	WUR/ 000036/ / ADESIVO DE SI	716 , 02
5Z0/ 807863/A / GUIA	31 , 27	VA/ S5231/ /1 DESCONECTOR	286 , 82
5Z0/ 807863/B / GUIA	14 , 35	VA/ S5231/ / DESCONECTOR	281 , 01
5Z0/ 809957/H / PROTETOR	100 , 14	VA/ S5226/ / EXTRATOR	797 , 88
5Z0/ 809958/C / PROTETOR	103 , 48	VA/ S5194/ / CAPA FRONTAL	1.387 , 78
5Z0/ 809958/F / PROTETOR	101 , 12	VA/ S5193/ / CAPA PARA-LAM	1.530 , 88
5Z0/ 809961/F / PROTETOR	78 , 23	VA/ S5190/ / SUGADOR COMB	30.475 , 70
5Z0/ 809961/H / PROTETOR	51 , 62	VA/ G1310/ /2 ADAPTADOR M7	328 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 809962/E / PROTETOR	80 , 32	V/ W472/1 / BASE DE PRESS	87 , 14
5Z0/ 809962/F / PROTETOR	78 , 23	V/ W002/X / SOQUETE TORX	39 , 81
5Z0/ 820075/A /AYVCOBERTURA	26 , 61	V/ W022/M / JOGO DE SOQUE	231 , 08
5Z0/ 820075/A /EKLCOBERTURA	24 , 24	V/ W010/C / EXTRATOR	1.336 , 39
5Z0/ 837187/ / BOTAO	4 , 15	V/ W010/B / EXTRATOR PARA	636 , 37
5Z0/ 837187/A / BOTAO	2 , 13	V/ W006/1 /4 BUCHA	738 , 49
5Z0/ 837187/D /9B9BOTA	1 , 42	V/ W006/ / AFERIDOR	7.850 , 25
5Z0/ 837486/A / COXIM	20 , 28	V/ W003/E / CHAVE 10 MM	304 , 93
5Z0/ 837973/ /1NNCOBERTURA	12 , 07	AG/ T10172/ / TRAVA	748 , 90
5Z0/ 837973/A /1NNCOBERTURA	11 , 94	AG/ T10167/ / FERRAMENTA DE	227 , 80
5Z0/ 837974/ /1NNCOBERTURA	11 , 94	AG/ T10166/ / EXTRATOR	345 , 93
5Z0/ 837974/A /1NNCOBERTURA	11 , 94	AG/ T10159/ / FERRAMENTA ES	353 , 71
5Z0/ 837974/C /9B9COBERTURA	15 , 59	A/ E60186/ / MANIVELA	631 , 73
5Z0/ 845011/AA/ PARABRISA	986 , 40	A/ GV183/ / BITS	36 , 42
5Z0/ 845011/AL/ PARABRISA	1.503 , 29	A/ GV176/ / EXTRATOR	780 , 40
5Z0/ 845011/BE/ PARABRISA	1.262 , 72	A/ GV175/ / SOQUETE SW 15	141 , 27
1C0/ 807637/B / FOLHA	48 , 00	A/ GV172/ / GANCHO	495 , 31
1C0/ 807421/M /GRUCOBERTURA	1.731 , 57	A/ GV159/ / CHAVE	758 , 66
1C0/ 807358/D / AMORTECIME	1.101 , 05	A/ GKU44/ /2 EXTRATOR 120M	743 , 53
1C0/ 807638/B / FOLHA	48 , 00	A/ G3248/A / RETENTOR	672 , 07
1C0/ 807649/P /GRUCOBERTURA	1.345 , 77	A/ G3247/ / SOQUETE 8MM	194 , 43
1C0/ 807681/H /01CGRADE	112 , 72	A/ G3244/ / DISPOSITIVO	1.008 , 52
1C0/ 807357/D / AMORTECIME	1.101 , 05	A/ G3242/ / PARAFUSO DE F	249 , 66
1C0/ 807334/D / APOIO	46 , 62	A/ G3236/ / PINO PRESSAO	169 , 01
1C0/ 807334/A / APOIO	220 , 56	327/ 000197/1 / LIT SANTANA	11 , 34
1C0/ 807333/C / APOIO	46 , 62	VA/ S6026/ /2 ROSCAS	589 , 78
1C0/ 807333/ / APOIO	308 , 80	VA/ S6026/ /1 ROSCAS	149 , 08
1C0/ 807287/L /B41SUPORTE	34 , 19	VA/ S6026/ / JG HELI-COIL	4.339 , 05
1C0/ 807683/J /01CGRADE	90 , 68	VA/ S6024/ /3 HELI-COIL	249 , 04
1C0/ 807684/B /01CGRADE	90 , 68	VA/ S6024/ /2 ROSCAS	212 , 11
377/ 803415/B /CTRLONGARINA	343 , 48	VA/ S6024/ /1 ROSCAS	177 , 90
6Q0/ 809438/ / PAINEL	114 , 47	VA/ S6024/ / JG HELI CORL	3.296 , 50
5U0/ 937548/B / CAIXA	120 , 30	VA/ S6022/ /3 ROSCAS	516 , 97
N/ 903350/04/ ARRUELA	4 , 96	VA/ S6022/ /2 ROSCAS	456 , 68
N/ 104373/01/ BATERIA	16 , 77	VA/ S6022/ /1 JG ROSCAS	139 , 29
377/ 845021/H / VIDRO	135 , 14	VA/ G1752/ /4 SAPATAS TENS	1.549 , 84
5Z0/ 129266/ / CASQUILHO	2 , 71	VA/ G1752/ /3 ADAPTADOR	1.693 , 75
5U0/ 057182/ / RADIO	491 , 95	5U1/ 012001/C / Literatura	41 , 20
APR/ 057001/ / Conjunto Cami	101 , 04	5U1/ 012001/A / Literatura	43 , 76
5Q0/ 816411/AK/ CONDENSADO	1.174 , 49	WUR/ 000252/ / BRACADEIRA ES	13 , 35
1K6/ 955651/ / BOMBA	42 , 85	VA/ S6101/ / DISPOSITIVO	1.308 , 35
7P0/ 867765/D /NX1REVESTIMEN	761 , 12	VA/ S6100/ / GUINCHO HIDR	11.761 , 97
7P0/ 867766/D /NX1REVESTIMEN	761 , 12	VA/ S6096/ / ABASTECEDOR	2.941 , 80
7P6/ 121293/H / CONDUTOR A	197 , 08	VA/ S6095/ /1 SUPORTE	11.213 , 05
5C6/ 035160/A / AUTORADIO	1.506 , 22	VA/ S6095/ / CAVALETE MOT	17.946 , 45
5C6/ 035160/ / AUTORADIO	1.506 , 22	VA/ S6085/ / EXPULSOR	3.202 , 08
06H/ 105591/K /SWACASQUILHO	79 , 28	VA/ S6084/ / SUPORTE VIDRO	3.745 , 45
5C0/ 505315/C / CHASSI	461 , 80	VA/ S6058/ / JOG REPARACAO	5.814 , 67
113/ 837355/1 /1NNGUIA	- , 71	VA/ S6056/ / JG FERRAMENTA	8.810 , 98
113/ 837595/2 /1NNESPACADOR	1 , 64	VA/ S6027/ / JG. REPARACAO	4.816 , 19
113/ 941031/5 / FAROL	197 , 00	VA/ G1784/ / COMPLEMENTO	349 , 08
131/ 837441/Z / GRAMPO	1 , 36	VA/ G1783/ / TORQUIMETRO	1.356 , 77
131/ 837941/Z / MOLA DISCO	2 , 13	VA/ G1763/ /5 ADAPTADOR	456 , 10
17S/ 837187/ /9B9BOTA	27 , 78	VA/ G1763/ /2 BOBINA PAPEL	168 , 79
191/ 807196/ / TAMPAO	6 , 86	VA/ G1763/ / MEDIDOR	10.620 , 69
191/ 837575/ /033COBERTURA	2 , 86	VA/ G1761/ /1 APLICADOR	3.712 , 90
191/ 837575/ /05 COBERTURA	4 , 00	VA/ G1755/ / KIT /P VIDROS	341 , 50
191/ 837575/ /232COBERTURA	4 , 19	VA/ G1752/ /9 ADAPTADOR	1.510 , 59
191/ 955985/A / BICO EJETO	21 , 11	VA/ G1752/ /8 COMPLEMENTO	703 , 04
1C0/ 807079/A /GRUCOBERTURA	1.368 , 99	VA/ G1752/ /7 ADAPTADOR	2.889 , 90
1C0/ 807221/E /GRUCOBERTURA	2.258 , 46	VA/ G1332/ /2 INSERTO ESTRE	1.779 , 03
1C0/ 807241/A /GRUCOBERTURA	35 , 15	VA/ G1332/ /13 CHAVE FIXA	522 , 26
1C0/ 807241/C /GRUCOBERTURA	48 , 49	VA/ G1332/ /12 CHAVE FIXA	365 , 28
1C0/ 807271/D / AMORTECIME	1.141 , 93	VA/ G1332/ /11 CHAVE ESTRELA	383 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C0/ 807272/D / AMORTECIME	1.637 , 02	VA/ G1332/ /10 CHAVE ESTRELA	310 , 39
1C0/ 807287/G /B41SUPORTE	269 , 34	VA/ G1332/ /1 INSERTO CATRA	556 , 23
2H2/ 061162/A / PROTETOR	2.645 , 60	VA/ G1332/ / TOQUIMETRO	1.953 , 30
1C0/ 837763/B / BATENTE	4 , 38	VA/ G1331/ /6 CHAVE FIXA	323 , 29
1C0/ 837879/ /GRUTAMPA	47 , 16	VA/ G1331/ /5 CHAVE FIXA	274 , 87
1C0/ 837885/C / ESTRIBO	509 , 66	VA/ G1331/ /3 INSERTO ESTRE	597 , 16
1C0/ 837889/F /041RECORTE	872 , 77	V/ W522/ / BASE DE PRESS	110 , 10
1C0/ 837890/F /041RECORTE	872 , 77	V/ W521/1 /2 LUVA	102 , 15
1C0/ 837997/C / FOLHA	1 , 46	V/ W516/ / TUBO	38 , 27
1C0/ 845011/AA/ PARABRISA	3.903 , 69	V/ W512/ / BASE DE PRESS	62 , 90
1C0/ 845011/S / PARABRISA	2.773 , 14	V/ W472/2 / LUVA	28 , 59
1C0/ 845042/M / VIDRO LAT.	821 , 23	A/ GKU21/ /4 EXTRATOR 20-3	524 , 64
1C0/ 845051/AF/ VIDRO	1.790 , 42	A/ GKU21/ /1 EXTRATOR 12-1	588 , 14
1C0/ 845051/AL/ VIDRO	2.256 , 73	A/ GKU18/ /0 EXTRATOR	694 , 91
1C0/ 845201/D / VIDRO	394 , 44	A/ G3218/ / CHAVE	610 , 88
1C0/ 845202/D / VIDRO	376 , 06	A/ G3212/ / PINCA	316 , 35
1C0/ 853387/G / FOLHA	29 , 45	A/ G3207/ / PARAFUSO	324 , 22
1C0/ 853387/H / FOLHA	13 , 25	A/ G3202/ / COLOCADOR	685 , 69
1C0/ 853388/A / FOLHA	22 , 89	A/ G3194/ / DISPOSITIVO	176 , 82
1C0/ 853493/E / ADAPTADOR	48 , 07	A/ G3187/ / LUVA	187 , 10
1C0/ 853494/E / ADAPTADOR	48 , 07	A/ G3185/ / CHAVE ARTICUL	437 , 13
1C0/ 853617/B /ULMEMBLEMA VW	208 , 94	WUR/ 000230/ / BRACADEIRA BI	5 , 91
1C0/ 853630/M /ULMEMBLEMA VW	215 , 04	WUR/ 000066/ / ALICATE DE PR	358 , 69
1C0/ 853675/H /PA7LOGOTIPO	88 , 79	VA/ S6022/ / JG HELI CORL	3.626 , 27
1C0/ 853701/ /GRUFRISOTETO	417 , 90	VA/ S6017/B / ADAPTADOR	2.499 , 37
1C0/ 853702/ /GRUFRISOTETO	417 , 90	VA/ S5900/ / CARR. BATERIA	6.398 , 82
1C0/ 857957/A /Y20COBERTURA	14 , 86	VA/ S5528/ / KIT FERRAMENT	2.384 , 95
1C0/ 898200/ / JG.TERMINA	148 , 15	VA/ S5263/ / DISPOSITIVO	2.316 , 29
5GM/ 881375/ / ASSENTO	367 , 08	VA/ S5262/ / ADAPTADOR	445 , 58
APR/ 057001/JK/ Miniatura Tou	35 , 68	VA/ S5261/ / CABO ADAPTAD	642 , 61
APR/ 057001/JJ/ Miniatura Tou	35 , 68	VA/ S5260/ / ADAP MEDICAO	1.048 , 92
APR/ 057001/JI/ Miniatura Tou	35 , 68	VA/ S5258/ / ADAPTADOR 4PI	1.001 , 10
APR/ 057001/FN/ Camiseta Komb	118 , 37	VA/ G1654/A/ VENTOSAS	4.096 , 81
1C0/ 807711/E / APOIO	828 , 10	VA/ G1634/ / ALICATE	268 , 25
1C0/ 807711/L / APOIO	184 , 23	VA/ G1630/ / POTENCIOMETRO	1.980 , 74
1C0/ 807712/N / APOIO	168 , 36	VA/ G1628/ / APLICADOR	756 , 88
1C0/ 807907/A / FOLHA	22 , 57	VA/ G1624/ / JG CHAVES	2.356 , 48
1C0/ 807908/A / FOLHA	8 , 12	VA/ G1616/ / FERRAMENTAS	785 , 16
1C0/ 809961/G / COBERTURA	215 , 63	VA/ G1603/ /1 TORX T45	170 , 03
1C0/ 809962/E / COBERTURA	194 , 01	VA/ G1602/ /1 COPO MEDICAO	479 , 99
1C0/ 837183/C / HASTE	28 , 41	VA/ G1602/ / MEDIDOR	3.012 , 53
1C0/ 837187/A /4J4BOTAO	207 , 46	VA/ G1318/ /21 ADAPT MANOMET	564 , 75
1C0/ 837233/A / CARCACA	61 , 81	VA/ G1318/ /20 ADAPT. MANOME	287 , 29
1C0/ 837267/A / COBERTURA	75 , 38	VA/ G1318/ /16 COMPLEMENTO	99 , 56
1C0/ 837439/B /B41TRILHO	219 , 85	VA/ G1318/ /13 ADAPTADOR	256 , 02
1C0/ 837440/B /B41TRILHO	219 , 85	VA/ G1318/ / MEDIDOR	5.122 , 55
1C0/ 837471/B /B41VEDACAO	122 , 75	VA/ G1310/A/ TESTE ABS	4.942 , 49
1C0/ 837472/B /B41VEDACAO	122 , 75	VA/ G1310/ /6 ADAPTADOR M10	345 , 12
1C0/ 837477/A /B41VEDACAO	194 , 51	VA/ G1310/ /3 ADAPTADOR M6	345 , 12
1C0/ 837478/A /B41VEDACAO	197 , 99	VA/ G1752/ /1 TENSOR MOLAS	6.777 , 44
1C0/ 837521/A / VEDACAO	25 , 75	VA/ G1752/ / COMPRESSOR	24.746 , 69
1C0/ 837655/C / MANIVELA	1.130 , 12	VA/ G1739/ / CHAVES	333 , 08
1C0/ 837656/C / MANIVELA	1.130 , 12	VA/ G1732/ / ADAPTADOR	179 , 27
7P0/ 857807/B /KJDCINTO 3 PT	1.354 , 37	VA/ G1723/ / ALICATE CONEC	458 , 13
5G1/ 802123/A / COLUNA A	933 , 54	VA/ G1719/ / EXTRATOR	588 , 35
5G1/ 863391/F /82VPORTA OBJE	256 , 14	VA/ G1687/ / MEDIDOR VAZMT	3.422 , 48
5G0/ 971175/ / CHICOTE	133 , 35	VA/ G1331/ /2 SOQUETE ABERT	1.105 , 11
5G0/ 898243/A / JG.FIXACAO	13 , 39	VA/ G1331/ /1 INSERTO CATRA	510 , 76
5G0/ 864636/C / ISOLAMENTO	47 , 78	VA/ G1331/ / TORQUIMETRO	2.082 , 80
5G0/ 864635/C / ISOLAMENTO	47 , 78	VA/ G1329/ / ALICATE PERF	1.605 , 09
5G0/ 864628/ / ISOLAMENTO	34 , 64	VA/ G1318/10/12 CJ ADAPTADOR	344 , 34
5G0/ 864627/ / ISOLAMENTO	34 , 64	VA/ G1318/ /99AADAPTADOR	858 , 27
5G0/ 864624/ / ISOLAMENTO	34 , 64	VA/ G1318/ /99 ADAPTADOR	858 , 27
5G0/ 864623/ / ISOLAMENTO	34 , 64	VA/ G1318/ /98 ADAPTADOR	858 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 810136/D / LONGARINA	548 , 28	VA/ G1318/ /24 CJ FERR MANUA	603 , 61
5G0/ 035043/E / DISP. COMA	21.774 , 83	VA/ G1318/ /23 ADAPTADOR	123 , 04
5G0/ 711303/ / ALAVANCA	772 , 61	V/ W470/ / BASE PRESSAO	241 , 49
7P6/ 947133/F /2ENADORNO	161 , 57	V/ W463/4 / DISPOSITIVO	93 , 86
7P6/ 947133/G /2ENADORNO	161 , 57	V/ W463/1 / ARCO	237 , 61
7P6/ 947133/G /81UADORNO	161 , 57	V/ W463/ / DISPOSITIVO	1.735 , 06
7P6/ 947133/G /H67ADORNO	161 , 57	V/ W459/1 / BASE PRESSAO	275 , 04
7P6/ 947292/F /82VLUZ LEITUR	261 , 97	V/ W454/ / TUBO DE PRESS	103 , 91
7P6/ 947292/F /95TLUZ LEITUR	261 , 97	V/ W452/ / SUPORTE	740 , 44
7P6/ 947292/F /Y20LUZ LEITUR	261 , 97	V/ W451/ / PLACA DE PRES	190 , 23
7P6/ 949101/ / LUZ	362 , 04	V/ W449/G / ANEL DE PRESS	301 , 94
7P6/ 949102/ / LUZ	362 , 04	V/ W002/V / SOQUETE T 6C	54 , 11
7X0/ 807271/ / ELEM DEFOR	290 , 79	V/ W002/R / SOQUETE TORX	42 , 17
7X0/ 831721/ / VEDACAO	173 , 03	V/ W002/L / BITS	20 , 58
7X0/ 831722/ / VEDACAO	173 , 03	V/ W002/C / SOQUETE	136 , 13
N/ 909788/01/ ANEL VEDAC	15 , 02	V/ W002/B / ADAPTADOR	53 , 43
5U7/ 881806/S /IOTREVESTIMEN	155 , 14	V/ W001/X / SOQUETE	76 , 15
6QE/ 881405/AL/TOTREVESTIMEN	130 , 38	V/ W001/V / SOQUETE ALLEN	40 , 15
5W0/ 881805/D /KJIREVESTIMEN	112 , 37	V/ W001/T / SOQUETE ESTRE	162 , 74
5U0/ 807221/P /GRUCOBERTURA	915 , 40	V/ W001/G / CHAVE ALLEN E	45 , 48
6QS/ 821105/ /007PARALAMA	783 , 40	AG/ T10157/ / ADAPTADOR	110 , 81
6QS/ 821106/ /007PARALAMA	783 , 40	AG/ T10153/ / BITS MULTIPON	53 , 93
6Q0/ 821105/E /007PARALAMA	738 , 92	AG/ T10151/ / SUPORTE	603 , 74
6Q0/ 821106/E /007PARALAMA	738 , 92	3C8/ 099300/ /A7WMINIATURA	288 , 87
6Q4/ 809605/G /007PAINEL	2.364 , 62	1K5/ 800375/BP/ JG.CILINDR	877 , 48
6Q4/ 809606/L /007PAINEL	2.364 , 62	1J4/ 971161/BE/ CHICOTE P	247 , 33
211/ 817569/B / TRASEIRA	133 , 35	1Q0/ 827532/A / DESTRAVAME	160 , 33
2H1/ 711049/D / MECANISMO	726 , 12	030/ 103585/B / SUPORTE	15 , 28
5Q0/ 407182/A / MANCALBORR	102 , 15	5Z4/ 867232/B /Y20REVESTIMEN	48 , 25
5G9/ 857607/A /Y20ALCA	298 , 63	5Z4/ 867231/B /Y20REVESTIMEN	42 , 73
5G9/ 857607/A /ZA2ALCA	298 , 63	5Z4/ 839330/C / CAPA PROTE	31 , 30
5G9/ 857607/A /82VALCA	275 , 22	5Z0/ 807521/A /54VSPOILER	664 , 06
5G9/ 857643/A /Y20ALCA	308 , 11	3C0/ 881105/T / ASSENTO	3.506 , 85
5G9/ 857643/A /ZA2ALCA	308 , 11	3C8/ 827531/B / TIRANTE	62 , 29
5G9/ 857643/A /82VALCA	308 , 11	3C8/ 867241/D /6K8REVESTIMEN	338 , 72
5G4/ 971693/K / CHICOTE P	597 , 67	5Z3/ 867043/A /HOJREVESTIMEN	236 , 12
5G4/ 971694/K / CHICOTE P	597 , 67	5Z3/ 867043/ /LOXREVESTIMEN	277 , 02
5G4/ 809421/B / PAINEL	830 , 19	5Z3/ 867043/ /HOJREVESTIMEN	236 , 12
5G4/ 809422/B / PAINEL	830 , 19	5Z3/ 867044/A /HOJREVESTIMEN	236 , 12
5G4/ 809604/A / PAINEL	1.618 , 95	5Z3/ 867044/ /LOXREVESTIMEN	277 , 02
7X0/ 837319/ / GRAMPO	1 , 31	5Z6/ 807433/B /55USPOILER	113 , 35
7X0/ 947105/ /M60LUZ INTERN	63 , 91	5Z0/ 867501/M /AM4REVESTIMEN	342 , 15
803/ 837993/ / VEDACAO	- , 71	5Z0/ 867013/E /SOVREVESTIMEN	335 , 95
8A0/ 945509/ / SUPORTE	734 , 10	1K0/ 501682/ / CANTONEIRA	25 , 51
ZBC/ 955453/ / RESERVATOR	52 , 89	1K0/ 501681/ / CANTONEIRA	24 , 92
ZBD/ 839701/ / VEDACAO	47 , 77	1K0/ 419091/AG/1QBVOLANTE	1.438 , 71
ZBD/ 839702/ / VEDACAO	47 , 77	06J/ 103154/B / INJETOR	78 , 97
000/ 845132/ / COBERTURA	1.943 , 48	5N0/ 317825/B / TUBO	412 , 11
022/ 853675/ / LOGOTIPO	90 , 31	5N0/ 819704/A /XVZCAIXA	391 , 83
102/ 837973/1 / REBITE	- , 68	0C3/ 198129/A / JG.PARAFUS	100 , 91
107/ 837234/ / CILINDRO D	588 , 44	0C3/ 198129/ / PARAFUSO	95 , 71
111/ 837421/ / GRAMPO	- , 65	5W0/ 920822/G / INSTRUMENT	932 , 08
111/ 837637/ / DISCO	- , 68	1Q0/ 419091/AA/USZVOLANTE	4.788 , 86
111/ 837669/Z / MOLA DISCO	- , 71	5Z0/ 867501/L /AM4REVESTIMEN	345 , 80
7P0/ 868713/B /NX1REVESTIMEN	676 , 44	5Z0/ 867501/H /CB6REVESTIMEN	291 , 77
7H0/ 937090/E /Z4JUN.CONTROL	4.332 , 26	5Z0/ 867501/H /7WQREVESTIMEN	278 , 74
7E0/ 413031/C / AMORTE.GAS	1.488 , 68	5Z0/ 867501/J /CB6REVESTIMEN	291 , 77
7H0/ 937087/P /Z1CUN.CONTROL	4.161 , 43	5Z0/ 867501/J /7WQREVESTIMEN	278 , 74
6Q2/ 962125/ /9B9INTERRUPTO	370 , 92	5Z0/ 867501/F /AM4REVESTIMEN	336 , 39
6Q2/ 820609/ / BUCHA	80 , 13	5Z0/ 867501/E /AM4REVESTIMEN	341 , 07
1J0/ 201060/DN/ RESERVATOR	5.695 , 84	5Z4/ 839015/K / FECHADURA	148 , 73
09G/ 300032/M / MUDANCAS	49.720 , 41	5N0/ 317820/B / TUBO	431 , 84
02M/ 311570/E / GARFOCAIXA	754 , 83	5Z4/ 867011/AG/YARREVESTIMEN	316 , 72
5GM/ 885902/A /OQIAPOIO	397 , 15	5Z3/ 867044/A /LOXREVESTIMEN	277 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 971753/ / TERMINAL	8 , 65	5Z3/ 867043/A /LOXREVESTIMEN	277 , 02
032/ 121111/DB/ CARCACA	180 , 50	5Z3/ 867044/ /HOJREVESTIMEN	236 , 12
7X0/ 837439/ / TRILHO	27 , 12	3C8/ 867242/C /6K8REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 837601/B / QUEBRA VEN	168 , 13	3C8/ 867242/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 837602/B / QUEBRA VEN	170 , 16	3C8/ 867242/D /6K8REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 837621/ / CALHA	4 , 00	3C8/ 867241/C /5R0REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 837622/ / CALHA	4 , 00	3C8/ 867241/C /6K8REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 845101/ / PARABRISA	429 , 04	3C8/ 867241/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 845201/A / VIDRO	183 , 09	5U0/ 863000/ /71NPINO SEGUR	- , 71
7X0/ 845202/ / VIDRO	149 , 22	5Z0/ 711113/H /Z0ZBOTAO	102 , 91
7X0/ 845202/A / VIDRO	183 , 09	5Z0/ 419091/AF/X0ZVOLANTE	1.653 , 90
7X0/ 845255/ / VIDRO	36 , 03	5Z0/ 419091/AE/X0ZVOLANTE	1.408 , 05
7X0/ 845255/A / VIDRO	51 , 64	5Z0/ 419091/AB/X0ZVOLANTE	1.395 , 50
7X0/ 845256/ / VIDRO	36 , 03	5U7/ 601025/ /Z31RODA	419 , 70
7X0/ 845256/A / VIDRO	51 , 64	5Z4/ 867428/C /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 845331/A / VIDRO LAT.	133 , 48	5Z4/ 867427/D /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 845331/B / VIDRO LAT.	368 , 75	5Z4/ 867427/E /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 845501/B / VIDRO	154 , 43	5Z4/ 867427/F /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 845501/C / VIDRO	101 , 27	5Z4/ 867427/G /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 847711/ / JANELA	740 , 84	5Z4/ 867427/H /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 847711/B / JANELA	758 , 91	5Z4/ 867427/J /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 847712/ / JANELA	740 , 84	5Z4/ 867428/B /RR6REVESTIMEN	75 , 71
7X0/ 847712/A / JANELA	778 , 94	5Z0/ 860025/ /FA8EXTENSOR	502 , 51
7X0/ 853611/ /1NNARRUELA	1 , 36	3C1/ 971615/A / CONDUTOR	32 , 42
7X0/ 853653/C /01CGRAD	155 , 23	3C0/ 857511/J /Y20ESPELHO IN	834 , 71
7X0/ 857501/ /1NNESELHO	304 , 12	3C0/ 501713/A / REVESTIMEN	350 , 98
7X0/ 945097/ / LUZ ADICIO	189 , 77	1Q0/ 612041/B / TUBO	478 , 57
1C0/ 941029/J / FAROL	2.194 , 94	1K5/ 919965/D / SONDA	2.141 , 39
5GM/ 837205/ /GRUMACANETA	325 , 81	1K0/ 858547/ /Y20CAPA COBER	35 , 41
5Z9/ 945257/B / SUPORTE	46 , 35	5Z0/ 798261/F / JG.ALAVANC	443 , 35
5W3/ 809405/ /GRUPAINEL	657 , 23	06H/ 103176/G / VALVULA	122 , 09
5Z9/ 945258/B / SUPORTE	46 , 35	06B/ 105313/D / ROLAMENTO	73 , 03
03L/ 131511/L / ARREFECEDO	1.240 , 97	02J/ 311239/K / CORPOSINCR	2.543 , 39
5Z0/ 419091/CD/GGEVOLANTE	1.039 , 87	0C3/ 198129/B / PARAFUSO	26 , 68
5Z0/ 419091/CD/RIRVOLANTE	987 , 96	5Z0/ 867501/N /AM4REVESTIMEN	345 , 80
5U1/ 419055/C / MECANISMO	1.274 , 23	1K0/ 907044/DA/ UNIDADE	3.974 , 24
327/ 831721/6 /999VEDACAO	168 , 77	5U3/ 971120/L / CHICOTE P	155 , 09
2RD/ 115657/A / BRACADEIR	1 , 40	8T8/ 877695/ / MOLA	89 , 95
014/ 301467/2 / TAMP	6 , 08	7L8/ 614727/H / TUBO FREIO	214 , 68
04E/ 109423/E / PC COMPENS	13 , 85	7L6/ 521102/P / EIXO	7.734 , 53
5U4/ 853515/D /739PROTECAO	172 , 22	7L6/ 521101/N / EIXO	5.490 , 31
237/ 801326/2 / CX RODA	222 , 72	7L0/ 839354/L / QUADRO	2.600 , 58
211/ 829211/H / FECHADURA	212 , 69	5Z0/ 858061/J /JB8COBERTURA	155 , 82
1J0/ 512149/B / BASE	55 , 08	5Z0/ 858061/J /B9ACOBERTURA	135 , 76
211/ 711341/A / PINOSUPORT	5 , 92	5Z0/ 857593/ /Y20CONDUTOR	4 , 84
1S0/ 877651/B / QUEBRA VEN	1.294 , 69	5Z0/ 857607/C /Y20ALCA	19 , 94
1K9/ 898738/A / JG.MECANIC	1.388 , 70	06H/ 105561/L /SWACASQUILHO	74 , 51
1K5/ 945095/M / LANTERNA	1.563 , 83	6Q0/ 711461/F /ZEZMANOPLA	356 , 37
6QE/ 721388/ / CIL.TRANS	99 , 46	013/ 300041/G / CAIXA	4.766 , 94
6QE/ 513025/ / AMORTE.GAS	309 , 44	5Z6/ 853557/A /9B9SOLEIRA	18 , 69
6Q5/ 945112/ / LANTERNA	183 , 91	5Z6/ 853558/A /9B9SOLEIRA	18 , 69
6Q5/ 943021/ / LUZ DE PLA	47 , 77	5N0/ 885406/M /UFKREVESTIMEN	3.811 , 37
6Q5/ 833056/ / PORTA	1.542 , 58	5N0/ 885406/M /UFHREVESTIMEN	3.811 , 37
327/ 853815/2 /2V6SOLEIRA	5 , 07	5N0/ 885405/T /UFKREVESTIMEN	4.224 , 92
6Q0/ 407272/DS/ SEMI EIXO	6.386 , 53	5N0/ 885405/R /XMBREVESTIMEN	4.224 , 92
6K0/ 971905/A / BUCHA	34 , 17	N/ 106444/03/ PARAFUSO	2 , 89
5Z1/ 614741/D / TUBO FREIC	52 , 22	N/ 105696/01/ PARAFUSO	2 , 46
5Z6/ 867501/ /DD2REVESTIMEN	522 , 23	5Z0/ 711461/ /M0ZMANOPLA	28 , 36
5Z3/ 867428/ /RR6REVESTIMEN	73 , 89	5Z0/ 711116/E / ALAVMUDANC	159 , 42
5Z3/ 863367/ /TGYCOBERTURA	510 , 43	013/ 300041/J / CAIXA	7.793 , 41
5U3/ 857705/D /HCPCINTO 3 PT	385 , 76	6Q0/ 711461/M /SSNMANOPLA	848 , 31
5U0/ 609426/F / SUP FREIO	119 , 58	5Z0/ 711461/ /FOBMANOPLA	26 , 41
6QE/ 845298/C /5APVIDRO LAT.	181 , 73	5Z3/ 831055/J / PORTA	1.773 , 26
1JE/ 845051/K / VIDRO	580 , 62	077/ 905115/T / BOBINA	318 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



529/ 833056/ /GRUORTA	3.220 , 57	3C0/ 881989/B / PLACAPROTE	52 , 71
301/ 953170/2 / PORCA	- , 68	3C0/ 614109/AF/BEFAGREGADO	16.068 , 40
529/ 853687/E /739EMBLEMA	55 , 08	3C0/ 511115/AM/ MOLA	685 , 54
028/ 919501/C / SENSOR	56 , 09	7L0/ 839353/L / QUADRO	2.626 , 49
030/ 121111/AL/ CARCACA	58 , 89	7L0/ 599030/N / SUPORTE	8.414 , 21
6Q1/ 823531/F / TIRANTE	55 , 63	7L0/ 521102/N / EIXO	7.492 , 73
6Q1/ 823531/D / TIRANTE	36 , 54	6R0/ 973735/ / RECEPACUL	68 , 41
7X0/ 721361/ / GUIACABO	45 , 91	7L6/ 803921/M / REBOQUE	14.202 , 40
377/ 721335/K / CABO	68 , 56	5Z0/ 012001/EN/ Literatura	315 , 40
AG/ T10172/A / TRAVA	1.777 , 57	1J2/ 819031/B / PERMUTADOR	1.103 , 77
AG/ T10500/ / INSERTO 13 MM	302 , 64	6R0/ 915429/ / CAPA PROTE	49 , 46
AG/ T10340/ / PINO POSICION	133 , 65	6Q1/ 858349/C /9B9COBERTURA	338 , 59
6Q0/ 711789/F / APOIO	98 , 05	5W0/ 130295/B / MANGUEIRA	83 , 39
5Z0/ 819022/A / RESISTENCI	210 , 29	1K5/ 881805/HJ/RCWREVESTMT0	2.594 , 60
5Z0/ 857522/ / ESPELHO	73 , 86	5W9/ 853413/ / FAIXA	48 , 01
5U0/ 853343/ / INSERTO	6 , 82	5W9/ 853414/ / FAIXA	48 , 01
5X9/ 513029/ / AMORTECEDO	331 , 57	5U7/ 411305/ / ESTABILIZA	321 , 06
5U0/ 821022/ / PARALAMA	250 , 78	5Z0/ 867013/E /S0UREVESTIMEN	335 , 95
5U7/ 861691/ / PAINEL	107 , 24	5Z0/ 863367/F /POZCOBERTURA	505 , 80
5U0/ 821021/ / PARALAMA	254 , 60	5Z0/ 863367/G /POZCOBERTURA	505 , 80
7X0/ 906034/ / UNID.COMAN	1.442 , 40	5Z0/ 867013/D /S0UREVESTIMEN	404 , 25
5U0/ 819022/ / RESISTENCI	115 , 85	5Z0/ 867013/D /SOVREVESTIMEN	290 , 36
5U0/ 419811/ / TERMINAL	168 , 74	5Z0/ 863367/E /POZCOBERTURA	1.065 , 05
327/ 857507/A /999CARCACA	720 , 83	5Z0/ 863367/D /POZCOBERTURA	585 , 57
327/ 857508/ /1NNCARCACA	476 , 62	5Z0/ 863241/E /71NCONSOLE	58 , 86
327/ 857508/A /999CARCACA	720 , 83	06J/ 103603/AF/ CARTER	1.321 , 75
327/ 857537/A /999TAMPA	103 , 44	06J/ 115251/S / TUBO ASPI.	163 , 89
327/ 857603/ /1NNCAPA	52 , 42	06H/ 109021/K / COMANDO	5.404 , 44
327/ 898115/1 / JG.CONEXAO	58 , 87	06H/ 109022/BC/ COMANDO	2.616 , 44
327/ 941207/1 / MOLDURA	24 , 29	06H/ 109158/N / CORRENTE	635 , 80
327/ 945107/1 / LANTERNA	288 , 69	06H/ 109257/C / VALVULA	376 , 99
327/ 945107/2 / LANTERNA	247 , 49	06H/ 115225/N / CORRENTE	365 , 95
327/ 945111/1 / LANTERNA	201 , 80	5Z6/ 253025/Q / SILENCIOSO	915 , 32
327/ 945112/1 / LANTERNA	219 , 80	5Z6/ 253025/L / SILENCIOSO	915 , 32
327/ 945255/1 / SUPORTE	236 , 19	5U0/ 853677/B /1NNGRADE	481 , 87
327/ 953049/1 / LUZ	169 , 50	5N0/ 885406/R /XMBREVESTIMEN	3.811 , 37
327/ 953050/1 / LUZ	169 , 50	5Z0/ 863367/E /WYLCOBERTURA	855 , 60
331/ 807311/1 / PARACHOQUE	403 , 78	5Z0/ 863367/F /WYLCOBERTURA	766 , 73
331/ 807421/2 / COBERTURA	1.630 , 78	5Z0/ 819005/T / CAIXA	2.525 , 79
331/ 845331/11/ VIDRO LAT.	127 , 10	5Z0/ 957087/ /1QBTAMPA	4 , 73
5Z0/ 857521/ / VIDRO	68 , 45	5Z0/ 957087/A /1QBTAMPA	4 , 73
5Z0/ 820827/ / VEDACAO	163 , 93	5Z0/ 957087/C /1QBTAMPA	4 , 73
5Z0/ 807241/ / COBERTURA	24 , 71	0C3/ 301431/ / PINO	26 , 91
5Z0/ 614235/ / SUPORTE	31 , 15	0C3/ 422376/A / TAMPA	58 , 56
5Z0/ 513025/ / AMORTECEDO	391 , 29	0C3/ 422951/ / EIXO	32 , 58
5Z0/ 422884/ / MANCAL	56 , 61	5Z3/ 831055/L / PORTA	1.825 , 50
5Z0/ 121253/ / RADIADOR	349 , 95	1JE/ 898211/A /RARREVESTIMEN	3.228 , 13
5X7/ 827550/ / AMORTECEDO	125 , 98	5N0/ 867769/L /7T8TAMPA	1.705 , 94
5X0/ 943021/ / LUZ DE PLA	31 , 75	N/ 908973/05/ PARAFUSO	1 , 97
5X0/ 513029/ / AMORTECEDO	219 , 48	5W9/ 885406/K /ARUREVESTIMEN	122 , 48
5W7/ 945111/ / LANTERNA	295 , 50	5W9/ 881405/K /ARUREVESTIMEN	114 , 47
5W0/ 959782/ / MOTOR	241 , 68	5W9/ 881406/G /ARUREVESTIMEN	105 , 61
5U0/ 857552/G /2F4PARASSOL	173 , 34	5W9/ 881806/J /ARUREVESTIMEN	197 , 07
5U0/ 955113/ / MOTOR	409 , 90	5W9/ 881921/M /ARUREVESTIMEN	31 , 11
5U0/ 943021/ / LUZ DE PLA	22 , 09	5W9/ 885405/S /ARUREVESTIMEN	92 , 13
5U0/ 941008/ / FAROL	494 , 00	N/ 911768/01/ PARAFUSO	1 , 01
5U0/ 857551/N /2F4PARASSOL	140 , 57	N/ 907693/01/ REB CEGO	4 , 17
5U0/ 941007/ / FAROL	494 , 00	N/ 107446/01/ PORCA	2 , 06
5U0/ 941005/ / FAROL	431 , 49	7L6/ 867241/AG/3U5REVESTIMEN	983 , 96
5U0/ 937548/ / CAIXA	125 , 20	7L6/ 867233/BB/3U5REVESTIMEN	504 , 94
5U0/ 927735/ / UN.COMANDO	1.069 , 39	WHT/ 001664/ / PARAFUSO	6 , 81
5U0/ 919283/ / UNIDADE	704 , 17	5Z4/ 867011/D /WORREVESTIMEN	256 , 18
5U0/ 911023/ / MOTOR	744 , 14	5Z4/ 867011/D /SOVREVESTIMEN	320 , 60
5X9/ 945111/ / LANTERNA	306 , 82	5Z4/ 867011/D /S0UREVESTIMEN	320 , 60

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 853804/ / FOLHA	29 , 26	1JE/ 885806/AA/WOLREVESTIMEN	4.563 , 77
1J0/ 839350/A/ COBERTURA	12 , 87	1JE/ 885805/AP/WOLREVESTIMEN	3.432 , 37
1C1/ 845523/D /B41MEMBRANA	199 , 96	1JE/ 885406/AC/WOLREVESTIMEN	3.254 , 13
1C1/ 857507/AB/GRUCARCACA	1.020 , 27	N/ 906869/02/ BRACADEIRA	14 , 82
1C1/ 857507/F /GRUALOJAMENTO	651 , 78	N/ 104535/02/ PARAFUSO	1 , 01
1C1/ 857508/AB/GRUCARCACA	1.020 , 27	N/ 100841/07/ PARAFUSO	4 , 39
1C1/ 857508/F /GRUALOJAMENTO	1.265 , 18	N/ 020626/11/ BRACADEIR	6 , 61
5Q0/ 919673/C / SENSOR	616 , 05	D/ 600100/A2/ DETERGENTE	345 , 42
040/ 105231/1 / EIXO	136 , 28	5Z0/ 867014/B /SOUREVESTIMEN	288 , 85
5X4/ 962103/ / MICROINTER	652 , 88	5Z0/ 867013/H /YARREVESTIMEN	361 , 40
547/ 955254/ / MANCAL	18 , 27	5Z0/ 867013/F /SOUREVESTIMEN	336 , 79
5X9/ 898375/B / JG.CILINDR	682 , 32	5Z0/ 867013/F /SOVREVESTIMEN	336 , 79
373/ 959523/ / MICROINTER	588 , 21	5U7/ 819757/A / CARCACA	168 , 60
325/ 959995/1 / GRAMPO	5 , 55	5U7/ 819007/ / CAIXA	719 , 00
325/ 959989/1 / GRAMPO	4 , 41	3D2/ 837016/T / FECHADURA	1.451 , 27
5X3/ 837014/D /1NNFECHADURA	133 , 35	5Z4/ 839330/B / CAPA PROTE	31 , 01
377/ 827505/ / FECHADURA	55 , 11	5Z4/ 839329/B / CAPA PROTE	31 , 01
AG/ T10364/ / JOGO DE SOQUE	300 , 35	3D1/ 837016/AE/ FECHADURA	1.141 , 66
AG/ T10361/ / SOQUETE DE 24	188 , 44	3C8/ 857740/C /QVZTRAVA	262 , 81
AG/ T10420/ / EXTRATOR	400 , 44	3C1/ 857921/M /7R3PORTA OBJE	348 , 90
AG/ T10360/ / INSERTO DE 12	152 , 80	3C1/ 857921/M /21XPORTA OBJE	348 , 90
AG/ T10356/ / DISPOSITIVO D	739 , 80	3C1/ 857921/M /1QBPORTA OBJE	348 , 90
AG/ T10394/ / EXTRATOR	304 , 18	6Q4/ 867501/AD/DD9REVESTIMEN	3.496 , 09
AG/ T10353/ / COLOCADOR	61 , 48	6Q4/ 867501/AK/5T5REVESTIMEN	3.737 , 97
ASE/ 469726/00/000JG MEDIDOR	908 , 42	1JE/ 867501/AL/6K8REVESTIMEN	1.029 , 59
AG/ T10136/ / DISPOSITIVO D	228 , 88	1JE/ 867501/AN/6K8REVESTIMEN	1.152 , 09
AG/ T10303/ / HASTE DE RETE	141 , 81	1JE/ 867501/AJ/2U2REVESTIMEN	732 , 69
1C0/ 941030/J / FAROL	2.194 , 94	06J/ 121075/F / TUBO	275 , 45
1C0/ 941071/G / LUZ	176 , 90	0AM/ 409847/ / TUBO	85 , 04
1C0/ 941072/G / LUZ	176 , 90	0AA/ 301047/P / RESPIRO	199 , 52
1C0/ 941115/A / VIDRO	1.230 , 90	5U7/ 803713/ /CTRSUORTE	119 , 50
1C0/ 941116/A / VIDRO	1.230 , 90	5Z6/ 853799/A /55UESTRIBO	522 , 46
1C0/ 943021/ / LUZ DE PLA	74 , 75	7L6/ 867617/N /3U5FRISO	465 , 76
1C0/ 943125/ / LUZ DE PLA	79 , 31	7L6/ 867245/AL/3U5REVESTIMEN	565 , 99
1C0/ 943126/ / LUZ DE PLA	79 , 31	5Z4/ 867011/F /SOUREVESTIMEN	353 , 71
1C0/ 943137/ / QUADRO	34 , 16	5Z4/ 867011/F /SOVREVESTIMEN	353 , 71
1C0/ 943138/ / QUADRO	34 , 16	5Z4/ 867011/F /WORREVESTIMEN	356 , 01
1C0/ 945097/E / LUZ ADICIO	568 , 40	5Z4/ 867011/F /1GRREVESTIMEN	308 , 53
1C0/ 945171/D / LANTERNA	1.029 , 17	1J6/ 867211/AC/ZTNREVESTIMEN	991 , 93
1C0/ 945171/G / LANTERNA	1.019 , 40	1J0/ 885776/CE/ ESPUMA	229 , 19
1C0/ 945172/D / LANTERNA	1.362 , 56	1J0/ 885775/BM/ ESPUMA	147 , 28
1C0/ 945172/G / LANTERNA	1.019 , 40	06H/ 103011/AP/ MOTOR	28.294 , 31
1C0/ 945711/ / LUZ	199 , 07	036/ 129846/B / CABECAESFE	28 , 41
1C0/ 945712/ / LUZ	186 , 66	0C3/ 131201/ / TUBO	102 , 85
1C0/ 949101/A / LUZ	231 , 50	5Z1/ 837016/AC/ FECHADURA	208 , 28
1C0/ 949101/E / LUZ	241 , 60	5U7/ 820046/ / CABO	48 , 49
1C0/ 949102/E / LUZ	241 , 60	5U7/ 820046/A / CABO	51 , 49
1C0/ 953041/Q / LUZ	317 , 08	5Z3/ 831056/L / PORTA	1.827 , 44
1C0/ 953042/Q / LUZ	317 , 08	5Z3/ 831056/K / PORTA	2.229 , 90
1C0/ 953155/K / LUZ	173 , 01	5Z3/ 831056/J / PORTA	1.773 , 26
1C0/ 953156/K / LUZ	173 , 01	5Z3/ 831055/K / PORTA	2.230 , 37
1C0/ 955433/ / MOLA RETEN	66 , 79	5Z0/ 863919/G / ISOLAMENTO	175 , 69
ASE/ 401346/01/000ADAPTADOR	1.416 , 50	5Z0/ 863919/H / ISOLAMENTO	181 , 62
A/ G3160/ / LUVA	214 , 92	5U0/ 615312/ / PRATO FREI	99 , 37
A/ G2011/ / SUPORTE	1.027 , 34	3D1/ 837015/AD/ FECHADURA	1.015 , 25
377/ 199341/ / SUPORTE	49 , 93	3D1/ 837015/AE/ FECHADURA	1.451 , 27
3C8/ 601025/K /88ZRODA	2.374 , 68	0C3/ 131175/ / TUBO	283 , 48
032/ 115251/D / TUBO ASPI.	26 , 25	0C3/ 131175/A / TUBO	360 , 17
APR/ 057001/FJ/ Camiseta Komb	118 , 37	0C3/ 142060/ / UNIDADE	4.877 , 63
APR/ 057001/T / Camiseta Fusc	113 , 82	0AJ/ 311503/ / EIXO	442 , 45
APR/ 057001/P / Camiseta Fusc	113 , 82	5Z0/ 881901/R /WWPAPOIO	134 , 82
APR/ 057001/L / Camiseta Fusc	113 , 82	5Z0/ 867013/J /YARREVESTIMEN	335 , 95
04E/ 105263/E / POLIA	58 , 75	5Z0/ 867013/J /SOVREVESTIMEN	335 , 95
5U7/ 500051/C / CORPOEIXO	1.379 , 02	5Z0/ 867013/J /SOUREVESTIMEN	335 , 95

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C1/ 857521/G / VIDRO	222 , 19	5Z0/ 867013/H /SOVREVESTIMEN	361 , 40
1C1/ 857521/L / VIDRO	362 , 37	5Z0/ 867013/H /SOUREVESTIMEN	361 , 40
1C1/ 857521/M / VIDRO	333 , 54	5Z4/ 867012/M /HOJREVESTIMEN	415 , 91
1E0/ 853675/ /739LOGOTIPO	21 , 51	5Z4/ 867011/AG/SOVREVESTIMEN	316 , 72
1H0/ 809962/ / COBERTURA	434 , 82	3D2/ 837016/S / FECHADURA	1.175 , 71
1H0/ 837947/ / CAPA COBER	1 , 45	3D2/ 837015/K / FECHADURA	1.175 , 71
1H0/ 857537/C /01CTAMPA	73 , 62	3D2/ 837015/L / FECHADURA	1.459 , 12
1H4/ 839257/C / PINO	4 , 67	3C8/ 867242/C /5R0REVESTIMEN	338 , 72
1J0/ 837973/AC/01CCOBERATURA	409 , 44	6Q0/ 886187/D / SUPORTE	203 , 41
1J0/ 837973/P /01CCOBERATURA	24 , 85	5N0/ 071151/ / JG.BARRA	2.589 , 06
1J0/ 837974/AC/01CCOBERATURA	570 , 65	7X0/ 857101/ /9B9PORTA LUVA	90 , 72
1J0/ 837993/C /01CCOBERATURA	157 , 65	1J1/ 857175/D /2AQCOBERTURA	136 , 28
1J0/ 837994/C /01CCOBERATURA	157 , 65	085/ 311277/A / ANEL	116 , 67
1J0/ 839349/A / COBERTURA	12 , 87	N/ 903425/04/ PORCA	2 , 65
ASE/ 409103/00/000ADAPTADOR	320 , 54	5Z6/ 860197/ / JG FIXACAO	45 , 55
AG/ T10093/ / PINOS GUIA	200 , 21	5Z6/ 860198/ / JG FIXACAO	45 , 55
ASE/ 409101/00/000ADAPTADOR	259 , 89	5Z6/ 860201/ / JG FIXACAO	35 , 15
AG/ T10070/ / SOQUETE ESPEC	148 , 30	5Z6/ 860202/ / JG FIXACAO	35 , 15
AG/ T10254/ / DISPOSITIVO D	1.115 , 65	5Z6/ 853800/ /FOAESTRIBO	490 , 72
AG/ T10061/ / SOQUETE	169 , 93	5Z4/ 860025/ /FA8EXTENSOR	511 , 89
AG/ T10054/ / SOQUETE ESPEC	96 , 21	5Z1/ 857933/ / ISOLAMENTO	20 , 89
ASE/ 467015/00/000ALICATE	642 , 13	3C9/ 827829/C / ALAVANCA	53 , 56
AG/ T10035/ / SOQUETE ESPEC	160 , 10	3C9/ 827830/C / ALAVANCA	53 , 56
ASE/ 468461/00/000CHAVE	1.457 , 62	3C8/ 867502/G /6K8REVESTIMEN	4.272 , 00
A/ G3282/ /42APLACA DE AJUS	109 , 48	3C8/ 867502/G /5R0REVESTIMEN	4.272 , 00
A/ G3282/ /39 GABARITO DE A	85 , 99	3C8/ 867502/F /6K8REVESTIMEN	3.338 , 75
A/ G10222/A /29 ADAPTADOR	867 , 53	3C8/ 867502/F /5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
AG/ T10214/ / FERRAMENTA DE	846 , 69	3C8/ 867502/D /5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
ASE/ 440262/00/000CHAVE BOCA	315 , 35	3C8/ 867502/D /6K8REVESTIMEN	3.338 , 75
AG/ T10178/ / FERRAMENTA DE	110 , 55	1JE/ 867012/BD/ZTNREVESTIMEN	994 , 72
A/ G3390/ / LUVA	154 , 98	1JE/ 867011/BK/ZTPREVESTIMEN	1.871 , 43
ASE/ 404001/00/000ADAPTADOR	466 , 86	1JE/ 867012/BC/ZTPREVESTIMEN	1.711 , 87
AG/ T10177/ / COLOCADOR	71 , 27	1JE/ 867011/BD/ZTNREVESTIMEN	994 , 72
AG/ T40280/ / EXTRATOR	335 , 18	1JE/ 867011/BC/ZTPREVESTIMEN	1.638 , 78
A/ G3368/ / PARAFUSO COM	69 , 27	3C1/ 857921/M /H67PORTA OBJE	348 , 90
A/ G3350/ / EXTRATOR E CO	947 , 71	3C0/ 915335/ / REVESTIMEN	92 , 58
AG/ T10175/ / COLOCADOR	73 , 62	1K0/ 407151/BC/ BARRA	815 , 74
A/ G3337/ / JOGO CHAVES	2.623 , 27	1K0/ 407152/BC/ BARRA	815 , 74
A/ G3305/ / COLOCADOR	150 , 33	0C3/ 142063/ / CILINDRO	1.438 , 68
5U0/ 920823/C /AP7INSTRUMENT	660 , 17	0C3/ 142409/ / ATUADOR	1.612 , 72
5U0/ 920823/D /AP7INSTRUMENT	694 , 31	0C3/ 142433/ / RESERVATOR	913 , 99
5U0/ 920823/B /3Q7INSTRUMENT	882 , 98	0C3/ 142427/ / RESERVATOR	296 , 75
5U0/ 920823/A /QC6INSTRUMENT	699 , 23	5U0/ 973702/A / RECEPTACUL	4 , 41
5U0/ 920823/D /QB5INSTRUMENT	700 , 17	6Q0/ 201797/B / RESERVATOR	636 , 90
5U0/ 920823/D /QC6INSTRUMENT	700 , 17	6QE/ 867501/P /CB6REVESTIMEN	419 , 50
5U0/ 920823/E /3Q7INSTRUMENT	842 , 52	6QE/ 867501/P /33CREVESTIMEN	419 , 50
5U0/ 920823/Q /AP7INSTRUMENT	797 , 27	6QE/ 867501/Q /DD9REVESTIMEN	3.055 , 89
5U0/ 920823/Q /QC6INSTRUMENT	838 , 18	6QE/ 867501/K /33CREVESTIMEN	408 , 09
5U0/ 920823/A /QB5INSTRUMENT	699 , 23	6QE/ 867501/H /33CREVESTIMEN	284 , 04
5U0/ 920823/ /QC6INSTRUMENT	691 , 20	5Z4/ 839329/C / CAPA PROTE	31 , 30
5U0/ 920823/ /AP7INSTRUMENT	659 , 29	5Z3/ 867427/J /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920822/T /JB8INSTRUMENT	7.300 , 67	5Z3/ 867428/B /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920822/R /3Q7INSTRUMENT	1.342 , 11	5Z3/ 867428/C /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920822/P /3Q7INSTRUMENT	1.322 , 21	5Z3/ 867427/H /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920822/F /3Q7INSTRUMENT	830 , 02	5Z3/ 867427/G /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920820/R /QC6INSTRUMENT	844 , 02	5Z3/ 867427/F /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920820/R /BL0INSTRUMENT	924 , 12	5Z3/ 867427/E /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920820/Q /QC6INSTRUMENT	920 , 12	5Z3/ 867427/D /RR6REVESTIMEN	75 , 08
5U0/ 920823/R /QB5INSTRUMENT	838 , 18	5M0/ 920870/AX/ INSTRUMENT	3.373 , 60
5U0/ 920823/R /QC6INSTRUMENT	838 , 18	5K0/ 915105/D / BATERIA	672 , 14
5U0/ 920825/ /3Q7INSTRUMENT	1.392 , 91	5Z0/ 867014/D /SOUREVESTIMEN	358 , 65
5U0/ 920825/A /3Q7INSTRUMENT	1.338 , 70	5Z0/ 867014/D /SOVREVESTIMEN	358 , 65
5W0/ 857522/B / ESPELHO	62 , 05	5Z0/ 867014/B /SOVREVESTIMEN	288 , 85
5W0/ 857537/ /GRUTAMPA	114 , 29	5Z0/ 867014/C /SOUREVESTIMEN	334 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W0/ 857537/A /1NNTAMPA	43 , 13	5Z0/ 867014/C /SOVREVESTIMEN	334 , 73
5W0/ 941043/H / FAROL	533 , 18	1JE/ 881901/AL/BW4CABECA	180 , 85
5W0/ 941044/H / FAROL	533 , 18	1JE/ 881901/AS/BW4CABECA	147 , 72
5W6/ 807417/ /REMCOBERTURA	1.016 , 29	1JE/ 881901/BA/BW4CABECA	187 , 28
5W6/ 945095/AA/ LANTERNA	291 , 29	1JE/ 867012/BK/ZTPREVESTIMEN	1.871 , 43
5W6/ 945096/AA/ LANTERNA	291 , 29	1JE/ 867012/BF/ZTNREVESTIMEN	768 , 18
5W6/ 945111/D / LANTERNA	394 , 64	5Z3/ 837330/A / CAPA PROTE	32 , 34
5W6/ 945111/F / LANTERNA	246 , 27	5Z3/ 837329/A / CAPA PROTE	32 , 34
5W6/ 945112/F / LANTERNA	246 , 27	533/ 971791/ / BASE	18 , 34
5W7/ 807141/ /GRUTERMINAL	591 , 86	3C5/ 863463/AB/1BSPLA COBERT	1.417 , 25
5U0/ 920825/C /3Q7INSTRUMENT	1.340 , 89	1H0/ 121407/A / RESERVATOR	504 , 03
5W7/ 807142/ /GRUTERMINAL	591 , 86	026/ 103353/BD/ CABECOTE	1.012 , 11
5W7/ 807142/ /REMTERMINAL	591 , 25	3C5/ 863463/AC/1BSPLA COBERT	926 , 09
3C0/ 971365/CQ/ CHICOTE	649 , 80	1K4/ 881106/PB/ ASSENTO	3.558 , 47
3C0/ 971365/DG/ CHICOTE	831 , 95	1C0/ 881375/F / ASSENTO	240 , 35
3C0/ 971365/DJ/ ADAPTACAO	663 , 41	1Q0/ 863323/K /82VCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/EC/ CHICOTE	663 , 41	1Q0/ 863323/J /95TCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/FC/ ADAPTACAO	663 , 41	211/ 511225/ / TAMPA	33 , 82
037/ 121013/RA/ CARCACA	200 , 19	7L6/ 863103/KM/W64COBERTURA	5.347 , 12
037/ 121205/ / DEFLETOR	797 , 19	7L6/ 863103/KM/S56COBERTURA	5.622 , 29
3C0/ 971365/FJ/ CHICOTE	649 , 80	7L6/ 863103/KM/Q73COBERTURA	5.347 , 12
3C0/ 971365/FL/ CHICOTE	649 , 80	7L6/ 867239/GT/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
3C0/ 971365/GE/ ADAPTACAO	385 , 24	7L6/ 867240/GT/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
3C0/ 971365/GJ/ CHICOTE	468 , 80	6N0/ 877790/ /01CCOIFA	128 , 72
038/ 103648/H / CHP COBERT	78 , 62	5U0/ 881406/B /ZLEREVESTIMEN	109 , 50
3C0/ 971365/GL/ CHICOTE	649 , 80	325/ 201449/5 / CLIP	5 , 66
3C0/ 971365/HS/ ADAPTACAO	385 , 24	6Q1/ 721465/AG/ TUBO	255 , 14
3C0/ 971365/JQ/ CHICOTE	468 , 80	1Q0/ 863323/H /92WCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/JR/ CHICOTE	468 , 80	1Q0/ 863323/H /95TCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/KA/ ADAPTACAO	385 , 24	1Q0/ 863323/J /82VCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/KB/ CHICOTE	468 , 80	1Q0/ 863323/J /92WCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971365/KC/ CHICOTE	468 , 80	1Q0/ 863323/H /82VCONSOLE	403 , 48
3C0/ 971366/DC/ ADAPTACAO	663 , 41	06B/ 100032/F / MOTOR BAS.	75.400 , 05
3C0/ 971366/DQ/ CHICOTE	468 , 80	1JM/ 837973/A /01CCOBERATURA	187 , 52
3C0/ 971366/EG/ ADAPTACAO	385 , 24	1C0/ 827705/Q / VEDACAO	405 , 33
3C0/ 971366/ES/ CHICOTE	468 , 80	058/ 100032/F / MOTOR BAS.	70.354 , 95
3C0/ 971366/GH/ ADAPTACAO	385 , 24	1JE/ 941607/A / CAPA COBER	13 , 52
3C0/ 971366/GT/ CHICOTE	468 , 80	1K0/ 864376/G /92WCOBERTURA	59 , 60
3C0/ 971366/HR/ ADAPTACAO	385 , 24	1K0/ 864376/G /95TCOBERATURA	59 , 60
3C0/ 971366/JM/ CHICOTE	808 , 23	1K0/ 864376/G /82VCOBERATURA	59 , 60
3C0/ 971366/LR/ CHICOTE	468 , 80	1K0/ 864375/G /95TCOBERATURA	59 , 60
3C0/ 971366/MN/ ADAPTACAO	385 , 24	1K0/ 864375/G /92WCOBERATURA	59 , 60
3C0/ 971366/NB/ CHICOTE	447 , 16	1K0/ 864375/G /82VCOBERATURA	59 , 60
3C0/ 971584/ / CHICOTE	284 , 44	1K0/ 864207/E /UAUDESBRACOS	2.055 , 67
3C0/ 971615/ / PRESILHA	46 , 06	1K0/ 864207/E /77HDESBRACOS	2.055 , 67
3C0/ 971671/ / CHICOTE	347 , 31	1J0/ 820191/A / SECADOR	895 , 14
3C0/ 971671/A / CHICOTE	347 , 31	030/ 145167/K / SUPORTE	154 , 73
3C0/ 998281/A / MOTOR	2.318 , 38	02Z/ 311375/B / BUCHA	181 , 40
5W0/ 857508/D /1NNCARCACA	201 , 30	N/ 904552/02/ PARAFUSO	2 , 71
5U0/ 920820/P /3Q7INSTRUMENT	1.617 , 68	N/ 106569/02/ PARAFUSO	1 , 00
5U0/ 920820/Q /BLOINSTRUMENT	924 , 12	5U7/ 612041/ / MANGUEIRA	46 , 17
5U0/ 920827/H / INSTRUMENT	792 , 80	5U7/ 612041/A / MANGUEIRA	46 , 82
5U0/ 920827/L / INSTRUMENT	745 , 47	5U7/ 614741/ / TUBO FREIC	63 , 37
5U0/ 920827/N / INSTRUMENT	1.209 , 68	5U4/ 971120/BT/ CHICOTE P	109 , 40
5U0/ 920827/Q / INSTRUMENT	779 , 19	7L0/ 864623/C / ISOLAMENTO	65 , 82
5W0/ 971131/DN/ CHICOTE P	719 , 56	7L0/ 864624/C / ISOLAMENTO	65 , 82
5W0/ 971131/DS/ CHICOTE P	881 , 22	7L0/ 521101/H / EIXO	5.914 , 87
5W0/ 971131/ED/ CHICOTE P	756 , 64	5W7/ 012111/ / BOLSA	35 , 88
5W0/ 971131/EE/ CHICOTE P	2.542 , 52	5W0/ 906034/K / UNIDADE	724 , 53
5W0/ 971131/EL/ CHICOTE P	672 , 54	5Z4/ 867011/F /AOLREVESTIMEN	1.109 , 62
5W0/ 971131/EM/ CHICOTE P	696 , 14	7L0/ 881328/S /5J6COBERTURA	597 , 54
5W0/ 971131/EN/ CHICOTE P	623 , 56	7L0/ 881328/S /71NCOBERTURA	690 , 42
5W0/ 971131/ER/ CHICOTE P	649 , 37	1JM/ 807417/B /GRUCOBERATURA	2.180 , 79
5W0/ 971131/ES/ CHICOTE P	694 , 08	7L6/ 601025/P /8Z8RODA	4.923 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W0/ 971131/ET/ CHICOTE P	663 , 28	3C0/ 881879/H / APOIO	5.277 , 65
5W0/ 971131/FA/ CHICOTE P	677 , 29	7L0/ 819925/AM/ TUBO	486 , 62
5W0/ 971131/FD/ CHICOTE P	639 , 71	377/ 805413/ / TAMPA	14 , 23
5W0/ 971131/FE/ CHICOTE P	653 , 68	5Z4/ 867172/ /71NCOBERTURA	54 , 03
5W0/ 971131/H / CHICOTE P	1.552 , 54	5N0/ 972822/ / PRESILHA	24 , 52
5W0/ 971230/ / CHICOTE	170 , 84	N/ 904785/01/01CTAMPAO	- , 94
5W0/ 971230/C / CHICOTE	203 , 15	3B0/ 853675/AN/739LOGOTIPO	92 , 24
5W0/ 971235/ / CHICOTE	42 , 50	8L0/ 820901/ /999DIFUSOR AR	254 , 02
5W0/ 971836/ / ALOJAMENTO	52 , 61	1Q0/ 810901/A / REFORCO	153 , 06
5W0/ 973303/ / RECEPTACUL	22 , 52	1Q0/ 810902/A / REFORCO	147 , 98
5W3/ 971120/K / CHICOTE P	122 , 69	6Q5/ 867501/K /4J1REVESTIMEN	905 , 15
5W3/ 971120/M / CHICOTE P	112 , 76	8D0/ 601311/ /RBSNEU	870 , 23
5W3/ 971120/P / CHICOTE P	154 , 56	5Z0/ 407151/ / BARRA	249 , 73
5W3/ 971121/H / CHICOTE P	83 , 28	020/ 301241/C / PARAFUSO	98 , 54
5W3/ 971121/K / CHICOTE P	139 , 31	1Q0/ 819703/J /UTFDIFUSOR AR	471 , 52
5W3/ 971121/M / CHICOTE P	114 , 78	8D0/ 145156/F / BOMBA	3.075 , 56
5W3/ 971121/P / CHICOTE P	163 , 53	N/ 910500/01/DP9REBITE	4 , 85
5W3/ 971623/BH/ CHICOTE	717 , 48	3B0/ 951107/ / ESTRIBO	49 , 51
5W3/ 971623/BK/ CHICOTE	736 , 97	6Q1/ 721465/AF/ TUBO	376 , 70
5W3/ 971623/BR/ CHICOTE	199 , 40	6Q0/ 881253/A /1GRMANOPLA	12 , 09
5W3/ 971623/K / CHICOTE	174 , 74	WUR/ 001574/ / MINI DISCO LI	11 , 97
5W4/ 959433/C / UNID.COMAN	1.077 , 50	WUR/ 001573/ / MINI DISCO LI	12 , 75
5W4/ 971120/P / CHICOTE P	286 , 97	WUR/ 001572/ / MINI DISCO LI	11 , 98
5W4/ 971121/AP/ CHICOTE P	121 , 69	WUR/ 000899/ / CONECTOR ELET	- , 71
5W4/ 971121/AR/ CHICOTE P	145 , 68	WUR/ 002028/ / SOQ ESTRIADO	31 , 42
5W7/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.092 , 42	WUR/ 002027/ / SOPRADOR TERN	811 , 77
5U0/ 920825/E /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001873/ / REBITE REPUXO	- , 68
5W7/ 807417/ /REMC OBERTURA	1.100 , 52	WUR/ 000882/ / CONEC ELETR P	- , 75
5W7/ 807417/ /TGNC OBERTURA	1.100 , 52	WUR/ 000877/ / CINTA DE FIBR	62 , 98
5W7/ 853689/C /CD2FAIXA	19 , 88	WUR/ 001550/ / MARTELO FUNIL	102 , 90
5W7/ 853689/C /CK3FAIXA	27 , 30	WUR/ 001544/ / MARCADOR INDI	41 , 23
5W7/ 945111/A / LANTERNA	300 , 54	WUR/ 001374/ / JOGO SACA PIN	187 , 34
5U0/ 920825/E /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001695/ / PF SEX 88 RT	- , 66
5W7/ 945111/C / LANTERNA	196 , 71	WUR/ 001540/ / MARCADOR INDI	41 , 23
5U0/ 920825/F /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001368/ / JOGO CHAVE AL	213 , 11
5W9/ 945096/E / LANTERNA	417 , 45	WUR/ 002336/ / WURTH CLEANEF	48 , 84
5U0/ 920825/F /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 002335/ / WURTH BONDER	11 , 98
5W7/ 945112/A / LANTERNA	300 , 54	WUR/ 002170/ / SUPORTE HASTE	11 , 38
5U0/ 920825/G /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001682/ / PF COM PORCA	1 , 84
5U0/ 920825/G /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001528/ / MANG P/COMB (6 , 31
5U0/ 920825/H /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001988/ / SANGRIA DE FR	5.405 , 00
5X0/ 853331/ /01CFAIXA	40 , 40	WUR/ 001987/ / SACA POLIA C/	700 , 49
5U0/ 920825/H /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001986/ / SACA POLIA C/	565 , 85
5U0/ 920825/J /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001834/ / PRESILHA FARO	2 , 30
5U0/ 920825/J /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001833/ / PRES FIX FORR	1 , 45
5U0/ 920825/K /QB5INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001514/ / MANDRIL 1/2X2	106 , 77
5U0/ 920825/K /QC6INSTRUMENT	647 , 40	WUR/ 001512/ / MALETA P/ TES	2.874 , 15
5U0/ 920825/L /QB5INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 001176/ / FITA ISOL WUR	7 , 19
5U0/ 920825/L /QC6INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 001008/ / CORDOALHA ACC	2 , 32
5U0/ 920825/N /QB5INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 001981/ / SACA PINO DIA	39 , 06
5U0/ 920825/N /QC6INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 001975/ / SABONETE LIQU	187 , 92
5U0/ 920825/Q /QB5INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 002305/ / TUBO NYLON 9X	15 , 71
5U0/ 920825/Q /QC6INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 002299/ / TUBO CORRUG 7	4 , 20
5U0/ 920826/B /3Q7INSTRUMENT	763 , 43	WUR/ 001962/ / ROSCA POSTICA	4 , 68
5U0/ 920826/D /3Q7INSTRUMENT	1.273 , 79	WUR/ 001648/ / ORING DO EIXO	- , 55
5U0/ 920826/H /3Q7INSTRUMENT	1.258 , 91	WUR/ 001495/ / LUVA VAQUETA	88 , 98
5U0/ 920827/ / INSTRUMENT	811 , 76	WUR/ 001494/ / LUVA TRICOTAD	5 , 83
5U0/ 920827/A / INSTRUMENT	785 , 28	WUR/ 001324/ / JANG P/COMB (9 , 35
5U0/ 920827/B / INSTRUMENT	738 , 46	1K0/ 863243/C /82VCONSOLE	750 , 59
5U0/ 920827/C / INSTRUMENT	745 , 95	1K0/ 863243/C /95TCONSOLE	750 , 59
5U0/ 920827/D / INSTRUMENT	738 , 46	1K0/ 862543/E /92WTAMPA	132 , 06
5U0/ 920827/E / INSTRUMENT	805 , 09	1JM/ 867368/ /QZPVEDACAO	512 , 01
5U0/ 920827/F / INSTRUMENT	787 , 65	1JM/ 867365/ /QZPVEDACAO	522 , 92
5Q1/ 971566/F / CHICOTE	966 , 67	1JM/ 867366/ /QZPVEDACAO	546 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q4/ 959811/A / MOTOR	578 , 88	7L9/ 839788/C /GRUCOBERTURA	1.270 , 88
5Q4/ 959812/A / MOTOR	620 , 68	7L9/ 839787/C /GRUCOBERTURA	1.270 , 88
5U0/ 903803/ / REGULADOR	535 , 54	7L9/ 837787/C /GRUCOBERTURA	1.270 , 88
5U0/ 907511/A / SERVOMOTC	201 , 07	5Z0/ 820127/ / DRENO	13 , 31
5U0/ 919475/A / UNIDADE	278 , 77	3C0/ 201055/AB/ RESERVATOR	6.809 , 33
5U0/ 920820/ /BLOINSTRUMENT	855 , 83	2E0/ 867208/ / GRAMPO	2 , 91
5U0/ 920820/ /QC6INSTRUMENT	743 , 53	1Q0/ 819728/L /UTFDIFUSOR AR	591 , 93
5U0/ 920820/A /BLOINSTRUMENT	855 , 83	1Q0/ 819704/K /UTFDIFUSOR AR	405 , 11
5U0/ 920820/A /QC6INSTRUMENT	867 , 89	06A/ 133201/FF/ TUBO ADMIS	2.227 , 94
5U0/ 920820/C /AP7INSTRUMENT	828 , 05	02T/ 311269/K / ANEL	316 , 07
5U0/ 920820/C /QC6INSTRUMENT	698 , 13	N/ 905829/04/ PARAFUSO	4 , 09
5U0/ 920820/D /AP7INSTRUMENT	828 , 05	7L0/ 092155/A / REBOQUE	6.011 , 39
5U0/ 920820/D /BLOINSTRUMENT	855 , 83	WUR/ 001129/ / FERRO SOLDA 6	228 , 46
5U0/ 920820/D /QB5INSTRUMENT	828 , 05	WUR/ 001787/ / PONTA TORX T	19 , 45
5W0/ 920826/M / INSTRUMENT	573 , 94	WUR/ 001785/ / PONTA TORX T	21 , 11
5W0/ 920826/N / INSTRUMENT	754 , 82	WUR/ 001635/ / ORING ANEL BI	1 , 25
5W0/ 920826/P /B01INSTRUMENT	897 , 89	WUR/ 001127/ / FERRAMENTA SA	176 , 62
5W0/ 920827/ / INSTRUMENT	791 , 80	WUR/ 001939/ / ROSCA POSTICA	5 , 25
5W0/ 920827/A / INSTRUMENT	671 , 42	WUR/ 001781/ / PONTA MONTAD	5 , 92
5W0/ 920827/B / INSTRUMENT	847 , 95	WUR/ 001780/ / PONTA MONTAD	7 , 41
5W0/ 920827/C / INSTRUMENT	877 , 85	WUR/ 001777/ / PONTA MONTAD	6 , 40
5W0/ 920827/F / INSTRUMENT	978 , 31	WUR/ 001776/ / PONTA MONTAD	6 , 08
5W0/ 920827/M / INSTRUMENT	713 , 84	WUR/ 001774/ / PONTA MONTAD	7 , 77
5W0/ 920827/N / INSTRUMENT	709 , 67	WUR/ 001277/ / GICLE PRINCIP	6 , 37
5W0/ 920827/P / INSTRUMENT	791 , 38	WUR/ 001267/ / GARRA NEGATIV	119 , 51
5W0/ 920827/R / INSTRUMENT	673 , 47	WUR/ 001106/ / ESTANTE ARM C	1.202 , 46
5W0/ 920827/S / INSTRUMENT	718 , 95	WUR/ 001090/ / ESPAGUETE 10M	1 , 60
5W0/ 920827/T / INSTRUMENT	718 , 08	WUR/ 001088/ / ESMERILHADEIR	740 , 00
5W0/ 941822/ / CENTRAL EL	115 , 13	WUR/ 000761/ / CHAVE ESTRELA	291 , 47
5W0/ 951221/A / BUZINA	99 , 14	WUR/ 001751/ / PO SEX ACO TR	- , 44
5W0/ 953053/A / SOQUETE	22 , 24	WUR/ 001587/ / VEDANTE ANAER	116 , 69
5W0/ 959781/ / MOTOR	126 , 21	WUR/ 001740/ / PO SEX ACO FO	- , 15
5W0/ 959783/ / MOTOR	241 , 68	1K0/ 919133/D / ANEL	55 , 84
5W0/ 971052/ / CHICOTE	200 , 63	1Q0/ 419091/AG/AVHVOLANTE	5.628 , 19
5W0/ 971072/F / CHIC MOTOR	86 , 35	3C1/ 857200/H /21XCOBERTURA	434 , 10
5W0/ 971131/ / CHICOTE P	1.617 , 04	3C1/ 857200/H /1QBCOBERTURA	434 , 10
5W0/ 971131/A / CHICOTE P	1.471 , 67	3C1/ 857200/H /H67COBERTURA	434 , 10
6Q1/ 955426/B / PALHETA	169 , 70	6R3/ 881046/AC/ ESTRUTURA	3.404 , 37
7L6/ 698151/B / JG.PASTILH	1.101 , 34	6R2/ 423893/E / MANGUEIRA	1.344 , 60
7L6/ 698151/J / PAST FREIO	1.350 , 91	7L6/ 837730/Q / SUPORTE	1.105 , 40
JZW/ 698151/B / JG PASTILH	419 , 48	5Z9/ 411105/A / MOLA	213 , 23
1J0/ 807719/H /GRUFRISO	221 , 01	5U0/ 253059/G / TUB ESCAPE	1.170 , 56
1J0/ 853655/G /01CCOBERTURA	331 , 45	5N0/ 971845/E / SUPORTE	24 , 38
1JD/ 853651/ /RYPGRADE	773 , 50	3D1/ 837016/AF/ FECHADURA	1.451 , 27
1JE/ 807221/A /GRUCOBERTURA	1.617 , 64	1K8/ 601025/C /88ZRODA	5.390 , 97
1JE/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.571 , 78	1K0/ 907269/E / CARCACA	116 , 75
1JE/ 807417/E /GRUCOBERTURA	1.586 , 97	1K0/ 881920/N /82VGUIA	65 , 59
1JE/ 853601/ /ULMEMBLEMA VW	39 , 25	1K0/ 881920/N /92WGUIA	58 , 56
1JE/ 857507/H /01CCARCACA	371 , 06	1K0/ 881920/N /95TGUIA	62 , 55
1JE/ 857508/J /01CCARCACA	717 , 65	5Z0/ 885806/BD/HOLREVESTIMEN	150 , 73
1JE/ 857508/M /01CCARCACA	508 , 14	5Z0/ 885806/AN/HOKREVESTIMEN	141 , 22
1JE/ 857537/ /GRUTAMPA	94 , 14	5Z0/ 885806/AP/HOPREVESTIMEN	234 , 79
5X0/ 971051/HA/ CHICOTE	1.403 , 40	5Z0/ 885805/GB/HOLREVESTIMEN	150 , 73
5X0/ 971051/HB/ CHICOTE	2.043 , 37	5Z0/ 885805/FT/HOLREVESTIMEN	229 , 91
5Q0/ 919275/ /GRUSENSOR	483 , 91	5Z0/ 885805/GA/HOLREVESTIMEN	244 , 54
5Q0/ 919297/A /GRUSENSOR	564 , 25	5Z0/ 885805/EQ/HOPREVESTIMEN	234 , 79
5Q0/ 927810/A / HALL	347 , 63	5Z0/ 885805/EM/HOKREVESTIMEN	141 , 22
5Q0/ 937503/A / PORTA RELE	85 , 05	3C0/ 511115/AL/ MOLA	694 , 44
5Q0/ 937503/F / PORTA RELE	89 , 08	3C0/ 511115/AK/ MOLA	694 , 44
5Q0/ 937615/C / PORTA FUSI	893 , 51	3C0/ 511115/AJ/ MOLA	694 , 44
5Q0/ 937629/C / FUSIVEL	93 , 60	3C0/ 129621/ / CONDUTOR A	129 , 79
5Q0/ 951172/ / SENSOR	900 , 80	1Q0/ 867043/EB/AVCREVESTIMEN	2.167 , 64
5Q0/ 951221/ / BUZINA	287 , 15	1Q0/ 867043/EB/AZDREVESTIMEN	2.167 , 64
5Q0/ 951223/ / BUZINA	321 , 09	1K9/ 867727/A /82VCAPA COBER	1 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 953513/P /IGIINTERRUPTO	1.011 , 97	1K5/ 881805/HJ/JTBREVESTMT0	2.594 , 60
5Q0/ 959354/ / SENSOR	294 , 76	1K9/ 867603/A /82VREVESTIMEN	262 , 76
5Q0/ 959655/AA/Z03UNID.COMAN	4.355 , 90	1K9/ 867617/B /3U5FRISO	283 , 49
5Q0/ 959655/AA/Z04UNID.COMAN	4.355 , 90	1K5/ 867501/G /3U5REVESTIMEN	1.895 , 41
5Q0/ 971235/A / CHICOTE	552 , 22	N/ 909829/02/ TAMPA	12 , 36
5Q0/ 971235/B / CHICOTE	482 , 90	N/ 106530/01/ PARAFUSO	- , 68
5Q0/ 971235/C / CHICOTE	482 , 90	5W0/ 201294/G / TUBULACAO	38 , 26
5Q0/ 971235/D / CHICOTE	552 , 22	5W0/ 012001/CF/ Literatura	246 , 94
5Q0/ 972754/ / RECEPTACUL	14 , 63	N/ 905483/05/ PARAFUSO	2 , 81
5Q1/ 971111/AC/ CHICOTE	455 , 80	5Z3/ 837501/G / ACIONAMETO	140 , 04
5Q1/ 971566/C / CHICOTE	831 , 05	5N0/ 885405/T /UFHREVESTIMEN	4.224 , 92
WUR/ 000259/ / BRACADEIRA IN	14 , 17	5C0/ 419091/ /1QBVOLANTE	457 , 22
WUR/ 000260/ / BRACADEIRA IN	6 , 57	3C5/ 861325/J /9B9CORTINA	3.310 , 06
376/ 857706/A /WZHCINTO 3 PT	494 , 26	5U7/ 413031/ / AMORTECEDC	276 , 11
376/ 863771/ /1FNCAPIA	33 , 99	5U0/ 915331/B / CONSOLE	78 , 11
376/ 863771/A /1FNCAPIA	68 , 34	5U0/ 915331/A / CONSOLE	88 , 51
377/ 837455/A / TRILHO	27 , 47	7L6/ 837729/Q / SUPORTE	1.105 , 40
WUR/ 000264/ / BRACADEIRA NY	- , 24	5Z0/ 711049/S / MECANISMO	651 , 75
377/ 857171/A / MOLA	- , 26	5Z0/ 711113/J /NOLBOTA0	87 , 91
377/ 857231/A /999COBERTURA	12 , 22	5Z0/ 601025/N /Z31RODA	713 , 08
377/ 857260/ / SUPORTE	8 , 24	5Z0/ 253059/CG/ TUBO	1.277 , 41
377/ 857505/ /1NNCOBERTURA	24 , 65	5Z0/ 253059/CF/ TUBO	1.325 , 74
5U7/ 407256/K / CAIXA	308 , 69	5Z0/ 253059/CE/ TUBO	1.426 , 85
377/ 857506/ /1NNCOBERTURA	24 , 65	5Z0/ 010698/K / ETIQUETA	2 , 71
377/ 857506/ /71NCOBERTURA	31 , 80	5Z0/ 010698/L / ETIQUETA	4 , 17
5Z0/ 711046/B / ALAVMUDANC	132 , 18	5Z0/ 805275/C / CHAPA	503 , 13
3C0/ 959703/ /VW1MOTOR	1.295 , 05	AG/ T10352/ /1 FERRAMENTA DE	121 , 36
3C0/ 959703/ /VW2MOTOR	1.295 , 05	3C0/ 253609/CD/ SILENCIOSO	2.390 , 46
3C0/ 959703/ /VW3MOTOR	1.234 , 93	3C0/ 253609/CC/ SILENCIOSO	2.390 , 46
3C0/ 959703/ /VW4MOTOR	1.234 , 93	3C0/ 253409/AM/ SILENCIOSO	2.549 , 14
036/ 141015/BM/ DISCO EMBR	537 , 44	237/ 012111/3 /K35BOLSA	47 , 16
3C0/ 959703/B /VW3MOTOR	1.197 , 02	1Q0/ 857782/C / GUIA	38 , 71
3C0/ 959703/B /VW4MOTOR	1.231 , 61	1Q0/ 857781/C / GUIA	38 , 71
3C0/ 959704/ /VW4MOTOR	1.234 , 93	1K0/ 511353/F / BATENTE	141 , 98
3C0/ 959704/B /VW1MOTOR	1.188 , 91	1J1/ 858218/E /2AQCOBERTURA	161 , 40
3C0/ 959704/B /VW4MOTOR	1.231 , 61	5Z9/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	106 , 09
3C0/ 959704/B /VW5MOTOR	1.231 , 61	5Z4/ 800701/H / CARROCARIA	15.685 , 28
3C0/ 959733/ / MOTOR	1.516 , 97	5Z3/ 800701/P / CARROCARIA	12.635 , 18
3C0/ 959733/A / MOTOR	1.831 , 83	5Z0/ 885921/AC/BW4REVESTIMEN	119 , 41
3C0/ 959760/E /Z00UNIDADE	2.332 , 73	5Z0/ 885921/AD/EN6REVESTIMEN	119 , 79
3C0/ 959760/E /Z01UNIDADE	2.291 , 16	5Z0/ 885921/AG/GT7REVESTIMEN	133 , 04
3C0/ 959777/ /9B9INTERRUPTO	691 , 08	5Z0/ 885901/AS/GT7CABECA	156 , 94
3C0/ 959778/ /9B9INTERRUPTO	691 , 08	5Z0/ 885901/AN/BW4CABECA	153 , 49
036/ 141032/H / DISCO EMBR	1.540 , 71	5Z0/ 071208/ / CAPA	309 , 77
3C0/ 959799/H /Z01UNIDADE	3.834 , 65	5N0/ 601025/P /8Z8RODA	2.459 , 79
3C0/ 959799/H /Z02UNIDADE	3.834 , 65	5U7/ 803506/ /CTRLONGARINA	1.094 , 44
3C0/ 971260/C / RETENTOR	5 , 70	3C0/ 881375/AN/ ASSENTO	925 , 99
3C0/ 971336/ / SUPORTE	83 , 15	5U0/ 959843/ / COIFA	18 , 75
3C0/ 971365/CJ/ ADAPTACAO	385 , 24	5U0/ 837219/E /INBCHAVE	188 , 86
5W0/ 971131/AB/ CHICOTE P	1.767 , 44	3C8/ 858548/ /28UCAPA COBER	35 , 51
5W0/ 971131/AL/ CHICOTE P	582 , 22	7L0/ 881794/C /7G8REVESTIMEN	81 , 02
5W0/ 971131/AM/ CHICOTE P	662 , 20	7L0/ 881791/C /7G8REVESTIMEN	81 , 02
5W0/ 971131/AQ/ CHICOTE P	723 , 34	5U0/ 419812/A / TERMINAL	154 , 83
5W0/ 971131/BN/ CHICOTE P	1.805 , 51	5U0/ 419831/A / GUARNICAO	26 , 79
5W0/ 971131/BP/ CHICOTE P	2.334 , 67	1K1/ 423055/KX/ MECANISMO	9.670 , 66
5W0/ 971131/CK/ CHICOTE P	717 , 32	5U7/ 959433/D / UNID.COMAN	430 , 02
5W0/ 971131/CM/ CHICOTE P	556 , 46	5U0/ 201293/A / TUBULACAO	69 , 63
5W0/ 971131/DA/ CHICOTE P	558 , 40	5U0/ 129728/ / SUPORTE	25 , 03
5W0/ 971131/DB/ CHICOTE P	2.512 , 17	5U3/ 831055/ /CTRPORTA	1.808 , 77
5W0/ 971131/DM/ CHICOTE P	697 , 06	3C8/ 858548/ /95TCAPA COBER	35 , 51
377/ 857520/A /1NNBOTA0	2 , 93	7L6/ 867502/KR/3U5REVESTIMEN	9.797 , 23
325/ 823185/1 / REFORCO	20 , 32	6QE/ 413031/F / AMORTECEDO	376 , 51
WUR/ 000219/ / BORRACHA AMOF	12 , 36	5U7/ 959433/ / UNID.COMAN	215 , 40
WUR/ 000222/ / BORRACHA DO A	16 , 09	3C8/ 853687/B /739LOGOTIPO	160 , 66

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000224/ / BOTAO ISOL CA	4 , 81	3C0/ 010457/A / ETIQUETA	25 , 48
WUR/ 000225/ / BRAC PLAST P/	2 , 11	1J0/ 609425/C / SUP FREIO	605 , 40
WUR/ 000231/ / BRACADEIRA BI	6 , 06	1J0/ 609426/C / SUP FREIO	590 , 24
WUR/ 000234/ / BRACADEIRA BI	6 , 91	1H0/ 601153/ /ULMCALOTA	13 , 42
WUR/ 000235/ / BRACADEIRA BI	7 , 75	032/ 133723/BA/ TUBULACAO	45 , 40
WUR/ 000236/ / BRACADEIRA BI	7 , 75	3C0/ 881106/T / ASSENTO	3.558 , 51
WUR/ 000238/ / BRACADEIRA BI	8 , 09	3C0/ 010650/S / ETIQUETA	25 , 48
WUR/ 000239/ / BRACADEIRA BI	8 , 19	7M3/ 857521/F / VIDRO ESPE	544 , 30
WUR/ 000240/ / BRACADEIRA BI	1 , 66	5U7/ 807141/B /GRUTERMINAL	905 , 60
WUR/ 000241/ / BRACADEIRA BI	1 , 66	5U7/ 807142/ /1NNTERMINAL	295 , 00
WUR/ 000242/ / BRACADEIRA BI	1 , 84	5U7/ 614742/ / TUBO FREIC	92 , 08
WUR/ 000243/ / BRACADEIRA BI	2 , 27	02T/ 301107/P / CAIXA	7.076 , 96
WUR/ 000244/ / BRACADEIRA BI	4 , 37	WHT/ 002473/A / PORCA	1 , 36
WUR/ 000245/ / BRACADEIRA BI	4 , 71	WHT/ 003856/ / SENSOR	380 , 97
WUR/ 000246/ / BRACADEIRA BI	4 , 88	WHT/ 003857/ / SENSOR	447 , 45
WUR/ 000247/ / BRACADEIRA BI	4 , 88	N/ 907378/03/ PARAFUSO	2 , 36
WUR/ 000248/ / BRACADEIRA BI	5 , 21	N/ 906587/03/ PARAFUSO	14 , 97
WUR/ 000249/ / BRACADEIRA BI	5 , 38	N/ 105714/05/ PARAFUSO	1 , 36
WUR/ 000250/ / BRACADEIRA BI	6 , 04	1K9/ 867227/A / COBERTURA	21 , 68
WUR/ 000251/ / BRACADEIRA BI	1 , 66	3C8/ 858547/ /95TCAPA COBER	35 , 51
WUR/ 000253/ / BRACADEIRA ES	15 , 15	3C8/ 858547/ /Y20CAPA COBER	35 , 51
WUR/ 000254/ / BRACADEIRA ES	13 , 98	3C8/ 857511/ /95TESPELHO IN	2.301 , 37
WUR/ 000256/ / BRACADEIRA ES	9 , 00	3C8/ 857511/ /28UESPELHO IN	2.301 , 37
5U3/ 971120/AT/ CHICOTE P	133 , 99	3C8/ 857511/ /Y20ESPELHO IN	2.301 , 37
5U3/ 971120/B/ CHICOTE P	115 , 44	5Z2/ 857507/B /1NNESPELHO	529 , 32
5U3/ 971120/AS/ CHICOTE P	173 , 19	7L6/ 867038/CB/NWFWREVESTIMEN	2.804 , 93
5U3/ 971120/AR/ CHICOTE P	156 , 00	7L6/ 867038/CB/NWGREVESTIMEN	2.804 , 93
5U3/ 971120/BA/ CHICOTE P	75 , 27	7L6/ 867038/CB/NWEREVESTIMEN	2.804 , 93
5U3/ 971120/BB/ CHICOTE P	122 , 88	7L0/ 959655/A /001UNID.COMAN	4.058 , 48
5U3/ 971120/BC/ CHICOTE P	54 , 09	5U7/ 881901/G /AJ7APOIO	119 , 08
5U3/ 971120/BD/ CHICOTE P	110 , 36	5U7/ 611741/ / TUBO FREIC	55 , 07
5U3/ 971120/BE/ CHICOTE P	134 , 96	5U7/ 611742/ / TUBO FREIC	55 , 07
5U3/ 971120/AQ/ CHICOTE P	107 , 18	5U7/ 201214/ / TUBC	24 , 74
5U3/ 971120/AP/ CHICOTE P	174 , 33	5U7/ 853709/ /1NNFRISOTETO	25 , 89
5U3/ 971120/AM/ CHICOTE P	141 , 64	3C0/ 857304/B /28UCOBERTURA	18 , 57
5U3/ 971120/AL/ CHICOTE P	105 , 72	5U7/ 018763/ / CAPA PROTE	4 , 38
5U3/ 971120/AK/ CHICOTE P	135 , 83	5U0/ 971361/A / SUPORTE	8 , 30
5U3/ 971120/AJ/ CHICOTE P	48 , 90	5U7/ 827787/ / BATENTE	13 , 20
5U3/ 971120/AA/ CHICOTE P	148 , 98	5U4/ 971121/CD/ CHICOTE P	147 , 85
5U3/ 971120/A / CHICOTE P	54 , 09	5U4/ 831056/C /CTRPORTA	1.479 , 61
5U3/ 971120/ / CHICOTE P	99 , 91	1K0/ 810136/C / LONGARINA	190 , 51
5U0/ 998527/ / JG.PARAFUS	15 , 31	5U7/ 035550/B / CABO ANTEN	48 , 13
5U3/ 971120/BF/ CHICOTE P	41 , 99	5U7/ 035550/C / CABO ANTEN	51 , 11
1J0/ 971584/L / CHICOTE	328 , 74	5U7/ 810222/ / CHAPAFECHA	6 , 43
1J0/ 971627/G / CHICOTE	2.515 , 04	5U0/ 201295/A / CALCO	5 , 00
1J0/ 971627/M / CHICOTE	568 , 84	5U4/ 831055/C /CTRPORTA	1.479 , 61
5W7/ 971623/ / CHICOTE	148 , 58	5P0/ 941369/ / TAMP	39 , 15
5W9/ 959433/ / UNID.COMAN	635 , 22	06A/ 131102/H / VALVULA	1.191 , 71
5W9/ 959775/A / ACIONAMEN	88 , 75	02T/ 301211/D / TAMP	244 , 93
5W9/ 971623/A / CHICOTE	278 , 30	0AY/ 598549/A / REPARO	1.778 , 44
5W9/ 971623/AD/ CHICOTE	287 , 33	5U4/ 863367/G /4C3COBERTURA	277 , 95
5W9/ 971623/AF/ CHICOTE	261 , 42	5U7/ 809606/A / PAINEL	623 , 36
5X0/ 906021/ / UNID.COMAN	1.528 , 79	5N0/ 860290/ / SUPORTE	322 , 57
5X0/ 906021/E / UNIDADE	1.603 , 53	5M1/ 863328/C /82VCALCO	78 , 50
5X0/ 920034/A / INSTRUMENT	531 , 97	5M1/ 863328/C /95TCALCO	81 , 65
5X0/ 920820/A / INSTRUMENT	1.961 , 63	3C8/ 858548/ /Y20CAPA COBER	35 , 51
5X0/ 920820/F / INSTRUMENT	676 , 90	5U0/ 959843/A / COIFA	18 , 95
5X0/ 920820/H / INSTRUMENT	1.331 , 48	AG/ T10091/ / FERRAMENTA DE	320 , 28
5X0/ 920820/J / INSTRUMENT	1.216 , 94	7L6/ 498201/A / COIFA	250 , 56
5X0/ 920820/K / INSTRUMENT	1.278 , 11	7L6/ 253209/E / SILENCIOSO	2.369 , 31
5X0/ 920820/T / INSTRUMENT	1.367 , 09	7L6/ 498203/ / COIFA	240 , 97
5U0/ 953503/F /1NNINTERRUPTO	234 , 14	7L6/ 511115/K / MOLA	995 , 53
5U0/ 953509/ /1QBINTERRUPTO	35 , 00	7L6/ 253115/F / VEDACAO	39 , 57
5U0/ 953513/ /9B9INTERRUPTO	235 , 97	7L6/ 253144/D / SUPORTE	105 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 953513/A /9B9INTERRUPTO	260 , 23	7L6/ 253209/AE/ SILENCIOSO	4.007 , 77
5U0/ 959263/ / RESISTENCI	60 , 63	7L6/ 253047/T / SUPORTE	78 , 06
5U0/ 959433/AA/ UNID.COMAN	448 , 44	7L6/ 121079/C / SUPORTE	42 , 61
5U0/ 959433/AC/ UNID.COMAN	568 , 12	7L6/ 511115/P / MOLA	995 , 53
5U0/ 959537/B /81UINTERRUPTO	660 , 53	7L6/ 511115/N / MOLA	995 , 53
5U0/ 959537/C /81UINTERRUPTO	764 , 07	7L6/ 511115/M / MOLA	995 , 53
5U0/ 959621/A /1QBINTERRUPTO	29 , 37	7L6/ 511115/Q / MOLA	995 , 53
5U0/ 959855/ /1FRINTERRUPTO	48 , 74	7L6/ 511621/A / TUBULACAO	388 , 68
5U0/ 959855/A /1FRINTERRUPTO	48 , 88	7L6/ 511622/A / TUBULACAO	388 , 68
5U0/ 959859/B /1FRINTERRUPTO	82 , 95	7L6/ 616503/B / MOLA	7.555 , 69
5U0/ 959859/C /1QBINTERRUPTO	28 , 25	7L6/ 616571/ / SENSOR	1.029 , 81
5U0/ 970154/ / CHICOTE	156 , 16	7L6/ 807434/AB/9B9SPOILER	1.503 , 25
5U0/ 971315/ / CHICOTE	4.545 , 34	7L6/ 807434/AC/9B9SPOILER	1.545 , 66
5U0/ 971349/ / CHICOTE P	511 , 62	7L6/ 121079/N / CLIP	2 , 22
5U0/ 971349/A / CHICOTE P	454 , 05	7L6/ 121071/B / TUBO	288 , 55
5U0/ 971349/AA/ CHICOTE P	353 , 09	7L6/ 121070/BE/ TUBO	377 , 14
5U0/ 971349/B / CHICOTE P	298 , 79	7L6/ 121065/AJ/ TUBO	174 , 63
5U0/ 971349/C / CHICOTE P	607 , 37	7L0/ 971905/ / BUCHA	52 , 99
5U0/ 971349/D / CHICOTE P	298 , 79	7L0/ 971905/B / BUCHA	52 , 99
5U0/ 971349/E / CHICOTE P	329 , 91	7L0/ 971952/ / DISCO	1 , 33
5U0/ 971349/F / CHICOTE P	287 , 54	7L0/ 971904/ / BASTAO	27 , 85
5U0/ 971349/G / CHICOTE P	383 , 21	7L0/ 971898/ / PRESILHA	31 , 19
5U0/ 971349/H / CHICOTE P	793 , 87	7L0/ 971890/ / SUPORTE	16 , 47
5U0/ 971349/J / CHICOTE P	316 , 06	7L0/ 971867/ / BUCHA	36 , 97
5U0/ 971349/K / CHICOTE P	302 , 74	7L0/ 971867/A / BUCHADUPLA	21 , 67
5U0/ 971349/M / CHICOTE P	296 , 38	7L0/ 959704/D /058MOTOR	2.106 , 70
5U0/ 971349/N / CHICOTE P	389 , 68	7L0/ 959702/P /VINMOTOR	1.970 , 31
5U0/ 971349/P / CHICOTE P	276 , 59	7L6/ 857175/F /75RCOBERTURA	215 , 79
5U0/ 971349/Q / CHICOTE P	375 , 25	7L6/ 827449/ / BOMBAHIDRA	3.304 , 84
5U0/ 971349/T / CHICOTE P	290 , 98	7L6/ 819202/ /3X1AUSTROEMER	465 , 76
5U0/ 971757/ / CINTOS	103 , 47	7L6/ 819203/D /3X1AUSTROEMER	1.014 , 48
5U0/ 971757/A / CINTOS	105 , 71	7L6/ 819209/B /6C3AUSTROEMER	797 , 40
5U0/ 971757/B / CINTOS	108 , 47	7L6/ 121109/R / MANGUEIRA	46 , 53
5U0/ 998229/ / JG.ALTERNA	65 , 94	7L6/ 121099/ / TAMPAO	53 , 98
5U0/ 998521/ / JG.ALTERNA	11 , 76	7L6/ 121101/ / MANGUEIRA	203 , 29
5X0/ 953519/A / INTERRUPTO	239 , 66	7L6/ 121095/A / GRAMPO	5 , 86
5X0/ 955113/ / MOTOR	513 , 22	7L6/ 121086/C / MANGUEIRA	316 , 48
5X0/ 955601/ / UNIDADE	372 , 21	7L6/ 121079/R / SUPORTE	38 , 59
5X0/ 959433/A / UNID.COMAN	1.191 , 80	7L6/ 121073/F / MANGUEIRA	163 , 69
5X0/ 959775/ / ACIONAMEN	152 , 08	7L0/ 973047/ / RECEPTACUL	174 , 98
5X0/ 959781/ / MOTOR	222 , 61	7L0/ 972849/ / SUPORTE	79 , 66
5X0/ 959781/A / MOTOR	241 , 55	7L0/ 972762/ / RECEPTACUL	25 , 04
5X0/ 959782/ / MOTOR	234 , 75	7L0/ 972764/ / RECEPTACUL	29 , 37
5X0/ 970154/ / CHICOTE	72 , 19	7L0/ 972776/ / RECEPTACUL	12 , 75
0C8/ 927750/BQ/ CONTROLE	7.531 , 21	7L0/ 972623/ / RECEPTACUL	16 , 94
5Z1/ 857017/H / TRAVESSA	530 , 99	7L0/ 972571/ / CAIXA	200 , 40
5Z1/ 857017/J / TRAVESSA	539 , 98	7L0/ 971904/A / BASTAO	32 , 53
5Z2/ 857197/A /CTRTIRANTE	147 , 12	7L0/ 959706/A / LOMBAR	1.972 , 23
7L0/ 501559/A / PROTETOR	219 , 17	7L0/ 915531/A / TUBO	27 , 31
7L0/ 511305/A / ESTABILIZA	9.651 , 74	7L0/ 919083/ / COBERTURA	46 , 06
7L0/ 511413/C / MANCAL	63 , 20	7L0/ 919087/G / MODULC	1.733 , 58
7L0/ 511413/D / MANCAL	62 , 61	7L0/ 919087/H / MODULO	1.766 , 37
7L0/ 511413/E / MANCAL	69 , 01	7L0/ 915531/ / TUBO	20 , 83
7L0/ 512131/B / BATENTE	212 , 60	7L0/ 915457/ / DIJUNTOR	1.003 , 06
7L0/ 512131/C / BATENTE	212 , 60	7L0/ 915138/C / PECA RETEN	47 , 53
7L0/ 512136/A / CAPA PROTE	67 , 89	7L6/ 853071/C /8B4GUARNICAO	1.322 , 52
7L0/ 525337/A / MANCALBORR	239 , 73	7L6/ 827531/B / CABO	152 , 31
7L0/ 525337/B / MANCALBORR	216 , 13	7L6/ 827529/ / CHAPAPROTE	67 , 44
211/ 813422/L / COLUNA F	297 , 38	7L6/ 827519/A / COBERTURA	40 , 82
5Z4/ 857705/A /HCPCINTO 3 PT	315 , 42	7L6/ 827505/H / FECHADURA	519 , 90
5Z4/ 857705/A /RAACINTO 3 PT	316 , 55	7L6/ 827515/ / HASTE	7 , 57
7L0/ 599035/F / MANCAL	349 , 83	7L6/ 827519/ / COBERTURA	40 , 82
7L5/ 511305/B / ESTABILIZA	9.651 , 74	7L6/ 827505/D / FECHADURA	310 , 35
6R0/ 819653/ / ELEM FILTR	69 , 78	7L6/ 827501/B / FECHADURA	726 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 857705/B /HCPCINTO 3 PT	317 , 64	7L6/ 819511/F / CAIXA	1.199 , 22
7X0/ 805031/ / PAINEL	2.106 , 77	7L6/ 819213/ / VEDACAO	38 , 67
237/ 703306/1 /CTRLONGARINA	392 , 25	7L6/ 819210/B /92YAUSTROEMER	797 , 40
1J4/ 809606/L / PAINEL	2.348 , 30	7L6/ 819210/B /7R3AUSTROEMER	415 , 40
5Z4/ 857705/B /RAACINTO 3 PT	289 , 58	7L6/ 819210/B /6C3AUSTROEMER	797 , 40
3B0/ 253057/BX/ TUBO	18.652 , 35	7L6/ 819209/B /92YAUSTROEMER	797 , 40
3B0/ 498099/DX/ EIXO TRANS	2.585 , 83	7L6/ 825705/ / CHAPA	100 , 75
7L6/ 411105/AA/ MOLA	847 , 31	7L6/ 825661/A / CHAPA	196 , 73
5U0/ 845011/G / PARABRISA	622 , 56	7L6/ 819048/ / VEDACAO	165 , 06
5X0/ 920822/A / INSTRUMENT	1.216 , 94	7L6/ 815390/B / TAMP	87 , 26
5X0/ 920822/T / INSTRUMENT	1.414 , 11	7L6/ 815174/C /B41COBERTURA	311 , 66
5X0/ 920823/N / INSTRUMENT	1.961 , 63	7L6/ 815174/E /9B9COBERTURA	311 , 66
5X0/ 920823/S / INSTRUMENT	1.129 , 09	7L6/ 815389/B / TAMP	90 , 65
5X0/ 920825/G / INSTRUMENT	1.886 , 59	7L6/ 615423/L / PINCAFIXA	2.617 , 17
5X0/ 920825/H / INSTRUMENT	1.939 , 60	7L6/ 422895/J / MANGUEIRA	207 , 77
5X0/ 920825/J / INSTRUMENT	803 , 97	7L6/ 422926/D / SUPORTE	65 , 22
5X0/ 920825/K / INSTRUMENT	1.456 , 67	7L6/ 422891/Q / MANGUEIRA	686 , 58
5X0/ 920825/L / INSTRUMENT	1.431 , 80	7L6/ 422893/AP/ MANGUEIRA	1.395 , 84
5X0/ 920825/S / INSTRUMENT	1.208 , 98	7L6/ 422893/BM/ MANGUEIRA	2.178 , 57
5X0/ 920826/ / INSTRUMENT	1.247 , 51	7L6/ 422893/BN/ MANGUEIRA	1.731 , 46
5X0/ 920826/B / INSTRUMENT	1.411 , 38	7L6/ 422889/Q / MANGUEIRA	207 , 77
5X0/ 920826/C / INSTRUMENT	1.417 , 57	7L6/ 133778/C / MANGUEIRA	266 , 06
5X0/ 920826/D / INSTRUMENT	752 , 17	7L6/ 133519/ / SUPORTE	32 , 73
5X0/ 920826/E / INSTRUMENT	1.224 , 94	7L6/ 133382/ / APOIO	79 , 49
5X0/ 920826/G / INSTRUMENT	1.411 , 38	7L6/ 133366/L / MANGUEIRA	148 , 98
5X0/ 920826/H / INSTRUMENT	1.389 , 80	7L6/ 133366/K / MANGUEIRA	123 , 37
5X0/ 920826/J / INSTRUMENT	752 , 17	7L6/ 133366/J / MANGUEIRA	123 , 37
5X0/ 920826/L / INSTRUMENT	1.330 , 51	7L6/ 133366/G / MANGUEIRA	148 , 98
5X0/ 920826/N / INSTRUMENT	1.320 , 06	7L6/ 133366/C / MANGUEIRA	457 , 50
5X0/ 920826/P / INSTRUMENT	1.417 , 57	7L6/ 103926/A / COBERTURA	475 , 35
5X0/ 920826/Q / INSTRUMENT	1.411 , 38	7L6/ 103733/ / CLIP	2 , 48
5X0/ 920826/S / INSTRUMENT	1.042 , 96	7L6/ 103505/A / COBERTURA	1.073 , 84
5X0/ 920826/T / INSTRUMENT	1.201 , 01	7L6/ 103505/ / COBERTURA	1.073 , 84
5X0/ 920827/ / INSTRUMENT	1.042 , 96	7L0/ 971815/A / CONDUTOR	86 , 29
5X0/ 920827/A / INSTRUMENT	1.207 , 27	7L0/ 971806/ / PRESILHA	31 , 82
5X0/ 920827/B / INSTRUMENT	1.207 , 27	7L0/ 971815/ / CONDUTOR	86 , 29
5X0/ 920827/F / INSTRUMENT	1.540 , 43	7L0/ 971792/ / COBERTURA	182 , 22
5X0/ 920827/H / INSTRUMENT	842 , 08	7L0/ 971783/ / COBERTURA	52 , 51
5X0/ 941531/ /1NININTERRUPTO	100 , 18	7L0/ 971767/A / CHICOTE	237 , 61
5X0/ 941822/C / CENTRAL EL	162 , 13	7L0/ 959701/H /00CMOTOR	2.154 , 60
5X0/ 951173/A / UNIDADE	657 , 99	7L6/ 857085/ /01CCAPA COBER	36 , 40
5X0/ 951173/C / UNIDADE	430 , 38	7L6/ 857086/ /01CCAPA COBER	36 , 40
5X0/ 951221/ / BUZINA	69 , 03	7L6/ 857077/C /3X1CONSOLE	127 , 80
5X0/ 953053/ / SOQUETE	33 , 02	7L6/ 857059/B /3X1COBERTURA	236 , 21
5X0/ 953053/A / SOQUETE	22 , 24	7L6/ 819209/B /7R3AUSTROEMER	797 , 40
5X0/ 953053/B / SOQUETE	34 , 29	7L6/ 819201/ /3X1AUSTROEMER	465 , 76
5X0/ 953519/ / INTERRUPTO	243 , 30	7L6/ 819139/ / GRAMPO	28 , 25
5G0/ 971071/ / CHICOTE	696 , 63	7L6/ 819103/ /9B9GRADE	59 , 42
5G0/ 971072/ / CHIC MOTOR	17.745 , 77	7L6/ 817163/B / TRAVESSA	533 , 95
5G0/ 971095/A / CHICOTE	381 , 75	7L6/ 819037/ / VEDACAO	165 , 06
5G0/ 971104/D / CHICOTE	381 , 75	7L6/ 807394/B / SUPORTE	53 , 19
5G0/ 971391/ / CHICOTE	568 , 26	7L6/ 616403/B / MOLA	6.205 , 92
5G0/ 971392/G / CHICOTE	586 , 44	7L6/ 616404/B / MOLA	6.205 , 92
5G0/ 971499/ / ADAPTACAO	100 , 78	7L6/ 498103/AX/ JUNTA HOMO	1.508 , 16
5G0/ 971584/A / CHICOTE	423 , 51	7L6/ 422926/E / SUPORTE	41 , 28
5G0/ 971584/E / CHICOTE	490 , 80	7L6/ 422893/BT/ MANGUEIRA	1.477 , 12
5G0/ 971650/AA/ CABO	397 , 68	7L6/ 422895/G / MANGUEIRA	220 , 01
5G0/ 971650/AD/ CABO	409 , 62	7L6/ 253047/S / SUPORTE	78 , 06
5G0/ 971650/AE/ CABO	335 , 99	7L6/ 199307/ / APOIO	1.102 , 36
5G0/ 971650/G / CABO	409 , 62	7L6/ 199308/A / APOIO	1.102 , 36
5N0/ 959655/AE/20JUNID.COMAN	3.842 , 23	7L6/ 201080/AP/ JG. TUBO	1.343 , 56
5N0/ 959655/AE/20MUNID.COMAN	3.942 , 69	7L6/ 121065/F / TUBO	442 , 37
5N0/ 959655/AE/50GUNID.COMAN	3.673 , 58	7L6/ 121065/S / TUBO	949 , 57
5N0/ 959655/AE/50JUNID.COMAN	3.673 , 58	7L6/ 115303/ / BOCAL	357 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 998281/B / MOTOR	2.284 , 92	7L6/ 121065/AG/ TUBO	207 , 62
3C4/ 971689/L / CHICOTE	69 , 06	7L6/ 109321/ / CABECAESFE	16 , 74
3C4/ 971693/ES/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971851/A / CHAPA	53 , 13
3C4/ 971693/ET/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971848/C / SUPORTE	31 , 19
3C4/ 971693/FR/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971848/B / SUPORTE	31 , 19
3C4/ 971693/FS/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971848/A / SUPORTE	31 , 19
3C4/ 971693/GN/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971841/C / BUCHA	13 , 89
3C4/ 971693/GP/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971841/D / BUCHA	13 , 89
3C4/ 971693/HQ/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971841/F / BUCHA	25 , 22
3C4/ 971693/HR/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971841/B / BUCHA	13 , 89
3C4/ 971693/JG/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971839/C / TAMPA	161 , 09
3C4/ 971693/JH/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971839/B / TAMPA	161 , 09
3C4/ 971693/LP/ CHICOTE P	545 , 14	7L0/ 959702/N /VINMOTOR	2.106 , 70
3C4/ 971693/PR/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 959701/H /058MOTOR	2.154 , 60
3C4/ 971694/ES/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 907645/A / SUPORTE	177 , 84
3C4/ 971694/ET/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 857169/ / PINO	9 , 84
3C4/ 971694/FR/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 857101/P /7R3TAMPA	887 , 31
3C4/ 971694/FS/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 857101/P /75RTAMPA	887 , 31
3C4/ 971694/GN/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 253209/T / SILENCIOSO	5.009 , 78
3C4/ 971694/GP/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 971262/ / SUPORTE	82 , 68
3C4/ 971694/HQ/ CHICOTE P	569 , 99	7L0/ 937559/ / PORTA FUSI	186 , 58
5W4/ 971121/H / CHICOTE P	102 , 04	7L0/ 937545/ / SUPORTE	33 , 33
5W4/ 971121/P / CHICOTE P	214 , 47	7L0/ 937535/B / SUPORTE	216 , 10
5W4/ 971121/R / CHICOTE P	76 , 94	7L0/ 937401/ / LIVRE	331 , 14
5W4/ 971161/B / CHICOTE P	41 , 61	7L0/ 937401/B / LIVRE	296 , 26
5W4/ 971161/C / CHICOTE P	93 , 41	7L0/ 937105/ / FUSIVELTER	350 , 33
5W6/ 945231/ / SOQUETE	31 , 30	7L0/ 927841/ / RELE	146 , 13
WUR/ 000265/ / BRACADEIRA NY	- , 15	7L6/ 857318/C / PECA	263 , 66
WUR/ 000266/ / BRACADEIRA NY	- , 16	7L6/ 857311/ /9B9CINZEIRO	282 , 43
WUR/ 000270/ / BRACADEIRA NY	- , 16	7L6/ 837205/C /GRUMACANETA	1.224 , 47
WUR/ 000272/ / BRACADEIRA NY	2 , 51	7L6/ 837205/ /GRUMACANETA	2.053 , 31
WUR/ 000273/ / BRACADEIRA NY	- , 24	7L6/ 827683/D / GUIA	78 , 06
WUR/ 000274/ / BRACADEIRA NY	- , 63	7L6/ 827684/D / GUIA	78 , 06
WUR/ 000276/ / BRACADEIRA NY	- , 07	7L6/ 819778/ / CHAPAFUNDO	145 , 15
WUR/ 000281/ / BRACADEIRA P/	1 , 68	7L6/ 819779/ / CHAPAFUNDO	145 , 15
WUR/ 000282/ / BRACADEIRA P/	- , 95	7L6/ 819815/ / CABO	88 , 20
WUR/ 000283/ / BRACADEIRA RE	2 , 40	7L6/ 819773/ / CHICOTE	35 , 40
WUR/ 000286/ / BRACADEIRA RE	4 , 73	7L6/ 819730/F /9B9TAMPA	152 , 48
WUR/ 000287/ / BRACADEIRA RE	2 , 01	7L6/ 819722/B / CONDUTOR A	168 , 60
WUR/ 000288/ / BRACADEIRA TI	1 , 68	7L6/ 807751/A /GRUCOBERTURA	184 , 30
5G0/ 951528/A /WHSTECLA	925 , 35	7L6/ 807751/B /GRUCOBERTURA	187 , 47
5G0/ 951528/B /WHSTECLA	925 , 35	7L6/ 803921/P / REBOQUE	5.916 , 11
5G0/ 953236/ / INTERRUPTO	217 , 40	7L6/ 601149/ /RVCTAMPAO	95 , 83
5G0/ 953509/A / TECLA	169 , 91	7L6/ 601025/T /Z31RODA	2.590 , 86
5G0/ 955711/ / MOTOR	988 , 80	7L6/ 601025/S /QQ9RODA	5.909 , 93
5G0/ 959565/AG/ICXINTERRUPTO	253 , 20	7L6/ 601025/AK/8Z8RODA	2.292 , 64
5G0/ 959613/A /DYSPOTENCIOME	629 , 65	7L6/ 601025/AM/8Z8RODA	3.127 , 80
5G0/ 959613/A /DYUPOTENCIOME	629 , 65	7L6/ 601025/B /Z31RODA	2.292 , 64
5G0/ 959613/A /WHSPOTENCIOME	629 , 65	7L6/ 407357/B / DISCO	24 , 92
5G0/ 959855/F /WZUINTERRUPTO	180 , 75	7L6/ 411085/ / CHAPA	154 , 37
5G0/ 959857/C /WZUINTERRUPTO	441 , 16	7L6/ 317801/A / TUBO	3.027 , 78
5G0/ 962109/ /20HTECLA	177 , 50	7L6/ 121333/D / CONDUTOR A	59 , 76
5G0/ 962125/A /WHSINTERRUP	335 , 23	7L6/ 121333/F / CONDUTOR A	83 , 43
5G0/ 963555/AE/ ASSENTO	967 , 74	7L6/ 121207/ / ANEL	1.296 , 41
5G0/ 963555/AG/ ASSENTO	947 , 75	7L6/ 121157/L / MANGUEIRA	72 , 17
5G0/ 971011/ / CHICOTE	696 , 63	7L6/ 121157/J / MANGUEIRA	72 , 17
5G0/ 971011/A / CHICOTE	696 , 63	7L6/ 121156/C / MANGUEIRA	665 , 32
5G0/ 971051/A / CHICOTE	32.478 , 18	7L6/ 819923/C /75RGRADE	193 , 80
3C8/ 959561/ /H67INTERRUPTO	172 , 15	7L6/ 820017/C / MANGUEIRA	1.384 , 93
3C8/ 959561/ /PA2INTERRUPTO	172 , 14	7L6/ 820017/D / MANGUEIRA	1.324 , 41
3C8/ 959701/ /000MOTOR	2.523 , 47	7L6/ 819870/ / CONDUTOR A	168 , 60
3C8/ 959701/ /Z0BMOTOR	2.144 , 41	7L6/ 819869/ / CONDUTOR A	168 , 60
3C8/ 959701/ /Z0FMOTOR	2.290 , 16	7L6/ 807847/B /01CSUPORTE	82 , 30
3C8/ 959701/ /Z0KMOTOR	2.144 , 41	7L6/ 807752/B /GRUCOBERTURA	206 , 60

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 959701/ /Z2HMOTOR	2.523 , 47	7L6/ 807752/A /GRUCOBERTURA	206 , 60
3C8/ 959701/ /Z2MMOTOR	2.523 , 47	7L6/ 805249/ / JG.FIXACAO	90 , 40
3C8/ 959702/ /000MOTOR	2.523 , 47	7L6/ 805157/G / REFORCO	468 , 69
3C8/ 959702/ /Z0FMOTOR	2.144 , 41	7L6/ 803952/ / TAMPAO	98 , 04
3C8/ 959702/ /Z1TMOTOR	2.523 , 47	7L6/ 601173/A /Z2ZCAPA	21 , 88
3C8/ 959702/ /Z1XMOTOR	2.523 , 47	7L6/ 601149/A /Z31TAMPAO	146 , 00
3C8/ 959703/D /VW2MOTOR	1.213 , 73	7L6/ 601149/B /RVCTAMPAO	107 , 38
3C8/ 959703/D /VW3MOTOR	1.426 , 95	7L6/ 411161/ / SUPORTE	13 , 35
3C8/ 971557/AT/ CHICOTE	569 , 99	7L6/ 411105/T / MOLA	1.142 , 85
3C8/ 971557/L / CHICOTE	569 , 99	7L6/ 411105/S / MOLA	1.142 , 85
3C8/ 971558/AC/ CHICOTE	569 , 99	7L6/ 411105/M / MOLA	1.152 , 78
3C8/ 971558/BB/ CHICOTE	569 , 99	7L6/ 411105/Q / MOLA	1.142 , 85
3C8/ 971558/N / CHICOTE	569 , 99	7L6/ 411105/R / MOLA	1.142 , 85
3C8/ 971584/F / CHICOTE	490 , 07	7L6/ 411105/L / MOLA	1.152 , 78
3C8/ 971693/BF/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 411105/K / MOLA	1.103 , 59
3C8/ 971693/BR/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 122096/F / MANGUEIRA	168 , 69
3C8/ 971693/CP/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 122051/J / MANGUEIRA	342 , 23
3C8/ 971693/EB/ CHICOTE P	593 , 39	7L6/ 122051/C / MANGUEIRA	503 , 76
3C8/ 971693/EC/ CHICOTE P	593 , 39	7L6/ 122051/AA/ MANGUEIRA	377 , 14
5X0/ 971131/BS/ CHICOTE P	1.710 , 48	7L6/ 121334/D / CONDUTOR A	63 , 91
5U0/ 920830/ / INSTRUMENT	848 , 08	7L6/ 121447/C / MANGUEIRA	135 , 92
5U0/ 920830/A / INSTRUMENT	858 , 50	7L6/ 121447/H / MANGUEIRA	201 , 39
5U0/ 920830/G / INSTRUMENT	1.213 , 91	7L6/ 121447/J / MANGUEIRA	188 , 34
5U0/ 941535/A /1FRINTERRUPTO	71 , 90	7L5/ 941699/D / FAROL	615 , 17
5U0/ 941822/ / CENTRAL EL	125 , 39	7L5/ 857117/ / GRAMPO	29 , 35
5U0/ 941822/A / CENTRAL EL	121 , 33	7L0/ 971341/AB/ CONDUTOR	65 , 71
5U0/ 943167/ / SOQUETE	9 , 15	7L0/ 971341/ / CONDUTOR	68 , 50
5U0/ 947561/A / INTERRUPTO	11 , 58	7L0/ 971279/F / CHICOTE	946 , 06
5U0/ 947561/B / INTERRUPTO	11 , 00	7L0/ 971279/G / CHICOTE	1.136 , 25
5U0/ 953503/ /1NNINTERRUPTO	168 , 61	7L0/ 971279/H / CHICOTE	1.498 , 52
5U0/ 953503/A /1NNINTERRUPTO	123 , 02	7L0/ 971279/ / CHICOTE	946 , 06
5U0/ 953503/B /1NNINTERRUPTO	168 , 61	7L6/ 121157/F / MANGUEIRA	71 , 86
3C4/ 971694/HR/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 121156/ / MANGUEIRA	717 , 72
3C4/ 971694/JG/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 121129/A / SUPORTE	35 , 96
3C4/ 971694/JH/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 121129/ / SUPORTE	25 , 31
3C4/ 971694/PR/ CHICOTE P	569 , 99	7L6/ 121109/F / MANGUEIRA	110 , 61
3C4/ 971694/PS/ CHICOTE P	640 , 61	7L6/ 121109/J / MANGUEIRA	146 , 82
3C4/ 971694/QE/ CHICOTE P	665 , 38	7L6/ 121109/N / MANGUEIRA	46 , 53
3C5/ 953513/AF/9B9INTERRUPTO	784 , 23	7L0/ 998754/ / JG. BUCHA	311 , 53
3C5/ 971104/D / CHICOTE	512 , 12	7L0/ 998691/ / JG.FIXACAO	24 , 48
3C5/ 971104/E / CHICOTE	733 , 72	7L0/ 974930/A / CHICOTE	787 , 87
3C5/ 971104/F / CHICOTE	512 , 12	7L0/ 974930/ / CHICOTE	787 , 87
3C5/ 971104/G / CHICOTE	733 , 72	7L0/ 959933/H /Z9QUNID.COMAN	2.220 , 13
3C5/ 971147/E / CHICOTE	347 , 31	7L0/ 959933/H /Z9CUNID.COMAN	2.220 , 13
3C5/ 971147/F / CHICOTE	347 , 31	7L0/ 959933/H /Z1CUNID.COMAN	1.948 , 93
3C8/ 919475/A / UNIDADE	1.026 , 78	7L0/ 919288/ / SUPORTE	43 , 36
3C8/ 937049/AC/ UNID. CTRL	3.712 , 42	7L6/ 857221/H /4V7FRISO	214 , 21
3C8/ 937049/S / UNID. CTRL	2.876 , 95	7L6/ 853072/B /5U4GUARNICAO	887 , 17
3C8/ 941431/ /XSHINTERRUPTO	635 , 80	7L6/ 827563/A / CAPA COBER	14 , 26
3C8/ 941431/A /XSHCOMUTADOR	271 , 95	7L6/ 827565/B /GRUMANOPLA	732 , 46
3C8/ 941431/B /XSHINTERRUPTO	213 , 68	7L6/ 819703/L /3X1AUSTROEMER	1.008 , 78
3C8/ 941431/C /XSHINTERRUPTO	590 , 82	7L6/ 819512/F / CAIXA	1.199 , 22
3C8/ 941431/H /XSHMULTIPLO	201 , 01	7L6/ 819511/A / CAIXA	1.199 , 22
3C8/ 941431/J /XSHINTERRUPTO	215 , 53	7L6/ 807434/AJ/9B9SPOILER	1.503 , 25
3C8/ 941431/K /XSHCOMUTADOR	197 , 92	7L6/ 713265/ / CABO	996 , 62
3C8/ 941431/L /XSHINTERRUPTO	236 , 64	7L6/ 713141/ /E74BOTAO	1.140 , 55
3C8/ 941431/N /XSHCOMUTADOR	328 , 89	7L6/ 713095/B / PANELA	1.434 , 61
3C8/ 941431/S /XSHINTERRUPTO	356 , 21	7L6/ 713093/A / PRATO MANC	3.339 , 65
3C8/ 945257/ / SUPORTE	125 , 51	7L6/ 511631/C / TUBULACAO	388 , 68
3C8/ 945257/B / SUPORTE	110 , 76	7L6/ 511632/B / TUBULACAO	388 , 68
3C8/ 945291/ / LAMPADA	235 , 04	7L6/ 511651/D / TUBULACAO	72 , 47
3C8/ 945292/ / LAMPADA	235 , 04	7L6/ 511652/C / TUBULACAO	72 , 47
3C8/ 951253/ / RELE	174 , 75	7L6/ 254350/FX/ TUBO	15.512 , 28
3C8/ 951527/ /YCRTECLA	969 , 53	7L6/ 253681/N / COBERTURA	1.141 , 93

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 951528/ /YCRTECLA	969 , 53	7L6/ 253681/L / COBERTURA	1.133 , 56
3C8/ 953509/ / TECLA	172 , 15	7L6/ 253609/P / SILENCIOSO	5.597 , 37
3C8/ 955601/ / RECEPTOR	1.132 , 59	7L6/ 253609/ / SILENCIOSO	5.597 , 37
3C8/ 955601/B / RECEPTOR	744 , 60	7L6/ 253609/AE/ SILENCIOSO	5.642 , 14
3C8/ 959561/ /2ENINTERRUPTO	172 , 15	7L6/ 253609/N / SILENCIOSO	5.597 , 37
3C8/ 959561/ /81UINTERRUPTO	172 , 14	7L5/ 612105/H / SERV FREIO	2.473 , 53
3C0/ 959701/C /Z2FMOTOR	2.215 , 50	7L5/ 422885/B / RESFRIADOR	1.404 , 85
7P6/ 512131/B / BATENTE	157 , 14	7L0/ 971228/B / CHICOTE P	1.315 , 28
5N0/ 971071/AF/ CHICOTE	1.894 , 08	7L0/ 971157/A / CHICOTE	1.117 , 07
7P6/ 422154/B / BOMBA	2.456 , 36	7L0/ 919909/ / SUPORTE	32 , 08
5N0/ 971071/AD/ CHICOTE	1.894 , 08	7L0/ 919679/ / FLANGE	1.099 , 06
5N0/ 971071/D / CHICOTE	1.894 , 05	7L0/ 919679/A / FLANGE	1.026 , 09
7P6/ 512131/E / BATENTE	157 , 14	7L6/ 857247/B / CANTONEIRA	139 , 31
7P6/ 513029/AD/ AMORTE.GAS	1.450 , 83	7L6/ 857240/F /7U7ARMACAO	584 , 17
7P6/ 513029/AR/ AMORTE.GAS	1.341 , 08	7L6/ 857226/M /5W8FRISO	300 , 60
7P6/ 513029/AS/ AMORTE.GAS	1.504 , 66	7L6/ 857239/H /7U7ARMACAO	584 , 17
5N0/ 971071/AC/ CHICOTE	2.230 , 26	7L6/ 857226/M /4V7FRISO	300 , 60
5N0/ 971071/AB/ CHICOTE	1.801 , 80	7L6/ 853317/E /XX2COBERTURA	325 , 78
8J0/ 907601/ / ATUADOR	1.310 , 35	7L6/ 853242/A /2ZZFRISO	259 , 94
7P6/ 422153/E / BOMBA	2.707 , 43	7L6/ 827705/K / VEDACAO	724 , 75
5N0/ 971071/ / CHICOTE	1.894 , 05	7L6/ 827680/B / GUIA	78 , 06
5N0/ 971051/ / CHICOTE	36.357 , 04	7L6/ 827679/B / GUIA	78 , 06
5N0/ 959839/B /3Q7INTERRUPTO	528 , 11	7L6/ 827611/C / UNIDADE	11.247 , 09
5N0/ 959761/C / MOTOR	1.812 , 87	7L6/ 827581/A /5J6TECLA	90 , 95
5N0/ 959761/A / MOTOR	1.688 , 58	7L6/ 827581/A /7H7TECLA	90 , 95
5N0/ 959704/D /VW2MOTOR	1.276 , 17	7L6/ 827601/B / SUPORTE	349 , 55
5N0/ 971095/ / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 819727/AH/3X1AUSTROEMER	3.039 , 30
5N0/ 971095/A / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 819721/B / CONDUTOR A	168 , 60
5N0/ 971095/B / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 819704/L /3X1AUSTROEMER	1.008 , 78
7P6/ 513029/BA/ AMORTE.GAS	1.457 , 44	7L6/ 819684/B / FECHAMENTO	94 , 96
5N0/ 971100/D / CHICOTE	490 , 36	7L6/ 807435/ / GRAMPO	29 , 49
5N0/ 971100/K / CHICOTE	510 , 61	7L6/ 713839/A / SUPORTE	39 , 01
7P6/ 513029/BB/ AMORTE.GAS	1.457 , 44	7L6/ 713839/ / SUPORTE	39 , 34
7P6/ 513029/BC/ AMORTE.GAS	1.457 , 44	7L6/ 713281/B / APOIO	99 , 96
7P6/ 513029/BD/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L6/ 713343/B / ALAVSELECT	548 , 82
7P6/ 513029/BE/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L6/ 713243/D / PLACAIMPRES	1.247 , 86
5N0/ 971100/M / CHICOTE	470 , 13	7L6/ 601025/AA/Z31RODA	2.590 , 86
5N0/ 971100/R / CHICOTE	512 , 12	7L6/ 254400/RX/ CATALISADO	7.521 , 63
WUR/ 000521/ / BROCA P CONC	24 , 12	7L6/ 254401/JX/ CATALISADO	9.615 , 53
WUR/ 000523/ / BROCA P CONC	38 , 77	7L6/ 253682/G / COBERTURA	1.133 , 56
WUR/ 000524/ / BROCA P CONC	35 , 48	7L6/ 253682/J / COBERTURA	1.310 , 65
WUR/ 000526/ / BROCA P CONC	36 , 44	7L6/ 254300/JX/ TUBO	15.766 , 59
WUR/ 000527/ / BROCA P CONC	149 , 83	7L6/ 121157/C / MANGUEIRA	40 , 04
WUR/ 000528/ / BROCA P CONCR	75 , 83	7L0/ 881469/ /7G8CAPA COBER	43 , 85
WUR/ 000531/ / BUCHA AMORT D	9 , 46	7L0/ 881469/ /5J6CAPA COBER	35 , 99
WUR/ 001320/ / INTERRUPTOR P	5 , 36	7L0/ 882602/AA/71NGAVETA	541 , 27
WUR/ 001321/ / INTERRUPTOR P	12 , 13	7L0/ 882633/A / SUPORTE	129 , 34
WUR/ 001325/ / JG BITS C/CAT	1.260 , 66	7L0/ 881464/K /5J6COBERTURA	81 , 02
WUR/ 001326/ / JG CH COMB CA	1.183 , 91	7L0/ 881464/K /7G8COBERTURA	90 , 95
WUR/ 001327/ / JG CH FENDA	878 , 21	7L0/ 881464/K /7H7COBERTURA	81 , 02
WUR/ 001328/ / JG CHAVE ALLE	368 , 13	7L0/ 881464/K /71NCOBERTURA	81 , 02
WUR/ 001331/ / JG JUNTA WEBE	19 , 04	7L0/ 881097/A /5J6COBERTURA	81 , 02
WUR/ 001332/ / JG JUNTA WEBE	19 , 62	7L0/ 614772/A / TUBO FREIO	61 , 97
WUR/ 001334/ / JG MACHO AR M	110 , 18	7L0/ 615141/ / PARAFUSO	18 , 68
WUR/ 001335/ / JG MACHO AR M	148 , 48	7L0/ 614844/A / SUPORTE	42 , 46
7M0/ 721431/ / ANEL	13 , 61	7L0/ 614843/A / SUPORTE	42 , 46
7N1/ 713203/A /AVHCOBERTURA	2.404 , 03	7L0/ 615265/ / MOLA	8 , 16
7N1/ 713203/A /IJHCOBERTURA	2.280 , 87	7L0/ 615311/B / PRATO FREI	220 , 22
7N1/ 713203/A /UMFCOBERTURA	2.404 , 03	7L0/ 615701/ / TUBO	233 , 23
7N1/ 713203/A /YOLCOBERTURA	2.404 , 03	7L0/ 615701/A / TUBO	264 , 76
7N2/ 713203/A /AVHCOBERTURA	2.439 , 83	7L0/ 616029/ / BRACADEIRA	45 , 75
7P0/ 713265/A / CABO	1.056 , 44	7L0/ 721484/ / PARAFUSO	20 , 97
7P0/ 713265/B / CABO	1.056 , 44	7L0/ 881097/A /V60COBERTURA	81 , 02
7X0/ 703559/ / TRAVESSA	531 , 64	7L0/ 881088/E /7H7COBERTURA	58 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7X0/ 703745/ / SUPORTE	184 , 80	7L0/ 881088/E /71NCOBERTURA	58 , 74
7X0/ 703747/ / SUPORTE	20 , 75	7L0/ 881090/ / CLIPMANCA	42 , 74
7X0/ 711235/A / PINO	14 , 09	7L0/ 881088/E /7G8COBERTURA	66 , 19
7X0/ 711235/B / PINO	47 , 13	7L0/ 863813/G / ANTIRUIDO	545 , 47
7X0/ 711283/ / CREMALHEIR	94 , 22	7L0/ 863802/B / ISOLAMENTO	87 , 26
7X0/ 711303/ / ALAVANCA	98 , 63	7L0/ 863801/B / ISOLAMENTO	87 , 26
7X0/ 711355/ / SUPORTE	92 , 49	7L0/ 863657/ /71NCOBERTURA	39 , 34
7X0/ 721631/ /GRUSUPORTE	47 , 27	7L0/ 863657/ /5J6COBERTURA	39 , 34
803/ 711169/B / TAMPÃO	4 , 54	7L0/ 857608/A /5J6ALCA	294 , 31
7P6/ 413032/AH/ AMORTE.GAS	1.296 , 95	7L0/ 857608/A /7G8ALCA	307 , 75
7P6/ 413032/AJ/ AMORTE.GAS	1.296 , 95	7L0/ 857607/A /5J6ALCA	294 , 31
7P6/ 413032/AK/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L0/ 857594/ /9B9CONDUTOR	60 , 43
7P6/ 413032/AL/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L0/ 857594/ /7H7CONDUTOR	53 , 98
7P6/ 413032/AM/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L0/ 857593/ /7H7CONDUTOR	53 , 98
7P6/ 413032/AN/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	7L0/ 857593/ /9B9CONDUTOR	65 , 09
7P6/ 413032/AR/ AMORTE.GAS	1.686 , 44	7L0/ 857594/ /5J6CONDUTOR	48 , 60
7P6/ 413032/AS/ AMORTE.GAS	1.686 , 44	7L0/ 857594/ /7G8CONDUTOR	60 , 37
7P6/ 413032/Q / AMORTE.GAS	6.923 , 22	7L0/ 864115/ /5J6MANOPLA	591 , 93
5N0/ 959703/D /VW2MOTOR	1.276 , 17	7L0/ 863911/F / PAINEL	1.265 , 18
5Q0/ 407183/G / MANCALBORR	113 , 69	7L0/ 863909/A / ISOLAMENTO	110 , 80
5U4/ 971121/BM/ CHICOTE P	127 , 26	7L0/ 863895/D / ISOLAMENTO	212 , 22
5Q0/ 407255/Q / CAIXA	1.428 , 26	7L0/ 863814/L / ANTIRUIDO	545 , 47
5Q0/ 407365/A / ALAVANCA	322 , 70	7L0/ 857644/A /7H7ALCA	294 , 31
5Q0/ 407366/A / ALAVANCA	322 , 70	7L0/ 857644/A /5J6ALCA	294 , 31
5Q0/ 412249/E / ROLAMENTO	114 , 05	7L0/ 857644/A /7G8ALCA	274 , 58
5Q0/ 412303/ / BATENTE	92 , 73	7L0/ 857643/A /7H7ALCA	294 , 31
5Q0/ 412331/D / MANCAL	113 , 08	7L0/ 857643/A /7G8ALCA	307 , 75
5U4/ 971121/BQ/ CHICOTE P	109 , 25	7L0/ 857643/A /5J6ALCA	294 , 31
5Q0/ 413031/FN/ AMORTE.GAS	815 , 23	7L0/ 857608/A /7H7ALCA	294 , 31
5Q0/ 505145/E / MANCALBORR	228 , 36	7L0/ 857607/A /7G8ALCA	307 , 75
5U4/ 971121/BS/ CHICOTE P	136 , 04	7L0/ 857607/A /7H7ALCA	294 , 31
5U4/ 971121/C / CHICOTE P	71 , 20	7L0/ 845125/B / ESPACADOR	20 , 32
5Q0/ 505145/F / MANCALBORR	229 , 71	7L0/ 839984/ / COBERTURA	116 , 60
5Q0/ 511305/AS/ ESTABILIZA	602 , 31	7L0/ 839916/B /B41COBERTURA	61 , 90
5U4/ 971121/CB/ CHICOTE P	132 , 39	7L0/ 831055/L / PORTA	4.798 , 10
5U4/ 971121/CF/ CHICOTE P	195 , 05	7L0/ 831056/L / PORTA	4.798 , 10
5U4/ 971121/CG/ CHICOTE P	136 , 61	7L0/ 827511/C / FECHO	697 , 12
5U4/ 971121/CJ/ CHICOTE P	174 , 29	7L0/ 827511/E / FECHO	705 , 90
5U4/ 971121/CL/ CHICOTE P	202 , 29	7L0/ 827589/ / BATENTE	40 , 87
5Q0/ 513029/EM/ AMORTE.GAS	645 , 48	7L0/ 819801/B / CANAL AR	756 , 28
5U4/ 971121/CM/ CHICOTE P	166 , 32	7L0/ 819797/A / PINO	8 , 51
7L0/ 407182/E / MANCAL	315 , 48	7L0/ 819758/ / VEDACAO	31 , 34
5U4/ 971121/CP/ CHICOTE P	82 , 64	7L0/ 819750/G / SUPORTE	380 , 39
7L0/ 407182/G / MANCAL	315 , 48	7L0/ 819750/C / SUPORTE	363 , 10
5U4/ 971121/CQ/ CHICOTE P	101 , 02	7L0/ 819746/ / TIRAS	34 , 27
7L0/ 407183/A / MANCALBORR	136 , 94	7L0/ 819735/B / SUPORTE	146 , 57
7L0/ 411190/ / BASE	284 , 13	7L0/ 819745/ / TIRAS	34 , 27
5U4/ 971121/CR/ CHICOTE P	126 , 65	7L0/ 819657/A / CANAL AR	181 , 38
7L0/ 411199/ / MANCAL	26 , 32	7L0/ 809966/ / PORCA	1 , 17
5U4/ 971121/CT/ CHICOTE P	175 , 92	7L0/ 809264/A / REFORCO	1.060 , 10
5U4/ 971121/DA/ CHICOTE P	222 , 61	7L0/ 721900/ / PARAFUSO	15 , 42
7L0/ 411313/G / MANCAL	94 , 12	7L0/ 721898/A / PARAFUSO	4 , 00
5U4/ 971121/DB/ CHICOTE P	169 , 04	7L0/ 721891/ / CAPA	573 , 15
7L0/ 411313/H / MANCAL	48 , 22	7L0/ 721815/B / ANGULO	798 , 56
5U4/ 971121/DE/ CHICOTE P	135 , 91	7L0/ 721556/B / TIRANTE	136 , 67
5U4/ 971121/E / CHICOTE P	105 , 57	7L0/ 882252/F /7G8MANOPLA	362 , 47
5U4/ 971121/EA/ CHICOTE P	122 , 50	7L0/ 881464/F /7G8COBERTURA	90 , 95
WUR/ 000532/ / BUCHA AMORTEC	25 , 61	7L0/ 881464/F /71NCOBERTURA	81 , 02
026/ 998513/4 / JG.ESCOVA	13 , 24	7L0/ 881464/F /5J6COBERTURA	81 , 02
5N0/ 513049/BA/ AMORTE.GAS	799 , 19	7L0/ 881463/M /71NCOBERTURA	74 , 27
5U4/ 971120/JB/ CHICOTE P	163 , 84	7L0/ 881463/M /7H7COBERTURA	81 , 02
5U4/ 971120/JC/ CHICOTE P	172 , 34	7L0/ 881463/H /71NCOBERTURA	81 , 02
5U4/ 971120/JD/ CHICOTE P	92 , 44	7L0/ 881088/E /5J6COBERTURA	58 , 74
5U4/ 971120/JE/ CHICOTE P	140 , 82	7L0/ 881087/E /71NCOBERTURA	58 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 971120/JF/ CHICOTE P	200 , 25	7L0/ 881088/E /V60COBERTURA	58 , 74
5U4/ 971120/JG/ CHICOTE P	132 , 64	7L0/ 881087/E /7H7COBERTURA	58 , 74
5U4/ 971120/JH/ CHICOTE P	170 , 00	7L0/ 863484/F /71NREVESTIMEN	215 , 35
5U4/ 971120/JJ/ CHICOTE P	193 , 43	7L0/ 857593/ /5J6CONDUTOR	53 , 98
5U4/ 971120/JK/ CHICOTE P	125 , 83	7L0/ 857562/ /3W5SUPORTE	99 , 26
5U4/ 971120/JL/ CHICOTE P	163 , 16	7L0/ 857561/ /3V6SUPORTE	110 , 12
5U4/ 971120/K / CHICOTE P	81 , 50	7L0/ 857561/ /3W5SUPORTE	88 , 62
5U4/ 971120/LB/ CHICOTE P	100 , 75	7L0/ 857562/ /3B4SUPORTE	99 , 26
5U4/ 971120/LT/ CHICOTE P	122 , 93	7L0/ 857562/ /3V6SUPORTE	110 , 12
5U4/ 971120/M / CHICOTE P	174 , 27	7L0/ 857561/ /3B4SUPORTE	99 , 26
5U4/ 971120/MA/ CHICOTE P	160 , 67	7L0/ 857511/ /7H7ESPELHO IN	2.275 , 81
5U4/ 971120/MB/ CHICOTE P	99 , 38	7L0/ 857511/ /5J6ESPELHO IN	2.275 , 81
5U4/ 971120/ME/ CHICOTE P	182 , 74	7L0/ 839856/ / MOLA PLANA	36 , 21
5U4/ 971120/MF/ CHICOTE P	116 , 21	7L0/ 839739/A / ESPUMA	126 , 36
5U4/ 971120/MG/ CHICOTE P	153 , 93	7L0/ 839723/ / CLIP	4 , 19
5N0/ 513049/BB/ AMORTE.GAS	799 , 19	7L0/ 825235/G / ISOLANTE	1.962 , 07
5N0/ 513049/BE/ AMORTE.GAS	842 , 22	7L0/ 825241/A / SUPORTE	46 , 98
5N0/ 513049/K / AMORTE.GAS	846 , 59	7L0/ 825242/A / SUPORTE	46 , 98
5N0/ 513049/L / AMORTE.GAS	662 , 47	7L0/ 825212/A / REVESTIMEN	355 , 55
5U4/ 971120/MH/ CHICOTE P	92 , 67	7L0/ 819598/ / TAMPÃO	40 , 23
5U4/ 971120/N / CHICOTE P	141 , 45	7L0/ 819545/F / SUPORTE	75 , 63
5U4/ 971120/P / CHICOTE P	208 , 58	7L0/ 819398/A / CLIP	20 , 54
5U4/ 971120/Q / CHICOTE P	227 , 00	7L0/ 819425/ / BUCHADUPLA	20 , 27
5N0/ 513049/M / AMORTE.GAS	662 , 47	7L0/ 819507/B / TUBO	342 , 84
5N0/ 513049/T / AMORTE.GAS	719 , 38	7L0/ 809193/E / REFORCO	763 , 06
5Q0/ 407182/ / MANCALBARR	33 , 30	7L0/ 698853/A / JG.FIXACAO	536 , 20
5U4/ 971120/R / CHICOTE P	130 , 18	7L0/ 698545/A / PECA FIXAC	143 , 56
5U4/ 971121/ / CHICOTE P	99 , 91	7L0/ 698349/ / JG.FIXACAO	194 , 17
5U4/ 971121/AD/ CHICOTE P	94 , 28	7L0/ 614724/C / TUBO FREIO	120 , 39
5U4/ 971121/B / CHICOTE P	135 , 80	7L0/ 857593/ /7G8CONDUTOR	60 , 37
5Q0/ 407183/E / MANCALBARR	53 , 44	7L0/ 839983/ / COBERTURA	116 , 60
1K9/ 971121/AE/ CHICOTE P	674 , 50	7L0/ 839911/E / VEDACAO	988 , 43
1K9/ 971121/C / CHICOTE P	545 , 29	7L0/ 839886/B / ESTRIBO	256 , 40
1K9/ 971121/L / CHICOTE P	625 , 56	7L0/ 825711/C / CHAPA	1.007 , 91
1K9/ 971121/N / CHICOTE P	674 , 50	7L0/ 825681/B / CHAPA	1.056 , 53
1K9/ 971147/ / CHICOTE	174 , 93	7L0/ 825644/ / CHAPA	196 , 73
1K9/ 971147/A / CHICOTE	177 , 09	7L0/ 825661/C / CHAPA	445 , 80
1K9/ 971147/B / CHICOTE	200 , 15	7L0/ 825662/C / CHAPA	445 , 80
1K9/ 971148/ / CHICOTE	174 , 93	7L0/ 825616/C / CHAPA	196 , 73
1K9/ 971148/A / CHICOTE	733 , 72	7L0/ 825615/D / CHAPA	196 , 73
1K9/ 971148/C / CHICOTE	187 , 27	7L0/ 825285/C / ISOLANTE	908 , 22
1K9/ 971648/ / CHICOTE	835 , 98	7L0/ 819656/B / CONDUTOR A	173 , 64
1K9/ 971694/R / CHICOTE P	275 , 07	7L0/ 819655/ / CONDUTOR A	173 , 64
3AA/ 413031/M / AMORTE.GAS	946 , 72	7L0/ 819634/B / CONDUTOR A	167 , 27
1K9/ 971829/D / BUCHA	41 , 94	7L0/ 819634/D / CONDUTOR A	168 , 60
1KM/ 955557/ / SENSOR	323 , 60	7L0/ 819645/ / CLIP	2 , 81
3AA/ 413031/N / AMORTE.GAS	941 , 02	7L0/ 819646/ / GRAMPO	28 , 25
3AA/ 513049/ / AMORTE.GAS	906 , 39	7L0/ 819634/ / CONDUTOR A	175 , 85
3AA/ 513049/A / AMORTE.GAS	803 , 83	7L0/ 819633/B / CONDUTOR A	167 , 27
3AA/ 513049/B / AMORTE.GAS	860 , 28	7L0/ 819633/ / CONDUTOR A	175 , 85
3AA/ 513049/C / AMORTE.GAS	803 , 83	7L0/ 819605/A / SUPORTE	172 , 15
3AA/ 513049/D / AMORTE.GAS	803 , 83	7L0/ 809249/A / REFORCO	595 , 13
1M0/ 959781/ / MOTOR	156 , 15	7L0/ 809203/B / COLUNA A	795 , 92
1M0/ 959781/A / MOTOR	188 , 83	7L0/ 809194/E / REFORCO	763 , 06
1P0/ 971838/ / ABRACADEIR	2 , 34	7L0/ 712306/D / CABO	58 , 27
1Q0/ 907429/ / SUPORTE	32 , 23	7L0/ 614771/A / TUBO FREIO	61 , 97
1Q0/ 907539/B / SENSOR	231 , 76	7L0/ 614747/D / TUBO FREIO	135 , 94
1Q0/ 919234/A / LAMPADA	183 , 02	7L0/ 614727/G / TUBO FREIO	314 , 29
1Q0/ 919234/B / LAMPADA	193 , 53	7L0/ 614741/H / TUBO FREIO	300 , 90
1Q0/ 927903/AB/ CHICOTE	223 , 50	7L0/ 614742/G / TUBO FREIO	300 , 90
3AA/ 513049/M / AMORTE.GAS	774 , 26	7L0/ 614726/C / TUBO FREIO	342 , 84
3AA/ 513049/N / AMORTE.GAS	774 , 26	7L0/ 614725/C / TUBO FREIO	233 , 38
3AB/ 407271/ / SEMI EIXO	5.575 , 84	7L0/ 882602/AA/7H7GAVETA	504 , 33
3B0/ 512131/H / BATENTE	246 , 50	7L0/ 882602/AA/7G8GAVETA	541 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B7/ 412377/A / MANCAL	207 , 58	7L0/ 882602/AA/5J6GAVETA	541 , 27
3BD/ 513031/ / AMORTE.GAS	2.554 , 69	7L0/ 882252/D /71NMANOPLA	112 , 76
3C0/ 407365/B / ALAVANCA	361 , 17	7L0/ 882252/F /5J6MANOPLA	362 , 47
3C0/ 407366/B / ALAVANCA	361 , 17	7L0/ 881097/A /71NCOBERTURA	73 , 86
3C0/ 411105/AJ/ MOLA	740 , 08	7L0/ 971727/A / CHICOTE	569 , 99
1K5/ 971694/P / CHICOTE P	388 , 59	7L0/ 971616/ / CONDUTOR	63 , 63
1K5/ 972175/C / CHICOTE	278 , 10	7L0/ 971582/C / CHICOTE	347 , 31
1K6/ 945259/ / SUPORTE	55 , 93	7L0/ 971582/B / CHICOTE	347 , 31
1K6/ 955711/C / MOTOR	893 , 80	7L0/ 959509/A / COBERTURA	56 , 21
1K8/ 951171/ / SENSOR	865 , 40	7L0/ 955737/ / CAPA	2 , 98
1K8/ 951171/A / SENSOR	893 , 38	7L0/ 616762/C / TUBULACAO	528 , 37
1K8/ 963553/ / SISTEMA	316 , 76	7L0/ 616763/A / TUBULACAO	1.087 , 29
3A0/ 422811/ / TERMINAL	231 , 49	7L0/ 616751/A / CONEXAO	1.203 , 90
1K9/ 919475/B / UNIDADE	1.014 , 10	7L0/ 616725/A / COTOVELO	11 , 04
3A0/ 422812/ / TERMINAL	235 , 37	7L0/ 616719/E / TUBULACAO	1.122 , 92
1K9/ 955711/B / MOTOR	893 , 80	7L0/ 616705/B / TUBO	566 , 54
1K9/ 959561/ /OPKINTERRUPTO	391 , 69	7L0/ 616706/ / TUBULACAO	645 , 70
1K9/ 959561/ /YBDINTERRUPTO	447 , 03	7L0/ 616708/B / TUBO ASPI.	1.006 , 57
1K9/ 959561/ /YBEINTERRUPTO	425 , 43	7L0/ 885341/D / PLACARETEN	651 , 15
1K9/ 959561/ /YQVINTERRUPTO	391 , 69	7L0/ 885340/ / BUCHA	4 , 37
1K9/ 959561/ /ZJZINTERRUPTO	427 , 22	7L0/ 885331/ / BATENTE	33 , 76
1K9/ 959561/A /YBDINTERRUPTO	427 , 22	7L0/ 885313/ / PRESILHA	1 , 81
1K9/ 959561/A /YBEINTERRUPTO	427 , 22	7L0/ 885305/N / ASSENTO	1.264 , 29
1K9/ 959561/A /YQVINTERRUPTO	427 , 22	7L0/ 881477/H /71NCOBERTURA	81 , 02
1K9/ 971051/ / CHICOTE	67.644 , 81	7L0/ 881477/H /5J6COBERTURA	81 , 02
1K9/ 971095/ / CHICOTE	276 , 74	7L0/ 881477/H /7G8COBERTURA	90 , 95
1K9/ 971095/A / CHICOTE	276 , 74	7L0/ 881254/E /5J6MANOPLA	311 , 48
1K9/ 971095/B / CHICOTE	318 , 00	7L0/ 864630/B / ISOLAMENTO	67 , 07
1K9/ 971100/G / CHICOTE	347 , 31	7L0/ 864633/B / ISOLAMENTO	82 , 68
1K9/ 971100/M / CHICOTE	329 , 77	7L0/ 864634/B / ISOLAMENTO	82 , 68
1K9/ 971100/R / CHICOTE	459 , 68	7L0/ 864621/B / ISOLAMENTO	47 , 32
1K9/ 971100/T / CHICOTE	459 , 68	7L0/ 864456/ / SUPORTE	42 , 46
1K9/ 971104/ / CHICOTE	123 , 07	7L0/ 857762/E / GUIA	112 , 84
1K9/ 971104/A / CHICOTE	697 , 14	7L0/ 857715/ / CANTONEIRA	38 , 06
1K9/ 971120/BE/ CHICOTE P	484 , 09	7L0/ 857715/A / CANTONEIRA	55 , 63
1K9/ 971120/BG/ CHICOTE P	545 , 29	7L0/ 857761/E / GUIA	112 , 84
1K9/ 971120/CG/ CHICOTE P	674 , 50	7L0/ 853267/F /XX2COBERTURA	288 , 25
1K9/ 971120/CP/ CHICOTE P	432 , 29	7L0/ 853268/D / COBERTURA	288 , 25
1K9/ 971120/CR/ CHICOTE P	545 , 96	7L0/ 853268/F /XX2COBERTURA	288 , 25
1K9/ 971120/DE/ CHICOTE P	517 , 85	7L0/ 853238/A /041SUPORTE	28 , 12
1K9/ 971120/P / CHICOTE P	415 , 37	7L0/ 853237/A /041SUPORTE	28 , 12
1K9/ 971121/A / CHICOTE P	484 , 09	7L0/ 853190/A /9B9COBERTURA	47 , 56
1K9/ 971121/AC/ CHICOTE P	674 , 50	7L6/ 857003/AP/4H2PAINEL	12.809 , 01
3B0/ 802092/A / CHAPA	262 , 69	7L6/ 857003/AP/3G1PAINEL	12.886 , 01
6Q1/ 423291/E / SENSOR	861 , 39	7L6/ 823707/C / VEDACAO	288 , 33
6QE/ 413031/E / AMORTECEDO	311 , 74	7L6/ 823031/D / TAMPÁ	9.557 , 48
6QE/ 413031/G / AMORTECEDO	382 , 92	7L6/ 815173/J /B41COBERTURA	311 , 66
6QE/ 419810/ / BARRA DIR	145 , 59	7L6/ 815173/G /9B9COBERTURA	311 , 66
6QE/ 513025/D / AMORTE.GAS	357 , 16	7L6/ 813708/B / ALOJAMENTO	425 , 37
6QE/ 513353/ / SUPORTE	76 , 51	7L6/ 813707/D / ALOJAMENTO	425 , 37
6R0/ 412249/ / ROLAMENTO	62 , 03	7L6/ 422889/T / MANGUEIRA	361 , 42
6R0/ 423156/C / BOMBAHIDRA	5.669 , 29	7L6/ 422890/A / MANGUEIRA	759 , 96
6R0/ 423811/ / TERMINAL	351 , 39	7L6/ 422891/B / MANGUEIRA	699 , 97
7L0/ 721367/ / PRATO PRES	145 , 34	7L6/ 422891/P / MANGUEIRA	908 , 08
7L0/ 721689/ / AMORTECEDO	253 , 64	7L6/ 422889/N / MANGUEIRA	220 , 14
7L0/ 721797/Q / PEDALFREIO	1.517 , 19	7L6/ 422881/D / MANGUEIRA	605 , 87
7L0/ 723117/ / SUPORTE	1.550 , 06	7L6/ 422881/A / MANGUEIRA	568 , 08
7L0/ 723371/ / TUBO	66 , 40	7L6/ 821831/ / PARAFUSO	5 , 12
7L0/ 819133/ / MANCAL	87 , 27	7L6/ 821704/ / JG. FOLHA	82 , 18
7L6/ 601241/A / FECHADURA	3.251 , 35	7L6/ 813303/D / CHAPA	1.270 , 22
7L6/ 711878/F / ACIONAMENT	169 , 30	7L6/ 810971/A / COBERTURA	398 , 46
7L6/ 713169/ /2ZZLUVA	235 , 17	7L6/ 810570/A / PLACA DE R	38 , 30
7L6/ 713171/A /7U7GUARNICAO	502 , 24	7L6/ 807252/C / ESPUMA	286 , 53
WUR/ 001291/ / GMK DOSE UNIC	41 , 23	7L6/ 807252/B / ESPUMA	261 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001292/ / GRAMPO FIX. F	6 , 29	7L6/ 807252/A / ESPUMA	253 , 50
WUR/ 001293/ / GRAMPO FIX. F	6 , 02	7L6/ 615424/J / PINCAFIXA	2.475 , 44
WUR/ 001294/ / GRAMPO FORRAC	2 , 20	7L6/ 615424/L / PINCAFIXA	2.425 , 06
WUR/ 001296/ / GRAMPO FORRO	2 , 39	7L6/ 615423/J / PINCAFIXA	2.475 , 44
WUR/ 001300/ / GRAMPO REVEST	4 , 51	7L6/ 615150/ / PINCAFIXA	3.066 , 34
WUR/ 001301/ / GRAMPO REVEST	- , 46	7L6/ 422371/E / RESERVATOR	325 , 25
WUR/ 001302/ / GRAMPO REVEST	- , 33	7L6/ 422376/ / TAMPÁ	33 , 57
WUR/ 001304/ / H DO RETROVIS	15 , 93	7L6/ 131581/A / TUBO	405 , 57
WUR/ 001308/ / INJETOR TLDZ	34 , 11	7L6/ 131849/A / MANGUEIRA	481 , 55
WUR/ 001309/ / INJETOR TLDZ	34 , 71	7L6/ 131849/F / MANGUEIRA	282 , 04
WUR/ 001310/ / INJETOR WEBER	59 , 11	7L6/ 131541/ / RESERVATOR	226 , 73
WUR/ 001311/ / INJETOR WEBER	41 , 07	7L6/ 131133/A / SUPORTE	199 , 51
WUR/ 001313/ / INSERTO P/ TU	1 , 52	7L6/ 130295/R / TUBO	311 , 20
WUR/ 001314/ / INSERTO P/ TU	- , 42	7L6/ 035729/H / CAIXA	3.713 , 55
WUR/ 001316/ / INSERTO P/ TU	- , 85	7L6/ 035711/A / MICROFONE	383 , 73
WUR/ 001317/ / INSERTO P/MAN	1 , 82	7L0/ 971727/B / CHICOTE	569 , 99
WUR/ 001318/ / INSERTO P/MAN	- , 61	7L0/ 857697/A / CANTONEIRA	35 , 65
3C0/ 413031/AH/ AMORTE.GAS	904 , 51	7L0/ 845421/A / SUPORTE	27 , 55
3C0/ 413031/AS/ AMORTE.GAS	986 , 24	7L0/ 853189/A /9B9COBERTURA	51 , 85
3C0/ 413031/D / AMORTECEDO	2.922 , 26	7L0/ 845421/ / SUPORTE	27 , 55
377/ 827301/A / DOBRADICA	49 , 98	7L0/ 819925/AA/ TUBO	499 , 93
379/ 803453/ / REFORCO	4 , 05	7L0/ 819858/K / TUBO	351 , 47
379/ 803703/ / TRAVESSA	49 , 46	7L0/ 819867/ / VEDACAO	32 , 23
379/ 803733/ / TRAVESSA	65 , 66	7L0/ 819884/ / MANGUEIRA	509 , 75
379/ 804483/ /CTRSUPORTE	21 , 33	7L0/ 819884/A / MANGUEIRA	477 , 20
379/ 809327/ / SUPORTE	15 , 27	7L0/ 819858/H / TUBO	569 , 34
379/ 809328/ / SUPORTE	14 , 93	7L0/ 819827/B / CHAPA	29 , 64
379/ 809417/ / REFORCO	87 , 94	7L0/ 810899/C / BUCHA	26 , 40
379/ 809418/ / REFORCO	87 , 94	7L0/ 810839/B / TUBO REFOR	1.221 , 12
379/ 827405/ / BOTAO	1 , 37	7L0/ 810121/B / CHAPAFECHA	67 , 44
6Q0/ 423804/P / BARRA DIR	859 , 15	7L0/ 723142/D / PEDALFREIO	529 , 78
6Q0/ 423809/D / MANCAL	49 , 78	7L0/ 723507/D / PEDAL DO A	959 , 84
6Q0/ 423810/C / BARRA DIR	283 , 90	7L0/ 721983/ / SUPORTE	56 , 69
6Q0/ 423884/B / MANCAL	66 , 94	7L0/ 616201/B / RESERVATOR	2.894 , 50
3AA/ 803401/ / LONGARINA	162 , 56	7L0/ 616202/D / RESERVATOR	2.708 , 06
3AA/ 804094/A / ALOJAMENTO	67 , 27	7L0/ 616213/ / SENSOR	857 , 68
3AA/ 809203/ / REFORCO	1.018 , 44	7L0/ 616102/A / PROTETOR	74 , 25
3AA/ 809204/ / REFORCO	1.018 , 44	7L0/ 616101/A / PROTETOR	74 , 25
3AA/ 810773/ / POSICAO	220 , 43	7L0/ 615701/B / TUBO	264 , 76
3AE/ 809437/ / PAINEL	795 , 92	7L0/ 615703/ / CHAPAPROTE	86 , 69
3AE/ 809438/ / PAINEL	707 , 78	7L0/ 885217/B /71NMOLDURA	130 , 65
3AE/ 810825/ / REFORCO	66 , 26	7L0/ 885217/B /7G8MOLDURA	115 , 86
3AE/ 810826/ / REFORCO	66 , 26	7L0/ 885090/ / CAPA COBER	26 , 04
3AE/ 810827/ / REFORCO	66 , 26	7L0/ 885145/ / PINOSUPORT	16 , 15
3AE/ 810828/ / REFORCO	66 , 26	7L0/ 885196/ / CLIPMANCA	2 , 97
3AE/ 810899/ / BUCHA	59 , 88	7L0/ 885217/B /5J6MOLDURA	130 , 65
3AF/ 809437/ / PAINEL	795 , 92	7L0/ 885089/ / CAPA COBER	26 , 04
3AF/ 809438/ / PAINEL	795 , 92	7L0/ 881471/H /71NCOBERTURA	403 , 61
3AF/ 810499/ / CHP UNIAO	42 , 92	7L0/ 881469/ /71NCAPO COBER	35 , 99
3AF/ 810500/ / CHP UNIAO	42 , 92	7L0/ 881471/H /5J6COBERTURA	403 , 61
3AF/ 810899/ / BUCHA	59 , 88	7L0/ 881106/AJ/ ASSENTO	5.259 , 90
3AF/ 813331/ / REFORCO	266 , 03	7L0/ 881105/AD/ ASSENTO	5.259 , 90
6Q0/ 513025/BM/ AMORTE.GAS	759 , 08	7L0/ 881097/A /7G8COBERTURA	90 , 95
3AF/ 813332/ / REFORCO	266 , 03	7L0/ 881097/A /7H7COBERTURA	81 , 02
3B0/ 802091/A / CHAPA	448 , 43	7L0/ 837211/A / BASE	34 , 41
5W0/ 920820/F / INSTRUMENT	799 , 49	7L0/ 837069/ / CABO CLIP	24 , 48
5W0/ 920820/G / INSTRUMENT	824 , 74	7L0/ 837070/ / CABO CLIP	24 , 48
5W0/ 920820/E / INSTRUMENT	1.149 , 26	7L0/ 837089/A / COBERTURA	31 , 04
5W0/ 920820/C / INSTRUMENT	850 , 04	7L0/ 819928/C / TUBO	683 , 51
5W0/ 920820/H / INSTRUMENT	1.120 , 43	7L0/ 819926/AJ/ TUBO	323 , 31
5W0/ 920820/N / INSTRUMENT	860 , 37	7L0/ 819926/AH/ TUBO	235 , 27
5W0/ 920820/Q / INSTRUMENT	860 , 79	7L0/ 819926/AE/ TUBO	531 , 27
5W0/ 920821/C / INSTRUMENT	768 , 70	7L0/ 819925/AD/ TUBO	188 , 72
5W0/ 920821/D / INSTRUMENT	770 , 99	7L0/ 819925/AE/ TUBO	476 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W0/ 906021/ / UNIDADE	1.247 , 18	7L0/ 819925/AG/ TUBO	454 , 60
5U7/ 959433/B / UNID.COMAN	861 , 04	7L0/ 815611/C / CANTONEIRA	159 , 88
5U7/ 959433/A / UNID.COMAN	431 , 99	7L0/ 815801/C / TUBO	434 , 23
5U6/ 971623/P / CHICOTE	227 , 00	7L0/ 815153/B / CARCACA	960 , 56
5U6/ 971623/M / CHICOTE	214 , 23	7L0/ 815159/ / COBERTURA	40 , 37
5U6/ 971623/K / CHICOTE	142 , 98	7L0/ 801769/C / ALOJAMENTO	468 , 69
5U6/ 971623/E / CHICOTE	210 , 16	7L0/ 801387/D / REFORCO	206 , 51
5U6/ 971623/D / CHICOTE	210 , 16	7L0/ 801374/ / REFORCO	807 , 30
5U6/ 971623/B / CHICOTE	142 , 98	7L0/ 801373/ / REFORCO	807 , 30
5U6/ 971623/AG/ CHICOTE	188 , 29	7L0/ 616703/ / TUBULACAO	599 , 42
5W0/ 920821/E / INSTRUMENT	978 , 27	7L0/ 616571/C / SENSOR	857 , 68
5W0/ 920821/F / INSTRUMENT	857 , 44	7L0/ 616229/ / BUCHA	46 , 38
5W0/ 920821/G / INSTRUMENT	874 , 20	7L0/ 616247/ / SUPORTE	26 , 72
5W0/ 920821/H / INSTRUMENT	1.029 , 02	7L0/ 616571/ / SENSOR	1.207 , 43
5W0/ 920821/J / INSTRUMENT	710 , 33	7L0/ 616213/C / SENSOR	857 , 68
5W0/ 920821/N / INSTRUMENT	978 , 56	7L0/ 885272/ / CASQUILHO	16 , 15
5W0/ 920822/ / INSTRUMENT	847 , 87	7L0/ 885271/B / CASQUILHO	16 , 15
5W0/ 920822/A / INSTRUMENT	647 , 72	7L0/ 885259/H / APOIO	2.240 , 64
5W0/ 920822/B / INSTRUMENT	919 , 75	7L0/ 881472/H /71NCOBERTURA	403 , 61
5W0/ 920822/C / INSTRUMENT	877 , 25	7L0/ 881472/H /7G8COBERTURA	456 , 11
5W0/ 920822/D / INSTRUMENT	711 , 98	7L0/ 881472/H /5J6COBERTURA	403 , 61
5W0/ 920822/F / INSTRUMENT	784 , 23	7L0/ 881253/E /71NMANOPLA	311 , 48
5W0/ 920822/K /B01INSTRUMENT	691 , 16	7L0/ 881253/E /7G8MANOPLA	276 , 04
5W0/ 920822/M / INSTRUMENT	635 , 94	7L0/ 881253/E /5J6MANOPLA	311 , 48
5W0/ 920823/A /B01INSTRUMENT	979 , 01	7L0/ 864453/ / SUPORTE	42 , 46
5W0/ 920823/B /B01INSTRUMENT	1.046 , 24	7L0/ 864298/ /5J6COBERTURA	39 , 34
5W0/ 920823/C / INSTRUMENT	714 , 82	7L0/ 864115/ /71NMANOPLA	591 , 93
5W0/ 920823/E / INSTRUMENT	707 , 33	7L0/ 864115/ /7G8MANOPLA	591 , 93
5W0/ 920823/G / INSTRUMENT	861 , 55	VA/ G1561/A / CORTADOR ELET	7.744 , 66
06K/ 121605/ / CORREIA	103 , 52	VA/ G1561/7 /8 LAMINAS	652 , 82
5P0/ 919237/C / INTERRUPTO	317 , 56	VA/ G1576/ / TORQUIMETRO	4.485 , 32
5Q0/ 905849/A / COMUTADOR	321 , 62	VA/ G1576/ /1 INSERTO CATRA	1.304 , 32
5Q0/ 907375/AA/ JG.REPARO	7.392 , 04	V/ W5316/7 / LAMINA PADRAO	107 , 89
06K/ 145100/J / BOMBAVACUO	1.325 , 55	V/ W5309/6 / CHAVE	263 , 12
06K/ 145172/ / SUPORTE	680 , 01	V/ W5309/5 / CHAVE	210 , 04
5Q0/ 907375/L / JG.REPARO	7.309 , 14	V/ W5305/9 / POSICIONADOR	603 , 74
5Q0/ 907375/M / JG.REPARO	7.309 , 14	V/ W5305/7 / POSICIONADOR	2.082 , 48
5Q0/ 907411/B / COBERTURA	244 , 84	VA/ G1582/ /10 PINCA	1.264 , 48
5Q0/ 907511/ / SERVOMOTOR	636 , 64	VA/ G1582/ /11 ADAPTADOR	1.972 , 72
5Q0/ 907511/A / MOTOR	987 , 66	VA/ G1582/ /2 LUVA	870 , 60
5Q0/ 907511/D / MOTOR	987 , 66	VA/ G1582/ /3 PINCA	1.200 , 56
5Q0/ 907511/K / MOTOR	568 , 09	VA/ G1582/ /4 PINCA	955 , 81
5U4/ 971121/FG/ CHICOTE P	161 , 26	VA/ S5051/ /9 PINCA AMPER	6.842 , 11
5U4/ 971121/FH/ CHICOTE P	114 , 56	VA/ S5051/B /24 DISPOSITIVO	356 , 15
030/ 971595/CD/ CHICOTE	529 , 32	VA/ S5052/ /11 CANETA TOUCHS	49 , 09
5U4/ 971121/FK/ CHICOTE P	86 , 50	VA/ S5052/ /12 BATERIA	1.623 , 10
5U4/ 971121/FL/ CHICOTE P	110 , 05	VA/ S5052/ /13 ADAPT AIRBAG	162 , 67
5U4/ 971121/FM/ CHICOTE P	147 , 79	V/ W5302/4 / PINO	60 , 05
5U4/ 971121/FN/ CHICOTE P	106 , 39	V/ W5282/B / AFERIDOR	3.396 , 16
5U4/ 971121/FQ/ CHICOTE P	78 , 13	V/ W279/ / AFERIDOR PARA	197 , 81
5U4/ 971121/G / CHICOTE P	154 , 28	V/ W278/A / CHAVE ACOTOVE	27 , 35
5U4/ 971121/GK/ CHICOTE P	59 , 73	V/ W277/ / CHAVE FIXA 41	145 , 03
5U4/ 971121/GM/ CHICOTE P	137 , 44	V/ W273/B / COLOCADOR	403 , 05
5U4/ 971121/GP/ CHICOTE P	114 , 79	V/ W270/C / AFERIDOR	602 , 47
5U4/ 971121/H / CHICOTE P	92 , 74	V/ W258/K / AFERIDOR PARA	1.014 , 24
5U4/ 971121/HB/ CHICOTE P	103 , 29	V/ W244/B / EXTRATOR E CO	169 , 28
5U4/ 971121/K / CHICOTE P	118 , 38	V/ W240/A / COLOCADOR	284 , 71
5U4/ 971121/L / CHICOTE P	118 , 38	AG/ T40010/ / EXTRATOR	1.048 , 68
5U4/ 971121/N / CHICOTE P	92 , 74	AG/ T30035/ / EXTRATOR	278 , 13
5U4/ 971121/R / CHICOTE P	135 , 80	AG/ T20059/A /1 COMPLEMENTO	63 , 47
5U4/ 971161/ / CHICOTE P	63 , 33	AG/ T20037/ / BASE APOIO	1.834 , 01
5U4/ 971161/D / CHICOTE P	66 , 08	AG/ T10040/ / EXTRATOR	999 , 69
5U4/ 971161/E / CHICOTE P	105 , 67	AG/ T10036/ / SUPORTE	291 , 31
5U5/ 971065/ / CHICOTE	109 , 16	A/ G3353/ / SOQUETE 18 MM	300 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U6/ 971065/ / CHICOTE	112 , 99	A/ G3352/A / PINO DE AJUST	113 , 57
5U6/ 971623/A / CHICOTE	87 , 13	A/ G3351/ / EXTRATOR	1.417 , 25
5U6/ 971623/AB/ CHICOTE	174 , 90	V/ W5361/ / EXTRATOR	106 , 86
3C0/ 927905/B / BUCHA	2 , 17	V/ W5360/ / EXTRATOR	106 , 86
3C0/ 937091/ / PONTE	25 , 96	V/ W5328/N / PADRAO 25,20	156 , 36
3C0/ 937125/ / CENTRAL EL	1.533 , 59	V/ W5328/F / PADRAO 54,40	62 , 00
3C0/ 937125/A / CENTRAL EL	1.518 , 02	V/ W295/A / BASE	54 , 11
3C0/ 937524/B / PONTE	53 , 13	V/ W295/ / EXTRATOR E CO	115 , 77
3C0/ 937524/C / PONTE	53 , 13	V/ W294/ / DISPOSITIVO	2.080 , 23
3C0/ 937524/D / PONTE	53 , 13	V/ W293/ / DISPOSITIVO	1.721 , 70
3C0/ 937524/E / PONTE	60 , 36	V/ W291/B / COLOCADOR	150 , 95
3C0/ 937524/F / PONTE	53 , 13	V/ W289/D / DISPOSITIVO P	2.973 , 96
3C0/ 937524/J / PONTE	53 , 13	V/ W287/A / ARCO MEDICAO	1.464 , 56
3C0/ 937548/ / CAIXA	1.180 , 78	V/ W282/D / AFERIDOR	2.590 , 04
3C0/ 937629/B / FUSIVEL	87 , 86	V/ W281/A / ALAVANCA	730 , 47
3C0/ 937629/C / FUSIVEL	87 , 86	V/ W280/B / EXTRATOR	376 , 74
3C0/ 941333/A /REHREGULADOR	241 , 42	V/ W280/A / EXTRATOR E CO	125 , 43
3C0/ 941334/A /REHREGULADOR	167 , 40	AG/ T40045/ / BASES DE APOI	88 , 95
3C0/ 945291/ / LAMPADA	256 , 08	AG/ T40013/ / ALCA TRANSP	1.423 , 25
3C0/ 945292/ / LAMPADA	256 , 08	AG/ T40011/ / GRAMPO	52 , 49
3C0/ 947291/D /7G8LUZ LEITUR	234 , 05	AG/ T10056/ / LUVA MONTAGEM	99 , 76
3C0/ 947291/D /Y20LUZ LEITUR	236 , 91	A/ G3367/ / DISPOSITIVO D	289 , 09
3C0/ 947291/E /28ULUZ LEITUR	250 , 54	A/ G3366/ / TENSIONADOR P	122 , 48
3C0/ 947291/E /71NLUZ LEITUR	340 , 39	A/ G3362/ / COMPRESSOR DE	1.201 , 20
3C0/ 947291/E /7G8LUZ LEITUR	250 , 54	A/ G3354/ / COLOCADOR	1.094 , 43
3C0/ 947291/E /82VLUZ LEITUR	208 , 41	A/ G3026/ / PINO COLOCADO	423 , 13
3C0/ 947291/E /95TLUZ LEITUR	208 , 41	A/ G2086/ / EXTRATOR	408 , 84
3C0/ 947291/E /NX1LUZ LEITUR	208 , 41	A/ G2085/ /1 APOIO	146 , 99
3C0/ 947291/E /Y20LUZ LEITUR	208 , 41	A/ G2085/ / EXTRATOR	1.041 , 50
3C0/ 951171/C / SENSOR	792 , 97	A/ G2080/A / LUVAS	157 , 43
3C0/ 951221/E / BUZINA	477 , 07	281/ 557PL6/65/ L.BDO PASSAT	488 , 54
3C0/ 951223/E / BUZINA	477 , 07	272/ 557ZV6/65/ L.BDO VARIANT	350 , 34
3C0/ 951253/A / RELE	184 , 28	272/ 557ZL6/65/ L.BDO PASSAT	387 , 90
3C0/ 951253/B / RELE	174 , 91	262/ 557ZL6/65/ L.BDO PASSAT	350 , 03
3C0/ 953509/ / TECLA	172 , 15	WUR/ 000167/ / ARR VED AL BU	- , 36
3C0/ 959433/AD/Z01UNID.COMAN	2.364 , 72	VWA/ G792/ / DISPOSITIVO D	1.902 , 57
3C0/ 959433/AM/Z01UNID.COMAN	2.197 , 06	VWA/ G558/ / TRAVA PARA VO	162 , 03
3C0/ 959433/AN/ UNID.COMAN	2.391 , 12	VA/ S5052/ /3A CABOS	1.624 , 04
3C0/ 959433/AR/Z01UNID.COMAN	2.312 , 90	VA/ S5052/ /2 ESTACAO CARGA	10.070 , 67
3C0/ 959433/T / UNID.COMAN	2.364 , 72	VA/ S5052/ /14 FONTE ALIMENT	2.359 , 44
3C0/ 959563/A /REHPRESSAO	172 , 15	V/ W5266/H / EXTRATOR	314 , 16
5W0/ 920825/N / INSTRUMENT	800 , 68	V/ W5258/ / AFERIDOR	629 , 38
5W0/ 920826/G / INSTRUMENT	562 , 77	V/ W5241/C / EXTRATOR DE R	848 , 71
5W0/ 920826/H / INSTRUMENT	569 , 42	V/ W5224/ / GUIA P/ SANTA	1.517 , 12
5W0/ 920826/J / INSTRUMENT	693 , 43	V/ W5217/5 / FRESA	1.974 , 93
5W0/ 920826/K /B01INSTRUMENT	894 , 19	V/ W5214/B / COMPLEMENTO	577 , 00
5W0/ 920826/L / INSTRUMENT	701 , 71	V/ W5214/A / COMPLEMENTO	424 , 52
5M0/ 853630/D /ULMEMBLEMA VW	166 , 53	V/ W5170/ / SOQUETE ESPEC	206 , 60
5M0/ 857521/C / VIDRO	442 , 41	V/ W222/A / EXTRATOR E CO	65 , 65
5M0/ 857521/F / VIDRO	3.282 , 33	V/ W219/ / PINO GUIA	113 , 26
5M1/ 858309/ / ELEM.FREIO	93 , 92	V/ W215/C / TRAVA	234 , 94
5N0/ 807109/F / PARACHOQUE	1.191 , 98	V/ W214/F / DISPOSITIVO	820 , 01
5N0/ 807183/B / SUPORTE	61 , 24	V/ W214/BC/ DISPOSITIVO	2.299 , 01
5N0/ 807183/D / SUPORTE	61 , 24	V/ W207/A / EXTRATOR	340 , 02
5N0/ 807184/B / SUPORTE	61 , 24	V/ W207/ / EXTRATOR E CO	115 , 34
5N0/ 807184/D / SUPORTE	61 , 24	V/ W204/B / COLOCADOR	281 , 63
5N0/ 807217/ /GRUCOBERTURA	2.268 , 80	V/ W203/B / EXTRATOR	516 , 15
5N0/ 807217/A /GRUCOBERTURA	2.549 , 42	AG/ T20017/A / KIT FERRAM	1.828 , 07
5N0/ 807217/C /GRUCOBERTURA	2.805 , 62	AG/ T20005/ / COMPRESSOR	375 , 05
5N0/ 807217/E /GRUCOBERTURA	2.289 , 71	AG/ T10343/ / FUNIL GUIA	677 , 38
5N0/ 807217/EE/GRUCOBERTURA	2.289 , 25	AG/ T10339/ / SUPORTE	156 , 38
5N0/ 807217/EF/GRUCOBERTURA	2.268 , 80	AG/ T10338/ / SUPORTE	301 , 89
5C6/ 971846/ / SUPORTE	32 , 85	AG/ T10032/ / COLOCADOR	142 , 04
5N0/ 807217/EG/GRUCOBERTURA	2.289 , 71	AG/ T10031/ / SUP. MONTAGEM	1.919 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 807217/EH/GRUCOBERTURA	2.289 , 71	AG/ T10027/ / CHAVE	55 , 81
5N0/ 807217/EN/GRUCOBERTURA	2.289 , 71	A/ G3323/ / COLOCADOR	183 , 47
5N0/ 807217/EP/GRUCOBERTURA	2.398 , 56	A/ G3320/ /3 BITS MULTIDEN	65 , 46
5N0/ 807217/EQ/GRUCOBERTURA	2.289 , 71	A/ G3320/ /20 CABO	71 , 57
5N0/ 807217/ER/GRUCOBERTURA	2.549 , 42	A/ G3320/ /2 BITS	71 , 11
5N0/ 807217/P /GRUCOBERTURA	2.551 , 23	A/ G3320/ /1 SOQUETE ARTIC	113 , 89
5C6/ 971846/A / SUPORTE	35 , 93	A/ G3320/ / FERRAMENTA PA	550 , 33
VA/ S5051/ /23 BATERIA	1.583 , 52	A/ G3319/ / COLOCADOR	129 , 50
VA/ S5183/ / LAMPADA	409 , 09	A/ G2009/ / COLOCADOR	183 , 24
VA/ S5184/ / LAMPADA	157 , 97	A/ G2006/A / ANEL	329 , 66
VA/ S5185/ / LAMPADA	168 , 87	A/ G2004/ / SUPORTE	662 , 83
VA/ S5267/ / LAMPADA	133 , 72	A/ G2003/ / COLOCADOR	1.049 , 23
VA/ S6463/ / Lampada	790 , 49	1JE/ 012004/AQ/ LIT.GOLF	34 , 57
VA/ S6466/ / Lampada	403 , 02	1JE/ 012004/AH/ LIT.GOLF	35 , 97
3C0/ 927904/S / CHICOTE	385 , 24	A/ G3349/ / EXTRATOR	992 , 04
5K1/ 941005/K / FAROL	2.710 , 04	A/ G3348/ / COLOCADOR	484 , 99
5K1/ 941006/K / FAROL	2.710 , 04	A/ G3347/ / DISPOSITIVO	603 , 12
5K1/ 941753/B / FAROL	3.380 , 41	A/ G3340/ / ALICATE	207 , 06
5K1/ 941753/E / FAROL	4.177 , 22	A/ G2062/ / COLOCADOR	130 , 35
5K1/ 941754/B / FAROL	3.380 , 41	1KM/ 012003/EM/ LIT JETTA	1.439 , 36
5K1/ 941754/E / FAROL	4.177 , 22	1KM/ 012003/CR/ LIT JETTA	316 , 06
5K1/ 955023/ / ALOJAMENTO	1.864 , 48	1JE/ 012004/CE/ LIT.GOLF	56 , 02
3B0/ 971384/F / CHICOTE	1.174 , 40	1JE/ 012004/BF/ LIT.GOLF	32 , 53
3B0/ 971384/G / CHICOTE	909 , 97	WUR/ 000152/ / ARR PRESSAO P	- , 27
3B0/ 971384/H / CHICOTE	600 , 84	VWA/ G540/ /2 COMPLEMENTO	280 , 71
3B0/ 971384/K / CHICOTE	349 , 72	VWA/ G540/ /1B BUCHAS	424 , 30
3C0/ 919234/A / LAMPADA	207 , 24	VWA/ G524/ / CHAVE ESPECIA	224 , 40
3C0/ 919237/B /9B9INTERRUPTO	419 , 05	VWA/ G517/ / FUSO ROSCADO	337 , 96
3C0/ 919275/AD/ SENSOR	518 , 00	VWA/ G459/ /2 TUBO PRESSAO	58 , 72
3C0/ 919275/AE/GRUSENSOR	526 , 71	VWA/ G459/ / EXTR. COLOC.	1.398 , 16
3C0/ 919275/L /GRUSENSOR	532 , 01	VA/ S5051/ /8 CABECA EXPLOR	3.773 , 18
3C0/ 919283/B / UNIDADE	1.085 , 00	VA/ S5051/ /70 SENSOR	1.203 , 16
3C0/ 919283/C / UNIDADE	1.085 , 00	VA/ S5051/ /7 CABO ADAPTAD	934 , 03
3C0/ 927117/C /REHTECLA	116 , 50	VA/ S5051/ /6B CABO DIAGNOST	1.537 , 01
3C0/ 927121/D /REHPRESSAO	120 , 39	VA/ S5051/ /5A CABO DIAGNOST	2.200 , 75
3C0/ 927122/B /REHPRESSAO	116 , 50	VA/ S5051/ /53AETONER	1.555 , 09
3C0/ 927124/ /REHBOTAO	120 , 39	VA/ S5051/ /51BIMPRESSORA	4.047 , 02
3D0/ 909137/FX/01WUNIDADE	4.587 , 89	VA/ S5051/ /46 CAPA PLASTICA	202 , 81
3C0/ 927227/B /REHTECLA	289 , 09	VA/ S5051/ /45 TELEDIAGNOSE	8.387 , 02
3C0/ 927235/ /REHPRESSAO	112 , 94	VA/ S5051/ /44 TONER	557 , 98
3C0/ 927810/C / HALL	270 , 69	VA/ G1561/ /5 LAMINA	764 , 13
3C0/ 927903/A / CHICOTE	214 , 55	VA/ G1561/ /4 LAMINA 25MM	474 , 50
3C0/ 927903/D / CHICOTE	368 , 34	VA/ G1561/ /3 LAMINA "U"	700 , 52
3C0/ 927903/L / CHICOTE	296 , 46	VA/ G1561/ /22 LAMINA 25,4MM	595 , 85
3C0/ 927903/M / CHICOTE	328 , 75	VA/ G1561/ /21 LAMINA 19MM	595 , 85
3C0/ 927903/N / CHICOTE	328 , 75	VA/ G1561/ /20 LAMINA 45MM	631 , 10
5C5/ 920870/BX/ INSTRUMENT	7.210 , 62	VA/ G1561/ /2 LAMINA 58MM	813 , 57
5C5/ 920870/JX/ INSTRUMENT	8.075 , 80	VA/ G1561/ /19 LAMINA	975 , 20
5C6/ 920860/X / INSTRUMENT	3.979 , 11	VA/ G1561/ /18 LAMINA	666 , 27
3C0/ 927903/P / CHICOTE	315 , 70	VA/ G1561/ /17 LAMINA	563 , 47
3C0/ 927904/A / CHICOTE	214 , 55	V/ W5282/1 / AFERIDOR PARA	463 , 75
3C0/ 927904/AA/ CHICOTE	214 , 55	V/ W5267/A / EXTRATOR PARA	475 , 06
3C0/ 927904/AB/ CHICOTE	214 , 55	V/ W5437/ / PINO GUIA	51 , 88
5U4/ 971121/EJ/ CHICOTE P	102 , 41	V/ W406/ / PRISMAS (2 PE	293 , 79
5U4/ 971121/EL/ CHICOTE P	130 , 08	V/ W405/ / PINO PRESSAO	329 , 60
5U4/ 971121/FF/ CHICOTE P	119 , 52	V/ W402/ / PLACA	435 , 19
7L0/ 411313/J / MANCAL	65 , 96	V/ W401/ / PLACA	415 , 49
7L0/ 412321/ / PRATO ROLA	605 , 66	V/ W388/ / PROLONGADOR	150 , 79
7L0/ 412327/A / MANCAL	308 , 07	V/ W387/ / SUPORTE PARA	304 , 14
7L0/ 412333/A / MANCALBORR	549 , 76	V/ W386/A / TRAVA P/ SANT	242 , 47
7L0/ 412347/A / PRATO ROLA	605 , 66	V/ W385/P / COMPLEMENTO	10.863 , 27
7L0/ 422491/C / SUPORTE	165 , 34	BR/ T02009/ /2 EXTRATOR	175 , 90
7L0/ 422803/D / BARRA DIR	838 , 78	BR/ T02005/ / CHAVE	28 , 39
5U4/ 971121/EC/ CHICOTE P	116 , 87	BR/ T02003/ / ADAPTADOR	94 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 422804/D / BARRA DIR	806 , 27	BR/ T02000/ / TRAVA	199 , 59
5U4/ 971121/EE/ CHICOTE P	88 , 38	AG/ T10089/ / COLOCADOR	108 , 04
7L0/ 422817/D / TERMINAL	564 , 95	AG/ T10088/ / COLOCADOR	102 , 10
5U4/ 971121/EF/ CHICOTE P	102 , 73	AG/ T10087/ / COLOCADOR	102 , 10
5U4/ 971121/EG/ CHICOTE P	125 , 46	AG/ T10082/ / COLOCADOR	115 , 62
5Q0/ 413175/C / COIFA	105 , 80	A/ G3385/ / PINO COLOCADO	244 , 45
7L0/ 422818/D / TERMINAL	564 , 95	A/ G3394/ / TAMPAS	96 , 85
7L0/ 501524/A / BUCHA	90 , 06	A/ G3393/ / PINOS LOCALIZ	231 , 89
1J0/ 609527/B / SAPATA	215 , 21	A/ G3391/ / TRAVA	591 , 18
1J0/ 609528/B / SAPATA	215 , 21	A/ G3389/ / CENTRALIZADOR	207 , 19
1J0/ 609617/B / TAMBOR	781 , 22	A/ G3388/ / DISPOSITIVO	96 , 85
5G9/ 867660/ / SUPORTE	38 , 93	A/ G3387/ / CHAVE COM PIN	234 , 52
5G9/ 867660/A / SUPORTE	38 , 93	A/ G3090/ / TRAVA	274 , 19
5K0/ 807109/M / SUPORTE	1.609 , 06	A/ G3087/ / CHAVE ESPECIA	391 , 35
5K0/ 807227/A / GUIA	88 , 75	A/ G3079/ / CONTRASUPORTE	76 , 67
5K0/ 807228/A / GUIA	88 , 75	A/ G3077/ / SOQUETE 19MM	327 , 67
5K0/ 807651/D / TRAVESSA	596 , 98	A/ G3074/ / BASE DE PRESS	34 , 64
5K0/ 807723/B / APOIO	66 , 26	A/ G3070/ / PINOS GUIAS E	765 , 21
5K0/ 807724/B / APOIO	66 , 26	WUR/ 000183/ / AVENTAL DE RA	113 , 29
5K0/ 853343/ /H81INSERTO	96 , 17	WUR/ 000015/ / ABRACADEIRA T	12 , 95
5K0/ 853601/F /ULMEMBLEMA VW	244 , 08	VA/ S5103/A / ADAPTADOR	748 , 77
5K0/ 853630/B /ULMEMBLEMA VW	173 , 83	VA/ S5097/A / ANAL BATERIAS	6.636 , 96
5K0/ 853675/BC/WWSLOGOTIPO	113 , 17	VA/ S5097/ /2 CASSETE IMPRE	338 , 79
5K0/ 853675/S /FXCLOGOTIPO	90 , 31	VA/ S5097/ /1 BOBINA PAPEL	112 , 68
5K0/ 853688/A /FXCEMBLEMA	223 , 02	VA/ S5095/A / CARREGADOR BT	6.016 , 69
5K0/ 998225/ / JG.FAROL	260 , 83	VA/ S5094/ / CABO AUXILIAR	160 , 47
5K0/ 998226/ / JG.FAROL	260 , 83	VA/ S5056/A / TESTE AIRBAG	1.582 , 36
06H/ 115105/BD/ BOMBA OLEO	2.349 , 91	AG/ T10090/ / COLOCADOR	89 , 80
06H/ 115611/F / VARETA	73 , 28	A/ G3395/ / SUPORTE	1.040 , 51
5N0/ 971164/ / CHICOTE	52 , 10	A/ G3405/ / FERR MONTAGEM	1.295 , 26
5N0/ 971166/ / CHICOTE	221 , 69	A/ G3404/ / DISP PRESSAO	120 , 53
5N0/ 971166/B / CHICOTE	242 , 67	A/ G3403/ / DISP PRESSAO	239 , 60
5N0/ 971228/ / CHICOTE P	368 , 34	A/ G3402/ / DISP PRESSAO	86 , 37
5N0/ 971235/A / CHICOTE	482 , 92	A/ G3121/ / PINO EXTRATOR	125 , 83
5N0/ 971327/ / CHICOTE	727 , 60	A/ G3120/ / ESCAREADOR 7M	1.370 , 15
5N0/ 971349/E / CHICOTE P	530 , 56	A/ G3114/ /2 PINO ROSCADO	294 , 91
5N0/ 971365/AN/ ADAPTACAO	368 , 34	A/ G3110/ / TUBO	364 , 79
5N0/ 971365/AQ/ ADAPTACAO	385 , 24	A/ G3109/ / COLOCADOR	246 , 48
5N0/ 971366/AH/ ADAPTACAO	448 , 90	A/ G3106/ / COLOCADOR	133 , 14
5N0/ 971366/AP/ ADAPTACAO	385 , 24	A/ G3099/ / CONTRASUPORTE	560 , 03
5N0/ 971641/ / CHICOTE	183 , 94	WUR/ 000027/ / ADAPTADOR AN1	8 , 92
5N0/ 971693/A / CHICOTE P	545 , 14	VA/ S5177/ / CORTADOR	6.837 , 73
5N0/ 971693/AD/ CHICOTE P	569 , 99	VA/ S5165/ / CAPA FRONTAL	1.182 , 34
06H/ 121132/H / BOCAL	45 , 55	VA/ S5161/ /19APLACA GUIA	646 , 32
5N0/ 971694/G / CHICOTE P	569 , 99	VA/ S5161/ / DISP VALVULAS	5.562 , 25
06H/ 121601/M / BOMBA AGUA	818 , 17	VA/ S5160/ / REGUA CARROCA	3.910 , 76
5N1/ 927137/AD/XSHUNIDADE	261 , 23	VA/ S5159/ / REGUA CARROCA	4.035 , 15
5N1/ 927137/AE/XSHUNIDADE	261 , 38	VA/ S5155/ /1 LAMINA	120 , 44
06H/ 121605/E / CORREIA	95 , 48	VA/ G1598/ /18AADAPTADOR	10.059 , 66
5N1/ 927137/AG/XSHUNIDADE	320 , 64	VA/ G1598/ /18 ADAPTADOR	4.525 , 10
5N1/ 927137/AM/XSHUNIDADE	334 , 17	VA/ G1598/ /17 SUPORTE CABOS	220 , 84
5N1/ 927137/AN/XSHUNIDADE	482 , 44	VA/ G1598/ /14 MODULO 55	3.536 , 39
06H/ 145100/AK/ BOMBAVACUO	1.323 , 47	VA/ G1598/ /10 ADAPTADOR	5.411 , 77
06J/ 115105/AB/ BOMBA OLEO	1.290 , 59	VA/ G1594/C / JOGO DE CABOS	8.226 , 60
5N1/ 937524/ / CHICOTE	297 , 58	VA/ G1594/ /9 CABO AUXILIAR	196 , 36
5N1/ 971111/C / CHICOTE	909 , 97	VA/ G1594/ /8 CABO AUXILIAR	250 , 33
5N1/ 971120/K / CHICOTE P	881 , 15	VA/ G1594/ /7 CABO AUXILIAR	269 , 71
5N1/ 971120/R / CHICOTE P	881 , 15	V/ W5693/4 / COLOCADOR	314 , 86
5N1/ 971121/AB/ CHICOTE P	881 , 15	V/ W5669/ / TUBO	248 , 29
5N1/ 971121/AK/ CHICOTE P	881 , 15	V/ W5667/5 / COLOCADOR	48 , 23
5N1/ 971121/G / CHICOTE P	867 , 58	V/ W5656/5 / COMPLEMENTO D	680 , 83
5N2/ 937524/ / CHICOTE	284 , 44	V/ W5656/3 / FERRAMENTA AU	709 , 14
06J/ 115403/Q / FILTRO OLE	103 , 37	V/ W5656/2 / FERRAMENTA DE	215 , 08
06J/ 141015/J / DISCO EMBR	2.806 , 67	V/ W5655/7 / GRAMPO	62 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06J/ 145100/G / BOMBAVACUO	1.264 , 87	V/ W5655/6 / GANCHO	160 , 55
5C6/ 920861/X / INSTRUMENT	4.030 , 21	A/ G3377/ / COLOCADOR	193 , 81
5C6/ 920862/X / INSTRUMENT	6.416 , 85	A/ G3373/ / LAVANCA ESPEC	154 , 29
5C6/ 920870/X / INSTRUMENT	3.979 , 11	A/ G3370/ / CHAVE ESPECIA	182 , 44
3C0/ 927904/AC/ CHICOTE	214 , 55	A/ G3369/ / LUVAS	351 , 81
3C0/ 927904/AD/ CHICOTE	214 , 55	A/ G3053/ / LUVA DE PRESS	424 , 02
3C0/ 927904/AE/ CHICOTE	315 , 70	A/ G3047/A / EXTRATOR	1.305 , 22
3C0/ 927904/AF/ CHICOTE	315 , 70	A/ G3042/ / EXTRATOR	576 , 61
3C0/ 927904/C / CHICOTE	214 , 55	A/ G3035/ / CHAVE	369 , 90
5C6/ 920871/X / INSTRUMENT	5.303 , 46	A/ G3034/ / EXTRATOR	528 , 22
5C6/ 920873/X / INSTRUMENT	8.075 , 80	A/ G3032/ / EXTRATOR	953 , 76
3C0/ 927904/K / CHICOTE	315 , 70	A/ G3028/ / TRAVA	630 , 26
06A/ 198119/ / JG.CORREIA	636 , 78	291/ BR7JEM/66/ SUPL. JETTA	6 , 53
06B/ 109244/ / POLIA	367 , 19	291/ 557TOU/65/ LIT TOUAREG	580 , 38
06B/ 145917/ / BRACADEIRA	16 , 49	291/ 557PV6/65/ L.BDO VARIANT	580 , 38
5N0/ 971100/S / CHICOTE	449 , 94	291/ 557PL6/65/ L.BDO PASSAT	580 , 38
5N0/ 971104/AB/ CHICOTE	512 , 12	291/ 557EOS/65/ L.BDO EOS	580 , 38
5N0/ 971104/AC/ CHICOTE	512 , 12	291/ 552JAN/66/ SUPL.BEETLE	6 , 20
5N0/ 971104/D / CHICOTE	733 , 72	291/ 552JAB/66/ SUPL. BORA/08	6 , 20
06D/ 109244/E / POLIA	350 , 00	WUR/ 000174/ / ARR VED COBRE	1 , 26
5N0/ 971104/M / CHICOTE	470 , 13	VA/ S5056/ /3 CABO ADAPTAD	424 , 61
5N0/ 971104/P / CHICOTE	512 , 12	VA/ S5056/ /2 ADAPTADOR	435 , 49
5N0/ 971120/G / CHICOTE P	867 , 58	VA/ S5054/A / CONECTOR	10.003 , 31
5N0/ 971147/ / CHICOTE	733 , 72	VA/ S5053/ /6 ADAPTADOR USB	1.305 , 35
5N0/ 971147/A / CHICOTE	833 , 80	VA/ S5052/ /8 FONE OUVIDO	605 , 89
5N0/ 971147/D / CHICOTE	733 , 72	VA/ S5052/ /5 BOLSA BATERIA	1.076 , 36
5N0/ 971147/R / CHICOTE	898 , 29	VA/ S5052/ /4 ADAPTADOR	328 , 52
06D/ 145100/H / BOMBAVACUO	1.301 , 48	VA/ G1594/ /12 CABO AUXILIAR	240 , 65
06F/ 103226/ / BUCHA	20 , 84	VA/ G1594/ /11 CABO AUXILIAR	289 , 19
06F/ 103295/P / MODULO	11.025 , 06	VA/ G1594/ /10 ADAPTADOR	289 , 60
06F/ 103940/ / EMBLEMA VW	39 , 70	VA/ G1594/ /1 CABO AUXILIAR	239 , 83
06F/ 121011/ / BOMBA AGUA	1.110 , 84	VA/ G1590/ / CHAVE	300 , 30
06F/ 121273/ / MANCALBORR	88 , 97	VA/ G1582/ /8 PINCA	1.277 , 82
06F/ 121273/A / MANCALBORR	87 , 37	VA/ G1582/ /7 PINCA	1.443 , 57
06G/ 141025/ / PLATO	432 , 72	VA/ G1582/ /6A PINCA	1.879 , 88
06G/ 141031/ / DISCO EMBR	577 , 41	VA/ G1582/ /6 PINCA	1.442 , 38
5N0/ 971148/AA/ CHICOTE	733 , 72	VA/ G1582/ /5 PINCA	1.046 , 76
06H/ 115105/AQ/ BOMBA OLEO	1.264 , 47	V/ W5447/M / EXTRATOR	179 , 60
5N0/ 971148/AC/ CHICOTE	684 , 97	V/ W5447/K / PLACA	120 , 53
3C0/ 907511/R / MOTOR	778 , 71	VA/ S5056/ /6 ADAPT AIRBAG	250 , 81
3D0/ 971582/T / CHICOTE	566 , 91	VA/ S5056/ /5 ADAPT AIRBAG	150 , 34
3C0/ 907511/D / MOTOR	865 , 14	VA/ S5056/ /4 ADAPTADOR	282 , 47
3C0/ 907511/ / MOTOR	721 , 87	VA/ G1594/ /5 CABO AUXILIAR	250 , 33
3DD/ 951223/A / BUZINA	605 , 46	VA/ G1594/ /4 CABO AUXILIAR	269 , 71
3C0/ 907530/N / INTERFACE	1.824 , 67	VA/ G1594/ /29 TESTADOR LEAD	294 , 72
3C0/ 907530/Q / INTERFACE	1.824 , 67	VA/ G1594/ /28 TESTADOR LEAD	294 , 72
3C0/ 907539/C / SENSOR	202 , 13	VA/ G1594/ /23 CABO AUXILIAR	524 , 60
03L/ 145276/C / POLIA	684 , 71	VA/ G1594/ /2 CABO AUXILIAR	230 , 97
3C0/ 907427/A / UNID. CTRL	6.659 , 62	VA/ G1594/ /17 ADAPTADOR	448 , 54
3C0/ 907376/A /Z10UNIDADE	3.547 , 58	VA/ G1594/ /15 ADAPTADOR	297 , 22
3C0/ 907376/A /Z0XUNIDADE	3.547 , 58	VA/ G1594/ /14 CABO AUXILIAR	295 , 65
3C0/ 907376/A /Z0RUNIDADE	3.547 , 58	VA/ G1594/ /13 CABO AUXILIAR	347 , 42
3C0/ 907376/A /Z01UNIDADE	3.547 , 58	V/ W5652/5 / TABUA	2.171 , 21
3C0/ 907376/A /000UNIDADE	3.654 , 30	V/ W5649/4 / GUIA	175 , 87
325/ 959783/1 / APAR.COMAN	135 , 14	V/ W5649/2 / GUIA	194 , 12
325/ 959263/1 / RESISTENCI	357 , 81	V/ W5600/6 /B PINO COMPLEME	169 , 67
325/ 955113/2 / MOTOR	729 , 26	V/ W5600/5 / DISPOSITIVO	2.862 , 21
325/ 953235/1 /05 INTERRUPTO	79 , 60	V/ W5600/4 / CARRINHO	6.312 , 36
03L/ 145811/ / PROTECAO	155 , 97	V/ W5552/ / TENSOR	215 , 44
3C0/ 907567/M / UNIDADE	17.627 , 90	V/ W5465/ / TUBO	149 , 48
3X0/ 951221/ / BUZINA	139 , 71	V/ W5464/ / BASE	2.014 , 52
3C0/ 909605/P /003UNID.COMAN	2.926 , 70	V/ W5456/ / SUPORTE	707 , 75
3C0/ 909605/R /004UNID.COMAN	3.964 , 81	V/ W381/1 /1 TRAVESSA	215 , 27
3C0/ 909605/R /00CUNID.COMAN	3.964 , 81	V/ W353/ / SUPORTE	674 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 909605/S /018UNID.COMAN	3.964 , 81	V/ W351/ / SUPORTE	538 , 17
3C0/ 909605/T /006UNID.COMAN	3.130 , 19	V/ W311/NP/23 JOGO DE FRESA	881 , 76
3C0/ 909606/B / SENSOR	564 , 22	V/ W311/ / DISPOSITIVO C	940 , 11
3C0/ 919050/AB/ UNIDADE	1.766 , 84	V/ W307/ / SUPORTE	1.265 , 36
3DD/ 951221/A / BUZINA	666 , 86	V/ W299/ / DISPOSITIVO	772 , 71
3X0/ 959775/ / ACIONAMEN	159 , 30	V/ W297/8 / TRAVA	187 , 26
3X0/ 971011/ / CHICOTE	509 , 51	V/ W296/ / ALAVANCA EXPU	369 , 92
3X0/ 971051/A / CHICOTE	691 , 97	AG/ T10064/A / DISPOSITIVO D	1.618 , 55
3X0/ 971051/C / CHICOTE	630 , 19	AG/ T10062/ / SUPORTE	452 , 46
3X0/ 971051/D / CHICOTE	699 , 42	A/ G3384/ / COLOCADOR	189 , 73
3X0/ 971072/D / CHICOTE	1.204 , 52	A/ G3383/ / COLOCADOR	409 , 45
3X0/ 971072/F / CHICOTE	884 , 12	A/ G3382/ / COLOCADOR	208 , 53
3X0/ 971072/J / CHICOTE	1.124 , 62	A/ G3381/ / EMBUTIDOR	177 , 64
5Z0/ 857488/J /FCNTRAVA	105 , 99	7L0/ 971363/CL/ CHICOTE	512 , 12
5Z0/ 867596/A / ESPACADOR	6 , 56	7L0/ 947411/ / LUZ	122 , 90
5Z0/ 867596/B / ESPACADOR	2 , 13	7L0/ 971364/AC/ CHICOTE P	1.227 , 52
5Z0/ 867596/F / ESPACADOR	1 , 42	7L0/ 971364/CB/ CHICOTE P	1.227 , 52
5Z0/ 880195/ / SUPORTE	14 , 83	7L0/ 945299/ / PORCA	4 , 54
5Z0/ 880195/A / SUPORTE	142 , 98	7L0/ 945083/B / SUPORTE	75 , 29
5Z0/ 880196/ / SUPORTE	14 , 83	7L6/ 857507/GP/9B9CARCACA	3.438 , 28
5Z0/ 880201/A /ZWFAIRBAG	875 , 85	7L6/ 837973/L /9B9COBERTURA	422 , 94
5Z0/ 880202/ /75RAIRBAG	799 , 55	7L6/ 837879/ /GRUCAPA	221 , 06
5Z0/ 880204/A / AIRBAG	805 , 65	7L0/ 971364/BH/ CHICOTE P	1.227 , 52
5Z0/ 881106/E / ASSENTO	698 , 96	7L0/ 971364/CM/ CHICOTE P	1.227 , 52
5Z0/ 881405/J /UYREVESTIMEN	55 , 39	7L0/ 971364/CH/ CHICOTE P	1.227 , 52
5Z0/ 881607/ /1GRCOBERTURA	2 , 99	7L6/ 035217/ / ALOJAMENTO	43 , 61
5Z0/ 881607/ /71NCOBERTURA	2 , 99	7L6/ 035210/ / SUPORTE	75 , 42
5Z0/ 881608/ /1GRCOBERTURA	2 , 99	7L6/ 035317/ / SUPORTE	40 , 68
5Z0/ 881608/ /71NCOBERTURA	2 , 99	7L6/ 035415/ / ALTOFALAN	230 , 02
5Z0/ 881806/DB/DTIREVESTIMEN	324 , 64	7L6/ 035412/ / ALTOFALAN	855 , 33
5Z0/ 881901/AP/H0FAPOIO	128 , 29	7L6/ 128653/ / MANGUEIRA	92 , 13
5Z0/ 881901/S /K91APOIO	163 , 83	7L6/ 128609/C / TUBO	335 , 02
5Z0/ 885375/H / ASSENTO	204 , 83	7L6/ 820741/F / MANGUEIRA	1.730 , 79
5Z0/ 885639/ / ALCA	43 , 91	7L6/ 820743/B / MANGUEIRA	1.370 , 00
5Z0/ 885901/AP/EN6CABECA	187 , 71	7L6/ 820743/H / MANGUEIRA	1.324 , 41
5Z0/ 885901/BG/H0FAPOIO	109 , 76	7L6/ 820741/B / MANGUEIRA	1.688 , 30
5Z0/ 885901/BH/BW4APOIO	115 , 38	7L6/ 820729/A / MANGUEIRA	1.352 , 38
5Z0/ 885901/BK/82UAPOIO	170 , 47	7L6/ 809300/K / REFORCO	1.786 , 26
5Z0/ 885901/BM/ICVAPOIO	112 , 56	7L6/ 806200/ / ANTIRUIDO	98 , 58
5Z0/ 885901/CB/UIZREVESTIMEN	175 , 96	7L6/ 806199/ / ANTIRUIDO	110 , 80
5Z0/ 885901/CC/VIMREVESTIMEN	120 , 19	7L6/ 609452/A / SUP FREIO	166 , 98
5Z0/ 885901/CD/VIMREVESTIMEN	118 , 10	7L6/ 609451/A / SUP FREIO	166 , 98
5Z0/ 885901/CK/EN6APOIO	112 , 12	7L6/ 411679/ / FILTRO OLE	40 , 80
5Z0/ 885901/DH/GAWAPOIO	203 , 11	7L6/ 411692/ / SUPORTE	24 , 98
5Z0/ 885901/DR/EQBAPOIO	155 , 30	7L6/ 411701/B / ADAPTADOR	691 , 06
5Z0/ 885901/Q /K91CABECA	177 , 48	7L6/ 411707/B / VARETA	73 , 50
5Z0/ 898031/ / JG FIXACAO	32 , 85	7L6/ 411662/C / TUBULACAO	454 , 49
5Z0/ 898820/C / CAIXA	528 , 01	7L6/ 411661/B / TUBULACAO	454 , 49
5Z0/ 959753/E / CONTROLE	333 , 46	7L6/ 411652/ / TUBULACAO	526 , 84
5Z1/ 857017/D /CTRTRAVERSA	639 , 99	7L6/ 411651/ / TUBULACAO	526 , 84
325/ 947301/3 /375LUZ LEITUR	54 , 60	7L6/ 411631/ / TUBULACAO	454 , 49
377/ 959855/D /71NINTERRUPTO	49 , 46	7L6/ 035415/A / ALTOFALAN	230 , 02
377/ 959855/D /999INTERRUPTO	45 , 78	7L6/ 035317/C / SUPORTE	26 , 76
3AA/ 959799/C /Z0DUNIDADE	3.674 , 92	7L0/ 971445/A / CONDUTOR	121 , 61
3AA/ 959799/C /Z0EUNIDADE	3.875 , 04	7L0/ 971446/A / CONDUTOR	121 , 61
3AA/ 959799/C /Z0FUNIDADE	3.870 , 75	7L0/ 971364/CS/ CHICOTE	512 , 12
3AA/ 959799/C /Z0GUNIDADE	3.674 , 92	7L0/ 971364/CF/ CHICOTE P	1.227 , 52
3AA/ 959799/C /Z0JUNIDADE	3.872 , 88	7L0/ 955205/F / COBERTURA	86 , 76
3AA/ 962125/ /3X1INTERRUPTO	311 , 96	7L0/ 955235/B / CAPA COBER	62 , 69
3AA/ 963553/A / SISTEMA	323 , 28	7L0/ 955345/ / DISCO	5 , 12
3AA/ 963553/B / SISTEMA	333 , 67	7L0/ 955205/C / CAPA	4 , 11
3AA/ 971051/A / CHICOTE	52.565 , 22	7L6/ 853676/ /9B9GRADE	213 , 71
3AA/ 971051/B / CHICOTE	52.565 , 22	7L6/ 839205/ /GRUMACANETA	2.203 , 62
3AA/ 971095/AF/ CHICOTE	748 , 64	7L6/ 839015/D / FECHADURA	1.482 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 971095/AH/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 839016/D / FECHADURA	1.482 , 20
3AA/ 971095/AJ/ CHICOTE	638 , 24	7L6/ 837974/M /9B9COBERTURA	404 , 22
3AA/ 971095/AL/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 837974/L /9B9COBERTURA	350 , 30
3AA/ 971095/AM/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 820750/M / MANGUEIRA	1.113 , 57
3AA/ 971095/AP/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 820744/BR/ TUBO	1.459 , 12
3AA/ 971095/AQ/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 820744/AN/ TUBO	1.425 , 86
3AA/ 971095/AS/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 820744/AT/ MANGUEIRA	1.425 , 86
3AA/ 971095/AT/ CHICOTE	663 , 29	7L6/ 820744/BB/ MANGUEIRA	1.800 , 92
3AA/ 971100/B / CHICOTE	512 , 12	7L6/ 809844/A / PAINEL LAT	11.285 , 91
3AA/ 971124/A / CHICOTE	1.775 , 62	7L6/ 809843/A / PAINEL LAT	11.285 , 91
3AA/ 971154/ / CABOS	71 , 63	7L6/ 809835/A / PAINEL	10.891 , 10
3AA/ 971164/ / CHICOTE	49 , 68	7L6/ 809554/B / CHAPA	67 , 44
3AA/ 971166/ / CHICOTE	214 , 55	7L6/ 807087/L /9B9CAPA COBER	165 , 86
3AA/ 971206/A / CHICOTE	214 , 55	7L6/ 611931/AQ/ TUBO	260 , 21
3AA/ 971230/A / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 611931/AP/ TUBO	243 , 01
3AA/ 971230/F / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 611918/H / TUBO	410 , 96
3AA/ 971230/G / CHICOTE	385 , 24	7L6/ 611918/K / TUBO	414 , 26
3AA/ 971365/AF/ ADAPTACAO	374 , 47	7L6/ 611931/AH/ TUBO	275 , 05
3AA/ 971365/AH/ ADAPTACAO	450 , 00	7L6/ 611931/AJ/ TUBO	526 , 84
3AA/ 971365/AK/ ADAPTACAO	450 , 00	7L6/ 611917/M / TUBC	410 , 96
3AA/ 971365/B / ADAPTACAO	385 , 24	7L6/ 611917/N / TUBO	388 , 68
3AA/ 971365/C / ADAPTACAO	385 , 24	7L6/ 412303/ / BATENTE	308 , 22
3AA/ 971365/F / ADAPTACAO	385 , 24	7L6/ 411713/ / VEDACAO	12 , 52
3AA/ 971365/G / ADAPTACAO	385 , 24	7L6/ 129607/BF/ FILTRO AR	1.922 , 23
377/ 927807/ / SENSOR	400 , 19	7L6/ 128609/A / TUBO	277 , 33
040/ 101395/1 / PRISIONEIR	1 , 22	7L6/ 411621/A / TUBULACAO	388 , 68
3X0/ 971775/ / CHICOTE	33 , 07	7L6/ 411613/ / SUPORTE	459 , 70
431/ 951253/F / RELE	277 , 77	7L6/ 411303/J / ESTABILIZA	10.204 , 61
040/ 101399/2 / PRISIONEIR	1 , 83	7L6/ 411303/K / ESTABILIZA	9.453 , 78
040/ 119513/13/ CHP COBERT	69 , 75	7L6/ 411303/L / BARRA	4.698 , 22
040/ 119533/8 / CHP COBERT	133 , 36	7L6/ 122101/C / MANGUEIRA	569 , 11
3AA/ 881806/BM/VBWREVESTIMEN	3.780 , 75	7L6/ 122101/F / MANGUEIRA	126 , 42
3AA/ 881806/BR/SOMREVESTIMEN	3.780 , 75	7L6/ 122447/BE/ MANGUEIRA	141 , 01
3AA/ 881805/BR/SOMREVESTIMEN	3.815 , 26	7L6/ 122073/E / MANGUEIRA	342 , 23
211/ 721383/1 / VEDACAO	1 , 24	7L5/ 955408/G / BRACO	468 , 15
211/ 721621/3 / PROTECAO	2 , 89	7L5/ 955205/ / COBERTURA	74 , 54
211/ 721629/1 / PINO	2 , 04	7L5/ 955243/ / PORCA RANH	21 , 27
211/ 721631/2 / ALAVANCA	14 , 47	7L5/ 955407/F / BRACO	476 , 23
231/ 711819/1 / PINO	6 , 81	7L0/ 971341/N / CONDUTOR	76 , 36
231/ 721361/4 / GUIACABO	21 , 48	7L0/ 971341/R / CONDUTOR	65 , 71
231/ 721617/1 / MOLA	- , 71	7L0/ 971342/ / CONDUTOR	58 , 44
237/ 703013/1 / LONGARINA	1.082 , 04	7L0/ 971341/M / CONDUTOR	68 , 50
237/ 703014/1 / LONGARINA	1.082 , 04	7L0/ 971341/J / CONDUTOR	56 , 89
237/ 703039/1 /CTRRTAMPA	96 , 17	7L0/ 971341/H / CONDUTOR	56 , 89
237/ 703115/1 / TRAVESSA	141 , 10	7L0/ 971341/G / CONDUTOR	193 , 80
237/ 703120/1 / REFORCO	128 , 65	7L0/ 971341/C / CONDUTOR	71 , 18
377/ 955113/F / MOTOR	239 , 37	7L0/ 971341/F / CONDUTOR	71 , 18
377/ 955531/ / RELE	89 , 54	7L0/ 941341/ / BUCHA	26 , 33
377/ 955711/A / MOTOR	416 , 37	7L0/ 937574/A / TAMPA	142 , 08
377/ 955713/ / MOTOR	918 , 51	7L0/ 937565/A / CAPA COBER	7 , 68
377/ 959251/B / UNID.COMAN	629 , 20	7L0/ 937565/ / CAPA COBER	7 , 39
377/ 959493/E / RESISTENCI	83 , 18	7L0/ 937555/A / TAMPA	161 , 09
377/ 959621/C /999INTERRUPTO	182 , 93	7L6/ 857351/R /3X1COBERTURA	323 , 92
377/ 959621/D /1NNINTERRUPTO	92 , 13	7L6/ 857370/ /9B9TAMPAO	31 , 68
377/ 959780/ / ACIONAMENT	734 , 56	7L6/ 857351/H /93GCOBERTURA	720 , 16
377/ 959785/ / MICROINTER	629 , 05	7L6/ 857351/H /5U4COBERTURA	787 , 87
377/ 959789/ / RELE	435 , 36	7L6/ 857351/H /W25COBERTURA	787 , 87
377/ 959831/A /1NNINTERRUPTO	122 , 53	7L6/ 857351/H /1SGCOBERTURA	720 , 16
377/ 959855/ /1NNINTERRUPTO	34 , 51	7L6/ 857351/H /2WECOBERATURA	720 , 16
377/ 959855/A /999INTERRUPTO	61 , 10	7L6/ 837275/ / PRESILHA	12 , 17
377/ 959855/B /1NNINTERRUPTO	45 , 16	7L6/ 820701/ / AUSTROEMER	465 , 76
377/ 959855/C /1NNINTERRUPTO	45 , 16	7L6/ 820017/E / MANGUEIRA	1.459 , 12
377/ 959855/D /033INTERRUPTO	55 , 90	7L6/ 819923/C /4A1GRADE	193 , 80
1K5/ 853653/C /9B9GRADE	575 , 07	7L6/ 128607/A / FILTRO AR	1.688 , 25

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K5/ 853761/B /2ZZMOLDURA	1.117 , 34	7L6/ 128607/AB/ FILTRO AR	1.922 , 23
1K9/ 853651/E /ZLLGRADE	1.006 , 71	7L6/ 122447/N / MANGUEIRA	793 , 54
1Q0/ 845011/AR/ PARABRISA	2.217 , 06	7L6/ 122447/BK/ MANGUEIRA	122 , 11
1T0/ 853601/A /FDYEMBLEMA VW	51 , 42	7L6/ 122447/BF/ MANGUEIRA	110 , 35
1Z0/ 857537/A /GRUTAMPA	98 , 49	7L5/ 971864/ / BUCHA	12 , 66
1Z0/ 857538/A /GRUTAMPA	113 , 20	7L0/ 971363/BN/ CHICOTE P	1.227 , 52
211/ 941176/4 /N86MOLDURA	87 , 37	7L0/ 971363/BS/ CHICOTE P	1.227 , 52
231/ 857501/2 /1NNESPELHO IN	96 , 06	7L0/ 971363/CC/ CHICOTE P	1.227 , 52
373/ 853813/ /U71SOLEIRA	16 , 14	7L0/ 971363/CE/ CHICOTE P	1.227 , 52
373/ 857501/AB/1NNESPELHO	274 , 26	7L0/ 945083/ / SUPORTE	73 , 50
373/ 857501/AC/ ESPELHO	222 , 72	7L0/ 941913/C / BUCHA	15 , 81
373/ 857507/A /1NNCARCACA	222 , 72	7L0/ 941913/B / BUCHA	15 , 81
373/ 857508/A /1NNCARCACA	222 , 72	7L0/ 941389/D / BUCHA	26 , 33
373/ 857537/ /GRUTAMPA	114 , 44	7L0/ 941824/ / PORTA FUSI	201 , 16
373/ 857537/A /1NNTAMPA	53 , 53	7L0/ 941824/A / PORTA FUSI	235 , 76
373/ 857537/B /GRUTAMPA	106 , 37	7L0/ 941389/ / BUCHA	26 , 33
373/ 857537/C /1NNTAMPA	79 , 39	7L0/ 941341/H / BUCHA	26 , 33
373/ 857538/A /1NNTAMPA	53 , 63	7L6/ 857493/A /2WEGUARNICAO	625 , 44
373/ 857538/B /GRUTAMPA	106 , 37	7L6/ 857493/A /93GGUARNICAO	625 , 44
374/ 807418/ /GRUCOBERTURA	1.153 , 29	7L6/ 857493/A /1SGGUARNICAO	625 , 44
376/ 807474/ /GRUTERMINAL	545 , 85	7L6/ 857371/B / PLACARETEN	48 , 52
377/ 807218/ /GRUCOBERTURA	1.096 , 64	7L6/ 837718/ / VEDACAO	188 , 25
3B0/ 971913/B / BUCHA	42 , 63	7L6/ 837729/N / SUPORTE	1.105 , 40
3B0/ 971913/D / BUCHA	40 , 14	7L6/ 820721/BH/ MANGUEIRA	1.473 , 62
3B7/ 919039/ / SOQUETE	40 , 37	7L6/ 820721/P / MANGUEIRA	1.188 , 85
3B7/ 955681/ / BOMBA	600 , 41	7L6/ 820722/F / MANGUEIRA	1.352 , 38
3B7/ 959613/A /2ENPOTENCIOME	683 , 35	7L6/ 820721/BF/ MANGUEIRA	793 , 54
3B7/ 971755/B / CHICOTE	345 , 23	7L6/ 820721/AF/ MANGUEIRA	1.113 , 57
3B7/ 971755/C / CHICOTE	638 , 24	7L6/ 820702/ / VEDACAO	29 , 21
3B9/ 945257/B / SUPORTE	189 , 89	7L6/ 807862/ / FRISO	66 , 65
3B9/ 947101/A /7G8LUZ	204 , 50	7L6/ 805887/A / SUPORTE	140 , 80
3B9/ 947101/A /7H7LUZ	307 , 14	7L6/ 805888/A / SUPORTE	140 , 80
325/ 941535/2 /05 INTERRUPTO	42 , 67	7L6/ 601244/A / DESTRAVAME	759 , 92
3B9/ 971147/L / CHICOTE	1.367 , 09	7L6/ 601250/A / VEDACAO	112 , 14
3B9/ 971147/M / CHICOTE	349 , 72	7L6/ 411641/B / TUBULACAO	282 , 04
3B9/ 971147/P / CHICOTE	831 , 95	7L6/ 411642/B / TUBULACAO	282 , 04
3B9/ 998754/ / JG. BUCHA	103 , 72	7L6/ 411622/A / TUBULACAO	388 , 68
5U4/ 971120/HN/ CHICOTE P	59 , 42	7L6/ 035454/ / ALTOFALANT	1.283 , 01
5U4/ 971120/HQ/ CHICOTE P	149 , 80	V/ W177/ / LUVA CONICA	228 , 34
5U4/ 971120/HR/ CHICOTE P	71 , 66	V/ W172/ / CHAVE ACOTOVE	169 , 91
5U4/ 971120/HS/ CHICOTE P	120 , 34	V/ W165/ / SOQUETE ESTRE	45 , 36
5U4/ 971120/J / CHICOTE P	208 , 58	V/ W164/1 / CHAVE	263 , 57
5U4/ 971120/JA/ CHICOTE P	126 , 57	V/ W159/A / CHAVE T ARTIC	212 , 62
305/ 971295/1 / PERFILPROT	1 , 31	V/ W157/1 / SOQUETE	27 , 59
305/ 971295/2 / PERFILPROT	- , 65	AG/ T10311/ / PLACAS DE APO	60 , 70
307/ 937527/1 / PORTA RELE	4 , 76	AG/ T10305/ / CHAVEESPECIAL	89 , 84
307/ 937527/2 / PORTA RELE	19 , 61	AG/ T10304/ / CHAVEESPECIAL	98 , 05
307/ 971235/3 / CABO MASSA	51 , 90	AG/ T10018/ / EXTRATOR	471 , 43
325/ 906021/28/ UNID.COMAN	1.411 , 36	AG/ T10017/ / COLOCADOR	1.674 , 29
8T0/ 863253/ / SUPORTE	32 , 32	AG/ T10016/ / TRAVA	243 , 86
8T0/ 881607/ /82VCOBERTURA	60 , 81	AG/ T10012/ / SUPORTE	1.216 , 68
8T0/ 881607/ /PX7COBERTURA	60 , 81	A/ G3318/ / DESBLOQUEADOR	89 , 01
8V0/ 857739/A /QVZTRAVA	410 , 25	A/ G3317/ / DISPOSITIVO D	243 , 11
APR/ 898015/AF/QUTREVESTIMEN	886 , 72	A/ G3313/ / ADAPTADOR	226 , 76
BAC/ 853793/ / ESPACADOR	2 , 93	A/ G3312/ / CHAVE COMBIN	234 , 94
BAC/ 863341/ / INVOLUCRO	1 , 45	A/ G3307/ / CHAVE ESPECIA	474 , 63
BAC/ 881341/ / PINO	19 , 09	A/ G3303/ / DISPOSITIVO	107 , 16
ZBA/ 721173/ / CAPA	6 , 20	6QE/ 012004/AT/ LIT POLO 2008	65 , 14
ZBA/ 857045/ / REBITE	- , 68	6QE/ 012004/BN/ LIT POLO 2009	40 , 52
ZBA/ 881331/ / PARAFUSO	- , 68	6QE/ 012004/BF/ LIT POLO 2009	63 , 02
ZBC/ 857559/ /M60SUPORTE	- , 77	WUR/ 000140/ / ARR LISA FE Z	- , 20
ZBC/ 857849/ /999COBERTURA	- , 88	VA/ S6373/ / CHAVE	224 , 28
ZBC/ 959753/ / RELE	81 , 19	VA/ S6372/ / ALICATE	458 , 66
325/ 911261/1 / RELE	63 , 82	VA/ S6371/ / FERRAMENTA	1.485 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



325/ 919097/1 / PLACAIMPRES	349 , 72	VA/ S6370/ / FER DE AJUSTE	1.331 , 35
325/ 919150/1 / LUZ	14 , 69	VA/ S6369/ / GRAMPO	289 , 59
325/ 919251/2 / BOTAO	5 , 58	VA/ S6368/ / CHAVE ESPECIA	150 , 08
325/ 919437/1 / RELE	98 , 58	VA/ S6367/ / FERRAMENTA	619 , 03
325/ 919511/2 / INDICADOR	329 , 27	VA/ S6365/ / FER ESPECIAL	764 , 29
325/ 937528/1 / ADAPTADOR	2 , 84	VA/ S6349/ / FERR MANUAL	288 , 71
325/ 937528/8 / PORTA RELE	8 , 65	VA/ S6342/ / VALVULA CONT	357 , 24
325/ 937528/9 / ADAPTADOR	7 , 94	VA/ S5051/ /17 CAPTADOR KV	1.066 , 85
1JM/ 853677/ /B41GRADE	183 , 80	VA/ S5049/ /3 CHAVE ESTRELA	497 , 30
1K0/ 857537/ /GRUTAMPA	234 , 51	VA/ S5049/ /2 CHAVE	315 , 31
1K1/ 857507/DJ/9B9CARCACA	573 , 96	VA/ S5049/ /1 TORQUIMETRO	2.945 , 93
7P0/ 803020/A / LONGARINA	2.075 , 89	VA/ S5049/ / ALAV. TENSORA	6.267 , 69
7P0/ 803061/ / CHAPA	2.586 , 91	1C0/ 012003/GQ/ LIT N.BEETLE	870 , 51
7P0/ 803091/C / LONGARINA	6.105 , 80	WUR/ 000143/ / ARR LISA INOX	2 , 28
7P0/ 803092/E / LONGARINA	6.105 , 80	VWA/ G391/ / DISPOSITIVO	952 , 64
7P0/ 803106/ / LONGARINA	2.184 , 34	VWA/ G385/ /16 PROLONGADOR	107 , 76
7P0/ 803147/ / PAINEL	6.072 , 12	VWA/ G284/ / FERRAMENTA DE	1.954 , 46
211/ 721233/1 /USIEIXO	41 , 69	VWA/ G191/ / COLOCADOR	1.009 , 98
211/ 721253/3 / PEDALEMBRA	82 , 66	VA/ S6519/ / MEDIDOR	1.939 , 13
211/ 721253/4 / PEDALFREIO	86 , 73	VA/ S6430/ / eDISPOSITIVO	66.036 , 04
211/ 721351/ / PINO	9 , 36	VA/ S6414/ / AQUECEDOR	13.830 , 35
7P0/ 803205/ / CHAPA	1.550 , 06	VA/ S6389/ / DISPOSITIVO	337 , 73
7P0/ 803206/ / CHAPA	1.550 , 06	VA/ S5051/ /43 UNIDADE TONER	2.687 , 82
7P0/ 803221/B / TRAVESSA	1.009 , 74	VA/ S5051/ /40 CAPA	377 , 49
7P0/ 803261/ / ALOJAMENTO	3.250 , 63	VA/ S5051/ /39 SUPORTE CABOS	1.448 , 46
7P0/ 803403/ / LONGARINA	1.755 , 00	VA/ S5051/ /381COMPL TELEDIA	828 , 79
7P0/ 803404/ / LONGARINA	1.755 , 00	VA/ S5051/ /24 FUSIVEIS	244 , 89
7P0/ 803717/A / FECHAMENTO	482 , 75	VA/ S5051/ /22AFILTRO DE AR	385 , 43
7P0/ 803718/ / FECHAMENTO	482 , 75	VA/ S5051/ /20 ADAPTAD IRDA	3.365 , 54
7P0/ 803751/A / SOLEIRA	1.419 , 54	VA/ S5051/ /19 PINCA AMPERIM	4.551 , 16
5Z0/ 853274/D /9B9COBERTURA	16 , 09	VA/ S5051/ /18 CAPTADOR	1.476 , 72
5Z0/ 857003/G /RRGPAINEL	1.708 , 16	VA/ G1561/ /15 JOGO DE LIMAS	448 , 78
5Z0/ 857003/R /EKNPAINEL	1.247 , 74	VA/ G1561/ /14 JG LAMINAS	924 , 04
5Z0/ 857003/R /EKQPAINEL	1.208 , 79	VA/ G1561/ /11 LAMINA	814 , 86
5Z0/ 857003/S /ICWPAINEL	1.163 , 99	VA/ G1561/ /10 LAMINA	778 , 71
5Z0/ 857003/S /ZOIPAINEL	1.133 , 82	VA/ G1552/V /6 CARTAO VER 6	2.021 , 78
5Z0/ 857021/ / SUPORTE	25 , 44	VA/ G1551/V /9 CARTAO VER 9	2.155 , 97
5Z0/ 857021/A / SUPORTE	29 , 85	VA/ G1551/ /3C CABO DIAGNOST	935 , 00
5Z0/ 857022/ / SUPORTE	25 , 44	VA/ G1551/ /2 BOBINA PAPEL	60 , 02
5Z0/ 857101/A /1GRPORTA LUVA	342 , 55	VA/ G1527/B /1 PONTA CONTROL	152 , 07
5Z0/ 857101/C /1GRPORTA LUVA	403 , 24	VA/ G1527/B / PTA PROVA	298 , 91
5Z0/ 857193/ / TIRANTE	5 , 43	V/ W5164/1 / PROLONGADOR	11 , 09
5Z0/ 857194/A / TIRANTE	15 , 80	V/ W5156/1 / SOQUETE ESPEC	102 , 23
5Z0/ 857197/B / TIRANTE	89 , 06	V/ W5112/ / COLOCADOR PAR	537 , 02
5Z0/ 857197/D /CTRRTIRANTE	154 , 27	V/ W5110/1 / PLACA PARA MO	186 , 46
5Z0/ 857487/C /HCPCINTO	103 , 23	V/ W5107/ / ALARGADORES P	488 , 79
5Z0/ 857487/D /HCPCINTO	126 , 13	V/ W201/B / EXTRATOR	274 , 85
5Z0/ 857488/F /FCNTRAVA	90 , 99	V/ W195/ / TOCA-PINO	214 , 04
5Z0/ 857488/G /FCNTRAVA	115 , 72	V/ W192/ / LUVA	169 , 43
3C0/ 905843/AC/ INTERRUPTO	468 , 30	V/ W181/ / CHAVE FIXA 42	94 , 77
3C0/ 905843/AE/ INTERRUPTO	410 , 82	7L6/ 615149/ / PINCAFIXA	3.066 , 34
3C0/ 905843/R / INTERRUPTO	438 , 31	7L6/ 615124/T / PINCAFIXA	2.504 , 68
3C0/ 907179/A / SUPORTE	85 , 20	7L6/ 422063/B / MECANISMO	10.990 , 12
3C0/ 907179/B / SUPORTE	85 , 20	7L6/ 422063/C / MECANISMO	12.891 , 29
3C0/ 907217/B / UNIDADE	10.082 , 14	7L6/ 419091/T /WXHVOLANTE	11.804 , 70
211/ 703490/1 / PARAFUSO	6 , 34	7L6/ 130295/AR/ TUBO	964 , 53
7M3/ 813549/ / SUPORTE	59 , 19	7L6/ 130295/AS/ TUBO	964 , 53
211/ 703621/A / ALOJAMENTO	33 , 40	7L6/ 130295/BF/ TUBO	394 , 33
211/ 711105/1 / SUPORTE	40 , 40	7L6/ 129684/A / TUBO	449 , 71
211/ 711145/A / MOLA	5 , 84	7L6/ 129885/ / CABECAESFE	26 , 25
211/ 711159/1 / PINO	2 , 04	7L6/ 130295/AP/ TUBO	394 , 33
7N0/ 837017/B / CABO	145 , 75	7L6/ 035552/A / ANTENA	209 , 75
5C6/ 858183/ /9B9COBERTURA	38 , 27	7L6/ 035552/ / ANTENA	188 , 75
211/ 711189/ / PARAFUSO	2 , 71	7L6/ 035507/K / ANTENA	447 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



211/ 711197/ / LUVA	1 , 37	7L0/ 971537/A / CABO MASSA	193 , 52
211/ 711249/B / SUPORTE	5 , 10	7L0/ 971461/ / PROTETOR	139 , 71
5C5/ 017737/ / JG.FIXACAO	71 , 66	7L0/ 971457/A / SUPORTE	133 , 53
211/ 711321/2 / TRAVA	38 , 17	7L0/ 971457/ / SUPORTE	132 , 56
211/ 711321/A / LINGUETA	140 , 39	7L0/ 955439/ / CLIP	15 , 78
211/ 711329/1 / MOLA	5 , 16	7L0/ 955453/F / RESERVAT.	388 , 53
211/ 711331/ / PECACANCEL	26 , 69	7L0/ 955453/G / RESERVAT.	361 , 37
211/ 711343/ / PRESILHA	2 , 04	7L0/ 955408/E / BRACO	468 , 03
211/ 711361/1 / SUPORTE	55 , 60	7L6/ 809905/B / TAMPAS	428 , 91
211/ 711379/1 / CREMALHEIR	73 , 80	7L6/ 615123/T / PINCAFIXA	2.504 , 68
211/ 711421/1 / MANOPLA	27 , 87	7L6/ 612105/B / SERV FREIO	2.887 , 43
211/ 711439/1 / MOLA	5 , 28	7L6/ 614143/B / SUPORTE	521 , 04
211/ 711481/A / ALAVCOMPEN	13 , 76	7L6/ 419091/T /WXDVOLANTE	11.804 , 70
211/ 721163/A / MOLA	5 , 90	7L6/ 419091/T /PCXVOLANTE	11.804 , 70
7P0/ 801283/ / CAIXA	844 , 34	7L6/ 419091/T /PCWVOLANTE	11.804 , 70
7P0/ 801569/ / PC UNIAO	635 , 76	7L6/ 129653/ / MANGUEIRA	86 , 08
7P0/ 801570/ / PC UNIAO	635 , 76	7L6/ 129627/G / CONDUTOR A	740 , 27
7P0/ 801770/ / ALOJAMENTO	468 , 69	7L6/ 129627/ / MANGUEIRA	428 , 42
7P0/ 802011/A / CHAPA	2.586 , 91	7L6/ 129607/BJ/ FILTRO AR	1.838 , 98
7P0/ 802091/A / CHAPA	294 , 93	7L6/ 129609/A / TUBO	277 , 33
7P0/ 802092/ / CHAPA	262 , 69	7L6/ 129609/C / TUBO	260 , 21
7P0/ 802227/ / ALOJAMENTO	123 , 37	7L6/ 129607/AT/ FILTRO AR	1.922 , 23
7P0/ 802228/ / ALOJAMENTO	123 , 37	7L6/ 035466/B / AMPLIFICAD	5.476 , 51
377/ 971131/NH/ CHICOTE P	1.083 , 77	7L6/ 035466/C / AMPLIFICAD	5.476 , 51
377/ 971230/ / CHICOTE	298 , 15	VA/ S5045/ / ABASTECEDOR	325 , 34
036/ 121005/H / BOMBA AGUA	459 , 52	VA/ S1978/ /9 AQUECEDOR GAS	2.332 , 20
036/ 109244/J / POLIA	355 , 40	VA/ S1978/ /8 ADAPTADOR	633 , 04
377/ 971235/ / CHICOTE	61 , 42	VA/ S1978/ /7A FERR EXPULSAO	503 , 32
377/ 971237/A / CABO MASSA	16 , 23	VA/ G1526/C / MULTIMETRO PT	3.900 , 07
377/ 971507/D / CHICOTE	351 , 47	VA/ G1526/B /1 SENSOR TEMPER	1.914 , 86
036/ 141015/BF/ DISCO EMBR	466 , 18	VA/ G1474/B / REPARADOR	11.655 , 21
5U0/ 807217/A /GRUCOBERTURA	673 , 48	VA/ G1474/ /8 PROT PAINEL	216 , 37
036/ 109244/G / POLIA	196 , 60	VA/ G1474/ /5 ESPATULAS	220 , 51
036/ 103940/L / EMBLEMA VW	95 , 26	VA/ G1474/ /2 CHAVE	357 , 00
032/ 145276/ / POLIA	308 , 24	VA/ G1474/ /18 LAMINA PLASTI	820 , 18
032/ 141033/E / DISCO EMBR	256 , 95	VA/ G1474/ /14 PROTETOR PLAS	196 , 47
032/ 141033/D / DISCO EMBR	248 , 91	VA/ G1474/ /13 PROT PAINEL	239 , 42
032/ 141032/A / DISCO EMBR	1.538 , 96	V/ W5106/1 / EXTRATOR P/ M	344 , 70
032/ 141016/C / DISCO EMBR	428 , 39	V/ W5071/ / GUIAS	195 , 48
032/ 109145/Q / CHP COBERT	60 , 54	V/ W5062/ / BASE PRESSAO	142 , 56
030/ 141034/L / DISCO EMBR	201 , 11	V/ W5059/2 / EXTRATOR	200 , 85
030/ 141034/J / DISCO EMBR	271 , 57	V/ W5052/2 / ANEL COMPLEME	92 , 54
5U0/ 807217/C /GRUCOBERTURA	1.005 , 45	V/ W5052/1 / COLOCADOR	72 , 11
5U0/ 807217/D /GRUCOBERTURA	1.455 , 24	V/ W5024/ / ALICATE	327 , 51
5U0/ 807221/M /GRUCOBERTURA	888 , 40	V/ W5018/1 / GARRA PARA AP	120 , 48
5U0/ 837973/ /1NNCOBERTURA	13 , 20	V/ W5010/C / FERRAMENTAS P	512 , 41
5U0/ 837974/ /1NNCOBERTURA	13 , 20	AG/ T10369/ / EXTRATOR	3.906 , 73
5U0/ 853601/ /ULMEMBLEMA VW	39 , 75	AG/ T10359/ / SUPORTE PARA	833 , 98
5U0/ 853601/B /OLPEMBLEMA VW	33 , 17	AG/ T10383/ /2 CUNHA	68 , 73
5U0/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	31 , 55	7L0/ 955693/ / ANEL	13 , 35
5U0/ 853630/A /OLPEMBLEMA VW	32 , 06	7L0/ 955623/ / SUPORTE	56 , 21
5U0/ 853665/J /9B9GRADE	21 , 72	7L0/ 955489/ / ANEL	6 , 30
5U0/ 853666/F /1NNGRADE	101 , 38	7L0/ 955485/B / FILTRO	42 , 66
5U0/ 853804/A /AAAFOLHA	22 , 55	7L6/ 821149/ / PORCA	6 , 60
5U0/ 947105/D /Y20LUZ INTERN	320 , 81	7L6/ 821124/ / ADESIVO	48 , 52
5U1/ 857507/ /1NNALOJAMTO	166 , 70	7L6/ 810308/B / FECHAMENTO	667 , 37
5C0/ 971650/E / CABO ANTEN	2.202 , 70	7L6/ 810308/C / FECHAMENTO	713 , 27
5C0/ 971694/H / CHICOTE P	1.109 , 95	7L6/ 810505/ / CHAPA	174 , 08
5C0/ 971694/J / CHICOTE P	1.109 , 95	7L6/ 810506/ / CHAPA	174 , 08
5U1/ 857507/A /1NNALOJAMTO	235 , 66	7L6/ 810307/ / FECHAMENTO	667 , 37
5U1/ 857507/B /1NNALOJAMTO	184 , 91	7L6/ 807199/ / PARAFUSO	4 , 09
3B1/ 955113/D / MOTOR	1.865 , 89	7L6/ 615273/ / VALVULA	61 , 70
3B1/ 959760/E / UNIDADE	4.124 , 20	6N0/ 971792/C / CAPA COBER	4 , 38
3B1/ 971072/BD/ CHIC MOTOR	11.380 , 53	6N0/ 971842/B / SUPORTE	39 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B1/ 971075/AG/ JG CHICOTE	2.117 , 08	6N0/ 971701/ / RECEPTACUL	16 , 94
3B1/ 971075/BC/ JG CHICOTE	1.173 , 38	6QE/ 121156/ / MANGUEIRA	56 , 86
3B1/ 971075/CG/ JG CHICOTE	1.173 , 38	6N0/ 971843/E / SUPORTE	20 , 69
3B1/ 971076/AR/ JG CHICOTE	1.173 , 38	6N0/ 971615/AM/ PRESILHA	56 , 29
3B1/ 971225/C / CHICOTE P	1.476 , 38	6N0/ 877481/ / GUIA	210 , 29
3B1/ 971225/H / CHICOTE	1.476 , 38	6N0/ 877421/ / ESPACADOR	61 , 92
3B1/ 971271/K / CHICOTE	854 , 52	6N0/ 877152/ / GUIA	605 , 36
3B1/ 971315/D / CHICOTE	18.025 , 94	6QE/ 122447/A / MANGUEIRA	107 , 66
3B1/ 971315/E / CHICOTE	18.025 , 94	6QE/ 122101/D / MANGUEIRA	81 , 95
3B1/ 971315/F / CHICOTE	25.955 , 44	6QE/ 798266/A / JG.COMANDO	490 , 17
3B1/ 971315/G / CHICOTE	18.025 , 94	6QE/ 798266/ / JG.COMANDO	318 , 62
3B1/ 971315/H / CHICOTE	18.025 , 94	6QE/ 867234/E /X30REVESTIMEN	27 , 25
3B1/ 971315/J / CHICOTE	18.025 , 94	6QE/ 867233/F /X30REVESTIMEN	52 , 93
3B1/ 971381/ / CHICOTE	323 , 08	6QE/ 867233/E /X30REVESTIMEN	27 , 25
3B5/ 945257/B / SUPORTE	174 , 04	6QE/ 867428/A /1BSREVESTIMEN	75 , 70
3B5/ 945258/B / SUPORTE	174 , 04	6QE/ 867428/ /1BSREVESTIMEN	74 , 41
3B6/ 907394/ / UNIDADE	18.765 , 43	6QE/ 867234/F /X30REVESTIMEN	52 , 93
3B6/ 907477/ / PLACASUPOR	5.876 , 17	6N0/ 877165/ / PCDESLIZE	65 , 87
3B6/ 907480/ / DOBRADICA	726 , 81	6N0/ 877236/ / DRENO AGUA	38 , 61
3B6/ 959619/ / INTERRUPTO	788 , 15	6K9/ 955706/C / BRACO	167 , 69
3B6/ 962109/A /01CINTERRUPTO	1.184 , 18	6K9/ 955440/A / TAMPAO	13 , 67
3B6/ 971100/ / CHICOTE	945 , 66	6K9/ 955345/ / DISCO CENT	4 , 09
3B6/ 971120/J / CHICOTE P	1.962 , 61	6K9/ 955121/ / EIXOLIMPA	470 , 40
3B6/ 971121/L / CHICOTE	2.344 , 75	6K9/ 955243/ / PORCA	13 , 51
3B6/ 971387/ / CHICOTE	214 , 55	6K9/ 827505/ / FECHADURA	266 , 68
3B6/ 971523/A / CHICOTE	14.725 , 83	6K9/ 827503/A / FECHADURA	204 , 28
030/ 141025/N / PLATO	296 , 05	6K9/ 827489/ / BATENTE	18 , 90
030/ 141025/P / PLATO	261 , 07	6K9/ 827499/ / BATENTE	51 , 57
030/ 141025/R / PLATO	974 , 09	6K9/ 827503/ / FECHADURA	222 , 13
030/ 141026/A / PLATO	244 , 01	6K9/ 827302/ / DOBRADICA	330 , 17
030/ 141026/F / PLATO	187 , 68	6K9/ 827185/ / MACANETA	155 , 94
030/ 141033/L / DISCO EMBR	248 , 51	6K9/ 609721/ / TIRANTE	175 , 57
030/ 141033/N / DISCO EMBR	418 , 08	6K9/ 611776/ / MANGUEIRA	182 , 19
030/ 141034/ / DISCO EMBR	390 , 69	6K5/ 971907/E / BUCHA	20 , 84
030/ 141034/B / DISCO EMBR	270 , 75	4B0/ 971850/ / PRESILHA P	38 , 03
068/ 130787/A / ANEL	7 , 90	4B0/ 971848/E / PRESILHA	18 , 61
06A/ 103645/ / CHP COBERT	161 , 42	6QE/ 122447/C / MANGUEIRA	89 , 15
06A/ 103645/D / CHP COBERT	454 , 50	6QE/ 122447/B / MANGUEIRA	109 , 40
06A/ 103940/G / EMBLEMA VW	80 , 25	6N0/ 971921/ / RECEPTACUL	16 , 61
06A/ 109147/H / PROTETOR	241 , 70	6N0/ 971852/A / TUBO	56 , 69
06A/ 115105/B / BOMBA OLEO	1.127 , 55	6N0/ 971898/ / PRESILHA	6 , 95
06A/ 121012/G / BOMBA AGUA	1.323 , 02	6N0/ 971851/A / TUBO	56 , 69
06A/ 129763/ / MANCAL	94 , 96	6N0/ 877789/ /01CCOIFA	128 , 72
06A/ 129763/A / MANCAL	180 , 20	6N0/ 803963/ / ANEL	16 , 51
06A/ 141015/AH/ DISCO EMBR	1.849 , 16	6K9/ 955717/A / SUPORTE	115 , 13
06A/ 141015/P / DISCO EMBR	1.157 , 57	6K9/ 955733/ / ANEL	7 , 18
06A/ 141025/C / PLATO	625 , 89	6K9/ 955993/ / INJETOR	89 , 33
06A/ 141025/K / PLATO	2.276 , 23	6K9/ 827542/ / LIMITADOR	139 , 68
06A/ 141025/P / PLATO	612 , 83	6K9/ 827551/ / CAPA COBER	38 , 30
5U1/ 857508/L /1NNALOJAMTO	350 , 92	6K9/ 827565/D /GRUMACANETA	635 , 44
06A/ 141031/P / DISCO EMBR	325 , 19	6K9/ 827517/ / FECHO	51 , 74
2HH/ 881805/BM/OZIREVEST.ENC	4.061 , 79	6K9/ 827505/G / FECHADURA	162 , 30
04L/ 105215/A / CUBO	287 , 52	6K9/ 827505/F / FECHADURA	309 , 04
03L/ 130111/H / POLIA	269 , 88	6K9/ 827505/A / FECHADURA	266 , 68
3C0/ 959799/H /Z03UNIDADE	3.834 , 65	6K9/ 827505/B / FECHADURA	304 , 29
3C0/ 959816/ / BOTAO	46 , 06	6K9/ 827505/C / FECHADURA	197 , 88
3C0/ 959818/ /9B9CAPA	47 , 30	6K9/ 827505/E / FECHADURA	262 , 43
3C0/ 959903/B /REHBOTAO	186 , 35	6K9/ 612151/ / REGULADOR	1.234 , 60
3C0/ 962125/B /REHINTERRUPTO	311 , 96	6K6/ 863485/D / COBERTURA	140 , 51
3C0/ 962126/B /REHINTERRUPTO	306 , 49	6K6/ 253409/E / SILENCIOSO	1.340 , 19
3C0/ 971047/ / CONDUTOR	11 , 80	4B0/ 972623/ / RECEPTACUL	40 , 32
3C0/ 971051/A / CHICOTE	54.152 , 96	4B0/ 972585/ / RECEPTACUL	28 , 84
3C0/ 971051/C / CHICOTE	69.313 , 90	4B0/ 971992/ / RECEPTACUL	27 , 25
3C0/ 971051/D / CHICOTE	52.565 , 22	4B0/ 972571/ / CAIXA	51 , 84

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 971051/E / CHICOTE	70.151 , 71	4B0/ 972575/ / RECEPTACUL	59 , 28
3C0/ 971051/F / CHICOTE	54.152 , 96	4B0/ 971978/B / RECEPTACUL	13 , 67
3C0/ 971051/G / CHICOTE	70.151 , 71	4B0/ 798135/D / JG.COMANDO	128 , 65
3C0/ 971051/J / CHICOTE	70.151 , 71	4B0/ 798135/B / JG.COMANDO	95 , 26
3C0/ 971095/AL/ CHICOTE	1.379 , 49	3C0/ 201418/A / TUBULACAO	246 , 76
3C0/ 971095/AM/ CHICOTE	1.410 , 17	3C0/ 201293/B / TUBO	189 , 84
3C0/ 971095/BA/ CHICOTE	1.410 , 17	3C0/ 201293/F / TUBO	181 , 46
3C0/ 971100/AS/ CHICOTE	490 , 36	3C0/ 201055/AJ/ RESERVATOR	7.378 , 46
3C0/ 971100/BA/ CHICOTE	512 , 12	3C0/ 201055/AG/ RESERVATOR	6.606 , 54
051/ 109243/A / ROLO	663 , 43	3C0/ 200059/S / JG. TUBO	454 , 49
5U1/ 857507/H /1NNALOJAMTO	412 , 25	4B0/ 971824/B / CONDUTOR	46 , 52
5U1/ 857507/L /1NNALOJAMTO	350 , 92	4B0/ 971824/D / CONDUTOR	46 , 52
053/ 115105/C / BOMBA OLEC	3.027 , 49	4B0/ 971822/ / PRESILHA	25 , 01
5U1/ 857507/M /1NNALOJAMTO	350 , 86	4B0/ 713163/ / MOLA	79 , 96
5U1/ 857507/N /1NNALOJAMTO	412 , 72	4B0/ 713095/ / PANELA	595 , 63
5C0/ 971694/M / CHICOTE P	545 , 73	4B0/ 713093/G / PRATO MANC	703 , 92
5C1/ 955601/ / RECEPTOR	1.310 , 43	4B0/ 713041/M / MECANISMO	4.995 , 06
5C1/ 959565/B /WHSINTERRUPTO	200 , 10	4B0/ 713093/B / PRATO MANC	434 , 23
5U1/ 857507/P /1NNALOJAMTO	239 , 38	4B0/ 698323/ / JG.MONTAGE	1.164 , 28
5U1/ 857508/ /1NNALOJAMTO	166 , 70	3C0/ 199855/J / APOIO	350 , 25
5U1/ 857508/A /1NNALOJAMTO	306 , 82	3C0/ 199855/K / APOIO	350 , 25
5C1/ 971111/A / CHICOTE	539 , 82	3C0/ 199555/Q / SUPORTE	710 , 23
5C1/ 971162/ / CHICOTE P	1.105 , 63	3C0/ 199555/AA/ SUPORTE	737 , 68
057/ 198491/ / JG.CASQUIL	714 , 18	3C0/ 199313/R / SUPORTE	3.215 , 69
058/ 109145/A / CHP COBERT	71 , 16	3C0/ 199313/AQ/ SUPORTE	3.208 , 86
058/ 109175/B / PROTETOR	289 , 75	3C0/ 199313/AR/ SUPORTE	3.330 , 67
058/ 121024/A / POLIA	283 , 41	3C0/ 199313/AT/ SUPORTE	3.646 , 05
068/ 130718/ / CASQUILHO	128 , 10	3C0/ 199313/P / SUPORTE	3.215 , 69
5C1/ 971566/A / CHICOTE	1.124 , 50	6QE/ 885775/B / ESPUMA	59 , 94
5C5/ 919234/ /1QBLAMPADA	187 , 31	6QE/ 885775/A / ESPUMA	128 , 54
5U1/ 857508/B /1NNALOJAMTO	207 , 19	6QE/ 885502/A / ESTRUTURA	906 , 17
5C5/ 919237/ /9B9INTERRUPTO	535 , 17	6QE/ 885501/C / ESTRUTURA	599 , 95
5C5/ 919275/A / SENSOR	384 , 96	6QE/ 885406/D /WCUREVESTIMEN	181 , 07
5C5/ 919475/A / UNID.COMAN	1.009 , 99	6QE/ 885406/E /ZLRREVESTIMEN	207 , 23
5C5/ 919475/B / UNID.COMAN	1.566 , 41	6QE/ 885501/B / ESTRUTURA	838 , 44
5C5/ 927122/B /ICXPRESSAO	153 , 22	6QE/ 867011/B /ZLNREVESTIMEN	523 , 66
5C5/ 941533/J /WHSREGULADOR	502 , 29	6QE/ 867011/B /ZLQREVESTIMEN	509 , 05
5C5/ 953236/ / INTERRUPTO	296 , 07	6QE/ 867011/ /ZLNREVESTIMEN	482 , 77
5C5/ 953509/B /ICXTECLA	156 , 79	6QE/ 711113/ /SVVBOTAO	93 , 80
5U1/ 857508/C /1NNALOJAMTO	329 , 54	6QE/ 612041/B / TUBO	53 , 77
5C5/ 953513/F /9B9INTERRUPTO	727 , 11	6QE/ 612041/A / TUBO	56 , 48
5C5/ 953513/G /9B9INTERRUPTO	727 , 11	6QE/ 035498/F / ANTENA	134 , 24
5C5/ 959561/ /CITPOTENCIOME	659 , 92	6QE/ 035152/D / AUTORADIO	1.626 , 08
5C5/ 959561/ /DOTPOTENCIOME	659 , 92	6N0/ 955985/ / INJETOR	31 , 43
5U1/ 857508/H /1NNALOJAMTO	365 , 43	6N0/ 955435/A /01CCAPA	13 , 99
5U1/ 857508/K /1NNALOJAMTO	160 , 89	6N0/ 951221/A / BUZINA	595 , 27
068/ 130718/J / CASQUILHO	112 , 66	6N0/ 711951/E / TUBO	71 , 18
044/ 141025/2 / PLATO	355 , 63	6N0/ 711798/ / BUCHA	15 , 91
044/ 141025/4 / PLATO	313 , 47	4B0/ 971848/ / PRESILHA	22 , 24
044/ 141031/25/ DISCO EMBR	484 , 15	4B0/ 971845/ / SUPORTE	26 , 35
044/ 141031/26/ DISCO EMBR	418 , 34	4B0/ 971845/K / PRESILHA	26 , 16
045/ 115389/H / SUPORTE	962 , 00	4B0/ 971845/N / PRESILHA	45 , 10
377/ 807218/B /4M2COBERTURA	1.325 , 91	4B0/ 971834/ / RECEPTACUL	56 , 13
045/ 121011/J / BOMBA AGUA	1.092 , 33	4B0/ 971833/ / RECEPTACUL	42 , 63
048/ 103772/ / RESPIRO	224 , 29	4B0/ 971832/ / RECEPTACUL	36 , 15
377/ 807221/B /999COBERTURA	660 , 20	4B0/ 713195/C / ALAVSELECT	1.019 , 07
04C/ 109479/J / ROLO	149 , 01	4B0/ 713195/B / ALAVSELECT	691 , 65
547/ 947561/ / INTERRUPTO	11 , 94	3C0/ 200059/AB/ JG. TUBO	758 , 21
04C/ 115105/C / BOMBA OLEC	1.122 , 45	3C0/ 199855/M / APOIO	350 , 25
04C/ 141025/ / PLATO	181 , 32	3C0/ 199555/R / SUPORTE	683 , 35
547/ 955256/ / ESPACADOR	16 , 89	6QE/ 885805/AG/ZLSREVESTIMEN	1.575 , 90
04C/ 141031/G / DISCO EMBR	298 , 21	6QE/ 885805/AE/ZLRREVESTIMEN	176 , 91
04E/ 103600/C / CARTER	100 , 83	6QE/ 867011/E /ZLUREVESTIMEN	2.928 , 21
04E/ 109244/B / POLIA	268 , 69	6QE/ 867011/C /ZLNREVESTIMEN	523 , 66

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



04E/ 109244/D / POLIA	51 , 27	6QE/ 837163/ / CARCACA	52 , 29
04E/ 115103/F / BOMBA OLEO	915 , 98	6QE/ 837164/ / CARCACA	52 , 29
04E/ 115175/A / PENEIRA DE	26 , 65	6QE/ 711144/A / EMBLEMA	4 , 83
377/ 807418/ /1NNCOBERTURA	1.236 , 10	6QE/ 711113/ /SVWBOTAO	103 , 78
377/ 807418/ /GRUCOBERURA	1.341 , 88	6QE/ 711113/A /SVVBOTAO	79 , 13
377/ 807421/B /999COBERTURA	669 , 06	6QE/ 711113/A /SVWBOTAO	79 , 13
377/ 853687/DA/ EMBLEMA VW	53 , 53	6QE/ 121109/D / MANGUEIRA	47 , 61
377/ 857501/AL/ ESPELHO	228 , 95	6QE/ 121109/C / MANGUEIRA	72 , 45
377/ 857507/A /1NNCARCACA	243 , 19	6QE/ 121109/A / MANGUEIRA	56 , 69
04E/ 121605/E / CORREIA	110 , 50	6QE/ 035550/ / CABO ANTEN	281 , 37
377/ 941043/A /999FAROL	431 , 50	6QE/ 035550/A / CABO ANTEN	266 , 31
377/ 941044/A /999FAROL	431 , 50	6N0/ 962125/ / INTERRUPTO	322 , 64
379/ 807421/B /999COBERTURA	631 , 16	6N0/ 959623/ /01CTAMPAO	13 , 14
3B0/ 853601/ /FDYEMBLEMA VW	85 , 12	6N0/ 867677/ /71NROSETA	29 , 26
3C0/ 853651/AF/PWFGRAD	1.162 , 03	6N0/ 867190/ / GRAMPO	5 , 02
3C8/ 945207/AD/ LANTERNA	1.442 , 68	6N0/ 721261/A / CILINDRO	640 , 67
5C5/ 857508/B /9B9CARCACA	1.459 , 64	6N0/ 711952/E / TUBO	71 , 18
5C6/ 853665/B /9B9GRADE	221 , 37	6K9/ 953515/A /01CREVESTIMEN	169 , 15
5G0/ 853666/ /9B9GRADE	250 , 81	6K9/ 945257/ / SUPORTE	105 , 18
5G1/ 857507/BT/9B9CARCACA	632 , 55	6K9/ 599165/A / PLACA	98 , 79
5G1/ 857507/CH/9B9CARCACA	3.375 , 31	6K5/ 971897/ / CLIP	4 , 19
377/ 927807/B / SENSOR	315 , 95	4B0/ 971824/ / CONDUTOR	89 , 97
377/ 927807/C / SENSOR	341 , 13	6QE/ 122447/K / MANGUEIRA	114 , 07
6KE/ 945257/ / SUPORTE	53 , 30	3C0/ 253115/ / VEDACAO	48 , 93
6Q0/ 959433/E /069UNID.COMAN	1.878 , 46	3C0/ 253144/A / SUPORTE	107 , 97
6Q5/ 945265/G / SUPORTE	22 , 33	3C0/ 253144/F / SUPORTE	142 , 43
6Q6/ 945257/B / SUPORTE	79 , 71	3C0/ 253144/N / SUPORTE	107 , 97
6Q6/ 945257/C / SUPORTE	73 , 94	3C0/ 201995/E / TUBO	418 , 24
6Q6/ 945258/B / SUPORTE	79 , 71	3C0/ 201995/B / TUBO	402 , 24
6QE/ 862173/ / SUPORTE	12 , 02	3C0/ 201970/ / COBERTURA	5 , 78
6QE/ 907107/ / UNIDADE	479 , 02	3C0/ 201961/A / PROTETOR	173 , 21
6QE/ 907107/A / UNIDADE	573 , 15	3C0/ 121109/Q / MANGUEIRA	31 , 15
6R0/ 963235/ / ELEMENTO	2.207 , 00	3C0/ 121101/J / MANGUEIRA	36 , 84
7N0/ 907426/BT/ZJUCOMANDO	3.667 , 70	3C0/ 121101/H / MANGUEIRA	40 , 18
5Z0/ 698151/A / PAST FREIO	475 , 25	3C0/ 121101/D / MANGUEIRA	40 , 18
8V0/ 927902/H / CHICOTE	468 , 27	3C0/ 121101/E / MANGUEIRA	51 , 63
D/ 181220/A1/ PRIMER	52 , 52	3C0/ 121101/G / MANGUEIRA	56 , 67
377/ 941531/D /1NNINTERRUPTO	51 , 67	6QE/ 881405/AB/ZLMREVESTIMEN	120 , 23
377/ 941531/E /1NNINTERRUPTO	56 , 15	6QE/ 881405/AA/WCQREVESTIMEN	102 , 13
377/ 941534/ /1NNINTERRUPTO	162 , 21	6QE/ 881106/E / ASSENTO	738 , 62
377/ 941534/A /999INTERRUPTO	233 , 43	6QE/ 857017/A / TRAVESSA	459 , 45
377/ 941534/B /999INTERRUPTO	251 , 40	6QE/ 857001/A /71NPAINEL	1.933 , 06
D/ 181655/A1/ ATIVADOR	47 , 62	6QE/ 201214/A / TUBO	115 , 25
N/ 107763/01/ SUP LAMPAD	146 , 19	6QE/ 201153/ / MANGUEIRA	12 , 30
377/ 941534/E /999INTERRUPTO	297 , 38	6QE/ 201159/ / MANGUEIRA	5 , 44
377/ 941534/F /1NNINTERRUPTO	335 , 26	6QE/ 201159/A / MANGUEIRA	5 , 96
377/ 941534/G /1NNINTERRUPTO	334 , 52	6QE/ 133986/ / JG. TUBO	196 , 53
701/ 010690/B / ETIQUETA	24 , 96	6QE/ 201060/AA/ RESERVATOR	907 , 13
079/ 127026/AB/ BOMBA COMB	2.725 , 57	6N1/ 721157/ / PINOSUPORT	72 , 43
377/ 947101/A /Y20LUZ INTERN	25 , 28	6N1/ 721141/A / PEDALFREIO	86 , 07
377/ 947561/C / INTERRUPTO	51 , 58	6N0/ 973755/ / RECEPACUL	14 , 83
377/ 947561/E / INTERRUPTO	68 , 65	6N0/ 820679/C / VALVULA	588 , 84
377/ 951223/ / BUZINA	155 , 84	6N0/ 820641/A / MANGUEIRA	133 , 84
377/ 953519/ / INTERRUPTO	49 , 78	6N0/ 819045/D /GADREGULAGEM	1.848 , 98
377/ 953519/B / INTERRUPTO	133 , 35	6N0/ 815478/ /B41CLIP	1 , 40
377/ 953519/C / INTERRUPTO	146 , 01	6N0/ 129608/G / CAIXA	1.130 , 87
377/ 955033/B / UNIDADE	532 , 64	6N0/ 129355/ / ARRUELA	6 , 10
041/ 141031/F / DISCO EMBR	370 , 53	6L0/ 955440/A /9B9TAMPAO	14 , 05
041/ 141117/A / PLATO	294 , 29	6K9/ 845522/ / VEDACAO	276 , 87
1J2/ 721403/B / MOLA	43 , 72	6K9/ 845521/ / VEDACAO	306 , 35
1J2/ 721423/ / ALOJAMENTO	24 , 57	4B1/ 611931/AS/ TUBO	335 , 31
1JE/ 419211/E / TRAVESSA	687 , 66	3C0/ 121156/BB/ MANGUEIRA	267 , 75
1JE/ 419211/G / TRAVESSA	852 , 77	3C0/ 121156/K / MANGUEIRA	464 , 83
1JM/ 711303/B /2ZZALAVANCA	184 , 51	3C0/ 121156/R / MANGUEIRA	156 , 41

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 711047/ / ISOLAMENTO	59 , 19	3C0/ 121156/AD/ MANGUEIRA	355 , 55
1K0/ 711049/CC/ MECANISMO	2.049 , 67	3C0/ 121156/AB/ MANGUEIRA	418 , 11
1K0/ 711049/CD/ MECANISMO	1.327 , 87	3C0/ 121156/AA/ MANGUEIRA	335 , 52
1K0/ 711050/A / CARCACA	2.366 , 11	3C0/ 121101/R / MANGUEIRA	67 , 02
1K0/ 711061/B / CARCACA	839 , 29	3C0/ 121109/AD/ MANGUEIRA	119 , 12
1K0/ 711067/ / BUCHA	11 , 77	6QE/ 881405/AF/ZEWREVESTIMEN	148 , 56
1K0/ 711067/A / BUCHA	41 , 32	6QE/ 881405/AG/VNXREVESTIMEN	645 , 41
1K1/ 713025/N / MECANISMO	5.279 , 12	6QE/ 881405/AE/ZLSREVESTIMEN	611 , 54
1K1/ 713041/A / MECANISMO	4.272 , 23	6QE/ 881405/AC/ZLRREVESTIMEN	121 , 08
1K1/ 713203/AH/ARACOBERTURA	2.369 , 48	6QE/ 857017/C /CTRTRAVERSA	148 , 98
1K1/ 713203/AH/UMFCOBERTURA	2.369 , 48	6QE/ 857001/C /71NPAINEL	918 , 31
1K1/ 721115/M / SUPORTE	932 , 94	6QE/ 201655/ / CINTATENSO	24 , 57
1K1/ 721115/N / SUPORTE	932 , 94	6QE/ 201931/B / TUBO	40 , 20
1K1/ 721321/D /9B9PEDALEMBRA	327 , 92	6QE/ 201511/C / FILTR COMB	22 , 66
3B0/ 953236/D / MICROINTER	409 , 18	6QE/ 201294/ / TUBULACAO	65 , 47
3B0/ 955531/ / UNIDADE	308 , 51	6QE/ 201218/C / TUBO	67 , 81
3B0/ 959513/ /Y20BOTAO	42 , 59	6QE/ 201218/B / TUBO	82 , 15
3B0/ 959621/C /01CINTERRUPTO	395 , 00	6N1/ 721871/A / CONTRAPESO	103 , 57
3B0/ 959761/AF/ MOTOR	1.867 , 64	6N1/ 815645/A / COBERTURA	52 , 92
3B0/ 959761/AH/ MOTOR	2.109 , 10	6N1/ 819019/ / VEDACAO	11 , 18
3B0/ 959761/T / MOTOR	2.797 , 17	6N1/ 721555/L / CABO ACELE	165 , 48
3B0/ 959762/AD/ MOTOR	2.109 , 10	6N1/ 721517/B / TUBO	18 , 77
3B0/ 959762/AF/ MOTOR	2.082 , 45	6N0/ 837209/ /B41BASE	28 , 39
3B0/ 959762/AH/ MOTOR	2.082 , 45	6N0/ 827628/ / MOLA	8 , 42
3B0/ 959762/T / MOTOR	2.797 , 17	6N0/ 827499/ / BATENTE	65 , 16
3B0/ 959765/ /01CINTERRUPTO	971 , 25	6N0/ 820811/A / ACOPLAMENT	3.135 , 86
3B0/ 959766/ /01CINTERRUPTO	971 , 25	6N0/ 820803/C / COMPRESSOR	5.272 , 76
3B0/ 959831/A /01CTECLA	61 , 29	6N0/ 201253/C / PANEIA	80 , 52
3B0/ 959833/A /01CBOTAO	114 , 30	6N0/ 201270/C / GRAMPO	13 , 78
3B0/ 959855/B /01CINTERRUPTO	179 , 34	4B1/ 723555/D / CABO ACELE	693 , 86
3B0/ 962103/A / MICROINTER	263 , 57	4B1/ 723555/C / CABO ACELE	374 , 61
3B0/ 963556/B / ASSENTO	774 , 96	4B1/ 721555/ / CABO ACELE	240 , 20
3B0/ 971100/BS/ CHICOTE	831 , 95	4B1/ 721555/B / CABO ACELE	240 , 20
5G1/ 857507/CL/9B9CARCACA	1.215 , 54	4B1/ 721561/ / PC UNIAO	43 , 68
5G1/ 857508/CS/9B9CARCACA	632 , 55	4B0/ 863187/C / COBERTURA	482 , 86
5G1/ 857508/DL/9B9CARCACA	872 , 73	6N0/ 805615/B / REBOQUE	203 , 59
5G1/ 947106/A /DYULUZ	864 , 67	6L0/ 867468/ / FECHO	120 , 15
04E/ 141016/F / DISCO EMBR	1.223 , 09	6L0/ 253201/ / TUBO	557 , 26
554/ 911287/ / SOLENOIDE	212 , 69	6L0/ 121136/ / CLIP	2 , 17
5M0/ 955985/C /9B9BICO EJETO	72 , 57	6K9/ 971843/ / PRESILHA	34 , 26
5N0/ 853651/H /9B9RADIADOR	1.553 , 18	6K9/ 827705/C / VEDACAO	579 , 85
5N0/ 853688/ /HCEEMBLEMA	190 , 31	6K9/ 827709/A / VEDACAO	428 , 97
5N1/ 857507/Q /9B9CARCACA	1.703 , 24	6K9/ 827634/ / VEDACAO	107 , 45
5N1/ 857508/S /9B9CARCACA	1.666 , 71	6K9/ 827565/H /3FZMACANETA	543 , 27
5N1/ 941031/AB/ FAROL	1.471 , 24	6K9/ 827541/ / LIMITADOR	139 , 68
5N1/ 941032/AB/ FAROL	1.471 , 24	6K9/ 800375/FD/GRUJG.CILINDR	1.961 , 83
7L8/ 599035/D / MANCALBORR	348 , 30	4B0/ 973724/ / RECEPTACUL	95 , 80
051/ 109129/ / CHP COBERT	213 , 40	4B0/ 973712/ / RECEPTACUL	43 , 50
5G0/ 804326/ / PECAJUNCAO	107 , 86	4B0/ 973712/A / RECEPTACUL	43 , 50
1J0/ 721169/A /909ALOJAMENTO	79 , 44	4B0/ 973721/ / RECEPTACUL	42 , 73
1J0/ 721381/ / BATENTE	4 , 00	4B0/ 973605/ / RECEPTACUL	106 , 49
1J0/ 721410/ / VEDACAO	6 , 76	4B0/ 973119/ / RECEPTACUL	31 , 62
1J0/ 721468/C / RESPIRO	390 , 58	4B0/ 972883/ / RECEPTACUL	60 , 36
1J0/ 721625/A / SUPORTE	21 , 06	4B0/ 831412/B / DOBRADICA	196 , 01
1J0/ 723528/ / ROSETA	- , 71	4B0/ 831411/B / DOBRADICA	196 , 01
1J0/ 723549/B / BATENTE	128 , 65	4B0/ 820193/ / SECADOR	810 , 01
1J0/ 723753/A / TAMPAA	34 , 60	3C0/ 201557/ / ANEL	59 , 35
1J1/ 721039/AF/ PAINEL	297 , 66	3C0/ 201607/B / UNIDADE	2.731 , 52
1J1/ 721115/AF/ SUPORTE	1.409 , 61	3C0/ 201653/ / CINTATENSO	81 , 99
1J1/ 721115/AK/ SUPORTE	1.025 , 87	3C0/ 201653/A / CINTATENSO	243 , 42
1J1/ 721115/AP/ SUPORTE	438 , 61	3C0/ 201418/B / TUBULACAO	246 , 76
1J1/ 721232/A /B41ESTRIBO	54 , 49	3C0/ 201550/E / TAMPA	287 , 53
1J1/ 721321/D /01CPEDALEMBRA	417 , 99	3C0/ 201307/B / CHP PROTEC	336 , 19
1J1/ 721388/G / CIL.TRANSN	737 , 92	3C0/ 201336/ / MANGUEIRA	56 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J1/ 721403/G / MOLA	108 , 59	6QE/ 867769/A /5R9TAMPA	228 , 95
1J1/ 721403/H / MOLA	108 , 59	6QE/ 867501/D /4J1REVESTIMEN	1.082 , 05
1J1/ 721410/ / VEDACAO	27 , 06	6QE/ 800375/C / JG.CILINDR	931 , 59
1J1/ 721423/ /909ALOJAMENTO	12 , 69	6QE/ 800375/G / JG.CILINDR	548 , 04
1J1/ 721527/A / BATENTE	2 , 06	6QE/ 129684/ / TUBO	422 , 00
1J1/ 723527/B /U71BATENTE	18 , 72	6QE/ 129618/A / MANGUEIRA	89 , 47
1J2/ 721403/A / MOLA	108 , 52	6QE/ 122447/L / MANGUEIRA	182 , 19
5U4/ 971120/H / CHICOTE P	179 , 85	6QE/ 122447/M / MANGUEIRA	180 , 91
5U4/ 971120/DP/ CHICOTE P	156 , 44	6QE/ 129607/A / FILTRO AR	212 , 29
5U4/ 971120/EQ/ CHICOTE P	163 , 33	4B1/ 422893/AH/ MANGUEIRA	1.998 , 28
5U4/ 971120/DM/ CHICOTE P	188 , 44	4B1/ 611931/AC/ TUBO	1.356 , 57
5U4/ 971120/DL/ CHICOTE P	271 , 20	3C0/ 201958/A / ESPACADOR	63 , 80
5U4/ 971120/ER/ CHICOTE P	189 , 35	3C0/ 201958/ / ESPACADOR	63 , 80
5U4/ 971120/ES/ CHICOTE P	202 , 77	3C0/ 201801/E / RESERVATOR	360 , 45
1K0/ 971349/CR/ CHICOTE P	384 , 90	3C0/ 201654/A / CINTATENSO	243 , 42
1K0/ 971349/T / CHICOTE P	403 , 97	3C0/ 201654/B / CINTATENSO	88 , 90
5X0/ 971051/BG/ CHICOTE	2.704 , 83	3C0/ 201797/D / RESERVATOR	2.398 , 40
5U4/ 971120/DK/ CHICOTE P	262 , 99	3C0/ 201654/ / CINTATENSO	81 , 99
5U4/ 971120/DJ/ CHICOTE P	230 , 77	3C0/ 201653/C / CINTATENSO	88 , 90
5U4/ 971120/DH/ CHICOTE P	155 , 23	3C0/ 201653/B / CINTATENSO	88 , 90
5U4/ 971120/DG/ CHICOTE P	133 , 70	3C0/ 121101/AE/ MANGUEIRA	62 , 22
5U4/ 971120/DF/ CHICOTE P	82 , 47	3C0/ 121096/T / MANGUEIRA	46 , 53
5U4/ 971120/DD/ CHICOTE P	187 , 68	3C0/ 121096/S / MANGUEIRA	29 , 51
5U4/ 971120/DC/ CHICOTE P	255 , 68	3C0/ 121086/N / MANGUEIRA	51 , 49
5U4/ 971120/DB/ CHICOTE P	262 , 22	3C0/ 121093/ / SUPORTE	13 , 69
5U4/ 971120/D / CHICOTE P	74 , 31	3C0/ 121093/C / SUPORTE	27 , 49
5U4/ 971120/CT/ CHICOTE P	229 , 99	3C0/ 121093/F / SUPORTE	28 , 90
5X0/ 971051/BL/ CHICOTE	3.557 , 77	3C0/ 121086/M / MANGUEIRA	228 , 20
5X0/ 971051/CJ/ CHICOTE	1.475 , 36	3C0/ 121073/S / MANGUEIRA	40 , 14
5X0/ 971051/CK/ CHICOTE	904 , 59	3C0/ 121073/C / MANGUEIRA	116 , 23
5X0/ 971051/CN/ CHICOTE	2.109 , 10	6QE/ 881046/C / ESTRUTURA	495 , 77
5X0/ 971051/CR/ CHICOTE	1.290 , 63	6QE/ 881045/C / ESTRUTURA	456 , 58
5X0/ 971051/DC/ CHICOTE	1.155 , 73	6QE/ 803502/ / LONGARINA	635 , 80
5X0/ 971051/DD/ CHICOTE	972 , 01	6QE/ 201060/AD/ RESERVATOR	1.025 , 15
5X0/ 971051/DE/ CHICOTE	1.094 , 49	6QE/ 201060/J / RESERVATOR	1.207 , 27
5X0/ 971051/DF/ CHICOTE	1.616 , 49	6QE/ 133352/F / MANGUEIRA	137 , 80
5X0/ 971051/DG/ CHICOTE	1.732 , 72	6QE/ 133366/A / MANGUEIRA	25 , 29
5X0/ 971051/DH/ CHICOTE	2.037 , 14	6QE/ 133352/A / MANGUEIRA	157 , 14
5X0/ 971051/DK/ CHICOTE	1.090 , 03	6N0/ 973805/ / RECEPTACUL	28 , 84
5X0/ 971051/DN/ CHICOTE	1.271 , 96	6N0/ 973047/ / RECEPTACUL	169 , 57
5X0/ 971051/DS/ CHICOTE	1.579 , 16	6N0/ 972705/ / RECEPTACUL	25 , 01
5X0/ 971051/ED/ CHICOTE	1.831 , 31	6N0/ 972559/ / ALOJAMENTO	20 , 63
5X0/ 971051/EL/ CHICOTE	2.084 , 21	6N0/ 972571/ / RECEPTACUL	21 , 57
5X0/ 971051/EP/ CHICOTE	1.525 , 88	6N0/ 972704/ / RECEPTACUL	58 , 72
5X0/ 971051/FA/ CHICOTE	898 , 34	6N0/ 972327/E / SUPORTE	66 , 86
5X0/ 971051/FB/ CHICOTE	824 , 63	6N0/ 971921/A / CAPA PROTE	16 , 28
5U3/ 971121/CR/ CHICOTE P	78 , 69	6N0/ 807199/ / PARAFUSO	8 , 88
5U3/ 971121/CS/ CHICOTE P	40 , 30	4B0/ 501522/E / SUPORTE	1.351 , 27
5U3/ 971121/CT/ CHICOTE P	82 , 15	4B0/ 501559/A / PROTETOR	95 , 08
5U3/ 971121/DA/ CHICOTE P	105 , 34	4B0/ 505311/ / BARRA	1.866 , 94
5U3/ 971121/DB/ CHICOTE P	106 , 63	4B0/ 905851/P / FECHADURA	934 , 55
5U3/ 971121/DC/ CHICOTE P	82 , 52	4B0/ 498625/ / ROLAMENTO	839 , 92
5U3/ 971121/E / CHICOTE P	103 , 16	4B0/ 498201/ / COIFA	335 , 73
5U3/ 971121/EB/ CHICOTE P	105 , 94	4B0/ 422893/G / MANGUEIRA	1.614 , 91
5U3/ 971121/ED/ CHICOTE P	59 , 12	3C0/ 122449/A / MANGUEIRA	105 , 30
5U3/ 971121/EJ/ CHICOTE P	115 , 47	3C0/ 122447/AN/ MANGUEIRA	71 , 80
5U3/ 971121/EL/ CHICOTE P	113 , 12	4B0/ 906102/ / BUCHA	58 , 19
5U3/ 971121/EM/ CHICOTE P	78 , 89	4B0/ 907357/ / UNIDADE	3.399 , 80
5U3/ 971121/EQ/ CHICOTE P	100 , 00	4B0/ 907503/ / SENSOR	956 , 83
5U3/ 971121/ES/ CHICOTE P	103 , 60	4B0/ 919133/ / VEDACAO	59 , 65
5U3/ 971121/F / CHICOTE P	80 , 76	4B0/ 919063/A / DIODO	34 , 53
5U3/ 971121/G / CHICOTE P	128 , 26	4B0/ 907503/A / SENSOR	605 , 32
5U3/ 971121/J / CHICOTE P	141 , 52	431/ 721283/B / CLIP	19 , 94
5U3/ 971121/K / CHICOTE P	118 , 18	431/ 711349/ / PORCA	2 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 971121/L / CHICOTE P	92 , 02	431/ 820667/ / BUCHA	29 , 76
5U3/ 971121/N / CHICOTE P	108 , 26	431/ 951253/G / RELE	371 , 87
5U3/ 971121/P / CHICOTE P	143 , 71	3C0/ 122157/EE/ MANGUEIRA	337 , 12
5U3/ 971121/Q / CHICOTE P	146 , 10	3C0/ 122157/EL/ MANGUEIRA	251 , 35
5U4/ 971120/AA/ CHICOTE P	172 , 68	3C0/ 122157/FH/ MANGUEIRA	250 , 85
5U4/ 971120/AB/ CHICOTE P	227 , 00	3C0/ 121051/F / MANGUEIRA	48 , 12
5U4/ 971120/AC/ CHICOTE P	262 , 91	3C0/ 121051/H / MANGUEIRA	129 , 44
5U4/ 971120/AD/ CHICOTE P	154 , 28	3C0/ 121051/P / MANGUEIRA	76 , 37
5U4/ 971120/AH/ CHICOTE P	125 , 54	3C0/ 121051/Q / MANGUEIRA	76 , 37
5U4/ 971120/CB/ CHICOTE P	166 , 38	3C0/ 121049/J / MANGUEIRA	110 , 61
5U4/ 971120/CC/ CHICOTE P	181 , 76	411/ 513121/ / ANEL	25 , 72
5U4/ 971120/CD/ CHICOTE P	108 , 81	411/ 501283/E / ROLAMENTO	168 , 72
5U4/ 971120/CF/ CHICOTE P	166 , 63	411/ 417549/ / PARAFUSO	13 , 65
5U4/ 971120/CH/ CHICOTE P	194 , 54	4L0/ 972935/A / PROTECAO	100 , 95
5U4/ 971120/CJ/ CHICOTE P	220 , 78	4Z7/ 121703/ / SUPORTE	78 , 06
5U4/ 971120/CK/ CHICOTE P	123 , 14	411/ 399169/ / MOLA DISCO	- , 69
5U4/ 971120/CM/ CHICOTE P	214 , 32	4L0/ 971841/L / BUCHA	41 , 99
5U4/ 971120/CP/ CHICOTE P	244 , 50	4F5/ 827665/A / MOLA	175 , 80
5U4/ 971120/CQ/ CHICOTE P	253 , 45	4F5/ 827505/D / FECHADURA	394 , 57
5U4/ 971120/CR/ CHICOTE P	173 , 24	4F0/ 837491/ / TAMPAO	5 , 40
8L0/ 955711/B / MOTOR	1.401 , 64	4F0/ 615269/ / MOLA RETEN	105 , 43
7P6/ 857148/ /81UMANOPLA	108 , 02	4F9/ 860379/ /4PKCAPA COBER	13 , 31
7P6/ 857148/ /E46MANOPLA	108 , 02	4F0/ 973038/ / RECEPTACUL	48 , 00
7P6/ 857311/B / CINZEIRO	296 , 06	4F0/ 972571/B / COMPART.	108 , 77
7P6/ 857601/ /9B9COBERTURA	71 , 53	4F0/ 937731/ / RECEPTACUL	15 , 26
7P6/ 857602/ /9B9COBERTURA	71 , 53	4F0/ 971259/ / RECEPTACUL	542 , 01
7P6/ 858475/ / PCA DESLIZ	65 , 71	4E0/ 972781/ / CAIXA	72 , 55
7P6/ 858602/ /9B9SUPORTE	301 , 92	4E0/ 972726/ / CAIXA	60 , 36
7P6/ 863528/A /JB1SUPORTE	390 , 18	4E0/ 972586/ / RECEPTACUL	29 , 17
7P6/ 863528/A /JC2SUPORTE	390 , 18	4E0/ 972576/ / RECEPTACUL	29 , 05
7P6/ 863528/A /JD3SUPORTE	390 , 18	4E0/ 971847/ / TERMINAL	15 , 59
7P6/ 867101/BD/DOZACION.INT	1.798 , 02	4E0/ 972144/ / RECEPTACUL	29 , 59
7P6/ 867101/BE/OUMACION.INT	2.113 , 81	4E0/ 972479/ / CAIXA	39 , 15
7P6/ 867101/BF/ZNXACION.INT	2.113 , 81	4E0/ 972575/ / CAIXA	29 , 37
7P6/ 867101/BK/DOZACION.INT	2.889 , 25	4E0/ 971636/C / CAIXA	190 , 16
7P6/ 867101/BL/OUMACION.INT	2.889 , 25	4E0/ 906379/ / RECEPTACUL	36 , 42
7P6/ 867101/CD/OUMACION.INT	1.962 , 79	4E0/ 260749/B / ANEL	6 , 34
7P6/ 867101/CP/DOZACION.INT	3.144 , 67	4E0/ 260749/A / ANEL	5 , 17
7P6/ 867101/CR/OUMACION.INT	3.144 , 67	4E0/ 035674/K / CAIXA	25 , 04
7P6/ 867102/AT/DOZACION.INT	1.871 , 30	4E0/ 121113/ / VALVULA	200 , 28
7P6/ 867102/AT/ZNXACION.INT	1.396 , 55	4D0/ 972571/ / RECEPTACUL	29 , 37
7P6/ 867102/BA/OUMACION.INT	1.871 , 30	4D0/ 971993/ / CAIXA	34 , 26
7P6/ 867102/BF/DOZACION.INT	3.009 , 22	4D0/ 971992/B / CAIXA	34 , 26
7P6/ 867102/BG/OUMACION.INT	3.009 , 22	4D0/ 971992/A / CAIXA	43 , 55
7P6/ 867102/BM/DOZACION.INT	2.042 , 98	4D0/ 971908/B / BUCHA	76 , 14
7P6/ 867102/BM/ZNXACION.INT	2.042 , 98	4D0/ 971977/ / RECEPTACUL	271 , 53
7P6/ 867102/BP/OUMACION.INT	1.962 , 79	4D0/ 971992/ / CAIXA	40 , 21
7P6/ 867102/CF/DOZACION.INT	3.278 , 26	4D0/ 971847/B / GRAMPO	15 , 37
7P6/ 867102/CF/ZNXACION.INT	3.278 , 26	4D0/ 907560/BR/ UNIDADE	9.760 , 59
7P6/ 867102/CH/OUMACION.INT	3.278 , 26	4D0/ 906232/ / RECEPTACUL	134 , 89
7P6/ 867439/AA/DV8GUARNICAO	1.153 , 17	4D0/ 905855/G / FECHADURA	1.005 , 63
7P6/ 867439/AC/WD9GUARNICAO	1.153 , 17	4D0/ 905835/ / ANEL	81 , 67
7P6/ 867439/B /ME1GUARNICAO	1.529 , 46	4D0/ 422326/ / GUARNICAO	222 , 72
7P6/ 867439/C /DV8GUARNICAO	1.026 , 21	4D0/ 419831/E / GUARNICAO	122 , 44
7P6/ 867439/C /LT5GUARNICAO	851 , 83	4D0/ 419699/ / PARAFUSO	41 , 96
7P6/ 867439/C /PR1GUARNICAO	1.109 , 16	4D0/ 407182/G / MANCALBORR	209 , 33
7P6/ 867439/L /6BBGUARNICAO	1.842 , 01	4D0/ 407151/P / BRACO	1.525 , 51
7P6/ 867439/L /ME1GUARNICAO	1.529 , 46	4D0/ 317831/ / BUCHA	21 , 47
5X0/ 971051/FC/ CHICOTE	1.155 , 73	4D0/ 260427/ / SUPORTE	53 , 07
5X0/ 971051/FD/ CHICOTE	1.519 , 68	4B0/ 905851/ / FECHADURA	714 , 98
5X0/ 971051/GB/ CHICOTE	1.002 , 12	4B0/ 905851/B / FECHADURA	834 , 62
5X0/ 971051/GH/ CHICOTE	1.284 , 41	4B0/ 422887/B / MANGUEIRA	224 , 51
5X0/ 971051/GJ/ CHICOTE	1.256 , 03	4B0/ 422875/ / BRACADEIRA	47 , 40
5X0/ 971051/GK/ CHICOTE	1.362 , 57	4B0/ 422379/ / BRACADEIRA	11 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 971051/GR/ CHICOTE	1.077 , 52	4B0/ 407643/A / PARAFUSO	67 , 71
5X0/ 971051/GT/ CHICOTE	1.102 , 47	4B0/ 407643/ / PARAFUSO	58 , 26
8E0/ 927317/H / BOMBA	1.584 , 90	3C0/ 122096/G / MANGUEIRA	183 , 60
8E0/ 953541/E / ANEL	3.030 , 71	3C0/ 122073/FC/ MANGUEIRA	329 , 82
8E0/ 972112/B / RECEPTACUL	33 , 18	3C0/ 122073/EJ/ MANGUEIRA	85 , 36
8E0/ 972126/ / RECEPTACUL	35 , 74	3C0/ 122073/EH/ MANGUEIRA	177 , 83
8E1/ 971235/ / CABO MASSA	235 , 97	3C0/ 122051/BQ/ MANGUEIRA	392 , 84
8G0/ 959727/D /01CTECLA	813 , 96	3C0/ 122063/J / MANGUEIRA	102 , 45
8K0/ 907659/A / SENSOR	391 , 57	3C0/ 122063/M / MANGUEIRA	147 , 44
8K0/ 937529/ / SUPORTE	46 , 15	3C0/ 122051/BD/ MANGUEIRA	392 , 84
8K0/ 959111/ / MOTOR	2.089 , 69	6QE/ 881921/J /5C7REVESTIMEN	110 , 97
8K0/ 959112/ / MOTOR	1.728 , 18	6QE/ 881907/ / ALMOFADA	219 , 10
8K0/ 959747/ / INTERRUPTO	678 , 99	6QE/ 881921/ /PJGREVESTIMEN	94 , 86
8K0/ 959747/B / INTERRUPTO	678 , 99	6QE/ 857607/A /Y20ALCA	28 , 35
8K0/ 959761/ / MOTOR	1.728 , 18	4E0/ 973805/ / RECEPTACUL	34 , 26
8K0/ 959762/ / MOTOR	1.728 , 18	4E0/ 973205/ / RECEPTACUL	40 , 14
8K0/ 959772/E / REGULAGEM	626 , 73	6QE/ 498203/A / COIFA	169 , 49
8K0/ 959801/B / MOTOR	637 , 08	6QE/ 498201/A / COIFA	196 , 11
8K0/ 959802/B / MOTOR	682 , 04	6QE/ 498201/ / COIFA	216 , 07
8K0/ 959811/A / MOTOR	703 , 58	6QE/ 498103/A / JUNTA HOMO	556 , 54
8K0/ 959812/A / MOTOR	703 , 58	6QE/ 498099/ / EIXO TRANS	545 , 84
8K0/ 959816/ /4PKBOTAO	47 , 31	6QE/ 498099/B / EIXO TRANS	584 , 91
8K0/ 959818/ /4PKBOTAO	47 , 31	6QE/ 498103/ / JUNTA HOMO	496 , 24
8K0/ 973702/A / RECEPTACUL	32 , 96	6N1/ 953235/ /B41INTERRUPTO	233 , 73
8K0/ 973812/A / RECEPTACUL	159 , 24	6N0/ 898209/ / JG.VEDACAO	865 , 43
8L0/ 907411/ / COBERTURA	127 , 77	6N0/ 887301/ /B41CAPA COBER	24 , 12
8L0/ 927904/D / CHICOTE	529 , 07	6N0/ 857511/A /01CESPELHO IN	689 , 98
8L0/ 941822/ / CENTRAL EL	1.525 , 98	4D0/ 611707/H / MANGUEIRA	256 , 76
8L0/ 953513/G /01CINTERRUPTO	412 , 05	4D0/ 611243/ / VEDACAO	24 , 57
8L0/ 953513/J /01CINTERRUPTO	624 , 67	4D0/ 498099/X / EIXO TRANS	2.742 , 26
8L0/ 953513/L /01CINTERRUPTO	825 , 58	4D0/ 601361/ / VALVULA	120 , 11
8L0/ 953513/S /01CINTERRUPTO	1.216 , 94	4D0/ 407644/A / PORCA	24 , 04
3D0/ 953543/B /01CTECLA	2.186 , 75	4D0/ 407613/E / CUBO RODA	1.179 , 93
3D0/ 959542/C / UNIDADE	2.335 , 88	4F0/ 601194/ / CONTRAPESO	28 , 22
3D0/ 959577/B / UNIDADE	491 , 68	4E0/ 827645/A / CAPA PROTE	33 , 18
3D0/ 959578/B / UNIDADE	483 , 07	4E0/ 827520/B /01CCOBERATURA	26 , 84
3D0/ 959578/C / UNIDADE	721 , 87	4E0/ 615137/ / ANEL VEDAC	22 , 73
3D0/ 959831/D /20HTECLA	192 , 29	4E0/ 611775/L / MANGUEIRA	160 , 40
3D0/ 965561/D / BOMBA AGUA	1.667 , 02	4E0/ 419204/ / PARAFUSO	11 , 46
443/ 919578/C / COMANDO	773 , 97	4D0/ 973725/ / RECEPTACUL	73 , 61
443/ 937105/ / FUSIVELTER	128 , 86	4D0/ 973373/ / RECEPTACUL	161 , 42
443/ 937105/A / FUSIVELTER	16 , 01	4D0/ 972643/ / CAIXA	67 , 62
443/ 937105/B / FUSIVELTER	112 , 98	4D0/ 972623/ / CAIXA	56 , 53
443/ 937527/ / PORTA RELE	52 , 17	4D0/ 971636/D / RECEPTACUL	54 , 58
443/ 945515/ / INTERRUPTO	233 , 43	4D0/ 971636/ / RECEPTACUL	59 , 95
4A0/ 971066/L / CHICOTE	604 , 19	4D0/ 971636/A / RECEPTACUL	54 , 58
4A0/ 971698/B / CHICOTE	398 , 42	4D0/ 955975/ / PECA EM T	67 , 81
4B0/ 820539/ / SENSOR	193 , 80	4D0/ 867276/D / GRAMPO	6 , 81
4B0/ 919275/A /GRUSENSOR	1.661 , 08	4D0/ 905351/ / UNIDADE	3.919 , 29
4B0/ 919471/A / UNIDADE	724 , 32	4D0/ 863987/C / CLIP	6 , 13
4B0/ 927803/B / SENSOR	1.180 , 77	4D0/ 863788/ / REBITE	1 , 74
4B0/ 937527/ / PORTA RELE	63 , 37	4D0/ 611715/B / MOLA RETEN	5 , 46
4B0/ 937530/ / ADAPTADOR	28 , 26	4D0/ 611797/H / SUPORTE	4 , 61
4B0/ 953503/F /01CINTERRUPTO	740 , 85	4D0/ 615425/B / SUPORTE	980 , 23
4B0/ 953503/G /01CINTERRUPTO	1.465 , 60	4D0/ 412369/A / ARRUELA	14 , 47
4B0/ 953503/H /01CINTERRUPTO	820 , 25	4D0/ 412107/B / BASE	412 , 65
4B0/ 955531/C / APAR.CONTR	248 , 69	4D0/ 412127/ / CAPA PROTE	28 , 84
4B0/ 959591/D / MOTOR	5.057 , 18	4D0/ 412137/C / INVOLUCRO	81 , 06
4B0/ 959591/K / MOTOR	2.881 , 70	4D0/ 411336/G / BRACADEIR	20 , 53
5U3/ 971120/BJ/ CHICOTE P	127 , 07	4D0/ 407720/ / PROTECAO	1.135 , 35
5U3/ 971120/BK/ CHICOTE P	63 , 82	4D0/ 260426/ / BORRACHA	45 , 64
5U3/ 971120/BL/ CHICOTE P	100 , 83	4D0/ 012219/A / CHAVE	183 , 65
5U3/ 971120/C / CHICOTE P	155 , 18	4B9/ 971840/ / BUCHA	108 , 29
5U3/ 971120/CJ/ CHICOTE P	122 , 90	4B9/ 885619/C / BATENTE	40 , 60

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 971120/CK/ CHICOTE P	69 , 48	431/ 819225/ / VEDACAO	213 , 05
5U3/ 971120/CL/ CHICOTE P	102 , 48	431/ 498103/CX/ JUNTA HOMO	1.726 , 54
5U3/ 971120/DE/ CHICOTE P	41 , 05	4B5/ 860251/E / TRIANGULO	409 , 18
5U3/ 971120/DF/ CHICOTE P	39 , 09	4B5/ 863627/B /01CMOLDURA	49 , 86
5U3/ 971120/DG/ CHICOTE P	106 , 75	4B3/ 971461/ / ISOLAMENTO	53 , 62
5Z0/ 971349/AR/ CHICOTE P	349 , 12	4B0/ 905851/Q / FECHADURA	726 , 96
1K0/ 407454/NX/ SEMI EIXO	2.833 , 39	4B0/ 906018/DJ/ UNIDADE	12.220 , 28
211/ 853310/ /1NNMOLDURA	7 , 05	4L0/ 131206/A / MANGUEIRA	512 , 07
7P6/ 854949/H /GRUCOBERTURA	1.229 , 60	6N0/ 615124/B / CAIXA	763 , 42
7P6/ 854949/J /GRUCOBERTURA	1.570 , 96	6N0/ 611797/D / SUPORTE	35 , 71
7P6/ 854950/G /9B9COBERTURA	484 , 89	6N0/ 611797/A / SUPORTE	25 , 14
7P6/ 854950/J /GRUCOBERTURA	1.570 , 96	6K9/ 500047/D / CORPOEIXO	5.703 , 55
7P6/ 857086/ /9B9CAPA COBER	62 , 99	6K9/ 201075/B / RESERVATOR	3.415 , 39
7P6/ 857148/ /4A1MANOPLA	108 , 02	6K9/ 201121/K / TUBO	1.083 , 92
6N0/ 959543/ /B41INTERRUPTO	389 , 35	6K9/ 012319/ / PARAFUSO	87 , 19
6N0/ 959621/B /01CINTERRUPTO	74 , 85	6K5/ 955744/D / TUBO	96 , 17
3C8/ 971694/BF/ CHICOTE P	569 , 99	4B0/ 955873/ / PC UNIAO	40 , 44
3C8/ 971694/BR/ CHICOTE P	569 , 99	4B0/ 615133/E / SUPORTE	220 , 22
3C8/ 971694/CP/ CHICOTE P	569 , 99	4B0/ 611301/E / RESERVATOR	512 , 97
3C8/ 971694/EB/ CHICOTE P	593 , 39	4B0/ 611931/BR/ TUBO	558 , 64
3C8/ 971694/EC/ CHICOTE P	593 , 39	4B0/ 611931/DF/ TUBO	866 , 88
3C8/ 998801/ / JG.FIXACAO	141 , 82	3C0/ 145117/H / ANEL	28 , 65
3C8/ 998802/ / JG.FIXACAO	141 , 82	3C0/ 145117/F / ANEL	25 , 95
3C9/ 953513/AF/9B9INTERRUPTO	900 , 61	3C0/ 145117/B / ANEL	32 , 96
3C9/ 953513/AG/9B9INTERRUPTO	900 , 61	3C0/ 133986/A / TUBULACAO	572 , 46
3C9/ 955711/A / MOTOR	842 , 60	3C0/ 133778/C / MANGUEIRA	163 , 86
3C9/ 959704/A /L01MOTOR	2.215 , 45	3C0/ 133366/F / MANGUEIRA	528 , 17
3C9/ 971147/E / CHICOTE	733 , 72	6QE/ 885405/AA/WCRREVESTIMEN	182 , 93
3C9/ 971147/J / CHICOTE	733 , 72	6QE/ 863241/ /71NCONSOLE	219 , 24
3C9/ 971147/M / CHICOTE	733 , 72	6QE/ 857921/ /71NPORTA OBJE	75 , 76
3C9/ 971147/P / CHICOTE	723 , 90	6QE/ 857922/ /71NPORTA OBJE	76 , 14
3C9/ 971147/R / CHICOTE	733 , 72	6N0/ 906356/ / ALOJAMENTO	11 , 07
3C9/ 971147/S / CHICOTE	733 , 72	6N0/ 906356/A / ALOJAMENTO	11 , 07
3C9/ 971148/AA/ CHICOTE	858 , 47	6N0/ 857607/T /Y20ALCA	380 , 99
3C9/ 971148/AB/ CHICOTE	858 , 47	6N0/ 857607/T /71NALCA	430 , 19
3D0/ 905865/H /01CCOMUTADOR	1.475 , 11	6N0/ 857607/T /8YSALCA	445 , 49
3D0/ 907391/B / UNIDADE	3.624 , 27	6N0/ 611763/J / TUBO FREIO	334 , 30
3D0/ 909601/E /00CUNID.COMAN	4.412 , 22	6N0/ 609746/B / SUPORTE	8 , 23
3D0/ 909601/E /00VUNID.COMAN	4.058 , 53	6N0/ 609745/B / SUPORTE	8 , 23
3D0/ 909601/E /00WUNID.COMAN	4.412 , 22	6N0/ 609721/K / TIRANTE	82 , 28
3D0/ 941165/A / RECEPTACUL	98 , 25	6N0/ 609721/G / TIRANTE	170 , 15
3D0/ 941329/A / MODULO	1.330 , 55	6K9/ 809606/D / PAINEL	4.365 , 31
3D0/ 947561/B / INTERRUPTO	172 , 15	6K9/ 012475/ / TRAVA	149 , 25
3D0/ 953513/ / INTERRUPTO	1.376 , 56	6K9/ 012477/ / SUPORTE	283 , 52
5U3/ 971120/JR/ CHICOTE P	55 , 79	6K9/ 012270/ / SUPORTE	105 , 15
5U3/ 971120/K / CHICOTE P	101 , 61	6K9/ 012253/ / CASQUILHO	6 , 96
5U3/ 971120/KB/ CHICOTE P	72 , 07	6N0/ 711693/ / CASQUILHO	36 , 21
5U3/ 971120/KC/ CHICOTE P	99 , 68	6K9/ 898083/A / JG.MACANET	148 , 74
5U3/ 971120/KD/ CHICOTE P	49 , 09	6K9/ 809991/ / REVESTIMEN	692 , 34
5U3/ 971120/KE/ CHICOTE P	87 , 19	6K9/ 511163/A / MOLA PLANA	1.649 , 28
5U3/ 971120/M / CHICOTE P	170 , 01	6K9/ 501477/ / CUBO RODA	1.170 , 21
5U3/ 971120/P / CHICOTE P	181 , 90	4B0/ 959643/E / SENSOR	683 , 42
5U3/ 971120/Q / CHICOTE P	231 , 31	4B0/ 615423/ / CAIXA	2.668 , 62
5U3/ 971120/R / CHICOTE P	150 , 54	4B0/ 615424/ / CAIXA	2.668 , 62
5U3/ 971120/S / CHICOTE P	189 , 84	4B0/ 615425/ / SUPORTE	980 , 23
5U3/ 971121/ / CHICOTE P	80 , 76	4B0/ 615413/ / CONTRAPESO	215 , 39
5U3/ 971121/AF/ CHICOTE P	147 , 76	4B0/ 615312/ / PRATO FREI	168 , 07
5U3/ 971121/AG/ CHICOTE P	128 , 38	4B0/ 615311/ / PRATO FREI	87 , 09
5U3/ 971121/AH/ CHICOTE P	172 , 83	4B0/ 615134/E / SUPORTE	220 , 22
5U3/ 971121/AK/ CHICOTE P	139 , 44	4B0/ 614145/ / CLIP	9 , 36
5U3/ 971121/AL/ CHICOTE P	169 , 13	3C0/ 199117/J / CONSOLE	370 , 51
5U3/ 971121/AM/ CHICOTE P	169 , 74	3C0/ 145834/K / MANGUEIRA	429 , 96
5U3/ 971121/AN/ CHICOTE P	114 , 11	3C0/ 145830/ / SOQUETE	26 , 54
5U3/ 971121/AP/ CHICOTE P	140 , 14	3C0/ 145832/ / MANGUEIRA	447 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 971121/AQ/ CHICOTE P	55 , 53	3C0/ 145832/Q / TUBO	810 , 46
5U3/ 971121/AR/ CHICOTE P	74 , 88	3C0/ 145805/R / RESFRIADOR	1.649 , 60
5U3/ 971121/AS/ CHICOTE P	102 , 50	6QE/ 885405/AH/ZLSREVESTIMEN	1.086 , 10
5U3/ 971121/AT/ CHICOTE P	47 , 88	6QE/ 863459/F /71NCOBERTURA	96 , 95
5U3/ 971121/BA/ CHICOTE P	93 , 42	6QE/ 863367/A /4C3COBERTURA	409 , 18
5U3/ 971121/BB/ CHICOTE P	116 , 25	6QE/ 863367/ /4C3COBERTURA	409 , 18
5U3/ 971121/BD/ CHICOTE P	93 , 89	6QE/ 827705/A / VEDACAO	89 , 02
5U3/ 971121/BQ/ CHICOTE P	45 , 48	6QE/ 827505/ / FECHADURA	141 , 16
5U3/ 971121/BR/ CHICOTE P	89 , 70	6QE/ 611053/ / CIL. FREIO	163 , 27
5U3/ 971121/BS/ CHICOTE P	113 , 90	6QE/ 609820/ / HASTE	27 , 96
5U3/ 971121/C / CHICOTE P	81 , 32	6QE/ 609711/ / MOLA	12 , 69
5U3/ 971121/CA/ CHICOTE P	90 , 26	6QE/ 609712/ / MOLA	12 , 69
5U3/ 971121/CB/ CHICOTE P	85 , 84	6QE/ 609819/ / HASTE	27 , 96
5U3/ 971121/CD/ CHICOTE P	102 , 16	6N0/ 947565/ / TAMPAO	7 , 11
5U3/ 971121/CL/ CHICOTE P	45 , 23	6N0/ 919679/ / FLANGE	445 , 74
5U3/ 971121/CN/ CHICOTE P	78 , 34	6N0/ 857817/ / GUIA	40 , 20
5U3/ 971121/CP/ CHICOTE P	100 , 75	6N0/ 857817/A / GUIA	48 , 43
5U3/ 971121/CQ/ CHICOTE P	102 , 04	6N0/ 611847/A / SUPORTE	7 , 94
5Z0/ 971349/BB/ CHICOTE P	286 , 23	6N0/ 612405/ / SUPORTE	24 , 57
5Z0/ 971349/BC/ CHICOTE P	270 , 98	6N0/ 615123/B / CAIXA	981 , 15
5U3/ 971120/DH/ CHICOTE P	82 , 37	6N0/ 601171/ /BXFCAPA COBER	79 , 62
5U3/ 971120/DJ/ CHICOTE P	110 , 41	6N0/ 513425/A / TUBO	33 , 44
5U3/ 971120/DL/ CHICOTE P	95 , 34	6N0/ 512149/ / BASE	43 , 19
5U3/ 971120/DQ/ CHICOTE P	76 , 74	6N0/ 512113/ / PRATO MOLA	182 , 18
5U3/ 971120/DR/ CHICOTE P	105 , 87	6N0/ 512135/ / CAPA PROTE	12 , 80
5U3/ 971120/DS/ CHICOTE P	54 , 55	6K5/ 945257/ / SUPORTE	101 , 21
5U3/ 971120/DT/ CHICOTE P	90 , 62	4B0/ 511115/DC/ MOLA	751 , 93
5U3/ 971120/E / CHICOTE P	121 , 22	4B0/ 511115/D / MOLA	758 , 83
5U3/ 971120/ER/ CHICOTE P	85 , 39	4B0/ 511115/BQ/ MOLA	751 , 93
5U3/ 971120/ES/ CHICOTE P	61 , 66	4B0/ 511115/BR/ MOLA	751 , 93
5U3/ 971120/F / CHICOTE P	116 , 63	4B0/ 505434/A / CAIXA	2.725 , 32
5U3/ 971120/FA/ CHICOTE P	113 , 88	4B0/ 505433/A / CAIXA	2.725 , 32
5U3/ 971120/FB/ CHICOTE P	126 , 04	4B0/ 505312/ / BARRA	1.866 , 94
5U3/ 971120/FC/ CHICOTE P	95 , 51	3C0/ 129648/ / SUPORTE	24 , 25
5U3/ 971120/FD/ CHICOTE P	119 , 23	3C0/ 122449/Q / MANGUEIRA	107 , 98
5U3/ 971120/FE/ CHICOTE P	132 , 77	3C0/ 129607/AL/ FILTRO AR	973 , 11
5U3/ 971120/FF/ CHICOTE P	101 , 43	3C0/ 122449/B / MANGUEIRA	105 , 30
5U3/ 971120/FG/ CHICOTE P	83 , 72	3C0/ 121070/AD/ TUBO	535 , 82
5U3/ 971120/FH/ CHICOTE P	113 , 76	3C0/ 121070/AJ/ TUBO	226 , 42
5U3/ 971120/FJ/ CHICOTE P	60 , 86	3C0/ 121070/E / TUBO	161 , 49
5U3/ 971120/FK/ CHICOTE P	86 , 79	3C0/ 121073/B / MANGUEIRA	94 , 64
5U3/ 971120/FL/ CHICOTE P	114 , 88	3C0/ 121070/AC/ TUBO	215 , 31
5U3/ 971120/FM/ CHICOTE P	63 , 46	3C0/ 121070/AB/ TUBO	215 , 31
5U3/ 971120/FN/ CHICOTE P	99 , 14	3C0/ 121070/AA/ TUBO	194 , 38
5U3/ 971120/FP/ CHICOTE P	78 , 33	3C0/ 121063/E / MANGUEIRA	42 , 99
5U3/ 971120/FR/ CHICOTE P	79 , 98	3C0/ 121058/AH/ MANGUEIRA	36 , 50
5U3/ 971120/FS/ CHICOTE P	108 , 02	3C0/ 121058/AA/ MANGUEIRA	25 , 51
5U3/ 971120/FT/ CHICOTE P	56 , 63	431/ 399291/C / BATENTE	65 , 15
5U3/ 971120/G / CHICOTE P	85 , 92	431/ 253115/A / VEDACAO	18 , 82
5U3/ 971120/GA/ CHICOTE P	74 , 35	411/ 945279/ / ARRUELA	- , 35
5U3/ 971120/GB/ CHICOTE P	102 , 48	420/ 827649/ / GRAMPO	5 , 17
5U3/ 971120/GC/ CHICOTE P	52 , 15	411/ 881319/ /1NNCAPA COBER	- , 23
5U3/ 971120/J / CHICOTE P	174 , 80	411/ 857141/ / MOLA	- , 68
5U3/ 971120/JD/ CHICOTE P	147 , 28	4L0/ 971537/A / CABO MASSA	224 , 99
5U3/ 971120/JK/ CHICOTE P	99 , 14	4L0/ 907391/ / UNIDADE	1.865 , 93
5U3/ 971120/JQ/ CHICOTE P	106 , 48	4L0/ 898057/ / JG.PECAS	135 , 59
377/ 971011/EE/ CHICOTE	410 , 94	4L0/ 131206/C / MANGUEIRA	414 , 81
5U4/ 971121/GR/ CHICOTE P	152 , 82	4L0/ 131206/ / MANGUEIRA	523 , 24
307/ 941822/A / CENTRAL EL	140 , 79	6K9/ 012127/ / INSERTO	59 , 80
307/ 937527/B / PORTA RELE	9 , 72	6K6/ 827705/C / VEDACAO	302 , 72
5U4/ 971121/GT/ CHICOTE P	112 , 46	4B0/ 953503/E /01CINTERRUPTO	68 , 30
377/ 971051/CA/ CHICOTE	600 , 84	4B0/ 937714/ / RECEPTACUL	24 , 33
377/ 971051/SL/ CHICOTE	713 , 61	4B0/ 937713/ / RECEPTACUL	24 , 33
377/ 971052/ / CHICOTE	424 , 30	4B0/ 937545/C / SUPORTE	27 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 971052/A / AQUECEDOR	407 , 43	4B0/ 937545/B / SUPORTE	29 , 76
307/ 937527/7 / PORTA RELE	5 , 99	4B0/ 601025/T /Z17RODA	2.241 , 28
307/ 937527/3 / PORTA RELE	5 , 32	4B0/ 512149/ / SUPORTE	114 , 76
305/ 947561/2 / INTERRUPTO	18 , 58	4B0/ 598203/ / COIFA	188 , 88
5Z0/ 920821/E / INSTRUMENT	1.015 , 51	4B0/ 512137/B / INVOLUCRO	88 , 51
3AA/ 881806/BM/IYVREVESTIMEN	3.601 , 41	4B0/ 512131/Q / BATENTE	161 , 21
WUR/ 000427/ / BROCA ESCALON	1.391 , 09	4B0/ 511115/DE/ MOLA	740 , 29
3AA/ 881806/T /VBWREVESTIMEN	3.882 , 71	3C0/ 133366/S / MANGUEIRA	633 , 83
WUR/ 000415/ / BROCA ACO RAP	47 , 04	3C0/ 133366/T / MANGUEIRA	633 , 83
WUR/ 000404/ / BROCA ACO RAP	61 , 58	3C0/ 133366/E / MANGUEIRA	528 , 17
WUR/ 000401/ / BROCA ACO RAP	31 , 84	3C0/ 133366/D / MANGUEIRA	528 , 17
377/ 971052/B / CHICOTE	414 , 61	3C0/ 131483/ / BRACADEIRA	9 , 11
377/ 971052/C / CHICOTE	427 , 48	3C0/ 129668/ / GRADE	79 , 59
377/ 971121/BL/ CHICOTE P	291 , 93	6QE/ 881921/N /BW4REVESTIMEN	121 , 95
03C/ 141031/ / DISCO EMBR	1.679 , 63	6QE/ 881921/P /ZLTREVESTIMEN	121 , 95
03F/ 141025/ / PLATO	1.341 , 74	6QE/ 881921/Q /BW4REVESTIMEN	121 , 95
03G/ 141015/N / DISCO EMBR	3.116 , 81	6QE/ 881921/G /WCTREVESTIMEN	89 , 70
561/ 907511/B / MOTOR	965 , 84	6QE/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	617 , 02
561/ 907511/C / SERVOMOTOR	965 , 84	6QE/ 820721/ / MANGUEIRA	318 , 34
561/ 907511/D / MOTOR	1.325 , 68	6QE/ 601147/ /YSWCALOTA	76 , 74
03H/ 115105/H / BOMBA OLEO	1.077 , 40	6QE/ 513269/ / CAPA PROTE	20 , 53
03H/ 115133/ / ANEL	47 , 63	6QE/ 498203/ / COIFA	105 , 07
03H/ 115403/T / FILTRO OLE	1.327 , 25	6N4/ 971916/A / BUCHA	22 , 47
561/ 907511/E / MOTOR	965 , 84	6N0/ 906102/A / BUCHA	29 , 76
561/ 927903/ / CHICOTE	314 , 75	6N0/ 906102/ / BUCHA	26 , 35
561/ 927903/A / CHICOTE	224 , 51	6N0/ 905855/F / CIL.FECHAD	705 , 22
561/ 955119/A / MOTOR	1.127 , 37	6N0/ 905855/D / CIL.FECHAD	543 , 27
561/ 959537/ /YQVINTERRUP	1.130 , 71	6N0/ 857607/M /8YSALCA	25 , 79
561/ 959701/A /Z07MOTOR	1.180 , 27	6N0/ 857607/AA/Y20ALCA	61 , 44
561/ 959701/A /Z0KMOTOR	1.325 , 80	6N0/ 857607/AA/71NALCA	430 , 19
5N0/ 937629/A / FUSIVEL	92 , 13	6N0/ 609589/ / PCA DESLIZ	4 , 57
5N0/ 941333/ /REHREGULADOR	241 , 42	6N0/ 609657/A / SUPORTE	8 , 36
5N0/ 945257/C / SUPORTE	183 , 40	6QE/ 971125/E / CHICOTE P	96 , 52
5N0/ 945259/A / SUPORTE	236 , 84	6QE/ 971125/D / CHICOTE P	1.047 , 54
5N0/ 947291/A /82VLUZ LEITUR	194 , 46	6QE/ 971125/J / CHICOTE P	165 , 24
5N0/ 947291/A /NX1LUZ LEITUR	194 , 46	6QE/ 971125/H / CHICOTE P	132 , 63
5N0/ 947291/A /Y20LUZ LEITUR	206 , 93	6QE/ 971125/A / CHICOTE P	284 , 24
5U3/ 971121/EC/ CHICOTE P	86 , 13	6QE/ 885921/AC/BW4REVESTIMEN	115 , 62
5U3/ 971121/EF/ CHICOTE P	94 , 14	6QE/ 885921/ /PJGREVESTIMEN	95 , 16
7P6/ 867439/R /WD9GUARNICAO	1.529 , 46	6QE/ 885921/AA/ZLTREVESTIMEN	434 , 29
7P6/ 867439/T /72AGUARNICAO	524 , 54	5N0/ 881744/B / CONDUTOR	42 , 29
7P6/ 867440/B /ME1GUARNICAO	1.529 , 46	3C0/ 419091/AP/E74VOLANTE	5.794 , 13
8L4/ 867283/ / GRAMPO	24 , 00	3C0/ 419091/AN/TMVVOLANTE	6.839 , 21
8N0/ 825250/G / COBERTURA	656 , 87	3C0/ 419250/B / SUPORTE	387 , 20
8N8/ 868307/ / REBITE	2 , 81	3C0/ 419378/ / MANOPLA	54 , 32
8P0/ 885995/B /6PSSUPORTE	401 , 73	3C0/ 498103/A / JUNTA HOMO	2.191 , 49
8R0/ 898022/ / JG. PECAS	67 , 07	3C0/ 498103/G / JUNTA HOMO	2.160 , 87
8R0/ 898022/A / JG. PECAS	41 , 80	3C0/ 614741/J / TUBO FREIO	135 , 94
377/ 955113/D / MOTOR	330 , 75	3C0/ 614741/Q / TUBO FREIO	240 , 33
547/ 937131/A / FUSIVEL	49 , 49	3C0/ 614742/B / TUBO FREIO	227 , 62
547/ 937557/ / CAIXA	73 , 86	3C0/ 615125/ / SUPORTE	954 , 47
038/ 103940/F / EMBLEMA VW	112 , 18	5N0/ 881703/A / ESTEIRA	667 , 25
038/ 103941/E / CANTONEIRA	233 , 94	5N0/ 881606/ /82VMANOPLA	68 , 28
038/ 103945/D / CHAPA	83 , 13	5N0/ 881516/B / ESTRUTURA	2.674 , 95
038/ 109244/J / POLIA	298 , 61	5N0/ 867292/ /82VREVESTIMEN	496 , 79
038/ 109244/Q / POLIA	266 , 28	5N0/ 867291/A /82VREVESTIMEN	496 , 79
038/ 198119/A / JG.CORREIA	1.011 , 34	5N0/ 867291/A /31XREVESTIMEN	496 , 79
561/ 907511/A / MOTOR	965 , 84	5N0/ 867291/ /95TREVESTIMEN	496 , 79
WUR/ 000372/ / BROCA ACO RAP	32 , 35	5N0/ 867291/ /82VREVESTIMEN	496 , 79
7L6/ 827302/C / DOBRADICA	1.049 , 13	5N0/ 867291/ /31XREVESTIMEN	496 , 79
7L6/ 827391/ / SUPORTE	51 , 60	5N0/ 867244/B /95TREVESTIMEN	539 , 65
7L6/ 827405/A / CHAPA	61 , 83	5N0/ 858559/F /82VCOBERTURA	403 , 59
7L6/ 827425/A / POSICAO	464 , 52	5N0/ 858217/B /95TCOBERTURA	87 , 71
7L8/ 803799/A / ELEM DEFOR	281 , 01	5N0/ 858217/B /82VCOBERTURA	87 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000378/ / BROCA ACO RAP	18 , 46	5N0/ 858069/A /XVZCOBERTURA	927 , 27
WUR/ 000384/ / BROCA ACO RAP	36 , 46	5N0/ 839461/A / MANIVELA	918 , 99
WUR/ 000389/ / BROCA ACO RAP	25 , 78	5N0/ 839462/A / MANIVELA	918 , 99
WUR/ 000399/ / BROCA ACO RAP	31 , 84	5N0/ 820577/ / BORRACHA	51 , 48
5C0/ 971095/ / CHICOTE	315 , 44	5N0/ 819705/B /81UBOCAL	87 , 71
5C0/ 971104/ / CHICOTE	315 , 44	5N0/ 819703/A /XVZCAIXA	391 , 83
5C0/ 971111/ / CHICOTE	504 , 53	6QE/ 971126/ / CHICOTE P	186 , 40
5C0/ 971111/A / CHICOTE	504 , 53	6QE/ 885921/T /BW4REVESTIMEN	121 , 95
03L/ 141015/P / DISCO EMBR	3.150 , 79	6QE/ 885921/P /5C7REVESTIMEN	100 , 67
5C0/ 971111/C / CHICOTE	546 , 67	5N0/ 881776/BG/ ESPUMA	790 , 63
5C0/ 971120/M / CHICOTE P	539 , 51	5N0/ 867461/A /1BSTAMPA	314 , 99
5C0/ 971228/AA/ CHICOTE P	1.237 , 40	5N0/ 867292/A /95TREVESTIMEN	496 , 79
5C0/ 971228/E / CHICOTE P	450 , 00	5N0/ 867292/A /82VREVESTIMEN	496 , 79
5C0/ 971228/F / CHICOTE P	450 , 00	5N0/ 867292/ /95TREVESTIMEN	496 , 79
5C0/ 971228/R / CHICOTE P	1.237 , 40	5N0/ 867291/A /95TREVESTIMEN	476 , 05
5C0/ 971230/ / CHICOTE P	555 , 55	5N0/ 867292/ /31XREVESTIMEN	496 , 79
5C0/ 971230/DL/ CHICOTE P	674 , 50	5N0/ 858779/ / MANCAL	123 , 29
5C0/ 971230/DM/ CHICOTE P	625 , 56	5N0/ 858780/ / MANCAL	123 , 29
5C0/ 971235/B / CHICOTE	288 , 77	5N0/ 858560/C /82VCOBERTURA	290 , 94
5C0/ 971650/ / CABO ANTEN	635 , 76	5N0/ 858218/B /82VCOBERTURA	82 , 74
5G0/ 853675/AP/CWBLOGOTIPO	176 , 53	5N0/ 858218/B /95TCOBERTURA	87 , 71
5GM/ 915105/N / BATERIA	1.208 , 44	5N0/ 821136/ / TIRANTE	73 , 50
5U4/ 971120/ET/ CHICOTE P	128 , 66	5N0/ 820897/ / CHAPA	172 , 59
5U4/ 971120/F / CHICOTE P	135 , 80	5N0/ 820743/F / MANGUEIRA	1.804 , 87
5U4/ 971120/FA/ CHICOTE P	166 , 93	5N0/ 521441/ / CHAPA	269 , 34
5U4/ 971120/FB/ CHICOTE P	102 , 48	5N0/ 521101/E / EIXO	10.264 , 13
5U4/ 971120/FC/ CHICOTE P	127 , 16	5M1/ 857557/F /81UCOBERTURA	149 , 99
5U4/ 971120/FD/ CHICOTE P	119 , 36	5M1/ 857557/F /H67COBERTURA	149 , 99
5U4/ 971120/FE/ CHICOTE P	165 , 89	5M1/ 857351/B /UTFTAMPA	159 , 13
5U4/ 971120/FF/ CHICOTE P	174 , 44	5M1/ 857351/B /XSFTAMPA	159 , 13
5U4/ 971120/FG/ CHICOTE P	94 , 14	5M1/ 857309/B /9B9CINZEIRO	251 , 53
5U4/ 971120/FH/ CHICOTE P	142 , 91	5M0/ 862459/C /82VPORTAOBJ	2.398 , 40
5U4/ 971120/FJ/ CHICOTE P	63 , 09	5M0/ 862459/C /95TPORTAOBJ	2.398 , 40
5U4/ 971120/GF/ CHICOTE P	169 , 40	5M0/ 858373/D /1QBPORTA OBJE	141 , 25
5U4/ 971120/GG/ CHICOTE P	195 , 51	5M0/ 858165/A /95TCALCO	58 , 33
5U4/ 971120/GJ/ CHICOTE P	134 , 73	5M0/ 858165/A /82VCALCO	58 , 33
5U4/ 971120/GL/ CHICOTE P	107 , 74	443/ 906102/B / BUCHA	45 , 10
5U4/ 971120/GM/ CHICOTE P	162 , 50	443/ 887301/C /01CCAPA	13 , 96
5U4/ 971120/GN/ CHICOTE P	188 , 69	3C0/ 825721/G / CHAPA ANTI	369 , 30
5U4/ 971120/GP/ CHICOTE P	195 , 51	3C0/ 825721/D / CHAPA ANTI	369 , 30
5U4/ 971120/GQ/ CHICOTE P	127 , 93	3C0/ 825701/C / CHAPA	269 , 34
5U4/ 971120/GS/ CHICOTE P	100 , 91	3C0/ 825671/N / CHAPA	595 , 69
561/ 959701/A /Z19MOTOR	1.222 , 44	3C0/ 825671/K / CHAPA	595 , 69
561/ 959701/A /Z1EMOTOR	1.441 , 59	3C0/ 807441/ /GRUCOBERTURA	214 , 89
561/ 959701/A /Z1JMOTOR	2.027 , 55	5N0/ 867234/B /Y20REVESTIMEN	320 , 34
03H/ 121008/D / BOMBA AGUA	1.045 , 28	5N0/ 867233/B /95TREVESTIMEN	320 , 34
561/ 959702/A /Z0FMOTOR	1.325 , 80	5N0/ 858146/ / ELEMENTO	43 , 68
561/ 959702/A /Z15MOTOR	1.183 , 87	5N0/ 839267/ / COBERTURA	43 , 11
561/ 971566/B / CHICOTE	945 , 33	5N0/ 839431/H /5APTRILHO	673 , 18
5C0/ 907375/C / UNI.COMAND	6.858 , 43	5N0/ 839249/A / LIMITADOR	170 , 29
5C0/ 907539/ / SENSOR	206 , 69	5N0/ 839198/ / PECA RETEN	41 , 28
5C0/ 927903/A / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 819203/ /XVZAUSTROEMER	450 , 38
5C0/ 927903/D / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 819430/ / TAMPA	81 , 65
5C0/ 927903/E / CHICOTE	377 , 48	5N0/ 817900/ / CONSOLE	55 , 63
5C0/ 927904/A / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 817899/ / CONSOLE	55 , 63
5C0/ 927904/C / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 817270/A / REFORCO	32 , 69
5C0/ 927904/D / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 817249/A / REFORCO	32 , 69
5C0/ 927904/E / CHICOTE	209 , 80	5N0/ 817250/A / REFORCO	32 , 69
5C0/ 927904/J / CHICOTE	224 , 51	5N0/ 806311/ / CHAPA	85 , 17
03J/ 141025/ / PLATO	250 , 68	5N0/ 805903/ /9B9SPOILER	515 , 90
03J/ 141031/ / DISCO EMBR	250 , 68	5N0/ 805911/A / COBERTURA	314 , 13
5C0/ 927904/K / CHICOTE	401 , 81	5N0/ 805912/A / COBERTURA	314 , 13
5C0/ 927904/M / CHICOTE	329 , 00	5N0/ 805811/ / CHAPA	157 , 28
03J/ 141034/ / DISCO EMBR	281 , 07	5N0/ 498099/ / EIXO TRANS	3.324 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 103647/H /	CHP COBERT	129 , 79	5N0/ 423982/ /	CHAPA	102 , 51
03L/ 115105/B /	BOMBA OLEC	1.170 , 58	5N0/ 423809/C /	MANCAL	52 , 09
03L/ 115105/F /	BOMBA OLEC	1.336 , 95	5N0/ 423760/B /	MANCAL	52 , 09
03L/ 115389/G /	FILTRO OLE	2.607 , 31	5N0/ 413031/T /	AMORTE.GAS	907 , 36
03L/ 121011/G /	BOMBA AGUA	1.938 , 53	5N0/ 423169/B /	DISCO	12 , 77
03L/ 130755/AA/	BOMBA	2.379 , 45	5N0/ 423759/B /	MANCAL	52 , 09
5C0/ 937125/C /	CENTRAL EL	1.751 , 95	5N0/ 411105/T /	MOLA	683 , 35
5C0/ 937629/A /	FUSIVEL	595 , 20	5N0/ 413031/AA/	AMORTE.GAS	907 , 36
5C0/ 937629/D /	FUSIVEL	651 , 08	5M1/ 819593/B /	COBERTURA	157 , 09
5C0/ 937629/G /	FUSIVEL	589 , 47	5M1/ 819151/A /	SAIDA AR	51 , 30
5C0/ 951115/ /	BUZINA	568 , 35	5M1/ 819152/ /	SAIDA AR	51 , 30
5C0/ 951221/A /	BUZINA	392 , 81	5M0/ 857618/ /	TRAVAMENTO	390 , 18
5C0/ 951253/A /	RELE	101 , 27	5M0/ 857494/C /95TCALCO		113 , 74
5C0/ 951528/ /	TECLA	928 , 11	5M0/ 857494/C /Y20CALCO		118 , 16
5C0/ 959537/A /YQVINTERRUPTO		1.040 , 47	5M0/ 857494/B /95TCALCO		113 , 74
1K0/ 601188/B /	PESO BALAN	9 , 65	5M0/ 857494/B /Y20CALCO		118 , 16
1K0/ 601188/E /	CONTRAPESO	16 , 10	5M0/ 857494/ /95TCALCO		109 , 04
1K0/ 601188/G /	CONTRAPESO	16 , 45	443/ 857847/B /89HBOTAO		61 , 68
1K0/ 601189/A /	PESO BALAN	8 , 17	5N0/ 819633/ /	CONDUTOR A	94 , 96
4B0/ 962109/A /01CTECLA		163 , 60	5N0/ 505233/A /	BATENTE	42 , 21
4B0/ 971260/A /	RETENTOR	28 , 90	5N0/ 498103/A /	JUNTA HOMO	1.858 , 18
4B0/ 972643/ /	RECEPTACUL	59 , 57	5M1/ 857101/H /95TTAMPA		1.088 , 97
4B0/ 973812/ /	CAIXA	32 , 54	5M1/ 857005/S /82VREVESTIMEN		1.012 , 12
4B1/ 971235/E /	CHICOTE	390 , 51	5M1/ 857005/S /95TREVESTIMEN		1.012 , 12
4D0/ 907277/ /	ANTENA	260 , 95	5M1/ 857101/H /82VTAMPA		1.088 , 97
4D0/ 907372/A /	SUPORTE	24 , 10	5M0/ 857781/A /31XGUIA		56 , 72
4D0/ 951253/ /	RELE	260 , 78	5M0/ 857781/A /82VGUIA		56 , 72
4D0/ 971636/B /	RECEPTACUL	54 , 58	5M0/ 857781/A /95TGUIA		56 , 72
4E0/ 973812/A /	RECEPTACUL	165 , 47	5M0/ 857753/E /QVZTRAVA		416 , 50
4E0/ 973812/C /	RECEPTACUL	159 , 69	5M0/ 857494/D /Y20CALCO		115 , 66
4F0/ 907283/ /	TRANSMISSO	459 , 29	5M0/ 857494/D /95TCALCO		113 , 74
4F0/ 907597/A /	SENSOR	1.311 , 21	443/ 877437/A /	PORCA	2 , 03
4F0/ 971697/ /	CHICOTE	267 , 27	3C0/ 825235/J /	ISOLANTE	868 , 58
4F0/ 972112/ /	RECEPTACUL	46 , 84	3C0/ 825216/D /	REVESTIMEN	280 , 56
4F0/ 972708/ /	RECEPTACUL	40 , 64	3C0/ 807397/B /2Z0CAPA COBER		353 , 94
4F0/ 998102/ /	RECEPTACUL	204 , 76	3C0/ 807397/A /9B9CAPA COBER		132 , 65
4FD/ 951221/A /	BUZINA	454 , 96	3C0/ 614741/G /	TUBO FREIO	240 , 33
4FD/ 951223/A /	BUZINA	454 , 96	3C0/ 614109/K /BEFAGREGADO		16.068 , 40
4G0/ 959747/ /	INTERRUPTO	746 , 91	3C0/ 419091/AM/E74VOLANTE		5.628 , 23
4H0/ 907601/D /	ATUADOR	953 , 67	3C0/ 419091/AG/E74VOLANTE		5.896 , 19
4H0/ 937527/ /	PORTA RELE	16 , 63	6QE/ 971043/A /	CHIC MOTOR	4.151 , 95
4H0/ 937528/ /	PORTA RELE	15 , 69	6QE/ 885806/J /WCUREVESTIMEN		167 , 68
4H0/ 937529/ /	SUPORTE	38 , 67	6QE/ 885806/K /ZLRREVESTIMEN		215 , 24
4H0/ 941329/ /	MODULO POT	2.202 , 32	6QE/ 885901/AC/BW4CABECA		188 , 10
4H0/ 951253/A /	RELE	89 , 00	5N0/ 881516/ /	ESTRUTURA	3.149 , 99
4H0/ 959126/A /	SENSOR	328 , 96	5N0/ 881515/B /	ESTRUTURA	2.674 , 95
4H0/ 959792/F /Z04UNIDADE		905 , 55	5N0/ 881515/ /	ESTRUTURA	2.674 , 95
4H0/ 972112/ /	RECEPTACUL	26 , 72	5N0/ 881480/C /95TCAPA COBER		32 , 42
4H1/ 937527/ /	SUPORTE	31 , 45	5N0/ 881480/B /82VCAPA COBER		35 , 96
4L0/ 971225/ /	CHICOTE P	307 , 77	5N0/ 881480/B /95TCAPA COBER		32 , 42
4L0/ 971228/AB/	CHICOTE P	1.476 , 38	5N0/ 881480/C /82VCAPA COBER		35 , 96
4L0/ 971841/ /	BUCHA	21 , 79	5N0/ 881479/C /95TCAPA COBER		32 , 42
531/ 941845/ /	PORTA RELE	81 , 88	5N0/ 867244/B /Y20REVESTIMEN		518 , 17
7P6/ 867439/L /MN3GUARNICAO		1.529 , 46	5N0/ 867243/B /95TREVESTIMEN		539 , 65
7P6/ 867439/L /NE1GUARNICAO		1.529 , 46	5N0/ 867243/B /Y20REVESTIMEN		518 , 17
7P6/ 867439/L /WD9GUARNICAO		1.665 , 27	5N0/ 867234/B /95TREVESTIMEN		320 , 34
7P6/ 867439/P /DV8GUARNICAO		1.026 , 21	6QE/ 971126/B /	CHICOTE P	170 , 21
7P6/ 867439/M /72AGUARNICAO		485 , 04	3C0/ 616575/B /	SENSOR	720 , 89
7P6/ 867439/P /LT5GUARNICAO		851 , 83	3C0/ 511115/AE/	MOLA	691 , 63
7P6/ 867439/P /PR1GUARNICAO		1.026 , 21	3C0/ 511115/AD/	MOLA	685 , 54
7P6/ 867439/R /6BBGUARNICAO		1.842 , 01	3C0/ 505434/K /	CAIXA	1.954 , 50
7P0/ 837431/H /5APTRILHO		578 , 05	3C0/ 511115/AB/	MOLA	685 , 54
1K0/ 601178/A /	PESO BALAN	1 , 45	3C0/ 511115/AC/	MOLA	685 , 54
1K0/ 601178/B /	PESO BALAN	13 , 48	3C0/ 505434/G /	CAIXA	1.954 , 50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 601178/E / CONTRAPESO	7 , 14	3C0/ 505433/K / CAIXA	1.954 , 50
1K0/ 601178/G / CONTRAPESO	7 , 15	6QE/ 998287/ / REPARO	251 , 13
1K0/ 601179/A / PESO BALAN	4 , 24	6QE/ 903999/ / PORCA	38 , 31
1K0/ 601179/B / PESO BALAN	4 , 31	6QE/ 903555/C / PARAFUSO	19 , 94
1K0/ 601179/E / CONTRAPESO	7 , 49	6QE/ 903555/B / PARAFUSO	25 , 79
1K0/ 601179/G / CONTRAPESO	9 , 44	6QE/ 903555/ / PARAFUSO	12 , 87
1K0/ 601181/A / PESO BALAN	15 , 26	6QE/ 903555/A / PARAFUSO	13 , 31
1K0/ 601181/E / CONTRAPESO	8 , 63	5N0/ 881806/DE/UFKREVESTIMEN	3.866 , 84
1K0/ 601181/G / CONTRAPESO	11 , 40	5N0/ 881806/DE/UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
1K0/ 601182/E / CONTRAPESO	11 , 79	5N0/ 881806/DD/YRTREVESTIMEN	1.947 , 37
1K0/ 601182/G / CONTRAPESO	14 , 65	5N0/ 881806/DD/XXREVESTIMEN	1.947 , 37
1K0/ 601183/A / PESO BALAN	5 , 00	5N0/ 881806/DD/XXVREVESTIMEN	1.947 , 37
1K0/ 601183/E / CONTRAPESO	12 , 50	5N0/ 881805/CS/XMBREVESTIMEN	3.866 , 84
1K0/ 601183/G / CONTRAPESO	12 , 35	5N0/ 881806/CJ/XXVREVESTIMEN	1.947 , 37
1K0/ 601184/A / PESO BALAN	5 , 21	5N0/ 881806/CJ/XXREVESTIMEN	1.947 , 37
1K0/ 601184/B / PESO BALAN	5 , 73	5N0/ 881805/CS/UFKREVESTIMEN	3.866 , 84
1K0/ 601184/E / CONTRAPESO	13 , 21	5N0/ 881805/CS/UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
1K0/ 601184/G / CONTRAPESO	12 , 97	5N0/ 867689/A / REDE	414 , 64
1K0/ 601185/A / PESO BALAN	5 , 90	5N0/ 867703/B /82VARMACAO	98 , 49
1K0/ 601185/E / CONTRAPESO	14 , 29	5N0/ 867657/ /82VTAMPA	102 , 30
1K0/ 601185/G / CONTRAPESO	14 , 16	5N0/ 867633/B / GRAMPO	7 , 41
1K0/ 601186/A / PESO BALAN	6 , 57	5N0/ 860043/G /ZAQBAGAGEIRO	2.357 , 40
1K0/ 601186/B / PESO BALAN	7 , 39	5N0/ 825747/G / TAPETE	72 , 17
1K0/ 601186/E / CONTRAPESO	15 , 01	5N0/ 807521/M /9B9SPOILER	3.977 , 03
1K0/ 601186/G / CONTRAPESO	14 , 65	5N0/ 807521/L /9B9SPOILER	756 , 90
1K0/ 601187/A / PESO BALAN	7 , 26	5N0/ 807521/C /9B9SPOILER	626 , 18
1K0/ 601187/G / CONTRAPESO	15 , 99	5N0/ 807521/B /9B9SPOILER	578 , 89
1S1/ 721503/A / PEDAL DO A	905 , 16	5N0/ 611848/ / SUPORTE	12 , 19
1S1/ 721913/B / BATENTE	19 , 33	5N0/ 611847/ / SUPORTE	12 , 19
1S1/ 723503/A / PEDAL DO A	905 , 16	5N0/ 611841/A / SUPORTE	33 , 29
1SB/ 798041/ / JG.COMANDO	391 , 36	5N0/ 611842/A / SUPORTE	33 , 29
1T0/ 000294/ / MOLDURA	15 , 84	5N0/ 867765/ /82VREVESTIMEN	251 , 77
211/ 703291/ / BATENTE	2 , 01	5N0/ 867765/ /95TREVESTIMEN	251 , 77
5K0/ 959772/ / UNIDADE	818 , 32	5N0/ 867707/B /82VARMACAO	233 , 08
5K0/ 959772/A / UNIDADE	870 , 46	5N0/ 867704/B /82VARMACAO	98 , 49
5K0/ 959839/A /L88INTERRUPTO	474 , 69	5N0/ 867658/ /82VTAMPA	102 , 30
5K0/ 959855/ /XSHINTERRUPTO	180 , 90	5N0/ 863135/B /3A8CALCO	34 , 77
5K0/ 963553/ / SISTEMA	334 , 12	5N0/ 614742/E / TUBO FREIC	240 , 33
5K0/ 965531/A / CHICOTE	663 , 41	5N0/ 614741/E / TUBO FREIC	240 , 33
5K0/ 971068/ / CHICOTE	301 , 78	5N0/ 614726/D / TUBO FREIC	135 , 94
5K0/ 971584/ / CHICOTE	365 , 73	5N0/ 614725/D / TUBO FREIC	135 , 94
5K0/ 971584/A / CHICOTE	479 , 41	5N0/ 614723/B / TUBO FREIC	89 , 19
5K1/ 959565/ /XSHINTERRUPTO	328 , 65	5N0/ 614517/N /BEFAGREGADO	14.671 , 24
5K1/ 971566/ / CHICOTE	2.245 , 00	5M1/ 863487/B /95TCOBERTURA	361 , 76
5K1/ 971566/A / CHICOTE	1.236 , 84	5M1/ 863487/B /82VCOBERTURA	361 , 76
5K1/ 971566/L / CHICOTE	909 , 97	5M1/ 863046/C /95TREVESTIMEN	112 , 70
5K1/ 971566/N / CHICOTE	908 , 91	5M1/ 863046/C /82VREVESTIMEN	112 , 70
5M0/ 907357/C / UND.COMAND	1.387 , 19	5M0/ 864245/A /9B9COBERTURA	136 , 09
5M0/ 907357/F /Z02UND.COMAND	1.265 , 77	5M0/ 864249/ /9B9COBERTURA	108 , 28
5M0/ 907391/ / UNIDADE	1.966 , 74	5M0/ 867163/ /Y20CAPA COBER	4 , 02
5M0/ 919234/B /1QBLAMPADA	190 , 31	5M0/ 864208/B /86WDESBRACOS	416 , 31
5M0/ 941334/A /REHREGULADOR	241 , 42	5M0/ 864208/B /4PADESBRACOS	416 , 31
5M0/ 945259/A / SUPORTE	51 , 88	5M0/ 864208/B /UFPDESBRACOS	416 , 31
5N0/ 919234/ /1QBLAMPADA	188 , 78	443/ 955647/A / TAMPÃO	13 , 21
5N0/ 919475/B / UNIDADE	1.045 , 78	443/ 955665/ / MANGUEIRA	13 , 05
5N0/ 919475/D / UNIDADE	1.023 , 65	443/ 971850/A / ABRACADEIR	1 , 42
5N0/ 919879/ / SONDA	2.542 , 61	443/ 941323/ / ANEL	25 , 12
5N0/ 927225/A /XSJINTERRUPTO	310 , 73	443/ 937503/ / PORTA RELE	28 , 30
5N0/ 927225/A /XSKINTERRUPTO	310 , 73	3C0/ 837216/E /INBCHAVE	377 , 82
5N0/ 927347/ / SUPORTE	89 , 18	3C0/ 837210/ / BASE	6 , 49
5N0/ 927903/M / CHICOTE	329 , 91	3C0/ 837209/ / BASE	6 , 50
5N0/ 927903/Q / CHICOTE	221 , 69	3C0/ 837206/E /GRUMACANETA	1.265 , 22
5N0/ 927904/R / CHICOTE	214 , 55	3C0/ 837205/ /GRUMACANETA	389 , 16
5N0/ 927904/S / CHICOTE	221 , 69	3C0/ 837205/E /GRUMACANETA	1.265 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 927904/T / CHICOTE	304 , 89	3C0/ 837206/ /GRUMACANETA	389 , 16
535/ 959665/ / INTERRUPTO	95 , 55	3C0/ 809122/ / ALOJAMENTO	1.743 , 00
542/ 937131/ / FUSIVEL	- , 71	3C0/ 809071/ / REFORCO	397 , 43
542/ 937131/L / FUSIVEL	- , 71	3C0/ 809072/ / REFORCO	397 , 43
542/ 937131/M / FUSIVEL	1 , 42	3C0/ 809121/ / ALOJAMENTO	1.743 , 00
542/ 937503/D / RELE	31 , 36	5N0/ 601025/C /8Z8RODA	2.459 , 79
542/ 947561/B / INTERRUPTO	13 , 79	5N0/ 601027/A /03CRODA	625 , 71
7L0/ 803422/B / CX RODA	2.291 , 40	5N0/ 601205/ / SUPORTE	68 , 70
7L0/ 803425/A / CX RODA	2.291 , 40	5N0/ 521443/ / PROTECAO	228 , 85
1K1/ 721503/AN/ PEDAL DO A	959 , 84	5M1/ 858365/H /82VREVESTIMEN	277 , 48
1K1/ 721503/AS/ PEDAL DO A	804 , 53	5M1/ 858349/B /81UCOBERTURA	194 , 35
1K1/ 721503/BB/ PEDAL DO A	679 , 27	5M1/ 857921/G /82VPORTA OBJE	274 , 50
1K1/ 721913/E / COLUNA	101 , 46	5M1/ 857921/G /95TPORTA OBJE	274 , 50
1K1/ 721913/F / COLUNA	99 , 96	5M0/ 863279/ /9B9COBERTURA	140 , 21
1K1/ 721913/L / COLUNA	137 , 82	5M0/ 862543/C /95TTAMPA	127 , 00
1K1/ 721913/M / COLUNA	101 , 46	5M0/ 862559/ /82VCALCO	61 , 24
1K1/ 723503/AK/ PEDAL DO A	959 , 84	5M0/ 862559/ /95TCALCO	61 , 24
1K1/ 723503/AL/ PEDAL DO A	850 , 37	5M0/ 863233/A / SUPORTE	41 , 42
1K1/ 723503/AN/ PEDAL DO A	835 , 98	5M0/ 862543/C /82VTAMPA	132 , 06
1K1/ 723503/AR/ PEDAL DO A	679 , 27	443/ 906232/ / RECEPTACUL	38 , 31
5C7/ 858365/C /TS4COBERTURA	353 , 26	443/ 906233/ / RECEPTACUL	102 , 07
1K1/ 723503/BA/ PEDAL DO A	1.009 , 59	443/ 906235/ / RECEPTACUL	101 , 10
1K2/ 419502/BB/ COLUNA DIR	3.833 , 25	443/ 906231/ / RECEPTACUL	29 , 37
1L0/ 711051/ / ALAVMUDANC	109 , 92	443/ 906102/G / BUCHA	43 , 49
1S0/ 711046/A / ALAVMUDANC	416 , 73	443/ 906102/D / BUCHA	58 , 19
1S0/ 711202/B / ALAVANCA	209 , 64	443/ 906102/C / BUCHA	45 , 98
1S0/ 711355/B /GRUSUPORTE	54 , 67	3C0/ 831402/D / DOBRADICA	145 , 70
1S0/ 711637/A / CLIP	5 , 44	3C0/ 831401/D / DOBRADICA	142 , 91
1S0/ 713025/ / ALAVMUDANC	1.746 , 95	3C0/ 807717/C /C9XFRISO	307 , 83
1S0/ 713061/ / CARCACA	914 , 17	3C0/ 615404/C / CARCACA	2.894 , 92
1S0/ 721115/ / SUPORTE	1.056 , 50	3C0/ 615403/C / CARCACA	2.894 , 92
1S0/ 721152/ / EIXOSUPORT	98 , 33	3C0/ 615403/E / CARCACA	3.611 , 01
1S0/ 721359/ / BUCHA	41 , 30	3C0/ 615403/F / CARCACA	2.894 , 92
5U0/ 407365/A / ALAVANCA	126 , 70	3C0/ 615403/B / CARCACA	2.894 , 92
5Z0/ 805757/A / SUPORTE	6 , 62	3C0/ 501476/A / COBERTURA	14 , 13
1S0/ 721363/ / MOLA	105 , 88	3C0/ 501475/A / COBERTURA	14 , 34
5C6/ 877633/ / CALHA	1.246 , 34	3C0/ 501249/ / CAPA	4 , 73
1S0/ 721388/C / CIL.TRANSM	746 , 67	3C0/ 498201/A / COIFA	179 , 40
1S0/ 721543/ / ESFERA	32 , 02	6QE/ 971141/ / CHICOTE	10.495 , 21
WUR/ 000878/ / CJ PRIS 1/2 C	16 , 21	6QE/ 971126/D / CHICOTE P	94 , 47
WUR/ 000885/ / CONEC MACHO I	19 , 30	6QE/ 971126/E / CHICOTE P	210 , 04
327/ 803135/2 / TRAVESSA	345 , 59	6QE/ 971126/G / CHICOTE P	242 , 33
WUR/ 000847/ / CHAVE POLIGON	82 , 91	6QE/ 971126/C / CHICOTE P	696 , 24
WUR/ 000886/ / CONEC MACHO I	19 , 57	5N0/ 611732/A / COBERTURA	39 , 06
WUR/ 000887/ / CONEC MACHO I	15 , 34	5M1/ 863045/C /95TREVESTIMEN	112 , 70
WUR/ 000888/ / CONEC MACHO I	13 , 94	5M1/ 863045/C /82VREVESTIMEN	112 , 70
WUR/ 000889/ / CONECTOR P/EN	36 , 29	5M1/ 858365/H /95TREVESTIMEN	277 , 48
WUR/ 000890/ / CONECTOR P/EN	16 , 34	5M1/ 858543/ / FECHO	11 , 17
WUR/ 000839/ / CHAVE POLIGON	189 , 56	5M1/ 858544/ / FECHO	11 , 17
WUR/ 000834/ / CHAVE P/ PONT	141 , 89	5M0/ 863359/B /95TCAPA COBER	2 , 17
WUR/ 000833/ / CHAVE MANDRIL	40 , 06	5M0/ 863453/ / BATENTE	13 , 40
WUR/ 000832/ / CHAVE MANDRIL	15 , 65	5M0/ 864161/A / DESBRACOS	1.163 , 07
WUR/ 000806/ / CHAVE IMPACTO	1.063 , 94	5M0/ 863359/B /82VCAPA COBER	2 , 17
WUR/ 000804/ / CHAVE IMPACTO	6.239 , 94	5M0/ 863280/ /9B9COBERTURA	73 , 21
WUR/ 000802/ / CHAVE IMPACTO	7.674 , 15	443/ 927817/ / CASQUILHO	214 , 78
325/ 827349/1 / MOLA	45 , 50	443/ 927169/ / BUCHA	56 , 29
325/ 827302/1 / DOBRADICA	119 , 13	3C0/ 837106/B /3Q7CAPA COBER	87 , 40
325/ 827301/1 / DOBRADICA	119 , 13	3C0/ 615404/F / CARCACA	2.894 , 92
WUR/ 000891/ / CONECTOR DE T	6 , 62	3C0/ 615404/E / CARCACA	3.416 , 70
WUR/ 000892/ / CONECTOR DE T	1 , 55	3C0/ 505433/G / CAIXA	1.982 , 58
2H0/ 801147/ / SUPORTE	40 , 87	6QE/ 971858/A / SUPORTE	21 , 96
5Z0/ 413175/ / COIFA	69 , 50	6QE/ 971227/ / CABOS	367 , 32
2H0/ 801771/ / ALOJAMENTO	342 , 31	6QE/ 898174/ / JG. PATIM	188 , 29
2H0/ 802015/ / CHAPA	2.663 , 14	6QE/ 898819/ / CAIXA	222 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 802015/A / CHAPA	2.681 , 07	5N0/ 881805/CR/XMBREVESTIMEN	3.866 , 84
5Z0/ 422407/A / CALCO	35 , 15	5N0/ 881805/CR/UFKREVESTIMEN	3.866 , 84
2H0/ 802171/ /GRUCHAPA ALOJ	672 , 84	5N0/ 881805/CR/UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
2H0/ 802172/ /GRUCHAPA ALOJ	672 , 84	5N0/ 881805/CP/XXLREVESTIMEN	1.947 , 37
2H0/ 802569/ / ALOJAMENTO	740 , 77	5N0/ 881805/CP/YRTREVESTIMEN	1.947 , 37
5Z0/ 501615/C / TAMBOR	291 , 05	5N0/ 881805/CP/XLVREVESTIMEN	1.947 , 37
5Z0/ 513025/E / AMORTECEDO	402 , 94	5N0/ 867601/A /82VREVESTIMEN	544 , 53
5Z0/ 513025/K / AMORTECEDO	431 , 60	5N0/ 867462/ /1BSTAMPA	324 , 96
5Z0/ 513025/M / AMORTECEDO	427 , 44	5N0/ 858858/ / PECA ENCHI	334 , 70
5Z0/ 513025/N / AMORTECEDO	313 , 09	5N0/ 860025/H /03CBAGAGEIRO	1.369 , 67
2H0/ 802570/ / ALOJAMENTO	509 , 51	5N0/ 860026/H /03CBAGAGEIRO	1.369 , 67
2H0/ 803101/A / LONGARINA	3.336 , 44	5N0/ 858857/ / PECA ENCHI	334 , 70
2H0/ 803107/ / LONGARINA	2.643 , 68	5N0/ 858855/A /1BSPLATAFORMA	2.492 , 98
1S0/ 803505/A /GRULONGARINA	859 , 67	5N0/ 839768/B / CANTONEIRA	45 , 72
1S0/ 803506/A /GRULONGARINA	859 , 67	5N0/ 823363/A / HASTE	128 , 53
1S0/ 804056/A /GRUFIXACAO	123 , 50	5N0/ 601307/D /RGYPNEU	2.355 , 97
1S0/ 804181/A /GRUCHP COBERT	87 , 69	5N0/ 601307/D /RDNPNEU	2.355 , 97
1S0/ 804455/A /GRULONGARINA	45 , 98	3C0/ 820743/BG/ MANGUEIRA	1.688 , 30
1S0/ 804473/ /GRUCHAPA	249 , 10	3C0/ 820743/BD/ MANGUEIRA	1.672 , 40
1S0/ 804474/ /GRUCHAPA	249 , 10	3C0/ 820743/BQ/ MANGUEIRA	1.758 , 27
1S0/ 805115/E /GRUCX RODA	1.302 , 94	3C0/ 820751/ / BUCHA	55 , 53
1S0/ 805275/D / CAIXA	640 , 97	3C0/ 804869/E / CONSOLE	230 , 14
1J0/ 941018/E / FAROL	1.939 , 21	3C0/ 804869/D / CONSOLE	239 , 14
1J1/ 823531/C / TIRANTE	239 , 74	3C0/ 601307/C /RGYPNEU	2.261 , 65
1J1/ 823533/C /3PTMANOPLA	150 , 04	3C0/ 601307/C /RDNPNEU	1.988 , 76
1J1/ 823533/C /3U6MANOPLA	126 , 14	3C0/ 601307/C /RCOPNEU	2.158 , 47
1J1/ 823533/C /71NMANOPLA	135 , 94	443/ 131541/ / RESERVATOR	183 , 65
1J1/ 823533/C /7G8MANOPLA	120 , 15	443/ 601305/ /RFIPNEU	1.112 , 63
1J1/ 823533/C /82VMANOPLA	146 , 99	443/ 601305/ /RCOPNEU	1.368 , 97
1J1/ 823533/C /B41MANOPLA	121 , 93	443/ 498201/B / COIFA	261 , 79
1J1/ 823533/C /U71MANOPLA	136 , 94	443/ 616797/C / SUPORTE	12 , 83
1J1/ 823633/A / SUPORTE	31 , 35	5K0/ 906970/ / ALAVENGATE	24 , 10
1J1/ 941017/K / FAROL	2.059 , 59	5M0/ 035345/ / TAMPAO	6 , 44
1J1/ 941017/N / FAROL	2.059 , 59	5K1/ 863247/A / ISOLAMENTO	456 , 28
1J1/ 941017/Q / FAROL	2.102 , 40	5K0/ 971636/ / CAIXA	190 , 16
1S0/ 810122/ /GRUCHAPAFECHA	29 , 07	5M0/ 819039/C /H67COBERTURA	584 , 17
1S0/ 810423/A / SUPORTE	1 , 64	3C0/ 601149/A /TJYTAMPAO	74 , 29
1S0/ 813088/ /GRUCHAPA	98 , 57	3C0/ 601173/ /9B9CAPA	2 , 25
1J1/ 941018/K / FAROL	2.059 , 59	3C0/ 601307/C /RBSPNEU	697 , 80
1J1/ 941018/N / FAROL	2.059 , 59	3C0/ 601025/S /88ZRODA	4.521 , 87
1S0/ 817123/H /GRUTRAVESSA	80 , 06	3C0/ 601025/S /QQ9RODA	4.521 , 87
1S1/ 805367/ /GRUALOJAMENTO	19 , 19	3C0/ 411105/AK/ MOLA	740 , 08
1S1/ 805422/B /GRUPAINEL	2.584 , 63	3C0/ 411105/AL/ MOLA	740 , 08
1S3/ 809429/ /GRUPAINEL	120 , 99	3C0/ 411105/B / MOLA	740 , 08
1S3/ 809430/ /GRUPAINEL	120 , 99	3C0/ 411105/C / MOLA	740 , 08
WUR/ 000786/ / CHAVE FIXA ZE	174 , 19	3C0/ 411105/AH/ MOLA	740 , 08
WUR/ 000787/ / CHAVE FIXA ZE	186 , 19	3C0/ 411105/AG/ MOLA	740 , 08
WUR/ 000793/ / CHAVE HEXAGON	149 , 46	3C0/ 411105/AF/ MOLA	740 , 08
WUR/ 000798/ / CHAVE HEXAGON	73 , 39	3C0/ 411105/AE/ MOLA	740 , 08
325/ 813333/1 / SUPORTE	43 , 58	3C0/ 411105/AA/ MOLA	740 , 08
325/ 813345/1 / TRAVESSA	239 , 66	6QE/ 951181/A / SUPORTE	4 , 15
3C9/ 809611/ / REFORCO	311 , 20	4B3/ 501530/ / BARRA DIR	716 , 75
3C9/ 809612/ / REFORCO	311 , 20	4B3/ 407254/G / CAIXA	3.504 , 99
3C9/ 810347/ / PAINEL	421 , 72	4B3/ 407253/G / CAIXA	3.504 , 99
06A/ 133567/A / BATENTE	121 , 78	4B3/ 407151/K / BRACO	1.246 , 99
06A/ 133567/D / BATENTE	32 , 11	3C0/ 411303/AC/ BARRA	918 , 40
3C9/ 810347/A / PAINEL	427 , 97	3C0/ 411105/N / MOLA	740 , 08
3C9/ 810348/ / PAINEL	421 , 72	3C0/ 411105/P / MOLA	740 , 08
06A/ 906012/A / UNID.COMAN	5.208 , 38	3C0/ 411105/S / MOLA	740 , 08
WUR/ 001520/ / MANG P/COMB (11 , 20	3C0/ 411303/AA/ BARRA	1.062 , 46
WUR/ 001521/ / MANG P/COMB (9 , 54	3C0/ 411105/M / MOLA	740 , 08
WUR/ 001522/ / MANGUEIRA CON	21 , 71	3C0/ 411105/L / MOLA	740 , 08
WUR/ 001524/ / MANG P/COMB (14 , 08	3C0/ 411105/F / MOLA	740 , 08
WUR/ 001525/ / MANGUEIRA CON	31 , 22	6QE/ 955326/ / BRACO	68 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001526/ / MANG P/COMB (26 , 37	6QE/ 955409/ / BRACO	114 , 47
WUR/ 001527/ / MANG P/COMB (4 , 61	6QE/ 955410/ / BRACO	107 , 24
WUR/ 001529/ / MANG P/COMB (8 , 42	6QE/ 955325/ / BRACO	68 , 15
WUR/ 001530/ / MANG P/COMB (8 , 04	6QE/ 955121/ / BRACO	36 , 06
WUR/ 001531/ / MANGOTE PAR	93 , 37	5N0/ 920870/CX/Z01INSTRUMENT	3.815 , 20
WUR/ 001532/ / MANGUEIRA ESP	576 , 75	5N0/ 881405/P /UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
WUR/ 001533/ / MANGUEIRA PRE	31 , 97	5N0/ 881313/F /95TREVESTIMEN	309 , 95
WUR/ 001534/ / MANGUEIRA PRE	41 , 42	5N0/ 881347/A /9B9COBERTURA	65 , 36
211/ 827401/A/ MOLA	20 , 66	5N0/ 867012/C /XNJREVESTIMEN	2.697 , 81
211/ 827421/ / GUIA	24 , 17	5N0/ 867012/C /XNLREVESTIMEN	2.697 , 81
211/ 837296/1/ PLACA FECH	46 , 13	5N0/ 867012/B /XNAREVESTIMEN	1.757 , 43
WUR/ 001535/ / MANGUEIRA PRE	29 , 62	5N0/ 867011/C /XNMREVESTIMEN	2.697 , 81
WUR/ 001536/ / MANIFOLD COMP	2.174 , 13	5N0/ 867011/C /XNLREVESTIMEN	2.697 , 81
WUR/ 001537/ / MANIFOLD COMP	1.182 , 54	5N0/ 867011/C /XNJREVESTIMEN	2.697 , 81
WUR/ 001538/ / MANOPLA BANCC	25 , 40	5N0/ 867011/B /YRRREVESTIMEN	1.757 , 43
WUR/ 001539/ / MANUAL AR CON	249 , 01	5N0/ 867011/B /XNAREVESTIMEN	1.757 , 43
WUR/ 001541/ / MARCADOR INDU	41 , 23	5N0/ 864974/ / ISOLAMENTO	307 , 03
WUR/ 001542/ / MARCADOR INDU	41 , 23	5N0/ 864649/A / ISOLAMENTO	59 , 37
WUR/ 001543/ / MARCADOR INDU	41 , 23	5N0/ 857463/B /81UDIFUSOR AR	86 , 22
WUR/ 001545/ / MARCADOR INDU	41 , 23	5N0/ 837923/A / COIFA	69 , 44
WUR/ 001556/ / MASSA CALAF W	5 , 89	5N0/ 813147/ / REVESTIMEN	964 , 13
217/ 801065/1/ CHAPA	3.222 , 28	5N0/ 810847/A / CHAPA	90 , 83
217/ 801403/1 /ACBCHAPA	663 , 07	5N0/ 317229/ / CONJUNTO	106 , 31
217/ 801404/1 /ACBCHAPA	663 , 07	5N0/ 298403/ / ELEMENTO	424 , 38
2H0/ 803108/ / LONGARINA	2.643 , 68	5N0/ 253461/ / CHAPA	106 , 01
2H0/ 803231/ / TRAVESSA	1.539 , 03	5N0/ 253609/E / SILENCIOSO	2.497 , 07
2H0/ 803232/ / TRAVESSA	1.495 , 54	5M0/ 941109/A / PUXADOR	60 , 04
2H0/ 803255/ / ALOJAMENTO	385 , 63	5M0/ 886828/B /82VCOBERTURA	8 , 62
2H0/ 803256/ / ALOJAMENTO	385 , 63	5M0/ 886827/B /82VCOBERTURA	8 , 62
2H0/ 803267/ / SUPORTE	510 , 03	4B0/ 254550/PX/ TUBO	8.019 , 45
2H0/ 803413/ / SUPORTE	337 , 52	3C0/ 253684/A / COBERTURA	490 , 64
2H0/ 803427/ / SUPORTE	271 , 54	3C0/ 121157/BN/ MANGUEIRA	24 , 83
2H0/ 803428/ / SUPORTE	271 , 54	3C0/ 121157/T / MANGUEIRA	67 , 32
2H0/ 803501/ / LONGARINA	3.645 , 07	3C0/ 121283/ / CONDUTOR A	71 , 28
2H0/ 803502/ / LONGARINA	3.511 , 25	3C0/ 121157/AK/ MANGUEIRA	166 , 91
1T0/ 971176/ / CHICOTE	214 , 55	3C0/ 121157/AF/ MANGUEIRA	29 , 51
6C0/ 423810/A/ BARRA DIR	290 , 15	3C0/ 121157/AE/ MANGUEIRA	85 , 60
111/ 711329/ / MOLA	2 , 13	3C0/ 121156/AK/ MANGUEIRA	733 , 60
6C0/ 423811/A/ TERMINAL	306 , 16	6QE/ 881805/AJ/WCUREVESTIMEN	74 , 37
2H0/ 803531/ / TRAVESSA	2.376 , 44	6QE/ 881805/AK/WCQREVESTIMEN	73 , 01
3C8/ 817121/ / TRAVESSA	733 , 38	6QE/ 881405/S /WCRREVESTIMEN	100 , 17
3C8/ 817121/A/ TRAVESSA	733 , 38	6QE/ 881405/T /WCUREVESTIMEN	101 , 08
3C8/ 817163/ / TRAVESSA	525 , 50	6QE/ 881775/ / ESPUMA	220 , 12
3C8/ 817189/ / COBERTURA	595 , 13	6QE/ 881775/A / ESPUMA	112 , 51
3C8/ 817385/A/ FECHAMENTO	170 , 41	6QE/ 857101/A /75RPORTA LUVA	294 , 66
3C8/ 817386/A/ FECHAMENTO	170 , 41	6QE/ 857101/C /75RPORTA LUVA	281 , 79
3C8/ 827301/A/ DOBRADICA	424 , 73	6QE/ 857121/B /U71TAMPA	529 , 04
3C8/ 827302/A/ DOBRADICA	424 , 73	6QE/ 857021/ / SUPORTE	32 , 11
3C8/ 837017/A/ CABO	76 , 04	6QE/ 857017/D /CTRTRAVESSA	148 , 98
3C9/ 802952/ / TRAVESSA	425 , 37	6QE/ 201997/A / TUBO	112 , 73
3C9/ 809263/ / REFORCO	543 , 13	6QE/ 253059/AB/ TUBO	2.777 , 19
3C9/ 809437/ / PAINEL	1.016 , 98	6QE/ 201993/ / TUBO	7 , 71
06A/ 131371/T / MANGUEIRA	66 , 10	6QE/ 201931/E / TUBO	16 , 95
06A/ 133062/Q/ UNID.COMAN	5.094 , 37	6QE/ 201553/ /9B9TAMPA	28 , 34
06A/ 133064/H/ UNID.COMAN	2.061 , 19	6N1/ 819021/ / VENTONHA	2.403 , 76
06A/ 133287/G / ANEL	83 , 98	6N0/ 837211/A / BASE	32 , 55
06A/ 133287/L / ANEL	27 , 49	6N0/ 201511/A / FILTR COMB	73 , 68
06A/ 133354/H / CONDUTOR A	872 , 58	6N0/ 253115/D / VEDACAO	75 , 24
06A/ 133376/ / CHAPA	27 , 90	6N0/ 407175/A / CHAPA	67 , 32
06A/ 133459/G / ANEL	47 , 10	6N0/ 201505/B / CHAPA	94 , 73
06A/ 133528/D / VALVULA	181 , 31	6N0/ 201374/D / TUBO	130 , 67
3C9/ 809438/ / PAINEL	795 , 92	6K9/ 857502/C /01CESPELHO	706 , 71
1J0/ 941017/G / FAROL	1.899 , 27	6K9/ 807390/ / BUCHA	5 , 91
WUR/ 000684/ / CHAVE CATRACA	1.537 , 57	6K6/ 809603/E / PAINEL	1.607 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000693/ / CHAVE CATRACA	278 , 46	4B1/ 971259/A / CHICOTE	603 , 60
WUR/ 000697/ / CHAVE COMBINA	338 , 31	4B0/ 867276/A / GRAMPO	2 , 15
WUR/ 000698/ / CHAVE COMBINA	315 , 25	3C0/ 253609/AG/ SILENCIOSO	2.574 , 16
WUR/ 000705/ / CHAVE COMBINA	115 , 79	4B0/ 881097/ /B41CAPA COBER	67 , 64
WUR/ 000709/ / CHAVE COMBINA	249 , 67	3C0/ 254505/X / TUBO	14.284 , 00
WUR/ 000736/ / CHAVE COMBINA	224 , 65	4B0/ 254501/HX/ TUBO	11.294 , 89
WUR/ 000751/ / CHAVE ESTRELA	103 , 16	3C0/ 121345/AH/ VEDACAO	35 , 05
WUR/ 000754/ / CHAVE ESTRELA	260 , 39	3C0/ 121345/AK/ VEDACAO	36 , 00
WUR/ 000756/ / CHAVE ESTRELA	154 , 06	3C0/ 121333/ / CONDUTOR A	119 , 25
WUR/ 000757/ / CHAVE ESTRELA	166 , 60	3C0/ 121330/ / CONDUTOR A	109 , 75
WUR/ 000769/ / CHAVE ESTRELA	142 , 73	3C0/ 121321/ / TAMPÁ	87 , 56
WUR/ 000770/ / CHAVE ESTRELA	157 , 69	3C0/ 121284/B / CONDUTOR A	71 , 28
WUR/ 000775/ / CHAVE FIXA ZE	167 , 43	3C0/ 121284/ / CONDUTOR A	71 , 28
WUR/ 000779/ / CHAVE FIXA ZE	192 , 64	3C0/ 121283/B / CONDUTOR A	71 , 28
325/ 809101/7 /CTRCX RODA	1.321 , 05	6QE/ 881805/H /NPYREVESTIMEN	177 , 23
325/ 809105/3 / CX RODA	257 , 30	6QE/ 857131/ /75RFECHO	200 , 55
231/ 837657/2 / PREA ALARG	118 , 99	6QE/ 857198/ / TIRANTE	11 , 64
231/ 837658/2 / PREA ALARG	130 , 68	6QE/ 857121/B /71NTAMPÁ	526 , 86
237/ 809485/1 / SUPORTE	34 , 44	6QE/ 857022/ / SUPORTE	29 , 55
237/ 809591/1 / CANTONEIRA	13 , 96	6QE/ 819151/ / SAIDA AR	18 , 89
237/ 813061/2 / SUPORTE	20 , 66	6QE/ 819875/ / CAIXA	55 , 60
237/ 813217/1 / TRAVESSA	192 , 61	6QE/ 407272/F / SEMI EIXO	1.152 , 21
237/ 813251/1 / REFORCO	7 , 17	6QE/ 407272/N / SEMI EIXO	1.036 , 74
237/ 813267/1 /CTRREFORCO	54 , 47	6QE/ 407271/H / SEMI EIXO	773 , 11
237/ 813680/1 / CALCO	16 , 91	6QE/ 407271/ / SEMI EIXO	947 , 11
237/ 817319/1 / TRAVESSA	260 , 05	6N1/ 857522/ / ESPELHO	243 , 19
231/ 857121/1 /L80TAMPÁ	82 , 66	6N0/ 837313/ / ANEL	11 , 14
4B0/ 501521/E / SUPORTE	1.351 , 27	6N0/ 419044/ / TAMPÁO	4 , 06
4B0/ 511115/C / MOLA	1.556 , 99	6N0/ 419091/F /01CVOLANTE	2.130 , 11
4B0/ 512131/N / BATENTE	166 , 95	6N0/ 412359/C / CAPA	9 , 36
4B0/ 513031/J / AMORTE.GAS	1.435 , 50	6N0/ 412331/E / MANCAL	306 , 28
4B0/ 513031/P / AMORTE.GAS	4.493 , 57	6N0/ 411105/C / MOLA	873 , 57
2H5/ 971121/AL/ CHICOTE P	1.188 , 88	6N0/ 411329/ / ANEL	27 , 46
2H5/ 971121/J / CHICOTE P	761 , 86	6K9/ 861402/B / CHAPA	867 , 22
2H5/ 971121/L / CHICOTE P	851 , 02	6K9/ 857522/C / ESPELHO	324 , 18
2H5/ 971121/M / CHICOTE P	815 , 37	6K9/ 857521/E / VIDRO	610 , 95
2H5/ 971121/P / CHICOTE P	794 , 18	6K9/ 807790/ / ABSORCAO	206 , 60
2H5/ 971121/R / CHICOTE P	1.237 , 51	6K9/ 807249/ / CLIP	4 , 46
2H5/ 971121/S / CHICOTE P	1.129 , 75	6K9/ 807335/ / SUPORTE	110 , 60
2H5/ 971121/T / CHICOTE P	1.167 , 97	4B1/ 971279/K / CHICOTE	884 , 49
2H7/ 971693/E / CHICOTE P	344 , 14	4B1/ 971279/M / CHICOTE	2.891 , 25
2H7/ 971693/G / CHICOTE P	457 , 53	3C0/ 411303/Q / BARRA	918 , 40
2H7/ 971693/J / CHICOTE P	551 , 38	5N0/ 941119/ / VEDACAO	176 , 32
2H7/ 971693/L / CHICOTE P	551 , 38	5N0/ 881479/C /82VCAPA COBER	35 , 96
2H7/ 971694/A / CHICOTE P	228 , 47	5N0/ 881479/B /95TCAPA COBER	32 , 42
2H7/ 971694/E / CHICOTE P	344 , 14	5N0/ 881479/B /82VCAPA COBER	35 , 96
2H7/ 971694/G / CHICOTE P	344 , 14	5N0/ 881479/A /95TCAPA COBER	32 , 42
2H7/ 971694/J / CHICOTE P	551 , 38	5N0/ 881479/A /82VCAPA COBER	35 , 96
2H7/ 971694/L / CHICOTE P	551 , 38	5N0/ 881470/ /82VCAPA COBER	14 , 16
2HH/ 971051/ / CHICOTE	14.185 , 34	5N0/ 881464/ /95TCAPA COBER	29 , 90
2HH/ 971057/ / CHIC MOTOR	59.716 , 79	5N0/ 867212/G /XPMREVESTIMEN	2.136 , 03
1J0/ 821135/B / TIRANTE	74 , 96	5N0/ 867233/B /Y20REVESTIMEN	306 , 47
1J0/ 821136/B / TIRANTE	32 , 56	5N0/ 867212/G /XPLREVESTIMEN	2.136 , 03
2T0/ 998754/D / JG.PECAS	200 , 18	5N0/ 867212/G /XPJREVESTIMEN	2.136 , 03
2Z0/ 971228/C / CHICOTE P	398 , 14	5N0/ 867212/E /YRSREVESTIMEN	1.523 , 76
1J0/ 823301/ / DOBRADICA	123 , 93	5N0/ 867212/E /XPAREVESTIMEN	1.523 , 76
1J0/ 823302/A / DOBRADICA	123 , 93	5N0/ 867211/G /XPJREVESTIMEN	2.136 , 03
1J0/ 823359/B / AMORTECEDO	63 , 95	5N0/ 867211/G /XPLREVESTIMEN	2.136 , 03
1J0/ 823359/D / AMORTECEDO	233 , 65	5N0/ 857806/ /RAACINTO 3 PT	1.002 , 92
1J0/ 823499/A / BATENTE	6 , 15	5N0/ 857635/A /95TGANCHOPROT	46 , 73
1J0/ 823629/D /01CCOBERATURA	20 , 97	5N0/ 857635/A /Y20GANCHOPROT	46 , 73
1J0/ 823630/E /01CCOBERATURA	20 , 97	5N0/ 857552/H /4T6PARASOL	839 , 60
1J0/ 823707/B / VEDACAO	49 , 64	5N0/ 839197/ / PECA RETEN	41 , 28
1J0/ 823723/ / VEDACAO	147 , 77	5N0/ 805567/B / FECHADURA	214 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 823729/ / PECA ENCHI	32 , 63	5N0/ 805077/ / REFORCO	49 , 57
1J0/ 823754/ / BATENTE	20 , 32	5N0/ 411105/AG/ MOLA	654 , 68
1J0/ 839434/ / TRILHO	36 , 34	5N0/ 411105/AF/ MOLA	654 , 68
1J0/ 877829/A /2XPCOBERTURA	179 , 34	5N0/ 411105/R / MOLA	654 , 68
1J0/ 877829/B /6K8COBERTURA	275 , 24	5N0/ 411105/S / MOLA	654 , 68
1J0/ 941017/E / FAROL	1.939 , 21	5N0/ 411105/AC/ MOLA	654 , 68
3C8/ 810825/ / REFORCO	66 , 26	5N0/ 411105/AD/ MOLA	654 , 68
3C8/ 810826/ / REFORCO	66 , 26	5N0/ 411105/AE/ MOLA	654 , 68
3C8/ 810827/ / REFORCO	66 , 26	5N0/ 411105/AB/ MOLA	654 , 68
3C8/ 810828/ / REFORCO	66 , 26	5M1/ 816311/ / MANGUEIRA	82 , 44
1C0/ 813311/B / SUPORTE	541 , 66	5M1/ 815077/A / PECAINTERM	87 , 26
1C0/ 813493/B / CANTONEIRA	83 , 90	5M0/ 971896/A / CONDUTOR	22 , 77
1C0/ 813494/B / CANTONEIRA	88 , 11	5M0/ 971896/ / CONDUTOR	22 , 77
1C0/ 813743/B / SUPORTE	14 , 45	5M0/ 955986/C /9B9INJETOR	217 , 46
3C8/ 810899/B / BUCHA	58 , 64	5M0/ 955875/ / CONEXAO	55 , 97
1C0/ 813744/B / SUPORTE	14 , 45	5M0/ 857147/F /81UMANOPLA	110 , 78
1C0/ 817101/D / TETO	5.201 , 75	443/ 857847/B /7G8BOTAO	49 , 17
3C8/ 817119/A / TRAVESSA	405 , 57	443/ 857847/A / BOTAO	36 , 17
5Q0/ 803457/ / PRATO MOLA	173 , 84	443/ 857847/B /4PKBOTAO	48 , 95
058/ 260511/ / SUPORTE	434 , 77	3C0/ 825202/E / REVESTIMEN	350 , 46
1C0/ 821021/ /GRUPARALAMA	1.560 , 37	3C0/ 825201/D / REVESTIMEN	350 , 46
1C0/ 821022/ /GRUPARALAMA	1.560 , 37	3C0/ 823723/ / VEDACAO	162 , 54
1C0/ 821087/F / FECHAMENTO	214 , 97	3C0/ 823729/A / PECA ENCHI	46 , 68
1C0/ 821088/F / FECHAMENTO	214 , 97	3C0/ 823730/A / PECA ENCHI	46 , 68
1C0/ 821105/F /GRUPARALAMA	1.140 , 87	3C0/ 807217/R /GRUCOBERTURA	3.035 , 47
1C0/ 821106/F /GRUPARALAMA	1.066 , 63	3C0/ 807217/AA/GRUCOBERTURA	3.694 , 63
1C0/ 821227/E / SUPORTE	46 , 20	3C0/ 807184/ / SUPORTE	60 , 06
066/ 131119/A / ADAPTADOR	374 , 30	3C0/ 807183/ / SUPORTE	56 , 81
1C0/ 821227/G / SUPORTE	20 , 15	3C0/ 807178/ / GUIA	47 , 67
1C0/ 821228/G / SUPORTE	20 , 15	3C0/ 807093/ / TRAVESSA	293 , 57
1C0/ 821229/H / SUPORTE	32 , 86	3C0/ 807109/C / SUPORTE	1.349 , 09
1C0/ 821230/E / SUPORTE	34 , 77	3C0/ 612041/BG/ TUBO	383 , 90
1C0/ 821230/G / SUPORTE	71 , 86	3C0/ 612041/S / TUBO	1.465 , 23
1C0/ 821255/AB/ PLACA	20 , 10	3C0/ 614109/A /BEFAGREGADO	16.068 , 40
1C0/ 821255/AC/ PLACA	20 , 67	3C0/ 612041/BC/ TUBO	256 , 30
1C0/ 821255/P / PLACA	21 , 88	3C0/ 612041/AP/ TUBO	256 , 30
1C0/ 821256/B / PLACA	20 , 67	3C0/ 611848/A / SUPORTE	12 , 19
1C0/ 821256/C / PLACA	20 , 10	3C0/ 611847/A / SUPORTE	12 , 19
1C0/ 821257/AC/ PLACA	21 , 88	3C0/ 611797/B / SUPORTE	8 , 63
1C0/ 821257/AD/ PLACA	21 , 88	3C0/ 413031/M / AMORTE.GAS	1.038 , 52
1C0/ 821257/AE/ PLACA	80 , 01	3C0/ 413031/BA/ AMORTE.GAS	998 , 32
1C0/ 821257/AG/ PLACA	22 , 41	3C0/ 413031/AT/ AMORTE.GAS	1.025 , 13
1C0/ 821257/AQ/ PLACA	21 , 88	3C0/ 413031/AQ/ AMORTE.GAS	986 , 24
217/ 809175/2 / PAINEL	1.743 , 27	3C0/ 413031/AJ/ AMORTE.GAS	983 , 24
4B3/ 599257/A / MANCALBORR	174 , 07	3C0/ 317828/D / SUPORTE	52 , 16
4B3/ 599285/A / TRAVESSA	941 , 06	3C0/ 317827/D / SUPORTE	187 , 74
4B3/ 599381/ / MANCALBORR	135 , 20	3C0/ 317827/C / SUPORTE	204 , 95
4B5/ 513032/F / AMORTE.GAS	5.268 , 53	3C0/ 317819/C / TUBO	521 , 64
4D0/ 407181/H / MANCALBORR	370 , 10	3C0/ 317801/M / TUBO	521 , 64
4D0/ 407183/AC/ MANCALBORR	365 , 62	3C0/ 317817/ / TUBO	545 , 78
4D0/ 407625/H / ROLAMALENT	949 , 73	3C0/ 317818/A / TUBO	531 , 69
4D0/ 411327/G / MANCAL	76 , 96	5N0/ 945094/B / LANTERNA	483 , 16
4D0/ 411327/H / MANCAL	26 , 93	5N0/ 941607/ / CAPA COBER	81 , 08
4D0/ 412377/F / MANCAL	318 , 70	5N0/ 941120/ / VEDACAO	176 , 32
4D0/ 422821/A / BARRA DIR	525 , 16	5N0/ 867171/C /V80COBERTURA	248 , 59
4F0/ 419811/E / TERMINAL	410 , 13	5N0/ 867012/C /XNMREVESTIMEN	2.697 , 81
237/ 857505/1 / COBERTURA	7 , 74	5N0/ 867012/B /YRRREVESTIMEN	2.256 , 81
237/ 881045/1 / ESTRUTURA	1.203 , 42	5N0/ 857565/ /H67PERSIANA	231 , 79
237/ 817331/2 / REFORCO	288 , 47	5N0/ 857565/ /81UPERSIANA	231 , 79
237/ 817332/1 / REFORCO	283 , 98	5N0/ 857552/H /2F4PARASOL	839 , 60
5U7/ 809606/E /GRUPAINEL	2.234 , 23	5N0/ 857551/H /4T6PARASOL	839 , 60
5U7/ 809606/F /GRUPAINEL	2.095 , 21	5N0/ 857551/H /2F4PARASOL	839 , 60
028/ 906081/ / SENSOR	304 , 43	5N0/ 411105/AA/ MOLA	669 , 39
030/ 133287/A / ANEL	28 , 01	5N0/ 407764/J / SEMI EIXO	5.768 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



04E/ 906455/D / VALVULA	553 , 80	5N0/ 407761/NX/ SEMI EIXO	2.370 , 93
3C8/ 809437/ / PAINEL	1.060 , 10	5N0/ 407761/N / SEMI EIXO	5.344 , 21
3C8/ 809438/ / PAINEL	1.060 , 10	5N0/ 317827/A / CHAPA	83 , 18
3C8/ 809443/ / COLUNA B	795 , 92	5N0/ 407284/D / CAPA PROTE	45 , 12
3C8/ 809444/ / COLUNA B	795 , 92	5N0/ 407297/ / ANEL	4 , 57
058/ 133356/D / CONDUTOR A	564 , 34	5M0/ 953123/A / ALOJAMENTO	125 , 18
058/ 133753/D / BOMBA	276 , 99	5M0/ 941953/ / SOQUETE	147 , 74
3C8/ 809613/ / REFORCO	311 , 20	5M0/ 941645/ / ANEL	94 , 46
3C8/ 809614/ / REFORCO	311 , 20	5M0/ 941160/A / GRAMPO	26 , 89
3C8/ 810135/ / LONGARINA	482 , 75	5M0/ 919242/A /82VLUVA	8 , 63
3C8/ 810136/ / LONGARINA	451 , 56	5M0/ 820039/C /H67COBERTURA	584 , 17
3C8/ 810333/ / SUPORTE	66 , 26	5M0/ 819633/ / CONDUTOR A	80 , 16
3C8/ 810334/ / SUPORTE	66 , 26	5M0/ 819466/A / COBERTURA	142 , 55
3C8/ 810347/A / PAINEL	470 , 04	5M0/ 819039/C /81UCOBERATURA	584 , 17
3C8/ 810348/A / PAINEL	470 , 04	5M0/ 819465/A / COBERTURA	136 , 23
3C8/ 810412/ / PAINEL	1.160 , 80	5M0/ 819039/C /23TCOBERATURA	584 , 17
3C8/ 810421/ / PAINEL	437 , 80	443/ 803583/M / VALVULA	15 , 36
3C8/ 810773/A / POSICAO	220 , 93	443/ 803377/B / PLACA	75 , 07
WUR/ 001014/ / COT MACHO INS	18 , 40	443/ 803242/ / SUPORTE	129 , 27
1K0/ 809122/A / ALOJAMENTO	1.854 , 30	3C0/ 821112/ / FECHAMENTO	236 , 21
WUR/ 001012/ / CORTADOR TUBC	102 , 40	3C0/ 821141/ / SUPORTE	128 , 55
WUR/ 001010/ / COROA VELOCIM	45 , 39	3C0/ 821142/ / SUPORTE	128 , 55
1K0/ 823359/A / AMORTECEDO	82 , 67	3C0/ 821111/ / FECHAMENTO	229 , 46
1K0/ 823402/A / APOIO	45 , 96	3C0/ 821022/ / PARALAMA	1.478 , 62
WUR/ 001015/ / COT MACHO INS	18 , 50	3C0/ 821021/ / PARALAMA	1.478 , 62
WUR/ 001016/ / COTONETES	7 , 11	3C0/ 611732/B / CHAPAPROTE	88 , 11
WUR/ 001018/ / COTOV MACHO I	24 , 89	3C0/ 611701/J / MANGUEIRA	202 , 19
WUR/ 001007/ / CORDA NYLON 5	150 , 48	3C0/ 601307/C /RMIPNEU	4.331 , 52
WUR/ 001006/ / COPO SUPERIOR	15 , 29	5M0/ 857147/F /H67MANOPLA	110 , 78
WUR/ 001005/ / CONVERTEDOR D	72 , 38	5M0/ 823544/ / BUCHA	7 , 08
WUR/ 001004/ / CONTRA PINO F	- , 06	5M0/ 820039/C /81UCOBERATURA	569 , 63
WUR/ 001003/ / CONTRA PINO F	- , 19	5M0/ 820039/C /23TCOBERATURA	584 , 17
WUR/ 001000/ / CONTRA PINO D	- , 20	443/ 823397/ / GRAMPO	12 , 71
WUR/ 000999/ / CONTRA PESO U	5 , 46	443/ 819055/B / PORCA	11 , 99
WUR/ 000998/ / CONTRA PESO U	4 , 83	443/ 803377/D / PLACA	55 , 08
WUR/ 000996/ / CONTRA PESO U	2 , 92	3C0/ 823747/ / TAMPAP	11 , 40
WUR/ 000995/ / CONTRA PESO U	2 , 54	3C0/ 823544/ / BUCHA	6 , 91
WUR/ 001019/ / COTOV MACHO I	20 , 09	3C0/ 823401/A / APOIO	68 , 96
WUR/ 001020/ / COTOVELO DA C	22 , 38	3C0/ 805903/B /GRUSPOILER	1.790 , 64
WUR/ 001021/ / COXIM SILENCI	8 , 34	3C0/ 611797/C / SUPORTE	25 , 48
WUR/ 001027/ / DESANDADOR UN	166 , 12	3C0/ 611841/A / SUPORTE	39 , 75
WUR/ 001031/ / DESENGRAXANTE	331 , 35	3C0/ 611797/ / SUPORTE	41 , 18
WUR/ 001032/ / DESPONTEADEIR	546 , 64	3C0/ 611782/P / TUBO FREIO	134 , 21
WUR/ 001033/ / DETECTOR FUGA	55 , 54	3C0/ 611763/A / TUBO FREIO	188 , 58
WUR/ 001035/ / DIAFR CARB WE	31 , 87	3C0/ 611764/A / TUBO FREIO	188 , 58
WUR/ 001036/ / DIAFR SUPL A/	15 , 08	3C0/ 611782/AB/ TUBO FREIO	237 , 55
WUR/ 001037/ / DIAFRAGMA CAR	33 , 95	3C0/ 611782/M / TUBO FREIO	237 , 55
WUR/ 001038/ / DIAFRAGMA REG	98 , 98	3C0/ 412521/B / SENSOR	820 , 34
WUR/ 001040/ / DISCO CORTE (66 , 68	3C0/ 412522/B / SENSOR	763 , 95
WUR/ 001045/ / DISCO DIAGRAM	87 , 89	3C0/ 412576/A / SENSOR	713 , 57
WUR/ 001046/ / DISCO FLEXIVE	442 , 06	3C0/ 411303/T / BARRA	1.006 , 47
WUR/ 001047/ / DISCO FLEXIVE	504 , 35	3C0/ 317819/A / TUBO	531 , 69
1K0/ 823707/A / VEDACAO	35 , 15	3C0/ 317801/L / TUBO	521 , 64
1K0/ 823723/C / VEDACAO	126 , 15	3C0/ 317801/C / TUBO	501 , 27
1K0/ 823729/B / PECA ENCHI	29 , 21	3C0/ 254506/CX/ TUBO	13.145 , 50
1K0/ 823730/B / PECA ENCHI	31 , 14	3C0/ 317037/B / RESFRIADOR	2.478 , 74
1K9/ 809403/ / PAINEL	4.565 , 25	3C0/ 254503/LX/ TUBO	14.360 , 16
1K9/ 809404/ / PAINEL	2.878 , 02	5N0/ 937545/ / SUPORTE	32 , 08
1K9/ 809437/ / PAINEL	795 , 92	5N0/ 927553/ /3X1PORTA OBJE	49 , 26
1K9/ 809438/ / PAINEL	795 , 92	5N0/ 881463/ /95TCAPA COBER	29 , 90
1K9/ 809485/ / REFORCO	559 , 40	5N0/ 881463/ /82VCAPA COBER	31 , 86
1K9/ 809486/ / REFORCO	559 , 43	5N0/ 881406/E /XLVREVESTIMEN	1.947 , 37
1K9/ 813331/ / REFORCO	509 , 07	5N0/ 881406/E /XLXREVESTIMEN	1.947 , 37
1K9/ 817163/ / TRAVESSA	228 , 57	5N0/ 867211/G /XPMREVESTIMEN	2.136 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K9/ 817215/ / CONSOLE	103 , 56	5N0/ 867211/E /YRSREVESTIMEN	1.523 , 76
1K9/ 817216/ / CONSOLE	103 , 56	5N0/ 867211/E /XPAREVESTIMEN	1.523 , 76
1K9/ 817387/ / CAIXA	55 , 63	4D0/ 407615/F / CUBO RODA	1.179 , 93
1K9/ 817549/ / CAIXA	55 , 63	377/ 881091/ /71NCOBERTURA	8 , 30
1K9/ 817899/ / CAIXA	55 , 63	377/ 867239/ /Y20REVESTIMEN	14 , 78
1K9/ 827301/ / DOBRADICA	209 , 84	377/ 881775/F / ESPUMA	349 , 40
1KD/ 805965/ /9B9CORREDICA	41 , 42	377/ 906021/H/ UNID.COMAN	1.677 , 71
1Q0/ 802091/ / CHAPA	262 , 69	3B0/ 881106/AR/ ASSENTO	5.128 , 49
1Q0/ 802092/ / CHAPA	262 , 69	3B0/ 881105/AR/ ASSENTO	5.229 , 93
1Q0/ 802123/B / COLUNA A	512 , 04	3B0/ 868149/ /B41COBERTURA	53 , 62
1Q0/ 802124/B / COLUNA A	512 , 04	377/ 998053/ / JG. FILTRO	196 , 11
1Q0/ 803205/ / RECORTE	1.617 , 04	377/ 972987/L / CONECTOR	9 , 62
1Q0/ 803206/ / RECORTE	1.617 , 04	377/ 919063/D / INDICADOR	210 , 22
WUR/ 001584/ / MOLA PEDAL EM	19 , 93	377/ 919069/A / PLACAIMPRES	80 , 47
WUR/ 001586/ / MOLA RETORNC	22 , 16	377/ 953253/D / SIRENE	364 , 09
WUR/ 001589/ / MULTIMETER WL	4.639 , 64	377/ 953253/E / SIRENE	100 , 89
WUR/ 001604/ / OLEO PNEUMATI	54 , 00	377/ 971581/C / CHICOTE	142 , 84
WUR/ 001605/ / ORING 1 1/16	- , 66	377/ 971581/B / CHICOTE	197 , 33
WUR/ 001606/ / ORING 1 1/2 X	1 , 11	377/ 998853/C / CILINDRO	358 , 43
WUR/ 001607/ / ORING 1 1/2 X	1 , 80	379/ 201316/ / TUBO	7 , 67
WUR/ 001608/ / ORING 1 1/4 X	- , 83	379/ 827517/A / HASTE	1 , 75
WUR/ 001609/ / ORING 1 1/8 X	- , 81	3B0/ 868149/ /U71COBERTURA	58 , 15
WUR/ 001610/ / ORING 1 3/16	- , 80	377/ 972530/ / RECEPTACUL	18 , 46
WUR/ 001611/ / ORING 1 3/4 X	2 , 46	377/ 972131/P / CHICOTE P	830 , 83
WUR/ 001612/ / ORING 1 3/8 X	1 , 09	377/ 962103/ / MICROINTER	468 , 65
WUR/ 001613/ / ORING 1 5/16	1 , 02	377/ 953251/C / UNIDADE	342 , 53
WUR/ 001614/ / ORING 1 5/8 X	1 , 91	377/ 919053/F / CAIXA	213 , 05
WUR/ 001615/ / ORING 1 7/16	1 , 02	377/ 919053/H / CAIXA	109 , 73
WUR/ 001616/ / ORING 1 X 1/8	- , 48	377/ 919053/E / CAIXA	213 , 05
5X3/ 809201/ /CTRCOLUNA A	318 , 07	377/ 881775/ / ESPUMA	169 , 85
1K5/ 821112/A / FECHAMENTO	43 , 72	377/ 880917/ / SUPORTE	43 , 24
1K5/ 821135/ / TIRANTE	234 , 87	3B0/ 880385/B / GRAMPO	13 , 85
1K5/ 821136/ / TIRANTE	223 , 15	3B0/ 880288/A / GRAMPO	7 , 78
1K5/ 827025/AR/ TAMPA	1.646 , 23	3B0/ 880242/K / AIRBAG	2.262 , 02
113/ 711163/1 / HASTE	12 , 50	6K4/ 831601/ / QUADRO	510 , 11
113/ 711333/A /05 MANOPLA	2 , 25	6KR/ 911984/ / PLAC ESCOV	206 , 26
171/ 711181/ / BUCHA	33 , 57	6K0/ 011031/B / MACACO	674 , 55
171/ 711561/ / MOLA	6 , 13	6KR/ 911365/ / ALAVANCA	72 , 75
325/ 803151/1 / SUPORTE	139 , 32	6KR/ 911311/ / INDUZIDO	929 , 66
325/ 803359/1 / REFORCO	9 , 36	6KR/ 911287/ / SOLENOIDE	335 , 81
WUR/ 001229/ / FUSIVEL VIDRO	- , 69	377/ 863243/AE/71NCONSOLE	63 , 78
WUR/ 001230/ / FUSIVEL VIDRO	- , 58	377/ 881939/A /232GUIA	6 , 00
WUR/ 001231/ / GANCHO CACAME	14 , 57	377/ 881269/A /U71BOTAO	14 , 49
WUR/ 001232/ / GARGULANTE PR	9 , 17	377/ 867387/ / GRAMPO	1 , 17
WUR/ 001233/ / GARGULANTE PR	9 , 46	6K4/ 837183/A / HASTE	26 , 78
WUR/ 001235/ / GARGULANTE PR	9 , 17	377/ 971830/ / SUPORTE	11 , 94
WUR/ 001236/ / GARGULANTE PR	7 , 81	377/ 971830/A / SUPORTE	5 , 96
1C0/ 821258/E / PLACA	9 , 62	377/ 953633/A / RECEPTACUL	6 , 39
5W4/ 809606/ / PAINEL	1.265 , 26	377/ 953631/ / RECEPTACUL	8 , 57
1C0/ 821301/F /GRUPARALAMA	1.469 , 08	377/ 953633/ / RECEPTACUL	7 , 27
1C0/ 821302/H /GRUPARALAMA	1.348 , 71	377/ 919305/E / ACENDEADOR	73 , 29
1C0/ 821302/J /GRUPARALAMA	1.059 , 95	377/ 919305/D / ACENDEADOR	68 , 83
1C0/ 821701/A / FOLHA	41 , 28	377/ 919150/F / SOQUETE	4 , 96
1C0/ 821702/A / FOLHA	41 , 28	377/ 906383/ / RELE	32 , 74
1C0/ 821703/A / FOLHA	103 , 80	377/ 906325/D / SUPORTE	46 , 03
1C0/ 821704/A / FOLHA	108 , 07	377/ 906325/G / SUPORTE	56 , 29
1C0/ 821711/E / LAMINPROTE	78 , 81	377/ 906317/J / SUPORTE	4 , 89
1C0/ 821712/E / LAMINPROTE	79 , 11	377/ 881255/ / MANOPLA	7 , 30
1C0/ 821949/C / FOLHA	47 , 84	377/ 881106/E / ASSENTO	683 , 64
1C0/ 821949/F / FOLHA	33 , 46	377/ 867240/ /Y20REVESTIMEN	14 , 78
1C0/ 823031/L / TAMPA	4.461 , 87	377/ 953259/C /031SENSOR	295 , 62
1C0/ 823301/H / DOBRADICA	157 , 01	377/ 953259/C /375SENSOR	318 , 07
1C0/ 823302/H / DOBRADICA	157 , 01	377/ 919150/D / SOQUETE	13 , 07
1C0/ 823359/E / AMORTECEDO	155 , 20	377/ 919150/B / SOQUETE	4 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C0/ 823574/A / SUPORTE	38 , 07	377/ 919150/A / SOQUETE	53 , 53
1K0/ 831821/A / TAMPA	8 , 62	377/ 919150/ / SOQUETE	53 , 00
1K0/ 877255/A /5R0RECORTE	2.665 , 26	377/ 919145/A / CAIXA	357 , 67
1K1/ 823531/B / TIRANTE	80 , 01	377/ 919145/B / CAIXA	365 , 64
1K1/ 823535/A / TIRANTE	184 , 60	377/ 919133/ / ANEL	114 , 73
WUR/ 001050/ / DISCO LIXAM A	1 , 32	377/ 906267/D / SUPORTE	13 , 55
WUR/ 001051/ / DISCO LIXAMEN	5 , 67	377/ 906265/B / SENSOR	381 , 27
WUR/ 001052/ / DISCO LIXAMEN	5 , 67	377/ 906265/A / SENSOR	1.206 , 20
WUR/ 001053/ / DISCO LIXAMEN	5 , 67	377/ 881939/A /1NNGUIA	15 , 80
WUR/ 001054/ / DISCO LIXAMEN	5 , 78	377/ 881939/ /71NGUIA	13 , 59
WUR/ 001057/ / DISCO LIXAMEN	6 , 02	377/ 881907/B / APOIO	105 , 69
WUR/ 001058/ / DISCO LIXAMEN	6 , 98	377/ 881907/C / APOIO	163 , 51
WUR/ 001059/ / DISCO LIXAMEN	1 , 91	377/ 881092/ /71NCOBERTURA	8 , 30
WUR/ 001061/ / DISCO LIXAMEN	5 , 11	3B0/ 868243/ / CLIP	5 , 33
WUR/ 001062/ / DISCO REMOVED	489 , 25	3B0/ 868149/ /3PTCOBERTURA	20 , 24
WUR/ 001065/ / DOSADOR INDUS	143 , 08	6K0/ 820795/ / VALVULA	114 , 47
WUR/ 001066/ / DOSADOR PLUS	250 , 85	6K0/ 820413/B / CONDENSADO	2.216 , 62
1K1/ 823633/B / SUPORTE	31 , 93	6K0/ 711155/F / HASTE	302 , 31
1K4/ 833411/Q / DOBRADICA	362 , 85	6K0/ 711120/ /B41ARMACAO	72 , 17
1K4/ 833412/Q / DOBRADICA	362 , 85	6K0/ 711141/A /01CMANOPLA	229 , 99
1K5/ 803612/ / REFORCO	78 , 81	6K0/ 711118/AN/01CBOTAO	407 , 46
1K5/ 807305/ / PARACHOQUE	761 , 67	6K0/ 711118/AK/HGSBOTAO	448 , 25
1K5/ 809219/A / COLUNA B	1.864 , 18	6K0/ 711115/ /01CREVESTIMEN	100 , 58
1K5/ 809220/A / COLUNA B	1.864 , 18	6K0/ 201797/BD/ RESERVATOR	771 , 93
1K5/ 809410/ / CX RODA	290 , 51	6K0/ 201253/ / PANELA	49 , 19
1K5/ 809642/ / CANAL VEDA	203 , 11	377/ 858559/ /1NNCOBERTURA	55 , 04
1K5/ 809693/ / SUPORTE	8 , 29	377/ 858565/ /1NNCOBERTURA	15 , 21
1K5/ 809857/B /GRUTAMPA	153 , 04	6K1/ 863911/BT/ PAINEL	3.218 , 99
1K5/ 813114/ / CHAPA	1.231 , 63	6K1/ 837015/T / FECHADURA	1.026 , 69
1K5/ 813301/A / TRASEIRA	466 , 67	6K1/ 837015/Q / FECHADURA	485 , 13
1K5/ 813311/B / SUPORTE	169 , 20	6K0/ 951185/E / SUPORTE	63 , 91
1K5/ 813319/A / ALOJAMENTO	412 , 79	6K0/ 947565/ / VEDACAO	12 , 80
1K5/ 813320/A / ALOJAMENTO	404 , 79	6K0/ 867365/D / VEDACAO	301 , 00
1K5/ 813511/C / PAINEL	1.567 , 06	6K0/ 837994/ / COBERTURA	79 , 84
1K5/ 813743/B / SUPORTE	22 , 75	6K0/ 837993/ / COBERTURA	79 , 84
1K5/ 813743/C / SUPORTE	13 , 21	6K0/ 837973/B /01CCOBERTURA	150 , 05
1K5/ 817101/ / TETO	1.598 , 64	6K0/ 820739/B / MANGUEIRA	630 , 95
1K5/ 821021/A / PARALAMA	538 , 32	6K0/ 820045/E /GADREGULAGEM	1.101 , 56
1K5/ 821111/A / FECHAMENTO	43 , 72	6K0/ 807191/ / PORCA	6 , 60
WUR/ 000930/ / CONEXAO COMPL	56 , 65	6K0/ 711115/G /9PVREVESTIMEN	145 , 15
WUR/ 000932/ / CONEXAO COMPL	51 , 18	6K0/ 611845/ / SUPORTE	24 , 27
WUR/ 000933/ / CONEXAO COMPL	72 , 52	6K0/ 711061/ / CARCACA	602 , 92
WUR/ 000934/ / CONEXAO COMPL	35 , 14	6K0/ 711061/B / CARCACA	654 , 31
WUR/ 000935/ / CONEXAO COMPL	22 , 20	377/ 857994/C / ISOLANTE	2 , 72
WUR/ 000936/ / CONEXAO COMPL	31 , 32	377/ 857994/A / ISOLANTE	4 , 23
WUR/ 000937/ / CONEXAO COMPL	31 , 38	377/ 857978/A /773COBERTURA	7 , 20
WUR/ 000938/ / CONEXAO INST	63 , 89	6K1/ 820743/AF/ MANGUEIRA	2.537 , 75
WUR/ 000939/ / CONEXAO INST	14 , 61	6K1/ 820741/D / TUBO	2.766 , 03
WUR/ 000940/ / CONEXAO INST	41 , 17	6K0/ 971191/C / CHICOTE	307 , 77
WUR/ 000941/ / CONEXAO INST	68 , 14	6K0/ 947311/ / LUZ PORTA	207 , 39
WUR/ 000942/ / CONEXAO INST	45 , 66	6K0/ 945121/ / SUPORTE	119 , 78
WUR/ 000944/ / CONEXAO INST	28 , 83	6K0/ 837974/B /01CCOBERTURA	150 , 05
WUR/ 000945/ / CONEXAO INST	42 , 63	6K0/ 837807/ / PINO	1 , 22
WUR/ 000948/ / CONTRA PESO L	5 , 46	377/ 863241/L /71NCONSOLE	120 , 66
WUR/ 000949/ / CONTRA PESO	1 , 31	377/ 863241/L /033CONSOLE	118 , 96
WUR/ 000950/ / CONTRA PESO	1 , 80	3B0/ 867366/F /FKLVEDACAO	555 , 74
WUR/ 000951/ / CONTRA PESO	2 , 31	3B0/ 867365/M /MGUVEDACAO	987 , 96
WUR/ 000952/ / CONTRA PESO	4 , 26	3B0/ 867365/M /MGTVEDACAO	867 , 22
WUR/ 000953/ / CONTRA PESO	4 , 46	3B0/ 867365/F /FKLVEDACAO	639 , 06
WUR/ 000954/ / CONTRA PESO	4 , 90	3B0/ 867334/ / BUCHA	4 , 82
WUR/ 000955/ / CONTRA PESO	4 , 60	3B0/ 867333/ / CLIP	2 , 74
WUR/ 000956/ / CONTRA PESO	4 , 52	6K1/ 906328/B / CHAPA	162 , 26
WUR/ 000957/ / CONTRA PESO 1	9 , 62	6K1/ 937581/A / SUPORTE	152 , 42
WUR/ 000958/ / CONTRA PESO 1	12 , 37	6K1/ 906328/A / CHAPA	155 , 28

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000959/ / CONTRA PESO 1	11 , 15	6K0/ 971847/ / PRESILHA	6 , 88
WUR/ 000960/ / CONTRA PESO 1	12 , 04	6K0/ 971847/A / SUPORTE	9 , 15
WUR/ 000961/ / CONTRA PESO 1	14 , 27	6K0/ 971845/ / SUPORTE	52 , 63
WUR/ 000962/ / CONTRA PESO 1	15 , 03	6K0/ 971830/E / SUPORTE	38 , 32
WUR/ 000963/ / CONTRA PESO 1	15 , 03	6K0/ 953515/H /01CREVESTIMEN	177 , 46
WUR/ 000964/ / CONTRA PESO 2	19 , 77	6K0/ 953221/C / SUPORTE	45 , 10
WUR/ 000965/ / CONTRA PESO 2	21 , 61	6K0/ 821149/A / PORCA	1 , 86
WUR/ 000966/ / CONTRA PESO 2	24 , 29	6K0/ 711266/B / CABO COMAN	900 , 59
WUR/ 000967/ / CONTRA PESO 2	26 , 71	6K0/ 711257/ / ARRUELA	8 , 03
WUR/ 000969/ / CONTRA PESO 3	31 , 85	6K0/ 711265/A / CABO MUDAN	680 , 76
WUR/ 000970/ / CONTRA PESO 3	4 , 32	6K0/ 711265/D / CABO MUDAN	1.108 , 70
WUR/ 000971/ / CONTRA PESO 3	32 , 94	6K0/ 711266/A / CABO COMAN	701 , 15
WUR/ 000973/ / CONTRA PESO 6	6 , 01	6K0/ 711211/ / GUIA	255 , 81
217/ 801562/1 / CX RODA	357 , 67	6K0/ 201801/ / RESERVATOR	466 , 95
221/ 801419/ /CTRCHAPA	15 , 74	6K0/ 201931/ / MANGUEIRA	204 , 52
221/ 801601/B / TRAVESSA	139 , 32	377/ 857776/A / FECHO.	20 , 32
221/ 809405/B /CTRCHAPAINTER	482 , 86	6K1/ 863911/CB/ PAINEL	3.196 , 91
221/ 809406/C /CTRPAINEL	96 , 86	6K1/ 863911/CA/ PAINEL	3.218 , 99
WUR/ 001557/ / MASSA CALAF W	6 , 31	6K1/ 853187/A / MEMBRANA	403 , 26
WUR/ 001558/ / MASSA CALAF W	34 , 38	6K1/ 837016/Q / FECHADURA	478 , 23
WUR/ 001559/ / MEDIDOR COMPR	2.847 , 01	6K1/ 837016/T / FECHADURA	975 , 89
231/ 803581/1 /GRUSUPORTE	15 , 59	6K0/ 953235/ /81HINTERRUPTO	474 , 13
WUR/ 000893/ / CONECTOR DE T	1 , 04	6K0/ 867367/D / VEDACAO	387 , 55
WUR/ 000894/ / CONECTOR DE T	- , 75	6K0/ 857951/ / DOBRADICA	52 , 17
WUR/ 000895/ / CONECTOR DE T	1 , 35	6K0/ 845121/ / COBERTURA	126 , 65
WUR/ 000896/ / CONECTOR DE T	1 , 38	6K0/ 837994/A / COBERTURA	42 , 75
WUR/ 000902/ / CONECTOR ELET	- , 71	6K0/ 820795/A / VALVULA	115 , 32
WUR/ 000903/ / CONECTOR ELET	2 , 15	377/ 906969/A / PRESILHA	- , 68
WUR/ 000904/ / CONECTOR ELET	2 , 35	377/ 903193/C / DEFLETOR	6 , 82
WUR/ 000905/ / CONECTOR ELET	- , 15	377/ 903203/ / PARAFUSO	5 , 56
WUR/ 000907/ / CONECTOR ELET	- , 18	377/ 903141/ / SUPORTE	566 , 24
WUR/ 000908/ / CONECTOR ELET	1 , 56	377/ 881318/ /U71COBERTURA	36 , 48
WUR/ 000909/ / CONECTOR ELET	- , 58	377/ 881318/ /71NCOBERTURA	46 , 25
WUR/ 000910/ / CONECTOR ELET	- , 85	377/ 867762/F /033APOIO	112 , 73
WUR/ 000912/ / CONECTOR ELET	8 , 62	3B0/ 937545/ / SUPORTE	16 , 29
WUR/ 000913/ / CONECTOR ELET	1 , 95	3B0/ 937714/ / RECEPACUL	13 , 42
WUR/ 000915/ / CONECTOR ELET	2 , 77	3B0/ 937510/ / ADAPTADOR	16 , 47
WUR/ 000916/ / CONECTOR ELET	5 , 54	3B0/ 927807/B / SENSOR	1.549 , 04
WUR/ 000917/ / CONECTOR ELET	- , 68	3B0/ 925071/ / TOMADA	116 , 23
WUR/ 000918/ / CONECTOR ELET	1 , 34	3B0/ 881920/ /71NGUIA	68 , 08
WUR/ 000919/ / CONECTOR ELET	5 , 85	6K4/ 837478/ / VEDACAO	243 , 30
WUR/ 000920/ / CONECTOR ELET	5 , 13	377/ 955975/ / CONEXAO	6 , 07
WUR/ 000921/ / CONECTOR ELET	7 , 31	377/ 955707/A / BRACO	59 , 81
WUR/ 000922/ / CONECTOR ELET	- , 28	377/ 943021/ / LUZ DE PLA	20 , 48
WUR/ 000923/ / CONECTOR ELET	- , 60	377/ 899309/C / FITA	2 , 91
WUR/ 000924/ / CONECTOR ELET	2 , 09	377/ 898123/ / JG.JUNTA	100 , 30
WUR/ 000925/ / CONECTOR ELET	29 , 95	377/ 899309/B / FITA	5 , 39
WUR/ 000926/ / CONECTOR TORC	2 , 85	377/ 898003/ / JG.JUNTA	123 , 76
WUR/ 000927/ / CONEXAO COMPL	72 , 13	377/ 881297/ / PARAFUSO	66 , 71
WUR/ 000928/ / CONEXAO COMPL	20 , 79	377/ 881295/A /1NNROLETE	2 , 13
WUR/ 000929/ / CONEXAO COMPL	41 , 85	377/ 881294/A /232CAPA COBER	14 , 47
3C9/ 817161/ / TRAVESSA	733 , 38	377/ 881294/A /U71CAPA COBER	13 , 51
3C9/ 827157/A / VEDACAO	38 , 04	377/ 867761/G /71NREVESTIMEN	141 , 10
3C9/ 827257/ /9B9COBERTURA	56 , 66	377/ 867761/G /1GRREVESTIMEN	92 , 81
171/ 823395/ / MANCAL	24 , 57	3B0/ 925071/A / TOMADA	376 , 70
181/ 813199/ / TAMPAO	- , 69	3B0/ 881920/ /B41GUIA	73 , 25
18D/ 877255/A /4J1PARASOL	718 , 58	6K4/ 839015/K / FECHADURA	646 , 56
18D/ 877255/A /5T5PARASOL	2.510 , 32	6K4/ 837477/ / VEDACAO	243 , 30
3C9/ 827301/E / DOBRADICA	209 , 84	6K4/ 837471/B / VEDACAO	207 , 65
06A/ 906031/BC/ VALVULA	3.786 , 83	6K4/ 837471/ / VEDACAO	210 , 21
06A/ 906031/BQ/ VALVULA	1.425 , 89	377/ 955454/ / TAMPA	47 , 40
06A/ 906031/S / VALVULA	1.558 , 72	377/ 955453/F / RESERVAT.	25 , 03
3C9/ 827302/E / DOBRADICA	209 , 84	377/ 911976/B / PROTETOR	33 , 43
3U0/ 802369/ / CANTONEIRA	41 , 85	377/ 911976/A / PROTETOR	35 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3U0/ 802370/ / CANTONEIRA	41 , 85	377/ 885907/ / APOIO	143 , 97
3U0/ 803357/ / SUPORTE	244 , 95	377/ 881293/A /232CAPA COBER	14 , 47
3U0/ 805213/ / CONSOLE	176 , 07	377/ 971131/NB/ CHICOTE P	1.646 , 57
3X0/ 803583/ / TAMPÃO	- , 71	377/ 959281/ / TERMOSTATC	149 , 53
WUR/ 001562/ / METAL LIQUIDO	685 , 08	377/ 959261/ / SUPORTE	4 , 99
WUR/ 001563/ / MINI CORTADOR	170 , 33	377/ 945257/RA/ SUPORTE	54 , 76
WUR/ 001565/ / MINI DISCO LI	8 , 28	377/ 945258/ / SUPORTE	56 , 60
WUR/ 001567/ / MINI DISCO LI	11 , 22	377/ 945901/ / ALCAPAO	4 , 39
WUR/ 001568/ / MINI DISCO LI	11 , 22	377/ 945257/D/ SUPORTE	45 , 19
WUR/ 001569/ / MINI DISCO LI	9 , 31	377/ 945257/ / SUPORTE	28 , 40
WUR/ 001570/ / MINI DISCO LI	8 , 28	377/ 919033/HF/ INSTRUMENT	2.084 , 85
WUR/ 001571/ / MINI DISCO LI	11 , 22	377/ 905869/ / FRISO	4 , 04
WUR/ 001575/ / MINI DISCO LI	12 , 75	377/ 905851/ / TRAVA	213 , 94
WUR/ 001576/ / MINI DISCO MA	13 , 23	377/ 867762/G /71NREVESTIMEN	264 , 69
WUR/ 001577/ / MINI DISCO MA	14 , 94	3B0/ 941160/C / GRAMPO	27 , 87
WUR/ 001578/ / MINI DISCO MA	14 , 94	3B0/ 941089/ / CAPA COBER	1 , 71
WUR/ 001579/ / MINI DISCO MA	24 , 43	3B0/ 941160/A / MOLA RETEN	33 , 18
WUR/ 001580/ / MINI DISCO MA	29 , 34	3B0/ 941160/B / GRAMPO	80 , 41
WUR/ 001581/ / MINI DISCO MA	25 , 40	3B0/ 868445/ /7DETECLA	51 , 13
WUR/ 001582/ / MNSERTO P/MAN	- , 81	379/ 863463/C /L71PORTA MALA	240 , 67
377/ 919033/GG/ INSTRUMENT	753 , 50	379/ 863463/C /262PORTA MALA	85 , 87
377/ 919033/KC/ INSTRUMENT	1.273 , 79	379/ 860099/ /1NNBOLSA	92 , 68
377/ 919033/KE/ INSTRUMENT	1.036 , 73	377/ 972051/GA/ CHICOTE	1.115 , 72
1K9/ 809223/A / REFORCO	976 , 25	377/ 959252/A / UNID.COMAN	419 , 60
1K9/ 809224/ / REFORCO	884 , 49	377/ 959087/A /1NNFRISO	4 , 50
WUR/ 000974/ / CONTRA PESO 7	7 , 41	377/ 959142/ / RELE	71 , 81
WUR/ 000975/ / CONTRA PESO 8	8 , 19	377/ 945101/ / MOLDURA	41 , 31
WUR/ 000985/ / CONTRA PESO L	5 , 00	377/ 881319/ /71NCOBERTURA	53 , 21
WUR/ 000986/ / CONTRA PESO P	7 , 26	377/ 867762/G /1GRREVESTIMEN	90 , 91
WUR/ 000988/ / CONTRA PESO P	6 , 09	3B0/ 937741/ / CAIXA	20 , 53
WUR/ 000992/ / CONTRA PESO U	1 , 75	3B0/ 937714/A / RECEPTACUL	15 , 36
WUR/ 000993/ / CONTRA PESO U	2 , 08	3B0/ 881920/A /71NGUIA	78 , 91
WUR/ 000994/ / CONTRA PESO U	2 , 22	3B0/ 868445/ /B41TECLA	85 , 83
1J4/ 809843/B / RECORTE	1.283 , 57	3B0/ 868445/ /Q70TECLA	31 , 46
1JM/ 877041/ /6K8ARMACAO	11.161 , 37	377/ 957087/C /1NNFRISO	4 , 11
1JM/ 941017/ / FAROL	1.734 , 01	377/ 957033/L / SENSOR	627 , 47
1JM/ 941018/ / FAROL	1.734 , 01	377/ 957087/B /1NNFRISO	2 , 93
1K0/ 803097/A / PECAJUNCAO	172 , 21	377/ 943117/ / SOQUETE	12 , 32
1K0/ 805029/C / FECHAMENTO	120 , 39	377/ 915411/ / PROTETOR	2 , 84
1K0/ 807305/C / PARACHOQUE	978 , 23	377/ 903269/ / HASTE	16 , 00
2H7/ 809239/C / COLUNA C	2.829 , 21	3B0/ 885737/E /B41TRAVAMENTO	617 , 11
2H7/ 809607/ / REFORCO	1.740 , 73	6K4/ 837402/M / ACIONAMETO	499 , 64
2H7/ 809607/B / REFORCO	1.874 , 37	6K4/ 837402/P / ALAVANCA	1.725 , 04
2H7/ 809608/ / REFORCO	1.740 , 73	6K4/ 837401/P / ALAVANCA	1.806 , 93
2H7/ 809608/B / REFORCO	1.874 , 37	377/ 971852/A / SUPORTE	11 , 43
305/ 803162/1 / SUPORTE	78 , 48	377/ 971851/ / SUPORTE	14 , 76
305/ 803257/1 / SUPORTE	9 , 72	377/ 971851/A / SUPORTE	9 , 74
305/ 803971/1 / SUPORTE	4 , 64	377/ 971852/ / SUPORTE	14 , 96
3C9/ 810348/A / PAINEL	427 , 97	377/ 971848/ / CLIP	- , 30
3C9/ 810411/A / PAINEL	946 , 53	377/ 971847/H / CLIP	1 , 42
3C9/ 810412/ / PAINEL	929 , 33	377/ 955326/A / BRACO	29 , 17
3C9/ 810412/A / PAINEL	946 , 53	377/ 955251/A / CALCO	2 , 93
3C9/ 810421/ / PAINEL	240 , 48	377/ 955325/A / BRACO	29 , 17
3C9/ 810499/ / CHP UNIAO	42 , 92	377/ 955191/ / LUVA	2 , 98
3C9/ 810500/ / CHP UNIAO	42 , 92	377/ 937597/A / SUPORTE	1 , 31
3C9/ 810745/ / REFORCO	125 , 41	377/ 937555/ / COBERTURA	8 , 60
3C9/ 810746/ / REFORCO	125 , 41	377/ 937559/A / SUPORTE	49 , 36
3C9/ 810899/ / BUCHA	59 , 88	377/ 907511/A / SERVOMOTO	553 , 38
3C9/ 813174/A / CHAPA	263 , 35	377/ 881291/ /1NNREVESTIMEN	8 , 18
3C9/ 813331/ / REFORCO	436 , 59	377/ 867400/A /Y20COBERTURA	1 , 23
3C9/ 813563/ / REFORCO	110 , 80	3B0/ 905855/C / FECHADURA	1.704 , 92
3C9/ 813564/ / REFORCO	110 , 80	3B0/ 898625/ / JG.FIXACAO	100 , 88
2H5/ 971121/AK/ CHICOTE P	1.188 , 88	3B0/ 898011/ / JG.FIXACAO	32 , 71
2H0/ 953235/ /REHTECLA	38 , 31	6K4/ 837193/A / HASTE	27 , 78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 953235/C /REHTECLA	28 , 68	379/ 698471/ / JOGO FREIO	58 , 40
2H0/ 951101/Q / BUZINA	1.204 , 63	379/ 698277/ / JG.FLANGE	18 , 54
2H0/ 951101/P / BUZINA	753 , 15	377/ 971847/G / CLIP	1 , 42
2H0/ 959351/ / SENSOR	666 , 45	377/ 971847/D / CLIP	7 , 23
2H0/ 959565/ /REHINTERRUPTO	388 , 93	377/ 971847/F / PRESILHA	5 , 32
2H0/ 959565/A /REHINTERRUPTO	398 , 96	377/ 971841/B / RECEPTACUL	2 , 84
2H0/ 959621/ /REHTECLA	39 , 45	377/ 971840/ / PROTECAO	14 , 01
2H0/ 959655/B /002UNID.COMAN	3.644 , 85	377/ 971830/B / SUPORTE	2 , 91
WUR/ 001384/ / KIT EXPOSITOR	919 , 84	377/ 953637/ / RECEPTACUL	4 , 39
WUR/ 001382/ / KIT ENGRENAGE	45 , 77	377/ 953635/ / RECEPTACUL	5 , 37
WUR/ 001380/ / KIT REPARO SO	54 , 12	377/ 953634/ / RECEPTACUL	6 , 47
1J0/ 806155/E / SUPORTE	105 , 98	377/ 919511/A / INDICADOR	147 , 77
1C0/ 813301/H / TRASEIRA	823 , 88	377/ 907449/ / PROTECAO	2 , 06
1C0/ 813114/C / CHAPA	1.254 , 53	377/ 906461/ / MEDIDOR AR	3.822 , 51
1C0/ 813111/B / CHAPA	4.184 , 67	377/ 881293/A /71NCAPA COBER	21 , 59
1C0/ 809932/ / MOLA	19 , 03	3B0/ 919673/R / SENSOR	1.448 , 75
1C0/ 809913/D / SUPORTE	33 , 57	6K4/ 837462/B / MANIVELA	689 , 91
1C0/ 809857/M /GRUTAMPA	726 , 72	6K4/ 837462/C / MANIVELA	689 , 03
2H0/ 959655/B /003UNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 971999/ / CONECTOR	7 , 67
2H0/ 959655/B /004UNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 971926/ / TAMPÃO	1 , 45
2H0/ 959655/B /005UNID.COMAN	3.644 , 85	377/ 971919/G / CONECTOR	9 , 28
2H0/ 959655/B /006UNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 971921/ / CONECTOR	7 , 08
2H0/ 959655/B /007UNID.COMAN	3.644 , 85	377/ 971921/D / CONECTOR	6 , 34
2H0/ 959655/B /008UNID.COMAN	3.644 , 85	377/ 971919/D / CONECTOR	9 , 48
2H0/ 959655/B /009UNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 971911/ / BUCHA	18 , 27
2H0/ 959655/B /00AUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 955453/B / RESERVAT.	109 , 93
2H0/ 959655/B /00BUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 955410/ / BRACO	63 , 00
2H0/ 959655/B /00CUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 941057/ / FAROL	237 , 91
2H0/ 959655/B /00DUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 911335/A / PINHAO	224 , 51
2H0/ 959655/B /00EUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 885775/K / ESPUMA	585 , 55
2H0/ 959655/B /00FUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 881292/A /71NCAPA COBER	16 , 49
2H0/ 959655/B /00GUNID.COMAN	3.644 , 82	377/ 867729/ /71NTAMPA	8 , 11
2H0/ 959655/B /00HUNID.COMAN	3.644 , 82	3B0/ 919754/ / CAIXA	103 , 72
2H0/ 959655/B /00JUNID.COMAN	3.644 , 82	3B0/ 919136/A / SUPORTE	16 , 94
2H0/ 959655/B /00KUNID.COMAN	3.644 , 82	3B0/ 885738/E /7H7TRAVAMENTO	652 , 04
2H0/ 959655/B /00LUNID.COMAN	3.644 , 82	3B0/ 885738/E /B41TRAVAMENTO	556 , 62
2H0/ 959655/B /00MUNID.COMAN	3.644 , 82	6K4/ 837431/ / TRILHO	845 , 65
1Q0/ 810899/ / BUCHA	13 , 75	379/ 803905/ / TRAVESSA	162 , 63
1Q0/ 810931/A / ALOJAMENTO	16 , 88	377/ 971908/G / LUVA	12 , 59
1Q0/ 810933/ / REFORCO	2.150 , 45	377/ 971908/F / LUVA	15 , 69
1Q0/ 810934/ / REFORCO	2.150 , 45	377/ 971908/D / LUVA	51 , 20
1Q0/ 814623/ / CHP COBERT	483 , 04	377/ 955410/B / BRACO	59 , 08
1Q0/ 814624/ / CHP COBERT	483 , 04	377/ 955327/ / BUCHA	2 , 89
1Q0/ 817121/ / TRAVESSA	515 , 73	377/ 911253/ / RELE	49 , 09
1Q0/ 817123/ / TRAVESSA	342 , 70	377/ 885741/ / MANOPLA	5 , 92
1Q0/ 817771/B / SUPORTE	16 , 88	377/ 885515/K / PAINEL	1.154 , 15
1Q0/ 817772/B / SUPORTE	16 , 88	3B0/ 905855/H / FECHADURA	1.197 , 25
1Q0/ 825199/ / CHAPA	46 , 44	3B0/ 906379/B / RECEPTACUL	114 , 23
1Q0/ 825200/ / CHAPA	46 , 44	3B0/ 906615/ / SUPORTE	680 , 77
1Q0/ 827301/C / DOBRADICA	637 , 75	3B0/ 905855/G / FECHADURA	1.049 , 76
1Q0/ 827302/C / DOBRADICA	637 , 75	3B0/ 885737/E /7H7TRAVAMENTO	556 , 62
1S0/ 801251/A /GRUSOLEIRA	859 , 67	6K0/ 411315/ / HASTE	228 , 77
1S0/ 801252/A /GRUSOLEIRA	859 , 67	6K0/ 411105/C /953MOLA	533 , 80
5U5/ 817111/A /GRUTETO	855 , 96	6K0/ 411105/T / MOLA	553 , 38
5Z1/ 941005/ / FAROL	516 , 75	6K0/ 419507/ / COLUNA DIR	1.110 , 84
5Z1/ 857521/ / ESPELHO	86 , 99	6K0/ 121109/P / MANGUEIRA	250 , 92
6Q0/ 820751/ / BUCHA	8 , 90	6K0/ 121086/D / MANGUEIRA	195 , 66
5Z0/ 998052/ / JG SENSOR	301 , 25	6K0/ 121101/B / MANGUEIRA	155 , 78
5Z0/ 971583/ / CHICOTE	94 , 08	6K0/ 121051/C / MANGUEIRA	204 , 08
5U4/ 809608/A /GRUREFORCO	750 , 75	6KE/ 854643/C /GRUQUADRO	87 , 58
WHT/ 007089/ / PARAFUSO	4 , 07	6K0/ 807994/ / ABSORCAO	26 , 62
5Z0/ 959485/ / RELE	53 , 00	6K0/ 825254/ / COBERTURA	163 , 20
5Z0/ 949102/ / LUZ	204 , 64	6K0/ 825250/A / COBERTURA	231 , 96
5Z0/ 949101/ / LUZ	204 , 64	6K0/ 825245/A / COBERTURA	418 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 945112/ / LANTERNA	235 , 80	6K0/ 955453/M / RESERVAT.	264 , 34
1C0/ 809604/J / PAINEL	2.150 , 06	6K0/ 955453/N / RESERVAT.	277 , 01
1C0/ 809641/A / CANAL VEDA	207 , 83	6K0/ 955707/ / BRACO	167 , 69
1C0/ 809642/A / CANAL VEDA	545 , 47	6K0/ 955747/ / SUPORTE	11 , 77
5Z0/ 911094/ / PARAFUSO	12 , 19	6K0/ 955744/K / TUBO	81 , 09
1C0/ 809655/C / FECHAMENTO	6 , 90	6K0/ 955756/ / CASQUILHO	20 , 95
1C0/ 809673/ / CHAPA	557 , 83	3B0/ 867174/ /A94DESBRACOS	1.952 , 58
1C0/ 809673/C / CHAPA	407 , 23	3B0/ 867173/ /RXNDESBRACOS	743 , 02
1C0/ 809674/ / CHAPA	354 , 61	377/ 867044/AF/71NREVESTIMEN	88 , 21
1C0/ 809817/D / PROLONGAME	7.025 , 90	377/ 867044/AF/1GRREVESTIMEN	197 , 09
1C0/ 809818/C / PROLONGAME	833 , 82	377/ 863962/ / ISOLAMENTO	6 , 55
2H0/ 971228/ / CHICOTE P	466 , 61	377/ 863962/B / ISOLAMENTO	13 , 56
2H0/ 971228/D / CHICOTE P	1.337 , 46	377/ 864109/ / ISOLAMENTO	51 , 61
2H1/ 927235/ /REHTECLA	38 , 17	377/ 863955/C / ISOLAMENTO	196 , 11
2H1/ 927235/C /REHTECLA	29 , 53	377/ 863955/E / ISOLAMENTO	80 , 93
WUR/ 001416/ / LAME DISC 180	304 , 22	377/ 863926/C / ISOLAMENTO	2 , 72
WUR/ 001417/ / LAME DISC 180	241 , 71	377/ 863925/A / ISOLAMENTO	6 , 61
WUR/ 001419/ / LAME DISC 180	256 , 51	377/ 863925/B / ISOLAMENTO	227 , 25
WUR/ 001420/ / LAME DISC 180	334 , 53	377/ 863925/J / ISOLAMENTO	194 , 36
WUR/ 001421/ / LAME DISC 180	342 , 58	377/ 863919/M / ISOLAMENTO	189 , 89
WUR/ 001424/ / LAMINA REPOSI	55 , 62	377/ 863881/A / ISOLANTE	126 , 93
WUR/ 001426/ / LAMINA RETA L	900 , 87	377/ 863873/B / ISOLAMENTO	27 , 78
WUR/ 001427/ / LAMINA SERRA	63 , 58	377/ 863872/E / ISOLAMENTO	22 , 35
WUR/ 001441/ / LAMPADA AUTON	32 , 79	377/ 863872/A / ISOLAMENTO	5 , 45
WUR/ 001442/ / LAMPADA AUT 1	1 , 51	377/ 863871/E / ISOLAMENTO	90 , 85
WUR/ 001443/ / LAMPADA AUT 1	1 , 51	6K0/ 419669/AF/01CTAMPA	488 , 22
WUR/ 001444/ / LAMPADA AUT 2	1 , 88	6K0/ 419660/B / ANEL	181 , 14
WUR/ 001445/ / LAMPADA AUT 2	1 , 51	6K0/ 419623/ / PARAFUSO	2 , 03
2H1/ 941435/A /REHTECLA	36 , 75	6K0/ 419563/AE/ TUBO	483 , 45
WUR/ 001446/ / LAMPADA AUTON	12 , 42	6K0/ 121283/G / CONDUTOR D	65 , 51
WUR/ 001447/ / LAMPADA AUTON	11 , 46	6K0/ 121284/B / CONDUTOR D	40 , 46
2H1/ 941435/B /REHTECLA	28 , 18	6K0/ 121284/C / CONDUTOR D	60 , 22
2H1/ 945257/ / SUPORTE	107 , 48	6K0/ 121283/ / CONDUTOR D	40 , 60
2H1/ 945258/ / SUPORTE	107 , 48	6K0/ 121267/ / SUPORTE	58 , 84
2H1/ 959621/A /REHTECLA	36 , 94	6KE/ 857551/A /2F4PARASOL	310 , 36
5G6/ 807394/ / SUPORTE	82 , 04	6K1/ 857507/P /01CCARCACA	1.241 , 86
5G6/ 807394/A / SUPORTE	92 , 28	6K1/ 422893/AK/ MANGUEIRA	1.622 , 72
5G6/ 807417/AD/GRUCOBERTURA	1.992 , 29	6K1/ 422893/C / MANGUEIRA	875 , 47
5G6/ 807417/BE/GRUp	1.859 , 36	6K1/ 611349/E / TAMPA	128 , 84
5G6/ 807417/BG/GRUCOBERTURA	2.017 , 60	6K1/ 422891/K / MANGUEIRA	751 , 97
5G6/ 807417/Q /GRUCOBERTURA	1.738 , 91	6K0/ 957087/B /B41TAMPA	34 , 77
5G6/ 839902/A /041RECORTE	219 , 05	6K0/ 957087/A /01CTAMPA	35 , 81
5G6/ 845025/ / VIDRO	369 , 88	6K0/ 955961/J / TUBO	81 , 09
5G6/ 845025/B / VIDRO	280 , 04	6K0/ 906275/ / GRAMPO	4 , 71
5G6/ 845026/ / VIDRO	369 , 88	6K0/ 899185/ / TAMPÃO	13 , 67
5G6/ 845026/B / VIDRO	280 , 04	6K0/ 853665/C /GRUCOBERTURA	175 , 02
5G6/ 845051/AG/NVBVIDRO	633 , 80	6K0/ 853666/C /GRUCOBERTURA	175 , 00
5G6/ 845051/N /NVBVIDRO	1.691 , 10	6K0/ 827511/D / PLACA FECH	75 , 07
5G6/ 845213/B / VIDRO	271 , 56	6K0/ 827511/A / PLACA FECH	67 , 10
2H0/ 963555/ / ASSENTO	973 , 68	6K0/ 803197/A / REFORCO	340 , 02
2H0/ 963555/A / ASSENTO	1.129 , 03	6K0/ 803219/ / SUPORTE	28 , 87
2H0/ 963555/B / ASSENTO	1.129 , 03	6K0/ 803240/ / REFORCO	256 , 12
2H0/ 963555/C / ASSENTO	1.134 , 77	6K0/ 419529/ / SUPORTE	203 , 71
2H0/ 963555/D / ASSENTO	1.122 , 16	6K0/ 121210/ / ANEL	100 , 11
2H0/ 963557/ / ELEM.AQUEC	973 , 68	6K0/ 121207/ / ANEL	1.055 , 59
2H0/ 963557/A / ELEM.AQUEC	1.129 , 03	6K0/ 121207/C / ANEL	699 , 43
2H0/ 963557/B / ELEM.AQUEC	1.129 , 03	6KE/ 857145/ /C81TAMPÃO	2 , 62
2H0/ 963557/C / ELEM.AQUEC	1.134 , 77	6K1/ 955427/A / PALHETA	103 , 26
2H0/ 963557/D / ELEM.AQUEC	1.122 , 16	6K1/ 955408/F / BRACO	244 , 03
2H0/ 963563/C /REHINTERRUPTO	39 , 76	6K1/ 955407/G / BRACO	244 , 03
2H0/ 971011/ / CHICOTE	5.114 , 00	6K1/ 955407/D / BRACO	244 , 03
2H0/ 971011/A / CHICOTE	6.549 , 56	6K1/ 422891/B / MANGUEIRA	756 , 00
2H0/ 971039/ / CHICOTE	404 , 27	6K1/ 419599/A / BUCHA	27 , 78
2H0/ 971039/B / CHICOTE	431 , 68	377/ 863948/C / ISOLAMENTO	19 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 971057/ / CHIC MOTOR	30.233 , 08	377/ 863926/F / ISOLAMENTO	6 , 03
2H0/ 971067/ / CHICOTE	122 , 02	6K0/ 862160/A / VALVULA	583 , 54
2H0/ 971068/ / CHICOTE	188 , 10	6K0/ 825237/C / ISOLANTE	1.122 , 68
2H0/ 971071/A / CHICOTE	9.493 , 85	6K0/ 825235/B / ISOLANTE	2.198 , 76
2H0/ 971071/B / CHICOTE	5.459 , 51	6K0/ 823737/A / VEDACAO	167 , 37
WUR/ 001393/ / KIT REP CARB	31 , 82	6K0/ 823717/ / CLIP	- , 79
WUR/ 001394/ / KIT REP CARB	33 , 79	377/ 863463/D /L71PORTA MALA	63 , 09
WUR/ 001395/ / KIT REP CARB	45 , 49	377/ 863339/A /XG4COIFA	166 , 07
WUR/ 001397/ / KIT REP SOLEX	54 , 94	6K0/ 803091/C / LONGARINA	2.647 , 48
WUR/ 001398/ / KIT REP SOLEX	56 , 55	6K0/ 407452/CX/ EIXO	1.738 , 82
WUR/ 001399/ / KIT REPARO CO	21 , 69	6K0/ 407272/S / EIXO	4.768 , 36
WUR/ 001404/ / KIT SENSORTES	961 , 19	6K0/ 121049/H / MANGUEIRA	314 , 76
WUR/ 001405/ / KIT SIMULADOR	1.152 , 23	6K0/ 103493/D / MANGUEIRA	86 , 09
WUR/ 001408/ / KIT TRAVANTE	1.717 , 91	3B0/ 867648/ / PARAFUSO	38 , 90
WUR/ 001410/ / LAME DISC 115	169 , 70	3B0/ 867366/M /MGTVEDACAO	791 , 77
WUR/ 001411/ / LAME DISC 115	141 , 53	3B0/ 867366/M /MGUVEDACAO	791 , 77
WUR/ 001413/ / LAME DISC 115	173 , 39	6K0/ 971908/ / TAMPAO	21 , 94
WUR/ 001414/ / LAME DISC 115	141 , 53	6K0/ 971910/ / BUCHA	12 , 65
2H0/ 971087/ / CHICOTE	156 , 85	6K0/ 971850/ / CLIP	1 , 27
2H0/ 971157/ / CHICOTE	248 , 98	6K0/ 955453/J / RESERVAT.	283 , 68
2H0/ 971164/ / CHICOTE	103 , 62	6K0/ 953516/L /01CREVESTIMEN	190 , 97
2H0/ 971204/A / CHICOTE	604 , 24	6K0/ 953516/K /01CREVESTIMEN	67 , 04
2H0/ 971204/B / CHICOTE	531 , 15	6K0/ 860737/C / TERMINAL	93 , 03
5G0/ 809147/ / LONGARINA	335 , 97	6K0/ 860734/ / BAGAGEIRO	961 , 36
5G0/ 809148/ / LONGARINA	335 , 97	6K0/ 853213/ / BUCHA	4 , 36
2H0/ 927133/ /REHPRESSAO	38 , 17	6K0/ 823503/D / FECHADURA	162 , 95
2H0/ 927134/ /REHTECLA	38 , 17	6K0/ 823499/C / BATENTE	6 , 48
2H0/ 927755/C / UNIDADE	4.620 , 55	6K0/ 823499/A / BATENTE	11 , 81
2H0/ 927771/A / APARELHO	2.397 , 85	6K0/ 807887/ / CLIP	1 , 62
2H0/ 927810/ / HALL	576 , 58	6K0/ 807730/ / BATENTE	9 , 19
2H0/ 927903/C / CHICOTE	226 , 42	6K0/ 407417/ / INTERIOR	2.062 , 76
2H0/ 927904/C / CHICOTE	226 , 43	6K0/ 253197/ / SUPORTE	25 , 19
2H0/ 927909/ / BUCHA	32 , 70	6K0/ 253674/ / SUPORTE	274 , 35
2H0/ 937503/ / PORTA RELE	233 , 06	6K0/ 012115/H / CAIXA	76 , 21
2H0/ 937503/A / PORTA RELE	176 , 39	6H0/ 953257/BX/ UNIDADE	991 , 06
5G0/ 809203/ / REFORCO	1.128 , 69	6H0/ 953254/ / BOBINA	313 , 36
5G0/ 809204/ / REFORCO	1.128 , 69	6H0/ 867749/ / TIRANTE	56 , 54
5G0/ 809561/ / TIRANTE	47 , 32	377/ 863783/ / RETENCAO	2 , 04
5G0/ 810135/ / LONGARINA	475 , 60	377/ 863303/ / REVESTIMEN	15 , 19
5G0/ 810136/ / LONGARINA	475 , 60	377/ 867168/C /1NNTAMPA	59 , 00
5G0/ 810380/A / SUPORTE	31 , 68	377/ 857799/F / PARAFUSO	5 , 15
5G0/ 810423/ / SUPORTE	6 , 44	377/ 857799/G / PARAFUSO	2 , 24
5G4/ 809342/ / CHAPAFECHA	87 , 71	377/ 857706/AF/MZPCINTO 3 PT	503 , 32
5G4/ 809437/A / PAINEL	941 , 86	3B0/ 867173/ /LKDDDEBRACOS	298 , 07
5G4/ 809611/ / REFORCO	99 , 37	377/ 867044/AE/71NREVESTIMEN	129 , 27
5G4/ 809612/ / REFORCO	99 , 37	377/ 867044/AE/1GRREVESTIMEN	100 , 28
5G4/ 810069/ / REFORCO	275 , 98	377/ 867043/D /71NREVESTIMEN	147 , 30
5G4/ 810070/ / REFORCO	275 , 98	377/ 867043/E /1GRREVESTIMEN	194 , 48
5G4/ 810421/ / PAINEL	169 , 17	377/ 867043/D /1GRREVESTIMEN	100 , 28
5G6/ 809411/ / PROTETOR	1.397 , 73	377/ 864110/ / ISOLAMENTO	43 , 86
5G6/ 809677/ / PROLONGAME	61 , 24	377/ 863949/ / ISOLAMENTO	27 , 78
5G6/ 809851/ / CAIXA	2.960 , 04	377/ 863950/ / ISOLAMENTO	28 , 45
5G6/ 813332/ / REFORCO	99 , 37	377/ 863951/ / ISOLAMENTO	6 , 61
5G6/ 817119/ / REFORCO	751 , 03	377/ 863939/ / ANEL	- , 68
5G6/ 817119/A / REFORCO	751 , 03	377/ 863919/L / ISOLAMENTO	189 , 89
5G6/ 817123/ / MOLDURA	731 , 22	377/ 863919/B / ISOLAMENTO	173 , 94
5G6/ 817123/A / MOLDURA	731 , 22	377/ 863918/ / ISOLAMENTO	29 , 17
5G6/ 817163/ / TRAVESSA	602 , 79	377/ 863900/ / MANGUEIRA	14 , 25
5G6/ 827301/ / DOBRADICA	230 , 59	377/ 863855/F / ISOLAMENTO	52 , 04
5K0/ 806929/B / TIRANTE	106 , 64	377/ 863855/G / ISOLAMENTO	52 , 17
5K0/ 806930/B / TIRANTE	106 , 64	377/ 863871/D / ISOLAMENTO	15 , 02
3C0/ 803230/ / CHAPA	85 , 17	377/ 863779/ /1NNCOBERTURA	16 , 41
3C0/ 803296/ / TUNEL	1.934 , 58	377/ 863701/CG/NEXCOBERTURA	383 , 20
3C0/ 803381/ / SUPORTE	80 , 01	377/ 863641/A / ISOLAMENTO	43 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 803382/ / SUPORTE	80 , 01	377/ 863463/K /L71PORTA MALA	228 , 18
3C0/ 803457/ / PRATO MOLA	140 , 80	377/ 863301/ / REVESTIMEN	14 , 47
3C0/ 803458/ / PRATO MOLA	140 , 80	377/ 867168/ /1NNTAMPA	- , 71
3C0/ 803485/A / TRAVESSA	1.814 , 07	377/ 867168/ /1GRTAMPA	- , 71
3C0/ 803501/ / LONGARINA	2.544 , 77	377/ 867168/ /U71TAMPA	- , 71
3C0/ 803502/ / LONGARINA	2.516 , 28	377/ 857799/E / PARAFUSO	5 , 48
3C0/ 803505/ / LONGARINA	1.572 , 77	377/ 857799/ / PARAFUSO	8 , 12
3C0/ 803506/ / LONGARINA	1.572 , 77	377/ 857784/A /XGNCINTO 3 PT	503 , 32
3C0/ 803533/A / TRAVESSA	1.136 , 96	6K0/ 971916/E / COIFA	113 , 25
3C0/ 803535/ / TRAVESSA	584 , 58	6K0/ 971921/ / CAPA PROTE	18 , 41
3C0/ 803729/ / PROL. LONG	172 , 15	6K0/ 971916/D / COIFA	93 , 80
3C0/ 803730/ / PROL. LONG	172 , 15	6K0/ 809791/ / SUPORTE	26 , 99
3C0/ 803881/G / TRAVESSA	4.141 , 39	6K0/ 971101/AD/ CHICOTE	470 , 98
3C0/ 804055/ / SUPORTE	190 , 81	6K0/ 881106/D / ASSENTO	3.573 , 68
3C0/ 804056/ / SUPORTE	190 , 81	6K0/ 857463/A /B41DIFUSOR AR	308 , 56
3C0/ 804093/ / ALOJAMENTO	40 , 37	6K0/ 837246/D /INBCHAVE	101 , 01
6Q0/ 803506/E / LONGARINA	1.455 , 50	6K0/ 819070/ / VEDACAO	28 , 57
5C6/ 813224/ / CHP JUNCAO	87 , 59	6K0/ 805591/P / SUPORTE	1.531 , 27
5C6/ 813225/ / PROL. LONG	377 , 70	6K0/ 511115/R / MOLA	536 , 95
5C6/ 813228/B / CHP JUNCAO	87 , 58	6K0/ 511115/P / MOLA	536 , 95
5C6/ 814561/ / TRAVESSA	442 , 26	6K0/ 500047/J / CORPOEIXO	6.305 , 28
5C6/ 814561/A / TRAVESSA	778 , 89	6K0/ 199200/C / SUPORTE	2.397 , 17
5C6/ 814562/ / TRAVESSA	442 , 26	6K0/ 145299/ / TENSOR	1.027 , 91
5C6/ 814562/A / TRAVESSA	778 , 89	6K0/ 133354/B / CONDUTOR A	482 , 34
5C6/ 817119/ / TRAVESSA	216 , 69	6KE/ 945258/ / SUPORTE	53 , 30
5C6/ 817123/ / TRAVESSA	135 , 31	377/ 857755/N /71NTRAVA	179 , 06
5C6/ 817163/ / TRAVESSA	96 , 27	3B0/ 867175/ /R48COBERTURA	47 , 99
5C6/ 817249/ / REFORCO	19 , 87	3B0/ 867175/ /A94COBERTURA	53 , 24
5C6/ 817269/ / REFORCO	19 , 87	6K1/ 857921/L /E91PORTAOBJET	358 , 38
5C6/ 827301/B / DOBRADICA	276 , 82	6K1/ 857942/ / PRESILHA	5 , 12
5C6/ 827301/E / DOBRADICA	310 , 28	6K1/ 858069/H /54HPECA	466 , 43
5C6/ 827302/ / DOBRADICA	276 , 82	6K0/ 959855/E /B41INTERRUPTO	439 , 81
5C6/ 827302/D / DOBRADICA	310 , 40	6K0/ 941608/B / CAPA PROTE	36 , 62
5G0/ 804593/ / SUPORTE	15 , 98	6K0/ 941607/B / CAPA PROTE	38 , 57
5G0/ 805915/B /9B9SUPORTE	436 , 22	6K0/ 941379/ / ALOJAMENTO	76 , 33
020/ 911335/E / PINHAO	464 , 21	6K0/ 857306/ / VEDACAO	20 , 13
020/ 998023/D / REPARO	1.745 , 18	6K0/ 837207/D /3FZMACANETA	999 , 64
020/ 998023/F / REPARO	1.482 , 97	6K0/ 837208/A /GRUMACANETA	752 , 08
021/ 905106/ / TRANSFORMA	2.797 , 83	6K0/ 837208/A /01CMACANETA	773 , 11
021/ 905377/E / SENSOR	249 , 66	6K0/ 837208/B /3FZMACANETA	981 , 75
022/ 905715/A / BOBINA	356 , 94	6K0/ 805449/A / TRAVESSA	706 , 51
022/ 905715/B / BOBINA	340 , 57	6K0/ 804606/ / CHAPA	79 , 41
022/ 905715/C / BOBINA	400 , 32	6K0/ 804605/ / CHAPA	79 , 41
026/ 905105/ / TRANSFORMA	451 , 00	6K0/ 422896/C / TUBO	471 , 02
026/ 905225/2 / ROTOR	34 , 51	6K0/ 422889/A / MANGUEIRA	215 , 23
026/ 905225/K / ROTOR	210 , 20	6K0/ 422889/D / MANGUEIRA	231 , 73
026/ 905377/2 / SENSOR	674 , 15	6K0/ 422889/E / MANGUEIRA	216 , 14
026/ 905430/D / CABO IGNIC	149 , 07	6K0/ 422887/D / MANGUEIRA	253 , 28
026/ 905430/E / CABO IGNIC	122 , 44	6K0/ 129684/J / TUBO	464 , 73
026/ 905430/F / CABO IGNIC	155 , 28	6K0/ 129620/B / ELEMENTO	105 , 26
026/ 905430/G / CABO IGNIC	153 , 55	6K0/ 837529/C / BATENTE	32 , 55
026/ 905431/10/ CABO IGNIC	76 , 45	6K0/ 819919/ / DISCO CENT	5 , 57
026/ 905431/6 / CABO IGNIC	80 , 97	6K0/ 819755/ / PC INTERCA	217 , 36
026/ 905431/9 / CABO IGNIC	83 , 22	6K0/ 819373/L / MANGUEIRA	182 , 26
026/ 905433/10/ CABO IGNIC	76 , 01	6K0/ 807184/ /01CSUPORTE	62 , 55
026/ 905433/9 / CABO IGNIC	82 , 04	6K0/ 805903/G /B41SPOILER	394 , 39
1Q0/ 809782/ / REFORCO	316 , 22	6K0/ 805943/ / PORCA	1 , 75
1Q0/ 809851/A / CX RODA	3.048 , 49	6K0/ 611797/B / SUPORTE	8 , 36
026/ 905435/10/ CABO IGNIC	73 , 72	6K0/ 601149/L /GRBTAMPAO	39 , 08
026/ 905435/9 / CABO IGNIC	80 , 10	377/ 857963/ /71NPORTA OBJE	55 , 60
026/ 905437/10/ CABO IGNIC	68 , 27	377/ 857961/C /1NNCINZEIRO	41 , 36
026/ 905437/9 / CABO IGNIC	74 , 46	377/ 857963/ /U71PORTA OBJE	54 , 77
1Q0/ 809852/ / CX RODA	2.960 , 06	3B0/ 867190/ / PRESILHA	4 , 05
026/ 906161/ / SENSOR	333 , 27	6K1/ 819837/ / CABO	167 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



027/ 905207/A / TAMPA	54 , 12	6K1/ 819831/ / CABO VALVU	60 , 58
1Q0/ 810135/A / LONGARINA	482 , 75	6K1/ 819703/ / CAIXA	592 , 78
1Q0/ 810136/A / LONGARINA	482 , 75	6K0/ 971160/F / CHICOTE P	1.640 , 13
1Q0/ 810149/A / COLUNA A	1.913 , 37	6K0/ 945250/ / ARRUELA	1 , 62
1Q0/ 810150/A / COLUNA A	1.913 , 37	6K0/ 837691/ / PARAFUSO	6 , 88
1Q0/ 810327/ / REFORCO	331 , 61	6K0/ 819285/ /B41CLIP	6 , 13
1Q0/ 810328/ / REFORCO	331 , 61	6K0/ 819371/A / MANGUEIRA	283 , 07
1Q0/ 810718/ / REFORCO	311 , 20	6K0/ 819075/ /GADCOBERTURA	257 , 61
1Q0/ 810773/ / POSICAO	208 , 10	6K0/ 805903/ /B41SPOILER	294 , 76
5K6/ 809931/ / MOLA	2 , 99	6K0/ 805826/E / CONDUTOR A	34 , 60
5K7/ 806493/B / TIRANTE	411 , 30	6K0/ 805639/C / CONDUTOR A	172 , 26
5K7/ 806494/C / TIRANTE	617 , 55	6K0/ 805825/E / CONDUTOR A	62 , 85
2H0/ 937503/B / PORTA RELE	222 , 34	6K0/ 511115/S / MOLA	536 , 95
2H0/ 937550/B / CX FUSIVEL	839 , 32	6K0/ 201075/AR/ RESERVATOR	3.415 , 39
2H0/ 937550/E / CX FUSIVEL	1.582 , 97	6K0/ 199200/D / SUPORTE	2.428 , 15
2H0/ 937550/F / CX FUSIVEL	1.582 , 97	6K0/ 199273/B / CONSOLE	663 , 63
2H0/ 937550/G / CX FUSIVEL	130 , 64	377/ 857958/ /71NCAPA COBER	- , 12
2H0/ 937724/ / CAIXA	8 , 81	377/ 857958/ /1NNCAPA COBER	- , 71
2H0/ 941160/ / GRAMPO	5 , 16	377/ 857924/ /71NCOBERTURA	76 , 14
5N0/ 801251/A / SOLEIRA	1.952 , 91	377/ 857958/ /U71CAPA COBER	- , 19
5N0/ 801252/A / SOLEIRA	1.952 , 91	6K1/ 819414/A / DEFLETOR	427 , 87
5N0/ 802068/ / SUPORTE	196 , 73	6K1/ 819413/ / DEFLETOR	389 , 45
5N0/ 802123/ / COLUNA A	795 , 92	6K1/ 819363/C / CONDUTOR A	320 , 37
5N0/ 802124/ / COLUNA A	795 , 92	6K1/ 819007/ / CAIXA	3.009 , 98
5N0/ 802159/ / ALOJAMENTO	49 , 26	6K1/ 971743/ / PLACAPROTE	126 , 70
5N0/ 802221/ / ARMACAO	249 , 96	6K1/ 721401/ / CIL.TRANSM	788 , 69
5N0/ 802222/ / ARMACAO	249 , 96	6K1/ 721465/D / TUBO	161 , 55
2H0/ 941333/ /9B9INTERRUPTO	175 , 54	6K1/ 721335/C / TRACAO	401 , 69
2H0/ 941333/A /9B9REGULADOR	269 , 40	6K1/ 721315/F / PEDALEMBRA	355 , 71
2H0/ 941435/ /REHTECLA	38 , 17	6K0/ 959679/A / SUPORTE	179 , 99
2H0/ 941828/ / PORTA FUSI	110 , 47	6K0/ 959561/B / INTERRUPTO	174 , 47
2H0/ 941828/A / PORTA FUSI	362 , 40	6K0/ 959621/ / INTERRUPTO	219 , 31
2H0/ 947123/ / LAMPADA	180 , 17	6K0/ 959455/D / VENTILADOR	2.035 , 86
5N0/ 802381/ / CONSOLE	195 , 09	6K0/ 919390/ / FAIXA	36 , 06
5N0/ 802382/ / CONSOLE	195 , 09	6K0/ 919506/A / UNI.COMAND	1.070 , 74
5N0/ 802684/ / SUPORTE	15 , 12	6K0/ 919341/ / PINO	99 , 35
WUR/ 096511/ / Jogo Soquete	654 , 23	6K0/ 868243/C / CLIP	4 , 85
WUR/ 389100/ / BICO AR POLIP	168 , 77	6K0/ 853969/C /B41FECHAMENTO	168 , 07
5Z9/ 807417/D /GRUCOBERTURA	2.863 , 55	6K0/ 853970/C /B41FECHAMENTO	186 , 80
N/ 909325/02/ PARAFUSO	5 , 43	6K0/ 831402/A / DOBRADICA	387 , 90
1Q0/ 809411/A / PROTETOR	1.387 , 18	6K0/ 831402/ / DOBRADICA	343 , 42
1Q0/ 809781/ / REFORCO	316 , 22	6K0/ 827957/ / DISCO CENT	7 , 51
1K0/ 803612/ / ALOJAMENTO	125 , 86	6K0/ 831401/ / DOBRADICA	230 , 05
1K0/ 803910/ / CAPA PROTE	79 , 41	6K0/ 809966/B / PORCA	2 , 70
1T0/ 959701/L /Z0WMOTOR	2.774 , 46	6K0/ 422371/A / RESERVATOR	184 , 30
001/ 998023/ / REPARO	1.008 , 33	6K0/ 121294/C / CONDUTOR A	103 , 40
012/ 911023/H / MOTOR	3.702 , 03	6K0/ 121294/K / CONDUTOR A	78 , 52
1Q0/ 809145/A / LONGARINA	947 , 56	6K0/ 121447/M / MANGUEIRA	184 , 87
1Q0/ 809146/A / LONGARINA	947 , 56	6K0/ 121293/C / CONDUTOR D	95 , 69
1Q0/ 809072/E / REFORCO	255 , 58	6K0/ 121293/B / CONDUTOR D	95 , 69
1K0/ 907543/F / SENSOR	125 , 66	6K0/ 121283/A / CONDUTOR D	48 , 38
1Q0/ 809405/A / PAINEL	597 , 61	377/ 857817/B / GUIA	7 , 90
1Q0/ 809406/A / PAINEL	597 , 61	377/ 857727/B /UPZCINTO	167 , 71
1S0/ 802068/ /GRUSUPORTE	113 , 12	6K1/ 612107/F / SERV FREIO	1.878 , 71
7L0/ 820021/Q / VENTOINHA	1.951 , 94	6K1/ 614321/ / CHAPA	53 , 38
7L0/ 820021/R / VENTOINHA	2.063 , 96	6K0/ 959455/B / VENTILADOR	2.026 , 63
1K0/ 907543/E / SENSOR	148 , 71	6K0/ 959455/AC/ VENTILADOR	2.026 , 63
1JE/ 998052/ / JG SENSOR	298 , 90	6K0/ 959455/AB/ VENTILADOR	2.035 , 86
1J0/ 959455/S / VENTILADOR	1.953 , 76	6K0/ 915411/A / PROTETOR	208 , 66
1J0/ 959455/R / VENTILADOR	1.613 , 77	6K0/ 915411/ / PROTETOR	222 , 29
1J0/ 959455/P / VENTILADOR	1.680 , 85	6K0/ 867838/ / CLIP	5 , 02
1Q0/ 809071/E / REFORCO	255 , 58	6K0/ 827705/C / VEDACAO	490 , 84
1Q0/ 809065/ / REFORCO	83 , 13	6K0/ 129620/C / ELEMENTO	132 , 98
1Q0/ 807093/B / TRAVESSA	469 , 96	6K0/ 129623/A / MANGUEIRA	224 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 805915/ /9B9SUPORTE	488 , 21	6KE/ 906265/B / SENSOR	1.220 , 23
1Q0/ 803583/A / TAMPÃO	52 , 79	6KE/ 906021/AG/ UNID.COMAN	1.880 , 09
7L0/ 820021/S / VENTONHA	2.307 , 28	377/ 857755/N /MZPTRA	53 , 12
7L0/ 820021/T / VENTONHA	2.477 , 37	6K1/ 857552/G /2F4PARASSOL	469 , 78
7L0/ 907521/B / REGULADOR	759 , 55	6K1/ 721555/F / CABO ACELE	71 , 01
7L0/ 959455/E / VENTILADOR	2.907 , 01	6K1/ 721465/G / TUBULACAO	239 , 66
7L0/ 959455/F / VENTILADOR	2.511 , 93	6K0/ 959855/A /01CINTERRUPTO	213 , 35
7L0/ 998215/ / JG.FIXACAO	276 , 65	6K0/ 937083/ /B41SUPORTE	27 , 47
7L6/ 907543/A / SENSOR	130 , 30	6K0/ 837207/C /01CMACANETA	786 , 84
7P0/ 820021/F / VENTONHA	1.826 , 65	6K0/ 837207/C /GRUMACANETA	812 , 21
1S0/ 802381/ /GRUALOJAMENTO	488 , 69	6K0/ 833052/C / PORTA	5.875 , 63
1S0/ 802382/ /GRUALOJAMENTO	488 , 69	6K0/ 804105/D / LONGARINA	463 , 09
1S0/ 803092/G /GRULONGARINA	1.036 , 72	6K0/ 422887/E / MANGUEIRA	269 , 77
1S0/ 803105/B /GRULONGARINA	176 , 96	6K0/ 422887/F / MANGUEIRA	253 , 28
1S0/ 803106/B /GRULONGARINA	176 , 96	6K0/ 422812/ / TERMINAL	209 , 17
1S0/ 803107/A /GRULONGARINA	240 , 70	6K0/ 422811/ / TERMINAL	209 , 17
1S0/ 803123/ / SUPORTE	66 , 67	6K0/ 422804/E / BARRA DIR	607 , 25
1S0/ 803127/A /GRUSUPORTE	82 , 15	6K0/ 422803/E / BARRA DIR	607 , 25
1S0/ 803205/A /GRUCHAPA	800 , 88	6K0/ 422804/D / BARRA DIR	607 , 25
1S0/ 803206/A /GRUCHAPA	800 , 88	6K0/ 129654/ / COLETOR	318 , 54
1S0/ 803477/ /GRUREFORCO	14 , 50	6K0/ 129609/D / TUBO	184 , 36
WUR/ 001510/ / MACHO ROSCA P	274 , 86	6K0/ 122101/C / MANGUEIRA	213 , 70
WUR/ 001511/ / MACHO ROSCA P	330 , 38	6K0/ 129607/AH/ FILTRO AR	542 , 14
WUR/ 001518/ / MANG P/COMB (9 , 41	6KE/ 906265/A / SENSOR	537 , 28
WUR/ 001519/ / MANG P/COMB (9 , 84	6KE/ 906021/AE/ UNID.COMAN	2.049 , 58
2H5/ 971120/M / CHICOTE P	1.681 , 93	6KE/ 906021/A / UNID.COMAN	1.052 , 63
2H5/ 971120/N / CHICOTE P	1.237 , 51	6KE/ 905441/B / CABO IGNIC	48 , 59
2H5/ 971120/P / CHICOTE P	1.249 , 99	6KE/ 905441/C / CABO IGNIC	46 , 05
2H5/ 971120/Q / CHICOTE P	1.101 , 35	377/ 857847/ /71NCALCO	2 , 84
2H5/ 971120/R / CHICOTE P	1.019 , 60	377/ 857847/ /05 CALCO	2 , 13
2H5/ 971120/S / CHICOTE P	1.018 , 79	377/ 857847/ /1GRCALCO	2 , 13
2H5/ 971120/T / CHICOTE P	1.255 , 25	377/ 857847/ /033CALCO	2 , 13
2H5/ 971121/AA/ CHICOTE P	1.187 , 30	377/ 857755/J /033TRA	53 , 12
2H5/ 971121/AB/ CHICOTE P	1.136 , 82	377/ 857741/D / ESPACADOR	13 , 96
5Q0/ 805757/ / CONSOLE	38 , 53	377/ 857741/C / ESPACADOR	2 , 93
5Q0/ 809122/ / ALOJAMENTO	502 , 76	377/ 857741/A / ESPACADOR	1 , 93
1J3/ 809606/H / PAINEL	4.380 , 19	3B4/ 839015/AP/ FECHADURA	506 , 34
1J3/ 809836/ / PAINEL	2.422 , 47	3B4/ 839015/AN/ FECHADURA	709 , 40
1J3/ 809843/A / RECORTE	5.155 , 70	3B4/ 839016/AJ/ FECHADURA	280 , 99
1J3/ 809844/A / RECORTE	5.168 , 14	3B5/ 827025/C / TAMPA	3.424 , 61
1J3/ 817111/F / TETO	8.285 , 67	3B4/ 839015/AM/ FECHADURA	1.186 , 18
1J3/ 837432/A /B41TRILHO	1.082 , 04	3B4/ 839015/AJ/ FECHADURA	571 , 59
N/ 911368/01/ PARAFUSO	- , 52	3B4/ 839015/AK/ FECHADURA	228 , 46
1J4/ 809219/G / COLUNA B	1.034 , 17	3B1/ 837016/CG/ FECHADURA	649 , 30
1J4/ 809220/G / COLUNA B	1.034 , 17	3B1/ 837016/CF/ FECHADURA	1.367 , 10
325/ 803853/2 / ALMA	26 , 82	3B5/ 827297/D / FRISO	1.954 , 18
325/ 803854/1 / ALMA	65 , 11	3B5/ 827515/A / HASTE	32 , 08
325/ 803881/1 /CTRCHAPAFECHA	314 , 68	3B5/ 827505/M / FECHADURA	457 , 98
325/ 803961/1 /CTRAMP	21 , 30	3B5/ 827531/A / TIRANTE	175 , 17
237/ 703133/1 /CTRBRACO	38 , 33	3B5/ 867367/K /MGTVEDACAO	746 , 51
02A/ 998023/J / REPARO	1.368 , 81	3B5/ 867367/K /MGUVEDACAO	746 , 51
02E/ 911023/J / MOTOR	3.269 , 60	3B6/ 839756/ / SUPORTE	9.214 , 87
02E/ 911023/L / MOTOR	3.391 , 28	3B9/ 803436/C / PROTETOR	1.751 , 40
02E/ 911023/S / MOTOR	3.198 , 43	3B9/ 807251/ / ESPUMA	175 , 69
02E/ 911024/A / MOTOR	3.269 , 60	3B9/ 971905/ / BUCHA	41 , 75
02E/ 911024/B / MOTOR	3.731 , 05	3B1/ 837016/CC/ FECHADURA	721 , 10
02M/ 911021/B / MOTOR	3.326 , 37	3B1/ 837016/C / FECHADURA	1.321 , 76
1Q0/ 803501/ / LONGARINA	1.933 , 22	3B1/ 837016/CA/ FECHADURA	1.162 , 91
1Q0/ 803502/ / LONGARINA	1.933 , 22	3B1/ 837016/CB/ FECHADURA	697 , 75
3C5/ 810347/A / PAINEL	427 , 97	3B1/ 837016/BK/ FECHADURA	202 , 34
3C5/ 810348/ / PAINEL	421 , 72	3B0/ 971341/D / CONDUTOR	61 , 60
3C5/ 810348/A / PAINEL	427 , 97	3B0/ 971295/A / CONDUTOR	41 , 06
3C5/ 810421/A / PAINEL	240 , 48	3B0/ 971295/ / CONDUTOR	45 , 25
3C5/ 810828/A / REFORCO	66 , 26	6K5/ 813223/ / CHP JUNCAO	449 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C5/ 810899/ / BUCHA	59 , 88	6K4/ 857705/ /B41CINTO 3 PT	385 , 28
3C5/ 813528/ / REFORCO	464 , 72	3C0/ 035454/A / ALTOFALANT	644 , 64
3C5/ 813589/ / SUPORTE	25 , 42	3C0/ 035454/B / ALTOFALANT	2.781 , 31
3C5/ 817163/ / TRAVESSA	438 , 30	3C0/ 035456/H / AMPLIFICAD	6.646 , 73
3C5/ 827301/B / DOBRADICA	372 , 32	3C0/ 035454/ / ALTOFALANT	291 , 69
3C5/ 827302/B / DOBRADICA	377 , 92	3B9/ 971830/ / SUPORTE	22 , 77
3C8/ 802123/ / COLUNA A	830 , 47	3B9/ 971840/B / BUCHA	55 , 08
3C8/ 802124/ / COLUNA A	830 , 47	3B9/ 971138/A / CHICOTE	13.877 , 40
3C8/ 802179/A / REFORCO	351 , 61	3B7/ 971824/ / CONDUTOR	65 , 25
3C8/ 802952/ / TRAVESSA	595 , 13	3B6/ 839725/ /MGUVEDACAO	1.779 , 09
3C8/ 803163/ / TRAVESSA	677 , 91	4A0/ 853107/ / CLIP	1 , 24
3C8/ 805115/ / CAIXA	5.044 , 83	4A0/ 837244/B / CHAVEIRO	95 , 69
000/ 800981/A / CHAPA	360 , 40	4A0/ 805163/ / CLIP	4 , 41
000/ 800981/C / CHAPA	826 , 39	4A0/ 805137/A / ANEL	1 , 63
3C8/ 805116/ / CAIXA	5.044 , 83	4A0/ 805137/ / ARRUELA	- , 70
3C8/ 805300/A / SUPORTE	51 , 42	4A0/ 805121/A / PINO APERT	22 , 19
3C8/ 805915/ /9B9SUPORTE	304 , 55	4A0/ 721261/ / CILINDRO	1.814 , 41
3C8/ 809145/ / CHP INTERC	671 , 26	4A0/ 614177/ / BATENTE	4 , 48
3C8/ 809146/ / CHP INTERC	662 , 47	4A0/ 615134/A / CAPA COBER	28 , 01
3C8/ 809203/ / REFORCO	1.069 , 67	379/ 971847/ / CLIP	- , 71
3C8/ 809204/ / REFORCO	1.069 , 67	3B9/ 807394/ / SUPORTE	89 , 21
3C8/ 809263/ / REFORCO	543 , 13	3B9/ 807393/C / SUPORTE	147 , 30
3C8/ 809405/ / PAINEL	705 , 71	3B6/ 845131/A / TIRA	767 , 49
3C8/ 809406/ / PAINEL	705 , 71	3B6/ 845131/B / TIRA	767 , 49
3C8/ 809411/B / PROTETOR	1.387 , 19	3B6/ 845131/C / PECAJUNCAO	744 , 14
6C1/ 971327/ / CABOS	68 , 00	3B5/ 867368/K /MGTVEDACAO	746 , 51
2H5/ 971121/AC/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B5/ 867368/K /MGUVEDACAO	746 , 51
2H5/ 971121/AD/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B5/ 827634/ /B41VEDACAO	19 , 43
2H5/ 971121/AE/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B5/ 827705/G / VEDACAO	559 , 67
2H5/ 971121/AF/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B4/ 839016/AP/ FECHADURA	647 , 71
2H5/ 971121/AG/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B4/ 839016/AN/ FECHADURA	709 , 40
2H5/ 971121/AH/ CHICOTE P	1.390 , 57	3B4/ 839016/AM/ FECHADURA	1.140 , 48
2H5/ 971121/AJ/ CHICOTE P	1.188 , 88	3B4/ 839016/AK/ FECHADURA	228 , 46
3C0/ 809852/A / CAIXA	2.150 , 47	3B4/ 839016/A / FECHADURA	1.265 , 49
3C0/ 810135/ / LONGARINA	482 , 75	3B1/ 837114/T /B41ACIONAMENT	190 , 97
3C0/ 810136/A / LONGARINA	451 , 56	3B1/ 837113/L /B41ACIONAMENT	192 , 61
3C0/ 810333/ / SUPORTE	66 , 26	3B1/ 837113/L /2AQACIONAMENT	149 , 36
3C0/ 810334/ / SUPORTE	66 , 26	3B1/ 837113/L /4J4ACIONAMENT	716 , 39
3C0/ 810380/ / SUPORTE	56 , 66	3B0/ 971342/D / CONDUTOR	61 , 60
3C0/ 810423/ / SUPORTE	18 , 33	6K5/ 813319/C / ALOJAMENTO	464 , 18
3C0/ 810773/A / POSICAO	214 , 80	6K5/ 813224/ / CHP JUNCAO	449 , 06
3C0/ 810825/A / REFORCO	66 , 26	4A0/ 615269/ / MOLA RETEN	52 , 30
3C0/ 810826/A / REFORCO	66 , 26	4A0/ 612797/ / CLIP	18 , 29
3C0/ 813087/A / CHAPA	425 , 37	4A0/ 611817/A / TAMPAO	67 , 27
3C0/ 813146/ / TRAVESSA	1.136 , 96	4A0/ 407615/G / CUBO RODA	1.701 , 62
3C0/ 825711/ / CHAPA	269 , 34	4A0/ 407643/A / PARAFUSO	100 , 19
3C0/ 825712/ / CHAPA	269 , 34	3C0/ 012116/A / TAMPAA	62 , 93
3C0/ 837017/B / CABO	76 , 04	3C0/ 011031/B / MACACO	777 , 70
3C0/ 837279/A / BASE	63 , 15	3B0/ 971003/B / SUPORTE	24 , 01
3C1/ 804011/A / PAINEL	1.582 , 44	6K5/ 809603/R / PAINEL	4.348 , 80
3C4/ 809443/ / COLUNA B	475 , 36	6K5/ 807869/ / ISOLAMENTO	24 , 83
3C4/ 809444/ / COLUNA B	512 , 04	6K5/ 807870/ / ISOLAMENTO	24 , 83
3C4/ 809511/ / REFORCO	309 , 68	6K4/ 853301/A /4ATADESIVO	73 , 32
3C4/ 809512/ / REFORCO	317 , 86	3B9/ 945257/C / SOQUETE	128 , 65
3C4/ 810597/ / REFORCO	2.124 , 00	3B9/ 945257/ / SUPORTE	129 , 18
3C4/ 810609/ / CHAPA	181 , 18	3B9/ 945121/A / CAIXA	229 , 71
3C4/ 810610/ / CHAPA	181 , 18	3B9/ 945191/A / VEDACAO	78 , 49
3C4/ 810717/ / REFORCO	115 , 37	3B9/ 885322/P / ASSENTO	2.066 , 40
3C4/ 810718/ / REFORCO	115 , 37	3B9/ 867799/B /B41FRISO	49 , 13
3C5/ 802951/A / TRAVESSA	595 , 13	3B7/ 885775/L / ESPUMA	3.346 , 69
3C5/ 802952/A / TRAVESSA	595 , 13	3B6/ 837583/ / CONDUTOR	592 , 78
3C5/ 809263/ / REFORCO	543 , 13	3B6/ 837517/ / COBERTURA	2.109 , 60
3C5/ 809264/ / REFORCO	504 , 74	3B5/ 813327/B / ALOJAMENTO	757 , 16
3C5/ 809405/D / PAINEL	571 , 61	3B5/ 813301/A / CHAPA	1.242 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C5/ 809406/A / PAINEL	563 , 58	3B5/ 809843/A / RECORTE	3.229 , 85
3C5/ 809406/C / PAINEL	571 , 61	3B5/ 809843/B / RECORTE	6.485 , 50
3C5/ 809437/ / PAINEL	795 , 92	3B4/ 810600/D / CHAPA	1.049 , 17
3C5/ 809438/ / PAINEL	1.016 , 98	3B1/ 819835/ / TIRANTE	113 , 09
3C5/ 809611/ / REFORCO	311 , 20	3B1/ 819979/ / CALHA	52 , 65
3C5/ 809612/ / REFORCO	311 , 20	3B1/ 820024/ / CXEVAPORAD	5.997 , 33
3C5/ 810347/ / PAINEL	421 , 72	3B1/ 819640/A / CAIXA	182 , 16
3C0/ 199231/E / SUPORTE	478 , 22	3B0/ 971003/ / SUPORTE	32 , 97
3B0/ 951221/D / BUZINA	698 , 73	3B0/ 959843/ / GUARDAPO	41 , 75
3B0/ 947415/B / LUZ	127 , 10	3B0/ 959845/ / COIFA	54 , 12
3B0/ 837886/K / ESTRIBO	83 , 55	6K5/ 857699/ / SUPORTE	344 , 26
377/ 905105/B / TRANSFORMA	310 , 65	6K5/ 857700/ / SUPORTE	344 , 26
5Z4/ 837885/ / ESTRIBO	29 , 66	6K4/ 867365/L / VEDACAO	387 , 55
5Z1/ 941008/ / FAROL	838 , 74	6K4/ 867365/J / VEDACAO	387 , 55
5Z1/ 941007/ / FAROL	838 , 74	6K4/ 839478/ / VEDACAO	236 , 94
5Z1/ 941006/ / FAROL	528 , 00	3B9/ 867289/ / GRAMPO	7 , 97
027/ 998041/1 / SENSOR	537 , 94	3B7/ 877233/ / MANGUEIRA	42 , 86
027/ 998049/2 / POSICIONAD	542 , 36	3B7/ 809857/A /GRUTAMPA	813 , 95
027/ 998052/1 / JG.PECAS	20 , 53	3B7/ 611775/ / MANGUEIRA	230 , 45
027/ 998052/2 / JG.PECAS	7 , 08	3B6/ 837401/ / ALAVANCA	7.841 , 73
028/ 903320/C / JG.ALTERNA	40 , 78	3B6/ 837402/ / ALAVANCA	7.841 , 73
028/ 903351/AA/ BOBINA	298 , 15	3B6/ 837184/ / HASTE	449 , 18
028/ 903351/S / BOBINA	431 , 36	3B6/ 839726/ /MGTVEDACAO	1.779 , 09
028/ 903543/1 / PLACA FECH	15 , 74	3B6/ 839726/ /MGUVEDACAO	1.779 , 09
028/ 919501/ / TRANSMISSO	114 , 47	3B6/ 839755/ / SUPORTE	9.214 , 87
3C0/ 804094/ / ALOJAMENTO	40 , 37	3B6/ 839725/ /MGTVEDACAO	1.779 , 09
3C0/ 804105/A / LONGARINA	476 , 53	3B4/ 839015/A / FECHADURA	1.265 , 49
1H0/ 809948/C / BATENTE	36 , 98	3B4/ 833402/E / DOBRADICA	338 , 50
1H0/ 823499/ / BATENTE	6 , 50	3B1/ 837016/BR/ FECHADURA	271 , 66
1H0/ 837034/E / BATENTE	53 , 03	3B1/ 837016/BS/ FECHADURA	213 , 02
1H1/ 823533/ /01CMANOPLA	152 , 34	3B1/ 837015/AT/ FECHADURA	589 , 83
3C0/ 804106/B / LONGARINA	476 , 53	3B1/ 837015/AS/ FECHADURA	713 , 60
3C0/ 804421/ / REFORCO	86 , 81	3B1/ 837015/AN/ FECHADURA	347 , 94
3C0/ 804473/A / LONGARINA	237 , 84	6K5/ 809604/AA/ PAINEL	4.348 , 80
3C0/ 804474/ / LONGARINA	237 , 84	3C0/ 035453/ / ALTOFALANT	141 , 95
3C0/ 805116/A / CAIXA	5.044 , 83	3C0/ 035320/A / CABOS	302 , 24
3C0/ 805147/ / CX RODA	2.084 , 76	3C0/ 035320/B / CABOS	337 , 62
3C0/ 805148/A / CX RODA	2.084 , 76	3C0/ 035320/C / CHICOTE	524 , 18
3C0/ 805275/ / TRAVESSA	1.202 , 80	3C0/ 018966/A / SUPORTE	210 , 37
3C0/ 805422/ / PAINEL	3.980 , 83	3C0/ 018966/ / SUPORTE	157 , 74
3C0/ 805811/A / CHAPA	397 , 43	3C0/ 012115/B / BOLSA	227 , 85
3C0/ 805962/ /9B9CONDUTOR A	40 , 08	3B9/ 955435/A /01CCAPA COBER	27 , 25
3C0/ 805971/A /9B9CONDUTOR A	82 , 10	3B7/ 951181/C / SUPORTE	222 , 72
3C0/ 809145/A / CHP INTERC	671 , 26	3B6/ 837756/A / SUPORTE	10.483 , 75
3C0/ 809146/A / CHP INTERC	671 , 26	3B6/ 837755/A / SUPORTE	10.483 , 75
5G6/ 845213/D / VIDRO	271 , 53	3B6/ 837584/ / CONDUTOR	592 , 78
5G6/ 845214/B / VIDRO	271 , 56	3B5/ 867208/A / GRAMPO	69 , 90
5G6/ 845214/D / VIDRO	271 , 53	3B5/ 813332/B / REFORCO	713 , 61
5G6/ 945087/A / LUZ FREIO	315 , 82	3B5/ 813331/B / REFORCO	650 , 66
5GM/ 807251/B / ESPUMA	291 , 70	3B5/ 813328/B / ALOJAMENTO	757 , 16
5X9/ 827025/A /CTRTPAMPA	1.953 , 79	3B5/ 813319/ / ALOJAMENTO	459 , 10
327/ 805571/1 /CTRPAINEL	830 , 52	3B4/ 833411/D / DOBRADICA	585 , 51
AG/ T10165/ / COMPRESSOR DE	569 , 92	3B4/ 831052/BF/ PORTA	6.256 , 49
ASE/ 401210/00/000VERIFICADO	3.987 , 85	3B4/ 831052/BE/ PORTA	4.243 , 79
ASE/ 409009/00/000ADAPTADOR	1.094 , 52	3B4/ 831051/BE/ PORTA	4.156 , 04
1C0/ 809146/J / LONGARINA	400 , 21	3B4/ 831051/BF/ PORTA	6.256 , 49
1C0/ 809148/F / LONGARINA	129 , 68	3B1/ 837015/AP/ FECHADURA	1.296 , 53
1S0/ 803128/A /GRUSUPORTE	82 , 15	3B1/ 837015/A / FECHADURA	1.133 , 06
1C0/ 809262/ / REFORCO	304 , 84	3B1/ 820514/ / SUPORTE	54 , 88
1C0/ 809403/H / PAINEL	1.627 , 03	3B1/ 820515/ / SUPORTE	54 , 88
1C0/ 809404/H / PAINEL	1.633 , 12	6K5/ 825201/ /B41REVESTIMEN	243 , 91
1C0/ 809428/B / PAINEL	186 , 81	6QE/ 881806/F /ZLMREVESTIMEN	207 , 29
1C0/ 809581/K / REFORCO	330 , 42	6QE/ 881806/G /ZLRREVESTIMEN	222 , 77
1C0/ 809582/L / REFORCO	759 , 69	6QE/ 881806/H /ZLPREVESTIMEN	208 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C0/ 809607/F / REFORCO	1.436 , 20	6QE/ 820045/A / REGULAGEM	870 , 67
1C0/ 809608/E / REFORCO	1.436 , 20	6QE/ 419874/ / BRACADEIR	31 , 04
1C0/ 809622/A / REFORCO	134 , 60	6QE/ 419501/C / COLUNA DIR	1.819 , 85
1C0/ 809623/D / REFORCO	776 , 38	6N1/ 941531/H /20HINTERRUPTO	1.066 , 38
1C0/ 809624/D / REFORCO	776 , 38	6N1/ 858069/A /B41PECA	595 , 00
1C0/ 809851/ / CAIXA	905 , 42	6N1/ 857522/C / ESPELHO	329 , 27
1C0/ 809852/ / CAIXA	905 , 42	6N0/ 854720/ / BUCHA	2 , 17
1C0/ 810421/A / PAINEL	46 , 20	6N0/ 512103/A / PRATO MOLA	141 , 19
1C0/ 810477/ / CHAPA	22 , 88	6N0/ 500047/G / CORPOEIXO	12.019 , 55
1C0/ 810478/ / CHAPA	22 , 88	6N0/ 419660/ / ANEL	32 , 71
1C0/ 810659/E / SUPORTE	61 , 49	6N0/ 419669/F /01CTECLA	186 , 65
1C0/ 810685/F / SUPORTE	135 , 14	6N0/ 419927/ / ESPIGA	103 , 14
1C0/ 810685/H / SUPORTE	61 , 98	6N0/ 422187/ / ANEL	35 , 68
1C0/ 810686/F / SUPORTE	67 , 50	6K9/ 863377/A /B41CENTRAL	469 , 78
5Z0/ 853653/D /9B9GRADE	196 , 93	6K9/ 809316/ / COLUNA C	692 , 34
3C1/ 955426/D / PALHETA	154 , 23	6K9/ 809315/ / COLUNA C	692 , 34
3C0/ 809204/C / REFORCO	1.114 , 19	4A0/ 937545/C / SUPORTE	5 , 85
6N0/ 412249/E / ROLAMENTO	99 , 76	3B9/ 809843/B / RECORTE	3.229 , 85
3C0/ 698451/C / PAST FREIO	511 , 34	3B9/ 809843/C / RECORTE	6.485 , 50
2H2/ 927235/D /REHTECLA	27 , 96	3B9/ 809428/F / PAINEL	1.113 , 18
2H2/ 941435/C /REHTECLA	28 , 18	3B6/ 863413/D /14FREVESTIMEN	18.591 , 71
2H2/ 945257/ / SUPORTE	125 , 70	3B5/ 867921/ / ARRUELA	13 , 65
2H2/ 971565/C / CHICOTE	1.216 , 77	3B1/ 880261/D /27YCOBERTURA	1.471 , 69
2H2/ 971565/D / CHICOTE	1.217 , 42	3B1/ 880261/D /AA9COBERTURA	1.486 , 89
2H2/ 971565/E / CHICOTE	1.569 , 50	3B1/ 880261/D /2L4COBERTURA	1.471 , 69
2H5/ 959917/A /REHINTERRUPTO	39 , 45	3B1/ 857122/F /75RTAMPA	926 , 09
WUR/ 001471/ / LIXADEIRA POL	536 , 77	3B1/ 857122/F /A94TAMPA	1.387 , 46
WUR/ 001472/ / LUMINARIA POR	807 , 68	3B1/ 857122/F /7R3TAMPA	926 , 09
WUR/ 001475/ / LUVA CONICA 1	2 , 02	3B0/ 972623/ / RECEPTACUL	53 , 45
WUR/ 001476/ / LUVA CONICA T	- , 89	3B0/ 972623/B / RECEPTACUL	45 , 59
WUR/ 001477/ / LUVA CONICA T	- , 95	3B0/ 971913/A / BUCHA	33 , 58
WUR/ 001478/ / LUVA DE RASPA	53 , 52	3B0/ 971848/F / PRESILHA	27 , 74
WUR/ 001479/ / LUVA DE RASPA	39 , 68	3B0/ 971848/H / PRESILHA	2 , 17
WUR/ 001480/ / LUVA LATEX FO	12 , 44	6K5/ 827515/A / HASTE	7 , 78
2H5/ 959917/C /REHINTERRUPTO	38 , 93	6K5/ 121294/B / CONDUTOR A	153 , 02
2H5/ 959917/D /REHINTERRUPTO	29 , 48	4D0/ 407623/B / CHAPA	27 , 96
WUR/ 001482/ / LUVA LATEX FO	12 , 44	4D0/ 407192/C / PARAFUSO	88 , 33
WUR/ 001483/ / LUVA P/ TUBO	1 , 76	4B9/ 886177/C / SUPORTE	132 , 96
WUR/ 001484/ / LUVA P/ TUBO	1 , 03	4B7/ 611931/ / TUBO	172 , 26
WUR/ 001485/ / LUVA P/ TUBO	2 , 02	4B5/ 971821/B /01CGUIA	26 , 35
WUR/ 001486/ / LUVA P/ TUBO	2 , 75	431/ 501219/ / ARRUELA	13 , 05
WUR/ 001489/ / LUVA P/ TUBO	1 , 70	431/ 609715/ / MOLA	11 , 83
2H5/ 959917/E /REHINTERRUPTO	22 , 36	431/ 422383/A / ANEL	4 , 41
2H5/ 971120/AA/ CHICOTE P	1.255 , 25	431/ 422381/A / MOLA	1 , 42
2H5/ 971120/AB/ CHICOTE P	1.255 , 25	431/ 422379/ / TAMPA	7 , 74
2H5/ 971120/AC/ CHICOTE P	1.255 , 25	431/ 419776/A / CASQUILHO	18 , 36
2H5/ 971120/AD/ CHICOTE P	1.255 , 25	431/ 419813/ / ANELAPERTO	56 , 13
2H5/ 971120/AE/ CHICOTE P	1.255 , 25	431/ 422360/A / TAMPAO	15 , 91
WUR/ 001490/ / LUVA P/TUBO 3	- , 48	431/ 419489/ / ROLAMENTO	116 , 77
WUR/ 001491/ / LUVA QUIMICA	48 , 84	431/ 412049/A / ARRUELA	- , 68
WUR/ 001492/ / LUVA QUIMICA	24 , 84	431/ 253143/A / BRACADEIR	16 , 34
WUR/ 001493/ / LUVA TRICOTAD	6 , 54	431/ 253205/B / TUBO	5 , 93
WUR/ 001496/ / MACANETA EXT.	29 , 48	4B3/ 615611/A / PRATO FREI	257 , 17
WUR/ 001497/ / MACANETA EXT.	34 , 18	4B3/ 615612/A / PRATO FREI	257 , 17
WUR/ 001506/ / MACHO AR P/RO	255 , 10	4B3/ 615301/A / DISCO	895 , 97
WUR/ 001507/ / MACHO AR P/RO	342 , 45	4B3/ 615134/B / SUPORTE	63 , 77
WUR/ 001509/ / MACHO HELICOI	623 , 53	4B3/ 615133/B / SUPORTE	63 , 77
3C0/ 809203/C / REFORCO	1.114 , 19	4B3/ 612107/ / SERV FREIO	2.764 , 72
3C0/ 809411/C / PROTETOR	1.210 , 32	4B3/ 611722/C / TUBO FREIO	101 , 77
3C0/ 809851/A / CAIXA	2.150 , 47	4B3/ 611721/C / TUBO FREIO	101 , 77
1JD/ 809105/ / CAIXA	425 , 38	4B3/ 599125/ / SUPORTE	674 , 79
1JD/ 809147/ / CHP UNIAO	102 , 54	4B0/ 881098/ /B41CAPA COBER	60 , 63
WUR/ 001448/ / LAMPADA AUTON	27 , 12	4B0/ 260805/BX/ COMPRESSOR	4.391 , 45
WUR/ 001449/ / LAMPADA AUTON	65 , 09	3C0/ 122051/AK/ TUBO	367 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001450/ / LAMPADA AUTON	20 , 67	3C0/ 121447/R / MANGUEIRA	35 , 56
WUR/ 001451/ / LAMPADA AUTON	27 , 95	3C0/ 121447/AQ/ MANGUEIRA	40 , 78
WUR/ 001452/ / LAMPADA AUT H	28 , 78	3C0/ 121447/AS/ MANGUEIRA	87 , 68
WUR/ 001453/ / LANTERNA PLAC	32 , 01	3C0/ 121447/BB/ MANGUEIRA	31 , 08
WUR/ 001454/ / LBW 1000 PRON	81 , 71	3C0/ 121447/AP/ MANGUEIRA	31 , 08
WUR/ 001455/ / LENTE P/ DETE	1.183 , 84	3C0/ 121447/AK/ MANGUEIRA	25 , 51
WUR/ 001456/ / LIMPA RADIADO	47 , 46	3C0/ 121447/ / MANGUEIRA	34 , 29
WUR/ 001457/ / LIMPA TBI COR	47 , 49	3C0/ 121345/AN/ VEDACAO	35 , 05
WUR/ 001458/ / LIMPADOR DE F	40 , 86	6QE/ 881806/J /ZLSREVESTIMEN	933 , 20
WUR/ 001459/ / LIMPADOR INDU	188 , 87	4A0/ 857327/B / GRAMPO	29 , 55
WUR/ 001460/ / LIQUIDO DETEC	16 , 22	4A0/ 819181/ / COBERTURA	271 , 53
WUR/ 001462/ / LIXA DAGUA G	1 , 96	4A0/ 819497/ / PECA EM T	52 , 92
WUR/ 001463/ / LIXA DAGUA G	1 , 96	4A0/ 298013/AA/ JG. ANEL	167 , 36
2H1/ 959621/B /REHTECLA	29 , 48	4A0/ 253295/P / PLACA	168 , 61
2H1/ 971565/C / CHICOTE	860 , 05	4A0/ 010137/K / ADESIVO	53 , 63
2H1/ 971565/D / CHICOTE	1.217 , 32	3B9/ 807792/C /GRUFRISO	660 , 31
2H1/ 971565/E / CHICOTE	1.569 , 50	3B9/ 807792/A /GRUFRISO	410 , 13
2H2/ 919281/B /REHPRESSAO	22 , 92	3B9/ 807791/C /GRUFRISO	660 , 31
2H2/ 919473/D /REHINDICADOR	126 , 95	3B9/ 807602/B / FOLHA	330 , 75
2H2/ 927133/ /REHPRESSAO	38 , 17	3B6/ 857283/ / BATENTE	823 , 26
2H2/ 927133/B /REHPRESSAO	35 , 78	3B5/ 867467/ /01CBOTAO	32 , 74
2H2/ 927133/C /REHPRESSAO	28 , 18	3B5/ 839477/B /B41VEDACAO	573 , 30
2H2/ 927134/B /REHTECLA	35 , 78	3B5/ 839462/A / MANIVELA	2.505 , 93
2H2/ 927134/C /REHTECLA	28 , 18	3B5/ 839461/A / MANIVELA	2.505 , 93
2H2/ 927138/B /REHTECLA	39 , 09	3B5/ 839440/J /B41TRILHO	308 , 88
2H2/ 927138/C /REHTECLA	32 , 04	3B5/ 839431/AB/B41TRILHO	3.281 , 80
2H2/ 927138/D /REHTECLA	209 , 78	3B5/ 839439/J /B41TRILHO	302 , 68
2H2/ 927235/C /REHTECLA	35 , 62	3B5/ 839060/A / CABO CLIP	139 , 32
WUR/ 001468/ / LIXA FERRO GR	5 , 60	3B5/ 839059/A / CABO CLIP	145 , 59
WUR/ 001469/ / LIXA FERRO GR	15 , 18	3B4/ 839350/ / COBERTURA	76 , 29
WUR/ 001470/ / LIXADEIRA ORB	1.290 , 82	3B4/ 839349/ / COBERTURA	76 , 29
377/ 809282/B /ACBREFORCO	96 , 70	3B1/ 867171/D /A94COBERTURA	172 , 68
1J0/ 711251/ / MANCAL	54 , 88	3B1/ 867171/D /7DECOBERTURA	172 , 68
1J0/ 711203/F / ALAVANCA	354 , 68	3B1/ 867171/C /SDKCOBERTURA	752 , 56
1J0/ 711202/P / ALAVANCA	161 , 52	3B1/ 867171/C /NPXCOBERTURA	598 , 16
1J0/ 711256/ / ARRASTADOR	200 , 54	3B1/ 857002/BL/SCRPAINE	11.315 , 02
377/ 809365/A / CONSOLE	125 , 23	3B1/ 857002/BL/LWFPAINEL	19.136 , 15
1J0/ 711267/A / VEDACAO	49 , 22	3B1/ 837114/T /75RACIONAMENT	183 , 84
1J0/ 711268/ / VEDACAO	33 , 69	3B1/ 837461/ / MANIVELA	844 , 48
1J0/ 711280/ / GRAMPO	13 , 83	3B1/ 837462/ / MANIVELA	737 , 49
1J0/ 711202/F / ALAVANCA	99 , 44	3B1/ 837114/T /4J4ACIONAMENT	244 , 51
1J0/ 711202/E / ALAVANCA	370 , 10	3B0/ 971615/G / PRESILHA	46 , 06
1J0/ 711202/B / ALAVANCA	274 , 26	3B0/ 971615/D / PRESILHA	46 , 06
1J0/ 711202/AC/ ALAVANCA	180 , 20	3B0/ 971615/C / PRESILHA	46 , 06
1J0/ 711197/A / MOLA	43 , 04	3B0/ 971411/A / ADAPTACAO	2.117 , 08
1J0/ 711183/F / HASTE	66 , 15	3B0/ 971446/ / PRESILHA	11 , 50
1J0/ 711176/C / ALAVSELECT	204 , 08	3B0/ 971582/F / CHICOTE	347 , 98
1J0/ 711112/E / ALAVMUDANC	457 , 98	4A9/ 877233/ / MANGUEIRA	206 , 79
1J0/ 711090/ / ASSOALHO	96 , 70	4A5/ 853909/ /01CPORCA	1 , 97
1J0/ 711077/B / PINOSUPORT	29 , 05	4A0/ 906102/ / BUCHA	45 , 98
1J0/ 711280/B / ANEL	6 , 41	4A0/ 905849/B / COMUTADOR	847 , 22
1J0/ 711280/C / ANEL	6 , 41	4A0/ 867276/A / GRAMPO	2 , 97
WUR/ 000586/ / CABO ELETRICO	1 , 58	4A0/ 867276/B / GRAMPO	5 , 69
04E/ 905199/A / TERMINAL	85 , 41	4A0/ 877241/B / BUCHA	39 , 40
WUR/ 000588/ / CABO ELETRICO	2 , 72	3B9/ 809427/F / PAINEL	1.113 , 18
WUR/ 000590/ / CABO ELETRICO	8 , 11	3B9/ 809301/F / CONSOLE	639 , 91
WUR/ 000591/ / CABO P BITS 1	543 , 84	3B9/ 809302/F / CONSOLE	624 , 00
WUR/ 000593/ / CALCO GEOMETR	4 , 32	3B9/ 807863/B / FRISO	263 , 57
WUR/ 000594/ / CALCO GEOMETR	5 , 98	3B6/ 857796/ / COBERTURA	2.865 , 57
WUR/ 000595/ / CALCO GEOMETR	4 , 51	3B6/ 857795/ / COBERTURA	2.865 , 57
WUR/ 000596/ / CALCO GEOMETR	6 , 12	3B6/ 857508/B /01CCARCACA	4.807 , 09
WUR/ 000597/ / CALCO GEOMETR	5 , 21	3B6/ 857507/B /01CCARCACA	4.807 , 09
WUR/ 000598/ / CALCO GEOMETR	9 , 60	3B5/ 839903/F /DPERECORTE	920 , 50
WUR/ 000599/ / CALCO GEOMETR	1 , 18	3B4/ 867109/ /01CROSETA	24 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000602/ / CALCO GEOMETR	5 , 18	3B1/ 867171/F /FEQCOBERTURA	1.307 , 60
WUR/ 000603/ / CALCO GEOMETR	5 , 49	3B1/ 867171/E /7R3COBERTURA	176 , 45
WUR/ 000604/ / CALCO GEOMETR	7 , 84	3B1/ 867171/E /7DECOBERTURA	181 , 94
WUR/ 000605/ / CALCO PASTILH	11 , 30	3B1/ 867171/E /R48COBERTURA	172 , 68
WUR/ 000606/ / CALCO TERMINA	- , 61	3B1/ 857002/BL/SCTPAINEL	11.315 , 02
377/ 412329/ / MANCAL	68 , 01	3B0/ 971845/G / SUPORTE	45 , 59
377/ 412329/B / MANCAL	56 , 32	3B0/ 971843/ / PRESILHA	34 , 26
377/ 412375/ / PROTECAO	2 , 93	3B0/ 971671/ / CHICOTE	489 , 08
377/ 419802/H / BARRA DIR	120 , 66	3B0/ 971615/H / PRESILHA	46 , 06
377/ 419802/K / BARRA DIR	161 , 52	6K5/ 827505/ / FECHADURA	175 , 01
377/ 422523/ / PROTECAO	40 , 66	6K5/ 827489/ / BATENTE	6 , 77
377/ 501541/ / MANCALBORR	32 , 19	6K4/ 971615/ / PRESILHA	21 , 57
377/ 501546/ / SUPORTE	19 , 29	4A1/ 972977/ / CAIXA	267 , 36
377/ 501546/ /CTRSUPORTE	49 , 13	4A0/ 973714/G / RECEPTACUL	76 , 88
377/ 501546/A / SUPORTE	68 , 02	4A0/ 972986/ / CAIXA	61 , 60
377/ 511423/ / CALCO	11 , 12	4A0/ 972883/C / RECEPTACUL	103 , 72
3C0/ 803106/ / LONGARINA	1.049 , 69	4A0/ 972883/B / RECEPTACUL	103 , 72
3C0/ 803123/ / TERMINAL	49 , 57	4A0/ 972750/ / VEDACAO	101 , 83
3C0/ 803125/ / REFORCO	709 , 26	4A0/ 972883/ / RECEPTACUL	103 , 72
377/ 805373/A /ACBSUPORTE	26 , 05	4A0/ 972883/A / RECEPTACUL	108 , 29
377/ 805411/ / CHP COBERT	26 , 74	4A0/ 867276/ / GRAMPO	2 , 20
377/ 805467/A /ACBGALAO	89 , 18	3B9/ 813309/G / CHAPA	934 , 69
377/ 805717/ / SUPORTE	1 , 37	379/ 943117/ / SOQUETE	11 , 99
1H2/ 721163/ / MOLA	43 , 04	3B9/ 813319/D / ALOJAMENTO	773 , 11
1J0/ 711046/A / ALAVMUDANC	126 , 93	3B9/ 813331/E / REFORCO	732 , 27
1J0/ 711051/AA/ ALAVMUDANC	528 , 23	379/ 943021/A / LUZ DE PLA	18 , 99
1J0/ 711051/B / ALAVMUDANC	239 , 66	379/ 899309/ / FITA	6 , 61
1J0/ 711051/D / ALAVMUDANC	434 , 12	379/ 885375/C / ASSENTO	444 , 85
1J0/ 711051/Q / ALAVMUDANC	434 , 12	379/ 885321/A / ASSENTO	629 , 13
1J0/ 711061/C / CARCACA	666 , 56	4B0/ 201844/ / ANEL VEDAC	6 , 46
377/ 805909/ / SUPORTE	4 , 50	3B9/ 813320/D / ALOJAMENTO	773 , 11
377/ 805981/ / GALAO	22 , 25	3B9/ 813332/E / REFORCO	748 , 26
377/ 809101/D /CTRCX RODA	1.540 , 14	3B9/ 839656/C / ALOJAMENTO	1.713 , 12
377/ 809110/B /CTRREFORCO	83 , 81	3B9/ 839902/ /041RECORTE	653 , 05
1J0/ 711067/K / BUCHA	9 , 90	3B9/ 839901/ /041RECORTE	921 , 32
377/ 809213/ / REFORCO	20 , 45	3B9/ 845025/ / VIDRO	807 , 71
377/ 809281/B /ACBREFORCO	96 , 70	3B9/ 845026/ / VIDRO	807 , 71
1J0/ 711067/L / BUCHA	18 , 72	3B9/ 845051/E / VIDRO	3.964 , 30
1J0/ 711076/G / SUPORTE	1.019 , 04	3B9/ 845297/AG/B41VIDRO LAT.	494 , 06
7P6/ 809574/ / FRISO	139 , 12	3B9/ 845298/AE/ VIDRO LAT.	2.632 , 86
7P6/ 809641/ / CANAL VEDA	537 , 67	4B0/ 145838/ / MANGUEIRA	643 , 90
7P6/ 809642/ / CANAL VEDA	537 , 67	4B0/ 145832/B / MANGUEIRA	1.169 , 95
2H0/ 803752/ / SOLEIRA	1.582 , 41	4B0/ 133849/A / COBERTURA	73 , 08
2H0/ 804469/ / TRAVESSA	2.069 , 26	4B0/ 121221/B / TIRAS	49 , 57
2H0/ 804557/ /GRUTRAVESSA	136 , 83	4B0/ 121055/J / MANGUEIRA	736 , 76
2H0/ 804557/B /GRUTRAVESSA	278 , 71	4A9/ 809237/A / PLACAROSCA	62 , 55
WUR/ 002099/ / SOQUETE IMPAC	105 , 84	4A9/ 827341/A / DISCO CENT	7 , 79
WUR/ 002100/ / SOQUETE IMPAC	103 , 83	4A0/ 959577/ / UNIDADE	976 , 51
WUR/ 002101/ / SOQUETE IMPAC	103 , 83	4A0/ 955485/ / FILTRO	19 , 35
WUR/ 002102/ / SOQUETE IMPAC	150 , 66	4A0/ 941189/ / BUCHA	33 , 01
WUR/ 002103/ / SOQUETE IMPAC	127 , 61	4A0/ 945515/A / INTERRUPTO	147 , 79
WUR/ 002104/ / SOQUETE IMPAC	127 , 61	3B9/ 813301/F / CHAPA	1.364 , 34
WUR/ 002105/ / SOQUETE IMPAC	145 , 59	3B9/ 810543/A / REFORCO	27 , 06
WUR/ 002114/ / SOQUETE PAINE	13 , 93	3B9/ 810263/D / REFORCO	845 , 03
WUR/ 002115/ / SOQUETE PISCA	13 , 75	3B9/ 809857/A /GRUTAMPA	813 , 95
WUR/ 002133/ / SOQUETE TORX	273 , 53	3B9/ 809844/C / RECORTE	5.601 , 31
WUR/ 002137/ / SOQUETE TORX	197 , 79	3B5/ 853929/E / GRAMPO	67 , 51
WUR/ 002138/ / SOQUETE TORX	197 , 79	3B5/ 853710/E /B41TIRA	357 , 80
WUR/ 002139/ / SOQUETE TORX	197 , 79	3B5/ 853709/F /B41TIRA	321 , 96
WUR/ 002140/ / SOQUETE TORX	197 , 79	4B0/ 201883/C / CONECTOR	388 , 29
WUR/ 002142/ / SOQUETE TORX	196 , 50	4B0/ 201865/A / BOMBA	900 , 43
WUR/ 002143/ / SOQUETE TORX	143 , 35	4B0/ 201246/ / VALVULA	155 , 28
WUR/ 002147/ / SOQUETE TORX	143 , 29	4B0/ 201541/E / MANGUEIRA	451 , 73
WUR/ 002148/ / SOQUETE TORX	143 , 35	4B0/ 201541/N / MANGUEIRA	341 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002149/ / SOQUETE TORX	155 , 51	4A0/ 972643/B / RECEPTACUL	36 , 63
2H0/ 805115/ / CX RODA	2.202 , 74	4A0/ 972643/A / RECEPTACUL	38 , 90
2H0/ 805116/A / CX RODA	2.077 , 69	4A0/ 972643/ / RECEPTACUL	43 , 50
2H0/ 805191/ / COLUNA A	866 , 22	4A0/ 972244/ / CAIXA	72 , 36
2H0/ 805192/ / COLUNA A	954 , 20	4A0/ 972243/ / CONECTOR C	51 , 84
2H0/ 805192/B / COLUNA A	1.115 , 31	4A0/ 972242/ / CAIXA	76 , 50
2H0/ 809203/ /GRUREFORCO	1.457 , 79	4A0/ 971943/ / CAIXA	73 , 07
2H0/ 809204/ /GRUREFORCO	1.457 , 79	4A0/ 972241/ / CONECTOR C	51 , 84
2H0/ 810773/K / POSICAO	295 , 35	3B6/ 867367/ / VEDACAO	1.462 , 51
2H0/ 817123/ / TRAVESSA	760 , 82	3B6/ 867368/ / VEDACAO	1.462 , 51
2H0/ 817325/ / QUADRO	1.361 , 19	3B6/ 867365/ / VEDACAO	1.462 , 51
2H1/ 805431/ /GRUPAINEL	3.936 , 02	3B6/ 867366/ / VEDACAO	1.462 , 51
2H2/ 805431/ /GRUPAINEL	3.936 , 02	3B5/ 877233/ / MANGUEIRA	133 , 84
WUR/ 000617/ / CESTO EXPOSIT	32 , 17	3B5/ 853929/J / GRAMPO	113 , 34
WUR/ 000618/ / CHAVE L VAZ	210 , 85	3B5/ 853929/H / GRAMPO	93 , 76
WUR/ 000619/ / CHAVE L VAZ	287 , 85	3B5/ 853910/A / GRAMPO	22 , 29
WUR/ 000620/ / CHAVE L VAZ	328 , 89	3B4/ 971342/ / CONDUTOR	59 , 65
WUR/ 000621/ / CHAVE L VAZ	302 , 37	3B1/ 955410/ / BRACO	241 , 46
WUR/ 000622/ / CHAVE L VAZ	308 , 02	3B1/ 951169/ / SUPORTE	150 , 80
WUR/ 000623/ / CHAVE L VAZ	308 , 11	3B1/ 857604/ /01CCOBERATURA	73 , 68
WUR/ 000624/ / CHAVE L VAZ	328 , 89	3B0/ 972742/C / VEDACAO	9 , 72
WUR/ 000626/ / CHAVE L VAZ	343 , 97	3B0/ 972840/ / TAMPAO	6 , 77
WUR/ 000627/ / CHAVE L VAZ	343 , 97	3B0/ 973115/ / RECEPTACUL	27 , 06
WUR/ 000628/ / CHAVE L VAZ	412 , 56	3B0/ 973115/A / RECEPTACUL	16 , 94
WUR/ 000629/ / CHAVE L VAZ	459 , 58	3B0/ 972742/B / VEDACAO	9 , 72
WUR/ 000630/ / CHAVE L VAZ	541 , 22	3B0/ 972734/ / RECEPTACUL	25 , 01
WUR/ 000633/ / CHAVE L VAZ	287 , 85	3B0/ 972732/ / RECEPTACUL	29 , 37
WUR/ 000660/ / CHAVE ALLEN C	19 , 15	3B0/ 972724/ / RECEPTACUL	13 , 67
7P0/ 837432/H /5APTRILHO	625 , 36	3B0/ 972722/ / RECEPTACUL	43 , 02
7P0/ 839249/C / LIMITADOR	187 , 38	6K5/ 803508/ / CHP JUNCAO	344 , 11
7P0/ 839431/L / TRILHO	625 , 36	6K5/ 803422/B / CX RODA	2.647 , 24
7P0/ 839432/L / TRILHO	625 , 36	6K5/ 803491/A / CHP JUNCAO	69 , 93
7P0/ 877049/A / ARMACAO	7.948 , 73	6K5/ 803421/B / CX RODA	2.647 , 24
7P0/ 877055/ /9B9TETO SOLAR	5.526 , 01	377/ 971279/D / CHICOTE	694 , 94
WUR/ 000661/ / CHAVE ALLEN C	31 , 12	377/ 971237/ / CABO MASSA	26 , 18
7P0/ 877297/A / VEDACAO	597 , 60	377/ 971073/KK/ CHICOTE	583 , 17
7P0/ 877307/A /JT6TOLDO	3.217 , 20	377/ 953049/H / LUZ	106 , 76
7P0/ 877307/A /KS7TOLDO	3.217 , 20	377/ 919045/A / INDICADOR	108 , 14
7P0/ 877307/A /LE8TOLDO	3.217 , 20	377/ 881681/ /1NNTAMPA	6 , 82
7P0/ 877307/B /JT6TOLDO	3.217 , 20	377/ 880261/C /9V5COBERTURA	350 , 03
7P0/ 877307/B /KS7TOLDO	3.217 , 20	377/ 880261/C /71NCOBERTURA	338 , 75
WUR/ 001290/ / GLASS CLEANER	435 , 62	377/ 880261/C /U71COBERTURA	212 , 82
7P0/ 877307/B /LE8TOLDO	3.217 , 20	3B0/ 947125/A / DIFUSOR	103 , 78
7P0/ 877439/ / VEDACAO	741 , 05	6K4/ 809675/C / SOLEIRA	949 , 28
7P0/ 877459/B / VEDACAO	697 , 77	6K4/ 809676/C / SOLEIRA	894 , 41
7P0/ 877651/ /9B9QUEBRA VEN	1.237 , 32	377/ 972131/AB/ CHICOTE P	995 , 90
7P6/ 805071/ / SUPORTE	1.013 , 51	377/ 971236/ / CABO MASSA	14 , 97
7P6/ 805072/ / SUPORTE	1.013 , 51	377/ 959621/E /1NNINTERRUPTO	139 , 71
7P6/ 805594/C / SUPORTE	2.308 , 19	377/ 959565/ /1NNCONTROLE	133 , 35
7P6/ 809410/ / CX RODA	1.155 , 94	377/ 881634/ /1NNBOTAO	6 , 82
7P6/ 809573/ / FRISO	139 , 12	377/ 880233/A / SUPORTE	105 , 72
WUR/ 000578/ / CABO ELETRICO	2 , 77	377/ 868905/ /1NNPINO	2 , 13
1J0/ 809040/C / PAINEL	295 , 74	377/ 868901/ /Y20COBERTURA	1 , 42
1J0/ 809127/B / SUPORTE	51 , 45	3B0/ 943021/ / LUZ DE PLA	74 , 75
1J0/ 809857/E /GRUTAMPA	622 , 84	3B0/ 885313/ / CLIP	2 , 03
WUR/ 000579/ / CABO ELETRICO	5 , 34	3B0/ 880201/BK/4ECAIRBAG	6.686 , 05
WUR/ 000580/ / CABO ELETRICO	7 , 51	379/ 863861/ / ISOLANTE	28 , 84
1J0/ 813743/ / SUPORTE	60 , 14	377/ 971230/G / CHICOTE P	331 , 02
WUR/ 000581/ / CABO ELETRICO	1 , 83	377/ 959493/F / RESISTENCI	89 , 42
WUR/ 000582/ / CABO ELETRICO	1 , 91	377/ 919033/JC/ INSTRUMENT	1.509 , 86
WUR/ 000583/ / CABO ELETRICO	2 , 50	3B0/ 941645/ / ANEL	80 , 19
WUR/ 000584/ / CABO ELETRICO	5 , 04	3B0/ 941607/ / TAMPA	35 , 65
WUR/ 001915/ / REPARO CENTRA	13 , 50	3B0/ 941607/A / COBERTURA	39 , 34
WUR/ 001916/ / REPARO CONECT	27 , 31	3B0/ 941607/E / CAPA COBER	40 , 55

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001917/ / REPARO CONECT	75 , 34	3B0/ 941607/F / TAMPA	118 , 15
WUR/ 001918/ / REPARO FRISO	12 , 20	3B0/ 941453/B / CANTONEIRA	41 , 66
WUR/ 001919/ / REPARO INJECA	36 , 87	6K4/ 809221/D / COLUNA A	1.436 , 74
WUR/ 001920/ / REPARO INJECA	41 , 69	6K4/ 809222/D / COLUNA A	1.436 , 74
WUR/ 001921/ / REPARO INJECA	41 , 69	6K4/ 809221/C / COLUNA A	719 , 64
WUR/ 001922/ / REPARO INJECA	36 , 92	379/ 863847/ / ISOLAMENTO	24 , 71
WUR/ 001923/ / REPARO INJECA	58 , 58	379/ 862861/ / HASTE	7 , 72
WUR/ 001924/ / REPARO INJECA	61 , 13	3B5/ 853709/E /B41TIRA	333 , 22
WUR/ 001925/ / REPARO INJECA	63 , 48	3B5/ 853345/A /7Z7FRISO	867 , 22
WUR/ 001926/ / REPARO INJECA	82 , 30	3B5/ 853346/A /7Z7FRISO	867 , 22
WUR/ 001927/ / REPARO QUICK	22 , 14	3B4/ 971341/ / CONDUTOR	59 , 65
WUR/ 001928/ / REPARO QUICK	26 , 47	3B1/ 907044/J / UNIDADE	8.306 , 17
WUR/ 001929/ / REPARO QUICK	22 , 35	3B1/ 911807/A / INTERRUPTO	568 , 98
WUR/ 001930/ / REPARO QUICK	26 , 47	3B1/ 880687/ / APOIO	159 , 80
WUR/ 001931/ / REPARO QUICK	26 , 47	3B1/ 880264/B / CHAPA	108 , 29
WUR/ 001932/ / REPARO QUICK	24 , 89	3B1/ 857522/A / ESPELHO	195 , 52
WUR/ 001933/ / REPARO QUICK	24 , 89	3B1/ 857522/C / ESPELHO	320 , 31
WUR/ 001934/ / REPARO QUICK	24 , 89	3B1/ 857508/G /01CCARCACA	2.066 , 71
WUR/ 001935/ / REPARO TIRANT	65 , 24	3B1/ 857508/AT/01CCARCACA	886 , 61
WUR/ 001936/ / RESTAUPLAST 1	60 , 53	3B1/ 857507/K /01CCARCACA	819 , 33
WUR/ 001940/ / ROSCA POSTICA	4 , 60	3B1/ 857507/M /01CCARCACA	1.426 , 14
WUR/ 001941/ / ROSCA POSTICA	6 , 74	3B1/ 857507/T /01CCARCACA	886 , 61
WUR/ 001942/ / ROSCA POSTICA	6 , 26	3B0/ 972712/ / CAIXA	32 , 07
WUR/ 001943/ / ROSCA POSTICA	5 , 69	3B0/ 972707/ / RECEPTACUL	25 , 01
WUR/ 001951/ / ROSCA POSTICA	15 , 80	3B0/ 972705/ / RECEPTACUL	16 , 94
WUR/ 000544/ / BUCHA MOTOR A	5 , 15	3B0/ 972706/ / RECEPTACUL	52 , 71
WUR/ 000545/ / BUCHA MOTOR A	7 , 92	3B0/ 972623/K / RECEPTACUL	45 , 59
WUR/ 000546/ / BUCHA PINO DO	1 , 51	3B0/ 972623/J / RECEPTACUL	45 , 59
WUR/ 000548/ / BUCHA TIRANTE	29 , 16	3B0/ 972623/C / RECEPTACUL	59 , 31
WUR/ 000549/ / BUJAO PONTA E	11 , 32	6K5/ 941607/ / CAPA PROTE	139 , 26
WUR/ 000550/ / BUJAO PONTA E	14 , 00	6K5/ 827705/G / VEDACAO	391 , 86
WUR/ 000553/ / CABO BICOLOR	2 , 99	6K5/ 827933/B /GRUSPOILER	1.332 , 87
WUR/ 000555/ / CABO ELETRICO	1 , 75	6K5/ 827577/ /GRUFRISO	570 , 53
WUR/ 000556/ / CABO ELETRICO	2 , 18	6K5/ 253609/J / SILENCIOSO	1.727 , 28
WUR/ 000557/ / CABO ELETRICO	4 , 20	6K5/ 411309/ / ESTABILIZA	443 , 04
WUR/ 000558/ / CABO ELETRICO	1 , 86	6K5/ 411309/B / ESTABILIZA	471 , 97
WUR/ 000559/ / CABO ELETRICO	5 , 29	6K4/ 831051/C / PORTA	3.478 , 03
WUR/ 000560/ / CABO ELETRICO	6 , 91	6K4/ 831052/C / PORTA	3.478 , 03
WUR/ 000561/ / CABO ELETRICO	1 , 80	379/ 827025/C /CTR TAMPA	2.484 , 43
WUR/ 000562/ / CABO ELETRICO	1 , 47	379/ 817981/ / TRAVESSA	235 , 18
WUR/ 000563/ / CABO ELETRICO	1 , 94	377/ 972131/N / CHICOTE P	877 , 89
1J0/ 805551/C / PARACHOQUE	1.347 , 69	377/ 971501/D / SUPORTE	2 , 71
1J0/ 805551/E / PARACHOQUE	904 , 07	377/ 971295/B / PERFILPROT	1 , 45
1J0/ 805588/AB/ SUPORTE	1.254 , 28	377/ 971295/C / PERFILPROT	1 , 42
1J0/ 805588/AK/ SUPORTE	1.123 , 94	377/ 971497/ / SUPORTE	8 , 40
1J0/ 805588/J / SUPORTE	928 , 10	3B9/ 813341/ / REFORCO	394 , 88
1J0/ 805588/T / SUPORTE	961 , 74	3B5/ 945135/C /89HCOBERTURA	177 , 59
1J0/ 807305/ / PARACHOQUE	450 , 31	3B5/ 945191/A / VEDACAO	147 , 30
WUR/ 000564/ / CABO ELETRICO	2 , 75	3B5/ 945257/ / SUPORTE	58 , 76
WUR/ 000565/ / CABO ELETRICO	5 , 07	3B5/ 809302/A / CONSOLE	425 , 37
WUR/ 000566/ / CABO ELETRICO	7 , 65	3B5/ 809301/A / CONSOLE	425 , 37
WUR/ 000567/ / CABO ELETRICO	1 , 59	3B1/ 971581/AL/ CHICOTE	787 , 87
WUR/ 000568/ / CABO ELETRICO	1 , 91	3B1/ 858345/D /2AQCOBERTURA	424 , 53
WUR/ 000569/ / CABO ELETRICO	2 , 58	3B1/ 858309/B / ELEM.FREIO	106 , 49
WUR/ 000570/ / CABO ELETRICO	5 , 31	3B1/ 858208/E /92YTAMPA	71 , 42
WUR/ 000571/ / CABO ELETRICO	1 , 47	3B1/ 858208/E /7R3TAMPA	71 , 42
1J0/ 809039/D / PAINEL	255 , 89	3B1/ 858208/E /75RTAMPA	71 , 42
WUR/ 000572/ / CABO ELETRICO	2 , 03	3B1/ 713139/L /2WEMANOPLA	2.019 , 26
WUR/ 000573/ / CABO ELETRICO	2 , 44	3B1/ 713139/K /9EXBOTAO	885 , 32
WUR/ 000574/ / CABO ELETRICO	5 , 11	3B1/ 713139/J /4ECMANOPLA	465 , 40
WUR/ 000575/ / CABO ELETRICO	7 , 73	3B1/ 713139/K /E74BOTAO	1.256 , 99
WUR/ 000576/ / CABO ELETRICO	1 , 63	3B1/ 713111/H /2ZZCOBERTURA	2.428 , 27
WUR/ 000577/ / CABO ELETRICO	1 , 91	3B0/ 959743/ / RECEPTACUL	8 , 97
WUR/ 002075/ / SOQ+GUIA P/RO	271 , 71	3B0/ 955875/ / CONEXAO	51 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002076/ / SOQ+GUIA P/RO	219 , 37	3B0/ 955837/C / BUCHA	58 , 57
WUR/ 002080/ / SOQ+GUIA P/RO	249 , 38	6K5/ 807239/A / ABSORCAO	118 , 32
WUR/ 002081/ / SOQ+GUIA P/RO	287 , 35	6K5/ 807240/A / ABSORCAO	118 , 32
WUR/ 002083/ / SOQUETE 2 POL	7 , 62	6K4/ 839183/A / HASTE	27 , 96
WUR/ 002092/ / SOQUETE FAROL	13 , 44	6K4/ 839081/A / HASTE	42 , 98
WUR/ 002094/ / SOQUETE GUIA	316 , 20	3B9/ 858687/G / SUPORTE	69 , 83
WUR/ 002098/ / SOQUETE IMPAC	78 , 11	3B9/ 858687/H / SUPORTE	153 , 06
237/ 805283/1 / CHP COBERT	130 , 40	3B9/ 858687/J / SUPORTE	196 , 87
237/ 805331/1 / CHAPAPROTE	197 , 85	3B9/ 858687/F / SUPORTE	69 , 83
237/ 809281/1 /ACBCHAPA	67 , 55	3B9/ 839462/A / MANIVELA	2.505 , 93
237/ 809291/1 / CHAPainter	139 , 32	3B9/ 839461/A / MANIVELA	2.554 , 69
237/ 809292/1 / CHAPainter	183 , 65	3B6/ 971157/ / CHICOTE	297 , 58
7P6/ 807787/ /9B9PLACA	331 , 61	3B6/ 959857/ / INTERRUPTO	1.687 , 51
305/ 513381/3 / BUCHA	31 , 28	3B5/ 860285/B /B41ALOJAMENTO	133 , 14
307/ 419812/2 / TERMINAL	114 , 47	3B5/ 807521/ /B41SPOILER	570 , 89
308/ 512115/1 / DISCO	1 , 32	3B5/ 807423/D /GRUFRISO	1.045 , 61
311/ 405625/N / ROLAMENTO	194 , 87	3B5/ 807423/A /GRUFRISO	356 , 63
321/ 407295/A / ANEL	8 , 47	3B1/ 858207/D /7R3TAMPA	71 , 42
325/ 407365/1 / ALAVANCA	89 , 68	3B1/ 858207/D /75RTAMPA	71 , 42
325/ 407366/1 / ALAVANCA	89 , 68	3B1/ 614706/E / TUBO FREIO	168 , 45
325/ 419801/1 / BARRA DIR	206 , 79	3B6/ 831022/ / PORTA	37.183 , 36
325/ 422155/6 / BOMBA	694 , 94	3B5/ 809844/A / RECORTE	3.229 , 85
325/ 512131/1 / COXIM	43 , 84	3B5/ 809835/B / PAINEL	4.826 , 40
331/ 513029/6 / AMORTECEDO	390 , 51	3B2/ 837015/AK/ FECHADURA	1.085 , 77
357/ 407182/ / MANCALBORR	29 , 18	3B1/ 971725/G / CHICOTE	1.659 , 02
357/ 407365/ / ALAVANCA	301 , 60	3B1/ 971769/A / CHICOTE	4.781 , 19
357/ 412303/F / BATENTE	162 , 92	3B1/ 971769/E / CHICOTE	1.533 , 85
357/ 412331/A / MANCAL	209 , 87	3B1/ 863243/A /A94CONSOLE	445 , 80
357/ 413175/A / COIFA	147 , 80	3B1/ 819705/ /2AQBOCAL	134 , 89
357/ 422837/A / BRACADEIR	11 , 21	3B1/ 819705/ /4ETBOCAL	87 , 71
376/ 513029/ / AMORTECEDO	247 , 10	3B1/ 819537/C /B41TAMPA	94 , 96
377/ 407365/B / ALAVANCA	75 , 09	3B1/ 819447/A /B41CHP COBERT	592 , 88
377/ 407365/C / ALAVANCA	88 , 33	3B1/ 819422/A /01CTAMPA	120 , 77
377/ 407366/B / ALAVANCA	75 , 09	3B1/ 819422/B /B41TAMPA	76 , 88
377/ 411313/ / MANCAL	2 , 93	3B1/ 819425/ /B41CAPA COBER	18 , 41
377/ 411327/ / MANCAL	2 , 93	3B0/ 959765/A /01CINTERRUPTO	1.014 , 40
WUR/ 001955/ / ROSCA POSTICA	4 , 66	6K4/ 839402/G / ALAVANCA	995 , 30
WUR/ 001963/ / ROSCA POSTICA	4 , 37	6K4/ 839431/ / TRILHO	356 , 32
WUR/ 001964/ / ROSCA POSTICA	4 , 09	3B9/ 863459/K / COBERTURA	1.342 , 18
WUR/ 001974/ / SABONETE LIQU	522 , 23	3B7/ 601182/ / CONTRAPESO	1 , 67
WUR/ 001977/ / SABONETE LIQU	207 , 08	3B6/ 831021/ / PORTA	37.183 , 36
WUR/ 001985/ / SACA POLIA 3	873 , 28	3B6/ 809228/ / REFORCO	1.325 , 79
WUR/ 001989/ / SANGRIA FREIO	9.310 , 87	3B6/ 801118/ / REFORCO	3.980 , 83
WUR/ 001991/ / SELANTE BIODE	28 , 58	3B6/ 801117/ / REFORCO	3.980 , 83
WUR/ 001992/ / SELANTE BIODE	58 , 08	3B5/ 971840/C / BUCHA	87 , 99
WUR/ 001993/ / SELO BLOCO MW	6 , 43	3B1/ 971581/S / CHICOTE	1.027 , 04
WUR/ 001994/ / SELO BOMBA D	11 , 11	3B1/ 971581/AM/ CHICOTE	787 , 87
WUR/ 001995/ / SELO CABECOTE	2 , 23	3B1/ 819151/B / SAIDA AR	387 , 04
WUR/ 002002/ / SERRA MANUAL	19 , 45	3B1/ 816363/F / PECAINTERM	241 , 41
WUR/ 002004/ / SERRA TT ACO	9 , 29	6K4/ 839401/G / ALAVANCA	995 , 30
WUR/ 002005/ / SERRA TT ACO	9 , 79	6K4/ 839205/C /3FZMACANETA	403 , 78
WUR/ 002006/ / SERRA TT DECK	9 , 79	6K4/ 839249/A / LIMITADOR	236 , 53
WUR/ 002007/ / SERRA TT P/ M	8 , 13	6K4/ 839205/B /3FZMACANETA	336 , 38
WUR/ 002008/ / SERRA TT P/CH	9 , 79	3B7/ 512121/ / SUPORTE	492 , 50
WUR/ 002009/ / SERRA TT P/MA	7 , 63	3B7/ 501530/A / BARRA DIR	432 , 95
WUR/ 002010/ / SERRA TT P/MA	11 , 12	3B7/ 035447/ / RECEPACUL	54 , 84
WUR/ 002011/ / SERRA TT P/ME	11 , 95	3B7/ 035444/ / RECEPACUL	54 , 27
WUR/ 002012/ / SERRA TT P/ME	11 , 95	3B5/ 971138/A / CHICOTE	11.161 , 89
WUR/ 002013/ / ADESIVO DE SI	41 , 83	3B9/ 860201/A / CANTONEIRA	174 , 09
WUR/ 002014/ / ADESIVO DE SI	21 , 49	3B9/ 860151/ / JG JUNTAS	263 , 57
WUR/ 002016/ / WURTH BLACK H	24 , 79	3B9/ 827566/C / TECLA	118 , 74
WUR/ 002021/ / SIST SANGRIA	2.968 , 58	3B9/ 827531/A / TIRANTE	101 , 17
WUR/ 002022/ / SOLDA ESTANHO	160 , 39	3B9/ 827505/E /B41FECHADURA	427 , 86
WUR/ 002023/ / SOLDA ESTANHO	14 , 36	3B9/ 827505/C /B41FECHADURA	175 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002024/ / SOLUCAO ARREF	24 , 88	379/ 955395/ / TUBO	5 , 33
WUR/ 002025/ / SOLUCAO ARREF	15 , 66	379/ 955707/A / BRACO	55 , 14
WUR/ 002026/ / SOLUCAO ARREF	24 , 81	4B0/ 253205/D / TUBO	72 , 01
WUR/ 002053/ / SOQ ESTRIADO	146 , 83	4B0/ 253205/C / BUCHA	29 , 65
WUR/ 002055/ / SOQ ESTRIADO	212 , 12	4B0/ 253144/H / SUPORTE	190 , 99
WUR/ 002067/ / SOQ SEXT 22MM	45 , 22	4B0/ 253144/J / SUPORTE	147 , 75
WUR/ 002071/ / SOQ+GUIA P/RO	425 , 45	4B0/ 253144/K / SUPORTE	147 , 75
WUR/ 002072/ / SOQ+GUIA P/RO	270 , 08	3B5/ 803436/B / PROTETOR	1.250 , 77
WUR/ 002073/ / SOQ+GUIA P/RO	254 , 63	3B1/ 971072/EP/ CHIC MOTOR	11.698 , 99
WUR/ 002074/ / SOQ+GUIA P/RO	262 , 35	3B1/ 955603/C / ALOJAMENTO	2.175 , 44
WUR/ 002179/ / TAMPa RADIADO	26 , 48	3B1/ 955410/C / BRACO	261 , 51
WUR/ 002180/ / TAMPa RESERV	18 , 09	3B1/ 955409/ / BRACO	241 , 46
WUR/ 002178/ / TAMPa PLASTIC	7 , 67	3B1/ 955409/C / BRACO	261 , 51
WUR/ 002177/ / TAMPa PLASTIC	7 , 78	3B1/ 857602/ /01CCOBERATURA	72 , 57
WUR/ 002181/ / TAMPa RESERV	88 , 09	3B0/ 973813/ / CAIXA	58 , 80
WUR/ 002182/ / TAMPa RESERV.	521 , 62	3B0/ 973852/A / CAIXA	43 , 50
WUR/ 002183/ / TAMPa SISTEMA	15 , 62	3B0/ 973752/A / RECEPACUL	29 , 37
WUR/ 002184/ / TAMPa UNIVERS	498 , 86	3B0/ 973703/G / RECEPACUL	40 , 32
WUR/ 002185/ / TAMPa UNIVERS	475 , 96	3B0/ 973703/A / RECEPACUL	43 , 32
WUR/ 002176/ / TAMPa PLASTIC	- , 07	3B0/ 951181/D / SUPORTE	222 , 72
WUR/ 002175/ / TAMPa DE ROSC	298 , 60	3B9/ 867368/K /MGTVEDACAO	746 , 51
3AA/ 805588/E / SUPORTE	2.335 , 37	3B9/ 867367/K /MGUVEDACAO	746 , 51
06A/ 906057/J / UNID.COMAN	1.222 , 23	3B9/ 867367/K /MGTVEDACAO	746 , 51
7L0/ 721361/A / GUIA	234 , 07	3B9/ 867367/F /FKLVEDACAO	578 , 60
7P6/ 827025/B / TAMPa	6.313 , 82	3B9/ 864301/A /01CCAPA COBER	34 , 17
7P6/ 823707/A / VEDACAO	229 , 86	3B9/ 864301/C /01CCAPA COBER	290 , 19
7P6/ 823535/ / TIRANTE	167 , 22	3B9/ 863546/E /B41TAMPa	1.980 , 42
7P6/ 823531/B / TIRANTE	149 , 06	3B9/ 860148/B /2ZZCOBERTURA	118 , 96
7P6/ 823359/ / AMORTECEDO	286 , 63	3B9/ 860147/B /2ZZCOBERTURA	118 , 96
WUR/ 002186/ / TAMPaO ASSOAL	4 , 23	3B9/ 853347/A /7Z7FRISO	580 , 72
WUR/ 002187/ / TAMPaO ASSOAL	5 , 50	3B9/ 827297/C / SUPORTE	1.387 , 61
WUR/ 002188/ / TARRACHA P/VA	22 , 03	3B9/ 817161/C / TRAVESSA	1.414 , 11
WUR/ 002189/ / TASSO CUNHA	128 , 66	3B1/ 614705/E / TUBO FREIC	168 , 45
WUR/ 002190/ / TASSO CUNHA E	121 , 02	3B1/ 422891/A / MANGUEIRA	491 , 53
WUR/ 002191/ / TASSO RIM	127 , 00	3B1/ 611931/F / TUBO	2.328 , 41
WUR/ 002192/ / TASSO SALTO	121 , 72	3B1/ 422052/L / MECANISMO	16.294 , 58
WUR/ 002193/ / TASSO TRILHO	120 , 51	3B1/ 260740/A / MANGUEIRA	3.162 , 81
WUR/ 002194/ / TE P/ TUBO NY	36 , 78	3B0/ 955837/B / BUCHA	62 , 51
WUR/ 002195/ / TEE UNIAO INS	20 , 38	3B0/ 955831/ / BUCHA	29 , 04
WUR/ 002197/ / TERM BAT LATA	19 , 44	3B0/ 955665/B / COTOVELO	27 , 25
WUR/ 002198/ / TERM BAT LATA	20 , 52	3B0/ 955665/C / COTOVELO	20 , 74
WUR/ 002201/ / TERM BAT LATA	18 , 02	3B0/ 955665/ / COTOVELC	25 , 44
WUR/ 002202/ / TERM BAT PONT	16 , 67	3B0/ 955453/T / RESERVAT.	243 , 24
WUR/ 002203/ / TERM BAT PONT	9 , 67	3B0/ 953576/ / MOLA RETEN	20 , 65
WUR/ 002204/ / TERM ELET PRE	- , 65	6K4/ 839016/K / FECHADURA	584 , 85
WUR/ 002205/ / TERM ELETR BR	1 , 75	6K4/ 839065/ / TRILHO	28 , 79
WUR/ 002206/ / TERM ELETR ES	- , 71	3B9/ 839060/A / CABO CLIP	139 , 32
WUR/ 002207/ / TERM ELETR ES	- , 81	3B9/ 839059/A / CABO CLIP	32 , 71
7P6/ 809843/B / PAINEL LAT	12.441 , 99	3B9/ 827705/C / VEDACAO	589 , 42
7P6/ 809844/B / PAINEL LAT	12.441 , 99	3B9/ 827779/A / HASTE	88 , 62
06A/ 906032/KK/ UNID.COMAN	2.305 , 22	3B9/ 827569/ / COBERTURA	101 , 17
06A/ 906032/LT/GTIUNID.COMAN	5.701 , 92	3B9/ 827566/D / TECLA	429 , 88
7P6/ 809857/A / PANELA	499 , 33	379/ 962107/ / MICROINTER	368 , 66
7P6/ 809909/A / TAMPa	349 , 83	3B6/ 907350/ / CANTONEIRA	306 , 59
06A/ 906032/MT/ UNIDADE	4.128 , 13	3B5/ 858687/J / SUPORTE	76 , 93
06A/ 906032/ND/ UNIDADE	3.655 , 82	3B5/ 858687/H / SUPORTE	76 , 93
06A/ 906032/NE/ UNIDADE	4.152 , 63	3B5/ 858687/G / SUPORTE	76 , 93
06A/ 906032/TL/ UNIDADE	8.224 , 67	3B5/ 858687/F / SUPORTE	76 , 93
06A/ 906057/AA/ UNID.COMAN	797 , 20	3B5/ 803899/G / PARAFUSO	49 , 57
06A/ 906057/B / UNID.COMAN	2.395 , 04	3B1/ 971072/FG/ CHIC MOTOR	14.831 , 75
06A/ 906057/C / UNID.COMAN	3.137 , 34	3B1/ 857706/H /HCPCINTO	1.735 , 68
06A/ 906057/D / UNIDADE	907 , 12	3B1/ 260710/A / TUBO	964 , 04
06A/ 906057/E / UNID.COMAN	1.149 , 15	3B1/ 061225/EC/SDPTAPETES	673 , 71
06A/ 906057/K / UNID.COMAN	2.100 , 03	3B0/ 955121/ / BRACO	145 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 813231/ / CHAPA RETE	456 , 43	3B0/ 955453/AF/ RESERVAT.	429 , 30
237/ 906021/2 / UNID.COMAN	1.436 , 24	3B0/ 953575/ / MOLA RETEN	22 , 77
7P6/ 813303/A / TRASEIRA	1.237 , 32	3B0/ 953248/ / GRAMPO	12 , 17
237/ 906021/6 / UNID.COMAN	1.805 , 10	3B9/ 867799/B /71NFRISO	94 , 24
237/ 937503/2 / RELE	33 , 91	3B9/ 867208/ / GRAMPO	4 , 84
237/ 953519/1 /999INTERRUPTO	147 , 77	3B9/ 860202/A / CANTONEIRA	174 , 09
237/ 953519/2 /999INTERRUPTO	155 , 84	5N0/ 881806/DE/XMBREVESTIMEN	3.866 , 84
237/ 971117/1 / CHICOTE	21 , 00	6Q0/ 920800/T /B01INSTRUMENT	2.359 , 50
237/ 971623/1 / CHICOTE	69 , 97	6Q0/ 920801/Q /B01INSTRUMENT	1.732 , 72
7P6/ 813319/A / ALOJAMENTO	425 , 37	6Q0/ 920803/J /B01INSTRUMENT	1.451 , 38
7P6/ 813320/A / ALOJAMENTO	425 , 37	6Q0/ 937702/ / RECEPTACUL	20 , 35
7P6/ 817101/A / TETO	10.232 , 39	6Q0/ 885081/K /70TAPOIO	1.949 , 04
251/ 965561/B / BOMBA AGUA	2.013 , 70	6Q0/ 882602/A /71NGAVETA	591 , 79
7P6/ 817111/D / TETO	9.911 , 61	6Q0/ 882611/ /9B9CALCO	21 , 34
7P6/ 821105/E / PARALAMA	2.236 , 99	6Q0/ 882601/A /71NGAVETA	591 , 79
7P6/ 821106/E / PARALAMA	2.236 , 99	6Q0/ 882601/ /71NGAVETA	101 , 39
06A/ 906057/L / UNID.COMAN	2.100 , 03	6Q0/ 937701/A / RECEPTACUL	28 , 42
7P6/ 821111/B / FECHAMENTO	90 , 24	6Q0/ 937701/ / RECEPTACUL	20 , 35
7P6/ 821112/B / FECHAMENTO	89 , 04	6Q0/ 937702/A / RECEPTACUL	16 , 63
7P6/ 821151/A / SUPORTE	106 , 37	6Q0/ 937702/B / RECEPTACUL	20 , 35
7P6/ 823031/ / TAMPÁ	8.813 , 37	6Q0/ 937702/D / RECEPTACUL	15 , 26
7P6/ 823301/ / DOBRADICA	428 , 75	6Q0/ 937711/D / RECEPTACUL	15 , 26
WUR/ 002241/ / TERM ELETR LA	- , 80	5N2/ 804011/ / PAINEL	1.175 , 35
WUR/ 002242/ / TERM ELETR LA	- , 50	5U0/ 035849/A / ANTENA	42 , 48
WUR/ 002243/ / TERM ELETR LA	- , 60	5U0/ 035550/D / CABO ANTEN	39 , 17
WUR/ 002244/ / TERM ELETR LA	- , 52	5U0/ 201524/ / FILTR COME	4 , 98
WUR/ 002245/ / TERM ELETR LA	- , 69	6Q0/ 882601/ /U71GAVETA	99 , 77
WUR/ 002246/ / TERM ELETR LA	- , 58	6Q0/ 858167/A /B41CALCO	27 , 41
WUR/ 002247/ / TERM ELETR LA	- , 58	6Q0/ 857933/A / ISOLAMENTO	40 , 52
WUR/ 002253/ / TERM ELETR LA	1 , 24	6Q0/ 857934/A / ISOLAMENTO	40 , 52
WUR/ 002254/ / TERM ELETR LA	5 , 51	6Q0/ 858069/AC/R82COBERTURA	1.106 , 76
WUR/ 002255/ / TERM ELETR LA	- , 78	6Q0/ 821105/D / PARALAMA	498 , 20
WUR/ 002256/ / TERM ELETR OF	1 , 21	6Q0/ 813187/C / MEIA DOBRA	8 , 15
WUR/ 002258/ / TERM ELETR PR	- , 62	6Q0/ 813173/C / CHAPA	86 , 21
WUR/ 002264/ / TERM ELETR PR	- , 51	6Q0/ 805811/ / CHAPA	8 , 97
WUR/ 002265/ / TERM ELETR PR	- , 62	6Q0/ 615124/A / CAIXA	1.341 , 89
WUR/ 002266/ / TERM ELETR PR	1 , 60	6Q0/ 615124/ / CAIXA	1.365 , 77
WUR/ 002267/ / TERM ELETR PR	- , 89	6Q0/ 615123/ / CAIXA	1.175 , 60
WUR/ 002268/ / TERM ELETR PR	1 , 55	6Q0/ 615123/A / CAIXA	1.341 , 89
2H7/ 809223/ / COLUNA B	2.836 , 81	6Q0/ 614517/AR/ UNID.ABS	19.926 , 25
2H7/ 809224/ / COLUNA B	2.836 , 81	5U0/ 035417/C / ALOJAMENTO	18 , 44
2H7/ 809239/ / COLUNA C	549 , 44	5U0/ 035417/B / ALOJAMENTO	18 , 44
WUR/ 002269/ / TERM ELETR PR	1 , 32	5U0/ 035411/A / ALTOFALAN	31 , 52
WUR/ 002270/ / TERM ELETR PR	- , 45	5N1/ 955409/ / BRACO	304 , 12
WUR/ 002273/ / TERM ELETR PR	- , 52	5N1/ 955410/ / BRACO	307 , 12
WUR/ 002274/ / TERM ELETR PR	1 , 55	5U0/ 121109/B / MANGUEIRA	41 , 01
WUR/ 002275/ / TERM ELETR PR	- , 81	5P0/ 885337/D / ANEL COBER	2 , 41
WUR/ 002276/ / TERM ELETR PR	- , 81	6Q0/ 937720/ / RECEPTACUL	26 , 87
WUR/ 002277/ / TERM ELETR PR	- , 89	6Q0/ 937721/ / RECEPTACUL	27 , 06
WUR/ 002280/ / TERM ELETR PR	- , 57	6Q0/ 937721/A / RECEPTACUL	27 , 06
1C0/ 803092/H / LONGARINA	2.705 , 36	6Q0/ 937714/A / RECEPTACUL	24 , 17
377/ 513029/G / AMORTECEDO	237 , 25	6Q0/ 937714/ / RECEPTACUL	9 , 71
377/ 513029/H / AMORTECEDO	210 , 29	6Q0/ 937713/ / RECEPTACUL	9 , 71
379/ 513029/H / AMORTECEDO	163 , 17	6Q0/ 937711/E / RECEPTACUL	15 , 26
1K5/ 971121/CD/ CHICOTE P	408 , 52	6Q0/ 937711/ / RECEPTACUL	22 , 29
1K5/ 971147/D / CHICOTE	282 , 81	6Q0/ 937711/A / RECEPTACUL	22 , 29
1K5/ 971557/B / CHICOTE P	270 , 51	6Q0/ 937711/B / RECEPTACUL	12 , 87
1K5/ 971558/B / CHICOTE	182 , 44	6Q0/ 907269/B / SUPORTE	36 , 66
1K5/ 971693/P / CHICOTE P	569 , 99	6Q0/ 885376/M / ASSENTO	1.155 , 11
1K5/ 971694/AD/ CHICOTE P	405 , 05	6Q0/ 880204/B / AIRBAG	1.231 , 34
WUR/ 002209/ / TERM ELETR LA	- , 78	6Q0/ 858218/F /71NCOBERTURA	25 , 10
WUR/ 002210/ / TERM ELETR LA	1 , 62	6Q0/ 858217/F /71NCOBERTURA	25 , 10
WUR/ 002211/ / TERM ELETR LA	- , 53	6Q0/ 858196/A /9B9BUCHA	16 , 71
WUR/ 002212/ / TERM ELETR LA	- , 53	6Q0/ 858196/A /01CBUCHA	56 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002213/ / TERM ELETR LA	- , 57	6Q0/ 858168/ /9B9CALCO	20 , 35
WUR/ 002214/ / TERM ELETR LA	5 , 74	6Q0/ 858167/A /9B9CALCO	63 , 71
WUR/ 002215/ / TERM ELETR LA	1 , 40	6Q0/ 858069/AD/1QBCOBERATURA	1.396 , 90
WUR/ 002216/ / TERM ELETR LA	- , 62	6Q0/ 817249/ / REFORCO	9 , 72
WUR/ 002217/ / TERM ELETR LA	- , 32	6Q0/ 815077/A / PECAINTERM	41 , 24
WUR/ 002218/ / TERM ELETR LA	- , 50	6Q0/ 813174/C / CHAPA	86 , 21
WUR/ 002219/ / TERM ELETR LA	- , 63	6Q0/ 805901/ /GRUSPOILER	2.930 , 18
WUR/ 002220/ / TERM ELETR LA	1 , 56	6Q0/ 802307/B / REFORCO	54 , 69
WUR/ 002221/ / TERM ELETR LA	- , 71	6Q0/ 615269/ / MOLA RETEN	38 , 71
WUR/ 002222/ / TERM ELETR LA	- , 78	6Q0/ 615194/ / CONDUTOR A	26 , 48
WUR/ 002223/ / TERM ELETR LA	- , 74	6Q0/ 615193/ / CONDUTOR A	25 , 98
WUR/ 002224/ / TERM ELETR LA	- , 55	6Q0/ 615126/ / SUPORTE	871 , 89
WUR/ 002226/ / TERM ELETR LA	- , 28	6Q0/ 615126/A / SUPORTE	855 , 28
WUR/ 002227/ / TERM ELETR LA	- , 40	6Q0/ 615133/ / PRESILHA	42 , 10
WUR/ 002228/ / TERM ELETR LA	1 , 75	6Q0/ 615125/A / SUPORTE	855 , 28
WUR/ 002229/ / TERM ELETR LA	- , 57	6Q0/ 615125/ / SUPORTE	871 , 89
WUR/ 002230/ / TERM ELETR LA	- , 52	5U0/ 201553/A / TAMPA	6 , 84
WUR/ 002231/ / TERM ELETR LA	- , 85	5U0/ 201307/A / CHP PROTEC	103 , 32
WUR/ 002232/ / TERM ELETR LA	- , 57	5U0/ 201341/ / TUBC	7 , 26
WUR/ 002233/ / TERM ELETR LA	- , 60	6Q0/ 723173/A /01CCAPA	51 , 21
2H7/ 801252/ / SOLEIRA	1.734 , 69	6Q0/ 721373/C / SUPORTE	94 , 21
2H7/ 801252/A / SOLEIRA	2.027 , 98	6Q0/ 614117/R / UNID.ABS	14.481 , 11
2H7/ 802225/ / ALOJAMENTO	1.449 , 84	6Q0/ 612405/ / SUPORTE	36 , 06
2H7/ 802226/ / ALOJAMENTO	1.312 , 82	6Q0/ 614117/AK/ UNID.ABS	15.056 , 42
2H7/ 802299/ /GRUTRAVESSA	1.203 , 82	6Q0/ 612337/ / MOLA	83 , 92
2H7/ 803239/ / REFORCO	463 , 11	5N1/ 862256/A /81UCOBERATURA	120 , 39
2H7/ 803299/ / TUNEL	2.205 , 95	5N1/ 867255/ /81UCOBERATURA	120 , 39
WUR/ 002234/ / TERM ELETR LA	- , 81	5N1/ 863864/A / ISOLAMENTO	720 , 89
WUR/ 002235/ / TERM ELETR LA	6 , 69	3C1/ 857705/N /RGRCINTO 3 PT	1.921 , 69
WUR/ 002236/ / TERM ELETR LA	- , 51	3C1/ 857147/A /H67ACIONAMENT	259 , 05
WUR/ 002237/ / TERM ELETR LA	2 , 86	3C1/ 857101/H /H67PORTA LUVA	2.325 , 42
WUR/ 002238/ / TERM ELETR LA	2 , 35	6Q0/ 959653/A / ANEL	459 , 72
WUR/ 002239/ / TERM ELETR LA	1 , 75	6Q0/ 959623/ /9B9TAMPAO	4 , 84
WUR/ 002240/ / TERM ELETR LA	- , 69	6Q0/ 959503/ / SUPORTE	38 , 89
1K0/ 965561/D / BOMBA AGUA	1.780 , 07	6Q0/ 959535/ / PONTE	42 , 19
1K0/ 965561/G / BOMBA AGUA	1.780 , 07	6Q0/ 937403/A / ALOJAMENTO	251 , 61
1K0/ 965561/J / BOMBA AGUA	1.780 , 07	6Q0/ 937403/B / ALOJAMENTO	395 , 00
1K0/ 971100/G / CHICOTE	347 , 31	6Q0/ 937510/A / SUPORTE	16 , 47
1K0/ 971228/AD/ CHICOTE P	401 , 40	6Q0/ 898243/ / JG.FIXACAO	49 , 83
1K0/ 971228/M / CHICOTE P	378 , 50	6Q0/ 886197/ /01CCAPA COBER	5 , 88
1K0/ 971230/LD/ CHICOTE P	488 , 75	6Q0/ 886187/C / SUPORTE	49 , 88
1K0/ 971230/MD/ CHICOTE P	398 , 42	6Q0/ 886162/ / SUPORTE	24 , 66
1K0/ 971349/BD/ CHICOTE P	385 , 24	6Q0/ 881914/A / APOIO	917 , 03
1K0/ 971391/BS/ CHICOTE	663 , 41	6Q0/ 881883/ / ESTRUTURA	8 , 47
1K0/ 971391/DE/ CHICOTE	687 , 95	6Q0/ 881806/GA/TZXREVESTIMEN	1.612 , 40
1K0/ 971391/DL/ CHICOTE	684 , 53	6Q0/ 868246/A / CLIP	6 , 13
1K0/ 971391/DP/ CHICOTE	663 , 41	6Q0/ 868150/A /71NCOBERATURA	21 , 06
1K0/ 971391/DQ/ CHICOTE	1.119 , 88	6Q0/ 868149/A /71NCOBERATURA	16 , 61
1K0/ 971391/FC/ CHICOTE	684 , 53	6Q0/ 867646/ / CLIP	1 , 62
1K0/ 971391/FJ/ CHICOTE	739 , 53	6Q0/ 867981/ / BUCHA	2 , 36
1K0/ 971391/HE/ CHICOTE	255 , 34	6Q0/ 857594/ /9B9CONDUTOR	92 , 04
1K0/ 971391/HS/ CHICOTE	213 , 31	6Q0/ 837975/ / PORCA	11 , 80
1K0/ 971392/CG/ CHICOTE	1.227 , 52	6Q0/ 804456/A / PROL. LONG	45 , 98
1K0/ 971392/DM/ CHICOTE	642 , 13	6Q0/ 611847/E / SUPORTE	4 , 21
1K0/ 971392/EC/ CHICOTE	1.202 , 04	6Q0/ 611842/E / SUPORTE	19 , 42
1K0/ 971392/FJ/ CHICOTE	684 , 53	6Q0/ 611797/D / CLIP	26 , 48
1K0/ 971584/ / CHICOTE	482 , 92	6Q0/ 611797/L / SUPORTE	34 , 96
1K0/ 971584/K / CHICOTE	468 , 80	5N1/ 837114/E /UAQACIONAMENT	447 , 41
1K0/ 971584/L / CHICOTE	468 , 80	3C1/ 857212/AA/44SCOBERATURA	223 , 93
1K0/ 971615/DA/ CONDUTOR	61 , 50	3C1/ 857212/AC/20VCOBERATURA	448 , 43
1K0/ 971659/B / CHICOTE	1.539 , 80	3C1/ 857147/A /7R3ACIONAMENT	229 , 56
1K0/ 972117/ / RECEPTACUL	29 , 37	3C1/ 857147/A /21XACIONAMENT	229 , 56
1K0/ 972117/A / RECEPTACUL	29 , 37	3C1/ 857147/A /1QBACIONAMENT	229 , 56
1K0/ 998213/ / SENSOR	1.055 , 52	6Q0/ 937545/G / SUPORTE	9 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 998262/A / S. LAMBDA	1.129 , 95	6Q0/ 937545/N / SUPORTE	1 , 94
1K0/ 998262/AB/ S. LAMBDA	880 , 21	6Q0/ 937545/B / SUPORTE	7 , 60
1K0/ 998262/B / S. LAMBDA	945 , 51	6Q0/ 937513/ / DISTRIBUID	130 , 94
1K1/ 907511/C / MOTOR	996 , 80	6Q0/ 920800/R /B01INSTRUMENT	1.861 , 42
1K1/ 907511/G / SERVOMOTOR	914 , 46	6Q0/ 906385/ / CAIXA	149 , 07
1K1/ 937503/A / PORTA RELE	38 , 21	6Q0/ 906379/ / CAIXA	202 , 34
1K1/ 941824/ / PORTA FUSI	355 , 53	6Q0/ 898619/ / JG.FIXACAO	163 , 05
1K1/ 064200/A / CAPA PEDAL	1.309 , 94	6Q0/ 898623/ / JG.FIXACAO	143 , 38
2H5/ 801232/ / ALOJAMENTO	764 , 63	6Q0/ 898625/ / JG.FIXACAO	66 , 81
2H5/ 801253/ / SOLEIRA	1.686 , 71	6Q0/ 898615/ / JG.FIXACAO	143 , 38
2H5/ 802453/ / PLACAUNIAO	137 , 64	6Q0/ 898617/ / JG.FIXACAO	195 , 80
2H5/ 802454/ / PLACAUNIAO	137 , 64	6Q0/ 882600/ /9B9QUADRO	121 , 49
2H5/ 803295/ / TUNEL	2.576 , 87	6Q0/ 882331/ / BATENTE	8 , 62
2H5/ 809223/ / COLUNA B	2.009 , 47	6Q0/ 882599/ /01CQUADRO	71 , 81
2H5/ 809607/ / REFORCO	1.011 , 59	6Q0/ 882599/ /9B9QUADRO	68 , 26
2H5/ 809608/ / REFORCO	1.011 , 59	6Q0/ 882251/A /71NMANOPLA	29 , 95
2H5/ 810251/A / SUPORTE	831 , 38	6Q0/ 882251/A /U71MANOPLA	14 , 12
2H5/ 810251/B / SUPORTE	840 , 38	6Q0/ 881921/P /70TREVESTIMEN	723 , 75
2H5/ 810252/ / SUPORTE	719 , 05	6Q0/ 868297/ / CLIP	2 , 48
2H5/ 810252/A / SUPORTE	840 , 38	6Q0/ 877231/ / MANGUEIRA	41 , 95
2H5/ 810967/A / TAMPAO	56 , 00	6Q0/ 877236/A / BUCHA	21 , 85
2H5/ 810967/B / TAMPAO	66 , 01	6Q0/ 877244/ / CLIP	4 , 66
2H5/ 813528/A / TRAVESSA	276 , 75	6Q0/ 877244/B / CLIP	4 , 66
2H5/ 817163/ / TRAVESSA	760 , 82	6Q0/ 868243/ / CLIP	2 , 30
2H7/ 801251/A / SOLEIRA	2.027 , 98	6Q0/ 868246/ / CLIP	4 , 93
WUR/ 002158/ / SOQUETE UNIV	2 , 58	6Q0/ 857819/C / GUARNICAO	87 , 43
WUR/ 002160/ / SOQUETE UNIVE	11 , 14	6Q0/ 853147/ / CLIP	6 , 02
WUR/ 002161/ / SPRAY CONGELA	216 , 46	6Q0/ 845011/BE/ PARABRISA	2.188 , 58
WUR/ 002162/ / SSH TRAVANTE	22 , 85	6Q0/ 820936/ / SEGMENTC	9 , 08
WUR/ 002163/ / SSH TRAVANTE	82 , 62	6Q0/ 820803/G / COMPRESSOR	4.331 , 97
WUR/ 002164/ / SSM TRAVANTE	22 , 85	6Q0/ 804996/ / JG. PECAS	56 , 56
WUR/ 002165/ / SSM TRAVANTE	82 , 62	5U0/ 121109/C / MANGUEIRA	33 , 70
WUR/ 002166/ / SUGADOR DE ES	101 , 30	6Q0/ 941607/A / CAPA COBER	32 , 91
WUR/ 002167/ / SUP P/ LIXADE	215 , 20	6Q0/ 941607/ / CAPA COBER	109 , 92
WUR/ 002168/ / SUP P/ABRACAD	15 , 11	6Q0/ 909601/F /00BUNID.COMAN	2.653 , 02
WUR/ 002172/ / SUPORTE P/SUS	1.552 , 00	6Q0/ 885406/CH/TZXREVESTIMEN	2.227 , 48
WUR/ 002173/ / SUPORTE T DIR	19 , 38	6Q0/ 885406/DC/TZXREVESTIMEN	2.228 , 62
WUR/ 002174/ / SUPORTE T ESQ	24 , 15	6Q0/ 885643/ /71NHASTE	5 , 83
1K0/ 959703/F /L01MOTOR	2.215 , 44	6Q0/ 881318/E /71NREVESTIMEN	342 , 81
1K0/ 959704/AG/VW3MOTOR	2.005 , 51	6Q0/ 881317/F /71NREVESTIMEN	214 , 80
1K0/ 959704/F /L01MOTOR	2.215 , 44	6Q0/ 881317/E /71NREVESTIMEN	342 , 81
1K0/ 959777/ /9B9INTERRUPTO	671 , 36	6Q0/ 860137/ / TAMP.ROSCA	- , 45
1K0/ 959778/ /9B9INTERRUPTO	671 , 36	6Q0/ 858719/A /1QBPORTA OBJE	43 , 27
1K0/ 962125/B /REHINTERRUPTO	322 , 22	6Q0/ 858687/A / SUPORTE	169 , 77
1K0/ 962126/B /REHINTERRUPTO	328 , 65	6Q0/ 853859/ /9B9REVESTIMEN	684 , 95
1K0/ 965561/B / BOMBA AGUA	1.786 , 63	6Q0/ 853860/ /9B9REVESTIMEN	684 , 95
1J0/ 713025/T / MECANISMO	4.199 , 06	6Q0/ 823509/K / FECHADURA	517 , 85
1J0/ 713061/A / CARACA	1.210 , 71	6Q0/ 819703/ /R82CAIXA	1.012 , 69
1J0/ 713067/B / ALOJAMENTO	387 , 44	6Q0/ 819703/ /9B9CAIXA	139 , 08
1J0/ 713075/ / VEDACAO	331 , 02	6Q0/ 803231/A / TRAVESSA	358 , 92
1J0/ 713076/ / VEDACAO	464 , 21	6Q0/ 803205/D / RECORTE	407 , 88
1J0/ 713123/A / ALAVMUDANC	1.822 , 32	6Q0/ 803147/B / PAINEL	2.673 , 69
1J0/ 713169/A / LUVA	72 , 95	6Q0/ 698470/ / JG.PROTETO	106 , 97
1J0/ 713169/B /2ZZLUVA	112 , 73	6Q0/ 698117/ / UNIDADE	4.875 , 23
1J0/ 713181/A / SUPORTE	545 , 84	6Q0/ 615612/ / PRATO FREI	86 , 94
1J0/ 713203/F /2ZZCOBERTURA	2.084 , 76	6Q0/ 615448/B / CONDUTOR A	4 , 96
1J0/ 713229/ / PINOSUPORT	222 , 72	6Q0/ 615447/B / CONDUTOR A	4 , 84
1J0/ 713265/A / CABO	726 , 44	5U0/ 711113/C /TGKBOTAO	106 , 40
1J0/ 713265/L / CABO	726 , 44	5U0/ 711113/B /ZJXBOTAO	87 , 71
1J0/ 713277/ / FAIXA	459 , 66	5U0/ 711113/B /ZJWBOTAO	80 , 29
1J0/ 713297/ / ANEL VEDAC	83 , 33	5U0/ 711113/B /THXBOTAO	86 , 59
1J0/ 713303/C / CABO BLOQU	509 , 51	5U0/ 711113/ /SHSBOTAO	67 , 90
5C0/ 413031/AF/ AMORTE.GAS	1.134 , 55	5U0/ 601025/B /Z31RODA	432 , 40
377/ 810151/A /CTRCOLUNA A	150 , 80	5U0/ 407272/ / SEMI EIXO	785 , 55

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 810315/ / SUPORTE	4 , 73	5U0/ 407271/A / SEMI EIXO	774 , 40
377/ 810927/A / CALCO	1 , 37	5U0/ 407271/ / SEMI EIXO	759 , 56
377/ 810955/ /CTRREFORCO	4 , 41	5U0/ 407256/ / CAIXA	306 , 56
377/ 817119/ /CTRTRAVERSA	34 , 52	5U0/ 407255/B / CAIXA	371 , 06
377/ 817975/A /CTRREFORCO	49 , 81	6Q0/ 937727/ / RECEPTACUL	31 , 62
377/ 817976/A /CTRREFORCO	34 , 52	6Q0/ 885405/BP/TZXREVESTIMEN	1.956 , 09
377/ 817983/B /CTRTRAVERSA	103 , 78	5U0/ 711461/ /1WBMANOPLA	48 , 93
377/ 827301/ / DOBRADICA	47 , 75	6Q0/ 945300/ / PORCA	8 , 96
1J0/ 713417/ / ROLO	112 , 73	6Q0/ 941608/ / CAPA COBER	109 , 92
1J0/ 713525/ / ALAVANCA	1.129 , 08	6Q0/ 941699/ / FAROL	553 , 98
1J0/ 713597/ /2ZZCOBERTURA	1.180 , 58	6Q0/ 920825/EX/Z06INSTRUMENT	3.560 , 36
1J0/ 721153/ / BUCHA	12 , 87	6Q0/ 920823/L /B01INSTRUMENT	1.536 , 17
7P6/ 823723/ / VEDACAO	98 , 13	6Q0/ 920820/R /B01INSTRUMENT	1.810 , 88
06A/ 906032/HP/ UNIDADE	10.443 , 61	6Q0/ 885644/A /71NHASTE	32 , 99
7P6/ 809696/ / REFORCO	1.146 , 51	6Q0/ 885644/ /71NHASTE	5 , 83
06A/ 906032/HP/GTIUNIDADE	12.126 , 71	6Q0/ 885644/ /U71HASTE	5 , 01
06A/ 906032/KH/ UNIDADE	1.928 , 89	6Q0/ 881318/F /71NREVESTIMEN	409 , 96
7P6/ 809835/A / PAINEL	11.302 , 73	6Q0/ 881318/B /71NREVESTIMEN	78 , 98
7P6/ 809836/A / PAINEL	11.302 , 73	6Q0/ 863447/B /71NTIRANTE	75 , 35
5C6/ 809606/A / PAINEL	6.323 , 16	6Q0/ 863441/A / CANTONEIRA	8 , 10
5C5/ 837085/C / CABO	233 , 06	6Q0/ 863323/A /71NPROLONGAME	60 , 19
5C5/ 809403/A / PAINEL	1.000 , 04	6Q0/ 860137/A / TAMP.ROSCA	- , 71
1K1/ 971111/F / CHICOTE	356 , 73	6Q0/ 863191/ /71NANEL	27 , 61
1K1/ 971111/M / CHICOTE	1.523 , 20	6Q0/ 857133/A /9B9FECHO	14 , 82
1K1/ 971111/P / CHICOTE	377 , 25	6Q0/ 857169/ / PINO	12 , 87
1K1/ 971566/AE/ CHICOTE	4.120 , 43	6Q0/ 857058/C /1QBPORTA OBJE	365 , 02
1K1/ 971566/AL/ CHICOTE	586 , 74	6Q0/ 825237/S / ISOLANTE	310 , 64
1K1/ 971566/AN/ CHICOTE	6.024 , 50	6Q0/ 825202/M / REVESTIMEN	337 , 73
1K2/ 945511/ /RDWINTERRUPTO	140 , 21	6Q0/ 823723/ / VEDACAO	273 , 76
1K3/ 959857/C /REHINTERRUPTO	247 , 69	6Q0/ 819875/B / CAIXA	128 , 65
1K5/ 919475/ / UNIDADE	1.026 , 77	6Q0/ 819841/ / ALAVANCA	62 , 50
1K5/ 927904/C / CHICOTE	315 , 70	6Q0/ 819754/ / SEGMENTC	9 , 27
1K5/ 945259/ / SUPORTE	135 , 00	6Q0/ 819803/C / CANAL AR	45 , 45
1K5/ 955978/ / CIL.ELEVAC	219 , 67	6Q0/ 819813/A / BOTAO	177 , 59
1K5/ 959782/ / MOTOR	224 , 63	6Q0/ 819750/ / SUPORTE	153 , 55
1K5/ 965531/ / CHICOTE	579 , 69	6Q0/ 819704/ /9B9CAIXA	155 , 84
1K5/ 971095/E / CHICOTE	302 , 41	6Q0/ 819704/ /R82CAIXA	1.012 , 69
1K5/ 971104/A / CHICOTE	179 , 91	6Q0/ 803232/A / TRAVESSA	358 , 92
1K5/ 971120/CD/ CHICOTE P	535 , 74	6Q0/ 711046/R / ALAVMUDANC	387 , 16
1K5/ 971120/Q / CHICOTE P	521 , 67	5U0/ 805307/ / TUBC	36 , 49
1K5/ 971121/AE/ CHICOTE P	881 , 15	5U0/ 711113/D /ZJYREVESTIMEN	199 , 13
1J0/ 711303/AD/01CALAVANCA	949 , 21	6Q0/ 941700/ / FAROL	568 , 77
1J0/ 711303/AF/ ALAVANCA	130 , 53	6Q0/ 941607/G / CAPA COBER	78 , 86
1J0/ 711355/C / SUPORTE	173 , 10	6Q0/ 941607/B / CAPA PROTE	52 , 52
1J0/ 711395/ / VEDACAO	33 , 95	6Q0/ 937726/ / RECEPTACUL	24 , 71
1J0/ 711399/A / ESTRIBO	31 , 93	6Q0/ 937726/A / RECEPTACUL	20 , 93
1J0/ 711550/ / PATIMGUIA	42 , 11	6Q0/ 937722/ / RECEPTACUL	34 , 81
1J0/ 711565/ / TAMPA	12 , 50	6Q0/ 937721/C / RECEPTACUL	27 , 06
1J0/ 711611/A / ANGULO	243 , 19	6Q0/ 937721/B / RECEPTACUL	27 , 06
1J0/ 711611/B / ANGULO	180 , 70	6Q0/ 907500/C / TRAVAMENTO	58 , 87
1J0/ 711761/B / FIXACAO	142 , 59	6Q0/ 907440/A / UNIDADE	785 , 06
1J0/ 711761/C / FIXACAO	142 , 59	6Q0/ 907375/G / UNI.COMAND	6.104 , 68
549/ 512131/A / BATENTE	59 , 43	6Q0/ 881087/ /71NCOBERTURA	14 , 79
1J0/ 711781/B / APOIO	388 , 75	6Q0/ 881053/B / ELEMENTC	187 , 88
1J0/ 711781/C / APOIO	167 , 71	6Q0/ 880385/ / CLIP	5 , 68
1J0/ 711795/D / ESPACADOR	33 , 18	6Q0/ 858559/M /01CCOBERTURA	53 , 71
1J0/ 711893/ / LUVA	33 , 63	6Q0/ 858559/AG/9B9COBERTURA	374 , 48
WUR/ 000543/ / BUCHA MOTOR A	5 , 69	6Q0/ 858555/ /Y20PARASSOL	53 , 30
374/ 809896/ / REFORCO	274 , 26	6Q0/ 858559/AA/9B9COBERTURA	80 , 70
376/ 803415/ / LONGARINA	787 , 29	6Q0/ 858559/AB/9B9COBERTURA	80 , 70
374/ 809895/ / REFORCO	274 , 26	6Q0/ 819133/ / ACIONAMENT	135 , 14
374/ 809264/ / REFORCO	34 , 65	6Q0/ 819045/T / REGULAGEM	1.033 , 21
376/ 803423/ /ACBREFORCO	72 , 91	6Q0/ 817250/ / REFORCO	11 , 32
5C5/ 810499/ / PECAJUNCAO	46 , 50	6Q0/ 802308/B / REFORCO	60 , 52

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 810500/ / PECAJUNCAO	46 , 50	6Q0/ 615424/B / CAIXA	1.685 , 58
431/ 803427/A / PLACAROSCA	54 , 88	6Q0/ 615423/A / CAIXA	1.135 , 80
4B0/ 809237/B / PLACAROSCA	51 , 87	6Q0/ 615423/B / CAIXA	1.685 , 58
374/ 809263/ / REFORCO	34 , 65	6Q0/ 615231/ / CHPINTERME	108 , 29
374/ 803416/ / LONGARINA	586 , 66	5U0/ 501118/A / PONTA EIXO	172 , 68
374/ 803415/ / LONGARINA	586 , 66	5U0/ 501117/A / PONTA EIXO	172 , 68
373/ 833505/ / REFORCO	78 , 23	5U0/ 501117/ / PONTA EIXO	143 , 78
373/ 810610/ /GRUREFORCO	378 , 27	5U0/ 498203/A / COIFA	140 , 41
373/ 810609/ /GRUREFORCO	378 , 27	5U0/ 253059/E / TUBO	1.095 , 49
373/ 810252/ / PLACA	6 , 18	5U0/ 253059/ / TUB ESCAPE	841 , 18
373/ 810251/ / PLACA	6 , 18	5U0/ 201931/C / TUBO	24 , 05
373/ 810152/A /CTRCOLUNA A	142 , 84	5U0/ 201931/B / TUBO	26 , 41
373/ 809896/ / REFORCO	271 , 53	5U0/ 201931/ / TUBO	72 , 95
4D0/ 803583/B / TAMP AO	13 , 55	5U0/ 122101/ / MANGUEIRA	29 , 79
4D0/ 803583/G / TAMP AO	13 , 78	5U0/ 122447/B / MANGUEIRA	19 , 41
558/ 810913/ / BATENTE	2 , 18	5U0/ 121207/A /9B9DEFLETOR	186 , 53
5C0/ 802068/ / SUPORTE	229 , 85	5U0/ 121207/ /9B9DEFLETOR	130 , 15
5C0/ 802165/ / PAINEL	1.329 , 87	5U0/ 121156/ / MANGUEIRA	40 , 96
5C0/ 802225/ / ENCOSTO	504 , 62	6Q0/ 881245/ / MOLA	53 , 26
5C0/ 802226/ / ENCOSTO	504 , 62	6Q0/ 881171/A /71NCAPA COBER	1 , 90
5C0/ 803091/ / LONGARINA	1.444 , 45	6Q0/ 881171/A /1GRCAPA COBER	2 , 13
5C0/ 803091/A / LONGARINA	1.766 , 70	6Q0/ 881171/ /1GRCAPA COBER	2 , 13
5C0/ 803092/ / LONGARINA	1.572 , 99	6Q0/ 881171/ /71NCAPA COBER	1 , 90
WUR/ 001689/ / PF MQ FE CL F	- , 29	6Q0/ 881088/ /71NCOBERTURA	46 , 89
WUR/ 001690/ / PF MQ FE PA P	- , 36	6Q0/ 858576/B /1QBTAMP AO	16 , 28
WUR/ 001691/ / PF MQ FE PA P	- , 37	6Q0/ 858565/C /9B9COBERTURA	21 , 34
WUR/ 001692/ / PF MQ FE PA P	- , 32	6Q0/ 858575/B /1QBTAMP AO	13 , 67
WUR/ 001694/ / PF REGUL M/LE	12 , 88	6Q0/ 858559/R /01CCOBERATURA	93 , 80
WUR/ 001696/ / PF SEX ACO 88	- , 59	6Q0/ 823567/ / CLIP	4 , 76
WUR/ 001697/ / PF SEX FE PL	- , 81	6Q0/ 823509/J / FECHADURA	239 , 72
WUR/ 001698/ / PF TELA ALTC	- , 55	6Q0/ 819480/ / VEDACAO	60 , 71
WUR/ 001699/ / PF TELA ALTC	- , 67	6Q0/ 819345/A / BUCHA	5 , 92
WUR/ 001083/ / ESCOVA CIRCUL	99 , 46	6Q0/ 819422/A / COBERTURA	113 , 29
WUR/ 001084/ / ESCOVA CIRCUL	126 , 54	6Q0/ 819165/ / VEDACAO	55 , 67
WUR/ 001085/ / ESCOVA MANUAL	15 , 69	6Q0/ 819159/C / PECAJUNCAO	13 , 96
WUR/ 001086/ / ESCOVA MANUAL	31 , 00	6Q0/ 819134/ / POSICAO	52 , 71
WUR/ 001087/ / ESCOVA MANUAL	58 , 08	6Q0/ 819075/C /1QBCOBERATURA	25 , 03
WUR/ 001089/ / ESMERILHADEIR	1.148 , 58	6Q0/ 819129/A / BOTAO	112 , 23
WUR/ 001091/ / ESPAGUETE 4MM	- , 69	6Q0/ 807643/ / PINO	7 , 91
WUR/ 001092/ / ESPAGUETE 5MM	1 , 91	6Q0/ 615426/E / SUPORTE	454 , 94
WUR/ 001093/ / ESPAGUETE 6MM	- , 97	6Q0/ 615426/D / SUPORTE	445 , 44
WUR/ 001094/ / ESPAGUETE 8MM	1 , 29	6Q0/ 615425/C / SUPORTE	415 , 14
WUR/ 001096/ / ESPAGUETE RET	4 , 21	6Q0/ 615425/D / SUPORTE	445 , 44
191/ 711067/ / BUCHA	15 , 84	6Q0/ 615425/E / SUPORTE	454 , 94
191/ 711146/C / GUIA	21 , 53	5U0/ 199851/ / APOIO	148 , 53
191/ 711204/A / ALAVINTERM	98 , 71	5U0/ 133366/ / MANGUEIRA	122 , 71
191/ 711208/A / BUCHA	42 , 85	5U0/ 199555/E / SUPORTE	256 , 55
191/ 711209/ / BUCHA	12 , 44	5U0/ 130295/A / MANGUEIRA	43 , 79
191/ 711233/ / INDICADOR	251 , 98	5U0/ 130295/ / MANGUEIRA	108 , 57
191/ 711238/B / ANEL	16 , 74	5U0/ 129618/ / MANGUEIRA	76 , 93
191/ 711399/ / ESTRIBO	18 , 27	5U0/ 122447/C / MANGUEIRA	21 , 08
191/ 711590/A / BUCHA	5 , 76	6Q0/ 937726/D / RECEPTACUL	26 , 18
191/ 798116/A / JG.ALAVANC	208 , 50	6Q0/ 937726/C / RECEPTACUL	1 , 42
1C0/ 713187/B / GUIA	358 , 30	6Q0/ 937726/B / RECEPTACUL	27 , 06
1C0/ 713203/C /08HCOBERTURA	2.086 , 29	6Q0/ 937724/ / RECEPTACUL	8 , 47
1C0/ 713203/C /2QLCOBERTURA	2.894 , 97	6Q0/ 937725/ / RECEPTACUL	29 , 39
1C0/ 713203/C /3SGCOBERTURA	2.033 , 02	3C0/ 907348/B / SUPORTE	46 , 06
1H0/ 711051/ / ALAVMUDANC	102 , 41	3C0/ 907323/ / CLIP	- , 87
1H0/ 711073/ / EXCENTRICO	123 , 78	3C0/ 941160/ / GRAMPO	29 , 21
1H0/ 711081/ / PROTECAO	81 , 74	3C0/ 941141/ / AJUSTE	87 , 64
1H0/ 711083/ / SUPORTE	371 , 89	3C0/ 907269/ / CARACA	156 , 50
1H0/ 711173/ / EIXOREVERS	588 , 33	3C0/ 881904/T /WRVAPOIO	1.429 , 27
1H0/ 711176/A / ALAVSELECT	206 , 16	3C0/ 881904/T /WRUAPPOIO	1.429 , 27
1H0/ 711202/A / ALAVANCA	282 , 88	3C0/ 881904/R /TCSAPOIO	1.429 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1H0/ 711267/ / VEDACAO	16 , 12	3C0/ 881904/R /TCTAPOIO	1.429 , 27
1H0/ 711604/ / PARAFUSO	14 , 83	3C0/ 941307/A / SENSOR	820 , 34
1H0/ 711693/ / CASQUILHO	4 , 97	3C0/ 941309/B / SENSOR	820 , 34
1H0/ 721194/ / ANEL	5 , 12	3C0/ 941607/A / CAPA COBER	54 , 54
373/ 809804/ / SUPORTE	6 , 55	3C0/ 941607/ / CAPA COBER	49 , 77
373/ 809895/ / REFORCO	271 , 53	3C0/ 971227/C / CHICOTE P	1.426 , 29
WUR/ 001747/ / PO SEX ACO NF	- , 93	3C0/ 971230/J / CHICOTE	385 , 24
WUR/ 001748/ / PO SEX ACO TR	1 , 02	3C0/ 971249/ / PONTE	13 , 83
WUR/ 001749/ / PO SEX ACO TR	1 , 07	3C1/ 614019/E / CILINDRO	1.246 , 08
WUR/ 001750/ / PO SEX ACO TR	- , 22	3C1/ 614321/A / CHAPA	163 , 30
WUR/ 001752/ / PO SEX ACO TR	1 , 02	3C1/ 614723/A / TUBO FREIO	135 , 94
WUR/ 001753/ / PO SEX ACO TR	- , 25	3C0/ 881904/T /WRTAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001754/ / PO SEX ACO TR	1 , 84	3C0/ 881904/R /TCRAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001755/ / PO SEX ACO TR	- , 61	3C0/ 881904/R /TCQAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001756/ / PO SEX ACO TR	1 , 16	3C0/ 881904/E /TCWAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001757/ / PO SEX ACO TR	- , 98	3C0/ 881904/E /TCVAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001758/ / PO SEX ACO TR	1 , 68	3C0/ 881904/E /TCUAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001762/ / PO SEX ACO ZN	- , 51	3C0/ 881805/NH/TVUREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001763/ / PO SEX ACO ZN	- , 80	3C0/ 881805/NH/TVTREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001764/ / PO SEX INOX M	2 , 62	3C0/ 881805/NC/FATREVESTIMEN	4.286 , 54
231/ 813741/2 / GUARNICAO	9 , 63	3C0/ 881805/NC/PYUREVESTIMEN	4.286 , 54
231/ 837257/1 / PINO	2 , 98	3C0/ 881805/NC/SWRREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 801225/1 /CTRPLACASUPOR	16 , 61	3C0/ 881805/NB/XDFREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 801261/1 / TRAVESSA	431 , 36	3C0/ 881805/NB/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 801325/1 / CX RODA	213 , 05	3C0/ 881805/NA/XDFREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 801403/1 /ACBCHAPA	644 , 39	3C0/ 881805/MK/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 801404/1 /ACBCHAPA	644 , 39	3C0/ 881515/ / CABECA	3.504 , 99
237/ 801509/1 / PAINEL	53 , 97	3C0/ 881515/AA/ ESTRUTURA	3.504 , 99
237/ 801510/1 / PAINEL	54 , 34	3C0/ 881480/ /30TCAPA COBER	12 , 75
237/ 801549/2 / SUPORTE	172 , 23	3C0/ 881479/ /9B9CAPA COBER	12 , 75
237/ 801550/2 / SUPORTE	172 , 23	5U0/ 819045/A /3Q7REGULAGEM	229 , 09
237/ 801557/1 / CONDUCIOAR	169 , 49	5U0/ 819045/ /3Q7REGULAGEM	196 , 51
237/ 801558/2 / CONDUCIOAR	163 , 27	5U0/ 819045/ /AP7REGULAGEM	188 , 23
237/ 801561/3 / CX RODA	360 , 40	6Q0/ 951233/ / PORCA	12 , 48
237/ 801562/1 / CX RODA	355 , 90	6Q0/ 919486/C / SUPORTE	81 , 38
237/ 801567/1 / CANTONEIRA	7 , 71	6Q0/ 919237/C /B41INTERRUPTO	559 , 93
237/ 801683/1 / SUPORTE	54 , 34	6Q0/ 867333/C / CLIP	2 , 49
237/ 801941/1 / REFORCO	41 , 03	6Q0/ 867334/ / CASQUILHO	2 , 13
331/ 803737/ / TRAVA	2 , 06	6Q0/ 867351/P /DD9REVESTIMEN	449 , 28
361/ 827325/ / PINOSUPORT	5 , 62	6Q0/ 867352/P /DD9REVESTIMEN	449 , 28
373/ 803369/ / COBERTURA	20 , 84	6Q0/ 857537/ /9B9TAMPA	41 , 49
373/ 803415/A / LONGARINA	584 , 91	6Q0/ 857522/B / ESPELHO	90 , 23
373/ 803423/ / REFORCO	45 , 76	6Q0/ 837581/A /71NMANIVELA	15 , 53
373/ 803423/ /CTRREFORCO	95 , 77	6Q0/ 837581/A /1GRMANIVELA	9 , 28
WUR/ 001700/ / PF TELA AUTO	- , 78	6Q0/ 837581/A /U71MANIVELA	13 , 27
WUR/ 001701/ / PF.TORX M 10X	21 , 69	6Q0/ 837496/A / PECA ENCHI	4 , 04
WUR/ 001702/ / PINCA 1/4 P/	101 , 82	6Q0/ 837581/A /B41MANIVELA	12 , 69
WUR/ 001703/ / PINCA 1/8 PA	177 , 59	6Q0/ 820721/AL/ MANGUEIRA	284 , 40
WUR/ 001704/ / PINHAO DO VEL	20 , 99	6Q0/ 803882/A / CABECAESFE	3.961 , 50
WUR/ 001706/ / PINO FIXACAO	- , 85	6Q0/ 803899/A / PARAFUSO	19 , 42
WUR/ 001708/ / PISCA LATERAL	47 , 70	6Q0/ 803899/B / PARAFUSO	12 , 55
WUR/ 001709/ / PISTOLA PNEUM	1.075 , 37	6Q0/ 803882/ / CABECAESFE	3.238 , 19
WUR/ 001710/ / PLACA SUPR VI	119 , 61	6Q0/ 803881/A / TRAVESSA	4.579 , 93
WUR/ 001711/ / PO AUTO TRAVA	1 , 68	6Q0/ 803881/ / TRAVESSA	4.835 , 51
WUR/ 001712/ / PO AUTO TRAVA	1 , 63	6Q0/ 711461/M /HPFMANOPLA	784 , 15
WUR/ 001713/ / PO AUTO TRAVA	9 , 50	6Q0/ 711461/G /QFMMANOPLA	320 , 99
WUR/ 001714/ / PO AUTO TRAVA	12 , 19	6Q0/ 711461/G /HCWMANOPLA	92 , 70
WUR/ 001715/ / PO AUTO TRAVA	- , 49	6Q0/ 711461/F /NHVMANOPLA	257 , 96
WUR/ 001716/ / PO FIXACAO PL	5 , 95	6Q0/ 711461/F /NHUMANOPLA	313 , 36
WUR/ 001717/ / PO FREIO HID	2 , 43	6Q0/ 711354/ / ADAPTADOR	1 , 71
WUR/ 001718/ / PO FREIO HID	5 , 11	6Q0/ 129627/A / MANGUEIRA	929 , 52
WUR/ 001719/ / PO FREIO HIDR	5 , 00	6Q0/ 129618/G / CONDUTOR A	96 , 39
WUR/ 001723/ / PO PARA-LAMA	8 , 11	6Q0/ 129620/B / ELEMENTC	136 , 12
WUR/ 001724/ / PO PARA-LAMA	9 , 51	3C1/ 614739/C / TUBO FREIO	325 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001725/ / PO PLASTICA L	- , 62	3C1/ 614724/ / TUBO FREIO	135 , 94
WUR/ 001726/ / PO RAPIDA CON	1 , 10	3C1/ 614725/A / TUBO FREIO	135 , 94
WUR/ 001729/ / PO SEX ACO 93	1 , 00	3C1/ 614726/A / TUBO FREIO	135 , 94
WUR/ 001731/ / PO SEX ACO 93	- , 15	3C1/ 614739/A / TUBO FREIO	325 , 61
WUR/ 001732/ / PO SEX ACO 93	- , 36	3C1/ 611301/ / RESERVATOR	510 , 24
WUR/ 001733/ / PO SEX ACO 93	- , 10	3C0/ 941119/A / VEDACAO	80 , 45
WUR/ 001734/ / PO SEX ACO 93	- , 19	3C0/ 941119/ / VEDACAO	80 , 13
WUR/ 001735/ / PO SEX ACO BI	1 , 68	3C0/ 907044/AT/WZUUNIDADE	3.948 , 61
WUR/ 001736/ / PO SEX ACO CH	1 , 10	3C0/ 907044/BB/WZUUNIDADE	3.948 , 61
WUR/ 001737/ / PO SEX ACO FO	- , 54	3C0/ 906379/ / RECEPTACUL	121 , 64
WUR/ 001738/ / PO SEX ACO FO	- , 83	3C0/ 906337/ / CARCACA	121 , 89
WUR/ 001739/ / PO SEX ACO FO	- , 97	3C0/ 881904/C /TDDAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001741/ / PO SEX ACO FO	- , 27	3C0/ 881904/C /TDCAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001742/ / PO SEX ACO NC	- , 85	3C0/ 881903/T /WRUAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001743/ / PO SEX ACO NC	- , 20	3C0/ 881903/T /WRVAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001744/ / PO SEX ACO NC	- , 10	3C0/ 881904/C /TDBAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001745/ / PO SEX ACO NC	- , 41	3C0/ 881903/R /TCRAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001746/ / PO SEX ACO NC	- , 34	3C0/ 881903/T /WRTAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001257/ / GARRA JACARE	48 , 76	3C0/ 881903/M /UKNAPOIO	1.429 , 27
WUR/ 001259/ / GARRA JACARE	43 , 56	3C0/ 881903/C /TDDAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 001260/ / GARRA JACARE	18 , 63	3C0/ 881805/MK/TDFREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001261/ / GARRA JACARE	18 , 73	3C0/ 881805/NA/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001262/ / GARRA JACARE	11 , 23	3C0/ 881805/NA/XDEREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001263/ / GARRA JACARE	8 , 45	3C0/ 881805/MK/KWAREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001264/ / GARRA JACARE	9 , 57	3C0/ 881479/ /30TCAPA COBER	12 , 75
WUR/ 001265/ / GARRA JACARE	9 , 67	3C0/ 881478/A /30TCAPA COBER	29 , 77
WUR/ 001266/ / GARRA NEGATIV	133 , 54	3C0/ 881477/A /9B9CAPA COBER	48 , 47
WUR/ 001270/ / GEL DECAPANTE	260 , 54	3C0/ 881477/A /7G8CAPA COBER	48 , 47
WUR/ 001271/ / GICLE PRINCIP	6 , 75	3C0/ 881406/P /VBUREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001272/ / GICLE PRINCIP	6 , 70	3C0/ 881477/A /30TCAPA COBER	48 , 47
WUR/ 001274/ / GICLE PRINCIP	5 , 38	3C0/ 881406/P /VBTREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 001275/ / GICLE PRINCIP	6 , 11	3C0/ 881317/A /7G8REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001276/ / GICLE PRINCIP	6 , 22	3C0/ 881317/A /9B9REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001280/ / GICLE PRINCIP	6 , 92	3C0/ 881317/A /31XREVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001281/ / GICLE PRINCIP	6 , 46	3C0/ 881317/A /30TREVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001282/ / GICLE PRINCIP	6 , 29	3C0/ 881317/ /9B9REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001283/ / GICLE PRINCIP	6 , 64	3C0/ 881314/A /7G8REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001285/ / GICLE PRINCIP	6 , 24	3C0/ 867233/G /3U5REVESTIMEN	294 , 22
WUR/ 001286/ / GICLE PRINCIP	5 , 37	3C0/ 867150/C /UJCCOBERATURA	411 , 62
WUR/ 001288/ / GICLEUR MARCH	16 , 74	3C0/ 867150/C /UBNCOBERATURA	411 , 62
WUR/ 001289/ / GICLEUR MARCH	16 , 70	3C0/ 867150/C /TEWCOBERATURA	269 , 70
WUR/ 001617/ / ORING 1/2 X 3	- , 30	3C0/ 858342/K /46XCOBERATURA	478 , 42
WUR/ 001618/ / ORING 1/8 X 1	- , 13	3C0/ 881479/ /7G8CAPA COBER	12 , 75
WUR/ 001620/ / ORING 11/16 X	- , 30	3C0/ 881478/A /31XCAPA COBER	29 , 77
WUR/ 001623/ / ORING 15/16 X	- , 71	3C0/ 881478/A /7G8CAPA COBER	29 , 77
WUR/ 001624/ / ORING 3/4 X 1	- , 47	3C0/ 881478/A /9B9CAPA COBER	29 , 77
WUR/ 001625/ / ORING 3/4 X 3	- , 37	3C0/ 881318/A /30TREVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001626/ / ORING 3/8 X 3	- , 22	3C0/ 881318/A /7G8REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001627/ / ORING 5/16 X	- , 15	3C0/ 881318/A /9B9REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001628/ / ORING 5/8 X 3	- , 30	3C0/ 881317/H /9B9REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001629/ / ORING 6 MM P/	1 , 63	3C0/ 881317/H /7G8REVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001630/ / ORING 7/16 X	- , 24	3C0/ 881317/H /30TREVESTIMEN	301 , 35
WUR/ 001631/ / ORING 7/8 X 1	- , 67	3C0/ 867291/F /9B9REVESTIMEN	262 , 30
WUR/ 001633/ / ORING 9/16 X	- , 32	3C0/ 867291/F /7G8REVESTIMEN	274 , 95
WUR/ 001634/ / ORING ALAVANC	- , 63	3C0/ 867234/G /3U5REVESTIMEN	294 , 22
WUR/ 001636/ / ORING BORR CA	- , 89	3C0/ 858374/ /9B9INSERTO	143 , 67
1C0/ 823593/D /01CALAVANCA	35 , 81	3C0/ 857304/ /7G8COBERATURA	16 , 88
1C0/ 823707/A / VEDACAO	153 , 75	3C0/ 857117/ / GRAMPO	16 , 74
1C0/ 823723/B / VEDACAO	61 , 48	6Q0/ 609721/K / TIRANTE	103 , 21
1C0/ 823729/A / PECA ENCHI	25 , 33	6Q0/ 609709/ / PRATO MOLA	4 , 97
1C0/ 823730/A / PECA ENCHI	25 , 33	6Q0/ 609721/J / TIRANTE	80 , 33
1C0/ 823761/ / FOLHA	2 , 27	6Q0/ 609651/A / SUPORTE	5 , 15
WUR/ 001242/ / GARGULANTE PR	5 , 34	6Q0/ 609640/C / SUPORTE	8 , 21
1C0/ 827025/P / TAMPA	2.417 , 05	6Q0/ 609640/B / SUPORTE	59 , 53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C0/ 827550/E / AMORTECEDO	154 , 47	6Q0/ 423187/G / ANEL	59 , 38
1C0/ 827550/F / AMORTECEDO	154 , 47	6Q0/ 423187/E / ANEL	81 , 23
1C0/ 831741/ / ISOLANTES	2 , 52	6Q0/ 423165/A / ISOLANTE	248 , 07
1C0/ 837249/C / LIMITADOR	212 , 83	6Q0/ 423116/D / ANEL VEDAC	14 , 22
1C0/ 837431/E /B41TRILHO	439 , 46	6Q0/ 407272/EA/ SEMI EIXO	6.025 , 25
1C0/ 837432/E /B41TRILHO	442 , 97	6Q0/ 407272/BD/ SEMI EIXO	4.738 , 53
WUR/ 001243/ / GARGULANTE PR	8 , 81	6Q0/ 199851/AL/ APOIO	387 , 93
WUR/ 001244/ / GARRA BAT GRA	83 , 70	6Q0/ 199851/AP/ APOIO	450 , 29
1C0/ 877071/B / TAMPÁ	865 , 31	6Q0/ 199555/BA/ SUPORTE	727 , 00
1C0/ 877255/E /6K8RECORTE	929 , 97	6Q0/ 129621/A / CONDUTOR A	48 , 02
1C0/ 877282/ / COBERTURA	8 , 32	6Q0/ 129607/G / FILTRO AR	1.520 , 79
1C0/ 877431/ / ARMACAO	2.103 , 79	6Q0/ 129607/AQ/ FILTRO AR	1.105 , 84
1C0/ 877791/ /01CCOBERATURA	8 , 81	3C1/ 614106/P / SERV FREIO	1.308 , 23
1C0/ 877792/ /01CCOBERATURA	8 , 81	3C1/ 614235/B / SUPORTE	179 , 69
1C0/ 877793/A /01CCOBERATURA	14 , 68	3C1/ 612163/ / CHAPA	248 , 36
WUR/ 001245/ / GARRA BAT PRE	75 , 73	3C1/ 611732/ / CHAPAPROTE	88 , 11
WUR/ 001246/ / GARRA BAT UNI	11 , 22	5U0/ 819045/A /BLOREGULAGEM	176 , 65
WUR/ 001247/ / GARRA BAT UNI	6 , 04	3C1/ 837015/A / FECHADURA	864 , 70
WUR/ 001248/ / GARRA BAT VER	75 , 73	3C1/ 837016/A / FECHADURA	820 , 52
1C0/ 877793/B /01CCOBERATURA	152 , 96	5N1/ 837113/F /UAQACIONAMENT	459 , 10
1C0/ 877794/B /01CCOBERATURA	142 , 89	5U0/ 837732/ / CLIP	- , 71
1CM/ 898655/ / JG.MECANIS	532 , 20	5U0/ 819895/ / BOCAL	59 , 43
1CM/ 898656/ / JG.MECANIS	524 , 71	5U0/ 819837/ / CABO	21 , 84
WUR/ 001249/ / GARRA BATERIA	83 , 43	5U0/ 819835/ / CABO	22 , 53
WUR/ 001250/ / GARRA BATERIA	34 , 64	5U0/ 819831/ / CABO	25 , 74
WUR/ 001252/ / GARRA BATERIA	13 , 91	5U0/ 819705/ /71NDIFUSOR AR	19 , 63
WUR/ 001253/ / GARRA BATERIA	13 , 44	5U0/ 804181/ /CTRCHP COBERT	69 , 94
WUR/ 001254/ / GARRA BATERIA	19 , 74	5U0/ 612337/A / MOLA	29 , 30
WUR/ 001255/ / GARRA BATERIA	19 , 47	5U0/ 611846/A / SUPORTE	4 , 07
WUR/ 001256/ / GARRA JACARE	43 , 52	5U0/ 611845/A / SUPORTE	4 , 07
WUR/ 001681/ / PF ALTO FALAN	- , 29	5U0/ 611842/ / SUPORTE	8 , 24
WUR/ 001683/ / PF DO PARA-LA	4 , 03	5U0/ 611841/ / SUPORTE	8 , 24
WUR/ 001684/ / PF FLANGE CAR	13 , 44	5U0/ 611782/ / TUBO FREIC	26 , 53
WUR/ 001686/ / PF FLANGE CAR	8 , 74	5U0/ 611781/ / TUBO FREIC	19 , 95
WUR/ 001687/ / PF FLANGE CAR	5 , 75	5U0/ 611301/A / RESERVATOR	65 , 94
327/ 809106/1 / CX RODA	402 , 02	5U0/ 611701/ / MANGUEIRA	42 , 31
327/ 817967/1 / MOLDURA	46 , 59	5U0/ 498203/ / COIFA	127 , 37
327/ 837257/1 / PINO	- , 24	5U0/ 498201/ / COIFA	119 , 02
1K5/ 833106/E / CHAPA EXT.	519 , 87	5U0/ 498103/ / JUNTA HOMO	443 , 60
1K5/ 833299/J / TRILHO	187 , 23	5U0/ 498099/ / EIXO TRANS	552 , 02
1K5/ 833300/J / TRILHO	153 , 19	5U0/ 498099/A / EIXO TRANS	580 , 13
1K5/ 833301/Q / PARTE PORT	1.327 , 87	5U0/ 201255/ / ANEL	2 , 82
1K5/ 833302/Q / PARTE PORT	1.327 , 87	5U0/ 201163/E / TUBO	43 , 61
1K5/ 833307/J / TRILHO	153 , 19	5U0/ 201214/ / TUBO	28 , 49
1K5/ 833308/J / TRILHO	143 , 97	5U0/ 201218/ / TUBO	55 , 25
1K5/ 837431/D /5APTRILHO	485 , 80	5U0/ 201163/C / TUBO	5 , 57
1K5/ 837432/D /5APTRILHO	485 , 80	5U0/ 201163/B / TUBO	18 , 52
1K5/ 839407/K /03CTRILHO	296 , 36	5U0/ 201153/A / MANGUEIRA	53 , 74
1K5/ 839408/K /03CTRILHO	280 , 77	5U0/ 035156/ / RADIO	1.564 , 70
1K5/ 839431/H /5APTRILHO	676 , 39	5U0/ 010604/Q / ETIQUETA	4 , 61
1K5/ 839432/F /5APTRILHO	659 , 68	5N1/ 863353/B / ISOLAMENTO	646 , 42
1K5/ 839432/H /5APTRILHO	676 , 39	5N1/ 863284/B /81UORTA OBJE	627 , 15
1K5/ 877071/A / TETO SOLAR	771 , 13	3C1/ 857507/DN/9B9CARCACA	2.778 , 50
1K8/ 823186/D /209GANCHRETEN	283 , 32	3C1/ 857285/N /9B9ALOJAM	274 , 50
1K8/ 823753/B / TAMPÁO	2 , 97	6Q0/ 959843/N / GUARDAPO	31 , 00
331/ 803419/1 / PROL. LONG	7 , 98	3C1/ 857508/CP/9B9CARCACA	2.923 , 16
WUR/ 001067/ / ELETRODO ACC	1 , 41	3C1/ 837462/H / MANIVELA	1.363 , 02
WUR/ 001068/ / ELETRODO ACC	2 , 11	3C1/ 837462/L / MANIVELA	1.005 , 87
WUR/ 001069/ / ELETRODO ACC	2 , 81	6Q0/ 885963/ / SUPORTE	68 , 04
WUR/ 001070/ / ELETRODO ANTI	5 , 28	6Q0/ 881805/JS/TZXREVESTIMEN	1.612 , 40
WUR/ 001076/ / ENGATE RAPIDO	287 , 57	6Q0/ 867599/E / REFORCO	18 , 72
WUR/ 001077/ / ENGATE RAPIDO	345 , 77	6Q0/ 867596/F / ESPACADOR	9 , 58
WUR/ 001078/ / ENGRENAGEM M	15 , 84	6Q0/ 867596/H / ESPACADOR	54 , 02
WUR/ 001079/ / EQUIPAMENTO P	1.818 , 70	6Q0/ 867596/C / ESPACADOR	1 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001080/ / ESCOVA ALTERN	12 , 68	6Q0/ 867596/B / ESPACADOR	1 , 42
WUR/ 001081/ / ESCOVA ALTERN	13 , 14	6Q0/ 867333/ / CLIP	- , 71
WUR/ 001082/ / ESCOVA ALTERN	8 , 96	6Q0/ 857594/ /Y20CONDUTOR	60 , 37
WUR/ 001637/ / ORING BORR DM	- , 93	6Q0/ 857591/ /Y20CONDUTOR	116 , 43
WUR/ 001639/ / ORING BORR DM	- , 16	6Q0/ 857551/G /2F4PARASOL	128 , 65
WUR/ 001640/ / ORING BORR DM	- , 16	6Q0/ 837974/F /9B9COBERTURA	55 , 71
WUR/ 001641/ / ORING BORR DM	- , 65	6Q0/ 820744/BN/ MANGUEIRA	1.065 , 38
WUR/ 001642/ / ORING BORR DM	- , 42	6Q0/ 820744/BK/ MANGUEIRA	1.619 , 38
WUR/ 001643/ / ORING BRACO O	- , 38	6Q0/ 711699/ / CASQUILHO	67 , 97
WUR/ 001644/ / ORING CANO IN	1 , 09	6Q0/ 711461/M /QFDMANOPLA	805 , 08
WUR/ 001646/ / ORING COMANDC	1 , 16	6Q0/ 711461/M /NHXMANOPLA	899 , 69
WUR/ 001649/ / ORING DO MANC	2 , 49	6Q0/ 711461/G /1NNMANOPLA	24 , 57
1S3/ 809437/ /GRUPAINEL	204 , 76	6Q0/ 611841/E / SUPORTE	18 , 13
1S3/ 809438/ /GRUPAINEL	204 , 76	6Q0/ 611782/B / TUBO FREIC	21 , 05
1S4/ 809429/ /GRUPAINEL	120 , 79	6Q0/ 611782/D / TUBO FREIC	15 , 08
1S4/ 809430/ /GRUPAINEL	120 , 79	6Q0/ 611782/F / TUBO FREIC	39 , 38
1S4/ 809437/ /GRUPAINEL	210 , 16	6Q0/ 611782/G / TUBO FREIO	22 , 24
1SB/ 803501/ /GRULONGARINA	2.567 , 01	6Q0/ 611797/ / SUPORTE	6 , 60
1SB/ 803502/ /GRULONGARINA	2.567 , 01	6Q0/ 611797/C / SUPORTE	31 , 74
1SB/ 804933/A /GRUSUPORTE	59 , 97	6Q0/ 611781/B / TUBO FREIC	11 , 28
1SB/ 805261/ /GRUCAIXA	193 , 74	3C1/ 837461/L / MANIVELA	1.090 , 95
WUR/ 001650/ / ORING P/ PINO	- , 33	3C1/ 837461/H / MANIVELA	1.363 , 02
WUR/ 001651/ / ORING PINO EM	- , 91	3C1/ 837142/A / SUPORTE	62 , 55
WUR/ 001652/ / ORING TAMP A D	- , 58	3C1/ 837113/D /ZNXACIONAMENT	316 , 70
WUR/ 001653/ / ORING VARETA	- , 91	3C1/ 837114/B /TDZACIONAMENT	287 , 41
WUR/ 001655/ / PARAFUSADEIRA	859 , 92	6Q0/ 959433/E /064UNID.COMAN	1.804 , 18
WUR/ 001658/ / PASSA FIO/CAB	1 , 24	6Q0/ 959433/E /068UNID.COMAN	2.248 , 86
WUR/ 001659/ / PASSA FIO/CAB	- , 81	3C1/ 837114/B /ZNXACIONAMENT	190 , 81
WUR/ 001660/ / PASSA FIO/CAB	- , 91	3C1/ 823755/C / COBERTURA	34 , 17
WUR/ 001662/ / PASSA FIO/CAB	- , 63	6Q0/ 959623/A /9B9TAMPAO	40 , 24
WUR/ 001663/ / PASSA FIO/CAB	- , 94	6Q0/ 959433/E /04DUNID.COMAN	2.317 , 46
WUR/ 001664/ / PASSOTEST - T	1.038 , 96	6Q0/ 959381/ / RECEPTACUL	32 , 15
WUR/ 001665/ / PASTA P/ESMER	35 , 29	6Q0/ 955998/ / BUCHA	59 , 08
WUR/ 001666/ / PEGADOR DE PE	418 , 87	6Q0/ 955623/ / SUPORTE	219 , 87
WUR/ 001667/ / PENEIRA P/ CO	1 , 38	3C1/ 819857/ / TUBO	394 , 45
WUR/ 001668/ / PENETRANTE -	137 , 76	3C1/ 819702/F /1QBDIFUSOR AR	263 , 59
WUR/ 001669/ / PENETRANTE -	137 , 76	3C1/ 819701/F /1QBDIFUSOR AR	263 , 59
WUR/ 001673/ / PERNEIRA PAR	99 , 45	3C1/ 819593/C / COBERTURA	156 , 64
WUR/ 001674/ / PF AA PA FD/P	- , 37	5N1/ 614740/B / TUBO FREIC	89 , 19
WUR/ 001675/ / PF AA PA FD/P	- , 51	5N1/ 611732/ / CHAPAPROTE	85 , 91
WUR/ 001679/ / PF ALLEN M12X	11 , 95	5N1/ 614724/C / TUBO FREIO	143 , 48
WUR/ 001104/ / ESPIRAL PARA	6 , 40	5N1/ 614739/B / TUBO FREIO	143 , 48
WUR/ 001105/ / ESPONJA P LI	15 , 83	5N1/ 611716/ / COBERTURA	63 , 32
WUR/ 001098/ / ESPAGUETE RET	5 , 83	5U0/ 825661/ / CHAPA	161 , 64
WUR/ 001097/ / ESPAGUETE RET	4 , 54	5U0/ 803810/ /CTRREFORCO	62 , 50
WUR/ 001107/ / ESTANTE ARM C	1.120 , 07	6Q0/ 885921/AG/70TREVESTIMEN	723 , 75
376/ 803889/ /ACBSUPORTE	26 , 05	6Q0/ 885921/AH/70TREVESTIMEN	723 , 75
377/ 803851/ / CX RODA	309 , 04	5U0/ 411305/B / ESTABILIZA	277 , 20
377/ 803852/ / CX RODA	309 , 04	5U0/ 411105/L / MOLA	132 , 31
WUR/ 001108/ / ESTANTE ARM C	664 , 38	5U0/ 407272/A / SEMI EIXO	979 , 89
376/ 803851/ / CX RODA	415 , 41	5U0/ 407365/ / ALAVANCA	75 , 65
376/ 803715/ / SUPORTE	13 , 07	6Q0/ 857551/F /4ANPARASOL	410 , 49
376/ 803532/B /CTRTRAVERSA	194 , 36	6Q0/ 857538/ /9B9TAMPA	41 , 49
376/ 803531/ /CTRTRAVERSA	302 , 68	6Q0/ 857522/K / ESPELHO	462 , 39
376/ 803432/ /ACBREFORCO	76 , 17	6Q0/ 820744/BH/ MANGUEIRA	224 , 64
WUR/ 001914/ / REPARO BARRA	25 , 09	6Q0/ 820744/BD/ MANGUEIRA	234 , 44
WUR/ 001913/ / REPARO BARRA	24 , 94	6Q0/ 820744/BE/ MANGUEIRA	1.153 , 09
WUR/ 001910/ / REPARO ADAPTA	5 , 68	6Q0/ 810221/ / FECHAMENTO	15 , 63
WUR/ 001908/ / REP P/FURO PN	1 , 63	6Q0/ 810126/J / LONGARINA	163 , 27
WUR/ 001113/ / EXTENSAO CORR	397 , 80	6Q0/ 955665/ / COTOVELC	4 , 94
WUR/ 001114/ / EXTENSAO MAGN	107 , 50	3C1/ 819349/C / COBERTURA	39 , 17
WUR/ 001125/ / FERRAMENTA P/	546 , 64	3C1/ 819349/B / COBERTURA	39 , 17
WUR/ 001128/ / FERRO SOLDA 1	286 , 03	3C1/ 819241/D / PECAINTERM	583 , 20
WUR/ 001130/ / FILETE P/ ACA	93 , 88	3C1/ 819063/B / PECAINTERM	157 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001131/ /	FILETE P/ ACA	126 , 11	3C1/ 819151/ /	SAIDA AR	48 , 52
WUR/ 001132/ /	FILETE P/ ACA	115 , 49	3C1/ 819152/ /	SAIDA AR	51 , 42
WUR/ 001134/ /	FILTRO COMBUS	47 , 30	5U0/ 819045/A /	AP7REGULAGEM	176 , 65
WUR/ 001136/ /	FILTRO COMBUS	47 , 30	6Q0/ 959843/M /	GUARDAPO	26 , 90
WUR/ 001137/ /	FILTRO VAPORE	59 , 94	6Q0/ 959433/E /	057UNID.COMAN	1.840 , 20
WUR/ 001139/ /	FILTRO DE LUZ	13 , 04	6Q0/ 959433/E /	05UUNID.COMAN	2.271 , 38
WUR/ 001141/ /	FILTRO MECANI	14 , 65	6Q0/ 959433/E /	04HUNID.COMAN	2.276 , 89
WUR/ 001142/ /	FILTRO PARA A	11 , 14	6Q0/ 959382/ /	RECEPTACUL	27 , 41
WUR/ 001143/ /	FILTRO PARA G	8 , 63	6Q0/ 959383/ /	RECEPTACUL	29 , 04
WUR/ 001144/ /	FITA ADES DUP	62 , 28	3C1/ 820897/A /	CHAPA	154 , 60
WUR/ 001147/ /	FITA ADESIVA	92 , 46	3C1/ 820103/B /	EVAPORADOR	3.344 , 07
WUR/ 001150/ /	FITA ANTI RUI	8 , 78	3C1/ 819728/F /	1QBDIFUSOR AR	853 , 43
WUR/ 001162/ /	FITA CREPE AL	13 , 97	5N1/ 819347/A /	PECAINTERM	157 , 09
WUR/ 001164/ /	FITA DEMARCAC	65 , 20	5N1/ 815159/ /	COBERTURA	100 , 63
WUR/ 001844/ /	PROTETOR HT	142 , 54	5N1/ 721793/ /	SILENCIADO	105 , 33
WUR/ 001846/ /	QUICK START 3	35 , 16	5N1/ 721187/ /	SUPORTE	54 , 88
WUR/ 001851/ /	REBITE ALUM S	- , 19	5N1/ 713203/E /	UMFCOBERTURA	2.369 , 50
WUR/ 001852/ /	REBITE ALUM S	- , 20	5N1/ 713041/ /	MECANISMO	4.199 , 09
WUR/ 001853/ /	REBITE ALUM S	- , 24	5U0/ 837199/ /	CLIP	7 , 49
WUR/ 001855/ /	REBITE ALUM S	- , 29	5U0/ 819706/ /	71NDIFUSOR AR	19 , 63
WUR/ 001856/ /	REBITE ALUM S	- , 32	5U0/ 819366/ /	TUBO ASPI.	33 , 23
WUR/ 001857/ /	REBITE ALUM S	- , 05	5U0/ 819303/ /	CUBA	122 , 99
WUR/ 001858/ /	REBITE ALUM S	- , 05	5U0/ 819053/ /	TUBO ASPI.	28 , 70
WUR/ 001859/ /	REBITE ALUM S	- , 12	5U0/ 804178/ /	CHP COBERT	121 , 26
WUR/ 001867/ /	REBITE FERRO	- , 20	5U0/ 804177/ /	CHP COBERT	121 , 26
WUR/ 001868/ /	REBITE LATAO	- , 33	5U0/ 798266/ /	JG.COMANDO	604 , 21
WUR/ 001869/ /	REBITE LATAO	- , 16	5U0/ 609722/A /	TIRANTE	76 , 12
WUR/ 001870/ /	REBITE LATAO	- , 33	5U0/ 609721/B /	TIRANTE	76 , 12
WUR/ 001871/ /	REBITE LATAO	- , 68	5U0/ 412545/ /	SUPORTE	9 , 72
WUR/ 001875/ /	REBITE SEMI T	- , 08	5U0/ 201153/ /	MANGUEIRA	134 , 72
WUR/ 001876/ /	REBITE SEMI T	- , 07	5U0/ 201147/A /	TUBO	47 , 30
WUR/ 001877/ /	REBITE SEMI T	- , 15	5U0/ 201147/ /	TUBO	34 , 29
WUR/ 001878/ /	REBITE SEMI T	- , 13	5U0/ 201129/A /	TUBO	186 , 37
WUR/ 001879/ /	REBITE SEMI T	- , 14	5U0/ 201142/ /	CABO MASSA	13 , 64
WUR/ 001881/ /	REBITE SEMI T	- , 25	5U0/ 010602/L /	ETIQUETA	4 , 64
WUR/ 001882/ /	REBITE SEMI T	- , 25	5P0/ 945246/A /	PARAFUSO	2 , 70
WUR/ 001887/ /	REBITE TUBULA	- , 31	5N1/ 863284/B /	H67PORTA OBJE	627 , 15
WUR/ 001888/ /	REBITE TUBULA	- , 36	3C1/ 857212/AD/3H5	COBERTURA	223 , 93
WUR/ 001889/ /	REBITE TUBULA	- , 51	3C1/ 857212/AD/Z88	COBERTURA	219 , 87
WUR/ 001890/ /	REDUTOR ADP R	14 , 29	3C1/ 857200/G /	7R3COBERTURA	434 , 10
WUR/ 001891/ /	REDUTOR ADPT	16 , 81	6Q0/ 959654/C /	ANEL	1.699 , 01
WUR/ 001893/ /	RELOGIO MANON	203 , 51	6Q0/ 972705/ /	RECEPTACUL	27 , 41
WUR/ 001894/ /	RELOGIO MANON	209 , 97	6Q0/ 972623/R /	RECEPTACUL	40 , 32
WUR/ 001895/ /	RELOGIO MANON	193 , 25	6Q0/ 972706/ /	RECEPTACUL	47 , 80
WUR/ 001896/ /	RELOGIO MANON	210 , 58	6Q0/ 972706/A /	RECEPTACUL	40 , 35
WUR/ 001897/ /	REMOVEDOR DE	60 , 53	3C1/ 858218/C /	1QBCOBERTURA	105 , 19
WUR/ 001898/ /	REP CENTRALIZ	8 , 44	3C1/ 858218/C /	H67COBERTURA	87 , 71
WUR/ 001900/ /	REP COMPL CAR	67 , 51	5W0/ 201931/A /	TUBO	25 , 93
WUR/ 001901/ /	REP COMPL CAR	80 , 79	5W0/ 201449/ /	GRAMPO	1 , 42
WUR/ 001903/ /	REP CONECTOR	36 , 78	5W0/ 201294/C /	TUBULACAO	79 , 28
WUR/ 001907/ /	REP FREIO DIA	48 , 03	6Q0/ 972708/ /	RECEPTACUL	53 , 26
WUR/ 001223/ /	FUSIVEL VIDRO	1 , 02	6Q0/ 972711/ /	RECEPTACUL	59 , 28
WUR/ 001225/ /	FUSIVEL VIDRO	- , 62	3C1/ 863081/B /	9B9COBERTURA	260 , 14
WUR/ 001226/ /	FUSIVEL VIDRO	- , 72	6Q0/ 972714/ /	RECEPTACUL	25 , 44
WUR/ 001227/ /	FUSIVEL VIDRO	- , 63	3C5/ 807377/ /	SUPORTE	94 , 96
WUR/ 001228/ /	FUSIVEL VIDRO	- , 62	5U0/ 857139/ /	71NALOJAMENTO	11 , 37
6Q0/ 411314/Q /	MANCAL	38 , 95	5U0/ 857163/ /	PINO	1 , 42
6Q0/ 412301/ /	BATENTE	56 , 48	5U0/ 857247/ /	SUPORTE	55 , 57
6Q0/ 412301/A /	BATENTE	102 , 81	5U0/ 885805/H /	ZLEREVESTIMEN	388 , 71
6Q0/ 413031/CG/	AMORTECEDO	925 , 16	5U0/ 885806/ /	YRHREVESTIMEN	149 , 34
6Q0/ 419884/ /	MANCAL	43 , 21	5W0/ 201294/B /	TUBULACAO	65 , 90
377/ 803852/ /	CTRCX RODA	387 , 04	5W0/ 201293/E /	TUBULACAO	73 , 99
377/ 803873/ /	SUPORTE	2 , 53	5W0/ 201293/D /	TUBULACAO	71 , 37
377/ 803889/ /	ACBSUPORTE	5 , 83	5W0/ 201218/B /	TUBO	41 , 90

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 804071/ /CTRSUPORTE	143 , 17	5W0/ 201214/ / TUBO	34 , 25
377/ 804417/ /CTRSUPORTE	4 , 00	5U5/ 945258/A/ SUPORTE	68 , 56
377/ 804477/ / SUPORTE	32 , 51	5U5/ 253025/A/ SILENCIOSO	678 , 28
377/ 804483/A /CTRSUPORTE	25 , 10	5U4/ 837114/A /3Q7MACANETA	67 , 06
377/ 804593/ / SUPORTE	1 , 37	5U4/ 837114/ /BL0MACANETA	39 , 81
377/ 804595/ / SUPORTE	26 , 90	5U4/ 837113/ /BL0MACANETA	39 , 81
377/ 804821/ / SUPORTE	5 , 20	5U4/ 837113/A /3Q7MACANETA	72 , 46
377/ 805221/A/ SUPORTE	5 , 03	5U4/ 837114/ /AP7MACANETA	39 , 81
377/ 805233/ / SUPORTE	9 , 56	5U4/ 837113/ /AP7MACANETA	39 , 81
6Q0/ 423445/ / SENSOR	1.032 , 30	5U1/ 857003/B /ZLJPAINEL	2.526 , 41
6Q0/ 423803/P / BARRA DIR	859 , 15	5U1/ 857003/ /ZRUPAINEL	1.130 , 37
377/ 805277/A/ SUPORTE	52 , 85	5U1/ 857003/ /ZRVPAINE	1.179 , 58
377/ 805291/ /ACBREFORCO	132 , 43	5U1/ 857003/ /ZLJPAINEL	2.448 , 02
377/ 805343/ /CTRSUPORTE	40 , 05	5U1/ 857003/ /ZLKPAINEL	1.844 , 48
377/ 805343/B /CTRSUPORTE	46 , 37	5U1/ 837016/M / FECHADURA	273 , 43
6Q6/ 809642/A / CANAL VEDA	43 , 73	5U0/ 898005/ / JG.VEDACAO	94 , 43
6Q6/ 809857/E /GRUTAMPA	573 , 30	5U0/ 885901/A /YRJAPOIO	105 , 42
WUR/ 000536/ / BUCHA CXA DIR	22 , 29	5U0/ 885901/B /YRNAPOIO	83 , 11
WUR/ 000537/ / BUCHA DIANT B	33 , 07	5U0/ 885901/D /YRLAPOIO	114 , 20
WUR/ 000538/ / BUCHA FAROL A	1 , 05	5U0/ 885901/ /YRGAPOIO	118 , 85
WUR/ 000539/ / BUCHA FIX. GR	1 , 35	5U0/ 885806/E /ZLGREVESTIMEN	140 , 38
WUR/ 000540/ / BUCHA FORRACA	1 , 35	5U0/ 857551/E /L72PARASSOL	142 , 95
WUR/ 000542/ / BUCHA MOTOR A	6 , 36	3C4/ 837472/B /5APVEDACAO	209 , 23
WUR/ 001167/ / FITA DUPLA FA	26 , 29	3C1/ 907511/B / SERVOMOTOR	732 , 75
WUR/ 001168/ / FITA DUPLA FA	51 , 42	3C1/ 898368/C /25TCOBERTURA	5.613 , 84
WUR/ 001169/ / FITA DUPLA FA	60 , 68	3C1/ 898368/C /BD7COBERTURA	5.613 , 84
WUR/ 001175/ / FITA ISOL WUR	296 , 26	3C1/ 898353/B / CAIXA	2.222 , 89
WUR/ 001182/ / FITA PVC 25MM	56 , 49	3C1/ 863241/DD/TXGCONSOLE	750 , 59
WUR/ 001183/ / FITA SILVER T	187 , 25	6Q0/ 971228/G / CHICOTE P	586 , 42
WUR/ 001188/ / FIXADOR H RET	13 , 47	5W0/ 831401/ / DOBRADICA	69 , 06
WUR/ 001189/ / FLANGEADOR (R	553 , 20	5W0/ 411105/ / MOLA	122 , 21
WUR/ 001190/ / FLUID TEST -	1.079 , 70	5W0/ 412545/ / APOIO	25 , 24
WUR/ 001192/ / FLUIDO DE COR	72 , 38	5W0/ 253101/C / TUBO	1.590 , 18
WUR/ 001193/ / FLUIDO DE COR	67 , 67	5W0/ 201995/ / TUBO	46 , 38
WUR/ 001194/ / FLUIDO LBW 1C	129 , 45	5W0/ 201931/B / TUBO	29 , 40
WUR/ 001195/ / FRESA P/ DESP	777 , 37	5W0/ 201920/A / RESERVATOR	45 , 50
WUR/ 001196/ / FURADEIRA ANG	752 , 22	5U6/ 253025/A/ SILENCIOSO	616 , 98
WUR/ 001197/ / FUSIVEL ENCAI	- , 65	5U6/ 253025/ / SILENCIOSO	544 , 25
WUR/ 001198/ / FUSIVEL ENCAI	- , 60	5U5/ 945257/A/ SUPORTE	82 , 75
WUR/ 001199/ / FUSIVEL ENCAI	- , 62	5U5/ 803511/ / CHP JUNCAO	25 , 33
WUR/ 001201/ / FUSIVEL ENCAI	- , 58	5U4/ 837184/ / HASTE	7 , 36
WUR/ 001202/ / FUSIVEL ENCAI	5 , 41	5U4/ 837183/ / HASTE	7 , 36
WUR/ 001204/ / FUSIVEL ENCAI	- , 62	5U1/ 857003/B /ZRWPAINE	1.176 , 30
WUR/ 001205/ / FUSIVEL ENCAI	- , 70	5U1/ 857003/B /ZRVPAINE	1.472 , 52
WUR/ 001206/ / FUSIVEL ENCAI	- , 58	5U1/ 857003/B /ZRUPAINE	1.116 , 05
WUR/ 001207/ / FUSIVEL ENCAI	5 , 61	5U1/ 857003/B /ZLKPAINEL	1.472 , 52
WUR/ 001208/ / FUSIVEL ENCAI	- , 70	5U0/ 959433/AE/ UNID.COMAN	458 , 79
WUR/ 001209/ / FUSIVEL ENCAI	- , 90	5U0/ 959433/AF/ UNID.COMAN	548 , 95
WUR/ 001210/ / FUSIVEL ENCAI	- , 58	5U0/ 885806/D /ZLREVESTIMEN	259 , 91
WUR/ 001211/ / FUSIVEL ENCAI	5 , 31	5U0/ 885806/C /YRPREVESTIMEN	294 , 44
WUR/ 001212/ / FUSIVEL ENCAI	5 , 61	5U0/ 885806/B /YRMREVESTIMEN	82 , 07
WUR/ 001213/ / FUSIVEL ENCAI	- , 60	5U0/ 885805/K /ZLGREVESTIMEN	349 , 64
WUR/ 001214/ / FUSIVEL ENCAI	- , 57	5U0/ 885805/L /ZLGREVESTIMEN	186 , 64
WUR/ 001215/ / FUSIVEL ENCAI	5 , 43	5U5/ 253025/ / SILENCIOSO	544 , 25
WUR/ 001216/ / FUSIVEL ENCAI	- , 67	5U4/ 971121/T / CHICOTE P	121 , 46
WUR/ 001217/ / FUSIVEL ENCAI	- , 63	5U4/ 971121/S / CHICOTE P	170 , 16
WUR/ 001218/ / FUSIVEL TIPO	- , 49	5U4/ 971121/Q / CHICOTE P	130 , 18
WUR/ 001219/ / FUSIVEL TIPO	- , 49	5U1/ 837016/N / FECHADURA	276 , 27
WUR/ 001220/ / FUSIVEL TIPO	- , 46	5U1/ 837016/P / FECHADURA	327 , 43
WUR/ 001221/ / FUSIVEL VIDRO	1 , 31	5U1/ 837016/L / FECHADURA	222 , 80
WUR/ 001222/ / FUSIVEL VIDRO	- , 89	5U1/ 837016/K / FECHADURA	192 , 97
376/ 827250/ / ALAVANCA	80 , 81	5U1/ 837016/D / FECHADURA	328 , 95
377/ 803061/K / CHAPA	2.524 , 55	5U0/ 957087/B /1FRTAMPAO	4 , 45
377/ 803061/L / CHAPA	1.483 , 89	5U0/ 953503/G /1NNINTERRUPTO	262 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 803109/A / LONGARINA	556 , 54	5U0/ 885775/A / ESPUMA	105 , 25
377/ 803110/A / LONGARINA	437 , 59	5U0/ 885775/ / ESPUMA	281 , 56
377/ 803131/ / SUPORTE	51 , 54	5U0/ 885406/D /ZLEREVESTIMEN	247 , 70
377/ 803131/ /CTRSUPORTE	86 , 90	5U0/ 853657/ / ANEL COBER	61 , 52
377/ 803151/B /CTRSUPORTE	62 , 87	5U0/ 853658/ / ANEL COBER	61 , 52
377/ 803155/ / SUPORTE	21 , 08	3C5/ 800375/EJ/ JG.CILINDR	1.941 , 93
377/ 803173/A /CTRTRAVESSA	112 , 08	3C5/ 800375/EN/ JG.CILINDR	1.941 , 93
377/ 803174/ /CTRTRAVESSA	112 , 08	3C5/ 800375/EQ/ JG.CILINDR	1.941 , 93
377/ 803227/ /CTRCHAPAFECHA	61 , 23	3C2/ 971890/A / SUPORTE	33 , 33
377/ 803228/ /CTRCHAPAFECHA	61 , 23	3C2/ 971303/ / SUPORTE	6 , 45
377/ 803295/ /CTRGALAO	20 , 66	3C2/ 868157/A /9B9COBERTURA	134 , 60
377/ 803361/ /CTRTRAVESSA	31 , 80	3C1/ 868157/E /95TCOBERTURA	140 , 82
377/ 803369/ / COBERTURA	11 , 59	3C1/ 868157/D /9B9COBERTURA	128 , 31
377/ 803541/ /CTRGALAO	40 , 35	3C1/ 868157/D /95TCOBERTURA	140 , 82
377/ 803542/ /CTRGALAO	40 , 35	3C1/ 868157/E /CT6COBERTURA	140 , 82
377/ 803561/ /CTRSUPORTE	15 , 59	3C1/ 868157/E /9B9COBERTURA	140 , 82
377/ 803581/ / SUPORTE	2 , 72	3C1/ 868157/D /7G8COBERTURA	134 , 60
377/ 803599/C / SUPORTE	2 , 06	3C1/ 868157/D /30TCOBERTURA	134 , 60
377/ 803619/ /ACBREFORCO	96 , 61	3C1/ 868157/D /CT6COBERTURA	140 , 82
377/ 803620/ /ACBREFORCO	96 , 61	3C1/ 868134/ /9B9CALCO	69 , 44
1C0/ 803481/A / ALOJAMENTO	59 , 15	6Q0/ 972623/ / RECEPTACUL	45 , 59
1C0/ 803615/A / REBOQUE	311 , 05	6Q0/ 972509/M / RECEPTACUL	130 , 44
1C0/ 803616/ / REBOQUE	210 , 70	6Q0/ 972509/D / RECEPTACUL	188 , 12
1C0/ 805072/A / SUPORTE	273 , 08	6Q0/ 972509/E / RECEPTACUL	166 , 01
1C0/ 805072/D / SUPORTE	24 , 47	6Q0/ 972509/G / RECEPTACUL	125 , 56
JZW/ 698151/A / JG.PASTILH	250 , 29	6Q0/ 972509/K / RECEPTACUL	59 , 08
036/ 141026/N / PLATO	236 , 48	6Q0/ 972509/B / RECEPTACUL	130 , 40
N/ 017763/2 / LAMP.INCAN	40 , 46	5U0/ 957087/ /1FRTAMPAO	4 , 45
N/ 017762/2 / LAMP.INCAN	28 , 10	5U0/ 957087/A /1FRTAMPAO	4 , 45
N/ 017761/2 / LAMP.INCAN	31 , 29	5U0/ 885805/G /YRPREVESTIMEN	231 , 43
N/ 017738/6 / LAMP.INCAN	15 , 53	5U0/ 885805/F /YRPREVESTIMEN	434 , 84
373/ 803424/ / REFORCO	45 , 76	5U0/ 885805/C /YRKREVESTIMEN	186 , 64
373/ 803424/ /CTRREFORCO	66 , 51	5U0/ 885805/A /YRHREVESTIMEN	207 , 74
373/ 803749/ /CTRCHAPA	80 , 55	5U0/ 885776/ / ESPUMA	152 , 71
373/ 803750/ /CTRCHAPA	81 , 06	3C5/ 800375/FG/ JG.CILINDR	1.941 , 93
373/ 804295/A / SUPORTE	11 , 64	3C4/ 831056/J / PORTA	4.355 , 33
373/ 809263/A / REFORCO	24 , 52	3C4/ 831055/J / PORTA	4.355 , 33
373/ 809264/A / REFORCO	24 , 52	3C4/ 817119/ / TRAVESSA	405 , 57
373/ 809417/ / REFORCO	112 , 73	3C1/ 898063/A / CARACA	931 , 70
373/ 809418/ / REFORCO	112 , 73	3C1/ 898001/A / ALAVANCA	118 , 35
376/ 803431/ /ACBREFORCO	76 , 17	6Q0/ 972623/S / RECEPTACUL	45 , 59
6K0/ 501541/A / MANCALBORR	110 , 57	6Q0/ 972623/T / RECEPTACUL	45 , 59
6K0/ 512133/ / CAPA PROTE	25 , 72	6Q0/ 972704/ / RECEPTACUL	31 , 09
6K0/ 513031/S / AMORTECEDO	553 , 45	6Q0/ 972623/P / RECEPTACUL	45 , 59
6K9/ 501541/ / MANCALBORR	48 , 28	6Q0/ 972623/N / RECEPTACUL	45 , 59
6K9/ 501615/ / TAMBOR	785 , 03	6Q0/ 972623/M / RECEPTACUL	45 , 59
6K9/ 511155/A / BATENTE	56 , 83	6Q0/ 972623/A / RECEPTACUL	45 , 59
6K9/ 513031/C / AMORTECEDO	595 , 07	6Q0/ 972623/B / RECEPTACUL	45 , 59
6N0/ 412301/ / BATENTE	92 , 10	6Q0/ 972623/C / RECEPTACUL	45 , 59
6N0/ 412303/A / BATENTE	98 , 81	6Q0/ 972623/J / RECEPTACUL	45 , 59
6N0/ 413175/A / COIFA	103 , 98	6Q0/ 971145/AH/ CHICOTE	576 , 16
6N0/ 501541/D / MANCALBORR	135 , 57	6Q0/ 971145/G / CHICOTE	92 , 22
6N0/ 512131/A / BATENTE	120 , 67	6Q0/ 971126/BF/ CHICOTE P	3.812 , 99
6Q0/ 407182/A / MANCALBORR	25 , 12	3C1/ 858217/D /1QBCOBERTURA	102 , 80
376/ 804139/ / SUPORTE	43 , 21	3C1/ 858217/D /H67COBERTURA	87 , 71
376/ 804315/D / TRAVESSA	318 , 58	3C1/ 857954/C / CHAPA	118 , 31
376/ 804417/ /ACBSUPORTE	4 , 68	3C1/ 857954/D / CHAPA	118 , 31
376/ 804418/ /ACBSUPORTE	2 , 47	5W0/ 133525/ / LUVA	5 , 38
376/ 805823/ /ACBPAINEL	1.092 , 73	5W0/ 131701/ / CATALISADO	801 , 89
376/ 809167/ / REFORCO	36 , 54	5W0/ 121447/ / MANGUEIRA	16 , 12
376/ 809168/ / REFORCO	35 , 02	5W0/ 103645/ / CHP COBERT	5 , 92
376/ 809281/ /CTRREFORCO	355 , 90	5W0/ 012216/ / ARRUELA	4 , 90
376/ 809282/ /CTRREFORCO	355 , 90	5W0/ 012219/ / CHAVE	22 , 85
376/ 810609/ / REFORCO	65 , 86	5U5/ 867501/ /AM4REVESTIMEN	288 , 86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



376/ 817983/ /ACBTRAVESSA	63 , 30	5U4/ 971161/A / CHICOTE P	105 , 57
376/ 827133/ / CABO	31 , 41	5U0/ 898125/ / JG.PARAFUS	71 , 84
376/ 827133/A / CABO	33 , 33	6Q0/ 971615/BR/ PRESILHA	36 , 30
1C0/ 809205/A / COLUNA A	633 , 95	6Q0/ 971615/C / PRESILHA	55 , 23
1C0/ 809206/A / COLUNA A	625 , 22	6Q0/ 971615/BE/ PRESILHA	27 , 61
1C0/ 809424/H / CHP UNIAO	180 , 04	6Q0/ 971615/BD/ CONDUTOR	152 , 34
1C0/ 809598/D / CHAPA	914 , 88	6Q0/ 971615/BB/ CONDUTOR	25 , 12
N/ 105557/02/ PARAFUSO	- , 37	6Q0/ 971615/AD/ PRESILHA	26 , 74
1C0/ 809603/J / PAINEL	2.150 , 06	6Q0/ 971615/AS/ CONDUTOR	34 , 59
5C5/ 802191/ / MANCAL	249 , 95	5W0/ 857101/A /ENHPORTA LUVA	301 , 51
5C5/ 802192/ / MANCAL	249 , 95	5W0/ 857048/ / SUPORTE	46 , 72
5C5/ 802307/ / REFORCO	53 , 09	5W0/ 857003/B /YRWPAINEL	1.227 , 65
377/ 805861/ /CTRSUPORTE	33 , 99	5W0/ 857003/B /UPYPAINEL	1.070 , 49
WUR/ 001765/ / PO SEX INOX M	- , 20	5W0/ 711118/C /VNQMANOPLA	90 , 35
WUR/ 001766/ / PO SEX INOX M	- , 28	5W0/ 711118/B /VNQBOTAO	75 , 63
WUR/ 001767/ / PO SEX INOX M	- , 52	5W0/ 711118/A /YRVMANOPLA	190 , 07
WUR/ 001768/ / PO SEX INOX M	1 , 09	5W0/ 698151/ / PAST FREIO	159 , 05
WUR/ 001770/ / PONTA IMPACTO	58 , 39	5W0/ 601149/ /GRBCALOTA	41 , 68
WUR/ 001771/ / PONTA IMPACTO	58 , 68	5U1/ 857968/A /71NCOBERTURA	20 , 06
WUR/ 001772/ / PONTA IMPACTO	49 , 93	5U1/ 611741/B / TUBO FREIO	40 , 00
WUR/ 001773/ / PONTA MONTAD/	5 , 46	5U1/ 611724/B / TUBO FREIO	31 , 87
WUR/ 001775/ / PONTA MONTAD/	13 , 22	5U1/ 611741/ / TUBO FREIO	40 , 00
WUR/ 001778/ / PONTA MONTAD/	5 , 60	5U1/ 611723/A / TUBO FREIO	27 , 16
WUR/ 001779/ / PONTA MONTAD/	7 , 15	5U1/ 422845/A / SUPORTE	18 , 01
WUR/ 001798/ / PONTA TORX T	26 , 79	5U0/ 919311/B / COBERTURA	20 , 13
WUR/ 001809/ / PONTEIRA FEND	24 , 83	5U0/ 863851/ / ISOLAMENTO	11 , 34
WUR/ 001819/ / PONTEIRA POZI	7 , 45	5U0/ 863599/ / BASE	6 , 77
WUR/ 001824/ / PORCA BORBOLE	1 , 18	5U0/ 863319/ /71NCONSOLE	32 , 80
WUR/ 001825/ / PORCA BORBOLE	1 , 74	5U0/ 863191/ /71NANEL	5 , 13
WUR/ 001826/ / PORCA CUBO TR	36 , 51	5U0/ 858789/ /71NTAMPAO	- , 71
WUR/ 001827/ / PORCA FIXACAO	1 , 95	5U0/ 858179/ /1FRCOBERTURA	13 , 22
WUR/ 001828/ / PORTA FUSIVEL	7 , 30	3C5/ 813174/ / CHAPA	236 , 21
WUR/ 001829/ / PORTA FUSIVEL	14 , 74	3C5/ 810422/A / PAINEL	227 , 62
WUR/ 001830/ / PORTA FUSIVEL	11 , 53	3C5/ 810827/A / REFORCO	66 , 26
WUR/ 001831/ / PORTA FUSIVEL	6 , 17	3C5/ 809992/ / CHP UNIAO	521 , 80
WUR/ 001837/ / PRESILHA FIX	2 , 08	3C5/ 809991/ / CHP UNIAO	521 , 80
WUR/ 001838/ / PRESILHA PARA	- , 94	3C4/ 867150/B /95TCOBERTURA	208 , 25
WUR/ 001839/ / PRIS ESTOJO 6	5 , 29	3C4/ 867150/C /RYP COBERTURA	269 , 70
WUR/ 001840/ / PRIS ESTOJO 6	4 , 62	3C4/ 867150/B /7G8COBERTURA	208 , 25
WUR/ 001841/ / PRIS ESTOJO C	4 , 90	3C4/ 867149/C /UJCCOBERTURA	257 , 67
WUR/ 001843/ / PROTETOR DE P	60 , 53	6Q0/ 971615/H / PRESILHA	38 , 90
N/ 017738/2 / LAMPADA	8 , 28	6Q0/ 971615/F / PRESILHA	5 , 20
1C0/ 805551/R / TRAVESSA	1.012 , 53	5W0/ 857171/A /1NNMOLDURA	12 , 17
N/ 017725/2 / LAMPADA	6 , 65	5W0/ 857247/ / SUPORTE	68 , 18
N/ 017723/4 / LAMPADA	12 , 69	5W0/ 857171/ /1NNMOLDURA	12 , 17
N/ 017718/5 / LAMPADA	5 , 62	5W0/ 857149/ / PINO	1 , 42
ZBC/ 953227/ / RELE	51 , 49	5W0/ 857101/A /1GRPORTA LUVA	290 , 46
5C0/ 803105/ / LONGARINA	820 , 37	5U6/ 827539/ / FECHADURA	857 , 55
5C0/ 803106/ / LONGARINA	803 , 25	5U4/ 853319/ /01CFAIXA	27 , 59
5C0/ 803127/ / SUPORTE	150 , 46	5U4/ 853314/ /01CFAIXA	33 , 25
5C0/ 803128/ / SUPORTE	150 , 46	5U4/ 853313/ /01CFAIXA	33 , 25
5C0/ 803155/ / PAINEL	671 , 90	5U4/ 853302/ /01CFAIXA	26 , 85
5C0/ 803485/ / TRAVESSA	558 , 75	5U4/ 853301/ /01CFAIXA	26 , 85
5C0/ 803871/ / CHAPA	53 , 19	5U1/ 863909/A / ISOLAMENTO	31 , 30
5C0/ 804055/ / FIXACAO	109 , 97	5U1/ 863909/ / ISOLAMENTO	27 , 87
5C0/ 804056/ / FIXACAO	109 , 97	5U1/ 857933/ / ISOLAMENTO	58 , 04
5C0/ 804105/A / LONGARINA	730 , 74	5U1/ 857933/A / ISOLAMENTO	13 , 37
1C0/ 805594/S / SUPORTE	878 , 97	5U1/ 612041/B / MANGUEIRA	45 , 87
5C0/ 804106/ / LONGARINA	650 , 67	5U1/ 612041/C / MANGUEIRA	45 , 44
5C0/ 804181/ / CHP COBERT	114 , 28	5U1/ 611742/C / TUBO FREIO	53 , 54
5C0/ 804182/ / CHP COBERT	108 , 71	5U1/ 611742/B / TUBO FREIO	58 , 38
5C0/ 805147/ / CX RODA	215 , 58	5U1/ 611742/A / TUBO FREIO	52 , 03
5C0/ 805148/ / CX RODA	230 , 60	5U1/ 611742/ / TUBO FREIO	58 , 38
5C0/ 805364/B / SUPORTE	132 , 13	5U1/ 611741/C / TUBO FREIO	53 , 54

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 809111/ / REFORCO	39 , 77	5U0/ 920820/ /AP7INSTRUMENT	1.077 , 59
N/ 908254/01/ PORCA	1 , 69	5U0/ 919341/B / BUCHA	54 , 34
1C0/ 805605/K / ALOJAMENTO	241 , 89	5U0/ 867234/A /Y20REVESTIMEN	105 , 57
5C0/ 809112/ / REFORCO	39 , 77	5U0/ 867234/ /Y20REVESTIMEN	40 , 84
5C5/ 801251/ / SOLEIRA	383 , 30	5U0/ 867233/A /Y20REVESTIMEN	101 , 48
5C5/ 801252/ / SOLEIRA	383 , 30	5U0/ 867233/ /Y20REVESTIMEN	40 , 84
5C5/ 801775/ / REFORCO	516 , 69	5U0/ 863893/ / ISOLAMENTO	14 , 00
5C5/ 802123/ / COLUNA A	521 , 73	5U0/ 863871/ / ISOLANTE	15 , 30
1C0/ 805606/J / ALOJAMENTO	234 , 93	3C5/ 813173/ / CHAPA	236 , 21
5C5/ 802124/ / COLUNA A	521 , 73	3C4/ 867150/C /UJCCOBERTURA	257 , 67
ZBC/ 937503/ / RELE	22 , 93	3C4/ 867150/C /UBNCOBERTURA	257 , 67
WHT/ 003862/ / SENSOR	447 , 61	3C4/ 867150/C /TEWCOBERTURA	269 , 70
WHT/ 003860/ / SENSOR	383 , 52	3C4/ 867150/B /9B9COBERTURA	208 , 25
1C0/ 807305/M / PARACHOQUE	1.107 , 92	6Q0/ 971615/BL/ PRESILHA	63 , 28
1C0/ 807305/N / PARACHOQUE	1.349 , 70	6Q0/ 971502/K / SUPORTE	34 , 86
3C0/ 971154/ / CABOS	65 , 27	5W0/ 601027/A /N86RODA	190 , 21
7L6/ 959538/D /3X1INTERRUPTO	1.203 , 11	5W0/ 601027/ /01ARODA	249 , 67
7L6/ 959538/E /3X1INTERRUPTO	1.152 , 09	5U6/ 809905/ /CTRAMP	52 , 50
7L6/ 959537/E /3X1INTERRUPTO	1.152 , 09	5U4/ 839330/ / CAPA PROTE	27 , 16
7L6/ 959537/A /3X1INTERRUPTO	1.203 , 11	5U4/ 839329/ / CAPA PROTE	27 , 16
7L6/ 959565/H /3X1INTERRUPTO	617 , 53	5U1/ 857194/ / TIRANTE	49 , 11
7L6/ 959565/L /3X1INTERRUPTO	663 , 45	5U0/ 971537/ / CABO MASSA	76 , 94
7L6/ 959577/ / UNIDADE	485 , 96	5U0/ 903213/B / INDUZIDO	503 , 75
7L6/ 959577/A / UNIDADE	721 , 34	5U0/ 903193/A / CAPA PROTE	21 , 09
7L6/ 959591/ / MOTOR	3.576 , 46	3C4/ 839015/A / FECHADURA	852 , 10
7L6/ 959537/ /3X1INTERRUPTO	1.152 , 09	3C1/ 955601/ / RECEPTOR	1.156 , 03
7L6/ 959520/B /20HTECLA DE P	189 , 23	3C1/ 955633/A / SUPORTE	107 , 53
7L6/ 955978/A / CIL.ELEVAC	290 , 42	3C1/ 955410/B / BRACO	246 , 31
7L6/ 955978/ / CIL.ELEVAC	290 , 42	3C1/ 863247/F / ISOLAMENTO	415 , 74
7L6/ 955215/A / EIXOLIMPA	416 , 97	6Q0/ 971502/AC/ SUPORTE	52 , 04
7L6/ 955119/B / MOTOR	1.766 , 12	5W0/ 853478/ / REBITE	2 , 84
7L0/ 972754/ / RECEPTACUL	79 , 24	5U4/ 839016/B / FECHADURA	168 , 79
7L0/ 972674/ / BRACADEIRA	12 , 17	5U4/ 839015/ / FECHADURA	141 , 45
7L0/ 971883/A / CAPA COBER	35 , 51	5U1/ 857193/ / TIRANTE	32 , 07
7L0/ 971880/ / PRESILHA	4 , 58	5U1/ 857097/A /71NPORTA LUVA	107 , 57
7L6/ 959613/A /6C3POTENCIOME	528 , 12	5U1/ 857097/ /71NPORTA LUVA	150 , 07
7L6/ 959613/A /7R3POTENCIOME	607 , 56	5U1/ 857097/A /PMHPORTA LUVA	85 , 39
7L6/ 959613/A /92YPOTENCIOME	528 , 12	5U0/ 903093/B / PARAFUSO	2 , 04
7L6/ 959704/ /VINMOTOR	2.106 , 70	5U0/ 903051/A / TAMP	134 , 52
7L6/ 959765/B / INTERRUPTO	1.453 , 10	5U0/ 903025/ / ALTERNADOR	979 , 24
7L6/ 959766/ / INTERRUPTO	1.264 , 76	5U0/ 899203/ / ANEL	12 , 80
7L6/ 959766/A / INTERRUPTO	1.422 , 66	5U0/ 857607/ /Y20ALCA	21 , 50
7L6/ 959766/B / INTERRUPTO	1.522 , 05	3C4/ 839016/A / FECHADURA	823 , 71
7L6/ 959781/ / MOTOR	251 , 40	3C1/ 955409/C / BRACO	243 , 52
7L6/ 959833/B /3X1BOTAO	186 , 35	3C1/ 941824/A / ALOJAMENTO	127 , 00
7L6/ 959839/ / INTERRUPTO	474 , 69	3C1/ 941824/ / PORTA FUSI	350 , 33
7L6/ 959855/B /3X1INTERRUPTO	163 , 72	5W0/ 837689/A /INBCHAD	143 , 37
7L6/ 959855/B /REHINTERRUPTO	192 , 87	5W0/ 831402/ / DOBRADICA	69 , 06
7L6/ 959855/C /3X1INTERRUPTO	157 , 43	5W0/ 419683/ / APOIO	18 , 82
7L6/ 959857/D /3X1INTERRUPTO	488 , 36	5W0/ 419091/A /THYVOLANTE	1.156 , 71
7L6/ 959903/ /REHTECLA	189 , 23	5U1/ 857017/C /CTRTRAVERSA	736 , 18
7L6/ 959933/A /VINUNID.COMAN	2.220 , 13	5U1/ 857017/B /CTRTRAVERSA	743 , 33
7L6/ 962125/ /3X1INTERRUPTO	311 , 96	3C4/ 867149/C /UBNCOBERTURA	257 , 67
7L6/ 963551/ / AQUECEDOR	603 , 01	3C4/ 867149/B /9B9COBERTURA	200 , 34
6Q5/ 971840/ / BUCHA	130 , 58	3C4/ 867149/B /95TCOBERTURA	208 , 25
6Q6/ 945257/F / SUPORTE	167 , 20	3C4/ 867149/C /RYP COBERTURA	269 , 70
6Q6/ 945258/F / SUPORTE	167 , 20	3C4/ 867149/C /TEWCOBERTURA	269 , 70
6Q6/ 955711/C / MOTOR	1.431 , 07	3C4/ 867149/B /7G8COBERTURA	208 , 25
6Q6/ 998711/ / JG.REPARO	609 , 52	3C1/ 863864/D / ISOLAMENTO	720 , 89
6QE/ 919283/ / UNIDADE	387 , 23	3C1/ 863484/E /9B9REVESTIMEN	134 , 21
6QE/ 920803/A /BO1INSTRUMENT	1.404 , 04	3C1/ 863496/ / PECA ENCHI	42 , 92
6QE/ 920820/A /BO1INSTRUMENT	2.388 , 28	3C1/ 863484/E /7G8REVESTIMEN	134 , 21
6QE/ 920820/D /BO1INSTRUMENT	2.388 , 09	3C1/ 863483/E /9B9REVESTIMEN	141 , 25
7L0/ 959772/D / UNIDADE	801 , 00	6Q0/ 971615/AB/ PRESILHA	36 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 959933/H /ZA2UNID.COMAN	2.220 , 13	6Q0/ 971615/AA/ PRESILHA	62 , 69
7L0/ 965561/D / BOMBA AGUA	1.700 , 77	6Q0/ 971615/A / PRESILHA	33 , 78
7L0/ 965561/J / BOMBA AGUA	1.640 , 58	6Q0/ 971584/ / CHICOTE	324 , 82
7L0/ 965561/L / BOMBA AGUA	1.735 , 85	5W0/ 853689/ / LOGOTIPO	21 , 56
7L0/ 971124/ / CHICOTE	2.094 , 92	5W0/ 853689/A / LOGOTIPO	19 , 88
7L0/ 971124/B / CHICOTE	2.094 , 92	5W0/ 807609/ /01CFITA	2 , 13
7L0/ 971124/F / CHICOTE	2.094 , 92	5W0/ 601147/D /Z31CALOTA	48 , 23
7L0/ 971228/F / CHICOTE P	1.428 , 20	5W0/ 601147/B /Z31CALOTA	36 , 80
7L0/ 971235/ / CHICOTE	385 , 24	5W0/ 601147/A /Z31CALOTA	45 , 53
7L0/ 971235/B / CHICOTE	385 , 24	5W0/ 601147/ /Z31CALOTA	33 , 79
7L0/ 971279/J / CHICOTE	1.543 , 19	5W0/ 601027/C /N58RODA	324 , 23
7L0/ 971291/A / CHICOTE	596 , 84	5W0/ 601027/C /N86RODA	242 , 30
7L0/ 971343/B / CHICOTE	638 , 24	5U1/ 419293/A / TIRANTE	8 , 36
7L0/ 971349/B / CHICOTE P	385 , 24	5U0/ 906328/ / SUPORTE	38 , 93
7L0/ 971384/B / LOMBAR	512 , 12	5U0/ 903805/A / TAMPÁ	388 , 71
7L0/ 971384/J / LOMBAR	512 , 12	5U0/ 903351/B / BOBINA	371 , 78
7L0/ 971384/K / LOMBAR	512 , 12	3C5/ 809835/ / PAINEL	3.590 , 63
7L0/ 971384/M / LOMBAR	512 , 12	3C4/ 857414/ /9B9CINZEIRO	251 , 53
7L0/ 971565/F / CHICOTE	1.227 , 52	3C4/ 857306/ /95TCINZEIRO	264 , 80
7L0/ 971565/H / CHICOTE	1.227 , 52	3C4/ 839768/C / CANTONEIRA	21 , 92
7L0/ 971569/A / CHICOTE	512 , 12	3C4/ 839767/C / CANTONEIRA	25 , 42
7L0/ 971582/D / CHICOTE	303 , 81	3C1/ 863483/E /7G8REVESTIMEN	141 , 25
7L0/ 971582/Q / CHICOTE	347 , 31	6Q0/ 971582/A / CHICOTE	343 , 48
7L0/ 971599/ / CHICOTE	956 , 88	6Q0/ 971537/B / CABO MASSA	183 , 02
7L0/ 971757/ / CHICOTE	175 , 00	6Q0/ 971537/J / CABO MASSA	92 , 87
7L0/ 971757/A / CHICOTE	175 , 00	6Q0/ 919486/B / SUPORTE	81 , 38
7L0/ 971771/ / CHICOTE	193 , 12	6Q0/ 919051/F / UNIDADE	1.323 , 69
7L0/ 971771/B / MICROINTER	516 , 47	6Q0/ 919486/A / SUPORTE	81 , 38
02E/ 325025/AJ/Z75MECATRONIC	16.364 , 40	6Q0/ 919486/ / SUPORTE	69 , 19
WHT/ 007150/ / PARAFUSO	24 , 54	6Q0/ 885806/FF/TZXREVESTIMEN	2.227 , 48
N/ 107500/01/ PARAFUSO	2 , 36	6Q0/ 885805/EK/TZXREVESTIMEN	1.737 , 88
D/ 000810/A1/ LUBRIFICAN	217 , 93	6Q0/ 881792/ /71NMOLDURA	22 , 03
N/ 013657/1 / REBITE	- , 68	6Q0/ 881791/ /71NMOLDURA	36 , 05
377/ 201953/ / CONECTOR	2 , 66	6Q0/ 867180/D /9B9PUXADOR	28 , 15
5U7/ 012766/RE/ LITERATURA	34 , 68	6Q0/ 971848/R / PRESILHA	2 , 13
1S4/ 853515/C /9B9PROTECAO	311 , 79	6Q0/ 971858/A / SUPORTE	40 , 55
1S4/ 853516/C /9B9PROTECAO	311 , 79	6Q0/ 971858/C / SUPORTE	33 , 28
1S4/ 853754/C /QWEPROTECAO	173 , 24	6Q0/ 971858/K / SUPORTE	52 , 78
5G0/ 857173/ / ELEMENTO	55 , 39	6Q0/ 971905/G / BUCHA	35 , 92
5C6/ 867428/AB/1BSREVESTIMEN	1.401 , 78	3C1/ 867011/EE/AHJREVESTIMEN	2.792 , 55
5C0/ 863354/A / ISOLAMENTO	267 , 74	3C1/ 867011/EB/TCJREVESTIMEN	3.796 , 71
5C1/ 863925/H / ISOLAMENTO	569 , 21	3C1/ 867011/EE/YTDREVESTIMEN	3.796 , 71
5C0/ 711503/D /KLYMANOPLA	418 , 31	3C5/ 827861/A / MANGUEIRA	48 , 74
026/ 121145/2 / FLANGE	61 , 66	3C5/ 827705/ / VEDACAO	355 , 39
311/ 405661/ / ARRUELA	6 , 81	6Q0/ 867179/D /9B9PUXADOR	27 , 84
N/ 908560/01/ PARAFUSO	6 , 26	6Q0/ 867171/C /9B9COBERTURA	9 , 56
N/ 107486/01/ PARAFUSO S	6 , 62	6Q0/ 867172/C /9B9COBERTURA	9 , 56
7X0/ 201293/B / MANGUEIRA	76 , 93	6Q0/ 864220/ / ISOLAMENTO	45 , 45
6QE/ 201060/AL/ RESERVATOR	1.881 , 24	6Q0/ 857511/B /9B9ESPELHO IN	2.728 , 65
5G0/ 885806/DK/AZYREVESTIMEN	2.301 , 44	6Q0/ 857511/B /Y20ESPELHO IN	4.189 , 70
5G0/ 805969/G / COBERTURA	314 , 36	6Q0/ 837174/G / ACIONAMENT	210 , 48
5G0/ 805970/G / COBERTURA	314 , 36	6Q0/ 837137/ / SUPORTE	18 , 54
5G0/ 121284/N / CONDUTOR A	52 , 42	6Q0/ 837138/ / SUPORTE	18 , 54
5C7/ 863367/D /07NCOBERTURA	2.336 , 36	6Q0/ 820721/AM/ MANGUEIRA	1.693 , 55
1SB/ 057156/ / RADIO	895 , 36	6Q0/ 820721/AG/ MANGUEIRA	1.733 , 92
3AA/ 863994/A / ISOLAMENTO	153 , 18	6Q0/ 820721/AF/ MANGUEIRA	249 , 48
3C8/ 864235/C / ISOLAMENTO	230 , 39	6Q0/ 820536/B / SUPORTE	25 , 16
3C8/ 864236/A / ISOLAMENTO	230 , 39	6Q0/ 711267/ / VEDACAO	31 , 80
510/ 919866/N / CARTAO SD	2.006 , 26	6Q0/ 711266/AE/ CABO COMAN	604 , 78
5C0/ 819587/ / ISOLANTE	127 , 65	5N0/ 971896/ / CONDUTOR	22 , 50
5C1/ 858079/C /ZX9COBERTURA	268 , 17	5N0/ 971896/A / CONDUTOR	22 , 50
5G6/ 898617/ / JG.FIXACAO	207 , 22	5N0/ 971889/A / MANG.ISOLA	11 , 33
5N0/ 505235/AH/ CHASSI	4.328 , 85	5N0/ 971866/A / BUCHA	14 , 13
5N0/ 825671/D / CHAPA	674 , 42	5U0/ 937537/ / CAIXA	187 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 864235/A / ISOLAMENTO	121 , 67	5U0/ 937537/A / CAIXA	241 , 95
7L6/ 963551/A / ENCOSTO	603 , 01	5U0/ 881901/ /YRGAPOIO	94 , 24
7L6/ 963551/E / AQUECEDOR	603 , 01	5U0/ 881806/A /YRPREVESTIMEN	222 , 93
7L6/ 963551/H / AQUECEDOR	603 , 01	5U0/ 881806/ /YRMREVESTIMEN	190 , 60
7L6/ 963551/J / AQUECEDOR	603 , 01	5U0/ 881805/C /YRPREVESTIMEN	220 , 62
7L6/ 963551/L / AQUECEDOR	603 , 01	5U0/ 881805/H /ZLGREVESTIMEN	141 , 17
7L6/ 963551/M / ENCOSTO	603 , 01	3C5/ 839461/J / MANIVELA	909 , 83
7L6/ 963552/ / AQUECEDOR	603 , 01	3C1/ 971890/ / SUPORTE	16 , 94
7L6/ 963552/E / ENCOSTO	603 , 01	3C1/ 972977/ / CAIXA	90 , 28
7L6/ 963552/J / AQUECEDOR	603 , 01	3C1/ 998275/ / REPARO	67 , 24
7L6/ 963552/K / AQUECEDOR	603 , 01	3C1/ 971861/A / CONDUTOR	43 , 50
7L6/ 963552/M / ENCOSTO	603 , 01	3C1/ 867012/DQ/TCDREVESTIMEN	2.553 , 35
7L6/ 963553/B / SISTEMA	291 , 15	3C1/ 867012/DQ/TCEREVESTIMEN	1.837 , 67
7L6/ 963553/C / SISTEMA	323 , 28	3C1/ 867011/EE/ZVBREVESTIMEN	3.796 , 71
7L6/ 963570/C /3X1INTERRUPTO	288 , 09	3C1/ 858335/AQ/46XCOBERTURA	1.705 , 94
7L6/ 971039/B / CHICOTE	3.944 , 39	3C1/ 858335/AQ/55WCOBERTURA	1.705 , 94
7L6/ 971039/C / CHICOTE	3.944 , 39	3C1/ 858335/AS/44SCOBERTURA	438 , 69
7L6/ 971039/H / CHICOTE	3.254 , 36	5W0/ 863835/A / ISOLAMENTO	153 , 55
7L6/ 971039/J / CHICOTE	3.254 , 36	5W0/ 820193/ / SECADOR	495 , 56
7L6/ 971039/M / CHICOTE	3.254 , 36	5U6/ 867815/ /71NBATENTE	6 , 37
7L6/ 971039/N / CHICOTE	3.254 , 36	5U6/ 867815/A /71NBATENTE	5 , 57
7L6/ 971039/P / CHICOTE	3.254 , 36	5U6/ 867766/ /71NREVESTIMEN	41 , 14
7L6/ 971039/Q / CHICOTE	3.254 , 36	5U4/ 971120/ / CHICOTE P	96 , 70
377/ 853778/ / VEDACAO	63 , 63	5U4/ 971120/A / CHICOTE P	75 , 84
APR/ 898700/BG/1NN1 JOGO DE TAI	69 , 03	5U4/ 867501/B /AM4REVESTIMEN	259 , 57
542/ 937131/N / FUSIVEL	1 , 42	5U4/ 867297/ /71NREVESTIMEN	49 , 73
A/ G01015/ / PINO GUIA	163 , 47	5U4/ 867298/ /71NREVESTIMEN	49 , 73
A/ G01014/ / PINO	370 , 95	5U4/ 863919/ / ISOLAMENTO	129 , 74
1SB/ 806333/ /EL7PROTETOR	286 , 16	5U1/ 815159/ / COBERTURA	39 , 54
5Z0/ 885901/P /WWPCABECA	142 , 32	5U0/ 881405/C /YRPREVESTIMEN	202 , 90
5C6/ 867501/AQ/3Y3REVESTIMEN	2.809 , 60	5U0/ 881375/ / ASSENTO	142 , 73
3B7/ 601171/ /XRWCAPA COBER	49 , 85	5U0/ 881405/B /YRMREVESTIMEN	223 , 13
5X0/ 419660/ / ANEL	26 , 52	5U0/ 881348/ /71NREVESTIMEN	21 , 65
1S0/ 087012/D /084COBERTURA	38 , 93	3C5/ 827976/A / BUCHA	9 , 19
03L/ 115562/ / ELEM FILTR	54 , 19	3C5/ 827947/A / CLIP	5 , 52
N/ 912317/01/ PINO	2 , 66	3C5/ 827933/ /GRUSPOILER	1.968 , 78
N/ 104206/02/ PINOCILIND	7 , 41	3C5/ 827691/E /9B9MANOPLA	334 , 70
5Q0/ 915331/J / CONSOLE	396 , 74	6Q0/ 820045/H / REGULAGEM	1.444 , 02
5Q0/ 200059/DE/ CANO	638 , 03	6Q0/ 803506/A / LONGARINA	283 , 65
7X0/ 937099/ / RELE	55 , 61	6Q0/ 803505/A / LONGARINA	219 , 70
7X0/ 941805/ / SUPORTE	25 , 17	6Q0/ 711266/AC/ CABO COMAN	599 , 62
7X0/ 951221/ / BUZINA	136 , 96	6Q0/ 711265/AL/ CABO MUDAN	442 , 45
7X0/ 955113/ / MOTOR	478 , 52	6Q0/ 711265/AM/ CABO MUDAN	589 , 23
7X0/ 971011/A / CHICOTE	966 , 26	6Q0/ 711265/AN/ CABO MUDAN	604 , 78
7X0/ 971011/C / CHICOTE	699 , 44	5U0/ 820679/ / VALVULA	291 , 19
7X0/ 971011/E / CHICOTE	1.923 , 47	5U0/ 820046/C / CABO	94 , 43
7X0/ 971011/G / CHICOTE	2.012 , 27	5U0/ 820046/B / CABO	88 , 44
7X0/ 971011/K / CHICOTE	1.599 , 22	5U0/ 820046/A / CABO	90 , 25
7X0/ 971011/M / CHICOTE	1.452 , 96	5U0/ 820046/ / CABO	89 , 30
7X0/ 971011/P / CHICOTE	1.404 , 29	5U0/ 819896/ / BOCAL	59 , 43
7X0/ 971011/Q / CHICOTE	1.415 , 75	5U0/ 820007/ / CAIXA	484 , 28
7X0/ 971055/A / CHICOTE	754 , 46	6Q0/ 915331/D / CONSOLE	76 , 95
7X0/ 971055/AA/ CHICOTE	973 , 69	6Q0/ 909606/K /001SENSOR	1.559 , 42
7X0/ 971055/AD/ CHICOTE	730 , 54	6Q0/ 885785/ /71NROSETA	40 , 60
7X0/ 971055/AE/ CHICOTE	716 , 12	6Q0/ 881405/CK/TZXREVESTIMEN	1.956 , 09
7X0/ 971055/AK/ CHICOTE	741 , 34	6Q0/ 881405/BP/TZXREVESTIMEN	1.737 , 88
7X0/ 971055/B / CHICOTE	680 , 77	6Q0/ 863835/A / ISOLAMENTO	166 , 01
7X0/ 971055/C / CHICOTE	748 , 27	6Q0/ 863835/C / ISOLAMENTO	533 , 34
7X0/ 971055/F / CHICOTE	499 , 97	6Q0/ 857465/D /1QBPORTA OBJE	726 , 04
7X0/ 971055/G / CHICOTE	578 , 68	6Q0/ 857465/C /1QBPORTA OBJE	729 , 53
7X0/ 971055/K / CHICOTE	780 , 53	6Q0/ 857131/E /71NFECHO	197 , 85
7X0/ 971055/L / CHICOTE	738 , 31	6Q0/ 827634/ / VEDACAO	13 , 64
7X0/ 971055/P / CHICOTE	793 , 62	6Q0/ 827628/ / MOLA	2 , 47
7X0/ 971055/Q / CHICOTE	873 , 15	6Q0/ 825701/B / CHAPA	510 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7X0/ 971055/T / CHICOTE	909 , 65	6Q0/ 827527/ / ANEL	2 , 86
7X0/ 971131/ / CHICOTE	959 , 86	6Q0/ 819875/D / CAIXA	375 , 30
7X0/ 971131/A / CHICOTE	790 , 04	6Q0/ 819893/B / TERMINAL	12 , 30
7X0/ 971131/B / CHICOTE	920 , 23	6Q0/ 819894/B / TERMINAL	12 , 30
7X0/ 971225/A / CHICOTE P	92 , 89	6Q0/ 803447/C / SUPORTE	179 , 43
7X0/ 971237/ / CABO MASSA	11 , 51	6Q0/ 803448/B / SUPORTE	95 , 27
7X0/ 971281/ / CHICOTE	259 , 11	6Q0/ 803448/C / SUPORTE	179 , 43
7X0/ 972112/ / RECEPTACUL	16 , 73	6Q0/ 803375/B / PLACA ANCO	6 , 84
7X0/ 998134/ / JG SENSOR	314 , 59	5U0/ 807184/ / SUPORTE	5 , 96
812/ 937503/A / PORTA RELE	89 , 61	5U0/ 798041/B / JG.COMANDO	637 , 11
853/ 919562/ / INTERRUPTO	1.262 , 23	5U0/ 798041/A / JG.COMANDO	560 , 71
893/ 919040/A / LAMPADA	12 , 89	5N0/ 971865/B / TAMPA	11 , 50
893/ 959481/ / INTERRUPTO	228 , 71	5U0/ 820751/ / BUCHA	18 , 59
7L0/ 907525/A / SUPORTE	48 , 52	5U0/ 820080/ / VEDACAO	83 , 00
7L0/ 907525/B / SUPORTE	32 , 23	5U0/ 820103/ / EVAPORADOR	1.646 , 34
7L0/ 907553/H / UNIDADE	7.613 , 59	5U0/ 820103/A / EVAPORADOR	1.284 , 21
7L0/ 907553/J / UNIDADE	7.613 , 59	5U0/ 820124/ / TUBO	27 , 48
7L0/ 907597/ / SENSOR	698 , 74	6Q0/ 951182/B / SUPORTE	109 , 93
7L0/ 907637/C / SENSOR	140 , 67	6Q0/ 947419/ / REFLETOR	45 , 23
7L0/ 907638/ / SENSOR	1.015 , 12	6Q0/ 947562/ / ENCOSTO	65 , 23
7L0/ 907639/ / SENSOR	1.015 , 12	6Q0/ 951107/ / SUPORTE	74 , 22
7L0/ 907673/D / SENSOR	906 , 09	6Q0/ 927134/A /9B9TECLA	222 , 81
7L0/ 907673/E / SENSOR	1.029 , 81	6Q0/ 915753/A / TAMPA	6 , 05
7L0/ 907674/B / SENSOR	1.029 , 81	6Q0/ 915429/D / COBERTURA	27 , 82
7L0/ 907719/A / UNID. CTRL	804 , 63	6Q0/ 915429/C / COBERTURA	11 , 71
7L0/ 909606/B / SENSOR	519 , 32	6Q0/ 915429/B / COBERTURA	26 , 35
7L0/ 909606/D / SENSOR	519 , 32	6Q0/ 915419/B / CAIXA	29 , 47
7L0/ 919283/F /000UNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 915419/E / CAIXA	9 , 54
7L0/ 919283/F /00DUNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 915419/G / CAIXA	31 , 36
7L0/ 919283/F /00EUNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 915345/C / SUPORTE	149 , 09
7L0/ 919283/F /00GUNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 881776/J / ESPUMA	972 , 91
7L0/ 919283/F /00KUNIDADE	1.261 , 88	6Q0/ 881595/A / GUIA	114 , 69
7L0/ 919283/F /00LUNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 881775/AA/ ESPUMA	973 , 44
7L0/ 919283/F /00MUNIDADE	1.383 , 87	6Q0/ 881548/ / SUPORTE	5 , 67
7L0/ 927131/A / SUPORTE	115 , 37	6Q0/ 881406/B /TZXREVESTIMEN	1.956 , 09
7L0/ 927131/C / SUPORTE	115 , 37	6Q0/ 864237/ / PECA ENCHI	20 , 14
7L0/ 927131/D / SUPORTE	115 , 37	6Q0/ 864732/ / ESPUMA	20 , 60
7L0/ 937503/ / PORTA RELE	193 , 80	6Q0/ 863882/ / ISOLAMENTO	4 , 63
7L0/ 937503/A / PORTA RELE	194 , 43	6Q0/ 863909/ / ISOLAMENTO	29 , 61
7L0/ 937503/D / PORTA RELE	193 , 80	6Q0/ 857488/D /QVZTRAVA	496 , 44
7L0/ 937548/C / CX FUSIVEL	620 , 54	6Q0/ 857474/A /01CCAPA COBER	11 , 29
7L0/ 937607/ / BORRACHA	7 , 92	6Q0/ 831575/ / PECA ENCHI	9 , 30
7L0/ 947155/ / SUPORTE	35 , 65	6Q0/ 831412/A / DOBRADICA	153 , 68
7L0/ 947415/ / LUZ	115 , 13	6Q0/ 831402/C / DOBRADICA	294 , 53
7L0/ 947561/ / INTERRUPTO	55 , 12	6Q0/ 831411/A / DOBRADICA	122 , 90
7L0/ 947971/ / RECEPTACUL	8 , 47	6Q0/ 831401/C / DOBRADICA	294 , 53
7L0/ 953236/B / MICROINTER	261 , 08	6Q0/ 820193/A / SECADOR	444 , 10
7L0/ 955119/F / MOTOR	1.590 , 00	6Q0/ 820193/B / SECADOR	584 , 78
1C0/ 909601/ /03FUNID.COMAN	5.693 , 26	6Q0/ 820103/B / EVAPORADOR	1.567 , 03
1C0/ 909601/ /03GUNID.COMAN	5.398 , 27	5U1/ 819003/ /AP7CAIXA	986 , 87
1C0/ 909601/A /00PUNID.COMAN	4.412 , 22	3C1/ 867180/B /1QBMOLDURA	170 , 33
5C0/ 806665/ / CHAPA	101 , 42	3C1/ 867180/B /21XMOLDURA	174 , 97
5C0/ 806666/ / CHAPA	101 , 42	3C1/ 867180/B /7R3MOLDURA	174 , 97
5C0/ 820533/A / CONDUTOR A	33 , 26	6Q0/ 971975/B / RECEPTACUL	193 , 01
1S0/ 927903/E / CHICOTE	303 , 05	6Q0/ 971915/ / BUCHA	26 , 18
1S0/ 927903/F / CHICOTE	303 , 05	6Q0/ 971918/A / TAMPAO	25 , 20
1S0/ 927904/A / CHICOTE	304 , 65	6Q0/ 971975/A / RECEPTACUL	134 , 89
6Q0/ 972175/ / CHICOTE	93 , 75	6Q0/ 971908/F / TAMPAO	4 , 58
6Q0/ 972595/A / PORTA RELE	49 , 78	6Q0/ 971907/ / CAPA PROTE	2 , 94
6Q1/ 901129/ / CHICOTE	372 , 87	6Q0/ 971905/J / BUCHA	33 , 38
6Q1/ 907511/J / SERVOMOTO	283 , 89	6Q0/ 971905/H / BUCHA	35 , 58
6Q1/ 919238/B /01CLAMPADA	99 , 71	6Q0/ 971858/R / SUPORTE	112 , 88
6Q1/ 919238/B /9B9LAMPADA	112 , 32	6Q0/ 971905/ / BUCHA	32 , 86
6Q1/ 955119/A / MOTOR	949 , 26	3C1/ 857890/ / ELEM DEFOR	67 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q1/ 955601/B / RECEPTOR	1.135 , 83	5U6/ 971623/H / CHICOTE	130 , 18
6Q1/ 959565/ /20HINTERRUPTO	367 , 42	5U6/ 971623/F / CHICOTE	227 , 00
6Q1/ 959565/G /20HINTERRUPTO	391 , 13	5U6/ 971623/C / CHICOTE	210 , 16
6Q1/ 959565/H /20HINTERRUPTO	424 , 55	5U4/ 971121/AC/ CHICOTE P	71 , 20
6Q1/ 971043/E / CHIC MOTOR	11.339 , 82	5U4/ 971121/A / CHICOTE P	68 , 67
6Q1/ 971273/B / CHICOTE	71 , 40	5U4/ 971120/T / CHICOTE P	199 , 88
6Q1/ 971273/C / CHICOTE	75 , 40	5U1/ 820741/ / MANGUEIRA	334 , 36
6Q1/ 971566/ / CHICOTE	431 , 36	5U1/ 820609/ / VEDACAO	15 , 24
6Q1/ 971566/A / CHICOTE	611 , 56	5U1/ 820045/ /BLOREGULAGEM	439 , 92
6Q1/ 971566/B / CHICOTE	777 , 61	5U0/ 941607/E / CAPA COBER	7 , 46
6Q1/ 971566/F / CHICOTE	242 , 23	5U0/ 941607/D / CAPA COBER	8 , 71
6Q1/ 971566/L / CHICOTE	1.540 , 53	5U0/ 941607/C / CAPA COBER	12 , 32
6Q2/ 959801/D / MOTOR	1.055 , 49	5U0/ 941109/A / ALOJAMENTO	39 , 36
6Q2/ 959802/A /000MOTOR	2.278 , 94	5U0/ 941607/ / CAPA COBER	34 , 66
6Q2/ 959802/A /01HMMOTOR	2.161 , 53	5U0/ 885405/G /YRPREVESTIMEN	201 , 31
6Q2/ 959802/E / MOTOR	583 , 21	5U0/ 885405/F /YRPREVESTIMEN	409 , 34
6Q3/ 919238/B /01CLAMPADA	101 , 95	5U0/ 885405/B /YRKREVESTIMEN	325 , 14
6Q4/ 971125/A / CHICOTE P	347 , 80	5U0/ 885405/C /YRKREVESTIMEN	160 , 34
6Q4/ 971125/F / CHICOTE P	202 , 78	5U0/ 885405/ /YRHREVESTIMEN	247 , 33
6Q5/ 945265/ / SUPORTE	43 , 51	3C2/ 867172/B /1QBMOLDURA	180 , 28
6Q5/ 945265/A / SUPORTE	51 , 90	3C1/ 867179/B /7R3MOLDURA	174 , 97
6Q5/ 962103/A / MICROINTER	537 , 94	3C1/ 867172/A /21XMOLDURA	180 , 28
6Q5/ 971141/ / CHICOTE	10.695 , 15	3C1/ 867179/B /1QBMOLDURA	174 , 97
6Q5/ 971141/A / CHICOTE	18.452 , 98	3C1/ 867172/A /1QBMOLDURA	182 , 49
6Q5/ 971147/P / CHICOTE	297 , 54	6Q0/ 972509/ / RECEPTACUL	130 , 40
893/ 959859/A /01CINTERRUPTO	341 , 36	6Q0/ 963563/ /01CINTERRUPTO	105 , 08
8A0/ 937530/ / PORTA FUSI	54 , 25	6Q0/ 971125/BD/ CHICOTE P	3.812 , 99
8A0/ 951253/ / RELE	184 , 97	3C1/ 858045/F / TRAVESSA	2.122 , 85
8D0/ 820535/ / SENSOR	181 , 18	3C1/ 857953/A / CHAPA	118 , 31
8D0/ 905351/ / UNIDADE	2.389 , 89	5W0/ 805261/E / CAIXA	1.773 , 92
8D0/ 907539/ / SENSOR	357 , 66	5W0/ 011247/A / CINTAFICAC	4 , 53
8D0/ 919578/A / RELE	255 , 87	5U5/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	49 , 96
8D0/ 927613/ / TAMPA	113 , 38	5U5/ 863463/D /L71PORTA MALA	113 , 19
8D0/ 937503/C / ALOJAMENTO	65 , 71	5U5/ 863463/C /L71PORTA MALA	87 , 17
8D0/ 937503/D / ALOJAMENTO	88 , 71	5U5/ 863413/ /AM6REVESTIMEN	496 , 11
8D0/ 937528/ / SUPORTE	89 , 55	5U5/ 861717/ /1NNSUPORTE	6 , 04
8D0/ 947411/ / LUZ PORTA	217 , 99	5U5/ 861691/ /1FMREDE	94 , 88
8D0/ 951221/A / BUZINA	538 , 47	5U4/ 971121/M / CHICOTE P	148 , 62
8D0/ 959481/B / INTERRUPTO	290 , 71	5U4/ 971121/F / CHICOTE P	107 , 10
8D0/ 959493/ / PRE RESIST	851 , 24	5U4/ 971121/AB/ CHICOTE P	54 , 34
101/ 905625/ / VELA	22 , 55	5U1/ 837015/K / FECHADURA	350 , 37
8D0/ 971067/ / CHICOTE	600 , 37	5U1/ 837015/L / FECHADURA	304 , 78
8D0/ 971082/A / CHICOTE	1.007 , 77	5U1/ 837015/J / FECHADURA	226 , 48
376/ 827245/A / FECHADURA	288 , 43	5U1/ 837015/H / FECHADURA	161 , 46
8D0/ 972127/ / TUBO	80 , 32	5U0/ 953123/A / ALOJAMENTO	13 , 53
8D1/ 941824/ / PORTA FUSI	669 , 34	5U0/ 953123/ / ALOJAMENTO	39 , 53
8D1/ 955113/B / MOTOR	1.426 , 40	5U0/ 953053/A / SOQUETE	9 , 42
376/ 827246/A / FECHADURA	288 , 43	5U0/ 953053/ / SOQUETE	25 , 82
8D1/ 971225/C / CHICOTE P	1.914 , 68	5U0/ 885406/C /YRPREVESTIMEN	281 , 26
8D1/ 971225/T / CHICOTE	2.007 , 02	5U0/ 885406/B /YRMREVESTIMEN	78 , 00
8D1/ 971235/P / CABO MASSA	304 , 42	5U0/ 885406/A /YRKREVESTIMEN	216 , 66
8D1/ 971650/A / CABO ANTEN	515 , 71	5U0/ 885405/K /ZLGREVESTIMEN	325 , 14
8D5/ 959489/ / MICROINTER	118 , 54	5U0/ 885405/L /ZLGREVESTIMEN	160 , 34
8E0/ 907277/ / ANTENA	635 , 93	5U0/ 885405/J /ZLERESTIMEN	182 , 97
8E0/ 907411/H / COBERTURA	226 , 83	5U0/ 885405/H /ZLERESTIMEN	369 , 51
8E0/ 907411/J / COBERTURA	247 , 44	5U0/ 853101/ / FRISO	140 , 18
561/ 198969/ / JG. REPARO	9.587 , 90	5U0/ 853173/ / COBERTURA	5 , 78
561/ 825385/ /GBKCHAVE	336 , 48	3C5/ 012116/C / TAMPA	66 , 74
5C0/ 010645/N / ETIQUETA	13 , 53	3C5/ 012115/D / BOLSA	227 , 85
5C0/ 010776/Q / ETIQUETA	46 , 03	3C2/ 867172/B /21XMOLDURA	186 , 64
5C0/ 010777/F / ETIQUETA	46 , 03	3C2/ 867172/B /7R3MOLDURA	186 , 64
5C0/ 802174/ / REFORCO	99 , 41	3C1/ 868133/ /9B9CALCO	69 , 44
5C0/ 803260/A / REFORCO	624 , 66	3C2/ 819404/B /9B9DEFLETOR	321 , 15
377/ 837013/ /999FECHADURA	176 , 93	3C2/ 614019/E / CILINDRO	1.246 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 837909/H / CHAVE	187 , 45	3C2/ 614741/B / TUBO FREIO	325 , 61
377/ 837014/ /999FECHADURA	176 , 93	3C2/ 614742/A / TUBO FREIO	325 , 61
5X3/ 837013/B / FECHADURA	532 , 64	3C1/ 867012/EB/YTDREVESTIMEN	3.796 , 71
ASE/ 407020/00/000DISP. TENS	12.276 , 36	3C1/ 867012/EB/ZVBREVESTIMEN	2.792 , 55
377/ 837909/B / CHAVE	132 , 46	3C1/ 867171/B /1QBMOLDURA	182 , 49
373/ 837086/ / CABO COMAN	41 , 35	3C1/ 867012/EB/AHJREVESTIMEN	2.792 , 55
5X0/ 827647/ / ANEL	5 , 47	3C1/ 867012/DS/TCKREVESTIMEN	3.796 , 71
373/ 837206/AC/999MACANETA	301 , 33	3C1/ 867012/DS/TCJREVESTIMEN	3.796 , 71
5X0/ 898337/C / JG.PECAS	66 , 20	3C1/ 867012/DS/TCHREVESTIMEN	3.975 , 77
373/ 837206/E /999MACANETA	244 , 60	3C1/ 858783/A / APOIO	162 , 70
5X0/ 898945/A / JG.PECAS	96 , 58	3C1/ 858506/C / CHAPA	176 , 61
377/ 837909/L / CHAVE	220 , 81	3C1/ 858543/ /9B9FECHO	11 , 17
VWA/ G457/ / SUPORTE	2.167 , 77	3C1/ 858544/ /9B9FECHO	11 , 17
VWA/ G771/ /40 ADAPTADOR	31 , 47	3C1/ 858505/C / CHAPA	176 , 61
02J/ 409170/ / CONJ DISCO	25 , 72	3C1/ 858335/BF/3H5COBERTURA	450 , 85
VWA/ G785/ /1B DISPOSITIVO D	1.524 , 31	3C1/ 858335/BF/Z88COBERTURA	438 , 69
ASE/ 440510/00/000SOQUETE	228 , 27	5W0/ 867171/ /1GRCOBERTURA	31 , 46
1K5/ 845011/CC/ PARABRISA	1.637 , 72	5W0/ 867171/A /1GRCOBERTURA	18 , 92
5X4/ 837207/C / MACANETA	219 , 05	5W0/ 867016/ /MZLREVESTIMEN	388 , 76
5X4/ 837207/A / MACANETA	276 , 65	5W0/ 867015/A /MZLREVESTIMEN	350 , 15
VA/ S6131/A / MESA ELAVADOR	58.395 , 07	5W0/ 867015/ /MZLREVESTIMEN	388 , 76
377/ 837909/N / CHAVE	52 , 39	5W0/ 863925/ / ISOLAMENTO	140 , 60
AG/ T40093/3 /5 ADAPTADOR	322 , 04	5W0/ 863925/A / ISOLAMENTO	141 , 02
325/ 823507/1 / FECHADURA	123 , 70	5U6/ 945096/F / LANTERNA	368 , 71
000/ 915105/EB/ BATERIA	1.296 , 22	5U4/ 971120/B / CHICOTE P	168 , 61
305/ 857131/1 /773FECHADURA	32 , 00	5U4/ 971120/C / CHICOTE P	190 , 14
1S0/ 998226/ / JG.FAROL	186 , 72	5U4/ 971120/AG/ CHICOTE P	99 , 91
1S0/ 998225/ / JG.FAROL	186 , 72	5U4/ 971120/AF/ CHICOTE P	51 , 25
377/ 513029/AA/ AMORTECEDO	217 , 92	5U4/ 864733/ / PEC VEDAC	21 , 20
325/ 412503/11/ AMORTECEDO	262 , 09	5U4/ 863955/ / ISOLAMENTO	78 , 85
1SB/ 853665/A /GRUGRADE	306 , 97	5U4/ 863919/C / ISOLAMENTO	121 , 45
AG/ T10363/ / FERRAMENTA DE	114 , 43	5U1/ 819005/C / CAIXA	2.012 , 54
1SB/ 853630/ /FXCEMBLEMA VW	24 , 83	5U1/ 819005/B / CAIXA	1.665 , 29
1SB/ 833056/A /GRUORTA	1.117 , 89	5U1/ 819005/A / CAIXA	942 , 24
1SB/ 831056/A /GRUORTA	1.404 , 56	5U1/ 819005/ / CAIXA	694 , 58
1SB/ 831055/A /GRUORTA	1.404 , 56	5U1/ 819003/ /BLOCAIXA	880 , 83
1SB/ 827025/A /GRUTAMPA	1.173 , 67	3C1/ 867171/B /7R3MOLDURA	186 , 64
7P6/ 867501/CG/6K8REVESTIMEN	10.886 , 92	3C1/ 867171/B /21XMOLDURA	180 , 28
7P6/ 867501/CG/BR2REVESTIMEN	10.886 , 92	3C1/ 863046/C /7R3REVESTIMEN	73 , 95
7P6/ 867501/CH/5R0REVESTIMEN	11.550 , 18	3C1/ 863046/C /1QBREVESTIMEN	73 , 95
7P6/ 867501/CH/6K8REVESTIMEN	11.550 , 18	3C1/ 863045/C /1QBREVESTIMEN	73 , 95
7P6/ 867501/CH/BR2REVESTIMEN	11.550 , 18	3C1/ 863045/C /7R3REVESTIMEN	73 , 95
06K/ 109022/AA/ COMANDO	3.171 , 15	5W0/ 867215/A /MZLREVESTIMEN	321 , 94
5G6/ 253609/AH/ SILENCIOSO	2.547 , 74	5W0/ 867215/ /MZLREVESTIMEN	321 , 94
5Q0/ 199555/AS/ SUPORTE	549 , 29	5W0/ 867190/ / GRAMPO	1 , 36
5U7/ 881406/G /IOZREVESTIMEN	133 , 64	5W0/ 867172/A /55UCOBERTURA	26 , 35
7P6/ 941607/ / COBERTURA	134 , 32	5W0/ 867172/A /1GRCOBERTURA	18 , 92
7P6/ 941607/A / CAPA COBER	134 , 32	5W0/ 867172/ /1GRCOBERTURA	31 , 46
7P6/ 941607/B / CAPA COBER	134 , 32	5W0/ 867171/A /55UCOBERTURA	31 , 31
032/ 906031/D / VALVULA	162 , 98	5W0/ 867016/A /MZLREVESTIMEN	331 , 90
377/ 959465/ / HELICE	80 , 11	5U6/ 971623/ / CHICOTE	99 , 91
5U1/ 012001/FS/ LITERATURA	22 , 32	5U6/ 955707/ / BRACO	38 , 14
2H7/ 867023/AH/TONREVESTIMEN	3.212 , 86	5U6/ 945427/ / COBERTURA	14 , 59
2H7/ 867023/AH/TOPREVESTIMEN	3.212 , 86	5U6/ 945257/A / SUPORTE	73 , 97
2HH/ 881806/AN/HBWREVESTIMEN	1.687 , 08	5U6/ 945258/ / SUPORTE	85 , 75
2HH/ 885405/AE/HBXREVESTIMEN	1.913 , 08	5U6/ 945258/A / SUPORTE	82 , 75
2HH/ 885406/AE/HBXREVESTIMEN	1.636 , 60	5U6/ 945257/ / SUPORTE	85 , 75
2HH/ 885805/AJ/HBXREVESTIMEN	2.792 , 06	5U6/ 945246/ / ELEMENTC	6 , 44
2HH/ 881805/BJ/HBWREVESTIMEN	1.687 , 08	5U5/ 827933/ /GRUSPOILER	610 , 27
2HH/ 881805/BK/HBWREVESTIMEN	1.687 , 08	5U5/ 827713/ / TAMPAO	- , 71
1S0/ 721491/ / SUPORTE	1 , 13	5U5/ 827539/ / FECHADURA	975 , 72
1K0/ 947106/P /YAHLUZ INTERN	2.431 , 81	5U5/ 827515/ / HASTE	4 , 59
5U7/ 871296/ / TRAVA	58 , 64	5U5/ 827505/B / FECHADURA	147 , 84
5U7/ 601147/ /Z31CALOTA	41 , 31	5U5/ 827489/A / BATENTE	7 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 907225/A /9B9ADORNO	29 , 79	5U4/ 971120/G / CHICOTE P	114 , 28
5Z0/ 809206/A / COLUNA A	230 , 67	5U1/ 819827/ / VEDACAO	74 , 12
5Z0/ 809630/A / CHAPA	114 , 44	5U0/ 941607/A / CAPA COBER	20 , 96
N/ 105695/01/ PARAFUSO	1 , 36	5U0/ 941607/B / CAPA COBER	34 , 52
ASE/ 401322/00/000CONDUTA	207 , 41	5U0/ 941109/ / ALOJAMENTO	48 , 01
AG/ T40069/ / PINO DE FIXAC	88 , 65	5U0/ 881901/D /YRLAPOIO	96 , 84
AG/ T40051/ / COLOCADOR	60 , 32	5U0/ 881901/E /ZLFAPOIO	98 , 23
AG/ T10252/ / DISPOSITIVO D	564 , 87	3C5/ 839472/B /5APVEDACAO	201 , 63
325/ 253137/1 / ANEL	11 , 42	3C5/ 839462/J / MANIVELA	909 , 83
5GM/ 839902/A /041RECORTE	150 , 14	3C2/ 863496/ / PECA ENCHI	42 , 92
1S0/ 820743/F / MANGUEIRA	357 , 56	3C0/ 858341/R /Z88COBERTURA	81 , 09
WUR/ 000262/ / BRACADEIRA IN	13 , 68	3C0/ 858407/M /33NPORTA OBJE	543 , 52
WUR/ 000275/ / BRACADEIRA NY	7 , 30	3C0/ 858547/ /9B9CAPA COBER	26 , 26
WUR/ 000263/ / BRACADEIRA IN	13 , 83	3C0/ 858687/C / SUPORTE	69 , 25
WUR/ 000267/ / BRACADEIRA NY	- , 63	3C0/ 858687/B / SUPORTE	69 , 83
WUR/ 000268/ / BRACADEIRA NY	- , 06	3C0/ 858548/ /9B9CAPA COBER	26 , 26
WUR/ 000269/ / BRACADEIRA NY	- , 15	3C0/ 858559/J /1QBCOBERTURA	273 , 08
WUR/ 000271/ / BRACADEIRA NY	1 , 29	3C0/ 858342/R /Z88COBERTURA	81 , 09
5U7/ 012759/RB/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 857351/C /55WTAMPA	824 , 52
5U7/ 012766/RA/ LITERATURA	35 , 98	3C0/ 857351/C /46XTAMPA	824 , 52
5U7/ 018764/ / CAPA PROTE	6 , 76	3C0/ 858560/D /1QBCOBERTURA	141 , 25
5U7/ 018766/ / CAPA PROTE	5 , 23	3C0/ 867292/F /9B9REVESTIMEN	262 , 30
5U7/ 018766/A / CAPA PROTE	8 , 14	3C0/ 867292/F /7G8REVESTIMEN	274 , 95
5U7/ 512129/ / BASE	87 , 68	3C0/ 881318/H /30TREVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 801502/ /CTRPAINEI	1.100 , 48	3C0/ 881318/G /9B9REVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 802135/ / CONEXAO	61 , 17	3C0/ 881318/G /7G8REVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 802293/ / REFORCO	94 , 30	3C0/ 881318/G /30TREVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 802293/A /GRUREFORCO	98 , 54	3C0/ 881318/H /7G8REVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 803883/ /CTRTRAVERSA	283 , 50	3C0/ 881318/H /9B9REVESTIMEN	301 , 35
5U7/ 809455/ /GRUREFORCO	79 , 88	3C0/ 881327/ /30TREVESTIMEN	194 , 85
5U7/ 809455/A /GRUREFORCO	65 , 09	3C0/ 857351/A /9ATTAMPA	441 , 35
5U7/ 809456/ /GRUREFORCO	79 , 88	3C0/ 857351/A /20VTAMPA	441 , 35
5U7/ 809456/A /GRUREFORCO	65 , 09	3C0/ 857351/ /45TTAMPA	94 , 23
5U7/ 853502/ / MOLDURA	112 , 02	3C0/ 857145/ / BATENTE	14 , 71
5U7/ 853502/B /9B9MOLDURA	78 , 82	3C0/ 857169/ / PINO	11 , 17
5U7/ 853503/A /9B9EXTENSOR	53 , 68	6Q0/ 611019/J / CILINDRO	770 , 21
5U7/ 853503/B /9B9EXTENSOR	107 , 85	6Q0/ 609721/M / TIRANTE	82 , 68
5U7/ 853504/ / EXTENSOR	114 , 09	6Q0/ 423376/C / TAMPA	125 , 14
5U7/ 853504/A /9B9EXTENSOR	53 , 68	6Q0/ 423376/ / TAMPA	179 , 07
5U7/ 853504/B /9B9EXTENSOR	107 , 85	6Q0/ 423319/ / PORCA	53 , 13
5U7/ 853596/ / COBERTURA	69 , 26	6Q0/ 200059/A / JG. TUBO	76 , 50
5U7/ 860049/ /MK1BASE	354 , 88	6Q0/ 200059/B / TUBO	89 , 61
5U7/ 860049/A /MK1BASE	184 , 04	6Q0/ 199851/BB/ APOIO	204 , 03
5U7/ 860050/ /MK1BASE	354 , 88	6Q0/ 199851/BA/ APOIO	190 , 74
5U7/ 860050/A /MK1BASE	184 , 04	6Q0/ 130295/J / JG. TUBO	1.472 , 36
5U7/ 860069/ / BASE	128 , 17	6Q0/ 129669/ / BUCHA	13 , 45
5U7/ 860070/ / BASE	128 , 17	6QE/ 951181/ / SUPORTE	6 , 19
5U7/ 864103/ /9B9PLACASUPOR	123 , 05	5N0/ 906216/ / SUPORTE	83 , 18
5U7/ 864103/A /9B9PLACASUPOR	67 , 33	5N0/ 881313/F /82VREVESTIMEN	309 , 95
1S0/ 823031/C /GRUTAMPA	985 , 41	3C0/ 971360/ / SUPORTE	43 , 36
1SB/ 821105/ /GRUPARALAMA	271 , 21	3C0/ 971308/A / SUPORTE	31 , 77
5Z1/ 857537/C /EL7TAMPA	85 , 71	3C0/ 971308/ / ALOJAMENTO	8 , 47
1SB/ 809606/ /GRUPAINEI	1.349 , 12	3C0/ 971307/ / ALOJAMENTO	8 , 30
1SB/ 821106/ /GRUPARALAMA	271 , 21	3C0/ 971307/A / ALOJAMENTO	8 , 30
1SB/ 809605/ /GRUPAINEI	1.349 , 12	3C0/ 971307/C / SUPORTE	32 , 23
1SB/ 809605/A /GRUPAINEI	1.244 , 45	3C0/ 971262/B / SUPORTE	51 , 42
5Z4/ 959855/A /1QBINTERRUPTO	29 , 61	3C0/ 971262/A / SUPORTE	43 , 36
5U0/ 962125/ /1NNINTERRUPTO	24 , 65	3C0/ 971250/ / CABO MASSA	146 , 68
AG/ T40267/ / Trava	54 , 54	3C0/ 941608/B / CAPA COBER	83 , 22
AG/ T40265/ / TRAVA	88 , 13	3C0/ 941608/C / CAPA COBER	69 , 30
AG/ T40243/ / Alavanca	613 , 11	3C0/ 941607/H / CAPA COBER	69 , 30
AG/ T10449/ / COLOCADOR	95 , 15	3C0/ 941607/G / CAPA COBER	83 , 22
AG/ T40070/ / TRAVAS	541 , 91	3C0/ 941607/F / CAPA COBER	78 , 60
AG/ T40039/ / EXTRATOR	148 , 47	3C0/ 941607/D / COBERTURA	53 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T40012/ / ADAPTADOR	320 , 82	3C0/ 941607/C / TAMPA	65 , 42
000/ 915105/CC/ BATERIA	1.799 , 22	3C0/ 941607/B / CAPA COBER	56 , 84
AG/ T20097/ / LUVA DE MONTA	68 , 72	3C0/ 907491/ / UNIDADE	881 , 92
AG/ T10362/ / PINO	119 , 96	3C0/ 881905/T /SWRAPOIO	2.430 , 80
AG/ T10380/ / COLOCADOR	101 , 17	3C0/ 881905/T /PYUAPOIO	2.430 , 80
WHT/ 000826/ / PARAFUSO	12 , 30	3C0/ 881905/D /TCWAPOIO	2.430 , 80
AG/ T10530/ / EXTRATOR	1.362 , 75	3C0/ 881905/T /FATAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 000188/ / BANDEJA SUPER	25 , 68	3C0/ 881905/D /TCVAPOIO	2.430 , 80
WUR/ 000189/ / BARRA C/12 EM	42 , 98	3C0/ 881905/D /TCUAPOIO	2.430 , 80
5X9/ 853705/ / FRISOTETO	170 , 29	3C0/ 881805/NK/EWUREVESTIMEN	4.286 , 54
5X9/ 853705/A / FRISO	155 , 84	3C0/ 881805/NK/SWPREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000195/ / BASE RETROVIS	12 , 14	3C0/ 881805/NJ/TVXREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000200/ / BATENTE CAPO	27 , 28	3C0/ 881805/NJ/TVWREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000206/ / BLH TRAVANTE	18 , 23	3C0/ 881805/NH/TWUREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000226/ / BRACADEIRA BI	8 , 26	3C0/ 881515/S / ESTRUTURA	2.598 , 72
WUR/ 000227/ / BRACADEIRA BI	6 , 06	3C0/ 881516/ / CABECA	2.598 , 72
WUR/ 000228/ / BRACADEIRA BI	8 , 26	3C0/ 881515/Q / ESTRUTURA	2.598 , 72
WUR/ 000229/ / BRACADEIRA BI	6 , 06	3C0/ 881515/AG/ ESTRUTURA	2.598 , 72
WUR/ 000232/ / BRACADEIRA BI	6 , 06	3C0/ 881480/ /7G8CAPA COBER	12 , 75
WUR/ 000233/ / BRACADEIRA BI	6 , 57	3C0/ 881480/ /9B9CAPA COBER	12 , 75
WUR/ 000237/ / BRACADEIRA BI	7 , 26	3C0/ 881328/ /30TREVESTIMEN	194 , 85
WUR/ 000257/ / BRACADEIRA ES	11 , 08	3C0/ 881327/ /9B9REVESTIMEN	194 , 85
WUR/ 000258/ / BRACADEIRA ES	13 , 14	3C0/ 881327/ /7G8REVESTIMEN	194 , 85
5Q0/ 698451/C / PAST FREIO	437 , 76	3C0/ 601025/AJ/8Z8RODA	4.521 , 87
5U0/ 698525/C / JG. SAPATA	388 , 73	3C0/ 601025/AD/8Z8RODA	2.193 , 22
5U0/ 955425/F / PALHETA	90 , 33	3C0/ 411105/A / MOLA	740 , 08
7P6/ 807937/A /GRUCOBERTURA	149 , 97	3C0/ 411105/ / MOLA	740 , 08
7P6/ 807938/A /GRUCOBERTURA	149 , 97	5N0/ 898057/ / JG.FIXACAO	129 , 00
3C0/ 035279/X / UNI.NAVEG.	16.083 , 14	5N0/ 898375/ / JG.CILINDR	1.976 , 14
5U0/ 955426/ / PALHETA	78 , 64	5N0/ 898011/ / JG.FIXACAO	25 , 08
5U0/ 955426/A / PALHETA	55 , 38	5N0/ 887183/ /9B9MANOPLA	368 , 00
03L/ 903023/PX/ ALTERNADOR	3.660 , 31	5N0/ 885862/B / TRILHO	674 , 52
5U0/ 998053/ / JG.BOMBA	256 , 72	5N0/ 885862/A / TRILHO	674 , 52
6Q6/ 945112/C / LANTERNA	249 , 83	5N0/ 880572/A / SUPORTE	25 , 23
1JE/ 945093/H / LANTERNA	363 , 94	5N0/ 864253/ / CANAL AR	286 , 63
7L0/ 698525/ / JG. SAPATA	880 , 60	5N0/ 864303/A /1BSPECA ENCHI	378 , 05
7L0/ 698671/ / JG JUNTAS	141 , 91	5N0/ 864235/ / ISOLAMENTO	110 , 80
026/ 105425/1 / PARAFUSO	4 , 08	5N0/ 864203/ /2ZZOLHAL	168 , 07
WUR/ 002375/ / CARRETEL PNEU	2.473 , 40	5N0/ 863919/A / ISOLAMENTO	804 , 96
WUR/ 002377/ / ALICATE DE CO	51 , 58	5N0/ 854542/A / FRISORETEN	71 , 86
WUR/ 002378/ / ALICATE CORTE	71 , 56	5N0/ 837497/ / CLIP	8 , 94
WUR/ 002379/ / PUNCAO DE NYL	33 , 36	5N0/ 810717/ / REFORCO	303 , 80
N/ 010217/23/ PARAFUSO	2 , 02	5N0/ 810619/A / CHAPA	90 , 83
WUR/ 002387/ / ALICATE PARA	130 , 60	5N0/ 803187/ / MOLDURA	852 , 92
WUR/ 002388/ / "ALICATE PARA	135 , 97	5N0/ 803179/ / REFORCO	93 , 92
5U7/ 867501/C /MJ7REVESTIMEN	254 , 45	5N0/ 803129/ / REFORCO	417 , 24
037/ 903025/T / ALTERNADOR	1.425 , 56	5N0/ 803130/ / REFORCO	417 , 24
8E0/ 972575/M / CAIXA	33 , 18	5N0/ 201656/ / CINTATENSO	172 , 13
4E0/ 971942/ / RECEPTACUL	20 , 69	5N0/ 201292/B / SUPORTE	45 , 55
3C8/ 831055/H / PORTA	4.857 , 12	5N0/ 201160/G / TUBO	267 , 85
3C8/ 831056/H / PORTA	4.857 , 12	5J0/ 857139/A / BATENTE	7 , 23
3C8/ 853071/B /2ZZFRISO	302 , 51	5J0/ 827566/E / MACANETA	307 , 77
3C8/ 853074/B /2ZZFRISO	302 , 51	441/ 498203/A / COIFA	291 , 93
5C6/ 864733/A / ISOLAMENTO	39 , 89	441/ 863987/A /B41BOTAO	11 , 04
5C6/ 864734/A / ISOLAMENTO	39 , 89	441/ 407293/ / BRACADEIRA	25 , 79
5C6/ 867211/P /AHFREVESTIMEN	2.317 , 19	441/ 407295/ / ANEL	43 , 54
5C6/ 867243/B /95TREVESTIMEN	325 , 31	441/ 407297/ / ANEL	22 , 12
5C7/ 858529/C /KX2COBERTURA	515 , 03	441/ 035555/ / PORCA	1 , 52
5G0/ 857189/ /BNRCOBERTURA	414 , 28	3C0/ 820536/A / SUPORTE	81 , 67
5G0/ 857189/ /DMCCOBERTURA	414 , 28	3C0/ 521441/D / CHAPA	283 , 54
5G0/ 867927/ /Y20COBERTURA	38 , 58	3C0/ 521101/AH/ EIXO	10.264 , 13
5N0/ 864236/A / ISOLAMENTO	121 , 67	5N0/ 881236/B /82VALCA	26 , 27
5N0/ 881405/DN/IKNCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 881183/ / TRILHO	2.969 , 12
5N0/ 881405/DN/IKOCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 881157/ / ASSENTO	3.865 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 881405/DN/IKVCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 864650/A / ISOLAMENTO	62 , 27
5N0/ 881406/EF/IKNCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 864725/ / ISOLANTE	52 , 79
5N0/ 881406/EF/IKOCCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 864634/A / COLUNA DE	79 , 05
5N0/ 881406/EF/IKVCOBERTURA	3.966 , 10	5N0/ 864633/A / COLUNA DE	79 , 05
7P0/ 805551/ / TRAVESSA	491 , 78	5N0/ 837868/A / CANTONEIRA	48 , 23
7P0/ 805669/ / CONSOLE	55 , 24	5N0/ 810812/ / SUPORTE	65 , 22
5G1/ 998002/ / PALHETA	270 , 79	5N0/ 803348/ / TRAVESSA	125 , 56
5U4/ 839015/G / FECHADURA	182 , 69	5N0/ 803231/ / TRAVESSA	263 , 27
5U4/ 867011/EL/FCYREVESTIMEN	322 , 53	5N0/ 803234/ / TRAVESSA	263 , 27
5K0/ 698671/A / JG. JUNTAS	100 , 89	5N0/ 803274/ / SUPORTE	52 , 79
5U7/ 800375/AH/NOPIG.CILINDR	344 , 06	5N0/ 803347/ / TRAVESSA	125 , 56
5U7/ 864459/H / CAPOTA	1.800 , 07	5N0/ 201973/ / COBERTURA	276 , 28
5K1/ 955425/ /03CPALHETA	208 , 23	5N0/ 201307/F / CHAPA	490 , 89
5Z0/ 253059/DB/ TUBO	1.638 , 63	5M0/ 885933/A /82VCAPA COBER	19 , 54
5Z0/ 253463/A / SUPORTE	13 , 01	5M0/ 885934/A /82VCAPA COBER	19 , 54
5Z0/ 253463/B / SUPORTE	13 , 68	5M0/ 885934/A /95TCAPA COBER	19 , 54
5K1/ 955426/ /03CPALHETA	208 , 23	5K0/ 906507/ / SUPORTE	90 , 93
5N0/ 698151/ / JG.PASTILH	761 , 71	443/ 012027/ / BOLSA	133 , 14
6RU/ 423831/ / GUARNICAO	135 , 93	441/ 971848/A / SUPORTE	20 , 48
7P0/ 511149/ / BASE	140 , 29	441/ 955973/B / BOTAO	4 , 59
7P0/ 819307/B / MANGUEIRA	88 , 14	3C0/ 820741/AK/ MANGUEIRA	1.758 , 27
7P0/ 857552/F /2F4PARASOL	1.804 , 28	3C0/ 820741/AH/ MANGUEIRA	1.688 , 30
5N0/ 698151/B / JG.PASTILH	724 , 30	3C0/ 820721/P / MANGUEIRA	1.318 , 20
7P6/ 411105/AS/ MOLA	1.002 , 19	3C0/ 820721/K / MANGUEIRA	1.241 , 46
7P6/ 411105/AT/ MOLA	1.002 , 19	3C0/ 820721/L / MANGUEIRA	1.265 , 96
7P6/ 411105/BA/ MOLA	1.002 , 19	3C0/ 820721/N / MANGUEIRA	1.265 , 96
7P6/ 411105/BB/ MOLA	1.002 , 19	3C0/ 803899/ / PARAFUSO	36 , 68
5N1/ 955426/ / PALHETA	136 , 35	3C0/ 803892/ / REFORCO	110 , 80
7P6/ 802657/A / ADAPTADOR	441 , 96	3C0/ 803891/ / REFORCO	110 , 80
7P6/ 802658/ / ADAPTADOR	441 , 96	3C0/ 601025/J /8Z8RODA	1.794 , 23
7P6/ 805962/B / ISOLAMENTO	89 , 53	3C0/ 601025/AQ/88ZRODA	4.521 , 87
7P6/ 805962/C / ISOLAMENTO	89 , 53	3C0/ 601025/D /8Z8RODA	1.771 , 42
7P6/ 807155/ /GRUCOBERTURA	33 , 57	3C0/ 601025/E /88ZRODA	1.771 , 42
5Q0/ 698151/B / JG.PASTILH	573 , 64	3C0/ 601025/G /8Z8RODA	1.771 , 42
5Q0/ 698451/ / PAST FREIO	528 , 05	3C0/ 601025/AQ/QQ9RODA	4.521 , 87
1K0/ 947106/P /WRCLUZ INTERN	2.431 , 81	3C1/ 614739/D / TUBO FREIO	135 , 94
1K0/ 947106/P /YMLLUZ INTERN	1.384 , 53	5N0/ 971739/A / CLIP	1 , 71
1KM/ 609721/C / TIRANTE	115 , 08	5N0/ 971369/K / CHICOTE	512 , 12
2H0/ 711113/P /KHHBOTAO	1.011 , 93	5N0/ 971615/D / CONDUTOR	11 , 07
2H0/ 920870/AX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	5N0/ 971360/ / CANTONEIRA	40 , 97
2H0/ 920960/EX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 951182/ / SUPORTE	96 , 09
2H0/ 920961/EX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 951182/A / SUPORTE	96 , 09
2H0/ 920962/EX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 907613/C / TAMP	11 , 50
2H0/ 920963/EX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 907539/B / SENSOR	219 , 93
2H0/ 920970/AX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 885081/C /TCVDESCANSA	1.975 , 09
2H0/ 920971/AX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	3C0/ 885081/C /TCUDESCANSA	1.975 , 09
2H1/ 713203/C /KHSCOBERTURA	2.557 , 30	3C0/ 885081/B /TCRDESCANSA	1.352 , 87
2H5/ 810251/C / SUPORTE	792 , 49	3C0/ 885081/B /TCQDESCANSA	1.352 , 87
2HH/ 881405/AB/HBWREVESTIMEN	1.767 , 38	3C0/ 882613/ / TIRANTE	74 , 96
2HH/ 881806/AM/HBWREVESTIMEN	1.767 , 38	3C0/ 882607/A / SUPORTE	336 , 19
5W0/ 201997/ / TUBO	24 , 30	3C0/ 882466/ /9B9CAPA COBER	32 , 00
5W0/ 201993/A / TUBO	24 , 55	3C0/ 882252/ /9B9MANOPLA	187 , 26
06K/ 133833/AJ/ PROTETOR	103 , 91	3C0/ 882293/A / SUPORTE	187 , 26
1SB/ 837039/A / UNIDADE	55 , 43	3C0/ 881806/CL/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
1S4/ 839085/E / CABO	21 , 06	3C0/ 881806/CL/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
5C0/ 133366/AK/ MANGUEIRA	491 , 29	3C0/ 881775/AF/ ESPUMA	925 , 99
1S0/ 511115/BJ/ MOLA	190 , 96	3C0/ 881775/AD/ ESPUMA	925 , 99
1K9/ 898921/A / JG ARCO	679 , 82	3C0/ 881775/AJ/ ESPUMA	925 , 99
030/ 253031/AD/ COLETOR	659 , 20	3C0/ 881775/AL/ ESPUMA	925 , 99
5QM/ 121203/A / VENTILADOR	2.912 , 88	3C0/ 881560/B / SUPORTE	79 , 96
357/ 612166/ / BATENTE	28 , 45	3C0/ 881560/C / SUPORTE	79 , 96
2H0/ 863761/C /77HTAMPA	694 , 35	3C0/ 881560/E / SUPORTE	79 , 96
5Z0/ 201922/C / RESERVATOR	121 , 37	3C0/ 881560/ / SUPORTE	79 , 96
6Q0/ 825237/R / ISOLANTE	78 , 31	3C0/ 881405/BD/VQEREVESTIMEN	4.286 , 54

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 864207/B /ML2DESBACOS	4.331 , 92	3C0/ 881375/S / ASSENTO	925 , 99
7P6/ 867149/ /NX1COBERTURA	146 , 31	3C0/ 867737/C / SUPORTE	33 , 13
7P6/ 867150/ /NX1COBERTURA	146 , 31	3C0/ 867939/ /30TTAMPA	143 , 33
7P6/ 867501/CE/5R0REVESTIMEN	10.886 , 92	3C0/ 867939/ /31XTAMPA	143 , 33
7P6/ 867501/CE/6K8REVESTIMEN	10.886 , 92	3C0/ 867489/C /7G8MOLDURA	183 , 86
7P6/ 867501/CE/BR2REVESTIMEN	10.886 , 92	3C0/ 867689/A / REDE	778 , 15
7P6/ 867501/CF/6K8REVESTIMEN	11.550 , 18	3C0/ 867489/C /Y20MOLDURA	183 , 86
7P6/ 867501/CF/BR2REVESTIMEN	11.550 , 18	3C0/ 867467/ /B41BOTA	29 , 17
7P6/ 867501/CG/5R0REVESTIMEN	10.886 , 92	3C0/ 863100/A /9ATCOBERTURA	372 , 89
5G1/ 858418/B /CP4COBERTURA	188 , 66	3C0/ 863100/C /46XCOBERTURA	917 , 58
5G1/ 858418/B /JP9COBERTURA	188 , 66	3C0/ 881806/GT/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
5G1/ 858418/C /EGSCOBERTURA	563 , 23	3C0/ 881806/GT/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
5G1/ 863041/C /BNTCOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881776/AJ/ ESPUMA	925 , 99
5G1/ 863041/C /CKKCOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881776/AG/ ESPUMA	925 , 99
5G1/ 863041/C /EGSCOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881776/AF/ ESPUMA	925 , 99
5G1/ 863041/C /TAICOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881775/N / ESPUMA	925 , 99
5G1/ 863042/C /BNTCOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881776/AD/ ESPUMA	925 , 99
5G1/ 863042/C /EGSCOBERTURA	263 , 36	3C0/ 881776/AE/ ESPUMA	925 , 99
5G4/ 858065/A /BNTFRISO	948 , 27	3C0/ 881775/AM/ ESPUMA	925 , 99
5G4/ 858065/A /EGSFRISO	948 , 27	3C0/ 881775/AP/ ESPUMA	925 , 99
5G4/ 858065/B /CKKFRISO	948 , 27	3C0/ 881775/BG/ ESPUMA	925 , 99
5G4/ 858066/A /BNTFRISO	948 , 27	3C0/ 881775/AQ/ ESPUMA	925 , 99
5G4/ 858066/A /EGSFRISO	948 , 27	3C0/ 881405/CA/VBSREVESTIMEN	4.286 , 54
5G4/ 858066/B /AEPFRISO	948 , 27	3C0/ 881405/BD/VQFREVESTIMEN	4.286 , 54
5G4/ 858066/B /CKKFRISO	948 , 27	3C0/ 881405/BD/VQGREVESTIMEN	4.286 , 54
5Q0/ 898008/B / AQUECEDOR	6.345 , 75	3C0/ 868238/A /7G8REVESTIMEN	89 , 33
5U7/ 853535/B /9B9FRISO	53 , 21	3C0/ 868237/A /7G8REVESTIMEN	89 , 33
5U7/ 853535/G /739FRISO	67 , 77	3C0/ 868237/A /9B9REVESTIMEN	85 , 52
5U7/ 853536/B /9B9FRISO	53 , 21	3C0/ 867939/ /9B9TAMPA	143 , 33
5U7/ 853536/G /739FRISO	67 , 77	3C0/ 863100/E /Z88COBERTURA	226 , 58
5U7/ 863367/AR/4C3COBERTURA	494 , 42	3C0/ 863100/E /3H5COBERTURA	226 , 58
5Z9/ 867597/ /71NTAMPAO	- , 81	3C0/ 857511/J /9B9ESPELHO IN	1.016 , 72
7L6/ 413031/R / AMORTE.GAS	7.917 , 65	3C0/ 857511/J /TLXESPELHO IN	806 , 48
030/ 906262/R / SENSOR	341 , 00	3C0/ 857511/J /SMAESPELHO IN	801 , 48
030/ 906262/Q / SENSOR	250 , 28	3C0/ 857511/D /TLYESPELHO IN	2.275 , 81
3C8/ 853073/B /2ZZFRISO	302 , 51	3C0/ 857511/D /TLXESPELHO IN	2.275 , 81
WHT/ 001812/ / PARAFUSO	27 , 21	3C0/ 857503/ /ZWBREVESTIMEN	223 , 93
2H0/ 927808/A / SENSOR	831 , 07	3C0/ 845237/ / BATENTE	9 , 56
1T0/ 906093/G / UNIDADE	1.068 , 41	5N0/ 955633/ / SUPORTE	61 , 31
AG/ T50015/ / SUPORTE	745 , 90	5N0/ 955453/B / RESERVAT.	481 , 91
1T0/ 598611/B / ROLAMENTO	1.410 , 55	5N0/ 955453/A / RESERVAT.	293 , 93
06H/ 121273/F / MANCALBORR	32 , 87	5N0/ 955195/ / SUPORTE	32 , 23
06K/ 133833/AK/ PROTETOR	103 , 91	5N0/ 955110/ /GRUCAPA COBER	106 , 89
1K0/ 947105/BA/YMLLUZ INTERN	657 , 55	5N0/ 955109/ /GRUCAPA COBER	106 , 89
1K0/ 947106/J /WRCLUZ INTERN	1.439 , 78	5N0/ 955103/ / PORTA INJE	126 , 26
1K0/ 947106/J /YAHLUZ INTERN	1.439 , 78	5N0/ 955104/ / PORTA INJE	126 , 26
1K0/ 947106/J /YMLLUZ INTERN	1.439 , 78	5N0/ 971858/ / CHAPA	81 , 32
3C1/ 971086/B / CHICOTE	1.227 , 52	5N0/ 971804/ / CHAPA	42 , 99
5U7/ 010716/L / ETIQUETA	4 , 08	3C0/ 881805/NJ/TVYREVESTIMEN	4.286 , 54
6R0/ 959802/P /Z0JMOTOR	1.524 , 77	3C0/ 881559/E / SUPORTE	79 , 96
5U7/ 010671/E / PLACA ATEN	7 , 47	3C0/ 881559/C / SUPORTE	79 , 96
5U6/ 853504/ /9B9EXTENSOR	85 , 07	3C0/ 881516/T / ESTRUTURA	3.504 , 99
2H0/ 837773/D /9B9VEDACAO	109 , 69	3C0/ 881559/ / SUPORTE	79 , 96
2H0/ 837774/C /9B9VEDACAO	114 , 34	3C0/ 881559/B / SUPORTE	79 , 96
2H0/ 837774/D /9B9VEDACAO	109 , 69	3C0/ 881516/S / ESTRUTURA	2.598 , 72
2H0/ 837835/A / VEDACAO	328 , 36	3C0/ 881516/Q / ESTRUTURA	2.598 , 72
2H0/ 837836/A / VEDACAO	328 , 36	3C0/ 881375/F / ASSENTO	925 , 99
5U6/ 853503/ /9B9EXTENSOR	85 , 07	3C0/ 881375/AK/ ASSENTO	925 , 99
5U6/ 853502/A /9B9MOLDURA	62 , 22	3C0/ 881328/ /31XREVESTIMEN	194 , 85
5U6/ 853502/ /9B9MOLDURA	65 , 58	3C0/ 881328/ /7G8REVESTIMEN	194 , 85
5U6/ 853501/ /9B9MOLDURA	65 , 58	3C0/ 881328/ /9B9REVESTIMEN	194 , 85
5U5/ 817170/ /CTRREFORCO	32 , 86	3C0/ 867333/ / CLIP	2 , 51
5U4/ 853599/ /61VADESIVO	55 , 70	3C0/ 862565/ / MANOPLA	209 , 66
5U4/ 853424/ /041FAIXA	58 , 18	3C0/ 862269/H /1BSREVESTIMEN	108 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 853423/ /041FAIXA	58 , 18	3C0/ 862269/G /1BSREVESTIMEN	108 , 72
5U4/ 853422/ /61VADESIVO	15 , 89	3C0/ 861335/ / CAPA COBER	12 , 89
5U4/ 853421/ /61VADESIVO	15 , 89	3C0/ 861371/A / CANTONEIRA	46 , 44
2H0/ 837981/ / PROTECAO	24 , 78	3C0/ 857368/J /Z88COBERTURA	35 , 71
2H0/ 837982/ / PROTECAO	24 , 78	3C0/ 857368/G /45TCOBERTURA	36 , 69
2H0/ 860345/A / SUPORTE	98 , 37	3C0/ 857368/B /55WCOBERTURA	360 , 73
2H0/ 862549/A /71NSUPORTE	177 , 65	3C0/ 857368/B /46XCOBERTURA	360 , 73
2H0/ 863205/B / DOBRADICA	194 , 02	3C0/ 857368/A /20VCOBERTURA	146 , 65
2H0/ 864420/A /71NPES	139 , 23	3C0/ 857351/E /ZQXTAMPA	96 , 95
2H0/ 864518/A / SUPORTE	54 , 69	3C0/ 857351/E /Z88TAMPA	96 , 95
2H0/ 867323/A / PECA ENCHI	78 , 61	3C0/ 857368/ /45TCOBERTURA	39 , 15
2H0/ 867324/A / PECA ENCHI	78 , 61	6Q0/ 611763/R / TUBO FREIC	22 , 14
2H0/ 903121/ / SUPORTE	28 , 73	6Q0/ 611301/A / RESERVATOR	539 , 19
2H0/ 907392/ / SUPORTE	25 , 82	6Q0/ 611019/Q / CILINDRO	1.289 , 31
2H0/ 907441/ / UNIDADE	4.740 , 09	5N0/ 945258/C / SUPORTE	183 , 40
2H0/ 915181/A / CHICOTE	673 , 02	5N0/ 945167/B / AJUSTE	31 , 04
2H0/ 919112/B / PC COMPENS	75 , 00	5N0/ 959762/A / MOTOR	1.688 , 58
2H0/ 927386/ / RECEPTACUL	35 , 94	3C1/ 614742/D / TUBO FREIO	240 , 33
2H0/ 959175/ / VENTONHA	2.386 , 93	3C1/ 614740/D / TUBO FREIO	135 , 94
2H0/ 959195/B / SUPORTE	177 , 81	3C1/ 614741/AA/ TUBO FREIO	240 , 33
2H0/ 971078/AB/ CHICOTE	5.161 , 27	3C1/ 614741/L / TUBO FREIO	342 , 84
2H0/ 971078/AC/ CHICOTE	5.161 , 27	3C1/ 614740/C / TUBO FREIO	325 , 61
6Q0/ 927904/K / CHICOTE	184 , 57	3C0/ 863100/C /55WCOBERTURA	917 , 58
6Q0/ 937049/B /B02UNID. CTRL	9.138 , 81	3C0/ 863100/A /20VCOBERTURA	372 , 89
5Q0/ 959651/ / SENSOR	545 , 32	3C0/ 863100/ /45TCOBERTURA	226 , 58
5Q0/ 980653/F /Z13UNID.COMAN	8.626 , 29	3C0/ 863088/ / GRAMPO	8 , 81
5Q0/ 998027/ / CABO CONEX	266 , 83	3C0/ 863099/A /20VCOBERTURA	372 , 89
5Q0/ 998027/A / CABO CONEX	310 , 25	3C0/ 857511/D /SMAESPELHO IN	2.275 , 81
5Q0/ 998559/ / JG. REPARO	206 , 78	3C0/ 857503/ /YMKREVESTIMEN	223 , 93
5Q0/ 998559/A / JG. REPARO	239 , 37	3C0/ 857503/ /UJCREVESTIMEN	223 , 93
5Q1/ 713023/Q / MECANISMO	5.621 , 17	3C0/ 857503/ /UBNREVESTIMEN	223 , 93
5Q1/ 721620/A / CASQUILHO	7 , 45	3C0/ 857368/H /20VCOBERTURA	140 , 21
5Q1/ 941395/ / SUPORTE	236 , 31	3C0/ 857368/H /9ATCOBERTURA	141 , 19
5Q4/ 959592/B /Z0JUNIDADE	931 , 49	3C0/ 845011/AG/ PARABRISA	1.980 , 02
5Q4/ 959593/B /Z0JUNIDADE	931 , 49	3C1/ 816311/ / MANGUEIRA	82 , 44
5U0/ 010604/P / ETIQUETA	5 , 66	3C1/ 815159/C / COBERTURA	36 , 06
5U0/ 010605/H / ETIQUETA	5 , 57	5N0/ 945312/ /9B9COBERTURA	123 , 13
5U0/ 010672/P / ETIQUETA	4 , 05	5N0/ 951182/ / SUPORTE	96 , 09
5U0/ 010699/G / ETIQUETA	5 , 38	5N0/ 945311/ /9B9COBERTURA	159 , 39
5U0/ 010699/H / ETIQUETA	5 , 38	5N0/ 971250/A / CABO MASSA	154 , 37
5U0/ 010702/Q / ETIQUETA	4 , 47	5N0/ 971073/ / CHICOTE	615 , 93
5U0/ 010702/R / ETIQUETA	4 , 47	3C1/ 713203/G /QUNCOBERTURA	2.369 , 50
5U0/ 010703/F / ETIQUETA	4 , 28	3C1/ 713203/B /UZDCOBERTURA	2.369 , 50
5U0/ 010703/H / ETIQUETA	4 , 28	3C1/ 713203/A /UZDCOBERTURA	2.369 , 50
5U0/ 010757/D / ETIQUETA	42 , 38	3C1/ 713203/B /QUNCOBERTURA	2.403 , 72
5U0/ 010766/C / ETIQUETA	4 , 67	3C0/ 941953/ / SOQUETE	59 , 73
5U0/ 010766/E / ETIQUETA	2 , 13	3C0/ 941700/B / FAROL	582 , 23
5U0/ 010766/F / ETIQUETA	2 , 84	3C0/ 941608/A / CAPA COBER	75 , 93
5U0/ 010771/K / ETIQUETA	4 , 17	3C0/ 882466/ /30TCAPA COBER	32 , 00
5U0/ 010771/L / ETIQUETA	4 , 17	3C0/ 882466/ /7G8CAPA COBER	32 , 00
5U3/ 012766/RD/ LITERATURA	35 , 08	3C0/ 882252/ /7G8MANOPLA	187 , 26
5U3/ 012766/RE/ LITERATURA	22 , 80	3C0/ 882252/ /30TMANOPLA	187 , 26
5U4/ 012720/RA/ LITERATURA	94 , 54	3C0/ 882251/ /9B9MANOPLA	187 , 26
5U4/ 012759/RA/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 881998/ / CHAPA	43 , 75
5U4/ 012759/RB/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 882251/ /30TMANOPLA	187 , 26
5U4/ 012762/RA/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 882251/ /7G8MANOPLA	187 , 26
5U4/ 012766/RA/ LITERATURA	22 , 80	3C0/ 881806/CL/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
5U4/ 012766/RC/ LITERATURA	22 , 80	3C0/ 881806/CK/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
5U4/ 839057/ / TRILHO	20 , 42	3C0/ 881806/CK/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
5U4/ 839058/ / TRILHO	20 , 42	3C0/ 881806/CK/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
5C6/ 827025/A / TAMPA	1.882 , 12	5N0/ 615612/D / PRATO FREI	168 , 07
7P6/ 971148/A / CHICOTE	831 , 95	5N0/ 615611/D / PRATO FREI	168 , 07
5U5/ 867656/ /NA2TAMPA	4 , 33	5N0/ 615612/E / PRATO FREI	257 , 17
5U5/ 885901/ /KZLAPOIO	126 , 55	5N0/ 713265/ / CABO	504 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U6/ 827550/ / AMORTECEDO	78 , 36	5N0/ 615611/E / PRATO FREI	257 , 17
3C0/ 825271/B / COBERTURA	38 , 30	5N0/ 121101/G / MANGUEIRA	203 , 08
3C0/ 825272/B / COBERTURA	38 , 30	5N0/ 121051/F / MANGUEIRA	250 , 92
3C0/ 825967/ / COBERTURA	52 , 05	5N0/ 035849/ / ANTENA	153 , 63
3C0/ 825968/ / COBERTURA	52 , 05	5N0/ 035849/A / ANTENA	154 , 28
3C0/ 853437/C /7G8COBERTURA	4 , 36	5N0/ 809405/ / PAINEL	1.750 , 17
3C0/ 853437/C /82VCOBERTURA	4 , 21	5N0/ 809416/ / CHP JUNCAO	677 , 91
3C0/ 853437/C /95TCOBERTURA	20 , 13	5N0/ 809549/ / REFORCO	342 , 70
5M0/ 864703/ / ISOLAMENTO	41 , 42	5N0/ 831056/B / PORTA	4.100 , 44
5M0/ 885590/ / COBERTURA	7 , 18	5N0/ 831055/B / PORTA	4.100 , 44
5M0/ 885739/ /95TCAPA COBER	32 , 00	5N0/ 853425/ /ZVGCOBERTURA	155 , 19
5M0/ 885883/ / SUPORTE	133 , 26	5N0/ 853515/ /GRUPROTECAO	327 , 56
5M0/ 885901/AE/83VAPOIO	1.257 , 60	5N0/ 853516/ /GRUPROTECAO	327 , 56
5M0/ 885901/AF/OBLAPOIO	1.187 , 24	5N0/ 863301/ /95TCALCO	34 , 77
5M0/ 885901/AF/WYGAPAOIO	1.206 , 36	5N0/ 863323/J /95TCONSOLE	391 , 83
5M0/ 885901/AF/YBQAPAOIO	1.206 , 36	5N0/ 121051/C / MANGUEIRA	96 , 32
5M0/ 885901/AG/IYAPAOIO	1.187 , 24	5N0/ 035570/ / FILTRO	85 , 79
5Q1/ 803143/ / TRAVESSA	909 , 48	5N0/ 035552/D / ANTENA	283 , 29
5Q0/ 820743/E / MANGUEIRA	1.546 , 69	5N0/ 035501/ / BASE ANTEN	264 , 90
5M0/ 885901/AG/IIZAPOIO	1.187 , 24	5M0/ 881480/E /30TCAPA COBER	32 , 00
5M0/ 885901/AG/UFPAPAOIO	1.187 , 24	5M0/ 877071/A / TETO SOLAR	5.298 , 53
5M0/ 885977/E /82VPORTA OBJE	204 , 48	5M0/ 868837/E /95TPORTA OBJE	204 , 12
5M0/ 885977/E /95TPORTA OBJE	204 , 48	5M0/ 868837/E /Y20PORTA OBJE	204 , 12
5M0/ 886327/G /96WSUPORTE	776 , 58	5M0/ 868837/C /95TPORTA OBJE	204 , 12
5M0/ 886327/K /32XSUPORTE	1.059 , 52	5M0/ 868837/C /Y20PORTA OBJE	204 , 12
5M0/ 886327/T /70CSUPORTE	1.036 , 62	5M0/ 868837/B /95TPORTA OBJE	204 , 12
5C6/ 863413/D /EY2REVESTIMEN	1.701 , 52	5M0/ 868403/F /95TCONSOLE TE	1.523 , 76
6Q0/ 937049/F /Z1GUNID. CTRL	7.078 , 05	5M0/ 868837/ /Y20PORTA OBJE	204 , 12
6Q0/ 937049/F /Z1NUNID. CTRL	4.960 , 62	443/ 972984/ / CAIXA	235 , 18
6Q0/ 937049/F /Z1QUNID. CTRL	4.989 , 80	443/ 972577/E / RECEPTACUL	29 , 37
6Q0/ 937550/F / PORTAFUS.	270 , 29	443/ 972559/ / FRISORETEN	33 , 18
6Q0/ 937550/G / PORTAFUS.	330 , 75	3C0/ 837868/C / CANTONEIRA	21 , 92
6Q0/ 937617/C / PORTA FUSI	233 , 98	3C0/ 810812/ / SUPORTE	56 , 66
6Q0/ 937647/ / PRESILHA	29 , 91	3C0/ 810379/ / SUPORTE	56 , 66
2H0/ 971078/AD/ CHICOTE	5.161 , 27	447/ 615273/ / VALVULA	49 , 89
2H0/ 971078/AE/ CHICOTE	5.161 , 27	447/ 711758/ / PECA EM T	78 , 03
2H0/ 971078/S / CHICOTE	4.607 , 32	3C0/ 839206/D /GRUMACANETA	1.265 , 22
06E/ 903803/G / REGULADOR	558 , 94	3C0/ 839205/D /GRUMACANETA	1.265 , 22
06E/ 903803/M / REGULADOR	798 , 08	3C0/ 839168/ / CARACA	39 , 45
7P6/ 959818/A /QWABOTAO	46 , 17	3C0/ 837974/A /9B9COBERTURA	242 , 04
7P6/ 959818/B /QWABOTAO	45 , 02	3C0/ 837974/C /9B9COBERTURA	714 , 20
7P6/ 959831/ / INTERRUPTO	189 , 23	3C0/ 813088/A / CHAPA	425 , 37
7P6/ 959857/ / INTERRUPTO	510 , 65	3C0/ 813088/ / CHAPA	425 , 37
7P6/ 962109/ / TECLA	246 , 31	3C0/ 813087/ / CHAPA	425 , 37
04C/ 107065/AG/ PISTAO	135 , 82	3C0/ 810847/ / REFORCO	89 , 79
377/ 823507/A / FECHADURA	60 , 04	3C0/ 810848/ / REFORCO	89 , 79
6QE/ 805588/C / SUPORTE	941 , 88	3C0/ 803098/ / PECAJUNCAO	512 , 19
N/ 015422/7 / PORCA	1 , 51	3C0/ 803105/ / LONGARINA	1.114 , 19
5U0/ 201711/ / BOMBA COMB	99 , 43	3C0/ 803097/ / PECAJUNCAO	512 , 19
7P6/ 962125/A / INTERRUPT	311 , 96	3C0/ 803092/ / LONGARINA	3.016 , 14
7P6/ 962126/A / INTERRUPT	311 , 96	3C0/ 511409/E / ESTABILIZA	636 , 08
7P6/ 963345/B / VENTONHA	517 , 33	3C0/ 511359/B / BATENTE	96 , 18
7P6/ 963551/AH/ AQUECEDOR	603 , 01	3C0/ 511115/BQ/ MOLA	685 , 54
7P6/ 963553/B / SISTEMA	280 , 71	3C0/ 511115/BP/ MOLA	685 , 54
7P6/ 963553/C / SISTEMA	280 , 71	3C0/ 511115/BN/ MOLA	685 , 54
7P6/ 963553/D / SISTEMA	280 , 78	3C0/ 511115/BM/ MOLA	685 , 54
7P6/ 971051/ / CHICOTE	52.565 , 22	6Q0/ 035411/M / TWEETER	66 , 53
7P6/ 971095/AB/ CHICOTE	790 , 23	6Q0/ 035411/H / ALTO FALAN	61 , 30
5Z9/ 827705/C /1NNVEDACAO	242 , 76	6QE/ 920801/ /B01INSTRUMENT	1.410 , 34
5U7/ 513025/A / AMORTECEDO	240 , 30	6QE/ 920803/ /B01INSTRUMENT	1.401 , 19
5U7/ 413031/B / AMORTECEDO	287 , 66	6QE/ 911491/B / PARAFUSO	9 , 90
5C6/ 857521/B / VIDRO ESPE	247 , 22	6QE/ 911493/ / ARRUELA	1 , 36
7P6/ 971095/M / CHICOTE	665 , 89	5N0/ 885406/G /XLXREVESTIMEN	1.947 , 37
7P6/ 971104/ / CHICOTE	1.048 , 81	5N0/ 885406/G /XLVREVESTIMEN	1.947 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 971104/AE/ CHICOTE	1.048 , 81	5N0/ 868134/ /3A8CALCO	66 , 86
7P6/ 971121/AH/ CHICOTE	704 , 65	5N0/ 868269/ /82VREVESTIMEN	149 , 53
7P6/ 971121/AJ/ CHICOTE	704 , 65	5N0/ 867913/A /9B9VEDACAO	568 , 63
7P6/ 971121/H / CHICOTE	638 , 24	5N0/ 867853/B / CANTONEIRA	98 , 55
7P6/ 971121/J / CHICOTE	638 , 24	5N0/ 867811/B / ISOLAMENTO	606 , 21
7P6/ 971124/ / CHICOTE	2.094 , 92	5N0/ 867811/A / ISOLAMENTO	606 , 21
7P6/ 971124/A / CHICOTE	2.094 , 92	5N0/ 867766/E /82VREVESTIMEN	251 , 77
7P6/ 971124/B / CHICOTE	2.094 , 92	5N0/ 867766/E /95TREVESTIMEN	251 , 77
5X3/ 998134/A/ JG SENSOR	405 , 55	5N0/ 615124/ / CAIXA	986 , 48
5X4/ 947561/ / INTERRUPTO	24 , 16	5N0/ 615123/ / CAIXA	946 , 24
5X4/ 959801/ / MOTOR	365 , 86	5N0/ 035454/ / ALTOFALANT	141 , 95
5X4/ 959802/ / MOTOR	418 , 17	5N0/ 035453/A / ALTOFALANT	152 , 24
5X4/ 962104/ / MICROINTER	652 , 88	5N0/ 012115/C / CAIXA	219 , 10
5X4/ 971120/ / CHICOTE P	159 , 80	5N0/ 018936/A / SUPORTE	599 , 09
5X4/ 971121/A / CHICOTE P	142 , 84	5M0/ 868837/ /95TPORTA OBJE	204 , 12
5X4/ 971121/B / CHICOTE P	55 , 86	5M0/ 868837/B /Y20PORTA OBJE	204 , 12
5X4/ 971161/A / CHICOTE P	118 , 96	5M0/ 867525/A / REFORCO	314 , 53
5X6/ 971011/AH/ CHICOTE	591 , 16	5M0/ 868403/F /Y20CONSOLE TE	1.523 , 76
5X6/ 971011/AJ/ CHICOTE	607 , 07	5M0/ 867163/ /95TCAPA COBER	4 , 11
5X6/ 971011/AM/ CHICOTE	663 , 07	443/ 972523/A / RECEPTACUL	130 , 44
5X6/ 971011/AQ/ CHICOTE	576 , 95	443/ 971985/ / RECEPTACUL	2 , 13
5X6/ 971011/AR/ CHICOTE	583 , 17	443/ 972081/ / CLIP	15 , 19
5X6/ 971011/AS/ CHICOTE	376 , 33	443/ 971980/B / CAIXA	266 , 31
5X6/ 971011/BE/ CHICOTE	3.462 , 55	443/ 971961/ / RECEPTACUL	2 , 13
5X6/ 971011/BF/ CHICOTE	3.462 , 55	443/ 971943/ / RECEPTACUL	53 , 79
5X6/ 971011/H / CHICOTE	387 , 04	3C0/ 837587/B /UBNTECLA	264 , 34
5X6/ 971011/J / CHICOTE	552 , 08	3C0/ 809820/ / REFORCO	98 , 93
5X6/ 971011/K / CHICOTE	2.663 , 94	3C0/ 511115/BC/ MOLA	685 , 54
5X6/ 971011/L / CHICOTE	660 , 65	3C0/ 511115/AS/ MOLA	664 , 62
5X6/ 971011/M / CHICOTE	680 , 77	3C0/ 511115/AR/ MOLA	664 , 62
5X6/ 971011/P / CHICOTE	427 , 86	3C0/ 511115/AQ/ MOLA	684 , 27
5X6/ 971011/Q / CHICOTE	398 , 50	3C0/ 511115/AG/ MOLA	691 , 63
5X6/ 971011/R / CHICOTE	633 , 70	3C0/ 511115/AH/ MOLA	691 , 63
5X6/ 971011/T / CHICOTE	412 , 65	3C0/ 511115/AN/ MOLA	664 , 62
5X6/ 971623/C / CHICOTE	155 , 28	3C0/ 511115/AP/ MOLA	691 , 41
5X7/ 959917/ / INTERRUPTO	162 , 21	3C0/ 511115/AF/ MOLA	691 , 63
5X7/ 971011/AB/ CHICOTE	489 , 08	6Q0/ 012131/C / ESPACADOR	6 , 04
5X7/ 971011/AD/ CHICOTE	542 , 36	6Q0/ 012131/B / ESPACADOR	5 , 76
5X7/ 971011/AM/ CHICOTE	672 , 77	6Q0/ 012115/F / CAIXA	106 , 49
5X7/ 971011/AQ/ CHICOTE	478 , 39	6Q0/ 011031/D / MACACO	454 , 84
5X7/ 971011/AR/ CHICOTE	1.308 , 39	6QE/ 911255/B / CARCACA	188 , 12
5X7/ 971011/AS/ CHICOTE	247 , 62	6QE/ 903999/A / PRESILHA	106 , 38
5X7/ 971011/AT/ CHICOTE	580 , 43	5N0/ 881806/DF/XMBREVESTIMEN	3.866 , 84
5X7/ 971011/BB/ CHICOTE	3.644 , 01	5N0/ 881880/ / APOIO	731 , 31
5X7/ 971011/BC/ CHICOTE	476 , 62	5N0/ 881806/DF/UFKREVESTIMEN	3.866 , 84
06A/ 905430/AC/ CABO IGNIC	174 , 56	5N0/ 881806/DF/UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
6Q0/ 927121/ /9B9PRESSAO	222 , 81	3C0/ 802569/ / ALOJAMENTO	471 , 97
6Q0/ 927189/ / INTERRUPTO	135 , 83	3C0/ 802570/ / ALOJAMENTO	471 , 97
6Q0/ 927808/B / SENSOR	423 , 87	3C0/ 511115/BH/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857778/B /FCNTRAVA	656 , 85	3C0/ 511115/BJ/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857778/B /NWXTRAVA	603 , 96	3C0/ 511115/BK/ MOLA	716 , 69
7L6/ 857778/B /PNETRAVA	603 , 96	3C0/ 511115/BL/ MOLA	716 , 69
7L6/ 857778/E /YLZTRAVA	589 , 85	3C0/ 511115/BG/ MOLA	665 , 20
7L6/ 857805/A /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	3C0/ 511115/BF/ MOLA	665 , 20
7L6/ 857805/A /MEECINTO 3 PT	1.794 , 22	3C0/ 511115/BD/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857805/B /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	3C0/ 511115/AT/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857805/B /PNACINTO 3 PT	1.923 , 22	3C0/ 511115/BA/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857805/C /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	3C0/ 511115/BB/ MOLA	685 , 54
7L6/ 857805/C /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22	6Q0/ 035411/G / ALTOFALANT	52 , 63
7L6/ 857806/A /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	6QE/ 911365/ / ALAVANCA	54 , 69
7L6/ 857806/A /MEECINTO 3 PT	1.923 , 22	6QE/ 911289/ / PARAFUSO	5 , 26
7L6/ 857806/B /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	5N0/ 885405/G /YRTREVESTIMEN	2.129 , 44
7L6/ 857806/B /PNACINTO 3 PT	1.923 , 22	5N0/ 885405/G /XLXREVESTIMEN	2.129 , 44
7L6/ 857806/C /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	5N0/ 885246/ /82VCAPA COBER	24 , 38

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 857806/C /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22	5N0/ 885246/ /95TCAPA COBER	24 , 38
7L6/ 857807/ /HCPCINTO 3 PT	925 , 15	5N0/ 885405/G /XLVREVESTIMEN	2.129 , 44
7L6/ 857807/ /NWUCINTO 3 PT	1.002 , 13	5N0/ 885245/ /95TCAPA COBER	24 , 38
7L6/ 857807/ /PNACINTO 3 PT	1.002 , 13	5N0/ 885245/ /82VCAPA COBER	24 , 38
7L6/ 857807/A /HCPCINTO 3 PT	925 , 15	5N0/ 867811/ / ISOLAMENTO	405 , 57
7L6/ 857807/A /MECCINTO 3 PT	1.002 , 13	5N0/ 867766/ /95TREVESTIMEN	251 , 77
7L6/ 857807/A /MEECINTO 3 PT	1.002 , 13	5N0/ 867766/ /31XREVESTIMEN	251 , 77
7L6/ 857807/A /NWUCINTO 3 PT	1.002 , 13	5N0/ 867765/D /95TREVESTIMEN	251 , 77
7L6/ 857871/ / PRESILHA	33 , 14	5N0/ 867765/D /82VREVESTIMEN	251 , 77
7L6/ 858339/ /4A1COBERTURA	65 , 02	5N0/ 863289/D /82VMOLDURA	294 , 31
5X3/ 971120/B / CHICOTE P	269 , 77	5N0/ 863135/B /4B0CALCO	34 , 77
5X3/ 971120/C / CHICOTE P	230 , 73	5N0/ 827705/A / VEDACAO	658 , 07
5X3/ 971120/D / CHICOTE P	139 , 32	5N0/ 827566/D / TECLA	2.168 , 16
5X3/ 971120/E / CHICOTE P	108 , 29	5N0/ 827566/A / TECLA	2.369 , 50
5X3/ 971121/C / CHICOTE P	257 , 30	5N0/ 809203/ / COLUNA A	1.114 , 19
5X3/ 971121/D / CHICOTE P	233 , 45	5N0/ 615612/C / PRATO FREI	170 , 10
5X3/ 971121/E / CHICOTE P	130 , 40	5N0/ 615611/C / PRATO FREI	170 , 10
5X3/ 971121/F / CHICOTE P	103 , 78	5N0/ 615404/ / CARCACA	2.980 , 25
5X3/ 971623/AF/ CHICOTE	176 , 62	5N0/ 615269/ / MOLA RETEN	39 , 34
5X3/ 971623/K / CHICOTE	92 , 59	5N0/ 615403/ / CARCACA	2.980 , 25
5Z9/ 413031/C / AMORTECEDO	591 , 95	444/ 955647/ / TAMPÃO	25 , 04
7P6/ 959777/ /QWAINERRUPTO	566 , 65	5M0/ 885740/ /82VCAPA COBER	35 , 51
5U0/ 711301/A /1WBALAVANCA	156 , 50	5M0/ 885398/B /95TCAPA COBER	1 , 51
5Z9/ 845026/A / VIDRO	208 , 10	5M0/ 885739/ /82VCAPA COBER	35 , 51
5Z9/ 845025/A / VIDRO	208 , 10	5J0/ 401285/ / TAMPÁ	2 , 84
7P6/ 959777/A /QWAINERRUPTO	663 , 45	481/ 711327/ / ANEL	11 , 15
6Q0/ 820771/B / SUPORTE	72 , 32	441/ 407287/ / MOLA DISCO	48 , 65
7P6/ 959816/A /QWABOTAO	46 , 84	433/ 862117/ / VALVULA	263 , 57
3B5/ 857805/D /HCPCINTO	2.148 , 18	433/ 862195/ / PARAFUSO	5 , 56
3B5/ 857805/D /PNACINTO	1.981 , 35	3C0/ 819203/B /1QBAUSTROEMER	474 , 44
3B5/ 857805/D /SGJCINTO	1.226 , 80	3C0/ 819422/ / TAMPÁ	94 , 64
3B5/ 857806/D /HCPCINTO	2.148 , 18	3C0/ 819465/ / COBERTURA	120 , 94
3B5/ 857806/D /PNACINTO	1.981 , 35	3C0/ 819655/A / CONDUTOR A	60 , 97
3B5/ 857806/D /SGJCINTO	1.226 , 80	3C0/ 819153/B /1QBCOBERTURA	336 , 63
3B6/ 857101/ /92YPORTA LUVÁ	2.325 , 42	3C0/ 803402/ / LONGARINA	162 , 56
3B6/ 857101/ /A94PORTA LUVÁ	2.325 , 42	3C0/ 513425/ / TUBO	25 , 72
3B9/ 857805/D /HCPCINTO	2.148 , 18	3C0/ 513353/C / SUPORTE	261 , 33
3B9/ 857805/D /PNACINTO	1.981 , 35	6Q0/ 121088/A / MANGUEIRA	113 , 40
3B9/ 857805/D /SGJCINTO	1.226 , 80	6Q0/ 121073/AT/ MANGUEIRA	80 , 40
3B9/ 857806/D /PNACINTO	1.981 , 35	6Q0/ 121073/AD/ MANGUEIRA	15 , 42
3B9/ 857806/D /SGJCINTO	1.226 , 80	6Q0/ 121064/P / TUBO	278 , 95
3B9/ 860145/B /B41COBERTURA	118 , 93	6QE/ 920825/A /B01INSTRUMENT	1.425 , 94
3B9/ 860145/C /2ZZCOBERTURA	161 , 52	6QE/ 920823/D /B01INSTRUMENT	1.535 , 57
3B9/ 860146/B /B41COBERTURA	125 , 17	6QE/ 920823/A /B01INSTRUMENT	1.485 , 43
3B9/ 860146/C /2ZZCOBERTURA	161 , 52	5N0/ 885806/M /UFKREVESTIMEN	3.866 , 84
3B9/ 860149/B /B41COBERTURA	125 , 17	5N0/ 885806/M /UFHREVESTIMEN	3.866 , 84
3B9/ 860149/C /2ZZCOBERTURA	126 , 93	5N0/ 885806/L /XLVREVESTIMEN	1.947 , 37
3B9/ 860150/B /B41COBERTURA	125 , 17	5N0/ 885806/L /XLXREVESTIMEN	1.947 , 37
3B9/ 860150/C /2ZZCOBERTURA	126 , 93	5N0/ 885806/L /YRTREVESTIMEN	1.947 , 37
5Z1/ 012763/RB/ LITERATURA	26 , 15	5N0/ 885805/M /YRTREVESTIMEN	2.129 , 44
5Z1/ 012759/RB/ LITERATURA	26 , 15	5N0/ 868760/ / ISOLAMENTO	11 , 31
5Z9/ 012763/RB/ LITERATURA	26 , 15	5N0/ 868759/ / ISOLAMENTO	11 , 31
1K0/ 920873/E / INSTRUMENT	4.778 , 17	5N0/ 863463/C /1BSREVESTIMEN	535 , 45
1K0/ 920874/H / INSTRUMENT	6.118 , 41	5N0/ 863463/D /1BSASSOALHO	647 , 40
1K0/ 920874/J / INSTRUMENT	5.116 , 76	5N0/ 863459/ /82VCOBERTURA	311 , 66
6Q0/ 927903/R / CHICOTE	651 , 92	5N0/ 863447/ /9B9TIRANTE	65 , 22
6Q0/ 927903/S / CHICOTE	321 , 15	5N0/ 863328/B /3A8CALCO	31 , 04
6Q0/ 927904/E / CHICOTE	200 , 54	5N0/ 863323/L /95TCONSOLE	403 , 48
06A/ 905430/AD/ CABO IGNIC	174 , 56	5N0/ 837267/ / COBERTURA	43 , 50
5U7/ 845301/A / VIDRO LAT.	55 , 39	3C0/ 407271/AS/ SEMI EIXO	6.421 , 62
6K9/ 845502/E / VIDRO	1.108 , 48	3C0/ 407272/BD/ SEMI EIXO	6.067 , 24
5Z9/ 845301/ / VIDRO FIXO	201 , 66	3C0/ 407272/BQ/ SEMI EIXO	6.421 , 62
5Z0/ 601027/G /03CRODA	635 , 43	3C0/ 407254/F / CAIXA	2.285 , 76
2H0/ 601027/F /091RODA	650 , 03	3C0/ 407253/F / CAIXA	2.285 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 601025/R /8Z8RODA	2.565 , 33	3C0/ 317827/F / SUPORTE	187 , 74
217/ 937035/2 / CONECTOR	33 , 90	3C0/ 317827/G / SUPORTE	187 , 74
2H0/ 601025/N /8Z8RODA	2.241 , 95	6QE/ 920825/P /B01INSTRUMENT	2.580 , 70
2H0/ 601025/D /8Z8RODA	2.087 , 87	5N0/ 885861/A / TRILHO	674 , 52
7P6/ 959107/C / UNI.COMAND	1.992 , 38	5N0/ 885828/J /UFHREVESTIMEN	523 , 34
7P6/ 959538/ / INTERRUP	1.088 , 88	5N0/ 885828/J /UFKREVESTIMEN	523 , 34
2H0/ 121203/K / VENTILADOR	4.456 , 48	5N0/ 885828/J /XMBREVESTIMEN	523 , 34
5Z9/ 513025/A / AMORTECEDO	610 , 11	5N0/ 885828/H /XLXREVESTIMEN	197 , 12
036/ 109127/T / PROTETOR	67 , 31	5N0/ 885828/H /XLVREVESTIMEN	197 , 12
5U0/ 853414/C /61VFAIXA	39 , 15	5N0/ 885806/M /XMBREVESTIMEN	3.866 , 84
5U0/ 853666/N /9B9COBERTURA	87 , 46	5N0/ 880571/A / SUPORTE	25 , 23
5U0/ 881088/ /71NREVESTIMEN	9 , 83	5N0/ 880385/ / CLIP	4 , 74
5Z4/ 867233/D /Y20REVESTIMEN	122 , 62	5N0/ 863988/A /82VTAMPAO	8 , 06
7P6/ 959561/ /YBDPOTENCIOME	625 , 29	5N0/ 864089/J / SUPORTE	516 , 49
7P6/ 959561/ /YBEPOTENCIOME	625 , 29	5N0/ 863831/B / ISOLAMENTO	687 , 47
7P6/ 959561/ /YQVPOTENCIOME	522 , 69	5N0/ 863525/A / CANTONEIRA	86 , 22
7P6/ 959561/A /YBDPOTENCIOME	592 , 04	5N0/ 863484/ /95TREVESTIMEN	141 , 25
7P6/ 959561/A /YBEPOTENCIOME	592 , 04	5N0/ 863484/ /82VREVESTIMEN	141 , 25
7P6/ 959561/A /YQVPOTENCIOME	592 , 04	5N0/ 863483/B /95TREVESTIMEN	141 , 25
7P6/ 959619/ /2ENCOMANDO	340 , 31	5N0/ 863483/B /82VREVESTIMEN	141 , 25
7P6/ 959619/ /81UCOMANDO	340 , 31	5N0/ 853753/ /GRUPROTECAO	306 , 82
7P6/ 959619/ /H67COMANDO	340 , 31	5N0/ 853754/ /GRUPROTECAO	324 , 95
7P6/ 959619/B /2ENCOMANDO	336 , 50	5N0/ 837462/ / MANIVELA	1.009 , 20
7P6/ 959619/B /81UCOMANDO	327 , 87	5N0/ 837461/ / MANIVELA	1.009 , 20
7P6/ 959619/B /H67COMANDO	327 , 87	5N0/ 803098/ / CHP UNIAO	870 , 14
7P6/ 959619/C /2ENCOMANDO	327 , 87	5N0/ 803097/ / CHP UNIAO	814 , 55
7P6/ 959619/C /81UCOMANDO	327 , 87	5N0/ 802953/ / APOIO	224 , 53
7P6/ 959619/C /H67COMANDO	327 , 87	5N0/ 133778/B / MANGUEIRA	79 , 72
6KE/ 413031/A / AMORTECEDO	1.189 , 79	5N0/ 129637/D / TUBO	96 , 88
2H0/ 845099/P /NVBPARABRISA	1.680 , 00	5N0/ 122447/J / MANGUEIRA	35 , 35
7P6/ 959747/ / INTERRUPTO	881 , 14	5N0/ 129618/C / CONDUTOR A	79 , 15
7P6/ 959747/A / INTERRUPTO	881 , 14	5N0/ 122291/C / CONEXAO	40 , 03
5N0/ 854949/A /9B9COBERTURA	730 , 08	5M0/ 885740/ /95TCAPA COBER	32 , 00
5N0/ 854949/C /GRUCOBERTURA	1.473 , 70	6Q0/ 035671/K / CONECTOR	19 , 74
5N0/ 854732/B /9B9COBERTURA	840 , 18	6Q0/ 035608/K / CAIXA	19 , 74
5N0/ 854732/A /9B9COBERTURA	806 , 70	6QE/ 920820/ /B01INSTRUMENT	2.423 , 16
5N0/ 854949/E /UBNCOBERTURA	689 , 95	6QE/ 920803/B /B01INSTRUMENT	1.376 , 31
5N0/ 854950/A /9B9COBERTURA	719 , 23	5N0/ 885805/M /XLXREVESTIMEN	2.129 , 44
5N0/ 854950/C /GRUCOBERTURA	1.234 , 48	5N0/ 885805/M /XLVREVESTIMEN	2.129 , 44
5N0/ 854950/E /UBNCOBERTURA	736 , 98	5N0/ 885754/ /1BSREVESTIMEN	302 , 52
5N0/ 857304/ /9B9COBERTURA	16 , 88	5N0/ 885749/ /82VCAPA COBER	43 , 67
5N0/ 854731/B /9B9COBERTURA	840 , 18	5N0/ 885749/ /95TCAPA COBER	39 , 34
5N0/ 854731/A /9B9COBERTURA	871 , 37	5N0/ 885753/ /1BSREVESTIMEN	302 , 52
5M1/ 857269/ / CANTONEIRA	68 , 34	5N0/ 868270/ /95TREVESTIMEN	149 , 53
5M0/ 886885/ / JG.REFORCO	113 , 01	5N0/ 868270/ /82VREVESTIMEN	149 , 53
5M0/ 886327/T /HS4SUPORTE	996 , 68	5N0/ 868269/ /95TREVESTIMEN	149 , 53
5Z0/ 857231/A /1FRCOBERTURA	11 , 66	5N0/ 868133/ /3A8CALCO	66 , 86
7X0/ 920820/F / INSTRUMENT	1.492 , 76	5N0/ 863323/N /82VPROLONGAME	391 , 83
7X0/ 920820/ / INSTRUMENT	1.005 , 88	5N0/ 863323/N /95TPROLONGAME	403 , 48
7X0/ 919291/A / BASE	357 , 66	5N0/ 863328/A /3A8CALCO	31 , 04
7X0/ 919261/ / LAMPADA	35 , 77	5N0/ 863323/L /82VCONSOLE	403 , 48
5N0/ 857601/ /9B9COBERTURA	65 , 87	5N0/ 863323/K /95TCONSOLE	403 , 48
5N0/ 857601/A /9B9COBERTURA	66 , 68	5N0/ 863323/K /82VCONSOLE	403 , 48
5N0/ 857602/ /9B9COBERTURA	65 , 87	5N0/ 863323/H /82VCONSOLE	391 , 83
5N0/ 857602/A /9B9COBERTURA	66 , 68	5N0/ 863323/H /95TCONSOLE	403 , 48
5N0/ 857755/D /QVZFECHO	558 , 75	5N0/ 863323/J /82VCONSOLE	403 , 48
5N0/ 857755/G /QVZFECHO	564 , 92	5N0/ 809696/ / CHAPA	380 , 54
5N0/ 857755/H /QVZFECHO	564 , 92	5N0/ 809641/ / CANAL VEDA	533 , 95
5N0/ 857805/F /RAACINTO 3 PT	1.634 , 00	5N0/ 121345/D / VEDACAO	35 , 05
5N0/ 857806/F /RAACINTO 3 PT	1.634 , 00	5N0/ 121283/A / CONDUTOR A	62 , 22
5N0/ 858069/J /AMYCOBERTURA	952 , 68	5N0/ 121109/D / MANGUEIRA	67 , 74
5N0/ 858069/J /EEKCOBERTURA	1.079 , 83	5N0/ 121157/F / MANGUEIRA	116 , 56
5N0/ 858857/B / PECA ENCHI	659 , 74	5N0/ 121157/G / MANGUEIRA	112 , 54
5N0/ 862531/F /81USUPORTE	306 , 63	5N0/ 121109/C / MANGUEIRA	49 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 863229/A /82VCAPA COBER	2 , 17	5N0/ 121109/B / MANGUEIRA	61 , 77
5U0/ 881203/ / PCA DESLIZ	2 , 57	5M0/ 885191/ / ARRASTADOR	24 , 81
5N0/ 863289/D /95TMOLDURA	294 , 31	5M0/ 885192/ / ARRASTADOR	25 , 49
6R0/ 601307/AK/RBSPNEU	1.947 , 29	5M0/ 885093/B /9B9ALCA	71 , 86
5N0/ 863301/ /82VCALCO	36 , 10	5M0/ 881891/A /1BSCALCO	73 , 96
036/ 103483/G / VEDACAO	90 , 15	5M0/ 881480/E /9B9CAPA COBER	29 , 27
7P6/ 971162/GP/ CHICOTE P	932 , 17	5M0/ 881480/E /7G8CAPA COBER	32 , 00
7D0/ 413031/B / AMORTECEDO	1.406 , 47	5N0/ 802570/ / SUPORTE	134 , 00
7P6/ 971162/GR/ CHICOTE P	932 , 17	5N0/ 122291/ / CONEXAO	60 , 91
7D0/ 498625/ / ROLAMENTO	738 , 05	5N0/ 122073/L / MANGUEIRA	184 , 60
7P6/ 971162/P / CHICOTE P	831 , 95	5N0/ 121447/M / MANGUEIRA	60 , 79
7E0/ 412249/ / ROLAMENTO	101 , 76	5N0/ 121447/L / MANGUEIRA	73 , 68
7E0/ 422154/D / BOMBA	2.913 , 08	5N0/ 121447/K / MANGUEIRA	78 , 20
7E0/ 422154/E / BOMBA	2.417 , 24	5N0/ 121284/ / CONDUTOR A	62 , 22
7P6/ 971204/A / CHICOTE	787 , 87	5N0/ 121341/A / COBERTURA	92 , 43
7P6/ 971204/C / CHICOTE	787 , 87	5M0/ 885398/B /82VCAPA COBER	1 , 71
7E5/ 513029/A / AMORTE.GAS	1.206 , 87	5M0/ 885397/ /95TTAMPAO	2 , 09
7P6/ 971228/F / CHICOTE P	1.132 , 46	5M0/ 885397/ /82VTAMPAO	2 , 28
7P6/ 971349/ / CHICOTE P	385 , 24	5M0/ 885389/ / CANTONEIRA	28 , 67
7P6/ 971365/ / CHICOTE	1.000 , 60	5M0/ 885376/P / ASSENTO	767 , 49
7P6/ 971366/ / CHICOTE	1.000 , 60	5M0/ 885375/R / ASSENTO	971 , 31
7P6/ 971384/B / CHICOTE	533 , 30	5M0/ 885371/ / CANTONEIRA	119 , 96
7P6/ 971565/ / CHICOTE	1.227 , 52	5M0/ 885093/E /9B9ALCA	71 , 86
7H0/ 407361/A / ALAVANCA	338 , 05	5M0/ 885093/F /9B9ALCA	71 , 86
7H0/ 412303/A / BATENTE	145 , 56	481/ 612363/ / BUCHA	2 , 06
7H0/ 419081/ / MANCAL	89 , 44	447/ 971843/B / SUPORTE	31 , 16
7P6/ 971565/A / CHICOTE	1.227 , 52	477/ 971851/ / CLIP	1 , 42
7P6/ 971565/B / CHICOTE	1.227 , 52	447/ 911921/ / RECEPTACUL	14 , 33
7P6/ 971565/C / CHICOTE	1.227 , 52	447/ 857991/J / PLA DESGAS	38 , 71
7H0/ 419803/F / BARRA DIR	853 , 16	431/ 971995/B / RECEPTACUL	- , 11
7H0/ 422817/D / TERMINAL	455 , 09	431/ 971848/B / CLIP	- , 28
7L0/ 407077/ / MANCALBORR	89 , 07	431/ 971848/C / CLIP	- , 71
7P6/ 971565/D / CHICOTE	1.227 , 52	431/ 971908/ / BUCHA	20 , 84
7P6/ 971584/A / CHICOTE	270 , 27	431/ 971995/ / RECEPTACUL	- , 71
7P6/ 971584/B / CHICOTE	270 , 27	431/ 955465/A / VEDACAO	12 , 80
7P6/ 971592/A / ALOJAMENTO	16 , 62	3C0/ 817121/A / TRAVESSA	733 , 38
7P6/ 971610/AG/ CHICOTE	5.023 , 37	3C0/ 815948/ / SUPORTE	75 , 45
7P6/ 971693/ / CHICOTE	512 , 12	3C0/ 813746/ / SUPORTE	66 , 26
7P6/ 971694/F / CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 803234/ / TRAVESSA	616 , 90
7P6/ 971694/G / CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 803233/ / TRAVESSA	616 , 90
7P6/ 971797/ / CONDUTOR	95 , 84	3C0/ 511409/A / ESTABILIZA	684 , 16
7PP/ 907275/F / SENSOR	512 , 06	3C0/ 511409/D / ESTABILIZA	687 , 80
7PP/ 907275/G / SENSOR	512 , 05	6Q0/ 071490/ /666RODA	3.095 , 32
7PP/ 907283/ / RECEPTOR	552 , 43	6Q0/ 121064/N / TUBO	470 , 47
6Q0/ 971220/ / PONTE	300 , 76	6Q0/ 071128/A / PORT.BICIC	692 , 02
6Q0/ 971228/B / CHICOTE P	586 , 42	3C0/ 881805/JN/YWXREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971228/F / CHICOTE P	31 , 09	3C0/ 881406/BA/VBTREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971235/ / CHICOTE	280 , 08	3C0/ 881805/JN/YWYREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971235/B / CHICOTE	336 , 72	3C0/ 881805/JS/YXJREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971235/J / CHICOTE	334 , 18	3C0/ 881406/BA/VBUREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971260/ / RETENTOR	28 , 90	3C0/ 881085/ / CABO CONEC	29 , 21
6Q0/ 971349/CE/ CHICOTE P	1.265 , 40	3C0/ 881085/A / CABO CONEC	26 , 32
6Q0/ 971349/CF/ CHICOTE P	525 , 78	3C0/ 881091/ / ALAVANCA	96 , 86
6Q0/ 971349/CH/ CHICOTE P	1.049 , 31	3C0/ 881063/A /9B9BATENTE	2 , 75
6Q0/ 971349/GB/ CHICOTE P	1.513 , 95	3C0/ 881805/JS/YXHREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971411/ / SENSOR	1.139 , 45	3C0/ 881806/NR/KWAREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 971584/A / CHICOTE	468 , 57	3C0/ 885902/Q /17UAPOIO	1.429 , 27
6Q0/ 971584/B / CHICOTE	411 , 92	3C0/ 885902/S /FATAPOIO	2.430 , 80
6Q0/ 971611/B / CONDUTOR	32 , 00	3C0/ 885902/S /PYUAPOIO	2.430 , 80
6Q0/ 971611/C / CONDUTOR	31 , 27	3C0/ 885902/S /SWRAPOIO	2.430 , 80
6Q0/ 971615/BA/ PRESILHA	25 , 10	3C0/ 885902/T /A64APOIO	1.429 , 27
6Q0/ 971757/ / CINTOS	174 , 53	3C0/ 885902/T /19XAPOIO	1.429 , 27
6Q0/ 971757/A / CINTOS	177 , 34	3C0/ 971897/ / CLIP	6 , 49
6Q0/ 971839/ / COBERTURA	29 , 17	3C0/ 972725/ / RECEPTACUL	33 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AF/ 945308/E / LANTERNA	1.101 , 04	3C0/ 864337/ / CAPA COBER	22 , 61
3B0/ 898571/ /GRUPROTECAO	717 , 46	3C0/ 864320/F /7R3CONSOLE	645 , 32
3B0/ 898572/ /GRUPROTECAO	721 , 66	3C0/ 853671/A /UZLGRADE	1.067 , 17
3B0/ 898573/ /GRUPROTECAO	652 , 05	6Q0/ 513161/A / ANEL	26 , 51
3B0/ 898574/ /GRUPROTECAO	589 , 11	6Q0/ 512131/C / BATENTE	114 , 36
3B5/ 998026/A / LUZ DE PLA	80 , 57	6Q0/ 511115/CP/ MOLA	521 , 32
3C0/ 010485/ / ETIQUETA	32 , 54	6Q0/ 411333/B / BRACADEIR	34 , 32
3C0/ 010606/Q / ETIQUETA	42 , 48	6Q0/ 411334/A / BRACADEIR	36 , 65
3C0/ 010627/P / ETIQUETA	4 , 42	6Q0/ 411334/B / BRACADEIR	34 , 32
3C0/ 010793/N / ETIQUETA	25 , 48	6Q0/ 412103/C / PRATO MOLA	25 , 50
3C0/ 805983/ / COBERTURA	68 , 82	6Q0/ 411333/A / BRACADEIR	36 , 65
3C0/ 805984/ / COBERTURA	68 , 82	6Q0/ 411314/R / MANCAL	36 , 08
3C0/ 861597/ / PEDRADESLI	61 , 78	6Q0/ 253461/B / SUPORTE	79 , 02
3C0/ 861598/ / PEDRADESLI	61 , 78	6Q0/ 199111/K / CONSOLE	79 , 38
3C0/ 898890/ / SPOILER	201 , 97	6Q0/ 199111/Q / CONSOLE	85 , 59
3C0/ 927111/ /REHTECLA	120 , 39	6Q0/ 121449/B / MANGUEIRA	154 , 30
3C0/ 959581/B /47HINTERRUPTO	308 , 84	6Q0/ 121467/B / CONDUTOR A	116 , 67
3C0/ 959582/B /47HINTERRUPTO	337 , 42	6Q0/ 121619/ / CONECTOR	61 , 08
1K0/ 963553/ / SISTEMA	316 , 76	6Q0/ 121438/D / CONECTOR	86 , 75
6Q0/ 959591/B / MOTOR	3.305 , 08	3C0/ 898191/ / SECADOR	428 , 05
6Q0/ 959613/A /Y20POTENCIOME	619 , 10	3C0/ 885943/ /9B9COBERTURA	92 , 71
6Q0/ 959811/A /000MOTOR	2.278 , 94	3C0/ 885943/A /9B9COBERTURA	92 , 71
6Q0/ 959811/A /01HMMOTOR	2.113 , 58	3C0/ 886177/A / SUPORTE	162 , 87
5U7/ 012720/RA/ LITERATURA	94 , 54	3C0/ 886193/A / BRACADEIR	31 , 38
5Z0/ 010766/Q / ETIQUETA	4 , 64	3C0/ 881806/PM/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 010766/R / ETIQUETA	4 , 04	3C0/ 881806/PM/TDFREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 010771/G / ETIQUETA	4 , 03	3C0/ 881806/PQ/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 010771/H / ETIQUETA	4 , 04	3C0/ 881806/PQ/XDEREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012001/HP/ Literatura de	40 , 86	3C0/ 881806/PQ/XDFREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012095/C / MANUAL	5 , 40	3C0/ 881806/PS/FATREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012095/D / MANUAL	5 , 40	3C0/ 881806/PS/PYUREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012095/E / MANUAL	5 , 40	3C0/ 881806/PM/KWAREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012720/CA/ MANUAL	5 , 35	3C0/ 881806/NR/TDFREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012759/CA/ MANUAL	5 , 35	3C0/ 881806/NR/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012763/CB/ MANUAL	5 , 35	3C0/ 881406/BN/YXEREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 012766/CA/ MANUAL	5 , 35	3C0/ 881406/BN/YXDREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 959811/B / MOTOR	908 , 71	3C0/ 881406/BN/YXCVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 959812/A /000MOTOR	2.278 , 94	3C0/ 881406/BM/YWLREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 959812/A /01HMMOTOR	2.142 , 58	3C0/ 881406/BM/YWKREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 959812/B / MOTOR	908 , 71	3C0/ 881256/J / ALMOFADA	13.310 , 73
6Q0/ 959831/ /9B9INTERRUPTO	47 , 99	3C0/ 881256/F / ALMOFADA	13.310 , 73
6Q0/ 959859/ /01CINTERRUPTO	56 , 79	3C0/ 864452/ /THHTAPETE	264 , 96
5Z0/ 012766/CB/ MANUAL	5 , 35	3C0/ 864451/ /THHTAPETE	264 , 96
6Q0/ 962103/A / MICROINTER	603 , 89	3C0/ 864369/ / CLIP	4 , 11
5Z0/ 721059/B / PEDALEMBRA	146 , 84	3C0/ 864376/F /1QBMOLDURA	294 , 31
6Q0/ 962109/ /B41TECLA	149 , 14	3C0/ 864376/F /7R3MOLDURA	294 , 31
6Q0/ 962109/B /20HTECLA	356 , 48	3C0/ 853855/B /9B9REVESTIMEN	542 , 32
6Q0/ 971065/ / CHICOTE	341 , 80	6Q0/ 601025/AD/8Z8RODA	2.288 , 41
6Q0/ 971125/D / CHICOTE P	192 , 61	6Q0/ 513425/ / TUBO	25 , 50
6Q0/ 971126/C / CHICOTE P	224 , 04	6Q0/ 513269/C / CAPA PROTE	26 , 51
6Q0/ 971145/Q / CHICOTE	192 , 61	6Q0/ 298260/ / JG.CONEXAO	141 , 10
6Q0/ 971147/AC/ CHICOTE	227 , 25	6Q0/ 199111/R / CONSOLE	404 , 00
6Q0/ 971147/AL/ CHICOTE	334 , 66	6Q0/ 122051/CA/ MANGUEIRA	396 , 59
6Q0/ 971147/G / CHICOTE	165 , 28	6Q0/ 122051/AM/ MANGUEIRA	128 , 28
5Z0/ 723913/ / BATENTE	27 , 18	3C0/ 972822/C / PRESILHA	16 , 47
WUR/ 000159/ / ARR VED AL 76	1 , 02	3C0/ 972735/ / RECEPTACUL	20 , 59
2H0/ 980551/ / CAMERA	2.836 , 34	3C0/ 972733/ / RECEPTACUL	16 , 63
2H0/ 980554/ / COBERTURA	31 , 28	6Q0/ 411305/AN/ ESTABILIZA	629 , 64
2H0/ 980561/ /9B9SUPORTE	69 , 18	6Q0/ 411105/T / MOLA	102 , 85
2H0/ 998219/ / JG REPARO	763 , 52	6Q0/ 411105/S / MOLA	122 , 79
2H0/ 998219/A / JG REPARO	1.343 , 52	6Q0/ 253209/AK/ SILENCIOSO	1.200 , 08
2H1/ 880267/B /75RCOBERTURA	873 , 05	6Q0/ 253144/G / SUPORTE	181 , 16
2H1/ 880267/B /JM3COBERTURA	873 , 05	6Q0/ 253201/E / TUBO	698 , 84
2H1/ 905217/ /REHBOTAO	34 , 89	6Q0/ 253144/F / SUPORTE	42 , 24

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H1/ 905217/A /REHBOTAO	31 , 94	6Q0/ 145845/ / MANGUEIRA	316 , 73
2H1/ 905217/B /REHBOTAO	25 , 02	6Q0/ 145838/Q / MANGUEIRA	439 , 17
2H2/ 805603/ / CHAPA	220 , 79	6Q0/ 145838/P / MANGUEIRA	488 , 36
2H5/ 801231/ / ALOJAMENTO	764 , 63	6Q0/ 145834/F / MANGUEIRA	439 , 17
2H5/ 801967/ / ALOJAMENTO	210 , 83	6Q0/ 121438/A / CONECTOR	38 , 65
2H5/ 802133/ / ISOLAMENTO	25 , 94	6Q0/ 121407/B / RESERVATOR	135 , 57
2H5/ 803017/P / MOLDURA	74.362 , 16	3C0/ 971865/A / CONDUTOR	22 , 77
2H5/ 803379/ / SUPORTE	249 , 92	3C0/ 971848/F / PRESILHA	65 , 71
2H5/ 803887/ / SUPORTE	388 , 49	3C0/ 971848/E / PRESILHA	46 , 84
2H5/ 803888/ / SUPORTE	388 , 49	3C0/ 971839/G / TAMPA	33 , 70
2H5/ 807627/B /9B9PLACA FECH	51 , 39	3C0/ 971845/B / SUPORTE	22 , 77
2H5/ 807628/B /9B9PLACA FECH	51 , 39	3C0/ 971845/D / SUPORTE	22 , 77
2H5/ 809290/ / COLUNA D	1.669 , 16	3C0/ 971839/E / TAMPA	38 , 06
2H5/ 809290/A / COLUNA D	1.798 , 05	3C0/ 971839/ / COBERTURA	39 , 21
2H5/ 809419/ / REFORCO	110 , 39	3C0/ 959653/B / ANEL	678 , 10
2H5/ 809420/ / REFORCO	110 , 39	3C0/ 959653/ / ANEL	678 , 10
2H5/ 809589/ / OLHAL	54 , 96	3C0/ 959624/E /REHTAMPAO	46 , 06
2H5/ 809589/A / OLHAL	160 , 21	3C0/ 959623/C /REHTAMPAO	46 , 06
2H5/ 810084/ /GRUPAINEL	4.433 , 86	3C0/ 959624/C /REHTAMPAO	46 , 06
2H5/ 810202/A / SUPORTE	209 , 53	3C0/ 959624/D /REHTAMPAO	46 , 06
2H5/ 810229/B / TRAVESSA	531 , 97	3C0/ 959623/B /REHTAMPAO	46 , 06
2H5/ 810229/D / SUPORTE	1.993 , 03	3C0/ 920871/DX/Z03INSTRUMENT	4.024 , 22
2H5/ 810229/E / TRAVESSA	3.168 , 30	3C0/ 920870/PX/Z01INSTRUMENT	4.082 , 81
2H5/ 810259/ / REFORCO	182 , 95	3C0/ 885873/D /6ACESPUMA	858 , 40
2H5/ 810341/A / SUPORTE	291 , 82	3C0/ 885873/D /42VESPUMA	858 , 40
6QE/ 972154/ / PORCA	1 , 36	3C0/ 885873/D /41UESPUMA	858 , 40
6R0/ 907511/D / SERVOMOTO	1.241 , 79	3C0/ 885873/A /7C7ESPUMA	858 , 40
6R0/ 937548/C / CAIXA	372 , 42	3C0/ 885873/ /18WESPUMA	447 , 48
6R0/ 937629/ / FUSIVEL	161 , 36	3C0/ 885873/A /E74ESPUMA	858 , 40
6R0/ 941531/F /APVINTERRUPTO	678 , 80	3C0/ 885873/A /19SESPUMA	858 , 40
6Q0/ 941333/C /9B9REGULADOR	315 , 54	3C0/ 881806/LH/XDFREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 941334/ /9B9REGULADOR	163 , 09	6Q0/ 121447/AK/ MANGUEIRA	154 , 30
6Q0/ 941531/AA/20HINTERRUPTO	871 , 62	6Q0/ 121447/BG/ MANGUEIRA	90 , 12
6Q0/ 941531/B /20HINTERRUPTO	173 , 90	3C0/ 971930/B / SUPORTE	8 , 47
6Q0/ 941531/H /20HINTERRUP.	128 , 86	3C0/ 971896/D / CONDUTOR	22 , 77
6Q0/ 941531/M /20HINTERRUPTO	1.281 , 69	3C0/ 971896/C / CONDUTOR	22 , 77
6Q0/ 941531/N /20HINTERRUPTO	1.281 , 69	3C0/ 971896/B / PRESILHA	13 , 67
6Q0/ 941531/P /20HINTERRUPTO	1.281 , 69	3C0/ 971882/ / PROTECAO	18 , 40
6Q0/ 941531/T /20HINTERRUPTO	482 , 48	3C0/ 971866/A / CONDUTOR	22 , 77
6Q0/ 941828/B / PORTA FUSI	224 , 31	3C0/ 971866/ / CONDUTOR	25 , 01
6Q0/ 945511/ / INTERRUPTO	137 , 70	3C0/ 971858/A / CHAPA	82 , 13
6Q0/ 947291/A /71NLUZ INTERN	300 , 69	3C0/ 971858/B / SUPORTE	67 , 29
6Q0/ 947291/B /82VLUZ INTERN	241 , 03	3C0/ 971865/ / CONDUTOR	25 , 01
6Q0/ 951171/C / SENSOR	868 , 30	3C0/ 959654/ / SENSOR	996 , 31
6Q0/ 951171/D / SENSOR	1.273 , 90	3C0/ 927347/A / SUPORTE	79 , 96
6Q0/ 951253/ / RELE	82 , 06	3C0/ 927121/E /REHTECLA	120 , 39
6Q0/ 953235/A /9B9INTERRUPTO	52 , 89	3C0/ 885902/Q /18WAPPIO	1.429 , 27
6Q0/ 953236/C / MICROINTER	304 , 43	3C0/ 885902/R /TDFAPPIO	2.430 , 80
6Q0/ 953236/E / MICROINTER	330 , 75	3C0/ 885873/D /70CESPUMA	858 , 40
6Q0/ 953503/BD/01CINTERRUPTO	732 , 04	3C0/ 881805/JN/YWWREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 953503/CF/9B9INTERRUPTO	757 , 55	3C0/ 881406/BA/VBSREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 953503/CG/9B9INTERRUPTO	450 , 17	3C0/ 880742/E / AIRBAG	3.420 , 92
6Q0/ 953503/DK/9B9INTERRUPTO	676 , 87	3C0/ 864263/F /20VCOBERTURA	360 , 47
6Q0/ 953503/EK/9B9INTERRUPTO	1.029 , 91	3C0/ 864263/C /55WCOBERTURA	917 , 58
6Q0/ 953503/EL/9B9INTERRUPTO	934 , 89	3C0/ 864263/C /46XCOBERTURA	917 , 58
6Q0/ 953513/AF/9B9INTERRUPTO	1.048 , 66	3C0/ 864254/B / CANAL AR	133 , 25
6Q0/ 953513/D /9B9INTERRUPTO	833 , 88	3C0/ 864263/ /45TCOBERTURA	419 , 17
6Q0/ 953513/E /9B9INTERRUPTO	955 , 73	3C0/ 864249/D /9B9COBERTURA	219 , 28
6Q0/ 953513/F /9B9INTERRUPTO	939 , 51	3C0/ 864249/C /TKKCOBERTURA	209 , 14
6Q0/ 953513/G /9B9INTERRUPTO	1.060 , 72	3C0/ 858069/AG/20VCOBERTURA	778 , 15
6Q0/ 959433/E /000UNID.COMAN	2.665 , 06	3C0/ 857967/ /1QBADORNO	202 , 90
6Q0/ 959433/E /05BUNID.COMAN	2.418 , 02	3C0/ 857967/ /7R3ADORNO	197 , 45
6Q0/ 959433/E /05RUNID.COMAN	1.840 , 20	3C0/ 858063/G /3F4COBERTURA	75 , 71
6Q0/ 959433/E /062UNID.COMAN	2.503 , 03	3C0/ 858069/AE/Z88COBERTURA	340 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 971092/ / CHICOTE	39.687 , 07	3C0/ 853666/ /9B9GRADE	83 , 97
2H0/ 971127/A/ CHICOTE	166 , 42	6Q0/ 511115/CQ/ MOLA	521 , 32
2H0/ 971127/B/ CHICOTE	267 , 91	6Q0/ 511115/AE/ MOLA	588 , 01
2H0/ 971127/C/ CHICOTE	1.372 , 84	6Q0/ 511115/AH/ MOLA	150 , 80
7P6/ 971161/EA/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 411314/P / MANCAL	45 , 24
7P6/ 971161/EE/ CHICOTE P	1.196 , 17	3C0/ 898380/ / JG.JUNTA	69 , 21
1SB/ 853537/ /BI3FOLHA	35 , 78	3C0/ 881406/CG/ZRDREVESTIMEN	4.286 , 54
1SB/ 853537/A/AI2FOLHA	35 , 78	3C0/ 881406/CG/ZRCREVESTIMEN	4.286 , 54
6R0/ 501541/B/ MANCABORR	62 , 09	3C0/ 881406/CB/VBQREVESTIMEN	4.286 , 54
701/ 407077/A/ MANCABORR	107 , 72	3C0/ 881406/CG/VJYREVESTIMEN	4.286 , 54
701/ 407087/ / MANCABORR	107 , 72	3C0/ 881406/CB/VBPREVESTIMEN	4.286 , 54
701/ 407135/A/ CASQUILHO	646 , 57	3C0/ 881314/A /9B9REVESTIMEN	301 , 35
701/ 407136/A/ CASQUILHO	646 , 57	3C0/ 881317/ /30TREVESTIMEN	301 , 35
701/ 407187/B/ ROTULASUS	405 , 82	3C0/ 881317/ /7G8REVESTIMEN	301 , 35
701/ 407303/ / BATENTE	72 , 54	3C0/ 881314/A /31XREVESTIMEN	301 , 35
701/ 411041/D/ MANCAL	49 , 36	3C0/ 881314/A /30TREVESTIMEN	301 , 35
701/ 411197/ / MANCAL	61 , 25	3C0/ 881314/ /9B9REVESTIMEN	301 , 35
701/ 419081/A/ MANCAL	49 , 36	3C0/ 881313/A /9B9REVESTIMEN	301 , 35
7P6/ 971161/EJ/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 881314/ /30TREVESTIMEN	301 , 35
7P6/ 971161/EQ/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 881314/ /31XREVESTIMEN	301 , 35
7P6/ 971161/F/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 867150/C /RYP COBERTURA	269 , 70
7P6/ 971161/FL/ CHICOTE P	887 , 56	3C0/ 867150/B /9B9 COBERTURA	208 , 25
7P6/ 971161/FM/ CHICOTE P	887 , 56	3C0/ 867149/C /UJCCOBER TURA	257 , 67
7P6/ 971161/GA/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 867150/B /7G8 COBERTURA	200 , 34
7P6/ 971161/GB/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 867149/C /UBN COBERTURA	257 , 67
701/ 501131/ / MANCABORR	85 , 52	3C0/ 867149/C /TEW COBERTURA	269 , 70
701/ 511413/ / MANCAL	26 , 65	3C0/ 867149/C /RYP COBERTURA	269 , 70
701/ 511417/ / BRACADEIR	67 , 63	3C0/ 858341/H /45TCOBER TURA	81 , 09
701/ 513031/N/ AMORTE.GAS	1.436 , 67	3C0/ 858341/J /20VCOBER TURA	283 , 09
7P6/ 971161/GG/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 853934/ / REBITE	- , 96
7P6/ 971161/GH/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 601149/G /GRBTAMPAO	43 , 24
7P6/ 971161/GJ/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 419579/A / BUCHA	18 , 34
7P6/ 971161/GR/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 419579/B / BUCHA	189 , 83
7P6/ 971161/LH/ CHICOTE P	873 , 66	6Q0/ 419660/ / ANEL	52 , 92
7D0/ 407140/A/ MANCABORR	222 , 12	6Q0/ 407256/S / CAIXA	1.088 , 12
7D0/ 407183/ / MANCABORR	130 , 90	6Q0/ 407255/S / CAIXA	1.088 , 12
7P6/ 971161/LK/ CHICOTE P	873 , 66	6Q0/ 199518/A / APOIO	61 , 17
7P6/ 971161/T/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 199517/A / APOIO	61 , 17
7D0/ 407361/ / ALAVANCA	400 , 89	6Q0/ 199167/DL/ SUPORTE	936 , 84
7P6/ 971162/DG/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 199287/H / SUPORTE	291 , 51
7P6/ 971162/EB/ CHICOTE P	831 , 95	6Q0/ 122291/F / CONEXAO	54 , 48
7P6/ 971162/ED/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 973737/ / RECEPTACUL	59 , 76
6R0/ 941531/K/APVCOMUTADOR	411 , 09	3C0/ 973763/A / CAIXA	230 , 36
6R0/ 953236/ / INTERRUPTO	303 , 80	3C0/ 973763/B / CAIXA	241 , 27
6R0/ 955681/ / BOMBA	403 , 78	3C0/ 858341/Q /9ATCOBER TURA	296 , 11
6R0/ 959591/ / MOTOR	2.881 , 70	3C0/ 858341/Q /20VCOBER TURA	296 , 11
2H5/ 810431/ / CHAPA	310 , 87	3C0/ 858341/P /45TCOBER TURA	81 , 09
2H5/ 810432/ / CHAPA	310 , 87	3C0/ 858341/K /55WCOBER TURA	478 , 42
6R0/ 959772/A/ UNIDADE	618 , 22	3C0/ 858341/K /46XCOBER TURA	478 , 42
6R0/ 959801/AP/Z01MOTOR	962 , 84	6Q0/ 609639/B / SUPORTE	55 , 76
6R0/ 959801/BJ/Z01MOTOR	1.058 , 27	6Q0/ 609639/C / SUPORTE	8 , 21
6R0/ 959801/M /Z01MOTOR	1.591 , 74	6Q0/ 609640/A / SUPORTE	22 , 29
6R0/ 959801/M /Z0NMOTOR	1.524 , 77	6Q0/ 423115/F / VEDACAO	55 , 49
6R0/ 959801/M /Z0PMOTOR	1.526 , 26	6Q0/ 423088/ / BRACADEIRA	8 , 24
6R0/ 959801/N /Z01MOTOR	1.525 , 27	6Q0/ 422529/ / VALVULA	81 , 02
6R0/ 959802/BQ/Z05MOTOR	1.483 , 67	6Q0/ 407271/DP/ SEMI EIXO	6.025 , 25
6R0/ 959802/P /Z0KMOTOR	1.654 , 45	6Q0/ 199851/AK/ APOIO	485 , 06
6R0/ 959811/D /Z0EMOTOR	1.654 , 60	6Q0/ 199555/AR/ SUPORTE	557 , 42
6R0/ 959812/D /Z0DMOTOR	1.654 , 45	6Q0/ 127400/H / FILTR COMB	243 , 43
6R1/ 971566/AA/ CHICOTE	1.738 , 56	6Q0/ 122447/CJ/ MANGUEIRA	58 , 82
6RD/ 959591/ / MOTOR	2.861 , 42	3C0/ 998371/ / JG.PECAS	167 , 22
6RU/ 959802/ / MOTOR	1.696 , 86	3C0/ 971095/R / CHICOTE	615 , 93
6U0/ 971883/ / CAPA COBER	- , 83	3C0/ 971051/H / CHICOTE	54.152 , 96
6X0/ 907375/F / UNI.COMAND	10.799 , 67	3C0/ 937546/A / SUPORTE	51 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



6X0/ 937527/ / PORTA RELE	76 , 37	3C0/ 937546/ / SUPORTE	33 , 33
6X0/ 937615/A / PORTA FUSI	149 , 70	3C0/ 937545/ / SUPORTE	33 , 33
6X0/ 937617/D / PORTA FUSI	169 , 49	3C0/ 937545/A / SUPORTE	11 , 50
6X0/ 955119/ / MOTOR	1.142 , 97	3C0/ 937545/B / SUPORTE	51 , 42
2H5/ 810601/ / REFORCO	223 , 88	3C0/ 937524/L / PONTE	60 , 36
6X0/ 959591/E / MOTOR	2.639 , 79	3C0/ 906116/A / SUPORTE	109 , 04
6X0/ 959855/B /01CINTERRUPTO	147 , 79	3C0/ 898625/ / JG.FIXACAO	82 , 14
6X0/ 973825/ / RECEPTACUL	28 , 84	3C0/ 881903/M /UKPAPOIO	1.429 , 27
2H5/ 813089/ /GRULONGARINA	1.001 , 05	3C0/ 881903/R /TCQAPOIO	1.429 , 27
7P6/ 971148/BA/ CHICOTE	932 , 17	3C0/ 881903/AB/TCVAPOIO	2.430 , 80
7P6/ 971148/BC/ CHICOTE	932 , 17	3C0/ 881903/AB/TCWAPOIO	2.430 , 80
7P6/ 971148/C / CHICOTE	887 , 56	3C0/ 881903/C /TDBAPOIO	2.430 , 80
7P6/ 971148/E / CHICOTE	887 , 56	3C0/ 881903/C /TDCAPOIO	2.430 , 80
7P6/ 971148/G / CHICOTE	887 , 56	3C0/ 881903/AB/TCUAPOIO	2.430 , 80
7P6/ 971148/T / CHICOTE	831 , 95	3C0/ 881879/A / APOIO	5.337 , 79
7P6/ 971161/DT/ CHICOTE P	831 , 95	3C0/ 881879/ / APOIO	5.337 , 79
374/ 853707/B / FRISOTETO	22 , 44	3C0/ 881806/QE/TVXREVESTIMEN	4.286 , 54
1SB/ 839477/ /5APVEDACAO	39 , 18	3C0/ 881406/P /VBSREVESTIMEN	4.286 , 54
5U7/ 853710/B /1NNFRISOTETO	39 , 86	3C0/ 881293/A / SUPORTE	187 , 26
5Z0/ 612041/N / TUBO	39 , 78	3C0/ 881286/ / CANTONEIRA	202 , 34
5X7/ 853787/ / GUARNICAO	21 , 34	3C0/ 881256/L / ALMOFADA	13.310 , 73
1SB/ 839431/ /5APTRILHO	141 , 92	3C0/ 864523/ /9B9SUPORTE	1 , 91
5Z4/ 831721/E /1NNVEDACAO	51 , 74	3C0/ 867149/B /7G8COBERTURA	200 , 34
2H0/ 254700/E / FILTRO	15.445 , 60	3C0/ 867149/B /9B9COBERTURA	208 , 25
06K/ 115243/L / VALVULA	262 , 22	3C0/ 864521/ /71NCAPA COBER	2 , 17
377/ 412131/ / BATENTE	21 , 11	3C0/ 864521/ /5J6CAPA COBER	2 , 17
030/ 109423/ / PC COMPENS	95 , 07	3C0/ 864521/ /H68CAPA COBER	2 , 09
1K0/ 121251/CD/ RADIADOR	1.291 , 92	3C0/ 858336/K /44SCOBERTURA	86 , 22
2H0/ 881901/AT/70TAPOIO	1.404 , 73	3C0/ 853856/D /GRUREVESTIMEN	3.135 , 10
6QE/ 898100/ / JG.MECANIS	335 , 50	3C0/ 853856/B /9B9REVESTIMEN	542 , 32
5Z0/ 858560/B /9B9COBERTURA	47 , 47	3C0/ 853855/D /GRUREVESTIMEN	3.135 , 10
5Z0/ 419091/BL/GCXVOLANTE	1.706 , 79	6Q0/ 601147/M /YSWCALOTA	56 , 70
079/ 105561/G / CASQUILHO	137 , 56	6Q0/ 601147/L /GJWCALOTA	65 , 84
04E/ 105269/D / VOLANTE	448 , 00	6Q0/ 601147/L /YSWCALOTA	59 , 22
04E/ 105269/E / VOLANTE	400 , 14	6Q0/ 601147/M /GJWCALOTA	65 , 32
06L/ 109259/C / MAGNETO	377 , 79	6Q0/ 419249/D / SUPORTE	370 , 51
06H/ 127025/Q / BOMBA COMB	2.197 , 22	6Q0/ 419091/L /01CVOLANTE	1.139 , 78
06A/ 103175/ / VALVULA	155 , 58	6Q0/ 419091/K /E74VOLANTE	1.864 , 17
5U6/ 853706/ /1NNFRISOTETO	75 , 84	6Q0/ 419091/AA/E74VOLANTE	2.861 , 20
5U6/ 945095/ / LANTERNA	331 , 63	6Q0/ 419091/AC/ULLVOLANTE	4.285 , 02
5U6/ 945095/AE/ LANTERNA	287 , 89	6Q0/ 298260/A / JG.CONEXAO	181 , 94
5U6/ 945095/AK/ LANTERNA	287 , 35	6Q0/ 407151/L / BARRA	301 , 32
5U6/ 945095/AL/ LANTERNA	287 , 35	6Q0/ 199287/L / SUPORTE	410 , 01
1J0/ 121205/B /B41DEFLETOR	610 , 02	6Q0/ 199167/DG/ SUPORTE	909 , 16
1J0/ 121253/AD/ RADIADOR	1.241 , 12	6Q0/ 122101/BL/ MANGUEIRA	905 , 03
1J0/ 121253/AT/ RADIADOR	1.716 , 64	6Q0/ 122109/H / MANGUEIRA	498 , 47
1J0/ 121253/Q / RADIADOR	555 , 50	3C0/ 973119/C / RECEPTACUL	7 , 44
5U6/ 945095/D / LANTERNA	328 , 53	3C0/ 973119/B / RECEPTACUL	7 , 44
5U6/ 945095/F / LANTERNA	356 , 17	3C0/ 972977/ / CAIXA	65 , 11
5U6/ 945095/G / LANTERNA	384 , 80	3C0/ 972977/A / CAIXA	60 , 82
1J0/ 121253/S / RADIADOR	1.571 , 25	3C0/ 973119/A / RECEPTACUL	7 , 44
1J0/ 199262/CL/ SUPORTE	911 , 94	3C0/ 972841/ / TAMPAO	6 , 44
5U6/ 945095/N / LANTERNA	380 , 55	3C0/ 972837/ / CONDUTOR	11 , 50
1J0/ 199429/ / MANCALBORR	136 , 28	3C0/ 972822/D / MONTAGEM	7 , 02
6N0/ 412249/C / ROLAMENTO	107 , 04	3C0/ 959843/A / GUARDAPO	51 , 42
6Q0/ 413031/BD/ AMORTECEDO	377 , 04	3C0/ 959815/ / BOTAO	46 , 06
6QE/ 857806/B /HCPCINTO 3 PT	1.392 , 28	3C0/ 973721/ / PORTA RELE	45 , 12
1H0/ 199609/B / MANCALBORR	578 , 75	3C0/ 973704/ / RECEPTACUL	58 , 69
1H0/ 199609/F / MANCALBORR	578 , 75	3C0/ 973332/C / CAIXA	4 , 58
6QE/ 863533/ /B41MANCAL	46 , 68	3C0/ 973332/B / CAIXA	4 , 58
1H0/ 199609/G / MANCALBORR	858 , 46	3C0/ 963553/ / SISTEMA	316 , 76
6QE/ 880201/F /81UAIRBAG	847 , 84	3C0/ 959817/ /9B9CAPA	47 , 30
1HM/ 121253/D / RADIADOR	1.529 , 51	3C0/ 937524/G / PONTE	60 , 36
6QE/ 513025/C / AMORTE.GAS	358 , 31	3C0/ 898877/ / JG.FIXACAO	22 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 880201/G /81UAIRBAG	523 , 95	3C0/ 898623/ / JG.FIXACAO	47 , 66
6QE/ 880201/H /81UAIRBAG	515 , 80	3C0/ 898619/ / JG.FIXACAO	179 , 51
1J0/ 010212/ / ETIQUETAID	7 , 30	3C0/ 898617/ / JG.FIXACAO	85 , 48
7E5/ 413031/C / AMORTE.GAS	1.356 , 99	3C0/ 898304/C / CUBA	216 , 44
1K0/ 919051/BS/ UNIDADE	1.345 , 07	3C0/ 881806/QE/TVYREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 919051/L / UNIDADE	1.122 , 76	3C0/ 881806/QF/EWUREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 919052/B / SENSOR	166 , 78	3C0/ 881806/QF/RCYREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z0/ 919673/G / SENSOR	355 , 12	3C0/ 881806/QF/SWPREVESTIMEN	4.286 , 54
7X0/ 906034/B / UNID.COMAN	1.248 , 24	3C0/ 881806/QE/TVWREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 953513/1 /999INTERRUPTO	127 , 10	3C0/ 881806/QD/TWUREVESTIMEN	4.286 , 54
325/ 513029/10/ AMORTECEDC	266 , 67	3C0/ 881806/QD/TVUREVESTIMEN	4.286 , 54
331/ 513029/8 / AMORTECEDC	230 , 07	3C0/ 881806/QD/TVTREVESTIMEN	4.286 , 54
327/ 941058/1 / FAROL	277 , 59	3C0/ 881806/PS/SWRREVESTIMEN	4.286 , 54
325/ 711552/1 / SUPORTE	101 , 62	3C0/ 881805/KK/RCYREVESTIMEN	4.358 , 06
325/ 711551/1 / SUPORTE	73 , 80	3C0/ 881406/CB/VBNREVESTIMEN	4.286 , 54
237/ 943021/1 / LUZ DE PLA	47 , 03	3C0/ 881406/CA/VQLREVESTIMEN	4.286 , 54
1J0/ 010263/J / ETIQUETA	1 , 94	3C0/ 881406/CA/VQKREVESTIMEN	4.286 , 54
1J0/ 010263/N / ETIQUETA	2 , 47	3C0/ 881406/BS/VBXREVESTIMEN	4.286 , 54
1J0/ 010263/P / ETIQUETA	7 , 46	3C0/ 881406/BS/VBYREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 885901/BB/GT7CABECA	161 , 49	3C0/ 881406/CA/VQJREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 885901/P /5C7CABECA	221 , 60	3C0/ 881406/BS/VBWREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 885921/S /BW4REVESTIMEN	121 , 95	3C0/ 881406/BR/XDCREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 886161/ / SUPORTE	24 , 67	3C0/ 881406/BR/XDBREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 886162/ / SUPORTE	24 , 67	3C0/ 881406/BR/XDAREVESTIMEN	4.286 , 54
6QE/ 898099/ / JG.MECANIS	335 , 50	3C0/ 881314/ /7G8REVESTIMEN	301 , 35
6QE/ 898099/A / JG.MECANIS	409 , 18	3C0/ 881313/A /7G8REVESTIMEN	301 , 35
06J/ 100038/J / MOTOR BAS.	54.673 , 98	3C0/ 881313/A /30TREVESTIMEN	301 , 35
6QE/ 919052/B / SENSOR	228 , 95	3C0/ 881313/ /9B9REVESTIMEN	301 , 35
5W0/ 853686/ /61VFAIXA	87 , 37	3C0/ 881313/ /7G8REVESTIMEN	301 , 35
5W0/ 853686/A /60UFAIXA	55 , 96	3C0/ 881313/ /30TREVESTIMEN	301 , 35
5W0/ 853686/A /61VFAIXA	63 , 99	3C0/ 881405/DL/XDAREVESTIMEN	4.286 , 54
5W4/ 853495/ /GRUPROTECAO	75 , 39	3C0/ 881405/DG/YXEREVESTIMEN	4.286 , 54
5W4/ 853496/ /GRUPROTECAO	75 , 39	3C0/ 881405/DL/XDBREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853685/D /CK3FAIXA	100 , 02	3C0/ 881805/CK/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853685/D /CL4FAIXA	123 , 22	3C0/ 881405/DG/YXCAREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853685/E /CD2FAIXA	60 , 97	3C0/ 881405/DG/YXDREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853685/E /CK3FAIXA	60 , 97	3C0/ 881405/DB/YWLREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/E /CL4FAIXA	47 , 28	3C0/ 877231/ / MANGUEIRA	38 , 95
5W7/ 853685/E /CL4FAIXA	47 , 28	3C0/ 868760/A / ISOLAMENTO	11 , 31
5W7/ 853686/B / FAIXA	39 , 49	3C0/ 881805/CK/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/C / FAIXA	59 , 18	3C0/ 881805/CK/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/D /CD2FAIXA	100 , 31	3C0/ 881806/JM/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/D /CK3FAIXA	100 , 02	3C0/ 881806/JM/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/D /CL4FAIXA	123 , 22	3C0/ 881806/JM/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
5W7/ 853686/E /CD2FAIXA	47 , 28	3C0/ 919299/ / TOMADA	78 , 25
5W7/ 853686/E /CK3FAIXA	60 , 97	3C0/ 955103/A / CILINDRO	290 , 42
1K0/ 121253/AN/ RADIADOR	1.392 , 44	3C0/ 955104/A / CILINDRO	276 , 86
5G4/ 881806/DQ/AZYREVESTIMEN	2.000 , 33	3C0/ 955109/C /GRUCAPA COBER	60 , 82
8K0/ 831401/G / DOBRADICA	280 , 51	3C0/ 971446/K / PRESILHA	11 , 50
026/ 103634/8 / TUBO	36 , 40	3C0/ 868759/A / ISOLAMENTO	11 , 31
5N0/ 839016/ / FECHADURA	470 , 11	3C0/ 868417/F /6K8REVESTIMEN	539 , 65
5X4/ 853808/ /1GRFRISO	39 , 16	3C0/ 863751/ / TAMPÁ	83 , 13
5X4/ 853808/ /71NFRISO	52 , 19	3C0/ 863615/ / SUPORTE	39 , 77
5U4/ 831056/D /CTRPORTA	1.424 , 20	3C0/ 863559/ / TAMPÁO	2 , 17
03H/ 127025/N / BOMBA COMB	2.260 , 98	3C0/ 863525/ / CANTONEIRA	74 , 40
6Q0/ 122101/AL/ MANGUEIRA	134 , 13	3C0/ 863365/A /7R3COBERTURA	18 , 57
5U0/ 010824/C / ETIQUETA	2 , 13	3C0/ 863416/ /9B9CALCO	33 , 33
237/ 881375/1 / ASSENTO	157 , 26	3C0/ 863453/ / BATENTE	6 , 78
1SB/ 853290/ /041COBERTURA	95 , 47	3C0/ 857635/ /7G8GANCHOPROT	21 , 68
030/ 121131/ / FLANGE	135 , 72	3C0/ 857635/ /Y20GANCHOPROT	21 , 68
107/ 905855/CF/ FECHADURA	1.079 , 25	3C0/ 857593/A /9B9COBERTURA	60 , 04
5C6/ 831056/G / PORTA	2.304 , 93	3C0/ 857552/AF/2F4PARASOL	839 , 60
6Q0/ 122291/E / CONEXAO	51 , 16	3C0/ 857552/AF/3V6PARASOL	839 , 60
5U7/ 864459/G / CAPOTA	1.415 , 04	6Q0/ 423933/B / BRACADEIRA	13 , 45

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1S0/ 853274/B /5APCOBERTURA	18 , 58	6Q0/ 423951/ / SUPORTE	231 , 50
377/ 881294/A /71NCAPA COBER	27 , 73	6Q0/ 423951/A / SUPORTE	8 , 36
1JD/ 199262/A / SUPORTE	730 , 97	6Q0/ 423874/ / BRACADEIR	89 , 63
1JE/ 121253/D / RADIADOR	555 , 51	6Q0/ 423845/F / SUPORTE	441 , 80
1JE/ 820813/ / BOBINA	870 , 41	3C0/ 881405/DR/VQLREVESTIMEN	4.286 , 54
1JM/ 010252/L / ETIQUETA	9 , 97	3C0/ 881405/DL/XDCREVESTIMEN	4.286 , 54
1JM/ 198201/ / JG. FILTRO	31 , 83	3C0/ 877633/ / CALHA	508 , 02
1K0/ 010344/L / ETIQUETA	15 , 81	3C0/ 877651/ / QUEBRA VEN	1.030 , 43
1K0/ 010350/S / ETIQUETA D	7 , 15	3C0/ 864089/B / SUPORTE	364 , 14
1K0/ 010455/E / ETIQUETA	14 , 13	3C0/ 863752/ / TAMPA	83 , 13
1K0/ 010617/A / ETIQUETA	18 , 40	3C0/ 863831/B / ISOLAMENTO	582 , 96
5U6/ 945096/D / LANTERNA	328 , 53	3C0/ 863869/F / ISOLAMENTO	140 , 21
5U6/ 945097/A / LUZ ADICIO	184 , 51	3C0/ 857781/B /95TGUIA	41 , 33
5U7/ 853705/ /1NNFRISOTETO	46 , 13	3C0/ 857781/B /30TGUIA	40 , 39
5U7/ 853705/A /1NNFRISOTETO	39 , 83	3C0/ 853586/ / BUCHA	4 , 31
5U7/ 853705/B /1NNFRISOTETO	14 , 36	3C0/ 853585/ / CLIP	1 , 86
5U7/ 853705/C /1NNFRISOTETO	26 , 96	3C0/ 853455/A /GRUCAPA COBER	55 , 93
5U7/ 853706/ /1NNFRISOTETO	46 , 13	3C0/ 853456/A /GRUCAPA COBER	52 , 70
5U7/ 853706/A /1NNFRISOTETO	39 , 83	6Q0/ 498099/EX/ EIXO TRANS	1.233 , 41
5U7/ 853706/B /1NNFRISOTETO	14 , 36	6Q0/ 498103/A / JUNTA HOMO	1.643 , 15
5U7/ 853706/C /1NNFRISOTETO	26 , 96	6Q0/ 423951/C / SUPORTE	7 , 89
5U7/ 853709/A /1NNFRISOTETO	7 , 67	6Q0/ 411105/AB/ MOLA	125 , 17
5U7/ 853710/ /1NNFRISOTETO	25 , 89	6Q0/ 407623/B / DISCO CENT	4 , 23
5U7/ 853710/A /1NNFRISOTETO	7 , 67	6Q0/ 407623/E / DISCO CENT	16 , 05
5U7/ 853804/ / FOLHA	51 , 04	6Q0/ 411105/AA/ MOLA	149 , 07
1K0/ 121212/C / RADIADOR	1.132 , 06	6Q0/ 201844/ / ANEL VEDAC	102 , 89
1K0/ 121251/DM/ RADIADOR	1.442 , 28	6Q0/ 201621/ / ANEL	129 , 75
1K0/ 121251/K / RADIADOR	1.745 , 75	6Q0/ 201752/ / VALVULA	268 , 03
5U7/ 853815/ /1NNFRISOTETO	12 , 96	6Q0/ 201449/A / GRAMPO	4 , 99
5U7/ 853815/A /1NNFRISOTETO	12 , 84	6Q0/ 133459/A / ANEL	20 , 06
5U7/ 853816/ /1NNFRISOTETO	12 , 96	6Q0/ 133518/AF/ MANGUEIRA	1.189 , 91
5U7/ 853816/A /1NNFRISOTETO	12 , 84	6Q0/ 133519/A / SUPORTE	24 , 01
5W0/ 853685/ /60UFAIXA	81 , 99	6Q0/ 133519/C / SUPORTE	27 , 81
5W0/ 853685/ /61VFAIXA	87 , 37	6Q0/ 133366/K / MANGUEIRA	87 , 99
5W0/ 853685/A /60UFAIXA	55 , 96	6Q0/ 133366/F / MANGUEIRA	638 , 18
5W7/ 853685/B / FAIXA	39 , 49	6Q0/ 121157/AA/ MANGUEIRA	14 , 20
5W7/ 853685/C / FAIXA	59 , 18	6Q0/ 121120/M / SUPORTE	14 , 05
5W0/ 853685/A /61VFAIXA	63 , 99	6Q0/ 121142/ / SUPORTE	8 , 23
5W0/ 853686/ /60UFAIXA	81 , 99	3C0/ 971615/AD/ CONDUTOR	22 , 77
5W7/ 853685/D /CD2FAIXA	100 , 31	3C0/ 971615/AF/ PRESILHA	46 , 06
1K0/ 121251/EH/ RADIADOR	1.699 , 71	3C0/ 971615/AB/ CONDUTOR	22 , 77
1J0/ 955205/A /9B9CAPA	- , 71	3C0/ 971445/C / CONDUTOR	43 , 49
3C4/ 880242/ / AIRBAG	2.262 , 19	3C0/ 868417/F /V56REVESTIMEN	518 , 17
0AM/ 325025/M /Z1RMECATRONIC	11.654 , 07	3C0/ 868417/F /3U5REVESTIMEN	539 , 65
N/ 107571/01/ PARAFUSO	1 , 83	3C0/ 868238/A /9B9REVESTIMEN	89 , 33
N/ 105842/01/ PARAFUSO	- , 83	3C0/ 863365/A /1QBCOBERTURA	18 , 57
7P6/ 853140/D /041CAPA COBER	31 , 50	3C0/ 863359/A /9B9CAPA COBER	6 , 60
7P6/ 853254/ /2ZZFRISO	262 , 27	3C0/ 863359/A /7G8CAPA COBER	6 , 60
7X0/ 906034/D / UNID.COMAN	773 , 78	3C0/ 863359/A /30TCAPA COBER	6 , 60
7X0/ 919051/A / UNIDADE	1.278 , 66	3C0/ 863289/D /7R3COBERTURA	101 , 21
7X0/ 919051/D / UNIDADE	828 , 90	3C0/ 863328/A /9B9CALCO	36 , 12
7X0/ 919052/A / SENSOR	224 , 28	3C0/ 863289/D /1QBCOBERTURA	101 , 21
03L/ 121011/JX/ BOMBA AGUA	1.217 , 17	3C0/ 857551/AC/2F4PARASOL	839 , 60
2H0/ 920851/EX/ INSTRUMENT	1.033 , 18	3C0/ 857551/AC/3V6PARASOL	839 , 60
3C8/ 955425/B / PALHETA	161 , 80	3C0/ 857551/AG/2F4PARASOL	3.893 , 49
3C8/ 955425/D / PALHETA	173 , 51	3C0/ 857551/AG/3V6PARASOL	3.893 , 49
3C8/ 955426/B / PALHETA	156 , 06	3C0/ 857511/J /7H7ESPELHO IN	812 , 89
3C8/ 998002/ / PALHETA	273 , 13	6Q0/ 611763/S / TUBO FREIC	110 , 21
3C9/ 955425/ / PALHETA	90 , 23	6Q0/ 611764/R / TUBO FREIC	20 , 51
3D0/ 698151/A / PAST FREIO	2.775 , 73	6Q0/ 611701/F / MANGUEIRA	87 , 10
3X0/ 698151/ / PAST FREIO	236 , 42	6Q0/ 407452/RX/ SEMI EIXO	2.600 , 07
3X0/ 698151/A / PAST FREIO	189 , 40	6Q0/ 407451/QX/ SEMI EIXO	2.878 , 60
3X0/ 698151/B / PAST FREIO	216 , 84	6Q0/ 201293/C / TUBULACAO	59 , 65
431/ 698471/B / JG. JUNTAS	132 , 96	6Q0/ 201293/ / TUBULACAO	61 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



431/ 955427/ / PALHETA	108 , 64	6Q0/ 201060/G / RESERVATOR	4.453 , 51
5K0/ 920871/X / INSTRUMENT	3.432 , 89	6Q0/ 121086/L / MANGUEIRA	63 , 94
4B0/ 698151/N / JG.PASTILH	1.916 , 44	6Q0/ 121088/ / MANGUEIRA	120 , 04
4B0/ 698151/S / PAST FREIO	1.218 , 95	3C0/ 915443/A / COBERTURA	82 , 49
1J0/ 199262/BK/ SUPORTE	764 , 48	3C0/ 915336/A / REVESTIMEN	96 , 17
4B0/ 698451/ / PAST FREIO	457 , 88	3C0/ 909606/ / SENSOR	571 , 69
4B0/ 698451/E / PAST FREIO	356 , 36	3C0/ 885243/ /9B9COBERTURA	42 , 29
4D0/ 698471/ / JG. JUNTAS	98 , 34	3C0/ 885585/ / CHAPA	143 , 53
1K0/ 121251/CJ/ RADIADOR	1.133 , 17	3C0/ 885631/ /30TTAMPA	244 , 61
5X0/ 121253/A / RADIADOR	532 , 99	3C0/ 885215/ /9B9BOLSA	3.329 , 79
4D0/ 698671/ / JG. JUNTAS	146 , 87	3C0/ 885166/ / BUCHA	18 , 32
5X0/ 121253/B / RADIADOR	590 , 10	3C0/ 885081/F /TDDDESCANSA	1.975 , 09
5Z0/ 121253/A / RADIADOR	416 , 74	3C0/ 885081/C /TCWDESCANSA	1.975 , 09
5Z0/ 121253/D / RADIADOR	327 , 50	3C0/ 885081/F /TDBDESCANSA	1.975 , 09
WUR/ 071576/ / MICROMETRO AN	497 , 08	3C0/ 885081/F /TDCDESCANSA	1.975 , 09
WUR/ 096512/ / JG. Pontas	974 , 11	3C0/ 881806/GT/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 096513/A / Jogo Soquete	1.247 , 72	6Q0/ 423845/D / SUPORTE	1.332 , 09
WUR/ 096517/ / Kit Soquete	1.949 , 88	6Q0/ 423831/D / GUARNICAO	186 , 09
WUR/ 370500/AC/ Chave Combina	231 , 72	6Q0/ 423843/B / SUPORTE	32 , 40
WUR/ 370500/AD/ Chave Combina	231 , 72	6Q0/ 201559/ / REGULADOR	278 , 76
WUR/ 370500/AE/ Chave Combina	378 , 34	6Q0/ 201439/C / CHP PROTEC	4 , 69
WUR/ 370500/AF/ Chave Combina	447 , 49	6Q0/ 201398/ / SUPORTE	43 , 54
WUR/ 370500/AG/ Chave Combina	583 , 80	6Q0/ 201308/G / PROTETOR	168 , 21
WUR/ 370500/AH/ Chave Combina	11 , 80	6Q0/ 201294/ / TUBULACAO	58 , 03
WUR/ 370500/AJ/ Chave Combina	12 , 45	6Q0/ 201294/C / TUBULACAO	61 , 95
WUR/ 370500/AL/ Chave Combina	13 , 60	6Q0/ 133241/ / MANGUEIRA	129 , 60
WUR/ 370500/AM/ Chave Combina	14 , 44	6Q0/ 131149/C / TUBO	267 , 68
WUR/ 370500/B / Chave Combina	15 , 77	6Q0/ 121120/E / SUPORTE	2 , 13
WUR/ 370500/C / Chave Combina	16 , 79	3C0/ 971502/B / SUPORTE	114 , 41
WUR/ 370500/D / Chave Combina	19 , 45	3C0/ 971582/D / CHICOTE	355 , 55
WUR/ 370500/F / Chave Combina	22 , 77	3C0/ 971445/A / CONDUTOR	11 , 50
WUR/ 370500/G / Chave Combina	27 , 10	3C0/ 971369/L / CHICOTE	297 , 58
WUR/ 370500/J / Chave Combina	34 , 74	3C0/ 971369/G / LOMBAR	297 , 58
WUR/ 370500/L / Chave Combina	40 , 73	3C0/ 971369/F / CHICOTE	297 , 58
WUR/ 370500/N / Chave Combina	45 , 05	3C0/ 953549/AH/ MODULO	2.147 , 91
WUR/ 370500/Q / Chave Combina	51 , 03	3C0/ 951227/A / SUPORTE	129 , 18
WUR/ 370500/T / Chave Combina	95 , 25	3C0/ 919242/ /9B9LUVA	11 , 50
WUR/ 370500/U / Chave Combina	110 , 54	3C0/ 915531/A / TUBO	25 , 82
WUR/ 370523/ / Chave Fixa	116 , 53	3C0/ 885678/ /9B9BUCHA	11 , 50
WUR/ 370523/A / Chave Fixa	154 , 26	3C0/ 885677/ / BUCHA	11 , 80
5Z0/ 881806/N /UYREVESTIMEN	193 , 39	3C0/ 885631/ /9B9TAMPA	244 , 61
028/ 906040/C / SENSOR	160 , 81	3C0/ 881776/N / ESPUMA	925 , 99
5Z0/ 881805/R /UYREVESTIMEN	162 , 13	3C0/ 881776/BS/ ESPUMA	925 , 99
028/ 131547/G / VEDACAO	12 , 45	3C0/ 881776/BJ/ ESPUMA	925 , 99
028/ 130315/ / PARAFUSO	26 , 72	3C0/ 881776/AQ/ ESPUMA	925 , 99
028/ 130231/ / TAMP.ROSCA	47 , 03	3C0/ 881776/AS/ ESPUMA	925 , 99
028/ 130206/ / ESTRIBO	173 , 50	3C0/ 881776/AT/ ESPUMA	925 , 99
028/ 130149/B / APOIO	106 , 72	3C0/ 881776/AP/ ESPUMA	925 , 99
5Z0/ 419669/ /1NNTECLA	62 , 16	3C0/ 881776/AN/ ESPUMA	925 , 99
5G6/ 827505/ /9B9FECHADURA	1.307 , 89	3C0/ 881776/AM/ ESPUMA	925 , 99
5G0/ 881405/CD/AZZREVESTIMEN	2.070 , 94	3C0/ 881405/DB/YWJREVESTIMEN	4.286 , 54
5G0/ 881405/CD/AZYREVESTIMEN	2.070 , 94	3C0/ 881405/CA/VBUREVESTIMEN	4.286 , 54
04C/ 133201/K / TUBO ADMIS	246 , 82	3C0/ 881405/CA/VBTREVESTIMEN	4.286 , 54
2H5/ 829757/ / CLIP	7 , 10	3C0/ 868418/F /6K8REVESTIMEN	539 , 65
18D/ 941700/ / FAROL	286 , 55	3C0/ 881405/DR/VQKREVESTIMEN	4.286 , 54
18D/ 941699/ / FAROL	286 , 55	6Q0/ 411105/P / MOLA	112 , 21
7P0/ 201801/L / RESERVATOR	1.341 , 48	6Q0/ 411105/BH/ MOLA	599 , 84
2H0/ 601025/AC/8Z8RODA	2.417 , 37	6Q0/ 411105/BF/ MOLA	599 , 84
3C0/ 601025/BR/8Z8RODA	1.807 , 53	6Q0/ 411105/BD/ MOLA	141 , 10
5U7/ 853515/D /739PROTECAO	109 , 07	6Q0/ 253144/D / SUPORTE	202 , 37
5U7/ 853516/D /739PROTECAO	109 , 07	6Q0/ 253144/B / SUPORTE	54 , 48
5U0/ 853665/N /9B9COBERTURA	87 , 46	6Q0/ 145804/A / RESFRIADOR	2.054 , 85
5QM/ 863353/ / ISOLAMENTO	343 , 80	6Q0/ 145808/C / SUPORTE	12 , 50
5C7/ 857101/C /82VTAMPA	496 , 75	6Q0/ 121207/N /9B9DEFLETOR	216 , 66

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 857101/C /95TTAMPA	496 , 75	6Q0/ 121229/ / GALAO	54 , 33
6QE/ 857487/ /HCPCINTO	242 , 23	3C0/ 971830/A / SUPORTE	34 , 26
6QE/ 857705/D /HCPCINTO 3 PT	617 , 01	3C0/ 971813/ /9B9COBERTURA	93 , 63
6QE/ 857706/D /HCQCINTO 3 PT	710 , 22	3C0/ 971824/ / PRESILHA	22 , 77
2H5/ 807417/D /03CCOBERATURA	1.676 , 38	3C0/ 971830/ / SUPORTE	34 , 26
6QE/ 857805/ /HCPCINTO 3 PT	494 , 26	3C0/ 971813/ /7G8COBERTURA	95 , 84
6QE/ 857805/B /HCPCINTO 3 PT	132 , 00	3C0/ 971616/B / CONDUTOR	11 , 50
6QE/ 857806/ /HCPCINTO 3 PT	470 , 67	3C0/ 919939/G / FITA	13 , 35
2H7/ 809052/ /GRUPAINEL	10.228 , 44	3C0/ 919939/F / FITA	13 , 35
1H0/ 121278/ / CASQUILHO	25 , 12	3C0/ 919939/B / FITA	13 , 35
1H0/ 199233/A / MANCALBORR	47 , 05	3C0/ 919939/ / FITA	13 , 67
1H0/ 199262/A / MANCALBORR	670 , 20	3C0/ 919939/A / FITA	13 , 35
1H0/ 199262/B / MANCALBORR	696 , 02	3C0/ 919679/D / FLANGE	1.115 , 27
1H0/ 199262/E / MANCALBORR	644 , 36	3C0/ 919679/A / FLANGE	1.109 , 03
026/ 105255/4 / POLIA	90 , 43	3C0/ 885873/ /17UESPUMA	447 , 48
5Z0/ 413031/AT/ AMORTECEDO	333 , 69	3C0/ 885776/D / ESPUMA	1.072 , 12
5Z0/ 413031/BA/ AMORTECEDO	333 , 69	3C0/ 885776/C / ESPUMA	1.072 , 12
5Z0/ 413031/BB/ AMORTECEDO	344 , 82	3C0/ 885775/D / ESPUMA	925 , 99
5Z0/ 413031/BH/ AMORTECEDO	344 , 82	3C0/ 885776/ / ESPUMA	1.072 , 12
5Z0/ 513025/G / AMORTECEDO	350 , 83	3C0/ 885776/A / ESPUMA	1.072 , 12
5Z0/ 513025/H / AMORTECEDO	357 , 67	3C0/ 885776/B / ESPUMA	1.072 , 12
5Z0/ 513025/L / AMORTECEDO	348 , 11	3C0/ 885775/B / ESPUMA	925 , 99
5Z9/ 413031/E / AMORTE.GAS	311 , 68	3C0/ 885775/A / ESPUMA	925 , 99
5Z9/ 513025/C / AMORTECEDO	451 , 99	3C0/ 881806/LH/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z9/ 513025/G / AMORTE.GAS	296 , 50	3C0/ 881806/LC/YXHREVESTIMEN	4.286 , 54
6C0/ 423812/A / TERMINAL	306 , 16	3C0/ 881806/LC/YXJREVESTIMEN	4.286 , 54
N/ 101300/01/ LAMP.INCAN	54 , 25	3C0/ 881805/GK/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
N/ 103201/01/ LAMP.INCAN	54 , 51	3C0/ 881405/P /SWYREVESTIMEN	2.143 , 18
N/ 103201/02/ LAMPADA	48 , 44	3C0/ 881405/EF/VJYREVESTIMEN	4.286 , 54
12E/ 407298/ / ANEL	2 , 19	3C0/ 881806/LH/XDEREVESTIMEN	4.286 , 54
2H1/ 941016/N / FAROL	2.042 , 83	3C0/ 881406/AF/VQGREVESTIMEN	4.286 , 54
2H1/ 941015/N / FAROL	2.042 , 83	3C0/ 881406/AF/VQFREVESTIMEN	4.286 , 54
547/ 998053/ / JG. FILTRO	120 , 66	3C0/ 881406/AF/VQEREVESTIMEN	4.286 , 54
5C1/ 955425/ / PALHETA	166 , 08	3C0/ 881405/EF/ZRCREVESTIMEN	4.286 , 54
5G0/ 885805/EG/AZZREVESTIMEN	2.107 , 92	3C0/ 881405/EF/ZRDREVESTIMEN	4.286 , 54
5G0/ 885805/EG/AZYREVESTIMEN	2.107 , 92	3C0/ 880674/ / ELEM DEFOR	35 , 65
N/ 012420/1 / ANEL	2 , 96	3C0/ 880673/ / ELEM DEFOR	35 , 65
N/ 907371/05/ PARAFUSO	4 , 98	3C0/ 880442/ / AIRBAG	2.338 , 40
AG/ T40080/ / SOQUETE ESPEC	129 , 95	3C0/ 880242/ / AIRBAG	2.338 , 40
7P6/ 807879/C / PECAAJUSTE	114 , 02	3C0/ 864236/A / ISOLAMENTO	212 , 22
7P0/ 819929/C / TUBO	530 , 55	3C0/ 864237/ / ISOLAMENTO	212 , 22
6QE/ 898100/A / JG.MECANIS	409 , 18	3C0/ 864236/ / ISOLAMENTO	212 , 22
6QE/ 898819/A / CARCACA	300 , 91	3C0/ 864235/C / ISOLAMENTO	212 , 22
6QE/ 898820/ / CARCACA	298 , 15	3C0/ 864235/A / ISOLAMENTO	212 , 22
6QE/ 898820/A / CAIXA	196 , 11	3C0/ 857961/ /45TCINZEIRO	428 , 34
6QE/ 898820/B / CARCACA	300 , 91	3C0/ 857828/A /95TGUIA	51 , 42
6QE/ 959753/ / TRANSMISSO	595 , 66	3C0/ 857933/ / ISOLAMENTO	140 , 21
6QS/ 880204/A / AIRBAG	7.897 , 86	3C0/ 857934/ / ISOLAMENTO	134 , 21
6R0/ 721173/ /9B9CAPA	83 , 31	3C0/ 857942/ / PRESILHA	7 , 78
6R0/ 857561/ /Y20SUPORTE	52 , 60	3C0/ 857828/A /9B9GUIA	51 , 42
6X0/ 857147/A /9B9BOTA0	15 , 74	3C0/ 857828/A /7G8GUIA	51 , 42
6X0/ 898015/ / GUIA	1.163 , 07	3C0/ 857828/A /30TGUIA	51 , 42
6X0/ 898153/ / JG. GUIA	1.157 , 65	3C0/ 857827/A /95TGUIA	51 , 42
6X0/ 898658/ / JG.PECAS	195 , 39	3C0/ 857817/ / GUIA	36 , 12
701/ 711463/ /01CREVESTIMEN	90 , 68	3C0/ 853665/C /9B9GRADE	85 , 79
701/ 867299/ /J51CLIP	4 , 09	3C0/ 853657/ /GRUCAPA COBER	39 , 71
701/ 867299/E /J51CLIP	4 , 85	3C0/ 853658/ /GRUCAPA COBER	39 , 71
7E1/ 857049/ / UNIDADE	127 , 96	6Q0/ 511115/CN/ MOLA	521 , 32
7H5/ 867805/ / ANTIRUIDO	75 , 41	6Q0/ 511115/AD/ MOLA	177 , 46
7L0/ 825231/T / ISOLANTE	1.355 , 07	6Q0/ 511115/AC/ MOLA	162 , 45
5C6/ 827445/A / INSERTO	153 , 67	6Q0/ 501160/ / TAMPAO	1 , 42
5C5/ 827550/F / AMORTECEDO	268 , 90	6Q0/ 500051/AS/ CORPOEIXO	5.884 , 53
2H7/ 864678/B /71NPC INTERCA	263 , 35	6Q0/ 411105/R / MOLA	119 , 74
5U6/ 867769/A /LN3TAMPA	222 , 58	6Q0/ 411105/Q / MOLA	134 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 903203/A / COBERTURA	206 , 26	6Q0/ 411105/CA/ MOLA	599 , 84
D/ 000703/A1/ JG.ADESIVO	61 , 14	6Q0/ 411105/M / MOLA	599 , 84
5Z6/ 827433/ / CORPOCILIN	402 , 85	6Q0/ 411105/N / MOLA	599 , 84
068/ 130139/ / ANEL	2 , 80	6Q0/ 121207/A /9B9ANEL	512 , 76
4F0/ 941669/ / SOQUETE	142 , 53	6Q0/ 121205/B /B41ANEL	611 , 07
D/ 001200/M2/ COLA	169 , 99	6Q0/ 121206/F / SUPORTE	103 , 68
D/ 004350/A2/ FITA	181 , 03	3C0/ 971616/C / CONDUTOR	46 , 06
D/ 009200/02/ PRIMER	55 , 27	3C0/ 971616/D / CONDUTOR	11 , 50
D/ 009401/04/ SOLUCAO	229 , 27	3C0/ 971616/E / CONDUTOR	46 , 06
1SB/ 860025/ /JU9BAGAGEIRO	281 , 19	3C0/ 971615/S / CONDUTOR	22 , 77
5N1/ 941005/C / FAROL	1.882 , 94	3C0/ 971615/Q / CONDUTOR	22 , 77
5Z0/ 885805/PD/JBDREVESTIMEN	780 , 93	3C0/ 971615/AJ/ CONDUTOR	11 , 50
2HH/ 857408/A /9B9CARCACA	1.029 , 59	3C0/ 971615/AC/ CONDUTOR	22 , 77
5C5/ 807393/F / SUPORTE	250 , 93	3C0/ 955453/Q / RESERVAT.	310 , 72
5W0/ 601027/C /03CRODA	223 , 42	3C0/ 955489/A / BUCHA	12 , 12
WHT/ 005508/ / ANEL	8 , 51	3C0/ 955453/P / RESERVAT.	303 , 94
325/ 857835/1 / PARAFUSO	- , 68	3C0/ 955453/N / RESERVAT.	316 , 07
030/ 103384/G / PARAFUSO	6 , 82	3C0/ 955110/C /GRUCAPA COBER	60 , 82
2H0/ 881805/BQ/JTBREVESTIMEN	3.821 , 96	3C0/ 919659/ / ANEL	- , 50
WUR/ 000410/ / BROCA ACO RAP	52 , 75	3C0/ 919492/K / SUPORTE	61 , 26
3C0/ 121653/ / PROTETOR	76 , 83	3C0/ 919492/L / SUPORTE	60 , 52
WUR/ 000530/ / BUCHA AMORT D	16 , 33	3C0/ 919493/ /GRUSUPORTE	65 , 25
WUR/ 000547/ / BUCHA TIRANTE	15 , 43	3C0/ 919494/ /GRUSUPORTE	65 , 25
WUR/ 000551/ / CABO BATERIA	41 , 22	3C0/ 919492/D /GRUSUPORTE	65 , 25
WUR/ 000552/ / CABO BATERIA	58 , 45	3C0/ 919492/G /GRUSUPORTE	61 , 26
WUR/ 000587/ / CABO ELETRICO	1 , 91	3C0/ 919492/H / SUPORTE	61 , 83
WUR/ 000589/ / CABO ELETRICO	5 , 35	3C0/ 885704/AH/TDFLATERAL	2.773 , 82
WUR/ 000600/ / CALCO GEOMETR	1 , 68	3C0/ 885704/AH/KWALATERAL	2.773 , 82
3C0/ 199867/B / MANCALBORR	207 , 01	3C0/ 885704/AH/RCWLATERAL	2.773 , 82
3C0/ 199867/C / MANCALBORR	220 , 34	3C0/ 885704/AD/FATLATERAL	2.773 , 82
3C0/ 199867/D / MANCALBORR	220 , 34	3C0/ 881806/LC/YXGREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000607/ / CALCO TRAVA P	11 , 09	3C0/ 881806/KS/YWYREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000625/ / CHAVE L VAZ	154 , 48	3C0/ 881806/KS/YWXREVESTIMEN	4.286 , 54
3C0/ 199868/B / MANCALBORR	207 , 01	3C0/ 881806/KS/YWWREVESTIMEN	4.286 , 54
WUR/ 000729/ / CHAVE COMBINA	201 , 99	3C0/ 881806/KR/YWSREVESTIMEN	4.286 , 54
5C0/ 121251/D / RADIADOR	1.389 , 75	3C0/ 881805/GK/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
5K0/ 121251/AA/ RADIADOR	1.727 , 00	3C0/ 881405/EE/SWWREVESTIMEN	2.143 , 18
5K0/ 121251/AB/ RADIADOR	1.745 , 75	3C0/ 881405/EA/VBNREVESTIMEN	4.286 , 54
7E5/ 853764/ /2ZZFRISO	210 , 97	3C0/ 881405/DS/VBYREVESTIMEN	4.286 , 54
7E5/ 853765/ /2ZZFRISO	210 , 97	3C0/ 881405/DS/VBXREVESTIMEN	4.286 , 54
7E5/ 853766/ /2ZZFRISO	210 , 97	3C0/ 881405/DR/VQJREVESTIMEN	4.286 , 54
7E5/ 919037/G /Y20INDICACAO	2.371 , 21	3C0/ 881405/EF/UFKREVESTIMEN	4.997 , 54
7H0/ 010398/G / EMBLEMA	29 , 82	3C0/ 881405/EE/SWZREVESTIMEN	2.143 , 18
7H0/ 010398/H / EMBLEMA	29 , 82	3C0/ 881405/EA/VBPREVESTIMEN	4.286 , 54
7H0/ 012615/A / COMPRESSOR	1.181 , 75	3C0/ 881405/EA/VBQREVESTIMEN	4.286 , 54
7H0/ 199848/B / SUPORTE	338 , 94	3C0/ 880204/F / AIRBAG	6.796 , 97
7H0/ 498611/ / ROLAMENTO	1.325 , 74	3C0/ 880241/ / AIRBAG	2.338 , 40
7H0/ 827426/AA/ SUPORTE	1.563 , 05	3C0/ 880201/BE/1QBAIRBAG	5.904 , 73
7H0/ 843638/E / CHAPA COLE	231 , 81	3C0/ 864211/B /6ACDESBRACOS	1.256 , 79
6Q0/ 200059/ / JG. TUBO	126 , 93	3C0/ 864211/B /70CDESBRACOS	1.256 , 79
6RD/ 423057/N / MECANISMO	1.361 , 47	3C0/ 864211/B /41UDESBRACOS	1.256 , 79
1J0/ 827713/ / TAMPAO	1 , 12	3C0/ 864211/B /18WDESBRACOS	687 , 25
04E/ 103066/S / CABECOTE	2.611 , 24	3C0/ 864211/B /BL4DESBRACOS	1.254 , 22
N/ 908733/01/ VALVULA	4 , 98	3C0/ 864211/B /E74DESBRACOS	1.190 , 14
06A/ 971921/C / CAPA PROTE	13 , 96	3C0/ 857827/A /30TGUIA	51 , 42
N/ 013812/3 / ANEL	1 , 71	3C0/ 857827/A /7G8GUIA	51 , 42
5U0/ 098609/BH/ JG.ALTO F.	123 , 67	3C0/ 857827/A /9B9GUIA	51 , 42
1JM/ 857145/ /9B9TAMPAO	9 , 42	3C0/ 857807/H /RGRCINTO 3 PT	686 , 49
1K0/ 881901/CA/WYEAPOIO	318 , 97	3C0/ 857781/B /7G8GUIA	41 , 33
1K0/ 881901/CA/WYGAPOIO	318 , 97	3C0/ 857781/B /71NGUIA	38 , 71
1K9/ 867501/CM/5R0REVESTIMEN	4.288 , 86	3C0/ 857781/B /9B9GUIA	38 , 24
1K9/ 867501/CM/6K8REVESTIMEN	3.430 , 85	3C0/ 853651/AH/PWFGRADE	1.327 , 65
1KM/ 819805/ / CANAL AR	195 , 59	6Q0/ 500051/AJ/ CORPOEIXO	1.528 , 61
1S0/ 511115/BN/ MOLA	69 , 52	6Q0/ 498203/ / COIFA	243 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1S0/ 511115/BP/ MOLA	72 , 12	6Q0/ 498203/A / COIFA	199 , 87
1SB/ 867012/G /OZSREVESTIMEN	231 , 54	6Q0/ 498201/B / COIFA	201 , 67
2H0/ 881805/BR/QOMREVESTIMEN	3.821 , 96	6Q0/ 498201/A / COIFA	269 , 77
2H0/ 881806/AG/JTBREVESTIMEN	3.821 , 96	6Q0/ 253059/CQ/ TUBO	1.724 , 75
2H0/ 881806/AG/QOMREVESTIMEN	3.821 , 96	6Q0/ 201997/A / TUBO	62 , 31
2H7/ 885405/CF/LOWREVESTIMEN	4.429 , 51	6Q0/ 201931/B / TUBO	145 , 59
2H7/ 885405/CF/QONREVESTIMEN	4.429 , 51	6Q0/ 145700/ / AMPLIFICAD	999 , 47
2H7/ 885405/CG/LOWREVESTIMEN	4.429 , 51	6Q0/ 145770/AC/ TUBO	172 , 79
2H7/ 885405/CG/QONREVESTIMEN	4.429 , 51	6Q0/ 133687/D / SUPORTE	2 , 60
2H7/ 885406/CF/LOWREVESTIMEN	3.821 , 96	6Q0/ 133986/F / JG. TUBO	1.182 , 40
5U7/ 881805/AS/FHBREVESTIMEN	264 , 58	6Q0/ 133986/H / JG. TUBO	860 , 29
2H0/ 881405/AL/JTBREVESTIMEN	3.821 , 96	6Q0/ 133986/J / JG. TUBO	860 , 29
7H0/ 937088/B /Z0KUNID. CON.	4.352 , 24	6Q0/ 133687/C / SUPORTE	2 , 27
7H0/ 937088/B /Z0LUNID. CON.	4.352 , 24	6Q0/ 133687/A / SUPORTE	- , 71
7H0/ 937088/B /Z0MUNID. CON.	4.352 , 24	6Q0/ 121207/C /9B9DEFLETOR	333 , 57
7H0/ 937088/B /Z0NUNID. CON.	4.352 , 24	6Q5/ 867501/T /33CREVESTIMEN	508 , 84
7H0/ 937088/B /Z0PUNID. CON.	4.352 , 24	5C0/ 820741/F / MANGUEIRA	1.025 , 87
7H0/ 937088/B /Z0QUNID. CON.	4.352 , 24	4H0/ 973702/ / RECEPTACUL	16 , 94
7H0/ 937088/B /Z0RUNID. CON.	4.352 , 24	5M0/ 885775/AJ/ ESPUMA	886 , 54
7H0/ 937088/B /Z0SUNID. CON.	4.352 , 24	5M0/ 885775/AH/ ESPUMA	886 , 54
7H0/ 937088/B /Z0TUNID. CON.	4.322 , 26	5Z6/ 945095/J / LANTERNA	432 , 03
7H0/ 937088/B /Z11UNID. CON.	4.322 , 26	5U5/ 800375/AB/ JG.CILINDR	323 , 71
7H0/ 937088/B /Z13UNID. CON.	4.322 , 26	5U5/ 800375/AC/ JG.CILINDR	349 , 03
7H0/ 937088/C /Z0DUNID. CON.	4.179 , 11	8D0/ 819373/AF/ MANGUEIRA	235 , 35
7H0/ 937088/C /Z0FUNID. CON.	4.063 , 14	8D0/ 819371/BB/ MANGUEIRA	207 , 41
7H0/ 937088/C /Z0MUNID. CON.	4.179 , 11	5W0/ 837689/G /INBCHAVE	443 , 32
7H0/ 937088/C /Z0PUNID. CON.	4.179 , 11	7P6/ 867501/BL/6K8REVESTIMEN	9.451 , 94
7H0/ 937090/B /Z1SUN.CONTROL	3.690 , 48	7P6/ 867501/BL/5R0REVESTIMEN	9.451 , 94
7H0/ 937090/B /Z1UUN.CONTROL	3.690 , 48	7P6/ 867501/BL/BR2REVESTIMEN	9.451 , 94
7H0/ 937090/B /Z20UN.CONTROL	3.690 , 48	N/ 101602/04/ PARAFUSO	1 , 62
7H0/ 937090/B /Z22UN.CONTROL	3.690 , 48	0AY/ 598554/C / JG. REPARO	8.301 , 25
7H0/ 937090/D /Z08UN.CONTROL	3.574 , 23	7P6/ 867234/R /BR2REVESTIMEN	419 , 82
7H0/ 937090/D /Z0AUN.CONTROL	3.574 , 23	7P6/ 868885/ /82VTAMPA	146 , 65
7H0/ 937090/D /Z0BUN.CONTROL	3.574 , 23	7P6/ 868885/ /3G4TAMPA	146 , 65
7H0/ 937090/D /Z0DUN.CONTROL	3.574 , 23	7P6/ 868885/ /Q70TAMPA	146 , 65
7H0/ 937090/D /Z0LUN.CONTROL	3.574 , 23	4F9/ 860378/G / EMBALAGEM	1.627 , 93
7H0/ 937090/D /Z0MUN.CONTROL	3.574 , 23	4F9/ 860378/H / FAIXA	657 , 26
7H0/ 937090/D /Z0NUN.CONTROL	3.574 , 23	5C7/ 857059/E /VALMOLDURA	1.323 , 52
7H0/ 937090/D /Z0PUN.CONTROL	3.574 , 23	3AA/ 881806/EA/IYTREVESTIMEN	3.825 , 44
7H0/ 937090/D /Z2LUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881806/EA/IYSREVESTIMEN	4.148 , 58
7H0/ 937090/D /Z2MUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881806/DT/IYTREVESTIMEN	3.860 , 75
7H0/ 937090/D /Z2NUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881806/DT/IYSREVESTIMEN	3.825 , 44
7H0/ 937090/D /Z2PUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881805/EA/IYTREVESTIMEN	3.825 , 44
7H0/ 937090/D /Z2QUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881805/EA/IYSREVESTIMEN	4.148 , 58
7H0/ 937090/D /Z2SUN.CONTROL	3.949 , 31	2H0/ 129607/J / FILTRO AR	1.358 , 51
7H0/ 937090/D /Z2TUN.CONTROL	3.949 , 31	5N1/ 061225/E /WGKTAPETES	716 , 44
7H0/ 937090/D /Z32UN.CONTROL	3.949 , 31	5N0/ 919493/G / SUPORTE	59 , 42
7H0/ 937090/D /Z37UN.CONTROL	3.949 , 31	5N0/ 919494/G / SUPORTE	59 , 42
7H0/ 937090/D /Z38UN.CONTROL	3.949 , 31	5M0/ 907357/F /000UND.COMAND	1.382 , 33
7H0/ 937090/D /Z39UN.CONTROL	3.949 , 31	5M0/ 907357/F /Z06UND.COMAND	1.303 , 22
5K0/ 121251/H / RADIADOR	1.745 , 75	2H5/ 802251/ /GRUSUPORTE	783 , 76
WUR/ 000752/ / CHAVE ESTRELA	237 , 68	2H5/ 802252/ /GRUSUPORTE	783 , 76
WUR/ 000831/ / CHAVE MANDRIL	24 , 43	2H0/ 831056/R /GRUPORTA	5.423 , 32
WUR/ 000846/ / CHAVE POLIGON	237 , 79	5Z9/ 945258/A / SUPORTE	102 , 82
WUR/ 000897/ / CONECTOR DE T	1 , 93	0A4/ 301211/A / TAMPA	254 , 16
WUR/ 000898/ / CONECTOR DE T	2 , 53	2H2/ 071691/C /041ESTRIBO	1.931 , 56
WUR/ 000900/ / CONECTOR ELET	- , 78	2H2/ 071000/D /041SANTO ANTO	2.000 , 99
WUR/ 000906/ / CONECTOR ELET	- , 28	1K1/ 723503/AP/ PEDAL DO A	804 , 53
WUR/ 000911/ / CONECTOR ELET	8 , 17	1K0/ 601361/B / VALVULA	76 , 81
WUR/ 000914/ / CONECTOR ELET	1 , 98	1K0/ 505436/AE/ CAIXA	2.378 , 77
WUR/ 000931/ / CONEXAO COMPL	16 , 17	1K0/ 505435/AE/ CAIXA	1.699 , 39
WUR/ 000943/ / CONEXAO INST	38 , 31	06A/ 133185/GG/ TUBO ADMIS	5.380 , 23
WUR/ 000947/ / CONJ ATUADOR	380 , 21	2H0/ 122051/N / MANGUEIRA	128 , 80
WUR/ 000997/ / CONTRA PESO U	4 , 37	2H0/ 122051/K / TUBO	529 , 10

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001001/ / CONTRA PINO D	- , 31	2H0/ 121065/BC/ TUBO	267 , 36
WUR/ 001200/ / FUSIVEL ENCAI	- , 62	1Q0/ 505315/D / CHASSI	2.894 , 50
WUR/ 001303/ / GRAXA LIQUIDA	75 , 46	VA/ S6127/ /2A CONJUNTO DE D	242 , 01
WUR/ 001305/ / HHS 2000 65 M	21 , 31	7X0/ 800375/C / JG.CILINDR	1.013 , 24
WUR/ 001306/ / HHS 2000 EM G	180 , 69	7P0/ 857607/B /Y20ALCA	294 , 31
WUR/ 001307/ / HHS 500ML	108 , 15	2H7/ 802251/ /GRUCHAPA ALOJ	491 , 25
WUR/ 001388/ / KIT LIMPA P/B	377 , 46	2H7/ 802252/ /GRUCHAPA ALOJ	491 , 25
WUR/ 001409/ / KIT VISIBILID	39 , 76	2H7/ 800809/ /GRUCARROCERIA	17.771 , 87
8D0/ 199382/AN/ MANCAL	1.304 , 14	N/ 909649/02/ TAMPÃO	1 , 31
8E0/ 035413/ / PARAFUSO	- , 45	N/ 102954/02/ PARAFUSO	4 , 84
WUR/ 001730/ / PO SEX ACO 93	- , 08	1K0/ 863328/B /3U6CALCO	19 , 01
WUR/ 001847/ / QUIMICOS P/ R	62 , 69	1JM/ 820411/ / CONDENSADO	1.854 , 40
WUR/ 001848/ / QUIMICOS P R	67 , 69	06E/ 127065/G / ADAPTADOR	71 , 59
WUR/ 001849/ / QUIMICOS P/ R	65 , 23	03L/ 121049/K / MANGUEIRA	122 , 81
8E0/ 130722/B / ANEL	61 , 11	VA/ S5259/ / ADAPTADOR PAR	429 , 68
WUR/ 001850/ / QUIMICOS P R	61 , 15	5U7/ 898587/ / JG.MONTAGE	106 , 95
WUR/ 001969/ / ROST OFF 500M	36 , 28	5U0/ 898587/ / JG.MONTAGE	141 , 15
WUR/ 001970/ / ROST OFF 60C	28 , 46	1K9/ 065111/ / REDE	424 , 78
WUR/ 001971/ / ROST OFF GALA	289 , 15	7P6/ 971004/ / SUPORTE	53 , 06
030/ 129717/G / VEDACAO	24 , 99	7P6/ 971003/ / SUPORTE	53 , 06
WUR/ 001464/ / LIXA DAGUA G	1 , 88	6Q0/ 411315/Q / HASTE	267 , 31
WUR/ 001465/ / LIXA DAGUA G	2 , 44	5N0/ 072530/ /Q91COBERTURA	1.216 , 73
WUR/ 001466/ / LIXA DAGUA G	2 , 11	5N0/ 071640/ /GRUSPOILER	2.053 , 78
7H0/ 898937/ / ARRUELA	74 , 21	5N0/ 071360/ / FRISO	595 , 17
113/ 311269/1 / ANEL	41 , 33	5N0/ 071340/ /Q91COBERTURA	1.210 , 69
113/ 311295/1 / ANEL	41 , 33	5N0/ 071303/ / FRISO	1.404 , 41
N/ 911202/02/ PARAFUSO	- , 88	5N0/ 061160/ / SUPLEMENTO	250 , 63
N/ 911076/01/ PARAFUSO	5 , 38	2H0/ 907500/B / TRAVAMENTO	2 , 84
N/ 910268/02/ PARAFUSO	2 , 81	5Z0/ 857189/C /Y3DCOBERTURA	177 , 81
N/ 908618/01/82VBOTAO	2 , 97	895/ 857621/ /8X5CAPA COBER	2 , 64
N/ 908371/01/ ROSCADO	29 , 54	5U6/ 867288/ /71NREVESTIMEN	157 , 77
N/ 908181/02/ PARAFUSO	8 , 19	5W0/ 898968/ / JG.PECAS	774 , 31
5C6/ 813511/A / PAINEL	861 , 50	5C1/ 864777/A /82VCOBERTURA	63 , 34
5Z4/ 800701/Q / CARROCARIA	7.076 , 68	5N0/ 035554/B / CONJUNTO	395 , 50
5Z4/ 800701/N / CARROCARIA	7.059 , 91	VA/ S6127/A / FERRAMENTA DE	805 , 37
5Z4/ 800701/R / CARROCARIA	7.037 , 76	03L/ 131547/D / VEDACAO	21 , 56
5Z4/ 800701/P / CARROCARIA	7.034 , 23	03L/ 131535/E / CHAPA	347 , 58
5Z9/ 827505/A / FECHADURA	430 , 37	03L/ 131535/D / CHAPA	129 , 31
1SB/ 837462/B / MANIVELA	216 , 37	03L/ 131521/AR/ TUBO	402 , 72
1SB/ 837461/B / MANIVELA	216 , 37	1K5/ 800375/CB/ JG.CILINDR	1.317 , 43
02A/ 301215/A / VEDACAO	43 , 72	5U6/ 867287/ /71NREVESTIMEN	157 , 77
G/ 052195/R2/ OLEO MOTOR	74 , 10	5W4/ 857171/B /QC6MOLDURA	32 , 82
N/ 010470/4 / PARAFUSO	4 , 55	5W0/ 857171/D /1NNMOLDURA	14 , 48
N/ 015448/7 / PORCA	4 , 24	030/ 133034/ / REGULADOR	179 , 76
5Z0/ 721174/ / CAPA	69 , 52	03L/ 131521/AP/ TUBO	415 , 49
5GM/ 807241/ /GRUCAPA COBER	112 , 25	03L/ 130321/Q/ TUBO	391 , 22
5GM/ 827550/ / AMORTECEDO	152 , 56	03L/ 129711/AS/ COLETOR	2.533 , 59
5GM/ 857919/C /ZB3PORTA OBJE	196 , 27	03L/ 129795/ / VEDACAO	20 , 29
5GM/ 858218/C /82VCOBERTURA	55 , 17	5Z9/ 809642/ /GRUCANAL VEDA	195 , 05
5GM/ 863250/ / CANAL AR	73 , 69	5U0/ 601025/L /B9ARODA	1.287 , 10
5GM/ 863739/ /ZB3ADORN0	13 , 95	1K9/ 845298/BK/ VIDRO LAT.	2.438 , 17
5GM/ 864148/ /1QBCOBERTURA	22 , 24	5U0/ 711113/B /YOHBOTAO	65 , 36
5GM/ 867212/BG/DLVREVESTIMEN	2.201 , 92	5U0/ 711113/B /YOFBOTAO	65 , 36
5GM/ 867212/BH/AXWREVESTIMEN	2.201 , 92	5C0/ 609651/A / SUPORTE	4 , 39
5GM/ 867212/BH/DLVREVESTIMEN	2.201 , 92	3C0/ 511115/BR/ MOLA	669 , 94
5GM/ 867212/BR/DLZREVESTIMEN	2.201 , 92	7L6/ 868188/E /7R3MOLDURA	129 , 07
5GM/ 867212/BR/DMAREVESTIMEN	2.201 , 92	7L6/ 868187/E /7R3MOLDURA	129 , 07
5GM/ 867212/BS/BCAREVESTIMEN	2.201 , 92	000/ 096331/ / TRATAMENTO	76 , 90
5GM/ 867212/BS/DLZREVESTIMEN	2.201 , 92	03L/ 130089/J / DISTRIBUID	3.835 , 69
5GM/ 867212/BS/PRIREVESTIMEN	2.201 , 92	03L/ 130216/A / PLACA	103 , 52
5GM/ 867617/ /Y20FRISO	116 , 43	03L/ 130235/AD/ LINHA RET	929 , 57
5GM/ 867617/ /ZA2FRISO	116 , 43	03H/ 972619/C / CHICOTE	2.175 , 54
1SB/ 839432/ /5APTRILHO	154 , 05	WHT/ 004739/ / PARAFUSO	12 , 11
02E/ 300051/P /015CAMBIO	31.031 , 74	WHT/ 005302/ / ANEL VEDAC	4 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 941700/G / FAROIS	571 , 47	G/ 060751/A3/ PASTALUBRI	481 , 53
7P6/ 945105/A / REFLETOR	134 , 27	5Z9/ 809403/A /GRUPAINEL	2.621 , 24
7P6/ 867501/CF/5R0REVESTIMEN	10.864 , 26	5Z9/ 945257/A / SUPORTE	102 , 82
7P1/ 858418/G /WD9COBERTURA	1.520 , 15	5Z4/ 867178/A / SUPORTE	9 , 73
7L6/ 601025/BF/8Z8RODA	2.577 , 75	5Z3/ 867178/ / SUPORTE	8 , 65
WUR/ 002413/ / CONECTOR REDO	34 , 33	5Z4/ 863367/F /POZCOBERTURA	1.032 , 71
WUR/ 002412/ / CONECTOR REDO	38 , 64	1K9/ 071151/ /666JG.BARRA	2.175 , 76
WUR/ 002411/ / CONECTOR REDO	35 , 95	1K5/ 867234/F /3U5REVESTIMEN	488 , 10
WUR/ 002410/ / BASTAO COLA K	370 , 06	06A/ 103601/AC/ CARTER	613 , 67
8Z0/ 971848/F / SUPORTE	11 , 34	WHT/ 006106/ / REBITE	2 , 15
6RD/ 423811/B / TERMINAL	281 , 98	6Q5/ 867212/AC/ZLUREVESTIMEN	815 , 66
5U7/ 010007/AB/ PLACA ANTEN	2 , 40	6Q5/ 867211/AC/ZLUREVESTIMEN	815 , 66
5U7/ 010007/AA/ PLACA ATEN	2 , 40	2H0/ 831055/R /GRUORTA	5.423 , 32
5U4/ 853301/ /041FAIXA	47 , 49	2H0/ 129615/H / MANGUEIRA	1.287 , 51
5U4/ 853302/ /041FAIXA	47 , 49	2H0/ 129620/B / ELEMENTO	193 , 92
5U7/ 010007/H / PLACA ATEN	2 , 44	2H0/ 129615/G / MANGUEIRA	853 , 21
6H0/ 971921/B / CAPA PROTE	16 , 28	5Z3/ 863367/G /POZCOBERTURA	535 , 31
6E0/ 941607/B / CAPA COBER	29 , 34	5U1/ 857003/ /SIZPAINEL	1.089 , 97
N/ 103352/06/ PARAFUSO	1 , 70	5C7/ 857508/S / CARACA	1.891 , 52
026/ 105427/ / PORCA	- , 68	5K1/ 713203/C /UMFCOBERTURA	2.225 , 80
000/ 098710/A / ADAPTADOR	167 , 72	5C0/ 511115/AN/ MOLA	113 , 79
5U4/ 831055/D /CTRPORTA	1.508 , 53	5C0/ 511115/AM/ MOLA	109 , 03
5C6/ 819062/B /BBOCAIXA	377 , 85	5W9/ 885806/J /ATAREVESTIMEN	188 , 90
03C/ 115561/B / FILTRO OLE	87 , 52	5Z0/ 857190/C /Y3DCOBERTURA	177 , 81
6Q0/ 867596/D / ESPACADOR	2 , 13	5Z0/ 820811/ / ACOPLAMENT	572 , 85
4L0/ 886373/ / BUCHA	8 , 49	1K9/ 827705/ /5APVEDACAO	437 , 64
WHT/ 005305/ / PARAFUSO	7 , 39	1J0/ 254509/A / TUBO	9.012 , 54
1U0/ 971848/A / PRESILHA	25 , 01	5Z0/ 201922/E / RESERVATOR	115 , 87
1C1/ 713601/F /3SGCOBERTURA	125 , 39	5N0/ 819203/A /LIFAUSTROEMER	464 , 84
1C1/ 857206/H /3SGCOBERTURA	484 , 55	5U1/ 857003/B /SIZPAINEL	1.233 , 91
06K/ 100032/N / MOTOR BAS.	65.334 , 23	5U0/ 201129/B / TUBO	251 , 90
06K/ 109158/R / CORRENTE	598 , 56	5U0/ 819705/ /041DIFUSOR AR	22 , 31
06F/ 121111/G / VALVULA	273 , 19	2H0/ 121096/BA/ MANGUEIRA	29 , 94
5QM/ 121203/C / VENTILADOR	2.912 , 88	2H0/ 121065/AT/ TUBO	212 , 93
N/ 106238/01/ PARAFUSO	9 , 35	2E0/ 971262/ / SUPORTE	92 , 85
WHT/ 005440/ / ANEL	6 , 57	1K0/ 129654/BE/ MANGUEIRA	625 , 74
5G0/ 885806/FD/BBNREVESTIMEN	2.301 , 44	5Z0/ 601149/D /IOLCALOTA	47 , 69
5G0/ 947291/J /Y20LUZ LEITUR	235 , 23	5C7/ 857059/D /BBOMOLDURA	1.361 , 70
5G0/ 947291/J /ZA2LUZ LEITUR	235 , 23	5Z0/ 035417/C /1NNALOJAMENTO	5 , 09
5G0/ 947291/J /ZKILUZ LEITUR	235 , 23	6QE/ 711113/ /BQJBOTAO	86 , 53
5G6/ 867765/E /ZA2REVESTIMEN	169 , 41	2H0/ 199308/B / APOIO	331 , 32
5GM/ 804593/ / SUPORTE	19 , 91	5W0/ 819743/A /P3GMOLDURA	139 , 06
5GM/ 805931/ / TIRANTE	56 , 72	5W0/ 819743/A /JB8MOLDURA	139 , 92
5GM/ 805932/ / TIRANTE	56 , 72	5N0/ 945312/D / COBERTURA	120 , 35
5GM/ 807049/ / SUPORTE	40 , 60	5N0/ 945311/D / COBERTURA	101 , 82
WUR/ 001297/ / GRAMPO FORRO	- , 68	5Z4/ 971121/N / CHICOTE P	631 , 77
WUR/ 001298/ / GRAMPO FORRO	- , 68	3C8/ 959702/ /Z0BMOTOR	2.144 , 41
WUR/ 001299/ / GRAMPO PONTEI	- , 26	3C8/ 881806/FA/ORTREVESTIMEN	4.042 , 00
6R7/ 937087/S /Z07UN.CONTROL	3.949 , 31	3C8/ 881806/FA/ZJNREVESTIMEN	4.042 , 00
6R7/ 937087/S /Z08UN.CONTROL	3.949 , 31	3C8/ 881806/FA/ORSREVESTIMEN	4.042 , 00
6R7/ 937087/S /Z09UN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881903/AD/IYAPOIO	2.368 , 17
6R7/ 937087/S /Z0AUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881903/AD/IYBAPOIO	2.368 , 17
6R7/ 937087/S /Z0BUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 881903/AD/IYCAPOIO	2.368 , 17
6R7/ 937087/S /Z0CUN.CONTROL	3.949 , 31	03L/ 103647/L / CHP COBERT	118 , 01
6R7/ 937087/S /Z0DUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 024503/4 / BRACADEIR	14 , 68
6R7/ 937087/S /Z0EUN.CONTROL	3.949 , 31	3AA/ 887623/D / CABO	149 , 99
6R7/ 937087/S /Z0FUN.CONTROL	3.949 , 31	3AF/ 885405/CG/IYSREVESTIMEN	3.928 , 31
6R7/ 937087/S /Z0GUN.CONTROL	3.949 , 31	3AF/ 885405/CG/IYTREVESTIMEN	3.928 , 31
6R7/ 937087/S /Z0HUN.CONTROL	3.949 , 31	6R0/ 721261/ / CILINDRO	559 , 12
701/ 010700/N / ETIQUETA	40 , 05	3D0/ 971741/ / SUPORTE	6 , 17
701/ 010701/R / ETIQUETA	26 , 07	5M1/ 971846/B / SUPORTE	38 , 06
707/ 010074/Q / ETIQUETAID	38 , 64	5W0/ 973733/ / RECEPTACUL	13 , 52
7E0/ 010739/J / ETIQUETA	12 , 11	5W0/ 973703/ / RECEPTACUL	26 , 73
7E0/ 010847/G / ETIQUETA	33 , 44	2H2/ 611716/C / TAPETE	296 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7E0/ 010856/D / EMBLEMA	40 , 47	5U0/ 601147/M /Z31CALOTA	54 , 16
7E0/ 201905/ / MANGUEIRA	113 , 26	2H2/ 611716/B / TAPETE	166 , 25
7E0/ 805234/A / CANTONEIRA	147 , 13	5C6/ 253209/F / SILENCIOSO	4.234 , 73
7E0/ 807551/A / ESPUMA	180 , 46	3AF/ 885681/C /9B9TRAVAMENTO	347 , 39
7E0/ 819214/ / PC INTERCA	2.496 , 28	3AF/ 885682/C /9B9TRAVAMENTO	372 , 34
7E0/ 915089/ / BATERIA	19 , 90	3AF/ 885504/AL/ ESTRUTURA	2.106 , 33
7E0/ 963319/A / VELA	812 , 43	3AF/ 885504/AH/ ESTRUTURA	2.106 , 33
7E0/ 963511/B / AQUECEDOR	1.896 , 99	3AF/ 885503/D / ESTRUTURA	1.806 , 51
7E5/ 807820/B /GRUCOBERTURA	442 , 11	7P0/ 857608/B /Y20ALCA	294 , 31
7E5/ 853763/ /2ZZFRISO	212 , 11	7P0/ 857643/B /Y20ALCA	294 , 31
5GM/ 868151/H /82VCOBERTURA	237 , 33	3C0/ 407151/G / BARRA	1.206 , 21
5GM/ 868151/H /ZA2COBERTURA	237 , 33	7P6/ 885995/ /JT7SUPORTE	177 , 06
6N0/ 951101/L / BUZINA	87 , 04	7P6/ 885995/ /92WSUPORTE	177 , 06
VWA/ G512/ / BASE DE PRESS	290 , 05	3AE/ 885405/CJ/IYTREVESTIMEN	6.359 , 65
V/ W460/ / DISPOSITIVO	815 , 58	6Q1/ 863919/J / ISOLAMENTO	154 , 21
VWA/ G455/ / COLOCADOR	578 , 69	6QE/ 853101/A /NX5COBERTURA	80 , 23
V/ W439/ / PINO DE PRESS	283 , 93	6QE/ 853102/ /NX5COBERTURA	80 , 23
VWA/ G432/ / BASE DE PRESS	491 , 42	03L/ 198716/D / JG.PECAS	1.408 , 29
VWA/ G422/ / TUBO DE PRESS	280 , 15	03L/ 198716/C / JG.PECAS	1.365 , 18
VWA/ G418/A / TUBO DE PRESS	168 , 08	03L/ 131111/T / SILENCIOSO	538 , 02
VWA/ G416/B / TUBO DE PRESS	336 , 89	02T/ 301107/R / CAIXA	3.568 , 95
V/ W411/ / PINO DE PRESS	504 , 20	02T/ 301103/AR/ CARCACA	1.289 , 39
V/ W409/ / PINO DE PRESS	435 , 69	1J0/ 017737/ / JG.FIXACAO	479 , 99
VWA/ G402/ / PLACA	1.680 , 78	5U0/ 853658/A /B9AANEL COBER	72 , 32
VWA/ G401/ / PLACA	1.444 , 73	5U0/ 853657/A /B9AANEL COBER	72 , 32
VWA/ G295/ / EXTRATOR E CO	538 , 55	7P6/ 867450/B /ME1GUARNICAO	1.529 , 46
VWA/ G244/B / EXTRATOR E CO	546 , 90	7P6/ 867449/B /ME1GUARNICAO	1.529 , 46
V/ W045/ZD/ ABRACADEIRA	221 , 67	5C6/ 854541/A / FRISORETEN	55 , 41
377/ 820007/H / CARCACA	1.157 , 42	7P6/ 881776/T / ESPUMA	1.016 , 41
7P6/ 853173/J /JW7COBERTURA	746 , 82	5N0/ 885405/AM/IKVASSENTO	1.972 , 13
7P6/ 853174/J /JW7COBERTURA	820 , 46	5N0/ 885405/AM/IKOASSENTO	1.972 , 13
7P6/ 853995/ /7Z7TIRA	696 , 73	5N0/ 885405/AM/IKNASSENTO	1.972 , 13
861/ 941659/ / CAPA PROTE	11 , 27	5N0/ 885375/D / ASSENTO	918 , 88
377/ 820048/A / PRESILHA	2 , 04	5N0/ 885376/D / ASSENTO	732 , 62
377/ 820169/ / DRENO	5 , 77	5C0/ 419091/L /ZRPVOLANTE	4.887 , 87
377/ 820195/ / SUPORTE	49 , 01	4H0/ 973704/ / RECEPACUL	16 , 32
377/ 820225/A / SERVOMOTO	342 , 83	3C9/ 827499/A /9B9BATENTE	43 , 04
377/ 820227/A / TUBO	145 , 38	3C8/ 959702/ /ZOKMOTOR	2.144 , 41
377/ 820261/ / RESISTENCI	126 , 93	3AA/ 898243/ / JG.FIXACAO	39 , 45
377/ 820261/B / RESISTENCI	120 , 66	3AA/ 881903/AD/OEDAPOIO	2.366 , 70
377/ 820405/ / VEDACAO	- , 65	3AA/ 881903/AD/IYDAPPIO	2.368 , 17
5U7/ 809606/C /CTRPAINEL	2.784 , 37	1K9/ 853101/C / FRISO	169 , 85
7P6/ 807061/H /9B9SPOILER	1.661 , 01	1K0/ 121367/P / SUPORTE	108 , 44
5C5/ 945702/D / REFLETOR	136 , 15	06D/ 103153/C / FLAN VEDAC	777 , 07
5GM/ 839168/ /GRUCARCACA	67 , 24	3C8/ 881805/FA/ORTREVESTIMEN	4.042 , 00
5U0/ 853677/G /9B9GRADE	146 , 92	3C8/ 881805/FA/ORSREVESTIMEN	4.042 , 00
5U1/ 422055/E / MECANISMO	1.797 , 58	3AB/ 863909/A / ISOLAMENTO	454 , 04
5G0/ 804325/ / PECAJUNCAO	107 , 86	7P6/ 885806/HH/YOMREVESTMTTO	4.506 , 44
WUR/ 071551/ / Chave Hexagon	45 , 05	7P6/ 885805/HG/YOLREVESTMTTO	4.506 , 44
5C0/ 419091/AK/USZVOLANTE	4.021 , 79	7P6/ 885806/HG/YOGREVESTMTTO	4.506 , 44
2H0/ 823361/ / HASTE	201 , 67	5C0/ 511115/AS/ MOLA	110 , 31
379/ 803905/ /CTRTRAVERSA	323 , 99	3C2/ 612041/D / TUBO	243 , 01
5U6/ 955425/ / PALHETA	24 , 04	2H0/ 864419/A / PES	155 , 37
5C0/ 419685/G /81UADORNO	95 , 07	2H0/ 863353/B / ISOLAMENTO	867 , 36
2H0/ 805569/A / FECHADURA	236 , 35	0C7/ 341010/G / CAIXA	28.115 , 04
V/ W5005/P / SOQUETE 14 FA	368 , 55	1JE/ 800375/CK/ JG.CILINDR	385 , 89
5C0/ 419685/H /GRUTAMPA	293 , 73	1JE/ 800375/CL/ JG.CILINDR	403 , 17
5C0/ 419685/L /GRUTAMPA	293 , 73	1JE/ 800375/CJ/ JG.CILINDR	361 , 57
5X0/ 201163/ / TUBO	202 , 51	1K0/ 953527/D / PECABLOQUE	193 , 00
5X0/ 253101/A / TUBO	1.088 , 29	1J1/ 422075/P / MECANISMO	6.868 , 32
377/ 121980/ / ANEL	13 , 52	1J0/ 820803/N / COMPRESSOR	6.142 , 82
WUR/ 001632/ / ORING 8 MM VE	1 , 98	03H/ 100037/L / MOTOR BAS.	138.778 , 32
5W0/ 863723/ /71NTAPETE	149 , 56	6QE/ 601025/F /041RODA	552 , 43
377/ 955409/A / BRACO	63 , 37		

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 805431/F /CTRPAINEL	329 , 27	6QE/ 601025/F /PM5RODA	598 , 74
524/ 810609/ /CTRREFORCO	289 , 09	5U4/ 867011/EE/ITBREVESTIMEN	323 , 63
524/ 810610/ /GRUREFORCO	266 , 01	5U4/ 867012/CA/ITBREVESTIMEN	321 , 39
5U0/ 857805/Q /HCPCINTO 3 PT	160 , 27	5U4/ 867211/BE/ITBREVESTIMEN	307 , 50
7P0/ 422893/G / MANGUEIRA	1.039 , 69	5U4/ 867212/BE/ITBREVESTIMEN	307 , 50
7L6/ 881365/A / ESPUMA	85 , 41	2H0/ 129456/K / MANGUEIRA	922 , 24
5U1/ 614741/B / TUBO FREIC	45 , 79	2H0/ 129456/J / MANGUEIRA	677 , 02
237/ 843423/1 / ROLDANA	1 , 37	1K0/ 947125/P /3Q7DIFUSOR	95 , 55
6Q0/ 959455/AE/ VENTILADOR	1.657 , 72	1K0/ 857511/E /UOGESPELHO IN	2.275 , 81
5X0/ 611742/A / TUBO FREIC	71 , 86	1K0/ 857511/E /9B9ESPELHO IN	2.311 , 42
5Z1/ 614684/C / TUBO FREIO	86 , 98	1K0/ 857511/E /SMAESPELHO IN	2.363 , 02
5Z0/ 862173/B / SUPORTE	32 , 36	07K/ 253041/H / CHAPA COLE	278 , 92
305/ 955465/1 / BUCHA	1 , 45	5U1/ 611724/D / TUBO FREIC	34 , 04
5Z0/ 867596/G / CALCO	2 , 50	5N0/ 867287/D /Y20REVESTIMEN	565 , 99
5Z0/ 201159/R / MANGUEIRA	14 , 07	5N0/ 867287/D /95TREVESTIMEN	565 , 99
WUR/ 000808/ / CHAVE INGLESIA	329 , 80	3AA/ 511115/ / MOLA	530 , 45
WUR/ 000809/ / CHAVE INGLESIA	447 , 49	3AF/ 853817/ /MI1COBERTURA	1.023 , 07
WUR/ 000811/ / CHAVE INGLESIA	251 , 34	3AF/ 853855/A /MI1REVESTIMEN	1.059 , 43
WUR/ 000812/ / CHAVE L TORX	42 , 55	3AF/ 853856/A /MI1REVESTIMEN	1.059 , 43
WUR/ 000813/ / CHAVE L TORX	42 , 55	5U4/ 853050/A /61VADESIVO	8 , 55
WUR/ 000814/ / CHAVE L TORX	45 , 22	VA/ S6551/ /5 JOGO DE ADAPT	350 , 87
WUR/ 000816/ / CHAVE L TORX	45 , 22	059/ 115418/A / PINO	25 , 01
WUR/ 000817/ / CHAVE L TORX	45 , 22	N/ 014264/3 / PARAFUSO	1 , 41
WUR/ 000644/ / CHAVE ALLEN 4	5 , 32	5U4/ 853414/B / FAIXA	99 , 34
WUR/ 000645/ / CHAVE ALLEN 5	6 , 30	5U4/ 853413/C / FAIXA	71 , 42
WUR/ 000646/ / CHAVE ALLEN 5	14 , 44	5U4/ 853413/B / FAIXA	99 , 34
WUR/ 000647/ / CHAVE ALLEN 5	4 , 80	5K0/ 035730/E / INTERFACE	4.369 , 02
WUR/ 000648/ / CHAVE ALLEN 6	8 , 46	5W0/ 422893/ / MANGUEIRA	180 , 20
WUR/ 000649/ / CHAVE ALLEN 7	5 , 82	5W0/ 422887/ / TUBO	115 , 28
WUR/ 000650/ / CHAVE ALLEN 7	11 , 12	5Z0/ 837114/A /QC6MACANETA	47 , 82
WUR/ 000651/ / CHAVE ALLEN 8	12 , 78	5Z0/ 837113/A /QC6MACANETA	47 , 82
WUR/ 000654/ / CHAVE ALLEN C	66 , 33	3AE/ 885504/M / ESTRUTURA	2.106 , 33
WUR/ 000663/ / CHAVE ALLEN L	46 , 71	3AE/ 885504/P / ESTRUTURA	2.106 , 33
WUR/ 000664/ / CHAVE ALLEN L	58 , 68	3AA/ 887623/C / CABO	371 , 05
WUR/ 000665/ / CHAVE ALLEN L	5 , 14	3AA/ 885678/C / BUCHA	7 , 22
WUR/ 000666/ / CHAVE ALLEN L	8 , 13	5Z0/ 857003/M /SIMPAINEL	1.846 , 47
WUR/ 000667/ / CHAVE ALLEN L	11 , 80	5Z0/ 857003/L /SIMPAINEL	1.717 , 75
WUR/ 000668/ / CHAVE ALLEN L	15 , 13	5U0/ 601307/B /RGYPNEU	2.170 , 13
WUR/ 000669/ / CHAVE ALLEN L	22 , 77	1K0/ 825202/BK/ REVESTIMEN	409 , 88
WUR/ 000670/ / CHAVE ALLEN L	28 , 76	7P6/ 885081/AJ/DOPDESCANSO	1.832 , 62
WUR/ 000685/ / CHAVE CATRACA	369 , 03	7P6/ 885081/AH/DOMDESCANSO	1.832 , 62
WUR/ 000686/ / CHAVE CATRACA	427 , 88	3AE/ 885405/CJ/IYSREVESTIMEN	6.359 , 65
WUR/ 000687/ / CHAVE CATRACA	485 , 72	3AB/ 955410/ / BRACO	243 , 52
WUR/ 000688/ / CHAVE CATRACA	505 , 34	5C6/ 012003/BM/ Manual	533 , 21
WUR/ 000689/ / CHAVE CATRACA	544 , 57	2H5/ 801629/ / CONSOLE	322 , 96
WUR/ 000690/ / CHAVE CATRACA	680 , 88	5W0/ 201163/A / MANGUEIRA	24 , 27
WUR/ 000750/ / CHAVE DESMONT	25 , 43	3AA/ 837974/A /9B9COBERTURA	935 , 28
WUR/ 000771/ / CHAVE FACA P/	234 , 38	3AA/ 614109/AJ/BEFAGREGADO	14.512 , 62
WUR/ 000796/ / CHAVE HEXAGON	73 , 97	2H0/ 615124/A / CAIXA	684 , 32
WUR/ 000797/ / CHAVE HEXAGON	73 , 97	2H0/ 698295/A / JG. FIXAC	34 , 46
WUR/ 000807/ / CHAVE INGLESIA	213 , 11	5U0/ 853413/B /MY2FAIXA	71 , 53
7P6/ 907462/ / SUPORTE	140 , 03	2H0/ 133778/A / MANGUEIRA	89 , 76
7P6/ 907461/ / SUPORTE	140 , 03	2H0/ 133241/C / MANGUEIRA	301 , 23
7P6/ 853140/ / CAPA COBER	27 , 66	2H0/ 133241/B / MANGUEIRA	376 , 00
7P0/ 971502/ / SUPORTE	36 , 97	2H0/ 131563/J / CHAPA	159 , 92
7P0/ 971341/T / CONDUTOR	59 , 42	1Q0/ 877236/A / DRENO AGUA	32 , 86
7P0/ 971341/Q / CONDUTOR	69 , 72	7L6/ 972726/D / CAIXA	51 , 11
7P0/ 971341/P / CONDUTOR	85 , 20	7L6/ 972726/C / CAIXA	51 , 11
7P0/ 971341/AA/ CONDUTOR	59 , 42	7L6/ 972726/B / CAIXA	51 , 11
7P0/ 937565/A / CAPA COBER	33 , 73	5U1/ 611742/F / TUBO FREIC	58 , 12
7P0/ 937565/ / CAPA COBER	33 , 73	3AB/ 955409/ / BRACO	243 , 55
WUR/ 001120/ / EXTRATOR PF Q	270 , 95	3AA/ 887901/C /OTLESPUMA	1.181 , 92
WUR/ 001121/ / EXTRATOR PF Q	385 , 98	3AA/ 881989/ / PLACAPROTE	53 , 88
WUR/ 001122/ / FERR UNIV P/R	583 , 80	3AA/ 511409/ / ESTABILIZA	622 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001126/ / FERRAMENTA P	173 , 88	6R0/ 199517/ / APOIO	54 , 35
WUR/ 001138/ / FILTRO DE LUZ	4 , 05	6R0/ 199518/ / APOIO	54 , 35
WUR/ 001145/ / FITA ADESIVA	244 , 38	7P6/ 411105/AK/ MOLA	899 , 58
WUR/ 001148/ / FITA ADESIVA	32 , 42	7P6/ 411105/AM/ MOLA	899 , 58
WUR/ 001149/ / FITA ANTIDERR	323 , 38	5N0/ 867617/ /82VFRISO	291 , 65
WUR/ 001153/ / FITA ANTI RUI	15 , 98	5N0/ 867502/T /5T5REVESTIMEN	3.228 , 73
WUR/ 001156/ / FITA AUTO ADE	76 , 28	5N0/ 867502/T /3Y3REVESTIMEN	3.228 , 73
WUR/ 001163/ / FITA DEMARCAC	95 , 21	5N0/ 867502/R /5T5REVESTIMEN	2.726 , 57
WUR/ 001165/ / FITA DEMARCAC	95 , 21	5N0/ 867502/R /3Y3REVESTIMEN	2.726 , 57
WUR/ 001166/ / FITA DUPLA FA	331 , 90	5U0/ 051440/ / ADAPTADOR	67 , 25
WUR/ 001171/ / FITA ISOL PVC	7 , 19	5U0/ 051440/A / ADAPTADOR	67 , 25
WUR/ 001172/ / FITA ISOL PVC	7 , 19	5Z0/ 012001/HN/ LITERATURA	38 , 59
WUR/ 001173/ / FITA ISOL PVC	7 , 19	3AF/ 885591/B /9B9DESBLOQUEI	289 , 28
WUR/ 001174/ / FITA ISOL PVC	7 , 19	3AF/ 885592/B /9B9DESBLOQUEI	328 , 72
WUR/ 001178/ / FITA POLIPROP	18 , 75	06E/ 109417/S / ENGATE	99 , 75
WUR/ 001179/ / FITA POLIPROP	18 , 75	079/ 115611/R / VARETA	69 , 79
WUR/ 001184/ / FITA TEC ALGO	63 , 76	7L0/ 899184/A / TAMPAO	2 , 17
WUR/ 001185/ / FITA VEDA RO	2 , 29	7L6/ 611931/AG/ TUBO	260 , 14
WUR/ 001186/ / FITA VEDA ROS	15 , 69	7L6/ 611931/AD/ TUBO	311 , 20
WUR/ 001187/ / FITA ZEBRADA	66 , 44	06H/ 105561/J /ROTCASQUILHO	139 , 86
WUR/ 001329/ / JG CHAVE L TO	388 , 65	5N0/ 898375/F /NOPJG.CILINDR	1.669 , 87
WUR/ 001340/ / JG MACHO AR M	361 , 38	5N0/ 898375/E /INFJG.CILINDR	2.303 , 02
WUR/ 001341/ / JG MACHO AR M	361 , 38	5N0/ 898375/E /NOPJG.CILINDR	1.406 , 55
WUR/ 001344/ / JG MACHO AR M	136 , 14	5N0/ 881463/ /4PKCAPA COBER	54 , 02
WUR/ 001345/ / JG MACHO AR M	155 , 76	5N0/ 881464/ /4PKCAPA COBER	54 , 02
WUR/ 001347/ / JG MACHO AR M	251 , 34	5K0/ 972705/ / RECEPTACUL	25 , 01
WUR/ 001353/ / JG MACHO AR P	193 , 49	5K0/ 882602/ /7G8GAVETA	377 , 29
WUR/ 001355/ / JG MACHO AR P	261 , 65	4G1/ 035053/C / RADIO	5.370 , 43
WUR/ 001356/ / JG MACHO AR P	231 , 72	3C8/ 863831/B / ISOLAMENTO	619 , 73
WUR/ 001366/ / JOGO CHAVE AL	78 , 30	3C0/ 877049/D / ARMACAO	7.344 , 06
WUR/ 001367/ / JOGO CHAVE AL	116 , 53	3C0/ 867632/ / CLIP	1 , 71
WUR/ 001385/ / KIT FERR. P/F	1.347 , 46	7L0/ 611932/AA/ TUBO	363 , 54
WUR/ 001498/ / MACHO AR P/RO	251 , 34	7L0/ 611932/AD/ TUBO	1.215 , 91
WUR/ 001499/ / MACHO AR P/RO	251 , 34	5Z9/ 827933/A /GRUSPOILER	1.461 , 06
WUR/ 001500/ / MACHO AR P/RO	329 , 80	6QD/ 853102/ /739COBERTURA	72 , 83
WUR/ 000818/ / CHAVE L TORX	46 , 88	6QD/ 853343/A / INSERTO	85 , 78
WUR/ 000819/ / CHAVE L TORX	46 , 88	6QE/ 857504/ /71NCOBERTURA	38 , 25
WUR/ 000820/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6QD/ 919492/B / SUPORTE	53 , 41
WUR/ 000821/ / CHAVE L TORX	48 , 54	5W0/ 253101/E / TUBO	1.787 , 40
WUR/ 000822/ / CHAVE L TORX	48 , 54	5W9/ 253101/A / TUBO	1.888 , 20
WUR/ 000823/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6QE/ 853101/ /3BZCOBERTURA	78 , 40
WUR/ 000824/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6QE/ 853101/A /3BZCOBERTURA	74 , 88
WUR/ 000825/ / CHAVE L TORX	51 , 20	6QE/ 853102/ /3BZCOBERTURA	74 , 88
WUR/ 000826/ / CHAVE L TORX	81 , 78	6Q6/ 919486/ / SUPORTE	53 , 41
WUR/ 000827/ / CHAVE L TORX	115 , 03	6Q5/ 867501/S /4J1REVESTIMEN	1.063 , 15
WUR/ 000828/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6Q5/ 827469/P / CILINDRO	293 , 79
WUR/ 000829/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6Q0/ 858069/AB/1QACOBERTURA	436 , 10
WUR/ 000830/ / CHAVE L TORX	48 , 54	6QE/ 945106/A / REFLETOR	26 , 34
WUR/ 000843/ / CHAVE POLIGON	155 , 76	1K0/ 971813/F /9B9CAPA COBER	32 , 54
WUR/ 000845/ / CHAVE POLIGON	155 , 76	1K0/ 919341/B / BUCHA	86 , 29
WUR/ 000861/ / CHAVE STARTER	261 , 65	1K0/ 803119/ / REFORCO	38 , 30
WUR/ 000862/ / CHAVE STARTER	270 , 95	5U5/ 807439/A / REFORCO	101 , 10
WUR/ 000863/ / CHAVE STARTER	213 , 11	5U0/ 201129/C / TUBO	256 , 69
WUR/ 000864/ / CHAVE STARTER	349 , 42	5N0/ 971739/ / CLIP	5 , 52
WUR/ 000876/ / CINTA C/ CATR	270 , 77	7X0/ 837219/ / CHAVE	184 , 18
WUR/ 001022/ / DENSIMETRO	184 , 46	5Z1/ 614742/B / TUBO FREIO	63 , 88
WUR/ 001023/ / DESANDADOR T	136 , 14	5Z0/ 611782/C / TUBO FREIO	63 , 88
WUR/ 001024/ / DESANDADOR T	173 , 71	5Z0/ 501117/E / PONTA EIXO	126 , 22
WUR/ 001025/ / DESANDADOR T	184 , 68	5Z0/ 407255/AP/ CAIXA	261 , 98
WUR/ 001026/ / DESANDADOR T	273 , 45	5Z0/ 407256/AP/ CAIXA	261 , 98
WUR/ 001028/ / DESANDADOR UN	251 , 34	1K0/ 199555/R / SUPORTE	766 , 35
WUR/ 001034/ / DETECTOR RUID	296 , 31	1J1/ 880261/D /DB8COBERTURA	496 , 29
WUR/ 001072/ / ENGATE RAPIDO	80 , 06	1JM/ 867501/F /6K8REVESTIMEN	1.844 , 11
WUR/ 001073/ / ENGATE RAPIDO	114 , 30	06H/ 105561/J /SWACASQUILHO	137 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001074/ / ENGATE RAPIDO	95 , 06	06H/ 105591/J /BLACASQUILHO	137 , 56
WUR/ 001075/ / ENGATE RAPIDO	90 , 81	06H/ 105591/J /ROTCASQUILHO	137 , 56
WUR/ 001100/ / ESPIGAO FIXO	22 , 33	5Z0/ 201136/A / VALVULA	41 , 78
WUR/ 001101/ / ESPIGAO FIXO	8 , 29	5Z0/ 201075/AC/ RESERVATOR	891 , 92
WUR/ 001115/ / EXTENSAO DE P	34 , 74	5W0/ 201153/A / MANGUEIRA	229 , 05
WUR/ 001116/ / EXTRATOR DE P	34 , 74	5N0/ 898375/F /INFJG.CILINDR	2.680 , 12
WUR/ 001117/ / EXTRATOR DE P	39 , 06	7L6/ 868187/E /W50MOLDURA	120 , 39
WUR/ 001118/ / EXTRATOR DE P	72 , 31	7L6/ 611932/Q / TUBO	243 , 01
WUR/ 001119/ / EXTRATOR DE P	73 , 97	7L6/ 611932/AD/ TUBO	363 , 54
AG/ T10209/ / SOQUETE 32MM	130 , 93	7L6/ 611931/AS/ TUBO	838 , 78
AG/ T40001/ / EXTRATOR	1.152 , 21	7L6/ 611430/ / TAMPAO	25 , 13
A/ GKU18/ /2 EXTRATOR	1.684 , 94	7L6/ 611918/F / TUBO	388 , 68
A/ GKU17/ /2 EXTRATOR	2.020 , 59	5Z0/ 864419/A / PES	11 , 03
AG/ T50023/ / COLOCADOR	1.318 , 45	5U4/ 863367/S /4C3COBERTURA	530 , 30
VWA/ G473/ / COLOCADOR	1.310 , 19	079/ 115103/AR/ BOMBA OLEO	1.583 , 61
A/ G3118/ / LUVA PRESSAO	318 , 55	5Z9/ 945192/A / VEDACAO	48 , 35
AG/ T50022/ / DISPOSITIVO D	1.235 , 99	5Z0/ 857961/A /1FRCINZEIRO	73 , 37
A/ G3254/ / CHAVE FIXA DE	361 , 86	5C7/ 857925/A /81UPOORTA OBJE	136 , 31
BR/ T02011/ / PINOS GUIA	93 , 44	5C6/ 885806/R /WLYREVESTIMEN	803 , 20
AG/ T50021/ / DISPOSITIVO D	2.922 , 93	5C6/ 885806/R /WLXREVESTIMEN	772 , 85
2H0/ 121096/BE/ MANGUEIRA	159 , 91	5C6/ 885806/R /WLWREVESTIMEN	772 , 85
AG/ T10072/ / CHAVE TORX T2	98 , 25	5C6/ 885805/N /X0GREVESTIMEN	632 , 62
A/ G3066/ / DISPOSITIVO	1.168 , 09	5C6/ 885806/AD/X0EREVESTIMEN	632 , 62
A/ G30555/ / DISCO DE PRES	154 , 98	5C6/ 885806/AD/X0GREVESTIMEN	632 , 62
A/ G10206/ / PINO	160 , 91	5C6/ 885405/R /WLXREVESTIMEN	1.671 , 44
5Z1/ 012766/RD/ LITERATURA	22 , 54	5C6/ 885405/R /WLYREVESTIMEN	2.336 , 36
A/ G2037/ / DISPOSITIVO	2.210 , 82	5C6/ 881776/AQ/ ESPUMA	483 , 06
A/ G2010/ / TUBO	242 , 12	5C6/ 881775/BA/ ESPUMA	483 , 06
A/ G3410/ / SOQUETE MULTI	145 , 24	5C0/ 959538/B /YQVINTERRUPTO	1.012 , 01
A/ G2007/ / DISCO DE PRES	519 , 84	3C1/ 820897/C / CHAPA	163 , 30
A/ G3364/ / EXTRATOR	827 , 52	3AF/ 867212/DM/CIEREVESTIMEN	3.270 , 04
5U3/ 881046/D / ESTRUTURA	432 , 02	3AF/ 867212/DM/CIFREVESTIMEN	3.270 , 04
A/ G3336/ / SUPORTE	787 , 24	3AF/ 867212/DM/CIGREVESTIMEN	3.270 , 04
AG/ T10079/ / PINO GUIA	59 , 69	3AF/ 867212/DH/CIEREVESTIMEN	3.250 , 63
AG/ T10065/ / DISPOSITIVO D	1.009 , 54	3AF/ 867212/DH/CIFREVESTIMEN	2.653 , 76
ASE/ 401534/00/000ADAPTADOR	394 , 57	3AF/ 867212/DH/CIGREVESTIMEN	2.653 , 76
AG/ T10050/ / TRAVA	311 , 73	3AF/ 867212/DH/CIHREVESTIMEN	3.250 , 63
AG/ T10057/ / JOGO CHAVE ES	126 , 30	3AF/ 867211/ED/CIHREVESTIMEN	1.979 , 67
5U0/ 906328/B / SUPORTE	22 , 66	3AF/ 867211/ED/CIGREVESTIMEN	1.979 , 67
5U0/ 906328/A / SUPORTE	24 , 64	5U0/ 885405/BP/UIZREVESTIMEN	308 , 79
5G1/ 857337/C /EGSADORNO	243 , 88	5U0/ 853101/A /PF9FRISO	118 , 15
N/ 101961/03/ PARAFUSO	1 , 62	5N1/ 863011/B /EUNTAPETES	764 , 33
5U5/ 035548/A / CABO ANTEN	46 , 42	5Z9/ 853753/ /9B9PROTECAO	40 , 84
N/ 104019/02/ PRESILHA	1 , 31	5Z9/ 853753/A /9B9PROTECAO	40 , 84
N/ 044410/4 / PRISIONEIR	4 , 16	5Z0/ 253059/CM/ TUBO	1.482 , 27
1SB/ 805588/B / SUPORTE	501 , 56	5U0/ 611781/A / TUBO FREIC	20 , 40
5Z0/ 941700/A / FAROL	438 , 87	5U0/ 253059/Q / TUBO	573 , 01
5U7/ 864103/B / PLACASUPOR	116 , 98	5U0/ 253059/P / TUBO	905 , 25
06F/ 127025/N / BOMBA COMB	2.151 , 92	5U0/ 253059/N / TUBO	904 , 20
7P6/ 941608/ / COBERTURA	134 , 32	5N0/ 898375/C /NOPIG.CILINDR	1.328 , 01
7P6/ 941608/A / CAPA COBER	134 , 32	6QD/ 919492/A / SUPORTE	53 , 41
7P6/ 941608/B / CAPA COBER	134 , 32	6QD/ 919492/ / SUPORTE	53 , 41
7P6/ 971145/D / CHICOTE	932 , 17	5Z9/ 860025/ /3BZBAGAGEIRO	743 , 86
7P6/ 971145/E / CHICOTE	932 , 17	057/ 103826/ / BUCHA	40 , 07
N/ 013666/1 / REBITECILI	- , 71	03L/ 103831/ / PARAFUSO	18 , 72
N/ 908719/02/ PORCA	8 , 55	N/ 911212/01/ PARAFUSO	1 , 79
N/ 911883/01/ PARAFUSO	2 , 20	N/ 909059/03/ PARAFUSO	11 , 72
2H0/ 521102/K / EIXO	5.929 , 21	6Q0/ 972725/ / RECEPACUL	33 , 18
AG/ T10435/ / DISPOSITIVO D	1.126 , 35	6Q0/ 863319/H /71NPROLONGAME	55 , 50
5C5/ 805777/ / TAMP	31 , 59	5Z9/ 945265/B / SUPORTE	15 , 38
AG/ T10034/ / FERRAMENTA DE	133 , 02	5Z9/ 945191/ / VEDACAO	28 , 40
AG/ T10030/ / DISPOSITIVO D	1.000 , 34	5Z9/ 945191/A / VEDACAO	48 , 35
AG/ T10029/ / FERRAMENTA DE	282 , 82	5Z9/ 945192/ / VEDACAO	28 , 40
AG/ T10071/ / LUVA DE MONTA	180 , 10	6R0/ 857019/ /2F4COBERTURA	60 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T10060/A / TRAVA	41 , 91	N/ 909567/02/ PARAFUSO	8 , 20
AG/ T10053/ / DISPOSITIVO D	128 , 04	N/ 107046/01/ PARAFUSO	4 , 52
AG/ T10039/ / ALAVANCA E CU	491 , 98	5C6/ 885703/B /83VESPUMA	1.207 , 79
AG/ T10027/A / PINO TRAVA	52 , 00	5C6/ 885703/B /85SESPUMA	1.207 , 79
AG/ T10014/ / SUPORTE	278 , 71	5C6/ 885703/B /90VESPUMA	1.207 , 79
AG/ T10007/A / REFRATOMETRO	1.052 , 09	5C6/ 885405/R /WLWREVESTIMEN	1.671 , 44
AG/ T10006/A / FERRAMENTA DE	255 , 81	3AF/ 867212/EB/CIHREVESTIMEN	3.306 , 07
AG/ T10005/ / ALICATE	385 , 49	3AF/ 867212/EB/CIGREVESTIMEN	3.306 , 07
BR/ T02008/ / CHAVE	87 , 58	3AF/ 867212/EB/CIFREVESTIMEN	3.306 , 07
A/ GKU21/ /6 EXTRATOR 36-4	1.302 , 40	3AF/ 867212/DR/CIHREVESTIMEN	3.306 , 07
A/ GKU21/ /2 EXTRATOR 14 -	1.764 , 55	3AF/ 867212/EB/CIEREVESTIMEN	3.306 , 07
A/ GKU17/ /1 SEPARADOR DE	938 , 71	3AF/ 867212/DR/CIGREVESTIMEN	3.306 , 07
A/ G3282/ /31 GABARITO DE A	113 , 88	3AF/ 867212/DR/CIFREVESTIMEN	3.306 , 07
06J/ 903023/QX/ ALTERNADOR	6.377 , 52	3AF/ 867212/DR/CIEREVESTIMEN	3.306 , 07
A/ G3392/ / ALICATE ESPEC	599 , 04	3AF/ 867212/DM/CIHREVESTIMEN	3.270 , 04
A/ G3365/ / COLOCADOR	127 , 00	5Z0/ 885063/N / ENCOSTO	2.711 , 62
A/ G3314/ / ALICATE ESPEC	267 , 45	5W0/ 881046/G / ESTRUTURA	585 , 01
A/ G2040/ / TUBO COLOCADO	121 , 55	5U0/ 885805/CD/UIZREVESTIMEN	26 , 55
A/ G3310/ / SOQUETE ADAPT	181 , 85	7P6/ 133798/M / MANGUEIRA	167 , 28
A/ G3297/ / TENSIONADOR	519 , 84	7P0/ 837867/A / CANTONEIRA	86 , 10
A/ G3282/ / SUPORTE	6.101 , 46	7L6/ 601025/S /88ZRODA	5.337 , 75
WUR/ 000070/ / ALICATE P AN	213 , 11	7H0/ 845235/ / BATENTE	12 , 57
WUR/ 000072/ / ALICATE P AN	231 , 72	6QD/ 853101/ /739COBERTURA	100 , 88
WUR/ 000074/ / ALICATE P ANE	213 , 11	6QD/ 853101/A /739COBERTURA	72 , 83
WUR/ 000075/ / ALICATE P FEC	290 , 57	6QE/ 953123/ / ALOJAMENTO	7 , 18
WUR/ 000076/ / ALICATE P TER	251 , 34	7X0/ 201294/B / MANGUEIRA	60 , 69
WUR/ 000078/ / ALICATE PARA	1.032 , 95	6N0/ 857607/N /71NALCA	53 , 78
WUR/ 000109/ / APLICADOR DE	341 , 77	6N0/ 857607/M /71NALCA	133 , 86
WUR/ 000111/ / ARAME QUADRAI	5 , 97	5U0/ 881405/AM/TVIREVESTIMEN	110 , 04
WUR/ 000112/ / ARAME QUADRAI	24 , 84	5N0/ 867288/D /95TREVESTIMEN	565 , 99
WUR/ 000295/ / BROCA ACO RAP	2 , 99	5N0/ 867288/D /Y20REVESTIMEN	565 , 99
WUR/ 000300/ / BROCA ACO RAP	81 , 62	5K0/ 825902/A / PROT.INFER	1.802 , 29
WUR/ 000301/ / BROCA ACO RAP	16 , 79	7P6/ 867501/BQ/5R0REVESTIMEN	10.020 , 07
WUR/ 000302/ / BROCA ACO RAP	7 , 63	7P0/ 857644/B /Y20ALCA	294 , 31
WUR/ 000303/ / BROCA ACO RAP	2 , 71	5Z1/ 419501/AR/ COLUNA DIR	820 , 32
WUR/ 000304/ / BROCA ACO RAP	46 , 71	3C8/ 877789/A / COIFA	488 , 02
WUR/ 000342/ / BROCA ACO RAP	5 , 49	6QE/ 853414/A /NJ9FAIXA	35 , 77
WUR/ 000357/ / BROCA ACO RAP	7 , 98	6QE/ 853414/A /MY8FAIXA	35 , 77
WUR/ 000361/ / BROCA ACO RAP	11 , 80	6QE/ 853414/ /NJ9FAIXA	75 , 27
WUR/ 000362/ / BROCA ACO RAP	39 , 06	6QE/ 853413/ /NJ9FAIXA	75 , 27
WUR/ 000368/ / BROCA ACO RAP	9 , 79	6QE/ 853413/A /MY8FAIXA	35 , 77
WUR/ 000376/ / BROCA ACO RAP	12 , 45	6QE/ 853413/A /NJ9FAIXA	35 , 77
WUR/ 000381/ / BROCA ACO RAP	34 , 74	6QE/ 853414/ /MY8FAIXA	75 , 27
WUR/ 000382/ / BROCA ACO RAP	7 , 63	6QE/ 853413/ /MY8FAIXA	75 , 27
WUR/ 000388/ / BROCA ACO RAP	16 , 11	02T/ 311467/ / ANEL	9 , 34
WUR/ 000398/ / BROCA ACO RAP	19 , 63	0BS/ 598554/C / JG. REPARO	8.669 , 11
WUR/ 000403/ / BROCA ACO RAP	72 , 31	N/ 104593/01/ PRESILHA	11 , 50
WUR/ 000409/ / BROCA ACO RAP	28 , 76	6QE/ 071151/ / RACK	1.080 , 39
WUR/ 000419/ / BROCA ACO RAP	33 , 08	2H0/ 919937/ / SUPORTE	150 , 46
WUR/ 000425/ / BROCA ACO RAP	7 , 63	2H0/ 837720/ / CLIP	- , 69
WUR/ 000525/ / BROCA P CONC	28 , 76	2H0/ 521102/M / EIXO	7.823 , 16
WUR/ 000610/ / CALIBRE VALV	32 , 54	1K9/ 857865/ / CAPA	165 , 73
WUR/ 000611/ / CALIBRE VALV	78 , 00	1K0/ 868223/A /71NREVESTIMEN	115 , 22
WUR/ 000634/ / CHAVE ALLEN 2	2 , 14	3AB/ 867012/E /CIFREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 000635/ / CHAVE ALLEN 1	9 , 14	3AB/ 867012/E /CIHREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 000637/ / CHAVE ALLEN 1	28 , 76	3AB/ 867011/H /CIEREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 000638/ / CHAVE ALLEN 1	33 , 08	3AB/ 867011/H /CIFREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 000640/ / CHAVE ALLEN 3	2 , 48	3AB/ 867011/H /CIGREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 000641/ / CHAVE ALLEN 3	5 , 32	3AB/ 867011/H /CIHREVESTIMEN	2.665 , 29
7P6/ 955758/ / VEDACAO	20 , 41	3AB/ 867012/E /CIEREVESTIMEN	2.665 , 29
7P6/ 927347/ / SUPORTE	112 , 79	2H0/ 898375/C /NOPJG.CILINDR	3.225 , 19
7P6/ 907816/ / SUPORTE	115 , 00	2H0/ 898375/C /INFJG.CILINDR	3.358 , 33
7P6/ 419501/CR/ COLUNA DIR	7.444 , 80	1Q0/ 857019/ /3H8COBERTURA	47 , 35
2H0/ 881405/AH/JTBREVESTIMEN	4.071 , 95	VA/ S6046/ /3 ADAPTADOR	1.713 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 881405/AG/FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	VA/ S6046/ / DISPOSITIVO T	6.022 , 76
5Z4/ 867011/BF/IOMREVESTIMEN	357 , 74	VA/ G1763/ /6 ADAPTADOR	175 , 27
5Z4/ 867011/BK/IOMREVESTIMEN	392 , 72	BR/ T02014/ / EXTRATOR	1.492 , 10
5Z4/ 867012/AH/IOMREVESTIMEN	387 , 83	5Z0/ 711113/P /IDVBOTAO	79 , 91
5Z0/ 857189/E /EKLCOBERTURA	162 , 89	5Z0/ 711113/P /IDWBOTAO	76 , 99
5Z0/ 419091/BL/CHBVOLANTE	1.683 , 84	5Z0/ 711113/P /VIXBOTAO	115 , 52
ASE/ 401456/00/000ADAPTADOR	459 , 85	03L/ 130118/ / AMORTECEDO	12 , 02
5C0/ 711503/D /ARAMANOPLA	502 , 79	03L/ 109147/D / PROTETOR	201 , 72
5C1/ 858945/A / CAPA	11 , 42	5Z0/ 885921/BE/WOGREVESTIMEN	86 , 44
5C6/ 857828/A /9B9GUIA	26 , 92	5Z0/ 885921/BF/WOKREVESTIMEN	102 , 36
5G0/ 854858/ / REVESTIMEN	93 , 29	5Z6/ 807433/B /UY2SPOILER	128 , 74
5G0/ 885405/BF/AZYREVESTIMEN	3.164 , 21	5U4/ 867011/CQ/TUIREVESTIMEN	280 , 95
5G0/ 885405/BF/AZZREVESTIMEN	3.164 , 21	5U0/ 885805/CE/TVIREVESTIMEN	223 , 05
5G0/ 885806/DK/AZZREVESTIMEN	2.301 , 44	5U0/ 885405/BS/TVIREVESTIMEN	208 , 63
5G4/ 881805/DN/AZYREVESTIMEN	2.041 , 37	5U0/ 881806/AH/TVIREVESTIMEN	235 , 43
5G4/ 881805/DN/AZZREVESTIMEN	2.041 , 37	5U0/ 881901/AF/EN6APOIO	107 , 24
JZW/ 698151/AD/ JG.PASTILH	110 , 72	5U0/ 881805/AQ/TVIREVESTIMEN	207 , 76
5G4/ 881806/DQ/AZZREVESTIMEN	2.041 , 37	5U0/ 881406/AA/TVIREVESTIMEN	108 , 39
JZW/ 698151/AE/ JG.PASTILH	119 , 89	7X0/ 201931/A / TUBO	40 , 41
5Z0/ 611763/B / TUBO FREIO	47 , 32	7X0/ 201551/A / TAMP	47 , 37
2H0/ 881405/AC/GOEREVESTIMEN	1.907 , 74	7P6/ 867501/BQ/6K8REVESTIMEN	10.020 , 07
2H0/ 881405/A /JTBREVESTIMEN	4.142 , 85	7P6/ 867501/BQ/BR2REVESTIMEN	10.020 , 07
5G6/ 867605/E /82VREVESTIMEN	466 , 04	7P0/ 698151/C / PAST FREIO	1.580 , 63
2H0/ 867971/ / BUCHA	5 , 09	7E0/ 819181/ / COBERTURA	74 , 92
JZW/ 698151/AC/ JG.PASTILH	120 , 55	3AF/ 885806/HT/IYSREVESTIMEN	4.299 , 69
2H0/ 863835/ / ISOLAMENTO	607 , 83	3AF/ 885806/HT/IYTREVESTIMEN	4.299 , 69
020/ 409374/ / ANELCONICO	32 , 33	3AF/ 885406/CG/IYSREVESTIMEN	4.299 , 69
5W0/ 201997/B / TUBO	25 , 17	3AF/ 885406/CG/IYTREVESTIMEN	4.299 , 69
N/ 908973/08/ PARAFUSO	11 , 58	7L0/ 820105/B / EVAPORADOR	2.619 , 44
WUR/ 000050/ / ALICATE ANEL	213 , 11	6R0/ 825237/D / ISOLANTE	377 , 51
WUR/ 000052/ / ALICATE ANEL	231 , 72	6R0/ 611797/C / SUPORTE	26 , 10
WUR/ 000053/ / ALICATE ANEL	213 , 11	5Z1/ 419501/AQ/ COLUNA DIR	464 , 92
WUR/ 000055/ / ALICATE ANEL	231 , 72	5Z0/ 809205/A /GRUCOLUNA A	323 , 33
WUR/ 071414/L / Soquete	169 , 39	2H7/ 839402/C / ACIONAMETO	152 , 25
WUR/ 071414/M / Soquete	169 , 39	2H7/ 839401/C / ACIONAMETO	152 , 25
WUR/ 071414/J / Soquete	169 , 39	2H0/ 837402/D / ACIONAMETO	154 , 73
WUR/ 071414/H / Soquete	116 , 53	2H0/ 837401/D / ACIONAMETO	154 , 72
WUR/ 071414/N / Soquete	169 , 39	5W4/ 867011/B /IOFREVESTIMEN	208 , 47
WUR/ 071414/P / Soquete	169 , 39	5W3/ 867011/C /IOFREVESTIMEN	229 , 61
WUR/ 071414/Q / Soquete	169 , 39	5W3/ 867012/B /IOFREVESTIMEN	213 , 22
WUR/ 071414/R / Soquete	169 , 39	5W3/ 867012/C /IOFREVESTIMEN	229 , 61
WUR/ 071414/S / Soquete	169 , 39	6QE/ 419091/N /81UVOLANTE	362 , 45
WUR/ 071414/G / Soquete	161 , 74	561/ 971914/ / BUCHA	75 , 91
WUR/ 071414/F / Soquete	142 , 13	5Z9/ 500051/C / CORPOEIXO	2.304 , 92
WUR/ 071414/AF/ Soquete	290 , 57	2H0/ 821811/F /9B9PARA BARRO	233 , 00
WUR/ 071414/AE/ Soquete	181 , 36	2H0/ 819084/C / SILENCIOSO	590 , 89
WUR/ 071414/AD/ Soquete	175 , 37	6Q0/ 723173/B /9B9CAPA	145 , 93
WUR/ 071414/AC/ Soquete	169 , 39	6Q0/ 513269/L / CAPA PROTE	25 , 72
WUR/ 071414/AB/ Soquete	251 , 34	6QE/ 721503/D / PEDAL DO A	137 , 79
WUR/ 071414/AA/ Soquete	213 , 11	5N0/ 881236/D /Q70ALCA	27 , 49
WUR/ 071413/V / Soquete	132 , 82	5Z0/ 601027/H /03CRODA	302 , 99
WUR/ 071413/U / Soquete	126 , 83	6QE/ 881480/ /71NREVESTIMEN	8 , 13
WUR/ 071414/T / Soquete	193 , 49	6QE/ 881479/ /71NREVESTIMEN	8 , 19
WUR/ 071414/U / Soquete	193 , 49	6QE/ 853764/ /NX5FRISO	116 , 37
WUR/ 071414/V / Soquete	193 , 49	6Q6/ 919486/A / SUPORTE	53 , 41
WUR/ 071415/A / Soquete	155 , 76	6Q6/ 919486/B / SUPORTE	53 , 41
WUR/ 071415/AA/ Soquete	194 , 99	6Q6/ 919486/C / SUPORTE	53 , 41
WUR/ 071415/AB/ Soquete	214 , 60	107/ 827469/L / CIL.FECHAD	241 , 22
WUR/ 071415/AC/ Soquete	214 , 60	5W3/ 885375/ / ASSENTO	422 , 20
WUR/ 071415/AD/ Soquete	243 , 53	5W3/ 867011/B /IOFREVESTIMEN	213 , 22
WUR/ 071415/AE/ Soquete	253 , 83	5W0/ 867171/A /QC6COBERTURA	41 , 87
WUR/ 071415/AF/ Soquete	261 , 65	5W0/ 867172/A /QC6COBERTURA	41 , 87
WUR/ 071415/AG/ Soquete	329 , 80	1K0/ 802163/B / TRAVESSA	434 , 97
WUR/ 071415/AH/ Soquete	329 , 80	5Z9/ 201995/A / TUBO	92 , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 071415/E / Soquete	213 , 11	5Z9/ 201993/B / TUBO	55 , 54
WUR/ 071415/F / Soquete	213 , 11	5Z0/ 881805/HF/W0AREVESTIMEN	186 , 02
WUR/ 071415/G / Soquete	251 , 34	5N0/ 881236/D /3G4ALCA	27 , 49
WUR/ 071415/H / Soquete	290 , 57	5N0/ 881236/D /82VALCA	28 , 28
WUR/ 071415/J / Soquete	349 , 42	5K0/ 953254/A / BOBINA	320 , 96
WUR/ 071415/L / Soquete	116 , 53	7L6/ 881901/AM/3Z6APOIO	1.528 , 32
WUR/ 071415/M / Soquete	119 , 19	7L6/ 881901/AM/T98APOIO	1.528 , 32
WUR/ 071201/F / Extensao	89 , 43	7L6/ 881901/AM/S79APOIO	1.528 , 32
WUR/ 071201/H / Extensao	48 , 54	7L6/ 868187/E /23TMOLDURA	120 , 39
WUR/ 071203/ / Adaptador	146 , 62	7L6/ 868188/E /W50MOLDURA	120 , 39
WUR/ 071203/A / Adaptador	127 , 00	7L6/ 868188/E /23TMOLDURA	120 , 39
WUR/ 071203/B / Adaptador	19 , 45	1K0/ 973804/A / RECEPTACUL	25 , 01
WUR/ 071203/D / Cabot	270 , 95	5W9/ 881405/N /IOHREVESTIMEN	109 , 70
WUR/ 071203/E / Chave Catraca	175 , 37	5W9/ 881406/H /IOIREVESTIMEN	281 , 12
WUR/ 071203/F / Extensao	447 , 49	5W4/ 867212/D /IOFREVESTIMEN	201 , 33
WUR/ 071203/G / Extensao	27 , 10	5W4/ 867212/A /IOFREVESTIMEN	195 , 23
WUR/ 071203/H / Extensao	36 , 40	5W4/ 867211/D /IOFREVESTIMEN	201 , 33
WUR/ 071203/J / Extensao	194 , 99	5W4/ 867211/A /IOFREVESTIMEN	195 , 23
WUR/ 071210/ / Adaptador	193 , 49	5W4/ 867172/ /QC6COBERTURA	41 , 87
WUR/ 071210/A / Cabot	408 , 26	7L0/ 973702/ / RECEPTACUL	45 , 59
WUR/ 071210/B / Extensao	583 , 80	2H5/ 898617/ / JG.FIXACAO	141 , 25
WUR/ 071210/C / Extensao	300 , 88	2H5/ 829569/ / VEDACAO	51 , 08
WUR/ 071212/B / Soquete	14 , 79	2H0/ 898625/ / JG.FIXACAO	69 , 09
WUR/ 071213/ / Soquete	16 , 76	2H0/ 857274/B /9B9ALOJAMENTO	161 , 76
WUR/ 071213/F / Soquete	45 , 05	2H0/ 821811/G /9B9PARA BARRO	83 , 95
WUR/ 071220/C / Junta Univers	290 , 57	8E0/ 972712/ / RECEPTACUL	41 , 33
WUR/ 071309/ / Alicate	281 , 26	7N0/ 881775/A / ESPUMA	711 , 57
WUR/ 071309/H / Alicate	505 , 34	7N0/ 881776/B / ESPUMA	711 , 57
WUR/ 071313/ / Kit Soquete	1.559 , 57	7E0/ 837202/AE/INFCHAVE	1.007 , 61
WUR/ 071413/B / Soquete	78 , 30	7E0/ 820803/F / COMPRESSOR	7.508 , 51
WUR/ 071413/C / Soquete	78 , 30	6QE/ 941607/ / CAPA COBER	9 , 93
WUR/ 071413/D / Soquete	78 , 30	5Z9/ 971145/AF/ CHICOTE	435 , 16
WUR/ 071413/E / Soquete	78 , 30	5C6/ 867450/A /PV2FRISO	288 , 80
WUR/ 071413/F / Soquete	78 , 30	5C6/ 867449/A /PV2FRISO	288 , 80
WUR/ 071413/G / Soquete	78 , 30	1K0/ 825201/AE/ REVESTIMEN	451 , 56
WUR/ 071413/H / Soquete	78 , 30	07K/ 105101/L / VIRABREQUI	1.880 , 04
WUR/ 071413/J / Soquete	78 , 30	06H/ 103559/A / EIXO INTER	220 , 22
WUR/ 071413/L / Soquete	78 , 30	N/ 901162/02/ ARRUELA	- , 59
WUR/ 071413/M / Soquete	78 , 30	2H5/ 055203/B / JG.REBOQUE	1.571 , 27
WUR/ 071413/N / Soquete	78 , 30	3AA/ 863082/A /SOCCOBERTURA	260 , 14
WUR/ 071413/P / Soquete	83 , 28	N/ 909429/02/ PORCA	4 , 09
WUR/ 071413/Q / Soquete	96 , 91	N/ 107732/01/ PARAFUSO	1 , 62
WUR/ 071413/R / Soquete	96 , 91	N/ 105970/02/ PARAFUSO	26 , 11
WUR/ 071413/S / Soquete	108 , 88	5W4/ 867171/ /QC6COBERTURA	41 , 87
WUR/ 071413/T / Soquete	113 , 20	5W4/ 867012/B /IOFREVESTIMEN	221 , 36
WUR/ 071510/ / Chave de Fend	11 , 04	5W4/ 867012/C /IOFREVESTIMEN	221 , 36
WUR/ 071510/C / Chave de Fend	18 , 77	5W4/ 867012/F /IOFREVESTIMEN	237 , 28
WUR/ 071510/F / Chave de Fend	25 , 43	5W4/ 867011/F /IOFREVESTIMEN	237 , 28
WUR/ 071510/J / Chave de Fend	36 , 40	5W4/ 867011/C /IOFREVESTIMEN	221 , 36
WUR/ 071514/H / Soquete	166 , 06	3C8/ 601025/R /FZZRODA	4.332 , 22
WUR/ 071514/J / Soquete	184 , 68	3C0/ 820741/AT/ MANGUEIRA	1.758 , 27
WUR/ 071520/ / Chave Philips	12 , 86	5C6/ 881405/AG/X0EREVESTIMEN	682 , 70
WUR/ 071520/E / Chave Philips	22 , 77	122/ BR3POT/66/ Manual	6 , 95
WUR/ 071520/F / Chave Philips	16 , 79	3AE/ 885504/L / ESTRUTURA	1.968 , 55
WUR/ 071520/G / Chave Philips	25 , 43	3AE/ 885591/C /9B9DESBLOQUEI	289 , 10
WUR/ 071520/J / Chave Philips	33 , 08	3AE/ 885592/C /9B9DESBLOQUEI	328 , 72
WUR/ 071524/B / Chave L	42 , 39	3AA/ 887410/E /IYVSINTETICO	1.357 , 35
WUR/ 071524/C / Chave L	45 , 05	5Z0/ 885921/AJ/W0GREVESTIMEN	73 , 87
WUR/ 071524/D / Chave L	45 , 05	VA/ G1381/ /5A ADAPTADOR	249 , 99
WUR/ 071524/E / Chave L	48 , 37	7P6/ 885405/EJ/Y0MREVESTIMEN	4.506 , 44
WUR/ 071524/G / Chave L	56 , 02	7P6/ 885405/EJ/Y0LREVESTIMEN	4.506 , 44
WUR/ 071524/H / Chave L	58 , 68	N/ 105944/02/ PARAFUSO	- , 72
WUR/ 071524/J / Chave L	66 , 33	03H/ 103601/AD/ CARTER	2.431 , 18
WUR/ 071524/L / Chave L	36 , 40	7P6/ 881406/EL/Y0KREVESTIMEN	4.269 , 25

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 071528/ / Chave L	95 , 25	7P6/ 881406/EL/YOJREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 071528/A / Chave L	101 , 23	7P6/ 881406/EL/YOHREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 071528/B / Chave L	132 , 82	7P6/ 881406/EL/YOGREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 071528/C / Chave L	136 , 14	7P6/ 881406/EM/YOMREVESTIMEN	6.775 , 89
WUR/ 071528/D / Chave L	172 , 05	5Z0/ 885806/BN/VIMREVESTIMEN	159 , 50
WUR/ 071528/E / Chave L	194 , 99	5Z0/ 885805/KN/VIMREVESTIMEN	282 , 91
WUR/ 071531/ / Chave Canhao	46 , 71	5Z0/ 885805/KM/VIMREVESTIMEN	159 , 50
WUR/ 071531/A / Chave Canhao	52 , 70	5Z0/ 885805/KK/VIMREVESTIMEN	280 , 38
WUR/ 071531/B / Chave Canhao	52 , 70	5Z0/ 885805/KL/VIMREVESTIMEN	282 , 91
WUR/ 071531/C / JG. Chave	261 , 65	5Z0/ 885405/GS/VIMREVESTIMEN	344 , 96
WUR/ 071541/ / Chave Torx	15 , 13	5Z0/ 885405/GT/VIMREVESTIMEN	334 , 97
WUR/ 071544/ / Chave Torx	46 , 71	5Z0/ 885405/HA/VIMREVESTIMEN	348 , 48
WUR/ 071550/ / Chave Hexagon	13 , 46	5N0/ 881405/CQ/UFKREVESTIMEN	3.463 , 88
WUR/ 071550/A / Chave Hexagon	13 , 46	5N0/ 881405/CQ/YOUREVESTIMEN	3.463 , 88
WUR/ 071550/B / Chave Hexagon	13 , 46	5N0/ 880442/C /95TAIRBAG	2.141 , 21
WUR/ 071550/D / Chave Hexagon	22 , 77	5N0/ 880442/C /82VAIRBAG	2.141 , 21
WUR/ 071550/E / Chave Hexagon	27 , 10	5N0/ 867766/ /82VREVESTIMEN	259 , 11
WUR/ 071550/F / Chave Hexagon	27 , 10	2H2/ 907371/ / SUPORTE	175 , 84
WUR/ 071550/G / Chave Hexagon	39 , 06	2H1/ 907371/ / SUPORTE	175 , 84
WUR/ 071415/N / Soquete	128 , 50	2H0/ 971871/A / BUCHA	46 , 45
WUR/ 071415/P / Soquete	128 , 50	2H0/ 898623/ / JG.FIXACAO	114 , 26
WUR/ 071415/Q / Soquete	146 , 45	2H0/ 805472/A / ALOJAMENTO	638 , 15
WUR/ 071415/R / Soquete	194 , 99	2H0/ 805471/A / ALOJAMENTO	823 , 92
WUR/ 071415/S / Soquete	242 , 03	5C6/ 881805/CE/XOGREVESTIMEN	1.314 , 56
WUR/ 071415/T / Soquete	290 , 57	3AF/ 885406/AF/IYVREVESTIMEN	2.177 , 89
WUR/ 071415/U / Soquete	194 , 99	3AF/ 885405/AF/IYVREVESTIMEN	3.928 , 31
WUR/ 071415/V / Soquete	194 , 99	5N0/ 881406/DE/IKVCOBERTURA	3.463 , 88
WUR/ 071416/A / Kit Soquete	485 , 72	3C1/ 898353/C / CAIXA	2.691 , 82
WUR/ 071416/E / Soquete	96 , 91	079/ 903015/L / ALTERNADOR	7.849 , 15
WUR/ 071416/F / Soquete	181 , 36	7P6/ 885406/EP/YOMREVESTIMEN	4.144 , 87
WUR/ 071416/G / Soquete	194 , 99	7P6/ 885805/HF/YOGREVESTMT0	4.506 , 44
WUR/ 071416/H / Soquete	213 , 11	7P6/ 885805/HF/YOHREVESTMT0	4.506 , 44
WUR/ 071425/ / Chave Estrela	877 , 03	7P6/ 885805/HF/YOJREVESTMT0	4.506 , 44
WUR/ 071425/B / JG. Chave	974 , 11	7P6/ 885805/HF/YOKREVESTMT0	4.506 , 44
WUR/ 071425/C / JG. Chave	623 , 03	7P6/ 885405/EH/YOGREVESTIMEN	4.506 , 44
WUR/ 071457/ / CHAVE SACA FI	193 , 49	7P6/ 885405/EH/YOHREVESTIMEN	4.506 , 44
5K0/ 905861/C / BLOQUEIO	1.533 , 68	7P6/ 885405/EH/YOJREVESTIMEN	11.833 , 53
5Z0/ 800375/Q / JG.CILINDR	391 , 94	7P6/ 885405/EH/YOKREVESTIMEN	4.506 , 44
5Z0/ 129646/A / ANEL	1 , 82	VA/ S6394/ / EQUIPAMENTO P	3.443 , 94
5G1/ 857003/J /HR6PAINEL	8.656 , 64	VA/ S6350/ /4 DISPOSITIVO P	10.211 , 17
5G1/ 819241/ / PECAINTERM	148 , 27	5C6/ 881805/CJ/WLWREVESTIMEN	1.263 , 80
5Z0/ 122101/B / MANGUEIRA	260 , 15	5C6/ 881805/CJ/WLXREVESTIMEN	1.264 , 41
5C6/ 905841/ / TRAVA	602 , 16	5C6/ 881805/CJ/WLYREVESTIMEN	1.314 , 56
5C6/ 898209/ /82VJG. REPARO	147 , 95	5C6/ 881805/CE/XOEREVESTIMEN	1.314 , 56
3AA/ 881776/P / ESPUMA	892 , 02	5C6/ 881405/AG/XOGREVESTIMEN	682 , 70
5Z9/ 825661/A / CHAPA	167 , 47	5C6/ 881405/AG/XOFREVESTIMEN	682 , 70
WHT/ 005227/ / PARAFUSO	1 , 33	7P6/ 129615/ / MANGUEIRA	566 , 31
5Z0/ 052184/D / JG. FAROL	1.201 , 22	5Z0/ 885921/AL/WOBREVESTIMEN	76 , 42
377/ 611349/A / TAMPA	85 , 33	5Z0/ 885921/AK/WOKREVESTIMEN	293 , 00
2H0/ 867012/S /TOLREVESTIMEN	3.471 , 12	5Z0/ 885921/AH/GT7REVESTIMEN	98 , 02
02B/ 911257/E / BUCHA	14 , 93	5N0/ 881406/DF/UFHREVESTIMEN	3.463 , 88
5C5/ 919237/ /WGIINTERRUPTO	450 , 53	5N0/ 881406/DF/UFKREVESTIMEN	3.463 , 88
3AA/ 035624/A /REHUNIDAD COM	528 , 30	5N0/ 881406/DF/YOUREVESTIMEN	3.463 , 88
1K0/ 253115/M / VEDACAO	42 , 23	5N0/ 881470/ /95TCAPA COBER	14 , 13
1K0/ 612041/HM/ TUBO	150 , 22	5N0/ 881560/B / SUPORTE	89 , 19
06K/ 121065/Q / TUBO	109 , 35	5N0/ 881406/DE/IKOCOBERTURA	3.463 , 88
0C3/ 301230/A / UNIDADE	8.997 , 72	5N0/ 881405/CQ/UFHREVESTIMEN	3.752 , 34
WUR/ 001944/ / ROSCA POSTICA	4 , 88	3AA/ 881313/A /3G4REVESTIMEN	298 , 06
WUR/ 001945/ / ROSCA POSTICA	6 , 40	3AA/ 881313/A /9B9REVESTIMEN	298 , 06
WUR/ 001946/ / ROSCA POSTICA	6 , 40	3AA/ 881313/A /Q70REVESTIMEN	298 , 06
WUR/ 001947/ / ROSCA POSTICA	5 , 21	3AA/ 881406/K /IYSREVESTIMEN	3.825 , 44
WUR/ 001950/ / ROSCA POSTICA	6 , 91	1T0/ 882601/ /71NGAVETA	377 , 29
WUR/ 001952/ / ROSCA POSTICA	13 , 00	1T0/ 881901/R /IYAPOIO	1.146 , 13
WUR/ 001956/ / ROSCA POSTICA	4 , 37	1K0/ 886920/B /3G4GUIA	68 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



026/ 121041/M / VEDACAO	35 , 16	1K0/ 000302/B / SUPORTE	26 , 25
04E/ 121119/P / ANEL	22 , 34	1J0/ 145770/H / TUBO	526 , 70
WUR/ 001949/ / ROSCA POSTICA	6 , 91	06H/ 906283/B / VALVULA	618 , 20
377/ 201217/AD/ TUBO	142 , 84	5U1/ 419501/AB/ COLUNA DIR	929 , 69
AG/ T10531/ / FERRAMENTA DE	1.629 , 92	5N1/ 419502/D / COLUNA DIR	4.147 , 65
5Z0/ 881921/BN/GAWREVESTIMEN	55 , 74	5N0/ 858373/A /1QBPORTA OBJE	141 , 25
5Z0/ 881921/BQ/ECVREVESTIMEN	53 , 55	5C6/ 837461/E / MANIVELA	483 , 75
5Z0/ 881921/BR/ECXREVESTIMEN	53 , 55	5U0/ 087300/J / PASTA	102 , 27
5Z0/ 881921/BK/ECLREVESTIMEN	53 , 55	5U0/ 087300/D / PASTA	273 , 98
6Q0/ 955453/P / RESERVAT.	120 , 43	5U0/ 087300/C / PASTA	157 , 40
8A0/ 819439/A / FILTRO	67 , 75	5U0/ 087300/B / BOLSA	96 , 43
5U7/ 864842/ / CAPOTA	1.626 , 54	4H0/ 973702/A / RECEPTACUL	16 , 94
5U7/ 864842/A / CAPOTA	1.614 , 78	3C9/ 885806/GH/UFKREVESTIMEN	4.299 , 69
5U7/ 864842/D / CAPOTA	1.867 , 09	3C9/ 885805/GJ/UFKREVESTIMEN	3.928 , 31
5U7/ 898155/ / JG.REPARO	39 , 04	2H0/ 501562/ / PROTETOR	109 , 68
5W0/ 010729/C / ETIQUETAID	27 , 81	1K9/ 881406/A /UFHREVESTIMEN	1.432 , 99
5W0/ 010772/E / ETIQUETA	2 , 84	1K9/ 881406/A /UFKREVESTIMEN	1.432 , 99
5W0/ 010772/G / ETIQUETA	1 , 42	1K9/ 881406/G /UFHREVESTIMEN	1.432 , 99
5W0/ 012001/GS/ Literatura (c	35 , 32	1K9/ 881406/G /UFKREVESTIMEN	1.432 , 99
5W0/ 012006/FP/ Manual	27 , 59	1K5/ 885081/AK/91VDESBRACOS	2.025 , 35
5W0/ 035500/ / ANTENA	48 , 76	7P6/ 121109/ / MANGUEIRA	132 , 55
5W0/ 809160/ / PAINEL	604 , 95	5N0/ 867211/R /IRWREVESTIMEN	2.057 , 02
5U0/ 201153/B / MANGUEIRA	15 , 28	5N0/ 867211/R /IRVREVESTIMEN	2.057 , 02
5Z0/ 863835/ / ISOLAMENTO	113 , 23	5N0/ 867211/P /IRQREVESTIMEN	1.483 , 21
5N0/ 867190/ / GRAMPO	2 , 36	5N0/ 867012/F /IRUREVESTIMEN	2.576 , 40
5Q0/ 898595/B / SUPORTE	157 , 88	5N0/ 867011/F /IRUREVESTIMEN	2.576 , 40
5Q0/ 820803/E / COMPRESSOR	6.319 , 00	5N0/ 867012/E /IRMREVESTIMEN	1.694 , 54
5Q0/ 972703/B / RECEPTACUL	9 , 40	5N0/ 867012/F /IRSREVESTIMEN	2.576 , 40
6QE/ 885305/A / ARMACAO	126 , 99	1K0/ 886920/B /7G8GUIA	68 , 08
7H0/ 843436/Q / GUIA	1.110 , 44	1K0/ 886920/B /82VGUIA	68 , 08
5C6/ 864725/A / ISOLAMENTO	8 , 01	1K0/ 886920/B /95TGUIA	68 , 08
WUR/ 001501/ / MACHO AR P/RO	329 , 80	1K0/ 886920/B /Q70GUIA	68 , 08
WUR/ 001502/ / MACHO AR P/RO	388 , 65	1K0/ 820812/B / POLIA	1.712 , 12
WUR/ 001503/ / MACHO AR P/RO	427 , 88	09M/ 409061/ / RESFRIADOR	2.190 , 49
WUR/ 001504/ / MACHO AR P/RO	115 , 03	09M/ 323571/F / CONVERSOR	6.905 , 16
WUR/ 001505/ / MACHO AR P/RO	115 , 03	3AA/ 881406/K /IYTREVESTIMEN	3.825 , 44
WUR/ 001508/ / MACHO AR P/RO	146 , 62	3AA/ 145805/C / RESFRIADOR	2.012 , 68
WUR/ 001513/ / MALETA P/FERR	69 , 06	7L0/ 881254/E /7H7MANOPLA	276 , 04
WUR/ 001515/ / MANDRIL 3/8X2	88 , 38	7P6/ 881406/EM/YOLREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001547/ / MARTELO FUNIL	120 , 85	7P6/ 881405/DQ/YOHREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001548/ / MARTELO FUNIL	116 , 53	7P6/ 881405/DQ/YOJREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001549/ / MARTELO FUNIL	120 , 85	7P6/ 881405/DQ/YOKREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001551/ / MARTELO INERC	877 , 03	7P6/ 881405/DR/YOLREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001560/ / MEDIDOR COMPR	1.770 , 15	7P6/ 881405/DR/YOMREVESTIMEN	11.857 , 78
WUR/ 001561/ / MEDIDOR SISTE	3.235 , 85	7P6/ 881405/DQ/YOGREVESTIMEN	4.269 , 25
WUR/ 001590/ / NIPLE 1/4 ALT	33 , 92	7L6/ 253115/ / VEDACAO	46 , 56
WUR/ 001591/ / NIPLE MACHO 1	38 , 33	VA/ S6350/ /2 MEDIDOR DE DI	2.657 , 64
WUR/ 001592/ / NIPLE MACHO 3	29 , 83	VA/ S6350/ / DISPOSITIVO P	9.871 , 95
WUR/ 001654/ / PAQUIMETRO 15	395 , 92	VA/ S5051/B /18 FONTE PARA AL	1.469 , 19
WUR/ 001672/ / PERFURADOR GU	67 , 99	3AA/ 820099/B / VEDACAO	83 , 34
WUR/ 001769/ / PONTA FENDA 1	7 , 63	3AA/ 820099/A / VEDACAO	83 , 34
WUR/ 001784/ / PONTA TORX T	21 , 11	3AA/ 820099/ / VEDACAO	83 , 34
WUR/ 001789/ / PONTA TORX T	19 , 45	2K0/ 837219/H /INFCHAVE	504 , 02
WUR/ 001791/ / PONTA TORX T	21 , 11	7P6/ 121293/E / CONDUTOR A	466 , 95
WUR/ 001793/ / PONTA TORX T	21 , 11	3AA/ 885902/N /A0AAPPIO	2.147 , 12
WUR/ 001802/ / PONTEIRA ALLE	19 , 45	3AA/ 885902/N /FATAPIO	2.147 , 12
WUR/ 001803/ / PONTEIRA ALLE	19 , 45	3AA/ 885902/N /OBYAPOIO	2.147 , 12
WUR/ 001805/ / PONTEIRA FEND	8 , 46	3AA/ 885902/N /OBZAPOIO	2.147 , 12
WUR/ 001806/ / PONTEIRA FEND	8 , 46	3AA/ 887409/E /IYVSINTETICO	1.357 , 35
WUR/ 001807/ / PONTEIRA FEND	19 , 45	3AA/ 885901/N /FATAPIO	2.147 , 12
WUR/ 001812/ / PONTEIRA PHIL	19 , 45	5Z0/ 881805/HJ/VIMREVESTIMEN	281 , 07
WUR/ 001815/ / PONTEIRA POZI	19 , 45	5Z0/ 881805/HH/VIMREVESTIMEN	281 , 27
WUR/ 001816/ / PONTEIRA PHIL	19 , 45	5Z0/ 881405/ER/VIMREVESTIMEN	161 , 19
WUR/ 001817/ / PONTEIRA POZI	5 , 14	5N2/ 819347/ / PECAINTERM	157 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001818/ / PONTEIRA POZI	5 , 14	5N2/ 815159/ / COBERTURA	105 , 59
WUR/ 001820/ / PONTEIRA TORX	11 , 80	5N0/ 867461/ /1BSTAMPA	324 , 96
WUR/ 001842/ / PROJETO PER	877 , 03	5N0/ 867211/R /IRXREVESTIMEN	2.057 , 02
WUR/ 001845/ / PUXADOR P/COR	234 , 38	5N0/ 867212/P /IRQREVESTIMEN	1.483 , 21
WUR/ 001892/ / REGULADOR DE	108 , 15	5N0/ 867212/R /IRVREVESTIMEN	2.057 , 02
WUR/ 002052/ / SOQ ESTRIADO	93 , 59	5N0/ 867212/R /IRWREVESTIMEN	2.207 , 46
WUR/ 002054/ / SOQ ESTRIADO	116 , 53	5N0/ 867212/R /IRXREVESTIMEN	2.057 , 02
WUR/ 002077/ / SOQ+GUIA P/RO	251 , 34	1T0/ 881901/R /IIZAPOIO	1.146 , 13
WUR/ 002088/ / SOQUETE DE IM	193 , 49	1T0/ 881901/R /UFPAPOIO	1.188 , 51
WUR/ 002089/ / SOQUETE DE IM	193 , 49	5C6/ 881805/CE/XOFREVESTIMEN	1.314 , 56
WUR/ 002090/ / Soquete	31 , 42	3AF/ 867811/ / ISOLAMENTO	342 , 57
WUR/ 002091/ / Soquete	31 , 42	030/ 103493/DN/ MANGUEIRA	29 , 59
WUR/ 002095/ / SOQUETE IMPAC	193 , 49	03G/ 903016/L / ALTERNADOR	7.023 , 07
WUR/ 002096/ / SOQUETE IMPAC	193 , 49	02E/ 305045/ / CAIXA	86 , 07
WUR/ 002097/ / SOQUETE IMPAC	19 , 45	5U0/ 601025/D /VY5RODA	353 , 68
WUR/ 002106/ / SOQUETE IMPAC	93 , 59	5U7/ 199518/ / APOIO	26 , 02
WUR/ 002107/ / SOQUETE IMPAC	93 , 59	APR/ 087027/AI/A Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002108/ / Soquete	101 , 23	APR/ 087027/AI/ Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002109/ / SOQUETE IMPAC	101 , 23	APR/ 087027/HB/EG Moletton masci	135 , 01
WUR/ 002111/ / SOQUETE IMPAC	107 , 22	APR/ 087027/HB/GG Moletton masc	135 , 01
WUR/ 002112/ / SOQUETE IMPAC	107 , 22	APR/ 087027/HB/M Moletton masci	135 , 01
WUR/ 002113/ / Soquete	122 , 51	APR/ 087027/HB/P Moletton mascu	135 , 01
WUR/ 002159/ / SOQUETE UNIVE	388 , 65	APR/ 087027/HA/EG Moletton masci	150 , 63
WUR/ 002171/ / SUPORTE P/ PA	78 , 30	APR/ 087027/HA/GG Moletton masc	150 , 63
WUR/ 002327/ / VENTOSA DE SU	343 , 31	5U4/ 867011/CD/ZRUREVESTIMEN	253 , 40
WUR/ 002328/ / VIRA MACHO 1/	58 , 68	1JM/ 867012/K /GBNREVESTIMEN	1.382 , 03
WUR/ 002329/ / VIRA MACHO 1/	93 , 59	1JM/ 867012/K /ASFREVESTIMEN	1.384 , 44
WUR/ 061363/ / JG. Chave	778 , 95	1JM/ 867011/P /GBNREVESTIMEN	1.536 , 30
WUR/ 061364/ / JG. Chave	1.110 , 42	1JM/ 867011/P /ASFREVESTIMEN	1.536 , 30
WUR/ 061394/ / JG. Chave Fen	290 , 57	5Z6/ 860026/B /IIWBAGAGEIRO	338 , 82
WUR/ 061425/ / Jogo bits	582 , 14	5Z6/ 860025/B /IIWBAGAGEIRO	338 , 82
WUR/ 061490/ / Adaptador	1.559 , 57	5U0/ 857739/D /FCNTRAVA	82 , 94
WUR/ 070231/ / Furadeira	837 , 80	3AA/ 885902/N /IFJAPOIO	1.873 , 73
WUR/ 070249/A/ Politriz	2.518 , 38	1K5/ 881806/LM/WLXENCOSTO	1.611 , 87
WUR/ 070310/ / Lixadeira Ang	1.688 , 69	1K5/ 881806/LM/WLYENCOSTO	1.611 , 87
WUR/ 070335/C/ DBS 3500	3.587 , 08	1K5/ 881806/LM/WLWENCOSTO	1.611 , 87
WUR/ 070340/ / Kit Retifica	1.879 , 23	5Z4/ 853413/B / FAIXA	100 , 41
WUR/ 070350/ / Chave impacto	5.295 , 92	5Z4/ 853413/C / FAIXA	100 , 41
WUR/ 070350/A/ Chave impacto	4.915 , 85	5Z4/ 853414/C / FAIXA	65 , 86
WUR/ 070390/H/ Lamina Reta	101 , 40	5U7/ 199517/ / APOIO	26 , 02
WUR/ 070390/P/ Rebitadora Pn	2.827 , 92	5U0/ 201922/A / RESERVATOR	48 , 07
WUR/ 071201/C/ Cabot	87 , 77	5Z4/ 853414/A /WL1FAIXA	86 , 35
WUR/ 071201/E/ Chave Catraca	142 , 29	5Z4/ 853413/A /WL1FAIXA	86 , 35
6Q5/ 867657/ /9B9TAMPA	16 , 74	5Z4/ 853413/ /WL1FAIXA	51 , 51
377/ 129671/ / LUVA	15 , 65	5U0/ 711113/G /VIWBOTAO	107 , 32
373/ 867761/A /71NSUPORTE	106 , 49	03D/ 903119/B / POLIA	928 , 58
WUR/ 001957/ / ROSCA POSTICA	4 , 37	APR/ 087027/HA/G Moletton mascu	150 , 63
WUR/ 001958/ / ROSCA POSTICA	4 , 37	APR/ 087027/HA/M Moletton masci	150 , 63
WUR/ 001959/ / ROSCA POSTICA	4 , 71	1K5/ 864629/B / ISOLANTE	56 , 79
WUR/ 001960/ / ROSCA POSTICA	5 , 04	1K5/ 863413/S /EY2REVESTIMEN	1.188 , 16
WUR/ 001961/ / ROSCA POSTICA	6 , 82	5Z9/ 201129/K / TUBO	300 , 22
WUR/ 001966/ / ROSCA POSTICA	7 , 60	1J1/ 970007/CD/ CHICOTE	1.308 , 25
WUR/ 001967/ / ROSCA POSTICA	7 , 60	3AA/ 857304/ /82VCOBERTURA	18 , 57
WUR/ 001968/ / ROSCA POSTICA	7 , 60	3AA/ 857304/ /Y20COBERTURA	18 , 57
WUR/ 001978/ / SACA PINO DIA	39 , 06	3AA/ 857304/ /NX1COBERTURA	18 , 57
WUR/ 001979/ / SACA PINO DIA	39 , 06	2K0/ 864923/ / ISOLAMENTO	61 , 66
WUR/ 001980/ / SACA PINO DIA	39 , 06	1T0/ 858547/ /NX1CAPA COBER	35 , 51
WUR/ 001982/ / SACA PINO DIA	39 , 06	N/ 909775/02/ PARAFUSO	7 , 13
WUR/ 001983/ / SACA PINO DIA	39 , 06	N/ 909513/01/ ANEL VEDAC	9 , 93
WUR/ 001984/ / SACA PINO DIA	39 , 06	N/ 106014/02/ PARAFUSO	7 , 81
WUR/ 002029/ / Soquete	31 , 42	N/ 012294/2/ ANEL	1 , 79
WUR/ 002030/ / Soquete	31 , 42	WUR/ 061360/01/ CHAVE ZEBRA	485 , 72
WUR/ 002031/ / Soquete	31 , 42	2H5/ 829505/C /3FZMANOPLA	584 , 69
WUR/ 002032/ / Soquete	31 , 42	036/ 133723/BR/ TUBULACAO	253 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002033/ / Soquete	31 , 42	03L/ 103383/BG/ JUNTA CABE	360 , 40
WUR/ 002034/ / Soquete	31 , 42	N/ 106737/01/ PARAFUSO	- , 89
WUR/ 002035/ / Soquete	31 , 42	6QE/ 601025/G /Z31RODA	596 , 82
WUR/ 002036/ / Soquete	33 , 08	6QE/ 601025/G /NX5RODA	598 , 19
WUR/ 002037/ / Soquete	33 , 08	1K0/ 711113/CG/XPRBOTAO	872 , 07
WUR/ 002038/ / Soquete	34 , 89	1K0/ 711113/CF/UZDBOTAO	759 , 36
WUR/ 002039/ / Soquete	34 , 89	5U0/ 611797/ / PRESILHA	- , 71
WUR/ 002040/ / Soquete	39 , 06	02E/ 301472/ / TUBO	82 , 92
WUR/ 002041/ / SOQ ESTRIADO	87 , 60	APR/ 087027/AI/I Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002042/ / Soquete	40 , 73	APR/ 087027/AI/H Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002043/ / Soquete	45 , 05	APR/ 087027/AI/G Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002044/ / SOQ ESTRIADO	87 , 60	APR/ 087027/AI/F Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002047/ / SOQ ESTRIADO	87 , 60	APR/ 087027/AI/E Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002048/ / Soquete	62 , 00	APR/ 087027/AI/D Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002049/ / Soquete	78 , 30	APR/ 087027/AI/C Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002050/ / SOQ ESTRIADO	87 , 60	APR/ 087027/AI/B Polo masculin	82 , 64
WUR/ 002051/ / Soquete	81 , 62	1T0/ 858547/ /Y20CAPA COBER	35 , 51
5G0/ 880201/A /81UAIRBAG	6.316 , 56	1K8/ 881327/ /Q70CAPA COBER	32 , 00
7L6/ 971228/S / CHICOTE P	1.428 , 20	3C0/ 885081/C /IYJDESCANSA	1.832 , 62
5C7/ 858529/C /3H5COBERTURA	509 , 90	3C0/ 885081/C /IYGDESCANSA	1.832 , 62
5C5/ 885901/B /ICECABECA	1.966 , 93	3C0/ 885081/C /IYHDESCANSA	1.832 , 62
7L6/ 971277/ / CHICOTE	663 , 41	3C0/ 885081/C /IYIDESCANSA	1.832 , 62
5Q1/ 864777/B /9B9COBERTURA	75 , 23	561/ 611848/ / SUPORTE	13 , 08
7L6/ 971349/C / CHICOTE P	398 , 42	561/ 611847/ / SUPORTE	13 , 08
5U0/ 857755/A /FCNTRAVA	48 , 01	5Z0/ 501611/B / CUBO RODA	311 , 70
5U0/ 857755/B /FCNTRAVA	48 , 01	5U7/ 601149/ /IZACALOTA	32 , 04
7L6/ 971228/Q / CHICOTE P	1.428 , 20	6QE/ 800375/S / JG.CILINDR	643 , 41
5C5/ 857304/ /PX7COBERTURA	85 , 67	6QE/ 800375/R / JG.CILINDR	455 , 27
377/ 857506/B /1NNCOBERTURA	33 , 35	7L8/ 407021/ / BARRA	1.698 , 32
377/ 857505/B /1NNCOBERTURA	32 , 86	5Z4/ 839016/P / FECHADURA	261 , 37
7L6/ 971228/P / CHICOTE P	1.428 , 20	5Z4/ 839016/N / FECHADURA	143 , 49
7L6/ 971228/E / CHICOTE P	1.428 , 20	5Z4/ 839015/N / FECHADURA	174 , 84
7L6/ 971228/AB/ CHICOTE P	1.428 , 20	5Z4/ 839015/P / FECHADURA	127 , 87
7L6/ 971204/ / CHICOTE	707 , 80	5Z1/ 837016/AN/ FECHADURA	204 , 19
373/ 857505/A /1NNCOBERTURA	21 , 06	5Z1/ 837015/AD/ FECHADURA	162 , 01
2HH/ 854820/ /GRUCOBERTURA	2.357 , 78	5N0/ 839015/G / FECHADURA	434 , 66
7L6/ 971351/C / CHICOTE	787 , 87	5N0/ 839016/G / FECHADURA	434 , 66
5U0/ 857756/A /FCNTRAVA	48 , 01	2H7/ 867023/AB/TOKREVESTIMEN	3.357 , 55
5U0/ 857756/B /FCNTRAVA	48 , 01	4H0/ 953568/H /Z01MODULO	2.094 , 56
7L6/ 971592/ / SUPORTE	46 , 06	3C0/ 863136/ /9B9CALCO	33 , 33
7L6/ 971610/C / CHICOTE	5.293 , 09	3C0/ 863135/ /9B9CALCO	74 , 19
7L6/ 971610/G / CHICOTE	5.293 , 09	06J/ 115403/J / FILTRO OLE	95 , 18
7L6/ 971610/K / CHICOTE	5.293 , 09	06H/ 198151/C / JG. ANEL	553 , 65
7L6/ 971650/A / CABO ANTEN	1.559 , 94	N/ 911332/02/ PARAFUSO	14 , 67
7L6/ 971650/CE/ CABO ANTEN	584 , 79	N/ 909936/02/ PARAFUSO	2 , 67
7L6/ 971657/ / CHICOTE	297 , 58	D/ 002100/ / ADESIVO	66 , 37
7L6/ 971693/E / CHICOTE	512 , 12	5W0/ 201153/ / MANGUEIRA	71 , 27
7L6/ 971693/J / CHICOTE	512 , 12	1T0/ 858547/ /95TCAPA COBER	35 , 51
7L6/ 971694/AA/ CHICOTE P	831 , 95	7P6/ 885806/HG/YOHREVESTMTO	4.506 , 44
7L6/ 971694/E / CHICOTE P	831 , 95	7P6/ 885806/HG/YOJREVESTMTO	4.506 , 44
7L6/ 971694/J / CHICOTE P	831 , 95	7P6/ 885806/HG/YOKREVESTMTO	4.506 , 44
5U0/ 858061/D /DRBCOBERTURA	63 , 14	7P6/ 885806/HH/YOLREVESTMTO	4.506 , 44
5U1/ 880202/C /ZF4AIRBAG	627 , 85	7P6/ 885406/EN/YOGREVESTIMEN	4.144 , 87
5U7/ 857755/B /FCNTRAVA	109 , 51	7P6/ 885406/EN/YOHREVESTIMEN	4.144 , 87
5Z0/ 857101/B /FXJPORTA LUVA	382 , 14	7P6/ 885406/EN/YOJREVESTIMEN	4.144 , 87
7L6/ 971071/A / CHICOTE	237 , 61	7P6/ 885406/EN/YOKREVESTIMEN	4.144 , 87
7L6/ 971071/B / CHICOTE	237 , 61	7P6/ 885406/EP/YOLREVESTIMEN	4.144 , 87
7L6/ 971073/F / CHICOTE	566 , 91	000/ 979010/EA/ JOGO CABOS	88 , 66
7L6/ 971073/H / CHICOTE	638 , 24	5C6/ 881805/CQ/YBTENCOSTO	2.576 , 92
5Z0/ 920865/A / INSTRUMENT	1.751 , 40	5C6/ 881805/CQ/UFKENCOSTO	2.576 , 92
5Z0/ 927325/ /1QBTECLA	35 , 78	APR/ 087027/HA/P Moleton mascu	150 , 63
5Z0/ 959776/A / ACIONAMEN.	126 , 36	APR/ 087013/U / Bone flexcap	34 , 81
5Z0/ 959776/B / ACIONAMEN	129 , 41	APR/ 087013/T / Bone laser ab	41 , 25
7L6/ 971074/CT/ CHIC MOTOR	9.931 , 78	APR/ 087013/S / Bone flexcap	39 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 959753/CT/ TRANSMISSO	694 , 23	121/ 557PV7/65/ Manual	643 , 40
7L6/ 971095/ / CHICOTE	1.048 , 81	121/ 5H7AMA/66/ MANUAL???	535 , 98
7L6/ 971095/A / CHICOTE	1.127 , 90	A/ G3283/A / EXTRATOR	1.532 , 07
7L6/ 971095/F / CHICOTE	1.048 , 81	03L/ 131547/P / VEDACAO	13 , 14
7L6/ 971095/G / CHICOTE	1.048 , 81	5W9/ 885921/AC/KLIREVESTIMEN	38 , 20
7L6/ 971104/B / CHICOTE	1.048 , 81	5W9/ 885921/AB/KKIREVESTIMEN	26 , 41
7L6/ 971104/C / CHICOTE	1.048 , 81	5W9/ 885406/S /KLIREVESTIMEN	141 , 19
1J6/ 885501/AQ/1BSESTRUTURA	551 , 08	5W9/ 885805/AT/KKIREVESTIMEN	267 , 00
1S0/ 419685/C /041COBERTURA	239 , 39	3AA/ 885902/N /IYEAPPIO	1.873 , 73
2H0/ 857285/C /GA1ALOJAMENTO	67 , 44	3AA/ 885902/N /IYFAPPIO	1.873 , 73
2H0/ 857527/B /9B9TAMPA	115 , 32	3AA/ 885902/N /OTLAPPIO	1.873 , 73
2H0/ 857528/B /9B9TAMPA	115 , 32	3AA/ 885776/M / ESPUMA	1.006 , 59
7L6/ 971120/B / CHICOTE P	996 , 46	3AA/ 615425/ / SUPORTE	611 , 88
7L6/ 971120/BA/ CHICOTE P	1.088 , 98	3AA/ 615426/ / SUPORTE	611 , 88
7L6/ 971120/BC/ CHICOTE P	1.088 , 98	7P6/ 839902/C /041RECORTE	408 , 50
7L6/ 971120/F / CHICOTE P	996 , 46	7L6/ 820803/R / COMPRESSOR	5.950 , 12
7L6/ 971120/J / CHICOTE P	996 , 46	5U7/ 820046/D / CABO	47 , 88
7L6/ 971120/L / CHICOTE P	1.088 , 98	3AA/ 614109/BA/BEFAGREGADO	14.512 , 62
7L6/ 971121/H / CHICOTE P	638 , 24	3AA/ 614109/BC/BEFAGREGADO	14.512 , 62
7L6/ 971121/J / CHICOTE P	638 , 24	2H7/ 867024/AB/TOKREVESTIMEN	3.357 , 55
7L6/ 971121/L / CHICOTE P	566 , 91	6RF/ 419091/A /81UVOLANTE	2.155 , 81
7L6/ 971124/C / CHICOTE	2.094 , 92	5N0/ 825201/B / REVESTIMEN	485 , 58
7L6/ 971148/AB/ CHICOTE	657 , 68	3AA/ 825216/D / REVESTIMEN	280 , 56
2H0/ 857877/L /QVZFECCHO	738 , 43	2H0/ 419091/D /E74VOLANTE	5.935 , 36
2H1/ 863704/G /7U1TAPETE	3.604 , 75	1Q0/ 881375/Q / ASSENTO	874 , 96
7L6/ 971148/H / CHICOTE	1.022 , 75	1Q0/ 825233/ / JG.FIXACAO	108 , 26
2HH/ 854732/ /GRUCOBERTURA	1.797 , 70	1K4/ 881515/BL/ CABECA	2.440 , 91
2HH/ 854819/ /GRUCOBERTURA	2.357 , 78	5W9/ 885805/BA/KKIREVESTIMEN	112 , 70
7L6/ 971148/K / CHICOTE	1.022 , 75	5W9/ 885806/R /KKIREVESTIMEN	150 , 74
5C5/ 802174/ / REFORCO	106 , 33	5W9/ 881805/AK/KLIREVESTIMEN	276 , 19
5C5/ 805932/A / TIRANTE	53 , 76	5W9/ 881806/M /KLIREVESTIMEN	276 , 19
5C5/ 806665/ / CHAPA	121 , 79	5W9/ 881921/AG/KLIREVESTIMEN	38 , 83
5C5/ 806666/ / CHAPA	121 , 79	5W9/ 885405/AJ/KKIREVESTIMEN	188 , 24
5C5/ 807261/ / GUIA	240 , 18	5W9/ 885405/AK/KKIREVESTIMEN	86 , 77
5C5/ 807262/ / GUIA	240 , 18	7P6/ 881903/L /EIBCABECA	2.466 , 89
5C5/ 807549/ / ANTIRUIDO	4 , 19	6Q4/ 867012/DK/OBEREVESTIMEN	1.110 , 23
5C5/ 807665/A / ESPUMA	42 , 03	7P6/ 881903/L /EIECABECA	2.466 , 89
5C5/ 807665/B / ESPUMA	41 , 51	7P6/ 881903/L /EIDCABECA	2.466 , 89
5C5/ 807666/B / ESPUMA	41 , 51	6Q4/ 867012/DK/TOUREVESTIMEN	579 , 36
5C5/ 807773/B / SUPORTE	75 , 85	6Q4/ 867011/DT/TOUREVESTIMEN	579 , 61
5C5/ 807773/E / SUPORTE	108 , 13	6QE/ 937537/A / CAIXA	435 , 19
7P6/ 941699/G / FAROIS	589 , 55	6QE/ 867011/ /OBEREVESTIMEN	1.007 , 08
5C5/ 807774/E / SUPORTE	108 , 13	6QE/ 867011/ /TOUREVESTIMEN	579 , 61
5C5/ 809487/ / REFORCO	31 , 59	7P6/ 881903/L /EICCABECA	2.466 , 89
5C5/ 809488/ / REFORCO	31 , 59	5M0/ 885902/AA/IIYAPPIO	1.187 , 24
5C5/ 809619/ / SUPORTE	20 , 84	5M0/ 885902/AA/IIZAPPIO	1.187 , 24
5C5/ 810341/ / SUPORTE	78 , 46	5M0/ 885902/T /OBLAPPIO	1.187 , 24
5C5/ 810342/ / SUPORTE	78 , 46	5M0/ 885902/AA/UFPAPPIO	1.187 , 24
5C5/ 810426/ / PROTETOR	354 , 81	5M0/ 886327/P /83VSUPORTE	684 , 82
5C5/ 810427/ / SUPORTE	103 , 86	5M0/ 886327/T /91VSUPORTE	1.036 , 62
5C5/ 810427/A / SUPORTE	128 , 10	5N0/ 919493/F / SUPORTE	59 , 42
5C5/ 810428/ / SUPORTE	103 , 86	5N0/ 919494/F / SUPORTE	59 , 42
5C5/ 810428/A / SUPORTE	128 , 10	5N0/ 920882/BX/ INSTRUMENT	4.303 , 05
5C5/ 810437/ / SUPORTE	156 , 46	6QE/ 867011/A /OBEREVESTIMEN	1.093 , 63
5C5/ 810601/ / CHAPA	698 , 41	6QE/ 867011/A /TOUREVESTIMEN	579 , 61
5C5/ 810602/ / CHAPA	698 , 41	6QE/ 867011/B /TOWREVESTIMEN	552 , 35
5C5/ 810697/ / SUPORTE	61 , 85	5C7/ 061423/ /041TAPETES	36 , 14
5C5/ 810698/ / SUPORTE	61 , 85	5C7/ 061422/ /041TAPETES	36 , 14
5C5/ 813722/ / SUPORTE	103 , 86	5C7/ 061404/ /041JG.TAPETE	150 , 35
5C5/ 817465/ / TRAVESSA	208 , 43	5C6/ 061425/ /041TAPETES	36 , 14
5C5/ 821018/ / PARALAMA	625 , 45	5N0/ 809220/A / COLUNA B	1.774 , 83
5C5/ 837379/ / FRISO	311 , 42	5N0/ 807521/T /9B9SPOILER	578 , 89
5C5/ 837380/ / FRISO	311 , 42	02J/ 311306/ / PECABLOQUE	73 , 18
5C5/ 839379/ / FRISO	350 , 64	0C3/ 311285/ / ENGRENAGEM	290 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 839380/ / FRISO	350 , 64	N/ 912038/01/ PARAFUSO	4 , 39
5C5/ 853151/B /DQ5FITA	2.221 , 38	N/ 912084/01/ PARAFUSO	14 , 82
5C5/ 853151/B /NQ6FITA	2.221 , 38	5Z0/ 881405/EQ/UIZREVESTIMEN	192 , 53
5Z0/ 857101/B /GZEPORLA LUYA	382 , 14	7P0/ 907801/F / UNIDADE	3.534 , 94
7L6/ 971694/L / CHICOTE P	831 , 95	5U0/ 010766/D / ETIQUETA	5 , 62
7L6/ 971694/S / CHICOTE P	831 , 95	5N0/ 881406/CK/XMBREVESTIMEN	3.463 , 88
5Z0/ 857101/D /FXJPORTA LUYA	382 , 14	5N0/ 906337/ / COBERTURA	47 , 30
7L6/ 971880/ / PRESILHA	4 , 74	5N0/ 919087/H / MODULO	1.348 , 01
5Z0/ 857101/D /GZEPORLA LUYA	382 , 14	1J0/ 422887/BM/ MANGUEIRA	298 , 00
7L6/ 998753/ / INTERRUPTO	2.699 , 47	5Z9/ 853557/ /9B9FAIXA	19 , 13
7L6/ 998753/A / INTERRUPTO	2.699 , 47	5U7/ 611742/A / TUBO FREIC	46 , 11
7L9/ 941823/ / PORTA FUSI	831 , 16	5U7/ 010774/L / ETIQUETA	4 , 84
7L9/ 971551/ / CHICOTE	3.369 , 67	5U7/ 010774/K / ETIQUETA	4 , 84
5Z0/ 857197/F /GRUTIRANTE	119 , 12	079/ 131327/H / CHAPA	38 , 24
5Z0/ 857577/ /1NNMOLDURA	38 , 30	5N0/ 945192/A / VEDACAO	82 , 34
5Z0/ 857578/ /1NNMOLDURA	38 , 21	5N0/ 945191/F / VEDACAO	82 , 34
5Z0/ 857756/ /FCNTRAVA	53 , 02	5N0/ 945191/E / VEDACAO	82 , 34
5Z0/ 863925/J / ISOLAMENTO	85 , 78	6Q5/ 867211/S /UOEREVESTIMEN	492 , 21
5Z0/ 863925/K / ISOLAMENTO	137 , 06	6Q4/ 868149/B /71NCOBERTURA	2 , 72
5Z0/ 880201/D /81UABRAG	537 , 51	6Q4/ 868150/B /71NCOBERTURA	2 , 72
5Z6/ 867656/ /NA2TAMPA	11 , 52	6Q4/ 867012/DM/UOEREVESTIMEN	555 , 73
5Z9/ 857806/B /HCPCINTO 3 PT	154 , 48	6Q4/ 867012/DM/TOWREVESTIMEI	552 , 55
6Q0/ 853273/ /9B9COBERTURA	26 , 35	6Q4/ 867011/ED/UOEREVESTIMEN	555 , 51
7M0/ 919376/ / INTERRUPTO	93 , 41	6Q4/ 867012/DJ/OBEREVESTIMEN	1.110 , 23
7M0/ 927421/ / GRAMPO	5 , 90	6Q4/ 867012/DJ/TOUREVESTIMEN	579 , 36
7M0/ 927909/ / BUCHA	26 , 73	7L0/ 906271/ / BOMBA	1.505 , 11
7M0/ 937632/ / SUPORTE	36 , 10	5W0/ 837689/E /INBCHAVE	573 , 97
5Z0/ 880202/ /NG9ABRAG	569 , 93	5W0/ 837689/D /INBCHAVE	545 , 13
5Z6/ 867656/ /71NTAMPA	11 , 52	07Z/ 145873/H / TURBO	16.098 , 95
1T0/ 919475/J / UNIDADE	1.477 , 07	07Z/ 145874/H / TURBO	16.098 , 95
1T0/ 919475/P / UNIDADE	1.214 , 98	07Z/ 145772/F / TUBO OLEC	794 , 67
1S0/ 853493/ / ADAPTADOR	34 , 24	07Z/ 145771/H / TUBO OLEC	439 , 88
1S0/ 853494/ / ADAPTADOR	34 , 24	07Z/ 145757/B / VEDACAO	20 , 03
7D0/ 698451/J / JG.PASTILH	765 , 92	07Z/ 129646/ / ANEL	21 , 16
5C0/ 937819/K / CENTRAL EL	510 , 93	07Z/ 115562/ / ELEM FILTR	90 , 06
5C0/ 937819/L / CENTRAL EL	490 , 23	032/ 133047/B / TRAVA	8 , 09
5C0/ 937819/Q / CENTRAL EL	510 , 93	5Z0/ 885806/BM/UIZREVESTIMEN	210 , 62
5C0/ 937819/R / CENTRAL EL	576 , 67	5Z0/ 885805/KJ/UIZREVESTIMEN	200 , 84
5C0/ 959442/C /041INTERRUPTO	1.920 , 96	5Z0/ 885805/KH/UIZREVESTIMEN	363 , 16
5C1/ 857105/ / TAPETE	118 , 74	5Z0/ 885405/GR/UIZREVESTIMEN	336 , 97
5C5/ 802173/ / REFORCO	106 , 33	5Z0/ 885405/GQ/UIZREVESTIMEN	349 , 56
5N0/ 959701/G /Z01MOTOR	1.983 , 16	5Z0/ 885063/K / ENCOSTO	2.363 , 82
7P6/ 412303/B / BATENTE	81 , 91	5Z0/ 881901/BL/UIZAPOIO	103 , 85
7P6/ 412327/ / MANCAL	248 , 27	5Z0/ 881806/CT/UIZREVESTIMEN	395 , 45
5N0/ 959702/E /Z05MOTOR	2.183 , 90	5Z0/ 881805/HG/UIZREVESTIMEN	395 , 45
5N0/ 959702/E /Z07MOTOR	2.183 , 90	079/ 121481/P / TUBO	484 , 98
5N0/ 959702/E /Z0DMOTOR	2.183 , 90	VA/ S6223/ /9 CAPA DE PROTE	139 , 97
5N0/ 959702/E /Z0HMOTOR	2.183 , 90	VA/ S6131/ /13 SUPORTE PARA	2.970 , 38
5N0/ 959702/E /Z0KMOTOR	2.183 , 90	2H0/ 800375/K /NOPIG.CILINDR	2.873 , 87
7P6/ 413031/AJ/ AMORTE.GAS	1.296 , 95	2H0/ 800375/K /INFJG.CILINDR	2.748 , 56
7P6/ 413031/AK/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	107/ 837168/BT/ CILINDRO D	313 , 97
7P6/ 413031/AL/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	107/ 837167/BT/ CILINDRO D	227 , 68
7P6/ 413031/AM/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	1K2/ 611349/C / TAMPA	290 , 81
7P6/ 413031/AN/ AMORTE.GAS	1.522 , 83	8K0/ 973705/B / RECEPACUL	31 , 18
5N0/ 959702/E /Z0VMOTOR	2.183 , 90	7X0/ 407303/ / MANG EIXO	880 , 85
7P6/ 413031/AR/ AMORTE.GAS	1.686 , 44	7X0/ 407304/ / MANG EIXO	880 , 85
7P6/ 413031/AS/ AMORTE.GAS	1.686 , 44	5N0/ 881405/CC/JVBREVESTIMEN	1.847 , 65
7P6/ 413031/Q / AMORTE.GAS	7.014 , 25	5N0/ 881405/CC/JVCREVESTIMEN	1.847 , 65
5N0/ 959702/E /Z0XMOTOR	2.183 , 90	5N0/ 805588/F / SUPORTE	2.257 , 84
5N0/ 959702/E /Z13MOTOR	2.183 , 90	5K0/ 882602/ /82VGAVETA	377 , 29
5N0/ 959702/E /Z17MOTOR	2.183 , 90	5K0/ 882602/ /95TGAVETA	377 , 29
5N0/ 959702/E /Z19MOTOR	2.183 , 90	5Z9/ 853538/ /IIVSOLEIRA	343 , 52
5N0/ 959702/G /Z01MOTOR	1.983 , 16	5Z9/ 853537/ /IIVSOLEIRA	343 , 52
5N0/ 864509/ /82VCAPA COBER	2 , 17	8E0/ 898397/ / JG.FIXACAO	183 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 864509/ /95TCAPA COBER	2 , 17	7P6/ 881903/K /OFHAPOIO	1.528 , 32
5N0/ 867179/D /H67PUXADOR	115 , 01	5N0/ 885502/G / ESTRUTURA	2.106 , 33
5N0/ 867525/ / SUPORTE	436 , 23	5N0/ 885406/AT/IKVASSENTO	1.806 , 51
5N0/ 867573/ / CHAPA	196 , 87	5N0/ 885406/AT/IKNASSENTO	1.806 , 51
5N0/ 867633/A / GRAMPO	7 , 41	5N0/ 885406/AT/IKOASSENTO	1.806 , 51
5N0/ 868695/ / AMORTECIME	139 , 31	5C6/ 867287/B /Y20REVESTIMEN	239 , 15
5N0/ 868696/ / AMORTECIME	139 , 31	5C6/ 867287/B /95TREVESTIMEN	227 , 38
5N0/ 868697/ / AMORTECIME	139 , 31	5C6/ 867288/B /Y20REVESTIMEN	227 , 38
5N0/ 868698/ / AMORTECIME	139 , 31	5C6/ 867288/B /95TREVESTIMEN	227 , 38
5N0/ 880195/B / QUADRO	123 , 04	5Z9/ 839330/A / CAPA PROTE	26 , 05
5N0/ 880241/A / AIRBAG	2.744 , 08	5K0/ 419091/Q /XDPVOLANTE	5.169 , 20
5N0/ 880241/D / AIRBAG	2.374 , 17	2H0/ 881805/AR/G0GREVESTIMEN	1.907 , 74
5N0/ 880241/F / AIRBAG	2.338 , 40	2H0/ 881805/AR/G0EREVESTIMEN	1.907 , 74
5N0/ 880242/E / AIRBAG	2.374 , 17	2H0/ 881405/AC/G0GREVESTIMEN	1.907 , 74
5N0/ 880242/G / AIRBAG	2.338 , 40	5K0/ 881921/D /YBQREVESTIMEN	610 , 14
5W0/ 419801/ / BARRA DIR	219 , 84	5K0/ 881921/D /WYGREVESTIMEN	610 , 14
5U0/ 513025/J / AMORTECEDO	229 , 73	5K0/ 881921/D /WYEREVESTIMEN	526 , 44
5U0/ 513025/K / AMORTECEDO	241 , 94	5C6/ 885902/D /K84APOIO	363 , 66
3B0/ 971120/AA/ CHICOTE P	1.634 , 10	3C8/ 881805/FA/ZJNREVESTIMEN	4.042 , 00
3B0/ 971120/BE/ CHICOTE P	392 , 25	6Q0/ 805812/A / CHAPA	41 , 42
3B0/ 971120/CG/ CHICOTE P	1.634 , 10	6QE/ 937403/A / ALOJAMENTO	210 , 55
3B0/ 971120/CL/ CHICOTE P	1.634 , 10	6QE/ 911365/A / ALAVANCA	6 , 23
3B0/ 971121/AB/ CHICOTE P	2.317 , 73	6QE/ 911495/A / CAPA FECHA	7 , 04
3B0/ 971121/AL/ CHICOTE P	1.634 , 10	6QE/ 867011/B /UOEREVESTIMEN	555 , 51
3B0/ 971121/BD/ CHICOTE P	1.634 , 10	5C6/ 061424/ /041TAPETES	36 , 14
3B0/ 971260/ / RETENTOR	25 , 94	5C7/ 857002/B /6T6PAINEL	5.304 , 36
3B0/ 971271/A / CHICOTE	812 , 16	5N0/ 805903/S /9B9SPOILER	1.761 , 17
3B0/ 971344/ / CHICOTE	92 , 05	5N0/ 805932/B / TIRANTE	106 , 64
3B0/ 971381/C / CHICOTE	1.227 , 67	5C6/ 885805/J /WLWREVESTIMEN	1.095 , 96
3B0/ 971381/E / CHICOTE	710 , 24	5C6/ 885805/J /WLXREVESTIMEN	758 , 89
5U7/ 513025/B / AMORTECEDO	308 , 98	5C6/ 885805/J /WLYREVESTIMEN	803 , 20
7P0/ 907637/ / SENSOR	136 , 18	2H0/ 863844/A / CANTONEIRA	83 , 18
5N0/ 959655/T /00TUNID.COMAN	3.447 , 57	5N0/ 881406/CK/UFKREVESTIMEN	3.463 , 88
5N0/ 959655/T /00VUNID.COMAN	3.447 , 57	5N0/ 881406/CJ/JVBREVESTIMEN	1.847 , 65
5N0/ 959655/T /00ZUNID.COMAN	3.447 , 57	5N0/ 881406/CJ/JVCREVESTIMEN	1.847 , 65
7P0/ 407077/ / MANCALBORR	73 , 71	5N0/ 881406/CK/UFHREVESTIMEN	3.463 , 88
7P0/ 412321/A / PRATO ROLA	525 , 63	5N0/ 881406/CJ/JVAREVESTIMEN	1.735 , 63
5N0/ 959655/T /01BUNID.COMAN	4.539 , 78	5N0/ 881405/CE/UFHREVESTIMEN	3.463 , 88
7P0/ 412327/B / MANCAL	293 , 72	5N0/ 881405/CE/UFKREVESTIMEN	3.463 , 88
7P0/ 422491/ / SUPORTE	102 , 76	5N0/ 881405/CE/XMBREVESTIMEN	3.463 , 88
7P0/ 501529/ / BARRA DIR	415 , 45	5N0/ 881405/CC/JVAREVESTIMEN	1.847 , 65
7P0/ 511413/A / MANCAL	71 , 09	030/ 109623/L / MOLA VALV.	4 , 57
7P0/ 525337/D / MANCALBORR	233 , 29	030/ 109675/G / VEDACAO	2 , 65
7P0/ 525337/E / MANCALBORR	233 , 29	5N0/ 885828/J /YOUREVESTIMEN	509 , 94
5N0/ 959655/T /71LUNID.COMAN	3.321 , 92	5K0/ 882601/ /7G8GAVETA	377 , 29
5N0/ 959655/T /71NUNID.COMAN	3.321 , 92	6QE/ 010779/N / ETIQUETA	4 , 23
5N0/ 959655/T /71SUNID.COMAN	3.321 , 92	6QE/ 010779/M / ETIQUETA	6 , 11
5N0/ 959655/T /728UNID.COMAN	3.576 , 07	5Z9/ 839183/ / HASTE	4 , 33
5N0/ 959655/T /72CUNID.COMAN	3.573 , 23	5Z9/ 839184/ / HASTE	4 , 33
5N0/ 959701/E /Z0DMOTOR	2.183 , 90	3C8/ 971192/C / CHICOTE	744 , 78
5N0/ 959701/E /Z0MMOTOR	2.029 , 15	5C0/ 825237/B / ISOLANTE	356 , 85
7P0/ 525337/F / MANCALBORR	182 , 84	5N0/ 805903/J /9B9SPOILER	497 , 86
7P0/ 525337/G / MANCALBORR	182 , 84	5N0/ 805567/E / FECHADURA	214 , 75
6QE/ 953519/F / INTERRUPTO	284 , 52	5N0/ 011031/A / MACACO	650 , 26
6QE/ 955119/ / MOTOR	398 , 71	5M0/ 837975/ / PORCA	8 , 47
6QE/ 955711/A / MOTOR	485 , 48	6Q5/ 827469/Q / CILINDRO	396 , 94
6QE/ 959433/ / UNID.COMAN	1.207 , 39	VA/ S6419/ / DISPOSITIVO T	5.396 , 75
6QE/ 959433/A / UNID.COMAN	909 , 56	1K0/ 199111/E / CONSOLE	635 , 21
6QE/ 959801/ / MOTOR	464 , 30	7P2/ 820741/AT/ MANGUEIRA	2.401 , 93
6QE/ 959802/ / MOTOR	528 , 12	7P2/ 820741/AS/ MANGUEIRA	2.401 , 93
6QE/ 971043/ / CHIC MOTOR	4.369 , 03	7L6/ 881405/BT/NVTREVESTIMEN	4.269 , 25
6QE/ 971065/ / CHICOTE	303 , 30	3C9/ 885805/GE/XDAREVE. ENC.	3.928 , 31
6QE/ 971065/A / CHICOTE	226 , 22	3C9/ 885805/GE/XDBREVE. ENC.	3.928 , 31
6QE/ 971065/B / CHICOTE	226 , 22	3C5/ 885805/GG/VBWREVESTIMEN	3.928 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 971125/C / CHICOTE P	344 , 67	3C5/ 885805/GG/VBXREVESTIMEN	3.928 , 31
6QE/ 971125/F / CHICOTE P	381 , 17	3C5/ 885805/GR/XDAREVE. ENC.	3.928 , 31
6QE/ 971125/G / CHICOTE P	469 , 14	3C5/ 885805/GR/XDBREVE. ENC.	3.928 , 31
6QE/ 971125/M / CHICOTE P	409 , 52	3C5/ 885806/GG/VBWREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 971125/N / CHICOTE P	489 , 85	3C5/ 885806/GG/VBXREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 971126/A / CHICOTE P	372 , 89	06D/ 107066/AA/ PISTAO	1.869 , 77
6QE/ 971126/F / CHICOTE P	186 , 52	02J/ 311103/G / EIXO	2.163 , 20
6QE/ 971126/K / CHICOTE P	669 , 22	WHT/ 003859/A / SENSOR	330 , 81
6QE/ 971126/L / CHICOTE P	230 , 58	N/ 105716/01/ PRESILHA	8 , 47
6QE/ 971141/A / CHICOTE	13.269 , 28	7E0/ 837202/N /INFCHAVE	1.007 , 61
6QE/ 971145/ / CHICOTE	167 , 44	2H2/ 121073/C / MANGUEIRA	101 , 52
6QE/ 971349/A / CHICOTE P	437 , 58	2H1/ 121073/C / MANGUEIRA	80 , 09
6QE/ 971349/D / CHICOTE P	308 , 86	5N0/ 971671/ / CHICOTE	244 , 69
6QE/ 971349/E / CHICOTE P	381 , 30	5N0/ 819704/C /CIUCAIXA	374 , 42
6QE/ 971349/H / CHICOTE P	360 , 52	5N0/ 819703/C /CIUCAIXA	405 , 11
6QE/ 971349/M / CHICOTE P	388 , 47	5N0/ 802117/ / REFORCO	192 , 40
6QE/ 971349/R / CHICOTE P	360 , 04	5N0/ 601703/ / BOLSA	149 , 02
6QE/ 971349/S / CHICOTE P	380 , 89	0A5/ 141143/A / ANEL	19 , 58
6QE/ 971566/A / CHICOTE	249 , 37	N/ 911669/01/ PARAFUSO	1 , 62
701/ 919506/A / UNI.COMAND	1.183 , 79	7P5/ 012178/ / PORTAOBJ	194 , 79
2H1/ 919281/A /REHPRESSAO	217 , 25	1JE/ 971247/H / CHICOTE	237 , 00
2H1/ 919281/B /REHPRESSAO	22 , 92	036/ 121008/M / BOMBA AGUA	962 , 96
2H1/ 919473/A /REHINDICADOR	142 , 75	02E/ 315141/ / TAMP	248 , 89
7L6/ 971039/R / CHICOTE	3.254 , 36	N/ 102599/03/ BRACADEIR	4 , 35
7L6/ 971039/S / CHICOTE	3.254 , 36	N/ 020601/5 / BRACADEIR	4 , 63
7L6/ 971051/ / CHICOTE	95.825 , 53	5Z9/ 860025/ /MK1BAGAGEIRO	845 , 32
7L6/ 971071/ / CHICOTE	237 , 61	5Z0/ 819896/ / CONDUTOR A	32 , 01
5N0/ 880441/C /82VAIRBAG	2.141 , 21	3C5/ 885405/GM/VBWREVESTIMEN	6.344 , 47
5N0/ 880441/C /95TAIRBAG	2.141 , 21	3C5/ 885405/GM/VBXREVESTIMEN	6.344 , 47
5N0/ 880741/L / AIRBAG	4.136 , 59	217/ 809030/2 /GRUPAINEL	3.647 , 98
6QE/ 920820/E /B01INSTRUMENT	2.435 , 73	5U0/ 201439/A / CHP PROTEC	4 , 73
6QE/ 920820/F /B01INSTRUMENT	2.388 , 09	7E0/ 837202/M /INFCHAVE	1.007 , 61
6QE/ 920823/B /B01INSTRUMENT	1.609 , 84	09M/ 321363/B / TUBO OLEC	78 , 75
6QE/ 920823/C /B01INSTRUMENT	1.485 , 25	N/ 911863/06/ FUSIVEL	7 , 62
6QE/ 920825/ /B01INSTRUMENT	1.395 , 80	5C6/ 839461/B / MANIVELA	364 , 38
6QE/ 920825/B /B01INSTRUMENT	1.391 , 41	5C6/ 839462/B / MANIVELA	364 , 38
6QE/ 920825/E /B01INSTRUMENT	1.488 , 26	3AA/ 971582/B / CHICOTE	347 , 31
6QE/ 920825/F /B01INSTRUMENT	1.493 , 90	3AA/ 971582/A / CHICOTE	347 , 31
6QE/ 920825/G /B01INSTRUMENT	1.572 , 03	5U0/ 087300/A / BOLSA	145 , 66
6QE/ 920825/H /B01INSTRUMENT	1.490 , 36	3C9/ 885805/GJ/ZRDREVESTIMEN	3.928 , 31
6QE/ 920825/J /B01INSTRUMENT	1.535 , 56	3C9/ 885806/FN/VBWREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 920825/K /B01INSTRUMENT	3.271 , 38	3C9/ 885806/FN/VBXREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 920825/L /B01INSTRUMENT	2.539 , 74	3C9/ 885806/GD/XDAREVE. ENC.	4.299 , 69
6QE/ 920825/N /B01INSTRUMENT	2.533 , 06	3C9/ 885806/GD/XDBREVE. ENC.	4.299 , 69
6QE/ 920825/Q /B01INSTRUMENT	2.533 , 06	3C9/ 885405/GQ/XDAREVESTIMEN	3.928 , 31
6QE/ 920825/R / INSTRUMENT	2.652 , 03	3C9/ 885405/GQ/XDBREVESTIMEN	3.928 , 31
6QE/ 920826/A / INSTRUMENT	1.287 , 83	3C9/ 885406/GD/XDAREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 920826/C / INSTRUMENT	1.161 , 75	3C9/ 885406/GD/XDBREVESTIMEN	4.299 , 69
6QE/ 920826/G / INSTRUMENT	1.490 , 20	6R0/ 907371/C / SUPORTE	98 , 54
6QE/ 920826/J / INSTRUMENT	1.491 , 59	6R0/ 612405/ / SUPORTE	123 , 73
6QE/ 920826/K / INSTRUMENT	2.475 , 26	5Z1/ 419501/AP/ COLUNA DIR	851 , 93
6QE/ 920826/L / INSTRUMENT	2.039 , 91	1K5/ 885081/AK/70CDEBRACOS	2.025 , 35
6QE/ 920827/A / INSTRUMENT	1.686 , 45	1K0/ 011031/P / MACACO	718 , 31
6QE/ 920827/B / INSTRUMENT	1.638 , 91	09G/ 321495/ / CASQUILHO	6 , 77
6QE/ 920827/E / INSTRUMENT	1.904 , 88	2H7/ 885560/C / SUPORTE	563 , 02
6QE/ 920827/G / INSTRUMENT	1.936 , 67	5N1/ 819593/ / COBERTURA	161 , 66
6QE/ 920827/H / INSTRUMENT	1.591 , 76	5N0/ 971671/A / CHICOTE	244 , 69
6QE/ 927903/ / CHICOTE	260 , 05	5N0/ 971369/L / CHICOTE	512 , 12
6QE/ 951171/ / SENSOR	201 , 76	5N0/ 867012/F /IRTREVESTIMEN	2.576 , 40
6QE/ 951171/A / SENSOR	354 , 86	5N0/ 867011/F /IRTREVESTIMEN	2.576 , 40
6QE/ 951171/B / SENSOR	315 , 16	5N0/ 867011/F /IRSREVESTIMEN	2.576 , 40
6QE/ 953519/A / INTERRUPTO	224 , 31	5N0/ 867011/E /IRMREVESTIMEN	1.694 , 54
6QE/ 953519/C / INTERRUPTO	253 , 00	07K/ 133229/J / APOIO	89 , 20
6QE/ 953519/D / INTERRUPTO	250 , 28	03H/ 260089/G / SUPORTE	913 , 38

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 953519/E / INTERRUPTO	286 , 72	022/ 133062/AG/ BOCAL	3.162 , 58
7L0/ 959702/H /Z9CMOTOR	2.106 , 70	2H0/ 867485/A /Y20MOLDURA	201 , 46
7L0/ 959703/D /00AMOTOR	2.106 , 70	2H0/ 867485/B /Y20MOLDURA	201 , 46
7L0/ 959702/H /Z98MOTOR	2.106 , 70	2H0/ 867485/ /Y20MOLDURA	201 , 46
7L0/ 959702/H /05AMOTOR	2.106 , 70	1K5/ 885081/AF/3Z6DESBRACOS	1.804 , 83
7L0/ 959703/D /VINMOTOR	1.970 , 31	1K5/ 885081/AF/3G2DESBRACOS	1.791 , 12
7L0/ 959703/D /Z9EMOTOR	2.106 , 70	2H0/ 863680/H /71NCOBERTURA	189 , 34
7L0/ 959704/D /00AMOTOR	2.106 , 70	2H0/ 863680/J /71NCOBERTURA	189 , 34
7L0/ 959704/D /VINMOTOR	1.970 , 31	2H0/ 253128/C / SUPORTE	88 , 27
7L0/ 959704/D /Z9EMOTOR	2.106 , 70	6R0/ 609651/ / SUPORTE	5 , 78
7L0/ 959702/H /058MOTOR	2.106 , 70	5Z9/ 853558/ /9B9FAIXA	19 , 13
7L0/ 959702/H /00CMOTOR	2.106 , 70	5U7/ 698525/A / JG. SAPATA	701 , 14
7L0/ 959701/P /VINMOTOR	2.015 , 57	5U7/ 614742/A / TUBO FREIC	79 , 86
7L0/ 959701/N /VINMOTOR	2.154 , 60	5U7/ 614741/A / TUBO FREIC	56 , 94
7L0/ 959701/H /Z9CMOTOR	2.154 , 60	5U7/ 614724/A / TUBO FREIC	31 , 41
7L0/ 959701/H /Z98MOTOR	2.154 , 60	5U7/ 614723/A / TUBO FREIC	36 , 48
7L0/ 959701/H /05AMOTOR	2.154 , 60	5U7/ 612041/C / MANGUEIRA	39 , 16
7L0/ 959681/ / SUPORTE	16 , 35	5U7/ 611723/A / TUBO FREIC	28 , 37
7L0/ 959668/F / SUPORTE	76 , 36	5U7/ 611724/A / TUBO FREIC	35 , 74
7L0/ 959667/J / SUPORTE	67 , 87	5U7/ 611741/A / TUBO FREIC	46 , 56
7L0/ 959705/A / ACIONAMEN	1.972 , 23	079/ 903803/ / REGULADOR	778 , 26
7L0/ 959760/ /004UNIDADE	2.956 , 62	5N0/ 955104/A / CILINDRO	267 , 21
7L0/ 959761/A / MOTOR	2.134 , 64	5N0/ 955103/A / CILINDRO	290 , 42
7L0/ 959762/A / MOTOR	2.094 , 70	5N0/ 945309/ / COBERTURA	106 , 39
325/ 972157/1 / CHICOTE	46 , 37	5N0/ 945310/ / COBERTURA	106 , 39
327/ 906021/2 / UNID.COMAN	1.685 , 00	5M2/ 819287/ / EIXO	161 , 57
327/ 906021/28/ UNID.COMAN	1.680 , 03	5M2/ 819152/ / SAIDA AR	51 , 30
327/ 919238/1 / LAMPADA	39 , 02	5M2/ 815077/A / PECAINTERM	87 , 26
2HH/ 853766/ /2ZZFRISO	197 , 48	5M2/ 816311/ / MANGUEIRA	82 , 44
327/ 953235/1 /999INTERRUPTO	98 , 59	5M2/ 819151/A / SAIDA AR	51 , 30
2HH/ 853766/A /9B9FRISO	133 , 52	7P0/ 071619/ /96DPROTECAO	4.729 , 19
2HH/ 898881/H /QOMJG REVEST	6.400 , 11	7P0/ 071608/ /96DPROTECAO	4.398 , 77
3C8/ 010777/P / ETIQUETA	25 , 48	237/ 801065/1 /GRUCHAPA	2.840 , 88
3C8/ 098715/ / JOGO CABOS	526 , 36	032/ 253020/G / COLETOR	1.315 , 46
3C8/ 807410/ /9B9ADAPTADOR	110 , 57	6Q6/ 867212/DC/OBEREVESTIMEN	892 , 45
3C8/ 807420/ / SUPORTE	89 , 63	6Q6/ 867211/DF/UOFREVESTIMEN	795 , 63
4L0/ 877251/ / ANTIRUIDO	86 , 10	6Q6/ 867211/DB/OBEREVESTIMEN	892 , 45
7L0/ 973812/ / CAIXA	32 , 54	6Q6/ 867211/DB/TOUREVESTIMEN	494 , 68
7L0/ 998754/A / JG. BUCHA	248 , 30	6Q6/ 867211/DB/UOEREVESTIMEN	469 , 60
5U0/ 853665/L /9B9COBERTURA	45 , 59	6Q5/ 867212/Q /UOEREVESTIMEN	492 , 21
3C8/ 800701/H / CARROCARIA	87.946 , 58	6Q5/ 867211/Q /TOUREVESTIMEN	517 , 24
5U0/ 853666/A /1NNGRADE	35 , 89	6Q5/ 867211/Q /UOEREVESTIMEN	492 , 21
5U0/ 853666/B /1NNGRADE	61 , 50	6Q5/ 867211/S /TOUREVESTIMEN	517 , 24
5U0/ 853666/G /9B9GRADE	25 , 52	5N0/ 898375/D /NOPJG.CILINDR	1.547 , 26
5U0/ 853666/H /9B9GRADE	26 , 68	5X3/ 831106/A / PORTA	384 , 46
5U0/ 853666/J /9B9GRADE	21 , 72	5X3/ 831105/A / PORTA	384 , 46
5U0/ 853666/L /9B9COBERTURA	45 , 59	5W0/ 201129/D / TUBO	253 , 19
5U0/ 853675/A /GQFLOGOTIPO	27 , 61	5W0/ 201129/E / TUBO	253 , 19
5U0/ 853677/A /1NNGRADE	119 , 54	5W0/ 201129/F / TUBO	253 , 19
5U0/ 853677/C /THYGRADE	430 , 49	2H0/ 803224/ / TRILHO	110 , 91
5U0/ 853677/E /9B9GRADE	59 , 74	1K0/ 863993/K / ISOLAMENTO	150 , 74
5U0/ 853686/A / LOGOTIPO	46 , 52	1JM/ 867211/K /ASFREVESTIMEN	1.536 , 30
5U0/ 853686/B / LOGOTIPO	54 , 47	1C0/ 864206/H /MBXDESBRACOS	992 , 13
5U0/ 853687/A / LOGOTIPO	11 , 35	1C0/ 864206/H /HSYDESBRACOS	992 , 13
5U0/ 853687/B / LOGOTIPO	14 , 49	5N0/ 962283/A / SUPORTE	31 , 82
5U0/ 853687/D /GQFFAIXA	33 , 80	5N0/ 959701/E /Z05MOTOR	2.029 , 15
032/ 141026/B / PLATO	237 , 97	5N0/ 955109/A /GRUCAPA COBER	106 , 89
5Q0/ 505323/D / BARRA	680 , 41	5N0/ 955110/A /GRUCAPA COBER	106 , 89
5Q0/ 721543/ / BUCHA	8 , 97	5N0/ 955975/ / CONECTOR	22 , 59
5N0/ 121205/K /9B9VENTILADOR	4.040 , 29	5N0/ 121345/N / VEDACAO	31 , 67
5G0/ 881405/BG/BKVREVESTIMEN	3.943 , 72	5N0/ 121341/B / COBERTURA	99 , 19
5G0/ 881405/BG/BKYREVESTIMEN	3.943 , 72	5N0/ 121283/L / CONDUTOR A	59 , 89
2H7/ 813149/A / TRAVESSA	2.135 , 94	5N0/ 121284/K / CONDUTOR A	59 , 89
2H7/ 839981/ / PROTECAO	20 , 42	5M2/ 819815/ / CABO	142 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 907512/G / MOTOR	952 , 01	N/ 038507/1 / REBITE	1 , 86
7L0/ 907512/H / MOTOR	920 , 56	G/ 052745/A3/ MASSA LUBR	207 , 35
7L0/ 955119/M / MOTOR	1.659 , 77	7P0/ 071691/ /M70JG.ESTRIBO	8.809 , 16
7L0/ 955559/E / SENSOR	1.519 , 63	7P0/ 071680/A /041COBERTURA	5.901 , 42
7L0/ 955601/C / RECEPTOR	1.135 , 37	7P0/ 071680/A /GRUCOBERTURA	7.519 , 28
7L0/ 955712/C / MOTOR	900 , 95	7P0/ 071680/ /041COBERTURA	5.901 , 42
7L0/ 959111/ / MOTOR	2.100 , 15	7P0/ 071680/ /GRUCOBERTURA	7.519 , 28
7L0/ 959112/ / MOTOR	2.100 , 15	7P0/ 071641/ /GRUSPOILER	3.339 , 20
7L0/ 959245/ / MOTOR	4.442 , 67	7P0/ 071619/A /96DPROTECAO	4.729 , 19
7L0/ 959510/A / COBERTURA	56 , 21	6Q6/ 867212/DF/UOFREVESTIMEN	795 , 63
7L0/ 959655/A /007UNID.COMAN	4.412 , 22	6Q6/ 867212/DE/UOEREVESTIMEN	469 , 60
7L0/ 959655/A /008UNID.COMAN	4.412 , 22	6Q6/ 867212/DE/TOWREVESTIMEN	466 , 33
7L0/ 959667/G / SUPORTE	76 , 36	6Q6/ 867212/DC/UOEREVESTIMEN	469 , 60
7L6/ 947291/C /7R3LUZ INTERN	401 , 16	5Z0/ 819895/ / CONDUTOR A	32 , 01
7L6/ 947291/C /92YLUZ INTERN	361 , 54	5W0/ 422477/ / SUPORTE	27 , 28
7L6/ 953503/B /B41INTERRUPTO	790 , 67	5U0/ 959845/A / COIFA	33 , 65
7L6/ 953503/D /B41INTERRUPTO	790 , 67	5N0/ 898375/D /INFJG.CILINDR	2.146 , 87
7L6/ 953513/ /B41INTERRUPTO	1.518 , 72	2H5/ 898881/ / JG.FIXACAO	1.293 , 14
5U0/ 853687/E /GQFFAIXA	28 , 18	5N0/ 898375/C /INFJG.CILINDR	2.186 , 49
5U0/ 853803/ / FOLHA	29 , 26	5C6/ 867811/B / ISOLAMENTO	121 , 67
5U0/ 941007/C / FAROL	492 , 99	5C6/ 867838/ /01CFIXADOR	9 , 67
5U0/ 941007/D / FAROL	679 , 34	5C6/ 885681/A / ASSENTO	200 , 06
5U0/ 941008/D / FAROL	679 , 34	5C6/ 885775/E / ESPUMA	284 , 67
1K4/ 882045/HK/ ESTRUTURA	1.270 , 64	5C6/ 857607/A /95TALCA	295 , 32
1K5/ 827550/C / AMORTECEDO	127 , 45	5C6/ 857607/A /Y20ALCA	333 , 67
1K5/ 861301/ /7G8GANCHO	6 , 12	5C6/ 857607/ /95TALCA	315 , 97
5Q0/ 721173/ / CAPA	40 , 03	5C6/ 813311/ / SUPORTE	194 , 91
5Q0/ 721095/A / GRAMPO	20 , 14	2H0/ 122101/L / TUBO	705 , 57
2H7/ 885405/CE/AWJASSENTO	4.546 , 65	2H0/ 419091/E /E74VOLANTE	5.558 , 85
2H7/ 885406/CE/AWJASSENTO	4.197 , 30	2H0/ 803639/ / REFORCO	341 , 86
1S0/ 972706/ / RECEPTACUL	20 , 98	2H0/ 803640/ / REFORCO	341 , 86
1S0/ 919275/D / SENSOR	502 , 16	1J1/ 422075/N / MECANISMO	6.868 , 32
1T0/ 817543/ / PLACA	61 , 77	3C0/ 615125/B / SUPORTE	931 , 29
1S0/ 919275/C / SENSOR	528 , 17	3C0/ 615124/ / CAIXA	1.607 , 30
5C5/ 854931/R /GRUFRISO	361 , 23	3C0/ 615123/ / CAIXA	1.607 , 30
5C5/ 854932/R /GRUFRISO	361 , 23	3C0/ 121063/C / MANGUEIRA	47 , 31
5C5/ 877059/ / PAINEL	5.631 , 49	3C0/ 121073/K / MANGUEIRA	100 , 21
5C5/ 877355/ / ARCO	917 , 09	3C0/ 121073/J / MANGUEIRA	100 , 21
5C5/ 919527/B / INSTRUMENT	4.214 , 50	2H0/ 121096/AJ/ MANGUEIRA	153 , 83
5C5/ 919527/E / INSTRUMENT	2.952 , 42	2H0/ 121099/A / TAMPAO	35 , 52
5C5/ 937087/ /Z13UNID. CON.	3.807 , 15	2H0/ 122051/M / MANGUEIRA	455 , 31
5C5/ 937087/ /Z14UNID. CON.	3.962 , 59	2H0/ 121096/AG/ MANGUEIRA	123 , 15
5C5/ 937087/F /Z01UN.CONTROL	3.845 , 56	1Y1/ 959527/A /2QLCOBERTURA	105 , 08
5C5/ 937087/F /Z03UN.CONTROL	3.845 , 56	WHT/ 001882/ / TAMP.ROSCA	14 , 97
377/ 959483/D / SENSOR	354 , 17	WHT/ 003682/ / PARAFUSO	5 , 86
377/ 959483/E / INTERRUPTO	256 , 10	WHT/ 001413/ / PINOSUPORT	8 , 08
7L6/ 858339/ /75RCOBERTURA	65 , 02	WHT/ 000214/ / CHAPA	4 , 84
7L6/ 858339/B /4A1COBERTURA	67 , 74	7P5/ 499030/ / SUPORTE	6.619 , 48
7L6/ 858339/B /75RCOBERTURA	67 , 74	7P0/ 863697/A / ASSOALHO	439 , 73
7L6/ 858524/E /01CCOBERTURA	74 , 45	07K/ 105401/G / BIELA	306 , 10
7L6/ 858602/C /9B9SUPORTE	596 , 47	06G/ 133062/K / UNID.COMAN	1.288 , 77
7L5/ 919275/B /GRUSENSOR	560 , 41	06G/ 100010/CK/ MOTOR	91.200 , 83
7L5/ 971641/ / CHICOTE	214 , 55	06F/ 906262/AJ/ SENSOR	1.096 , 38
7L6/ 907179/A / SUPORTE	38 , 18	06B/ 121011/QX/ BOMBA AGUA	1.069 , 19
7L6/ 907207/ / TRANSFORMA	2.257 , 45	5C0/ 971975/ / RECEPTACUL	51 , 16
7L6/ 907273/B / APARELHO	5.783 , 23	5C0/ 971974/ / RECEPTACUL	46 , 64
7L6/ 907273/G / UNID.COMAN	5.904 , 60	3C9/ 885894/ /Q70COBERTURA	28 , 67
7L6/ 907357/C / UND.COMAND	1.461 , 22	5C6/ 885805/A /X0EREVESTIMEN	632 , 62
7L6/ 907525/ / SUPORTE	74 , 73	5C6/ 885805/A /X0FREVESTIMEN	632 , 62
7L6/ 907539/A /01CSSENSOR	192 , 95	5C6/ 885805/A /X0GREVESTIMEN	632 , 62
7L6/ 907567/A / UNIDADE	19.598 , 93	5C6/ 885805/C /WLWREVESTIMEN	632 , 62
7L6/ 907651/A / SENSOR	499 , 21	5C6/ 868837/ /95TSUPORTE	255 , 22
7L6/ 919235/B /B41LAMP.CONTR	168 , 52	5C6/ 868837/ /Y20SUPORTE	255 , 22
7L6/ 919238/ / LAMPADA	254 , 77	5C6/ 868759/ / ISOLAMENTO	18 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 919473/F /5J6DISPLAY	1.184 , 63	2H0/ 920960/AX/ INSTRUMENT	1.751 , 50
7L6/ 919473/G / DISPLAY	1.184 , 63	0A4/ 301256/ / TAMPA	193 , 00
7L6/ 927135/E / INTERRUPTO	968 , 08	0A4/ 301230/H / UNIDADE	1.475 , 58
7L6/ 927225/M /3X1TECLA	309 , 66	0A4/ 300046/P / CAIXA	34.040 , 22
7L6/ 927225/P /3X1INTERRUPTO	586 , 54	0A4/ 301103/H / CARCACA	5.658 , 72
7L6/ 937049/AJ/Z02UNID. CTRL	3.154 , 27	0A4/ 301134/A / GUIA	25 , 01
7L6/ 937049/AJ/Z03UNID. CTRL	3.525 , 45	1K0/ 498970/A / REPARO	253 , 15
7L6/ 937049/AJ/Z05UNID. CTRL	3.525 , 45	1C0/ 422376/ / TAMPA	108 , 37
7L6/ 937049/AJ/Z0AUNID. CTRL	3.525 , 45	07K/ 100011/AR/ MOTOR	63.280 , 16
7L6/ 937049/AJ/Z0BUNID. CTRL	3.525 , 45	5C6/ 971848/ / PRESILHA	5 , 64
7L6/ 937049/N / UNID. CTRL	3.525 , 45	5Z9/ 867427/A /71NREVESTIMEN	584 , 44
7L6/ 937505/ / PORTA FUSI	266 , 90	5Z0/ 920861/D / INSTRUMENT	2.005 , 64
7L6/ 941329/ / MODULO POT	2.060 , 56	3AE/ 885319/J / ASSENTO	1.780 , 67
7L6/ 941330/ / MODULO POT	2.060 , 56	3AE/ 867428/M /8W4REVESTIMEN	605 , 92
7L6/ 941333/E /3X1REGULADOR	234 , 44	3AE/ 867501/ /PB7REVESTIMEN	3.228 , 73
7L6/ 941333/F /3X1REGULADOR	234 , 44	3AE/ 867501/ /6K8REVESTIMEN	3.197 , 54
7L6/ 941334/A /3X1REGULADOR	162 , 65	3AE/ 867501/D /PB7REVESTIMEN	3.228 , 73
7L6/ 941431/AH/3X1INTERRUPTO	573 , 15	3AE/ 867501/D /6K8REVESTIMEN	3.228 , 73
7L6/ 941431/AJ/3X1INTERRUPTO	528 , 24	3AE/ 867605/ /8W4REVESTIMEN	556 , 03
7L6/ 945291/ / LAMPADA	241 , 33	3AE/ 867427/E /8W4REVESTIMEN	605 , 92
7L6/ 945292/ / LAMPADA	223 , 29	1K0/ 881920/R /Q70GUIA	68 , 08
7L6/ 945511/ / INTERRUPTO	101 , 04	1K0/ 881920/Q /Q70GUIA	68 , 08
7L6/ 947101/A / LUZ	175 , 36	1K0/ 868837/G /82VSUPORTE	206 , 60
7L6/ 947237/ / LUZ	78 , 92	1K0/ 868837/E /NX1SUPORTE	183 , 93
7L6/ 947291/C /6C3LUZ INTERN	401 , 16	1J0/ 881451/ / FECHO	13 , 67
5K0/ 937087/AB/Z0GUNID. CON.	3.608 , 80	3C0/ 122096/B / MANGUEIRA	188 , 34
7L0/ 907511/AH/ MOTOR	952 , 01	3C0/ 121101/Q / MANGUEIRA	100 , 21
7L0/ 907511/AJ/ MOTOR	1.456 , 83	3C0/ 121109/R / MANGUEIRA	28 , 46
7L0/ 907511/AK/ MOTOR	1.334 , 28	3C0/ 121109/T / MANGUEIRA	43 , 73
7L0/ 907511/AL/ MOTOR	1.334 , 28	3C0/ 121447/AN/ MANGUEIRA	28 , 46
7L0/ 907511/AM/ MOTOR	952 , 01	3C0/ 121073/ / MANGUEIRA	51 , 63
7L0/ 907511/AN/ SERVOMOTOR	1.123 , 54	N/ 910174/02/ PARAFUSO	2 , 65
7L0/ 907511/AP/ SERVOMOTOR	842 , 58	N/ 107705/01/ SEXTAVADO	9 , 23
7L0/ 907512/A / MOTOR	935 , 44	N/ 106109/02/ PARAFUSO	2 , 65
7L0/ 907512/F / MOTOR	952 , 01	N/ 106405/01/ SEXTAVADO	14 , 23
6Q0/ 857577/ /01CCOBERTURA	19 , 23	7L6/ 971703/A / CHICOTE	347 , 31
6Q0/ 857578/ /01CCOBERTURA	19 , 23	7L6/ 971703/ / CHICOTE	347 , 31
6Q0/ 857755/D /FCNTRAVA	63 , 21	7L0/ 422173/B / SUPORTE	8 , 47
6QD/ 854662/A /PWVGRADE	103 , 13	7L0/ 298999/ / JG.PECAS	24 , 61
6QE/ 854662/ /BIZGRADE	105 , 29	3C9/ 868886/ /Q70TAMPA	449 , 67
6QE/ 854662/ /CIBGRADE	169 , 81	3C9/ 868885/ /Q70TAMPA	449 , 67
6QE/ 857756/ /FCNTRAVA	47 , 73	3C9/ 867766/B /3G4REVESTIMEN	79 , 11
6R0/ 721174/ /9B9CAPA	39 , 07	3C9/ 867766/B /Q70REVESTIMEN	79 , 11
7N0/ 862533/ /82VSUPORTE	421 , 06	3C9/ 867765/B /3G4REVESTIMEN	79 , 11
327/ 953513/1 / INTERRUPTO	123 , 19	3C9/ 867765/B /Q70REVESTIMEN	79 , 11
327/ 953513/2 / INTERRUPTO	123 , 19	3C9/ 867748/ /3G4TAMPA	148 , 82
327/ 953519/1 / INTERRUPTO	160 , 34	5U1/ 857003/B /MOJPAINEL	2.190 , 58
327/ 953519/2 / INTERRUPTO	110 , 36	3AA/ 887623/ / CABO	149 , 99
327/ 959252/1 / MECANISMO	697 , 67	3AA/ 887901/C /FATESPUMA	1.181 , 92
1K0/ 615601/AB/ DISCO	395 , 01	3AA/ 898197/B /3Q7JG. ANEL	67 , 22
5Z0/ 614235/A / SUPORTE	59 , 77	3AA/ 898198/B /3Q7JG. ANEL	67 , 22
327/ 959254/2 / UNID.COMAN	388 , 59	N/ 013975/20/ PARAFUSO	1 , 14
327/ 959493/1 / RESISTENCI	89 , 76	1K0/ 199555/CD/ SUPORTE	411 , 57
327/ 959565/1 /1NNINTERRUPTO	123 , 33	1C0/ 201550/AC/ TAMPA	240 , 65
327/ 959831/1 /999INTERRUPTO	172 , 16	07K/ 129607/J / FILTRO AR	1.105 , 66
327/ 959851/1 /999INTERRUPTO	92 , 24	044/ 121129/ / SUPORTE	28 , 51
327/ 959851/2 /999INTERRUPTO	56 , 74	2H0/ 881805/AM/QOMREVESTIMEI	2.378 , 23
327/ 959855/1 /999INTERRUPTO	58 , 97	2H0/ 881805/AM/JTBREVESTIMEN	4.142 , 85
327/ 959855/3 /2V6INTERRUPTO	38 , 08	2H0/ 881805/AL/G0GREVESTIMEN	1.069 , 17
327/ 959855/3 /999INTERRUPTO	65 , 87	2H0/ 881805/AL/G0EREVESTIMEN	1.907 , 74
1C0/ 909601/C /016UNID.COMAN	5.111 , 57	2H0/ 881805/AK/LOUREVESTIMEN	1.069 , 17
1C0/ 909605/K /079UNID.COMAN	5.183 , 27	2H0/ 881805/AK/LOSREVESTIMEN	1.095 , 02
1C0/ 941531/A /20HINTERRUPTO	181 , 16	0C8/ 300036/A / CAIXA CAMB	70.914 , 57
5C5/ 853151/C /DQ5FITA	1.249 , 93	5C7/ 867011/ /HOMREVESTIMEN	746 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 853151/C /NQ6FITA	1.249 , 93	5C6/ 885081/E /79XDESBACOS	772 , 35
5C5/ 853151/G /DQ5FITA	1.058 , 60	5C6/ 885081/E /83XDESBACOS	772 , 35
5C5/ 853151/G /NQ6FITA	1.058 , 60	5C6/ 885219/ /82VMOLDURA	139 , 14
5C5/ 854661/C /9B9GRADE	375 , 52	5C6/ 885081/D /90VDESBACOS	772 , 35
5C5/ 854661/E /9B9GRADE	375 , 60	5C6/ 885081/D /85SDESBACOS	772 , 35
701/ 959263/A / RESISTENCI	311 , 42	3C9/ 885894/ /3G4COBERTURA	28 , 67
701/ 959263/D / PRE RESIST	316 , 26	3C9/ 885893/ /3G4COBERTURA	28 , 67
701/ 959379/ / BUCHA	40 , 87	3C9/ 885893/ /Q70COBERTURA	28 , 67
701/ 971883/ / CAPA COBER	27 , 66	3C9/ 885557/ /3G4APOIO	75 , 89
7E0/ 919475/J / UNIDADE	2.251 , 94	3C9/ 885557/ /Q70APOIO	75 , 89
7E0/ 919475/L / UNIDADE	1.674 , 49	5Z0/ 601153/ / EMBLEMA	18 , 02
7E0/ 937528/ / PORTA RELE	48 , 39	1J0/ 867921/ /Q70ARRUELA	14 , 30
5W0/ 011031/ / MACACO	88 , 06	1J0/ 867921/ /95TARRUELA	13 , 82
7E1/ 959577/ / UNIDADE	535 , 20	1J0/ 867467/ /Q70BOTAO	28 , 12
7E1/ 959578/ / UNIDADE	535 , 20	06J/ 906262/AC/ SENSOR	795 , 01
7E2/ 955113/B / MOTOR LIMP	1.080 , 84	03L/ 145811/D / PROTECAO	143 , 11
7H0/ 907655/A / SENSOR	3.458 , 99	000/ 979236/E / JOGO CABOS	116 , 71
7H0/ 919283/A / UNIDADE	2.176 , 78	3C0/ 121070/B / TUBO	166 , 80
7H0/ 965561/ / BOMBA AGUA	2.155 , 18	3C0/ 121070/P / TUBO	139 , 00
7H5/ 959577/A / UNIDADE	627 , 92	3C0/ 121070/Q / TUBO	247 , 36
7H5/ 962109/B /3X1TECLA	255 , 40	3AF/ 863767/ / ISOLAMENTO	545 , 47
7L0/ 862165/ / DESTRAVAME	11 , 33	2H5/ 863711/A /RX9REVESTIMEN	3.865 , 01
7L0/ 907375/D / UNI.COMAND	11.958 , 48	2H0/ 919050/B / UNIDADE	1.677 , 01
7L0/ 907375/G / UNI.COMAND	11.958 , 48	2H0/ 881046/ / ESTRUTURA	2.418 , 74
7L0/ 907375/P / UNI.COMAND	11.958 , 48	3C0/ 615126/B / SUPORTE	931 , 29
7L0/ 907511/AB/ MOTOR	1.456 , 83	3C0/ 612041/BQ/ TUBO	243 , 01
7L0/ 907511/AD/ MOTOR	842 , 58	3AA/ 612041/D / MANGUEIRA	834 , 63
7L0/ 907511/AE/ MOTOR	1.456 , 83	2K0/ 881480/ /71NREVESTIMEN	96 , 18
7L0/ 907511/AG/ MOTOR	842 , 58	2K0/ 881479/ /71NREVESTIMEN	96 , 18
030/ 103063/ET/ CABECOTE	1.887 , 11	1C0/ 909601/C /01JUNID.COMAN	5.051 , 72
5C5/ 012003/HF/ LITERATURA	443 , 78	06F/ 133062/S / UNID.COMAN	3.705 , 35
5W0/ 012006/HC/ LITERATURA	26 , 54	5C7/ 868134/ /82VCALCO	71 , 65
6QE/ 012004/DE/ LITERATURA	29 , 69	5C6/ 885405/C /WLWREVESTIMEN	1.647 , 47
123/ BR3FOT/66/ Manual	6 , 41	5C6/ 885405/C /WLXREVESTIMEN	1.647 , 47
132/ 5B0PCC/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 31	5C6/ 885405/C /WLYREVESTIMEN	1.647 , 47
142/ 5B0B5C/66/ KIT TROPICALI	129 , 53	5C6/ 885319/D / ASSENTO	676 , 05
5G0/ 853212/E /9B9PECA COBER	69 , 28	5C6/ 885081/E /4QGDESBACOS	1.545 , 83
5U0/ 941535/C /1FRINTERRUPTO	32 , 34	5C6/ 857552/D /2F4PARASOL	397 , 20
5U0/ 959433/AD/ UNID.COMAN	542 , 17	5C6/ 857552/D /4T6PARASOL	397 , 20
5U0/ 959433/AH/ UNID.COMAN	572 , 09	1Z0/ 837732/A / CLIP	4 , 17
5U0/ 959831/ /1FRINTERRUPTO	129 , 11	1U0/ 823397/ / CLIP	5 , 37
5U0/ 959831/B /1QBINTERRUPTO	28 , 46	1M0/ 971843/ / SUPORTE	2 , 17
5U0/ 959855/B /1QBINTERRUPTO	42 , 62	N/ 989236/02/ PARAFUSO	7 , 79
5U0/ 959855/C /1QBINTERRUPTO	42 , 62	5C6/ 885776/F / ESPUMA	284 , 67
5U4/ 971121/EH/ CHICOTE P	150 , 48	5C6/ 885902/C /79XAPOIO	340 , 32
5U7/ 959917/ /1FRINTERRUPTO	123 , 87	5C6/ 881317/G /82VREVESTIMEN	134 , 53
5W0/ 920820/D / INSTRUMENT	1.003 , 18	5C6/ 863820/ / ANTIRUIDO	176 , 79
5W0/ 920827/Q/ INSTRUMENT	670 , 76	5C6/ 827507/ / BATENTE	81 , 12
5W0/ 941531/ /1FRINTERRUPTO	220 , 81	5C6/ 827520/ / TAMPÁ	8 , 78
5W0/ 941531/A /1FRINTERRUPTO	129 , 79	5C0/ 011031/ / MACACO	316 , 32
5W0/ 959775/B / ACIONAMEN	152 , 50	155/ 971787/B / SUPORTE	65 , 14
5GM/ 837431/ /5APTRILHO	620 , 85	100/ 201631/A / PECAINTERM	4 , 99
5U0/ 837459/ / ESPACADOR	- , 71	1T0/ 419091/AC/ZRPVOLANTE	5.014 , 71
5GM/ 837432/ /5APTRILHO	620 , 85	1T0/ 419091/AD/ZRPVOLANTE	5.896 , 16
5U0/ 837973/A /1NNCOBERTURA	14 , 35	6R0/ 886747/ /4PKADORNO	8 , 94
5U0/ 837974/A /1NNCOBERTURA	14 , 35	6Q3/ 867811/D / ISOLAMENTO	435 , 18
5U0/ 845011/C / PARABRISA	713 , 92	6Q3/ 867811/C / ISOLAMENTO	417 , 95
5U0/ 845011/H / PARABRISA	779 , 28	3AF/ 885753/A /4ESREVESTIMEN	298 , 48
5U0/ 845011/M / PARABRISA	599 , 51	3AE/ 885592/B /9B9DESBLOQUEI	328 , 72
5U0/ 845011/N / PARABRISA	730 , 68	2H0/ 819419/ / DRENO AGUA	36 , 96
5U0/ 853047/ /SA5LOGOTIPO	47 , 03	1T0/ 898066/ / JG.VEDACAO	665 , 16
5U0/ 853047/ /SC6LOGOTIPO	47 , 03	1T0/ 877242/B / BUCHA	19 , 23
5U0/ 853047/A / ADESIVO	170 , 02	1K9/ 877837/ /NX1COBERTURA	214 , 17
5U0/ 853174/ / COBERTURA	5 , 78	1K9/ 877837/ /82VCOBERTURA	214 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 853306/ / FRISO	42 , 84	1K9/ 867489/A /NX1MOLDURA	176 , 02
5U0/ 853653/A /041GRADE	260 , 23	5N0/ 498169/A / JG.FIXACAO	69 , 52
5U0/ 853653/B /JZAGRADE	257 , 93	5U1/ 012001/CL/ LITERATURA	51 , 71
5U0/ 853653/C /041GRADE	298 , 01	3AA/ 906507/A / SUPORTE	92 , 13
5U0/ 853655/ /1NNGRADE	47 , 05	2W0/ 905121/B / CINTATENSO	- , 71
5U0/ 853655/A /1NNGRADE	72 , 06	5C6/ 885902/C /AW5APOIO	363 , 66
5U0/ 853665/ /1NNGRADE	43 , 04	5C6/ 885902/B /90VAPOIO	363 , 66
5U0/ 853665/A /1NNGRADE	35 , 89	5C6/ 885901/B /90VAPOIO	363 , 66
5U0/ 853665/B /1NNGRADE	61 , 50	5C6/ 885901/C /79XAPOIO	363 , 66
5U0/ 853665/F /1NNGRADE	96 , 41	5C6/ 885901/C /83XAPOIO	340 , 32
5U0/ 853665/G /9B9GRADE	25 , 52	5C6/ 885902/B /83VAPOIO	363 , 66
1J0/ 941333/B /01CREGULADOR	167 , 40	5C6/ 885902/B /85SAPOIO	363 , 66
1J0/ 953235/J /01CINTERRUPTO	189 , 52	5C6/ 881250/A / BATENTE	18 , 71
1J1/ 959565/B /01CINTERRUPTO	347 , 87	5C6/ 881250/B / BATENTE	16 , 74
1J1/ 959565/E /01CINTERRUPTO	294 , 57	5C6/ 881105/C / ASSENTO	2.791 , 34
1K0/ 941431/BR/REHINTERRUPTO	806 , 07	5C6/ 881236/ /31XALCA	15 , 81
1K4/ 959857/B /REHINTERRUPTO	431 , 89	5C6/ 863459/A /9B9COBERTURA	264 , 23
1S0/ 919275/B /2ZZSENSOR	613 , 53	5C6/ 863328/B /3A8CALCO	24 , 79
2H0/ 907047/E /ZJUCOMANDO	7.930 , 23	5U4/ 867011/CQ/OSHREVESTIMEN	703 , 31
377/ 941534/C /1NNINTERRUPTO	259 , 58	5U4/ 867011/CH/OSHREVESTIMEN	697 , 09
377/ 941534/D /1NNINTERRUPTO	208 , 17	5U4/ 867011/CG/OSHREVESTIMEN	694 , 27
3AA/ 959703/B /VW3MOTOR	1.730 , 03	5U4/ 867011/CF/OSHREVESTIMEN	694 , 27
3AA/ 959704/B /VW4MOTOR	1.448 , 26	5U4/ 867011/CE/OSHREVESTIMEN	679 , 58
3AB/ 927137/D /WHSUNIDADE	511 , 57	5U4/ 867011/CD/OSHREVESTIMEN	698 , 46
3C0/ 927225/C /REHTECLA	284 , 63	5U0/ 955493/ / BUCHA	2 , 18
3C0/ 959704/B /VW3MOTOR	1.197 , 02	6R0/ 907269/ / CARACA	55 , 21
5C0/ 959655/C /02DUNID.COMAN	3.331 , 06	6R0/ 858154/A / GRAMPO	4 , 84
5C6/ 941531/ /APVINTERRUPTO	967 , 50	6R0/ 857607/ /Y20ALCA	240 , 65
5G4/ 971120/KB/ CHICOTE P	1.058 , 97	6N0/ 867190/A / GRAMPO	4 , 31
5G4/ 971121/JT/ CHICOTE P	1.058 , 97	5C6/ 919491/ / SUPORTE	145 , 82
5K0/ 959565/ /XSHINTERRUPTO	322 , 22	5C6/ 919492/ / SUPORTE	145 , 82
5K4/ 959857/ /XSHINTERRUPTO	411 , 79	5C6/ 881405/AB/WLXREVESTIMEN	887 , 97
5N0/ 947291/C /Y20LUZ LEITUR	257 , 45	5C6/ 881405/AB/WLYREVESTIMEN	887 , 97
5U0/ 920825/S /3Q7INSTRUMENT	763 , 43	5C6/ 881375/ / ASSENTO	295 , 80
5U0/ 920826/ /3Q7INSTRUMENT	832 , 51	5C6/ 881375/D / ASSENTO	295 , 80
5U0/ 920826/F /3Q7INSTRUMENT	1.230 , 67	5C6/ 881405/AB/WLWREVESTIMEN	858 , 99
327/ 971051/39/ CHICOTE	854 , 43	5C6/ 864635/A / ISOLAMENTO	7 , 96
327/ 971051/46/ CHICOTE	1.622 , 61	5C6/ 864298/ /82VMOLDURA	397 , 20
5U0/ 941535/ /1FRINTERRUPTO	119 , 24	5C6/ 864571/ /5FPDESBRACOS	683 , 65
5U0/ 941535/B /1FRINTERRUPTO	34 , 43	5C6/ 864571/ /79XDESBRACOS	662 , 33
327/ 971071/10/ CHICOTE	438 , 79	5C6/ 864571/ /83XDESBRACOS	662 , 33
327/ 971072/29/ CHICOTE	1.088 , 88	2H0/ 254300/CX/ TUBO	9.991 , 50
327/ 971105/3 / CHICOTE	65 , 41	2H0/ 253181/K / SILENCIOSO	1.599 , 22
327/ 971109/2 / CHICOTE	251 , 34	2H0/ 253181/L / SILENCIOSO	1.416 , 48
327/ 971230/3 / CHICOTE P	302 , 14	2H0/ 857522/B / ESPELHO	364 , 00
327/ 971567/1 / CHICOTE	403 , 23	7P6/ 821152/A / SUPORTE	107 , 53
327/ 971766/2 / CHICOTE	372 , 90	7P0/ 971341/R / CONDUTOR	59 , 42
327/ 972235/1 / CHICOTE	146 , 82	7P0/ 971341/S / CONDUTOR	59 , 42
331/ 971011/17/ CHICOTE	553 , 80	1JE/ 827933/ /1FRSPOILER	556 , 99
5W0/ 412503/ / AMORTECEDO	207 , 34	5U7/ 843871/B /FA8TRILHO	266 , 91
3AA/ 907179/ / SUPORTE	85 , 20	5U0/ 915429/ / CAPA PROTE	6 , 92
3AA/ 907273/D /Z0GAPARELHO	2.207 , 48	5P0/ 971848/B / PRESILHA	36 , 40
4A0/ 937530/ / PORTA FUSI	28 , 26	5C6/ 886920/B /31XGUIA	28 , 25
4A0/ 937529/ / SUPORTE	108 , 29	5C6/ 885902/C /83XAPOIO	363 , 66
3AA/ 907273/D /Z3LAPARELHO	2.534 , 74	5C6/ 885944/ /82VTAMPA	148 , 81
3AA/ 907273/D /Z3NAPARELHO	2.534 , 74	5C6/ 886920/ /31XGUIA	28 , 25
3AA/ 907273/F /Z0CAPARELHO	2.550 , 16	5C6/ 881250/ / BATENTE	18 , 71
3AA/ 907273/F /Z0DAPARELHO	2.550 , 16	5C6/ 860290/ / SUPORTE	72 , 36
3AA/ 907273/F /Z1FAPARELHO	3.087 , 08	5C6/ 823301/ / DOBRADICA	148 , 05
4A0/ 937527/ / PORTA RELE	88 , 17	3C0/ 035507/N / ANTENA	429 , 72
4A0/ 937503/ / PORTA RELE	8 , 20	2H0/ 920963/AX/ INSTRUMENT	1.831 , 35
4A0/ 919040/C / LAMPADA	16 , 89	2H0/ 920961/AX/ INSTRUMENT	1.751 , 50
4A0/ 820539/A / SENSOR	209 , 32	02A/ 311158/AT/ RODA	1.164 , 51
481/ 943117/ / SUPORTE	2 , 85	02A/ 311361/BG/ ENGRENAGEM	1.007 , 54

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



447/ 965571/A / APARELHO	1.233 , 88	000/ 979141/E / JOGO CABOS	38 , 88
443/ 957818/C / CONECTOR	7 , 54	0A4/ 311562/A / GARFOCAIXA	374 , 18
3C8/ 971557/AC/ CHICOTE	569 , 99	7P6/ 827933/ /GRUSPOILER	4.457 , 69
3C8/ 971366/FJ/ ADAPTACAO	385 , 24	1K8/ 419091/AC/GOLVOLANTE	6.024 , 40
3C8/ 971366/EN/ ADAPTACAO	401 , 31	1K5/ 881022/EE/JTBANCO COMP	13.464 , 58
3AA/ 907275/B / SENSOR	503 , 41	1K0/ 820812/C / POLIA	1.759 , 04
3AA/ 907567/A / UNIDADE	17.627 , 90	5N0/ 881463/ /3G4CAPA COBER	32 , 85
3AA/ 919041/ / VOLTAGEM	1.498 , 92	5N0/ 881463/ /Q70CAPA COBER	32 , 85
3AA/ 919234/ /1QBLAMPADA	179 , 83	5C7/ 857114/E /95TALOJAMENTO	197 , 95
3AA/ 919475/L / UNIDADE	1.528 , 47	5C7/ 857114/E /82VALOJAMENTO	197 , 95
3AA/ 919475/S / UNIDADE	1.520 , 56	5C7/ 857114/E /31XALOJAMENTO	181 , 12
3AA/ 941165/ / RECEPTACUL	113 , 69	7X0/ 298311/D / JG.PECAS	168 , 03
3AA/ 941333/ /REHREGULADOR	201 , 57	7L6/ 971819/ / JG ADAPTAD	1.455 , 09
3AA/ 945505/ / TOMADA	323 , 13	7D0/ 971848/G / PRESILHA	12 , 74
3AA/ 953236/A / SWITCH	288 , 40	6R0/ 823347/ / COBERTURA	4 , 74
3AA/ 953509/A /1QBTECLA	206 , 75	6Q0/ 201051/H / FILTROCOMB	221 , 80
3AA/ 959354/ / SENSOR	321 , 32	3AE/ 867657/ /8W4TAMPA	39 , 09
3AA/ 959701/A /Z0DMOTOR	2.144 , 41	3AE/ 867658/ /8W4TAMPA	39 , 09
3AA/ 959701/A /Z0FMOTOR	2.409 , 45	1K8/ 881328/ /3G4CAPA COBER	51 , 12
3AA/ 959701/A /Z0HMOTOR	2.409 , 45	1K8/ 881328/ /Q70CAPA COBER	51 , 12
3AA/ 959701/A /Z0MMOTOR	2.144 , 41	1K5/ 867211/BD/YJTREVESTIMEN	1.076 , 82
3AA/ 959701/A /Z0TMOTOR	2.144 , 41	1K5/ 867211/BH/CCVREVESTIMEN	1.453 , 17
3AA/ 959701/A /Z0XMOTOR	2.144 , 41	1K0/ 886920/ /Q70GUIA	68 , 08
3AA/ 959702/A /Z01MOTOR	2.144 , 41	1K0/ 886920/ /3G4GUIA	68 , 08
3C8/ 959857/ /XSHINTERRUPTO	417 , 91	5C0/ 133366/H / MANGUEIRA	184 , 67
3C8/ 962283/ / SUPORTE	46 , 06	5C2/ 864777/ /82VCOBERTURA	78 , 53
3C8/ 963345/D / VENTONHA	410 , 38	2H0/ 963564/B /REHINTERRUPTO	39 , 76
3C8/ 971051/ / CHICOTE	54.152 , 96	5K0/ 972713/ / CAIXA	53 , 23
3C8/ 971095/AC/ CHICOTE	1.181 , 77	5C6/ 885805/C /WLYREVESTIMEN	600 , 72
3C8/ 971095/AJ/ CHICOTE	638 , 24	5C6/ 885805/C /WLXREVESTIMEN	632 , 62
3C8/ 971095/AL/ CHICOTE	542 , 78	4E0/ 937528/ / PORTA RELE	33 , 18
3C8/ 971095/BM/ CHICOTE	1.530 , 11	3D0/ 971830/J / SUPORTE	25 , 01
3C8/ 971100/R / CHICOTE	512 , 12	3C0/ 881254/A /9B9MANOPLA	45 , 58
3C8/ 971104/C / CHICOTE	713 , 13	3C0/ 864521/ /PV6CAPA COBER	2 , 17
3C8/ 971104/F / CHICOTE	733 , 72	1Q0/ 419091/AQ/E74VOLANTE	5.849 , 27
3C8/ 971104/H / CHICOTE	559 , 51	1K9/ 885042/R /ULRENCOSTO	5.795 , 09
3C8/ 971104/L / CHICOTE	559 , 51	1K9/ 885031/A /ULRBANCO COMP	1.519 , 59
3C8/ 971104/M / CHICOTE	533 , 59	1K9/ 885041/A /ULRENCOSTO	2.168 , 40
3C8/ 971120/AG/ CHICOTE P	881 , 15	5Z9/ 867211/M /IOMREVESTIMEN	757 , 59
3C8/ 971120/AQ/ CHICOTE P	881 , 15	5Z9/ 867212/M /IOMREVESTIMEN	738 , 05
3C8/ 971120/CL/ CHICOTE P	881 , 15	5Z9/ 867011/B /IOMREVESTIMEN	1.086 , 32
3C8/ 971120/CM/ CHICOTE P	881 , 15	5N0/ 881464/ /Q70CAPA COBER	32 , 85
3C8/ 971120/CN/ CHICOTE P	881 , 15	5N0/ 881464/ /3G4CAPA COBER	32 , 85
3C8/ 971120/CP/ CHICOTE P	881 , 15	3AF/ 885753/A /9PLREVESTIMEN	298 , 48
3C8/ 971121/AG/ CHICOTE P	881 , 15	3AF/ 885754/A /4ESREVESTIMEN	298 , 48
3C8/ 971121/AQ/ CHICOTE P	881 , 15	3AF/ 885754/A /9PLREVESTIMEN	298 , 48
3C8/ 971121/CQ/ CHICOTE P	881 , 15	3AF/ 885592/A /9B9DESBLOQUEI	328 , 72
3C8/ 971121/CR/ CHICOTE P	881 , 15	8T0/ 971830/ / SUPORTE	33 , 18
3C8/ 971121/CS/ CHICOTE P	881 , 15	8T0/ 881253/ /4PKMANOPLA	110 , 23
3C8/ 971121/CT/ CHICOTE P	881 , 15	8T0/ 881254/ /4PKMANOPLA	110 , 23
3C8/ 971182/E / CHICOTE	350 , 46	8K0/ 973805/ / RECEPTACUL	33 , 18
3C8/ 971182/G / CHICOTE	361 , 02	3AE/ 885591/B /9B9DESBLOQUEI	294 , 71
3C8/ 971182/J / CHICOTE	417 , 08	1K9/ 867489/A /82VMOLDURA	176 , 02
3C8/ 971206/ / CHICOTE	214 , 55	1K9/ 867211/BE/YDZREVESTIMEN	1.395 , 69
3C8/ 971365/BF/ ADAPTACAO	706 , 50	1K9/ 867211/BE/YDYREVESTIMEN	1.395 , 69
3C8/ 971365/CG/ ADAPTACAO	385 , 24	5K0/ 837202/R /INFCHAVE	1.502 , 59
3C8/ 971365/DF/ ADAPTACAO	385 , 24	5K0/ 837202/Q /INFCHAVE	996 , 71
3C8/ 971365/DG/ ADAPTACAO	401 , 31	5C8/ 868071/ /82VCOBERTURA	103 , 23
3C8/ 971365/EC/ ADAPTACAO	401 , 31	5C8/ 868072/ /82VCOBERTURA	103 , 23
3C8/ 971365/EG/ ADAPTACAO	403 , 97	5K0/ 121283/C / CONDUTOR A	76 , 49
3C8/ 971366/CF/ ADAPTACAO	385 , 24	5K0/ 121284/C / CONDUTOR A	58 , 11
3C8/ 971366/DH/ ADAPTACAO	385 , 24	5C8/ 863483/ /82VREVESTIMEN	234 , 57
5U7/ 857507/A /1NNALOJAMTO	303 , 76	5C8/ 863484/ /82VREVESTIMEN	234 , 57
5C7/ 971693/N / CHICOTE P	1.090 , 62	5M0/ 973775/B / RECEPTACUL	107 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 971693/P / CHICOTE P	894 , 81	5K1/ 819063/B / PECAINTERM	136 , 19
5C7/ 971694/ / CHICOTE P	382 , 07	5C6/ 885806/D /WLWREVESTIMEN	772 , 85
5C7/ 971694/D / CHICOTE P	382 , 07	5C6/ 885806/D /WLXREVESTIMEN	803 , 20
5U7/ 857507/E /1NNALOJAMTO	337 , 21	5C6/ 885806/D /WLYREVESTIMEN	772 , 85
5U7/ 857507/F /1NNALOJAMTO	193 , 59	7P6/ 867240/AJ/WOWREVESTIMEN	2.269 , 36
5U7/ 857507/H /1NNALOJAMTO	256 , 40	7P6/ 867240/AJ/WOVREVESTIMEN	2.269 , 36
5U7/ 857507/J /1NNALOJAMTO	434 , 80	7P6/ 867240/AJ/WOXREVESTIMEN	2.269 , 36
5U7/ 857508/ /1NNCARCACA	192 , 48	5W0/ 498203/ / COIFA	170 , 05
5U7/ 857508/F /1NNCARCACA	199 , 39	7P6/ 867239/AJ/WOXREVESTIMEN	2.269 , 36
5C7/ 971694/E / CHICOTE P	336 , 19	5Z9/ 201129/G / TUBO	911 , 58
5C7/ 971694/G / CHICOTE P	382 , 07	5C6/ 825902/A / PROT.INFER	1.711 , 06
5U7/ 857508/H /1NNCARCACA	411 , 08	5U0/ 885405/AR/IPRREVESTIMEN	217 , 03
5U7/ 857508/J /1NNCARCACA	559 , 53	5U0/ 885406/R /IPRREVESTIMEN	255 , 88
5U7/ 857538/A /GRUTAMPA	163 , 31	5W0/ 498201/ / COIFA	105 , 83
5W0/ 807217/B /GRUCOBERATURA	1.703 , 73	5W0/ 498103/ / JUNTA HOMO	427 , 92
5W0/ 807217/C /GRUCOBERATURA	1.698 , 48	5Z0/ 885805/JE/ICVREVESTIMEN	156 , 94
5W0/ 807217/D /GRUCOBERATURA	1.443 , 89	5Z0/ 885901/BF/ICVAPOIO	126 , 52
5W0/ 807217/F /GRUCOBERATURA	759 , 70	5Z0/ 885806/BL/ICVREVESTIMEN	156 , 94
5W0/ 857507/A /1NNCARCACA	230 , 05	5Z0/ 885805/JG/ICVREVESTIMEN	277 , 58
5W0/ 857507/D /1NNCARCACA	201 , 30	1JE/ 885405/AQ/IKEREVESTIMEN	1.072 , 68
5W0/ 857508/A /1NNCARCACA	230 , 05	1JE/ 885805/BC/IKAREVESTIMEN	371 , 15
5C7/ 971694/N / CHICOTE P	1.090 , 62	1JE/ 885805/BD/IKAREVESTIMEN	176 , 88
5C7/ 971694/P / CHICOTE P	894 , 81	1JE/ 885806/AD/IKAREVESTIMEN	240 , 04
5C8/ 971120/D / CHICOTE P	951 , 14	5U0/ 881406/L /IPRREVESTIMEN	182 , 14
5G0/ 907427/B / UNID. CTRL	7.492 , 79	5U0/ 881405/AB/IPRREVESTIMEN	182 , 14
5G0/ 920871/ / INSTRUMENT	7.756 , 54	5Z0/ 858559/B /9B9COBERTURA	58 , 19
5G0/ 927225/D /WZUINTERRUPTO	384 , 83	5Z0/ 853101/A /SS4COBERTURA	62 , 18
022/ 115105/D / BOMBA OLEC	2.114 , 86	5W4/ 035548/ / CABO ANTEN	38 , 25
022/ 115403/R / FILTRO OLE	862 , 86	0C7/ 398189/ / ANEL	343 , 27
022/ 121011/ / BOMBA AGUA	1.750 , 51	0C7/ 321199/A / ANEL	121 , 67
022/ 121011/A / BOMBA AGUA	1.894 , 33	0C7/ 341601/ / MOTOR	2.946 , 34
022/ 145276/A / POLIA	267 , 37	0C7/ 321199/ / ANEL	99 , 15
022/ 145276/F / POLIA	267 , 37	0C7/ 301115/ / TAMP.ROSCA	22 , 10
026/ 109129/E / CHP COBERT	12 , 01	0BU/ 409375/B / ANEL	43 , 28
026/ 121005/P / TAMPA	525 , 74	5C7/ 819063/B / PECAINTERM	123 , 33
026/ 121005/Q / TAMPA	167 , 94	5C6/ 998191/ / JG.JUNTA	78 , 32
3AA/ 959702/A /Z09MOTOR	2.144 , 41	5C6/ 998192/ / JG.JUNTA	81 , 53
3AA/ 959702/A /Z0PMOTOR	2.144 , 41	1JM/ 867211/K /GBNREVESTIMEN	1.536 , 30
3AA/ 959702/A /Z0TMOTOR	2.144 , 41	1C0/ 864206/H /HSXDESBRACOS	992 , 13
3AA/ 959703/ /VW2MOTOR	1.547 , 14	1JE/ 885406/AF/IKAREVESTIMEN	234 , 48
5U0/ 920820/T /3Q7INSTRUMENT	1.240 , 43	1JE/ 885405/AM/IKAREVESTIMEN	354 , 99
5U0/ 920822/ /3Q7INSTRUMENT	1.676 , 28	1JE/ 885405/AN/IKAREVESTIMEN	188 , 09
5U0/ 920822/A /3Q7INSTRUMENT	1.676 , 77	0BU/ 341272/ / FLANGE	1.046 , 91
5U7/ 853675/C /739LOGOTIPO	25 , 64	0BU/ 341011/P / CAIXA	21.172 , 79
5U7/ 853709/B /1NNFRISOTETO	39 , 86	0BU/ 311321/ / ANEL	38 , 87
5U7/ 853803/A /AAAFOLHA	40 , 33	7L6/ 881405/DQ/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
5C6/ 971392/P / CHICOTE	704 , 01	1T0/ 820036/D / VALVULA	901 , 51
5C7/ 907539/ / SENSOR	212 , 52	1K9/ 945229/ / PINO	9 , 38
5C7/ 907539/A / SENSOR	229 , 46	1K1/ 423055/M / MECANISMO	11.343 , 78
5C7/ 959565/E /REHINTERRUPTO	177 , 43	1J0/ 201550/BK/ TAMPA	313 , 65
5U7/ 853805/ /UA4FAIXA	52 , 16	079/ 103602/CB/ CARTER	1.074 , 92
5U7/ 853985/ /9B9TIRA	53 , 69	5K0/ 825225/ / ISOLAMENTO	196 , 12
5U7/ 853986/ /9B9TIRA	53 , 69	1K0/ 614517/DD/BEFAGREGADO	13.871 , 44
5C7/ 971120/ / CHICOTE P	562 , 74	5W0/ 201129/A / TUBO	257 , 60
5C7/ 971120/A / CHICOTE P	501 , 32	5U0/ 711113/P /YOGBOTAO	107 , 13
5C7/ 971120/H / CHICOTE P	951 , 14	3C0/ 881805/MK/VCKREVESTIMEN	4.042 , 00
5C7/ 971120/J / CHICOTE P	951 , 14	02T/ 301215/H / VEDACAO	134 , 40
5C7/ 971120/P / CHICOTE P	951 , 14	5Z0/ 867234/G /Y20REVESTIMEN	73 , 38
5C7/ 971121/ / CHICOTE P	562 , 74	5Z0/ 867233/G /Y20REVESTIMEN	73 , 38
5C7/ 971121/A / CHICOTE P	341 , 50	5Z0/ 867233/F /Y20REVESTIMEN	239 , 50
5C7/ 971121/AB/ CHICOTE P	951 , 14	5W0/ 498099/ / EIXO TRANS	530 , 88
5C7/ 971121/AC/ CHICOTE P	951 , 14	6QE/ 898243/ /MZLREVESTIMEN	787 , 02
5C7/ 971121/E / CHICOTE P	410 , 45	5U0/ 885806/P /IPRREVESTIMEN	309 , 35
5C7/ 971121/M / CHICOTE P	951 , 14	5U0/ 885901/P /IPRAPOIO	121 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 971121/N / CHICOTE P	951 , 14	5U0/ 885805/AS/IPRREVESTIMEN	470 , 91
5C7/ 971121/R / CHICOTE P	951 , 14	5U0/ 885805/AT/IPRREVESTIMEN	268 , 63
5C7/ 971121/S / CHICOTE P	951 , 14	5U0/ 885501/D / ESTRUTURA	383 , 12
5C7/ 971693/ / CHICOTE P	382 , 07	5U0/ 881901/Q /IPRAPOIO	103 , 97
5C7/ 971693/A / CHICOTE P	336 , 19	5U0/ 885405/AQ/IPRREVESTIMEN	407 , 80
5C7/ 971693/D / CHICOTE P	382 , 07	5U7/ 201340/ / MANGUEIRA	2 , 90
5U7/ 853995/ /9B9TIRA	46 , 87	5Z0/ 858565/B /9B9COBERTURA	21 , 88
5U7/ 853996/ /9B9TIRA	47 , 64	06J/ 103831/ / PARAFUSO	19 , 43
5C7/ 971693/E / CHICOTE P	363 , 81	06E/ 109084/M / REGULADOR	3.368 , 18
5U7/ 857507/ /1NNALOJAMTO	184 , 52	0C7/ 398271/ / JG.REPARO	781 , 83
3C1/ 971121/CE/ CHICOTE P	881 , 15	0C7/ 398189/A / ANEL	394 , 38
3C1/ 971121/DE/ CHICOTE P	867 , 58	7P6/ 867440/C /DV8GUARNICAO	1.026 , 21
3C1/ 971121/EL/ CHICOTE P	881 , 15	5C7/ 955425/A / PALHETA	147 , 31
3C1/ 971557/AB/ CHICOTE	545 , 14	5C7/ 955426/A / PALHETA	147 , 31
3C1/ 971557/AL/ CHICOTE	569 , 99	1JE/ 885805/BF/IKEREVESTIMEN	1.592 , 54
3C1/ 971557/AQ/ CHICOTE	569 , 99	1JE/ 885805/BG/IKEREVESTIMEN	662 , 68
3C1/ 971557/BE/ CHICOTE	569 , 99	5U7/ 881901/L /IOZAPOIO	108 , 86
3C1/ 971557/BN/ CHICOTE	569 , 99	5U7/ 881901/K /IOXAPOIO	106 , 86
3C1/ 971557/K / CHICOTE	569 , 99	7L6/ 881405/DQ/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
3C1/ 971557/R / CHICOTE	569 , 18	5Z0/ 906507/C / SUPORTE	13 , 24
3C1/ 971558/AB/ CHICOTE	569 , 99	1K9/ 867211/BE/YJVREVESTIMEN	1.935 , 68
3C1/ 971558/AH/ CHICOTE	569 , 99	5U7/ 867012/Q /COBREVESTIMEN	371 , 96
3C1/ 971558/AQ/ CHICOTE	569 , 99	5U7/ 867011/AK/AVVREVESTIMEN	400 , 30
3C1/ 971558/F / CHICOTE	569 , 99	5U7/ 867011/AK/COBREVESTIMEN	384 , 96
3C1/ 971558/J / CHICOTE	569 , 99	5U7/ 867011/AL/COBREVESTIMEN	371 , 77
3C1/ 971558/M / CHICOTE	569 , 99	3C0/ 071126/A / JG.TRAVESS	2.450 , 72
3C1/ 971566/AF/ CHICOTE	909 , 97	000/ 051444/N / CABOS	201 , 11
3C1/ 971566/K / CHICOTE	881 , 15	5C6/ 819062/C /VALCAIXA	377 , 85
3C2/ 941823/ / PORTA FUSI	350 , 33	5C0/ 803809/A / REFORCO	40 , 05
3C2/ 971111/S / CHICOTE	881 , 15	5C0/ 803810/A / REFORCO	40 , 05
3C2/ 971111/T / CHICOTE	881 , 15	N/ 106337/02/ PARAFUSO	1 , 72
3C2/ 971566/Q / CHICOTE	909 , 97	5U7/ 881901/H /IOVAPOIO	92 , 78
3C2/ 971566/R / CHICOTE	881 , 15	5U7/ 881901/H /IOTAPOIO	95 , 71
3C4/ 971689/C / CHICOTE	69 , 06	5U7/ 881806/AB/IOZREVESTIMEN	241 , 62
3C4/ 971689/E / CHICOTE	69 , 06	4H0/ 972133/ / RECEPTACUL	11 , 33
3C4/ 971689/G / CHICOTE	69 , 06	4H0/ 972576/ / RECEPTACUL	16 , 94
3C4/ 971689/J / CHICOTE	69 , 06	321/ 857233/ /01CCAIXA	133 , 40
377/ 971766/D / CHICOTE	599 , 37	3C1/ 941397/F / SUPORTE	120 , 87
377/ 971851/B / SUPORTE	1 , 31	3AB/ 863243/ /H67CONSOLE	750 , 59
3C0/ 963554/ / SISTEMA	316 , 76	3AB/ 863243/ /1QBCONSOLE	750 , 59
3C1/ 941823/ / PORTA FUSI	350 , 33	5U1/ 614724/A / TUBO FREIO	27 , 76
379/ 945258/A / SUPORTE	71 , 86	5U0/ 820741/ / MANGUEIRA	110 , 02
379/ 955711/ / MOTOR	643 , 52	5Z0/ 885805/JJ/H0GREVESTIMEN	219 , 53
3C0/ 920860/GX/Z01INSTRUMENT	3.760 , 82	5Z0/ 885805/JL/H0KREVESTIMEN	241 , 82
3A0/ 927181/ / RELE	193 , 77	5Z0/ 885805/JN/HOPREVESTIMEN	395 , 54
3A0/ 937501/A / PORTA FUSI	49 , 13	1J6/ 867211/AD/IKDREVESTIMEN	944 , 64
3C0/ 920860/JX/Z01INSTRUMENT	3.846 , 18	1J6/ 867212/AD/IKDREVESTIMEN	944 , 64
3C0/ 920870/TX/Z03INSTRUMENT	6.608 , 85	1JE/ 867012/BK/QOSREVESTIMEN	1.479 , 04
3C0/ 971166/B / CHICOTE	214 , 55	1JE/ 867012/BK/IKBREVESTIMEN	1.605 , 58
3C0/ 971206/A / CHICOTE	214 , 55	1JE/ 867012/BF/IKDREVESTIMEN	1.101 , 43
3C0/ 971225/ / CHICOTE P	385 , 24	5U0/ 407256/J / CAIXA	320 , 57
3C0/ 971227/B / CHICOTE P	1.426 , 29	5U0/ 407256/K / CAIXA	308 , 55
3C0/ 971230/AS/ CHICOTE	385 , 24	5U0/ 407255/K / CAIXA	308 , 55
3C0/ 971230/D / CHICOTE	385 , 24	5U0/ 407255/J / CAIXA	320 , 57
3C0/ 971230/DH/ CHICOTE	385 , 24	5Z0/ 885805/JD/ICVREVESTIMEN	277 , 58
3C0/ 971230/ER/ CHICOTE	385 , 24	5Z0/ 885805/JC/ICVREVESTIMEN	277 , 58
3C0/ 971230/FL/ CHICOTE	385 , 24	5Z0/ 885405/GM/ICVREVESTIMEN	333 , 04
3C0/ 971230/FR/ CHICOTE	385 , 24	5Z0/ 885405/GL/ICVREVESTIMEN	324 , 53
3C0/ 971230/HG/ CHICOTE	512 , 12	5Z0/ 885405/GK/ICVREVESTIMEN	333 , 04
3C0/ 971260/A / RETENTOR	13 , 05	5Z0/ 881901/BJ/ICVAPOIO	110 , 21
3C1/ 907511/A / MOTOR	906 , 14	5Z0/ 881405/EN/ICVREVESTIMEN	159 , 60
3C1/ 971111/AC/ CHICOTE	881 , 15	5Z0/ 881805/GH/ICVREVESTIMEN	281 , 53
3C1/ 971111/AD/ CHICOTE	881 , 15	5Z0/ 881805/GJ/ICVREVESTIMEN	281 , 53
3C1/ 971111/H / CHICOTE	881 , 15	5N0/ 909537/A / SUPORTE	68 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C1/ 971111/M / CHICOTE	881 , 15	7P6/ 867239/AJ/WOWREVESTIMEN	2.269 , 36
3C1/ 971111/R / CHICOTE	881 , 15	7P6/ 867239/AJ/WOVREVESTIMEN	2.269 , 36
3C1/ 971120/AL/ CHICOTE P	881 , 15	7P6/ 854949/G /9B9COBERTURA	484 , 89
3C1/ 971120/AM/ CHICOTE P	881 , 15	7P6/ 854940/G /9B9COBERTURA	1.012 , 49
3C1/ 971120/BB/ CHICOTE P	881 , 15	3C0/ 820743/BS/ MANGUEIRA	1.688 , 30
3C1/ 971120/BC/ CHICOTE P	881 , 15	5W3/ 853536/ /GRUFRISO	62 , 96
3C1/ 971120/BR/ CHICOTE P	881 , 15	5W3/ 853518/ /GRUFRISO	12 , 82
3C1/ 971120/BS/ CHICOTE P	881 , 15	5W3/ 853517/ /GRUFRISO	12 , 82
3C1/ 971120/CE/ CHICOTE P	881 , 15	5W3/ 853516/ /GRUPROTECAO	76 , 65
3C1/ 971120/CF/ CHICOTE P	881 , 15	6R0/ 857961/D /82VCINZEIRO	243 , 32
3C1/ 971120/CM/ CHICOTE P	881 , 15	6Q4/ 881046/AL/ ESTRUTURA	2.737 , 45
3C1/ 971120/CN/ CHICOTE P	881 , 15	5Z4/ 867231/B /71NREVESTIMEN	66 , 85
3C1/ 971120/DN/ CHICOTE P	867 , 58	3AC/ 614742/A / FREIO	234 , 87
3C1/ 971120/FA/ CHICOTE P	881 , 15	0BU/ 321199/ / ANEL	108 , 23
3C1/ 971121/AG/ CHICOTE P	881 , 15	0BU/ 321199/A / ANEL	106 , 26
3C1/ 971121/AH/ CHICOTE P	881 , 15	0BU/ 321199/B / ANEL	108 , 23
3C1/ 971121/AQ/ CHICOTE P	867 , 58	0BU/ 301125/ / TAMP.ROSCA	5 , 33
3C1/ 971121/BH/ CHICOTE P	881 , 15	N/ 910686/01/ PARAFUSO	4 , 84
3C1/ 971121/BJ/ CHICOTE P	881 , 15	N/ 106373/01/ PARAFUSO	1 , 33
3C1/ 971121/BQ/ CHICOTE P	881 , 15	5C6/ 945191/ / VEDACAO	78 , 49
3C1/ 971121/BR/ CHICOTE P	881 , 15	5C6/ 945192/ / VEDACAO	74 , 41
3C1/ 971121/CD/ CHICOTE P	867 , 58	5C0/ 809120/ / ALOJAMENTO	283 , 62
5C5/ 963555/A / ASSENTO	276 , 81	1JE/ 881901/BJ/IKCAPOIO	175 , 36
5C5/ 963555/H / AQUECEDOR	276 , 81	1JE/ 881901/BH/IKAAPOIO	169 , 17
5C5/ 963557/ / ELEM.AQUEC	280 , 45	1JE/ 881901/BG/IKAAPOIO	137 , 82
5C5/ 963557/A / ELEM.AQUEC	276 , 81	06H/ 103138/H / INSERTO	239 , 92
5C5/ 963557/H / ELEM.AQUEC	814 , 62	06G/ 903137/ / CORREIA	81 , 85
5C5/ 971051/ / CHICOTE	33.755 , 26	036/ 903143/M / SUPORTE	103 , 46
5C5/ 971095/ / CHICOTE	337 , 25	0C3/ 957797/ / PRESILHA	4 , 73
5C5/ 971095/B / CHICOTE	432 , 95	1K1/ 721480/B / TUBO	785 , 36
5C5/ 971095/C / CHICOTE	432 , 95	1K1/ 721142/E / PEDALFREIO	353 , 69
5C5/ 971104/H / CHICOTE	663 , 36	03L/ 109243/F / ROLO	501 , 38
5C6/ 919275/A /GRUSENSOR	421 , 86	03H/ 133778/AP/ MANGUEIRA	444 , 48
5C6/ 919475/ / UNIDADE	952 , 97	WHT/ 005353/ / REB CEGO	- , 95
5C6/ 927117/ /REHTECLA	221 , 59	N/ 105835/01/9B9REBITE	1 , 86
5C6/ 945257/ / SUPORTE	183 , 43	N/ 104021/03/ PARAFUSO	7 , 93
5C6/ 945259/ / SUPORTE	183 , 43	N/ 103344/03/ PARAFUSO	22 , 49
5C6/ 971051/ / CHICOTE	30.055 , 96	5P0/ 805971/ /9B9CANAL AR	89 , 94
5C6/ 971391/ / CHICOTE	562 , 74	5N0/ 827933/A /GRUSPOILER	2.124 , 31
5C6/ 971391/L / CHICOTE	569 , 95	1JM/ 867211/J /ASDREVESTIMEN	1.536 , 30
5C6/ 971391/M / CHICOTE	569 , 95	1JM/ 867211/H /ASAREVESTIMEN	1.536 , 30
5C6/ 971391/S / CHICOTE	569 , 95	09G/ 300034/HX/ MUDANCAS	36.714 , 31
5C6/ 971391/T / CHICOTE	569 , 95	06H/ 133986/B / MANGUEIRA	354 , 47
5C6/ 971392/ / CHICOTE	562 , 74	06H/ 121065/G / TUBO	120 , 30
5C6/ 971392/AC/ CHICOTE	563 , 43	3C9/ 867242/D /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5C6/ 971392/N / CHICOTE	704 , 01	3C9/ 867241/D /PB7REVESTIMEN	338 , 72
18D/ 877255/A /DD9PARASOL	2.930 , 62	3C9/ 867140/ /3G4CAPA COBER	8 , 47
5Z9/ 867769/A /1CLTAMPA	760 , 67	3C9/ 867241/D /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5Z9/ 807417/ /GRUCOBERTURA	3.498 , 29	3C9/ 860285/A /3G4ALOJAMENTO	108 , 72
112/ 557PC6/65/ MANUAL???	653 , 61	3C8/ 881313/E /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5U0/ 601027/H /03CRODA	194 , 30	3C8/ 881313/E /9B9REVESTIMEN	298 , 06
01E/ 141165/D / ROLAMENTO	462 , 43	3C8/ 881314/A /Q70REVESTIMEN	298 , 06
020/ 141165/G / ROLAMENTO	55 , 49	3C8/ 881314/A /3G4REVESTIMEN	298 , 06
021/ 115105/B / BOMBA OLEO	1.263 , 91	3AA/ 881903/S /43UAPPOIO	1.351 , 88
021/ 121022/ / TAMP.ROSCA	24 , 48	3AA/ 881903/T /UOHAPPOIO	1.547 , 81
021/ 141025/F / PLATO	1.921 , 79	3AA/ 881903/T /UOJAPPOIO	1.547 , 81
021/ 141031/C / DISCO EMBR	1.426 , 43	2H0/ 863680/G /71NCOBERTURA	51 , 45
3C8/ 959760/E /Z01UNIDADE	3.497 , 50	2H0/ 863680/F /71NCOBERTURA	189 , 34
3C8/ 959760/F / UNIDADE	3.443 , 10	1JM/ 857121/B /7R3TAMPA	543 , 43
3C8/ 959855/ /XSHINTERRUPTO	172 , 19	5C7/ 863241/B /82VCONSOLE	1.034 , 69
3C0/ 920871/DX/Z01INSTRUMENT	4.628 , 39	5C7/ 863011/A /WNPTAPETES	726 , 85
3C0/ 920871/RX/ INSTRUMENT	4.024 , 22	5C6/ 881901/ /90VAPPOIO	307 , 33
3C0/ 920872/AX/ INSTRUMENT	3.853 , 56	5C6/ 881901/ /85SAPPOIO	307 , 33
3C0/ 920872/FX/ INSTRUMENT	8.825 , 64	5C6/ 881901/A /AW5APPOIO	307 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U1/ 857508/M /1NNALOJAMTO	345 , 01	5C6/ 881901/A /83XAPOIO	307 , 33
5U1/ 857508/N /1NNALOJAMTO	477 , 12	5C6/ 853372/ /82VSOLEIRA	165 , 60
5U1/ 857537/ /1NNTAMPA	95 , 82	5C0/ 863354/ / ISOLAMENTO	226 , 19
5U1/ 857537/A /GRUTAMPA	150 , 17	5C6/ 885081/D /83VDESBRACOS	772 , 35
5U1/ 857538/ /1NNTAMPA	62 , 75	5U4/ 867212/AJ/OSHREVESTIMEN	370 , 55
5U1/ 857538/A /GRUTAMPA	150 , 17	5C6/ 857304/ /Y20COBERTURA	9 , 09
5U3/ 837974/ /1NNCOBERTURA	14 , 85	5C6/ 854856/ /9B9COBERTURA	51 , 64
5U5/ 807417/A /GRUCOBERTURA	1.047 , 32	5C1/ 721465/C / TUBULACAO	251 , 68
5U5/ 807417/B /GRUCOBERTURA	1.678 , 08	1K5/ 837211/ / BASE	26 , 40
5U5/ 807417/F /GRUCOBERTURA	625 , 04	N/ 105714/03/ PARAFUSO	1 , 17
5U5/ 853675/ /739LOGOTIPO	21 , 08	N/ 105497/03/ PORCA	- , 48
5U5/ 945095/AC/ LANTERNA	256 , 33	N/ 105497/02/ PORCA	1 , 03
5U6/ 807417/A /GRUCOBERTURA	791 , 31	N/ 010370/13/ PARAFUSO	9 , 84
5U6/ 807417/D /GRUCOBERTURA	1.549 , 83	BR/ T02015/ / EXTRATOR	550 , 97
5U6/ 807417/J /GRUCOBERTURA	651 , 27	N/ 909816/01/ ANEL VEDAC	2 , 89
5U6/ 945095/AB/ LANTERNA	275 , 14	N/ 908510/01/ BRACADEIR	6 , 76
5U6/ 945095/AC/ LANTERNA	277 , 91	N/ 906310/03/ PARAFUSO	1 , 14
5U6/ 945095/AD/ LANTERNA	277 , 91	N/ 107135/01/ PARAFUSO	6 , 24
5U6/ 945095/AF/ LANTERNA	287 , 35	3C9/ 867747/ /3G4TAMPA	148 , 82
5U7/ 807141/ /1NNTERMINAL	295 , 00	3C9/ 867603/D /9B9REVESTIMEN	374 , 32
5U7/ 807141/D /GRUTERMINAL	980 , 63	3C9/ 867603/D /3G4REVESTIMEN	374 , 32
5U7/ 807141/E /GRUTERMINAL	955 , 50	3C9/ 867464/B /Q70TAMPA	109 , 75
5U7/ 807141/G /GRUTERMINAL	498 , 27	3C9/ 867242/D /PB7REVESTIMEN	338 , 72
5U7/ 807142/D /GRUTERMINAL	980 , 63	3C9/ 867427/BB/ZENREVESTIMEN	1.093 , 94
5U7/ 807142/G /GRUTERMINAL	498 , 27	3C9/ 867463/B /Q70TAMPA	109 , 75
5U7/ 807421/ /1NNCOBERTURA	451 , 20	3AF/ 885591/A /9B9DESBLOQUEI	294 , 71
5U7/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	73 , 91	3AA/ 885775/H / ESPUMA	875 , 85
5U7/ 807421/B /GRUCOBERTURA	1.530 , 02	03H/ 131561/ / SUPORTE	80 , 61
5U7/ 853630/A /OLPEMBLEMA VW	55 , 60	0A4/ 301256/C / TAMPA	136 , 20
5U7/ 807421/D /GRUCOBERTURA	1.763 , 28	N/ 909995/03/ PARAFUSO	1 , 92
5C5/ 959855/A /ICXINTERRUPTO	217 , 72	1K0/ 612041/GE/ TUBO	105 , 33
5C5/ 959857/A /ICXINTERRUPTO	217 , 72	5U0/ 857607/ /M60ALCA	16 , 51
5C5/ 962125/ /WHSINTERRUP	90 , 91	5U0/ 857607/ /71NALCA	16 , 51
5C5/ 963555/ / ASSENTO	275 , 04	5C7/ 863367/ /92UCOBERTURA	1.210 , 12
5N0/ 413031/AD/ AMORTE.GAS	783 , 42	5C6/ 882600/ /9B9QUADRO	145 , 92
5N0/ 413031/AL/ AMORTE.GAS	908 , 52	5C6/ 882599/ /9B9QUADRO	145 , 92
5U1/ 857197/ /CTRTRIRANTE	336 , 31	5C6/ 867765/B /95TREVESTIMEN	169 , 27
02A/ 141165/M / ROLAMENTO	321 , 84	5C6/ 867766/ /31XREVESTIMEN	180 , 92
5N0/ 413031/AM/ AMORTE.GAS	857 , 33	5C6/ 867765/ /31XREVESTIMEN	180 , 92
5N0/ 413031/L / AMORTE.GAS	826 , 60	5C6/ 867501/N /3Y3REVESTIMEN	2.154 , 06
5N0/ 511359/A / BATENTE	103 , 23	5C6/ 867501/N /5T5REVESTIMEN	2.154 , 06
5N0/ 511359/B / BATENTE	95 , 30	3AA/ 881775/L / ESPUMA	892 , 02
02T/ 141153/F / EMBREAGEM	395 , 18	3AA/ 881775/K / ESPUMA	892 , 02
02A/ 141165/B / ROLAMENTO	152 , 88	1K0/ 881920/K /95TGUIA	68 , 08
029/ 141117/7 / PLATO	215 , 30	1JE/ 881405/AJ/IKAREVESTIMEN	180 , 63
5C0/ 513029/D / AMORTE.GAS	685 , 38	5Z6/ 253025/M / SILENCIOSO	1.036 , 42
029/ 141117/3 / PLATO	286 , 33	1C0/ 601025/AM/FZZRODA	2.097 , 56
5C0/ 513029/AG/ AMORTECEDO	743 , 17	041/ 903103/ / SUPORTE	49 , 08
029/ 141031/9 / DISCO EMBR	242 , 95	WHT/ 005504/ / PARAFUSO	4 , 23
5C0/ 513029/AB/ AMORTECEDO	743 , 17	N/ 910323/01/ PARAFUSO	4 , 23
5C0/ 511423/B / MANCAL	112 , 40	N/ 015404/5 / ARRUELA	- , 75
5C0/ 501546/B / SUPORTE	161 , 20	5C7/ 061501/ /041JG.TAPETE	283 , 68
5C0/ 501545/B / SUPORTE	161 , 20	5C6/ 071360/ / FRISO PROT	403 , 49
030/ 109145/AL/ CHP COBERT	28 , 41	2H0/ 071619/E / PROTECAO	2.256 , 24
5N0/ 512011/AG/ AMORTECEDO	1.005 , 75	2H0/ 071619/F / PROTECAO	4.464 , 45
5Z0/ 711113/K /OBNBOTAO	189 , 03	5C5/ 071609/ /GRUSPOILER	2.486 , 16
5Z0/ 711113/L /ZQIBOTAO	69 , 98	5C5/ 071641/ /GRUSPOILER	1.969 , 89
5Z0/ 711113/N /ZSIBOTAO	259 , 13	5C6/ 061511/ /041JG.TAPETE	228 , 32
5Z0/ 711116/D / ALAVMUDANC	137 , 42	237/ 881805/1 /VHPREVESTIMEN	293 , 19
5Z0/ 721173/ / CAPA	69 , 52	237/ 881806/1 /VHPREVESTIMEN	208 , 66
5Z0/ 825231/B / DEFLETOR	123 , 48	237/ 883405/2 /VHPREVESTIMEN	713 , 56
5Z0/ 837113/C /EL7MACANETA	58 , 37	237/ 885405/2 /VHPREVESTIMEN	671 , 27
5Z0/ 837113/C /QA4MACANETA	58 , 37	5U0/ 858565/B /9B9COBERTURA	38 , 89
5Z0/ 837113/C /ZI5MACANETA	58 , 37	5U0/ 819303/A / CUBA	154 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 837114/C /EL7MACANETA	58 , 37	3C0/ 611848/B / SUPORTE	11 , 87
5Z0/ 837114/C /QA4MACANETA	58 , 37	3C0/ 611847/B / SUPORTE	11 , 87
5Z0/ 837114/C /ZI5MACANETA	58 , 37	7P6/ 919603/ / MOSTRADOR	6.431 , 63
5N0/ 513045/A / AMORTECEDO	2.815 , 19	5N0/ 881203/ / PCA DESLIZ	7 , 08
5Z0/ 853273/A /9B9COBERTURA	18 , 56	5N0/ 881091/ / ALAVANCA	53 , 46
5Z0/ 853273/D /9B9COBERTURA	16 , 09	5N0/ 881053/ / ELEMENTO	736 , 44
5N0/ 513046/A / AMORTECEDO	2.815 , 19	03H/ 109611/E / VALVULA	264 , 17
5Z0/ 853274/A /9B9COBERTURA	18 , 56	03H/ 109611/D / VALVULA	264 , 17
5G1/ 927137/N /WZUUNIDADE	273 , 71	2H0/ 867469/Q /9B9MOLDURA	121 , 64
5G1/ 927137/P /WZUUNIDADE	328 , 37	2H0/ 863993/A / ISOLAMENTO	291 , 10
5G1/ 927137/T /WZUUNIDADE	220 , 72	1K9/ 867246/D /6K8REVESTIMEN	231 , 88
5QM/ 253209/ / SILENCIOSO	4.686 , 64	1K9/ 867241/M /6K8REVESTIMEN	143 , 16
5G1/ 971147/AT/ CHICOTE	807 , 82	1K9/ 867242/M /6K8REVESTIMEN	244 , 02
5G1/ 971147/BB/ CHICOTE	807 , 82	1K5/ 881805/HJ/UFKREVESTMT0	2.289 , 96
5G1/ 971147/BC/ CHICOTE	899 , 65	02M/ 311349/P / RODA	1.485 , 20
5G1/ 971147/J / CHICOTE	739 , 32	1K1/ 721465/AN/ TUBO	389 , 93
5G1/ 971147/K / CHICOTE	739 , 32	1K0/ 959831/ /REHTECLA DE P	159 , 06
5G1/ 971147/N / CHICOTE	783 , 27	1K0/ 971250/ / CABO MASSA	231 , 99
5G1/ 971147/P / CHICOTE	783 , 27	2H1/ 122157/B / MANGUEIRA	175 , 45
5G4/ 971121/LJ/ CHICOTE P	1.054 , 41	2H1/ 121073/ / MANGUEIRA	115 , 86
5G4/ 971693/H / CHICOTE P	597 , 67	06H/ 121065/H / TUBO	275 , 33
5G4/ 971694/H / CHICOTE P	597 , 67	06H/ 121085/G / TUBO	136 , 98
5G6/ 920870/ / INSTRUMENT	7.756 , 54	06H/ 121497/B / TUBO	518 , 48
5G6/ 963553/ / SISTEMA	350 , 82	06H/ 115261/H / SUPORTE	38 , 34
5G6/ 971648/ / CHICOTE	506 , 94	036/ 903143/N / SUPORTE	102 , 06
5G9/ 971499/ / ADAPTADOR	390 , 01	03L/ 145735/G / TUBO	504 , 88
5K0/ 907539/A / SENSOR	320 , 74	03L/ 253039/H / VEDACAO	116 , 26
5K0/ 919234/A / LAMPADA	207 , 37	3C8/ 881314/D /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5K0/ 927117/ /REHTECLA	199 , 32	3C8/ 881313/B /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5K0/ 951527/ /YCRTECLA	808 , 35	3C8/ 881313/B /Q70REVESTIMEN	298 , 06
5K0/ 951528/ /YCRTECLA	808 , 35	3C8/ 867420/G /46XFRISO	1.529 , 46
5K0/ 953236/A / INTERRUPTO	231 , 92	3C8/ 867419/G /PE5FRISO	1.529 , 46
5K0/ 953254/ / BOBINA	320 , 96	3C8/ 867419/G /W25FRISO	1.529 , 46
5K0/ 953509/A / TECLA	169 , 01	3C8/ 867419/G /46XFRISO	1.529 , 46
5K0/ 953513/K /9B9INTERRUPTO	873 , 89	3C8/ 867420/A /PD4FRISO	524 , 77
5K0/ 953513/L /9B9INTERRUPTO	940 , 28	3C8/ 867420/G /PE5FRISO	1.529 , 46
5K0/ 953513/M /9B9INTERRUPTO	1.147 , 81	3C8/ 867420/G /W25FRISO	1.529 , 46
5K0/ 953513/N /9B9INTERRUPTO	989 , 78	1K5/ 861325/ /82VCORTINA	3.148 , 93
5K0/ 953549/B / MODULO	2.271 , 40	1K5/ 861325/ /95TCORTINA	3.396 , 11
5K0/ 955978/A / CIL.ELEVAC	231 , 12	1K0/ 937540/C / SUPORTE	9 , 20
5K0/ 959351/A / SENSOR	746 , 48	02T/ 311361/C / ENGRENAGEM	1.509 , 34
5K0/ 959354/ / SENSOR	362 , 91	5U0/ 612337/B / MOLA	24 , 61
151/ 557PL7/66/ LITERATURA BO	560 , 59	3C0/ 881775/BN/ ESPUMA	892 , 02
152/ 557TIG/66/ LITERATURA BO	560 , 59	1K0/ 201051/L / FILTROCOMB	170 , 21
5C0/ 501529/A / BARRA DIR	470 , 10	3AF/ 860034/ /1HHBAGAGEIRO	2.631 , 38
5C0/ 501529/B / BARRA DIR	494 , 18	3AF/ 860033/ /1HHBAGAGEIRO	2.631 , 38
3B0/ 947291/B /7G8LUZ LEITUR	204 , 50	5W9/ 035548/ / CABO ANTEN	38 , 33
3B0/ 947291/B /7H7LUZ LEITUR	204 , 50	5W7/ 035548/ / CABO ANTEN	35 , 85
5U0/ 422803/A / BARRA DIR	454 , 71	5U0/ 858559/B /9B9COBERTURA	47 , 29
3B0/ 947291/B /95TLUZ LEITUR	213 , 07	8X0/ 035447/A / RECEPTACUL	14 , 84
3B0/ 947291/B /B41LUZ LEITUR	296 , 43	5N0/ 882251/A /82VMANOPLA	176 , 65
3B0/ 947291/B /Y20LUZ LEITUR	221 , 72	5N0/ 882251/A /95TMANOPLA	193 , 08
3B0/ 951101/A / BUZINA	656 , 86	5C6/ 807109/ / SUPORTE	1.821 , 16
3B0/ 951171/D /7G8LAMPADA	1.764 , 72	3AE/ 867212/DS/OJWREVESTIMEN	3.306 , 07
3B0/ 951171/D /7H7LAMPADA	2.267 , 18	3AE/ 867212/DS/CIHREVESTIMEN	3.306 , 07
5U0/ 422804/A / BARRA DIR	454 , 71	3AE/ 867212/DS/OJXREVESTIMEN	3.306 , 07
5U0/ 422811/B / TERMINAL	172 , 74	3AE/ 867212/DS/OJYREVESTIMEN	3.306 , 07
5U0/ 501545/ / SUPORTE	48 , 54	3AE/ 867212/DS/CIGREVESTIMEN	3.306 , 07
5U0/ 501615/A / TAMBOR	249 , 84	6QE/ 867011/D /UOFREVESTIMEN	855 , 43
5U0/ 501615/B / TAMBOR	290 , 75	6QE/ 867011/E /UOFREVESTIMEN	855 , 43
3B0/ 951171/D /Y20LAMPADA	1.880 , 93	6QE/ 867011/C /UOEREVESTIMEN	555 , 51
3B0/ 951171/E /7G8LAMPADA	1.764 , 72	5U0/ 612401/ / SUPORTE	29 , 87
3B0/ 951171/E /7H7LAMPADA	2.267 , 18	2H0/ 863761/C /JD8TAMPA	800 , 73
3B0/ 951171/E /8YSLAMPADA	1.835 , 99	3AA/ 201550/J / TAMPA	260 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 512119/ / DISCO	4 , 84	3AA/ 857318/C / SUPORTE	61 , 44
3B0/ 951172/H /7G8LAMPADA	2.052 , 52	3AA/ 881405/K /IYREVESTIMEN	3.825 , 44
3B0/ 951172/H /7H7LAMPADA	3.316 , 41	3AA/ 881405/K /IYSREVESTIMEN	3.825 , 44
3B0/ 951172/H /8YSLAMPADA	2.052 , 52	5W0/ 857502/K /1NNESELHO	217 , 87
3B0/ 951172/H /Y20LAMPADA	3.316 , 41	2H0/ 615312/B / PRATO FREI	80 , 56
3B0/ 951172/J /7G8LAMPADA	2.052 , 52	2H5/ 801254/ / SOLEIRA	1.686 , 71
3B0/ 951172/J /7H7LAMPADA	3.316 , 41	2H5/ 804081/ / CHAPA	1.575 , 34
3B0/ 951172/J /8YSLAMPADA	2.052 , 52	211/ 601151/1 /N86TAMPAO	54 , 74
3B0/ 951172/J /Y20LAMPADA	2.886 , 77	5C6/ 881775/AS/ ESPUMA	483 , 06
3B0/ 951223/ / BUZINA	78 , 81	7P6/ 867215/K /Z0CREVESTIMEN	8.549 , 62
3B0/ 951253/ / RELE	109 , 47	1K0/ 867489/E /82VMOLDURA	176 , 02
3B0/ 953235/D /01CINTERRUPTO	230 , 46	1C0/ 973119/C / RECEPTACUL	28 , 90
3B0/ 953236/C / MICROINTER	313 , 45	07K/ 972619/AK/ CHICOTE	3.983 , 12
3B0/ 971100/CA/ CHICOTE	831 , 95	06J/ 145713/K / COLETOR	13.824 , 21
5U0/ 513025/D / AMORTECEDO	261 , 85	02T/ 311372/G / BUCHA	234 , 54
5U0/ 513025/F / AMORTECEDO	276 , 02	2H0/ 615311/B / PRATO FREI	80 , 56
3B0/ 971100/EM/ CHICOTE	831 , 95	1Q0/ 881375/R / ASSENTO	874 , 96
3B0/ 971100/EN/ CHICOTE	831 , 95	1K8/ 881327/ /3G4CAPA COBER	32 , 00
3B0/ 971100/HT/ CHICOTE	831 , 95	06D/ 198151/E / JG. ANEL	543 , 60
3B0/ 971100/JA/ CHICOTE	831 , 95	5W0/ 857501/E /1NNESELHO	199 , 82
5N0/ 947291/C /82VLUZ LEITUR	250 , 10	5N0/ 906216/B / SUPORTE	85 , 02
5N0/ 947291/C /95TLUZ LEITUR	257 , 45	5N0/ 858559/P /82VCOBERTURA	465 , 02
5N0/ 947291/C /NX1LUZ LEITUR	250 , 10	2H0/ 863487/C /71NCOBERTURA	105 , 12
5N0/ 951182/C / SUPORTE	101 , 56	2H0/ 498099/A / EIXO TRANS	571 , 46
5N0/ 951217/ / SUPORTE	94 , 94	2H0/ 253209/G / SILENCIOSO	1.321 , 95
5N0/ 951221/B / BUZINA	499 , 86	1K0/ 145832/AD/ TUBO	978 , 45
5N0/ 951223/A / BUZINA	499 , 86	3AE/ 867212/DS/CIFREVESTIMEN	3.306 , 07
5N0/ 953236/ / INTERRUPTO	219 , 59	2H5/ 810271/ / TRAVESSA	1.316 , 90
5N0/ 953509/A /1QBTECLA	172 , 14	5Z0/ 012001/HM/ LITERATURA	51 , 21
5N0/ 955711/B / MOTOR	870 , 88	5W4/ 857171/ /QC6MOLDURA	32 , 62
5N0/ 955978/ / CIL.ELEVAC	202 , 46	5W4/ 857171/A /QC6MOLDURA	33 , 17
5N0/ 955979/ / CIL.ELEVAC	195 , 71	5W7/ 253101/ / TUBO	1.861 , 99
5N0/ 959111/A / MOTOR	1.812 , 87	3C8/ 971584/E / CHICOTE	313 , 81
5N0/ 959351/B / SENSOR	550 , 72	3C8/ 919238/D / CONTROLE	196 , 76
5N0/ 959354/D / SENSOR	286 , 74	3C8/ 854855/A /9B9COBERTURA	223 , 08
5N0/ 959655/AA/009UNID.COMAN	3.447 , 57	3AE/ 867242/ /6K8REVESTIMEN	296 , 15
5N0/ 959655/AA/107UNID.COMAN	3.825 , 93	3AE/ 867241/ /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5N0/ 959655/AA/10BUNID.COMAN	3.825 , 93	3AF/ 867211/DJ/OJXREVESTIMEN	2.653 , 76
5N0/ 959655/AA/20FUNID.COMAN	3.598 , 01	3AF/ 867211/DJ/OJYREVESTIMEN	2.653 , 76
5N0/ 959655/AA/20HUNID.COMAN	3.598 , 01	3AF/ 867211/DT/OJWREVESTIMEN	3.306 , 07
5N0/ 959655/AA/20JUNID.COMAN	4.125 , 35	3AF/ 867211/DT/OJXREVESTIMEN	3.306 , 07
5N0/ 959655/AA/20KUNID.COMAN	3.611 , 44	3AF/ 867211/DT/OJYREVESTIMEN	3.306 , 07
5N0/ 959655/AA/70CUNID.COMAN	3.321 , 92	6Q5/ 867212/AC/UOFREVESTIMEN	813 , 86
5N0/ 959655/AE/20CUNID.COMAN	3.842 , 23	6Q5/ 867212/Q /TOUREVESTIMEN	517 , 24
5N0/ 959655/AE/20GUNID.COMAN	3.842 , 23	6Q5/ 867211/AC/UOFREVESTIMEN	813 , 86
5Z6/ 807305/ / PARACHOQUE	1.075 , 26	6Q4/ 867012/EF/UOFREVESTIMEN	855 , 43
6QE/ 920826/P / INSTRUMENT	2.314 , 15	6Q4/ 867012/DL/UOEREVESTIMEN	559 , 81
6QE/ 920826/R / INSTRUMENT	2.522 , 76	6Q4/ 867011/EC/UOEREVESTIMEN	565 , 33
3B0/ 927133/A /01CINTERRUPTO	407 , 43	6Q4/ 867011/DT/OBEREVESTIMEN	1.093 , 63
5Q0/ 513029/EN/ AMORTE.GAS	732 , 51	6Q4/ 867011/DS/TOUREVESTIMEN	584 , 92
3B0/ 937527/ / PORTA RELE	88 , 17	0C8/ 713281/B / APOIO	94 , 16
3B0/ 941333/C /01CREGULADOR	484 , 61	1T0/ 971739/B / PRESILHA	21 , 81
3B0/ 941333/D /01CREGULADOR	79 , 31	1S0/ 973056/A / RECEPTACUL	118 , 48
3B0/ 941828/ / CAIXA	88 , 71	5C6/ 881806/CA/X0GREVESTIMEN	1.314 , 56
3B0/ 941828/A / CAIXA	98 , 73	5C6/ 881806/CF/WLWREVESTIMEN	1.631 , 83
5Q0/ 513029/GL/ AMORTE.GAS	780 , 63	5C6/ 881806/CF/WLXREVESTIMEN	1.631 , 83
3B0/ 947291/B /3PTLUZ LEITUR	204 , 50	5C6/ 881775/AT/ ESPUMA	483 , 06
3B0/ 947291/B /71NLUZ LEITUR	240 , 63	5C6/ 881405/AJ/IDHREVESTIMEN	1.602 , 27
5C6/ 963557/A / AQUECEDOR	955 , 75	1T0/ 971798/A / ESPUMA	13 , 37
5C6/ 963557/D / AQUECEDOR	791 , 82	1K6/ 971615/G / CONDUTOR	46 , 06
5C6/ 963557/R / AQUECEDOR	253 , 42	1K6/ 971615/H / CONDUTOR	46 , 06
3AA/ 959777/A /9B9ALAVANCA	664 , 46	1K1/ 857114/AB/3U6ALOJAMENTO	385 , 16
4B0/ 959591/G / MOTOR	7.391 , 84	1K1/ 857114/T /7G8ALOJAMENTO	385 , 16
3AA/ 959799/A /Z08UNIDADE	3.695 , 88	5Z0/ 035548/ / CABO ANTEN	38 , 25

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 959799/A /Z09UNIDADE	3.697 , 38	5K0/ 837202/AE/INFCHAVE	1.162 , 07
3AA/ 971366/A / ADAPTACAO	385 , 24	2H0/ 898623/A / JG. FIXAC	94 , 61
3AA/ 971366/C / ADAPTACAO	385 , 24	100/ 698010/A / REPARO	1.869 , 07
3AA/ 971689/C / CHICOTE	69 , 06	2H7/ 867023/S /TOLREVESTIMEN	3.142 , 40
3AA/ 971693/BS/ CHICOTE P	881 , 15	2H7/ 867023/R /TOKREVESTIMEN	1.298 , 75
3AA/ 971693/BT/ CHICOTE P	881 , 15	2H0/ 867012/Q /TOQREVESTIMEN	3.697 , 65
3AA/ 971693/CL/ CHICOTE P	858 , 16	2H0/ 867012/Q /TOSREVESTIMEN	5.762 , 73
3AA/ 971693/CM/ CHICOTE P	858 , 16	N/ 911467/01/ GRAMPO	- , 88
3AA/ 971693/CR/ CHICOTE P	881 , 15	N/ 911175/02/ PARAFUSO	2 , 11
3AA/ 971693/CS/ CHICOTE P	881 , 15	N/ 909990/01/ ANEL VEDAC	15 , 99
3AA/ 971694/BS/ CHICOTE P	881 , 15	N/ 107631/01/ BRACADEIRA	4 , 79
3AA/ 971694/BT/ CHICOTE P	881 , 15	5Z0/ 898184/ / JG. FAROL	820 , 00
3AA/ 971694/CL/ CHICOTE P	858 , 16	5N0/ 057342/B / CAIXA	2.030 , 34
3AA/ 971694/CM/ CHICOTE P	858 , 16	5C7/ 061270/ /WKGJG.TAPETE	703 , 51
3AA/ 971694/CR/ CHICOTE P	881 , 15	2H0/ 071000/C /72ASANTO ANTO	7.598 , 64
3AA/ 971694/CS/ CHICOTE P	881 , 15	000/ 061126/A /041GANCHO	48 , 22
3AA/ 971694/DD/ CHICOTE P	881 , 15	3AE/ 867211/DL/OJYREVESTIMEN	2.653 , 76
3AA/ 971694/DE/ CHICOTE P	881 , 15	3AE/ 867211/EB/CIEREVESTIMEN	3.306 , 07
3AB/ 927137/ /WHSUNIDADE	390 , 99	3AE/ 867211/EB/CIFREVESTIMEN	3.306 , 07
3AB/ 971110/ / CABO MASSA	234 , 71	3AE/ 867211/EB/CIGREVESTIMEN	3.306 , 07
3AB/ 971110/A / CABO MASSA	234 , 71	3AE/ 867211/EB/CIHREVESTIMEN	3.306 , 07
3AB/ 971110/B / CABO MASSA	234 , 71	3AE/ 867211/EB/OJWREVESTIMEN	3.306 , 07
3AB/ 971110/C / CABO MASSA	234 , 71	3AE/ 867211/EB/OJXREVESTIMEN	3.306 , 07
7L6/ 413031/S / AMORTE.GAS	1.477 , 74	3AE/ 867211/DL/OJXREVESTIMEN	2.653 , 76
7L6/ 413031/T / AMORTE.GAS	1.388 , 11	3AE/ 867211/DL/OJWREVESTIMEN	2.553 , 26
7L6/ 413032/R / AMORTE.GAS	7.917 , 65	3AA/ 863317/ / ANTIRUIDO	35 , 21
7L6/ 413032/S / AMORTE.GAS	1.526 , 03	2H5/ 810375/ / CHAPA	59 , 96
7L6/ 413032/T / AMORTE.GAS	1.524 , 98	5W9/ 885921/M /IOIREVESTIMEN	81 , 89
7L6/ 419798/B /4A1COBERTURA	231 , 80	5W9/ 885806/M /IOIREVESTIMEN	244 , 24
3AB/ 971120/AJ/ CHICOTE P	881 , 15	5W9/ 885805/AK/IOHREVESTIMEN	212 , 33
7L6/ 419798/B /75RCOBERTURA	231 , 80	5W9/ 885805/AJ/IOHREVESTIMEN	336 , 97
7L6/ 422153/J / BOMBA	2.429 , 21	5W9/ 885805/AH/IOHREVESTIMEN	264 , 06
026/ 141031/19/ DISCO EMBR	310 , 40	5W9/ 885805/AG/IOIREVESTIMEN	207 , 72
026/ 141034/ / DISCO EMBR	378 , 58	5W9/ 885406/N /IOHREVESTIMEN	228 , 03
026/ 141034/F / DISCO EMBR	416 , 31	5W9/ 881921/Q /IOIREVESTIMEN	83 , 42
026/ 141117/13/ PLATO	328 , 39	1J0/ 407454/FX/ SEMI EIXO	2.314 , 62
026/ 141117/7 / PLATO	266 , 49	03L/ 109021/E / COMANDO	3.621 , 72
026/ 141117/8 / PLATO	291 , 50	02M/ 301241/C / PARAFUSO	83 , 79
026/ 141117/D / PLATO	356 , 18	JZW/ 698151/ / JG PASTILH	288 , 31
026/ 141117/E / PLATO	321 , 21	3AE/ 867212/DH/CIFREVESTIMEN	2.653 , 76
027/ 115105/5 / BOMBA OLEO	364 , 24	3AE/ 867212/DH/CIGREVESTIMEN	2.653 , 76
028/ 010262/Q / ETIQUETA	12 , 86	3AE/ 867212/DH/CIHREVESTIMEN	2.653 , 76
028/ 109123/E / PROTETOR	297 , 80	3AE/ 867212/DH/OJWREVESTIMEN	2.653 , 76
028/ 130795/J / BOCAL	432 , 15	3AE/ 867212/DH/OJXREVESTIMEN	2.653 , 76
028/ 141036/S / DISCO EMBR	401 , 36	3AE/ 867212/DH/OJYREVESTIMEN	2.653 , 76
WHT/ 006444/R / ARRUELA	51 , 22	3AE/ 867212/DS/CIEREVESTIMEN	3.306 , 07
152/ 557TOU/66/ LITERATURA DE	582 , 79	3AF/ 839461/C / MANIVELA	874 , 13
028/ 145278/E / POLIA	388 , 18	3AF/ 839462/C / MANIVELA	909 , 83
152/ 557PC6/66/ LITERATURA DE	560 , 59	3AE/ 839462/C / MANIVELA	874 , 13
152/ 557PV7/66/ LITERATURA DE	560 , 59	3AE/ 839461/C / MANIVELA	909 , 83
151/ 557PV7/66/ LITERATURA DE	560 , 59	3AA/ 837462/B / MANIVELA	1.005 , 87
547/ 971921/BD/ CONECTOR	9 , 71	030/ 133319/BP/ DISTRIBUID	66 , 93
5C0/ 959538/A /YQVINTERRUPTO	1.463 , 01	02T/ 311373/J / BUCHA	237 , 28
5C0/ 959655/B /0ABUNID.COMAN	3.331 , 06	7P6/ 857511/T /SMAESPELHO IN	2.275 , 81
5C0/ 959655/C /056UNID.COMAN	3.167 , 20	032/ 121110/F / VALVULA	145 , 36
5C0/ 959655/C /0R8UNID.COMAN	3.672 , 60	030/ 103464/C / SEPARADOR	201 , 19
5C0/ 959655/F /0BMUNID.COMAN	3.821 , 29	030/ 103085/S / RETENTOR	21 , 14
5C0/ 959655/F /0NDUNID.COMAN	3.579 , 30	02E/ 315141/C / TAMP	248 , 89
5C0/ 965561/ / BOMBA AGUA	1.888 , 21	01V/ 321453/G / PLACAINTER	7.531 , 83
5C6/ 945259/A / SUPORTE	174 , 94	WHT/ 000722/B / CABECA	33 , 44
5C6/ 953509/A / TECLA	172 , 14	N/ 911917/01/ PARAFUSO	7 , 81
5C6/ 959561/ /YBDPOTENCIOME	639 , 84	03L/ 145117/ / ANEL VEDAC	25 , 24
5C6/ 959561/ /YBEPOTENCIOME	600 , 96	03L/ 131111/R / SILENCIOSO	539 , 63
5C6/ 962125/ /REHINTERRUP	85 , 98	0C8/ 301047/E / RESPIRO	179 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 962125/B /REHINTERRUPTO	85 , 98	3AE/ 867212/DH/CIEREVESTIMEN	2.660 , 50
5C6/ 962126/ /REHINTERRUPT	85 , 98	3AE/ 867211/EB/OJYREVESTIMEN	3.306 , 07
5C6/ 963553/ / SISTEMA	316 , 08	3AA/ 863545/ / ANTIRUIDO	56 , 66
5C6/ 963555/AD/ ASSENTO	276 , 72	7L0/ 881328/S /7G8COBERTURA	597 , 54
5C6/ 963555/F / ASSENTO	276 , 72	6Q0/ 959843/P / GUARDAPO	18 , 45
5C6/ 963555/M / ASSENTO	791 , 82	5W9/ 885806/N /IOHREVESTIMEN	311 , 17
3AF/ 971104/C / CHICOTE	512 , 12	N/ 101961/04/ PARAFUSO	2 , 81
3AF/ 971104/L / CHICOTE	512 , 12	N/ 907742/01/ ANEL VEDAC	2 , 60
3AF/ 971104/M / CHICOTE	429 , 07	N/ 100092/09/ PARAFUSO	1 , 47
3AF/ 971147/ / CHICOTE	733 , 72	5Z0/ 601147/L /YSWCALOTA	51 , 24
3AF/ 971147/A / CHICOTE	733 , 72	5U0/ 819706/ /041DIFUSOR AR	22 , 31
3AF/ 971147/D / CHICOTE	733 , 72	7P0/ 867766/D /92WREVESTIMEN	669 , 32
3AF/ 971147/E / CHICOTE	733 , 72	7P0/ 867765/D /92WREVESTIMEN	669 , 32
3AF/ 971148/ / CHICOTE	733 , 72	3AA/ 864236/A / ISOLAMENTO	204 , 21
7L6/ 513029/M / AMORTE.GAS	7.917 , 65	3C0/ 820721/Q / MANGUEIRA	1.318 , 20
7L6/ 513029/N / AMORTE.GAS	1.338 , 24	1K0/ 885305/J / ARMACAO	640 , 84
7L6/ 513029/P / AMORTE.GAS	1.522 , 83	1C0/ 858069/AG/XNXCOBERTURA	1.874 , 20
7L6/ 525337/ / MANCALBORR	243 , 17	3AF/ 867211/ED/CIFREVESTIMEN	1.979 , 67
7L8/ 411313/B / MANCAL	56 , 36	3AF/ 867211/ED/CIEREVESTIMEN	1.979 , 67
7L8/ 501529/A / BARRA DIR	425 , 41	3AF/ 867211/DT/CIEREVESTIMEN	3.306 , 07
3AF/ 971148/K / CHICOTE	783 , 27	3AF/ 867211/DT/CIFREVESTIMEN	3.306 , 07
3AF/ 971648/ / CHICOTE	756 , 35	3AF/ 867211/DT/CIGREVESTIMEN	3.306 , 07
3B0/ 911251/ / RELE	243 , 59	3AF/ 867211/DT/CIHREVESTIMEN	3.306 , 07
3B0/ 919238/C / LAMPADA	278 , 43	3AF/ 867211/DN/CIHREVESTIMEN	3.270 , 04
7L6/ 601180/ / AMORTECEDC	1.176 , 57	3AF/ 867211/DN/CIGREVESTIMEN	3.270 , 04
3B0/ 919243/B / SUP LAMPAD	73 , 29	3AF/ 867211/DN/CIFREVESTIMEN	3.270 , 04
5W0/ 920822/P / INSTRUMENT	747 , 34	5M0/ 863503/ /UAZOLHAL	39 , 34
5W0/ 920822/S / INSTRUMENT	1.096 , 96	5Z9/ 853754/ /9B9PROTECAO	40 , 84
5W0/ 920823/ /B01INSTRUMENT	973 , 71	5Z9/ 853754/A /9B9PROTECAO	40 , 84
5QM/ 129618/ / CONDUTOR A	201 , 76	5Z9/ 853516/ /9B9PROTECAO	42 , 92
5QM/ 129620/ / ELEMENTO	242 , 65	5Z9/ 853702/ /1NNFRISO	141 , 17
5G0/ 927903/AH/ CHICOTE	468 , 27	5Z9/ 853515/ /9B9PROTECAO	42 , 92
5G0/ 927903/S / CHICOTE	462 , 41	5K0/ 882601/ /95TGAVETA	377 , 29
5G0/ 937524/ / CHICOTE	295 , 22	5K0/ 882601/ /82VGAVETA	377 , 29
5G0/ 941333/B /WHSREGULADOR	156 , 28	3C9/ 885557/ /7H7APOIO	75 , 89
5G0/ 941431/BD/WZUMMULTIPLO	665 , 50	3C5/ 867617/B /BR2FRISO	311 , 66
5G0/ 945292/ / LAMPADA	216 , 58	3AF/ 867501/ /BR2REVESTIMEN	3.627 , 93
5G0/ 947291/K /Y20LUZ	616 , 75	3AF/ 867212/DR/OJYREVESTIMEN	3.306 , 07
5G0/ 947291/K /ZA2LUZ	616 , 75	3AF/ 867212/DR/OJXREVESTIMEN	3.306 , 07
5G0/ 947291/K /ZKILUZ	616 , 75	3AF/ 867212/DR/OJWREVESTIMEN	3.306 , 07
5G0/ 951182/ / SUPORTE	95 , 41	3AF/ 867212/DH/OJWREVESTIMEN	3.270 , 04
5G0/ 951527/A /WHSTECLA	831 , 04	3AF/ 867212/DH/OJXREVESTIMEN	2.653 , 76
5G0/ 951527/B /WHSTECLA	925 , 35	7P6/ 867449/B /NE1GUARNICAO	1.842 , 01
5G1/ 919234/ /WHS LAMPADA	199 , 16	7P6/ 867449/B /MN3GUARNICAO	1.529 , 46
3AB/ 971120/AK/ CHICOTE P	881 , 15	07K/ 105561/B /ROTCASQUILHO	68 , 45
3AB/ 971120/AQ/ CHICOTE P	858 , 16	07K/ 105561/B /GLBCASQUILHO	68 , 45
3AB/ 971120/BJ/ CHICOTE P	871 , 46	07K/ 105561/B /BLACASQUILHO	80 , 50
3AB/ 971120/BK/ CHICOTE P	874 , 62	06H/ 109467/AE/ TENSOR	289 , 15
3AB/ 971120/BL/ CHICOTE P	874 , 62	06H/ 105021/M / VIRABREQUI	6.653 , 24
3AB/ 971120/BN/ CHICOTE P	874 , 62	06E/ 109417/P / ENGATE	107 , 23
3AB/ 971120/BQ/ CHICOTE P	874 , 62	06E/ 115243/G / VALVULA	374 , 87
3AB/ 971120/BR/ CHICOTE P	871 , 46	5C6/ 868837/C /Y20SUPORTE	356 , 26
7L6/ 422154/E / BOMBA	2.416 , 95	5N0/ 601025/S /8Z8RODA	2.408 , 11
7L6/ 511115/F / MOLA	995 , 53	5C0/ 907371/B / SUPORTE	328 , 89
3AB/ 971120/BS/ CHICOTE P	871 , 46	3C8/ 831412/B / DOBRADICA	335 , 88
3AB/ 971120/BT/ CHICOTE P	871 , 46	5U4/ 863367/T /4C3COBERTURA	532 , 93
7L6/ 512131/A / BATENTE	156 , 80	A/ G3125/ /5A JOGO DE AGULH	112 , 55
3AB/ 971120/CA/ CHICOTE P	871 , 46	6Q4/ 867011/DS/OBEREVESTIMEN	1.001 , 93
3AB/ 971120/CC/ CHICOTE P	874 , 62	6QE/ 867011/C /TOWREVESTIMEN	552 , 35
3AB/ 971121/AJ/ CHICOTE P	881 , 15	7P6/ 867450/B /MN3GUARNICAO	1.529 , 46
3AB/ 971121/AK/ CHICOTE P	881 , 15	7P6/ 867450/B /NE1GUARNICAO	1.842 , 01
3AB/ 971121/AN/ CHICOTE P	858 , 16	7P6/ 867450/B /6BBGUARNICAO	1.842 , 01
3AB/ 971121/AP/ CHICOTE P	858 , 16	7P6/ 867449/B /6BBGUARNICAO	1.842 , 01
3AB/ 971121/AQ/ CHICOTE P	858 , 16	079/ 105561/AH/GLBCASQUILHO	360 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AB/ 971121/BB/ CHICOTE P	858 , 16	07K/ 105591/B /ROTCASQUILHO	18 , 05
3AB/ 971121/BD/ CHICOTE P	858 , 16	07K/ 105591/B /WEICASQUILHO	119 , 31
7L6/ 513028/B / AMORTE.GAS	7.917 , 65	07K/ 105591/B /GLBCASQUILHO	120 , 13
3AB/ 971121/BF/ CHICOTE P	924 , 07	VA/ S6629/ / CONJUNTO PARA	1.872 , 26
3AB/ 971121/BH/ CHICOTE P	924 , 07	VA/ S6653/ / ALICATES PARA	362 , 60
3AB/ 971121/CF/ CHICOTE P	874 , 62	VA/ S6291/ /2 ADAPTADOR	228 , 32
3AB/ 971121/CH/ CHICOTE P	874 , 62	5C6/ 885806/AD/XOFREVESTIMEN	632 , 62
3AB/ 971121/CJ/ CHICOTE P	874 , 62	5C6/ 885776/N / ASSENTO	361 , 40
3AB/ 971315/ / CHICOTE P	259 , 51	5C6/ 885776/M / ESPUMA	361 , 40
3AC/ 927137/BB/WHSUNIDADE	444 , 07	5C6/ 885775/L / ESPUMA	284 , 67
3AE/ 919475/B / UNIDADE	979 , 82	5C6/ 885775/K / ESPUMA	284 , 67
3AE/ 919475/C / UNIDADE	1.164 , 70	5C6/ 885319/J / ASSENTO	705 , 93
3AE/ 971104/D / CHICOTE	512 , 12	5C6/ 885806/AG/WLWREVESTIMEN	803 , 20
3AE/ 971104/E / CHICOTE	512 , 12	5C6/ 885806/AG/WLXREVESTIMEN	803 , 20
3AE/ 971147/ / CHICOTE	744 , 35	5C6/ 885806/AG/WLYREVESTIMEN	803 , 20
3AE/ 971147/A / CHICOTE	733 , 72	5C6/ 885805/N /XOEREVESTIMEN	632 , 62
3AE/ 971147/D / CHICOTE	733 , 72	5C6/ 885805/N /XOFREVESTIMEN	632 , 62
3AF/ 971104/B / CHICOTE	512 , 12	5C6/ 885405/AC/WLXREVESTIMEN	1.647 , 47
7P6/ 907273/F /Z07APARELHO	2.737 , 61	5C6/ 885405/AC/WLYREVESTIMEN	1.647 , 47
7P6/ 907273/F /Z08APARELHO	2.737 , 61	5C6/ 885405/AD/XOEREVESTIMTO	1.027 , 58
7P6/ 907217/B /Z1XUNIDADE	5.782 , 31	5C6/ 885405/AD/XOFREVESTIMTO	1.027 , 58
7P6/ 907179/A / SUPORTE	122 , 86	4L0/ 859562/B /2F4SUPORTE	113 , 94
7P6/ 907372/ / SUPORTE	120 , 87	3C0/ 973332/D / CAIXA	11 , 50
7P6/ 907539/ / SENSOR	231 , 76	3C0/ 973119/D / RECEPTACUL	7 , 86
8V0/ 906262/D / SENSOR	1.164 , 49	3C0/ 820721/R / MANGUEIRA	1.318 , 20
N/ 903207/01/ PARAFUSO	- , 40	3C0/ 820741/AJ/ MANGUEIRA	1.758 , 27
7P6/ 919234/ / LAMPADA	168 , 14	6Q6/ 867212/DE/OBEREVESTIMEN	892 , 85
7P2/ 971039/D / CHICOTE	3.322 , 51	6Q6/ 867212/DE/TOUREVESTIMEN	494 , 68
7P2/ 971039/B / CHICOTE	3.322 , 51	6Q6/ 867212/DC/TOUREVESTIMEN	494 , 68
7P1/ 971039/T / CHICOTE	3.666 , 21	6Q6/ 867211/DD/UOEREVESTIMEN	469 , 60
7P1/ 959565/C /ICXINTERRUPTO	619 , 50	6Q6/ 867211/DD/TOWREVESTIMEN	466 , 33
7P1/ 941435/ / INTERRUPTO	881 , 24	6Q6/ 867211/DD/TOUREVESTIMEN	494 , 68
7P1/ 927225/C /ZJUINTERRUPTO	398 , 28	6Q6/ 867211/DD/OBEREVESTIMEN	892 , 45
7P1/ 927225/A /ZJUINTERRUPTO	365 , 55	6Q5/ 867212/S /TOUREVESTIMEN	536 , 25
7P1/ 927135/ / INTERRUPTO	1.147 , 44	6Q5/ 867212/S /UOEREVESTIMEN	511 , 15
7P0/ 971771/A / CHICOTE	831 , 95	03H/ 115403/AA/ FILTRO OLE	1.001 , 08
7P0/ 971648/ / CHICOTE	687 , 43	3AF/ 867825/ / TRAVAMENTO	40 , 87
7P6/ 919221/ /1QBTAMPAO	27 , 03	3AA/ 867233/A /PB7REVESTIMEN	293 , 55
2H7/ 803386/ / MANGUEIRA	27 , 41	3AA/ 867233/A /6K8REVESTIMEN	320 , 34
2H7/ 803951/ / UNIAOCOLE	78 , 83	3AA/ 867234/A /BR2REVESTIMEN	320 , 34
2H7/ 803951/A / UNIAOCOLE	61 , 40	3AA/ 867234/A /PB7REVESTIMEN	320 , 34
2H7/ 807500/ / CAPA COBER	61 , 08	3AA/ 867234/A /6K8REVESTIMEN	320 , 34
2H7/ 807502/C /9B9DEGRAU	590 , 50	3AA/ 867233/A /BR2REVESTIMEN	320 , 34
5Q6/ 407271/D / SEMI EIXO	4.672 , 27	5C6/ 881806/CK/UFHREVESTIMEN	2.576 , 92
06K/ 145735/G / TUBO	375 , 11	5C6/ 881806/CK/UFKREVESTIMEN	2.576 , 92
06K/ 133986/AF/ TUBULACAO	528 , 56	5C6/ 881806/CK/YBTREVESTIMEN	2.576 , 92
2H7/ 809745/A / REFORCO	1.315 , 17	5C6/ 881806/CA/XOEREVESTIMEN	1.314 , 56
2H7/ 809746/A / REFORCO	780 , 24	5C6/ 881806/CA/XOFREVESTIMEN	1.314 , 56
2H7/ 810083/ / PAINEL	4.132 , 14	2H1/ 800375/BC/NOPJG.CILINDR	2.874 , 64
2H7/ 810205/F / SUPORTE	210 , 52	2H1/ 800375/BC/INFJG.CILINDR	3.221 , 21
2H7/ 810533/ / CANTONEIRA	58 , 86	2H0/ 800375/M /INFJG.CILINDR	3.221 , 21
2H7/ 810206/F / SUPORTE	210 , 52	2H0/ 800375/M /NOPJG.CILINDR	2.874 , 64
2H7/ 810601/ / REFORCO	187 , 45	6QE/ 837246/ /INBCHAVE	175 , 16
09D/ 927750/GK/ UNID.COMAN	6.902 , 79	5U0/ 837219/M /INBCHAVE	148 , 62
09D/ 927750/HF/ UNID.COMAN	6.359 , 32	5U0/ 837219/N /INBCHAVE	188 , 86
09D/ 927750/HJ/ UNID.COMAN	6.902 , 79	06H/ 198401/A / JOGO BIELA	5.315 , 43
3AA/ 868749/ /1QBALOJAMENTO	80 , 47	1J0/ 973824/A / RECEPTACUL	25 , 01
3AA/ 868749/ /4A1ALOJAMENTO	80 , 47	3AA/ 971303/ / SUPORTE	24 , 38
3AA/ 868749/ /R48ALOJAMENTO	80 , 47	2H2/ 611931/J / TUBO	307 , 47
3AA/ 898814/A / JG.PECAS	103 , 28	2H2/ 611931/K / TUBO	307 , 47
3AA/ 905107/B / APAR.CTRL	1.090 , 23	3AF/ 867245/A /Y20REVESTIMEN	338 , 72
3AA/ 907566/ / UN.COMANDO	4.732 , 84	3AF/ 867245/A /82VREVESTIMEN	338 , 72
3AA/ 907566/B / UN.COMANDO	4.732 , 84	3AF/ 867246/A /NX1REVESTIMEN	296 , 15
3AA/ 907566/D / UN.COMANDO	5.665 , 38	3AA/ 864235/A / ISOLAMENTO	204 , 21

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 907568/ / UN.COMANDO	4.732 , 84	5C6/ 868837/C /95TSUPOORTE	356 , 26
3AA/ 907568/B / UN.COMANDO	4.732 , 84	4H0/ 972702/ / RECEPACUL	76 , 46
3AA/ 915181/A / CHICOTE	429 , 14	4H0/ 972701/ / RECEPACUL	47 , 02
3AA/ 919204/A / RELOGIO	862 , 44	5C6/ 885405/AD/X0GREVESTIMTO	1.027 , 58
3AA/ 937087/E /Z11UNID. CTRL	3.227 , 08	5C6/ 885405/AC/WLWREVESTIMEN	1.647 , 47
3AA/ 937087/J /Z0ZUNID. CTRL	3.372 , 52	5C6/ 881806/CR/WLWREVESTIMEN	1.314 , 56
3AA/ 937087/R /000UNID. CTRL	4.036 , 35	5C6/ 881806/CR/WLXREVESTIMEN	1.314 , 56
3AA/ 937087/R /Z17UNID. CTRL	3.606 , 43	5C6/ 881806/CR/WLYREVESTIMEN	1.314 , 56
3AA/ 937087/R /Z1BUNID. CTRL	3.840 , 75	5C6/ 881806/CF/WLYREVESTIMEN	1.631 , 83
3AA/ 937087/R /Z1KUNID. CTRL	3.840 , 75	3AB/ 857003/R /OBQPAINEL	9.760 , 49
3AA/ 937087/R /Z1TUNID. CTRL	3.840 , 75	06J/ 145536/M / APOIO	193 , 80
3AA/ 937087/R /Z1XUNID. CTRL	3.840 , 75	N/ 989244/02/ PARAFUSO	7 , 93
3AA/ 937087/R /Z25UNID. CTRL	3.840 , 75	3AF/ 867211/DN/CIEREVESTIMEN	3.270 , 04
3AA/ 937087/R /Z2EUNID. CTRL	3.559 , 28	3AF/ 867211/DJ/CIEREVESTIMEN	2.653 , 76
3AA/ 937087/R /Z2GUNID. CTRL	3.559 , 28	3AF/ 867211/DJ/CIFREVESTIMEN	2.653 , 76
3AA/ 937087/R /Z3LUNID. CTRL	3.840 , 75	3AF/ 867211/DJ/CIGREVESTIMEN	2.653 , 76
3AA/ 937087/R /Z3SUNID. CTRL	3.840 , 75	3AF/ 867211/DJ/CIHREVESTIMEN	2.653 , 76
3AA/ 937087/R /Z4AUNID. CTRL	3.758 , 13	4L0/ 898671/A / JG. GRAMPO	53 , 38
3AA/ 937087/R /Z4WUNID. CTRL	3.758 , 13	3AF/ 867799/ /9B9FRISO	49 , 00
3AA/ 937087/R /Z5KUNID. CTRL	3.807 , 96	3AF/ 867799/ /3G4FRISO	49 , 00
3AA/ 937087/R /Z5RUNID. CTRL	3.807 , 96	3AF/ 867246/A /82VREVESTIMEN	338 , 72
3AA/ 937087/R /Z69UNID. CTRL	3.807 , 96	3AF/ 867246/A /Y20REVESTIMEN	338 , 72
3AA/ 937087/R /Z6CUNID. CTRL	3.807 , 96	3AF/ 867245/A /NX1REVESTIMEN	338 , 72
3AA/ 947356/ / MODULO	69 , 08	5Z0/ 881921/AJ/W0GREVESTIMEN	135 , 69
3AA/ 959257/ / UN.COMANDO	1.367 , 90	5Z0/ 881921/AK/W0KREVESTIMEN	323 , 63
3AA/ 962243/D / APAR.COMAN	1.038 , 89	5Z0/ 881921/AL/W0BREVESTIMEN	323 , 63
3AA/ 962253/C / SENSOR	414 , 16	5Z0/ 881905/K / APOIO	90 , 72
036/ 919081/D / INTERRUPTO	122 , 14	5K0/ 035190/A / RADIO	9.743 , 37
7P0/ 971228/A / CHICOTE P	927 , 66	3AF/ 867501/D /BR2REVESTIMEN	3.228 , 73
7P0/ 971599/B / CHICOTE	385 , 24	3AF/ 867617/ /82VFRISO	311 , 66
038/ 109243/N / ROLO	667 , 77	3AE/ 867501/D /BR2REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z0/ 941063/ / FAROL	463 , 37	3AE/ 867501/ /BR2REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z0/ 941044/ / FAROL	620 , 48	3AE/ 867241/ /PB7REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 941043/ / FAROL	620 , 48	3AE/ 867241/ /6K8REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 937548/ / CAIXA	78 , 21	3AE/ 867242/ /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 941206/ / FAROL	351 , 53	3AE/ 867242/ /PB7REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 927735/ / UN.COMANDO	1.144 , 72	3AF/ 867212/DH/OJYREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 920865/ / INSTRUMENT	1.815 , 83	3AF/ 867211/DJ/OJWREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 911287/ / SOLENOIDE	351 , 47	5C0/ 422891/H / MANGUEIRA	365 , 17
5Z0/ 919149/ / SENSOR	150 , 86	5C0/ 419091/A /USZVOLANTE	1.539 , 39
6C0/ 905865/ / COMUTADOR	196 , 97	1K9/ 867211/BE/YJWREVESTIMEN	1.397 , 28
6C0/ 951527/ /WHSTECLA	918 , 71	1K9/ 885805/L /UFKREVESTIMEN	1.496 , 79
6C0/ 951528/ /WHSTECLA	918 , 71	5C0/ 253059/AJ/ TUBO	5.471 , 09
6H0/ 962125/A /01CINTERRUPTO	317 , 20	5U4/ 853754/E /9B9PROTECAO	25 , 25
6K0/ 919243/ / SUP LAMPAD	76 , 88	5U4/ 853753/E /9B9PROTECAO	25 , 25
6K0/ 937503/ / PORTA RELE	149 , 07	3C0/ 868418/F /BR2REVESTIMEN	539 , 65
5Z0/ 911211/ / MANCAL	52 , 85	3C0/ 868418/F /PB7REVESTIMEN	539 , 65
6K0/ 945515/A / INTERRUPTO	150 , 65	1K9/ 885805/L /UFHREVESTIMEN	1.520 , 59
6K0/ 947563/B / INTERRUPTO	90 , 82	1K9/ 885805/AH/UFKREVESTIMEN	1.864 , 04
6K0/ 951219/A / BUZINA	457 , 26	1K9/ 885805/AH/UFHREVESTIMEN	1.864 , 04
6K0/ 951219/B / BUZINA	444 , 53	1K9/ 867212/DL/YJWREVESTIMEN	1.395 , 69
5K0/ 959542/B / UNIDADE	1.429 , 98	1K9/ 867212/DL/YJVREVESTIMEN	1.397 , 28
5C0/ 615405/B / DISCO	1.113 , 21	1T0/ 201801/ / RESERVATOR	646 , 13
5C0/ 615406/B / DISCO	1.113 , 21	1K0/ 611716/ / COBERTURA	58 , 87
5N0/ 614109/R /BEFAGREGADO	15.431 , 50	1K0/ 615301/AK/ DISCO	454 , 37
5N0/ 614235/C / CHAPA	61 , 74	1K0/ 698151/A / JG.PASTILH	479 , 54
5N0/ 614235/E / CHAPA	69 , 38	5C0/ 501475/ / COBERTURA	5 , 93
5Q0/ 614235/ / SUPORTE	73 , 49	3C0/ 868417/F /PB7REVESTIMEN	495 , 71
5Q1/ 614235/ / SUPORTE	119 , 19	3C0/ 868417/F /BR2REVESTIMEN	539 , 65
5U0/ 609525/B / SAPATA	107 , 32	3C0/ 867292/F /Q70REVESTIMEN	274 , 95
5U0/ 609527/B / SAPATA	105 , 06	3C0/ 867292/F /3G4REVESTIMEN	274 , 95
5U0/ 609528/B / SAPATA	105 , 06	3C0/ 867467/ /95TBOTAO	28 , 12
5U0/ 609617/ / TAMBOR	172 , 65	3AF/ 867428/AP/FEEREVESTIMEN	1.343 , 56
5U0/ 609617/B / TAMBOR	214 , 46	3AF/ 867427/ /QOXREVESTIMEN	939 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 615301/B / DISCO	220 , 56	3AF/ 867427/ /IDXREVESTIMEN	939 , 05
5U0/ 615301/C / DISCO	187 , 84	3AF/ 867427/ /FEEREVESTIMEN	939 , 05
5U0/ 615301/D / DISCO	333 , 50	3AA/ 868238/ /3G4REVESTIMEN	89 , 33
5U0/ 615301/E / DISCO	268 , 25	3AA/ 868238/ /Q70REVESTIMEN	89 , 33
5Z4/ 971120/E / CHICOTE P	994 , 64	3AA/ 868148/B /3G4COBERTURA	706 , 04
5Z4/ 971120/H / CHICOTE P	186 , 49	3AA/ 868148/B /9B9COBERTURA	709 , 95
5Z4/ 971121/AG/ CHICOTE P	110 , 81	3AA/ 868237/ /Q70REVESTIMEN	89 , 33
5Z4/ 971121/B / CHICOTE P	543 , 32	3AA/ 868237/ /3G4REVESTIMEN	89 , 33
5Z4/ 971121/C / CHICOTE P	152 , 50	3AA/ 868237/ /9B9REVESTIMEN	89 , 33
5Z4/ 971121/E / CHICOTE P	546 , 74	3AA/ 868148/A /9B9COBERTURA	206 , 63
5Z4/ 971121/H / CHICOTE P	133 , 84	3AA/ 868148/A /3G4COBERTURA	231 , 04
5Z4/ 971121/R / CHICOTE P	161 , 33	7P0/ 803752/A / SOLEIRA	1.419 , 54
5Z4/ 971145/D / CHICOTE	296 , 43	2H0/ 121096/AK/ MANGUEIRA	47 , 40
5Z4/ 971145/K / CHICOTE	307 , 14	2H0/ 121101/C / MANGUEIRA	81 , 61
5Z4/ 971147/AA/ CHICOTE	214 , 38	2H0/ 121109/J / MANGUEIRA	74 , 57
5Z4/ 971147/AB/ CHICOTE	235 , 79	2H0/ 121157/AM/ MANGUEIRA	127 , 79
5Z4/ 971147/AM/ CHICOTE	349 , 87	2H0/ 121157/AQ/ MANGUEIRA	96 , 68
5Z4/ 971147/M / CHICOTE	814 , 20	2H0/ 121079/G / SUPORTE	78 , 79
5Z4/ 971147/S / CHICOTE	233 , 85	2H0/ 121065/AJ/ TUBO	490 , 24
5Z4/ 971147/T / CHICOTE	227 , 27	5C0/ 422893/AL/ MANGUEIRA	945 , 70
5Z4/ 971161/ / CHICOTE P	118 , 33	5C0/ 422893/AM/ MANGUEIRA	1.015 , 64
5Z4/ 971161/B / CHICOTE P	216 , 08	5C0/ 422166/D / SUPORTE	121 , 26
5Z4/ 971161/C / CHICOTE P	43 , 93	5C0/ 422887/D / MANGUEIRA	255 , 73
5Z4/ 971161/D / CHICOTE P	196 , 14	5U7/ 853414/C /MX1FAIXA	92 , 98
5Z4/ 971161/E / CHICOTE P	175 , 02	5U7/ 853414/C /MY2FAIXA	92 , 98
5Z6/ 955711/ / MOTOR	557 , 90	3C0/ 885081/C /OFWDESCANSA	1.832 , 62
5Z6/ 971065/ / CHICOTE	183 , 29	3C0/ 883707/ / GUIA	74 , 85
5Z6/ 971065/A / CHICOTE	149 , 39	3C0/ 885081/C /OFVDESCANSA	1.832 , 62
5Z6/ 971065/B / CHICOTE	624 , 56	3AF/ 867617/ /Y20FRISO	278 , 58
5Z9/ 919283/ / UNIDADE	1.291 , 91	3AF/ 867617/ /NX1FRISO	278 , 58
5Z9/ 927904/ / CHICOTE	71 , 51	3AF/ 867501/D /6K8REVESTIMEN	3.617 , 77
5Z9/ 953227/ / RELE	95 , 42	3AF/ 867428/AP/QOXREVESTIMEN	1.316 , 03
5Z6/ 813203/ / BATENTE	58 , 28	3AF/ 867501/ /PB7REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z9/ 955711/ / MOTOR	1.126 , 57	3AF/ 867501/ /6K8REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z9/ 971001/ / CHICOTE	20.011 , 27	3AF/ 867501/D /PB7REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z9/ 971043/ / CHIC MOTOR	3.560 , 65	3AF/ 867428/AP/IDXREVESTIMEN	1.316 , 03
5W9/ 881921/P /IOHREVESTIMEN	105 , 72	3AA/ 881387/A / LA	73 , 14
5Z6/ 813089/ / SUPORTE	766 , 45	3AA/ 877236/ / BUCHA	19 , 23
5Z9/ 971141/ / CHICOTE	8.226 , 34	3AA/ 868750/ /R48ALOJAMENTO	80 , 47
5Z9/ 971145/BD/ CHICOTE	475 , 45	3AA/ 868750/ /1QBALOJAMENTO	80 , 47
5Z6/ 807394/ / SUPORTE	18 , 37	3AA/ 868750/ /4A1ALOJAMENTO	80 , 47
5Z6/ 807393/ / SUPORTE	18 , 37	3AA/ 868238/ /9B9REVESTIMEN	89 , 33
376/ 809694/ / PAINEL	7 , 32	5U4/ 863925/C / ISOLAMENTO	69 , 50
077/ 109118/C / PROTETOR	267 , 99	8K0/ 857607/B /Y20ALCA	317 , 97
077/ 109194/A / PROTETOR	307 , 03	7P6/ 907530/B / INTERFACE	2.131 , 78
5Z0/ 959775/F / ACIONAMEN	105 , 81	7P6/ 867501/BG/6K8REVESTIMEN	8.132 , 76
077/ 109244/C / POLIA	706 , 12	5C6/ 881605/A /82VMANOPLA	102 , 78
077/ 109244/E / POLIA	533 , 59	5C0/ 513353/B / SUPORTE	190 , 12
077/ 109479/D / TENSOR	949 , 57	5C0/ 601025/ /8Z8RODA	2.061 , 64
077/ 115105/G / BOMBA OLEO	3.063 , 69	5C0/ 505435/A / CAIXA	867 , 01
077/ 115540/B / INJETOR	199 , 96	5U4/ 867012/AQ/OSHREVESTIMEN	694 , 27
077/ 121004/P / BOMBA	2.321 , 36	8D9/ 877781/ /9B9COIFA	108 , 85
077/ 903133/F / TENSOR	694 , 82	8D9/ 877782/ /9B9COIFA	119 , 35
078/ 109098/C / PROTETOR	374 , 61	7H0/ 601173/ /9B9CAPA	15 , 48
078/ 109107/H / PROTETOR	482 , 86	6R0/ 959843/ / GUARDAPO	42 , 45
078/ 109145/T / PROTETOR	374 , 61	5C7/ 713203/D /OFNCOBERTURA	1.087 , 42
078/ 109244/H / POLIA	498 , 29	5C6/ 881406/BC/WLWREVESTIMEN	858 , 99
078/ 115105/D / BOMBA OLEC	1.947 , 66	5C6/ 881406/BC/WLXREVESTIMEN	887 , 97
078/ 121601/B / BOMBA AGUA	2.442 , 92	5C6/ 881406/BC/WLYREVESTIMEN	858 , 99
079/ 103209/AM/ MANGUEIRA	387 , 73	5C6/ 881406/K /WLWREVESTIMEN	682 , 70
079/ 103209/CF/ MANGUEIRA	387 , 73	5C6/ 881406/AJ/WLWREVESTIMEN	887 , 97
079/ 115103/S / BOMBA OLEC	2.325 , 74	5C6/ 864961/ / ISOLAMENTO	27 , 62
079/ 121014/F / CARCACA	1.211 , 15	5C6/ 837249/ / LIMITADOR	134 , 01
079/ 121102/G / MANGUEIRA	20 , 54	1K0/ 035349/ / VEDACAO	22 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



079/ 198405/E / ELEM FILTR	200 , 27	1J0/ 972844/ / TAMPAO	6 , 29
3B0/ 959753/G / RECEPTOR	551 , 77	1J0/ 972841/ / TAMPAO	5 , 45
3B1/ 837113/L /4ETACIONAMENT	300 , 91	1JM/ 867211/J /ASAREVESTIMEN	1.536 , 30
3B1/ 837114/T /2AQACIONAMENT	300 , 91	2H5/ 813199/ / CHAPA	2.022 , 71
3B1/ 857101/H /75RPORTA LUVA	2.325 , 42	5Z3/ 898587/ / JG.MONTAGE	130 , 05
3B1/ 857101/H /A94PORTA LUVA	3.921 , 80	5U0/ 601025/K /Z31RODA	330 , 80
3B1/ 857705/B /HCPCINTO	1.327 , 34	3C0/ 853437/C /NX1COBERTURA	2 , 93
3B1/ 857705/H /HCPCINTO	1.716 , 68	3AF/ 885961/ /OLLSUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 857705/H /PNACINTO	1.327 , 34	3AF/ 885961/ /OLKSUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 857705/H /SGJCINTO	1.327 , 34	3AF/ 885961/ /FEESUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 857706/H /PNACINTO	1.524 , 07	3AE/ 885961/A /9B9SUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 857706/H /SGJCINTO	1.327 , 34	3AE/ 885961/A /Q70SUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 858471/H /PNEFECHO	502 , 41	3AE/ 885961/A /3G4SUPORTE	1.795 , 70
3B1/ 880216/ / QUADRO	569 , 89	3AA/ 867372/ /R48COBERTURA	66 , 86
3B1/ 880263/A / CHAPA	108 , 29	3AA/ 867372/ /1QBCOBERTURA	66 , 86
3B5/ 827359/ / VEDACAO	80 , 43	3AA/ 867180/A /4A1PUXADOR	174 , 97
3AF/ 885681/B /9B9TRAVAMENTO	335 , 38	3AA/ 867180/A /1QBPUXADOR	174 , 97
3B0/ 857169/ / PINO	11 , 99	3AA/ 867180/A /R48PUXADOR	174 , 97
5QM/ 498201/ / COIFA	202 , 92	7P6/ 854950/H /GRUCOBERTURA	1.036 , 01
5QM/ 498103/ / JUNTA HOMO	1.938 , 42	7P6/ 854939/H /GRUCOBERTURA	1.904 , 20
6QE/ 971065/D / CHICOTE	213 , 77	7P6/ 853717/C /GRUCOBERTURA	2.188 , 80
6QE/ 971125/ / CHICOTE P	582 , 23	5U4/ 867012/AP/OSHREVESTIMEN	301 , 63
6QE/ 971125/B / CHICOTE P	489 , 41	5U4/ 867011/CR/OSHREVESTIMEN	717 , 94
6K0/ 959139/ / INTERRUPTO	1.100 , 77	5U4/ 867011/CS/OSHREVESTIMEN	717 , 94
6K0/ 959263/B / PRE RESIST	813 , 89	8Z0/ 867276/ / GRAMPO	6 , 74
6K0/ 959263/E / PRE RESIST	738 , 64	8P0/ 867276/A / GRAMPO	5 , 43
6K0/ 971063/J / CHICOTE P/	1.149 , 95	8K0/ 972994/ / RECEPTACUL	11 , 33
6K0/ 971120/AT/ CHICOTE P	407 , 43	8E0/ 864229/ /PV6CAPA COBER	4 , 42
6K0/ 971228/AJ/ CHICOTE	840 , 79	5C6/ 881406/K /WLYREVESTIMEN	682 , 70
6K0/ 971228/AQ/ CHICOTE	1.034 , 31	5C6/ 881406/K /WLXREVESTIMEN	682 , 70
6K0/ 971228/BL/ CHICOTE	1.053 , 16	5C6/ 881406/AJ/WLXREVESTIMEN	887 , 97
6K0/ 971228/DM/ CHICOTE	1.034 , 31	5C6/ 881406/AJ/WLYREVESTIMEN	887 , 97
6K0/ 971235/L / CHICOTE	307 , 77	5C0/ 501476/ / COBERTURA	5 , 93
6K0/ 971537/C / CABO MASSA	99 , 22	5C0/ 501117/B / PONTA EIXO	456 , 85
6K1/ 941531/AL/56JINTERRUPTO	917 , 04	5C0/ 413031/J / AMORTE.GAS	1.090 , 28
6K1/ 959565/E /C81INTERRUPTO	308 , 65	1K0/ 611791/A / CHAPA	36 , 24
6K1/ 959565/F /C81INTERRUPTO	313 , 45	1JM/ 867212/J /ASAREVESTIMEN	1.471 , 68
6K2/ 955313/C / RECEPTOR	1.502 , 31	1JM/ 867212/J /ASDREVESTIMEN	1.536 , 30
6K4/ 971120/EC/ CHICOTE P	531 , 69	1JM/ 867212/K /ASFREVESTIMEN	1.536 , 30
6K4/ 971120/EM/ CHICOTE P	1.208 , 98	1JM/ 867212/K /GBNREVESTIMEN	1.536 , 30
6K4/ 971120/JL/ CHICOTE P	349 , 72	1JM/ 867212/H /ASDREVESTIMEN	1.536 , 30
6K4/ 971120/JP/ CHICOTE P	671 , 03	1JM/ 867212/H /ASAREVESTIMEN	1.536 , 30
6K4/ 971121/BB/ CHICOTE P	255 , 99	1JM/ 867211/H /ASDREVESTIMEN	1.536 , 30
6K5/ 945257/A / SUPORTE	189 , 89	3C9/ 955853/ / ADAPTADOR	7 , 44
6K5/ 953503/AD/20HINTERRUPTO	1.318 , 36	5U4/ 853516/E /9B9PROTECAO	33 , 69
6K5/ 953513/A /B41INTERRUPTO	459 , 14	5U4/ 853515/E /9B9PROTECAO	33 , 69
6K5/ 971013/D / CHICOTE	355 , 90	VA/ G1683/ / MULTI-CORTADO	3.940 , 76
6K6/ 962270/ / SUPORTE	31 , 86	7L0/ 092101/A / REBOQUE	4.178 , 28
6K9/ 955713/ / MOTOR	982 , 73	3C0/ 867489/C /NX1MOLDURA	176 , 02
6K9/ 971693/D / CHICOTE P	756 , 55	3C0/ 867291/F /Q70REVESTIMEN	274 , 95
6KE/ 906383/ / RELE	69 , 02	3C0/ 867291/F /3G4REVESTIMEN	274 , 95
5G0/ 963557/AJ/ ELEM.AQUEC	967 , 74	3AA/ 867372/ /4A1COBERTURA	66 , 86
5G0/ 963557/AK/ ELEM.AQUEC	967 , 74	3AA/ 867419/C /PD4FRISO	524 , 77
5G0/ 963557/E / ELEM.AQUEC	998 , 54	3AA/ 867420/C /PD4FRISO	524 , 77
5Z0/ 920827/S / INSTRUMENT	918 , 18	3AA/ 867371/ /R48COBERTURA	66 , 86
5Z0/ 920827/T / INSTRUMENT	870 , 45	3AA/ 867371/ /1QBCOBERTURA	66 , 86
5Z0/ 920860/ / INSTRUMENT	2.391 , 49	3AA/ 867371/ /4A1COBERTURA	66 , 86
5Z0/ 920860/B / INSTRUMENT	2.358 , 60	7P0/ 877049/ / ARMACAO	9.035 , 73
5Z0/ 920860/D / INSTRUMENT	2.087 , 24	7P0/ 853846/A /3G4SOLEIRA	389 , 35
5Z0/ 920860/E / INSTRUMENT	2.054 , 45	7P0/ 853846/A /82VSOLEIRA	389 , 35
5Z0/ 920860/G / INSTRUMENT	1.677 , 10	7P0/ 853846/A /92WSOLEIRA	389 , 35
5Z0/ 920860/J / INSTRUMENT	2.053 , 22	6Q0/ 867234/G /71NREVESTIMEN	147 , 57
5Z0/ 920860/K / INSTRUMENT	2.026 , 91	2H0/ 122157/R / MANGUEIRA	141 , 80
5Z0/ 920860/L / INSTRUMENT	2.068 , 74	3AA/ 881903/AC/OEEAPOIO	1.547 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 920860/M / INSTRUMENT	2.088 , 53	3AA/ 881903/AC/OEFAPOIO	1.547 , 81
5Z0/ 920860/N / INSTRUMENT	2.296 , 60	3AA/ 881903/AC/OEGAPOIO	1.547 , 81
5Z0/ 920860/P / INSTRUMENT	1.551 , 06	7P0/ 521443/B / PROTECAO	134 , 60
5Z0/ 920860/R / INSTRUMENT	2.028 , 22	3AF/ 827887/ / BATENTE	1.122 , 16
5Z0/ 920860/T / INSTRUMENT	1.958 , 39	6Q0/ 071738/P / CAPA COBER	108 , 74
5Z0/ 927903/A / CHICOTE	192 , 61	6Q0/ 071712/LK/ CHAVE	150 , 22
5Z0/ 927904/ / CHICOTE	329 , 27	1T0/ 419091/AD/E74VOLANTE	6.166 , 60
5Z0/ 927904/B / CHICOTE	149 , 07	WHT/ 002538/A / PARAFUSO	- , 80
5Z0/ 937548/B / CAIXA	277 , 44	5C7/ 858365/B /31XCOBERTURA	160 , 43
5Z0/ 941531/ /APWINTERRUPTO	121 , 02	5C7/ 858365/B /82VCOBERTURA	180 , 51
5Z0/ 941531/ /BVYINTERRUPTO	127 , 79	5C6/ 881901/ /83VAPOIO	307 , 33
5Z0/ 941531/ /BVZINTERRUPTO	129 , 25	5C6/ 881806/BB/WLYREVESTIMEN	1.363 , 91
5Z0/ 941531/A /APWINTERRUPTO	126 , 93	5C6/ 881806/BB/WLWREVESTIMEN	1.754 , 76
5K0/ 937087/K /000UNID. CON.	3.598 , 01	5C6/ 867449/A /2U0FRISO	266 , 89
3AA/ 010831/ / ETIQUETA	32 , 08	5C6/ 867450/A /2U0FRISO	253 , 94
3AA/ 807571/ / SUPORTE	295 , 96	5C6/ 867462/ /9B9TAMPA	127 , 01
3AA/ 853211/B /041COBERTURA	283 , 09	5C6/ 867427/B /1BSREVESTIMEN	1.214 , 82
3AA/ 853212/B /041COBERTURA	283 , 09	5C6/ 853101/ /2ZZFRISO	385 , 51
3AA/ 853551/A /041FRISO	161 , 07	5C0/ 614742/ / TUBO FREIO	277 , 49
3AA/ 853711/ /041FRISO	161 , 07	5C0/ 614742/A / TUBO FREIO	277 , 49
3AA/ 853727/ /MI1COBERTURA	267 , 25	1K0/ 881920/S /31XGUIA	79 , 13
3AA/ 853728/ /MI1COBERTURA	267 , 25	1K0/ 721741/A / ANEL	18 , 61
3AA/ 853763/B /3Q7FRISO	170 , 38	1K0/ 721491/ / CLIP	11 , 71
3AA/ 853764/B /3Q7FRISO	161 , 80	1K0/ 721373/L / SUPORTE	423 , 07
3AA/ 853764/C /2ZZFRISO	189 , 03	2H0/ 201679/ / ELEMENTO	88 , 12
3AA/ 853765/B /3Q7FRISO	174 , 22	2H0/ 201814/ / CHAPA DE P	380 , 35
3AA/ 853948/ /FXCSUPORTE	136 , 36	2H0/ 201360/C / TUBULACAO	351 , 04
3AA/ 854661/B /9B9PECA COBER	382 , 04	2H0/ 201359/C / TUBULACAO	351 , 04
5Q6/ 407272/E / SEMI EIXO	4.672 , 27	2H0/ 201129/D / TUBO	1.169 , 45
5Q6/ 407272/D / SEMI EIXO	4.672 , 27	2H0/ 199307/ / APOIO	495 , 66
5C1/ 819403/B /9B9DEFLETOR	231 , 41	2H0/ 199388/ / CHAPA BLIN	197 , 74
8D1/ 971349/AA/ CHICOTE	774 , 82	5C6/ 253209/C / SILENCIOSO	4.234 , 73
5X7/ 998134/ / JG SENSOR	287 , 52	02E/ 325025/AM/ZCYMECATRONIC	18.411 , 28
5X7/ 998134/A / JG SENSOR	591 , 30	N/ 106534/01/ PARAFUSO	4 , 45
5X9/ 955711/ / MOTOR	664 , 27	3C0/ 887134/ /9B9PES	217 , 81
5X9/ 955711/A / MOTOR	541 , 74	3C0/ 887101/ / UNID.REG.	1.661 , 51
5X9/ 971011/AB/ CHICOTE	1.808 , 96	3C0/ 887102/ / UNID.REG.	1.661 , 51
5X9/ 971011/N / CHICOTE	1.923 , 76	7P6/ 881775/R / ESPUMA	1.016 , 41
5X9/ 971623/C / CHICOTE	625 , 07	7P6/ 881775/S / ESPUMA	1.016 , 41
5X9/ 971623/D / CHICOTE	625 , 07	7P6/ 881776/R / ESPUMA	1.016 , 41
5X9/ 971623/E / CHICOTE	423 , 89	7P6/ 881776/S / ESPUMA	1.016 , 41
5X9/ 971623/F / CHICOTE	470 , 99	5C6/ 823361/B / HASTE	93 , 80
5Z0/ 907511/ / SERVOMOTO	335 , 44	6R0/ 971930/ / PRESILHA	12 , 74
5Z0/ 919235/ /1NNLAMPADA	122 , 53	1KM/ 864237/ / ISOLAMENTO	38 , 61
5Z0/ 919433/ / RELE	217 , 59	1J1/ 419211/AR/ TRAVESSA	4.622 , 66
5Z0/ 919475/A / UNIDADE	293 , 21	1J0/ 819157/A /2WECOBERTURA	1.321 , 66
5Z0/ 920820/ / INSTRUMENT	791 , 39	03L/ 103603/M / CARTER	1.450 , 72
5Z0/ 920820/J / INSTRUMENT	867 , 97	2H1/ 721480/B / TUBO	736 , 76
5Z0/ 920820/K / INSTRUMENT	1.032 , 98	2H0/ 867011/P /TOMREVESTIMEN	1.775 , 46
5Z0/ 920820/M / INSTRUMENT	1.188 , 87	2H0/ 867011/Q /TOSREVESTIMEN	6.669 , 63
5Z0/ 920820/T / INSTRUMENT	1.450 , 91	5Z0/ 601027/F /VY5RODA	482 , 34
5Z0/ 920823/B / INSTRUMENT	911 , 00	3AE/ 867211/DL/CIHREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 920823/F / INSTRUMENT	703 , 86	3AE/ 867211/DL/CIGREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 920823/G / INSTRUMENT	872 , 89	3AE/ 867211/DL/CIEREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 920823/K / INSTRUMENT	898 , 88	3AE/ 867211/DL/CIFREVESTIMEN	2.653 , 76
5Z0/ 920823/L / INSTRUMENT	1.100 , 60	3AB/ 867012/E /CIGREVESTIMEN	2.665 , 29
5Z0/ 920823/P / INSTRUMENT	790 , 65	2H1/ 800375/AF/INFJG.CILINDR	2.748 , 56
5Z0/ 920823/Q / INSTRUMENT	948 , 46	2H1/ 800375/AF/NOPJG.CILINDR	2.873 , 87
5Z0/ 920825/G / INSTRUMENT	928 , 92	5W9/ 881921/R /IOHREVESTIMEN	112 , 10
5Z0/ 920825/K / INSTRUMENT	871 , 79	5W9/ 885405/AB/IOIREVESTIMEN	156 , 45
5Z0/ 920825/P / INSTRUMENT	866 , 87	5W9/ 885405/AC/IOHREVESTIMEN	215 , 22
5Z0/ 920825/S / INSTRUMENT	786 , 04	5W9/ 885405/AD/IOHREVESTIMEN	197 , 23
5Z0/ 920827/C / INSTRUMENT	868 , 42	5W9/ 885406/M /IOIREVESTIMEN	230 , 07
5Z0/ 920827/F / INSTRUMENT	825 , 66	5W9/ 881806/L /IOIREVESTIMEN	355 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 920827/G / INSTRUMENT	679 , 56	5C0/ 253059/AQ/ TUBO	20.889 , 07
5Z0/ 920827/R / INSTRUMENT	865 , 42	3AA/ 825216/C / REVESTIMEN	280 , 56
1Q0/ 971821/ / CONDUTOR	61 , 83	3C8/ 867419/A /PD4FRISO	524 , 77
1Q0/ 971821/C / CONDUTOR	61 , 83	3C5/ 867765/B /Q70REVESTIMEN	79 , 11
5Z0/ 920845/A / INSTRUMENT	1.092 , 33	3C5/ 867765/B /3G4REVESTIMEN	79 , 11
1Q0/ 971362/A / SUPORTE	43 , 36	3C5/ 867766/B /3G4REVESTIMEN	79 , 11
1Q0/ 971821/G / CONDUTOR	31 , 04	3C5/ 867766/B /Q70REVESTIMEN	79 , 11
1Q0/ 971821/H /9B9COBERTURA	31 , 04	3C5/ 867617/B /PB7FRISO	311 , 66
1Q0/ 971821/J / CONDUTOR	61 , 83	3AA/ 881903/T /UOKAPOIO	1.547 , 81
1Q0/ 971821/K / PRESILHA	21 , 72	3AA/ 881903/AA/UOLAPOIO	1.547 , 81
1S0/ 945258/ / SUPORTE	167 , 41	3AA/ 881903/AB/OBVAPOIO	1.547 , 81
5Z0/ 920842/C / INSTRUMENT	985 , 34	2H0/ 122101/A / TUBO	751 , 33
1Q0/ 862965/B /K84BOLSA	765 , 84	5C0/ 820741/A / MANGUEIRA	1.073 , 98
5Z0/ 920841/P / INSTRUMENT	902 , 02	N/ 106174/02/ PARAFUSO	2 , 03
5Z0/ 920841/M / INSTRUMENT	902 , 02	N/ 106259/02/ PARAFUSO	8 , 13
1Q0/ 862960/A / ALOJAMENTO	34 , 77	N/ 105906/01/ SUPORTE	14 , 95
5Z0/ 853502/ /9B9MOLDURA	71 , 77	5K7/ 825711/ / CHAPA	283 , 54
1Q0/ 862959/A / ALOJAMENTO	34 , 77	3AF/ 885376/J / ASSENTO	1.006 , 59
1Q0/ 862951/G /03CQUEBRA VEN	5.918 , 50	3AF/ 877233/A / MANGUEIRA	85 , 94
1P0/ 971848/ / CLIP	5 , 90	3AF/ 877234/A / MANGUEIRA	85 , 94
1L0/ 951307/ / ALARME SON	231 , 17	3AA/ 881776/E / ESPUMA	892 , 02
1S0/ 971915/A / BUCHA	59 , 72	3AA/ 881776/R / ESPUMA	892 , 02
2H0/ 955988/ / BICO EJETO	76 , 99	3AA/ 881775/C / ESPUMA	892 , 02
2H1/ 945258/A / SUPORTE	483 , 77	3AA/ 881516/ / ESTRUTURA	2.498 , 59
2H2/ 941435/B /REHTECLA	35 , 78	2H5/ 863269/ /71NCOBERTURA	32 , 45
2H2/ 945258/ / SUPORTE	125 , 70	2H2/ 721480/A / TUBO	726 , 39
2H2/ 945258/A / SUPORTE	483 , 77	6Y5/ 867615/D /B41GANCHO	73 , 34
305/ 945257/3 / SUPORTE	36 , 34	3C9/ 071737/ / ELEMENTO	382 , 38
325/ 971372/1 / CONECTOR	5 , 18	1K0/ 071712/RL/ CHAVE	230 , 01
5Z0/ 920845/C / INSTRUMENT	1.095 , 86	1K0/ 071712/HS/ CHAVE	230 , 01
327/ 998501/1 / JG.PECAS	19 , 95	1K0/ 071712/TP/ CHAVE	230 , 01
7P6/ 919234/A / LAMPADA	173 , 30	8K0/ 857608/A /Y20ALCA	317 , 19
7P6/ 919390/A /KT1LAMPADA	92 , 36	8K0/ 857607/C /Y20ALCA	321 , 53
7P6/ 919390/A /KW2LAMPADA	92 , 36	7P6/ 959511/G / INTERRUPTO	280 , 26
7P6/ 919475/A / UNIDADE	1.545 , 83	7P6/ 839085/B / CABO	89 , 40
7P6/ 919475/C / UNIDADE	1.806 , 60	5C7/ 857101/C /31XTAMPA	472 , 34
7P6/ 927122/ / PRESSAO	115 , 35	5C6/ 881805/AT/WLWREVESTIMEN	2.576 , 92
7P6/ 927127/ / UNIDADE	270 , 92	5C6/ 881776/L / ESPUMA	483 , 06
7P6/ 927127/A / UNIDADE	383 , 72	5C6/ 881606/A /95TMANOPLA	110 , 13
7P6/ 927131/ / SUPORTE	176 , 45	5C6/ 881606/A /82VMANOPLA	110 , 13
1K0/ 907610/ / VALVULA	6 , 48	5C6/ 881605/A /95TMANOPLA	110 , 13
5Q0/ 413023/FH/ AMORTE.GAS	764 , 82	5C6/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	287 , 44
1K0/ 909133/ / ANTENA	133 , 38	5C6/ 867233/C /3Y3REVESTIMEN	367 , 45
1K0/ 909141/ / ANTENA	139 , 49	5C0/ 609640/C / SUPORTE	19 , 30
1K0/ 919279/A / ALARME	177 , 80	5C0/ 609639/C / SUPORTE	19 , 30
5U0/ 802816/A /GRUDOBADICA	26 , 51	5C0/ 505436/A / CAIXA	867 , 01
1K0/ 941057/ / SUPORTE	16 , 94	1K0/ 711265/AQ/ CABO MUDAN	423 , 51
1K0/ 971371/ / DIODO	157 , 92	1K0/ 711046/M / ALAVMUDANC	383 , 69
1K0/ 971821/S / CONDUTOR	33 , 18	2H0/ 122109/E / TUBO	300 , 96
5U0/ 998537/A /81UINTERRUPTO	1.048 , 51	3C0/ 887103/ /9B9TECLA	235 , 28
5U3/ 012759/RA/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 887113/ /9B9COBERTURA	235 , 28
5U3/ 012766/RB/ LITERATURA	35 , 05	3C0/ 887133/ /9B9PES	217 , 81
5U4/ 012763/RA/ LITERATURA	26 , 15	3C0/ 885873/A /KD4ESPUMA	1.014 , 62
5U4/ 012766/RD/ LITERATURA	35 , 08	3C0/ 885873/A /FH8ESPUMA	1.014 , 62
5U7/ 012763/RA/ LITERATURA	26 , 15	3AF/ 885375/J / ASSENTO	875 , 85
5U7/ 807513/ /FA8SPOILER	45 , 13	3AA/ 881903/ /UKNAPOIO CABE	1.351 , 88
5U7/ 807514/ /FA8SPOILER	45 , 13	6Q0/ 071712/ST/ CHAVE	150 , 22
1K0/ 971915/D / BUCHA	79 , 00	6Q0/ 071712/T / CHAVE	150 , 22
1K0/ 971915/E / BUCHA	79 , 00	6Q0/ 071712/D / CHAVE	150 , 22
5U7/ 853381/A /9B9COBERTURA	41 , 62	6Q0/ 071712/HO/ CHAVE	150 , 22
5U7/ 853978/ /GRUTAMPA	90 , 20	6Q0/ 071712/K / CHAVE	150 , 22
1K5/ 945257/ / SOQUETE	51 , 36	6Q0/ 071712/KR/ CHAVE	150 , 22
1K5/ 971821/ / GUIA	20 , 14	3C9/ 071738/ / CAPA COBER	96 , 93
1K5/ 971830/ / SUPORTE	38 , 82	3C9/ 071737/A / ELEMENTO	267 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 864103/C /9B9PLACASUPOR	11 , 64	7P6/ 998191/ / JG.JUNTA	204 , 57
1K9/ 945257/ / SUPORTE	125 , 51	7P6/ 959511/E / INTERRUPTO	318 , 88
5W0/ 898242/A /MZLREVESTIMEN	551 , 69	7P6/ 959511/F / INTERRUPTO	350 , 64
5Z0/ 723913/A / BATENTE	19 , 69	5C6/ 881805/AT/WLYREVESTIMEN	2.576 , 92
5Z0/ 820159/A / CANAL AR	14 , 99	5C6/ 881805/AT/WLXREVESTIMEN	2.576 , 92
1K9/ 945258/ / SUPORTE	129 , 18	5C6/ 867292/A /82VREVESTIMEN	226 , 70
1K9/ 971693/R / CHICOTE P	275 , 07	5C6/ 867256/ /81UCOBERTURA	188 , 23
5Z0/ 820160/A / CANAL AR	14 , 99	5C6/ 867255/ /81UCOBERTURA	188 , 23
1L0/ 915140/ / PORCA	1 , 03	5C6/ 867233/C /5T5REVESTIMEN	367 , 45
5Z0/ 853361/E /PWVGRADE	26 , 29	5C0/ 614742/C / TUBO FREIO	277 , 49
5Z0/ 920845/B / INSTRUMENT	1.121 , 50	5C0/ 612041/ / TUBO	121 , 91
5Z0/ 853361/F /EDWGRADE	26 , 29	5C0/ 611797/ / SUPORTE	2 , 08
5Z0/ 853362/E /PWVGRADE	26 , 29	5C0/ 611732/ / COBERTURA	13 , 11
5Z0/ 853501/ /9B9MOLDURA	71 , 77	5C0/ 609721/E / TIRANTE	95 , 36
3B0/ 857807/C /PNACINTO 3 PT	1.033 , 49	1K0/ 711699/A / CASQUILHO	38 , 17
3B0/ 858035/A /75RCAPA COBER	94 , 52	2H0/ 201080/D / JG. TUBO	911 , 68
3B0/ 858036/A /75RCAPA COBER	94 , 52	2H0/ 201097/ / TUBO RESPI	397 , 11
3B0/ 858471/P /PNETRAVA	203 , 08	2H0/ 131563/C / SUPORTE	58 , 09
3B0/ 858757/ / QUADRO	153 , 06	2H0/ 133699/A / CONDUTOR	894 , 69
5G0/ 035045/D / DISP. COMA	19.658 , 14	2H0/ 122447/G / TUBO	300 , 96
1J0/ 955531/A / APAR.CONTR	740 , 31	2H0/ 121447/K / MANGUEIRA	51 , 35
6KE/ 971011/K / CHICOTE	1.014 , 58	2H0/ 122051/ / MANGUEIRA	810 , 15
V/ W048/ / EXTRATOR E CO	452 , 00	2H0/ 122096/K / MANGUEIRA	102 , 85
6KE/ 971074/AG/ CHIC MOTOR	1.053 , 45	1K5/ 864630/B / ISOLANTE	56 , 79
6KE/ 971074/AH/ CHIC MOTOR	1.171 , 24	5Z4/ 867212/AK/ZVIREVESTIMEN	324 , 14
6L0/ 947415/ / LUZ	140 , 32	5Z4/ 867211/AK/ZVIREVESTIMEN	324 , 14
6N0/ 905865/ / COMUTADOR	227 , 13	5Z4/ 867212/AM/ZVIREVESTIMEN	336 , 60
6N0/ 919081/A / INTERRUPTO	289 , 27	5Z4/ 867212/AM/ZVIREVESTIMEN	336 , 60
6N0/ 919243/ / SUP LAMPAD	32 , 71	2H2/ 905217/ /REHBOTAO	34 , 89
6N0/ 947563/ / INTERRUPTO	67 , 27	5C1/ 857001/A /PX7PAINEL	4.170 , 99
6N0/ 953235/B /302INTERRUPTO	230 , 67	5C1/ 857001/A /82VPAINEL	4.170 , 99
6N0/ 953513/ /01CINTERRUPTO	462 , 04	5C1/ 819655/ / CONDUTOR A	36 , 12
6N0/ 955713/B / MOTOR	938 , 63	5C5/ 885806/AR/ICGREVESTIMEN	3.717 , 54
6N0/ 959731/ / MOTOR	2.970 , 47	5Z4/ 867212/AK/ZVIREVESTIMEN	324 , 14
6N0/ 959855/B /B41INTERRUPTO	201 , 85	5C0/ 419091/AN/YIXVOLANTE	5.128 , 81
6N0/ 971202/ / PRISIONEIR	19 , 61	5C0/ 419091/AN/P7WVOLANTE	5.128 , 81
6N0/ 971499/A / CHICOTE	401 , 22	5C0/ 419091/AN/P5FVOLANTE	5.128 , 81
6N1/ 941531/J /20HINTERRUPTO	1.265 , 86	5C0/ 419091/AN/IGAVOLANTE	5.128 , 81
6N1/ 959621/ /B41INTERRUPTO	213 , 35	5C6/ 881405/AQ/WLXREVESTIMEN	1.905 , 33
6N1/ 971566/A / CHICOTE	1.981 , 76	5C6/ 881405/AQ/WLWREVESTIMEN	1.905 , 58
6N2/ 971273/A / CHICOTE	224 , 31	5Z9/ 867011/J /ZWIREVESTIMEN	1.746 , 91
6Q0/ 820539/ / SENSOR	69 , 68	6R0/ 907357/ /Z08UNIDADE	1.453 , 41
6Q0/ 907375/AA/ UNI.COMAND	5.884 , 54	06K/ 109507/F / TENSOR	106 , 48
6Q0/ 907375/BC/ UNI.COMAND	8.992 , 33	N/ 011004/12/ PORCA	- , 54
6Q0/ 920800/S /B01INSTRUMENT	1.792 , 23	3AF/ 868865/ /9B9COBERTURA	403 , 20
6Q0/ 920803/H /B01INSTRUMENT	1.449 , 83	5U0/ 955410/A / BRACO	88 , 91
6Q0/ 920803/K /B01INSTRUMENT	1.424 , 21	5N0/ 858069/J /CIUCOBERTURA	955 , 32
6Q0/ 920820/H /B01INSTRUMENT	2.473 , 32	5N0/ 858559/AG/82VCOBERTURA	290 , 34
6Q0/ 920820/P /B01INSTRUMENT	2.744 , 54	WHT/ 005466/ / PARAFUSO	14 , 54
6Q0/ 920820/Q /B01INSTRUMENT	1.842 , 38	WHT/ 005465/ / PARAFUSO	14 , 97
6Q0/ 920823/K /B01INSTRUMENT	1.641 , 39	N/ 105231/02/ PARAFUSO	16 , 90
7P6/ 927135/A /WHSINTERRUPTO	1.016 , 26	5N0/ 971461/ / MANGUEIRA	94 , 12
7P6/ 941333/ / REGULADOR	149 , 02	5N0/ 885828/Q /IIZREVESTIMEN	193 , 29
7P6/ 941431/AB/WZUMMULTIPLO	750 , 82	5N0/ 885828/Q /UFPREVESTIMEN	193 , 29
7P6/ 941431/D / MULTIPLO	678 , 45	5N0/ 915411/A / COBERTURA	357 , 04
7P6/ 941431/F / COMUTADOR	580 , 29	5N0/ 881313/S /82VREVESTIMEN	307 , 77
7P6/ 941435/D / INTERRUPTO	790 , 67	5C0/ 419091/AN/YIYVOLANTE	5.128 , 81
7P6/ 945259/ / SUPORTE	110 , 73	5C0/ 419091/AN/Y3DVOLANTE	5.128 , 81
7P6/ 945291/ / LAMPADA	241 , 33	5C0/ 419091/AN/AMOVOLANTE	5.128 , 81
7P6/ 945292/ / LAMPADA	229 , 16	5C0/ 419091/AN/A7WVOLANTE	5.129 , 49
7P6/ 947291/F /82VLUZ LEITUR	261 , 97	5C0/ 419091/AN/B1BVOLANTE	5.128 , 81
7P6/ 947291/F /95TLUZ LEITUR	261 , 97	5C0/ 419091/AN/D7XVOLANTE	5.128 , 81
7P6/ 947291/F /Y20LUZ LEITUR	261 , 97	5C5/ 819703/E /3Q7DIFUSOR AR	329 , 42
7P6/ 951171/ / SENSOR	773 , 72	5C5/ 819704/E /3Q7AUSTROEMER	329 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 951221/A / BUZINA	478 , 55	5C5/ 819705/A /PX7DIFUSOR AR	94 , 94
7P6/ 951221/B / BUZINA	328 , 63	5C5/ 819705/A /82VDIFUSOR AR	94 , 94
7P6/ 951223/A / BUZINA	503 , 20	5C5/ 906559/ / ATUADOR	1.754 , 15
7P6/ 951223/B / BUZINA	322 , 62	7P1/ 959769/B / INTERRUPTO	1.119 , 93
7P6/ 953509/A / INTERRUPTO	234 , 59	6R3/ 881106/L / ASSENTO	4.242 , 04
7P6/ 953509/B / INTERRUPTO	255 , 50	6R3/ 881106/M / ASSENTO	4.590 , 82
377/ 955325/ / BRACO	54 , 49	6R3/ 881105/M / ASSENTO	4.590 , 82
N/ 907543/02/ SEXTAVADO	- , 68	6R3/ 881105/L / ASSENTO	4.242 , 04
7P6/ 955103/ / PORTA INJE	156 , 41	5U0/ 820803/D / AR	2.961 , 05
7P6/ 955104/ / PORTA INJE	156 , 59	1K8/ 959578/A / UNIDADE	704 , 26
7P6/ 955978/ / CIL.ELEVAC	304 , 25	1K8/ 959578/ / UNIDADE	458 , 61
7P6/ 955979/ / CIL.ELEVAC	304 , 25	1K0/ 614517/DN/BEFAGREGADO	13.059 , 92
3AB/ 857212/E /WJ5COBERTURA	448 , 43	1K0/ 122101/LA/ MANGUEIRA	592 , 71
3AB/ 857212/F /LZ5COBERTURA	1.056 , 93	1H0/ 861311/ / GRAMPO	1 , 17
3AB/ 857212/F /PE5COBERTURA	786 , 41	5N0/ 129618/E / CONDUTOR A	81 , 55
3B0/ 857563/ /01CCAPA COBER	2 , 93	5M0/ 973050/C / RECEPTACUL	134 , 81
3B0/ 857601/ /01CCOBERATURA	72 , 03	5C6/ 881405/AT/IDHREVESTIMEN	1.774 , 73
3B0/ 857602/ /01CCOBERATURA	63 , 77	06K/ 103383/E / JUNTA CABE	241 , 26
3B0/ 857703/B /HCPCINTO	670 , 82	06K/ 103485/A / TAMPÁ	79 , 57
3B0/ 857703/C /HCPCINTO	670 , 82	5C5/ 819706/A /PX7DIFUSOR AR	94 , 94
3B0/ 857703/C /RLSCINTO	679 , 74	5C5/ 819706/A /82VDIFUSOR AR	94 , 94
3B0/ 857703/C /SGJCINTO	670 , 82	5C1/ 857919/A /PX7PORTA OBJE	103 , 86
3B0/ 857739/A /LSVTRAVA	396 , 23	5C1/ 857919/A /82VPORTA OBJE	103 , 86
3B0/ 857739/D /FCNTRAVA	416 , 50	5C5/ 937403/ / SUPORTE	21 , 68
3B0/ 857739/D /PNETRAVA	396 , 23	5C5/ 885880/ /82VCAPA COBER	32 , 83
2H0/ 881805/BE/FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	VA/ S6523/ / MEDIDOR DO CO	3.238 , 85
5U3/ 837973/ /1NNCOBERTURA	14 , 85	VA/ S6350/ /6 50SPOSITIVO P	5.125 , 44
5Z4/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	99 , 38	VA/ S5906/ / CARREGADOR DE	3.874 , 02
6Q6/ 867761/F /71NSUPORTE	48 , 67	VA/ S5903/ / CARREGADOR DE	14.178 , 75
6Q6/ 867762/N /71NSUPORTE	48 , 67	VA/ S5900/A / CARREGADOR DE	6.051 , 72
5Z0/ 857557/ /75RCOBERATURA	60 , 17	VA/ S6551/ / MEDIDOR DE PR	2.941 , 40
1S3/ 853371/D /82VSOLEIRA	54 , 67	3C5/ 885806/HB/ZRCREVESTIMEN	4.595 , 06
5U0/ 853657/C /EL7ANEL COBER	40 , 05	3C5/ 885806/HB/ZRDREVESTIMEN	4.595 , 06
5U0/ 805584/F /9B9MOLDURA	40 , 10	06K/ 115225/C / CORRENTE	422 , 87
5Z1/ 419501/AS/ COLUNA DIR	771 , 57	06K/ 109158/A / CORRENTE	734 , 84
N/ 028222/2 / ANEL	4 , 02	06K/ 109467/K / TENSOR	289 , 15
03C/ 907660/M / SENSOR	538 , 06	7P6/ 881375/T / ASSENTO	1.011 , 95
03C/ 907660/Q / SENSOR	557 , 73	7P6/ 881375/S / ASSENTO	1.011 , 95
03F/ 907660/D / SENSOR	533 , 00	1Q1/ 867023/E /UGTREVESTIMEN	3.250 , 63
547/ 911211/A / MANCAL	51 , 88	1Q1/ 867023/F /COVREVESTIMEN	3.250 , 63
3B0/ 867200/ / GRAMPO	7 , 79	1Q1/ 867023/F /UGSREVESTIMEN	3.250 , 63
3B0/ 867596/ / ESPACADOR	40 , 20	1Q1/ 867023/F /UGTREVESTIMEN	3.250 , 63
3B0/ 867600/ / REFORCO	14 , 38	1Q1/ 867024/A /COVREVESTIMEN	3.250 , 63
5Q0/ 122073/AA/ MANGUEIRA	289 , 77	1Q1/ 867023/E /COVREVESTIMEN	3.250 , 63
3B0/ 880201/BS/4ECAIRBAG	7.551 , 80	1Q1/ 867023/E /UGSREVESTIMEN	3.250 , 63
3B0/ 880204/H / AIRBAG	9.232 , 26	1Q0/ 853299/P /041VEDACAO	1.040 , 17
3B0/ 880241/F /E74AIRBAG	2.338 , 40	6QE/ 885805/AR/ZIYREVESTIMEN	257 , 11
3B0/ 880241/K / AIRBAG	2.262 , 02	6QE/ 885921/BA/EN6REVESTIMEN	81 , 20
5X0/ 971051/HG/ CHICOTE	1.100 , 72	5Q0/ 972718/B / RECEPTACUL	78 , 61
5X0/ 971051/HK/ CHICOTE	1.229 , 43	5U4/ 837329/H / CAPA PROTE	25 , 15
5X0/ 971051/HQ/ CHICOTE	1.414 , 11	5U4/ 837329/J / CAPA PROTE	20 , 10
5X0/ 971051/JH/ CHICOTE	1.453 , 94	5Q0/ 972718/A / RECEPTACUL	78 , 61
5X0/ 971051/JL/ CHICOTE	934 , 69	5C1/ 815159/C / COBERTURA	48 , 68
5X0/ 971051/JM/ CHICOTE	740 , 25	3C8/ 035456/F / AMPLIFICAD	6.052 , 45
5X0/ 971051/JN/ CHICOTE	1.280 , 94	5C5/ 885504/B / ESTRUTURA	880 , 61
5X0/ 971051/JQ/ CHICOTE	1.106 , 90	5C5/ 885705/B / UNIDADE	1.743 , 68
5X0/ 971051/KA/ CHICOTE	1.108 , 70	5C5/ 885775/B / ESPUMA	384 , 92
5X0/ 971051 KB/ CHICOTE	1.019 , 07	5C5/ 881405/J /ICGREVESTIMEN	2.086 , 08
5X0/ 971051/KD/ CHICOTE	1.395 , 46	6QE/ 253059/AE/ TUBO	4.051 , 04
5X0/ 971051/KE/ CHICOTE	748 , 26	3AA/ 906337/ / COBERTURA	46 , 06
5X0/ 971051/KF/ CHICOTE	807 , 71	1K4/ 867011/LQ/YDYREVESTIMEN	2.457 , 27
5X0/ 971051/KG/ CHICOTE	517 , 49	1K4/ 867012/LK/YJWREVESTIMEN	1.550 , 91
5X0/ 971051/KH/ CHICOTE	576 , 95	1K0/ 614517/DP/BEFAGREGADO	12.216 , 24
5U0/ 698137/ / JG. LONA	41 , 08	038/ 105269/D / VOLANTE	1.130 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 615601/ / DISCO	259 , 50	5Z0/ 857231/A /1QBCOBERTURA	13 , 64
6Q1/ 614235/P / SUPORTE	210 , 02	5U0/ 858179/A /1QBCOBERTURA	21 , 92
6QE/ 609527/ / SAPATA	153 , 55	5M0/ 907357/F /ZOBUND.COMAND	1.455 , 33
6QE/ 609617/ / TAMBOR	148 , 86	5M0/ 973050/D / RECEPTACUL	126 , 14
6QE/ 615301/A / DISCO	215 , 70	3AA/ 253609/AF/ SILENCIOSO	2.681 , 98
6R0/ 614235/ / SUPORTE	21 , 14	3AA/ 253409/B / SILENCIOSO	2.880 , 15
6R0/ 615301/A / DISCO	555 , 51	3AA/ 253609/AE/ SILENCIOSO	2.681 , 98
6X0/ 609617/A / TAMBOR	429 , 95	5U0/ 955409/A / BRACO	88 , 91
7D0/ 615301/C / DISCO	674 , 90	5N2/ 837015/G / FECHADURA	643 , 53
7D0/ 615601/ / DISCO	521 , 33	5C6/ 853803/ /NY2LAMINA	167 , 29
7H0/ 615301/D / DISCO	770 , 55	5C0/ 419091/AN/FHIVOLANTE	5.128 , 81
7H0/ 615301/F / DISCO	1.097 , 50	5C0/ 419091/AN/H8ZVOLANTE	5.128 , 81
7H0/ 615601/B / DISCO	635 , 75	5Z0/ 858565/C /9B9COBERTURA	38 , 89
7L0/ 616213/D / SENSOR	907 , 45	5Z0/ 858559/C /9B9COBERTURA	53 , 23
7L0/ 616214/ / SENSOR	857 , 68	5U7/ 864842/B / CAPOTA	1.626 , 27
7L0/ 616214/C / SENSOR	870 , 39	5Z4/ 867211/AK/ZWIREVESTIMEN	324 , 14
7L0/ 616571/D / SENSOR	1.113 , 61	5Z4/ 867211/AM/ZVIREVESTIMEN	333 , 26
7L0/ 698007/E / AGREGADO	10.640 , 66	5Z4/ 867211/AM/ZWIREVESTIMEN	333 , 26
7L0/ 698137/E / JG.PARAFUS	267 , 41	2H0/ 711113/L /A0QBOTAO	1.108 , 23
7L0/ 698137/G / JG.PARAFUS	184 , 98	2H0/ 711113/K /F0QBOTAO	609 , 69
7L0/ 907643/A / SENSOR	495 , 35	1Q1/ 867024/A /UGSREVESTIMEN	3.250 , 63
7L6/ 615301/N / DISCO	1.109 , 13	1Q1/ 867024/A /UGTREVESTIMEN	3.250 , 63
7L6/ 615302/N / DISCO	1.086 , 71	5C1/ 819656/ / CONDUTOR A	36 , 12
7L6/ 616019/D / AMORTECEDO	14.915 , 97	5C1/ 819815/A / CABO	58 , 12
7L6/ 616020/D / AMORTECEDO	14.915 , 97	5C1/ 819045/ / REGULAGEM	123 , 98
7L6/ 616039/D / AMORTECEDO	13.199 , 24	5C1/ 819063/B / PECAINTERM	148 , 48
WHT/ 005336/ / PARAFUSO	1 , 62	5C1/ 819287/C / EIXO	115 , 25
WHT/ 000304/ / MOLA	- , 90	5C5/ 885806/BE/IHVREVESTIMEN	1.376 , 57
N/ 104514/11/ PARAFUSO	2 , 40	5C5/ 885776/B / ESPUMA	384 , 92
036/ 905430/AC/ CABO IGNIC	85 , 77	5C5/ 885805/AE/ICGREVESTIMEN	3.717 , 54
036/ 905430/AD/ CABO IGNIC	87 , 69	5C5/ 885805/AM/IHVREVESTIMEN	1.376 , 57
036/ 905430/AE/ CABO IGNIC	78 , 40	5C5/ 885503/B / ESTRUTURA	880 , 61
036/ 905715/F / BOBINA	448 , 73	3C0/ 881806/QK/SWZREVESTIMEN	2.007 , 91
036/ 998031/1 / JG.VALVULA	431 , 36	3AF/ 868865/ /Q70COBERTURA	403 , 20
036/ 998041/1 / SENSOR	409 , 78	3C8/ 881806/DJ/ORTREVESTIMEN	4.042 , 00
037/ 905377/A / SENSOR	415 , 41	3C8/ 881806/DJ/ORSREVESTIMEN	4.042 , 00
2H0/ 863483/E /71NREVESTIMEN	81 , 32	5N0/ 881313/S /95TREVESTIMEN	307 , 77
5X0/ 971052/B / CHICOTE	400 , 19	5N0/ 881314/AB/82VREVESTIMEN	307 , 77
5X0/ 971052/C / CHICOTE	65 , 89	5N0/ 881314/AB/95TREVESTIMEN	307 , 77
5X0/ 971073/A / CHICOTE	758 , 90	5N0/ 885828/Q /IIVREVESTIMEN	193 , 29
5X0/ 971073/AE/ CHICOTE	1.196 , 53	4E0/ 955609/ / ADESIVO	203 , 08
5X0/ 971073/B / CHICOTE	861 , 64	3C8/ 827705/B /5APVEDACAO	375 , 89
5X0/ 971073/BL/ CHICOTE	777 , 61	5W0/ 820803/A / COMPRESSOR	1.412 , 75
5X0/ 971073/BT/ CHICOTE	1.512 , 35	AG/ T10133/ /17 Luva de Calib	58 , 71
5X0/ 971073/C / CHICOTE	1.261 , 48	AG/ T10133/11/15 Jogo Compleme	160 , 41
5X0/ 971121/A / CHICOTE P	147 , 30	AG/ T10133/ /16 Extrator	129 , 67
5X0/ 971121/C / CHICOTE P	61 , 08	AG/ T10133/ /10 Adaptador	60 , 95
5X0/ 971131/AQ/ CHICOTE P	1.241 , 18	AG/ T40161/ / Extrator	226 , 76
5X0/ 971131/AR/ CHICOTE P	1.727 , 39	5C5/ 819241/ / PECAINTERM	49 , 81
5X0/ 971131/AS/ CHICOTE P	1.953 , 11	2HH/ 885901/C /UTVAPOIO	1.562 , 28
5X0/ 971131/BG/ CHICOTE P	1.094 , 49	7P0/ 411025/J / ESTABILIZA	1.833 , 71
5X0/ 971131/BJ/ CHICOTE P	1.538 , 66	7P0/ 411025/H / ESTABILIZA	1.833 , 71
5X0/ 971131/BK/ CHICOTE P	2.690 , 50	7P0/ 411025/F / ESTABILIZA	1.777 , 01
5X0/ 971131/BP/ CHICOTE P	854 , 75	7N0/ 972704/A / RECEPTACUL	14 , 76
5X0/ 971131/CB/ CHICOTE P	1.969 , 52	7M3/ 972726/ / CAIXA	42 , 02
5X0/ 971131/CC/ CHICOTE P	2.000 , 27	5U4/ 867212/BH/BRMREVESTIMEN	354 , 18
5X0/ 971131/D / CHICOTE P	1.599 , 56	5U4/ 867212/BG/BRMREVESTIMEN	350 , 36
5X0/ 971131/J / CHICOTE P	1.969 , 52	5U4/ 867212/BG/BRLREVESTIMEN	354 , 03
5X0/ 971131/N / CHICOTE P	2.035 , 75	5U4/ 867212/BF/BRMREVESTIMEN	331 , 90
5X0/ 971131/R / CHICOTE P	2.252 , 97	5U4/ 867212/BF/BRLREVESTIMEN	335 , 60
5X0/ 971230/ / CHICOTE	316 , 84	5U4/ 867211/BJ/BRLREVESTIMEN	375 , 23
5X0/ 971775/ / CHICOTE	33 , 22	5U4/ 867211/BJ/BRMREVESTIMEN	371 , 61
5N0/ 959655/Q /01NUNID.COMAN	3.178 , 03	5U4/ 867211/BH/BRMREVESTIMEN	354 , 18
1J0/ 945505/A / ENGATE	390 , 51	5U4/ 867211/BH/BRLREVESTIMEN	356 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 971371/C / CHICOTE	186 , 40	2H0/ 598160/ / JG. REPAR.	152 , 49
1J0/ 971821/A / CONDUTOR	19 , 79	2H0/ 500029/Q / EIXOTRASEI	20.172 , 47
1J0/ 971915/C / BUCHA	136 , 61	2H0/ 500029/S / EIXOTRASEI	20.172 , 47
5K0/ 937087/AB/Z6LUNID. CON.	3.698 , 03	2H0/ 500029/P / EIXOTRASEI	20.172 , 47
5K0/ 937087/AB/Z7QUNID. CON.	3.698 , 03	2H0/ 500029/N / EIXOTRASEI	20.172 , 47
5K0/ 953502/M /9B9INTERRUPTO	1.209 , 46	2H0/ 500029/M / EIXOTRASEI	20.172 , 47
5N0/ 854969/H /9B9COBERTURA	515 , 29	030/ 115561/AP/ FILTRO OLE	24 , 57
5Q0/ 121203/CL/ VENTILADOR	3.348 , 48	5Z4/ 867012/AJ/ZWIREVESTIMEN	349 , 89
1JE/ 945258/ / SUPORTE	76 , 49	5Z4/ 867012/AJ/ZVIREVESTIMEN	349 , 89
1JM/ 945258/ / SOQUETE	62 , 69	3C0/ 885703/AN/TDFLATERAL	2.559 , 95
1K0/ 905869/A /9B9COBERTURA	8 , 63	3C0/ 885703/AN/VCKLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/KJ/ CHICOTE	750 , 98	3C0/ 885703/AP/PYULATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/KK/ CHICOTE	740 , 25	3C0/ 885703/AP/SWRLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/LA/ CHICOTE	678 , 58	3C0/ 885703/AP/VCNLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/LB/ CHICOTE	679 , 01	3C0/ 885704/AM/17ULATERAL	1.109 , 47
5X0/ 971051/LL/ CHICOTE	2.614 , 03	3C0/ 885704/AM/18WLATERAL	1.109 , 47
5X0/ 971051/LN/ CHICOTE	926 , 31	3C0/ 885703/AK/90VLATERAL	1.109 , 47
5X0/ 971051/LQ/ CHICOTE	992 , 45	3C0/ 885703/AK/96WLATERAL	1.109 , 47
5X0/ 971051/LR/ CHICOTE	946 , 53	3C0/ 885703/AL/16VLATERAL	1.109 , 47
5X0/ 971051/MA/ CHICOTE	3.816 , 16	5U4/ 837113/B /QC6MACANETA	32 , 43
5X0/ 971051/MC/ CHICOTE	922 , 24	5U4/ 837113/B /ZI5MACANETA	36 , 15
5X0/ 971051/MD/ CHICOTE	1.027 , 04	5U4/ 837114/B /QC6MACANETA	32 , 43
5X0/ 971051/MM/ CHICOTE	1.130 , 87	5U4/ 837114/B /ZI5MACANETA	36 , 15
5X0/ 971051/MN/ CHICOTE	1.083 , 78	3C8/ 955410/B / BRACO	254 , 56
5X0/ 971051/MQ/ CHICOTE	1.146 , 01	3C5/ 863463/AC/8W4PLA COBERT	872 , 63
5X0/ 971051/MT/ CHICOTE	1.464 , 62	7P6/ 951182/D / SUPORTE	100 , 83
5X0/ 971051/ND/ CHICOTE	1.414 , 11	7P6/ 951182/E / SUPORTE	96 , 30
5X0/ 971051/NG/ CHICOTE	1.855 , 23	5U4/ 867212/BJ/BRLREVESTIMEN	375 , 23
5X0/ 971051/NH/ CHICOTE	965 , 81	5U4/ 867212/BJ/BRMREVESTIMEN	354 , 18
5X0/ 971051/NJ/ CHICOTE	1.231 , 16	5U4/ 867212/BH/BRLREVESTIMEN	356 , 92
5X0/ 971051/NQ/ CHICOTE	1.146 , 01	4H0/ 971904/ / BASTAO	32 , 63
5X0/ 971051/PD/ CHICOTE	1.124 , 62	3AA/ 612041/R / TUBO	215 , 82
5X0/ 971051/PK/ CHICOTE	1.411 , 38	3AA/ 253409/A / SILENCIOSO	2.398 , 66
5X0/ 971051/PL/ CHICOTE	1.343 , 92	2H0/ 972098/ / FITAVELCRO	36 , 65
5X0/ 971051/QL/ CHICOTE	824 , 63	2H0/ 837719/B / CLIP	- , 80
5X0/ 971051/RC/ CHICOTE	1.050 , 94	2H0/ 612105/A / SERV FREIO	2.471 , 60
5X0/ 971051/RD/ CHICOTE	1.425 , 57	1K9/ 853102/A / FRISO	155 , 05
5X0/ 971051/RG/ CHICOTE	948 , 59	03H/ 121113/B / VALVULA	200 , 58
5X0/ 971051/RH/ CHICOTE	928 , 46	2H0/ 122157/AH/ MANGUEIRA	282 , 65
5X0/ 971051/RK/ CHICOTE	908 , 80	2H0/ 122157/AG/ MANGUEIRA	351 , 08
5X0/ 971051/RL/ CHICOTE	791 , 77	2H0/ 121073/AM/ MANGUEIRA	278 , 81
5X0/ 971051/RR/ CHICOTE	978 , 25	2H0/ 121073/BA/ MANGUEIRA	103 , 62
5X0/ 971051/RS/ CHICOTE	709 , 00	3C0/ 885704/AN/RCWLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/SA/ CHICOTE	756 , 44	3C0/ 885704/AN/TDFLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/SB/ CHICOTE	1.531 , 57	3C0/ 885704/AN/VCKLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/SM/ CHICOTE	4.537 , 79	3C0/ 885704/AP/PYULATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/TQ/ CHICOTE	793 , 87	3C0/ 885704/AP/SWRLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971051/TR/ CHICOTE	2.100 , 33	3C0/ 885704/AP/VCNLATERAL	2.559 , 95
5X0/ 971052/A / CHICOTE	274 , 26	3C0/ 885703/AM/18WLATERAL	1.109 , 47
3AB/ 867409/C /PD4FRISO	524 , 77	3C0/ 885703/AN/RCWLATERAL	2.559 , 95
6Q0/ 941531/R /20HCOMUTADOR	482 , 48	2H0/ 121157/AL/ MANGUEIRA	102 , 00
6Q0/ 941531/S /20HINTERRUPTO	725 , 10	1K0/ 819031/E / PERMUTADOR	885 , 20
6Q0/ 941531/J /20HINTERRUPTO	176 , 62	06J/ 133986/AC/ MANGUEIRA	620 , 20
6Q0/ 941531/C /20HINTERRUPTO	139 , 71	5C5/ 858247/B /PX7COBERTURA	45 , 45
6Q0/ 947291/A /Y20LUZ INTERN	293 , 04	5C5/ 857551/AB/SD4PARASOL	423 , 84
6Q0/ 951221/K / BUZINA	455 , 93	5C5/ 945192/ / VEDACAO	80 , 21
6Q0/ 951223/Q / BUZINA	505 , 14	3C8/ 945428/B / COBERTURA	80 , 08
6Q0/ 951223/R / BUZINA	481 , 90	3C8/ 945331/ / SUPORTE	59 , 09
6Q0/ 953513/AM/9B9INTERRUPTO	1.130 , 44	3C8/ 945395/ / VEDACAO	72 , 16
6Q0/ 937049/F /000UNID. CTRL	3.464 , 61	3C8/ 945396/ / VEDACAO	72 , 16
6Q0/ 920823/J /B01INSTRUMENT	1.536 , 57	3C8/ 945427/B / COBERTURA	80 , 08
5Z9/ 959775/G / ACIONAMEN	96 , 49	5Z4/ 867011/BQ/ZVIREVESTIMEN	385 , 08
5Z6/ 971065/H / CHICOTE	123 , 52	3C0/ 885703/AL/3Z6LATERAL	1.109 , 47
5Z6/ 971065/G / CHICOTE	120 , 63	3C0/ 885703/AM/17ULATERAL	1.109 , 47

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 971121/J / CHICOTE P	498 , 64	3C0/ 885701/AL/43ULATERAL	1.109 , 47
7P0/ 959655/E /001UNID.COMAN	4.823 , 70	3C0/ 885701/AK/92VLATERAL	1.109 , 47
7P0/ 959655/D /063UNID.COMAN	5.041 , 92	6QE/ 881405/AN/ZIYREVESTIMEN	132 , 27
7P0/ 959655/D /061UNID.COMAN	5.041 , 92	6QE/ 881805/BC/ZIYREVESTIMEN	204 , 09
7P0/ 959655/D /05XUNID.COMAN	5.041 , 92	6QE/ 881921/AK/EN6REVESTIMEN	59 , 63
6Q0/ 959263/A / PRE RESIST	122 , 95	6QE/ 885405/AS/ZIYREVESTIMEN	228 , 89
6Q0/ 959858/A /9B9INTERRUPTO	63 , 26	5C5/ 941053/B / ALOJAMENTO	793 , 74
6Q1/ 962125/ /9B9INTERRUPTO	39 , 85	5U0/ 863353/B / ISOLAMENTO	61 , 74
6Q5/ 945257/E / SUPORTE	33 , 35	5Z0/ 803259/ /GRUREFORCO	19 , 94
6Q5/ 945258/E / SUPORTE	33 , 35	5Z0/ 803234/ /GRUTRAVESSA	58 , 38
6QE/ 920827/C / INSTRUMENT	1.905 , 26	WHT/ 005317/ / ABRACADEIR	5 , 32
6QE/ 920827/D / INSTRUMENT	1.913 , 64	2H0/ 122157/AC/ MANGUEIRA	342 , 47
7P0/ 959655/E /013UNID.COMAN	4.823 , 70	2H0/ 122157/AD/ MANGUEIRA	280 , 66
7P0/ 965561/ / BOMBA AGUA	2.180 , 06	2H0/ 121065/BJ/ TUBO	991 , 82
7P0/ 971225/B / CHICOTE P	297 , 58	5U3/ 853535/A /9B9FRISO	27 , 55
7P0/ 971225/C / CHICOTE P	297 , 58	5U3/ 853516/A /9B9PROTECAO	36 , 84
7P0/ 971228/ / CHICOTE P	927 , 66	5U3/ 853515/A /9B9PROTECAO	36 , 84
5N1/ 857508/Q /9B9CARCACA	854 , 79	5Q0/ 973837/ / RECEPACUL	62 , 30
5N1/ 857508/R /9B9CARCACA	1.703 , 24	096/ 323981/P / ROLAMENTO	301 , 70
5N1/ 941039/R / FAROL	3.409 , 61	06L/ 103063/M / CABECOTE	11.421 , 21
5N1/ 941040/R / FAROL	3.411 , 10	06L/ 103269/A / COBERTURA	247 , 90
5N1/ 941043/ / FAROL	6.387 , 20	06L/ 103411/A / PAINEL	24 , 98
5N1/ 941044/ / FAROL	6.387 , 20	5U0/ 863861/A / ISOLAMENTO	4 , 21
5N1/ 941753/ / FAROL	4.302 , 90	3AE/ 867241/A /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 941535/ /999INTERRUPTO	120 , 38	3AE/ 867241/A /PB7REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 941535/G /1QBINTERRUPTO	114 , 01	3AE/ 867241/A /6K8REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 941535/J /1NNINTERRUPTO	120 , 24	3AE/ 867242/A /BR2REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 947561/L / MICROINTER	79 , 71	3AE/ 867242/A /PB7REVESTIMEN	338 , 72
7P0/ 955601/ / RECEPTOR	1.001 , 75	3AE/ 867242/A /6K8REVESTIMEN	338 , 72
7P0/ 959354/ / SENSOR	273 , 73	5Z0/ 609711/A / MOLA	11 , 66
5Z0/ 953235/ /1NNINTERRUPTO	21 , 49	5C5/ 857147/B /PX7MANOPLA	188 , 60
5Z0/ 953235/C /1QBINTERRUPTO	51 , 03	5C5/ 857147/B /82VMANOPLA	188 , 60
5Z0/ 953503/B /1NNINTERRUPTO	189 , 25	5C5/ 857200/ /AMHCOBERTURA	313 , 31
5Z0/ 953513/C /1NNINTERRUPTO	189 , 41	5C5/ 820073/E /1QBCOBERTURA	208 , 43
5Z0/ 953513/E /9B9INTERRUPTO	260 , 59	5C5/ 820073/F /1QBCOBERTURA	208 , 43
5Z0/ 955113/A / MOTOR	466 , 01	5C5/ 857200/ /81UCOBERTURA	313 , 31
5Z0/ 959565/A /1NNINTERRUPTO	89 , 06	5W0/ 501118/ / PONTA EIXO	169 , 24
5Z0/ 959565/C /01CINTERRUPTO	330 , 06	5W0/ 501117/ / PONTA EIXO	169 , 24
5Z0/ 959655/A /000UNID.COMAN	4.172 , 02	5W0/ 857551/D /L72PARASSOL	66 , 76
5Z0/ 959655/A /ZW3UNID.COMAN	4.172 , 02	5W0/ 857551/C /L72PARASSOL	71 , 09
5Z0/ 959655/A /ZW5UNID.COMAN	4.172 , 02	5C5/ 945191/ / VEDACAO	80 , 21
5Z0/ 959801/B / MOTOR	501 , 09	5C5/ 941607/ / CAPA COBER	121 , 12
5Z0/ 959802/B / MOTOR	523 , 40	5C5/ 941533/H /WHSREGULADOR	502 , 29
5Z0/ 959831/D /1QBINTERRUPTO	154 , 11	5Z0/ 881405/FC/DTIREVESTIMEN	227 , 18
5Z0/ 959856/A /1NNINTERRUPTO	34 , 28	5Z0/ 881405/FB/DSIREVESTIMEN	126 , 62
7P0/ 959655/D /04TUNID.COMAN	5.456 , 53	5Z0/ 881405/FA/DRIREVESTIMEN	123 , 49
7P0/ 959655/D /04UUNID.COMAN	5.041 , 92	5Z0/ 881405/ET/DQIREVESTIMEN	119 , 04
7P0/ 959655/D /04VUNID.COMAN	5.041 , 92	5Z0/ 881405/ES/DPIREVESTIMEN	86 , 55
7P0/ 959655/D /04ZUNID.COMAN	5.456 , 53	3C8/ 945140/ / VEDACAO	72 , 16
5Z0/ 962125/B /1QBINTERRUPTO	32 , 01	1J1/ 970076/R / CHICOTE	148 , 00
5Z0/ 971085/A / CHICOTE	114 , 05	1J1/ 970016/N / CHICOTE	215 , 80
7P0/ 959655/D /050UNID.COMAN	5.041 , 92	1JM/ 035157/AT/ AUTORADIO	4.249 , 39
7P0/ 959655/D /051UNID.COMAN	5.456 , 53	041/ 107067/ / PISTAO	289 , 60
5Z3/ 971120/L / CHICOTE P	747 , 28	8K0/ 010539/A / ETIQUETA	65 , 71
5Z3/ 971120/S / CHICOTE P	59 , 16	2H0/ 955987/ / BICO EJETO	76 , 99
7P0/ 959655/D /05WUNID.COMAN	5.041 , 92	5C0/ 820743/B / MANGUEIRA	1.035 , 35
5Z3/ 971121/G / CHICOTE P	543 , 55	6R0/ 907357/ /000UNIDADE	2.619 , 93
5Z3/ 971121/K / CHICOTE P	278 , 79	5U4/ 867211/BG/BRMREVESTIMEN	350 , 36
5Z3/ 971121/L / CHICOTE P	659 , 99	5U4/ 867211/BG/BRLREVESTIMEN	354 , 03
5Z4/ 959433/B / UNID.COMAN	1.041 , 01	5U4/ 867011/EQ/BRLREVESTIMEN	390 , 70
5Z4/ 959433/H / UNID.COMAN	633 , 22	5U4/ 867011/EN/BRLREVESTIMEN	388 , 96
5Z4/ 971120/N / CHICOTE P	924 , 41	5U4/ 867011/EN/BRMREVESTIMEN	385 , 42
5X7/ 971011/P / CHICOTE	580 , 43	5U4/ 867011/EK/BRMREVESTIMEN	362 , 36
5X7/ 971051/AH/ CHICOTE	986 , 18	5U4/ 867011/EK/BRLREVESTIMEN	365 , 10

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X7/ 971051/AJ/ CHICOTE	1.096 , 23	5U4/ 867011/EH/BRMREVESTIMEN	360 , 38
5X7/ 971051/AK/ CHICOTE	1.342 , 18	5U4/ 867011/EH/BRLREVESTIMEN	362 , 98
5X7/ 971051/AL/ CHICOTE	1.414 , 11	5U3/ 853536/A /9B9FRISO	27 , 55
5X7/ 971051/AP/ CHICOTE	987 , 96	1K1/ 723503/AQ/ PEDAL DO A	1.015 , 02
5X7/ 971051/AQ/ CHICOTE	1.094 , 49	1K0/ 254513/NX/ TUBO	18.909 , 14
5X7/ 971051/BA/ CHICOTE	2.014 , 45	1J1/ 614105/AR/ SERV FREIO	1.547 , 64
5X7/ 971051/BB/ CHICOTE	1.020 , 79	5Z4/ 867011/BS/ZWIREVESTIMEN	385 , 08
5X7/ 971051/BC/ CHICOTE	1.278 , 22	5Z4/ 867011/BS/ZVIREVESTIMEN	385 , 08
5X7/ 971051/BD/ CHICOTE	979 , 95	5Z4/ 867011/BQ/ZWIREVESTIMEN	384 , 88
5X7/ 971051/BE/ CHICOTE	1.731 , 97	7P6/ 881406/EJ/UFKREVESTIMEN	4.042 , 00
5X7/ 971051/BF/ CHICOTE	3.436 , 20	5C5/ 867489/ /PX7MOLDURA	281 , 54
5X7/ 971051/BJ/ CHICOTE	974 , 06	7P6/ 881406/EL/FORREVESTIMEN	11.857 , 78
5X7/ 971051/BN/ CHICOTE	1.423 , 77	1K5/ 867501/B /5R0REVESTIMEN	2.720 , 37
5X7/ 971051/BS/ CHICOTE	752 , 77	5C1/ 867011/ / REVESTIMEN	3.650 , 27
5X7/ 971051/CB/ CHICOTE	2.332 , 34	5C1/ 867012/ / REVESTIMEN	3.650 , 27
5X7/ 971051/CC/ CHICOTE	2.462 , 70	5C1/ 867255/ /PX7COBERTURA	347 , 83
5X7/ 971051/CD/ CHICOTE	2.804 , 47	5C1/ 867255/ /82VCOBERTURA	347 , 83
AG/ T10134/ / COLOCADOR	2.315 , 45	5C1/ 863919/ / ISOLAMENTO	1.321 , 23
06K/ 109210/AJ/ CAIXA	1.101 , 25	5U0/ 837219/S /INFCHAVE	546 , 81
06K/ 133781/E / TUBO	468 , 54	5U0/ 837246/A /INFCHAVE	464 , 29
5X7/ 971051/CE/ CHICOTE	1.536 , 60	5U0/ 837219/T /INFCHAVE	577 , 50
5X7/ 971051/CF/ CHICOTE	2.435 , 29	5U5/ 807417/H /GRUCOBERTURA	1.122 , 09
5X7/ 971051/CG/ CHICOTE	1.149 , 50	5U3/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	35 , 80
5X7/ 971051/CH/ CHICOTE	948 , 84	5U3/ 867208/ / GRAMPO	2 , 04
5X7/ 971051/CJ/ CHICOTE	1.657 , 48	5U3/ 867044/ /71NREVESTIMEN	269 , 74
APR/ 498005/E / JG.PECAS	3.460 , 48	5U3/ 867043/ /71NREVESTIMEN	269 , 74
06K/ 145722/G / TURBO	16.148 , 71	5U3/ 867501/B /AM4REVESTIMEN	318 , 27
5X7/ 971051/CK/ CHICOTE	955 , 10	5U3/ 867501/A /AM4REVESTIMEN	321 , 52
211/ 498171/2 / JG.PECAS	163 , 27	5C1/ 863475/K /82VCOBERTURA	249 , 95
5X7/ 971051/DC/ CHICOTE	1.409 , 62	5C1/ 863483/ /PX7REVESTIMEN	229 , 27
211/ 513381/1 / MANCALBORR	7 , 10	5C1/ 863483/ /82VREVESTIMEN	229 , 27
5X7/ 971121/A / CHICOTE P	75 , 24	03L/ 199307/B / APOIO	864 , 56
032/ 905106/D / TRANSFORMA	324 , 04	WHT/ 006556/ / PARAFUSO	56 , 59
377/ 819022/A / RESISTENCI	257 , 30	WHT/ 006558/ / ANEL VEDAC	38 , 96
377/ 711167/A / PROTETOR	29 , 76	5C0/ 711951/A / TUBO	43 , 14
377/ 121253/C / RADIADOR	441 , 37	5C0/ 711952/A / TUBO	43 , 14
5N1/ 941754/ / FAROL	4.302 , 90	5C0/ 614517/B /BEFAGREGADO	17.012 , 52
5N1/ 955023/B / ALOJAMENTO	2.515 , 72	5U3/ 867244/ /Y20REVESTIMEN	35 , 80
5P0/ 943021/ / LUZ DE PLA	48 , 76	5U3/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	75 , 63
5P8/ 807180/ / GRAMPO	29 , 15	5U3/ 867010/F /ZVIREVESTIMEN	475 , 57
5Q0/ 820769/ / SUPORTE	71 , 76	5U3/ 867010/C /KRIREVESTIMEN	466 , 55
5U0/ 807183/ / SUPORTE	5 , 61	5U3/ 867009/J /ZVIREVESTIMEN	475 , 57
5U0/ 807183/A / SUPORTE	5 , 69	5U3/ 867009/K /ZVIREVESTIMEN	475 , 57
5U0/ 807184/A / SUPORTE	5 , 69	3AA/ 907801/H / UNIDADE	3.900 , 26
WHT/ 002474/ / PORCA	1 , 36	06J/ 145220/A / PRESILHA	180 , 34
6Q5/ 845051/N / VIDRO	633 , 38	5C5/ 867288/D /PX7REVESTIMEN	255 , 15
5U0/ 807217/E /1NNCOBERTURA	841 , 49	5C5/ 867288/D /82VREVESTIMEN	255 , 15
5U0/ 807221/N /GRUCOBERTURA	945 , 69	5C5/ 867501/S /RY8REVESTIMEN	2.806 , 61
5U0/ 807239/ / REFORCO	19 , 60	5C5/ 817120/ / ISOLAMENTO	313 , 31
5U0/ 807239/A / REFORCO	24 , 89	5C5/ 800375/AS/ JG.CILINDR	2.612 , 70
5U0/ 807239/B / REFORCO	14 , 68	5C3/ 863833/ / ISOLAMENTO	25 , 40
5U0/ 807239/C / REFORCO	28 , 16	107/ 837167/CB/ CILINDRO D	766 , 59
5QM/ 615423/A / CAIXA	1.365 , 96	1T0/ 419091/AD/RIEVOLANTE	6.651 , 76
5U0/ 807239/D / REFORCO	31 , 49	1K0/ 857139/ / BATENTE	1 , 66
5U0/ 807240/ / REFORCO	19 , 60	1K4/ 867011/LQ/YDZREVESTIMEN	1.550 , 91
5U0/ 807240/A / REFORCO	24 , 89	5C5/ 807547/ / DEFLET AR	18 , 66
5U0/ 807240/B / REFORCO	14 , 68	5C5/ 805983/A / COBERTURA	22 , 61
5U0/ 807240/D / REFORCO	31 , 49	5C5/ 805778/ / TAMPA	29 , 52
5U0/ 807295/ / ADESIVO	93 , 03	5Z0/ 601025/AF/Z31RODA	353 , 95
5U0/ 809957/ / PROTETOR	60 , 74	5U0/ 601025/K /ZM1RODA	365 , 98
5U0/ 809958/ / PROTETOR	60 , 74	5Z0/ 810908/ / PROTETOR	41 , 67
5Q0/ 614517/J /BEFAGREGADO	12.791 , 45	5Z0/ 810907/ / PROTETOR	41 , 67
5X3/ 920820/M / INSTRUMENT	1.348 , 39	5Z0/ 805287/ / DEFLETOR	8 , 28
5X3/ 971011/AA/ CHICOTE	884 , 12	8X0/ 898955/ / PC.FIXACAO	173 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X3/ 971011/AQ/ CHICOTE	798 , 04	8E0/ 864229/ /PX7CAPA COBER	2 , 14
5X3/ 971011/BH/ CHICOTE	654 , 11	5C5/ 867501/M /CE6REVESTIMEN	2.417 , 92
5X3/ 971011/BJ/ CHICOTE	644 , 39	5C5/ 867501/M /RY8REVESTIMEN	2.417 , 92
5X3/ 971011/BK/ CHICOTE	431 , 36	5C5/ 867489/ /82VMOLDURA	281 , 54
5X3/ 971011/BL/ CHICOTE	486 , 37	5C5/ 800375/AN/ JG.CILINDR	2.612 , 70
5X3/ 971011/BM/ CHICOTE	464 , 21	5C1/ 867256/ /82VCOBERTURA	347 , 83
5X3/ 971011/T / CHICOTE	595 , 63	5C1/ 867256/ /PX7COBERTURA	347 , 83
5X7/ 971011/BJ/ CHICOTE	3.180 , 17	5C1/ 864777/A /PX7COBERTURA	83 , 04
5X7/ 971011/BK/ CHICOTE	3.180 , 17	06J/ 133241/AB/ MANGUEIRA	183 , 30
5X7/ 971011/M / CHICOTE	531 , 69	WHT/ 005732/ / PINO	82 , 41
7N0/ 963555/A / ASSENTO	683 , 98	N/ 105823/01/ CLIP	1 , 85
7N0/ 963557/B / ELEM.AQUEC	683 , 98	N/ 104355/08/ PORCA	1 , 30
7N0/ 963557/C / ELEM.AQUEC	683 , 98	6R0/ 915331/C / CONSOLE	260 , 40
7N1/ 971327/ / CHICOTE	528 , 57	5C1/ 614726/C / TUBO FREIO	296 , 82
7P0/ 907375/J / UNI.COMAND	11.958 , 48	5C1/ 614725/B / TUBO FREIO	296 , 82
7P0/ 907375/M / UNI.COMAND	12.417 , 07	5C0/ 711465/C /AMPMOLDURA	165 , 20
7P0/ 907375/P / UNI.COMAND	11.737 , 72	5C0/ 711465/C /YHWMOLDURA	165 , 20
7P0/ 907511/A / MOTOR	707 , 65	1K0/ 615123/M / CAIXA	1.443 , 87
7P0/ 907512/A / MOTOR	926 , 23	1K0/ 615124/M / CAIXA	1.056 , 27
7P0/ 907637/A / SENSOR	136 , 18	5U3/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	75 , 63
7P0/ 907637/C / SENSOR	125 , 10	5U3/ 867501/ /AM4REVESTIMEN	318 , 27
7P0/ 907652/ / MULTSENSOR	2.972 , 26	5C1/ 863475/K /PX7COBERTURA	249 , 95
7P0/ 927810/ / SENSOR	544 , 75	5C1/ 863045/B /PX7REVESTIMEN	99 , 01
5N0/ 854327/ /5APDEFLETOR	88 , 65	5C1/ 863045/B /82VREVESTIMEN	99 , 01
5N0/ 854328/ /5APDEFLETOR	88 , 65	5C1/ 858544/ / FECHO	95 , 81
5N0/ 854541/A / FRISORETEN	71 , 86	5C0/ 601157/A / ANEL	511 , 61
5N0/ 857521/ / VIDRO	522 , 77	5C0/ 601157/B / ANEL	219 , 78
5N0/ 857537/ /GRUTAMPA	257 , 36	5C0/ 609721/AH/ TIRANTE	167 , 89
5N0/ 857538/ /GRUTAMPA	257 , 36	5C0/ 511353/ / BATENTE	139 , 83
5N0/ 860197/C / CANTONEIRA	115 , 37	N/ 107728/01/ PORCA	7 , 93
5N0/ 860198/C / CANTONEIRA	115 , 37	5Z1/ 837016/AM/ FECHADURA	118 , 28
5N0/ 860201/C / CANTONEIRA	115 , 37	5Z1/ 837016/AL/ FECHADURA	201 , 29
5N0/ 860202/C / CANTONEIRA	115 , 37	5Z1/ 837016/AK/ FECHADURA	167 , 05
5N0/ 941071/ / LUZ DE RE	143 , 65	5U3/ 863367/B /4C3COBERTURA	442 , 48
5N0/ 941072/ / LUZ DE RE	143 , 65	5U3/ 867009/E /KQIREVESTIMEN	439 , 88
5N0/ 943021/A / LUZ DE PLA	81 , 06	N/ 901495/04/ PINO	- , 31
5N0/ 943021/B / LUZ DE PLA	88 , 09	5U0/ 881406/S /KPIREVESTIMEN	116 , 50
5N0/ 945093/B / LANTERNA	483 , 16	5U0/ 881406/Q /KOIREVESTIMEN	100 , 65
5N0/ 945093/G / LANTERNA	469 , 37	5U0/ 881405/AK/KPIREVESTIMEN	239 , 11
5N0/ 945094/H / LANTERNA	469 , 37	7P6/ 820526/ / CAIXA	2.056 , 63
5N0/ 945105/ / REFLETOR	120 , 15	7H0/ 882635/C /71NCAPA COBER	20 , 05
5N0/ 945106/ / REFLETOR	120 , 15	6R0/ 898924/ / JG.PECAS	276 , 14
5QM/ 615424/A / CAIXA	1.365 , 96	5Z4/ 800375/AQ/NOPIG.CILINDR	300 , 71
5N0/ 945264/ / ALOJAMENTO	161 , 72	5Z4/ 800375/AQ/INFJG.CILINDR	2.828 , 75
5N0/ 949102/C / LUZ	304 , 24	5C5/ 867244/E /PX7REVESTIMEN	322 , 40
5N0/ 998225/ / JG.FAROL	256 , 66	5C5/ 867244/E /82VREVESTIMEN	322 , 40
5N0/ 998225/A / JG.FAROL	256 , 66	5C5/ 867234/A /82VREVESTIMEN	255 , 66
5N0/ 998225/B / JG.FAROL	284 , 77	5C5/ 867243/E /PX7REVESTIMEN	322 , 40
7L6/ 858629/A /5U4GUARNICAO	632 , 01	5U0/ 858559/E /82VCOBERTURA	43 , 22
7L6/ 858629/A /W25GUARNICAO	632 , 01	5U0/ 858559/C /82VCOBERTURA	47 , 51
7L6/ 858630/A /1SGGUARNICAO	383 , 61	7X0/ 845501/A / VIDRO	128 , 17
7L6/ 858630/A /5U4GUARNICAO	632 , 01	5C5/ 853101/ /2ZZFRISO	447 , 25
7L6/ 858630/A /93GGUARNICAO	383 , 61	5C1/ 858921/ / MANOPLA	351 , 44
7L6/ 858648/ /B41CALCO	46 , 44	5C1/ 858946/ / CAPA	11 , 34
7L6/ 858721/A / ISOLAMENTO	140 , 21	5C1/ 863011/C /EOMTAPETES	704 , 17
7L6/ 858722/A / ISOLAMENTO	140 , 21	5C1/ 863011/C /ICKTAPETES	704 , 17
7L6/ 860147/ /8Z8COBERTURA	49 , 17	7P6/ 422893/P / MANGUEIRA	1.196 , 30
7L6/ 861465/ /9B9FRISO	81 , 03	5K0/ 035730/G / INTERFACE	4.369 , 64
7L6/ 861561/ /9B9FRISO	88 , 78	3C8/ 868134/ /9B9CALCO	69 , 44
7L6/ 862477/P /QRNTAPETE	432 , 50	AG/ T10393/ / INSERTO 14 MM	378 , 68
7L6/ 862477/P /WXKTAPETE	378 , 29	AG/ T10255/ / TRAVA	160 , 91
7L6/ 862478/P /QRNTAPETE	378 , 29	5C1/ 863484/ /PX7REVESTIMEN	229 , 27
7L6/ 862478/P /WXKTAPETE	378 , 29	5C1/ 863484/ /82VREVESTIMEN	229 , 27
7L6/ 862559/P /QRLTAPETE	397 , 32	5C1/ 863909/ / ISOLAMENTO	254 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 862559/P /QRNTAPETE	397 , 32	5C1/ 863046/B /PX7REVESTIMEN	99 , 01
7L6/ 862559/P /WXKTAPETE	439 , 99	5C1/ 863046/B /82VREVESTIMEN	99 , 01
7L6/ 862560/Q /QRLTAPETE	397 , 32	N/ 102855/05/ PARAFUSO	1 , 32
7L6/ 862560/Q /QRNTAPETE	397 , 32	N/ 100590/01/ PINO	6 , 02
7L6/ 862560/Q /WXKTAPETE	439 , 99	5C0/ 614683/D / TUBO FREIO	208 , 43
893/ 927809/ / GUARNICAO	93 , 06	5C0/ 614742/H / TUBO FREIO	296 , 82
7M3/ 907391/ / UNIDADE	2.888 , 46	5C0/ 609721/AJ/ TIRANTE	167 , 89
7M3/ 907637/F / SENSOR	3.211 , 99	5C0/ 611763/ / TUBO FREIO	51 , 16
7M3/ 927810/ / SENSOR	466 , 74	5C0/ 611764/ / TUBO FREIO	51 , 16
7M3/ 959139/ / INTERRUPTO	588 , 55	5C0/ 611775/ / MANGUEIRA	208 , 43
7M3/ 959565/ /01CINTERRUPTO	451 , 92	N/ 911800/01/ PARAFUSO	8 , 09
7M3/ 971584/ / CHICOTE	412 , 26	N/ 910500/01/Q70REBITE	4 , 58
7N0/ 907530/Q /Z00INTERFACE	1.611 , 05	N/ 905298/04/ PARAFUSO	2 , 58
7N0/ 907530/R /Z00INTERFACE	1.929 , 39	5U3/ 867010/C /KQIREVESTIMEN	439 , 88
7N0/ 937503/ / PORTA RELE	81 , 88	5U3/ 867009/E /KRIREVESTIMEN	466 , 55
7N0/ 937503/A / PORTA RELE	25 , 94	5U3/ 867009/F /KQIREVESTIMEN	444 , 21
7N0/ 941329/ / UNID.CONTR	1.431 , 15	5U3/ 867009/F /KRIREVESTIMEN	470 , 91
7N0/ 951221/A / BUZINA	503 , 14	5U0/ 881901/T /KMIAPOIO	93 , 92
7N0/ 951223/A / BUZINA	568 , 62	5U0/ 881901/AB/KOIAPOIO	95 , 63
7N0/ 951253/ / RELE	184 , 97	5U0/ 881806/AA/KMIREVESTIMEN	128 , 66
7N0/ 953236/B / INTERRUPTO	375 , 67	5U0/ 881901/AA/KNIAPOIO	102 , 39
7N0/ 959591/B / MOTOR	3.504 , 23	5U0/ 881805/AK/KOIREVESTIMEN	157 , 44
ZBA/ 615301/ / DISCO	108 , 77	5U0/ 881805/AJ/KNIREVESTIMEN	130 , 85
000/ 915105/CD/ BATERIA	2.343 , 51	5U0/ 881805/AH/KMIREVESTIMEN	106 , 55
000/ 915105/CE/ BATERIA	2.322 , 28	5C5/ 867299/ / CLIP	11 , 34
377/ 943021/A / LUZ DE PLA	31 , 97	5C5/ 867300/ / CLIP	11 , 34
000/ 915105/DK/ BATERIA	1.471 , 34	5C5/ 867287/D /PX7REVESTIMEN	255 , 15
000/ 979109/E / JOGO CABOS	49 , 31	5C5/ 867287/D /82VREVESTIMEN	255 , 15
000/ 979129/EA/ JOGO CABOS	45 , 63	5C5/ 867243/E /82VREVESTIMEN	322 , 40
022/ 971921/A / CAPA	27 , 66	5Z0/ 858565/B /82VCOBERTURA	20 , 69
2D0/ 955962/ / MANGUEIRA	42 , 54	5U1/ 857017/F /CTRTRAVERSA	1.055 , 23
5K0/ 937087/AB/Z4BUNID. CON.	4.013 , 74	5C1/ 863475/J /PX7COBERTURA	249 , 95
04C/ 905607/ / VELA	38 , 80	5C1/ 863475/J /82VCOBERTURA	249 , 95
06H/ 965561/ / BOMBA AGUA	1.183 , 53	5C5/ 867501/S /CE6REVESTIMEN	2.806 , 61
377/ 941044/J / FAROL	431 , 49	5C5/ 035570/ / FILTRO	81 , 03
377/ 941043/J / FAROL	431 , 49	5C5/ 035591/ /9B9SUBWOOFER	3.267 , 64
079/ 971821/ / CONDUTOR	92 , 91	5C1/ 970091/N / CHICOTE P	398 , 11
377/ 937503/B / RELE	61 , 10	6QE/ 881806/R /AJGREVESTIMEN	401 , 00
377/ 937503/A / RELE	22 , 07	6QE/ 885405/AT/AJGREVESTIMEN	526 , 01
1C0/ 862247/ / PECAJUNCAO	161 , 65	5U4/ 867211/BF/BRLREVESTIMEN	335 , 60
1C0/ 945505/ / CAIXA	276 , 46	5U4/ 867211/BF/BRMREVESTIMEN	331 , 90
1C0/ 959621/C /B41INTERRUPTO	214 , 20	5U4/ 867012/CE/BRMREVESTIMEN	371 , 61
1C1/ 713243/ / CHICOTE	1.269 , 38	5N1/ 837016/G / FECHADURA	712 , 63
1H0/ 998521/ / JG.AIRBAG	760 , 37	5N0/ 839016/K / FECHADURA	512 , 58
377/ 911023/P / MOTOR	1.003 , 88	5N0/ 839015/K / FECHADURA	512 , 58
377/ 905865/A / COMUTADOR	79 , 71	5N0/ 201656/A / CINTATENSO	90 , 06
1J0/ 907047/M /1QACOBERTURA	130 , 59	5Z0/ 885805/LA/DQIREVESTIMEN	208 , 44
1J0/ 907047/N /2WECOBERTURA	752 , 07	5U1/ 819005/P / CAIXA	799 , 77
1J0/ 907047/P /4J4COBERTURA	465 , 94	5U1/ 820005/P / CAIXA	2.382 , 32
5W0/ 959851/ /1NNINTERRUPTO	90 , 24	5U0/ 819707/ /ST3DIFUSOR AR	47 , 39
5Z0/ 927117/ /1QBTECLA	32 , 97	5U0/ 819707/ /ZE6DIFUSOR AR	49 , 84
5Z0/ 927117/B /1QBTECLA	32 , 97	1K8/ 857511/ /ICJESPELHO IN	2.341 , 60
5Z0/ 927122/ /1QBPRESSAO	35 , 78	1K0/ 857561/B /PX7SUPORTE	38 , 09
5Z0/ 937548/A / CAIXA	206 , 40	5C3/ 035643/ / SUPORTE	35 , 20
5Z0/ 941531/A /BVZINTERRUPTO	135 , 18	5C1/ 955410/ / BRACO	329 , 01
7P0/ 937548/F / CX FUSIVEL	1.365 , 31	N/ 014750/3 / PARAFUSO	1 , 32
7P0/ 937629/A / FUSIVEL	71 , 18	5U4/ 867012/CE/BRLREVESTIMEN	375 , 23
7P0/ 937629/C / FUSIVEL	95 , 49	5U4/ 867012/CC/BRMREVESTIMEN	360 , 38
7P0/ 953236/A / INTERRUPTO	222 , 15	5U4/ 867011/EQ/BRMREVESTIMEN	388 , 02
7P0/ 955559/E / SENSOR	1.136 , 52	5U4/ 867012/CC/BRLREVESTIMEN	362 , 98
5N0/ 998226/ / JG.FAROL	233 , 08	5N0/ 853537/C /HM2FOLHA	776 , 12
5N0/ 998226/A / JG.FAROL	270 , 16	7P6/ 881806/DD/FORREVESTMTO	11.857 , 78
5N0/ 998226/B / JG.FAROL	284 , 77	03L/ 198716/H / JG.PECAS	1.674 , 30
5N1/ 837879/B /GRUTAMPA	76 , 38	03L/ 198716/G / JG.PECAS	1.674 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N1/ 837879/D /GRUTAMPA	82 , 17	03L/ 130301/BA/ TUBO	298 , 78
5N1/ 857507/R /9B9CARCACA	1.750 , 45	03L/ 130301/AR/ TUBO	298 , 78
1K0/ 601182/A / PESO BALAN	4 , 42	03L/ 130301/AS/ TUBO	298 , 78
1K0/ 601182/B / PESO BALAN	5 , 13	03L/ 130301/AT/ TUBO	298 , 78
ZBC/ 837035/ / BATENTE	7 , 46	5N0/ 201655/A / CINTATENSO	90 , 06
141/ 601181/1 / PESO BALAN	2 , 91	5U4/ 867109/A /71NROSETA	2 , 84
141/ 601183/1 / PESO BALAN	4 , 20	5U4/ 867110/A /71NROSETA	2 , 84
5C5/ 937087/F /Z07UN.CONTROL	3.845 , 56	5U1/ 012001/FC/ LITERATURA	96 , 73
5C5/ 937087/F /Z08UN.CONTROL	3.845 , 56	3AA/ 887623/E / CABO	425 , 43
5C5/ 947193/ / CHICOTE	110 , 21	7N0/ 612041/G / TUBO	194 , 79
5C5/ 947194/ / CHICOTE	110 , 21	6J0/ 899181/ / TAMPÃO	5 , 84
5C5/ 947355/C / LUZ	234 , 18	7P6/ 881405/DR/FOUREVESTIMEN	11.857 , 78
5C5/ 947355/D / LUZ	234 , 18	1Q0/ 813117/A / REFORCO	95 , 84
5C5/ 959179/ /9B9TAMPÃO	7 , 58	1K4/ 867012/MB/YDZREVESTIMEN	2.564 , 87
5C5/ 971014/ / CHICOTE	1.263 , 46	3C8/ 035456/C / AMPLIFICAD	6.052 , 45
5C6/ 035605/ /82VTAMPÃO	21 , 05	5C5/ 827469/D /ULMACIONAMENT	485 , 94
5C6/ 805706/D / GUIA	125 , 00	2HH/ 863925/ / ISOLAMENTO	1.341 , 39
5C6/ 805932/ / TIRANTE	52 , 50	5Z0/ 863919/J / ISOLAMENTO	147 , 25
5Q0/ 959593/A /Z0TUNIDADE	1.077 , 05	5Z0/ 863919/K / ISOLAMENTO	152 , 35
5Q0/ 959593/B /Z0FUNIDADE	1.022 , 33	5Z0/ 863925/D / ISOLAMENTO	90 , 67
3AA/ 959799/E /Z01UNIDADE	4.367 , 21	6QE/ 881405/AP/AJGREVESTIMEN	273 , 33
3AA/ 959831/ /REHTECLA DE P	118 , 67	WHT/ 005519/ / PORCA	4 , 00
3AA/ 959917/ /47HTECLA	146 , 19	N/ 102615/06/ FUSIVEL	2 , 49
377/ 955651/A / BOMBA	69 , 78	2H2/ 071000/D /DKNSANTO ANTO	2.229 , 97
5K0/ 937087/AB/Z0HUNID. CON.	3.608 , 80	022/ 133062/AB/ BOCAL	3.882 , 99
377/ 953513/A / INTERRUPTO	224 , 08	3AA/ 959799/A /Z0BUNIDADE	3.860 , 48
377/ 953257/B / UNIDADE	147 , 03	5K0/ 035190/B / RADIO	10.030 , 75
377/ 951221/C / BUZINA	71 , 77	5J7/ 972734/ / RECEPTACUL	43 , 17
377/ 953519/A / INTERRUPTO	81 , 46	5C6/ 885081/Q /42VDESBRACOS	1.894 , 44
377/ 947561/D / INTERRUPTO	13 , 24	5C6/ 885405/AN/UFHREVESTIMTO	5.967 , 02
377/ 945112/F / LANTERNA	242 , 62	5C6/ 885405/AN/UFKREVESTIMTO	5.967 , 02
377/ 945111/F / LANTERNA	242 , 62	1K0/ 972217/D / CONT.REDON	31 , 38
7L6/ 616040/D / AMORTECEDO	14.161 , 85	03L/ 130855/BX/ UNIDADE	5.394 , 09
PMR/ 698137/12/NACJG.PARAFUS	307 , 70	5Z4/ 867011/BK/ILXREVESTIMEN	357 , 93
6Q5/ 945111/ / LANTERNA	173 , 15	5Z0/ 711461/ /ZTIMANOPLA	29 , 22
6Q5/ 833055/ / PORTA	1.542 , 58	5U1/ 419501/AE/ COLUNA DIR	935 , 75
5Z0/ 959775/G / ACIONAMEN	183 , 29	5N2/ 837016/G / FECHADURA	643 , 53
5Z0/ 959655/ /000UNID.COMAN	3.758 , 13	7P6/ 858218/D /E46COBERTURA	215 , 79
6Q0/ 857521/ / VIDRO	108 , 51	7P6/ 858218/D /4A1COBERTURA	215 , 79
5Z4/ 971120/CK/ CHICOTE P	220 , 91	7P6/ 858217/D /E46COBERTURA	215 , 79
5Z4/ 971120/CL/ CHICOTE P	177 , 08	5U1/ 819005/L / CAIXA	705 , 24
6K9/ 609617/ / TAMBOR	536 , 23	3AA/ 973705/ / RECEPTACUL	51 , 11
5Z9/ 959776/ / ACIONAMEN	123 , 67	3AA/ 857939/A / ISOLAMENTO	306 , 59
5Z0/ 959621/ /1QBINTERRUPTO	32 , 85	5C5/ 035454/D / ALTOFALANT	134 , 61
6QE/ 920827/ / INSTRUMENT	1.943 , 87	5C5/ 035552/C / ANTENA	184 , 10
6QE/ 927735/ / UN.COMANDO	1.167 , 97	5C5/ 035552/D / ANTENA	184 , 10
1JE/ 885805/AL/ZEVREVESTIMEN	1.446 , 01	3C8/ 864306/ /82VTRILHO	122 , 47
6QE/ 941029/ / FAROL	826 , 50	3C8/ 861335/ /BR2CAPA COBER	83 , 73
6QE/ 941030/ / FAROL	826 , 50	3C8/ 861335/ /PB7CAPA COBER	83 , 73
1JE/ 885405/AH/QOTREVESTIMEN	799 , 88	5W0/ 611778/ / CLIP	1 , 36
5Z0/ 959537/ / BOTAO	276 , 65	5Z4/ 853754/J /9B9PROTECAO	36 , 12
5Z0/ 959433/H / UNID.COMAN	828 , 28	5Z4/ 853753/J /9B9PROTECAO	36 , 12
5Z0/ 953513/K /9B9INTERRUPTO	468 , 27	5U0/ 885805/BD/KMIREVESTIMEN	288 , 58
5Z9/ 809410/ / CAIXA	1.779 , 98	5U0/ 885805/BE/KMIREVESTIMEN	155 , 71
7L6/ 862607/A /QRGREVESTIMEN	1.688 , 85	5U0/ 885805/BG/KNIREVESTIMEN	154 , 82
7L6/ 862607/A /WSJREVESTIMEN	1.517 , 90	5U0/ 885805/BH/KNIREVESTIMEN	152 , 22
7L6/ 863337/E /5U4MOLDURA	1.323 , 40	E/ Q7332/ /1 CF Card	19 , 95
7L6/ 863337/E /W25MOLDURA	1.265 , 18	E/ Q7332/ / BTAC Box	5.961 , 82
7L6/ 863337/F /3X1MOLDURA	307 , 75	5C5/ 867769/D /IGPTAMPA	1.364 , 37
7L6/ 863528/K /Q73SUPORTE	616 , 37	5C5/ 867761/A /82VREVESTIMEN	219 , 99
7L6/ 863528/K /S56SUPORTE	677 , 57	5C5/ 867762/A /82VREVESTIMEN	219 , 99
7L6/ 863528/K /W64SUPORTE	586 , 36	5C5/ 867601/B /82VREVESTIMEN	1.209 , 36
7L6/ 863528/L /Q73SUPORTE	677 , 57	5C5/ 867707/A /82VARMACAO	313 , 31
7L6/ 863528/R /Q73SUPORTE	616 , 37	5C5/ 837073/ / GRAMPO	4 , 93

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 615601/AC/ DISCO	395 , 01	3C8/ 861336/ /BR2CAPA COBER	83 , 73
1K0/ 615601/AD/ DISCO	469 , 00	3C8/ 861336/ /PB7CAPA COBER	83 , 73
1K0/ 615601/N / DISCO	642 , 00	3C8/ 857858/G /R48ALOJAMENTO	186 , 64
1K1/ 614235/E / SUPORTE	132 , 96	3C8/ 857857/D /R48ALOJAMENTO	186 , 64
2HH/ 971092/ / CHICOTE	24.402 , 15	3C5/ 885805/HB/ZRDREVESTIMEN	4.196 , 84
1K2/ 614235/E / SUPORTE	96 , 04	3C5/ 885805/HB/ZRCREVESTIMEN	4.196 , 84
1S0/ 615301/E / DISCO	215 , 71	3C1/ 868157/D /Q70COBERTURA	134 , 60
211/ 609301/1 / MOLA	11 , 64	5N0/ 615125/A / SUPORTE	1.443 , 87
5U3/ 837085/A / CABO COMAN	32 , 56	5M0/ 827505/F / FECHADURA	477 , 38
5U3/ 837330/E / CAPA PROTE	25 , 33	5C5/ 817161/ / TRAVESSA	146 , 40
5U3/ 837439/ /1NNTILHO	59 , 00	5U0/ 885805/BK/KOIREVESTIMEN	200 , 61
5U3/ 837440/ /1NNTILHO	59 , 00	5U0/ 881805/AN/KPIREVESTIMEN	394 , 92
5U3/ 837471/A /1NNVEDACAO	20 , 74	5U0/ 885405/BF/KOIREVESTIMEN	190 , 50
5U3/ 837477/A /5APVEDACAO	39 , 84	5U0/ 885775/B / ESPUMA	175 , 29
5U3/ 837478/A /5APVEDACAO	39 , 84	5U0/ 601025/P /Z31RODA	733 , 37
5U3/ 837973/A /1NNCOBERTURA	14 , 98	5Z0/ 819045/G /ZI5REGULAGEM	208 , 75
5U3/ 837974/A /1NNCOBERTURA	14 , 98	5C5/ 867501/N /CE6REVESTIMEN	2.806 , 61
5U3/ 845022/A / VIDRO	147 , 35	5C5/ 867501/N /RY8REVESTIMEN	2.806 , 61
5U4/ 831721/A /1NNVEDACAO	98 , 39	5C5/ 867501/R /CE6REVESTIMEN	2.417 , 92
171/ 121275/E / MANCALBORR	86 , 67	5C5/ 867501/R /RY8REVESTIMEN	2.417 , 92
191/ 199233/ / MANCALBORR	8 , 11	5U1/ 012001/FQ/ LITERATURA	38 , 34
5Q0/ 511534/A / PROTETOR	283 , 97	5U1/ 012001/ES/ LITERATURA	51 , 66
5Q0/ 511533/A / PROTETOR	283 , 97	5U1/ 012001/EQ/ LITERATURA	34 , 83
1C0/ 010235/T / ETIQUETAID	31 , 86	N/ 910582/01/ PARAFUSO	2 , 53
5U4/ 831721/G /1NNVEDACAO	90 , 31	N/ 105256/06/ FUSIVEL	53 , 47
5U5/ 853687/ / LOGOTIPC	24 , 56	5Z0/ 881901/BS/DIAPOIO	92 , 25
1C0/ 121253/A / RADIADOR	1.295 , 50	1J1/ 857097/P /2QLPORTA LUVA	463 , 52
1H0/ 119137/A / CORREIA	49 , 31	1K5/ 867501/C /6K8REVESTIMEN	2.750 , 36
5Z0/ 941828/ / PORTA FUSI	98 , 62	8J0/ 857511/D /ICJESPELHO IN	819 , 44
5Z0/ 941828/A / PORTA FUSI	179 , 34	1K0/ 411315/R / HASTE	281 , 66
5Z0/ 947561/A / MICROINTER	154 , 10	06H/ 903143/H / SUPORTE	1.703 , 27
5Z0/ 947561/F / MICROINTER	101 , 68	041/ 107065/J / PISTAO	250 , 82
5Z0/ 947561/N / MICROINTER	51 , 65	N/ 107813/01/ PARAFUSO	29 , 03
5U7/ 881405/A /AVTREVESTIMEN	107 , 82	N/ 106677/01/ PARAFUSO	9 , 55
5U0/ 881406/T /UIZREVESTIMEN	371 , 48	5C1/ 955623/ / SUPORTE	187 , 67
6R0/ 711202/ / ALAVANCA	298 , 73	5C1/ 955409/ / BRACO	329 , 01
5W0/ 881405/A /UOZREVESTIMEN	120 , 33	3AF/ 827933/A /GRUSPOILER	2.553 , 73
6QS/ 853689/ / EMBLEMA VW	101 , 77	3AA/ 853370/S /Q70SOLEIRA	606 , 00
1JE/ 882805/AK/IKEREVESTIMEN	885 , 59	3AA/ 853369/T /9B9SOLEIRA	606 , 00
6QE/ 945105/ / REFLETOR	22 , 19	1H0/ 971842/D / PRESILHA	13 , 13
5Z0/ 951171/D / SENSOR	296 , 26	6QE/ 010797/M / ETIQUETA	7 , 45
5Z0/ 953503/E /9B9INTERRUPTO	348 , 42	1S4/ 071126/ / JG.TRAVESS	2.131 , 40
5Z0/ 953503/F /9B9INTERRUPTO	329 , 76	1S3/ 071126/ / JG.TRAVESS	2.205 , 54
5Z0/ 953509/ /1QBINTERRUPTO	25 , 83	8P0/ 941621/ / ANEL	189 , 73
5Z0/ 953513/H /9B9INTERRUPTO	468 , 27	5C5/ 868040/A /IQAFRISO	187 , 91
5Z0/ 953513/J /9B9INTERRUPTO	468 , 27	5C5/ 868040/A /YMLFRISO	187 , 91
5Z6/ 813401/A /GRUCHAPA REPA	9 , 53	5C5/ 863241/B /PX7CONSOLE	1.148 , 48
5Z6/ 827025/E / TAMP	1.206 , 33	5C5/ 863241/B /82VCONSOLE	1.148 , 48
5Z6/ 827025/F /CTRRTAMP	1.222 , 01	5C5/ 863301/ /PX7CALCO	46 , 13
5Z6/ 827025/G /CTRRTAMP	1.493 , 43	5C5/ 863301/ /82VCALCO	46 , 13
5Z6/ 827025/H /GRUTAMP	1.278 , 16	5C5/ 857739/C /QVZTRAVA	429 , 56
5Z6/ 827025/J /GRUTAMP	1.488 , 48	5C5/ 837974/ /82VCOBERTURA	1.981 , 20
5Z9/ 809857/ /GRUTAMP	384 , 08	3C8/ 867165/D /FH7DESBRACOS	463 , 68
5Z9/ 827025/A /GRUTAMP	2.881 , 51	3C8/ 867166/D /FH7DESBRACOS	463 , 68
5Z9/ 833056/C /GRUPORTA	3.106 , 42	3C8/ 867171/A /R48MOLDURA	98 , 49
6Q0/ 821106/D / PARALAMA	498 , 20	3C8/ 864305/ /NX1TRILHO	122 , 47
6Q4/ 837431/K /5APTRILHO	206 , 40	3C8/ 864305/ /82VTRILHO	122 , 47
6Q5/ 827025/A / TAMP	1.632 , 82	3C8/ 864306/ /NX1TRILHO	122 , 47
6Q6/ 809986/C / ABERTURA	98 , 35	2H7/ 885500/A / BUCHA	34 , 90
6Q6/ 833055/H / PORTA	1.405 , 20	2H0/ 915418/A / PROTETOR	274 , 81
6QE/ 809857/A /GRUTAMP	74 , 37	3AA/ 857351/C /SOCTAMP	421 , 96
6QE/ 827025/E / TAMP	1.470 , 64	3C0/ 820411/J / AR CONDICI	1.718 , 20
7L0/ 823533/D /9B9MANOPLA	152 , 67	5U4/ 831056/E /GRUPORTA	1.508 , 53
7L0/ 823633/F / SUPORTE	100 , 13	1K5/ 885081/AJ/T98DESBRACOS	1.835 , 50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 877056/A /9B9TETO SOLAR	6.562 , 74	1K5/ 885081/AJ/79XDESBRACOS	1.835 , 50
5U7/ 857522/A / ESPELHO	86 , 57	1K5/ 885081/AJ/83XDESBRACOS	1.835 , 50
5U7/ 945095/A / LANTERNA	314 , 89	1T0/ 941607/D / CAPA COBER	87 , 87
5U7/ 945095/C / LANTERNA	341 , 19	3C0/ 820411/H / AR CONDICI	1.810 , 27
2H5/ 813513/A / PAINEL	6.224 , 50	3C0/ 820411/G / CONDENSADO	1.748 , 63
2H5/ 813581/ / ESTRIBO	427 , 70	3C0/ 820411/F / CONDENSADO	2.618 , 90
2H5/ 813600/ / BATENTE	46 , 75	3C0/ 898191/B / SECADOR	432 , 84
2H5/ 813600/A / BATENTE	43 , 96	6R0/ 905851/D / FECHADURA	1.428 , 11
2H5/ 853818/ /GRUCOBERTURA	2.547 , 61	3C0/ 035507/R / ANTENA	425 , 11
2H5/ 853818/A /GRUCOBERTURA	2.178 , 81	2H5/ 061162/A / PROTETOR	3.324 , 08
2H5/ 853931/ / LAMINPROTE	86 , 08	5Z4/ 867011/BH/HOJREVESTIMEN	381 , 74
2H5/ 853931/B / LAMINPROTE	103 , 51	5Z4/ 867011/BK/HOJREVESTIMEN	385 , 59
2H5/ 853931/D / LAMINPROTE	94 , 50	5Z4/ 867011/BH/YOTREVESTIMEN	394 , 17
2H5/ 853932/ / LAMINPROTE	86 , 08	8T0/ 881098/ / COBERTURA	32 , 57
2H5/ 853932/B / LAMINPROTE	103 , 51	7P6/ 898190/ / JG.CILINDR	526 , 57
2H5/ 853932/D / LAMINPROTE	94 , 50	7P6/ 807252/B / ESPUMA	123 , 91
2H7/ 802290/ / REFORCO	341 , 86	AG/ T10384/ / CHAVE SW 13	201 , 43
3AB/ 858366/G /WJ5COBERTURA	1.046 , 11	5C0/ 201550/H / TAMP	306 , 25
3AB/ 858366/L /LZ5COBERTURA	2.183 , 81	5C0/ 200059/AH/ JG. TUBO	496 , 17
3AB/ 858366/L /PE5COBERTURA	2.157 , 43	0A5/ 311311/ / MOLA	9 , 81
211/ 615301/1 / DISCO	345 , 27	WHT/ 005631/B / PARAFUSO	8 , 08
305/ 609526/A / SAPATA	71 , 86	N/ 909737/01/ PINO	2 , 41
4B0/ 615301/B / DISCO	555 , 50	N/ 107532/01/ ANEL	4 , 88
4B3/ 615601/ / DISCO	629 , 50	N/ 107533/01/ BRACADEIRA	20 , 55
5X0/ 898945/E / JG.PECAS	88 , 26	N/ 107536/01/ BRACADEIRA	11 , 60
5X6/ 827025/A / TAMP	1.359 , 68	237/ 805051/1 /L80PAINEL	411 , 36
5X6/ 827025/B / TAMP	1.157 , 09	2K0/ 881106/C / ASSENTO	3.861 , 10
5X7/ 809605/B /CTRPAINEL	1.647 , 75	5Z4/ 867012/AF/LOXREVESTIMEN	400 , 62
5X7/ 809606/B /CTRPAINEL	1.647 , 75	5Z4/ 867012/AF/WQEREVESTIMEN	391 , 45
5Z0/ 805583/B / EXTENSOR	189 , 87	5Z4/ 867012/AF/YOSREVESTIMEN	382 , 59
5Z0/ 805584/B / EXTENSOR	189 , 87	5Z4/ 867012/AF/YOTREVESTIMEN	357 , 65
5Z0/ 805584/C /9B9EXTENSOR	40 , 20	5Z4/ 867012/AH/HOJREVESTIMEN	385 , 94
5Z0/ 805588/M / SUPORTE	1.038 , 07	5W9/ 885405/AM/UOZREVESTIMEN	175 , 90
5Z0/ 809857/A /GRUTAMP	122 , 53	8T0/ 881608/ /PX7COBERTURA	62 , 36
5Z0/ 809857/B /GRUTAMP	110 , 70	8T0/ 881608/ /82VCOBERTURA	60 , 81
5Z0/ 821022/G / PARALAMA	604 , 64	8T0/ 882617/ /PX7MACANETA	99 , 05
5Z0/ 821141/B /GRUSUPORTE	26 , 31	8T0/ 882617/ /82VMACANETA	99 , 05
5Z0/ 821142/B /GRUSUPORTE	26 , 31	8T0/ 882618/ /PX7MACANETA	99 , 05
5Z0/ 823031/B / TAMP	972 , 20	8T0/ 882618/ /82VMACANETA	99 , 05
5Z0/ 823031/D /GRUTAMP	893 , 00	8T0/ 898025/ / JG.CAVILHA	119 , 46
5Z1/ 823531/C / CABO	38 , 93	8T0/ 881097/ / COBERTURA	32 , 57
5Z4/ 809410/A /GRUCAIXA	417 , 24	5C5/ 809937/ / MANGUEIRA	34 , 77
5Z4/ 833055/B /GRUORTA	1.907 , 54	5W0/ 201293/F / TUBULACAO	38 , 14
5Z4/ 833056/B /GRUORTA	1.907 , 54	AG/ T50042/ / FERRAMENTA DE	401 , 70
5Z6/ 807305/B / PARACHOQUE	202 , 24	AG/ T50039/ / BITS 8MM	61 , 48
5Z6/ 809642/E /GRUCANAL VEDA	80 , 86	AG/ T50019/ / SOQUETE SW 34	100 , 72
34D/ 959655/ /ZOFUNID.COMAN	4.644 , 57	5C5/ 803240/A / REFORCO	750 , 84
377/ 909603/ / UNIDADE	2.755 , 68	5C5/ 803345/ / TRAVESSA	375 , 52
377/ 909603/A / MODULO	745 , 60	5C0/ 407271/N / SEMI EIXO	3.397 , 06
5Z6/ 809921/A /9B9COBERTURA	45 , 48	5C0/ 407271/S / SEMI EIXO	3.397 , 06
5Z6/ 809922/A /9B9COBERTURA	45 , 48	5C0/ 407272/AA/ SEMI EIXO	3.397 , 06
5Z6/ 809922/B /9B9COBERTURA	51 , 59	5C0/ 200059/AJ/ JG. TUBO	496 , 17
5Z6/ 813301/H /GRUCHAPA	369 , 09	5C0/ 201060/C / RESERVATOR	6.976 , 32
5Z6/ 813301/J /GRUCHAPA	786 , 39	02E/ 311336/ / MOLA	5 , 18
5Z6/ 813301/K /GRUCHAPA	778 , 50	02B/ 498210/ / JG. DISCO	481 , 06
5Z6/ 813301/L /GRUCHAPA	449 , 98	0A5/ 311313/D / PECABLOQUE	6 , 37
5Z6/ 813327/B /GRUALOJAMENTO	40 , 09	0A5/ 311183/ / ANEL	13 , 56
5Z6/ 813328/B /GRUALOJAMENTO	40 , 09	0A5/ 311249/ / MOLA	4 , 39
7L6/ 857175/H /6C3COBERTURA	215 , 79	4H0/ 907705/K / APAR. COMA	1.547 , 68
375/ 941043/D / FAROL	585 , 71	3C0/ 122101/GG/ MANGUEIRA	717 , 72
7L6/ 857175/H /75RCOBERTURA	215 , 79	3C0/ 122101/GJ/ MANGUEIRA	774 , 16
7L6/ 857175/H /7Q2COBERTURA	215 , 79	7X0/ 831052/ /GRUORTA	1.745 , 49
7L6/ 857175/H /7R3COBERTURA	215 , 79	7X0/ 831051/ /GRUORTA	1.745 , 49
373/ 857522/B / VIDRO	63 , 48	0BU/ 341011/N / CAIXA	26.778 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 857175/H /92YCOBERTURA	215 , 79	LVM/ 020100/A5/ REMOVEDOR	303 , 77
7L6/ 857176/F /4A1COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867012/AF/ILXREVESTIMEN	349 , 56
373/ 857521/B / VIDRO	88 , 19	5Z4/ 867011/BH/ILXREVESTIMEN	357 , 93
357/ 927843/A / RELE	157 , 02	5Z4/ 867011/BH/LOXREVESTIMEN	417 , 61
7L6/ 857176/F /6C3COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/BH/WOEREVESTIMEN	408 , 93
7L6/ 857176/F /75RCOBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/BH/YOSREVESTIMEN	394 , 09
7L6/ 857176/F /7Q2COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/CA/WOEREVESTIMEN	387 , 66
7L6/ 857176/F /7R3COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/CA/YOSREVESTIMEN	383 , 96
7L6/ 857176/F /92YCOBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/CA/YOTREVESTIMEN	358 , 81
7L6/ 857176/H /4A1COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/BL/YOVREVESTIMEN	349 , 64
7L6/ 857176/H /6C3COBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/BN/ILXREVESTIMEN	357 , 93
7L6/ 857176/H /75RCOBERTURA	215 , 79	5Z4/ 867011/BN/LOXREVESTIMEN	423 , 85
7L6/ 857176/H /7Q2COBERTURA	215 , 79	03L/ 145735/F / TUBO	860 , 46
7L6/ 857176/H /7R3COBERTURA	215 , 79	03L/ 145771/AH/ CONDUTOR	1.256 , 49
7L6/ 857176/H /92YCOBERTURA	215 , 79	5U0/ 860173/ / PARAFUSO	- , 68
7L6/ 857269/B / CANTONEIRA	92 , 88	3AA/ 998124/ / REPARO	174 , 46
7L6/ 857527/D /GRUTAMPA	764 , 89	3AA/ 972571/B / COMPART.	52 , 03
7L6/ 857527/F /GRUTAMPA	799 , 91	1K8/ 885604/E / FOLHA	26 , 10
7L6/ 857528/D /GRUTAMPA	764 , 89	1K8/ 885681/B /PX7DESTRAM	516 , 68
7L6/ 857528/F /GRUTAMPA	799 , 91	1K8/ 885681/B /82VDESTRAM	516 , 68
7L6/ 857660/ / FECHO	106 , 02	1K8/ 885682/B /82VDESTRAM	516 , 68
7L6/ 857660/A / FECHO	106 , 02	1K8/ 885682/B /PX7DESTRAM	516 , 68
7L6/ 857705/A /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	561/ 407152/A / BARRA	1.274 , 19
7L6/ 857705/A /PNACINTO 3 PT	1.794 , 22	561/ 411303/ / BARRA	971 , 32
7L6/ 857705/B /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	561/ 422055/F / MECANISMO	7.786 , 03
7L6/ 857705/B /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	561/ 423810/ / BARRA DIR	242 , 27
34D/ 937084/B / UNID. CTRL	428 , 51	561/ 819031/B / PERMUTADOR	2.005 , 41
311/ 711213/A / CARCACA	76 , 88	5C5/ 810425/ / PROTETOR	354 , 81
2H7/ 853310/C / FAIXA	79 , 40	5C5/ 809656/ / PAINEL	103 , 86
2H7/ 853309/C / FAIXA	79 , 40	5C5/ 803091/ / LONGARINA	2.398 , 36
2H7/ 853309/B / FAIXA	79 , 40	5C5/ 121284/ / CONDUTOR A	71 , 36
7L6/ 857706/B /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	1K2/ 423055/K / MECANISMO	15.797 , 36
376/ 943021/B / LUZ DE PLA	35 , 60	1K0/ 881920/AD/PX7GUIA	29 , 42
376/ 853687/A / EMBLEMA VW	39 , 67	1K0/ 881920/S /PX7GUIA	90 , 34
376/ 807963/A / FRISO	31 , 39	1K0/ 820859/T / COMPRESSOR	8.688 , 92
375/ 941044/D / FAROL	585 , 71	1K0/ 611793/ / SUPORTE	31 , 35
7L0/ 868727/ / ALOJAMENTO	41 , 71	N/ 911863/01/ FUSIVEL	15 , 91
7L0/ 880202/E / AIRBAG	8.534 , 72	N/ 910563/01/ REB CEGO	1 , 69
7L0/ 880202/G / AIRBAG	9.015 , 24	N/ 909515/01/ PARAFUSO	5 , 39
7L0/ 880239/D / AIRBAG	2.338 , 38	N/ 107414/02/ PARAFUSO	1 , 51
7L0/ 880239/L / AIRBAG	2.338 , 38	2H0/ 919905/ / SUPORTE	41 , 38
7L0/ 880240/D / AIRBAG	2.338 , 38	2H0/ 881805/BA/LOUREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 880240/M / AIRBAG	2.338 , 38	2H0/ 881805/BA/LOSREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 880240/N / AIRBAG	2.338 , 38	2H0/ 881405/AE/LOUREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 880695/A / ELEM DEFOR	49 , 89	5Z4/ 867012/AH/ILXREVESTIMEN	357 , 97
7L0/ 880696/A / ELEM DEFOR	47 , 32	5Z4/ 867012/AH/LOXREVESTIMEN	424 , 48
7L0/ 881547/ / SUPORTE	80 , 20	5Z4/ 867012/AH/WOEREVESTIMEN	409 , 43
7L0/ 886161/E / MANCAL	101 , 03	5Z4/ 867011/BS/YOVREVESTIMEN	390 , 43
7L0/ 886162/E / MANCAL	93 , 64	125/ BR2AMU/66/ LITERATURA	39 , 28
7L0/ 887275/ / HASTE	13 , 35	1JE/ 800375/CH/ JG.CILINDR	455 , 68
7L5/ 863453/ / BATENTE	12 , 93	JZW/ 905603/A / VELA IGNIC	112 , 55
7L6/ 713141/B /E74BOTAQ	1.237 , 24	5N1/ 837015/G / FECHADURA	712 , 63
7L6/ 713607/ /3X1COBERTURA	786 , 16	5C6/ 881805/CP/UFKENCOSTO	2.576 , 92
7L6/ 853317/D /041COBERTURA	311 , 66	3AF/ 885405/GA/IYVREVESTIMEN	4.196 , 84
7L6/ 853318/D /041COBERTURA	281 , 79	3AF/ 885406/GA/IYVREVESTIMEN	2.303 , 86
7L6/ 853318/E /XX2COBERTURA	325 , 78	3AF/ 885375/T / ASSENTO	911 , 88
7L6/ 853437/ /6C3COBERTURA	128 , 67	3AE/ 885319/S / ASSENTO	1.886 , 74
7L6/ 854959/ /9B9COBERTURA	140 , 47	3AE/ 885405/GB/IYVREVESTIMEN	6.811 , 73
7L6/ 854959/A /9B9COBERTURA	357 , 26	7P0/ 612105/C / SERV FREIO	2.686 , 47
7L6/ 854960/ /9B9COBERTURA	133 , 65	6X0/ 827439/C / PINOESFERI	15 , 18
7L6/ 854960/A /9B9COBERTURA	349 , 49	561/ 407151/A / BARRA	1.274 , 19
7L6/ 857101/P /6C3TAMPA	815 , 38	5C5/ 802787/ / REFORCO	20 , 84
7L6/ 857101/P /7Q2TAMPA	887 , 31	5C5/ 802788/ / REFORCO	20 , 84
7L6/ 857101/P /92YTAMPA	887 , 31	3C8/ 121284/E / CONDUTOR A	96 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 857175/F /4A1COBERTURA	215 , 79	3C8/ 121283/C / CONDUTOR A	96 , 44
7L6/ 857175/F /6C3COBERTURA	215 , 79	3C0/ 498201/ / COIFA	268 , 98
7L6/ 857175/F /7Q2COBERTURA	215 , 79	2K0/ 422875/ / BRACADEIR	62 , 32
7L6/ 857175/F /7R3COBERTURA	215 , 79	2H1/ 955409/B / BRACO	377 , 50
7L6/ 857175/F /92YCOBERTURA	215 , 79	2H1/ 955410/B / BRACO	377 , 50
7L6/ 857175/H /4A1COBERTURA	215 , 79	2H0/ 973702/ / RECEPTACUL	325 , 00
5U5/ 813320/A /GRUALOJAMENTO	160 , 25	03L/ 971824/H / CONDUTOR	53 , 67
5U5/ 827025/E /GRUTAMPA	1.193 , 18	0C6/ 301189/A / ANEL	239 , 53
5U5/ 827025/F /GRUTAMPA	1.191 , 59	0C6/ 311809/A / FLANGE	3.739 , 75
5U6/ 809921/ /9B9EXTENSOR	76 , 09	WHT/ 005886/ / PARAFUSO	2 , 32
5U6/ 813301/B /GRUCHAPA	761 , 40	WHT/ 006152/ / PARAFUSO	51 , 12
5U6/ 813319/ /GRUALOJAMENTO	170 , 85	N/ 911863/02/ FUSIVEL	15 , 91
5U6/ 813319/A /GRUALOJAMENTO	152 , 93	2H7/ 885500/B / MANCALDESL	33 , 08
5U6/ 813320/ /GRUALOJAMENTO	170 , 85	2H7/ 885805/AT/LOTREVESTIMEN	3.270 , 70
5U6/ 813320/A /GRUALOJAMENTO	152 , 93	2H7/ 885805/AT/LOVREVESTIMEN	3.270 , 70
5U6/ 827025/D /GRUTAMPA	2.020 , 44	5Z4/ 867011/CA/HOJREVESTIMEN	387 , 66
5U6/ 827025/E /GRUTAMPA	1.079 , 39	5Z4/ 867011/CA/ILXREVESTIMEN	391 , 29
5U7/ 809605/ /CTRPAINEL	2.073 , 46	5Z4/ 867011/CA/LOXREVESTIMEN	432 , 74
5U7/ 809605/A /CTRPAINEL	2.374 , 26	5W9/ 885921/P /QUTREVESTIMEN	80 , 74
5U7/ 809605/E /GRUPAINEL	2.234 , 23	5C7/ 867012/H /AHDREVESTIMEN	1.425 , 63
5U7/ 809606/D /GRUPAINEL	2.191 , 93	WHT/ 006506/ / PARAFUSO	67 , 34
5U7/ 817111/ /CTRTEO	665 , 08	N/ 908048/02/ PARAFUSO	4 , 91
5U7/ 821021/ /CTRPARALAMA	298 , 91	N/ 103286/05/ PORCA	1 , 86
5U7/ 821022/ /CTRPARALAMA	298 , 91	1K5/ 881406/CL/WLWREVESTIMEN	945 , 03
5U7/ 827023/ /CTRAMP	2.586 , 47	1K5/ 881406/CL/WLXREVESTIMEN	945 , 03
5U7/ 827023/A /GRUTAMPA	1.738 , 97	5Z4/ 867212/AH/WOEREVESTIMEN	369 , 65
5W0/ 821105/C / PARALAMA	524 , 70	5Z4/ 867212/AH/YOTREVESTIMEN	358 , 60
5W0/ 821106/D / PARALAMA	367 , 31	5Z4/ 867212/AK/YOVREVESTIMEN	323 , 80
5W4/ 833022/C / PORTA	1.148 , 19	5Z4/ 867212/AM/YOVREVESTIMEN	336 , 25
5X0/ 898943/B / JG.PECAS	122 , 59	5Z4/ 867212/AF/HOJREVESTIMEN	331 , 63
5U1/ 857507/C /1NNALOJAMTO	306 , 89	5Z4/ 867212/AF/ILXREVESTIMEN	315 , 12
07K/ 115105/Q / BOMBA OLEC	860 , 63	5Z4/ 867212/AF/LOXREVESTIMEN	382 , 92
07K/ 145172/B / SUPORTE	219 , 15	5Z4/ 867212/AF/WOEREVESTIMEN	357 , 23
07K/ 145172/C / SUPORTE	219 , 15	5Z4/ 867212/AF/YOSREVESTIMEN	360 , 67
085/ 141165/H / ROLAMENTO	316 , 40	5Z4/ 867011/BF/YOSREVESTIMEN	383 , 96
5U1/ 857507/K /1NNALOJAMTO	181 , 45	5Z4/ 867011/BF/WOEREVESTIMEN	385 , 84
5N0/ 521101/M / EIXO	11.034 , 93	5Z4/ 867011/BF/HOJREVESTIMEN	357 , 73
5N0/ 521101/N / EIXO	10.242 , 26	5Z4/ 867011/BF/ILXREVESTIMEN	355 , 00
5U1/ 857521/A / VIDRO	110 , 19	5Z4/ 867011/BF/LOXREVESTIMEN	409 , 28
5U1/ 857522/A / ESPELHO	110 , 19	5N2/ 837016/E / FECHADURA	974 , 91
0A5/ 141671/F / ROLAMENTO	692 , 02	5N2/ 837016/F / FECHADURA	1.014 , 78
0CT/ 141153/C / EMBREAGEM	344 , 42	5N2/ 837015/E / FECHADURA	974 , 91
5U3/ 831721/A /1NNVEDACAO	95 , 72	5N2/ 837015/F / FECHADURA	1.014 , 78
5U3/ 831721/G /1NNVEDACAO	89 , 30	5N1/ 837015/F / FECHADURA	1.008 , 27
7L6/ 857706/B /MEECINTO 3 PT	1.923 , 22	5N1/ 837016/F / FECHADURA	1.014 , 78
2H5/ 810342/A / SUPORTE	291 , 82	5N0/ 971845/D / SUPORTE	34 , 46
7L6/ 857777/ /NWXTAVA	603 , 96	5N0/ 839016/J / FECHADURA	464 , 02
7L6/ 857777/ /PNETRAVA	603 , 96	5N0/ 839015/J / FECHADURA	464 , 02
7L6/ 857777/A /NWXTAVA	721 , 90	7H0/ 867299/ /71NCLIP	4 , 64
7L6/ 857777/A /PNETRAVA	721 , 90	7H0/ 867299/ /Y20CLIP	4 , 85
6QE/ 953513/A / INTERRUPTO	182 , 93	6R0/ 881671/D /71NBOTAO	78 , 68
6R0/ 907511/C / MOTOR	1.241 , 79	5U6/ 827539/A / FECHADURA	321 , 71
6R0/ 941531/G /APVINTERRUPTO	936 , 03	5U6/ 827933/B /GRUSPOILER	392 , 38
6R0/ 951221/B / BUZINA	667 , 30	N/ 907556/03/ PARAFUSO	9 , 84
1J4/ 837431/A /B41TRILHO	169 , 74	6QE/ 857934/A / ISOLAMENTO	28 , 15
1J4/ 837432/A /B41TRILHO	169 , 74	6QE/ 857933/A / ISOLAMENTO	28 , 15
1JE/ 809857/ /GRUTAMPA	257 , 68	1JE/ 201931/D / TUBO	62 , 20
1JE/ 823031/C /GRUTAMPA	1.646 , 28	5U1/ 612041/M / MANGUEIRA	32 , 95
1K9/ 877307/B /EV9TOLDO	2.504 , 95	5U1/ 612041/F / MANGUEIRA	32 , 02
1S3/ 809696/A /GRUREFORCO	13 , 25	5U1/ 611742/K / TUBO FREIC	53 , 81
217/ 843106/1 /CTRPORATA	1.690 , 96	5U1/ 611742/L / TUBO FREIC	38 , 55
237/ 813355/1 /ACBPAINEL	911 , 38	5U1/ 611741/L / TUBO FREIC	42 , 03
237/ 813356/1 /ACBPAINEL	912 , 51	5U0/ 711461/B /1WBMANOPLA	34 , 73
5C6/ 837431/ /5APTRILHO	553 , 05	5U0/ 711113/M /OUIBOTAO	105 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G6/ 877307/A /DM4TOLDO	2.088 , 00	6Y0/ 881317/J /71NREVESTIMEN	347 , 48
5U0/ 809205/ /CTRCOLUNA A	523 , 58	6Y0/ 881318/J /71NREVESTIMEN	347 , 48
5U0/ 821021/B /GRUPARALAMA	264 , 96	6Y0/ 881319/C /71NREVESTIMEN	347 , 48
5U0/ 821022/B /GRUPARALAMA	268 , 94	6Y0/ 881320/G /71NREVESTIMEN	347 , 48
5U0/ 823031/A /CTRRTAMPA	1.167 , 44	6Y0/ 881581/A /71NCAIXA	221 , 95
5U4/ 809605/B /GRUPAINEL	1.156 , 46	6Y0/ 881097/ /71NCOBERTURA	49 , 45
5U4/ 833055/C /CTRPORTA	1.315 , 79	1J0/ 611701/N / MANGUEIRA	197 , 32
5U4/ 833055/D /GRUORTA	1.268 , 03	2H7/ 898885/B /GOFJG.REVEST	3.275 , 66
5U4/ 833056/D /GRUORTA	1.268 , 03	5Z4/ 867212/AH/ILXREVESTIMEN	345 , 52
5U5/ 803907/ /CTRCHAPA	452 , 93	5Z4/ 867212/AH/LOXREVESTIMEN	405 , 92
5U5/ 809605/ /CTRPAINEI	1.983 , 80	3C9/ 867212/DM/ZUYREVESTIMEN	1.694 , 54
5U5/ 809605/B /GRUPAINEL	1.435 , 59	3C9/ 867211/DM/ZUYREVESTIMEN	1.694 , 54
5U5/ 809606/ /CTRPAINEI	1.983 , 80	1K4/ 867012/MB/YJWREVESTIMEN	1.571 , 28
5U5/ 809606/B /GRUPAINEL	1.435 , 59	03L/ 103351/P / CABECOTE	10.680 , 62
5U5/ 813301/B /GRUCHAPA	700 , 62	5U0/ 501611/ / CUBO RODA	248 , 61
5U5/ 813319/ /CTRALOJAMENTO	169 , 46	5U0/ 501611/A / CUBO RODA	224 , 64
5U5/ 813319/A /GRUALOJAMENTO	160 , 25	2H0/ 121096/BB/ MANGUEIRA	165 , 68
5U5/ 813320/ /CTRALOJAMENTO	169 , 46	01V/ 409297/C / ANEL	48 , 00
237/ 809175/2 / CHP EXTERN	2.137 , 94	2HH/ 885376/A / ASSENTO	918 , 41
3C8/ 809605/B / PAINEI	6.029 , 27	443/ 857991/C /01CPLA DESGAS	- , 62
237/ 809151/1 / PAINEI	1.036 , 49	VA/ G1275/A / Alicate para	559 , 53
231/ 813743/1 / GUARNICAO	7 , 96	5C5/ 813721/ / SUPORTE	103 , 86
3C8/ 809606/B / PAINEI	6.029 , 27	5C5/ 805903/C /9B9SPOILER	817 , 41
3C8/ 809641/ / CANAL VEDA	494 , 72	7P6/ 885406/FG/YOEREVESTIMEN	4.144 , 87
3C8/ 809642/ / CANAL VEDA	494 , 72	7P6/ 885406/FF/YODREVESTIMEN	4.144 , 87
3C8/ 809819/ / REFORCO	98 , 93	7P6/ 885405/FA/YODREVESTIMEN	4.506 , 44
3C8/ 809835/ / PAINEI	3.915 , 85	7P6/ 885405/FB/YOEREVESTIMEN	4.506 , 44
231/ 809219/ / SUPORTE	19 , 66	5U0/ 711327/C /1NNMANOPLA	4 , 69
221/ 843657/ / BASE	29 , 02	5U0/ 614235/ / SUPORTE	27 , 30
217/ 813397/1 / SUPORTE	163 , 97	5N0/ 867427/AF/YBHREVESTIMEN	562 , 05
217/ 813240/1 / PAINEI	266 , 78	5C7/ 867012/J /HOPREVESTIMEN	1.425 , 63
217/ 813239/1 / PAINEI	190 , 97	5Z0/ 820045/E /ZI5REGULAGEM	436 , 86
217/ 809029/2 /GRUPAINEL	4.171 , 35	8V0/ 698647/ / JG.CASQUIL	110 , 80
211/ 843798/A /CTRCOBERTURA	128 , 86	5C5/ 803693/ / SUPORTE	52 , 44
211/ 843751/ / BATENTE	12 , 49	5C5/ 803694/ / SUPORTE	52 , 44
211/ 843749/ / BATENTE	13 , 46	5C0/ 419091/AC/Y3DVOLANTE	2.648 , 49
211/ 843740/A / SUPORTE	364 , 02	5C0/ 407272/Q / SEMI EIXO	3.397 , 06
3C8/ 809836/ / PAINEI	3.915 , 85	02M/ 311349/K / RODA	2.027 , 94
3C8/ 809843/ / PAINEI LAT	3.145 , 91	02M/ 311301/E / CORPOSINCR	2.294 , 19
3C8/ 809844/ / PAINEI LAT	3.145 , 91	02M/ 311241/C / CORPOSINCR	2.598 , 68
5C5/ 805588/AD/ SUPORTE	2.158 , 56	02M/ 311239/G / CORPOSINCR	3.081 , 31
5C5/ 807305/C / PARACHOQUE	1.049 , 22	02M/ 311197/H / JG. ANEL	524 , 64
5C5/ 809119/ / ALOJAMENTO	318 , 34	02M/ 311145/BC/ RODA	1.678 , 12
5C5/ 809120/ / ALOJAMENTO	318 , 34	02M/ 311159/AB/ RODA	1.760 , 07
5C5/ 809219/C / COLUNA B	2.398 , 36	02M/ 311101/BB/ EIXO	3.478 , 63
5C5/ 809605/A / PAINEI	4.727 , 39	5C6/ 867785/D / ELEMENTO	73 , 32
5C5/ 809606/A / PAINEI	4.727 , 39	5C0/ 133366/AD/ MANGUEIRA	302 , 70
5C5/ 809642/ / CANAL VEDA	174 , 56	03L/ 130318/ / MANGUEIRA	11 , 12
5C5/ 809693/ / SUPORTE	19 , 96	5Z4/ 867211/AM/YOVREVESTIMEN	337 , 02
5C5/ 809835/ / PAINEI	2.778 , 12	5Z4/ 867211/AF/HOJREVESTIMEN	329 , 96
5C5/ 809836/ / PAINEI	2.778 , 12	5Z4/ 867211/AF/ILXREVESTIMEN	315 , 12
5C5/ 809843/ / RECORTE	2.778 , 12	5Z4/ 867211/AF/LOXREVESTIMEN	374 , 94
5C5/ 809844/ / RECORTE	2.778 , 12	5Z4/ 867211/AF/WOEREVESTIMEN	357 , 23
5C5/ 809857/J /GRUTAMPA	510 , 67	5Z4/ 867211/AF/YOSREVESTIMEN	360 , 67
5C5/ 809857/L /GRUTAMPA	790 , 61	5Z4/ 867211/AF/YOTREVESTIMEN	331 , 63
5C5/ 813111/ / CHAPA	2.086 , 08	5Z4/ 867012/AH/YOTREVESTIMEN	409 , 41
5N0/ 806929/A / TIRANTE	106 , 64	5Z4/ 867012/AJ/YOVREVESTIMEN	349 , 56
5N0/ 806930/A / TIRANTE	106 , 64	5Z4/ 867012/AF/HOJREVESTIMEN	357 , 73
5N0/ 809071/ / REFORCO	436 , 90	5W0/ 012001/GE/ LITERATURA	36 , 84
5N0/ 809072/ / REFORCO	438 , 25	5C6/ 881805/DL/WLYREVESTIMEN	1.344 , 36
5N0/ 809147/ / LONGARINA	375 , 42	5C6/ 881805/DL/WLWREVESTIMEN	1.401 , 94
5N0/ 809148/ / LONGARINA	400 , 95	5C6/ 881805/DL/WLXREVESTIMEN	1.401 , 42
5N0/ 809204/ / COLUNA A	1.114 , 19	5C6/ 881559/E / SUPORTE	87 , 92
5N0/ 809307/ / REFORCO	186 , 20	3C9/ 867246/D /V56REVESTIMEN	338 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 809308/ / REFORCO	186 , 20	3C9/ 867241/D /V56REVESTIMEN	338 , 72
5N0/ 809323/ / COLUNA D	504 , 35	3C8/ 863082/A /SOCCOBERTURA	372 , 89
5N0/ 809324/ / COLUNA D	466 , 32	3C0/ 898191/C / SECADOR	432 , 84
5N0/ 809406/ / PAINEL	1.746 , 72	5W9/ 885406/T /UOZREVESTIMEN	224 , 38
5N0/ 809411/ / PROTETOR	1.387 , 19	5W9/ 885805/BD/UOZREVESTIMEN	207 , 18
5N0/ 809437/ / PAINEL	732 , 26	2HH/ 885375/A / ASSENTO	1.157 , 79
5N0/ 809438/ / PAINEL	690 , 62	5C5/ 810652/ / CHP INTERC	103 , 86
5N0/ 809550/ / REFORCO	342 , 70	7P6/ 885406/FF/UFJREVESTIMEN	4.144 , 87
5N0/ 809561/ / SUPORTE	19 , 36	7P6/ 885405/FA/UFJREVESTIMEN	4.506 , 44
5N0/ 809611/A / REFORCO	311 , 20	7P6/ 885081/AH/DOKDESCANSO	1.832 , 62
5N0/ 809612/A / REFORCO	311 , 20	5C7/ 867012/H /AHEREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 809695/ / CHAPA	380 , 54	5C7/ 867012/H /AHFREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 809851/ / CX RODA	2.960 , 11	5C7/ 867011/J /HOPREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 809852/ / CX RODA	2.960 , 11	5C7/ 867011/H /AHDREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 810135/ / LONGARINA	451 , 56	5C7/ 867011/H /AHEREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 810136/ / LONGARINA	451 , 56	5C7/ 867011/H /AHFREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 810187/A / PLACAUNIAO	333 , 63	5C7/ 863011/D /ZHYTAPETES	672 , 52
5N0/ 810188/A / PLACAUNIAO	333 , 63	5N0/ 881515/E / ESTRUTURA	2.519 , 73
211/ 843447/ / PLC COMPEN	7 , 09	5N0/ 121109/E / MANGUEIRA	83 , 48
211/ 843449/ / QUADRADA	- , 68	5K2/ 713025/BN/ MECANISMO	6.353 , 82
211/ 843467/A / CAIXA	7 , 62	N/ 011918/2 / TAMPÁ	2 , 62
211/ 843471/ / BATENTE	59 , 61	1K5/ 881406/CL/WLYREVESTIMEN	945 , 03
211/ 843475/ / BUCHA	5 , 52	1K5/ 881405/JJ/WLYREVESTIMEN	2.237 , 25
211/ 843479/A / PLC COMPEN	21 , 08	1K5/ 881405/JJ/WLXREVESTIMEN	2.237 , 25
211/ 843487/ /M60TAMPÁO	- , 71	1J0/ 422887/BR/ MANGUEIRA	479 , 86
211/ 843554/ / MOLA	41 , 63	5Z4/ 867212/AF/YOTREVESTIMEN	331 , 63
211/ 843636/B / PLACA FECH	337 , 78	5Z4/ 867212/AH/HOJREVESTIMEN	348 , 61
211/ 843663/ / GUIA	28 , 74	5Z4/ 867211/AH/HOJREVESTIMEN	347 , 51
211/ 843711/P /043ROSETA	7 , 17	5Z4/ 867211/AH/ILXREVESTIMEN	345 , 52
211/ 843717/ / DISCO	- , 68	5Z4/ 867211/AH/LOXREVESTIMEN	401 , 68
5Z0/ 804387/A / ALOJAMENTO	73 , 61	5Z4/ 867211/AH/WOEREVESTIMEN	369 , 51
5Z0/ 804387/B /CTRALOJAMENTO	66 , 86	5Z4/ 867211/AH/YOTREVESTIMEN	353 , 94
5Z0/ 804414/A / SUPORTE	18 , 19	5Z4/ 867211/AK/YOVREVESTIMEN	323 , 80
5Z0/ 804473/A / CANTONEIRA	25 , 28	5C6/ 885681/C / ASSENTO	216 , 79
5Z0/ 804474/A / CANTONEIRA	25 , 28	5C6/ 881806/DH/WLWREVESTIMEN	1.401 , 94
5Z0/ 804909/ / ESPACADOR	20 , 59	5C6/ 881806/DH/WLXREVESTIMEN	1.401 , 42
5Z0/ 805116/G / CX RODA	449 , 94	5C6/ 881806/DH/WLYREVESTIMEN	1.344 , 36
5Z0/ 805116/H /GRUCX RODA	613 , 62	5C6/ 885319/K / ASSENTO	734 , 71
5Z0/ 805275/B / CHAPA	192 , 35	3C9/ 867242/D /V56REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 805275/H / CHAPA	503 , 13	3C9/ 867245/D /V56REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 805275/J / CHAPA	503 , 13	5U6/ 827989/ / ADAPTADOR	2 , 13
5Z0/ 805275/K / CHAPA	503 , 13	5U5/ 827933/A /GRUSPOILER	328 , 22
5Z0/ 805275/L / CHAPA	215 , 74	2H5/ 807305/AA/ PARACHOQUE	2.688 , 95
5Z0/ 805275/M / CHAPA	230 , 58	7P0/ 511025/J / ESTABILIZA	1.395 , 13
5Z0/ 805275/N / CHAPA	207 , 00	7P0/ 511025/G / ESTABILIZA	1.324 , 41
5Z0/ 805275/Q / CHAPA	179 , 04	7P0/ 511025/H / ESTABILIZA	1.429 , 93
5Z0/ 805323/ / SUPORTE	58 , 76	5Z0/ 881805/HQ/DTIREVESTIMEN	324 , 64
5Z0/ 805324/ / SUPORTE	58 , 71	7L8/ 521101/F / EIXO	5.896 , 81
5Z0/ 805577/ / ALOJAMENTO	1 , 94	5C6/ 885081/P /4QGDESBRACOS	1.298 , 74
5Z0/ 806175/A / REFORCO	27 , 33	5C6/ 035456/ /Z04AMPLIFICAD	4.565 , 45
5Z0/ 806176/A / REFORCO	27 , 33	5C5/ 971848/A / PRESILHA	5 , 58
5Z0/ 809075/ / SUPORTE	59 , 78	5C5/ 971848/ / PRESILHA	5 , 58
5Z0/ 809321/ / SUPORTE	16 , 96	5Z0/ 881805/HN/DSIREVESTIMEN	251 , 74
5Z0/ 809629/A / CHAPA	114 , 44	5Z0/ 881805/HM/DRIREVESTIMEN	202 , 51
5Z0/ 809791/ / SUPORTE	69 , 52	5Z0/ 881805/HK/DPIREVESTIMEN	163 , 36
5Z0/ 809931/ / MOLA	1 , 42	5N0/ 858559/AE/82VCOBERTURA	282 , 04
5Z0/ 809950/ / REFORCO	27 , 62	5N0/ 867501/DP/5T5REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z0/ 813087/ / CHAPA	103 , 78	5N0/ 867501/DP/3Y3REVESTIMEN	3.228 , 73
5Z0/ 813088/ / CHAPA	103 , 78	0CM/ 300036/E /001CAIXA CAMB	77.705 , 79
5Z0/ 817119/ / TRAVESSA	87 , 30	6Y0/ 881154/ / MOLA	46 , 84
5Z0/ 817123/B / TRAVESSA	92 , 49	5W3/ 885405/AA/KJIREVESTIMEN	239 , 69
5Z0/ 817249/ / REFORCO	9 , 36	3AE/ 807521/F /041SPOILER	546 , 97
5Z0/ 817250/ / REFORCO	9 , 36	5C1/ 857280/A / CANAL AR	757 , 45
5Z3/ 809403/ / PAINEL	964 , 33	5Z1/ 422055/F / MECANISMO	2.223 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z3/ 809403/A / PAINEL	1.329 , 74	7P6/ 881805/DD/FOTREVESTMTC	13.013 , 89
5Z3/ 809404/ / PAINEL	964 , 33	5C0/ 951227/B / SUPORTE	103 , 00
5Z3/ 809404/A / PAINEL	1.329 , 74	5C0/ 951527/ / TECLA	873 , 03
5Z3/ 809404/B / PAINEL	1.388 , 07	5C0/ 937819/N / CENTRAL EL	510 , 93
5C5/ 813301/ / TRASEIRA	666 , 96	5K0/ 882601/ /31XGAVETA	374 , 98
3C0/ 615376/ / SUPORTE	39 , 43	5C6/ 898209/ /PX7JG. REPARO	190 , 68
3C0/ 615376/A / SUPORTE	40 , 82	5C5/ 885405/AD/IHVREVESTIMEN	1.101 , 36
3Q0/ 615601/ / DISCO	579 , 50	5C5/ 885405/AB/ICGREVESTIMEN	3.586 , 71
4A0/ 615601/A / DISCO	351 , 67	5U1/ 012001/GJ/ LITERATURA	38 , 34
4B0/ 615107/B / SAPATA	4.299 , 26	5U1/ 012001/FT/ LITERATURA	38 , 34
4B0/ 615108/B / SAPATA	4.299 , 26	7P0/ 614741/K / TUBO FREIO	330 , 39
5W0/ 615105/C / SAPATA	419 , 34	7L0/ 411025/K / ESTABILIZA	1.806 , 66
5W0/ 615106/D / SAPATA	419 , 34	7L0/ 411025/J / ESTABILIZA	1.806 , 66
5Z0/ 609527/A / SAPATA	174 , 98	6R0/ 201797/ / RESERVATOR	763 , 83
5Z0/ 609528/A / SAPATA	174 , 98	5N1/ 863367/B /07NCOBERTURA	3.141 , 85
5Z0/ 615301/ / DISCO	215 , 70	0CM/ 300036/D /001CAIXA CAMB	77.705 , 79
5Z0/ 615301/B / DISCO	224 , 77	N/ 107512/01/ PARAFUSO	1 , 33
5Z0/ 615301/D / DISCO	317 , 00	3C0/ 521101/AJ/ EIXO	9.869 , 54
6Q0/ 609526/B / SAPATA	192 , 01	3C0/ 521101/AG/ EIXO	9.869 , 54
6Q0/ 609527/B / SAPATA	201 , 73	5C5/ 959623/E /ICXTAMPAO	87 , 36
6Q0/ 609528/B / SAPATA	201 , 73	022/ 121121/E / BOCAL	153 , 68
6Q0/ 615301/ / DISCO	341 , 83	3C5/ 885805/GH/VQKREVESTIMEN	4.009 , 12
06K/ 109158/AM/ CORRENTE	639 , 52	3C5/ 885405/GN/VQJREVESTIMEN	6.510 , 75
6Q0/ 698998/ / JG.POSTERI	920 , 61	3AA/ 857739/A /QVZFECHO CINT	403 , 18
5Z0/ 803092/M /GRULONGARINA	1.133 , 79	5Z4/ 800375/AN/ JG.CILINDR	278 , 02
5Z0/ 803092/N /GRULONGARINA	710 , 24	5Z4/ 800375/AM/ JG.CILINDR	335 , 56
5Z0/ 803127/ / SUPORTE	100 , 68	5Z3/ 800375/AJ/ JG.CILINDR	278 , 02
5Z0/ 803128/ / SUPORTE	100 , 68	5Z3/ 800375/AH/ JG.CILINDR	315 , 37
5Z0/ 803147/D /GRUPAINEL	1.792 , 50	5K0/ 615424/A / CAIXA	1.315 , 56
5Z0/ 803205/A /CTRRECORTE	342 , 76	5K0/ 615425/A / SUPORTE	455 , 37
5Z0/ 803206/ / RECORTE	572 , 46	2H0/ 500039/H / EIXOTRASEI	21.827 , 00
5Z0/ 803206/A /CTRRECORTE	342 , 76	2H0/ 500039/J / EIXOTRASEI	21.827 , 00
5Z0/ 803501/A / LONGARINA	577 , 42	2H0/ 500039/K / EIXOTRASEI	21.827 , 00
5Z0/ 803502/A / LONGARINA	606 , 84	2H0/ 500039/L / EIXOTRASEI	21.827 , 00
5Z0/ 803505/ / LONGARINA	417 , 16	5U3/ 853536/ /GRUFRISO	43 , 40
5Z0/ 803506/ / LONGARINA	345 , 10	5U3/ 853535/ /GRUFRISO	43 , 40
5Z0/ 803961/ / TAMPA	13 , 24	7P1/ 863212/AD/ME1COBERTURA	1.872 , 18
5Z0/ 804011/F / PAINEL	297 , 72	5C5/ 881805/AA/IHVREVESTIMEN	2.802 , 78
5Z0/ 804011/G / PAINEL	297 , 39	5C5/ 881406/K /IHVREVESTIMEN	933 , 84
5Z0/ 804011/J / PAINEL	324 , 40	5C5/ 881479/ /PX7CAPA COBER	96 , 61
5Z0/ 804181/ / CHP COBERT	43 , 36	5C5/ 881479/ /82VCAPA COBER	96 , 61
5Z0/ 804182/ / CHP COBERT	43 , 36	5C5/ 881480/ /PX7CAPA COBER	96 , 61
357/ 711166/A / BUCHA	7 , 53	5C5/ 881480/ /82VCAPA COBER	96 , 61
357/ 711197/A / PINOSUPORT	231 , 98	5C5/ 881559/ / SUPORTE	87 , 92
357/ 711246/ / PLACA	593 , 03	5C5/ 881318/ /82VREVESTIMEN	142 , 00
357/ 711268/B / VEDACAO	29 , 90	5C5/ 809220/C / COLUNA B	2.398 , 36
357/ 711279/ / ARRUELA	- , 68	5C0/ 419091/AD/P5FVOLANTE	2.648 , 49
357/ 711590/B / BUCHA	12 , 11	5C7/ 863011/D /EUNTAPETES	704 , 07
357/ 711590/C / BUCHA	12 , 11	5C6/ 881317/J /95TREVESTIMEN	142 , 05
357/ 713075/ / VEDACAO	38 , 63	5C6/ 881317/J /82VREVESTIMEN	142 , 05
357/ 721488/ / SUPORTE	15 , 84	5C6/ 881313/D /82VREVESTIMEN	156 , 90
377/ 711133/ / BATENTE	9 , 72	5C6/ 881313/D /95TREVESTIMEN	156 , 90
377/ 711411/ / PROTECAO	5 , 34	5C6/ 867212/M /HOQREVESTIMEN	1.425 , 63
377/ 711559/ / MANCAL	49 , 57	5C6/ 867212/M /HONREVESTIMEN	1.425 , 63
377/ 721124/ / SUPORTE	13 , 42	3AF/ 807521/F /041SPOILER	546 , 97
377/ 721141/C / PEDALFREIO	16 , 00	5C6/ 867428/T /1BSREVESTIMEN	1.355 , 76
377/ 721153/ / BUCHA	1 , 42	5C5/ 881806/AF/ICGREVESTIMEN	2.801 , 85
377/ 721419/ / SUPORTE	172 , 74	5C5/ 881406/S /ICGREVESTIMEN	2.086 , 08
377/ 721509/ / ACELERADOR	69 , 44	5C5/ 881805/AD/ICGREVESTIMEN	2.801 , 85
377/ 723537/ / BATENTE	5 , 56	5C5/ 953053/ / SUPORTE	65 , 85
3AB/ 713025/D / MECANISMO	5.049 , 40	5Z0/ 820046/J / CABO	76 , 85
3AB/ 713203/E /LIJCOBERTURA	2.280 , 87	5Z0/ 820046/K / CABO	75 , 13
3AB/ 713203/E /TVJCOBERTURA	2.280 , 87	5Z0/ 898001/ / ALAVANCA	135 , 24
3AC/ 713025/D / MECANISMO	5.429 , 10	5C0/ 906287/B / SUPORTE	327 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AC/ 713203/E /TVJCOBERTURA	2.283 , 83	3C8/ 955453/F / RESERVAT.	281 , 63
3B0/ 713169/ /2ZZLUVA	76 , 50	5C6/ 881405/AF/YBTREVESTIMEN	1.918 , 26
3B0/ 798151/K /2ZZCOBERTURA	6.012 , 34	3C8/ 971369/AG/ CHICOTE	297 , 58
3B0/ 798151/L /2ZZCOBERTURA	2.209 , 17	8J8/ 885371/ / SUPORTE	119 , 19
3B1/ 711303/B / ALAVANCA	1.184 , 10	8J8/ 886829/ / PECA ENCHI	78 , 85
3C0/ 711637/ / CLIP	5 , 17	8J8/ 885943/ /82VCOBERTURA	330 , 12
3C0/ 713265/A / CABO	504 , 74	5C6/ 945191/A / VEDACAO	80 , 21
3C0/ 713265/C / CABO	537 , 70	5C6/ 945192/A / VEDACAO	80 , 21
3C1/ 713025/AC/ MECANISMO	5.083 , 64	4H0/ 971904/A / BASTAO	32 , 63
3C1/ 713203/A /QUNCOBERTURA	2.369 , 50	3AF/ 867871/G /45WCOBERTURA	2.694 , 63
3C1/ 713203/A /UWXC OBERTURA	2.369 , 50	2H0/ 711301/E /9B9ALAVANCA	181 , 80
3C1/ 713203/A /WDCCOBERTURA	2.369 , 50	3C8/ 805588/L / SUPORTE	2.335 , 37
3C1/ 713203/B /UWXC OBERTURA	2.369 , 50	3AB/ 423061/C / MECANISMO	12.004 , 11
3C1/ 713203/B /WDCCOBERTURA	2.369 , 50	2H0/ 820803/A / COMPRESSOR	5.973 , 05
3C1/ 713203/D /TKGCOBERTURA	3.113 , 62	5C6/ 864207/ /5FPDESBRACOS	1.566 , 37
3C1/ 713203/D /ZQDCOBERTURA	3.113 , 62	3AA/ 804093/B / ALOJAMENTO	106 , 19
3C4/ 833401/D / DOBRADICA	180 , 77	2H2/ 857503/A /71NCOBERTURA	511 , 13
3C4/ 833402/D / DOBRADICA	180 , 77	2H0/ 820744/B / TUBO	1.005 , 72
3C4/ 837431/F /5APTRILHO	1.189 , 23	2H0/ 611303/A / RESERVATOR	492 , 54
3C4/ 837432/F /5APTRILHO	1.189 , 23	2H0/ 611349/B / TAMP A	85 , 59
3C5/ 807305/ / PARACHOQUE	683 , 50	5C5/ 858247/B /82VCOBERTURA	45 , 45
3C5/ 807305/A / PARACHOQUE	651 , 42	5C5/ 858248/C /PX7COBERTURA	45 , 45
3C5/ 809605/ / PAINEL	4.847 , 12	5C5/ 858248/C /82VCOBERTURA	45 , 45
3C5/ 809606/ / PAINEL	4.847 , 12	5C5/ 945257/ / SUPORTE	196 , 38
3C5/ 809643/ / CANAL VEDA	494 , 72	3C9/ 863468/J /Q70TRAVAMENTO	564 , 99
3C5/ 809644/ / CANAL VEDA	494 , 72	3C9/ 863468/J /9B9TRAVAMENTO	564 , 93
3C5/ 809835/A / PAINEL	3.905 , 75	3D0/ 971939/ / BRACADEIRA	4 , 35
3C5/ 809836/ / PAINEL	3.590 , 63	3C8/ 955110/A /GRUCAPA COBER	110 , 46
3C5/ 809836/A / PAINEL	3.905 , 75	3C8/ 955409/B / BRACO	254 , 56
3C5/ 809843/A / PAINEL LAT	3.073 , 41	3C8/ 959702/ /ZORMOTOR	2.164 , 92
3C5/ 809844/A / PAINEL LAT	3.073 , 41	3C8/ 959701/ /ZORMOTOR	2.164 , 92
3C5/ 809857/E /GRUTAMPA	512 , 84	3C8/ 959701/ /ZOMMOTOR	2.164 , 92
3C5/ 813301/ / CHAPA	1.512 , 31	5C7/ 863241/D /82VCONSOLE	1.148 , 62
3C5/ 813311/ / SUPORTE	947 , 57	5C6/ 885902/J /XOKAPOIO	1.187 , 24
3C5/ 813319/ / ALOJAMENTO	452 , 93	561/ 819593/C / COBERTURA	109 , 33
3C5/ 813320/ / ALOJAMENTO	452 , 93	561/ 819857/ / TUBC	428 , 36
3C5/ 813501/ / PAINEL	3.879 , 00	561/ 820103/ / EVAPORADOR	3.688 , 20
3C5/ 817101/ / TETO	10.119 , 37	561/ 819422/ / COBERTURA	106 , 94
3C5/ 817111/ / TETO	7.378 , 46	5C7/ 857147/C /H67MANOPLA	106 , 86
3C5/ 827025/H / TAMP A	4.207 , 08	5C5/ 971845/A / SUPORTE	24 , 53
3C5/ 827550/C / AMORTECEDO	223 , 15	5C5/ 971798/A / TUBO	32 , 83
3C5/ 833055/H / PORTA	4.148 , 11	5C5/ 971582/ / CHICOTE	146 , 44
3C5/ 833056/H / PORTA	4.148 , 11	5C5/ 971798/ / ESPUMA	32 , 83
3C8/ 805588/C / SUPORTE	2.352 , 81	5C0/ 951181/B / SUPORTE	143 , 79
3C8/ 809220/ / COLUNA B	1.774 , 83	5C0/ 951181/C / SUPORTE	143 , 79
3C8/ 809412/B / PROTETOR	1.387 , 19	5C0/ 609741/B / CASQUILHO	47 , 11
325/ 711197/1 / MOLA	2 , 13	5C5/ 885405/AD/IHUREVESTIMEN	1.101 , 49
325/ 711451/1 / CONEXAO	61 , 23	5Z1/ 721480/E / TUBO	36 , 97
325/ 711803/1 / COMANDO	51 , 31	5Z1/ 721480/D / TUBO	36 , 02
357/ 711055/D / GUIA	59 , 15	5U0/ 201931/D / TUBO	140 , 43
357/ 711091/ / TAMP A	112 , 73	5C6/ 881405/AF/UFHREVESTIMEN	1.918 , 26
357/ 711145/C / MOLA	6 , 19	5C6/ 881405/AF/UFKREVESTIMEN	1.918 , 26
357/ 711156/B / CAIXA	351 , 13	5U0/ 898502/A / MECANISMO	1.201 , 61
357/ 711164/ / CAPA	1 , 37	5U0/ 898502/ / MECANISMO	1.915 , 73
5N0/ 803092/ / LONGARINA	2.719 , 52	5U0/ 862189/ / TRAVA	772 , 61
5N0/ 803105/ / LONGARINA	1.141 , 78	081/ 301103/2 / CARCACA	854 , 53
5N0/ 803106/ / LONGARINA	1.141 , 78	5U0/ 927904/A / CHICOTE	75 , 39
5N0/ 803107/ / LONGARINA	774 , 35	8R0/ 973752/ / RECEPTACUL	114 , 75
5N0/ 803108/ / LONGARINA	812 , 44	8J8/ 886830/ / PECA ENCHI	78 , 85
5N0/ 803133/ / TRAVESSA	622 , 86	7P0/ 614724/D / TUBO FREIC	189 , 12
5N0/ 803155/ / PAINEL	1.234 , 16	5U0/ 920827/G / INSTRUMENT	765 , 40
5N0/ 803165/ / TRAVESSA	1.572 , 77	3C8/ 810972/B / PROTETOR	385 , 14
5N0/ 803229/ / REFORCO	141 , 08	5C6/ 885902/H /AW5APOIO	363 , 66
5N0/ 803230/ / REFORCO	156 , 50	5C6/ 864207/ /WGPDESBRACOS	1.566 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 803477/ / REFORCO	59 , 15	7P0/ 611701/B / MANGUEIRA	264 , 01
5N0/ 803485/A / TRAVESSA	1.876 , 88	5C7/ 837114/F /ZNXACIONAMENT	322 , 58
5N0/ 803501/ / LONGARINA	2.610 , 36	5J6/ 819987/ / COBERTURA	137 , 48
5N0/ 803502/ / LONGARINA	2.610 , 36	5C6/ 867211/L /AHDREVESTIMEN	1.425 , 63
5N0/ 803505/ / LONGARINA	867 , 23	3C8/ 941699/ / FAROL	589 , 48
5N0/ 803506/ / LONGARINA	867 , 23	3C8/ 941700/ / FAROL	589 , 48
5N0/ 803531/ / TRAVESSA	1.136 , 96	1K0/ 886920/ /SF3GUIA	75 , 05
5N0/ 803641/A / ALOJAMENTO	125 , 56	1K0/ 886920/ /3U6GUIA	69 , 02
5N0/ 803642/A / ALOJAMENTO	125 , 56	1K0/ 010793/T / ETIQUETA	28 , 60
5N0/ 803961/ / TAMP	99 , 96	5C6/ 885081/Q /70CDESBRACOS	1.075 , 49
5N0/ 804140/ / PERFILPROT	34 , 03	5C6/ 881236/ /PX7ALCA	83 , 19
5N0/ 804181/ / CHP COBERT	99 , 14	5C5/ 885319/F / ASSENTO	1.027 , 69
5N0/ 804182/ / CHP COBERT	99 , 14	5C5/ 881901/L /ICIAPPIO	311 , 42
5N0/ 804277/ / ALOJAMENTO	174 , 98	5C5/ 881901/L /IHWAPOIO	311 , 42
5N0/ 804421/ / REFORCO	323 , 59	5C5/ 882251/A /PX7MANOPLA	105 , 20
5N0/ 804435/ / PLACAROSCA	54 , 88	5C5/ 882251/A /82VMANOPLA	105 , 20
5N0/ 804436/ / PLACAROSCA	54 , 88	5U3/ 853516/ /GRUPROTECAO	61 , 52
5N0/ 804473/ / CHAPA	88 , 45	5U4/ 853515/G /SS4PROTECAO	75 , 33
5N0/ 804474/ / CHAPA	88 , 45	5C0/ 820721/D / MANGUEIRA	674 , 68
5N0/ 805078/ / REFORCO	49 , 57	5C0/ 820721/M / MANGUEIRA	553 , 23
5N0/ 805147/ / CX RODA	906 , 99	5C0/ 422891/L / MANGUEIRA	93 , 77
5N0/ 805148/ / CX RODA	939 , 05	5C0/ 498099/B / EIXO TRANS	2.591 , 10
5N0/ 805265/ / CAIXA	264 , 80	5C0/ 498103/ / JUNTA HOMO	1.865 , 69
5N0/ 805275/ / CHAPA	508 , 41	5C0/ 498103/A / JUNTA HOMO	1.865 , 69
5N0/ 805812/ / CHAPA	157 , 28	5C0/ 498201/ / COIFA	195 , 06
5N0/ 805915/ /9B9SUPORTE	286 , 17	1K0/ 122073/FR/ MANGUEIRA	268 , 02
5N0/ 806411/ / CHAPA	85 , 17	1J1/ 614019/J / CILINDRO	1.804 , 05
5N0/ 806412/ / CHAPA	85 , 17	079/ 103011/FL/ MOTOR	47.501 , 25
3C1/ 713203/G /MRUCOBERTURA	2.404 , 01	06J/ 133241/T / MANGUEIRA	190 , 67
3C1/ 713203/G /UWXCOBERTURA	2.369 , 50	02Q/ 409208/ / DISCO CENT	12 , 27
3C1/ 713203/G /UZDCOBERTURA	2.369 , 50	6R0/ 827469/D /ULMACIONAMENT	1.361 , 36
3C1/ 713203/G /WDCCOBERTURA	2.369 , 50	6Q0/ 820103/F / EVAPORADOR	4.588 , 32
3C1/ 713203/N /XLZCOBERTURA	1.538 , 39	5Z9/ 853800/ /55USOLEIRA	327 , 40
3C2/ 713203/G /QUNCOBERTURA	2.369 , 50	5Z9/ 853799/ /55USOLEIRA	311 , 72
3C2/ 713203/G /UZDCOBERTURA	2.369 , 50	5Z9/ 853537/ /55USOLEIRA	337 , 96
4B0/ 713187/C / FAIXA	478 , 39	5Z9/ 853538/ /55USOLEIRA	337 , 96
4B0/ 713189/ / GUIA	173 , 94	3B0/ 498203/F / COIFA	240 , 05
4B0/ 713209/ / ALAVANCA	42 , 46	5Z6/ 813402/ /GRUCHAPA REPA	6 , 07
4B0/ 713209/B / ALAVANCA	56 , 06	7P6/ 885806/JK/YOEREVESTIMEN	4.506 , 44
4B0/ 713219/F / MOLDURA	133 , 14	7P6/ 885806/JJ/YODREVESTIMEN	4.506 , 44
4B0/ 713265/D / CABO	2.704 , 81	5U0/ 419091/AL/81UVOLANTE	933 , 15
4B0/ 798135/ / JG.COMANDO	95 , 26	5N0/ 825661/C / CHAPA	619 , 09
4B0/ 798151/A / JG.COMANDO	38 , 03	2H0/ 422371/B / RESERVATOR	387 , 56
4D0/ 000294/A / MOLDURA	15 , 79	5Z4/ 867011/BN/WOEREVESTIMEN	403 , 87
4L0/ 713265/F / CABO	1.055 , 52	5Z4/ 867011/BN/YOSREVESTIMEN	392 , 24
542/ 711215/ / MANCAL	19 , 42	5Z4/ 867011/BN/YOTREVESTIMEN	417 , 46
211/ 801391/D / LONGARINA	181 , 94	5Z4/ 867011/BQ/YOVREVESTIMEN	384 , 70
211/ 801392/C / LONGARINA	141 , 10	5Z4/ 867011/BN/HOJREVESTIMEN	381 , 51
211/ 805243/ / MOLA	- , 68	5Z4/ 867011/BK/LOXREVESTIMEN	423 , 73
211/ 805251/1 / ALOJAMENTO	98 , 19	5Z4/ 867011/BK/WOEREVESTIMEN	408 , 25
211/ 805267/ /CTRCHP COBERT	20 , 51	5Z4/ 867011/BK/YOSREVESTIMEN	392 , 24
211/ 805268/ /CTRCHP COBERT	20 , 51	5Z4/ 867011/BK/YOTREVESTIMEN	394 , 00
211/ 809256/H / CHAPA	209 , 92	03G/ 121113/ / VALVULA	137 , 87
211/ 809282/ /CTRCHAPA	68 , 28	WHT/ 005420/ / PARAFUSO	78 , 89
211/ 809499/1 / CX RODA	1.097 , 77	5Z0/ 057156/G / AUTORADIO	515 , 49
211/ 809500/1 / CX RODA	1.106 , 41	2H7/ 857817/ / GUIA	257 , 60
211/ 809556/B / BATENTE	33 , 81	2H0/ 972721/A / COMPART.	254 , 53
211/ 813162/M / CHP COBERT	126 , 93	2H0/ 972703/A / COMPART.	142 , 24
211/ 817517/D / MOLDURA	173 , 03	2H0/ 972726/A / COMPART.	338 , 71
211/ 817518/D / MOLDURA	195 , 52	1K8/ 885879/A /82VCAPA COBER	220 , 88
5N0/ 802954/ / APOIO	224 , 53	5N0/ 860099/ / BOLSA	740 , 61
5N0/ 802955/ / REFORCO	145 , 52	5U7/ 853535/ /GRUFRISO	38 , 17
5N0/ 802956/ / REFORCO	145 , 52	5C3/ 253209/B / SILENCIOSO	4.763 , 56
5N0/ 803091/ / LONGARINA	3.096 , 96	5C5/ 121283/ / CONDUTOR A	71 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H7/ 813199/ / CHAPA	1.751 , 48	5C0/ 820741/D / MANGUEIRA	1.257 , 64
2H7/ 817111/ / TETO	1.678 , 10	1K0/ 253144/BE/ SUPORTE	122 , 31
2H7/ 800701/B /GRUCARROCARIA	70.642 , 05	1K0/ 122101/KS/ MANGUEIRA	277 , 68
2H7/ 800701/A /GRUCARROCARIA	32.331 , 83	1K0/ 122073/FT/ MANGUEIRA	268 , 02
2H7/ 817111/A / TETO	8.911 , 29	N/ 107116/01/ PARAFUSO	18 , 05
2H7/ 833055/AB/GRUPOORTA	5.754 , 69	7L6/ 819210/B /27VAUSTROEMER	931 , 88
2H7/ 833055/AC/GRUPOORTA	5.635 , 96	7L6/ 819209/B /27VAUSTROEMER	485 , 03
2H7/ 833055/R /GRUPOORTA	5.783 , 05	000/ 071215/ / CAPA VALVU	147 , 19
2H7/ 833056/AB/GRUPOORTA	5.315 , 16	2H7/ 885305/K / ARMACAO	665 , 60
2H5/ 813623/D /GRUTRAVESSA	3.316 , 82	2H7/ 885306/K / ARMACAO	334 , 36
2H5/ 813320/ /GRUALOJAMENTO	1.488 , 88	2H2/ 422891/D / MANGUEIRA	189 , 50
2H5/ 813319/ /GRUALOJAMENTO	1.484 , 50	2H0/ 498099/B / EIXO TRANS	4.008 , 07
2H5/ 813303/C / CHAPA	1.278 , 42	2H0/ 121073/BB/ MANGUEIRA	186 , 23
2H5/ 813303/A / CHAPA	667 , 84	5K0/ 857511/C /4PKESPELHO IN	4.196 , 08
2H5/ 809606/ / PAINEL	2.100 , 47	3C8/ 857593/B /9B9CAPA COBER	63 , 19
2H5/ 809605/ / PAINEL	2.100 , 47	3C8/ 857304/C /82VCAPA COBER	18 , 86
2H5/ 809289/A / COLUNA D	1.798 , 05	7P0/ 825681/B / CHAPA	309 , 56
2H5/ 809289/ / COLUNA D	1.669 , 16	7P0/ 612105/B / SERV FREIO	2.686 , 47
2H5/ 809052/ /GRUPAINEL	10.230 , 13	7H0/ 867299/ /Q70CLIP	4 , 21
2H7/ 833056/R /GRUPOORTA	4.042 , 68	6Q1/ 721465/AJ/ TUBO	351 , 20
2H7/ 839249/ / LIMITADOR	939 , 16	06A/ 145708/AC/ MANGUEIRA	1.054 , 21
2H7/ 839407/ /03CTRILHO	868 , 41	3C9/ 885805/FQ/VQKREVESTIMEN	4.009 , 12
2H7/ 839408/ /03CTRILHO	868 , 41	3C9/ 885805/GD/VBPREEVE. ENC.	4.009 , 12
305/ 805581/A / PAINEL	182 , 43	3C9/ 885406/GC/VBPREEVESTIMEN	4.389 , 55
5C5/ 813311/ / SUPORTE	918 , 06	3C9/ 885405/GP/VBPREEVESTIMEN	4.009 , 12
5C5/ 813543/ / CHP UNIAO	103 , 86	3C5/ 885806/GR/XDAREVE. ENC.	4.389 , 55
5C5/ 813544/ / CHP UNIAO	103 , 86	3C5/ 885806/GH/VQKREVESTIMEN	4.389 , 55
5C5/ 813745/ / SUPORTE	42 , 34	3C5/ 885806/GH/VQJREVESTIMEN	4.389 , 55
5C5/ 817111/ / TETO	1.042 , 46	3C5/ 885405/GN/VQKREVESTIMEN	6.510 , 75
5C5/ 821021/C / PARALAMA	1.356 , 49	3C5/ 885805/GH/VQJREVESTIMEN	4.009 , 12
5C5/ 821022/C / PARALAMA	1.356 , 49	6R0/ 615611/ / PRATO FREI	89 , 16
5C5/ 821111/ / FECHAMENTO	62 , 35	6R0/ 615612/ / PRATO FREI	54 , 44
5C5/ 821112/ / FECHAMENTO	62 , 35	6R0/ 407621/A / CUBO RODA	1.255 , 71
5C5/ 821135/ / TIRANTE	239 , 86	6Q5/ 800375/EQ/ JG.CILINDR	672 , 62
5C5/ 821136/ / TIRANTE	239 , 86	6Q5/ 800375/ES/ JG.CILINDR	703 , 23
5C5/ 821305/ / PARALAMA	1.176 , 96	6Q5/ 800375/EP/ JG.CILINDR	543 , 85
5C5/ 821306/ / PARALAMA	1.176 , 96	6QE/ 800375/Q / JG.CILINDR	407 , 55
5C5/ 821703/C / FOLHA	61 , 08	2H0/ 598403/A / JG.REPARO	1.283 , 34
6Q0/ 803107/G / LONGARINA	355 , 37	2H0/ 598047/A / SUPORTE	52 , 54
6Q0/ 803127/C /GRUSUPORTE	45 , 26	2H0/ 501249/A / TAMP	1.473 , 28
6Q0/ 803205/E /CTRRECORTE	636 , 71	2H0/ 500039/F / EIXOTRASEI	21.827 , 00
6Q0/ 803206/E /CTRRECORTE	636 , 71	2H0/ 500039/G / EIXOTRASEI	21.827 , 00
6Q0/ 803447/B / SUPORTE	95 , 27	1JE/ 601025/D /ZM1RODA	753 , 41
6Q0/ 803505/A /CTRLONGARINA	535 , 16	5K0/ 071497/ /AX1RODA	2.344 , 04
6Q0/ 803505/E / LONGARINA	1.455 , 50	5C5/ 881901/J /ICIAPPIO	311 , 42
6Q0/ 803506/A /CTRLONGARINA	535 , 16	5C5/ 881560/ / SUPORTE	87 , 92
6Q0/ 803510/B / CHPJUNCAO	65 , 47	5C5/ 881671/ /PX7BOTAO	27 , 41
6Q0/ 803531/B / TRAVESSA	230 , 73	5C5/ 881671/ /82VBOTAO	27 , 41
6Q0/ 803773/B / CHAPA	12 , 59	5C5/ 881805/AA/IHUREVESTIMEN	2.802 , 78
6Q0/ 803961/ / TAMP	15 , 19	5C5/ 809655/ / PAINEL	103 , 86
6Q0/ 804055/ / FIXACAO	88 , 51	5C0/ 419091/AG/A7WVOLANTE	5.128 , 81
6Q0/ 804056/B / FIXACAO	85 , 79	5C5/ 868040/B /IQAFRISO	187 , 91
6Q0/ 804106/E / LONGARINA	257 , 30	3AE/ 827469/N /ULMACIONAMENT	3.674 , 61
6Q0/ 804183/A / CHP COBERT	41 , 42	5C6/ 867211/M /HONREVESTIMEN	1.425 , 63
6Q0/ 804184/ / CHP COBERT	41 , 42	3C9/ 885806/FP/VQJREVESTIMEN	4.389 , 55
6Q0/ 804387/B / ALOJAMENTO	61 , 08	3C9/ 885806/FP/VQKREVESTIMEN	4.389 , 55
6Q0/ 804421/B / TIRANTE	125 , 33	3C9/ 885806/GC/VBPREEVE. ENC.	4.389 , 55
6Q0/ 804455/A / PROL. LONG	45 , 98	3C9/ 885805/FQ/VQJREVESTIMEN	4.009 , 12
6Q0/ 804933/A / SUPORTE	16 , 84	3C8/ 601322/B /RC1PNEU	4.336 , 24
6Q0/ 805261/B / CAIXA	122 , 79	3C2/ 972977/ / CAIXA	95 , 45
6Q0/ 805811/A / CHAPA	41 , 42	3C0/ 035320/ / CABOS	280 , 94
6Q0/ 805812/ / CHAPA	8 , 46	3AF/ 885376/T / ASSENTO	1.053 , 70
6Q0/ 805971/G /9B9CONDUTOR A	16 , 47	WHT/ 006443/AB/ ARRUELA	184 , 61
6Q0/ 809102/M / CX RODA	3.927 , 77	WHT/ 006443/AC/ ARRUELA	184 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 809105/F / CX RODA	280 , 46	5C5/ 882252/A /PX7MANOPLA	105 , 20
6Q0/ 809106/F / CX RODA	271 , 51	5C5/ 882252/A /82VMANOPLA	105 , 20
6Q0/ 809106/G / CX RODA	1.519 , 93	5C5/ 885319/E / ASSENTO	1.027 , 69
6Q0/ 809147/J / LONGARINA	118 , 96	5C5/ 881806/AC/IHUREVESTIMEN	1.101 , 49
6Q0/ 809429/A / PAINEL	188 , 12	5C5/ 881806/AC/IHVREVESTIMEN	1.101 , 49
6Q0/ 809430/A / PAINEL	188 , 12	5C5/ 881901/B /ICIAPPIO	311 , 42
6Q0/ 809437/ / PAINEL	114 , 47	5U4/ 853516/G /SS4PROTECAO	75 , 33
6Q0/ 810125/E / LONGARINA	160 , 78	5U4/ 853753/G /SS4PROTECAO	58 , 59
6Q0/ 810125/F / LONGARINA	195 , 74	5U4/ 853754/G /SS4PROTECAO	58 , 59
2H5/ 800701/A /GRUCARROCARIA	26.534 , 51	5U3/ 853515/ /GRUPROTECAO	61 , 52
2H5/ 800701/B /GRUCARROCARIA	61.152 , 00	N/ 021074/10/ PARAFUSO	12 , 36
2H5/ 809051/ /GRUPAINEL	10.230 , 13	5C0/ 419091/AG/P5FVOLANTE	5.128 , 81
5C6/ 813111/ / CHAPA	1.498 , 46	5C0/ 419091/AG/041VOLANTE	5.128 , 81
5C6/ 813111/A / CHAPA	1.683 , 14	5C0/ 419091/AN/041VOLANTE	5.128 , 81
5C6/ 813327/ / ALOJAMENTO	56 , 95	5C0/ 422887/E / MANGUEIRA	610 , 65
5C6/ 813328/ / ALOJAMENTO	56 , 95	5C0/ 419091/AD/041VOLANTE	2.648 , 49
5C6/ 813511/ / PAINEL	765 , 10	02Q/ 301107/J / CAIXA	9.832 , 86
5C6/ 813745/ / SUPORTE	19 , 87	02Q/ 301561/A / PECA ROSCA	18 , 75
5C6/ 813745/A / SUPORTE	19 , 87	02Q/ 311562/B / BARRA	774 , 62
5C6/ 817101/ / TETO	1.600 , 83	02Q/ 409021/AP/ DIFERENCIA	6.379 , 19
5C6/ 817111/ / TETO	844 , 36	02M/ 409375/ / ANEL	12 , 87
5C6/ 821105/ / PARALAMA	1.092 , 00	02Q/ 300045/A / CAMBIO	63.229 , 71
5C6/ 821111/A / FECHAMENTO	40 , 70	5N0/ 881105/AB/ ASSENTO	3.587 , 53
5C6/ 821135/ / TIRANTE	60 , 36	5N0/ 601027/E /03CRODA	645 , 36
5C6/ 821136/ / TIRANTE	52 , 15	5K0/ 860282/A / BOLSA	678 , 10
5C6/ 823031/D / TAMPA	2.068 , 13	5C5/ 868040/B /YMLFRISO	187 , 91
5C6/ 823302/ / DOBRADICA	148 , 05	5W9/ 853413/C /MX1FAIXA	24 , 39
5C6/ 823707/ / VEDACAO	36 , 16	7P6/ 885806/JJ/UFJREVESTIMEN	4.506 , 44
5C6/ 823708/ / VEDACAO	36 , 16	3C8/ 867011/DA/TIUREVESTIMEN	2.719 , 76
5C6/ 823729/ / PECA ENCHI	31 , 17	5C7/ 863241/C /82VCONSOLE	1.034 , 69
5C6/ 823730/ / PECA ENCHI	31 , 17	5Z0/ 061222/F /1NNTAPETE	32 , 18
5C6/ 827229/ / COBERTURA	47 , 53	2H0/ 254700/CX/ FILTRO	18.279 , 16
5C6/ 827229/A / COBERTURA	167 , 34	2H7/ 864677/B /71NPC INTERCA	229 , 45
5C6/ 827550/ / AMORTECEDO	139 , 46	5Z0/ 061221/F /1NNTAPETE	32 , 18
5C6/ 833055/C / PORTA	1.868 , 70	7P6/ 857552/N /4T6PARASOL	1.725 , 87
5C6/ 833055/E / PORTA	2.190 , 62	7P6/ 854820/A /9B9COBERTURA	1.262 , 81
5C6/ 833111/A / CHAPA EXT.	676 , 99	7P0/ 723315/ / SUPORTE	206 , 60
5U7/ 809905/ /CTRRTAMPA	63 , 63	7P0/ 805137/ / SUPORTE	26 , 46
5U7/ 809921/C /1NNCOBERTURA	73 , 80	3AA/ 839085/B / CABO	89 , 86
5U7/ 809921/D /1NNCOBERTURA	49 , 10	3AA/ 885702/AA/OTFLATERAL	2.559 , 95
5U7/ 809921/E /9B9COBERTURA	34 , 65	5U4/ 867212/BH/KQIREVESTIMEN	324 , 20
BAC/ 801705/ /CTRSUPORTE	32 , 27	5U4/ 867212/BG/KRIREVESTIMEN	335 , 86
BAC/ 801706/ /CTRSUPORTE	31 , 54	5U4/ 867212/BG/KQIREVESTIMEN	321 , 55
BAC/ 805333/ /CTRCHAPAPROTE	75 , 23	5U4/ 867212/BJ/KRIREVESTIMEN	347 , 57
BAC/ 813165/A /CTRCHP COBERT	118 , 93	2H0/ 122096/AK/ MANGUEIRA	575 , 00
ZBA/ 803583/ / TAMPAPAO	1 , 45	2H0/ 122096/AJ/ MANGUEIRA	564 , 68
ZBA/ 803583/A / TAMPAPAO	1 , 45	2H5/ 829505/E /GRUMANOPLA	573 , 95
ZBA/ 803595/ / TAMPAPAO	6 , 12	3AE/ 867428/M /1BSREVESTIMEN	577 , 30
ZBA/ 803595/ /CTRRTAMPAPAO	6 , 86	7P0/ 723142/J / PEDALFREIO	518 , 99
5C5/ 821704/C / FOLHA	61 , 08	7P0/ 616214/ / SENSOR	673 , 13
5C5/ 821713/ / FOLHA	78 , 01	2H0/ 129607/K / FILTRO AR	1.671 , 44
5C5/ 821714/ / FOLHA	78 , 01	1T0/ 919133/B /9B9ANEL	1 , 31
5C5/ 823031/A / TAMPA	2.108 , 81	1K0/ 881920/AE/92WGUIA	68 , 08
5C5/ 823186/A / GANCHRETEN	200 , 98	5U1/ 611742/H / TUBO FREIC	62 , 47
5C5/ 823301/ / DOBRADICA	156 , 98	5U1/ 611724/F / TUBO FREIC	31 , 39
5C5/ 823301/A / DOBRADICA	174 , 77	5U1/ 611724/E / TUBO FREIC	31 , 39
5C5/ 823302/ / DOBRADICA	156 , 98	5U1/ 611723/E / TUBO FREIC	26 , 20
5C5/ 823302/A / DOBRADICA	174 , 77	5U1/ 611741/H / TUBO FREIC	41 , 89
5C5/ 823363/C / HASTE	156 , 06	5U1/ 611723/D / TUBO FREIC	26 , 20
5C5/ 823535/A / TIRANTE	89 , 15	5U0/ 611841/A / SUPORTE	18 , 80
5C5/ 823699/ / VEDACAO	78 , 31	5U0/ 611842/A / SUPORTE	18 , 80
5C5/ 823723/ / VEDACAO	147 , 28	7P6/ 959191/A / SUPORTE	19 , 17
5C5/ 823723/A / VEDACAO	147 , 40	2H0/ 867171/D /9B9PUXADOR	166 , 22
5C5/ 827025/G / TAMPA	2.628 , 95	2H0/ 863241/M /71NCONSOLE	1.018 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 827025/N / TAMP	2.550 , 51	107/ 827737/GH/ CIL.FECHAD	773 , 23
5C5/ 827550/D / AMORTECEDO	165 , 33	077/ 198819/ / ISOLANTE	338 , 72
5C5/ 837249/B / LIMITADOR	141 , 80	06H/ 103600/AC/ CARTER	1.270 , 26
5C5/ 877041/H /NVBARMACAO	21.208 , 73	7P0/ 819194/ / SILENCIOSO	505 , 54
5C5/ 877049/B / ARMACAO	9.156 , 62	7P0/ 819148/ / SUPORTE	16 , 74
5C5/ 877071/B / TAMP	6.485 , 16	7P0/ 819147/ / SUPORTE	16 , 74
5C5/ 877307/A /DM4PERSIANA	6.987 , 22	7P0/ 815611/A / CANTONEIRA	73 , 78
5C5/ 877439/ / VEDACAO	1.624 , 78	2H0/ 399151/C / SUPORTE	310 , 79
5C5/ 877439/A / VEDACAO	912 , 15	2H0/ 317827/D / SUPORTE	82 , 41
5C5/ 877651/ / QUEBRA VEN	2.502 , 94	2H0/ 501233/ / SUPORTE	75 , 53
5C5/ 877651/A / QUEBRA VEN	1.278 , 16	2H0/ 317827/ / SUPORTE	82 , 41
5C5/ 877665/ / PERFILBORR	16 , 23	2H0/ 317801/ / TUBO	1.933 , 46
5C5/ 877781/ /9B9COBERTURA	538 , 01	2H0/ 317027/ / REGULADOR	667 , 90
5C6/ 800701/C / CARROCARIA	66.147 , 55	6R0/ 959843/B / GUARDAPO	88 , 40
5C6/ 800701/H / CARROCARIA	66.147 , 55	5Z0/ 959142/ / RELE	155 , 96
5C6/ 807305/ / PARACHOQUE	845 , 98	3C8/ 853856/F /GRUREVESTIMEN	1.059 , 43
5C6/ 809219/A / COLUNA B	1.974 , 34	3C8/ 854662/ /041GRADE	382 , 04
5C6/ 809220/A / COLUNA B	1.974 , 34	3C8/ 854662/A /041GRADE	382 , 04
5C6/ 809641/ / CANAL VEDA	99 , 41	2H7/ 867243/M /Y20REVESTIMEN	546 , 85
5C6/ 809642/ / CANAL VEDA	99 , 41	2H7/ 867243/L /Y20REVESTIMEN	546 , 85
5C6/ 809693/ / CHAPA	20 , 87	2H5/ 867243/E /Y20REVESTIMEN	625 , 24
5C6/ 809835/ / PAINEL	2.473 , 67	2H5/ 867477/ /1BSREVESTIMEN	1.148 , 14
5C6/ 809857/D /GRUTAMPA	199 , 75	2H5/ 867501/K /AM4REVESTIMEN	3.372 , 16
5Z9/ 809321/ / SUPORTE	54 , 63	2H0/ 867179/B /9B9COBERTURA	148 , 79
5Z9/ 809404/ /GRUPAINEL	765 , 46	5U0/ 122051/E / MANGUEIRA	69 , 67
5Z9/ 809404/A /GRUPAINEL	2.621 , 24	5N0/ 035341/G / CAIXA	2.563 , 64
5Z9/ 809411/ / CAIXA	568 , 35	3C8/ 035730/C / INTERFACE	7.727 , 10
5Z9/ 809431/ /GRUPAINEL	145 , 83	2H0/ 803349/A / TRAVESSA	458 , 23
5Z9/ 809432/ /GRUPAINEL	145 , 83	2H0/ 301197/A / COBERTURA	28 , 13
5Z9/ 809549/ /GRUREFORCO	32 , 48	2HH/ 853765/A /9B9FRISO	133 , 52
5Z9/ 809607/A / REFORCO	1.003 , 37	5K0/ 837350/B / CAPA COBER	33 , 01
5Z9/ 809608/A / REFORCO	991 , 75	5K0/ 837349/B / CAPA COBER	33 , 01
5Z9/ 809611/ /GRUREFORCO	324 , 95	3C8/ 955453/G / RESERVAT.	271 , 41
5Z9/ 809612/ /GRUREFORCO	212 , 64	2H0/ 145804/D / RESFRIADOR	2.766 , 68
5Z9/ 809833/A /GRUREFORCO	173 , 40	2H0/ 201060/H / RESERVATOR	2.519 , 37
5Z9/ 809834/ / REFORCO	148 , 94	2H0/ 201359/D / TUBULACAO	463 , 47
5Z9/ 809834/A /GRUREFORCO	180 , 32	2H0/ 201653/H / CINTATENSO	248 , 73
5Z9/ 813227/ / CHP JUNCAO	27 , 02	2H0/ 201654/F / CINTATENSO	248 , 73
5Z9/ 813228/ / CHP JUNCAO	33 , 46	2H0/ 130308/K / TUBULACAO	3.740 , 36
5Z9/ 817163/A /GRUTRAVESSA	213 , 49	3AE/ 867427/E /1BSREVESTIMEN	569 , 34
6K0/ 803092/F / LONGARINA	2.824 , 62	3AE/ 867427/F /1BSREVESTIMEN	569 , 34
6K0/ 803105/B / LONGARINA	1.171 , 72	06H/ 903119/B / POLIA	1.075 , 42
6K0/ 803122/B / SUPORTE	233 , 41	JZW/ 905603/D / VELA IGNIC	63 , 83
6K0/ 803127/ / SUPORTE	411 , 99	5Z4/ 839016/M / FECHADURA	215 , 18
6K0/ 803128/ / SUPORTE	411 , 99	7P6/ 601025/G /3AJRODA	5.853 , 22
6K0/ 803367/ / SUPORTE	599 , 83	7P6/ 601025/C /88ZRODA	2.402 , 52
6K0/ 803381/ / CONSOLE	607 , 16	7P6/ 419091/F /NGBVOLANTE	8.331 , 13
6K0/ 803421/D / CX RODA	2.647 , 24	7P6/ 601025/ /8Z8RODA	2.124 , 53
6K0/ 803422/D / CX RODA	2.647 , 24	7P5/ 599030/F / SUPORTE	7.990 , 55
6K0/ 803431/ / PROTETOR	853 , 04	7P1/ 863212/T /DV8COBERTURA	1.293 , 79
6K0/ 803432/ / PROTETOR	853 , 04	7P1/ 863212/T /LT5COBERTURA	1.396 , 68
237/ 809575/1 /CTRALOJAMENTO	20 , 31	WHT/ 006444/Q / ARRUELA	51 , 22
237/ 813231/3 / ASSOALHO	2.342 , 66	0CM/ 321397/B / APOIO	60 , 08
237/ 813239/1 / PAINEL	228 , 89	0CM/ 325587/ / MEMORIA	852 , 60
237/ 813240/1 / PAINEL	227 , 09	0CM/ 398048/ / TAMP	320 , 82
237/ 813273/2 /CTRPAINEL	118 , 99	0CM/ 398048/A / MEMORIA	904 , 08
237/ 813379/1 /ACBCHAPA	80 , 93	0CM/ 301189/ / JG REPARO	247 , 24
237/ 843106/1 / PORTA	954 , 11	0CM/ 301227/ / JG REPARO	988 , 20
237/ 843106/1 /CTRPOR	1.082 , 01	0CM/ 301472/ / TUBO	284 , 51
237/ 843792/2 / VEDACAO	162 , 21	0CM/ 301519/ / CONJ REPAR	658 , 74
5Z3/ 809429/ / PAINEL	120 , 66	N/ 906878/01/ ARRUELA	- , 72
5Z3/ 809430/ / PAINEL	120 , 66	5U4/ 867211/BH/KQIREVESTIMEN	324 , 20
5Z3/ 809437/ / PAINEL	109 , 98	5U4/ 867211/BH/KRIREVESTIMEN	338 , 55
5Z3/ 809437/B /GRUPAINEL	101 , 12	5U4/ 867211/BJ/KQIREVESTIMEN	341 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z3/ 809438/B /GRUPAINEL	101 , 12	5U4/ 867211/BF/KQIREVESTIMEN	304 , 32
5Z3/ 809607/ / REFORCO	412 , 65	5U4/ 867211/BF/KRIREVESTIMEN	318 , 65
5Z3/ 809607/A / REFORCO	674 , 00	N/ 909545/02/ PORCA	5 , 86
5Z3/ 809608/ / REFORCO	412 , 65	N/ 103377/02/ PARAFUSO	22 , 70
5Z3/ 809608/A / REFORCO	674 , 00	5U1/ 857003/D /LBIPAINEL	1.008 , 39
5Z3/ 810607/A / REFORCO	580 , 43	5N0/ 881805/GP/YOUREVESTIMEN	3.786 , 12
5Z3/ 810608/A / REFORCO	580 , 43	5N0/ 881806/HJ/UFHREVESTIMEN	3.786 , 12
5Z3/ 810609/ / REFORCO	274 , 26	3C8/ 807521/E /9B9SPOILER	437 , 44
5Z3/ 810609/A /CTRREFORCO	271 , 68	3C8/ 807571/ / SUPORTE	170 , 41
5Z3/ 810610/A /CTRREFORCO	271 , 43	7P0/ 857552/D /4T6PARASOL	1.725 , 87
5Z4/ 802453/ / SUPORTE	9 , 33	7H0/ 857785/A /71NTAMPAO	12 , 80
5Z4/ 802454/ / SUPORTE	9 , 33	6R0/ 905851/F / FECHADURA	1.069 , 82
5Z4/ 809261/A / REFORCO	145 , 59	5Z4/ 839015/M / FECHADURA	210 , 52
5Z4/ 809403/A / PAINEL	1.237 , 37	5Z0/ 885901/CP/DTIAPPIO	155 , 04
5Z4/ 809404/ / PAINEL	978 , 23	5Z1/ 837015/AB/ FECHADURA	223 , 31
5Z4/ 809409/ / CAIXA	429 , 73	N/ 012533/1 / CONTRAPINO	- , 66
5Z4/ 809429/ / PAINEL	118 , 96	7P6/ 601025/P /88ZRODA	5.055 , 73
5Z4/ 809437/A /GRUPAINEL	106 , 40	7P6/ 601025/M /AX1RODA	6.103 , 26
5Z4/ 809438/A /GRUPAINEL	106 , 40	1K0/ 614517/AC/BEFAGREGADO	13.003 , 46
5Z4/ 809549/ / REFORCO	54 , 38	1K0/ 601027/AQ/03CRODA	729 , 65
5Z6/ 809411/ / CAIXA	361 , 30	1K0/ 614117/AC/BEFAGREGADO	10.865 , 60
5Z6/ 809851/ / CAIXA	752 , 60	1J5/ 253609/AQ/ SILENCIOSO	1.744 , 14
5Z6/ 809852/A / CAIXA	752 , 60	1J0/ 501611/L / CUBO RODA	518 , 50
5Z6/ 810117/ / CHAPAFECHA	11 , 29	1J0/ 253209/S / SILENCIOSO	1.539 , 52
5Z6/ 810118/ / CHAPAFECHA	11 , 29	077/ 906283/E / VALVULA	264 , 99
5Z6/ 817163/A / TRAVESSA	61 , 57	03L/ 131501/R / VALVULA	2.449 , 14
5Z6/ 817163/A /CTRTRAVESSA	119 , 78	1K0/ 407721/A / COBERTURA	269 , 48
5Z6/ 827291/ / REFORCO	11 , 45	07K/ 131125/D / TUBO	784 , 35
5Z9/ 803421/ / CX RODA	838 , 41	0CM/ 321361/ / CARTER	1.916 , 76
5Z9/ 803422/ /GRUCX RODA	1.027 , 77	5U4/ 867212/BF/KRIREVESTIMEN	318 , 65
5Z9/ 803501/ / LONGARINA	1.876 , 72	5U4/ 867212/BF/KQIREVESTIMEN	304 , 32
5Z9/ 803502/ / LONGARINA	1.876 , 72	5U4/ 867211/BJ/KRIREVESTIMEN	355 , 75
5Z9/ 804473/ /GRUCANTONEIRA	73 , 28	5U4/ 867211/BP/ZVIREVESTIMEN	296 , 15
5Z9/ 804474/ /GRUCANTONEIRA	73 , 28	5U4/ 867211/BQ/ZVIREVESTIMEN	296 , 15
6K0/ 809101/J / CX RODA	2.957 , 31	5U4/ 867211/BG/KRIREVESTIMEN	335 , 86
6K0/ 809102/H / CX RODA	2.957 , 31	1J0/ 407366/J / ALAVANCA	301 , 61
6K0/ 809102/J / CX RODA	2.957 , 31	058/ 905291/N / VALVULA	127 , 54
6K0/ 809147/A / LONGARINA	438 , 61	03L/ 105591/ /GLBCASQUILHO	140 , 57
6K0/ 817123/A / TRAVESSA	693 , 57	03L/ 105561/ /GLBCASQUILHO	140 , 57
6K4/ 810597/ / MOLDURA	568 , 92	N/ 911908/01/ PARAFUSO	1 , 33
6K5/ 809404/H / PAINEL	1.975 , 21	N/ 904030/04/ CAPA COBER	1 , 71
6K5/ 813227/ / SUPORTE	190 , 36	7P6/ 819153/A /4A1COBERTURA	313 , 24
6K5/ 813228/ / SUPORTE	190 , 36	7P6/ 819153/A /81UCOBERTURA	313 , 24
6K5/ 827301/ / DOBRADICA	328 , 71	7P6/ 819203/A /UBNAUSTROEMER	1.016 , 72
6K5/ 827302/ / DOBRADICA	328 , 71	7P6/ 807521/C /GRUSPOILER	2.485 , 73
6K6/ 827471/ / CHPINTERME	7 , 36	7P0/ 723142/G / PEDALFREIO	518 , 99
6K9/ 801983/B / GANCHO	40 , 37	7P0/ 723142/H / PEDALFREIO	518 , 99
6K9/ 803502/A / LONGARINA	2.671 , 80	081/ 301211/ / TAMPA	110 , 31
6K9/ 809323/A / COLUNA D	808 , 81	06B/ 103485/D / TAMPA	16 , 74
6K9/ 813409/C / TRAVESSA	314 , 08	3C8/ 825206/A / REVESTIMEN	280 , 56
6L0/ 809864/ / PORCA	11 , 79	7P0/ 885104/E / ASSENTO	2.001 , 37
6N0/ 803205/H / CHAPA	1.607 , 03	7P0/ 857552/D /2F4PARASOL	1.725 , 87
6N0/ 803875/ / PLACA	80 , 45	7P0/ 857552/D /3H8PARASOL	1.725 , 87
6N0/ 803876/ / PLACA	80 , 45	7P0/ 819168/ / SAIDA AR	132 , 06
6N0/ 803959/A / TAMPA	102 , 52	2H0/ 598081/ / JG.DIFEREN	2.077 , 12
6N0/ 804954/C / REFORCO	63 , 32	2H0/ 598081/A / JG.DIFEREN	3.355 , 45
6N0/ 809237/ / PLACAROSCA	40 , 44	6Q6/ 867211/DD/WOHREVESTIMEN	434 , 61
6N0/ 837229/A / MOLA	31 , 45	6Q6/ 867211/DF/AJFREVESTIMEN	395 , 26
6Q0/ 802125/C / COLUNA A	216 , 55	6Q5/ 867211/AC/AJFREVESTIMEN	437 , 28
6Q0/ 802126/C / COLUNA A	216 , 55	6Q5/ 867212/AC/AJFREVESTIMEN	437 , 28
6Q0/ 802165/A / PAINEL	1.058 , 14	6Q3/ 867811/E / ISOLAMENTO	240 , 49
6Q0/ 802165/D /GRUPAINEL	731 , 03	5Z3/ 867009/AG/IOMREVESTIMEN	401 , 55
6Q0/ 802167/J / PAINEL	1.222 , 33	5Z3/ 867009/AA/ZUIREVESTIMEN	377 , 28
6Q0/ 802307/C / REFORCO	311 , 31	5Z3/ 867009/AA/IOMREVESTIMEN	377 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 802307/D / REFORCO	270 , 27	5U6/ 867427/B /L71REVESTIMEN	66 , 53
6Q0/ 802308/C / REFORCO	311 , 31	5U6/ 867428/A /L71REVESTIMEN	66 , 53
6Q0/ 802308/D / REFORCO	270 , 27	5U6/ 867428/C /L71REVESTIMEN	69 , 48
6Q0/ 803092/D / LONGARINA	1.356 , 35	5C6/ 885081/S /90VDESBRACOS	1.269 , 62
6Q0/ 803092/E /GRULONGARINA	932 , 15	5C6/ 885081/S /85SDESBRACOS	1.269 , 62
6Q0/ 803105/G / LONGARINA	502 , 13	5C6/ 885081/S /83VDESBRACOS	1.269 , 62
6Q0/ 803106/E / LONGARINA	525 , 83	7P6/ 881406/FG/Y0FREVESTIMEN	4.042 , 00
6Q0/ 803107/F / LONGARINA	96 , 34	7P6/ 881405/EL/Y0CREVESTIMEN	4.042 , 00
237/ 843997/1 / ESPACADOR	1 , 31	7P0/ 857705/D /HCPCINTO 3 PT	3.491 , 49
251/ 843393/ / SUPORTE	154 , 10	5U0/ 885805/CA/KPIREVESTIMEN	316 , 96
261/ 807305/1 / PARACHOQUE	615 , 08	5U0/ 885805/CB/KPIREVESTIMEN	316 , 96
281/ 843336/A / DOBRADICA	3.168 , 53	5U0/ 885406/AB/KOIREVESTIMEN	126 , 54
281/ 843799/ / GALAO	63 , 49	5U0/ 885406/AA/KNIREVESTIMEN	107 , 57
2H0/ 805734/A / CHAPA	53 , 19	5U0/ 885405/BN/KPIREVESTIMEN	187 , 21
2H0/ 809882/ /GRUFECHAMENTO	712 , 30	3C8/ 885592/ /9B9DESBLOQUEI	315 , 70
2H0/ 809905/ / PANELA	663 , 21	WHT/ 006125/ / PARAFUSO	- , 68
2H0/ 809905/A / PANELA	746 , 82	5C6/ 867255/D /81UCOBERTURA	268 , 23
2H0/ 809913/B / ANGULO	87 , 19	5C6/ 867212/G /HOKREVESTIMEN	1.425 , 63
2H0/ 821467/C / SUPORTE	105 , 12	5C6/ 867212/G /HOLREVESTIMEN	1.425 , 63
2H0/ 823531/ / TIRANTE	204 , 15	5C6/ 867212/G /HOMREVESTIMEN	1.425 , 63
2H0/ 823535/A / TIRANTE	289 , 81	5C6/ 867211/G /HOKREVESTIMEN	1.425 , 63
2H0/ 823713/ / PECA ENCHI	66 , 11	5C6/ 867211/G /HOLREVESTIMEN	1.425 , 63
2H0/ 823714/ / PECA ENCHI	66 , 11	N/ 900157/03/ ARRUELA	1 , 84
2H0/ 823737/ / VEDACAO	43 , 73	N/ 106549/02/ PARAFUSO	2 , 36
2H0/ 823737/B / VEDACAO	150 , 72	N/ 105633/01/ SUPORTE	13 , 64
2H0/ 837039/ / UNIDADE	110 , 43	N/ 105021/01/ SUPORTE	16 , 23
2H0/ 837040/ / UNIDADE	110 , 43	N/ 104720/03/ PARAFUSO	1 , 68
2H0/ 837249/ / LIMITADOR	939 , 16	N/ 104467/01/ SUPORTE	16 , 23
5U6/ 945095/AG/ LANTERNA	287 , 35	5Z3/ 867010/L /IOMREVESTIMEN	402 , 27
036/ 129689/B / BATENTE	4 , 52	5Z3/ 867010/K /IOMREVESTIMEN	375 , 35
036/ 133064/Q / UNID.COMAN	1.028 , 80	5Z3/ 867010/K /ZUIREVESTIMEN	375 , 65
036/ 133778/K / TUBO	18 , 86	5Z3/ 867009/AH/ZUIREVESTIMEN	401 , 85
379/ 945097/B / LUZ	347 , 03	5Z3/ 867009/AH/IOMREVESTIMEN	401 , 55
379/ 945111/E / LANTERNA	290 , 00	5Z3/ 867009/AG/ZUIREVESTIMEN	401 , 85
379/ 955993/ / BICO EJETO	29 , 35	7P6/ 881406/FC/DDAREVESTIMEN	11.857 , 78
036/ 906034/BG/ UNIDADE	2.131 , 28	7P6/ 881406/FF/Y0DREVESTIMEN	3.802 , 03
036/ 906034/BM/ UNID.COMAN	1.745 , 18	7P6/ 881406/FG/YOEREVESTIMEN	4.042 , 00
3AA/ 837973/A /9B9COBERTURA	935 , 28	7P0/ 919679/B / FLANGE	1.028 , 04
036/ 906034/FL/ UNIDADE	8.704 , 60	3C0/ 881775/AB/ ESPUMA	892 , 02
6K0/ 803547/ / REFORCO	115 , 66	3C0/ 881775/AK/ ESPUMA	892 , 02
6K0/ 803548/ / REFORCO	115 , 66	5U0/ 885901/S /KMIAPOIO	115 , 40
6K0/ 804056/ / SUPORTE	208 , 24	5U0/ 885805/CC/KPIREVESTIMEN	214 , 19
6K0/ 804337/ / SUPORTE	152 , 04	5U0/ 885806/AC/KPIREVESTIMEN	201 , 52
6K0/ 805962/E / CONDUTOR A	115 , 30	5U0/ 885806/R /KMIREVESTIMEN	109 , 29
6K0/ 805965/B / COBERTURA	48 , 22	5U0/ 885806/S /KNIREVESTIMEN	113 , 51
6K0/ 809101/H / CX RODA	2.957 , 31	5U0/ 885806/T /KOIREVESTIMEN	134 , 05
3C4/ 809220/ / COLUNA B	1.774 , 83	5U0/ 885406/T /KMIREVESTIMEN	184 , 80
1Q0/ 809566/E / SUPORTE	13 , 75	5U0/ 885805/BF/KMIREVESTIMEN	90 , 32
1Q0/ 809605/B / PAINEL	4.340 , 60	5U0/ 885805/BJ/KNIREVESTIMEN	94 , 40
1Q0/ 809459/A / CHP INTERC	199 , 96	5U0/ 885805/BM/KOIREVESTIMEN	114 , 54
1Q0/ 809422/ / COLUNA A	10.396 , 24	3C8/ 885704/R /OTFLATERAL	2.559 , 95
1Q0/ 809606/B / PAINEL	4.340 , 60	3C8/ 885775/R / ESPUMA	875 , 85
1Q0/ 809644/ / CANAL VEDA	172 , 47	3C8/ 885776/J / ESPUMA	1.006 , 59
1Q0/ 809835/ / PAINEL	2.396 , 79	3C8/ 885703/R /OTFLATERAL	2.559 , 95
1Q0/ 809836/ / PAINEL	2.359 , 48	5C6/ 885902/G /X0EAPOIO	363 , 66
1Q0/ 809843/ / RECORTE	3.284 , 01	5C6/ 867256/D /81UCOBERTURA	268 , 23
1Q0/ 809421/ / COLUNA A	10.396 , 24	2H0/ 317821/A / TUBO	938 , 06
1Q0/ 809412/A / PROTETOR	1.387 , 18	2H0/ 317822/A / TUBO	770 , 51
1Q0/ 809219/ / COLUNA B	1.717 , 13	2H0/ 201418/ / TUBULACAO	770 , 70
1Q0/ 809082/ / CHAPAFECHA	68 , 34	2H0/ 121329/A / CONDUTOR A	128 , 56
1Q0/ 809081/ / CHAPAFECHA	68 , 34	0BN/ 525015/G / ENGRENAGEM	28.252 , 08
1Q0/ 805588/E /9B9SUPORTE	1.941 , 96	WHT/ 004564/ / PARAFUSO	1 , 47
1KM/ 833052/ / PORTA	13.813 , 94	N/ 911133/01/ PARAFUSO	4 , 98
1KM/ 833051/ / PORTA	13.813 , 94	2H0/ 721057/C / PEDALFREIO	208 , 90

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1KM/ 823302/ / DOBRADICA	140 , 37	2H0/ 525143/A / PINHAOCORO	3.955 , 93
1KM/ 823301/ / DOBRADICA	140 , 37	2H0/ 525143/B / PINHAOCORO	4.348 , 44
1Q0/ 809844/ / RECORTE	3.284 , 01	3C8/ 877423/B / VEDACAO	764 , 64
1Q0/ 809857/ /GRUTAMPA	428 , 91	3C8/ 853855/F /GRUREVESTIMEN	1.059 , 43
1Q0/ 809889/A / COBERTURA	311 , 25	3C0/ 881806/QK/SWWREVESTIMEN	2.023 , 47
1Q0/ 809890/ / COBERTURA	302 , 61	3C0/ 411105/AB/ MOLA	673 , 93
1Q0/ 809890/A / COBERTURA	311 , 25	3AF/ 809606/B / PAINEL	4.375 , 34
1Q0/ 809959/ / ALOJAMENTO	35 , 65	3AA/ 885702/T /NPALATERAL	2.775 , 54
1Q0/ 809960/ / ALOJAMENTO	35 , 65	3AA/ 885701/T /NPALATERAL	2.775 , 54
1Q0/ 813115/ / CHAPA	1.902 , 52	2H7/ 867501/AD/AM4REVESTIMEN	3.302 , 53
1Q0/ 813117/ / REFORCO	93 , 41	5Z0/ 803234/ / TRAVESSA	25 , 20
1Q0/ 813131/ / CHAPA	741 , 97	5Z0/ 802569/A / HASTE	61 , 21
1Q0/ 813132/ / CHAPA	741 , 97	2H0/ 501244/ / PC PRESSAO	187 , 35
1Q0/ 813170/ / CANTONEIRA	25 , 42	2H0/ 407615/B / CUBO RODA	234 , 51
1Q0/ 813209/ / SUPORTE	485 , 12	2H0/ 411305/D / ESTABILIZA	2.263 , 69
1Q0/ 813210/ / SUPORTE	485 , 12	2H0/ 133699/D / CONDUTOR	941 , 78
325/ 813525/1 / TRAVESSA	49 , 90	3C8/ 831055/G / PORTA	4.427 , 49
325/ 877935/1 / PORCA	4 , 39	3C8/ 831056/G / PORTA	4.427 , 49
327/ 809605/5 /CTRPAINEL	1.385 , 38	5U5/ 867427/E /L71REVESTIMEN	102 , 63
327/ 809606/5 /CTRPAINEL	1.385 , 38	5U4/ 867212/BQ/ZVIREVESTIMEN	296 , 15
327/ 809675/3 /ACBLONGARINA	397 , 09	5U4/ 867212/BP/ZVIREVESTIMEN	296 , 15
1K9/ 800701/AF/ CARROCARIA	66.147 , 55	5U4/ 867212/BH/KRIREVESTIMEN	338 , 55
1K9/ 800701/AG/ CARROCARIA	107.543 , 71	5U4/ 867212/BJ/KQIREVESTIMEN	341 , 43
1K9/ 809605/ / PAINEL	7.908 , 85	3AA/ 885703/AC/IFKLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 809641/ / CANAL VEDA	331 , 99	3AA/ 885703/AC/OTFLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 809642/ / CANAL VEDA	331 , 99	3AA/ 885703/AC/ZIRLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 809857/B /GRUTAMPA	188 , 94	3AA/ 885701/AA/AWPLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 813111/C / CHAPA	3.668 , 67	3AA/ 885701/AA/IFKLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 813301/ / TRASEIRA	2.241 , 35	3AA/ 885701/AA/OTFLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 813311/ / SUPORTE	235 , 75	3AA/ 885701/AA/ZIRLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 813319/ / ALOJAMENTO	726 , 72	3AA/ 885702/AA/AWPLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 813320/ / ALOJAMENTO	726 , 72	3AA/ 885702/AA/IFKLATERAL	2.559 , 95
1K9/ 817101/B / TETO	5.500 , 88	2H5/ 071000/B /NP1SANTO ANTO	3.530 , 07
1K9/ 817111/ / TETO	2.357 , 52	2H5/ 071000/A /NP1SANTO ANTO	4.619 , 52
1K9/ 821022/ / PARALAMA	1.092 , 00	7P6/ 868904/E /Y20AUSTROEMER	465 , 76
1K9/ 827025/B / TAMP	3.987 , 12	7P6/ 868904/E /82VAUSTROEMER	465 , 76
1K9/ 833055/ / PORTA	2.948 , 40	7P6/ 868904/E /95TAUSTROEMER	465 , 76
1K9/ 833055/B / PORTA	3.650 , 36	7P6/ 868903/E /Y20AUSTROEMER	465 , 76
1K9/ 833056/B / PORTA	3.650 , 36	7P6/ 857552/N /2F4PARASOL	1.725 , 87
1K9/ 833401/E / DOBRADICA	180 , 77	7P0/ 819167/ / SAIDA AR	132 , 06
1K9/ 833402/E / DOBRADICA	180 , 77	N/ 104630/01/ SUPORTE	15 , 80
1K9/ 839407/ /03CTRILHO	307 , 14	2H0/ 525121/ / CAIXA	4.022 , 10
1K9/ 839408/ /03CTRILHO	307 , 14	2H0/ 525121/A / CAIXA	5.280 , 05
1K9/ 839431/D /5APTRILHO	646 , 90	2H0/ 525143/ / PINHAOCORO	3.955 , 93
1K9/ 839432/D /5APTRILHO	701 , 42	2H0/ 501319/ / ROLAMENTO	689 , 92
1K9/ 877049/A / ARMACAO	6.101 , 93	5U5/ 867428/B /L71REVESTIMEN	99 , 73
1K9/ 877055/ /9B9TETO SOLAR	1.408 , 84	5U5/ 867601/A /71NREVESTIMEN	33 , 09
1K9/ 877055/A /9B9TETO SOLAR	1.572 , 64	5C6/ 881775/BF/ ESPUMA	743 , 43
1K9/ 877056/ /9B9TETO SOLAR	1.907 , 95	7P6/ 881405/EL/YODREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877056/A /9B9TETO SOLAR	2.130 , 75	7P6/ 881405/EK/YOEREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877307/A /3U5TOLDO	1.928 , 20	7P6/ 881405/EK/YOFREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877307/A /6K8TOLDO	1.955 , 95	7P6/ 881405/EL/UFHREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877307/A /7Z0TOLDO	1.544 , 68	7P6/ 881405/EJ/UFHREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877307/B /6Z0TOLDO	2.580 , 77	7P6/ 881405/EJ/UFKREVESTIMEN	4.042 , 00
1K9/ 877307/B /7S0TOLDO	2.580 , 77	7P0/ 820857/ / CANAL AR	161 , 66
1K9/ 877307/B /7Z0TOLDO	2.504 , 95	2H2/ 941015/G / FAROL	1.144 , 34
1K9/ 877439/ / VEDACAO	545 , 67	5U0/ 885405/BC/KMIREVESTIMEN	180 , 07
1K9/ 877651/ /9B9QUEBRA VEN	1.693 , 99	5U0/ 885405/BE/KNIREVESTIMEN	87 , 64
1K9/ 877837/ /95TCOBERTURA	240 , 18	5U0/ 885405/BG/KOIREVESTIMEN	106 , 14
5U7/ 809403/D /GRUPAINEL	3.413 , 61	5U0/ 857865/ / ISOLAMENTO	4 , 82
5U7/ 809404/ /CTRPAINEL	2.017 , 33	3C8/ 885591/ /9B9DESBLOQUEI	315 , 70
5U7/ 809404/A /CTRPAINEL	2.205 , 29	5C6/ 867211/G /HOMREVESTIMEN	1.425 , 63
5U7/ 809404/B /GRUPAINEL	2.639 , 90	4L0/ 906356/ / ALOJAMENTO	25 , 72
5U7/ 809404/C /GRUPAINEL	2.721 , 62	4L0/ 906356/A / ALOJAMENTO	25 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 809404/D /GRUPAINEL	3.413 , 61	2H0/ 501320/ / ROLAMENTO	1.038 , 41
5U7/ 809411/ / CAIXA	513 , 16	5C6/ 864229/C /82VCAPA COBER	48 , 76
5U7/ 809431/ /CTRPAINEL	42 , 42	5C6/ 864298/E /82VMOLDURA	424 , 41
5U7/ 809431/A /CTRPAINEL	92 , 74	5C6/ 863328/D /3A8CALCO	26 , 41
5U7/ 809432/ /CTRPAINEL	42 , 46	3D0/ 971838/J / CLIP	2 , 03
5U7/ 809432/A /CTRPAINEL	92 , 66	5U5/ 867655/ /71NTAMPA	4 , 84
5U7/ 809607/ /CTRREFORCO	862 , 32	5U5/ 867427/D /L71REVESTIMEN	99 , 73
5U7/ 809607/A /CTRREFORCO	862 , 32	3AA/ 885702/AA/ZIRLATERAL	2.559 , 95
5U7/ 809608/ /CTRREFORCO	862 , 32	3AA/ 885703/AC/AWPLATERAL	2.559 , 95
5U7/ 809608/A /CTRREFORCO	862 , 32	2H5/ 071000/B /72ASANTO ANTO	8.279 , 42
5U7/ 809833/ /CTRCHAPA	180 , 35	7P6/ 881375/AA/ ASSENTO	1.011 , 95
5U7/ 809833/A /GRUCHAPA	150 , 78	7P0/ 819750/ / SUPORTE	338 , 08
5U7/ 809834/ /CTRCHAPA	180 , 35	7P0/ 819735/A / SUPORTE	133 , 53
5U7/ 810607/A / REFORCO	495 , 79	3C8/ 854855/C /9B9COBERTURA	51 , 60
5U7/ 810608/A / REFORCO	495 , 79	5U4/ 867012/BA/TUIREVESTIMEN	283 , 18
5U7/ 810717/ /GRUREFORCO	116 , 21	5U4/ 867012/AT/TUIREVESTIMEN	278 , 01
5U7/ 810718/ /GRUREFORCO	116 , 21	1K0/ 711461/G /VFVMANOPLA	784 , 15
5U7/ 813567/ /CTRREFORCO	22 , 69	3C0/ 863289/D /H67COBERTURA	96 , 44
5U7/ 813568/ /CTRREFORCO	22 , 69	5U4/ 867012/AQ/TUIREVESTIMEN	271 , 15
5U7/ 817119/ /GRUTRAVESSA	98 , 87	5U4/ 867011/CR/TUIREVESTIMEN	296 , 76
5U7/ 817164/ /CTRTRAVESSA	125 , 57	5U4/ 867011/CS/TUIREVESTIMEN	296 , 76
5U7/ 817164/A /CTRTRAVESSA	119 , 46	5U4/ 867011/CT/TUIREVESTIMEN	298 , 61
5W0/ 803531/B /GRUTRAVESSA	194 , 14	5U4/ 867012/AP/TUIREVESTIMEN	253 , 41
5W0/ 805115/A / CX RODA	1.483 , 06	5C0/ 609721/AC/ TIRANTE	102 , 21
5W0/ 805116/B / CX RODA	1.483 , 06	5U4/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	502 , 75
5Q1/ 419502/R / COLUNA DIR	3.842 , 13	6QE/ 853515/ /GRUPROTECAO	49 , 84
5Q1/ 713025/ / MECANISMO	5.198 , 25	6QE/ 853516/ /GRUPROTECAO	49 , 84
5Q1/ 721117/E / SUPORTE	954 , 08	1J0/ 721261/L / CILINDRO	616 , 60
5Q1/ 721321/B / PEDALEMBRA	263 , 27	1J1/ 819703/N /2AQDIFUSOR AR	885 , 62
5Q1/ 721503/H / PEDAL DO A	886 , 78	1K0/ 601149/E /QZQTAMPAO	195 , 94
5Q1/ 721913/F / COLUNA	216 , 61	2H0/ 105323/ / DISCO	2.039 , 82
5Q1/ 723503/H / PEDAL DO A	886 , 78	5Z0/ 867299/A /71NBOTAO	- , 71
5U0/ 711049/B / MECANISMO	677 , 68	2H0/ 121079/Q / SUPORTE	105 , 42
327/ 809676/3 /ACBLONGARINA	397 , 09	5U4/ 867011/CP/TUIREVESTIMEN	274 , 35
327/ 813301/1 /CTRPAINEL	1.034 , 58	5U4/ 867011/CH/TUIREVESTIMEN	274 , 35
327/ 813305/2 / PAINEL	224 , 28	7P0/ 611932/AH/ TUBO	1.127 , 35
327/ 813323/1 / CHAPAFECHA	43 , 37	7E0/ 898011/B / JG.FIXACAO	21 , 14
327/ 821021/1 /CTRPARALAMA	600 , 82	5C0/ 820741/B / MANGUEIRA	1.025 , 87
327/ 821370/1 / SUPORTE	45 , 77	4L0/ 859561/ /4T6SUPORTE	113 , 94
327/ 837035/1 / BATENTE	9 , 12	4L0/ 859561/ /3H8SUPORTE	113 , 94
327/ 837909/1 / CHAVE	206 , 98	4L0/ 859561/ /2F4SUPORTE	113 , 94
327/ 839249/3 / LIMITADOR	54 , 59	3C8/ 012115/A / BOLSA	223 , 69
331/ 813305/1 / PAINEL	283 , 98	2H7/ 839761/E /9B9VEDACAO	135 , 50
373/ 809606/B /CTRPAINEL	2.949 , 48	AG/ T40093/A / SUPORTE PARA	5.407 , 94
373/ 809641/ / CALHA	69 , 67	7L6/ 857493/A /5U4GUARNICAO	1.040 , 42
376/ 809575/ /CTRALOJAMENTO	42 , 49	2H0/ 907645/A / SUPORTE	180 , 52
5U5/ 827471/ / FOLHA	1 , 42	WUR/ 071528/20/12 CHAVE L VAZA	54 , 36
5U6/ 803501/ / LONGARINA	838 , 31	WUR/ 071528/20/11 CHAVE L VAZA	51 , 03
5U6/ 803502/ / LONGARINA	838 , 31	5N1/ 863367/A /07NCOBERTURA	2.804 , 93
5U7/ 801147/ /CTRSUPORTE	146 , 72	5N0/ 863919/B / ISOLAMENTO	810 , 91
5U7/ 801241/ /CTRSUPORTE	147 , 43	06J/ 115610/L / TUBO	277 , 33
5U7/ 801501/ /CTRPAINEL	915 , 32	03L/ 198488/ / INTERMED	980 , 18
5U7/ 801501/A /GRUPAINEL	810 , 61	5W0/ 201931/D / TUBO	108 , 86
5U7/ 802557/ /CTRLONGARINA	167 , 90	5U6/ 800375/AD/ JG.CILINDR	362 , 97
5U7/ 802558/ /CTRLONGARINA	167 , 90	5U6/ 800375/AB/ JG.CILINDR	381 , 46
5U7/ 803091/A /GRULONGARINA	1.278 , 40	5U6/ 800375/AC/ JG.CILINDR	411 , 36
5U7/ 803091/B /GRULONGARINA	1.186 , 67	5U4/ 867212/AJ/TUIREVESTIMEN	283 , 18
5U7/ 803091/C /GRULONGARINA	1.018 , 11	5C6/ 867212/C /HOMREVESTIMEN	643 , 83
5U7/ 803092/C /GRULONGARINA	1.018 , 11	5C6/ 867211/C /HOMREVESTIMEN	643 , 83
5U7/ 803113/ /CTRREFORCO	59 , 40	1K5/ 867233/F /3U5REVESTIMEN	488 , 33
5U7/ 803114/ /CTRREFORCO	59 , 40	561/ 612041/C / TUBO	260 , 21
5U7/ 803135/ /CTRREFORCO	58 , 81	5N0/ 864734/B / ANTIRUIDO	78 , 91
5U7/ 804943/ /CTRSUPORTE	27 , 43	5N0/ 864733/B / ANTIRUIDO	78 , 91
5U7/ 809071/ /GRUREFORCO	181 , 78	3C8/ 868237/A /9B9REVESTIMEN	89 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 809072/ /GRUREFORCO	181 , 78	3C8/ 868238/A /9B9REVESTIMEN	89 , 33
5U7/ 809403/ /CTRPAINEL	2.017 , 33	3C8/ 035278/A / UNI.NAVEG.	17.425 , 83
5U7/ 809403/A /CTRPAINEL	2.205 , 29	5K0/ 885901/J /WYGAPPIO	2.059 , 29
5U7/ 809403/B /GRUPAINEL	2.639 , 90	6QE/ 853754/ /GRUPROTECAO	39 , 22
5U7/ 809403/C /GRUPAINEL	2.721 , 62	6QE/ 853753/ /GRUPROTECAO	39 , 22
5U4/ 809611/ /CTRREFORCO	119 , 68	5U4/ 867212/AH/TUIREVESTIMEN	260 , 66
5U4/ 809612/ /CTRREFORCO	115 , 65	5U4/ 867212/AE/TUIREVESTIMEN	262 , 33
5U5/ 803501/ /CTRLONGARINA	1.008 , 34	5U4/ 867212/AD/TUIREVESTIMEN	244 , 30
5U5/ 803502/ /CTRLONGARINA	1.008 , 34	5U4/ 867012/BE/TUIREVESTIMEN	253 , 41
5U5/ 803511/ /CTRCHP JUNCAO	62 , 92	5U4/ 867012/BG/TUIREVESTIMEN	287 , 56
5U5/ 803703/ /CTRTRAVERSA	105 , 88	5U4/ 867211/AD/TUIREVESTIMEN	244 , 30
5U5/ 803733/ /CTRTRAVERSA	67 , 03	5U4/ 867211/AE/TUIREVESTIMEN	262 , 33
5U5/ 804231/ /CTRSUPORTE	36 , 25	5U4/ 867211/AH/TUIREVESTIMEN	266 , 20
5U5/ 804299/ / SUPORTE	12 , 63	5U4/ 867211/AJ/TUIREVESTIMEN	283 , 18
5U5/ 804299/A / SUPORTE	12 , 66	8K0/ 963271/ / CONTROLE	2.639 , 77
5U5/ 809403/ /CTRPAINEL	1.265 , 77	5C6/ 867211/C /HOKREVESTIMEN	643 , 83
5U5/ 809404/ /CTRPAINEL	1.265 , 77	4L0/ 859562/ /2F4SUPORTE	113 , 94
5U5/ 809431/ /CTRPAINEL	107 , 10	4L0/ 859562/ /3H8SUPORTE	113 , 94
5U5/ 809432/ /CTRPAINEL	107 , 10	4L0/ 859562/ /4T6SUPORTE	113 , 94
5U5/ 809549/ /CTRREFORCO	62 , 28	AG/ T10172/ /10 ADAPTADOR	92 , 76
5U5/ 809550/ /CTRREFORCO	62 , 28	AG/ T40064/ / EXTRATOR	425 , 86
5U5/ 809851/ /CTRCAIXA	759 , 55	AG/ T10408/ /3 ADAPTADOR	83 , 37
5U5/ 809852/ /CTRCAIXA	759 , 55	1KM/ 065110/A / REDE	330 , 29
5U5/ 809852/A /GRUCAIXA	737 , 42	7L6/ 881405/DQ/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
5U5/ 809931/ /CTRMOLA	4 , 82	2H0/ 698203/ / JGMODIFICA	392 , 01
5U5/ 817163/ / TRAVERSA	115 , 28	2H0/ 121805/A / VALVULA	334 , 66
5U5/ 817164/ / TRAVERSA	83 , 14	5Z4/ 831055/B /GRUORTA	1.982 , 14
5U5/ 817169/ /CTRREFORCO	32 , 86	5N0/ 857635/A /82VGANCHOPROT	43 , 35
5U5/ 827349/ / MOLA	22 , 53	5N0/ 601311/B /RCOPNEU	3.086 , 34
5C0/ 711303/BJ/TLLALAVANCA	533 , 64	5N0/ 498169/B / JG.FIXACAO	237 , 60
5C0/ 711303/BJ/YDMALAVANCA	533 , 64	JZW/ 498340/X / EIXO RODA	1.529 , 11
5C0/ 711303/BM/KLAALAVANCA	649 , 21	1K0/ 881920/K /82VGUIA	68 , 08
5C0/ 711303/BN/AMPALAVANCA	571 , 21	071/ 105591/C /BLACASQUILHO	79 , 80
5C0/ 711303/BN/IGAALAVANCA	571 , 21	071/ 105591/C /GLBCASQUILHO	79 , 80
5G1/ 713203/K /BTWCOBERTURA	2.543 , 60	071/ 105591/C /ROTCASQUILHO	79 , 80
5K0/ 711203/A / ALAVANCA	222 , 97	071/ 105591/C /VIOCASQUILHO	79 , 80
5K0/ 711203/B / ALAVANCA	342 , 63	1JE/ 898752/F / JG.MECANIS	388 , 31
5K1/ 713025/AC/ MECANISMO	7.512 , 20	3C0/ 867489/C /82VMOLDURA	176 , 02
5K1/ 713025/AF/ MECANISMO	5.359 , 46	3AA/ 868437/ /Y20REVESTIMEN	35 , 51
5K1/ 713025/AS/ MECANISMO	5.135 , 78	3AA/ 868437/ /9B9REVESTIMEN	35 , 51
5K1/ 713025/BJ/ MECANISMO	5.210 , 25	3AA/ 868437/ /NX1REVESTIMEN	35 , 51
5K1/ 713025/BK/ MECANISMO	5.922 , 70	3AA/ 857594/ /9B9CONDUTOR	60 , 36
5K1/ 713025/BN/ MECANISMO	6.353 , 82	03G/ 115281/E / ARRASTADOR	39 , 27
5U0/ 809852/ /CTRCAIXA	492 , 46	03G/ 105212/D / ENGRENAGEM	490 , 82
5U0/ 809852/A /GRUCAIXA	492 , 46	03G/ 103305/C / POLIA	402 , 59
5U0/ 810125/ /CTRLONGARINA	105 , 22	N/ 911541/01/ PARAFUSO	6 , 89
5U0/ 810126/ /CTRLONGARINA	105 , 22	N/ 911213/01/ PARAFUSO	4 , 59
5U0/ 810871/ /CTRLONGARINA	48 , 61	5U7/ 601027/ /VK4RODA	654 , 15
5U0/ 810872/ /CTRLONGARINA	48 , 61	3C8/ 881387/ / LA	73 , 14
5U0/ 810973/ / PROTETOR	12 , 57	3AA/ 825715/B / CHAPA	163 , 30
5U0/ 810974/ / PROTETOR	12 , 57	3AA/ 825661/ / CHAPA	619 , 11
5U0/ 817119/ / TRAVERSA	85 , 05	2H0/ 713385/ / ISOLANTE	306 , 29
5U1/ 802165/ /CTRPAINEL	505 , 45	03L/ 103647/K / CHP COBERT	120 , 09
5U1/ 803147/ /CTRPAINEL	1.516 , 41	03L/ 128063/S / TAMP	2.023 , 85
5U1/ 805261/ /CTRCAIXA	99 , 74	03L/ 103351/N / CABECOTE	12.281 , 00
5U1/ 805261/A /GRUCAIXA	80 , 91	5U7/ 800375/J / JG.CILINDR	274 , 36
5U1/ 805275/A / CHAPA	134 , 01	5U7/ 800375/H / JG.CILINDR	334 , 78
5U1/ 805275/B / CHAPA	154 , 20	5U5/ 800375/AD/ JG.CILINDR	308 , 77
5U1/ 805293/ / REFORCO	14 , 29	5U7/ 800375/E / JG.CILINDR	309 , 76
5U1/ 805431/A /CTRPAINEL	369 , 38	5U7/ 800375/G / JG.CILINDR	288 , 79
5U3/ 809203/ /CTRREFORCO	165 , 82	1K8/ 035730/D / INTERFACE	4.149 , 92
5U3/ 809204/ /CTRREFORCO	165 , 82	2H2/ 422893/D / MANGUEIRA	283 , 57
5U3/ 809403/ /GRUPAINEL	847 , 13	2H0/ 837719/A / CLIP	- , 34
5U3/ 809404/ /GRUPAINEL	847 , 13	2H0/ 121079/AA/ SUPORTE	49 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 809609/ /GRUREFORCO	241 , 55	03L/ 115629/E / TUBO	289 , 75
5U3/ 809610/ /GRUREFORCO	241 , 55	03L/ 115629/D / TUBO	289 , 75
5U3/ 809611/ /GRUREFORCO	160 , 45	03L/ 115251/A / TUBO ASPI.	221 , 03
5U3/ 810417/ / REFORCO	86 , 20	03L/ 115611/AD/ VARETA	72 , 46
5U3/ 810418/ / REFORCO	86 , 20	03L/ 115611/F / VARETA	72 , 46
5U3/ 810609/ /GRUREFORCO	234 , 46	5U4/ 867011/CG/TUIREVESTIMEN	271 , 15
5U3/ 810610/ /GRUREFORCO	234 , 46	5U4/ 867011/CF/TUIREVESTIMEN	271 , 15
5U4/ 809403/ /CTRPAINEL	1.244 , 47	5U4/ 867011/CE/TUIREVESTIMEN	253 , 28
5U4/ 809404/ /CTRPAINEL	1.244 , 47	5C6/ 253609/F / SILENCIOSO	4.615 , 76
5U4/ 809429/ /CTRPAINEL	113 , 03	5U4/ 867011/CD/TUIREVESTIMEN	253 , 28
5U4/ 809430/ /CTRPAINEL	113 , 03	1JE/ 800375/CG/ JG.CILINDR	462 , 70
5U4/ 809431/ /CTRPAINEL	60 , 74	WHT/ 005599/ / PINO	32 , 27
5U4/ 809432/ /CTRPAINEL	60 , 74	5N0/ 065111/ / REDE	128 , 67
5U4/ 809437/ /CTRPAINEL	79 , 45	1T0/ 419091/AD/IJGVOLANTE	5.793 , 81
5U4/ 809438/ /CTRPAINEL	79 , 45	1K4/ 881480/ /82VCAPA COBER	12 , 75
5U4/ 809549/ /CTRREFORCO	55 , 23	1K2/ 971262/H / SUPORTE	52 , 66
5U4/ 809550/ /CTRREFORCO	58 , 72	1K0/ 885219/ /82VMOLDURA	118 , 53
5N1/ 713203/R/YOLCOBERTURA	2.404 , 01	2H0/ 121079/S / SUPORTE	61 , 07
5N2/ 713025/A / MECANISMO	5.044 , 83	1K5/ 885081/AG/91VDESBACOS	2.025 , 35
5N2/ 713025/C / MECANISMO	5.118 , 62	1K6/ 867747/ /82VTAMPA	21 , 68
5N2/ 713025/G / MECANISMO	4.957 , 02	1K5/ 885081/AG/70CDESBACOS	2.025 , 35
5N2/ 713041/B / MECANISMO	4.054 , 12	1JE/ 860277/A / EXTINTOR	115 , 86
5N2/ 713203/AB/AVHCOBERTURA	2.439 , 86	5K0/ 857511/C /UOGESPELHO IN	3.530 , 89
5N2/ 713203/AB/UMFCOBERTURA	2.404 , 01	5K0/ 857511/C /SMAESPELHO IN	3.530 , 89
5N2/ 713203/AB/YOLCOBERTURA	2.439 , 86	5C6/ 867229/ /95TGUIA	35 , 51
5N2/ 713203/AD/UMFCOBERTURA	1.505 , 11	5C6/ 867229/ /9B9GUIA	35 , 51
5N2/ 713203/AD/YOLCOBERTURA	1.505 , 11	4H0/ 973703/ / RECEPACUL	31 , 45
5N2/ 713203/AE/TVHCOBERTURA	1.505 , 11	03L/ 105021/C / VIRABREQUI	10.201 , 54
5N2/ 713203/AF/UMFCOBERTURA	1.505 , 11	03L/ 107065/AG/001PISTAO	2.606 , 67
5N2/ 713203/AF/YOLCOBERTURA	1.505 , 11	03L/ 103383/BH/ JUNTA CABE	388 , 22
5N2/ 713203/E /AVHCOBERTURA	2.440 , 27	03L/ 103383/BF/ JUNTA CABE	308 , 53
5N2/ 713203/E /UMFCOBERTURA	2.439 , 86	03L/ 103011/AM/ MOTOR	23.995 , 33
5N2/ 713203/E /YOLCOBERTURA	2.440 , 27	03L/ 103295/E / MODULO	12.496 , 74
5N2/ 713203/G /AVHCOBERTURA	2.404 , 01	WUR/ 070310/10/06 "LOB 6"" - L	1.949 , 88
5N2/ 713203/G /UMFCOBERTURA	2.369 , 50	WUR/ 070350/10/12 "CIC 1/2"" -	1.932 , 92
5N2/ 713203/J /YOLCOBERTURA	2.369 , 50	WUR/ 070350/00/12 "CIP 1/2"" -	1.364 , 42
5N2/ 713203/R /AVHCOBERTURA	2.439 , 86	5U0/ 301189/ / ANEL	8 , 11
5N2/ 713203/R /UMFCOBERTURA	2.404 , 01	5Z4/ 831056/B /GRUORTA	1.982 , 14
5N2/ 713203/R /YOLCOBERTURA	2.404 , 01	2H0/ 601309/D /RCOPNEU	4.718 , 14
5Q0/ 711046/J / ALAVMUDANC	309 , 61	5Z3/ 831056/M /GRUORTA	1.825 , 50
5Q0/ 711049/AP/ MECANISMO	1.938 , 21	5Z1/ 837016/AH/ FECHADURA	195 , 21
5Q0/ 711789/A / APOIO	150 , 79	5Z1/ 837016/AJ/ FECHADURA	207 , 75
5Q0/ 713079/ / TAMPA	49 , 35	5Z0/ 885805/LL/DTIREVESTIMEN	368 , 46
5Q0/ 721152/ / PINO	58 , 00	5Z0/ 885806/BP/DPIREVESTIMEN	98 , 90
5Q0/ 721169/B / ALOJAMENTO	62 , 45	5Z0/ 885806/BQ/DQIREVESTIMEN	122 , 06
5Q0/ 721239/ / BUCHA	14 , 04	5Z0/ 885806/BR/DRIREVESTIMEN	127 , 64
5Q0/ 721359/A / BUCHA	11 , 34	5Z0/ 885901/CF/DPIAPOIO	105 , 24
5Q0/ 721363/D / MOLA	19 , 10	5Z0/ 885901/CE/DPIAPOIO	106 , 43
5Q0/ 721363/E / MOLA	22 , 12	5Z0/ 885806/BS/DSIREVESTIMEN	147 , 98
5Q0/ 721363/F / MOLA	34 , 73	2H5/ 867244/E /Y20REVESTIMEN	610 , 27
5Q0/ 721403/A / MOLA	114 , 59	2H5/ 829145/A / CLIP	7 , 04
5Q0/ 723131/A / CAPA	206 , 52	2H5/ 829549/ / SUPORTE	65 , 91
5Q0/ 723753/ / TAMPAO	7 , 48	2H5/ 829549/A / SUPORTE	65 , 91
8L0/ 809101/D / CX RODA	1.895 , 96	2H2/ 945257/A / SUPORTE	483 , 77
8L0/ 809102/C / CX RODA	2.190 , 19	5W9/ 885405/AL/KLIREVESTIMEN	106 , 58
5K1/ 713025/BR/ MECANISMO	5.210 , 25	5W9/ 885406/R /KKIREVESTIMEN	115 , 91
5K1/ 713025/BS/ MECANISMO	6.904 , 60	5W9/ 881405/R /KKIREVESTIMEN	96 , 18
5K1/ 713025/CE/ MECANISMO	4.967 , 24	5K0/ 711113/Q /UZDBOTAO	847 , 09
5K1/ 713025/CG/ MECANISMO	6.479 , 84	5C6/ 881045/E / ESTRUTURA	1.124 , 88
5K1/ 713025/CK/ MECANISMO	6.014 , 09	5C0/ 611847/A / SUPORTE	96 , 29
5K1/ 713025/CL/ MECANISMO	6.014 , 09	5C0/ 611848/A / SUPORTE	96 , 29
5K1/ 713025/CN/ MECANISMO	6.014 , 09	1K4/ 881516/BS/ ESTRUTURA	2.440 , 91
5K1/ 713025/CP/ MECANISMO	6.014 , 09	1K4/ 881516/BR/ ESTRUTURA	2.440 , 91
5K1/ 713025/H / MECANISMO	5.186 , 66	1K0/ 199555/CK/ SUPORTE	411 , 57

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5K1/ 713203/H /UMFCOBERATURA	2.721 , 37	1K0/ 199555/Q / SUPORTE	1.101 , 37
5K2/ 713025/BL/ MECANISMO	4.856 , 48	5C6/ 868511/A / ISOLAMENTO	18 , 74
5M1/ 713203/F /AVHCOBERATURA	2.440 , 27	3C0/ 199555/AF/ SUPORTE	766 , 35
5M1/ 713203/F /UMFCOBERATURA	2.439 , 86	3C0/ 199555/AE/ SUPORTE	738 , 97
5M1/ 713203/F /YOLCOBERATURA	2.440 , 27	2H1/ 800375/BG/NOPJG.CILINDR	2.275 , 39
5M2/ 713203/F /AVHCOBERATURA	2.440 , 27	2H1/ 800375/BG/INFJG.CILINDR	2.653 , 78
5M2/ 713203/F /UMFCOBERATURA	2.439 , 86	7P6/ 614162/ / TUBO FREIO	61 , 97
5M2/ 713203/F /YOLCOBERATURA	2.440 , 27	7P6/ 614161/ / TUBO FREIO	61 , 97
5N0/ 711761/ / FIXACAO	109 , 68	7P0/ 616763/E / TUBULACAO	559 , 10
5N0/ 713061/ / CARCACA	364 , 14	2H5/ 802877/ / ALOJAMENTO	763 , 05
5N1/ 713025/A / MECANISMO	5.044 , 83	2H0/ 867012/T /TOPREVESTIMEN	3.471 , 12
5N1/ 713025/G / MECANISMO	4.957 , 02	5U0/ 857805/D /HCPCINTO 3 PT	142 , 80
5N1/ 713025/H / MECANISMO	4.915 , 80	5W3/ 885405/T /KJIREVESTIMEN	155 , 72
5N1/ 713041/B / MECANISMO	4.054 , 12	5Z1/ 837015/AC/ FECHADURA	166 , 48
5N1/ 713203/AB/AVHCOBERATURA	2.404 , 01	5Z1/ 837016/AG/ FECHADURA	227 , 20
5N1/ 713203/AB/UMFCOBERATURA	2.404 , 01	2HH/ 819087/ / CAIXA	2.305 , 39
5N1/ 713203/AB/YOLCOBERATURA	2.404 , 01	2HH/ 820087/ / CAIXA	5.535 , 10
5N1/ 713203/AD/AVHCOBERATURA	2.280 , 87	2HH/ 805904/ /9B9SPOILER	150 , 06
5N1/ 713203/AD/UMFCOBERATURA	1.505 , 11	7P0/ 616708/B / TUBO ASPI.	652 , 13
5N1/ 713203/AD/YOLCOBERATURA	1.505 , 11	7P0/ 201801/G / RESERVATOR	2.821 , 03
5N1/ 713203/AE/TVHCOBERATURA	1.505 , 11	5U0/ 609426/D / PRATO FREI	110 , 52
5N1/ 713203/AF/YOLCOBERATURA	2.233 , 96	WHT/ 006444/S / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/E /AVHCOBERATURA	2.440 , 27	WHT/ 006444/T / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/G /UMFCOBERATURA	2.404 , 03	WHT/ 006444/F / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/G /YOLCOBERATURA	2.404 , 03	WHT/ 006444/G / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/J /AVHCOBERATURA	2.369 , 50	WHT/ 006444/H / ARRUELA	48 , 92
5N1/ 713203/J /YOLCOBERATURA	2.404 , 03	WHT/ 006444/J / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/R /AVHCOBERATURA	2.404 , 01	WHT/ 006444/K / ARRUELA	51 , 22
5N1/ 713203/R /IJHCOBERATURA	2.280 , 87	WHT/ 006444/L / ARRUELA	51 , 22
5Q0/ 907521/E / REGULADOR	951 , 25	5U4/ 867211/BG/KQIREVESTIMEN	321 , 55
5Q0/ 907543/ / SENSOR	157 , 12	5U4/ 867012/CP/ZVIREVESTIMEN	303 , 83
561/ 820015/B / VENTONHA	2.457 , 06	5U4/ 867012/CQ/ZVIREVESTIMEN	295 , 96
547/ 959455/F / VENTILADOR	418 , 91	5U4/ 867012/CR/ZVIREVESTIMEN	303 , 83
5U0/ 820021/A / VENTONHA	448 , 52	7P6/ 521102/AE/ EIXO	7.918 , 35
5U0/ 820021/C / VENTONHA	448 , 52	7P6/ 601025/N /88ZRODA	7.384 , 13
5U0/ 903351/A / BOBINA	371 , 58	7PP/ 819181/A / COBERTURA	186 , 74
5U0/ 911094/ / PARAFUSO	8 , 58	7N0/ 858548/ /9B9CAPA COBER	35 , 51
5U0/ 911211/ / MANCAL	47 , 07	7N0/ 858548/A /9B9CAPA COBER	35 , 51
547/ 911023/D / MOTOR	1.081 , 94	7N0/ 035507/ / ANTENA	624 , 07
3D0/ 907543/A / SENSOR	149 , 09	5U1/ 857003/E /LAIPAINEL	934 , 12
3C1/ 820015/AA/ VENTONHA	2.280 , 89	5U1/ 857003/E /LBIPAINEL	913 , 90
3C0/ 907521/F / REGULADOR	635 , 00	5N0/ 881806/HJ/UFKREVESTIMEN	3.786 , 12
3C0/ 907521/E / REGULADOR	767 , 03	5N0/ 881806/HJ/YOUREVESTIMEN	3.786 , 12
377/ 959455/ / VENTILADOR	718 , 07	5N0/ 881805/GP/UFKREVESTIMEN	3.786 , 12
377/ 911211/B / MANCAL	55 , 36	5N0/ 881805/GP/UHREVESTIMEN	3.786 , 12
377/ 911211/A / MANCAL	24 , 76	5N0/ 857933/B / ISOLAMENTO	152 , 24
377/ 911211/ / MANCAL	22 , 12	5N0/ 857934/B / ISOLAMENTO	152 , 24
377/ 911023/H / MOTOR	1.784 , 24	5N0/ 867427/AD/YBHREVESTIMEN	562 , 05
5W0/ 820021/ / MOTOR	384 , 70	5N0/ 867428/Q /YBHREVESTIMEN	562 , 05
5W0/ 911023/A / MOTOR	625 , 93	5C7/ 863919/B / ISOLAMENTO	917 , 09
5W0/ 911211/ / MANCAL	32 , 11	5Z4/ 831056/D /GRUPORTA	1.794 , 20
5W0/ 998985/ / JG.PECAS	63 , 06	5Z0/ 857819/A / REGULADOR	59 , 41
5X0/ 905441/A / CABO IGNIC	31 , 79	5Z0/ 807833/B /UY2SPOILER	195 , 26
5X0/ 911320/ / JG.PECAS	54 , 02	N/ 911679/01/ TAMP.ROSCA	7 , 79
5X0/ 998052/ / JG SENSOR	256 , 33	3AA/ 853916/ /GRUPECA COBER	201 , 44
5X3/ 911023/ / MOTOR	962 , 40	3AA/ 853915/ /GRUPECA COBER	201 , 44
5X3/ 911320/ / JG.PECAS	29 , 90	3AA/ 853765/ /2ZZFRISO	194 , 24
5Z0/ 911320/ / JG.PECAS	54 , 36	3AA/ 853763/C /2ZZFRISO	170 , 38
5Z0/ 998023/ / REPARO	102 , 76	7X0/ 201506/ / SUPORTE	8 , 75
6K0/ 959455/K / VENTILADOR	1.976 , 39	5Z0/ 867299/A /9B9BOTAO	- , 71
6K0/ 959455/L / VENTILADOR	1.919 , 43	5Z0/ 201991/AB/ TUBO	193 , 15
6KE/ 911023/ / MOTOR	1.707 , 17	5Z0/ 201991/AA/ TUBO	227 , 04
6N0/ 905104/ / TRANSFORMA	932 , 48	2H0/ 802633/ / REFORCO	155 , 77
6Q0/ 907543/C / SENSOR	157 , 02	2H0/ 801775/ / ALOJAMENTO	766 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 907543/D / SENSOR	152 , 45	2H0/ 801781/ / ALOJAMENTO	1.522 , 54
6Q0/ 907543/F / SENSOR	86 , 50	2H0/ 801782/ / ALOJAMENTO	1.522 , 54
6Q0/ 959455/AF/ VENTILADOR	1.716 , 81	2H0/ 711441/ / SUPORTE	76 , 15
5W7/ 809227/ / COLUNA B	751 , 75	2H0/ 614119/ / SUPORTE	492 , 90
5W7/ 827471/ / FOLHA COBE	20 , 56	6QE/ 971361/ / SUPORTE	9 , 30
5X0/ 802053/A / REFORCO	27 , 25	5U0/ 711113/G /TWIBOTAO	103 , 52
5X0/ 803061/ / CHAPA	1.812 , 63	5U0/ 711113/G /ITEBOTAO	108 , 96
5X0/ 803241/ / SUPORTE	13 , 96	5W9/ 201931/A / TUBO	67 , 40
5X0/ 803581/ / SUPORTE	4 , 38	5W0/ 201931/G / TUBO	54 , 99
5X0/ 805261/B / CAIXA	1.706 , 14	5X0/ 972762/A / RECEPTACUL	1 , 39
5X0/ 809159/ / PAINEL	606 , 81	5N0/ 881236/D /95TALCA	28 , 28
5X4/ 809287/ /CTRREFORCO	130 , 59	5C6/ 881901/B /20SAPOIO	307 , 33
5X4/ 809288/ /CTRREFORCO	347 , 98	5C0/ 511115/AC/ MOLA	109 , 24
5X7/ 801101/ /1FRREFORCO	1.515 , 74	3AA/ 853101/ /041FRISO	139 , 55
5X7/ 801101/ /55UREFORCO	2.013 , 25	3AA/ 853101/A /041FRISO	139 , 18
5X7/ 801327/ / SUPORTE	78 , 11	7P6/ 867601/B /3G4REVESTIMEN	1.542 , 13
5X7/ 801328/ / SUPORTE	78 , 11	6R3/ 881046/AK/ ESTRUTURA	748 , 91
5X7/ 801501/ / PAINEL	779 , 35	6R3/ 881045/AK/ ESTRUTURA	748 , 91
5X7/ 803571/ / SUPORTE	38 , 71	5C6/ 035454/B / ALTOFALANT	129 , 88
5X7/ 804469/ /CTRTRAVERSA	114 , 47	2H0/ 601025/F /3AJRODA	3.201 , 14
5X7/ 804591/ / SUPORTE	25 , 97	2H0/ 601307/K /RCOPNEU	4.909 , 09
5X7/ 809581/ / REFORCO	176 , 11	2H0/ 601309/A /RCOPNEU	3.048 , 44
5X9/ 804139/ / SUPORTE	18 , 35	2H0/ 601309/B /RGYPNEU	3.244 , 25
5Z0/ 802125/A /CTRCOLUNA A	200 , 51	2H0/ 601309/C /RCOPNEU	4.057 , 89
5Z0/ 802307/ / REFORCO	19 , 23	5N0/ 072194/ / VEDACAO	415 , 86
5Z0/ 802308/ / REFORCO	19 , 23	5N0/ 072193/ / VEDACAO	630 , 47
5Z0/ 802311/ / LONGARINA	8 , 24	3C8/ 071910/ / COBERTURA	1.184 , 81
5Z0/ 802518/ / SUPORTE	62 , 14	000/ 072549/A / ESPELHO	90 , 11
5Z0/ 802520/ / SUPORTE	16 , 76	3D0/ 972923/A / RECEPTACUL	92 , 91
5Z0/ 802930/ / SUPORTE	7 , 00	3C8/ 867428/M /8W4REVESTIMEN	882 , 58
5Z0/ 803091/G /GRULONGARINA	1.133 , 33	5N1/ 857507/P /9B9CARCACA	855 , 65
5Z0/ 803091/H /GRULONGARINA	1.133 , 33	06H/ 103138/R / INSERTO	260 , 40
5Z0/ 803092/A / LONGARINA	1.106 , 90	03H/ 971461/A / ISOLAMENTO	85 , 02
5Z0/ 803092/H /GRULONGARINA	1.074 , 89	WHT/ 004633/ / PARAFUSO	- , 89
2H2/ 820021/ / VENTONHA	1.314 , 51	2H0/ 422376/ / TAMPA	76 , 76
325/ 959113/1 / MOTOR	1.325 , 24	1J1/ 857001/AQ/XSUPAINEL	4.311 , 76
325/ 959455/2 / VENTILADOR	381 , 27	07L/ 133556/ / GRAMPO	5 , 86
325/ 959455/4 / VENTILADOR	646 , 13	06J/ 103600/AF/ CARTER	1.021 , 68
327/ 905441/2 / CABO IGNIC	39 , 51	06H/ 121121/L / TAMPA	65 , 51
377/ 905441/AA/ CABO IGNIC	54 , 10	06G/ 133185/Q / TUBO ADMIS	4.293 , 45
377/ 905441/AH/ CABO IGNIC	43 , 19	5Z0/ 711113/P /ZTRIBOTAO	75 , 74
211/ 837419/A / TRILHO	29 , 54	5Z0/ 711113/P /ZQIBOTAO	69 , 98
211/ 837420/A / TRILHO	29 , 54	2H0/ 867012/R /TOKREVESTIMEN	3.471 , 12
211/ 841531/1 / DOBRADICA	12 , 01	2H0/ 867012/T /TOMREVESTIMEN	3.471 , 12
211/ 843373/ / PINO	69 , 50	2H0/ 867011/T /TOMREVESTIMEN	3.471 , 12
211/ 843402/ / VEDACAO	19 , 19	5U0/ 853657/A /SS4ANEL COBER	51 , 94
211/ 843406/E / GUIA	827 , 02	5U0/ 853658/A /SS4ANEL COBER	51 , 94
211/ 843440/B / GUIA	6 , 80	7E0/ 837202/AF/INFCHAVE	1.007 , 61
3AF/ 809605/B / PAINEL	4.375 , 34	7P6/ 881094/B / ALAVANCA	189 , 21
3B9/ 839432/T /B41TRILHO	2.954 , 89	7P6/ 881093/B / ALAVANCA	189 , 21
3C0/ 805588/H / SUPORTE	2.458 , 84	6R0/ 803105/B / LONGARINA	973 , 12
3C0/ 805588/J / SUPORTE	2.458 , 92	6Q0/ 513269/H / CAPA PROTE	25 , 72
3C0/ 809412/C / PROTETOR	1.210 , 32	04C/ 129625/A / VEDACAO	33 , 53
3C0/ 809415/ / CHAPAFECHA	526 , 52	5Z0/ 711113/K /ZSIBOTAO	153 , 27
3C0/ 809416/ / CHAPAFECHA	526 , 52	5Q0/ 721261/ / CILINDRO	516 , 47
3C0/ 809819/ / REFORCO	98 , 93	5N1/ 837016/E / FECHADURA	887 , 99
3C0/ 813114/C / ALOJAMENTO	1.934 , 58	5N1/ 837015/E / FECHADURA	854 , 66
3C0/ 813115/B / CHAPA	1.181 , 86	7X0/ 857727/ /1NNCINTO	75 , 53
3C0/ 813745/ / SUPORTE	66 , 26	3C9/ 885805/GJ/ZRCREVESTIMEN	3.928 , 31
3C0/ 813755/ / SUPORTE	12 , 12	2H0/ 803731/ / SUPORTE	425 , 32
3C0/ 823031/C / TAMPA	2.934 , 36	6R1/ 863353/G / ISOLAMENTO	556 , 76
3C0/ 823187/ / COBERTURA	27 , 31	2H1/ 713041/ / MECANISMO	6.961 , 17
3C0/ 823359/A / AMORTECEDO	239 , 14	5C5/ 863328/F /PX7CALCO	27 , 15
3C0/ 823480/A / GANCHREten	190 , 53	5C5/ 863328/F /82VCALCO	27 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 823699/ / BATENTE	53 , 96	5C5/ 863835/ / ISOLAMENTO	637 , 01
3C0/ 823700/ / BATENTE	53 , 96	5C5/ 863813/ / ISOLAMENTO	20 , 35
3C0/ 837033/ / BATENTE	68 , 13	5C5/ 863328/G /PX7CALCO	46 , 30
3C0/ 837033/C / BATENTE	168 , 30	5C5/ 863328/G /82VCALCO	46 , 30
3C0/ 877071/B / TAMPA	22.065 , 04	5C5/ 863367/A /6B5COBERTURA	1.350 , 53
3C0/ 877242/ / BUCHA	19 , 71	5C5/ 861371/ / SUPORTE	33 , 20
3C0/ 877255/C /3U5RECORTE	2.542 , 83	5C5/ 863229/ /82VCAPA COBER	11 , 34
3C0/ 877255/C /6K8RECORTE	2.672 , 80	5C5/ 863463/C /1BSPORTA MALA	875 , 56
3C0/ 877255/C /BR2RECORTE	2.542 , 83	5C5/ 863463/C /CA9PORTA MALA	875 , 56
3C0/ 877255/C /PB7RECORTE	2.542 , 83	5C5/ 877913/ / VEDACAO	79 , 38
3C1/ 823187/ / COBERTURA	27 , 03	5C5/ 877782/ /9B9COBERTURA	538 , 01
3C1/ 823229/A / ANGULO	39 , 43	5Z4/ 867012/AL/ZWIREVESTIMEN	394 , 25
3C1/ 823531/ / TIRANTE	90 , 83	5Z4/ 867012/AL/ZVIREVESTIMEN	394 , 25
3C1/ 823535/A / TIRANTE	199 , 62	5Z4/ 867011/CA/IOMREVESTIMEN	358 , 89
3C4/ 809219/ / COLUNA B	1.774 , 83	5Z4/ 867011/BL/ZWIREVESTIMEN	349 , 91
6Q1/ 820015/E / VENTONHA	758 , 90	1K8/ 867283/A / GRAMPO	2 , 87
6QE/ 820015/ / VENTONHA	656 , 86	5C5/ 827933/C /GRUSPOILER	2.950 , 72
6QE/ 911129/ / MANCAL	46 , 24	5C5/ 858389/ / SUPORTE	125 , 40
6QE/ 911211/ / MANCAL	74 , 92	5C5/ 857825/A / ESTRIBO	66 , 55
6QE/ 911211/A / MANCAL	34 , 56	5C5/ 857826/A / ESTRIBO	66 , 55
6QE/ 911299/ / PARAFUSO	1 , 36	3C8/ 867241/D /BR2REVESTIMEN	338 , 72
6QE/ 911320/ / JG.PECAS	88 , 71	3C8/ 867241/D /PB7REVESTIMEN	338 , 72
6QE/ 998023/ / REPARO	368 , 37	3C8/ 867242/C /BR2REVESTIMEN	338 , 72
6QE/ 998023/A / REPARO	202 , 34	3C8/ 867242/C /PB7REVESTIMEN	338 , 72
6QE/ 998052/ / JG SENSOR	288 , 53	3C8/ 867241/C /BR2REVESTIMEN	338 , 72
7P0/ 971543/ / CHICOTE	110 , 34	3C8/ 867241/C /PB7REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 911023/B / MOTOR	657 , 31	1K0/ 915418/J / PROTETOR	199 , 32
321/ 721191/ / MOLA	1 , 56	1K0/ 915418/H / PROTETOR	199 , 32
211/ 801353/D / SUPORTE	98 , 33	1J0/ 411305/AJ/ ESTABILIZA	529 , 92
1SB/ 837432/B /5APTRILHO	141 , 17	6N0/ 857607/AD/Y20ALCA	302 , 40
1SB/ 837432/C /5APTRILHO	156 , 92	5N0/ 820721/N / MANGUEIRA	1.327 , 40
1T0/ 805615/A / REBOQUE	175 , 71	7E0/ 971813/ / CAPA COBER	41 , 97
1T0/ 827229/A / COBERTURA	41 , 01	5C5/ 831111/A / CHAPA EXT.	470 , 93
1T0/ 877242/A / BUCHA	20 , 04	5C5/ 831112/A / CHAPA EXT.	470 , 93
1T0/ 877695/ / ESTRIBO	33 , 27	5C5/ 825613/ / CHAPA TERM	792 , 35
1T0/ 898671/ / JG.DEFLETO	335 , 46	5C5/ 825701/ / CHAPA	659 , 15
1U0/ 803616/ / REBOQUE	224 , 68	3C8/ 867502/F /BR2REVESTIMEN	4.175 , 51
1Y0/ 821710/A / FOLHA	170 , 28	3C8/ 867502/F /PB7REVESTIMEN	4.175 , 51
211/ 805155/1 /L80CHP COBERT	270 , 57	3C8/ 867502/G /BR2REVESTIMEN	4.175 , 51
211/ 809255/ / CHAPA	222 , 61	3C8/ 867502/G /PB7REVESTIMEN	4.175 , 51
211/ 809509/H /CTRCOTOVELO	254 , 16	3C8/ 867502/C /BR2REVESTIMEN	4.175 , 51
211/ 809510/G /CTRCOTOVELO	242 , 35	1JE/ 857593/ /9B9CONDUTOR	181 , 29
211/ 809521/D / CHP EXTERN	148 , 50	1JE/ 857594/ /9B9CONDUTOR	181 , 29
211/ 809904/A /CTRGUIA	78 , 44	1K0/ 868224/A /71NREVESTIMEN	92 , 87
211/ 809908/A /CTRTRILHO	33 , 15	7P6/ 881406/EJ/YOCREVESTIMEN	4.042 , 00
211/ 813259/C / CHAPAFECHA	14 , 35	7P6/ 881406/EJ/YODREVESTIMEN	4.042 , 00
211/ 813745/2 / GUARNICAO	13 , 18	5C5/ 868760/A / ISOLAMENTO	20 , 35
211/ 817536/B /CTRMOLDURA	230 , 73	5C5/ 867337/J / VEDACAO	1.421 , 79
211/ 817565/G / MOLDURA	118 , 96	5C5/ 867338/J / VEDACAO	1.421 , 79
211/ 837249/1 / LIMITADOR	66 , 81	5C5/ 868699/B / PECA ENCHI	127 , 35
1Q0/ 813270/ / CANTONEIRA	13 , 75	5C5/ 868759/A / ISOLAMENTO	20 , 35
1Q0/ 813279/ / CANTONEIRA	7 , 20	2H0/ 035453/B / ALTO FALAN	378 , 82
1Q0/ 813303/ / TRASEIRA	760 , 14	2H0/ 035241/A / ALTOFALANT	98 , 56
1Q0/ 813327/ / ALOJAMENTO	494 , 72	2H0/ 035242/A / ALTOFALANT	98 , 56
1Q0/ 813328/ / ALOJAMENTO	494 , 72	5U0/ 601025/G /PM5RODA	470 , 67
1Q0/ 813391/A / ALOJAMENTO	494 , 72	078/ 115125/A / CORRENTE	250 , 00
1Q0/ 813392/B / ALOJAMENTO	494 , 72	0BN/ 525016/R / ENGRENAGEM	32.120 , 94
1Q0/ 813435/ / REFORCO	190 , 81	5C5/ 880620/ / ELEM DEFOR	109 , 03
1Q0/ 813436/ / REFORCO	190 , 81	5C5/ 863463/B /1BSPORTA MALA	875 , 56
1Q0/ 813493/A / CANTONEIRA	7 , 20	6QE/ 845297/C /5APVIDRO LAT.	181 , 73
1Q0/ 813501/ / PAINEL	1.844 , 84	1JE/ 845051/M / VIDRO	1.039 , 06
1Q0/ 813537/ / CHAPAFECHA	38 , 30	3C8/ 867409/AA/WJ5FRISO	1.633 , 38
1Q0/ 813623/ / TRAVESSA	1.472 , 25	3C8/ 867410/AA/WJ5FRISO	1.633 , 38
1Q0/ 813743/A / SUPORTE	34 , 77	3C8/ 867419/N /WJ5FRISO	1.633 , 38

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 813863/ / SUPORTE	8 , 78	3C8/ 867420/N /WJ5FRISO	1.633 , 38
1Q0/ 813864/ / SUPORTE	8 , 78	3C8/ 867376/A /R48ALOJAMENTO	174 , 97
1Q0/ 817421/ / SUPORTE	16 , 88	3C8/ 867375/A /R48ALOJAMENTO	174 , 97
1Q0/ 817422/ / SUPORTE	16 , 88	3C8/ 867364/D /FH7DESBRACOS	463 , 68
1Q0/ 821105/B / PARALAMA	1.379 , 70	3C8/ 867363/D /FH7DESBRACOS	463 , 68
1Q0/ 821106/B / PARALAMA	1.379 , 70	3C8/ 867242/D /BR2REVESTIMEN	338 , 72
1Q0/ 821111/A / FECHAMENTO	48 , 52	3C8/ 867242/D /PB7REVESTIMEN	338 , 72
1Q0/ 821112/A / FECHAMENTO	48 , 52	2H0/ 121079/N / SUPORTE	67 , 74
1Q0/ 821135/B / TIRANTE	72 , 25	1Q0/ 825750/A / CAPA	4 , 33
1Q0/ 821136/B / TIRANTE	72 , 25	5C5/ 827705/B /9B9VEDACAO	318 , 78
1Q0/ 821141/ / SUPORTE	24 , 06	5U4/ 867012/CE/KRIREVESTIMEN	280 , 51
1Q0/ 821142/ / SUPORTE	25 , 42	5U4/ 867012/CE/KQIREVESTIMEN	341 , 43
1Q0/ 823031/J / TAMP	2.623 , 07	8R0/ 881969/G /92WCOBERTURA	1.052 , 16
1Q0/ 823301/C / DOBRADICA	143 , 63	8P4/ 971843/ / SUPORTE	18 , 40
1Q0/ 823302/C / DOBRADICA	143 , 63	7P6/ 521101/G / EIXO	5.723 , 74
1Q0/ 823359/ / AMORTECEDO	239 , 14	7P6/ 511115/AH/ MOLA	874 , 04
1Q0/ 823427/ / BATENTE	40 , 87	7P6/ 511115/AJ/ MOLA	874 , 04
1Q0/ 823428/ / BATENTE	40 , 87	7P6/ 511115/AK/ MOLA	874 , 04
1Q0/ 823480/ / GANCHRETE	202 , 34	7P6/ 419091/C /ADJVOLANTE	7.882 , 69
1Q0/ 823535/ / TIRANTE	243 , 74	7P6/ 419091/F /X0UVOLANTE	8.832 , 91
1Q0/ 823729/A / PECA ENCHI	36 , 00	7P6/ 419091/T /ADJVOLANTE	7.882 , 69
1Q0/ 823730/A / PECA ENCHI	39 , 77	7P6/ 419091/T /NGBVOLANTE	7.112 , 01
1Q0/ 827025/E /GRUTAMPA	9.216 , 43	7N0/ 035507/A / ANTENA	732 , 10
1Q0/ 827025/H /GRUTAMPA	7.911 , 24	7L6/ 035231/B /3X1COBERTURA	80 , 40
5U0/ 711112/G / ALAVMUDANC	200 , 58	7L0/ 831412/C / DOBRADICA	731 , 60
5U0/ 711267/A / VEDACAO	40 , 53	7L0/ 831411/C / DOBRADICA	731 , 60
5U0/ 711303/C /PY3ALAVANCA	112 , 76	7L0/ 723507/E / PEDAL DO A	959 , 84
5U0/ 711303/G /9B9ALAVANCA	107 , 42	5Z0/ 885805/KA/W0AREVESTIMEN	153 , 67
1S4/ 809512/A /GRUREFORCO	94 , 30	3C0/ 819031/A / PERMUTADOR	885 , 20
1S4/ 809611/ /GRUREFORCO	27 , 67	080/ 311301/1 / CORPOSINCR	356 , 86
1S4/ 809612/ /GRUREFORCO	27 , 67	02T/ 300049/D / CAIXA	12.165 , 10
1S4/ 810607/ /GRUCHAPA	215 , 82	5C7/ 858529/C /2U0COBERTURA	509 , 90
1S4/ 810608/ /GRUCHAPA	223 , 29	3C8/ 419091/AR/BFBVOLANTE	5.446 , 91
1S4/ 817269/A /GRUREFORCO	20 , 45	3C8/ 419091/BL/BFBVOLANTE	6.602 , 07
1S6/ 813333/D /GRUREFORCO	121 , 70	3C8/ 419091/BM/BFBVOLANTE	7.139 , 99
1S6/ 813334/D /GRUREFORCO	121 , 70	3C8/ 805903/ /9B9SPOILER	512 , 11
1S6/ 817119/D /GRUTRAVESSA	102 , 04	3C1/ 819241/J / PECAINTERM	583 , 20
1SB/ 802124/ /GRUCOLUNA A	341 , 76	3C0/ 951167/ / SUPORTE	76 , 61
1SB/ 803091/A /GRULONGARINA	920 , 16	5U7/ 827129/C / PROTETOR	143 , 18
1SB/ 803163/ /GRUTRAVESSA	174 , 25	5Z0/ 885805/LC/DQIREVESTIMEN	122 , 06
1SB/ 809146/ /GRULONGARINA	93 , 38	5Z0/ 885805/LD/DRIREVESTIMEN	215 , 43
1SB/ 809411/ /GRUCAIXA	134 , 51	5Z0/ 885805/LB/DQIREVESTIMEN	202 , 85
1SB/ 809443/ /GRUCOLUNA B	114 , 76	5Z0/ 885805/KT/DQIREVESTIMEN	204 , 44
1SB/ 809443/A /GRUCOLUNA B	174 , 81	5Z0/ 885805/KS/DPIREVESTIMEN	98 , 90
1SB/ 809444/ /GRUCOLUNA B	114 , 76	5Z0/ 885805/LE/DRIREVESTIMEN	214 , 75
1SB/ 809444/A /GRUCOLUNA B	174 , 81	5Z0/ 885805/LF/DRIREVESTIMEN	127 , 64
1SB/ 809851/A /GRUCX RODA	2.567 , 01	5Z0/ 885805/LG/DSIREVESTIMEN	256 , 18
1SB/ 809852/A /GRUCX RODA	2.567 , 01	2H2/ 941015/H / FAROL	983 , 00
1SB/ 810411/A /GRUPAINEL	810 , 36	5Z0/ 129684/E / TUBO	92 , 22
1SB/ 810412/A /GRUPAINEL	810 , 36	5Z0/ 129684/D / TUBO	102 , 68
1SB/ 810499/ /GRUCHP UNIAO	39 , 21	5W0/ 012001/GF/ LITERATURA	113 , 85
1SB/ 810499/A /GRUCHP UNIAO	39 , 99	5Z4/ 867011/BH/IOMREVESTIMEN	382 , 89
1SB/ 810500/ /GRUCHP UNIAO	39 , 21	5Z4/ 867011/BL/ZVIREVESTIMEN	349 , 91
1SB/ 810500/A /GRUCHP UNIAO	39 , 99	02T/ 311241/E / CORPOSINCR	2.408 , 94
1SB/ 810607/ /GRUCHAPA	243 , 98	6QE/ 885921/BB/AJHREVESTIMEN	90 , 85
1SB/ 810608/ /GRUCHAPA	243 , 98	5U1/ 857059/ /1QBMOLDURA	40 , 44
1SB/ 813146/ /GRUTRAVESSA	175 , 28	5C5/ 863429/ / GRAMPO	9 , 59
1SB/ 813545/ /GRUSUPORTE	28 , 51	5C5/ 863459/B /82VCOBERTURA	813 , 36
1SB/ 813546/ /GRUSUPORTE	28 , 51	5C5/ 863328/D /PX7CALCO	27 , 15
1T0/ 803274/ / SUPORTE	51 , 92	5C5/ 863328/D /82VCALCO	27 , 15
1T0/ 805179/A / LUVA	13 , 76	5C5/ 857933/A / ISOLAMENTO	110 , 55
211/ 801345/G / TRILHO	63 , 59	5C5/ 857934/A / ISOLAMENTO	110 , 55
377/ 823031/E /CTRRTAMPA	996 , 20	5C5/ 857957/C /PX7COBERTURA	46 , 03
377/ 823031/F /CTRRTAMPA	1.405 , 22	3C8/ 867211/AM/UICREVESTIMEN	2.630 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 807305/ / PARACHOQUE	651 , 42	3C8/ 867211/AM/UIDREVESTIMEN	2.630 , 67
3AA/ 809819/ / REFORCO	87 , 56	3C8/ 867212/AM/TIUREVESTIMEN	2.630 , 67
3AA/ 821021/B / PARALAMA	1.586 , 45	3C8/ 867212/AM/UICREVESTIMEN	2.630 , 67
3AA/ 821022/B / PARALAMA	1.586 , 45	3C8/ 867212/AM/UIDREVESTIMEN	2.630 , 67
3AA/ 821141/ / SUPORTE	130 , 61	3C8/ 867172/A /R48MOLDURA	98 , 49
3AA/ 821142/ / SUPORTE	130 , 61	3C8/ 867180/A /R48PUXADOR	120 , 39
3AA/ 823031/ / TAMP	2.775 , 70	3C8/ 867211/AM/TIUREVESTIMEN	2.630 , 67
3AA/ 823301/ / DOBRADICA	206 , 83	6R1/ 823533/ / MANOPLA	127 , 31
3AA/ 823302/ / DOBRADICA	206 , 83	5C5/ 823433/ / BATENTE	13 , 22
3AA/ 823359/A / AMORTECEDO	239 , 14	5C5/ 825201/ / REVESTIMEN	341 , 16
3AA/ 823480/ / GANCHRETEN	188 , 63	5C5/ 825202/ / REVESTIMEN	341 , 16
3AA/ 823535/ / TIRANTE	79 , 86	5Z0/ 129607/K / FILTRO AR	216 , 47
3AA/ 823729/A / PECA ENCHI	40 , 15	5Z0/ 129618/E / MANGUEIRA	75 , 78
3AA/ 823730/A / PECA ENCHI	40 , 15	5Z0/ 129669/A / BUCHA	2 , 93
3AB/ 823531/ / TIRANTE	80 , 97	7E0/ 121113/B / VALVULA	210 , 00
3AE/ 809605/B / PAINEL	4.375 , 34	6Q4/ 867012/DK/WOHREVESTIMEN	532 , 05
3AE/ 809606/B / PAINEL	4.375 , 34	6Q4/ 867012/EF/AJFREVESTIMEN	529 , 50
3AE/ 809643/ / CANAL VEDA	494 , 72	5U4/ 867012/CF/KRIREVESTIMEN	327 , 40
3AE/ 809644/ / CANAL VEDA	494 , 72	5U4/ 867012/CG/KQIREVESTIMEN	344 , 40
3AE/ 809835/ / PAINEL	3.560 , 56	5U4/ 867012/CG/KRIREVESTIMEN	358 , 63
3AE/ 809836/ / PAINEL	3.746 , 97	5U4/ 867012/CF/KQIREVESTIMEN	313 , 07
3AE/ 809843/ / PAINEL LAT	2.880 , 22	3C8/ 867502/D /BR2REVESTIMEN	4.175 , 51
3AE/ 809844/ / PAINEL LAT	2.880 , 22	5C5/ 867233/A /82VREVESTIMEN	255 , 66
3AE/ 809857/ /GRUTAMPA	512 , 40	5C1/ 858543/ / FECHO	95 , 81
3AE/ 813319/ / ALOJAMENTO	341 , 15	5C1/ 858069/G /3Q7COBERTURA	833 , 88
3AE/ 813320/ / ALOJAMENTO	372 , 89	1KD/ 601025/ /16ZRODA	1.874 , 12
3AE/ 827025/ / TAMP	3.717 , 39	N/ 911532/01/ PARAFUSO	14 , 23
3AE/ 827550/A / AMORTECEDO	228 , 09	N/ 911295/01/ PARAFUSO	14 , 23
3AE/ 833056/ / PORTA	4.148 , 11	N/ 104544/04/ PARAFUSO	7 , 52
3AE/ 839407/C /041TRILHO	206 , 67	N/ 014726/15/ PARAFUSO	13 , 17
3AE/ 839407/D /03CTRILHO	227 , 02	3C8/ 864235/A / ISOLAMENTO	212 , 22
3AE/ 839408/C /041TRILHO	200 , 61	3C8/ 864237/ / ISOLAMENTO	110 , 80
3AE/ 839408/D /03CTRILHO	227 , 02	3C8/ 863082/A /ZIWC0BERTURA	372 , 89
3AE/ 839431/D /5APTRILHO	861 , 05	3C1/ 863909/E / ISOLAMENTO	425 , 37
3AE/ 839432/D /5APTRILHO	861 , 05	3C1/ 863011/D /EUNTAPETES	526 , 26
5W0/ 817121/ / TRAVESSA	74 , 05	5U1/ 837015/AC/ FECHADURA	184 , 16
1Q0/ 827383/B / ACIONAMTO	885 , 18	5U1/ 837015/T / FECHADURA	116 , 27
1Q0/ 827550/B / AMORTECEDO	239 , 14	5U1/ 837016/AE/ FECHADURA	116 , 43
1Q0/ 877651/K /9B9QUEBRA VEN	1.661 , 63	5U1/ 837016/AF/ FECHADURA	163 , 07
1Q0/ 877655/C / TELA	387 , 44	5U1/ 837016/AG/ FECHADURA	202 , 07
1S0/ 823186/ /9B9GANCHRETEN	268 , 21	5U1/ 837016/AH/ FECHADURA	176 , 11
1S6/ 813323/ /GRUREFORCO	56 , 31	02Q/ 409189/ / ANEL	32 , 52
1SB/ 800701/A / CARROCARIA	12.404 , 44	5U3/ 809182/ /GRUREFORCO	318 , 28
1SB/ 807305/ / REFORCO	276 , 87	1J0/ 867180/B /7DEPUXADOR	127 , 02
1SB/ 809219/ /GRUCOLUNA B	525 , 22	5U0/ 853665/H /9B9GRADE	26 , 68
1SB/ 809220/ /GRUCOLUNA B	522 , 75	5U0/ 853101/B /739FRISO	63 , 70
1SB/ 809641/ /GRUCANAL VEDA	243 , 46	5U6/ 800375/AM/INFJG.CILINDR	2.540 , 90
1SB/ 809642/ /GRUCANAL VEDA	243 , 46	5U6/ 800375/AH/INFJG.CILINDR	2.485 , 06
1SB/ 809857/ /GRUTAMPA	150 , 47	5U6/ 800375/AH/NOPJG.CILINDR	331 , 41
1SB/ 813309/ /GRUCHAPA	122 , 83	5U6/ 800375/AL/INFJG.CILINDR	2.572 , 64
1SB/ 817111/ /GRUTETO	818 , 81	5U5/ 800375/AM/INFJG.CILINDR	2.146 , 87
1SB/ 823723/ / VEDACAO	28 , 34	5U5/ 800375/AL/INFJG.CILINDR	2.485 , 06
1SB/ 823737/ / VEDACAO	16 , 74	5U5/ 800375/AL/NOPJG.CILINDR	384 , 57
1SB/ 827550/ / AMORTECEDO	45 , 25	5C5/ 867233/A /PX7REVESTIMEN	255 , 66
1SB/ 837431/ /5APTRILHO	155 , 15	5C5/ 864649/B / ISOLAMENTO	62 , 35
1SB/ 837432/ /5APTRILHO	155 , 15	5C5/ 864649/C / ISOLAMENTO	62 , 35
376/ 809667/ /CTRPORTE PORT	200 , 08	5C5/ 864649/A / ISOLAMENTO	9 , 92
376/ 809668/ /CTRPORTE PORT	184 , 67	5C5/ 864650/B / ISOLAMENTO	72 , 95
376/ 809693/ / PAINEL	7 , 21	5C5/ 864650/C / ISOLAMENTO	12 , 07
376/ 809889/ /GRUPAINEL	86 , 29	5C5/ 864711/ / ISOLAMENTO	56 , 65
377/ 813327/B /CTRAL0JAMENTO	180 , 24	3C8/ 867011/DA/TIVREVESTIMEN	2.719 , 76
377/ 817111/D /CTRTEO	1.204 , 47	3C8/ 867011/DA/TIWREVESTIMEN	2.719 , 76
377/ 817111/E / TETO	815 , 64	3C8/ 867012/BQ/TIUREVESTIMEN	2.719 , 76
377/ 821105/ /CTRPALAMA	330 , 03	3C8/ 867012/BQ/TIVREVESTIMEN	2.719 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 821105/B /CTRPARALAMA	297 , 74	3C8/ 867012/BQ/TIWREVESTIMEN	2.719 , 76
377/ 821106/ /CTRPARALAMA	323 , 65	5Z1/ 837015/AE/ FECHADURA	118 , 28
377/ 821106/B /CTRPARALAMA	297 , 74	5U1/ 837016/AJ/ FECHADURA	201 , 46
377/ 821147/A / MOLA DISCO	- , 68	5U4/ 839015/E / FECHADURA	119 , 07
377/ 821151/ / SUPORTE	1 , 37	5U4/ 839015/F / FECHADURA	170 , 09
377/ 821369/ /CTRSUPORTE	12 , 54	5U4/ 839016/E / FECHADURA	119 , 07
377/ 821370/ /CTRSUPORTE	13 , 48	5U4/ 839016/F / FECHADURA	170 , 09
377/ 821375/ / SUPORTE	8 , 96	5C0/ 820721/B / MANGUEIRA	510 , 97
377/ 823031/C /CTRTAMPA	1.085 , 48	5U1/ 837015/AA/ FECHADURA	163 , 13
5C6/ 857806/D /RAACINTO 3 PT	888 , 02	5U1/ 837015/AB/ FECHADURA	216 , 60
5C6/ 857806/D /ZGXCINTO 3 PT	1.459 , 77	7L6/ 601025/AJ/8Z8RODA	2.411 , 91
5C6/ 857805/D /ZGXCINTO 3 PT	1.459 , 77	3AA/ 887624/E / CABO	425 , 43
5C6/ 857805/D /RAACINTO 3 PT	902 , 90	1K0/ 881920/AE/JT7GUIA	68 , 08
5C6/ 857807/K /RAACINTO 3 PT	670 , 47	1K0/ 881920/AD/JT7GUIA	68 , 08
5C6/ 857807/L /RAACINTO 3 PT	670 , 47	5W9/ 881805/AL/KLIREVESTIMEN	530 , 02
5C6/ 857807/M /RAACINTO 3 PT	647 , 98	5W9/ 881806/N /KLIREVESTIMEN	530 , 02
5C6/ 857807/M /ZGXCINTO 3 PT	670 , 47	5W9/ 881921/AA/QUTREVESTIMEN	80 , 74
5C6/ 857807/N /RAACINTO 3 PT	670 , 47	5U0/ 853653/ /9B9GRADE	148 , 73
5C6/ 857756/ /YLZFECHO	496 , 17	5U0/ 853657/B /739FRISO	63 , 52
5C6/ 857755/B /YLZFECHO	425 , 94	5U0/ 853658/B /739FRISO	63 , 58
5C6/ 857739/ /RAATRAVA	217 , 39	7P0/ 820904/ / AUSTROEMER	195 , 75
5C6/ 857706/B /RAACINTO 3 PT	1.211 , 59	7P0/ 820689/ / CANAL AR	160 , 78
5C6/ 857705/A /RAACINTO 3 PT	1.211 , 59	5Z4/ 800375/AP/INFJG.CILINDR	2.828 , 75
5C6/ 857607/B /Y20ALCA	260 , 23	5Z4/ 800375/AP/NOPJG.CILINDR	338 , 64
5C6/ 857304/ /95TCOBERTURA	9 , 09	5Z3/ 800375/AK/NOPJG.CILINDR	338 , 58
5C5/ 885901/T /ICEAPOIO	1.417 , 26	5Z3/ 800375/AL/INFJG.CILINDR	2.828 , 75
5C5/ 885901/Q /IHWAPOIO	369 , 51	5Z3/ 800375/AL/NOJG.CILINDR	300 , 71
5C5/ 885901/Q /ICIAPOIO	369 , 51	5Z3/ 800375/AK/INFJG.CILINDR	2.828 , 75
5C6/ 857807/N /ZGXCINTO 3 PT	670 , 47	5W0/ 201293/K / TUBULACAO	33 , 51
5C6/ 857933/C / ISOLAMENTO	99 , 41	5C5/ 867234/A /PX7REVESTIMEN	255 , 66
5C6/ 858069/A /1QBCOBERTURA	142 , 31	5C5/ 864712/ / ISOLAMENTO	56 , 65
5C6/ 858069/B /1QBCOBERTURA	152 , 59	5C5/ 864765/ / CALCO	16 , 39
5C6/ 858183/A /9B9COBERTURA	142 , 35	5C5/ 867043/ / REVESTIMEN	730 , 33
5C6/ 863301/A /82VCALCO	46 , 13	5C5/ 867044/ / REVESTIMEN	730 , 33
5C6/ 864229/A /82VCAPA COBER	46 , 17	4B0/ 867561/A /01CRECORTE	342 , 70
5C6/ 864622/ / ISOLAMENTO	25 , 95	5C0/ 133986/J / TUBULACAO	184 , 62
5C6/ 867101/ /82VCOBERTURA	146 , 88	3AF/ 860151/ / JG JUNTAS	300 , 29
5C6/ 867101/A /82VCOBERTURA	132 , 72	5N0/ 857635/A /NX1GANCHOPROT	43 , 35
5C6/ 867102/ /82VCOBERTURA	146 , 88	5N0/ 857961/A /PX7CINZEIRO	157 , 20
5C6/ 867102/A /82VCOBERTURA	132 , 72	5M0/ 881901/K /WYGAPOIO	1.235 , 35
03P/ 907666/B / SENSOR	267 , 84	5M0/ 881901/K /WYEAPPOIO	1.235 , 35
5C6/ 867159/ / SUPORTE	12 , 24	5C7/ 863353/C / ISOLAMENTO	335 , 93
5C6/ 867160/ / SUPORTE	12 , 45	5C6/ 898010/ / JG.MONTAGE	68 , 42
5C6/ 867439/A /2U0COBERTURA	253 , 94	5C6/ 868837/A /PX7PORTA OBJE	286 , 92
5C6/ 867439/A /PV2COBERTURA	253 , 94	5C6/ 868837/A /82VPORTA OBJE	286 , 92
5C6/ 867440/A /2U0COBERTURA	266 , 89	5C6/ 863301/A /PX7CALCO	46 , 13
5C6/ 867440/A /PV2COBERTURA	266 , 89	5C5/ 864623/ / ISOLAMENTO	24 , 45
3C8/ 813301/ / CHAPA	1.368 , 09	5C5/ 864627/A / ISOLAMENTO	9 , 92
3C8/ 813319/ / ALOJAMENTO	459 , 10	5C5/ 864627/B / ISOLAMENTO	31 , 59
3C8/ 813319/A / ALOJAMENTO	459 , 10	3C8/ 877395/ /NX1MANOPLA	280 , 99
3C8/ 813320/ / ALOJAMENTO	459 , 10	3C8/ 868148/D /9B9COBERTURA	906 , 04
3C8/ 813320/A / ALOJAMENTO	459 , 10	5U4/ 853516/F /GRUPROTECAO	78 , 87
3C8/ 813501/ / PAINEL	3.879 , 00	5U4/ 853515/F /GRUPROTECAO	78 , 87
3C8/ 821021/ / PARALAMA	1.446 , 69	07K/ 198125/ / JG.REPARO	949 , 42
3C8/ 821022/ / PARALAMA	1.426 , 14	1JE/ 885032/T /QOTBANCO DIRE	799 , 65
3C8/ 821141/ / SUPORTE	192 , 26	1JE/ 885031/AG/QOTBANCO DIRE	584 , 11
3C8/ 821142/ / SUPORTE	192 , 26	2H0/ 951191/H / SUPORTE	141 , 91
5C5/ 857995/B /82VCOBERTURA	46 , 89	2H0/ 955453/A / RESERVAT.	1.030 , 66
5C5/ 857995/B /PX7COBERTURA	46 , 89	2H0/ 955463/A / TUBO	189 , 95
5C5/ 858183/A /82VCOBERTURA	43 , 86	2H0/ 035453/C / ALTOFALANT	378 , 82
5C5/ 863367/A /RX4COBERTURA	1.492 , 46	5U0/ 805903/ /55USPOILER	216 , 16
5C5/ 863447/ / TIRANTE	247 , 76	2H5/ 071691/ /72AESTRIBO	1.560 , 55
5C5/ 864220/ / ISOLAMENTO	89 , 98	2H5/ 071000/A /DKNSANTO ANTO	2.197 , 77
5C5/ 864273/B / SUPORTE	63 , 72	1JM/ 820103/A / EVAPORADOR	2.452 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 867525/A / SUPORTE	437 , 71	2H5/ 810201/A / SUPORTE	209 , 53
5C5/ 867703/B /82VARMACAO	284 , 47	5C5/ 898803/ / JG.PECAS	262 , 80
5C5/ 867704/B /82VARMACAO	284 , 47	5C5/ 880619/ / ELEM DEFOR	109 , 03
5N0/ 857756/K /QVZFECHO	564 , 92	5C5/ 864628/B / ISOLAMENTO	31 , 59
5N0/ 857805/ /RAACINTO 3 PT	1.002 , 92	5C5/ 864237/ / ISOLAMENTO	68 , 55
5C5/ 867738/ / SUPORTE	42 , 64	5C5/ 864238/ / ISOLAMENTO	68 , 55
5C5/ 868039/A /IQAFRISO	187 , 91	5C5/ 864280/ /PX7REVESTIMEN	35 , 16
5C5/ 868039/A /YMLFRISO	187 , 91	3C8/ 867502/C /PB7REVESTIMEN	4.175 , 51
5C5/ 868039/B /YMLFRISO	168 , 36	5C5/ 864629/ / ISOLAMENTO	31 , 59
5C5/ 868700/B / PECA ENCHI	127 , 35	5C1/ 858079/C /ZI2COBERTURA	270 , 79
5C5/ 880201/J /81UAIRBAG	1.604 , 40	5C1/ 858105/B /041TAMPA	142 , 74
5C5/ 880201/L /81UAIRBAG	1.604 , 40	5C1/ 857017/C /041TRAVERSA	3.564 , 45
5C5/ 880204/ / AIRBAG	1.824 , 06	5U0/ 881901/AG/UIZREVESTIMEN	100 , 06
5C5/ 880241/A / AIRBAG	1.001 , 48	5U0/ 885901/AF/UIZAPOIO	102 , 32
5C5/ 880241/B / AIRBAG	2.678 , 93	5U0/ 881406/AN/UIZREVESTIMEN	136 , 59
5C5/ 880242/A / AIRBAG	1.001 , 48	5U3/ 809181/ /GRUREFORCO	318 , 28
5C5/ 880242/B / AIRBAG	2.678 , 93	5U0/ 129618/A / MANGUEIRA	126 , 95
5C5/ 881405/B /IHUREVESTIMEN	933 , 84	5N0/ 867502/S /5T5REVESTIMEN	2.721 , 43
5C5/ 885901/B /CIVCABECA	1.966 , 93	5N0/ 867502/AA/3Y3REVESTIMEN	3.228 , 73
5C5/ 885901/B /ICICABECA	369 , 51	5N0/ 813120/A / CHAPA	818 , 09
5C5/ 885901/B /IHXCABECA	1.966 , 93	5N0/ 813119/A / CHAPA	818 , 09
5U0/ 941008/B / FAROL	494 , 00	5U5/ 800375/AH/NOPJG.CILINDR	360 , 96
5U0/ 820021/B / VENTONHA	448 , 52	5U5/ 800375/AH/INFJG.CILINDR	2.540 , 90
5U0/ 807217/G /GRUCOBERTURA	2.256 , 69	5U0/ 837219/AF/INFCHAVE	1.009 , 57
5U0/ 711049/E / MECANISMO	568 , 00	5N2/ 713025/H / MECANISMO	4.915 , 48
5U0/ 513025/B / AMORTECEDO	208 , 15	5C5/ 864629/A / ISOLAMENTO	31 , 59
5U0/ 422812/B / TERMINAL	172 , 74	5C5/ 864630/ / ISOLAMENTO	31 , 59
5U0/ 422812/A / TERMINAL	199 , 37	5C5/ 864630/A / ISOLAMENTO	31 , 59
5U0/ 422811/A / TERMINAL	199 , 37	5C5/ 864633/A / ISOLAMENTO	31 , 59
5U0/ 413031/D / AMORTECEDO	423 , 27	5C5/ 864635/A / ISOLAMENTO	9 , 92
5W0/ 807217/ /REMCOBERTURA	1.340 , 06	5C5/ 864280/ /82VREVESTIMEN	35 , 16
5U0/ 413031/A / AMORTECEDO	297 , 05	5C5/ 864623/A / ISOLAMENTO	9 , 92
6QE/ 121253/A / RADIADOR	568 , 00	5C5/ 864624/ / ISOLAMENTO	24 , 45
5Q1/ 713023/J / MECANISMO	4.922 , 35	5C1/ 857280/ / CANAL AR	757 , 36
7P6/ 853601/D /FODEMBLEMA VW	347 , 60	5C0/ 601149/D /QZQTAMPAO	443 , 34
5Z6/ 807305/A / PARACHOQUE	1.146 , 64	4D0/ 857949/A / BUCHA	35 , 55
1S0/ 615301/H / DISCO	586 , 27	3C8/ 877395/ /82VMANOPLA	297 , 04
5Z0/ 807941/ / MOLDURA	18 , 09	000/ 071727/B / FRISO	196 , 10
5X3/ 998134/ / JG SENSOR	263 , 27	3AA/ 863324/A /WJ5COBERTURA	189 , 69
5X3/ 941044/ / FAROL	408 , 57	5U0/ 881806/BC/UIZREVESTIMEN	266 , 90
5X3/ 941043/ / FAROL	408 , 57	036/ 422383/ / ANEL VEDAC	11 , 16
5X3/ 121251/ / RADIADOR	597 , 14	5N0/ 881106/AB/ ASSENTO	3.587 , 53
5U1/ 823531/A / TIRANTE	33 , 92	2H5/ 071691/A /041ESTRIBO	1.354 , 71
5X0/ 911023/ / MOTOR	1.021 , 97	5N0/ 867502/AA/5T5REVESTIMEN	3.228 , 73
5U5/ 813115/A /GRUCHAPA	659 , 78	5N0/ 810411/A / PAINEL	1.187 , 27
5U5/ 813511/ /CTRPAINEI	525 , 82	5C7/ 867255/C /81UCOBERTURA	579 , 66
5U5/ 817111/ /CTRTEO	929 , 12	5N0/ 885405/AP/UFKREVESTIMEN	3.928 , 31
5U5/ 827025/D /GRUTAMPA	1.022 , 36	5U4/ 839015/D / FECHADURA	206 , 21
5U5/ 827239/ / BATENTE	4 , 84	5N0/ 885405/AP/UFHREVESTIMEN	3.928 , 31
5U5/ 827279/ / CAPA COBER	4 , 19	5N0/ 885805/CE/IKNREVESTIMEN	1.972 , 13
5U6/ 809641/A /CTRCANAL VEDA	92 , 07	5U4/ 839016/D / FECHADURA	202 , 00
5U6/ 809642/A /CTRCANAL VEDA	92 , 07	2H0/ 920963/CX/ INSTRUMENT	1.405 , 83
5U6/ 809921/A /9B9EXTENSOR	59 , 62	2H0/ 919493/ / SUPORTE	88 , 83
5U6/ 809922/ /9B9EXTENSOR	76 , 09	2H0/ 919493/A / SUPORTE	88 , 83
5U6/ 813111/ /CTRASSOALHO	898 , 94	03L/ 131512/DL/ ARREFECEDO	2.813 , 05
5U6/ 813115/B /GRUCHAPA	636 , 81	5N0/ 885406/BB/YOUREVESTIMEN	3.556 , 93
5U6/ 827025/B /CTRTPAMPA	1.298 , 75	5N0/ 885406/BB/UFKREVESTIMEN	3.556 , 93
5U6/ 827025/C /GRUTAMPA	940 , 80	2H7/ 867244/L /Y20REVESTIMEN	610 , 27
5U6/ 827550/B / AMORTECEDO	47 , 90	2H7/ 867244/M /Y20REVESTIMEN	610 , 27
5C6/ 867785/ / ELEMENTO	38 , 42	3AA/ 253144/ / SUPORTE	92 , 23
5C6/ 867785/E / ELEMENTO	76 , 19	3AA/ 129607/D / FILTRO AR	976 , 95
028/ 103638/C / BUCHA	14 , 41	3AA/ 505147/ / DISCO	25 , 23
028/ 131548/A / BRACADEIR	105 , 50	3AA/ 612041/M / MANGUEIRA	183 , 58
3B0/ 877829/F /3U5COBERTURA	341 , 70	3AA/ 253609/AC/ SILENCIOSO	2.455 , 45

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B0/ 877829/F /6K8COBERTURA	341 , 70	3C8/ 919493/C / SUPORTE	65 , 25
377/ 857920/ /232COBERTURA	1 , 37	03H/ 133778/AT/ MANGUEIRA	234 , 35
377/ 857920/A /1NNCOBERTURA	5 , 69	3C8/ 201550/A / TAMP	282 , 77
377/ 857920/A /71NCOBERTURA	1 , 42	3AF/ 867501/F /6K8REVESTIMEN	3.228 , 73
377/ 857984/ / PARAFUSO	2 , 71	3AF/ 867501/F /PB7REVESTIMEN	3.228 , 73
377/ 857993/ / BUCHA	49 , 57	3AF/ 867501/F /BR2REVESTIMEN	3.228 , 73
377/ 857995/ / TAMP	2 , 93	5U4/ 867011/EM/KQIREVESTIMEN	338 , 16
377/ 862861/C / HASTE	4 , 85	5U4/ 867011/EJ/KQIREVESTIMEN	330 , 01
377/ 863599/ / SUPORTE	2 , 72	5U4/ 867011/EJ/KRIREVESTIMEN	344 , 32
377/ 863925/K / ISOLAMENTO	18 , 89	5U4/ 867011/EK/KQIREVESTIMEN	331 , 81
377/ 867891/B / SUPORTE	14 , 47	5U5/ 845051/E / VIDRO	447 , 04
377/ 867892/B / SUPORTE	14 , 47	2H0/ 881806/S /LOUREVESTIMEN	1.948 , 86
377/ 880202/C / AIRBAG	1.871 , 08	2H0/ 881806/S /LOSREVESTIMEN	1.948 , 86
377/ 881901/H /VHPAPOIO	509 , 90	7P6/ 881805/EF/YOEREVESTIMEN	4.296 , 50
377/ 898003/A / JG.JUNTA	118 , 09	7P6/ 881805/EE/UFJREVESTIMEN	4.042 , 00
377/ 959753/ / RELE	55 , 00	7P1/ 819703/A /UBNAUSTROEMER	647 , 40
379/ 827343/ / COBERTURA	5 , 71	7P1/ 819704/A /UBNAUSTROEMER	647 , 40
379/ 827344/ / COBERTURA	5 , 71	7P1/ 819241/C / PECAINTERM	576 , 13
3A0/ 867201/H / FOLHA	134 , 89	7P1/ 819574/C /3Q7COBERTURA	120 , 87
5U7/ 860145/ /JK9COBERTURA	58 , 52	7P1/ 819574/D /1QBCOBERTURA	120 , 87
3AA/ 854662/B /9B9PECA COBER	348 , 78	5Z0/ 885405/HC/DPIREVESTIMEN	195 , 50
1SB/ 837432/A /5APTRILHO	157 , 55	2H0/ 945229/A / PARAFUSO	6 , 49
5U5/ 827301/C / DOBRADICA	156 , 92	2H0/ 920960/CX/ INSTRUMENT	1.344 , 44
1K9/ 845297/BH/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	2H0/ 920961/CX/ INSTRUMENT	1.344 , 44
1K9/ 845297/BJ/ VIDRO LAT.	1.264 , 44	2H0/ 920962/CX/ INSTRUMENT	1.405 , 83
1K9/ 845297/E / VIDRO LAT.	654 , 38	06H/ 971627/ / CHICOTE	1.451 , 27
5U0/ 919052/A / SENSOR	220 , 71	06H/ 145291/ / CAPA PROTE	136 , 57
5U0/ 906034/F / UNID.COMAN	763 , 99	06H/ 115630/F / TUBO	411 , 17
5Z0/ 959753/C / CONTROLE	106 , 27	06H/ 115611/G / VARETA	87 , 59
5U0/ 903803/B / REGULADOR	509 , 29	03L/ 131512/DM/ ARREFECEDO	2.587 , 36
5U0/ 903803/A / REGULADOR	758 , 50	5C0/ 601307/L /RCOPNEU	2.719 , 89
5U0/ 898820/E / CARCACA	216 , 61	5C0/ 711465/C /KUIMOLDURA	148 , 67
5U0/ 919051/A / BOMBA COMB	1.061 , 24	5C0/ 711465/C /KVIMOLDURA	165 , 20
5C5/ 857304/ /82VCOBERTURA	56 , 22	5C0/ 711465/C /LEIMOLDURA	150 , 60
5C6/ 807863/ / FRISO	140 , 34	3C8/ 877439/A / VEDACAO	773 , 13
5C6/ 837085/ / CABO	280 , 77	N/ 107026/03/ PARAFUSO	6 , 27
5C5/ 857705/G /RAACINTO 3 PT	1.688 , 56	N/ 106259/01/ PARAFUSO	7 , 87
5C5/ 857756/A /YLZFECHO	478 , 41	G/ 013A8J/M1/ ADITIVO	83 , 22
5C5/ 857805/E /RAACINTO 3 PT	996 , 69	JZW/ 253209/ / SILENCIOSO	978 , 00
5C5/ 857806/E /RAACINTO 3 PT	996 , 69	JZW/ 253609/AB/ SILENCIADO	1.711 , 30
5C5/ 857949/ / BUCHA	67 , 73	5U4/ 867011/EN/KQIREVESTIMEN	354 , 23
3AA/ 857755/C /YLZFECHO	372 , 38	5U4/ 867011/EN/KRIREVESTIMEN	368 , 47
377/ 857601/A / COBERTURA	60 , 19	5U4/ 867011/EK/KRIREVESTIMEN	347 , 13
377/ 857602/ / COBERTURA	86 , 52	5U4/ 867011/EL/KQIREVESTIMEN	336 , 53
377/ 857602/A / COBERTURA	60 , 19	5U4/ 867011/EL/KRIREVESTIMEN	349 , 00
377/ 857627/ / VIDRO	106 , 14	5U6/ 845051/E / VIDRO	361 , 55
377/ 857627/A / VIDRO	69 , 02	7P6/ 881805/EF/YOFREVESTIMEN	4.296 , 50
377/ 857628/A / VIDRO	78 , 67	7P1/ 819728/A /UBNAUSTROEMER	647 , 40
377/ 857705/A /XGNCINTO 3 PT	418 , 91	7P1/ 819633/A / CONDUTOR A	168 , 60
377/ 857705/D /WZHCINTO 3 PT	309 , 36	7P1/ 819634/A / CONDUTOR A	168 , 60
377/ 857706/AF/XGNCINTO 3 PT	418 , 91	5U0/ 959623/ /1QBTAMPAO	2 , 98
377/ 857755/J /71NTRAVA	53 , 12	3C8/ 919397/A / SUPORTE	65 , 25
377/ 857755/K /71NTRAVA	150 , 80	3C8/ 919398/A / SUPORTE	65 , 25
377/ 857756/ /033TRAVA	53 , 12	3C8/ 919399/ /GRUSUPORTE	65 , 25
377/ 857756/A /XGLTRAVA	86 , 09	3C8/ 919400/ /GRUSUPORTE	65 , 25
377/ 857756/D /71NTRAVA	65 , 06	3C8/ 919491/B / SUPORTE	65 , 25
377/ 857775/A / FECHO.	20 , 32	3C8/ 919491/C / SUPORTE	65 , 25
377/ 857806/A /MGBCINTO 3 PT	448 , 25	3C8/ 919492/ / SUPORTE	65 , 25
1K5/ 833507/B / SUPORTE	116 , 14	7P6/ 881805/EE/YODREVESTIMEN	4.042 , 00
1K5/ 833508/B / SUPORTE	116 , 14	5N0/ 919397/ / SUPORTE	59 , 42
1K5/ 837085/ / CABO	33 , 61	5C6/ 971821/A / CONDUTOR	79 , 75
N/ 103320/02/ PORCA	4 , 82	5U1/ 837016/AK/ FECHADURA	221 , 60
030/ 129717/F / ANEL	38 , 77	5U1/ 837015/AD/ FECHADURA	197 , 25
6QE/ 853955/ / FRISO	135 , 70	5U1/ 837015/AF/ FECHADURA	143 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03C/ 115721/A / ROSCADO	45 , 09	5U1/ 837015/S / FECHADURA	189 , 99
5U7/ 857521/A / ESPELHO	86 , 57	5U1/ 837016/AB/ FECHADURA	162 , 33
5U7/ 609617/A / TAMBOR	236 , 14	5U1/ 837016/AC/ FECHADURA	177 , 59
5U7/ 413031/A / AMORTECEDO	355 , 52	3C8/ 885902/C /IYGAPOIO	1.873 , 73
5U6/ 945096/R / LANTERNA	287 , 35	3C8/ 885902/C /ZINAPOIO	1.873 , 73
5U6/ 945096/Q / LANTERNA	277 , 67	3C8/ 885902/C /ZIOAPOIO	1.873 , 73
5U6/ 945096/P / LANTERNA	207 , 16	3C8/ 885961/E /9B9SUPORTE	1.795 , 70
3B9/ 845298/AB/B41VIDRO LAT.	541 , 66	3C8/ 885873/K /E74ESPUMA	982 , 42
3B9/ 853345/ /7Z7FRISO	545 , 84	5C7/ 867011/D /HOKREVESTIMEN	898 , 60
3B9/ 853346/ /7Z7FRISO	545 , 84	5C6/ 885902/G /X0FAPOIO	363 , 66
3B9/ 853348/A /7Z7FRISO	748 , 26	5C6/ 885902/G /X0GAPOIO	363 , 66
3B9/ 853710/C /B41TIRA	325 , 36	5C6/ 885902/J /20SAPOIO	363 , 66
5C6/ 898481/ / JG. GUIA	533 , 59	5C6/ 885901/H /K84APOIO	363 , 66
3C8/ 807376/B / SUPORTE	128 , 66	2H0/ 857594/A /9B9CONDUTOR	83 , 52
3C8/ 807393/B / SUPORTE	94 , 96	2H0/ 857593/A /9B9CONDUTOR	83 , 52
3C8/ 807394/B / SUPORTE	85 , 04	2H0/ 819806/B / CANAL AR	635 , 65
3C8/ 807394/D / SUPORTE	61 , 24	2H0/ 819805/B / CANAL AR	635 , 65
3C8/ 807417/AB/GRUCOBERTURA	3.643 , 25	2H0/ 601025/E /8Z8RODA	3.318 , 50
3C8/ 807417/AD/GRUCOBERTURA	3.766 , 30	2H0/ 698137/ / JG.PARAFUS	411 , 52
5C1/ 857097/F /82VPORTA LUVA	725 , 99	2H0/ 407271/D / SEMI EIXO	7.343 , 67
5C1/ 858365/A /ZI2COBERTURA	382 , 66	0C8/ 301437/ / TUBO OLEC	36 , 62
3C8/ 807417/T /GRUCOBERTURA	3.681 , 35	0C6/ 300040/N / CAMBIO	41.004 , 55
3C8/ 807421/D /GRUCOBERTURA	3.896 , 47	0BP/ 525015/K / ENGRENAGEM	28.252 , 08
3C8/ 807421/G /GRUCOBERTURA	3.681 , 35	0C6/ 300040/K / CAMBIO	39.073 , 34
3C8/ 807441/ /GRUCOBERTURA	89 , 71	2H1/ 713203/C /UZDCOBERTURA	2.648 , 14
3C8/ 807441/A /GRUCOBERTURA	94 , 43	2H1/ 611931/F / TUBO	264 , 91
3C8/ 807443/A /2ZZFRISO	557 , 82	7E0/ 857563/ /Y20CAPA COBER	4 , 29
5C5/ 953042/C / LUZ	515 , 49	6Q6/ 867212/DE/WOHREVESTIMEN	434 , 61
5C6/ 807183/ / SUPORTE	61 , 94	6Q6/ 867212/DF/AJFREVESTIMEN	395 , 26
5C6/ 807184/ / SUPORTE	61 , 94	5Z3/ 867043/ /IOMREVESTIMEN	263 , 18
5C1/ 858945/ / CAPA	11 , 34	5Z3/ 867043/ /ZUIREVESTIMEN	263 , 45
5C5/ 825967/ / TAMPAO	11 , 34	5Z3/ 867010/L /ZUIREVESTIMEN	402 , 56
5C5/ 837113/F /UBNACIONAMENT	424 , 16	7P1/ 819577/C /3Q7COBERTURA	120 , 87
5C5/ 837113/L /UBNACIONAMENT	424 , 16	7P1/ 819577/D /1QBCOBERTURA	120 , 87
5C5/ 837114/H /UBNACIONAMENT	434 , 42	5U0/ 959623/E /1QBTAMPAO	2 , 98
5C5/ 854662/C /9B9GRADE	375 , 52	5Q0/ 971848/B / PRESILHA	25 , 01
5C5/ 854662/E /9B9GRADE	375 , 60	5N0/ 971830/ / SUPORTE	28 , 60
5C6/ 807217/G /GRUCOBERTURA	2.301 , 05	5N0/ 919504/B / SUPORTE	59 , 42
5C6/ 807241/B /GRUCAPA COBER	101 , 89	5N0/ 919503/F / SUPORTE	59 , 42
5C6/ 807248/A / ESPUMA	92 , 14	5N0/ 919494/H / SUPORTE	59 , 42
5C6/ 807287/ /9B9SUPORTE	156 , 48	5N0/ 919493/H / SUPORTE	59 , 42
5C6/ 807393/A / SUPORTE	150 , 74	5N0/ 919398/ / SUPORTE	59 , 42
5C6/ 807394/A / SUPORTE	159 , 20	5U1/ 837016/AL/ FECHADURA	143 , 01
5C6/ 807417/ /GRUCOBERTURA	1.719 , 14	3C8/ 898375/B / JG.CILINDR	2.578 , 18
5C6/ 807651/ / TRAVESSA	119 , 72	5C7/ 867012/D /HOKREVESTIMEN	1.429 , 35
3B0/ 821106/E / PARALAMA	3.329 , 76	5C7/ 867012/D /HOLREVESTIMEN	1.429 , 35
3B0/ 821106/G / PARALAMA	1.302 , 92	5C7/ 867012/D /HOMREVESTIMEN	1.832 , 42
3B0/ 821111/A / FECHAMENTO	236 , 21	5C7/ 867011/D /HOLREVESTIMEN	900 , 19
3B0/ 821112/A / FECHAMENTO	236 , 21	5C7/ 867011/D /HOMREVESTIMEN	1.832 , 42
3B0/ 821112/B / FECHAMENTO	354 , 17	2H0/ 071691/ /72AESTRIBO	8.902 , 36
3B0/ 821237/ / CHAPA	92 , 71	2H0/ 919112/C / PC COMPENS	73 , 39
3B0/ 821237/A / CHAPA	161 , 52	0C6/ 300047/ / CAMBIO	41.004 , 55
3B0/ 823031/E / TAMPA	3.531 , 43	0C6/ 906207/ / INTERRUPTO	470 , 92
3B0/ 823359/B / AMORTECEDO	295 , 93	2H2/ 611931/E / TUBO	317 , 61
3B0/ 823359/D / AMORTECEDO	407 , 38	7P6/ 881405/DR/FOSREVESTIMEN	11.857 , 78
3B4/ 833412/D / DOBRADICA	632 , 90	5Z3/ 867044/A /IOMREVESTIMEN	264 , 47
3B5/ 807305/ / SUPORTE	1.127 , 28	5Z3/ 867044/ /ZUIREVESTIMEN	263 , 45
3B5/ 807305/A / SUPORTE	509 , 82	5Z3/ 867044/ /IOMREVESTIMEN	263 , 18
3B5/ 809836/B / PAINEL	3.991 , 00	5Z3/ 867043/A /IOMREVESTIMEN	264 , 47
3B5/ 809844/B / RECORTE	4.478 , 16	5U4/ 867011/EH/KQIREVESTIMEN	330 , 01
3B5/ 813301/C / CHAPA	1.733 , 92	5U4/ 867011/EH/KRIREVESTIMEN	344 , 32
3B5/ 813501/B / PAINEL	3.888 , 00	5U4/ 867011/EG/KQIREVESTIMEN	314 , 38
3B5/ 813525/A / TIRANTE	1.074 , 07	5U4/ 867011/EG/KRIREVESTIMEN	328 , 34
3B5/ 817111/B / TETO	12.077 , 13	5U4/ 867011/EF/KRIREVESTIMEN	314 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B5/ 827025/AK/ TAMPA	4.845 , 39	5U4/ 867011/EF/KQIREVESTIMEN	313 , 56
3B5/ 827550/E / AMORTECEDO	311 , 16	2H0/ 881805/AT/LOUREVESTIMEN	1.907 , 74
3B5/ 827550/G / AMORTECEDO	224 , 83	2H0/ 881805/AT/LOSREVESTIMEN	1.907 , 74
3B5/ 833051/AB/ PORTA	4.538 , 57	2H0/ 881405/AE/LOSREVESTIMEN	1.907 , 74
3B5/ 833052/AB/ PORTA	4.538 , 57	1J3/ 881046/MK/ ARMACAO DE	2.754 , 54
3B5/ 839432/AB/B41TRILHO	4.740 , 25	03L/ 121121/A / BOCAL	65 , 51
3B6/ 833021/ / PORTA	34.121 , 19	5Z0/ 885405/HB/DPIREVESTIMEN	221 , 42
3B6/ 833022/ / PORTA	34.121 , 19	5U1/ 422055/G / MECANISMO	1.962 , 11
3B6/ 837431/ /B41TRILHO	3.106 , 22	5Z0/ 885805/LH/DSIREVESTIMEN	256 , 18
3B6/ 837432/ /B41TRILHO	3.106 , 22	5Z0/ 885805/LI/DSIREVESTIMEN	147 , 98
3B9/ 809844/B / RECORTE	3.229 , 85	5Z0/ 885805/LK/DTIREVESTIMEN	368 , 46
3B9/ 817101/M / TETO	17.596 , 11	5Z0/ 885805/KF/ZIYREVESTIMEN	179 , 09
3B9/ 817111/AG/ TETO	14.161 , 43	5Z0/ 885805/KG/ZIYREVESTIMEN	180 , 55
3B9/ 827025/AQ/ TAMPA	6.782 , 53	5Z0/ 885805/KP/DPIREVESTIMEN	165 , 60
3B9/ 827025/K / TAMPA	4.626 , 88	5Z0/ 885805/KQ/DPIREVESTIMEN	167 , 44
3B9/ 833051/AC/ PORTA	8.760 , 73	5Z0/ 885805/KR/DPIREVESTIMEN	165 , 60
3B9/ 833052/AC/ PORTA	8.760 , 73	2H1/ 945257/A / SUPORTE	483 , 77
3B9/ 839431/T /B41TRILHO	3.095 , 32	1K9/ 971502/C / SUPORTE	80 , 95
3C8/ 809857/E /GRUTAMPA	512 , 84	1K8/ 419091/P /GOLVOLANTE	4.384 , 15
5U6/ 945095/P / LANTERNA	375 , 65	1K0/ 863180/B / REFORCO	139 , 00
5U6/ 945095/E / LANTERNA	369 , 56	5N0/ 853101/ /2ZZFRISO	350 , 10
5U5/ 945096/Q / LANTERNA	256 , 33	5N0/ 807521/AF/GRUSPOILER	835 , 77
5U5/ 945096/P / LANTERNA	192 , 85	5N0/ 201550/F / TAMPA	295 , 52
5U5/ 945095/Q / LANTERNA	372 , 02	5N0/ 254501/HX/ TUBO	17.147 , 36
5U5/ 945095/B / LANTERNA	314 , 44	5N0/ 805903/T /GRUSPOILER	2.200 , 94
5U5/ 945094/C / LANTERNA	228 , 54	WHT/ 006443/M / ARRUELA	184 , 61
5U5/ 945093/G / LANTERNA	228 , 54	WHT/ 006443/N / ARRUELA	184 , 61
5U5/ 945093/F / LANTERNA	228 , 54	WHT/ 006443/P / ARRUELA	184 , 61
5Z4/ 853422/K /9B9ADESIVO	24 , 06	WHT/ 006443/Q / ARRUELA	184 , 61
5U1/ 941008/C / FAROL	492 , 99	WHT/ 006443/R / ARRUELA	184 , 61
5U1/ 941007/C / FAROL	492 , 99	WHT/ 006443/S / ARRUELA	184 , 61
5U0/ 998002/A / JG.PALHETA	86 , 53	WHT/ 006443/T / ARRUELA	184 , 61
5U0/ 971349/S / CHICOTE P	407 , 16	WHT/ 006443/J / ARRUELA	184 , 61
5U0/ 971349/R / CHICOTE P	288 , 22	WHT/ 006443/K / ARRUELA	184 , 61
5U0/ 971349/L / CHICOTE P	363 , 15	5Z4/ 867212/T /ZWIREVESTIMEN	324 , 14
5U0/ 971228/B / CHICOTE P	87 , 76	5Z4/ 867211/T /ZVIREVESTIMEN	324 , 14
5U0/ 959802/A / MOTOR	135 , 03	5Z4/ 867211/T /ZWIREVESTIMEN	324 , 14
5U0/ 959801/A / MOTOR	136 , 09	5U4/ 867012/CC/KQIREVESTIMEN	330 , 01
5U0/ 959800/A / UNID.COMAN	297 , 88	5U4/ 867011/FH/ZVIREVESTIMEN	278 , 30
5U0/ 959455/C / VENTILADOR	395 , 66	5U4/ 867011/EQ/KRIREVESTIMEN	321 , 61
5U0/ 959455/A / VENTILADOR	419 , 39	5U4/ 867011/FJ/ZVIREVESTIMEN	323 , 05
5U7/ 959433/G / UNID.COMAN	667 , 32	5U4/ 867011/FK/ZVIREVESTIMEN	278 , 30
5U0/ 951205/B / BUZINA	98 , 02	5U4/ 867011/FL/ZVIREVESTIMEN	278 , 30
5U0/ 951205/A / BUZINA	119 , 29	6QE/ 711113/ /YOJBOTAO	67 , 71
03L/ 906088/FQ/ SENSOR	848 , 22	7P6/ 010754/G / ETIQUETA	31 , 77
5U0/ 941008/C / FAROL	492 , 99	2HH/ 805904/A /9B9SPOILER	166 , 39
5U0/ 941006/C / FAROL	431 , 49	2HH/ 807155/ /9B9COBERTURA	136 , 78
5U0/ 937548/C / CAIXA	85 , 63	2HH/ 807155/A /GRUCOBERTURA	136 , 78
5U0/ 937548/A / CAIXA	143 , 11	2HH/ 805903/A /9B9SPOILER	166 , 39
5U0/ 920827/M / INSTRUMENT	1.195 , 22	2HH/ 805903/ /9B9SPOILER	128 , 90
5U0/ 920827/K / INSTRUMENT	745 , 47	WHT/ 006444/N / ARRUELA	51 , 22
5U0/ 920827/J / INSTRUMENT	779 , 19	WHT/ 006444/P / ARRUELA	51 , 22
5Z0/ 857537/A /GRUTAMPA	106 , 37	WHT/ 006443/W / ARRUELA	184 , 61
3B0/ 805594/BL/ SUPORTE	5.599 , 77	WHT/ 006444/ / ARRUELA	51 , 23
3B0/ 805594/M / SUPORTE	2.241 , 38	WHT/ 006444/A / ARRUELA	51 , 22
3B0/ 809857/E /GRUTAMPA	505 , 55	WHT/ 006444/B / ARRUELA	51 , 22
3B0/ 821106/C / PARALAMA	1.302 , 92	WHT/ 006444/C / ARRUELA	51 , 22
3D0/ 880211/B / CHAPA ALOJ	1.029 , 32	WHT/ 006444/D / ARRUELA	51 , 22
5G0/ 941662/E / FAROIS	404 , 80	WHT/ 006444/E / ARRUELA	51 , 22
3D0/ 880211/A / CHAPA ALOJ	1.101 , 57	WHT/ 006443/L / ARRUELA	184 , 61
3D0/ 880203/B /2K7AIRBAG	9.005 , 33	6QE/ 867011/E /AJFREVESTIMEN	529 , 50
5G0/ 941661/E / FAROIS	404 , 80	6QE/ 867011/A /WOHREVESTIMEN	533 , 48
5G0/ 941431/BF/WZUINTERRUPTO	731 , 85	5Z4/ 867212/T /ZVIREVESTIMEN	324 , 14
5Q0/ 937086/Q /ZOPUNID. CTRL	3.867 , 11	5U4/ 867012/CC/KRIREVESTIMEN	344 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 927810/ / HALL	380 , 45	5U4/ 867012/CD/KQIREVESTIMEN	336 , 53
5G0/ 919866/R / CARTAO SD	486 , 15	5U4/ 867012/CD/KRIREVESTIMEN	350 , 75
3D0/ 863453/ / BATENTE	6 , 78	5U4/ 867012/CB/KQIREVESTIMEN	313 , 07
3D0/ 857169/A / PINO	11 , 58	5U4/ 867012/CB/KRIREVESTIMEN	327 , 40
3C9/ 898847/ / JG.PECAS	122 , 13	8R0/ 881969/G /JT7COBERTURA	1.052 , 16
3C9/ 886933/ /9B9LUVA	- , 80	8K0/ 815713/ / TAMP	243 , 67
3C9/ 885894/ /9B9COBERTURA	28 , 67	8K0/ 819915/A / TAMP	188 , 21
3C9/ 885893/ /9B9COBERTURA	28 , 67	8J0/ 498203/ / COIFA	284 , 12
3C9/ 867160/ /2ZZSUPORTE	78 , 98	8E0/ 010352/P / ETIQUETAID	33 , 79
3C9/ 860150/A /9B9COBERTURA	76 , 92	7P6/ 419091/T /X0UVOLANTE	7.112 , 01
5G6/ 839479/A / VEDACAO	241 , 65	7H0/ 971701/A / RECEPTACUL	53 , 67
5Z0/ 837033/ / BATENTE	41 , 04	7E1/ 857603/B /9B9COBERTURA	75 , 01
2H2/ 927133/D /REHPRESSAO	209 , 78	3C8/ 853369/A /KC8SOLEIRA	442 , 37
WHT/ 007743/ / REB CEGO	2 , 20	5U1/ 857003/G /LCIPAINEL	940 , 62
3D0/ 959753/AK/INFCHAVE	1.226 , 27	5U1/ 857003/G /LDIPAINEL	940 , 62
3D0/ 959753/AM/INFCHAVE	1.570 , 63	5U1/ 857003/D /LAIPAINEL	830 , 61
3D0/ 959753/P /INBCHAVE	1.226 , 27	5C6/ 881805/CP/YBTENCOSTO	2.569 , 59
3D0/ 959753/S /INBCHAVE	1.570 , 63	3C0/ 511115/CC/ MOLA	674 , 34
3D0/ 959753/T /INBCHAVE	1.570 , 63	3AC/ 857003/N /MIYPAINEL	10.920 , 14
3U0/ 867596/ / REFORCO	32 , 97	5U4/ 867011/FM/ZVIREVESTIMEN	340 , 10
3C0/ 854950/A /9B9COBERTURA	156 , 24	5U4/ 867011/EP/KQIREVESTIMEN	354 , 23
3C0/ 854950/B /GRUCOBERTURA	323 , 39	5U4/ 867011/EP/KRIREVESTIMEN	368 , 47
3C0/ 857304/ /Y20COBERTURA	24 , 89	5U4/ 867011/EQ/KQIREVESTIMEN	355 , 82
3C0/ 857304/B /95TCOBERTURA	18 , 57	5U4/ 867011/EM/KRIREVESTIMEN	353 , 56
3C0/ 857304/B /Y20COBERTURA	18 , 57	5W3/ 845301/ / VIDRO LAT.	93 , 26
3C0/ 857309/ /9B9CINZEIRO	106 , 73	5W3/ 845302/ / VIDRO LAT.	93 , 26
3C0/ 857368/J /3H5COBERTURA	35 , 71	7P6/ 881903/K /OFFAPOIO	1.528 , 32
3C0/ 857755/H /QVZFECHO	396 , 23	7P6/ 881806/EE/UFJREVESTIMEN	4.433 , 30
3C0/ 857755/L /QVZFECHO	407 , 26	7P6/ 881806/EE/YODREVESTIMEN	4.433 , 30
3C0/ 857755/N /QVZFECHO	402 , 78	7E0/ 412331/ / MANCAL	114 , 34
3C0/ 857755/P /QVZFECHO	414 , 64	7E0/ 412319/ / BATENTE	58 , 40
5Q0/ 713061/ / CARCACA	428 , 55	5Z9/ 867211/K /WOCREVESTIMEN	541 , 31
5N1/ 998002/ / PALHETA	251 , 50	5Z9/ 867212/K /WOCREVESTIMEN	565 , 39
01Z/ 525554/D / EMBREAGEM	21.961 , 76	5Z9/ 867212/K /IOMREVESTIMEN	1.086 , 18
02D/ 525118/A / COTOVELO	58 , 90	4F0/ 035909/ / ADORNO	46 , 84
02D/ 525118/B / COTOVELC	67 , 89	3C9/ 863459/C /3G4COBERTURA	465 , 76
02D/ 525133/A / PORCA	170 , 19	3C8/ 919494/D / SUPORTE	65 , 25
02W/ 525118/ / COTOVELC	68 , 48	3C8/ 919493/D / SUPORTE	65 , 25
0AY/ 525554/B / EMBREAGEM	28.899 , 40	3C8/ 919494/C / SUPORTE	65 , 25
0BS/ 525554/ / EMBREAGEM	23.111 , 59	3AA/ 881515/ / ESTRUTURA	2.498 , 59
0BS/ 525554/B / EMBREAGEM	28.899 , 40	3AA/ 857351/A /ZIWTAMP	210 , 63
0CQ/ 525554/D / ACOPLAMENT	29.394 , 94	3AA/ 253609/AB/ SILENCIOSO	2.455 , 45
7L0/ 809931/ / MOLA	66 , 66	5N0/ 885805/CE/IKOREVESTIMEN	1.972 , 13
102/ 405312/1 / MANG EIXO	421 , 64	5N0/ 885805/CE/IKVREVESTIMEN	1.972 , 13
7L0/ 810122/A / CHAPAFECHA	67 , 44	5N0/ 885805/CL/UFHREVESTIMEN	3.928 , 31
7L0/ 810583/ / PLACA	55 , 24	5N0/ 885805/CL/UFKREVESTIMEN	3.928 , 31
7L0/ 810584/ / PLACA	55 , 24	5N0/ 885805/CL/YOUREVESTIMEN	3.928 , 31
7L0/ 810840/B / TUBO REFOR	1.221 , 12	5N0/ 885806/CD/IKNREVESTIMEN	1.806 , 51
7L0/ 810937/ / PARAFUSO	1 , 62	5N0/ 885806/CD/IKOREVESTIMEN	1.806 , 51
102/ 415811/1 / TERMINAL	68 , 86	5N0/ 885405/AP/YOUREVESTIMEN	3.928 , 31
102/ 415812/1 / TERMINAL	67 , 25	5N0/ 885406/BB/UFHREVESTIMEN	3.556 , 93
5Z0/ 805588/F / SUPORTE	392 , 03	5Z0/ 885405/HL/DSIREVESTIMEN	250 , 79
5Z0/ 805588/G / SUPORTE	367 , 34	5Z0/ 885405/HM/DTIREVESTIMEN	360 , 74
5Z0/ 805605/C / ALOJAMENTO	108 , 13	5Z0/ 881405/EP/ZIYREVESTIMEN	107 , 95
5Z0/ 805606/B / ALOJAMENTO	112 , 34	5Z0/ 881805/GK/ZIYREVESTIMEN	182 , 12
5Z0/ 805758/A / SUPORTE	6 , 62	5Z0/ 885405/GN/ZIYREVESTIMEN	199 , 36
5Z0/ 807305/ / PARACHOQUE	322 , 64	5Z0/ 885405/GP/ZIYREVESTIMEN	199 , 36
5Z0/ 807305/A / PARACHOQUE	333 , 28	8K1/ 971921/ / RECEPTACUL	6 , 45
5Z0/ 809631/ / REFORCO	182 , 93	8D9/ 877782/A /9B9COIFA	119 , 35
5Z0/ 821021/P /GRUPARALAMA	294 , 26	8D9/ 877781/A /9B9COIFA	119 , 35
5Z0/ 821022/Q /GRUPARALAMA	294 , 26	7L0/ 819137/B / CASQUILHO	18 , 18
5Z0/ 821141/A / SUPORTE	25 , 20	7H0/ 412341/ / PRATO MOLA	263 , 27
5Z0/ 821142/A / SUPORTE	25 , 20	4H0/ 971411/ / CHICOTE	530 , 08
5Z0/ 823301/G / DOBRADICA	39 , 10	4H0/ 819061/A / CARCACA	998 , 95

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 823302/G / DOBRADICA	33 , 38	4H0/ 898003/ / JG.JUNTA	87 , 91
5Z0/ 823499/ /1NNBATENTE	2 , 18	4G1/ 035053/E / RADIO	6.537 , 56
5Z0/ 823531/C / CABO	27 , 48	3AC/ 857003/N /OBPPAINEL	10.920 , 14
5Z0/ 823723/A / VEDACAO	59 , 56	3AA/ 881903/AE/MIMAPOIO	1.873 , 73
5Z0/ 823729/ / PEC VEDAC	6 , 43	3AA/ 881903/AE/MILAPOIO	1.873 , 73
3C1/ 857101/L /4A1PORTA LUVIA	2.789 , 64	3AA/ 881903/AE/IYAAPOIO	1.821 , 79
3C1/ 857101/L /R48PORTA LUVIA	2.789 , 64	5N0/ 885806/CD/IKVREVESTIMEN	1.806 , 51
3C1/ 857101/M /1QBPORATA LUVIA	2.687 , 75	5N0/ 885806/CF/UHREVESTIMEN	3.556 , 93
3C1/ 857101/M /4A1PORTA LUVIA	2.687 , 75	5N0/ 885806/CF/UFKREVESTIMEN	3.556 , 93
3C1/ 857101/M /R48PORTA LUVIA	2.687 , 75	5N0/ 885806/CF/YOUREVESTIMEN	3.556 , 93
3C1/ 857114/E /9B9ALOJAMENTO	465 , 76	5Z0/ 885405/HD/DPIREVESTIMEN	182 , 87
3C1/ 857212/AC/9ATCOBERTURA	448 , 43	5Z0/ 885405/HE/DQIREVESTIMEN	228 , 93
3C1/ 857212/AH/46XCOBERTURA	1.036 , 30	5Z0/ 885405/HG/DQIREVESTIMEN	222 , 44
3C1/ 857212/L /46XCOBERTURA	1.036 , 30	5Z0/ 885405/HH/DRIREVESTIMEN	250 , 24
3C1/ 857212/L /55WCOBERTURA	1.036 , 30	5Z0/ 885405/HK/DSIREVESTIMEN	264 , 10
3C1/ 857212/P /44SCOBERTURA	295 , 48	5Z0/ 601149/E /NL2CALOTA	41 , 17
3C1/ 857285/E /9B9PORTAO OBJ	274 , 50	2H0/ 971671/ / CHICOTE	324 , 13
3C1/ 857660/ /30TCOBERTURA	75 , 27	2H0/ 971090/C / CHICOTE	1.673 , 73
3C1/ 857660/ /3G4COBERTURA	69 , 02	2H0/ 937545/ / SUPORTE	112 , 85
3C1/ 857660/ /7G8COBERTURA	75 , 27	1K0/ 798741/ / JG.JUNTA	82 , 20
3C1/ 857660/ /95TCOBERTURA	72 , 47	1K0/ 010403/G / ETIQUETA D	25 , 01
3C1/ 857660/ /9B9COBERTURA	75 , 27	1J0/ 959654/BK/ ANEL	3.503 , 38
3C1/ 857660/ /Q70COBERTURA	69 , 02	WHT/ 006443/C / ARRUELA	184 , 61
3C1/ 857705/P /RAACINTO 3 PT	1.327 , 34	WHT/ 006443/D / ARRUELA	184 , 61
3C1/ 857705/P /RGRICINTO 3 PT	1.327 , 34	WHT/ 006443/E / ARRUELA	184 , 61
3C1/ 857705/P /SOXCINTO 3 PT	1.297 , 59	WHT/ 006443/F / ARRUELA	184 , 61
3C1/ 857705/P /UHQICINTO 3 PT	1.327 , 34	WHT/ 006443/G / ARRUELA	184 , 61
113/ 513031/5 / AMORTECEDO	118 , 30	WHT/ 006443/H / ARRUELA	184 , 61
1J0/ 407271/PC/ SEMI EIXO	4.409 , 10	WHT/ 006443/ / ARRUELA	184 , 61
1J0/ 407365/J / ALAVANCA	301 , 61	WHT/ 006443/A / ARRUELA	184 , 61
1J0/ 407720/D / PROTECAO	430 , 27	WHT/ 006443/B / ARRUELA	184 , 61
1J0/ 411314/P / MANCAL	95 , 48	APR/ 087013/R / Bone laser 53	43 , 97
1J0/ 411314/R / MANCAL	59 , 38	APR/ 087013/P / Bone laser te	33 , 44
1J0/ 411327/A / MANCALBORR	26 , 98	APR/ 087027/EP/ Moleton mascu	183 , 39
1J0/ 412249/ / ROLAMENTO	63 , 80	APR/ 087027/FA/ Moleton mascu	183 , 39
1J0/ 412303/ / BATENTE	128 , 16	APR/ 087013/N / Bone com silk	35 , 76
1J0/ 412331/C / MANCAL	35 , 80	APR/ 087013/M / Bone com bord	42 , 61
1J0/ 413031/DQ/ AMORTECEDO	1.499 , 25	APR/ 087013/L / Bone com lase	39 , 89
1J0/ 413031/R / AMORTECEDO	2.289 , 32	5U6/ 863463/A /L71PORTA MALA	73 , 55
1J0/ 422154/D / BOMBA	2.308 , 88	5U5/ 867501/K /AM4REVESTIMEN	323 , 30
1J0/ 422484/C / SUPORTE	13 , 19	APR/ 087027/GA/ Moleton mascu	183 , 39
1J0/ 422803/H / BARRA DIR	895 , 41	1K4/ 881479/L /95TCAPA COBER	12 , 75
1J0/ 422804/H / BARRA DIR	895 , 41	1K4/ 881479/L /82VCAPA COBER	12 , 75
3C0/ 857756/E /QVZFECHE	388 , 50	1K4/ 882046/MT/ ESTRUTURA	2.598 , 70
3C0/ 857756/H /QVZFECHE	388 , 52	1K5/ 881776/AH/ ESPUMA	348 , 51
3C0/ 857756/K /QVZFECHE	388 , 52	1K5/ 881806/GL/WLWENCOSTO	1.229 , 23
3C0/ 857807/Q /RAACINTO 3 PT	686 , 49	1K5/ 881806/GL/WLXENCOSTO	1.041 , 45
3C0/ 857807/Q /SOXCINTO 3 PT	686 , 49	1K5/ 881806/GL/WLYENCOSTO	1.229 , 23
3C0/ 857807/Q /UHQICINTO 3 PT	686 , 49	1K5/ 881806/LE/UHREVESTMTO	2.289 , 96
3C0/ 857807/R /RAACINTO 3 PT	723 , 36	1K5/ 881806/LE/UFKREVESTMTC	2.289 , 96
3C0/ 858069/AE/3H5COBERTURA	340 , 62	5U7/ 899190/ / TAMPAO	1 , 45
3C0/ 858069/M /45TCOBERTURA	324 , 96	3C5/ 867241/M /5R0REVESTIMEN	338 , 72
3C0/ 858069/T /46XCOBERTURA	778 , 15	3C5/ 867242/J /5R0REVESTIMEN	338 , 72
3C0/ 858069/T /55WCOBERTURA	778 , 15	3C5/ 867241/J /5R0REVESTIMEN	338 , 72
3C0/ 858336/H /46XCOBERTURA	780 , 71	3C5/ 867212/KJ/ZEQREVESTIMEN	2.737 , 36
3C0/ 858336/L /20VCOBERTURA	241 , 82	3C5/ 867211/KE/ZEQREVESTIMEN	3.685 , 78
3C0/ 858336/L /9ATCOBERTURA	241 , 82	3C5/ 864203/ / OLHAL	89 , 33
3C0/ 858336/N /3H5COBERTURA	86 , 22	3C4/ 867372/A /H67MOLDURA	95 , 79
3C0/ 858336/N /Z88COBERTURA	86 , 22	3C4/ 867149/C /YMKCOBERTURA	269 , 70
3C0/ 858336/P /46XCOBERTURA	660 , 59	3C4/ 867150/C /YMKCOBERTURA	269 , 70
3C0/ 858337/ /33NPORTA OBJE	947 , 57	1JM/ 867211/A /GBMREVESTIMEN	1.536 , 30
3C0/ 858341/R /3H5COBERTURA	78 , 06	1JE/ 867242/ /4R4REVESTIMEN	385 , 09
3C0/ 858342/J /20VCOBERTURA	295 , 02	2H5/ 809224/ / COLUNA B	2.009 , 47
3C0/ 858342/K /55WCOBERTURA	478 , 42	7H1/ 955426/ / PALHETA	109 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 858342/P /45TCOBERTURA	81 , 09	7H1/ 819259/ / SUPORTE	78 , 11
3C0/ 858342/Q /20VCOBERTURA	296 , 11	7H1/ 819147/A / SUPORTE	58 , 06
3C0/ 858342/Q /9ATCOBERTURA	296 , 11	7H0/ 998754/ / JG. BUCHA	284 , 24
3C0/ 858342/R /3H5COBERTURA	81 , 09	7H0/ 819195/ / CHAPA	105 , 89
3C0/ 863289/D /R48COBERTURA	96 , 44	7H0/ 857845/E / BUCHA	68 , 37
3C0/ 863330/B /9B9CALCO	67 , 74	1J0/ 882805/HR/ASEREVESTIMEN	777 , 84
3C0/ 863453/A / BATENTE	6 , 78	1J0/ 882805/HQ/NVNREVESTIMEN	787 , 04
3C0/ 863453/B / BATENTE	6 , 78	1J0/ 881902/C /92VAPOIO	392 , 99
3C0/ 864451/ /UCVTAPETE	264 , 96	1J0/ 881902/C /95UAPOIO	392 , 99
3C0/ 864452/ /UCVTAPETE	264 , 96	1J0/ 881901/P /95UAPOIO	392 , 99
3C0/ 864521/ /7G8CAPA COBER	2 , 17	1J0/ 881901/P /92VAPOIO	392 , 99
3C0/ 867159/ / SUPORTE	5 , 05	1J0/ 881637/ /7G8CAPA COBER	1 , 56
3C0/ 867283/ / GRAMPO	11 , 94	1J0/ 881405/LL/ASEREVESTIMEN	522 , 11
3C0/ 867489/C /95TMOLDURA	176 , 02	1J0/ 881405/LN/NVNREVESTIMEN	602 , 48
3C1/ 857101/H /21XPORTA LUVA	2.325 , 42	5U0/ 881806/M /VOQREVESTIMEN	270 , 77
3C1/ 857101/H /7R3PORTA LUVA	2.325 , 42	5U0/ 881805/Q /VOTREVESTIMEN	274 , 11
3C1/ 857101/L /1QBPORATA LUVA	2.789 , 64	5U0/ 881406/G /VOQREVESTIMEN	147 , 62
5C6/ 868302/ / ESPUMA	125 , 33	5U0/ 881406/E /VOTREVESTIMEN	172 , 14
5C6/ 880204/B / AIRBAG	1.763 , 13	5U0/ 881405/P /VOQREVESTIMEN	147 , 50
5C6/ 880204/F / AIRBAG	1.763 , 13	VA/ S6275/ / ALICATE	273 , 13
5C6/ 880441/ / AIRBAG	981 , 57	AG/ T40010/A / EXTRATOR	784 , 59
5C6/ 880442/ / AIRBAG	981 , 57	AG/ T10395/ / JOGO DE CHAVE	1.135 , 33
5C6/ 880741/C / AIRBAG	1.555 , 57	AG/ T10264/ / CHAVE ESPECIA	33 , 84
5C6/ 880741/D / AIRBAG	3.395 , 42	A/ G3439/ / DISPOSITIVO D	92 , 25
5Q4/ 959812/D / MOTOR	553 , 20	A/ G10222/A /26 ADAPTADOR	823 , 25
5C0/ 951171/ / SENSOR	907 , 96	000/ 979160/E / JOGO CABOS	127 , 82
5C6/ 837085/A / CABO	267 , 10	5U0/ 881806/J /VOBREVESTIMEN	213 , 35
5C6/ 837197/A / PECA RETEN	72 , 78	5U0/ 881805/K /VOBREVESTIMEN	175 , 41
5C6/ 837198/A / PECA RETEN	72 , 78	2H0/ 857298/A /9B9CAPA COBER	7 , 44
5C6/ 837476/ /3Q7VEDACAO	551 , 66	2H0/ 611349/A / TAMP	102 , 61
5C6/ 837477/ /5APVEDACAO	180 , 52	2H0/ 035295/B / FILTRO	190 , 38
5C6/ 837477/B /5APVEDACAO	268 , 76	1T0/ 971739/D / PRESILHA	26 , 63
5C6/ 837478/ /5APVEDACAO	180 , 52	1Q0/ 867546/A / PRESILHA	9 , 21
5C6/ 837478/B /5APVEDACAO	296 , 53	1K9/ 881406/ /UFHREVESTIMEN	1.458 , 87
5C6/ 837479/ /5APVEDACAO	189 , 07	1K9/ 881406/ /UFKREVESTIMEN	1.458 , 87
5C6/ 837480/ /5APVEDACAO	189 , 07	2H0/ 131563/G / SUPORTE	79 , 20
5C6/ 837915/B / COBERTURA	51 , 97	2H0/ 127401/A / FILTR COMB	169 , 39
5C6/ 837916/B / COBERTURA	48 , 82	2H0/ 121444/D / MANGUEIRA	186 , 42
5C6/ 839085/B / CABO	107 , 99	1Q0/ 819703/J /YHXDIFUSOR AR	397 , 73
5C6/ 839113/B /ZNXACIONAMENT	206 , 72	5N1/ 863248/A / ISOLAMENTO	583 , 03
5C6/ 839114/A /ZNXACIONAMENT	105 , 16	5N1/ 863909/D / ISOLAMENTO	235 , 17
5Z0/ 941206/B / FAROL	344 , 37	5N1/ 863243/C /82VCONSOLE	750 , 59
1SB/ 837431/C /5APTRILHO	163 , 77	5N0/ 035730/C / INTERFACE	9.049 , 08
1SB/ 837477/A /5APVEDACAO	39 , 06	3C2/ 868157/A /95TCOBERTURA	140 , 82
3AA/ 857756/C /YLZFECHO	396 , 23	3C2/ 868157/A /30TCOBERTURA	140 , 82
3AA/ 857756/D /YLZFECHO	396 , 23	3C1/ 868133/ /95TCALCO	65 , 92
3AA/ 857807/ /RAACINTO 3 PT	819 , 07	066/ 906455/H / VALVULA	1.596 , 41
04C/ 133366/P / MANGUEIRA	87 , 50	013/ 300041/R / CAIXA	7.291 , 01
3C0/ 853675/A /739LOGOTIPO	127 , 79	013/ 300041/S / CAIXA	7.257 , 02
3C0/ 853675/AG/GQFLOGOTIPO	133 , 53	0AP/ 300040/L / CAIXA	12.306 , 70
3AA/ 857962/ /1QBCINZEIRO	268 , 77	N/ 106654/01/ PARAFUSO	4 , 31
3AA/ 857962/ /4A1CINZEIRO	297 , 44	7L0/ 819141/ / JG.JUNTA	76 , 11
3AA/ 857962/ /R48CINZEIRO	268 , 77	7H4/ 906234/ / RECEPTACUL	56 , 00
3AA/ 858069/C /PD4COBERTURA	324 , 36	7H4/ 906444/ / RECEPTACUL	56 , 00
3AA/ 858069/C /WJ5COBERTURA	338 , 31	7H1/ 819351/C / CAIXA	397 , 89
5U7/ 800701/ / CARROCARIA	12.816 , 83	7H1/ 819352/ / CAIXA	1.276 , 86
5U7/ 800701/A / CARROCARIA	13.744 , 46	7H1/ 955425/F / PALHETA	113 , 49
5U7/ 803081/ /CTRASSOALHO	1.654 , 63	03L/ 145536/F / APOIO	345 , 01
5U7/ 803081/A /GRUASSOALHO	1.332 , 86	03L/ 115433/ / TAMP	176 , 75
5U7/ 803081/B /GRUASSOALHO	1.332 , 86	03G/ 145291/ / CAPA PROTE	11 , 60
5U7/ 809205/ /CTRCOLUNA A	542 , 54	APR/ 087027/BQ/ Polo feminina	74 , 83
5U7/ 809205/A /CTRCOLUNA A	462 , 83	APR/ 087027/BN/ Polo feminina	74 , 83
5U7/ 809205/B /GRUCOLUNA A	244 , 03	APR/ 087027/BM/ Polo feminina	74 , 83
5U7/ 809206/ /CTRCOLUNA A	542 , 54	APR/ 087027/BL/ Polo feminina	74 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 809206/A /CTRCOLUNA A	462 , 83	APR/ 087027/BK/ Polo feminina	61 , 94
5U7/ 809206/B /GRUCOLUNA A	244 , 03	APR/ 087027/BJ/ Polo feminina	61 , 94
5U7/ 809421/A /GRUPAINEL	101 , 28	APR/ 087027/BH/ Polo feminina	61 , 94
5U7/ 809422/A /GRUPAINEL	101 , 28	APR/ 087027/BG/ Polo feminina	61 , 94
5U7/ 809605/B /CTRPAINEL	2.679 , 24	APR/ 087027/BF/ Polo feminina	61 , 94
5U7/ 809605/C /CTRPAINEL	2.784 , 37	5U0/ 881406/A /YRPREVESTIMEN	147 , 26
5U7/ 809605/F /GRUPAINEL	2.095 , 21	1J0/ 611053/ / CIL. FREIO	274 , 89
5U7/ 809606/ /CTRPAINEL	2.073 , 46	5Z0/ 837114/A /JB8MACANETA	56 , 18
5U7/ 809606/A /CTRPAINEL	2.374 , 26	5Z0/ 837113/A /JB8MACANETA	150 , 49
5U7/ 809606/B /CTRPAINEL	2.679 , 24	5U7/ 601027/ /NR2RODA	662 , 11
5U7/ 813307/ /CTRPLACA	59 , 61	APR/ 087036/E / Camiseta masc	52 , 78
5U7/ 813308/ /CTRPLACA	59 , 61	APR/ 087036/D / Camiseta masc	52 , 78
5U7/ 813319/ /CTRALOJAMENTO	188 , 33	APR/ 087027/DQ/ Polo masculin	87 , 72
5U7/ 813320/ /CTRALOJAMENTO	188 , 33	APR/ 087027/DP/ Polo masculin	87 , 72
5U7/ 817111/A /CTRTEO	731 , 72	APR/ 087027/DN/ Polo masculin	87 , 72
5U7/ 817111/B /GRUTETO	765 , 34	APR/ 087027/DM/ Polo masculin	87 , 72
5U7/ 827185/A / ALAVANCA	29 , 59	APR/ 087027/DL/ Polo masculin	87 , 72
5U7/ 827550/ / AMORTECEDO	134 , 70	03L/ 903139/J / SUPORTE	1.536 , 43
5W0/ 805583/ /B41EXTENSOR	95 , 36	03L/ 253039/ / VEDACAO	63 , 17
5W0/ 805584/ /B41EXTENSOR	95 , 36	03L/ 253016/S / COLETOR	16.739 , 16
5W0/ 809921/A /B41LONGARINAI	13 , 01	APR/ 087027/CG/ Baby look com	32 , 08
5C6/ 867911/ /9B9VEDACAO	423 , 04	APR/ 087027/CF/ Baby look com	32 , 08
5C6/ 868301/ / ESPUMA	125 , 33	APR/ 087027/CE/ Baby look com	32 , 08
5C6/ 868301/A / ESPUMA	194 , 01	APR/ 087027/CD/ Baby look com	32 , 08
3AB/ 857212/E /PD4COBERTURA	223 , 60	APR/ 087027/CC/ Baby look com	32 , 08
3C0/ 854949/A /9B9COBERTURA	156 , 22	APR/ 087027/CB/ Baby look fem	47 , 69
3C0/ 854949/B /GRUCOBERTURA	323 , 39	APR/ 087027/CA/ Baby look fem	47 , 69
7L0/ 804074/C / LONGARINA	1.928 , 89	APR/ 087027/BT/ Baby look fem	47 , 69
7L0/ 804788/ / SUPORTE	2.101 , 56	APR/ 087027/BS/ Baby look fem	47 , 69
7L0/ 805191/J / COLUNA A	935 , 28	APR/ 087027/BR/ Baby look fem	47 , 69
7L0/ 805192/H / COLUNA A	935 , 28	3C0/ 253243/A / PROTECAO	25 , 30
7L0/ 805361/A / FECHAMENTO	224 , 32	1K4/ 881640/C /31XCAPA COBER	32 , 00
7L0/ 805362/A / FECHAMENTO	269 , 03	1K4/ 881640/C /82VCAPA COBER	21 , 89
7L0/ 805496/A / GRAMPO	20 , 27	1K4/ 881640/C /95TCAPA COBER	21 , 89
7L0/ 805517/ / SUPORTE	8 , 59	1K4/ 881479/ /31XCAPA COBER	12 , 75
7L0/ 805669/ / CONSOLE	61 , 50	1K4/ 881478/F /95TCAPA COBER	19 , 90
7L0/ 805670/ / CONSOLE	61 , 50	1K4/ 881478/F /82VCAPA COBER	32 , 00
7L0/ 805799/D / APOIO	333 , 65	1K4/ 881479/L /31XCAPA COBER	32 , 00
7L0/ 806713/A / GUIA DE AR	216 , 83	1K4/ 881479/ /95TCAPA COBER	12 , 75
7L0/ 809204/A / COLUNA A	795 , 92	1K4/ 881479/ /82VCAPA COBER	12 , 75
7L0/ 809250/A / REFORCO	595 , 13	1K4/ 881478/F /31XCAPA COBER	32 , 00
7L0/ 809263/A / REFORCO	1.060 , 10	APR/ 087038/J / Camiseta masc	60 , 58
7L0/ 809443/F / COLUNA B	1.774 , 83	APR/ 087038/H / Camiseta masc	60 , 58
7L0/ 809444/F / COLUNA B	1.774 , 83	APR/ 087038/G / Camiseta masc	60 , 58
5X0/ 823531/ / CABO	33 , 78	APR/ 087038/F / Camiseta masc	60 , 58
5X0/ 615283/ / DISCO	246 , 79	APR/ 087038/E / Camiseta masc	60 , 58
5X0/ 121253/ / RADIADOR	613 , 94	APR/ 087036/H / Camiseta masc	52 , 78
5U7/ 881406/F /IOXREVESTIMEN	132 , 62	APR/ 087036/G / Camiseta masc	52 , 78
5W9/ 807787/ / COBERTURA	337 , 60	APR/ 087036/F / Camiseta masc	52 , 78
5W7/ 945112/ / LANTERNA	295 , 50	5U4/ 863367/AA/4C3COBERTURA	459 , 80
5W6/ 898945/ / JG.PECAS	136 , 94	5U4/ 863367/AA/BA8COBERTURA	458 , 35
7L0/ 809561/E / REFORCO	92 , 88	5U0/ 903051/B / TAMPAS	327 , 81
7L0/ 809562/E / REFORCO	92 , 88	5N2/ 837015/ / FECHADURA	653 , 20
7L0/ 809607/A / REFORCO	1.740 , 44	3C4/ 867180/B /H67MOLDURA	170 , 34
7L0/ 809608/A / REFORCO	1.740 , 44	3C4/ 867371/A /H67MOLDURA	95 , 79
7L0/ 809623/B / REFORCO	476 , 53	5K0/ 955103/A / PORTA INJE	116 , 56
7L0/ 809624/B / REFORCO	476 , 53	5W3/ 885405/Q /UOZREVESTIMEN	240 , 14
5W0/ 959485/ / RELE	155 , 84	5W3/ 885805/AA/UOZREVESTIMEN	283 , 94
6QE/ 945105/A / REFLETOR	26 , 34	5W0/ 881921/A /VOAREVESTIMEN	71 , 29
5W0/ 959455/ / VENTILADOR	408 , 35	5W0/ 711118/J /VNQMANOPLA	157 , 69
5W0/ 955711/ / MOTOR	384 , 81	5U4/ 837183/B / HASTE	6 , 56
5W0/ 941063/ / FAROL	368 , 71	5U0/ 601147/C /YSWCALOTA	63 , 37
3AA/ 867179/ /4A1PUXADOR	174 , 97	5U7/ 071151/ / TRAVESSA	1.080 , 39
3AA/ 867179/ /R48PUXADOR	174 , 97	2H7/ 885405/AP/GOHREVESTIMEN	2.228 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 867179/A /1QBPUXADOR	174 , 97	2H7/ 885405/AQ/LOWREVESTIMEN	4.798 , 13
3AA/ 867179/A /4A1PUXADOR	174 , 97	811/ 971790/A / ESPUMAPLAS	9 , 39
3AA/ 867179/A /R48PUXADOR	174 , 97	7L6/ 885657/B /31XGUIA	15 , 32
3AA/ 868147/A /3G4COBERTURA	231 , 04	7L6/ 885657/B /V60GUIA	15 , 32
3AA/ 868147/A /9B9COBERTURA	231 , 04	7L6/ 885209/B /V60RACK	2.721 , 57
3AA/ 868147/B /3G4COBERTURA	771 , 66	7L6/ 881902/AM/T98APOIO	1.528 , 32
3AA/ 868147/B /9B9COBERTURA	709 , 95	7L6/ 881902/AM/S79APOIO	1.528 , 32
3AA/ 880204/B / AIRBAG	7.551 , 80	5M0/ 864251/B / SUPORTE	497 , 75
3AA/ 880241/ / AIRBAG	2.295 , 71	5K1/ 819593/ / COBERTURA	108 , 28
3AA/ 880242/ / AIRBAG	2.295 , 71	5K1/ 819241/B / PECAINTERM	150 , 43
3C0/ 853675/AJ/WW5LOGOTIPO	139 , 82	1K9/ 867427/S /WXVREVESTIMEN	1.368 , 32
3C0/ 853675/B /GQFLOGOTIPO	119 , 43	5Z3/ 800375/AC/ JG.CILINDR	356 , 44
3C0/ 853675/C /739LOGOTIPO	119 , 14	02T/ 300058/Q / CAIXA	31.928 , 77
3C0/ 853675/D /FXCLOGOTIPO	130 , 73	02E/ 323557/B / ANEL	49 , 17
3C0/ 853681/ /2ZZLOGOTIPO	87 , 18	0AV/ 409053/T / EIXO	22.083 , 35
325/ 422371/1 / RESERVATOR	114 , 47	WHT/ 005179/ / PARAFUSO	7 , 05
5Z9/ 867501/AP/AM4REVESTIMEN	1.159 , 37	5U0/ 885064/ / ESTRUTURA	329 , 21
5Z6/ 853491/A /54VSOLEIRA	145 , 27	5U0/ 885063/A / ARMACAO	291 , 01
3C0/ 853993/ /3FZSUPORTE	98 , 58	5U0/ 885063/ / ARMACAO	620 , 24
3C0/ 853993/A /3FZSUPORTE	98 , 58	321/ 881227/ /71NBUCHA	- , 63
3C0/ 854327/B /5APDEFLETOR	93 , 87	7L6/ 881806/BE/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
3C0/ 854328/B /5APDEFLETOR	93 , 87	5X0/ 905851/A / TRAVA	153 , 24
3C0/ 854541/B / FRISORETEN	81 , 93	5U4/ 867212/S /ZRWREVESTIMEN	347 , 50
3C0/ 854542/B / FRISORETEN	81 , 93	WHT/ 000514/ / TAMP.ROSCA	19 , 87
5Z6/ 853492/A /54VSOLEIRA	145 , 27	N/ 909677/01/ PARAFUSO	1 , 47
3C0/ 857511/J /YJNESPELHO IN	931 , 87	N/ 102475/04/ PARAFUSO	2 , 62
3AA/ 885901/N /A0AAPPOIO	2.147 , 12	N/ 101705/13/ PARAFUSO	4 , 84
3AA/ 885901/N /IFJAPPOIO	1.873 , 73	JKV/ 881067/A / CAPA PROTE	93 , 30
3AA/ 885901/N /IYEAPPOIO	1.873 , 73	5U0/ 885805/AE/VOJREVESTIMEN	318 , 28
3AA/ 885901/N /IYFAPPOIO	1.873 , 73	5U0/ 885406/K /VOJREVESTIMEN	195 , 95
3AA/ 885901/N /OBYAPPOIO	2.147 , 12	7L6/ 885682/E /31XTRAVAMENTO	377 , 29
3AA/ 885901/N /OBZAPPOIO	2.147 , 12	7L6/ 885681/F /31XTRAVAMENTO	377 , 29
3AA/ 885901/N /OTLAPPOIO	1.986 , 82	7L6/ 885658/B /V60COBERTURA	43 , 55
3AB/ 857200/ /H67COBERTURA	448 , 43	7L6/ 885658/B /31XCOBERTURA	43 , 55
3AB/ 857200/A /1QBCOBERTURA	539 , 05	5Z9/ 867427/C /1GRREVESTIMEN	1.502 , 80
3AB/ 857200/A /4A1COBERTURA	539 , 05	5Z0/ 711461/ /50QMANOPLA	35 , 17
3B9/ 845297/AK/ VIDRO LAT.	2.632 , 86	5Z0/ 601149/E /Z31CALOTA	49 , 02
3C8/ 858547/ /28UCAPA COBER	35 , 51	5U0/ 711113/E /ZJYBOTA	166 , 49
3C8/ 867179/A /1QBPUXADOR	120 , 39	5U0/ 711113/B /SORBOTA	93 , 05
3C8/ 858366/T /9ATCOBERTURA	1.036 , 30	5N0/ 827566/J / MACANETA	2.445 , 62
3C8/ 858366/R /46XCOBERTURA	2.194 , 75	1K9/ 867766/ /82VREVESTIMEN	62 , 22
3C8/ 867179/A /H67PUXADOR	120 , 39	5Z0/ 885901/AE/1GMCABECA	282 , 48
3C8/ 867179/A /R48PUXADOR	120 , 39	078/ 133201/BJ/ TUBO ADMIS	7.082 , 22
3C8/ 867409/A /PD4FRISO	476 , 05	7H0/ 601703/ /905BOLSA	217 , 56
3C8/ 867525/ / SUPORTE	432 , 03	7E0/ 121113/A / VALVULA	216 , 32
3C8/ 867737/A / SUPORTE	32 , 85	6R0/ 857117/ / GRAMPO	15 , 70
3C8/ 858366/F /ZQWCOBERTURA	632 , 01	2H0/ 121101/D / MANGUEIRA	39 , 20
3C8/ 857806/D /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	1Q0/ 867427/AB/1BSREVESTIMEN	880 , 22
3C8/ 857806/C /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	06A/ 107065/BT/ PISTAO	1.163 , 21
3C0/ 853651/AK/PWFGRAD	1.405 , 64	WHT/ 005339/ / ARRUELA	88 , 15
3C0/ 853651/AD/PWFGRAD	1.177 , 72	WHT/ 005325/ / ANEL VEDAC	4 , 11
3C0/ 853601/C /FDYEMBLEMA VW	256 , 99	WHT/ 005327/ / PARAFUSO	2 , 97
3C0/ 853601/A /JZAEMBLEMA VW	424 , 52	WHT/ 005332/ / PARAFUSO	8 , 77
3C0/ 853600/A /MQHEMBLEMA VW	291 , 24	WHT/ 005333/ / PARAFUSO	7 , 20
3C0/ 853347/A /RYPADAPTADOR	95 , 39	WHT/ 003496/ / PARAFUSO	52 , 66
3C0/ 853232/C / SUPORTE	139 , 31	5U0/ 885901/K /VORAPPOIO	113 , 06
3C8/ 867738/A / SUPORTE	32 , 85	5U0/ 885806/L /VOTREVESTIMEN	215 , 74
3C8/ 868147/C /9B9COBERTURA	931 , 72	5U0/ 885806/K /VOQREVESTIMEN	210 , 61
3C8/ 868147/D /9B9COBERTURA	906 , 04	5U0/ 885806/H /VOJREVESTIMEN	214 , 88
3C8/ 868865/A /8W4COBERTURA	724 , 82	5U0/ 885805/AJ/VOQREVESTIMEN	300 , 83
3C8/ 880201/AA/81UAIRBAG	5.923 , 20	5U0/ 885805/AK/VOQREVESTIMEN	176 , 20
3C8/ 880741/B / AIRBAG	3.346 , 26	5U0/ 885805/AM/VOTREVESTIMEN	182 , 81
3C8/ 885901/A /TCUAPPOIO	2.430 , 80	5U0/ 885805/AF/VOJREVESTIMEN	175 , 88
3C8/ 885901/A /ZJPAPPOIO	2.430 , 80	5U4/ 867211/AA/YTZREVESTIMEN	384 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 885901/AC/IYGAPOIO	1.821 , 79	5U4/ 867211/AA/YTYREVESTIMEN	395 , 45
3C8/ 885901/AC/ZINAPOIO	1.821 , 79	030/ 109611/AG/ VALVULA	39 , 05
3C8/ 885901/AC/ZIOAPOIO	1.821 , 79	2H5/ 829641/C / DOBRADICA	374 , 25
3C8/ 898015/ / JG. GUIA	1.065 , 38	5W4/ 885405/Q /UOZREVESTIMEN	248 , 70
3C9/ 827339/ /9B9COBERTURA	7 , 11	102/ 5W7PC6/65/ Literatura	571 , 19
3C9/ 827352/B /9B9CAPA COBER	19 , 81	1J6/ 885805/AS/ASCREEVESTIMEN	1.418 , 46
3C9/ 827373/ /9B9BATENTE	22 , 29	1J6/ 885805/AS/ASEREVESTIMEN	1.418 , 46
3C9/ 857805/F /RGRICINTO 3 PT	1.226 , 80	1J6/ 885405/K /ASEREVESTIMEN	837 , 54
3C9/ 857805/G /RAACINTO 3 PT	686 , 49	1J6/ 885405/K /ASCREEVESTIMEN	851 , 53
3C9/ 857805/G /RGRICINTO 3 PT	686 , 49	1J0/ 885901/T /92VAPOIO	267 , 68
3C9/ 857805/G /UHQICINTO 3 PT	686 , 49	1J0/ 882805/HQ/TBSREVESTIMEN	787 , 04
3C0/ 807568/ /2Z0COBERTURA	1.866 , 47	1J0/ 882805/HR/ASCREEVESTIMEN	787 , 04
3C0/ 807568/A /2Z0COBERTURA	1.866 , 47	5U0/ 885405/AK/VOTREVESTIMEN	181 , 58
3C0/ 807645/A /GRUFRISO	101 , 23	5U0/ 885405/AH/VOQREVESTIMEN	161 , 92
3C0/ 807646/A /A7WFRISO	275 , 01	5U0/ 885405/AG/VOQREVESTIMEN	275 , 39
3C0/ 807646/A /GRUFRISO	101 , 23	5U0/ 885405/AD/VOJREVESTIMEN	156 , 49
3C0/ 807717/C /GRUFRISO	159 , 71	5U0/ 881901/K /PB8APOIO	109 , 01
3C0/ 807718/C /A7WFRISO	307 , 83	5U0/ 881901/M /VOUAPOIO	113 , 89
3C0/ 807718/C /GRUFRISO	159 , 71	5U0/ 881806/D /VOTREVESTIMEN	298 , 42
3C0/ 807723/ / APOIO	67 , 44	7L0/ 971363/AD/ CHICOTE P	1.139 , 38
3C0/ 807724/ / APOIO	67 , 44	7L0/ 839015/F / FECHADURA	1.456 , 01
3C0/ 807823/ / COBERTURA	105 , 15	2H0/ 906376/A / BUCHA	46 , 44
3C0/ 807824/ / COBERTURA	105 , 15	2H0/ 971461/A / TAPETE	43 , 13
3C0/ 807889/A / SUPORTE	54 , 59	N/ 100801/05/ PARAFUSO	1 , 47
3C0/ 807890/A / SUPORTE	54 , 59	5U0/ 885901/G /VOCAPPOIO	113 , 35
3C0/ 820769/C / SUPORTE	31 , 82	5U0/ 885806/F /VOBREVESTIMEN	184 , 21
3C0/ 837111/ / CAPA COBER	4 , 49	5U0/ 885805/AB/VOBREVESTIMEN	159 , 71
3C0/ 837867/C / CANTONEIRA	21 , 92	5U0/ 885805/AA/VOBREVESTIMEN	270 , 27
3C0/ 837879/A /GRUCAPA	61 , 44	5U0/ 885406/H /VOBREVESTIMEN	157 , 84
3C0/ 837880/A /GRUCAPA	61 , 44	5U0/ 885405/S /VOBREVESTIMEN	231 , 97
3C0/ 837885/H / ESTRIBO	273 , 93	5U0/ 885405/T /VOBREVESTIMEN	130 , 15
3C0/ 837885/J / ESTRIBO	262 , 61	5U0/ 881901/H /VOCAPPOIO	105 , 66
3C0/ 837886/J / ESTRIBO	266 , 85	3C0/ 864253/A / CANAL AR	129 , 93
3C0/ 837891/ / EMBLEMA VW	39 , 20	2H7/ 867244/H /Y20REVESTIMEN	546 , 85
3C0/ 837891/A / EMBLEMA VW	41 , 83	2H0/ 971250/A / CABO MASSA	229 , 15
3C0/ 837903/B / COBERTURA	59 , 15	5K0/ 880572/ / CANTONEIRA	25 , 23
3C0/ 837973/A /9B9COBERTURA	228 , 01	5K0/ 880571/ / CANTONEIRA	25 , 23
3C0/ 837973/C /9B9COBERTURA	714 , 20	5K0/ 863243/C /95TCONSOLE	757 , 57
3C0/ 839167/ / CARACA	48 , 74	5K0/ 857473/B /81UFUNIL	110 , 80
3C0/ 839901/B /03CRECORTE	402 , 43	5K0/ 955109/C /GRUCAPA COBER	99 , 96
3C0/ 839902/B /03CRECORTE	402 , 43	5K0/ 955110/C /GRUCAPA COBER	99 , 96
3C0/ 845011/AT/ PARABRISA	2.130 , 16	5K0/ 955104/A / PORTA INJE	126 , 26
3C0/ 845011/BJ/NVBPABRISA	2.215 , 33	5U0/ 885406/M /VOQREVESTIMEN	197 , 03
3C0/ 845011/BQ/ PARABRISA	2.180 , 33	5U0/ 885406/N /VOTREVESTIMEN	193 , 51
3C0/ 845011/CD/ PARABRISA	2.343 , 47	02M/ 409273/D / FLANGE	3.053 , 69
3C0/ 845011/CE/ PARABRISA	2.359 , 68	02H/ 409275/A / LUVA	26 , 29
3C0/ 845011/CF/ PARABRISA	3.655 , 73	WHT/ 003482/ / PRESILHA	8 , 51
3C0/ 845011/CG/ PARABRISA	2.399 , 50	N/ 013813/3 / ANEL	2 , 07
3C0/ 853231/C / SUPORTE	139 , 31	8P0/ 806164/A / ALOJAMENTO	746 , 73
5N0/ 839901/A /03CRECORTE	223 , 58	8P0/ 806163/A / ALOJAMENTO	788 , 70
5N0/ 839902/A /03CRECORTE	230 , 15	N/ 010470/1 / PARAFUSO	14 , 08
5N0/ 839927/A / ISOLAMENTO	7 , 41	5U6/ 035548/ / CABO ANTEN	46 , 26
5N0/ 845011/E /NVBPABRISA	1.553 , 94	5U0/ 098593/ / JGARQUENTE	845 , 64
5N0/ 845011/F /NVBPABRISA	1.792 , 10	5U0/ 071126/ / SUPORTE	847 , 18
5N0/ 845011/M /NVBPABRISA	2.096 , 10	2H7/ 885405/AQ/QONREVESTIMEN	4.798 , 13
5N0/ 845011/P /NVBPABRISA	2.041 , 38	2H7/ 885405/AK/GOHREVESTIMEN	2.228 , 20
5N0/ 845011/Q /NVBPABRISA	2.053 , 65	2H7/ 885405/AL/LOWREVESTIMEN	4.798 , 13
5N0/ 845025/D / VIDRO	599 , 91	2H7/ 885405/AL/QONREVESTIMEN	4.798 , 13
5N0/ 845026/A / VIDRO	544 , 50	2H7/ 885405/AM/HOBREVESTIMEN	2.228 , 20
5N0/ 845026/D / VIDRO	599 , 91	8R0/ 898026/ / JG.PECAS	450 , 96
5N0/ 845041/AD/NVBVIDRO LAT.	1.428 , 14	8E0/ 971818/C / PRESILHA P	4 , 74
5N0/ 845041/S /NVBVIDRO LAT.	1.416 , 05	8E0/ 881920/ /7G8GUIA	68 , 08
5N0/ 845042/AD/NVBVIDRO LAT.	1.428 , 14	7L6/ 885933/ /V60COBERTURA	177 , 14
5N0/ 845042/S /NVBVIDRO LAT.	1.416 , 05	7L6/ 885933/ /31XCOBERTURA	177 , 14

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 845051/AH/NVBVIDRO	1.555 , 07	7L0/ 885217/B /31XMOLDURA	130 , 65
5N0/ 845051/AJ/NVBVIDRO	2.135 , 65	7L0/ 885217/B /V60MOLDURA	130 , 65
5N0/ 845051/AK/NVBVIDRO	2.048 , 59	7H1/ 819835/C / TIRANTE	110 , 49
1J0/ 881483/B / ESTRUTURA	12 , 52	7H1/ 819837/C / CABO	110 , 49
1J0/ 885501/AN/ ESTRUTURA	2.462 , 58	7H1/ 819833/C / CABO TAMPA	110 , 49
1K0/ 498103/E / JUNTA HOMO	2.569 , 79	5K0/ 971846/ / SUPORTE	36 , 89
5N0/ 845051/N /NVBVIDRO	1.841 , 39	5K0/ 971830/ / PRESILHA	22 , 77
1K1/ 863011/R /EUNTAPETES	902 , 49	5Z0/ 807521/ /TGNSPOILER	852 , 84
1K5/ 867428/T /1BSREVESTIMEN	740 , 98	1K9/ 858518/ / PLACASUPOR	16 , 87
1K5/ 881405/DE/NVHREVESTIMEN	1.446 , 62	1K9/ 857782/ / GUIA	36 , 56
1Q0/ 837885/A / ESTRIBO	119 , 87	1K9/ 857781/ / GUIA	36 , 56
5N0/ 845051/T /NVBVIDRO	1.815 , 44	5W0/ 860277/A / EXTINTOR	120 , 75
1S0/ 511115/BH/ MOLA	183 , 35	5U4/ 867212/T /ZRYREVESTIMEN	375 , 00
5N0/ 845201/ / VIDRO	429 , 30	5U4/ 867212/T /YTZREVESTIMEN	334 , 97
237/ 883805/1 /VHPREVESTIMEN	806 , 73	1JM/ 012003/AD/ LITERATURA	374 , 40
2H0/ 802171/ / CHAPA ALOJ	519 , 77	1K4/ 881105/PA/ ASSENTO	5.293 , 35
2H0/ 802172/ / CHAPA ALOJ	519 , 77	1K4/ 867766/A /82VREVESTIMEN	67 , 52
2HH/ 867023/D /TOPREVESTIMEN	3.423 , 09	1K4/ 867449/ /2U0FRISO	226 , 93
321/ 919079/A /05 TAMPAAO	8 , 75	1K4/ 867766/A /31XREVESTIMEN	63 , 83
327/ 809221/4 / COLUNA A	289 , 25	1K4/ 867765/A /95TREVESTIMEN	67 , 52
357/ 803272/ / SUPORTE	115 , 61	1K4/ 867440/ /3H5COBERTURA	229 , 56
3AB/ 857003/AB/TKWPAINEL	12.126 , 39	1K4/ 867297/L /95TREVESTIMEN	88 , 65
3AB/ 857003/AB/TKXPAINEL	12.126 , 39	2H0/ 853675/A /GQFLOGOTIPO	106 , 09
3C9/ 857805/J /RAACINTO 3 PT	686 , 49	5X0/ 199263/ / FLANGE	27 , 07
3C9/ 857805/J /SOXCINTO 3 PT	819 , 07	APR/ 087027/L / Camiseta masc	60 , 58
3C9/ 857805/J /UHQCINTO 3 PT	686 , 49	1K4/ 867765/A /82VREVESTIMEN	67 , 52
3C9/ 857805/K /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	1K4/ 867765/A /31XREVESTIMEN	67 , 52
3C8/ 807178/ / GUIA	78 , 06	3B0/ 867173/ /CCKDESBRACOS	617 , 78
3C9/ 857806/F /RGRICINTO 3 PT	1.226 , 80	3B0/ 867173/ /CCLDESBRACOS	759 , 36
3C8/ 807178/A / GUIA	78 , 75	3B0/ 867174/ /CCLDESBRACOS	973 , 25
3C8/ 807183/A / SUPORTE	56 , 81	3B0/ 868445/ /CCLTECLA	108 , 63
3C8/ 807183/C / SUPORTE	59 , 01	3B5/ 863689/ /9B9CLIP	6 , 00
3C8/ 807184/A / SUPORTE	56 , 81	5W0/ 820692/ / ISOLAMENTO	62 , 09
3C8/ 807184/C / SUPORTE	59 , 01	5W0/ 820525/ / MANGUEIRA	270 , 08
3C9/ 857806/G /RAACINTO 3 PT	686 , 49	5W0/ 820743/ / MANGUEIRA	324 , 67
3C8/ 807217/AE/GRUCOBERTURA	3.997 , 30	APR/ 087027/K / Camiseta masc	60 , 58
3C9/ 857806/G /RGRICINTO 3 PT	686 , 49	APR/ 087027/J / Camiseta masc	60 , 58
3C8/ 807217/AN/GRUCOBERTURA	3.204 , 22	APR/ 087027/H / Camiseta masc	60 , 58
3C9/ 857806/G /UHQCINTO 3 PT	686 , 49	APR/ 087027/G / Camiseta masc	60 , 58
3C9/ 857806/J /RAACINTO 3 PT	670 , 82	APR/ 087027/F / Camiseta masc	52 , 24
3C9/ 857806/J /SOXCINTO 3 PT	819 , 07	APR/ 087027/E / Camiseta masc	52 , 24
3C9/ 857806/J /UHQCINTO 3 PT	686 , 49	APR/ 087027/D / Camiseta masc	52 , 24
3C9/ 857806/K /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	APR/ 087027/C / Camiseta masc	52 , 24
3C9/ 860145/ /9B9COBERTURA	136 , 61	APR/ 087027/B / Camiseta masc	52 , 24
3C9/ 860146/A /9B9COBERTURA	85 , 17	1K9/ 919491/E / SUPORTE	26 , 35
3C9/ 860149/A /9B9COBERTURA	76 , 92	1K9/ 867501/CD/3U5REVESTIMEN	2.324 , 06
3C8/ 807217/AP/GRUCOBERTURA	3.509 , 92	1K5/ 919493/A / SUPORTE	25 , 86
3C8/ 807217/Q /GRUCOBERTURA	3.100 , 94	1K5/ 919494/A / SUPORTE	25 , 86
3C8/ 807217/R /GRUCOBERTURA	3.134 , 99	1K5/ 881805/HH/JTBREVESTIMEN	2.597 , 46
3C8/ 807217/S /GRUCOBERTURA	3.297 , 43	1K5/ 881805/HH/RCWREVESTIMEN	2.597 , 46
3C8/ 807241/A /GRUCAPA COBER	69 , 83	1Q0/ 813744/A / SUPORTE	34 , 77
3C8/ 807241/B /GRUCAPA COBER	76 , 83	1Q0/ 513353/A / SUPORTE	255 , 28
3C8/ 807248/D / ESPUMA	308 , 07	1Q0/ 616575/B / SENSOR	713 , 57
3C8/ 807251/A / ESPUMA	101 , 03	1Q0/ 512135/ / CAPA PROTE	4 , 38
3C8/ 807252/E / ESPUMA	246 , 44	1K4/ 867450/ /2U0FRISO	123 , 48
443/ 887269/ / SUPORTE	51 , 12	2H0/ 881405/D /QOMREVESTIMEN	4.142 , 85
443/ 898041/A / JOGO CHAPA	623 , 51	2H0/ 881405/A /QOMREVESTIMEN	4.142 , 85
3C8/ 807285/C /9B9SUPORTE	257 , 26	N/ 906264/02/ PARAFUSO	25 , 94
3C8/ 807287/F /GRUSUPORTE	269 , 34	N/ 107302/01/ PRISIONEIR	5 , 83
3C8/ 807375/B / SUPORTE	128 , 66	N/ 107355/01/ BRACADEIR	35 , 23
1SB/ 857705/ /RYVCINTO 3 PT	263 , 87	APR/ 087027/AC/ Camiseta masc	61 , 94
377/ 837961/ / CALCO	- , 71	APR/ 087027/AB/ Camiseta masc	61 , 94
377/ 839428/ / ESPACADOR	1 , 34	APR/ 087027/AA/ Camiseta masc	61 , 94
377/ 845021/G / VIDRO	251 , 40	APR/ 087027/T / Camiseta masc	61 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 845022/G / VIDRO	251 , 40	APR/ 087027/S / Camiseta masc	61 , 94
377/ 845051/AP/ VIDRO	381 , 71	APR/ 087027/R / Camiseta masc	54 , 14
377/ 845051/BB/ VIDRO	526 , 31	APR/ 087027/Q / Camiseta masc	54 , 14
377/ 845091/AA/ PARABRISA	904 , 69	APR/ 087027/P / Camiseta masc	54 , 14
377/ 845091/AC/ PARABRISA	729 , 26	APR/ 087027/N / Camiseta masc	54 , 14
377/ 845091/AL/ PARABRISA	740 , 25	APR/ 087027/M / Camiseta masc	54 , 14
8D0/ 260805/MX/ COMPRESSOR	3.964 , 03	3C0/ 614109/AG/BEFAGREGADO	16.303 , 44
8D0/ 997558/GX/ UNIDADE	9.494 , 14	1K0/ 881901/AM/WLXAPOIO	369 , 97
377/ 941044/Q / FAROL	533 , 17	1K0/ 881901/AM/WLWAPOIO	369 , 97
012/ 409191/D / SENSOR	233 , 79	1K0/ 881671/D /82VBOTAO	66 , 64
013/ 301211/4 / MANCAL	395 , 00	1K0/ 881671/E /82VBOTAO	66 , 64
377/ 945111/RA/ LANTERNA	261 , 56	6R0/ 915345/E / SUPORTE	118 , 11
377/ 953049/E / LUZ	134 , 59	6R0/ 121093/E / CLIP	20 , 08
377/ 953049/G / LUZ	90 , 05	7L6/ 971610/J / CHICOTE	5.293 , 09
377/ 953049/J / LUZ	108 , 14	7L6/ 867927/D /7G8COBERTURA	41 , 95
377/ 953050/D / LUZ	89 , 83	7L6/ 867601/K /NWKREVESTIMEN	2.208 , 06
377/ 953050/E / LUZ	134 , 59	7L6/ 867655/B /7G8TAMPA	358 , 37
377/ 953050/G / LUZ	90 , 05	1K5/ 867501/L /6K8REVESTIMEN	1.896 , 24
377/ 953050/H / LUZ	106 , 76	1K5/ 867501/Q /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
377/ 953050/J / LUZ	109 , 93	1K5/ 867501/L /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
377/ 955993/A / BICO EJETO	11 , 57	1K5/ 867501/L /3U5REVESTIMEN	1.896 , 24
01M/ 321241/B / BOMBA OLEO	4.768 , 62	1K5/ 867501/K /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
01R/ 525131/F / TAMPA	1.283 , 25	5X3/ 831105/ / PORTA	528 , 23
01V/ 301211/ / TAMPA	2.450 , 39	5X3/ 831106/ / PORTA	528 , 23
01V/ 301211/A / TAMPA	2.450 , 39	5U1/ 611741/E / TUBO FREIC	58 , 76
379/ 807193/ / SUPORTE	7 , 32	5U1/ 611742/D / TUBO FREIC	73 , 93
305/ 827365/1 / VEDACAO	- , 33	5U1/ 611742/E / TUBO FREIC	58 , 76
377/ 845121/E / VEDACAO	15 , 67	5U1/ 611741/D / TUBO FREIC	47 , 08
377/ 845123/A / MOLDURA	13 , 97	1K0/ 121367/M / SUPORTE	81 , 09
377/ 845301/H / VIDRO LAT.	298 , 02	1J1/ 863011/AD/YRDTAPETES	873 , 15
377/ 845301/P / VIDRO LAT.	128 , 04	1JM/ 035157/AQ/ RADIO	3.800 , 18
377/ 845302/ / VIDRO LAT.	201 , 85	1K9/ 885893/ /82VCOBERTURA	13 , 09
377/ 845302/AB/ VIDRO LAT.	114 , 44	1K0/ 129618/CA/ CONDUTOR A	95 , 34
377/ 845302/P / VIDRO LAT.	133 , 35	1J0/ 881671/H /31XBOTAO	66 , 64
5U7/ 809922/C /1NNCOBERTURA	73 , 80	07K/ 109513/D / TRILHO	154 , 56
5U7/ 809922/D /1NNCOBERTURA	49 , 10	06J/ 133241/M / MANGUEIRA	174 , 43
5U7/ 809922/E /9B9COBERTURA	34 , 65	WHT/ 004910/ / PARAFUSO	32 , 20
6Q5/ 827025/ / TAMPA	979 , 87	6R6/ 867097/ / BATENTE	39 , 58
6Q5/ 827025/B / TAMPA	1.156 , 76	6Q0/ 825671/A / CHAPA	438 , 34
6Q5/ 827550/B / AMORTECEDO	73 , 62	5Z0/ 858218/ /71NCOBERTURA	19 , 78
6Q5/ 839407/ /03CMOLDURA	96 , 24	5Z0/ 858217/ /71NCOBERTURA	19 , 78
6Q5/ 839408/ /03CMOLDURA	96 , 24	1K0/ 868223/ /95TREVESTIMEN	9 , 83
6Q5/ 839431/ / TRILHO	360 , 56	1K0/ 804105/D / LONGARINA	909 , 20
6Q5/ 839431/F / TRILHO	321 , 74	1K0/ 614517/BJ/BEFAGREGADO	13.908 , 66
6Q5/ 839432/ / TRILHO	354 , 17	1K0/ 122157/GC/ MANGUEIRA	125 , 57
6Q5/ 839432/F / TRILHO	321 , 74	1K0/ 121157/DS/ MANGUEIRA	33 , 58
6Q6/ 809641/A / CANAL VEDA	85 , 49	6Q4/ 867243/E /71NREVESTIMEN	454 , 89
6Q6/ 813259/ / FECHAMENTO	9 , 72	6Q4/ 867244/E /71NREVESTIMEN	454 , 89
6Q6/ 813260/ / FECHAMENTO	9 , 58	5Z9/ 201129/F / TUBO	222 , 66
6Q6/ 813269/ / SUPORTE	1 , 37	1J0/ 411105/FF/ MOLA	179 , 52
6Q6/ 813301/B / CHAPA	286 , 27	1J0/ 411105/FD/ MOLA	153 , 26
6Q6/ 827025/T / TAMPA	4.214 , 51	1J0/ 411105/EE/ MOLA	142 , 82
6Q6/ 827550/C / AMORTECEDO	370 , 06	1J0/ 411105/EG/ MOLA	195 , 58
6Q6/ 839431/G /5APTRILHO	183 , 28	1J0/ 411105/EH/ MOLA	137 , 31
6Q6/ 839432/G /5APTRILHO	183 , 28	1J0/ 411105/EM/ MOLA	136 , 68
6QE/ 800701/A / CARROCARIA	15.806 , 79	1J0/ 411105/EP/ MOLA	121 , 52
6QE/ 800701/B / CARROCARIA	14.417 , 82	6R0/ 937700/ / RECEPTACUL	150 , 24
6QE/ 805588/ / SUPORTE	770 , 84	6R0/ 937700/A / RECEPTACUL	150 , 24
6QE/ 807305/ / TRAVESSA	382 , 76	6R0/ 973206/ / RECEPTACUL	140 , 27
6QE/ 813301/A / CHAPAFECHA	580 , 76	6N0/ 927997/A / RECEPTACUL	48 , 42
6QE/ 813301/B / CHAPA	572 , 81	1K4/ 867297/L /82VREVESTIMEN	88 , 65
6QE/ 823359/ / AMORTECEDO	73 , 01	1K3/ 857756/BD/YLZFECHO	518 , 14
6QE/ 823723/ / VEDACAO	25 , 32	1K0/ 998262/E / S. LAMBDA	1.101 , 28
6QE/ 827025/D / TAMPA	1.517 , 57	1K0/ 998262/AD/ S. LAMBDA	1.316 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 827550/ / AMORTECEDO	61 , 35	1K0/ 010375/P / ETIQUETA	24 , 29
6R1/ 823633/ / SUPORTE	31 , 93	7E0/ 819045/A /9B9REGULAGEM	1.731 , 61
6X0/ 877651/ / QUEBRA VEN	1.080 , 55	1K0/ 614741/AA/ TUBO FREIO	240 , 33
6X0/ 877789/ /9B9COBERTURA	212 , 32	1K0/ 614742/AB/ TUBO FREIO	340 , 31
6X0/ 877790/ /9B9COBERTURA	212 , 32	5C0/ 133986/C / TUBULACAO	268 , 70
6Y0/ 821141/ / SUPORTE	20 , 06	7L6/ 867671/D /7G8ARMACAO	169 , 04
6Y0/ 827240/C / PINO	8 , 53	7L6/ 867685/C /7G8ARMACAO	298 , 50
377/ 837702/B / FRISOTETO	255 , 89	7L6/ 867601/J /NWKREVESTIMEN	2.208 , 06
3C4/ 857306/ /7G8CINZEIRO	278 , 63	1K5/ 867501/G /5R0REVESTIMEN	2.813 , 99
3C4/ 857306/ /9B9CINZEIRO	242 , 66	1K3/ 881106/EJ/ ASSENTO	3.558 , 47
3C4/ 867179/B /21XMOLDURA	174 , 97	1K3/ 881105/EJ/ ASSENTO	3.558 , 47
3C4/ 867179/B /7R3MOLDURA	174 , 97	1K1/ 868157/ /82VCOBERTURA	86 , 07
3C4/ 867179/B /H67MOLDURA	170 , 34	1K0/ 998262/AC/ S. LAMBDA	1.101 , 83
3C4/ 867895/ / ALOJAMENTO	61 , 24	5Z0/ 122447/K / MANGUEIRA	43 , 01
3C4/ 880242/C / AIRBAG	2.338 , 40	5Z0/ 122447/M / MANGUEIRA	54 , 24
3C5/ 827359/C / VEDACAO	51 , 55	5U1/ 611724/C / TUBO FREIO	38 , 69
3C5/ 827373/A / BATENTE	19 , 03	5U1/ 611723/B / TUBO FREIO	28 , 41
3C5/ 857805/F /RGRCINTO 3 PT	1.226 , 80	03K/ 131547/C / VEDACAO	19 , 94
04E/ 103157/ / BICO EJETO	78 , 48	5U1/ 614740/B / TUBO FREIO	27 , 50
3C5/ 857805/K /RAACINTO 3 PT	686 , 49	5U1/ 614739/B / TUBO FREIO	27 , 50
04C/ 109623/B / MOLA VALV.	4 , 66	8K0/ 906385/ / RECEPTACUL	153 , 05
3C5/ 857805/K /SOZCINTO 3 PT	819 , 07	1K4/ 867298/K /31XREVESTIMEN	88 , 65
3C5/ 857805/K /UHQCINTO 3 PT	686 , 49	1K4/ 867298/K /82VREVESTIMEN	88 , 65
3C5/ 857806/F /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	1K4/ 867298/K /95TREVESTIMEN	88 , 65
3C5/ 857806/F /RGRCINTO 3 PT	1.226 , 80	1K4/ 867297/K /31XREVESTIMEN	88 , 65
03L/ 130238/A / CUBO	136 , 12	1K4/ 867297/K /82VREVESTIMEN	88 , 65
5U0/ 881901/CF/DKWAPPIO	159 , 72	1K4/ 867297/K /95TREVESTIMEN	88 , 65
5U0/ 881901/CL/KZYAPOIO	156 , 67	1K4/ 867297/L /31XREVESTIMEN	88 , 65
5U0/ 881901/CJ/EN6APOIO	146 , 60	2H0/ 145980/B / MANGUEIRA	756 , 66
5U0/ 881901/CH/KYAAPPIO	143 , 93	2H0/ 145708/A / MANGUEIRA	756 , 66
5GM/ 880741/C / AIRBAG	2.697 , 26	6X0/ 868243/A / PRESILHA	2 , 56
3B9/ 860199/B / CANTONEIRA	174 , 09	6R0/ 905851/B / FECHADURA	1.174 , 99
3B9/ 860273/ / TIRANTE	75 , 07	6R0/ 905865/ / COMUTADOR	320 , 04
3B9/ 945095/AA/ LANTERNA	2.449 , 14	7L0/ 882602/AB/71NGAVETA	377 , 29
3B9/ 945095/F / LANTERNA	893 , 88	7L0/ 882602/AB/7G8GAVETA	377 , 29
3B9/ 945096/AA/ LANTERNA	1.194 , 04	7L0/ 882602/AB/5J6GAVETA	377 , 29
3B9/ 945096/G / LANTERNA	933 , 02	7L0/ 819986/B /9B9DIFUSOR AR	119 , 16
3B9/ 955985/A / BICO EJETO	80 , 11	1K5/ 919491/H / SUPORTE	26 , 28
3C0/ 807177/ / GUIA	47 , 67	1K5/ 919491/J / SUPORTE	26 , 28
3C0/ 807217/D /GRUCOBERTURA	3.006 , 63	1K5/ 919492/ / SUPORTE	26 , 28
3C0/ 807217/E /GRUCOBERTURA	2.907 , 14	1K4/ 868055/B /23TCOBERTURA	98 , 49
3C0/ 807217/S /GRUCOBERTURA	3.035 , 47	APR/ 087027/BB/ Baby look fem	34 , 81
3C0/ 807217/T /GRUCOBERTURA	2.865 , 85	APR/ 087027/BA/ Baby look fem	34 , 81
3C0/ 807248/A / ESPUMA	322 , 04	2H7/ 885901/C /UTVAPPIO	1.481 , 06
3C0/ 807285/ /9B9SUPORTE	269 , 34	1K1/ 419502/BD/ COLUNA DIR	3.833 , 25
3C0/ 807285/C /9B9SUPORTE	269 , 34	1K0/ 907375/AP/ UNI.COMAND	5.895 , 45
377/ 845321/ /1NNVEDACAO	141 , 46	1K0/ 887233/E /82VBUCHA	5 , 69
377/ 845322/ /1NNVEDACAO	122 , 53	1K0/ 887233/E /95TBUCHA	5 , 69
377/ 845325/ /1NNVEDACAO	81 , 69	1K0/ 886920/ /82VGUIA	79 , 96
377/ 845325/ /NEYVEDACAO	103 , 70	1K0/ 886920/ /95TGUIA	79 , 96
377/ 845501/BF/ VIDRO	421 , 64	1K0/ 887233/E /31XBUCHA	5 , 69
377/ 845501/BG/ VIDRO	462 , 37	6X0/ 867300/A / CLIP	1 , 48
377/ 845501/F / VIDRO	490 , 84	5U5/ 863413/C /AM6REVESTIMEN	308 , 03
377/ 845501/G / VIDRO	301 , 87	5U5/ 863413/A /AM6REVESTIMEN	317 , 32
377/ 845521/B / VEDACAO	34 , 16	02T/ 311145/AK/ RODA	1.931 , 46
377/ 845525/ / PERFILBORR	31 , 01	02T/ 311129/AK/ RODA	1.236 , 58
377/ 845525/A / PERFILBORR	24 , 74	3C0/ 122063/H / MANGUEIRA	87 , 04
377/ 847081/ / FECHO	31 , 75	3C0/ 253681/P / COBERTURA	542 , 42
377/ 847125/ / DOBRADICA	4 , 21	107/ 857113/NC/ CIL.FECHAD	607 , 09
5Z0/ 857521/J / VIDRO	115 , 08	1T0/ 867799/A /7G8FRISO	101 , 86
036/ 906051/ / SENSOR	522 , 77	APR/ 087027/DG/ Baby look fem	34 , 81
036/ 906051/C / SENSOR	1.127 , 34	APR/ 087027/DF/ Baby look fem	34 , 81
036/ 906051/G / SENSOR	331 , 98	APR/ 087027/DE/ Camiseta masc	52 , 24
037/ 906461/C / MEDIDOR AR	2.274 , 86	APR/ 087027/DD/ Camiseta masc	52 , 24

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



038/ 906012/JC/ UNID.COMAN	8.958 , 11	APR/ 087027/DC/ Camiseta masc	52 , 24
038/ 906051/ / SENSOR	1.243 , 62	APR/ 087027/DB/ Camiseta masc	52 , 24
038/ 906051/B / SENSOR	360 , 40	APR/ 087027/DA/ Camiseta masc	52 , 24
038/ 906051/D / SENSOR	331 , 98	APR/ 087027/CT/ Camiseta masc	51 , 42
038/ 906461/C / MEDIDOR	1.100 , 91	APR/ 087027/CS/ Camiseta masc	51 , 42
03C/ 906051/A / SENSOR	315 , 55	APR/ 087027/CR/ Camiseta masc	51 , 42
03G/ 906051/E / SENSOR	343 , 33	06J/ 127065/B / ADAPTADOR	101 , 07
03H/ 133759/D / UNIDADE	684 , 04	03L/ 145771/AE/ CONDUTOR	1.362 , 65
03H/ 133778/R / MANGUEIRA	533 , 39	N/ 901838/03/ PORCA	1 , 81
03H/ 253039/E / VEDACAO	79 , 93	N/ 106092/06/ PORCA	- , 61
03H/ 253050/B / VEDACAO	53 , 33	3C5/ 867811/F / ISOLAMENTO	356 , 14
3C8/ 867171/A /1QBMOLDURA	102 , 30	3C5/ 867811/G / ISOLAMENTO	374 , 94
3C8/ 867172/A /1QBMOLDURA	102 , 30	3C5/ 863463/T /1BSPLA COBERT	926 , 09
3C1/ 867179/B /H67MOLDURA	170 , 34	3C1/ 863045/C /H67REVESTIMEN	73 , 95
3C1/ 868158/A /30TCOBERTURA	140 , 82	3C0/ 906214/A / SUPORTE	46 , 38
3C1/ 868158/A /7G8COBERTURA	134 , 60	APR/ 087027/DK/ Baby look fem	34 , 81
3C1/ 868158/A /95TCOBERTURA	140 , 82	APR/ 087027/DJ/ Baby look fem	34 , 81
3C1/ 868158/A /9B9COBERTURA	140 , 82	APR/ 087027/DH/ Baby look fem	34 , 81
3C1/ 868158/A /CT6COBERTURA	140 , 82	5N0/ 823031/D / TAMPÁ	2.247 , 04
3C1/ 868158/A /Q70COBERTURA	134 , 60	3B0/ 864209/AK/OBHDESCANSA	3.846 , 04
ASE/ 401238/02/000JOGO ADAPT	455 , 61	1JE/ 941597/A / UNID. COMA	582 , 51
AG/ T10369/ /1 EXTRATOR	776 , 83	1JE/ 863367/H /07NCOBERTURA	593 , 38
5Z9/ 919051/A / UNIDADE	665 , 88	3C8/ 867502/B /5R0REVESTIMEN	3.388 , 31
2H7/ 807221/H /GRUCOBERTURA	3.133 , 91	3C8/ 867502/B /6K8REVESTIMEN	3.388 , 31
AG/ T10219/ / FERRAMENTA DE	291 , 60	3C1/ 867180/B /H67MOLDURA	170 , 34
ASE/ 450352/00/000Torquimetro (3.034 , 60	3C1/ 867012/DS/ZEQREVESTIMEN	3.796 , 71
ASE/ 440282/00/000CHAVE	4.808 , 66	3C1/ 867012/EB/ZVCREVESTIMEN	3.796 , 71
ASE/ 440240/00/000CHAVE	2.486 , 70	3C1/ 867172/A /H67MOLDURA	182 , 55
N/ 910107/02/ PARAFUSO	4 , 09	3C1/ 867011/EB/ZEQREVESTIMEN	3.796 , 71
ASE/ 401110/00/001CONECTOR	163 , 44	3C1/ 867011/EE/ZVCREVESTIMEN	3.796 , 71
ASE/ 440256/00/000CATRACA	734 , 76	3C1/ 863046/C /H67REVESTIMEN	73 , 95
ASE/ 401103/00/000ENSAIO	5.144 , 66	6Q6/ 817101/D / TETO	8.333 , 44
ASE/ 411142/00/000MANCAL	1.302 , 75	5Z1/ 614105/P / SERV FREIO	793 , 03
5Z4/ 800375/AS/NOPJG.CILINDR	313 , 65	5Z0/ 820046/G / CABO	42 , 26
ASE/ 401468/00/000ADAPTADOR	5.075 , 15	1K5/ 863301/ /82VCALCO	9 , 58
VWA/ G295/A / BASE	195 , 75	1K5/ 863301/ /95TCALCO	9 , 58
V/ W309/ / SUPORTE	1.103 , 17	1K4/ 881318/N /95TREVESTIMEN	73 , 23
V/ W408/A / PINO DE PRESS	861 , 56	1K4/ 881318/N /82VREVESTIMEN	90 , 04
V/ W412/ / DISCO DE PRES	618 , 75	1K4/ 881318/N /31XREVESTIMEN	90 , 04
ASE/ 416161/00/000CART. GUN	2.909 , 90	1K4/ 881318/AB/95TREVESTIMEN	65 , 60
ASE/ 435022/00/000PISTOLA	423 , 77	2H1/ 611931/B / TUBO	290 , 08
ASE/ 481240/00/000JG.DESMONT	415 , 37	2H0/ 973103/ / RECEPTACUL	202 , 47
ASE/ 481186/00/000CUNHA	486 , 05	2H0/ 881901/M /TOGAPOIO	1.481 , 06
VWA/ G771/ /37 COMPLEMENTO	403 , 46	7H0/ 121276/C / MANCAL	34 , 39
V/ W771/ / EXTRATOR	1.227 , 82	7E1/ 857603/A /9B9COBERTURA	82 , 34
V/ W5812/ / GANCHO	273 , 55	03G/ 145276/ / POLIA	195 , 14
V/ W5163/ / ALICATE	701 , 21	02T/ 300044/S / CAIXA	9.727 , 06
V/ W5162/ / ALICATE	1.054 , 49	02T/ 300044/Q / CAIXA	13.354 , 69
V/ W244/ / COLOCADOR	189 , 95	02T/ 300044/M / CAIXA	30.820 , 06
V/ W150/ / BARRA ANGULAR	43 , 07	02A/ 311123/E / ROLAMENTO	287 , 52
AG/ T40022/ / FERRAMENTA DE	1.663 , 78	APR/ 087027/BE/ Baby look fem	34 , 81
5Z4/ 853805/B /4ATFOLHA	19 , 88	APR/ 087027/BD/ Baby look fem	34 , 81
AG/ T40008/ / COLOCADOR	85 , 55	APR/ 087027/BC/ Baby look fem	34 , 81
5Z0/ 601025/AD/Z31RODA	658 , 55	1K0/ 885902/AB/WYGAPOIO	329 , 05
5Z0/ 601025/AE/Z31RODA	694 , 83	1K0/ 885902/AB/WYEAPOIO	329 , 05
5G0/ 857511/D /SMAESPELHO IN	4.765 , 91	1K0/ 881920/G /31XGUIA	27 , 90
AG/ T10112/A / SACADOR DOS C	254 , 41	1K0/ 881920/N /31XGUIA	40 , 98
1SB/ 857508/E /9B9CARCACA	439 , 47	1K0/ 881920/E /31XGUIA	40 , 98
030/ 971610/AM/ CHICOTE	640 , 20	1K0/ 881901/AM/WLYAPOIO	360 , 98
030/ 971610/AJ/ CHICOTE	659 , 63	5U1/ 857003/ /ZRXPAINEI	993 , 12
030/ 906034/AJ/ UNIDADE	820 , 67	1K5/ 881405/DE/NVNREVESTIMEN	1.617 , 34
030/ 906032/ET/ UNIDADE	818 , 16	1K5/ 881405/CR/ZFCREVESTIMEN	1.179 , 59
032/ 141034/D / DISCO EMBR	233 , 76	1K5/ 881405/CR/ZFBREVESTIMEN	1.179 , 59
030/ 907601/E / EMISSOR	256 , 81	APR/ 087027/CQ/ Camiseta masc	51 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



030/ 906020/E / UNIDADE	685 , 76	APR/ 087027/CP/ Camiseta masc	51 , 42
5N0/ 853666/A /9B9GRADE	278 , 52	7X0/ 805033/ / PAINEL	1.020 , 83
5N0/ 853666/C /9B9GRADE	278 , 52	7X0/ 831106/A / PORTA	345 , 35
5N0/ 853666/E /9B9GRADE	278 , 52	7X0/ 831105/A / PORTA	345 , 35
030/ 906020/C / UNIDADE	815 , 13	N/ 102897/02/ PARAFUSO	2 , 04
030/ 198955/C / JG.PECAS	98 , 40	N/ 011052/10/ PORCA	1 , 36
030/ 198955/A / JG.PECAS	99 , 56	5W0/ 898011/ / JG.FIXACAO	83 , 56
5Z1/ 423961/ / EIXO	537 , 86	5W0/ 819515/ / CAIXA	535 , 14
026/ 115105/F / BOMBA OLEC	270 , 43	5W0/ 970775/ / CHICOTE	642 , 55
5N0/ 853666/H /9B9GRADE	278 , 52	3C0/ 868238/A /95TREVESTIMEN	89 , 33
5N0/ 853671/B /82VGRADE	597 , 61	3C0/ 867292/F /95TREVESTIMEN	274 , 95
5N0/ 853675/D /GQFLOGOTIPO	196 , 61	3C0/ 867291/F /95TREVESTIMEN	274 , 95
5N0/ 853677/ /9B9GRADE	572 , 23	3C0/ 867234/G /5R0REVESTIMEN	320 , 34
5N0/ 853677/H /9B9GRADE	572 , 23	3C0/ 867233/G /5R0REVESTIMEN	320 , 34
5N0/ 853679/ /FXCLOGOTIPO	163 , 03	3C0/ 864320/F /H67CONSOLE	645 , 71
5N0/ 853687/A /739LOGOTIPO	217 , 50	3C0/ 867149/C /YMKCOBERTURA	269 , 70
5N0/ 853687/B /739LOGOTIPO	222 , 64	3C0/ 867150/C /YMKCOBERTURA	256 , 74
5N0/ 853689/ /AW1LOGOTIPO	147 , 61	3C0/ 863365/A /H67COBERTURA	18 , 57
028/ 919081/J / INTERRUPTO	118 , 10	5Z0/ 201294/J / TUBULACAO	96 , 69
026/ 906161/B / TRANSMISSO	69 , 71	014/ 311285/1 / RODA	154 , 49
A/ G41501/ / LUVA DE PRESS	133 , 02	1K4/ 868056/B /23TCOBERTURA	98 , 49
A/ G04021/ / TUBO COLOCADO	54 , 07	1K4/ 868056/B /H67COBERTURA	98 , 49
A/ G3358/B / DISPOSITIVO D	566 , 37	1K4/ 867766/A /95TREVESTIMEN	67 , 52
A/ G3287/A / EXTRATOR	926 , 67	1K4/ 868049/C /H67COBERTURA	120 , 15
A/ G03014/ / TUBO	157 , 66	1K4/ 868049/C /23TCOBERTURA	120 , 39
A/ G3190/A / PINO-GUIA	363 , 16	1K4/ 868049/C /81UCOBERTURA	120 , 39
5C0/ 071606/ /GRUSPOILER	3.149 , 54	1K4/ 868055/B /H67COBERTURA	98 , 49
ASE/ 481151/00/000PUNHO EXTR	303 , 40	3C0/ 868418/F /5R0REVESTIMEN	539 , 65
V/ W540/ / SUPORTE	976 , 02	3C0/ 867811/B / ISOLAMENTO	106 , 64
VWA/ G441/ / BASE DE PRESS	1.223 , 21	3C0/ 867939/ /95TTAMPA	140 , 61
VWA/ G421/ / TUBO DE PRESS	296 , 58	3C0/ 868237/A /95TREVESTIMEN	89 , 33
VWA/ G420/ / TUBO DE PRESS	226 , 08	1K4/ 881318/AB/82VREVESTIMEN	65 , 60
3B6/ 837726/ /MGUVEDACAO	1.627 , 77	1K4/ 881318/AB/31XREVESTIMEN	65 , 60
3B6/ 837889/ /041RECORTE	4.841 , 03	1K4/ 868152/B /95TCOBERTURA	251 , 68
3B6/ 837890/ /041RECORTE	4.841 , 03	1K4/ 868133/B /4B0CALCO	27 , 05
3B6/ 839471/ /B41VEDACAO	1.117 , 84	1K4/ 868151/B /31XCOBERTURA	266 , 90
3B6/ 839472/ /B41VEDACAO	1.117 , 84	1K4/ 868151/B /82VCOBERTURA	251 , 68
3B6/ 839583/A / CONDUTOR	1.305 , 90	1K4/ 868151/B /95TCOBERTURA	266 , 90
3B6/ 839584/A / CONDUTOR	1.305 , 90	1K4/ 868152/B /31XCOBERTURA	266 , 90
3B6/ 839903/ /041RECORTE	4.031 , 07	1K4/ 868152/B /82VCOBERTURA	266 , 90
3B6/ 839904/ /041RECORTE	4.031 , 07	1K4/ 868056/B /81UCOBERTURA	98 , 49
3B6/ 845021/ / VIDRO	40.724 , 17	7H0/ 711489/ / COIFA	21 , 46
3B6/ 845022/ / VIDRO	40.724 , 17	7H0/ 819037/A / VEDACAO	159 , 60
3B6/ 845025/ / VIDRO	33.936 , 50	7H0/ 819058/A / GRAMPO	169 , 44
3B6/ 845051/ / VIDRO	102.689 , 32	7H0/ 611797/ / SUPORTE	5 , 47
3B6/ 845132/ / TIRA	744 , 14	WHT/ 003249/A / CHAPA	165 , 27
3B6/ 845132/A / TIRA	744 , 14	N/ 911824/02/ PARAFUSO	11 , 67
3B6/ 845132/B / TIRA	744 , 14	N/ 911271/01/ PARAFUSO	19 , 89
3B6/ 845297/A /B41VIDRO LAT.	30.583 , 16	N/ 910000/02/ PARAFUSO	5 , 86
3B6/ 845298/A /B41VIDRO LAT.	30.583 , 16	N/ 909623/01/ PARAFUSO	6 , 59
3B6/ 845533/ / TIRA	729 , 08	N/ 907156/01/ ANEL	5 , 20
3B6/ 845534/ / TIRA	744 , 14	APR/ 087027/AN/ Polo masculin	87 , 72
3B6/ 845633/ / ESPACADOR	67 , 89	APR/ 087027/AM/ Polo masculin	87 , 72
3B6/ 857508/P /01CCARCACA	4.497 , 36	APR/ 087027/AL/ Polo masculin	87 , 72
3B7/ 877237/ / BRACADEIRA	11 , 80	APR/ 087027/AK/ Polo masculin	87 , 72
3B9/ 807393/ / SUPORTE	94 , 96	APR/ 087027/AJ/ Polo masculin	87 , 72
3B9/ 807394/C / SUPORTE	222 , 72	APR/ 087027/AH/ Polo masculin	76 , 19
3B9/ 807417/ /GRUCOBERTURA	3.639 , 00	APR/ 087027/AG/ Polo masculin	76 , 19
3B9/ 807417/A /GRUCOBERTURA	3.512 , 33	APR/ 087027/AF/ Polo masculin	76 , 19
3B9/ 807459/ /2ZZFRISO	640 , 32	APR/ 087027/AE/ Polo masculin	76 , 19
3B9/ 807460/ /2ZZFRISO	660 , 31	APR/ 087027/AD/ Polo masculin	76 , 19
3B9/ 807791/ / FRISO	190 , 09	3C9/ 867242/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
3B9/ 807791/A /GRUFRISO	410 , 13	3C9/ 867242/D /6K8REVESTIMEN	338 , 72
3B9/ 807791/B /B41FRISO	233 , 99	3C9/ 867241/D /6K8REVESTIMEN	338 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B9/ 807792/ / FRISO	140 , 62	3C9/ 867241/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
3B9/ 807792/B /B41FRISO	233 , 99	7L6/ 422371/F / RESERVATOR	310 , 76
3B9/ 807863/ / FRISO	52 , 19	7L0/ 422891/E / MANGUEIRA	752 , 51
3B9/ 839477/C /B41VEDACAO	573 , 30	7L6/ 422891/L / MANGUEIRA	776 , 94
3B9/ 839478/C /B41VEDACAO	573 , 30	7L6/ 422889/R / MANGUEIRA	220 , 01
3B9/ 839655/C / ALOJAMENTO	1.713 , 12	6R0/ 973323/ / RECEPTACUL	48 , 42
1SB/ 857507/E /9B9CARCACA	439 , 47	6R0/ 971975/A / RECEPTACUL	22 , 65
6QE/ 601025/D /N58RODA	794 , 86	06H/ 115175/A / PENEIRA DE	34 , 43
5U0/ 601025/N /Z31RODA	576 , 51	06H/ 103176/F / VALVULA	120 , 56
5W0/ 601025/B /Z31RODA	725 , 10	03P/ 109107/ / PROTETOR	209 , 49
3AA/ 853651/ /OQEGRADE	1.020 , 84	7L6/ 422893/BE/ MANGUEIRA	1.567 , 95
3AA/ 853651/A /OQEGRADE	1.321 , 41	7L6/ 422893/BD/ MANGUEIRA	1.477 , 12
3AA/ 853651/D /KWIGRADE	1.322 , 63	2H1/ 863925/B / ISOLAMENTO	556 , 56
3AA/ 853665/D /9B9GRADE	314 , 73	1J0/ 971830/H / SUPORTE	16 , 71
3AA/ 853665/E /9B9GRADE	277 , 63	1K0/ 253141/T / BRACADEIRA	168 , 26
3AA/ 853666/E /9B9GRADE	314 , 73	1Q0/ 867071/D /9B9COBERTURA	2.041 , 59
3AA/ 853666/F /9B9GRADE	572 , 23	2H0/ 129661/A / SILENCIOSO	832 , 99
3AA/ 853666/G /9B9GRADE	277 , 63	2H0/ 857637/C /Y20GANCHOPROT	12 , 14
3AA/ 853671/B /9B9GRADE	1.067 , 17	2H7/ 885901/AM/AG6APOIO	1.481 , 06
AG/ T10101/A / JOGO DE SOQUE	529 , 13	03L/ 117021/C / RESFRIADOR	1.147 , 63
3AA/ 853675/D /GQFLOGOTIPO	166 , 40	5K0/ 615426/ / SUPORTE	418 , 42
3AA/ 853677/C /9B9GRADE	435 , 47	5K0/ 698141/ / JG.FIXACAO	93 , 28
3AA/ 853687/ /FXCLOGOTIPO	125 , 43	5K0/ 698231/ / CHPINTERME	95 , 08
5W0/ 601025/A /Z31RODA	739 , 18	5K0/ 698470/ / JG.CASQUIL	146 , 87
3AA/ 857537/ /3Q7TAMPA	723 , 54	5K0/ 615295/ / MOLA	28 , 09
3AA/ 857538/ /3Q7TAMPA	723 , 54	1K9/ 881256/ / ALMOFADA	3.465 , 44
3AA/ 955109/ /GRUCAPA COBER	71 , 53	1K5/ 885806/EH/WLWREVESTIMEN	677 , 43
3AA/ 955110/ /GRUCAPA COBER	71 , 53	1K5/ 885806/EH/WLXREVESTIMEN	677 , 43
3B5/ 853710/F /B41TIRA	321 , 96	1K5/ 885806/EH/WLYREVESTIMEN	731 , 09
3C8/ 839471/C /5APVEDACAO	250 , 61	1K5/ 885805/CD/WLXREVESTIMEN	490 , 69
3C8/ 839472/C /5APVEDACAO	250 , 61	1K5/ 864236/ / ISOLAMENTO	110 , 80
3B5/ 945095/AE/ LANTERNA	1.341 , 90	1K4/ 881479/D /82VCAPA COBER	12 , 75
3B5/ 945095/F / LANTERNA	875 , 28	1K4/ 881479/D /95TCAPA COBER	12 , 75
3B5/ 945096/AE/ LANTERNA	1.341 , 90	1K4/ 882045/MF/ ESTRUTURA	2.778 , 33
3B5/ 945096/G / LANTERNA	875 , 28	1K4/ 881317/R /82VREVESTIMEN	296 , 66
3B5/ 945096/K / LANTERNA	850 , 05	1K4/ 881317/R /95TREVESTIMEN	296 , 66
3B6/ 837183/ / HASTE	449 , 18	1K4/ 868134/B /4B0CALCO	143 , 63
3B6/ 837439/ /B41TRILHO	2.322 , 55	5K1/ 858415/B /2U0COBERTURA	196 , 92
3B6/ 837440/ /B41TRILHO	2.322 , 55	5K1/ 858417/B /2U0COBERTURA	80 , 54
3B6/ 837471/ /B41VEDACAO	1.102 , 27	1H0/ 971939/E / BRACADEIRA	4 , 36
3B6/ 837472/ /B41VEDACAO	1.102 , 27	5U0/ 881405/Q /VOTREVESTIMEN	172 , 14
3B6/ 837725/ /MGTVEDACAO	1.627 , 77	4F0/ 973712/ / RECEPTACUL	45 , 52
3B6/ 837725/ /MGUVEDACAO	1.627 , 77	000/ 979018/E / JOGO CABOS	45 , 59
3B6/ 837726/ /MGTVEDACAO	1.627 , 77	000/ 979017/E / JOGO CABOS	42 , 32
2H0/ 881775/F / ESPUMA	848 , 12	000/ 979009/EA/ JOGO CABOS	45 , 59
1JE/ 863835/A / ISOLAMENTO	123 , 42	2H2/ 863703/ /RX9REVESTIMEN	1.475 , 89
5U5/ 853414/ /MY2FAIXA	48 , 32	2H2/ 863703/A /RX9REVESTIMEN	1.275 , 08
5Z0/ 915105/B / BATERIA	1.108 , 93	7L6/ 422895/K / MANGUEIRA	220 , 01
5U4/ 845022/A / VIDRO	110 , 65	7L6/ 422893/BP/ MANGUEIRA	1.567 , 95
5G0/ 857739/ /QVZTRAVA	466 , 67	1K4/ 881318/R /95TREVESTIMEN	296 , 66
5U7/ 857706/ /RAACINTO 3 PT	362 , 82	1K4/ 881318/R /82VREVESTIMEN	296 , 66
5U7/ 857705/ /RAACINTO 3 PT	362 , 82	1K0/ 973213/ / RECEPTACUL	267 , 36
3B0/ 953041/C / LUZ	388 , 98	1K0/ 885219/ /95TMOLDURA	101 , 93
3B0/ 953042/B / LUZ	748 , 26	1J1/ 820007/D / CAIXA	5.807 , 08
3B0/ 953042/C / LUZ	388 , 98	1J0/ 971930/G / PRESILHA	15 , 01
3B0/ 955985/ / BICO EJETO	40 , 21	5N0/ 820741/C / MANGUEIRA	1.511 , 63
3B0/ 998225/ / JG.FAROL	1.039 , 45	5N0/ 407152/ / BARRA	1.228 , 36
3B0/ 998226/ / JG.FAROL	1.039 , 45	5N0/ 407151/ / BARRA	1.228 , 36
3B1/ 819415/C /B41DEFLETOR	368 , 83	1Q0/ 819131/ / VALVULA	21 , 66
3B1/ 819415/E /B41DEFLETOR	316 , 35	1Q0/ 419091/AG/ZRPVOLANTE	5.711 , 26
3B1/ 819447/B /B41CHP COBERT	247 , 44	1Q0/ 419091/AJ/ZRPVOLANTE	6.332 , 18
376/ 857705/B /MZPCINTO 3 PT	355 , 90	1Q0/ 615611/F / PRATO FREI	127 , 19
3B1/ 857521/ / VIDRO ESPE	631 , 77	1Q0/ 615612/F / PRATO FREI	127 , 19
3B1/ 857521/A / VIDRO ESPE	209 , 90	1K9/ 881256/A / ALMOFADA	3.465 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B1/ 857537/A /01CTAMPA	206 , 46	1K5/ 864235/ / ISOLAMENTO	110 , 80
3B1/ 857538/B /GRUTAMPA	228 , 41	5N0/ 881903/F /83VAPOIO	1.236 , 89
3B1/ 857538/C /01CTAMPA	227 , 25	5N0/ 121345/J / VEDACAO	34 , 10
3B2/ 858309/A / ELEM.FREIO	112 , 73	5N0/ 035454/B / ALTOFALANT	143 , 65
3B4/ 839167/A / CARCACA	13 , 46	5N0/ 035453/C / ALTOFALANT	143 , 65
3B4/ 839879/ /3FZCAPA	54 , 05	5K0/ 858248/C /82VCOBERTURA	69 , 25
3B4/ 839879/A /GRUCAPA	66 , 80	5K0/ 857781/ /82VGUIA	41 , 17
3B4/ 845201/ / VIDRO	821 , 98	5K0/ 857781/ /95TGUIA	41 , 33
3B4/ 845202/ / VIDRO	624 , 39	5K0/ 857945/ / GRAMPO	14 , 32
3B5/ 807393/A / SUPORTE	94 , 96	5K0/ 857369/ / TAMPAO	6 , 60
3B5/ 807393/C / SUPORTE	96 , 50	5K0/ 857367/B /82VCOBERTURA	60 , 52
3B5/ 807394/A / SUPORTE	94 , 96	1K9/ 885961/B /71NSUPORTE	758 , 70
3B5/ 807394/C / SUPORTE	96 , 50	03L/ 131547/L / VEDACAO	21 , 86
3B5/ 807417/ /GRUCOBERTURA	3.691 , 81	5C0/ 419091/B /N0EVOLANTE	6.839 , 21
3B5/ 807417/D /GRUCOBERTURA	3.263 , 82	5C0/ 419091/B /USZVOLANTE	2.344 , 36
3B5/ 807423/ / FRISO	374 , 56	5C0/ 419091/C /USZVOLANTE	3.772 , 85
3B5/ 807423/B /B41FRISO	563 , 71	1K5/ 885805/CD/WLYREVESTIMEN	482 , 52
3B5/ 807443/ /2ZZFRISO	1.556 , 34	1K5/ 885805/CD/WLWREVESTIMEN	490 , 03
3AB/ 857003/AB/TKYPAINEL	12.126 , 39	1K5/ 885081/AF/79XDESBACOS	2.274 , 50
3C0/ 845011/BH/ PARABRISA	3.282 , 42	1K5/ 885081/AF/83XDESBACOS	2.182 , 34
3C8/ 837973/D /9B9COBERTURA	662 , 12	1K5/ 885081/AF/4QGDESBACOS	2.241 , 60
3C8/ 837974/D /9B9COBERTURA	696 , 57	1K5/ 881405/GP/WLXREVESTIMEN	962 , 00
3C9/ 845025/C / VIDRO	530 , 57	5K0/ 805567/A / FECHADURA	210 , 45
3C9/ 845026/C / VIDRO	530 , 57	1K4/ 868055/B /81UCOBERTURA	95 , 79
4B0/ 260805/B / COMPRESSOR	18.401 , 69	1K4/ 867012/JE/YDYREVESTIMEN	1.563 , 62
4B0/ 971636/ / RECEPTACUL	38 , 97	1K2/ 971615/A / CONDUTOR	45 , 59
5C5/ 885805/AE/ICFREVESTIMEN	3.396 , 37	1K1/ 820007/A / CARCACA	1.159 , 05
5C5/ 959591/ / MOTOR	3.332 , 12	5K0/ 819703/K /VALDIFUSOR AR	254 , 56
5C7/ 998225/ / JG.FAROL	535 , 74	5K0/ 819704/K /VALDIFUSOR AR	254 , 56
5C7/ 998226/ / JG.FAROL	535 , 74	2H0/ 971228/B / CHICOTE P	8.126 , 26
5K0/ 953502/N /9B9INTERRUPTO	777 , 65	1JE/ 881901/AQ/QORCABECA	330 , 44
5U3/ 867009/ /BAKREVESTIMEN	222 , 62	06A/ 198151/F / JG. ANEL	541 , 66
5U7/ 614723/B / TUBO FREIC	31 , 50	038/ 131501/BH/ VALVULA	3.189 , 99
5U7/ 881806/M /LOYREVESTIMEN	269 , 20	2H0/ 857285/A /9B9ALOJAMENTO	28 , 59
5W0/ 819743/A /041MOLDURA	51 , 19	2H0/ 611513/ / PINO	20 , 10
5Z0/ 867501/M /CB6REVESTIMEN	284 , 25	1J0/ 881637/ /3PTCAPA COBER	- , 96
5N0/ 845201/A / VIDRO	450 , 73	1JE/ 885805/BA/QOPREVESTIMEN	2.104 , 15
5N0/ 845202/ / VIDRO	429 , 30	1JE/ 885805/BB/QOPREVESTIMEN	989 , 43
5N0/ 845202/A / VIDRO	450 , 73	1JE/ 881921/R /QORCOBERTURA	174 , 84
5N0/ 845213/E / VIDRO	469 , 28	1JE/ 882805/AC/QOPREVESTIMEN	1.093 , 33
5N0/ 845213/G / VIDRO	552 , 12	1JE/ 881405/AG/QOPREVESTIMEN	772 , 35
5Z3/ 809606/C / PAINEL	1.265 , 08	5U7/ 998057/ / JG.PECAS	38 , 07
5Z9/ 945093/AA/ LANTERNA	249 , 39	5Z4/ 867011/D /COFREVESTIMEN	1.398 , 17
5Z9/ 945093/T / LANTERNA	274 , 65	5W0/ 145933/C / CORREIA	60 , 04
5Z6/ 813190/ / COBERTURA	27 , 23	3C9/ 863459/C /9B9COBERTURA	465 , 76
5Z4/ 837886/ / ESTRIBO	29 , 66	3C9/ 809991/A / PAINEL	1.352 , 16
032/ 971610/CK/ CHICOTE	466 , 32	3C9/ 809992/A / PAINEL	1.352 , 16
032/ 906034/AL/ UNIDADE	839 , 55	1K5/ 863243/B /82VCONSOLE	263 , 50
032/ 906034/AJ/ UNID.COMAN	700 , 19	1K5/ 863243/B /95TCONSOLE	750 , 59
032/ 906032/CK/ UNID.COMAN	1.019 , 53	1K5/ 863243/B /31XCONSOLE	750 , 59
1J0/ 837114/M /B41ACIONAMENT	202 , 34	1K5/ 853372/B /82VSOLEIRA	83 , 02
111/ 837225/D /1NNACIONAMENT	4 , 93	5K1/ 858418/B /2U0COBERTURA	51 , 04
5U7/ 200059/A / JG. TUBO	95 , 59	5K0/ 857053/D /82VCOBERTURA	81 , 84
5Z9/ 010778/S / ETIQUETA	13 , 14	5K0/ 853102/ /2ZZFRISO	109 , 13
056/ 121113/A / VALVULA	69 , 52	5K0/ 853101/B /2ZZFRISO	109 , 13
N/ 104018/01/ PORCA	2 , 71	5K0/ 819728/N /VALDIFUSOR AR	1.243 , 49
3B5/ 845297/J /B41VIDRO LAT.	380 , 85	000/ 979950/ / FITA	87 , 17
3B5/ 845297/Q / VIDRO LAT.	531 , 60	000/ 979019/EA/ JOGO CABOS	47 , 84
3B5/ 845298/E /B41VIDRO LAT.	350 , 49	N/ 911449/01/ REB CEGO	2 , 36
3B5/ 845298/J /B41VIDRO LAT.	350 , 49	N/ 105088/01/ ABRACADEIR	1 , 56
3B5/ 845298/Q / VIDRO LAT.	738 , 51	2H0/ 971284/A / CHICOTE	3.254 , 89
5C5/ 857706/G /RAACINTO 3 PT	1.688 , 56	2H0/ 971284/ / CHICOTE	1.833 , 13
5C5/ 857755/A /YLZFECHO	502 , 67	2H0/ 857636/C /Y20GANCHOPROT	12 , 14
5C5/ 857755/C /YLZFECHO	478 , 41	1T0/ 837246/D /INFCHAVE	616 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



4B0/ 875699/ / MANIVELA	29 , 55	1Q0/ 819728/L /YHXDIFUSOR AR	591 , 93
4D0/ 863437/A / FITAVELCRO	22 , 12	1J4/ 867762/D /B41SUPORTE	356 , 93
4F0/ 825429/A / ELEMENTC	4 , 97	1JM/ 612289/ / PINO ROSCA	31 , 85
4F9/ 863539/ / OLHAL	316 , 70	1JE/ 885806/AC/QOPREVESTIMEN	1.437 , 41
533/ 863288/A / TIRAS	48 , 49	1JE/ 885806/AB/QOTREVESTIMEN	1.383 , 82
533/ 867910/A / FELTRO	25 , 97	1JE/ 885405/AK/QOPREVESTIMEN	1.867 , 33
533/ 867910/B / FELTRO	47 , 40	1JE/ 885405/AL/QOPREVESTIMEN	812 , 50
547/ 857741/D / ESPACADOR	13 , 07	1JE/ 885406/AE/QOPREVESTIMEN	1.146 , 85
547/ 857771/ / LUVA	- , 80	1JE/ 885805/AQ/QOTREVESTIMEN	956 , 89
5C0/ 711144/A / EMBLEMA	136 , 37	2H0/ 122101/K / TUBO	604 , 69
5C0/ 711503/F /E74MANOPLA	166 , 33	5Z9/ 867211/C /COFREVESTIMEN	625 , 78
5C0/ 880201/A /81UAIRBAG	1.632 , 62	5Z9/ 867212/B /COFREVESTIMEN	713 , 94
5C0/ 880241/ / AIRBAG	981 , 57	5Z9/ 867212/C /COFREVESTIMEN	625 , 78
5C0/ 880242/ / AIRBAG	981 , 57	5Z4/ 867011/F /COFREVESTIMEN	1.492 , 09
5N0/ 845214/E / VIDRO	469 , 28	5Z4/ 867012/C /COFREVESTIMEN	962 , 60
5N0/ 845214/G / VIDRO	552 , 12	000/ 979020/EA/ JOGO CABOS	45 , 59
5N0/ 853174/A /GRUCOBERTURA	281 , 90	000/ 979020/E / JOGO CABOS	45 , 59
5N0/ 853426/ /ZVGCOBERTURA	155 , 19	WHT/ 005190/ / ANEL VEDAC	15 , 99
5N0/ 853426/A /ZVGCOBERTURA	166 , 60	N/ 900880/03/ PORCA	2 , 36
5N0/ 853493/ /2ZZADAPTADOR	107 , 97	N/ 106854/01/ PRESILHA	7 , 61
5N0/ 853493/A /2ZZADAPTADOR	110 , 57	N/ 106598/01/ ABRACADEIR	7 , 61
5N0/ 853494/ /2ZZADAPTADOR	110 , 57	5K0/ 615296/ / MOLA	28 , 09
5N0/ 853494/A /2ZZADAPTADOR	110 , 57	5K0/ 615423/ / CAIXA	1.208 , 61
5N0/ 853630/ /FXCEMBLEMA VW	209 , 30	5K0/ 615424/ / CAIXA	1.208 , 61
5N0/ 853651/C /2ZZRADIADOR	1.479 , 31	5K0/ 615425/ / SUPORTE	418 , 42
5N0/ 853665/A /9B9GRADE	278 , 52	1H9/ 201142/B / CABO MASSA	62 , 21
032/ 906032/CJ/ UNID.COMAN	794 , 15	N/ 107317/01/ PARAFUSO	- , 82
5N0/ 853665/E /9B9GRADE	278 , 52	N/ 011054/2 / PORCA	- , 68
5N0/ 853665/H /9B9GRADE	278 , 52	2H5/ 055201/ / JG.REBOQUE	2.460 , 04
032/ 906032/BR/ UNIDADE	927 , 45	2H1/ 061275/ /WGKJG.TAPETE	572 , 45
3B5/ 807791/ / FRISO	236 , 19	2H0/ 061276/ /WGKJG.TAPETE	370 , 19
3B5/ 807792/ / FRISO	236 , 19	5Z0/ 201129/AA/ TUBO	392 , 83
3B5/ 807861/C / FRISO	268 , 56	6QE/ 857001/E /71NPAINEL	1.478 , 18
3B5/ 807863/ / FRISO	66 , 23	6QE/ 857001/F /71NPAINEL	1.070 , 04
3B5/ 839478/B /B41VEDACAO	573 , 30	6QE/ 857001/G /71NPAINEL	1.070 , 04
3B5/ 839655/C / ALOJAMENTO	1.713 , 12	6QE/ 857001/D /71NPAINEL	1.478 , 18
3B5/ 839656/C / ALOJAMENTO	1.713 , 12	6QE/ 419091/L /81UVOLANTE	2.090 , 15
3B5/ 839901/ /041RECORTE	653 , 05	5Z4/ 837113/ /QA4MACANETA	49 , 81
3B5/ 839902/ /041RECORTE	944 , 97	AG/ T50038/ / COLOCADOR	121 , 32
376/ 857705/B /XGNCINTO 3 PT	263 , 57	1JE/ 061227/ /1NNTAPETE	60 , 41
3C0/ 959752/BB/ZQGRECEPTOR	1.229 , 64	1JE/ 061227/A /1NNTAPETE	18 , 92
3C0/ 959752/BG/ROHRECEPTOR	892 , 83	1JE/ 061222/A /1NNTAPETE	24 , 50
3C0/ 959752/BG/ZQGRECEPTOR	1.394 , 79	1JE/ 061222/ /1NNTAPETE	63 , 58
3C1/ 857705/Q /RAACINTO 3 PT	1.436 , 37	1JE/ 061221/A /1NNTAPETE	24 , 50
3C1/ 857705/Q /SOXCINTO 3 PT	1.403 , 43	1JE/ 061221/ /1NNTAPETE	63 , 59
3C1/ 857706/R /RAACINTO 3 PT	1.327 , 34	WHT/ 003810/ / PINO	2 , 93
3C1/ 857706/R /RGRICINTO 3 PT	1.327 , 34	N/ 906695/01/ DISTRIBUID	9 , 93
3C1/ 857706/R /SOXCINTO 3 PT	1.327 , 34	5U7/ 614740/ / TUBO FREIC	32 , 27
3C1/ 857706/R /UHQICINTO 3 PT	1.327 , 34	5U7/ 614739/ / TUBO FREIC	31 , 96
3C1/ 857706/S /RAACINTO 3 PT	1.436 , 37	5U7/ 614724/ / TUBO FREIC	33 , 18
3C1/ 857706/S /SOXCINTO 3 PT	1.363 , 37	5U7/ 611724/ / TUBO FREIC	38 , 76
3C1/ 857901/ / CABO	75 , 92	5U7/ 611782/ / TUBO FREIC	26 , 80
3C1/ 858045/L / TRAVESSA	1.916 , 93	5U7/ 614723/ / TUBO FREIC	39 , 58
3C1/ 858635/A / ELEM.FREIO	108 , 72	5U7/ 611723/ / TUBO FREIC	29 , 97
3C1/ 858788/A / APOIO	145 , 37	5U0/ 611797/A / PRESILHA	1 , 42
3C1/ 863143/A / CANTONEIRA	66 , 26	1K9/ 867617/C /5R0FRISO	296 , 02
3C1/ 863144/A / CANTONEIRA	59 , 15	1K9/ 867617/C /6K8FRISO	296 , 02
3C1/ 864435/D /EUNTAPETE	374 , 04	1K9/ 867501/CL/6K8REVESTIMEN	3.870 , 38
3C1/ 864435/D /ZHYTAPETE	465 , 58	1K9/ 867501/CQ/5R0REVESTIMEN	2.119 , 67
3C1/ 864436/D /EUNTAPETE	378 , 58	5Z4/ 867234/E /Y20REVESTIMEN	25 , 59
3C1/ 867171/B /H67MOLDURA	182 , 55	5Z0/ 885921/AL/WODREVESTIMEN	71 , 13
3C1/ 867172/A /7R3MOLDURA	180 , 28	0C1/ 409505/N / ENGRENAGEM	24.970 , 00
3C1/ 867179/B /21XMOLDURA	174 , 97	5W0/ 511115/ / MOLA	120 , 40
3B5/ 845025/ / VIDRO	807 , 71	N/ 014525/1 / PRISIONEIR	11 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B5/ 845026/ / VIDRO	807 , 71	5Z9/ 867011/E /ZOAREVESTIMEN	1.096 , 92
3B5/ 845051/K / VIDRO	1.975 , 16	5Z9/ 867012/A /WOCREVESTIMEN	1.464 , 65
3B5/ 845051/P / VIDRO	2.861 , 87	1K5/ 885703/AF/79XLATERAL	357 , 21
3B5/ 845297/E /B41VIDRO LAT.	350 , 49	1K5/ 885703/AF/83XLATERAL	357 , 21
1K8/ 947133/G /PX7ADORN	137 , 94	1K5/ 881406/BM/WLXREVESTIMEN	768 , 88
1K8/ 947133/G /Y20ADORN	101 , 21	1K5/ 881406/BM/WLWREVESTIMEN	768 , 88
1K8/ 947133/G /82VADORN	130 , 02	1J6/ 253609/DB/ SILENCIOSO	1.840 , 10
1K8/ 947133/F /Y20ADORN	74 , 05	7X0/ 300147/ / PRISIONEIR	2 , 71
1K8/ 947133/H /82VADORN	130 , 02	7X0/ 298311/ / JG.PECAS	276 , 59
1K8/ 947133/H /95TADORN	76 , 04	7X0/ 253197/A / SUPORTE	39 , 18
1K8/ 947133/J /82VADORN	130 , 02	5Z0/ 857121/A /75RTAMPA	184 , 13
1K8/ 947133/J /Y20ADORN	75 , 93	5Z0/ 857101/B /75RPORTA LUVA	638 , 71
1K8/ 947133/K /82VADORN	137 , 94	5U0/ 615106/B / CAIXA	402 , 96
1K8/ 947133/F /PX7ADORN	137 , 94	5U0/ 615105/B / CAIXA	402 , 96
1K8/ 947133/F /95TADORN	76 , 04	1JE/ 711266/B / CABO COMAN	442 , 42
1K8/ 947133/F /82VADORN	130 , 02	1JE/ 711265/B / CABO MUDAN	442 , 42
1K8/ 947133/F /7G8ADORN	72 , 29	1J1/ 819704/K /2AQDIFUSOR AR	256 , 83
1K8/ 947133/E /95TADORN	113 , 02	5U0/ 412359/ / CAPA	- , 71
1K8/ 947133/D /Y20ADORN	72 , 29	1J1/ 819703/K /2AQDIFUSOR AR	310 , 81
1K8/ 947133/D /95TADORN	71 , 41	1J0/ 819728/K /2AQDIFUSOR AR	650 , 45
1K8/ 947133/D /7G8ADORN	72 , 29	7L8/ 501657/ / TAMPA	98 , 79
1K8/ 947133/ /82VADORN	115 , 04	7L0/ 501657/B / TAMPA	99 , 96
1K8/ 947125/A /YMLVISEIRA	203 , 62	6R2/ 423891/E / MANGUEIRA	575 , 33
1K8/ 947133/K /PX7ADORN	137 , 94	6R0/ 201307/ / CHP PROTEC	808 , 70
1K8/ 947133/L /82VADORN	137 , 94	6Q0/ 201655/ / CINTATENSO	188 , 50
1K8/ 947133/L /PX7ADORN	137 , 94	5Z4/ 839475/A / GUARNICAO	216 , 85
1K9/ 837974/A /82VCOBERTURA	95 , 64	5Z3/ 867010/M /YOSREVESTIMEN	427 , 94
1L0/ 947105/C /Y20LUZ INTERN	180 , 93	5Z3/ 867010/M /LOXREVESTIMEN	457 , 68
1Q0/ 941295/ / MOTOR	752 , 61	5Z3/ 867010/M /HOJREVESTIMEN	407 , 68
2H0/ 953123/A / ALOJAMENTO	130 , 59	5Z3/ 867010/K /YOSREVESTIMEN	405 , 58
2H1/ 955023/C / ALOJAMENTO	1.927 , 53	1JE/ 061225/A /1NNTAPETE	18 , 92
2H2/ 955023/C / ALOJAMENTO	1.927 , 53	1K0/ 864207/E /79XDESBRACOS	2.055 , 67
2H2/ 998981/ / COBERTURA	408 , 96	5Z0/ 061222/D /1NNTAPETE	63 , 58
2H7/ 839762/J /9B9VEDACAO	776 , 24	5Z0/ 061221/D /1NNTAPETE	63 , 58
325/ 941593/1 / RELE	80 , 11	3C0/ 885902/S /ZJQAPOIO	2.395 , 98
325/ 947105/4 /375LUZ INTERN	43 , 06	1C0/ 919136/ / ALOJAMENTO	55 , 91
325/ 947111/1 /233LUZ INTERN	71 , 62	03L/ 121131/M / FLANGE	455 , 07
325/ 947111/3 /M60LUZ INTERN	78 , 81	021/ 105425/B / PARAFUSO	24 , 01
325/ 947111/4 /375LUZ INTERN	73 , 29	5Z3/ 867009/AA/HOJREVESTIMEN	384 , 96
325/ 959566/2 /999MOLDURA	5 , 18	5Z3/ 867009/AA/LOXREVESTIMEN	444 , 22
3A0/ 949101/B / LUZ PISCA	130 , 57	5Z3/ 867009/AA/YOSREVESTIMEN	408 , 01
3AA/ 953123/ / ALOJAMENTO	68 , 36	5Z3/ 867009/AB/HOJREVESTIMEN	407 , 21
1Q0/ 867440/C /4J4FRISO	952 , 20	5Z3/ 867009/AB/LOXREVESTIMEN	443 , 96
1Q0/ 868102/B / ESPUMA	67 , 44	WHT/ 000808/ / ARRUELA	1 , 76
1Q0/ 868147/ /82VCOBERTURA	255 , 87	1K9/ 867234/A /6K8REVESTIMEN	202 , 32
1Q0/ 868147/ /92WCOBERTURA	255 , 87	1K9/ 867241/M /5R0REVESTIMEN	244 , 02
1Q0/ 868147/ /95TCOBERTURA	255 , 87	1K9/ 867233/A /6K8REVESTIMEN	202 , 32
1Q0/ 868147/C /82VCOBERTURA	951 , 67	1K9/ 867233/A /5R0REVESTIMEN	202 , 32
1Q0/ 868147/C /92WCOBERTURA	951 , 67	1K5/ 867617/C /5R0FRISO	241 , 42
1Q0/ 868147/C /95TCOBERTURA	951 , 67	1K5/ 867617/C /6K8FRISO	241 , 42
1Q0/ 868158/ /82VCOBERTURA	134 , 60	1K5/ 867287/G /5R0REVESTIMEN	207 , 42
1Q0/ 868158/ /92WCOBERTURA	134 , 60	5Z0/ 885806/BF/W0FREVESTIMEN	323 , 21
1Q0/ 868158/ /95TCOBERTURA	134 , 60	5Z0/ 885806/BG/W0JREVESTIMEN	847 , 88
1Q0/ 871111/B / PARAFUSO	72 , 36	5Z0/ 885806/BH/W0DREVESTIMEN	342 , 76
1Q0/ 871277/A / COBERTURA	508 , 02	5Z0/ 885901/AT/W0ACABECA	415 , 08
1Q0/ 871943/C /88UPARASOL	3.361 , 52	5Z0/ 885901/BA/W0FCABECA	492 , 90
1Q0/ 871997/C / AMORTECEDO	414 , 26	5Z0/ 885806/BE/W0AREVESTIMEN	421 , 20
1Q0/ 880241/G / AIRBAG	2.163 , 13	5Z0/ 885805/HP/W0DREVESTIMEN	331 , 61
1Q0/ 880242/G / AIRBAG	2.163 , 13	5Z0/ 885805/GE/W0AREVESTIMEN	415 , 83
1Q0/ 880701/A / DESTRAVAME	177 , 50	7L0/ 839350/B /9B9COBERTURA	59 , 91
1K0/ 947133/B /82VCOBERTURA	76 , 36	7L0/ 837866/A /9B9COBERTURA	33 , 33
1K0/ 947133/B /NX1COBERTURA	72 , 70	7L0/ 407275/A / TAMPA	155 , 97
1K0/ 947133/D /28UCOBERTURA	76 , 36	6QE/ 819152/ / SAIDA AR	15 , 24
1K0/ 947133/D /7G8COBERTURA	76 , 36	6R0/ 937545/D / SUPORTE	21 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 947133/D /82VCOBERTURA	73 , 89	3C8/ 881406/EA/ORVREVESTIMEN	4.291 , 67
1K0/ 947133/D /Y20COBERTURA	71 , 62	3C8/ 881406/EA/ORSREVESTIMEN	4.291 , 67
1K0/ 947133/E /28UCOBERTURA	76 , 36	5K0/ 858247/C /82VCOBERTURA	69 , 25
1K0/ 947133/E /7G8COBERTURA	76 , 36	2E0/ 941607/ / CAPA COBER	130 , 44
1K0/ 947133/E /82VCOBERTURA	55 , 26	2D0/ 971461/A / PROTETOR	96 , 75
1K0/ 947133/H /82VADORNO	74 , 64	1Q0/ 951177/C / SENSOR	911 , 85
1K0/ 947133/H /95TADORNO	79 , 38	1J0/ 881405/LN/TBSREVESTIMEN	602 , 48
1K0/ 947133/H /NX1ADORNO	72 , 67	1J0/ 881405/LL/ASCRESSVESTIMEN	522 , 11
1K0/ 947133/H /Y20ADORNO	76 , 04	1J0/ 881348/C /7G8COBERTURA	15 , 25
1K5/ 945260/ / SUPORTE	63 , 88	1J0/ 881347/C /7G8COBERTURA	15 , 25
1K6/ 941295/ / MOTOR	503 , 88	1J0/ 881088/C /7G8COBERTURA	15 , 25
1K8/ 947106/C /IQALUZ INTERN	699 , 42	1J0/ 881087/C /7G8COBERTURA	15 , 25
1K8/ 947106/C /WRBLUZ INTERN	553 , 53	5Z0/ 012032/ / INSTRUCOES	12 , 74
1K8/ 947106/C /WRCLUZ INTERN	562 , 59	5Z6/ 827550/G / SILENCIOSO	92 , 07
1K8/ 947106/C /YAHLUZ INTERN	585 , 43	5Z9/ 857593/ /9B9CONDUTOR	2 , 13
1K8/ 947106/C /YMLLUZ INTERN	556 , 46	5Z9/ 857594/ /9B9CONDUTOR	2 , 84
7L6/ 845099/BH/NVBPABRABRISA	3.051 , 62	5Z9/ 839475/A / GUARNICAO	182 , 87
7L6/ 845099/BJ/NVBPABRABRISA	1.416 , 51	AG/ T10377/ / LUVAS DE MONT	58 , 97
7L6/ 845137/C / SUPORTE	209 , 30	5Z3/ 867010/K /HOJREVESTIMEN	383 , 58
7L6/ 845211/BJ/ VIDRO	5.928 , 03	5Z3/ 867010/K /LOXREVESTIMEN	442 , 42
7L6/ 845227/E / TECLA	333 , 23	5Z3/ 867009/AC/YOSREVESTIMEN	427 , 85
7L6/ 845233/ / PECA RETEN	5 , 19	5Z3/ 867009/AC/LOXREVESTIMEN	448 , 09
7L6/ 845297/AH/ VIDRO LAT.	3.248 , 85	5Z3/ 867009/AC/HOJREVESTIMEN	407 , 21
7L6/ 845297/AS/ VIDRO LAT.	2.537 , 76	5Z3/ 867009/AB/YOSREVESTIMEN	106 , 23
7L6/ 845297/DB/ VIDRO LAT.	3.248 , 85	1K9/ 867501/CQ/6K8REVESTIMEN	2.900 , 17
7L6/ 845297/DS/ VIDRO LAT.	1.720 , 86	1K9/ 867501/CR/6K8REVESTIMEN	2.119 , 67
7L6/ 845297/DT/ VIDRO LAT.	2.455 , 01	1K9/ 867501/DA/5R0REVESTIMEN	3.870 , 38
7L6/ 845298/ED/ VIDRO LAT.	2.325 , 51	1K9/ 867501/CG/5R0REVESTIMEN	3.096 , 51
7L6/ 845298/GG/ VIDRO LAT.	1.720 , 86	1K9/ 867246/D /5R0REVESTIMEN	237 , 61
7L6/ 845298/GH/ VIDRO LAT.	4.129 , 25	1K9/ 867242/M /5R0REVESTIMEN	237 , 61
7L6/ 845339/ / GRAMPO	19 , 35	1K9/ 867245/D /5R0REVESTIMEN	237 , 61
7L6/ 845340/ / GRAMPO	19 , 35	1K9/ 867245/D /6K8REVESTIMEN	237 , 61
7L6/ 845363/ /01CCAPA	7 , 99	1K9/ 867234/A /5R0REVESTIMEN	202 , 32
7L6/ 845521/E / VEDACAO	733 , 57	6QE/ 035501/G / BASE ANTEN	121 , 59
7L6/ 853241/A /2ZZFRISO	262 , 79	6QE/ 035498/G / ANTENA	86 , 81
7L6/ 853399/ /A7WANEL COBER	99 , 66	7L0/ 839349/B /9B9COBERTURA	59 , 91
7L6/ 853400/ /A7WANEL COBER	99 , 66	1K0/ 825237/K / ISOLANTE	646 , 69
7L6/ 853601/A /ULMEMBLEMA VW	268 , 88	041/ 103353/ / CABECOTE	1.401 , 80
7L6/ 853630/A /ULMEMBLEMA VW	244 , 40	2H0/ 071003/ / PROTECAO	4.956 , 13
7L6/ 853651/B /B41GRADE	1.171 , 37	5W9/ 853414/B /MX1FAIXA	41 , 12
7L6/ 853651/C /B41GRADE	1.397 , 64	5Z9/ 800375/A / JG.CILINDR	269 , 42
7L6/ 853651/K /2ZZGRADE	3.632 , 81	5Z4/ 853753/G /GRUPROTECAO	135 , 01
7L6/ 853651/L /3Q7GRADE	5.793 , 81	5Z4/ 853754/E /739PROTECAO	105 , 32
7L6/ 853653/H /9B9GRADE	804 , 26	5Z4/ 853754/G /GRUPROTECAO	135 , 01
7L6/ 853653/J /9B9GRADE	804 , 26	5Z4/ 853515/G /GRUPROTECAO	166 , 21
7L6/ 853663/F /9B9CAIXA	377 , 45	5Z4/ 853516/E /739PROTECAO	137 , 70
7L6/ 853663/H / GRADE	213 , 71	5Z4/ 853516/G /GRUPROTECAO	166 , 21
7L6/ 853664/F /9B9CAIXA	344 , 70	2H2/ 072195/ / CAPA PROT.	955 , 72
7L6/ 853664/H / GRADE	213 , 71	2H2/ 072190/ / VEDACAO	572 , 30
7L6/ 853665/A /9B9GRADE	369 , 28	2H2/ 071752/ / SUPORTE	2.493 , 07
7L6/ 853666/A /9B9GRADE	369 , 28	2H0/ 711113/D /FOQBOTAO	624 , 24
7L6/ 853668/D /2ZZGRADEADORN	1.176 , 17	2H0/ 711113/E /A0QBOTAO	1.134 , 26
7L6/ 853675/C / LOGOTIPO	121 , 92	2H0/ 837722/ / TAMPAO	7 , 53
7L6/ 853677/ /9B9GRADE	213 , 71	5W0/ 955410/ / BRACO	43 , 65
3AA/ 953123/A / ALOJAMENTO	68 , 36	02A/ 498210/ / JG. DISCO	288 , 67
3AB/ 955023/A / ALOJAMENTO	2.767 , 49	02A/ 398140/ / JG. DISCO	918 , 51
3AB/ 998981/ / COBERTURA	273 , 35	WHT/ 002306/ / PARAFUSO	- , 80
3B0/ 941295/B / MOTOR	667 , 16	WHT/ 001223/ / PARAFUSO	5 , 28
3B0/ 947105/C /7G8LUZ INTERN	465 , 16	N/ 104065/05/ PARAFUSO	2 , 40
3B0/ 947105/C /8YSLUZ INTERN	499 , 36	7L0/ 407151/K / BARRA	1.959 , 96
3B0/ 947105/C /Y20LUZ INTERN	499 , 36	7L0/ 407152/K / BARRA	1.933 , 51
3B0/ 947109/ /3PTLUZ	95 , 22	2H7/ 885805/AG/QONREVESTIMEN	8.455 , 95
3B0/ 947109/ /71NLUZ	121 , 43	2H7/ 885805/AF/LOWREVESTIMEN	7.142 , 59
3B0/ 947109/ /7G8LUZ	96 , 31	5U7/ 853595/ / COBERTURA	69 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B0/ 947109/ /8YSLUZ	88 , 44	5U0/ 601025/ /N58RODA	557 , 18
3B0/ 947125/ / DIFUSOR	108 , 29	5N0/ 919491/E / SUPORTE	65 , 25
3B0/ 953123/B / SOQUETE	79 , 83	5N0/ 919491/D / SUPORTE	65 , 25
3B0/ 953123/C / SOQUETE	114 , 47	5N0/ 919503/D / SUPORTE	65 , 25
3B5/ 945135/ /B41LUZ ADICIO	454 , 87	5U3/ 837184/A / HASTE	5 , 90
3B7/ 947105/F /2ENLUZ INTERN	570 , 19	5Z0/ 129618/D / MANGUEIRA	82 , 35
3B7/ 947106/B /2ENLUZ INTERN	1.253 , 53	5Z0/ 122447/N / MANGUEIRA	63 , 41
3BD/ 947105/ /2ENLUZ INTERN	666 , 35	1K9/ 971616/ / GUIA	11 , 31
5U7/ 807393/ / GUIA	12 , 79	1K9/ 971615/B / CONDUTOR	11 , 17
5U7/ 807394/ / GUIA	12 , 79	3B0/ 201075/BP/ RESERVATOR	5.544 , 07
7L6/ 837478/D /9B9VEDACAO	358 , 32	5U1/ 857003/ /MOBPAINEL	2.121 , 44
7L6/ 837717/ / VEDACAO	175 , 88	5U1/ 857003/ /MOJPAINEL	1.857 , 23
7L6/ 837730/N / SUPORTE	1.105 , 40	2H0/ 881805/AD/GOEREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 837787/F /9B9COBERTURA	611 , 90	2H0/ 881805/AD/GOGREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 837788/F /9B9COBERTURA	576 , 54	2H0/ 881405/S /GOEREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 837973/M /9B9COBERTURA	404 , 22	0C6/ 301469/ / RESPIRO	26 , 45
7L6/ 839085/C / CABO	67 , 24	038/ 100037/P / Motor basico	16.962 , 77
7L6/ 839167/C / CARCACA	36 , 39	5U0/ 881405/L /VOFREVESTIMEN	133 , 90
7L6/ 839361/ / SUPORTE	36 , 97	5U0/ 881405/N /VOMREVESTIMEN	116 , 25
7L6/ 839475/G /PRPVEDACAO	471 , 84	5U7/ 898463/ / REPARO	33 , 55
7L6/ 839476/G /PRPVEDACAO	471 , 84	5U7/ 871119/B / TRAVESSA	146 , 07
7L6/ 839477/C /9B9VEDACAO	1.063 , 97	5U7/ 871119/ / TRAVESSA	146 , 07
7L6/ 839477/C /B41VEDACAO	1.093 , 81	5W9/ 885921/K /QUTREVESTIMEN	133 , 38
7L6/ 839478/C /9B9VEDACAO	1.063 , 97	5W9/ 885806/L /QUTREVESTIMEN	435 , 45
7L6/ 839729/E / SUPORTE	1.061 , 73	2H0/ 513029/J / AMORTE.GAS	436 , 33
7L6/ 839730/E / SUPORTE	1.061 , 73	032/ 109611/N / VALVULA	41 , 24
7L6/ 839787/F /9B9COBERTURA	546 , 35	5Z0/ 819045/G /QA4REGULAGEM	284 , 58
7L6/ 839879/ /GRUCAPA	154 , 64	2H7/ 885901/AS/GOKAPOIO	1.481 , 06
7L6/ 807550/B / ESPUMA	209 , 23	2H7/ 885901/AN/GOKAPOIO	1.481 , 06
7L6/ 807550/C / ESPUMA	230 , 63	7L6/ 837216/ /INFCHAVE	341 , 03
7L6/ 807699/B / SUPORTE	696 , 35	2H2/ 121444/A / MANGUEIRA	300 , 07
7L6/ 807711/A / SUPORTE	49 , 57	2H1/ 121444/A / MANGUEIRA	283 , 23
7L6/ 807712/ / SUPORTE	49 , 57	2H0/ 867469/K /9B9MOLDURA	13 , 27
7L6/ 807787/ /8Z8PLACA	736 , 53	2H0/ 867469/J /9B9MOLDURA	13 , 27
7L6/ 807787/A /01CPLACA	806 , 05	03L/ 121049/H / MANGUEIRA	149 , 34
7L6/ 807861/ / FRISO	63 , 17	02M/ 498114/ / JG. DISCO	2.046 , 55
7L6/ 807861/A / FRISO	63 , 17	2H0/ 145830/A / SOQUETE	66 , 80
7L6/ 807863/B / FRISO	76 , 19	1T0/ 881621/ / CLIP	11 , 19
7L6/ 807863/C / FRISO	81 , 65	1Q0/ 959702/H /ZONMOTOR	2.057 , 80
7L6/ 809961/L / PROTETOR	329 , 52	5W0/ 612337/ / MOLA	25 , 69
7L6/ 809961/M / PROTETOR	421 , 67	2H0/ 881901/AB/GOKAPOIO	851 , 51
7L6/ 809962/F / COBERTURA	474 , 31	2H0/ 881901/AB/TOJAPOIO	1.481 , 06
7L6/ 809962/M / PROTETOR	468 , 25	2H0/ 881901/AD/G0JAPOIO	1.481 , 06
7L6/ 809962/N / PROTETOR	421 , 67	2H0/ 881901/AD/TOHAPOIO	851 , 51
7L6/ 837085/B / CABO	76 , 04	2H0/ 881901/AJ/AG6APOIO	1.481 , 06
7L6/ 837476/G /PRPVEDACAO	549 , 57	2H0/ 881806/Q /GOEREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 837477/D /9B9VEDACAO	404 , 92	2H0/ 881806/Q /GOGREVESTIMEN	1.907 , 74
307/ 943121/2 / LENTE	4 , 00	03L/ 121096/D / MANGUEIRA	39 , 20
307/ 953050/9 / LUZ	92 , 57	03L/ 103369/AF/ SUPORTE	147 , 59
308/ 807309/A / PARACHOQUE	260 , 45	5U0/ 885805/AG/VOMREVESTIMEN	273 , 28
311/ 837699/ / REFORCO	1 , 37	5U0/ 885405/AB/VOFREVESTIMEN	147 , 19
321/ 837995/ / GRAMPO	1 , 36	5U0/ 885405/AE/VOMREVESTIMEN	234 , 36
321/ 877209/A / VEDACAO	901 , 80	5U0/ 885405/AF/VOMREVESTIMEN	133 , 97
325/ 807114/1 /CTRSUPORTE	112 , 68	5U0/ 881901/J /PF6APOIO	106 , 21
1K5/ 863243/B /71NCONSOLE	750 , 59	5U0/ 881805/N /VOMREVESTIMEN	179 , 13
1K5/ 864622/ / ISOLAMENTO	12 , 87	7E0/ 898011/ / JG.FIXACAO	27 , 75
1K5/ 867453/ / PECA ENCHI	41 , 28	6QE/ 881405/AK/TOXREVESTIMEN	616 , 43
1K5/ 867454/ / PECA ENCHI	41 , 28	6QE/ 881405/AH/HORASSENTO	589 , 64
1K5/ 867461/ /1BSPLA COBERT	235 , 29	5W0/ 611781/ / TUBO FREIC	13 , 12
1K5/ 867615/A / SUPORTE	68 , 48	5W0/ 145933/B / CORREIA	67 , 47
1K5/ 867811/ / ISOLAMENTO	83 , 97	5W0/ 145933/ / CORREIA	35 , 51
1K5/ 868695/ / ISOLANTE	172 , 94	5U3/ 837183/A / HASTE	6 , 26
1K5/ 868696/ / ISOLANTE	83 , 72	2H0/ 881405/T /GOEREVESTIMEN	1.907 , 74
1K5/ 880741/G / AIRBAG	5.767 , 05	2H0/ 881405/T /GOGREVESTIMEN	1.907 , 74

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K5/ 880742/G / AIRBAG	5.767 , 05	2H0/ 881405/R /LOUREVESTIMEN	1.907 , 74
1K5/ 881405/JJ/WLWREVESTIMEN	2.237 , 25	2H0/ 881405/R /LOSREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 853655/C /4P7COBERTURA	499 , 93	2H0/ 881405/Q /LOUREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 853655/E /5J6COBERTURA	277 , 02	2H0/ 881405/Q /LOSREVESTIMEN	1.907 , 74
7L0/ 853655/E /7E7COBERTURA	277 , 02	7L9/ 035008/F /7R3Unidade DVD	20.257 , 71
7L0/ 853655/E /7G8COBERTURA	277 , 02	0C6/ 311809/ / FLANGE	482 , 00
7L0/ 853656/E /71NCOBERTURA	277 , 02	0C6/ 301241/ / PARAFUSO	108 , 77
7L0/ 853656/E /7H7COBERTURA	277 , 02	0C6/ 301147/ / CAPA PROTE	9 , 15
7L0/ 898293/A / JG.PECAS	43 , 89	5U0/ 885901/L /VOUAPOIO	112 , 21
7L6/ 807049/ / SUPORTE	126 , 01	5U0/ 885901/J /PB8APOIO	115 , 84
7L6/ 807050/ / SUPORTE	126 , 01	5N1/ 713203/R /UMFCOBERTURA	2.404 , 01
7L6/ 807155/A /9B9COBERTURA	36 , 69	5K1/ 857017/E / TRAVESSA	1.686 , 37
7L6/ 807155/B /GRUCOBERTURA	31 , 04	5U4/ 867212/AA/YTYREVESTIMEN	390 , 77
7L6/ 807156/A /9B9COBERTURA	36 , 69	5U4/ 867212/AA/YTZREVESTIMEN	384 , 87
7L6/ 807156/B /GRUCOBERTURA	31 , 04	5U4/ 867212/AA/ZRYREVESTIMEN	390 , 99
7L6/ 807183/C / SUPORTE	61 , 24	5U4/ 867211/AA/ZRYREVESTIMEN	390 , 99
7L6/ 807184/C / SUPORTE	61 , 24	5W9/ 885405/T /QUTREVESTIMEN	505 , 94
7L6/ 807185/ /9B9COBERTURA	36 , 69	5W9/ 885406/L /QUTREVESTIMEN	363 , 97
7L6/ 807186/ /9B9COBERTURA	36 , 69	5W9/ 881805/AC/ARUREVESTIMEN	408 , 77
7L6/ 807217/AF/GRUCOBERTURA	4.313 , 92	5W9/ 881405/L /QUTREVESTIMEN	222 , 03
7L6/ 807217/AG/GRUCOBERTURA	3.221 , 47	02A/ 311531/Q / RODA	557 , 42
7L6/ 807217/AP/GRUCOBERTURA	4.590 , 78	5W0/ 201129/ / TUBO	240 , 25
7L6/ 807217/AR/GRUCOBERTURA	4.590 , 78	5U4/ 837184/B / HASTE	6 , 13
7L6/ 807217/AS/GRUCOBERTURA	4.687 , 65	2H0/ 601307/C /RPIPNEU	3.511 , 18
7L6/ 807243/B /2ZZMOLDURA	1.602 , 58	2H0/ 601307/E /RBSPNEU	3.731 , 69
7L6/ 807252/ / ESPUMA	286 , 53	2H7/ 885406/AP/GOFREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 807287/H / SUPORTE	266 , 95	2H7/ 885406/AP/GOHREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 807287/P /9B9SUPORTE	266 , 95	2H7/ 885406/AQ/LOWREVESTIMEN	4.142 , 85
7L6/ 807309/AA/ PARACHOQUE	2.849 , 00	2H7/ 885406/AK/GOHREVESTIMEN	1.907 , 74
7L6/ 807309/AB/ PARACHOQUE	2.849 , 00	2H7/ 885406/AL/QONREVESTIMEN	4.142 , 85
7L6/ 807309/AC/ PARACHOQUE	2.849 , 00	7L6/ 885805/HQ/WWTREVESTIMEN	4.144 , 87
7L6/ 807309/T / PARACHOQUE	2.327 , 65	7L6/ 885754/ /Y56REVESTIMEN	498 , 24
7L6/ 807361/ / SUPORTE	107 , 46	7L6/ 885754/D /Y56REVESTIMEN	498 , 24
7L6/ 807362/ / SUPORTE	107 , 46	7L6/ 885753/ /Y56REVESTIMEN	498 , 24
7L6/ 807393/B / SUPORTE	53 , 19	7L6/ 885682/E /7G8TRAVAMENTO	377 , 29
7L6/ 807417/D /GRUCOBERTURA	4.619 , 86	7L6/ 885682/E /V60TRAVAMENTO	377 , 29
7L6/ 807417/E /GRUCOBERTURA	4.167 , 25	5W9/ 885805/AF/QUTREVESTIMEN	328 , 72
7L6/ 807449/A /9B9COBERTURA	38 , 59	5W9/ 885805/AE/QUTREVESTIMEN	479 , 27
7L6/ 807450/A /9B9COBERTURA	40 , 08	5W9/ 885805/AD/QUTREVESTIMEN	417 , 34
7L6/ 807510/ / PECA ENCHI	108 , 07	5W9/ 881806/K /ARUREVESTIMEN	408 , 77
1Q0/ 825152/ / ALOJAMENTO	906 , 96	5W9/ 881921/N /QUTREVESTIMEN	133 , 38
1Q0/ 825187/J /1HHFRISO	2.290 , 50	5W9/ 885405/AA/QUTREVESTIMEN	275 , 37
1Q0/ 825275/ / SUPORTE	52 , 83	2E0/ 601361/D / VALVULA	18 , 91
1Q0/ 825300/F / TAMP	4.869 , 88	1K1/ 857114/AB/92WALOJAMENTC	385 , 16
1Q0/ 825307/F / DOBRADICA	3.333 , 87	1K1/ 857114/AB/82VALOJAMENTO	372 , 73
1Q0/ 825308/F / DOBRADICA	3.333 , 87	03H/ 906032/CC/ UNIDADE	10.369 , 32
1Q0/ 825329/ / CAPA	31 , 04	02T/ 300044/R / CAIXA	11.220 , 74
1Q0/ 825330/ / CAPA	31 , 04	02T/ 300020/A / CAIXA	31.928 , 77
1Q0/ 825343/ / SUPORTE	55 , 63	1C0/ 881105/P / ASSENTO	3.094 , 86
1Q0/ 825344/ / SUPORTE	55 , 63	2H7/ 885805/AE/GOFREVESTIMEN	3.270 , 70
1Q0/ 825347/F /03CQUADRO	6.763 , 22	2H7/ 885805/AE/GOHREVESTIMEN	3.270 , 70
1Q0/ 825348/F /03CQUADRO	6.763 , 22	2H7/ 885406/AQ/QONREVESTIMEN	4.142 , 85
1Q0/ 825353/B /9B9COBERTURA	388 , 97	2H7/ 885805/AA/H0BREVESTIMEN	3.270 , 70
1Q0/ 825354/A /9B9COBERTURA	335 , 59	2H7/ 885406/AM/H0BREVESTIMEN	1.907 , 74
1Q0/ 825355/ /9B9COBERTURA	161 , 66	7L6/ 885900/Q /T98APOIO	1.528 , 32
1Q0/ 825356/ /9B9COBERTURA	161 , 66	7L6/ 885900/Q /S79APOIO	1.528 , 32
1Q0/ 825357/A /9B9COBERTURA	241 , 37	7L6/ 885875/BN/S09DESBACOS	1.832 , 62
1Q0/ 825358/A /9B9COBERTURA	241 , 37	7L6/ 885875/BK/S09DESCANSO	1.832 , 62
1Q0/ 825359/A /9B9COBERTURA	161 , 66	7L6/ 885875/BK/W07DESCANSO	1.832 , 62
1Q0/ 825360/A /9B9COBERTURA	161 , 66	7L6/ 885806/FH/WWTREVESTIMEN	4.506 , 44
1Q0/ 825397/G / VEDACAO	1.243 , 58	7L6/ 885806/FH/WWUREVESTIMEN	4.506 , 44
1Q0/ 825417/E / VEDACAO	257 , 46	7L6/ 885805/HQ/WWUREVESTIMEN	4.144 , 87
1Q0/ 825419/A / BATENTE	40 , 87	1K9/ 955663/C / GUIA	194 , 97
1Q0/ 825429/B / CLIP	6 , 91	1K9/ 881805/K /UFKREVESTIMEN	2.097 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 825443/B / BATENTE	14 , 30	1K9/ 881405/F /UFHREVESTIMEN	1.458 , 87
1Q0/ 825829/ / TRAVAMENTO	201 , 44	1K9/ 881805/K /UFHREVESTIMEN	2.097 , 26
1Q0/ 825830/ / TRAVAMENTO	201 , 44	1K9/ 867766/ /95TREVESTIMEN	62 , 22
1Q0/ 825955/C / SUPORTE	1.236 , 50	1K9/ 867765/ /82VREVESTIMEN	62 , 22
1Q0/ 857505/D /9B9COBERTURA	268 , 43	1K9/ 867765/ /95TREVESTIMEN	62 , 22
1Q0/ 857506/D /9B9COBERTURA	268 , 43	7L6/ 860151/B / JG JUNTAS	259 , 07
1Q0/ 857739/ /QVZTRAUA	248 , 48	7L0/ 845099/AH/NVBPARABRISA	4.977 , 34
1Q0/ 857805/ /RAACINTO 3 PT	1.002 , 91	3C0/ 825102/B / REVESTIMEN	569 , 22
1Q0/ 857805/ /UHQCINTO 3 PT	1.002 , 91	3C0/ 825101/B / REVESTIMEN	317 , 73
1Q0/ 857806/ /RAACINTO 3 PT	1.002 , 91	2H0/ 881405/S /G0GREVESTIMEN	1.907 , 74
1Q0/ 857806/ /UHQCINTO 3 PT	1.002 , 91	3C9/ 807521/L /GRUSPOILER	3.121 , 53
1Q0/ 858069/F /L88COBERTURA	474 , 31	5M1/ 971581/B / RECEPTACUL	392 , 60
1Q0/ 867087/B /9B9SUPORTE	586 , 12	441/ 863987/B / CLIP	2 , 75
1Q0/ 867439/C /4J4FRISO	952 , 20	4F0/ 973703/A / RECEPTACUL	19 , 55
1K5/ 885375/G / ASSENTO	531 , 19	4B0/ 971848/K / PRESILHA	20 , 07
1K5/ 885703/AR/77HLATERAL	356 , 60	3C8/ 885319/E / ASSENTO	1.885 , 06
1K5/ 885873/F /86WESPUMA	818 , 20	1K4/ 882045/KD/ ESTRUTURA	1.156 , 07
1K5/ 887267/ /71NSUPORTE	73 , 55	1K4/ 881480/D /95TCAPA COBER	12 , 75
1K5/ 887267/ /7G8SUPORTE	73 , 55	5W0/ 012001/EC/ Literatura	38 , 12
1K5/ 887267/A /9B9SUPORTE	62 , 48	1K0/ 868887/D /95TCAPA COBER	14 , 13
1K6/ 885901/M /UTVAPOIO	341 , 43	1K0/ 868887/D /82VCAPA COBER	14 , 13
1K6/ 885901/P /WYEAPPIO	1.988 , 14	1K0/ 819203/A /9B9AUSTROEMER	457 , 02
1K8/ 880241/B / AIRBAG	2.338 , 38	1K0/ 711461/E /YZPMANOPLA	200 , 54
1K8/ 880242/B / AIRBAG	2.338 , 38	1K0/ 711461/E /XFBMANOPLA	801 , 41
1K8/ 885879/A /PX7CAPA COBER	220 , 88	1KM/ 867843/ / ISOLAMENTO	2 , 42
1K9/ 854662/A / GRADE	81 , 24	1J6/ 885805/AR/ASCREVESTIMEN	1.418 , 46
1K9/ 857807/M /RAACINTO 3 PT	585 , 99	5Z0/ 098610/A / AR	7.390 , 31
1K9/ 860145/ /03CCOBERATURA	288 , 11	5Z0/ 098610/C / AR	7.390 , 31
1K9/ 860146/ /03CCOBERATURA	288 , 11	3B7/ 941089/ / CAPA COBER	4 , 11
1K9/ 860147/ /03CCOBERATURA	155 , 55	2K0/ 945272/ / PINO	5 , 86
1K9/ 860148/ /03CCOBERATURA	160 , 01	1K6/ 885901/N /WLWAPPIO	365 , 90
1K9/ 860149/ /03CCOBERATURA	280 , 33	1K6/ 827505/E /9B9FECHADURA	360 , 76
1K9/ 860150/ /03CCOBERATURA	288 , 11	1K5/ 885873/G /79XESPUMA	439 , 96
1K9/ 867747/A / TAMPA	99 , 41	1K5/ 885873/G /T98ESPUMA	439 , 96
1K9/ 880741/F / AIRBAG	2.127 , 32	5W0/ 253399/C / SILENCIADO	1.187 , 53
1K9/ 880742/F / AIRBAG	2.127 , 32	5U4/ 867212/T /YTYREVESTIMEN	374 , 13
1K9/ 885893/ /95TCOBERATURA	13 , 09	5W7/ 809228/ / COLUNA B	726 , 73
1K9/ 885894/ /95TCOBERATURA	13 , 53	N/ 904553/01/ PORCA	- , 64
1K9/ 885961/B /95TSUPORTE	739 , 71	5Z9/ 867211/D /COFREVESTIMEN	1.244 , 10
1K9/ 898068/ / JG.VEDACAO	425 , 63	5Z9/ 867211/D /A0LREVESTIMEN	985 , 54
1K9/ 898259/ / JG.PECAS	1.778 , 75	5Z4/ 867012/Q /COFREVESTIMEN	1.092 , 18
1K9/ 898302/ / JG.FIXACAO	200 , 20	5Z4/ 867011/AH/COFREVESTIMEN	1.622 , 90
1K9/ 898870/ / JOGO CABOS	361 , 29	1K9/ 885405/L /UFHREVESTIMEN	1.384 , 06
1K9/ 898870/A / JOGO CABOS	455 , 58	1K9/ 885405/L /UFKREVESTIMEN	1.384 , 06
1K9/ 898912/A / JG. GUIA	228 , 05	1K9/ 881806/P /UFHREVESTIMEN	2.097 , 26
1K9/ 898912/B / JG. GUIA	256 , 44	1K9/ 881806/P /UFKREVESTIMEN	2.097 , 26
1K9/ 898925/A / JG.COBERTU	336 , 87	1K6/ 885902/D /WYGAPIO	404 , 04
1KM/ 880201/E /81UAIRBAG	1.550 , 91	1K5/ 885873/F /70CESPUMA	819 , 36
1KM/ 880201/G /81UAIRBAG	1.739 , 69	3C8/ 881387/D / LA	73 , 14
1KM/ 880204/ / AIRBAG	1.701 , 52	1K5/ 853372/B /95TSOLEIRA	103 , 03
1Q0/ 419685/C /3Q7TAMPA	263 , 66	3C9/ 885557/ /V60APOIO	75 , 89
1Q0/ 825151/ / ALOJAMENTO	906 , 96	3C9/ 885557/ /31XAPOIO	75 , 89
7L6/ 858797/ / ELEM.FREIO	106 , 02	3C8/ 885767/ / CLIP	5 , 19
7L6/ 860151/ / VEDACAO	152 , 85	3C8/ 885677/ / CASQUILHO	16 , 47
7L6/ 857537/ /9B9CAPA COBER	74 , 96	3C8/ 885678/ /9B9BUCHA	20 , 20
7L6/ 857522/T / VIDRO	2.900 , 51	3C8/ 885501/ /8W4ESTRUTURA	3.258 , 31
7L6/ 860159/J /QZLTRAVESSA	6.021 , 81	1K0/ 937702/D / RECEPTACUL	114 , 34
7L6/ 860165/ /QZKREPARO	82 , 57	1K0/ 937702/E / RECEPTACUL	114 , 34
7L6/ 860165/A /QZLREPARO	375 , 98	1K0/ 937702/F / RECEPTACUL	114 , 34
7L6/ 860170/ /QZKREPARO	82 , 57	1K0/ 885209/K / ENCOSTO	717 , 01
7L6/ 860170/A /QZLREPARO	371 , 93	3C0/ 907530/P / INTERFACE	1.824 , 67
7L6/ 857522/Q / ESPELHO	486 , 65	1K8/ 601025/D /88ZRODA	4.758 , 20
7L6/ 857522/K / VIDRO	2.344 , 18	5Z0/ 071208/F / CAPA	309 , 77
7L6/ 857522/C / VIDRO	3.024 , 78	5Z0/ 071208/E / CAPA	309 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 857522/ / ESPELHO	474 , 37	5Z0/ 071208/D / CAPA	309 , 77
7L6/ 857521/N / VIDRO	2.250 , 21	0CA/ 300041/ / CAIXA	7.017 , 88
7L6/ 857521/K / VIDRO	559 , 01	N/ 104272/02/ PARAFUSO	1 , 36
7L6/ 857521/G / VIDRO	3.480 , 28	5U7/ 864459/B / CAPOTA	1.849 , 72
7L6/ 857521/F / VIDRO	3.079 , 85	085/ 311123/K / ROLAMENTO	167 , 29
7L6/ 857521/D / VIDRO	3.630 , 82	06J/ 121085/A / TUBO	119 , 41
7L6/ 857521/B / ESPELHO	474 , 37	06J/ 145383/D / SUPORTE	76 , 44
7L6/ 860182/G /QRDTRILHO	697 , 77	06F/ 103011/J / MOTOR	5.322 , 93
7L6/ 860273/A / TIRANTE	90 , 51	VA/ S6291/A / MANGUEIRA PLA	918 , 56
7L6/ 898200/ / JG. GUIA	551 , 71	5Z9/ 867212/D /COFREVESTIMEN	1.244 , 10
7L6/ 941039/ / FAROL	2.923 , 50	5Z9/ 867212/D /AOLREVESTIMEN	985 , 54
7L6/ 941039/C / FAROL	4.929 , 07	1C1/ 863367/AG/08GCOBERTURA	1.015 , 29
7L6/ 941040/ / FAROL	2.923 , 50	06H/ 103144/J / SUPORTE	1.130 , 34
7L6/ 941040/C / FAROL	4.929 , 07	06H/ 121131/C / BOCAL	32 , 73
7L6/ 943021/ / LUZ DE PLA	65 , 11	02R/ 301103/C / CARCACA	4.743 , 14
7L6/ 945093/R / LANTERNA	506 , 37	5U4/ 867211/T /ZRYREVESTIMEN	375 , 00
7L6/ 945093/T / LANTERNA	524 , 02	2H0/ 010720/M / ETIQUETA	11 , 36
7L6/ 945094/R / LANTERNA	506 , 37	1K9/ 885961/B /82VSUPORTE	739 , 71
7L6/ 945094/T / LANTERNA	524 , 02	1K9/ 885806/Q /UFHREVESTIMEN	1.914 , 83
7L6/ 945095/P / LANTERNA	584 , 21	1K9/ 885806/Q /UFKREVESTIMEN	1.914 , 83
7L6/ 945096/P / LANTERNA	584 , 21	1K9/ 885501/C /4ESESTRUTURA	736 , 40
7L6/ 945096/R / LANTERNA	604 , 65	1K9/ 885406/L /UFKREVESTIMEN	1.914 , 83
7L6/ 945097/C / LUZ FREIO	505 , 36	1K9/ 885406/L /UFHREVESTIMEN	1.914 , 83
7L6/ 945105/A / REFLETOR	126 , 03	1K0/ 199117/AP/ CONSOLE	476 , 09
7L6/ 945106/A / REFLETOR	126 , 03	7L6/ 881406/FG/GBKREVESTIMEN	4.269 , 25
7L6/ 945260/A / SUPORTE	159 , 89	7L5/ 616503/F / MOLA	7.014 , 25
5W0/ 853687/ /61VFAIXA	31 , 71	7L0/ 499030/T / SUPORTE	7.588 , 17
5W0/ 853689/B / LOGOTIPO	19 , 88	6Q4/ 867011/EF/ZLQREVESTIMEN	498 , 33
5W0/ 853689/F / LOGOTIPO	9 , 23	5W0/ 611742/ / TUBULACAO	21 , 25
5W0/ 857501/ /1NNEPESLHO	213 , 58	2H7/ 885901/AP/TOHAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857501/J /1NNEPESLHO	324 , 07	2H7/ 885901/AR/AG6APOIO	851 , 51
5W0/ 857501/K /1NNEPESLHO	219 , 04	3C0/ 122101/H / MANGUEIRA	717 , 72
5W0/ 857502/AA/1NNEPESLHO	334 , 52	3C0/ 121345/L / VEDACAO	34 , 10
5W0/ 857502/AB/1NNEPESLHO	230 , 93	1JM/ 133986/A / JG.TUBULAC	548 , 83
5W0/ 857502/C /1NNEPESLHO	447 , 61	1JM/ 122447/B / MANGUEIRA	243 , 71
5W0/ 857502/D /1NNEPESLHO	242 , 62	1C1/ 419211/AB/ TRAVESSA	2.639 , 43
5W0/ 857502/E /1NNEPESLHO	228 , 46	1C0/ 133986/AP/ JG. TUBO	772 , 00
5W0/ 857502/Q /1NNEPESLHO	201 , 39	1CM/ 898656/B / JG.MECANIS	210 , 12
5W0/ 857507/ /1NNCARCACA	177 , 64	1CM/ 898655/B / JG.MECANIS	199 , 33
5W0/ 857507/B /1NNCARCACA	263 , 90	7L0/ 839016/F / FECHADURA	1.456 , 01
5W0/ 857507/C /1NNCARCACA	190 , 52	5Z0/ 311918/ / ANEL	12 , 66
5W0/ 857507/E /1NNCARCACA	291 , 27	2H0/ 915429/A / CAPA COBER	21 , 00
5W0/ 857508/ /1NNCARCACA	177 , 64	2H0/ 915345/ / SUPORTE	15 , 74
5W0/ 857508/B /1NNCARCACA	263 , 90	2H0/ 881901/AM/UTVAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857508/C /1NNCARCACA	190 , 52	2H0/ 881901/AK/G0KAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857508/E /1NNCARCACA	291 , 27	2H0/ 881901/AK/TOJAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857522/A / ESPELHO	92 , 29	2H0/ 881901/AL/G0JAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857538/ /GRUTAMPA	114 , 29	2H0/ 881901/AL/TOHAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 857538/A /1NNTAMPA	43 , 13	2H0/ 881901/AM/TOGAPOIO	1.481 , 06
5W0/ 860173/E / PARAFUSO	1 , 36	1J0/ 254509/F / TUBO	8.159 , 45
5W0/ 941044/C / FAROL	524 , 70	09M/ 323571/E / CONVERSOR	7.820 , 48
5W3/ 831721/A /1NNVEDACAO	102 , 97	066/ 959209/A / MANCALBORR	89 , 80
5W3/ 837086/A / CABO COMAN	35 , 29	06H/ 905601/A / VELA	132 , 32
5W3/ 845021/ / VIDRO	99 , 49	5U0/ 885806/J /VOMREVESTIMEN	189 , 13
5W3/ 845022/ / VIDRO	99 , 49	5U0/ 885806/G /VOFREVESTIMEN	199 , 95
5W3/ 853687/ / LOGOTIPO	7 , 23	5U0/ 885805/AH/VOMREVESTIMEN	163 , 46
5W4/ 831721/A /1NNVEDACAO	89 , 62	5U0/ 885406/J /VOFREVESTIMEN	180 , 27
5W4/ 833721/A /1NNVEDACAO	93 , 06	5U0/ 885406/L /VOMREVESTIMEN	162 , 16
7L6/ 857508/FG/01CCARCACA	3.315 , 11	5U0/ 885805/AD/VOFREVESTIMEN	169 , 68
7L6/ 857508/FH/01CCARCACA	3.315 , 11	8L0/ 971848/F / PRESILHA	13 , 73
7L6/ 857508/FT/9B9CARCACA	2.992 , 11	6QE/ 881806/N /TOXREVESTIMEN	682 , 89
7L6/ 857508/GA/9B9CARCACA	3.070 , 16	3C0/ 885873/A /85VESPUMA	845 , 79
7L6/ 857508/GL/9B9CARCACA	2.653 , 12	3C0/ 505235/AD/ CHASSI	3.816 , 61
7L6/ 857521/A / VIDRO	559 , 01	3C0/ 505235/AC/ CHASSI	3.816 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 906012/AE/ UNID.COMAN	19.850 , 80	1K4/ 881480/D /82VCAPA COBER	12 , 75
03L/ 906012/AF/ UNID.COMAN	15.757 , 31	1K0/ 611775/D / MANGUEIRA	87 , 95
03L/ 906012/AG/ UNID.COMAN	17.901 , 88	1K0/ 611776/ / MANGUEIRA	87 , 95
03L/ 906012/AH/ UNID.COMAN	17.893 , 71	5U1/ 012006/AJ/ Literatura	38 , 26
03L/ 906012/AJ/ UNID.COMAN	15.757 , 31	5U1/ 012006/AS/ Literatura	38 , 26
03L/ 906012/AK/ UNID.COMAN	15.757 , 31	1J6/ 885805/AR/ASEREVESTIMEN	1.418 , 46
03L/ 906012/AL/ UNID.COMAN	15.757 , 31	N/ 902127/03/ PARAFUSO	4 , 38
03L/ 906012/AM/ UNID.COMAN	17.893 , 71	2H7/ 885775/D / ESPUMA	1.565 , 40
03L/ 906012/AQ/ UNID.COMAN	15.757 , 31	2H7/ 885305/F / ARMACAO	610 , 38
03L/ 906012/AR/ UNID.COMAN	15.757 , 31	2H7/ 885045/F / ESTRUTURA	1.686 , 86
03L/ 906012/AS/ UNID.COMAN	14.556 , 73	1K1/ 857147/E /81UMANOPLA	59 , 63
03L/ 906012/AT/ UNID.COMAN	15.757 , 31	6QE/ 885921/AQ/QORREVESTIMEN	114 , 99
03L/ 906012/BA/ UNID.COMAN	17.893 , 71	6QE/ 885806/N /TOZREVESTIMEN	216 , 05
03L/ 906012/BB/ UNID.COMAN	17.893 , 71	6QE/ 885805/AN/TOXREVESTIMEN	795 , 93
03L/ 906012/BE/ UNID.COMAN	17.893 , 71	5U4/ 867211/T /YTYREVESTIMEN	374 , 13
03L/ 906012/BG/ UNID.COMAN	18.587 , 82	5U4/ 867211/T /YTZREVESTIMEN	334 , 97
03L/ 906012/BH/ UNID.COMAN	17.893 , 71	1K5/ 885704/AR/ZGLLATERAL	274 , 37
03L/ 906012/BR/ UNID.COMAN	18.587 , 82	1K5/ 885704/AR/ZZDLATERAL	283 , 08
03L/ 906012/CC/ UNID.COMAN	16.034 , 80	1K5/ 885704/AN/ZDDLATERAL	274 , 37
03L/ 906012/CD/ UNID.COMAN	14.530 , 59	1K5/ 885704/AN/ZGLLATERAL	274 , 37
5Z0/ 858061/Q /EL7COBERTURA	163 , 09	1K0/ 881901/BP/WYEAPOIO	341 , 78
5Z0/ 858061/Q /GT6COBERTURA	167 , 61	1JE/ 885901/AN/QOTAPOIO	322 , 23
5Z0/ 858061/Q /ZI5COBERTURA	177 , 14	2K3/ 867302/A /Y20CLIP	4 , 63
5Z0/ 858349/A /BP0COBERTURA	31 , 59	2H7/ 885901/AS/TOJAPOIO	1.481 , 06
5Z0/ 858349/B /HN9COBERTURA	19 , 41	2H7/ 885901/AN/TOJAPOIO	1.481 , 06
5Z0/ 858560/B /EKZCOBERTURA	54 , 25	3C0/ 882251/ /95TMANOPLA	183 , 98
03L/ 906012/CG/ UNID.COMAN	14.530 , 59	3C0/ 881317/H /95TREVESTIMEN	296 , 66
03L/ 906012/CH/ UNID.COMAN	16.034 , 80	1JM/ 867367/ /TLXVEDACAO	557 , 86
5Z0/ 863533/ /1NNMANCAL	25 , 66	3C0/ 881318/H /95TREVESTIMEN	296 , 66
5Z0/ 863703/ /1GRTAPETE	127 , 10	3C0/ 857781/B /82VGUIA	41 , 33
5Z0/ 863704/ /1GRTAPETE	61 , 71	2H7/ 885306/F / ARMACAO	625 , 33
5Z0/ 863723/ /1GRTAPETE	109 , 39	2H1/ 611931/E / TUBO	294 , 10
5Z0/ 863724/ /1GRTAPETE	102 , 82	2H0/ 965557/A / SUPORTE	51 , 05
5Z0/ 863925/F / ISOLAMENTO	92 , 34	1K0/ 905851/B / FECHADURA	804 , 74
5Z0/ 863925/G / ISOLAMENTO	145 , 62	1K0/ 199359/E / SUPORTE	148 , 27
5Z0/ 863925/H / ISOLAMENTO	145 , 62	7E0/ 819330/ / MANGUEIRA	49 , 49
03L/ 906012/CJ/ UNID.COMAN	16.034 , 80	5Z4/ 867212/B /WORREVESTIMEN	143 , 52
03L/ 906012/CK/ UNID.COMAN	16.034 , 80	5Z4/ 867211/C /1GRREVESTIMEN	289 , 04
7L6/ 947105/A / LUZ INTERN	447 , 94	5Z4/ 867212/B /SOVREVESTIMEN	275 , 17
7L6/ 947113/ / LUZ	172 , 61	5Z4/ 867212/B /SOUREVESTIMEN	123 , 46
7L6/ 947292/C /6C3LUZ INTERN	401 , 16	5Z4/ 867211/C /WORREVESTIMEN	293 , 64
7L6/ 947292/C /7R3LUZ INTERN	401 , 16	5Z4/ 867211/C /SOVREVESTIMEN	293 , 64
7L6/ 947292/C /92YLUZ INTERN	401 , 16	5Z4/ 867211/C /SOUREVESTIMEN	293 , 64
7L6/ 949101/B / LUZ	362 , 04	5Z4/ 867012/Q /SOVREVESTIMEN	316 , 06
7L6/ 949101/C / LUZ	362 , 04	1Q0/ 868432/D /82VTAMPA	1.463 , 33
7L6/ 949102/B / LUZ	335 , 65	5Z4/ 867212/B /1GRREVESTIMEN	275 , 01
7L6/ 949102/C / LUZ	362 , 04	5Z4/ 867212/C /SOUREVESTIMEN	293 , 64
7L6/ 959521/D /92YCOBERTURA	76 , 36	06F/ 121065/M / TUBO	115 , 01
7L6/ 998121/E / JG.REGULAG	317 , 26	1JE/ 881775/F / ESPUMA	146 , 68
7L6/ 998981/ / COBERTURA	429 , 71	1JE/ 885405/AE/WOLREVESTIMEN	2.337 , 78
7L6/ 998981/B / COBERTURA	429 , 71	5U0/ 419874/A / BRACADEIR	58 , 48
7L6/ 998981/E / COBERTURA	429 , 71	5U1/ 419323/ / ANEL	20 , 13
7L9/ 837788/C /GRUCOBERTURA	1.270 , 88	5U4/ 867011/BE/ZRUREVESTIMEN	684 , 76
7L9/ 853066/ /GRUMOLDURA	599 , 42	5U4/ 867011/BD/ZRXREVESTIMEN	682 , 50
7L9/ 853621/ /ARMLOGOTIPO	182 , 23	5U4/ 867011/BD/ZRUREVESTIMEN	257 , 67
7L9/ 853656/J /4P7COBERTURA	2.369 , 76	1Q0/ 868431/D /82VTAMPA	1.463 , 33
7L9/ 853656/Q /4P7COBERTURA	2.378 , 18	1K9/ 858685/ / SUPORTE	62 , 35
7L9/ 853663/A /9B9CAIXA	368 , 26	1K5/ 882251/ /95TMANOPLA	19 , 36
7L9/ 853664/A /9B9CAIXA	368 , 26	1K5/ 882251/ /82VMANOPLA	19 , 36
7L9/ 853666/ /GRUCOBERTURA	400 , 56	1K5/ 882251/ /31XMANOPLA	19 , 36
7L9/ 853675/ /739LOGOTIPO	149 , 79	2H1/ 820743/ / MANGUEIRA	1.399 , 70
7L9/ 853760/A /GRULONGARINAI	3.039 , 30	2H1/ 819531/ / VEDACAO	242 , 68
7M0/ 807181/A / SUPORTE	21 , 81	2H0/ 868101/ / ESPUMA	68 , 47
5Z1/ 941044/B / FAROL	431 , 73	2H0/ 867749/ / TIRANTE	7 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03H/ 906032/AR/ UNIDADE	10.369 , 32	2H0/ 867801/ / ISOLAMENTO	115 , 45
03H/ 906032/CR/ UNIDADE	11.309 , 09	2H0/ 825665/ / CHAPA	353 , 28
03H/ 906032/DQ/ UNIDADE	10.588 , 28	2H0/ 698151/ / PAST FREIO	584 , 01
03H/ 906032/FR/ UNIDADE	10.743 , 12	2H0/ 614513/ / SUPORTE	9 , 48
03H/ 906032/HB/ UNIDADE	10.369 , 32	2H0/ 614514/ / SUPORTE	9 , 48
03H/ 906455/ / VALVULA	1.701 , 43	2H0/ 612161/ / VEDACAO	16 , 96
03H/ 906461/ / MEDIDOR AR	1.039 , 19	2H0/ 611793/ / SUPORTE	5 , 69
03H/ 906461/A / MEDIDOR AR	780 , 03	2H0/ 122096/M / MANGUEIRA	604 , 02
03L/ 906012/AA/ UNID.COMAN	15.757 , 31	2H0/ 122096/E / MANGUEIRA	436 , 40
03L/ 906012/AB/ UNID.COMAN	17.893 , 71	2H0/ 122051/E / MANGUEIRA	126 , 27
03L/ 906012/AC/ UNID.COMAN	17.893 , 71	1K4/ 882046/LR/ ESTRUTURA	2.215 , 15
03L/ 906012/AD/ UNID.COMAN	19.850 , 80	1K4/ 881106/NT/ ASSENTO	2.117 , 45
1Q0/ 898183/ / PINO	274 , 28	1K0/ 881183/B / TRILHO	2.927 , 48
1Q0/ 898184/ / PINO	274 , 28	1K0/ 881184/B / TRILHO	2.885 , 58
1Q0/ 898499/ / JG.REPARO	228 , 93	5Z4/ 867212/C /SOVREVESTIMEN	293 , 64
1Q1/ 837113/E /VCZACIONAMENT	300 , 09	3C8/ 863328/A /9B9CALCO	85 , 83
1Q1/ 837113/E /VGDAACIONAMENT	300 , 09	1Q0/ 871051/D /88UTETO	6.480 , 07
1Q1/ 837113/E /VGEACIONAMENT	300 , 09	1Q0/ 868851/D /82VTAMPA	2.515 , 59
1Q1/ 837114/D /VCZACIONAMENT	300 , 09	1Q0/ 868852/D /82VTAMPA	2.515 , 59
1Q1/ 837114/D /VGDAACIONAMENT	300 , 09	2H1/ 820513/ / VEDACAO	249 , 47
1Q1/ 837114/D /VGEACIONAMENT	300 , 09	2H0/ 881405/C /FOHREVESTIMEN	1.907 , 74
1Q1/ 857705/ /RAACINTO 3 PT	1.935 , 05	2H0/ 881249/ / ALAVANCA	52 , 65
1Q1/ 857705/D /RAACINTO 3 PT	1.505 , 11	2H0/ 881250/ / ALAVANCA	52 , 65
1Q1/ 857705/D /UHQCINTO 3 PT	1.505 , 11	2H0/ 881375/ / ASSENTO	757 , 63
1Q1/ 857706/D /RAACINTO 3 PT	1.505 , 11	2H0/ 881405/ /FOHREVESTIMEN	1.907 , 74
1Q1/ 857706/D /UHQCINTO 3 PT	1.505 , 11	2H0/ 825725/ / CHAPA ANTI	653 , 94
1Q2/ 837114/E /VCZACIONAMENT	187 , 14	2H0/ 698525/ / JG. SAPATA	528 , 12
1Q2/ 837114/E /VGDAACIONAMENT	187 , 14	2H0/ 129615/A / MANGUEIRA	926 , 18
1Q2/ 837114/E /VGEACIONAMENT	187 , 14	2H0/ 129615/D / MANGUEIRA	1.442 , 54
1S0/ 713141/ /UBNMANOPLA	336 , 80	2H0/ 129618/ / CONDUTOR A	98 , 17
1S0/ 721173/ / CAPA	148 , 55	2H0/ 122109/D / TUBO	286 , 00
1S0/ 721174/ / CAPA	148 , 55	2H0/ 122447/ / MANGUEIRA	208 , 92
1S0/ 857053/A /9B9COBERTURA	38 , 40	2H0/ 129458/ / MANGUEIRA	1.089 , 10
1S0/ 857269/A / CANTONEIRA	264 , 22	2H0/ 129458/B / MANGUEIRA	550 , 27
1S0/ 857805/B /RAACINTO 3 PT	1.020 , 52	03L/ 130301/ / TUBO	345 , 59
1S0/ 857806/B /RAACINTO 3 PT	1.020 , 52	03L/ 130235/M / LINHA RET	978 , 43
1S0/ 863339/A /82VCOBERTURA	55 , 39	03L/ 129711/L / COLETOR	2.699 , 09
1S1/ 858365/A /82VCOBERTURA	372 , 61	03L/ 129717/D / VEDACAO	134 , 56
1S1/ 858365/A /AM1COBERTURA	354 , 91	03L/ 130089/K / DISTRIBUID	4.498 , 55
1S1/ 863129/ /9B9COBERTURA	43 , 13	N/ 106199/01/ BRACADEIR	31 , 16
1SB/ 857001/ /AIAPAINEL	979 , 95	7L6/ 868086/F /7U7COBERTURA	1.095 , 88
1SB/ 857101/ /82VPORTA LUVA	382 , 55	7L6/ 868085/F /7U7COBERTURA	1.095 , 88
1SB/ 857101/ /AM1PORTA LUVA	392 , 37	7L6/ 853073/B /5U4GUARNICAO	927 , 48
1SB/ 857705/A /RAACINTO 3 PT	293 , 57	376/ 867055/ /71NQUADRO	45 , 86
1SB/ 857706/ /RYVCINTO 3 PT	263 , 87	376/ 867055/ /1GRQUADRO	47 , 16
1SB/ 857713/ /RAACINTO	577 , 31	5Z1/ 614739/E / TUBO FREIC	36 , 38
1SB/ 857739/ /QVZTRAVA	744 , 68	5Z0/ 863241/D /71NCONSOLE	49 , 55
1SB/ 857755/A /QVZFECHO	108 , 78	5U4/ 867011/BC/ZRXREVESTIMEN	257 , 67
1SB/ 857756/A /QVZFECHO	108 , 78	2H1/ 614553/ / CHAPA	280 , 89
1SB/ 863925/ / ISOLAMENTO	156 , 16	2H1/ 614741/B / TUBO FREIO	227 , 55
7L6/ 853678/A /9B9GRADE	557 , 82	2H1/ 614742/B / TUBO FREIO	227 , 55
7L6/ 853678/E /9B9GRADE	557 , 82	2H0/ 820119/ / BUCHA	33 , 78
7L6/ 853678/F /9B9GRADE	557 , 82	2H0/ 819827/ / CHAPA	255 , 95
7L6/ 853683/A /9B9GRADEADORN	152 , 49	2H0/ 611303/ / RESERVATOR	532 , 75
7L6/ 853684/A /9B9GRADEADORN	166 , 83	2H0/ 611701/ / MANGUEIRA	156 , 16
7L6/ 853687/ /739LOGOTIPO	377 , 21	2H0/ 611763/ / TUBO FREIO	51 , 62
7L6/ 853689/ /AW1LOGOTIPO	125 , 17	2H0/ 611764/ / TUBO FREIO	51 , 62
7L6/ 853761/D /2ZZMOLDURA	1.711 , 75	2H0/ 122051/C / TUBO	517 , 10
7L6/ 853986/B /B41TIRA	344 , 33	2H0/ 121101/ / MANGUEIRA	86 , 45
7L6/ 857507/CJ/01CCARCACA	3.436 , 98	2H0/ 121109/ / MANGUEIRA	32 , 78
7L6/ 857507/CQ/01CCARCACA	2.701 , 77	2H0/ 121109/A / MANGUEIRA	69 , 56
7L6/ 857507/GL/9B9CARCACA	2.653 , 12	2H0/ 121109/F / MANGUEIRA	79 , 62
7L6/ 857507/GM/9B9CARCACA	3.055 , 24	2H0/ 121157/AH/ MANGUEIRA	173 , 53
7L6/ 857507/GN/9B9CARCACA	2.986 , 75	03L/ 115611/G / VARETA	76 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



325/ 807311/1 /CTRSUPOORTE	267 , 04	03L/ 109236/ / CUBO	242 , 08
325/ 807633/1 / PONTAPARA	25 , 63	03L/ 109611/ / VALVULA	212 , 97
325/ 809961/1 / PROTETOR	118 , 31	03L/ 115251/B / TUBO ASPI.	219 , 62
325/ 809962/1 / PROTETOR	118 , 31	N/ 103135/03/ PARAFUSO	25 , 94
325/ 837355/1 /05 ROSETA	1 , 41	N/ 023003/14/ PORCA	1 , 00
325/ 837355/1 /232ROSETA	1 , 52	N/ 016197/9 / REB CEGO	- , 80
325/ 845501/5 / VIDRO	324 , 41	5U4/ 867011/AN/ZRUREVESTIMEN	657 , 85
325/ 853655/2 / FRISO	26 , 18	5U4/ 867011/AN/ZRXREVESTIMEN	657 , 55
325/ 853907/1 / GRAMPO	5 , 44	5N0/ 819706/B /81UBOCAL	94 , 66
327/ 807111/1 / PARACHOQUE	281 , 98	5K0/ 837767/ / BATENTE	146 , 76
327/ 807113/1 / SUPORTE	83 , 97	3C0/ 837767/A / BATENTE	166 , 36
327/ 807193/1 / SUPORTE	4 , 22	1J4/ 867761/D /B41SUPORTE	356 , 93
327/ 807217/4 / COBERTURA	1.807 , 46	AG/ T10400/ / COLOCADOR	101 , 99
1Q0/ 880793/ / SUPORTE	59 , 15	AG/ T10398/ / EXTRATOR	421 , 03
1Q0/ 880794/ / SUPORTE	59 , 15	AG/ T10397/ / EXTRATOR	405 , 08
1Q0/ 898101/ / REPARO	447 , 61	2H1/ 721480/ / TUBO	620 , 99
1Q0/ 898150/A / JG.PECAS	598 , 10	2H1/ 422055/C / MECANISMO	9.406 , 63
1Q0/ 898160/B / JG.PECAS	1.132 , 09	2H1/ 422891/B / MANGUEIRA	150 , 72
1Q0/ 898162/ / JG.PECAS	322 , 88	2H1/ 422893/B / MANGUEIRA	204 , 13
1Q0/ 898162/A / JG.PECAS	54 , 31	2H0/ 971871/ / BUCHA	118 , 67
1Q0/ 898175/ / JG.FIXACAO	154 , 86	2H0/ 867110/ /9B9LUVA	25 , 88
1Q0/ 898179/ / JG.PECAS	249 , 42	2H0/ 867109/B /9B9LUVA	25 , 88
1Q0/ 898180/ / JG.PECAS	249 , 42	2H0/ 121157/B / MANGUEIRA	126 , 27
1Q0/ 898181/ / JG.BATENTE	228 , 93	2H0/ 121207/C / DEFLETOR	718 , 59
5U7/ 809957/ / PROTETOR	82 , 46	03L/ 130216/ / PLACA	115 , 90
5U7/ 809957/A / PROTETOR	68 , 30	03L/ 121049/G / TUBO	870 , 36
5U7/ 809958/ / PROTETOR	82 , 46	03L/ 121063/G / MANGUEIRA	46 , 64
5U7/ 809958/A / PROTETOR	68 , 30	03L/ 121063/H / MANGUEIRA	46 , 64
5U7/ 831721/E /1NNVEDACAO	90 , 82	03L/ 121011/C / BOMBA AGUA	1.246 , 51
5U7/ 845051/C / VIDRO	134 , 07	03L/ 115629/C / TUBO	315 , 35
5U7/ 845051/D / VIDRO	136 , 17	N/ 106281/01/ TAMPAO	2 , 93
5U7/ 845051/E / VIDRO	850 , 39	N/ 106331/02/ PARAFUSO	- , 61
5U7/ 845302/A / VIDRO LAT.	55 , 39	N/ 105188/01/ BRACADEIR	31 , 92
5U7/ 845521/ / VEDACAO	61 , 62	N/ 105361/03/ PARAFUSO	1 , 81
5U7/ 845525/ / FRISO	47 , 41	5Z1/ 611742/ / TUBO FREIO	58 , 52
5U7/ 853307/ /9B9COBERTURA	38 , 24	5Z1/ 611741/ / TUBO FREIO	60 , 17
5U7/ 853307/A /9B9COBERTURA	45 , 48	5Z1/ 611724/A / TUBO FREIO	28 , 88
5U7/ 853308/ /9B9COBERTURA	38 , 24	5Z0/ 837113/A /JE6MACANETA	69 , 65
5U7/ 853308/A /9B9COBERTURA	45 , 48	5U4/ 867011/BE/ZRXREVESTIMEN	684 , 47
5U7/ 853675/A /739LOGOTIPO	24 , 82	5U4/ 867011/BC/ZRUREVESTIMEN	682 , 80
5U7/ 853687/ / LOGOTIPO	31 , 71	5U4/ 867011/AL/ZRUREVESTIMEN	654 , 88
5U7/ 853687/B /MX1LOGOTIPO	53 , 27	5U4/ 867011/AL/ZRXREVESTIMEN	636 , 34
5U7/ 853687/B /MY2LOGOTIPO	54 , 11	5U4/ 867011/AM/ZRUREVESTIMEN	229 , 03
5U7/ 857502/B /1NNESELHO	394 , 45	5U4/ 867011/AM/ZRXREVESTIMEN	645 , 65
5U7/ 857507/B /1NNALOJAMTO	148 , 45	5Z1/ 419501/AC/ COLUNA DIR	637 , 61
5U7/ 857507/C /1NNALOJAMTO	287 , 70	1K0/ 881606/B /95TMANOPLA	12 , 67
5U7/ 857507/D /1NNALOJAMTO	243 , 01	1K0/ 881606/B /82VMANOPLA	12 , 67
5U7/ 857507/K /1NNALOJAMTO	163 , 96	1K0/ 881606/B /31XMANOPLA	12 , 67
5U7/ 857508/A /1NNCARCACA	248 , 62	5W0/ 145285/ / POLIA	103 , 21
5U7/ 857508/B /1NNCARCACA	148 , 45	1K0/ 513353/R / SUPORTE	283 , 92
5U7/ 857508/C /1NNCARCACA	248 , 62	5W7/ 201075/ / RESERVATOR	934 , 60
5U7/ 857508/D /1NNCARCACA	243 , 01	1J0/ 971627/F / CHICOTE	591 , 61
5U7/ 857508/E /1NNCARCACA	337 , 21	5Z4/ 867012/Q /YARREVESTIMEN	316 , 06
5U7/ 941595/ / RELE	83 , 51	5Z4/ 867012/C /WORREVESTIMEN	387 , 42
5U7/ 945095/ / LANTERNA	280 , 60	5Z4/ 867012/C /SOVREVESTIMEN	340 , 96
5U7/ 945097/ / LUZ ADICIO	302 , 29	5Z4/ 867012/C /SOUREVESTIMEN	340 , 96
5W0/ 845011/ / PARABRISA	492 , 99	1K4/ 881105/NT/ ASSENTO	1.935 , 10
5W0/ 845011/A / PARABRISA	491 , 75	1K4/ 867012/GK/TRQREVESTIMEN	2.314 , 09
5W0/ 845091/A / PARABRISA	940 , 89	032/ 103063/AD/ CABECOTE	2.365 , 40
5W0/ 845091/B / PARABRISA	934 , 69	2H1/ 819049/ / BOCAL	384 , 60
5W0/ 853675/ /739LOGOTIPO	38 , 13	1K9/ 885961/ /71NSUPORTE	657 , 32
5W0/ 853687/ /60UFAIXA	53 , 61	5U3/ 881045/A / ESTRUTURA	470 , 27
1SB/ 867011/J /BDJREVESTIMEN	249 , 37	5U3/ 881046/A / ESTRUTURA	470 , 27
1SB/ 867243/A /Y20REVESTIMEN	49 , 44	5U1/ 419501/M / COLUNA DIR	1.201 , 29

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 867761/ /82VSUPORTE	125 , 98	2H1/ 955410/ / BRACO	98 , 63
1SB/ 885901/B /EN6APOIO	119 , 99	2H1/ 927743/ / SUPORTE	85 , 19
1SB/ 885901/C /DXNAPPIO	123 , 94	2H0/ 881901/L /AG6APOIO	1.481 , 06
1SB/ 886161/ /GRUSUPORTE	43 , 81	2H0/ 837417/ / TRILHO	93 , 38
5C7/ 837114/D /ZNXACIONAMENT	282 , 83	2H0/ 201709/ / SUPORTE	8 , 68
5C7/ 857017/P / TRAVESSA	1.597 , 10	2H0/ 253053/GX/ TUBO	12.940 , 43
5C7/ 857147/C /23TMANOPLA	114 , 69	2H0/ 253128/ / SUPORTE	87 , 43
5C7/ 857147/C /81UMANOPLA	114 , 69	2H0/ 201080/B / JG. TUBO	911 , 68
5C7/ 857506/A /31XTAMPA	53 , 19	2H0/ 201143/ / MANGUEIRA	130 , 84
5C7/ 858365/B /95TCOBERTURA	180 , 51	03L/ 199307/ / APOIO	736 , 44
5C7/ 858365/C /95TCOBERTURA	297 , 96	03L/ 145215/A / VEDACAO	79 , 03
5C7/ 858529/A /2U0COBERTURA	246 , 82	03L/ 145536/E / APOIO	137 , 29
5C7/ 858529/A /PV2COBERTURA	569 , 77	N/ 904519/02/ ANEL VEDAC	15 , 61
5C7/ 858529/C /PV2COBERTURA	568 , 38	N/ 905927/05/ PARAFUSO	1 , 63
5C7/ 863143/ / CANTONEIRA	31 , 04	N/ 107429/01/ PARAFUSO	18 , 49
5C7/ 863144/A / CANTONEIRA	49 , 20	N/ 107430/01/ SUPORTE	14 , 66
5C7/ 863483/ /82VREVESTIMEN	214 , 56	N/ 902867/05/ PORCA	1 , 63
5C7/ 863487/ /82VCOBERTURA	88 , 82	N/ 107413/01/ ANEL	18 , 09
5C7/ 867891/ / SUPORTE	11 , 24	N/ 107390/01/ PARAFUSO	1 , 70
5G0/ 419091/A /E74VOLANTE	4.633 , 49	N/ 107358/01/ BRACADEIRA	38 , 03
5G0/ 419091/DL/E74VOLANTE	7.393 , 30	2H7/ 867454/A / PECA ENCHI	94 , 52
5G0/ 419685/C /3Q7ADORNO	785 , 23	2H7/ 867927/ / COBERTURA	42 , 99
5G0/ 419685/J /YMSADORNO	757 , 01	7L0/ 803301/D / TRAVESSA	488 , 52
5G0/ 419685/K /YMSADORNO	704 , 70	5Z4/ 867212/Q /YARREVESTIMEN	283 , 66
5G0/ 853437/ /82VCOBERTURA	27 , 92	5Z4/ 867212/Q /SOVREVESTIMEN	286 , 97
5G0/ 853437/ /ZA2COBERTURA	29 , 08	5Z4/ 867211/Q /SOVREVESTIMEN	371 , 76
5G0/ 853950/ /9B9FECHAMENTO	56 , 89	5Z4/ 867211/Q /YARREVESTIMEN	155 , 84
5G0/ 853950/F /9B9FECHAMENTO	63 , 52	5Z4/ 867212/Q /S0UREVESTIMEN	277 , 75
5G0/ 854662/ /RYPGRADE	237 , 85	5Z4/ 867211/Q /S0UREVESTIMEN	324 , 13
5G0/ 857561/B /Y20SUPORTE	39 , 07	5Z4/ 867211/B /1GRREVESTIMEN	275 , 01
5G0/ 857601/A /9B9COBERTURA	82 , 57	5Z0/ 955410/E / BRACO	48 , 80
5G0/ 857805/A /RAACINTO 3 PT	1.582 , 12	2H7/ 809240/ / COLUNA C	548 , 48
5G0/ 857807/ /RAACINTO 3 PT	1.201 , 07	5U0/ 867110/ / ROSETA	2 , 84
5G0/ 857807/B /RAACINTO 3 PT	1.201 , 07	5U0/ 867109/ / ROSETA	2 , 84
5G0/ 864207/D /OOIDESBRACOS	2.413 , 25	5N0/ 885805/AP/UFKREVESTIMEN	4.286 , 54
5U7/ 807421/C /1NNCOBERTURA	1.392 , 55	5U4/ 867011/BA/ZRUREVESTIMEN	236 , 72
7L0/ 845543/A / PLACA	196 , 12	5U4/ 867011/BA/ZRXREVESTIMEN	236 , 72
211/ 853308/ /54VGRADE	32 , 37	5U4/ 867011/BB/ZRUREVESTIMEN	239 , 85
211/ 853309/ /1NNMOLDURA	6 , 81	5U4/ 867011/BB/ZRXREVESTIMEN	239 , 85
211/ 845521/D / VEDACAO	71 , 11	5U4/ 867011/AK/ZRXREVESTIMEN	210 , 34
211/ 843444/B / TRAVAMENTO	342 , 51	E/ Q8002/ /1 Cartao	103 , 16
211/ 853310/ /54VMOLDURA	19 , 11	2H0/ 882252/ /71NMANOPLA	179 , 45
211/ 941176/4 /54VMOLDURA	82 , 13	5W7/ 201995/A / TUBO	92 , 62
217/ 807335/1 / SUPORTE	95 , 05	5W7/ 201294/ / TUBULACAO	83 , 22
221/ 845321/B / VEDACAO	75 , 46	5W7/ 201293/A / MANGUEIRA	79 , 56
231/ 807111/3 /GRUPARACHOQUE	382 , 09	5W7/ 201293/ / MANGUEIRA	69 , 61
211/ 837915/1 / REBITE	- , 68	5W7/ 201163/ / MANGUEIRA	199 , 59
211/ 837892/A /51XCORREDICA	78 , 69	5W7/ 201153/ / MANGUEIRA	858 , 52
211/ 837891/A /51XCORREDICA	78 , 68	5W0/ 201075/A / RESERVATOR	835 , 01
211/ 837571/3 /CTRCAANALETA	26 , 35	2H0/ 253725/A / BRACADEIR	236 , 44
211/ 837513/A / VEDACAO	- , 71	2H0/ 399151/B / SUPORTE	216 , 44
211/ 837433/2 / CANALETA	11 , 46	03L/ 963319/A / VELA	142 , 33
211/ 837241/A / VEDACAO	7 , 06	03L/ 971921/A / CAPA PROTE	7 , 39
211/ 837239/1 /1NNROSETA	1 , 42	N/ 910173/02/ PARAFUSO	5 , 83
211/ 837085/1 / GUIA	- , 62	N/ 909006/02/ ARRUELA	1 , 23
211/ 837020/2 /1NNACIONAMENT	31 , 91	N/ 909428/05/ PARAFUSO	6 , 62
231/ 807335/1 / SUPORTE	32 , 85	N/ 908357/04/ PARAFUSO	2 , 82
231/ 819285/1 / PROTECAO	12 , 69	N/ 907758/01/ PARAFUSO	1 , 00
231/ 837449/1 / BATENTE	13 , 07	7L6/ 881405/DP/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
231/ 837465/1 / GUARNICAO	5 , 44	7L6/ 881405/DP/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
231/ 837478/2 / VEDACAO	32 , 83	7L6/ 867239/GG/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
231/ 837483/1 /CTRTRILHO	26 , 76	7L6/ 867240/GD/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
231/ 837484/1 /CTRTRILHO	31 , 97	5Z0/ 947561/M / MICROINTER	74 , 46
231/ 837625/1 / VEDACAO	55 , 90	6Q1/ 820007/B / CARCACA	1.059 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



231/ 837626/1 / VEDACAO	55 , 90	5N0/ 881806/ET/JVCREVESTIMEN	1.919 , 47
231/ 837705/1 / PLACASUPOR	2 , 41	5N0/ 881806/ET/JVAREVESTIMEN	1.919 , 47
231/ 845202/4 / VIDRO	126 , 47	5N0/ 881806/ER/JVCREVESTIMEN	1.919 , 47
231/ 845255/5 / VIDRO	46 , 70	5N0/ 881806/ER/JVAREVESTIMEN	1.919 , 47
231/ 857501/3 / ESPELHO IN	181 , 16	3C9/ 885376/AD/ ASSENTO	1.055 , 98
237/ 837621/2 / CALHA	4 , 32	3C9/ 885375/AF/ ASSENTO	912 , 64
237/ 837622/2 / CALHA	4 , 69	5U4/ 867011/AK/ZRUREVESTIMEN	210 , 83
237/ 845321/1 / VEDACAO	160 , 42	5U4/ 867011/AJ/ZRXREVESTIMEN	617 , 15
237/ 845501/2 / VIDRO	129 , 57	5U4/ 867011/AJ/ZRUREVESTIMEN	253 , 71
237/ 845708/5 / JANELA	900 , 21	5Z4/ 867212/C /1GRREVESTIMEN	289 , 15
237/ 847723/1 / GUARNICAO	25 , 28	5Z4/ 867212/C /WORREVESTIMEN	293 , 64
6QE/ 853687/E /739LOGOTIPO	14 , 69	5N0/ 839476/E /3Q7VEDACAO	455 , 31
6QE/ 853803/ / FAIXA	19 , 40	3C8/ 863328/B /9B9CALCO	85 , 83
6QE/ 857507/ /9B9CARCACA	635 , 47	2H1/ 858349/ /9B9COBERTURA	200 , 40
6QE/ 857507/B /9B9CARCACA	308 , 19	2H1/ 858365/A /71NCOBERTURA	269 , 60
6QE/ 857508/A /9B9CARCACA	442 , 42	2H1/ 858366/A /71NCOBERTURA	65 , 90
6QE/ 857508/B /9B9CARCACA	631 , 77	2H0/ 881775/ / ESPUMA	719 , 75
6QE/ 857508/D /9B9CARCACA	308 , 19	2H0/ 881478/ /71NREVESTIMEN	82 , 72
6QE/ 857521/A / VIDRO	123 , 39	2H0/ 881405/D /JTBREVESTIMEN	4.142 , 85
6QE/ 857521/B / VIDRO	121 , 56	2H0/ 698545/A / JOGO MOLAS	349 , 70
6QE/ 898083/ / JG.FIXACAO	39 , 91	2H0/ 145709/ / MANGUEIRA	363 , 12
6QE/ 898173/ / JG. PATIM	208 , 56	2H0/ 145762/ / TUBO	971 , 83
6QE/ 941029/A / FAROL	921 , 84	2H0/ 129776/ / DESCONECTO	41 , 98
6QE/ 945096/D / LANTERNA	569 , 45	2H0/ 129669/ / BUCHA	14 , 59
6QE/ 945097/ / LUZ ADICIO	157 , 65	2H0/ 129653/ / MANGUEIRA	74 , 08
6QE/ 945097/A / LUZ ADICIO	181 , 16	03L/ 131521/K / TUBO	474 , 30
6QE/ 945106/ / REFLETOR	22 , 19	03L/ 131521/R / TUBO	411 , 13
6QE/ 947105/ /71NLUZ INTERN	209 , 92	03L/ 130301/B / TUBO	345 , 59
6QE/ 947105/ /Y20LUZ INTERN	203 , 66	03L/ 130301/C / TUBO	345 , 59
6QE/ 947105/A /71NLUZ INTERN	368 , 54	03L/ 130301/R / TUBO	345 , 59
6QE/ 947105/A /Y20LUZ INTERN	337 , 42	03L/ 130321/N / TUBO	444 , 55
6QS/ 845051/B / VIDRO	1.707 , 62	N/ 106884/02/ PARAFUSO	5 , 61
6R0/ 837923/ / COIFA	52 , 51	N/ 106833/01/ PARAFUSO S	13 , 46
6R0/ 853675/G /WWSLOGOTIPO	134 , 52	N/ 106802/01/ PARAFUSO S	7 , 63
6R0/ 853675/H /WWSLOGOTIPO	149 , 34	N/ 106775/01/ PARAFUSO	6 , 84
6R0/ 941295/ / MOTOR	54 , 41	N/ 106405/02/ SEXTAVADO	14 , 48
6R0/ 953123/A / SOQUETE	99 , 96	N/ 106608/01/ PARAFUSO	1 , 81
6R3/ 837707/A / BUCHA	8 , 71	2H7/ 867287/ /71NREVESTIMEN	650 , 74
6R4/ 837879/ /GRUCAPA	66 , 80	5Z0/ 885921/AB/HOFREVESTIMEN	129 , 07
6R4/ 839167/ /3FZCARCACA	49 , 24	5Z0/ 885921/AE/82UREVESTIMEN	189 , 89
6R6/ 845237/ / ESPACADOR	15 , 66	5Z0/ 881405/EG/TEJREVESTIMEN	126 , 73
6RU/ 945087/A / LUZ ADICIO	569 , 19	5Z0/ 881405/EG/TEKREVESTIMEN	126 , 73
6RU/ 945087/C / LUZ ADICIO	351 , 10	5Z0/ 881405/EG/YDQREVESTIMEN	126 , 73
6U0/ 817064/ / COBERTURA	13 , 11	5Z0/ 881405/EE/TEKREVESTIMEN	145 , 11
6X0/ 837923/ / COIFA	7 , 36	2H7/ 803081/ / CHAPA	2.697 , 20
6X0/ 877209/ / VEDACAO	542 , 99	2H7/ 802291/ / REFORCO	341 , 86
6X0/ 898200/ / JG.TERMINA	167 , 67	2H7/ 802611/ / REFORCO	227 , 68
6X0/ 937065/ / COBERTURA	28 , 04	5N0/ 885805/AP/XMBREVESTIMEN	4.286 , 54
6X0/ 937065/A / COBERTURA	31 , 93	5N0/ 885805/AP/UFHREVESTIMEN	4.286 , 54
1K0/ 853437/B /Y20COBERTURA	18 , 71	2H0/ 881776/ / ESPUMA	719 , 75
1K0/ 857335/ /9B9CINZEIRO	106 , 73	2H0/ 721403/A / MOLA	235 , 54
1K0/ 857561/B /82VSUPORTE	36 , 12	2H0/ 721453/ / MANGUEIRA	40 , 87
1K0/ 857577/B /9B9COBERTURA	65 , 82	2H0/ 711461/ /71NMANOPLA	284 , 35
1K0/ 857578/ /9B9COBERTURA	62 , 16	2H0/ 721057/B / PEDALFREIO	236 , 49
1K0/ 857578/B /9B9COBERTURA	65 , 82	2H0/ 711301/B /9B9ALAVANCA	208 , 02
1K0/ 857601/ /9B9COBERTURA	68 , 36	2H0/ 145980/A / MANGUEIRA	1.056 , 25
1K0/ 857602/ /9B9COBERTURA	65 , 73	2H0/ 133241/ / MANGUEIRA	325 , 78
1K0/ 857739/M /QVZTRAVA	388 , 53	03L/ 145735/A / TUBO	919 , 22
1K0/ 858037/ / CHAPA ALOJ	28 , 87	03L/ 145757/F / VEDACAO	20 , 32
1K0/ 858069/J /1QBCOBERTURA	137 , 03	03L/ 131521/D / TUBO	333 , 28
1K0/ 858069/N /1QBCOBERTURA	257 , 60	N/ 107357/01/ BRACADEIR	35 , 23
1K0/ 862531/A /GOZSUPORTE	400 , 75	N/ 107336/01/ PARAFUSO	6 , 20
1K0/ 862531/A /UBNSUPORTE	400 , 75	N/ 107350/01/ BRACADEIR	38 , 03
1K0/ 862531/A /UJCSUPORTE	400 , 75	N/ 107352/01/ BRACADEIRA	38 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 862531/A /YMKSUPORTE	400 , 75	N/ 107145/01/ PARAFUSO	8 , 08
1K0/ 863289/C /82VMOLDURA	56 , 32	N/ 107169/01/ PARAFUSO	35 , 78
1K0/ 863301/A /71NCALCO	16 , 20	N/ 107177/01/ PARAFUSO	46 , 03
1K0/ 863339/B /71NCOBERTURA	86 , 22	2H7/ 867453/A / PECA ENCHI	94 , 52
1K0/ 863339/B /7G8COBERTURA	86 , 22	2H7/ 867436/A /Y20CAPA COBER	6 , 53
1K0/ 863339/B /82VCOBERTURA	86 , 22	2H7/ 867241/D /Y20REVESTIMEN	530 , 07
1K0/ 863339/B /92WCOBERTURA	86 , 22	2H7/ 867242/D /Y20REVESTIMEN	530 , 07
1K0/ 863339/B /95TCOBERTURA	86 , 22	2H7/ 867243/F /Y20REVESTIMEN	100 , 14
1K0/ 864220/ / ISOLAMENTO	52 , 07	2H7/ 867244/F /Y20REVESTIMEN	546 , 85
1K0/ 864227/C /71NSUPORTE	12 , 27	5Z4/ 867211/B /WORREVESTIMEN	143 , 52
1K0/ 864227/C /7G8SUPORTE	12 , 74	5Z4/ 867211/B /SOVREVESTIMEN	275 , 17
1K0/ 864227/C /9B9SUPORTE	12 , 27	5Z4/ 867012/B /SOUREVESTIMEN	316 , 77
1K0/ 864703/ / ANEL	40 , 87	5Z4/ 867012/B /SOVREVESTIMEN	316 , 77
1K0/ 864703/A / ANEL	35 , 21	5Z4/ 867012/B /WORREVESTIMEN	316 , 77
1K0/ 868187/H /7R3PUXADOR	121 , 18	5Z4/ 867011/E /SOUREVESTIMEN	340 , 96
1K0/ 868188/H /H67PUXADOR	120 , 39	5Z4/ 867011/E /SOVREVESTIMEN	340 , 96
1K0/ 875699/ / MANIVELA	27 , 96	5Z0/ 881921/AE/82UREVESTIMEN	186 , 78
1K0/ 880201/BP/1QBAIRBAG	2.807 , 37	5Z0/ 881921/AA/WOQREVESTIMEN	69 , 34
1K0/ 880201/CB/1QBAIRBAG	5.923 , 20	5Z0/ 881901/AN/WOQAPOIO	146 , 29
1K0/ 880201/DF/1QBAIRBAG	5.923 , 20	3C0/ 881805/NK/ZGDREVESTIMEN	4.224 , 92
1K0/ 880204/L / AIRBAG	8.938 , 26	3C0/ 881106/AB/ ASSENTO	3.558 , 51
1K0/ 880241/ / AIRBAG	4.090 , 97	1JM/ 867012/A /GBMREVESTIMEN	1.556 , 53
1K0/ 880242/ / AIRBAG	4.090 , 97	1JM/ 867011/ /GBMREVESTIMEN	1.428 , 25
237/ 847761/1 / BATENTE	21 , 21	1JM/ 867012/ /GBMREVESTIMEN	1.428 , 25
237/ 847767/1 / MOLA	2 , 80	1JM/ 867011/A /GBMREVESTIMEN	1.526 , 10
237/ 847769/1 / PINO	2 , 72	5N0/ 061226/E /WGKJG.TAPETE	380 , 74
237/ 945241/1 / LENTE	112 , 68	3C8/ 071360/ / FRISO PROT	645 , 63
237/ 953155/1 / CARCACA	90 , 27	3C8/ 071126/ / JG.TRAVESS	3.994 , 22
237/ 953156/1 / CARCACA	82 , 33	7L6/ 867502/DN/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
237/ 953161/1 / LENTE	61 , 24	7L6/ 867502/DP/V56REVESTIMEN	9.797 , 23
241/ 837615/ / PROTECAO	2 , 59	06J/ 121119/ / ANEL	82 , 71
281/ 847731/ / PINO	4 , 33	06J/ 121113/C / VALVULA	266 , 97
281/ 847737/ / BASE	2 , 01	06J/ 121142/ / MOLA RETEN	8 , 47
281/ 847743/ / MOLA	1 , 05	06J/ 133781/BE/ MANGUEIRA	334 , 14
2H0/ 807130/ / SUPORTE	155 , 43	06J/ 133518/F / MANGUEIRA	170 , 83
2H0/ 807183/A / SUPORTE	82 , 08	09G/ 300033/E / MUDANCAS	60.515 , 52
2H0/ 807183/B / SUPORTE	85 , 99	09G/ 409061/A / RESFRIADOR	2.016 , 91
1JE/ 885901/BN/IKEAPOIO	351 , 81	1K0/ 998262/T / S. LAMBDA	924 , 76
1JE/ 898099/ / JG.MECANIS	224 , 37	1K1/ 820103/E / EVAPORADOR	3.608 , 46
1JE/ 898099/A / JG.MECANIS	512 , 98	1K4/ 881317/M /31XREVESTIMEN	73 , 23
1JE/ 898099/B / JG.MECANIS	276 , 55	7L6/ 867502/DP/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
1JE/ 898099/C / JG.MECANIS	619 , 54	7L6/ 867502/DP/3U5REVESTIMEN	9.797 , 23
1JE/ 898100/A / JG.MECANIS	512 , 98	7L0/ 885306/AJ/ ASSENTO	2.157 , 26
1JM/ 857121/ /4TETAMPA	549 , 25	7L0/ 012617/B / COMPRESSOR	2.210 , 63
1JM/ 857561/ /3PTSUPORTE	74 , 82	5W0/ 920822/E / INSTRUMENT	975 , 26
1JM/ 880201/ /1QBAIRBAG	2.965 , 86	030/ 129607/CG/ FILTRO AR	253 , 01
1JM/ 880201/A /1QBAIRBAG	2.965 , 86	030/ 100038/C / MOTOR	4.230 , 00
1JM/ 880201/B /1QBAIRBAG	2.965 , 86	WHT/ 003855/ / PARAFUSO	1 , 33
1JM/ 880201/C /1QBAIRBAG	2.947 , 08	N/ 907912/02/ PARAFUSO	1 , 36
1K0/ 419685/A /44UEMBLEMA	262 , 91	N/ 100271/05/ PARAFUSO	6 , 89
1K0/ 419685/B /44UEMBLEMA	228 , 42	1K0/ 129654/AP/ MANGUEIRA	642 , 80
1K0/ 419685/G /1QBTAMPA	95 , 73	1K0/ 035180/P / AUTORADIO	12.756 , 98
1K0/ 419685/Q /3Q7EMBLEMA	282 , 10	02K/ 409210/P / ARRUELA	102 , 51
1K0/ 711144/K / EMBLEMA	162 , 47	02K/ 409210/Q / ARRUELA	29 , 22
1K0/ 721173/B /9B9CAPA	45 , 89	1J0/ 867171/D /7R3COBERTURA	62 , 93
1K0/ 825001/B / PROTETOR	68 , 53	1JM/ 867012/A /GBLREVESTIMEN	1.556 , 53
1K0/ 825002/B / PROTETOR	68 , 53	1JM/ 867012/ /GBLREVESTIMEN	1.535 , 30
1K0/ 825235/AJ/ ISOLANTE	536 , 69	5M0/ 864207/F /UFRDESBRACOS	2.086 , 28
1K0/ 825271/A / COBERTURA	41 , 42	5M0/ 864207/F /VZZDESBRACOS	2.086 , 28
1K0/ 825272/A / COBERTURA	41 , 42	7L6/ 867502/DN/V56REVESTIMEN	9.797 , 23
1K0/ 853437/B /95TCOBERTURA	20 , 13	7L6/ 867502/DN/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
1J6/ 857805/H /HCPCINTO 3 PT	922 , 38	7L6/ 867502/DN/3U5REVESTIMEN	9.797 , 23
1J6/ 857805/H /HCQCINTO 3 PT	481 , 12	1K1/ 857114/AB/95TALOJAMENTO	385 , 16
1J6/ 857806/F /HCPCINTO 3 PT	1.597 , 80	1K1/ 857114/AB/71NALOJAMENTO	335 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J6/ 857806/F /HCQCINTO 3 PT	1.597 , 80	1K0/ 857367/C /31XCOBERTURA	63 , 63
1J6/ 857806/G /HCPCINTO 3 PT	895 , 58	1K0/ 820743/FP/ MANGUEIRA	1.730 , 79
1J6/ 857806/G /HCQCINTO 3 PT	861 , 32	5Z0/ 881805/EC/HOKREVESTIMEN	236 , 98
1J6/ 857806/G /JLVCINTO 3 PT	895 , 58	5Z0/ 881805/ED/HOPREVESTIMEN	336 , 22
1J6/ 857806/H /HCPCINTO 3 PT	914 , 69	5Z0/ 615359/ / FITA	11 , 52
1J6/ 863533/ / MANCAL	36 , 30	02T/ 311243/A / CORPOSINCR	1.864 , 32
1J6/ 863534/ / MANCAL	38 , 33	1K0/ 881671/D /3PTBOTAO	96 , 70
1J6/ 880671/B / AMORTECEDO	308 , 09	1K0/ 868003/D /9B9ADAPTADOR	137 , 18
1J6/ 880672/B / AMORTECEDO	308 , 09	1K0/ 864207/E /WYFDESBACOS	2.086 , 27
1JE/ 857487/C /HCPCINTO	186 , 17	1K0/ 864207/E /WYGDESBACOS	2.055 , 67
1JE/ 857487/E /HCPCINTO	173 , 88	1K0/ 864207/E /7C5DESBACOS	2.055 , 67
1JE/ 857488/B /FCNTRAVA	140 , 75	1J0/ 867172/D /7R3COBERTURA	62 , 93
1JE/ 857601/ /01CCOBERTURA	45 , 86	5M0/ 864207/F /4PADESBACOS	2.086 , 28
1JE/ 857601/A /01CCOBERTURA	47 , 09	5M0/ 864207/F /86WDESBACOS	2.086 , 28
1JE/ 857602/ /01CCOBERTURA	45 , 45	5M0/ 885977/D /82VPORTA OBJE	204 , 48
1JE/ 857602/A /01CCOBERTURA	47 , 09	5M0/ 885977/D /95TPORTA OBJE	204 , 48
1JE/ 857705/A /HCPCINTO 3 PT	432 , 72	5M0/ 885977/E /31XPORTA OBJE	204 , 48
1JE/ 857706/ /HCPCINTO 3 PT	309 , 87	5M0/ 864207/F /K84DESBACOS	2.086 , 28
1JE/ 858471/ /FCNTRAVA	153 , 92	5M0/ 864207/F /UFPDESBACOS	2.055 , 68
1JE/ 862533/ /2QLSUPORTE	69 , 12	1K5/ 831300/J / TRILHO	153 , 19
1JE/ 867367/C /QZPVEDACAO	194 , 24	1K5/ 831307/J / TRILHO	146 , 75
1JE/ 867368/C /QZPVEDACAO	194 , 24	1K5/ 831308/J / TRILHO	153 , 19
1JE/ 880201/ /4ECAIRBAG	6.784 , 00	1K5/ 867501/A /3U5REVESTIMEN	1.671 , 44
1JE/ 880201/B /81UAIRBAG	526 , 42	1K5/ 867501/A /DD9REVESTIMEN	1.528 , 99
1JE/ 881729/B / TIRANTE	302 , 68	1K5/ 864712/ / ESPUMA	45 , 91
1JE/ 885901/AB/WSSAPOIO	146 , 77	1K4/ 881106/PA/ ASSENTO	2.117 , 45
1JE/ 885901/AC/WTEAPOIO	177 , 53	1K4/ 881106/NP/ ASSENTO	3.558 , 47
1JE/ 885901/AD/WSSAPOIO	169 , 88	1K4/ 882045/MG/ ESTRUTURA	1.156 , 63
1JE/ 885901/AJ/ZPHAPOIO	431 , 90	1K4/ 881317/M /82VREVESTIMEN	73 , 23
1JE/ 885901/AL/WOMAPOIO	347 , 76	1K4/ 881317/M /95TREVESTIMEN	73 , 23
1JE/ 885901/BH/QOPAPOIO	375 , 96	1K4/ 881317/P /31XREVESTIMEN	90 , 04
1JE/ 885901/BK/IKAPOIO	147 , 69	1K4/ 881317/P /82VREVESTIMEN	301 , 35
1JE/ 885901/BL/IKAPOIO	175 , 78	1K4/ 881317/P /95TREVESTIMEN	90 , 04
1JE/ 885901/BM/IKCAPOIO	179 , 75	3C1/ 863243/L /1QBconsole	750 , 59
1J0/ 133986/CB/ JG.TUBULAC	1.059 , 18	1J1/ 422075/KX/ MECANISMO	10.560 , 09
5GM/ 857189/ /AAHCOBERTURA	859 , 60	1JE/ 853313/A /041FAIXA	48 , 52
1SB/ 941016/B / FAROL	400 , 01	1JE/ 853314/A /041FAIXA	48 , 52
1SB/ 943021/ / LUZ DE PLA	15 , 11	1JE/ 853319/A /041FAIXA	66 , 02
1SB/ 945095/ / LANTERNA	159 , 56	1JE/ 853320/A /041FAIXA	66 , 02
1SB/ 945096/ / LANTERNA	163 , 63	1JE/ 800375/CD/ JG.CILINDR	408 , 04
1T0/ 807829/ / GRAMPO	14 , 08	06H/ 103113/ / TAMPÁ	13 , 17
1T0/ 845237/ / BATENTE	9 , 77	1J6/ 867212/BP/ZTPREVESTIMEN	1.735 , 58
1T0/ 853601/E /ULMEMBLEMA VW	187 , 78	1J6/ 867211/BP/ZTPREVESTIMEN	1.575 , 99
1T0/ 853675/D /GQFLOGOTIPO	47 , 32	1J6/ 867211/AD/ZTNREVESTIMEN	945 , 52
1T0/ 860273/A / CINTAFIXAC	96 , 95	5U0/ 052184/ / JG. FAROL	489 , 67
1T0/ 945087/A / LUZ FREIO	522 , 63	7L6/ 867502/KR/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
1T0/ 945087/B / LUZ FREIO	512 , 35	7L6/ 867502/KR/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
1Y0/ 837111/ / TAMPÁ	9 , 42	7L6/ 857777/C /YLZTRAVA	551 , 06
1Y0/ 845202/A / VIDRO	394 , 44	7L6/ 615149/A / PINCAFIXA	2.504 , 68
1Z0/ 857537/ /9B9TAMPÁ	154 , 85	7L6/ 615150/A / PINCAFIXA	2.504 , 68
1Z0/ 857538/ /9B9TAMPÁ	149 , 14	7L0/ 881793/ /7G8REVESTIMEN	81 , 02
1Z0/ 949101/C / LUZ	277 , 09	6R1/ 423893/H / MANGUEIRA	1.344 , 44
1Z0/ 949102/C / LUZ	277 , 09	06A/ 107065/BQ/ PISTAO	1.970 , 44
204/ 845305/2 / VIDRO	108 , 29	03H/ 105431/A / BUCHA	125 , 15
1J4/ 858471/J /FCNFECHO	1.034 , 97	02Q/ 311159/ / RODA	1.933 , 11
1J4/ 858471/K /FCNFECHO	889 , 78	5Z0/ 010698/M / ETIQUETA	4 , 66
1J4/ 858471/K /FCPFECHO	864 , 35	5Z0/ 035417/B /1NNALOJAMENTO	5 , 27
1J4/ 858471/K /FCRFECHO	889 , 78	5Z0/ 010698/J / ETIQUETA	6 , 90
1J4/ 858472/ /FCNTRAVA	333 , 77	5U7/ 820046/B / CABO	42 , 33
1J4/ 858472/H /FCNTRAVA	398 , 50	5U7/ 820046/C / CABO	47 , 59
1J4/ 858472/H /FCRTRAVA	378 , 06	5U7/ 820679/ / VALVULA	563 , 57
1J4/ 867179/B /7R3PUXADOR	137 , 77	5U0/ 601147/B /YSWCALOTA	49 , 44
1J4/ 868102/B / ESPUMA	145 , 59	1K5/ 881806/LE/JTBREVESTMT0	2.496 , 07
1J4/ 868301/A / ESPUMA	82 , 34	7L6/ 857822/A /YLZTRAVA	531 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J4/ 868302/A / ESPUMA	82 , 34	3C8/ 857647/ / SUPORTE	115 , 86
1J4/ 880242/F / AIRBAG	2.589 , 58	3C8/ 857648/ / SUPORTE	115 , 86
1J5/ 857805/E /LOBCINTO 3 PT	418 , 62	0C3/ 311101/A / EIXO	2.500 , 32
1J5/ 857806/E /LOBCINTO 3 PT	418 , 62	5Z4/ 867012/Q /S0UREVESTIMEN	425 , 14
1J5/ 863513/C / PECA ENCHI	390 , 51	5Z4/ 867011/AG/S0UREVESTIMEN	316 , 72
1J6/ 857805/F /HCPCINTO 3 PT	1.613 , 77	5W9/ 885921/J /ARUREVESTIMEN	36 , 46
1J6/ 857805/F /HCQCINTO 3 PT	1.597 , 80	6Q5/ 867501/Q /33CREVESTIMEN	270 , 86
1J6/ 857805/G /HCPCINTO 3 PT	895 , 58	3C8/ 881375/J / ASSENTO	925 , 99
1J6/ 857805/G /JLVCINTO 3 PT	861 , 32	1K5/ 831299/J / TRILHO	153 , 19
311/ 261325/ / MANCALBORR	12 , 49	1K0/ 868837/F /7G8PORTA OBJE	75 , 66
321/ 201299/ / BASE	5 , 53	1K0/ 868837/G /7G8SUPORTE	136 , 46
321/ 253703/A / PROTECAO	7 , 42	1K0/ 868837/G /71NSUPORTE	120 , 15
6QD/ 945093/A / LANTERNA	736 , 61	3C8/ 071685/ /GRUSPOILER	5.218 , 35
6QD/ 945094/ / LANTERNA	667 , 88	6QE/ 867501/N /33CREVESTIMEN	414 , 14
6QD/ 945096/ / LANTERNA	687 , 85	6QE/ 857593/ /9B9CONDUTOR	2 , 13
6QE/ 807375/ / SUPORTE	46 , 40	6QE/ 857594/ /9B9CONDUTOR	2 , 13
6QE/ 807375/A / SUPORTE	20 , 52	1K0/ 885322/H / ASSENTO	1.052 , 39
6QE/ 807376/ / SUPORTE	46 , 40	1K0/ 885321/H / ASSENTO	1.320 , 72
6QE/ 807376/A / SUPORTE	20 , 52	1K0/ 145834/AM/ MANGUEIRA	570 , 19
6QE/ 807417/D /GRUCOBERTURA	1.404 , 95	1J6/ 867212/AD/ZTNREVESTIMEN	945 , 40
6QE/ 837495/ / PECA ENCHI	1 , 43	06J/ 121119/A / ANEL VEDAC	11 , 77
6QE/ 837495/A / PECA ENCHI	4 , 18	06J/ 121121/ / TAMP	65 , 51
6QE/ 837974/ /9B9COBERTURA	8 , 42	06J/ 121113/A / VALVULA	266 , 64
6QE/ 839903/ /03CRECORTE	128 , 03	7L6/ 881805/FA/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
6QE/ 839903/A /041RECORTE	233 , 63	7L6/ 881775/AL/ ESPUMA	1.016 , 41
6QE/ 839904/ /03CRECORTE	128 , 03	079/ 100103/H / MOTOR	101.685 , 90
6QE/ 839904/A /041RECORTE	233 , 63	00V/ 061127/ / CABIDE	160 , 19
6QE/ 845011/AE/ PARABRISA	1.643 , 30	2T2/ 253101/B / MANGUEIRA	502 , 57
6QE/ 845011/AT/ PARABRISA	763 , 29	6Q6/ 867603/N /71NREVESTIMEN	387 , 37
6QE/ 845011/K / PARABRISA	998 , 34	6R3/ 881045/AC/ ESTRUTURA	3.404 , 37
6QE/ 845025/ / VIDRO	291 , 07	6Q0/ 611053/C / CIL. FREIO	315 , 07
6QE/ 845025/A / VIDRO	120 , 07	0C3/ 971858/ / PRESILHA	42 , 03
6QE/ 845026/ / VIDRO	291 , 07	0C3/ 971858/A / SUPORTE	261 , 75
6QE/ 845026/A / VIDRO	120 , 07	5N0/ 145834/J / MANGUEIRA	475 , 28
6QE/ 845051/A / VIDRO	1.551 , 26	5K0/ 863487/A /1QBCOBERTURA	215 , 63
6QE/ 845201/ / VIDRO	132 , 36	4F0/ 611789/E / PECAJUNCAO	28 , 66
6QE/ 845202/ / VIDRO	132 , 36	3C8/ 601025/G /AX1RODA	5.176 , 50
6QE/ 845297/A /5APVIDRO	395 , 66	6Q5/ 867501/AD/33CREVESTIMEN	522 , 69
6QE/ 845298/A /5APVIDRO	329 , 27	1JM/ 867011/A /GBLREVESTIMEN	1.536 , 30
6QE/ 853653/A /041GRADE	429 , 64	3C8/ 885977/C /9B9PORTA OBJE	917 , 58
6QE/ 853653/B /041GRADE	529 , 02	3C8/ 885977/D /9B9PORTA OBJE	917 , 58
6QE/ 853653/C /041GRADE	522 , 40	3C5/ 867427/AE/1BSREVESTIMEN	569 , 22
6QE/ 853675/ /WWSLOGOTIPO	43 , 51	3C1/ 863243/L /21XCONSOLE	750 , 59
6QE/ 853679/ /739LOGOTIPO	59 , 28	3C1/ 863243/L /23TCONSOLE	750 , 59
6QE/ 853687/A / LOGOTIPO	168 , 37	3C1/ 863243/L /H67CONSOLE	750 , 59
6QE/ 853687/C /GQFLOGOTIPO	29 , 67	7L6/ 867502/EC/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
6QE/ 853687/D /739LOGOTIPO	18 , 92	2H0/ 121079/C / SUPORTE	25 , 30
1J0/ 919673/K / SENSOR	748 , 25	2H0/ 121051/F / MANGUEIRA	86 , 45
1J0/ 919673/P / BOMBA	1.469 , 08	2H0/ 121051/A / MANGUEIRA	248 , 27
1JE/ 919051/B / UNIDADE	1.056 , 75	03L/ 103499/B / BOCAL	53 , 27
1JE/ 919051/C / UNIDADE	1.129 , 71	03L/ 103483/C / VEDACAO	141 , 62
1JE/ 919052/ / SENSOR	263 , 57	03L/ 103469/F / TAMP	1.116 , 01
1K0/ 201961/C / PROTETOR	39 , 90	03L/ 103390/H / SUPORTE	75 , 23
1K0/ 253144/AK/ CANTONEIRA	86 , 68	5N0/ 881405/E /XLVREVESTIMEN	1.919 , 47
1K0/ 260885/B / SUPORTE	370 , 52	5N0/ 881405/E /XLXREVESTIMEN	1.919 , 47
1K0/ 906627/B / TRANSFORMA	470 , 32	5Z6/ 817111/J /CTRTEO	744 , 61
1K0/ 906627/D / TRANSFORMA	557 , 54	7L6/ 867242/AG/3U5REVESTIMEN	983 , 96
1K0/ 906627/E / TRANSFORMA	531 , 95	06H/ 109022/BB/ COMANDO	2.487 , 82
1K0/ 907044/BM/ UNIDADE	3.041 , 62	032/ 107065/AG/ PISTAO	219 , 96
1K0/ 907044/BN/ UNIDADE	3.174 , 18	6Q0/ 825201/H / REVESTIMEN	409 , 44
1K0/ 907044/BR/ UNIDADE	3.174 , 18	6QE/ 915331/ / CONSOLE	86 , 57
1K0/ 907044/BS/ UNIDADE	3.174 , 18	1Q0/ 809654/ / CANTONEIRA	11 , 70
1K0/ 907044/CT/ UNIDADE	4.147 , 30	5Z9/ 411105/B / MOLA	298 , 50
1K0/ 907044/DD/ UNIDADE	3.881 , 47	5Z0/ 858559/D /9B9COBERTURA	32 , 24

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 907044/DE/ UNIDADE	4.050 , 10	5Z0/ 858565/D /9B9COBERTURA	24 , 30
1K0/ 907115/R / UNIDADE	11.762 , 66	3C8/ 823031/B / TAMPÁ	3.241 , 96
1K0/ 919051/BR/ UNIDADE	1.224 , 14	3C0/ 971908/C /9B9TAMPAO	22 , 92
1K0/ 919051/DB/ UNIDADE	1.350 , 89	3C0/ 857351/E /ZQWTAMPA	96 , 95
1K0/ 919673/AF/ SENSOR	631 , 12	1Q0/ 809653/ / CANTONEIRA	12 , 87
1K0/ 919673/K / SENSOR	643 , 92	1K5/ 845011/BF/ PARABRISA	1.952 , 70
1K5/ 955651/ / BOMBA	69 , 60	1K5/ 810718/ / REFORCO	95 , 82
1Q0/ 201055/B / RESERVATOR	5.013 , 27	1K5/ 810717/ / REFORCO	99 , 16
1Q0/ 906468/A / SUPORTE	87 , 71	1K5/ 035532/K / ANTENA	320 , 16
1Q0/ 907044/AE/WZUUNIDADE	4.050 , 10	03D/ 906031/G / VALVULA	1.199 , 42
1S0/ 919673/E / SENSOR	288 , 09	N/ 012221/1 / MOLA	1 , 36
1SB/ 201890/ / TERMINAL	16 , 49	5Z0/ 885805/EL/HOKREVESTIMEN	233 , 01
211/ 201255/1 / PROTECAO	58 , 03	5Z0/ 885805/EK/HOKREVESTIMEN	230 , 04
211/ 259236/1 / TUBO	22 , 52	5Z0/ 885405/FJ/HOLREVESTIMEN	228 , 87
211/ 259238/ / BOCAL	16 , 84	5Z0/ 885405/FH/HOLREVESTIMEN	246 , 09
211/ 261325/B / MANCALBORR	12 , 22	5Z0/ 885405/FG/HOLREVESTIMEN	260 , 69
217/ 133607/4 / FILTRO AR	280 , 46	5Z0/ 885405/EE/HOPREVESTIMEN	325 , 19
231/ 919051/13/ SENSOR	101 , 83	5Z0/ 885405/EA/HOKREVESTIMEN	259 , 71
2H0/ 919673/A / SENSOR	733 , 72	5Z0/ 885405/EB/HOKREVESTIMEN	235 , 55
305/ 955651/1 / BOMBA COMB	69 , 60	1Q0/ 867044/EB/UHLREVESTIMEN	2.136 , 02
311/ 133343/A / BRACADEIRA	2 , 04	2H0/ 867109/A /9B9ROSETA	4 , 64
1K4/ 880442/C / AIRBAG	2.584 , 43	2H0/ 819549/ / CANTONEIRA	31 , 39
1K5/ 837113/ /UTFACIONAMENT	139 , 05	2H0/ 819705/ /9B9BOCAL	92 , 80
1K4/ 880441/C / AIRBAG	2.584 , 43	2H0/ 819706/ /9B9BOCAL	92 , 80
1K4/ 880441/A / AIRBAG	2.262 , 00	2H0/ 817197/A / ISOLAMENTO	140 , 36
1K5/ 853437/ /7G8COBERTURA	5 , 04	AG/ T10205/ /13 FERRAMENTA DE	129 , 82
1K5/ 853437/ /95TCOBERTURA	5 , 92	101/ 5W7TOU/65/ Literatura	571 , 39
1K5/ 853437/ /Y20COBERTURA	5 , 18	101/ 5W7PL6/65/ Literatura	571 , 39
1K5/ 857739/B /RAATRAVA	482 , 50	2H0/ 121157/AJ/ MANGUEIRA	126 , 27
1K5/ 857805/B /RGRICINTO 3 PT	1.156 , 10	2H0/ 121079/H / SUPORTE	76 , 27
1K4/ 880242/E / AIRBAG	2.338 , 38	2H0/ 121096/G / MANGUEIRA	32 , 78
1K4/ 880242/D / AIRBAG	2.584 , 43	2H0/ 121096/H / MANGUEIRA	32 , 78
1K4/ 880241/D / AIRBAG	2.584 , 43	2H0/ 121065/AA/ TUBO	297 , 35
1K4/ 868151/B /7G8COBERTURA	172 , 57	2H0/ 121073/H / MANGUEIRA	46 , 64
1K4/ 868102/D / ESPUMA	60 , 74	2H0/ 121079/ / SUPORTE	76 , 21
1K4/ 867440/ /4ARCOBERTURA	230 , 98	03L/ 109111/ / POLIA	387 , 06
1K4/ 867440/ /2U0COBERTURA	229 , 56	03L/ 109145/B / COBERTURA	284 , 15
1K4/ 867439/ /4ARCOBERTURA	318 , 89	03L/ 103487/ / ANEL	8 , 49
1K4/ 867439/ /3H5COBERTURA	229 , 56	03L/ 103493/H / TUBO	192 , 11
1K4/ 867439/ /3ATCOBERTURA	93 , 61	5N0/ 885805/AS/JVAREVESTIMEN	2.099 , 30
1K5/ 857805/B /ZGXCINTO 3 PT	1.040 , 46	5N0/ 881405/E /YRTREVESTIMEN	1.919 , 47
1K5/ 857806/B /CCUCINTO 3 PT	922 , 77	5N0/ 881406/E /YRTREVESTIMEN	1.947 , 37
1K5/ 857806/B /RGRICINTO 3 PT	1.156 , 10	5N0/ 881776/BM/ ESPUMA	757 , 08
1K5/ 857807/AF/RGRICINTO 3 PT	1.002 , 91	5N0/ 881805/EH/JVAREVESTIMEN	1.919 , 47
1K5/ 857807/AK/RAACINTO 3 PT	553 , 96	5N0/ 881805/EH/JVBREVESTIMEN	1.919 , 47
026/ 998265/2 / JG.PECAS	36 , 46	5N0/ 881805/EH/JVCREVESTIMEN	1.919 , 47
102/ 951623/3 / LUZ ADVERT	13 , 57	2H7/ 857807/ /RAACINTO 3 PT	1.287 , 82
113/ 947111/2 / LUZ INTERN	14 , 52	06H/ 129723/K / APOIO	81 , 00
1C0/ 937589/E / COBERTURA	126 , 45	N/ 105626/03/ PARAFUSO	4 , 37
1C0/ 941462/A / SUPORTE	190 , 21	1J0/ 971627/L / CHICOTE	618 , 56
1C0/ 947221/A / UNID.COMAN	703 , 24	1J0/ 971842/F / PRESILHA	13 , 05
1C0/ 953123/C / SOQUETE	48 , 90	2H5/ 829081/ / PAINEL	5.815 , 56
1H0/ 941295/E / MOTOR	351 , 93	2H5/ 829217/ / HASTE	60 , 56
1H0/ 949111/ / SOQUETE	76 , 52	5U5/ 863413/B /AM6REVESTIMEN	438 , 44
1H0/ 953123/F / SOQUETE	85 , 52	2H0/ 973737/ / RECEPTACUL	54 , 92
1J0/ 941275/B / PROTECAO	141 , 25	2H1/ 121073/A / MANGUEIRA	86 , 45
1J0/ 941295/B / MOTOR	381 , 12	2H0/ 864419/ / PES	139 , 22
1J0/ 941295/C / MOTOR	418 , 17	2H0/ 121079/B / SUPORTE	31 , 89
1J0/ 941447/A / BRACADEIR	631 , 95	1K1/ 858419/ /4ARCOBERTURA	121 , 95
1K1/ 858366/Q /82VCOBERTURA	263 , 27	5Z0/ 881901/AQ/BW4APOIO	132 , 56
1K1/ 858366/Q /92WCOBERTURA	263 , 27	5Z0/ 881901/AR/EN6APOIO	166 , 44
1K1/ 858366/Q /95TCOBERTURA	263 , 27	5Z0/ 881901/BA/GT7APOIO	134 , 62
1K1/ 863129/B /9B9COBERTURA	32 , 53	5Z0/ 881921/AG/GT7REVESTIMEN	116 , 62
1K1/ 863143/B / CANTONEIRA	42 , 89	5Z0/ 906287/D / SUPORTE	15 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K1/ 864777/B /82VCOBERTURA	75 , 89	5Z0/ 885405/DT/H0KREVESTIMEN	261 , 69
1K1/ 867179/C /23TPUXADOR	120 , 39	5Z0/ 881921/AD/EN6REVESTIMEN	121 , 98
1K1/ 867179/C /E46PUXADOR	120 , 39	5Z0/ 881921/AC/BW4REVESTIMEN	155 , 83
1K1/ 868158/ /31XCOBERTURA	62 , 54	5Z0/ 881405/ED/UYREVESTIMEN	369 , 34
1K1/ 868158/ /7G8COBERTURA	66 , 68	5Z0/ 881405/EC/UYREVESTIMEN	132 , 98
1K1/ 868158/ /82VCOBERTURA	62 , 54	1Q0/ 867043/EB/UHLREVESTIMEN	2.167 , 64
1K1/ 868158/ /95TCOBERTURA	62 , 54	1Q0/ 867043/EB/UHKREVESTIMEN	2.167 , 64
1K1/ 880215/B / ARMACAO	231 , 65	1K9/ 839768/ / CANTONEIRA	8 , 15
1K1/ 880243/ / CHAPA	29 , 35	5Z6/ 807423/A / FAIXA	62 , 59
1K2/ 837114/G /UTFACIONAMENT	180 , 38	5Z0/ 853048/ / ADESIVO	66 , 25
1K2/ 863143/B / CANTONEIRA	34 , 60	5Z0/ 853047/ / ADESIVO	66 , 25
1K3/ 857755/AG/YLZFECHO	560 , 99	5N0/ 885501/G / ESTRUTURA	2.706 , 21
1K3/ 857756/AC/QVZFECHO	685 , 31	5N0/ 885502/F / ESTRUTURA	2.195 , 52
1K3/ 857756/BA/YLZFECHO	535 , 92	5N0/ 825701/B / CHAPA	435 , 87
1K3/ 881132/B / SUPORTE	6 , 64	1K5/ 867501/A /6K8REVESTIMEN	1.688 , 83
1K3/ 881607/A /82VROSETA	28 , 67	1K5/ 867501/AB/3U5REVESTIMEN	2.103 , 79
1K3/ 881607/A /92WROSETA	28 , 67	1K5/ 867501/F /3U5REVESTIMEN	1.895 , 41
1K3/ 881607/A /95TROSETA	28 , 67	1K5/ 867501/F /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
1K4/ 857309/ /23TCINZEIRO	269 , 15	1K5/ 867501/G /DD9REVESTIMEN	2.263 , 58
1K4/ 857309/ /75RCINZEIRO	239 , 89	1K5/ 881405/JA/UFHREVESTIMEN	1.513 , 00
1K4/ 857309/ /H67CINZEIRO	400 , 97	1K5/ 881405/JA/UFKREVESTIMEN	1.550 , 40
1K4/ 857705/BB/RGRCINTO 3 PT	857 , 78	1K5/ 881405/EQ/TZXREVESTIMEN	709 , 08
1K4/ 857705/BE/RAACINTO 3 PT	820 , 47	1J0/ 411105/EN/ MOLA	270 , 65
1K4/ 857705/E /RAACINTO 3 PT	788 , 98	1J0/ 411105/EL/ MOLA	267 , 94
1K4/ 857706/BE/RGRCINTO 3 PT	864 , 07	1J0/ 012115/AF/ BOLSA	95 , 11
1K4/ 857706/BH/RAACINTO 3 PT	1.523 , 64	1H0/ 947419/A / REFLETOR	45 , 25
1K4/ 857706/E /RGRCINTO 3 PT	1.505 , 11	1K0/ 407183/E / MANCABORR	105 , 39
1K4/ 857755/E /QVZTRAVA	501 , 05	1K0/ 199359/F / SUPORTE	143 , 67
1K4/ 857755/M /QVZFECHO	384 , 90	1K0/ 122157/HE/ MANGUEIRA	127 , 35
1K4/ 857756/B /QVZTRAVA	501 , 05	7L6/ 867502/EC/V56REVESTIMEN	9.797 , 23
1K4/ 857756/L /QVZFECHO	435 , 32	7L6/ 867502/EC/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
1K4/ 857756/M /QVZFECHO	421 , 31	7L6/ 867502/EC/3U5REVESTIMEN	9.797 , 23
1K4/ 867439/ /2U0COBERTURA	229 , 56	1Q0/ 867044/EB/UHMREVESTIMEN	2.136 , 02
1K0/ 947106/K /YMLLUZ INTERN	623 , 87	1Q0/ 868885/B /95TCAPA COBER	11 , 19
1K0/ 947106/M /KOTLUZ INTERN	623 , 87	1Q0/ 867044/EB/UHKREVESTIMEN	2.136 , 02
1K0/ 947106/N /KOTLUZ INTERN	328 , 73	1Q0/ 867043/EB/UHMREVESTIMEN	2.167 , 64
1K0/ 947106/N /YMLLUZ INTERN	361 , 37	5U0/ 906034/E / UNIDADE	770 , 85
1K0/ 947109/ /71NLUZ	27 , 03	1K5/ 867501/G /6K8REVESTIMEN	1.895 , 41
1K0/ 947109/ /7G8LUZ	94 , 05	1K5/ 867501/M /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
1K0/ 947109/ /82VLUZ	95 , 22	1K5/ 867501/P /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
1K0/ 947109/ /95TLUZ	99 , 87	1K5/ 867501/Q /3U5REVESTIMEN	1.896 , 24
1K0/ 947109/ /NX1LUZ	95 , 22	1K5/ 867501/Q /6K8REVESTIMEN	1.896 , 24
1K0/ 947109/ /PX7LUZ	100 , 82	1K5/ 867501/A /5R0REVESTIMEN	2.408 , 09
1K0/ 947109/ /Y20LUZ	99 , 87	1K9/ 881405/D /YDGREVESTIMEN	592 , 03
1K0/ 947109/ /ZA2LUZ	100 , 82	1K9/ 881405/D /YDHREVESTIMEN	592 , 03
1K0/ 947125/J /3Q7DIFUSOR	165 , 50	1K9/ 881405/E /YDGREVESTIMEN	740 , 03
1K0/ 947133/B /28UCOBERTURA	78 , 91	1K9/ 881405/E /YDHREVESTIMEN	740 , 03
1K0/ 947133/B /7G8COBERTURA	76 , 36	1K9/ 881405/C /YDDREVESTIMEN	592 , 03
7L0/ 839089/C / COBERTURA	25 , 28	1K9/ 881405/C /YDCREVESTIMEN	592 , 03
7L0/ 839090/C / COBERTURA	25 , 28	1J2/ 422063/L / MECANISMO	10.086 , 11
7L0/ 839151/ / CANTONEIRA	72 , 47	1J1/ 422075/L / MECANISMO	7.897 , 86
7L0/ 839152/ / CANTONEIRA	72 , 47	1J1/ 422075/K / MECANISMO	12.490 , 75
7L0/ 839471/B / VEDACAO	256 , 12	1J0/ 411105/FB/ MOLA	208 , 75
7L0/ 839472/B / VEDACAO	256 , 12	1J0/ 411105/FG/ MOLA	270 , 65
7L0/ 839717/ / VEDACAO	174 , 63	1J0/ 411105/ER/ MOLA	267 , 94
7L0/ 839718/ / VEDACAO	159 , 62	1K0/ 521307/A / JUNTA UNIV	3.009 , 24
7L0/ 839740/A / ESPUMA	126 , 36	5Z4/ 867212/K /H0JREVESTIMEN	344 , 63
7L0/ 839761/D / VEDACAO	549 , 57	7L6/ 867502/KQ/V56REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839762/D / VEDACAO	477 , 79	7L6/ 867502/KQ/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839885/B / ESTRIBO	273 , 93	7L6/ 867502/KQ/3U5REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839901/B / ANTEPARO	45 , 24	7L6/ 867502/KQ/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839901/C / ANTEPARO	31 , 30	7L6/ 867502/KR/V56REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839902/C / ANTEPARO	31 , 30	7L6/ 867502/DP/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
7L0/ 839915/B /9B9COBERTURA	40 , 87	5Z0/ 858067/H /TKZPECA DE FE	192 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 839916/B /9B9COBERTURA	40 , 87	5Z0/ 858067/J /B9APECA DE FE	192 , 27
7L0/ 839961/ / SUPORTE	85 , 17	5Z0/ 858067/J /JB8PECA DE FE	192 , 27
7L0/ 839962/ / SUPORTE	85 , 17	5Z0/ 858061/D /JE6COBERTURA	437 , 37
7L0/ 845132/ / COBERTURA	330 , 05	1K4/ 857309/ /81UCINZEIRO	361 , 81
7L0/ 845201/G / VIDRO	622 , 70	1K1/ 858529/ /4ARCOBERTURA	189 , 23
7L0/ 845202/G / VIDRO	622 , 70	1K1/ 858420/ /4ARCOBERTURA	121 , 95
7L0/ 845205/E / VIDRO	622 , 70	5W9/ 885921/H /ATAREVESTIMEN	123 , 85
1J0/ 947103/E /8YSLUZ INTERN	464 , 21	5W9/ 885406/J /ATAREVESTIMEN	196 , 41
1J0/ 947103/E /Y20LUZ INTERN	470 , 40	5W9/ 885805/T /ATAREVESTIMEN	328 , 72
1J0/ 947106/ /7G8LUZ INTERN	438 , 22	1C0/ 868108/K /TQRREVESTIMEN	2.081 , 61
1J0/ 947106/ /7H7LUZ INTERN	752 , 74	7L6/ 867508/G /7G8CONSOLE	846 , 27
1J0/ 947106/ /8YSLUZ INTERN	744 , 76	5N0/ 837974/G /82VCOBERTURA	445 , 64
1J0/ 947106/ /Y20LUZ INTERN	764 , 36	5N0/ 837973/G /82VCOBERTURA	445 , 64
1J0/ 953123/ / SOQUETE	88 , 15	5M0/ 885933/A /95TCAPA COBER	19 , 54
1J1/ 955603/B / ALOJAMENTO	603 , 02	02T/ 311158/Q / RODA	1.825 , 60
1K0/ 941273/L / SENSOR	683 , 79	1K0/ 863328/B /31XCALCO	21 , 63
1K0/ 941273/M / SENSOR	683 , 79	1K0/ 863323/R /95TCONSOLE	172 , 37
1K0/ 941273/N / SENSOR	683 , 79	1K0/ 863323/R /82VCONSOLE	172 , 37
1K0/ 941274/C / SENSOR	672 , 86	1K0/ 863323/R /31XCONSOLE	172 , 37
1K0/ 947105/AB/WRBLUZ INTERN	1.282 , 48	1K0/ 863289/C /95TMOLDURA	56 , 32
1K0/ 947105/AB/WRCLUZ INTERN	1.786 , 91	1K0/ 863289/C /31XMOLDURA	56 , 32
1K0/ 947105/AE/KOTLUZ INTERN	529 , 31	1K0/ 868188/H /23TPUXADOR	120 , 39
1K0/ 947105/BA/WRCLUZ INTERN	584 , 43	1K0/ 868187/H /81UPUXADOR	120 , 39
1K0/ 947105/BA/YAHLUZ INTERN	584 , 43	5U7/ 601149/ /KOLCALOTA	39 , 58
1K0/ 947105/BB/YAHLUZ INTERN	953 , 44	5U7/ 810088/ /CTRCHAPA	27 , 59
1K0/ 947105/BC/WRCLUZ INTERN	1.426 , 94	5U0/ 057156/K / AUTORADIO	566 , 95
1K0/ 947105/BC/YAHLUZ INTERN	1.301 , 45	1K5/ 885703/AN/ZGLCOURO	277 , 83
1K0/ 947105/BJ/WRCLUZ INTERN	1.486 , 04	5U1/ 863241/B /71NCONSOLE	75 , 58
1K0/ 947105/BJ/YAHLUZ INTERN	1.486 , 04	5N0/ 867179/D /81UPUXADOR	115 , 01
1K0/ 947105/H /TXGLUZ INTERN	745 , 94	5N0/ 867180/D /H67PUXADOR	120 , 39
1K0/ 947105/H /TXHLUZ INTERN	745 , 94	5N0/ 867180/D /81UPUXADOR	115 , 01
1K0/ 947105/R /YAHLUZ INTERN	609 , 77	5N0/ 867011/B /YLNREVESTIMEN	1.782 , 29
1K0/ 947105/R /YMLLUZ INTERN	539 , 48	5N0/ 867012/B /YLNREVESTIMEN	1.782 , 29
1K0/ 947105/S /WRBLUZ INTERN	536 , 67	5N0/ 867171/D /H67COBERTURA	98 , 49
1K0/ 947105/S /WRCLUZ INTERN	597 , 53	5N0/ 601307/F /RDNPNUE	3.968 , 22
1K0/ 947105/T /WRBLUZ INTERN	407 , 32	6QE/ 920825/S / INSTRUMENT	2.480 , 45
1K0/ 947105/T /WRCLUZ INTERN	427 , 12	5U7/ 863367/N /4W1COBERTURA	308 , 39
1K0/ 947106/E /WRBLUZ INTERN	570 , 19	7H0/ 010310/T / ETIQUETA	28 , 40
1K0/ 947106/E /WRCLUZ INTERN	570 , 19	6R0/ 498099/ / EIXO TRANS	3.014 , 24
1K0/ 947106/E /YAHLUZ INTERN	529 , 43	6R0/ 012115/A / CAIXA	215 , 62
1K0/ 947106/E /YMLLUZ INTERN	539 , 48	5N0/ 867617/ /Y20FRISO	311 , 66
1K0/ 947106/G /KOTLUZ INTERN	529 , 41	5N0/ 867617/ /95TFRISO	306 , 02
1K0/ 947106/H /WRCLUZ INTERN	545 , 16	5N0/ 867502/F /5T5REVESTIMEN	2.809 , 76
1K0/ 947106/K /WRCLUZ INTERN	570 , 19	5N0/ 867289/ / GRAMPO	4 , 09
1K0/ 947106/K /YAHLUZ INTERN	570 , 19	5N0/ 881806/ET/JVBREVESTIMEN	1.919 , 47
3C0/ 253461/AD/ SUPORTE	106 , 64	5N0/ 885828/H /YRTREVESTIMEN	197 , 12
3C0/ 906093/A / UNIDADE	1.246 , 27	5N0/ 881806/CJ/YRTREVESTIMEN	1.919 , 47
3C0/ 906093/C / UNIDADE	1.242 , 76	5N0/ 881606/ /95TMANOPLA	69 , 10
3C0/ 906201/A / BOMBA	994 , 09	5U7/ 061600/ / JG.REVEST.	1.122 , 40
3C0/ 907044/EB/WZUUNIDADE	3.784 , 60	5U7/ 035454/ / ALTOFALAN	15 , 28
3C0/ 907115/AA/ UNIDADE	10.588 , 40	1K5/ 885704/AN/86WLATERAL	277 , 83
3C0/ 907115/R / UNIDADE	10.741 , 90	1K5/ 885776/L / ESPUMA	499 , 80
3C0/ 907801/G / UNIDADE	4.487 , 49	1K5/ 885703/AR/ZZDLATERAL	533 , 63
3C0/ 919673/ / SENSOR	556 , 96	1K5/ 885703/AR/ZGLLATERAL	277 , 83
3C0/ 919673/A / SENSOR	549 , 28	1K5/ 885703/AN/ZZDCOURO	277 , 83
3C0/ 919673/B / BOMBA	772 , 27	1K5/ 885405/BH/WLWREVESTIMEN	1.229 , 52
3C0/ 919715/ / FILTRO	222 , 74	1K5/ 885405/BH/WLXREVESTIMEN	1.229 , 52
3X0/ 253090/ / PARAFUSO	- , 68	1K5/ 885405/BH/WLYREVESTIMEN	1.226 , 88
3X0/ 253711/ / SUPORTE	11 , 94	2H0/ 951191/G / SUPORTE	114 , 82
3X0/ 919051/A / BOMBA COMB	1.309 , 16	2H0/ 804133/ / TUBO	2.746 , 97
4B0/ 260197/ / SUPORTE	112 , 88	5N1/ 713203/J /UMFCOBERTURA	2.404 , 03
4B0/ 919673/AN/ SENSOR	569 , 97	5N0/ 867211/E /YMPREVESTIMEN	1.545 , 74
4B0/ 963303/ / BOMBA	3.118 , 17	5N0/ 867212/E /YMPREVESTIMEN	1.545 , 74
4E0/ 260805/AS/ COMPRESSOR	7.103 , 46	5N0/ 867171/D /81UCOBERTURA	98 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



4F1/ 906093/B / UNIDADE	1.246 , 27	5N0/ 867172/D /H67COBERTURA	98 , 49
5K0/ 907044/GJ/ZJUUNIDADE	3.941 , 17	5N0/ 867172/D /81UCOBERTURA	98 , 49
5K0/ 907044/GK/ZJUUNIDADE	4.413 , 81	7L0/ 803959/A / TAMP	159 , 57
5K0/ 907044/GQ/ZJUUNIDADE	3.798 , 70	7L0/ 815153/A / CARCACA	1.055 , 43
5K0/ 907044/GR/ZJUUNIDADE	6.709 , 58	7L0/ 815159/A / COBERTURA	45 , 59
5N0/ 906093/B / UNIDADE	925 , 39	7H2/ 819259/ / SUPORTE	78 , 11
5N0/ 906093/C / UNIDADE	1.517 , 17	7H2/ 819147/ / SUPORTE	58 , 06
6Y0/ 839181/ / BATENTE	2 , 18	1J5/ 867296/J /7G8REVESTIMEN	234 , 57
701/ 837020/A /U71ACIONAMENT	183 , 86	1J5/ 867765/D /7G8REVESTIMEN	110 , 00
701/ 845121/A / VEDACAO	515 , 00	1J5/ 867243/L /7G8REVESTIMEN	226 , 41
701/ 845543/ / PLACA	199 , 88	1J5/ 867243/L /Y20REVESTIMEN	222 , 88
701/ 857507/F /01CCARCACA	499 , 92	1J5/ 867234/H /7G8REVESTIMEN	165 , 64
701/ 857508/F /01CCARCACA	512 , 65	1J5/ 867234/H /Y20REVESTIMEN	65 , 08
701/ 857521/A / VIDRO	354 , 47	1J5/ 863413/CF/3BGREVESTIMEN	1.013 , 71
701/ 857521/J / VIDRO	274 , 49	1J5/ 867233/H /Y20REVESTIMEN	65 , 08
701/ 857521/P / VIDRO	371 , 37	1J5/ 867233/H /7G8REVESTIMEN	165 , 64
701/ 857522/L / ESPELHO	317 , 10	1J4/ 867297/B /7G8REVESTIMEN	54 , 78
701/ 941046/ / QUADRO	873 , 34	1JE/ 885406/M /WTAREVESTIMEN	1.916 , 61
701/ 945095/ /01CLANTERNA	548 , 15	3C9/ 868885/ /95TTAMPA	449 , 67
1K0/ 881347/C /9B9COBERTURA	58 , 56	3C9/ 868886/ /95TTAMPA	449 , 67
1K0/ 881879/B / MOTOR	4.370 , 05	3C9/ 868865/B /95TCOBERTURA	734 , 84
1K0/ 881879/R / MOTOR	4.343 , 30	3C9/ 867766/B /95TREVESTIMEN	79 , 11
1K0/ 885872/B / BATENTE	6 , 18	3C9/ 867765/B /95TREVESTIMEN	79 , 11
1K0/ 885872/C / BATENTE	6 , 18	3C9/ 867427/AT/ZENREVESTIMEN	1.144 , 72
1K0/ 885872/D / BATENTE	6 , 18	1J0/ 867467/ /95TBOTAO	28 , 12
1K0/ 885901/AH/RCWAPOIO	2.016 , 91	1J0/ 867180/B /7R3PUXADOR	137 , 77
1K0/ 885901/AH/WYEAPOIO	384 , 80	1J0/ 867180/B /A94PUXADOR	120 , 39
1K0/ 885901/AH/WYGAPOIO	369 , 97	1J0/ 867172/D /A94COBERTURA	47 , 39
1K0/ 885901/BA/WYEAPOIO	398 , 22	1J0/ 864280/D /7R3REVESTIMEN	116 , 44
1K0/ 886193/C / BRACADEIR	11 , 24	1J0/ 864279/E /7R3REVESTIMEN	134 , 31
1K0/ 886311/B / ROLO	49 , 49	1J0/ 858033/C /7R3CAPA COBER	78 , 73
1K0/ 898002/A / ALAVANCA	678 , 68	2H0/ 971701/ / RECEPTACUL	7 , 76
1K0/ 898002/C / JG.REPARO	270 , 56	2H0/ 937722/ / RECEPTACUL	19 , 82
1K0/ 898207/ / JG REPARO	53 , 38	2E0/ 905229/N / RECEPTACUL	28 , 18
1K0/ 959753/G /9B9TRANSMISSO	694 , 23	1K5/ 882252/ /82VMANOPLA	15 , 38
1K0/ 959753/N /9B9TRANSMISSO	593 , 55	1K5/ 882252/ /95TMANOPLA	19 , 36
1K1/ 721174/ /9B9CAPA PEDAL	45 , 89	1K5/ 881405/HK/ZFBREVESTIMEN	925 , 51
325/ 919051/18/ SENSOR	1.113 , 17	1K5/ 881405/HK/ZFCREVESTIMEN	1.274 , 57
325/ 919051/19/ SENSOR	940 , 88	1JE/ 885775/A / ESPUMA	283 , 94
325/ 919051/20/ SENSOR	1.933 , 35	1JE/ 885405/T /ZPGREVESTIMEN	589 , 88
373/ 919051/AA/ BOMBA COMB	528 , 76	1JE/ 885406/AB/ZPGREVESTIMEN	968 , 72
373/ 919051/G / BOMBA COMB	763 , 46	1JE/ 885405/AB/ZEUREVESTIMEN	1.000 , 06
373/ 919051/Q / BOMBA COMB	752 , 74	1JE/ 881775/B / ESPUMA	146 , 68
373/ 919051/R / BOMBA COMB	752 , 74	032/ 100014/EM/ MOTOR	12.479 , 66
373/ 919051/S / BOMBA COMB	973 , 72	032/ 100014/DP/ MOTOR	12.479 , 66
373/ 919055/B / SENSOR	149 , 97	8K0/ 857607/A /Y20ALCA	341 , 67
373/ 998055/ / BOIA	147 , 30	8K0/ 857608/ /Y20ALCA	341 , 67
376/ 201253/ / PROTECAO	25 , 17	5N0/ 885805/AS/JVBREVESTIMEN	2.099 , 30
376/ 201297/ / BATENTE	15 , 02	5N0/ 885805/AS/JVCREVESTIMEN	2.099 , 30
377/ 133607/E / FILTRO AR	126 , 93	5N0/ 885806/AP/JVAREVESTIMEN	1.919 , 47
377/ 201253/ / PROTECAO	13 , 90	5N0/ 885806/AP/JVBREVESTIMEN	1.919 , 47
377/ 201253/A / PROTECAO	20 , 05	5N0/ 885806/AP/JVCREVESTIMEN	1.919 , 47
377/ 253701/B / PROTETOR	80 , 60	5N0/ 885828/H /83VREVESTIMEN	194 , 68
377/ 906051/ / SENSOR	1.285 , 12	5N0/ 885405/Q /JVAREVESTIMEN	2.099 , 30
377/ 998055/ / BOIA	159 , 80	5N0/ 885405/Q /JVBREVESTIMEN	2.099 , 30
3C0/ 133778/F / MANGUEIRA	152 , 96	5N0/ 885405/Q /JVCREVESTIMEN	2.099 , 30
3C0/ 201307/ / CHP PROTEC	336 , 19	1J4/ 867298/B /7G8REVESTIMEN	54 , 78
7L0/ 837915/C /9B9COBERTURA	40 , 87	1J4/ 867180/B /A94PUXADOR	119 , 00
7L0/ 837916/C /9B9COBERTURA	40 , 87	1J4/ 867180/B /7R3PUXADOR	137 , 77
2H0/ 807221/D /9B9COBERTURA	2.202 , 19	1J1/ 863201/L /7R3CONSOLE	327 , 51
2H0/ 807248/ / REFORCO	563 , 83	3C8/ 868417/C /6K8REVESTIMEN	539 , 65
2H0/ 807489/A /9B9COBERTURA	317 , 42	2R2/ 973724/AM/ RECEPTACUL	41 , 65
2H0/ 807490/A /9B9COBERTURA	317 , 42	2R2/ 973722/P / RECEPTACUL	29 , 50
2H0/ 809961/B / COBERTURA	613 , 37	2R2/ 973722/AB/ RECEPTACUL	41 , 65

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 809962/B / COBERTURA	613 , 37	2H0/ 971840/ / BUCHA	53 , 65
2H0/ 837085/A / CABO	119 , 17	2H0/ 973131/ / RECEPTACUL	108 , 03
2H0/ 837195/C / HASTE	49 , 35	2H0/ 973837/ / RECEPTACUL	121 , 82
2H0/ 837471/B /9B9VEDACAO	51 , 44	2H0/ 927320/ / RECEPTACUL	14 , 80
2H0/ 837472/B /9B9VEDACAO	46 , 88	1K0/ 862543/E /31XTAMPA	132 , 06
2H0/ 837703/B /5APVEDACAO	35 , 55	1J6/ 885502/BK/1BSESTRUTURA	1.087 , 75
2H0/ 837704/B /5APVEDACAO	35 , 55	1JE/ 886806/F /ZPGREVESTIMEN	636 , 71
2H0/ 837761/F /9B9VEDACAO	86 , 79	1JE/ 885805/AH/ZPGREVESTIMEN	411 , 59
2H0/ 837761/G /9B9VEDACAO	300 , 07	5N0/ 906391/ / TUBO	286 , 44
2H0/ 837762/F /9B9VEDACAO	86 , 79	7L6/ 867211/BR/WWWREVESTIMEN	9.394 , 97
2H0/ 837762/G /9B9VEDACAO	300 , 07	7L6/ 867211/CR/WWWREVESTIMEN	9.488 , 00
2H0/ 837911/E /9B9VEDACAO	166 , 72	7L6/ 867212/BR/WWWREVESTIMEN	9.488 , 00
2H0/ 837993/C /9B9COBERTURA	195 , 90	7L6/ 867212/CR/WWWREVESTIMEN	9.488 , 00
2H0/ 837994/C /9B9COBERTURA	206 , 62	7L6/ 867012/EK/WWWREVESTIMEN	9.488 , 00
2H0/ 853675/ /GQFLOGOTIPO	112 , 24	7L6/ 867038/CF/NWKREVESTIMEN	2.838 , 49
307/ 845625/5 / CHAVETA	- , 42	7L6/ 867157/E /W50MOLDURA	152 , 48
1K1/ 837113/H /UAQACIONAMENT	240 , 78	7L6/ 867211/BR/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
1K1/ 837113/H /UTFACIONAMENT	284 , 77	7L6/ 867011/EK/WWWREVESTIMEN	9.488 , 00
1K1/ 857021/D / SUPORTE	212 , 67	02T/ 311145/AJ/ RODA	1.236 , 58
1K1/ 857101/L /71NTAMPA	603 , 03	1K5/ 881405/L /SNGREVESTIMEN	1.039 , 79
1K1/ 857101/L /7G8TAMPA	575 , 70	1K5/ 881405/L /SNHREVESTIMEN	1.039 , 79
1K1/ 857101/M /92WTAMPA	1.088 , 96	1K5/ 881405/L /SNJREVESTIMEN	1.039 , 79
1K1/ 857147/E /H67MANOPLA	58 , 02	02T/ 311311/B / MOLA	7 , 32
1K1/ 858045/P / TRAVESSA	1.797 , 45	1J0/ 010320/H / ETIQUETA D	28 , 35
1K1/ 858045/Q / TRAVESSA	1.797 , 45	3C1/ 614725/B / TUBO FREIO	109 , 39
1K1/ 858365/AH/7G8COBERTURA	306 , 75	3C1/ 614726/B / TUBO FREIO	114 , 79
1K1/ 858365/AH/82VCOBERTURA	294 , 31	5U7/ 863367/M /4W1COBERTURA	342 , 79
1K1/ 858365/AH/92WCOBERTURA	294 , 31	2R2/ 973724/F / RECEPTACUL	47 , 93
1K1/ 858365/AH/95TCOBERTURA	294 , 31	2R2/ 973724/B / RECEPTACUL	24 , 82
1K1/ 858366/Q /71NCOBERTURA	263 , 27	2R2/ 973723/F / RECEPTACUL	22 , 22
1K1/ 858366/Q /7G8COBERTURA	263 , 27	5N0/ 881806/ER/JVBREVESTIMEN	1.919 , 47
701/ 945096/ /01CLANTERNA	502 , 63	1Q0/ 868426/D /82VREVESTIMEN	83 , 73
701/ 953049/ / LUZ	324 , 40	1Q0/ 868426/D /92WREVESTIMEN	83 , 73
701/ 953050/ / LUZ	324 , 40	5U7/ 860149/ /1FRCOBERTURA	29 , 57
701/ 953123/A / SOQUETE	82 , 39	5M1/ 857114/E /95TALOJAMENTO	295 , 84
703/ 845301/T / VIDRO	455 , 43	5M1/ 971581/ / RECEPTACUL	407 , 06
7E1/ 857508/EB/9B9CARCACA	2.046 , 80	5M1/ 857114/E /82VALOJAMENTO	295 , 84
7E1/ 857521/F / VIDRO ESPE	593 , 50	1K3/ 868049/C /75RCOBERTURA	116 , 47
7E1/ 857521/H / VIDRO	190 , 21	1JE/ 853048/ / ADESIVO	28 , 69
7E1/ 857521/L / ESPELHO	223 , 23	5U0/ 611797/B / PRESILHA	1 , 42
7E1/ 857522/M / ESPELHO	494 , 59	6Q0/ 611053/B / CIL. FREIO	267 , 08
7E1/ 857604/B /9B9COBERTURA	75 , 01	5Z0/ 857919/ /1FRPORTA OBJE	71 , 07
7E5/ 807217/N /GRUCOBERTURA	4.667 , 07	5Z0/ 857504/A /71NCOBERTURA	20 , 16
7E5/ 807489/D /GRUCOBERTURA	375 , 12	5Z0/ 819053/A / TUBO ASPI.	27 , 90
7E5/ 807490/D /GRUCOBERTURA	367 , 67	5Z0/ 807833/B /55USPOILER	169 , 22
7F0/ 945105/ / ADESIVO	85 , 84	5Z0/ 411305/C / ESTABILIZA	331 , 53
7H0/ 807393/C / SUPORTE	87 , 84	5U7/ 881806/P /AVQREVESTIMEN	193 , 31
7H0/ 807394/C / SUPORTE	87 , 84	013/ 301103/G / CARCACA	966 , 53
7H0/ 837903/ / COBERTURA	42 , 46	013/ 300041/K / CAIXA	5.929 , 78
7H0/ 845101/AQ/ PARABRISA	1.490 , 10	013/ 300041/L / CAIXA	7.106 , 97
7H0/ 853630/ /ULMEMBLEMA VW	182 , 19	1K5/ 885893/ /82VCOBERTURA	300 , 38
7H0/ 857537/A /9B9COBERTURA	88 , 67	1K5/ 885893/ /95TCOBERTURA	300 , 38
7H1/ 857508/AB/9B9CARCACA	1.043 , 31	1K5/ 885894/ /31XCOBERTURA	300 , 38
7H1/ 857521/N / VIDRO ESPE	751 , 63	1K5/ 885894/ /82VCOBERTURA	300 , 38
7H1/ 857522/J / RETROVISOR	777 , 23	1K5/ 885894/ /95TCOBERTURA	300 , 38
7H1/ 857522/S / ESPELHO	756 , 39	1K5/ 885961/E /31XSUPORTE	739 , 71
7H5/ 807417/F /GRUCOBERTURA	2.975 , 40	1K5/ 885806/DS/UFKREVESTIMEN	1.473 , 26
7H5/ 853687/ /739LOGOTIPO	119 , 57	1K5/ 885873/F /K84ESPUMA	819 , 36
7L0/ 807109/E / PARACHOQUE	3.303 , 87	1K5/ 885873/H /70CESPUMA	830 , 42
7L0/ 837090/A / COBERTURA	31 , 04	06J/ 133986/R / MANGUEIRA	553 , 08
7L0/ 837111/ /B41TAMPAO	7 , 08	06H/ 103121/J / VEDACAO	61 , 83
7L0/ 837200/ / CLIPMANCA	7 , 40	059/ 130119/ / ANEL VEDAC	28 , 36
7L0/ 837471/B / VEDACAO	122 , 61	2H0/ 419091/B /81UVOLANTE	2.674 , 68
7L0/ 837472/B / VEDACAO	122 , 61	1T0/ 971930/C / PRESILHA	13 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 837692/ / PARAFUSO	8 , 96	1K0/ 998262/S / S. LAMBDA	945 , 51
7L0/ 837865/A /9B9COBERTURA	33 , 33	1K0/ 998262/ / S. LAMBDA	945 , 51
7L0/ 837867/ / CANTONEIRA	65 , 20	1K0/ 971830/H / PRESILHA	74 , 98
7L0/ 837885/E / ESTRIBO	273 , 93	1K0/ 825202/BG/ REVESTIMEN	451 , 56
7L0/ 837901/B / COBERTURA	55 , 24	070/ 115562/ / ELEM FILTR	74 , 44
032/ 906032/AL/ UNID.COMAN	1.248 , 77	7E0/ 819352/ / CAIXA	1.429 , 71
032/ 906032/AM/ UNID.COMAN	1.146 , 22	7D0/ 858161/A /9B9ALOJAMENTO	29 , 82
032/ 906032/AK/ UNID.COMAN	1.254 , 08	7E0/ 121223/ / PERSIANA	59 , 81
032/ 906032/AJ/ UNID.COMAN	1.724 , 08	5Z6/ 827589/ / BATENTE	27 , 80
032/ 906032/AN/ UNID.COMAN	1.129 , 71	5Z0/ 858349/A /1QBCOBERTURA	28 , 43
032/ 906032/AR/ UNID.COMAN	1.191 , 83	1C0/ 857511/BN/3PTESPELHO	3.443 , 15
032/ 906032/AS/ UNID.COMAN	1.191 , 83	1C0/ 857511/BN/Y20ESPELHO	3.544 , 45
032/ 906032/BC/ UNID.COMAN	1.027 , 28	06F/ 103925/ / COBERTURA	466 , 85
032/ 906032/BD/ UNIDADE	1.637 , 10	06A/ 971612/AQ/ CHICOTE	1.687 , 07
032/ 906032/AF/ UNIDADE	1.779 , 76	013/ 301103/H / CARCACA	1.062 , 78
032/ 906032/AB/ UNID.COMAN	2.060 , 29	1K9/ 885894/ /31XCOBERTURA	13 , 09
032/ 906032/AA/ UNID.COMAN	1.927 , 12	1K9/ 885894/ /82VCOBERTURA	13 , 09
032/ 906032/ / UNIDADE	2.013 , 24	1K9/ 885893/ /31XCOBERTURA	13 , 09
030/ 906051/A / SENSOR	973 , 72	1K5/ 885961/G /95TSUPORTE	745 , 18
030/ 906034/T / UNIDADE	1.785 , 98	1K5/ 885995/ /82VSUPORTE	405 , 72
030/ 906034/R / UNID.COMAN	1.723 , 03	1K6/ 885902/B /UTXAPOIO	301 , 70
030/ 906034/L / UNIDADE	1.493 , 00	1K5/ 885961/G /82VSUPORTE	745 , 18
030/ 906034/J / UNID.COMAN	934 , 68	1K5/ 885961/G /31XSUPORTE	774 , 12
030/ 906034/G / UNIDADE	750 , 06	1K5/ 885961/E /95TSUPORTE	746 , 53
032/ 906032/BE/ UNID.COMAN	1.656 , 10	1K5/ 885961/E /82VSUPORTE	746 , 53
032/ 906032/BF/ UNID.COMAN	1.006 , 65	5Z1/ 612105/AL/ SERV FREIO	758 , 44
032/ 906032/BG/ UNID.COMAN	1.164 , 40	5N0/ 200059/BJ/ JG. TUBO	779 , 84
032/ 906032/BK/ UNIDADE	1.047 , 09	2H1/ 863704/E /7U1TAPETE	3.604 , 75
032/ 906032/BS/ UNIDADE	927 , 45	2H0/ 837114/C /9B9ACIONAMENT	231 , 58
032/ 906032/C / UNID.COMAN	2.364 , 74	2H0/ 837114/D /UBNACIONAMENT	322 , 64
032/ 906032/CD/ UNID.COMAN	1.656 , 10	2H0/ 837113/D /UBNACIONAMENT	322 , 64
032/ 906032/CH/ UNIDADE	848 , 67	2H0/ 837113/C /9B9ACIONAMENT	231 , 58
032/ 906032/DB/ UNIDADE	835 , 01	5W0/ 881865/ / PARAFUSO	1 , 36
032/ 906032/DK/ UNID.COMAN	747 , 17	5U7/ 857537/A /GRUTAMPA	163 , 31
032/ 906032/DL/ UNID.COMAN	738 , 48	1K0/ 122073/GA/ MANGUEIRA	239 , 64
032/ 906032/DQ/ UNIDADE	801 , 55	1J1/ 863484/G /7G8REVESTIMEN	40 , 33
032/ 906032/DR/ UNIDADE	780 , 74	1J1/ 863483/H /7G8REVESTIMEN	40 , 33
032/ 906032/DS/ UNID.COMAN	716 , 34	1JE/ 857001/ /27YPAINEL	2.979 , 23
032/ 906032/L / UNIDADE	1.873 , 86	06J/ 133519/A / SUPORTE	26 , 40
032/ 906032/N / UNID.COMAN	1.972 , 45	5Z6/ 827439/ / PINOESFERI	12 , 46
032/ 906032/T / UNID.COMAN	1.706 , 11	1J0/ 411105/ES/ MOLA	135 , 10
032/ 906034/ / UNIDADE	818 , 67	1J0/ 411105/FC/ MOLA	182 , 43
032/ 906034/A / UNIDADE	824 , 44	1J0/ 411105/ED/ MOLA	133 , 60
377/ 837124/A / GUARNICAO	24 , 83	1K5/ 885805/BS/UFKREVESTIMEN	1.374 , 02
377/ 837124/B / GUARNICAO	36 , 63	1K5/ 885806/DE/RCWREVESTIMEN	1.713 , 60
377/ 837145/A / CAPA PROTE	27 , 66	5N0/ 919503/E / SUPORTE	65 , 25
377/ 837146/A / CAPA PROTE	27 , 66	3C8/ 853855/C /GRUREVESTIMEN	3.135 , 10
377/ 837456/A / TRILHO	27 , 47	2H0/ 951191/F / SUPORTE	114 , 82
377/ 837457/ / TRILHO	32 , 07	038/ 117021/E / RESFRIADOR	1.316 , 84
377/ 837569/ / SUPORTE	19 , 89	030/ 145933/BB/ CORREIA	56 , 37
373/ 857506/A /1NNCOBERTURA	21 , 06	5N2/ 713203/G /YOLCOBERTURA	2.369 , 50
373/ 857506/A /71NCOBERTURA	11 , 73	N/ 909252/02/ PARAFUSO	1 , 17
2H1/ 858366/D /71NCOBERTURA	182 , 37	N/ 020609/7 / BRACADEIRA	12 , 63
2H1/ 858373/ /71NPORTA OBJE	370 , 06	7L6/ 881805/FD/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
2H1/ 863704/F /7U1TAPETE	2.741 , 61	7L6/ 881805/FD/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
2H1/ 863704/J /7U1TAPETE	3.943 , 12	7L6/ 881805/FD/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
2H1/ 863704/L /7U1TAPETE	3.559 , 81	7L0/ 819031/A / PERMUTADOR	1.309 , 35
2H1/ 863874/A / CHAPAFUNDO	143 , 85	5Z0/ 885901/AL/WOQAPOIO	160 , 10
2H1/ 880202/D /75RAIRBAG	6.561 , 41	1K0/ 863301/C /9B9CALCO	38 , 14
2H1/ 880202/D /JM3AIRBAG	6.561 , 41	1J5/ 867766/D /7G8REVESTIMEN	107 , 42
2H2/ 857005/H /JK2PAINEL	8.391 , 08	1J5/ 867244/L /Y20REVESTIMEN	234 , 57
2H2/ 858365/A /71NCOBERTURA	41 , 65	1J5/ 867244/L /7G8REVESTIMEN	226 , 41
2H2/ 858366/A /71NCOBERTURA	197 , 71	1J5/ 867295/J /Y20REVESTIMEN	204 , 70
2H2/ 858366/C /71NCOBERTURA	187 , 77	1J5/ 867295/J /7G8REVESTIMEN	222 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H2/ 863704/A /7U1TAPETE	844 , 36	1J5/ 867296/J /Y20REVESTIMEN	234 , 57
2H2/ 863704/F /7U1TAPETE	3.943 , 12	06G/ 133185/J / TUBO ADMIS	7.065 , 78
2H2/ 863704/G /7U1TAPETE	3.943 , 12	1JE/ 121207/ / DEFLETOR	683 , 75
2H7/ 885901/C /TOGAPOIO	1.481 , 06	1K0/ 868224/ /95TREVESTIMEN	25 , 66
2HH/ 885901/A /G0KAPOIO	1.562 , 28	1K0/ 868188/H /81UPUXADOR	116 , 47
2HH/ 885901/A /TOJAPOIO	1.562 , 28	1K0/ 868223/ /31XREVESTIMEN	25 , 66
2HH/ 885901/B /G0JAPOIO	1.562 , 28	1K0/ 868223/ /82VREVESTIMEN	25 , 66
2HH/ 885901/B /TOHAPOIO	1.562 , 28	1K0/ 868224/ /31XREVESTIMEN	25 , 66
2HH/ 885901/C /TOGAPOIO	1.562 , 28	1K0/ 867180/D /23TPUXADOR	120 , 39
2HH/ 885901/E /AWVENCOSTO	2.131 , 28	1K0/ 868040/B /23TCOBERTURA	98 , 49
2K0/ 880242/A / AIRBAG	2.486 , 40	1K0/ 868187/H /H67PUXADOR	120 , 39
2K0/ 881106/F / ASSENTO	3.281 , 18	1K0/ 868187/H /23TPUXADOR	120 , 39
5X0/ 898949/ / JG.PECAS	154 , 10	5W9/ 881405/J /ATAREVESTIMEN	75 , 42
030/ 906034/AM/ UNIDADE	1.735 , 79	5W9/ 881921/K /ATAREVESTIMEN	123 , 85
030/ 906034/AN/ UNID.COMAN	1.582 , 50	5W9/ 881921/L /ATAREVESTIMEN	118 , 82
030/ 906034/C / UNID.COMAN	1.699 , 88	5W9/ 885405/Q /ATAREVESTIMEN	275 , 37
030/ 906034/F / UNIDADE	1.327 , 95	5W9/ 885405/R /ATAREVESTIMEN	146 , 50
032/ 906034/R / UNIDADE	798 , 89	06J/ 198151/E / JG. ANEL	556 , 43
032/ 906034/S / UNIDADE	798 , 15	06H/ 107065/BE/ PISTAO	1.680 , 38
7L6/ 863528/L /S56SUPORTE	677 , 57	03L/ 121111/AB/ VALVULA	215 , 45
7L6/ 863528/L /W64SUPORTE	647 , 40	000/ 979995/ / MANGUEIRA	233 , 75
5Z0/ 858061/B /8XECOBERTURA	148 , 21	5Z6/ 813189/ / COBERTURA	36 , 38
5Z0/ 858061/C /TKZCOBERTURA	541 , 93	1Q0/ 868756/A /82VREVESTIMEN	105 , 15
5Z0/ 858061/L /QA4COBERTURA	222 , 62	1Q0/ 868756/A /92WREVESTIMEN	105 , 15
5Z0/ 858061/L /Y3DCOBERTURA	267 , 49	1K0/ 998262/Q / S. LAMBDA	1.083 , 05
5Z0/ 858061/M /AYVCOBERTURA	141 , 43	1K0/ 998262/C / S. LAMBDA	1.218 , 60
5Z0/ 858061/M /AYZCOBERTURA	136 , 64	4H0/ 973323/ / RECEPTACUL	15 , 04
5Z0/ 858061/M /EKKCOBERTURA	141 , 58	4F0/ 973705/ / RECEPTACUL	32 , 75
5Z0/ 858061/M /EKLCOBERTURA	146 , 13	3C8/ 868418/C /5R0REVESTIMEN	539 , 65
5Z0/ 858061/N /AYZCOBERTURA	95 , 52	3C8/ 868418/C /6K8REVESTIMEN	539 , 65
5Z0/ 858061/N /EKKCOBERTURA	101 , 40	5U7/ 511115/F / MOLA	281 , 07
5Z0/ 858061/N /EKLCOBERTURA	162 , 86	1K1/ 868157/ /31XCOBERTURA	62 , 54
5Z0/ 858061/P /AYZCOBERTURA	188 , 83	1K1/ 868157/ /95TCOBERTURA	62 , 54
5Z0/ 858061/P /CMVCOBERTURA	188 , 83	1K1/ 863483/A /82VREVESTIMEN	31 , 33
5Z0/ 858061/P /EKKCOBERTURA	193 , 99	1K1/ 863483/A /95TREVESTIMEN	31 , 33
5Z0/ 858061/P /EKLCOBERTURA	193 , 99	1K1/ 863484/B /82VREVESTIMEN	31 , 33
5Z0/ 858061/Q /BP0COBERTURA	163 , 65	1K1/ 863484/B /95TREVESTIMEN	31 , 33
5Z9/ 867758/ /1GRCOBERTURA	6 , 08	1K0/ 868224/ /82VREVESTIMEN	25 , 66
6E0/ 857755/ /FCNTRAVA	321 , 66	6QE/ 253025/G / SILENCIADO	1.929 , 35
6K0/ 711116/A / ALAVMUDANC	234 , 24	6Q4/ 881106/DL/ ASSENTO	4.162 , 02
6K0/ 711116/K / ALAVMUDANC	275 , 69	6Q0/ 959535/A / PONTE	52 , 60
6K0/ 857755/A / TRAVA	416 , 50	6Q0/ 959653/B / ANEL	499 , 21
6K0/ 857805/E /HCPCINTO 3 PT	1.046 , 80	6Q0/ 941531/Q /20HINTERRUPTO	1.281 , 69
6K0/ 857806/E /HCPCINTO 3 PT	1.046 , 80	5U0/ 955603/A / ALOJAMENTO	278 , 85
2H0/ 254700/DX/ FILTRO	22.838 , 46	5U0/ 881806/F /YRKREVESTIMEN	149 , 15
2H0/ 920800/AX/ INSTRUMENT	1.639 , 75	5U0/ 881806/H /ZLGREVESTIMEN	210 , 00
2H0/ 920802/AX/ INSTRUMENT	1.719 , 60	5U0/ 881275/ / MOLA	- , 71
2H0/ 920803/X / INSTRUMENT	1.768 , 44	1K5/ 885873/H /91VESPUMA	830 , 42
2H0/ 920803/AX/ INSTRUMENT	1.719 , 60	1K5/ 885893/ /31XCOBERTURA	300 , 38
2H0/ 920850/AX/ INSTRUMENT	1.639 , 75	1K5/ 885806/DS/UFHREVESTIMEN	1.473 , 26
2H0/ 920850/BX/ INSTRUMENT	1.607 , 26	1K5/ 885806/DH/RCWREVESTIMEN	1.939 , 97
6K0/ 959753/A / RECEPTOR	806 , 08	1K5/ 885776/M / ESPUMA	971 , 30
2H0/ 920850/CX/ INSTRUMENT	1.309 , 31	1K5/ 885776/N / ESPUMA	499 , 80
2H0/ 920850/DX/ INSTRUMENT	1.388 , 88	1K5/ 885776/R / ESPUMA	499 , 80
2H0/ 920850/EX/ INSTRUMENT	1.033 , 29	1K5/ 885805/BS/UFHREVESTIMEN	1.374 , 02
032/ 906034/AA/ UNIDADE	727 , 25	5U4/ 867011/BP/ZRYREVESTIMEN	368 , 91
032/ 906034/AB/ UNID.COMAN	727 , 50	5U4/ 867011/BQ/ZRYREVESTIMEN	395 , 31
032/ 906034/AD/ UNIDADE	678 , 70	5U4/ 867011/BQ/YTYREVESTIMEN	372 , 49
032/ 906034/AE/ UNID.COMAN	819 , 58	5U4/ 867011/BQ/YTZREVESTIMEN	372 , 49
5U0/ 858061/B /OTICOBERTURA	86 , 67	5U4/ 867011/BR/YTYREVESTIMEN	383 , 91
5U0/ 858061/C /QC6COBERTURA	55 , 50	5U4/ 867011/BR/YTZREVESTIMEN	369 , 97
5U0/ 858061/D /MAICOBERTURA	74 , 01	5U4/ 867011/BR/ZRYREVESTIMEN	369 , 69
5U0/ 858061/D /OTICOBERTURA	74 , 01	5U4/ 867011/BN/YTYREVESTIMEN	410 , 22
5U0/ 863599/A / BASE	2 , 52	06F/ 903023/L / ALTERNADOR	6.285 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 867299/ /71NCLIPMANCA	2 , 13	5Z0/ 885901/AD/YATCABECA	132 , 69
5U0/ 867299/ /Y20CLIPMANCA	- , 71	5Z1/ 614740/E / TUBO FREIC	40 , 30
5U0/ 867596/ / ESPACADOR	39 , 37	WHT/ 003613/ / PINOSUPORT	5 , 32
032/ 906034/E / UNIDADE	776 , 73	WHT/ 004870/ / SUPORTE	6 , 12
5U0/ 880201/G /81UAIRBAG	873 , 05	WHT/ 004738/ / PARAFUSO	81 , 99
5U0/ 880201/K /81UAIRBAG	502 , 23	0BM/ 409505/J / ENGRENAGEM	23.653 , 60
5U0/ 880201/L /81UAIRBAG	606 , 82	07K/ 100031/J / MOTOR BAS.	48.728 , 59
5U0/ 881901/AD/KPIAPOIO	94 , 59	070/ 131548/C / BRACADEIR	107 , 52
5U0/ 881901/R /IPRAPOIO	118 , 41	07Z/ 971782/ / BUCHA	195 , 43
5U0/ 885901/AA/KOIAPOIO	106 , 18	07Z/ 145117/A / ANEL	12 , 90
5U0/ 885901/AC/KPIAPOIO	102 , 40	06A/ 103213/BK/ TUBO	344 , 40
5U0/ 885901/AE/EN6APOIO	110 , 83	06A/ 103213/BG/ TUBO	521 , 35
5U0/ 885901/AG/DKWAPOIO	115 , 93	059/ 130519/ / ANEL	20 , 16
5U0/ 885901/AH/AJJAPOIO	140 , 08	059/ 145865/ / ANEL VEDAC	69 , 74
5U0/ 885901/AH/ANSAPOIO	140 , 08	059/ 963319/F / VELA	132 , 51
5U0/ 885901/AK/KZYAPOIO	136 , 48	WHT/ 002287/C / ANEL VEDAC	13 , 57
5U0/ 885901/AM/FCAAPOIO	146 , 47	WHT/ 002494/ / PARAFUSO	4 , 98
5U0/ 885901/M /OZAPOIO	116 , 22	WHT/ 003187/ / PARAFUSO	4 , 84
5U0/ 885901/R /1TCAPOIO	116 , 80	WHT/ 002131/ / PARAFUSO	27 , 33
5U0/ 885901/T /KNIAPOIO	96 , 78	WHT/ 002244/ / PORCA	13 , 20
5U0/ 898011/ / JG.FIXACAO	43 , 67	WHT/ 000884/ / ANEL VEDAC	2 , 72
032/ 906034/F / UNIDADE	776 , 13	5Z4/ 853753/C /GRUPROTECAO	133 , 07
032/ 906034/G / UNIDADE	592 , 23	5Z4/ 853753/D /GRUPROTECAO	200 , 24
032/ 906034/J / UNIDADE	747 , 17	5Z4/ 853754/C /GRUPROTECAO	133 , 07
032/ 906034/K / UNID.COMAN	747 , 03	5Z4/ 853515/C /GRUPROTECAO	162 , 79
032/ 906034/M / UNIDADE	786 , 39	5Z4/ 853515/D /GRUPROTECAO	246 , 71
032/ 906034/N / UNID.COMAN	746 , 59	5Z4/ 853516/C /GRUPROTECAO	162 , 79
032/ 906034/P / UNIDADE	747 , 17	2H7/ 820152/A / SAIDA AR	62 , 45
032/ 906034/Q / UNIDADE	746 , 59	5U4/ 867212/L /ZRUREVESTIMEN	630 , 04
5U0/ 857713/A /HCPCINTO	125 , 23	2H0/ 937702/ / RECEPTACUL	15 , 75
5U0/ 857713/C /HCPCINTO	109 , 72	2H0/ 941607/ / COBERTURA	28 , 08
5U0/ 857713/D /HCPCINTO	102 , 59	2H0/ 858560/ /82VCOBERTURA	162 , 43
5U0/ 857739/A /FCNTRAVA	116 , 03	2H0/ 860345/ / SUPORTE	55 , 80
5U0/ 857739/C /FCNTRAVA	96 , 82	2H0/ 858179/ /3X1TAMPAO	6 , 95
04C/ 129611/K / FILTRO AR	234 , 75	2H0/ 858193/ /3X1TAMPAO	11 , 69
5Z3/ 831721/F /1NNVEDACAO	109 , 65	2H0/ 858196/ /9B9COBERTURA	87 , 73
APR/ 601301/F / PNEU	284 , 69	2H0/ 858248/B /71NCOBERTURA	88 , 30
307/ 199347/A / FRICCAO	1 , 40	2H0/ 858543/A /71NFECHO	13 , 82
5Z0/ 407256/B / CAIXA	427 , 86	2H0/ 805139/ / ALOJAMENTO	2.553 , 44
2H0/ 807184/A / SUPORTE	82 , 08	1K0/ 881921/BA/85SREVESTIMEN	611 , 00
5U0/ 857755/D /FCNTRAVA	109 , 67	1K0/ 199313/AM/ SUPORTE	1.423 , 20
5U0/ 857805/E /HCPCINTO 3 PT	212 , 25	1K0/ 035507/L / TETO	103 , 99
030/ 906031/1 / VALVULA	451 , 73	2K0/ 810903/ / TAMPAO	6 , 50
377/ 809111/B /ACBREFORCO	83 , 81	2K0/ 845235/ / BATENTE	13 , 48
030/ 906031/8 / VALVULA	1.059 , 88	5Z9/ 012001/CB/ LITERATURA	113 , 93
6Q6/ 813328/ / ALOJAMENTO	173 , 03	6Q6/ 955758/A / VEDACAO	13 , 56
6Q6/ 813327/ / ALOJAMENTO	173 , 03	2H7/ 839401/ / ACIONAMETO	165 , 37
030/ 906032/EM/ UNID.COMAN	1.589 , 84	7L6/ 881405/DP/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
030/ 906032/ER/ UNID.COMAN	1.347 , 80	7L6/ 881405/DM/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
030/ 906032/ES/ UNIDADE	1.713 , 91	7L0/ 881471/H /7G8COBERTURA	403 , 61
5U0/ 857806/D /HCPCINTO 3 PT	142 , 80	7L0/ 881327/S /7G8COBERTURA	597 , 54
5U0/ 857806/E /HCPCINTO 3 PT	212 , 19	5U4/ 867012/AE/ZRYREVESTIMEN	444 , 28
030/ 906032/FA/ UNIDADE	778 , 21	5U4/ 867012/AF/YTZREVESTIMEN	342 , 91
030/ 906032/FB/ UNIDADE	743 , 82	5U4/ 867012/AF/ZRYREVESTIMEN	447 , 99
030/ 906034/AB/ UNID.COMAN	1.298 , 60	5U4/ 867012/AA/ZRUREVESTIMEN	236 , 72
030/ 906034/AD/ UNIDADE	1.538 , 39	5U4/ 867012/AA/ZRXREVESTIMEN	236 , 72
5U0/ 857806/Q /HCPCINTO 3 PT	160 , 27	5U4/ 867012/AB/ZRUREVESTIMEN	239 , 55
030/ 906034/AE/ UNID.COMAN	1.127 , 18	5U4/ 867012/AB/ZRXREVESTIMEN	280 , 07
030/ 906034/AF/ UNID.COMAN	1.989 , 87	2H0/ 941608/ / COBERTURA	28 , 08
5U0/ 858061/ /AP7COBERTURA	71 , 20	2H0/ 927138/ /REHTECLA	39 , 45
5U0/ 858061/ /BLOCOBERTURA	95 , 53	2H0/ 805140/ / ALOJAMENTO	2.534 , 47
5U0/ 858061/ /BM0COBERTURA	123 , 20	2H0/ 805119/ / ELEM DEFOR	280 , 88
5U0/ 858061/ /BPOCOBERTURA	123 , 20	2H0/ 422889/A / MANGUEIRA	41 , 83
2H0/ 412331/B / MANCAL	328 , 17	2H0/ 422889/C / MANGUEIRA	47 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 858061/ /PS2COBERTURA	107 , 61	1J0/ 201969/ / PORCA	20 , 21
5U0/ 858061/ /PW1COBERTURA	94 , 55	1C0/ 955489/ / VEDACAO	40 , 91
5U0/ 858061/ /PY3COBERTURA	94 , 55	1C0/ 885805/BT/SUFREVESTIMEN	2.523 , 89
2H0/ 853675/E /GQFLOGOTIPO	110 , 95	5Z3/ 853535/C /GRUFRISO	88 , 79
2H0/ 853675/G /739LOGOTIPO	163 , 41	5U4/ 867212/Q /ZRXREVESTIMEN	670 , 86
2H0/ 853803/ /01CFOLHA	66 , 28	5U4/ 867212/K /ZRXREVESTIMEN	201 , 69
2H0/ 857603/D /9B9COBERTURA	60 , 87	5U4/ 867212/K /ZRUREVESTIMEN	617 , 15
2H0/ 857604/D /9B9COBERTURA	60 , 87	5U4/ 867211/P /ZRUREVESTIMEN	632 , 91
2H0/ 857604/H /2ZZCOBERTURA	353 , 88	5U4/ 867211/P /ZRXREVESTIMEN	632 , 62
2H5/ 853817/ /GRUCOBERTURA	2.547 , 61	5U4/ 867211/Q /ZRUREVESTIMEN	246 , 22
2H5/ 853817/A /GRUCOBERTURA	2.178 , 81	5U4/ 867211/Q /ZRXREVESTIMEN	670 , 96
2H7/ 807417/D /2ZZCOBERTURA	5.855 , 91	6Q0/ 511115/AQ/ MOLA	472 , 16
2H7/ 807489/ /RYPCOBERTURA	364 , 48	6Q0/ 511115/AP/ MOLA	472 , 16
2H7/ 807490/ /RYPCOBERTURA	364 , 48	5U4/ 867011/BM/YTZREVESTIMEN	370 , 07
2H7/ 839183/A / HASTE	22 , 23	5U4/ 867011/BM/ZRYREVESTIMEN	403 , 35
2H7/ 839183/B / HASTE	49 , 35	2H0/ 802705/ / TRAVESSA	2.560 , 35
2H7/ 839471/B /9B9VEDACAO	38 , 32	2H0/ 411063/ / BRACADEIR	35 , 41
2H7/ 839472/B /9B9VEDACAO	38 , 32	2H0/ 407183/A / MANCALBORR	33 , 23
2H7/ 839761/J /9B9VEDACAO	776 , 24	2H0/ 253725/ / BRACADEIR	228 , 27
2H7/ 839879/C /3FZCAPA	62 , 99	038/ 121688/B / VEDACAO	22 , 87
2H7/ 839911/A /9B9VEDACAO	169 , 05	036/ 131281/ / PLACA	9 , 15
2H7/ 839911/C /9B9VEDACAO	154 , 39	036/ 103551/AA/ PLACAINTER	116 , 52
2H7/ 839911/E /9B9VEDACAO	163 , 05	N/ 911796/01/ PARAFUSO	1 , 00
2H7/ 839982/ / PROTECAO	20 , 42	N/ 910971/01/ PARAFUSO	4 , 40
2H7/ 839982/C / PROTECAO	35 , 37	N/ 911251/01/ PARAFUSO	11 , 28
2H7/ 845213/G / VIDRO FIXO	1.808 , 66	N/ 910699/01/ PARAFUSO	- , 61
2H7/ 845214/F / VIDRO FIXO	1.808 , 66	N/ 910488/04/ PARAFUSO	1 , 76
2H7/ 845214/G / VIDRO FIXO	1.808 , 66	N/ 910461/01/ PARAFUSO	31 , 98
2H7/ 853310/B / FAIXA	79 , 40	N/ 909624/01/ PARAFUSO	2 , 20
2H7/ 853312/ / FAIXA	66 , 42	2H7/ 885493/ / PRESILHA	21 , 89
2H7/ 853347/ /2ZZMOLDURA	472 , 73	7L6/ 881406/FQ/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
2H7/ 853701/B /9B9FRISO	525 , 98	7L6/ 881406/FJ/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
2H7/ 853702/B /9B9FRISO	525 , 98	7L6/ 881406/FJ/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
2H7/ 853718/A /GRUCOBERTURA	1.781 , 83	7L6/ 881406/FJ/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
2HH/ 807248/ / REFORCO	260 , 87	7L6/ 881406/FQ/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
2HH/ 807489/ /9B9COBERTURA	315 , 26	7L6/ 881406/FQ/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
2HH/ 807489/A /9B9COBERTURA	358 , 61	5Z3/ 853536/C /GRUFRISO	87 , 26
2HH/ 807489/B /RYPCOBERTURA	456 , 94	5Z3/ 853515/C /GRUPROTECAO	159 , 64
2HH/ 807490/ /9B9COBERTURA	315 , 26	5U4/ 867211/L /ZRUREVESTIMEN	630 , 04
5U0/ 857148/A /QA4MANOPLA	63 , 70	5U4/ 867211/K /ZRXREVESTIMEN	263 , 22
5U0/ 857248/ / SUPORTE	51 , 25	5U4/ 867211/K /ZRUREVESTIMEN	213 , 59
5Z0/ 857756/ /MCXTRAVA	41 , 94	5U4/ 867212/L /ZRXREVESTIMEN	629 , 76
5Z0/ 857756/B /FCNTRAVA	42 , 11	5U4/ 867212/Q /ZRUREVESTIMEN	671 , 16
5Z0/ 857756/C /FCNFECHO	40 , 01	5Z1/ 611723/ / TUBO FREIO	33 , 91
5Z0/ 857805/C /HCPCINTO 3 PT	180 , 71	5Z0/ 837114/A /JE6MACANETA	69 , 65
5Z0/ 857805/F /HCPCINTO 3 PT	75 , 93	5Z0/ 601025/P /Z31RODA	543 , 26
5Z0/ 857805/G /HCPCINTO 3 PT	134 , 53	1K8/ 419091/D /YCPVOLANTE	5.285 , 07
5Z0/ 857806/A /HCPCINTO 3 PT	310 , 33	5U4/ 867011/BN/YTZREVESTIMEN	370 , 07
5Z0/ 857806/B /HCPCINTO 3 PT	94 , 19	5U4/ 867011/BN/ZRYREVESTIMEN	364 , 37
5Z0/ 857806/C /HCPCINTO 3 PT	180 , 71	5U4/ 867011/BP/YTYREVESTIMEN	412 , 42
5Z0/ 857806/F /HCPCINTO 3 PT	75 , 93	5U4/ 867011/BP/YTZREVESTIMEN	412 , 28
5Z0/ 857806/G /HCPCINTO 3 PT	134 , 53	5U4/ 867011/BL/YTYREVESTIMEN	375 , 28
1J3/ 880241/F / AIRBAG	3.546 , 57	5U4/ 867011/BL/YTZREVESTIMEN	351 , 75
357/ 853999/B / FIOS	93 , 60	5U4/ 867011/BL/ZRYREVESTIMEN	372 , 14
357/ 877209/A / VEDACAO	685 , 18	5U4/ 867011/BM/YTYREVESTIMEN	410 , 22
373/ 837145/ / CAPA PROTE	27 , 99	2H0/ 919068/ / TAMPAO	41 , 00
373/ 837146/ / CAPA PROTE	27 , 99	2H0/ 906407/ / SUPORTE	119 , 77
373/ 837439/ / CANALETA	62 , 70	2H0/ 857325/A /9B9COBERTURA	99 , 82
373/ 837440/ / CANALETA	62 , 70	2H0/ 853601/A /ULMEMBLEMA VW	142 , 76
373/ 837456/A / TRILHO	14 , 17	2H0/ 857095/B /71NTAMPA	528 , 80
373/ 837477/ / VEDACAO	41 , 24	2H0/ 857136/ / COBERTURA	38 , 14
373/ 837478/ / VEDACAO	41 , 24	2H0/ 857145/ /71NTAMPAO	18 , 71
373/ 837701/E / FRISOTETO	146 , 01	2H0/ 411305/C / ESTABILIZA	1.697 , 81
373/ 837961/ / CALCO	2 , 95	2H0/ 407295/ / ANEL	8 , 65

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



373/ 839149/ / CAPA PROTE	34 , 10	059/ 109641/K / PRATO MOLA	45 , 59
373/ 839150/ / CAPA PROTE	34 , 10	059/ 121012/B / BOMBA AGUA	1.070 , 99
373/ 839155/ / CALCO	5 , 67	057/ 103831/B / ELEMENTC	49 , 64
373/ 839343/ / CANALETA	14 , 25	057/ 130764/AB/ VALVULA	3.214 , 43
373/ 839477/ / VEDACAO	49 , 88	046/ 905291/B / VALVULA	61 , 54
373/ 839478/ / VEDACAO	49 , 88	038/ 971461/ / MANGUEIRA	350 , 93
373/ 839812/ / HASTE	6 , 20	WHT/ 000057/C / PARAFUSO	29 , 16
373/ 845042/ / VIDRO LAT.	246 , 03	N/ 911803/01/ PARAFUSO	2 , 65
373/ 845042/D / VIDRO LAT.	291 , 07	N/ 989252/01/ PARAFUSO	6 , 45
373/ 845091/AA/ PARABRISA	643 , 52	N/ 911657/01/ PARAFUSO	1 , 63
373/ 845091/AB/ PARABRISA	656 , 08	N/ 911343/01/ PARAFUSO	4 , 40
373/ 845123/ / MOLDURA	20 , 54	N/ 911711/01/ BRACADEIR	9 , 24
373/ 853708/ / FRISOTETC	102 , 92	2H7/ 885537/A / ALOJAMENTO	31 , 46
377/ 837123/B / GUARNICAO	24 , 83	5Z4/ 853516/D /GRUPROTECAO	246 , 71
377/ 837123/C / GUARNICAO	27 , 47	5Z3/ 853516/C /GRUPROTECAO	159 , 64
5U0/ 858061/A /QC6COBERTURA	67 , 12	2H0/ 951165/ / SUPORTE	216 , 06
2H5/ 829104/B /GRUTAMPA CARG	2.912 , 17	077/ 115125/B / CORRENTE	242 , 04
5U0/ 858061/B /MAICOBERTURA	79 , 28	06H/ 145536/A / APOIO	80 , 82
7L6/ 857706/A /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	06H/ 145533/ / APOIO	107 , 52
5W0/ 857756/ /VYKTRAVA	63 , 28	1K9/ 867501/BG/3U5REVESTIMEN	2.815 , 41
5W0/ 857756/A /VYKTRAVA	55 , 27	7L6/ 858051/A /3U5COBERTURA	202 , 90
5W0/ 858061/ /1NNCOBERTURA	47 , 09	6QE/ 035186/A / RADIO	4.526 , 87
5W0/ 858061/ /55UCOBERTURA	65 , 69	1K5/ 885081/AE/91VDESBRACOS	2.163 , 59
5W0/ 858061/ /QC6COBERTURA	76 , 64	1K5/ 885081/AE/74FDESBRACOS	1.975 , 07
5W0/ 858061/A /1NNCOBERTURA	47 , 09	1K5/ 885081/AB/70CDESBRACOS	2.087 , 44
5W0/ 858061/A /55UCOBERTURA	65 , 70	1K5/ 885081/AB/91VDESBRACOS	2.010 , 68
5W0/ 858061/A /QC6COBERTURA	76 , 64	1K5/ 885081/AE/6ACDESBRACOS	1.975 , 07
5W0/ 863703/ /71NTAPETE	136 , 61	1K5/ 885081/AE/70CDESBRACOS	1.946 , 82
5W0/ 863704/ /71NTAPETE	136 , 61	1K5/ 885081/AB/6ACDESBRACOS	2.214 , 49
5W0/ 867299/A /1GRCLIPMANCA	6 , 31	5U7/ 827023/ / TAMPA	962 , 83
5W0/ 881607/ /71NCOBERTURA	6 , 53	1J0/ 133778/K / MANGUEIRA	2.231 , 55
5W0/ 898243/ /MZLREVESTIMEN	555 , 45	02T/ 311285/AA/ ENGRENAGEM	1.372 , 28
5W3/ 857705/ /WZHCINTO 3 PT	163 , 07	7L0/ 055305/N / CARCACA	497 , 79
5W3/ 857706/ /WZHCINTO 3 PT	163 , 07	5N0/ 092101/ / REBOQUE	1.799 , 22
5W3/ 857805/ /WZHCINTO 3 PT	142 , 80	000/ 055300/C / ADAPTADOR	242 , 40
5W3/ 857805/A /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	2H0/ 972726/ / RECEPTACUL	33 , 79
5W3/ 857806/ /WZHCINTO 3 PT	142 , 80	2H0/ 973737/A / RECEPTACUL	25 , 09
5W3/ 857806/A /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	2H0/ 973837/A / RECEPTACUL	47 , 80
5W3/ 863367/D /NEXCOBERTURA	310 , 94	2H0/ 945145/ / SUPORTE	88 , 11
5W3/ 863367/L /NEXCOBERTURA	357 , 87	2H0/ 945090/ / CAPA COBER	90 , 67
5W3/ 867400/ /Y20COBERTURA	7 , 19	N/ 911934/01/ PARAFUSO	4 , 40
5W3/ 881901/ /UPTAPOIO	243 , 22	APR/ 087027/DR/ Moleton mascu	183 , 39
5W4/ 857705/A /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	APR/ 087027/HA/ Moleton mascu	183 , 39
5W4/ 857706/ /WZHCINTO 3 PT	212 , 43	3C8/ 827705/A /5APVEDACAO	349 , 57
5Z0/ 857689/ / SUPORTE	4 , 45	3C5/ 867766/B /95TREVESTIMEN	79 , 11
5Z0/ 857689/A / SUPORTE	2 , 71	3C5/ 867765/B /95TREVESTIMEN	79 , 11
5Z0/ 857690/ / SUPORTE	4 , 45	3C5/ 867242/M /5R0REVESTIMEN	338 , 72
5Z0/ 857690/A / SUPORTE	2 , 71	1JM/ 867212/ /GBMREVESTIMEN	1.556 , 53
5Z0/ 857706/ /RRACINTO 3 PT	271 , 27	1JM/ 867212/A /GBMREVESTIMEN	1.556 , 53
5Z0/ 857755/ /FCNTRAVA	53 , 02	1JM/ 867211/ /GBMREVESTIMEN	1.536 , 30
5Z0/ 857755/ /MCXTRAVA	41 , 94	1K5/ 881256/M / ALMOFADA	5.852 , 20
5Z0/ 857755/B /FCNTRAVA	42 , 11	1K5/ 881256/N / ALMOFADA	5.852 , 20
5Z0/ 857755/C /FCNFECHO	39 , 99	1K5/ 881256/A / ALMOFADA	5.852 , 20
237/ 703177/1 /CTRSUPORTE	19 , 61	1K5/ 881256/AC/ ALMOFADA	5.852 , 20
237/ 703170/1 /CTRMANCAL	52 , 53	VA/ S6262/A / ADAPTADOR	975 , 06
237/ 703170/1 / MANCAL	45 , 49	VA/ S6161/ / TESTE DE BATE	10.779 , 93
237/ 703221/1 /CTRSUPORTE	20 , 66	5Z4/ 867011/AH/SOUREVESTIMEN	371 , 58
237/ 703305/1 /CTRLONGARINA	392 , 25	5Z4/ 867011/AH/SOVREVESTIMEN	329 , 15
237/ 703559/1 /CTRTRAVERSA	732 , 27	WHT/ 003853/ / PARAFUSO	4 , 64
237/ 703611/1 / CHP COBERT	118 , 96	AG/ T03001/ / SUPORTE	1.895 , 48
237/ 721327/1 /CTRMANCAL	49 , 22	2R2/ 973723/AM/ RECEPTACUL	29 , 60
237/ 703167/1 /CTRMANCAL	67 , 06	2R2/ 973723/B / RECEPTACUL	27 , 74
2H1/ 820021/A / VENTONHA	1.311 , 91	2R2/ 973723/BK/ RECEPTACUL	28 , 50
2H0/ 911023/K / MOTOR	5.239 , 13	2H5/ 829491/C / CABORETENC	31 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 911023/H / MOTOR	5.210 , 02	2H0/ 965561/ / BOMBA AGUA	1.335 , 47
2H0/ 911023/G / MOTOR	4.588 , 64	2H0/ 972721/ / RECEPACUL	33 , 80
1T0/ 907503/ / SENSOR	462 , 57	5Z4/ 867011/AH/YARREVESTIMEN	329 , 15
1SB/ 959455/A / VENTILADOR	402 , 63	3C9/ 867246/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
1KM/ 959455/F / VENTILADOR	1.231 , 99	3C9/ 867245/D /5R0REVESTIMEN	338 , 72
1KM/ 959455/E / VENTILADOR	693 , 03	3C9/ 867211/EG/ZEQREVESTIMEN	2.737 , 36
1KM/ 959455/D / VENTILADOR	693 , 42	3C9/ 867212/EG/ZEQREVESTIMEN	3.228 , 73
237/ 721361/1 / GUIACABO	36 , 85	3C8/ 868417/C /5R0REVESTIMEN	518 , 17
2H0/ 711051/A / ALAVMUDANC	153 , 35	3C8/ 867833/ /9B9OLHAL	89 , 33
2H0/ 711103/ / SUPORTE	235 , 50	1J0/ 858501/D /4J4TAMPAO	895 , 58
2H0/ 711203/A / ALAVANCA	280 , 06	1J0/ 863276/E /7R3TAMPA	67 , 61
2H0/ 711301/C /3Q7ALAVANCA	249 , 04	1J0/ 863323/AC/7R3CONSOLE	596 , 18
2H0/ 711301/G /9B9ALAVANCA	767 , 28	1JM/ 867501/E /3U5REVESTIMEN	1.939 , 04
2H0/ 711476/B / CABO	357 , 91	1JM/ 867501/D /3U5REVESTIMEN	1.483 , 77
2H0/ 721403/C / MOLA	212 , 52	1K5/ 881406/CE/UFHREVESTIMEN	1.550 , 40
2H0/ 819133/ / MANCAL	47 , 79	1K5/ 881406/CE/UFKREVESTIMEN	1.550 , 40
2H1/ 713061/ / CARCACA	837 , 34	1K5/ 882252/ /31XMANOPLA	19 , 36
2H1/ 713203/ /LINCOBERTURA	1.712 , 25	1K5/ 881405/CR/ULTREVESTIMEN	1.039 , 79
2H1/ 713203/B /LINCOBERTURA	1.815 , 32	1K5/ 881405/CR/ULSREVESTIMEN	1.039 , 79
2H1/ 713203/C /CAMCOBERTURA	2.495 , 64	1K5/ 881256/AM/ ALMOFADA	5.852 , 20
2H1/ 713203/C /DHECOBERTURA	2.679 , 27	1K5/ 881256/AN/ ALMOFADA	5.852 , 20
2H1/ 713203/C /YMZCOBERTURA	2.679 , 27	1K5/ 881256/J / ALMOFADA	5.852 , 20
2H2/ 713203/B /LINCOBERTURA	1.815 , 32	7L6/ 819571/ / PC INTERCA	2.309 , 37
2H2/ 713203/C /CAMCOBERTURA	2.495 , 64	7L0/ 819550/A / SUPORTE	159 , 47
2H2/ 713203/C /DHECOBERTURA	2.679 , 27	7L0/ 819750/D / SUPORTE	408 , 32
2H2/ 713203/C /UZDCOBERTURA	2.795 , 93	7L0/ 815153/ / CARCACA	1.055 , 43
5Q0/ 803105/ / LONGARINA	1.171 , 17	7L0/ 815389/ / TAMPA	273 , 41
5Q0/ 803106/ / LONGARINA	1.171 , 17	1JE/ 853047/ / ADESIVO	28 , 69
5Q0/ 803127/ / FIXACAO	173 , 84	5N0/ 254500/SX/ TUBO	15.955 , 03
5Q0/ 803128/ / FIXACAO	173 , 84	5K0/ 860282/ / BOLSA	663 , 58
5Q0/ 803144/ / TRAVESSA	909 , 48	2H7/ 853696/ /9B9CAPA COBER	24 , 22
5Q0/ 803205/ / CHAPA	1.670 , 62	7L6/ 867240/GG/PCYREVESTIMEN	2.269 , 36
5Q0/ 803206/ / CHAPA	1.670 , 62	7L6/ 959521/D /7R3COBERTURA	76 , 36
5Q0/ 803274/B / SUPORTE	51 , 78	5U4/ 867012/R /ZRXREVESTIMEN	654 , 58
5Q0/ 803299/G / TUNEL	2.023 , 97	5U4/ 867012/AJ/ZRXREVESTIMEN	236 , 72
5U0/ 802221/ /CTRPAINEL	78 , 92	5U4/ 867012/AL/YTYREVESTIMEN	349 , 39
5U0/ 802222/ /CTRPAINEL	78 , 92	5U4/ 867012/AL/YTZREVESTIMEN	387 , 15
5U0/ 802557/ /CTRCHPJUNCAO	79 , 47	2H0/ 959652/ / SENSOR	636 , 46
5U0/ 802558/ /CTRCHPJUNCAO	79 , 47	2H0/ 955463/ / TUBO	16 , 96
5U0/ 802815/ / DOBRADICA	21 , 61	2H0/ 959195/A / SUPORTE	59 , 48
5U0/ 803091/B /GRULONGARINA	706 , 53	2H0/ 863353/A / ISOLAMENTO	146 , 90
5U0/ 803091/C /GRULONGARINA	986 , 22	2H0/ 858544/A /71NFECHO	13 , 82
5U0/ 803505/A /GRULONGARINA	665 , 43	2H0/ 807155/ /9B9COBERTURA	108 , 25
5U0/ 803506/A /GRULONGARINA	665 , 43	1Q0/ 881405/DJ/AJZREVESTIMEN	4.224 , 88
5U0/ 803531/ /CTRTRAVESSA	130 , 08	1K5/ 881256/AK/ ALMOFADA	5.852 , 20
5U0/ 803545/ /CTRSUPORTE	12 , 12	1K5/ 881256/AL/ ALMOFADA	5.852 , 20
5U0/ 803749/A /GRUSUPORTE	101 , 88	03L/ 103113/A / TAMPA	49 , 51
5U0/ 803809/ /CTRREFORCO	62 , 50	03G/ 103153/B / FLAN VEDAC	900 , 64
5U0/ 803889/ /CTRSUPORTE	13 , 44	028/ 130201/S / BICO INJET	13.231 , 10
5U0/ 803889/A /GRUSUPORTE	13 , 82	3C0/ 881090/ / CLIP	4 , 53
5U0/ 804055/ /GRUFIXACAO	81 , 70	3C0/ 254506/DX/ TUBO	14.690 , 89
5U0/ 804056/ /GRUFIXACAO	81 , 70	2K0/ 881479/A /71NREVESTIMEN	102 , 16
5U0/ 804106/ /CTRLONGARINA	109 , 68	2K0/ 881480/A /71NREVESTIMEN	102 , 16
5U0/ 804177/ /CTRCHP COBERT	394 , 08	6Q6/ 827933/B /GRUSPOILER	3.826 , 90
5U0/ 804178/ /CTRCHP COBERT	394 , 08	5Z4/ 863367/C /WYKCOBERTURA	670 , 15
5U0/ 804182/ /CTRCHP COBERT	69 , 94	5U1/ 012006/BG/ Literatura	33 , 05
5U0/ 804414/B / SUPORTE	51 , 16	7L6/ 867234/BB/3U5REVESTIMEN	504 , 94
1K0/ 907543/G / SENSOR	140 , 03	2H7/ 839879/D /GRUCAPA	72 , 19
1K0/ 959455/EA/ VENTILADOR	1.760 , 17	2H5/ 805955/ / SUPORTE	224 , 64
1K0/ 959455/EF/ VENTILADOR	3.531 , 74	2H2/ 927134/ /REHTECLA	38 , 17
1K0/ 959455/ES/ VENTILADOR	1.068 , 62	2H2/ 927138/ /REHTECLA	39 , 45
1K1/ 820015/L / VENTONHA	2.755 , 15	5U4/ 867012/AG/ZRUREVESTIMEN	208 , 21
1K1/ 820015/P / VENTONHA	3.216 , 54	5U4/ 867012/AG/ZRXREVESTIMEN	617 , 15
1KM/ 959455/A / VENTILADOR	1.477 , 98	5U4/ 867012/AJ/ZRUREVESTIMEN	253 , 71

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8D0/ 813545/ / SUPORTE	880 , 12	5U4/ 867012/AE/YTYREVESTIMEN	444 , 28
8D9/ 827291/ / REFORCO	8 , 36	5U4/ 867012/AE/YTZREVESTIMEN	369 , 97
8E0/ 802091/ / CHAPA	619 , 05	1K5/ 881256/AD/ ALMOFADA	5.852 , 20
8E0/ 802092/ / CHAPA	624 , 22	1K5/ 867501/H /5R0REVESTIMEN	2.383 , 43
8E0/ 802225/ / ENCOSTO	181 , 07	2H5/ 867453/ / PECA ENCHI	94 , 52
8E0/ 802225/B / ENCOSTO	125 , 41	2H5/ 820152/A / SAIDA AR	343 , 72
8E0/ 802226/ / ENCOSTO	181 , 07	7M3/ 857552/Q /2F4PARASOL	1.038 , 10
8E0/ 802226/B / ENCOSTO	125 , 41	7P0/ 521199/A / ANEL	4 , 25
8E0/ 802299/A / TRAVESSA	1.741 , 95	7P0/ 521200/A / ANEL	15 , 11
8E0/ 802299/B / TRAVESSA	1.222 , 50	7M3/ 857551/Q /2F4PARASOL	1.038 , 10
8E0/ 803173/ / TRAVESSA	1.358 , 09	APR/ 087027/CN/ Camiseta masc	54 , 14
8E0/ 803532/ / TRAVESSA	390 , 18	APR/ 087027/CM/ Camiseta masc	54 , 14
8E0/ 803535/ / TRAVESSA	808 , 40	APR/ 087027/CL/ Camiseta masc	54 , 14
8E0/ 804171/C / CHAPA	288 , 70	APR/ 087027/CK/ Camiseta masc	54 , 14
8E0/ 804171/E / CHAPA	431 , 66	APR/ 087027/CJ/ Camiseta masc	54 , 14
8E0/ 804387/ / REBOQUE	340 , 86	APR/ 087038/D / Moleton femin	135 , 56
8E0/ 804387/A / REBOQUE	249 , 96	APR/ 087038/C / Moleton femin	135 , 56
8E0/ 806193/ / PC COMPENS	75 , 70	APR/ 087038/B / Moleton femin	135 , 56
8K0/ 805217/ / CANTONEIRA	18 , 18	APR/ 087038/A / Moleton femin	135 , 56
8L0/ 803091/C / LONGARINA	1.311 , 90	APR/ 087038/ / Moleton femin	135 , 56
8L0/ 803092/ / LONGARINA	6.535 , 95	5Z0/ 881921/AA/ZZHREVESTIMEN	75 , 34
8L0/ 803593/ / TAMPÃO	38 , 71	5Z0/ 863387/ /71NTAMPA	6 , 47
321/ 823721/A / VEDACAO	18 , 93	5U4/ 867212/P /ZRUREVESTIMEN	632 , 91
323/ 839410/B /CTRTRILHO	76 , 22	5U4/ 867212/P /ZRXREVESTIMEN	632 , 62
325/ 809905/1 / TAMPÃO	60 , 07	5U4/ 867109/ / ROSETA	15 , 01
5U0/ 805521/ / PLATAFORMA	1 , 42	5U4/ 867110/ / ROSETA	4 , 39
5U0/ 806175/ /CTRREFORCO	46 , 50	5U4/ 867012/Q /ZRUREVESTIMEN	623 , 31
5U0/ 806176/ /CTRREFORCO	38 , 13	5U4/ 867012/Q /ZRXREVESTIMEN	640 , 93
5U0/ 809147/ /CTRLONGARINA	165 , 00	5U4/ 867012/R /ZRUREVESTIMEN	654 , 88
5U0/ 809148/ /CTRLONGARINA	165 , 00	2H0/ 963563/ /REHINTERRUPTO	40 , 48
5U0/ 809167/ /CTRCHAPAFECHA	41 , 56	2H0/ 959527/ /9B9TAMPÃO	90 , 64
5U0/ 809168/ /CTRCHAPAFECHA	41 , 56	2H0/ 959528/ /9B9TAMPÃO	90 , 64
5U0/ 809411/ /CTRCAIXA	369 , 02	2H0/ 863993/ / ISOLAMENTO	93 , 61
5U0/ 809625/ /CTRPLCFIXACAO	11 , 77	2H0/ 863487/B /71NCOBERTURA	21 , 81
5U0/ 809625/A /CTRPLCFIXACAO	13 , 57	09G/ 300034/K / MUDANCAS	65.762 , 05
5U0/ 809627/ /CTRPLCFIXACAO	16 , 68	2D0/ 121129/A / CLIP	29 , 59
5U0/ 809833/ /CTRREFORCO	18 , 35	2H0/ 010710/A / ETIQUETA	9 , 35
5U0/ 809834/ /CTRREFORCO	18 , 35	03L/ 103369/R / SUPORTE	101 , 03
2H2/ 713203/C /YMZCOBERTURA	2.679 , 27	03L/ 103011/AN/ MOTOR	21.300 , 54
305/ 419473/1 / RETENTOR	1 , 37	5N0/ 839015/ / FECHADURA	470 , 11
305/ 711552/A / ESTRIBO	32 , 99	5Z9/ 867011/B /YOTREVESTIMEN	969 , 56
305/ 711559/2 / MANCAL	47 , 61	5C6/ 885319/E / ASSENTO	705 , 93
305/ 711559/3 / PRATO MANC	42 , 31	5C6/ 881806/Q /UFKREVESTIMEN	2.576 , 92
305/ 721231/1 / BATENTE	- , 72	5Z6/ 853799/A /UV1ESTRIBO	307 , 63
305/ 721441/1 / BUCHA	12 , 53	5Z6/ 853800/A /UV1ESTRIBO	307 , 63
305/ 721449/2 / MOLA	- , 68	5C6/ 881806/Q /YBTREVESTIMEN	2.576 , 92
305/ 721539/1 / ALAVANCA	25 , 97	5C6/ 881901/B /X0KAPOIO	307 , 33
305/ 721559/A / BUCHA	8 , 97	5C6/ 881805/AB/YBTENCOSTO	2.576 , 92
307/ 721577/1 / TAMPÃO	2 , 93	3AB/ 863243/ /R48CONSOLE	750 , 59
321/ 711411/ / INVOLUCRO	7 , 94	3AB/ 857858/ /4A1ALOJAMENTO	76 , 49
7X0/ 809851/ / CX RODA	510 , 20	2H2/ 121073/ / MANGUEIRA	183 , 09
7X0/ 809851/A / CX RODA	620 , 14	2H2/ 122157/A / MANGUEIRA	175 , 45
7X0/ 813161/ / CHP COBERT	85 , 44	231/ 857551/1 /K54PARASOL	69 , 02
7X0/ 813559/ / VEDACAO	130 , 21	6Q5/ 253609/N / SILENCIOSO	935 , 87
7X0/ 813657/ / SUPORTE	12 , 39	3C8/ 877361/ / TUBO	475 , 40
7X0/ 817319/ / TRAVESSA	153 , 55	1K0/ 973333/ / RECEPACUL	31 , 45
803/ 803583/A / TAMPÃO	7 , 62	1K2/ 971822/D / CONDUTOR	79 , 24
803/ 803583/B / TAMPÃO	29 , 60	1K5/ 035210/A / SUPORTE	62 , 28
861/ 805461/ / BATENTE	9 , 19	3AA/ 941608/ / CAPA COBER	48 , 25
893/ 803593/A / TAMPÃO	16 , 17	3AA/ 941607/A / CAPA COBER	48 , 25
8A0/ 803583/H / TAMPÃO	35 , 94	3AB/ 857858/ /1QBALOJAMENTO	76 , 49
8A0/ 803948/ / PORCA	16 , 88	3AB/ 857858/ /R48ALOJAMENTO	76 , 49
8D0/ 802158/A / CHAPA	247 , 58	3AB/ 857857/A /4A1ALOJAMENTO	76 , 49
8D0/ 803123/A / SUPORTE	25 , 97	3AB/ 857857/A /1QBALOJAMENTO	76 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8D0/ 803173/G / TRAVESSA	947 , 07	06H/ 115610/D / TUBO	348 , 58
8D0/ 803358/A / SUPORTE	333 , 72	06H/ 105701/R /GLBCASQUILHO	141 , 13
8D0/ 804159/AF/ CHAPA	603 , 73	06H/ 103383/AD/ JUNTA CABE	364 , 29
8D0/ 804161/F / CHAPA	423 , 32	03L/ 198119/C / JG.CORREIA	995 , 68
8D0/ 804162/B / CHAPA	374 , 58	5W0/ 201163/ / MANGUEIRA	207 , 56
8D0/ 804165/A / CHAPA ANTI	497 , 14	5U0/ 035119/G / AUTORADIO	4.040 , 19
8D0/ 804166/D / CHAPA ANTI	497 , 14	5C6/ 807433/ / SPOILER	307 , 43
8D0/ 804297/ / TAMPAO	32 , 27	3C2/ 941824/ / PORTA FUSI	350 , 33
8D0/ 805501/ / CHP UNIAO	271 , 49	3AE/ 998490/ / SUPORTE	226 , 36
8D0/ 805502/A / CHP UNIAO	271 , 49	3AE/ 945309/ / COBERTURA	113 , 20
8D0/ 805521/A / FOLHA	42 , 42	3AE/ 945310/ / COBERTURA	113 , 20
7L0/ 802011/E / CHAPA	2.586 , 91	3AE/ 945311/A / COBERTURA	73 , 89
7L0/ 802015/F / CHAPA	2.586 , 91	3AE/ 945312/A / COBERTURA	73 , 89
7L0/ 802016/E / CHAPA	2.586 , 91	3AE/ 945192/ / VEDACAO	52 , 13
7L0/ 802089/B / CHAPA	448 , 43	1K0/ 145769/H / GRAMPO	13 , 94
7L0/ 802090/B / CHAPA	448 , 43	WHT/ 005158/ / ANEL VEDAC	47 , 17
7L0/ 803019/E / LONGARINA	2.280 , 74	WHT/ 005156/ / ANEL VEDAC	45 , 63
7L0/ 803020/B / LONGARINA	2.255 , 22	4G8/ 971848/ / PRESILHA	6 , 57
7L0/ 803092/AB/ LONGARINA	4.856 , 00	4G0/ 972723/ / RECEPACUL	16 , 89
7L0/ 803107/B / LONGARINA	1.731 , 57	3C8/ 898402/ / JG.PECAS	227 , 22
7L0/ 803108/B / LONGARINA	2.037 , 87	3C8/ 898331/ / JG. GUIA	853 , 49
7L0/ 803147/K / PAINEL	6.217 , 46	3C8/ 877395/ /95TMANOPLA	161 , 21
7L0/ 803205/A / CHAPA	1.607 , 03	3C8/ 877395/ /Y20MANOPLA	168 , 47
7L0/ 803206/B / CHAPA	1.607 , 03	5C6/ 885776/G / ASSENTO	284 , 67
7L0/ 803221/F / TRAVESSA	981 , 05	5C6/ 885405/T /UFHREVESTIMTO	1.647 , 47
7L0/ 803261/C / ALOJAMENTO	3.228 , 73	5C6/ 885405/T /UFKREVESTIMTO	1.647 , 47
7L0/ 803367/ / SUPORTE	125 , 41	5C6/ 885405/T /YBTREVESTIMTO	1.647 , 47
7L0/ 803368/ / SUPORTE	125 , 41	5C6/ 885775/F / ESPUMA	284 , 67
7L0/ 803381/ / SUPORTE	177 , 95	5C6/ 885081/F /42VDESBRACOS	772 , 35
7L0/ 803382/ / SUPORTE	177 , 95	5C6/ 885081/F /70CDESBRACOS	772 , 35
7L0/ 803401/P / LONGARINA	4.330 , 49	5C6/ 885081/F /91VDESBRACOS	772 , 35
7L0/ 803403/J / LONGARINA	1.755 , 00	3AB/ 867011/H /OJYREVESTIMEN	2.665 , 29
7L0/ 803404/F / LONGARINA	1.755 , 00	3AB/ 867012/E /OJWREVESTIMEN	2.665 , 29
7L0/ 803409/ / CHAPA	121 , 90	3AB/ 867012/E /OJXREVESTIMEN	2.665 , 29
7L0/ 803410/ / CHAPA	121 , 90	3AB/ 867012/E /OJYREVESTIMEN	2.583 , 48
7L0/ 803533/B / TRAVESSA	349 , 49	3AB/ 863368/A /NU1COBERTURA	5.204 , 90
7L0/ 803998/ / LONGARINA	3.920 , 15	3AB/ 863368/A /8ERCOBERTURA	5.347 , 12
7L0/ 804073/G / LONGARINA	1.928 , 89	3AB/ 863243/ /4A1CONSOLE	750 , 59
7P0/ 803757/ / BRACO	387 , 64	06H/ 133781/CB/ JG.MANGUEI	555 , 35
7P0/ 803758/ / BRACO	387 , 64	06H/ 133781/AS/ MANGUEIRA	357 , 23
7P0/ 805030/ / FECHAMENTO	121 , 09	06H/ 133518/R / MANGUEIRA	85 , 19
7P0/ 805192/ / COLUNA A	935 , 28	06H/ 133241/R / MANGUEIRA	349 , 19
7P0/ 805670/ / CONSOLE	55 , 24	06H/ 133241/AJ/ MANGUEIRA	234 , 71
7P0/ 806713/B / GUIA DE AR	216 , 83	06H/ 109022/AT/ COMANDO	5.983 , 22
7P0/ 809203/ / COLUNA A	906 , 04	6N0/ 857607/M /7G8ALCA	113 , 43
7P0/ 809204/ / COLUNA A	906 , 04	3C8/ 971582/ / COMPART.	389 , 07
7P0/ 809443/ / COLUNA B	1.774 , 83	3C8/ 880742/C / AIRBAG	3.375 , 06
7P0/ 809444/ / COLUNA B	1.774 , 83	3C8/ 880741/C / AIRBAG	3.306 , 07
7P0/ 809581/ / PAINEL	794 , 63	3AE/ 945395/ / VEDACAO	107 , 51
2H0/ 920851/X / INSTRUMENT	1.684 , 39	3AE/ 945396/ / VEDACAO	107 , 51
2H0/ 920851/AX/ INSTRUMENT	1.639 , 75	3AA/ 951182/A / SUPORTE	80 , 37
2H0/ 920851/DX/ INSTRUMENT	1.388 , 88	3AA/ 955103/ / CILINDRO	290 , 42
2H0/ 920852/AX/ INSTRUMENT	1.719 , 60	3AA/ 941607/ / CAPA COBER	56 , 10
2H0/ 920852/BX/ INSTRUMENT	1.684 , 45	7P6/ 882251/A /82VMANOPLA	150 , 28
2H0/ 920852/CX/ INSTRUMENT	1.369 , 95	7P0/ 863872/H / ISOLAMENTO	1.243 , 16
2H0/ 920852/DX/ INSTRUMENT	1.452 , 83	7P0/ 863813/C / ANTIRUIDO	293 , 72
6Q0/ 853273/A /9B9COBERTURA	49 , 43	3C1/ 864777/ /95TCOBERTURA	73 , 95
2H0/ 920853/X / INSTRUMENT	1.767 , 19	3C1/ 864436/D /ZHYTAPETE	384 , 17
2H0/ 920853/AX/ INSTRUMENT	1.719 , 60	3C1/ 863484/E /95TREVESTIMEN	141 , 25
2H0/ 920853/DX/ INSTRUMENT	1.452 , 83	3C1/ 863483/E /95TREVESTIMEN	141 , 25
2H0/ 920860/AX/ INSTRUMENT	1.751 , 50	6R0/ 971839/ / TAMPA	39 , 83
2H0/ 920860/BX/ INSTRUMENT	1.714 , 47	3C0/ 868417/F /5R0REVESTIMEN	539 , 65
2H0/ 920860/CX/ INSTRUMENT	1.344 , 44	7P1/ 863011/A /EOMTAPETES	1.016 , 26
6Q0/ 853274/ /9B9COBERTURA	26 , 35	5C6/ 881405/L /UFHREVESTIMEN	1.631 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 853274/A /9B9COBERTURA	49 , 43	5C6/ 881405/L /UFKREVESTIMEN	1.631 , 83
6Q0/ 853950/A /9B9FECHAMENTO	115 , 70	5C6/ 881405/L /YBTREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920860/DX/ INSTRUMENT	1.356 , 84	5C6/ 881406/Q /UFHREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920861/X / INSTRUMENT	1.800 , 34	5C6/ 881406/Q /UFKREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920861/AX/ INSTRUMENT	1.751 , 50	5C6/ 881406/Q /YBTREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920861/BX/ INSTRUMENT	1.714 , 47	5C6/ 881405/K /YBTREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920861/CX/ INSTRUMENT	1.356 , 84	5C6/ 881405/K /UFKREVESTIMEN	1.631 , 83
2H0/ 920861/DX/ INSTRUMENT	1.356 , 84	3AA/ 898197/ /3Q7JG. ANEL	67 , 22
6Q0/ 881727/B / GRAMPO	2 , 50	3AA/ 898198/ /3Q7JG. ANEL	67 , 22
6Q0/ 885375/K / ASSENTO	141 , 89	5U0/ 819007/A / CAIXA	375 , 82
7D0/ 803756/A / CHAPAINTER	421 , 96	5U0/ 820007/B / CAIXA	593 , 75
7D0/ 809486/ / PLACA	186 , 34	1JE/ 121467/ / CONDUTOR A	52 , 53
7D1/ 803533/B / TRAVESSA	642 , 69	3AB/ 819728/A /MAIDIFUSOR AR	814 , 78
7D3/ 801263/ / PROLONGAME	536 , 48	3AB/ 819702/A /MAIDIFUSOR AR	249 , 96
7D3/ 801264/ / PROLONGAME	536 , 48	3AB/ 819701/A /MAIDIFUSOR AR	249 , 96
7D3/ 801403/A / CHAPA	2.936 , 70	3C0/ 941379/A / SUPORTE	69 , 44
7E0/ 805233/A / CANTONEIRA	140 , 54	3C0/ 919738/ / SUPORTE	74 , 91
7L0/ 801251/E / SOLEIRA	1.676 , 81	3AE/ 945191/ / VEDACAO	52 , 13
7L0/ 801252/F / SOLEIRA	1.502 , 30	3AE/ 945140/ / VEDACAO	82 , 57
7L0/ 801283/E / CAIXA	926 , 01	06J/ 121119/B / ANEL VEDAC	12 , 66
7L0/ 801569/B / CHP COBERT	635 , 76	06J/ 103213/E / TUBO	168 , 54
7L0/ 801570/B / CHP COBERT	635 , 76	06J/ 103221/ / MANGUEIRA	174 , 08
7L0/ 801770/C / ALOJAMENTO	468 , 69	06H/ 903017/E / ALTERNADOR	6.103 , 05
5N0/ 810421/ / PAINEL	382 , 62	06H/ 903017/EX/ ALTERNADOR	3.500 , 30
5N0/ 810422/ / PAINEL	382 , 62	06H/ 115175/B / PENEIRA DE	36 , 77
5N0/ 810499/ / CHP UNIAO	163 , 74	N/ 911812/01/ ANEL	6 , 89
5N0/ 810500/ / CHP UNIAO	163 , 74	N/ 911733/01/ PORCA	1 , 47
5N0/ 810609/ / CHAPA	370 , 24	1K0/ 145834/AJ/ MANGUEIRA	482 , 55
5N0/ 810610/ / CHAPA	380 , 54	WHT/ 003954/ / PARAFUSO	- , 72
5N0/ 810718/ / REFORCO	303 , 80	WHT/ 003950/ / PORCA	5 , 43
5N0/ 810749/C / SUPORTE	236 , 21	WHT/ 003948/ / PORCA	8 , 08
5N0/ 810750/C / SUPORTE	236 , 21	WHT/ 003477/ / PARAFUSO	14 , 23
5N0/ 810773/E / POSICAO	207 , 90	WHT/ 002796/B / PARAFUSO	5 , 15
5N0/ 810773/F / POSICAO	233 , 61	5U6/ 253609/A / SILENCIOSO	847 , 47
5N0/ 810811/ / SUPORTE	254 , 83	5U5/ 253609/A / SILENCIOSO	865 , 35
5N0/ 814227/ / CHP JUNCAO	153 , 06	5U5/ 253609/ / SILENCIOSO	676 , 35
5N0/ 814228/ / CHP JUNCAO	147 , 98	5U0/ 253201/A / TUBO	759 , 50
5N0/ 817119/ / REFORCO	751 , 56	1K5/ 831301/AA/ PARTE PORT	1.955 , 90
5N0/ 817123/A / TRAVESSA	733 , 38	5Z4/ 853050/A / ADESIVO	9 , 89
5N0/ 817161/ / TRAVESSA	610 , 93	5Z4/ 853050/ / ADESIVO	9 , 89
5N0/ 817215/A / CONSOLE	161 , 06	5U0/ 819757/C / CARCACA	282 , 55
5N0/ 817216/A / CONSOLE	166 , 39	5U0/ 819757/B / CARCACA	278 , 74
5N0/ 817269/A / REFORCO	32 , 69	5C6/ 881806/Q /UFHREVESTIMEN	2.576 , 92
5N0/ 827301/ / DOBRADICA	209 , 84	5C6/ 881805/AB/UFHENCOSTO	2.576 , 92
5N0/ 827436/C / APOIO	48 , 52	5C6/ 881775/P / ESPUMA	451 , 08
5N0/ 837017/D / CABO	93 , 03	5C6/ 881775/AJ/ ESPUMA	483 , 06
5N0/ 837017/E / CABO	90 , 43	3AB/ 857857/A /R48ALOJAMENTO	76 , 49
5N1/ 804011/ / PAINEL	1.175 , 35	3AA/ 971930/ / PRESILHA	13 , 67
5N1/ 805367/ / ALOJAMENTO	87 , 87	N/ 911766/01/ ANEL	2 , 17
5Q0/ 801251/ / SOLEIRA	1.175 , 18	N/ 911308/01/ PORCA	1 , 92
5Q0/ 801252/ / SOLEIRA	1.175 , 18	3C4/ 810598/ / REFORCO	2.124 , 00
5Q0/ 802068/ / SUPORTE	202 , 48	3AC/ 819728/A /MAIDIFUSOR AR	814 , 78
5Q0/ 802128/ / REFORCO	127 , 64	3C1/ 819241/E / PECAINTERM	583 , 20
5Q0/ 802191/ / ALOJAMENTO	303 , 69	3C0/ 971843/ / PRESILHA	22 , 77
5Q0/ 802192/ / ALOJAMENTO	277 , 01	3C0/ 971250/E / CABO MASSA	152 , 42
5Q0/ 802307/ / REFORCO	76 , 35	3AE/ 945197/ / VEDACAO	81 , 02
5Q0/ 802308/A / REFORCO	166 , 01	3AE/ 945198/ / VEDACAO	81 , 02
5Q0/ 802381/ / ALOJAMENTO	503 , 88	3AE/ 945257/ / SUPORTE	119 , 40
5Q0/ 802382/ / ALOJAMENTO	503 , 88	1J0/ 972930/A / RECEPTACUL	121 , 64
5Q0/ 803091/ / LONGARINA	3.250 , 79	1J0/ 973701/A / RECEPTACUL	25 , 01
5Q0/ 803092/ / LONGARINA	3.250 , 79	06J/ 971604/P / CHICOTE	1.428 , 20
7P0/ 809607/A / REFORCO	1.740 , 44	06J/ 971824/B / CONDUTOR	90 , 19
7P0/ 809608/A / REFORCO	1.740 , 44	06J/ 133781/BD/ JG.MANGUEI	295 , 68
7P0/ 810583/ / PLACA	55 , 24	N/ 911885/01/ BRACADEIR	11 , 58

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 810584/ / PLACA	55 , 24	7P6/ 882251/A /95TMANOPLA	150 , 28
7P0/ 810621/ / REFORCO	1.928 , 89	3AA/ 951182/ / SUPORTE	80 , 37
7P0/ 810773/D / POSICAO	244 , 46	7P6/ 419091/F /ICSVOLANTE	8.213 , 40
7P0/ 817119/ / QUADRO	756 , 28	7P6/ 419091/C /X0UVOLANTE	6.975 , 74
7P0/ 837017/ / CABO	86 , 54	7P6/ 419091/C /NGBVOLANTE	6.975 , 74
7P6/ 803261/A / ALOJAMENTO	3.228 , 73	7P1/ 819578/C /1QBCOBERATURA	115 , 37
7P6/ 805333/ / SUPORTE	31 , 33	7P1/ 819578/A /3Q7COBERATURA	115 , 37
7P6/ 805869/ / SUPORTE	468 , 69	7P1/ 819573/B /1QBCOBERATURA	119 , 10
7P6/ 805870/ / SUPORTE	468 , 69	7P1/ 819573/ /3Q7COBERATURA	119 , 10
7P6/ 809071/ / REFORCO	717 , 17	7P1/ 819241/B / PECAINTERM	576 , 13
7P6/ 809072/ / REFORCO	717 , 17	7P0/ 885934/B /92WCAPA COBER	46 , 68
7P6/ 809342/ / CHAPAFECHA	54 , 06	7P0/ 885934/B /JT7CAPA COBER	46 , 68
7P6/ 809403/ / PAINEL	2.040 , 27	7P0/ 885788/D /92WCAPA COBER	235 , 88
7P6/ 809404/A / PAINEL	1.976 , 33	7P0/ 601011/ / RODA 'ALU'	2.565 , 28
7P6/ 809409/ / CX RODA	1.155 , 94	7P0/ 598201/A / COIFA	207 , 81
7P6/ 809607/A / REFORCO	1.740 , 44	7P0/ 598103/CX/ JUNTA HOMO	1.060 , 56
7P6/ 809608/A / REFORCO	1.740 , 44	7P0/ 598103/C / JUNTA HOMO	2.284 , 88
7P6/ 810499/ / CHP UNIAO	476 , 53	7P0/ 598103/BX/ JUNTA HOMO	1.060 , 56
7P6/ 810500/ / CHP UNIAO	476 , 53	5N0/ 198093/ / JG.FIXACAO	95 , 03
7P6/ 817163/ / TRAVESSA	443 , 55	5M1/ 971581/A / RECEPTACUL	227 , 11
7X0/ 801051/ / CHAPA	867 , 20	5C6/ 972881/ / PROTECAO	16 , 94
7X0/ 801621/ / PAINEL	41 , 25	5C6/ 971882/ / PROTECAO	16 , 94
7X0/ 801956/ / CHP COBERT	47 , 66	8K0/ 971921/A / CAPA PROTE	11 , 50
7X0/ 802033/ / LONGARINA	4.699 , 38	5C6/ 881901/B /K84APOIO	410 , 87
7X0/ 802191/ /GRUREFORCO	58 , 76	3D0/ 201337/F / CONEXAO	235 , 92
7X0/ 802192/ /GRUREFORCO	58 , 76	3C0/ 614742/D / TUB FREIO	240 , 33
7X0/ 805313/ / CHAPAPROTE	72 , 22	3AE/ 971615/A / CONDUTOR	22 , 77
7X0/ 805314/ / CHAPAPROTE	72 , 22	3AE/ 971615/ / CONDUTOR	22 , 77
305/ 821022/12/ PARALAMA	347 , 06	3AC/ 614741/A / TUBO FREIO	234 , 87
307/ 813925/1 / BATENTE	- , 97	3AC/ 614741/C / TUBO FREIO	234 , 87
307/ 823243/1 / ANEL	- , 68	5Z4/ 837177/ / HASTE	12 , 27
307/ 823497/1 / MANCAL	- , 72	5W0/ 920823/J / INSTRUMENT	562 , 36
5N0/ 810333/ / SUPORTE	43 , 96	5W0/ 920823/H / INSTRUMENT	556 , 65
5N0/ 810334/ / SUPORTE	43 , 96	5U4/ 863919/D / ISOLAMENTO	120 , 60
5N0/ 810412/A / PAINEL	1.187 , 27	7P6/ 877202/ / MANGUEIRA	196 , 55
2H0/ 853675/C /739LOGOTIPO	110 , 95	7P6/ 868160/ /92WCOBERTURA	132 , 06
377/ 863467/A / REFORCO	60 , 17	7P6/ 860380/ /82VCOBERTURA	256 , 62
327/ 857601/ /1NNCOBERTURA	43 , 35	7P6/ 860380/ /3G4COBERTURA	256 , 62
327/ 857447/1 /L74ISOLANTE	1 , 37	7P6/ 860379/ /82VCOBERTURA	256 , 62
327/ 857231/1 /1NNCOBERTURA	8 , 83	7P6/ 860379/ /3G4COBERTURA	256 , 62
377/ 941043/B /999FAROL	505 , 60	7P6/ 867240/AK/W0XREVESTIMEN	2.269 , 36
377/ 941043/C /999FAROL	431 , 50	7P6/ 867240/AK/W0WREVESTIMEN	2.269 , 36
377/ 941043/G /999FAROL	431 , 50	7P6/ 867240/AK/W0VREVESTIMEN	2.269 , 36
377/ 941043/H /999FAROL	431 , 50	7P6/ 867240/AK/W0TREVESTIMEN	2.269 , 36
327/ 857627/2 / ESPELHO	236 , 35	7P6/ 837120/A /5APVEDACAO	504 , 95
327/ 853636/1 / COBERTURA	42 , 47	0C3/ 300050/A / CAMBIO	30.458 , 46
325/ 959753/1 / RELE	54 , 60	5M0/ 885776/T / ESPUMA	709 , 44
377/ 853653/H /1NNGRADE	129 , 51	3C0/ 881375/AP/ ASSENTO	858 , 02
377/ 853653/B / GRADE	73 , 29	7P6/ 511115/R / MOLA	760 , 69
377/ 853653/ /999GRADE	43 , 51	7P6/ 511115/Q / MOLA	842 , 35
ASE/ 409019/00/000ADAPTADOR	733 , 96	7P6/ 511115/AG/ MOLA	760 , 69
2H5/ 807417/C /03CCOBERATURA	2.426 , 57	7P6/ 511115/AE/ MOLA	760 , 69
ASE/ 409022/00/000ADAPTADOR	667 , 00	7P6/ 511115/AD/ MOLA	760 , 69
ASE/ 409023/00/000ADAPTADOR	705 , 82	7P6/ 505415/ / PROTETOR	63 , 72
2H5/ 853630/A /ULMEMBLEMA VW	222 , 28	7P6/ 511115/AF/ MOLA	760 , 69
377/ 941043/Q / FAROL	431 , 49	7P1/ 820354/ / CAIXA	1.193 , 46
377/ 941044/C /999FAROL	431 , 50	7P1/ 819633/ / CONDUTOR A	165 , 04
377/ 941044/G /999FAROL	431 , 50	5U6/ 253181/A / SILENCIOSO	1.002 , 23
377/ 941044/H /999FAROL	431 , 50	5U5/ 253025/C / SILENCIOSO	960 , 14
6Q0/ 857307/A /9B9CAIXA	33 , 71	5U5/ 253025/E / SILENCIOSO	941 , 34
6Q0/ 857309/C / CINZEIRO	34 , 55	5U6/ 253025/C / SILENCIOSO	832 , 66
6Q0/ 857485/G /TTMCINT 3PONT	2.108 , 59	7P0/ 611776/ / MANGUEIRA	177 , 50
6Q0/ 857485/H /TTMCINT 3PONT	2.108 , 59	7P0/ 611019/ / CILINDRO	1.728 , 27
6Q0/ 857487/D /HCPCINTO	156 , 61	7H0/ 955846/A / SUPORTE	15 , 55

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 857487/D /RAACINTO	729 , 49	7E0/ 945229/ / PARAFUSO	1 , 72
6Q0/ 857487/E /HCPCINTO	161 , 04	6R0/ 972930/ / RECEPTACUL	114 , 36
6Q0/ 857487/E /RAACINTO	495 , 46	6R0/ 012255/ / TORNO DE	38 , 70
6Q0/ 857488/C /FCPTRAVA	194 , 36	7P6/ 945701/D / LANTERNA	315 , 41
6Q0/ 857488/D /FCNTRAVA	118 , 83	5W0/ 253399/D / SILENCIADO	1.270 , 66
6Q0/ 857488/E /FCNTRAVA	116 , 37	5N0/ 881516/C / ESTRUTURA	2.519 , 73
6Q0/ 857488/E /QVZTRAVA	696 , 66	6R0/ 200059/C / TUBO	380 , 56
6Q0/ 857601/ /01CCOBERATURA	13 , 55	7P6/ 863220/ / PORTAOBJ	149 , 99
6Q0/ 857602/ /01CCOBERATURA	13 , 55	7P6/ 861789/ /9B9SUPORTE	62 , 79
6Q0/ 857755/D /FCPTRAVA	68 , 35	7P6/ 861318/A /82VPARASOL	2.208 , 06
8E0/ 877297/ / VEDACAO	1.431 , 76	7P6/ 861317/A /82VPARASOL	2.208 , 06
8K5/ 877297/A / VEDACAO	1.055 , 98	7P6/ 827520/B /82VTAMPA	26 , 26
8L0/ 803612/ / REBOQUE	586 , 68	7P6/ 827520/B /3G4TAMPA	26 , 26
8L0/ 805594/F / SUPORTE	1.325 , 90	5M0/ 885776/S / ESPUMA	671 , 33
8L0/ 823359/B / AMORTECEDO	82 , 32	7P6/ 819705/ /4A1BOCAL	92 , 13
8L0/ 877049/B / ARMACAO	8.197 , 81	5Z0/ 867234/C /Y20REVESTIMEN	33 , 80
8R0/ 877439/A / VEDACAO	705 , 59	5Z0/ 867233/C /Y20REVESTIMEN	33 , 74
8Z0/ 837033/A / BATENTE	208 , 82	7P6/ 133352/C / MANGUEIRA	737 , 64
SPA/ 805581/ / PECA DE FE	119 , 04	3AF/ 809991/ / PAINEL	1.350 , 35
2H1/ 857012/L / TRAVESSA	4.028 , 02	0AA/ 409375/D / ANEL	8 , 37
2H0/ 945097/F / LUZ ADICIO	659 , 32	0AA/ 409272/E / EIXOFLANGE	2.101 , 56
2H0/ 945229/ / PARAFUSO	2 , 13	0AA/ 409271/E / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5GM/ 805903/ /9B9SPOILER	832 , 28	0AA/ 409189/D / RETENTOR	47 , 79
5GM/ 805904/ /9B9SPOILER	832 , 28	0AA/ 409189/C / RETENTOR	47 , 79
5GM/ 805915/ /9B9SUPORTE	419 , 18	0AA/ 409189/B / RETENTOR	47 , 79
2H1/ 941015/K / FAROL	1.144 , 15	4H0/ 973714/ / RECEPTACUL	16 , 94
5GM/ 807287/A /9B9SUPORTE	179 , 81	059/ 105303/E / ARRUELA	147 , 99
2H1/ 941016/D / FAROL	1.207 , 84	5C6/ 885805/L /UFKREVESTIMEN	1.647 , 47
2H1/ 941016/F / FAROL	1.331 , 29	5C6/ 885805/L /YBTREVESTIMEN	1.647 , 47
5GM/ 807287/C /9B9SUPORTE	179 , 81	5C6/ 885806/T /UFHREVESTIMEN	1.908 , 25
2H1/ 941016/K / FAROL	1.144 , 15	3AF/ 807521/A /9B9SPOILER	429 , 11
5GM/ 807568/A /9B9DIFUSOR	555 , 10	3AF/ 807521/ /9B9SPOILER	377 , 95
2H1/ 945095/A / LANTERNA	590 , 62	3AE/ 807521/B /9B9SPOILER	377 , 95
5GM/ 807568/B /9B9DIFUSOR	555 , 10	3AE/ 807521/C /9B9SPOILER	377 , 95
5GM/ 839479/B / VEDACAO	210 , 90	3AE/ 807521/ /9B9SPOILER	377 , 95
5GM/ 853211/A /9B9PECA COBER	61 , 98	3AE/ 807521/A /9B9SPOILER	429 , 11
5GM/ 853212/A /9B9PECA COBER	61 , 98	3AB/ 867410/C /PD4FRISO	524 , 77
2H2/ 857507/AK/9B9CARCACA	706 , 49	3AB/ 867011/H /OJWREVESTIMEN	2.665 , 29
A/ GKU17/ /3 SEPARADOR 25	4.664 , 08	3AB/ 867011/H /OJXREVESTIMEN	2.665 , 29
VWA/ G353/ / SUPORTE	1.069 , 67	06J/ 115251/P / TUBO ASPI.	174 , 36
5GM/ 853369/A /DATSOLEIRA	1.002 , 81	06J/ 105266/P / VOLANTE	6.387 , 80
5GM/ 853370/A /DATSOLEIRA	1.002 , 81	06J/ 103603/AM/ CARTER	1.443 , 46
BR/ T02010/ / COLOCADOR	277 , 91	8X0/ 881271/ / CABO	221 , 91
BR/ T02002/ / BUCHA ADAPTAD	115 , 30	8X0/ 881063/ / PEDRADESLI	45 , 38
BR/ T02001/ / DISPOSITIVO	1.905 , 38	3D0/ 941607/B / CAPA COBER	76 , 57
ASE/ 468088/00/000JOGO CHAVE	412 , 22	3AF/ 035552/ / ANTENA	187 , 38
ASE/ 465906/00/000CHAVE	14.756 , 44	3AF/ 035552/A / ANTENA	246 , 55
ASE/ 440532/01/000KEY	14.655 , 13	3AA/ 955104/ / CILINDRO	290 , 42
6Q3/ 809432/B / PAINEL	613 , 85	3AA/ 955453/G / RESERVATOR	320 , 63
6Q3/ 809550/ / REFORCO	797 , 22	3AA/ 955453/H / RESERVATOR	269 , 64
6Q3/ 809607/C / REFORCO	1.875 , 79	3AA/ 955453/J / RESERVATOR	327 , 89
6Q3/ 809608/C / REFORCO	1.875 , 79	3AA/ 955665/ / PC UNIAO	16 , 85
6Q3/ 810599/ / CHAPA	321 , 50	7P6/ 823509/ / FECHADURA	219 , 81
6Q3/ 810607/A / REFORCO	1.580 , 73	7P6/ 823302/ / DOBRADICA	428 , 75
6Q3/ 810608/A / REFORCO	1.580 , 73	7P1/ 816311/ / MANGUEIRA	186 , 71
6Q3/ 817269/A / REFORCO	39 , 73	7P1/ 713203/A /TVJCOBERTURA	2.280 , 87
6Q4/ 809261/ / REFORCO	22 , 14	7P0/ 973047/ / RECEPTACUL	148 , 82
6Q4/ 809262/ / REFORCO	31 , 62	7P0/ 972754/ / RECEPTACUL	16 , 94
6Q4/ 809549/A / REFORCO	73 , 07	7P0/ 885788/D /JT7CAPA COBER	235 , 88
6Q4/ 809550/A / REFORCO	82 , 13	7P0/ 885788/C /92WCAPA COBER	243 , 62
6Q4/ 809607/E / REFORCO	860 , 98	7P0/ 885788/C /JT7CAPA COBER	243 , 62
6Q4/ 809608/E / REFORCO	860 , 98	7P0/ 598103/B / JUNTA HOMO	2.284 , 88
6Q4/ 810599/B / CHAPA	101 , 10	4L1/ 035711/J / MICROFONE	790 , 72
6Q4/ 810600/B / CHAPA	100 , 73	4H0/ 972783/ / RECEPTACUL	25 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q4/ 810607/A / REFORCO	713 , 61	4H0/ 972704/ / RECEPTACUL	34 , 11
6Q4/ 810608/A / REFORCO	713 , 61	4H0/ 972586/ / RECEPTACUL	22 , 91
6Q5/ 803047/D / LONGARINA	1.645 , 40	8K0/ 882601/D /92WCAIXA	427 , 04
6Q5/ 803421/ / CX RODA	533 , 96	8J1/ 837016/A / FECHADURA	817 , 68
6Q5/ 803422/ / CX RODA	942 , 64	8E5/ 886373/ / BUCHA	5 , 52
6Q5/ 803424/ / CX RODA	335 , 50	3AB/ 614741/A / TUBO FREIO	342 , 84
6Q5/ 803501/C / LONGARINA	784 , 11	3AB/ 614741/C / TUBO FREIO	333 , 65
6Q5/ 803502/C / LONGARINA	992 , 06	5U0/ 201295/C / CALCO	8 , 49
6Q5/ 804749/ / SUPORTE	48 , 28	5U0/ 201295/G / CALCO	4 , 58
6Q5/ 804750/ / SUPORTE	48 , 28	5U0/ 201295/B / CALCO	2 , 13
6Q5/ 809404/ / PAINEL	1.193 , 10	5N2/ 721615/ / TAPETE	98 , 79
6Q5/ 809413/ / CHP JUNCAO	65 , 50	4G0/ 885880/B /4PKCAPA COBER	33 , 72
6Q5/ 809414/ / CHP JUNCAO	65 , 50	4G0/ 885879/B /4PKCAPA COBER	33 , 72
6Q5/ 809431/ / PAINEL	92 , 15	7P6/ 868159/ /92WCOBERTURA	132 , 06
6Q5/ 809432/ / PAINEL	92 , 15	7P6/ 867239/AK/YYTREVESTIMEN	2.269 , 36
6Q5/ 809549/ / REFORCO	63 , 80	7P6/ 867239/AK/WOXREVESTIMEN	2.269 , 36
6Q5/ 810899/A / BUCHA	19 , 06	7P6/ 867239/AK/WOWREVESTIMEN	2.269 , 36
6Q5/ 813333/ / CANAL VEDA	67 , 72	7P6/ 867239/AK/WOVREVESTIMEN	2.269 , 36
6Q5/ 813334/ / CANAL VEDA	67 , 72	7P6/ 867239/AK/WOTREVESTIMEN	2.269 , 36
6Q5/ 817163/ / TRAVESSA	90 , 64	7P6/ 858559/ /81UREVESTIMEN	543 , 00
6Q5/ 817269/ / REFORCO	9 , 58	7P6/ 858559/ /4A1REVESTIMEN	543 , 00
6Q5/ 827301/A / DOBRADICA	119 , 13	7P6/ 820744/E / MANGUEIRA	1.300 , 14
6Q0/ 857756/D /FCPTRAVA	71 , 32	7P6/ 820721/B / MANGUEIRA	901 , 81
06A/ 121012/GX/ BOMBA AGUA	1.065 , 81	7P6/ 819706/ /81UBOCAL	92 , 13
06A/ 141025/EX/ PLATO	1.969 , 54	7P6/ 819706/ /4A1BOCAL	92 , 13
6Q0/ 857805/A /HCPCINTO 3 PT	212 , 38	7P6/ 819705/ /81UBOCAL	92 , 13
6Q0/ 857805/A /TTMCINTO 3 PT	1.828 , 15	1Q0/ 837461/G / MANIVELA	1.363 , 02
6Q0/ 857806/A /HCPCINTO 3 PT	212 , 38	5Z0/ 075111/ / PARABARRO	390 , 42
6Q0/ 857806/A /TTMCINTO 3 PT	1.828 , 15	1Q0/ 837462/G / MANIVELA	1.363 , 02
6Q0/ 858602/G /1QBSUPORTE	727 , 08	2H0/ 863682/E /9B9COBERTURA	231 , 05
6Q0/ 858602/G /R82SUPORTE	667 , 25	5Z0/ 075101/ / PARABARRO	390 , 42
6Q0/ 863442/ / CANTONEIRA	9 , 58	5U4/ 867212/AE/OSHREVESTIMEN	685 , 99
6Q0/ 863470/D / ESPACADOR	646 , 13	5U4/ 867212/AD/OSHREVESTIMEN	670 , 22
6Q0/ 863859/A / PECA ENCHI	9 , 36	5U4/ 867211/AJ/OSHREVESTIMEN	310 , 13
6Q0/ 864703/ / ANEL	8 , 03	5U4/ 867012/BA/OSHREVESTIMEN	335 , 55
6Q0/ 867596/ / ESPACADOR	16 , 28	5N0/ 882601/ /82VGAVETA	390 , 03
6Q0/ 867596/N / ESPACADOR	- , 69	5U7/ 863925/B / ISOLAMENTO	71 , 76
6Q0/ 880195/A / CHAPA DE R	33 , 13	0C3/ 103464/ / SEPARADOR	99 , 79
6Q0/ 880196/A / CHAPA DE R	33 , 13	2H0/ 820721/B / MANGUEIRA	1.169 , 17
06A/ 141025/QX/ PLATO	1.216 , 93	2H0/ 820721/C / MANGUEIRA	592 , 39
6Q0/ 880201/AC/1QBAIRBAG	5.923 , 20	5U0/ 201254/ / PORCA DE C	29 , 27
6Q0/ 880201/AD/1QBAIRBAG	5.962 , 26	3C1/ 857147/A /4A1ACIONAMENT	231 , 98
06A/ 141031/JX/ DISCO EMBR	1.483 , 32	3C1/ 857147/A /R48ACIONAMENT	231 , 98
06A/ 141031/QX/ DISCO EMBR	2.352 , 32	3C1/ 857101/H /R48PORTA LUVA	2.404 , 81
06A/ 906461/DX/ MEDIDOR AR	1.422 , 06	7P0/ 412137/B / INVOLUCRO	134 , 69
06A/ 906461/LX/ MEDIDOR AR	1.194 , 38	5U4/ 867012/BE/OSHREVESTIMEN	677 , 86
06A/ 997019/TX/ UNIDADE	10.338 , 07	5U4/ 867012/BG/OSHREVESTIMEN	709 , 37
6Q0/ 880204/G / AIRBAG	6.983 , 78	5U4/ 867211/AD/OSHREVESTIMEN	680 , 08
6Q0/ 880241/A / AIRBAG	2.215 , 95	5U4/ 867211/AE/OSHREVESTIMEN	685 , 99
6Q0/ 880242/A / AIRBAG	2.215 , 95	1Q0/ 614742/A / TUBO FREIO	162 , 26
6Q0/ 881547/ / SUPORTE	2 , 13	3AA/ 121345/ / VEDACAO	34 , 76
6Q0/ 810679/E / SUPORTE	49 , 90	0C8/ 300036/C / CAIXA CAMB	70.914 , 57
6Q0/ 810680/C / SUPORTE	43 , 73	5Z3/ 837178/ / HASTE	12 , 28
6Q0/ 813146/ / REFORCO	529 , 54	5Z3/ 837177/ / HASTE	12 , 28
6Q0/ 813173/B / CHAPA	52 , 71	5U7/ 860147/ /KN2COBERTURA	24 , 02
6Q0/ 813174/B / CHAPA	52 , 71	5U0/ 711303/C /QA4ALAVANCA	120 , 37
6Q0/ 817119/A / TRAVESSA	666 , 56	1K1/ 819349/F / COBERTURA	118 , 51
6Q3/ 809403/C / PAINEL	3.567 , 40	06A/ 906057/AB/ UNID.COMAN	797 , 20
6Q3/ 809404/C / PAINEL	3.567 , 40	030/ 103493/DL/ MANGUEIRA	65 , 28
6Q3/ 809431/B / PAINEL	613 , 85	03L/ 107065/N /001PISTAO	2.637 , 59
7P6/ 837432/F /5APTRILHO	625 , 36	03L/ 198151/C / JG. ANEL	781 , 66
7P6/ 839431/H /5APTRILHO	625 , 36	03E/ 109507/AA/ TENSOR	136 , 08
7P6/ 839432/G /5APTRILHO	517 , 42	5Z9/ 201129/E / TUBO	781 , 50
7P6/ 839432/H /5APTRILHO	625 , 36	5Z0/ 201753/A / VALVULA	29 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7X0/ 805033/A / PAINEL	1.162 , 77	3AB/ 971890/ / SUPORTE	21 , 21
7X0/ 809201/ / COLUNA A	364 , 94	03C/ 103363/H / VALVULA	167 , 64
7X0/ 813231/ / ASSOALHO	2.442 , 90	N/ 106600/01/ SUPORTE	11 , 33
7X0/ 813231/A / ASSOALHO	2.969 , 67	N/ 106428/01/ PARAFUSO	- , 30
7X0/ 813274/ / TAMPA	505 , 78	N/ 106085/01/ REBITE	1 , 86
7X0/ 813999/ / VEDACAO	29 , 87	N/ 106084/01/ REBITE	1 , 86
7X0/ 817021/E /CTRTEO	1.860 , 85	N/ 106021/01/ PARAFUSO	1 , 17
7X0/ 817021/L /CTRTEO	4.021 , 41	N/ 105401/01/ LUVA	13 , 98
893/ 877665/A / TAMPAO	11 , 45	5U1/ 857003/ /IKSPAINEL	1.952 , 43
8D0/ 877071/C / TETO SOLAR	7.494 , 52	7P6/ 601321/A /RBSNEU	4.921 , 80
8D0/ 877255/C /3P5RECORTE	3.751 , 87	3C1/ 863011/C /POUTAPETES	528 , 05
8D0/ 877255/C /3Y3RECORTE	3.972 , 03	3C1/ 863011/C /EUNTAPETES	545 , 21
8D0/ 877255/C /5T5RECORTE	3.972 , 03	3C1/ 858217/D /R48COBERTURA	76 , 76
8D0/ 877255/D /2PKRECORTE	2.779 , 80	3C1/ 858217/D /4A1COBERTURA	76 , 76
8D0/ 877255/D /6K8RECORTE	3.096 , 34	3C1/ 858218/C /R48COBERTURA	76 , 76
8D0/ 877255/D /MFVRECORTE	2.490 , 33	3C1/ 858218/C /4A1COBERTURA	76 , 76
8D0/ 877255/D /PMWRECORTE	4.459 , 74	3C1/ 857921/M /R48PORTA OBJE	351 , 87
8D0/ 877297/ / VEDACAO	237 , 08	3C1/ 857921/M /4A1PORTA OBJE	351 , 87
8D0/ 877633/C / CALHA	421 , 78	6Q7/ 971615/ / PRESILHA	27 , 69
8D5/ 877049/A / ARMACAO	8.871 , 99	5W0/ 899190/ / TAMPAO	- , 71
8D5/ 877151/A / GUIA	881 , 65	5W9/ 201129/B / TUBO	251 , 95
1K0/ 880201/CA/1QBAIRBAG	5.904 , 73	5W0/ 201129/C / TUBO	251 , 95
379/ 807311/ /ACBPARACHOQUE	505 , 20	5W0/ 201136/A / VALVULA	24 , 67
379/ 807311/B / PARACHOQUE	125 , 17	5W0/ 201136/B / VALVULA	24 , 67
379/ 807332/B / SUPORTE	72 , 19	5W0/ 201217/A / TUBO	85 , 20
379/ 807421/A /999COBERTURA	497 , 60	5U7/ 863925/C / ISOLAMENTO	122 , 45
379/ 807439/ / REFORCO	53 , 30	3AA/ 998490/ / SUPORTE	200 , 14
379/ 807440/ / REFORCO	53 , 30	3AB/ 614321/ / CHAPA	143 , 09
379/ 807965/ / FRISO	38 , 27	3AA/ 805299/ / SUPORTE	29 , 21
379/ 837701/E / FRISOTETO	389 , 36	3AA/ 805300/ / SUPORTE	29 , 21
379/ 845301/D / VIDRO FIXO	221 , 01	3AA/ 805569/ / FECHADURA	68 , 34
379/ 845341/A /374VEDACAO	49 , 51	3AA/ 805903/ /9B9SPOILER	334 , 92
379/ 845341/A /999VEDACAO	22 , 70	0C8/ 713343/ / ALAVSELECT	548 , 82
379/ 845501/H / VIDRO	462 , 37	5Z4/ 837178/ / HASTE	12 , 27
03L/ 906012/CL/ UNID.COMAN	16.034 , 80	1K9/ 885961/ /7G8SUPORTE	605 , 16
03L/ 906012/CT/ UNID.COMAN	18.587 , 82	5N0/ 971865/A / TAMPA	11 , 50
03L/ 906012/DJ/ UNID.COMAN	16.034 , 80	N/ 908618/01/95TBOTAO	2 , 81
03L/ 906012/DK/ UNID.COMAN	14.530 , 59	N/ 107343/01/ PARAFUSO	1 , 47
03L/ 906012/ET/ UNID.COMAN	14.534 , 06	1K0/ 857552/K /PC3PARASOL	839 , 60
03L/ 906012/FA/ UNID.COMAN	14.534 , 06	1K0/ 857551/N /3H8PARASOL	833 , 78
03L/ 906012/FB/ UNID.COMAN	14.534 , 06	1K0/ 857561/B /NX1SUPORTE	36 , 12
03L/ 906012/FC/ UNID.COMAN	14.534 , 06	1K0/ 857551/N /PC3PARASOL	839 , 60
03L/ 906012/FD/ UNID.COMAN	14.534 , 06	1JM/ 867012/J /ASDREVESTIMEN	1.556 , 53
5Z4/ 857705/Q /RAACINTO 3 PT	421 , 58	1JM/ 867012/J /ASAREVESTIMEN	1.535 , 30
03L/ 906012/M / UNID.COMAN	15.757 , 31	5C6/ 018966/B / SUPORTE	102 , 22
03L/ 906012/S / UNID.COMAN	17.893 , 71	4H0/ 973713/ / RECEPACUL	27 , 19
5Z4/ 857705/R /HCPCINTO 3 PT	338 , 22	4H0/ 973715/ / RECEPACUL	25 , 66
5Z4/ 857705/R /RAACINTO 3 PT	300 , 55	4E0/ 972977/ / CAIXA	60 , 82
5Z4/ 857706/ /RRACINTO 3 PT	248 , 88	3U0/ 971848/ / PRESILHA	20 , 58
5Z4/ 857706/A /HCPCINTO 3 PT	315 , 42	3AF/ 809992/ / PAINEL	1.274 , 54
5Z4/ 857706/A /RAACINTO 3 PT	316 , 55	3AA/ 971369/B / CHICOTE	297 , 58
5Z4/ 857706/B /HCPCINTO 3 PT	314 , 76	3AA/ 971369/C / CHICOTE	297 , 58
5Z4/ 857706/B /RAACINTO 3 PT	289 , 58	0BN/ 525733/ / SUPORTE	82 , 68
5Z4/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	311 , 31	0BN/ 341601/ / MOTOR	6.023 , 74
03L/ 906012/T / UNID.COMAN	17.893 , 71	0BN/ 301047/ / TUBO	145 , 15
03L/ 906019/CP/ UNID.COMAN	17.498 , 69	0AA/ 409413/A / ANEL	4 , 77
5Z4/ 857706/Q /RAACINTO 3 PT	447 , 06	0AA/ 409375/F / ANEL	8 , 37
5Z4/ 857706/R /HCPCINTO 3 PT	338 , 22	5U1/ 857003/B /IKSPAINEL	2.101 , 79
5Z4/ 857706/R /RAACINTO 3 PT	300 , 55	5C6/ 121284/ / CONDUTOR A	49 , 20
5Z4/ 867177/ / SUPORTE	8 , 76	079/ 103472/AP/ TAMPA	2.560 , 83
5Z4/ 867177/A / SUPORTE	9 , 73	5C6/ 885902/D /X0KAPOIO	363 , 66
5Z4/ 867178/ / SUPORTE	8 , 76	5C6/ 885806/T /YBTREVESTIMEN	1.908 , 25
5Z4/ 867211/B /SOUREVESTIMEN	275 , 17	5C6/ 885806/T /UFKREVESTIMEN	1.908 , 25
03L/ 906019/D / UNID.COMAN	17.498 , 69	5C6/ 885805/L /UFHREVESTIMEN	1.647 , 47

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z9/ 857805/B /HCPCINTO 3 PT	154 , 48	3AF/ 861821/ / SUPORTE	128 , 98
5Z9/ 857805/B /RAACINTO 3 PT	153 , 82	3AF/ 861822/ / SUPORTE	128 , 98
5Z9/ 857806/B /RAACINTO 3 PT	153 , 82	3AF/ 863556/ /9B9TRILHO	725 , 52
03L/ 906019/E / UNID.COMAN	16.243 , 41	3AF/ 861279/ /NX1MOLDURA	61 , 24
7D0/ 805563/A / SUPORTE	1.301 , 13	3AF/ 861279/ /Y20MOLDURA	61 , 24
7D0/ 805591/ / SUPORTE	6.237 , 80	3AF/ 861279/ /82VMOLDURA	61 , 24
7P6/ 827550/ / AMORTECEDO	267 , 85	3AF/ 861280/ /NX1MOLDURA	61 , 24
7P6/ 837431/F /5APTRILHO	508 , 84	3AF/ 861280/ /Y20MOLDURA	61 , 24
5U0/ 906034/C / UNIDADE	794 , 17	3AF/ 807521/C /9B9SPOILER	377 , 95
5U0/ 906034/D / UNIDADE	794 , 17	3AF/ 807521/B /9B9SPOILER	437 , 44
7P0/ 906093/B / UNIDADE	1.381 , 53	1JM/ 867011/N /ASDREVESTIMEN	1.556 , 53
7P0/ 907560/ / UNIDADE	9.970 , 75	1JM/ 867012/H /ASAREVESTIMEN	1.536 , 30
7P0/ 907560/B / UNIDADE	10.049 , 76	5U0/ 419091/AB/ITDVOLANTE	10.418 , 84
6K4/ 857705/D /HCPCINTO 3 PT	3.272 , 84	5U0/ 201181/A / SUPORTE	11 , 14
6K4/ 857706/ /B41CINTO 3 PT	385 , 30	5N1/ 423981/D / CHAPA	63 , 66
6K4/ 857706/A /HCPCINTO 3 PT	2.003 , 50	3C0/ 864211/B /FH8DESBACOS	1.221 , 12
6K4/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	3.232 , 04	3C0/ 864211/B /KD4DESBACOS	1.221 , 12
7P0/ 919673/G / SENSOR	810 , 98	3C0/ 863315/ /R48CONSOLE	645 , 32
7P0/ 919673/H / SENSOR	810 , 98	3C0/ 863315/ /1QBCONSOLE	645 , 32
6K5/ 827365/B / VEDACAO	2 , 58	3C0/ 863315/ /4A1CONSOLE	645 , 32
6K5/ 857806/B /HCPCINTO 3 PT	1.046 , 80	3C0/ 863289/D /4A1COBERTURA	96 , 44
6K9/ 827359/A / VEDACAO	75 , 74	1K0/ 857607/M /NX1ALCA	263 , 27
6K9/ 863397/ / TAMPÃO	9 , 19	1K0/ 857607/M /82VALCA	263 , 27
04E/ 903023/KX/ ALTERNADOR	7.969 , 05	1K0/ 857607/N /NX1ALCA	263 , 27
6N0/ 857487/ /HCPCINTO	585 , 79	1K0/ 857607/N /82VALCA	263 , 27
6N0/ 857488/ /FCNTRAVA	396 , 23	1K0/ 857552/K /3H8PARASOL	833 , 78
6N0/ 857719/ /B41CAPA COBER	18 , 87	5K6/ 827861/ / MANGUEIRA	29 , 57
6N0/ 857937/A / CASQUILHO	49 , 36	5K0/ 945246/A / ALOJAMENTO	16 , 16
6N0/ 898015/ / GUIA	1.121 , 15	5C6/ 018966/ / SUPORTE	102 , 22
6N1/ 857243/A /B41COBERTURA	409 , 57	3AF/ 827025/ / TAMPÃO	4.177 , 14
8D5/ 877152/A / GUIA	881 , 65	3AA/ 971845/A / SUPORTE	21 , 21
8D5/ 877165/A / PCDESLIZE	73 , 80	3AA/ 998160/ / JG.GRAMPO	36 , 39
8D5/ 877421/ / ESPACADOR	32 , 07	3AA/ 253681/D / COBERTURA	362 , 64
8D5/ 877479/ / ARRUELA	193 , 75	3AA/ 121283/A / CONDUTOR A	71 , 28
8D5/ 877481/ / GUIA	455 , 23	3AA/ 121284/A / CONDUTOR A	71 , 28
8D5/ 877482/ / GUIA	455 , 23	3AA/ 121330/ / CONDUTOR A	109 , 75
8D5/ 877483/ / GUIA	455 , 23	0BV/ 341010/H / CAIXA	29.816 , 89
8D5/ 877484/ / GUIA	422 , 17	0BV/ 301307/ / CONTRAPESO	1.050 , 00
8D5/ 877655/ / QUEBRA VEN	1.892 , 53	0BP/ 525015/J / ENGRENAGEM	28.252 , 08
8D5/ 877975/A / MOLA PLANA	203 , 85	5Z4/ 867011/AK/YOTREVESTIMEN	367 , 79
8D5/ 898652/A / JG.BATENTE	622 , 16	5C6/ 854327/B /5APDEFLETOR	180 , 83
8D5/ 898671/A / JG.DEFLETO	221 , 72	3AB/ 614741/D / TUBO FREIO	234 , 87
8D9/ 877071/C / TETO SOLAR	10.583 , 07	5N0/ 881559/B / SUPORTE	89 , 19
8D9/ 877651/A / QUEBRA VEN	1.022 , 54	5K0/ 858547/A /9B9CAPA COBER	34 , 10
8E0/ 803093/Q / CHAPA	1.488 , 90	5K0/ 858548/A /9B9CAPA COBER	34 , 10
8E0/ 813477/A / SUPORTE	391 , 00	3C0/ 857967/ /4A1ADORN	202 , 90
379/ 845521/C / VEDACAO	24 , 46	3C0/ 857967/ /R48ADORN	202 , 90
379/ 845525/ / PERFILBORR	26 , 90	3C0/ 857503/ /SOAREVESTIMEN	234 , 67
379/ 853687/H / LOGOTIPO	42 , 38	3C0/ 857503/ /PORREVESTIMEN	234 , 67
379/ 860120/ / VEDACAO	7 , 45	3AF/ 861280/ /82VMOLDURA	61 , 24
307/ 881607/1 /033COBERTURA	4 , 80	1T0/ 861303/M /NX1MOLDURA	61 , 24
309/ 857732/1 / PRESILHA	25 , 44	030/ 198561/B / JG.CASQUIL	136 , 09
321/ 721173/ /1NNCAPA	4 , 45	030/ 198561/A / JG.CASQUIL	141 , 23
321/ 857415/ / MOLA	- , 71	N/ 107348/01/ BRACADEIR	36 , 53
325/ 857081/3 /1NNCAIXA	61 , 46	3B0/ 973722/A / RECEPACUL	29 , 17
325/ 857405/2 /033CINZEIRO	22 , 84	3AF/ 998490/ / SUPORTE	192 , 88
325/ 857405/2 /232CINZEIRO	25 , 71	3AF/ 945396/ / VEDACAO	107 , 51
325/ 857405/2 /999CINZEIRO	25 , 50	WHT/ 005184/ / ANEL VEDAC	38 , 14
325/ 857706/1 /05 CINTO 3 PT	589 , 42	WHT/ 000033/D / FRICCAO	19 , 20
325/ 857980/1 / SUPORTE	4 , 04	N/ 911788/01/ REB CEGO	- , 91
325/ 863971/1 / ISOLAMENTO	- , 62	N/ 107351/01/ BRACADEIRA	35 , 23
325/ 898031/1 / AR QUENTE	418 , 91	N/ 107511/01/ PARAFUSO	1 , 33
325/ 898093/1 / CAIXA	380 , 82	N/ 106997/01/ PARAFUSO	5 , 43
03L/ 906019/EL/ UNID.COMAN	18.764 , 57	N/ 909936/03/ PARAFUSO	2 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 906019/EM/ UNID.COMAN	18.764 , 57	1JE/ 881901/AJ/ZPHAPOIO	441 , 37
03L/ 906019/EN/ UNID.COMAN	18.764 , 57	3C9/ 863463/M /9PLCOBERTURA	187 , 24
03L/ 906019/F / UNID.COMAN	15.434 , 27	3C9/ 863463/N /9PLCOBERTURA	187 , 24
03L/ 906019/FA/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 898198/ /3Q7JG. ANEL	133 , 36
03L/ 906019/FB/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 898197/ /3Q7JG. ANEL	133 , 36
03L/ 906019/FC/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 881560/B / SUPORTE	76 , 86
03L/ 906019/FD/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 881559/ / SUPORTE	76 , 86
03L/ 906019/FE/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 881318/F /9B9REVESTIMEN	298 , 06
03L/ 906019/FF/ UNID.COMAN	16.189 , 04	3C8/ 881318/F /3G4REVESTIMEN	298 , 06
03L/ 906019/G / UNID.COMAN	15.019 , 72	3C8/ 881313/C /9B9REVESTIMEN	298 , 06
03L/ 906461/A / MEDIDOR AR	1.114 , 85	3AA/ 867180/ /1QBPUXADOR	174 , 97
040/ 251101/27/ TUBO	457 , 98	3AA/ 867180/ /R48PUXADOR	174 , 97
042/ 129294/1 / MANGUEIRA	6 , 49	3AA/ 867179/ /1QBPUXADOR	174 , 97
04E/ 129611/G / FILTRO AR	200 , 67	3AA/ 867172/ /4A1COBERTURA	98 , 49
04E/ 131333/A / BOMBA AR	2.962 , 14	3AA/ 867172/ /1QBCOBERTURA	98 , 49
5U0/ 201253/ / PROTECAO	11 , 66	3AA/ 867171/ /1QBCOBERTURA	98 , 49
5U0/ 201253/A / PROTECAO	11 , 60	3AA/ 867171/ /4A1COBERTURA	98 , 49
5U0/ 201557/ / ANEL	2 , 65	3AA/ 867172/ /R48COBERTURA	98 , 49
5U0/ 906034/ / UNID.COMAN	1.141 , 86	N/ 106505/01/ PARAFUSO	14 , 54
5U0/ 906034/A / UNIDADE	794 , 58	5N0/ 055204/A / JG.REBOQUE	3.123 , 56
7P1/ 820761/ / SUPORTE	81 , 32	3AF/ 945395/ / VEDACAO	107 , 51
7L6/ 920880/LX/ INSTRUMENT	9.478 , 34	3AF/ 945310/ / COBERTURA	113 , 20
7L6/ 920875/TX/Z02INSTRUMENT	4.916 , 58	3AF/ 945311/A / COBERTURA	73 , 89
7L6/ 920871/HX/ INSTRUMENT	5.411 , 35	3AF/ 945312/A / COBERTURA	73 , 89
7P6/ 035754/BX/ APARELHO	22.223 , 46	3AF/ 945229/ / PARAFUSO	78 , 46
377/ 611945/ / SUPORTE	112 , 68	N/ 911723/01/ PARAFUSO	7 , 05
377/ 615301/ / DISCO	314 , 99	N/ 911664/01/ PARAFUSO	1 , 17
3AA/ 614109/AS/BEFAGREGADO	15.039 , 96	7P0/ 863459/G /3G4COBERTURA	515 , 85
3AA/ 614235/ / SUPORTE	73 , 05	2H0/ 867489/C /Y20MOLDURA	180 , 58
7L6/ 920870/QX/ INSTRUMENT	5.411 , 35	1K9/ 885806/AR/UFKREVESTIMEN	2.191 , 93
7L0/ 498099/CX/ EIXO TRANS	1.710 , 44	1K9/ 885806/AR/UFHREVESTIMEN	2.191 , 93
7D0/ 919862/JX/01CINSTRUMENT	3.657 , 40	1K0/ 407272/SB/ SEMI EIXO	3.630 , 43
8E0/ 945299/ / PORCA	1 , 27	5X0/ 012115/B / ALOJAMENTO	20 , 43
325/ 698485/1 / VALVULA	116 , 23	5W0/ 253101/F / TUBO	2.010 , 16
5GM/ 807217/L /GRUCOBERTURA	2.252 , 81	2H0/ 075111/E / PARABARRO	377 , 22
5GM/ 807217/C /GRUCOBERTURA	2.252 , 65	3D0/ 061494/A /01CJG. BOTAO	65 , 64
325/ 615289/3 / DISCO	234 , 50	2H0/ 075111/D / PARABARRO	417 , 17
309/ 609528/1 / SAPATA	114 , 47	5C6/ 881405/K /UFHREVESTIMEN	1.631 , 83
309/ 609527/1 / SAPATA	109 , 98	5C6/ 881376/N / ASSENTO	295 , 80
3C0/ 615375/ / SUPORTE	39 , 43	3AA/ 881375/D / ASSENTO	858 , 02
3C0/ 615375/A / SUPORTE	40 , 82	3AA/ 881387/ / LA	73 , 14
7P6/ 920880/MX/ INSTRUMENT	7.986 , 76	1Y1/ 858472/A /FCPFECHE	799 , 74
2H0/ 711144/B / EMBLEMA	90 , 03	3C0/ 505491/ / ANEL	45 , 75
2H0/ 711144/D / EMBLEMA	224 , 25	3C0/ 145832/R / MANGUEIRA	588 , 03
2H0/ 721174/ /9B9CAPA PEDAL	136 , 81	3C0/ 122291/C / CONEXAO	316 , 91
2H0/ 857237/A /71NCOBERTURA	20 , 67	3C0/ 121073/AE/ MANGUEIRA	35 , 41
2H0/ 857326/A /9B9ADORNO	99 , 82	3C0/ 035624/C /REHUNIDAD COM	538 , 72
2H0/ 857494/ /9B9CALCO	61 , 88	3C0/ 035707/A / ALOJAMENTO	872 , 86
305/ 807951/A / PINO	- , 69	N/ 911427/01/ PARAFUSO	- , 63
305/ 837049/1 / BASE	1 , 36	N/ 910966/03/ PARAFUSO	4 , 84
305/ 837187/1 /999BOTAO	- , 71	N/ 910577/01/ TUBO ONDUL	29 , 78
2H0/ 857705/B /RAACINTO 3 PT	1.287 , 82	1K0/ 407271/MB/ SEMI EIXO	5.640 , 49
2H0/ 857706/A /RAACINTO 3 PT	1.287 , 82	1K0/ 133366/BK/ MANGUEIRA	262 , 15
305/ 837239/7 / COBERTURA	6 , 75	5C6/ 035570/A / FILTRO	79 , 76
2H0/ 857706/B /RAACINTO 3 PT	1.287 , 82	5C0/ 971845/ / SUPORTE	6 , 53
2H0/ 857739/B /QVZTRAVA	301 , 99	3AA/ 881375/C / ASSENTO	858 , 02
2H0/ 857739/D /QVZTRAVA	267 , 25	3AA/ 867180/ /4A1PUXADOR	174 , 97
2H0/ 857805/C /RAACINTO 3 PT	1.927 , 44	3AA/ 868243/A / CLIP	4 , 08
3AA/ 845011/AC/NVBPARABRISA	2.524 , 08	3AA/ 868563/ / CLIP	2 , 34
3AA/ 845011/AK/NVBPARABRISA	2.342 , 81	1JM/ 857561/ /7G8SUPORTE	4 , 07
3AA/ 845011/AM/NVBPARABRISA	2.511 , 28	1JM/ 857101/C /7R3PORTA LUVA	974 , 64
3AA/ 845011/AQ/NVBPARABRISAS	3.816 , 71	1C0/ 857563/ /7G8CAPA COBER	1 , 65
3AA/ 845201/ / VIDRO	475 , 49	06H/ 145255/E / POLIA	153 , 16
3AA/ 845202/ / VIDRO	475 , 49	8T0/ 881326/ /Q70REVESTIMEN	298 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



373/ 857705/ /MZPCINTO 3 PT	296 , 43	8T0/ 881326/ /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5U0/ 898820/A / CARCACA	582 , 69	8T0/ 881253/ /3G4MANOPLA	187 , 68
5U0/ 898820/B / CARCACA	553 , 92	8T0/ 881253/ /Q70MANOPLA	187 , 68
5U0/ 898820/C / CARCACA	501 , 23	3C8/ 867410/A /PD4FRISO	476 , 05
5U0/ 898820/D / CARCACA	187 , 54	3C8/ 867410/L /PE5FRISO	1.438 , 94
5U1/ 857017/E /CTRTRAVERSA	891 , 74	3C8/ 867410/L /W25FRISO	1.529 , 46
5U1/ 880202/ /BM0AIRBAG	1.149 , 83	3C8/ 601025/P /8Z8RODA	1.900 , 75
5U1/ 880202/ /GT6AIRBAG	670 , 82	3C5/ 863413/AK/PH4REVESTIMEN	1.912 , 69
5U1/ 880202/A /BP0AIRBAG	605 , 46	3AA/ 863324/A /PD4COBERTURA	390 , 40
1H0/ 698520/X / JG. SAPATA	647 , 31	2H0/ 820744/A / TUBO	1.090 , 96
5U1/ 880202/C /BP0AIRBAG	603 , 97	2H0/ 129615/B / MANGUEIRA	838 , 15
5U1/ 880202/C /HN9AIRBAG	603 , 97	7P6/ 955964/A / MANGUEIRA	450 , 88
5U3/ 857705/ /HCPCINTO 3 PT	136 , 79	3AA/ 809820/ / REFORCO	87 , 56
1J0/ 422154/AX/ BOMBA	1.432 , 54	03H/ 109088/E / REGULADOR	4.181 , 60
5U3/ 857705/E /RAACINTO 3 PT	376 , 21	03H/ 105701/E /GLBCASQUILHO	80 , 50
5U3/ 857706/ /HCPCINTO 3 PT	136 , 79	N/ 107148/01/ PARAFUSO	1 , 33
5U3/ 857706/E /RAACINTO 3 PT	389 , 87	N/ 107030/01/ PARAFUSO	1 , 47
5U4/ 837114/ /JB8MACANETA	49 , 82	N/ 106902/01/ PARAFUSO	2 , 81
5U4/ 857705/B /HCPCINTO 3 PT	196 , 15	N/ 106893/02/ PARAFUSO	2 , 81
5U4/ 857705/D /HCPCINTO 3 PT	502 , 75	N/ 106667/01/ PARAFUSO	1 , 17
5U4/ 857705/D /RAACINTO 3 PT	239 , 40	6Q5/ 253025/AJ/ SILENCIADO	1.075 , 70
5U4/ 857706/B /HCPCINTO 3 PT	196 , 15	6Q2/ 721465/AJ/ TUBO	435 , 91
5U4/ 857706/D /RAACINTO 3 PT	239 , 40	6QE/ 253025/F / SILENCIADO	844 , 64
5U4/ 857706/J /HCPCINTO 3 PT	410 , 40	7P6/ 807061/E /GRUSPOILER	1.730 , 92
5U4/ 863925/E / ISOLAMENTO	61 , 67	7P6/ 807061/D /9B9SPOILER	1.528 , 67
5U4/ 867011/EQ/ANTREVESTIMEN	260 , 08	3C1/ 864777/ /Q70COBERTURA	65 , 28
5U4/ 867211/BJ/JHMREVESTIMEN	335 , 79	3C1/ 863484/E /Q70REVESTIMEN	141 , 25
5U4/ 867211/CB/KQIREVESTIMEN	254 , 24	3C1/ 863484/E /3G4REVESTIMEN	141 , 25
5U4/ 885405/A /EQNREVESTIMEN	136 , 86	3C1/ 863483/E /3G4REVESTIMEN	141 , 25
5U5/ 863639/ / ISOLANTE	11 , 03	3C1/ 863483/E /Q70REVESTIMEN	141 , 25
309/ 609525/1 / SAPATA	98 , 99	3C1/ 863046/C /R48REVESTIMEN	73 , 95
309/ 609526/1 / SAPATA	98 , 99	3C1/ 863046/C /4A1REVESTIMEN	73 , 95
5U5/ 863639/C / ISOLANTE	4 , 71	3C1/ 863045/C /4A1REVESTIMEN	73 , 95
5U5/ 867656/ /71NTAMPA	4 , 84	3C1/ 863045/C /R48REVESTIMEN	73 , 95
5U7/ 857705/ /HCPCINTO 3 PT	212 , 09	1T0/ 861304/M /82VMOLDURA	61 , 24
5U7/ 857705/G /HCPCINTO 3 PT	410 , 40	1T0/ 861304/M /NX1MOLDURA	61 , 24
5U7/ 857705/G /RAACINTO 3 PT	400 , 62	1T0/ 861303/M /82VMOLDURA	61 , 24
5U7/ 857706/G /HCPCINTO 3 PT	410 , 40	3AF/ 945257/ / SUPORTE	119 , 40
5U7/ 857706/G /RAACINTO 3 PT	385 , 99	3AA/ 831055/ / PORTA	4.169 , 37
5U7/ 857755/ /FCNTRAVA	33 , 33	3AA/ 831056/ / PORTA	4.169 , 37
5U7/ 857756/ /FCNTRAVA	33 , 33	N/ 106277/01/ PARAFUSO	4 , 39
5U7/ 860147/A /JK9COBERTURA	99 , 89	2H5/ 092155/ / REBOQUE	804 , 73
5U7/ 860148/A /JK9COBERTURA	99 , 92	000/ 055307/ / CAIXA	291 , 41
5U7/ 863367/AF/4C3COBERTURA	479 , 14	8P4/ 827951/A / TAMPAO	2 , 81
5U7/ 863367/Q /4W1COBERTURA	344 , 47	N/ 909530/03/ PARAFUSO	2 , 65
5U7/ 868409/F / PROTETOR	1.114 , 16	N/ 908963/01/ PARAFUSO	1 , 62
5U7/ 881607/ /71NCOBERTURA	4 , 99	1JE/ 881901/AB/WSSAPOIO	145 , 81
5U7/ 881901/ /AVRAPOIO	110 , 61	079/ 133316/BC/ DISTRIBUID	1.199 , 07
5U7/ 885517/ / PAINEL	290 , 11	079/ 133315/BC/ DISTRIBUID	1.199 , 07
5U7/ 959753/ / TRANSMISSO	66 , 24	079/ 133110/BC/ TUBO SUCCA	3.910 , 42
5W0/ 711117/ / ALAVMUDANC	51 , 33	079/ 133109/BC/ TUBO SUCCA	3.910 , 42
5W0/ 837219/F /INBCHAVE	163 , 46	06J/ 105266/H / VOLANTE	7.727 , 74
1J0/ 920826/AX/ INSTRUMENT	4.436 , 65	3C8/ 881313/ /Q70REVESTIMEN	298 , 06
1K0/ 820859/QX/ COMPRESSOR	6.622 , 18	3C8/ 881313/ /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5W0/ 857003/K /UPYPAINEL	1.046 , 53	3C8/ 881313/ /9B9REVESTIMEN	298 , 06
5W0/ 857148/ /1GRMANOPLA	20 , 33	3C8/ 881313/C /Q70REVESTIMEN	298 , 06
5W0/ 857148/ /55UMANOPLA	27 , 55	3C8/ 881313/C /3G4REVESTIMEN	298 , 06
5W0/ 857585/ /1GRCOBERTURA	1 , 42	3C8/ 867409/L /PE5FRISO	1.529 , 46
5W0/ 857627/ /1GRCOBERTURA	1 , 42	3C8/ 867409/L /W25FRISO	1.438 , 94
5W0/ 857628/ /1GRCOBERTURA	1 , 42	3AA/ 864376/ /R48MOLDURA	294 , 31
5W0/ 857727/A /VYKCINTO	134 , 45	3AA/ 867171/ /R48COBERTURA	98 , 49
5W0/ 857755/ /VYKTRAVA	63 , 28	3AA/ 864376/ /4A1MOLDURA	294 , 31
5W0/ 857755/A /VYKTRAVA	55 , 27	3AA/ 864376/ /1QBMOLDURA	294 , 31
327/ 853898/1 / FRISO	196 , 09	8X0/ 035447/ / RECEPTACUL	14 , 84

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



327/ 857501/10/ ESPELHO	510 , 24	8K0/ 971921/ / CAPA PROTE	11 , 80
327/ 857501/11/ ESPELHO	452 , 26	3AF/ 945309/ / COBERTURA	113 , 20
327/ 857502/10/ ESPELHO	510 , 24	3AF/ 945140/ / VEDACAO	82 , 57
327/ 857502/11/ ESPELHO	452 , 26	3AF/ 945191/ / VEDACAO	49 , 09
337/ 853705/2 /999FRISOTETC	286 , 18	3AF/ 945192/ / VEDACAO	49 , 09
2H0/ 853675/B /GQFLOGOTIPO	106 , 13	3AA/ 819203/ /9B9AUSTROEMER	464 , 72
2H0/ 857806/B /RAACINTO 3 PT	1.927 , 44	N/ 905367/01/ PORCA	- , 62
2H0/ 881805/BF/JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	N/ 904953/01/ PORCA	1 , 92
2H0/ 881806/AC/JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	03H/ 105701/E /ROTCASQUILHO	80 , 50
2H1/ 857005/K /JK2PAINEL	2.033 , 59	8T0/ 881254/ /Q70MANOPLA	187 , 68
305/ 837565/1 / GUARNICAO	2 , 06	8T0/ 881254/ /3G4MANOPLA	187 , 68
2H1/ 858365/F /71NCOBERTURA	294 , 89	5W0/ 898242/B /MZLREVESTIMEN	663 , 14
5U0/ 880201/D /81UAIRBAG	496 , 44	WHT/ 005157/ / ANEL VEDAC	12 , 80
5U0/ 880201/E /81UAIRBAG	606 , 82	5W0/ 898242/C /MZLREVESTIMEN	575 , 58
5N1/ 857705/C /RAACINTO 3 PT	1.502 , 18	5W0/ 898242/D /MZLREVESTIMEN	602 , 94
5N1/ 857705/E /RAACINTO 3 PT	1.505 , 11	WHT/ 004141/ / PARAFUSO	2 , 20
5N1/ 857705/F /RAACINTO 3 PT	1.633 , 81	N/ 910758/01/ PARAFUSO	4 , 84
5N1/ 857705/H /RAACINTO 3 PT	1.634 , 00	N/ 107715/01/ PARAFUSO	2 , 36
5N1/ 857706/C /RAACINTO 3 PT	1.502 , 18	N/ 107170/01/ PARAFUSO	2 , 04
5N1/ 857706/H /RAACINTO 3 PT	1.634 , 00	5U0/ 837199/A / CLIP	1 , 94
5N1/ 858045/G / TRAVESSA	1.661 , 64	5W0/ 898242/E /MZLREVESTIMEN	602 , 94
5N1/ 863129/B /82VCOBERTURA	58 , 56	5W3/ 853515/ /GRUPROTECAO	76 , 65
5N1/ 863143/A / CANTONEIRA	35 , 65	5W0/ 898243/A /MZLREVESTIMEN	555 , 45
5N1/ 863144/B / CANTONEIRA	35 , 65	5W0/ 898242/F /MZLREVESTIMEN	503 , 83
5N1/ 864436/B /EUNTAPETE	378 , 34	5W3/ 853535/ /GRUFRISO	62 , 96
5N1/ 880215/A / ARMACAO	231 , 65	5U0/ 881805/AB/VOJREVESTIMEN	239 , 91
5P0/ 857962/A /1UQCINZEIRO	254 , 36	5U0/ 867234/A /71NREVESTIMEN	155 , 44
5Q0/ 721174/ / CAPA PEDAL	35 , 23	5U0/ 867234/ /71NREVESTIMEN	96 , 35
5Q0/ 825272/A / COBERTURA	19 , 95	5U0/ 867233/A /71NREVESTIMEN	149 , 28
5Q0/ 898511/ / MOTOR	803 , 89	3C8/ 885775/M / ESPUMA	875 , 85
5C6/ 807421/H /GRUCOBERTURA	1.804 , 30	5C6/ 864571/ /WYEDESBRACOS	662 , 33
5Q0/ 898511/A / MOTOR	803 , 89	5C6/ 864571/ /WYGDESBRACOS	683 , 65
5Q0/ 898511/B / MOTOR	1.156 , 94	5C6/ 857552/D /3H8PARASOL	397 , 20
5Q0/ 898511/D / MOTOR	1.156 , 94	3C5/ 885894/ /95TCOBERTURA	28 , 67
5Q4/ 881106/Q / ASSENTO	4.507 , 34	3C5/ 885961/A /95TSUORTE	1.795 , 70
5U0/ 419091/AM/81UVOLANTE	1.351 , 58	3C5/ 885893/ /95TCOBERTURA	28 , 67
5U0/ 711113/J /IQGBOTAO	73 , 79	3C5/ 885806/HB/UFKREVESTIMEN	4.299 , 69
5U0/ 711116/B / ALAVMUDANC	219 , 47	3C5/ 885805/HB/UFKREVESTIMEN	3.928 , 31
5U0/ 825231/A / DEFLETOR	65 , 15	3AA/ 857351/A /SOCTAMPA	421 , 96
5U0/ 857148/ /71NMANOPLA	40 , 53	1K9/ 881806/BG/UFKREVESTIMEN	2.871 , 19
5U0/ 857148/A /71NMANOPLA	45 , 96	1K9/ 885406/AN/UFHREVESTIMEN	3.712 , 65
02T/ 301107/AG/ CAIXA	8.211 , 33	6QE/ 886920/B /71NGUIA	73 , 78
026/ 103469/H / TAMPA	113 , 93	030/ 129713/BS/ COLETOR	425 , 13
5U5/ 863639/B / ISOLANTE	9 , 56	030/ 129717/H / VEDACAO	22 , 29
01V/ 321281/C / BOMBA OLEO	14.928 , 28	030/ 129720/A / TAMPA	21 , 80
01V/ 321432/ / PROTECAO	99 , 31	030/ 129704/B / SUPORTE	24 , 12
020/ 311608/ / MOLA	43 , 43	030/ 129607/CH/ FILTRO AR	224 , 00
02A/ 311199/1 / MANCAL	290 , 89	030/ 129530/B / VALVULA	42 , 47
02E/ 315105/A / BOMBA OLEO	2.106 , 67	030/ 103353/DB/ CABECOTE	1.132 , 52
02E/ 315105/B / BOMBA OLEC	2.067 , 30	5U4/ 867011/CP/ZRTREVESTIMEN	304 , 94
02E/ 325025/AM/Z3TMECATRONIC	25.169 , 04	5U4/ 867011/CH/ZRWREVESTIMEN	291 , 15
02E/ 325025/AM/ZCEMECATRONIC	18.209 , 48	5U4/ 867011/CH/ZRTREVESTIMEN	300 , 54
02E/ 325025/AM/ZG7MECATRONIC	18.209 , 48	5U4/ 867011/CE/ZRTREVESTIMEN	270 , 98
02E/ 325025/AM/ZG8MECATRONIC	19.087 , 72	5U4/ 867011/CF/ZRTREVESTIMEN	289 , 18
02E/ 325025/AM/ZHJMECATRONIC	15.761 , 18	5C6/ 809411/ / PROTETOR	462 , 71
02Q/ 301211/ / TAMPA	53 , 47	03L/ 906019/EK/ UNID.COMAN	18.764 , 57
2HH/ 857603/ /2ZZCOBERTURA	329 , 57	03L/ 103011/AL/ MOTOR	20.264 , 62
2HH/ 857604/ /2ZZCOBERTURA	329 , 57	7X0/ 407404/ / MANG EIXO	786 , 16
02S/ 301211/K / TAMPA	266 , 33	000/ 055300/ / CABO ADAPT	1.146 , 71
02T/ 301159/C / CHP COBERT	98 , 22	5U1/ 612041/D / MANGUEIRA	35 , 07
3C5/ 880615/B / ELEM DEFOR	59 , 15	081/ 517121/1 /USICARCACA	283 , 30
3C5/ 880616/B / ELEM DEFOR	59 , 15	5C5/ 071685/ /GRUSPOILER	3.432 , 47
3C5/ 943021/ / LUZ DE PLA	71 , 61	1K5/ 881805/HJ/UFHREVESTMT0	2.311 , 09
305/ 857501/A /05 ESPELHO	263 , 97	1J6/ 867212/BP/IKBREVESTIMEN	2.389 , 90

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



305/ 857517/2 /232MOLDURA	- , 69	1J6/ 867211/BP/IKBREVESTIMEN	2.389 , 90
305/ 955985/1 / BICO EJETO	6 , 02	06H/ 103171/F / FLAN VEDAC	392 , 28
6Q0/ 898540/ / REPARO	7 , 22	030/ 133073/G / VEDACAO	31 , 32
6Q1/ 857021/B / SUPORTE	295 , 15	5Z0/ 971349/AT/ CHICOTE P	347 , 28
6Q1/ 857101/F /71NPORTA LUVA	705 , 57	5U4/ 867011/CF/ZRWREVESTIMEN	289 , 18
6Q1/ 857197/E / TIRANTE	161 , 52	5U4/ 867011/CG/ZRTREVESTIMEN	289 , 18
06F/ 121011/X / BOMBA AGUA	1.069 , 19	5U4/ 867011/CG/ZRWREVESTIMEN	289 , 18
06F/ 903023/EX/ ALTERNADOR	3.499 , 20	5U4/ 867011/CD/ZRWREVESTIMEN	268 , 85
06J/ 141015/JX/ DISCO EMBR	2.725 , 60	07P/ 973702/ / RECEPTACUL	29 , 37
6Q1/ 863925/G / ISOLAMENTO	136 , 66	5U0/ 711113/H /YOGBOTAO	107 , 06
6Q1/ 867171/E /9B9COBERTURA	261 , 28	5N0/ 612169/ / TAPETE	47 , 62
6Q1/ 867179/R /9B9PUXADOR	282 , 87	5C6/ 863361/A / REVESTIMEN	73 , 40
6Q2/ 863129/B /9B9COBERTURA	8 , 28	5C6/ 864571/ /WGPDESBRACOS	683 , 65
6Q3/ 857706/J /TTMCINTO 3 PT	2.203 , 97	02J/ 301103/S / CARCACA	1.088 , 70
6Q3/ 857706/L /TTMCINTO 3 PT	2.146 , 37	02J/ 300054/C / CAIXA	17.759 , 31
6Q3/ 880735/A / GUIA	36 , 92	02J/ 300054/B / CAIXA	15.437 , 58
6Q3/ 880736/A / GUIA	36 , 92	5K0/ 837202/E /INFCHAVE	999 , 53
074/ 121005/MX/ BOMBA AGUA	803 , 72	5U0/ 615105/D / CAIXA	367 , 55
6Q5/ 827302/A / DOBRADICA	119 , 13	5U0/ 615106/D / CAIXA	289 , 53
6Q6/ 803047/A / LONGARINA	1.888 , 06	7P6/ 121293/G / CONDUTOR A	174 , 36
6Q6/ 803421/A / CX RODA	663 , 07	3C8/ 885961/A /9B9SUPORTE	1.795 , 70
6Q6/ 803422/A / CX RODA	663 , 07	3C8/ 885875/M /E74DESCANSA	1.832 , 62
6Q6/ 803424/A / CX RODA	374 , 61	3C8/ 885776/F / ESPUMA	1.006 , 59
6Q6/ 803501/B / LONGARINA	2.408 , 38	N/ 905369/02/ REBITE	- , 71
6Q6/ 803502/B / LONGARINA	2.408 , 38	305/ 881947/B /VHPREVESTIMEN	95 , 94
6Q6/ 804743/C / REFORCO	99 , 38	5C6/ 867256/A /81UCOBERTURA	120 , 39
6Q6/ 804744/C / REFORCO	101 , 55	5C6/ 867255/A /81UCOBERTURA	100 , 40
6Q6/ 810899/B / BUCHA	15 , 59	3AA/ 863831/A / ISOLAMENTO	588 , 47
6Q6/ 813227/ / CHP JUNCAO	15 , 68	5N0/ 971661/E / CHICOTE	1.321 , 82
6Q6/ 813228/ / CHP JUNCAO	14 , 55	5N0/ 971661/F / CHICOTE	1.321 , 82
6Q6/ 813333/B / CANAL VEDA	67 , 72	5N0/ 971661/G / CHICOTE	1.231 , 38
6Q6/ 813333/D / CANAL VEDA	243 , 39	5N0/ 971237/C / CABO MASSA	342 , 31
6Q6/ 813334/B / CANAL VEDA	67 , 72	5N0/ 971237/B / CABO MASSA	385 , 14
6Q6/ 813334/D / CANAL VEDA	243 , 39	5N0/ 882601/ /95TGAVETA	390 , 03
6Q6/ 817161/A / TRAVESSA	242 , 23	5N0/ 881559/ / SUPORTE	80 , 34
6Q6/ 827301/B / DOBRADICA	51 , 63	5N0/ 881891/ / CALCO	68 , 84
6QE/ 803047/ / LONGARINA	1.126 , 20	5C6/ 809203/ / COLUNA A	743 , 62
6QE/ 803147/ / PAINEL	1.704 , 28	2H0/ 075711/A / JG.FIXACAO	112 , 99
6QE/ 803147/ /GRUPAINEL	2.128 , 28	2H0/ 075701/ / JG.FIXACAO	155 , 90
6QE/ 803147/A /GRUPAINEL	2.039 , 52	2H0/ 075701/A / JG.FIXACAO	147 , 91
6QE/ 805116/ / CX RODA	616 , 04	2H0/ 075711/ / JG.FIXACAO	119 , 29
6QE/ 805116/C / CX RODA	565 , 95	3C0/ 881806/PM/VCKREVESTIMEN	4.042 , 00
6QE/ 805261/ / CAIXA	48 , 05	3C0/ 881480/ /95TCAPA COBER	15 , 92
6QE/ 805275/A / CHAPA	228 , 36	3C0/ 881479/ /95TCAPA COBER	15 , 92
6QE/ 805275/B / CHAPA	228 , 36	3C0/ 881406/CG/UFKREVESTIMEN	3.825 , 44
2H7/ 857713/ /RAACINTO	441 , 11	3C0/ 881406/AF/ZGNREVESTIMEN	3.825 , 44
2H7/ 857807/A /CAECINTO 3 PT	1.352 , 65	3C0/ 881405/BD/ZGNREVESTIMEN	3.825 , 44
2HH/ 807490/A /9B9COBERTURA	358 , 61	3C0/ 881318/A /95TREVESTIMEN	298 , 06
2HH/ 807490/B /RYP COBERTURA	456 , 94	1Q0/ 881903/G /ZGEAPOIO	1.351 , 88
2HH/ 853347/ /2ZZFRISO	752 , 48	7P6/ 121156/C / MANGUEIRA	712 , 64
2HH/ 853347/A /9B9FRISO	250 , 49	7P6/ 035552/H / ANTENA	237 , 88
2HH/ 853653/ /9B9GRADE	535 , 44	7P0/ 971883/ / CAPA COBER	12 , 43
2HH/ 853677/ /9B9GRADE	571 , 99	7P0/ 971845/B / SUPORTE	49 , 17
2HH/ 853717/ /GRUCOBERTURA	1.752 , 84	7P0/ 971843/A / PRESILHA	78 , 30
01V/ 321281/ / BOMBA OLEC	9.171 , 42	7P0/ 971843/ / PRESILHA	78 , 30
01V/ 321281/A / BOMBA OLEC	9.171 , 42	7P0/ 885787/D /92WCAPA COBER	235 , 88
1SB/ 886162/ /GRUSUPORTE	43 , 81	7P0/ 885787/D /JT7CAPA COBER	235 , 88
1T0/ 419685/A /3Q7TAMPA	216 , 99	7P0/ 885787/C /92WCAPA COBER	243 , 62
1T0/ 419685/B /3Q7TAMPA	280 , 89	7P0/ 857557/ /Y20CAPA COBER	2 , 81
1T0/ 853437/B /82VCOBERTURA	7 , 44	7P0/ 512301/ / SUPORTE	888 , 29
1T0/ 853437/B /95TCOBERTURA	20 , 13	4H0/ 953551/B / INTERRUPTO	639 , 41
1T0/ 857047/A / PLACAROSCA	1 , 69	VA/ G1402/ /17 KIT DE ADAPTA	358 , 91
1T0/ 857489/ / TAMPAC	25 , 01	VA/ S1978/ /16 FERRAMENTA DE	372 , 40
1T0/ 867525/ / SUPORTE	432 , 03	5U0/ 867233/ /71NREVESTIMEN	93 , 95

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1T0/ 880201/AA/81UAIRBAG	6.031 , 33	5U4/ 863925/D / ISOLAMENTO	118 , 89
1T0/ 880201/D /4ECAIRBAG	5.904 , 73	02E/ 300012/FX/00DCAMBIO	57.386 , 11
1T0/ 898015/ / JG. GUIA	1.133 , 52	5W0/ 860173/B / PORCA	- , 68
1T0/ 898153/ / JG. GUIA	1.038 , 17	5N0/ 971661/D / CHICOTE	1.321 , 82
1T0/ 898481/ / JG. GUIA	610 , 86	N/ 910719/01/ PARAFUSO	11 , 14
1Y0/ 858471/C /YLZTRAVA	330 , 65	N/ 910267/01/ PARAFUSO	5 , 65
1Y0/ 858472/C /YLZTRAVA	349 , 86	5U1/ 614741/A / TUBO FREIO	53 , 26
1Y0/ 898435/ / FITA VEDAC	99 , 44	5U1/ 611742/J / TUBO FREIO	53 , 80
1Y1/ 858471/F /FCNFECHO	944 , 89	5U1/ 611742/G / TUBO FREIO	45 , 30
1Y1/ 858471/G /FCNFECHO	753 , 72	5U1/ 611741/J / TUBO FREIO	52 , 25
211/ 711463/1 / PROTECAO	59 , 65	5U1/ 611741/G / TUBO FREIO	46 , 69
211/ 837019/2 /1NNACIONAMENT	46 , 13	3C0/ 885873/D /91VESPUMA	982 , 42
211/ 863025/1 /773TAMPA	41 , 61	3C0/ 885902/T /86WAPOIO	1.351 , 88
5G0/ 857602/A /9B9COBERTURA	82 , 57	3C0/ 885081/F /ZGLDESCANSA	1.832 , 62
5G0/ 857805/ /RAACINTO 3 PT	1.047 , 55	3C0/ 882252/ /95TMANOPLA	187 , 68
373/ 837455/A / TRILHO	24 , 35	3C0/ 881805/NH/ZGPVESTIMEN	4.042 , 00
373/ 857405/ /1NNCINZEIRO	8 , 06	3C0/ 881806/NR/VCKREVESTIMEN	4.042 , 00
373/ 857505/ /1NNCOBERTURA	22 , 83	1K9/ 885406/AN/UFKREVESTIMEN	3.928 , 31
3AA/ 837973/C /9B9COBERTURA	214 , 46	1K9/ 881406/F /UFKREVESTIMEN	2.000 , 65
3AA/ 837974/C /9B9COBERTURA	231 , 04	1K9/ 881805/AQ/UFHENCOSTO	3.348 , 88
3AA/ 839901/A /041RECORTE	219 , 91	1K9/ 881805/AQ/UFKENCOSTO	3.463 , 88
3AA/ 839902/A /041RECORTE	219 , 91	1K9/ 881806/BG/UFHREVESTIMEN	2.871 , 19
3AA/ 845011/AB/NVBPABRABRISA	2.211 , 73	1K9/ 881406/F /UFHREVESTIMEN	3.348 , 88
373/ 857505/ /71NCOBERTURA	32 , 11	1K5/ 881406/CM/UFKREVESTIMEN	2.531 , 32
373/ 857505/A /71NCOBERTURA	35 , 77	1K5/ 881406/CM/UFHREVESTIMEN	2.531 , 32
373/ 857506/ /1NNCOBERTURA	22 , 83	1K5/ 861325/ /31XCORTINA	3.396 , 11
373/ 857506/ /71NCOBERTURA	12 , 69	5U7/ 867011/AR/ZOAREVESTIMEN	298 , 14
373/ 857601/B /1NNCOBERTURA	7 , 40	5U7/ 407256/D / CAIXA	350 , 42
373/ 857601/C /1NNCOBERTURA	7 , 91	5U7/ 407256/E / CAIXA	350 , 42
373/ 857602/C /1NNCOBERTURA	7 , 91	5U7/ 407255/D / CAIXA	350 , 42
6Q4/ 857705/H /HCPCINTO 3 PT	617 , 01	5U7/ 407255/E / CAIXA	350 , 42
074/ 141031/QX/ DISCO EMBR	1.090 , 48	5U4/ 867244/ /71NREVESTIMEN	82 , 15
6Q4/ 857706/H /HCPCINTO 3 PT	744 , 76	5U4/ 867243/ /71NREVESTIMEN	80 , 57
6Q4/ 857706/H /HCQCINTO 3 PT	669 , 68	5U4/ 853048/ /041ADESIVO	59 , 79
078/ 121006/X / BOMBA	1.906 , 46	030/ 103063/FH/ CABECOTE	1.894 , 77
6Q4/ 880735/B / GUIA	36 , 92	5U4/ 867011/CP/ZRWREVESTIMEN	304 , 94
6Q4/ 880736/B / GUIA	36 , 92	5U4/ 867211/AJ/ZRTREVESTIMEN	301 , 96
6Q4/ 880737/A / GUIA	36 , 92	5U4/ 867211/AJ/ZRWREVESTIMEN	310 , 64
6Q4/ 880738/A / GUIA	36 , 92	5U4/ 867212/AD/ZRTREVESTIMEN	260 , 04
6Q5/ 863513/B / PECA ENCHI	55 , 75	5U4/ 867212/AE/ZRTREVESTIMEN	278 , 45
6Q6/ 880741/C / AIRBAG	4.816 , 65	5U4/ 867211/AE/ZRWREVESTIMEN	278 , 45
6Q6/ 880742/C / AIRBAG	4.816 , 65	7P1/ 858366/M /H67COBERTURA	318 , 10
6QE/ 711113/B /ZLJBOTAO	369 , 15	7P1/ 857114/G /E46ALOJAMENTO	465 , 76
6QE/ 711116/ / ALAVMUDANC	168 , 95	5C6/ 813087/ / CHAPA	181 , 75
6QE/ 711144/ / EMBLEMA	21 , 22	5C0/ 802173/ / REFORCO	99 , 41
6QE/ 711144/B / EMBLEMA	33 , 93	4L0/ 885219/C /92WCOBERTURA	234 , 67
6QE/ 711144/C / EMBLEMA	29 , 68	5U7/ 881406/E /IOVREVESTIMEN	108 , 90
6QE/ 857017/ / TRAVESSA	1.055 , 43	1K0/ 615426/L / SUPORTE	418 , 42
6QE/ 857017/A /CTRTRAVESSA	148 , 98	1K0/ 615425/AC/ SUPORTE	391 , 72
2H0/ 920861/EX/ INSTRUMENT	9.275 , 27	3C8/ 885776/G / ESPUMA	1.006 , 59
2H0/ 920862/AX/ INSTRUMENT	1.831 , 35	3C8/ 885775/N / ESPUMA	875 , 85
2H0/ 920862/BX/ INSTRUMENT	1.792 , 92	3C0/ 971369/AA/ CHICOTE	297 , 58
2H0/ 920862/CX/ INSTRUMENT	1.405 , 83	1Q0/ 898140/A / JG. REPARO	631 , 04
2H0/ 920862/DX/ INSTRUMENT	1.418 , 81	1Q0/ 871139/C / TAMPA	4.563 , 76
2H0/ 920863/X / INSTRUMENT	1.884 , 07	1JM/ 867368/F /CCGVEDACAO	578 , 11
2H0/ 920863/AX/ INSTRUMENT	1.831 , 35	1JM/ 867368/F /QZPVEDACAO	582 , 42
6QE/ 809403/ / PAINEL	892 , 10	1JM/ 867368/F /TLXVEDACAO	578 , 11
6QE/ 810126/A / LONGARINA	195 , 74	4F0/ 611853/A / ANEL	25 , 04
6R0/ 802068/ /GRUSUPORTE	67 , 22	3C9/ 867603/D /Y20REVESTIMEN	374 , 32
6R0/ 803531/B / TRAVESSA	1.368 , 82	3C5/ 867464/ /1BSTAMPA	95 , 64
6X0/ 803961/ / TAMPA	126 , 93	3C2/ 819063/ / PECAINTERM	119 , 81
2H0/ 920863/BX/ INSTRUMENT	1.792 , 92	5U7/ 867012/M /IOWREVESTIMEN	371 , 82
2H0/ 920863/CX/ INSTRUMENT	1.405 , 83	5U7/ 867011/S /IOSREVESTIMEN	223 , 80
2H0/ 920863/DX/ INSTRUMENT	1.418 , 81	5U7/ 867011/T /IOSREVESTIMEN	255 , 07

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 920870/X / INSTRUMENT	2.298 , 77	5U7/ 867012/J /IOSREVESTIMEN	223 , 80
2H0/ 920871/X / INSTRUMENT	2.329 , 20	5U7/ 867012/K /IOSREVESTIMEN	255 , 07
5K0/ 920872/X / INSTRUMENT	3.615 , 92	5U7/ 867012/L /IOSREVESTIMEN	255 , 07
6K0/ 422154/X / BOMBA	2.218 , 17	5U7/ 867011/AQ/ZOAREVESTIMEN	330 , 22
1J0/ 422811/B / TERMINAL	224 , 15	5U7/ 867011/AN/ZOAREVESTIMEN	298 , 14
811/ 422837/ / ANEL	9 , 12	5U7/ 867011/AM/ZOAREVESTIMEN	329 , 34
857/ 407181/ / MANCABORR	31 , 68	7P5/ 133095/ / SUPORTE	36 , 21
811/ 419812/A / TERMINAL	275 , 75	7L6/ 971504/ / SUPORTE	81 , 99
7P6/ 599035/ / MANCABORR	337 , 96	5U4/ 867211/AE/ZRTREVESTIMEN	278 , 45
857/ 407473/A / MANCAL	2 , 63	5U4/ 867211/AD/ZRWREVESTIMEN	260 , 04
857/ 407474/ / MANCAL	4 , 49	5Z0/ 867501/N /CB6REVESTIMEN	298 , 16
871/ 511423/ / MANCAL	35 , 94	5Z0/ 853657/A /SS4FRISO	94 , 13
8D0/ 411105/AQ/ MOLA	694 , 42	5U7/ 867012/P /AVVREVESTIMEN	400 , 30
8D0/ 411105/BN/ MOLA	1.469 , 06	5U7/ 867012/P /COBREVESTIMEN	384 , 96
305/ 501541/2 / MANCABORR	20 , 06	5U7/ 867012/Q /AVVREVESTIMEN	385 , 12
305/ 425021/2 / AMORTECEDO	125 , 17	5U7/ 867011/AJ/COBREVESTIMEN	348 , 14
1J0/ 963564/B /01CINTERRUPTO	465 , 94	5U7/ 867011/AJ/AVVREVESTIMEN	385 , 12
1J0/ 963563/B /01CINTERRUPTO	465 , 94	5U7/ 867011/AH/COBREVESTIMEN	348 , 38
1J0/ 962125/A /01CINTERRUPTO	322 , 64	5U4/ 867212/AE/ZRWREVESTIMEN	287 , 54
1J0/ 962103/A / MICROINTER	223 , 13	5U4/ 867212/AH/ZRTREVESTIMEN	290 , 79
1J0/ 959971/ / RECEPTACUL	21 , 57	5U4/ 867212/AH/ZRWREVESTIMEN	290 , 79
1J0/ 959855/D /9B9INTERRUPTO	286 , 47	5U4/ 867212/AJ/ZRTREVESTIMEN	310 , 64
1J0/ 937087/A /000UNID. CON.	2.177 , 96	1JE/ 919051/D / UNIDADE	589 , 23
1J0/ 959855/C /9B9INTERRUPTO	308 , 65	107/ 837167/AM/ CILINDRO D	944 , 87
8D0/ 412103/B / PRATO MOLA	360 , 38	7P1/ 857351/B /DV8ADORN	787 , 87
8D0/ 412131/F / BATENTE	370 , 06	5C0/ 803259/A / REFORCO	624 , 66
8D0/ 412383/E / SUPORTE	1.169 , 95	1J6/ 867212/BP/QOSREVESTIMEN	1.375 , 10
8D0/ 511327/C / MANCAL	93 , 09	1J6/ 867211/BP/QOSREVESTIMEN	1.374 , 89
8D0/ 511327/D / MANCAL	43 , 81	3AA/ 863324/C /PD4COBERTURA	390 , 40
8E0/ 498625/B / ROLAMENTO	989 , 79	7X0/ 253101/E / TUBO	2.355 , 62
8E0/ 501559/B / PROTETOR	41 , 70	5N0/ 611701/A / MANGUEIRA	89 , 19
8E0/ 505145/L / MANCABORR	278 , 52	5Z0/ 885805/JS/HOLREVESTIMEN	254 , 77
8E0/ 505145/M / MANCABORR	278 , 52	5Z0/ 881805/HE/HORREVESTIMEN	622 , 37
8E0/ 505172/B / MANCABORR	512 , 65	5Z0/ 857511/C /71NESPELHO IN	71 , 77
8E0/ 505185/C / MANCABORR	170 , 08	1JE/ 867011/BK/QOSREVESTIMEN	1.479 , 04
8E0/ 511321/A / TIRANTE	82 , 14	1JE/ 867011/BK/IKBREVESTIMEN	1.605 , 58
8E0/ 511523/C / MANCAL	264 , 82	1JE/ 867011/BF/IKDREVESTIMEN	1.101 , 43
8L0/ 498625/ / ROLAMENTO	2.166 , 81	5Z0/ 853658/A /SS4FRISO	94 , 13
8N0/ 407181/B / MANCABORR	280 , 61	5W0/ 860173/D / PARAFUSO	2 , 71
8N0/ 407182/A / MANCABORR	236 , 22	5U7/ 867012/S /ZOAREVESTIMEN	330 , 22
8N0/ 407365/C / ALAVANCA	550 , 41	5U7/ 867012/R /ZOAREVESTIMEN	330 , 22
8N0/ 422803/C / BARRA DIR	3.129 , 98	5U7/ 867012/N /IOYREVESTIMEN	685 , 40
8N0/ 422804/C / BARRA DIR	3.098 , 84	5U7/ 867012/N /IOWREVESTIMEN	371 , 82
038/ 919081/M / INTERRUPTO	107 , 10	5U7/ 867012/N /IOUREVESTIMEN	368 , 96
038/ 919081/P / INTERRUPTO	103 , 56	5U4/ 867212/AJ/ZRWREVESTIMEN	310 , 67
038/ 971904/ / TAMPAO	21 , 33	5U7/ 867011/AH/AVVREVESTIMEN	385 , 12
03C/ 903803/ / REGULADOR	706 , 26	5U4/ 867211/AH/ZRTREVESTIMEN	282 , 60
03C/ 907386/B / POTENCIOME	456 , 42	5U4/ 867211/AH/ZRWREVESTIMEN	290 , 76
03C/ 907386/D / POTENCIOME	557 , 74	5U7/ 867011/AF/IOWREVESTIMEN	371 , 82
03C/ 919081/ / INTERRUPTO	103 , 56	5U7/ 867011/AF/IOUREVESTIMEN	368 , 96
03G/ 903803/ / REGULADOR	643 , 94	5U7/ 867011/AE/IOWREVESTIMEN	349 , 65
03H/ 906433/ / EMISSOR	416 , 95	5U7/ 867011/AE/IOUREVESTIMEN	327 , 44
03H/ 971604/A / CHICOTE	1.426 , 28	5U7/ 867011/AD/IOWREVESTIMEN	371 , 82
032/ 971610/AL/ CHICOTE	521 , 21	5Z6/ 807423/B / FAIXA	55 , 32
03H/ 971604/F / CHICOTE	1.426 , 28	5U4/ 867012/AT/ZRWREVESTIMEN	304 , 91
03H/ 971604/G / CHICOTE	1.426 , 28	5U4/ 867012/BA/ZRTREVESTIMEN	325 , 61
03H/ 971610/AA/ CHICOTE	4.183 , 81	5U4/ 867012/BA/ZRWREVESTIMEN	325 , 61
03H/ 971610/AS/ CHICOTE	4.183 , 81	5U4/ 867012/AP/ZRWREVESTIMEN	276 , 72
03H/ 971610/M / CHICOTE	4.183 , 81	5U4/ 867012/AP/ZRTREVESTIMEN	268 , 85
03H/ 971610/N / CHICOTE	4.183 , 81	5U4/ 867011/CT/ZRWREVESTIMEN	328 , 74
03H/ 971803/ / CONDUTOR	92 , 13	5U4/ 867011/CT/ZRTREVESTIMEN	318 , 60
03H/ 971803/C / CONDUTOR	65 , 09	5U4/ 867011/CR/ZRTREVESTIMEN	316 , 56
03L/ 903803/C / REGULADOR	853 , 39	5U4/ 867011/CR/ZRWREVESTIMEN	325 , 65
03L/ 906088/AF/ SENSOR	892 , 71	5C6/ 809836/ / PAINEL	2.473 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 906088/BQ/ SENSOR	793 , 24	3B7/ 035444/A / RECEPACUL	54 , 81
03L/ 906088/CQ/ SENSOR	892 , 71	1T0/ 951182/C / SUPORTE	127 , 85
03L/ 906088/EK/ SENSOR	874 , 48	6QE/ 820743/ / MANGUEIRA	196 , 14
1J0/ 959538/F / INTERRUPTO	1.663 , 49	5U4/ 867011/CT/OSHREVESTIMEN	389 , 62
1J0/ 959613/E /Y20POTENCIOME	804 , 26	1JM/ 867365/F /CCGVEDACAO	560 , 21
1J0/ 959613/G /3PTPOTENCIOME	321 , 31	N/ 911863/05/ FUSIVEL	16 , 01
1J0/ 959613/G /7G8POTENCIOME	592 , 04	N/ 911863/04/ FUSIVEL	16 , 01
1J0/ 959613/G /7H7POTENCIOME	1.160 , 20	5U4/ 867011/EA/ZOAREVESTIMEN	240 , 62
1J0/ 959613/G /8YSPOTENCIOME	867 , 21	5U4/ 867011/DT/ZOAREVESTIMEN	283 , 63
1J0/ 959621/C /01CINTERRUPTO	214 , 47	5U4/ 867011/DS/ZOAREVESTIMEN	217 , 03
1J0/ 959625/ / INTERRUPTO	288 , 47	5U7/ 612041/B / MANGUEIRA	38 , 56
1J0/ 959799/AH/000UNID.COMAN	2.708 , 58	8L1/ 819409/C / CONDUTOR A	154 , 50
1J0/ 035350/ / VEDACAO	43 , 03	8E0/ 864229/ /1FUCAPA COBER	1 , 86
1J0/ 959799/AJ/000UNID.COMAN	2.811 , 61	5U7/ 867011/AD/IOUREVESTIMEN	368 , 96
1J0/ 959799/Q /04CUNID.COMAN	1.886 , 33	5U7/ 867011/AA/IOSREVESTIMEN	220 , 54
1J0/ 959831/A /01CTECLA	174 , 70	5U7/ 867011/AB/IOSREVESTIMEN	255 , 07
1J0/ 959833/A /01CBOTAO	174 , 74	5U7/ 867011/AC/IOSREVESTIMEN	220 , 54
5C5/ 807243/ /2ZZFRISO	146 , 43	5Z4/ 853422/ / ADESIVO	16 , 14
5C5/ 807248/A / ESPUMA	419 , 91	5U4/ 867011/CS/ZRTREVESTIMEN	325 , 61
5C5/ 807248/B / ESPUMA	419 , 91	5U4/ 867011/CS/ZRWREVESTIMEN	325 , 61
5C5/ 807287/ /9B9SUPORTE	167 , 56	5U4/ 867011/CQ/ZRWREVESTIMEN	307 , 99
5C5/ 807393/D / SUPORTE	295 , 22	5U4/ 867011/CQ/ZRTREVESTIMEN	300 , 54
5C5/ 807417/AF/GRUCOBERTURA	1.896 , 01	5U4/ 867012/BE/ZRTREVESTIMEN	276 , 65
5C5/ 807417/AJ/GRUCOBERTURA	1.928 , 31	5U4/ 867012/BE/ZRWREVESTIMEN	276 , 72
5C5/ 807417/E /GRUCOBERTURA	1.745 , 32	5U4/ 867012/BG/ZRTREVESTIMEN	296 , 30
5C5/ 807441/ /GRUCAPA COBER	126 , 30	5U4/ 867012/BG/ZRWREVESTIMEN	304 , 88
5C5/ 807441/A /GRUCAPA COBER	126 , 15	5U4/ 867211/AD/ZRTREVESTIMEN	260 , 04
5C5/ 807441/B /GRUCAPA COBER	109 , 88	5U4/ 867012/AQ/ZRTREVESTIMEN	289 , 18
5C5/ 807651/ / TRAVESSA	197 , 66	5U4/ 867012/AQ/ZRWREVESTIMEN	289 , 18
5C5/ 807861/ / FRISO	239 , 30	5U4/ 867012/AT/ZRTREVESTIMEN	304 , 91
5C5/ 837475/B /7Z7VEDACAO	619 , 77	5K0/ 881914/B / APOIO	693 , 42
5C5/ 837476/B /7Z7VEDACAO	619 , 77	4L0/ 885219/C /JT7COBERTURA	234 , 67
5C5/ 837479/F / VEDACAO	902 , 00	3C0/ 035624/D /REHUNIDAD COM	711 , 05
5C5/ 837480/F / VEDACAO	902 , 00	5U0/ 885901/Q /IPRAPOIO	125 , 48
5C5/ 837707/A / BUCHA	87 , 36	5U0/ 885806/Q /IPRREVESTIMEN	275 , 33
5C5/ 837885/D / ESTRIBO	226 , 48	5U0/ 885406/S /IPRREVESTIMEN	214 , 23
5C5/ 837885/E / ESTRIBO	477 , 01	1K0/ 971615/DE/ CONDUTOR	67 , 27
5C5/ 837915/C / COBERTURA	72 , 27	1JM/ 867367/F /CCGVEDACAO	560 , 21
5C5/ 837915/D / COBERTURA	79 , 69	1JM/ 867367/F /QZPVEDACAO	582 , 42
5C5/ 837916/D / COBERTURA	79 , 69	1JM/ 867367/F /TLXVEDACAO	558 , 15
5C5/ 837973/ /82VCOBERTURA	1.981 , 20	1JM/ 867366/F /CCGVEDACAO	560 , 21
5C5/ 837973/F /82VCOBERTURA	67 , 06	1JM/ 867366/F /QZPVEDACAO	533 , 65
5C5/ 837973/G /82VCOBERTURA	67 , 05	1JM/ 867366/F /TLXVEDACAO	560 , 21
5C5/ 837974/C /82VCOBERTURA	1.981 , 20	1JM/ 867365/F /TLXVEDACAO	560 , 21
5C5/ 839885/D / ESTRIBO	226 , 48	1JM/ 867365/F /QZPVEDACAO	533 , 65
5C5/ 839885/E / ESTRIBO	477 , 01	5U6/ 867428/B /L71REVESTIMEN	69 , 12
5C5/ 845011/AF/NVBPABRISA	2.601 , 78	5U4/ 867212/BC/ZOAREVESTIMEN	236 , 52
5C5/ 845011/AG/NVBPABRISA	1.775 , 39	5U4/ 867212/BB/ZOAREVESTIMEN	236 , 52
4L1/ 823533/A /NX1MANOPLA	120 , 28	5U4/ 867211/BC/ZOAREVESTIMEN	236 , 52
171/ 609619/ / DISCO	1 , 36	5U4/ 867211/BB/ZOAREVESTIMEN	236 , 52
1H0/ 609526/D / SAPATA	103 , 82	5U4/ 867012/BS/ZOAREVESTIMEN	244 , 70
1H1/ 698301/A / RESERVATOR	281 , 79	5U4/ 867011/EB/ZOAREVESTIMEN	217 , 03
ASE/ 404510/00/000CARREGADOR	2.566 , 56	5U4/ 867011/EC/ZOAREVESTIMEN	302 , 94
ASE/ 411150/00/000PC GARRA	1.430 , 24	5U4/ 867012/BQ/ZOAREVESTIMEN	254 , 19
ASE/ 401111/00/000MEDIDOR	5.429 , 73	5U4/ 867012/BR/ZOAREVESTIMEN	254 , 19
8N0/ 422811/A / TERMINAL	763 , 08	5U0/ 971881/ / TUBC	- , 67
8N0/ 422812/A / TERMINAL	763 , 08	5U7/ 867011/AF/IOYREVESTIMEN	350 , 96
8N0/ 512011/H / AMORTE.GAS	3.711 , 43	5U7/ 867011/AG/IOUREVESTIMEN	327 , 44
8V0/ 498625/B / ROLAMENTO	1.244 , 62	5U7/ 867011/AG/IOUREVESTIMEN	315 , 88
8V0/ 598611/A / ROLAMENTO	1.134 , 19	5U7/ 867011/AG/IOYREVESTIMEN	321 , 33
AKD/ 476KD5/05/ MASSA	146 , 81	7P6/ 867371/ /E46COBERTURA	98 , 49
AKL/ 434019/25/ FITA	103 , 56	7P6/ 803881/B / ENGATE	9.964 , 62
AKL/ 448030/05/ FOLHA	548 , 25	7P6/ 867246/B /MFVREVESTIMEN	565 , 99
AKL/ 448300/04/ FOLHA	368 , 55	7P6/ 867371/ /JZ8COBERTURA	98 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AKL/ 450005/05/ VEDACAO	120 , 10	7P1/ 863212/A /041COBERTURA	840 , 34
APS/ 498625/ / ROLAMENTO	202 , 44	7P1/ 863100/A /041COBERTURA	226 , 58
D/ 438515/A1/ FITA	177 , 55	7P1/ 863082/ /9B9COBERTURA	260 , 14
D/ 438515/A2/ FITA	152 , 75	7P1/ 863011/ /LOBTAPETES	1.425 , 93
D/ 450273/A2/ VEDACAO	109 , 85	7P1/ 863011/ /LOATAPETES	1.425 , 93
D/ 469101/A3/ MASSA	98 , 54	8R0/ 883251/ /92WMANOPLA	67 , 45
D/ 511500/A2/ MASSA	128 , 49	8R0/ 883252/ /JT7MANOPLA	67 , 45
D/ 542020/A2/ ESPUMA	174 , 39	8R0/ 883252/ /92WMANOPLA	67 , 45
D/ 542025/A2/ ESPUMA	137 , 01	5U4/ 867011/CE/ZRWREVESTIMEN	270 , 98
JZW/ 413031/A / AMORTECEDO	613 , 66	5U4/ 867212/AD/ZRWREVESTIMEN	267 , 66
JZW/ 413031/B / AMORTECEDO	951 , 77	1K4/ 882045/MH/ ESTRUTURA	999 , 73
JZW/ 513025/E / AMORTECEDO	458 , 08	5U0/ 898129/ / JG.MACANET	41 , 58
ZBC/ 512109/ / DISCO	1 , 37	7P6/ 959537/ / INTERRUPT	1.088 , 88
ZBE/ 411105/ / MOLA	120 , 66	1K0/ 253141/S / BRACADEIRA	139 , 51
3D5/ 853707/B / GRAMPO	42 , 27	1K0/ 881920/Q/JT7GUIA	68 , 08
3U0/ 837085/ / CABO	122 , 41	7P0/ 927347/ / SUPORTE	113 , 23
3U0/ 837885/ / ESTRIBO	234 , 35	7P0/ 919679/C / FLANGE	1.028 , 04
3U0/ 837886/ / ESTRIBO	231 , 14	7P0/ 819925/B / TUBO	530 , 55
3X0/ 809961/ / PROTETOR	136 , 94	7P0/ 819912/C / TUBO	589 , 01
3X0/ 809962/ / PROTETOR	136 , 94	7P0/ 819911/A / TUBO	354 , 45
3X0/ 837267/A / COBERTURA	12 , 51	7P0/ 819888/A / TUBO	442 , 09
411/ 853731/ / PORCA	2 , 27	7P0/ 819870/ / CANAL AR	209 , 74
443/ 845631/A / ESPACADOR	7 , 17	7P0/ 819857/D / TUBO	354 , 45
5C5/ 807109/D / SUPORTE	1.808 , 59	7P0/ 616706/D / TUBULACAO	850 , 93
5C5/ 807131/ / SUPORTE	313 , 31	7P0/ 616703/ / TUBULACAO	102 , 77
5C5/ 807132/ / SUPORTE	313 , 31	7P0/ 012112/J / PORTAOBJ	94 , 87
5C5/ 807217/AK/GRUCOBERTURA	2.341 , 00	7P0/ 012112/F / PORTAOBJ	72 , 92
5C5/ 807217/AM/GRUCOBERTURA	2.020 , 05	07P/ 109417/ / ENGATE	160 , 35
5C5/ 807241/A /GRUCAPA COBER	98 , 12	06E/ 903193/ / CAPA PROTE	197 , 83
001/ 927321/A / TRANSMISSO	757 , 33	7P6/ 955427/ / PALHETA	95 , 22
001/ 927363/ / CHICOTE	1.007 , 36	7P6/ 882252/A /95TMANOPLA	187 , 68
001/ 927731/R / UNIDADE	7.552 , 52	7P6/ 882252/A /82VMANOPLA	187 , 68
012/ 911287/B / INTERRUPTO	615 , 93	7P6/ 881560/ / SUPORTE	167 , 73
012/ 919823/F / INTERRUPTO	694 , 94	5U0/ 711116/E / ALAVMUDANC	153 , 70
014/ 941521/1 / INTERRUPTO	33 , 38	8T0/ 881327/A /92WCAPA COBER	32 , 00
01M/ 927321/ / TRANSMISSO	651 , 66	7P6/ 867372/A /FV3REVESTIMEN	560 , 30
01M/ 927321/B / TRANSMISSO	325 , 59	7P6/ 867171/ /JZ8COBERTURA	98 , 49
01M/ 927365/ / FOLHA COND	1.851 , 46	7P6/ 867171/ /E46COBERTURA	98 , 49
01M/ 927733/MF/ UNIDADE	11.636 , 95	7P6/ 867150/ /92WCOBERTURA	134 , 60
01V/ 919821/B / INTERRUPTO	2.186 , 77	7P6/ 853996/ /7Z7TIRA	696 , 73
01V/ 919821/D / INTERRUPTO	2.898 , 91	7P6/ 807110/ /9B9SPOILER	234 , 56
01V/ 927137/ / CHAPA	21 , 57	7P0/ 941608/A / COBERTURA	135 , 27
01V/ 927321/A / TRANSMISSO	624 , 00	7P0/ 941608/ / COBERTURA	135 , 27
01V/ 927390/ / CASQUILHO	13 , 24	7P0/ 941607/B / CAPA COBER	135 , 27
01V/ 927390/A / CASQUILHO	13 , 78	7P0/ 941607/A / COBERTURA	135 , 27
020/ 911287/A / INTERRUPTO	501 , 35	7P0/ 941607/ / COBERTURA	135 , 27
020/ 945415/A / INTERRUPTO	146 , 01	7P0/ 868238/A /82VREVESTIMEN	72 , 83
1J0/ 920826/F / INSTRUMENT	4.222 , 69	7P0/ 868238/A /92WREVESTIMEN	87 , 11
1J0/ 927134/A /01CINTERRUPTO	195 , 52	7P0/ 868237/A /92WREVESTIMEN	87 , 11
1J0/ 927189/C / INTERRUPTO	159 , 19	7P0/ 820721/G / MANGUEIRA	901 , 81
1J0/ 927803/ / SENSOR	536 , 61	7P0/ 723142/F / PEDALFREIO	518 , 99
1J0/ 927804/ / SENSOR	536 , 61	7P0/ 713265/ / CABO	974 , 25
1J0/ 927807/B / SENSOR	622 , 58	7P0/ 201532/ / SUPORTE	27 , 03
1J0/ 927903/E / CHICOTE	529 , 09	7P0/ 201075/ / RESERVATOR	10.885 , 61
1J0/ 927903/R / CHICOTE	529 , 09	1K0/ 881920/R /92WGUIA	68 , 08
1J0/ 937530/ / PORTA FUSI	106 , 49	1K0/ 881920/R /82VGUIA	68 , 24
1J0/ 937617/ / PORTA FUSI	625 , 78	1K0/ 881920/R /JT7GUIA	68 , 08
1J0/ 937617/A / PORTA FUSI	1.282 , 60	2H0/ 521102/J / EIXO	7.823 , 16
1J0/ 937617/B / PORTA FUSI	605 , 36	5Z1/ 837114/ /9B9MACANETA	59 , 91
1J0/ 937617/C / PORTA FUSI	637 , 23	8R0/ 955407/ /1P9BRACO	170 , 29
1J0/ 937617/D / PORTA FUSI	562 , 46	7P6/ 867372/ /JZ8COBERTURA	98 , 49
1J0/ 941299/B / CABO	1.063 , 36	7P6/ 867372/ /E46COBERTURA	98 , 49
1J0/ 941333/A / REGULADOR	330 , 68	7P6/ 867371/A /FV3REVESTIMEN	560 , 30
1J0/ 947171/ / SUP LAMPAD	33 , 79	7P6/ 867149/ /92WCOBERTURA	134 , 60

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 947411/E / LUZ PORTA	152 , 34	7P6/ 867149/ /82VCOBERTURA	134 , 60
1J0/ 947561/C / INTERRUPTO	59 , 27	7P6/ 853910/A / GRAMPO	6 , 16
1J0/ 951171/D /8YSLAMPADA	1.546 , 30	7P0/ 867671/A /82VREVESTIMEN	224 , 53
5C6/ 854541/ / FRISORETEN	49 , 16	7P0/ 820721/B / MANGUEIRA	901 , 81
5C6/ 854542/ / FRISORETEN	48 , 47	7P0/ 819926/B / TUBO	354 , 45
5C6/ 854542/A / FRISORETEN	55 , 41	7P0/ 121203/E / VENTILADOR	3.580 , 04
5C6/ 857537/A /GRUTAMPA	241 , 67	1K0/ 881920/Q /92WGUIA	68 , 08
5C6/ 857538/A /GRUTAMPA	241 , 67	1K0/ 881920/Q /82VGUIA	68 , 24
5C6/ 945105/A / REFLETOR	264 , 81	7P1/ 857122/ /4A1TAMPA	790 , 16
5C6/ 945106/A / REFLETOR	251 , 76	7P1/ 857122/ /H67TAMPA	790 , 16
3C0/ 813114/E / ALOJAMENTO	1.934 , 58	7P0/ 907295/A / CAIXA	1.283 , 49
3C0/ 813114/K / ALOJAMENTO	1.953 , 17	7P0/ 858179/ / TAMPÃO	32 , 23
1J0/ 615601/P / DISCO	269 , 08	7P0/ 819377/C / TUBO	565 , 77
1J0/ 698998/ / JG.POSTERI	1.801 , 92	7P0/ 819278/B / TUBO	354 , 45
1JE/ 615301/ / DISCO	274 , 04	7P0/ 819155/A / CUBA	313 , 24
1K0/ 614235/A / SUPORTE	74 , 85	7PP/ 501811/ / CAPA PROTE	9 , 71
1K0/ 614235/D / SUPORTE	69 , 30	7N0/ 972703/ / RECEPACUL	14 , 73
1K0/ 614235/E / SUPORTE	101 , 13	7L8/ 399649/ / CONSOLE	310 , 31
1K0/ 615301/AA/ DISCO	617 , 85	7L5/ 971847/B / ABRACADEIR	6 , 13
1K0/ 615301/AD/ DISCO	1.171 , 50	7L5/ 971845/A / SUPORTE	31 , 77
1K0/ 615301/M / DISCO	1.209 , 00	7P6/ 881314/C /92WREVESTIMEN	298 , 06
1K0/ 615301/T / DISCO	529 , 00	7P6/ 881314/B /95TREVESTIMEN	298 , 06
1K0/ 615601/AA/ DISCO	411 , 00	7P6/ 881314/B /82VREVESTIMEN	298 , 06
000/ 937524/ / PONTE	219 , 51	7P6/ 881313/C /92WREVESTIMEN	298 , 06
000/ 937524/A / PONTE	367 , 18	7P6/ 864207/B /85VDESBRACOS	3.719 , 32
000/ 937524/B / PONTE	190 , 63	7P6/ 864207/B /85TDESBRACOS	3.719 , 32
000/ 937524/C / PONTE	190 , 63	7P6/ 864207/B /KD4DESBRACOS	3.719 , 32
000/ 937524/D / PONTE	253 , 22	7P6/ 863831/A / ISOLAMENTO	870 , 14
000/ 937524/E / PONTE	200 , 37	7P6/ 837880/ /GRUCAPA	259 , 05
000/ 937615/ / PORTA FUSI	886 , 93	7P6/ 511115/T / MOLA	760 , 69
000/ 979111/E / JOGO CABOS	49 , 31	7P6/ 511115/S / MOLA	760 , 69
000/ 979115/E / JOGO CABOS	49 , 31	7P1/ 857122/ /E46TAMPA	790 , 16
000/ 979116/E / JOGO CABOS	49 , 31	7P0/ 815982/ / MANGUEIRA	48 , 31
000/ 979123/E / JOGO CABOS	49 , 31	7P0/ 815981/ / MANGUEIRA	65 , 95
000/ 979136/E / JOGO CABOS	41 , 66	7P0/ 612161/ / VEDACAO	34 , 14
000/ 979409/ / JOGO CABOS	62 , 97	7P0/ 612105/ / SERV FREIO	2.618 , 39
000/ 998204/ / JG.LAMPADA	168 , 48	7P0/ 611932/AJ/ TUBO	363 , 54
000/ 998204/R / JG.LAMPADA	1.781 , 45	7P0/ 611817/ / TAMPÃO	26 , 65
000/ 998204/S / JG.LAMPADA	148 , 40	7L5/ 971845/ / SUPORTE	32 , 85
001/ 911287/ / INTERRUPTO	1.489 , 54	03H/ 115629/L / TUBO	240 , 18
001/ 919823/ / INTERRUPTO	964 , 27	7P6/ 947125/ / DIFUSOR	65 , 04
561/ 853343/ /H81INSERTO	281 , 59	7P6/ 881313/B /95TREVESTIMEN	298 , 06
561/ 853600/ /ULMEMBLEMA VW	283 , 98	7P6/ 881313/B /82VREVESTIMEN	298 , 06
5C0/ 820769/B / SUPORTE	13 , 32	7P6/ 881106/B / ASSENTO	4.207 , 63
5C1/ 941005/A / FAROL	2.544 , 32	7P6/ 881105/B / ASSENTO	4.207 , 63
5C1/ 941006/A / FAROL	2.544 , 32	7P6/ 867240/AK/YYTREVESTIMEN	2.269 , 36
5C1/ 941031/C / FAROL	7.353 , 75	3C0/ 881375/AE/ ASSENTO	858 , 02
5C1/ 941031/E / FAROL	9.294 , 83	5Z6/ 860026/B /54VBAGAGEIRO	410 , 92
5C1/ 941032/E / FAROL	9.294 , 83	5N2/ 061501/ /041JG.TAPETE	428 , 37
5C3/ 860273/ / CINTAFIXAC	73 , 49	8R0/ 883251/ /JT7MANOPLA	67 , 45
3C8/ 817111/ / TETO	7.378 , 46	8R0/ 881969/J /XPJCOBERTURA	1.052 , 16
3C8/ 817111/A / TETO	7.378 , 46	8R0/ 881969/J /OQXCOBERTURA	1.052 , 16
032/ 971610/DF/ CHICOTE	571 , 41	8R0/ 881969/H /OQYCOBERTURA	1.052 , 16
032/ 971610/DG/ CHICOTE	657 , 49	7P6/ 867242/G /6K8REVESTIMEN	983 , 96
032/ 971610/DH/ CHICOTE	1.551 , 10	7P6/ 867245/B /MFVREVESTIMEN	565 , 99
032/ 971610/E / CHICOTE	576 , 84	7P6/ 867037/E /EOAREVESTIMEN	2.247 , 45
032/ 971610/EB/ CHICOTE	387 , 01	7P6/ 864897/ /9B9PORTA OBJE	81 , 09
032/ 971610/EC/ CHICOTE	396 , 85	7P6/ 839885/ / ESTRIBO	277 , 25
032/ 971610/EE/ CHICOTE	463 , 40	7P6/ 615424/C / PINCAFIXA	2.265 , 60
032/ 971610/EH/ CHICOTE	403 , 57	7P6/ 615423/C / PINCAFIXA	2.265 , 60
032/ 971610/EJ/ CHICOTE	400 , 99	7P6/ 615124/E / PINCAFIXA	2.504 , 68
032/ 971610/G / CHICOTE	744 , 76	7P1/ 858543/ / FECHO	27 , 87
032/ 971610/H / CHICOTE	716 , 58	7P0/ 819802/ / CANAL AR	119 , 35
032/ 971610/K / CHICOTE	553 , 80	7P0/ 819801/ / CANAL AR	119 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



032/ 971610/M / CHICOTE	2.811 , 44	7P0/ 819656/ / CANAL AR	324 , 36
036/ 906433/E / EMISSOR	430 , 25	7P0/ 819655/ / CANAL AR	324 , 36
036/ 907601/E / EMISSOR	429 , 77	7P0/ 616213/ / SENSOR	797 , 73
036/ 971595/CE/ CHICOTE	462 , 44	7P0/ 614843/ / SUPORTE	20 , 69
036/ 971595/DB/ CHICOTE	839 , 14	7PP/ 721431/ / ANEL	60 , 72
036/ 971627/CL/ CHICOTE	6.927 , 56	7PP/ 501811/A / CAPA PROTE	9 , 42
036/ 971627/CR/ CHICOTE	6.927 , 56	03H/ 903023/D / ALTERNADOR	7.287 , 52
037/ 906240/ / RECEPTACUL	73 , 07	7P6/ 881559/ / SUPORTE	167 , 73
037/ 906433/A / EMISSOR	590 , 11	8K9/ 885681/A /4PKDESTRAVAM	451 , 40
037/ 907385/Q / POTENCIOME	987 , 00	8K0/ 998125/ / RECEPTACUL	204 , 76
038/ 907281/B / RELE	732 , 33	8K0/ 973724/ / RECEPTACUL	16 , 94
038/ 907281/C / RELE	807 , 61	7P6/ 867241/G /6K8REVESTIMEN	983 , 96
038/ 907281/D / RELE	732 , 33	7P6/ 864299/A /E46COBERTURA	405 , 11
038/ 907319/F / EMISSOR	197 , 03	7P6/ 864299/ /E46COBERTURA	405 , 11
038/ 919081/K / INTERRUPTO	108 , 17	7P6/ 864238/ / ISOLAMENTO	176 , 07
1J0/ 951171/D /Y20LAMPADA	1.634 , 92	7P6/ 615123/E / PINCAFIXA	2.504 , 68
1J0/ 951171/E /8YSLAMPADA	1.461 , 99	7P6/ 611701/ / MANGUEIRA	197 , 32
1J0/ 951171/E /Y20LAMPADA	1.848 , 87	7P1/ 857351/A /041ADORNO	271 , 41
1J0/ 951172/F /8YSLAMPADA	2.905 , 44	7P1/ 857226/A /041ARMACAO	517 , 16
1J0/ 951172/F /Y20LAMPADA	2.050 , 08	7P1/ 857122/ /81UTAMPA	790 , 16
1J0/ 951172/G /8YSLAMPADA	2.905 , 44	8T0/ 881328/A /92WCAPA COBER	32 , 00
1J0/ 951172/G /Y20LAMPADA	2.231 , 63	7P6/ 868140/D /85TBRACO	1.753 , 68
1J0/ 951605/A / SIRENE	2.029 , 86	7P6/ 868140/D /JH8BRACO	1.753 , 68
1J0/ 953236/B / INTERRUPTO	294 , 57	7P6/ 868139/E /85VDESBACOS	2.213 , 89
1J0/ 953513/ /01CINTERRUPTO	703 , 92	7P6/ 868139/E /FV3DESBACOS	2.213 , 89
1J0/ 953513/B /01CINTERRUPTO	635 , 65	7P6/ 868139/D /85TBRACO	1.753 , 68
1J0/ 955489/ / BUCHA	20 , 99	7P6/ 858143/ / PORTA OBJE	647 , 40
1J0/ 959481/ / INTERRUPTO	168 , 03	7P6/ 857763/A /92WCOBERTURA	59 , 08
1J0/ 959485/ / RELE	281 , 99	7P6/ 857763/A /JT7COBERTURA	59 , 08
5Z0/ 959655/A /ZZOUNID.COMAN	3.611 , 02	7P1/ 971327/ / CHICOTE	214 , 55
211/ 405594/1 / PRATO MOLA	58 , 19	7P1/ 971072/C / CHIC MOTOR	5.977 , 69
211/ 405625/1 / ROLAMENTC	80 , 55	7P1/ 959769/A / INTERRUPTO	1.023 , 18
211/ 405645/1 / ROLAMENTC	66 , 40	7P0/ 971445/ / PRESILHA	32 , 23
211/ 411313/1 / MANCAL	7 , 92	7P0/ 971341/K / CONDUTOR	61 , 58
211/ 411314/1 / MANCAL	8 , 13	7P0/ 885695/ /92WCAPA	40 , 17
211/ 413031/16/ AMORTECEDC	213 , 67	7P0/ 885695/ /JT7CAPA	40 , 17
211/ 413031/8 / AMORTECEDC	181 , 78	7P0/ 885607/B /92WCOBERTURA	52 , 14
211/ 415701/4 / BARRA DIR	296 , 43	7P0/ 803998/ / LONGARINA	3.930 , 68
211/ 415801/1 / BARRA DIR	243 , 19	7P0/ 501201/E / EIXO	4.833 , 76
211/ 415802/1 / BARRA DIR	186 , 40	4G8/ 857406/A /4A1CINZEIRO	573 , 07
211/ 501121/ / MANCAL	32 , 86	4G8/ 857406/A /JZ8CINZEIRO	573 , 07
211/ 501191/1 / BATENTE	24 , 57	4G8/ 857406/A /H67CINZEIRO	573 , 07
211/ 513031/18/ AMORTECEDC	280 , 24	4G8/ 857406/A /E46CINZEIRO	573 , 07
5Z0/ 857189/E /EKKCOBERTURA	159 , 75	4G8/ 857405/A /81UCINZEIRO	573 , 07
237/ 415701/1 / BARRA DIR	327 , 53	4G8/ 857405/A /4A1CINZEIRO	573 , 07
251/ 501131/A / MANCAL	159 , 04	4G8/ 857405/A /JZ8CINZEIRO	573 , 07
281/ 511359/B / BATENTE	66 , 99	4G8/ 857405/A /H67CINZEIRO	573 , 07
2H0/ 422817/ / TERMINAL	454 , 70	4G8/ 857405/A /E46CINZEIRO	573 , 07
2H0/ 422818/ / TERMINAL	454 , 69	7P6/ 971364/H / CHICOTE	663 , 41
2H0/ 511413/A / MANCALBORR	135 , 11	7P6/ 971364/AK/ CHICOTE	649 , 80
2P0/ 411141/ / LAMINA	1.331 , 64	7P6/ 971364/AH/ CHICOTE	649 , 80
305/ 411313/1 / MANCAL	2 , 78	6Q0/ 837174/K / ACIONAMENT	173 , 48
305/ 411327/1 / MANCAL	4 , 35	07K/ 115611/M / VARETA	67 , 26
5G0/ 839113/ /UBNACIONAMENT	199 , 99	06H/ 145713/B / TURBO	20.394 , 75
5G0/ 839114/ /UBNACIONAMENT	199 , 99	06H/ 145710/C / VALVULA	553 , 89
5G0/ 837974/B /9B9COBERTURA	83 , 60	7P6/ 868139/D /JH8BRACO	1.753 , 68
5G0/ 837973/B /9B9COBERTURA	83 , 60	7P6/ 857521/C / VIDRO	2.875 , 46
5G0/ 839167/ /GRUCARCACA	46 , 98	7P6/ 807938/ /GRUCOBERTURA	121 , 58
5G0/ 839168/ /GRUCARCACA	46 , 98	7P6/ 807937/ /GRUCOBERTURA	133 , 55
5G0/ 839267/ / COBERTURA	16 , 61	8E0/ 972416/B / RECEPTACUL	40 , 87
5G0/ 839267/A / COBERTURA	21 , 26	8E0/ 971934/A / RECEPTACUL	52 , 20
5G0/ 845011/AB/NVBPARABRISA	1.888 , 02	8E0/ 713815/ / PINO	142 , 72
5G0/ 837087/B / BASE	7 , 49	7P6/ 941291/ / ALOJAMENTO	38 , 30
5G0/ 807724/D / APOIO	69 , 38	3AB/ 614742/A / FREIO	234 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 807724/A / APOIO	72 , 58	3AB/ 614742/B / FREIO	234 , 87
5G0/ 807723/D / APOIO	40 , 58	3AB/ 614740/ / TUBO FREIO	135 , 94
5G0/ 807723/A / APOIO	72 , 58	3AB/ 614739/ / TUBO FREIO	135 , 94
5G0/ 807651/A / TRAVESSA	458 , 97	3AB/ 614726/ / TUBO FREIO	234 , 87
5G0/ 807287/J /9B9SUPORTE	242 , 91	3AB/ 614723/ / TUBO FREIO	118 , 31
5G0/ 807248/F / ESPUMA	81 , 80	3AB/ 614724/ / TUBO FREIO	61 , 39
5G0/ 807248/B / ESPUMA	110 , 38	3AB/ 614725/ / TUBO FREIO	234 , 87
5G0/ 807241/A /GRUCAPA COBER	101 , 97	3AA/ 611701/A / MANGUEIRA	162 , 61
5G0/ 845011/AC/NVBPABRISA	1.757 , 08	3AB/ 858366/G /PD4COBERTURA	1.046 , 11
5G0/ 845011/C /NVBPABRISA	2.074 , 07	7P6/ 868140/E /FV3DESBACOS	2.213 , 89
5G0/ 845132/ / COBERTURA	411 , 84	7P6/ 819512/C / CAIXA	1.199 , 22
5G0/ 845543/A / PLACA	137 , 63	7P6/ 819511/B / CAIXA	1.199 , 22
5G0/ 853601/ /2ZZEMBLEMA VW	261 , 87	7P6/ 819511/ / CAIXA	1.199 , 22
5G0/ 853617/A / EMBLEMA VW	168 , 87	7P6/ 819240/ / PECAINTERM	128 , 41
5G0/ 853651/A /ZLLGRADE	817 , 23	7P6/ 819203/ /UBNAUSTROEMER	972 , 37
5G0/ 853651/AC/BTUGRADE	1.015 , 97	7P5/ 422063/NX/ MECANISMO	5.935 , 50
5G0/ 853651/AJ/BTUGRADE	1.159 , 39	7P5/ 422063/N / MECANISMO	12.173 , 71
5G0/ 853651/AM/BTUGRADE	1.159 , 39	7P0/ 971671/ / CHICOTE	237 , 61
5G0/ 853651/D /ZLLGRADE	593 , 42	7P0/ 885787/C /JT7CAPA COBER	243 , 62
5G0/ 853651/M /ZLLGRADE	549 , 51	6X0/ 827499/F / BATENTE	45 , 23
5G0/ 853665/ /9B9GRADE	250 , 81	7P0/ 853985/ /7Z7TIRA	840 , 62
5G0/ 853665/E /9B9GRADE	73 , 19	7P0/ 853986/ /7Z7TIRA	840 , 62
5G0/ 853666/E /9B9GRADE	73 , 19	7P0/ 501530/ / BARRA DIR	415 , 45
5G0/ 853671/ /RYPGRADE	623 , 55	7P0/ 501201/F / EIXO	4.833 , 76
5G0/ 853671/A /RYPGRADE	270 , 64	4G8/ 857406/A /81UCINZEIRO	573 , 07
5G0/ 853675/B /JZQLOGOTIPO	141 , 47	7P6/ 998107/ / JG. REPARO	5.817 , 36
5G0/ 853675/Q /2ZZLOGOTIPO	200 , 15	7P6/ 919494/A / SUPORTE	65 , 25
1J0/ 971247/S / CHICOTE	257 , 30	7P6/ 919494/ / SUPORTE	65 , 25
1J0/ 971260/E / RETENTOR	28 , 84	7P6/ 919493/A / SUPORTE	65 , 25
1J0/ 971275/C / CHICOTE	126 , 73	7P6/ 919493/ / SUPORTE	65 , 18
1J0/ 971349/DR/ CHICOTE P	230 , 73	7P6/ 919244/ / SOQUETE	58 , 18
2H7/ 853823/A / LAMINPROTE	75 , 04	231/ 857552/1 /K54PARASOL	65 , 23
2H7/ 885510/A / CINTATENSO	69 , 06	251/ 201525/ / BASE	28 , 75
2H7/ 885510/B / CINTATENSO	74 , 38	7P6/ 885900/AB/ZOHCABECA	2.466 , 89
2H7/ 898631/ / DESTRAVAM	133 , 35	7P6/ 885900/AB/ZOGCABECA	2.466 , 89
2H7/ 898632/ / DESTRAVAM	133 , 35	7P6/ 885900/AB/UUNCABECA	2.466 , 89
2HH/ 805902/ /9B9SPOILER	194 , 74	7P6/ 885900/AB/NGBCABECA	2.466 , 89
2HH/ 853429/ / FAIXA	202 , 70	5Z0/ 858560/A /9B9COBERTURA	62 , 70
2HH/ 853430/ / FAIXA	202 , 72	5U0/ 500051/D / CORPOEIXO	1.119 , 07
2HH/ 853727/ /GRUCOBERTURA	753 , 39	5Z6/ 860025/B /54VBAGAGEIRO	408 , 84
2HH/ 853763/ /2ZZFRISO	197 , 48	5N1/ 713203/AF/UMFCOBERTURA	2.280 , 87
2HH/ 853763/A /9B9FRISO	133 , 52	5U7/ 867011/AL/AVVREVESTIMEN	360 , 57
2HH/ 853764/ /2ZZFRISO	197 , 48	7P6/ 867686/ /82VREVESTIMEN	317 , 86
2HH/ 853764/A /9B9FRISO	133 , 52	7P6/ 867685/ /82VREVESTIMEN	317 , 86
2HH/ 853765/ /2ZZFRISO	219 , 61	7P6/ 867172/A /FV3REVESTIMEN	560 , 30
34D/ 937085/ / UNID. CTRL	364 , 64	7P6/ 857148/ /H67MANOPLA	108 , 02
1J0/ 971349/FM/ CHICOTE P	605 , 54	7P6/ 807434/ /9B9SPOILER	1.551 , 05
4B0/ 839885/ / ESTRIBO	683 , 81	7P1/ 868169/A /JH8BRACO	1.753 , 68
1J0/ 971349/GN/ CHICOTE P	281 , 17	7P0/ 317801/D / TUBO	2.509 , 42
1J0/ 971349/HF/ CHICOTE P	126 , 93	2E1/ 864519/E / TAMPÃO	8 , 47
1J0/ 971349/HG/ CHICOTE P	170 , 29	5U0/ 054708/ / CINTA	134 , 06
3AF/ 817101/ / TETO	10.635 , 57	1K5/ 831302/AA/ PARTE PORT	1.955 , 90
1SB/ 955023/ / ALOJAMENTO	530 , 85	8Z0/ 955205/ / CAPA	1 , 08
1SB/ 839179/ / LIMITADOR	67 , 00	8T0/ 881671/ /95TBOTAO	67 , 45
5Z9/ 827301/ / DOBRADICA	28 , 35	7P6/ 867172/ /JZ8COBERTURA	98 , 49
5U0/ 853685/A / LOGOTIPO	46 , 52	7P6/ 867172/ /E46COBERTURA	98 , 49
5U0/ 853685/B / LOGOTIPO	54 , 47	7P6/ 867171/A /FV3REVESTIMEN	560 , 30
5C7/ 857508/C / CARCACA	2.143 , 86	7P6/ 867171/A /E74REVESTIMEN	560 , 30
5G0/ 807049/A / SUPORTE	48 , 97	7P0/ 941608/B / CAPA COBER	135 , 27
5G0/ 807109/H / SUPORTE	603 , 19	7P0/ 833056/ / PORTA	6.076 , 39
5G0/ 807217/AC/GRUCOBERTURA	1.979 , 86	7P0/ 201801/ / RESERVATOR	519 , 31
5G0/ 807217/AD/GRUCOBERTURA	1.979 , 86	7P0/ 201399/A / CHAPAPROTE	127 , 79
5G0/ 807217/EC/GRUCOBERTURA	1.979 , 86	7P0/ 201449/ / GRAMPO	14 , 13
5G0/ 807217/ED/GRUCOBERTURA	1.979 , 86	1T0/ 867799/ /3G4FRISO	99 , 86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 807241/ /GRUCAPA COBER	109 , 68	1P0/ 881254/A /1UQMANOPLA	49 , 02
068/ 919081/C / INTERRUPTO	119 , 90	1P0/ 881253/A /1UQMANOPLA	49 , 02
068/ 919081/D / INTERRUPTO	108 , 14	7P6/ 959817/A /QWABOTAO	46 , 84
06J/ 971082/D / CHICOTE	673 , 12	7P6/ 959815/A /QWABOTAO	47 , 30
06J/ 971595/AN/ CHICOTE	3.180 , 39	7P6/ 959748/A / INTERRUPTO	881 , 14
06J/ 971595/AP/ CHICOTE	2.873 , 84	7P6/ 885682/A / DESTRAVAM	622 , 74
06J/ 971595/BQ/ CHICOTE	3.144 , 82	2H0/ 521102/L / EIXO	7.943 , 41
06J/ 971595/E / CHICOTE	3.406 , 07	7P6/ 807879/B / PECAAJUSTE	105 , 69
06J/ 971604/B / CHICOTE	2.187 , 70	7P1/ 880505/C / CHAPA	524 , 46
06J/ 971604/N / CHICOTE	1.428 , 20	7P1/ 868170/B /FV3DESBACOS	2.213 , 89
06J/ 971627/D / CHICOTE	2.160 , 12	7P1/ 868170/A /85TBRACO	1.753 , 68
06J/ 972619/AB/ CHICOTE	2.230 , 13	7P0/ 971341/D / CONDUTOR	59 , 42
06J/ 972619/N / CHICOTE	2.241 , 03	7P0/ 885607/B /JT7COBERTURA	52 , 14
06K/ 906433/ / EMISSOR	267 , 51	7P0/ 885513/ / EIXO	88 , 05
06K/ 907386/B / SENSOR	455 , 92	7P0/ 853794/ /92WCOBERTURA	253 , 05
06K/ 919081/ / INTERRUPTO	103 , 56	7P0/ 803997/ / LONGARINA	3.930 , 68
06K/ 919081/B / INTERRUPTO	115 , 81	4F0/ 972483/ / RECEPACUL	40 , 04
06L/ 919081/ / INTERRUPTO	103 , 18	4F0/ 937733/A / RECEPACUL	8 , 91
06L/ 971627/A / CHICOTE	546 , 76	4F0/ 927353/A / ELETROMAGN	580 , 27
070/ 903803/E / REGULADOR	709 , 17	5K0/ 825901/C / PROT.INFER	1.802 , 29
071/ 957147/ / EMISSOR	588 , 71	03J/ 103063/A / CABECOTE	3.022 , 11
077/ 903803/C / REGULADOR	815 , 60	03J/ 103011/ / BLOCO	1.880 , 86
077/ 903803/D / REGULADOR	669 , 21	7P6/ 867748/ /3G4TAMPA	21 , 68
077/ 905381/K / SENSOR	517 , 40	7P6/ 857185/ /Y20COBERTURA	71 , 11
077/ 905381/N / IMPULSOR	706 , 82	5U4/ 867212/AH/OSHREVESTIMEN	315 , 19
077/ 911287/A / INTERRUPTO	615 , 93	5U4/ 867211/AH/OSHREVESTIMEN	315 , 19
077/ 971610/ / CHICOTE	5.293 , 09	5U4/ 867012/AT/OSHREVESTIMEN	329 , 83
077/ 971610/E / CHICOTE	5.293 , 09	5U4/ 867011/CP/OSHREVESTIMEN	364 , 53
078/ 903803/D / REGULADOR	746 , 02	7P6/ 807521/A /GRUSPOILER	2.097 , 70
078/ 905532/B / CABO IGNIC	434 , 50	7P1/ 868170/A /JH8BRACO	1.753 , 68
078/ 906433/B / EMISSOR	589 , 41	7P1/ 868169/B /FV3DESBACOS	2.213 , 89
078/ 906601/M / BOMBA AR	3.767 , 15	7P1/ 868169/A /85TBRACO	1.753 , 68
078/ 965561/ / BOMBA AGUA	1.315 , 90	7P0/ 880672/A / ELEM DEFOR	101 , 80
079/ 903803/A / REGULADOR	1.200 , 74	7P0/ 880671/A / ELEM DEFOR	101 , 80
079/ 905376/B / SENSOR	247 , 36	7P0/ 845125/ / ESPACADOR	39 , 09
079/ 919081/ / INTERRUPTO	100 , 13	7P0/ 839911/A / VEDACAO	791 , 05
079/ 919081/A / INTERRUPTO	100 , 13	7P0/ 317824/ / TUBO	965 , 39
079/ 919523/B / TRANSMISSO	657 , 83	4F0/ 919129/D / CANAL TV	15.259 , 12
07C/ 911287/A / INTERRUPTO	615 , 93	4F0/ 919129/C / CANAL TV	15.259 , 12
5G0/ 853677/ /9B9GRADE	363 , 40	4E0/ 973802/ / CAIXA	116 , 28
5G0/ 853677/B /9B9GRADE	358 , 24	4E0/ 973702/ / TERMINAL	33 , 18
5G0/ 853677/C /9B9GRADE	328 , 34	4E0/ 972645/ / PECAJUNCAO	89 , 10
5G0/ 853677/D /9B9GRADE	328 , 39	4E0/ 972460/ / CHICOTE	2.173 , 79
5G0/ 853679/Q /IDJLOGOTIPO	174 , 61	7P6/ 971145/A / CHICOTE	831 , 95
5G0/ 853688/L /JZQEMBLEMA	197 , 02	7P6/ 971145/ / CHICOTE	831 , 95
5G0/ 853688/M /JZQEMBLEMA	197 , 02	1JM/ 867012/H /ASDREVESTIMEN	1.535 , 30
5G0/ 853807/A /RYPPECA COBER	86 , 06	2H2/ 819143/ / VEDACAO	55 , 91
5G0/ 853808/A /RYPPECA COBER	86 , 06	1K4/ 867012/GQ/TSBREVESTIMEN	1.921 , 98
5G0/ 854328/B /5APFRISO	81 , 63	2H2/ 820743/ / MANGUEIRA	1.403 , 99
5G0/ 854541/ / FRISORETEN	72 , 85	2H2/ 820741/A / TUBO	1.255 , 63
5G0/ 854542/ / FRISORETEN	72 , 85	1K4/ 867012/GK/TRXREVESTIMEN	1.710 , 44
5G0/ 854856/A / REVESTIMEN	92 , 83	5N0/ 881903/J /YDKAPOIO	1.257 , 60
5G0/ 857538/E /GRUTAMPA	257 , 34	5N0/ 885406/AC/JVAREVESTIMEN	1.949 , 21
5G0/ 945093/AC/ LANTERNA	589 , 27	5N0/ 885406/AC/JVBREVESTIMEN	1.949 , 21
5G0/ 945094/AC/ LANTERNA	589 , 27	5N0/ 885406/AC/JVCREVESTIMEN	1.949 , 21
5G0/ 945095/M / LANTERNA	636 , 15	2H2/ 820513/ / VEDACAO	249 , 47
5G0/ 945096/M / LANTERNA	636 , 15	5U0/ 819045/ /PW1REGULAGEM	182 , 08
03L/ 957147/A / EMISSOR	212 , 20	3AA/ 937545/ / SUPORTE	47 , 93
03L/ 957147/B / EMISSOR	370 , 61	5U0/ 819045/A /PY3REGULAGEM	195 , 43
03L/ 965561/A / BOMBA AGUA	2.135 , 52	5U0/ 819045/A /PW1REGULAGEM	195 , 43
040/ 903803/3 / REGULADOR	154 , 50	5U0/ 819045/ /QA4REGULAGEM	209 , 19
041/ 905998/2 / LUVA	2 , 21	5U0/ 819045/ /PY3REGULAGEM	179 , 42
048/ 903803/ / REGULADOR	591 , 74	1K1/ 858529/ /2U0COBERTURA	187 , 96
048/ 998385/1 / JG.PECAS	266 , 78	5U4/ 853516/D /739PROTECAO	172 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



049/ 919563/B / TRANSMISSO	110 , 57	5U0/ 601025/G /NX5RODA	557 , 01
04C/ 903803/ / REGULADOR	964 , 82	5N0/ 858559/K /82VCOBERTURA	281 , 01
04C/ 906433/ / EMISSOR	378 , 29	5N0/ 825235/C / ISOLANTE	940 , 11
04C/ 907601/ / EMISSOR	188 , 66	5M0/ 885902/T /YBQAPOIO	1.257 , 60
04E/ 919081/A / INTERRUPTO	122 , 36	5M0/ 885902/T /WYGAPPOIO	1.257 , 60
050/ 906433/ / EMISSOR	921 , 11	2H7/ 061162/ / PROTETOR	2.612 , 43
053/ 903803/2 / REGULADOR	133 , 23	000/ 071599/ / TRAVA	578 , 46
053/ 911213/2 / LUVA	1 , 40	2H0/ 064317/ /9S9FAIXA	1.100 , 63
055/ 911287/1 / SOLENOIDE	227 , 59	2H0/ 598047/ / JG REPARO	539 , 80
056/ 919081/ / INTERRUPTO	120 , 45	2H0/ 501249/ / TAMPÁ	1.173 , 68
059/ 906433/C / SENSOR	187 , 19	2H0/ 301065/ / BOCAL	137 , 64
059/ 919081/H / INTERRUPTO	103 , 56	5U0/ 201075/F / RESERVATOR	691 , 20
059/ 919523/A / TRANSMISSO	246 , 87	3C8/ 061193/A / FOLHA	1.978 , 63
1J0/ 971120/PH/ CHICOTE P	488 , 88	5U3/ 837330/B / CAPA PROTE	32 , 85
1J0/ 971120/PQ/ CHICOTE P	396 , 47	5U3/ 837330/C / CAPA PROTE	26 , 85
1J0/ 971121/AQ/ CHICOTE P	249 , 42	5Z4/ 853753/E /739PROTECAO	105 , 32
1J0/ 971121/AS/ CHICOTE P	282 , 21	5Z4/ 853515/E /739PROTECAO	137 , 70
1J0/ 971121/AT/ CHICOTE P	288 , 47	5Z3/ 853535/F /GRUFRISO	61 , 21
1J0/ 971121/CF/ CHICOTE P	340 , 01	5Z3/ 853536/F /GRUFRISO	61 , 21
1J0/ 971121/CT/ CHICOTE P	251 , 13	7X0/ 253101/F / TUBO	2.323 , 74
1J0/ 971121/DC/ CHICOTE P	439 , 31	A/ G10203/ / COLOCADOR	736 , 78
1J0/ 971121/DP/ CHICOTE P	401 , 22	079/ 103064/CR/ CABECOTE	45.988 , 68
1J0/ 971121/EB/ CHICOTE P	233 , 45	079/ 103063/CR/ CABECOTE	45.988 , 68
1J0/ 971121/EC/ CHICOTE P	236 , 94	07K/ 133201/M / TUBO ADMIS	1.469 , 37
1J0/ 971121/EF/ CHICOTE P	282 , 21	06J/ 198510/C / REPARO	2.533 , 73
1J0/ 971121/EP/ CHICOTE P	200 , 77	06H/ 115243/J / VALVULA	375 , 70
6Q3/ 837085/ / CABO	96 , 25	06A/ 906283/E / VALVULA	390 , 50
6Q3/ 837431/F /5APTRILHO	1.375 , 45	6QE/ 201920/C / RESERVATOR	73 , 28
5G4/ 867012/DS/NRIREVESTIMEN	2.926 , 13	6Q1/ 423070/X / SISTEMA	6.929 , 24
ASE/ 401187/00/000CONTROLE	1.152 , 82	3C1/ 614106/Q / SERV FREIO	1.281 , 02
ASE/ 401194/00/000ADAPTADOR	622 , 12	5U4/ 853754/D /739PROTECAO	96 , 49
ASE/ 401201/00/000TESTADOR	2.096 , 84	WHT/ 005451/ / PARAFUSO	24 , 34
BR/ T02009/ / EXTRATORES	330 , 41	N/ 911641/01/ PARAFUSO	28 , 35
BR/ T02004/ / CHAVE	201 , 50	06H/ 145255/F / POLIA	165 , 61
5G4/ 837480/A / VEDACAO	123 , 01	036/ 103551/R / PLACAINTER	98 , 79
5G0/ 857552/AN/VI4PARASOL	638 , 80	03L/ 105021/D / VIRABREQUI	8.832 , 42
03L/ 130855/CX/ UNIDADE	5.175 , 85	N/ 900322/04/ ANEL VEDAC	6 , 04
04E/ 906032/D / UNID.COMAN	781 , 44	N/ 106572/01/ PARAFUSO	- , 89
06A/ 906057/T / UNIDADE	797 , 20	N/ 105271/02/ PARAFUSO	2 , 20
06A/ 906149/ / ANEL VEDAC	36 , 74	6R0/ 819031/ / PERMUTADOR	1.152 , 20
06A/ 906461/A / MEDIDOR AR	2.359 , 57	5W0/ 819743/A /QA4MOLDURA	42 , 64
06A/ 906461/B / MEDIDOR AR	2.274 , 86	5W0/ 819743/A /PW1MOLDURA	42 , 67
06A/ 906461/G / MEDIDOR AR	2.639 , 23	5W0/ 819743/A /PY3MOLDURA	42 , 67
06A/ 906461/L / MEDIDOR AR	3.865 , 06	1JE/ 201060/B / RESERVATOR	1.614 , 61
06A/ 906461/M / MEDIDOR AR	2.464 , 79	1K5/ 861302/ /Y20GANCHO	6 , 88
06B/ 133471/ / MEDIDOR AR	2.127 , 92	1K5/ 861301/ /Y20GANCHO	6 , 88
06B/ 133753/D / BOMBA	260 , 00	5U1/ 820045/ /PY3REGULAGEM	317 , 00
7X0/ 919051/B / BOMBA COMB	1.512 , 46	5U1/ 857017/D /CTRTRAVERSA	734 , 49
8E0/ 260759/AD/ SUPORTE	22 , 94	03L/ 145757/P / VEDACAO	21 , 25
8E0/ 906087/E / BOMBA	3.016 , 46	03H/ 103157/ / INJETOR	148 , 26
5N0/ 845011/R /NVBPARABRISA	2.048 , 59	N/ 106296/03/ PARAFUSO	13 , 11
A/ G3002/ / BASE DE PRESS	80 , 17	2H2/ 071619/D / PROTECAO	1.948 , 41
327/ 845101/12/ PARABRISA	1.011 , 68	2H2/ 071619/B / PROTECAO	726 , 42
032/ 129711/AA/ COLETOR	511 , 57	6QE/ 971126/H / CHICOTE P	130 , 77
5W6/ 827565/E /1NNMACANETA	142 , 91	6QE/ 971126/J / CHICOTE P	577 , 77
1J0/ 615301/E / DISCO	431 , 50	6QE/ 971125/K / CHICOTE P	137 , 67
1J0/ 615301/P / DISCO	431 , 50	6QE/ 971125/L / CHICOTE P	630 , 90
1J0/ 615301/S / DISCO	549 , 04	5U4/ 853753/D /739PROTECAO	96 , 49
1J0/ 937087/C /000UNID. CON.	3.598 , 01	3C0/ 071305/ / FRISO	1.425 , 29
1J0/ 937087/C /Z02UNID. CON.	3.598 , 01	5U3/ 837329/C / CAPA PROTE	26 , 85
1J0/ 971120/AP/ CHICOTE P	531 , 69	5U3/ 837329/B / CAPA PROTE	32 , 85
1JE/ 010769/J / ETIQUETA	4 , 00	5N0/ 035501/B / BASE ANTEN	895 , 60
3C8/ 853211/A /GRUCOBERTURA	288 , 44	5N0/ 035501/A / BASE ANTEN	714 , 38
3C8/ 853212/A /GRUCOBERTURA	288 , 44	000/ 061129/D / SUPORTE	216 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 853247/ /GRUCOBERTURA	244 , 09	000/ 061129/DA/ SUPORTE	278 , 95
3C8/ 853248/ /GRUCOBERTURA	259 , 37	5W0/ 615106/A / CARCACA	419 , 34
3C8/ 853283/A /2ZZFRISO	172 , 62	5U0/ 711113/G /YOGBOTAO	118 , 17
3C8/ 853284/A /2ZZFRISO	172 , 62	5Z9/ 513025/F / AMORTE.GAS	592 , 78
3C8/ 853435/ /GRUCOBERTURA	244 , 09	5Z0/ 711113/P /YOYBOTAO	96 , 40
3C8/ 853436/ /GRUCOBERTURA	259 , 37	5Z0/ 711461/ /YOXMANOPLA	36 , 93
3C8/ 853465/A /041COBERTURA	1.468 , 68	5Z0/ 711113/P /YOWBOTAO	86 , 36
3C8/ 853764/ /2ZZFRISO	153 , 82	5Z0/ 122447/L / MANGUEIRA	61 , 25
3C8/ 853948/B /FXCSUPORTE	132 , 26	5W0/ 881046/E / ESTRUTURA	335 , 88
3C8/ 854661/ /041GRADE	382 , 04	5N0/ 317027/B / REGULADOR	741 , 11
3C8/ 854661/A /041GRADE	382 , 04	5U1/ 857003/ /VOEPAINEL	958 , 78
3C8/ 877409/ / JOGO CABOS	703 , 08	5U1/ 857003/ /VOHPAINEL	1.235 , 20
3C8/ 877485/ / JG.PECAS	471 , 24	5U1/ 857003/ /VOPPAINEL	1.020 , 07
1J0/ 971120/BG/ CHICOTE P	282 , 21	5U1/ 857003/ /VOWPAINEL	2.193 , 20
1J0/ 971120/EC/ CHICOTE P	3.142 , 62	081/ 300042/G / CAIXA	9.861 , 69
1J0/ 971120/FC/ CHICOTE P	276 , 00	2H1/ 061270/ /WGKTAPETES	752 , 53
1J0/ 971120/HF/ CHICOTE P	362 , 15	8R0/ 898057/ / JG.PARAFUS	103 , 27
1J0/ 971120/HK/ CHICOTE P	304 , 43	7L6/ 407275/A / TAMPAS	134 , 45
1J0/ 971120/HL/ CHICOTE P	255 , 63	1K5/ 867233/G /6K8REVESTIMEN	349 , 72
1J0/ 971120/JH/ CHICOTE P	277 , 03	1K5/ 867233/H /6K8REVESTIMEN	349 , 72
1J0/ 971120/LF/ CHICOTE P	370 , 10	1K5/ 867234/G /5R0REVESTIMEN	228 , 03
1J0/ 971120/LL/ CHICOTE P	643 , 90	1K5/ 863413/Q /EZ3REVESTIMEN	3.135 , 43
1J0/ 971120/MH/ CHICOTE P	344 , 89	1K5/ 863413/S /EX1REVESTIMEN	1.188 , 16
1J0/ 971120/NJ/ CHICOTE P	387 , 04	1K5/ 863413/S /EZ3REVESTIMEN	1.208 , 17
1J0/ 971120/NT/ CHICOTE P	897 , 30	1K5/ 863413/Q /EX1REVESTIMEN	3.135 , 43
030/ 971595/BK/ CHICOTE	2.811 , 44	5Z0/ 885405/FM/WOAREVESTIMEN	544 , 73
030/ 971595/BL/ CHICOTE	1.409 , 60	5Z0/ 881901/BE/WODAPOIO	584 , 14
030/ 971595/BN/ CHICOTE	660 , 42	5Z0/ 881901/BD/WOJAPOIO	539 , 93
030/ 971595/BP/ CHICOTE	553 , 38	5Z0/ 881805/FG/WOAREVESTIMEN	519 , 67
030/ 971595/BS/ CHICOTE	598 , 02	5Z0/ 881805/FK/WOFREVESTIMEN	571 , 61
030/ 971595/CC/ CHICOTE	570 , 73	5Z0/ 881805/FM/WOJREVESTIMEN	1.226 , 79
030/ 971610/AF/ CHICOTE	747 , 20	5U6/ 945257/D / SUPORTE	82 , 67
030/ 971610/AP/ CHICOTE	479 , 87	5U3/ 881045/D / ESTRUTURA	432 , 02
032/ 971610/AE/ CHICOTE	584 , 22	2H1/ 061501/ /041JG.TAPETE	296 , 71
032/ 971610/AF/ CHICOTE	505 , 80	2H0/ 061511/ /041JG.TAPETE	253 , 47
032/ 971610/AG/ CHICOTE	1.448 , 88	2H0/ 075101/B / PARABARRO	417 , 17
032/ 971610/AM/ CHICOTE	653 , 58	2H0/ 075101/C / PARABARRO	377 , 22
032/ 971610/AP/ CHICOTE	1.318 , 54	1K5/ 867287/G /6K8REVESTIMEN	329 , 18
032/ 971610/AR/ CHICOTE	505 , 92	1K5/ 867288/G /5R0REVESTIMEN	207 , 42
032/ 971610/AT/ CHICOTE	466 , 16	1K5/ 867288/G /6K8REVESTIMEN	278 , 73
032/ 971610/BA/ CHICOTE	612 , 23	1K5/ 867243/G /5R0REVESTIMEN	237 , 61
032/ 971610/BC/ CHICOTE	1.231 , 12	1K5/ 867243/G /6K8REVESTIMEN	380 , 67
032/ 971610/BD/ CHICOTE	568 , 35	1K5/ 867244/G /5R0REVESTIMEN	237 , 61
032/ 971610/BE/ CHICOTE	610 , 57	1K5/ 867244/G /6K8REVESTIMEN	400 , 21
032/ 971610/CF/ CHICOTE	698 , 62	1K5/ 867234/H /6K8REVESTIMEN	349 , 72
032/ 971610/CR/ CHICOTE	616 , 85	1K5/ 867234/G /6K8REVESTIMEN	333 , 43
032/ 971610/CT/ CHICOTE	577 , 83	1K5/ 867233/G /5R0REVESTIMEN	228 , 03
1J0/ 971121/FJ/ CHICOTE P	349 , 77	5Z0/ 885805/GG/WOFREVESTIMEN	697 , 15
1J0/ 971121/FL/ CHICOTE P	452 , 34	5Z0/ 885805/GH/WOFREVESTIMEN	383 , 10
1J0/ 971121/FS/ CHICOTE P	466 , 14	5Z0/ 885805/GK/WOJREVESTIMEN	2.242 , 97
1J0/ 971228/AJ/ CHICOTE P	109 , 93	5Z0/ 885805/GL/WOJREVESTIMEN	698 , 72
1J0/ 971228/BG/ CHICOTE P	88 , 96	5Z0/ 885805/HM/WODREVESTIMEN	704 , 87
1J0/ 971228/BH/ CHICOTE P	93 , 41	5Z0/ 885805/GD/WOAREVESTIMEN	543 , 46
1J0/ 971228/BJ/ CHICOTE P	82 , 87	5Z0/ 885405/GC/WODREVESTIMEN	578 , 58
1J0/ 971228/CN/ CHICOTE P	52 , 00	5Z0/ 885405/FT/WOJREVESTIMEN	1.320 , 03
1J0/ 971228/CS/ CHICOTE P	139 , 32	5Z0/ 885405/FQ/WOFREVESTIMEN	699 , 55
2H7/ 853818/A /GRUCOBERTURA	1.947 , 60	5Z9/ 201997/A / TUBO	351 , 61
1J0/ 971235/AP/ CHICOTE	247 , 62	5Z0/ 885405/FP/WOFREVESTIMEN	644 , 58
1J0/ 971235/AR/ CHICOTE	219 , 05	5Z0/ 885405/FS/WOJREVESTIMEN	1.953 , 17
1J0/ 971235/P / CHICOTE	260 , 05	5Z0/ 885405/GB/WODREVESTIMEN	667 , 97
1J0/ 971235/T / CHICOTE	147 , 30	5Z0/ 885405/FL/WOAREVESTIMEN	553 , 70
1J0/ 971247/K / CHICOTE	282 , 21	5W1/ 612105/A / SERV FREIO	611 , 56
1J0/ 971247/L / CHICOTE	307 , 14	5W0/ 511115/A / MOLA	123 , 98
5N0/ 845025/A / VIDRO	544 , 50	5W0/ 511115/B / MOLA	123 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



4B0/ 949127/ / LUZ	110 , 04	1Q0/ 407721/ / COBERTURA	271 , 22
4D0/ 949127/B / LUZ	110 , 21	1Q0/ 419091/AJ/AVHVOLANTE	6.421 , 00
4D0/ 949127/D / LUZ	108 , 14	1Q0/ 407272/B / SEMI EIXO	6.608 , 59
4L0/ 837485/ / CLIP	4 , 99	1J3/ 837730/BA/ ACIONAMETO	1.137 , 83
510/ 955993/ / WASHER JET	123 , 68	3C1/ 061441/HA/469JG.TAPETE	659 , 16
535/ 853879/A / PROTECAO	42 , 46	3C1/ 061445/ /WGKJG.TAPETE	700 , 26
022/ 957147/ / EMISSOR	885 , 88	A/ G10204/ / COLOCADOR	183 , 14
022/ 959253/A / BOMBA AR	4.393 , 42	VWA/ G434/ / BASE DE PRESS	161 , 00
022/ 971604/H / CHICOTE	1.426 , 28	VWA/ G431/ / BASE DE PRESS	340 , 84
022/ 971610/CH/ CHICOTE	4.183 , 81	VWA/ G429/ / ANEL DE PRESS	226 , 08
022/ 971803/ / CONDUTOR	251 , 68	7L0/ 317822/D / TUBO	842 , 98
026/ 903803/5 / REGULADOR	1.287 , 43	7L0/ 317821/D / TUBO	842 , 98
028/ 903329/ / MOLA	51 , 31	1K6/ 810717/A / REFORCO	155 , 28
028/ 907641/ / VALVULA	2.113 , 20	1K0/ 906215/S / CHAPA	62 , 21
028/ 919081/H / INTERRUPTO	132 , 72	5K0/ 857819/ / REGULADOR	357 , 48
02A/ 911287/A / SOLENOIDE	370 , 43	3C8/ 885806/ED/ZJNREVESTIMEN	4.508 , 51
02A/ 945413/C / INTERRUPTO	152 , 82	2H0/ 863153/ / GRAMPO	6 , 27
02E/ 911287/D / INTERRUPTO	1.442 , 32	2H0/ 121407/D / RESERVATOR	227 , 46
02E/ 927321/A / MARCADOR	632 , 87	2H0/ 121065/AG/ TUBO	516 , 36
02E/ 927321/B / MARCADOR	410 , 71	2H5/ 829491/D / CABORETENC	63 , 94
02E/ 927321/C / INDICADOR	400 , 46	2H5/ 829491/E / CABORETENC	52 , 63
02K/ 945415/K / INTERRUPTO	98 , 08	2H2/ 858373/ /71NPORTA OBJE	54 , 22
02M/ 911287/F / INTERRUPTO	598 , 16	2H0/ 422889/E / MANGUEIRA	61 , 46
02T/ 945415/P / INTERRUPTO	54 , 05	1Q0/ 857593/A /9B9CONDUTOR	61 , 28
02Z/ 911287/ / INTERRUPTO	725 , 10	1K5/ 867501/B /3U5REVESTIMEN	1.952 , 67
02Z/ 911287/B / INTERRUPTO	786 , 21	5U7/ 867011/AE/ICNREVESTIMEN	387 , 68
02Z/ 911287/C / INTERRUPTO	550 , 99	5U7/ 867011/AD/ICPREVESTIMEN	374 , 09
030/ 905065/B / EMISSOR	892 , 82	5U7/ 867011/AA/ZRUREVESTIMEN	241 , 96
030/ 906433/K / SENSOR	445 , 39	5U7/ 867011/AB/ZRUREVESTIMEN	701 , 35
030/ 971595/AN/ CHICOTE	2.811 , 44	5U7/ 867011/AC/ZRUREVESTIMEN	701 , 35
030/ 971595/BA/ CHICOTE	2.811 , 44	5U7/ 867011/AD/ICNREVESTIMEN	365 , 42
030/ 971595/BB/ CHICOTE	515 , 40	5U1/ 857003/B /VOWPAINEL	2.282 , 09
030/ 971595/BD/ CHICOTE	544 , 55	5U1/ 857003/B /OYWPAINEL	2.278 , 18
030/ 971595/BE/ CHICOTE	624 , 67	5U1/ 857003/B /VOEPAINEL	1.332 , 12
030/ 971595/BG/ CHICOTE	583 , 53	3C0/ 253609/CG/ SILENCIOSO	2.530 , 95
030/ 971595/BH/ CHICOTE	519 , 82	1K5/ 867501/D /6K8REVESTIMEN	1.671 , 02
030/ 971595/BJ/ CHICOTE	563 , 11	3B0/ 837219/BB/INBCHAVE	524 , 44
5C6/ 854328/C /5APDEFLETOR	262 , 76	2K0/ 801949/ / BARRA	19 , 52
1K0/ 805265/A / CAIXA	297 , 74	2H0/ 858559/E /82VREVESTIMEN	341 , 86
1K0/ 805275/ / CAIXA	75 , 66	1J0/ 881902/AB/43UCABECA	494 , 33
1K0/ 805148/C / CX RODA	927 , 94	1J0/ 881902/AB/3Z6CABECA	494 , 33
1K0/ 805147/A / CX RODA	927 , 94	1C0/ 422893/BB/ MANGUEIRA	925 , 08
1K0/ 805275/A / CAIXA	369 , 76	013/ 409147/52/ engrenagem	167 , 94
1K0/ 805364/ / REFORCO	438 , 61	013/ 311201/51/ pinhao	101 , 30
1K0/ 805422/C / PAINEL	5.359 , 46	014/ 409147/53/ engrenagem	230 , 81
1K0/ 805517/B / SUPORTE	6 , 48	3C8/ 839885/ / ESTRIBO	354 , 31
1K0/ 805965/C /9B9CORREDICA	41 , 42	3C2/ 819241/F / PECAINTERM	586 , 59
1K0/ 805116/A / CX RODA	294 , 98	3C0/ 881253/A /9B9MANOPLA	49 , 02
1K0/ 805115/A / CX RODA	307 , 67	3C0/ 010492/L / ETIQUETA	26 , 10
1K0/ 805088/A / CHAPAFECHA	120 , 39	VWA/ G681/ / EXTRATOR DE V	390 , 50
1K0/ 804798/A / CANTONEIRA	63 , 32	VWA/ G637/ /2 SACADOR	1.042 , 65
1K0/ 804797/A / CANTONEIRA	63 , 32	VWA/ G521/ /12 TUBO	115 , 96
1K0/ 804474/ / CHAPA	90 , 54	4F0/ 973100/C / RECEPACUL	127 , 87
1K0/ 804473/ / CHAPA	81 , 68	2H0/ 863843/A / CANTONEIRA	83 , 18
1K0/ 804455/ / PROL. LONG	42 , 06	5N0/ 611846/B / SUPORTE	16 , 15
1K0/ 804421/C / REFORCO	115 , 66	5N0/ 611845/B / SUPORTE	16 , 15
1K0/ 804214/ / CHPINTERME	63 , 23	5N0/ 407720/B / PROTECAO	334 , 84
1K0/ 805965/D /9B9CORREDICA	41 , 42	5U7/ 867012/K /ZRUREVESTIMEN	701 , 35
1K0/ 805965/F /9B9CORREDICA	41 , 42	5U7/ 867011/AG/ICPREVESTIMEN	384 , 96
1K0/ 805965/J /9B9CONDUTOR A	27 , 81	5U7/ 867011/AL/MOFREVESTIMEN	365 , 41
1K0/ 805965/M /9B9CORREDICA	41 , 42	5U7/ 867011/S /ZRUREVESTIMEN	228 , 26
1K0/ 805971/C /9B9CANAL AR	90 , 16	5U7/ 867011/T /ZRUREVESTIMEN	701 , 35
1K0/ 805971/D /9B9CANAL AR	89 , 92	5U7/ 867012/J /ZRUREVESTIMEN	213 , 53
1K0/ 809071/ / REFORCO	434 , 23	5U7/ 867011/AG/ICNREVESTIMEN	365 , 41

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 809072/ / REFORCO	434 , 23	5U7/ 867011/AF/ICPREVESTIMEN	374 , 22
1K0/ 809146/A / LONGARINA	190 , 38	5U7/ 867011/AF/ICNREVESTIMEN	360 , 67
1K0/ 809237/ / PLACAROSCA	49 , 15	5U7/ 867011/AE/ICPREVESTIMEN	374 , 22
1K0/ 810135/C / LONGARINA	200 , 83	3C8/ 885777/ / ESPUMA	6 , 60
1K0/ 813087/ / CHAPA	456 , 42	5U4/ 837114/ /QA4MACANETA	55 , 67
1K0/ 813088/ / CHAPA	501 , 67	5U4/ 837114/ /PY3MACANETA	55 , 67
1K0/ 813146/E / REFORCO	448 , 36	5U0/ 853048/ /SC6LOGOTIPO	47 , 03
1K0/ 813545/C / SUPORTE	43 , 75	5U4/ 837113/ /PW1MACANETA	55 , 67
1K0/ 813545/H / SUPORTE	47 , 13	5U4/ 837113/ /PY3MACANETA	55 , 67
1K0/ 837299/ / PECAJUNCAO	4 , 19	5U4/ 837113/ /QA4MACANETA	49 , 82
1K1/ 804011/N / PAINEL	2.037 , 75	5U4/ 837114/ /PW1MACANETA	55 , 67
1K2/ 805367/ / ALOJAMENTO	79 , 05	5U0/ 853048/ /SA5LOGOTIPO	47 , 03
8H0/ 898802/A / JG. GRAMPO	99 , 96	3C8/ 919119/B / JOGO CABO	243 , 59
1K0/ 802382/C / ALOJAMENTO	457 , 62	3C8/ 919119/A / JOGO CABO	243 , 59
1K0/ 803091/E / LONGARINA	3.739 , 32	3C8/ 919119/ / JOGO CABO	243 , 59
1K0/ 803092/H / LONGARINA	3.739 , 32	2H2/ 819531/ / VEDACAO	227 , 53
1K0/ 803092/J / LONGARINA	1.443 , 63	2H2/ 819087/ / CAIXA	1.797 , 42
1K0/ 803092/M / LONGARINA	3.739 , 32	1K0/ 199555/AA/ SUPORTE	1.088 , 74
1K0/ 803092/N / LONGARINA	1.434 , 47	VWA/ G436/A / PINO-GUIA	367 , 15
1K0/ 803105/C / LONGARINA	1.719 , 66	2H0/ 819806/A / CANAL AR	150 , 53
1K0/ 803106/D / LONGARINA	1.273 , 56	1Q0/ 827705/Q /9B9VEDACAO	664 , 12
1K0/ 803127/ / FIXACAO	92 , 98	1Q0/ 827520/B /9B9COBERTURA	75 , 27
1K0/ 803128/ / FIXACAO	92 , 98	7X0/ 298311/C / JG.PECAS	3.982 , 28
1K0/ 803163/ / TRAVESSA	324 , 17	7X0/ 298311/B / JG.PECAS	2.977 , 68
1K0/ 803205/ / RECORTE	2.323 , 37	7X0/ 298311/A / JG.PECAS	1.258 , 99
1K0/ 803206/ / RECORTE	2.323 , 37	N/ 905426/04/ PARAFUSO	2 , 65
377/ 813328/B /CTRALOJAMENTO	180 , 24	N/ 900095/04/ ARRUELA	6 , 46
377/ 813331/ /CTRTRASEIRA	230 , 73	N/ 105587/01/ BRACADEIRA	4 , 71
1K0/ 803215/A / SUPORTE	80 , 45	N/ 013950/10/ PARAFUSO	1 , 62
1K0/ 803225/A / CHP COBERT	80 , 67	VWA/ G388/ / PROLONGADOR	195 , 75
1K0/ 803226/A / CHP COBERT	80 , 67	N/ 911371/01/ PORCA	2 , 65
1K0/ 803233/B / TRAVESSA	208 , 88	N/ 019538/9 / PARAFUSO	2 , 20
1K0/ 803234/B / TRAVESSA	208 , 88	3C0/ 881776/BQ/ ESPUMA	928 , 04
1K0/ 803489/A / REFORCO	76 , 93	3C0/ 881256/CG/ ALMOFADA	13.310 , 73
1K0/ 803505/ / LONGARINA	541 , 80	WHT/ 000262/ / PINO	2 , 71
1K0/ 803506/ / LONGARINA	541 , 80	N/ 910687/01/ PARAFUSO	7 , 93
1K0/ 803511/ / PROL. LONG	107 , 53	N/ 105519/01/ PARAFUSO	9 , 48
1K0/ 803531/ / TRAVESSA	1.222 , 50	N/ 104278/01/ PRESILHA	8 , 00
1K0/ 803531/A / TRAVESSA	519 , 07	07K/ 103151/C / FLAN VEDAC	129 , 52
1K0/ 803561/A / REFORCO	918 , 24	06F/ 105266/AC/ VOLANTE	5.667 , 73
1K0/ 803562/A / REFORCO	918 , 24	1K5/ 867501/D /3U5REVESTIMEN	1.671 , 02
1K0/ 803583/A / TAMPAO	5 , 25	1K0/ 858774/D / SUPORTE	35 , 09
1K0/ 804055/A / FIXACAO	83 , 97	1K0/ 145770/AH/ TUBO	719 , 34
1K0/ 804056/ / FIXACAO	83 , 97	1J1/ 614740/H / TUBO FREIO	216 , 91
1K0/ 804093/A / SUPORTE	43 , 50	1J1/ 614739/N / TUBO FREIO	148 , 58
1K0/ 804094/A / SUPORTE	43 , 50	1J0/ 971830/N / SUPORTE	56 , 96
1K0/ 804106/D / LONGARINA	938 , 52	1H0/ 971916/B / COIFA	133 , 73
1K0/ 804181/B / CHP COBERT	99 , 38	5U0/ 820803/A / COMPRESSOR	1.206 , 07
1K0/ 804182/B / CHP COBERT	106 , 19	2H1/ 941015/D / FAROL	1.207 , 84
1K0/ 804213/ / CHPINTERME	63 , 23	A/ G3039/ / LUVA DE INSTA	462 , 03
2H0/ 805580/A / PLACA	147 , 03	A/ G2064/ / PINO DE REFER	88 , 33
2H0/ 805697/ / SUPORTE	105 , 25	A/ G04020/ / LUVA DE PRESS	465 , 28
2H0/ 805697/A / SUPORTE	107 , 54	2H7/ 863711/J /RX9REVESTIMEN	4.672 , 71
2H0/ 809907/ /ROHTAMPA	404 , 82	1K0/ 407720/B / PROTECAO	330 , 12
2H0/ 809907/A /ROHTAMPA	378 , 84	3C0/ 898191/A / SECADOR	415 , 72
2H0/ 809914/A / ANGULO	87 , 19	06J/ 105266/R / VOLANTE	5.417 , 33
2H0/ 810103/ / COLUNA A	1.584 , 35	1K5/ 845011/BM/ PARABRISA	2.299 , 06
2H0/ 810104/ / COLUNA A	1.584 , 35	013/ 311201/54/ pinhao	160 , 34
2H0/ 810413/ / SUPORTE	126 , 27	VWA/ G426/ / TUBO DE PRESS	112 , 29
2H0/ 821468/C / SUPORTE	115 , 27	3C0/ 614095/N /BEFUNID.ABS	15.109 , 86
1C1/ 959801/ /001MOTOR	3.709 , 92	1K0/ 831401/N / DOBRADICA	143 , 55
1C1/ 959801/A /000MOTOR	2.941 , 23	1K0/ 831402/N / DOBRADICA	143 , 55
1C1/ 959801/A /017MOTOR	2.892 , 52	1JM/ 898462/B / JG.MECANIS	363 , 18
1C1/ 959801/A /0DEMOTOR	2.215 , 44	1JM/ 898461/B / JG.MECANIS	363 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C1/ 959801/A /0HGMOTOR	3.607 , 59	06J/ 906262/AA/ SENSOR	1.096 , 38
1C1/ 959801/D /MX2MOTOR	1.680 , 70	03L/ 260817/ / CASQUILHO	43 , 19
1C1/ 959802/ /000MOTOR	2.247 , 99	02T/ 311301/F / CORPOSINCR	1.490 , 66
1C1/ 959802/ /001MOTOR	3.694 , 45	3C8/ 885806/ED/ORTREVESTIMEN	4.508 , 51
1C1/ 959802/A /000MOTOR	2.941 , 23	3C8/ 885806/ED/ORSREVESTIMEN	4.508 , 51
1C1/ 959802/A /017MOTOR	2.355 , 31	3C8/ 885805/GR/ZJNREVESTIMEN	4.118 , 35
1C1/ 959802/A /0DEMOTOR	2.215 , 44	3C8/ 885805/GR/ORSREVESTIMEN	4.118 , 35
1C1/ 959802/A /0HGMOTOR	3.607 , 59	3C8/ 885805/GR/ORTREVESTIMEN	4.118 , 35
1C1/ 959802/D /MX2MOTOR	1.657 , 29	3C8/ 885405/EC/ZJNREVESTIMEN	6.970 , 48
1C1/ 971051/ / CHICOTE	26.232 , 93	3C8/ 885405/EC/ORSREVESTIMEN	6.970 , 48
1C1/ 971120/BK/ CHICOTE P	3.566 , 80	3C8/ 885405/EC/ORVREVESTIMEN	6.970 , 48
1C1/ 971120/CJ/ CHICOTE P	584 , 10	3C1/ 614106/R / SERV FREIO	1.378 , 33
1C1/ 971120/CR/ CHICOTE P	631 , 74	1Q0/ 809223/A / COLUNA B	1.774 , 83
1C1/ 971120/J / CHICOTE P	827 , 08	1K5/ 867501/B /6K8REVESTIMEN	1.952 , 67
1C1/ 971121/AK/ CHICOTE P	429 , 78	03L/ 253039/E / VEDACAO	63 , 17
1C1/ 971121/AQ/ CHICOTE P	402 , 32	5U1/ 857003/B /VOHPAINEL	1.114 , 60
1C1/ 971121/AT/ CHICOTE P	391 , 94	5U1/ 857003/B /VOPPAINEL	1.294 , 71
1C1/ 971121/R / CHICOTE P	442 , 68	5U1/ 857003/ /OYWPAINEL	2.190 , 60
1C1/ 971566/G / CHICOTE	333 , 04	5N0/ 971462/ / PRESILHA	32 , 23
1C2/ 959801/D /MX1MOTOR	1.401 , 06	5N0/ 937545/A / SUPORTE	34 , 88
1C2/ 959802/A /02KMOTOR	2.215 , 44	5N0/ 809882/A / FECHAMENTO	690 , 89
1H0/ 919149/A / SENSOR	506 , 59	1C0/ 201797/N / RESERVATOR	2.492 , 86
1H0/ 919149/C / SENSOR	710 , 31	07K/ 109210/F / CAIXA	1.021 , 54
1H0/ 919238/ / LAMPADA	259 , 05	5Z0/ 601307/J /RCOPNEU	524 , 15
1K4/ 810607/A / CHAPA	556 , 84	2H0/ 711975/ / MOLA	19 , 80
1K4/ 810608/A / CHAPA	381 , 64	2H0/ 801989/ / CHP PROTEC	3.550 , 01
1K5/ 802123/ / COLUNA A	212 , 26	1T0/ 615611/B / PRATO FREI	127 , 61
1K5/ 802124/ / COLUNA A	212 , 26	1T0/ 615612/B / PRATO FREI	127 , 61
1K5/ 803133/ / TRAVESSA	130 , 72	1Q0/ 858248/D /82VCOBERTURA	87 , 71
1K5/ 803495/ / LONGARINA	1.342 , 98	1Q0/ 858247/D /82VCOBERTURA	87 , 71
1K5/ 803496/ / LONGARINA	1.342 , 98	2H0/ 819805/A / CANAL AR	78 , 96
1K5/ 804474/ / CHAPA	81 , 68	5U0/ 881406/K /OSQREVESTIMEN	129 , 81
1K5/ 804795/ / REFORCO	101 , 46	5Z0/ 819073/ /1QBCOBERTURA	12 , 65
1K5/ 804796/ / REFORCO	101 , 46	5U0/ 881901/P /PF6APOIO	110 , 31
1K5/ 809203/ / REFORCO	578 , 79	5Z0/ 061221/ /1NNTAPETE	63 , 58
1K5/ 809204/ / REFORCO	578 , 79	0C3/ 300063/ / CAIXA	30.844 , 65
1K5/ 809223/C / REFORCO	680 , 75	5U7/ 010712/A / ETIQUETA	4 , 99
1K5/ 809403/B / PAINEL	1.220 , 04	2H7/ 853727/B /GRUCOBERTURA	685 , 10
1K5/ 809404/E / PAINEL	1.216 , 88	000/ 979244/E / JOGO CABOS	73 , 52
1K5/ 809409/ / CX RODA	290 , 51	000/ 979308/E / JOGO CABOS	100 , 99
1K5/ 809437/A / PAINEL	976 , 82	5Z0/ 061221/A /1NNTAPETE	18 , 88
1K5/ 809611/A / REFORCO	311 , 20	5Z0/ 061221/B /1NNTAPETE	63 , 58
1K5/ 809612/A / REFORCO	67 , 52	5Z0/ 061221/C /1NNTAPETE	25 , 10
1K5/ 809969/B / REFORCO	374 , 93	5Z0/ 061225/A /1NNTAPETE	18 , 37
1K5/ 809991/A / CHP UNIAO	275 , 54	5Z0/ 061222/C /1NNTAPETE	25 , 10
1K5/ 809992/A / CHP UNIAO	275 , 54	5Z0/ 061222/B /1NNTAPETE	63 , 58
1K5/ 810411/B / PAINEL	437 , 80	5Z0/ 061222/A /1NNTAPETE	18 , 88
1K5/ 810412/B / PAINEL	437 , 80	5Z0/ 061222/ /1NNTAPETE	63 , 58
1K5/ 810773/A / POSICAO	142 , 27	5U6/ 853751/A / FRISO	423 , 91
2H0/ 802239/ / SUPORTE	438 , 76	5U6/ 853752/A / FRISO	423 , 91
2H0/ 803102/A / LONGARINA	3.336 , 63	000/ 979309/E / JOGO CABOS	96 , 36
2H0/ 803141/A / ALOJAMENTO	1.238 , 59	000/ 979411/E / JOGO CABOS	100 , 99
2H0/ 803141/B / TRAVESSA	3.769 , 21	000/ 979412/E / JOGO CABOS	100 , 99
2H0/ 803142/ / ALOJAMENTO	1.238 , 59	000/ 979242/E / JOGO CABOS	60 , 72
2H0/ 803209/ / LONGARINA	934 , 93	000/ 979242/EA/ JOGO CABOS	62 , 56
2H0/ 803350/ / TRAVESSA	458 , 23	2H0/ 301047/ / MANGUEIRA	214 , 51
2H0/ 803350/A / TRAVESSA	458 , 23	7L6/ 253609/AJ/ SILENCIOSO	6.863 , 42
2H0/ 803585/ / REFORCO	357 , 69	5Z9/ 945096/E / LANTERNA	824 , 48
2H0/ 803586/ / REFORCO	369 , 73	5Z1/ 820741/E / MANGUEIRA	317 , 59
2H0/ 804193/ / SUPORTE	203 , 93	000/ 061129/C / BLOQUINHO	130 , 84
2H0/ 805102/ /GRULONGARINA	455 , 78	5W0/ 615105/A / CARCACA	419 , 34
2H0/ 805580/ / PLACA	112 , 28	N/ 910345/01/ PARAFUSO	1 , 32
2H0/ 010692/B / ETIQUETA	25 , 52	N/ 105703/02/ PARAFUSO	4 , 21
2H0/ 010692/C / ETIQUETA	7 , 20	5W0/ 061225/C /1NNTAPETE	18 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 010692/D / ETIQUETA	7 , 31	5W0/ 061225/B /1NNTAPETE	52 , 34
2H0/ 010694/G / ETIQUETA	25 , 68	5W0/ 061222/E /1NNTAPETE	25 , 10
2H0/ 010721/ / ETIQUETA	35 , 94	5W0/ 061222/C /1NNTAPETE	25 , 10
2H0/ 010745/B / ETIQUETA	7 , 40	5W0/ 061221/B /1NNTAPETE	67 , 75
2H0/ 010745/C / ETIQUETA	31 , 92	5W0/ 061221/C /1NNTAPETE	25 , 10
2H0/ 010748/E / ETIQUETA	41 , 23	5U0/ 885806/N /OSQREVESTIMEN	182 , 45
2H0/ 010823/A / ETIQUETA	33 , 62	5U0/ 885406/Q /OSQREVESTIMEN	153 , 68
2H0/ 010823/B / ETIQUETA	33 , 62	1K5/ 881406/BM/WLYREVESTIMEN	777 , 49
2H0/ 010823/S / ETIQUETA	14 , 04	066/ 109210/AC/ CAIXA	8.546 , 77
2H0/ 010826/D / ETIQUETA	32 , 95	03L/ 109521/A / PC COMPENS	93 , 87
2H0/ 010826/M / ETIQUETA	32 , 95	4H0/ 972773/ / RECEPTACUL	25 , 01
2H0/ 010831/N / ETIQUETA	43 , 98	3C8/ 863100/ /3H5COBERTURA	221 , 75
2H0/ 010833/L / ETIQUETA	32 , 95	3C8/ 863100/A /9ATCOBERTURA	364 , 94
2H0/ 010833/M / ETIQUETA	32 , 95	3C8/ 863100/ /Z88COBERTURA	221 , 75
2H0/ 010837/L / ETIQUETA	15 , 20	3C5/ 867463/A /9B9TAMPA	109 , 75
1C0/ 963555/C / ASSENTO	1.466 , 37	3C0/ 131483/A / BRACADEIRA	9 , 66
1C0/ 963556/A / ASSENTO	1.005 , 01	1J3/ 837729/BA/ ACIONAMETO	1.137 , 83
1C0/ 963557/E / ELEM.AQUEC	624 , 17	1JE/ 853658/ / ANEL COBER	80 , 05
1C0/ 971085/A / CHICOTE	466 , 73	1JE/ 853657/ / ANEL COBER	80 , 05
1C0/ 971147/E / CHICOTE	125 , 55	1H0/ 837498/ / CLIP	8 , 94
1C0/ 971228/G / CHICOTE P	153 , 62	3C8/ 881313/B /9B9REVESTIMEN	301 , 80
1C0/ 971235/A / CHICOTE	767 , 93	3C8/ 881405/EA/ORSREVESTIMEN	4.291 , 67
1C0/ 971247/AB/ CHICOTE	595 , 34	3C8/ 881405/EA/ORVREVESTIMEN	4.291 , 67
2H0/ 035540/B / ANTENA	290 , 26	3C0/ 012109/ / CAIXA	155 , 58
2H0/ 121203/T / VENTILADOR	4.996 , 85	2H0/ 525345/ / ANEL	167 , 94
2H0/ 131261/ / PROTECAO	16 , 49	3C0/ 122073/FE/ MANGUEIRA	210 , 75
2H0/ 253128/A / SUPORTE	74 , 28	6Q4/ 867288/B /71NREVESTIMEN	177 , 88
2H0/ 422405/ / MANCAL	40 , 47	5U0/ 820046/D / CABO	80 , 34
2H0/ 505135/ / SUPORTE	36 , 13	E/ Q7115/ / CHAVE DE CORR	79 , 24
2H0/ 511414/A / MANCAL	159 , 55	1K0/ 858773/D / SUPORTE	36 , 69
2H0/ 601307/E /RCOPneu 245/65R1	1.345 , 84	1K0/ 253115/T / VEDACAO	21 , 76
2H0/ 721057/D / PEDALFREIO	194 , 14	1K0/ 145803/T / RESFRIADOR	1.622 , 29
2H0/ 723057/ / PEDALFREIO	310 , 58	1KM/ 133986/ / TUBULACAO	193 , 38
1C0/ 971349/AG/ CHICOTE P	244 , 88	06A/ 145893/M / CONDUTOR A	441 , 11
1C0/ 971349/G / CHICOTE P	917 , 38	7L0/ 833402/C / DOBRADICA	237 , 25
1C0/ 971582/A / CHICOTE	331 , 02	7L0/ 831412/B / DOBRADICA	686 , 56
1J6/ 827301/A / DOBRADICA	48 , 73	7L0/ 831401/C / DOBRADICA	217 , 29
1J9/ 809203/ / COLUNA A	795 , 92	7L0/ 831402/C / DOBRADICA	217 , 29
1J9/ 809204/ / COLUNA A	795 , 92	6Q0/ 881254/A /1GRMANOPLA	12 , 11
1JD/ 809148/ / CHP UNIAO	83 , 31	5W0/ 061227/A /1NNTAPETE	19 , 54
1JD/ 810135/ / LONGARINA	384 , 05	5W0/ 061227/ /1NNTAPETE	51 , 00
1JD/ 810136/ / LONGARINA	384 , 05	5Z0/ 819655/A / CONDUTOR A	27 , 96
1JD/ 810159/A / LONGARINA	290 , 51	5Z0/ 711113/N /OBNBOTAO	157 , 42
1JD/ 810160/A / LONGARINA	290 , 51	5Z9/ 867501/AM/AM4REVESTIMEN	1.132 , 24
1JE/ 803147/ / PAINEL	1.260 , 52	5Z9/ 867211/M /WOCREVESTIMEN	812 , 56
1JE/ 803147/D /GRUPAINEL	1.256 , 41	5Z9/ 867211/M /YOTREVESTIMEN	1.156 , 82
1JE/ 803153/ / CHAPA	537 , 94	5Z9/ 867211/P /ZOAREVESTIMEN	1.238 , 31
1JE/ 803157/ / CAIXA	717 , 83	1K9/ 885405/K /UFKREVESTIMEN	1.210 , 39
1JE/ 804387/ / ALOJAMENTO	52 , 64	1K9/ 885405/K /UFHREVESTIMEN	1.210 , 39
1JM/ 803092/ / LONGARINA	2.161 , 24	1K5/ 885704/AF/T98LATERAL	357 , 21
1JM/ 803147/B / PAINEL	2.460 , 75	1K5/ 885704/AF/79XLATERAL	357 , 21
1JM/ 805115/C / CX RODA	1.871 , 73	1K5/ 885704/AF/83XLATERAL	357 , 21
1JM/ 805115/D / CX RODA	3.764 , 03	1K5/ 885703/AF/T98LATERAL	357 , 21
1JM/ 805116/D / CX RODA	1.781 , 00	000/ 979026/E / JOGO CABOS	62 , 56
1K0/ 801775/D / REFORCO	174 , 37	000/ 979026/EA/ JOGO CABOS	100 , 99
1K0/ 802068/ / SUPORTE	183 , 52	000/ 979025/E / JOGO CABOS	62 , 97
1K0/ 802068/A / SUPORTE	161 , 20	079/ 103063/CF/ CABECOTE	45.988 , 68
1K0/ 802163/ / TRAVESSA	401 , 18	WHT/ 005483/ / PORCA	181 , 38
1K0/ 802165/A / PAINEL	811 , 77	WHT/ 005482/ / TAMP.ROSCA	154 , 01
1K0/ 802191/ / MANCAL	228 , 13	WHT/ 005255/ / ANEL VEDAC	203 , 91
1K0/ 802192/ / MANCAL	251 , 74	5Z3/ 867043/A /YOSREVESTIMEN	284 , 32
1K0/ 802225/B / SUPORTE	550 , 05	5Z3/ 867043/ /YOSREVESTIMEN	284 , 32
1K0/ 802226/C / SUPORTE	550 , 05	7H0/ 253725/A / BRACADEIR	229 , 67
1K0/ 802226/F / SUPORTE	914 , 77	5Z0/ 863919/D / ISOLAMENTO	137 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 802307/B / REFORCO	88 , 90	1JE/ 867596/A / ESPACADOR	42 , 60
1K0/ 802308/B / REFORCO	99 , 38	5W0/ 809404/ / PAINEL	800 , 61
1K0/ 802381/C / ALOJAMENTO	457 , 62	5W0/ 035119/ / AUTORADIO	1.099 , 68
231/ 867155/1 / PROTECAO	1 , 42	5U0/ 061222/C /1NNTAPETE	25 , 10
237/ 703057/3 /GRULONGARINA	2.188 , 47	6QE/ 885909/ / ALMOFADA	119 , 91
291/ BR2ATV/66/ Manual	33 , 20	2H5/ 810632/A / SUPORTE	19 , 85
292/ 557TIG/65/ L.BDO TIGUAN	580 , 38	WHT/ 005408/ / SUPORTE	4 , 72
2E0/ 907457/A / INTERRUPTO	108 , 59	N/ 911875/01/ PARAFUSO	4 , 93
2E0/ 971350/M / BRACADEIRA	29 , 08	N/ 103065/04/ PARAFUSO	6 , 17
2H0/ 010000/ / ETIQUETA	33 , 62	N/ 013199/4 / PINOCILIND	2 , 71
7P6/ 885901/P /Z0GCABECA	2.466 , 89	5Z0/ 919486/D / SUPORTE	13 , 49
7P6/ 885901/P /Z0HCABECA	2.466 , 89	5Z0/ 919486/E / SUPORTE	13 , 49
7P6/ 898402/ / JG.TAMPA	148 , 85	1K0/ 864207/E /83XDESBACOS	2.086 , 27
7P6/ 898773/ /45WJG.PECAS	61 , 83	5U0/ 201307/B / CHP PROTEC	105 , 66
7X0/ 857305/ /9B9CARCACA	13 , 46	5Z9/ 867012/C /ZOAREVESTIMEN	1.424 , 23
7X0/ 857705/A /UPZCINTO 3 PT	212 , 19	5Z9/ 867012/A /YOTREVESTIMEN	927 , 42
7X0/ 857706/A /UPZCINTO 3 PT	208 , 61	5Z9/ 867011/B /WOCREVESTIMEN	1.133 , 28
7X0/ 857737/H /1NNCINTO 3 PT	86 , 20	1K0/ 858774/F / SUPORTE	34 , 61
7X0/ 857737/J /1NNCINTO 3 PT	92 , 98	1K0/ 858773/F / SUPORTE	34 , 61
04E/ 972627/AA/ CHICOTE	4.607 , 43	1C0/ 951181/C / SUPORTE	120 , 62
04L/ 965567/ / BOMBA AGUA	1.907 , 42	077/ 198151/Q / JG. ANEL	345 , 36
7X0/ 857753/ /1NNCINTO	83 , 05	5U0/ 853050/ /MY2ADESIVO	22 , 85
7X0/ 857755/ /1NNFECHO	110 , 98	7P5/ 803882/ / REBOQUE	3.061 , 34
7X0/ 857755/A /1NNFECHO	143 , 31	7L6/ 253209/AJ/ SILENCIOSO	3.499 , 33
7X0/ 857756/A /1NNTRAVA	118 , 78	2H0/ 959843/A / GUARDAPO	169 , 41
7X0/ 857756/B /1NNCINTO	154 , 96	2H0/ 601307/ /RBSPNEU	4.798 , 60
867/ 857169/ / PINO	11 , 58	2H0/ 412303/D / BATENTE	80 , 85
895/ 877849/ / MANIVELA	67 , 02	2H0/ 131552/B / MANGUEIRA	1.402 , 62
8D0/ 711117/C / ALAVMUDANC	220 , 12	000/ 979243/E / JOGO CABOS	100 , 99
8D0/ 863821/AC/ ISOLANTE	3.664 , 21	000/ 979152/E / JOGO CABOS	73 , 52
8D1/ 857087/C / CANTONEIRA	189 , 86	000/ 979158/E / JOGO CABOS	100 , 99
8D1/ 857319/F / APOIO	654 , 31	1J5/ 885501/AA/ ESTRUTURA	1.011 , 14
8D2/ 880324/ / ELEM.FREIC	51 , 52	1J0/ 951182/G / SUPORTE	69 , 15
8D5/ 898015/ / GUIA	1.315 , 56	079/ 103064/CF/ CABECOTE	45.988 , 68
8E0/ 864227/ / SUPORTE	4 , 58	1K0/ 615273/B / VALVULA	56 , 89
059/ 963319/M / VELA	149 , 07	1K0/ 411105/EF/ MOLA	645 , 29
06E/ 121018/A / BOMBA AGUA	1.331 , 96	1K0/ 411105/EJ/ MOLA	645 , 29
06E/ 906052/ / SENSOR	365 , 37	000/ 061129/B / SUPORTE	130 , 84
06G/ 906055/D / UNIDADE	4.237 , 44	000/ 061129/A / PT.RETRATO	130 , 84
06G/ 906055/E / UNIDADE	4.237 , 44	030/ 905483/D / JOGO CABOS	282 , 23
06J/ 906027/AP/ UNIDADE	15.320 , 85	032/ 100014/NP/ MOTOR	12.479 , 66
06J/ 906027/AT/ UNIDADE	10.449 , 14	5Z0/ 857003/L /YOU PAINEL	1.838 , 23
06J/ 906027/CG/ UNIDADE	11.582 , 64	5W0/ 061222/B /1NNTAPETE	67 , 75
06J/ 906027/GT/ UNIDADE	12.216 , 49	5N0/ 959701/E /Z0VMOTOR	2.183 , 90
8E0/ 881347/E /9B9COBERTURA	60 , 25	06E/ 103175/C / VALVULA	121 , 10
8E0/ 881348/E /01CCOBERTEURA	81 , 11	032/ 100014/GJ/ MOTOR	12.479 , 66
8E0/ 881348/E /9B9COBERTURA	60 , 25	032/ 100014/LQ/ MOTOR	12.204 , 32
8H0/ 871807/ / BUJAO	48 , 80	032/ 100014/GD/ MOTOR	12.479 , 66
1C0/ 972123/ / RECEPTACUL	11 , 65	5U0/ 601147/K /Z31CALOTA	54 , 23
1C0/ 972175/AB/ CHICOTE	617 , 80	5U0/ 611775/A / MANGUEIRA	24 , 92
2H0/ 801451/A / TRAVESSA	3.564 , 23	5U0/ 601025/H /Z31RODA	425 , 44
2H0/ 801455/ / ALOJAMENTO	451 , 71	5U0/ 601025/J /NX5RODA	752 , 43
2H0/ 801456/ / ALOJAMENTO	451 , 71	5U0/ 601147/ /Z31CALOTA	33 , 79
2H0/ 801585/A / MANCAL	169 , 35	5Z9/ 867212/M /YOTREVESTIMEN	1.164 , 97
2H0/ 801939/ / SUPORTE	384 , 10	5Z9/ 867212/P /ZOAREVESTIMEN	1.231 , 65
2H0/ 802099/ / ALOJAMENTO	617 , 22	5U0/ 885901/N /PF6APOIO	112 , 21
8J0/ 947409/ / LAMPADA	88 , 12	5U0/ 885405/AL/OYZREVESTIMEN	223 , 63
8J0/ 959575/ / MICROINTER	522 , 61	5U0/ 881405/R /OYZREVESTIMEN	286 , 77
8J8/ 898938/ / JG.FIXACAO	137 , 40	3AA/ 881516/A / ESTRUTURA	2.977 , 93
8K0/ 845867/ / PINO	4 , 04	3AA/ 881515/A / ESTRUTURA	2.605 , 34
8K0/ 898919/ / JG.FIXACAO	52 , 44	3C0/ 035279/ / UNI.NAVEG.	14.519 , 24
8K0/ 907247/ / ANTENA	146 , 63	5Z0/ 061227/A /1NNTAPETE	18 , 37
8K0/ 941597/B / UNIDADE	2.800 , 26	5Z0/ 061227/ /1NNTAPETE	60 , 38
8K0/ 941597/E / UNIDADE	1.967 , 73	06F/ 100107/ / BLOCO	9.532 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8K0/ 941597/F / UNIDADE	2.120 , 21	5Z0/ 881045/N / ESTRUTURA	528 , 39
8K0/ 963533/ / RELE COMBU	647 , 34	5Z0/ 201293/L / TUBULACAO	93 , 71
8LE/ 012001/ / LITERATURA DE	249 , 67	5Z0/ 201294/K / TUBULACAO	148 , 73
8P7/ 806305/ / PC COMPENS	83 , 50	5W0/ 881045/F / ESTRUTURA	680 , 05
8R0/ 941235/ / LAMPADA	1.309 , 79	5W0/ 881046/F / ESTRUTURA	484 , 35
8V3/ 877156/A / COBERTURA	633 , 08	2H1/ 857005/H /JK2PAINEL	2.891 , 39
8X0/ 898804/ / JG. GRAMPO	172 , 11	8T0/ 881093/ / ALAVANCA	110 , 10
8X0/ 898814/ / JG.BATENTE	697 , 95	3C8/ 885875/P /E74DESC.BRACO	1.781 , 84
AKL/ 437030/ / FITA	4 , 45	3C8/ 885875/P /BL4DESC.BRACO	1.781 , 84
7P6/ 880201/L /81UABAG	8.142 , 36	3C8/ 885873/P /E74ESPUMA	429 , 52
7P6/ 880204/C / AIRBAG	7.897 , 49	3C8/ 885873/P /BL4ESPUMA	429 , 52
7P6/ 880204/F / AIRBAG	8.660 , 10	5K1/ 857001/A /81XPAINEL	8.333 , 48
7P6/ 880741/C / AIRBAG	3.540 , 44	5K0/ 858005/E / ALOJAMENTO	524 , 73
7P6/ 880742/C / AIRBAG	3.540 , 44	2H0/ 599173/B / ESTRIBO	105 , 25
7P6/ 885249/C /82VCOBERTURA	25 , 48	3C8/ 885704/S /WYELATERAL	2.777 , 09
7P6/ 885901/F /OBKAPPIO	2.466 , 89	3C8/ 885703/S /WYELATERAL	2.777 , 09
7P6/ 885901/F /OBLAPOIO	2.466 , 89	3C8/ 885703/R /WYELATERAL	2.777 , 09
7P6/ 885901/F /WYFAPPIO	2.466 , 89	6R1/ 819151/A / SAIDA AR	161 , 34
7P6/ 885901/F /WYGAPPIO	2.466 , 89	6R1/ 423891/H / MANGUEIRA	412 , 86
7P6/ 885901/F /YAFAPPIO	2.466 , 89	5Z9/ 827505/ / FECHADURA	686 , 11
7P6/ 885901/P /NGBCABECA	2.466 , 89	5W0/ 711118/H /VNQMANOPLA	122 , 78
7P6/ 885901/P /UUNCABECA	2.466 , 89	5U7/ 853752/ /THYFRISO	417 , 83
3C9/ 945095/N / LANTERNA	899 , 92	5Z0/ 867501/AB/AM4REVESTIMEN	517 , 49
3C9/ 945095/P / LANTERNA	875 , 28	5N0/ 881515/A / ESTRUTURA	2.637 , 09
3C9/ 945093/ / LANTERNA	595 , 92	5N0/ 881775/AT/ ESPUMA	757 , 08
3C9/ 860199/ / CANTONEIRA	109 , 73	3C0/ 805912/B /9B9PROTECTOR	214 , 96
3C9/ 945096/N / LANTERNA	899 , 92	3C8/ 885806/DK/ORWREVESTIMEN	4.508 , 51
3C9/ 945105/ / REFLETOR	81 , 68	3C8/ 885806/DP/ORSREVESTIMEN	4.508 , 51
3C9/ 945106/ / REFLETOR	81 , 68	3C8/ 885806/DP/ORTREVESTIMEN	4.508 , 51
3C9/ 945312/A /9B9COBERTURA	115 , 37	3C8/ 885806/DP/ZINREVESTIMEN	4.508 , 51
3CD/ 853687/B /739LOGOTIPO	184 , 59	5U5/ 945257/D / SUPORTE	137 , 10
3C9/ 853630/B /ULMEMBLEMA VW	209 , 30	5U0/ 711113/B /YAPBOTA	81 , 12
3C9/ 853345/ /727FRISO	745 , 26	3C0/ 061226/E /WGKJG.TAPETE	318 , 99
3C9/ 845298/CG/VNHVIDRO LAT.	1.857 , 87	3C0/ 061276/PA/WGKTAPETES	459 , 48
3C9/ 845298/CF/VNHVIDRO LAT.	1.711 , 62	3C0/ 061511/ /528TAPETES	329 , 82
3C9/ 845298/AP/VNHVIDRO LAT.	1.636 , 03	3C0/ 061795/ /H68SUPORTE	60 , 37
3C9/ 845298/AM/VNHVIDRO LAT.	1.547 , 35	3C0/ 061795/ /9B9SUPORTE	60 , 35
3C9/ 845297/BT/VNHVIDRO LAT.	1.857 , 87	5K0/ 919493/G / SUPORTE	65 , 25
3C9/ 845297/BS/VNHVIDRO LAT.	1.711 , 62	5K0/ 919491/B / SUPORTE	65 , 25
3C9/ 845297/AL/VNHVIDRO LAT.	1.650 , 99	5U0/ 885406/P /OYZREVESTIMEN	157 , 13
3C9/ 845297/AK/VNHVIDRO LAT.	1.547 , 35	5U0/ 885805/AP/OYZREVESTIMEN	156 , 21
3D0/ 853601/F /JZAEMBLEMA VW	1.197 , 15	5U0/ 885806/M /OYZREVESTIMEN	195 , 45
3D0/ 943021/A / LUZ DE PLA	55 , 47	376/ 810610/ / REFORCO	65 , 86
3B0/ 821105/C / PARALAMA	1.284 , 08	3C8/ 885704/R /WYELATERAL	2.777 , 09
3B0/ 821105/E / PARALAMA	3.271 , 12	6Q2/ 721174/A /9B9CAPA	35 , 58
3B0/ 821105/G / PARALAMA	1.302 , 92	6Q0/ 500051/BC/ CORPOEIXO	7.076 , 73
7L0/ 853793/C /4P7COBERTURA	660 , 70	6Q0/ 201051/J / FILTROCOMB	199 , 99
7L0/ 853793/D /5J6COBERTURA	277 , 02	6QE/ 601025/F /NX5RODA	694 , 10
7L0/ 853793/D /71NCOBERTURA	277 , 02	6QE/ 601025/F /Z31RODA	630 , 75
7L0/ 853793/D /7E7COBERTURA	318 , 22	6QE/ 601147/C /YSWCALOTA	80 , 43
7L0/ 853793/D /7G8COBERTURA	277 , 02	1K5/ 837205/B /GRUMACANETA	1.193 , 37
7L0/ 853794/D /7G8COBERTURA	255 , 90	1K0/ 971848/P / PRESILHA	11 , 50
7L0/ 857012/E / TRAVESSA	2.738 , 09	1K0/ 612041/GM/ TUBO	270 , 45
7L0/ 857706/F /HCPCINTO 3 PT	1.923 , 22	1C0/ 711113/AE/YXXBOTA	506 , 09
7L0/ 857706/F /MECCINTO 3 PT	1.923 , 22	1C0/ 711113/AE/GRWBOTA	545 , 18
7L0/ 857706/F /MEECINTO 3 PT	1.923 , 22	5Z0/ 881805/FN/WODREVESTIMEN	599 , 46
7L0/ 857706/F /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22	5Z0/ 881805/FF/WODREVESTIMEN	598 , 30
7L0/ 857777/E /MCXTRAVA	687 , 61	5Z0/ 881405/DP/WODREVESTIMEN	241 , 79
7L0/ 857777/E /MCZTRAVA	687 , 61	5Z0/ 881405/DT/WOFREVESTIMEN	384 , 18
6Q0/ 909605/AH/013UNID.COMAN	3.639 , 78	5Z0/ 881405/EA/WOJREVESTIMEN	679 , 56
3C8/ 998225/A / JG.FAROL	389 , 34	00V/ 061225/ / PROTECAO	2 , 87
3C8/ 998226/ / JG.FAROL	306 , 68	5Z1/ 953123/A / SOQUETE	21 , 48
3C8/ 998226/A / JG.FAROL	389 , 34	5Z1/ 953123/ / SOQUETE	22 , 48
3C9/ 807251/ / ESPUMA	132 , 65	5Z0/ 837218/ / CILINDRO D	161 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C9/ 807375/C / SUPORTE	94 , 96	5Z0/ 837217/ / CILINDRO D	169 , 30
3C9/ 807375/D / SUPORTE	127 , 05	2H2/ 819049/ / BOCAL	358 , 04
3C9/ 807376/C / SUPORTE	94 , 96	2H0/ 867012/L /TOQREVESTIMEN	2.258 , 80
3C9/ 807376/D / SUPORTE	127 , 05	5U0/ 881901/N /OZAPOIO	110 , 09
3C9/ 807377/ / SUPORTE	94 , 96	1K9/ 881256/K / ALMOFADA	3.523 , 18
3C9/ 807378/ / SUPORTE	94 , 96	1K9/ 881256/M / ALMOFADA	3.523 , 18
3C9/ 807397/ /9B9CAPA COBER	126 , 31	1K5/ 885873/G /83XESPUMA	590 , 38
3C9/ 807417/ /GRUCOBERTURA	3.479 , 98	1K5/ 881256/AT/ ALMOFADA	5.862 , 52
3C9/ 807417/E /GRUCOBERTURA	3.686 , 69	1K5/ 881256/AS/ ALMOFADA	5.862 , 52
3C9/ 807417/F /GRUCOBERTURA	3.479 , 98	5Z0/ 853671/ /9B9GRADE	973 , 78
3C9/ 807417/H /GRUCOBERTURA	7.232 , 35	5U1/ 612041/E / MANGUEIRA	36 , 79
3C9/ 807441/ /GRUCOBERTURA	39 , 19	5U1/ 612041/G / MANGUEIRA	36 , 58
3C9/ 807459/A /2ZZFRISO	391 , 12	026/ 105401/ / BIELA	142 , 41
3C9/ 807460/A /2ZZFRISO	410 , 13	5Z0/ 853653/ /041GRADE	237 , 81
3C9/ 807482/D / INSERTO	1.226 , 80	5N0/ 853173/A /GRUCOBERTURA	281 , 90
3C9/ 807482/E / INSERTO	1.226 , 80	1Q0/ 858069/H /L88COBERTURA	464 , 97
3C9/ 807482/F / INSERTO	1.255 , 53	1K0/ 881879/L / APOIO	717 , 01
3C9/ 807861/ / FRISO	167 , 27	8K0/ 881053/ / ELEMENTO	713 , 84
3C9/ 839472/B /5APVEDACAO	204 , 09	6Q0/ 012605/ / MANOMETRO	390 , 50
3C9/ 839701/D /5APVEDACAO	649 , 09	5U0/ 201075/G / RESERVATOR	854 , 54
3C9/ 839702/D /5APVEDACAO	649 , 09	3C8/ 881903/K /ZJPAPPIO	2.436 , 23
3C9/ 839731/A / ESPUMA	32 , 15	3C8/ 881903/K /OULAPOIO	2.436 , 23
3C9/ 839903/B /03CRECORTE	230 , 15	3C8/ 885405/DP/ZJNREVESTIMEN	6.970 , 48
3C9/ 839904/B /03CRECORTE	223 , 58	3C8/ 885405/DP/ORSREVESTIMEN	6.970 , 48
3C9/ 845025/B / VIDRO	474 , 74	3C8/ 885405/DP/ORSREVESTIMEN	6.970 , 48
3C9/ 845025/D / VIDRO	510 , 51	3C8/ 885703/R /YCFLATERAL	2.777 , 09
3C9/ 845025/E / VIDRO	622 , 99	3A0/ 972695/A / RECEPTACUL	56 , 65
3C9/ 845026/B / VIDRO	445 , 19	1K0/ 863919/M / ISOLAMENTO	788 , 07
3C9/ 845026/D / VIDRO	510 , 51	1K0/ 858005/D / ALOJAMENTO	524 , 73
3C9/ 845026/E / VIDRO	622 , 99	5Z3/ 867044/A /YOSREVESTIMEN	278 , 81
3C9/ 845051/F / VIDRO	2.505 , 56	5Z3/ 867044/ /YOSREVESTIMEN	284 , 32
3C9/ 845051/Q / VIDRO	2.357 , 24	1JE/ 201697/ / COBERTURA	2 , 18
3C9/ 845051/R / VIDRO	1.979 , 70	2H0/ 867011/H /TOKREVESTIMEN	1.599 , 58
3C9/ 845051/S / VIDRO	2.393 , 08	2H0/ 254300/X / TUBO	16.172 , 49
5C5/ 845042/P / VIDRO LAT.	1.404 , 56	1Q0/ 858005/C / ALOJAMENTO	524 , 73
5C5/ 845051/F / VIDRO	2.009 , 37	1K9/ 885961/B /7G8SUPORTE	746 , 53
5C5/ 845132/ / COBERTURA	190 , 71	1K1/ 864551/ /SUBSUPORTE	174 , 73
5C5/ 845202/ / VIDRO	649 , 00	8T0/ 881094/ / ALAVANCA	108 , 51
5C5/ 853600/A / EMBLEMA VW	217 , 14	8K0/ 881054/ / ELEMENTO	701 , 61
5C5/ 853655/A /9B9TAMPA	208 , 43	07K/ 131351/C / VALVULA	696 , 50
5C5/ 853671/F /9B9GRADE	882 , 06	5Z0/ 837973/C /9B9COBERTURA	18 , 41
5C5/ 853671/P /2ZZGRADE	845 , 43	5Z0/ 819366/B / TUBO ASPI.	36 , 17
5C6/ 839478/A /5APVEDACAO	296 , 53	3C8/ 885805/FT/ZJNREVESTIMEN	6.689 , 16
5C6/ 839479/ /5APVEDACAO	167 , 23	3C8/ 885805/GH/ORSREVESTIMEN	4.118 , 35
5C6/ 839480/ /5APVEDACAO	167 , 23	3C8/ 885805/GH/ORTREVESTIMEN	4.118 , 35
5C6/ 839915/B / COBERTURA	51 , 97	3C8/ 885805/GH/ZJNREVESTIMEN	4.118 , 35
5C6/ 839916/B / COBERTURA	51 , 97	3C8/ 885805/FT/ORSREVESTIMEN	6.689 , 16
5C6/ 845011/ /NVBPARABRISA	1.752 , 70	1K0/ 129734/B / CASQUILHO	26 , 54
5C6/ 845011/F /NVBPARABRISA	1.872 , 82	1JM/ 907371/ / SUPORTE	92 , 36
5C6/ 845026/C / VIDRO	1.461 , 44	1C0/ 951229/B / ESTRIBO	129 , 12
5C6/ 845051/AE/NVBVIDRO	4.257 , 38	1K0/ 972723/A / RECEPTACUL	29 , 37
5C6/ 845051/AF/NVBVIDRO	1.721 , 63	2H7/ 867023/P /TOPREVESTIMEN	1.518 , 96
5C6/ 845051/AJ/NVBVIDRO	2.032 , 58	2H5/ 803597/ / ALOJAMENTO	210 , 83
5C6/ 845051/AL/NVBVIDRO	2.032 , 58	1K0/ 837219/C /INFCHAVE	710 , 56
1K0/ 121284/F / CONDUTOR A	42 , 06	1K0/ 407764/MX/ SEMI EIXO	5.519 , 38
1JM/ 945071/ / LUZ DE MAR	92 , 14	1C0/ 864101/ /3SGCONSOLE	3.165 , 51
5C6/ 845201/D / VIDRO	298 , 12	5U7/ 853751/ /THYFRISO	417 , 83
5C6/ 845202/D / VIDRO	298 , 12	5U7/ 853503/ / EXTENSOR	114 , 09
5C6/ 845213/B / VIDRO	685 , 65	5Z3/ 837502/G / ACIONAMETO	140 , 26
5C6/ 853306/ / FRISO	237 , 86	5Z0/ 819075/ /1QBCOBERTURA	12 , 99
5C6/ 853343/ /H81INSERTO	40 , 24	5Z0/ 820075/ /1QBCOBERTURA	15 , 40
5C6/ 853601/ /ULMEMBLEMA VW	120 , 99	5N0/ 853817/E /9B9COBERTURA	1.753 , 07
5C6/ 853630/A /LIPEMBLEMA VW	160 , 56	2H0/ 601307/E /RPIPNEU	3.731 , 69
5C6/ 853665/A /9B9GRADE	187 , 52	2H0/ 601307/A /RPIPNEU	2.798 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 853675/L /GQFLOGOTIPO	78 , 44	2H0/ 601307/C /RBSPNEU	1.471 , 14
5C6/ 853803/G /NY2LAMINA	174 , 69	2H0/ 601307/D /RBSPNEU	3.956 , 92
5C6/ 853804/ /NY2LAMINA	159 , 51	7X0/ 103546/A / PLACAINTE	267 , 38
5C6/ 853804/G /NY2LAMINA	174 , 69	5U7/ 853054/ /9B9MOLDURA	5 , 19
5C6/ 853805/B /NY2LAMINA	89 , 23	5U0/ 253059/H / TUB ESCAPE	919 , 49
5C6/ 853805/D /NY2LAMINA	174 , 69	3C8/ 885805/FT/ORTREVESTIMEN	6.689 , 16
5C6/ 853806/B /NY2LAMINA	78 , 13	3C8/ 885703/S /YCFLATERAL	2.777 , 09
5C6/ 854328/B /5APDEFLETOR	180 , 83	3C8/ 885704/R /YCFLATERAL	2.777 , 09
6Q0/ 909606/K /002SENSOR	1.116 , 98	3C8/ 885704/S /YCFLATERAL	2.777 , 09
6Q0/ 909606/K /004SENSOR	823 , 16	5W0/ 881045/E / ESTRUTURA	335 , 88
6Q0/ 909606/K /00DSENSOR	801 , 15	02M/ 311123/B / ROLAMENTO	157 , 65
6Q0/ 909606/K /00NSENSOR	1.490 , 25	N/ 911973/01/ PINO	9 , 29
6Q0/ 919235/ /B41LAMP.CONTR	190 , 31	D/ 007000/A2/ SPRAY	90 , 54
6Q0/ 919235/B /B41LAMP.CONTR	190 , 31	06A/ 100045/HX/ MOTOR BAS.	32.673 , 56
6Q0/ 920800/H /B01INSTRUMENT	2.560 , 00	2H0/ 920963/X / INSTRUMENT	1.149 , 87
6Q0/ 920800/K /B01INSTRUMENT	1.693 , 67	1T0/ 419091/AB/ZRPVOLANTE	4.600 , 85
1C0/ 821255/M / PLACA	21 , 88	5U4/ 867012/AQ/VOVREVESTIMEN	301 , 02
1C0/ 821255/N / PLACA	21 , 88	5U4/ 867012/AQ/VOSREVESTIMEN	304 , 62
1J0/ 906381/ / RELE	143 , 20	5U4/ 867012/AT/OYYREVESTIMEN	337 , 22
1J0/ 906381/A / RELE	24 , 66	5U4/ 867012/AT/VODREVESTIMEN	304 , 34
1J0/ 906381/B / RELE	162 , 40	5U4/ 867012/AQ/VODREVESTIMEN	286 , 47
1J0/ 906383/C / RELE	126 , 94	5U4/ 867012/AQ/VOGREVESTIMEN	323 , 33
1J0/ 907375/N / UNI.COMAND	8.028 , 28	5U4/ 867012/AQ/VOKREVESTIMEN	323 , 36
1J0/ 907487/C / UNIDADE	2.343 , 58	5U4/ 867012/AQ/VONREVESTIMEN	289 , 11
1J0/ 907487/D / UNIDADE	2.452 , 15	5U4/ 867012/AQ/OYYREVESTIMEN	329 , 49
1J0/ 907539/ /2AQSENSOR	140 , 29	7L6/ 201550/H / TAMP	287 , 21
1J0/ 907597/A / SENSOR	922 , 22	7P0/ 820803/E / COMPRESSOR	9.243 , 20
1J0/ 907651/A / SENSOR	1.996 , 32	5W9/ 853753/ /3BZPROTECAO	47 , 12
1J0/ 907655/A / SENSOR	8.127 , 61	3C8/ 867212/AK/DCMREVESTIMEN	2.576 , 40
1J0/ 909606/D / SENSOR	1.564 , 95	3C8/ 867212/AK/DCNREVESTIMEN	2.576 , 40
1J0/ 909606/N / SENSOR	823 , 16	3C8/ 867212/AK/DCQREVESTIMEN	2.576 , 40
1J0/ 919149/A / SENSOR	710 , 15	3C9/ 867463/B /9B9TAMPA	109 , 75
1J0/ 919283/A / UNIDADE	1.257 , 32	3C9/ 867463/B /95TTAMPA	109 , 75
1J0/ 919379/ / SENSOR	241 , 93	3C9/ 867464/B /9B9TAMPA	109 , 75
1J0/ 919379/A / SENSOR	32 , 24	3C9/ 867464/B /95TTAMPA	109 , 75
1J0/ 919506/E / UNI.COMAND	1.763 , 99	5U4/ 867012/AP/VOVREVESTIMEN	280 , 77
1J0/ 919506/G / UNI.COMAND	1.438 , 55	1K4/ 867012/LK/YDZREVESTIMEN	2.426 , 72
1J0/ 919506/L / UNI.COMAND	1.402 , 63	1K4/ 867012/ME/FOCREVESTIMEN	1.550 , 91
1J0/ 920805/K / INSTRUMENT	2.905 , 44	1K4/ 867012/ME/YDYREVESTIMEN	1.550 , 91
5Z4/ 845021/B / VIDRO	119 , 18	1K4/ 867011/MR/YJWREVESTIMEN	1.550 , 91
013/ 311295/1 / ANEL	35 , 34	1K4/ 867011/MR/YJVREVESTIMEN	1.550 , 91
02T/ 311269/L / ANEL	94 , 97	1K4/ 867011/MN/YJVREVESTIMEN	1.550 , 91
5Z0/ 959856/B /1QBINTERRUPTO	22 , 99	1K4/ 867011/MN/YJWREVESTIMEN	2.426 , 72
5C5/ 845011/Q /NVBPARABRISA	1.933 , 64	1K4/ 867011/MR/FOCREVESTIMEN	1.550 , 91
5C5/ 845011/R /NVBPARABRISA	1.933 , 64	1K4/ 867011/MR/YDYREVESTIMEN	1.550 , 91
5C5/ 845041/P / VIDRO LAT.	1.404 , 56	1K4/ 867011/MR/YDZREVESTIMEN	1.550 , 91
3C8/ 949101/D / LUZ	188 , 60	N/ 106880/01/ CONECTOR	5 , 90
7N0/ 862533/ /95TSUORTE	421 , 06	N/ 029702/2 / TAMP.ROSCA	6 , 98
7P0/ 825201/A / REVESTIMEN	298 , 00	7L6/ 131083/ / TUBO RESPI	159 , 09
7P0/ 825285/ / ISOLANTE	908 , 18	5U4/ 853418/ /041FAIXA	58 , 18
7P0/ 853793/ /3G4COBERTURA	253 , 05	5U4/ 853417/ /041FAIXA	58 , 18
7P0/ 853793/ /82VCOBERTURA	253 , 05	5U0/ 920823/S /QC6INSTRUMENT	1.012 , 08
7P0/ 853793/ /92WCOBERTURA	253 , 05	5U0/ 920823/Q /QB5INSTRUMENT	838 , 18
7P0/ 853793/ /95TCOBERTURA	253 , 05	3C8/ 867212/AH/DCFREVESTIMEN	2.576 , 40
7P0/ 857705/E /HCPCINTO 3 PT	1.202 , 97	443/ 711189/A / PARAFUSO	18 , 60
7P0/ 857705/G /HCPCINTO 3 PT	1.851 , 72	1C0/ 971627/GA/ CHICOTE	2.094 , 92
7P0/ 857705/G /UHQCINTO 3 PT	1.851 , 72	1C0/ 971627/FT/ CHICOTE	2.094 , 92
5Z0/ 802126/A /CTRCOLUNA A	200 , 51	06H/ 903133/G / TENSOR	509 , 48
5Z4/ 809608/ / REFORCO	740 , 25	06B/ 971845/ / PRESILHA	6 , 44
5Z4/ 809612/ / REFORCO	101 , 18	7H0/ 972773/ / RECEPACUL	79 , 24
5Z6/ 801067/ / TRAVA	7 , 30	5U0/ 881901/S /1TCAPOIO	102 , 16
5Z6/ 801067/A / TRAVA	106 , 40	5U0/ 885405/BA/1TCREVESTIMEN	2.294 , 75
5Z6/ 801149/D / PARAFUSO	4 , 35	5U0/ 885805/BC/1TCREVESTIMEN	2.710 , 63
5Z6/ 801149/J / PARAFUSO	8 , 17	5U0/ 881805/AG/1TCREVESTIMEN	3.116 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z6/ 801288/ / CABO	135 , 98	5U0/ 881406/N /1TCREVESTIMEN	1.152 , 21
5Z6/ 801334/ / ALAVANCA	29 , 43	5U0/ 881405/AD/1TCREVESTIMEN	1.152 , 21
5Z6/ 801395/ / BATENTE	12 , 69	5U4/ 837113/ /JB8MACANETA	49 , 82
5Z6/ 801395/A / BATENTE	8 , 95	5U4/ 867012/BA/VOKREVESTIMEN	341 , 90
5Z6/ 801397/ / BASE	315 , 09	5U4/ 867012/BA/VOGREVESTIMEN	341 , 90
5Z6/ 801450/ / GUARNICAO	2 , 18	5U4/ 867012/AT/VOSREVESTIMEN	316 , 64
5Z6/ 801499/ / PINO	15 , 91	5U4/ 867012/AT/VOVREVESTIMEN	308 , 23
5Z6/ 801591/ / SUPORTE	4 , 76	5U4/ 867012/BA/OYYREVESTIMEN	358 , 03
5Z6/ 801645/ / SUPORTE	1.728 , 25	5U4/ 867012/BA/VODREVESTIMEN	320 , 97
5Z6/ 801645/C / SUPORTE	1.573 , 26	5U4/ 867012/AT/VONREVESTIMEN	296 , 37
5Z6/ 801645/D / SUPORTE	1.714 , 13	5U4/ 867012/AT/VOKREVESTIMEN	330 , 86
5Z6/ 801645/E / SUPORTE	1.867 , 62	5U4/ 867012/AT/VOGREVESTIMEN	320 , 93
5Z6/ 801849/ / COBERTURA	1 , 42	1K5/ 867211/BH/YDZREVESTIMEN	1.453 , 17
5Z6/ 801849/A / COBERTURA	1 , 42	1K5/ 867211/BH/YJVREVESTIMEN	1.453 , 17
5Z6/ 801849/B /54VCOBERTURA	2 , 84	1K5/ 867211/BH/FOCREVESTIMEN	1.453 , 17
5Z6/ 801897/ / BASE	172 , 23	1K4/ 882046/MF/ ESTRUTURA	2.707 , 76
5Z6/ 801897/A /54VBASE	259 , 62	1K4/ 867012/ME/YDZREVESTIMEN	1.550 , 91
5Z6/ 801951/A / DOBRADICA	306 , 79	1K4/ 867012/ME/YJVREVESTIMEN	1.550 , 91
1K5/ 810825/A / REFORCO	56 , 66	1K4/ 867012/ME/YJWREVESTIMEN	1.550 , 91
1K5/ 810826/A / REFORCO	56 , 66	1K4/ 867012/JS/YJTREVESTIMEN	1.153 , 02
1H0/ 919243/C / SUP LAMPAD	32 , 71	03L/ 971461/B / ISOLAMENTO	45 , 55
1H0/ 919563/ / TRANSMISSO	105 , 23	7L6/ 131984/B / CONJ. TUB.	1.298 , 61
1H0/ 919651/P / BOMBA COMB	2.466 , 24	7L6/ 131713/ / SUPORTE	126 , 21
1H0/ 927189/D / INTERRUPTO	169 , 57	7L6/ 131878/ / TANQUE	2.598 , 30
1H0/ 937530/ / CAIXA	29 , 90	7L6/ 131977/ / PC.ISOLANT	295 , 48
1H0/ 947101/ / LUZ	133 , 14	7L6/ 131977/B / PC.ISOLANT	295 , 48
1H0/ 947301/ / LUZ	149 , 53	7L6/ 131978/ / CHAPA	560 , 61
1H0/ 947561/A / INTERRUPTO	55 , 08	5U0/ 920823/S /AP7INSTRUMENT	806 , 17
1H0/ 953227/ / RELE	56 , 55	5U4/ 867011/CS/VOGREVESTIMEN	351 , 40
5Z0/ 845237/ / ESPACADOR	- , 71	5U4/ 867011/CS/VOKREVESTIMEN	351 , 47
6Q0/ 130307/AG/ TUBULACAO	482 , 02	1J0/ 201469/B / COBERTURA	27 , 88
6Q0/ 130307/AE/ JG. TUBO	909 , 96	5U0/ 051411/H / TWEETER	35 , 40
6Q0/ 130307/AB/ JG. TUBO	737 , 45	5U0/ 051411/K / ALTOFALAN	69 , 35
5Z4/ 837114/B /QA4MACANETA	47 , 21	5U0/ 051411/J / ALTOFALAN	69 , 35
5Z0/ 837350/ / CAPA COBER	39 , 71	5U0/ 051411/G / ALTOFALAN	63 , 41
5Z0/ 837350/A / CAPA COBER	34 , 29	5U0/ 051411/F / ALTOFALAN	63 , 41
3C8/ 941040/G / FAROL	5.266 , 78	5U0/ 051411/C / ALTOFALAN	82 , 75
3C8/ 941041/ / CAPA COBER	2 , 54	5U0/ 051411/B / ALTOFALAN	74 , 92
3C8/ 941753/C / FAROL	4.499 , 04	5U0/ 051411/A / ALTOFALAN	71 , 67
3C8/ 941753/Q / FAROL	4.852 , 51	3C9/ 867603/D /95TREVESTIMEN	374 , 32
3C8/ 941754/C / FAROL	4.499 , 04	3C9/ 867603/D /28UREVESTIMEN	374 , 32
3C8/ 941754/Q / FAROL	4.852 , 51	3C0/ 906651/ / UNID. AVAL	536 , 82
3C8/ 945087/ / LUZ ADICIO	243 , 70	5U0/ 920823/C /QB5INSTRUMENT	692 , 11
3C8/ 945087/B / LUZ ADICIO	543 , 17	1J6/ 827550/E / AMORTECEDO	260 , 92
3C8/ 945093/F / LANTERNA	482 , 23	8K0/ 010539/B / ETIQUETA	71 , 62
3C8/ 945094/F / LANTERNA	482 , 23	3C0/ 614741/AA/ TUBO FREIO	234 , 87
3C8/ 945095/G / LANTERNA	671 , 86	5U4/ 867011/CS/VONREVESTIMEN	316 , 48
3C8/ 945096/G / LANTERNA	671 , 86	5U4/ 867011/CR/VOSREVESTIMEN	343 , 26
3C8/ 945105/B / REFLETOR	118 , 66	5U4/ 867011/CR/VOVREVESTIMEN	328 , 50
3C8/ 945105/D / REFLETOR	130 , 37	5U4/ 867011/CR/VONREVESTIMEN	316 , 48
3C8/ 945106/A / REFLETOR	83 , 38	5U4/ 867011/CR/VOKREVESTIMEN	355 , 18
3C8/ 945106/B / REFLETOR	118 , 66	5U4/ 867011/CR/VOGREVESTIMEN	341 , 90
3C8/ 945106/D / REFLETOR	130 , 37	5U4/ 867011/CR/VODREVESTIMEN	325 , 16
3C8/ 945139/ / VEDACAO	72 , 16	5U4/ 867011/CR/OYYREVESTIMEN	358 , 50
3C8/ 945207/S / LANTERNA	747 , 19	03L/ 109022/D / COMANDO	3.621 , 72
3C8/ 945208/AD/ LANTERNA	1.442 , 68	5U4/ 867211/S /OSHREVESTIMEN	310 , 28
3C8/ 945208/S / LANTERNA	747 , 19	5U0/ 051411/ / ALTOFALAN	63 , 80
3C8/ 945208/T / LANTERNA	1.430 , 46	5Z9/ 867427/ /71NREVESTIMEN	647 , 43
1H0/ 955529/ / UNIDADE	402 , 33	3C0/ 131980/ / TAMPAS	147 , 61
1H0/ 959481/B / INTERRUPTO	203 , 17	2E0/ 919050/T / JG.JUNTA	155 , 36
1H0/ 959625/ / INTERRUPTO	330 , 75	2E0/ 201485/ / BOCAL	61 , 81
1H0/ 962103/ / MICROINTER	223 , 13	1K9/ 885405/AL/UFKREVESTIMEN	1.630 , 78
1H0/ 971842/F / PRESILHA	41 , 06	1K9/ 885405/AL/UFHREVESTIMEN	3.706 , 57
1H0/ 971939/C / BRACADEIRA	7 , 12	5Z0/ 098593/ / JG.AQUECIM	922 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1H0/ 972117/ / RECEPACUL	147 , 30	5Z6/ 827566/A / ACIONAMENT	157 , 97
1H0/ 998521/B / JG.AIRBAG	435 , 87	5U4/ 867011/CQ/VOKREVESTIMEN	333 , 92
1H5/ 951253/ / RELE	161 , 77	3C8/ 867212/AH/DCEREVESTIMEN	2.576 , 40
1HM/ 951115/F / BUZINA	559 , 38	5U6/ 827933/A /GRUSPOILER	521 , 94
1JE/ 813301/A/GRUTRASEIRA	347 , 63	5N0/ 614109/Q /BEFAGREGADO	15.431 , 50
1JE/ 817101/ / TETO	2.820 , 39	2H0/ 121109/H / MANGUEIRA	29 , 88
1JE/ 817111/A / TETO	1.019 , 38	2H0/ 121079/M / SUPORTE	43 , 40
1JE/ 823629/ /01CCOBERTURA	4 , 12	5U4/ 867012/AP/VOSREVESTIMEN	284 , 39
1JE/ 823630/ /01CCOBERTURA	4 , 12	5U4/ 867012/AP/VONREVESTIMEN	276 , 64
1JE/ 837039/ / EIXO	108 , 29	5U4/ 867012/AP/VOKREVESTIMEN	302 , 61
1JE/ 837040/ / EIXO	177 , 46	5U4/ 867012/AP/OYYREVESTIMEN	308 , 07
1JM/ 800701/B / CARROCARIA	40.198 , 36	5U4/ 867012/AP/VODREVESTIMEN	286 , 47
1JM/ 800701/C / CARROCARIA	40.198 , 36	5U4/ 867012/AP/VOGREVESTIMEN	302 , 59
1JM/ 800701/D / CARROCARIA	40.914 , 58	5U4/ 867011/CT/VOGREVESTIMEN	344 , 65
1JM/ 800701/E / CARROCARIA	40.914 , 58	5U4/ 867011/CT/VOKREVESTIMEN	344 , 65
6Q5/ 860273/ / CINTAFIXAC	18 , 09	5U4/ 867011/CT/VONREVESTIMEN	318 , 60
1JM/ 803481/ / ALOJAMENTO	41 , 70	1K4/ 867011/KD/YJTREVESTIMEN	1.153 , 02
1JM/ 805588/ / SUPORTE	1.030 , 92	1K4/ 867011/LQ/YJVREVESTIMEN	1.550 , 91
1JM/ 805615/ / REBOQUE	128 , 31	1K4/ 867011/LQ/YJWREVESTIMEN	1.550 , 91
1JM/ 813301/ / TRASEIRA	541 , 54	1K4/ 867011/MN/YDYREVESTIMEN	1.511 , 42
1JM/ 821135/C / TIRANTE	52 , 07	1K4/ 867011/MN/YDZREVESTIMEN	2.426 , 72
1JM/ 821136/C / TIRANTE	52 , 07	1K4/ 867011/JR/YJTREVESTIMEN	1.580 , 53
1JM/ 827025/E / TAMPA	1.530 , 79	1K0/ 881931/G / ALMOFADA	257 , 47
6QE/ 121367/ / SUPORTE	16 , 39	1K0/ 881559/D / SUPORTE	80 , 20
5Z0/ 971228/B / CHICOTE P	173 , 11	7L6/ 612105/D / SERV FREIO	2.829 , 53
6Q6/ 863463/F /1BSPORTA MALA	150 , 80	5U0/ 098609/L / JG.ALTO F.	317 , 05
030/ 107065/DK/ PISTAO	182 , 77	3C0/ 971845/H / SUPORTE	22 , 77
5C5/ 837441/ / GRAMPO	34 , 82	5N0/ 803785/ / CHAPA	66 , 86
3C8/ 949101/E / LUZ	188 , 60	5M1/ 819045/A / REGULAGEM	184 , 25
3C8/ 953041/ / LUZ	280 , 82	1JE/ 885907/A / APOIO	175 , 01
3C8/ 953042/ / LUZ	280 , 82	1JE/ 881905/G / APOIO	165 , 84
3C8/ 998225/ / JG.FAROL	306 , 68	3C0/ 614741/AC/ TUBO FREIO	234 , 87
1K5/ 810899/ / LUVA	15 , 16	5U4/ 867011/CT/VOSREVESTIMEN	331 , 21
5Z6/ 801951/B / DOBRADICA	394 , 83	5U4/ 867011/CT/VOVREVESTIMEN	340 , 91
5Z6/ 801951/C / DOBRADICA	394 , 83	5U4/ 867011/CT/VODREVESTIMEN	337 , 44
5Z6/ 801976/ / TRAVA	- , 65	5U4/ 867011/CT/OYYREVESTIMEN	371 , 83
5Z6/ 801976/A / TRAVA	4 , 13	5U4/ 867011/CS/VOVREVESTIMEN	328 , 31
5Z6/ 801985/ / SUPORTE	9 , 85	5U4/ 867011/CS/VOSREVESTIMEN	333 , 04
5Z6/ 801989/ / PROTETOR	24 , 42	5U4/ 867011/CS/OYYREVESTIMEN	358 , 50
5Z6/ 802286/B / FECHO	150 , 19	5U4/ 867011/CS/VODREVESTIMEN	335 , 26
5Z6/ 802791/ / CALCO	8 , 80	1K5/ 867211/BH/YDYREVESTIMEN	1.455 , 08
5Z6/ 802791/A / CALCO	6 , 52	1K1/ 611732/F / COBERTURA	55 , 70
5Z6/ 802792/ / CALCO	4 , 66	02M/ 311205/BB/ EIXO	2.596 , 98
5Z6/ 802792/A / CALCO	1 , 63	D/ 600100/M1/ AGENTE	139 , 55
1K5/ 814561/ / TRAVESSA	512 , 59	2H0/ 201653/F / CINTATENSO	254 , 16
1K5/ 814562/ / TRAVESSA	653 , 06	1Q0/ 973100/ / RECEPACUL	173 , 84
1K5/ 817123/C / TRAVESSA	176 , 50	1K9/ 885405/AN/UFKREVESTIMEN	3.556 , 93
1K5/ 825721/C / CHAPA TERM	588 , 35	1JE/ 853686/A / LOGOTIPO	130 , 73
1K5/ 827301/A / DOBRADICA	372 , 32	1K4/ 867012/MB/YDYREVESTIMEN	1.547 , 46
5Z6/ 804932/ / PINO	13 , 42	1K1/ 614726/F / TUBO FREIO	129 , 27
5Z6/ 804974/A / MOLA	4 , 80	1K0/ 881560/F / SUPORTE	118 , 88
5Z6/ 809261/ / REFORCO	108 , 29	1K0/ 698517/B / JG.AGREGAD	3.600 , 94
1K5/ 827302/A / DOBRADICA	372 , 32	V/ W543/A / AFERIDOR	834 , 90
5Z6/ 809262/ / REFORCO	108 , 29	1J5/ 800375/GL/ JG.CILINDR	1.773 , 10
1K6/ 803389/ / ALOJAMENTO	176 , 61	1J4/ 837730/BL/ ACIONAMETO	812 , 26
1K6/ 803477/ / REFORCO	59 , 15	1J4/ 837729/BK/ ACIONAMETO	1.059 , 31
1K6/ 804297/A / TAMPAO	5 , 03	1J0/ 254508/G / TUBO	9.549 , 17
1K6/ 804795/ / REFORCO	42 , 46	1J0/ 201550/BF/9B9TAMPA	329 , 07
1K6/ 809851/B / CX RODA	2.960 , 06	1J0/ 201550/BH/9B9TAMPA	217 , 68
1K6/ 809852/B / CX RODA	2.960 , 06	1J0/ 201550/BM/9B9TAMPA	239 , 70
1K6/ 810718/ / REFORCO	100 , 98	5U4/ 867211/AH/VOSREVESTIMEN	308 , 08
1K6/ 810718/A / REFORCO	155 , 28	5U4/ 867211/AJ/OYYREVESTIMEN	343 , 02
1K6/ 827301/C / DOBRADICA	179 , 83	5U4/ 867211/AJ/VODREVESTIMEN	320 , 35
1K8/ 827301/A / DOBRADICA	296 , 48	5U4/ 867211/AH/VONREVESTIMEN	291 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K9/ 802952/A / REFORCO	595 , 13	5U4/ 867211/AH/VOKREVESTIMEN	316 , 64
1K9/ 805115/ / CX RODA	474 , 01	5U4/ 867211/AE/VOSREVESTIMEN	294 , 97
1K9/ 805116/ / CX RODA	474 , 01	5U4/ 867211/AE/VOVREVESTIMEN	290 , 26
1K9/ 809145/ / LONGARINA	202 , 82	5U4/ 867211/AH/OYYREVESTIMEN	322 , 54
1K9/ 809146/ / LONGARINA	202 , 82	5U4/ 867211/AH/VODREVESTIMEN	300 , 51
1C0/ 809674/C / CHAPA	423 , 81	5U4/ 867011/CD/VOVREVESTIMEN	250 , 17
5C5/ 809438/ / PAINEL	1.139 , 36	5U4/ 867011/CD/VOSREVESTIMEN	254 , 77
5C5/ 809623/ / REFORCO	163 , 33	5U4/ 867011/CD/VONREVESTIMEN	276 , 64
5C5/ 809437/ / PAINEL	1.139 , 36	5U4/ 867011/CD/VOKREVESTIMEN	302 , 61
5C5/ 809402/A / PAINEL	2.086 , 08	5U4/ 867011/CD/VOGREVESTIMEN	302 , 59
5C5/ 809624/ / REFORCO	163 , 33	5U4/ 867011/CD/OYYREVESTIMEN	289 , 96
5C5/ 810135/ / LONGARINA	214 , 61	5U4/ 867011/CD/VODREVESTIMEN	287 , 86
5C5/ 810136/ / LONGARINA	214 , 61	5W9/ 853516/ /3BZPROTECAO	69 , 55
5C5/ 810417/ / REFORCO	646 , 28	5W9/ 853515/ /3BZPROTECAO	69 , 55
5C5/ 810418/ / REFORCO	646 , 28	1K9/ 885405/AN/UFHREVESTIMEN	1.630 , 78
5C5/ 809401/A / PAINEL	2.086 , 08	1JM/ 867011/N /ASAREVESTIMEN	1.556 , 53
5C5/ 809204/ / COLUNA A	834 , 20	1JM/ 867011/M /ASDREVESTIMEN	1.530 , 79
5C5/ 809203/ / COLUNA A	834 , 20	1JM/ 867011/M /ASAREVESTIMEN	1.536 , 30
5C5/ 809148/ / LONGARINA	160 , 06	079/ 107066/DC/ PISTAO	1.444 , 18
5C5/ 809147/ / LONGARINA	160 , 06	3C0/ 971156/ / CABOS	193 , 52
5C5/ 805422/ / PAINEL	2.294 , 51	3C0/ 201961/B / PROTETOR	241 , 57
5C5/ 805277/ / REFORCO	169 , 65	3B0/ 971913/E / BUCHA	25 , 22
5C5/ 805116/ / CX RODA	542 , 41	2H2/ 820021/A / VENTONHA	1.374 , 96
5C5/ 804214/ / CHPINTERME	48 , 36	5K0/ 858061/F /1QBCOBERTURA	193 , 96
5C5/ 804213/ / CHPINTERME	48 , 36	5K0/ 298403/ / ELEMENTO	606 , 35
5C5/ 810773/B / ELEMENTO	214 , 76	4H0/ 973704/A / RECEPTACUL	32 , 07
5C5/ 810844/ / CHAPAFECHA	62 , 35	4G0/ 972783/ / RECEPTACUL	16 , 94
5C5/ 810969/ / COBERTURA	354 , 81	4F1/ 941824/ / PORTA FUSI	148 , 37
5C5/ 813088/ / CHAPA	275 , 69	4F0/ 971921/ / CAPA PROTE	27 , 66
WUR/ 002285/ / TIW 500 LIQUI	49 , 14	3D0/ 972705/ / RECEPTACUL	25 , 01
WUR/ 002286/ / TPA OLEO/ANTI	79 , 65	3D0/ 973715/ / RECEPTACUL	106 , 23
WUR/ 002287/ / TRAVA DA PAST	2 , 32	036/ 103483/J / VEDACAO	134 , 04
WUR/ 002288/ / TRAVA DA PAST	13 , 10	3C8/ 867012/BG/DCNREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002289/ / TRAVA DO CALC	2 , 08	3C8/ 867012/BG/DCPREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002290/ / TRAVA MANOPLA	6 , 71	3C8/ 867012/BJ/DCDREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002291/ / TRAVA ROLAMEN	341 , 77	3C8/ 867011/CL/DCPREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002292/ / TRAVA TORQUE	287 , 62	3C8/ 867011/CL/DCNREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002293/ / TRAVA TORQUE	341 , 77	3C8/ 867011/CL/DCMREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 002294/ / TRILHO C/9 GA	157 , 35	1K0/ 201550/AK/ TAMPA	119 , 42
WUR/ 002295/ / TRILHO C/9 GA	80 , 08	1K0/ 201550/AL/ TAMPA	296 , 56
WUR/ 002298/ / TUBO CORRUG 1	8 , 92	5U4/ 867212/AD/VOKREVESTIMEN	293 , 64
WUR/ 002300/ / TUBO DE NYLON	6 , 06	5U4/ 867211/AJ/VOVREVESTIMEN	323 , 14
WUR/ 002301/ / TUBO DE NYLON	2 , 46	5U4/ 867212/AD/OYYREVESTIMEN	297 , 74
WUR/ 002302/ / TUBO INJETOR	59 , 11	5U4/ 867212/AD/VODREVESTIMEN	276 , 38
028/ 260295/1 / SUPORTE	333 , 21	5U4/ 867212/AD/VOGREVESTIMEN	293 , 53
WUR/ 001336/ / JG MACHO AR M	148 , 48	5U4/ 867211/AJ/VOGREVESTIMEN	327 , 54
WUR/ 001337/ / JG MACHO AR M	204 , 68	5U4/ 867211/AJ/VOKREVESTIMEN	325 , 73
WUR/ 001338/ / JG MACHO AR M	192 , 25	5U4/ 867211/AJ/VOSREVESTIMEN	327 , 54
WUR/ 001339/ / JG MACHO AR M	65 , 16	5U4/ 867211/AJ/VONREVESTIMEN	301 , 96
WUR/ 001342/ / JG MACHO AR M	261 , 49	5U4/ 867211/AH/VOVREVESTIMEN	294 , 41
WUR/ 001343/ / JG MACHO AR M	61 , 33	5U4/ 867011/CE/OYYREVESTIMEN	289 , 96
WUR/ 001346/ / JG MACHO AR M	113 , 55	5U4/ 867011/CE/VODREVESTIMEN	287 , 86
WUR/ 001349/ / JG MACHO AR P	153 , 60	5U4/ 867011/CE/VOGREVESTIMEN	302 , 59
WUR/ 001350/ / JG MACHO AR P	135 , 29	N/ 906660/03/ ANEL VEDAC	8 , 37
WUR/ 001351/ / JG MACHO AR P	580 , 64	5U7/ 860150/ /JK9COBERTURA	65 , 04
WUR/ 001352/ / JG MACHO AR P	291 , 65	5U7/ 860149/ /JK9COBERTURA	63 , 93
WUR/ 001354/ / JG MACHO AR P	431 , 35	5U4/ 867211/AD/VOKREVESTIMEN	293 , 64
WUR/ 001357/ / JG MANG TESTE	1.246 , 88	5U4/ 867211/AD/VODREVESTIMEN	276 , 38
WUR/ 001364/ / JOGO C 8 CHAV	1.802 , 51	5U4/ 867211/AD/OYYREVESTIMEN	297 , 74
803/ 723559/ / BUCHA	- , 69	5U4/ 867012/BG/VOVREVESTIMEN	308 , 17
811/ 711350/ / BATENTE	1 , 45	5U4/ 867012/BG/VOSREVESTIMEN	309 , 02
811/ 711597/ / BUCHA	2 , 13	5U4/ 867012/BG/VONREVESTIMEN	296 , 30
5C5/ 802308/ / REFORCO	53 , 09	5U4/ 867012/BG/OYYREVESTIMEN	337 , 13
5C5/ 803092/ / LONGARINA	2.398 , 36	5U4/ 867012/BG/VODREVESTIMEN	314 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 803147/ / PAINEL	4.142 , 97	5U4/ 867012/BG/VOGREVESTIMEN	330 , 73
5C5/ 803205/ / RECORTE	501 , 05	2H0/ 971904/A / TAMPÃO	8 , 36
5C5/ 803206/ / RECORTE	501 , 05	2H0/ 801539/A / MANCAL	46 , 43
5C5/ 803239/A / REFORCO	750 , 84	1J1/ 970007/CB/ CHICOTE	1.571 , 17
5C5/ 803501/A / LONGARINA	2.550 , 66	5Z0/ 867501/S /AM4REVESTIMEN	348 , 01
5C5/ 803502/ / LONGARINA	1.669 , 07	5Z0/ 867501/R /AM4REVESTIMEN	342 , 29
5C5/ 803561/A / REFORCO	552 , 02	5U1/ 857003/B /ITAPAINEL	2.250 , 08
5C5/ 803562/A / REFORCO	552 , 02	6QS/ 863459/ /71NCOBERTURA	307 , 56
5C5/ 803829/ / SUPORTE	15 , 61	5W9/ 853754/ /3BZPROTECAO	47 , 10
WUR/ 001373/ / JOGO MANGUEIR	364 , 14	5U7/ 860147/ /JK9COBERTURA	65 , 91
WUR/ 001376/ / KIT ANEIS O	388 , 65	5U4/ 867012/BG/VOKREVESTIMEN	330 , 77
WUR/ 001377/ / KIT BITS 1 4	720 , 46	5U4/ 867012/BE/VOGREVESTIMEN	302 , 59
WUR/ 001378/ / KIT C/120 B	806 , 53	5U4/ 867012/BE/VOKREVESTIMEN	302 , 61
WUR/ 001379/ / KIT DE CONECT	260 , 85	5U4/ 867012/BE/VOSREVESTIMEN	284 , 39
5C5/ 803854/ / REFORCO	31 , 59	5U4/ 867012/BE/VOVREVESTIMEN	280 , 77
5C5/ 804094/ / SUPORTE	41 , 51	5U4/ 867012/BE/VODREVESTIMEN	286 , 47
5C5/ 804105/A / LONGARINA	700 , 29	5U4/ 867012/BE/OYYREVESTIMEN	308 , 07
5C5/ 804106/A / LONGARINA	700 , 27	5U4/ 867012/BA/VOVREVESTIMEN	338 , 16
WUR/ 002359/ / LAMINAS DE RA	174 , 31	5U4/ 867012/BA/VOSREVESTIMEN	343 , 26
WUR/ 002360/ / ADAPTADOR PAR	751 , 57	5U4/ 867012/BA/VONREVESTIMEN	310 , 47
1SB/ 971120/K / CHICOTE P	83 , 50	2H0/ 129456/D / MANGUEIRA	512 , 18
1SB/ 971120/L / CHICOTE P	122 , 73	2H0/ 129456/C / MANGUEIRA	538 , 01
1SB/ 971120/M / CHICOTE P	226 , 63	2H0/ 129456/B / MANGUEIRA	512 , 18
1SB/ 971120/N / CHICOTE P	226 , 63	2H0/ 129456/ / MANGUEIRA	512 , 18
1SB/ 971120/P / CHICOTE P	226 , 63	1K5/ 867212/DJ/YJTREVESTIMEN	1.076 , 82
7D0/ 711131/ / ESFERA	41 , 40	1K5/ 867212/DH/YJTREVESTIMEN	1.370 , 78
1SB/ 971120/Q / CHICOTE P	313 , 32	1K5/ 867211/BH/YJWREVESTIMEN	1.453 , 17
1SB/ 971120/R / CHICOTE P	249 , 09	1K9/ 881405/P /UFHREVESTIMEN	1.432 , 99
1SB/ 971120/S / CHICOTE P	296 , 32	1K9/ 881405/P /UFKREVESTIMEN	1.620 , 99
1SB/ 971120/T / CHICOTE P	267 , 50	1K5/ 881406/BN/WLXREVESTIMEN	945 , 03
1SB/ 971121/AA/ CHICOTE P	236 , 22	1K1/ 998250/ / JOGO CABOS	673 , 18
1SB/ 971121/AB/ CHICOTE P	226 , 60	3C8/ 971369/T / CHICOTE	297 , 58
1SB/ 971121/AC/ CHICOTE P	254 , 30	3C8/ 971369/S / CHICOTE	297 , 58
1SB/ 971121/AE/ CHICOTE P	229 , 69	3C8/ 971369/L / CHICOTE	297 , 58
1SB/ 971121/AF/ CHICOTE P	220 , 16	6Q4/ 867287/B /71NREVESTIMEN	197 , 61
1SB/ 971121/AG/ CHICOTE P	248 , 00	N/ 907366/03/ PORCA	5 , 35
1SB/ 971121/D / CHICOTE P	83 , 32	030/ 133062/G / BOCAL	502 , 32
1SB/ 971121/J / CHICOTE P	80 , 88	02T/ 311206/H / ALOJAMENTO	485 , 15
1SB/ 971121/K / CHICOTE P	202 , 78	000/ 979025/FA/ JOGO CABOS	71 , 11
1SB/ 971121/L / CHICOTE P	230 , 47	1C0/ 201550/AF/ TAMPA	273 , 90
1SB/ 971121/M / CHICOTE P	220 , 86	03L/ 906088/FE/ SENSOR	831 , 71
1SB/ 971121/N / CHICOTE P	248 , 56	02J/ 311261/Q / RODA	1.557 , 24
1SB/ 971121/P / CHICOTE P	196 , 71	5U4/ 867211/AH/VOGREVESTIMEN	306 , 72
1SB/ 971121/Q / CHICOTE P	224 , 55	5U4/ 867211/AE/VONREVESTIMEN	289 , 80
1SB/ 971121/R / CHICOTE P	215 , 01	5U4/ 867211/AE/VOKREVESTIMEN	313 , 38
1SB/ 971121/S / CHICOTE P	242 , 83	5U4/ 867211/AE/VOGREVESTIMEN	313 , 35
1SB/ 971121/T / CHICOTE P	230 , 70	5U4/ 867211/AE/VODREVESTIMEN	296 , 25
1SB/ 971147/ / CHICOTE	134 , 79	5U4/ 867211/AE/OYYREVESTIMEN	318 , 23
1SB/ 971147/A / CHICOTE	260 , 29	5U4/ 867211/AD/VOVREVESTIMEN	270 , 98
1SB/ 971693/A / CHICOTE P	60 , 81	5U4/ 867211/AD/VOSREVESTIMEN	275 , 57
1SB/ 971693/C / CHICOTE P	120 , 77	5U4/ 867211/AD/VONREVESTIMEN	260 , 04
1SB/ 971693/D / CHICOTE P	143 , 67	5U4/ 867211/AD/VOGREVESTIMEN	293 , 61
1SB/ 971694/A / CHICOTE P	60 , 81	5N0/ 807521/S /GRUSPOILER	2.688 , 72
1SB/ 971694/C / CHICOTE P	120 , 77	5N0/ 807521/R /GRUSPOILER	2.688 , 72
1SB/ 971694/D / CHICOTE P	143 , 67	5K0/ 881901/P /90VAPOIO	499 , 67
1T0/ 907391/ / UNIDADE	2.966 , 06	5K0/ 881901/P /83VAPOIO	1.187 , 24
WUR/ 002303/ / TUBO INJETOR	60 , 50	1K0/ 973100/E / RECEPTACUL	249 , 06
WUR/ 002304/ / TUBO NYLON 7X	19 , 89	1K0/ 971978/ / CAIXA	114 , 10
WUR/ 002306/ / ULTRA CLEANER	40 , 79	1K0/ 971615/CJ/ CONDUTOR	46 , 84
WUR/ 002310/ / VALV AGULHA V	46 , 23	1K0/ 971250/AL/ CABO MASSA	156 , 31
WUR/ 002311/ / VALV AGULHA V	47 , 97	1K0/ 711461/E /OHAMANOPLA	287 , 89
WUR/ 002312/ / VALV AGULHA V	45 , 65	1K0/ 711461/E /OHBMANOPLA	287 , 89
WUR/ 002313/ / VALV AGULHA V	47 , 18	5U0/ 853048/A / ADESIVO	170 , 02
WUR/ 002314/ / VALV AGULHA V	47 , 41	5U0/ 054630/ / SIRENE	69 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 002315/ / VALV AGULHA V	42 , 70	WHT/ 005486/ / SEXTAVADO	18 , 63
WUR/ 002316/ / VALV AGULHA V	42 , 96	1K9/ 805903/ / SPOILER	130 , 29
WUR/ 002318/ / VALV MAX CARB	31 , 12	5Z0/ 881805/FR/XRVREVESTIMEN	1.271 , 88
WUR/ 002319/ / VALV MAX CARB	27 , 00	1C0/ 867366/AC/MGTVEDACAO	983 , 87
WUR/ 002320/ / VALVULA DA AL	63 , 88	2H2/ 071000/B /72ASANTO ANTO	9.503 , 03
WUR/ 002321/ / VALVULA PNEU	2 , 89	0BM/ 301304/A / TUBO	96 , 20
WUR/ 002322/ / VALVULA PNEU	4 , 06	0A4/ 311205/E / EIXO	2.866 , 72
WUR/ 002323/ / VEDA ROSCA LI	341 , 77	WHT/ 005228/ / PARAFUSO	4 , 41
WUR/ 002324/ / VEDANTE SEMI	29 , 83	3C8/ 419091/BF/E74VOLANTE	6.404 , 88
WUR/ 002325/ / VEDANTE SEMI-	39 , 23	3C0/ 905861/J / BLOQUEIO	745 , 76
WUR/ 002330/ / WATER OFF	28 , 07	2H2/ 071778/A / CAPOTA	4.622 , 74
WUR/ 002331/ / WURTH BOND 50	233 , 46	5W0/ 857502/F /1NNEPSELHO	249 , 02
WUR/ 002332/ / WURTH BOND AD	8 , 66	038/ 130201/F / BICO INJET	4.654 , 09
WUR/ 002333/ / WURTH BOND PL	90 , 78	06J/ 103226/A / CONECTOR	25 , 41
WUR/ 002334/ / WURTH BONDER	22 , 85	078/ 121075/AF/ TUBO	714 , 79
WUR/ 002337/ / WURTH EPOXI 1	18 , 54	3C8/ 825715/A / CHAPA	159 , 59
WUR/ 002338/ / WURTH FINIBAL	254 , 28	3C8/ 825716/A / CHAPA	163 , 30
WUR/ 002339/ / WURTH MASTIQU	31 , 00	5K0/ 827469/AP/ULMACIONAMENT	3.392 , 83
WUR/ 002340/ / WURTH MASTIQU	38 , 47	06B/ 105591/ /001CASQUILHO	79 , 00
WUR/ 002342/ / WURTH TEMP -	2.775 , 74	06B/ 105591/ /002CASQUILHO	76 , 78
WUR/ 002343/ / WURTH TEMP II	7.450 , 92	3C0/ 863192/A / LUVA	9 , 08
WUR/ 002344/ / WURTH TEMP II	6.331 , 46	3AA/ 907538/ / SUPORTE	94 , 31
WUR/ 002347/ / WURTH TEMP-ME	1.824 , 23	1Q0/ 012109/E / CAIXA	212 , 27
WUR/ 002352/ / LIQUIDO POLIM	234 , 46	5U0/ 071073/A / BOLSA	1.694 , 00
WUR/ 002353/ / RESINA DE ENC	281 , 24	5U0/ 071073/ / BOLSA	364 , 44
WUR/ 002354/ / RESINA DE ACA	286 , 02	8K0/ 973703/E / RECEPTACUL	31 , 45
WUR/ 002355/ / GEL DE VACUC	179 , 28	8J0/ 615312/ / PRATO FREI	126 , 59
WUR/ 002356/ / LIQUIDO DE LA	220 , 92	8J0/ 615311/ / PRATO FREI	126 , 59
WUR/ 002357/ / PELICULA PROT	293 , 68	6X0/ 973717/A / RECEPTACUL	59 , 31
WUR/ 002358/ / PELICULA ACAB	130 , 85	1J0/ 845011/AH/ PARABRISA	1.678 , 47
1K0/ 010793/S / ETIQUETA	28 , 90	5U4/ 837330/G / CAPA PROTE	26 , 29
5Z0/ 711067/ / CASQUILHO	11 , 77	5U4/ 837329/E / CAPA PROTE	21 , 51
5Z0/ 711090/ / ASSOALHO	75 , 40	5U4/ 837329/G / CAPA PROTE	26 , 29
1K0/ 035164/A / AUTORADIO	6.942 , 41	5U4/ 837330/E / CAPA PROTE	21 , 51
1K0/ 035164/D / RADIO	6.942 , 41	3D0/ 061795/ /B41JG FIXACAO	65 , 60
1K0/ 035350/ / ANEL	7 , 94	7L0/ 121407/F / RESERVATOR	610 , 89
1K0/ 035724/B / BUCHA	92 , 59	6Q1/ 804011/S / PAINEL	2.013 , 39
5Z0/ 711129/ / LUVA	2 , 84	5U4/ 867501/K /CB6REVESTIMEN	311 , 67
5Z0/ 711201/ / ALAVANCA	108 , 29	5U4/ 867501/B /CB6REVESTIMEN	275 , 36
1K0/ 601324/ /RCOPNEU	2.316 , 94	5U4/ 867212/AE/VOSREVESTIMEN	289 , 80
1K0/ 825851/A / PROTECAO	215 , 32	5U4/ 867212/AE/VOVREVESTIMEN	290 , 26
1K0/ 863179/B / REFORCO	137 , 99	5U4/ 867212/AE/VODREVESTIMEN	296 , 25
1K0/ 898085/ / ACESSORIO	510 , 98	5U4/ 867212/AE/OYYREVESTIMEN	318 , 23
5Z0/ 711267/ / VEDACAO	25 , 44	5U4/ 867212/AD/VOVREVESTIMEN	270 , 98
5Z0/ 711550/A / PATIMGUIA	33 , 75	5U4/ 867212/AD/VOSREVESTIMEN	275 , 57
5Z0/ 711789/B / APOIO	65 , 86	5U4/ 867212/AD/VONREVESTIMEN	260 , 04
1K0/ 915181/H / CHICOTE	427 , 44	5U4/ 867011/CG/OYYREVESTIMEN	329 , 49
5Z0/ 721388/ / CIL.TRANSM	53 , 36	5U4/ 867011/CF/VOKREVESTIMEN	323 , 36
5Z0/ 721913/A / BATENTE	40 , 86	5U4/ 867011/CF/VOGREVESTIMEN	323 , 33
5Z0/ 798041/B / JG.COMANDO	499 , 09	5U4/ 867011/CF/VODREVESTIMEN	307 , 16
5Z0/ 798041/D / JG.COMANDO	497 , 35	5U4/ 867011/CF/OYYREVESTIMEN	329 , 49
5Z0/ 798041/E / JG.COMANDO	551 , 61	5U4/ 867011/CE/VOVREVESTIMEN	282 , 88
5Z0/ 955409/C / BRACO	74 , 47	5U4/ 867011/CE/VOSREVESTIMEN	287 , 53
6E0/ 711112/ / ALAVMUDANC	418 , 48	5U4/ 867011/CE/VONREVESTIMEN	270 , 98
6K0/ 711112/ / ALAVMUDANC	281 , 25	5U4/ 867011/CE/VOKREVESTIMEN	304 , 88
6K0/ 711197/ / MOLA	8 , 49	1Q0/ 813301/B / TRASEIRA	1.237 , 32
5Z9/ 853705/C /1NNFRISOTETO	114 , 15	06J/ 903143/AH/ SUPORTE	895 , 76
1Q0/ 927904/K / CHICOTE	214 , 55	376/ 809890/ /GRUPAINEL	86 , 29
1Q0/ 927904/M / CHICOTE	315 , 70	WHT/ 005480/ / PARAFUSO	4 , 98
1Q0/ 951172/D / SENSOR	911 , 85	5W0/ 807833/A /3BZALOJAMENTO	143 , 78
1Q0/ 951223/A / BUZINA	504 , 43	3C0/ 971824/A / CONDUTOR	65 , 25
1Q0/ 953509/ / TECLA	172 , 15	3C0/ 971830/B / SUPORTE	49 , 17
1Q0/ 955557/ / SENSOR	273 , 73	3C0/ 971432/B / CHICOTE	315 , 70
1Q0/ 955978/ / CIL.ELEVAC	219 , 67	3C0/ 971262/C / SUPORTE	48 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 959121/B / SENSOR	172 , 14	3C0/ 971156/A / CABOS	193 , 52
1Q0/ 959121/C / SENSOR	163 , 27	1K1/ 713204/D /UMFCOBERATURA	1.801 , 57
1Q0/ 959255/G / UNID.COMAN	2.959 , 94	1K0/ 972744/B / VEDACAO	15 , 26
1Q0/ 959591/C / MOTOR	2.745 , 08	1C0/ 885805/BR/SUFREVESTIMEN	4.069 , 60
04C/ 972612/M / CHICOTE P	982 , 75	1C0/ 885805/BR/KWXREVESTIMEN	2.399 , 42
04C/ 972612/N / CHICOTE P	1.008 , 20	5M0/ 885902/T /WYEAPPIO	1.257 , 60
04E/ 103729/ / COBERTURA	35 , 13	5M0/ 885902/S /83VAPPIO	1.257 , 60
04E/ 121600/AD/ BOMBA AGUA	1.896 , 81	5M0/ 885901/AF/WYEAPPIO	1.206 , 36
04E/ 905110/E / BOBINA	378 , 82	5M0/ 820039/E /81UCOBERATURA	586 , 10
04E/ 905612/ / VELA	75 , 34	5M0/ 820039/E /23TCOBERATURA	586 , 10
04E/ 906027/CK/ UNIDADE	9.706 , 57	5M0/ 820039/E /H67COBERATURA	586 , 10
04E/ 965529/B / AQUECEDOR	1.626 , 63	3C0/ 864263/G /3H5COBERATURA	226 , 58
237/ 827025/1 /CTRRTAMPA	377 , 33	06B/ 105591/ /011CASQUILHO	79 , 00
5W0/ 711303/D / ALAVANCA	120 , 21	5N1/ 863328/ /95TCALCO	83 , 71
5W0/ 721115/A /GRUSUPORTE	85 , 63	5N1/ 863476/C /H67ALOJAMENTO	667 , 82
5W0/ 721115/B / SUPORTE	250 , 51	5N0/ 803691/ / SUPORTE	54 , 05
5W0/ 721115/B /GRUSUPORTE	289 , 20	3C1/ 823509/H / FECHADURA	322 , 63
5W0/ 721187/A / SUPORTE	195 , 47	5Z0/ 853658/ /739FRISO	74 , 56
5W0/ 798118/ / MANOPLA	18 , 52	5Z0/ 853657/ /739FRISO	74 , 56
5X0/ 711025/A / SUPORTE	56 , 50	02M/ 311559/P / BARRA	754 , 70
5X0/ 711217/ / LUVA	6 , 02	02M/ 311549/Q / BARRA	741 , 48
5X0/ 711551/ / SUPORTE	60 , 96	012/ 311445/H / ROLAMENTO	177 , 37
5X0/ 711817/ / ESPACADOR	16 , 28	5N0/ 882252/A /95TMANOPLA	193 , 09
5X0/ 721115/A / SUPORTE	212 , 98	5N0/ 882252/A /82VMANOPLA	193 , 09
5X0/ 721141/A / PEDALFREIO	92 , 17	5N0/ 881560/ / SUPORTE	80 , 16
5X0/ 721165/ / ALOJAMENTO	14 , 83	5N0/ 881892/ / CALCO	80 , 30
5X0/ 721317/A / PEDALEMBRA	55 , 60	5W6/ 827933/ /3BZSPOILER	536 , 84
5X0/ 721449/A / MOLA	58 , 57	5C0/ 419091/L /AVJVOLANTE	4.021 , 64
5X0/ 721449/B / MOLA	25 , 60	5C0/ 419091/L /N0EVOLANTE	4.021 , 64
5X0/ 721526/ / BUCHA	7 , 71	5C0/ 419091/L /USZVOLANTE	4.674 , 82
5X0/ 723537/ / BATENTE	8 , 24	5C0/ 419091/K /N0EVOLANTE	3.267 , 23
5Z0/ 711046/ / ALAVMUDANC	155 , 28	5C0/ 419091/K /AVJVOLANTE	3.267 , 23
5Z0/ 711046/A / ALAVMUDANC	155 , 28	5N0/ 827566/AB/ TECLA	2.109 , 19
5Z0/ 711049/Q / MECANISMO	727 , 72	3C0/ 953236/D / MICROINTER	219 , 81
1JE/ 035605/ / PROTECAO	18 , 64	3AA/ 937546/ / SUPORTE	47 , 93
5Z0/ 711049/R / MECANISMO	721 , 40	2H5/ 971121/N / CHICOTE P	828 , 84
5Z0/ 711049/T / MECANISMO	504 , 00	5U7/ 867012/M /ICPREVESTIMEN	367 , 37
5Z0/ 711050/D / CARCACA	436 , 26	5U7/ 867012/N /ICNREVESTIMEN	347 , 54
1JE/ 805610/ / SUPORTE	14 , 80	5U7/ 867012/N /ICPREVESTIMEN	301 , 39
1K0/ 010467/T / ETIQUETA	4 , 34	5U7/ 867012/Q /M0FREVESTIMEN	361 , 37
1K0/ 010644/P / ETIQUETA D	6 , 45	5U7/ 867012/M /ICNREVESTIMEN	360 , 40
1K0/ 010713/M / ETIQUETA D	25 , 83	5U7/ 867012/L /ZRUREVESTIMEN	701 , 35
1SB/ 971120/E / CHICOTE P	140 , 36	5U0/ 711129/ / BUCHA	5 , 81
5N1/ 713203/E /YOLCOBERTURA	2.440 , 27	5N0/ 881054/ / ELEMENTO	759 , 08
5N1/ 713203/G /AVHCOBERTURA	2.369 , 50	5M0/ 953509/B / TECLA	175 , 88
1T0/ 971582/F / CHICOTE	337 , 85	5U1/ 857968/ /71NCOBERTURA	20 , 24
1T0/ 971930/E / PRESILHA	25 , 01	5N0/ 881092/ / ALAVANCA	52 , 29
1T0/ 998754/ / JG.FIXACAO	223 , 53	5C0/ 122073/A / MANGUEIRA	354 , 58
1T1/ 937503/A / PORTA RELE	62 , 54	3C8/ 867297/D /9B9REVESTIMEN	270 , 01
1T1/ 937615/B / PORTA FUSI	152 , 32	3C8/ 867298/C /9B9REVESTIMEN	270 , 01
1T1/ 971566/M / CHICOTE	586 , 74	3C8/ 867297/C /9B9REVESTIMEN	270 , 01
1T1/ 971566/P / CHICOTE	1.962 , 60	5U4/ 867501/A /CB6REVESTIMEN	281 , 89
1T2/ 971566/M / CHICOTE	586 , 74	6R0/ 971975/ / RECEPTACUL	43 , 50
1Y0/ 971228/ / CHICOTE P	241 , 16	6Q0/ 609820/B / HASTE	18 , 49
1Y0/ 971349/ / CHICOTE P	381 , 81	6Q0/ 609819/B / HASTE	8 , 34
1Z0/ 959747/ / INTERRUPTO	679 , 01	5Z9/ 971147/M / CHICOTE	223 , 19
1Z0/ 959769/A /9B9INTERRUPTO	396 , 71	000/ 979991/A / JG.MANGUEI	209 , 88
1Z0/ 959777/ /4PKINTERRUPTO	679 , 01	WHT/ 005433/ / REB CEGO	2 , 04
211/ 947563/ / INTERRUPTO	61 , 95	1Q0/ 864451/ /WNPTAPETE	262 , 15
211/ 955113/5 / MOTOR	537 , 21	1Q0/ 864452/ /WNPTAPETE	262 , 15
211/ 957063/5 / INDICADOR	106 , 37	1K1/ 864436/K /WNPTAPETE	414 , 86
211/ 971131/2 /NACCHICOTE P	11 , 56	1K1/ 864435/H /WNPTAPETE	414 , 86
211/ 971237/2 / CABO MASSA	14 , 49	1K0/ 825235/AE/ ISOLANTE	392 , 13
217/ 971011/10/ CHICOTE	575 , 09	5U4/ 867501/ /CB6REVESTIMEN	275 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



217/ 971011/8 / CHICOTE	449 , 73	1K5/ 867501/C /5R0REVESTIMEN	3.243 , 41
022/ 133287/A / ANEL	25 , 37	7L6/ 820750/AG/ MANGUEIRA	1.183 , 72
022/ 133759/A / UNIDADE	724 , 51	7L6/ 820750/AJ/ MANGUEIRA	1.183 , 72
022/ 253039/E / VEDACAO	96 , 29	7L6/ 820750/AF/ MANGUEIRA	1.183 , 72
022/ 253050/C / VEDACAO	73 , 03	6R0/ 615312/A / PRATO FREI	105 , 33
022/ 253589/A / SUPORTE	122 , 93	6R0/ 615311/A / PRATO FREI	105 , 33
022/ 906031/F / VALVULA	2.355 , 04	6R0/ 937565/ / COBERTURA	47 , 30
022/ 906031/J / VALVULA	846 , 60	7E2/ 820351/ / CAIXA	1.439 , 41
022/ 906032/CS/ UNID.COMAN	9.203 , 04	5U0/ 858061/ /1QBCOBERTURA	79 , 77
022/ 906032/GC/ UNIDADE	10.369 , 32	09G/ 927750/LQ/ UNID.COMAN	7.283 , 09
026/ 906049/6 / POSICIONAD	1.673 , 57	036/ 199275/AB/ CONSOLE	340 , 89
217/ 971131/5 / CHICOTE	886 , 91	WHT/ 005322/ / PARAFUSO	20 , 53
217/ 971131/7 / CHICOTE	980 , 68	5U1/ 863909/B / ISOLAMENTO	16 , 24
217/ 971225/1 / CHICOTE P	128 , 86	8L0/ 886197/A /9B9CAPA COBER	19 , 51
217/ 971235/1 / CABO MASSA	53 , 00	7E0/ 819083/A / SILENCIOSO	20 , 74
022/ 906262/BG/ SENSOR	999 , 29	2H0/ 064317/ /19AFAIXA	1.100 , 63
1Q0/ 959655/B /01PUNID.COMAN	3.331 , 06	5Z0/ 819656/B / CONDUTOR A	35 , 33
1Q0/ 959701/H /Z0JMOTOR	2.057 , 80	6R0/ 611764/C / TUBO FREIO	226 , 40
1Q0/ 959701/H /Z0NMOTOR	2.057 , 80	6R0/ 611763/C / TUBO FREIO	226 , 40
1Q0/ 959811/B /VW1MOTOR	1.276 , 16	6Q1/ 804011/T / PAINEL	2.013 , 39
1Q0/ 959812/B /VW1MOTOR	1.276 , 16	5Z4/ 809421/A /CTRPAINEL	92 , 76
1Q0/ 959858/A / INTERRUPTO	172 , 15	5U1/ 857003/B /MOBPAINEL	2.475 , 32
1Q0/ 959873/B / INTERRUPTO	172 , 15	5U1/ 820045/ /PW1REGULAGEM	330 , 19
1Q0/ 971051/ / CHICOTE	66.679 , 05	5N1/ 863476/C /81UALOJAMENTO	667 , 82
1Q0/ 971071/C / CHICOTE	3.101 , 02	5N1/ 863328/ /82VCALCO	83 , 71
1Q0/ 971071/G / CHICOTE	3.101 , 02	5U4/ 867212/AE/VONREVESTIMEN	289 , 80
1Q0/ 971095/C / CHICOTE	1.173 , 38	5N1/ 863011/A /DDJTAPETES	719 , 69
1Q0/ 971095/D / CHICOTE	787 , 87	N/ 904348/02/ PORCA	1 , 33
1Q0/ 971104/L / CHICOTE	638 , 24	6QE/ 201060/AN/ RESERVATOR	1.020 , 48
1Q0/ 971118/C / CHICOTE	3.681 , 10	5U4/ 867212/AJ/VOKREVESTIMEN	325 , 73
1Q0/ 971120/AP/ CHICOTE P	881 , 15	5U4/ 867212/AJ/VONREVESTIMEN	310 , 81
1Q0/ 971121/P / CHICOTE P	881 , 15	5U4/ 867011/CH/VOSREVESTIMEN	307 , 67
1Q0/ 971182/B / CHICOTE	638 , 24	5N1/ 959503/B / SUPORTE	125 , 44
1Q0/ 971182/C / CHICOTE	638 , 24	1K0/ 407764/HX/ SEMI EIXO	2.170 , 35
1Q0/ 971275/C / CHICOTE	214 , 55	1K0/ 201557/A / ANEL	33 , 88
1Q0/ 971392/S / CHICOTE	663 , 41	06J/ 103138/AE/ INSERTO	149 , 25
1Q0/ 971592/ / PRESILHA	15 , 70	1K5/ 867212/DS/YDYREVESTIMEN	1.455 , 08
1Q0/ 972175/D / CHICOTE	297 , 58	1K5/ 867212/DS/YDZREVESTIMEN	1.453 , 17
1Q1/ 955119/C / MOTOR	1.074 , 75	1K5/ 867212/DR/FOCREVESTIMEN	1.072 , 15
1Q1/ 971391/BT/ CHICOTE	663 , 41	1K5/ 867212/DR/YDYREVESTIMEN	1.357 , 91
1S0/ 919079/A / CAPA	32 , 17	1K5/ 867212/DR/YDZREVESTIMEN	1.453 , 17
1S0/ 919079/B / CAPA	32 , 17	1K1/ 820007/B / CARCACA	1.159 , 05
1SB/ 920860/C / INSTRUMENT	1.014 , 72	1K1/ 819349/E / COBERTURA	118 , 51
1SB/ 941531/C /AYVINTERRUPTO	99 , 13	1K0/ 819031/D / PERMUTADOR	1.007 , 20
1SB/ 953513/ / INTERRUPTO	396 , 59	1K5/ 867501/ /6K8REVESTIMEN	1.751 , 32
1SB/ 953513/A / INTERRUPTO	454 , 59	1J0/ 867171/D /A94COBERTURA	56 , 21
1SB/ 953513/B / INTERRUPTO	408 , 09	074/ 115441/C / VEDACAO	24 , 64
1SB/ 953513/B /9B9INTERRUPTO	410 , 18	030/ 121119/ / ANEL VEDAC	11 , 32
1SB/ 955711/ / MOTOR	350 , 52	2H2/ 071000/B /NP1SANTO ANTO	6.525 , 28
1SB/ 959655/ /000UNID.COMAN	4.292 , 74	5U0/ 819030/B / AQUECEDOR	431 , 33
1SB/ 959655/ /SZNUNID.COMAN	4.292 , 74	5U0/ 819875/ / CAIXA	150 , 82
1SB/ 959857/ /9B9INTERRUPTO	62 , 14	5K1/ 955601/ / RECEPTOR	1.109 , 98
1SB/ 971120/AA/ CHICOTE P	317 , 15	5K0/ 863831/C / ISOLAMENTO	677 , 32
1SB/ 971120/D / CHICOTE P	121 , 63	4L0/ 601011/HQ/ RODA	3.391 , 11
3C0/ 513049/BQ/ AMORTE.GAS	860 , 28	3C1/ 857017/C / TRAVESSA	1.639 , 08
3C0/ 513049/BR/ AMORTE.GAS	881 , 52	3C0/ 858548/B /95TCAPA COBER	35 , 51
3C0/ 513049/BP/ AMORTE.GAS	846 , 59	3C0/ 858548/B /28UCAPA COBER	35 , 51
3C0/ 513049/BN/ AMORTE.GAS	881 , 52	3C0/ 858548/B /Y20CAPA COBER	35 , 51
3C0/ 513049/BS/ AMORTE.GAS	821 , 07	5U4/ 867212/AJ/VOSREVESTIMEN	322 , 45
3C0/ 513049/CH/ AMORTE.GAS	743 , 75	5U4/ 867212/AJ/VOVREVESTIMEN	294 , 33
3C0/ 513049/CJ/ AMORTE.GAS	846 , 59	5U4/ 867212/AJ/VOGREVESTIMEN	327 , 54
3C0/ 513049/CN/ AMORTE.GAS	821 , 07	5U4/ 867012/BE/VONREVESTIMEN	276 , 64
3C0/ 513049/CP/ AMORTE.GAS	915 , 99	N/ 107141/01/ PARAFUSO	7 , 93
3C0/ 513049/BJ/ AMORTE.GAS	893 , 97	N/ 102613/11/ PORCA	1 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 513049/BG/ AMORTE.GAS	926 , 89	5U4/ 867011/CQ/VONREVESTIMEN	298 , 37
3C0/ 513049/BF/ AMORTE.GAS	926 , 89	5U4/ 867011/CQ/VOSREVESTIMEN	314 , 89
3C0/ 513049/BE/ AMORTE.GAS	881 , 52	5U4/ 867011/CQ/VOVREVESTIMEN	310 , 28
3C0/ 513049/BD/ AMORTE.GAS	881 , 52	5U4/ 867011/CP/VOSREVESTIMEN	311 , 93
3C0/ 513046/D / AMORTECEDO	2.815 , 19	5U4/ 867011/CP/VOVREVESTIMEN	308 , 23
3C0/ 513045/D / AMORTECEDO	2.815 , 19	5U4/ 867011/CQ/OYYREVESTIMEN	340 , 33
3C0/ 511359/F / BATENTE	174 , 30	5U4/ 867011/CQ/VODREVESTIMEN	316 , 71
3C0/ 511359/D / BATENTE	95 , 30	5U4/ 867011/CQ/VOGREVESTIMEN	333 , 87
3C0/ 511359/ / BATENTE	99 , 81	5U0/ 051702/ / CONTROLE	55 , 35
3C0/ 513049/CR/ AMORTE.GAS	915 , 99	02T/ 301103/AE/ CARCACA	6.699 , 29
3C0/ 598049/ / POSTERIOR	11.469 , 34	WHT/ 004793/ / ANEL	49 , 52
3C0/ 598049/A / POSTERIOR	11.469 , 34	N/ 910970/01/ PARAFUSO	- , 75
3C0/ 599437/D / MANCALBORR	121 , 96	N/ 911574/01/ PORCA	1 , 47
3C0/ 599438/D / MANCALBORR	121 , 96	8E0/ 201550/J / TAMP	497 , 49
3C8/ 407271/ / SEMI EIXO	5.477 , 46	8E0/ 201550/H / TAMP	497 , 49
4A0/ 498625/ / ROLAMENTO	1.288 , 90	5Z6/ 853542/B /9B9PECA CORTE	102 , 61
4B0/ 407515/ / MANCALBORR	318 , 58	5U4/ 867011/CP/VONREVESTIMEN	306 , 18
4B0/ 412031/CE/ AMORTE.GAS	1.217 , 49	5U4/ 867011/CP/VOKREVESTIMEN	330 , 86
4B0/ 412031/CG/ AMORTE.GAS	1.987 , 96	5U4/ 867011/CP/VOGREVESTIMEN	315 , 67
1C0/ 803502/F / LONGARINA	1.713 , 28	5U4/ 867011/CP/VODREVESTIMEN	304 , 34
1C0/ 804105/F / LONGARINA	496 , 33	5U4/ 867011/CP/OYYREVESTIMEN	337 , 22
1C0/ 804387/ / ALOJAMENTO	464 , 31	5U4/ 867011/CH/VOVREVESTIMEN	302 , 97
1C0/ 805303/E / PECAJUNCAO	362 , 33	5U4/ 867011/CH/VODREVESTIMEN	309 , 28
1C0/ 805304/C / PECAJUNCAO	372 , 89	5U4/ 867011/CH/VOGREVESTIMEN	325 , 45
1C0/ 805304/E / PECAJUNCAO	362 , 33	5U4/ 867011/CH/VOKREVESTIMEN	325 , 50
1C0/ 805318/AC/ FECHAMENTO	629 , 12	5U4/ 867011/CH/VONREVESTIMEN	291 , 07
1C0/ 806089/ / SUPORTE	39 , 76	2H0/ 903125/ / ALOJAMENTO	5 , 88
1C0/ 806185/B / CHPINTERME	22 , 41	2H0/ 906317/C / SUPORTE	362 , 24
WUR/ 071203/C / Adaptador	14 , 62	3C1/ 898353/K / CAIXA	2.636 , 09
WUR/ 071212/ / Soquete	12 , 48	3C1/ 898353/L / CAIXA	2.636 , 09
WUR/ 071212/A / Soquete	12 , 93	3C1/ 898001/F / ALAVANCA	116 , 68
WUR/ 071212/C / Soquete	15 , 21	1K5/ 867212/DR/YJVREVESTIMEN	1.453 , 17
WUR/ 071213/A / Soquete	15 , 67	1K5/ 867212/DR/YJWREVESTIMEN	1.453 , 17
WUR/ 071213/B / Soquete	15 , 67	1K5/ 867212/DS/CCVREVESTIMEN	1.453 , 17
WUR/ 071213/C / Soquete	15 , 67	1K5/ 867212/DS/FOCREVESTIMEN	1.453 , 17
WUR/ 071213/D / Soquete	16 , 12	7L0/ 863872/K / ISOLAMENTO	1.354 , 80
WUR/ 071213/E / Soquete	26 , 78	7L0/ 863871/N / ISOLAMENTO	1.354 , 80
WUR/ 071213/U / SOQUETE MANU	16 , 14	7L0/ 819885/E / TUBO	2.059 , 83
WUR/ 071220/ / Junta Univers	503 , 75	5U4/ 867011/CF/VONREVESTIMEN	289 , 11
WUR/ 071309/F / Alicata	363 , 48	5U4/ 867011/CF/VOSREVESTIMEN	304 , 62
WUR/ 071414/E / Soquete	125 , 92	5U4/ 867011/CF/VOVREVESTIMEN	301 , 02
WUR/ 071415/B / Soquete	217 , 71	3C8/ 867011/CJ/DCGREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 071415/C / Soquete	217 , 71	3C8/ 867011/CJ/DCDREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 071415/D / Soquete	217 , 71	3C8/ 867011/CJ/DCEREVESTIMEN	2.665 , 29
WUR/ 071514/F / Soquete	93 , 72	3C1/ 419501/S / COLUNA DIR	3.786 , 65
WUR/ 071514/G / Soquete	176 , 33	AG/ T40094/A / DISPOSITIVO	6.478 , 70
WUR/ 071530/B / Chave Canhao	40 , 91	06F/ 903193/ / CAPA PROTE	173 , 44
WUR/ 071531/D / JG. Chave	182 , 21	06G/ 133062/H / UNID.COMAN	1.515 , 85
WUR/ 071593/ / CAIXA FERRAME	316 , 23	06A/ 133062/BH/ UNID.COMAN	3.143 , 28
1C0/ 802068/ / SUPORTE	148 , 03	036/ 903119/M / POLIA	780 , 38
1C0/ 802123/D / COLUNA A	401 , 18	036/ 903024/H / ALTERNADOR	7.713 , 46
1C0/ 802124/D / COLUNA A	401 , 18	03L/ 103265/EX/ CABECOTE	18.006 , 05
1C0/ 802191/A / ALOJAMENTO	80 , 09	3C5/ 971822/ / CONDUTOR	76 , 96
1C0/ 802192/A / ALOJAMENTO	88 , 11	3C0/ 973715/ / RECEPTACUL	106 , 23
1C0/ 802273/A / CONTRAPESO	545 , 47	3C0/ 973714/ / RECEPTACUL	42 , 73
1C0/ 802274/B / CONTRAPESO	545 , 47	3C0/ 972346/B / CHICOTE	569 , 99
3C0/ 505100/ / TRAVESSA	768 , 09	3C0/ 972390/ / CHICOTE	569 , 99
1C0/ 803091/F / LONGARINA	1.774 , 85	3C0/ 971616/F / CONDUTOR	46 , 06
1C0/ 803092/F / LONGARINA	1.839 , 46	5M2/ 971815/A / CONDUTOR	79 , 24
1C0/ 803153/J / CHAPA	2.092 , 90	5U0/ 920823/C /QC6INSTRUMENT	692 , 11
3C0/ 505129/B / SUPORTE	257 , 51	5U0/ 920823/ /QB5INSTRUMENT	691 , 20
3C0/ 505130/B / SUPORTE	257 , 51	5U0/ 920823/A /AP7INSTRUMENT	667 , 41
3C0/ 505145/ / MANCALBORR	202 , 33	3C8/ 867212/AH/DCDREVESTIMEN	2.576 , 40
1C0/ 803187/A / PAINEL	599 , 79	3C8/ 867211/AH/DCDREVESTIMEN	2.576 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 505145/A / MANCALBARR	202 , 33	3C8/ 867211/AH/DCEREVESTIMEN	2.576 , 40
3C0/ 505541/ / MANCALBARR	56 , 32	3C8/ 867211/AH/DCFREVESTIMEN	2.576 , 40
3B5/ 827061/C / MOTOR	558 , 31	3C8/ 867211/AK/DCMREVESTIMEN	2.576 , 40
3B5/ 827301/B / DOBRADICA	544 , 05	3C8/ 867211/AK/DCNREVESTIMEN	2.576 , 40
3B5/ 827302/B / DOBRADICA	544 , 05	3C8/ 867211/AK/DCQREVESTIMEN	2.576 , 40
3B6/ 809227/ / REFORCO	1.325 , 79	3C8/ 867012/BJ/DCGREVESTIMEN	2.665 , 29
3B6/ 809447/ / REFORCO	8.621 , 95	3C8/ 867012/BJ/DCEREVESTIMEN	2.638 , 35
3B6/ 809448/ / REFORCO	8.621 , 95	3C8/ 867012/BG/DCMREVESTIMEN	2.665 , 29
3B9/ 803435/C / PROTETOR	1.743 , 45	2H0/ 919492/A / SUPORTE	72 , 08
3B9/ 809261/A / REFORCO	854 , 75	2H0/ 919133/ /740ANEL	6 , 87
3B9/ 809406/H / PAINEL	2.314 , 26	2H0/ 919133/ /9B9ANEL	6 , 87
3B9/ 809612/A / REFORCO	616 , 04	5U4/ 867212/AE/VOKREVESTIMEN	313 , 38
3B9/ 827301/D / DOBRADICA	184 , 37	2H0/ 819703/F /L88AUSTROEMER	108 , 99
3B9/ 827301/E / DOBRADICA	323 , 24	2H0/ 129615/C / MANGUEIRA	1.343 , 49
3B9/ 827301/F / DOBRADICA	184 , 37	2H0/ 129615/ / MANGUEIRA	862 , 25
3C0/ 801251/ / SOLEIRA	1.676 , 81	6QE/ 201060/AM/ RESERVATOR	1.431 , 52
3C0/ 801252/ / SOLEIRA	1.676 , 81	6QE/ 201060/AK/ RESERVATOR	1.020 , 91
3C0/ 802068/ / SUPORTE	230 , 59	5U1/ 819005/G / CAIXA	1.775 , 16
3C0/ 802089/ / CHAPA	783 , 18	07K/ 100011/BR/ MOTOR	62.972 , 60
3C0/ 802090/ / CHAPA	783 , 18	5N0/ 971615/E / CONDUTOR	66 , 19
3C0/ 802123/ / COLUNA A	830 , 47	6Q0/ 867233/G /71NREVESTIMEN	136 , 67
3C0/ 802124/ / COLUNA A	830 , 47	5U4/ 837330/F / CAPA PROTE	26 , 90
3C0/ 802128/ / REFORCO	114 , 62	5U4/ 837330/D / CAPA PROTE	27 , 02
3C0/ 802165/ / PAINEL	2.375 , 45	5U4/ 837329/F / CAPA PROTE	26 , 90
3C0/ 802179/ / REFORCO	338 , 94	5U4/ 837329/D / CAPA PROTE	27 , 02
3C0/ 802191/A / ALOJAMENTO	147 , 90	6Q6/ 803422/E / CAIXA	2.423 , 90
3C0/ 802192/A / ALOJAMENTO	147 , 90	5Z4/ 867109/ /9B9GUIA	4 , 27
3C0/ 802381/ / ALOJAMENTO	411 , 17	5Z4/ 867110/ /9B9GUIA	4 , 27
3C0/ 802382/ / ALOJAMENTO	411 , 17	5U7/ 201129/E / TUBO	256 , 93
3C0/ 802684/ / SUPORTE	15 , 25	3C0/ 858547/B /Y20CAPA COBER	35 , 51
3C0/ 802957/ / REFORCO	25 , 42	3C0/ 858547/B /28UCAPA COBER	35 , 51
3C0/ 803091/ / LONGARINA	3.096 , 96	3C0/ 858547/B /95TCAPA COBER	35 , 51
3C0/ 803126/ / REFORCO	709 , 26	2H1/ 998981/ / COBERTURA	391 , 04
3C0/ 803127/ / FIXACAO	163 , 74	5U4/ 867212/AJ/VODREVESTIMEN	304 , 42
3C0/ 803128/ / FIXACAO	159 , 17	5U4/ 867212/AJ/OYYREVESTIMEN	343 , 02
3C0/ 803163/ / TRAVESSA	677 , 91	5U4/ 867212/AH/VOVREVESTIMEN	294 , 41
3C0/ 803175/ / TRAVESSA	828 , 10	5U4/ 867212/AH/VONREVESTIMEN	282 , 60
3C0/ 803205/ / CHAPA	2.503 , 86	5U4/ 867212/AH/VOSREVESTIMEN	308 , 08
3C0/ 803206/ / CHAPA	2.503 , 86	5U4/ 867212/AH/VOKREVESTIMEN	316 , 60
3C0/ 803229/ / CHAPA	85 , 17	5U4/ 867212/AH/VOGREVESTIMEN	306 , 72
1C0/ 806521/D / SUPORTE	27 , 30	5U4/ 867212/AH/VODREVESTIMEN	289 , 65
1C0/ 806521/E / SUPORTE	28 , 88	5U4/ 867212/AH/OYYREVESTIMEN	322 , 54
1C0/ 806522/D / CHAPA	27 , 30	5U4/ 867212/AE/VOGREVESTIMEN	313 , 35
1C0/ 806522/E / SUPORTE	28 , 88	5U4/ 867011/CH/OYYREVESTIMEN	331 , 65
1C0/ 806591/L / APOIO	123 , 87	5U4/ 867011/CG/VOVREVESTIMEN	301 , 02
1C0/ 806592/L / APOIO	123 , 87	5U4/ 867011/CG/VOSREVESTIMEN	304 , 62
1C0/ 806629/A / TRAVAMENTO	89 , 82	5U4/ 867011/CG/VONREVESTIMEN	289 , 11
1C0/ 806630/ / TRAVAMENTO	88 , 11	5U4/ 867011/CG/VOKREVESTIMEN	323 , 36
1C0/ 806639/G / REFORCO	190 , 73	5U4/ 867011/CG/VOGREVESTIMEN	323 , 33
1C0/ 806639/H / REFORCO	127 , 45	5U4/ 867011/CG/VODREVESTIMEN	307 , 16
1C0/ 806640/H / REFORCO	190 , 73	3B0/ 857763/ /7G8COBERTURA	21 , 68
1C0/ 806640/J / REFORCO	190 , 73	7L6/ 882634/ / SUPORTE	187 , 68
1C0/ 809103/A / CX RODA	3.076 , 37	032/ 145933/T / CORREIA	186 , 35
1C0/ 809103/D / CX RODA	1.459 , 16	7L6/ 885093/B /3ANALCA	166 , 64
1C0/ 809104/A / CX RODA	1.481 , 15	7L6/ 885093/B /4APALCA	166 , 64
1C0/ 809104/D / CX RODA	1.459 , 16	032/ 145299/A / TENSOR	772 , 32
1C0/ 809105/C / CAIXA	423 , 05	032/ 133723/BB/ TUBULACAO	66 , 33
1C0/ 809106/B / CAIXA	423 , 05	7L6/ 881806/FG/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
1C0/ 809145/H / LONGARINA	376 , 11	7L6/ 881806/FG/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
3B4/ 810599/D / CHAPA	1.047 , 43	7L6/ 881902/S /85EAPPIO	1.528 , 32
3B4/ 810607/C / REFORCO	462 , 44	7L6/ 885093/B /469ALCA	166 , 64
3B4/ 810608/A / REFORCO	317 , 86	7L6/ 885153/A / SUPORTE	502 , 31
3B5/ 803421/C / PROTETOR	2.957 , 31	7L6/ 885154/A / SUPORTE	502 , 31
3B5/ 803423/A / PROTETOR	3.317 , 26	7L6/ 885209/B /5J6RACK	2.757 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B5/ 803424/A / PROTETOR	3.317 , 26	7L6/ 885406/LG/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
5Z0/ 803149/ / CHAPA	12 , 93	7L6/ 885406/LG/NVRREVESTIMEN	4.523 , 35
5Z0/ 803150/ / CHAPA	12 , 93	7L6/ 885406/LJ/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
3B5/ 803435/B / PROTETOR	1.229 , 43	7L6/ 885406/LJ/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
3B5/ 809261/F / REFORCO	901 , 81	032/ 253020/ / COLETOR	1.250 , 22
3B5/ 809262/F / REFORCO	901 , 81	032/ 198701/ / JG.CASQUIL	157 , 80
3B5/ 809405/D / PAINEL	953 , 38	7L6/ 881902/S /7E5APOIO	1.528 , 32
3B5/ 809406/D / PAINEL	818 , 39	7L6/ 881902/AM/3Z6APOIO	1.528 , 32
3B5/ 809429/G / PAINEL	1.113 , 18	7L6/ 881902/AM/3V2APOIO	1.528 , 32
3B5/ 809430/G / PAINEL	1.113 , 18	7L6/ 881902/AC/3V2APOIO	1.528 , 32
3B5/ 813331/ / REFORCO	436 , 59	032/ 133723/AS/ TUBULACAO	116 , 25
3B5/ 813332/ / REFORCO	436 , 59	032/ 133723/AQ/ TUBULACAO	88 , 51
3B5/ 813545/A / SUPORTE	539 , 69	032/ 133723/AN/ TUBULACAO	75 , 40
3B5/ 813546/A / SUPORTE	539 , 69	032/ 133723/AM/ TUBULACAO	61 , 27
5X9/ 863533/ / MANCAL	25 , 79	032/ 133518/K / MANGUEIRA	43 , 36
3B0/ 803401/N / LONGARINA	4.635 , 84	032/ 133329/G / DISTRIBUID	167 , 95
3B0/ 803401/S / LONGARINA	3.412 , 21	032/ 133329/F / DISTRIBUID	141 , 85
3B0/ 804479/F / REFORCO	311 , 20	032/ 133329/E / DISTRIBUID	169 , 85
3B0/ 804479/G / REFORCO	483 , 67	7L6/ 881806/DC/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
3B0/ 805307/ / CHP UNIAO	2.544 , 45	7L6/ 881806/DC/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
3B0/ 805321/B / CHAPAFECHA	529 , 94	030/ 906034/A / UNID.COMAN	1.781 , 51
3B0/ 805361/E / FECHAMENTO	402 , 99	030/ 906031/AH/ VALVULA	539 , 87
3B0/ 805362/E / FECHAMENTO	402 , 99	030/ 906031/AF/ VALVULA	622 , 27
3B0/ 805869/B / APOIO	484 , 61	030/ 906031/AC/ VALVULA	390 , 51
3B0/ 805870/B / APOIO	484 , 61	030/ 905999/12/ VELA	34 , 42
3B0/ 809203/C / REFORCO	1.094 , 49	7L6/ 885404/BT/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 809237/B / PLACAROSCA	12 , 20	7L6/ 885404/BS/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 809237/C /GRUPLACAROSCA	4 , 38	7L6/ 885404/BS/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 809237/D / PLACAROSCA	45 , 15	7L6/ 885404/B /NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810179/D / COLUNA A	536 , 48	7L6/ 885404/B /NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810180/D / COLUNA A	560 , 03	7L6/ 885404/B /NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810231/C / TRAVESSA	380 , 82	7L6/ 885404/BS/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810320/B / FECHAMENTO	105 , 52	7L6/ 885249/A /7H7ROSETA	82 , 18
3B0/ 810899/ / BUCHA	175 , 69	7L6/ 885404/A /NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810931/A / SUPORTE	21 , 94	7L6/ 885404/A /NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810973/A /01CCOBERTURA	390 , 01	7L6/ 885404/A /NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
3B0/ 810974/C /01CCOBERTURA	390 , 01	7L6/ 885376/N / ASSENTO	1.217 , 70
3B0/ 813341/F / REFORCO	572 , 20	7L6/ 885376/P / ASSENTO	1.217 , 70
3B0/ 817119/ / TRAVESSA	314 , 87	7L6/ 885376/AL/ ASSENTO	1.217 , 70
3B0/ 817121/B / TRAVESSA	1.049 , 17	7L6/ 885376/AK/ ASSENTO	1.217 , 70
3B1/ 805431/E / PAINEL	5.359 , 46	7L6/ 885219/B / MOLDURA	33 , 39
3B1/ 806603/K / TRAVESSA	4.674 , 59	7L6/ 885209/B /71NRACK	2.757 , 87
5C5/ 817169/A / TRAVESSA	1.012 , 44	7L6/ 885209/B /7G8RACK	2.757 , 87
5C5/ 817169/B / TRAVESSA	998 , 64	7L6/ 885375/J / ASSENTO	987 , 76
5C5/ 817189/ / COBERTURA	1.105 , 64	7L6/ 885375/K / ASSENTO	987 , 76
5C5/ 817249/ / REFORCO	21 , 16	7L6/ 885376/AE/ ASSENTO	1.217 , 70
5C5/ 817269/ / REFORCO	28 , 80	7L6/ 885375/AF/ ASSENTO	987 , 76
5C5/ 825671/ / CHAPA	642 , 73	032/ 253041/T / CHAPA COLE	417 , 16
5C5/ 827301/A / DOBRADICA	310 , 28	032/ 253041/M / CHAPA COLE	214 , 78
5C6/ 801251/ / SOLEIRA	318 , 51	7L6/ 885406/LJ/NVRREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 801252/ / SOLEIRA	318 , 51	7L6/ 885375/AG/ ASSENTO	987 , 76
5C6/ 801252/C / SOLEIRA	1.677 , 17	7L6/ 885250/A /7G8ROSETA	73 , 14
1T0/ 909606/A /003SENSOR	535 , 69	7L6/ 885250/A /7H7ROSETA	82 , 18
1T0/ 919297/A /GRUSENSOR	560 , 41	7L6/ 885250/A /71NROSETA	82 , 18
1T0/ 919475/C / UNIDADE	1.270 , 88	7L6/ 885375/AA/ ASSENTO	987 , 76
1T0/ 919475/H / UNIDADE	1.289 , 68	7L6/ 885250/A /5J6ROSETA	82 , 18
1T0/ 941329/A / UND.COMAND	1.498 , 22	7L6/ 885250/A /31XROSETA	92 , 70
7D0/ 711395/ / VEDACAO	55 , 24	7L6/ 885250/A /V60ROSETA	92 , 70
7D0/ 721487/ / SUPORTE	51 , 90	032/ 253041/L / CHAPA COLE	255 , 63
7D1/ 711454/B / SUPORTE	121 , 02	032/ 253039/E / VEDACAO	40 , 12
7H0/ 419804/F / BARRA DIR	853 , 16	032/ 253031/T / COLETOR	873 , 04
7H0/ 711481/A / ESTRIBO	54 , 78	032/ 253031/Q / COLETOR	717 , 91
7L0/ 419523/B / GUARNICAO	477 , 34	032/ 253020/B / COLETOR	1.351 , 22
7L0/ 721043/A / VEDACAO	113 , 03	030/ 133329/AA/ DISTRIBUID	116 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 721103/C /	CHP UNIAO	188 , 06	030/ 133047/E /	GRAMPO	4 , 98
7L0/ 721113/ /	BUCHA	40 , 37	030/ 133026/C /	VEDACAO	40 , 35
7L0/ 721350/ /	CLIP	19 , 03	030/ 133026/ /	VEDACAO	47 , 92
111/ 805243/ /	MOLA	- , 68	030/ 133287/D /	ANEL	7 , 30
171/ 803251/A /	TRILHO	60 , 89	030/ 133255/ /	FLANGEINTE	65 , 65
171/ 803252/A /	TRILHO	60 , 89	030/ 133161/ /	VEDACAO	22 , 68
171/ 827200/ /	TAMPAO	18 , 32	030/ 133073/E /	ANEL	18 , 35
191/ 805491/ /	TAMPAO	38 , 70	030/ 133064/H /	VALVULA	1.086 , 53
5C6/ 061160/ /	SUPLEMENTO	335 , 07	030/ 133064/D /	UNID.COMAN	3.063 , 94
5C6/ 061161/ /	REVESTIME.	515 , 50	030/ 129713/BN/	COLETOR	354 , 51
5C6/ 071126/ /	JG.TRAVESS	2.524 , 88	030/ 129713/BE/	COLETOR	649 , 17
5C6/ 071303/ /	FRISO	1.208 , 00	030/ 129713/BD/	COLETOR	744 , 01
2H5/ 829211/A /	FECHADURA	66 , 22	030/ 129711/CA/	COLETOR	575 , 01
5X4/ 867177/ /	SUPORTE	- , 89	030/ 129704/A /	SUPORTE	4 , 64
5X6/ 863533/ /	MANCAL	8 , 10	030/ 129704/ /	SUPORTE	18 , 41
5X7/ 868409/ /	PROTETOR	830 , 56	030/ 129625/S /	ANEL	14 , 12
5X7/ 868409/B /	PROTETOR	1.213 , 47	030/ 129625/P /	VEDACAO	21 , 93
5X7/ 868721/ /	GUARNICAO	159 , 80	030/ 129625/M /	JUNTA	19 , 71
5X9/ 860145/B /	COBERTURA	18 , 15	030/ 129625/K /	ANEL	15 , 40
5W0/ 881046/A /	ESTRUTURA	613 , 85	030/ 129620/L /	ELEMENTC	21 , 81
5X9/ 860146/B /	COBERTURA	16 , 24	030/ 129607/CE/	FILTRO AR	302 , 41
5X9/ 860147/B /	COBERTURA	15 , 41	030/ 129607/CC/	FILTRO AR	240 , 51
5X9/ 860148/B /	COBERTURA	15 , 59	030/ 129607/BT/	FILTRO AR	271 , 74
5X9/ 860149/B /	COBERTURA	28 , 72	030/ 129607/BH/	FILTRO AR	291 , 93
5X9/ 860150/B /	COBERTURA	28 , 72	030/ 129607/BG/	FILTRO AR	180 , 74
5X3/ 121284/ /	CONDUTOR A	83 , 69	030/ 121121/B /	BOCAL	54 , 28
5C6/ 809203/A /	COLUNA A	1.348 , 30	030/ 121111/AT/	VALVULA	532 , 51
5C6/ 809204/ /	COLUNA A	743 , 62	030/ 121111/AS/	VALVULA	598 , 50
5C6/ 809204/A /	COLUNA A	1.348 , 30	030/ 121111/AD/	VALVULA	725 , 81
5C6/ 809223/A /	COLUNA B	558 , 70	030/ 121111/AC/	VALVULA	725 , 81
5C6/ 809224/ /	COLUNA B	506 , 57	030/ 121065/AA/	TUBO	20 , 95
5C6/ 809224/A /	COLUNA B	558 , 70	030/ 115629/AL/	TUBO	43 , 49
5C6/ 809262/ /	REFORCO	194 , 95	030/ 115629/AF/	TUBO	55 , 39
5C6/ 809263/ /	REFORCO	194 , 95	030/ 115629/AE/	TUBO	61 , 98
5C6/ 809403/ /	PAINEL	1.343 , 85	030/ 253037/A /	CHAPA COLE	56 , 25
5C6/ 809403/B /	PAINEL	1.616 , 05	030/ 253031/N /	COLETOR	541 , 79
5C6/ 809403/F /	PAINEL	2.190 , 30	030/ 253031/AM/	COLETOR	2.314 , 71
5C6/ 809404/ /	PAINEL	1.343 , 85	032/ 100014/EL/	MOTOR	15.585 , 60
5C6/ 809404/D /	PAINEL	1.927 , 45	030/ 905471/F /	SUPORTE	45 , 06
5C6/ 809404/F /	PAINEL	2.190 , 30	032/ 100014/DA/	MOTOR COMP	16.472 , 11
5C6/ 809437/ /	PAINEL	947 , 42	032/ 100014/CS/	MOTOR	15.528 , 53
5C6/ 809438/ /	PAINEL	947 , 42	032/ 100014/CQ/	MOTOR COMP	15.994 , 47
5C6/ 809614/ /	REFORCO	40 , 05	030/ 905377/A /	SENSOR	476 , 72
5C6/ 809851/A /	CX RODA	3.194 , 42	030/ 905241/A /	TAMPA	71 , 47
5C6/ 809852/ /	CX RODA	536 , 88	030/ 903335/A /	CAPA	1 , 31
5C6/ 809852/A /	CX RODA	3.194 , 42	030/ 903333/A /	TAMPAO	1 , 31
5C6/ 810135/A /	LONGARINA	577 , 50	030/ 903331/C /	MOLA	12 , 51
5C6/ 810136/A /	LONGARINA	577 , 50	030/ 903251/G /	ESTRIBO	26 , 72
5C6/ 810411/ /	PAINEL	295 , 59	030/ 903193/ /	CAPA PROTE	287 , 82
5C6/ 810412/ /	PAINEL	316 , 39	030/ 903181/ /	PORCA	83 , 98
5C6/ 810412/A /	PAINEL	392 , 17	030/ 903143/L /	SUPORTE	78 , 62
5C6/ 810607/B /	REFORCO	494 , 28	030/ 903137/AB/	CORREIA	113 , 70
5C6/ 810607/H /	REFORCO	501 , 49	030/ 903119/C /	POLIA	223 , 64
5C6/ 810608/C /	REFORCO	442 , 16	030/ 253197/C /	SUPORTE	22 , 58
5C6/ 813088/ /	CHAPA	181 , 75	030/ 253041/Q /	CHAPA COLE	209 , 43
5C6/ 813088/C /	CHAPA	555 , 51	030/ 253041/P /	CHAPA COLE	331 , 03
5C6/ 813223/ /	CHP JUNCAO	92 , 26	030/ 253041/AB/	CHAPA COLE	103 , 63
WUR/ 070248/ /	Lixadeira Ang	4.694 , 09	030/ 253039/K /	VEDACAO	27 , 84
WUR/ 070268/ /	Serra Tico-Ti	2.525 , 41	032/ 103353/T /	CABECOTE	1.723 , 90
3C5/ 809405/A /	PAINEL	563 , 58	032/ 103353/AB/	CABECOTE	1.337 , 97
307/ 803254/1 /	TRILHO	35 , 40	031/ 903143/A /	SUPORTE	384 , 01
WUR/ 071201/B /	Adaptador	13 , 56	030/ 971921/ /	CAPA	16 , 91
WUR/ 071201/J /	Extensao	26 , 45	030/ 971845/ /	SUPORTE	2 , 48
5C6/ 801775/B /	REFORCO	423 , 61	030/ 971824/1 /	PRESILHA	6 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 802307/ / REFORCO	47 , 11	032/ 103493/S / MANGUEIRA	96 , 92
5C6/ 802307/B / REFORCO	109 , 33	030/ 971610/AG/ CHICOTE	573 , 66
5C6/ 802308/A / REFORCO	109 , 33	032/ 103171/ / FLAN VEDAC	132 , 22
281/ 937505/A / CAIXA	163 , 27	032/ 103063/AA/ CABECOTE	2.698 , 27
2D0/ 919376/A / APARELHO	234 , 88	032/ 103063/AB/ CABECOTE	2.536 , 39
2H0/ 907047/A /ZJUCOMANDO	6.250 , 18	030/ 971502/N / SUPORTE	58 , 87
2H0/ 907375/H / UNI.COMAND	11.909 , 12	030/ 906262/K / SENSOR	1.847 , 24
2H0/ 907375/M / UNI.COMAND	10.254 , 56	030/ 906149/ / ANEL VEDAC	22 , 22
2H0/ 907393/ / QUADRO	200 , 42	030/ 906034/S / UNIDADE	831 , 37
2H0/ 907539/ / SENSOR	268 , 81	030/ 133723/AS/ TUBULACAO	42 , 47
2H0/ 911287/ / INTERRUPTO	848 , 51	030/ 133329/P / DISTRIBUID	116 , 81
2H0/ 911287/A / INTERRUPTO	1.289 , 47	7L6/ 885404/BT/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
2H0/ 911287/B / INTERRUPTO	940 , 74	036/ 103351/M / CABECOTE	10.814 , 96
2H0/ 919050/D / UNIDADE	1.613 , 90	036/ 109623/R / MOLA VALV.	62 , 54
2H0/ 919235/ /REHLAMPADA	39 , 29	036/ 109641/D / PRATO MOLA	2 , 72
2H0/ 919235/B /REHLAMPADA	38 , 77	036/ 109651/A / CHAVETA CO	14 , 85
2H0/ 919235/C /REHLAMPADA	28 , 82	036/ 109623/L / MOLA VALV.	4 , 52
2H0/ 919235/D /REHLAMPADA	22 , 36	7L6/ 885406/LG/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
2H0/ 919238/ / LAMPADA	146 , 91	7L6/ 885406/KG/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
2H0/ 919238/A / LAMPADA	90 , 25	7L6/ 885406/KE/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 803147/A / PAINEL	3.687 , 23	7L6/ 885406/KE/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 803163/ / REFORCO	347 , 10	7L6/ 885406/KG/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 803205/ / RECORTE	397 , 78	7L6/ 885406/KG/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 803206/ / RECORTE	378 , 27	7L6/ 881902/AC/3W3APOIO	1.528 , 32
5C6/ 803495/ / LONGARINA	1.530 , 25	7L6/ 881902/AM/3G2APOIO	1.528 , 32
5C6/ 803506/ / LONGARINA	508 , 76	7L6/ 881902/AC/3G2APOIO	1.528 , 32
5C6/ 803506/A / LONGARINA	1.285 , 77	7L6/ 881902/AB/NVRCABECA	2.468 , 23
5C6/ 803561/A / REFORCO	458 , 87	7L6/ 881901/S /7E5APOIO	1.528 , 32
5C6/ 803562/A / REFORCO	491 , 61	7L6/ 881901/S /85EAPOIO	1.528 , 32
5C6/ 804213/ / CHPINTERME	40 , 34	032/ 133062/ / VALVULA	828 , 13
5C6/ 804214/ / CHPINTERME	40 , 34	032/ 129713/Q / COLETOR	952 , 95
5C6/ 805115/ / CX RODA	437 , 83	032/ 129620/B / ELEMENTO	49 , 52
5C6/ 805116/ / CX RODA	437 , 83	7L6/ 885406/KE/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
5C6/ 805179/A / LUVA	9 , 21	7L6/ 881901/AM/3V2APOIO	2.598 , 80
5C6/ 805277/A / REFORCO	169 , 44	7L6/ 881901/AM/3G2APOIO	2.598 , 80
5C6/ 809147/ / LONGARINA	149 , 33	7L6/ 881901/AC/3V2APOIO	1.528 , 32
5C6/ 809148/ / LONGARINA	148 , 90	7L6/ 881901/AC/3W3APOIO	1.528 , 32
04C/ 972612/AR/ CHICOTE P	1.187 , 92	032/ 129620/C / ELEMENTO	38 , 36
3C8/ 945307/A / LANTERNA	479 , 07	032/ 129607/T / FILTRO AR	364 , 41
3C8/ 945307/P / LANTERNA	1.332 , 83	032/ 129607/Q / FILTRO AR	380 , 82
3C8/ 919012/ / MODULO LED	69 , 08	032/ 129607/H / FILTRO AR	716 , 39
3C8/ 919011/ / MODULO LED	69 , 08	032/ 129607/AD/ FILTRO AR	377 , 40
3C8/ 945307/S / LANTERNA	1.493 , 47	032/ 129607/AA/ FILTRO AR	558 , 79
3C8/ 945308/A / LANTERNA	505 , 36	032/ 121666/ / ANEL VEDAC	14 , 81
3C8/ 945308/Q / LANTERNA	1.332 , 83	7L6/ 885406/EB/NUXREVESTIMEN	2.354 , 21
3C8/ 945308/T / LANTERNA	1.493 , 47	7L6/ 885406/DT/NUXREVESTIMEN	2.354 , 21
3C8/ 980543/ / CAMERA	2.471 , 40	7L6/ 881901/AC/3G2APOIO	1.528 , 32
1J0/ 973713/G / RECEPTACUL	51 , 47	7L6/ 881901/AB/NVRCABECA	2.468 , 23
1J0/ 973303/M / RECEPTACUL	26 , 48	7L6/ 881901/AB/NVQCABECA	2.468 , 23
1J0/ 972754/ / RECEPTACUL	14 , 34	7L6/ 881901/AB/NVPCABECA	2.468 , 23
1J0/ 971883/B / CAPA COBER	103 , 78	035/ 133382/K / PECAJUNCAO	5 , 37
3C8/ 907441/ / UNIDADE	3.123 , 71	036/ 103493/AE/ MANGUEIRA	82 , 98
3C8/ 898919/ / JG.PARAFUS	28 , 90	036/ 103475/H / TAMP	3.171 , 09
0CT/ 971771/A / CHICOTE	1.182 , 97	035/ 133382/AB/ REDUTOR	14 , 83
0CT/ 927750/B / UNIDADE	7.921 , 00	035/ 133335/ / TAMP	48 , 88
0C8/ 927750/CA/ CONTROLE	7.132 , 85	035/ 121043/ / ANEL VEDAC	14 , 68
0C8/ 927750/B / CONTROLE	7.391 , 55	035/ 127301/B / FLANGEINTE	13 , 68
3C8/ 980551/A / CAMERA	2.190 , 26	035/ 105303/A / ARRUELA	74 , 47
3C8/ 998537/B / CONJUNTO	1.649 , 66	036/ 103464/J / SEPARADOR	314 , 81
3C9/ 907441/ / UNIDADE	2.959 , 32	036/ 129625/T / JUNTA	21 , 96
3C9/ 953502/B /9B9INTERRUPTO	952 , 76	036/ 129625/K / VEDACAO	56 , 06
3C9/ 953502/C /9B9INTERRUPTO	952 , 76	036/ 129625/R / ANEL	24 , 28
3C9/ 953502/D /9B9INTERRUPTO	952 , 76	036/ 129625/S / VEDACAO	68 , 74
3C9/ 953502/E /9B9INTERRUPTO	952 , 76	036/ 103464/AH/ SEPARADOR	1.090 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C9/ 953502/G /9B9INTERRUPTO	952 , 76	036/ 129625/AA/ JUNTA	19 , 71
1J0/ 973726/ / RECEPTACUL	34 , 16	036/ 129607/BJ/ FILTRO AR	650 , 06
1J0/ 973726/A/ RECEPTACUL	49 , 82	036/ 129607/AB/ FILTRO AR	848 , 53
1J0/ 998521/ / JG.AIRBAG	456 , 60	036/ 103397/A / PRISIONEIR	4 , 88
1J1/ 907511/A / SERVOMOTOR	256 , 86	036/ 103388/B / SUPORTE	32 , 33
1J1/ 907511/C / MOTOR	566 , 24	036/ 103388/2 / SUPORTE	54 , 79
1J1/ 907511/D / SERVOMOTO	947 , 10	036/ 103390/D / SUPORTE	7 , 00
1J1/ 907511/E / MOTOR	254 , 16	036/ 129530/ / VALVULA	28 , 18
1J1/ 907511/G / SERVOMOTO	251 , 40	036/ 115629/AR/ TUBO	22 , 68
4E0/ 035675/K / CAIXA	26 , 33	036/ 103388/A / SUPORTE	74 , 33
4E0/ 035749/F / CONECTOR	21 , 51	036/ 103388/ / SUPORTE	83 , 55
4E0/ 035750/F / CONECTOR	21 , 51	036/ 103384/G / PARAFUSO	5 , 37
09D/ 927750/DR/ UNID.COMAN	6.902 , 79	036/ 103384/E / PARAFUSO	4 , 58
09D/ 927750/DT/ UNID.COMAN	6.902 , 79	036/ 103383/AM/ JUNTACABEC	457 , 56
09D/ 927750/EQ/ UNID.COMAN	6.902 , 79	036/ 115302/R / TUBO	206 , 39
09D/ 927750/J / UNID.COMAN	6.902 , 79	036/ 103353/2 / CABECOTE	4.948 , 72
09G/ 927321/B / TRANSMISSO	858 , 11	036/ 103353/AQ/ CABECOTE	4.621 , 08
09G/ 927363/ / CHICOTE	1.631 , 51	036/ 103353/AP/ CABECOTE	2.282 , 77
09G/ 927363/A / CHICOTE	928 , 95	036/ 103196/ / ANEL	7 , 67
09G/ 927363/B / CHICOTE	1.308 , 73	036/ 115251/M / TUBO ASPI.	60 , 17
09G/ 927750/FL/ UNID.COMAN	6.898 , 57	036/ 115251/AJ/ TUBO ASPI.	119 , 91
09G/ 927750/GJ/ UNID.COMAN	10.215 , 52	036/ 115111/B / VEDACAO	11 , 36
09G/ 927750/GP/ UNID.COMAN	6.898 , 57	036/ 115111/ / VEDACAO	1 , 36
09G/ 927750/HG/ UNID.COMAN	6.898 , 57	036/ 109651/C / CHAVETA CO	- , 69
09G/ 927750/JE/ UNID.COMAN	6.898 , 57	035/ 103111/B / BOCAL	167 , 71
09G/ 927750/KF/ UNID.COMAN	7.618 , 58	032/ 906267/ / SUPORTE	2 , 04
09G/ 927750/KH/ UNID.COMAN	3.968 , 60	032/ 906265/G / SENSOR	435 , 84
09G/ 927750/KM/ UNID.COMAN	6.898 , 57	032/ 109121/K / PROTETOR	26 , 24
09G/ 927750/KN/ UNID.COMAN	6.898 , 57	032/ 109101/AG/ COMANDO	377 , 82
09G/ 927750/LE/ UNID.COMAN	4.322 , 55	7L6/ 885405/ER/NVRREVESTIMEN	4.149 , 31
09G/ 927750/LM/ UNID.COMAN	7.281 , 51	034/ 903555/B / PARAFUSO	43 , 51
09G/ 927750/LR/ UNID.COMAN	6.902 , 79	034/ 145710/C / VALVULA	389 , 42
09G/ 927750/NK/ UNID.COMAN	7.628 , 67	034/ 133999/H / MANGUEIRA	333 , 77
09G/ 927750/S / UNID.COMAN	6.898 , 57	032/ 105591/ /007CASQUILHO	8 , 29
09G/ 927750/T / UNID.COMAN	6.898 , 57	7L6/ 885405/ER/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
09M/ 927321/B / TRANSMISSO	797 , 20	7L6/ 885405/ER/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
09M/ 927321/C / TRANSMISSO	756 , 52	7L6/ 885405/EF/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
09M/ 927363/ / CHICOTE	1.263 , 18	7L6/ 885405/EF/NVRREVESTIMEN	4.149 , 31
09M/ 927363/A / CHICOTE	944 , 02	7L6/ 885405/EF/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
0AC/ 927771/D / APARELHO	4.423 , 62	7L6/ 885405/EF/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
0AD/ 927755/BG/ UNIDADE	5.468 , 08	034/ 133335/D / TAMP	59 , 81
0AH/ 911287/A / INTERRUPTO	417 , 26	034/ 133784/ / MANGUEIRA	2 , 65
0AM/ 911287/A / INTERRUPTO	884 , 21	034/ 133335/ / TAMP	26 , 77
0C3/ 971659/ / CHICOTE	819 , 71	034/ 129101/B / VALVULA	149 , 64
0C3/ 971659/A / CHICOTE	43 , 48	034/ 115427/B / ANEL VEDAC	24 , 57
0C8/ 919823/ / INTERRUPTO	2.143 , 40	032/ 105591/ /002CASQUILHO	8 , 16
0C8/ 927321/ / TRANSMISSO	696 , 97	032/ 105591/ /001CASQUILHO	8 , 90
0C8/ 927363/ / CHICOTE	1.269 , 43	032/ 105561/ /007CASQUILHO	8 , 16
0C8/ 927363/A / CHICOTE	924 , 51	032/ 105561/ /002CASQUILHO	8 , 51
211/ 411334/1 / BRACADEIRA	11 , 64	032/ 105561/ /001CASQUILHO	9 , 14
7L6/ 881471/A /W64COBERTURA	403 , 61	032/ 105401/AH/ BIELA	160 , 59
7L6/ 885209/B /31XRACK	2.721 , 57	7L6/ 885405/BD/NUXREVESTIMEN	2.126 , 95
7L6/ 885249/A /31XROSETA	92 , 70	7L6/ 885405/BD/NUYREVESTIMEN	2.126 , 95
7L6/ 885249/A /5J6ROSETA	82 , 18	034/ 109309/AD/ TUCHO	262 , 52
7L6/ 885249/A /71NROSETA	82 , 18	034/ 105719/ /007CASQUILHO	86 , 25
7L6/ 885249/A /7G8ROSETA	73 , 14	034/ 105713/ /007CASQUILHO	87 , 17
7L6/ 885249/A /V60ROSETA	92 , 70	034/ 105707/ /007CASQUILHO	92 , 43
7L6/ 885512/AB/ ESTRUTURA	3.329 , 68	034/ 105701/B /40ZCASQUILHO	182 , 12
7L6/ 887269/ / SUPORTE	39 , 38	034/ 105701/ /007CASQUILHO	74 , 30
7L6/ 898509/ / GANCHO	243 , 31	034/ 105313/A / ROLAMENTO	685 , 22
7L6/ 898658/A / JG.DEFLETO	206 , 11	034/ 103113/B / TAMP	101 , 10
7L6/ 898773/ / JG.PECAS	58 , 86	7L6/ 885404/BT/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
7L8/ 825271/ / COBERTURA	41 , 42	7L6/ 881873/ / SUPORTE	48 , 19
7L8/ 825272/ / COBERTURA	41 , 42	7L6/ 881874/ / SUPORTE	48 , 19

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L9/ 854959/B /GRUCOBERATURA	331 , 07	033/ 105719/ / CASQUILHO	183 , 47
7L0/ 845206/D / VIDRO	450 , 92	033/ 105713/ / CASQUILHO	130 , 40
7L0/ 845206/E / VIDRO	622 , 70	033/ 105707/ / CASQUILHO	115 , 66
113/ BR3FOT/66/ Literatura	19 , 75	033/ 105701/ / CASQUILHO	115 , 66
113/ BR3NGT/66/ Literatura	20 , 55	032/ 121142/D / MOLA RETEN	8 , 75
113/ BR3POT/66/ Literatura	18 , 93	032/ 121142/ / MOLA RETEN	8 , 10
114/ 5H7AMA/66/ Literatura	509 , 78	032/ 121121/K / TAMPÁ	90 , 27
114/ BR3NGT/66/ Literatura	22 , 67	032/ 121121/J / BOCAL	101 , 91
121/ 557PC6/65/ LITERATURA	566 , 12	032/ 121119/J / ANEL VEDAC	24 , 82
121/ 557PL6/65/ Manual	553 , 48	032/ 121119/H / ANEL VEDAC	16 , 86
121/ 557PL7/65/ MANUAL???	704 , 13	032/ 121119/E / ANEL	6 , 90
121/ 557PV6/65/ Manual	791 , 60	032/ 121111/T / VALVULA	542 , 00
121/ 557TOU/65/ MANUAL???	577 , 24	7L6/ 885405/JK/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
121/ BR2PAD/66/ Literatura	33 , 79	7L6/ 885405/JK/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
121/ BR2TID/66/ Literatura	35 , 24	7L6/ 885405/JH/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
122/ 557PL7/65/ LITERATURA	529 , 12	7L6/ 885405/JH/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
122/ 557TIG/65/ LITERATURA	529 , 12	7L6/ 881806/GC/NUXREVESTIMEN	2.188 , 69
122/ BR2TID/66/ Literatura	33 , 39	7L6/ 881806/GE/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
122/ BR3CC3/66/ LITERATURA	89 , 11	7L6/ 881806/GE/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
122/ BR3FOT/66/ Manual	6 , 59	032/ 971610/BL/ CHICOTE	712 , 87
122/ BR3GLT/66/ Literatura	6 , 24	032/ 121111/CH/ CARCACA	490 , 53
122/ BR3GOT/66/ Manual	6 , 76	032/ 121111/BB/ CARCACA	686 , 30
122/ BR3KOT/66/ Manual	6 , 44	7L6/ 885405/JH/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
122/ BR3NGT/66/ Manual	6 , 95	7L6/ 885405/JK/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
4G0/ 907697/F / MODULO POT	1.256 , 96	7L6/ 885405/JE/NUXREVESTIMEN	2.126 , 95
4H0/ 035108/D / DVD	12.530 , 98	032/ 971610/BJ/ CHICOTE	2.811 , 44
4H0/ 898919/ / JG.FIXACAO	31 , 68	032/ 971610/AQ/ CHICOTE	657 , 40
1J1/ 959565/F /01CINTERRUPTO	402 , 93	032/ 121110/C / VALVULA	186 , 95
1J1/ 959801/C /000MOTOR	2.941 , 23	032/ 121110/B / VALVULA	179 , 72
1J1/ 959801/C /001MOTOR	2.952 , 45	032/ 121065/D / TUBO	401 , 97
1J1/ 959801/D /008MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885405/GQ/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
4H0/ 898919/D / PC INTERCA	5.159 , 88	032/ 109611/L / VALVULA	32 , 42
1J1/ 959802/D /000MOTOR	2.941 , 23	7L6/ 885405/GQ/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
1J1/ 959802/D /001MOTOR	2.314 , 23	7L6/ 885405/GQ/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
1J1/ 959802/E /008MOTOR	2.215 , 44	035/ 103245/A / VALVULA	103 , 08
1J1/ 970058/A / CHIC MOTOR	1.132 , 44	035/ 103245/G / VALVULA	114 , 59
1J1/ 970058/AA/ CHIC MOTOR	400 , 71	03H/ 103351/B / CABECOTE	32.167 , 28
1J1/ 970058/AG/ CHIC MOTOR	1.161 , 78	03H/ 103351/A / CABECOTE	30.691 , 80
1J1/ 970058/AL/ CHICOTE	1.161 , 78	03H/ 103383/K / JUNTACABEC	470 , 85
1J1/ 971047/B / CONDUTOR	95 , 77	03H/ 103390/D / SUPORTE	80 , 76
7P0/ 858045/J / TRAVESSA	2.369 , 75	03H/ 103202/A / MANGUEIRA	840 , 55
7L0/ 857778/E /MCXTRAVA	687 , 61	03H/ 103173/B / FLAN VEDAC	1.090 , 60
7L0/ 857778/E /MCZTRAVA	687 , 61	03H/ 103173/ / FLAN VEDAC	1.651 , 04
7L0/ 857821/D /FCNTRAVA	427 , 93	03H/ 103063/EX/ CABECOTE	39.572 , 70
7L0/ 857822/C /PNETRAVA	447 , 30	03H/ 103063/DX/ CABECOTE	33.184 , 91
7L0/ 863345/ / SUPORTE	491 , 93	03H/ 103390/E / SUPORTE	99 , 69
7L0/ 863437/ / FITAVELCRO	56 , 09	03H/ 103483/C / VEDACAO	179 , 01
7L0/ 863657/ /7G8COBERTURA	39 , 34	03H/ 103601/J / CARTER	2.678 , 50
7L0/ 864225/B / APOIO	68 , 09	03H/ 103601/K / CARTER	3.108 , 89
7L0/ 864298/ /71NCOBERTURA	35 , 60	03H/ 103831/ / PARAFUSO	22 , 30
7L0/ 864298/ /7G8COBERTURA	39 , 34	03H/ 105101/B / VIRABREQUI	17.375 , 68
7L6/ 867656/B /71NTAMPA	375 , 31	03H/ 105101/C / VIRABREQUI	16.351 , 87
7L6/ 867656/B /7G8TAMPA	358 , 37	03H/ 107065/J / PISTAO	2.090 , 91
7L6/ 867656/B /7H7TAMPA	375 , 31	03H/ 107065/N / PISTAO	2.157 , 99
7L6/ 868158/A /5J6COBERTURA	140 , 82	03H/ 107065/S / PISTAO	2.184 , 63
7L6/ 868300/A /5J6COBERTURA	156 , 95	03H/ 100033/LX/ MOTOR BAS.	92.703 , 38
7L6/ 868300/A /71NCOBERTURA	156 , 95	03G/ 971845/ / SUPORTE	16 , 94
7L6/ 868300/A /7H7COBERTURA	156 , 95	03G/ 971461/ / PROTETOR	81 , 49
7L6/ 868307/ / REBITE	2 , 81	03G/ 903023/F / ALTERNADOR	2.703 , 40
7L6/ 868349/P /5J6COBERTURA	137 , 27	029/ 103610/2 / VEDACAO	8 , 07
7L6/ 875699/ / MANIVELA	28 , 25	028/ 907627/ / DESCONECTO	1.758 , 81
7L6/ 880211/B / CHAPA ALOJ	1.101 , 57	028/ 906124/D / UNID.COMAN	1.898 , 75
5M0/ 857522/F / ESPELHO	234 , 82	028/ 130249/ / SILENCIOSO	455 , 81
5K0/ 971584/B / CHICOTE	325 , 17	028/ 130229/A / CAPA	14 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5K0/ 945087/D / LUZ FREIO	342 , 86	027/ 133052/1 / JG.CONVERS	27 , 90
5K0/ 698451/A / PAST FREIO	618 , 84	027/ 129627/E / MANGUEIRA	336 , 19
5K0/ 121251/J / RADIADOR	1.714 , 50	028/ 905256/ / SUPORTE	34 , 51
5GM/ 915105/E / BATERIA	779 , 46	027/ 129620/1 / ELEMENTO	40 , 65
000/ 051259/B / Suporte	771 , 29	027/ 129589/A / VEDACAO	216 , 55
000/ 069692/A / CANIVETE	296 , 02	027/ 129587/12/ COLETOR	376 , 33
000/ 098600/E / CABO	544 , 43	027/ 129497/1 / MANGUEIRA	2 , 71
000/ 098603/ / CABO	344 , 51	028/ 903555/3 / PARAFUSO	- , 68
000/ 098604/ / CABO	344 , 51	028/ 130147/J / CONSOLE	290 , 19
000/ 098670/ / ADAPTADOR	153 , 94	028/ 130135/F / DESCONECTO	683 , 64
000/ 863890/ / AMORTECIM.	127 , 82	03H/ 109102/K / COMANDO	6.781 , 56
000/ 863890/A / AMORTECIM.	127 , 82	03H/ 109102/J / COMANDO	6.101 , 39
000/ 867098/ / TAPETE	147 , 00	03H/ 109101/L / COMANDO	6.722 , 43
000/ 979030/E / JOGO CABOS	109 , 18	03H/ 109091/ / VEDACAO	28 , 74
000/ 979151/E / JOGO CABOS	62 , 56	03H/ 109088/D / REGULADOR	4.357 , 03
000/ 979151/EA/ JOGO CABOS	62 , 56	03H/ 121049/ / MANGUEIRA	81 , 27
000/ 979159/E / JOGO CABOS	127 , 82	03H/ 121041/B / ANEL	6 , 34
000/ 979237/E / JOGO CABOS	45 , 59	03H/ 121041/A / ANEL	19 , 28
000/ 979237/EC/ JOGO CABOS	62 , 56	03H/ 121041/ / ANEL	31 , 32
028/ 010757/M / ETIQUETA	12 , 08	03H/ 115629/H / TUBO	246 , 99
028/ 010757/N / ETIQUETA	12 , 30	03H/ 115629/D / TUBO	261 , 19
030/ 121016/ / BOMBA AGUA	195 , 35	03H/ 115629/C / TUBO	230 , 23
030/ 905110/D / TRANSFORMA	187 , 27	03H/ 115629/B / TUBO	239 , 94
030/ 906020/B / UNIDADE	808 , 15	03H/ 115607/C / VARETA	69 , 30
030/ 906020/D / UNID.COMAN	750 , 85	03H/ 109623/B / MOLA VALV.	62 , 54
030/ 998617/ / JG.PECAS	101 , 16	03H/ 109623/A / MOLA VALV.	62 , 54
032/ 998617/ / JG.PECAS	96 , 87	03H/ 109570/E / RODA	483 , 16
038/ 010627/ / ETIQUETA	47 , 32	03H/ 109569/ / RODA	483 , 39
038/ 145209/Q / BOMBA	2.717 , 02	03H/ 109513/B / TRILHO	152 , 68
03H/ 906023/AC/ UNIDADE	10.369 , 32	03H/ 109509/A / TENSOR	126 , 59
03H/ 906023/BC/ UNIDADE	10.387 , 93	03H/ 115607/B / VARETA	78 , 06
03H/ 906023/CD/ UNIDADE	11.213 , 29	03H/ 115403/J / FILTRO OLE	1.382 , 06
03H/ 906023/N / UNIDADE	11.309 , 09	03G/ 128773/A / PARAFUSO	19 , 78
03L/ 115264/A / CORREIA	161 , 20	03G/ 103707/ / TAMPA	71 , 99
03L/ 906022/CQ/ UNID.COMAN	18.764 , 57	03C/ 260849/A / CORREIA	269 , 77
03L/ 906022/CR/ UNID.COMAN	18.764 , 57	03C/ 253041/K / CHAPA COLE	290 , 19
07K/ 906433/B / EMISSOR	441 , 48	029/ 129717/J / COIFA	35 , 36
07K/ 907601/A / EMISSOR	543 , 87	03C/ 127311/ / ANEL VEDAC	18 , 57
07K/ 972619/AD/ CHICOTE	3.644 , 13	029/ 129493/2 / TUBO	- , 65
07K/ 972619/K / CHICOTE	2.176 , 51	03D/ 198819/A / ELEM FILTR	103 , 52
07K/ 972619/P / CHICOTE	2.364 , 39	029/ 121135/2 / CAPA COBER	56 , 27
07L/ 905163/C / EMISSOR	189 , 45	029/ 121065/5 / MANGUEIRA	120 , 66
5C5/ 853687/S /739LOGOTIPO	314 , 22	029/ 115611/11/ VARETA	14 , 54
5C5/ 853805/ /N88LAMINA	102 , 59	029/ 903291/1 / CONDENSADO	33 , 58
5C5/ 853806/ /N88LAMINA	102 , 59	03H/ 109087/A / REGULADOR	4.157 , 63
5C5/ 857507/B /9B9CARCACA	1.459 , 64	03H/ 107066/S / PISTAO	2.184 , 63
5C5/ 857521/ / VIDRO	268 , 85	03H/ 107066/N / PISTAO	2.157 , 99
5C5/ 857522/ / ESPELHO	268 , 85	03H/ 107066/J / PISTAO	2.090 , 91
5C5/ 857611/A /82VPUXADOR	125 , 40	028/ 107065/CF/003PISTAO	4.840 , 58
5C5/ 857957/C /82VCOBERTURA	46 , 03	027/ 115611/C / VARETA	68 , 35
5C5/ 941054/B / ALOJAMENTO	800 , 06	027/ 115251/1 / TUBO OLEC	53 , 87
5C5/ 945095/H / LANTERNA	1.191 , 06	027/ 115221/1 / DEFLETOR	13 , 09
5C5/ 945097/B / LUZ ADICIO	609 , 49	028/ 107065/CF/001PISTAO	4.818 , 42
5C5/ 945105/ / REFLETOR	133 , 94	028/ 105431/D / BUCHA	79 , 61
5C5/ 945106/ / REFLETOR	133 , 94	028/ 105425/C / PARAFUSO	40 , 66
5C5/ 945311/ /9B9COBERTURA	116 , 78	027/ 903253/11/ HASTE	43 , 40
5C5/ 945312/ /9B9COBERTURA	116 , 78	027/ 903245/5 / SUPORTE	14 , 47
5C5/ 945702/B / REFLETOR	153 , 75	027/ 115033/ / ANEL	241 , 41
5C5/ 953041/A / LUZ	536 , 96	027/ 115027/ / RODA	644 , 60
5C5/ 953042/B / LUZ	582 , 64	027/ 115017/2 / EIXO INTER	204 , 48
1J0/ 971349/JT/ CHICOTE P	174 , 84	027/ 115017/1 / EIXO INTER	192 , 88
1J0/ 971411/A / ADAPTACAO	707 , 52	027/ 109111/H / POLIA	262 , 88
1J0/ 971446/B / CONDUTOR	38 , 18	028/ 903028/C / ALTERNADOR	1.088 , 52
1J0/ 971584/J / CHICOTE	307 , 77	028/ 260921/A / BUCHA	63 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 947561/ / MICROINTER	43 , 82	028/ 260881/1 / SUPORTE	1.060 , 04
1J0/ 971658/H / CHICOTE	39 , 48	028/ 105263/D / POLIA	351 , 51
1J0/ 971658/N / CHICOTE	89 , 15	028/ 105255/1 / POLIA	1.003 , 83
1J0/ 971852/A / SUPORTE	26 , 82	028/ 103665/ / PINO	59 , 13
5U0/ 907511/ / SERVOMOTOC	405 , 30	028/ 103657/ / MANGUEIRA	55 , 73
1S0/ 711333/F /ZI5BOTAO	1 , 03	027/ 109111/G / POLIA	435 , 13
02M/ 911021/F / MOTOR	537 , 32	027/ 107109/9 /11 PISTAO	307 , 43
1J0/ 971883/ / CAPA COBER	20 , 32	028/ 260821/C / PRISIONEIR	43 , 43
5U0/ 853413/C /MY2FAIXA	39 , 15	028/ 260821/A / PRISIONEIR	29 , 17
030/ 105255/G / POLIA	75 , 55	028/ 260821/ / PRISIONEIR	8 , 71
103/ 557PC6/65/ Literatura Pa	437 , 86	028/ 260299/2 / TENSOR	2.740 , 04
105/ BR3NGT/66/ Literatura (c	13 , 77	028/ 103645/B / CHP COBERT	82 , 85
106/ BR3NGT/66/ Literatura (c	4 , 67	028/ 103536/ / ARRUELA	34 , 09
111/ 557EOS/65/ Literatura de	537 , 90	028/ 103534/A / CAPA COBER	7 , 98
111/ 557PC6/20/ Literatura de	521 , 05	028/ 103531/B / PRISIONEIR	61 , 74
111/ 557PC6/65/ Literatura de	517 , 86	028/ 103500/ / VEDACAO	67 , 48
111/ 557PL6/65/ Literatura de	421 , 55	028/ 198401/F / JOGO BIELA	6.802 , 37
111/ 557PV6/65/ LITERATURA	471 , 58	028/ 198401/E / JOGO BIELA	11.286 , 92
111/ 557TIG/65/ Literatura	82 , 30	028/ 198155/A / JG. ANEL	1.392 , 39
111/ 557TOU/65/ Literatura de	517 , 86	028/ 198153/A / JG. ANEL	1.461 , 99
111/ 5H7AMA/66/ Literatura	491 , 72	028/ 145757/ / VEDACAO	21 , 09
111/ BR3FOT/66/ Literatura	22 , 34	028/ 103491/J / TUBO	754 , 43
112/ 557PL7/65/ Manual	635 , 07	028/ 130122/B / VALVULA	1.094 , 90
112/ 557PV7/65/ Manual	627 , 13	028/ 129748/ / VEDACAO	16 , 01
112/ 557TIG/65/ Literatura de	58 , 54	027/ 998049/1 / POSICIONAD	254 , 41
113/ 557PL7/65/ MANUAL???	635 , 07	028/ 903555/2 / PARAFUSO	- , 68
113/ 557PV7/65/ MANUAL???	612 , 70	028/ 903539/2 / ANEL	14 , 69
113/ 557TOU/65/ MANUAL???	255 , 30	028/ 903521/ / TAMPA	204 , 08
6Q0/ 817123/A / TRAVESSA	170 , 33	028/ 129646/ / ANEL	39 , 15
07L/ 907386/A / SENSOR	328 , 39	028/ 129101/E / VALVULA	483 , 16
095/ 919823/F / INTERRUPTO	572 , 31	027/ 998031/1 / JG.VALVULA	387 , 04
095/ 927321/B / TRANSMISSO	649 , 89	028/ 903500/1 / CARCACA	550 , 34
095/ 927321/C / TRANSMISSO	380 , 97	028/ 121031/K / POLIA	156 , 93
09A/ 911287/A / INTERRUPTO	1.765 , 55	028/ 117070/B / VEDACAO	73 , 54
09A/ 927321/ / TRANSMISSO	605 , 04	028/ 117021/E / RESFRIADOR	2.389 , 64
09A/ 927750/ / UNIDADE	9.146 , 70	027/ 905471/7 / SUPORTE	15 , 79
09A/ 927750/AN/ UNIDADE	6.882 , 22	027/ 905471/4 / SUPORTE	4 , 01
09A/ 927750/BD/ UNIDADE	4.521 , 65	027/ 129064/1 / TUBO	19 , 27
09D/ 919081/ / INTERRUPTO	291 , 51	028/ 903315/R / ELEMNTENSOR	672 , 01
06H/ 905115/B / BOBINA	342 , 29	028/ 903310/ / TAMPA	20 , 84
N/ 105913/01/ SUPORTE	12 , 54	028/ 903308/C / ALAVANCA	294 , 70
048/ 103383/D / JUNTACABEC	241 , 72	028/ 115721/B / ROSCADO	114 , 47
09D/ 919823/A / INTERRUPTO	1.566 , 44	028/ 115721/ / ROSCADO	100 , 91
09D/ 927321/A / TRANSMISSO	817 , 74	028/ 115611/J / VARETA	65 , 21
09D/ 927363/D / CHICOTE	1.640 , 13	028/ 115441/C / VEDACAO	32 , 94
09D/ 927363/E / CHICOTE	1.640 , 13	027/ 121139/A / VEDACAO	34 , 51
09D/ 927363/F / CHICOTE	1.640 , 13	027/ 121063/1 / MANGUEIRA	22 , 01
09D/ 927363/H / CHICOTE	1.640 , 13	028/ 903237/E / ANEL	85 , 25
03L/ 906022/CS/ UNID.COMAN	14.120 , 10	028/ 903237/B / ANEL	18 , 01
03L/ 906022/CT/ UNID.COMAN	15.434 , 27	028/ 903221/1 / ROLAMENTO	1.083 , 55
03L/ 906022/SG/ UNID.COMAN	16.243 , 41	028/ 903213/T / INDUZIDO	580 , 43
03L/ 906022/SJ/ UNID.COMAN	16.243 , 41	028/ 115021/B / POLIA	599 , 09
03L/ 906022/SL/ UNID.COMAN	14.120 , 10	028/ 109623/B / MOLA VALV.	120 , 66
03L/ 906022/SM/ UNID.COMAN	15.434 , 27	028/ 109611/E / VALVULA	199 , 28
03L/ 906022/SP/ UNID.COMAN	15.434 , 27	028/ 109601/B / VALVULA	223 , 76
5U6/ 845051/C / VIDRO	243 , 93	028/ 109243/F / ROLO	415 , 25
5U6/ 845051/D / VIDRO	335 , 45	027/ 121053/5 / MANGUEIRA	38 , 88
5U6/ 853675/ /739LOGOTIPO	25 , 63	028/ 903193/E / CAPA PROTE	122 , 44
06K/ 905199/ / TERMINAL	93 , 80	028/ 109127/C / PROTETOR	303 , 77
06K/ 905611/C / VELA	120 , 62	028/ 109119/P / CORREIA	434 , 62
06K/ 906052/ / SENSOR	531 , 36	03H/ 115203/A / TUBO OLEC	177 , 42
06K/ 906070/L / UNIDADE	11.144 , 51	030/ 103063/EP/ CABECOTE	3.473 , 54
06K/ 906070/N / UNIDADE	11.144 , 51	03H/ 133783/A / MANGUEIRA	137 , 34
06K/ 919525/ / TRANSMISSO	340 , 76	03H/ 133783/ / MANGUEIRA	74 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



079/ 131327/C / SUPORTE	53 , 98	03H/ 133778/G / MANGUEIRA	491 , 71
07K/ 906055/AA/ UNIDADE	3.845 , 01	03H/ 133778/AC/ MANGUEIRA	502 , 93
07K/ 906055/BT/ UNIDADE	3.554 , 55	030/ 107105/EB/11 PISTAO	392 , 25
07K/ 906055/CM/ UNIDADE	3.554 , 55	030/ 107105/EA/22 PISTAO	302 , 34
0AM/ 198140/L / JG.EMBREG	5.886 , 04	030/ 107105/EA/11 PISTAO	302 , 34
0C3/ 927735/ / UN.COMANDO	844 , 72	030/ 103063/EL/ CABECOTE	2.126 , 39
0C3/ 927735/A / UN.COMANDO	797 , 73	030/ 103063/EK/ CABECOTE	4.196 , 58
0C3/ 927735/B / UN.COMANDO	879 , 67	030/ 103063/EC/ CABECOTE	3.912 , 05
0C3/ 927735/C / UN.COMANDO	797 , 73	030/ 103063/EB/ CABECOTE	4.276 , 75
0C3/ 927735/D / UN.COMANDO	700 , 09	030/ 103063/EA/ CABECOTE	2.949 , 05
0C3/ 927735/F / UN.COMANDO	830 , 72	03H/ 133750/ / BOMBA	374 , 94
0C6/ 141465/B / RESPIRO	108 , 94	03H/ 133340/D / SUPORTE	134 , 93
0C8/ 927201/A / BOMBA OLEO	7.618 , 51	03H/ 133340/B / SUPORTE	40 , 27
0C8/ 927401/ / CAPA PROTE	12 , 87	03H/ 133322/D / TUBULACAO	202 , 44
101/ 5W7EOS/65/ Literatura	571 , 39	03H/ 133321/A / TUBULACAO	202 , 44
101/ 5W7PC6/65/ Literatura	570 , 96	03H/ 133321/ / TUBULACAO	349 , 05
101/ 5W7PV6/65/ Literatura de	571 , 39	03H/ 133317/B / DISTRIBUID	1.006 , 86
101/ 5W7TIG/65/ Literatura	570 , 96	03H/ 133316/J / DISTRIBUID	1.739 , 59
102/ 557EOS/65/ Literatura EO	521 , 05	030/ 107105/AS/22 PISTAO	141 , 10
102/ 557PL6/65/ Literatura Pa	421 , 55	030/ 107105/AS/11 PISTAO	145 , 59
102/ 557PV6/65/ Literatura Pa	452 , 83	030/ 107103/CK/11 PISTAO	85 , 94
102/ 557TIG/65/ Literatura Ti	405 , 54	030/ 107099/J / PISTAO	176 , 62
1SB/ 805932/ / CONEXAO	18 , 93	030/ 103063/DS/ CABECOTE	3.701 , 08
1SB/ 813116/ /GRUALOJAMENTO	484 , 61	030/ 103037/E / TAMPAO	99 , 00
1J5/ 809836/ / PAINEL	2.849 , 40	030/ 103011/EE/ CILINDRO	1.846 , 09
1J5/ 809835/ / PAINEL	2.849 , 40	03H/ 133316/G / DISTRIBUID	1.556 , 02
1SB/ 853433/ /4M1INSCRICAO	33 , 79	03H/ 133316/A / DISTRIBUID	1.556 , 02
1SB/ 853818/ /9B9COBERTURA	65 , 16	03H/ 133316/ / DISTRIBUID	1.523 , 75
1SB/ 858832/ /82VSUPORTE	65 , 54	03H/ 133259/C / SUPORTE	32 , 73
1J5/ 809843/A / RECORTE	4.259 , 66	03H/ 133237/E / VEDACAO	38 , 57
1J5/ 809844/A / RECORTE	6.244 , 00	030/ 100037/P / MOTOR BAS.	5.987 , 79
1J5/ 809778/ / CHAPAFECHA	33 , 04	03H/ 133237/C / ANEL	60 , 34
1J5/ 809777/ / CHAPAFECHA	33 , 04	03H/ 133229/ / APOIO	177 , 42
1J5/ 809642/D / CANAL VEDA	328 , 89	03H/ 133201/N / TUBO ADMIS	3.545 , 86
1J5/ 809641/D / CANAL VEDA	328 , 89	03H/ 133201/M / TUBO ADMIS	3.585 , 66
1J5/ 809606/E / PAINEL	1.463 , 47	030/ 199275/M / CONSOLE	139 , 10
1J5/ 809605/N / PAINEL	1.463 , 47	030/ 199275/H / CONSOLE	128 , 44
1J5/ 800701/DP/ CARROCARIA	37.571 , 60	030/ 199275/G / CONSOLE	192 , 88
1SB/ 805931/ / CONEXAO	18 , 93	030/ 198701/E / JG.CASQUIL	261 , 72
1SB/ 035843/ /GRUSUPORTE	26 , 17	030/ 198701/D / JG.PISTAO	1.049 , 85
1SB/ 012763/DA/ MANUAL	5 , 16	030/ 198157/ / JG. ANEL	597 , 38
1J5/ 813111/D / CHAPA	2.769 , 52	030/ 198151/G / JG. ANEL	341 , 84
1J5/ 813111/G / CHAPA	1.247 , 84	030/ 145933/R / CORREIA	175 , 11
1J5/ 813114/ / CHAPA	1.576 , 12	030/ 145933/AJ/ CORREIA	68 , 84
1J5/ 813114/D / CHAPA	1.457 , 32	030/ 145933/AB/ CORREIA	34 , 32
1J5/ 813309/ / CHAPA	294 , 73	030/ 145299/H / TENSOR	348 , 53
1J5/ 813319/K / ALOJAMENTO	424 , 52	030/ 145299/F / TENSOR	807 , 82
1J5/ 813511/C / PAINEL	1.194 , 56	030/ 145269/B / POLIA	237 , 47
1J5/ 817101/C / TETO	4.876 , 55	030/ 145269/A / POLIA	213 , 52
1J5/ 821021/ / PARALAMA	1.006 , 78	030/ 145167/G / SUPORTE	461 , 85
1J5/ 821021/B / PARALAMA	870 , 54	030/ 145167/D / SUPORTE	1.256 , 00
1J5/ 821022/ / PARALAMA	1.008 , 24	030/ 109111/G / POLIA	42 , 24
1J5/ 821022/B / PARALAMA	870 , 54	030/ 109101/CG/ COMANDO	340 , 57
1J5/ 823031/B / TAMPA	2.376 , 47	030/ 109101/CE/ COMANDO	790 , 60
1J5/ 827025/P / TAMPA	3.697 , 99	030/ 103353/CS/ CABECOTE	986 , 04
1J5/ 833055/F / PORTA	2.901 , 88	030/ 103353/CE/ CABECOTE	2.189 , 42
1J5/ 833055/H / PORTA	2.901 , 88	03H/ 253035/AA/ PROTECAO	638 , 52
1J5/ 833056/H / PORTA	2.901 , 88	03H/ 253032/C / COLETOR	2.026 , 46
1J5/ 839431/C /B41TRILHO	1.779 , 16	03H/ 253031/C / COLETOR	2.026 , 46
1SB/ 863680/ /82VCOBERTURA	165 , 13	03H/ 198401/A / JOGO BIELA	7.755 , 01
1SB/ 941531/A /AYVINTERRUPTO	99 , 13	030/ 109101/CC/ COMANDO	329 , 86
1SB/ 941531/A /TKKINTERRUPTO	100 , 64	030/ 103171/T / FLANGE	777 , 07
1SB/ 941531/B /AYVINTERRUPTO	94 , 31	030/ 103171/K / FLANGE	1.092 , 95
1SB/ 941531/B /TKKINTERRUPTO	95 , 83	03H/ 198151/B / JG. ANEL	665 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



374/ 945231/ / SOQUETE	24 , 00	03H/ 198151/A / JG. ANEL	620 , 68
191/ 861390/D / TIRAS	8 , 83	03H/ 198149/A / JG JUNTAS	85 , 31
1C0/ 853433/ /1W4INSCRICAO	170 , 03	03H/ 198149/ / JG JUNTAS	93 , 98
1C0/ 853433/ /MM5INSCRICAO	149 , 45	03H/ 145113/ / VEDACAO	71 , 88
1C0/ 853434/ /1W4INSCRICAO	170 , 03	030/ 107109/AS/11 PISTAO	142 , 84
1C0/ 853434/ /MM5INSCRICAO	170 , 03	030/ 107107/B /11 PISTAO	318 , 46
1C0/ 898401/ / JG.PECAS	3.496 , 42	030/ 103171/H / FLANGE	1.087 , 53
376/ 959255/A / UNIDADE	183 , 30	030/ 103170/ / FLANGE	515 , 94
1C1/ 035745/B / CHICOTE	261 , 20	030/ 103063/EQ/ CABECOTE	2.139 , 99
376/ 971121/B / CHICOTE P	145 , 59	030/ 103485/AB/ TAMP	22 , 68
376/ 971122/J / CHICOTE P	247 , 62	030/ 103485/AA/ TAMP	18 , 59
376/ 971122/K / CHICOTE P	163 , 27	030/ 103483/K / VEDACAO	103 , 37
376/ 971623/B / CHICOTE	100 , 30	030/ 103469/N / TAMP	1.271 , 79
377/ 906021/DB/ UNID.COMAN	2.000 , 80	03H/ 971921/A / CAPA	27 , 66
377/ 906021/FA/ UNIDADE	1.257 , 73	03H/ 971921/ / CAPA	27 , 66
377/ 906021/FH/ UNID.COMAN	1.290 , 70	03H/ 971858/ / SUPORTE	83 , 60
377/ 906021/HB/ UNIDADE	1.802 , 67	03H/ 971858/F / SUPORTE	75 , 08
377/ 906021/HD/ UNIDADE	1.651 , 05	03H/ 971839/C / CONDUTOR	65 , 71
377/ 906021/HK/ UNIDADE	1.214 , 16	03H/ 971839/ / CONDUTOR	65 , 25
5W0/ 711303/B / ALAVANCA	134 , 90	03H/ 971824/L / CONDUTOR	61 , 50
1S0/ 867735/A /GRUCANTONEIRA	220 , 46	03H/ 971824/K / CONDUTOR	86 , 29
1S0/ 867735/B /GRUCANTONEIRA	87 , 21	03H/ 971797/ / CONDUTOR	41 , 95
1S0/ 867736/ /GRUCANTONEIRA	220 , 46	030/ 103397/C / PRISIONEIR	- , 68
1S0/ 867736/A /GRUCANTONEIRA	220 , 46	030/ 103390/G / SUPORTE	68 , 24
1S0/ 867736/B /GRUCANTONEIRA	87 , 21	030/ 103390/F / PLACA	75 , 24
1S0/ 927140/H /1QBUNIDADE	60 , 45	030/ 103388/F / SUPORTE	32 , 99
1S0/ 953507/ /9B9INTERRUPTO	891 , 86	03H/ 971501/D / SUPORTE	78 , 17
1S0/ 953507/A /9B9INTERRUPTO	808 , 45	03H/ 971501/A / SUPORTE	80 , 54
1J4/ 839416/A /03CPECA ENCHI	133 , 35	03H/ 906036/A / VALVULA	1.013 , 90
1J5/ 800701/DF/ CARROCARIA	26.947 , 96	03H/ 906036/ / VALVULA	1.013 , 90
1S1/ 721150/ / PEDALFREIO	727 , 90	03H/ 906032/AC/ UNIDADE	10.588 , 28
1S1/ 723150/ / PEDALFREIO	727 , 90	030/ 109145/AJ/ CHAPAPROTE	19 , 28
1SB/ 010001/ / ETIQUETA	1 , 30	030/ 109127/AE/ PROTETOR	31 , 55
1SB/ 012763/CA/ MANUAL	5 , 16	030/ 103353/2 / CABECOTE	2.019 , 88
4H0/ 963031/ / MOTOR	1.283 , 79	03H/ 253049/ / SUPORTE	74 , 86
4H0/ 963319/A / VELA	1.099 , 10	03H/ 253035/M / PROTECAO	646 , 42
4H0/ 998561/ / JG.PECAS	224 , 71	03H/ 253035/N / PROTECAO	573 , 89
5Z0/ 803260/ /GRUREFORCO	19 , 94	030/ 109121/P / PROTETOR	20 , 74
5Z0/ 804910/ / ESPACADOR	38 , 41	030/ 109121/G / PROTETOR	20 , 10
1K9/ 813332/ / REFORCO	509 , 07	030/ 109119/AB/ CORREIA	76 , 23
1K9/ 813563/ / REFORCO	94 , 32	03H/ 109507/ / TENSOR	286 , 15
1K9/ 813564/ / REFORCO	94 , 32	03H/ 109503/ / CORRENTE	818 , 02
2H0/ 971273/B / CHICOTE	203 , 09	03H/ 109465/ / CORRENTE	663 , 55
2H0/ 971273/C / CHICOTE	190 , 48	03H/ 109296/B / EIXO	609 , 42
2H0/ 971273/D / CHICOTE	239 , 45	03H/ 109210/B / CAIXA	7.265 , 03
2H0/ 971273/E / CHICOTE	261 , 87	03H/ 109102/L / COMANDO	6.722 , 43
2H1/ 919473/D /REHINDICADOR	114 , 92	03H/ 115251/ / TUBO ASPI.	147 , 52
2H1/ 927133/A /REHPRESSAO	35 , 78	03H/ 133185/K / TUBO ADMIS	3.390 , 37
2H1/ 927133/B /REHPRESSAO	29 , 53	030/ 105425/T / PARAFUSO	2 , 71
2H1/ 927134/B /REHTECLA	31 , 01	030/ 105425/E / PARAFUSO	27 , 53
2H1/ 927138/B /REHTECLA	31 , 55	030/ 105401/AF/ BIELA	277 , 82
2H1/ 927227/ /REHTECLA	38 , 17	030/ 105269/N / VOLANTE	672 , 92
2H1/ 927227/B /REHTECLA	35 , 87	03H/ 133062/ / BOCAL	2.933 , 70
2H1/ 927227/C /REHTECLA	29 , 53	03H/ 131561/B / SUPORTE	101 , 23
2H1/ 927227/D /REHTECLA	209 , 78	03H/ 127307/A / TUCHO	468 , 88
34D/ 959655/ /ZOHUNID.COMAN	4.915 , 37	03H/ 121145/A / BOCAL	101 , 98
34D/ 959655/ /ZOHUNID.COMAN	4.915 , 37	03H/ 121142/ / MOLA RETEN	9 , 56
34D/ 959655/ /ZOKUNID.COMAN	4.041 , 48	03H/ 121133/ / BOCAL	86 , 14
34D/ 959655/ /ZOLUNID.COMAN	4.041 , 48	03H/ 121131/A / BOCAL	93 , 92
357/ 919062/ / LAMPADA	69 , 73	03H/ 121121/C / TAMP	88 , 43
357/ 919149/ / SENSOR	233 , 79	03H/ 121117/A / CARCACA	350 , 35
357/ 919149/B / SENSOR	233 , 79	03H/ 121113/ / VALVULA	214 , 18
357/ 919379/ / SENSOR	180 , 20	03H/ 121096/B / MANGUEIRA	76 , 18
357/ 937039/ / CENTRAL EL	2.570 , 81	03H/ 121079/ / SUPORTE	43 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



357/ 959545/ / RECEPTACUL	28 , 30	03H/ 121065/C / SUPORTE	152 , 83
357/ 959968/B / RECEPTACUL	60 , 36	03H/ 121058/B / MANGUEIRA	36 , 40
03L/ 963319/ / VELA	154 , 24	03H/ 121049/A / MANGUEIRA	74 , 59
04C/ 133478/ / GRAMPO	12 , 88	030/ 103585/1 / SUPORTE	39 , 38
04C/ 906020/AG/ UNIDADE	757 , 10	030/ 103585/ / SUPORTE	73 , 21
04C/ 906020/BN/ UNID.COMAN	820 , 65	030/ 103555/ / DEFLETOR	43 , 79
04C/ 963319/ / VELA	255 , 92	030/ 103533/F / DISCO CENT	39 , 57
04C/ 972612/AP/ CHICOTE P	1.163 , 97	030/ 103531/D / PARAFUSO	22 , 07
1J5/ 839432/C /B41TRILHO	1.766 , 93	030/ 103493/DK/ MANGUEIRA	67 , 79
1SB/ 927140/ / UNIDADE	52 , 66	030/ 109623/J / MOLA VALV.	11 , 83
1SB/ 927140/B / UNIDADE	75 , 29	030/ 109623/D / MOLA VALV.	42 , 24
1SB/ 927140/C / UNIDADE	63 , 96	030/ 103493/CF/ MANGUEIRA	102 , 74
1SB/ 927140/D / UNIDADE	80 , 41	030/ 115611/R / VARETA	85 , 06
1Y0/ 871996/ / REB CEGO	5 , 43	030/ 115561/AN/ FILTRO OLE	53 , 28
1J4/ 959812/C /013MOTOR	2.493 , 47	030/ 103493/CD/ MANGUEIRA	112 , 10
1J4/ 959812/D /008MOTOR	2.215 , 44	030/ 103493/CC/ MANGUEIRA	102 , 58
1J4/ 959857/D / INTERRUPTO	537 , 21	030/ 103493/BG/ MANGUEIRA	98 , 80
1J4/ 971161/BG/ CHICOTE P	263 , 83	030/ 103485/Q / TAMP	61 , 83
1J4/ 971161/BJ/ CHICOTE P	268 , 77	030/ 103485/AJ/ TAMP	24 , 22
1J4/ 971161/BL/ CHICOTE P	268 , 77	03L/ 103164/ / CABECAESFE	32 , 70
1J4/ 971161/G / CHICOTE P	253 , 85	030/ 103485/AC/ TAMP	20 , 24
1J4/ 971161/J / CHICOTE P	243 , 59	7L6/ 885511/H / ESTRUTURA	1.920 , 21
1J4/ 971161/L / CHICOTE P	253 , 85	7L6/ 941725/ / ALAVANCA	129 , 00
1J4/ 971757/B / CHICOTE	282 , 21	7L6/ 885628/ / TAMP	276 , 04
1J5/ 920806/K / INSTRUMENT	4.033 , 66	7L6/ 885604/ / FOLHA	32 , 85
1J5/ 920826/L / INSTRUMENT	6.106 , 05	7L6/ 941699/F / FAROL	615 , 17
1J5/ 941160/ / GRAMPO	38 , 48	7L6/ 941700/F / FAROL	616 , 00
1J5/ 945121/D / LUZ ADICIO	1.211 , 41	7L6/ 941628/ / CAPA COBER	95 , 24
1J5/ 962104/A / MICROINTER	220 , 83	7L6/ 941627/A / CAPA COBER	98 , 73
1J5/ 971182/K / CHICOTE	783 , 83	7L6/ 941627/ / CAPA COBER	101 , 87
1J5/ 971182/L / CHICOTE	340 , 02	7L6/ 885657/B /5J6GUIA	14 , 36
1J5/ 971182/M / CHICOTE	333 , 89	7L6/ 885657/B /7G8GUIA	14 , 36
1J5/ 971182/P / CHICOTE	363 , 16	7L6/ 885657/B /71NGUIA	7 , 44
1J6/ 945131/C / LUZ ADICIO	472 , 25	7L6/ 885657/B /7H7GUIA	14 , 36
1J6/ 945257/ / SUPORTE	161 , 07	7L6/ 885658/B /5J6COBERTURA	45 , 12
1J6/ 945257/B / SUPORTE	176 , 76	7L6/ 885658/B /7G8COBERTURA	45 , 12
1J6/ 953230/A / MICROINTER	378 , 87	7L6/ 885875/BJ/7E5APOIO	1.129 , 97
1J6/ 955711/G / MOTOR	1.449 , 41	7L6/ 885875/BJ/85EAPOIO	1.129 , 97
4H0/ 907064/BM/ UNID.COMAN	2.668 , 70	7L6/ 885875/BK/6J2DESCANSO	1.832 , 62
4H0/ 907472/F / MODULO POT	1.188 , 42	7L6/ 885875/BL/85EAPOIO	1.129 , 97
4H0/ 959793/AC/Z01UNIDADE	1.254 , 26	7L6/ 885406/TR/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
4H0/ 959793/AC/Z03UNIDADE	1.254 , 26	7L6/ 885406/TR/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
1J6/ 971611/B / CONDUTOR	47 , 99	7L6/ 885406/TP/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
1J6/ 971611/C / CONDUTOR	43 , 54	7L6/ 885406/TP/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
4H0/ 959795/P /Z01UNIDADE	1.254 , 26	7L6/ 885406/TR/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
4H0/ 959795/P /Z02UNIDADE	1.254 , 26	7L6/ 885406/TP/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
141/ 5B3GT7/66/ KIT MANUTENCA	15 , 91	7L6/ 885406/TK/NUXREVESTIMEN	2.354 , 21
141/ 5R6RNC/66/ MANUAL Compos	11 , 16	7L6/ 919659/ /01CANEL	16 , 80
142/ 557TOU/66/ LITERATURA TC	632 , 80	7L6/ 885406/TJ/NUXREVESTIMEN	2.354 , 21
142/ 5B0JBJ/66/ KIT TROPICALI	21 , 78	7L6/ 919679/D / FLANGE	1.030 , 93
142/ 5B0PCC/66/ KIT TROPICALI	66 , 31	7L6/ 919679/E / FLANGE	1.026 , 09
142/ 5B0PLB/66/ KIT TROPICALI	66 , 31	7L6/ 919473/F /7H7DISPLAY	1.184 , 63
142/ 5B0TIG/66/ KIT TROPICALI	66 , 31	7L6/ 919473/F /7G8DISPLAY	1.035 , 73
142/ 5R6N31/66/ MANUAL RADIO	18 , 75	7L6/ 919341/F / BUCHA	102 , 52
143/ 5R1PVB/66/ LITERATURA PA	341 , 13	7L6/ 919281/A /3X1INTERRUPTO	172 , 14
6Q5/ 813301/B /GRUCHAPA	662 , 75	7L6/ 919309/ / TOMADA	199 , 62
111/ 953239/1 / BOTAO	16 , 78	7L6/ 919311/ / IMITACAO	60 , 01
111/ 953559/ / ROLAMENTO	35 , 16	7L6/ 885806/FH/NVUREVESTIMEN	4.506 , 44
1Q0/ 898403/ / JG.PECAS	177 , 48	7L6/ 885806/FH/NVQREVESTIMEN	4.506 , 44
1Q0/ 998792/ /VW2MOTOR	1.296 , 65	7L6/ 885753/ /1N5REVESTIMEN	538 , 26
1Q0/ 998793/ /VW2MOTOR	1.296 , 65	7L6/ 885719/A / FRISO	92 , 96
165/ 906381/ / RELE	129 , 24	7L6/ 885719/ / FRISO	92 , 96
1S0/ 721443/ / BUCHA	94 , 05	7L6/ 885682/E /71NTRAVAMENTO	377 , 29
1S0/ 721620/ / CASQUILHO	7 , 61	7L6/ 885682/E /7H7TRAVAMENTO	377 , 29

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 803564/ /GRUSUPORTE	109 , 09	7L6/ 885682/E /5J6TRAVAMENTO	377 , 29
1S0/ 809769/ /GRUFECHAMENTO	45 , 27	7L6/ 937545/ / SUPORTE	11 , 50
1S0/ 809770/ /GRUFECHAMENTO	45 , 27	7L6/ 885900/K /3W3APOIO	1.528 , 32
1S0/ 810143/B /GRULONGARINA	61 , 47	7L6/ 885900/K /3V2APOIO	1.528 , 32
1S0/ 810144/B /GRULONGARINA	61 , 47	7L6/ 885900/J /2V4CABECA	2.468 , 23
171/ 957911/ / INVOLUCRO	45 , 72	7L6/ 885900/J /69JCABECA	2.468 , 23
171/ 959141/A / RELE	342 , 89	7L6/ 885900/K /3G2APOIO	1.528 , 32
1S0/ 853433/B /4M1INSCRICAO	147 , 40	7L6/ 885900/H /NVRCABECA	2.468 , 23
1S0/ 853433/C /4M1INSCRICAO	147 , 40	7L6/ 885900/H /NVQCABECA	2.468 , 23
1S0/ 863127/ /82VCAPA COBER	18 , 34	7L6/ 885900/H /NVPCABECA	2.468 , 23
191/ 906383/C / RELE	181 , 16	7L6/ 885682/E /7D6TRAVAMENTO	377 , 29
191/ 919149/D / SENSOR	162 , 86	7L6/ 885682/E /7E7TRAVAMENTO	377 , 29
191/ 919149/E / SENSOR	176 , 03	7L6/ 885681/F /7H7TRAVAMENTO	400 , 51
1J4/ 833411/C / DOBRADICA	317 , 00	7L6/ 885681/F /71NTRAVAMENTO	377 , 29
1J4/ 833412/C / DOBRADICA	317 , 00	7L6/ 885681/F /7G8TRAVAMENTO	377 , 29
1S0/ 867097/ / BATENTE	36 , 35	7L6/ 945071/B / REFLETOR	206 , 02
1J4/ 839415/A /03CPECA ENCHI	133 , 35	7L6/ 945072/B / REFLETOR	206 , 02
6KE/ 805965/ / ALCAPAO	31 , 32	7L6/ 941726/ / ALAVANCA	129 , 00
1J1/ 971074/BT/ CHIC MOTOR	918 , 75	7L6/ 885875/BN/6V8DESBRACOS	1.832 , 62
1J1/ 971074/EE/ CHIC MOTOR	642 , 69	7L6/ 885900/F /85EAPOIO	1.528 , 32
122/ BR3PA3/66/ LITERATURA	101 , 68	7L6/ 885875/BN/6Q4DESBRACOS	1.832 , 62
122/ BR3TI3/66/ Literatura	99 , 11	7L6/ 885875/BN/6P3DESBRACOS	1.832 , 62
122/ BR3TO3/66/ Literatura	88 , 40	7L6/ 885875/BN/6J2DESBRACOS	1.832 , 62
123/ BR3GOT/66/ Manual	6 , 95	7L6/ 885681/F /5J6TRAVAMENTO	377 , 29
123/ BR3KOT/66/ Manual	5 , 69	7L6/ 885658/B /71NCOBERTURA	22 , 86
124/ BR3GLT/66/ Manual	6 , 95	7L6/ 885658/B /7H7COBERTURA	45 , 12
124/ BR3POT/66/ Manual	6 , 67	7L6/ 941329/A / MODULO	2.786 , 54
131/ 557PC6/66/ LITERATURA	576 , 16	7L6/ 941329/B / MODULO POT	2.186 , 76
131/ 557PL7/65/ LITERATURA	617 , 83	7L6/ 941292/ / ALOJAMENTO	533 , 95
131/ 557PV7/65/ LITERATURA	553 , 44	7L6/ 941291/ / ALOJAMENTO	533 , 95
131/ 557TIG/65/ LITERATURA	589 , 47	7L6/ 885875/BK/6P3DESCANSO	1.832 , 62
131/ 557TOU/65/ LITERATURA	699 , 34	7L6/ 885875/BK/6Q4DESCANSO	2.131 , 51
131/ 5B0AMA/66/ LITERATURA	43 , 37	7L6/ 885875/BK/6V8DESCANSO	1.832 , 62
131/ 5B0B5C/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 21	040/ 119141/1 / PORCA	14 , 35
131/ 5B0JB/66/ LITERATURA	90 , 60	040/ 101149/1 / TUBO OLEC	46 , 69
131/ 5B0JV6/66/ LITERATURA	88 , 67	040/ 101157/2 / TAMP	9 , 22
131/ 5B0PCC/66/ LITERATURA	90 , 60	040/ 101143/6 / PRISIONEIR	15 , 77
131/ 5H7AMR/66/ Literatura	87 , 88	040/ 101143/5 / PRISIONEIR	18 , 50
131/ BR0TIG/66/ LITERATURA	90 , 60	040/ 129367/1 / CONECTOR	1 , 31
132/ 557PC6/65/ MANUAL RCD 51	32 , 41	040/ 117301/2 / FLANGEINTE	167 , 89
132/ 557PC6/66/ LITERATURA DE	660 , 10	040/ 115483/1 / CAPA	26 , 12
132/ 557PL7/66/ LITERATURA DE	599 , 58	040/ 101129/2 / FRICCAO	1 , 36
132/ 557PV7/66/ LITERATURA DE	660 , 10	040/ 101130/1 / LUVA	21 , 66
132/ 557TOU/66/ LITERATURA DE	619 , 55	040/ 101130/2 / LUVA	2 , 98
132/ 5B0AMA/66/ KIT TROPICALI	49 , 91	040/ 101143/3 / PRISIONEIR	13 , 09
132/ 5B0B5C/66/ KIT COMPLEMEN	94 , 39	038/ 199207/H / APOIO	959 , 21
132/ 5B0PLB/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 43	038/ 199207/J / APOIO	1.036 , 73
132/ 5B0TIG/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 21	038/ 198151/ / JG. ANEL	1.206 , 04
132/ 5R6N31/66/ MANUAL RNS 31	15 , 40	040/ 115431/1 / TAMP.ROSCA	5 , 67
133/ 5B0JB/66/ KIT TROPICALI	100 , 65	040/ 115411/1 / PISTAO	14 , 54
141/ 557PC6/66/ LITERATURA CC	662 , 39	040/ 115119/3 / PC.UNITAR.	15 , 31
141/ 557PL7/66/ LITERATURA PA	662 , 39	040/ 115127/3 / PINO	11 , 09
141/ 557TIG/66/ LITERATURA TI	678 , 95	040/ 115193/1 / TAMP.ROSCA	4 , 21
141/ 557TOU/66/ LITERATURA TC	679 , 16	040/ 101025/16/ BLOCO	2.393 , 80
141/ 5B0AMA/66/ KIT TROPICALI	26 , 90	038/ 145771/AH/ TUBO OLEO	481 , 02
141/ 5B0JB/66/ KIT TROPICALI	20 , 61	040/ 115111/1 / VEDACAO	2 , 08
141/ 5B0PCC/66/ KIT TROPICALI	67 , 03	040/ 115109/2 / CAIXA	55 , 27
141/ 5B0PLB/66/ KIT TROPICALI	67 , 03	040/ 115107/4 / CAIXA	101 , 09
1K0/ 959578/A / UNIDADE	503 , 87	040/ 109623/2 / MOLA VALV.	9 , 92
1K0/ 959591/ / MOTOR	4.343 , 46	040/ 109619/1 / RETENTOR	- , 67
1K0/ 959613/A /2ENPOTENCIOME	573 , 28	040/ 109435/1 / FRICCAO	- , 68
1K0/ 959613/A /7R3POTENCIOME	592 , 04	040/ 101025/15/ BLOCO	2.393 , 80
1K0/ 959613/A /REJPOTENCIOME	592 , 04	040/ 109427/1 / PECAMANCAL	31 , 35
1K0/ 959613/C /2ENPOTENCIOME	592 , 04	040/ 109335/5 / TUBO	29 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 959613/C /6C3POTENCIOME	592 , 04	040/ 109309/1 / TUCHO	38 , 34
1K0/ 959613/C /7R3POTENCIOME	573 , 28	038/ 972702/ / RECEPTACUL	16 , 94
1K0/ 959613/C /81UPOTENCIOME	592 , 04	038/ 145255/A / POLIA	314 , 94
1K0/ 959613/C /92YPOTENCIOME	592 , 04	038/ 145255/B / POLIA	175 , 69
1K0/ 959613/C /H67POTENCIOME	592 , 04	040/ 109025/12/ COMANDO	368 , 17
1K0/ 959613/C /PA2POTENCIOME	592 , 04	040/ 109027/12/ COMANDO	298 , 91
1K0/ 959701/AE/Z02MOTOR	2.247 , 72	7L6/ 885806/FH/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
1K0/ 959701/AE/Z04MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885806/EK/NVUREVESTIMEN	4.506 , 44
1K0/ 959701/AE/Z08MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 919341/E / PINO	67 , 74
1K0/ 959701/AE/Z0CMOTOR	2.215 , 44	7L6/ 919244/ / SUPORTE	92 , 41
1K0/ 959701/AE/Z0LMOTOR	2.247 , 72	7L6/ 919242/ / LUVA	9 , 79
1K0/ 959701/L /037MOTOR	2.124 , 57	7L6/ 919211/ / INTERRUPTO	790 , 67
1K0/ 959701/Q /Z3HMOTOR	2.529 , 64	7L6/ 885806/DS/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
1K0/ 959702/AE/Z02MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885806/DS/NVQREVESTIMEN	4.506 , 44
1K0/ 959702/AE/Z04MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885806/DS/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
1K0/ 959702/AE/Z08MOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885806/DP/NUXREVESTIMEN	2.354 , 21
1K0/ 959702/AE/Z0AMOTOR	2.247 , 72	7L6/ 885806/DP/NUYREVESTIMEN	2.354 , 21
1K0/ 959702/AE/Z0JMOTOR	2.215 , 44	7L6/ 885806/CR/NVPREVESTIMEN	4.523 , 35
1K0/ 959703/AG/VW3MOTOR	1.976 , 15	7L6/ 885806/CR/NVQREVESTIMEN	4.523 , 35
1S0/ 927137/D /1QBUNIDADE	75 , 76	7L6/ 919180/A /3X1TAMPAO	38 , 06
1S0/ 953503/B /9B9INTERRUPTO	345 , 47	7L6/ 919087/G / MODULC	1.766 , 37
1S0/ 959351/ / SENSOR	678 , 44	7L6/ 919087/F / MODULC	1.766 , 37
1S0/ 962125/A /9B9INTERRUP	26 , 76	7L6/ 915333/C / CONSOLE	625 , 73
1S0/ 963553/C / SISTEMA	385 , 89	7L6/ 915430/A / COBERTURA	1.030 , 82
1S0/ 971065/D / CHICOTE	676 , 09	7L6/ 919063/ / DIODO	35 , 23
1S0/ 971228/ / CHICOTE P	557 , 99	7L6/ 915307/A / CINTATENSO	36 , 25
1S0/ 971235/ / CHICOTE	557 , 99	7L6/ 885406/QK/NVQREVESTIMEN	4.506 , 44
1S6/ 955711/A / MOTOR	1.242 , 18	7L6/ 885406/QK/NVPREVESTIMEN	4.506 , 44
1SB/ 919475/ / UNIDADE	241 , 98	7L6/ 885406/QK/NVUREVESTIMEN	4.523 , 35
1SB/ 920850/A / INSTRUMENT	598 , 58	7L6/ 915307/ / CINTATENSO	36 , 25
1SB/ 920860/A / INSTRUMENT	887 , 19	7L6/ 915138/A / PECA RETEN	32 , 23
1SB/ 941531/ /AYVINTERRUPTO	94 , 31	7L6/ 907627/ / TRAVAMENTO	81 , 93
4H0/ 907063/CG/Z05UNID. CTRL	3.470 , 19	7L6/ 907553/B / UNIDADE	7.613 , 59
4H0/ 907063/CG/Z08UNID. CTRL	3.473 , 02	040/ 251171/12/ TUBO	163 , 27
4H0/ 907063/CG/Z0BUNID. CTRL	3.472 , 46	040/ 133995/1 / PARAFUSO	1 , 36
1J1/ 971088/AN/ CHIC MOTOR	750 , 96	040/ 198041/2 / JG CAM PIS	1.799 , 48
1J1/ 971088/AQ/ CHIC MOTOR	1.516 , 17	040/ 133987/2 / MANGUEIRA	51 , 16
1J1/ 971089/EL/ CHIC MOTOR	1.428 , 27	040/ 133987/1 / MANGUEIRA	38 , 17
1J1/ 971090/CH/ CHIC MOTOR	1.529 , 30	040/ 129795/1 / VEDACAO	4 , 65
1J1/ 971090/DA/ CHIC MOTOR	1.248 , 05	040/ 251172/12/ TUBO	163 , 27
1J1/ 971090/DD/ CHIC MOTOR	1.969 , 70	040/ 253610/1 / SILENCIOSO	411 , 76
1J1/ 971090/KE/ CHIC MOTOR	1.940 , 67	040/ 198099/1 / JG.JUNTA	26 , 78
1J1/ 971566/AK/ CHICOTE	758 , 89	040/ 198271/1 / JG. ANEL	370 , 10
1J1/ 971566/BC/ CHICOTE	855 , 11	7L6/ 885753/ /7L2REVESTIMEN	538 , 26
1J1/ 971566/Q/ CHICOTE	721 , 46	046/ 905291/A / VALVULA	127 , 54
1J1/ 971566/S / CHICOTE	427 , 86	046/ 905379/ / SENSOR	228 , 22
1J2/ 959801/D /95VMOTOR	2.215 , 44	046/ 103175/A / VALVULA	126 , 55
1J2/ 959802/C /95VMOTOR	2.215 , 44	041/ 127511/1 / MANGUEIRA	28 , 81
1J3/ 959857/B / INTERRUPTO	456 , 27	041/ 127311/ / ANEL	2 , 47
1J3/ 971757/B / CHICOTE	244 , 61	041/ 115115/A / EIXO	69 , 28
1J4/ 959811/C /013MOTOR	2.493 , 47	041/ 115123/ / RODA	14 , 74
1J4/ 959811/D /008MOTOR	2.215 , 44	041/ 115251/B / TUBO ASPI.	39 , 28
1J4/ 809763/D / REFORCO	345 , 67	041/ 115441/ / VEDACAO	6 , 76
1J4/ 809835/A / PAINEL	2.170 , 63	041/ 115115/ / EIXO	60 , 64
1K0/ 953519/H /9B9INTERRUPTO	631 , 11	041/ 115107/ / CAIXA	81 , 40
1K0/ 953519/J /9B9INTERRUPTO	676 , 27	040/ 905251/1 / SUPORTE	6 , 41
1K0/ 955557/B / SENSOR	263 , 51	046/ 130219/A / ANEL	2 , 19
1K0/ 955559/AH/ SENSOR	1.264 , 32	041/ 115027/ / RODA	102 , 36
1K0/ 959111/ / MOTOR	2.255 , 64	041/ 115017/ / EIXO INTER	262 , 99
1K0/ 959112/ / MOTOR	2.057 , 02	041/ 109611/ / VALVULA	71 , 77
1K0/ 959115/E / SUPORTE	92 , 91	041/ 107103/L /11 PISTAO	119 , 66
1K0/ 959263/A / PRE RESIST	276 , 32	041/ 109101/A / COMANDO	233 , 25
1K0/ 959433/BT/ UNID.COMAN	2.610 , 41	040/ 903183/1 / CHAPA	11 , 79
1K0/ 959537/J /REHINTERRUPTO	1.060 , 12	040/ 903161/ / POLIA	76 , 22

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 959538/C /REHINTERRUPTO	1.014 , 03	041/ 103703/ / TAMP	53 , 07
1K0/ 959542/B / UNIDADE	1.385 , 89	041/ 103551/ / PLACAINTE	26 , 91
1K0/ 959565/J /REHINTERRUPTO	317 , 32	041/ 103551/A / PLACAINTE	22 , 00
1K0/ 959565/K /REHINTERRUPTO	328 , 65	040/ 903131/1 / DISCO	6 , 80
1K0/ 959565/L /REHINTERRUPTO	322 , 22	045/ 903119/A / POLIA	639 , 72
1K0/ 959578/ / UNIDADE	532 , 17	045/ 198401/C / JOGO BIELA	5.461 , 42
06L/ 121012/ / BOMBA AGUA	891 , 75	041/ 103383/ / JUNTACABEC	135 , 12
06L/ 145100/A / BOMBAVACUO	1.253 , 57	041/ 103157/A / INJETOR	15 , 40
3B0/ 805085/ / CHP INTERC	1.075 , 81	041/ 103161/ / VEDACAO	8 , 51
3AF/ 877056/B / TETO SOLAR	6.067 , 81	048/ 998985/A / JG.PECAS	337 , 27
06L/ 145100/B / BOMBAVACUO	1.311 , 05	048/ 998824/ / JG.PECAS	266 , 31
074/ 115105/D / BOMBA OLEC	2.195 , 87	048/ 998589/A / JG.PECAS	200 , 54
074/ 145278/D / ROLO	479 , 49	048/ 998589/ / JG.PECAS	126 , 93
074/ 145278/F / ROLO	328 , 88	048/ 998295/ / JG.PECAS	481 , 12
076/ 145100/ / BOMBAVACUO	1.960 , 86	045/ 253019/L / COLETOR	18.627 , 35
3AF/ 877056/ / TETO SOLAR	5.427 , 18	041/ 103011/A /11 BLOCO	1.799 , 22
3AF/ 877055/B / TETO SOLAR	5.132 , 05	049/ 103634/ / TUBO	14 , 98
3AF/ 877049/A / ARMACAO	7.344 , 06	044/ 253115/C / VEDACAO	47 , 67
3AF/ 833056/ / PORTA	4.169 , 37	048/ 129717/D / VEDACAO	39 , 31
3AF/ 833055/ / PORTA	4.169 , 37	048/ 129669/3 / BUCHA	2 , 93
3AF/ 827550/B / AMORTECEDO	239 , 14	048/ 129669/1 / BUCHA	4 , 45
3AF/ 827550/A / AMORTECEDO	239 , 49	048/ 115611/2 / VARETA	6 , 67
3AF/ 827384/A / ACIONAMENT	3.346 , 23	048/ 121053/1 / MANGUEIRA	102 , 10
3AF/ 827383/A / ACIONAMENT	3.453 , 53	048/ 109611/C / VALVULA	33 , 04
3AF/ 817111/ / TETO	7.153 , 64	045/ 115629/F / TUBO	194 , 90
077/ 103947/J / SUPORTE	102 , 51	041/ 906031/A / VALVULA	470 , 45
077/ 109098/C / PROTETOR	263 , 27	041/ 906031/ / VALVULA	478 , 42
077/ 109107/E / PROTETOR	274 , 74	048/ 109601/E / VALVULA	237 , 47
077/ 109108/A / PROTETOR	274 , 74	048/ 109175/1 / PROTETOR	11 , 76
5N0/ 121409/ / SUPORTE	43 , 40	048/ 109150/1 / GRAMPO	1 , 31
5N0/ 199262/F / SUPORTE	848 , 17	048/ 109173/D / COBERTURA	89 , 82
5N0/ 199262/G / SUPORTE	770 , 71	041/ 301115/ / TAMP	2 , 18
5Q0/ 121205/Q / DEFLETOR	685 , 29	040/ 906031/5 / VALVULA	501 , 55
5Q0/ 121251/EJ/ RADIADOR	585 , 58	048/ 109175/A / PROTETOR	173 , 47
5Q0/ 121653/B / PROTETOR	176 , 97	048/ 109129/1 / CHP COBERT	34 , 43
5Q0/ 129621/D / CONDUTOR A	83 , 39	048/ 109150/ / PRESILHA	25 , 97
5Q0/ 199262/BK/ SUPORTE	837 , 53	048/ 105431/ / BUCHA	120 , 21
5U7/ 010695/L / ETIQUETA	2 , 48	048/ 109119/G / CORREIA	837 , 09
5U7/ 010695/N / ETIQUETA	2 , 95	045/ 105701/B /GLBCASQUILHO	174 , 96
5X0/ 010274/L / ETIQUETA	8 , 06	045/ 105701/C /GLBCASQUILHO	174 , 96
5X0/ 010274/M / ETIQUETA	8 , 47	041/ 133223/A / COLETOR	1.456 , 35
5X0/ 010274/N / ETIQUETA	8 , 47	041/ 133223/C / COLETOR	1.724 , 24
5X0/ 010274/P / ETIQUETA	2 , 73	048/ 103772/C / RESPIRO	437 , 62
5X0/ 010360/K / ETIQUETA	4 , 85	048/ 105425/ / PARAFUSO	36 , 46
WHT/ 000695/A / PARAFUSO	29 , 94	048/ 103771/ / VEDACAO	63 , 26
WHT/ 000741/ / PORCA	13 , 05	045/ 105425/ / PARAFUSO	20 , 24
WHT/ 000746/ / PARAFUSO	4 , 39	041/ 133223/ / COLETOR	1.220 , 33
WHT/ 000747/ / PARAFUSO	7 , 36	041/ 133161/ / VEDACAO	2 , 21
WHT/ 000862/ / ANEL	5 , 33	041/ 133073/ / VEDACAO	1 , 72
WHT/ 000868/ / PINO	4 , 84	041/ 133035/A / REGULADOR	282 , 21
WHT/ 002057/ / ARRUELA	5 , 49	041/ 133064/B / UNID.COMAN	1.016 , 63
WHT/ 004088/ / PARAFUSO	28 , 76	048/ 103493/A / MANGUEIRA	159 , 88
WUR/ 000002/ / AR POL 2 PECA	166 , 47	048/ 103601/1 / CARTER	121 , 96
WUR/ 000006/ / ABRACADEIRA S	2 , 05	047/ 911255/G / CARCACA	255 , 63
WUR/ 000007/ / ABRACADEIRA S	2 , 06	041/ 129589/A / VEDACAO	32 , 83
WUR/ 000011/ / ABRACADEIRA T	5 , 94	041/ 127561/1 / PECA EM T	- , 98
WUR/ 000020/ / ABRASADEIRA 1	47 , 45	7L6/ 941607/A / CAPA COBER	98 , 73
WUR/ 000025/ / ADAPTADOR ANT	41 , 25	7L6/ 941607/ / CAPA COBER	98 , 73
WUR/ 000032/ / ADESIVO EPOXI	101 , 00	7L6/ 941435/S /3X1INTERRUPTO	790 , 67
WUR/ 000071/ / ALICATE P AN	256 , 62	7L6/ 907155/B / INVERSOR	1.536 , 61
WUR/ 000106/ / ANTI-CHIOS 65	21 , 31	7L6/ 905229/ / PORCA	4 , 98
WUR/ 000115/ / AROMAT WURTH	11 , 40	7L6/ 885805/FD/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
WUR/ 000128/ / ARR CASTER (1	1 , 48	7L6/ 885805/FD/NVRREVESTIMEN	4.149 , 31
WUR/ 000131/ / ARR LISA BICR	- , 09	7L6/ 885805/FL/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000137/ / ARR LISA FE Z	- , 05	7L6/ 885805/FD/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
WUR/ 000150/ / ARR PRESSAO P	- , 22	7L6/ 941160/ / GRAMPO	25 , 96
WUR/ 000155/ / ARR VED AL 76	- , 39	7L6/ 907040/AL/3X1UNIDADE	4.085 , 03
WUR/ 000284/ / BRACADEIRA RE	2 , 18	7L6/ 898375/D / JG.CILINDR	3.283 , 66
WUR/ 000285/ / BRACADEIRA RE	2 , 96	7L6/ 885776/M / ESPUMA	1.217 , 70
WUR/ 000289/ / BRACADEIRA TI	1 , 34	7L6/ 885776/Q / ESPUMA	1.217 , 70
WUR/ 000308/ / BROCA ACO RAP	72 , 26	7L6/ 885776/AA/ ESPUMA	1.217 , 70
WUR/ 000322/ / BROCA ACO RAP	90 , 00	7L6/ 920881/RX/ INSTRUMENT	9.478 , 34
WUR/ 000325/ / BROCA ACO RAP	95 , 64	7L6/ 920881/X / INSTRUMENT	9.478 , 34
3AF/ 809641/ / CANAL VEDA	445 , 43	7L6/ 898375/ / JG.CILINDR	3.283 , 66
3AF/ 809642/ / CANAL VEDA	445 , 43	7L6/ 885933/ /71NCOBERTURA	177 , 14
3AF/ 809835/ / PAINEL	3.560 , 56	7L6/ 898011/ / JG.FIXACAO	102 , 76
3AF/ 809836/ / PAINEL	3.560 , 56	7L6/ 898190/ / JG.CILINDR	584 , 11
3AF/ 809843/ / PAINEL LAT	2.880 , 22	7L6/ 885775/Q / ESPUMA	987 , 76
3AF/ 809844/ / PAINEL LAT	2.880 , 22	7L6/ 885775/M / ESPUMA	987 , 76
3AF/ 809857/ /GRUTAMPA	518 , 85	7L6/ 885775/AA/ ESPUMA	987 , 76
3AF/ 813319/ / ALOJAMENTO	267 , 56	7L6/ 885754/D /7Q6REVESTIMEN	498 , 24
3AF/ 813320/ / ALOJAMENTO	267 , 56	7L6/ 885754/D /7L2REVESTIMEN	498 , 24
5U0/ 805583/ /9B9EXTENSOR	63 , 41	7L6/ 885754/ /1N5REVESTIMEN	538 , 26
5U0/ 805583/B /9B9MOLDURA	35 , 27	7L6/ 885754/ /7L2REVESTIMEN	538 , 26
5U0/ 805583/C /1NNMOLDURA	72 , 94	7L6/ 885754/ /7Q6REVESTIMEN	538 , 26
5U0/ 805583/D /1NNMOLDURA	89 , 65	7L6/ 941435/R /3X1INTERRUPTO	741 , 79
5U0/ 805583/G /9B9MOLDURA	61 , 54	7L6/ 885933/ /7G8COBERTURA	163 , 78
5U0/ 805583/H /9B9MOLDURA	35 , 75	7L6/ 885933/ /5J6COBERTURA	177 , 14
5U0/ 805584/ /9B9EXTENSOR	63 , 41	7L6/ 885911/ / GALAO	118 , 53
5U0/ 805584/B /9B9MOLDURA	35 , 27	7L6/ 885900/Q /3G2APOIO	1.528 , 32
5U0/ 805584/C /1NNMOLDURA	72 , 94	7L6/ 885900/Q /3V2APOIO	1.528 , 32
5U0/ 805584/D /1NNMOLDURA	89 , 65	7L6/ 885900/Q /3Z6APOIO	1.528 , 32
5U0/ 805584/G /9B9MOLDURA	61 , 54	7L6/ 885754/D /1N5REVESTIMEN	498 , 24
5U0/ 805584/H /9B9MOLDURA	35 , 75	7L6/ 885753/ /7Q6REVESTIMEN	538 , 26
5U0/ 809131/ /CTRSUORTE	47 , 21	044/ 903315/C / ELEMENTENSOR	799 , 33
5U0/ 809206/ /CTRCOLUNA A	523 , 58	044/ 198401/A / JOGO BIELA	7.882 , 67
5U0/ 809412/ /CTRCAIXA	369 , 02	048/ 998121/ / JG.PECAS	559 , 16
5U0/ 809519/A /GRUPLACA ANCO	43 , 73	048/ 906267/3 / SUPORTE	13 , 96
5U0/ 809520/A /GRUPLACA ANCO	43 , 73	044/ 129620/ / ELEMENTC	179 , 38
5U0/ 817111/B / TETO	889 , 86	044/ 103499/B / BOCAL	75 , 92
5U0/ 821141/ / SUPORTE	31 , 11	048/ 905471/2 / SUPORTE	2 , 13
5U0/ 821141/A /GRUSUORTE	28 , 57	045/ 131501/L / VALVULA	1.491 , 15
5U0/ 821142/ / SUPORTE	31 , 11	048/ 905161/1 / TRANSMISSO	3.343 , 52
5U0/ 821142/A /GRUSUORTE	28 , 57	048/ 903503/ / PLAC ESCOV	54 , 34
5U0/ 823031/A / TAMPA	707 , 91	048/ 903221/ / MANCAL	139 , 66
5U0/ 823186/ / BATENTE	207 , 98	043/ 101210/B / SUPORTE	349 , 31
5U0/ 823285/ / FOLHA	1 , 42	048/ 903213/1 / INDUZIDO	2.665 , 72
5U0/ 823723/ / VEDACAO	29 , 03	048/ 903193/ / PROTETOR	311 , 45
5U0/ 823729/ / PEC VEDAC	4 , 08	048/ 145515/3 / SUPORTE	98 , 57
5U0/ 823729/A / PEC VEDAC	251 , 78	7L6/ 885806/CR/NVRREVESTIMEN	4.523 , 35
5U0/ 837033/ / BATENTE	32 , 96	1H0/ 010092/R / ETIQUETA	18 , 89
5U1/ 823533/A / MANOPLA	14 , 68	1H0/ 010092/S / ETIQUETA	4 , 12
5U3/ 800701/ / CARROCARIA	7.867 , 15	1H0/ 010461/R / ETIQUETA D	6 , 71
5U3/ 809205/ /GRUCOLUNA A	387 , 16	1H0/ 011221/ / CHAVE	202 , 34
5U3/ 809206/ /GRUCOLUNA A	387 , 16	7L6/ 907462/A / SUPORTE	46 , 06
5U3/ 837249/ / LIMITADOR	74 , 80	7L6/ 907273/E / APARELHO	5.461 , 05
5U3/ 837417/ / TRILHO	25 , 54	7L6/ 907160/B / UNIDADE	1.278 , 25
5U3/ 837418/ / TRILHO	25 , 54	7L6/ 885805/HQ/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
5U4/ 800701/C / CARROCARIA	10.761 , 10	7L6/ 885805/HQ/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
5U4/ 809605/ /CTRPAINEL	1.424 , 60	7L6/ 885805/HQ/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
5X0/ 010464/Q / ETIQUETAID	2 , 13	7L6/ 907160/D / UNIDADE	1.247 , 51
5X0/ 010464/R / ETIQUETAID	2 , 13	7L6/ 885805/GF/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31
5X0/ 010464/S / ETIQUETA	2 , 47	7L6/ 885805/GF/NVUREVESTIMEN	4.149 , 31
5X0/ 103929/ / LOGOTIPO	9 , 92	7L6/ 885805/GF/NVPREVESTIMEN	4.149 , 31
5X0/ 121251/A / RADIADOR	989 , 53	7L6/ 885805/GC/NUYREVESTIMEN	2.126 , 95
5X0/ 121251/B / RADIADOR	1.114 , 99	7L6/ 885805/GC/NUXREVESTIMEN	2.126 , 95
5X0/ 820815/A / CUBO	1.014 , 80	7L6/ 941614/C / ALOJAMENTO	533 , 95
5X3/ 010293/T / ETIQUETA	4 , 19	7L6/ 941608/ / CAPA COBER	132 , 11

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X3/ 121253/C / RADIADOR	777 , 50	7L6/ 941608/A / CAPA COBER	101 , 87
5X3/ 145431/ / ESPACADOR	19 , 47	7L6/ 941613/C / ALOJAMENTO	533 , 95
5X7/ 010274/Q/ ETIQUETA	7 , 51	7L6/ 941607/C / CAPA COBER	101 , 87
5X7/ 010274/R/ ETIQUETA	8 , 97	7L6/ 941607/B / CAPA COBER	101 , 87
5X7/ 010274/S/ ETIQUETA	7 , 51	036/ 131503/T / VALVULA	2.520 , 08
5Z0/ 010339/C/ ETIQUETA	5 , 15	036/ 129998/1 / PARAFUSO	11 , 32
5Z0/ 010350/A / ETIQUETAID	5 , 84	036/ 131510/ / TAMPa	41 , 48
5Z0/ 121253/B / RADIADOR	570 , 07	036/ 131818/E / ADAPTADOR	230 , 84
5Z0/ 121253/C / RADIADOR	322 , 99	036/ 129717/E / VEDACAO	14 , 03
5Z0/ 121253/E / RADIADOR	477 , 54	036/ 129720/ / TAMPa	14 , 54
5Z0/ 199167/C / SUPORTE	418 , 61	036/ 129711/FH/ COLETOR	1.217 , 06
5Z0/ 199167/E / SUPORTE	482 , 00	036/ 129711/EQ/ COLETOR	1.607 , 03
5Z0/ 199167/F / SUPORTE	315 , 99	036/ 129711/DL/ COLETOR	2.204 , 94
5Z0/ 820813/ / BOBINA	894 , 52	036/ 133062/K / VALVULA	741 , 51
6K0/ 121205/ / DEFLETOR	213 , 75	036/ 133062/P / UNID.COMAN	908 , 05
6K0/ 121253/AA/ RADIADOR	1.448 , 36	036/ 133064/N / UNID.COMAN	1.045 , 66
6K0/ 121253/AE/ RADIADOR	1.553 , 20	036/ 133064/P / UNID.COMAN	1.022 , 55
5N0/ 837249/A / LIMITADOR	163 , 10	036/ 133073/ / VEDACAO	47 , 80
5N0/ 837431/G /5APRILHO	673 , 18	036/ 133073/G / JUNTA	26 , 68
5N0/ 837432/G /5APRILHO	673 , 18	036/ 133255/A / FLANGEINTE	80 , 01
5N0/ 839432/H /5APRILHO	673 , 18	036/ 133320/A / DISTRIBUID	590 , 49
5N0/ 877049/A / ARMACAO	7.917 , 58	036/ 133287/ / ANEL	40 , 89
5N0/ 877049/B / ARMACAO	8.071 , 48	036/ 133255/H / FLANGEINTE	276 , 00
5N0/ 877055/A /9B9TETO SOLAR	4.947 , 88	036/ 129711/AJ/ COLETOR	1.381 , 70
5N0/ 877055/B /9B9TETO SOLAR	5.386 , 91	036/ 129711/BM/ COLETOR	807 , 72
5N0/ 877056/A /9B9TETO SOLAR	4.028 , 93	036/ 129711/CH/ TUBO ADMIS	2.082 , 43
5N0/ 877056/B /9B9TETO SOLAR	4.282 , 07	036/ 906034/GD/ UNIDADE	1.632 , 42
5N0/ 877459/A / VEDACAO	793 , 27	036/ 906031/G / VALVULA	999 , 58
5Q0/ 813115/ / ASSOALHO	3.685 , 65	036/ 906031/C / VALVULA	368 , 37
5Q0/ 823402/ / APOIO	49 , 26	036/ 903253/1 / HASTE	7 , 49
N/ 910964/01/ SEXTAVADO	16 , 30	036/ 903247/ / HASTE	33 , 91
NF/ 832119/B / ARRUELA	- , 68	036/ 903193/A / PROTETOR	392 , 25
STP/ KT0513/ / Mini kit revi	45 , 99	036/ 903018/B / ALTERNADOR	6.772 , 85
STP/ ST0710/ / Limpa Ar cond	45 , 31	036/ 253039/H / VEDACAO	60 , 18
STP/ ST0912/ / Limpa corpo b	42 , 46	036/ 253039/K / VEDACAO	46 , 19
5X4/ 809606/A /CTRPAINEL	1.871 , 10	036/ 253041/CG/ CHAPA COLE	159 , 80
5X4/ 809641/A /CTRCALHA	114 , 44	036/ 253039/G / JUNTA	18 , 75
5X4/ 809642/A /CTRCALHA	114 , 44	036/ 253039/F / VEDACAO	35 , 42
5X6/ 827025/ / TAMPa	1.385 , 58	036/ 109623/G / MOLA VALV.	2 , 50
5X6/ 827025/D / TAMPa	987 , 01	036/ 103151/ / FLAN VEDAC	804 , 85
5X7/ 803081/ /CTRASSOALHO	5.138 , 77	036/ 103101/BG/ BLOCO	25.682 , 31
5X7/ 827129/ / PROTETOR	142 , 36	036/ 103111/ / TAMPa	105 , 43
5X9/ 803081/A / ASSOALHO	357 , 79	037/ 121687/ / ANEL	12 , 28
5X9/ 809029/F / PAINEL	3.329 , 76	037/ 121688/ / ANEL	18 , 15
5X9/ 809030/G / PAINEL	2.349 , 03	038/ 115389/D / SUPORTE	922 , 48
5X9/ 809605/A /CTRPAINEL	3.333 , 22	038/ 103085/E / RETENTOR	186 , 30
5X9/ 809606/A /CTRPAINEL	3.333 , 22	037/ 121142/A / MOLA RETEN	9 , 76
5X9/ 827025/B /CTRTAMPa	2.257 , 50	037/ 121144/J / FLANGE	240 , 47
5X9/ 827550/A / AMORTE.GAS	78 , 21	037/ 121121/A / BOCAL	83 , 40
5X9/ 898945/ / JG.PECAS	114 , 44	037/ 121132/E / FLANGE	27 , 11
5X9/ 898945/A / JG.PECAS	114 , 87	037/ 121113/ / VALVULA	39 , 22
5X9/ 898945/B / JG.PECAS	114 , 44	037/ 121053/H / MANGUEIRA	163 , 33
5X9/ 898945/D / JG.PECAS	108 , 14	037/ 121063/A / MANGUEIRA	109 , 47
5X9/ 898945/F / JG.PECAS	93 , 86	036/ 253037/E / CHAPA COLE	152 , 49
5X9/ 898945/G / JG.PECAS	62 , 70	036/ 253037/B / CHAPA COLE	157 , 96
5Z0/ 803616/ / REBOQUE	125 , 31	036/ 253037/C / CHAPA COLE	148 , 88
5Z0/ 805583/ / EXTENSOR	208 , 17	036/ 253033/AA/ COLETOR	347 , 98
5Z0/ 805583/A / EXTENSOR	187 , 45	036/ 253031/BJ/ COLETOR	470 , 45
5Z0/ 805583/C /9B9EXTENSOR	59 , 62	036/ 199275/AA/ CONSOLE	88 , 93
5Z0/ 805584/ / EXTENSOR	208 , 17	036/ 253031/AP/ COLETOR	1.390 , 93
5Z0/ 805584/A / EXTENSOR	187 , 45	036/ 253031/AR/ COLETOR	2.000 , 57
377/ 823301/ / DOBRADICA	56 , 37	036/ 198620/ / ELEMENTC	76 , 11
377/ 823302/ / DOBRADICA	56 , 37	036/ 145167/A / SUPORTE	102 , 74
377/ 823302/C / DOBRADICA	46 , 17	036/ 145163/F / SUPORTE	566 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 823493/ / BATENTE	8 , 95	036/ 198157/ / JG. ANEL	424 , 47
377/ 823570/ / TRAVA	5 , 37	036/ 198151/K / JG. ANEL	409 , 53
377/ 823723/D / VEDACAO	41 , 79	036/ 145933/AT/ CORREIA	63 , 28
377/ 823729/ / VEDACAO	4 , 57	036/ 145933/H / CORREIA	243 , 19
6Q5/ 800701/AA/ CARROCARIA	15.515 , 69	036/ 145933/AJ/ CORREIA	183 , 52
6Q5/ 800701/AB/ CARROCARIA	15.515 , 69	036/ 145757/ / VEDACAO	11 , 83
6Q5/ 809605/A / PAINEL	2.773 , 20	036/ 145299/ / TENSOR	1.049 , 16
6Q5/ 809605/B /GRUPAINEL	1.692 , 97	036/ 145536/ / SUPORTE	6 , 46
6Q5/ 809606/A / PAINEL	2.773 , 20	036/ 145541/ / PARAFUSO	18 , 41
1K0/ 010471/Q / ETIQUETA D	11 , 21	036/ 145701/ / TURBC	5.480 , 74
1K0/ 010497/J / ETIQUETA	13 , 59	036/ 145276/ / POLIA	112 , 79
1T0/ 010342/P / ETIQUETAID	19 , 86	036/ 133477/ / SUPORTE	2 , 06
1T0/ 010342/R / ETIQUETAID	13 , 34	036/ 133329/G / DISTRIBUID	687 , 02
327/ 019825/1 / BUCHA	5 , 17	036/ 133335/ / TAMPA	1 , 79
373/ 019825/A / BUCHA	4 , 22	036/ 133329/F / DISTRIBUID	481 , 12
377/ 000279/D / ETIQUETA	2 , 42	036/ 133329/E / DISTRIBUID	663 , 07
377/ 010111/ / ETIQUETA	- , 80	036/ 109119/AG/ CORREIA	337 , 00
377/ 010171/ / MAT.ADESIV	2 , 47	036/ 109111/P / POLIA	55 , 39
377/ 019825/ / BUCHA	2 , 71	036/ 109111/Q / POLIA	375 , 87
3B0/ 010228/A / ETIQUETAID	2 , 74	036/ 107085/1 /11 PISTAO	78 , 03
DH/ 009100/ / ADESIVO	89 , 15	036/ 105269/2 / VOLANTE	395 , 68
G/ 052133/A3/ MASSA	113 , 33	036/ 107065/AT/001PISTAO	2.704 , 07
G/ 052186/A2/ GRAXA	53 , 43	036/ 105263/M / POLIA	31 , 65
G/ 052512/A2/ OLEO	86 , 12	036/ 100032/1 / MOTOR	8.667 , 78
G/ 052735/A2/ GRAXA	101 , 38	036/ 109111/G / POLIA	511 , 21
G/ 070726/A2/ OLEO	109 , 02	036/ 109101/2 / COMANDO	471 , 39
G/ 294421/A1/ OLEO LUBRI	241 , 41	036/ 109101/DB/ COMANDO	233 , 33
N/ 102515/01/ TAMPAO	4 , 02	036/ 105263/F / POLIA	33 , 84
N/ 104372/01/ BATERIA	21 , 40	036/ 105255/C / POLIA	294 , 34
N/ 104377/01/ PARAFUSO	14 , 54	036/ 109101/DA/ COMANDO	210 , 20
N/ 104450/01/ CLIP	69 , 47	036/ 109101/CT/ COMANDO	275 , 80
N/ 902624/01/ BATERIA	25 , 72	036/ 109088/1 / REGULADOR	2.643 , 30
N/ 902640/01/ PORCA	- , 83	036/ 107109/CQ/11 PISTAO	557 , 50
N/ 908235/01/ PARAFUSO	18 , 60	036/ 105255/A / POLIA	428 , 02
N/ 908243/02/ PORCA	1 , 27	036/ 105101/C / VIRABREQUI	5.423 , 55
N/ 908982/02/ TAMPA	24 , 51	036/ 105101/AM/ VIRABREQUI	3.578 , 08
N/ 910199/01/ PARAFUSO	7 , 78	036/ 103917/A / COBERTURA	55 , 57
N/ 910702/01/ PARAFUSO	2 , 40	036/ 103921/A / COBERTURA	27 , 95
N/ 910706/01/ CAPA PROTE	4 , 36	035/ 959209/F / MANCAL	53 , 07
N/ 910721/02/ PARAFUSO	4 , 37	036/ 103677/ / ANEL	12 , 21
N/ 910742/01/ PARAFUSO	- , 83	036/ 103551/P / PLACAINTER	28 , 11
N/ 910789/01/ PARAFUSO	1 , 76	036/ 103565/A / COBERTURA	24 , 32
7L0/ 805734/ / CHAPA	60 , 68	036/ 103601/AA/ CARTER	233 , 25
7L0/ 805783/A / REBOQUE	181 , 94	036/ 103551/M / PLACAINTER	54 , 36
7L0/ 813311/E / SUPORTE	1.170 , 34	035/ 906037/ / GRAMPO	7 , 19
7L0/ 813537/A / FECHAMENTO	106 , 39	035/ 905471/ / SUPORTE	13 , 79
7L0/ 813538/A / FECHAMENTO	120 , 39	035/ 905209/A / ANEL	679 , 01
7L0/ 817421/A / SUPORTE	372 , 89	035/ 905213/A / CAPA COBER	- , 47
7L0/ 817422/A / SUPORTE	372 , 89	036/ 103493/T / MANGUEIRA	76 , 89
7L0/ 823533/B /5J6MANOPLA	126 , 69	036/ 103493/DP/ MANGUEIRA	248 , 12
7L0/ 823533/B /7G8MANOPLA	120 , 98	036/ 103493/P / MANGUEIRA	132 , 62
7L0/ 823533/B /7H7MANOPLA	115 , 23	036/ 103493/R / TUBO	112 , 10
7L0/ 833055/M / PORTA	4.705 , 89	036/ 103493/CK/ MANGUEIRA	102 , 74
7L0/ 833056/M / PORTA	4.705 , 89	035/ 198421/ / FRICCAO	75 , 04
7L0/ 833401/C / DOBRADICA	237 , 25	036/ 103111/A / TAMPA	72 , 48
7L0/ 833411/C / DOBRADICA	503 , 52	036/ 103085/2 / RETENTOR	39 , 39
7L0/ 833412/C / DOBRADICA	503 , 52	036/ 109411/D / ENGATE	100 , 13
7L0/ 837353/E / QUADRO	2.901 , 21	036/ 109281/ / PARAFUSO	25 , 22
7L0/ 877049/ / ARMACAO	9.052 , 66	036/ 109309/F / TUCHO	107 , 66
7L0/ 877055/B / TETO SOLAR	6.128 , 57	036/ 103063/2 / CABECOTE	6.807 , 18
7L0/ 877055/C / TETO SOLAR	6.804 , 60	036/ 103085/A / RETENTOR	143 , 42
7L0/ 877519/ / CALHA	508 , 02	036/ 103085/G / RETENTOR	96 , 27
7L0/ 877651/ / QUEBRA VEN	1.186 , 82	036/ 103063/CE/ CABECOTE	3.323 , 31
7L0/ 898652/ / JG.BATENTE	417 , 89	036/ 109243/J / ROLO	316 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 805065/C / CANTONEIRA	39 , 79	036/ 109243/AG/ ROLO	411 , 76
7L6/ 805066/B / CANTONEIRA	38 , 18	036/ 109243/AF/ ROLO	424 , 14
7L6/ 805609/ / SUPORTE	59 , 17	036/ 109181/B / SUPORTE	538 , 74
7L6/ 805699/B / COBERTURA	39 , 34	036/ 109127/2 / TAMPA	102 , 74
7L6/ 805700/B / COBERTURA	39 , 34	036/ 109143/C / PROTETOR	19 , 82
7L6/ 806441/N /01CCOBERATURA	595 , 13	036/ 107107/E /11 PISTAO	264 , 61
7L6/ 806442/N /01CCOBERATURA	595 , 13	036/ 103035/ / TAMP.ROSCA	53 , 07
7L6/ 809410/G / CX RODA	1.343 , 56	036/ 103011/1 / BLOCO	1.305 , 43
7L6/ 809573/A / FRISO	167 , 27	036/ 109143/2 / PROTETOR	55 , 63
STP/ ST5678/ / Limpa parabri	8 , 66	036/ 109150/ / PRESILHA	8 , 30
WHT/ 000025/ / PORCA	1 , 94	036/ 109127/R / TAMPA	34 , 37
WHT/ 000032/ / PARAFUSO	4 , 39	036/ 109127/K / PROTETOR	18 , 85
WHT/ 000071/ / PORCA	2 , 20	036/ 109121/2 / TAMPA	63 , 45
WHT/ 000078/ / PORCA	14 , 57	036/ 109121/M / PROTETOR	16 , 49
WHT/ 000278/ / MOLA	1 , 92	036/ 109119/Q / CORREIA	110 , 50
WHT/ 000530/ / PARAFUSO	20 , 53	036/ 107109/BH/11 PISTAO	316 , 58
377/ 823729/A / VEDACAO	4 , 90	036/ 107105/CQ/11 PISTAO	557 , 50
377/ 827025/K /CTR TAMPA	1.949 , 07	036/ 107105/E /11 PISTAO	260 , 05
377/ 827025/R / TAMPA	1.718 , 03	036/ 107105/E /22 PISTAO	260 , 05
377/ 827025/S / TAMPA	1.704 , 90	036/ 107105/BH/11 PISTAO	309 , 73
377/ 827550/E / AMORTECEDO	61 , 52	036/ 107085/3 / PISTAO	281 , 52
377/ 827550/F / AMORTECEDO	135 , 63	036/ 103011/BD/ CILINDRO	1.664 , 23
377/ 827550/H / AMORTECEDO	73 , 72	036/ 103011/BG/ BLOCO	1.641 , 75
377/ 827550/J / AMORTECEDO	125 , 31	036/ 109119/1 / CORREIA	202 , 55
379/ 813305/B /CTRPAINEL	210 , 56	036/ 109121/AA/ TAMPA	33 , 76
379/ 827550/G / AMORTE.GAS	67 , 86	036/ 109121/L / PROTETOR	203 , 17
6Q5/ 809606/C /GRUPAINEL	1.687 , 46	036/ 109119/P / CORREIA	190 , 11
6Q5/ 809642/A /GRUCANAL VEDA	115 , 44	037/ 129101/D / VALVULA	457 , 60
6Q5/ 809857/ /GRUTAMPA	74 , 37	038/ 903193/F / CAPA PROTE	307 , 14
6Q5/ 809857/A /GRUTAMPA	74 , 37	040/ 129493/7 / MANGUEIRA	- , 98
6Q5/ 813114/A / TRASEIRO	912 , 25	040/ 105101/6 / VIRABREQUI	1.800 , 87
6Q5/ 813319/A / ALOJAMENTO	73 , 28	040/ 105209/1 / ENGRENAGEM	146 , 49
6Q5/ 813320/A / ALOJAMENTO	69 , 86	040/ 101495/5 / DEFLETOR	4 , 63
6Q5/ 813511/A /GRUPAINEL	364 , 98	040/ 101475/4 / TAMPA	61 , 97
6Q5/ 817101/ / TETO	3.265 , 75	038/ 903139/AK/ SUPORTE	2.379 , 62
7D0/ 821106/D / PARALAMA	1.704 , 67	038/ 903119/K / POLIA	384 , 30
7D1/ 823033/A / TAMPA	4.904 , 91	040/ 119352/10/ CONDUTOR A	109 , 40
7D3/ 809172/G / CHP EXTERN	9.955 , 19	040/ 119350/4 / CONDUTOR A	13 , 40
7E0/ 805583/ /9B9COBERTURA	114 , 60	040/ 119351/17/ CONDUTOR A	127 , 61
7E0/ 823499/ / BATENTE	43 , 76	038/ 903119/G / POLIA	249 , 42
7E0/ 823499/A / BATENTE	45 , 23	038/ 903119/B / POLIA	338 , 03
7E0/ 827025/F / PORTATRASE	8.597 , 90	038/ 903018/PX/ ALTERNADOR	5.105 , 59
7H0/ 843798/A /9B9COBERTURA	88 , 42	038/ 903018/QX/ ALTERNADOR	4.270 , 24
7H0/ 877255/ /AM4RECORTE	3.136 , 79	040/ 129427/6 / PARAFUSO	8 , 59
7H0/ 877255/ /DD2RECORTE	2.916 , 51	040/ 101355/19/ CABECOTE	1.170 , 03
7H0/ 877565/ / PCDESLIZE	126 , 33	040/ 101157/5 / TAMPÃO	20 , 71
7L0/ 805111/D / CHP INTERC	173 , 64	038/ 130201/G / BICO INJET	4.339 , 36
7L0/ 805457/E / SUPORTE	523 , 79	038/ 128063/J / TAMPA	3.232 , 89
7L0/ 805458/F / SUPORTE	566 , 06	038/ 128063/L / TAMPA	3.097 , 74
7L0/ 805551/A / TRAVESSA	454 , 89	038/ 130301/B / TUBO	422 , 03
7L0/ 805594/R / SUPORTE	2.391 , 99	038/ 109119/M / CORREIA	477 , 07
7L0/ 805677/B / ALOJAMENTO	196 , 06	038/ 109119/P / CORREIA	511 , 98
7L0/ 805678/B / ALOJAMENTO	196 , 06	037/ 973202/ / RECEPACUL	45 , 59
7L0/ 805733/ / CHAPA	60 , 68	037/ 972645/ / DISTRIBUID	34 , 26
5Z4/ 809921/ / EXTENSOR	147 , 77	037/ 121065/K / TUBO	392 , 99
5Z4/ 809921/A / EXTENSOR	149 , 53	037/ 121065/L / TUBO	566 , 10
5Z4/ 809606/J /GRUPAINEL	1.101 , 20	037/ 121031/A / POLIA	321 , 91
5Z4/ 809606/H /GRUPAINEL	1.155 , 34	038/ 109101/R / COMANDO	6.561 , 01
5Z4/ 809922/ / EXTENSOR	152 , 34	037/ 971501/B / DISTRIBUID	92 , 91
1J0/ 807217/D /GRUCOBERATURA	938 , 22	037/ 971461/ / PROTETOR	450 , 38
5U0/ 407366/A / ALAVANCA	126 , 70	037/ 115220/B / DEFLETOR	1.055 , 42
510/ 919866/K / CARTAO SD	1.055 , 52	037/ 109101/1 /USICOMANDO	298 , 91
5Z9/ 919087/A / MODULO	588 , 16	037/ 906283/C / VALVULA	631 , 59
5Z4/ 809606/G /CTRPAINEL	1.176 , 95	037/ 906283/D / VALVULA	726 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 809606/C / PAINEL	1.654 , 90	037/ 253047/ / SUPORTE	28 , 72
5Z4/ 809605/L /GRUPAINEL	1.155 , 31	037/ 253039/D / VEDACAO	81 , 24
5Z4/ 809605/K /GRUPAINEL	1.101 , 20	040/ 109023/12/ COMANDO	368 , 17
5Z4/ 809605/J /GRUPAINEL	1.249 , 84	040/ 109021/12/ COMANDO	336 , 49
5Z4/ 809605/G /CTRPAINEL	1.176 , 95	040/ 109019/11/ COMANDO	333 , 27
5Z4/ 809605/C / PAINEL	1.654 , 90	040/ 107411/4 / PINO	25 , 90
5Z4/ 809605/A / PAINEL	1.673 , 81	040/ 109015/11/ COMANDO	333 , 27
5Z4/ 809520/ / PLACA ANCO	43 , 73	040/ 109017/11/ COMANDO	333 , 27
5Z4/ 809519/ / PLACA ANCO	43 , 73	040/ 107112/27/11 PISTAO	58 , 34
3C8/ 807443/B /2ZZFRISO	557 , 82	040/ 107112/26/11 PISTAO	137 , 70
3C8/ 807459/A /2ZZFRISO	391 , 14	040/ 105401/4 / BIELA	168 , 61
5GM/ 839431/B /5APTRILHO	620 , 85	040/ 105297/1 / ANEL	5 , 69
3C8/ 807459/B /2ZZFRISO	376 , 01	038/ 131605/AF/ MANGUEIRA	87 , 18
3C8/ 807460/A /2ZZFRISO	410 , 13	038/ 131529/ / CHAPA	9 , 72
3C8/ 807460/B /2ZZFRISO	410 , 13	040/ 105295/1 / ANEL	2 , 01
3C8/ 807651/B /9B9TRAVESSA	513 , 69	040/ 105293/1 / ESPACADOR	9 , 92
3C8/ 807717/ / REFLETOR	130 , 61	040/ 105291/1 / ESPACADOR	9 , 62
3C8/ 807718/ / REFLETOR	130 , 61	040/ 105283/1 / ESPACADOR	8 , 81
3C8/ 807837/B / COBERTURA	101 , 91	040/ 105285/1 / ESPACADOR	8 , 11
3C8/ 807838/B / COBERTURA	95 , 94	040/ 119807/1 / MANGUEIRA	8 , 89
3C8/ 807863/C / FRISO	156 , 17	040/ 105289/1 / ESPACADOR	7 , 31
3C8/ 807863/D / FRISO	163 , 63	040/ 105269/1 / VOLANTE	771 , 70
3C8/ 837005/A / PLACA	32 , 08	040/ 105277/1 / PINOAJUSTE	4 , 69
3C8/ 837085/B / CABO	76 , 57	040/ 105281/1 / ESPACADOR	4 , 59
3C8/ 837197/B / PECA RETEN	52 , 98	040/ 105255/9 / POLIA	147 , 30
3C8/ 837197/C / PECA RETEN	53 , 99	040/ 105253/9 / POLIA	132 , 73
3C8/ 837198/B / PECA RETEN	52 , 98	040/ 129675/14/ MANGUEIRA	58 , 93
3C8/ 837198/C / PECA RETEN	53 , 99	040/ 119527/44/ CHAPA	66 , 10
7P0/ 121275/ / MANCAL	56 , 91	040/ 119527/41/ CHAPA	69 , 65
7P6/ 121253/ / RADIADOR	2.188 , 22	040/ 105251/15/ POLIA	136 , 28
7P6/ 121653/ / TAPETE	85 , 88	040/ 105253/8 / POLIA	107 , 66
7P6/ 121653/A / TAPETE	85 , 63	040/ 129601/2 / PORCA	- , 46
7P6/ 121653/B / TAPETE	85 , 63	040/ 105245/2 / RETENTOR	15 , 11
7P6/ 199131/ / SUPORTE	825 , 19	040/ 105241/1 / DEFLETOR	2 , 06
7X0/ 121253/ / RADIADOR	644 , 95	040/ 105235/1 / ANEL	- , 68
7X0/ 199379/A / COXIM	208 , 41	040/ 105219/1 / ANEL	8 , 46
7X0/ 199382/A / COXIM	214 , 10	040/ 105213/1 / MOLA	7 , 91
803/ 121275/ / MANCALBORR	79 , 69	038/ 903193/H / CAPA PROTE	214 , 47
893/ 117211/A / MANGUEIRA	89 , 21	036/ 971824/A / CONDUTOR	45 , 64
5Z0/ 877071/ / TETO SOLAR	5.628 , 90	037/ 133567/F / MANCALBORR	200 , 54
5Z3/ 800701/Q/ CARROCARIA	12.635 , 18	037/ 133687/C / SUPORTE	9 , 16
5Z3/ 805583/ / EXTENSOR	263 , 09	037/ 133557/C / ANEL	49 , 31
5Z3/ 805583/A / EXTENSOR	122 , 63	038/ 103673/C /GLBCASQUILHO	88 , 14
5Z3/ 805584/ / EXTENSOR	263 , 09	038/ 103648/A / CHP COBERT	261 , 47
5Z3/ 805584/A / EXTENSOR	122 , 63	036/ 911303/ / ENGRENAGEM	667 , 61
5Z3/ 809410/ / CAIXA	361 , 30	036/ 911213/ / BUCHA	25 , 44
5Z3/ 809605/A / PAINEL	1.940 , 68	038/ 103647/A / CHP COBERT	101 , 46
5Z3/ 809605/C / PAINEL	1.265 , 08	038/ 103638/K / BUCHA	16 , 83
5Z3/ 809605/D /GRUPAINEL	1.536 , 76	038/ 103638/L / BUCHA	16 , 83
5Z3/ 809606/A / PAINEL	1.940 , 68	038/ 103638/H / BUCHA	92 , 14
5Z3/ 809606/D /GRUPAINEL	1.162 , 29	038/ 103603/N / CARTER	1.566 , 01
5Z3/ 809835/ / PAINEL	1.563 , 90	036/ 911255/H / CARCACA	532 , 66
5Z3/ 809836/ / PAINEL	1.563 , 90	036/ 906262/T / SENSOR	1.753 , 13
5Z3/ 809843/ / PAINEL LAT	1.218 , 91	036/ 906391/A / TUBO	199 , 16
5Z3/ 809921/ / EXTENSOR	145 , 20	036/ 906262/N / SENSOR	418 , 91
5Z3/ 809921/A / EXTENSOR	234 , 36	036/ 906262/D / SENSOR	1.696 , 25
5Z3/ 809922/ / EXTENSOR	145 , 18	036/ 906149/D / ANEL VEDAC	24 , 65
5Z3/ 809922/A / EXTENSOR	234 , 36	038/ 103603/L / CARTER	2.087 , 27
5Z3/ 837249/ / LIMITADOR	94 , 21	038/ 103603/M / CARTER	2.087 , 27
5Z3/ 837417/B / TRILHO	19 , 29	038/ 121119/ / ANEL	21 , 58
5Z3/ 837418/B / TRILHO	19 , 29	038/ 117070/A / VEDACAO	20 , 31
5Z4/ 800701/J / CARROCARIA	14.663 , 97	037/ 133047/A / GRAMPO	31 , 27
5Z4/ 800701/K / CARROCARIA	14.663 , 97	037/ 133047/ / PRESILHA	6 , 95
5Z4/ 800701/L / CARROCARIA	14.663 , 97	037/ 131819/ / ROSCADO	697 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 809410/ / CAIXA	429 , 73	037/ 129717/F / VEDACAO	52 , 30
5Z4/ 809422/A /CTRPAINEL	92 , 76	038/ 117061/B / TAMPÁ	209 , 94
095/ 323957/ / TAMPÁ	31 , 15	038/ 117061/C / TAMPÁ	244 , 88
3AA/ 998225/ / JG.FAROL	270 , 16	038/ 117070/ / VEDACAO	33 , 91
3AA/ 998226/ / JG.FAROL	270 , 16	038/ 115230/ / CORRENTE	210 , 17
3AB/ 857507/F /9B9CARCACA	2.775 , 93	038/ 103157/B / INJETOR	149 , 25
3AB/ 857507/K /9B9CARCACA	3.202 , 11	038/ 103196/ / ANEL	26 , 26
3AB/ 858309/ / ELEM.FREIO	96 , 44	038/ 103151/H / FLAN VEDAC	1.170 , 03
3AB/ 941005/ / FAROL	2.026 , 29	038/ 103139/A / BUCHA	15 , 79
3AB/ 941006/ / FAROL	2.026 , 29	037/ 131581/ / TUBO	356 , 04
3AB/ 941753/ / FAROL	4.684 , 95	037/ 129717/C / VEDACAO	54 , 04
3AB/ 941754/ / FAROL	4.684 , 95	037/ 129101/H / VALVULA	415 , 19
3AC/ 857508/F /9B9CARCACA	2.446 , 46	037/ 105253/D / POLIA	464 , 86
3AC/ 857508/K /9B9CARCACA	2.988 , 36	037/ 105255/A / POLIA	645 , 29
3AC/ 858309/ / ELEM.FREIO	96 , 44	037/ 103772/B / RESPIRO	286 , 58
3AE/ 807377/ / SUPORTE	94 , 96	037/ 103493/1 / MANGUEIRA	16 , 53
3AE/ 807378/ / SUPORTE	94 , 96	038/ 107065/CL/003PISTAO	3.680 , 33
3AE/ 807394/ / SUPORTE	86 , 86	038/ 107065/CK/001PISTAO	3.680 , 33
3AE/ 807394/A / SUPORTE	110 , 02	038/ 107065/CL/001PISTAO	3.680 , 33
3AE/ 807417/AA/GRUCOBERTURA	3.368 , 51	038/ 105327/B / DISCO	535 , 08
3AE/ 807417/F /GRUCOBERTURA	3.598 , 33	037/ 906283/A / VALVULA	694 , 94
3AE/ 807417/R /GRUCOBERTURA	3.303 , 06	037/ 906031/AC/ VALVULA	1.020 , 44
3AE/ 807421/B /GRUCOBERTURA	3.368 , 51	037/ 906031/AA/ VALVULA	1.591 , 57
3AE/ 807441/A /GRUCOBERTURA	65 , 71	037/ 253039/F / VEDACAO	114 , 72
3AE/ 807459/ /2ZZFRISO	410 , 13	037/ 103419/B / GUIA	354 , 46
3AE/ 807460/ /2ZZFRISO	410 , 13	038/ 105266/BC/ VOLANTE	5.179 , 80
3AE/ 807863/ / FRISO	156 , 17	037/ 198031/ / JG JUNTAS	56 , 27
3AE/ 839471/B / VEDACAO	193 , 90	037/ 145291/A / CAPA PROTE	76 , 98
3AE/ 839472/B / VEDACAO	192 , 56	037/ 145291/ / CAPA PROTE	26 , 94
3AE/ 839475/ /7Z7VEDACAO	624 , 10	037/ 103139/ / PINOCILIND	39 , 90
3AE/ 839476/ /7Z7VEDACAO	585 , 74	037/ 103139/A / PINOCILIND	16 , 81
3AE/ 845025/ / VIDRO	445 , 28	037/ 103213/B / TUBO	361 , 57
3AE/ 845025/D / VIDRO	474 , 76	038/ 105021/E / VIRABREQUI	14.817 , 96
3AE/ 845026/ / VIDRO	445 , 28	037/ 903315/C / ELEM TENSOR	633 , 14
3AE/ 845026/D / VIDRO	474 , 76	037/ 903139/M / SUPORTE	3.842 , 48
3AE/ 845051/C /NVBVIDRO	2.180 , 30	037/ 903137/E / CORREIA	112 , 34
3AE/ 845215/ / VIDRO LAT.	309 , 62	037/ 145255/ / POLIA	259 , 40
3AE/ 845215/D / VIDRO LAT.	327 , 25	037/ 145271/E / CORREIA	65 , 30
3AE/ 845216/ / VIDRO LAT.	309 , 62	037/ 145271/F / CORREIA	65 , 30
3AE/ 845216/D / VIDRO LAT.	327 , 25	036/ 998589/A / JG.PECAS	183 , 65
3C8/ 837471/B /5APVEDACAO	250 , 61	036/ 998824/ / JG.PECAS	298 , 15
3C8/ 837472/B /5APVEDACAO	250 , 61	036/ 998985/ / JG.PECAS	435 , 84
5Q0/ 907375/K / JG.REPARO	6.714 , 06	036/ 998589/ / JG.PECAS	126 , 93
3C8/ 837475/F /3Q7VEDACAO	542 , 66	036/ 998121/ / JG.PECAS	427 , 69
3C8/ 837485/ / CLIP	8 , 94	037/ 133783/Q / MANGUEIRA	210 , 46
3C8/ 837701/B /5APVEDACAO	658 , 07	036/ 971845/E / SUPORTE	45 , 59
3C8/ 837867/A / CANTONEIRA	21 , 92	036/ 971921/A / BUCHA	39 , 60
3C8/ 837885/ / ESTRIBO	457 , 50	036/ 971842/A / PRESILHA	6 , 89
3C8/ 837886/ / ESTRIBO	441 , 82	036/ 971824/C / CONDUTOR	65 , 38
3C8/ 837973/L /9B9COBERTURA	250 , 78	028/ 103383/BK/ JUNTACABEC	405 , 24
3C8/ 837973/N /9B9COBERTURA	719 , 38	02D/ 598275/ / JG.VEDACAO	275 , 47
3C8/ 839085/ / CABO	75 , 22	02D/ 598270/ / REPARO	783 , 89
3C8/ 839085/B / CABO	101 , 99	02D/ 598301/ / JG.VEDACAO	132 , 03
3C8/ 839475/F /3Q7VEDACAO	542 , 66	02D/ 598305/ / JG.VEDACAO	148 , 10
5N0/ 887184/ /9B9MANOPLA	439 , 37	02M/ 409280/G / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 839476/F /3Q7VEDACAO	542 , 66	02M/ 409280/F / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 839613/H / VIDRO LAT.	705 , 16	02M/ 409280/E / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 839614/H / VIDRO LAT.	705 , 18	02M/ 409280/D / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 839701/B /5APVEDACAO	658 , 07	02M/ 409280/C / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 839767/B / CANTONEIRA	25 , 42	02D/ 900554/D / UNIDADE	16.189 , 20
3C8/ 839886/ / ESTRIBO	354 , 31	02J/ 311205/F / EIXO	2.329 , 04
3C8/ 845011/AS/NVBPABRISA	2.573 , 15	02J/ 311205/H / EIXO	2.297 , 27
3C8/ 845011/E /NVBPABRISA	2.337 , 06	02J/ 311205/Q / EIXO	3.567 , 56
3C8/ 845011/Q /NVBPABRISA	2.087 , 24	02J/ 311205/R / EIXO	2.329 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 845051/H /NVBVIDRO	1.800 , 49	02J/ 311205/S / EIXO	4.030 , 90
3C8/ 845051/R /NVBVIDRO	2.003 , 38	02J/ 311205/T / EIXO	2.329 , 04
3C8/ 845201/A / VIDRO	445 , 28	02J/ 311239/J / CORPOSINCR	2.268 , 89
3C8/ 845201/C / VIDRO	445 , 28	02J/ 311247/C / ANEL	246 , 86
N/ 912132/05/ BRACADEIRA	14 , 31	02M/ 301252/B / TAMPA	320 , 89
3C8/ 845202/A / VIDRO	445 , 28	02M/ 409280/B / ARRUELA	439 , 31
3C8/ 845202/C / VIDRO	445 , 28	02M/ 409280/AF/ ARRUELA	235 , 18
3C8/ 845205/ / VIDRO	445 , 28	02M/ 409280/AE/ ARRUELA	235 , 18
3C8/ 845205/D / VIDRO	471 , 54	02M/ 409280/AD/ ARRUELA	235 , 18
3C8/ 845206/ / VIDRO	445 , 28	02M/ 301233/N / EIXOMUDANC	1.999 , 07
3C8/ 845206/D / VIDRO	471 , 54	02M/ 301231/B / CARCACA	2.090 , 40
3C8/ 853347/A /RYPADAPTADOR	95 , 39	02M/ 301189/C / ANEL	32 , 25
038/ 141025/PX/ PLATO	1.356 , 90	02M/ 301153/A / BUCHA	11 , 32
038/ 141031/RX/ DISCO EMBR	694 , 47	02J/ 311103/D / EIXO	813 , 93
7L6/ 827025/AS/ TAMPA	7.635 , 61	02J/ 311103/C / EIXO	858 , 35
7L6/ 827025/AT/ TAMPA	7.908 , 71	02J/ 301358/C / PINO	60 , 64
7L6/ 827025/BA/ TAMPA	5.826 , 72	02J/ 301256/ / TAMPA	55 , 25
7L6/ 827025/BB/ TAMPA	5.826 , 72	02J/ 301234/B / LUVA ENGAT	106 , 57
7L6/ 827238/ / POSICAO	300 , 53	02D/ 525781/C / ROLAMENTO	536 , 10
7L6/ 827550/L / AMORTECEDO	492 , 98	02D/ 525781/B / ROLAMENTO	536 , 10
7L6/ 827550/M / AMORTECEDO	492 , 98	02D/ 525781/A / ROLAMENTO	277 , 77
7L6/ 827550/N / AMORTECEDO	492 , 98	02D/ 525781/ / ROLAMENTO	448 , 25
7L6/ 827550/P / AMORTECEDO	492 , 98	02D/ 525777/ / ROLAMENTO	445 , 49
7L6/ 837361/ / SUPORTE	162 , 38	02D/ 525771/ / ROLAMENTO	176 , 67
7L6/ 845587/A / AMORTECEDO	80 , 00	02E/ 301859/A / ANEL	45 , 10
7L6/ 877049/ / ARMACAO	7.789 , 61	02E/ 301205/C / TAMPA	337 , 17
7L6/ 877049/A / ARMACAO	7.344 , 06	02D/ 409247/H / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877055/ / TETO SOLAR	6.128 , 57	02D/ 409247/G / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877055/A / TETO SOLAR	6.804 , 60	02D/ 409247/F / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877071/C / TETO SOLAR	17.755 , 08	02D/ 409247/E / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877255/ /3S3RECORTE	2.542 , 83	02D/ 409247/D / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877255/ /4G8RECORTE	3.239 , 09	02D/ 409247/C / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877255/ /4R4RECORTE	2.542 , 83	02D/ 409247/B / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877483/ / GUIA	458 , 66	02D/ 409247/A / ARRUELA	439 , 31
7L6/ 877484/ / GUIA	458 , 66	02D/ 409247/ / ARRUELA	169 , 49
7L6/ 877651/A / QUEBRA VEN	1.435 , 52	02M/ 311145/H / RODA	2.639 , 06
7L6/ 877975/ / MOLA RETEN	66 , 22	02M/ 311145/D / RODA	3.708 , 70
7L6/ 941017/BF/ FAROL	2.961 , 00	02M/ 311129/H / RODA	2.083 , 07
7L6/ 941017/BG/ FAROL	4.541 , 76	02M/ 311129/D / RODA	1.585 , 48
7L6/ 941017/BN/ FAROL	4.927 , 76	02M/ 311128/ / CHAPA	5 , 87
7L6/ 941018/BF/ FAROL	2.961 , 00	02M/ 311124/A / ROLAMENTO	336 , 27
7L6/ 941018/BG/ FAROL	4.190 , 34	02M/ 311116/ / CAIXA	167 , 71
7L6/ 941018/BN/ FAROL	4.929 , 07	02J/ 311261/K / RODA	458 , 38
038/ 903137/N / CORREIA	187 , 10	02J/ 311261/J / RODA	402 , 41
03H/ 127025/ / BOMBA COMB	1.700 , 88	02J/ 311251/E / RODA	377 , 10
03H/ 127025/C / BOMBA COMB	2.115 , 14	02J/ 311247/D / ANEL	291 , 44
03H/ 127025/D / BOMBA COMB	1.684 , 70	02M/ 409280/S / ARRUELA	439 , 31
03H/ 127025/E / BOMBA COMB	1.725 , 36	02M/ 409280/R / ARRUELA	439 , 31
04E/ 127026/G / BOMBA COMB	1.745 , 30	02M/ 409280/Q / ARRUELA	439 , 31
06F/ 127025/D / BOMBA COMB	2.707 , 98	02M/ 409280/P / ARRUELA	439 , 31
06H/ 127025/N / BOMBA COMB	2.109 , 71	02M/ 409280/N / ARRUELA	439 , 31
06K/ 127026/A / BOMBA COMB	2.177 , 46	02M/ 409280/M / ARRUELA	439 , 31
5U4/ 809606/ /CTRPAINEL	1.424 , 60	02M/ 409280/L / ARRUELA	439 , 31
5U4/ 809606/B /GRUPAINEL	1.156 , 46	02M/ 409280/K / ARRUELA	439 , 31
5U4/ 833056/C /CTRPORTA	1.315 , 79	02M/ 409280/J / ARRUELA	439 , 31
5U4/ 837249/ / LIMITADOR	61 , 69	02M/ 409280/H / ARRUELA	439 , 31
5U5/ 800701/B / CARROCARIA	11.233 , 03	02M/ 311113/A / RETENTOR	29 , 08
5U5/ 809641/ /CTRCANAL VEDA	99 , 80	02M/ 311103/K / EIXO	3.881 , 98
5U5/ 809642/ /CTRCANAL VEDA	99 , 80	02M/ 311103/F / EIXO	4.727 , 83
5U5/ 809905/ /CTRRTAMPA	52 , 50	02M/ 311103/A / EIXO	5.265 , 76
5U5/ 809905/A /GRUTAMPA	74 , 89	02M/ 301358/A / PINO	216 , 55
5U5/ 813111/ /CTRASSOALHO	898 , 94	02M/ 301308/A / ARRUELA	34 , 77
5Z0/ 877049/ / ARMACAO	6.903 , 90	02M/ 409208/ / DISCO	14 , 55
7L6/ 809836/A / PAINEL	10.036 , 45	02M/ 409189/ / RETENTOR	53 , 24

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 809953/F / COBERTURA	93 , 92	02K/ 498088/ / JG.FIXACAO	683 , 60
7L6/ 809954/F / COBERTURA	93 , 92	02K/ 498081/ / JG.ENGRENA	1.275 , 84
7L6/ 809967/ / TAMPA	49 , 57	02J/ 300052/P / CAIXA	37.467 , 12
7L6/ 809968/ / TAMPA	49 , 57	02D/ 525351/J / EIXOFLANGE	5.546 , 25
7L6/ 813231/C / CHAPA	575 , 17	02D/ 525345/A / ANEL VEDAC	130 , 40
7L6/ 813319/J / ALOJAMENTO	459 , 10	02D/ 525345/ / ANEL VEDAC	183 , 65
7L6/ 813320/G / ALOJAMENTO	459 , 10	02D/ 525293/C / FRICCAO	1.094 , 48
7L6/ 817101/E / TETC	8.715 , 56	02D/ 525293/B / FRICCAO	638 , 18
7L6/ 817101/F / TETO	9.808 , 75	02D/ 525293/A / FRICCAO	656 , 86
7L6/ 821101/K / PARALAMA	4.931 , 93	02D/ 525293/ / FRICCAO	333 , 52
7L6/ 821101/P / PARALAMA	4.897 , 13	02D/ 525291/DT/ ARRUELA	180 , 20
7L6/ 821102/K / PARALAMA	4.924 , 82	02M/ 409173/ / TAMPA	1.075 , 80
7L6/ 821102/N / PARALAMA	4.897 , 13	02M/ 409170/A / CONJ DISCO	31 , 74
7L6/ 821123/ / ADESIVO	48 , 52	02M/ 409148/A / TAMPA	7.514 , 24
7L6/ 821151/C / SUPORTE	134 , 60	02M/ 409139/ / CASQUILHO	73 , 99
7L6/ 821152/C / SUPORTE	134 , 60	02M/ 409126/A / CAIXA	2.492 , 30
7L6/ 821467/A / SUPORTE	7 , 19	02M/ 409120/ / CAPA PROTE	13 , 67
7L6/ 821703/ / JG. FOLHA	83 , 08	02M/ 409114/T / ARRUELA	1.237 , 36
7L6/ 823301/B / DOBRADICA	434 , 79	02M/ 409114/S / ARRUELA	1.237 , 36
7L6/ 823302/B / DOBRADICA	434 , 79	02M/ 409114/R / ARRUELA	1.237 , 36
7L6/ 823359/B / AMORTECEDO	286 , 63	02M/ 409114/Q / ARRUELA	1.237 , 36
7L6/ 823493/ / GUIA	60 , 41	02A/ 311285/AJ/ ENGRENAGEM	1.495 , 72
7L6/ 823531/ / TIRANTE	113 , 54	02A/ 311285/AG/ ENGRENAGEM	165 , 85
7L6/ 823535/C / TIRANTE	157 , 13	02A/ 311277/ / ANEL	402 , 69
7L6/ 823714/ / ADESIVO	42 , 49	02A/ 311269/F / ANEL	267 , 47
7L6/ 827025/AQ/ TAMPA	5.826 , 72	02A/ 311269/E / ANEL	286 , 17
6K0/ 121253/S / RADIADOR	1.310 , 05	02A/ 311265/D / CAIXA	22 , 31
6K0/ 121253/T / RADIADOR	1.344 , 50	02A/ 311265/C / CAIXA	22 , 31
6Q0/ 010270/ / ETIQUETA	2 , 84	02A/ 311261/G / RODA	2.217 , 41
6Q0/ 121253/AD/ RADIADOR	1.418 , 50	02A/ 311247/C / ANEL	240 , 44
6Q0/ 121253/AG/ RADIADOR	1.221 , 50	02A/ 311239/E / CORPOSINCR	2.184 , 49
6Q0/ 121253/R / RADIADOR	1.227 , 35	02A/ 311221/ / FRICCAO	8 , 14
6Q0/ 145625/ / VEDACAO	80 , 02	02A/ 311213/C / CAIXA	22 , 48
6Q0/ 145945/ / TUBO	536 , 95	02B/ 409210/M / ARRUELA	132 , 18
6Q0/ 145959/A / SUPORTE	139 , 90	02B/ 409210/L / ARRUELA	132 , 18
6Q0/ 145961/A / SUPORTE	161 , 23	02B/ 409210/K / ARRUELA	136 , 61
6Q0/ 145972/ / MANGUEIRA	206 , 62	02D/ 525733/A / SUPORTE	304 , 43
6Q0/ 199167/CK/ SUPORTE	444 , 05	02D/ 525731/ / ANEL	15 , 67
6Q0/ 199555/AD/ SUPORTE	249 , 71	02M/ 409280/AC/ ARRUELA	235 , 18
6Q0/ 199555/AS/ SUPORTE	578 , 67	02M/ 409280/AB/ ARRUELA	235 , 18
6QE/ 010476/L / ETIQUETA	6 , 86	02M/ 409280/AA/ ARRUELA	235 , 18
6QE/ 121253/ / RADIADOR	431 , 49	02M/ 409280/A / ARRUELA	235 , 56
6QE/ 121253/B / RADIADOR	814 , 60	02M/ 409280/ / ARRUELA	235 , 18
6R0/ 199167/AA/ SUPORTE	987 , 90	02M/ 409273/A / FLANGE	3.009 , 24
6R0/ 199167/AB/ SUPORTE	987 , 90	02M/ 301134/A / GUIA	51 , 16
6R0/ 199167/AJ/ SUPORTE	732 , 91	02M/ 301127/ / PARAFUSO	41 , 67
6R0/ 199167/Q / SUPORTE	1.050 , 97	02M/ 301117/B / CAPA COBER	12 , 76
6R0/ 199167/R / SUPORTE	987 , 90	02M/ 301115/B / TAMPAO	82 , 81
6R0/ 199167/S / SUPORTE	987 , 90	02M/ 301107/S / CAIXA	7.714 , 63
701/ 121253/K / RADIADOR	1.860 , 30	02M/ 301107/G / CAIXA	9.237 , 33
701/ 121275/ / PERFILBORR	8 , 20	02M/ 301103/L / CARCACA	6.813 , 82
7D0/ 121253/ / RADIADOR	1.735 , 51	02J/ 301233/AG/ EIXOMUDANC	874 , 16
7D0/ 199132/D / MANCAL	858 , 48	02J/ 301231/ / CARCACA	1.431 , 79
7D0/ 199374/ / SUPORTE	159 , 54	02J/ 301107/R / CAIXA	1.132 , 29
7E0/ 121205/A / VENTILADOR	5.686 , 98	02J/ 301107/Q / CAIXA	6.968 , 55
7E0/ 121253/A / RADIADOR	2.183 , 51	02D/ 525729/A / TAMP.ROSCA	42 , 85
7H0/ 121275/B / MANCAL	34 , 39	02D/ 525729/ / PARAFUSO	43 , 92
7L0/ 121253/A / RADIADOR	2.612 , 38	02D/ 525655/B / DISCO CENT	54 , 87
7L0/ 499035/A / MANCALBORR	355 , 07	02D/ 525655/ / DISCO CENT	2 , 05
7L6/ 121253/K / RADIADOR	2.612 , 38	02D/ 525647/ / ROLO	66 , 87
7L6/ 199131/A / SUPORTE	888 , 96	02D/ 525634/ / CUBO	2.016 , 75
7M0/ 010252/D / ETIQUETA	19 , 51	02D/ 525617/A / MOLA DISCO	396 , 78
7M3/ 010207/ / ETIQUETA	27 , 19	02D/ 525617/ / MOLA DISCO	237 , 82
7P0/ 121253/A / RADIADOR	2.188 , 22	02D/ 525599/ / ROLDANA	62 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06L/ 127025/H / BOMBA COMB	1.629 , 87	02M/ 301103/D / CARCACA	6.064 , 88
06L/ 127025/K / BOMBA COMB	2.230 , 51	02M/ 300046/G / CAMBIO	78.338 , 69
079/ 127025/AC/ BOMBA COMB	2.772 , 02	02J/ 301103/N / CARCACA	1.686 , 94
079/ 127025/AD/ BOMBA COMB	2.828 , 67	02D/ 525596/C / RETENTOR	202 , 31
079/ 127025/AF/ BOMBA COMB	2.553 , 27	02D/ 525596/B / RETENTOR	193 , 88
079/ 127025/C / BOMBA COMB	2.331 , 83	02D/ 525589/ / VEDACAO	175 , 69
079/ 127025/J / BOMBA COMB	2.818 , 68	02D/ 525576/ / DISCO	662 , 30
079/ 127025/N / BOMBA COMB	2.346 , 31	02D/ 525565/ / JG.LAMINAS	2.429 , 97
079/ 127025/Q / BOMBA COMB	2.346 , 31	02D/ 525563/C / CARCACA	4.594 , 63
079/ 127026/J / BOMBA COMB	2.818 , 84	02D/ 525558/A / FILTRO OLE	627 , 47
161/ 955427/ / PALHETA	71 , 01	02J/ 311269/E / ANEL	384 , 88
171/ 698471/B / JG. JUNTAS	118 , 96	02D/ 525291/CF/ ARRUELA	180 , 20
1H0/ 698071/ / JG. LONA	269 , 29	02D/ 525291/CD/ ARRUELA	180 , 20
1H0/ 698151/B / PAST FREIO	411 , 01	02D/ 525291/CC/ ARRUELA	180 , 20
1H0/ 698451/G / PAST FREIO	372 , 73	02D/ 525291/CB/ ARRUELA	180 , 20
1HM/ 698151/A / PAST FREIO	530 , 51	02D/ 525291/CA/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 698151/D / JG.PASTILH	562 , 79	02D/ 525291/BT/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 698151/F / JG.PASTILH	885 , 91	02D/ 525291/BS/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 698151/G / JG.PASTILH	472 , 50	02D/ 525291/BR/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 698151/K / JG.PASTILH	1.016 , 48	02M/ 311517/ / FRICCAO	47 , 62
1J0/ 698151/M / JG.PASTILH	616 , 75	02M/ 311509/Q / EIXO	1.124 , 41
1J0/ 698451/K / PAST FREIO	388 , 76	02M/ 311509/F / EIXO	1.566 , 70
1J0/ 698451/P / PAST FREIO	421 , 56	02M/ 311470/A / BUCHA	505 , 05
1J0/ 698451/R / PAST FREIO	605 , 03	02M/ 311432/ / CAIXA	36 , 77
1J0/ 698671/ / JG. JUNTAS	132 , 96	02M/ 311361/E / ENGRENAGEM	1.580 , 90
1J1/ 955425/B / PALHETA	153 , 06	02K/ 301107/K / CAIXA	5.985 , 78
1J6/ 955425/C / PALHETA	98 , 18	02K/ 141709/A / ALAVANCA	187 , 62
1JE/ 698151/ / PAST FREIO	249 , 25	02E/ 409375/A / ANEL	8 , 62
1JE/ 698151/A / JG.PASTILH	345 , 47	02E/ 409359/ / PARAFUSO	2 , 70
1JE/ 698151/C / JG.PASTILH	392 , 10	02E/ 409061/B / RESFRIADOR	851 , 70
1K0/ 698451/J / PAST FREIO	360 , 10	02E/ 398321/ / JG.ANEL	119 , 62
1K0/ 698471/A / JG. JUNTAS	121 , 88	02E/ 325201/D / TAMP	330 , 72
1K0/ 698471/B / JG. JUNTAS	121 , 88	02D/ 525284/ / FLANGE	1.959 , 96
1K0/ 955429/B / BORRACHA	51 , 67	02D/ 525275/C / RETENTOR	763 , 39
1K9/ 955427/ / PALHETA	155 , 72	02D/ 525275/B / RETENTOR	763 , 39
6K0/ 121253/AG/ RADIADOR	1.423 , 95	02D/ 525267/ / BUCHA	128 , 65
6K0/ 121253/AS/ RADIADOR	1.535 , 66	02M/ 311349/H / RODA	2.168 , 61
6K0/ 121253/G / RADIADOR	1.368 , 29	02M/ 311317/ / ANEL	16 , 89
6Q4/ 837432/K /5APTRILHO	206 , 40	02M/ 311301/C / CORPOSINCR	1.539 , 97
5W7/ 809921/ /B41EXTENSOR	63 , 51	02M/ 311295/E / ANEL	390 , 48
5W6/ 809921/ /B41EXTENSOR	82 , 87	02M/ 311286/F / ENGRENAGEM	2.440 , 17
5W4/ 833402/ / DOBRADICA	59 , 36	02K/ 141073/ / TAMP	82 , 64
5W7/ 809921/A /B41EXTENSOR	105 , 77	02J/ 409378/ / FRICCAO	9 , 14
5W7/ 809921/B /B41LONGARINAI	69 , 89	02J/ 409373/A / PORCA	12 , 22
5W7/ 809922/ /B41EXTENSOR	61 , 29	02J/ 409359/ / PARAFUSO	5 , 75
5W7/ 809922/A /B41EXTENSOR	105 , 77	02J/ 409177/D / EIXO	129 , 81
5W7/ 809922/B /B41LONGARINAI	74 , 48	02M/ 311286/A / ENGRENAGEM	1.562 , 35
5W4/ 833401/ / DOBRADICA	59 , 41	02M/ 311277/A / ANEL	409 , 18
5W4/ 809030/B / PAINEL	2.450 , 83	02M/ 311277/ / ANEL	458 , 10
5W3/ 837249/ / LIMITADOR	63 , 30	02D/ 525291/DB/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 837035/A / BATENTE	28 , 39	02D/ 525291/DA/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 823729/ / VEDACAO	5 , 09	02D/ 525291/CT/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 823499/ / BATENTE	6 , 01	02D/ 525291/CS/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 823287/ /01CFAIXA	153 , 24	02M/ 409107/A / CAIXA	16.392 , 96
5W0/ 821106/C / PARALAMA	524 , 70	02M/ 409057/ / TAMP.ROSCA	81 , 20
5W7/ 817021/ /CTRTEO	555 , 27	02M/ 409053/Q / EIXO	21.152 , 27
5W9/ 809029/A /CTRPAINEL	2.531 , 74	02M/ 311919/A / ANEL	26 , 93
5W9/ 809606/ /CTRPAINEL	1.599 , 45	02M/ 311759/B / CORPOSINCR	2.120 , 89
5W9/ 809921/ /B41EXTENSOR	83 , 51	02M/ 311577/A / HASTE	368 , 37
5W9/ 809921/B /B41EXTENSOR	61 , 49	02K/ 311351/F / ENGRENAGEM	1.009 , 77
5W9/ 809922/ /B41EXTENSOR	83 , 51	02K/ 311207/ / ALOJAMENTO	153 , 00
5W9/ 809922/B /B41EXTENSOR	61 , 49	02G/ 311665/ / BUCHA	53 , 78
5X0/ 803081/A / ASSOALHO	360 , 73	02F/ 311336/ / MOLA	1 , 91
5X0/ 821505/B / PROTETOR	34 , 50	02F/ 311311/ / MOLA	12 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 827025/A /CTRTAMPA	1.364 , 66	02F/ 311279/ / ANEL	274 , 26
5X0/ 827025/B /CTRTAMPA	1.303 , 12	02F/ 311265/ / CAIXA	69 , 67
5X0/ 827025/C /CTRTAMPA	1.364 , 66	02F/ 311249/ / MOLA	12 , 54
5X0/ 827025/D / TAMP	1.028 , 44	02F/ 311187/ / ANEL	12 , 36
5X0/ 898943/ / JG.PECAS	106 , 37	02F/ 311115/ / ROLAMENTO	130 , 40
5X0/ 898945/B / JG.PECAS	80 , 35	02D/ 525291/CR/ ARRUELA	180 , 20
5X0/ 898945/F / JG.PECAS	61 , 25	02D/ 525291/CQ/ ARRUELA	180 , 20
331/ 827025/1 / TAMP	2.006 , 06	02D/ 525291/CP/ ARRUELA	180 , 20
331/ 827025/8 /CTRTAMPA	2.198 , 46	02D/ 525291/CN/ ARRUELA	180 , 20
331/ 827550/3 / AMORTECEDO	116 , 23	02D/ 525291/CM/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 598625/ / ROLAMENTO	2.063 , 81	02D/ 525291/CL/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 599257/B / MANCABBORR	206 , 79	02D/ 525291/CJ/ ARRUELA	180 , 20
1J0/ 599271/D / SUPORTE	2.181 , 05	02D/ 525291/CH/ ARRUELA	173 , 27
1J0/ 599381/A / MANCABBORR	200 , 54	02M/ 311562/N / BARRA	834 , 96
1K0/ 407182/ / MANCABBORR	128 , 65	02M/ 311562/D / BARRA	1.256 , 01
1K0/ 407183/P / MANCABBORR	102 , 89	02M/ 311559/D / BARRA	1.542 , 81
04E/ 133366/AB/ MANGUEIRA	102 , 22	02M/ 311549/D / BARRA	1.886 , 33
06D/ 133400/A / VALVULA	61 , 24	02M/ 311523/A / CASQUILHO	167 , 29
06E/ 906051/K / SENSORPRES	329 , 04	02K/ 301266/ / CAPA ENCOS	86 , 93
06F/ 253080/ / GRAMPO	7 , 97	02K/ 301205/A / TAMP	1.553 , 24
06F/ 253709/A / ESTRIBO	122 , 52	02K/ 301192/ / LUVA	55 , 52
7L6/ 801670/ / REDUTOR	42 , 49	02E/ 409375/B / ANEL	8 , 59
7L6/ 805157/L / REFORCO	428 , 43	02D/ 525291/CG/ ARRUELA	180 , 20
06F/ 906056/GH/ UNIDADE	10.588 , 28	02M/ 311208/J / EIXO	5.016 , 32
06F/ 906056/GM/ UNIDADE	10.588 , 28	02M/ 311205/A / EIXO	5.468 , 10
06F/ 906461/A / SENSOR	860 , 97	02M/ 311187/G / ANEL	18 , 04
06H/ 129597/N / CHP COBERT	177 , 57	02M/ 311187/F / ANEL	18 , 04
6K0/ 253087/D / TUBO	5.060 , 96	02M/ 311187/E / ANEL	18 , 04
7L6/ 805158/F / REFORCO	468 , 69	02J/ 409021/AH/ DIFERENCIA	6.179 , 98
7L6/ 805158/H / REFORCO	468 , 69	02J/ 311585/A / SEGMENTO	236 , 80
7L6/ 805283/L /01CCOBERATURA	595 , 13	02J/ 311531/A / RODA	1.351 , 06
7L6/ 805315/A / REFORCO	153 , 06	02J/ 311507/B / RODA	1.593 , 32
7L6/ 805316/A / REFORCO	153 , 06	02J/ 311336/B / MOLA	4 , 87
7L6/ 805995/ / PINO	5 , 43	02J/ 311325/ / ROLAMENTO	118 , 78
6N0/ 201293/D / TUBO	307 , 16	02E/ 311321/M / ANEL	9 , 94
6N0/ 919051/R / UNIDADE	2.265 , 53	02E/ 311321/L / ANEL	9 , 94
6N0/ 919673/A / SENSOR	566 , 37	02E/ 311321/K / ANEL	9 , 94
6N0/ 919673/B / SENSOR	651 , 71	02E/ 311321/J / ANEL	9 , 56
6Q0/ 129266/ / CASQUILHO	133 , 70	02E/ 311321/H / ANEL	9 , 94
6Q0/ 129689/ / BATENTE	14 , 96	02E/ 311321/G / ANEL	9 , 94
6Q0/ 906395/A / CANTONEIRA	2 , 06	02E/ 311321/F / ANEL	9 , 94
6Q0/ 906625/E / VALVULA	1.708 , 39	02D/ 525083/ / TAMP	1.613 , 77
6Q0/ 907044/E / UNIDADE	3.767 , 77	02D/ 409399/ / RETENTOR	206 , 79
7L6/ 809137/M / PLACAUNIAO	485 , 12	02D/ 409339/ / LUVA	568 , 98
6Q0/ 907044/F / UNIDADE	4.678 , 41	02D/ 409247/M / ARRUELA	439 , 31
6Q0/ 919673/D / SENSOR	130 , 40	02D/ 409247/L / ARRUELA	439 , 31
6QE/ 919051/C / UNIDADE	1.002 , 69	02D/ 409247/K / ARRUELA	439 , 31
6QE/ 919052/ / SENSOR	166 , 01	02D/ 409247/J / ARRUELA	439 , 31
6K0/ 813328/A / ALOJAMENTO	388 , 24	02M/ 311187/D / ANEL	18 , 41
6K0/ 813583/ / TAMP	2 , 97	02M/ 311187/C / ANEL	18 , 04
6K0/ 821021/B / PARALAMA	932 , 07	02M/ 311187/B / ANEL	18 , 04
6K0/ 821021/D / PARALAMA	1.027 , 62	02M/ 311187/A / ANEL	12 , 09
6K0/ 821022/A / PARALAMA	1.033 , 30	02M/ 311183/ / ANEL	12 , 76
6K0/ 821022/B / PARALAMA	932 , 07	02M/ 311175/B / FRICCAO	173 , 27
6K0/ 823031/D / TAMP	1.888 , 18	02M/ 311159/T / RODA	1.826 , 81
6K0/ 823301/ / DOBRADICA	214 , 38	02M/ 311151/ / CAIXA	52 , 15
6K0/ 823302/ / DOBRADICA	214 , 38	02J/ 311313/A / PECABLOQUE	5 , 25
6K0/ 823363/A / HASTE	109 , 98	02J/ 311313/ / PECABLOQUE	4 , 62
6K0/ 823493/ / GUIA	1 , 85	02J/ 311301/K / CORPOSINCR	1.217 , 87
6K0/ 823499/B / BATENTE	8 , 18	02J/ 311301/B / CORPOSINCR	1.792 , 21
6K0/ 823713/A / PECA ENCHI	12 , 66	02J/ 311279/ / ANEL	99 , 16
6K0/ 833051/C / PORTA	5.875 , 63	02M/ 311269/H / ANEL	369 , 20
6K0/ 837249/A / LIMITADOR	276 , 85	02M/ 311269/D / ANEL	327 , 53
6K1/ 823531/ / TIRANTE	134 , 12	02M/ 311261/H / RODA	1.801 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6K4/ 833051/A / PORTA	7.435 , 14	02J/ 409170/B / CONJ DISCO	16 , 09
6K4/ 833051/C / PORTA	3.411 , 19	02J/ 409111/M / CX DIFEREN	6.877 , 81
6K4/ 833052/A / PORTA	3.290 , 41	02E/ 325025/AD/Z9LMECATRONIC	19.403 , 95
6K4/ 833052/C / PORTA	3.290 , 41	02E/ 325025/AD/ZDKMECATRONIC	18.735 , 64
6K4/ 837432/ / TRILHO	845 , 65	02E/ 323561/C / EIXO	333 , 43
6K4/ 839066/ / TRILHO	28 , 79	02E/ 321397/D / APOIO	14 , 35
6K4/ 839082/A / HASTE	42 , 98	02D/ 525230/A / TAMP	3.136 , 16
6K4/ 839432/ / TRILHO	356 , 32	02D/ 525229/C / TAMP	4.053 , 19
7H0/ 919673/B / SENSOR	496 , 98	02D/ 525193/ / ROLAMENTO	603 , 60
7L0/ 201059/ / TUBOS	243 , 01	02M/ 311251/J / RODA	2.675 , 38
7L0/ 201251/ / PANELA	81 , 23	02M/ 311251/C / RODA	1.481 , 72
7L0/ 201450/A / GRAMPO	19 , 66	02M/ 311247/A / ANEL	282 , 21
7L0/ 253115/B / VEDACAO	48 , 85	02M/ 311241/B / CORPOSINCR	3.048 , 28
7L0/ 261238/ / MANGUEIRA	28 , 01	02M/ 311239/B / CORPOSINCR	2.195 , 22
7L0/ 261490/C / TUBO	183 , 99	02M/ 311235/A / ROLAMENTO	335 , 37
7L0/ 261492/B / TUBO	166 , 12	02M/ 311220/ / ROLAMENTO	450 , 38
7L0/ 261513/A / MANGUEIRA	62 , 52	02M/ 311215/A / RODA	2.204 , 94
7L0/ 261517/ / MANGUEIRA	32 , 42	02J/ 409109/ / ENGRENAGEM	5.024 , 31
7L0/ 261517/A / MANGUEIRA	26 , 71	02J/ 409021/BD/ DIFERENCIA	6.753 , 49
7L0/ 261543/ / TUBO	380 , 85	02J/ 409021/BC/ DIFERENCIA	7.566 , 44
7L0/ 907455/A / SUPORTE	46 , 06	02J/ 409021/BB/ DIFERENCIA	6.924 , 82
7L0/ 907515/ / SUPORTE	46 , 06	02J/ 409021/AT/ DIFERENCIA	7.566 , 44
331/ 833051/2 /CTRPORTA	2.412 , 44	02E/ 321385/A / VEDACAO	15 , 55
331/ 833052/2 /CTRPORTA	2.412 , 44	02E/ 321371/E / VEDACAO	92 , 48
357/ 837034/ / BATENTE	41 , 13	02E/ 321363/C / TUBO OLEC	114 , 24
357/ 877385/ / SEGMENTO	120 , 66	02E/ 321363/B / TUBO OLEC	114 , 24
373/ 803081/C / ASSOALHO	3.109 , 54	02E/ 321171/D / ENGATE	139 , 86
373/ 809201/ /CTRCOLUNA A	389 , 79	02E/ 311321/Q / ANEL	9 , 94
373/ 837035/ / BATENTE	55 , 54	02E/ 311321/P / ANEL	9 , 94
373/ 837206/E /GRUMACANETA	243 , 19	02E/ 311321/N / ANEL	9 , 94
373/ 839412/ / TRILHO	63 , 28	02D/ 525126/ / ANEL	51 , 47
373/ 839457/ / TRILHO	27 , 66	02D/ 525095/H / MANGUEIRA	55 , 33
373/ 839458/ / TRILHO	27 , 66	02D/ 525089/ / VEDACAO	38 , 90
374/ 803081/A / ASSOALHO	3.029 , 62	02D/ 525083/A / TAMP	1.207 , 24
529/ 813328/ /GRUALOJAMENTO	445 , 99	02M/ 311214/ / ROLAMENTO	365 , 64
529/ 813328/A /GRUALOJAMENTO	445 , 99	012/ 301251/C / PLACPRESSA	429 , 58
529/ 813401/ / CHAPAALMA	35 , 53	013/ 311219/ / ROLAMENTO	153 , 55
529/ 813402/A /GRUCHAPAALMA	20 , 66	012/ 409387/ / ARRUELA	28 , 44
529/ 817111/A / TETO	2.750 , 35	012/ 409387/AL/ ARRUELA	25 , 60
529/ 817111/E / TETO	1.552 , 99	013/ 311192/ / CORPO EMBR	139 , 32
529/ 827025/ / TAMP	6.314 , 73	013/ 311159/12/ ENGRENAGEM	95 , 99
529/ 827025/C /GRUTAMP	2.681 , 73	013/ 311159/E / ENGRENAGEM	89 , 61
529/ 827550/ / AMORTECEDO	73 , 41	012/ 409386/BB/ ARRUELA	13 , 05
529/ 827550/A / AMORTECEDO	43 , 09	012/ 409386/BA/ ARRUELA	13 , 05
529/ 839407/A /03CTRILHO	74 , 78	012/ 409387/AM/ ARRUELA	25 , 60
529/ 839408/ /03CTRILHO	90 , 34	012/ 409387/AN/ ARRUELA	25 , 60
529/ 839408/A /03CTRILHO	74 , 79	012/ 409387/AP/ ARRUELA	25 , 60
6K0/ 803615/C / REBOQUE	289 , 27	012/ 409387/AQ/ ARRUELA	25 , 60
6K0/ 805591/AB/ SUPORTE	1.582 , 91	012/ 409387/AR/ ARRUELA	25 , 60
6K0/ 805591/AG/ SUPORTE	1.146 , 86	013/ 311239/2 / CORPOSINCR	240 , 83
6K0/ 805591/T / SUPORTE	1.633 , 10	013/ 311257/3 / RODA	176 , 93
6K0/ 805592/ / COBERTURA	246 , 78	013/ 311257/5 / ENGRENAGEM	130 , 49
6K0/ 805612/E / SUPORTE	229 , 64	012/ 301457/C / RETENTOR	55 , 73
6K0/ 807305/ / SUPORTE	1.124 , 64	012/ 301474/A / LUVA	27 , 92
6K0/ 809205/A / COLUNA A	949 , 28	012/ 409386/AT/ ARRUELA	13 , 05
6K0/ 809206/A / COLUNA A	949 , 28	012/ 409386/AS/ ARRUELA	13 , 05
6K0/ 809603/ / PAINEL	2.164 , 60	012/ 409386/AR/ ARRUELA	13 , 05
6K0/ 809604/ / PAINEL	2.164 , 60	012/ 409386/AQ/ ARRUELA	13 , 05
6K0/ 809642/A / CANAL VEDA	471 , 51	012/ 409386/AN/ ARRUELA	13 , 05
6K0/ 813303/G / TRASEIRA	750 , 90	012/ 409386/AM/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 809642/ / CANAL VEDA	494 , 72	012/ 409386/AL/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 809835/ / PAINEL	3.560 , 56	013/ 311159/11/ ENGRENAGEM	82 , 84
3C9/ 809835/A / PAINEL	3.905 , 75	013/ 311159/ / ENGRENAGEM	80 , 97
3C9/ 809836/ / PAINEL	3.559 , 46	013/ 311149/A / ENGRENAGEM	32 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C9/ 809836/A / PAINEL	3.905 , 75	013/ 311149/ / ENGRENAGEM	122 , 18
3C9/ 809843/A / PAINEL LAT	3.154 , 54	013/ 311131/4 / ENGRENAGEM	162 , 90
3C9/ 809844/A / PAINEL LAT	3.154 , 54	013/ 311116/1 / ROLAMENTO	86 , 34
3C9/ 809857/E /GRUTAMPA	512 , 84	013/ 311113/1 / ANEL	16 , 00
3C9/ 813301/ / CHAPA	1.760 , 60	012/ 409386/AK/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 813311/ / SUPORTE	947 , 57	012/ 409385/BB/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 813319/ / ALOJAMENTO	459 , 10	012/ 409385/BA/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 813320/ / ALOJAMENTO	459 , 10	012/ 409385/AT/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 817101/ / TETO	10.834 , 63	012/ 409385/AS/ ARRUELA	13 , 05
3C9/ 817111/ / TETO	7.990 , 75	014/ 301115/1 / TAMPÃO	1 , 37
3C9/ 827025/M / TAMPÁ	4.225 , 36	014/ 141745/A / PARAFUSO	2 , 04
3C9/ 827129/A / COBERTURA	49 , 57	014/ 141723/A / MOLA	1 , 19
3C9/ 827229/C / COBERTURA	33 , 70	014/ 141713/B / BUCHA	13 , 59
3C9/ 827383/E / ACIONAMENT	3.097 , 68	014/ 141713/ / BUCHA	8 , 50
3C9/ 827383/G / ACIONAMENT	3.288 , 05	013/ 906267/1 / SUPORTE	12 , 50
3C9/ 827383/H / ACIONAMENT	3.154 , 67	02A/ 141777/B / PINOESFERI	43 , 97
3C9/ 827384/E / ACIONAMENT	3.097 , 68	02A/ 141740/A / HASTE	146 , 13
3C9/ 827384/H / ACIONAMENT	3.154 , 67	02A/ 141730/ / ANEL	7 , 40
3C9/ 827550/B / AMORTECEDO	227 , 76	02A/ 141728/1 / INVOLUCRO	9 , 20
3C9/ 827550/C / AMORTECEDO	227 , 00	02A/ 301192/ / LUVA	68 , 24
3C9/ 833055/D / PORTA	4.165 , 96	02A/ 301132/ / TAMPÃO	1 , 45
3C9/ 833056/D / PORTA	4.165 , 96	02A/ 301115/A / TAMPÃO	58 , 91
3C9/ 839066/A / TRILHO	284 , 73	02A/ 141708/3 / SUPORTE	2.869 , 16
3C9/ 839431/H /5APTRILHO	913 , 11	019/ 311111/ / CASQUILHO	2 , 71
3C9/ 839432/H /5APTRILHO	913 , 11	019/ 301115/ / TAMPÃO	27 , 06
3C9/ 877294/ / TAMPÃO	9 , 19	018/ 409399/B / RETENTOR	190 , 94
3D4/ 839015/K / FECHADURA	1.482 , 20	018/ 321377/B / BUJÃO	43 , 58
3U5/ 809641/A / CANAL VEDA	530 , 94	018/ 321367/ / MAGNETO	55 , 93
3U5/ 809642/A / CANAL VEDA	523 , 22	018/ 315155/A / PARAFUSO	14 , 39
3X0/ 813115/ / CHAPAFECHA	62 , 52	017/ 525385/B / FLANGE	2.076 , 38
5U6/ 867769/A /AM6TAMPÁ	165 , 48	017/ 525093/ / VALVULA	32 , 56
323/ 863950/A / ANTIRUIDO	145 , 59	016/ 409399/B / RETENTOR	133 , 57
5Z0/ 612041/L / TUBO	59 , 14	016/ 311246/ / PECABLOQUE	9 , 73
5W4/ 857706/A /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	016/ 301299/ / BUCHA	2 , 71
1J0/ 422812/B / TERMINAL	239 , 89	015/ 311544/ / ESFERA	48 , 24
1J0/ 498625/A / ROLAMENTO	636 , 88	014/ 409189/ / CASQUILHO	5 , 43
1J0/ 501543/D / SUPORTE	240 , 08	014/ 409187/ / ENGRENAGEM	137 , 01
1J0/ 501546/C / SUPORTE	335 , 50	013/ 311271/1 / ENGRENAGEM	106 , 97
1J0/ 505091/J / SUPORTE	613 , 30	013/ 311271/ / ENGRENAGEM	141 , 59
1J0/ 505092/J / SUPORTE	613 , 30	012/ 409387/DP/ ARRUELA	27 , 25
1J0/ 505145/B / MANCALBORR	261 , 79	012/ 409387/DN/ ARRUELA	27 , 25
1J0/ 505171/B / MANCALBORR	337 , 27	012/ 409387/BB/ ARRUELA	25 , 60
1J0/ 511423/ / MANCAL	27 , 06	012/ 409387/BA/ ARRUELA	25 , 60
1J0/ 512131/ / BATENTE	161 , 05	012/ 409387/AT/ ARRUELA	25 , 60
1J0/ 512131/B / BATENTE	237 , 16	012/ 409387/AS/ ARRUELA	25 , 60
1J0/ 512131/C / BATENTE	206 , 75	012/ 301483/G / MOLA PLANA	75 , 58
3C8/ 823031/D / TAMPÁ	3.154 , 13	012/ 311720/D / PARAFUSO	69 , 98
3C8/ 823301/A / DOBRADICA	207 , 56	013/ 300045/1 / CAIXA	7.056 , 23
3C8/ 823302/A / DOBRADICA	207 , 56	013/ 300043/T / CAIXA	6.363 , 80
3C8/ 823359/ / AMORTECEDO	239 , 14	013/ 300043/P / CAIXA	8.345 , 16
3C8/ 823480/A / GANCHREten	200 , 43	012/ 311523/G / CAIXA	126 , 93
3C8/ 823480/B / GANCHREten	190 , 53	012/ 311517/ / FRICCAO	58 , 53
3C8/ 823707/A /9B9VEDACAO	170 , 42	013/ 409131/2 / CAPA COBER	202 , 34
3C8/ 823729/ / PECA ENCHI	43 , 96	013/ 398239/ / JG.PECAS	263 , 83
3C8/ 823730/A / PECA ENCHI	41 , 28	013/ 311717/1 / PINO	71 , 02
3C8/ 827025/C / TAMPÁ	4.275 , 54	013/ 311635/A / PECAINTERM	4 , 93
3C8/ 827025/D / TAMPÁ	4.176 , 66	013/ 311589/1 / PARAFUSO	2 , 71
3C8/ 827435/B / APOIO	48 , 52	013/ 311583/1 / ALAVANCA	103 , 78
3C8/ 827550/ / AMORTECEDO	227 , 76	013/ 311583/B / ALAVANCA	282 , 04
3C8/ 833411/B / DOBRADICA	324 , 81	013/ 311575/3 / HASTE	66 , 81
3C8/ 833412/B / DOBRADICA	368 , 67	013/ 300042/33/ CAIXA	7.238 , 19
3C8/ 877051/A / TAMPÁ VIDR	5.453 , 36	013/ 300042/E / CAIXA	8.080 , 54
3C8/ 877051/B / TAMPÁ VIDR	5.815 , 86	012/ 311429/M / BUCHA	180 , 20
3C8/ 877307/A /AK1TOLDO	2.524 , 70	012/ 311393/H / ARRUELA	65 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 877307/A /AL2TOLDO	2.806 , 87	013/ 409143/7 / PINHAOCORO	656 , 86
3C8/ 877307/A /DM4TOLDO	2.586 , 91	013/ 409143/6 / PINHAOCORO	914 , 75
3C8/ 877307/A /UG9TOLDO	2.586 , 91	013/ 311567/3 / HASTE	154 , 48
3C9/ 807305/ / PARACHOQUE	707 , 27	013/ 311567/C / HASTE	146 , 03
3C9/ 807305/A / PARACHOQUE	651 , 42	013/ 311562/C / GARFOCAIXA	89 , 74
3C9/ 809605/ / PAINEL	4.894 , 18	013/ 311557/3 / HASTE	109 , 64
3C9/ 809606/ / PAINEL	4.894 , 18	013/ 311557/B / HASTE	36 , 60
3C9/ 809641/ / CANAL VEDA	494 , 72	013/ 311553/ / ARRASTADOR	43 , 69
5Z4/ 839408/A /03CTRILHO	82 , 84	013/ 311509/A / EIXO	101 , 74
5Z4/ 839415/ / GUIA	27 , 25	013/ 300041/ / CAIXA	5.976 , 98
5Z4/ 839416/ / GUIA	28 , 34	013/ 141719/6 / ALAVANCA	22 , 35
5Z6/ 805583/ /9B9EXTENSOR	52 , 06	013/ 141719/2 / ALAVANCA	22 , 35
5Z6/ 805584/ /9B9EXTENSOR	52 , 06	013/ 141719/ / ALAVANCA	32 , 69
5Z6/ 809641/D /CTRCANAL VEDA	62 , 19	012/ 311375/C / ROLAMENTO	871 , 69
5Z6/ 809642/A /CTRCANAL VEDA	67 , 28	012/ 311315/B / LUVA CORRE	981 , 74
5Z6/ 809921/ /9B9COBERTURA	42 , 31	013/ 311505/1 / ALAVSELECT	200 , 61
5Z6/ 813114/ / TRASEIRO	763 , 92	013/ 311427/A / BUCHA	95 , 11
5Z6/ 813328/ / ALOJAMENTO	260 , 45	013/ 311391/L / ARRUELA	32 , 69
5Z6/ 813401/ /GRUCHAPA REPA	6 , 07	013/ 311391/J / ARRUELA	4 , 50
5Z6/ 817101/D /CTRTETO	1.486 , 73	012/ 409385/AR/ ARRUELA	13 , 05
5Z6/ 817111/D / TETO	732 , 91	012/ 409385/AQ/ ARRUELA	13 , 05
5Z6/ 827025/ / TAMPÁ	1.190 , 46	012/ 409385/AP/ ARRUELA	13 , 05
5Z6/ 827025/D / TAMPÁ	1.214 , 96	012/ 409385/AN/ ARRUELA	13 , 05
5Z6/ 827550/E / AMORTECEDO	58 , 20	012/ 141777/D / PINOESFERI	59 , 63
5Z6/ 827550/H / AMORTECEDO	46 , 02	012/ 141751/C / PECAINTERM	15 , 74
5Z9/ 800701/G / CARROCERIA	36.961 , 19	013/ 311113/ / ANEL	54 , 46
5Z9/ 807305/ / PARACHOQUE	569 , 71	013/ 311111/1 / LUVA	5 , 48
5Z9/ 809519/ / PLACA ANCO	105 , 34	013/ 311105/8 / EIXO	636 , 11
5Z9/ 809605/E / PAINEL	2.631 , 10	013/ 311105/7 / EIXO	727 , 74
5Z9/ 809605/G / PAINEL	3.721 , 98	012/ 409385/AM/ ARRUELA	13 , 05
5Z9/ 809606/G / PAINEL	3.835 , 60	012/ 409385/AL/ ARRUELA	13 , 05
5Z9/ 809641/ /GRUCANAL VEDA	224 , 51	012/ 409385/AK/ ARRUELA	13 , 05
5Z9/ 809922/ /9B9EXTENSOR	140 , 89	012/ 409343/T / EIXOFLANGE	1.680 , 76
5Z9/ 813114/ /GRUASSOALHO	1.128 , 55	012/ 141741/ / MOLA RETEN	8 , 95
5Z9/ 813117/ / REFORCO	147 , 48	012/ 141751/B / PECAINTERM	16 , 50
5Z9/ 813327/ /GRUALOJAMENTO	445 , 99	012/ 141719/E / ALAVANCA	246 , 72
5Z9/ 813327/A /GRUALOJAMENTO	214 , 22	012/ 141180/B / BUCHA	503 , 39
2H7/ 833056/AC/GRUPOSTA	5.635 , 96	011/ 519215/ / FRICCAO	1 , 17
7L0/ 817771/C / SUPORTE	208 , 10	013/ 311105/ / EIXO	616 , 67
7L0/ 817772/C / SUPORTE	208 , 10	013/ 301975/6 / PARAFUSO	1 , 36
7L0/ 825199/ / SUPORTE	106 , 41	013/ 301975/4 / PARAFUSO	4 , 31
7L0/ 837311/ / BATERIA	26 , 40	013/ 301285/A / ANEL	32 , 24
1J0/ 513025/BS/ AMORTE.GAS	1.528 , 60	013/ 301227/ / ANEL	18 , 33
1J0/ 513025/CB/ AMORTE.GAS	432 , 23	012/ 409182/C / ENGRENAGEM	228 , 95
1J0/ 513025/DA/ AMORTE.GAS	705 , 21	012/ 409177/ / EIXO	71 , 56
1J0/ 513025/DJ/ AMORTE.GAS	704 , 86	012/ 409143/EK/ PINHAO	5.660 , 98
5W4/ 857805/ /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	012/ 409143/BR/ PINHAO	5.943 , 89
5W4/ 857805/A /WZHCINTO 3 PT	142 , 80	010/ 409195/A / SUPORTE	53 , 78
5W4/ 857806/ /WZHCINTO 3 PT	212 , 43	013/ 301147/2 / COBERTURA	16 , 00
5W4/ 857806/A /WZHCINTO 3 PT	142 , 80	013/ 301147/1 / COBERTURA	45 , 72
5W4/ 857807/ /VYKCINTO 3 PT	142 , 80	013/ 301103/9 / CARCACA	1.343 , 88
5W7/ 863367/S /NEXCOBERTURA	288 , 19	012/ 409139/A / CASQUILHO	75 , 83
5W9/ 857705/ /WZHCINTO 3 PT	212 , 25	012/ 409131/L / TAMPÁ	3.314 , 63
5W9/ 857706/ /WZHCINTO 3 PT	212 , 25	012/ 409121/N / CARCACA	2.573 , 97
5W9/ 857805/ /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	013/ 301103/3 / CARCACA	841 , 82
5W9/ 857806/ /WZHCINTO 3 PT	208 , 61	013/ 301103/D / CARCACA	1.296 , 59
5X7/ 853788/ / GUARNICAO	21 , 34	012/ 311741/ / SEGMENTO	183 , 08
041/ 121053/ / MANGUEIRA	24 , 28	014/ 301115/2 / TAMPÁO	1 , 37
5X0/ 853313/ /01CFAIXA	39 , 33	02A/ 311140/G / ARRUELA	9 , 22
5W9/ 857807/ /VYKFECHO	142 , 80	02A/ 311140/F / ARRUELA	9 , 63
5X0/ 857001/AS/XGUPAINEL	894 , 39	02A/ 311140/E / ARRUELA	9 , 22
5X0/ 880201/A /1NNAIRBAG	1.170 , 03	02A/ 311140/D / ARRUELA	11 , 23
5X0/ 881106/A / ASSENTO	1.478 , 10	02A/ 498088/A / JG.FIXACAO	2.094 , 92
5X0/ 898941/E / JG.PECAS	59 , 00	02A/ 311140/C / ARRUELA	11 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 898941/H / JG.PECAS	100 , 34	02A/ 311140/B / ARRUELA	13 , 64
5X0/ 898941/J / JG.PECAS	133 , 14	02A/ 311140/AG/ ARRUELA	9 , 03
5X3/ 857602/ /1NNCOBERTURA	45 , 06	02A/ 311140/AF/ ARRUELA	60 , 14
5X3/ 881405/L /QREREVESTIMEN	141 , 14	02A/ 311140/AE/ ARRUELA	60 , 14
5X4/ 857705/ /MZPCINTO 3 PT	376 , 33	02A/ 311140/AD/ ARRUELA	60 , 14
5X4/ 857706/ /MZPCINTO 3 PT	380 , 82	02A/ 311140/AC/ ARRUELA	58 , 66
5X4/ 857706/ /UPZCINTO 3 PT	182 , 64	02A/ 311140/AB/ ARRUELA	9 , 81
G/ 052536/A2/ OLEO	183 , 52	02A/ 311140/AA/ ARRUELA	60 , 14
5Z4/ 971121/AF/ CHICOTE P	157 , 32	02A/ 409373/ / PORCA	93 , 12
5U4/ 971120/GH/ CHICOTE P	212 , 45	02A/ 311140/A / ARRUELA	15 , 70
5Z4/ 833055/B / PORTA	1.785 , 18	02A/ 311140/ / ARRUELA	15 , 70
5Z4/ 833055/E /GRUPORTA	1.691 , 57	02A/ 311129/CC/ RODA	969 , 78
5Z4/ 833056/D /GRUPORTA	1.737 , 23	02A/ 311129/CB/ RODA	884 , 10
5Z4/ 837417/ / TRILHO	20 , 25	02A/ 311129/AS/ RODA	1.503 , 73
5Z4/ 837417/A / TRILHO	26 , 12	02A/ 311129/AQ/ RODA	1.503 , 73
5Z4/ 837418/ / TRILHO	20 , 25	02A/ 409210/M / ARRUELA	48 , 69
5Z4/ 837418/A / TRILHO	26 , 81	02A/ 409210/L / ARRUELA	9 , 73
5Z4/ 839407/ /03CTRILHO	65 , 89	02A/ 409210/K / ARRUELA	47 , 13
5Z4/ 839407/A /03CTRILHO	82 , 84	02A/ 409210/J / ARRUELA	49 , 36
5Z4/ 839408/ /03CTRILHO	65 , 89	02A/ 409210/H / ARRUELA	48 , 69
5N0/ 809836/ / PAINEL	2.194 , 62	02A/ 409210/G / ARRUELA	14 , 37
5N0/ 809843/ / PAINEL LAT	2.554 , 05	02A/ 409210/F / ARRUELA	9 , 73
5N0/ 809835/ / PAINEL	2.194 , 62	02A/ 409210/E / ARRUELA	14 , 37
5N0/ 809642/ / CANAL VEDA	521 , 03	02A/ 311115/E / ROLAMENTO	167 , 71
5N0/ 809844/ / PAINEL LAT	2.554 , 05	02A/ 301445/ / APOIO	183 , 65
5N0/ 809857/D /GRUTAMPA	494 , 72	02A/ 301443/ / BASE	29 , 03
5N0/ 809881/A / FECHAMENTO	690 , 89	02A/ 409210/D / ARRUELA	6 , 82
5N0/ 813115/B / ASSOALHO	2.718 , 29	02A/ 409210/C / ARRUELA	6 , 82
5N0/ 813301/ / CHAPA	1.237 , 32	02A/ 409210/B / ARRUELA	5 , 43
5N0/ 809415/ / CHP JUNCAO	677 , 91	02A/ 409210/A / ARRUELA	5 , 83
5N0/ 809410/ / PROTETOR	1.387 , 19	02A/ 409210/ / ARRUELA	4 , 19
5N0/ 809220/ / COLUNA B	1.774 , 83	02A/ 409197/ / PINHAO	9 , 22
5N0/ 809219/A / COLUNA B	1.774 , 83	02B/ 409210/J / ARRUELA	132 , 18
5N0/ 809219/ / COLUNA B	1.774 , 83	02B/ 409210/H / ARRUELA	132 , 18
5N0/ 809052/B / PAINEL	4.378 , 81	02B/ 409210/G / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 809051/B / PAINEL	4.378 , 81	02B/ 409210/F / ARRUELA	128 , 65
5N0/ 807305/ / PARACHOQUE	1.236 , 37	02A/ 311175/C / FRICCAO	14 , 67
5M0/ 877655/A / QUEBRA VEN	1.072 , 32	02A/ 311158/S / RODA	2.270 , 64
5M0/ 877482/A / GUIA	455 , 23	02A/ 311158/L / RODA	2.928 , 86
5N0/ 813309/ / SUPORTE	704 , 34	02A/ 311158/E / RODA	3.101 , 94
5N0/ 813319/ / ALOJAMENTO	1.202 , 68	02A/ 311158/AM/ RODA	415 , 88
5N0/ 813320/ / ALOJAMENTO	1.202 , 68	02B/ 409210/E / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813327/ / ALOJAMENTO	397 , 43	02B/ 409210/D / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813328/ / ALOJAMENTO	397 , 43	02B/ 409210/C / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813391/ / CHP UNIAO	110 , 80	02B/ 409210/B / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813392/ / CHP UNIAO	110 , 80	02B/ 409210/A / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813439/ / CHAPA	54 , 59	02B/ 409210/ / ARRUELA	123 , 44
5N0/ 813440/ / CHAPA	54 , 59	02B/ 409197/ / PINHAO	42 , 46
5N0/ 813543/ / CHP UNIAO	103 , 56	02B/ 409155/H / POLIA	2.117 , 22
5N0/ 813544/ / CHP UNIAO	99 , 45	02A/ 311155/A / FRICCAO	9 , 52
5N0/ 813743/ / SUPORTE	35 , 65	02A/ 311145/N / RODA	268 , 23
5N0/ 817101/A / TETO	10.119 , 37	02A/ 311145/K / RODA	1.583 , 58
5N0/ 817111/ / TETO	8.982 , 43	02A/ 311145/CA/ RODA	1.956 , 72
5N0/ 821105/A / PARALAMA	1.114 , 75	02A/ 311145/BH/ RODA	1.329 , 73
5N0/ 821106/A / PARALAMA	1.114 , 75	02A/ 311145/BF/ RODA	2.436 , 46
5N0/ 821111/ / FECHAMENTO	48 , 52	02A/ 311140/T / ARRUELA	9 , 22
5N0/ 821112/ / FECHAMENTO	48 , 52	02A/ 311140/S / ARRUELA	15 , 70
5N0/ 821135/ / TIRANTE	73 , 50	02A/ 311140/R / ARRUELA	60 , 14
028/ 903803/DX/ REGULADOR	472 , 27	02A/ 311140/Q / ARRUELA	13 , 64
028/ 903803/FX/ REGULADOR	470 , 67	02A/ 311140/P / ARRUELA	60 , 14
02E/ 911023/KX/ MOTOR	2.184 , 59	02A/ 919835/ / LUVA	59 , 29
02T/ 911023/GX/ MOTOR	2.432 , 77	02A/ 911335/K / PINHAO	385 , 46
030/ 905237/GX/ IGNICAO	1.491 , 31	02A/ 911335/J / PINHAO	1.153 , 70
036/ 121005/MX/ BOMBA AGUA	336 , 25	02A/ 911303/B / ENGRENAGEM	860 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1H0/ 010092/C / ETIQUETA D	13 , 46	02A/ 311140/N / ARRUELA	58 , 15
1H0/ 010092/L / ETIQUETA	15 , 02	02A/ 311140/M / ARRUELA	58 , 15
1J0/ 010278/R / ETIQUETA	65 , 11	02A/ 311140/L / ARRUELA	58 , 15
1K0/ 010358/C / ETIQUETA	29 , 95	02A/ 311140/K / ARRUELA	58 , 15
5G6/ 809642/ / CANAL VEDA	230 , 04	02A/ 311140/J / ARRUELA	60 , 14
5G6/ 813301/ / TRASEIRA	439 , 16	02A/ 311140/H / ARRUELA	58 , 15
5G6/ 813309/ / CHAPA	173 , 51	02B/ 409291/ / EIXO	1.256 , 51
5G6/ 813323/ / REFORCO	54 , 59	02A/ 311351/G / ENGRENAGEM	228 , 23
5G6/ 813327/ / ALOJAMENTO	591 , 73	02A/ 311351/C / ENGRENAGEM	161 , 26
5G6/ 813394/A / CHP UNIAO	54 , 59	02A/ 311351/AR/ ENGRENAGEM	1.133 , 36
5G6/ 813745/A / SUPORTE	31 , 04	02A/ 311351/AQ/ ENGRENAGEM	1.274 , 03
5G6/ 817111/A / TETO	6.574 , 11	02A/ 311324/C / MOLA DISCO	27 , 40
5G6/ 817111/B / TETO	7.767 , 20	02A/ 311321/ / ANEL	2 , 58
5G6/ 827025/K / TAMPA	3.364 , 02	02A/ 311311/A / MOLA	8 , 79
5G6/ 827550/C / AMORTECEDO	226 , 88	02A/ 311295/C / ANEL	188 , 12
5G6/ 877297/ / VEDACAO	766 , 35	02A/ 311285/M / ENGRENAGEM	1.237 , 36
5G6/ 877307/A /AK1TOLDO	2.088 , 00	014/ 409135/A / PARAFUSO	1 , 36
5G6/ 877307/A /ZB6TOLDO	2.026 , 95	014/ 409121/K / CARCACA	291 , 93
5G6/ 877781/ / COBERTURA	337 , 42	014/ 311647/A / PINOCILIND	2 , 04
5J0/ 827229/ / CAPA	16 , 74	014/ 311629/1 / PINO	2 , 04
5K0/ 823031/G / TAMPA	3.134 , 13	014/ 311561/1 / GARFOCAIXA	71 , 81
5K0/ 823359/D / AMORTECEDO	233 , 67	014/ 311551/1 / GARFOCAIXA	71 , 81
5K0/ 823535/ / TIRANTE	182 , 55	014/ 311533/ / CASQUILHO	24 , 35
5K0/ 823707/C / VEDACAO	59 , 92	014/ 311351/10/ ENGRENAGEM	172 , 11
5K0/ 823729/A / PECA ENCHI	40 , 66	014/ 311351/1 / ENGRENAGEM	162 , 90
5K0/ 837033/A / BATENTE	180 , 49	014/ 311325/C / ROLAMENTO	20 , 35
5K1/ 823531/ / TIRANTE	80 , 01	014/ 311313/ / PECABLOQUE	1 , 37
5K6/ 821135/ / TIRANTE	73 , 50	014/ 311311/E / MOLA	- , 71
5K6/ 821136/ / TIRANTE	73 , 50	014/ 311311/C / MOLA	2 , 13
5M0/ 823397/B /9B9CLIP	7 , 12	014/ 311301/1 / CORPOSINCR	240 , 83
5M0/ 877049/A / ARMACAO	7.744 , 85	014/ 311295/E / ANEL	478 , 39
5M0/ 877481/A / GUIA	455 , 23	014/ 311219/Q / ROLAMENTO	167 , 71
6Q0/ 821105/E / PARALAMA	1.055 , 97	014/ 311213/C / ROLAMENTO	21 , 61
6Q0/ 821106/C / PARALAMA	498 , 20	014/ 311207/B / ROLAMENTO	60 , 99
6Q0/ 821106/E / PARALAMA	1.101 , 58	014/ 311149/P / ENGRENAGEM	67 , 58
6Q0/ 821111/A / FECHAMENTO	31 , 18	014/ 311149/N / ENGRENAGEM	62 , 07
6Q0/ 821112/A / FECHAMENTO	31 , 18	014/ 311131/B / ENGRENAGEM	87 , 32
6Q0/ 821141/ / SUPORTE	15 , 94	014/ 311123/D / ROLAMENTO	34 , 43
6Q0/ 821142/ / SUPORTE	15 , 94	014/ 311115/C / ROLAMENTO	18 , 20
6Q0/ 823225/ / TAMPAO	- , 71	014/ 301485/ / CAPA	- , 65
6Q0/ 823301/B / DOBRADICA	126 , 92	014/ 301473/ / LUVA	6 , 01
6Q0/ 823301/C / DOBRADICA	278 , 93	014/ 301155/ / BUCHA	2 , 04
6Q0/ 823302/C / DOBRADICA	278 , 93	014/ 301153/ / BUCHA	2 , 93
6Q0/ 823480/B / GANCHREten	248 , 51	014/ 301147/2 / COBERTURA	19 , 82
6Q0/ 823480/D / GANCHREten	271 , 59	02A/ 409193/ / GUIA	18 , 64
6Q0/ 823699/ / VEDACAO	72 , 38	02A/ 409187/B / ENGRENAGEM	14 , 39
6Q0/ 823700/ / VEDACAO	72 , 38	02A/ 301320/B / ANEL	9 , 92
6Q0/ 823707/ / VEDACAO	20 , 63	02A/ 301241/H / PARAFUSO	213 , 05
6Q0/ 823708/ / VEDACAO	18 , 57	02A/ 301227/M / RETENTOR	67 , 56
6Q0/ 823729/ / PECA ENCHI	63 , 23	02A/ 409167/A / CHAPACALCO	1 , 74
6Q0/ 823753/ / TAMPAO	4 , 89	02A/ 409143/M / PINHAO	4.619 , 49
6Q0/ 877255/ /5T5PARASOL	3.967 , 69	02A/ 409136/ / PARAFUSO	101 , 24
6Q0/ 877255/ /DD9PARASOL	3.967 , 69	02A/ 398001/A / JG JUNTAS	922 , 22
6Q0/ 877829/H /71NCOBERTURA	214 , 39	02A/ 311648/C / BUCHA	24 , 99
6Q0/ 877829/H /Y20COBERTURA	55 , 13	02A/ 311616/ / ARRUELA	1 , 36
6Q0/ 877829/J /71NCOBERTURA	244 , 94	02A/ 311614/ / PCA DESLIZ	11 , 21
6Q0/ 877829/M /71NCOBERTURA	193 , 52	02A/ 311590/C / ROLAMENTO	42 , 58
6Q0/ 877829/M /Y20COBERTURA	174 , 09	02A/ 311585/K / SEGMENTO	206 , 56
6Q0/ 877829/N /71NCOBERTURA	193 , 09	02A/ 311585/J / SEGMENTO	236 , 80
6Q2/ 823531/E / TIRANTE	210 , 14	02A/ 311562/A / GARFOCAIXA	135 , 01
6Q3/ 809605/D / PAINEL	4.537 , 37	02A/ 311548/A / MOLA	41 , 67
6Q3/ 809606/F / PAINEL	5.607 , 00	02A/ 311531/K / RODA	650 , 66
6Q3/ 809835/ / PAINEL	2.034 , 25	02A/ 311523/B / CASQUILHO	87 , 72
6Q3/ 809836/ / PAINEL	2.034 , 25	02D/ 409123/ / ROLAMENTO	1.034 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q3/ 809843/ / PAINEL LAT	2.824 , 00	02D/ 311206/B / ALOJAMENTO	484 , 61
6Q3/ 809844/ / PAINEL LAT	3.873 , 65	02C/ 409266/ / LUVA	66 , 95
6Q3/ 837432/F /5APTRILHO	1.375 , 45	02C/ 409265/ / LUVA	66 , 95
6Q4/ 833411/ / DOBRADICA	213 , 73	02A/ 311521/E / GARFOCAIXA	180 , 86
6Q4/ 833411/A / DOBRADICA	120 , 40	02A/ 311515/K / EIXO	324 , 87
6Q4/ 833412/A / DOBRADICA	120 , 40	02A/ 311514/A / APOIO	107 , 56
5N0/ 823301/A / DOBRADICA	143 , 63	02A/ 311490/K / GARFOCAIXA	854 , 40
5N0/ 823302/A / DOBRADICA	143 , 63	02B/ 911257/D / BUCHA	32 , 83
5N0/ 823411/ / SUPORTE	33 , 12	02B/ 911213/ / BUCHA	48 , 73
5N0/ 823411/A / SUPORTE	39 , 11	02A/ 311375/C / BUCHA	286 , 67
5N0/ 823531/A / TIRANTE	80 , 01	02A/ 311375/ / BUCHA	214 , 78
5N0/ 823535/ / TIRANTE	180 , 28	02A/ 311361/Q / ENGRENAGEM	857 , 52
5N0/ 823723/B / VEDACAO	126 , 15	02A/ 311361/P / ENGRENAGEM	1.328 , 12
5N0/ 823729/A / PECA ENCHI	43 , 96	02A/ 311361/N / ENGRENAGEM	2.319 , 67
5N0/ 827287/A / COBERTURA	56 , 66	02A/ 311361/L / ENGRENAGEM	199 , 73
5N0/ 827435/C / APOIO	48 , 52	02A/ 311361/AT/ ENGRENAGEM	294 , 63
5N0/ 827550/A / AMORTECEDO	239 , 14	02B/ 409371/ / CASQUILHO	65 , 39
5N0/ 827550/D / AMORTECEDO	236 , 66	02B/ 409319/ / TUBO	52 , 17
5N0/ 833055/A / PORTA	3.960 , 16	022/ 121113/ / VALVULA	254 , 49
5N0/ 833056/A / PORTA	3.960 , 16	022/ 121111/G / CARCACA	636 , 94
5X3/ 809029/P / PAINEL	2.831 , 21	022/ 971501/AC/ SUPORTE	87 , 81
5X3/ 809202/ /CTRCOLUNA A	132 , 91	022/ 971501/B / SUPORTE	116 , 23
5X3/ 809605/A /CTRPAINEL	1.981 , 13	022/ 121096/K / MANGUEIRA	107 , 98
5X3/ 809606/A /CTRPAINEL	1.981 , 13	022/ 121096/ / MANGUEIRA	166 , 01
5X3/ 809843/A / PAINEL	596 , 18	022/ 121058/H / MANGUEIRA	101 , 07
5X3/ 809843/B / PAINEL	637 , 94	022/ 121050/A / TUBO	101 , 84
5X3/ 809844/A / PAINEL	646 , 63	021/ 903119/L / POLIA	1.355 , 20
5X3/ 809844/B / PAINEL	637 , 94	022/ 971501/F / SUPORTE	76 , 61
5X3/ 837034/ / BATENTE	6 , 60	022/ 971501/H / SUPORTE	76 , 61
5X3/ 837249/ / LIMITADOR	120 , 93	022/ 971501/N / SUPORTE	76 , 61
5X3/ 898550/ / ALOJAMENTO	120 , 94	022/ 971501/P / SUPORTE	76 , 61
5X3/ 898945/ / JG.PECAS	92 , 66	022/ 971502/AH/ SUPORTE	76 , 61
5X3/ 898945/B / JG.PECAS	102 , 74	022/ 971502/BB/ SUPORTE	78 , 17
5X3/ 898945/H / JG.PECAS	105 , 43	026/ 105431/D / LUVA	11 , 70
5X4/ 809029/E / PAINEL	2.992 , 35	026/ 105591/4 /BLACASQUILHO	39 , 39
5X4/ 809202/ /CTRCOLUNA A	206 , 40	026/ 105591/4 /GLBCASQUILHO	38 , 99
5X4/ 809605/A /CTRPAINEL	1.871 , 10	026/ 105591/4 /ROTCASQUILHO	25 , 79
6Q0/ 809205/D / COLUNA A	310 , 02	021/ 903016/A / ALTERNADOR	7.849 , 15
6Q0/ 809206/D / COLUNA A	310 , 02	021/ 253115/ / VEDACAO	53 , 06
6Q0/ 813111/B / ASSOALHO	603 , 60	026/ 105269/E / VOLANTE	624 , 41
6Q0/ 813111/C / ASSOALHO	1.033 , 18	026/ 105229/ / PARAFUSO	13 , 46
6Q0/ 813111/D / ASSOALHO	2.512 , 23	026/ 105101/4 / VIRABREQUI	874 , 48
6Q0/ 813115/E / CHAPA	509 , 63	026/ 105101/3 / VIRABREQUI	845 , 34
6Q0/ 813187/ / MEIA DOBRA	9 , 15	022/ 959209/ / MANCALBORR	58 , 57
377/ 809685/ /GRUSUPORTE	25 , 30	022/ 957147/A / SENSOR	522 , 58
377/ 809905/A / TAMPA	63 , 34	022/ 906262/BS/ SENSOR	893 , 16
377/ 813291/ / SUPORTE	41 , 24	022/ 115629/R / TUBO	311 , 20
377/ 813301/C /CTRPAINEL	535 , 18	022/ 115607/J / VARETA	110 , 69
377/ 813301/D /CTRPAINEL	545 , 69	022/ 115607/D / VARETA	114 , 04
377/ 813307/ /ACBCHAPA ALOJ	122 , 79	022/ 115607/AD/ VARETA	78 , 06
377/ 813308/ /ACBCHAPA ALOJ	122 , 79	022/ 115403/S / FILTRO OLE	972 , 65
547/ 823365/ / ALOJAMENTO	5 , 67	021/ 198151/ / JG. ANEL	663 , 07
5C0/ 809119/ / ALOJAMENTO	283 , 62	026/ 105101/R / VIRABREQUI	6.096 , 21
5C1/ 823531/C / TIRANTE	270 , 95	026/ 103637/A / PARAFUSO	15 , 42
5C1/ 823533/ /9B9MANOPLA	18 , 85	026/ 103637/ / PARAFUSO	- , 68
5C5/ 800701/B / CARROCARIA	68.411 , 92	022/ 906262/BR/ SENSOR	893 , 16
5C5/ 800701/C / CARROCARIA	68.411 , 92	026/ 133486/A / PARAFUSO	4 , 27
5C6/ 833112/A / CHAPA EXT.	676 , 99	026/ 133486/ / PARAFUSO	4 , 73
5C6/ 839249/A / LIMITADOR	221 , 17	026/ 129317/1 / PRISIONEIR	25 , 79
5C6/ 839432/ /5APTRILHO	510 , 60	026/ 903543/2 / PLACA FECH	34 , 12
5C6/ 877041/F /NVBARMACAO	9.353 , 56	026/ 903543/ / PLA COBERT	19 , 78
5C6/ 877071/ / TETOABRIR	6.257 , 39	026/ 133317/N / DISTRIBUID	771 , 35
5C6/ 877633/A / CALHA	354 , 09	026/ 133223/7 / COLETOR	1.464 , 37
5C6/ 877651/ / QUEBRA VEN	1.845 , 80	026/ 903539/1 / ANEL	35 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 877695/ / MOLA	177 , 61	026/ 903500/2 / CAPA	727 , 80
5C7/ 823531/ / TIRANTE	106 , 38	026/ 133223/2 / COLETOR	1.375 , 03
5G0/ 805588/Q/ SUPORTE	468 , 71	026/ 133223/11/ COLETOR	1.566 , 70
5G0/ 805588/R/ SUPORTE	2.099 , 35	026/ 133223/10/ COLETOR	1.438 , 01
5G0/ 807305/B/ PARACHOQUE	351 , 05	026/ 133073/3 / ANEL	7 , 41
5G0/ 809857/ / PANELA	243 , 31	026/ 133073/2 / ANEL	18 , 35
5G0/ 809909/ /GRUTAMPA	230 , 04	026/ 903359/A / ANEL	9 , 72
5G0/ 809913/ / ANGULO	6 , 80	026/ 133064/C / UNID.COMAN	1.414 , 10
5G0/ 821105/A / PARALAMA	330 , 83	026/ 133064/B / UNID.COMAN	1.848 , 97
5G0/ 821135/B / TIRANTE	75 , 43	026/ 133064/A / BOCAL	1.368 , 81
5G0/ 821136/B / TIRANTE	75 , 43	026/ 133064/ / UNID.COMAN	1.817 , 10
5G0/ 823031/J / TAMPA	1.745 , 28	026/ 129289/2 / PARAFUSO	- , 68
5G0/ 823186/A / BATENTE	184 , 66	026/ 129289/1 / PARAFUSO	1 , 36
5G0/ 823301/B / DOBRADICA	165 , 12	026/ 903351/A / BOBINA	395 , 00
5G0/ 823302/B / DOBRADICA	165 , 12	026/ 903351/ / BOBINA	363 , 92
5G0/ 823535/A / TIRANTE	192 , 54	026/ 903245/1 / SUPORTE	38 , 34
5G0/ 837205/N /GRUMACANETA	345 , 45	026/ 119111/2 / MANCAL	59 , 68
7L0/ 907560/C / UNIDADE	10.449 , 14	026/ 119111/1 / MANCAL	63 , 74
7L0/ 907560/F / UNIDADE	12.575 , 22	026/ 121041/Q / VEDACAO	115 , 34
7L0/ 907560/H / UNIDADE	9.760 , 50	023/ 105301/ / ARRUELA	46 , 20
7L0/ 907649/C / SUPORTE	108 , 77	022/ 971921/ / CAPA	27 , 66
7L0/ 919673/D / SENSOR	926 , 61	022/ 971842/ / PRESILHA	12 , 45
7L0/ 919673/F / SENSOR	683 , 88	026/ 105635/A / FRICCAO	82 , 18
7L0/ 919715/ / BOMBA	682 , 87	022/ 971824/D / CONDUTOR	65 , 71
7L0/ 919715/A / BOMBA	733 , 53	022/ 971824/B / CONDUTOR	94 , 72
7L0/ 959680/ / SUPORTE	86 , 25	022/ 971824/ / CONDUTOR	66 , 87
7L6/ 253571/ / CHP COBERT	2.620 , 34	022/ 971804/ / SUPORTE	51 , 57
7L6/ 907044/AK/3X1UNIDADE	3.939 , 78	022/ 971627/J / CHICOTE	6.440 , 18
7L6/ 907044/AL/3X1UNIDADE	3.935 , 36	022/ 971502/H / SUPORTE	116 , 23
7L6/ 907049/F /3X1UNIDADE	2.451 , 44	021/ 903221/E / ROLAMENTO	220 , 81
7L6/ 907049/G /3X1UNIDADE	2.418 , 85	022/ 253018/L / COLETOR	3.083 , 24
7L6/ 919715/D / BOMBA	815 , 74	022/ 253017/P / COLETOR	3.083 , 24
7L8/ 201450/ / SUPORTE	36 , 44	022/ 199354/S / CONSOLE	721 , 80
374/ 817111/D / TETO	968 , 03	022/ 199308/ / APOIO	907 , 82
374/ 817111/E / TETO	1.117 , 80	022/ 198763/ / JG.ACIONAM	210 , 29
376/ 809905/ / TAMPA	55 , 66	022/ 198401/ / JOGO BIELA	4.798 , 67
376/ 817021/ / TETC	711 , 45	022/ 105243/D / AMORTECEDO	2.243 , 07
377/ 803081/AB/ ASSOALHO	2.600 , 47	022/ 103935/AB/ COBERTURA	402 , 89
377/ 803081/AC/ ASSOALHO	2.537 , 00	022/ 103925/K / COBERTURA	402 , 89
377/ 803097/A /CTRCHP UNIAO	79 , 60	022/ 103925/BA/ COBERTURA	419 , 32
377/ 805526/ / PAINEL	589 , 49	022/ 103831/C / BUCHA	63 , 59
377/ 805571/A /CTRPAINEL	463 , 91	022/ 103831/B / PARAFUSO	25 , 96
377/ 805581/ /CTRPECA DE FE	208 , 64	022/ 198151/B / JG. ANEL	592 , 14
377/ 805591/B /CTRTRAVERSA	354 , 81	022/ 198031/ / JG JUNTAS	48 , 69
377/ 805591/F / TRAVERSA	296 , 43	022/ 145933/P / CORREIA	459 , 88
377/ 809067/A / PINO	7 , 37	022/ 145933/AP/ CORREIA	235 , 97
377/ 809135/A / SUPORTE	1 , 79	022/ 145299/L / TENSOR	566 , 95
377/ 809201/ /ACBCOLUNA A	76 , 78	022/ 103765/A / VALVULA	613 , 35
377/ 809208/B / COLUNA A	2 , 85	022/ 103601/P / CARTER	2.564 , 60
377/ 809373/ / CINTAFICAC	2 , 39	022/ 103601/HA/ CARTER	1.752 , 43
377/ 809373/A / CINTAFIXAC	7 , 23	022/ 103534/D / CAPA COBER	26 , 97
377/ 809605/AC/CTRPAINEL	2.960 , 34	022/ 103534/A / CAPA COBER	26 , 97
377/ 809641/B / CALHA	59 , 08	022/ 103498/A / TAMPÃO	65 , 37
377/ 809642/B / CALHA	59 , 08	021/ 127511/ / TUBULACAO	11 , 39
6K9/ 813111/D / CHAPA	2.831 , 70	021/ 121133/D / BOCAL	105 , 69
6K9/ 817108/ / TETO	7.068 , 31	021/ 121121/C / BOCAL	134 , 72
6K9/ 827146/A / PORTA2BATE	3.719 , 18	021/ 121121/A / BOCAL	121 , 58
6KE/ 821021/ / PARALAMA	701 , 10	026/ 103181/B / VEDACAO	38 , 17
6KE/ 821022/ / PARALAMA	410 , 57	026/ 103171/D / FLAN VEDAC	126 , 34
6KE/ 823361/A / HASTE	11 , 39	026/ 103161/B / VEDACAO	28 , 69
6N0/ 813869/B / SUPORTE	61 , 68	026/ 103139/ / PINOCILIND	1 , 36
6N0/ 823595/ / SUPORTE	1 , 42	026/ 103117/1 / TAMPÃO	- , 58
6N0/ 877049/ / ARMACAO	10.481 , 05	022/ 145299/E / TENSOR	550 , 29
6N0/ 877051/D / TAMPA	6.289 , 19	022/ 133913/ / BUCHA	54 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6N0/ 877151/ / GUIA	605 , 36	022/ 133778/BJ/ MANGUEIRA	1.216 , 46
6N0/ 877482/ / GUIA	210 , 29	022/ 103484/F / VEDACAO	63 , 26
6N0/ 877483/ / GUIA	74 , 44	022/ 103483/E / VEDACAO	182 , 19
6N0/ 877484/ / GUIA	74 , 44	022/ 103474/G / MANGUEIRA	654 , 02
6N0/ 877633/ / CALHA	495 , 32	022/ 906262/AN/ SENSOR	1.108 , 21
6N0/ 877651/ /03CQUEBRA VEN	1.100 , 22	022/ 906262/AM/ SENSOR	1.108 , 21
6N0/ 877975/ / MOLA PLANA	29 , 37	022/ 115111/ / VEDACAO	43 , 47
6N0/ 898652/ / JG.BATENTE	337 , 27	022/ 109641/B / PRATO MOLA	89 , 52
6N0/ 898671/ / JG.DEFLETO	180 , 20	022/ 109623/H / MOLA VALV.	96 , 17
6Q0/ 803616/ / REBOQUE	68 , 83	022/ 109611/P / VALVULA	213 , 99
6Q0/ 805588/ / SUPORTE	1.140 , 72	022/ 109611/N / VALVULA	227 , 46
6Q0/ 805588/D / SUPORTE	899 , 49	021/ 145299/C / TENSOR	1.575 , 65
6Q0/ 805588/E / SUPORTE	764 , 37	026/ 103609/2 / VEDACAO	103 , 99
6Q0/ 805588/S / SUPORTE	2.012 , 27	026/ 103585/ / SUPORTE	73 , 02
7M3/ 201451/ / MANCAL	80 , 36	026/ 103547/A / DEFLETOR	12 , 01
7P0/ 261490/A / TUBULACAO	223 , 93	022/ 906149/A / ANEL VEDAC	28 , 45
7P0/ 261492/C / TUBO	422 , 85	022/ 109601/H / VALVULA	226 , 83
7P6/ 907040/BR/ UNIDADE	4.171 , 61	022/ 109601/G / VALVULA	203 , 41
7P6/ 907040/BT/ UNIDADE	4.645 , 92	022/ 109423/D / PC COMPENS	89 , 97
7P6/ 907040/CA/ UNIDADE	4.645 , 92	022/ 109423/C / PC COMPENS	122 , 74
7P6/ 907040/CB/ UNIDADE	4.645 , 92	022/ 109417/E / ENGATE	215 , 30
7P6/ 907049/P / UNIDADE	2.577 , 00	021/ 133687/A / SUPORTE	33 , 21
7X0/ 201903/ / TUBULACAO	25 , 44	026/ 103477/1 / PRESILHA	1 , 42
7X0/ 259275/ / MANCAL	2 , 13	022/ 905377/ / SENSOR	478 , 39
020/ 911023/FX/ MOTOR	3.019 , 99	022/ 905376/ / SENSOR	269 , 57
027/ 141025/TX/ PLATO	1.226 , 63	022/ 903119/C / POLIA	616 , 41
027/ 141033/SX/ DISCO EMBR	639 , 22	022/ 260087/F / SUPORTE	913 , 38
028/ 141036/LX/ DISCO EMBR	1.933 , 35	022/ 109102/A / COMANDO	2.926 , 19
5G0/ 837205/Q /GRUMACANETA	1.195 , 00	022/ 109101/C / COMANDO	2.926 , 19
5G0/ 837206/Q /GRUMACANETA	1.195 , 00	022/ 109088/M / REGULADOR	3.516 , 81
5G0/ 837249/C / LIMITADOR	188 , 53	022/ 109087/J / REGULADOR	3.573 , 82
5G3/ 821713/ / LAMINPROTE	83 , 38	022/ 107065/AA/ PISTAO	2.157 , 99
5G3/ 821714/ / LAMINPROTE	83 , 38	022/ 253035/L / PROTECAO	740 , 03
5G4/ 800701/AQ/ CARROCARIA	78.531 , 67	022/ 105701/C /ROTCASQUILHO	69 , 50
5G4/ 800701/AR/ CARROCARIA	87.566 , 01	022/ 105635/ / FRICCAO	87 , 97
5G4/ 809051/ / PAINEL	2.560 , 29	022/ 105323/E / DISCO	1.488 , 58
5G4/ 809052/ / PAINEL	2.452 , 77	022/ 105266/AK/ VOLANTE	6.195 , 36
5G4/ 809219/ / COLUNA B	1.822 , 51	021/ 133227/J / VEDACAO	172 , 23
5G4/ 809421/ / PAINEL	730 , 58	021/ 133227/H / VEDACAO	82 , 31
5G4/ 809422/ / PAINEL	730 , 58	026/ 103397/ / PRISIONEIR	1 , 36
5G4/ 809604/ / PAINEL	1.837 , 74	026/ 103385/1 / PARAFUSO	- , 68
5G4/ 809835/ / PAINEL	1.544 , 23	026/ 133525/2 / LUVA	2 , 93
5G4/ 809836/ / PAINEL	1.544 , 23	7L6/ 881673/A /7H7BOTAO	75 , 89
5G4/ 809844/ / RECORTE	3.019 , 17	7L6/ 881673/A /71NBOTAO	75 , 89
5G4/ 833055/AB/ PORTA	3.845 , 02	7L6/ 881673/A /5J6BOTAO	75 , 89
5G6/ 809412/ / PROTETOR	1.397 , 73	7L6/ 881652/ / PC COMPENS	129 , 34
5G6/ 809641/ / CANAL VEDA	230 , 04	7L6/ 881651/ / PC COMPENS	129 , 34
6K5/ 809692/D / PECAJUNCAO	251 , 29	027/ 107103/6 /22 PISTAO	133 , 14
6K5/ 809905/A / TAMPA	544 , 12	027/ 107103/6 /11 PISTAO	134 , 55
6K5/ 813114/ / ASSOALHO	1.900 , 48	027/ 107103/5 /22 PISTAO	324 , 13
6K5/ 813301/G / TRASEIRA	1.429 , 54	027/ 105277/1 / PINO	1 , 36
6K5/ 813320/C / ALOJAMENTO	464 , 18	027/ 105271/P / VOLANTE	2.645 , 26
6K5/ 813511/B / PAINEL	1.291 , 12	027/ 105269/2 / VOLANTE	1.291 , 38
6K5/ 817111/D / TETO	4.713 , 39	027/ 105263/B / POLIA	464 , 80
6K5/ 827025/D / TAMPA	3.355 , 64	027/ 103601/4 / CARTER	128 , 28
6K5/ 827550/A / AMORTECEDO	197 , 43	7L6/ 881805/ES/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
6K5/ 827550/C / AMORTECEDO	196 , 62	7L6/ 881805/EG/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
6K6/ 809604/E / PAINEL	1.607 , 97	7L6/ 881805/EG/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
6K6/ 817111/E / TETO	3.592 , 65	7L6/ 881805/EG/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
6K6/ 827550/ / AMORTECEDO	142 , 46	027/ 103011/16/11 BLOCO	1.979 , 05
6K9/ 809415/B / SOLEIRA	551 , 99	7L6/ 881641/ / ELEM.FREIC	103 , 56
6K9/ 809601/ / LONGARINA	2.141 , 91	7L6/ 881472/A /S56COBERTURA	403 , 61
6K9/ 809602/ / LONGARINA	2.141 , 91	7L6/ 881472/A /W64COBERTURA	403 , 61
6K9/ 809605/D / PAINEL	4.365 , 31	7L6/ 881559/ / SUPORTE	80 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6K9/ 809617/ / CHAPA DE U	130 , 91	7L6/ 881472/A /Q73COBERTURA	403 , 61
6K9/ 809905/A / TAMP	491 , 93	7L6/ 881471/A /S56COBERTURA	403 , 61
030/ 905435/8 / CABO IGNIC	89 , 21	7L6/ 881406/FG/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
030/ 905437/10/ CABO IGNIC	73 , 80	027/ 100031/42/ MOTOR	6.985 , 30
030/ 905435/7 / CABO IGNIC	76 , 83	026/ 998985/A / JG.PECAS	53 , 79
1K0/ 937125/A / CENTRAL EL	2.128 , 41	026/ 998985/ / JG.PECAS	553 , 80
030/ 905437/3 / CABO IGNIC	59 , 02	7L6/ 881776/AH/ ESPUMA	1.016 , 41
030/ 905437/5 / CABO IGNIC	90 , 02	7L6/ 881776/AL/ ESPUMA	1.016 , 41
030/ 905437/7 / CABO IGNIC	72 , 05	7L6/ 881775/AH/ ESPUMA	1.016 , 41
030/ 905437/8 / CABO IGNIC	85 , 55	026/ 998031/2 / JG.VALVULA	388 , 75
032/ 905409/B / JOGO CABOS	239 , 12	7L6/ 881805/DA/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 937124/K / CENTRAL EL	1.426 , 38	7L6/ 881805/DA/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 927904/BA/ CHICOTE	404 , 45	7L6/ 881805/DA/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 927904/AR/ CHICOTE	404 , 45	7L6/ 881806/DC/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 927904/AJ/ CHICOTE	398 , 42	7L6/ 881471/A /Q73COBERTURA	403 , 61
5Z1/ 012766/RA/ LITERATURA	22 , 80	7L6/ 881406/FD/NUXREVESTIMEN	2.188 , 69
5Z1/ 012759/RA/ LITERATURA	26 , 15	028/ 103383/BH/ JUNTACABEC	691 , 45
5Z0/ 998785/B / JG.PECAS	56 , 54	028/ 103351/M / CABECOTE	22.186 , 92
5Z0/ 998707/ / JG.PECAS	9 , 80	027/ 198401/D / JOGO BIELA	8.845 , 72
5Z0/ 959800/A / UNID.COMAN	283 , 09	027/ 198052/2 / VALVULA	375 , 52
5Z0/ 941867/ / SUPORTE	11 , 76	028/ 145542/ / PRISIONE	53 , 78
032/ 905430/K / CABO IGNIC	126 , 21	028/ 145529/ / SUPORTE	559 , 65
032/ 905430/L / CABO IGNIC	135 , 96	028/ 145521/B / SUPORTE	465 , 12
032/ 905430/M / CABO IGNIC	105 , 99	028/ 145291/B / CAPA PROTE	9 , 56
032/ 905430/N / CABO IGNIC	105 , 99	028/ 145111/A / TAMP	402 , 99
035/ 911211/C / MANCAL	172 , 94	028/ 145101/F / BOMBAVACUO	1.298 , 60
036/ 905430/AB/ CABO IGNIC	52 , 50	028/ 103157/A / INJETOR	159 , 71
03F/ 919501/B / TRANSMISSO	220 , 46	028/ 103086/A / ANEL	66 , 35
03H/ 919501/A / TRANSMISSO	186 , 61	028/ 103085/ / RETENTOR	90 , 36
03L/ 903023/L / ALTERNADOR	7.358 , 94	028/ 103059/A / PARAFUSO	41 , 81
03L/ 907660/B / SENSOR	595 , 31	028/ 103039/A / BUCHA	13 , 48
040/ 905431/23/ CABO IGNIC	109 , 98	029/ 103363/2 / PRISIONEIR	- , 96
040/ 905433/19/ CABO IGNIC	59 , 72	027/ 133999/1 / PORCA	2 , 85
040/ 905433/23/ CABO IGNIC	103 , 78	027/ 133998/5 / PARAFUSO	8 , 65
040/ 905435/19/ CABO IGNIC	59 , 51	027/ 133998/4 / PARAFUSO	6 , 05
040/ 905435/23/ CABO IGNIC	66 , 81	027/ 133998/3 / PARAFUSO	2 , 71
040/ 905437/23/ CABO IGNIC	63 , 00	027/ 133998/1 / PARAFUSO	4 , 11
040/ 905441/10/ CABO IGNIC	36 , 54	027/ 133995/1 / PARAFUSO	4 , 11
040/ 905441/13/ CABO IGNIC	48 , 36	028/ 131521/AA/ TUBO	1.375 , 03
040/ 906161/4 / SENSOR	192 , 92	027/ 133760/1 / FLANGEINTE	79 , 44
1K0/ 909606/D / SENSOR	539 , 81	027/ 133669/1 / ANEL	8 , 63
1K0/ 919234/D / LAMPADA	203 , 05	027/ 133347/1 / JG.PECAS	59 , 65
5Z0/ 920861/L / INSTRUMENT	1.280 , 72	027/ 133073/2 / ANEL	11 , 29
5Z0/ 920861/M / INSTRUMENT	1.765 , 84	028/ 911257/ / BUCHA	38 , 90
1K0/ 919238/A / LAMPADA	125 , 33	7L6/ 881805/FA/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 919283/A /000UNIDADE	1.085 , 00	7L6/ 881805/FA/NVPREVESTIMEN	4.095 , 64
1K0/ 919283/A /006UNIDADE	1.085 , 00	7L6/ 881805/EP/NUXREVESTIMEN	2.188 , 69
5Z0/ 920861/R / INSTRUMENT	1.452 , 07	7L6/ 881805/EP/NUYREVESTIMEN	2.188 , 69
1K0/ 919475/L /Z01UNIDADE	1.068 , 14	7L6/ 881805/ES/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 927121/B /REHPRESSAO	275 , 60	7L6/ 881805/ES/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
1K0/ 927122/A /REHPRESSAO	120 , 56	027/ 107109/5 /22 PISTAO	166 , 85
1K0/ 927810/D / HALL	522 , 39	027/ 107109/5 /11 PISTAO	166 , 85
1K0/ 927810/E / HALL	472 , 60	027/ 107107/9 /11 PISTAO	307 , 43
1K0/ 927903/A / CHICOTE	325 , 36	027/ 107107/5 /11 PISTAO	162 , 97
1K0/ 927903/AE/ CHICOTE	378 , 50	026/ 129412/8 / SOLENOIDE	200 , 54
1K0/ 927903/B / CHICOTE	325 , 36	026/ 198713/2 / CASQUILHO	210 , 77
1K0/ 927903/J / CHICOTE	398 , 42	026/ 129112/1 / ELEM FILTR	43 , 43
5Z0/ 920861/S / INSTRUMENT	1.437 , 53	026/ 198569/8 / JG.JUNTA	92 , 96
5Z0/ 920863/ / INSTRUMENT	1.529 , 54	026/ 129755/10/ DEFLETOR	54 , 74
5Z0/ 920863/A / INSTRUMENT	1.529 , 54	026/ 129717/G / VEDACAO	39 , 69
5Z0/ 920863/B / INSTRUMENT	1.630 , 03	026/ 129717/F / VEDACAO	82 , 42
5Z0/ 920863/C / INSTRUMENT	1.630 , 03	026/ 198491/A / JG.CASQUIL	512 , 98
5Z0/ 920863/D / INSTRUMENT	1.477 , 92	026/ 198491/ / JG.CASQUIL	412 , 65
5Z0/ 920863/E / INSTRUMENT	1.545 , 34	026/ 198476/4 / JG.FIXACAO	49 , 55

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 920863/F / INSTRUMENT	1.626 , 30	026/ 198421/ / FRICCAO	174 , 64
5Z0/ 920863/G / INSTRUMENT	1.257 , 46	026/ 129595/8 /CTRDEFLETOR	56 , 27
5Z0/ 920863/H / INSTRUMENT	1.312 , 55	026/ 129595/7 / CHAPA COLE	56 , 43
5Z0/ 920863/M / INSTRUMENT	1.530 , 06	026/ 129595/3 /CTRCOBERTURA	59 , 04
5Z0/ 920863/N / INSTRUMENT	1.530 , 06	026/ 129595/10/ DEFLETOR	33 , 01
5Z0/ 920863/R / INSTRUMENT	1.545 , 22	026/ 129587/14/ COLETOR	521 , 95
5Z0/ 920863/S / INSTRUMENT	1.522 , 79	026/ 198063/6 / BOCAL	1.475 , 34
5Z0/ 920864/ / INSTRUMENT	1.671 , 82	026/ 198063/18/ BOCAL	766 , 90
5Z0/ 920864/B / INSTRUMENT	1.300 , 23	026/ 198063/10/ BOCAL	1.008 , 33
5Z0/ 927735/A / UN.COMANDO	1.112 , 66	026/ 129482/1 / JG.PECAS	18 , 09
5Z0/ 941205/ / FAROL	351 , 53	026/ 121144/F / FLANGE	19 , 54
5Z0/ 941597/ / UNID. COMA	381 , 17	026/ 121144/E / FLANGE	60 , 73
5Z0/ 941597/A / UNID. COMA	633 , 92	026/ 121121/B / BOCAL	163 , 24
5Z0/ 941597/B / UNID. COMA	633 , 92	026/ 121121/A / BOCAL	113 , 93
1J0/ 803106/B / LONGARINA	1.649 , 33	026/ 141033/T / DISCO EMBR	442 , 82
1J0/ 803206/ / RECORTE	2.935 , 53	026/ 133998/2 / PARAFUSO	2 , 93
1J0/ 803215/A / ALOJAMENTO	228 , 95	026/ 133973/2 / SUPORTE	32 , 51
1J0/ 803219/ / SUPORTE	9 , 85	026/ 129478/1 / SUPORTE	31 , 03
1J0/ 803231/A / TRAVESSA	914 , 27	026/ 129363/10/ FUNIL	15 , 41
1J0/ 803232/A / TRAVESSA	914 , 27	026/ 121053/3 / MANGUEIRA	31 , 73
1J0/ 803403/ / CHPREPARAC	1.334 , 17	026/ 121053/1 / MANGUEIRA	55 , 22
1J0/ 803404/ / CHPREPARAC	1.334 , 17	026/ 133973/1 / SUPORTE	26 , 16
1J0/ 803520/ / REFORCO	256 , 92	026/ 133827/ / SUPORTE	- , 71
1J0/ 803531/E / TRAVESSA	112 , 52	026/ 129471/7 / BOMBA	114 , 47
1J0/ 803545/ / SUPORTE	147 , 30	026/ 129343/1 / ALAVANCA	56 , 27
1J0/ 804105/C / LONGARINA	2.876 , 42	026/ 903555/7 / PARAFUSO	9 , 72
1J0/ 804105/D / LONGARINA	114 , 78	026/ 903555/6 / PARAFUSO	7 , 33
1J0/ 804106/B / LONGARINA	114 , 78	026/ 903555/5 / PARAFUSO	13 , 14
1J0/ 804140/A / CHAPA	134 , 89	7L6/ 881406/FD/NUYREVESTIMEN	2.188 , 69
1J0/ 804299/ / OLHAL	51 , 35	7L6/ 881406/FF/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
1J0/ 804387/ / ALOJAMENTO	112 , 73	7L6/ 881406/FF/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
1J0/ 804535/ / CHP COBERT	101 , 99	026/ 906049/1 / POSICIONAD	417 , 16
1J0/ 804536/ / CHP COBERT	101 , 99	026/ 905207/2 / TAMPA	96 , 43
1J0/ 804796/A / REFORCO	96 , 85	026/ 905207/A / TAMPA	189 , 20
1J0/ 805115/ / CX RODA	699 , 42	026/ 905999/5 / VELA	29 , 85
1J0/ 805116/ / CX RODA	699 , 42	026/ 905471/4 / SUPORTE	2 , 91
1J0/ 805965/ /B41CORREDICA	29 , 54	026/ 905471/3 / SUPORTE	11 , 27
1J0/ 805965/D /B41CORREDICA	52 , 50	026/ 906283/J / VALVULA	657 , 30
1J0/ 805971/ /B41CANAL AR	11 , 92	026/ 906269/ / SUPORTE	5 , 83
1J0/ 806155/D / SUPORTE	105 , 59	026/ 906262/ / SENSOR	454 , 50
1J0/ 809105/ / CAIXA	404 , 72	026/ 906247/A / POSICIONAD	327 , 22
1C0/ 959577/ / UNIDADE	524 , 37	026/ 906247/ / POSICIONAD	375 , 56
1C0/ 959621/ /B41INTERRUPTO	214 , 20	026/ 905261/ / ANEL	33 , 69
1C0/ 959781/ / MOTOR	194 , 83	026/ 903221/6 / MANCAL	60 , 35
1C0/ 959799/B /000UNID.COMAN	3.705 , 96	026/ 903221/A / ROLAMENTO	193 , 77
1C0/ 959799/B /01HUNID.COMAN	2.220 , 13	026/ 133035/ / REGULADOR	269 , 77
1C0/ 959799/B /057UNID.COMAN	2.606 , 21	026/ 903213/B / INDUZIDO	838 , 81
1C0/ 959799/B /08PUNID.COMAN	2.220 , 13	026/ 903213/A / INDUZIDO	838 , 81
1C0/ 959799/B /097UNID.COMAN	3.567 , 56	026/ 903171/1 / POLIA	201 , 47
1C0/ 959799/B /0HGUNID.COMAN	3.001 , 37	026/ 903119/2 / POLIA	62 , 69
1C0/ 959799/C /000UNID.COMAN	3.630 , 09	026/ 903119/1 / POLIA	409 , 75
1C0/ 959799/F /02KUNID.COMAN	2.220 , 13	026/ 903051/E / TAMPA	341 , 72
041/ 905430/ / CABO IGNIC	78 , 58	026/ 903051/D / TAMPA	351 , 41
041/ 905430/A / CABO IGNIC	75 , 70	026/ 903051/C / TAMPA	282 , 21
041/ 905430/B / CABO IGNIC	73 , 35	026/ 903051/B / TAMPA	650 , 66
041/ 905430/C / CABO IGNIC	67 , 90	026/ 903051/A / TAMPA	302 , 68
041/ 905430/D / CABO IGNIC	71 , 35	026/ 903051/ / TAMPA	736 , 76
042/ 998985/ / JG.PECAS	462 , 44	026/ 903015/46/ ALTERNADOR	1.074 , 05
048/ 905431/5 / CABO IGNIC	100 , 11	026/ 903015/45/ ALTERNADOR	1.265 , 75
048/ 905433/5 / CABO IGNIC	103 , 78	026/ 129793/1 / SUPORTE	4 , 00
048/ 905435/5 / CABO IGNIC	95 , 38	026/ 903015/43/ ALTERNADOR	1.334 , 17
048/ 905437/5 / CABO IGNIC	93 , 81	026/ 903015/42/ ALTERNADOR	1.210 , 71
048/ 998215/ / JG.PECAS	867 , 21	026/ 260821/5 / PARAFUSO	6 , 55
04C/ 903023/G / ALTERNADOR	1.147 , 98	026/ 260821/4 / PARAFUSO	24 , 57

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



050/ 905205/AP/ IGNICAO	542 , 81	026/ 260821/3 / PARAFUSO	4 , 03
051/ 905207/ / TAMP	248 , 77	026/ 260821/1 / PARAFUSO	4 , 73
052/ 905225/C / ROTOR	172 , 23	021/ 115446/A / VEDACAO	98 , 76
054/ 905377/A / SENSOR	848 , 53	021/ 115444/B / ANEL	7 , 19
054/ 905377/G / SENSOR	400 , 48	021/ 115562/A / ELEM FILTR	126 , 69
058/ 905101/A / BOBINA	2.405 , 27	021/ 115607/ / VARETA	118 , 41
058/ 905105/ / BOBINA	528 , 19	021/ 115433/E / CAIXA	294 , 19
058/ 905161/B / HALL	995 , 36	020/ 311391/F / ARRUELA	5 , 67
058/ 905409/A / CABO IGNIC	322 , 05	020/ 311391/E / ARRUELA	5 , 67
058/ 905447/C / TERMINAL	240 , 36	020/ 311391/D / ARRUELA	80 , 89
06A/ 905161/A / HALL	855 , 87	020/ 311391/C / ARRUELA	5 , 67
06A/ 905161/B / HALL	995 , 36	02T/ 301252/A / TAMP	103 , 11
1J0/ 802117/B / TRAVESSA	572 , 46	02T/ 301427/G / PINO	96 , 80
1J0/ 802123/C / COLUNA A	168 , 36	02T/ 301443/A / PINOSUPORT	12 , 50
1J0/ 802124/C / COLUNA A	700 , 64	02T/ 311103/AC/ EIXO	2.921 , 56
1J0/ 802197/ / CHAPA ALOJ	133 , 14	02T/ 311103/AD/ EIXO	2.586 , 15
1J0/ 802198/ / CHAPA ALOJ	133 , 14	02T/ 311103/AF/ EIXO	1.170 , 28
1J0/ 802207/B / CHP COBERT	790 , 04	02T/ 311103/H / EIXO	1.939 , 55
1J0/ 802208/B / CHP COBERT	810 , 44	02T/ 409021/BC/ DIFERENCIA	2.032 , 95
1J0/ 802273/A / CONTRAPESO	654 , 11	02T/ 409021/T / DIFERENCIA	3.584 , 48
1J0/ 802531/C / PROL. LONG	1.310 , 49	02T/ 409109/F / ENGRENAGEM	3.808 , 67
1J0/ 802532/D / PROL. LONG	1.014 , 57	020/ 311391/B / ARRUELA	5 , 67
1J0/ 802532/E / PROL. LONG	1.310 , 49	020/ 311391/A / ARRUELA	4 , 61
1J0/ 803091/P / LONGARINA	1.774 , 85	020/ 311391/ / ARRUELA	4 , 19
1J0/ 803091/Q / LONGARINA	1.203 , 29	02T/ 409021/AT/ DIFERENCIA	3.325 , 22
1J0/ 803092/L / LONGARINA	1.351 , 38	02T/ 409021/AP/ DIFERENCIA	3.568 , 07
373/ 971230/F / CHICOTE	289 , 27	02T/ 311669/M / SEGMENTC	220 , 23
373/ 971230/G / CHICOTE	281 , 17	02T/ 301234/F / LUVA ENGAT	99 , 96
02T/ 911023/E / MOTOR	1.470 , 63	02T/ 301209/A / CASQUILHO	19 , 98
02Z/ 911024/P / MOTOR	3.384 , 57	021/ 115279/ / ARRASTADOR	192 , 83
030/ 905377/ / SENSOR	216 , 55	021/ 115203/ / TUBO ASPI.	286 , 75
030/ 905377/1 / TRANSMISSO	743 , 84	021/ 115185/B / TAMP	654 , 91
030/ 905409/G / JOGO CABOS	217 , 42	021/ 115116/A / EIX ACION	1.838 , 36
030/ 905430/AG/ CABO IGNIC	83 , 33	021/ 115112/B / CASQUILHO	65 , 20
030/ 905430/AH/ CABO IGNIC	86 , 06	021/ 115033/ / ANEL	253 , 85
030/ 905430/AJ/ CABO IGNIC	86 , 06	021/ 115017/ / EIXO INTER	4.248 , 96
030/ 905430/AK/ CABO IGNIC	83 , 33	020/ 311381/H / ANEL	26 , 54
030/ 905430/AL/ CABO IGNIC	148 , 16	020/ 311381/F / ANEL	9 , 74
030/ 905430/AN/ CABO IGNIC	86 , 06	020/ 311373/D / ROLAMENTO	33 , 84
030/ 905430/AP/ CABO IGNIC	86 , 06	02T/ 311669/K / SEGMENTO	188 , 12
030/ 905431/10/ CABO IGNIC	75 , 19	02T/ 409143/AG/ JJ PINHAO	3.324 , 34
030/ 905431/3 / CABO IGNIC	38 , 76	02T/ 311145/Q / RODA	220 , 76
030/ 905431/5 / CABO IGNIC	106 , 88	02T/ 311145/P / RODA	469 , 40
030/ 905431/7 / CABO IGNIC	83 , 73	02T/ 311129/G / RODA	1.099 , 42
030/ 905431/8 / CABO IGNIC	82 , 61	02T/ 311129/AL/ RODA	1.808 , 62
030/ 905433/10/ CABO IGNIC	71 , 35	02T/ 311129/AJ/ RODA	1.405 , 48
030/ 905433/5 / CABO IGNIC	103 , 43	02M/ 498081/A / JG.ENGRENA	1.996 , 32
030/ 905433/7 / CABO IGNIC	79 , 02	02M/ 409905/R / SUPORTE	130 , 42
030/ 905433/8 / CABO IGNIC	89 , 77	02M/ 409905/ / SUPORTE	1.395 , 44
030/ 905435/10/ CABO IGNIC	71 , 19	02M/ 409637/ / ANEL VEDAC	28 , 88
030/ 905435/5 / CABO IGNIC	92 , 16	02M/ 409464/ / ANEL	181 , 01
6QE/ 419501/D / COLUNA DIR	1.108 , 97	02M/ 409407/ / CAPA COBER	35 , 23
7P0/ 723117/B / SUPORTE	1.550 , 06	02M/ 409378/A / FRICCAO	15 , 27
7P0/ 723117/D / SUPORTE	1.550 , 06	020/ 311579/B / CHAPA	9 , 29
7P1/ 713025/D / MECANISMO	5.681 , 91	020/ 311568/C / TUBO	335 , 50
7P1/ 713025/E / MECANISMO	6.297 , 11	020/ 311562/E / GARFOCAIXA	239 , 28
7P1/ 713025/F / MECANISMO	5.681 , 91	02T/ 409143/AC/ JJ PINHAO	1.134 , 24
7P1/ 713025/G / MECANISMO	6.297 , 11	02T/ 409143/AB/ JJ PINHAO	3.423 , 69
7P1/ 713203/A /DDOCOBERTURA	2.280 , 87	02T/ 409143/AA/ JJ PINHAO	4.638 , 18
7P1/ 713203/A /DICCOBERTURA	2.280 , 87	02T/ 409111/P / ENGRENAGEM	2.578 , 49
7P1/ 713203/E /DDOCOBERTURA	2.652 , 91	02T/ 409111/H / ENGRENAGEM	2.883 , 04
7P1/ 713203/E /DICCOBERTURA	2.393 , 48	02T/ 409109/Q / ENGRENAGEM	1.041 , 32
7P1/ 713203/E /TVJCOBERTURA	2.393 , 48	02T/ 311129/AH/ RODA	1.163 , 71
7P1/ 713203/E /ZEECOBERTURA	2.846 , 72	02T/ 311129/AG/ RODA	1.405 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 920840/ / INSTRUMENT	1.238 , 23	02T/ 311113/A / RETENTOR	71 , 90
5Z0/ 920840/B / INSTRUMENT	1.238 , 33	02M/ 409374/A / ANELCONICO	162 , 51
5Z0/ 920840/H / INSTRUMENT	1.391 , 49	02M/ 409373/A / PORCA	29 , 16
1JE/ 971349/B / CHICOTE P	83 , 74	02M/ 409280/T / ARRUELA	439 , 31
1JE/ 971349/C / CHICOTE P	105 , 93	020/ 311391/Q / ARRUELA	2 , 54
1JM/ 945259/ / SOQUETE	49 , 77	020/ 311391/P / ARRUELA	4 , 86
1JM/ 962103/ / MICROINTER	315 , 23	020/ 311391/N / ARRUELA	5 , 67
1JM/ 971658/A / CHICOTE	692 , 62	020/ 311391/M / ARRUELA	5 , 67
1K0/ 905849/B / COMUTADOR	414 , 72	020/ 311391/L / ARRUELA	78 , 25
1K0/ 906381/ / RELE	98 , 56	020/ 311391/K / ARRUELA	5 , 67
1K0/ 907253/C / SENSOR	652 , 76	020/ 311391/J / ARRUELA	4 , 01
1K0/ 907375/AC/ UNI.COMAND	5.712 , 82	020/ 311391/H / ARRUELA	5 , 67
1K0/ 907375/AH/ UNI.COMAND	5.597 , 31	020/ 311391/G / ARRUELA	4 , 19
1K0/ 907375/AJ/ UNI.COMAND	5.597 , 31	02T/ 409109/G / ENGRENAGEM	752 , 79
1K0/ 907375/AK/ UNI.COMAND	7.491 , 30	02M/ 409114/J / ARRUELA	1.237 , 36
1K0/ 907375/AN/ UNI.COMAND	5.900 , 05	02M/ 409114/H / ARRUELA	1.237 , 36
1K0/ 907375/AQ/ UNI.COMAND	5.545 , 65	02M/ 409114/G / ARRUELA	1.204 , 50
1K0/ 907375/BE/ UNI.COMAND	8.213 , 15	02M/ 409114/F / ARRUELA	1.237 , 36
1K0/ 907375/BF/ UNI.COMAND	5.884 , 93	02M/ 409114/E / ARRUELA	1.237 , 36
1K0/ 907375/BG/ UNI.COMAND	6.533 , 42	02K/ 409210/M / ARRUELA	33 , 74
1K0/ 907375/BH/ UNI.COMAND	5.830 , 80	02K/ 409210/L / ARRUELA	33 , 74
1K0/ 907375/BJ/ UNI.COMAND	5.895 , 45	02K/ 409210/K / ARRUELA	41 , 14
1K0/ 907375/BK/ UNI.COMAND	6.999 , 95	02K/ 409210/J / ARRUELA	33 , 74
1K0/ 907375/BL/ UNI.COMAND	6.999 , 95	02K/ 409210/H / ARRUELA	13 , 09
1K0/ 907511/D / SERVOMOTOR	996 , 80	02K/ 409210/G / ARRUELA	33 , 69
1Q1/ 823531/B / TIRANTE	93 , 92	02K/ 409210/F / ARRUELA	33 , 69
1Q1/ 823531/C / TIRANTE	93 , 92	02K/ 409210/E / ARRUELA	7 , 65
373/ 941534/D /999INTERRUPTO	197 , 33	02K/ 409210/C / ARRUELA	33 , 69
373/ 941534/E / INTERRUPTO	239 , 74	02D/ 525291/DS/ ARRUELA	180 , 20
373/ 941534/F / INTERRUPTO	262 , 22	02D/ 525291/DQ/ ARRUELA	180 , 20
373/ 941534/G / INTERRUPTO	263 , 97	02D/ 525291/DP/ ARRUELA	180 , 20
373/ 959252/A / UNID.COMAN	815 , 64	02D/ 525291/DN/ ARRUELA	180 , 20
373/ 959780/A / ACIONAMENT	320 , 89	02D/ 525291/DL/ ARRUELA	180 , 20
373/ 959851/G /1NNINTERRUPTO	150 , 53	02D/ 525291/DK/ ARRUELA	180 , 20
373/ 962103/ / MICROINTER	589 , 49	02M/ 409114/D / ARRUELA	1.159 , 26
373/ 971011/BL/ CHICOTE	439 , 31	02M/ 409114/C / ARRUELA	1.237 , 36
373/ 971121/D / CHICOTE P	233 , 45	02M/ 409114/B / ARRUELA	1.237 , 36
373/ 971159/N / CHICOTE	558 , 31	02M/ 409114/AB/ ARRUELA	142 , 84
5U0/ 711795/A / ESPACADOR	29 , 69	02M/ 409114/AA/ ARRUELA	142 , 84
5U0/ 713025/B / ALAVMUDANC	1.482 , 15	02M/ 409114/A / ARRUELA	1.237 , 36
5U0/ 713041/ / MECANISMO	1.300 , 67	02M/ 409114/ / ARRUELA	142 , 84
5U0/ 713061/ / CARCACA	438 , 99	02M/ 409111/M / CX DIFEREN	9.267 , 46
5U0/ 713204/ / COBERTURA	578 , 62	02M/ 409111/ / CX DIFEREN	13.120 , 07
5U0/ 721115/ / SUPORTE	176 , 49	02K/ 409210/B / ARRUELA	33 , 69
5U0/ 798041/C / JG.COMANDO	622 , 23	02K/ 409210/A / ARRUELA	6 , 21
5U0/ 798261/ / JG.ALAVANC	586 , 88	02K/ 409177/A / EIXO	133 , 40
5U0/ 899203/A / ANEL	19 , 53	02K/ 409143/H / PINHAO	2.913 , 18
5U1/ 419501/AD/ COLUNA DIR	495 , 36	02K/ 311501/B / RODA	1.001 , 07
5U1/ 419501/AF/ COLUNA DIR	947 , 54	02D/ 525291/DH/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 419804/B / BARRA DIR	216 , 05	02D/ 525291/DF/ ARRUELA	180 , 20
5W0/ 419804/C / BARRA DIR	253 , 13	02D/ 525291/DE/ ARRUELA	180 , 20
7L6/ 809574/A / FRISO	167 , 27	02D/ 525291/DD/ ARRUELA	180 , 20
7M0/ 804198/ / PORCA	26 , 53	02T/ 311503/C / EIXO	908 , 05
5Z0/ 920840/P / INSTRUMENT	1.058 , 16	02T/ 311503/ / EIXO	362 , 15
5Z0/ 920840/R / INSTRUMENT	919 , 18	02T/ 301115/B / TAMPAO	54 , 01
5Z0/ 920841/B / INSTRUMENT	1.021 , 11	02T/ 301107/N / CAIXA	1.246 , 17
5Z0/ 920841/D / INSTRUMENT	1.021 , 22	021/ 109651/ / CHAVETA CO	14 , 20
5Z0/ 920841/E / INSTRUMENT	1.074 , 73	021/ 109641/C / PRATO MOLA	67 , 15
5Z0/ 920841/Q / INSTRUMENT	949 , 32	021/ 109633/B / MOLA VALV.	65 , 03
5Z0/ 920841/T / INSTRUMENT	746 , 09	021/ 109611/G / VALVULA	175 , 21
5Z0/ 920842/G / INSTRUMENT	820 , 36	021/ 109601/L / VALVULA	223 , 30
5Z0/ 920844/ / INSTRUMENT	935 , 11	021/ 109569/ / RODA	566 , 71
5Z0/ 920844/A / INSTRUMENT	729 , 86	020/ 311361/T / ENGRENAGEM	1.105 , 27
5Z0/ 920844/B / INSTRUMENT	733 , 14	020/ 311331/B / ANEL	39 , 49

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 920844/C / INSTRUMENT	935 , 11	020/ 311308/C / BUCHA	14 , 69
5Z0/ 920845/ / INSTRUMENT	1.095 , 86	02T/ 311361/M / ENGRENAGEM	122 , 99
5Z0/ 920861/ / INSTRUMENT	1.965 , 27	02T/ 311361/D / ENGRENAGEM	122 , 99
5Z0/ 920861/A / INSTRUMENT	2.218 , 47	02T/ 311361/ / ENGRENAGEM	1.146 , 47
5Z0/ 920861/B / INSTRUMENT	2.005 , 64	02T/ 301103/H / CARCACA	1.706 , 52
5Z0/ 920861/C / INSTRUMENT	2.001 , 60	021/ 109511/ / PINO	208 , 56
5Z0/ 920861/J / INSTRUMENT	1.765 , 84	021/ 109509/E / TENSOR	125 , 17
5Z0/ 920861/K / INSTRUMENT	1.765 , 84	021/ 109507/B / TENSOR	387 , 04
1K0/ 907659/ / SENSOR	444 , 61	021/ 109471/ / PINO	31 , 03
1K0/ 907719/C / UNID. CTRL	1.180 , 51	021/ 109469/ / TRILHO	75 , 71
1K0/ 909605/T /02NUNID.COMAN	3.357 , 40	020/ 311257/ / RODA	1.199 , 83
1K0/ 909605/T /05NUNID.COMAN	3.331 , 06	020/ 311228/ / ROLAMENTO	60 , 10
1H0/ 804055/B / SUPORTE	221 , 86	02T/ 300057/RX/ CAIXA	28.323 , 98
5Q0/ 803458/ / PRATO MOLA	173 , 84	02T/ 300057/ / CAIXA	11.221 , 55
5Q0/ 803501/AJ/ LONGARINA	2.281 , 70	021/ 109467/ / TENSOR	350 , 06
5Q0/ 803502/AJ/ LONGARINA	2.674 , 12	021/ 105701/B /GLBCASQUILHO	74 , 30
1C0/ 909605/A /028UNID.COMAN	4.779 , 17	021/ 105327/C / DISCO	405 , 59
1C0/ 909605/A /02FUNID.COMAN	3.372 , 53	021/ 105303/E / ARRUELA	118 , 44
1C0/ 909605/A /047UNID.COMAN	4.466 , 87	021/ 105303/D / ARRUELA	118 , 44
1C0/ 909605/B /00AUNID.COMAN	4.508 , 50	021/ 105303/C / ARRUELA	118 , 44
1C0/ 909605/B /00RUNID.COMAN	4.403 , 62	021/ 105303/B / ARRUELA	112 , 43
1C0/ 909605/F /02JUNID.COMAN	6.235 , 01	021/ 105303/A / ARRUELA	62 , 07
1C0/ 909605/K /00XUNID.COMAN	4.291 , 18	02M/ 409114/P / ARRUELA	1.237 , 36
1C0/ 909605/K /010UNID.COMAN	4.290 , 26	02M/ 409114/N / ARRUELA	1.237 , 36
1C0/ 909605/K /076UNID.COMAN	4.210 , 05	02M/ 409114/M / ARRUELA	1.237 , 36
1C0/ 909605/K /077UNID.COMAN	5.183 , 27	02M/ 409114/K / ARRUELA	1.237 , 36
1C0/ 909605/K /07BUNID.COMAN	4.290 , 26	02T/ 409143/L / JJ PINHAO	3.586 , 22
1C0/ 909605/K /07CUNID.COMAN	4.290 , 26	022/ 131561/Q / SUPORTE	454 , 43
1C0/ 909605/K /07EUNID.COMAN	4.291 , 18	022/ 131143/ / TUBO	526 , 84
1C0/ 909605/P /000UNID.COMAN	4.857 , 97	021/ 971921/ / CAPA PROTE	27 , 66
1C0/ 909605/P /017UNID.COMAN	4.983 , 17	021/ 971848/A / PRESILHA	42 , 31
1C0/ 909605/T /061UNID.COMAN	4.127 , 20	021/ 971848/ / PRESILHA	4 , 71
1C0/ 919234/C / LAMPADA	190 , 31	026/ 109173/A / COBERTURA	62 , 88
1C0/ 919283/A / UNIDADE	1.041 , 67	026/ 109150/A / PRESILHA	11 , 71
1C0/ 920805/M / INSTRUMENT	2.184 , 85	026/ 109119/D / CORREIA	63 , 87
1C0/ 920805/N / INSTRUMENT	2.921 , 29	022/ 131120/B / VEDACAO	24 , 93
1C0/ 920805/P / INSTRUMENT	2.393 , 09	022/ 131101/B / VALVULA	1.015 , 95
1C0/ 920851/ / INSTRUMENT	2.868 , 06	022/ 121121/D / BOCAL	115 , 29
1C0/ 927904/ / CHICOTE	287 , 89	022/ 121119/A / ANEL	32 , 80
1C0/ 941333/A / REGULADOR	241 , 42	022/ 121117/C / CARCACA	360 , 31
1C0/ 941531/ /20HINTERRUPTO	141 , 46	026/ 109108/1 / PROTETOR	51 , 84
1C0/ 941531/E /01CINTERRUPTO	380 , 26	026/ 109107/B / PROTETOR	197 , 46
1C0/ 945511/A /RDWINTERRUPTO	94 , 88	026/ 109101/20/ COMANDO	262 , 46
1C0/ 953235/B /B41INTERRUPTO	397 , 66	026/ 109101/17/USICOMANDO	241 , 64
1C0/ 953235/D /B41INTERRUPTO	311 , 96	026/ 109101/12/USICOMANDO	417 , 68
1C0/ 953236/B / INTERRUPTO	241 , 00	025/ 906238/B / RECEPACUL	80 , 76
1C0/ 955119/ / MOTOR	1.066 , 14	025/ 906041/A / SENSOR	116 , 20
1C0/ 955559/ / SENSOR	1.052 , 82	025/ 109451/ / PARAFUSO	9 , 62
5U0/ 711399/ / ESTRIBO	4 , 83	021/ 121031/D / POLIA	165 , 01
5U0/ 711399/A / ESTRIBO	5 , 57	021/ 119569/A / BUCHA	38 , 11
7P6/ 907561/A / UNIDADE	15.409 , 58	021/ 121119/A / VEDACAO	26 , 88
7P6/ 907561/B / UNIDADE	13.664 , 32	021/ 121117/A / CARCACA	268 , 61
7P6/ 907541/B / UNIDADE	13.664 , 32	021/ 121096/ / MANGUEIRA	126 , 93
7P6/ 907541/A / UNIDADE	15.409 , 58	021/ 121058/B / MANGUEIRA	80 , 32
7P6/ 907566/ / UN.COMANDO	4.594 , 52	021/ 105303/ / ARRUELA	62 , 07
7P6/ 907568/ / UN.COMANDO	4.594 , 52	021/ 105301/ / ARRUELA	65 , 47
7P6/ 907658/ / SENSOR	1.217 , 98	021/ 105266/J / VOLANTE	7.357 , 19
7P6/ 927172/ / TAMPAO	27 , 03	021/ 105229/ / PARAFUSO	12 , 36
7P6/ 945307/ / LANTERNA	2.158 , 21	020/ 311125/ / ROLAMENTO	41 , 70
7P6/ 907441/E / COMANDO	3.123 , 71	020/ 311123/N / ROLAMENTO	396 , 70
7P6/ 907441/A / UNIDADE	3.453 , 74	020/ 311113/B / ANEL	48 , 19
7P6/ 907225/ / ADORNO	34 , 42	020/ 311113/ / ANEL	128 , 95
7P6/ 907224/ / ADORNO	28 , 08	020/ 311108/A / ANEL	92 , 80
7P6/ 863637/A / TIRANTE	228 , 17	020/ 311107/D / CASQUILHO	41 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 862084/ / COBERTURA	93 , 32	021/ 103603/N / CARTER	1.627 , 10
7P6/ 854661/ /9B9GRADE	335 , 59	022/ 103429/S / TAMP	3.073 , 18
7P6/ 854514/A /9B9FRISO	296 , 13	022/ 103429/L / TAMP	2.742 , 78
7P6/ 854513/A /9B9FRISO	263 , 78	022/ 103392/ / SUPORTE	98 , 42
5W4/ 845298/ / VIDRO LAT.	231 , 29	022/ 103390/ / PLACA	122 , 07
7P6/ 945308/ / LANTERNA	2.158 , 21	022/ 103384/M / PARAFUSO	26 , 11
7P6/ 947134/ /81UADORNO	51 , 02	022/ 103384/L / PARAFUSO	26 , 11
7P6/ 947134/ /H67ADORNO	51 , 02	026/ 115561/3 / FILTRO OLE	19 , 42
7P6/ 947134/B /2ENADORNO	71 , 73	026/ 115441/C / ANEL	7 , 17
7P6/ 947134/B /81UADORNO	71 , 73	026/ 115151/3 / TAMP	134 , 89
7P6/ 947134/B /H67ADORNO	71 , 73	022/ 133760/B / TAMP	273 , 16
7P6/ 949146/ / ASSISTENTE	466 , 25	022/ 133653/B / EIXOMUDANC	503 , 90
7P6/ 953502/ / INTERRUPTO	1.398 , 74	022/ 133588/B / LUVA	92 , 57
7P6/ 953502/A / INTERRUPTO	1.550 , 87	022/ 133434/ / VALVULA	33 , 70
7P6/ 953502/B / INTERRUPTO	1.550 , 87	022/ 103384/D / PARAFUSO	48 , 67
7P6/ 953502/C / INTERRUPTO	1.515 , 93	022/ 103384/C / PARAFUSO	53 , 57
7P6/ 959257/ / APARELHO	639 , 85	022/ 103383/M / JUNTACABEC	491 , 51
7P6/ 959519/ / INTERRUPT	289 , 81	022/ 103351/D / CABECOTE	30.212 , 74
7P6/ 959689/ /QWAINTEERRUPTO	261 , 08	022/ 103351/C / CABECOTE	39.885 , 61
7P6/ 959719/ /2ENUNIDADE	746 , 71	022/ 103175/ / VALVULA	157 , 27
7P6/ 959719/ /81UUNIDADE	746 , 71	026/ 109675/ / VEDACAO	36 , 86
7P6/ 959719/ /H67UNIDADE	746 , 71	026/ 109601/4 / VALVULA	47 , 99
7P6/ 959754/AF/IRZRECEPTOR	1.925 , 05	022/ 133317/J / DISTRIBUID	1.136 , 78
7P6/ 959754/AL/IRZRECEPTOR	2.337 , 97	022/ 133317/F / DISTRIBUID	1.784 , 24
1J4/ 809403/R / PAINEL	1.774 , 94	022/ 133237/E / VEDACAO	59 , 17
1J4/ 809404/AF/ PAINEL	1.774 , 94	022/ 133237/D / VEDACAO	61 , 17
1J4/ 809611/A / REFORCO	548 , 56	022/ 133237/C / VEDACAO	193 , 31
1J4/ 809612/A / REFORCO	523 , 67	022/ 103151/D / FLAN VEDAC	1.081 , 86
1J4/ 810411/A / PAINEL	302 , 68	022/ 103139/B / BUCHA	14 , 08
1J4/ 810412/A / PAINEL	290 , 77	022/ 103011/N / CILINDRO	23.640 , 15
1J4/ 810599/C / CHAPA	280 , 46	026/ 109601/L / VALVULA	55 , 10
1J4/ 810600/C / CHAPA	280 , 46	026/ 109271/1 /CTRBASE	2 , 74
1J4/ 810607/A / REFORCO	239 , 66	026/ 109271/1 / BASE	6 , 81
1J4/ 810608/A / REFORCO	239 , 66	026/ 109243/M / ROLO	132 , 32
1J5/ 803423/C / PROTETOR	603 , 13	022/ 133237/A / VEDACAO	357 , 67
6Q0/ 804178/A / CHP COBERT	484 , 61	022/ 133201/AJ/ TUBO ADMIS	5.103 , 48
1C0/ 959855/F /01CINTERRUPTO	113 , 38	022/ 133062/AD/ BOCAL	2.671 , 36
1C0/ 962125/ /01CINTERRUPTO	308 , 65	022/ 133062/AC/ BOCAL	4.912 , 30
1C0/ 962125/A /01CINTERRUPTO	308 , 65	022/ 133047/ / GRAMPO	18 , 16
1C0/ 962258/AB/00TUNIDADE	2.475 , 99	02Z/ 311375/A / BUCHA	179 , 83
038/ 103383/AM/ JUNTA CABE	372 , 22	02Z/ 311324/ / MOLA DISCO	11 , 28
1C0/ 962258/AB/01YUNIDADE	3.201 , 85	02Z/ 311251/A / RODA	2.647 , 97
1C0/ 962258/AB/01ZUNIDADE	3.201 , 85	02U/ 311562/D / GARFOCAIXA	184 , 13
1C0/ 962258/AB/04ZUNIDADE	2.423 , 73	02Q/ 498081/B / JG.ENGRENA	1.283 , 25
1C0/ 962258/N /00FUNIDADE	3.201 , 85	020/ 498085/G / JG. FLANGE	188 , 12
1J6/ 813309/B / CHAPA	649 , 21	02T/ 311205/H / EIXO	3.073 , 27
1J6/ 827550/B / AMORTECEDO	63 , 95	02T/ 311205/D / EIXO	2.587 , 36
1J6/ 827550/C / AMORTECEDO	679 , 01	02T/ 311205/B / EIXO	580 , 80
1J6/ 833055/F / PORTA	2.181 , 51	02T/ 311205/AG/ EIXO	362 , 78
1J6/ 833056/F / PORTA	2.181 , 51	02T/ 311205/AE/ EIXO	1.489 , 71
1J6/ 839409/A /03CTRILHO	274 , 84	02T/ 311198/D / EIXO	3.357 , 20
5U7/ 853995/A /9B9TIRA	39 , 83	02Q/ 311279/ / ANEL	263 , 30
1J6/ 839410/A /03CTRILHO	274 , 84	02Q/ 301230/G / UNIDADE	2.384 , 69
1J6/ 839431/C /B41TRILHO	364 , 22	02M/ 911303/B / ENGRENAGEM	860 , 39
1J6/ 839432/C /B41TRILHO	364 , 22	020/ 409379/B / MOLA	16 , 91
1C0/ 962258/N /01JUNIDADE	2.475 , 99	020/ 409378/ / FRICCAO	6 , 35
1C0/ 962258/P /005UNIDADE	3.341 , 23	020/ 409299/ / ANEL	1 , 46
1JD/ 813319/ / ALOJAMENTO	425 , 38	020/ 409297/ / ANEL	6 , 82
1JD/ 813320/ / ALOJAMENTO	425 , 38	020/ 409295/ / MOLA DISCO	7 , 36
1JD/ 823593/B /01CALAVANCA	8 , 49	020/ 409291/B / EIXO	482 , 86
5W4/ 845216/ / VIDRO	36 , 80	020/ 409289/B / TAMP	58 , 16
5W4/ 845297/ / VIDRO LAT.	231 , 29	020/ 409285/Q / FLANGE	804 , 26
7P0/ 809743/ / DEFLETOR	51 , 99	02T/ 911023/B / MOTOR	1.086 , 53
7P0/ 813311/A / SUPORTE	1.075 , 90	02T/ 498081/B / JG.ENGRENA	2.386 , 13

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 813311/B / SUPORTE	1.429 , 84	02T/ 498081/ / JG.ENGRENA	2.143 , 70
7P0/ 823633/ / SUPORTE	92 , 88	02T/ 311195/AR/ EIXO	2.833 , 30
7P0/ 823633/A / SUPORTE	92 , 88	02T/ 311158/N / RODA	357 , 19
7P0/ 833055/ / PORTA	6.365 , 48	02T/ 311158/AE/ RODA	1.238 , 03
7P0/ 837249/B / LIMITADOR	155 , 86	02T/ 311145/S / RODA	240 , 19
1J5/ 803424/K / PROTETOR	421 , 85	02M/ 911303/ / ENGRENAGEM	1.097 , 97
1J5/ 803511/A / CHP JUNCAO	150 , 28	02M/ 911023/G / MOTOR	5.412 , 50
1J5/ 804298/ / SUPORTE	38 , 17	02M/ 498088/ / JG.FIXACAO	1.542 , 81
1J5/ 809263/C / REFORCO	415 , 41	020/ 409170/B / CONJ DISCO	25 , 28
373/ 810151/A /CTRCOLUNA A	142 , 84	020/ 409136/ / PARAFUSO	27 , 92
1J5/ 809264/C / REFORCO	226 , 42	020/ 398001/L / JG JUNTAS	1.077 , 51
1J5/ 809406/B / PAINEL	859 , 25	020/ 311648/ / BUCHA	73 , 99
1J5/ 809439/E / CHP UNIAO	341 , 72	02T/ 409143/S / JJ PINHAO	1.022 , 50
1J5/ 809440/E / CHP UNIAO	341 , 72	021/ 103601/B / CARTER	857 , 00
1J5/ 809611/ / REFORCO	212 , 75	021/ 103483/D / VEDACAO	128 , 04
1J5/ 809612/ / REFORCO	212 , 75	020/ 301261/ / PROTETOR	145 , 75
1J5/ 809852/D / CAIXA	1.056 , 74	020/ 301244/ / ANEL	1 , 90
1J5/ 813227/ / CHP JUNCAO	126 , 30	020/ 301232/E / TAMP	86 , 89
1J5/ 813228/B / CHP JUNCAO	126 , 87	020/ 301227/F / ANEL	51 , 16
1J5/ 813528/A / TRAVESSA	298 , 23	020/ 301215/C / VEDACAO	89 , 61
1J5/ 814562/D / TRAVESSA	713 , 04	020/ 301192/A / LUVA	65 , 71
1J5/ 817161/A / TRAVESSA	906 , 25	020/ 301191/F / VEDACAO	147 , 30
1J5/ 827147/ / DISCO CENT	6 , 51	020/ 301132/ / CAPA COBER	8 , 74
1J6/ 801772/ / ALOJAMENTO	227 , 25	020/ 301129/D / TAMP.ROSCA	39 , 75
1J6/ 802952/B / TRAVESSA	358 , 08	02T/ 311351/N / ENGRENAGEM	122 , 97
1J6/ 803501/D / LONGARINA	1.102 , 38	02T/ 311351/D / ENGRENAGEM	143 , 46
1J6/ 803502/J / LONGARINA	1.397 , 58	02T/ 311327/D / ANEL	9 , 83
1J6/ 809852/ / CAIXA	959 , 11	02T/ 311327/C / ANEL	9 , 83
1J6/ 810899/A / BUCHA	74 , 57	02T/ 311327/B / ANEL	9 , 83
1J6/ 813173/A / CHAPAFECHA	48 , 59	02T/ 311327/A / ANEL	13 , 90
1J6/ 813174/A / CHAPAFECHA	48 , 59	021/ 103383/N / JUNTA CABE	740 , 25
1J6/ 813227/ / CHP JUNCAO	357 , 67	021/ 103157/A / INJETOR	172 , 23
1J6/ 813228/ / CHP JUNCAO	357 , 67	021/ 103051/C / RETENTOR	374 , 59
1J6/ 813481/D /GRUREFORCO	192 , 16	020/ 301129/B / TAMP.ROSCA	36 , 04
1J6/ 813482/D /GRUREFORCO	192 , 27	020/ 141741/B / HASTE	395 , 68
1J6/ 817161/D / TRAVESSA	134 , 89	020/ 141733/ / ANEL	12 , 21
7P6/ 959754/AQ/IRZRECEPTOR	2.223 , 56	020/ 141710/A / GRAMPO	5 , 59
7P6/ 971086/B / TUBO	226 , 76	02T/ 311301/A / CORPOSINCR	1.284 , 40
7P6/ 971298/G / CHICOTE	512 , 12	02T/ 311285/N / ENGRENAGEM	1.083 , 77
7P6/ 971335/A / SUPORTE	60 , 28	020/ 141701/N / EIXO	951 , 60
7P6/ 980551/C / CAMERA	2.409 , 15	020/ 141073/A / TAMP	87 , 03
7PP/ 010823/F / ETIQUETA	58 , 33	02T/ 311285/AD/ ENGRENAGEM	244 , 88
7X0/ 010626/F / ETIQUETA	5 , 32	02T/ 311269/G / ANEL	68 , 90
7X0/ 035502/ / ANTENA	96 , 82	02T/ 311269/B / ANEL	361 , 20
7X0/ 035605/A / PROTECAO	28 , 33	02T/ 311261/H / RODA	1.049 , 02
7X0/ 201914/ / RESERVATOR	190 , 24	02S/ 498081/C / JG.ENGRENA	1.283 , 25
7X0/ 813756/ / SUPORTE	4 , 18	02S/ 498081/B / JG.ENGRENA	1.489 , 93
7X0/ 971008/A / CHICOTE	43 , 02	02R/ 311669/ / SEGMENTO	132 , 97
7L9/ 854960/B /GRUCOBERTURA	367 , 46	02R/ 311562/ / GARFOCAIXA	237 , 87
7P6/ 867440/C /LT5GUARNICAO	851 , 83	02R/ 301215/ / VEDACAO	53 , 38
7P6/ 867440/C /PR1GUARNICAO	1.026 , 21	02R/ 301107/A / CAIXA	8.789 , 74
7P6/ 867440/L /6BBGUARNICAO	1.842 , 01	048/ 133031/ / ALAVANCA	1.806 , 21
7P6/ 867440/L /ME1GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 103181/C / VEDACAO	82 , 63
7P6/ 867440/L /MN3GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 103171/L / FLAN VEDAC	1.043 , 50
7P6/ 867440/L /NE1GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 131101/AC/ VALVULA	1.430 , 05
7P6/ 867440/L /WD9GUARNICAO	1.665 , 27	078/ 131120/K / VEDACAO	26 , 35
7P6/ 867440/M /72AGUARNICAO	485 , 04	078/ 103113/F / TAMP	103 , 76
7P6/ 867440/P /DV8GUARNICAO	1.026 , 21	078/ 103151/C / FLAN VEDAC	1.925 , 38
7P6/ 867440/P /LT5GUARNICAO	851 , 83	078/ 103101/BB/ BLOCO	44.092 , 51
7P6/ 867440/P /PR1GUARNICAO	1.026 , 21	078/ 103113/E / TAMP	102 , 06
7P6/ 867440/R /6BBGUARNICAO	1.842 , 01	079/ 115120/T / EIXO	73 , 21
7P6/ 867440/R /ME1GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 131120/M / VEDACAO	8 , 82
7P6/ 867440/R /MN3GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 131165/ / ADAPTADOR	224 , 51
7P6/ 867440/R /NE1GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 131831/Q / TUBO	1.183 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 867440/R /WD9GUARNICAO	1.529 , 46	078/ 131179/ / MANGUEIRA	72 , 91
7P6/ 867656/ /3G4TAMPA	277 , 48	078/ 906315/ / CAPA	5 , 26
7P6/ 867656/ /82VTAMPA	277 , 48	078/ 906283/A / VALVULA	677 , 66
7P6/ 880201/K /4A1AIRBAG	8.142 , 36	078/ 906275/A / CLIP	18 , 77
7P6/ 880201/K /81UAIRBAG	8.142 , 36	079/ 115131/J / VEDACAO	33 , 59
7P6/ 880201/L /4A1AIRBAG	8.142 , 36	079/ 115155/AE/ COLETOR	1.105 , 46
7M3/ 823201/ / PRISIONE	15 , 76	079/ 115289/C / INSERTO	407 , 46
7P0/ 805029/ / FECHAMENTO	121 , 09	079/ 115131/ / VEDACAO	26 , 77
7P0/ 805783/ / REBOQUE	139 , 31	079/ 109507/M / TENSOR	704 , 64
7P0/ 809174/ / DEFLETOR	109 , 08	078/ 905319/ / PARAFUSO	40 , 86
1K0/ 941333/D /REHREGULADOR	228 , 52	078/ 131102/N / VALVULA	1.169 , 64
5Z1/ 012766/RB/ LITERATURA	22 , 80	078/ 131120/E / VEDACAO	34 , 12
1K0/ 941334/B /REHREGULADOR	154 , 49	078/ 129797/ / ESTRIBO	16 , 61
1K0/ 941334/C /REHREGULADOR	177 , 50	078/ 129734/A / ESPACADOR	18 , 14
1K0/ 941431/AJ/REHINTERRUPTO	669 , 78	078/ 129617/A / BOCAL	96 , 01
5Z4/ 853421/ / ADESIVO	16 , 14	078/ 103068/BP/ CABECOTE	17.733 , 49
5Z4/ 853421/A / ADESIVO	15 , 78	078/ 103067/BP/ CABECOTE	17.733 , 49
1K0/ 941431/AR/REHINTERRUPTO	679 , 01	078/ 103067/BM/ CABECOTE	20.679 , 96
1K0/ 941431/AS/REHCOMUTADOR	669 , 78	079/ 109481/C / MOLA	1 , 52
1K0/ 941431/BD/REHINTERRUPTO	679 , 01	079/ 109284/K / TAMPA	1.344 , 64
1K0/ 941431/BE/REHINTERRUPTO	679 , 01	079/ 109359/BN/ PLACA	4.359 , 47
1K0/ 941431/BF/REHMULTIPLO	772 , 77	078/ 905291/B / VALVULA	175 , 17
1K0/ 941431/BH/REHINTERRUPTO	772 , 77	078/ 903785/B / BUCHA	89 , 03
1K0/ 941431/BK/REHINTERRUPTO	764 , 09	078/ 903193/G / CAPA PROTE	397 , 66
1K0/ 941431/BM/REHCOMUTADOR	821 , 05	078/ 129717/P / VEDACAO	254 , 09
1K0/ 941431/BN/REHCOMUTADOR	679 , 01	078/ 121601/ / BOMBA AGUA	1.248 , 13
1K0/ 941431/BP/REHMULTIPLO	888 , 55	078/ 133534/C / REGULADOR	1.136 , 96
1K0/ 947411/A / LUZ PORTA	146 , 48	078/ 133382/J / PC UNIAO	26 , 16
7P6/ 837307/ /2ZZCOBERTURA	106 , 41	078/ 103936/F / COBERTURA	414 , 53
7P6/ 845113/F / VIDROPORTA	733 , 34	078/ 103927/Q / COBERTURA	570 , 84
7P6/ 845114/F / VIDROPORTA	733 , 34	078/ 103927/AM/ COBERTURA	570 , 84
1K0/ 947561/ / INTERRUPTO	59 , 27	078/ 103927/AL/ COBERTURA	570 , 84
1K0/ 951253/ / RELE	66 , 15	078/ 103610/E / VEDACAO	102 , 31
1K0/ 951253/A / RELE	66 , 15	079/ 121071/BJ/ TUBO	815 , 26
1K0/ 951527/ /REJTECLA	925 , 35	079/ 121071/AN/ TUBO	61 , 95
1K0/ 951527/B /REHTECLA	799 , 41	079/ 121065/BB/ TUBO	356 , 44
1K0/ 951528/ /REJTECLA	925 , 35	079/ 121070/BH/ TUBO	439 , 87
7P6/ 853467/R /JW7COBERTURA	1.618 , 44	079/ 121057/L / MANGUEIRA	31 , 08
7P6/ 853468/J /JW7COBERTURA	1.618 , 44	078/ 133394/P / MANGUEIRA	358 , 54
7P6/ 853673/ /9B9GRADE	557 , 82	078/ 133356/S / CONDUTOR A	707 , 39
7P6/ 853795/ /9B9PLACA	56 , 72	078/ 103485/F / TAMPA	182 , 46
1K0/ 951528/B /REHTECLA	799 , 41	078/ 103547/F / COBERTURA	315 , 09
1K0/ 951605/C / SIRENE	1.532 , 40	078/ 103603/AM/ CARTER	3.432 , 21
1K0/ 953509/A / TECLA	172 , 15	078/ 103604/AA/ CARTER	1.215 , 85
7P6/ 854375/A /9B9CAPA COBER	21 , 39	078/ 103314/ / GRAMPO	14 , 91
7P6/ 854376/A /9B9CAPA COBER	21 , 39	078/ 103383/R / JUNTA CABE	300 , 29
1K0/ 953513/G /9B9INTERRUPTO	784 , 47	078/ 103385/K / PARAFUSO	81 , 89
06A/ 905377/B / SENSOR	693 , 21	079/ 121055/H / MANGUEIRA	20 , 54
1C0/ 959801/ /001MOTOR	2.238 , 14	079/ 115630/P / TUBO	282 , 44
1C0/ 959811/ /001MOTOR	3.108 , 54	079/ 115433/A / TAMPA	375 , 68
1C0/ 959811/A /000MOTOR	2.941 , 23	078/ 911209/A / PLAC ESCOV	881 , 41
1C0/ 959811/A /017MOTOR	2.431 , 92	078/ 133287/ / VEDACAO	39 , 31
1C0/ 959811/A /0DEMOTOR	2.215 , 44	078/ 133062/B / BOCAL	12.872 , 37
1C0/ 959811/A /0HGMOTOR	2.852 , 44	078/ 133073/B / VEDACAO	337 , 27
1C0/ 959811/C /MX2MOTOR	1.359 , 26	078/ 131166/ / ADAPTADOR	224 , 51
1C0/ 959812/ /000MOTOR	2.247 , 99	078/ 103251/ / PINOAJUSTE	4 , 53
1C0/ 959812/ /001MOTOR	3.108 , 54	078/ 103245/E / VALVULA	929 , 56
1C0/ 959812/A /0DEMOTOR	2.215 , 44	078/ 103223/B / MANGUEIRA	227 , 78
1C0/ 959812/A /0HGMOTOR	2.852 , 44	078/ 103224/R / MANGUEIRA	590 , 55
1C0/ 959812/C /MX2MOTOR	1.359 , 26	078/ 103227/ / TUBC	771 , 16
1J5/ 941017/BD/ FAROL	1.806 , 71	078/ 103213/B / TUBO	278 , 19
1J5/ 941017/BE/ FAROL	1.481 , 00	079/ 115611/P / VARETA	65 , 76
1C0/ 959831/ /01CTECLA	186 , 35	079/ 115203/E / TUBO OLEC	283 , 84
1C0/ 959833/ /01CBOTAO	186 , 35	079/ 115278/Q / TUBO OLEC	397 , 64

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1C0/ 959855/ /01CINTERRUPTO	204 , 99	078/ 121096/Q / MANGUEIRA	87 , 69
1C0/ 959855/A /01CINTERRUPTO	150 , 07	078/ 121096/L / MANGUEIRA	81 , 95
1C0/ 959855/D /01CINTERRUPTO	281 , 06	078/ 121096/H / MANGUEIRA	43 , 81
1C0/ 959855/E /01CINTERRUPTO	227 , 44	078/ 121096/AD/ MANGUEIRA	85 , 88
1J5/ 941017/BH/ FAROL	1.727 , 00	078/ 121096/AK/ MANGUEIRA	42 , 99
1J5/ 941018/BD/ FAROL	1.806 , 71	078/ 121096/AM/ MANGUEIRA	125 , 17
1J5/ 941018/BE/ FAROL	1.481 , 00	1J5/ 807243/B /2ZZFRISO	1.812 , 62
1J5/ 941018/BH/ FAROL	1.727 , 00	1J5/ 805903/B /B41SPOILER	535 , 72
1J6/ 803616/ / REBOQUE	203 , 59	1J5/ 803512/ / CHP JUNCAO	308 , 88
1J6/ 809641/C / CANAL VEDA	270 , 29	1J5/ 803502/L / LONGARINA	2.412 , 75
1J6/ 809642/C / CANAL VEDA	270 , 29	078/ 198025/ / JG.JUNTA	327 , 18
1J6/ 809857/E /GRUTAMPA	391 , 41	078/ 198421/ / FRICCAO	291 , 93
1J6/ 813111/D / CHAPA	898 , 33	078/ 145255/H / POLIA	484 , 61
1J6/ 813114/D / CHAPA	1.217 , 67	078/ 121081/Q / TUBO	799 , 76
1K0/ 937125/D / CENTRAL EL	1.661 , 00	078/ 121081/M / TUBO	295 , 75
1K0/ 937503/A / PORTA RELE	25 , 94	078/ 121081/J / TUBO	269 , 03
1K0/ 937517/ / DISTRIBUID	468 , 86	078/ 121058/M / MANGUEIRA	93 , 58
1K0/ 937524/ / PONTE	60 , 36	078/ 121070/CF/ TUBO	759 , 12
1K0/ 937530/ / PORTA FUSI	25 , 97	078/ 121071/BS/ TUBO	2.560 , 88
1K0/ 937629/A / FUSIVEL	88 , 63	078/ 121058/AS/ MANGUEIRA	260 , 05
1K0/ 937647/ / PRESILHA	32 , 23	078/ 121058/AN/ MANGUEIRA	146 , 23
1K0/ 941329/ / MODULO	3.870 , 10	1J5/ 803501/D / LONGARINA	2.412 , 75
1J0/ 907521/ / REGULADOR	719 , 83	079/ 105701/G /GLBCASQUILHO	187 , 75
1J0/ 907543/A / SENSOR	154 , 82	078/ 145383/G / SUPORTE	591 , 16
1J0/ 907543/B / SENSOR	92 , 17	078/ 133889/H / TUBO	465 , 94
1J0/ 907660/B / SENSOR	672 , 86	078/ 121043/A / VEDACAO	51 , 33
1J0/ 907660/F / SENSOR	595 , 81	078/ 115611/S / VARETA	81 , 55
327/ 809676/1 /ACBLONGARINA	306 , 73	078/ 117021/A / RESFRIADOR	1.096 , 73
1J0/ 809106/ / CAIXA	404 , 72	078/ 115561/J / FILTRO OLE	168 , 20
1J0/ 809109/ / REFORCO	145 , 59	1J5/ 814561/D / TRAVESSA	713 , 04
1J0/ 809112/ / REFORCO	86 , 96	079/ 105591/H / CASQUILHO	137 , 56
1J0/ 809147/A / CHP UNIAO	39 , 04	079/ 105591/J / CASQUILHO	121 , 02
1J0/ 809147/B / CHP UNIAO	1.274 , 66	079/ 105561/J / CASQUILHO	114 , 07
1J0/ 809148/A / CHP UNIAO	39 , 04	079/ 105561/H / CASQUILHO	137 , 56
1J0/ 809203/ / COLUNA A	470 , 51	079/ 103925/R / COBERTURA	309 , 71
1J0/ 809204/ / COLUNA A	462 , 44	078/ 115278/B / TUBO OLEC	139 , 97
1J0/ 809437/E / PAINEL	219 , 49	078/ 115277/C / TUBO OLEC	260 , 59
1J0/ 809449/C / REFORCO	228 , 95	078/ 115132/C / CHAPAPROTE	220 , 81
1J0/ 809450/C / REFORCO	228 , 95	077/ 998282/ / JG.BOBINA	1.669 , 24
1J0/ 809931/ / MOLA	18 , 08	077/ 971502/D / SUPORTE	53 , 13
1J0/ 810135/B / LONGARINA	280 , 53	077/ 971502/C / SUPORTE	53 , 13
1J0/ 810136/B / LONGARINA	280 , 53	077/ 971502/B / SUPORTE	58 , 44
1J0/ 810159/E / LONGARINA	344 , 33	077/ 971501/B / SUPORTE	58 , 44
1J0/ 810160/D / LONGARINA	344 , 33	079/ 109218/R / TENSOR	1.176 , 22
1J0/ 810421/A / PAINEL	163 , 27	079/ 109217/R / TENSOR	1.176 , 22
1J0/ 810773/D / POSICAO	290 , 22	078/ 903193/E / CAPA PROTE	713 , 61
1J0/ 810807/ / TAMP	59 , 95	078/ 903143/K / SUPORTE	341 , 72
1J0/ 810899/ / BUCHA	74 , 13	078/ 903137/BC/ CORREIA	441 , 64
1J0/ 813119/B / CHAPA	542 , 36	078/ 903137/AP/ CORREIA	270 , 54
1J0/ 813120/B / CHAPA	542 , 36	078/ 903133/AB/ TENSOR	1.354 , 95
1J0/ 813545/C / SUPORTE	49 , 09	078/ 903119/J / POLIA	835 , 29
1J0/ 817117/A / REFORCO	760 , 67	078/ 903119/H / POLIA	552 , 08
1J0/ 817121/A / TRAVESSA	812 , 20	078/ 121350/A / EMBREAGEM	2.429 , 93
1J3/ 809279/B / REFORCO	1.607 , 55	078/ 121301/E / HELICE	526 , 17
1J3/ 809280/B / REFORCO	1.599 , 54	078/ 121235/G / SUPORTE	2.769 , 52
1J3/ 810608/ / REFORCO	435 , 84	078/ 121188/C / MANGUEIRA	71 , 34
1J4/ 803423/A / PROTETOR	716 , 39	078/ 121188/ / MANGUEIRA	42 , 99
1J4/ 803424/B / PROTETOR	830 , 83	078/ 121188/A / MANGUEIRA	63 , 13
1J4/ 809279/B / REFORCO	774 , 41	078/ 121188/B / MANGUEIRA	59 , 76
1J4/ 809280/B / REFORCO	774 , 41	078/ 121181/ / TUBC	654 , 11
06A/ 905409/L / JOGO CABOS	593 , 73	078/ 121121/K / TAMP	443 , 38
06A/ 905409/N / JOGO CABOS	612 , 05	077/ 906283/ / VALVULA	241 , 55
06A/ 905430/AE/ CABO IGNIC	174 , 56	077/ 905390/ / ADAPTADOR	19 , 47
06A/ 905430/AF/ CABO IGNIC	174 , 56	077/ 906037/A / GRAMPO	20 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06A/ 905430/AK/ CABO IGNIC	161 , 91	079/ 109135/E / CASQUILHO	56 , 00
06A/ 905430/AL/ CABO IGNIC	161 , 91	079/ 109102/CG/ COMANDO	5.695 , 57
06A/ 905430/AM/ CABO IGNIC	161 , 91	079/ 109102/CF/ COMANDO	5.695 , 57
06A/ 905430/AN/ CABO IGNIC	161 , 91	079/ 109101/EE/ COMANDO	6.461 , 47
06A/ 919529/D / SENSOR	2.029 , 38	079/ 109101/ED/ COMANDO	6.461 , 47
06A/ 919529/E / SENSOR	2.023 , 11	078/ 260835/F / SUPORTE	523 , 67
06B/ 905115/E / BOBINA	999 , 81	078/ 253039/G / VEDACAO	58 , 54
06B/ 905379/D / SENSOR	351 , 93	078/ 253039/C / VEDACAO	130 , 40
06C/ 905377/ / SENSOR	329 , 88	078/ 253031/BJ/ COLETOR	2.314 , 24
06E/ 905115/E / BOBINA	349 , 62	078/ 253032/BJ/ COLETOR	2.314 , 24
06E/ 907660/ / SENSOR	499 , 72	078/ 121113/G / VALVULA	216 , 16
06F/ 903023/M / ALTERNADOR	6.780 , 93	078/ 121113/F / VALVULA	160 , 65
06F/ 905377/ / SENSOR	247 , 36	078/ 133551/AD/ VALVULA	1.009 , 77
06H/ 903341/D / POLIA	165 , 23	080/ 311275/1 / PAR RODAS	401 , 32
077/ 905115/AA/ BOBINA	276 , 50	09A/ 325061/ / PARAFUSO	20 , 89
078/ 905104/A / BOBINA	2.388 , 62	09A/ 325039/J / CAIXA	25.556 , 61
078/ 905234/F / RODAPULSO	130 , 40	09A/ 321373/ / PARAFUSO	25 , 79
078/ 905531/B / CABO IGNIC	376 , 83	09A/ 321435/ / CAPA	13 , 34
078/ 905533/B / CABO IGNIC	376 , 83	09A/ 321491/ / TAMPAS	1.532 , 56
078/ 905534/B / CABO IGNIC	376 , 83	09A/ 325039/H / CAIXA	16.227 , 08
078/ 905535/B / CABO IGNIC	376 , 83	09A/ 321363/ / TUBO OLEC	101 , 78
078/ 905536/B / CABO IGNIC	376 , 83	09A/ 321171/A / ALAVANCA	324 , 82
079/ 903341/F / POLIA	188 , 39	085/ 300053/M / CAIXA	33.824 , 84
079/ 905377/G / SENSOR	222 , 87	085/ 141181/ / BUCHA	54 , 06
079/ 919501/E / TRANSMISSO	170 , 13	080/ 311223/2 / PORCA	65 , 37
07C/ 911023/F / MOTOR	3.702 , 03	080/ 311243/1 / CORPOSINCR	125 , 17
07C/ 911023/H / MOTOR	3.702 , 03	080/ 311249/1 / MOLA	1 , 47
07D/ 905377/ / SENSOR	605 , 36	080/ 311141/1 / PARAFUSO	2 , 04
07K/ 905377/C / SENSOR	461 , 42	080/ 311125/2 / ROLAMENTO	56 , 62
07K/ 905377/D / SENSOR	277 , 99	080/ 311123/1 / ROLAMENTO	141 , 10
07K/ 905715/F / BOBINA	360 , 45	085/ 141713/ / ALAVANCA	167 , 89
09A/ 911211/A / MANCAL	421 , 64	085/ 141715/ / BUCHA	31 , 24
191/ 919369/A / INTERRUPTO	143 , 46	084/ 498081/A / JG.ENGRENA	1.275 , 84
1H0/ 907543/A / SENSOR	155 , 28	084/ 409383/BH/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 920828/ / INSTRUMENT	891 , 73	084/ 409383/BG/ ARRUELA	33 , 01
3B0/ 807719/ /B41COBERTURA	236 , 19	084/ 409383/BC/ ARRUELA	33 , 01
3B0/ 807719/C /GRUCOBERTURA	504 , 06	084/ 409383/BD/ ARRUELA	33 , 01
3B0/ 807718/D /B41FRISO	271 , 29	084/ 409383/BE/ ARRUELA	33 , 01
3B0/ 807718/B /GRUFRISO	697 , 60	080/ 141701/1 / EIXO	80 , 62
3B0/ 807720/ /GRUFRISO	689 , 99	079/ 971845/F / SUPORTE	102 , 33
3B0/ 807905/A / FOLHA	83 , 41	079/ 971822/ / CONDUTOR	92 , 91
3B0/ 807906/A / FOLHA	83 , 41	079/ 971627/D / CHICOTE	1.269 , 43
3B0/ 809957/A /01CPROTETOR	334 , 88	079/ 971627/C / CHICOTE	1.269 , 43
3B0/ 809958/ /01CPROTETOR	53 , 98	079/ 906036/C / VALVULA	1.013 , 90
3B0/ 807718/A /GRUFRISO	410 , 13	079/ 253033/AH/ COLETOR	3.749 , 09
3B0/ 807718/ /B41FRISO	206 , 33	079/ 198401/F / JOGO BIELA	10.373 , 57
3B0/ 807717/D /B41FRISO	271 , 28	079/ 133784/J / MANGUEIRA	112 , 15
3B0/ 807717/ /B41FRISO	206 , 33	079/ 133074/B / VEDACAO	137 , 61
3B0/ 807469/C / APOIO	184 , 91	079/ 131101/Q / VALVULA	1.062 , 58
3B0/ 807336/G / AMORTECIME	944 , 73	079/ 133073/A / VEDACAO	9 , 79
3B0/ 807336/ / AMORTECIME	414 , 12	079/ 131101/H / VALVULA	1.038 , 29
3B0/ 807335/G / AMORTECIME	944 , 73	080/ 311599/2 / TAMPAS	1 , 37
3B0/ 807335/ / AMORTECIME	398 , 43	080/ 311585/1 / GUIA	43 , 40
3B0/ 807311/D / SUPORTE	1.498 , 08	080/ 311557/1 / HASTE	149 , 94
3B0/ 809958/A /01CPROTETOR	394 , 17	080/ 311561/1 / GARFOCAIXA	141 , 94
3B0/ 809961/D /01CPROTETOR	395 , 86	080/ 311567/2 / HASTE	65 , 87
3B0/ 809962/C /01CPROTETOR	395 , 86	080/ 311577/1 / HASTE	113 , 68
3B0/ 837183/B / HASTE	24 , 50	09A/ 409399/ / RETENTOR	172 , 23
3B0/ 837184/B / HASTE	42 , 98	09A/ 409400/ / ANEL	439 , 31
3B0/ 837187/B /01CBOTAO	13 , 57	09A/ 409529/B / RETENTOR	224 , 56
3B0/ 837472/C /B41VEDACAO	235 , 18	09A/ 409379/ / MOLA	180 , 90
3B0/ 837476/ /7Z7VEDACAO	1.196 , 53	09A/ 409378/ / FRICCAO	31 , 15
3B0/ 837477/C /B41VEDACAO	491 , 44	09A/ 409374/ / ANELCONICO	101 , 97
3B0/ 837478/A /B41VEDACAO	502 , 58	085/ 311158/E / RODA	2.711 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3B0/ 837478/C /B41VEDACAO	491 , 44	085/ 311155/ / FRICCAO	48 , 73
3B0/ 837725/A / VEDACAO	617 , 78	085/ 311115/ / ROLAMENTO	43 , 04
3B0/ 837726/A / VEDACAO	564 , 54	085/ 311123/D / ROLAMENTO	247 , 62
3B0/ 837861/A / COIFA	26 , 90	085/ 311145/D / RODA	2.043 , 72
3B0/ 837879/ /3FZCAPA	66 , 80	080/ 311515/2 / EIXO	95 , 99
3B0/ 837879/A /GRUCAPA	66 , 47	080/ 311507/1 / ENGRENAGEM	61 , 74
3B0/ 837886/E / ESTRIBO	457 , 98	080/ 311398/1 / ARRUELA	6 , 27
3B0/ 837886/H / ESTRIBO	71 , 17	080/ 311395/1 / ARRUELA	4 , 89
3B0/ 837891/A /09ZEMBLEMA VW	32 , 73	080/ 311396/1 / ARRUELA	5 , 39
3C8/ 853675/B /739LOGOTIPO	107 , 29	09A/ 409360/ / PARAFUSO	29 , 01
3C8/ 854544/J / VEDACAO	588 , 89	09A/ 409061/ / RESFRIADOR	2.774 , 53
3C8/ 854545/L / VEDACAO	586 , 37	09A/ 409135/ / PARAFUSO	16 , 89
5G0/ 886331/C /82VCOBERTURA	24 , 07	09A/ 399257/ / CHAPAPROTE	589 , 42
3C8/ 853677/ /9B9GRADE	584 , 28	09A/ 325429/ / PENEIRA DE	425 , 60
3C8/ 853677/G /041GRADE	521 , 80	09A/ 325061/B / PARAFUSO	11 , 21
3C8/ 853687/A /739LOGOTIPO	175 , 62	09A/ 325061/A / PARAFUSO	15 , 80
3C8/ 853687/D /739LOGOTIPO	113 , 21	085/ 311113/ / RETENTOR	127 , 70
3C8/ 853856/C /GRUREVESTIMEN	3.135 , 10	085/ 301115/A / TAMPAO	26 , 35
3C8/ 854543/J / VEDACAO	586 , 79	085/ 301215/A / VEDACAO	115 , 35
5Z0/ 885921/CQ/GAWREVESTIMEN	51 , 54	085/ 301227/ / ANEL	48 , 80
5Z0/ 885921/CN/EDBREVESTIMEN	46 , 05	080/ 311397/1 / ARRUELA	5 , 75
3C8/ 854546/L / VEDACAO	571 , 57	080/ 311394/1 / ARRUELA	4 , 57
3C8/ 854701/C /3Q7DEFLETOR	837 , 43	080/ 311393/1 / ARRUELA	4 , 27
3C8/ 854856/C /9B9COBERTURA	51 , 60	080/ 311391/1 / ARRUELA	4 , 31
3C8/ 854702/C /3Q7DEFLETOR	837 , 43	080/ 311341/3 / PAR RODAS	441 , 45
3C8/ 854856/A /9B9COBERTURA	223 , 08	079/ 121107/AH/ MANGUEIRA	33 , 88
3C8/ 857507/BT/9B9CARCACA	3.084 , 48	079/ 103464/D / SEPARADOR	1.359 , 77
3C8/ 857508/BT/9B9CARCACA	3.084 , 48	078/ 109119/J / CORREIA	625 , 25
3C8/ 857521/C / VIDRO	1.576 , 70	078/ 109127/E / PROTETOR	260 , 01
3C8/ 857521/D / VIDRO	1.656 , 01	078/ 109107/Q / PROTETOR	423 , 35
3C8/ 857522/ / ESPELHO	412 , 30	078/ 109107/M / PROTETOR	423 , 35
3C8/ 857522/B / ESPELHO	394 , 79	078/ 109087/F / REGULADOR	5.688 , 94
3C8/ 857537/ /GRUTAMPA	404 , 09	078/ 109088/H / REGULADOR	6.097 , 86
3C8/ 857538/ /GRUTAMPA	404 , 09	079/ 103471/AT/ TAMPAA	3.268 , 38
3C8/ 877209/A / VEDACAO	713 , 41	079/ 103472/AF/ TAMPAA	3.268 , 38
3C8/ 941039/G / FAROL	5.266 , 78	079/ 103411/Q / PAINEL	110 , 02
3B0/ 807049/C / SUPORTE	127 , 37	079/ 103217/M / TUBO	408 , 10
3B0/ 807050/C / SUPORTE	127 , 37	078/ 109022/A / COMANDO	3.921 , 74
3B0/ 807109/ / SUPORTE	1.498 , 08	078/ 105701/N /GLBCASQUILHO	120 , 21
3B0/ 807133/A / SUPORTE	194 , 12	078/ 107065/AF/ PISTAO	4.624 , 00
3B0/ 807134/A / SUPORTE	262 , 17	078/ 109021/ / COMANDO	3.242 , 42
3B0/ 807183/E / SUPORTE	75 , 20	078/ 105323/K / DISCO	3.228 , 48
3B0/ 807184/E / SUPORTE	75 , 20	1J4/ 881317/G /B41REVESTIMEN	355 , 43
3B0/ 807217/ /GRUCOBERTURA	3.480 , 16	1J4/ 881106/KB/ ASSENTO	2.765 , 20
3B0/ 807217/K /GRUCOBERTURA	4.538 , 09	1J4/ 881106/JK/ ASSENTO	976 , 31
3B0/ 807243/ /2ZZFRISO	223 , 20	1J4/ 881106/JL/ ASSENTO	1.593 , 15
3B0/ 807244/ /2ZZFRISO	223 , 20	1J4/ 881106/KA/ ASSENTO	2.725 , 61
N/ 010369/1 / PARAFUSO	8 , 88	079/ 103171/AG/ FLAN VEDAC	3.789 , 50
3C4/ 845202/B / VIDRO	449 , 77	078/ 133784/Q / MANGUEIRA	697 , 92
3C5/ 807375/C / SUPORTE	93 , 32	078/ 133837/BD/ FILTRO AR	991 , 11
3C5/ 807375/D / SUPORTE	127 , 05	078/ 133619/B / UNIDADE	2.473 , 94
3C5/ 807376/C / SUPORTE	93 , 32	078/ 105263/G / POLIA	605 , 98
3C5/ 807376/D / SUPORTE	127 , 05	078/ 103936/J / COBERTURA	631 , 95
3C5/ 807378/A / SUPORTE	94 , 96	078/ 105101/AB/ VIRABREQUI	21.433 , 79
3C5/ 807397/ /9B9CAPA COBER	132 , 65	078/ 105229/D / PARAFUSO	141 , 52
3C5/ 807417/AH/GRUCOBERTURA	7.232 , 35	078/ 103935/R / COBERTURA	607 , 07
3C5/ 807417/H /GRUCOBERTURA	3.651 , 52	1J4/ 881105/KK/ ASSENTO	2.672 , 27
3C5/ 807417/P /GRUCOBERTURA	3.492 , 33	1J4/ 881105/KJ/ ASSENTO	3.699 , 13
3C5/ 807441/ /GRUCOBERTURA	53 , 09	1J4/ 881105/KH/ ASSENTO	1.719 , 73
3C5/ 807459/A /2ZZFRISO	488 , 08	079/ 103121/AS/ VEDACAO	52 , 11
3C5/ 807459/B /2ZZFRISO	410 , 13	079/ 103121/AR/ VEDACAO	52 , 11
3C5/ 807460/A /2ZZFRISO	488 , 08	079/ 103121/AH/ VEDACAO	52 , 11
3C5/ 807460/B /2ZZFRISO	410 , 13	078/ 133551/BA/ VALVULA	1.053 , 66
3C5/ 807482/D / INSERTO	1.226 , 80	079/ 129086/C / UNIDADE	2.757 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C5/ 807482/E / INSERTO	1.226 , 80	079/ 129086/B / UNIDADE	2.757 , 09
3C5/ 807861/ / FRISO	165 , 38	079/ 903447/M / SUPORTE	538 , 96
3C5/ 807861/A / FRISO	196 , 87	079/ 903417/D / SUPORTE	145 , 42
3C5/ 839471/B /5APVEDACAO	208 , 54	079/ 903193/D / CAPA PROTE	813 , 04
3C5/ 839643/ /7Z7TIRA	308 , 12	079/ 133783/H / MANGUEIRA	94 , 46
3C5/ 839644/ /7Z7TIRA	308 , 12	079/ 133783/AG/ MANGUEIRA	94 , 46
1K9/ 898921/ / JG ARCO	560 , 03	079/ 133778/D / TUBO	274 , 66
5N0/ 837475/E /3Q7VEDACAO	551 , 76	079/ 133753/ / BOMBA	146 , 93
5N0/ 837475/F /3Q7VEDACAO	455 , 31	079/ 133778/A / TUBO	260 , 21
5N0/ 837476/E /3Q7VEDACAO	517 , 79	079/ 133424/T / ADAPTADOR	330 , 12
5N0/ 837476/F /3Q7VEDACAO	455 , 31	079/ 133424/R / ADAPTADOR	471 , 47
5N0/ 837479/ /5APVEDACAO	153 , 00	079/ 127513/ / TUBULACAO	260 , 21
5N0/ 837480/ /5APVEDACAO	153 , 00	079/ 127507/AF/ TUBULACAO	1.074 , 25
5N0/ 837643/C /3Q7TIRA	747 , 01	079/ 127509/AP/ TUBULACAO	660 , 15
5N0/ 837643/D /3Q7TIRA	580 , 80	079/ 127509/AQ/ TUBULACAO	660 , 15
5N0/ 837644/C /3Q7TIRA	826 , 46	079/ 127509/K / TUBULACAO	625 , 66
5N0/ 837644/D /3Q7TIRA	580 , 80	079/ 127503/M / DISTRIBUID	2.101 , 56
5N0/ 837701/A /5APVEDACAO	647 , 92	079/ 127503/AK/ DISTRIBUID	931 , 98
5N0/ 837702/A /5APVEDACAO	647 , 92	079/ 903343/ / CAPA PROTE	25 , 41
5N0/ 837867/A / CANTONEIRA	54 , 88	079/ 903193/C / CAPA PROTE	619 , 76
5N0/ 837867/B / CANTONEIRA	26 , 40	079/ 133382/B / BOCAL	20 , 71
3B0/ 837901/F /041RECORTE	451 , 18	079/ 133316/E / DISTRIBUID	2.120 , 01
3B0/ 837902/F /041RECORTE	448 , 62	079/ 133185/BN/ COLETOR	15.509 , 93
3B0/ 837903/ / COBERTURA	13 , 55	079/ 133185/CH/ COLETOR	6.847 , 74
3B0/ 837994/A /B41COBERTURA	294 , 66	079/ 133315/E / DISTRIBUID	2.120 , 01
3B0/ 839085/F / CABO	129 , 44	079/ 133159/C / UNIDADE	1.101 , 16
3B0/ 839113/BC/B41ACIONAMENT	181 , 01	080/ 141711/1 / LUVA	12 , 01
3B0/ 839113/BE/B41ACIONAMENT	202 , 34	080/ 141707/1 / LUVA	7 , 45
3B0/ 839113/BF/2AQACION.INT	635 , 76	079/ 971845/P / SUPORTE	102 , 33
3B0/ 839113/BJ/2AQACION.INT	747 , 52	079/ 971845/Q / SUPORTE	41 , 66
3B0/ 839114/BC/B41ACIONAMENT	202 , 34	079/ 253039/F / VEDACAO	73 , 06
3B0/ 839114/BF/2AQACION.INT	537 , 59	079/ 127501/N / TUBULACAO	748 , 00
3B0/ 839114/BJ/75RACION.INT	459 , 73	079/ 127428/B / PLACARETEN	41 , 21
1JM/ 880201/E /1QBAIRBAG	3.431 , 62	079/ 127427/H / SUPORTE	42 , 08
N/ 010235/8 / PARAFUSO	5 , 47	079/ 127427/J / SUPORTE	42 , 08
N/ 010236/6 / PARAFUSO	15 , 36	079/ 121481/R / TUBO	516 , 99
N/ 010272/5 / PARAFUSO	1 , 76	079/ 121107/P / MANGUEIRA	39 , 23
3C0/ 998226/ / JG.FAROL	248 , 27	07K/ 971824/B / CONDUTOR	93 , 17
3C1/ 837141/A / SUPORTE	62 , 55	07K/ 971804/B / SUPORTE	14 , 46
3C1/ 857507/CN/9B9CARCACA	2.889 , 70	07K/ 971824/C / CONDUTOR	87 , 32
3C1/ 857507/DP/9B9CARCACA	605 , 18	07K/ 971858/F / CAIXA	40 , 97
N/ 010344/1 / PARAFUSO	1 , 81	07K/ 971501/ / SUPORTE	29 , 19
3C1/ 857508/CN/9B9CARCACA	2.889 , 70	07K/ 971804/A / SUPORTE	14 , 46
3C1/ 857508/DM/9B9CARCACA	605 , 18	07K/ 906149/ / ANEL VEDAC	26 , 46
3C1/ 858309/A / ELEM.FREIO	89 , 21	077/ 121131/E / BOCAL	730 , 07
3C2/ 820769/ / SUPORTE	46 , 39	077/ 121121/D / TAMPA	657 , 11
3C4/ 837085/D / CABO	81 , 98	07K/ 971858/E / SUPORTE	39 , 40
3C4/ 837471/B /5APVEDACAO	209 , 23	07K/ 105701/E /GLBCASQUILHO	75 , 17
3C4/ 837643/B /7Z7TIRA	404 , 67	07K/ 971824/D / CONDUTOR	92 , 13
3C4/ 837644/B /7Z7TIRA	404 , 67	07K/ 972619/F / CHICOTE	2.364 , 39
3C4/ 837701/D /5APVEDACAO	660 , 38	07K/ 972619/T / CHICOTE	2.418 , 89
3C4/ 837702/D /5APVEDACAO	649 , 09	07L/ 103499/F / BOCAL	48 , 51
3C4/ 837901/C /03CRECORTE	408 , 50	07K/ 105701/F /GLBCASQUILHO	75 , 17
3C4/ 837902/C /03CRECORTE	408 , 50	07K/ 107065/B / PISTAO	488 , 64
3C4/ 839113/Q /ZNXACION.INT	459 , 10	07K/ 107065/F / PISTAO	404 , 15
3C4/ 839113/S /ZNXACION.INT	1.023 , 20	07K/ 109077/D / RODA	466 , 98
3C4/ 839114/Q /ZNXACION.INT	459 , 10	077/ 121113/D / VALVULA	214 , 90
3C4/ 839114/S /ZNXACION.INT	1.023 , 20	077/ 121109/A / MANGUEIRA	25 , 51
3C4/ 845201/B / VIDRO	449 , 77	077/ 121107/B / MANGUEIRA	119 , 98
8D0/ 121276/ / MANCAL	36 , 63	077/ 121102/ / MANGUEIRA	42 , 99
8D0/ 199335/P / BATENTE	166 , 22	077/ 121091/A / VEDACAO	13 , 14
8D0/ 199339/P / BATENTE	81 , 06	077/ 121065/AC/ TUBO	629 , 12
8D0/ 199379/AQ/ MANCAL	975 , 08	077/ 121071/BP/ TUBO	1.532 , 85
8D0/ 199379/AT/ MANCAL	660 , 72	077/ 121083/A / TUBO	294 , 47

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8L9/ 121653/ / PROTETOR	586 , 68	074/ 130112/ / POLIA	343 , 08
8L9/ 121653/A / PROTETOR	100 , 14	07K/ 906031/C / VALVULA	333 , 75
8L9/ 121655/A / PROTETOR	583 , 91	07K/ 906032/BC/ UNIDADE	9.915 , 26
3C0/ 858329/E /UJCSUPORTE	569 , 63	077/ 121004/PX/ BOMBA	2.334 , 03
3C0/ 858329/F /UJCPORTAOBJE	535 , 45	077/ 117412/S / TUBO	623 , 41
3C0/ 858329/H /PORSUPORTE	570 , 29	077/ 117412/J / TUBO	425 , 97
3C0/ 858329/H /SOASUPORTE	570 , 29	077/ 115630/P / TUBO	665 , 43
3C0/ 858329/H /UBNSUPORTE	586 , 10	077/ 117021/P / RESFRIADOR	1.432 , 95
3C0/ 858329/H /YMKSUPORTE	586 , 10	077/ 117412/AD/ TUBO	517 , 96
3C0/ 858329/H /ZWBSUPORTE	586 , 10	077/ 115607/K / VARETA	63 , 64
3C0/ 858329/J /UBNPORTAOBJE	550 , 96	077/ 115562/ / ELEM FILTR	113 , 34
3C0/ 858329/J /ZWBPORTAOBJE	550 , 96	07K/ 115121/F / RODA	157 , 69
3C0/ 898200/ / JG.TERMINA	290 , 51	07K/ 109571/D / RODA	154 , 07
3C0/ 941005/AA/ FAROL	2.028 , 00	07K/ 109514/D / TRILHO	155 , 90
3C0/ 941006/AA/ FAROL	2.028 , 00	07K/ 109469/G / TRILHO	147 , 29
8N0/ 121205/A / DEFLETOR	1.243 , 54	07K/ 109510/B / TENSOR	166 , 75
3C0/ 941753/G / FAROL	4.472 , 03	075/ 121113/D / VALVULA	322 , 89
3C0/ 941753/K / FAROL	4.630 , 49	074/ 903308/A / ALAVANCA	320 , 10
8N0/ 145154/A / BOMBA	6.289 , 69	071/ 115444/ / ANEL	120 , 66
8N0/ 199282/C / MANCALBARR	572 , 44	071/ 115433/ / TAMPÁ	364 , 58
8N0/ 199282/D / MANCALBARR	572 , 44	071/ 109515/ / PINO	127 , 80
3C0/ 941754/G / FAROL	4.472 , 03	071/ 109227/ / SENSOR	329 , 09
3C0/ 941754/K / FAROL	4.302 , 90	07K/ 109345/ / VEDACAO	48 , 15
3C0/ 945105/A / REFLETOR	125 , 27	07K/ 109283/E / TAMPÁ	589 , 21
3C0/ 945106/A / REFLETOR	118 , 66	07K/ 109467/B / TENSOR	253 , 05
3C0/ 953041/L / LUZ	345 , 96	07K/ 109235/A / VEDACAO	8 , 22
APS/ 198015/H / JG.EMBREAG	571 , 20	07K/ 109237/A / MANCAL	32 , 04
APS/ 198015/K / JG.EMBREAG	690 , 79	07K/ 109273/ / TAMPÁO	14 , 26
D/ 190MKD/A3/ COLA	190 , 21	07K/ 109231/A / CORRENTE	983 , 55
MKL/ 106111/50/ FITA	76 , 09	07K/ 109224/ / EIXO ENGREN	140 , 89
N/ 010219/1 / PARAFUSO	1 , 47	074/ 260849/AB/ CORREIA	207 , 53
3C0/ 953042/L / LUZ	349 , 88	074/ 199207/M / APOIO	1.201 , 84
3C0/ 998225/ / JG.FAROL	248 , 27	071/ 105561/A /007CASQUILHO	75 , 87
3AE/ 853617/ /FXCEMBLEMA VW	206 , 24	070/ 906149/ / ANEL VEDAC	14 , 25
3AE/ 945093/J / LANTERNA	652 , 27	071/ 103233/ / BOCAL	54 , 00
3AE/ 945094/J / LANTERNA	645 , 71	07K/ 109163/A / ANEL	14 , 41
3AE/ 945095/F / LANTERNA	925 , 69	07K/ 109158/B / CORRENTE	644 , 54
3AE/ 945096/F / LANTERNA	925 , 69	07K/ 109120/A / CORRENTE	593 , 23
3AE/ 945139/ / VEDACAO	82 , 57	07K/ 109077/E / RODA	489 , 11
3AE/ 945207/B / LANTERNA	1.193 , 12	07K/ 109083/F / REGULADOR	954 , 87
3AE/ 945208/B / LANTERNA	1.193 , 12	07K/ 109101/E / COMANDO	1.271 , 54
3AF/ 807377/ / SUPORTE	94 , 96	074/ 145307/B / IMPULSOR	282 , 94
3AF/ 807378/ / SUPORTE	94 , 96	074/ 145278/C / POLIA	340 , 38
095/ 409193/B / MANCAL	162 , 43	074/ 145278/E / POLIA	283 , 52
3AF/ 807393/ / SUPORTE	94 , 96	071/ 105189/D / RODAPULSC	572 , 92
3AF/ 853346/D /7Z7FRISO	682 , 65	070/ 109293/B / ANEL	21 , 80
3AF/ 943021/A / ID. LED	342 , 40	070/ 103051/A / RETENTOR	160 , 05
3AF/ 945093/J / LANTERNA	595 , 50	07Z/ 906379/A / RECEPACUL	129 , 93
3AF/ 945095/E / LANTERNA	967 , 35	07K/ 109102/C / COMANDO	928 , 26
3AF/ 945139/ / VEDACAO	82 , 57	077/ 109485/F / ALAVANCA	1.200 , 92
3AF/ 945207/B / LANTERNA	1.193 , 12	077/ 109372/D / EIXO	1.532 , 56
3AF/ 945208/B / LANTERNA	1.193 , 12	077/ 109371/D / EIXO	1.532 , 56
1C0/ 867101/ /4XQCOBERTURA	11 , 31	077/ 109320/CB/ PC COMPENS	87 , 13
1C0/ 867102/ /4XQCOBERTURA	11 , 31	077/ 109150/A / PRESILHA	5 , 26
1C0/ 868301/C / ESPUMA	314 , 20	074/ 121031/ / POLIA	256 , 73
3C0/ 853651/BH/AQZGRADE	1.710 , 48	074/ 121051/G / MANGUEIRA	362 , 80
3C0/ 853651/BQ/PWFGRADE	1.327 , 65	074/ 115561/ / FILTRO OLE	126 , 39
3C0/ 853665/ /9B9GRADE	300 , 76	074/ 115562/ / ELEM FILTR	68 , 82
3C0/ 853665/A /9B9GRADE	304 , 45	074/ 115189/B / VEDACAO	51 , 35
3C0/ 853665/B /9B9GRADE	86 , 20	07K/ 133518/A / MANGUEIRA	126 , 37
3C0/ 853665/H /9B9GRADE	404 , 07	07K/ 133228/C / SUPORTE	141 , 75
3C0/ 853666/A /9B9GRADE	314 , 73	07K/ 133229/D / SUPORTE	102 , 70
3C0/ 853666/G /9B9GRADE	404 , 07	07K/ 133317/E / DISTRIBUID	921 , 57
3C0/ 853671/C /9B9GRADE	572 , 23	07K/ 133203/ / CILINDRO	113 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 853675/ /739LOGOTIPO	90 , 89	07K/ 133062/B / UNID.COMAN	1.450 , 05
8D0/ 121251/BB/ RADIADOR	3.084 , 00	077/ 109120/ / CORRENTE	442 , 03
8D0/ 121251/BC/ RADIADOR	2.838 , 00	077/ 109022/EM/ COMANDO	6.101 , 39
3C0/ 857537/A /GRUTAMPA	392 , 43	077/ 109087/P / REGULADOR	4.624 , 50
3C0/ 857538/A /GRUTAMPA	392 , 43	077/ 109088/P / REGULADOR	5.003 , 47
8D0/ 121251/P / RADIADOR	2.591 , 00	07D/ 145194/B / ARRUELA	27 , 26
8D0/ 121275/ / MANCAL	48 , 70	07D/ 145194/C / ARRUELA	27 , 26
5G4/ 839915/E / COBERTURA	71 , 68	07D/ 145194/D / ARRUELA	27 , 26
5G4/ 839916/E / COBERTURA	76 , 66	07D/ 145256/E / POLIA	438 , 21
5G4/ 845201/B / VIDRO	444 , 37	07D/ 145194/A / ARRUELA	27 , 26
5G4/ 845201/C / VIDRO	160 , 17	07D/ 145194/ / ARRUELA	27 , 26
5G4/ 845202/B / VIDRO	444 , 37	07D/ 115630/E / TUBO	454 , 49
5G4/ 845202/C / VIDRO	160 , 17	07C/ 971502/AE/ SUPORTE	141 , 11
5N0/ 807217/T /GRUCOBERTURA	2.570 , 06	07C/ 903119/C / POLIA	640 , 17
5N0/ 807241/ /GRUCAPA COBER	67 , 42	07C/ 903018/X / ALTERNADOR	7.963 , 95
5N0/ 807241/B /GRUCAPA COBER	76 , 83	07C/ 133529/A / VALVULA	167 , 13
5N0/ 807248/ / ESPUMA	130 , 61	07K/ 105189/A / RODAPULSO	159 , 20
5N0/ 807248/D / ESPUMA	130 , 61	07K/ 103603/B / CARTER	1.199 , 07
5N0/ 807287/D /9B9SUPORTE	269 , 34	07K/ 103600/A / CARTER	206 , 11
5N0/ 807393/A / SUPORTE	61 , 24	07K/ 103483/B / VEDACAO	163 , 83
5N0/ 807393/E / SUPORTE	71 , 44	07K/ 103499/ / BOCAL	26 , 89
5N0/ 807394/A / SUPORTE	61 , 24	07K/ 103558/C / TUBO	115 , 30
5N0/ 807394/D / SUPORTE	71 , 44	07K/ 105243/F / AMORTECEDO	803 , 94
5N0/ 807421/B /GRUCOBERTURA	2.158 , 67	074/ 129717/ / VEDACAO	47 , 77
5N0/ 807421/G /GRUCOBERTURA	2.272 , 80	074/ 129620/A / ELEMENTC	166 , 18
5N0/ 807441/ /9B9COBERTURA	39 , 67	07K/ 903315/T / ELEM.TENSC	401 , 07
5N0/ 807441/A /GRUCOBERTURA	73 , 67	07K/ 903315/S / ELEM.TENSC	369 , 36
5N0/ 807568/ /2Z0INSERTO	1.226 , 80	07K/ 260817/ / CASQUILHO	41 , 26
5N0/ 807651/B / TRAVESSA	443 , 27	07K/ 903119/ / POLIA	595 , 47
5N0/ 807847/ /9B9SUPORTE	108 , 57	077/ 115433/A / TAMPA	387 , 31
5N0/ 807941/ / QUADRO	35 , 65	077/ 115277/A / TUBO OLEC	115 , 37
5N0/ 807942/ / QUADRO	35 , 65	077/ 115278/A / TUBO OLEC	282 , 04
1J0/ 868337/ /Y20COBERTURA	6 , 67	077/ 115401/AD/ FILTRO OLE	3.336 , 94
1J0/ 877242/ / BUCHA	26 , 55	077/ 115147/B / ANEL	137 , 66
3C8/ 853587/ / SUPORTE	73 , 55	077/ 115143/D / CASQUILHO	48 , 10
3C8/ 853601/A /FXCEMBLEMA VW	256 , 01	077/ 115143/B / CASQUILHO	4 , 69
3C8/ 853651/AA/RYPGRADE	1.364 , 62	077/ 115121/F / RODA	542 , 43
3C8/ 853651/Q /GRUGRADE	2.711 , 04	074/ 121438/C / CONECTOR	7 , 57
3C8/ 853665/C /9B9GRADE	314 , 73	074/ 121121/B / TAMPA	96 , 75
3C8/ 853665/F /041PECA COBER	297 , 70	074/ 121132/ / FLANGE	85 , 87
3C8/ 853666/C /9B9GRADE	314 , 73	07K/ 903141/C / SUPORTE	756 , 02
3C8/ 853666/D /9B9GRADE	314 , 73	07K/ 253046/A / COBERTURA	61 , 50
3C8/ 853666/H /041PECA COBER	297 , 70	07K/ 253041/C / CHAPA COLE	264 , 01
3C8/ 853671/C /041GRADE	1.026 , 15	07K/ 253039/C / VEDACAO	19 , 37
3C8/ 853671/F /041GRADE	597 , 61	07K/ 145933/C / CORREIA	142 , 04
5C6/ 839114/B /ZNXACIONAMENT	206 , 72	07K/ 145933/E / CORREIA	137 , 71
5C6/ 839197/A / PECA RETEN	69 , 05	077/ 115121/G / RODA	445 , 49
5C6/ 839267/ /5APCOBERTURA	53 , 23	077/ 115124/A / TENSOR	241 , 47
5C6/ 839475/B /3Q7VEDACAO	585 , 89	077/ 109633/E / MOLA VALV.	62 , 54
5C6/ 839476/B /3Q7VEDACAO	585 , 89	077/ 109641/G / PRATO MOLA	40 , 37
5C6/ 839477/A /5APVEDACAO	192 , 69	077/ 109641/H / PRATO MOLA	40 , 37
5G0/ 945105/ / REFLETOR	125 , 55	077/ 109623/C / MOLA VALV.	96 , 17
5G0/ 945106/ / REFLETOR	125 , 55	077/ 109611/S / VALVULA	240 , 97
5G0/ 945207/ / LANTERNA	1.276 , 34	07K/ 198401/A / JOGO BIELA	1.155 , 63
5G0/ 945208/ / LANTERNA	1.276 , 34	07K/ 253031/H / COLETOR	2.698 , 93
5G0/ 998225/A / JG.FAROL	170 , 66	07K/ 145215/A / VEDACAO	54 , 71
5G0/ 998226/A / JG.FAROL	170 , 66	07K/ 133742/ / CLIP	1 , 67
5G1/ 857507/BF/9B9CARCACA	737 , 47	07K/ 133567/ / BATENTE	11 , 20
5G1/ 857508/CL/9B9CARCACA	893 , 20	077/ 109601/Q / VALVULA	260 , 15
5G1/ 858309/ / ELEM.FREIO	96 , 85	077/ 109417/J / ENGATE	1.240 , 12
5G1/ 941005/ / FAROL	1.278 , 82	077/ 109417/K / ENGATE	1.240 , 12
5G1/ 941006/ / FAROL	1.278 , 82	07K/ 115121/E / RODA	147 , 39
5G1/ 941043/ / FAROL	5.559 , 26	077/ 131831/F / TUBO	774 , 01
5G1/ 941043/A / FAROL	6.097 , 59	077/ 129717/Q / VEDACAO	120 , 57

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G1/ 941044/ / FAROL	5.559 , 26	077/ 121481/B / TUBO	231 , 79
5G1/ 941044/A / FAROL	6.097 , 59	077/ 121131/G / BOCAL	351 , 23
5G1/ 941753/ / FAROL	4.376 , 53	077/ 121235/D / SUPORTE	528 , 13
5G1/ 941753/A / FAROL	4.829 , 15	077/ 121437/ / ANEL VEDAC	20 , 87
5G1/ 941754/ / FAROL	4.376 , 53	077/ 121131/F / BOCAL	620 , 55
5G1/ 941754/A / FAROL	4.829 , 15	077/ 198217/ / JG JUNTAS	42 , 93
5G4/ 837085/ / CABO	83 , 38	077/ 198151/L / JG. ANEL	576 , 68
5G4/ 837085/A / CABO	83 , 38	077/ 198012/E / JG. JUNTA	1.649 , 26
5G4/ 837085/B / CABO	95 , 85	077/ 198025/A / JG.JUNTA	263 , 08
5G4/ 837085/C / CABO	96 , 92	077/ 198070/A / JG JUNTAS	78 , 37
5G4/ 837478/D /5APVEDACAO	263 , 74	077/ 145718/T / MANGUEIRA	247 , 87
5G4/ 837889/A /041RECORTE	256 , 68	077/ 145718/Q / MANGUEIRA	264 , 38
5G4/ 837889/B /041RECORTE	256 , 68	077/ 903341/G / POLIA	157 , 47
5G4/ 837890/A /041RECORTE	256 , 68	077/ 903137/AB/ CORREIA	296 , 14
5G4/ 837890/B /041RECORTE	249 , 18	077/ 253039/C / VEDACAO	49 , 61
5G4/ 837915/G / COBERTURA	71 , 73	077/ 253158/A / PORCA	49 , 78
5G4/ 837916/G / COBERTURA	71 , 68	077/ 260885/M / SUPORTE	1.577 , 92
5G4/ 839085/A / CABO	88 , 72	077/ 198327/A / JG.REGULAG	1.906 , 36
5G4/ 839085/B / CABO	96 , 92	077/ 198405/ / JG JUNTAS	220 , 07
1K9/ 980551/ / CAMERA	2.267 , 19	077/ 253033/T / COLETOR	3.749 , 09
6Q0/ 711789/G / APOIO	199 , 69	077/ 105431/ / BUCHA	90 , 56
6Q0/ 711611/A / ANGULO	66 , 79	077/ 109021/GK/ COMANDO	6.101 , 39
6Q0/ 711550/ / PATIMGUIA	45 , 01	077/ 109021/GM/ COMANDO	6.101 , 39
1KM/ 012003/AD/ Manual	231 , 97	077/ 109022/EL/ COMANDO	6.101 , 39
1KM/ 012006/AT/ Manual	327 , 73	077/ 105425/E / PARAFUSO	21 , 16
1Q0/ 825141/B / VEDACAO	226 , 91	077/ 105425/B / PARAFUSO	142 , 84
1Q0/ 825274/ / JOGO DOBRA	163 , 40	077/ 105329/C / CASQUILHO	170 , 58
1Q0/ 871849/ / PERF.ENCHI	146 , 32	077/ 105303/J / ARRUELA	217 , 38
6Q0/ 711355/E / ALOJAMENTO	105 , 89	074/ 109611/ / VALVULA	216 , 64
6Q0/ 711303/AG/ ALAVANCA	116 , 73	074/ 109127/Q / PROTETOR	56 , 37
6Q0/ 711267/A / VEDACAO	61 , 71	074/ 109243/F / ROLO	410 , 42
6Q0/ 711201/ / ALAVANCA	253 , 80	074/ 109119/R / CORREIA	344 , 04
6Q0/ 711112/B / ALAVMUDANC	475 , 61	074/ 109107/K / PROTETOR	307 , 03
6Q0/ 711090/ / ASSOALHO	79 , 30	07K/ 133062/A / UNID.COMAN	1.470 , 97
6Q0/ 711067/A / BUCHA	67 , 71	07K/ 131532/A / TAMPAO	29 , 91
6Q0/ 711050/C / CARCACA	1.293 , 82	07K/ 131532/ / TAMPAO	29 , 91
6N1/ 721423/ / MANCAL	46 , 37	078/ 115142/C / CHAPAPROTE	241 , 59
6N1/ 721321/ / PEDALEMBRA	189 , 47	078/ 115189/H / VEDACAO	61 , 15
6Q0/ 721153/ / BUCHA	28 , 07	078/ 115124/ / TENSOR	56 , 70
6Q0/ 721487/C / CHAPA	56 , 69	078/ 115121/C / RODA	257 , 30
6Q0/ 721487/D / SUPORTE	5 , 20	1J5/ 800375/GD/ JG.CILINDR	1.163 , 88
6Q0/ 723527/A /9B9BATENTE	36 , 81	1J5/ 800375/GG/ JG.CILINDR	1.243 , 71
6Q1/ 721115/H / SUPORTE	261 , 10	1J5/ 800375/ET/ JG.CILINDR	1.618 , 08
6Q1/ 721142/B / PEDALFREIO	126 , 93	1J5/ 800375/EL/ JG.CILINDR	1.354 , 07
6Q1/ 721232/A / ESTRIBO	32 , 09	1J5/ 800375/EA/ JG.CILINDR	1.857 , 20
6Q1/ 721321/C /01CPEDALEMBRA	103 , 78	1J5/ 253609/AF/ SILENCIOSO	2.054 , 17
1Q0/ 871849/A / PERF.ENCHI	159 , 27	078/ 109623/H / MOLA VALV.	16 , 00
1Q0/ 871849/B / PERF.ENCHI	172 , 06	078/ 109641/F / PRATO MOLA	2 , 72
6Q1/ 721503/L / PEDAL DO A	1.107 , 01	078/ 109487/C / ALAVANCA	421 , 92
6Q1/ 721503/M / PEDAL DO A	804 , 53	078/ 109601/E / VALVULA	68 , 67
6Q1/ 723503/N / PEDAL DO A	1.088 , 19	078/ 109623/B / MOLA VALV.	101 , 10
6Q1/ 723503/P / PEDAL DO A	804 , 53	1J5/ 035201/D / SUPORTE	81 , 04
191/ 945515/B / INTERRUPTO	71 , 48	079/ 103704/E / TAMP	194 , 63
191/ 953236/ / INTERRUPTO	20 , 70	079/ 103783/H / MANGUEIRA	133 , 32
191/ 955529/ / UNIDADE	189 , 89	079/ 103803/BF/ CARTER	5.490 , 89
191/ 955532/A / UNIDADE	302 , 79	079/ 103602/AT/ CARTER	1.136 , 50
191/ 959481/A / INTERRUPTO	264 , 34	078/ 109479/E / TENSOR	1.329 , 38
3C8/ 837114/ /XSFACIONAMENT	216 , 83	078/ 109149/ / DISCO	56 , 19
3C8/ 837114/F /OKBACIONAMENT	200 , 47	078/ 109150/A / PRESILHA	11 , 83
3C8/ 837114/F /VALACIONAMENT	200 , 49	078/ 109243/S / ROLO	707 , 21
3C8/ 853317/B /041COBERTURA	313 , 20	078/ 109111/B / POLIA	528 , 24
3C8/ 853318/B /041COBERTURA	282 , 30	1J4/ 881318/H /B41REVESTIMEN	355 , 43
3C8/ 857505/E /5APCOBERTURA	381 , 64	1J4/ 881318/G /7G8REVESTIMEN	301 , 35
3C8/ 857506/E /5APCOBERTURA	381 , 64	1J4/ 881318/G /U71REVESTIMEN	323 , 86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C8/ 857601/A /9B9COBERTURA	89 , 57	1J4/ 881318/G /B41REVESTIMEN	208 , 77
3C8/ 857602/A /9B9COBERTURA	89 , 57	077/ 145718/B / MANGUEIRA	349 , 52
3C8/ 807177/ / GUIA	78 , 06	077/ 145255/G / POLIA	347 , 89
3C8/ 857739/C /QVZTRAVA	250 , 23	077/ 133382/B / TUBO	24 , 11
3C8/ 807177/A / GUIA	78 , 75	077/ 133517/C / VALVULA	1.579 , 15
3C8/ 857805/A /RAACINTO 3 PT	670 , 82	077/ 133551/M / VALVULA	932 , 53
3C8/ 857805/C /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	077/ 133681/AB/ TUBULACAO	2.838 , 49
3C8/ 857805/D /RAACINTO 3 PT	1.226 , 80	077/ 133185/BR/ TUBO ADMIS	16.592 , 89
1K0/ 927123/B /REHTECLA	122 , 01	077/ 133062/A / BOCAL	6.717 , 05
1K0/ 937087/N /000UNID. CON.	3.598 , 01	077/ 133073/K / VEDACAO	137 , 61
1K0/ 937087/N /Z29UNID. CON.	3.775 , 46	07K/ 121115/C / BOCAL	212 , 94
1K0/ 937087/N /Z2AUNID. CON.	3.775 , 46	07K/ 121113/B / VALVULA	92 , 74
1K0/ 963512/A / COBERTURA	36 , 01	077/ 103383/BS/ JUNTA CABE	348 , 11
1K0/ 971345/ / CABOS	161 , 02	077/ 103221/S / MANGUEIRA	183 , 65
1K0/ 998559/ / JG. REPARO	202 , 58	077/ 103221/P / MANGUEIRA	93 , 87
1K1/ 721601/ /4J4CAPA	168 , 36	077/ 103221/N / MANGUEIRA	309 , 77
6K0/ 711279/ / ARRUELA	4 , 12	077/ 103221/AP/ MANGUEIRA	291 , 30
1K9/ 807571/D / GUIA	289 , 45	077/ 103215/C / TUBO	414 , 26
6K0/ 713265/ / CABO	1.090 , 85	074/ 103360/A / TAMP	827 , 97
6K1/ 419523/A / PROTECAO	195 , 41	074/ 103383/M / JUNTACABEC	452 , 72
6K1/ 721315/D / PEDALEMBRA	240 , 28	074/ 103383/N / JUNTACABEC	452 , 72
1K9/ 807572/D / GUIA	289 , 45	074/ 103383/P / JUNTACABEC	383 , 08
1K9/ 854661/A / GRADE	81 , 24	07K/ 121065/P / TUBO	121 , 55
6K1/ 721527/A / BATENTE	29 , 30	07K/ 121065/N / TUBO	113 , 45
6K1/ 721555/H / CABO ACELE	183 , 25	07K/ 121065/J / TUBO	125 , 01
6N0/ 711061/A / CARACA	666 , 56	07K/ 117021/C / RESFRIADOR	2.491 , 40
6N0/ 711090/A / ASSOALHO	99 , 68	077/ 103197/C / CHAPA	615 , 80
6N0/ 711303/C /01CALAVANCA	501 , 03	077/ 103161/G / VEDACAO	327 , 18
6N0/ 711611/C / ANGULO	115 , 02	077/ 103171/N / FLAN VEDAC	1.939 , 87
6N0/ 711795/ / BUCHA	41 , 42	077/ 103175/B / VALVULA	125 , 71
6N1/ 721153/ / BUCHA	8 , 28	077/ 103181/H / VEDACAO	49 , 20
1JE/ 971051/G / CHICOTE	15.778 , 76	077/ 103158/K / INJETOR	179 , 40
1JE/ 971067/ / CHICOTE	65 , 84	077/ 103151/J / FLAN VEDAC	2.229 , 00
1JE/ 971067/A / CHICOTE	208 , 56	077/ 103129/J / TAMP	864 , 30
1JE/ 971085/ / CHICOTE	338 , 36	071/ 906233/ / RECEPTACUL	53 , 54
1JE/ 971089/ / CHIC MOTOR	489 , 08	071/ 971502/P / SUPORTE	39 , 55
1JE/ 971089/C / CHIC MOTOR	1.553 , 03	071/ 971848/A / PRESILHA	27 , 41
1JE/ 971120/A / CHICOTE P	314 , 26	07K/ 115610/A / TUBO	81 , 81
1JE/ 971121/B / CHICOTE P	335 , 15	07K/ 115441/ / VEDACAO	83 , 61
1JE/ 971147/B / CHICOTE	280 , 82	07K/ 115427/ / ANEL	33 , 70
1JE/ 971194/ / CHICOTE	73 , 06	07K/ 115252/ / TUBO	291 , 62
5Z0/ 805288/ / DEFLETOR	8 , 28	07K/ 115318/ / SUPORTE	1 , 72
5Z0/ 805932/ / SUPORTE	12 , 13	07K/ 115397/D / SUPORTE	2.157 , 03
5Z0/ 820159/ / CANAL AR	15 , 82	07K/ 115408/ / CAIXA	793 , 99
5Z0/ 820160/ / CANAL AR	15 , 82	077/ 103063/DR/ CABECOTE	35.111 , 10
5Z0/ 853361/ /9B9GRADE	187 , 72	077/ 103064/AJ/ CABECOTE	35.111 , 10
5Z0/ 853361/A /9B9GRADE	156 , 07	071/ 115562/C / ELEM FILTR	69 , 73
5Z0/ 853361/B /SS4GRADE	192 , 89	071/ 115434/ / BUJAO	122 , 44
5Z0/ 853362/ /9B9GRADE	179 , 06	07K/ 131145/F / TUBO	229 , 00
5Z0/ 853362/A /9B9GRADE	156 , 07	07K/ 131351/F / VALVULA	812 , 48
5Z0/ 853362/B /SS4GRADE	192 , 89	07K/ 131128/D / TUBO	129 , 89
5Z0/ 853421/ / ADESIVO	31 , 06	07K/ 131120/F / VEDACAO	6 , 67
5Z0/ 853421/A /61VLOGOTIPO	59 , 45	07K/ 131120/D / VEDACAO	6 , 85
5Z0/ 853421/A /MX1LOGOTIPO	59 , 45	077/ 105303/F / ARRUELA	81 , 99
5Z0/ 853422/ / ADESIVO	31 , 06	077/ 105303/H / ARRUELA	217 , 38
5Z0/ 853422/A /61VLOGOTIPO	59 , 45	077/ 105251/Q / POLIA	3.055 , 47
5Z0/ 853422/A /MX1LOGOTIPO	59 , 45	077/ 105257/ / ANEL	129 , 56
5Z0/ 853763/ /739FRISO	118 , 87	077/ 105261/D / POLIA	541 , 08
5Z0/ 853764/ /739FRISO	125 , 13	077/ 103831/E / PARAFUSO	42 , 10
5Z0/ 853767/ /739FRISO	118 , 87	077/ 103831/D / PARAFUSO	67 , 98
5Z0/ 853767/A /502FRISO	220 , 44	077/ 103671/C / COIFA	52 , 69
5Z0/ 853767/A /Y3DFRISO	220 , 44	07K/ 129748/A / VEDACAO	96 , 83
5Z0/ 853767/A /Z15FRISO	220 , 44	07K/ 131120/C / VEDACAO	6 , 67
5Z0/ 853767/B /739FRISO	220 , 44	07K/ 129717/A / VEDACAO	114 , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 853768/ /739FRISO	125 , 13	07K/ 129684/C / TUBO	195 , 89
5Z0/ 853768/A /502FRISO	220 , 44	07K/ 129684/B / TUBO	220 , 60
5Z0/ 853768/A /Y3DFRISO	220 , 44	07K/ 129637/ / BOCAL	206 , 48
5Z0/ 853768/A /Z15FRISO	220 , 44	07K/ 129620/ / ELEMENTO	86 , 50
5Z0/ 907282/ / RELE	384 , 46	07K/ 121375/ / CASQUILHO	31 , 54
191/ 959855/ /01CINTERRUPTO	188 , 73	07K/ 122061/ / MANGUEIRA	1.506 , 00
1C0/ 907375/F / UNI.COMAND	22.533 , 21	077/ 103604/D / CARTER	3.107 , 67
1C0/ 907375/G / UNI.COMAND	5.398 , 88	077/ 103472/L / TAMPÁ	2.113 , 35
1C0/ 907375/L / UNI.COMAND	5.209 , 01	077/ 103487/B / VEDACAO	15 , 99
1C0/ 909601/ /000UNID.COMAN	5.807 , 19	077/ 103603/AA/ CARTER	4.293 , 91
1C0/ 909601/ /01GUNID.COMAN	5.700 , 51	077/ 103383/BT/ JUNTA CABE	348 , 11
1C0/ 909601/ /01HUNID.COMAN	4.362 , 61	077/ 103385/D / PARAFUSO	25 , 36
1C0/ 909601/ /01PUNID.COMAN	4.369 , 59	077/ 103471/P / TAMPÁ	2.170 , 34
1C0/ 909601/C /000UNID.COMAN	5.807 , 19	077/ 103399/ / PRISIONEIR	43 , 79
1C0/ 909601/C /00HUNID.COMAN	7.260 , 26	077/ 103245/B / VALVULA	632 , 82
1C0/ 909601/C /00TUNID.COMAN	5.183 , 17	074/ 105264/H / VOLANTE	7.892 , 73
1C0/ 909601/C /00UUNID.COMAN	5.183 , 17	074/ 103609/F / VEDACAO	181 , 86
1C0/ 909601/C /011UNID.COMAN	5.078 , 88	074/ 105251/AC/ POLIA DA C	1.606 , 80
1C0/ 909601/C /012UNID.COMAN	4.647 , 64	07K/ 121149/ / ANEL	38 , 55
1C0/ 909601/C /013UNID.COMAN	4.647 , 64	07K/ 121132/G / FLANGE	96 , 41
1C0/ 909601/C /014UNID.COMAN	4.647 , 64	07K/ 121119/A / ANEL	12 , 53
1C0/ 909601/C /019UNID.COMAN	4.290 , 26	07K/ 121121/B / TAMPÁ	11 , 72
1C0/ 909601/C /01DUNID.COMAN	5.495 , 33	097/ 409141/AN/ ARRUELA	25 , 51
1C0/ 909601/C /01KUNID.COMAN	5.110 , 82	097/ 409141/AL/ ARRUELA	25 , 51
1C0/ 909601/C /01LUNID.COMAN	4.207 , 49	09D/ 323571/M / CONVERSOR	13.777 , 15
1C0/ 909601/C /01PUNID.COMAN	4.290 , 26	09D/ 321379/ / ANEL	12 , 96
1C0/ 909601/D /01GUNID.COMAN	3.849 , 19	097/ 409141/AJ/ ARRUELA	25 , 51
1C0/ 909601/E /00JUNID.COMAN	3.997 , 39	097/ 323515/ / PANELA	8 , 99
7L0/ 804717/A / SUPORTE	235 , 17	097/ 409121/A / CARCACA	1.705 , 49
7L0/ 804755/ / SUPORTE	291 , 24	097/ 409141/AG/ ARRUELA	25 , 51
7L0/ 804756/ / SUPORTE	291 , 24	097/ 323463/C / LAMINA	401 , 22
7L0/ 804787/ / SUPORTE	2.101 , 56	09D/ 323572/D / CONVERSOR	14.691 , 10
1JE/ 920826/D / INSTRUMENT	3.122 , 35	09D/ 325039/A / CAIXA	11.895 , 58
1JE/ 920826/K / INSTRUMENT	2.241 , 19	09D/ 325039/B / CAIXA	12.106 , 64
1JE/ 920846/ / INSTRUMENT	3.662 , 48	09D/ 325435/ / PENEIRA DE	434 , 34
1JE/ 920846/B / INSTRUMENT	3.573 , 73	09D/ 325039/G / CAIXA	12.106 , 64
1JE/ 920846/F / INSTRUMENT	3.241 , 40	09D/ 325039/D / CAIXA	13.864 , 45
1JE/ 953503/A /01CINTERRUPTO	167 , 37	095/ 323739/J / ARRUELA	18 , 76
1JE/ 959254/A / UN.COMANDO	243 , 90	095/ 323739/K / ARRUELA	18 , 76
1JE/ 971051/B / CHICOTE	14.420 , 84	095/ 323739/L / ARRUELA	18 , 41
1JE/ 971051/C / CHICOTE	11.729 , 00	095/ 323739/M / ARRUELA	18 , 76
1JE/ 971051/E / CHICOTE	14.722 , 37	095/ 323739/H / ARRUELA	18 , 76
1JE/ 971051/F / CHICOTE	15.244 , 99	095/ 323739/B / ARRUELA	18 , 76
02A/ 311129/T / RODA	1.000 , 75	095/ 323715/ / FRICCAO	18 , 76
06A/ 100045/H / MOTOR BAS.	17.431 , 33	095/ 323727/B / ROLAMENTO	22 , 34
06J/ 971627/AB/ CHICOTE	2.069 , 22	095/ 323737/ / ANEL VEDAC	18 , 76
1J0/ 611797/L / SUPORTE	61 , 16	095/ 323739/ / ARRUELA	18 , 76
1J0/ 614335/C / SUPORTE	139 , 36	095/ 323714/A / FRICCAO	72 , 08
3C1/ 863129/A /9B9COBERTURA	31 , 04	095/ 323710/ / ROLAMENTO	89 , 65
373/ 857853/A / PARAFUSO	12 , 87	095/ 323708/ / ROLAMENTO	52 , 06
373/ 857871/ / PARAFUSO	- , 68	095/ 323653/ / ANEL	55 , 98
373/ 857871/A / PARAFUSO	- , 68	095/ 321559/ / ANEL VEDAC	14 , 55
079/ 133109/AT/ TUBO SUCCA	3.490 , 26	095/ 321531/C / PISTAO	912 , 49
374/ 857806/ /033CINTO 3 PT	521 , 46	095/ 321529/ / ANEL VEDAC	12 , 93
5G0/ 845411/E /NVBVIDRO FIXO	249 , 83	095/ 321386/ / ANEL VEDAC	58 , 67
02T/ 311361/A / ENGRENAGEM	143 , 46	095/ 321482/A / CHAPA	72 , 78
1JE/ 845202/ / VIDRO	115 , 25	095/ 321485/B / CHAPA	92 , 09
5Z0/ 885921/DA/ECVREVESTIMEN	46 , 05	1C0/ 121447/AD/ MANGUEIRA	54 , 92
5Z0/ 885921/CL/ECLREVESTIMEN	45 , 84	1C0/ 121422/ / CAPA COBER	21 , 76
5Z0/ 885921/DC/ECXREVESTIMEN	45 , 84	1C0/ 121207/C / ANEL	230 , 62
7P0/ 885514/ / EIXO	98 , 68	1C0/ 201687/A / SUPORTE	60 , 96
7P0/ 885513/B / EIXO	98 , 68	1C0/ 821533/ / ISOLAMENTO	9 , 62
5Z0/ 881921/BL/EDBREVESTIMEN	63 , 88	1C0/ 821509/ / ISOLAMENTO	9 , 53
374/ 867761/ /71NSUPORTE	83 , 90	1C0/ 821258/G / PLACA	9 , 16

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



374/ 885375/C / ASSENTO	615 , 47	1C0/ 809674/B / CHAPA	354 , 61
5U7/ 881901/AA/DKVAPOIO	156 , 67	1C0/ 803501/E / LONGARINA	1.636 , 84
5U7/ 881901/AB/FHCAPOIO	153 , 82	1C0/ 803159/E / REFORCO	456 , 28
3B0/ 823434/C / BATENTE	69 , 20	1C0/ 201311/M / TUBO	96 , 09
3B0/ 823493/ / GUIA	47 , 47	1C0/ 201311/N / TUBO	203 , 62
3B0/ 837033/AJ/ BATENTE	107 , 03	1C0/ 201160/L / TUBO	898 , 36
3B0/ 839833/E / ALAVANCA	34 , 88	1C0/ 201154/A / SUPORTE	18 , 61
3B0/ 839902/H /041RECORTE	965 , 81	1C0/ 201060/AR/ RESERVATOR	3.341 , 81
3B0/ 845011/BJ/ PARABRISA	3.291 , 57	1C0/ 821257/AS/ PLACA	21 , 88
3B0/ 845011/S / PARABRISA	2.456 , 26	1C0/ 809673/B / CHAPA	374 , 90
3B0/ 845011/T / PARABRISA	2.480 , 47	095/ 323969/ / ANEL VEDAC	8 , 42
3B0/ 845543/A / PLACA	133 , 35	095/ 323907/ / CAIXA	52 , 17
3B0/ 877829/E /4R4COBERTURA	468 , 65	095/ 323909/ / ROLAMENTO	68 , 90
3B0/ 877829/E /6K8COBERTURA	506 , 73	095/ 323911/F / EIXO	2.616 , 81
3B0/ 898623/ / JG.FIXACAO	62 , 34	095/ 323919/B / ROLAMENTO	93 , 68
3B0/ 853601/C /ULMEMBLEMA VW	148 , 70	095/ 323901/B / EIXO	2.413 , 37
3B0/ 853651/L /3FZGRADE	979 , 57	09D/ 927363/G / CHICOTE	1.640 , 13
5N0/ 837868/B / CANTONEIRA	25 , 42	09D/ 409189/ / ANEL	140 , 76
5N0/ 837885/C / ESTRIBO	286 , 45	09D/ 325443/ / VEDACAO	49 , 95
5N0/ 837885/H / ESTRIBO	275 , 37	097/ 409141/BQ/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 837901/B /041RECORTE	284 , 13	097/ 409141/BS/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 837902/B /041RECORTE	284 , 13	097/ 409141/BJ/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839085/B / CABO	94 , 02	097/ 409141/BG/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839085/E / CABO	79 , 30	097/ 409141/BE/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839113/AE/UAQACIONAMENT	459 , 10	097/ 409141/BC/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839114/AE/UAQACIONAMENT	459 , 10	097/ 409141/AQ/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839114/Q /UAQACIONAMENT	459 , 10	097/ 409141/AS/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839167/B /GRUCARCACA	72 , 17	097/ 409141/BA/ ARRUELA	25 , 51
5N0/ 839167/D /GRUCARCACA	60 , 13	095/ 323899/ / PARAFUSO	214 , 45
5N0/ 839475/D /3Q7VEDACAO	551 , 76	095/ 323898/ / MOLA DISCO	27 , 58
5N0/ 839475/E /3Q7VEDACAO	455 , 31	095/ 323739/N / ARRUELA	18 , 76
5N0/ 839476/D /3Q7VEDACAO	551 , 76	095/ 323739/P / ARRUELA	18 , 76
5N0/ 839477/A /5APVEDACAO	142 , 28	095/ 323739/Q / ARRUELA	18 , 76
5N0/ 839478/A /5APVEDACAO	142 , 28	095/ 323743/A / ROLAMENTO	76 , 54
5N0/ 839479/A /5APVEDACAO	113 , 47	099/ 323571/GX/ CONVERSOR	5.571 , 47
5N0/ 839480/A /5APVEDACAO	113 , 47	097/ 321073/A / TAMPA	121 , 49
5N0/ 839643/C /3Q7TIRA	733 , 78	097/ 321121/ / MOLA	11 , 87
5N0/ 839643/D /3Q7TIRA	580 , 80	096/ 498081/C / JG.ENGRENA	2.251 , 95
211/ 511249/1 / ANEL	12 , 86	095/ 323345/B / ARRUELA	16 , 00
WHT/ 003431/ / PORCA	2 , 04	095/ 323345/A / ARRUELA	13 , 66
N/ 910215/01/ PARAFUSO	2 , 81	095/ 323329/P / SINO	1.840 , 97
5U0/ 711301/ /1WBALAVANCA	174 , 97	095/ 323329/Q / SINO	1.878 , 33
5U7/ 860146/ /KN2COBERTURA	88 , 48	095/ 323345/ / ARRUELA	16 , 00
N/ 909655/02/ PARAFUSO	8 , 54	095/ 323301/L / SUPORTE	8.540 , 14
5N0/ 839644/D /3Q7TIRA	580 , 80	095/ 323313/ / FRICCAO	2 , 06
5N0/ 839701/A /5APVEDACAO	602 , 58	091/ 517185/D / ROLAMENTO	633 , 70
5U7/ 018766/B / CAPA PROTE	5 , 64	091/ 311321/A / ANEL	4 , 82
5N0/ 839702/A /5APVEDACAO	602 , 58	091/ 301141/A / BUJAO	35 , 94
5N0/ 839767/B / CANTONEIRA	24 , 17	1C0/ 121206/A / SUPORTE	294 , 16
5N0/ 839767/C / CANTONEIRA	25 , 42	1C0/ 121206/B / SUPORTE	88 , 11
5N0/ 839768/C / CANTONEIRA	25 , 42	1C0/ 121096/E / MANGUEIRA	51 , 28
5U6/ 945096/T / LANTERNA	287 , 35	1C0/ 121096/A / MANGUEIRA	163 , 76
5C6/ 810972/E / PROTETOR	357 , 34	1C0/ 121093/ / SUPORTE	16 , 95
5C6/ 810773/H / POSICAO	219 , 36	1C0/ 121093/B / SUPORTE	15 , 25
000/ 971010/ / RETENCAO	24 , 54	1C0/ 121093/D / SUPORTE	22 , 31
3C5/ 857806/K /RAACINTO 3 PT	686 , 49	1C0/ 121086/L / MANGUEIRA	257 , 69
3C5/ 857806/K /RGRICINTO 3 PT	686 , 49	096/ 409111/AL/ CX DIFEREN	4.323 , 20
3C5/ 857806/K /SOYCINTO 3 PT	686 , 49	095/ 323301/Q / SUPORTE	4.040 , 79
3C5/ 857806/K /SOZCINTO 3 PT	686 , 49	095/ 323297/A / PLACPRESSA	341 , 72
3C5/ 857806/K /UHQICINTO 3 PT	686 , 49	095/ 323295/A / MOLA DISCO	60 , 64
3C5/ 863470/ / SUPORTE	98 , 58	095/ 323297/B / PLACPRESSA	327 , 53
3C5/ 845215/D / VIDRO LAT.	338 , 83	095/ 323227/A / LAMINA	447 , 03
3C5/ 864443/A /9B9GRADE	349 , 08	095/ 323231/C / LAMINA	277 , 77
3C5/ 864471/A / SUPORTE	95 , 84	095/ 323287/F / ENGRENAGEM	417 , 16

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C5/ 867200/ / GRAMPO	6 , 01	09M/ 325429/ / PENEIRA DE	414 , 03
3C5/ 845215/E / VIDRO LAT.	421 , 52	09M/ 325233/ / MOLA	32 , 54
3C5/ 867501/DK/3U5REVESTIMEN	3.338 , 75	09M/ 325039/A / CAIXA	12.904 , 61
3C5/ 868771/ / GRAMPO	6 , 02	09M/ 323571/C / CONVERSOR	9.198 , 78
3C5/ 885893/ /30TCOBERTURA	28 , 67	09M/ 321447/ / SUPORTE	35 , 35
3C5/ 885893/ /9B9COBERTURA	28 , 67	09M/ 321243/B / RETENTOR	60 , 30
3C5/ 885894/ /30TCOBERTURA	28 , 67	09M/ 321361/A / CARTER	995 , 75
3C5/ 885894/ /9B9COBERTURA	32 , 85	09M/ 321370/A / VEDACAO	415 , 53
3C8/ 419685/D /3Q7TAMPA	590 , 16	1C0/ 121096/Q / MANGUEIRA	47 , 39
3C5/ 845216/ / VIDRO LAT.	322 , 76	1C0/ 121109/L / MANGUEIRA	383 , 60
3C8/ 419685/G /1X3TAMPA	590 , 24	097/ 323463/ / LAMINA	401 , 22
3C8/ 837113/ /XSFACIONAMENT	216 , 83	097/ 321491/A / TAMPA	88 , 45
3C5/ 845216/C / VIDRO LAT.	398 , 33	097/ 321527/ / SUPORTE	38 , 74
3C5/ 845216/D / VIDRO LAT.	338 , 83	097/ 323455/A / TUBO	251 , 13
3C5/ 845216/E / VIDRO LAT.	404 , 23	095/ 323643/ / MOLA	4 , 39
3C5/ 945087/ / LUZ ADICIO	274 , 82	095/ 323557/B / ANEL	200 , 54
3C8/ 837113/F /OKBACIONAMENT	200 , 47	095/ 323433/J / ARRUELA	114 , 47
3C8/ 837113/F /VALACIONAMENT	200 , 49	095/ 323465/F / LAMINA	230 , 75
3C5/ 945087/A / LUZ ADICIO	380 , 73	095/ 323479/B / PISTAO	370 , 10
3C8/ 837113/G /OKBACIONAMENT	227 , 79	095/ 323433/H / ARRUELA	114 , 47
3C5/ 945093/E / LANTERNA	593 , 23	095/ 323433/G / ARRUELA	114 , 47
3C5/ 945094/E / LANTERNA	593 , 23	095/ 321285/ / FRICCAO	20 , 51
3C8/ 837113/G /VALACIONAMENT	227 , 79	095/ 321262/ / ANEL	93 , 12
3C5/ 945095/H / LANTERNA	860 , 30	095/ 321261/A / ANEL	93 , 12
3C5/ 945096/H / LANTERNA	860 , 30	095/ 321194/A / ALAVANCA	40 , 01
3C5/ 945105/A / REFLETOR	109 , 64	095/ 321243/A / ANEL	98 , 76
3C5/ 945106/A / REFLETOR	109 , 64	095/ 321189/A / ALAVANCA	93 , 24
3C5/ 945311/C /9B9COBERTURA	115 , 37	1C0/ 035243/G / SUPORTE	51 , 57
3C8/ 807109/C / SUPORTE	1.323 , 51	1C0/ 035196/CK/ AUTORADIO	6.252 , 74
3B0/ 853665/L /B41COBERTURA	122 , 01	097/ 323455/B / TUBO	241 , 89
3B0/ 853666/L /B41COBERTURA	122 , 01	097/ 321368/ / MAGNETO	22 , 28
3B0/ 853675/A /739LOGOTIPO	136 , 46	095/ 323433/F / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 853675/C /739LOGOTIPO	100 , 01	095/ 323433/E / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 853675/G /739LOGOTIPO	78 , 31	095/ 323433/A / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 853677/E /B41GRADE	477 , 06	095/ 323433/B / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 853678/B /B41GRADE	200 , 40	095/ 323433/C / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 853855/D /B41LONGARINAI	442 , 23	095/ 323433/D / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 941017/M / FAROL	1.912 , 49	095/ 323433/ / ARRUELA	114 , 47
3B0/ 941018/M / FAROL	1.912 , 49	095/ 323383/ / RODA LIVRE	4.550 , 62
3B1/ 823531/D / TIRANTE	112 , 34	095/ 323345/D / ARRUELA	16 , 00
3B1/ 823533/ /01CMANOPLA	122 , 44	095/ 323345/C / ARRUELA	16 , 00
3B1/ 823535/D / TIRANTE	99 , 12	095/ 321182/B / ANEL	38 , 34
3B4/ 809219/B / COLUNA B	2.987 , 07	095/ 321123/B / PINO	150 , 80
3B4/ 833401/E / DOBRADICA	295 , 55	091/ 517189/ / FRICCAO	19 , 47
3B0/ 854327/C /B41FRISO	133 , 17	095/ 321119/E / ENGATE	376 , 33
3B0/ 854328/C /B41FRISO	123 , 40	1BM/ 821531/ /03CREVESTIMEN	89 , 13
3B0/ 857537/B /GRUTAMPA	246 , 15	1C0/ 201827/A / SUPORTE	95 , 11
3B0/ 857537/C /01CTAMPA	241 , 55	1C0/ 711461/J /THKMANOPLA	423 , 18
3B0/ 857538/B /GRUTAMPA	246 , 15	1C0/ 825245/E / CHP PROTEC	189 , 52
3B0/ 857538/C /01CTAMPA	255 , 89	1C0/ 825245/D / CHP PROTEC	313 , 35
3B0/ 857603/ /01CCOBERTURA	73 , 68	1C0/ 825202/B / REVESTIMEN	48 , 49
3B0/ 857604/ /01CCOBERTURA	28 , 79	1C0/ 820413/G / CONDENSADO	1.911 , 75
3B0/ 867599/ / REFORCO	27 , 26	1C0/ 820721/AA/ MANGUEIRA	424 , 10
3B0/ 867599/A / REFORCO	18 , 89	1C0/ 820744/ / MANGUEIRA	1.841 , 07
3B0/ 941015/AN/ FAROL	2.537 , 82	1C0/ 820191/ / SECADOR	600 , 03
3B0/ 941016/AN/ FAROL	2.537 , 82	1C0/ 820045/E /01CREGULAGEM	689 , 06
3C5/ 839701/D /5APVEDACAO	658 , 07	1C0/ 819740/A / VEDACAO	26 , 73
3C5/ 839702/D /5APVEDACAO	649 , 09	1C0/ 711461/J /THJMANOPLA	584 , 56
3C5/ 845025/ / VIDRO	445 , 28	1C0/ 711461/J /GHWMANOPLA	95 , 93
3C5/ 845025/B / VIDRO	486 , 39	1C0/ 711461/G /THRMANOPLA	275 , 61
3C5/ 845025/D / VIDRO	471 , 25	1C0/ 711461/F /THQMANOPLA	190 , 09
3C5/ 845025/E / VIDRO	513 , 31	1C0/ 711461/AA/TXTMANOPLA	450 , 38
3C5/ 845026/ / VIDRO	445 , 28	1C0/ 711461/AA/TXRMANOPLA	450 , 38
3C5/ 845026/B / VIDRO	486 , 39	1C0/ 831401/J / DOBRADICA	709 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C5/ 845026/D / VIDRO	471 , 25	1C0/ 831112/C / CHAPA EXT.	441 , 26
3C5/ 845026/E / VIDRO	513 , 31	1C0/ 831111/C / CHAPA EXT.	441 , 26
3C5/ 845215/ / VIDRO LAT.	322 , 76	1C0/ 831052/N / PORTA	5.053 , 02
7H0/ 937090/E /Z3FUN.CONTROL	3.949 , 31	1C0/ 831051/N / PORTA	5.053 , 03
6Q0/ 412331/B / MANCAL	98 , 54	1C0/ 819705/ /01CDIFUSOR AR	67 , 07
030/ 109145/S / CHP COBERT	19 , 04	1C0/ 819684/E / FECHAMENTO	277 , 41
305/ 419809/1 / MANCAL	12 , 14	1C0/ 819401/D /62JCOBERTURA	383 , 57
5C3/ 827861/ / MANGUEIRA	42 , 14	1C0/ 711461/AA/TXSMAANOPLA	450 , 38
5C5/ 863241/C /82VCONSOLE	1.328 , 16	1C0/ 711113/T /SFFBOTAO	349 , 72
5C5/ 863241/C /PX7CONSOLE	1.328 , 16	1C0/ 711113/R /THVBOTAO	353 , 36
377/ 121275/ / MANCAL	11 , 56	1C0/ 711113/R /THUBOTAO	485 , 97
5U0/ 199167/B / SUPORTE	269 , 28	1C0/ 827489/A / BATENTE	41 , 05
5U7/ 810061/ /CTRREFORCO	40 , 68	1C0/ 819402/D /62JCOBERTURA	384 , 70
5C1/ 880572/A / SUPORTE	174 , 79	1C0/ 819142/ / VEDACAO	132 , 91
5C1/ 880571/A / SUPORTE	174 , 79	1C0/ 819129/A /01CBOTAO	55 , 17
5C1/ 863011/C /CNATAPETES	745 , 07	1C0/ 819129/ /01CBOTAO	55 , 17
5C1/ 857192/B /81UCOBERTURA	327 , 92	1C0/ 817121/E / TRAVESSA	300 , 22
5C0/ 820047/BQ/XSHregulagem	1.607 , 47	1C0/ 817149/C / TRAVESSA	660 , 70
1J0/ 407181/ / MANCALBORR	36 , 51	1C0/ 807341/ /GRUCONEXAO	247 , 95
ZBD/ 955529/ / RELE	99 , 14	1C0/ 711113/R /THTBOTAO	353 , 36
535/ 972733/ / RECEPTACUL	51 , 61	1C0/ 823499/A / BATENTE	9 , 16
4G0/ 972562/B / RECEPTACUL	113 , 69	1C0/ 133519/C / SUPORTE	24 , 13
4G0/ 611853/ / ANEL	26 , 62	1C0/ 133740/ / GRAMPO	6 , 11
5C6/ 825205/A / REVESTIMEN	169 , 78	1C0/ 129704/B / SUPORTE	20 , 10
5Z0/ 955425/B / PALHETA	27 , 16	1C0/ 821255/AD/ PLACA	20 , 10
5Z4/ 800375/BA/NOPJG.CILINDR	321 , 16	1C0/ 809597/D / CHAPA	893 , 77
1H0/ 129620/ / ELEMENTO	85 , 66	1C0/ 802532/E / PROL. LONG	168 , 49
7L6/ 863072/D /3X1PORTA OBJE	1.080 , 49	1C0/ 802531/D / PROL. LONG	159 , 63
3C0/ 858338/ /1QBPOROA OBJE	251 , 70	1C0/ 129684/R / TUBO	1.048 , 89
5Q0/ 411315/A / HASTE	100 , 84	1C0/ 129684/Q / TUBO	1.049 , 26
1SB/ 035152/C / RADIO	1.531 , 42	1C0/ 129625/ / VEDACAO	18 , 80
5U0/ 881406/BF/DRFREVESTIMEN	76 , 45	1C0/ 129626/ / MANGUEIRA	152 , 96
5G6/ 807393/ / SUPORTE	92 , 28	1C0/ 129684/P / TUBO	1.676 , 00
5Z6/ 827933/B /GRUSPOILER	458 , 14	1C0/ 129520/ / TUBO	88 , 11
N/ 905708/05/ PORCA	4 , 59	1C0/ 129607/R / FILTRO AR	488 , 22
7X0/ 121065/M / TUBO	134 , 78	1C0/ 129609/B / TUBO	110 , 00
5U1/ 880202/C /NG9AIRBAG	583 , 70	1C0/ 129622/F / CONDUTOR A	291 , 75
1K0/ 907383/F / DISP. COMA	1.801 , 51	1C0/ 821229/F / SUPORTE	34 , 77
5U7/ 881806/AK/DKYREVESTIMEN	175 , 29	1C0/ 821228/B / SUPORTE	40 , 05
5C6/ 831056/B / PORTA	2.151 , 36	1C0/ 821143/H / PARAFUSO	7 , 15
34D/ 937087/C / UNID. CTRL	535 , 93	1C0/ 809427/C / PAINEL	186 , 81
1SB/ 807416/ /9B9COBERTURA	89 , 38	1C0/ 831402/J / DOBRADICA	709 , 39
7P0/ 898329/ / PC.FIXACAO	153 , 96	1C0/ 831411/B / DOBRADICA	259 , 39
7P0/ 898920/ / JG.PARAFUS	32 , 48	1C0/ 831412/B / DOBRADICA	259 , 39
7P0/ 907390/A / SUPORTE	121 , 65	1C0/ 809261/ / REFORCO	304 , 84
7P0/ 907390/B / SUPORTE	71 , 74	1C0/ 800375/BT/ JG.CILINDR	3.377 , 75
7P0/ 907101/ / SUPORTE	51 , 60	1C0/ 827563/ / CAPA	- , 60
5Z4/ 857705/ /RRACINTO 3 PT	247 , 05	1C0/ 827525/B / BATENTE	56 , 19
5G0/ 864220/N / ANTIRUIDO	228 , 92	1C0/ 827505/E /01CFECHADURA	197 , 05
5G0/ 864220/Q / ANTIRUIDO	250 , 41	1C0/ 820902/C /XNPDIFUSOR AR	401 , 87
5Z0/ 863241/F /71NCONSOLE	26 , 87	1C0/ 820901/C /XNPDIFUSOR AR	382 , 50
5N0/ 880742/L / AIRBAG	4.136 , 59	1C0/ 820901/B /XNPDIFUSOR AR	491 , 75
5N0/ 881272/ / CABO	334 , 23	1C0/ 820744/N / MANGUEIRA	510 , 46
5N0/ 882599/ /9B9QUADRO	168 , 02	1C0/ 713169/B /01CBUCHA	18 , 16
5N0/ 885501/F / ESTRUTURA	2.706 , 21	1C0/ 713169/A /01CBUCHA	54 , 59
6R0/ 615423/ / CAIXA	1.798 , 27	1C0/ 711461/J /THLMAANOPLA	311 , 74
5N0/ 885861/B / TRILHO	683 , 74	1C0/ 711461/K /GHYMAANOPLA	1.233 , 68
02T/ 409344/ / EIXOFLANGE	458 , 69	1C0/ 711461/K /GHZMAANOPLA	952 , 47
06F/ 133062/T / BOCAL	2.769 , 92	1C0/ 711461/K /THMMAANOPLA	935 , 15
06H/ 103495/AD/ SEPARADOR	1.047 , 85	1C0/ 422889/J / MANGUEIRA	153 , 16
06K/ 103383/K / JUNTA CABE	278 , 52	1C0/ 422889/E / MANGUEIRA	153 , 16
06K/ 109121/B / PROTETOR	165 , 32	1C0/ 422705/D / CLIP	19 , 42
0AY/ 598554/D / JG. REPARO	8.390 , 89	1C0/ 422705/B / CLIP	15 , 93
0CQ/ 598549/ / REPARO	1.901 , 14	1C0/ 827658/ / GRAMPO	66 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 863893/B / ISOLAMENTO	4 , 76	1C0/ 827589/B / BORRACHA	24 , 38
1J1/ 857001/AQ/GBVPAINEL	5.349 , 90	1C0/ 827589/A / BATENTE	32 , 99
1K0/ 505465/AA/ HASTE	189 , 07	1C0/ 805605/H / ALOJAMENTO	851 , 28
1K5/ 867427/C /1BSREVESTIMEN	664 , 71	1C0/ 805495/E / TIRANTE	18 , 16
1C1/ 970058/FE/ CHIC MOTOR	4.766 , 15	1C0/ 422705/A / CLIP	15 , 93
1Q0/ 253209/R / SILENCIOSO	2.549 , 51	1C0/ 422166/AG/ SUPORTE	66 , 94
1C2/ 959801/A /02KMOTOR	2.215 , 44	1C0/ 422166/N / SUPORTE	141 , 39
1T0/ 941700/H / FAROL	468 , 05	1C0/ 422166/P / SUPORTE	141 , 39
2H0/ 121444/E / MANGUEIRA	179 , 43	1C0/ 422371/E / RESERVATOR	329 , 21
2H0/ 941699/A / FAROL	518 , 19	1C0/ 422166/AB/ SUPORTE	60 , 76
2H0/ 941700/A / FAROL	518 , 19	1C0/ 422162/C / SUPORTE	53 , 34
3AA/ 011031/B / MACACO	914 , 69	1C0/ 422162/B / SUPORTE	55 , 63
3AA/ 827469/B /FXCACIONAMENT	1.717 , 64	1C0/ 821714/G / LAMINPROTE	78 , 81
3AA/ 971280/ / SUPORTE	83 , 07	1C0/ 821713/G / LAMINPROTE	78 , 81
ZBC/ 971518/ / ISOLAMENTO	- , 72	1C0/ 821712/D / LAMINPROTE	76 , 88
3C1/ 898353/Q / CAIXA	2.714 , 76	1C0/ 810660/E / SUPORTE	58 , 86
113/ 311271/Z / BUCHA	4 , 61	1C0/ 810422/A / PAINEL	46 , 20
5U0/ 601025/R /8Z8RODA	682 , 72	1C0/ 805303/C / PECAJUNCAO	372 , 89
5Q0/ 937085/T /Z1KUNID. CTRL	3.581 , 60	1C0/ 422121/A / CASQUILHO	15 , 29
5Q0/ 906214/J / SUPORTE	69 , 90	1C0/ 419091/DA/6A6VOLANTE	2.397 , 58
N/ 106213/01/ PORCA	2 , 50	1C0/ 419091/DB/6A6VOLANTE	2.397 , 58
ASE/ 405206/53/066DIAGWIN7	53.111 , 06	1C0/ 419091/DG/E74VOLANTE	3.745 , 05
5U7/ 615413/ / CONTRAPESO	33 , 57	1C0/ 419091/CE/E74VOLANTE	2.705 , 36
040/ 117151/3 / COIFA	- , 72	1C0/ 821711/D / LAMINPROTE	74 , 30
141/ 5B0TOU/66/ KIT TROPICALI	61 , 84	1C0/ 804609/ / REFORCO	549 , 93
132/ 5B0JB/66/ KIT COMPLEMEN	100 , 64	1C0/ 804610/ / REFORCO	553 , 21
BAC/ 827517/ /043BASE	148 , 03	1C0/ 803663/ /B41CAPA COBER	21 , 16
6QE/ 881921/AE/QORREVESTIMEN	120 , 75	1C0/ 419091/CD/E74VOLANTE	2.304 , 40
3C8/ 881805/JF/TIBREVESTIMEN	5.016 , 66	1C0/ 419091/CB/E74VOLANTE	4.068 , 19
5U5/ 919486/ / SUPORTE	9 , 44	1C0/ 419091/BD/8PTVOLANTE	1.036 , 48
1S0/ 601025/T /B9ARODA	666 , 79	1C0/ 201993/G / TUBO	221 , 07
5Z0/ 915345/C / SUPORTE	47 , 81	1C0/ 201995/E / TUBO	168 , 25
5Z0/ 201511/A / FILTR COMB	58 , 02	1C0/ 201931/C / TUBO	221 , 07
6Q0/ 121367/A / SUPORTE	12 , 28	1C0/ 823509/AE/ FECHADURA	595 , 19
2H7/ 885406/BD/G0FREVESTIMEN	1.807 , 34	1C0/ 823573/A / SUPORTE	53 , 03
1S4/ 064317/ / JG.ADESIVO	1.287 , 80	1C0/ 823401/B / TAMPÁ	75 , 24
1SB/ 845201/ / VIDRO	119 , 28	1C0/ 817111/J / TETO	4.190 , 38
1SB/ 845202/ / VIDRO	119 , 28	1C0/ 816913/ / TAMPÁ	240 , 78
7L0/ 955425/L / PALHETA	214 , 04	1C0/ 711113/AE/THPBOTAO	1.215 , 96
022/ 105101/D / VIRABREQUI	33.025 , 25	1C0/ 711113/AE/THNBOTAO	1.215 , 96
7L6/ 698151/F / JG.PASTILH	1.101 , 27	1C0/ 711113/AE/THMBOTAO	496 , 48
7L6/ 698269/B / JG. FIXAC	183 , 57	1C0/ 711113/AD/THLBOTAO	202 , 41
7L6/ 698269/C / JG. FIXAC	183 , 57	1C0/ 612151/A / REGULADOR	1.193 , 74
SPA/ 198701/D / JG.BRONZIN	56 , 47	1C0/ 837205/ /GRUMACANETA	169 , 20
7L6/ 698451/B / PAST FREIO	857 , 05	1C0/ 837184/C / HASTE	28 , 41
7L6/ 698451/D / PAST FREIO	891 , 88	1C0/ 815911/ / TAMPÁ	163 , 63
7L6/ 698471/A / JG JUNTAS	202 , 80	1C0/ 815687/A /2AQSUPORTE	206 , 60
7L6/ 698471/B / JG JUNTAS	221 , 88	1C0/ 815688/A /2AQSUPORTE	206 , 60
N/ 911335/01/ PARAFUSO	8 , 86	1C0/ 815811/A /01CCOBERTURA	241 , 82
036/ 105269/B / VOLANTE	828 , 81	1C0/ 815681/F /62JCONDUTOR A	709 , 08
7L6/ 698471/C / JG JUNTAS	207 , 69	1C0/ 711113/AD/THKBOTAO	214 , 12
030/ 198155/D / JG. ANEL	414 , 20	1C0/ 601149/R /8Z8TAMPAO	119 , 40
7L6/ 698471/D / JG JUNTAS	212 , 50	1C0/ 601149/N /MBLTAMPAO	141 , 54
N/ 107729/01/ ANEL	9 , 35	1C0/ 601149/M /GRBTAMPAO	116 , 84
1SB/ 807521/ /9B9SPOILER	139 , 06	1C0/ 601149/A /GRBTAMPAO	105 , 50
1SB/ 807811/ /EL7TAMPAO	425 , 14	1C0/ 601147/L /GJWCALOTA	81 , 42
1SB/ 915345/ / SUPORTE	143 , 20	1C0/ 827239/E / BATENTE	102 , 70
1SB/ 919491/ /GRUSUPORTE	34 , 14	1C0/ 813561/D / PECAJUNCAO	201 , 97
1SB/ 919491/A /GRUSUPORTE	40 , 11	1C0/ 813119/A / CHAPA	207 , 83
1SB/ 941607/ / CAPA COBER	28 , 46	1C0/ 601025/AF/8Z8RODA	1.814 , 01
1SB/ 941953/ / SUPORTE	25 , 23	1C0/ 601025/P /8Z8RODA	2.100 , 17
1SB/ 945191/ / VEDACAO	41 , 18	1C0/ 601025/AE/8Z8RODA	2.432 , 34
1SB/ 945257/ / SUPORTE	110 , 28	1C0/ 601025/AB/8Z8RODA	1.786 , 61
1SB/ 970180/B / CHICOTE	146 , 30	1C0/ 422893/T / MANGUEIRA	713 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6C0/ 953223/ / PL FIXACAO	125 , 94	1C0/ 837069/A / CABO CLIP	22 , 31
WHT/ 004735/A / FRICCAO	16 , 15	1C0/ 837167/D / CILINDRO	450 , 02
WHT/ 005289/B / FRICCAO	38 , 92	1C0/ 806521/B / SUPORTE	27 , 72
WHT/ 005290/ / FRICCAO	27 , 85	1C0/ 422891/R / MANGUEIRA	519 , 20
5Z0/ 807833/B /EL7SPOILER	212 , 48	1C0/ 422893/AB/ MANGUEIRA	713 , 26
5G4/ 800701/AT/ CARROCARIA	54.243 , 38	1C0/ 422893/BA/ MANGUEIRA	1.080 , 84
5Z0/ 857190/D /FGTCOBERTURA	183 , 08	1C0/ 422891/C / MANGUEIRA	486 , 00
1SB/ 941531/C /TKKINTERRUPTO	100 , 59	084/ 409177/C / PINOCILIND	173 , 19
6QE/ 885501/E / ESTRUTURA	522 , 56	084/ 409170/C / CONJ DISCO	25 , 72
7P6/ 845298/P /NVBVIDRO LAT.	1.200 , 60	084/ 409187/ / ENGRENAGEM	100 , 14
1SB/ 941531/ /TKKINTERRUPTO	95 , 91	084/ 409189/B / RETENTOR	127 , 38
5C6/ 857939/ / ISOLAMENTO	201 , 81	084/ 409161/A / PORCA	22 , 07
5C6/ 867287/E /95TREVESTIMEN	337 , 37	084/ 311717/ / CASQUILHO	- , 40
5C6/ 885405/AM/WLWREVESTIMEN	2.081 , 87	084/ 311313/ / PECABLOQUE	4 , 72
5C6/ 885405/AM/WLXREVESTIMEN	2.081 , 87	084/ 311621/A / CASQUILHO	24 , 42
5C6/ 885405/AM/WLYREVESTIMEN	2.081 , 87	084/ 301143/A / MAGNETO	7 , 44
5C6/ 885805/AK/CHSREVESTIMEN	759 , 68	084/ 409189/C / RETENTOR	113 , 34
5C6/ 885805/AK/CHTREVESTIMEN	759 , 68	084/ 409197/ / PINHAO	51 , 61
5C6/ 885805/AK/CHUREVESTIMEN	759 , 68	084/ 409378/A / FRICCAO	8 , 29
5G0/ 863328/L /82VCALCO	34 , 88	084/ 409374/A / ANELCONICO	92 , 44
6RA/ 971975/ / RECEPTACUL	59 , 92	088/ 409359/ / PARAFUSO	27 , 98
N/ 102186/02/ TAMP	2 , 86	088/ 409249/D / FRICCAO	1 , 17
02E/ 325025/AM/ZXFMECATRONIC	13.731 , 71	088/ 409249/C / FRICCAO	1 , 17
5Z0/ 885901/CT/CHGAPOIO	118 , 86	080/ 141727/1 / PANELA	1 , 31
030/ 103485/AH/ TAMP	19 , 14	080/ 141723/1 / HASTE	6 , 46
030/ 103485/AD/ TAMP	20 , 95	080/ 141719/2 / ALAVANCA	93 , 06
6R0/ 971901/ / CAPA PROTE	4 , 51	09D/ 317063/A / CLIP	7 , 83
5X0/ 820743/B / MANGUEIRA	616 , 04	09D/ 321181/A / ANEL	12 , 96
APR/ 601307/BF/RPIPneu	2.162 , 06	09D/ 301646/B / CAPA COBER	28 , 90
APR/ 601307/BD/RPIPneu	824 , 40	09D/ 301646/ / CAPA COBER	29 , 68
APR/ 601307/BC/RPIPneu	1.436 , 86	09D/ 301645/B / CAPA COBER	28 , 90
APR/ 601307/BB/RPIPneu	383 , 97	09D/ 301645/A / CAPA COBER	29 , 68
5Z1/ 837113/ /9B9MACANETA	59 , 91	09D/ 300039/B / MUDANCAS	73.320 , 46
000/ 979015/EA/ JOGO CABOS	46 , 58	088/ 409249/B / FRICCAO	1 , 17
000/ 979015/FA/ JOGO CABOS	46 , 58	088/ 409249/A / FRICCAO	1 , 17
000/ 979016/E / JOGO CABOS	46 , 58	088/ 409249/ / FRICCAO	1 , 17
000/ 979025/EA/ JOGO CABOS	62 , 56	087/ 409551/A / ROLAMENTO	295 , 08
5U4/ 839249/B / LIMITADOR	47 , 74	088/ 311311/C / MOLA	14 , 79
5U4/ 837249/A / LIMITADOR	38 , 98	088/ 311311/D / MOLA	12 , 45
5C6/ 800375/CB/ JG.CILINDR	2.334 , 80	087/ 409373/ / PORCA	24 , 00
5C0/ 407151/D / BARRA	892 , 86	084/ 311311/C / MOLA	- , 71
3AB/ 713203/E /DIWCOBERTURA	2.721 , 37	082/ 519141/CD/ ARRUELA	25 , 51
3AA/ 614109/BN/BEFAGREGADO	15.341 , 41	082/ 519141/CE/ ARRUELA	25 , 51
2H0/ 122447/M / MANGUEIRA	201 , 48	082/ 519141/DC/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885405/L /OXIREVESTIMEN	2.110 , 50	082/ 519141/CC/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885405/T /LOWREVESTIMEN	4.861 , 03	097/ 409141/CC/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885406/L /OXIREVESTIMEN	1.933 , 01	097/ 409141/CA/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885406/M /GOFREVESTIMEN	1.933 , 01	097/ 409141/BL/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885406/M /GOHREVESTIMEN	1.933 , 01	097/ 409141/BN/ ARRUELA	25 , 51
2HH/ 885406/T /LOWREVESTIMEN	4.197 , 30	095/ 409190/ / CASQUILHO	15 , 65
2HH/ 881805/F /HZZREVESTIMEN	1.807 , 34	095/ 409187/B / ENGRENAGEM	130 , 40
2HH/ 881805/L /HZZREVESTIMEN	1.807 , 34	095/ 325299/ / BRACADEIRA	31 , 68
2HH/ 881806/F /HZZREVESTIMEN	1.807 , 34	095/ 325381/A / ANEL VEDAC	5 , 22
1S0/ 971845/ / SUPORTE	46 , 61	095/ 409177/A / EIXO	208 , 56
1J0/ 413031/GD/ AMORTECEDO	1.395 , 10	095/ 325279/C / HASTE	9 , 86
5U7/ 860145/A /KN2COBERTURA	21 , 51	095/ 323971/ / ANEL VEDAC	2 , 61
5U7/ 860146/A /KN2COBERTURA	21 , 51	084/ 409383/BF/ ARRUELA	33 , 01
7E0/ 035532/ / ANTENA	271 , 44	084/ 409383/BB/ ARRUELA	33 , 01
5Z4/ 800375/BA/INFJG.CILINDR	2.673 , 24	084/ 409383/BA/ ARRUELA	33 , 01
5Z4/ 800375/AT/NOPIG.CILINDR	301 , 56	084/ 409383/AT/ ARRUELA	33 , 01
5U7/ 863367/AC/4C3COBERTURA	531 , 82	084/ 409383/AS/ ARRUELA	31 , 98
5U7/ 863367/AE/4C3COBERTURA	410 , 03	084/ 409383/AR/ ARRUELA	31 , 98
5U7/ 863367/AG/4C3COBERTURA	479 , 14	084/ 409383/AQ/ ARRUELA	31 , 98
5Q2/ 721465/D / TUBO	365 , 46	084/ 409383/AL/ ARRUELA	31 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J0/ 129620/A / ELEMENTO	128 , 21	084/ 409383/AM/ ARRUELA	31 , 98
1H0/ 253147/B / ANEL	38 , 95	080/ 309385/1 / PORCA	12 , 59
6R0/ 615425/B / SUPORTE	659 , 19	080/ 309595/1 / PARAFUSO	4 , 38
6R0/ 615426/B / SUPORTE	659 , 19	080/ 307625/1 / BUCHA	- , 68
5Z0/ 857003/AA/FJQPAINEL	1.196 , 64	080/ 307621/1 / BUCHA	- , 43
5Z0/ 857003/AA/FHTPAINEL	1.226 , 02	080/ 301225/2 / ANEL	13 , 90
5Q0/ 973374/B / CAPA COBER	55 , 87	080/ 301165/1 / SUPORTE	19 , 75
5U0/ 407625/A / ROLAMENTO	153 , 25	089/ 409069/ / ANEL VEDAC	6 , 70
5M0/ 864207/G /OBLDESBACOS	2.356 , 30	084/ 409383/AN/ ARRUELA	31 , 98
5M0/ 864207/G /RIDDESBRACOS	2.356 , 30	084/ 409383/AP/ ARRUELA	31 , 98
2H0/ 881405/AN/JHRREVESTIMEN	1.854 , 55	084/ 409383/AK/ ARRUELA	31 , 98
5Z0/ 920861/N / INSTRUMENT	1.765 , 84	084/ 409383/AJ/ ARRUELA	32 , 47
5Z0/ 920861/P / INSTRUMENT	1.765 , 84	084/ 409383/AH/ ARRUELA	32 , 47
5Z0/ 920861/Q / INSTRUMENT	1.155 , 92	084/ 409383/AG/ ARRUELA	32 , 47
5U7/ 800375/AJ/NOPJG.CILINDR	363 , 59	084/ 409383/AF/ ARRUELA	32 , 47
5Q0/ 611775/E / MANGUEIRA	149 , 60	084/ 409383/AE/ ARRUELA	11 , 81
5C1/ 422055/J / MECANISMO	8.243 , 53	084/ 409379/ / MOLA	155 , 95
5Z0/ 611797/ / PRESILHA	- , 80	080/ 301127/3 / TAMP.ROSCA	2 , 93
5Z0/ 611797/A / PRESILHA	1 , 22	080/ 301113/1 / PINOAJUSTE	2 , 71
5Z0/ 885901/CG/DQIAPIOIO	137 , 82	081/ 301648/ / PARAFUSO	4 , 40
000/ 979027/E / JOGO CABOS	82 , 97	081/ 301314/ / ADAPTADOR	25 , 54
000/ 979028/E / JOGO CABOS	55 , 36	081/ 301269/ / BUCHA	2 , 25
000/ 979034/E / JOGO CABOS	100 , 99	081/ 301215/ / VEDACAO	1 , 37
000/ 979034/EA/ JOGO CABOS	123 , 27	081/ 301184/ / TAMP	93 , 43
000/ 979034/EC/ JOGO CABOS	127 , 82	081/ 301183/3 / TAMP	173 , 94
000/ 979035/E / JOGO CABOS	127 , 82	09A/ 927331/H / VALVULA	764 , 36
000/ 979035/EA/ JOGO CABOS	132 , 27	09A/ 927363/ / CHICOTE	1.075 , 80
000/ 979035/EC/ JOGO CABOS	132 , 27	09A/ 927331/F / VALVULA	764 , 36
000/ 979010/FA/ JOGO CABOS	45 , 99	09A/ 927331/E / VALVULA	764 , 36
000/ 979011/E / JOGO CABOS	45 , 99	09A/ 927331/D / VALVULA	764 , 36
000/ 979013/E / JOGO CABOS	45 , 99	09A/ 927331/C / VALVULA	764 , 36
000/ 979014/EA/ JOGO CABOS	65 , 25	09A/ 927331/B / VALVULA	780 , 53
000/ 979015/E / JOGO CABOS	65 , 18	09A/ 927331/A / VALVULA	764 , 36
N/ 104734/02/ PARAFUSO	1 , 47	09D/ 323571/T / CONVERSOR	14.356 , 10
5Z1/ 820741/F / MANGUEIRA	275 , 69	09D/ 323572/C / CONVERSOR	13.777 , 15
5U5/ 867428/ /L71REVESTIMEN	83 , 17	09D/ 321371/ / VEDACAO	613 , 49
5U5/ 867427/A /L71REVESTIMEN	82 , 61	09D/ 321368/ / MAGNETO	81 , 68
5U5/ 867427/ /L71REVESTIMEN	83 , 17	09D/ 321361/A / CARTER	1.733 , 64
APR/ 601307/BH/RPIPneu	918 , 44	09D/ 321243/B / ANEL	115 , 25
APR/ 601307/BG/RPIPneu	1.278 , 94	09D/ 321243/ / ANEL	105 , 42
1S1/ 614739/D / TUBO FREIO	19 , 40	09D/ 321199/ / ANEL	71 , 18
1S1/ 614724/C / TUBO FREIO	26 , 17	09D/ 321181/B / ANEL	12 , 89
1S0/ 611763/B / TUBO FREIO	15 , 83	085/ 311351/B / ENGRENAGEM	1.009 , 77
5G0/ 907044/AF/WZUUNIDADE	4.201 , 15	085/ 311361/B / ENGRENAGEM	1.005 , 70
5G0/ 907044/AN/WZUUNIDADE	4.198 , 67	085/ 311295/ / ANEL	424 , 02
5G0/ 698647/ / JG.CASQUIL	100 , 84	085/ 311303/A / CORPOSINCR	1.698 , 30
5G0/ 035953/A / USB HUB	684 , 85	085/ 311311/ / MOLA	118 , 38
5G0/ 035045/C / DISP. COMA	21.491 , 92	085/ 311317/ / ANEL	14 , 33
5G0/ 035043/D / DISP. COMA	21.491 , 92	085/ 311279/ / ANEL	282 , 21
VA/ S6362/ / Alicate espec	550 , 94	09B/ 919821/ / INTERRUPTO	2.858 , 39
107/ 827539/B / FECHADURA	274 , 75	09B/ 409069/ / ANEL	32 , 33
5U0/ 611053/C / CIL. FREIO	109 , 95	09B/ 398211/ / JG JUNTAS	2.399 , 79
5G0/ 419091/DF/RIEVOLANTE	6.155 , 21	09B/ 398204/C / JG.LAMINAS	2.900 , 91
377/ 131701/C / CATALISADO	2.104 , 26	09B/ 398204/B / JG.LAMINAS	2.900 , 91
06A/ 115561/B / FILTRO OLE	36 , 16	09B/ 398204/A / JG.LAMINAS	2.900 , 91
5G0/ 419091/DN/RIEVOLANTE	7.236 , 13	09B/ 398204/ / JG.LAMINAS	2.469 , 60
5U7/ 881805/ /AVQREVESTIMEN	156 , 40	09B/ 323921/E / EMBREAGEM	5.208 , 41
1JE/ 253059/K / TUBO	1.234 , 97	082/ 519141/CB/ ARRUELA	25 , 51
N/ 106286/01/ PARAFUSO	9 , 55	09B/ 323921/D / EMBREAGEM	5.204 , 75
2H0/ 500029/R / EIXOTRASEI	20.172 , 45	09B/ 323571/C / CONVERSOR	11.684 , 10
03L/ 103623/A / DEFLETOR	230 , 12	09B/ 323921/B / EMBREAGEM	5.208 , 41
7P0/ 845113/D / VIDROPORTA	558 , 65	09B/ 323921/C / EMBREAGEM	5.204 , 75
7P0/ 845114/D / VIDROPORTA	558 , 65	09B/ 323461/ / CINT FREIO	730 , 75
7P0/ 853467/A /6M7COBERTURA	955 , 26	09B/ 321527/ / SUPORTE	175 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 853908/ /7Z7TIRA	448 , 64	09B/ 321373/ / PARAFUSO	32 , 33
7P0/ 858361/A/ ADAPTADOR	38 , 30	087/ 409360/ / PARAFUSO	21 , 22
7P0/ 868713/ /3G4REVESTIMEN	573 , 61	087/ 409177/ / EIXO	130 , 42
2H0/ 857544/ / BASE	196 , 92	082/ 519141/BN/ ARRUELA	61 , 23
2H0/ 857543/ / BASE	196 , 92	09A/ 927322/C/ ANEL VEDAC	26 , 69
2H0/ 411105/E/ MOLA	619 , 69	09A/ 927322/D/ ANEL VEDAC	26 , 69
03L/ 198441/ / JG JUNTAS	167 , 03	09A/ 927322/E/ ANEL VEDAC	32 , 37
5W7/ 868703/ / PORTA OBJE	3.553 , 78	09A/ 927331/ / VALVULA	624 , 61
N/ 018007/5/ MANG.ISOLA	9 , 00	09A/ 927322/B/ ANEL VEDAC	26 , 69
N/ 019700/5/ PARAFUSO	4 , 82	09A/ 927322/A/ ANEL VEDAC	26 , 69
101/ 905608/A/ VELA	33 , 82	09A/ 927322/ / ANEL VEDAC	29 , 17
7P0/ 877913/ / VEDACAO	693 , 86	09D/ 301381/ / APOIO	72 , 89
7P0/ 886165/D/ TRAVAMENTO	431 , 29	09D/ 301577/ / ANEL	28 , 65
7P0/ 898257/ / JG.PECAS	24 , 07	09D/ 300039/ / MUDANCAS	75.827 , 96
373/ 809237/ / PLACAROSCA	2 , 02	085/ 409168/ / CHAPA	8 , 36
7X0/ 721365/ / COIFA	4 , 58	085/ 409143/M/ PINHAOCORO	2.855 , 39
305/ 301289/1/ VEDACAO	6 , 77	085/ 409167/ / CHAPACALCO	41 , 67
5X0/ 971926/ / TAMPAO	1 , 45	085/ 311582/ / GRAMPO	32 , 15
111/ 971911/2/ BUCHA	- , 72	085/ 311583/A/ ALAVANCA	134 , 00
1S0/ 609639/B/ SUPORTE	11 , 80	09B/ 321359/ / CARTER	838 , 81
N/ 912056/02/ PARAFUSO S	2 , 66	09B/ 321371/ / VEDACAO	259 , 24
5U7/ 601307/C/ PNEU	656 , 52	09A/ 927750/BC/ UNIDADE	6.123 , 24
2H0/ 253181/H/ SILENCIOSO	1.624 , 51	09A/ 911303/A/ JG.ENGRENA	4.053 , 19
1S0/ 881105/AD/ ASSENTO	754 , 17	09A/ 911255/ / CARACA	821 , 26
N/ 903202/06/ PARAFUSO	5 , 23	09A/ 911209/ / PLAC ESCOV	334 , 92
377/ 819129/A/ BOTAO	14 , 99	081/ 311255/1/ LUYA CORRE	270 , 88
373/ 407357/ / BRACADEIRA	2 , 04	081/ 311261/4/ ENGRENAGEM	251 , 09
G/ 052990/A2/ FLUIDO	187 , 62	081/ 517141/ / PINHAOCORO	2.067 , 00
5U0/ 802570/ / HASTE	60 , 56	09B/ 971661/B/ CHICOTE	657 , 74
N/ 907589/02/ PARAFUSO	6 , 50	09B/ 971661/ / CHICOTE	1.284 , 40
5X0/ 611853/ / SUPORTE	- , 71	085/ 311391/BB/ ARRUELA	41 , 35
1S0/ 609640/B/ SUPORTE	11 , 39	097/ 409143/F/ PINHAO	8.330 , 97
2H0/ 601027/G/091RODA	593 , 85	09G/ 409061/ / RESFRIADOR	3.050 , 87
1J0/ 881671/F/B41BOTAO	43 , 05	09G/ 409067/ / PARAFUSO	53 , 98
1JE/ 860303/A/01CCAPA PROTE	63 , 11	09G/ 409080/ / CONECTOR	18 , 57
APR/ 057001/GA/ Capa de Celul	101 , 57	1C0/ 010263/K/ ETIQUETA	2 , 65
APR/ 057001/FV/ Capa de Celul	101 , 57	096/ 323839/BN/ ARRUELA	32 , 09
APR/ 057001/FU/ Pen Drive Kom	87 , 19	096/ 323839/BP/ ARRUELA	32 , 09
085/ 311431/J/ ROLAMENTO	69 , 63	096/ 323839/BQ/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 820115/ / ANEL VEDAC	8 , 65	096/ 323839/BR/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 819030/ / PERMUTADOR	895 , 60	096/ 323839/BM/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 820103/ / EVAPORADOR	1.591 , 59	096/ 323839/BL/ ARRUELA	32 , 09
02Q/ 409344/ / EIXOFLANGE	2.195 , 33	096/ 323839/BK/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 820045/F/ZI5REGULAGEM	243 , 47	096/ 323839/BJ/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 881805/HT/DSIREVESTIMEN	1.293 , 39	096/ 323839/BH/ ARRUELA	32 , 09
02M/ 409203/ / ANEL VEDAC	41 , 44	096/ 323839/BG/ ARRUELA	32 , 09
WHT/ 003205/A/ PORCA	2 , 50	09G/ 409528/ / ANEL VEDAC	6 , 04
377/ 419523/ / CAPA VEDAC	52 , 53	09G/ 325429/A/ PENEIRA DE	398 , 20
1S4/ 064317/A/ JG.ADESIVO	510 , 69	09G/ 325429/ / PENEIRA DE	444 , 10
5U1/ 012001/GS/ LITERATURA	25 , 61	09G/ 325417/ / MOLA	33 , 23
5X0/ 820812/ / POLIA	830 , 88	09G/ 325215/ / PISTAO	89 , 94
N/ 908713/01/ BOTAO	2 , 20	09G/ 325039/C/ CAIXA	12.904 , 61
5G1/ 819703/H/DMDAUSTROEMER	177 , 67	09G/ 323571/E/ CONVERSOR	15.698 , 53
5G1/ 819704/S/ZNXAUSTROEMER	177 , 67	09G/ 323571/G/ CONVERSOR	15.310 , 14
5G0/ 881375/R/ ASSENTO	853 , 26	09G/ 325039/A/ CAIXA	17.919 , 22
5G0/ 881375/Q/ ASSENTO	853 , 26	1C0/ 122291/ / CONEXAO	63 , 35
5G1/ 819728/AE/DMDAUSTROEMER	1.066 , 72	1C0/ 122101/H/ MANGUEIRA	224 , 10
5G1/ 819728/AF/DMDAUSTROEMER	1.066 , 72	1C0/ 122101/BF/ MANGUEIRA	188 , 34
5Q0/ 121331/D/ TIRAS	13 , 68	1C0/ 121447/BA/ MANGUEIRA	107 , 80
5G4/ 839461/C/ ACIONAMETO	911 , 16	1C0/ 121447/BD/ MANGUEIRA	43 , 73
5G4/ 839462/C/ ACIONAMETO	911 , 16	1C0/ 122051/G/ MANGUEIRA	286 , 45
5G0/ 864207/D/OQIDESBRACOS	2.432 , 18	096/ 323839/BF/ ARRUELA	32 , 09
5Q0/ 121345/C/ VEDACAO	35 , 63	096/ 323839/BB/ ARRUELA	32 , 09
5Q0/ 121345/H/ VEDACAO	33 , 72	096/ 323839/BC/ ARRUELA	32 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 881406/GN/UFKREVESTIMEN	5.016 , 64	096/ 323839/BD/ ARRUELA	32 , 09
7P6/ 881406/GN/YODREVESTIMEN	5.016 , 64	096/ 323839/BE/ ARRUELA	32 , 09
7P6/ 881405/GB/GEDREVESTIMEN	5.016 , 64	096/ 323839/BA/ ARRUELA	32 , 09
G/ 052142/A2/ MASSA	482 , 86	096/ 323839/AT/ ARRUELA	32 , 09
6Q0/ 819327/ / TAMPA	31 , 80	096/ 323839/AS/ ARRUELA	32 , 09
5Z4/ 867012/A /UPUREVESTIMEN	513 , 91	096/ 323839/AR/ ARRUELA	32 , 09
5W4/ 837013/AK/ FECHADURA	204 , 81	1C0/ 011031/F / MACACO	503 , 53
5Z3/ 837471/B /1NNVEDACAO	20 , 93	1C0/ 011031/D / MACACO	476 , 38
5K0/ 941699/F / FAROIS	489 , 09	1C0/ 010459/R / ETIQUETA	16 , 81
5K0/ 941700/F / FAROIS	489 , 09	096/ 409069/A / ANEL VEDAC	7 , 37
5K1/ 863353/J / ISOLAMENTO	639 , 59	096/ 409061/G / RESFRIADOR	2.082 , 76
5N0/ 867243/B /82VREVESTIMEN	627 , 66	096/ 409061/E / RESFRIADOR	1.411 , 85
5N0/ 867244/B /82VREVESTIMEN	627 , 66	096/ 323873/B / CAPA	1.323 , 49
3AA/ 807184/ / SUPORTE	56 , 81	096/ 323867/A / RODA	462 , 44
5U7/ 881805/BB/EQNREVESTIMEN	105 , 88	09M/ 321243/A / RETENTOR	60 , 30
3AA/ 807217/F /GRUCOBERTURA	2.706 , 58	09M/ 300036/A / MUDANCAS	67.624 , 49
3AA/ 807217/H /GRUCOBERTURA	2.706 , 58	09K/ 325233/ / MOLA	35 , 20
3AA/ 807217/J /GRUCOBERTURA	2.767 , 91	09K/ 325215/ / PISTAO	92 , 96
3AA/ 807217/K /GRUCOBERTURA	2.794 , 52	09K/ 321243/ / ANEL	86 , 20
3AA/ 807217/M /GRUCOBERTURA	2.804 , 21	099/ 323571/E / CONVERSOR	9.562 , 22
3AA/ 807217/P /GRUCOBERTURA	2.804 , 21	098/ 323863/ / ANEL VEDAC	47 , 12
5U7/ 881405/S /DKYREVESTIMEN	89 , 55	098/ 321467/ / PC PRESSAO	445 , 49
3AA/ 807221/ /GRUCOBERTURA	2.769 , 28	096/ 323862/ / RETENTOR	142 , 84
3AA/ 807221/C /GRUCOBERTURA	2.881 , 99	096/ 323861/ / ANEL	280 , 05
3AA/ 807248/C / ESPUMA	303 , 85	096/ 323851/A / ROLAMENTO	396 , 70
5U7/ 881806/AS/DRGREVESTIMEN	170 , 34	096/ 323857/AH/ EIXO	3.451 , 29
A/ G3156/A / SOQUETE ESPEC	486 , 36	096/ 323857/S / EIXO	3.614 , 59
A/ G2074/ / PINO COLOCADO	270 , 40	09G/ 927750/HE/ UNID.COMAN	6.898 , 57
5G0/ 807050/A / SUPORTE	48 , 97	1C0/ 121086/K / MANGUEIRA	81 , 27
5U0/ 853666/ /1NNGRADE	43 , 04	1C0/ 121081/B / MANGUEIRA	253 , 91
5U0/ 853677/ /1NNGRADE	72 , 76	1C0/ 121058/ / MANGUEIRA	94 , 64
5U0/ 853677/D /9B9GRADE	56 , 27	1C0/ 121058/B / MANGUEIRA	40 , 35
5U0/ 941005/C / FAROL	431 , 49	1C0/ 121064/H / TUBO	115 , 30
5U1/ 941008/D / FAROL	492 , 99	096/ 323839/CG/ ARRUELA	32 , 09
5W0/ 857502/ /1NNESELHO	278 , 68	096/ 323839/CF/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 853656/ / GRADEPROTE	35 , 81	096/ 323839/CE/ ARRUELA	32 , 09
5Z0/ 853665/C /9B9GRADE	47 , 28	096/ 323839/CB/ ARRUELA	32 , 09
5X0/ 905855/B / CILINDRO	98 , 37	096/ 323839/CC/ ARRUELA	32 , 09
6Q0/ 853665/E /9B9GRADE	234 , 46	096/ 323839/CD/ ARRUELA	32 , 09
8L3/ 863145/ / FOLHALISA	35 , 36	096/ 323839/CA/ ARRUELA	32 , 09
7P6/ 945087/B / LUZ ADICIO	543 , 08	096/ 323839/BT/ ARRUELA	32 , 09
7D0/ 615143/ / PINO	154 , 95	096/ 323839/BS/ ARRUELA	32 , 09
7D0/ 615295/A / MOLA RETEN	105 , 12	09G/ 919823/ / INTERRUPTO	2.230 , 26
5Z4/ 867011/BN/GANREVESTIMEN	456 , 54	09G/ 409539/ / ANEL	24 , 61
5Z4/ 867011/BN/FSEREVESTIMEN	417 , 24	096/ 321488/ / VEDACAO	289 , 75
5Z0/ 253059/CR/ TUBO	3.854 , 41	096/ 321221/C / MOLA	161 , 52
5Z0/ 253059/CT/ TUBO	3.030 , 87	096/ 321363/ / TUBO OLEC	16 , 00
5Z0/ 253059/DC/ TUBO	3.854 , 41	09G/ 301189/ / RETENTOR	193 , 20
5U7/ 861671/A /MK1QUADRO	314 , 46	097/ 409373/ / PORCA	24 , 28
5U7/ 861671/B /MK1QUADRO	140 , 63	097/ 409368/ / MOLA	45 , 12
5U7/ 864203/ /9B9GANCHO	13 , 05	097/ 409359/ / PARAFUSO	31 , 03
5U7/ 860147/C /KN2COBERTURA	35 , 60	097/ 409298/BC/ ARRUELA	13 , 05
5U7/ 860148/B /KN2COBERTURA	8 , 46	097/ 409298/BE/ ARRUELA	13 , 05
5U7/ 860148/C /KN2COBERTURA	35 , 60	097/ 409298/BG/ ARRUELA	13 , 05
5U7/ 857739/ /FCNTRAVA	106 , 20	097/ 409298/BA/ ARRUELA	13 , 05
5U7/ 857806/ /HPCPINTO 3 PT	161 , 81	097/ 409298/AS/ ARRUELA	13 , 05
5U7/ 860025/D /MK1EXTENSOR	419 , 17	096/ 321190/ / SEGMENTO	93 , 24
5U7/ 860043/C /MK1BAGAGEIRO	743 , 98	096/ 321173/C / EIXOMUDANC	448 , 43
4F0/ 971921/A / CAPA PROTE	16 , 94	09G/ 300039/EX/ MUDANCAS	60.607 , 21
5U1/ 012001/GR/ LITERATURA	33 , 39	09G/ 300037/MX/ MUDANCAS	48.884 , 36
377/ 145803/ / RESFRIADOR	606 , 51	09G/ 300034/H / MUDANCAS	46.826 , 80
6QE/ 885805/AQ/TOZREVESTIMEN	153 , 33	09G/ 300034/B / MUDANCAS	60.207 , 54
1S0/ 054620/B / KIT ALARME	363 , 74	097/ 409298/AQ/ ARRUELA	13 , 05
5Z1/ 837015/AF/ FECHADURA	202 , 54	097/ 409298/AN/ ARRUELA	13 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



026/ 905409/A / JOGO CABOS	235 , 55	097/ 409298/AL/ ARRUELA	13 , 05
5Q0/ 121096/ / MANGUEIRA	22 , 17	097/ 409298/AJ/ ARRUELA	13 , 05
5Q0/ 121093/BD/ SUPORTE	18 , 82	097/ 409298/AG/ ARRUELA	13 , 05
5Q0/ 121087/B / PECA EM T	65 , 15	097/ 409298/AE/ ARRUELA	13 , 05
5Q0/ 121058/R / MANGUEIRA	54 , 27	097/ 409291/B / EIXO	1.283 , 25
5Q0/ 035570/ / FILTRO	139 , 34	097/ 409294/ / ROLAMENTO	114 , 45
5Q0/ 035507/B /5FQANTENA	479 , 03	097/ 409297/ / ANEL	1 , 17
5N0/ 881775/BF/ ESPUMA	872 , 84	095/ 409841/ / TAMPa	14 , 82
5Z0/ 845011/CL/ PARABRISA	713 , 21	095/ 409669/C / CHAPA	14 , 44
5Q0/ 253725/C / BRACADEIR	189 , 38	095/ 409597/A / VEDACAO	142 , 84
5U5/ 853414/A /MY2FAIXA	26 , 65	095/ 409581/C / TAMPa	398 , 50
376/ 867803/ / ISOLAMENTO	27 , 96	095/ 409259/ / ANEL VEDAC	41 , 16
5U3/ 867009/C /FSMREVESTIMEN	206 , 92	095/ 409528/ / ANEL VEDAC	47 , 90
5U3/ 867009/D /FSMREVESTIMEN	209 , 31	095/ 409197/A / PINHAO	56 , 87
5Q0/ 819841/ / ALAVANCA	29 , 06	09D/ 927750/CS/ UNID.COMAN	6.902 , 79
5Q0/ 898141/A / UNIDADE	134 , 30	097/ 409285/D / FLANGE	1.233 , 42
5Q0/ 898304/A / CUBA	1.714 , 93	097/ 409251/C / ROLAMENTO	295 , 08
5Q0/ 010851/M / ETIQUETA	36 , 04	097/ 409173/B / TAMPa	1.283 , 25
5Q0/ 907530/Q /Z01INTERFACE	1.765 , 99	09G/ 325039/B / CAIXA	12.904 , 61
5P0/ 971848/A / PRESILHA	8 , 98	09G/ 323571/D / CONVERSOR	15.310 , 14
5U0/ 711461/C /LBPMANOPLA	32 , 77	09G/ 323571/A / CONVERSOR	9.513 , 06
5U0/ 885806/AH/DRHREVESTIMEN	123 , 29	09G/ 321447/F / SUPORTE	35 , 64
5U0/ 199167/C / SUPORTE	204 , 66	09G/ 321447/D / SUPORTE	36 , 15
5G0/ 885805/HP/BKVREVESTIMEN	4.190 , 19	09G/ 321407/ / TUBO	240 , 26
5U0/ 853413/A /61VFAIXA	41 , 23	09G/ 321397/A / APOIO	56 , 02
5N0/ 972705/ / RECEPTACUL	25 , 01	09G/ 321381/ / CHAPA	32 , 33
5N0/ 959843/B / COIFA	129 , 55	09G/ 321363/D / TUBO OLEC	93 , 03
5N0/ 881989/D / PLACAPROTE	55 , 39	09G/ 321370/ / VEDACAO	553 , 79
5G4/ 880741/D / AIRBAG	3.586 , 09	096/ 323839/AQ/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 881989/C / PLACAPROTE	47 , 50	096/ 323839/AP/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 881880/H / APOIO	3.460 , 70	096/ 323839/AN/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 881703/ / ESTEIRA	639 , 95	096/ 323839/AK/ ARRUELA	32 , 09
5G0/ 867233/R /ZC6COLUMA A	468 , 77	096/ 323839/AL/ ARRUELA	32 , 09
5U0/ 201220/A / TUBULACAO	45 , 82	096/ 323839/AM/ ARRUELA	32 , 09
5U0/ 711461/C /1WBMANOPLA	32 , 56	096/ 323839/AJ/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 881516/E / ESTRUTURA	2.515 , 25	096/ 323839/AH/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 881515/D / ESTRUTURA	2.519 , 73	096/ 323839/AG/ ARRUELA	32 , 09
5N0/ 880385/A / CLIP	6 , 91	096/ 323839/AF/ ARRUELA	32 , 09
5U7/ 881806/AR/EQNREVESTIMEN	127 , 09	09G/ 321379/ / ANEL	28 , 38
3AA/ 807248/D / ESPUMA	303 , 85	09G/ 321363/ / TUBO OLEC	103 , 53
5U0/ 422903/ / SUPORTE	9 , 20	09G/ 321361/A / CARTER	1.041 , 08
3AA/ 807287/ /9B9SUPORTE	269 , 34	09G/ 321361/ / CARTER	1.733 , 64
3AA/ 807651/A / TRAVESSA	411 , 17	09G/ 321343/ / ADAPTADOR	206 , 60
5W6/ 827933/ /1FRSPOILER	555 , 61	09G/ 321171/A / ALAVANCA	323 , 16
3AA/ 807941/B / QUADRO	186 , 76	09G/ 321175/ / ALAVANCA	293 , 08
3AA/ 807942/B / QUADRO	196 , 87	09G/ 321181/ / ANEL	52 , 67
5U7/ 857713/ /HCPCINTO	115 , 53	09G/ 321181/A / ANEL	49 , 08
3AA/ 837085/A / CABO	69 , 47	097/ 498081/ / JG.ENGRENA	1.921 , 13
3AA/ 837461/B / MANIVELA	1.090 , 95	097/ 409639/ / CASQUILHO	556 , 89
3AA/ 837471/A / VEDACAO	227 , 44	097/ 409635/ / TUBO	179 , 20
036/ 103464/G / SEPARADOR	174 , 04	097/ 409551/ / ROLAMENTO	557 , 12
3AA/ 837472/A / VEDACAO	227 , 44	097/ 409376/A / ANELCONICO	168 , 98
3AA/ 837475/A /7Z7VEDACAO	503 , 81	097/ 409379/ / PORCA	114 , 47
3AA/ 837476/A /7Z7VEDACAO	503 , 81	097/ 409524/ / TAMPa	391 , 07
3AA/ 837901/B /041RECORTE	303 , 85	096/ 323839/AE/ ARRUELA	32 , 09
6QE/ 820193/A / SECADOR	106 , 76	096/ 321491/B / TAMPa	330 , 72
3AA/ 837902/B /041RECORTE	303 , 85	07K/ 103831/A / PARAFUSO	55 , 01
3AA/ 845543/B / PLACA	81 , 51	06A/ 103951/A / CABECAESFE	46 , 00
325/ 919125/1 / ANEL	6 , 24	06A/ 103951/ / CABECAESFE	41 , 02
3AF/ 807394/ / SUPORTE	94 , 96	06A/ 103952/ / REBITE	11 , 30
APR/ EQ8002/2 / cart?o ar	74 , 08	06A/ 105021/G / VIRABREQUI	2.287 , 06
6C0/ 853675/D /CWBLOGOTIPO	202 , 24	06A/ 103943/H / SUPORTE	63 , 46
481/ 971915/ / BUCHA	7 , 71	06A/ 103943/G / SUPORTE	123 , 73
2H7/ 998941/ / JG.FIXACAO	20 , 63	06A/ 103943/AM/ SUPORTE	27 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H7/ 853689/ /EV8LOGOTIPO	163 , 23	06A/ 103101/AB/ BLOCO	30.075 , 25
2H7/ 853513/ /041SANTO ANTO	7.062 , 42	058/ 145255/E / POLIA	378 , 06
2H7/ 853473/A /GRUSUPORTE	7.383 , 81	06A/ 105021/BF/ VIRABREQUI	4.111 , 69
1SB/ 885775/C / ESPUMA	153 , 25	06A/ 129776/B / PARAFUSO	66 , 14
5Z6/ 807433/B /EL7SPOILER	129 , 20	06A/ 131055/G / MANGUEIRA	763 , 27
7P6/ 881406/GN/UFJREVESTIMEN	5.016 , 64	06A/ 131085/B / SUPORTE	259 , 98
7P6/ 881406/GN/UFHREVESTIMEN	5.016 , 64	06A/ 131085/D / SUPORTE	173 , 45
7P0/ 885503/E / ESTRUTURA	4.124 , 28	06A/ 131085/N / ADAPTADOR	368 , 77
6R0/ 959811/D /Z0FMOTOR	1.524 , 77	06A/ 131120/A / VEDACAO	18 , 72
5Z0/ 122051/N / MANGUEIRA	105 , 81	06A/ 131101/D / VALVULA	1.182 , 68
5U7/ 867501/S /CB6REVESTIMEN	250 , 12	058/ 145255/ / POLIA	123 , 09
5U7/ 881805/AN/CNBREVESTIMEN	273 , 43	058/ 145540/ / PARAFUSO	81 , 38
5U1/ 012001/HK/ LITERATURA	35 , 82	058/ 133849/C / COBERTURA	139 , 40
5U1/ 012001/HL/ LITERATURA	33 , 39	058/ 133849/A / COBERTURA	103 , 40
5U1/ 012001/HM/ LITERATURA	25 , 61	058/ 133843/ / ELEMENTC	105 , 89
5U1/ 012001/HN/ LITERATURA	48 , 57	058/ 133784/Q / MANGUEIRA	83 , 39
5U1/ 012001/HQ/ LITERATURA	92 , 67	058/ 133785/B / MANGUEIRA	120 , 66
5U0/ 601147/H /Z31CALOTA	34 , 23	058/ 133817/H / TUBO	694 , 94
5Q0/ 698365/ / PC MONTAGE	24 , 65	06A/ 129723/D / APOIO	388 , 75
5N0/ 035552/N / ANTENA	216 , 11	06A/ 129723/T / APOIO	392 , 25
2H0/ 857211/E /5W8ALOJAMENTO	606 , 29	06A/ 129748/A / VEDACAO	143 , 45
377/ 837181/C /05 HASTE	80 , 43	06A/ 129717/D / VEDACAO	16 , 89
04C/ 905616/A / VELA	86 , 49	06A/ 129717/J / VEDACAO	87 , 40
2H0/ 129607/A / FILTRO AR	1.359 , 49	06A/ 129720/ / TAMP	60 , 31
5U0/ 419669/D /82VTECLA	67 , 80	06A/ 103943/AJ/ SUPORTE	1.337 , 70
377/ 905105/D / TRANSFORMA	170 , 03	06A/ 103943/AB/ SUPORTE	927 , 25
5W7/ 919052/ / SENSOR	264 , 45	06A/ 103927/N / COBERTURA	1.085 , 73
113/ 947565/1 / VEDACAO	2 , 65	06A/ 103937/ / TAMP	7 , 75
5U7/ 853381/B /9B9COBERTURA	47 , 42	058/ 133784/AF/ MANGUEIRA	106 , 25
5U7/ 853382/B /9B9COBERTURA	47 , 42	058/ 133784/AG/ MANGUEIRA	255 , 63
1S0/ 199315/D / SUPORTE	3.486 , 70	058/ 133784/AJ/ MANGUEIRA	92 , 29
1S0/ 881347/A /82VCOBERTURA	81 , 09	058/ 145813/E / SUPORTE	363 , 92
032/ 906034/BA/ UNIDADE	700 , 47	058/ 145805/G / RESFRIADOR	792 , 11
5Z0/ 798266/E / JG.COMANDO	261 , 79	058/ 145757/A / VEDACAO	31 , 23
5X0/ 820742/ / MANGUEIRA	365 , 64	058/ 145757/B / VEDACAO	2 , 64
032/ 906034/BB/ UNIDADE	747 , 15	06A/ 133062/G / UNID.COMAN	4.301 , 75
013/ 409399/2 / ANEL	14 , 80	06A/ 133047/A / GRAMPO	35 , 94
7P6/ 907357/D /Z01UNIDADE	1.578 , 87	06A/ 131541/A / RESERVATOR	297 , 48
7P0/ 698007/C / AGREGADO	8.832 , 68	06A/ 131351/D / VALVULA	1.092 , 81
6R0/ 819465/A / COBERTURA	136 , 36	06A/ 107065/G / PISTAO	1.842 , 54
5Z9/ 839476/B / GUARNICAO	197 , 04	06A/ 107065/BA/ PISTAO	1.651 , 28
5N0/ 035552/P / ANTENA	216 , 11	06A/ 105263/E / POLIA	267 , 53
5N0/ 614109/BN/BEFAGREGADO	14.330 , 22	06A/ 103171/A / FLAN VEDAC	441 , 05
5Q0/ 121251/EP/ RADIADOR	1.777 , 00	06A/ 103178/D / BOCAL	61 , 77
5G0/ 867749/ / TIRANTE	53 , 70	06A/ 103101/S / BLOCO	34.990 , 17
5G0/ 867633/ / GRAMPO	2 , 34	06A/ 103101/P / BLOCO	27.413 , 10
5Z0/ 200059/G / JG. TUBO	116 , 23	06A/ 103101/K / BLOCO	13.784 , 97
311/ 405625/1 / ROLAMENC	66 , 15	06A/ 103101/J / BLOCO	34.055 , 10
2H0/ 837879/D /GRUCAPA	72 , 19	058/ 145757/C / VEDACAO	20 , 99
5G0/ 867289/C / GRAMPO	2 , 19	058/ 145778/ / TUBO OLEC	795 , 71
5U4/ 853413/G /MY2FAIXA	25 , 32	058/ 145791/ / ARRUELA	4 , 31
7L6/ 698671/A / JG. JUNTAS	162 , 41	058/ 145735/E / TUBO	746 , 28
7L6/ 955425/ / PALHETA	95 , 22	058/ 145718/A / MANGUEIRA	175 , 69
7L6/ 955425/A / PALHETA	226 , 33	058/ 145712/F / TUBO	559 , 90
030/ 109101/CH/ COMANDO	516 , 09	058/ 145703/N / TURBO	17.497 , 05
SPA/ 198541/ / CASQUILHO	42 , 43	058/ 145271/ / CORREIA	68 , 83
030/ 198701/C / CASQUILHO	212 , 07	06A/ 131127/M / MANGUEIRA	67 , 44
SPA/ 105431/ / BUCHA	19 , 21	06A/ 131127/G / MANGUEIRA	256 , 24
6QE/ 885805/AL/HORREVESTIMEN	1.184 , 05	06A/ 105637/A / FRICCAO	92 , 34
5W9/ 881805/AF/IOHREVESTIMEN	148 , 68	06A/ 105229/ / PARAFUSO	34 , 97
5W9/ 881405/S /KLIREVESTIMEN	120 , 27	06A/ 105021/ / VIRABREQUI	6.678 , 58
7P0/ 698269/A / JG.FIXACAO	95 , 03	06A/ 103101/E / BLOCO	35.458 , 91
5W7/ 881405/ /QUTREVESTIMEN	506 , 92	06A/ 103101/F / BLOCO	45.939 , 01
7P0/ 698451/ / PAST FREIO	891 , 91	06A/ 103101/G / BLOCO	29.569 , 65

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 711118/F /VNQBOTAO	92 , 40	06A/ 103101/H / BLOCO	25.321 , 01
307/ 253147/3 / ALCA	2 , 95	06A/ 103101/AE/ BLOCO	39.176 , 35
7P0/ 698525/ / JG. SAPATA	665 , 71	06A/ 103101/AD/ BLOCO	13.276 , 46
7P0/ 955425/B / PALHETA	214 , 04	06A/ 103099/ / PORCA	100 , 39
5W3/ 885805/AD/KJIREVESTIMEN	174 , 12	058/ 145521/C / SUPORTE	2.784 , 82
WHT/ 004914/ / TAMP.ROSCA	34 , 02	06A/ 121159/ / BOCAL	837 , 09
7P0/ 998002/ / PALHETA	344 , 08	06A/ 121132/AP/ FLANGE	129 , 08
5U0/ 813690/ /GRUREFORCO	36 , 12	06A/ 121132/C / FLANGE	51 , 36
5U7/ 881806/T /IOVREVESTIMEN	200 , 86	06A/ 103483/D / VEDACAO	19 , 47
5U7/ 881805/S /IOXREVESTIMEN	208 , 54	06A/ 103493/AC/ MANGUEIRA	76 , 64
7P6/ 698151/C / PAST FREIO	1.237 , 86	06A/ 103493/BD/ MANGUEIRA	136 , 28
5U0/ 867110/A /NA2ROSETA	19 , 38	06A/ 103544/ / DEFLETOR	246 , 75
5U0/ 885405/DA/FMPREVESTIMEN	106 , 54	06A/ 103483/C / VEDACAO	136 , 61
1SB/ 867211/G /BDJREVESTIMEN	159 , 45	06A/ 103475/C / TAMP	188 , 12
1SB/ 867211/F /GVLREVESTIMEN	166 , 37	06A/ 103474/D / MANGUEIRA	213 , 42
WHT/ 007055/ / FRICCAO	27 , 85	058/ 133394/D / MANGUEIRA	15 , 08
06K/ 121059/G / MANGUEIRA	149 , 85	058/ 133356/P / CONDUTOR A	336 , 48
113/ 311321/ / MOLA	2 , 71	058/ 133356/L / CONDUTOR A	336 , 48
2H1/ 820021/ / VENTOINHA	1.320 , 76	058/ 133301/E / BRACADEIRA	35 , 94
2H0/ 805541/ / TRAVESSA	215 , 00	058/ 133241/D / MANGUEIRA	162 , 38
2H0/ 805133/A / LONGARINA	469 , 29	06A/ 121132/R / FLANGE	56 , 20
1S0/ 051416/A / JG.ALTO F.	329 , 80	06A/ 121132/AG/ FLANGE	100 , 97
5U0/ 061225/E /1NNTAPETE	63 , 10	06A/ 121132/AB/ FLANGE	103 , 09
5U0/ 061225/B /1NNTAPETE	118 , 05	06A/ 121132/A / FLANGE	132 , 21
8N0/ 919238/ / LAMPADA	407 , 46	06A/ 121121/C / BOCAL	48 , 02
8N0/ 953053/ / SUPORTE	59 , 27	06A/ 121132/ / FLANGE	67 , 14
8P0/ 937548/ / CAIXA	1.173 , 00	06A/ 103474/A / MANGUEIRA	788 , 29
8P0/ 998801/ / JG.FIXACAO	202 , 79	06A/ 103465/ / RESPIRO	327 , 49
8R0/ 959591/A / MOTOR	3.104 , 93	06A/ 103467/E / RESPIRO	354 , 46
8V0/ 927905/ / BUCHA	14 , 36	06A/ 103469/AR/ TAMP	1.002 , 23
8V0/ 998281/ / MOTOR	1.829 , 48	06A/ 103469/AS/ TAMP	1.052 , 63
N/ 106283/01/ PARAFUSO	14 , 39	059/ 911257/B / BUCHA	133 , 14
8V0/ 998754/ / JG.FIXACAO	295 , 87	059/ 919501/ / SENSOR	259 , 90
8V3/ 959591/ / MOTOR	3.173 , 32	058/ 129723/B / APOIO	74 , 10
8Z0/ 820535/ / SENSOR	209 , 14	06A/ 121078/H / SUPORTE	118 , 96
8Z0/ 820535/A / SENSOR	106 , 70	06A/ 121078/E / SUPORTE	51 , 65
N/ 907186/02/ PARAFUSO	2 , 62	06A/ 121075/D / TUBO	330 , 10
N/ 907211/01/ DISTRIBUID	12 , 82	06A/ 121069/D / MANGUEIRA	221 , 01
N/ 907234/01/ PINO	7 , 49	06A/ 121069/C / MANGUEIRA	116 , 20
N/ 907253/01/ PARAFUSO	5 , 75	06A/ 121065/DP/ TUBO	128 , 26
211/ 898503/1 / FECHADURA	308 , 29	06A/ 121065/DE/ TUBO	162 , 62
N/ 907287/02/ PARAFUSO	1 , 15	06A/ 121065/DA/ TUBO	350 , 37
5X0/ 898945/C / JG.PECAS	81 , 43	06A/ 103385/A / PARAFUSO	29 , 64
377/ 837013/D /999FECHADURA	227 , 22	058/ 133784/AK/ MANGUEIRA	36 , 97
5X3/ 837207/G / MACANETA	219 , 24	06A/ 129723/AC/ APOIO	89 , 06
327/ 839016/3 / FECHADURA	230 , 81	06A/ 129717/C / VEDACAO	123 , 51
377/ 837689/A / CHAVE	134 , 36	06A/ 129717/ / VEDACAO	36 , 35
377/ 837909/E / CHAVE	34 , 64	06A/ 129530/ / VALVULA	40 , 42
377/ 837181/B /05 HASTE	40 , 89	06A/ 129597/H / COBERTURA	417 , 65
547/ 955327/ / BUCHA	26 , 18	06A/ 103733/C / SUPORTE	118 , 01
5X0/ 827601/C / SUPORTE	34 , 29	058/ 133784/ / MANGUEIRA	114 , 47
5X0/ 898337/F / JG.PECAS	36 , 96	058/ 133687/B / SUPORTE	9 , 56
5U1/ 819404/ /1NNCOBERTURA	43 , 86	058/ 133681/B / TUBULACAO	1.116 , 49
327/ 839016/4 / FECHADURA	137 , 76	06A/ 129101/D / VALVULA	270 , 54
5U1/ 819529/ / SUPORTE	9 , 16	06A/ 129289/C / PARAFUSO	55 , 04
373/ 839156/ / CALCO	5 , 67	06A/ 129061/C / VALVULA	664 , 83
5X3/ 837013/J /1NNFECHADURA	161 , 98	06A/ 129061/ / VALVULA	588 , 39
5X3/ 837013/L /1NNFECHADURA	154 , 10	06A/ 121497/Q / MANGUEIRA	652 , 52
311/ 711243/ / PARAFUSO	1 , 36	06A/ 103663/B / FUNIL	58 , 19
379/ 807245/ / GUIA	31 , 94	06A/ 103663/C / FUNIL	28 , 35
5G0/ 857551/P /VI4PARASOL	852 , 09	06A/ 100042/G / MOTOR BAS.	22.847 , 46
AG/ T10122/A / COLOCADOR	784 , 80	058/ 133555/ / PC INTERCA	24 , 71
1S0/ 863886/ / ISOLAMENTO	1 , 39	058/ 133557/ / ANEL	51 , 19
5Q0/ 121251/EM/ RADIADOR	666 , 00	058/ 133517/ / VALVULA	483 , 21

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 867071/A /ZA2COBERTURA	96 , 18	06A/ 121492/T / TUBO	666 , 40
5G0/ 867071/A /Y20COBERTURA	96 , 18	06A/ 121497/AA/ MANGUEIRA	1.257 , 32
5G0/ 864760/B / ISOLAMENTO	45 , 99	06A/ 121497/P / MANGUEIRA	1.327 , 95
105/ 201193/2 / BRACADEIRA	- , 71	06A/ 121492/M / TUBO	3.641 , 28
5G0/ 864759/B / ISOLAMENTO	45 , 99	06A/ 121492/F / TUBO	1.184 , 39
5G0/ 864725/ / ISOLAMENTO	9 , 56	06A/ 121492/AG/ TUBO	660 , 10
5U0/ 863851/A / ISOLAMENTO	7 , 62	06A/ 103638/J / BUCHA	16 , 40
377/ 845127/ / VEDACAO	26 , 79	06A/ 103638/C / BUCHA	18 , 41
2HH/ 885406/P /SINREVESTIMEN	1.933 , 01	06A/ 103638/B / BUCHA	12 , 20
2HH/ 885405/P /SINREVESTIMEN	2.257 , 05	06A/ 103601/T / CARTER	660 , 80
5W0/ 881375/ / ASSENTO	544 , 59	06A/ 100035/F / MOTOR BAS.	81.042 , 94
5U0/ 853413/B /61VFAIXA	71 , 53	058/ 133485/ / VEDACAO	128 , 65
5U7/ 853414/A /MY2FAIXA	26 , 41	058/ 133479/A / PARAFUSO	4 , 93
1JE/ 845011/N / PARABRISA	924 , 84	058/ 133394/F / MANGUEIRA	88 , 33
5Z9/ 839475/B / GUARNICAO	189 , 03	058/ 133459/ / ANEL	18 , 92
5Z6/ 253181/H / SILENCIADO	1.041 , 39	058/ 133370/A / MANGUEIRA	112 , 98
5Z6/ 253181/E / SILENCIADO	1.041 , 39	06A/ 121133/AH/ FLANGE	153 , 80
5Z4/ 867211/AM/EPMREVESTIMEN	412 , 05	058/ 145824/A / BUCHA	85 , 94
5Z4/ 867212/AF/IOMREVESTIMEN	331 , 68	06A/ 133529/C / VALVULA	427 , 13
5Z4/ 867212/AF/ZUIREVESTIMEN	331 , 98	06A/ 133517/F / MANGUEIRA	416 , 27
5Z4/ 867212/AH/IOMREVESTIMEN	348 , 16	06A/ 133444/AG/ SUPORTE	65 , 23
5Z4/ 867212/AH/ZUIREVESTIMEN	354 , 31	06A/ 133444/K / SUPORTE	81 , 00
5Z4/ 867211/AH/IOMREVESTIMEN	348 , 16	06A/ 145867/Q / INVOLUCRO	498 , 82
5Z4/ 867211/AH/ZUIREVESTIMEN	358 , 60	06A/ 145894/C / TUBO	1.933 , 35
5Z4/ 867211/AF/ZUIREVESTIMEN	331 , 98	06A/ 145867/F / INVOLUCRO	345 , 23
5Z4/ 867211/AF/IOMREVESTIMEN	324 , 95	06A/ 145867/E / INVOLUCRO	423 , 35
5X0/ 500051/A / CORPOEIXO	1.013 , 46	06A/ 145832/M / MANGUEIRA	310 , 40
5U0/ 885901/H /PF6APOIO	109 , 69	06A/ 145832/L / MANGUEIRA	3.825 , 95
5C0/ 971650/F / CABO ANTEN	1.450 , 79	06A/ 133500/L / TUBO	609 , 80
06A/ 103384/C / PARAFUSO	48 , 76	06A/ 133444/AA/ SUPORTE	147 , 77
5U7/ 863367/AP/4C3COBERTURA	377 , 75	06A/ 133398/F / ANEL	29 , 20
1C0/ 959799/C /0C7UNID.COMAN	2.473 , 32	06A/ 133398/D / ANEL	52 , 97
107/ 837168/CQ/ CILINDRO D	703 , 40	06A/ 133376/D / CHAPA	51 , 55
1S0/ 973374/ / CAPA PROTE	42 , 21	06A/ 133382/K / TUBO	18 , 35
1C0/ 959799/C /0DEUNID.COMAN	2.220 , 13	06A/ 133382/P / TUBO	161 , 52
5X3/ 837014/A / FECHADURA	511 , 26	06A/ 906032/LT/ UNID.COMAN	5.325 , 21
6R0/ 615424/ / CAIXA	1.798 , 27	06A/ 145778/Q / TUBO OLEC	1.171 , 16
WUR/ 057811/28/0 DISCO DE LIXA	4 , 56	06A/ 145790/C / TUBO	854 , 29
WUR/ 057811/22/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145832/C / MANGUEIRA	499 , 14
WUR/ 057811/32/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145764/A / SUPORTE	63 , 61
WUR/ 057811/40/ DISCO DE LIXA	6 , 26	06A/ 145778/D / TUBO OLEC	1.116 , 16
WUR/ 057811/18/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145735/J / TUBO	1.925 , 38
WUR/ 057811/15/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 133374/H / MANGUEIRA	72 , 91
WUR/ 057811/12/0 DISCO DE LIXA	5 , 20	06A/ 133374/N / MANGUEIRA	83 , 98
APR/ 601307/DC/ PNEU	760 , 65	06A/ 133366/AC/ MANGUEIRA	495 , 53
APR/ 601303/K / PNEU	476 , 31	06A/ 133366/AG/ MANGUEIRA	325 , 30
WUR/ 057811/40/0 DISCO DE LIXA	5 , 30	06A/ 133366/AL/ MANGUEIRA	577 , 32
WUR/ 057811/80/ DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 133366/P / MANGUEIRA	174 , 36
WUR/ 057822/12/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145756/ / SUPORTE	364 , 58
WUR/ 057822/15/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145756/A / SUPORTE	284 , 72
WUR/ 057822/18/0 DISCO DE LIXA	5 , 20	06A/ 145735/AA/ TUBO	763 , 02
WUR/ 057822/22/0 DISCO DE LIXA	4 , 61	06A/ 145731/M / TUBO	4.473 , 90
WUR/ 057822/28/0 DISCO DE LIXA	7 , 17	06A/ 145731/F / TUBO	365 , 27
WUR/ 057822/32/0 DISCO DE LIXA	4 , 05	06A/ 145724/A / ANEL	11 , 48
WUR/ 057822/40/ DISCO DE LIXA	6 , 26	06A/ 145724/B / ANEL	26 , 54
WUR/ 057822/40/0 DISCO DE LIXA	6 , 09	06A/ 133366/AA/ MANGUEIRA	157 , 39
3C0/ 601309/A /RBSPNEU	1.446 , 03	06A/ 133782/B / TUBO	152 , 02
SPA/ 129620/C / ELEMENTO	22 , 95	06A/ 133782/D / TUBO	204 , 08
SPA/ 129620/B / ELEMENTO	24 , 85	06A/ 133781/P / MANGUEIRA	429 , 58
SPA/ 129620/ / ELEMENTO	21 , 08	06A/ 133781/H / MANGUEIRA	141 , 10
APR/ 601329/T / PNEU	830 , 79	06A/ 133781/BL/ MANGUEIRA	194 , 35
APR/ 601329/R / PNEU	599 , 12	06A/ 906262/BG/ SENSOR	619 , 88
APR/ 601315/R / PNEU	396 , 18	06A/ 253070/C / APOIO	135 , 50
APR/ 601309/AN/ PNEU	484 , 41	06A/ 253039/H / VEDACAO	76 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



APR/ 601309/AB/ PNEU	553 , 42	06A/ 253039/E / VEDACAO	32 , 24
APR/ 601307/DJ/ PNEU	1.503 , 97	06A/ 253033/AL/ COLETOR	3.066 , 97
APR/ 601307/DG/ PNEU	424 , 29	06A/ 253031/BN/ COLETOR	3.510 , 79
APR/ 601303/H / PNEU	392 , 51	06A/ 253031/BP/ COLETOR	6.145 , 40
APR/ 601303/G / PNEU	397 , 00	06A/ 253033/AJ/ COLETOR	7.391 , 78
7L0/ 601307/N /RBSPNEUS	1.755 , 06	06A/ 133773/G / MANGUEIRA	4.110 , 15
5N0/ 601307/F /RCOPNEU	1.448 , 31	06A/ 133779/R / TUBO	334 , 66
3C8/ 601322/ /RCOPNEU	1.515 , 93	06A/ 133681/E / DISTRIBUID	1.732 , 88
2H0/ 601307/G /RCOPNEU	1.481 , 77	06A/ 133681/B / DISTRIBUID	1.392 , 39
2H0/ 601307/B /RCOPNEU	1.047 , 22	06A/ 133672/ / TAMP	5 , 07
2H0/ 601307/B /RBSPNEU	1.110 , 72	06A/ 906149/A / ANEL VEDAC	41 , 38
5X0/ 698075/D / JG. LONA	36 , 20	06A/ 906149/B / ANEL VEDAC	25 , 75
6K1/ 955425/A / PALHETA	75 , 02	06A/ 199207/H / APOIO	748 , 25
6K1/ 955427/ / PALHETA	140 , 92	06A/ 253031/AD/ COLETOR	4.108 , 22
373/ 959781/ / MOTOR	251 , 40	06A/ 253031/BJ/ COLETOR	7.508 , 07
373/ 941044/ / FAROL	543 , 00	06A/ 199207/G / APOIO	887 , 72
373/ 857521/ / VIDRO	95 , 65	06A/ 199207/C / APOIO	1.231 , 15
357/ 837242/ / GRAMPO	2 , 13	06A/ 198491/ / JG.CASQUIL	109 , 98
6N0/ 698151/C / PAST FREIO	370 , 01	06A/ 198205/ / JG.VALVULA	184 , 81
6N0/ 698471/ / JG. JUNTAS	98 , 34	06A/ 133581/B / TUBULACAO	290 , 19
041/ 115105/ / BOMBA OLEC	261 , 93	06A/ 133567/F / BATENTE	36 , 27
N/ 103538/02/ PARAFUSO	- , 89	06A/ 133567/ / BATENTE	14 , 54
030/ 919501/ / SENSOR	90 , 30	06A/ 133557/H / ANEL	48 , 76
030/ 129689/ / BUCHA	21 , 80	06A/ 198205/A / JG.VALVULA	700 , 08
6N0/ 955425/A / PALHETA	130 , 49	06A/ 198401/C / JOGO BIELA	7.149 , 60
6N0/ 955427/A / PALHETA	121 , 11	06A/ 198401/E / JOGO BIELA	5.282 , 96
377/ 819638/ / ELEM FILTR	69 , 16	06A/ 198151/C / JG. ANEL	992 , 42
6Q0/ 698151/A / PAST FREIO	431 , 50	06A/ 198151/A / JG. ANEL	1.428 , 27
6Q0/ 698151/C / JG.PASTILH	643 , 30	06A/ 145933/D / CORREIA	277 , 31
6Q0/ 698451/B / JG.PASTILH	419 , 00	06A/ 133557/G / ANEL	128 , 65
5U0/ 419685/B /81UTAMPA	27 , 61	06A/ 145540/K / PARAFUSO	35 , 24
377/ 419091/L /999VOLANTE	376 , 33	06A/ 145541/D / PARAFUSO	162 , 90
4E0/ 804297/ / TAMP	8 , 36	06A/ 145536/H / APOIO	208 , 59
510/ 857817/ / GUIA	48 , 59	06A/ 145536/B / APOIO	174 , 98
34D/ 937087/D / UN.CONTROL	522 , 31	06A/ 145383/E / SUPORTE	1.657 , 28
8D0/ 711613/P / HASTE	1.939 , 50	06A/ 971502/J / SUPORTE	71 , 32
8D0/ 713075/ / REVESTIMEN	609 , 73	06A/ 971502/F / SUPORTE	53 , 62
8D0/ 713079/ / TAMP	206 , 16	06A/ 971502/AD/ SUPORTE	114 , 47
8D0/ 713265/F / CABO MUDAN	672 , 27	06A/ 971502/AE/ SUPORTE	58 , 87
8D0/ 713595/ / ANEL	34 , 32	06A/ 971502/AJ/ SUPORTE	88 , 18
8D1/ 721075/ / PINO	71 , 27	06A/ 905430/S / CABO IGNIC	127 , 43
8D1/ 721117/L / SUPORTE	1.590 , 40	06A/ 905430/T / CABO IGNIC	260 , 05
8D1/ 723309/A / PINO	71 , 27	06A/ 971502/ / SUPORTE	55 , 36
8D1/ 723523/Q / PEDAL DO A	718 , 00	06A/ 971501/ / SUPORTE	595 , 63
8E0/ 721487/B / SUPORTE	61 , 60	06A/ 971461/A / MANGUEIRA	454 , 50
8E1/ 713187/F / FAIXA	434 , 23	06A/ 971237/ / CABO MASSA	549 , 74
8E1/ 721401/AK/ CIL.TRANS	830 , 80	06A/ 971461/ / MANGUEIRA	395 , 00
8K0/ 721350/ / CLIP	5 , 48	06A/ 919081/J / INTERRUPTO	122 , 38
WUR/ 058510/0 / DISCO REMOVED	207 , 90	06A/ 133066/ / UNID.COMAN	9.942 , 92
APR/ 601307/CA/ PNEU	1.484 , 32	06A/ 133066/E / UNID.COMAN	3.692 , 90
APR/ 601307/AJ/ PNEU	1.566 , 36	06A/ 133062/AN/ UNID.COMAN	5.094 , 37
APR/ 601307/AE/ PNEU	1.585 , 44	06A/ 133062/BD/ UNID.COMAN	3.996 , 32
APR/ 601307/AC/ PNEU	926 , 23	06A/ 109108/T / PROTETOR	59 , 15
APR/ 601303/L / PNEU	418 , 83	06A/ 109108/K / PROTETOR	306 , 88
APR/ 601313/B / PNEU	414 , 64	06A/ 109105/C / POLIA	454 , 50
APR/ 601309/N / PNEU	525 , 60	06A/ 109105/D / POLIA	454 , 21
APR/ 601309/AD/ PNEU	551 , 80	06A/ 109108/F / PROTETOR	266 , 31
APR/ 601307/DD/ PNEU	512 , 52	06A/ 109108/G / PROTETOR	126 , 52
APR/ 601307/CE/ PNEU	765 , 13	06A/ 109101/M / COMANDO	832 , 54
APR/ 601303/F / PNEU	296 , 39	06A/ 107441/ / ANEL	4 , 01
5Z0/ 601307/C /RPIPNEU	711 , 90	06A/ 107065/J / PISTAO	2.761 , 02
5X7/ 601309/ /RPIPNEU	625 , 21	06A/ 103206/D / BOCAL	82 , 68
5W0/ 601307/B /RPIPNEU	611 , 55	06A/ 103207/H / TUBO	1.029 , 14
5U7/ 601307/C /RPIPNEU	512 , 23	06A/ 103213/ / TUBO	442 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 601307/ /RPIPNEU	497 , 79	06A/ 103179/B / ADAPTADOR	249 , 42
7H5/ 853955/B /GRUFRISO	532 , 01	06A/ 103179/ / ADAPTADOR	139 , 10
5C5/ 853316/AA/NQ6FAIXA	506 , 11	058/ 198025/A / JG.JUNTA	208 , 99
5C5/ 853315/AA/NQ6FAIXA	506 , 11	058/ 198217/ / JG JUNTAS	86 , 60
3C9/ 853955/B /7Z7FRISO	172 , 44	06A/ 133356/R / CONDUTOR A	1.575 , 64
2H0/ 803660/E / GUINCHO	1.589 , 78	06A/ 133354/ / CONDUTOR A	1.398 , 91
2H0/ 721403/B / MOLA	220 , 40	06A/ 133354/C / CONDUTOR A	2.157 , 87
N/ 907481/01/ ADAPTADOR	2 , 97	06A/ 133354/G / CONDUTOR A	884 , 11
2H0/ 721059/C / PEDALEMBRA	881 , 07	06A/ 133352/C / MANGUEIRA	1.382 , 98
3AE/ 853955/A /2ZZFRISO	244 , 61	06A/ 145726/A / SUPORTE	36 , 46
3AA/ 898813/A / JG.PECAS	99 , 57	06A/ 145724/ / ANEL	7 , 25
N/ 910788/01/ REB CEGO	1 , 76	06A/ 145713/F / TURBO	16.892 , 25
N/ 911322/01/ PARAFUSO	- , 89	06A/ 145710/N / VALVULA	275 , 85
1Q0/ 853955/E /1HHVEDACAO	572 , 50	06A/ 145710/P / VALVULA	401 , 80
1K0/ 723173/B /9B9CAPA	38 , 73	06A/ 906031/L / VALVULA	640 , 20
2H0/ 121203/L / VENTILADOR	4.802 , 06	06A/ 906031/H / VALVULA	1.961 , 74
1K5/ 810416/A / CHAPAFECHA	86 , 25	06A/ 145712/C / MANGUEIRA	349 , 91
1JE/ 945096/E / LANTERNA	461 , 92	06A/ 145708/AB/ MANGUEIRA	1.130 , 56
1JE/ 827025/A / TAMPÁ	1.688 , 17	06A/ 145708/AE/ MANGUEIRA	458 , 34
1JE/ 805588/A / SUPORTE	897 , 70	06A/ 145704/B / TURBO	17.587 , 77
1JE/ 513025/A / AMORTE.GAS	439 , 55	06A/ 971627/JR/ CHICOTE	1.215 , 19
1JE/ 413031/A / AMORTECEDO	471 , 41	06A/ 971627/JQ/ CHICOTE	781 , 12
1JE/ 121253/C / RADIADOR	432 , 28	06A/ 971627/JM/ CHICOTE	4.371 , 50
APR/ 601307/C /RBSpneu	251 , 29	06A/ 906031/BA/ VALVULA	1.317 , 96
APR/ 601307/B / PNEU	2.148 , 65	06A/ 906031/CK/ VALVULA	545 , 60
1JE/ 601311/ /RBSpNEU	532 , 07	06A/ 145691/CA/ JG. TUBO	1.199 , 36
WUR/ 370500/00/22 CHAVE COMBIN	34 , 23	06A/ 145691/CB/ JG. TUBO	887 , 40
WUR/ 370500/00/20 CHAVE COMBIN	31 , 47	06A/ 145691/F / MANGUEIRA	498 , 85
WUR/ 370500/00/19 CHAVE COMBIN	27 , 94	06A/ 145691/S / MANGUEIRA	333 , 77
WUR/ 370500/00/18 CHAVE COMBIN	24 , 56	06A/ 145691/AT/ MANGUEIRA	280 , 46
WUR/ 370500/00/17 CHAVE COMBIN	22 , 28	06A/ 971627/AJ/ CHICOTE	806 , 01
WUR/ 370500/00/16 CHAVE COMBIN	19 , 51	06A/ 906019/CD/ UNID.COMAN	3.070 , 84
WUR/ 370500/00/15 CHAVE COMBIN	18 , 87	06A/ 906031/ / VALVULA	1.235 , 63
WUR/ 370500/00/14 CHAVE COMBIN	16 , 18	06A/ 145691/BP/ MANGUEIRA	294 , 05
WUR/ 370500/00/13 CHAVE COMBIN	14 , 70	06A/ 145691/AH/ JG. TUBO	1.335 , 93
WUR/ 370500/00/12 CHAVE COMBIN	14 , 26	06A/ 145675/D / JG. TUBO	1.092 , 73
WUR/ 370500/00/11 CHAVE COMBIN	13 , 85	06A/ 145541/E / PARAFUSO	201 , 08
WUR/ 370500/00/10 CHAVE COMBIN	13 , 42	06A/ 145541/H / PARAFUSO	122 , 44
WUR/ 370500/00/09 CHAVE COMBIN	12 , 80	06A/ 145541/J / PARAFUSO	45 , 95
WUR/ 370500/00/08 CHAVE COMBIN	12 , 37	06A/ 971612/AK/ CHICOTE	4.259 , 88
WUR/ 370500/00/07 CHAVE COMBIN	11 , 30	06A/ 971612/AA/ CHICOTE	974 , 35
WUR/ 370500/00/06 CHAVE COMBIN	9 , 88	06A/ 145548/A / ESTRIBO	423 , 35
APR/ 601331/D / PNEU	1.450 , 25	056/ 109570/ / ARRUELA	8 , 49
APR/ 601331/B / PNEU	1.747 , 42	056/ 109572/ / ARRUELA	4 , 25
APR/ 601329/BA/ PNEU	566 , 88	056/ 109629/A / PRATO MOLA	5 , 90
APR/ 601329/AK/ PNEU	710 , 92	049/ 109111/ / POLIA	40 , 84
APR/ 601329/AJ/ PNEU	666 , 51	052/ 129669/A / BUCHA	33 , 91
APR/ 601329/AH/ PNEU	585 , 67	052/ 129734/ / ESPACADOR	35 , 16
APR/ 601329/AG/ PNEU	629 , 85	049/ 109174/1 / PROTETOR	26 , 57
APR/ 601315/N / PNEU	449 , 23	049/ 109107/3 / PROTETOR	115 , 66
APR/ 601315/L / PNEU	374 , 58	056/ 109569/ / ARRUELA	8 , 49
APR/ 601315/AC/ PNEU	623 , 15	049/ 109188/4 / TIRAS	- , 71
APR/ 601315/AB/ PNEU	543 , 61	049/ 109188/3 / VEDACAO	- , 69
APR/ 601313/C / PNEU	445 , 51	049/ 109188/1 / VEDACAO	- , 11
APR/ 601309/AL/ PNEU	568 , 68	049/ 109291/1 / TAMPÁO	- , 65
APR/ 601309/AJ/ PNEU	502 , 68	056/ 115033/A / ANEL	22 , 91
APR/ 601309/AH/ PNEU	766 , 37	056/ 121021/ / RODA	112 , 73
APR/ 601309/AA/ PNEU	495 , 46	049/ 121063/2 / MANGUEIRA	13 , 09
APR/ 601307/Q / PNEU	1.132 , 88	049/ 121099/ / TAMPÁO	1 , 74
APR/ 601307/DA/ PNEU	441 , 98	049/ 109641/A /NACPRATO MOLA	29 , 81
APR/ 601307/CC/ PNEU	1.076 , 44	049/ 129587/8 / COLETOR	387 , 01
SPA/ 198267/ / JG. ANEL	59 , 09	056/ 109311/3 / TUCHO	16 , 50
SPA/ 198265/ / JG. ANEL	59 , 09	056/ 109556/ / ARRUELA	8 , 69
SPA/ 198263/ / JG. ANEL	59 , 09	053/ 129449/6 / MEMBRANA	32 , 48

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



SPA/ 198259/ / JG. ANEL	49 , 03	051/ 971501/ / SUPORTE	94 , 53
SPA/ 198257/ / JG. ANEL	49 , 03	051/ 198029/ / JG JUNTAS	46 , 62
SPA/ 198205/ / JG. ANEL	210 , 25	058/ 121071/J / TUBO	501 , 41
SPA/ 198187/ / JG. ANEL	126 , 60	058/ 121071/H / TUBO	744 , 48
SPA/ 198185/D / JG. ANEL	367 , 59	058/ 121065/F / TUBO	304 , 99
SPA/ 198185/C / JG. ANEL	153 , 24	058/ 121063/ / MANGUEIRA	51 , 32
SPA/ 198185/B / JG. ANEL	155 , 44	058/ 121058/C / MANGUEIRA	147 , 06
SPA/ 198185/ / JG. ANEL	126 , 60	058/ 121058/P / MANGUEIRA	126 , 28
SPA/ 198181/F / JG. ANEL	367 , 59	058/ 121058/Q / MANGUEIRA	118 , 93
SPA/ 198181/D / JG. ANEL	155 , 44	058/ 121058/R / MANGUEIRA	40 , 48
SPA/ 198181/ / JG. ANEL	126 , 60	058/ 121058/B / MANGUEIRA	110 , 82
SPA/ 198155/A / JG. ANEL	250 , 24	058/ 121058/A / MANGUEIRA	118 , 50
SPA/ 198155/ / JG. ANEL	148 , 39	056/ 109563/ / ARRUELA	4 , 25
SPA/ 109309/C / TUCHO	20 , 41	056/ 109143/ / ARRUELA	16 , 17
SPA/ 109309/B / TUCHO	20 , 41	056/ 105427/ /CTRPORCA	2 , 28
SPA/ 109309/A / TUCHO	20 , 41	051/ 198025/ / JG.JUNTA	306 , 30
SPA/ 109309/ / TUCHO	18 , 32	058/ 103139/ / BUCHA	1 , 90
SPA/ 107075/ / PISTAO	249 , 28	058/ 103213/ / TUBC	212 , 22
SPA/ 107069/M / PISTAO	228 , 47	058/ 103213/C / TUBO	513 , 24
SPA/ 107069/L / PISTAO	143 , 48	058/ 103221/ / MANGUEIRA	177 , 78
SPA/ 107069/K / PISTAO	143 , 23	053/ 911335/A / PINHAO	451 , 73
SPA/ 107069/J / PISTAO	126 , 24	050/ 109101/A / COMANDO	3.772 , 80
SPA/ 107069/H / PISTAO	137 , 68	050/ 109101/P / COMANDO	1.526 , 55
SPA/ 107069/G / PISTAO	128 , 12	050/ 105189/B / RODAPULSC	270 , 91
SPA/ 107069/F / PISTAO	134 , 62	050/ 103623/ / DEFLETOR	143 , 57
SPA/ 107069/E / PISTAO	266 , 12	050/ 103591/ / FAIXA	90 , 34
SPA/ 107069/D / PISTAO	291 , 54	050/ 103601/ / CARTER	1.443 , 93
SPA/ 107069/B / PISTAO	78 , 97	058/ 103101/H / BLOCO	30.995 , 90
SPA/ 107069/A / PISTAO	68 , 77	058/ 103101/F / BLOCO	30.995 , 90
SPA/ 107069/ / PISTAO	62 , 85	057/ 121077/ / SUPORTE	28 , 51
SPA/ 107067/T / PISTAO	137 , 68	053/ 906031/ / VALVULA	578 , 69
SPA/ 107067/S / PISTAO	128 , 12	053/ 105431/B / BUCHA	113 , 93
SPA/ 107067/R / PISTAO	134 , 62	053/ 105229/ / PARAFUSO	12 , 76
SPA/ 107067/Q / PISTAO	266 , 12	053/ 105229/A / PARAFUSO	6 , 73
SPA/ 107067/N / PISTAO	291 , 54	053/ 103623/ / DEFLETOR	48 , 12
SPA/ 198636/ / FRICCAO	31 , 61	049/ 903149/ / CASQUILHO	- , 83
SPA/ 198635/ / FRICCAO	31 , 61	053/ 103385/ / PARAFUSO	34 , 87
SPA/ 198541/C / CASQUILHO	43 , 27	053/ 103551/1 / PLACAINTER	26 , 16
SPA/ 198541/B / CASQUILHO	42 , 43	049/ 903103/B / SUPORTE	62 , 51
SPA/ 198541/A / CASQUILHO	42 , 43	049/ 903119/L / POLIA	555 , 72
SPA/ 198499/ / JG.CASQUIL	75 , 23	056/ 905247/A / ENGRENAGEM	239 , 66
SPA/ 198497/ / JG.CASQUIL	75 , 23	056/ 129671/A / LUVA	8 , 05
SPA/ 198493/D / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129777/ / TAMP	13 , 48
SPA/ 198493/C / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129777/A / TAMP	11 , 69
SPA/ 198491/C / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129971/ / PECA "Y"	22 , 55
SPA/ 198489/B / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129669/B / BUCHA	4 , 86
SPA/ 198487/B / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 198569/3 / JG.JUNTA	83 , 70
SPA/ 198487/A / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 133064/ / UNID.COMAN	1.640 , 36
SPA/ 198485/B / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 133064/A / PC VALVULA	1.436 , 24
SPA/ 198485/A / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 103155/E / VALVULA	93 , 59
SPA/ 198485/ / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 103155/B / VALVULA	15 , 54
SPA/ 198477/A / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129493/ / TUBC	- , 68
SPA/ 198477/ / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 129491/A / MANGUEIRA	14 , 73
SPA/ 198475/B / JG.CASQUIL	100 , 57	053/ 133063/4 / BOCAL	1.542 , 59
SPA/ 198475/A / JG.CASQUIL	100 , 57	058/ 109479/B / TENSOR	1.065 , 26
SPA/ 198475/ / JG.CASQUIL	100 , 57	058/ 109244/ / POLIA	457 , 56
SPA/ 198473/B / JG.CASQUIL	100 , 57	058/ 109281/A / PARAFUSO	36 , 75
SPA/ 198473/A / JG.CASQUIL	100 , 57	058/ 109309/E / TUCHO	308 , 88
SPA/ 198473/ / JG.CASQUIL	100 , 57	058/ 109309/F / TUCHO	384 , 88
SPA/ 198471/B / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 103379/A / TAMP	15 , 27
SPA/ 198471/A / JG.CASQUIL	100 , 57	056/ 103153/A / FLAN VEDAC	92 , 51
SPA/ 198471/ / JG.CASQUIL	100 , 57	051/ 109175/ / PROTETOR	179 , 40
SPA/ 198467/ / JG.CASQUIL	100 , 57	051/ 105301/ / ARRUELA	87 , 40
SPA/ 198465/ / JG.CASQUIL	88 , 78	051/ 103601/ / CARTER	147 , 03

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



SPA/ 198459/ / JG.CASQUIL	79 , 31	051/ 103623/ / DEFLETOR	166 , 23
SPA/ 198457/ / JG.CASQUIL	79 , 31	058/ 109243/E / ROLO	597 , 97
SPA/ 198455/ / JG.CASQUIL	79 , 31	058/ 109229/B / CORRENTE	707 , 90
SPA/ 198453/ / JG.CASQUIL	79 , 31	058/ 109217/B / TENSOR	2.317 , 73
SPA/ 198431/ / JG. BUCHA	73 , 87	058/ 109119/C / CORREIA	363 , 03
SPA/ 198273/ / JG. ANEL	54 , 33	058/ 109088/B / REGULADOR	8.760 , 64
SPA/ 198271/A / JG. ANEL	119 , 31	055/ 911145/A / PARAFUSO	16 , 49
SPA/ 198271/ / JG. ANEL	54 , 33	055/ 141069/C / CHPINTERME	9 , 17
SPA/ 198269/ / JG. ANEL	54 , 33	053/ 129109/4 / CAPA COBER	586 , 66
SPA/ 107065/AF/ PISTAO	126 , 24	051/ 103211/A / TUBO	450 , 52
SPA/ 107065/AE/ PISTAO	137 , 68	051/ 103483/A / VEDACAO	108 , 20
SPA/ 107065/AD/ PISTAO	128 , 12	051/ 103152/ / FLAN VEDAC	839 , 49
SPA/ 107065/AC/ PISTAO	134 , 62	050/ 905241/ / TAMPA	39 , 67
SPA/ 107065/AB/ PISTAO	291 , 54	058/ 109088/K / REGULADOR	5.041 , 45
SPA/ 107065/AA/ PISTAO	297 , 02	058/ 109107/B / PROTETOR	237 , 88
SPA/ 107065/A / PISTAO	132 , 64	058/ 109022/B / COMANDO	3.249 , 61
SPA/ 107065/ / PISTAO	132 , 64	058/ 109021/M / COMANDO	3.070 , 22
SPA/ 105431/C / BUCHA	15 , 38	058/ 109021/K / COMANDO	3.024 , 78
036/ 198155/A / JG. ANEL	208 , 62	058/ 105323/G / DISCO	3.147 , 84
5U0/ 853414/B /61VFAIXA	71 , 53	058/ 107065/M / PISTAO	3.473 , 43
5U0/ 853414/A /61VFAIXA	41 , 23	058/ 109021/B / COMANDO	3.249 , 61
5U0/ 853414/ /61VFAIXA	75 , 15	049/ 105263/ / POLIA	32 , 86
5U0/ 853413/ /61VFAIXA	75 , 15	049/ 105263/C / POLIA	18 , 59
1JE/ 853955/ / FRISO	123 , 87	048/ 133784/H / MANGUEIRA	128 , 65
1JE/ 853320/ /01CFAIXA	35 , 00	048/ 133973/3 / SUPORTE	45 , 64
7L6/ 721647/A / TAMPA	261 , 50	042/ 971595/ / CHIC MOTOR	1.345 , 62
113/ 301173/1 / MANCAL	365 , 64	042/ 133064/ / UNID.COMAN	1.626 , 22
111/ 953233/2 / INTERRUPTO	51 , 39	048/ 133555/1 / LUVA	14 , 48
040/ 919081/1 / INTERRUPTO	26 , 53	051/ 133459/ / ANEL	51 , 34
027/ 998385/1 / JG.PECAS	236 , 98	051/ 133459/A / ANEL	46 , 42
377/ 853687/ / EMBLEMA VW	42 , 62	058/ 129617/D / BOCAL	150 , 13
377/ 853601/ / EMBLEMA VW	14 , 58	058/ 121350/ / EMBREAGEM	2.208 , 30
377/ 837436/ / CANALETA	135 , 03	058/ 121471/B / MANGUEIRA	181 , 40
377/ 837435/ / CANALETA	135 , 03	058/ 121492/A / TUBO	340 , 23
377/ 823503/ / FITA	4 , 31	058/ 121497/B / MANGUEIRA	674 , 72
377/ 807194/ / SUPORTE	5 , 66	058/ 121301/B / HELICE	526 , 17
377/ 807193/ / SUPORTE	7 , 45	058/ 121132/C / FLANGE	115 , 80
377/ 807189/ / SUPORTE	8 , 32	058/ 121132/ / FLANGE	98 , 43
377/ 121273/ / MANCAL	19 , 67	056/ 105425/C / PARAFUSO	7 , 45
030/ 198955/ / JG.PECAS	72 , 60	056/ 105313/C / ROLAMENTO	87 , 42
3AA/ 941662/G / FAROIS	501 , 87	056/ 103521/ / ALOJAMTO	14 , 58
3AA/ 941662/F / FAROL NEBL	612 , 17	056/ 103541/ / CASQUILHO	56 , 00
3AA/ 941661/G / FAROIS	501 , 87	051/ 133517/ / VALVULA	1.034 , 97
3AA/ 941661/F / FAROL NEBL	612 , 12	051/ 133028/R / UNIDADE	5.276 , 26
3AA/ 941661/A / FAROL NEBL	624 , 61	051/ 133025/B / VALVULA	1.228 , 45
5X0/ 698075/B / JG. LONA	34 , 39	058/ 121058/ / MANGUEIRA	40 , 48
5X0/ 698075/C / JG. LONA	39 , 21	058/ 115136/ / MANCAL	353 , 41
SPA/ 107067/L / PISTAO	78 , 97	058/ 115405/C / SUPORTE	2.081 , 41
SPA/ 107067/K / PISTAO	68 , 77	058/ 119145/ / POLIA	246 , 17
SPA/ 107067/J / PISTAO	62 , 85	058/ 115105/C / BOMBA OLEO	1.889 , 44
SPA/ 107067/H / PISTAO	297 , 02	058/ 115027/ / RODA	1.135 , 61
SPA/ 107067/G / PISTAO	276 , 36	058/ 109633/ / MOLA VALV.	66 , 25
SPA/ 107067/F / PISTAO	154 , 84	056/ 105303/ / ARRUELA	2 , 21
SPA/ 107067/E / PISTAO	166 , 37	056/ 103501/ / ALOJAMTO	9 , 01
SPA/ 107067/D / PISTAO	374 , 68	053/ 129405/A / PULV.PRINC	21 , 41
SPA/ 107067/C / PISTAO	266 , 84	053/ 129297/1 / VALVULA	296 , 43
SPA/ 107067/B / PISTAO	288 , 16	051/ 133025/A / VALVULA	1.723 , 03
SPA/ 107067/AE/ PISTAO	266 , 41	051/ 121017/ / ANEL	215 , 97
SPA/ 107067/AD/ PISTAO	228 , 47	051/ 121056/A / MANGUEIRA	87 , 69
SPA/ 107067/AC/ PISTAO	143 , 48	051/ 109611/B / VALVULA	457 , 56
SPA/ 107067/AB/ PISTAO	143 , 23	051/ 109601/B / VALVULA	226 , 83
SPA/ 107067/AA/ PISTAO	126 , 24	058/ 109641/ / PRATO MOLA	43 , 98
SPA/ 107067/A / PISTAO	132 , 64	058/ 109641/B / PRATO MOLA	43 , 98
SPA/ 107067/ / PISTAO	132 , 64	058/ 109611/M / VALVULA	229 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



SPA/ 107065/T / PISTAO	276 , 36	058/ 109611/E / VALVULA	302 , 34
SPA/ 107065/S / PISTAO	154 , 84	058/ 109601/C / VALVULA	341 , 94
SPA/ 107065/Q / PISTAO	374 , 68	058/ 103221/A / MANGUEIRA	183 , 65
SPA/ 107065/P / JG CAM PIS	190 , 87	06A/ 133317/G / DISTRIBUID	1.587 , 09
SPA/ 107065/N / JG CAM PIS	204 , 62	06A/ 133264/K / MANGUEIRA	43 , 37
SPA/ 107065/M / JG CAM PIS	204 , 62	06A/ 133264/S / MANGUEIRA	230 , 81
SPA/ 107065/L / JG CAM PIS	190 , 87	06A/ 121065/AK/ TUBO	690 , 72
SPA/ 107065/J / JG CAM PIS	156 , 21	06A/ 121065/AJ/ TUBO	1.309 , 27
SPA/ 107065/H / JG CAM PIS	156 , 21	06A/ 119518/L / COBERTURA	286 , 75
SPA/ 107065/G / JG CAM PIS	145 , 69	06A/ 119518/G / COBERTURA	519 , 49
SPA/ 107065/F / JG CAM PIS	226 , 46	06A/ 119512/C / COBERTURA	544 , 65
SPA/ 107065/E / JG CAM PIS	166 , 83	06A/ 103309/P / SUPORTE	126 , 42
SPA/ 107065/D / JG CAM PIS	166 , 83	06A/ 103309/BA/ SUPORTE	150 , 33
SPA/ 107065/C / PISTAO	266 , 84	06A/ 103309/AS/ CHAPA	107 , 23
SPA/ 107065/B / PISTAO	288 , 16	06A/ 103309/AE/ CANTONEIRA	76 , 73
SPA/ 107065/AN/ PISTAO	287 , 98	059/ 103175/F / VALVULA	362 , 36
SPA/ 107065/AL/ PISTAO	372 , 36	059/ 103193/ / PARAFUSO	63 , 33
SPA/ 107065/AK/ PISTAO	266 , 41	058/ 911335/ / PINHAO	848 , 53
SPA/ 107065/AJ/ PISTAO	228 , 47	06A/ 133229/N / APOIO	1.444 , 24
SPA/ 107065/AH/ PISTAO	143 , 48	06A/ 133206/R / TUBO ASPIR	4.873 , 86
SPA/ 107065/AG/ PISTAO	143 , 23	06A/ 133208/B / APOIO	20 , 66
5C6/ 867211/Q /HONREVESTIMEN	2.383 , 05	06A/ 133227/D / VEDACAO	71 , 15
5C6/ 867211/Q /HOPREVESTIMEN	2.356 , 30	06A/ 133203/P / TUBO	5.108 , 64
5C6/ 867211/P /AHEREVESTIMEN	2.356 , 30	06A/ 115611/Q / VARETA	81 , 55
5C6/ 867211/P /AHDREVESTIMEN	754 , 54	06A/ 115441/J / VEDACAO	72 , 61
377/ 419091/M /1NNVOLANTE	247 , 62	06A/ 115418/ / TAMP	12 , 97
6Q0/ 419091/E /9B9VOLANTE	350 , 60	06A/ 115405/CD/ SUPORTE	452 , 31
5U0/ 419091/AJ/81UVOLANTE	1.018 , 66	06A/ 115405/CC/ SUPORTE	2.344 , 41
5W0/ 711118/K /IQGMANOPLA	199 , 66	06A/ 115251/G / TUBO ASPI.	115 , 61
17S/ 419091/D /THYVOLANTE	623 , 56	06A/ 103265/CX/ CABECOTE	7.066 , 75
5U7/ 881405/C /LOYREVESTIMEN	153 , 75	06A/ 103247/ / CORPO DE V	51 , 78
5U6/ 827505/B / FECHADURA	63 , 68	06A/ 103221/BK/ MANGUEIRA	210 , 26
1S4/ 064317/B / JG.ADESIVO	811 , 17	058/ 905379/ / SENSOR	462 , 44
5Q0/ 129621/B / CONDUTOR A	47 , 28	058/ 905291/K / VALVULA	172 , 21
5Q0/ 129635/L / BOCAL	194 , 29	058/ 905261/ / ANEL	7 , 18
5Q0/ 129637/B / MANGUEIRA	74 , 12	06A/ 133206/B / TUBO ASPIR	2.366 , 19
5Q0/ 129954/ / TAMP	69 , 79	06A/ 133206/BB/ TUBO ASPIR	5.605 , 74
5Q0/ 133366/C / MANGUEIRA	197 , 26	06A/ 133206/C / TUBO ASPIR	3.692 , 77
5Q0/ 145770/A / TUBO	711 , 15	06A/ 133203/EF/ TUBO	2.725 , 51
5Q0/ 820679/C / VALVULA	627 , 34	06A/ 133203/DR/ TUBO	2.972 , 80
5U0/ 419091/D /1NNVOLANTE	351 , 70	06A/ 115405/BP/ SUPORTE	972 , 81
6H0/ 881635/ / CLIP	1 , 36	06A/ 103385/C / PARAFUSO	51 , 84
5U0/ 837246/ /INBCHAVE	163 , 08	06A/ 103383/AS/ JUNTACABEC	220 , 39
027/ 107411/ / PINO	40 , 47	06A/ 103383/AN/ JUNTACABEC	348 , 11
030/ 107411/L / PINO	31 , 21	06A/ 103351/C / CABECOTE	4.714 , 89
211/ 611907/6 / SERV FREIO	550 , 34	06A/ 103351/E / CABECOTE	9.819 , 22
211/ 611483/ / TAMP	1 , 34	059/ 905371/D / TERMINAL	155 , 28
305/ 611301/4 / RESERVATOR	153 , 55	059/ 903193/D / CAPA PROTE	813 , 04
305/ 609705/A / CHAVETA	11 , 77	059/ 903193/C / CAPA PROTE	129 , 83
5U0/ 609425/F / SUP FREIO	119 , 58	059/ 129689/ / BATENTE	25 , 12
305/ 419121/1 / LUVA	36 , 44	059/ 130329/ / MANGUEIRA	241 , 41
5X0/ 419063/ / MECANISMO	627 , 96	059/ 903018/X / ALTERNADOR	7.211 , 19
5Z0/ 122109/C / MANGUEIRA	74 , 10	059/ 121131/B / BOCAL	54 , 28
5C6/ 837732/ / CLIP	2 , 97	06A/ 133240/J / MANGUEIRA	181 , 84
04C/ 100010/R / MOTOR	14.604 , 29	06A/ 133240/G / MANGUEIRA	121 , 03
5C6/ 863301/ /82VCALCO	42 , 45	06A/ 133240/ / MANGUEIRA	166 , 01
5C7/ 819063/C / PECAINTERM	157 , 32	06A/ 133233/B / SUPORTE	36 , 06
5C6/ 035710/B / ALTO FALAN	130 , 80	06A/ 133228/P / APOIO	457 , 98
5Z9/ 061500/ /1NNJG.TAPETE	150 , 24	06A/ 121065/BT/ TUBO	1.280 , 18
079/ 121071/CT/ TUBO	87 , 42	06A/ 121065/CA/ TUBO	275 , 45
6QE/ 885405/AP/TOXREVESTIMEN	726 , 14	06A/ 121065/CM/ TUBO	915 , 02
079/ 121071/DA/ TUBO	87 , 42	06A/ 121065/D / TUBO	483 , 44
079/ 127428/A / GRAMPO	88 , 48	06A/ 121065/BQ/ TUBO	2.170 , 35
5U0/ 885805/AR/OSQREVESTIMEN	133 , 70	06A/ 121065/BJ/ TUBO	291 , 93

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 853414/D /MY2FAIXA	45 , 91	06A/ 121065/BB/ TUBO	356 , 44
5U0/ 885405/AS/IPRREVESTIMEN	317 , 22	06A/ 121065/AR/ TUBO	483 , 44
6QE/ 122051/B / MANGUEIRA	159 , 71	06A/ 121065/AP/ TUBO	1.377 , 71
5U0/ 885405/AM/OYZREVESTIMEN	128 , 99	06A/ 103351/L / CABECOTE	32.493 , 91
5U0/ 881805/AE/IPRREVESTIMEN	295 , 08	06A/ 103351/P / CABECOTE	3.704 , 23
02T/ 311529/E / RODA	101 , 81	06A/ 103351/A / CABECOTE	3.990 , 75
079/ 121070/CE/ TUBO	733 , 38	06A/ 103351/ / CABECOTE	18.590 , 96
5U0/ 881405/AA/OSQREVESTIMEN	132 , 57	06A/ 103340/ / CHAPAPROTE	54 , 37
5Z0/ 885901/AL/ZZHAPOIO	154 , 00	06A/ 103309/BB/ SUPORTE	76 , 73
079/ 121065/BT/ TUBO	335 , 88	06A/ 103309/H / SUPORTE	73 , 99
5Z0/ 885805/DS/ZZGREVESTIMEN	277 , 48	059/ 105209/F / RODA	229 , 82
5Z0/ 885805/DR/ZZGREVESTIMEN	309 , 52	06A/ 133344/ / CHAPA	125 , 17
N/ 907397/04/ PARAFUSO	1 , 62	06A/ 133329/C / DISTRIBUID	1.140 , 37
5Z0/ 885805/CT/XRVREVESTIMEN	295 , 76	06A/ 133317/R / DISTRIBUID	515 , 75
5Z0/ 885805/CS/XRVREVESTIMEN	308 , 85	06A/ 133317/A / DISTRIBUID	1.076 , 19
5Z0/ 885805/CR/XRVREVESTIMEN	176 , 80	058/ 121687/ / ANEL	27 , 51
WHT/ 006102/ / ANEL VEDAC	15 , 73	058/ 129723/H / APOIO	74 , 10
N/ 900811/01/ ANEL	2 , 33	058/ 131817/ / ADAPTADOR	302 , 68
07C/ 121077/H / CHAPA	34 , 26	058/ 109021/F / COMANDO	5.291 , 66
1SB/ 201897/ / GRAMPO	6 , 98	058/ 105266/H / VOLANTE	14.181 , 74
5Z0/ 885775/K / ESPUMA	177 , 98	058/ 103728/A / FRISO	21 , 25
5Z0/ 407255/AR/ CAIXA	309 , 56	058/ 103703/ / TAMPÁ	173 , 47
06K/ 121497/AD/ TUBO	404 , 66	055/ 141124/J / PRATO PRES	254 , 06
2H0/ 198131/ / JG.MONTAG.	7.353 , 43	055/ 141130/F / ANEL	35 , 94
2H0/ 920863/EX/ INSTRUMENT	9.275 , 27	053/ 121035/1 / CAPA	9 , 62
2H0/ 920862/EX/ INSTRUMENT	9.275 , 27	053/ 115167/ / BUCHA	16 , 43
N/ 910560/01/ PARAFUSO	2 , 41	050/ 905471/A / SUPORTE	2 , 84
5Q0/ 825271/A / COBERTURA	19 , 95	050/ 133485/ / VEDACAO	103 , 78
5Q0/ 825229/C / REVESTIMEN	130 , 50	058/ 103724/AL/ COBERTURA	637 , 19
5Q0/ 825202/L / REVESTIMEN	302 , 90	058/ 103609/ / VEDACAO	152 , 04
5Q0/ 825201/L / REVESTIMEN	302 , 90	058/ 103598/C / CARTER	885 , 78
5Q0/ 820743/C / MANGUEIRA	1.275 , 04	058/ 103493/A / MANGUEIRA	98 , 55
5Q0/ 820741/B / MANGUEIRA	1.664 , 38	058/ 103555/B / DEFLETOR	61 , 10
5U4/ 867212/BH/BJZREVESTIMEN	356 , 63	058/ 103592/A / GUIA	14 , 96
5U4/ 867211/CB/DQYREVESTIMEN	317 , 83	055/ 105277/ / PINO	11 , 49
5U4/ 867211/CB/DRAREVESTIMEN	317 , 83	054/ 903221/ / ROLAMENTO	322 , 64
5U4/ 867211/CB/FVEREVESTIMEN	328 , 35	054/ 133687/B / SUPORTE	19 , 08
5U4/ 867211/CB/MCVREVESTIMEN	325 , 69	053/ 115417/A / SUPORTE	1.040 , 56
5U4/ 867211/BQ/JDPREVESTIMEN	435 , 68	053/ 115611/C / VARETA	81 , 55
5U4/ 867211/CB/DQXREVESTIMEN	322 , 28	050/ 121113/C / VALVULA	304 , 64
5U4/ 867211/BJ/JLSREVESTIMEN	342 , 28	050/ 129669/ / BUCHA	38 , 99
5U4/ 867211/BJ/JMFREVESTIMEN	341 , 53	050/ 129761/H / FLANGEINTE	398 , 75
5U4/ 867211/BJ/JMJREVESTIMEN	347 , 53	058/ 103598/B / CARTER	1.214 , 79
5U4/ 867211/BJ/JMLREVESTIMEN	341 , 53	058/ 103383/Q / JUNTACABEC	434 , 91
5U4/ 867211/BJ/JWGREVESTIMEN	263 , 38	058/ 103385/B / PARAFUSO	22 , 16
5U4/ 867211/BQ/JCWREVESTIMEN	439 , 32	054/ 115147/B / ANEL	72 , 05
5U4/ 867211/BJ/JWRREVESTIMEN	349 , 19	053/ 911351/2 / ENGRENAGEM	290 , 24
5U4/ 867211/BJ/KHYREVESTIMEN	342 , 28	050/ 121010/CX/ BOMBA AGUA	495 , 31
5U4/ 867211/CB/DQZREVESTIMEN	322 , 28	050/ 109175/A / PROTETOR	175 , 27
5U4/ 867211/BH/DQXREVESTIMEN	322 , 28	050/ 109108/ / PROTETOR	240 , 47
5U4/ 867211/CB/FCYREVESTIMEN	311 , 28	050/ 105431/K / BUCHA	72 , 03
5U4/ 867212/BH/FVEREVESTIMEN	328 , 35	058/ 103351/E / CABECOTE	21.159 , 87
5U4/ 867211/BH/DQYREVESTIMEN	317 , 83	058/ 103221/E / MANGUEIRA	169 , 12
5U4/ 867212/BH/DQYREVESTIMEN	314 , 47	06A/ 115405/BS/ SUPORTE	909 , 25
5U4/ 867211/BH/DQZREVESTIMEN	322 , 28	06A/ 115251/ / TUBO ASPI.	136 , 28
5U4/ 867211/BH/DRAREVESTIMEN	317 , 83	06A/ 115130/B / TENSOR	51 , 57
5U4/ 867212/BQ/JDPREVESTIMEN	435 , 68	06A/ 115130/ / TENSOR	49 , 58
5U4/ 867212/BH/MCVREVESTIMEN	325 , 69	06A/ 115121/ / RODA	314 , 26
5U4/ 867212/BJ/JHMREVESTIMEN	331 , 36	06A/ 103221/BQ/ MANGUEIRA	288 , 38
5U4/ 867212/BJ/JLSREVESTIMEN	344 , 42	06A/ 103221/BR/ MANGUEIRA	348 , 97
3AA/ 807109/B / SUPORTE	1.375 , 73	058/ 905261/A / ANEL	19 , 23
3AA/ 807155/ /GRUCOBERATURA	94 , 99	058/ 905291/B / VALVULA	119 , 72
5U4/ 867211/BH/MCVREVESTIMEN	325 , 69	058/ 903133/D / TENSOR	1.143 , 76
3AA/ 807177/ / GUIA	46 , 44	06A/ 133203/BN/ TUBO	2.049 , 70

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 867211/BH/FVEREVESTIMEN	328 , 35	06A/ 133201/FB/ TUBO ADMIS	3.205 , 37
3AA/ 807177/B / GUIA	46 , 44	06A/ 133201/EP/ TUBO ADMIS	3.764 , 08
3AA/ 807178/ / GUIA	46 , 44	06A/ 133066/G / UNID.COMAN	9.703 , 32
3AA/ 807178/B / GUIA	46 , 44	06A/ 109601/E / VALVULA	222 , 51
3AA/ 807183/ / SUPORTE	56 , 81	06A/ 109629/ / PRATO MOLA	42 , 38
7L6/ 885805/FL/NVQREVESTIMEN	4.149 , 31	06A/ 109281/A / PARAFUSO	26 , 64
7L6/ 885805/FL/NVRREVESTIMEN	4.149 , 31	06A/ 109175/B / PROTETOR	122 , 44
5C6/ 827505/C / FECHADURA	422 , 61	06A/ 109150/ / PRESILHA	27 , 06
5C6/ 825721/ / DEFLETOR	536 , 35	06A/ 109129/A / COBERTURA	85 , 94
5Z9/ 061270/ /1NNJG.TAPETE	216 , 25	06A/ 109147/F / PROTETOR	281 , 70
1K9/ 800375/DF/ JG.CILINDR	1.512 , 86	06A/ 109147/G / PROTETOR	266 , 31
5C6/ 825671/A / CHAPA	698 , 64	06A/ 103221/BH/ MANGUEIRA	488 , 50
5X9/ 955435/ / CAPA PROTE	13 , 87	06A/ 103221/BJ/ MANGUEIRA	649 , 74
1JE/ 858501/A /4J4COBERTURA	870 , 09	06A/ 103213/S / TUBO	558 , 31
1JE/ 858501/ /4J4COBERTURA	853 , 05	06A/ 103213/M / TUBO	444 , 89
5C6/ 825613/ / CHAPA TERM	253 , 56	06A/ 103213/F / TUBO	345 , 36
5C6/ 825205/ / REVESTIMEN	167 , 54	06A/ 103213/AJ/ TUBO	444 , 95
5U0/ 885806/AM/FMPREVESTIMEN	156 , 48	06A/ 103213/AK/ TUBO	1.196 , 52
5U1/ 423981/ / CHAPA	19 , 87	058/ 260885/C / SUPORTE	462 , 48
2HH/ 885805/AC/LOWREVESTIMEN	8.217 , 98	058/ 198401/C / JOGO BIELA	6.383 , 41
2HH/ 885805/AC/QONREVESTIMEN	8.217 , 98	058/ 253039/L / VEDACAO	67 , 56
N/ 908322/02/ PARAFUSO	36 , 80	06A/ 133201/CJ/ TUBO ADMIS	2.047 , 85
WUR/ 002252/ / TERM ELETR LA	1 , 75	06A/ 133064/J / UNID.COMAN	3.631 , 43
WUR/ 002260/ / TERM ELETR PR	5 , 83	06A/ 133064/M / UNID.COMAN	5.958 , 10
032/ 107067/ / PISTAO	248 , 08	058/ 129717/B / VEDACAO	43 , 92
5Q0/ 129646/ / ANEL VEDAC	18 , 57	058/ 129717/D / VEDACAO	41 , 68
7P6/ 881406/HA/DDAREVESTIMEN	14.804 , 72	058/ 129497/ / MANGUEIRA	1 , 00
7P6/ 881406/GP/GEDREVESTIMEN	5.016 , 64	06F/ 145757/F / VEDACAO	6 , 89
6R0/ 959812/D /Z0EMOTOR	1.654 , 62	06F/ 145718/S / MANGUEIRA	156 , 68
6R0/ 601025/BF/8Z8RODA	1.940 , 38	06F/ 145735/D / TUBO OLEC	650 , 18
06K/ 103603/AN/ CARTER	1.425 , 90	06F/ 145778/G / TUBO OLEC	670 , 12
5Z0/ 863241/F /NA2CONSOLE	22 , 86	06F/ 145718/R / MANGUEIRA	140 , 66
1J0/ 881901/T /95UAPOIO	377 , 13	06F/ 145718/Q / MANGUEIRA	165 , 13
04C/ 903193/ / CAPA PROTE	293 , 95	06F/ 145701/HX/ COLETOR	8.969 , 17
032/ 121026/CL/ CARCACA	202 , 54	06F/ 145710/G / VALVULA	476 , 49
03C/ 903119/D / POLIA	300 , 39	06F/ 145716/ / UNIDADE	1.942 , 99
N/ 107209/01/ PARAFUSO	7 , 48	06F/ 198088/D / JG. REPARO	4.157 , 63
3B9/ 945131/ / CAIXA	274 , 95	06F/ 199207/H / APOIO	758 , 62
3B9/ 945258/B / SUPORTE	189 , 89	06F/ 199207/P / APOIO	758 , 62
5U4/ 867212/BQ/JCWREVESTIMEN	439 , 32	06F/ 253031/AB/ COLETOR	2.806 , 83
5U4/ 867212/BJ/JMFREVESTIMEN	341 , 53	06F/ 253042/B / CHAPA	287 , 01
5U4/ 867212/BH/DQXREVESTIMEN	322 , 28	06F/ 253039/F / VEDACAO	34 , 78
5U4/ 867212/BH/DQZREVESTIMEN	322 , 28	06F/ 253197/B / SUPORTE	139 , 26
5U4/ 867212/BH/DRAREVESTIMEN	314 , 47	06F/ 253197/D / SUPORTE	139 , 26
5U4/ 867212/BJ/JMJREVESTIMEN	347 , 53	06F/ 253197/E / SUPORTE	139 , 26
1K0/ 601311/H /RBS PNEU	830 , 62	06F/ 260849/L / CORREIA	128 , 43
7L0/ 601307/ /RBS PNEU	1.304 , 25	06F/ 145536/C / APOIO	177 , 42
APR/ 601329/AR/ PNEU	670 , 26	06F/ 145701/H / COLETOR	16.286 , 62
APR/ 087036/J / Bone basico c	41 , 25	06F/ 133837/AH/ FILTRO AR	1.858 , 80
APR/ 087013/K / Bone com silk	43 , 81	06F/ 133843/A / ELEM FILTR	132 , 83
APR/ 601307/AD/ PNEU	1.222 , 45	06F/ 145317/H / SUPORTE	553 , 65
WUR/ 389911/10/0 EMBALA-TUDO	35 , 96	06F/ 145533/B / APOIO	194 , 91
WUR/ 389900/4 / BOBINA DE CAP	828 , 92	06F/ 133833/C / PROTETOR	96 , 75
WUR/ 389900/ / CAPA FRONTAL	270 , 62	06F/ 133833/B / PROTETOR	83 , 28
WUR/ 370500/00/24 CHAVE COMBI	38 , 20	06F/ 133781/P / MANGUEIRA	183 , 65
WUR/ 370500/00/23 CHAVE COMBI	48 , 37	06F/ 133518/A / MANGUEIRA	128 , 94
WUR/ 370500/00/21 CHAVE COMBI	45 , 05	06F/ 133619/A / UNIDADE	1.750 , 71
WUR/ 369154/ / FUNIL USO GER	123 , 00	06F/ 133781/L / JG.MANGUEI	287 , 76
WUR/ 358758/58/ ADAPTADOR BO	28 , 47	06F/ 133344/C / CHAPA	34 , 26
WUR/ 358515/56/ BOINA DUPLA-F	160 , 92	06F/ 133482/E / UNIDADE	1.966 , 48
WUR/ 358515/52/ BOINA DUPLA F	160 , 92	06F/ 133336/B / CHAPA	34 , 26
WUR/ 096513/B / "CONUNTO CHA	1.949 , 88	06F/ 133261/A / INVOLUCRO	71 , 53
WUR/ 096511/23/ "Jogo Soquete	877 , 03	06F/ 133287/ / ANEL	34 , 36
WUR/ 096511/03/2 "CHAVE MULTI	1.169 , 26	06F/ 133335/A / TAMP	5 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 089940/34/63 LUVA PVC FORI	40 , 36	06F/ 133247/ / HASTE	32 , 97
WUR/ 089940/34/62 LUVA PVC FORI	49 , 92	068/ 129644/D / BOCAL	11 , 80
WUR/ 089940/00/1 LUVA TRICOTAC	7 , 60	06J/ 121075/D / TUBO	275 , 45
WUR/ 089930/11/00 WURTH POMP	5 , 42	06J/ 121132/G / BOCAL	63 , 41
WUR/ 089930/00/02 OCULOS WURT	14 , 76	06J/ 121065/F / TUBO	100 , 95
WUR/ 089930/00/01 OCULOS WURT	14 , 76	06J/ 117070/C / VEDACAO	31 , 94
WUR/ 089925/01/4 "RESPIRADOR 1	25 , 51	06J/ 115611/E / VARETA	130 , 03
WUR/ 089925/00/04 FILTRO VAPORI	73 , 28	06J/ 115679/E / TUBO	52 , 85
WUR/ 089920/00/12 WURTH MASK	9 , 45	068/ 127407/1 / PARAFUSO	21 , 96
WUR/ 089903/04/ MACACAO PROT	101 , 00	068/ 121132/ / FLANGE	141 , 84
WUR/ 089903/03/ MACACAO PROT	101 , 00	06J/ 115441/A / VEDACAO	16 , 33
WUR/ 082794/00/36 WURTH LED PC	684 , 08	06J/ 115418/A / TAMPAO	9 , 94
WUR/ 071593/70/0 CARRINHO DE F	1.805 , 92	06J/ 115251/M / TUBO ASPI.	167 , 40
WUR/ 071528/20/17 CHAVE L VAZAI	85 , 94	07C/ 103226/A / CONECTOR	31 , 19
WUR/ 071528/20/16 CHAVE L VAZAI	81 , 62	068/ 121033/3 / CUBO	15 , 11
WUR/ 071528/20/15 CHAVE L VAZAI	78 , 30	068/ 117021/B / RESFRIADOR	1.264 , 64
WUR/ 071528/20/14 CHAVE L VAZAI	66 , 33	068/ 115561/F / FILTRO OLE	94 , 45
WUR/ 071528/20/13 CHAVE L VAZAI	54 , 36	068/ 115721/ / ROSCADO	18 , 22
WUR/ 071528/20/10 CHAVE L VAZAI	45 , 05	06J/ 105266/D / VOLANTE	5.312 , 83
7M3/ 721647/ / TAMPA	72 , 58	06J/ 105327/ / DISCO	365 , 82
1J1/ 955426/B / PALHETA	154 , 13	06J/ 103645/D / CHP COBERT	85 , 92
WHT/ 000210/ / JG.PARAFUS	8 , 23	06J/ 103645/ / CHP COBERT	83 , 13
WHT/ 000871/ / PARAFUSO	14 , 08	06J/ 103603/T / CARTER	1.429 , 15
3C0/ 010600/R / ETIQUETA	20 , 37	06J/ 103221/A / MANGUEIRA	169 , 87
3C0/ 010690/A / ETIQUETA	20 , 22	07C/ 103226/ / CONECTOR	29 , 37
3C8/ 010687/D / ETIQUETA	25 , 48	068/ 115723/ / PORCA	9 , 76
6R0/ 837219/M /INFCHAVE	669 , 75	068/ 115561/B / FILTRO OLE	69 , 07
6C0/ 825671/ / CHAPA	461 , 80	068/ 115405/AG/ SUPORTE	29 , 54
5G6/ 827025/Q / TAMPA	2.831 , 09	068/ 115115/H / EIXO	166 , 01
5G0/ 035222/D / CONEXAO	303 , 80	06J/ 103138/F / INSERTO	95 , 26
5U7/ 803173/ /CTRREFORCO	301 , 38	06J/ 103213/D / TUBO	186 , 34
5U7/ 803173/A /GRUREFORCO	383 , 12	06J/ 103147/ / VEDACAO	7 , 62
5U7/ 803501/ /CTRLONGARINA	1.596 , 26	06H/ 906433/ / EMISSOR	230 , 70
5U7/ 803502/ /CTRLONGARINA	1.596 , 26	069/ 130111/C / POLIA	343 , 08
5U7/ 803505/ /CTRLONGARINA	1.094 , 44	06F/ 903803/AX/ REGULADOR	481 , 29
5U7/ 803531/ / TRAVESSA	327 , 68	06F/ 903143/E / SUPORTE	861 , 11
5U7/ 803531/A /GRUTRAVESSA	512 , 34	06F/ 903143/F / SUPORTE	831 , 84
5U7/ 803531/B /GRUTRAVESSA	435 , 06	06F/ 903315/ / ELEMENTENSOR	394 , 76
VA/ G1763/ /8 ADAPTADOR	293 , 83	06F/ 260849/E / CORREIA	172 , 40
VA/ G1783/ /1 INSERTO CHAVE	182 , 80	06F/ 109102/B / COMANDO	2.616 , 44
VA/ G1924/ / ABASTECEDOR	1.691 , 18	06F/ 109124/ / PROTETOR	236 , 65
VA/ S5155/ / APLICADOR	397 , 79	06D/ 109281/D / PARAFUSO	13 , 51
VA/ S5161/A / DISPOSITIVO D	4.975 , 45	06D/ 109309/C / TUCHO	354 , 93
VA/ S5565/ / CABO ADAPTADO	563 , 68	06D/ 109229/B / CORRENTE	666 , 98
VA/ S5570/ / ADAPTADOR DSO	423 , 51	06D/ 109175/ / PROTETOR	107 , 23
VA/ S6282/ / ADAPTADOR DE	146 , 96	06D/ 109119/B / CORREIA	360 , 12
VA/ S6593/ / DETECTOR DE V	2.813 , 96	06D/ 109145/D / PROTETOR	236 , 65
5U7/ 803532/ / TRAVESSA	170 , 57	06B/ 133299/C / CONEXAO	35 , 94
5U7/ 803535/ / TRAVESSA	188 , 53	06B/ 133212/ / TAMPA	48 , 80
5U0/ 601307/B /RPIPNEU	524 , 88	06B/ 133212/A / TAMPA	36 , 25
5U0/ 601307/ /RPIPNEU	491 , 84	06B/ 133213/C / COLETOR	1.414 , 15
5N0/ 601307/S /RBSPNEU	1.278 , 27	06B/ 133201/AN/ COLETOR	2.299 , 98
3C8/ 601322/B /RCOPNEU	1.693 , 31	06F/ 109147/ / PROTETOR	234 , 96
305/ 601313/3 /RPIPNEU	286 , 55	06F/ 105266/L / VOLANTE	6.195 , 36
2H0/ 601307/J /RCOPNEU	1.369 , 05	06F/ 105266/N / VOLANTE	5.245 , 67
2H0/ 601307/F /RCOPNEU	1.397 , 58	06F/ 109088/J / REGULADOR	4.157 , 63
2H0/ 601307/A /RBSPNEU	939 , 96	06F/ 105243/J / POLIA	779 , 50
2H7/ 853824/A / LAMINPROTE	75 , 04	06F/ 103943/F / SUPORTE	105 , 60
2H7/ 853766/ /2ZZFRISO	230 , 95	06F/ 103929/G / LOGOTIPO	227 , 50
2H2/ 035550/P / ADAPTADOR	140 , 81	06B/ 133201/AM/ COLETOR	2.423 , 70
2H0/ 035550/C / CHICOTE	693 , 11	06B/ 133129/ / MANGUEIRA	328 , 08
7D0/ 601027/A /091RODA	375 , 57	06B/ 133200/F / TUBO ASPIR	750 , 72
7P6/ 881903/K /HONAPIO	1.594 , 05	06B/ 131817/S / ADAPTADOR	419 , 17
7P6/ 881405/GA/UFHREVESTIMEN	5.016 , 64	06B/ 133062/L / BOCAL	3.205 , 55

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 881405/GA/YOCREVESTIMEN	5.016 , 64	06F/ 103685/ / GUIA	25 , 31
7P6/ 881405/GK/DDAREVESTIMEN	14.804 , 72	06F/ 103705/B / GUIA	66 , 96
7P0/ 614721/E / TUBO FREIO	330 , 39	06F/ 103663/J / FUNIL	49 , 26
2HH/ 881805/AT/SIJREVESTIMEN	1.757 , 37	06F/ 103663/H / FUNIL	51 , 57
2HH/ 881805/BC/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	06F/ 103645/A / CHP COBERT	121 , 18
3AB/ 423061/FX/ MECANISMO	11.970 , 84	06F/ 103623/H / DEFLETOR	78 , 97
040/ 101129/1 / FRICCAO	- , 68	06F/ 103601/L / CARTER	1.335 , 24
5J0/ 867276/ / CLIP	5 , 53	06F/ 103623/E / DEFLETOR	74 , 36
5U7/ 881405/R /FHBREVESTIMEN	154 , 92	06D/ 109167/A / TAMPÁ	53 , 34
2HH/ 881806/AA/LOSREVESTIMEN	1.757 , 37	06D/ 109111/B / POLIA	569 , 35
5U0/ 419685/A /81UTAMPÁ	33 , 53	06D/ 109108/B / PROTETOR	236 , 65
6QE/ 881375/ / ASSENTO	74 , 73	06D/ 109102/AK/ COMANDO	2.915 , 21
6R0/ 035647/ / COBERTURA	43 , 50	06D/ 109101/AL/ COMANDO	2.959 , 36
5U7/ 945265/ / SUPORTE	19 , 73	06F/ 133241/D / MANGUEIRA	69 , 52
5X3/ 881197/ / LUVA	11 , 77	06F/ 133241/C / MANGUEIRA	69 , 52
5X4/ 885799/ / BATENTE	7 , 37	06F/ 133201/P / COLETOR	2.423 , 70
5Q1/ 820102/B / EVAPORADOR	4.103 , 28	06F/ 133212/ / TAMPÁ	74 , 10
5Z0/ 863313/ /RR6REVESTIMEN	94 , 72	06F/ 133213/H / COLETOR	2.142 , 75
17S/ 419669/B /THYCAPA	155 , 23	06F/ 133148/A / ANEL VEDAC	14 , 39
2H0/ 407257/J / CAIXA	411 , 27	06F/ 133148/ / ANEL VEDAC	39 , 72
5C5/ 837462/E / MANIVELA	1.430 , 56	06G/ 107065/B / PISTAO	573 , 57
5Z4/ 867244/ /71NREVESTIMEN	26 , 16	06G/ 100031/M / MOTOR BAS.	20.163 , 91
7P6/ 051236/T / MEMORIA	3.161 , 39	06G/ 103011/B / BLOCO	20.829 , 72
8V5/ 877049/A / QUADRO	8.969 , 02	06G/ 103429/ / TAMPÁ	511 , 21
8X0/ 877439/ / VEDACAO	625 , 72	06G/ 100010/BS/ MOTOR COMP	47.277 , 23
030/ 107107/EA/22 PISTAO	302 , 34	06G/ 100010/BR/ MOTOR COMP	56.916 , 92
030/ 107067/A / PISTAO	288 , 57	06G/ 100010/BB/ MOTOR COMP	22.950 , 48
5W9/ 885805/AA/ATAREVESTIMEN	313 , 47	06F/ 998282/ / JG.BOBINA	905 , 24
5W9/ 881805/AB/ARUREVESTIMEN	197 , 13	06F/ 971845/C / SUPORTE	60 , 36
6QE/ 885805/AF/ZLPREVESTIMEN	291 , 68	06F/ 971845/B / SUPORTE	60 , 36
079/ 121071/BT/ TUBO	149 , 09	06F/ 971845/A / SUPORTE	43 , 50
WUR/ 071528/20/09 CHAVE L VAZAI	45 , 05	06F/ 971845/ / SUPORTE	16 , 94
WUR/ 071528/20/08 CHAVE L VAZAI	42 , 39	06F/ 971842/ / PRESILHA	13 , 85
WUR/ 071080/8 / FRESA DESPONT	370 , 69	06F/ 971824/E / CONDUTOR	43 , 50
WUR/ 070390/23/00 APS 300 - APL	377 , 46	06F/ 971804/N / SUPORTE	53 , 97
WUR/ 070390/15/16 DPT 2000 - DE	2.244 , 77	06F/ 971824/C / CONDUTOR	92 , 91
WUR/ 070330/00/12 "CCT 1/2"" -	680 , 88	06F/ 971824/D / CONDUTOR	43 , 50
WUR/ 070310/30/07 "PAG 7"" - PO	1.932 , 92	06F/ 971804/K / SUPORTE	48 , 22
WUR/ 069971/08/ "MANGUEIRA ES	207 , 08	06F/ 971804/J / SUPORTE	53 , 97
APR/ 601307/X /RBSpneu	1.426 , 14	06F/ 971804/H / SUPORTE	53 , 97
N/ 101301/01/ LAMP.INCAN	47 , 92	06F/ 971804/E / SUPORTE	53 , 97
N/ 101392/01/ ANEL VEDAC	12 , 79	06F/ 971804/B / SUPORTE	45 , 59
N/ 101393/01/ BRACADEIR	7 , 93	06F/ 971502/P / SUPORTE	58 , 87
N/ 103201/06/ LAMPADA	100 , 90	06F/ 971502/J / SUPORTE	26 , 71
APR/ 601307/G /RBSpneu	382 , 51	06F/ 971501/C / SUPORTE	60 , 97
APR/ 601307/EJ/ PNEU RADIAL '	1.580 , 08	06F/ 906283/F / VALVULA	194 , 90
APR/ 601307/E /RBSpneu	364 , 81	06F/ 906036/A / VALVULA	1.016 , 96
N/ 103221/01/ BATERIA	25 , 72	06F/ 906036/D / VALVULA	973 , 11
N/ 103291/03/ PARAFUSO	7 , 23	06F/ 115230/ / CORRENTE	242 , 04
APR/ 601307/B /RBSpneu	337 , 69	06F/ 115251/A / TUBO ASPI.	275 , 20
N/ 103365/02/ PARAFUSO	- , 68	06F/ 109217/A / TENSOR	644 , 56
N/ 105242/02/ PARAFUSO	2 , 10	06J/ 121492/C / TUBO	377 , 14
N/ 105296/01/ LAMP.INCAN	142 , 33	066/ 959209/ / MANCALBORR	62 , 69
N/ 105297/01/ LAMP.INCAN	128 , 41	066/ 906455/F / VALVULA	1.538 , 53
N/ 105475/02/ PARAFUSO	4 , 84	066/ 133259/C / SUPORTE	155 , 20
SPA/ 198451/ / JG.CASQUIL	79 , 31	066/ 145933/J / CORREIA	354 , 17
SPA/ 198451/A / JG.CASQUIL	79 , 23	06H/ 109509/Q / TRILHO	87 , 87
SPA/ 198451/B / JG.CASQUIL	45 , 89	06H/ 109469/AQ/ TRILHO	58 , 87
SPA/ 198453/A / JG.CASQUIL	45 , 89	06H/ 109469/T / TRILHO	58 , 87
SPA/ 198461/ / JG.CASQUIL	88 , 78	06H/ 109507/M / TENSOR	126 , 59
SPA/ 198491/ / JG.CASQUIL	100 , 57	06H/ 109509/P / TRILHO	48 , 97
APR/ 601307/ /RBSpneu	244 , 14	06H/ 109469/AP/ TRILHO	58 , 87
ZBA/ 198455/A / JG.CASQUIL	92 , 69	06H/ 109469/AN/ TRILHO	56 , 50
8D0/ 012619/A / PASTADEVED	454 , 78	06H/ 109469/AH/ TRILHO	58 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



APR/ 215038/ / TOALHA	40 , 18	068/ 103384/A / PARAFUSO	63 , 45
D/ 009500/25/ APLICADOR	21 , 23	066/ 115111/A / VEDACAO	39 , 63
N/ 036321/1/ CAPA COBER	- , 72	066/ 109570/ / RODA	176 , 34
5X0/ 201801/A / RESERVATOR	66 , 53	06H/ 109311/B / TUCHO	248 , 92
WUR/ 000001/ / QUICK CONECTO	24 , 89	06H/ 109257/A / VALVULA	536 , 32
N/ 900510/02/ LAMPADA	24 , 26	06H/ 109121/G / PROTETOR	307 , 03
191/ 407181/D / MANCALBORR	31 , 62	06H/ 107065/AM/ PISTAO	1.747 , 66
1J0/ 823031/B / TAMP	1.610 , 84	066/ 109514/A / TRILHO	152 , 68
N/ 104759/03/ LAMP.INCAN	16 , 43	066/ 109513/A / TRILHO	182 , 12
03L/ 906054/A / SENSOR	270 , 91	066/ 109345/A / ANEL	69 , 46
377/ 911499/ / ANEL	15 , 91	066/ 109509/A / TENSOR	214 , 78
03L/ 198119/D / JG.CORREIA	1.243 , 20	066/ 109511/D / PINO	73 , 29
03L/ 145100/H / BOMBAVACUO	1.479 , 76	066/ 109122/H / COBERTURA	1.257 , 61
03C/ 906433/A / EMISSOR	316 , 13	066/ 109210/AA/ CAIXA	7.256 , 15
N/ 104759/02/ LAMP.INCAN	35 , 91	06H/ 105701/C /GLBCASQUILHO	79 , 80
N/ 104457/01/ LAMPADA	1.296 , 85	06H/ 105591/A /WEICASQUILHO	79 , 80
N/ 104456/02/ LAMPADA	66 , 21	06H/ 105591/A /GLBCASQUILHO	74 , 93
N/ 104455/02/ LAMPADA	51 , 18	06H/ 105591/A /GRNCASQUILHO	74 , 93
1J0/ 919506/K / UNI.COMAND	838 , 77	06H/ 105591/A /ROTCASQUILHO	74 , 93
1J0/ 959481/A / INTERRUPTO	69 , 94	06H/ 105591/A /BLACASQUILHO	76 , 50
N/ 102615/05/ FUSIVEL	2 , 50	068/ 130335/ / PINOSUPORT	61 , 84
1J1/ 907511/F / MOTOR	570 , 53	068/ 130337/ / CASQUILHO	2 , 47
1J1/ 941017/J / FAROL	830 , 83	066/ 109091/A / VEDACAO	34 , 48
N/ 102564/07/ LAMP.INCAN	24 , 17	063/ 906179/ / VEDACAO	- , 56
N/ 017732/2 / LAMPADA	5 , 16	063/ 133662/B / BOCAL	54 , 44
5U7/ 827518/A / BATENTE	39 , 36	06H/ 105561/B /ROTCASQUILHO	74 , 51
5U7/ 843871/G /FA8TRILHO	182 , 20	07K/ 103320/A / SUPORTE	8 , 42
6QE/ 885405/AM/HORREVESTIMEN	651 , 26	07K/ 103383/F / JUNTA CABE	197 , 07
6QE/ 881806/Q /TOZREVESTIMEN	206 , 25	07K/ 103081/ / PENEIRA DE	15 , 67
030/ 103485/AG/ TAMP	20 , 25	07K/ 103211/B / MANGUEIRA	236 , 92
1S0/ 601147/E /8Z8CALOTA	41 , 54	07K/ 103063/H / CABECOTE	14.477 , 38
377/ 601025/D /N86RODA	277 , 91	07K/ 103063/FX/ CABECOTE	42.053 , 62
5U0/ 711327/B /1NNMANOPLA	4 , 61	07K/ 103063/F / CABECOTE	15.572 , 47
7P6/ 881405/GA/YCXREVESTIMEN	5.016 , 64	07K/ 103011/B / MOTOR	7.569 , 49
7P6/ 881405/GA/UFKREVESTIMEN	5.016 , 64	07K/ 100031/C / MOTOR BAS.	37.620 , 74
6Q0/ 971975/C / RECEPTACUL	241 , 65	07D/ 973703/ / RECEPTACUL	98 , 25
5Q0/ 953549/C / MODULO	2.730 , 35	07D/ 971502/T / SUPORTE	100 , 68
1SB/ 867255/A /82VCOBERTURA	14 , 90	07D/ 971502/L / SUPORTE	53 , 13
1S1/ 837016/C / FECHADURA	1.171 , 36	07D/ 971502/H / SUPORTE	90 , 59
1S1/ 837016/D / FECHADURA	670 , 95	07D/ 971502/E / SUPORTE	53 , 13
1S2/ 837016/C / FECHADURA	1.171 , 36	07D/ 971501/N / SUPORTE	90 , 59
04C/ 115611/F / VARETA	11 , 47	07D/ 971501/C / SUPORTE	90 , 59
191/ 611715/ / MOLA RETEN	6 , 62	07D/ 971501/D / SUPORTE	100 , 68
N/ 108001/01/ PRESILHA	5 , 54	07D/ 971501/F / SUPORTE	100 , 68
5C6/ 810971/D / PROTETOR	244 , 08	07D/ 971501/G / SUPORTE	100 , 68
1SB/ 881405/A /ETMREVESTIMEN	98 , 83	069/ 109601/F / VALVULA	226 , 83
5C6/ 827665/B / MOLA	62 , 64	069/ 109111/ / POLIA	513 , 78
5U0/ 903193/C / CAPA	20 , 48	069/ 105263/ / POLIA	247 , 36
1SB/ 959565/ / INTERRUPTO	423 , 81	069/ 103157/D / INJETOR	73 , 91
2H0/ 927771/B / APARELHO	4.708 , 69	068/ 109127/1 / PROTETOR	16 , 34
5C6/ 801251/D / SOLEIRA	1.677 , 17	068/ 109119/ / CORREIA	98 , 54
5Z0/ 819728/D /ZI5DIFUSOR AR	149 , 35	068/ 109101/1 / COMANDO	616 , 53
377/ 823363/C / HASTE	25 , 47	06H/ 145735/G / TUBO OLEO	577 , 41
5U6/ 867427/ /L71REVESTIMEN	89 , 97	06H/ 129597/K / CHP COBERT	172 , 59
5U6/ 867428/ /L71REVESTIMEN	89 , 97	06H/ 145710/D / VALVULA	513 , 15
5Z0/ 853599/A /AAAADDESIVO	58 , 53	06H/ 121142/C / MOLA RETEN	7 , 86
5C5/ 012706/AK/ LITERATURA	242 , 16	068/ 903147/H / CASQUILHO	27 , 96
1JE/ 867209/F /ZTPREVESTIMEN	1.081 , 58	068/ 105323/D / DISCO	348 , 01
5U0/ 711343/A / HASTE	9 , 54	068/ 105263/C / POLIA	132 , 19
5C6/ 012706/J / LITERATURA	256 , 27	06H/ 121119/E / ANEL VEDAC	12 , 95
5Z0/ 857511/C /1NNESPELHO IN	79 , 89	06H/ 115418/P / TAMP	9 , 94
5Z4/ 867243/A /Y20REVESTIMEN	31 , 58	06H/ 121113/B / VALVULA	240 , 89
2H0/ 698141/ / JG.FIXACAO	48 , 12	06H/ 115418/D / TAMP	22 , 92
5C6/ 885681/J / ASSENTO	257 , 53	068/ 103171/F / FLAN VEDAC	989 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S4/ 061160/A / SUPLEMENTO	259 , 06	06H/ 103011/H / MOTOR	32.721 , 96
1SB/ 970180/A / CHICOTE	143 , 44	068/ 130262/ / ARRUELA	22 , 83
2H0/ 598181/ / JG REPARO	3.727 , 33	068/ 130261/ / ARRUELA	22 , 83
1S0/ 253115/B / VEDACAO	743 , 73	068/ 130257/ / ARRUELA	22 , 07
8Z0/ 972112/ / CAIXA	27 , 19	068/ 130258/ / ARRUELA	22 , 07
N/ 017131/13/ FUSIVEL	1 , 41	068/ 130259/ / ARRUELA	22 , 83
N/ 017131/19/ FUSIVEL	4 , 15	068/ 130260/ / ARRUELA	22 , 07
N/ 907847/02/ PARAFUSO	21 , 56	068/ 130256/ / ARRUELA	22 , 07
5Z1/ 837015/AG/ FECHADURA	189 , 87	068/ 130255/ / ARRUELA	22 , 91
036/ 253031/E / COLETOR	456 , 80	068/ 130254/ / ARRUELA	22 , 07
000/ 061142/ / DEPOSITO	256 , 39	068/ 130251/ / ARRUELA	24 , 10
N/ 102510/02/ LAMP.INCAN	12 , 84	06J/ 145718/E / MANGUEIRA	80 , 37
N/ 102563/01/ LAMP.INCAN	150 , 73	06J/ 145718/F / MANGUEIRA	80 , 37
N/ 102564/02/ LAMP.INCAN	89 , 17	06J/ 145778/H / TUBO OLEO	470 , 93
1J1/ 941018/J / FAROL	830 , 83	06J/ 198151/B / JG. ANEL	576 , 68
N/ 102564/04/ LAMPADA	114 , 65	06J/ 145718/D / MANGUEIRA	80 , 37
N/ 102564/05/ LAMP.INCAN	33 , 00	06G/ 198151/ / JG. ANEL	674 , 30
5X0/ 971073/CB/ CHICOTE	865 , 48	06G/ 253031/A / COLETOR	4.272 , 66
1S1/ 423057/G / MECANISMO	7.589 , 32	06G/ 133459/ / BUCHA	55 , 04
5U7/ 809762/D /GRUREFORCO	89 , 28	06G/ 133203/G / TUBO	1.857 , 05
5U7/ 809834/A /GRUCHAPA	150 , 78	06G/ 103429/B / TAMPÁ	1.196 , 67
5U7/ 813115/A /GRUCHAPA	267 , 73	068/ 130252/ / ARRUELA	24 , 10
321/ 512335/ / ANEL	5 , 34	068/ 130253/ / ARRUELA	22 , 07
325/ 819075/2 / COBERTURA	58 , 90	068/ 130228/ / DISCO CENT	49 , 11
N/ 911234/01/ PARAFUSO	4 , 40	068/ 130197/ / PORCACONIC	5 , 44
237/ 813421/1 / COLUNA F	293 , 82	068/ 130199/ / CASQUILHO	8 , 05
5Z9/ 833055/D /GRUPORTA	2.690 , 54	06J/ 145172/ / SUPORTE	1.846 , 22
5U0/ 805588/A /CTRSUPORTE	638 , 01	06J/ 145383/E / SUPORTE	263 , 87
02T/ 311158/P / RODA	355 , 43	06J/ 133986/K / MANGUEIRA	369 , 54
5Q0/ 129668/D / GRADE	215 , 95	06J/ 133986/H / MANGUEIRA	132 , 35
5U7/ 035550/E / CABO ANTEN	38 , 99	06J/ 133986/ / MANGUEIRA	363 , 18
1S4/ 853754/A /EL7PROTECAO	41 , 50	06J/ 133833/A / TAPETE	72 , 17
1S4/ 853515/A /EL7PROTECAO	53 , 76	06J/ 133518/C / MANGUEIRA	156 , 80
5U0/ 063500/ / DVDPLAYER	1.235 , 83	07C/ 105323/C / DISCO	1.559 , 72
1S4/ 853516/A /EL7PROTECAO	53 , 76	07C/ 105323/H / DISCO	1.580 , 17
6R0/ 825748/A / CHP PROTEC	18 , 09	06J/ 127509/G / TUBULACAO	450 , 52
1JE/ 881375/D / ASSENTO	193 , 84	06J/ 127065/A / ADAPTADOR	95 , 61
1S1/ 614740/C / TUBO FREIO	20 , 41	06J/ 121497/H / TUBO	419 , 03
0C3/ 721261/A / CILINDRO	289 , 51	06H/ 105209/AT/ RODA	509 , 00
N/ 011183/12/ PORCA	1 , 90	06H/ 103517/D / VEDACAO	42 , 90
5W6/ 945102/A /1NNMOLDURA	14 , 28	06H/ 103483/D / VEDACAO	79 , 30
026/ 109127/3 / CHP COBERT	19 , 47	06J/ 971858/G / SUPORTE	28 , 47
N/ 011006/14/ PORCA	- , 68	06J/ 971858/F / SUPORTE	28 , 69
5U0/ 881317/A /71NREVESTIMEN	26 , 37	06J/ 971845/ / SUPORTE	46 , 84
5U0/ 903805/E / TAMPÁ	354 , 46	06J/ 971824/A / CONDUTOR	46 , 84
5C6/ 837461/K / MANIVELA	1.023 , 84	06J/ 971824/ / CONDUTOR	46 , 84
5C6/ 837432/ /5APTRILHO	528 , 73	06J/ 971502/C / SUPORTE	39 , 57
5C6/ 837167/ / CILINDRO D	524 , 68	06H/ 103484/A / VEDACAO	133 , 86
5C6/ 837167/A / CILINDRO D	626 , 12	06H/ 103483/C / VEDACAO	139 , 90
5C6/ 035454/A / ALTOFALANT	134 , 14	06H/ 103464/L / SEPARADOR	864 , 91
5C6/ 035552/C / ANTENA	177 , 81	06H/ 103411/B / PAINEL	113 , 58
5C6/ 035552/D / ANTENA	152 , 37	06H/ 103269/H / COBERTURA	717 , 61
5C6/ 035710/A / ALTO FALAN	102 , 48	068/ 130275/1 / PRATO MOLA	62 , 69
000/ 098650/ / CABO ANTEN	86 , 06	06J/ 906026/CT/ UNIDADE	10.588 , 28
000/ 098651/ / CABO ANTEN	96 , 18	06J/ 906262/M / SENSOR	1.060 , 80
231/ 837183/1 / HASTE	2 , 63	06H/ 103319/Q / RODA	483 , 39
5U7/ 853977/ /GRUTAMPA	90 , 20	06H/ 103175/B / VALVULA	126 , 55
5U7/ 853926/ /GRUTAMPA	94 , 38	06H/ 103199/K / TUBO	72 , 57
5U7/ 853925/ /GRUTAMPA	94 , 38	06H/ 103156/ / VALVULA	41 , 66
5U7/ 853752/ /BAJFRISO	416 , 66	068/ 130273/2 / PINO PRESS	32 , 74
5U7/ 853751/ /BAJFRISO	416 , 66	068/ 130269/ / ARRUELA	22 , 07
1JE/ 862159/ / MOTOR	69 , 36	068/ 130270/ / ARRUELA	22 , 07
5U7/ 853536/ /GRUFRISO	38 , 17	068/ 130271/1 / MOLA	110 , 39
5Z0/ 012001/KS/ LITERATURA	16 , 78	068/ 130268/ / ARRUELA	22 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



337/ 498201/ / COIFA	125 , 17	068/ 130267/ / ARRUELA	22 , 83
5W0/ 253037/ / CHAPA COLE	83 , 73	068/ 130266/ / ARRUELA	22 , 83
8T0/ 837947/ / CAPA COBER	2 , 81	068/ 130265/ / ARRUELA	22 , 83
N/ 102187/08/ PORCA	4 , 91	068/ 130264/ / ARRUELA	22 , 83
1SB/ 885501/A / ESTRUTURA	466 , 30	068/ 130263/ / ARRUELA	22 , 07
1SB/ 885501/ / ESTRUTURA	456 , 49	06J/ 903326/ / ANEL	92 , 91
1K0/ 513425/D / TUBO	26 , 18	06J/ 903133/A / ELEMNTENSOR	394 , 76
1J0/ 609163/A / TAMPAO	11 , 84	06J/ 199207/P / APOIO	758 , 62
5N0/ 945258/D / SUPORTE	183 , 40	06J/ 260849/D / CORREIA	196 , 13
5N0/ 971073/B / CHICOTE	638 , 24	06H/ 103081/E / PENEIRA DE	53 , 34
5N0/ 971915/B / BUCHA	78 , 03	06H/ 103085/J / RETENTOR	80 , 79
5Q0/ 971915/A / BUCHA	41 , 30	06H/ 103121/F / VEDACAO	21 , 41
5U0/ 903093/ / PORCA	6 , 60	06A/ 971921/B / CAPA	2 , 86
5U0/ 903093/A / PARAFUSO	2 , 04	06A/ 973722/ / RECEPTACUL	73 , 61
5U0/ 903093/C / PINO	16 , 49	06B/ 103011/AL/ MOTOR	27.543 , 70
5U0/ 903093/F / PARAFUSO	7 , 64	06B/ 103101/J / BLOCO	31.378 , 24
5U0/ 907107/ / UNIDADE	429 , 00	06A/ 971845/R / SUPORTE	40 , 20
5U0/ 907107/A / UNIDADE	550 , 76	06A/ 971845/S / SUPORTE	45 , 59
5U0/ 998525/ / JG.PARAFUS	16 , 64	06A/ 971902/A / PRESILHA	32 , 74
5U3/ 971121/B / CHICOTE P	107 , 51	06A/ 971845/AB/ SUPORTE	34 , 66
5U4/ 971121/BP/ CHICOTE P	123 , 98	06A/ 971845/L / SUPORTE	48 , 67
5U5/ 945258/E / SUPORTE	36 , 40	06B/ 103113/ / TAMPA	24 , 88
5W6/ 862173/ / SUPORTE	19 , 75	06B/ 103113/C / TAMPA	29 , 98
5X0/ 971073/AC/ CHICOTE	771 , 36	06B/ 103171/B / FLAN VEDAC	441 , 05
5X0/ 971073/AF/ CHICOTE	1.157 , 43	06B/ 103154/ / INJETOR	175 , 79
5X0/ 971073/BP/ CHICOTE	546 , 41	06B/ 103151/ / FLAN VEDAC	1.081 , 86
5X0/ 971073/BR/ CHICOTE	857 , 55	06F/ 109623/ / MOLA VALV.	62 , 54
5X0/ 971073/BS/ CHICOTE	1.934 , 57	06F/ 109257/C / VALVULA	746 , 08
1T0/ 881861/E /71NMESA DOBRA	548 , 38	06F/ 115397/H / SUPORTE	919 , 29
5G0/ 419091/A /RIEVLANTE	4.894 , 29	06F/ 115441/ / VEDACAO	74 , 28
5C6/ 827445/ / INSERTO	43 , 65	06F/ 115611/E / VARETA	69 , 77
5C6/ 827446/ / INSERTO	100 , 96	06A/ 971845/N / SUPORTE	34 , 66
3AF/ 971616/ / CONDUTOR	8 , 19	06A/ 971845/AA/ SUPORTE	34 , 66
2H0/ 971282/B / CHICOTE P/	1.764 , 68	06A/ 971842/B / PRESILHA	42 , 31
1K0/ 803899/D / PARAFUSO	35 , 62	06A/ 971842/A / PRESILHA	51 , 47
5Z0/ 959623/J /1QBTAMPA	2 , 34	06A/ 971824/F / CONDUTOR	48 , 13
5Z0/ 853671/D /EDWGRADE	166 , 85	06A/ 971824/H / CONDUTOR	52 , 34
5U7/ 847145/A /9B9VEDACAO	49 , 30	06A/ 971824/Q / CONDUTOR	39 , 62
5U7/ 853705/E /1NNFRISOTETO	22 , 92	06A/ 971824/D / CONDUTOR	46 , 56
A/ G3094/ / ABRACADEIRAS	73 , 48	06A/ 971824/C / CONDUTOR	48 , 13
113/ 405661/1 / FRICCAO	4 , 41	06A/ 971804/G / SUPORTE	43 , 05
0C3/ 311129/ / RODA	119 , 53	06A/ 971627/TK/ CHICOTE	2.254 , 69
377/ 422887/A / MANGUEIRA	29 , 39	06A/ 971804/F / SUPORTE	96 , 89
AG/ T10238/ / FERRAMENTA DE	69 , 47	06A/ 971627/TD/ CHICOTE	964 , 16
AG/ T10237/ / JOGO DE FERRA	288 , 27	06A/ 971627/TC/ CHICOTE	1.622 , 70
AG/ T10230/ / DISPOSITIVO D	2.832 , 93	06A/ 971627/SM/ CHICOTE	867 , 21
02T/ 311205/F / EIXO	548 , 32	06A/ 971627/SN/ CHICOTE	942 , 63
5X0/ 820679/B / VALVULA	821 , 74	06A/ 971627/SK/ CHICOTE	1.397 , 19
5U7/ 809432/B /GRUPAINEL	99 , 72	06A/ 971627/RS/ CHICOTE	1.179 , 74
02T/ 311155/A / FRICCAO	11 , 13	06A/ 971627/RQ/ CHICOTE	1.179 , 74
3C8/ 867649/ /02SCAPA COBER	14 , 13	06B/ 133783/BC/ MANGUEIRA	94 , 86
7X0/ 419051/A / MECANISMO	2.563 , 59	06F/ 121492/L / TUBO	328 , 72
6QE/ 885805/AP/TOTREVESTIMEN	278 , 16	06F/ 121492/B / TUBO	356 , 44
5U7/ 809431/B /GRUPAINEL	99 , 72	06F/ 121447/ / MANGUEIRA	83 , 35
5X3/ 868153/ /1GRTELA	9 , 36	06F/ 121151/J / TUBO	286 , 64
5Z4/ 863367/G /POZCOBERTURA	1.032 , 71	06F/ 121151/F / TUBO	286 , 64
AG/ T10383/ / CUNHAS	177 , 72	06F/ 121133/A / BOCAL	109 , 23
5Z1/ 419061/A / MECANISMO	1.244 , 09	06D/ 133517/B / VALVULA	347 , 24
5W0/ 201217/ / TUBO	82 , 29	06D/ 133209/T / DISTRIBUID	4.461 , 68
N/ 104326/02/ PARAFUSO	1 , 36	06D/ 130757/D / VALVULA	281 , 10
N/ 017131/25/ FUSIVEL	2 , 80	06D/ 130757/C / VALVULA	288 , 00
000/ 979166/EA/ JOGO CABOS	61 , 96	06D/ 121521/C / SUPORTE	96 , 75
377/ 820075/A / COBERTURA	607 , 43	06D/ 127501/N / TUBULACAO	450 , 52
5Z0/ 803233/ / TRAVESSA	28 , 53	06D/ 129717/D / VEDACAO	223 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 885921/B /1GMREVESTIMEN	89 , 55	06D/ 117070/ / VEDACAO	67 , 79
5U0/ 857551/F /4ANPARASSOL	102 , 30	06D/ 117021/C / RESFRIADOR	1.034 , 50
6Q0/ 857551/C /2F4PARASOL	134 , 89	06B/ 133619/A / UNIDADE	1.750 , 71
377/ 121101/J / MANGUEIRA	143 , 93	06B/ 133551/F / VALVULA	865 , 69
06A/ 121119/ / ANEL	24 , 46	06B/ 133551/M / VALVULA	2.107 , 35
5G0/ 951182/A / SUPORTE	95 , 41	06F/ 121111/ / VALVULA	571 , 21
04C/ 129620/D / ELEMENTO	26 , 66	06F/ 121111/F / VALVULA	273 , 19
N/ 011696/3 / ARRUELA	- , 68	06F/ 121065/H / TUBO	246 , 98
APR/ 863771/ / CAPA	187 , 83	06F/ 121058/D / MANGUEIRA	28 , 99
5X0/ 419669/A /1NANTECLA	329 , 27	06F/ 121063/B / MANGUEIRA	46 , 53
5G0/ 898375/E /INFJG.CILINDR	2.963 , 68	06D/ 115562/ / ELEM FILTR	66 , 28
5Z0/ 885901/AM/HOFCABECA	146 , 58	06D/ 115441/ / VEDACAO	95 , 00
5G0/ 898375/D /INFJG.CILINDR	2.529 , 54	06D/ 109611/L / VALVULA	227 , 46
N/ 010169/1 / PARAFUSO	2 , 71	06D/ 115397/J / SUPORTE	851 , 85
1J6/ 867815/A /1GRBATENTE	14 , 46	06D/ 115408/B / CAIXA	377 , 73
5G0/ 898011/ / JG.FIXACAO	59 , 10	06D/ 109601/M / VALVULA	223 , 30
5G0/ 886920/ /ZB3GUIA	71 , 85	06B/ 133555/H / PC INTERCA	26 , 88
5G0/ 886920/ /82VGUIA	71 , 85	06B/ 133366/B / TUBO	173 , 94
5G0/ 885219/A /82VMOLDURA	114 , 15	06B/ 133459/G / ANEL	35 , 94
377/ 129615/J / MANGUEIRA	511 , 42	06B/ 133301/A / BRACADEIRA	26 , 54
5G0/ 880506/ / CHAPA	78 , 98	06F/ 121063/D / MANGUEIRA	61 , 78
5G0/ 880505/ / CHAPA	78 , 98	06F/ 121057/C / MANGUEIRA	32 , 87
1S0/ 061602/ /EVFJG.REVEST	1.674 , 02	06F/ 121056/C / MANGUEIRA	32 , 87
5G0/ 868837/A /ZA2PORTA OBJE	219 , 79	06F/ 115611/F / VARETA	68 , 35
5G0/ 868837/A /Y20PORTA OBJE	219 , 79	06A/ 906615/D / SUPORTE	251 , 13
5Z9/ 853799/ /UV1SOLEIRA	327 , 34	06A/ 906732/ / CAPA	4 , 73
5Z9/ 853800/ /UV1SOLEIRA	327 , 34	06A/ 905430/P / CABO IGNIC	562 , 77
5G0/ 868837/A /82VPORTA OBJE	219 , 79	06A/ 905430/Q / CABO IGNIC	562 , 77
1JE/ 800375/CF/ JG.CILINDR	538 , 71	06A/ 905430/R / CABO IGNIC	260 , 05
5G0/ 868837/ /ZA2PORTA OBJE	219 , 79	06A/ 905430/M / CABO IGNIC	562 , 77
5G0/ 868837/ /Y20PORTA OBJE	219 , 79	06A/ 905430/N / CABO IGNIC	562 , 77
5U4/ 837400/A / MANIVELA	120 , 34	06A/ 905430/AA/ CABO IGNIC	194 , 36
5U0/ 611763/ / TUBO FREIC	20 , 32	06A/ 133942/C / CHAPA	28 , 70
5G0/ 868837/ /82VPORTA OBJE	219 , 79	06A/ 133889/F / TUBO	243 , 95
WHT/ 005726/ / CAPA COBER	2 , 60	06A/ 133833/ / PROTETOR	128 , 65
N/ 107091/01/ PARAFUSO	8 , 73	06A/ 133817/Q / TUBO	320 , 15
5G0/ 885902/Q /OOIAPOIO	1.441 , 89	06A/ 133784/P / MANGUEIRA	93 , 70
5G0/ 941319/B / PUXADOR	80 , 13	06A/ 133789/ / MANGUEIRA	1.007 , 04
5G3/ 837085/B / CABO	95 , 85	06A/ 906445/ / ANEL	32 , 74
5G0/ 868438/ /Y20COBERTURA	18 , 39	06A/ 906300/B / BATENTE	49 , 85
5G0/ 121332/B / TIRAS	41 , 05	06A/ 906283/F / VALVULA	348 , 02
1SB/ 035152/B / RADIO	1.607 , 10	06A/ 906265/F / SENSOR	2.096 , 65
WHT/ 003220/A / ANEL VEDAC	7 , 20	06A/ 906262/EF/ SENSOR	528 , 35
6Q0/ 122447/BJ/ MANGUEIRA	192 , 50	06A/ 905377/ / SENSOR	832 , 57
06K/ 133583/M / MANGUEIRA	40 , 08	06A/ 903315/E / ELEM TENSOR	707 , 85
06K/ 121111/N / VALVULA	830 , 23	06A/ 903103/B / SUPORTE	152 , 70
06K/ 133986/AS/ MANGUEIRA	1.563 , 42	06A/ 903143/N / SUPORTE	1.418 , 57
06J/ 103603/BF/ CARTER	1.461 , 80	06A/ 903147/ / CASQUILHO	200 , 54
06K/ 103171/F / FLAN VEDAC	685 , 31	06A/ 903103/ / SUPORTE	376 , 33
5U3/ 012766/RA/ LITERATURA	22 , 80	06A/ 903103/A / SUPORTE	67 , 52
5U3/ 012766/RC/ LITERATURA	40 , 23	06A/ 260849/B / CORREIA	307 , 47
5U7/ 845051/G / VIDRO	241 , 55	06A/ 260849/C / CORREIA	298 , 95
5U7/ 847061/A /9B9JANELA	424 , 67	06A/ 820675/ / VALVULA	148 , 15
5U0/ 998141/ / JG.FIXACAO	12 , 61	06A/ 133817/A / TUBO	765 , 14
5U0/ 012762/CA/ MANUAL	5 , 35	06A/ 133783/H / MANGUEIRA	92 , 67
1K0/ 199555/CG/ SUPORTE	667 , 97	06A/ 133783/C / MANGUEIRA	72 , 77
032/ 103161/K / VEDACAO	5 , 54	06A/ 906262/ED/ SENSOR	1.484 , 30
5C6/ 867227/D /95TCOBERTURA	82 , 45	06A/ 260849/K / CORREIA	202 , 01
WHT/ 006443/AJ/ ARRUELA	184 , 61	06A/ 253070/H / APOIO	147 , 30
6Q0/ 411315/P / HASTE	130 , 67	06A/ 253039/L / VEDACAO	48 , 44
5U7/ 847062/A /9B9JANELA	424 , 67	06A/ 253041/AA/ CHAPA COLE	302 , 68
5Z4/ 839061/A / CLIP	4 , 48	06A/ 133783/AS/ MANGUEIRA	52 , 71
06H/ 105591/K /GLBCASQUILHO	79 , 28	06A/ 971627/RC/ CHICOTE	6.438 , 60
06H/ 105591/K /ROTCASQUILHO	79 , 28	06A/ 971627/NC/ CHICOTE	6.213 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 130308/Q / TUBULACAO	3.603 , 70	06A/ 971627/JT/ CHICOTE	1.263 , 99
377/ 863833/F / ISOLAMENTO	213 , 05	06A/ 971627/MF/ CHICOTE	4.702 , 92
1SB/ 881805/A /ETMREVESTIMEN	149 , 38	06B/ 105561/ /011CASQUILHO	79 , 80
1S0/ 611764/C / TUBO FREIO	25 , 44	06B/ 105561/ /010CASQUILHO	74 , 30
N/ 106224/01/ PARAFUSO	- , 92	06B/ 105561/ /007CASQUILHO	79 , 80
6Q0/ 601307/AQ/RDNPNEU	1.403 , 65	06B/ 105561/ /002CASQUILHO	79 , 80
3C0/ 601309/A /RDNPNEU	2.162 , 07	06B/ 105561/ /001CASQUILHO	79 , 80
02T/ 311247/C / ANEL	331 , 62	06B/ 103933/F / SUPORTE	87 , 87
141/ 5B0TIG/66/ KIT TROPICALI	61 , 84	06B/ 105243/D / AMORTECEDO	1.882 , 94
N/ 910511/01/ PARAFUSO	2 , 51	06B/ 103675/B / CHAPA	49 , 02
1SB/ 711113/ /DWNBOTAO	76 , 45	06B/ 103831/J / PARAFUSO	18 , 49
6Q0/ 611775/A / MANGUEIRA	28 , 24	06B/ 103925/S / COBERTURA	827 , 97
02J/ 311848/A / CAIXA	28 , 73	06B/ 103663/C / FUNIL	49 , 26
WHT/ 005558/ / ANEL	1 , 88	06B/ 103663/G / FUNIL	49 , 26
5Z0/ 857552/B /L72PARASOL	130 , 34	06B/ 103675/ / CHAPA	31 , 92
5Z0/ 857551/J /L72PARASOL	114 , 95	06B/ 103638/ / BUCHA	22 , 23
5Z0/ 857551/C /4ANPARASOL	107 , 35	06B/ 103623/P / DEFLETOR	274 , 57
N/ 012005/1 / ANEL	- , 68	06B/ 103623/E / DEFLETOR	599 , 09
5U0/ 885406/AE/KPIREVESTIMEN	214 , 19	06B/ 103601/CA/ CARTER	1.539 , 90
WHT/ 007210/ / PORCA	5 , 24	06B/ 103551/G / PLACAINTER	206 , 70
WHT/ 007235/ / PARAFUSO	11 , 59	06B/ 103493/M / MANGUEIRA	108 , 40
5Z0/ 857551/C /L72PARASOL	137 , 20	06B/ 103474/ / MANGUEIRA	650 , 82
5Z0/ 820075/A /AYUCOBERTURA	25 , 28	06B/ 103485/C / TAMP	83 , 76
5Z0/ 819075/A /AYUCOBERTURA	26 , 01	06B/ 103307/E / MOLDURA	170 , 69
030/ 145167/F / SUPORTE	106 , 60	06B/ 103307/D / MOLDURA	174 , 39
06A/ 903141/P / SUPORTE	865 , 35	06B/ 103383/H / JUNTACABEC	343 , 13
040/ 129707/ / VEDACAO	7 , 04	06B/ 103469/BA/ TAMP	1.337 , 27
1S1/ 825755/C / CHAPA	378 , 35	06B/ 103224/C / MANGUEIRA	183 , 65
N/ 910652/01/ PARAFUSO	1 , 32	06B/ 103307/C / MOLDURA	179 , 40
101/ 905609/ / VELA	40 , 96	06B/ 103221/P / MANGUEIRA	86 , 09
5N0/ 601307/F /RGYPNEU	3.968 , 22	06B/ 103221/H / MANGUEIRA	80 , 37
N/ 907371/07/ PARAFUSO	1 , 72	06B/ 103221/G / MANGUEIRA	67 , 29
WHT/ 002535/ / PORCA	2 , 51	06B/ 103213/G / TUBO	781 , 12
04E/ 105209/A / RODA	125 , 04	06B/ 103213/T / TUBO	513 , 24
04E/ 103669/C / COBERTURA	55 , 74	06B/ 103217/AC/ TUBO	481 , 86
04E/ 103602/B / TAMP	449 , 19	06A/ 906473/A / SENSOR	860 , 97
04E/ 103601/L / CARTER	1.223 , 44	06B/ 133783/B / MANGUEIRA	177 , 78
04E/ 103560/ / MANGUEIRA	47 , 51	06F/ 103235/ / TUBO	160 , 24
04E/ 103493/H / MANGUEIRA	45 , 22	06F/ 103221/E / MANGUEIRA	175 , 55
04E/ 103483/H / VEDACAO	129 , 67	06F/ 103217/ / MANGUEIRA	167 , 81
04E/ 103474/K / MANGUEIRA	192 , 53	06F/ 103213/N / TUBO	301 , 87
113/ 119585/A / BUCHA	7 , 40	06F/ 103213/M / TUBO	149 , 40
5U7/ 863367/AM/4C3COBERTURA	345 , 64	06F/ 103212/D / TUBO	152 , 83
111/ 957855/1 / MANCAL	1 , 45	06F/ 103154/A / INJETOR	149 , 25
5X9/ 845041/F / VIDRO LAT.	716 , 58	06D/ 103121/B / VEDACAO	52 , 52
5W9/ 845298/ / VIDRO LAT.	324 , 29	06C/ 103485/N / TAMP	82 , 68
1SB/ 941015/A / FAROL	400 , 01	06C/ 103485/P / TAMP	82 , 68
5X3/ 121253/A / RADIADOR	532 , 86	06C/ 105193/B / DISCO	109 , 85
373/ 853687/F / LOGOTIPO	31 , 86	06B/ 121132/H / FLANGE CA	51 , 32
5G0/ 121284/M / CONDUTOR A	52 , 03	06B/ 121071/L / TUBO	347 , 63
N/ 910216/01/ PORCA	4 , 70	06B/ 121119/ / ANEL	36 , 85
5U0/ 601025/R /041RODA	669 , 86	06B/ 121119/B / ANEL	24 , 61
096/ 321370/ / VEDACAO	92 , 03	06B/ 121119/C / ANEL	34 , 97
026/ 103085/D / RETENTOR	52 , 31	06F/ 103107/G / CARCACA	5.358 , 46
1SB/ 839462/A / ACIONAMETO	210 , 63	06F/ 103154/ / INJETOR	186 , 15
5Q0/ 804548/ / PLACA	85 , 72	06B/ 911467/ / CHAPA	200 , 54
5U0/ 927904/ / CHICOTE	56 , 87	06B/ 906265/E / SENSOR	1.108 , 21
5U0/ 057156/T / RADIO	556 , 86	06B/ 907667/ / COBERTURA	16 , 15
02U/ 300051/C / CAMBIO	32.771 , 00	06B/ 905430/ / CABO IGNIC	149 , 42
APR/ 035503/D / ANTENA	52 , 04	06B/ 121065/AC/ TUBO	565 , 02
5U0/ 819819/ / PARAFUSO	2 , 87	06B/ 121058/S / MANGUEIRA	73 , 67
5Q0/ 723173/ / CAPA	38 , 95	06B/ 121058/ / MANGUEIRA	143 , 45
3AA/ 051866/P / MEMORIA	707 , 19	06E/ 906149/B / ANEL VEDAC	19 , 57
5N1/ 863241/BJ/95TCONSOLE	1.290 , 82	06E/ 906517/A / VALVULA	183 , 58

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N1/ 863241/BJ/82VCONSOLE	1.290 , 82	06B/ 906031/A / VALVULA	946 , 53
1SB/ 813312/ /EL7INSERTO	217 , 03	06B/ 906051/ / SENSOR	389 , 07
3C8/ 121330/C / CONDUTOR A	120 , 40	06B/ 905234/A / RODAPULSO	63 , 91
3AF/ 885806/RH/IYWREVESTIMEN	4.942 , 32	06B/ 121044/B / TUBO	315 , 63
3AF/ 885405/GH/SOUREVESTIMEN	4.089 , 59	06B/ 115130/C / TENSOR	250 , 70
5U0/ 920830/M / INSTRUMENT	1.244 , 83	06B/ 115251/ / TUBO ASPI.	140 , 19
04E/ 121600/AS/ BOMBA AGUA	627 , 84	06B/ 115611/R / VARETA	26 , 61
325/ 121409/1 / SUPORTE	32 , 81	06B/ 119145/ / POLIA	236 , 94
1J0/ 201801/H / RESERVATOR	737 , 38	06B/ 115121/ / RODA	509 , 00
038/ 121119/B / ANEL	11 , 27	06B/ 109477/B / TENSOR	921 , 15
5Z6/ 827505/AL/ FECHADURA	134 , 06	06B/ 109477/A / TENSOR	752 , 93
1S0/ 819422/A /9B9COBERTURA	28 , 91	06D/ 107066/C / PISTAO	1.747 , 66
1S1/ 819005/G / CAIXA	1.453 , 95	06D/ 107065/K / PISTAO	1.747 , 66
6Q0/ 881203/ / PCA DESLIZ	7 , 44	06D/ 105701/K /GLBCASQUILHO	74 , 30
N/ 908051/02/ PORCA	2 , 99	06D/ 103634/E / TUBO	120 , 62
5Z0/ 831402/ / DOBRADICA	48 , 93	06B/ 133062/M / BOCAL	6.430 , 43
1S0/ 955667/C / TUBO	161 , 25	06B/ 131817/E / ADAPTADOR	940 , 88
5Z4/ 853515/H /GRUPROTECAO	95 , 05	06B/ 131351/C / VALVULA	629 , 22
3AF/ 827550/D / AMORTECEDO	276 , 99	06F/ 103601/ / CARTER	1.335 , 24
5Z4/ 839475/B / GUARNICAO	193 , 08	06F/ 103530/F / CARCACA	3.415 , 53
5N0/ 867911/A /9B9VEDACAO	660 , 14	06F/ 103469/K / TAMP	1.274 , 36
1K5/ 971502/ / SUPORTE	5 , 27	06F/ 103483/D / VEDACAO	170 , 88
1J0/ 867921/ /9B9ARRUELA	14 , 30	06F/ 103483/E / VEDACAO	142 , 75
5Z0/ 035548/L / CABO ANTEN	40 , 00	06F/ 103411/A / PAINEL	108 , 95
5Z0/ 807833/D /EL7SPOILER	711 , 45	06D/ 105263/ / POLIA	255 , 27
377/ 920034/B / INSTRUMENT	778 , 76	06D/ 105701/A /GLBCASQUILHO	79 , 80
7P1/ 863100/K /MN3COBERTURA	1.120 , 00	06D/ 103623/D / DEFLETOR	136 , 87
0AM/ 325120/A / CAPA PROTE	15 , 60	06D/ 103483/E / VEDACAO	213 , 30
3C0/ 857739/B /QVZTRAVA	402 , 78	06D/ 103411/F / PAINEL	108 , 95
5Z9/ 945265/A / SUPORTE	29 , 57	06D/ 103383/L / JUNTA CABE	470 , 00
2H7/ 885375/B / ASSENTO	945 , 45	06D/ 103385/ / PARAFUSO	22 , 16
02D/ 598574/ / FILTRO OLE	340 , 13	06B/ 131101/K / VALVULA	1.535 , 40
7P1/ 863100/K /6BBCOBERTURA	1.120 , 00	06B/ 129627/R / MANGUEIRA	429 , 96
373/ 201238/A / TRAVA	4 , 46	06B/ 129717/A / VEDACAO	48 , 08
030/ 105255/P / POLIA	132 , 11	06F/ 103469/D / TAMP	1.786 , 29
036/ 105255/F / POLIA	71 , 49	06F/ 103397/ / PRISIONEIR	13 , 51
WUR/ 000987/ / CONTRA PESO P	4 , 52	06F/ 103390/A / SUPORTE	87 , 87
WUR/ 000989/ / CONTRA PESO U	- , 63	06F/ 103265/CX/ CABECOTE	19.232 , 72
WUR/ 000990/ / CONTRA PESO U	1 , 06	06D/ 103377/ / ARRUELA	16 , 74
2H0/ 881045/ / ESTRUTURA	2.418 , 74	06D/ 103351/D / CABECOTE	17.480 , 04
WUR/ 000991/ / CONTRA PESO U	1 , 37	06D/ 103351/C / CABECOTE	17.845 , 98
WUR/ 001811/ / PONTEIRA PHIL	5 , 97	06D/ 103251/ / PINOAJUSTE	34 , 78
2H0/ 858559/D /82VREVESTIMEN	341 , 86	06D/ 103295/S / MODULO	11.542 , 77
WUR/ 001813/ / PONTEIRA PHIL	5 , 57	06D/ 103340/ / CHAPAPROTE	52 , 34
WUR/ 001814/ / PONTEIRA PHIL	5 , 57	06B/ 121497/F / MANGUEIRA	644 , 93
2H0/ 821810/G /9B9PARA BARRO	233 , 00	06B/ 121687/ / ANEL	7 , 06
2H0/ 253144/ / SUPORTE	113 , 55	06B/ 121119/D / ANEL	24 , 61
5U0/ 820803/ / COMPRESSOR	1.206 , 27	06B/ 121121/L / BOCAL	51 , 42
085/ 311187/B / ANEL	5 , 02	06F/ 103265/BX/ CABECOTE	19.232 , 72
085/ 311187/A / ANEL	6 , 92	06F/ 133062/B / UNID.COMAN	3.436 , 98
02U/ 311490/C / GARFOCAIXA	698 , 02	06F/ 129723/F / APOIO	62 , 21
02T/ 301107/J / CAIXA	1.331 , 68	06F/ 130401/A / GRAMPO	81 , 51
06G/ 103383/A / JUNTACABEC	297 , 76	06F/ 131055/ / MANGUEIRA	251 , 14
1S0/ 601025/Q /8Z8RODA	510 , 04	06F/ 129722/B / SUPORTE	128 , 83
377/ 819371/G / MANGUEIRA	6 , 51	06E/ 109465/AN/ CORRENTE	666 , 34
377/ 819375/F / MANGUEIRA	11 , 55	06E/ 109465/AP/ CORRENTE	666 , 34
5G0/ 854855/A / REVESTIMEN	92 , 83	06E/ 109417/F / ENGATE	103 , 80
5G6/ 253609/N / SILENCIOSO	2.093 , 14	06E/ 109084/K / REGULADOR	4.026 , 81
N/ 107254/01/ PARAFUSO	1 , 32	06E/ 109257/J / VALVULA	767 , 35
WHT/ 005518/K / ARRUELA	9 , 13	06E/ 109281/A / PARAFUSO	8 , 09
5U7/ 863367/AJ/4C3COBERTURA	343 , 38	06E/ 109083/L / REGULADOR	4.026 , 81
N/ 902120/03/ PARAFUSO	2 , 04	06B/ 145735/F / TUBO	1.704 , 96
5G2/ 805495/A / TIRANTE	11 , 87	06B/ 145771/P / TUBO OLEC	935 , 20
5U7/ 827565/ /FA8MACANETA	174 , 89	06B/ 198151/ / JG. ANEL	677 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 614117/L / UNID.ABS	6.605 , 21	06B/ 145718/J / MANGUEIRA	309 , 77
5Z0/ 881476/ / ANEL	- , 23	06B/ 133989/C / PECAINTERM	92 , 80
5G6/ 877236/ / DRENO AGUA	33 , 15	06F/ 129717/D / VEDACAO	118 , 31
5Z0/ 253059/AM/ TUBO	1.311 , 09	06F/ 129686/ / ISOLAMENTO	81 , 05
5U7/ 807142/J /1NNTERMINAL	605 , 87	06F/ 129627/G / TUBO	230 , 83
5U7/ 807245/ /1NNCOBERTURA	60 , 27	06F/ 129210/ / RESERVATOR	281 , 75
1J0/ 858687/C / SUPORTE	73 , 79	06F/ 129597/F / CHP COBERT	156 , 55
5U7/ 803883/ / TRAVESSA	188 , 31	06D/ 998907/ / JG.VALVULA	76 , 89
5U7/ 803945/ / GANCHO	48 , 67	06D/ 198401/E / JOGO BIELA	6.588 , 57
5U7/ 803946/ / GANCHO	48 , 67	06B/ 133833/C / CHAPA	445 , 80
3C0/ 419091/AR/WDEVOLANTE	5.446 , 91	06F/ 127511/B / MANGUEIRA	52 , 06
5W6/ 945102/ / MOLDURA	32 , 83	06F/ 127505/AA/ TUBULACAO	414 , 20
5U3/ 867501/ /MJ7REVESTIMEN	301 , 02	06F/ 127509/AB/ TUBULACAO	804 , 53
1S0/ 121207/D / VENTILADOR	1.471 , 05	06F/ 127509/N / TUBULACAO	669 , 05
1SB/ 798041/A / JG.COMANDO	372 , 64	06F/ 127213/B / ROSCADO	267 , 77
5U4/ 867011/EN/JMJREVESTIMEN	357 , 47	06F/ 127213/C / BOCAL	188 , 19
02M/ 911021/H / MOTOR	4.046 , 49	06D/ 198151/C / JG. ANEL	533 , 24
5X0/ 823363/ / HASTE	32 , 05	06D/ 198151/A / JG. ANEL	559 , 64
N/ 011134/2 / PORCA	- , 68	06D/ 145117/ / VEDACAO	32 , 55
5U3/ 971120/CG/ CHICOTE P	119 , 02	06D/ 133299/D / CONEXAO	43 , 04
5U3/ 971120/CH/ CHICOTE P	93 , 75	06B/ 133784/R / MANGUEIRA	39 , 78
5U0/ 802815/A /GRUDOBRADICA	26 , 51	06B/ 133783/C / MANGUEIRA	105 , 39
5Z0/ 407256/AL/ CAIXA	672 , 26	06B/ 133783/AT/ MANGUEIRA	190 , 08
5G6/ 867766/E /82VREVESTIMEN	169 , 51	06B/ 903237/ / ANEL	71 , 77
377/ 609721/B / TIRANTE	172 , 23	06B/ 903193/B / CAPA PROTE	249 , 36
2H0/ 857922/A /9B9PORTA OBJE	244 , 95	06B/ 903193/ / CAPA PROTE	278 , 67
6Q5/ 800375/ER/ JG.CILINDR	670 , 60	06B/ 903141/H / SUPORTE	1.939 , 55
5U4/ 853414/D /61VFAIXA	45 , 91	06B/ 903119/ / POLIA	701 , 15
053/ 906941/1 / ANEL	15 , 02	06B/ 109243/E / ROLO	643 , 24
5G6/ 867766/E /ZA2REVESTIMEN	169 , 41	06B/ 109243/F / ROLO	504 , 41
A/ G3282/ /69 PLACA DE AJUS	155 , 77	06B/ 109477/ / TENSOR	1.143 , 76
5G6/ 867765/E /82VREVESTIMEN	172 , 41	06B/ 109166/ / PRISIONEIR	53 , 94
5G6/ 867914/A / VEDACAO	234 , 54	06B/ 109243/ / ROLO	731 , 16
5G6/ 867769/F /EH8TAMPA	1.065 , 98	06B/ 109243/C / ROLO	698 , 78
5G6/ 867766/C /ZA2REVESTIMEN	167 , 76	06B/ 109119/F / CORREIA	363 , 44
5G6/ 867766/C /82VREVESTIMEN	167 , 76	06E/ 198151/B / JG. ANEL	509 , 12
5G6/ 867765/C /ZA2REVESTIMEN	167 , 76	06E/ 903193/A / CAPA PROTE	249 , 36
5G6/ 867765/C /82VREVESTIMEN	167 , 76	06E/ 127233/H / GRAMPO	79 , 08
1K0/ 614517/DE/BEFAGREGADO	13.013 , 09	06E/ 109641/A / PRATO MOLA	60 , 20
1K0/ 513353/H / SUPORTE	302 , 87	06E/ 127065/B / ADAPTADOR	125 , 01
377/ 927807/D / SENSOR	248 , 61	06E/ 109623/H / MOLA VALV.	123 , 53
377/ 927807/F / SENSOR	383 , 62	06B/ 903119/C / POLIA	595 , 63
7X0/ 911320/ / JG.PECAS	25 , 45	06B/ 903119/D / POLIA	1.356 , 16
8D0/ 959455/B / VENTILADOR	1.540 , 51	06B/ 903137/E / CORREIA	167 , 58
8D0/ 959455/R / VENTILADOR	1.652 , 54	06B/ 903016/AB/ ALTERNADOR	6.103 , 05
8D1/ 907521/ / REGULADOR	3.295 , 91	06B/ 109119/A / CORREIA	331 , 22
N/ 911010/01/ PORCA	2 , 65	06B/ 109111/ / POLIA	504 , 22
N/ 911259/01/ LAMP.INCAN	19 , 89	06B/ 107065/B / PISTAO	2.502 , 67
N/ 911325/01/ PORCA	8 , 23	06B/ 107065/N / PISTAO	3.786 , 83
RP5/ 998215/ / JG.PECAS	365 , 22	06B/ 107065/Q / PISTAO	2.366 , 47
1J0/ 819809/ / VALVULA	224 , 96	06B/ 109108/F / PROTETOR	323 , 19
1K0/ 601027/AP/03CRODA	995 , 54	06B/ 105591/ /007CASQUILHO	78 , 19
ASE/ 401101/01/000DETECTOR DE V	5.110 , 30	06E/ 109623/A / MOLA VALV.	89 , 38
032/ 145163/P / SUPORTE	1.049 , 11	06E/ 109465/AQ/ CORRENTE	666 , 34
7N0/ 831401/ / DOBRADICA	128 , 46	06E/ 109601/Q / VALVULA	56 , 47
7N0/ 831402/ / DOBRADICA	128 , 46	06E/ 109465/AM/ CORRENTE	663 , 55
5Q0/ 122101/AN/ MANGUEIRA	449 , 28	06B/ 253039/E / VEDACAO	26 , 60
5Q0/ 122051/AG/ MANGUEIRA	365 , 46	06B/ 260849/A / CORREIA	139 , 01
5Q0/ 121049/K / MANGUEIRA	499 , 72	06B/ 253031/K / COLETOR	3.796 , 99
5Q0/ 035507/C /5FQANTENA	479 , 03	06B/ 198151/B / JG. ANEL	781 , 12
5Q0/ 011221/ / BRACO	82 , 04	06F/ 133062/ / UNID.COMAN	3.773 , 84
5N0/ 881880/E / APOIO	731 , 31	N/ 014086/5 / PARAFUSO	- , 04
5N0/ 611797/ / SUPORTE	13 , 30	N/ 020910/02/ ABRACADEIR	2 , 74
5M0/ 820536/A / SUPORTE	4 , 22	N/ 014091/4 / PARAFUSO	- , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5M0/ 498099/ / EIXO TRANS	2.533 , 77	N/ 014093/3 /	PARAFUSO	2 , 20
5K4/ 839016/R / FECHADURA	938 , 85	N/ 020906/3 /	ABRACADEIR	13 , 56
5K4/ 839015/R / FECHADURA	888 , 69	N/ 020905/1 /	LACO	1 , 94
5K1/ 837016/D / FECHADURA	825 , 84	N/ 020904/8 /	ABRACADEIR	1 , 74
5K0/ 973323/ / RECEPTACUL	40 , 99	N/ 020903/8 /	ABRACADEIR	- , 71
5K0/ 972708/ / RECEPTACUL	45 , 59	N/ 020902/2 /	ABRACADEIR	1 , 63
5K0/ 971582/ / RECEPTACUL	309 , 95	N/ 014093/7 /	PARAFUSO	- , 68
5K0/ 711113/Q/ BRYBOTAO	887 , 00	N/ 014094/2 /	PARAFUSO	- , 08
5Z0/ 881776/ / ESPUMA	80 , 33	N/ 014095/4 /	PARAFUSO	- , 08
5Z0/ 881775/C / ESPUMA	75 , 77	N/ 014098/6 /	PARAFUSO	1 , 11
5Z0/ 881775/A / ESPUMA	80 , 33	N/ 014715/4 /	PARAFUSO	14 , 10
5Z0/ 881595/B / CABO	69 , 25	N/ 014717/6 /	CILINDRICO	6 , 90
3B7/ 601185/ / PESO BALAN	1 , 67	N/ 014721/8 /	PARAFUSO	2 , 04
3B7/ 601186/ / CONTRAPESO	1 , 67	N/ 014723/6 /	PARAFUSO	11 , 29
3B7/ 601187/ / PESO BALAN	2 , 22	N/ 014724/6 /	PARAFUSO	4 , 87
5Z0/ 911209/A / PLAC ESCOV	132 , 60	N/ 017405/2 /	PARAFUSO	2 , 27
3B7/ 601188/ / CONTRAPESO	2 , 22	N/ 020829/2 /	ANEL	59 , 43
3B7/ 601189/ / PESO BALAN	2 , 61	N/ 020805/2 /	BOCAL	135 , 34
3B7/ 601190/ / CONTRAPESO	2 , 22	N/ 020704/3 /	BOCAL	316 , 84
3B7/ 601191/ / CONTRAPESO	4 , 11	N/ 017131/17/	FUSIVEL	1 , 60
3B7/ 601192/ / CONTRAPESO	4 , 04	N/ 017131/16/	FUSIVEL	2 , 49
5Z0/ 911335/A / PINHAO	309 , 56	N/ 017131/14/	FUSIVEL	2 , 49
4F0/ 601186/ / CONTRAPESO	24 , 54	N/ 017131/12/	FUSIVEL	2 , 50
5Z0/ 911365/ / ALAVANCA	14 , 28	N/ 017131/11/	FUSIVEL	4 , 20
4F0/ 601188/ / CONTRAPESO	22 , 64	N/ 014712/3 /	PARAFUSO	- , 68
4F0/ 601190/ / CONTRAPESO	24 , 30	N/ 014710/15/	CILINDRICO	- , 68
4F0/ 601192/ / CONTRAPESO	28 , 22	N/ 014709/1 /	PARAFUSO	1 , 36
4F0/ 601196/ / CONTRAPESO	28 , 22	N/ 014707/2 /	PARAFUSO	2 , 04
1K0/ 121087/B / CONECTOR	85 , 59	N/ 014705/2 /	PARAFUSO	2 , 71
5Z1/ 941043/B / FAROL	431 , 73	N/ 014705/3 /	PARAFUSO	4 , 85
1SB/ 853279/ /UA8ADESIVO	9 , 11	N/ 014059/1 /	FECHOBRACA	- , 40
855/ 601191/ / PESO BALAN	4 , 24	N/ 014031/1 /	PINO	- , 04
855/ 601192/ / PESO BALAN	2 , 39	N/ 013997/7 /	PARAFUSO	- , 14
855/ 601193/ / PESO BALAN	2 , 89	N/ 013997/2 /	PARAFUSO	1 , 22
1J0/ 881375/AL/ ASSENTO	207 , 12	N/ 013988/1 /	PARAFUSO	- , 56
5G9/ 919866/C / CARTAO SD	1.421 , 34	N/ 014131/6 /	PARAFUSO	- , 68
855/ 601194/ / PESO BALAN	4 , 20	N/ 014130/1 /	PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 122157/D / MANGUEIRA	80 , 44	N/ 014129/1 /	PARAFUSO	- , 04
6RA/ 907699/A / ADAPTADOR	89 , 59	N/ 021281/6 /	PORCA	2 , 31
855/ 601195/ / PESO BALAN	4 , 77	N/ 021198/4 /	PORCA	2 , 65
7H0/ 615123/A / CAIXA	1.660 , 98	N/ 021192/3 /	PORCA	- , 54
7H0/ 615124/A / CAIXA	1.660 , 98	N/ 021192/1 /	PORCA	- , 68
7H0/ 615125/A / SUPORTE	753 , 78	N/ 014740/11/	PARAFUSO	- , 73
7L6/ 133778/F / MANGUEIRA	78 , 16	N/ 014739/11/	PARAFUSO	2 , 05
7P6/ 881405/GB/YOFREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 014128/9 /	PARAFUSO	- , 68
02Q/ 409375/A / ANEL	12 , 87	N/ 014128/14/	PARAFUSO	1 , 17
2HH/ 853728/ /GRUCOBERTURA	753 , 39	N/ 014128/11/	PARAFUSO	1 , 39
5Z0/ 805757/ / SUPORTE	6 , 62	N/ 014123/3 /	PARAFUSO	1 , 46
02T/ 311261/ / RODA	237 , 64	N/ 014122/2 /	PARAFUSO	- , 68
5U4/ 853413/F /MY2FAIXA	45 , 91	N/ 014122/17/	PARAFUSO	1 , 47
000/ 098653/ / CABO ANTEN	155 , 42	N/ 021131/3 /	PORCA	5 , 75
000/ 098653/A / CABO ANTEN	168 , 76	N/ 021074/8 /	PARAFUSO	34 , 08
000/ 098654/A / CABO ANTEN	182 , 75	N/ 021074/7 /	PARAFUSO	48 , 67
000/ 098655/A / CABO ANTEN	210 , 20	N/ 017506/1 /	TERMINAL	- , 71
000/ 098656/A / CABO ANTEN	235 , 42	N/ 017484/1 /	BRACADEIRA	- , 71
000/ 098657/ / CABO ANTEN	255 , 65	N/ 017483/3 /	BUCHA	- , 09
000/ 098658/ / CABO ANTEN	269 , 69	N/ 017481/1 /	TERMINAL	- , 71
04C/ 129625/B / VEDACAO	11 , 97	N/ 014739/1 /	PARAFUSO	1 , 36
5C0/ 927163/ / SUPORTE	39 , 80	N/ 014729/6 /	PARAFUSO	6 , 89
5C0/ 951182/M / SUPORTE	89 , 03	N/ 014727/1 /	PARAFUSO	9 , 40
04E/ 115251/J / TUBO ASPI.	19 , 25	N/ 014726/14/	PARAFUSO	2 , 04
5U5/ 867288/A /Y20REVESTIMEN	26 , 70	N/ 014121/5 /	PARAFUSO	- , 68
028/ 105189/B / ANEL	196 , 23	N/ 014121/2 /	PARAFUSO	7 , 31
5U7/ 827229/ /9B9COBERTURA	60 , 28	N/ 014120/1 /	PARAFUSO	- , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 827517/A / BATENTE	39 , 36	N/ 014117/9 / PARAFUSO	4 , 98
1T0/ 941700/F / FAROL	470 , 19	N/ 014111/2 / PARAFUSO	5 , 43
2H7/ 885405/AK/G0FREVESTIMEN	2.228 , 20	N/ 021074/1 / PARAFUSO	19 , 42
1S0/ 011031/A / MACACO	80 , 17	N/ 021072/2 / PARAFUSO	8 , 40
6Q0/ 711952/B / TUBO	14 , 47	N/ 021022/2 / PORCA DE C	114 , 07
028/ 103663/B / FUNIL	31 , 71	N/ 017479/1 / BRACADEIRA	- , 29
5U7/ 817164/B /GRUTRAVESSA	108 , 70	N/ 017477/2 / BUCHA	2 , 13
377/ 959281/A / TERMOSTATC	262 , 22	N/ 017461/1 / BRACADEIRA	- , 14
N/ 903045/06/ PARAFUSO	6 , 90	N/ 017457/1 / BRACADEIRA	- , 71
231/ 405431/1 / FRICCAO	24 , 33	N/ 012510/A / CONTRAPINO	- , 09
1J0/ 253209/R / SILENCIOSO	1.544 , 00	N/ 011903/4 / TAMPA	2 , 16
377/ 601190/ / PESO BALAN	1 , 67	N/ 011901/7 / TAMPA	4 , 25
377/ 601191/ / PESO BALAN	1 , 67	N/ 011698/1 / ARRUELA	2 , 10
377/ 601192/ / PESO BALAN	2 , 22	N/ 011696/1 / ARRUELA	- , 68
377/ 601193/ / PESO BALAN	2 , 22	N/ 011695/4 / ARRUELA	2 , 17
377/ 601194/ / PESO BALAN	2 , 27	N/ 011695/2 / ARRUELA	- , 28
5Z0/ 867501/G /CB6REVESTIMEN	284 , 21	N/ 011692/9 / ARRUELA	1 , 05
5Z0/ 867501/G /MJ7REVESTIMEN	323 , 70	N/ 011006/27/ PORCA	1 , 90
5Z0/ 867501/K /CB6REVESTIMEN	673 , 65	N/ 011006/12/ PORCA	- , 68
2HH/ 881405/G /HZZREVESTIMEN	1.807 , 34	N/ 011006/1 / PORCA	- , 68
377/ 601195/ / PESO BALAN	2 , 27	N/ 011005/4 / PORCA	- , 28
3B7/ 601183/ / PESO BALAN	1 , 67	N/ 011005/21/ PORCA	1 , 32
3B7/ 601184/ / CONTRAPESO	1 , 67	N/ 012502/A / CONTRAPINO	- , 68
5Z0/ 867501/R /MJ7REVESTIMEN	313 , 91	N/ 012441/2 / ANEL	5 , 60
N/ 908507/01/ PRESILHA	1 , 17	N/ 012438/3 / ANEL	- , 35
171/ 609715/ / MOLA	4 , 20	N/ 012437/5 / ANEL	- , 67
N/ 107509/01/ PARAFUSO	2 , 83	N/ 012437/3 / ANEL	- , 68
N/ 908331/02/ PARAFUSO	- , 97	N/ 012436/2 / ANEL	- , 28
APR/ 601307/C /RCOpneu 16570R13	2.121 , 68	N/ 012435/2 / ANEL	- , 28
1S0/ 052186/ / JG. FAROL	1.146 , 44	N/ 011673/5 / ARRUELA	1 , 78
5Z1/ 614105/AQ/ SERVO FREI	706 , 12	N/ 011672/6 / ARRUELA	- , 58
305/ 611051/4 / CIL. FREIO	71 , 20	N/ 011672/1 / ARRUELA	- , 68
1J4/ 881319/F /71NREVESTIMEN	275 , 22	N/ 011670/6 / ARRUELA	- , 68
5G0/ 881405/CN/NHIASSENTO	4.292 , 36	N/ 011670/26/ ARRUELA	1 , 36
5C6/ 121283/G / CONDUTOR A	72 , 53	N/ 011670/2 / ARRUELA	- , 68
5C6/ 121284/G / CONDUTOR A	68 , 68	N/ 011670/1 / ARRUELA	- , 68
5C5/ 937087/ /Z0ZUNID. CON.	4.078 , 55	N/ 011667/2 / ARRUELA	2 , 97
377/ 422893/Q/ MANGUEIRA	180 , 20	N/ 011557/8 / ARRUELA	- , 53
5U7/ 422893/A / MANGUEIRA	369 , 06	N/ 011557/2 / ARRUELA	- , 68
1JE/ 122051/ / MANGUEIRA	102 , 88	N/ 011550/1 / ARRUELA	- , 62
377/ 615999/ / PARAFUSO	2 , 04	N/ 011547/7 / ARRUELA	- , 67
ASE/ 905206/00/000DVD	284 , 31	N/ 011005/2 / PORCA	- , 68
5Z0/ 853677/H /9B9GRADE	96 , 07	N/ 011005/18/ PORCA	13 , 78
5Z0/ 853666/N /9B9COBERTURA	28 , 49	N/ 012435/1 / ANEL	- , 68
1SB/ 820080/B / VEDACAO	93 , 08	N/ 012434/2 / ANEL	- , 12
5W4/ 809406/A /GRUPAINEL	611 , 65	N/ 012433/4 / ANEL	- , 33
5C6/ 805588/Q / SUPORTE	2.190 , 60	N/ 012425/1 / ANEL	11 , 60
34D/ 937087/D /Z03UN.CONTROL	4.088 , 54	N/ 020702/2 / BOCAL	337 , 27
8V0/ 611243/ / ANEL VEDAC	16 , 91	N/ 020690/1 / BRACADEIR	43 , 21
7E0/ 837202/AD/INFCHAVE	1.007 , 61	N/ 020647/4 / BRACADEIR	18 , 89
5Z9/ 833056/D /GRUPORTA	2.690 , 54	N/ 020651/5 / BRACADEIR	7 , 95
5Q0/ 816721/K / MANGUEIRA	1.641 , 87	N/ 020640/6 / BRACADEIR	11 , 77
5G0/ 807217/CK/GRUCOBERTURA	2.290 , 73	N/ 020626/7 / BRACADEIR	4 , 63
5G0/ 807217/CJ/GRUCOBERTURA	2.290 , 73	N/ 017125/1 / FUSIVEL	2 , 49
5G0/ 807217/CF/GRUCOBERTURA	2.290 , 73	N/ 014705/14/ PARAFUSO	1 , 62
5G0/ 807217/CE/GRUCOBERTURA	2.175 , 30	N/ 014704/8 / PARAFUSO	- , 68
3AA/ 959702/A /Z03MOTOR	2.732 , 82	N/ 014703/6 / PARAFUSO	9 , 39
1SB/ 885805/G /BVEREVESTIMEN	260 , 05	N/ 014703/10/ PARAFUSO	1 , 33
1K0/ 907511/Q / MOTOR	1.142 , 01	N/ 014702/13/ PARAFUSO	1 , 05
1K0/ 898002/B / JG.REPARO	1.461 , 39	N/ 013980/2 / PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 820679/B / VALVULA	524 , 43	N/ 013979/1 / PARAFUSO	2 , 58
7P1/ 863100/K /ME1COBERTURA	1.120 , 00	N/ 013978/1 / PARAFUSO	7 , 81
132/ 5B0TOU/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 32	N/ 013975/5 / PARAFUSO	- , 68
03L/ 903023/P / ALTERNADOR	4.942 , 51	N/ 020625/4 / BRACADEIR	9 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



030/ 103601/N / CARTER	155 , 18	N/ 020620/8 / BRACADEIR	12 , 15
5N0/ 831401/ / DOBRADICA	43 , 28	N/ 020609/6 / BRACADEIR	7 , 54
5N0/ 831402/ / DOBRADICA	43 , 28	N/ 020602/7 / BRACADEIR	8 , 78
5U4/ 853687/A /AAALOGOTIPO	16 , 21	N/ 012825/2 / PINOCILIND	1 , 36
6Q0/ 831700/ / PORCA	4 , 50	N/ 011914/10/ TAMPA	2 , 85
6QE/ 601147/B /YSWCALOTA	76 , 24	N/ 011909/6 / TAMPA	8 , 78
AG/ T10145/ / AFASTADOR PAR	955 , 75	N/ 011908/5 / TAMPA	2 , 50
5U7/ 860043/A /MK1BAGAGEIRO	1.190 , 55	N/ 011908/2 / TAMPA	18 , 01
A/ G3122/B / CHAVE DE VELA	317 , 87	N/ 011907/8 / TAMPA	1 , 47
5W6/ 807194/A /1NNSUPORTE	5 , 37	N/ 011907/10/ TAMPA	- , 54
6Q0/ 805588/A / SUPORTE	788 , 88	N/ 011904/7 / TAMPA	1 , 94
5U6/ 853706/A /1NNFRISOTETO	68 , 30	1J0/ 061160/ / TAPETE	485 , 33
5U7/ 881805/T /IOZREVESTIMEN	227 , 45	N/ 011008/5 / PORCA	- , 68
028/ 129717/D / VEDACAO	99 , 88	N/ 011008/46/ PORCA	2 , 81
028/ 103483/H / VEDACAO	187 , 29	N/ 011008/40/ PORCA	2 , 97
028/ 109611/K / VALVULA	241 , 58	N/ 011008/1 / PORCA	- , 68
028/ 109611/G / VALVULA	284 , 00	N/ 011007/1 / PORCA	- , 68
028/ 109601/J / VALVULA	214 , 11	N/ 011006/36/ PORCA	1 , 70
028/ 109601/D / VALVULA	284 , 00	N/ 012621/1 / ANEL	2 , 04
8K0/ 831402/A / DOBRADICA	38 , 90	N/ 012522/A / CONTRAPINO	- , 12
5U0/ 711113/M /FYZBOTAO	108 , 51	N/ 012512/1 / CONTRAPINO	- , 68
5Q0/ 937700/B / RECEPTACUL	157 , 06	N/ 014132/2 / PARAFUSO	- , 68
5Q0/ 937700/C / RECEPTACUL	157 , 06	N/ 013965/4 / PARAFUSO	- , 68
5G4/ 867501/P /ZA4REVESTIMEN	3.067 , 13	N/ 013965/20/ PARAFUSO	2 , 20
5G0/ 881405/CN/NIIASSENTO	4.292 , 36	N/ 013965/12/ PARAFUSO	- , 04
02T/ 311145/AH/ RODA	404 , 72	N/ 013965/11/ PARAFUSO	- , 68
02T/ 311351/T / ENGRENAGEM	212 , 75	N/ 019700/1 / PARAFUSO	4 , 93
1S0/ 513025/G / AMORTE.GAS	455 , 44	N/ 019546/3 / PARAFUSO	11 , 16
1S0/ 413031/F / AMORTE.GAS	536 , 27	N/ 019543/3 / PARAFUSO	4 , 98
07K/ 105591/F /BLACASQUILHO	137 , 21	N/ 019538/2 / PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 880201/E /81UAIRBAG	7.264 , 74	N/ 015445/7 / PORCA	- , 65
5G4/ 833056/AB/ PORTA	3.845 , 02	N/ 015444/2 / PORCA	- , 68
1S1/ 061445/A /6J1JG.TAPETE	119 , 33	N/ 015442/1 / PORCA	2 , 61
1S1/ 061445/A /QI3JG.TAPETE	119 , 33	N/ 015439/1 / PORCA	1 , 90
000/ 087012/A / COBERTURA	415 , 22	N/ 015438/1 / PORCA	4 , 07
6Q5/ 827425/ / POSICAO	221 , 20	N/ 015435/2 / PORCA	5 , 55
5G0/ 951227/B / SUPORTE	106 , 87	N/ 014278/5 / PARAFUSO	- , 68
3C0/ 854939/B /GRUCOBERTURA	401 , 59	N/ 014277/4 / PARAFUSO	- , 68
3C0/ 854940/A /9B9COBERTURA	181 , 92	N/ 014276/3 / PARAFUSO	- , 68
3C0/ 854939/A /9B9COBERTURA	181 , 92	N/ 013964/9 / PARAFUSO	- , 58
3C0/ 854856/C /9B9COBERTURA	59 , 71	N/ 013964/4 / PARAFUSO	- , 68
1S0/ 853717/ /9B9COBERTURA	73 , 47	N/ 013964/1 / PARAFUSO	- , 28
1S0/ 853718/ /9B9COBERTURA	73 , 47	N/ 013961/2 / PARAFUSO	- , 68
5U0/ 920830/H / INSTRUMENT	1.213 , 91	N/ 019533/10/ PARAFUSO	4 , 13
5U4/ 853515/H /739PROTECAO	106 , 15	N/ 019531/5 / PARAFUSO	2 , 71
5U4/ 853516/H /739PROTECAO	106 , 15	N/ 019530/8 / PARAFUSO	9 , 84
3C0/ 854855/C /9B9COBERTURA	59 , 71	N/ 019530/7 / PARAFUSO	4 , 31
3C0/ 853898/C /GRULONGARINAI	214 , 75	N/ 019529/1 / PARAFUSO	31 , 97
3C0/ 853897/C /GRULONGARINAI	214 , 75	N/ 019526/9 / PARAFUSO	- , 68
3C0/ 853370/B /95TSOLEIRA	549 , 18	N/ 019526/8 / SEXTAVADO	2 , 51
3C0/ 853370/B /9B9SOLEIRA	529 , 51	N/ 019526/6 / PARAFUSO	- , 71
3C0/ 853370/B /7G8SOLEIRA	613 , 46	N/ 015430/1 / PORCA	1 , 88
3C0/ 853369/B /95TSOLEIRA	491 , 34	N/ 015429/1 / PORCA	- , 12
3C0/ 853369/B /9B9SOLEIRA	553 , 65	N/ 015429/2 / PORCA	5 , 56
3C0/ 853369/B /7G8SOLEIRA	613 , 46	N/ 015425/1 / PORCA	- , 89
3C0/ 854940/B /GRUCOBERTURA	401 , 59	N/ 014228/1 / PARAFUSO	- , 68
5U4/ 853753/H /739PROTECAO	67 , 43	N/ 014217/2 / PARAFUSO	- , 34
5U4/ 853754/H /739PROTECAO	67 , 43	N/ 013958/7 / PARAFUSO	- , 69
5U4/ 867298/ /NA2REVESTIMEN	31 , 74	N/ 013958/6 / PARAFUSO	- , 68
5U6/ 867601/A /NA2REVESTIMEN	42 , 00	N/ 013958/19/ PARAFUSO	- , 59
6R0/ 825235/E / ISOLANTE	573 , 78	N/ 013968/3 / PARAFUSO	- , 68
6R0/ 959653/ / ANEL	455 , 67	N/ 020033/1 / BATENTE	1 , 85
6R0/ 959654/ / ANEL	1.728 , 12	N/ 020032/1 / TAMPAO	2 , 13
ZBA/ 971921/ / CAPA PROTE	- , 71	N/ 020029/1 / TAMPAO	- , 72

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ZBC/ 919041/ / REGULADOR	68 , 30	N/ 020028/1 / TAMPÃO	2 , 58
6X0/ 973802/C / RECEPACUL	18 , 19	N/ 020024/1 / TAMPÃO	- , 72
ZBC/ 919150/A / SUP LAMPAD	14 , 18	N/ 020022/3 / TAMPÃO	21 , 25
7N0/ 881775/Q / ESPUMA	897 , 84	N/ 020022/1 / TAMPÃO	- , 72
ZBC/ 947237/ / SUPORTE	24 , 74	N/ 016027/6 / TAMP.ROSCA	8 , 76
ZBC/ 947561/ / INTERRUPTO	11 , 21	N/ 016025/5 / TAMP.ROSCA	13 , 54
ZBC/ 947561/A / INTERRUPTO	5 , 34	N/ 016024/3 / TAMP.ROSCA	9 , 84
ZBC/ 955531/ / RELE	49 , 57	N/ 015946/1 / PARAFUSO	2 , 15
7P6/ 941700/E / FAROIS	617 , 74	N/ 015515/1 / PINOESFERI	67 , 25
ASE/ 315005/00/000LIMPADOR	344 , 65	N/ 014428/9 / PRISIONEIR	1 , 36
ASE/ 401296/00/000RESISTENCI	1.379 , 84	N/ 014420/4 / PRISIONEIR	4 , 61
5U7/ 860147/ /1FRCOBERTURA	15 , 31	N/ 014419/1 / PRISIONEIR	2 , 17
2H7/ 807417/H /2ZZCOBERTURA	3.047 , 00	N/ 014411/1 / PRISIONEIR	5 , 58
5Z0/ 885901/H /TGVCABECA	166 , 25	N/ 014408/3 / PRISIONEIR	5 , 53
2H0/ 253209/F / SILENCIOSO	1.390 , 18	N/ 014407/3 / PRISIONEIR	2 , 04
2H5/ 853687/ /739LOGOTIPO	141 , 56	N/ 014400/3 / PRISIONEIR	2 , 71
2H5/ 829763/ / COBERTURA	803 , 52	N/ 013968/2 / PARAFUSO	- , 28
5Z4/ 867011/BF/ZUIREVESTIMEN	358 , 00	N/ 013968/1 / PARAFUSO	2 , 73
377/ 827025/J /CTRTPAMPA	1.986 , 47	N/ 013967/18/ PARAFUSO	- , 68
0BU/ 409375/ / ANEL	43 , 28	N/ 013966/26/ PARAFUSO	- , 35
02E/ 409344/C / EIXOFLANGE	1.496 , 78	N/ 020021/1 / TAMPÃO	- , 72
02E/ 409344/A / EIXOFLANGE	1.540 , 89	N/ 020000/5 / PARAFUSO	4 , 84
02E/ 325025/AM/01VMECATRONIC	14.509 , 42	N/ 015466/1 / PORCA	- , 68
02E/ 300062/P /00LCAMBIO	39.017 , 46	N/ 015458/1 / PORCA	- , 68
000/ 979045/EA/ JOGO CABOS	110 , 33	N/ 015452/5 / PORCA	2 , 03
0BM/ 409506/C / ENGRENAGEM	27.237 , 41	N/ 014399/3 / PRISIONEIR	6 , 17
0AM/ 409344/B / EIXOFLANGE	1.267 , 27	N/ 014393/3 / PRISIONEIR	- , 80
N/ 909944/03/ PARAFUSO	2 , 51	N/ 014344/1 / PARAFUSO	6 , 70
N/ 106303/02/ TAMP.ROSCA	7 , 65	N/ 014341/1 / PARAFUSO	5 , 43
N/ 107304/01/ SUPORTE	14 , 68	N/ 014340/1 / PARAFUSO	4 , 07
022/ 103601/N / CARTER	3.477 , 82	N/ 013966/13/ PARAFUSO	- , 28
5C0/ 087015/B / COBERTURA	382 , 49	N/ 013966/11/ PARAFUSO	- , 68
5Z9/ 857552/C /4ANPARASOL	199 , 60	N/ 013966/1 / PARAFUSO	- , 68
5Z9/ 857552/C /2F4PARASOL	197 , 31	N/ 013894/2 / PARAFUSO	9 , 91
5Z9/ 857551/B /4ANPARASOL	182 , 49	N/ 013893/1 / PARAFUSO	- , 68
107/ 837167/BS/ CILINDRO D	627 , 28	N/ 013890/5 / PARAFUSO	- , 30
5Z9/ 857551/B /2F4PARASOL	170 , 90	N/ 013890/10/ PARAFUSO	- , 74
1SB/ 867912/G /9B9VEDACAO	102 , 17	N/ 017851/1 / TERMINAL	2 , 04
1SB/ 867911/G /9B9VEDACAO	102 , 84	N/ 015083/12/ PORCA	1 , 56
1S0/ 051416/ / JG.ALTO F.	344 , 76	N/ 015082/10/ PORCA	1 , 46
1S0/ 054620/A / KIT ALARME	316 , 27	N/ 014141/13/ PARAFUSO	1 , 36
1S0/ 054620/C / KIT ALARME	363 , 74	N/ 014141/12/ PARAFUSO	- , 68
1S0/ 061602/A /1NNJG.REVEST	1.080 , 99	N/ 014140/8 / PARAFUSO	- , 68
1S4/ 071126/A / RACK	1.080 , 39	N/ 014140/5 / PARAFUSO	- , 68
1S0/ 051416/B / JG.ALTO F.	360 , 71	N/ 014139/5 / PARAFUSO	- , 68
1S0/ 051416/C / JG.ALTO F.	161 , 22	N/ 014139/11/ PARAFUSO	- , 13
1S0/ 051416/D / JG.ALTO F.	217 , 19	N/ 013885/2 / PARAFUSO	- , 68
1S0/ 051416/E / JG.ALTO F.	250 , 74	N/ 013884/13/ PARAFUSO	1 , 76
1S0/ 051416/F / JG.ALTO F.	119 , 76	N/ 013850/3 / ANEL	5 , 17
1Q0/ 809934/ / INSERTO	120 , 39	N/ 014784/2 / PARAFUSO	5 , 60
1Q0/ 810971/A / PROTETOR	405 , 11	N/ 014782/1 / PARAFUSO	11 , 38
1Q0/ 810972/A / PROTETOR	405 , 11	N/ 014780/4 / PARAFUSO	7 , 32
1Q1/ 819403/ /9B9DEFLETOR	263 , 27	N/ 014774/4 / PARAFUSO	1 , 52
1S0/ 816911/B / BOTAO	5 , 20	N/ 014770/2 / PARAFUSO	11 , 04
1S0/ 816911/C / BOTAO	14 , 79	N/ 014769/5 / PARAFUCILI	6 , 00
1S0/ 820536/ / SUPORTE	13 , 77	N/ 014138/6 / PARAFUSO	- , 68
5W0/ 881775/B / ESPUMA	106 , 31	N/ 014137/8 / PARAFUSO	- , 68
1S0/ 820653/ / MANGUEIRA	71 , 90	N/ 014136/1 / PARAFUSO	2 , 04
1S0/ 820771/ / SUPORTE	42 , 46	N/ 014133/4 / PARAFUSO	- , 08
1S1/ 819015/B / VENTONHA	364 , 72	N/ 014133/19/ PARAFUSO	- , 68
5U4/ 853414/E /MY2FAIXA	25 , 32	N/ 013849/5 / ANEL	4 , 17
1S1/ 819015/C / VENTONHA	267 , 56	N/ 013849/3 / ANEL	2 , 15
101/ 905610/D / VELA	53 , 23	N/ 013848/1 / ANEL	6 , 23
6R0/ 998481/ / VALVULA	127 , 73	N/ 013832/6 / ANEL	1 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 839476/B / GUARNICAO	193 , 08	N/ 013832/2 / ANEL	4 , 40
5U4/ 853050/E /MY2ADESIVO	5 , 89	N/ 013832/1 / ANEL	1 , 17
1S1/ 820005/N / CAIXA	2.287 , 13	N/ 014761/8 / PARAFUSO	2 , 38
1SB/ 819403/ /9B9COBERTURA	35 , 11	N/ 014759/7 / PARAFUSO	2 , 25
1S1/ 819815/B / CABO	47 , 57	N/ 014750/6 / PARAFUSO	1 , 72
1SB/ 820003/ /TKKAR	2.054 , 06	N/ 014749/5 / PARAFUSO	1 , 59
1T0/ 419091/AC/E74VOLANTE	5.162 , 22	N/ 014745/5 / CILINDRICO	1 , 62
1K0/ 419645/ / ELEMENTC	83 , 04	N/ 013958/1 / PARAFUSO	- , 68
1K0/ 129253/ / SUPORTE	115 , 65	N/ 013957/5 / PARAFUSO	- , 68
1K0/ 129618/AJ/ CONDUTOR A	168 , 76	N/ 019523/1 / PARAFUSO	5 , 95
1K0/ 129622/D / CONDUTOR A	472 , 18	N/ 019519/5 / PARAFUSO	1 , 55
1J0/ 711203/L / ALAVANCA	283 , 21	N/ 019503/6 / PARAFUSO	2 , 97
04E/ 133047/D / GRAMPO	7 , 72	N/ 019502/7 / PARAFUSO	7 , 77
5U0/ 880201/M /81UAIRBAG	604 , 33	N/ 019502/6 / PARAFUSO	2 , 04
5U0/ 601025/G /Z31RODA	342 , 54	N/ 015422/2 / PORCA	- , 68
5U6/ 853501/A /9B9MOLDURA	62 , 22	N/ 015421/7 / PORCA	1 , 76
5U7/ 853121/F /9B9MOLDURA	67 , 23	N/ 015421/1 / PORCA	- , 68
5U7/ 853095/B /9B9MOLDURA	62 , 80	N/ 015402/7 / ARRUELA	1 , 36
WHT/ 006539/ / PORCA	4 , 29	N/ 015401/3 / ARRUELA	- , 58
325/ 827537/2 / CIL.FECHAD	362 , 82	N/ 014156/5 / PARAFUSO	6 , 90
325/ 898217/ / CIL.FECHAD	315 , 32	N/ 014156/3 / PARAFUSO	- , 11
327/ 839206/4 /GRUMACANETA	378 , 96	N/ 013954/1 / PARAFUSO	4 , 73
1S0/ 010818/Q / ETIQUETA	6 , 13	N/ 013953/13/ PARAFUSO	- , 34
ASE/ 405178/01/000BATERIA	3.695 , 35	N/ 013947/1 / PARAFUSO	- , 68
ASE/ 405188/01/000TRANSFORMA	1.587 , 75	N/ 013946/1 / PARAFUSO	- , 68
ASE/ 405308/00/000PECA REDE	1.535 , 31	N/ 013945/2 / PARAFUSO	- , 68
ASE/ 409010/01/000ADAPTADOR	866 , 45	N/ 013944/2 / PARAFUSO	- , 28
ASE/ 411104/00/000MANGUEIRA	466 , 57	N/ 019502/13/ PARAFUSO	2 , 73
ASE/ 421071/01/000RODA MONTA	23.180 , 70	N/ 019502/11/ PARAFUSO	2 , 93
ASE/ 435040/01/000ASPIRADOR	31.049 , 60	N/ 019502/10/ PARAFUSO	2 , 71
ASE/ 447030/01/000CARREGADOR	10.153 , 07	N/ 018516/1 / ENGRAXADEI	4 , 92
ASE/ 447035/01/000LIMPADOR	14.995 , 18	N/ 018515/1 / ENGRAXADEI	4 , 07
ASE/ 481197/01/000CORTADOR	6.898 , 94	N/ 015376/1 / ANEL	6 , 70
5Z4/ 971147/AN/ CHICOTE	356 , 17	N/ 015278/5 / ARRUELA	1 , 05
5Z4/ 971147/AP/ CHICOTE	341 , 54	N/ 015278/2 / ARRUELA	1 , 91
3C0/ 864161/D / DESBRACOS	1.331 , 99	N/ 015083/6 / PORCA	5 , 26
04C/ 133723/AF/ TUBULACAO	434 , 61	N/ 015083/15/ PORCA	- , 78
237/ 953162/1 / LENTE	61 , 24	N/ 014155/1 / PARAFUSO	2 , 71
WHT/ 005437/ / PARAFUSO	18 , 14	N/ 014145/3 / PARAFUSO	- , 68
5X0/ 698151/ / PAST FREIO	150 , 49	N/ 014142/3 / PARAFUSO	2 , 04
5X0/ 698151/B / PAST FREIO	106 , 72	N/ 014141/4 / PARAFUSO	- , 68
5X0/ 698151/C / PAST FREIO	165 , 48	N/ 014141/2 / PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 698075/ / JG. LONA	52 , 62	N/ 013941/3 / PARAFUSO	- , 98
5C5/ 827934/B /GRUSPOILER	3.312 , 88	N/ 013941/11/ PARAFUSO	- , 68
5C5/ 253209/L / SILENCIOSO	4.638 , 40	N/ 013935/1 / PARAFUSO	- , 68
1K5/ 810525/ / ESPUMA	55 , 18	N/ 013239/1 / PINO	2 , 71
1K5/ 810971/A / PROTETOR	182 , 22	N/ 013220/2 / PINOCILIND	2 , 04
1K5/ 810972/D / PROTETOR	246 , 73	N/ 013242/1 / PINO	1 , 10
1K5/ 837209/ /9B9BASE	1 , 19	N/ 013288/2 / PINO	- , 68
1K5/ 837209/A /9B9BASE	8 , 45	N/ 013210/2 / PINOCILIND	1 , 39
1K5/ 858687/ / SUPORTE	26 , 45	N/ 012855/1 / ARRUELA	2 , 38
1K5/ 858687/A / SUPORTE	26 , 45	APR/ 820751/C / CHICOTE	1.058 , 07
1K9/ 805911/ / COBERTURA	255 , 32	APR/ 820105/ / EVAPORADOR	1.952 , 01
1K9/ 805911/A / COBERTURA	255 , 32	APR/ 820003/ / CAIXA	1.563 , 43
1K9/ 805912/ / COBERTURA	255 , 32	N/ 011018/1 / PORCA	- , 68
1K9/ 809934/ / INSERTO	110 , 43	N/ 011018/2 / PORCA	- , 68
1Q0/ 805911/D / COBERTURA	173 , 82	N/ 011020/1 / PORCA	- , 68
1Q0/ 805912/C / COBERTURA	173 , 82	N/ 011021/2 / PORCA	2 , 04
1Q0/ 805977/B / COBERTURA	247 , 44	N/ 011030/1 / PORCA	- , 69
2H2/ 919473/G /REHINDICADOR	78 , 89	1J0/ 061226/ED/LFVJG.TAPETE	353 , 64
1Q0/ 805978/B / COBERTURA	247 , 44	N/ 011919/1 / TAMPA	1 , 94
5G0/ 864237/C / ISOLAMENTO	43 , 62	N/ 011919/4 / TAMPA	2 , 72
5G0/ 121283/AE/ CONDUTOR A	56 , 80	N/ 012003/2 / ANEL	- , 68
5G0/ 121332/A / TIRAS	41 , 05	N/ 012005/3 / ANEL	- , 07

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 121745/ / ISOLAMENTO	41 , 92	APR/ 035150/A / KIT VIVA	888 , 88
5G0/ 035864/ / DISP. COMA	15.294 , 46	APR/ 498005/D / JG.PECAS	4.748 , 77
3D0/ 941329/D / MODULO	1.609 , 32	APR/ 260885/ / SUPORTE	459 , 62
3AA/ 959799/E /Z06UNIDADE	4.367 , 21	APR/ 035112/B / CONTROLE	53 , 40
2HH/ 881805/G /G0GREVESTIMEN	1.807 , 34	APR/ 145299/ / TENSOR	109 , 40
2HH/ 881805/G /GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	APR/ 109119/A / CORREIA	72 , 13
2HH/ 885405/L /LOTREVESTIMEN	2.110 , 50	APR/ 109119/ / CORREIA	47 , 05
2HH/ 885405/L /LOVREVESTIMEN	2.110 , 50	APR/ 109111/B / POLIA	388 , 75
2HH/ 885406/L /LOVREVESTIMEN	1.933 , 01	APR/ 109111/A / POLIA	387 , 04
1SB/ 798041/B / JG.COMANDO	137 , 49	APR/ 109111/ / POLIA	204 , 48
3AA/ 035456/B / AMPLIFICAD	5.128 , 30	N/ 019503/4 / PARAFUSO	4 , 99
2H2/ 941435/D /REHTECLA	209 , 78	APR/ 098996/P / JG.ALTO F.	201 , 95
2H0/ 920871/AX/ INSTRUMENT	9.479 , 79	APR/ 971600/A / CHICOTE	368 , 72
2H0/ 920860/EX/ INSTRUMENT	9.275 , 27	APR/ 898650/ / JOGO COBER	203 , 54
2H0/ 920852/EX/ INSTRUMENT	1.080 , 98	APR/ 098996/BG/ JG.ALTO F.	244 , 57
2H0/ 971387/ / ADAPTADOR	193 , 53	APR/ 098996/BB/ JG.ALTO F.	213 , 13
2HH/ 885405/K /H0BREVESTIMEN	2.257 , 05	APR/ 098996/AT/ JG.ALTO F.	234 , 42
2HH/ 881805/AE/OZIREVEST.ENC	3.925 , 94	APR/ 061221/T /1NNTAPETE	27 , 38
1S1/ 863353/A / ISOLAMENTO	610 , 49	APS/ 018903/A / PROT.INFER	56 , 15
5X9/ 827939/ /GRUSPOILER	1.959 , 11	1KM/ 061501/ /041JG.TAPETE	499 , 10
5X9/ 827939/ /1FRSPOILER	1.547 , 69	1KM/ 061180/ / TAPETE	732 , 55
5X9/ 827933/ /GRUSPOILER	1.473 , 80	N/ 011156/1 / PORCA	- , 68
5W0/ 807833/ /N58COBERTURA	586 , 47	N/ 011153/1 / PORCA	- , 68
5W0/ 807833/ /1FRCOBERTURA	583 , 91	N/ 011151/3 / PORCA	- , 68
5Q0/ 511115/C / MOLA	152 , 23	N/ 013806/2 / ANEL	1 , 34
5Q0/ 411105/KR/ MOLA	167 , 71	N/ 013804/2 / ANEL	1 , 36
5Z6/ 860026/B /FETBAGAGEIRO	287 , 88	N/ 013802/1 / ANEL	1 , 86
5Z6/ 860025/B /FETBAGAGEIRO	288 , 81	N/ 013783/1 / REBITE	- , 68
5Z6/ 809922/C /9B9COBERTURA	54 , 63	N/ 013747/1 / PINO	2 , 04
1SB/ 012766/CA/ MANUAL	5 , 08	N/ 012040/1 / ANEL	- , 68
030/ 105263/G / POLIA	36 , 96	N/ 012038/7 / ANEL	- , 82
5Z6/ 809642/D /CTRCANAL VEDA	62 , 19	N/ 012038/1 / ANEL	- , 68
5U0/ 711461/C /FZTMANOPLA	32 , 56	N/ 011116/5 / PORCA	5 , 89
5N0/ 035554/J / CONJUNTO	434 , 66	N/ 011113/2 / PORCA	2 , 71
5C6/ 971391/CB/ CHICOTE	586 , 41	N/ 011113/1 / PORCA	2 , 71
5C7/ 955113/D / MOTOR LIMP	1.505 , 67	N/ 011099/2 / PORCA	1 , 36
4A0/ 819181/A / COBERTURA	197 , 58	N/ 011098/6 / PORCA	- , 68
5Z0/ 419669/A /ZWFTTECLA	167 , 34	N/ 011098/1 / PORCA	- , 68
377/ 419660/A / ANEL	41 , 94	N/ 013661/2 / REBITE	- , 68
5Z0/ 419091/BG/81UVOLANTE	791 , 48	N/ 013633/1 / REBITE	2 , 25
5Z0/ 419091/AR/81UVOLANTE	1.287 , 83	N/ 012014/1 / ANEL	- , 68
2H0/ 858193/A /3X1TAMPAO	821 , 72	N/ 012013/2 / ANEL	- , 68
1J0/ 422371/D / RESERVATOR	54 , 58	N/ 012012/1 / ANEL	- , 68
7P6/ 035209/ / SUPORTE	118 , 57	N/ 012010/4 / ANEL	- , 68
7L0/ 129620/ / ELEMENTC	142 , 32	N/ 012008/6 / ANEL	- , 27
7D0/ 819989/ / FILTRO	136 , 98	N/ 012008/1 / ANEL	- , 68
5C0/ 511115/AJ/ MOLA	118 , 57	N/ 012006/4 / ANEL	- , 68
441/ 201511/C / FILTR COMB	127 , 68	1J0/ 071610/ /9AXSPOILER	3.590 , 67
1L0/ 129620/C / ELEMENTO	122 , 99	N/ 011097/5 / PORCA	- , 68
1K0/ 129620/B / ELEMENTO	174 , 97	N/ 011097/1 / PORCA	- , 68
1J0/ 601307/E /RBSPNEU	1.701 , 85	N/ 011096/1 / PORCA	- , 06
1SB/ 853677/A /9B9GRADE	313 , 14	N/ 011056/2 / PORCA	- , 63
1SB/ 805903/A /9B9SPOILER	145 , 40	N/ 013349/1 / PINO	1 , 36
1SB/ 853101/ /3Q7ANEL COBER	46 , 71	N/ 013335/1 / PINO	- , 68
1SB/ 853102/ /3Q7ANEL COBER	46 , 71	N/ 013319/1 / PINO	1 , 36
ZBA/ 919131/A / ANEL	4 , 58	N/ 013291/1 / PINO	- , 73
N/ 028206/1 / ANEL VEDAC	- , 67	APR/ 882800/A / JG.REVEST	1.741 , 37
N/ 028340/1 / ANEL	33 , 27	APR/ 898803/CF/ JG.PECAS	4.306 , 52
113/ 109345/A / ANEL	2 , 01	APR/ 882800/ / JG.REVEST	1.801 , 20
5W9/ 881805/AJ/KKIREVESTIMEN	122 , 56	APR/ 898803/CE/ JG.PECAS	4.306 , 52
5W9/ 885805/AS/KKIREVESTIMEN	210 , 83	APR/ 898803/CD/ JG.PECAS	4.306 , 52
5U7/ 927325/ / TECLA	29 , 25	APR/ 898803/CC/ JG.PECAS	4.306 , 52
5U7/ 614741/C / TUBO FREIO	61 , 34	APR/ 863771/E / CAPA	207 , 34
5U7/ 867501/ /MJ7REVESTIMEN	235 , 78	APR/ 820803/D / COMPRESSOR	1.530 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 867501/A /MJ7REVESTIMEN	235 , 78	APR/ 820803/B / COMPRESSOR	1.530 , 98
5U7/ 867501/D /MJ7REVESTIMEN	254 , 45	APR/ 820751/M / CHICOTE	463 , 78
5U0/ 820744/A / MANGUEIRA	149 , 57	N/ 010240/16/ PARAFUSO	2 , 80
5N0/ 857552/H /3H8PARASOL	1.003 , 53	N/ 010240/15/ PARAFUSO	1 , 72
1S0/ 054620/E / KIT ALARME	400 , 13	N/ 010240/11/ PARAFUSO	- , 68
04E/ 145933/A / CORREIA	114 , 16	N/ 010239/11/ PARAFUSO	1 , 36
5U7/ 868409/H / PROTETOR	792 , 24	N/ 010238/23/ PARAFUSO	2 , 60
5C0/ 413031/BN/ AMORTE.GAS	1.134 , 55	N/ 010238/12/ PARAFUSO	1 , 30
5C0/ 413031/T / AMORTE.GAS	1.134 , 55	G/ 004000/M2/ OLEO	123 , 87
5C0/ 422152/J / BOMBA	2.500 , 76	BAC/ 801621/ /CTRCHAPASEPAR	33 , 01
5U0/ 413031/B / AMORTECEDO	384 , 96	APR/ 898700/G /999TAPETES	74 , 63
5Z0/ 820679/ / VALVULA	709 , 58	APR/ 898215/N /PWJREVESTIMEN	999 , 75
6Q0/ 971615/G / CONDUTOR	32 , 11	APR/ 898215/M /PWJREVESTIMEN	999 , 75
030/ 105255/K / POLIA	68 , 03	APR/ 898215/AF/TKPREVESTIMEN	871 , 82
036/ 115636/D / GUIA	6 , 64	N/ 010238/0 / PARAFUSO	- , 68
0C6/ 301125/ / TAMP	26 , 39	N/ 010233/6 / PARAFUSO	2 , 81
1JE/ 121444/ / MANGUEIRA	242 , 22	N/ 010233/16/ PARAFUSO	4 , 50
5U0/ 413031/J / AMORTECEDO	390 , 29	N/ 010230/8 / PARAFUSO	12 , 25
5C5/ 885805/AE/ICHREVESTIMEN	3.621 , 17	N/ 010227/9 / SEXTAVADO	1 , 12
5U0/ 413031/K / AMORTECEDO	355 , 62	G/ 001800/A1/ SPRAY	693 , 21
5U0/ 413031/Q / AMORTECEDO	291 , 05	G/ 000650/ / PASTALUBRI	360 , 32
377/ 513425/A / TUBO	9 , 34	G/ 000405/A2/ MASSA	163 , 95
841/ 253115/B / VEDACAO	29 , 98	G/ 000100/ / MASSA	67 , 37
377/ 131701/B / CATALISADO	2.101 , 08	N/ 010227/1 / PARAFUSO	1 , 08
2H1/ 857504/A /71NCOBERTURA	392 , 94	N/ 010224/1 / PARAFUSO	1 , 84
5U0/ 419811/A / TERMINAL	154 , 83	N/ 010222/8 / PARAFUSO	- , 68
5U0/ 419812/ / TERMINAL	168 , 74	N/ 010221/3 / PARAFUSO	- , 68
2H0/ 881106/ / ASSENTO	3.384 , 53	N/ 010220/3 / PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 422154/ / BOMBA OLEC	1.423 , 20	N/ 010220/13/ PARAFUSO	2 , 81
5U7/ 881805/Q /IOTREVESTIMEN	155 , 14	DA/ 001730/A2/ ADESIVO EP	284 , 14
5U0/ 419884/A / MANCAL	24 , 63	APS/ 018903/ / PROT.INFER	56 , 15
APC/ 052774/A0/ ADITIVO	26 , 38	APR/ 096300/B / PROD LIMPZ	59 , 62
5Z0/ 407256/S / CAIXA	425 , 14	APR/ 898999/ / JG.PECAS	85 , 04
5X0/ 819003/ / CAIXA	1.618 , 21	APR/ 087025/G / FAIXA	192 , 92
377/ 819129/ / BOTAO	35 , 00	APR/ 087025/CC/ FAIXA	125 , 12
5Z0/ 881921/B /5C7REVESTIMEN	31 , 98	APR/ 087025/CB/ FAIXA	69 , 69
040/ 129281/12/ JG.JUNTA	- , 88	APR/ 087025/CA/ ADESIVO	188 , 42
2H0/ 881477/ /71NREVESTIMEN	82 , 72	APR/ 087025/BJ/ FAIXA	41 , 36
237/ 845707/5 / JANELA	901 , 47	APR/ 898803/DH/ JG. MONTAG	7.105 , 41
377/ 711155/ / HASTE	19 , 86	APR/ 087025/AN/ FAIXA	112 , 70
5Z0/ 853653/C /041GRADE	1.027 , 88	APR/ 898500/G /999JOGO FRISO	135 , 01
5Z0/ 881805/AK/WCMREVESTIMEN	173 , 59	APR/ 898500/E /999JOGO FRISO	181 , 91
1SB/ 012766/DA/ MANUAL	5 , 08	APR/ 898500/D /999JOGO FRISO	170 , 68
5U7/ 098609/F / JG.ALTO F.	116 , 32	APR/ 087025/AK/ ADESIVO	100 , 33
5U7/ 098609/E / ALTO FALAN	169 , 77	APR/ 087025/AJ/ FAIXA	569 , 37
5U7/ 098609/D / JG.ALTO F.	146 , 89	APR/ 087025/AG/ FAIXA	179 , 84
5U7/ 098609/C / ALTO FALAN	186 , 99	APR/ 087025/AC/ FAIXA	114 , 16
5U0/ 098609/Q / JG.ALTO F.	154 , 73	APR/ 051381/G / ALTOFALAN	1.693 , 47
5U0/ 098609/AQ/ ALTO FALAN	234 , 73	APR/ 898500/B /999JOGO FRISO	122 , 49
5U0/ 098609/AM/ ALTO FALAN	259 , 47	APR/ 898500/AA/ JOGO FRISO	123 , 62
3B0/ 864209/AJ/BQADESCANSA	3.828 , 99	APR/ 898500/A /GRUJOGO FRISO	498 , 44
3AB/ 857200/A /R48COBERTURA	539 , 05	APR/ 898500/ /REMJOGO FRISO	187 , 11
N/ 911399/01/ PARAFUSO	6 , 31	APR/ 898487/J /LGLREVESTIMEN	1.741 , 37
N/ 015435/4 / PORCA	1 , 93	APR/ 898487/H /1NNREVESTIMEN	921 , 61
06F/ 129101/R / VALVULA	381 , 92	APR/ 898487/H /LGLREVESTIMEN	1.741 , 37
211/ 837475/1 / VEDACAO	25 , 28	APR/ 035550/ / CABO CONEX	60 , 70
211/ 837476/1 / VEDACAO	66 , 81	APR/ 898487/G /LGLREVESTIMEN	1.741 , 37
06A/ 105021/BP/ VIRABREQUI	7.803 , 12	APR/ 898487/F /LGLREVESTIMEN	1.741 , 37
06A/ 133062/BL/ UNID.COMAN	4.312 , 41	APR/ 898487/D /LGLREVESTIMEN	1.838 , 86
7P6/ 698451/ / PAST FREIO	902 , 19	APR/ 898487/C /LGLREVESTIMEN	1.838 , 86
7PP/ 698671/ / JG JUNTAS	146 , 33	APR/ 898487/B /LGLREVESTIMEN	1.122 , 40
7X0/ 399201/ / COXIM	153 , 17	APR/ 898487/A /LGLREVESTIMEN	1.741 , 37
7X0/ 399201/A / COXIM	243 , 87	APR/ 898300/ /01CJG.ADESIVO	110 , 53
7X0/ 698075/ / JG. LONA	63 , 51	APR/ 035158/ / COMUTADOR	1.122 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7X0/ 698151/ / PAST FREIO	149 , 35	APR/ 898174/B / JG.AQUECIM	888 , 98
895/ 955429/A / BORRACHA	78 , 44	APR/ 882800/D / JG.REVEST	965 , 97
8D0/ 698151/C / PAST FREIO	653 , 51	APR/ 882800/C / JG.REVEST	1.352 , 43
8D0/ 698671/ / JG. JUNTAS	199 , 45	APR/ 882800/B / JG.REVEST	1.741 , 37
8D1/ 955427/ / PALHETA	107 , 44	N/ 012062/2 / PORCA	1 , 49
8E0/ 698151/A / PAST FREIO	1.656 , 60	N/ 010473/9 / PARAFUSO	4 , 25
1SB/ 807096/ / FECHAMENTO	36 , 03	N/ 012322/5 / ANEL	1 , 76
1SB/ 807095/ / FECHAMENTO	36 , 03	N/ 012298/1 / ANEL	48 , 67
1SB/ 807833/ /EL7TAMPAO	341 , 00	N/ 012295/1 / ANEL	5 , 44
1SB/ 807421/B /GRUCOBERTURA	665 , 93	N/ 011558/6 / ARRUELA	- , 68
06H/ 198401/C / JOGO BIELA	2.988 , 12	N/ 011558/2 / ARRUELA	- , 28
04E/ 145299/N / TENSOR	613 , 57	N/ 011558/13/ ARRUELA	1 , 02
04E/ 133723/BF/ MANGUEIRA	595 , 76	N/ 011558/1 / ARRUELA	- , 68
N/ 911703/01/ PARAFUSO	6 , 30	N/ 011525/27/ ARRUELA	1 , 05
1K0/ 010494/A / ETIQUETA	2 , 82	N/ 011525/15/ ARRUELA	- , 68
1F0/ 129620/ / ELEMENTC	142 , 83	N/ 011524/4 / ARRUELA	- , 68
1S1/ 837015/A / FECHADURA	670 , 95	N/ 011524/27/ ARRUELA	- , 30
1S1/ 837015/C / FECHADURA	1.171 , 36	N/ 011524/26/ ARRUELA	- , 68
1S0/ 973132/ / ADAPTADOR	46 , 32	N/ 010464/1 / PARAFUSO	2 , 00
1S0/ 927163/ / SUPORTE	169 , 99	N/ 010455/3 / PARAFUSO	8 , 48
1S3/ 809695/A /GRUREFORCO	13 , 25	N/ 010451/1 / PARAFUSO	5 , 68
1S3/ 867012/AR/OZSREVESTIMEN	975 , 34	N/ 010448/2 / PARAFUSO	4 , 25
1S3/ 867012/BA/UAQREVESTIMEN	965 , 59	N/ 010445/2 / PARAFUSO	2 , 71
1S3/ 867044/M /82VREVESTIMEN	98 , 33	N/ 012277/1 / ANEL	- , 08
1S3/ 867044/M /AM1REVESTIMEN	98 , 33	N/ 012273/1 / ANEL	- , 28
1S0/ 915346/A / SUPORTE	107 , 82	N/ 012242/1 / MOLA	- , 68
1S0/ 915345/ / SUPORTE	147 , 78	N/ 012241/8 / MOLA	- , 68
7L6/ 858691/A / SUPORTE	38 , 06	N/ 012241/10/ MOLA	- , 68
7L6/ 820239/ / TAMPA	156 , 37	6Q0/ 816811/A / SUPORTE	7 , 30
7L6/ 820195/B / SUPORTE	68 , 23	N/ 011524/2 / ARRUELA	- , 68
7L6/ 819766/H /3X1RODA	282 , 04	N/ 011523/7 / ARRUELA	- , 28
1S0/ 863680/BC/AM1COBERTURA	447 , 19	N/ 011523/3 / ARRUELA	- , 68
1S0/ 863680/BC/82VCOBERTURA	447 , 19	N/ 011523/21/ ARRUELA	- , 42
1S0/ 820679/C / VALVULA	428 , 42	N/ 010441/1 / PARAFUSO	2 , 71
1S0/ 815020/ / CAIXA	2.578 , 96	N/ 010385/7 / PARAFUSO	38 , 07
1S3/ 867044/N /82VREVESTIMEN	98 , 33	N/ 010385/16/ PARAFUSO	9 , 55
1S3/ 867044/N /AM1REVESTIMEN	98 , 33	N/ 010385/11/ PARAFUSO	9 , 90
1SB/ 121109/E / MANGUEIRA	26 , 36	N/ 012240/1 / MOLA	1 , 36
1SB/ 121157/B / MANGUEIRA	41 , 98	N/ 012238/1 / MOLA	1 , 36
1SB/ 800375/B /INFJG.CILINDR	3.164 , 72	N/ 012234/5 / MOLA	1 , 24
1SB/ 800375/D /INFJG.CILINDR	3.054 , 58	N/ 012234/1 / MOLA	- , 68
1SB/ 800375/D /NOPJG.CILINDR	248 , 30	N/ 012232/1 / MOLA	- , 68
1SB/ 803512/ /GRUCHP JUNCAO	803 , 25	N/ 012231/4 / MOLA	- , 83
7P0/ 815371/ / MANGUEIRA	26 , 85	N/ 012419/1 / ANEL	- , 68
7P0/ 815373/ / MANGUEIRA	55 , 16	N/ 012416/1 / ANEL	- , 68
7P0/ 815374/ / MANGUEIRA	72 , 43	N/ 012415/1 / ANEL	- , 64
7P0/ 819623/ / SAIDA AR	139 , 31	N/ 012412/1 / ANEL	- , 68
1SB/ 810411/ /GRUPAINEL	781 , 38	N/ 011666/7 / ARRUELA	- , 28
7P0/ 819624/ / SAIDA AR	139 , 31	N/ 011666/20/ ARRUELA	- , 68
7P0/ 819624/B / SAIDA AR	139 , 31	N/ 011665/16/ ARRUELA	- , 63
1SB/ 817270/ /GRUREFORCO	12 , 90	N/ 011664/20/ ARRUELA	- , 31
7P0/ 820351/A / CAIXA	1.600 , 83	N/ 011655/5 / ARRUELA	1 , 69
1SB/ 819703/ /ITZDIFUSOR AR	39 , 54	N/ 011547/1 / ARRUELA	- , 68
1SB/ 819703/ /IUADIFUSOR AR	39 , 54	N/ 011540/2 / ARRUELA	- , 21
1S0/ 201801/B / RESERVATOR	78 , 45	N/ 011534/2 / ARRUELA	2 , 04
1S0/ 511115/BM/ MOLA	68 , 06	N/ 011531/6 / ARRUELA	- , 68
5G1/ 064205/ / CAPA PEDAL	356 , 87	N/ 011531/5 / ARRUELA	- , 68
1S0/ 711461/G /82VMANOPLA	223 , 59	N/ 011531/19/ ARRUELA	1 , 33
377/ 253249/C / SUPORTE	24 , 51	N/ 010813/1 / PARAFUSO	- , 68
056/ 103591/A / FAIXA	8 , 23	N/ 010568/2 / PARAFUSO	2 , 46
5U7/ 881805/M /LOYREVESTIMEN	230 , 18	N/ 012378/1 / ANEL	- , 68
5U0/ 407366/ / ALAVANCA	75 , 65	N/ 012376/1 / ANEL	4 , 41
1SB/ 867212/E /GVLREVESTIMEN	168 , 98	N/ 012375/1 / ANEL	38 , 03
1SB/ 867212/F /BDJREVESTIMEN	166 , 32	N/ 012374/1 / ANEL	14 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 867212/F /GVLREVESTIMEN	166 , 32	N/ 012372/2 / ANEL	11 , 80
1SB/ 867212/G /BDJREVESTIMEN	168 , 98	N/ 012327/6 / ANEL	- , 56
1SB/ 867212/G /GVLREVESTIMEN	168 , 98	N/ 011652/1 / ARRUELA	- , 04
1S3/ 867011/AQ/OZSREVESTIMEN	975 , 34	N/ 011651/1 / ARRUELA	- , 68
1S3/ 867011/AR/OZSREVESTIMEN	975 , 34	N/ 011604/1 / PECA DE FE	2 , 04
1S3/ 867011/BA/IQSREVESTIMEN	995 , 81	N/ 011603/1 / PECA DE FE	- , 68
5U5/ 800375/AQ/NOPJG.CILINDR	405 , 81	N/ 011564/1 / ARRUELA	- , 68
5U0/ 903193/D / CAPA	62 , 03	N/ 011560/9 / ARRUELA	- , 75
5G6/ 805946/C /041SPOILER	656 , 99	N/ 011560/1 / ARRUELA	- , 68
5G0/ 867234/R /ZC6COLUMA A	468 , 77	N/ 011531/12/ ARRUELA	1 , 63
5C5/ 857053/G /QB4COBERTURA	297 , 36	N/ 011531/1 / ARRUELA	- , 43
5U0/ 711113/M /CHHBOTAO	108 , 95	N/ 011527/7 / ARRUELA	- , 19
5U0/ 601147/R /8Z8CALOTA	42 , 10	N/ 011527/21/ ARRUELA	4 , 63
5U0/ 601025/AB/8Z8RODA	1.358 , 27	N/ 011527/2 / ARRUELA	- , 28
377/ 419091/AA/1NNVOLANTE	257 , 30	N/ 011525/8 / ARRUELA	- , 43
377/ 253115/C / VEDACAO	18 , 49	N/ 010564/3 / PARAFUSO	- , 68
5Q0/ 199517/E / SUPORTE	56 , 36	N/ 010493/2 / PARAFUSO	4 , 84
1J4/ 867501/AK/2U2REVESTIMEN	1.116 , 66	N/ 010339/3 / PARAFUSO	- , 68
373/ 867762/A /1GRSUPORTE	72 , 48	N/ 012224/1 / MOLA	- , 68
5U4/ 853050/C /MY2ADESIVO	13 , 72	N/ 012222/4 / MOLA	- , 68
5U0/ 201294/A / TUBULACAO	103 , 77	N/ 012221/2 / MOLA	- , 04
142/ 5B0GT7/66/ KIT TROPICALI	21 , 78	N/ 012209/4 / ARRUELA	4 , 09
5Q0/ 122291/H / CONEXAO	42 , 44	N/ 011183/16/ PORCA	15 , 76
1SB/ 820003/A /TKKAR	1.826 , 60	N/ 011183/11/ PORCA	- , 68
5C6/ 810971/A / PROTETOR	234 , 19	N/ 011181/2 / PORCA	2 , 03
1S0/ 803233/A /GRUTRAVESSA	839 , 19	N/ 011181/1 / PORCA	- , 68
1S0/ 810843/C /GRUCHAPAFECHA	65 , 16	N/ 011167/1 / PORCA	4 , 13
1S0/ 810844/C /GRUCHAPAFECHA	65 , 16	N/ 013830/7 / ANEL	- , 48
2H5/ 971121/AM/ CHICOTE P	1.188 , 88	N/ 013830/2 / ANEL	- , 87
2H0/ 803660/H / GUINCHO	2.236 , 49	N/ 013827/1 / ANEL	4 , 64
04E/ 145713/A / COLETOR	14.859 , 04	N/ 013817/4 / ANEL	1 , 86
0CF/ 311279/A / ANEL	310 , 99	N/ 013816/5 / ANEL	5 , 76
5Q0/ 122073/AB/ MANGUEIRA	274 , 04	N/ 013816/1 / ANEL	- , 67
5Q0/ 121087/A / PECA EM T	35 , 43	N/ 013815/6 / ANEL	4 , 16
5X7/ 253399/B / SILENCIOSO	978 , 23	N/ 012130/1 / ARRUELA	- , 68
5U6/ 253181/ / SILENCIOSO	888 , 68	N/ 012127/2 / ARRUELA	- , 35
5G0/ 971499/B / CHICOTE	1.136 , 27	N/ 012126/2 / ARRUELA	- , 04
5W0/ 419091/B /1NNVOLANTE	403 , 86	N/ 012125/1 / ARRUELA	- , 68
5U0/ 061225/C /1NNTAPETE	63 , 10	N/ 012119/2 / ANEL	1 , 34
5U0/ 061225/D /1NNTAPETE	118 , 05	N/ 012116/1 / ANEL	1 , 36
5G0/ 971499/A / CHICOTE	1.136 , 27	N/ 012112/1 / ANEL	- , 68
5Z0/ 885776/B / ESPUMA	102 , 83	N/ 011164/17/ PORCA	4 , 98
5Z0/ 881921/BD/DTIREVESTIMEN	249 , 02	N/ 011164/1 / PORCA	2 , 04
07K/ 105561/F /GLBCASQUILHO	79 , 30	N/ 011163/2 / PORCA	21 , 57
1S0/ 054620/ / KIT ALARME	291 , 32	N/ 011163/1 / PORCA	2 , 04
1S1/ 061445/A /WGKJG.TAPETE	128 , 14	N/ 011157/2 / PORCA	1 , 36
1S4/ 061160/ / SUPLEMENTO	90 , 78	N/ 013814/9 / ANEL	1 , 71
1S4/ 061500/ /1NNJG.TAPETE	100 , 33	N/ 013812/8 / ANEL	1 , 51
6Q0/ 959621/ /9B9INTERRUPTO	51 , 34	N/ 013812/5 / ANEL	- , 68
5Z9/ 867501/AG/AM4REVESTIMEN	1.394 , 12	N/ 013811/5 / ANEL	1 , 43
5Q0/ 411105/KT/ MOLA	765 , 38	N/ 013811/4 / ANEL	1 , 03
5Z0/ 845011/DN/ PARABRISA	787 , 73	N/ 012111/1 / ANEL	- , 68
5Z0/ 853273/E /9B9COBERTURA	18 , 51	N/ 012106/1 / ANEL	- , 11
5Z0/ 853274/E /9B9COBERTURA	18 , 51	N/ 012105/1 / ANEL	- , 68
ASE/ 401147/00/000JOGO ADAPT	389 , 68	N/ 012097/1 / ANEL	- , 68
5W4/ 837401/A / ACIONAMETO	785 , 56	N/ 011523/1 / ARRUELA	- , 04
N/ 911390/01/ PARAFUSO	2 , 83	N/ 011522/21/ ARRUELA	- , 32
N/ 912044/01/ PARAFUSO	24 , 45	N/ 010370/5 / PARAFUSO	4 , 77
1S1/ 614723/C / TUBO FREIO	18 , 53	N/ 010363/2 / PARAFUSO	1 , 91
17S/ 601025/C /Z31RODA	1.934 , 36	N/ 010361/3 / PARAFUSO	2 , 04
6Q5/ 827489/ /9B9BATENTE	4 , 21	N/ 010361/13/ PARAFUSO	6 , 89
5G0/ 955453/J / RESERVAT.	477 , 42	N/ 012230/5 / MOLA	- , 68
5G0/ 955453/H / RESERVAT.	461 , 01	N/ 012230/1 / MOLA	- , 27
5G0/ 955110/A /GRUCAPA COBER	69 , 53	N/ 012229/8 / ARRUELA	- , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 955110/ /GRUCAPA COBER	62 , 48	N/ 012229/3 /	MOLA	- , 68
5G0/ 955109/ /GRUCAPA COBER	62 , 48	N/ 012229/1 /	MOLA	- , 68
7P0/ 820352/A / CAIXA	1.600 , 83	N/ 012228/3 /	MOLA	- , 68
7P0/ 820690/ / CANAL AR	160 , 78	5Z0/ 422893/J /	MANGUEIRA	430 , 63
7P0/ 820690/A / CANAL AR	155 , 15	N/ 011512/5 /	ARRUELA	2 , 03
7P0/ 820699/ / CANAL AR	242 , 87	N/ 011511/2 /	ARRUELA	- , 68
1SB/ 860290/ / SUPORTE	65 , 35	N/ 011511/1 /	ARRUELA	1 , 36
1SB/ 863241/A /82VCONSOLE	236 , 16	N/ 011413/4 /	PORCA	7 , 93
1SB/ 863241/A /AM1CONSOLE	236 , 16	N/ 011411/1 /	PORCA	13 , 20
1SB/ 863367/A /WH7COBERTURA	331 , 54	N/ 011407/1 /	PORCA	11 , 99
1SB/ 867011/H /BDJREVESTIMEN	236 , 19	N/ 010352/10/	PARAFUSO	4 , 69
1SB/ 867011/H /GVLREVESTIMEN	236 , 19	N/ 010352/1 /	PARAFUSO	2 , 04
1SB/ 867012/B /GVLREVESTIMEN	236 , 19	N/ 010350/6 /	PARAFUSO	2 , 04
1SB/ 867012/C /BDJREVESTIMEN	249 , 37	N/ 010350/A /	PARAFUSO	2 , 04
1SB/ 867012/C /GVLREVESTIMEN	249 , 37	N/ 012227/2 /	MOLA	- , 68
1SB/ 867211/D /BDJREVESTIMEN	166 , 22	N/ 012228/1 /	MOLA	- , 96
1SB/ 867211/D /GVLREVESTIMEN	166 , 22	N/ 012226/5 /	MOLA	- , 30
1SB/ 867211/E /BDJREVESTIMEN	168 , 98	N/ 012225/4 /	MOLA	- , 05
1SB/ 867211/E /GVLREVESTIMEN	168 , 98	N/ 012225/1 /	MOLA	- , 68
1SB/ 867212/D /BDJREVESTIMEN	166 , 32	N/ 011189/3 /	PORCA	1 , 36
1SB/ 867212/D /GVLREVESTIMEN	166 , 32	N/ 011186/4 /	PORCA	2 , 71
1SB/ 867212/E /BDJREVESTIMEN	168 , 98	N/ 011185/6 /	PORCA	2 , 04
7P0/ 820848/ / CANAL AR	163 , 30	N/ 011184/9 /	PORCA	2 , 03
7P0/ 820858/ / CANAL AR	161 , 66	N/ 011184/6 /	PORCA	1 , 36
7P0/ 820885/ / MANGUEIRA	1.278 , 49	N/ 011184/10/	PORCA	- , 68
7P0/ 820886/B / MANGUEIRA	1.388 , 64	N/ 010345/5 /	PARAFUSO	2 , 04
7P1/ 819727/A /UBNAUSTROEMER	647 , 40	N/ 010340/9 /	PARAFUSO	2 , 71
1S0/ 064317/L /041FAIXA	1.426 , 37	N/ 010340/4 /	PARAFUSO	4 , 69
7P1/ 820005/N / AR	10.788 , 94	N/ 010340/1 /	PARAFUSO	1 , 35
1S3/ 867011/BA/UAQREVESTIMEN	965 , 59	N/ 102652/02/	PARAFUSO	13 , 20
1S3/ 867012/BA/IQSREVESTIMEN	995 , 81	N/ 102638/01/	PARAFUSO	7 , 95
5G4/ 880742/D / AIRBAG	3.585 , 56	N/ 103346/04/	PARAFUSO	- , 68
1SB/ 867011/J /GVLREVESTIMEN	249 , 37	N/ 103346/05/	PARAFUSO	1 , 33
1SB/ 867012/B /BDJREVESTIMEN	236 , 19	N/ 102615/08/	FUSIVEL	4 , 44
113/ 517210/A / ARRUELA	4 , 54	N/ 102615/07/	FUSIVEL	4 , 44
113/ 517209/A / ARRUELA	4 , 54	N/ 102615/03/	FUSIVEL	2 , 73
113/ 517201/A / ARRUELA	2 , 04	N/ 102615/02/	FUSIVEL	4 , 44
5Z0/ 881901/BN/DPIAPOIO	92 , 53	N/ 102615/01/	FUSIVEL	4 , 44
3C8/ 881805/JF/TIEREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 103352/07/	PARAFUSO	1 , 17
3AA/ 959799/E /Z03UNIDADE	4.367 , 21	N/ 104301/03/	PARAFUSO	1 , 17
6R0/ 857551/K /2F4PARASOL	954 , 52	N/ 104301/04/	PARAFUSO	1 , 16
5Z0/ 867501/E /CB6REVESTIMEN	282 , 84	N/ 104305/02/	PARAFUSO	4 , 84
5Z0/ 867501/F /CB6REVESTIMEN	275 , 46	N/ 104305/03/	PARAFUSO	1 , 22
5Z0/ 867501/R /CB6REVESTIMEN	274 , 37	N/ 104307/01/	SUPORTE	11 , 02
5U7/ 853996/A /9B9TIRA	39 , 83	N/ 104308/01/	SUPORTE	11 , 02
ASE/ 406109/00/000ALAVANCA	24.560 , 77	N/ 105181/01/	PARAFUSO	2 , 20
ASE/ 411122/00/000RELOGIO	3.781 , 76	N/ 105184/03/	PARAFUSO	12 , 31
ASE/ 421503/00/000EQP. ENCHE	6.125 , 93	N/ 105186/01/	SUPORTE	47 , 67
ASE/ 441055/00/000COND MASSA	385 , 48	N/ 105178/01/	PRESILHA	8 , 71
ASE/ 442029/00/000ADAPTADOR	341 , 69	N/ 105168/01/	PORCA	1 , 53
ASE/ 442032/00/000ADAPTADOR	363 , 70	N/ 105167/02/	PARAFUSO	8 , 83
ASE/ 442033/00/000ADAPTADOR	401 , 57	N/ 105157/01/	PARAFUSO	27 , 47
ASE/ 442035/00/000ADAPTADOR	353 , 91	N/ 105155/02/	PARAFUSO	7 , 05
ASE/ 450362/00/000TORX BIT	2.339 , 62	N/ 105149/01/	PARAFUSO	14 , 23
ASE/ 456015/00/000TINA COLET	1.560 , 52	N/ 104294/01/	REBITE	2 , 33
ASE/ 462010/00/000SCHRAUBER	2.431 , 81	N/ 104285/01/	SUPORTE	11 , 31
ASE/ 465913/00/000FER. FIXAC	367 , 88	N/ 104282/03/	PARAFUSO	1 , 86
ASE/ 469715/00/000REGUA FIO	409 , 58	N/ 104281/01/	PARAFUSO	39 , 10
5W4/ 885405/S /KJIREVESTIMEN	135 , 00	N/ 104280/02/	PARAFUSO	9 , 52
N/ 912296/01/ PARAFUSO	6 , 77	N/ 104275/01/	SUPORTE	63 , 37
N/ 912312/01/ PARAFUSO	6 , 16	N/ 103327/01/	CONECTOR	41 , 76
N/ 902886/06/ PARAFUSO	1 , 01	N/ 103322/03/	PARAFUSO	7 , 00
N/ 107481/01/ PARAFUSO	5 , 74	N/ 103314/01/	SUPORTE	32 , 85
3C0/ 998277/ / JG.PECAS	235 , 96	N/ 103311/03/	PARAFUSO	4 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3C0/ 998754/ / JG. BUCHA	42 , 32	N/ 103299/01/ PARAFUSO	24 , 34
3C8/ 945257/A / SUPORTE	118 , 05	N/ 102613/10/ PORCA	1 , 62
N/ 912177/01/ SEXTAVADO	19 , 47	N/ 102613/05/ PORCA	1 , 52
3C8/ 945258/A / SUPORTE	118 , 05	N/ 104361/02/ BRACADEIR	27 , 47
3D0/ 909141/E / ANTENA	215 , 62	N/ 104356/01/ PRESILHA	16 , 51
3D0/ 945505/A / CAIXA	250 , 52	N/ 104355/06/ PORCA	1 , 62
4B0/ 971821/ / PRESILHA	25 , 01	N/ 104349/03/ SEXTAVADO	1 , 17
5Z0/ 867501/AK/MJ7REVESTIMEN	360 , 45	N/ 104343/01/ PARAFUSO	2 , 91
4D0/ 907277/A / ANTENA	635 , 93	N/ 104337/01/ PORCA	4 , 25
4D0/ 971994/ / CAIXA	19 , 52	N/ 103408/02/ SEXTAVADO	2 , 03
7P6/ 881405/FT/UFHREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 103407/03/ PARAFUSO	1 , 33
7P6/ 881405/FT/YOCREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 103401/03/ PORCA	2 , 03
7P6/ 881405/FT/YODREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 103400/04/ PORCA	6 , 41
7P6/ 881405/FT/YCXREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 102793/01/ BRACADEIRA	6 , 12
1SB/ 121283/ / CONDUTOR A	7 , 99	N/ 102771/03/ PRISIONEIR	6 , 30
5X3/ 837207/K / MACANETA	262 , 22	N/ 102723/02/ PORCA	4 , 99
5X3/ 962103/ / MICROINTER	649 , 89	N/ 102707/01/ PARAFUSO	2 , 67
5X4/ 837207/G / MACANETA	228 , 87	N/ 105255/06/ FUSIVEL	13 , 81
5X6/ 898375/C / JG.CILINDR	1.019 , 19	N/ 105255/05/ FUSIVEL	13 , 64
1T0/ 941700/G / FAROL	525 , 32	N/ 105255/04/ FUSIVEL	13 , 81
1T0/ 941699/G / FAROL	525 , 32	N/ 105255/03/ FUSIVEL	13 , 81
7P6/ 837206/G /GRUMACANETA	1.247 , 24	N/ 105255/02/ FUSIVEL	13 , 64
1J0/ 803311/J / CHAPA	684 , 98	N/ 105255/01/ FUSIVEL	13 , 64
1S4/ 839015/A / FECHADURA	544 , 27	N/ 105254/02/ PARAFUSO	13 , 65
1S4/ 839015/B / FECHADURA	647 , 50	N/ 105250/02/ PARAFUSO	16 , 30
1S4/ 839016/A / FECHADURA	544 , 27	N/ 104336/01/ ANEL	8 , 83
1S4/ 839016/B / FECHADURA	647 , 50	N/ 104331/03/ PARAFUSO	1 , 36
5G0/ 867234/R /ZB5COLUMA A	476 , 76	N/ 104329/01/ PARAFUSO	1 , 60
JZW/ 819653/E / FILTRO	79 , 37	N/ 104326/03/ PARAFUSO	2 , 14
041/ 103155/A / VALVULA	21 , 14	N/ 104321/01/ SUPORTE	8 , 10
030/ 103157/E / INJETOR	9 , 85	N/ 104320/01/ SUPORTE	15 , 67
1JE/ 867769/E /5YVTAMPA	303 , 80	N/ 104316/01/ SUPORTE	31 , 62
5Z0/ 820045/C / REGULAGEM	994 , 01	N/ 103399/01/ SUPORTE	2 , 13
6Q0/ 412359/ / CAPA	- , 71	N/ 103389/03/ PARAFUSO	1 , 17
03L/ 971845/ / PRESILHA	13 , 11	N/ 103379/04/ PARAFUSO	42 , 54
5W9/ 881406/J /KLIREVESTIMEN	120 , 27	N/ 103353/04/ PORCA	7 , 93
ASE/ 401232/00/000MANGUEIRA	223 , 58	N/ 102683/04/ PARAFUSO	2 , 86
ASE/ 401233/00/000ADAPTADOR	150 , 54	N/ 102654/01/ TAMPAO	6 , 12
ASE/ 401236/00/000ADAPTADOR	1.190 , 10	N/ 105230/02/ PARAFUSO	16 , 30
ASE/ 401373/00/000ENSAIO	2.722 , 58	N/ 105212/01/ CLIP	4 , 53
ASE/ 404031/00/000PACA RECEP	1.535 , 31	N/ 105189/01/ BRACADEIR	27 , 98
ASE/ 404032/00/000PLACA RECE	1.488 , 06	N/ 101969/01/ BRACADEIR	6 , 61
03L/ 115655/B / MANGUEIRA	243 , 56	N/ 101965/03/ MANGUEIRA	102 , 47
03L/ 115655/C / MANGUEIRA	243 , 71	N/ 101112/03/ PARAFUSO	8 , 08
03L/ 906012/FG/ UNID.COMAN	14.534 , 06	N/ 101092/10/ PARAFUSO	2 , 71
5U0/ 881901/L /VORAPOIO	106 , 21	N/ 101083/01/ BRACADEIRA	4 , 88
5U0/ 880201/J /81UAIRBAG	528 , 24	N/ 101069/05/ PARAFUSO	2 , 65
2K0/ 422154/A / BOMBA	619 , 11	N/ 101069/01/ PARAFUSO	7 , 05
2H0/ 941781/A / FAROL	826 , 81	N/ 100032/07/ PARAFUSO	- , 68
6Q4/ 831056/P / PORTA	1.810 , 10	N/ 100032/03/ PARAFUSO	1 , 90
1S0/ 054620/D / KIT ALARME	371 , 15	N/ 100012/04/ PARAFUSO	6 , 64
1K0/ 863301/C /71NCALCO	45 , 76	N/ 034778/4 / PARAFUSO	20 , 14
N/ 106996/01/ SEXTAVADO	8 , 23	N/ 033172/1 / PARAFUSO	- , 13
113/ 517208/A / ARRUELA	4 , 35	N/ 033040/9 / PARAFUSO	8 , 54
113/ 517206/A / ARRUELA	2 , 71	N/ 101963/03/ PARAFUSO	1 , 88
5C6/ 810378/C / PAINEL	486 , 67	N/ 101961/05/ PARAFUSO	- , 80
0AM/ 311123/D / ROLAMENTO	247 , 00	N/ 101953/01/ PARAFUSO	61 , 12
OCF/ 311103/S / EIXO	1.790 , 82	N/ 101952/01/ PARAFUSO	1 , 81
OCF/ 311129/E / RODA	892 , 78	N/ 101947/02/ PARAFUSO	13 , 20
OCF/ 311145/G / RODA	1.448 , 41	N/ 101943/02/ PARAFUSO	18 , 57
OCF/ 311158/D / RODA	1.716 , 51	N/ 101069/02/ PARAFUSO	7 , 05
OCF/ 311205/R / EIXO	3.292 , 28	N/ 101064/02/ PORCA	5 , 89
OCF/ 311239/C / CORPOSINCR	1.720 , 98	N/ 101058/01/ PINOCILIND	7 , 31
OCF/ 311239/D / CORPOSINCR	1.720 , 98	N/ 101045/01/ PARAFUSO	1 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



OCF/ 311241/E / CORPOSINCR	2.551 , 69	N/ 090348/7 / PARAFUSO	16 , 55
OCF/ 311247/ / ANEL	398 , 40	N/ 090329/5 / PARAFUSO	4 , 23
OCF/ 311247/D / ANEL	398 , 40	N/ 090316/8 / PARAFUSO	2 , 65
OCF/ 311250/C / RODA	1.716 , 51	N/ 090315/1 / PARAFUSO	9 , 15
OCF/ 311260/N / RODA	1.033 , 17	N/ 033040/6 / PARAFUSO	- , 68
OCF/ 311277/A / ANEL	398 , 40	N/ 033025/2 / PARAFUSO	1 , 88
OCF/ 311285/G / ENGRENAGEM	844 , 63	N/ 030400/2 / PORCA	7 , 93
OCF/ 311317/C / ANEL	9 , 95	N/ 030355/2 / PORCA	2 , 04
OCF/ 311321/F / ANEL	14 , 36	N/ 101924/02/ PARAFUSO	1 , 36
OCF/ 311351/E / ENGRENAGEM	892 , 78	N/ 101907/01/ PARAFUSO	5 , 99
OCF/ 311361/H / ENGRENAGEM	1.177 , 81	N/ 101894/07/ PARAFUSO	1 , 62
OCF/ 311490/ / GARFOCAIXA	1.265 , 84	N/ 101894/03/ PARAFUSO	8 , 14
OCF/ 311515/A / EIXO	469 , 71	N/ 101863/01/ PRISIONEIR	1 , 36
OCF/ 311531/D / RODA	422 , 21	N/ 101859/04/ PARAFUSO	5 , 48
OCF/ 311919/ / ANEL	32 , 92	N/ 101842/03/ PARAFUSO	1 , 36
OCF/ 398391/ / JG. DISCO	575 , 06	N/ 102613/04/ PORCA	5 , 89
OCT/ 142056/A / POSICIONAD	5.336 , 46	N/ 102599/01/ BRACADEIR	6 , 80
OCT/ 301103/D / CARCACA	6.297 , 62	N/ 102593/01/ REBITE	1 , 59
OCT/ 301107/C / CAIXA	6.447 , 78	N/ 102589/01/ PARAFUSO	1 , 69
OCT/ 311097/A / ATUADOR	6.089 , 89	N/ 102583/03/ PARAFUSO	- , 58
1J0/ 972977/H / CAIXA	85 , 62	N/ 105145/01/ PARAFUSO	22 , 06
1S0/ 071213/ /FXCTAMPAO	577 , 00	N/ 105143/01/ SUPORTE	7 , 31
1S0/ 121109/K / MANGUEIRA	29 , 14	N/ 105138/01/ PRESILHA	5 , 67
1S0/ 121205/ / DEFLETOR	372 , 40	N/ 105127/01/ PARAFUSO	2 , 36
1S0/ 122157/D / MANGUEIRA	27 , 75	N/ 105084/02/ PARAFUSO	1 , 76
1S0/ 122447/M / MANGUEIRA	48 , 15	N/ 104253/02/ PARAFUSO	14 , 55
7P6/ 881405/GA/UFJREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 104249/08/ FUSIVEL	13 , 78
7P6/ 881405/GB/YOEREVESTIMEN	5.016 , 64	N/ 104249/07/ FUSIVEL	18 , 04
6Q6/ 867815/ /71NBATENTE	7 , 74	N/ 104249/06/ FUSIVEL	19 , 45
5U1/ 614742/D / TUBO FREIC	68 , 30	N/ 104249/05/ FUSIVEL	19 , 14
A/ G3282/ /052SUPORTE	364 , 21	N/ 104249/04/ FUSIVEL	14 , 48
AG/ T10044/ /1 ACESSORIO DA	73 , 37	N/ 104249/03/ FUSIVEL	19 , 45
AG/ T10357/ / CUNHA	62 , 63	N/ 103291/02/ PARAFUSO	8 , 14
AG/ T10415/ / EXTRATOR	231 , 86	N/ 103286/02/ PORCA	1 , 07
ASE/ 404630/00/000VERIFICADO	1.115 , 54	N/ 103283/01/ SUPORTE	16 , 81
ASE/ 405204/00/000CHIP	892 , 95	N/ 103280/02/ PARAFUSO	14 , 80
5U0/ 407255/ / CAIXA	311 , 08	N/ 103275/01/ PARAFUSO	7 , 91
028/ 903119/AG/ POLIA	74 , 61	N/ 103271/02/ PORCA	1 , 05
N/ 911316/01/ PARAFUSO	8 , 23	N/ 103236/01/ PRISIONEIR	1 , 91
237/ 611764/1 / TUBO FREIO	38 , 90	N/ 102582/01/ BRACADEIR	14 , 30
561/ 971915/ / BUCHA	75 , 59	N/ 102581/01/ BRACADEIR	14 , 30
5C0/ 998003/ / DAMPING	31 , 42	N/ 102580/01/ BRACADEIR	25 , 59
5C5/ 945258/ / SUPORTE	188 , 46	N/ 102575/01/ PARAFUSO	9 , 90
5K0/ 915105/E / BATERIA	1.559 , 85	N/ 105073/01/ PORCA	1 , 51
JZW/ 253609/AH/ SILENCIADO	1.137 , 44	N/ 105072/01/ PARAFUSO	7 , 61
5K0/ 915105/G / BATERIA	2.080 , 56	N/ 105064/02/ PARAFUSO	1 , 88
113/ 311375/2 / ROLAMENTO	103 , 78	N/ 105056/02/ PARAFUSO	9 , 40
5N0/ 945257/D / SUPORTE	183 , 40	N/ 105054/04/ PARAFUSO	1 , 33
325/ 827505/4 / FECHADURA	69 , 31	N/ 101992/01/ BRACADEIRA	4 , 17
325/ 837015/1 / FECHADURA	196 , 24	N/ 101981/01/ BRACADEIR	2 , 07
325/ 837016/1 / FECHADURA	120 , 77	N/ 101980/01/ BRACADEIR	1 , 37
325/ 959785/1 / INTERRUPTO	114 , 44	N/ 101976/01/ BRACADEIRA	4 , 84
327/ 837212/1 / CALCO	7 , 96	N/ 101973/04/ PARAFUSO	7 , 49
327/ 839015/1 / FECHADURA	114 , 39	N/ 104362/01/ CLIP	14 , 12
327/ 839015/2 / FECHADURA	116 , 14	N/ 103044/03/ PARAFUSO	51 , 00
5C1/ 823509/B / FECHADURA	485 , 97	N/ 103041/02/ PORCA	4 , 84
5C0/ 122062/F / MANGUEIRA	395 , 16	N/ 103036/07/ PARAFUSO	2 , 20
8K0/ 971921/E / CAPA	7 , 25	N/ 103036/06/ PARAFUSO	2 , 20
7P0/ 959655/D /05VUNID.COMAN	6.614 , 89	N/ 103036/03/ PARAFUSO	6 , 18
5Z0/ 903051/D / TAMPA	324 , 56	N/ 102400/03/ PARAFUSO	4 , 21
8K0/ 973125/B / RECEPTACUL	220 , 96	N/ 102394/02/ PARAFUSO	6 , 41
5U1/ 012001/GN/ LITERATURA	35 , 82	N/ 102388/05/ PARAFUSO	2 , 81
5U0/ 711411/ / PROTECAO	4 , 59	N/ 102388/04/ PARAFUSO	4 , 93
5U0/ 711327/D /1NNMANOPLA	612 , 93	N/ 104589/02/ PARAFUSO	7 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 521102/AN/ EIXO	6.983 , 36	N/ 104586/01/ PRESILHA	8 , 63
1SB/ 201553/A /01CTAMPA	147 , 84	N/ 104583/02/ PARAFUSO	2 , 81
2H0/ 521102/AP/ EIXO	6.978 , 81	N/ 104581/01/ BATENTE	38 , 96
5G0/ 886373/ / BUCHA	11 , 39	N/ 104571/01/ PARAFUSO	- , 83
1J0/ 723173/E /01CCAPA	146 , 13	N/ 104562/01/ PARAFUSO	1 , 33
06H/ 107065/DD/ PISTAO	1.680 , 38	N/ 104561/01/ PARAFUSO	- , 53
04E/ 115105/AH/ BOMBA OLEO	1.502 , 69	N/ 104560/04/ PARAFUSO	1 , 17
N/ 107477/01/ SUPORTE	8 , 30	N/ 104086/02/ PARAFUSO	4 , 28
ASE/ 407002/03/000PLACA GUIA	1.218 , 54	N/ 104066/02/ PARAFUSO	1 , 17
5Q0/ 971890/E / SUPORTE	29 , 81	N/ 104062/04/ PARAFUSO	14 , 54
5Z0/ 919673/H / SENSOR	315 , 36	N/ 104062/03/ PARAFUSO	21 , 11
7P6/ 864897/A /BMOPORTA OBJE	116 , 68	N/ 104061/05/ ARRUELA	- , 84
7X0/ 121067/ / SUPORTE	16 , 62	N/ 103035/04/ MANGUEIRA	200 , 42
2H0/ 598193/ / JG.REPARAC	652 , 49	N/ 103030/01/ SUPORTE	11 , 02
3AA/ 907273/F /Z1QAPARELHO	3.087 , 08	N/ 103026/01/ PARAFUSO	14 , 97
5C6/ 959339/B /014UNID.CTRL	976 , 15	N/ 103024/03/ PARAFUSO	1 , 17
5K0/ 941109/C / ALOJAMENTO	105 , 32	N/ 103008/03/ PARAFUSO	1 , 36
5Q0/ 819055/ / BRACADEIRA	24 , 54	N/ 103005/02/ SEXTAVADO	- , 68
5Q0/ 819885/A / TUBO	1.149 , 59	N/ 102382/04/ PARAFUSO	6 , 89
7H0/ 937090/C /000UN.CONTROL	3.921 , 90	N/ 102371/03/ PARAFUSO	4 , 45
7H8/ 601027/D /041RODA	495 , 54	N/ 102366/04/ BRACADEIR	7 , 93
211/ 843499/ / ANEL	- , 62	N/ 102366/03/ BRACADEIR	13 , 95
113/ 016998/2 / EXTINTOR	142 , 84	N/ 102349/01/ PARAFUSO	1 , 32
5U0/ 035550/ / CABO ANTEN	48 , 77	N/ 102342/04/ PARAFUSO	2 , 71
027/ 919501/1 / TRANSMISSO	55 , 74	N/ 104555/01/ PARAFUSO	- , 68
1S1/ 820103/C / EVAPORADOR	773 , 74	N/ 104548/04/ PARAFUSO	6 , 89
7P0/ 877459/C / VEDACAO	1.073 , 34	N/ 104548/01/ PARAFUSO	6 , 53
5Z4/ 853421/K /61VADESIVO	24 , 06	N/ 104541/01/ PARAFUSO	7 , 11
5Z4/ 853421/K /9B9ADESIVO	24 , 06	N/ 102465/01/ PARAFUSO	7 , 93
5Z4/ 853422/J /LVLADESIVO	11 , 27	N/ 102464/01/ SUPORTE	24 , 87
510/ 919866/M / CARTAO SD	1.993 , 55	N/ 102434/01/ PARAFUSO	2 , 16
5Z4/ 867011/BH/ZUIREVESTIMEN	394 , 45	N/ 102426/02/ PARAFUSO	2 , 62
5C1/ 971830/A / SUPORTE	27 , 77	N/ 104685/02/ PARAFUSO	2 , 65
5C3/ 971067/A / CHICOTE	389 , 95	N/ 104682/01/ PARAFUSO	5 , 86
3C8/ 201550/E / TAMPA	316 , 74	N/ 104679/02/ PARAFUSO	4 , 84
3C0/ 121345/AJ/ VEDACAO	34 , 10	N/ 104679/01/ PARAFUSO	8 , 14
3C0/ 121345/AL/ VEDACAO	34 , 10	N/ 104677/02/ PARAFUSO	4 , 53
5Z0/ 881405/FL/FGFREVESTIMEN	143 , 51	N/ 104677/01/ PARAFUSO	8 , 95
5Z0/ 881405/FN/GAUREVESTIMEN	208 , 78	N/ 104648/02/ PARAFUSO	- , 63
5Z0/ 881405/FQ/ECGREVESTIMEN	122 , 21	N/ 104145/02/ PARAFUSO	7 , 76
5Z0/ 881405/FR/FGAREVESTIMEN	135 , 75	N/ 104144/02/ PARAFUSO	5 , 56
5Z0/ 881405/FS/FFYREVESTIMEN	120 , 62	N/ 104134/05/ PARAFUSO	1 , 91
5Z0/ 881479/ /NA2REVESTIMEN	6 , 14	N/ 104128/04/ PARAFUSO	1 , 32
5Z0/ 881901/CF/EDBAPOIO	93 , 83	N/ 104120/02/ PARAFUSO	5 , 15
5Z0/ 881901/CH/GAWAPOIO	115 , 62	N/ 103100/01/ BRACADEIRA	6 , 92
5Z0/ 881901/DB/ECVAPOIO	122 , 58	N/ 103086/02/ PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 882251/ /NA2MANOPLA	24 , 93	N/ 103075/02/ PARAFUSO	4 , 53
5Z0/ 919491/AA/ SUPORTE	11 , 50	N/ 103070/01/ MANGUEIRA	576 , 58
5Z0/ 919491/AC/ SUPORTE	11 , 50	N/ 103068/01/ GRAMPO	1 , 03
5Z0/ 919491/F / SUPORTE	11 , 50	N/ 103065/01/ PARAFUSO	2 , 71
5Z0/ 919491/G / SUPORTE	11 , 50	N/ 102416/05/ PARAFUSO	11 , 00
5Z0/ 919491/H / SUPORTE	11 , 50	N/ 102412/02/ PARAFUSO	9 , 66
5Z0/ 919491/J / SUPORTE	11 , 50	N/ 102408/03/ PARAFUSO	4 , 84
5Z0/ 919491/K / SUPORTE	11 , 50	N/ 102401/03/ PARAFUSO	4 , 84
5Z0/ 919491/L / SUPORTE	11 , 50	N/ 102400/04/ PARAFUSO	2 , 65
5Z0/ 919491/M / SUPORTE	11 , 50	N/ 104640/01/ PARAFUSO	8 , 30
5Z0/ 919491/N / SUPORTE	11 , 50	N/ 104633/01/ SUPORTE	1 , 42
5Z0/ 919491/P / SUPORTE	11 , 50	N/ 104632/01/ SUPORTE	42 , 88
5Z0/ 919491/Q / SUPORTE	11 , 50	N/ 104626/01/ PARAFUSO	16 , 88
5Z0/ 919491/R / SUPORTE	11 , 50	N/ 104600/01/ SUPORTE	85 , 25
5Z0/ 919491/S / SUPORTE	11 , 50	N/ 104592/01/ PARAFUSO	- , 63
5Z0/ 919491/T / SUPORTE	11 , 50	N/ 104114/02/ PARAFUSO	1 , 47
5U0/ 071685/B / SOLEIRA	73 , 71	N/ 104110/02/ PARAFUSO	18 , 00
06A/ 906461/AX/ MEDIDOR AR	2.539 , 84	N/ 104099/03/ PARAFUSO	22 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7X0/ 813196/ / SUPORTE	6 , 50	N/ 104091/04/ PARAFUSO	21 , 15
5Z1/ 837114/A /9B9MACANETA	59 , 91	N/ 103063/01/ PARAFUSO	6 , 17
5Z1/ 837113/C /9B9MACANETA	59 , 91	N/ 102265/01/ TAMPÃO	4 , 68
1JE/ 419091/A /1NNVOLANTE	401 , 64	N/ 104447/02/ PRISIONEIR	27 , 44
7P6/ 807256/F / ESPUMA	290 , 36	N/ 103546/02/ PARAFUSO	1 , 32
5U7/ 881805/AR/DRGREVESTIMEN	161 , 03	N/ 103539/01/ PARAFUSO	- , 58
5U7/ 867501/Q /CB6REVESTIMEN	363 , 04	N/ 103479/02/ PARAFUSO	1 , 93
5U7/ 867501/P /MJ7REVESTIMEN	380 , 05	N/ 103478/04/ PARAFUSO	4 , 40
5U7/ 867288/ /71NREVESTIMEN	33 , 14	N/ 102862/05/ PARAFUSO	2 , 71
5U7/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	33 , 14	N/ 102861/08/ PORCA	2 , 36
000/ 979159/EA/ JOGO CABOS	140 , 43	N/ 102859/07/ PARAFUSO	7 , 93
5G4/ 867450/ /JP9FRISO	267 , 06	N/ 102261/03/ PARAFUSO	1 , 48
5G4/ 867449/ /JP9FRISO	267 , 06	N/ 102260/04/ PARAFUSO	2 , 98
032/ 115629/N / TUBO	87 , 96	N/ 102260/02/ PARAFUSO	9 , 72
032/ 115629/M / TUBO	34 , 15	N/ 102258/01/ PARAFUSO	2 , 04
377/ 721317/ / PEDALEMBRA	52 , 53	N/ 102254/02/ PARAFUSO	4 , 84
7X0/ 129671/ / SUPORTE	56 , 76	N/ 104422/04/ PARAFUSO	2 , 73
043/ 109611/ / VALVULA	38 , 84	N/ 104422/01/ PARAFUSO	1 , 76
036/ 109611/AA/ VALVULA	28 , 92	N/ 104420/03/ PARAFUSO	- , 63
036/ 109611/1 / VALVULA	227 , 90	N/ 104416/02/ PARAFUSO	2 , 99
036/ 109601/AF/ VALVULA	15 , 40	N/ 103472/04/ PARAFUSO	1 , 17
036/ 109601/1 / VALVULA	58 , 19	N/ 103470/04/ PARAFUSO	1 , 17
211/ 415232/2 / ANEL	74 , 70	N/ 103470/03/ PARAFUSO	1 , 65
311/ 415135/Z / VEDACAO	2 , 71	N/ 103452/01/ PARAFUSO	4 , 67
211/ 415175/2 / CALCO	2 , 06	N/ 102859/06/ PARAFUSO	4 , 94
211/ 415173/2 / CALCO	1 , 37	N/ 102856/02/ PARAFUSO	- , 68
1JE/ 881405/F /WTDREVESTIMEN	642 , 82	N/ 102856/01/ PARAFUSO	4 , 23
030/ 109611/1 / VALVULA	51 , 84	N/ 102855/06/ PARAFUSO	2 , 17
030/ 109601/1 / VALVULA	66 , 42	N/ 102854/02/ PARAFUSO	1 , 17
373/ 201238/ / TRAVA	2 , 56	N/ 102853/01/ PARAFUSO	- , 59
040/ 101119/3 / TAMPÃO	22 , 68	N/ 102849/02/ PARAFUSO	2 , 40
040/ 101118/1 / TAMPÃO	4 , 61	N/ 102841/01/ SUPORTE	16 , 64
040/ 101113/1 / TAMPÃO	1 , 37	N/ 102833/04/ TAMP.ROSCA	4 , 73
040/ 101112/1 / TAMPÃO	2 , 71	N/ 105263/02/ PARAFUSO	- , 71
026/ 103379/3 / TAMPÃO	2 , 06	N/ 105262/02/ PARAFUSO	14 , 15
6QE/ 881921/H /5C7REVESTIMEN	89 , 70	N/ 105256/07/ FUSIVEL	53 , 91
04C/ 133047/A / GRAMPO	6 , 59	N/ 105255/10/ FUSIVEL	13 , 64
5C7/ 863353/B / ISOLAMENTO	338 , 58	N/ 105255/09/ FUSIVEL	13 , 81
5G0/ 035222/ / CONEXAO	233 , 25	N/ 105255/08/ FUSIVEL	12 , 72
5C6/ 864235/A / ISOLANTE	123 , 85	N/ 105255/07/ FUSIVEL	13 , 81
3C0/ 881516/AA/ CABECA	3.504 , 99	N/ 104514/10/ PARAFUSO	- , 89
5U1/ 820045/A /ZI5REGULAGEM	335 , 50	N/ 104514/09/ PARAFUSO	1 , 59
5Z0/ 820045/D /QA4REGULAGEM	418 , 08	N/ 104514/08/ PARAFUSO	1 , 17
5Z0/ 819045/G /EL7REGULAGEM	267 , 81	N/ 104057/02/ PARAFUSO	2 , 14
5Z0/ 820045/D /EL7REGULAGEM	400 , 50	N/ 104056/04/ PARAFUSO	1 , 69
5Z0/ 819045/F /1QBBREGULAGEM	263 , 74	N/ 104055/02/ PARAFUSO	1 , 07
5Z0/ 819045/ / REGULAGEM	196 , 11	N/ 104048/05/ ARRUELA	- , 35
377/ 611015/A / CIL TRAVIO	564 , 54	N/ 103004/02/ BRACADEIRA	18 , 72
WHT/ 005560/ / PORCA	1 , 88	N/ 102995/03/ PARAFUSO	4 , 65
3AC/ 927238/B /WHSUNIDADE	504 , 45	N/ 102995/02/ PARAFUSO	9 , 58
1S0/ 199262/ / SUPORTE	1.056 , 87	N/ 102960/01/ BRACADEIR	33 , 76
1J0/ 035350/D / VEDACAO	43 , 03	N/ 102951/01/ PORCA	4 , 58
AG/ T40218/ / PONTA DE ENCA	177 , 94	N/ 102334/01/ BRACADEIRA	8 , 42
AG/ T10502/ / FERRAMENTA DE	115 , 78	N/ 102314/01/ PARAFUSO	6 , 55
5Z0/ 919051/AA/ UNIDADE	766 , 68	N/ 102313/01/ BRACADEIRA	1 , 52
5Z0/ 919051/T / UNIDADE	685 , 09	N/ 102302/01/ PARAFUSO	9 , 84
5Z0/ 035799/ / SUPORTE	7 , 90	N/ 104514/05/ PARAFUSO	1 , 16
5U7/ 881805/AJ/KMIREVESTIMEN	102 , 62	N/ 104514/01/ PARAFUSO	1 , 16
5U7/ 881805/AK/KNIREVESTIMEN	86 , 33	N/ 104513/02/ PARAFUSO	14 , 08
5U7/ 825721/A / DEFLETOR	79 , 48	N/ 104492/02/ PARAFUSO	8 , 77
5U7/ 500051/B / CORPOEIXO	1.155 , 14	N/ 104485/04/ PARAFUSO	- , 83
5U7/ 611723/B / TUBO FREIC	24 , 91	N/ 104044/04/ PARAFUSO	4 , 98
5U3/ 867010/D /JMIREVESTIMEN	345 , 79	N/ 104044/02/ PARAFUSO	9 , 84
5U3/ 867009/G /JMIREVESTIMEN	345 , 79	N/ 104043/06/ PARAFUSO	6 , 34

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 867009/H /BKKREVESTIMEN	360 , 23	N/ 104037/02/ PORCA	4 , 89
5U3/ 867009/H /FVKREVESTIMEN	297 , 40	N/ 104033/02/ PARAFUSO	2 , 71
5U3/ 867009/H /JMIREVESTIMEN	349 , 79	N/ 104032/03/ PARAFUSO	- , 99
5U3/ 867009/H /KRIREVESTIMEN	491 , 04	N/ 104029/04/ PORCA	9 , 84
5U3/ 867010/C /MCVREVESTIMEN	328 , 35	N/ 104029/02/ PORCA	21 , 21
5U3/ 867010/D /FVKREVESTIMEN	297 , 40	N/ 102949/02/ PARAFUSO	25 , 75
5U3/ 867009/E /MCVREVESTIMEN	328 , 35	N/ 102916/02/ SUPORTE	18 , 57
5U3/ 867009/F /MCVREVESTIMEN	331 , 29	N/ 102913/02/ PARAFUSO	19 , 20
5G0/ 845412/F /NVBVIDRO FIXO	273 , 69	N/ 102902/06/ PARAFUSO	6 , 59
5G0/ 845411/F /NVBVIDRO FIXO	273 , 69	N/ 102897/01/ PARAFUSO	4 , 63
5U0/ 611782/A / TUBO FREIC	24 , 32	N/ 102279/01/ PORCA	- , 43
7X0/ 201214/ / TUBO	29 , 68	N/ 102274/01/ BRACADEIR	34 , 13
038/ 109244/R / POLIA	872 , 63	N/ 102271/02/ BRACADEIR	15 , 84
N/ 911280/01/ PARAFUSO	2 , 91	N/ 102267/01/ TAMPÃO	1 , 92
N/ 909530/04/ PARAFUSO	4 , 05	N/ 102112/02/ PARAFUSO	14 , 23
2H0/ 122096/AP/ MANGUEIRA	226 , 83	N/ 102105/01/ BRACADEIR	4 , 99
5U0/ 881901/T /DKXAPIO	126 , 22	N/ 102126/01/ PARAFUSO	9 , 99
5U7/ 881806/AK/KNIREVESTIMEN	148 , 56	N/ 102155/02/ PARAFUSO	9 , 40
5G4/ 971120/QF/ CHICOTE P	1.011 , 31	N/ 101245/01/ TAMPÃO	2 , 05
5G4/ 971120/QN/ CHICOTE P	1.011 , 31	N/ 101244/08/ PARAFUSO	4 , 61
5G4/ 971120/QS/ CHICOTE P	1.011 , 31	N/ 101243/08/ PARAFUSO	1 , 33
5G4/ 971121/RG/ CHICOTE P	1.011 , 31	N/ 101243/06/ PARAFUSO	1 , 32
5G4/ 971121/SC/ CHICOTE P	1.011 , 31	N/ 101243/04/ PARAFUSO	1 , 62
7H0/ 937090/E /Z3PUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 040338/1 / PARAFUSO	16 , 30
1J0/ 885313/ / CLIP	5 , 25	N/ 043205/1 / PINOCILIND	2 , 04
357/ 867169/ /B41CAPA COBER	2 , 04	N/ 043207/2 / PINOCILIND	1 , 51
1J0/ 885305/J / ARMACAO	558 , 29	N/ 100226/03/ PARAFUSO	1 , 76
7L6/ 498099/C / EIXO TRANS	4.215 , 97	N/ 100227/01/ PARAFUSO	2 , 65
211/ 721387/1 / COIFA	2 , 18	N/ 100239/01/ PARAFUSO	2 , 71
7X0/ 011247/A / CINTAFICAC	7 , 51	N/ 101270/05/ PARAFUSO	2 , 61
2H0/ 857806/C /RAACINTO 3 PT	1.927 , 44	N/ 101277/04/ PARAFUSO	13 , 07
377/ 955251/ / CALCO	- , 72	N/ 101281/04/ PARAFUSO	2 , 04
861/ 819699/A / BUCHADUPLA	8 , 79	N/ 102170/01/ PARAFUSO	87 , 09
171/ 035343/A / BATENTE	- , 63	N/ 101217/01/ TAMPÃO	2 , 13
2H0/ 857811/ /CAECINTO 3 PT	1.352 , 65	N/ 101209/01/ PARAFUSO	1 , 36
171/ 121276/D / ARRUELA	- , 65	N/ 100179/01/ TAMPÃO	2 , 06
3B0/ 810911/A / ANEL	13 , 96	N/ 100173/04/ PORCA	1 , 05
321/ 803963/ / ANEL	2 , 65	N/ 100155/07/ PARAFUSO	7 , 93
030/ 129530/A / VALVULA	45 , 48	N/ 100173/03/ PORCA	1 , 96
032/ 198751/ / JG.CASQUIL	165 , 20	N/ 100134/01/ PARAFUSO	2 , 20
032/ 198716/ / JG.CASQUIL	165 , 20	N/ 040312/2 / PARAFUSO	69 , 97
SPA/ 198707/A / JG.BRONZIN	22 , 58	N/ 040303/5 / PARAFUSO	4 , 23
6QE/ 885405/AQ/TOTREVESTIMEN	250 , 73	N/ 040301/6 / PARAFUSO	5 , 61
6QE/ 885405/AN/TOVREVESTIMEN	244 , 83	N/ 040268/1 / PARAFUSO	2 , 86
6QE/ 881806/M /TOVREVESTIMEN	222 , 46	N/ 040262/2 / PARAFUSO	4 , 69
6QE/ 881405/AM/TOZREVESTIMEN	126 , 66	N/ 102096/05/ PARAFUSO	14 , 08
6QE/ 881405/AJ/TOVREVESTIMEN	135 , 23	N/ 102090/09/ PORCA	1 , 84
5Z0/ 885405/CF/XRVREVESTIMEN	313 , 23	N/ 102078/04/ PARAFUSO	14 , 08
5Z0/ 885405/BN/WCLREVESTIMEN	234 , 79	N/ 102077/01/ BRACADEIRA	11 , 79
5W9/ 885921/Q /KKIREVESTIMEN	69 , 35	N/ 101200/01/ ANEL	11 , 72
5W9/ 885921/L /IOHREVESTIMEN	118 , 89	N/ 101193/01/ PARAFUSO	5 , 61
5W9/ 885806/S /KLIREVESTIMEN	159 , 37	N/ 101181/05/ PORCA	1 , 59
5W9/ 885806/K /ARUREVESTIMEN	137 , 94	N/ 100455/04/ PARAFUSO	1 , 88
5W9/ 885805/BB/KLIREVESTIMEN	120 , 27	N/ 100449/05/ PARAFUSO	- , 89
5W9/ 881805/AA/ATAREVESTIMEN	174 , 62	N/ 100371/06/ TAMP.ROSCA	13 , 20
5U7/ 881806/R /XOYREVESTIMEN	244 , 81	N/ 100371/05/ TAMP.ROSCA	13 , 20
5U7/ 881805/P /XOYREVESTIMEN	220 , 20	N/ 044131/6 / PARAFUSO	1 , 52
5U7/ 881805/A /AVTREVESTIMEN	175 , 14	N/ 044115/5 / PARAFUSO	- , 83
5U7/ 881406/D /XOYREVESTIMEN	135 , 01	N/ 044086/5 / PARAFUSO	- , 68
2H0/ 857811/ /RAACINTO 3 PT	1.287 , 82	N/ 043951/3 / PARAFUSO	- , 56
5U7/ 881405/H /IOXREVESTIMEN	134 , 93	N/ 043940/3 / PARAFUSO	- , 68
6Q0/ 609652/ / SUPORTE	11 , 41	N/ 102252/02/ PARAFUSO	1 , 62
823/ 419667/ / MOLA	1 , 42	N/ 102241/01/ PARAFUSO	7 , 93
5X7/ 612339/A / MOLA	8 , 97	N/ 102226/01/ PORCA	8 , 14

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8Z1/ 819133/ / ACIONAMENT	193 , 34	N/ 102222/02/ PORCA	4 , 98
1S0/ 813087/ /GRUCHAPA	98 , 57	N/ 102209/02/ PARAFUSO	1 , 02
377/ 803970/A / ANEL	1 , 42	N/ 102209/01/ PARAFUSO	- , 26
1JE/ 885806/AF/IKEREVESTIMEN	1.028 , 38	N/ 102204/01/ PARAFUSO	15 , 38
1JE/ 885406/AH/IKEREVESTIMEN	701 , 67	N/ 101313/05/ PARAFUSO	2 , 36
1JE/ 885406/AD/QOTREVESTIMEN	1.014 , 15	N/ 101313/04/ PARAFUSO	8 , 34
1JE/ 885405/AR/IKEREVESTIMEN	465 , 19	N/ 101292/01/ ANEL VEDAC	18 , 75
1JE/ 885405/AD/ZEVREVESTIMEN	2.922 , 70	N/ 101281/10/ PARAFUSO	4 , 84
1JE/ 882805/AB/QOTREVESTIMEN	1.391 , 35	N/ 100362/03/ PARAFUSO	16 , 88
1JE/ 881405/AF/ZETREVESTIMEN	1.058 , 97	N/ 100352/04/ PARAFUSO	7 , 05
5Z0/ 886920/A /71NGUIA	7 , 06	N/ 100297/01/ CAPA COBER	- , 30
1J0/ 857781/B /U71GUIA	40 , 05	N/ 100292/06/ PARAFUSO	1 , 17
1J0/ 885775/BN/ ESPUMA	626 , 49	N/ 100292/05/ PARAFUSO	1 , 33
1J0/ 881775/AM/ ESPUMA	525 , 03	N/ 100292/01/ PARAFUSO	2 , 71
5U0/ 885405/CL/DRHREVESTIMEN	98 , 78	N/ 100289/10/ PORCA	4 , 16
5U0/ 885405/CT/FMPREVESTIMEN	194 , 79	N/ 043936/3 / PARAFUSO	- , 85
5U0/ 885406/AK/DRHREVESTIMEN	116 , 34	N/ 043887/1 / PARAFUSO	2 , 50
5U0/ 885406/AM/DRFREVESTIMEN	106 , 54	N/ 043854/1 / ANEL	14 , 10
5U0/ 885406/AN/FCAREVESTIMEN	150 , 00	N/ 043815/2 / ANEL	9 , 15
5U0/ 885406/AP/FMPREVESTIMEN	135 , 39	N/ 043812/1 / ANEL	2 , 67
5U0/ 885805/DS/FMPREVESTIMEN	227 , 73	N/ 043809/2 / ANEL	2 , 71
5U0/ 885805/DT/FMPREVESTIMEN	122 , 45	N/ 043314/1 / PINO	1 , 47
5U0/ 920830/D / INSTRUMENT	897 , 07	N/ 102186/03/ TAMPA	2 , 60
5U0/ 920830/F / INSTRUMENT	1.267 , 18	N/ 102186/01/ TAMPA	22 , 44
5U0/ 920830/K / INSTRUMENT	1.345 , 25	N/ 102171/03/ PARAFUSO	20 , 13
5U0/ 927163/ / SUPORTE	36 , 48	N/ 102170/03/ PARAFUSO	21 , 05
5U1/ 423981/A / CHAPA	13 , 87	N/ 020390/1 / MANGUEIRA	388 , 75
7P2/ 971086/B / CHICOTE	1.295 , 63	N/ 020353/27/ MANGUEIRA	78 , 28
6R1/ 721465/P / TUBO	490 , 72	N/ 020348/1 / MANGUEIRA	106 , 49
7P6/ 907273/K /Z0JAPARELHO	2.910 , 51	N/ 020291/3 / MANGUEIRA	109 , 31
7P1/ 863212/AE/MN3COBERTURA	2.625 , 53	N/ 016202/3 / REBITE	4 , 99
7H0/ 937090/D /Z2RUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 016201/1 / REBITE	4 , 85
7H0/ 937090/E /Z3SUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 016199/2 / REB CEGO	1 , 90
7H0/ 937090/E /Z3RUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 016197/3 / REB CEGO	- , 68
7H0/ 937090/E /Z3QUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 016183/1 / REB CEGO	- , 68
6R7/ 937087/R /Z0GUN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 014701/11/ PARAFUSO	2 , 20
6QD/ 853754/ /GRUPROTECAO	102 , 21	N/ 014692/1 / PRISIONEIR	13 , 24
6QD/ 853753/ /GRUPROTECAO	102 , 21	N/ 014543/1 / PRISIONEIR	1 , 36
6QD/ 853516/ /GRUPROTECAO	116 , 84	N/ 014516/2 / PRISIONEIR	9 , 58
5W4/ 839812/A / HASTE	12 , 07	N/ 013975/4 / PARAFUSO	- , 68
5W4/ 839811/A / HASTE	12 , 07	N/ 013974/5 / PARAFUSO	1 , 17
376/ 827251/ / HASTE	9 , 44	N/ 013974/1 / PARAFUSO	4 , 57
327/ 839184/1 / HASTE	8 , 21	N/ 013972/9 / PARAFUSO	1 , 49
327/ 839183/1 / HASTE	8 , 21	N/ 020290/3 / MANGUEIRA	243 , 19
321/ 837183/B / HASTE	1 , 41	N/ 020282/1 / MANGUEIRA	182 , 69
211/ 711475/B / HASTE	12 , 30	N/ 020140/18/ TUBO	85 , 33
5U0/ 881232/ / ASSENTO	20 , 26	N/ 020139/1 / TUBO	51 , 61
N/ 911972/03/ PARAFUSO	21 , 35	N/ 020130/2 / TUBO	16 , 57
5X0/ 867299/C / CLIP	1 , 42	N/ 016179/1 / REB CEGO	- , 68
036/ 198401/G / JOGO BIELA	5.258 , 60	N/ 016161/6 / TAMP.ROSCA	32 , 83
2H0/ 837205/C /3FZMACANETA	173 , 96	N/ 016077/1 / PARAFUSO	24 , 17
2H0/ 821809/G /9B9PARA BARRO	233 , 00	N/ 016029/3 / TAMP.ROSCA	20 , 10
5U0/ 881106/A / ASSENTO	322 , 63	N/ 016029/1 / TAMP.ROSCA	35 , 05
5C6/ 867212/Q /HONREVESTIMEN	2.432 , 64	N/ 014501/3 / PRISIONEIR	4 , 15
7P1/ 857122/A /H67TAMPA	1.056 , 48	N/ 014455/5 / PRISIONEIR	- , 68
7P1/ 857122/A /4A1TAMPA	1.056 , 48	N/ 014451/2 / PRISIONEIR	- , 68
7P1/ 857122/A /81UTAMPA	1.056 , 48	N/ 014444/5 / PRISIONEIR	4 , 24
8T0/ 886920/A /4PKGUIA	79 , 48	N/ 014443/8 / PRISIONEIR	- , 61
7P6/ 858638/ /95TPUXADOR	256 , 37	N/ 013972/1 / PARAFUSO	- , 68
7P6/ 858638/ /82VPUXADOR	256 , 37	N/ 013971/1 / PARAFUSO	- , 68
7P6/ 858638/ /Y20PUXADOR	256 , 37	N/ 013970/1 / PARAFUSO	- , 68
5U7/ 885901/K /KZYAPOIO	110 , 47	N/ 013969/5 / PARAFUSO	- , 68
5U7/ 885901/J /FCAAPOIO	122 , 57	N/ 013968/7 / PARAFUSO	- , 28
5U7/ 885901/H /FHCAPOIO	119 , 20	N/ 013968/6 / PARAFUSO	- , 19

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 885901/G /KYAAPPIO	106 , 68	N/ 101174/05/	PARAFUSO	4 , 09
5U7/ 885405/B /FCAREVESTIMEN	344 , 28	N/ 101174/03/	PARAFUSO	2 , 72
5U7/ 885405/D /DRJREVESTIMEN	324 , 56	N/ 100111/05/	PARAFUSO	- , 30
5U7/ 885805/ /DRGREVESTIMEN	149 , 33	N/ 100095/06/	PARAFUSO	1 , 36
237/ 881045/2 / ESTRUTURA	1.248 , 76	N/ 100092/07/	PARAFUSO	1 , 59
1SB/ 885805/N /EVFREVESTIMEN	866 , 44	N/ 100092/05/	PARAFUSO	1 , 64
5X7/ 868409/A / PROTETOR	868 , 45	N/ 100091/04/	PARAFUSO	5 , 49
5Z0/ 881405/FJ/EBZREVESTIMEN	88 , 84	N/ 040237/8 /	PARAFUSO	19 , 20
5Z0/ 881405/FK/ECFREVESTIMEN	108 , 73	N/ 040210/1 /	PARAFUSO	- , 68
5U7/ 881405/G /IOVREVESTIMEN	108 , 90	N/ 040182/2 /	PARAFUSO	2 , 71
5U7/ 881405/F /IOTREVESTIMEN	100 , 37	N/ 040125/4 /	PARAFUSO	2 , 71
5U7/ 881405/E /X0YREVESTIMEN	135 , 01	N/ 102072/03/	PARAFUSO	7 , 04
5U0/ 881405/AC/IPRREVESTIMEN	177 , 16	N/ 102058/02/	PORCA	1 , 11
5Z0/ 853101/ /739COBERTURA	282 , 47	N/ 102056/04/	PARAFUSO	1 , 47
02A/ 311158/H / RODA	550 , 70	N/ 101160/03/	PARAFUSO	4 , 09
2H0/ 857877/A /QVZFECHO	801 , 42	N/ 101154/04/	PARAFUSO	6 , 69
2H0/ 857877/C /QVZFECHO	860 , 70	N/ 101153/07/	PARAFUSO	2 , 20
6QE/ 885405/AG/ZLPREVESTIMEN	224 , 16	N/ 100067/01/	PARAFUSO	- , 61
5U0/ 881806/T /IPRREVESTIMEN	308 , 42	N/ 100053/06/	PARAFUSO	2 , 60
5U0/ 881806/N /OYZREVESTIMEN	136 , 23	N/ 100053/01/	PARAFUSO	- , 59
5U0/ 881806/AE/UIZREVESTIMEN	182 , 59	N/ 100052/07/	PARAFUSO	2 , 41
377/ 881261/A / PARAFUSO	7 , 21	N/ 100051/03/	PARAFUSO	21 , 34
5X0/ 971820/ / TUBO	15 , 02	N/ 100050/10/	PARAFUSO	6 , 15
036/ 905487/A / TUBO	34 , 64	N/ 038601/1 /	PORCA	- , 68
040/ 905471/4 / PRESILHA	5 , 99	N/ 038550/1 /	REBITE	- , 73
122/ 905449/A / CAPA PROTE	21 , 06	N/ 038549/1 /	REBITE	- , 77
2H0/ 857877/M /QVZFECHO	738 , 43	N/ 038501/2 /	REBITE	2 , 55
2H0/ 858637/C /Y20PUXADOR	35 , 33	N/ 038107/1 /	PARAFUSO	6 , 12
2H0/ 862531/A /71NSUPORTE	324 , 34	N/ 034790/8 /	PARAFUSO	16 , 43
041/ 905430/F / CABO IGNIC	66 , 12	N/ 102048/03/	PARAFUSO	2 , 71
2H0/ 863253/C / CANTONEIRA	149 , 87	N/ 102048/02/	PARAFUSO	9 , 40
2H0/ 863253/E / CANTONEIRA	390 , 31	N/ 102038/03/	PARAFUSO	20 , 84
2H0/ 864220/A / ANTIRUIDO	172 , 35	N/ 102036/01/	BRACADEIRA	6 , 37
2H0/ 864517/A / SUPORTE	54 , 69	N/ 102035/01/	BRACADEIRA	5 , 84
2H0/ 864703/A / ISOLAMENTO	76 , 26	N/ 102020/01/	BRACADEIR	14 , 76
2H0/ 864705/ / ISOLAMENTO	317 , 73	N/ 102019/01/	BRACADEIR	5 , 53
2H0/ 864706/ / ISOLAMENTO	317 , 73	N/ 102018/01/	BRACADEIR	4 , 52
2H0/ 867453/ / PECA ENCHI	94 , 52	N/ 020602/5 /	PRESILHA	2 , 71
2H0/ 867454/ / PECA ENCHI	94 , 52	N/ 100493/01/	PARAFUSO	- , 68
2H0/ 868102/ / ESPUMA	68 , 47	N/ 101708/04/	PARAFUSO	8 , 51
2H0/ 880201/G /81UAIRBAG	5.682 , 11	N/ 100863/04/	PARAFUSO	1 , 47
1SB/ 885041/A /ETMENCOSTO	1.468 , 51	N/ 100843/01/	BRACADEIRA	7 , 40
5G4/ 867023/ /NMIREVESTIMEN	2.010 , 31	N/ 100842/04/	PARAFUSO	2 , 15
7H0/ 937090/D /Z36UN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 100835/01/	PARAFUSO	- , 68
7H0/ 937090/D /Z35UN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 090201/1 /	PARAFUSO	2 , 04
7H0/ 937090/D /Z34UN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 090197/1 /	PARAFUSO	2 , 04
7H0/ 937090/D /Z33UN.CONTROL	3.949 , 31	N/ 090186/6 /	PARAFUSO	- , 84
5U0/ 853101/A /SS4FRISO	78 , 04	N/ 090186/5 /	PARAFUSO	- , 68
5U0/ 853050/ /61VADESIVO	22 , 85	N/ 090186/1 /	PARAFUSO	- , 68
5U0/ 853413/ /MY2FAIXA	75 , 06	N/ 090179/4 /	PARAFUSO	- , 68
5U0/ 853413/A /MY2FAIXA	41 , 12	N/ 024511/3 /	BRACADEIR	2 , 88
5P0/ 035411/A / ALTOFALAN	162 , 15	N/ 024509/4 /	BRACADEIR	1 , 68
3X0/ 941699/ / SOQUETE	27 , 04	N/ 024508/5 /	BRACADEIR	14 , 68
3C9/ 035552/ / ANTENA	377 , 92	N/ 101705/12/	PARAFUSO	4 , 49
3C8/ 035730/B / INTERFACE	8.729 , 98	N/ 101705/09/	PARAFUSO	1 , 59
3C8/ 035552/A / ANTENA	363 , 69	N/ 101703/03/	PARAFUSO	1 , 33
5U0/ 853414/ /MY2FAIXA	75 , 06	N/ 101699/02/	CILINDRICO	6 , 16
5U0/ 853414/B /MY2FAIXA	71 , 53	N/ 101692/01/	PORCA	2 , 04
5U0/ 853414/C /MY2FAIXA	39 , 15	N/ 100829/08/	PARAFUSO	1 , 62
5U4/ 853050/ / ADESIVO	68 , 52	N/ 100829/01/	PARAFUSO	- , 68
5U4/ 853413/ /041FAIXA	137 , 02	N/ 100802/04/	PARAFUSO	4 , 09
5U4/ 853413/A /041FAIXA	102 , 25	N/ 100811/01/	BRACADEIRA	2 , 46
5U4/ 853414/ /041FAIXA	137 , 02	N/ 090178/3 /	PARAFUSO	- , 68
5U4/ 853414/A /041FAIXA	102 , 25	N/ 090167/4 /	PARAFUSO	1 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 853414/C / FAIXA	71 , 42	N/ 090161/2 /	PARAFUSO	1 , 36
5U4/ 853515/ /GRUPROTECAO	72 , 31	N/ 090152/1 /	PARAFUSO	- , 68
3C5/ 035570/B / FILTRO	80 , 96	N/ 090151/1 /	PARAFUSO	2 , 99
3C5/ 035532/T / ANTENA	637 , 19	N/ 090148/7 /	PARAFUSO	1 , 36
3C2/ 863011/C /POUTAPETES	542 , 75	N/ 090148/4 /	PARAFUSO	5 , 45
3C2/ 863011/C /EUNTAPETES	542 , 75	N/ 024507/6 /	BRACADEIR	15 , 62
3C0/ 853754/C /ZZZPROTECAO	255 , 54	N/ 024506/5 /	BRACADEIR	19 , 42
3C0/ 853753/C /ZZZPROTECAO	255 , 54	N/ 024504/4 /	BRACADEIR	5 , 96
3C0/ 853516/C /ZZZPROTECAO	313 , 90	N/ 024122/2 /	BRACADEIR	11 , 33
3C0/ 853515/C /ZZZPROTECAO	313 , 90	N/ 023732/1 /	DISCO	9 , 83
3C0/ 820411/E / CONDENSADO	1.936 , 68	N/ 101621/01/	PARAFUSO	34 , 60
3C0/ 035933/ / SUPORTE	25 , 82	N/ 101602/05/	PARAFUSO	1 , 16
3C0/ 035491/ / COBERTURA	39 , 88	N/ 101586/05/	SEXTAVADO	1 , 33
3C0/ 035131/ / RECEPTACUL	63 , 29	N/ 101016/03/	PARAFUSO	6 , 50
3C0/ 018997/B / ISOLAMENTO	576 , 22	N/ 101010/01/	PARAFUSO	1 , 36
3B7/ 035447/B / RECEPTACUL	53 , 81	N/ 101005/05/	PARAFUSO	2 , 45
3B7/ 035447/A / RECEPTACUL	49 , 13	N/ 100993/03/	PARAFUSO	2 , 52
3B0/ 035343/ / BATENTE	1 , 25	N/ 100988/09/	PARAFUSO	4 , 86
3AA/ 035570/ / FILTRO	79 , 76	N/ 090298/5 /	PARAFUSO	1 , 44
377/ 853101/ / FRISO	5 , 19	N/ 090298/2 /	PARAFUSO	- , 68
377/ 820803/G / COMPRESSOR	2.334 , 80	N/ 090294/1 /	PARAFUSO	1 , 84
5W9/ 853754/ /N58PROTECAO	69 , 40	N/ 090288/1 /	PARAFUSO	1 , 36
5W9/ 853753/ /N58PROTECAO	69 , 40	N/ 090278/5 /	PARAFUSO	2 , 04
5W9/ 853516/ /N58PROTECAO	85 , 88	N/ 090261/9 /	PARAFUSO	- , 58
5W9/ 853515/ /N58PROTECAO	95 , 70	N/ 030057/4 /	CHAVE	52 , 03
5W9/ 853414/B /MY2FAIXA	41 , 12	N/ 029704/2 /	TAMP.ROSCA	27 , 28
5W9/ 853414/A /MY2FAIXA	68 , 94	N/ 029456/2 /	TAMP.ROSCA	6 , 56
5W9/ 853414/A /MX1FAIXA	68 , 94	N/ 029457/1 /	TAMP.ROSCA	2 , 33
5W9/ 853413/B /MX1FAIXA	41 , 12	N/ 028344/2 /	PARAFUSO	11 , 99
5W9/ 853413/A /MX1FAIXA	68 , 94	N/ 028342/1 /	PARAFUSO	2 , 65
5W9/ 853050/ /MY2ADESIVO	22 , 69	N/ 101821/01/	TAMPAO	4 , 48
5W9/ 853050/ /MX1ADESIVO	22 , 69	N/ 101817/02/	PARAFUSO	1 , 33
5W9/ 853050/ /61VADESIVO	22 , 66	N/ 101753/02/	PARAFUSO	- , 77
5W4/ 853536/ /GRUPROTECAO	71 , 19	N/ 100983/01/	BRACADEIRA	2 , 04
5W4/ 853535/ /GRUPROTECAO	71 , 19	N/ 100980/01/	BRACADEIR	9 , 72
5W0/ 853515/ /GRUFRISO	18 , 81	N/ 100949/01/	BRACADEIR	2 , 70
5W0/ 035849/ / ANTENA	119 , 66	N/ 100879/01/	PRISIONEIR	1 , 36
5U7/ 853414/D /MX1FAIXA	31 , 52	N/ 090245/1 /	PARAFUSO	- , 82
5U7/ 853414/A /MX1FAIXA	26 , 41	N/ 090236/1 /	PARAFUSO	1 , 36
5U7/ 853414/ /MY2FAIXA	49 , 16	N/ 090233/1 /	PARAFUSO	- , 68
5U7/ 853414/ /MX1FAIXA	69 , 70	N/ 090232/4 /	PARAFUSO	1 , 76
5U7/ 853413/D /MX1FAIXA	31 , 52	N/ 090232/2 /	PARAFUSO	1 , 76
5U7/ 853413/C /MY2FAIXA	92 , 98	N/ 090226/2 /	PARAFUSO	1 , 36
5U7/ 853413/C /MX1FAIXA	92 , 98	N/ 025667/2 /	ESFERA	- , 65
5U7/ 853413/A /MY2FAIXA	26 , 41	N/ 024522/6 /	BRACADEIR	9 , 64
5U7/ 853413/A /MX1FAIXA	26 , 41	N/ 101740/02/	PARAFUSO	15 , 41
5U7/ 853413/ /MY2FAIXA	49 , 16	N/ 101734/02/	PORCA	- , 83
5U7/ 853413/ /MX1FAIXA	69 , 72	N/ 101725/01/	PARAFUSO	6 , 17
5U4/ 853754/C /GRUPROTECAO	67 , 07	N/ 101714/04/	PARAFUSO	20 , 10
5U4/ 853754/ /GRUPROTECAO	56 , 79	N/ 101713/03/	PARAFUSO	14 , 47
5U4/ 853753/C /GRUPROTECAO	67 , 07	N/ 101711/05/	PARAFUSO	1 , 22
5U4/ 853753/ /GRUPROTECAO	56 , 79	N/ 101430/03/	PARAFUSO	2 , 65
5U4/ 853536/ / PROTECAO	89 , 66	N/ 101424/04/	PARAFUSO	4 , 09
5U4/ 853535/ / PROTECAO	89 , 66	N/ 100632/05/	PARAFUSO	2 , 81
5U4/ 853518/ / PROTECAO	106 , 57	N/ 100572/01/	BRACADEIRA	9 , 39
5U4/ 853517/ / PROTECAO	106 , 57	N/ 100562/01/	ANEL	20 , 69
5U4/ 853516/C /GRUPROTECAO	68 , 48	N/ 100557/03/	PARAFUSO	2 , 26
5U4/ 853516/ /GRUPROTECAO	72 , 31	N/ 100541/01/	PARAFUSO	- , 83
5U4/ 853515/C /GRUPROTECAO	68 , 48	N/ 044512/5 /	PRISIONEIR	4 , 09
2H0/ 035532/A / ANTENA	278 , 62	N/ 044512/2 /	PRISIONEIR	4 , 38
2H0/ 035532/ / ANTENA	278 , 62	N/ 044511/3 /	PRISIONEIR	6 , 20
2H0/ 035453/A / ALTOFALANT	448 , 78	N/ 044511/1 /	PRISIONEIR	- , 68
2H0/ 035453/ / ALTO FALAN	448 , 78	N/ 044509/3 /	PRISIONEIR	4 , 92
2H0/ 035411/ / TWEETER	282 , 94	N/ 044462/5 /	PRISIONEIR	- , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 035244/ / SUPORTE	114 , 62	N/ 044444/6 / PRISIONEIR	9 , 90
2H0/ 035243/ / SUPORTE	114 , 62	N/ 044422/8 / PRISIONEIR	1 , 87
WUR/ 001428/ / LAMPADA PINGA	14 , 38	N/ 022154/4 / PORCA	1 , 30
WUR/ 001429/ / LAMPADA PINGA	14 , 62	N/ 022148/12/ PORCA	1 , 64
WUR/ 001430/ / LAMPADA SUPER	2 , 09	N/ 022148/1 / PORCA	- , 28
1T0/ 051592/B / CHICOTE	385 , 64	N/ 022146/8 / PORCA	4 , 97
1Q0/ 871853/C / ISOLAMENTO	74 , 59	N/ 022146/6 / PORCA	- , 68
1Q0/ 871799/A / TRAVA	53 , 50	N/ 022146/4 / PORCA	1 , 90
1Q0/ 871791/B / BOMBAHIDRA	7.842 , 65	N/ 100515/07/ SEXTAVADO	1 , 33
1Q0/ 871712/B / MANGUEIRA	92 , 94	N/ 100493/08/ PARAFUSO	2 , 81
1Q0/ 871711/B / MANGUEIRA	92 , 94	N/ 044412/2 / PRISIONEIR	- , 68
1Q0/ 871620/B / TUBULACAO	1.587 , 00	N/ 044411/5 / PRISIONEIR	7 , 46
1Q0/ 871619/B / TUBULACAO	1.384 , 68	N/ 044411/1 / PRISIONEIR	1 , 36
1Q0/ 871608/B / TUBULACAO	1.891 , 27	N/ 044395/4 / PRISIONEIR	2 , 38
1Q0/ 871607/B / TUBULACAO	1.384 , 68	N/ 022146/21/ PORCA	1 , 96
1Q0/ 871581/ / BATENTE	65 , 63	N/ 022146/16/ PORCA	1 , 17
1Q0/ 871551/A / EIXO ENGRE	53 , 16	N/ 022146/1 / PORCA	- , 68
1Q0/ 871480/ / SUPORTE	83 , 85	N/ 022141/4 / PORCA	2 , 04
1Q0/ 871470/ / JG. GUIA	224 , 66	N/ 022051/1 / PINO	5 , 53
1Q0/ 871455/F / VEDACAO	1.163 , 90	N/ 022042/1 / PINO	1 , 27
1Q0/ 871384/B /82VCOBERTURA	43 , 49	N/ 021416/3 / PARAFUSO	5 , 26
1Q0/ 871383/B /82VCOBERTURA	35 , 65	N/ 021284/5 / PORCA	12 , 76
1Q0/ 871358/G / VEDACAO	1.442 , 86	N/ 101388/01/ TAMPA	4 , 00
1Q0/ 871357/G / VEDACAO	1.442 , 86	N/ 101355/03/ PARAFUSO	4 , 53
1Q0/ 871291/ / CLIP	7 , 29	N/ 101333/01/ ANEL	2 , 31
1Q0/ 871228/ / CLIP	22 , 15	N/ 100801/02/ PARAFUSO	1 , 98
1Q0/ 871161/ / JG REPARO	244 , 59	N/ 100726/01/ PINO	6 , 00
1Q0/ 871157/ / BATENTE	27 , 73	N/ 100722/02/ PARAFUSO	4 , 84
1Q0/ 871138/A / BATENTE	22 , 25	N/ 100704/03/ PARAFUSO	13 , 05
1Q0/ 871136/ / BATENTE	22 , 25	N/ 090131/1 / PARAFUSO	2 , 71
1Q0/ 871135/ / BATENTE	27 , 70	N/ 044759/1 / PARAFUSO	5 , 25
1Q0/ 807833/A /GRUFRISO	150 , 61	N/ 044736/1 / PARAFUSO	- , 68
1Q0/ 035218/A / ANEL	26 , 76	N/ 044734/1 / PARAFUSO	1 , 36
377/ 820803/D / COMPRESSOR	2.446 , 73	N/ 044727/6 / PARAFUSO	5 , 26
377/ 601983/A / PARAFUSO	8 , 02	N/ 023731/4 / DISCO	2 , 60
377/ 601983/ / PARAFUSO	19 , 70	N/ 023546/3 / BRACADEIR	6 , 91
377/ 601139/ / PARAFUSO	7 , 38	N/ 101582/03/ PARAFUSO	6 , 83
377/ 035994/D / ALTOFALAN	108 , 65	N/ 101578/01/ PARAFUSO	8 , 30
377/ 035993/D / ALTOFALAN	108 , 65	N/ 101563/07/ PARAFUSO	1 , 62
377/ 016990/A / SUPORTE	22 , 50	N/ 101563/05/ PARAFUSO	2 , 55
373/ 035995/A / ALTOFALAN	108 , 65	N/ 101562/06/ PARAFUSO	2 , 34
373/ 035994/A / ALTOFALAN	85 , 21	N/ 100691/01/ PARAFUSO	1 , 36
373/ 035993/A / ALTOFALAN	107 , 16	N/ 100670/04/ PARAFUSO	6 , 01
357/ 035447/B / RECEPTACUL	48 , 33	N/ 100650/03/ PARAFUSO	22 , 06
357/ 035447/A / RECEPTACUL	54 , 84	N/ 100636/04/ PARAFUSO	1 , 60
357/ 035447/ / RECEPTACUL	4 , 54	N/ 044721/1 / PARAFUSO	11 , 48
327/ 853556/2 / FRISO	968 , 93	N/ 044714/1 / PARAFUSO	9 , 84
09A/ 409529/C / RETENTOR	267 , 71	N/ 044706/8 / PARAFUSO	9 , 72
06L/ 127025/M / BOMBA COMB	2.343 , 96	N/ 044704/1 / PARAFUSO	25 , 97
06K/ 103208/D / VALVULA	110 , 66	N/ 044703/1 / PARAFUSO	1 , 36
06K/ 115243/N / VALVULA	408 , 44	N/ 044520/3 / PRISIONEIR	2 , 71
06K/ 127501/H / TUBULACAO	236 , 32	N/ 044514/5 / PRISIONEIR	4 , 99
113/ 309381/A / CHAPA	- , 68	N/ 023282/1 / PINO	1 , 02
6N0/ 809966/A / PORCA	- , 14	N/ 023153/1 / PINO	6 , 76
APR/ 061220/ /71NTAPETE	149 , 45	N/ 023003/13/ PORCA	- , 72
113/ 301185/1 / VEDACAO	9 , 71	N/ 023003/11/ PORCA	- , 63
04E/ 121605/L / CORREIA	100 , 16	N/ 023002/6 / PORCA	5 , 47
7P0/ 803401/B / LONGARINA	5.192 , 63	N/ 023002/12/ PORCA	- , 68
5Z4/ 839015/S / FECHADURA	222 , 17	N/ 022214/1 / PECA ROSCA	7 , 71
5Z4/ 839015/R / FECHADURA	180 , 25	N/ 022201/1 / PECA ROSCA	11 , 58
5U7/ 035548/ / CABO ANTEN	49 , 69	N/ 101560/04/ PARAFUSO	2 , 04
5U6/ 035548/A / CABO ANTEN	52 , 42	N/ 101552/11/ PORCA	2 , 09
N/ 907403/02/ PARAFUSO	4 , 84	N/ 101452/01/ PARAFUSO	1 , 36
5C5/ 837461/E / MANIVELA	1.430 , 13	D/ 506KD1/A3/ ESPUMA	361 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



032/ 906031/R / VALVULA	214 , 77	7L6/ 863916/ER/3X1COBERTURA	395 , 76
327/ 820413/1 / CONDENSADO	1.077 , 99	7L6/ 863916/ET/1UVCOBERTURA	1.293 , 79
321/ 601173/A /Z37CAPA	2 , 76	7L6/ 863916/EQ/3X1COBERTURA	395 , 76
321/ 601173/A / CAPA	1 , 29	7L6/ 863916/ET/9ATCOBERTURA	1.657 , 44
321/ 601139/C / PARAFUSO	6 , 47	7L6/ 863916/EN/3X1COBERTURA	378 , 05
305/ 601139/C / PARAFUSO	4 , 48	7L6/ 863916/EM/3X1COBERTURA	378 , 05
305/ 035519/1 / TAMPÃO	- , 65	7L6/ 867471/ / ANEL VEDAC	9 , 79
5Z9/ 860150/ /KN2COBERTURA	150 , 37	7L6/ 867462/D /1N5TAMPAENCAI	448 , 43
8D1/ 820511/F / MOTOR	1.701 , 51	7L6/ 867462/D /7L2TAMPAENCAI	448 , 43
8D1/ 820511/G / SERVOMOTOR	1.701 , 51	7L6/ 863916/FC/1UVCOBERTURA	1.293 , 79
8D2/ 820511/C / MOTOR	1.119 , 38	7L6/ 863916/FC/9ATCOBERTURA	1.764 , 92
321/ 611813/ / PEÇA EM T	4 , 55	7L6/ 863916/FD/1UVCOBERTURA	1.293 , 79
377/ 819041/A / GRADE	186 , 40	7L6/ 867061/F /4V7COBERTURA	909 , 34
5W0/ 857059/B /71NMOLDURA	87 , 19	7L6/ 867061/F /5W8COBERTURA	909 , 34
377/ 863319/B /71NPROLONGAME	31 , 27	7L6/ 867061/F /72ACOBERTURA	909 , 34
5U0/ 853658/A /PF9ANEL COBER	72 , 26	7L6/ 867062/F /4V7COBERTURA	851 , 83
5W6/ 945101/A /1NNMOLDURA	14 , 28	7L6/ 867062/F /5W8COBERTURA	909 , 34
5Z0/ 881921/BB/EN6REVESTIMEN	216 , 72	7L6/ 867062/F /72ACOBERTURA	909 , 34
5W0/ 807217/D /VHZCOBERTURA	2.161 , 96	7L6/ 867376/G /71NALOJAMENTO	155 , 06
8P0/ 035503/E / ANTENA	100 , 68	7L6/ 867462/D /7Q6TAMPAENCAI	448 , 43
7L6/ 857224/H /4V7FRISO	214 , 21	7L6/ 867462/F /1N5TAMPA	448 , 43
7L6/ 857221/H /5W8FRISO	213 , 55	7L6/ 867462/F /7L2TAMPA	448 , 43
7L6/ 853072/B /W25GUARNICAO	887 , 17	7L6/ 867239/HA/PAYREVESTIMEN	2.116 , 67
7L6/ 853072/B /V45GUARNICAO	887 , 17	7L6/ 867239/GT/PAXREVESTIMEN	2.116 , 67
7L6/ 853071/C /9ATGUARNICAO	1.322 , 52	7L6/ 867239/GT/PAYREVESTIMEN	2.205 , 97
7L6/ 853071/C /1UVGUARNICAO	1.322 , 52	7L6/ 867239/GT/PMWREVESTIMEN	2.269 , 36
7L6/ 853071/B /W25GUARNICAO	887 , 17	7L6/ 867038/CP/NWREVESTIMEN	2.838 , 49
7L6/ 853071/B /V45GUARNICAO	887 , 17	7L6/ 867038/CL/NWREVESTIMEN	2.838 , 49
7L6/ 853071/B /5U4GUARNICAO	880 , 51	7L6/ 863916/DT/3X1COBERTURA	378 , 05
7L6/ 601401/ / TECLA	801 , 15	7L6/ 863916/DS/3X1COBERTURA	378 , 05
7L6/ 035729/J / CAIXA	4.149 , 92	7L6/ 863916/DN/W25COBERTURA	1.293 , 79
7L6/ 035456/C / AMPLIFICAD	4.460 , 81	7L6/ 863916/DN/5U4COBERTURA	1.197 , 15
7L6/ 035456/B / AMPLIFICAD	4.519 , 51	7L6/ 863916/DQ/W25COBERTURA	1.293 , 79
7L6/ 035418/ / CLIP	4 , 43	7L6/ 863916/DQ/5U4COBERTURA	1.197 , 15
7L0/ 853192/A /9B9COBERTURA	47 , 56	7L6/ 863916/DK/5U4COBERTURA	1.293 , 79
7L0/ 853191/A /9B9COBERTURA	51 , 85	7L6/ 863916/DK/W25COBERTURA	1.293 , 79
7D0/ 820805/ / COMPRESSOR	4.981 , 88	7L6/ 863916/DC/2WECOBERTURA	1.352 , 08
7D0/ 820413/B / CONDENSADO	3.593 , 37	7L6/ 867502/JR/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
7D0/ 820413/A / CONDENSADO	3.593 , 37	APR/ 052001/AK/ PROD LIMPZ	9 , 88
701/ 601139/B / PARAFUSO	18 , 13	APR/ 052001/AJ/ LIMPEZA	34 , 57
6Q6/ 035550/F / CABO ANTEN	184 , 17	N/ 011008/45/ PORCA	1 , 87
6Q5/ 035501/ / BASE ANTEN	118 , 55	N/ 010641/01/ PARAFUSO	- , 37
6Q3/ 853536/A /GRUFRISO	690 , 40	N/ 010335/13/ PARAFUSO	2 , 65
6Q3/ 853535/A /GRUFRISO	566 , 40	N/ 010332/8 / PARAFUSO	6 , 16
6Q3/ 853516/A /GRUPROTECAO	795 , 79	N/ 010270/4 / PARAFUSO	2 , 32
N/ 021195/4 / PORCA	2 , 04	N/ 010241/24/ PARAFUSO	4 , 84
5Z9/ 857552/ /4ANPARASOL	189 , 43	N/ 010237/14/ PARAFUSO	1 , 59
8V3/ 898803/B / JG.PARAFUS	300 , 06	N/ 010212/32/ PARAFUSO	- , 68
7P6/ 601025/AK/88ZRODA	10.090 , 78	APR/ 253609/ / SILENCIOSO	188 , 04
2H0/ 857139/ / BATENTE	12 , 50	APR/ 601329/P / PNEU	524 , 84
7N0/ 907530/AP/Z04INTERFACE	1.708 , 82	G/ 060735/A2/ GRAXA	39 , 35
7N0/ 907530/AS/Z03INTERFACE	1.708 , 82	G/ 052738/A4/ MASSA	137 , 56
2H0/ 145804/ / RESFRIADOR	2.104 , 42	APR/ 601329/AQ/ PNEU	588 , 58
2H7/ 867501/AG/AM4REVESTIMEN	2.900 , 28	AKD/ 497010/04/R10CORD VEDAC	376 , 17
5G6/ 907456/ / SUPORTE	125 , 81	G/ 052522/A2/ TOALHA LIM	31 , 25
5C6/ 839114/B /UAQACIONAMENT	242 , 10	G/ 052197/A1/ LUBRIFICAN	63 , 63
5C6/ 839113/B /UAQACIONAMENT	553 , 45	G/ 052182/A2/ OLEO	120 , 67
3AA/ 998275/ / JG.PECAS	53 , 43	G/ 052181/A3/ MASSA	114 , 26
1S0/ 601025/T /041RODA	666 , 79	1J1/ 061225/EB/LFVJG.TAPETE	531 , 22
1S0/ 601025/Q /B9ARODA	666 , 79	N/ 090117/3 / PARAFUSO	2 , 20
1S0/ 601025/T /8Z8RODA	490 , 99	G/ 052172/A1/ LUBRIFICAN	439 , 35
06K/ 103300/C /909ROLAMENTO	68 , 56	G/ 052109/A2/ PASTE	133 , 48
06K/ 103495/AG/ SEPARADOR	595 , 52	N/ 044514/6 / PRISIONEIR	8 , 56
06K/ 109158/AF/ CORRENTE	617 , 96	N/ 044435/6 / PRISIONEIR	2 , 40

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06H/ 105243/K / AMORTECEDO	1.328 , 50	N/ 044408/7 / PRISIONEIR	4 , 84
5Z0/ 955425/A / PALHETA	21 , 07	G/ 000150/ / PASTALUBRI	159 , 42
1S0/ 615105/C / CAIXA	429 , 19	7L6/ 867067/N /7U7COBERTURA	1.095 , 88
5Z0/ 955425/F / PALHETA	68 , 94	7L6/ 867068/N /7U7COBERTURA	1.095 , 88
5Z0/ 955426/ / PALHETA	78 , 54	7L6/ 863988/ /01CBATENTE	7 , 06
6K0/ 955425/E / PALHETA	86 , 05	7L6/ 863923/F / ISOLAMENTO	1.355 , 07
5U0/ 819045/ /BLOREGULAGEM	163 , 54	7L6/ 863923/G / ISOLAMENTO	1.355 , 07
5U0/ 819045/A /QA4REGULAGEM	220 , 46	7L6/ 863983/P / ISOLAMENTO	810 , 91
5U0/ 819045/B /1QBREGULAGEM	187 , 15	7L6/ 863916/FD/9ATCOBERTURA	1.657 , 44
5U0/ 820007/A / CAIXA	496 , 35	7L6/ 867438/F /B41COBERTURA	66 , 86
5U1/ 819403/ /1NNCOBERTURA	43 , 86	7L6/ 867437/G /B41COBERTURA	66 , 86
5U1/ 820003/G /AP7CAIXA	3.061 , 79	7L6/ 867388/ / GRAMPO	7 , 41
5U1/ 820005/ / CAIXA	2.139 , 76	7L6/ 867234/BB/3S3REVESTIMEN	504 , 94
5U1/ 820005/A / CAIXA	2.223 , 21	7L6/ 867233/BB/3S3REVESTIMEN	447 , 30
06E/ 109417/N / ENGATE	119 , 15	7L6/ 867233/BB/4R4REVESTIMEN	504 , 94
8D0/ 820536/C / SUPORTE	60 , 86	7L6/ 867037/BG/NWFREVESTIMEN	2.708 , 04
8D1/ 819021/B / VENTONHA	2.037 , 11	7L6/ 867037/BG/NWGREVESTIMEN	2.708 , 04
8D1/ 820245/ / GRAMPO	69 , 16	7L6/ 867037/BG/NWEREVESTIMEN	2.708 , 04
8D1/ 820358/ / ALAVANCA	122 , 75	7L6/ 867037/BE/NWKREVESTIMEN	2.804 , 93
5C6/ 837086/A / CABO	267 , 10	7L6/ 863835/B / ISOLAMENTO	800 , 72
06A/ 103601/BC/ CARTER	733 , 08	7L6/ 863820/D / ANTIRUIDO	317 , 86
06A/ 105243/E / AMORTECEDO	2.504 , 13	7L6/ 863819/D / ANTIRUIDO	317 , 86
06A/ 905097/A / TRANSFORMA	1.732 , 05	7L6/ 863815/B / ANTIRUIDO	212 , 22
04C/ 905110/H / BOBINA	372 , 55	7L6/ 863762/J / SUPORTE	848 , 21
045/ 105243/D / AMORTECEDC	1.612 , 51	7L6/ 867212/CR/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
04C/ 105243/D / AMORTECEDO	1.193 , 85	7L6/ 867212/CR/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
038/ 105243/M / AMORTECEDC	1.160 , 00	7L6/ 867212/CR/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
030/ 971595/CJ/ CHICOTE	550 , 01	7L6/ 867212/CP/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
022/ 105243/J / AMORTECEDO	2.310 , 09	7L6/ 867037/BE/NWFREVESTIMEN	2.708 , 04
022/ 105243/E / AMORTECEDC	2.310 , 09	7L6/ 867037/BE/NWEREVESTIMEN	2.708 , 04
6QE/ 885921/AT/GT7REVESTIMEN	34 , 62	7L6/ 867012/ET/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
5Z0/ 853752/ /GRUFRISO	250 , 87	7L6/ 863762/L / SUPORTE	1.134 , 04
5Z0/ 853751/ /GRUFRISO	250 , 87	7L6/ 863723/D /B41CALCO	68 , 66
5Z0/ 853556/ /GRUFRISO	21 , 79	7L6/ 863568/ / BATENTE	52 , 57
5Z0/ 853555/ /GRUFRISO	21 , 79	7L6/ 863559/ / TAMPA	6 , 73
5Z0/ 853050/ / ADESIVO	58 , 05	7L6/ 863546/K /W64TAMPA	2.419 , 09
5Z0/ 820803/ / COMPRESSOR	1.544 , 89	7L6/ 863546/L /Q73TAMPA	2.419 , 09
5Z0/ 820411/D / CONDENSADO	1.045 , 76	7L6/ 863546/L /S56TAMPA	2.570 , 70
5Z0/ 035550/ / CABO ANTEN	52 , 09	7L6/ 863546/L /W64TAMPA	2.570 , 70
5Z0/ 035417/ /1NNALOJAMENTO	4 , 07	7L6/ 867375/G /5J6ALOJAMENTO	174 , 97
5X9/ 035550/ / CABO ANTEN	105 , 53	7L6/ 867372/C /6C3MOLDURA	98 , 49
5X7/ 871275/ / BORRACHA	9 , 22	7L6/ 867372/B /7B4MOLDURA	560 , 30
5X7/ 853733/ / GRAMPO	2 , 21	7L6/ 867372/B /69JMOLDURA	560 , 30
5X7/ 853541/ /1FRESTRIBO	476 , 43	7L6/ 867372/B /2V4MOLDURA	560 , 30
5X7/ 035550/ / CABO ANTEN	102 , 99	7L6/ 867371/B /7B4MOLDURA	560 , 30
5X4/ 035550/ / CABO ANTEN	102 , 99	7L6/ 867371/C /6C3MOLDURA	98 , 49
5X0/ 853518/ /1NNFRISO	9 , 22	7L6/ 867371/C /75RMOLDURA	98 , 49
5X0/ 853517/ /1NNFRISO	9 , 22	7L6/ 867212/CC/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
5X0/ 853516/ /1NNPROTECAO	45 , 67	7L6/ 867212/CC/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
5X0/ 853515/ /1NNPROTECAO	45 , 67	7L6/ 867212/CP/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
5X0/ 853320/ /01CFAIXA	43 , 37	7L6/ 867502/JR/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
5X0/ 853319/ /01CFAIXA	43 , 37	7L6/ 867239/GG/PAYREVESTIMEN	2.269 , 36
5X0/ 853314/ /01CFAIXA	39 , 33	7L6/ 867239/GD/PAYREVESTIMEN	2.269 , 36
5X0/ 853301/ /01CFAIXA	27 , 68	7L6/ 867239/GD/PMWREVESTIMEN	2.269 , 36
5X0/ 820803/B / COMPRESSOR	4.187 , 42	7L6/ 867038/CF/NWGREVESTIMEN	2.838 , 49
5X0/ 820803/ / COMPRESSOR	2.267 , 29	7L6/ 867038/CF/NWFREVESTIMEN	2.838 , 49
5X0/ 035223/ / ANTENA	240 , 35	7L6/ 867038/CC/NWGREVESTIMEN	2.708 , 04
6Q3/ 853515/A /GRUPROTECAO	795 , 79	7L6/ 867038/CC/NWKREVESTIMEN	2.804 , 93
6Q0/ 820808/F / COMPRESSOR	4.557 , 11	7L6/ 867038/CF/NWEREVESTIMEN	2.838 , 49
6Q0/ 820803/R / COMPRESSOR	3.288 , 96	7L6/ 867038/CC/NWFREVESTIMEN	2.804 , 93
6Q0/ 035576/K / CAIXA	26 , 66	7L6/ 867038/CC/NWEREVESTIMEN	2.804 , 93
6Q0/ 035417/C / ALOJAMENTO	40 , 14	7L6/ 863916/DC/5U4COBERTURA	1.293 , 79
6Q0/ 035417/B / ALOJAMENTO	40 , 14	7L6/ 863916/DC/93GCOBERTURA	1.352 , 08
6Q0/ 035218/E / ALOJAMENTO	66 , 72	7L6/ 863916/DB/93GCOBERTURA	1.293 , 79

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 035217/E / ALOJAMENTO	66 , 72	7L6/ 863916/DC/W25COBERTURA	1.197 , 15
6K4/ 853313/G /4ATADESIVO	28 , 88	7L6/ 863916/DC/1SGCOBERTURA	1.352 , 08
5Z4/ 853800/ / SUPORTE	21 , 98	7L6/ 863916/DB/1SGCOBERTURA	1.293 , 79
5Z4/ 853799/A / SUPORTE	2 , 73	7L6/ 867375/H /71NALOJAMENTO	174 , 97
5Z4/ 853754/A /GRUPROTECAO	51 , 42	7L6/ 867375/G /71NALOJAMENTO	182 , 78
5Z4/ 853754/ /1NNPROTECAO	40 , 39	7L6/ 867375/G /7H7ALOJAMENTO	174 , 97
5Z4/ 853753/A /GRUPROTECAO	51 , 42	7L6/ 867372/C /75RMOLDURA	98 , 49
5Z4/ 853753/ /1NNPROTECAO	40 , 39	7L6/ 867239/GD/PAXREVESTIMEN	2.269 , 36
5Z4/ 853516/A /GRUPROTECAO	62 , 05	7L6/ 867234/BB/4R4REVESTIMEN	504 , 94
5Z4/ 853516/ /1NNPROTECAO	47 , 79	7L6/ 867037/BM/NWGREVESTIMEN	2.838 , 49
5Z4/ 853515/A /GRUPROTECAO	62 , 05	7L6/ 867037/BL/NWGREVESTIMEN	2.838 , 49
5Z4/ 853414/A /MY2FAIXA	86 , 35	7L6/ 867037/BM/NWEREVESTIMEN	2.804 , 93
5Z4/ 853414/ /MY2FAIXA	51 , 53	7L6/ 867037/BM/NWGREVESTIMEN	2.838 , 49
5Z4/ 853413/A /MY2FAIXA	86 , 35	7L6/ 867037/BL/NWGREVESTIMEN	2.804 , 93
5Z4/ 853413/ /MY2FAIXA	51 , 51	7L6/ 867037/BL/NWEREVESTIMEN	2.804 , 93
5Z4/ 853320/ /01CFAIXA	39 , 73	7L6/ 863916/DB/2WECOBERATURA	1.293 , 79
5Z4/ 853319/ /01CFAIXA	39 , 73	7L6/ 863876/ / ISOLAMENTO	1.354 , 80
5Z4/ 853314/ /01CFAIXA	31 , 57	7L6/ 863875/ / ISOLAMENTO	918 , 24
5Z4/ 853302/ /01CFAIXA	28 , 23	7L6/ 863843/B / SUPORTE	113 , 74
5Z4/ 853301/ /01CFAIXA	28 , 23	7L6/ 867462/F /7Q6TAMPA	448 , 43
5Z3/ 853536/B /GRUFRISO	48 , 00	7L6/ 867462/ /7Q6TAMPA	448 , 43
5Z3/ 853516/F /GRUPROTECAO	108 , 36	7L6/ 867462/ /7L2TAMPA	448 , 43
5Z3/ 853515/F /GRUPROTECAO	108 , 47	7L6/ 867461/E /7L2TAMPA	448 , 43
5Z3/ 853314/ /01CFAIXA	31 , 57	7L6/ 867461/E /7Q6TAMPA	448 , 43
5Z3/ 853313/ /01CFAIXA	31 , 57	N/ 011018/4 / PORCA	15 , 67
2HH/ 881405/Q /BVUREVESTIMEN	3.901 , 49	1C0/ 868107/B /TBFREVESTIMEN	2.256 , 33
2HH/ 881805/BB/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	1C0/ 868107/B /MBXREVESTIMEN	1.946 , 08
1K2/ 419502/BF/ COLUNA DIR	4.456 , 47	1C0/ 868107/B /FZAREVESTIMEN	2.322 , 24
1K1/ 419502/BJ/ COLUNA DIR	4.456 , 95	1C0/ 868107/B /FYZREVESTIMEN	2.322 , 24
5Z4/ 853313/ /01CFAIXA	31 , 57	1C0/ 868101/C / ESPUMA	160 , 01
7P6/ 885224/ /3G4INSERTO	93 , 83	1C0/ 868102/C / ESPUMA	155 , 55
014/ 141733/ / BORRACHA	2 , 59	1C0/ 868084/ /GRUREVESTIMEN	488 , 33
APR/ 807221/J /GRUJogo de Cober	698 , 39	1C0/ 868083/ /GRUREVESTIMEN	464 , 19
5C5/ 827934/E /GRUSPOILER	3.543 , 36	1C0/ 868061/ /GRUREVESTIMEM	370 , 30
5U0/ 201214/G / TUBO	33 , 54	1C0/ 868062/ /GRUREVESTIMEM	841 , 06
5U0/ 201218/D / TUBO	31 , 14	1C0/ 868048/G /TQTREVESTLATE	1.107 , 48
5G4/ 867440/ /CP4FRISO	257 , 87	1C0/ 868048/G /TQSREVESTLATE	1.123 , 61
5G4/ 867440/ /JP9FRISO	257 , 87	1C0/ 868048/G /TQRREVESTLATE	1.123 , 61
5G4/ 858065/B /AEPFRISO	948 , 27	1C0/ 868048/F /TBFREVESTIMEN	1.107 , 48
5G0/ 853279/A / LOGOTIPO	114 , 80	1C0/ 868048/F /MBXREVESTIMEN	2.792 , 52
5C1/ 422701/D / CHAPA	58 , 35	1C0/ 868048/F /FZAREVESTIMEN	1.012 , 23
5Z0/ 857755/H /FCNFECHO	114 , 60	1C0/ 868048/F /FYZREVESTIMEN	1.102 , 01
6QE/ 885921/AP/GT7REVESTIMEN	49 , 16	1C0/ 868047/G /TQSREVESTLATE	1.107 , 48
6QE/ 885921/AR/GT7REVESTIMEN	40 , 17	1C0/ 868047/G /TQTREVESTLATE	1.107 , 48
014/ 311689/1 / BUCHA	22 , 13	1C0/ 868047/G /TQRREVESTLATE	1.107 , 48
377/ 955326/ / BRACO	54 , 49	1C0/ 868047/F /TBFREVESTIMEN	1.107 , 48
028/ 903221/3 / ROLAMENTO	75 , 17	1C0/ 868047/F /MBXREVESTIMEN	2.792 , 52
036/ 109601/AE/ VALVULA	38 , 88	1C0/ 867981/C / GRAMPO	4 , 61
040/ 109601/4 / VALVULA	18 , 25	1C0/ 881607/ /B41COBERTURA	8 , 54
211/ 401271/3 / ANEL	7 , 33	1C0/ 881480/A /3PTREVESTIMEN	82 , 82
036/ 115629/AB/ TUBO	58 , 40	1C0/ 881480/A /U71REVESTIMEN	82 , 82
4G0/ 973813/B / CAIXA	48 , 78	1C0/ 881479/B /3PTREVESTIMEN	93 , 61
WHT/ 005348/ / PARAFUSO	1 , 14	1C0/ 881480/A /B41REVESTIMEN	82 , 82
N/ 910203/01/ BRACADEIRA	5 , 03	1C0/ 881479/B /U71REVESTIMEN	93 , 61
5U0/ 955410/B /03CBRACO	54 , 53	1C0/ 881479/B /B41REVESTIMEN	95 , 16
5U0/ 955409/B /03CBRACO	65 , 03	1C0/ 881478/A /3PTREVESTIMEN	82 , 82
1S0/ 953223/ / PL FIXACAO	85 , 93	1C0/ 881478/A /U71REVESTIMEN	15 , 19
3C8/ 945428/D / COBERTURA	80 , 30	1C0/ 868047/F /FYZREVESTIMEN	1.282 , 18
3C8/ 945427/D / COBERTURA	80 , 30	1C0/ 868047/F /FZAREVESTIMEN	1.295 , 79
5U6/ 945257/G / SUPORTE	115 , 20	1C0/ 867837/ / BUCHA	4 , 63
5U0/ 092524/A / JOGO	94 , 00	1C0/ 867828/A /B41TAMPA	58 , 69
8T0/ 881327/A /NX1CAPA COBER	40 , 12	1C0/ 867827/A /B41TAMPA	18 , 16
8K0/ 973705/G / RECEPACUL	33 , 70	1C0/ 867769/D /8PXTAMPA	610 , 83
7L6/ 103925/A / COBERTURA	1.073 , 84	1C0/ 867287/E /6N6REVESTIMEN	220 , 56

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 103927/A / COBERTURA	452 , 02	1C0/ 868701/ / GUIA	85 , 31
6QE/ 845011/N / PARABRISA	1.184 , 46	1C0/ 868702/ / GUIA	101 , 03
374/ 867762/A /1GRSUPORTE	95 , 83	1C0/ 868803/ /Y20CAPA COBER	20 , 14
377/ 133085/B / CAPA COBER	133 , 55	1C0/ 868479/ /01CGRADE	113 , 00
5U7/ 809834/ / CHAPA	81 , 15	1C0/ 868474/ / ESPUMA	160 , 01
1SB/ 805116/ /GRUCX RODA	1.544 , 71	1C0/ 868473/ / ESPUMA	160 , 01
WUR/ 001832/ / PORTA FUSIVEL	13 , 47	1C0/ 868466/ / ESPUMA	113 , 94
WUR/ 001835/ / PRESILHA FIX	8 , 54	1C0/ 868465/ / ESPUMA	113 , 94
WUR/ 001836/ / PRESILHA FIX	5 , 30	1C0/ 868280/A /B41GRAMPO	78 , 50
WUR/ 001862/ / REBITE ALUMIN	- , 22	1C0/ 868280/B /B41GRAMPO	9 , 11
1JE/ 012004/ED/ LITERATURA	47 , 17	1C0/ 868108/S /FZAREVESTIMEN	2.792 , 52
1JE/ 012004/EE/ LITERATURA	177 , 59	1C0/ 868243/ / CLIP	2 , 49
1JM/ 012003/AF/ LITERATURA	201 , 97	1C0/ 868143/ / PORCA	4 , 74
1JM/ 012003/K / LIT BORA/08	287 , 64	1C0/ 868108/L /MBXREVESTIMEN	2.792 , 52
1JM/ 012003/P / LIT BORA/08	199 , 27	1C0/ 868108/L /TBFREVESTIMEN	2.792 , 52
1KM/ 012003/HT/ LIT JETTA VAR	378 , 45	1C0/ 868108/S /FYZREVESTIMEN	2.792 , 52
1KM/ 012003/RH/ LITERATURA	372 , 89	1C0/ 868108/J /TQSREVESTIMEN	2.792 , 52
6QE/ 012004/DC/ LITERATURA	29 , 69	1C0/ 868108/J /TQTREVESTIMEN	2.792 , 52
5Z0/ 601025/AK/8Z8RODA	1.288 , 31	1C0/ 868108/L /FYZREVESTIMEN	2.792 , 52
5Z0/ 601025/AM/8Z8RODA	1.288 , 31	1C0/ 868108/L /FZAREVESTIMEN	2.792 , 52
5Z0/ 601025/AR/FZZRODA	1.814 , 51	1C0/ 868108/J /TQRREVESTIMEN	2.557 , 04
7P0/ 863459/G /82VCOBERTURA	515 , 85	1C0/ 868108/D /MBXREVESTIMEN	1.303 , 91
7P0/ 863459/G /Q70COBERTURA	515 , 85	1C0/ 868108/D /FZAREVESTIMEN	1.563 , 85
7P5/ 612105/B / SERV FREIO	2.328 , 11	1C0/ 868108/D /FYZREVESTIMEN	1.563 , 85
7P6/ 599030/D / SUPORTE	8.889 , 02	1C0/ 868108/B /TBFREVESTIMEN	2.792 , 52
5Z0/ 881405/FT/JBDREVESTIMEN	342 , 94	1C0/ 868108/B /FYZREVESTIMEN	2.792 , 52
7P6/ 854940/N /GRUCOBERTURA	1.097 , 54	1C0/ 868108/B /FZAREVESTIMEN	2.299 , 34
7P6/ 854940/M /GRUCOBERTURA	2.135 , 74	1C0/ 868108/B /MBXREVESTIMEN	1.918 , 44
7P6/ 854939/N /GRUCOBERTURA	1.097 , 54	1C0/ 868107/L /MBXREVESTIMEN	2.215 , 29
7P6/ 854939/M /GRUCOBERTURA	2.135 , 74	1C0/ 868107/L /FZAREVESTIMEN	2.792 , 52
5U0/ 035152/A / RADIO	1.471 , 10	1C0/ 868107/K /TQRREVESTIMEN	2.792 , 52
2H0/ 837879/E /3FZCAPA	69 , 67	1C0/ 868107/K /TQSREVESTIMEN	2.792 , 52
2H0/ 837879/F /GRUCAPA	79 , 63	1C0/ 868107/K /TQTREVESTIMEN	2.792 , 52
2H7/ 839879/E /3FZCAPA	67 , 65	1C0/ 868107/L /FYZREVESTIMEN	2.792 , 52
2H7/ 839879/F /GRUCAPA	79 , 63	1C0/ 868107/J /TQTREVESTIMEN	2.792 , 52
5U4/ 839879/ /1NNCAPA	4 , 55	1C0/ 868107/J /TQSREVESTIMEN	2.557 , 04
5U0/ 837879/ /1NNCAPA	2 , 82	1C0/ 868107/J /TQRREVESTIMEN	2.557 , 04
5U6/ 800375/AL/NOPIJG.CILINDR	355 , 96	1C0/ 867501/R /86SREVESTIMEN	1.559 , 61
5W0/ 121503/ / SEXTAVADO	- , 21	1C0/ 867501/R /6K8REVESTIMEN	1.551 , 76
04C/ 115611/E / VARETA	12 , 53	1C0/ 867490/ / ARMACAO	298 , 93
032/ 115611/H / VARETA	5 , 39	1C0/ 867501/P /6K8REVESTIMEN	3.338 , 73
036/ 115629/AK/ TUBO	45 , 07	1C0/ 867501/P /86SREVESTIMEN	3.338 , 73
5U4/ 867212/CB/FVEREVESTIMEN	328 , 35	N/ 043939/4 / PARAFUSO	1 , 47
5U4/ 867212/CB/FCYREVESTIMEN	311 , 35	N/ 038549/4 / REBITE	- , 72
5U4/ 867212/CB/DRAREVESTIMEN	314 , 47	N/ 038501/3 / REBITE	2 , 59
5U4/ 867212/CB/DQZREVESTIMEN	322 , 28	N/ 029454/2 / TAMP.ROSCA	2 , 06
5U4/ 867212/CB/DQYREVESTIMEN	314 , 47	N/ 028223/1 / ANEL	16 , 55
5U4/ 867212/CB/DQXREVESTIMEN	322 , 28	DH/ 009100/A2/ ADESIVO	113 , 12
5W0/ 721509/ / ACELERADOR	42 , 11	N/ 019530/6 / PARAFUSO	4 , 09
6QE/ 881909/ / ALMOFADA	157 , 84	N/ 019503/5 / PARAFUSO	12 , 30
5Z0/ 881920/ /71NGUIA	13 , 04	D/ 506110/A2/ JG. ESPUMA	431 , 67
3B0/ 881920/A /B41GUIA	53 , 38	D/ 381ZN1/A2/ CHAPA	54 , 92
1J0/ 857785/C /U71COBERTURA	15 , 74	D/ 174003/A2/ SILICONE	146 , 73
ZBA/ 819699/ / TAMPAO	8 , 18	APR/ 898487/K /LGLREVESTIMEN	1.847 , 07
N/ 020021/2 / TAMPAO	2 , 18	N/ 017852/1 / BUCHA	1 , 36
377/ 819699/ / TAMPAO	6 , 59	D/ 007600/A1/ INOXSPRAY	170 , 89
307/ 905865/2 / COMUTADOR	20 , 69	D/ 007500/A2/ SPRAY	170 , 89
111/ 198463/1 / JG.CASQUIL	247 , 27	N/ 017131/18/ FUSIVEL	2 , 87
SPA/ 198707/E / JG.BRONZIN	42 , 50	N/ 016190/1 / REB CEGO	- , 04
SPA/ 198701/E / JG.BRONZIN	42 , 50	CCP/ 103011/BD/ BLOCO	1.861 , 83
SPA/ 198261/ / JG. ANEL	46 , 04	APR/ 601307/DE/ PNEU	1.030 , 54
237/ 513031/1 / AMORTECEDO	207 , 73	N/ 015429/6 / PORCA	1 , 33
5U7/ 813319/ / ALOJAMENTO	81 , 85	N/ 015083/16/ PORCA	- , 74
211/ 953161/5 / LENTE	16 , 68	N/ 014765/3 / CILINDRICO	1 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



211/ 609615/1 / TAMBOR	504 , 88	N/ 014754/4 / PARAFUSO	1 , 17
5U7/ 881806/AT/FCAREVESTIMEN	380 , 35	N/ 014555/5 / PRISIONEIR	4 , 39
5Z0/ 121447/H / MANGUEIRA	13 , 13	N/ 014443/12/ PRISIONEIR	4 , 09
5Z0/ 611053/ / CIL. FREIO	268 , 16	N/ 014210/2 / PARAFUSO	4 , 83
211/ 405421/1 / ROLAMENTC	134 , 89	APR/ 601307/C / PNEU	2.034 , 44
5Z0/ 858061/N /FHVCOBERTURA	112 , 17	N/ 013961/11/ PARAFUSO	- , 43
5Z0/ 858061/N /FJVCOBERTURA	110 , 76	N/ 012324/3 / ANEL	2 , 17
5Z0/ 858061/N /FKBCOBERTURA	110 , 76	N/ 012143/4 / PORCA	1 , 67
5Z0/ 858061/R /FHVCOBERTURA	76 , 53	N/ 011910/4 / TAMP	2 , 13
5Z0/ 858061/R /FJVCOBERTURA	76 , 12	N/ 011901/9 / TAMP	2 , 87
5Z0/ 858061/R /FKBCOBERTURA	76 , 12	N/ 011547/8 / ARRUELA	- , 37
5Z0/ 858560/D /FKDCOBERTURA	39 , 61	1C0/ 867803/B / ISOLAMENTO	21 , 04
5Z0/ 858560/D /FKPCOBERTURA	39 , 61	1C0/ 881478/A /B41REVESTIMEN	20 , 69
5Z0/ 858560/D /FTICOBERTURA	39 , 61	1C0/ 881477/A /3PTREVESTIMEN	47 , 84
5Z0/ 867501/AE/CB6REVESTIMEN	340 , 77	1C0/ 881477/A /U71REVESTIMEN	47 , 84
5Z0/ 867501/AE/MJ7REVESTIMEN	360 , 45	1C0/ 881464/ /B41CAPA COBER	22 , 15
5U4/ 853050/C /61VADESIVO	13 , 72	1C0/ 881464/ /U71CAPA COBER	7 , 44
1JE/ 881405/AD/ZEUREVESTIMEN	994 , 94	1C0/ 881464/ /3PTCAPA COBER	22 , 15
1J0/ 805903/B /B41SPOILER	115 , 96	1C0/ 881477/A /B41REVESTIMEN	47 , 84
5Z0/ 886920/ /71NGUIA	15 , 65	1C0/ 881463/ /3PTCAPA COBER	22 , 15
5Z0/ 061225/B /1NNTAPETE	118 , 05	1C0/ 881463/ /U71CAPA COBER	22 , 15
04E/ 906032/ / UNID.COMAN	730 , 85	1C0/ 881463/ /B41CAPA COBER	22 , 15
3C9/ 867428/CD/FEEREVESTIMEN	1.355 , 87	1C0/ 867803/D / ISOLAMENTO	32 , 34
3C8/ 959704/D /VW4MOTOR	1.311 , 64	1C0/ 867769/D /5YVTAMP	498 , 92
3C8/ 959703/D /VW4MOTOR	1.311 , 64	1C0/ 867769/D /E72TAMP	506 , 09
3C8/ 959704/D /VW3MOTOR	1.426 , 95	1C0/ 867762/R /B41REVESTIMEN	228 , 57
2H0/ 803615/ / REBOQUE	423 , 94	1C0/ 867749/B / TIRANTE	25 , 95
1S1/ 820007/B / CAIXA	662 , 05	1C0/ 867617/E /X30FRISO	240 , 35
1S1/ 819007/C / CAIXA	652 , 06	1C0/ 881405/AT/TSDREVESTIMEN	496 , 86
1S1/ 819007/B / CAIXA	403 , 15	1C0/ 881405/AT/TSEREVESTIMEN	496 , 86
1S0/ 898820/ / CARCACA	295 , 80	1C0/ 881405/AN/KWCREVESTIMEN	1.443 , 98
1S0/ 898820/A / CARCACA	289 , 65	1C0/ 881405/AN/KWXREVESTIMEN	1.443 , 98
1S0/ 898820/B / CUBA	177 , 49	1C0/ 881405/AN/KWYREVESTIMEN	1.443 , 98
1S0/ 898001/D / JG.ALAVANC	169 , 10	1C0/ 881405/AT/TSCREVESTIMEN	496 , 86
1S0/ 898001/C / ALAVANCA	306 , 74	1C0/ 867617/E /6N6FRISO	98 , 38
1S0/ 820031/D / AQUECEDOR	241 , 89	1C0/ 867605/G /B41REVESTIMEN	275 , 61
1S0/ 698137/ / JG.PARAFUS	282 , 67	1C0/ 867603/G /6N6REVESTIMEN	297 , 51
1SB/ 815019/ /AYVCAIXA	602 , 15	1C0/ 867603/G /X30REVESTIMEN	525 , 96
1SB/ 815019/ /TKKCAIXA	585 , 46	1C0/ 867501/S /6K8REVESTIMEN	1.651 , 47
1SB/ 819003/ /AYVAR QUENTE	848 , 93	1C0/ 881405/AG/KWYREVESTIMEN	1.382 , 45
N/ 106421/03/ PARAFUSO	2 , 81	1C0/ 881405/AG/KWXREVESTIMEN	1.382 , 45
5Z9/ 853344/ /9B9TAMP	39 , 10	1C0/ 881405/AG/KWCREVESTIMEN	1.382 , 45
5Z9/ 853343/ /9B9TAMP	39 , 10	1C0/ 881272/A / CABO	133 , 01
5Z9/ 853341/ /9B9TAMP	39 , 10	1C0/ 881271/A / CABO	134 , 62
5Z9/ 853342/ /9B9TAMP	39 , 10	1C0/ 881106/P / ASSENTO	2.672 , 27
5Z4/ 867233/D /71NREVESTIMEN	94 , 97	1C0/ 881105/K / ASSENTO	3.658 , 75
5Z4/ 867234/D /71NREVESTIMEN	143 , 57	1C0/ 881106/N / ASSENTO	2.423 , 93
5Z4/ 867011/BN/IOMREVESTIMEN	382 , 74	1C0/ 867501/S /86SREVESTIMEN	3.386 , 86
5Z4/ 867011/BN/ZUIREVESTIMEN	394 , 53	1C0/ 867599/B / REFORCO	228 , 51
5Z0/ 122157/F / MANGUEIRA	59 , 55	7L6/ 858340/B /75RCOBERTURA	67 , 74
5U7/ 898149/A / JG.REPARO	107 , 44	7L6/ 857528/G /GRUTAMP	776 , 22
5U7/ 863367/AD/4C3COBERTURA	410 , 03	7L6/ 858419/B /5J6COBERTURA	194 , 35
5U7/ 827623/A / SUPORTE	25 , 15	7L6/ 858419/A /7H7COBERTURA	181 , 90
5U4/ 867212/CB/MCVREVESTIMEN	325 , 69	7L6/ 857527/G /GRUTAMP	776 , 22
027/ 107103/5 /11 PISTAO	121 , 96	7L6/ 858340/B /4A1COBERTURA	67 , 74
5U0/ 881406/M /IPRREVESTIMEN	177 , 16	7L6/ 858340/ /4A1COBERTURA	65 , 02
5U0/ 881406/H /OYZREVESTIMEN	300 , 20	7L6/ 858340/ /75RCOBERTURA	74 , 40
5U0/ 881405/AL/UIZREVESTIMEN	371 , 48	7L6/ 858338/D / ALOJAM	942 , 76
5U5/ 945106/ / REFLETOR	15 , 86	7L6/ 858419/A /5J6COBERTURA	202 , 90
5Z4/ 839184/A / HASTE	5 , 16	7L6/ 858419/B /7H7COBERTURA	194 , 35
5Z4/ 839183/A / HASTE	5 , 00	7L6/ 858435/B / ALOJAMENTO	181 , 18
5U7/ 857522/ / ESPELHO	56 , 00	7L6/ 862477/P /QRKTAPETE	378 , 29
5U7/ 857521/ / ESPELHO	65 , 73	7L6/ 862477/P /QRLTAPETE	378 , 29
5Z0/ 823363/ / HASTE	16 , 27	7L6/ 857551/AQ/3W5PARASOL	1.646 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 839170/A / HASTE	9 , 28	7L6/ 857538/ /9B9CAPA COBER	74 , 96
5U4/ 839170/ / HASTE	9 , 68	7L6/ 858523/E /01CCOBERATURA	74 , 45
5U4/ 839169/A / HASTE	9 , 28	7L6/ 858529/A /739ANEL	210 , 74
5U4/ 839169/ / HASTE	8 , 90	7L6/ 858555/ /5J6PARASSOL	182 , 98
5U0/ 823363/ / HASTE	18 , 61	7L6/ 862145/A /QRGTAPETE	753 , 60
377/ 837081/ / HASTE	5 , 27	7L6/ 862145/A /WSJTAPETE	753 , 60
1JE/ 061225/ /1NNTAPETE	60 , 41	7L6/ 861885/ /B41COBERTURA	363 , 38
5U7/ 853803/ / FOLHA	51 , 04	7L6/ 861848/ /01CCARCACA	69 , 44
5U6/ 959775/ / ACIONAMEN	98 , 96	7L6/ 858165/ /B41CALCO	186 , 64
5U6/ 945096/ / LANTERNA	331 , 63	7L6/ 858273/B / CANTONEIRA	35 , 65
4H0/ 973703/A / RECEPTACUL	31 , 45	7L6/ 858291/D /3G1COBERTURA	878 , 73
030/ 133062/H / BOCAL	431 , 39	7L6/ 858291/D /4H2COBERTURA	878 , 73
030/ 133062/J / BOCAL	430 , 19	7L6/ 858129/B /9B9TAMPAO	142 , 55
5U5/ 959776/ / ACIONAMEN	76 , 44	7L6/ 858052/A /7H7COBERTURA	202 , 90
141/ 5B0B5C/66/ KIT TROPICALI	129 , 53	7L6/ 858051/A /5J6COBERTURA	202 , 90
1S0/ 609721/E / TIRANTE	143 , 62	7L6/ 857515/ / CASQUILHO	11 , 26
1S0/ 867255/E /82VCOBERTURA	14 , 89	7L6/ 857511/ /9B9ESPELHO IN	2.275 , 81
5U5/ 959775/ / ACIONAMEN	99 , 46	7L6/ 857511/ /7H7ESPELHO IN	2.275 , 81
1SB/ 867912/E /9B9VEDACAO	89 , 63	7L6/ 857511/ /7G8ESPELHO IN	2.275 , 81
5U5/ 945096/ / LANTERNA	273 , 07	7L6/ 861691/D /6P6PAINEL	3.721 , 23
5U1/ 941008/ / FAROL	492 , 99	7L6/ 861688/D /5J6SUPORTE	227 , 28
2H5/ 853839/B / FOLHA	27 , 28	7L6/ 861688/D /7G8SUPORTE	216 , 83
02E/ 305051/C / ELEM FILTR	90 , 48	7L6/ 861688/D /7H7SUPORTE	227 , 28
02A/ 141165/G / ROLAMENTO	92 , 66	7L6/ 863328/C /B41CALCO	62 , 63
013/ 141708/C / SUPORTE	94 , 19	7L6/ 863324/B /92YCOBERTURA	162 , 20
5M0/ 864207/G /UFPDESBRACOS	2.432 , 60	7L6/ 867240/GT/PAXREVESTIMEN	2.269 , 36
5U0/ 010874/C / ETIQUETA	2 , 24	7L6/ 867240/GG/PAYREVESTIMEN	2.269 , 36
211/ 911287/3 / SOLENOIDE	197 , 33	7L6/ 867240/GG/PAXREVESTIMEN	2.269 , 36
036/ 198151/L / JG. ANEL	228 , 23	7L6/ 867240/GD/PAXREVESTIMEN	2.945 , 61
030/ 198701/B / CASQUILHO	42 , 50	7L6/ 867240/GD/PAYREVESTIMEN	2.269 , 36
5U6/ 253609/ / SILENCIOSO	807 , 85	7L6/ 867240/GD/PMWREVESTIMEN	2.269 , 36
5Z0/ 885405/DH/ZZGREVESTIMEN	303 , 14	7L6/ 863324/B /75RCOBERTURA	162 , 20
032/ 198763/ / JG.CASQUIL	165 , 20	7L6/ 863324/ /92YCOBERTURA	162 , 20
5Z0/ 885405/DG/ZZGREVESTIMEN	267 , 50	7L6/ 863324/B /6C3COBERTURA	162 , 20
5Z0/ 885405/DF/ZZGREVESTIMEN	275 , 95	7L6/ 863324/B /7R3COBERTURA	162 , 20
5Z0/ 885405/CG/XRVREVESTIMEN	324 , 89	7L6/ 863324/ /75RCOBERTURA	162 , 20
5Z0/ 885405/BD/WCNREVESTIMEN	301 , 25	7L6/ 862560/Q /QRKTAPETE	397 , 32
APR/ 807221/Q /GRUCobertura de	1.323 , 11	7L6/ 858927/D /7Q2REVESTIMEN	1.243 , 16
5U0/ 927807/ / SENSOR	153 , 31	7L6/ 858927/D /7R3REVESTIMEN	1.243 , 16
5Z4/ 809403/ / PAINEL	978 , 23	7L6/ 858927/D /75RREVESTIMEN	1.164 , 79
5Z0/ 813111/ / ASSOALHO	549 , 83	7L6/ 858927/D /92YREVESTIMEN	1.243 , 16
5U4/ 853414/K /MY2FAIXA	45 , 90	7L6/ 858927/D /6C3REVESTIMEN	1.243 , 16
N/ 908802/04/ PORCA	1 , 33	7L6/ 862559/R /QRKTAPETE	439 , 99
N/ 105710/03/ PARAFUSO	- , 53	7L6/ 862559/R /QRLTAPETE	439 , 99
N/ 106322/02/ PARAFUSO	2 , 36	7L6/ 858903/BA/92YCOBERTURA	920 , 86
1SB/ 837461/C / MANIVELA	136 , 93	7L6/ 858903/BA/7Q2COBERTURA	847 , 84
038/ 903315/AH/ ELEMSENSOR	452 , 83	7L6/ 858903/BA/7R3COBERTURA	847 , 84
N/ 102048/08/ PARAFUSO	1 , 36	7L6/ 858903/BA/75RCOBERTURA	920 , 86
1JE/ 881405/AH/ZEVREVESTIMEN	1.670 , 75	7L6/ 858903/BA/6C3COBERTURA	920 , 86
1J4/ 881046/HD/ ESTRUTURA	1.179 , 37	7L6/ 858773/ / TIRANTE	69 , 44
1J4/ 881045/HD/ ESTRUTURA	1.768 , 11	7L6/ 857706/A /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22
5Z0/ 881405/EF/TEJREVESTIMEN	717 , 22	7L6/ 862559/P /QRKTAPETE	452 , 61
5Z0/ 885901/AQ/82UCABECA	214 , 39	7L6/ 858651/ /B41CALCO	45 , 41
311/ 955261/1 / VEDACAO	1 , 34	7L6/ 862478/P /QRLTAPETE	378 , 29
377/ 971926/A / TAMPAO	1 , 45	7L6/ 862534/C /01CPORTA GARR	314 , 04
5U6/ 945106/ / REFLETOR	14 , 00	7L6/ 858571/ / SUPORTE	34 , 77
377/ 201201/B / SUPORTE	2 , 93	7L6/ 858581/ / SEGMENTO	46 , 38
5W0/ 941043/ / FAROL	533 , 18	7L6/ 857705/A /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22
377/ 857145/ / BATENTE	- , 72	7L6/ 862478/P /QRKTAPETE	378 , 29
5U6/ 945105/ / REFLETOR	14 , 00	7L6/ 858555/ /7H7PARASSOL	105 , 44
5W0/ 857521/ / VIDRO	62 , 05	7L6/ 858555/ /7G8PARASSOL	105 , 44
5U7/ 949101/ / LUZ	240 , 28	7L6/ 860180/ /QZKREPARO	82 , 57
030/ 129720/ / TAMPA	25 , 50	7L6/ 860181/F /QRCTRILHO	697 , 77
041/ 107103/EP/11 PISTAO	142 , 58	7L6/ 860180/A /QZLREPARO	375 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



032/ 107099/ / PISTAO	109 , 40	7L6/ 860175/ /QZKREPARO	106 , 31
030/ 107099/A/ PISTAO	289 , 88	7L6/ 857942/ / PRESILHA	11 , 17
1JE/ 882805/AF/IKAREVESTIMEN	317 , 49	7L6/ 857945/ / GRAMPO	8 , 94
1JE/ 881405/AK/IKCREVESTIMEN	215 , 79	7L6/ 857946/ / CONDUTOR A	90 , 83
1JE/ 881405/AA/ZPGREVESTIMEN	2.485 , 25	7L6/ 857933/B / ISOLAMENTO	140 , 21
1J0/ 885376/AD/ ASSENTO	392 , 05	7L6/ 857919/D /3X1PORTA OBJE	1.505 , 11
1J0/ 885375/AT/ ASSENTO	237 , 91	7L6/ 863276/G /6J2DESBRACOS	1.706 , 75
1J0/ 885305/K / ARMACAO	1.218 , 08	7L6/ 863276/G /6P3DESBRACOS	1.706 , 75
307/ 411333/1 / BRACADEIR	8 , 65	7L6/ 863276/F /3G2DESBRACOS	893 , 66
5N1/ 423062/MX/ MECANISMO	11.852 , 62	7L6/ 863276/F /3V2DESBRACOS	893 , 66
237/ 501357/1 / SUPORTE	1 , 81	7L6/ 860150/A /03CCOBERATURA	59 , 42
2H7/ 867243/H /Y20REVESTIMEN	546 , 85	7L6/ 863243/K /75RCONSOLE	3.106 , 28
7X0/ 201293/E / MANGUEIRA	49 , 82	7L6/ 863243/K /7R3CONSOLE	3.041 , 91
1S0/ 803108/A /GRULONGARINA	240 , 70	7L6/ 863243/K /6C3CONSOLE	3.041 , 91
02T/ 301215/A / VEDACAO	22 , 82	7L6/ 863216/D /2ZZCOBERATURA	518 , 26
5U0/ 122073/ / MANGUEIRA	51 , 46	7L6/ 863103/JM/S56COBERATURA	5.175 , 07
5U0/ 122101/B / MANGUEIRA	35 , 96	7L6/ 863103/JM/W64COBERATURA	5.347 , 12
5U0/ 122447/J / MANGUEIRA	46 , 23	7L6/ 860150/ /8Z8COBERATURA	59 , 42
5U0/ 611701/C / MANGUEIRA	41 , 13	7L6/ 860149/A /03CCOBERATURA	58 , 40
5U0/ 711327/E /1NNMANOPLA	5 , 95	7L6/ 860149/ /8Z8COBERATURA	59 , 42
5U0/ 858061/B /DRBCOBERATURA	74 , 27	7L6/ 860148/A /03CCOBERATURA	49 , 17
5U0/ 863319/ /NA2CONSOLE	22 , 43	7L6/ 860146/A /03CCOBERATURA	59 , 42
5U0/ 881405/BN/EQNREVESTIMEN	81 , 49	7L6/ 860147/A /03CCOBERATURA	49 , 17
5U0/ 881405/BP/DRHREVESTIMEN	110 , 78	7L6/ 860148/ /8Z8COBERATURA	49 , 17
5U0/ 881405/BS/FCAREVESTIMEN	142 , 45	7L6/ 857806/B /NWUCINTO 3 PT	1.794 , 22
5U0/ 881805/CD/FCAREVESTIMEN	402 , 11	7L6/ 863103/JM/Q73COBERATURA	5.347 , 12
5U0/ 881805/CE/FCAREVESTIMEN	261 , 32	7L6/ 863077/D /3X1PORTA OBJE	303 , 52
5U0/ 881805/CF/FMPREVESTIMEN	190 , 87	7L6/ 863077/E /3X1PORTA OBJE	249 , 86
5U0/ 881901/CE/FVAPOIO	132 , 23	7L6/ 860146/ /8Z8COBERATURA	59 , 42
5U4/ 881805/A /EQNREVESTIMEN	109 , 96	7L6/ 860145/A /03CCOBERATURA	59 , 42
5U5/ 800375/AP/INFJG.CILINDR	3.164 , 12	7L6/ 860145/ /8Z8COBERATURA	59 , 42
5U5/ 800375/AQ/INFJG.CILINDR	3.164 , 12	7L6/ 860025/A /03CBAGAGEIRO	2.915 , 37
5U5/ 800375/AR/INFJG.CILINDR	3.164 , 12	7L6/ 860026/A /03CBAGAGEIRO	2.915 , 37
5U5/ 863413/B /LN3REVESTIMEN	375 , 83	7L6/ 858969/K /7U7ARMACAO	539 , 25
5U5/ 863413/C /LN3REVESTIMEN	267 , 47	7L6/ 857805/B /NWUCINTO 3 PT	1.923 , 22
5U5/ 867655/ /NA2TAMPA	4 , 33	7L6/ 861687/D /7H7SUPORTE	227 , 28
5U5/ 881901/ /KZLAPOIO	137 , 92	7L6/ 861687/D /7G8SUPORTE	216 , 83
5U7/ 614739/D / TUBO FREIC	29 , 32	7L6/ 858051/A /7H7COBERATURA	202 , 90
5U7/ 614740/D / TUBO FREIC	29 , 32	7L6/ 858052/A /5J6COBERATURA	202 , 90
5U7/ 809833/ / CHAPA	81 , 15	7L6/ 857968/A /75RTAMPA	461 , 04
211/ 898710/1 / CIL.FECHAD	209 , 84	7L6/ 857968/A /92YTAMPA	513 , 91
028/ 260849/1 / CORREIA	172 , 23	7L6/ 857977/A / CINZEIRO	524 , 71
5U0/ 612405/ / SUPORTE	15 , 87	7L6/ 857978/A / CINZEIRO	524 , 71
377/ 804839/ / SUPORTE	- , 69	7L6/ 857968/A /7R3TAMPA	513 , 91
5U0/ 802569/ / HASTE	60 , 56	7L6/ 857508/HM/9B9CARCACA	3.315 , 11
036/ 103601/AL/ CARTER	181 , 36	7L6/ 857508/DA/01CCARCACA	2.701 , 77
036/ 103601/1 / CARTER	148 , 89	7L6/ 857508/CM/01CCARCACA	3.315 , 11
7X0/ 199331/ / BATENTE	43 , 03	7L6/ 857507/GQ/9B9CARCACA	3.480 , 28
APR/ 898813/ / JG.PECAS	243 , 51	7L6/ 861687/D /5J6SUPORTE	227 , 28
211/ 415171/2 / CALCO	2 , 06	7L6/ 861561/A /8Z8FRISO	213 , 67
ZBA/ 407363/ / FLANGE	7 , 20	7L6/ 861472/B / CONSOLE	155 , 62
373/ 201238/B / TRAVA	4 , 25	7L6/ 861465/A /8Z8FRISO	242 , 81
N/ 107854/01/ PARAFUSO	14 , 39	7L6/ 857968/A /6C3TAMPA	513 , 91
325/ 881213/1 / PCA DESLIZ	4 , 53	7L6/ 857967/A /7R3TAMPA	513 , 91
N/ 107464/01/ TAMPAO	2 , 16	7L6/ 857967/A /75RTAMPA	513 , 91
030/ 198151/H / JG. ANEL	447 , 78	7L6/ 857967/A /92YTAMPA	513 , 91
N/ 911433/01/ PARAFUSO	8 , 41	7L6/ 863324/ /7R3COBERATURA	162 , 20
N/ 106969/01/ PARAFUSO	11 , 72	7L6/ 863289/A /3X1COBERATURA	193 , 45
377/ 201951/ / TRAVA	4 , 14	7L6/ 863324/ /6C3COBERATURA	162 , 20
7P6/ 867469/ /DOZACION.INT	1.049 , 73	7L6/ 863284/D /3X1PORTA OBJE	277 , 48
7P6/ 867469/AA/DOZACION.INT	1.103 , 32	7L6/ 863284/B /3X1PORTA OBJE	277 , 48
7P6/ 867469/AF/DOZACION.INT	1.103 , 32	7L6/ 861471/B / CONSOLE	155 , 62
7P6/ 867469/P /DOZACION.INT	1.211 , 72	7L6/ 860683/ / SUPORTE	49 , 17
ASE/ 469054/01/000REPAIR KIT	3.076 , 19	7L6/ 860227/A /03CTIRA	297 , 19

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 469046/01/000REPAIR KIT	3.076 , 19	7L6/ 860181/G /QRDTRILHO	697 , 77
5Z0/ 881806/AS/XRVREVESTIMEN	349 , 52	7L6/ 860182/F /QRCTRILHO	765 , 84
7P6/ 867470/AD/DOZACION.INT	1.103 , 32	7L6/ 860227/ /8Z8TIRA	268 , 84
7P6/ 867470/AF/DOZACION.INT	1.103 , 32	7L6/ 857967/A /6C3TAMPA	513 , 91
7X0/ 201293/A / MANGUEIRA	71 , 84	7L6/ 857946/A / CONDUTOR A	90 , 83
ASE/ 423218/00/000FRAME	13.570 , 34	7L6/ 857934/B / ISOLAMENTO	140 , 21
ASE/ 423211/01/000DISP. AJUS	24.832 , 88	7L6/ 863283/ / ALOJAMENTO	361 , 76
5Z0/ 881805/CD/XRVREVESTIMEN	349 , 52	7L6/ 863276/G /6V8DESBACOS	1.784 , 42
ASE/ 423203/01/000LASER	6.351 , 02	7L6/ 860175/A /QZLREPARO	348 , 11
377/ 199388/F / DEFLETOR	24 , 11	7L6/ 863993/E / ISOLAMENTO	240 , 17
5G6/ 867222/A /PMIREVESTIMEN	1.753 , 89	7L6/ 867011/EK/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
1JE/ 885406/AG/IKCREVESTIMEN	268 , 80	7L6/ 867011/EJ/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1JE/ 885405/AC/ZEVREVESTIMEN	1.565 , 54	7L6/ 867011/EJ/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1JE/ 885405/AA/ZETREVESTIMEN	987 , 43	7L6/ 867011/EK/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
2K0/ 837219/AD/INFCHAVE	523 , 07	7L6/ 867011/EK/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
3AA/ 864237/B / ISOLAMENTO	246 , 55	7L6/ 864926/ / ISOLAMENTO	269 , 94
2HH/ 881806/Q /QOMREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 863527/M /S56SUPORTE	586 , 36
2HH/ 881806/Q /JTBREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 863527/M /Q73SUPORTE	677 , 57
3AA/ 881806/FE/IYWREVESTIMEN	4.680 , 48	7L6/ 863527/K /W64SUPORTE	586 , 36
3AF/ 885406/GF/IYUREVESTIMEN	5.249 , 68	7L6/ 863527/K /S56SUPORTE	616 , 37
3AF/ 885805/RH/IYVREVESTIMEN	4.874 , 55	7L6/ 867502/DT/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
5C0/ 133366/AH/ MANGUEIRA	521 , 16	7L6/ 867190/ / GRAMPO	9 , 21
02E/ 300012/H /000CAMBIO	75.013 , 88	7L6/ 867180/E /92YMOLDURA	120 , 39
2HH/ 881805/AH/QOMREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/E /75RMOLDURA	120 , 39
2HH/ 881805/AH/JTBREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/B /7B4MOLDURA	846 , 27
2HH/ 881805/AG/QOMREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/D /6C3MOLDURA	120 , 39
2HH/ 881805/AG/JTBREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/D /75RMOLDURA	120 , 39
2HH/ 881405/S /QOMREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/E /6C3MOLDURA	120 , 39
2HH/ 881405/S /JTBREVESTIMEN	4.026 , 38	7L6/ 867180/B /69JMOLDURA	846 , 27
7X0/ 703492/ / SUPORTE	54 , 72	7L6/ 864925/ / ISOLAMENTO	212 , 22
7X0/ 703491/ / SUPORTE	54 , 59	7L6/ 864897/ /3X1PORTA OBJE	139 , 31
7X0/ 703301/ / REFORCO	376 , 68	7L6/ 864699/B /9B9TECLA	163 , 97
2H0/ 611701/B / MANGUEIRA	153 , 10	7L6/ 864699/B /7G8TECLA	156 , 28
5U0/ 819045/B /ZI5REGULAGEM	206 , 51	7L6/ 864699/B /5J6TECLA	163 , 97
5Z3/ 847100/E / JANELA	215 , 08	7L6/ 863527/J /S56SUPORTE	677 , 57
N/ 910969/01/ PARAFUSO	1 , 17	7L6/ 863527/J /W64SUPORTE	586 , 36
N/ 902158/04/ PORCA	1 , 33	7L6/ 863527/K /Q73SUPORTE	677 , 57
5U7/ 881805/BG/DRJREVESTIMEN	303 , 25	7L6/ 863527/J /Q73SUPORTE	677 , 57
5U7/ 614724/C / TUBO FREIC	27 , 95	7L6/ 863527/AB/W64SUPORTE	586 , 36
5U7/ 614723/C / TUBO FREIC	33 , 95	7L6/ 863527/AB/S56SUPORTE	586 , 36
7L6/ 614514/B / SUPORTE	93 , 85	7L6/ 863527/AB/Q73SUPORTE	586 , 36
132/ 5R8MTL/66/ PREPARACAO TE	5 , 08	7L6/ 863527/AA/W64SUPORTE	586 , 36
5C0/ 419091/AK/AVJVOLANTE	6.361 , 40	7L6/ 863527/AA/S56SUPORTE	586 , 36
5C0/ 419091/AK/N0EVOLANTE	6.361 , 40	7L6/ 867502/JT/3S3REVESTIMEN	9.797 , 23
5C0/ 609721/BB/ TIRANTE	120 , 02	7L6/ 867502/JT/4R4REVESTIMEN	9.797 , 23
5C0/ 711113/E /AMPBOTAO	575 , 71	7L6/ 867180/B /2V4MOLDURA	846 , 27
5C0/ 711113/E /FCXBOTAO	575 , 71	7L6/ 867179/B /7B4MOLDURA	846 , 27
5C1/ 863011/C /AMQTAPETES	891 , 75	7L6/ 867172/C /75RMOLDURA	98 , 49
5C6/ 809991/A / REVESTIMEN	620 , 93	7L6/ 867212/BR/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
5C6/ 809992/A / REVESTIMEN	620 , 93	7L6/ 867212/BR/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
5C6/ 881901/F /BV3APOIO	2.308 , 18	7L6/ 867012/ET/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
5C6/ 885405/BE/UFHREVESTIMTO	7.059 , 37	7L6/ 867012/ET/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
5U7/ 813320/ / ALOJAMENTO	81 , 85	7L6/ 867012/ES/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
3C8/ 971365/EE/ ADAPTACAO	403 , 97	7L6/ 867012/ES/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1K0/ 601307/G /RCOPNEU	1 , 67	7L6/ 867012/EK/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
1S0/ 407255/E / CAIXA	1.378 , 24	7L6/ 867012/EK/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
1S0/ 407256/E / CAIXA	1.378 , 24	7L6/ 867012/EK/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
1S0/ 601025/AC/8Z8RODA	1.267 , 01	7L6/ 863546/K /S56TAMPA	2.419 , 09
1S0/ 601025/AC/B9ARODA	1.267 , 01	7L6/ 863546/K /Q73TAMPA	2.570 , 70
8D1/ 721117/R / SUPORTE	1.590 , 40	7L6/ 863528/R /W64SUPORTE	647 , 40
8D1/ 721156/ / ALOJAMENTO	29 , 30	7L6/ 863528/R /S56SUPORTE	586 , 36
1S0/ 802569/D /GRUCHAPA ALOJ	502 , 99	7L6/ 867553/A /6C3COBERTURA	28 , 12
1S0/ 802570/D /GRUCHAPA ALOJ	502 , 99	7L6/ 867515/H /9B9COBERTURA	241 , 07
1S0/ 804731/A /GRUSUPORTE	535 , 56	7L6/ 867508/G /5J6CONSOLE	846 , 27

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 804732/A /GRUSUPORTE	524 , 02	7L6/ 867212/BR/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
1S0/ 825661/C / CHAPA	536 , 55	7L6/ 867211/CR/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
1S0/ 907371/D / SUPORTE	224 , 46	7L6/ 867212/BQ/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1S0/ 915429/ / CAPA COBER	4 , 80	7L6/ 867212/BQ/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1S3/ 809223/A /GRUCOLUNA B	109 , 59	7L6/ 867211/CR/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
1S3/ 809224/A /GRUCOLUNA B	109 , 59	7L6/ 867211/CR/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
7P2/ 713203/A /DDOCOBERTURA	2.283 , 83	7L6/ 867211/CP/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
7P2/ 713203/A /DICOBERTURA	2.283 , 83	7L6/ 867211/CP/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 012001/B / LITERATURA	25 , 79	7L6/ 867012/EJ/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 121109/ / MANGUEIRA	29 , 26	7L6/ 867012/EJ/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 121157/ / MANGUEIRA	48 , 48	7L6/ 867011/ET/NUWREVESTIMEN	9.394 , 97
1SB/ 201449/A / GRAMPO	5 , 55	7L6/ 867011/ET/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
1SB/ 711113/B /DACBOTAO	355 , 68	7L6/ 867011/ET/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
1SB/ 711113/C /CSSBOTAO	355 , 68	7L6/ 863527/M /W64SUPORTE	677 , 57
7P2/ 713203/A /TVJCOBERTURA	2.283 , 83	7L6/ 867211/CC/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 857552/ /2F4PARASSOL	807 , 92	7L6/ 867211/CC/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 867211/F /BDJREVESTIMEN	166 , 37	7L6/ 867211/BR/NURREVESTIMEN	9.394 , 97
1SB/ 867211/G /GVLREVESTIMEN	159 , 45	7L6/ 867211/BQ/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 867762/ /82VSUPORTE	125 , 98	7L6/ 867211/BQ/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 867911/C /9B9VEDACAO	99 , 93	7L6/ 867211/BR/NUQREVESTIMEN	9.394 , 97
1SB/ 867912/C /9B9VEDACAO	99 , 93	7L6/ 867011/ES/NUNREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 885805/K /ETMREVESTIMEN	281 , 44	7L6/ 867011/ES/NUMREVESTIMEN	4.328 , 34
1SB/ 885805/M /DTSREVESTIMEN	397 , 02	7L6/ 867318/ /9B9CINZEIRO	282 , 43
1SB/ 885805/M /DWHREVESTIMEN	403 , 96	7L6/ 867161/D /75RPUXADOR	122 , 47
7X0/ 703029/ / TRAVESSA	166 , 00	7L6/ 867161/B /7C7PUXADOR	525 , 96
1SB/ 919492/ /GRUSUPORTE	34 , 11	7L6/ 867161/D /6C3PUXADOR	122 , 47
5U0/ 121157/ / MANGUEIRA	38 , 83	7L6/ 867161/B /2V4PUXADOR	469 , 85
5U0/ 122051/F / MANGUEIRA	105 , 73	7L6/ 867158/D /92YMOLDURA	152 , 48
5C5/ 803502/A / LONGARINA	2.550 , 66	7L6/ 867158/D /75RMOLDURA	152 , 48
5U3/ 867009/H /JLSREVESTIMEN	350 , 81	7L6/ 867158/D /6C3MOLDURA	152 , 48
237/ 805031/1 / PAINEL	2.059 , 63	7L6/ 864378/E /W25COBERTURA	720 , 16
1JE/ 122447/B / MANGUEIRA	102 , 08	7L6/ 864348/N / ALOJAMENTO	1.873 , 45
5U1/ 857003/E /HTRPAINEL	1.160 , 48	7L6/ 864321/E / COBERTURA	250 , 95
5U1/ 857003/E /HZAPAINEL	1.177 , 65	7L6/ 864321/D / TAMPÁ	250 , 95
5U1/ 857003/E /KXDPAINEL	1.491 , 99	7L6/ 864298/ /9B9COBERTURA	69 , 28
5U1/ 857003/G /GYSPAINEL	1.592 , 55	7L6/ 863367/GA/W64COBERTURA	5.820 , 15
5U1/ 857003/G /JCZPAINEL	1.510 , 63	7L6/ 863367/GA/S56COBERTURA	5.983 , 09
5U1/ 857003/G /JFPAINEL	1.504 , 96	7L6/ 863367/GA/Q73COBERTURA	5.820 , 15
5U1/ 857003/G /KKPPAINEL	1.503 , 80	7L6/ 863367/FR/W64COBERTURA	5.820 , 15
5U1/ 857003/G /KXDPAINEL	1.509 , 47	7L6/ 863367/FR/Q73COBERTURA	5.820 , 15
5U4/ 853313/ /041FAIXA	39 , 97	7L6/ 863367/FR/S56COBERTURA	5.983 , 09
5U4/ 853314/ /041FAIXA	39 , 97	7L6/ 867245/AL/3S3REVESTIMEN	502 , 27
5U4/ 853319/ /041FAIXA	39 , 97	7L6/ 867245/AL/4R4REVESTIMEN	565 , 99
5U4/ 853320/ /041FAIXA	39 , 75	7L6/ 867246/AL/3S3REVESTIMEN	565 , 99
5U4/ 863367/AH/4C3COBERTURA	414 , 49	7L6/ 867242/AG/4R4REVESTIMEN	983 , 96
5U4/ 863367/AH/ME6COBERTURA	443 , 73	7L6/ 867242/AG/3S3REVESTIMEN	983 , 96
5U4/ 863367/AJ/4C3COBERTURA	404 , 81	7L6/ 867157/E /7R3MOLDURA	152 , 48
5U4/ 867011/EL/FVEREVESTIMEN	338 , 95	7L6/ 867157/E /92YMOLDURA	152 , 48
5U4/ 867011/EL/MCVREVESTIMEN	337 , 30	7L6/ 867157/E /6C3MOLDURA	161 , 02
5U4/ 867011/EM/FCYREVESTIMEN	320 , 01	7L6/ 864298/A /9B9COBERTURA	69 , 28
5U4/ 867011/EM/FVEREVESTIMEN	343 , 38	7L6/ 864251/C / QUADRO	118 , 31
5U4/ 867011/EM/MCVREVESTIMEN	341 , 74	7L6/ 867241/AG/3S3REVESTIMEN	983 , 96
5U4/ 867011/EN/JMFREVESTIMEN	353 , 54	7L6/ 867241/AG/4R4REVESTIMEN	983 , 96
5U4/ 867011/EN/JMLREVESTIMEN	353 , 54	7L6/ 867240/GT/PMWREVESTIMEN	2.269 , 36
5U4/ 867011/EP/JHMREVESTIMEN	327 , 78	7L6/ 867240/GT/PAYREVESTIMEN	2.269 , 36
5U4/ 867011/EP/JMJREVESTIMEN	357 , 47	7L6/ 867240/GG/PMWREVESTIMEN	2.269 , 36
N/ 020027/1 / TAMPÁO	1 , 45	7L6/ 867093/ /A7WCAPA	2.648 , 07
N/ 020025/1 / TAMPÁO	1 , 45	7L6/ 867093/A /A7WCAPA	2.648 , 07
861/ 877399/ / BUCHA	- , 67	7L6/ 863994/B / ISOLAMENTO	269 , 94
171/ 971908/ / BUCHA	- , 72	7L6/ 864134/C / MOLDURA	193 , 02
111/ 971911/4 / BUCHA	1 , 45	7L6/ 867172/C /6C3MOLDURA	98 , 49
N/ 020651/7 / BRACADEIR	7 , 90	7L6/ 867172/B /69JMOLDURA	560 , 30
5C6/ 885405/BE/UFKREVESTIMTO	7.059 , 37	7L6/ 867172/B /7B4MOLDURA	560 , 30
5C6/ 885405/BE/YBTREVESTIMTO	3.336 , 05	7L6/ 867172/B /7C7MOLDURA	560 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 971746/ / SUPORTE	20 , 44	7L6/ 864477/ /B41CALCO	60 , 07
5C7/ 858529/C /AM9COBERTURA	663 , 59	7L6/ 864437/A /75RCAPA COBER	39 , 45
5G0/ 121331/A / TIRAS	42 , 60	7L6/ 864437/A /7R3CAPA COBER	39 , 45
5G0/ 121331/B / TIRAS	42 , 60	7L6/ 864437/A /6C3CAPA COBER	39 , 45
5G0/ 121331/C / TIRAS	42 , 60	7L6/ 864437/ /6C3CAPA COBER	39 , 45
5G0/ 867660/D / SUPORTE	41 , 17	7L6/ 863459/G /7G8COBERTURA	415 , 40
5G0/ 881347/E /9B9COBERTURA	49 , 32	7L6/ 863459/G /71NCOBERTURA	465 , 76
5G0/ 881347/F /9B9COBERTURA	51 , 64	7L6/ 863459/H /8Z8COBERTURA	1.033 , 70
5G0/ 881348/E /9B9COBERTURA	49 , 32	7L6/ 863527/AA/Q73SUPORTE	586 , 36
5G0/ 881348/F /9B9COBERTURA	51 , 64	7L6/ 867462/ /1N5TAMPA	448 , 43
5G0/ 881375/L / ASSENTO	853 , 21	7L6/ 867172/B /2V4MOLDURA	560 , 30
5G0/ 881375/M / ASSENTO	853 , 21	7L6/ 867171/B /7B4MOLDURA	560 , 30
5G0/ 881405/CN/NJIASSENTO	4.292 , 36	7L6/ 867162/B /7B4PUXADOR	550 , 41
5G0/ 885805/ED/NNIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 867163/ /5J6CAPA COBER	9 , 78
5G0/ 885805/ED/NPIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 867163/ /7G8CAPA COBER	9 , 78
5G0/ 885805/ED/NQIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 867163/ /71NCAPA COBER	9 , 78
5G0/ 885805/EJ/NHIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 867162/B /69JPUXADOR	550 , 41
5G0/ 885805/EJ/NIIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 867162/B /2V4PUXADOR	550 , 41
5G0/ 885805/EJ/NJIREVESTIMEN	4.409 , 48	7L6/ 864437/ /7R3CAPA COBER	39 , 45
5G0/ 885806/FB/NNIREVESTIMEN	4.874 , 55	7L6/ 864437/ /75RCAPA COBER	39 , 45
5G0/ 885806/FB/NPIREVESTIMEN	4.874 , 55	7L6/ 864395/B /3X1PORTA OBJE	223 , 86
5G0/ 885806/FB/NQIREVESTIMEN	4.874 , 55	7L6/ 864378/G /9ATCOBERTURA	925 , 59
5G0/ 885902/Q /OPIAPOIO	1.441 , 97	7L6/ 864378/G /1UVCOBERTURA	853 , 46
5G4/ 881776/AL/ ESPUMA	885 , 77	7L6/ 864378/F /3X1COBERTURA	206 , 60
5G4/ 881776/AQ/ ESPUMA	885 , 77	7L6/ 864378/E /5U4COBERTURA	787 , 87
5K0/ 858248/E /82VCOBERTURA	101 , 77	7L6/ 864348/Q / ALOJAMENTO	1.744 , 31
5M0/ 864207/G /UFRDESBRACOS	2.432 , 66	7L6/ 863459/G /5J6COBERTURA	415 , 40
5M0/ 864207/G /VZZDESBRACOS	2.432 , 66	7L6/ 863367/GL/S56COBERTURA	5.820 , 15
5N0/ 857551/H /3H8PARASOL	1.003 , 53	7L6/ 863367/GL/Q73COBERTURA	5.820 , 15
5N0/ 881805/HL/IKNENCOSTO.	4.292 , 36	7L6/ 867371/B /69JMOLDURA	560 , 30
5N0/ 881805/HL/IKOENCOSTO.	4.292 , 36	7L6/ 867371/B /2V4MOLDURA	560 , 30
5N0/ 881805/HL/IKVENCOSTO.	4.292 , 36	7L6/ 867349/A /9B9CALCO	18 , 78
5Q0/ 199855/J / APOIO	263 , 27	7L6/ 867246/AL/4R4REVESTIMEN	565 , 99
5Q0/ 861374/C / CANTONEIRA	142 , 35	7L6/ 867317/ /9B9CINZEIRO	282 , 43
5Q1/ 815101/F / TUBO	408 , 66	1C2/ 880801/ / PINO	12 , 92
5U0/ 121109/H / MANGUEIRA	19 , 77	1C1/ 857206/H /2QLCOBERTURA	484 , 55
5U4/ 867012/CE/JLSREVESTIMEN	345 , 71	1HM/ 615125/ / SUPORTE	633 , 94
5U4/ 867012/CE/JMFREVESTIMEN	344 , 62	1C0/ 962258/AC/036UNIDADE	2.423 , 73
5U4/ 867012/CE/JMJREVESTIMEN	349 , 45	1C0/ 962258/AC/04EUNIDADE	2.423 , 73
5U4/ 867011/FL/JDPREVESTIMEN	431 , 25	1HM/ 615126/ / SUPORTE	633 , 94
5U4/ 867011/FM/JCWREVESTIMEN	439 , 32	1C1/ 857206/H /08HCOBERTURA	501 , 37
5U4/ 867011/FM/JDPREVESTIMEN	435 , 68	1C1/ 857001/E /2AQPAINEL	4.970 , 34
5U0/ 903025/E / ALTERNADOR	1.041 , 20	1C1/ 857001/H /XNWPAINEL	11.479 , 34
1S0/ 868677/ /82VPORTA OBJE	15 , 72	1C9/ 121321/ / TAMPA	103 , 40
5Z0/ 905851/A / FECHADURA	327 , 14	1C2/ 959802/D /MX1MOTOR	1.401 , 06
ASE/ 441096/00/000ADAPTADOR	1.687 , 17	1C1/ 857627/C /62JCAPA COBER	25 , 01
1S0/ 971904/ / TAMPAO	1 , 33	1C0/ 963564/B /20HINTERRUPTO	356 , 93
5U7/ 867501/T /MJ7REVESTIMEN	380 , 05	1C0/ 963563/B /20HINTERRUPTO	356 , 93
5U7/ 867501/T /CB6REVESTIMEN	380 , 05	1C0/ 971194/E / CHICOTE	100 , 10
5U7/ 867044/ /71NREVESTIMEN	180 , 92	1C0/ 971228/F / CHICOTE P	767 , 93
5U3/ 867010/D /JLSREVESTIMEN	364 , 22	1C1/ 857628/B /62JCAPA COBER	25 , 01
5F0/ 947109/B /Y20LUZ	187 , 14	1C1/ 857643/E /8PTPUXADOR	187 , 61
5F0/ 947109/B /ZA2LUZ	181 , 21	1C0/ 971247/BB/ CHICOTE	569 , 51
5F0/ 947109/B /82VLUZ	181 , 21	1C0/ 959846/B / COIFA	48 , 99
5G0/ 035819/A / DISP. COMA	9.351 , 55	1C0/ 959845/B / COIFA	48 , 99
7P6/ 881405/FT/UFKREVESTIMEN	5.016 , 64	1C0/ 959841/ / BUCHA	8 , 69
7P6/ 881405/GA/Y0DREVESTIMEN	5.016 , 64	1C1/ 837113/M /1QAACIONAMENT	2.691 , 28
113/ 611381/ / FILTRO	13 , 03	1C1/ 823531/F / TIRANTE	304 , 99
06G/ 103925/A / COBERTURA	454 , 96	1C1/ 820743/L / MANGUEIRA	1.372 , 97
06J/ 103925/BG/ COBERTURA	1.073 , 84	1C0/ 959812/A /017MOTOR	2.431 , 92
N/ 908090/03/ PARAFUSO	2 , 81	1C0/ 959812/A /000MOTOR	2.941 , 23
5U4/ 885805/ /BJYREVESTIMEN	184 , 68	1C1/ 820743/E / MANGUEIRA	979 , 59
5W0/ 419561/ / TUBO	73 , 39	1C1/ 820741/N / MANGUEIRA	3.047 , 67
02T/ 311373/L / BUCHA	275 , 46	1C1/ 819835/A / TIRANTE	41 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



038/ 903315/AM/ ELEMNTENSOR	423 , 14	1C1/ 819837/A / CABO	110 , 03
04E/ 103101/H / BLOCO	36.968 , 87	1C1/ 819831/A / CABO VALVU	115 , 72
04E/ 103383/BE/ JUNTA CABE	67 , 70	1C1/ 819655/ / CANAL AR	239 , 54
04E/ 103464/M / SEPARADOR	340 , 61	1C0/ 959811/ /000MOTOR	2.247 , 99
04E/ 121070/T / TUBO	31 , 25	1HM/ 201801/B / RESERVATOR	133 , 43
04E/ 121121/E / TAMPÁ	65 , 23	1C1/ 955603/A / ALOJAMENTO	640 , 20
04E/ 129607/F / FILTRO AR	161 , 68	1C1/ 959515/ /2QLCOBERTURA	123 , 13
04E/ 145933/R / CORREIA	140 , 62	1C1/ 959801/ /000MOTOR	2.247 , 99
06E/ 998907/G / JG.VALVULA	184 , 95	N/ 010247/10/ SEXTAVADO	8 , 36
0C1/ 409506/ / ENGRENAGEM	35.783 , 10	N/ 010244/9 / PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 867501/AF/CB6REVESTIMEN	348 , 42	N/ 010244/6 / PARAFUSO	- , 79
5Z0/ 867501/AF/MJ7REVESTIMEN	368 , 11	N/ 010244/25/ PARAFUSO	6 , 16
5Z0/ 867501/AK/CB6REVESTIMEN	340 , 77	N/ 010242/32/ PARAFUSO	2 , 65
3AA/ 972714/ / CAIXA	36 , 24	N/ 010242/22/ PARAFUSO	1 , 88
5G4/ 881775/AQ/ ESPUMA	885 , 77	G/ 052150/A2/ MASSA LUBR	127 , 54
7P6/ 881406/GT/UGKREVESTIMEN	5.300 , 65	G/ 052133/A2/ MASSA	61 , 00
7P6/ 881406/GN/YCXREVESTIMEN	5.016 , 64	G/ 052112/A3/ PASTA	492 , 83
5U0/ 881406/BG/FCAREVESTIMEN	199 , 84	APS/ 198015/D / JG.EMBREG	1.860 , 10
5U0/ 881406/BD/DRHREVESTIMEN	165 , 31	APS/ 198015/ / JG.EMBREG	443 , 10
5U0/ 881406/BA/ANSREVESTIMEN	125 , 15	N/ 010241/3 / PARAFUSO	1 , 36
1K0/ 498103/ / JUNTA HOMO	1.827 , 04	N/ 010241/23/ PARAFUSO	4 , 13
1K0/ 881671/F /95TBOTAO	85 , 51	N/ 010241/0 / PARAFUSO	1 , 36
1K0/ 881671/G /31XBOTAO	85 , 51	N/ 010240/7 / PARAFUSO	1 , 36
06B/ 121011/Q / BOMBA AGUA	1.182 , 17	N/ 010240/41/ SEXTAVADO	2 , 98
04C/ 133366/N / MANGUEIRA	107 , 38	N/ 010240/39/ PARAFUSO	4 , 84
030/ 905199/A / TERMINAL	80 , 41	N/ 010240/32/ PARAFUSO	1 , 36
02E/ 325025/AQ/Z26MECATRONIC	14.903 , 44	1C1/ 858217/C /62JCOBERTURA	301 , 29
0AM/ 301733/L / RETENTOR	43 , 22	1C1/ 858036/ / CAPA COBER	66 , 23
5U4/ 867212/BJ/JMLREVESTIMEN	341 , 53	1C1/ 858014/B /62JCOBERTURA	56 , 20
5U4/ 867212/BJ/JWGRESTIMEN	254 , 89	1C1/ 858013/ /62JCOBERTURA	83 , 05
5U4/ 867212/BJ/JWRRESTIMEN	349 , 19	1C1/ 858013/A /62JCOBERTURA	120 , 39
5U4/ 867212/BJ/KHYREVESTIMEN	344 , 42	1C0/ 971627/FE/ CHICOTE	1.285 , 44
5U4/ 867012/CR/JDPREVESTIMEN	431 , 25	1C0/ 971627/FD/ CHICOTE	1.285 , 44
5U4/ 867012/CR/JCWREVESTIMEN	435 , 88	1C0/ 971616/C / CONDUTOR	22 , 75
5U4/ 867012/CQ/JDPREVESTIMEN	435 , 68	1C0/ 971615/S / CONDUTOR	60 , 03
5U4/ 867012/CG/JHMREVESTIMEN	311 , 21	1C0/ 971615/BE/ CONDUTOR	80 , 82
5U4/ 867012/CG/JMJREVESTIMEN	338 , 00	1C0/ 971615/AQ/ CONDUTOR	22 , 75
5U4/ 867012/CG/JWGRESTIMEN	267 , 40	1C0/ 971615/AH/ CONDUTOR	81 , 70
5U4/ 867012/CG/JWRRESTIMEN	340 , 65	1C0/ 971502/P / SUPORTE	27 , 18
5U4/ 867012/CE/JMLREVESTIMEN	344 , 62	1C1/ 857706/R /HCQCINTO 3 PT	1.274 , 64
5U4/ 867012/CE/JWGRESTIMEN	263 , 38	1C1/ 857705/R /HCQCINTO 3 PT	1.282 , 26
5U4/ 867012/CE/JWRRESTIMEN	351 , 11	1C0/ 971445/J / CONDUTOR	15 , 01
5U4/ 867012/CE/KHYREVESTIMEN	345 , 71	1C0/ 971445/H / CONDUTOR	15 , 01
5U4/ 867012/CD/FCYREVESTIMEN	327 , 93	1C0/ 971445/G / COBERTURA	11 , 57
5U4/ 867012/CD/FVEREVESTIMEN	342 , 02	1C0/ 971445/D / CONDUTOR	38 , 18
5U4/ 867012/CD/MCVREVESTIMEN	340 , 37	1C0/ 972989/ / COBERTURA	46 , 34
5U4/ 867012/CE/ANTREVESTIMEN	244 , 73	1C0/ 972176/G / CHICOTE	331 , 46
5U4/ 867012/CE/JHMREVESTIMEN	343 , 53	1C0/ 972545/G / COBERTURA	56 , 21
5X7/ 863881/ / ISOLANTE	31 , 62	1C0/ 972935/A / PROTECAO	103 , 56
6QE/ 863353/ / ISOLAMENTO	120 , 66	7L6/ 881406/FF/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
5W0/ 863919/B / ISOLAMENTO	106 , 60	7L6/ 881406/FG/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
376/ 018741/ / ISOLAMENTO	7 , 89	7L6/ 881406/FG/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
211/ 843555/ / ISOLAMENTO	2 , 87	7L6/ 881406/DA/NVRRESTIMEN	4.269 , 25
327/ 867147/5 / FOLHA	43 , 19	1C1/ 880165/B /B41CALCO	47 , 35
325/ 863081/1 / COBERTURA	42 , 48	1C1/ 864777/ / COBERTURA	334 , 10
1SB/ 121205/ / DEFLETOR	372 , 40	1C1/ 863484/B /U71REVESTIMEN	215 , 35
6Q0/ 885376/H / ASSENTO	160 , 21	1C1/ 863484/B /3PTREVESTIMEN	51 , 34
6Q0/ 885375/G / ASSENTO	281 , 29	1C0/ 971921/A / CAPA PROTE	16 , 45
6Q0/ 881375/K / ASSENTO	167 , 90	1C0/ 971978/ / CAIXA	148 , 82
048/ 145255/1 / POLIA	118 , 17	1C0/ 971984/D / BUCHA	60 , 08
6QE/ 881806/P /TOTREVESTIMEN	224 , 52	1C0/ 971921/ / CAPA PROTE	18 , 72
6QE/ 881405/ /NPYREVESTIMEN	125 , 31	1C0/ 971913/A / BUCHA	9 , 03
5W9/ 881921/AE/KKIREVESTIMEN	28 , 87	1C0/ 971908/A / TAMPÁO	61 , 38
5W9/ 881405/M /IOIREVESTIMEN	149 , 34	1C0/ 971904/ / TAMPÁO	8 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W4/ 885805/ /UPTREVESTIMEN	511 , 44	1C0/ 971882/D / TAMPÃO	73 , 37
5U7/ 881806/Q /AVTREVESTIMEN	213 , 87	1C0/ 971862/E / CONDUTOR	40 , 09
5U7/ 881805/AB/IPRREVESTIMEN	882 , 26	1C0/ 971845/A / SUPORTE	9 , 49
5U0/ 885805/AN/OYZREVESTIMEN	266 , 94	7L6/ 881406/DA/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
032/ 905487/B / TUBO	7 , 45	7L6/ 881406/DA/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
211/ 837193/1 / HASTE	6 , 68	7L6/ 881406/CQ/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
1JE/ 827515/ / HASTE	1 , 85	1C1/ 863484/B /B41REVESTIMEN	51 , 34
5X7/ 601219/ / GANCHO	38 , 29	1C1/ 863483/B /3PTREVESTIMEN	51 , 06
5U4/ 867212/BJ/ANXREVESTIMEN	257 , 42	1C1/ 863483/B /U71REVESTIMEN	215 , 35
5U4/ 867211/BJ/ANXREVESTIMEN	257 , 42	1C1/ 863367/AE/09JCOBERTURA	1.174 , 65
6QD/ 853515/ /GRUPROTECAO	116 , 84	1C1/ 863483/B /B41REVESTIMEN	51 , 34
377/ 419669/D /1NANTECLA	163 , 27	1C0/ 971848/C / PRESILHA	27 , 19
5U1/ 611741/F / TUBO FREIC	39 , 45	1C0/ 971848/D / CLIP	15 , 84
038/ 103196/B / ANEL	21 , 28	1C0/ 971852/ / SUPORTE	12 , 17
WHT/ 005263/ / REB CEGO	1 , 81	1C0/ 971840/A / BUCHA	106 , 27
5U0/ 201651/B / CINTATENSO	31 , 40	1C0/ 971839/A / CONDUTOR	26 , 74
377/ 199303/C /CTRSUPORTE	1.275 , 92	1C0/ 971830/B / CLIP	14 , 96
APR/ 253609/A / SILENCIOSO	168 , 56	1C0/ 971796/F / SUPORTE	12 , 90
1S1/ 857147/ /AM1ACIONAMENT	21 , 19	1C0/ 971822/ / PRESILHA	26 , 82
1SB/ 857114/ /AM1ALOJAMENTO	8 , 55	1C1/ 819634/A / CONDUTOR A	271 , 72
1SB/ 857114/ /82VALOJAMENTO	8 , 55	1C1/ 819633/A / CONDUTOR A	271 , 72
02E/ 300013/A /00ECAMBIO	57.386 , 11	1C1/ 819593/ / COBERTURA	66 , 94
0C1/ 409506/B / ENGRENAGEM	35.783 , 10	1C1/ 819090/A / VEDACAO	12 , 23
0CQ/ 907586/ / CONDUTOR	155 , 96	1C1/ 819153/C / COBERTURA	106 , 64
0DF/ 301103/ / CARACA	1.593 , 61	1C1/ 819241/B / PECAINTERM	54 , 78
5U4/ 867011/FJ/GPCREVESTIMEN	435 , 88	1C1/ 819363/A / CONDUTOR A	107 , 27
5U4/ 867011/FJ/GRTREVESTIMEN	425 , 58	1C1/ 819063/A / CONDUTOR A	132 , 35
5U4/ 867011/FK/JCWREVESTIMEN	435 , 88	1C1/ 805457/A / SUPORTE	99 , 26
5U4/ 867011/FK/JDPREVESTIMEN	431 , 25	1C0/ 959799/B /096UNID.COMAN	4.989 , 16
5U4/ 867011/FL/JCWREVESTIMEN	435 , 88	1C1/ 955409/B / BRACO	112 , 73
5U4/ 867011/EQ/JMFREVESTIMEN	350 , 22	1C1/ 880882/E /2QLTAMPA	1.845 , 59
5U4/ 867011/EQ/JMJREVESTIMEN	355 , 06	1C1/ 880882/E /3SGTAMPA	985 , 83
5U4/ 867011/EQ/JMLREVESTIMEN	350 , 22	1C1/ 721465/A / TUBO	276 , 33
5U4/ 867011/EQ/JWGPREVESTIMEN	278 , 15	1C1/ 713139/C /THSBOTAO	774 , 65
5U4/ 867011/EQ/JWRREVESTIMEN	356 , 72	1C1/ 713139/B /THQMANOPLA	400 , 75
5U4/ 867011/EQ/KHYREVESTIMEN	350 , 01	1C1/ 713139/A /THSBOTAO	402 , 36
5U4/ 867011/EQ/JHMREVESTIMEN	343 , 53	1C1/ 713139/A /E74BOTAO	764 , 26
5U4/ 867011/EQ/JLSREVESTIMEN	350 , 01	1C0/ 959799/B /08SUNID.COMAN	4.053 , 19
5U3/ 867010/D /KQIREVESTIMEN	461 , 04	1C0/ 959799/B /07TUNID.COMAN	2.114 , 70
5U3/ 867010/D /KRIREVESTIMEN	486 , 72	1C0/ 959799/B /06XUNID.COMAN	5.224 , 94
5U3/ 867010/E /ZVIREVESTIMEN	475 , 57	1C0/ 959799/B /06CUNID.COMAN	1.133 , 92
5U3/ 867009/H /KQIREVESTIMEN	464 , 38	1C0/ 959799/B /059UNID.COMAN	3.201 , 85
5U3/ 867009/L /ZVIREVESTIMEN	451 , 20	1C1/ 880882/E /08HTAMPA	2.594 , 99
5U3/ 867009/M /ZVIREVESTIMEN	475 , 57	1C1/ 880802/ / PINO	6 , 37
5U3/ 867010/B /BAKREVESTIMEN	269 , 98	1C1/ 880247/S /3SGPORTA LUVA	1.658 , 10
5U3/ 867009/G /KQIREVESTIMEN	461 , 04	1C1/ 880247/S /08HPORTA LUVA	2.930 , 25
5U3/ 867009/G /KRIREVESTIMEN	486 , 72	1C1/ 713139/ /8PTMANOPLA	249 , 68
5U3/ 867009/H /BJZREVESTIMEN	383 , 48	1C1/ 713139/ /THQMANOPLA	275 , 61
5U3/ 867009/G /BJZREVESTIMEN	380 , 45	1C0/ 998141/ / JG.VENTILA	329 , 47
5U3/ 867009/C /BAKREVESTIMEN	269 , 98	1C1/ 419211/T / TRAVESSA	2.563 , 22
5U3/ 867009/D /BAKREVESTIMEN	273 , 59	1C1/ 419240/A / TIRANTE	53 , 07
5Q4/ 959802/B / MOTOR	602 , 70	1C0/ 973993/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 919294/E /Z0NUNIDADE	1.162 , 29	1C0/ 973119/B / RECEPTACUL	35 , 87
1SB/ 867255/ /82VCOBERTURA	14 , 96	1C0/ 959527/E /2QLCOBERTURA	29 , 22
1K8/ 941297/ / ADAPTADOR	16 , 32	1C0/ 959527/D /2QLCOBERTURA	29 , 22
377/ 253305/ / DEFLETOR	41 , 76	1HM/ 121267/ / SUPORTE	54 , 44
5G4/ 971120/PT/ CHICOTE P	1.011 , 31	1C1/ 880247/S /2QLPORTA LUVA	1.168 , 00
1J5/ 827505/H /9B9FECHADURA	146 , 70	N/ 010247/18/ PARAFUSO	4 , 80
04C/ 906020/AF/ UNIDADE	754 , 67	BAC/ 201993/A / MANGUEIRA	2 , 64
5X0/ 819679/ / PRESILHA	2 , 21	BAC/ 201653/ / CINTATENSO	712 , 68
1J6/ 807521/E /B41SPOILER	180 , 99	APR/ 253399/B / SILENCIADO	408 , 69
1J6/ 807521/ /B41SPOILER	121 , 30	APR/ 253399/A / SILENCIOSO	325 , 71
1JD/ 941699/ / FAROL	865 , 18	APR/ 253209/K / SILENCIOSO	190 , 39
1JD/ 941700/ / FAROL	865 , 18	APR/ 253209/J / SILENCIOSO	146 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1J6/ 807433/B /B41SPOILER	55 , 28	APR/ 253209/H / SILENCIOSO	143 , 38
1J6/ 807433/ /B41SPOILER	49 , 01	APR/ 253209/G / SILENCIOSO	174 , 27
1J5/ 807521/A /B41SPOILER	458 , 58	APR/ 253209/F / SILENCIOSO	154 , 79
1J0/ 898601/ / JG.MONTAGE	31 , 36	APR/ 253209/B / SILENCIOSO	154 , 79
1J0/ 853190/A /2ZSCOBERTURA	408 , 33	APR/ 253209/A / SILENCIOSO	182 , 33
1JE/ 018930/ / PROT.INFER	349 , 00	N/ 010205/6 / PARAFUSO	1 , 94
1JE/ 820803/A / COMPRESSOR	1.570 , 75	N/ 010200/2 / PARAFUSO	11 , 97
1JE/ 827933/ /GRUSPOILER	743 , 24	N/ 010190/1 / PARAFUSO	6 , 00
1JM/ 807433/ / SPOILER	476 , 87	N/ 010189/1 / PARAFUSO	7 , 45
1K0/ 018930/H / PROT.INFER	1.573 , 04	N/ 010185/3 / PARAFUSO	6 , 04
1K0/ 018936/B / SUPORTE	602 , 65	N/ 010170/1 / PARAFUSO	19 , 94
1K0/ 018936/C / SUPORTE	566 , 87	N/ 010142/1 / PARAFUSO	4 , 55
1K0/ 018936/E / SUPORTE	593 , 64	BTY/ 103011/BD/ BLOCO	1.861 , 85
1K0/ 018966/F / SUPORTE	152 , 21	BTY/ 100037/B / MOTOR	6.755 , 56
1K0/ 035180/M / AUTORADIO	8.843 , 39	BTY/ 100037/ / MOTOR	9.220 , 38
1J0/ 853190/ /93ACOBERTURA	1.135 , 63	BTJ/ 103011/ED/ BLOCO	1.332 , 76
1J0/ 853189/A /2ZSCOBERTURA	408 , 33	BTJ/ 100037/M / MOTOR	5.879 , 29
1J0/ 805903/A /B41SPOILER	129 , 02	BAA/ 133374/A / MANGUEIRA	52 , 31
1J0/ 601171/ /XRWCAPA COBER	14 , 59	APR/ 020002/B / ADITIVO	130 , 69
1J0/ 601027/P /03CRODA	300 , 42	N/ 010122/1 / PARAFUSO	6 , 37
1J0/ 092101/ / REBOQUE	1.792 , 87	N/ 010087/6 / PARAFUSO	21 , 40
1J0/ 061511/ /041JG.TAPETE	302 , 94	N/ 010020/1 / PARAFUSO	15 , 84
1J0/ 055203/ / JG.REBOQUE	1.226 , 70	BTJ/ 100037/G / MOTOR	7.642 , 15
1J0/ 035217/A / ALOJAMENTO	163 , 82	BPA/ 103011/EF/ BLOCO	1.797 , 37
1J0/ 018997/ / ISOLAMENTO	616 , 94	BNX/ 103011/EE/ BLOCO	2.101 , 69
1J0/ 018977/A / BATENTE	4 , 64	BNX/ 103011/BP/ BLOCO	2.012 , 56
1J0/ 018885/A / SUPORTE	237 , 02	BAA/ 129707/ / VEDACAO	27 , 32
1C0/ 941700/E / FAROL	677 , 78	B/ 000750/M1/ FLUIDO FRE	41 , 49
1C0/ 941700/B / FAROL	636 , 85	AZP/ 103011/BD/ BLOCO	1.861 , 83
1C0/ 941700/A / FAROL	582 , 00	AZN/ 103011/BD/ BLOCO	1.861 , 83
1C0/ 941699/E / FAROL	677 , 78	MKR/ 106263/48/ FOLHA	1 , 27
1C0/ 941699/B / FAROL	683 , 28	MKR/ 106260/95/ FITA	458 , 11
1C0/ 805903/G /GRUSPOILER	465 , 49	D/ 454300/A2/ MASSA	462 , 03
1C0/ 805903/C /GRUSPOILER	472 , 19	BAC/ 711171/ / HASTE	74 , 75
1Q0/ 871662/ / TRAVAMENTO	2.882 , 39	N/ 010218/13/ PARAFUSO	- , 69
1Q0/ 871661/ / TRAVAMENTO	2.882 , 39	N/ 010217/9 / PARAFUSO	- , 68
1Q0/ 871606/B / CIL.HIDRAU	2.422 , 37	N/ 010217/10/ PARAFUSO	2 , 39
1Q0/ 871605/B / CIL.HIDRAU	2.422 , 37	N/ 010216/12/ PARAFUSO	2 , 71
1Q0/ 871604/B / CIL.HIDRAU	2.422 , 37	N/ 010215/33/ PARAFUSO	1 , 47
1Q0/ 871603/A / CIL.HIDRAU	2.422 , 37	D/ 181711/A1/ PINTURA	116 , 48
1Q0/ 871557/E / CABO	233 , 79	BAC/ 703445/ /CTRSUPORTE	20 , 28
1Q0/ 871459/ / PRESILHA	41 , 37	APR/ 253610/ / SILENCIOSO	170 , 92
1Q0/ 871422/ / GUIA	283 , 92	APR/ 253609/M / SILENCIOSO	193 , 75
1Q0/ 871421/ / GUIA	283 , 92	APR/ 253609/L / SILENCIOSO	184 , 68
1Q0/ 871407/ / TUBO	1.579 , 41	APR/ 253609/K / SILENCIOSO	276 , 35
1Q0/ 871372/B / TRILHO	2.237 , 59	APR/ 253609/J / SILENCIOSO	254 , 52
1Q0/ 871371/B / TRILHO	2.237 , 59	APR/ 253609/H / SILENCIOSO	243 , 11
1Q0/ 871342/ / CONDUTOR	52 , 66	N/ 010213/9 / SEXTAVADO	19 , 34
1Q0/ 871341/ / CONDUTOR	52 , 66	N/ 010212/26/ PARAFUSO	2 , 11
1Q0/ 871328/A / JOGO CABOS	378 , 79	N/ 010212/2 / PARAFUSO	- , 68
1Q0/ 871328/ / JOGO CABOS	378 , 79	N/ 010212/14/ PARAFUSO	- , 68
1Q0/ 871327/ / JOGO CABOS	323 , 57	N/ 010210/8 / PARAFUSO	- , 68
1Q0/ 871322/ / TRAVA	212 , 11	N/ 010210/4 / PARAFUSO	- , 64
1Q0/ 871271/ / PROTECAO	28 , 80	D/ 173KD2/A1/ ADESIVO EP	355 , 90
1Q0/ 871257/C /83UCOBERTURA	230 , 87	APR/ 253609/E / SILENCIOSO	190 , 39
1Q0/ 035242/E / SUPORTE	134 , 34	APR/ 253609/D / SILENCIOSO	204 , 15
1Q0/ 035242/C / SUPORTE	134 , 34	APR/ 253609/C / SILENCIOSO	207 , 51
1Q0/ 035241/E / SUPORTE	134 , 34	APR/ 253609/B / SILENCIOSO	215 , 57
1Q0/ 035241/C / SUPORTE	134 , 34	APR/ 253399/H / SILENCIADO	395 , 55
1KM/ 071685/ /9AXREVESTIMEN	4.481 , 78	APR/ 253399/D / SILENCIADO	334 , 77
1K5/ 807433/A /GRUSPOILER	1.102 , 74	N/ 010210/12/ PARAFUSO	1 , 36
1K5/ 035570/G / CHICOTE	46 , 41	N/ 010208/12/ PARAFUSO	- , 58
1K5/ 035570/E / CHICOTE	222 , 47	N/ 010207/17/ PARAFUSO	1 , 01
1K0/ 998275/ / JG.PECAS	82 , 95	N/ 010207/1 / PARAFUSO	- , 60

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 857961/A /9B9PORTA	536 , 04	D/ 001001/ / TUBO	36 , 04
1K0/ 857961/ /9B9CINZEIRO	368 , 66	D/ 000600/A2/ VEDACAO	497 , 08
1K0/ 805903/C /GRUSPOILER	700 , 91	CCR/ 103011/S / BLOCO	1.576 , 56
1K0/ 805903/B /9B9SPOILER	1.007 , 31	CCN/ 103011/EE/ BLOCO	2.101 , 69
1K0/ 601027/H /03CRODA	512 , 53	BAC/ 201997/ / MANGUEIRA	22 , 24
5Z4/ 867297/A /71NREVESTIMEN	49 , 64	G/ 060726/A2/ OLEO	92 , 31
5Z0/ 867501/S /CB6REVESTIMEN	331 , 13	BAH/ 100032/N / MOTOR BAS.	9.939 , 61
5Z0/ 867501/AD/MJ7REVESTIMEN	363 , 76	BAF/ 863893/ / ISOLAMENTO	5 , 45
5Z0/ 881105/Q / ASSENTO	1.180 , 00	N/ 010335/20/ PARAFUSO	2 , 65
5C5/ 805931/A / TIRANTE	53 , 76	N/ 010332/4 / PARAFUSO	7 , 71
5C6/ 809412/ / PROTETOR	462 , 71	N/ 010332/2 / PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 819831/A / CABO	46 , 49	N/ 010305/6 / PARAFUSO	- , 05
7L6/ 867601/M /NWKREVESTIMEN	2.714 , 49	N/ 010293/3 / PARAFUSO	- , 40
5U7/ 010868/C / PLACA ATEN	2 , 58	N/ 010293/16/ PARAFUSO	1 , 62
AG/ T10425/ / DISPOSITIVO D	20.736 , 87	G/ 055025/A2/ FLUIDO	166 , 96
AG/ T10427/ / CANTONEIRA	344 , 71	G/ 052778/A2/ SPRAY	119 , 40
2H0/ 411105/F / MOLA	543 , 44	G/ 052738/A2/ MASSA	132 , 92
2H0/ 411105/D / MOLA	543 , 44	N/ 010293/15/ PARAFUSO	2 , 13
03L/ 198070/ / JG JUNTAS	167 , 03	N/ 010287/5 / PARAFUSO	- , 68
6Q1/ 955425/D / PALHETA	169 , 70	N/ 010287/12/ PARAFUSO	1 , 68
6Q1/ 998002/ / PALHETA	269 , 72	N/ 010277/1 / PARAFUSO	- , 68
6Q6/ 955425/ / PALHETA	63 , 04	BAC/ 867479/ /01CCOBERATURA	20 , 62
6Q6/ 955425/A / PALHETA	78 , 68	N/ 010264/9 / PARAFUSO	1 , 36
6R0/ 698151/A / PAST FREIO	437 , 01	N/ 010264/4 / PARAFUSO	4 , 45
SPA/ 115561/ / FILTRO OLE	32 , 98	N/ 010262/2 / PARAFUSO	2 , 11
N/ 017811/48/ VELA	9 , 61	N/ 010261/3 / PARAFUSO	4 , 85
6X0/ 698451/A / PAST FREIO	404 , 72	N/ 010254/4 / PARAFUSO	2 , 71
6X0/ 955425/D / PALHETA	71 , 01	N/ 010253/5 / PARAFUSO	1 , 36
7P0/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	3.491 , 49	G/ 052167/A9/ OLEO MOTOR	32 , 56
377/ 721335/H / CABO	73 , 01	G/ 052167/A7/ OLEO MOTOR	93 , 81
7P0/ 857706/D /UHQCINTO 3 PT	3.491 , 49	BAC/ 817522/ / REFORCO	253 , 83
7P0/ 857706/E /UHQCINTO 3 PT	1.475 , 27	N/ 010253/1 / PARAFUSO	2 , 04
7P0/ 857706/G /HCPCINTO 3 PT	1.851 , 72	N/ 010252/6 / PARAFUSO	- , 97
7P0/ 857706/G /UHQCINTO 3 PT	1.851 , 72	N/ 010252/4 / PARAFUSO	12 , 11
7P0/ 857754/ /QVZTRAVA	340 , 53	N/ 010249/3 / PARAFUSO	1 , 36
7P0/ 857755/ /YLZFECHO	396 , 23	N/ 010247/8 / PARAFUSO	6 , 07
701/ 698151/H / PAST FREIO	872 , 60	N/ 010247/7 / PARAFUSO	1 , 36
1JE/ 863463/B /1BSPORTA MALA	221 , 03	N/ 010247/3 / PARAFUSO	1 , 36
040/ 101065/25/ CABECOTE	1.804 , 55	G/ 052167/A1/ OLEO MOTOR	40 , 92
036/ 115561/ / FILTRO OLE	28 , 72	G/ 052162/A2/ FLUIDO	175 , 91
7P0/ 857755/C /YLZFECHO	396 , 23	BAC/ 817521/ / REFORCO	253 , 83
701/ 698471/ / JG. JUNTAS	146 , 72	BAC/ 809688/ /CTRPAINEL	85 , 92
7D0/ 698151/ / PAST FREIO	2.015 , 88	APS/ 198015/E / JG.EMBREG	582 , 28
7D0/ 698151/H / JG.PASTILH	887 , 85	MKR/ 106122/40/ FOLHA	- , 61
5X0/ 201511/ / FILTR COMB	24 , 46	MKL/ 106120/75/ FITA	183 , 34
5Q0/ 129607/AC/ FILTRO AR	1.278 , 65	BNX/ 103011/AH/ BLOCO	1.315 , 42
1C0/ 601025/H /091RODA	2.163 , 20	BNX/ 100037/N / MOTOR	8.010 , 30
1C0/ 601025/AH/8Z8RODA	1.839 , 38	BNX/ 100037/F / MOTOR	12.659 , 25
1C0/ 035217/A / ALOJAMENTO	39 , 40	BNW/ 103011/BD/ BLOCO	1.861 , 83
1C0/ 018930/A / PROT.INFER	1.203 , 82	BNW/ 100037/C / MOTOR	8.330 , 06
1C0/ 018886/ / SUPORTE	130 , 97	BNW/ 100037/A / MOTOR	9.420 , 98
1C0/ 018885/A / SUPORTE	116 , 47	AZN/ 100037/P / MOTOR BAS.	5.779 , 37
000/ 098698/ / ADAPTADOR	212 , 73	AZN/ 100036/M / MOTOR	9.419 , 19
000/ 098656/ / CABO ANTEN	231 , 06	ASW/ 103011/1 / BLOCO	1.746 , 93
000/ 098654/ / CABO ANTEN	250 , 69	ASW/ 103011/BG/ BLOCO	2.224 , 37
G/ 052186/A3/ GRAXA	62 , 15	ASF/ 103011/CF/ BLOCO	1.698 , 62
032/ 105701/L / CASQUILHO	201 , 40	ASF/ 103011/BF/ BLOCO	1.706 , 12
030/ 971824/C / CONDUTOR	43 , 50	ASF/ 103011/BE/ BLOCO	1.787 , 75
5X0/ 609721/ / TIRANTE	92 , 46	ARA/ 103011/AH/ BLOCO	1.298 , 52
5U7/ 253025/ / SILENCIOSO	1.001 , 84	AKL/ 433014/03/ FOLHA	43 , 36
5C6/ 253609/C / SILENCIOSO	4.230 , 54	AKL/ 381035/50/ PECAINTERM	137 , 01
2H0/ 253209/B / SILENCIOSO	1.589 , 46	BJE/ 103011/AH/ BLOCO	1.315 , 42
06F/ 903023/P / ALTERNADOR	6.397 , 38	BJE/ 100036/R / MOTOR	9.042 , 42
379/ 945111/A / LANTERNA	148 , 39	BJA/ 103011/EF/ BLOCO	1.774 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 831112/ / CHAPA EXT.	543 , 80	BAT/ 947561/ / INTERRUPTO	16 , 61
8Z0/ 819453/C / SERVOMOTO	1.060 , 44	BAH/ 103011/EF/ BLOCO	1.774 , 33
06H/ 105591/J /GLBCASQUILHO	137 , 56	AQZ/ 103011/EE/ BLOCO	1.585 , 69
06H/ 105561/J /GLBCASQUILHO	137 , 56	AQZ/ 103011/BP/ BLOCO	1.524 , 15
8Z0/ 819453/D / SERVOMOTO	1.099 , 96	AQZ/ 103011/AH/ BLOCO	1.524 , 15
059/ 109417/J / ENGATE	125 , 92	AQZ/ 100037/R / MOTOR	5.960 , 77
8Z1/ 819453/B / SERVOMOTOR	1.099 , 96	AQZ/ 100036/N / MOTOR	5.760 , 90
03L/ 109601/ / VALVULA	212 , 97	AKD/ 456000/02/ MASSA	154 , 80
038/ 105701/B /007CASQUILHO	119 , 13	AFZ/ 103011/CF/ BLOCO	1.698 , 62
038/ 105701/A /007CASQUILHO	119 , 13	AFZ/ 103011/BF/ BLOCO	1.706 , 12
038/ 105591/AM/007CASQUILHO	119 , 13	AFZ/ 103011/BE/ BLOCO	1.810 , 79
038/ 105561/AM/007CASQUILHO	119 , 13	AFR/ 103011/CF/ BLOCO	1.698 , 62
038/ 105401/J / BIELA	1.620 , 70	AFR/ 103011/BF/ BLOCO	1.706 , 12
8Z1/ 820351/A / CAIXA	1.558 , 30	AFR/ 103011/BE/ BLOCO	1.810 , 79
032/ 103601/AA/ CARTER	146 , 20	AFR/ 100034/A / MOTOR	10.680 , 88
030/ 105401/AD/ BIELA	102 , 83	JNV/ 885776/ / ESPUMA	1.217 , 70
030/ 105101/BG/ VIRABREQUI	1.717 , 83	JNV/ 885775/ / ESPUMA	987 , 76
ZBA/ 820115/ / DISCO CENT	- , 67	7L6/ 881318/A /7G8REVESTIMEN	298 , 06
ZBA/ 820559/ / CINTA	- , 71	7L6/ 881318/A /71NREVESTIMEN	298 , 06
5U0/ 411105/K / MOLA	123 , 03	7L6/ 881318/A /5J6REVESTIMEN	298 , 06
6Q0/ 035417/ / ALOJAMENTO	11 , 95	7L6/ 881318/ /7H7REVESTIMEN	298 , 06
6Q0/ 035218/D / ALOJAMENTO	33 , 56	7L6/ 881317/A /5J6REVESTIMEN	301 , 88
6Q0/ 035218/C / ALOJAMENTO	33 , 56	7L6/ 881317/A /7G8REVESTIMEN	301 , 88
6Q0/ 035217/D / ALOJAMENTO	33 , 56	7L6/ 881317/A /71NREVESTIMEN	301 , 88
6Q0/ 035217/C / ALOJAMENTO	33 , 56	7L6/ 867717/B /9B9COBERTURA	48 , 70
5G0/ 853651/L /ZLLGRADE	780 , 76	7L6/ 867685/C /5J6ARMACAO	298 , 50
1S0/ 601155/ /8Z8CALOTA	31 , 33	1C0/ 881608/ /B41COBERTURA	8 , 54
N/ 902442/01/ PORCA	- , 69	1C0/ 881608/ /U71COBERTURA	8 , 54
ZBA/ 805915/ / ARRUELA	- , 28	1C0/ 881633/A /3PTMACANETA	79 , 02
1C0/ 010252/K / ETIQUETA	6 , 54	1C0/ 881633/A /U71MACANETA	79 , 02
000/ 098600/C / CABO	363 , 04	1C0/ 881633/A /B41MACANETA	79 , 02
N/ 912176/01/ PARAFUSO	1 , 62	1C0/ 881608/ /3PTCOBERTURA	8 , 54
5C7/ 867256/ /81UCOBERTURA	324 , 83	1C0/ 881634/A /B41MACANETA	80 , 31
5C7/ 867255/ /81UCOBERTURA	324 , 83	1C0/ 881634/A /U71MACANETA	79 , 02
5W0/ 857003/K /IOFPAINEL	1.060 , 30	7L6/ 867685/C /71NARMACAO	298 , 50
5W0/ 857551/B /L72PARASSOL	95 , 82	7L6/ 867685/C /7H7ARMACAO	298 , 50
N/ 908244/04/ PARAFUSO	- , 67	7L6/ 867672/D /71NARMACAO	167 , 64
N/ 902776/05/ PARAFUSO	- , 88	7L6/ 867672/D /5J6ARMACAO	167 , 64
7L5/ 422371/ / RESERVATOR	350 , 92	7L6/ 867672/D /7H7ARMACAO	167 , 64
7L0/ 815123/D / PLACARETEN	182 , 76	7L6/ 867671/D /71NARMACAO	167 , 64
7L0/ 815123/B / PLACARETEN	182 , 76	7L6/ 867671/D /7H7ARMACAO	167 , 64
7L0/ 815123/ / PLACARETEN	182 , 76	7L6/ 877233/ / MANGUEIRA	106 , 87
6Q0/ 881171/A /NA2CAPA COBER	1 , 59	1C0/ 959527/A /01CCOBERTURA	92 , 13
6Q0/ 881171/ /NA2CAPA COBER	1 , 63	1C0/ 959527/ /01CCOBERTURA	92 , 13
6K5/ 805903/B / SPOILER	103 , 90	1C0/ 959511/ /01CINTERRUPTO	208 , 55
6K0/ 805904/ /B41SPOILER	353 , 71	1C0/ 955747/C / SUPORTE	20 , 35
5Z6/ 853800/ /55UESTRIBO	535 , 00	1C0/ 955665/ / CONEXAO U	21 , 81
5Z6/ 853799/ /FOAESTRIBO	490 , 73	1C0/ 955737/ /Y20COBERTURA	51 , 90
5Z4/ 853799/ / SUPORTE	85 , 67	1C0/ 955737/ /3PTCOBERTURA	53 , 91
5Z0/ 807833/A /THZSPOILER	894 , 17	1C0/ 909605/A /02AUNID.COMAN	4.494 , 29
5Z0/ 807833/ /55USPOILER	700 , 34	1C0/ 909605/A /000UNID.COMAN	4.239 , 17
5Z0/ 807521/A /THZSPOILER	705 , 12	1C0/ 909605/A /01MUNID.COMAN	4.412 , 22
5Z0/ 807521/ /THZSPOILER	620 , 09	7L6/ 867671/D /5J6ARMACAO	167 , 64
5Z0/ 805901/A /GRUSPOILER	895 , 26	7L6/ 867655/B /7H7TAMPA	375 , 31
5Z0/ 601147/M /YSWCALOTA	71 , 41	7L6/ 867655/B /71NTAMPA	375 , 31
5Z0/ 601147/G /GRBCALOTA	76 , 00	7L6/ 867927/D /7H7COBERTURA	36 , 27
5Z0/ 601027/F /55URODA	516 , 40	7L6/ 867927/D /71NCOBERTURA	41 , 95
5X9/ 860026/B / LONGARINA	421 , 90	7L6/ 868085/E /7U7COBERTURA	1.095 , 88
7L6/ 807059/G /9B9SPOILER	1.545 , 86	7L6/ 867927/D /5J6COBERTURA	41 , 95
7L6/ 601917/ / DISCO	241 , 98	1C0/ 919390/ / FAIXA	61 , 83
7L6/ 601260/ / TAMPÃO	11 , 74	1C0/ 915435/C / COBERTURA	71 , 46
7L6/ 601259/ / TAMPÃO	2 , 96	1C0/ 915411/G / PROTETOR	276 , 09
7L6/ 601232/A / GUIA	123 , 27	1C0/ 881806/CK/TSEREVESTIMEN	1.496 , 23
7L6/ 601229/G / SUPORTE	618 , 58	1C0/ 881806/CK/TSDREVESTIMEN	1.496 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L6/ 601229/F / SUPORTE	618 , 58	1C0/ 881805/CL/KWYREVESTIMEN	2.388 , 07
7L6/ 601203/H /A7WSUPORTE	25.713 , 09	1C0/ 881805/CL/KWXREVESTIMEN	2.388 , 07
7L6/ 601170/ /A7WCAPA COBER	595 , 96	7L6/ 881376/AN/ ASSENTO	1.011 , 95
7L6/ 601169/ /A7WCAPA COBER	595 , 96	7L6/ 881376/AK/ ASSENTO	1.011 , 95
7L6/ 601025/Q /88ZRODA	6.400 , 29	7L6/ 881376/AG/ ASSENTO	1.011 , 95
7L6/ 035707/K / SUPORTE	1.453 , 67	7L6/ 867777/B /9B9SUPORTE	243 , 90
7L6/ 035707/J / CONSOLE	837 , 03	7L6/ 867778/B /9B9SUPORTE	271 , 73
7L6/ 035570/D / CHICOTE	271 , 06	7L6/ 867837/ / BUCHA	6 , 91
7L6/ 035493/A / SUPORTE	190 , 73	7L6/ 867773/M /86GCOBERTURA	3.306 , 07
7L6/ 035218/A / ALOJAMENTO	43 , 61	1C0/ 915331/B / CONSOLE	242 , 88
7L6/ 035218/ / ALOJAMENTO	43 , 61	1C0/ 915335/ / REVESTIMEN	56 , 50
7L6/ 035217/A / ALOJAMENTO	43 , 61	1C0/ 915345/ / SUPORTE	33 , 25
7L5/ 941700/D / FAROL	615 , 17	1C0/ 881805/CL/KWCREVESTIMEN	2.388 , 07
7L0/ 601011/B / RODA	2.271 , 09	1C0/ 881805/CH/TSEREVESTIMEN	1.054 , 24
7L0/ 051592/ / CHICOTE	730 , 58	1C0/ 881805/CH/TSOREVESTIMEN	1.054 , 24
7H8/ 601027/A /091RODA	589 , 42	1C0/ 881805/CH/TSOREVESTIMEN	1.054 , 24
7H0/ 601151/B /RVBTAMPAO	127 , 10	1C0/ 881775/J / ESPUMA	240 , 35
7D0/ 601165/ /BXFTAMPAO	76 , 35	1C0/ 881776/F / ESPUMA	240 , 35
6Q6/ 807521/A /9B9SPOILER	482 , 90	1C0/ 881634/A /3PTMACANETA	79 , 02
6Q6/ 807433/ /B41SPOILER	835 , 75	7L6/ 881405/DK/NVNREVESTIMEN	2.188 , 69
6Q6/ 035244/B / SUPORTE	187 , 39	7L6/ 881405/DL/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
6Q6/ 035243/B / SUPORTE	187 , 39	7L6/ 881405/DL/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
6Q5/ 807521/ /B41SPOILER	125 , 90	7L6/ 881405/DL/NVUREVESTIMEN	4.269 , 25
6Q5/ 807433/ /B41SPOILER	615 , 40	7L6/ 881405/DM/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
6Q5/ 035550/H / CABO ANTEN	230 , 48	7L6/ 881405/DM/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
6Q0/ 853752/ /GRUREVESTIMEN	2.462 , 59	7L6/ 867773/M /7X5COBERTURA	3.306 , 07
6Q0/ 853751/ /GRUREVESTIMEN	2.639 , 54	7L6/ 867773/K /92NCOBERTURA	3.306 , 07
6Q0/ 853543/ / FRISORETEN	107 , 40	7L6/ 867773/K /7X5COBERTURA	3.306 , 07
6Q0/ 601027/R /03CRODA	276 , 89	7L6/ 867773/K /86GCOBERTURA	3.306 , 07
6Q0/ 601027/Q /03CRODA	382 , 23	7L6/ 868349/K /5J6COBERTURA	127 , 80
6Q0/ 601027/P /03CRODA	266 , 90	7L6/ 868349/K /7H7COBERTURA	127 , 80
6Q0/ 035417/A / ALOJAMENTO	11 , 95	7L6/ 868349/L /5J6COBERTURA	127 , 80
3B9/ 860026/B /03CBAGAGEIRO	2.032 , 02	7L6/ 868349/F /5J6COBERTURA	143 , 63
3B9/ 860025/B /03CBAGAGEIRO	2.032 , 02	7L6/ 868299/A /7H7COBERTURA	156 , 95
3B9/ 807521/ /B41SPOILER	971 , 21	7L6/ 868299/A /71NCOBERTURA	160 , 77
3B9/ 071640/ /9AXSPOILER	2.187 , 07	1C0/ 945527/ / COBERTURA	141 , 10
3B7/ 941700/A / FAROL	1.724 , 10	1C0/ 881046/P / ESTRUTURA	1.869 , 06
3B7/ 941699/A / FAROL	861 , 52	1C0/ 881045/P / ESTRUTURA	1.896 , 07
3B0/ 805903/F /B41SPOILER	394 , 96	1C0/ 880217/A /B41CAPA	40 , 23
3B0/ 805903/A /B41SPOILER	324 , 56	1C0/ 867489/ / ARMACAO	298 , 93
377/ 857044/ /U71COBERTURA	40 , 49	1C0/ 867468/ / TRAVA	7 , 27
377/ 857044/ /71NCOBERTURA	51 , 15	1C0/ 867430/C /1BSREVESTIMEN	261 , 19
377/ 857044/ /2P2COBERTURA	71 , 13	1C0/ 867429/E /1BSREVESTIMEN	127 , 45
377/ 857043/C /U71ARMACAO	56 , 89	1C0/ 867388/ / GRAMPO	11 , 13
377/ 857043/C /71NARMACAO	76 , 19	1C0/ 877866/ / MEMBRANA	162 , 41
377/ 857043/B /71NARMACAO	71 , 78	1C0/ 877849/ / MANIVELA	59 , 29
377/ 857043/B /2P2ARMACAO	172 , 13	1C0/ 877829/A /3PTCOBERTURA	92 , 97
377/ 857043/ /999COBERTURA	41 , 31	1C0/ 877829/A /Y20COBERTURA	85 , 24
377/ 601165/ /BXFTAMPAO	19 , 00	1C0/ 877794/A /01CCOBERTURA	14 , 68
377/ 035345/ / CHICOTE	59 , 52	1C0/ 867366/AA/MGTVEDACAO	790 , 80
376/ 018733/ / TRILHO	8 , 94	1C0/ 867366/AA/TQQVEDACAO	639 , 06
376/ 018723/ / PROTETOR	259 , 66	1C0/ 877655/ / QUEBRA VEN	1.030 , 42
376/ 018721/F / PROTETOR	1.396 , 25	1C0/ 877255/E /86SRECORTE	909 , 25
376/ 018709/C / QUADRO	699 , 72	1C0/ 877240/C / DRENO AGUA	8 , 96
327/ 853192/12/ FRISO	94 , 68	1C0/ 867365/AA/TQQVEDACAO	763 , 99
211/ 601027/2 /N86RODA	327 , 24	1C0/ 867299/ / CLIP	2 , 64
211/ 601027/2 /413RODA	374 , 59	1C0/ 877236/A / DRENO AGUA	19 , 74
1T0/ 941700/D / FAROL	575 , 62	1C0/ 877201/B / MANGUEIRA	38 , 95
1T0/ 941700/C / FAROL	469 , 27	1C0/ 868851/C /3PTPORTA OBJE	206 , 97
1T0/ 941699/D / FAROL	575 , 62	1C0/ 868851/C /Y20PORTA OBJE	799 , 16
1Q0/ 871906/A /GRULONGARINA	1.928 , 26	1C0/ 868839/C /3PTCARCACA	186 , 61
1Q0/ 871905/A /GRULONGARINA	1.928 , 26	1C0/ 868839/C /Y20CARCACA	130 , 49
1Q0/ 871853/B / ISOLAMENTO	68 , 35	1C0/ 868803/ /3PTCAPA COBER	9 , 83
1Q0/ 871795/A / CIL.HIDRAU	3.685 , 98	1C0/ 867345/B / ESPACADOR	58 , 80

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1Q0/ 871787/ /82VMOLDURA	132 , 04	1C0/ 867365/AA/MGTVEDACAO	647 , 64
1Q0/ 871750/C / ADAPTADOR	667 , 05	1C0/ 867288/E /6N6REVESTIMEN	1.019 , 53
1Q0/ 871749/C / ADAPTADOR	667 , 05	1C0/ 867288/E /X30REVESTIMEN	220 , 56
1Q0/ 871739/ / CLIP	38 , 67	7L6/ 871830/A / ISOLANTE	317 , 86
1Q0/ 871728/ / CLIP	24 , 62	7L6/ 868565/C /7H7SUPORTE	306 , 59
1Q0/ 871720/ / CLIP	38 , 67	7L6/ 868565/C /7G8SUPORTE	295 , 72
5X9/ 860025/B / LONGARINA	421 , 90	7L6/ 868565/C /5J6SUPORTE	300 , 22
5X9/ 860025/A / LONGARINA	902 , 63	7L6/ 868452/A /71NCOBERTURA	160 , 77
5X7/ 871153/ / GUARNICAO	24 , 15	7L6/ 868452/A /7H7COBERTURA	156 , 95
5X7/ 853542/ /55UESTRIBO	1.215 , 24	1C0/ 955453/M / RESERVAT.	223 , 33
5X7/ 853541/ /55UESTRIBO	1.215 , 24	1C0/ 955453/L / RESERVAT.	329 , 60
5X7/ 601203/ / SUPORTE	60 , 40	1C0/ 955440/ / TAMPAO	26 , 13
5X7/ 068737/ / TRILHO	21 , 04	1C0/ 953255/A / COBERTURA	8 , 78
5X0/ 941699/ / FAROL	349 , 73	7L6/ 867655/B /5J6TAMPA	375 , 31
5X0/ 827939/ /GRUSPOILER	1.551 , 01	7L6/ 867617/N /4R4FRISO	465 , 76
5X0/ 827933/ /GRUSPOILER	1.994 , 53	7L6/ 867617/N /3S3FRISO	415 , 40
5W7/ 853542/ /1FRESTRIBO	906 , 89	7L6/ 867601/K /NWGREVESTIMEN	2.208 , 06
5W7/ 853541/ /1FRESTRIBO	906 , 89	7L6/ 867601/L /NWEREVESTIMEN	2.208 , 06
5W0/ 601147/C /Z31CALOTA	35 , 90	7L6/ 867601/K /NWFREVESTIMEN	2.208 , 06
5U0/ 601147/L /Z31CALOTA	43 , 35	7L6/ 867601/K /NWEREVESTIMEN	2.208 , 06
5U0/ 601147/E /YSWCALOTA	45 , 12	7L6/ 868451/A /5J6COBERTURA	156 , 95
5U0/ 601147/D /Z31CALOTA	36 , 96	7L6/ 868451/A /7H7COBERTURA	156 , 95
5N1/ 857961/A /H67CINZEIRO	889 , 29	7L6/ 868451/A /71NCOBERTURA	156 , 95
5N1/ 857961/A /81UCINZEIRO	889 , 29	7L6/ 868452/A /5J6COBERTURA	156 , 95
5N0/ 860044/G /ZAQBAGAGEIRO	2.356 , 36	7L6/ 868349/P /7H7COBERTURA	137 , 27
5N0/ 601025/L /8Z8RODA	2.526 , 13	7L6/ 868349/L /7H7COBERTURA	132 , 06
5N0/ 018930/D / PROT.INFER	2.376 , 22	7L6/ 868349/F /7H7COBERTURA	143 , 63
5K0/ 857961/ /9B9CINZEIRO	368 , 66	1C0/ 953123/ / SOQUETE	47 , 67
3D0/ 898501/B /Q70JG FIXACAO	217 , 41	1C0/ 951229/ / ESTRIBO	21 , 88
3D0/ 898501/B /7G8JG FIXACAO	129 , 12	1C0/ 951223/ / BUZINA	1.194 , 04
3D0/ 898501/B /71NJG FIXACAO	179 , 18	1C0/ 909601/A /014UNID.COMAN	4.403 , 62
3C9/ 860034/B /1HHBAGAGEIRO	3.138 , 98	1C0/ 909601/A /00JUNID.COMAN	4.020 , 73
3C9/ 827933/A /GRUSPOILER	2.513 , 77	7L6/ 867601/J /NWGREVESTIMEN	2.208 , 06
3C9/ 807521/B /9B9SPOILER	431 , 46	7L6/ 867601/J /NWFREVESTIMEN	2.208 , 06
3C5/ 807521/P /9B9SPOILER	437 , 79	7L6/ 867601/J /NWEREVESTIMEN	2.208 , 06
3C5/ 807521/N /9B9SPOILER	437 , 79	7L6/ 867554/A /92YCOBERTURA	28 , 12
3C5/ 807521/M /9B9SPOILER	431 , 46	7L6/ 867554/A /75RCOBERTURA	28 , 12
3C5/ 807521/L /9B9SPOILER	431 , 46	7L6/ 867553/A /75RCOBERTURA	28 , 12
3C0/ 941699/B / FAROL	582 , 23	7L6/ 867553/A /92YCOBERTURA	28 , 12
3C0/ 857961/H /9B9ALOJAMENTO	380 , 09	7L6/ 867554/A /6C3COBERTURA	28 , 12
3C0/ 805903/ /9B9SPOILER	330 , 11	7L6/ 867508/G /7H7CONSOLE	846 , 27
3C0/ 018945/J / PROT.INFER	2.438 , 55	7L6/ 881405/AL/NUYREVESTIMEN	2.120 , 01
3B9/ 860034/A /ZZZBAGAGEIRO	3.074 , 08	1C0/ 906329/G / SUPORTE	48 , 33
3B9/ 860033/A /ZZZBAGAGEIRO	3.143 , 24	1C0/ 906329/F / SUPORTE	53 , 13
5C0/ 498685/B / JG.COBERTU	226 , 55	1C0/ 906109/C / SUPORTE	24 , 96
5C0/ 498685/C / JG.COBERTU	275 , 87	1C0/ 906216/B / SUPORTE	67 , 29
5C0/ 498685/ /81UJG.COBERTU	251 , 60	1C0/ 906329/C / SUPORTE	160 , 17
5Z0/ 609426/ / SUP FREIO	122 , 73	7L6/ 881375/AE/ ASSENTO	1.011 , 95
2H2/ 711049/E / MECANISMO	734 , 32	7L6/ 881375/AD/ ASSENTO	1.011 , 95
5Z4/ 833055/D /GRUPORTA	1.737 , 23	7L6/ 881375/AB/ ASSENTO	1.011 , 95
3C9/ 860028/ / HASTE	1.389 , 08	7L6/ 881375/AA/ ASSENTO	1.011 , 95
3C9/ 860027/ / HASTE	1.409 , 22	7L6/ 881328/F /W64COBERTURA	562 , 77
5Z0/ 498685/ /ZWFFJG.COBERTU	22 , 82	7L6/ 881328/F /S56COBERTURA	597 , 54
5N0/ 920871/X / INSTRUMENT	6.787 , 55	7L6/ 881328/F /Q73COBERTURA	597 , 54
5W0/ 807833/ /3BZCOBERTURA	602 , 80	7L6/ 868188/B /69JMOLDURA	846 , 27
8N0/ 199403/B / TIRANTE	591 , 08	7L6/ 868188/B /2V4MOLDURA	846 , 27
5M0/ 920870/DX/ INSTRUMENT	4.661 , 23	7L6/ 868187/E /6C3MOLDURA	120 , 39
171/ 721647/ / TAMPA	26 , 58	7L6/ 868187/E /75RMOLDURA	120 , 39
1J0/ 820803/L / COMPRESSOR	4.103 , 74	7L6/ 868187/E /92YMOLDURA	120 , 39
1JE/ 820411/ / CONDENSADO	1.303 , 52	7L6/ 868187/D /75RMOLDURA	120 , 39
1K0/ 820411/Q / CONDENSADO	1.758 , 60	7L6/ 868187/D /6C3MOLDURA	120 , 39
1K0/ 820859/S / COMPRESSOR	5.887 , 38	7L6/ 868187/B /7B4MOLDURA	846 , 27
3C0/ 820411/D / CONDENSADO	1.936 , 68	7L6/ 868187/B /69JMOLDURA	846 , 27
5C6/ 867501/AG/5T5REVESTIMEN	3.026 , 01	7L6/ 868160/A /7H7COBERTURA	168 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 498685/ /1QBJG.COBERTU	192 , 83	1C0/ 941953/ / SOQUETE	141 , 71
5C6/ 831056/E / PORTA	3.725 , 15	7L6/ 881405/DH/NUXREVESTIMEN	2.188 , 69
3C8/ 833056/D / PORTA	4.446 , 44	7L6/ 881405/DH/NUYREVESTIMEN	2.188 , 69
2H7/ 807417/E /2ZZCOBERTURA	4.748 , 04	7L6/ 881405/DJ/NVNREVESTIMEN	2.188 , 69
7L0/ 317021/C / RADIADOR	4.470 , 04	7L6/ 868160/A /71NCOBERTURA	168 , 02
7L0/ 498287/ / ROLAMENTO	830 , 48	7L6/ 868187/B /2V4MOLDURA	846 , 27
1J1/ 721647/ /01CTAMPA	38 , 92	7L6/ 868160/A /5J6COBERTURA	168 , 02
7P0/ 317019/A / RADIADOR	4.772 , 92	1C0/ 941699/A / FAROL	582 , 00
7P0/ 498287/ / ROLAMENTO	783 , 13	1C0/ 941607/B / CAPA COBER	87 , 61
2H0/ 823033/C /GRUTAMPA	2.637 , 00	1C0/ 941608/ / CAPA COBER	334 , 73
5G0/ 854857/ / REVESTIMEN	94 , 33	1C0/ 941608/B / CAPA COBER	87 , 61
5N0/ 121253/P / RADIADOR	1.472 , 29	1C0/ 941613/B / SUPORTE	190 , 21
5U0/ 500051/F / CORPOEIXO	1.153 , 74	1C0/ 941607/ / CAPA COBER	334 , 73
7P0/ 598099/ / EIXO TRANS	2.203 , 75	1C0/ 941531/C /20HINTERRUPTO	1.170 , 90
5N0/ 857511/ /SMAESPELHO IN	932 , 48	1C0/ 885901/AS/69VAPOIO	479 , 13
7P0/ 598099/A / EIXO TRANS	2.203 , 75	1C0/ 885805/BK/TSCREVESTIMEN	1.640 , 15
5Z0/ 823723/B / VEDACAO	40 , 84	1C0/ 971824/D / CONDUTOR	61 , 26
2HH/ 881806/AG/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	1HM/ 103493/A / MANGUEIRA	100 , 73
027/ 919081/1 / INTERRUPTO	22 , 61	1C1/ 863083/C /B41COBERTURA	176 , 53
5Z0/ 820045/ /1NNREGULAGEM	294 , 66	1C1/ 862531/C /08HSUPORTE	476 , 05
5Z0/ 881901/CE/ECLAPOIO	120 , 00	1C1/ 858451/C /8SMCOBERTURA	2.741 , 04
5Z4/ 837113/B /QA4MACANETA	47 , 21	1C0/ 971830/A / CLIP	14 , 96
032/ 107065/AF/ PISTAO	244 , 45	1C0/ 971792/A / COBERTURA	51 , 42
1SB/ 827705/C / VEDACAO	79 , 08	1C0/ 971627/FN/ CHICOTE	2.030 , 95
1SB/ 941016/C / FAROL	400 , 01	1C0/ 971627/FP/ CHICOTE	2.030 , 95
1SB/ 941015/C / FAROL	400 , 01	1F0/ 035411/G / ALTOFALANT	287 , 38
3C0/ 972741/ / VEDACAO	6 , 04	1E0/ 919341/B / PINO	89 , 11
N/ 021071/7 / PARAFUSO	19 , 20	1E0/ 971921/ / CAPA	27 , 66
2H1/ 857005/S /71NPAINEL	9.565 , 41	1C1/ 858452/F /8SMCOBERTURA	2.061 , 65
02E/ 300062/Q /005CAMBIO	39.017 , 46	1C1/ 858218/C /62JCOBERTURA	311 , 66
06F/ 129101/N / VALVULA	329 , 91	1C0/ 945192/A / VEDACAO	109 , 31
7L6/ 407258/A / CAIXA	2.327 , 78	1C0/ 945192/ / VEDACAO	107 , 93
5G6/ 839902/B /041RECORTE	239 , 75	1C0/ 945191/A / VEDACAO	135 , 81
377/ 819056/ / PARAFUSO	1 , 36	1C0/ 945191/ / VEDACAO	72 , 19
107/ 827573/P / CIL.FECHAD	87 , 72	1C0/ 909601/ /023UNID.COMAN	5.680 , 84
107/ 905855/CB/ FECHADURA	1.203 , 42	1C0/ 907375/M / UNI.COMAND	4.961 , 29
107/ 837167/KE/ CILINDRO D	652 , 91	7L6/ 881317/ /7H7REVESTIMEN	301 , 88
107/ 827539/A / FECHADURA	410 , 29	7L6/ 881256/ / ALMOFADA	4.669 , 33
211/ 415231/2 / ANEL	61 , 55	7L6/ 881118/ /7H7SUPORTE	54 , 54
030/ 133062/F / BOCAL	558 , 48	7L6/ 881118/ /71NSUPORTE	54 , 54
N/ 909911/02/ PARAFUSO	6 , 26	7L6/ 881154/ / MOLA	27 , 69
7P6/ 959542/A / UNIDADE	1.623 , 19	7L6/ 881154/A / MOLA	27 , 69
5Z0/ 881806/DC/DSIREVESTIMEN	962 , 98	7L6/ 868299/A /5J6COBERTURA	156 , 95
5W9/ 853413/B /MY2FAIXA	45 , 25	7L6/ 868296/ / BUCHA	5 , 71
5W9/ 853413/B /61VFAIXA	45 , 25	7L6/ 868243/ / CLIP	2 , 49
5W9/ 853413/A /MY2FAIXA	45 , 25	7L6/ 868188/D /75RMOLDURA	120 , 39
5W9/ 853413/A /61VFAIXA	45 , 25	7L6/ 868188/E /6C3MOLDURA	120 , 39
5W0/ 853050/ / ADESIVO	27 , 30	7L6/ 868188/E /75RMOLDURA	120 , 39
5U0/ 853050/A /SC6LOGOTIPO	26 , 55	7L6/ 868188/E /92YMOLDURA	120 , 39
5U0/ 853050/A /SA5LOGOTIPO	26 , 55	7L6/ 868188/D /6C3MOLDURA	120 , 39
1SB/ 805903/ /9B9SPOILER	172 , 71	7L6/ 868188/B /7B4MOLDURA	846 , 27
1JE/ 820803/ / COMPRESSOR	1.570 , 75	1C0/ 907375/K / UNI.COMAND	6.251 , 97
7P6/ 820803/B / COMPRESSOR	5.645 , 51	1C0/ 906621/ / FILTRO	230 , 50
7L0/ 820411/G / CONDENSADO	2.759 , 94	1C0/ 906517/A / VALVULA	878 , 38
5X0/ 820803/D / COMPRESSOR	1.500 , 54	7L6/ 881405/BT/NVPREVESTIMEN	4.269 , 25
5N0/ 820411/E / CONDENSADO	1.640 , 63	7L6/ 881405/BT/NVQREVESTIMEN	4.269 , 25
5U0/ 845011/L / PARABRISA	478 , 73	7L6/ 868157/A /5J6COBERTURA	140 , 82
5Z9/ 800375/F /NOPJG.CILINDR	296 , 75	1C0/ 941053/ / ALOJAMENTO	193 , 24
030/ 133073/F / VEDACAO	16 , 66	1C0/ 941054/ / ALOJAMENTO	193 , 24
5U0/ 906355/C / ADAPTADOR	1 , 14	1C0/ 937617/ / PORTA FUSI	697 , 60
2H0/ 601307/F /RBSPNEU	5.105 , 70	1C0/ 937559/E / COBERTURA	102 , 47
5U0/ 061270/ /1NNJG.TAPETE	137 , 52	1C0/ 885405/BA/TSEREVESTIMEN	1.486 , 41
5U0/ 061270/A /1NNJG.TAPETE	137 , 52	1C0/ 885405/BA/TSDREVESTIMEN	1.486 , 41
5U0/ 061500/ /1NNJG.TAPETE	95 , 66	1C0/ 885405/BA/TSCREVESTIMEN	1.486 , 41

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 061500/A /1NNJG.TAPETE	95 , 66	1C0/ 885305/B / ARMACAO	851 , 94
BR/ T02017/A/ CHAVE SOQUETE	602 , 30	1C0/ 885355/B /1BSCOBERTURA	99 , 36
AG/ T10356/7 /8 DISPOSITIVO D	329 , 86	1C0/ 885375/C / ASSENTO	1.625 , 09
2H0/ 881776/D / ESPUMA	821 , 72	1C0/ 881901/BF/A64APOIO	981 , 45
2HH/ 885405/T /QONREVESTIMEN	4.861 , 03	7L6/ 880672/ / ELEM DEFOR	68 , 09
2HH/ 885406/T /QONREVESTIMEN	4.197 , 30	7L6/ 880671/ / ELEM DEFOR	68 , 09
1SB/ 711113/A /IRGBOTAO	355 , 73	7L6/ 880203/B /2K7AIRBAG	9.005 , 24
1K0/ 253141/H / BRACADEIRA	130 , 35	7L6/ 880203/B /4B1AIRBAG	9.005 , 24
04E/ 109111/AG/ POLIA	234 , 57	7L6/ 880499/D / ALOJAMENTO	149 , 53
04E/ 141025/R / PLATO	356 , 96	7L6/ 868144/ /7H7COBERTURA	202 , 90
03L/ 905061/G / VELA	1.021 , 73	7L6/ 868144/ /7G8COBERTURA	202 , 90
2H0/ 857297/A /9B9CAPA COBER	9 , 02	7L6/ 868144/ /5J6COBERTURA	202 , 90
2H1/ 820741/D / TUBO	2.271 , 03	7L6/ 868143/A /7H7COBERTURA	247 , 44
SPA/ 198721/C / JG.BRONZIN	35 , 96	7L6/ 868134/A /71NCALCO	137 , 27
SPA/ 198721/A / JG.BRONZIN	22 , 58	7L6/ 868143/A /5J6COBERTURA	247 , 44
SPA/ 198719/C / JG.BRONZIN	35 , 96	7L6/ 868143/A /7G8COBERTURA	259 , 05
SPA/ 198719/A / JG.BRONZIN	22 , 58	1C0/ 937555/ / COBERTURA	106 , 49
SPA/ 198713/E / JG.BRONZIN	42 , 50	1C0/ 937546/ / SUPORTE	20 , 35
SPA/ 198713/D / JG.BRONZIN	59 , 41	1C0/ 881901/Q /68AAPPIO	1.255 , 30
SPA/ 198713/C / JG.BRONZIN	35 , 96	7L6/ 868134/ /71NCALCO	143 , 63
SPA/ 198713/A / JG.BRONZIN	22 , 58	7L6/ 868133/A /71NCALCO	137 , 27
SPA/ 198711/ / JG.BRONZIN	46 , 50	7L6/ 868133/ /71NCALCO	143 , 63
SPA/ 198709/ / JG.BRONZIN	46 , 50	1C0/ 881901/BA/75VAPIO	300 , 89
SPA/ 198707/D / JG.BRONZIN	59 , 41	1C0/ 881901/BA/72SAPIO	300 , 89
SPA/ 198707/C / JG.BRONZIN	35 , 96	1C0/ 881806/CN/KWYREVESTIMEN	2.388 , 07
SPA/ 198707/ / JG.BRONZIN	46 , 50	1C0/ 881901/BA/69VAPIO	300 , 89
SPA/ 198703/ / JG.BRONZIN	46 , 50	1C0/ 881806/CN/KWXREVESTIMEN	2.388 , 07
SPA/ 198701/C / JG.BRONZIN	35 , 96	1C0/ 881806/CN/KWCREVESTIMEN	2.388 , 07
SPA/ 198639/ / FRICCAO	29 , 18	1C0/ 885805/BK/TSDREVESTIMEN	1.640 , 15
SPA/ 198637/ / FRICCAO	31 , 61	1C0/ 885805/BK/TSEREVESTIMEN	1.640 , 15
N/ 106409/01/ PARAFUSO	15 , 29	7L6/ 881118/ /7G8SUPORTE	54 , 54
5C6/ 807394/B / SUPORTE	93 , 58	7L6/ 881118/ /5J6SUPORTE	54 , 54
N/ 100829/12/ PARAFUSO	1 , 62	7L6/ 881117/ /71NSUPORTE	54 , 54
5C6/ 807393/B / SUPORTE	155 , 05	7L6/ 880742/F / AIRBAG	3.346 , 24
5G6/ 809852/ / CAIXA	2.960 , 04	7L6/ 881117/ /5J6SUPORTE	54 , 54
3AA/ 959433/E /Z01UNID.COMAN	3.541 , 28	7L6/ 881117/ /7G8SUPORTE	54 , 54
8N0/ 723173/E / CAPA	215 , 11	7L6/ 881117/ /7H7SUPORTE	54 , 54
6Q5/ 853955/ / FRISO	137 , 75	7L6/ 880741/F / AIRBAG	3.346 , 24
5Z4/ 853414/ /WL1FAIXA	51 , 53	7L6/ 868159/A /7H7COBERTURA	140 , 82
5G6/ 807441/ /GRUCOBERTURA	40 , 70	7L6/ 868159/A /71NCOBERTURA	140 , 82
5G6/ 807510/ / PECA ENCHI	71 , 52	7L6/ 868159/A /5J6COBERTURA	140 , 82
5G6/ 807568/D /9B9DIFUSOR	877 , 37	7L6/ 868158/A /71NCOBERTURA	140 , 82
5G6/ 807568/F /9B9DIFUSOR	873 , 44	1C0/ 941391/A / ALOJAMENTO	8 , 59
N/ 105661/03/ LAMPADA	1.472 , 29	1C0/ 941393/B / CAIXA	25 , 38
N/ 105665/01/ PARAFUSO	- , 70	1C0/ 941385/ /01CCAIXA	86 , 29
N/ 105914/01/ SUPORTE	16 , 63	1C0/ 885805/AH/SUFREVESTIMEN	4.285 , 26
N/ 106112/01/ PARAFUSO	1 , 34	1C0/ 885805/AH/KWYREVESTIMEN	1.067 , 50
5W9/ 853414/C /MX1FAIXA	12 , 80	1C0/ 885805/AH/KWXREVESTIMEN	1.067 , 50
5W9/ 853414/B /61VFAIXA	41 , 12	1C0/ 885805/AH/KWCREVESTIMEN	1.067 , 50
5W9/ 853414/A /61VFAIXA	68 , 94	1C0/ 885689/A / ANGULO SUP	43 , 34
N/ 106115/02/ PARAFUSO	1 , 62	1C0/ 885775/D / ESPUMA	481 , 21
N/ 106568/02/ PARAFUSO	- , 68	1C0/ 885681/A /3PTASSENTO	80 , 55
N/ 106808/01/ PARAFUSO	- , 73	7L6/ 881327/B /Q73COBERTURA	597 , 54
1SB/ 813312/ / inserto	190 , 92	7L6/ 881327/B /S56COBERTURA	562 , 77
5G6/ 807863/A / FRISO	187 , 97	7L6/ 881327/B /W64COBERTURA	597 , 54
N/ 106872/01/ PARAFUSO	5 , 43	7L6/ 868157/A /7H7COBERTURA	140 , 82
N/ 107241/01/ SUPORTE	12 , 43	7L6/ 868157/A /71NCOBERTURA	123 , 81
5G6/ 839477/D /5APVEDACAO	263 , 84	1C0/ 941119/ / VEDACAO	69 , 97
5G6/ 839478/D /5APVEDACAO	263 , 84	1C0/ 941141/ / PARAFUSO	1 , 03
1S0/ 806333/ / TAMPAO	336 , 13	1C0/ 941165/ / RECEPACUL	41 , 95
N/ 107244/02/ LAMPADA	38 , 06	1C0/ 885681/A /U71ASSENTO	99 , 73
5W0/ 601307/C /RBSPNEU	276 , 82	1C0/ 885681/A /B41ASSENTO	71 , 84
5U5/ 853955/ / FRISO	130 , 56	1C0/ 885501/H / ESTRUTURA	953 , 37
5U4/ 853754/F /GRUPROTECAO	59 , 52	1C0/ 885405/F /KWCREVESTIMEN	2.310 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 853753/F /GRUPROTECAO	59 , 52	7L6/ 881405/BT/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
5G6/ 839901/A /041RECORTE	219 , 05	7L6/ 881405/BR/NVRREVESTIMEN	4.269 , 25
5G6/ 839901/B /041RECORTE	242 , 54	N/ 103102/01/ PORCA	1 , 42
A/ G3292/ /3 COLOCADOR	466 , 91	RP5/ 911451/ / LUVA	9 , 00
5C6/ 827525/ / BATENTE	27 , 64	RP5/ 911335/ / PINHAO	194 , 47
5C6/ 827645/ / CAPA PROTE	14 , 41	SPA/ 105431/A / LUVA	6 , 25
3C8/ 863433/A / ISOLAMENTO	87 , 26	SPA/ 105431/B / LUVA	6 , 19
3C8/ 864306/ /95TTRILHO	122 , 47	RP5/ 911311/ / INDUZIDO	927 , 95
5C6/ 819062/D /BBOCAIXA	408 , 98	RP5/ 911255/ / CARCACA	137 , 58
5Z0/ 201214/F / TUBO	26 , 87	RP5/ 911216/ / ENGRENAGEM	13 , 04
2H7/ 885406/AL/LOWREVESTIMEN	4.142 , 85	RP5/ 911213/ / LUVA	6 , 60
1S4/ 071303/A / FRISO	150 , 30	UDJ/ 103011/16/11 BLOCO	2.187 , 27
5Z0/ 881405/S /WCLREVESTIMEN	110 , 97	SPA/ 198491/A / JG.CASQUIL	52 , 19
5W6/ 827505/B / FECHADURA	148 , 46	SPA/ 198493/B / JG.CASQUIL	52 , 19
1JE/ 800375/CE/ JG.CILINDR	442 , 13	SPA/ 107067/AG/ PISTAO	372 , 36
7E5/ 945096/E / LANTERNA	951 , 44	SPA/ 107067/AH/ PISTAO	204 , 62
N/ 912013/01/ PARAFUSO	22 , 16	SPA/ 107067/AJ/ PISTAO	287 , 98
823/ 711411/ / INVOLUCRO	2 , 87	UPD/ 103011/16/11 BLOCO	2.187 , 27
823/ 711594/B / BUCHA	5 , 03	UEE/ 103011/16/11 BLOCO	2.187 , 27
823/ 711641/B / INVOLUCRO	2 , 18	UEE/ 103015/ /11 BLOCO	1.929 , 37
823/ 711813/ / MANCAL	- , 66	UQH/ 103013/5 /11 BLOCO	2.049 , 57
823/ 721543/A / BUCHA	- , 71	ZBA/ 019845/A / CAPA	1 , 42
843/ 721153/ / BUCHA	1 , 37	UDH/ 103015/ /11 BLOCO	1.929 , 37
843/ 721327/ / MANCAL	2 , 06	TAC/ 955996/ / PECAJUNCAO	1 , 42
861/ 711555/ / CASQUILHO	5 , 83	UDJ/ 103015/ /11 BLOCO	1.929 , 37
893/ 721401/D / CIL.TRANSM	1.314 , 61	SPA/ 198015/ / JG.EMBREG	714 , 32
893/ 721653/A / SUPORTE	172 , 28	UDC/ 103011/12/11 BLOCO	2.158 , 65
8D0/ 711026/ / SUPORTE	410 , 89	SPA/ 198701/A / JG.BRONZIN	22 , 58
8D0/ 711055/AE/ ALAVMUDANC	1.483 , 71	NFN/ 620480/C / PORCA	- , 40
8D0/ 711159/C / GARFOCAIXA	283 , 96	NFN/ 620479/DF/ PORCA	- , 58
8D0/ 711167/ / GUARNICAO	766 , 86	NFN/ 605905/DF/ PARAFUSO	2 , 71
8D0/ 711271/A / HASTE	815 , 64	NFE/ 857122/B / TAMPAO	2 , 95
8D0/ 711303/F / ALAVANCA	819 , 08	NFE/ 824051/G / PORCA	- , 31
WUR/ 002407/ / CHAVE ESTRELA	109 , 15	NFE/ 804878/KA/ PRISIONEIR	1 , 88
WUR/ 002406/ / CHAVE ESTRELA	69 , 83	NFE/ 800627/LF/ PARAFUSO	2 , 68
WUR/ 002405/ / CHAVE FIXA MI	72 , 98	NF/ 865225/HB/ GRAMPO	1 , 36
WUR/ 002404/ / CHAVE FIXA MI	61 , 62	NF/ 854085/AA/ ANEL VEDAC	2 , 82
WUR/ 002403/ / CHAVE FIXA MI	47 , 60	NFW/ 500722/PK/ PARAFUSO	2 , 75
WUR/ 002402/ / CHAVE FIXA MI	38 , 17	NFU/ 800766/AA/ PRESILHA	- , 71
5U1/ 614742/B / TUBO FREIC	65 , 95	NF/ 805090/LB/ SEXTAVADO	- , 75
1JE/ 867501/AG/2U2REVESTIMEN	746 , 50	NF/ 804540/B / PARAFUSO	1 , 00
1JE/ 867501/M /6K8REVESTIMEN	1.102 , 02	WHT/ 002644/ / PORCA	2 , 03
7P0/ 857805/F /HCPCINTO 3 PT	1.224 , 48	WHT/ 002604/ / PARAFUSO	2 , 93
1JE/ 133986/A / JG.TUBULAC	233 , 75	WHT/ 002598/ / PORCA	14 , 67
030/ 253041/AA/ CHAPA COLE	88 , 81	WHT/ 000729/A / PARAFUSO	4 , 69
7E0/ 955425/ / PALHETA	81 , 51	WHT/ 000725/ / PARAFUSO	1 , 45
7P0/ 857805/F /UHQCINTO 3 PT	1.224 , 48	WHT/ 000724/ / ANEL	9 , 11
7H0/ 698151/A / JG.PASTILH	1.186 , 49	WHT/ 000722/ / CABECA	25 , 59
7H0/ 698451/ / JG.PASTILH	646 , 03	WHT/ 000713/ / PORCA	- , 63
7H0/ 698471/ / JG. JUNTAS	113 , 87	WHT/ 000700/ / PARAFUSO	2 , 40
7P0/ 857806/F /HCPCINTO 3 PT	1.224 , 48	WHT/ 000671/ / PINOSUPORT	9 , 90
7P0/ 857806/F /UHQCINTO 3 PT	1.224 , 48	WHT/ 000664/ / PARAFUSO	1 , 36
7P0/ 857806/G /HCPCINTO 3 PT	1.851 , 72	ZBA/ 121994/B / BRACADEIRA	2 , 59
7P0/ 857806/G /UHQCINTO 3 PT	1.851 , 72	WHT/ 002540/ / PARAFUSO	- , 68
7L0/ 698151/R / PAST FREIO	1.613 , 15	WHT/ 002539/ / PARAFUSO	1 , 36
7P0/ 857807/A /HCPCINTO 3 PT	1.148 , 43	WHT/ 002538/ / PARAFUSO	1 , 36
7L0/ 698151/S / PAST FREIO	1.449 , 41	WHT/ 002527/ / SEXTAVADO	2 , 83
7L0/ 698269/ / JG. FIXAC	169 , 58	WHT/ 002515/ / PARAFUSO	2 , 09
7P0/ 857807/A /UHQCINTO 3 PT	1.148 , 43	WHT/ 002493/A / TAMP.ROSCA	1 , 47
7L0/ 698269/A / JG. FIXAC	343 , 59	WHT/ 000517/ / PARAFUSO	4 , 39
7L0/ 698451/H / PAST FREIO	891 , 92	WHT/ 000508/ / PINO	19 , 68
N/ 090281/1/ PARAFUSO	- , 68	WHT/ 000507/ / PARAFUSO	19 , 61
5U7/ 881806/AQ/FCAREVESTIMEN	390 , 48	WHT/ 000490/ / PINO	8 , 51
142/ 5B0TOU/66/ KIT TROPICALI	66 , 32	WHT/ 000479/A / PARAFUSO	1 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 010842/K / ETIQUETA	177 , 09	WHT/ 000439/ / PARAFUSO	4 , 00
5U7/ 881806/AP/FHBREVESTIMEN	249 , 76	WHT/ 000435/A / PARAFUSO	20 , 10
5U7/ 881805/BA/FCAREVESTIMEN	303 , 25	ZBA/ 121994/A / BRACADEIRA	2 , 04
1S4/ 071310/A / SOLEIRA	214 , 10	ZBA/ 121993/B / BRACADEIRA	2 , 71
1JE/ 821022/A / PARALAMA	538 , 19	ZBA/ 121993/A / BRACADEIRA	2 , 71
5X3/ 867769/ /K43REVESTIMEN	227 , 25	ZBA/ 121992/B / BRACADEIRA	4 , 08
5X9/ 867769/ /5R9TAMPA	503 , 32	WHT/ 002485/ / PARAFUSO	4 , 19
6Q0/ 857551/F /2F4PARASOL	177 , 46	WHT/ 002483/ / PINOSUPORT	8 , 69
5U7/ 860148/ /JK9COBERTURA	65 , 91	WHT/ 002482/ / PORCA	1 , 36
5C6/ 825202/ / REVESTIMEN	303 , 46	WHT/ 000431/A / PARAFUSO	19 , 66
5C6/ 825201/ / REVESTIMEN	318 , 53	WHT/ 000422/A / TAMP.ROSCA	21 , 42
5C6/ 827715/ / ESPUMA	6 , 23	WHT/ 000412/ / DISCO	14 , 97
5C6/ 827713/ / TAMPAO	- , 91	WHT/ 000410/ / PARAFUSO	1 , 59
5C6/ 827705/A /5APVEDACAO	297 , 74	WHT/ 000406/ / ANEL	6 , 46
5C6/ 827507/B / BATENTE	92 , 58	WHT/ 000402/ / PARAFUSO	1 , 51
5C6/ 827520/B /9B9TAMPA	29 , 97	N/ 910661/01/ PARAFUSO	9 , 84
06F/ 971604/Q/ CHICOTE	2.176 , 51	N/ 910658/02/ ANEL	5 , 43
06F/ 971604/S/ CHICOTE	2.115 , 32	NF/ 800374/C/ PARAFUSO	5 , 20
06F/ 971604/T/ CHICOTE	1.426 , 28	N/ 911512/01/ PARAFUSO	1 , 92
06G/ 971612/ / CHICOTE	622 , 31	N/ 911509/01/ REBITE	1 , 76
06G/ 971627/B / CHICOTE	1.142 , 79	N/ 911506/01/ PARAFUSO	4 , 00
06H/ 906433/C/ EMISSOR	327 , 60	N/ 911497/01/ PARAFUSO	7 , 05
5Z0/ 937548/C/ CAIXA	313 , 72	N/ 911496/01/ PARAFUSO	7 , 05
032/ 103607/ / CARTER	358 , 61	N/ 911495/01/ PARAFUSO	2 , 20
04C/ 100010/T/ MOTOR	15.094 , 52	N/ 911494/01/ PARAFUSO	5 , 37
1S0/ 919506/A / UNI.COMAND	1.191 , 44	N/ 911490/01/ PARAFUSO	11 , 28
5X3/ 837013/ /999FECHADURA	146 , 01	N/ 911485/01/ PARAFUSO	1 , 59
377/ 906291/ / VALVULA	280 , 93	N/ 910653/01/ PARAFUSO	4 , 86
1J0/ 611838/D / SUPORTE	392 , 53	N/ 910639/01/ PARAFUSO	5 , 90
107/ 827297/FG/ CIL.FECHAD	2.538 , 66	N/ 910636/01/ PARAFUSO	1 , 33
107/ 201594/B / CIL.FECHAD	47 , 21	N/ 910630/01/ PARAFUSO	1 , 33
107/ 827469/J / CIL.FECHAD	799 , 33	N/ 910614/01/ PARAFUSO	9 , 84
107/ 827539/C/ FECHADURA	234 , 68	N/ 910604/01/ TAMP.ROSCA	2 , 58
107/ 827469/M / CIL.FECHAD	993 , 12	NF/ 700149/PK/ PORCA	1 , 96
374/ 867761/A /1GRSUPORTE	95 , 83	N/ 911480/01/ PARAFUSO	11 , 58
AG/ T10205/ /17 Ferramenta de	610 , 25	N/ 911477/01/ PARAFUSO	4 , 66
5U7/ 807439/A /AAAREFORCO	5 , 92	N/ 911468/01/ PARAFUSO	2 , 34
1JE/ 881901/BK/IKEAPOIO	309 , 75	N/ 911439/01/ PARAFUSO	2 , 20
6QE/ 885909/A / ALMOFADA	200 , 50	N/ 911437/01/ PARAFUSO	7 , 93
6Q0/ 819647/ / MOLDURA	40 , 52	N/ 911431/01/ PORCA	2 , 50
1JE/ 881375/A / ASSENTO	141 , 44	N/ 911428/01/ PARAFUSO	4 , 14
1JE/ 881375/ / ASSENTO	147 , 15	N/ 911416/01/ PARAFUSO	- , 74
N/ 107739/01/ PARAFUSO	14 , 39	N/ 910602/02/ PARAFUSO	14 , 08
5Z0/ 885901/CH/DQIAPOIO	123 , 34	N/ 910595/01/ PARAFUSO	1 , 33
5Z0/ 885901/BJ/EN6APOIO	115 , 53	N/ 910593/01/ PARAFUSO	33 , 29
376/ 612339/ / MOLA	7 , 75	N/ 910579/01/ PARAFUSO	4 , 37
APR/ 898700/K /1AKTAPETES	136 , 41	N/ 910569/02/ PARAFUSO	13 , 20
325/ 817111/1 /CTRTEO	1.617 , 95	N/ 910568/01/ ANEL VEDAC	15 , 60
325/ 821369/1 / SUPORTE	58 , 43	N/ 910558/02/ PORCA	4 , 98
325/ 823031/1 /CTRRTAMPA	1.764 , 35	N/ 911409/01/ PARAFUSO	14 , 54
325/ 823577/1 / BATENTE	2 , 65	N/ 911407/01/ PARAFUSO	2 , 16
325/ 823729/1 / VEDACAO	11 , 87	N/ 911406/01/ PARAFUSO	4 , 09
325/ 827025/1 /CTRRTAMPA	1.549 , 41	N/ 911367/01/ SUPORTE	7 , 18
5C5/ 845011/S /NVBPABRISA	1.933 , 64	N/ 910827/01/ PARAFUSO	20 , 31
WUR/ 002401/ / ALMOTOLIA 20C	51 , 03	N/ 910824/01/ PARAFUSO	9 , 72
5W0/ 863925/B / ISOLAMENTO	113 , 68	N/ 910819/01/ TAMP.ROSCA	1 , 08
5Z0/ 823363/A / HASTE	14 , 36	N/ 910817/01/ PARAFUSO	5 , 43
5U0/ 419091/AN/81UVOLANTE	1.073 , 88	N/ 910815/01/ PARAFUSO	14 , 35
5Z0/ 419091/ /1NNVOLANTE	368 , 44	N/ 910809/01/ PARAFUSO	7 , 62
5Z0/ 201153/A / MANGUEIRA	14 , 10	N/ 910794/01/ ANEL	6 , 04
030/ 103113/ / TAMPA	- , 69	N/ 910793/01/ PARAFUSO	2 , 71
5G0/ 854327/B /5APFRISO	81 , 63	N/ 910767/01/ PARAFUSO	22 , 46
3C0/ 863849/A / SUPORTE	127 , 13	N/ 910766/01/ PARAFUSO	4 , 98
1K9/ 898307/ / JG.PECAS	565 , 70	N/ 910756/02/ PARAFUSO	1 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 911972/01/ PARAFUSO	13 , 59	N/ 910753/01/ PARAFUSO	4 , 39
3C0/ 864521/ /9B9CAPA COBER	2 , 47	N/ 910734/01/ PARAFUSO	7 , 05
N/ 103127/03/ PORCA	5 , 58	N/ 910730/01/ PARAFUSO	2 , 67
5G6/ 839480/B / VEDACAO	122 , 62	NF/ 801405/C / PARAFUSO	1 , 34
5G6/ 839479/B / VEDACAO	122 , 62	N/ 989115/03/ PARAFUSO	5 , 25
7L6/ 601025/E /Z31RODA	2.773 , 70	N/ 989108/01/ PARAFUSO	6 , 16
N/ 107735/01/ PRISIONEIR	4 , 96	N/ 989097/01/ PARAFUSO	4 , 84
305/ 407311/C / RODA	384 , 30	N/ 989077/03/ PARAFUSO	4 , 09
06A/ 905131/B / SUPORTE	82 , 68	N/ 911671/01/ SEXTAVADO	9 , 84
06A/ 906088/ / SENSOR	671 , 32	N/ 910718/01/ PARAFUSO	7 , 54
06A/ 906433/C / EMISSOR	181 , 76	N/ 910717/01/ PARAFUSO	1 , 17
06A/ 906433/G / EMISSOR	723 , 87	N/ 910703/01/ PARAFUSO	2 , 50
06A/ 906433/K / EMISSOR	892 , 38	N/ 910700/01/ PARAFUSO	7 , 05
1C0/ 941531/D /20HINTERRUP.	184 , 67	N/ 910698/02/ PINO ROSCA	6 , 24
06A/ 959253/E / BOMBA AR	3.108 , 64	N/ 910685/01/ PORCA	1 , 47
06A/ 971612/AC/ CHICOTE	953 , 37	NF/ 801120/C / PORCA	2 , 71
06A/ 971627/AH/ CHICOTE	1.961 , 74	NF/ 800674/KA/ PARAFUSO	1 , 36
06B/ 903803/B / REGULADOR	971 , 90	N/ 911652/01/ PARAFUSO	2 , 81
06C/ 905163/B / EMISSOR	189 , 45	N/ 911616/01/ PARAFUSO	2 , 50
06D/ 919031/ / INTERRUPTO	139 , 12	N/ 911605/01/ PARAFUSO	1 , 59
06E/ 907386/H / POTENCIOME	557 , 74	N/ 911585/01/ REBITE	14 , 76
06F/ 903803/B / REGULADOR	618 , 17	N/ 910680/01/ PARAFUSO	1 , 88
06F/ 971082/ / CHICOTE	657 , 74	N/ 910677/01/ PARAFUSO	2 , 65
06F/ 971082/B / CHICOTE	657 , 74	N/ 910674/01/ PARAFUSO	21 , 86
06F/ 971082/K / CHICOTE	689 , 25	N/ 910669/01/ SEXTAVADO	4 , 98
06F/ 971604/E / CHICOTE	1.426 , 28	N/ 910662/01/ PARAFUSO	16 , 43
06F/ 971604/N / CHICOTE	1.426 , 28	N/ 910661/02/ PARAFUSO	9 , 55
06F/ 971604/P / CHICOTE	1.426 , 28	WHT/ 002645/ / PARAFUSO	4 , 37
7L6/ 807061/AB/9B9SPOILER	1.545 , 86	WHT/ 001946/ / PINO RETEN	6 , 62
5Z9/ 807521/ /UY2SPOILER	706 , 21	WHT/ 001938/ / PORCA	7 , 93
5U0/ 601171/ /XQICAPA COBER	14 , 99	WHT/ 001937/ / TAMP.ROSCA	14 , 00
5Z9/ 860146/ /KN2COBERTURA	150 , 54	WHT/ 001912/ / ARRUELA	1 , 33
5Z9/ 860149/ /KN2COBERTURA	143 , 24	WHT/ 001279/ / PARAFUSO	2 , 06
WUR/ 002351/ / KIT REPARACAO	13.552 , 03	WHT/ 001278/ / PORCA	2 , 04
307/ 513269/2 / CAPA PROTE	7 , 51	WHT/ 001273/ / PARAFUSO	8 , 08
2H0/ 882251/ /71NMANOPLA	179 , 45	WHT/ 001269/ / PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 858560/ /82VCOBERTURA	42 , 67	WHT/ 001251/ / PARAFUSO	8 , 09
040/ 906031/4 / VALVULA	597 , 38	WHT/ 001224/ / DISCO CENT	- , 68
1S0/ 407615/A / CUBO RODA	112 , 19	WHT/ 000237/A / PARAFUSO	14 , 54
WUR/ 002361/ / PORTA FERRAME	2.267 , 73	WHT/ 000233/ / PARAFUSO	4 , 84
030/ 103353/CD/ CABECOTE	1.233 , 95	WHT/ 000232/ / ARRUELA	4 , 39
1JE/ 971247/F / CHICOTE	215 , 29	WHT/ 000228/ / PARAFUSO	28 , 46
WUR/ 002369/ / CALIBRADOR DI	901 , 69	WHT/ 000227/ / PARAFUSO	28 , 46
WUR/ 002370/ / CANETA DE TES	845 , 22	WHT/ 000226/ / PARAFUSO	6 , 16
WUR/ 002373/ / DESENGRAXANTE	152 , 08	WHT/ 000223/ / PARAFUSO	22 , 46
WUR/ 002374/ / CARRETEL PNEU	1.434 , 78	WHT/ 000206/A / PARAFUSO	11 , 91
107/ 905855/CH/ FECHADURA	1.129 , 58	WHT/ 001911/ / ARRUELA	2 , 06
2H0/ 599175/ / PLCTENSOMOL	217 , 55	WHT/ 001906/ / ARRUELA	61 , 76
2H0/ 521180/ / ESTRIBO	314 , 44	WHT/ 001905/ / ANEL VEDAC	4 , 03
02T/ 409109/P / ENGRENAGEM	1.041 , 32	WHT/ 001902/ / PINOSUPORT	13 , 05
1SB/ 885805/L /DTTREVESTIMEN	612 , 55	WHT/ 001872/ / PORCA	7 , 79
5C5/ 881805/AB/ICDREVESTIMEN	1.626 , 57	WHT/ 001866/ / PARAFUSO	4 , 39
5G4/ 881805/DB/NHIREVESTIMEN	4.226 , 03	WHT/ 001171/ / PORCA	2 , 40
6QE/ 820721/E / MANGUEIRA	162 , 05	WHT/ 001163/B / PARAFUSO S	4 , 39
325/ 919133/1 / TRAVA	20 , 48	WHT/ 001100/ / PARAFUSO	28 , 01
1T0/ 941699/F / FAROL	470 , 19	WHT/ 001002/ / PORCA	2 , 65
03H/ 105243/P / AMORTECEDO	1.543 , 15	WHT/ 000947/ / FRICCAO	18 , 02
03H/ 105243/S / AMORTECEDO	1.533 , 33	WHT/ 000943/ / TAMP.ROSCA	24 , 34
02E/ 300062/C /0ANCAMBIO	39.017 , 46	WHT/ 000204/A / PORCA	45 , 54
WHT/ 006581/ / PINOESFERI	38 , 32	WHT/ 000195/ / PARAFUSO	7 , 95
0CW/ 300047/T /005CAMBIO	39.519 , 48	WHT/ 000188/ / PARAFUSO	1 , 92
ASE/ 404611/00/000CONDUTA	325 , 99	WHT/ 000162/ / PINO	20 , 69
G/ 055515/A2/ OLEO	411 , 91	WHT/ 000155/ / PARAFUSO	14 , 54
1J0/ 860997/B / SUPORTE	266 , 31	WHT/ 000134/ / PARAFUSO	18 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



04C/ 903023/A / ALTERNADOR	1.052 , 71	WHT/ 000128/ / PARAFUSO	- , 47
7P6/ 133798/N / MANGUEIRA	224 , 09	WHT/ 001863/ / PARAFUSO	18 , 91
4E0/ 317021/H / RADIADOR	4.622 , 62	WHT/ 000351/ / PINO	8 , 30
4B0/ 598099/ / EIXO TRANS	3.028 , 59	WHT/ 000340/ / PORCACONIC	14 , 97
5U0/ 511115/AF/ MOLA	123 , 88	WHT/ 000329/ / PARAFUSO	1 , 76
5U0/ 411105/J / MOLA	127 , 10	WHT/ 000328/ / PORCACONIC	15 , 40
APR/ 498005/F / JG.PECAS	3.299 , 57	WHT/ 000326/A / PARAFUSO	1 , 62
5Z9/ 860145/ /KN2COBERTURA	150 , 54	WHT/ 002462/ / PORCA	2 , 50
5Z0/ 885921/BQ/DQIREVESTIMEN	155 , 52	WHT/ 002443/ / PARAFUSO	32 , 82
5Z0/ 863923/C / ISOLAMENTO	80 , 95	WHT/ 002435/ / PARAFUSO	1 , 76
5G0/ 907159/ / UNIDADE	1.703 , 47	WHT/ 002433/ / PARAFUSO	5 , 25
2HH/ 881806/T /JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	WHT/ 000325/A / PARAFUSO	1 , 22
1K0/ 612181/F / BOMBA	1.747 , 70	WHT/ 000323/A / TAMP.ROSCA	41 , 81
06L/ 103064/J / CABECOTE	13.950 , 00	WHT/ 000322/ / PARAFUSO	1 , 62
APR/ LKT222/ / SOLUCAO DESEN	25 , 25	WHT/ 000321/ / PARAFUSO	1 , 62
7P6/ 867603/C /82VREVESTIMEN	593 , 75	WHT/ 000320/A / PARAFUSO	15 , 41
7P6/ 867603/C /3G4REVESTIMEN	593 , 75	WHT/ 000314/ / PARAFUSO	1 , 64
5Z6/ 853675/ /GQFLOGOTIPO	28 , 69	WHT/ 000313/ / PARAFUSO	1 , 76
02E/ 325025/AM/01WMECATRONIC	13.724 , 46	WHT/ 002251/ / ARRUELA	- , 68
0AM/ 325025/L /Z3CMECATRONIC	12.153 , 10	WHT/ 002249/ / PARAFUSO	2 , 96
5Z0/ 614117/P /BEFUNID.ABS	1.455 , 50	WHT/ 002208/ / PARAFUSO	4 , 04
5Z0/ 010688/E / ETIQUETA	16 , 91	WHT/ 002129/ / PARAFUSO	2 , 36
5U7/ 853414/F /MY2FAIXA	32 , 84	WHT/ 002087/ / PARAFUSO	12 , 46
5U7/ 853414/F /61VFAIXA	32 , 84	WHT/ 002050/ / ARRUELA	15 , 64
5U7/ 853414/E /MY2FAIXA	100 , 70	WHT/ 001375/ / PRISIONEIR	39 , 31
5U7/ 853414/E /61VFAIXA	100 , 70	WHT/ 001348/ / PARAFUSO	1 , 15
5U7/ 853413/F /MY2FAIXA	32 , 84	WHT/ 001323/ / ARRUELA	14 , 36
5U7/ 853413/F /61VFAIXA	32 , 84	WHT/ 001322/ / DISCO	16 , 58
5U7/ 853413/E /MY2FAIXA	100 , 70	WHT/ 001319/ / PARAFUSO	8 , 11
5U7/ 853413/E /61VFAIXA	100 , 70	WHT/ 001315/ / ANEL VEDAC	4 , 97
5U7/ 853050/A /MY2LOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 001312/ / PARAFUSO	1 , 36
5U7/ 853050/A /MX1LOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 000310/A / TAMP.ROSCA	15 , 94
5U7/ 853050/A /61VLOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 000308/ / PARAFUSO	1 , 64
5U7/ 853050/ /MY2LOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 000306/ / TAMP.ROSCA	20 , 88
5U7/ 853050/ /MX1LOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 000285/C / PARAFUSO	28 , 46
5U7/ 853050/ /61VLOGOTIPO	35 , 31	WHT/ 002015/ / PARAFUSO	4 , 13
030/ 107099/AB/ PISTAO	116 , 49	WHT/ 002001/ / ANEL VEDAC	6 , 76
6QE/ 941700/A / FAROL	182 , 71	WHT/ 001996/ / PARAFUSO	4 , 86
6QE/ 941699/A / FAROL	182 , 71	WHT/ 001953/ / PINO	7 , 81
080/ 301141/2 /ACBTAMPAO	59 , 03	WHT/ 001948/ / PARAFUSO	6 , 91
04C/ 103469/G / CABECOTE	6.471 , 55	WHT/ 003483/ / PARAFUSO	4 , 98
5Q1/ 713041/C / MECANISMO	4.848 , 71	WHT/ 003463/ / ANEL VEDAC	12 , 09
5K0/ 937087/AB/Z68UNID. CON.	4.205 , 78	WHT/ 003446/ / PORCA	6 , 95
5G1/ 713203/M /UMFCOBERTURA	1.780 , 34	WHT/ 003393/ / PARAFUSO	11 , 14
5C6/ 121283/C / CONDUTOR A	133 , 42	WHT/ 003360/ / PARAFUSO	20 , 12
5C6/ 857827/A /95TGUIA	26 , 92	WHT/ 001481/ / PARAFUSO	1 , 92
5C5/ 880204/D / AIRBAG	7.151 , 12	WHT/ 001425/ / PORCA	9 , 89
5C5/ 121283/C / CONDUTOR A	153 , 35	WHT/ 001423/ / TAMP.ROSCA	36 , 49
5C0/ 133366/AA/ MANGUEIRA	224 , 28	WHT/ 001422/ / PORCA	2 , 04
4F0/ 972483/A / RECEPTACUL	40 , 04	WHT/ 001406/ / PARAFUSO	2 , 06
4F0/ 972483/B / RECEPTACUL	40 , 04	WHT/ 001403/ / ANEL VEDAC	4 , 89
4F0/ 972483/D / RECEPTACUL	62 , 89	WHT/ 001392/ / PARAFUSO	2 , 58
4F0/ 972575/A / CAIXA	34 , 04	WHT/ 000898/A / CABECAESFE	25 , 59
4F0/ 972575/B / CAIXA	24 , 75	WHT/ 000897/A / BUJAO	48 , 51
4F0/ 972575/D / CAIXA	24 , 75	WHT/ 000869/ / PARAFUSO	5 , 39
4G0/ 972562/ / RECEPTACUL	203 , 10	WHT/ 000863/ / ANEL	9 , 65
6RU/ 423187/ / ANEL	26 , 52	WHT/ 000846/ / SEXTAVADO	27 , 73
6RF/ 820803/C / COMPRESSOR	4.645 , 98	WHT/ 000844/ / PINO	9 , 34
5Z1/ 614740/H / TUBO FREIO	36 , 93	ZBA/ 129493/C / MANGUEIRA	4 , 22
5Z1/ 614739/H / TUBO FREIO	36 , 56	WHT/ 003336/ / ARRUELA	6 , 89
5Z1/ 614739/G / TUBO FREIO	27 , 11	WHT/ 003326/ / PORCA	4 , 98
03L/ 906012/FE/ UNID.COMAN	14.534 , 06	WHT/ 000838/ / TAMP.ROSCA	- , 68
03L/ 906012/FF/ UNID.COMAN	14.534 , 06	WHT/ 000831/ / PARAFUSO	2 , 91
03L/ 121011/N / BOMBA AGUA	1.436 , 65	WHT/ 000824/ / PINO	13 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WHT/ 007212/ / ANEL VEDAC	9 , 78	WHT/ 000819/ / PORCA	15 , 70
0C3/ 300050/G / CAMBIO	27.945 , 44	WHT/ 000810/ / PORCA DE C	13 , 20
N/ 107388/01/ PARAFUSO	2 , 33	WHT/ 003287/ / PARAFUSO	4 , 39
N/ 107760/01/ PARAFUSO	- , 89	WHT/ 003250/ / PARAFUSO	4 , 84
AKL/ 433014/02/ FOLHA	81 , 65	WHT/ 003205/ / PORCA	2 , 40
N/ 015261/2 / GRAMPO	- , 62	WHT/ 002796/ / PARAFUSO	4 , 39
N/ 106966/01/ PARAFUSO	1 , 17	WHT/ 002791/ / PINO	107 , 35
5U0/ 201651/C / CINTATENSO	32 , 03	WHT/ 000785/ / PORCA	9 , 84
5W0/ 911255/A / MANCAL	261 , 17	WHT/ 000752/ / PARAFUSO	- , 71
5U0/ 881231/A / ASSENTO	20 , 26	WHT/ 000734/ / PINOSUPORT	8 , 29
030/ 103171/Q / FLANGE	392 , 91	WHT/ 000733/ / PORCA	1 , 74
5U0/ 853657/A /PF9ANEL COBER	72 , 32	WHT/ 002784/ / ANEL VEDAC	2 , 59
231/ 863735/1 / REVESTIMEN	12 , 76	WHT/ 002780/ / ANEL VEDAC	22 , 90
3AA/ 907568/D / UN.COMANDO	5.665 , 38	WHT/ 002662/ / PARAFUSO	7 , 93
7L0/ 998002/A / LIMPADOR	398 , 21	WHT/ 001836/ / ANEL	5 , 34
06K/ 127501/J / TUBULACAO	202 , 32	WHT/ 001834/ / PARAFUSO	28 , 46
06K/ 131097/K / VALVULA	2.255 , 81	WHT/ 001833/ / PARAFUSO	28 , 46
06J/ 903193/ / CAPA PROTE	176 , 52	WHT/ 001832/ / PARAFUSO	26 , 11
04E/ 103551/ / PLACAINTER	103 , 56	WHT/ 001823/ / PARAFUSO	4 , 73
5C5/ 864207/L /ICDDESBRACOS	2.559 , 01	WHT/ 000914/ / TAMP.ROSCA	15 , 39
1K2/ 837114/H /UTFACIONAMENT	231 , 27	WHT/ 000906/ / PARAFUSO	1 , 33
5C5/ 012706/CS/ LITERATURA	256 , 27	WHT/ 000901/ / PINO	2 , 26
2H0/ 837205/D /GRUMACANETA	165 , 27	WHT/ 000079/ / PORCA	24 , 13
5W3/ 837014/C / FECHADURA	377 , 92	WHT/ 000041/ / PINOCILIND	9 , 11
N/ 911935/01/ REBITE	- , 61	WHT/ 000036/ / PARAFUSO	4 , 84
7E0/ 907643/ / SENSOR	485 , 04	WHT/ 000033/B / FRICCAO	20 , 10
5U0/ 881405/AF/DKYREVESTIMEN	113 , 39	WHT/ 000033/ / FRICCAO	8 , 93
5Z0/ 881805/JG/CHEREVESTIMEN	234 , 19	WHT/ 000020/ / PORCA	7 , 93
5W3/ 881921/D /XVAREVESTIMEN	195 , 97	ZAE/ 839829/ / CLIP	- , 71
237/ 881405/1 /VHPREVESTIMEN	103 , 22	WHT/ 000011/ / PORCA	2 , 02
6QE/ 885805/AS/AJGREVESTIMEN	657 , 20	WHT/ 000007/ / PARAFUSO	5 , 24
5Z0/ 885405/HJ/DRIREVESTIMEN	241 , 70	WHT/ 000006/ / PARAFUSO	4 , 19
5Z0/ 885405/HF/DQIREVESTIMEN	243 , 29	WHT/ 000001/C / PINO	261 , 87
5Z0/ 881806/DA/DSIREVESTIMEN	273 , 09	WHT/ 001808/ / PARAFUSO	43 , 87
5Z0/ 881805/HP/DTIREVESTIMEN	324 , 64	WHT/ 001800/ / PARAFUSO	- , 14
5Z0/ 881805/HL/DQIREVESTIMEN	201 , 13	WHT/ 001799/ / PARAFUSO	20 , 12
5U0/ 885405/BB/KMIREVESTIMEN	143 , 15	WHT/ 001796/A / ARRUELA	8 , 43
5U0/ 885405/BD/KNIREVESTIMEN	145 , 44	WHT/ 001760/ / PARAFUSO	21 , 86
5U0/ 881405/AF/KNIREVESTIMEN	88 , 67	WHT/ 001759/ / PARAFUSO	14 , 68
5U0/ 881805/AD/IPRREVESTIMEN	571 , 53	WHT/ 001693/ / PARAFUSO	28 , 90
5Z0/ 885805/JQ/HORREVESTIMEN	1.170 , 25	WHT/ 001688/ / ANEL VEDAC	6 , 04
5Z0/ 885405/DQ/H0GREVESTIMEN	223 , 68	WHT/ 004755/ / PORCA	6 , 89
5Z0/ 885805/EP/HOPREVESTIMEN	380 , 83	WHT/ 004639/ / CLIP	14 , 81
5Z0/ 885405/ED/HOPREVESTIMEN	381 , 27	WHT/ 004573/ / PARAFUSO	24 , 13
5Z0/ 881806/CH/HOPREVESTIMEN	336 , 22	WHT/ 003692/ / PORCA	6 , 89
377/ 863319/B /033PROLONGAME	27 , 78	WHT/ 003497/ / PARAFUSO	2 , 50
325/ 819377/1 / CONECTOR	2 , 13	WHT/ 001678/ / ANEL	12 , 96
867/ 809966/ / PORCA	- , 71	WHT/ 001661/ / PARAFUSO	45 , 02
5U0/ 881347/ /71NREVESTIMEN	21 , 65	WHT/ 001657/ / ARRUELA	8 , 29
5U0/ 882251/ /71NMANOPLA	26 , 20	WHT/ 001656/ / ARRUELA	8 , 29
377/ 201192/ / COBERTURA	20 , 88	WHT/ 001488/A / PARAFUSO	7 , 33
N/ 011010/7 / PORCA	1 , 30	WHT/ 003491/ / PORCA	1 , 56
1J1/ 863011/AA/HZGTAPETES	562 , 89	N/ 910329/01/ PARAFUSO	33 , 74
1J1/ 863011/AA/HZFTAPETES	562 , 57	N/ 910327/02/ PARAFUSO	1 , 32
1J1/ 863011/AA/HZETAPETES	653 , 24	N/ 910333/01/ PARAFUSO	1 , 76
1J0/ 998275/A / SENSOR	751 , 66	N/ 910335/01/ PARAFUSO	1 , 76
1J0/ 998275/ / SENSOR	921 , 40	N/ 910326/02/ PARAFUSO	1 , 62
1J0/ 853189/A /4J4COBERTURA	329 , 78	N/ 910320/01/ PARAFUSO	1 , 33
1J0/ 820805/ / COMPRESSOR	4.357 , 96	N/ 910317/02/ PARAFUSO	9 , 16
1J0/ 051324/A / JG.MONTAGE	1.179 , 31	N/ 910304/02/ PARAFUSO	15 , 70
1J0/ 035501/F / BASE ANTEN	314 , 52	N/ 910301/02/ PARAFUSO	8 , 08
1J0/ 035501/C / BASE ANTEN	687 , 38	N/ 910343/01/ PARAFUSO	1 , 32
1J0/ 017221/ / PAINEL	3.364 , 90	N/ 910367/01/ PARAFUSO	2 , 65
1C0/ 035244/G / SUPORTE	51 , 57	N/ 910380/02/ TAMP.ROSCA	13 , 19

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



161/ 853733/ / GRAMPO	4 , 69	N/ 910387/01/ PARAFUSO	1 , 47
107/ 601244/NA/ CILINDRO D	418 , 20	N/ 909763/02/ SEXTAVADO	20 , 39
000/ 098696/ / ADAPTADOR	165 , 91	N/ 909768/02/ PARAFUSO	1 , 62
000/ 098691/ / ADAPTADOR	133 , 24	N/ 909770/02/ PARAFUSO	4 , 84
000/ 093057/ / TRIANGULO	180 , 22	N/ 909771/01/ PORCA	8 , 08
7L6/ 820744/BP/ MANGUEIRA	1.459 , 12	N/ 909782/01/ PARAFUSO	1 , 36
6RG/ 423810/A / BARRA DIR	268 , 89	N/ 909784/04/ PARAFUSO	5 , 43
5Z4/ 839069/ / CABO CLIP	36 , 54	N/ 910296/02/ PARAFUSO	25 , 29
5Z4/ 837069/ / CABO CLIP	36 , 46	N/ 910292/02/ PARAFUSO	14 , 08
04L/ 907281/ / RELE	807 , 68	N/ 910292/01/ PARAFUSO	11 , 80
04E/ 129709/L / COLETOR	1.687 , 18	N/ 910282/02/ PARAFUSO	7 , 05
04E/ 133518/E / MANGUEIRA	350 , 40	N/ 910279/01/ ANEL VEDAC	2 , 80
5U0/ 881405/BH/UIZREVESTIMEN	128 , 47	N/ 910267/02/ PARAFUSO	1 , 76
N/ 106321/02/ PARAFUSO	1 , 72	N/ 910265/01/ TAMPÁ	1 , 45
5Q0/ 612041/AN/ MANGUEIRA	988 , 51	N/ 910260/03/ PARAFUSO	4 , 54
376/ 018721/E / PROTETOR	1.396 , 25	N/ 910252/01/ PARAFUSO	1 , 59
327/ 721555/3 / CABO ACELE	45 , 92	N/ 910235/01/ BRACADEIR	12 , 86
5Z0/ 201231/ / BUCHA	1 , 45	N/ 910225/01/ BRACADEIR	12 , 86
013/ 311269/1 / ANEL	41 , 33	N/ 910214/03/ PARAFUSO	5 , 18
WHT/ 005309/ / PORCA	2 , 05	N/ 910211/02/ PARAFUSO	4 , 45
030/ 105431/AF/ BUCHA	11 , 29	N/ 910205/02/ PARAFUSO	26 , 11
N/ 090261/6 / PARAFUSO	- , 68	N/ 910204/02/ PORCA	15 , 58
5U5/ 867601/ /71NREVESTIMEN	112 , 19	N/ 910201/02/ PARAFUSO	1 , 17
5U0/ 881318/A /71NREVESTIMEN	51 , 01	N/ 910192/02/ PARAFUSO	4 , 39
5U0/ 881318/ /71NREVESTIMEN	76 , 92	N/ 910190/01/ PORCA	1 , 92
5U0/ 881317/ /71NREVESTIMEN	46 , 25	N/ 910189/01/ PORCA	- , 83
1Q0/ 035218/ / ANEL	26 , 76	N/ 910059/02/ PARAFUSO	7 , 93
1Q0/ 035217/A / ANEL	26 , 76	N/ 909959/02/ PARAFUSO	5 , 12
1Q0/ 035217/ / ANEL	26 , 76	N/ 909946/01/ PORCA	- , 83
1K9/ 035577/ / ANTENA	261 , 21	N/ 909942/01/ REB CEGO	2 , 06
1K0/ 853101/ /2ZZMOLDURA	378 , 85	N/ 909936/01/ PARAFUSO	2 , 64
5C0/ 133986/E / TUBULACAO	343 , 42	N/ 909915/02/ PARAFUSO	8 , 08
5C0/ 907044/AC/ZJUUNIDADE	4.644 , 87	N/ 910040/01/ PARAFUSO	34 , 98
5C0/ 907044/AE/ZJUUNIDADE	4.414 , 36	N/ 910034/01/ REB CEGO	2 , 97
5C0/ 919051/A / UNIDADE	1.199 , 36	N/ 910027/02/ PARAFUSO	53 , 14
5G0/ 906259/ / UNIDADE	10.714 , 91	N/ 910023/01/ BRACADEIRA	12 , 97
5G0/ 906468/A / SUPORTE	68 , 00	N/ 910020/02/ PARAFUSO	1 , 59
5G0/ 907044/AA/WZUUNIDADE	4.359 , 85	N/ 910017/01/ PARAFUSO	1 , 17
5G6/ 907455/ / SUPORTE	125 , 81	N/ 910006/01/ ANEL	6 , 29
1K0/ 035883/C / SUPORTE	74 , 07	N/ 909913/02/ PARAFUSO	14 , 54
1K0/ 035501/A / BASE ANTEN	149 , 31	N/ 909910/02/ PARAFUSO	5 , 45
1K0/ 035501/ / BASE ANTEN	280 , 36	N/ 909909/01/ ANEL	15 , 70
1K0/ 035463/D / DIVISOR	169 , 30	N/ 909908/01/ ANEL	20 , 99
1K0/ 018973/ / TAMPÁ	25 , 45	N/ 909907/01/ BRACADEIR	80 , 97
1K0/ 018926/B / ESTRIBO	135 , 85	N/ 909906/01/ BRACADEIRA	12 , 37
1JM/ 853536/ / PROTECAO	235 , 58	N/ 909902/02/ PARAFUSO	16 , 09
1JM/ 853535/A / PROTECAO	502 , 06	N/ 909900/02/ PARAFUSO	7 , 62
1JM/ 853535/ / PROTECAO	502 , 06	N/ 909899/01/ PARAFUSO	1 , 33
1JE/ 853754/A / PROTECAO	96 , 73	N/ 909897/01/ PARAFUSO	6 , 46
1JE/ 853753/A / PROTECAO	96 , 73	N/ 909891/03/ PARAFUSO	2 , 20
1JE/ 853516/A / PROTECAO	200 , 26	N/ 909890/02/ PARAFUSO	4 , 98
1JE/ 853515/A / PROTECAO	200 , 26	N/ 909884/02/ PARAFUSO	- , 37
1JE/ 853319/ /01CFAIXA	35 , 00	N/ 909879/02/ PARAFUSO	21 , 27
1JE/ 853314/ /01CFAIXA	32 , 13	N/ 909868/02/ PARAFUSO	- , 35
1JE/ 853313/ /01CFAIXA	32 , 13	N/ 909871/02/ ANEL VEDAC	16 , 30
1J6/ 057111/ / CD PLAYER	7.895 , 32	N/ 909865/01/ BRACADEIRA	5 , 76
1J4/ 853754/B /GRUPROTECAO	483 , 47	N/ 909861/02/ PARAFUSO	2 , 83
1J4/ 853753/B /GRUPROTECAO	349 , 37	N/ 909857/01/ PARAFUSO	2 , 48
1J4/ 853516/G /GRUPROTECAO	591 , 59	N/ 909835/01/ PARAFUSO	1 , 59
1J4/ 853515/G /GRUPROTECAO	591 , 59	N/ 909831/01/ REBITE	2 , 65
1J3/ 853536/B /GRUFRISO	523 , 39	N/ 909824/01/ ANEL	1 , 90
1J3/ 853535/B /GRUFRISO	557 , 69	N/ 909817/02/ PORCA	4 , 96
1J3/ 853516/B /GRUPROTECAO	811 , 20	N/ 909813/02/ PARAFUSO	14 , 83
1J1/ 863011/AC/YXYTAPETES	605 , 94	N/ 909803/04/ PARAFUSO	2 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



0CW/ 300045/ /00MCAMBIO	46.982 , 63	N/ 908916/01/ TAMPÃO	1 , 42
5Z0/ 253059/CQ/ TUBO	2.322 , 70	N/ 908913/02/ PARAFUSO	1 , 62
0AA/ 301047/N / RESPIRO	203 , 05	N/ 908911/01/ PARAFUSO	- , 68
0AM/ 325025/L /Z3QMECATRONIC	20.685 , 10	N/ 908907/01/ PARAFUSO	- , 88
0C8/ 317063/ / CLIP	5 , 43	N/ 908905/01/ ANEL VEDAC	- , 67
6QE/ 820193/ / SECADOR	149 , 11	N/ 908330/01/ ANEL	- , 43
6Q0/ 601307/E /RDNPNEU	2.046 , 74	N/ 908323/02/ PORCA	18 , 57
1J5/ 833112/D / CHAPA EXT.	609 , 97	N/ 908322/01/ PARAFUSO	83 , 59
1J5/ 839409/A /03CTRILHO	308 , 41	N/ 908315/01/01CBOTAO	4 , 07
1J5/ 839410/A /03CTRILHO	333 , 77	N/ 909473/01/ BRACADEIRA	18 , 86
1K0/ 498685/ /1QBJG.COBERTU	154 , 97	N/ 909472/01/ PORCA	1 , 51
1S0/ 498685/A /NORCOBERTURA	237 , 53	N/ 909464/02/ PARAFUSO	1 , 52
1S0/ 498685/B /81UJG.COBERTU	283 , 61	N/ 909462/01/ PARAFUSO	8 , 08
1T0/ 498685/A /1QBJG.COBERTU	137 , 21	N/ 909460/01/ PORCA	1 , 23
5Z0/ 837114/A /55UMACANETA	55 , 05	N/ 909450/02/ PARAFUSO	5 , 43
5Z0/ 837113/A /55UMACANETA	55 , 05	N/ 909446/03/ PARAFUSO	1 , 17
211/ 301265/1 / MANCALBORR	58 , 44	N/ 908885/02/ PARAFUSO	4 , 39
5Z0/ 010452/F / ETIQUETA	2 , 96	N/ 908881/01/ MOLA DISCO	- , 68
2H0/ 317019/ / RADIADOR	1.532 , 03	N/ 908880/01/ MOLA DISCO	- , 68
2H0/ 498685/ /81UJG.COBERTU	110 , 98	N/ 908877/03/ PORCA	- , 88
2H0/ 498685/A /81UJG.COBERTU	270 , 83	N/ 908315/01/U71BOTAO	7 , 33
1L0/ 129620/A / ELEMENTO	42 , 74	N/ 908314/02/ SEXTAVADO	5 , 26
049/ 103491/ / VEDACAO	5 , 69	N/ 908305/01/ ANEL	- , 63
036/ 129620/F / ELEMENTO	126 , 33	N/ 908301/01/ PORCA	2 , 20
036/ 103493/AD/ MANGUEIRA	38 , 33	N/ 908298/02/ PARAFUSO	- , 53
377/ 399151/ / MANCAL	55 , 31	N/ 909435/01/ SUPORTE	2 , 81
026/ 103500/ / VEDACAO	12 , 86	N/ 909434/02/ PARAFUSO	1 , 76
377/ 399151/A / MANCAL	46 , 47	N/ 909423/01/ SUPORTE	24 , 53
377/ 399152/ / MANCAL	52 , 03	N/ 909417/03/ PARAFUSO	5 , 43
030/ 109119/AA/ CORREIA	47 , 63	N/ 909413/01/ PORCA	9 , 84
N/ 903536/04/ PORCA	4 , 94	N/ 908876/02/ PARAFUSO	4 , 09
377/ 399404/ / REFORCO	25 , 60	N/ 908868/02/ PARAFUSO	12 , 42
377/ 498099/H / EIXO TRANS	783 , 83	N/ 908860/01/ PARAFUSO	2 , 70
3C0/ 317019/C / RADIADOR	2.515 , 27	N/ 908848/01/ PARAFUSO	2 , 33
3C8/ 498685/ /81UJG.COBERTU	643 , 53	N/ 908846/02/ PARAFUSO	29 , 93
5Z0/ 915345/ / SUPORTE	43 , 16	N/ 908277/03/ PARAFUSO	1 , 62
4A0/ 317171/D / BRACADEIR	15 , 99	N/ 908277/02/ PARAFUSO	1 , 62
4A0/ 317171/E / BRACADEIR	15 , 99	N/ 908275/02/ PARAFUSO	2 , 40
013/ 409193/ / GUIA	7 , 94	N/ 910186/01/ PARAFUSO	2 , 81
5U1/ 815159/A / COBERTURA	69 , 44	N/ 910177/01/ REB CEGO	1 , 86
1J0/ 611824/A / COBERTURA	337 , 27	N/ 909548/02/ PARAFUSO	7 , 45
1Q0/ 972175/F / CHICOTE	297 , 58	N/ 909546/01/ ANEL VEDAC	4 , 24
1Q0/ 972176/CN/ CHICOTE	1.498 , 52	N/ 909542/01/ PARAFUSO	6 , 88
1Q0/ 972176/FA/ CHICOTE	1.498 , 52	N/ 909525/01/ BRACADEIR	161 , 06
1S0/ 511115/BK/ MOLA	193 , 15	N/ 909514/01/ PARAFUSO	- , 12
327/ 399441/1 / PARAFUSO	7 , 77	N/ 908974/01/ PARAFUSO	1 , 11
030/ 107411/H / PINO	27 , 98	N/ 908973/07/ PARAFUSO	- , 91
1JE/ 419669/A /ULMTAMPA	100 , 78	N/ 908962/02/ PARAFUSO	2 , 81
5W0/ 419660/ / ANEL	65 , 55	N/ 908961/01/ PARAFUSO	1 , 36
5Z0/ 419091/BM/MH9VOLANTE	1.792 , 23	N/ 908382/01/ SEXTAVADO	2 , 58
377/ 121283/ / CONDUTOR A	38 , 88	N/ 908381/01/ PARAFUSO	5 , 30
5U0/ 419669/C /81UTECLA	136 , 35	N/ 908380/01/B41PARAFUSO	5 , 55
5U0/ 419091/AP/MH9VOLANTE	2.093 , 70	N/ 908364/01/ PARAFUSO	26 , 43
5U7/ 881805/BC/DRGREVESTIMEN	132 , 97	N/ 909509/01/ BRACADEIR	20 , 61
5X0/ 419091/R /1NNVOLANTE	230 , 77	N/ 909503/01/ PRISIONEIR	2 , 38
5U0/ 601147/F /YSWCALOTA	56 , 11	N/ 909502/01/ BRACADEIR	71 , 78
5Z4/ 837329/E / CAPA PROTE	38 , 54	N/ 909501/01/ ANEL VEDAC	16 , 71
5U1/ 941007/ / FAROL	492 , 99	N/ 909498/01/ PORCA	- , 74
5U1/ 941006/ / FAROL	431 , 49	N/ 909493/02/ PARAFUSO	2 , 09
5U1/ 941005/ / FAROL	431 , 49	N/ 908959/01/ PARAFUSO	8 , 83
5U1/ 857522/ / ESPELHO	108 , 33	N/ 908952/01/ ANEL	1 , 05
5U1/ 857521/ / VIDRO	108 , 33	N/ 908949/01/ PARAFUSO	1 , 62
7L6/ 698451/ / PAST FREIO	799 , 77	N/ 908931/01/ DISTRIBUID	26 , 43
5U0/ 959802/ / MOTOR	159 , 07	N/ 908924/03/ PARAFUSO	8 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 857551/N /4ANPARASSOL	170 , 38	N/ 908923/02/ PORCA	2 , 65
5U0/ 959801/ / MOTOR	127 , 51	N/ 908922/02/ PARAFUSO	26 , 24
5U0/ 959800/ / UNID.COMAN	233 , 85	N/ 908360/02/ PRISIONEIR	4 , 09
5U0/ 857552/G /4ANPARASSOL	201 , 62	N/ 908358/02/ PRISIONEIR	4 , 45
5U0/ 959493/ / RESISTENCI	63 , 08	N/ 908349/01/ BRACADEIRA	9 , 90
5Z1/ 423057/A / MECANISMO	1.082 , 07	N/ 908345/01/ ANEL	13 , 03
5Z1/ 423510/E / COLUNA DIR	4.456 , 77	N/ 908343/01/ PORCA	- , 68
5Z0/ 898952/C / JG.ASSENTO	140 , 88	N/ 908338/01/ PORCA	2 , 17
5U7/ 881405/ /AVQREVESTIMEN	101 , 89	N/ 908332/02/ PARAFUSO	1 , 32
1S0/ 881106/BB/ ASSENTO	1.415 , 04	N/ 909489/02/ PARAFUSO	2 , 99
000/ 979023/E / JOGO CABOS	93 , 97	N/ 909483/02/ PARAFUSO	- , 68
N/ 905636/02/ ARRUELA	11 , 16	N/ 908921/01/ PARAFUSO	2 , 71
6R1/ 721325/ / EIXOSUPORT	106 , 32	N/ 910062/02/ PARAFUSO	7 , 93
6R1/ 721913/B / COLUNA	220 , 70	N/ 911208/01/ PARAFUSO	1 , 88
305/ 512333/2 / CASQUILHO	5 , 13	N/ 911195/01/ PARAFUSO	12 , 42
6R0/ 721405/ / CIL.TRANS	607 , 77	N/ 911189/02/ PARAFUSO	7 , 93
6Q0/ 407256/AP/ CAIXA	459 , 08	N/ 911180/01/ PARAFUSO	9 , 84
5U4/ 853414/G /61VFAIXA	25 , 32	N/ 911179/01/ PARAFUSO	2 , 82
7E0/ 857563/ /8YSCAPA COBER	4 , 29	N/ 911177/01/ PARAFUSO	2 , 96
701/ 711164/ / BUCHA	59 , 08	N/ 910423/01/ PARAFUSO	2 , 04
701/ 711169/ / BUCHA	35 , 15	N/ 910419/01/ PORCA	2 , 65
7P1/ 713203/E /AZRCOBERATURA	2.653 , 22	N/ 910412/01/ TAMP	11 , 76
6R0/ 721169/ / ALOJAMENTO	85 , 25	N/ 910406/01/ PARAFUSO	39 , 95
7P1/ 713203/D /OKMCOBERATURA	1.726 , 18	N/ 910400/02/ SEXTAVADO	6 , 89
6R0/ 721153/ / BUCHA	29 , 64	N/ 910398/02/ PARAFUSO	14 , 54
6R0/ 713274/ / ANEL	18 , 00	N/ 910389/01/ PORCA	4 , 98
6R0/ 711202/A / ALAVANCA	249 , 88	NBE/ 866278/1 / GRAMPO	1 , 42
7P1/ 713203/B /OKMCOBERATURA	1.505 , 11	N/ 911176/01/ PORCA	2 , 50
6R0/ 711046/ / ALAVMUDANC	334 , 51	N/ 911160/01/ PARAFUSO	20 , 10
6QE/ 798261/A / JG.ALAVANC	525 , 72	N/ 911159/01/ PRESILHA	1 , 40
6QE/ 798261/ / JG.ALAVANC	341 , 73	N/ 911147/01/ SEXTAVADO	14 , 97
5Z0/ 867234/F /Y20REVESTIMEN	239 , 50	N/ 911139/01/ TAMP	2 , 86
5U0/ 881405/AE/DKXREVESTIMEN	69 , 82	N/ 911108/01/ PARAFUSO	4 , 13
5W3/ 881805/D /XVAREVESTIMEN	636 , 34	N/ 911090/01/ PARAFUSO	2 , 38
5U0/ 885805/BL/KOIREVESTIMEN	220 , 67	N/ 911085/01/ PARAFUSO	11 , 58
5U0/ 885805/AC/VOFREVESTIMEN	277 , 99	N/ 911083/01/ PARAFUSO	2 , 81
5U0/ 881806/K /VOFREVESTIMEN	251 , 28	NBE/ 865205/1 / PRESILHA	1 , 36
5U0/ 881406/F /VOFREVESTIMEN	133 , 77	NBE/ 802070/4 / PARAFUSO	- , 96
5U0/ 881405/G /ZLEREVES	156 , 96	N/ 911080/01/ PARAFUSO	1 , 32
6QE/ 885405/BA/BNXREVESTIMEN	165 , 41	N/ 911063/01/ PARAFUSO	14 , 15
5Z0/ 885405/JB/CHEREVESTIMEN	234 , 63	N/ 911055/01/ PARAFUSO	8 , 68
5Z0/ 885405/HT/CHEREVESTIMEN	242 , 92	N/ 911046/01/ PARAFUSO	4 , 69
701/ 711259/B / ANEL	163 , 85	N/ 911037/01/ PARAFUSO	15 , 04
701/ 711271/A / SUPORTE	329 , 92	N/ 989910/01/ PORCA	2 , 82
5U0/ 881805/BS/CNBREVESTIMEN	396 , 09	N/ 989909/02/ PORCA	1 , 33
5U0/ 881406/BC/CNBREVESTIMEN	196 , 34	N/ 989903/02/ PARAFUSO	9 , 30
5U0/ 881406/AP/BKHREVESTIMEN	172 , 04	N/ 989901/01/ PARAFUSO	6 , 80
6QE/ 881806/AC/BNXREV.ENCOST	156 , 83	N/ 989520/01/ PARAFUSO	8 , 23
5Z0/ 885805/MC/CHEREVESTIMEN	248 , 75	N/ 989516/01/ PARAFUSO	4 , 25
5U0/ 881406/AQ/KOIREVESTIMEN	161 , 55	N/ 911036/01/ PARAFUSO	16 , 10
2H0/ 807184/B / SUPORTE	85 , 99	N/ 911021/01/ PARAFUSO	4 , 84
2H0/ 837401/G / ACIONAMETO	653 , 19	N/ 911361/01/ PARAFUSO	4 , 39
030/ 129713/BP/ COLETOR	521 , 23	N/ 910556/01/ PARAFUSO	2 , 81
1SB/ 837205/A /GRUMACANETA	306 , 66	N/ 910550/01/ TAMP	- , 67
5U0/ 863353/F / ISOLAMENTO	58 , 44	N/ 910541/01/ PARAFUSO	1 , 59
7P0/ 898191/A / SECADOR	960 , 11	N/ 910536/01/ PARAFUSO	2 , 14
5U7/ 871593/ / GANCHO	22 , 61	N/ 910532/01/ PORCA	2 , 65
5U7/ 012766/RB/ LITERATURA	39 , 43	N/ 910525/01/ SUPORTE	11 , 76
3AA/ 907801/J / UNIDADE	4.329 , 92	N/ 910522/01/ PARAFUSO	1 , 48
JZW/ 698302/A / JOGO FREIO	280 , 24	N/ 910508/01/ PARAFUSO	1 , 17
5U0/ 803173/A /GRUTRAVESSA	120 , 21	N/ 911355/01/ TAMP	2 , 51
1S1/ 721059/G / PEDALEMBRA	1.518 , 47	N/ 911329/01/ PARAFUSO	4 , 50
1K9/ 877055/B /9B9TETO SOLAR	5.445 , 73	N/ 911317/01/ CAPA PROTE	- , 87
2H0/ 122096/AQ/ MANGUEIRA	223 , 23	N/ 911304/01/ PARAFUSO	2 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H0/ 122096/AN/ MANGUEIRA	867 , 39	N/ 911289/01/ PARAFUSO	14 , 54
2H0/ 122051/T / TUBO	541 , 23	N/ 910506/01/ PARAFUSO	8 , 11
2H0/ 122051/AA/ TUBO	505 , 86	N/ 910502/02/ PARAFUSO	6 , 46
2H0/ 201997/A / TUBO RESPI	376 , 11	N/ 910500/01/95TREBITE	4 , 58
5U3/ 831056/D /GRUPORTA	1.711 , 70	N/ 910500/01/71NREBITE	4 , 58
5Z6/ 853800/A /55UESTRIBO	489 , 85	N/ 910500/01/CT6REBITE	4 , 39
1S0/ 615106/C / CAIXA	429 , 19	N/ 910488/02/ PARAFUSO	4 , 63
5W3/ 837013/B / FECHADURA	163 , 76	N/ 910487/01/ PARAFUSO	19 , 36
2H0/ 867477/D /1BSREVESTIMEN	1.148 , 14	N/ 910481/01/ PARAFUSO	1 , 93
377/ 955453/A / RESERVAT.	65 , 55	NF/ 610245/E / PARAFUSO	- , 14
02T/ 311321/ / ANEL	4 , 83	NF/ 603122/C / PARAFUSO	- , 68
5U1/ 880202/C /ZE3AIRBAG	611 , 86	NF/ 602166/C / PARAFUSO	- , 68
3AA/ 857593/ /9B9CONDUTOR	60 , 36	N/ 911287/01/ PARAFUSO	4 , 23
6X0/ 831401/F / DOBRADICA	63 , 15	N/ 911284/01/ PARAFUSO	33 , 99
5Z6/ 827933/A /GRUSPOILER	529 , 86	N/ 911270/01/ PARAFUSO	8 , 08
6Q0/ 711303/AF/ ALAVANCA	113 , 60	N/ 911262/01/ PARAFUSO	4 , 09
5X7/ 609721/ / TIRANTE	103 , 78	N/ 911246/01/ PARAFUSO	14 , 67
ASE/ 301000/00/000LIGHT	46 , 22	N/ 910455/02/ PARAFUSO	11 , 58
036/ 903119/L / POLIA	202 , 34	N/ 910448/01/ PARAFUSO	7 , 05
6Q0/ 863955/D / ISOLAMENTO	173 , 94	N/ 910438/01/ PARAFUSO	22 , 46
5U3/ 857706/D /HCPCINTO 3 PT	385 , 76	N/ 910437/01/ PARAFUSO	5 , 01
5U0/ 614517/ /BEFAGREGADO	3.822 , 72	N/ 910428/02/ PARAFUSO	7 , 93
04C/ 906262/E / SENSOR	217 , 98	N/ 910427/01/ PARAFUSO	2 , 50
6QE/ 798041/ / JG.COMANDO	542 , 08	N/ 910426/01/ PARAFUSO	28 , 77
N/ 013851/4 / ANEL	1 , 88	N/ 911215/01/ PORCA	2 , 50
5Z0/ 412411/ / PRATO MANC	7 , 32	N/ 910851/01/ PARAFUSO	1 , 17
5Z0/ 201293/N / TUBULACAO	87 , 97	N/ 910849/01/ PARAFUSO	16 , 88
5Z0/ 201294/M / TUBULACAO	100 , 03	N/ 910848/01/ PARAFUSO	1 , 33
5Z0/ 201310/B / COXIM	16 , 75	N/ 910845/01/ ANEL VEDAC	12 , 41
5Z0/ 201439/A / CHP PROTEC	2 , 19	N/ 910844/02/ PARAFUSO	1 , 47
5Z0/ 010688/D / ETIQUETA	16 , 91	N/ 910844/01/ PARAFUSO	1 , 36
5Q0/ 898008/ / AQUECEDOR	5.720 , 03	N/ 910842/01/ PARAFUSO	2 , 36
5Q0/ 898033/ / VETOINHA	2.069 , 57	N/ 910829/01/ PARAFUSO	1 , 76
APR/ 820751/K / CHICOTE	127 , 37	NF/ 810090/B / PARAFUSO	2 , 04
APR/ 820751/J / CHIC MOTOR	824 , 03	NF/ 810006/E / PARAFUSO	- , 30
APR/ 820751/H / CHICOTE	854 , 72	NF/ 810002/E / PARAFUSO	- , 68
APR/ 820751/F / CHICOTE	1.545 , 58	N/ 910176/02/ PARAFUSO	1 , 33
APR/ 820751/E / CHICOTE	1.526 , 88	N/ 910174/01/ PARAFUSO	4 , 57
8N7/ 871799/ / TRAVA	56 , 40	N/ 910170/01/ PINOCILIND	1 , 33
7P1/ 857961/B /9B9CINZEIRO	438 , 29	N/ 910162/01/ PARAFUSO	8 , 08
7L9/ 853752/ /GRULONGARINAI	2.620 , 31	N/ 910161/01/ PARAFUSO	1 , 92
7L9/ 853751/ /GRULONGARINAI	2.620 , 31	N/ 910146/01/ PARAFUSO	7 , 93
7L6/ 860026/ /STYBAGAGEIRO	3.254 , 37	N/ 910145/01/ PARAFUSO	1 , 51
7L6/ 860025/ /STYBAGAGEIRO	3.254 , 37	N/ 910144/02/ PARAFUSO	20 , 20
7L6/ 857961/D /9B9CINZEIRO	1.081 , 72	N/ 910130/01/ PARAFUSO	5 , 34
7L6/ 857226/M /72AFRISO	288 , 01	N/ 910098/01/ PARAFUSO	1 , 17
7L6/ 857224/H /72AFRISO	227 , 40	N/ 910097/01/ PARAFUSO	2 , 81
7L6/ 857224/H /5W8FRISO	227 , 40	N/ 910093/02/ SEXTAVADO	20 , 10
7L6/ 857221/H /72AFRISO	227 , 40	N/ 910092/01/ ANEL	1 , 17
7L6/ 853074/B /5U4GUARNICAO	918 , 73	N/ 910089/02/ ANEL VEDAC	6 , 89
7L6/ 853071/D /40SGUARNICAO	1.697 , 58	N/ 910082/01/ ANEL VEDAC	19 , 68
7L6/ 827991/C /GRUSPOILER	1.813 , 94	N/ 909998/01/ PARAFUSO	1 , 27
7L6/ 820803/B / COMPRESSOR	6.566 , 71	N/ 909997/01/ PORCA	4 , 98
7L6/ 807434/T /9B9SPOILER	1.478 , 39	N/ 909995/02/ PARAFUSO	1 , 63
7L6/ 807434/S /9B9SPOILER	1.503 , 25	N/ 909988/01/ SEXTAVADO	21 , 57
7L6/ 807434/M /9B9SPOILER	1.503 , 25	N/ 909987/02/ SEXTAVADO	26 , 54
7L6/ 807434/F /9B9SPOILER	1.545 , 86	N/ 909987/01/ SEXTAVADO	38 , 76
7L6/ 807434/D /9B9SPOILER	1.478 , 39	N/ 909961/02/ PARAFUSO	1 , 32
7L6/ 807434/AH/9B9SPOILER	1.545 , 86	N/ 910070/02/ PARAFUSO	2 , 70
7L6/ 807434/AF/9B9SPOILER	1.503 , 25	N/ 910068/02/ PARAFUSO	12 , 48
7L6/ 807434/AA/9B9SPOILER	1.503 , 25	N/ 910066/01/ PORCA	1 , 62
7L6/ 807061/J /9B9SPOILER	1.517 , 25	N/ 910063/02/ PARAFUSO	7 , 05
701/ 711367/ / SUPORTE	13 , 04	N/ 910063/01/ PARAFUSO	8 , 08
5U0/ 885805/CF/UIZREVESTIMEN	281 , 70	N/ 911013/01/ ARRUELA	1 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 885405/BT/UIZREVESTIMEN	236 , 12	N/ 911007/01/ GRAMPO	1 , 48
5U0/ 881805/BN/UIZREVESTIMEN	266 , 90	N/ 910991/01/ PARAFUSO	4 , 84
237/ 881406/1 /VHPREVESTIMEN	122 , 15	N/ 910968/01/ PARAFUSO	- , 68
5U0/ 881405/AE/KMIREVESTIMEN	81 , 38	N/ 910967/02/ PARAFUSO	- , 83
237/ 885805/2 /VHPREVESTIMEN	633 , 50	N/ 989514/01/ PORCA	14 , 59
5Z0/ 881405/BR/HOPREVESTIMEN	173 , 25	N/ 989266/01/ PARAFUSO	7 , 05
5Z0/ 881405/DN/HOLREVESTIMEN	135 , 41	N/ 989265/01/ PARAFUSO	7 , 81
5Z0/ 881805/FE/HOLREVESTIMEN	262 , 43	N/ 989261/02/ PARAFUSO	5 , 86
701/ 711476/A / CABO	202 , 33	N/ 989260/01/ PARAFUSO	11 , 62
701/ 711591/C / HASTE	221 , 75	N/ 910967/01/ PARAFUSO	1 , 05
014/ 141711/B / CASQUILHO	1 , 42	N/ 910956/01/ ANEL VEDAC	15 , 12
WHT/ 003955/ / PARAFUSO	4 , 23	N/ 910953/01/ PARAFUSO	2 , 06
377/ 867729/ /1GRTAMPA	5 , 30	N/ 910935/02/ PARAFUSO	1 , 59
5Z4/ 867234/ /71NREVESTIMEN	99 , 66	N/ 910935/01/ PARAFUSO	1 , 59
5W0/ 863485/ /1NNREVESTIMEN	40 , 08	N/ 910923/01/ ANEL	5 , 02
5U0/ 301189/A / ANEL	7 , 84	N/ 910921/01/ ANEL	4 , 98
701/ 721394/ / CHAPA	136 , 82	NF/ 824073/E / PORCA	- , 68
701/ 721401/ / CIL.TRANSM	1.045 , 77	N/ 989255/01/ PARAFUSO	7 , 40
377/ 819151/D / SAIDA AR	28 , 70	N/ 989249/04/ PARAFUSO	1 , 36
079/ 121115/BA/ CAIXA	832 , 04	N/ 989249/01/ PARAFUSO	5 , 86
079/ 121013/N / BOMBA AGUA	2.757 , 21	N/ 989244/01/ PARAFUSO	7 , 12
078/ 105251/R / AMORTECEDO	3.306 , 75	N/ 989243/01/ PARAFUSO	7 , 93
079/ 105251/N / AMORTECEDO	2.214 , 44	N/ 989235/02/ PARAFUSO	7 , 62
0DF/ 301107/ / CAIXA	1.679 , 74	N/ 989234/02/ PORCA	2 , 36
5U1/ 612041/S / MANGUEIRA	38 , 01	N/ 910910/01/ PARAFUSO	- , 91
377/ 881269/A /71NBOTAO	14 , 62	N/ 910907/01/ PARAFUSO	1 , 17
5U0/ 885405/CA/DKWREVESTIMEN	190 , 20	N/ 910896/01/ PARAFUSO	2 , 40
03C/ 906433/E / EMISSOR	367 , 87	N/ 910889/01/ PARAFUSO	32 , 12
06A/ 103925/AC/ COBERTURA	1.085 , 73	N/ 910858/01/ PARAFUSO	1 , 76
1JE/ 857097/F /2QLPORTA LUVIA	562 , 55	N/ 910856/01/ PARAFUSO	4 , 76
0C3/ 301103/A / CARCACA	1.593 , 01	NF/ 822090/HD/ PORCA	1 , 11
02T/ 311361/R / ENGRENAGEM	125 , 32	NF/ 812139/E / PARAFUSO	- , 89
N/ 910569/01/ PARAFUSO	13 , 20	N/ 989228/02/ PORCA	6 , 10
7L6/ 819774/ / CHICOTE	35 , 40	N/ 989225/01/ PARAFUSO	6 , 49
309/ 512113/1 / PRATO MOLA	19 , 72	N/ 989207/02/ PARAFUSO	9 , 40
02T/ 301252/B / TAMPA	42 , 04	N/ 989207/01/ PARAFUSO	20 , 66
5W0/ 419812/ / TERMINAL	76 , 91	N/ 989206/03/ PARAFUSO	4 , 99
5W0/ 513029/ / AMORTECEDO	280 , 60	01M/ 323875/CN/ ARRUELA	33 , 01
7X0/ 121409/ / SUPORTE	54 , 79	01M/ 323875/CM/ ARRUELA	33 , 01
N/ 909952/01/ PARAFUSO	6 , 43	01M/ 323875/CP/ ARRUELA	33 , 01
N/ 106666/01/ PARAFUSO	27 , 44	01M/ 323875/CQ/ ARRUELA	33 , 01
5U0/ 819045/C /9B9REGULAGEM	220 , 44	01M/ 323875/CL/ ARRUELA	33 , 01
5X0/ 412329/ / MANCAL	79 , 84	01M/ 323875/CK/ ARRUELA	34 , 32
030/ 121133/A / FLANGE	118 , 01	01M/ 323875/CJ/ ARRUELA	34 , 32
5X0/ 412503/B / AMORTECEDO	204 , 08	01M/ 323875/CH/ ARRUELA	33 , 01
5X0/ 412503/C / AMORTECEDO	266 , 95	01M/ 323875/CG/ ARRUELA	34 , 32
5X0/ 412503/H / AMORTECEDO	241 , 55	01V/ 321453/E / PARAFUSO	14 , 09
5X0/ 422154/F / BOMBA OLEO	672 , 77	01V/ 321453/F / PARAFUSO	14 , 09
5X0/ 513029/A / AMORTECEDO	295 , 96	01V/ 323135/ / ANEL	69 , 97
5X9/ 513029/D / AMORTECEDO	240 , 06	01V/ 323135/B / ANEL	69 , 97
5Z0/ 407365/B / ALAVANCA	83 , 30	01M/ 321025/DX/ PC.INTERR.	20.148 , 53
5G4/ 881806/DC/NHIREVESTIMEN	4.229 , 98	01M/ 321101/G / CARCACA	12.682 , 42
5Z9/ 867246/ /Y20REVESTIMEN	89 , 01	01M/ 323875/CR/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 407365/C / ALAVANCA	107 , 76	01M/ 323875/CS/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 407366/B / ALAVANCA	83 , 30	01M/ 323875/CT/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 412331/B / MANCAL	143 , 24	01M/ 323875/D / ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 413031/ / AMORTECEDO	340 , 17	01M/ 300032/N / CX.MUDANCA	67.291 , 84
325/ 857961/1 /1NNCINZEIRO	115 , 66	01V/ 321453/D / PARAFUSO	14 , 09
5Z0/ 413031/AD/ AMORTECEDO	328 , 39	01V/ 321453/C / PARAFUSO	14 , 09
5Z0/ 413031/AR/ AMORTECEDO	333 , 69	01V/ 321453/B / PARAFUSO	14 , 09
5Z0/ 413031/B / AMORTECEDO	392 , 51	01V/ 321453/A / PARAFUSO	14 , 09
5Z0/ 413031/AJ/ AMORTECEDO	385 , 52	01V/ 321445/ / CHPINTERME	931 , 70
N/ 107188/01/ SEXTAVADO	2 , 11	01V/ 321419/ / ANEL VEDAC	26 , 16
5Z0/ 601027/L /03CRODA	277 , 29	01M/ 323875/CF/ ARRUELA	33 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 601025/AR/ZM1RODA	2.544 , 63	01M/ 323875/CE/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 601025/AN/ZM1RODA	2.544 , 63	01M/ 323875/CD/ ARRUELA	34 , 32
5Z0/ 601025/AL/8Z8RODA	1.288 , 31	01M/ 323875/CC/ ARRUELA	33 , 01
5C5/ 802192/A / MANCAL	365 , 22	01M/ 323875/CB/ ARRUELA	34 , 32
04C/ 906262/H / SENSOR	229 , 69	01M/ 323875/CA/ ARRUELA	33 , 01
6QE/ 919051/D / UNIDADE	589 , 23	01M/ 323875/BT/ ARRUELA	33 , 01
N/ 902964/01/ PRISIONEIR	2 , 71	01M/ 323875/BS/ ARRUELA	34 , 32
5Z2/ 419501/L / COLUNA DIR	1.735 , 59	01M/ 323875/BR/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 820046/H / CABO	39 , 20	01M/ 323875/BQ/ ARRUELA	33 , 01
5M0/ 827505/E /9B9FECHADURA	360 , 76	01M/ 300032/H / CX.MUDANCA	61.508 , 85
3AA/ 998270/ / JG.PECAS	2.517 , 71	01L/ 927331/ / VALVULA	357 , 09
5U0/ 881106/C / ASSENTO	224 , 76	001/ 323969/ / ANEL	12 , 59
113/ 517204/A / ARRUELA	2 , 71	01V/ 323921/K / EMBREAGEM	4.547 , 81
5U0/ 881105/F / ASSENTO	459 , 24	01V/ 323921/E / EMBREAGEM	7.117 , 11
A/ G3036/ / CHAVE ESPECIA	647 , 04	01V/ 323921/D / EMBREAGEM	4.172 , 39
A/ G30205/ / BASE DE PRESS	407 , 81	01V/ 323921/C / EMBREAGEM	7.117 , 11
A/ G3017/A / SOQUETE ESTRE	686 , 49	01V/ 323921/B / EMBREAGEM	6.524 , 43
5Z0/ 609425/ / SUP FREIO	122 , 73	01V/ 323921/A / EMBREAGEM	4.547 , 81
5Z0/ 858559/A /1NNCOBERTURA	63 , 81	01V/ 323921/ / EMBREAGEM	4.547 , 81
5Z0/ 858565/A /1NNCOBERTURA	49 , 64	01V/ 323915/ / EIXO	5.068 , 38
5Z0/ 867109/ /9B9GUIA	2 , 45	01M/ 323880/ / JG.ENGREN.	5.762 , 84
1SB/ 863353/ / ISOLAMENTO	172 , 19	01M/ 323877/A / DEFLETOR	47 , 62
5Z0/ 601149/J /JLZCALOTA	35 , 85	01M/ 323875/T / ARRUELA	34 , 32
7P0/ 805191/A / COLUNA A	996 , 88	01M/ 323875/S / ARRUELA	33 , 01
6R0/ 905851/K / FECHADURA	901 , 54	01M/ 323875/R / ARRUELA	34 , 32
5G0/ 963555/AD/ ASSENTO	967 , 74	01M/ 323875/Q / ARRUELA	34 , 32
5G0/ 963555/AJ/ ASSENTO	967 , 74	01M/ 323875/P / ARRUELA	34 , 32
ZBA/ 407279/ / ANEL	2 , 04	01M/ 323875/N / ARRUELA	33 , 01
N/ 908159/03/ ANEL	1 , 90	01M/ 323875/M / ARRUELA	33 , 01
N/ 904540/01/ ANEL	- , 68	01M/ 323875/L / ARRUELA	34 , 09
237/ 885111/1 / ASSENTO	925 , 60	01M/ 321385/ / VEDACAO	21 , 23
237/ 881776/1 / ESPUMA	263 , 29	01M/ 321359/ / CARTER	671 , 03
377/ 881292/ /1NNREVESTIMEN	8 , 78	01M/ 321263/ / JG. RODAS	1.135 , 34
377/ 881293/A /U71CAPA COBER	13 , 59	01M/ 321173/ / EIXOMUDANC	371 , 87
377/ 881269/ /1NNBOTAO	32 , 86	01M/ 321171/D / ALAVANCA	236 , 32
1S0/ 858921/ /9B9BOTAO	33 , 75	01M/ 321121/ / MOLA	12 , 59
1SB/ 012001/A / LITERATURA	24 , 75	01M/ 321101/H / CARCACA	9.366 , 28
5W4/ 885805/AD/UOZREVESTIMEN	283 , 94	01V/ 323905/ / EIXO	4.353 , 37
5G0/ 971260/ / RETENTOR	8 , 47	01V/ 323572/ / FRICCAO	41 , 13
5G0/ 971104/F / CHICOTE	381 , 75	01V/ 323467/A / RODA LIVRE	5.782 , 45
5G0/ 919866/A / CARTAO SD	510 , 72	01V/ 323467/ / RODA LIVRE	3.685 , 25
1K0/ 253209/DJ/ SILENCIOSO	2.863 , 81	01V/ 323297/ / PLACPRESSA	432 , 12
1J0/ 971842/ / BRACADEIRA	52 , 76	01V/ 323145/ / SUPORTE	2.437 , 03
5W0/ 419801/A / BARRA DIR	187 , 52	01M/ 323875/K / ARRUELA	33 , 01
5W0/ 419801/B / BARRA DIR	244 , 14	01M/ 323875/J / ARRUELA	34 , 32
079/ 903133/AL/ ROLO	1.705 , 63	01M/ 323875/H / ARRUELA	34 , 32
5W0/ 419809/ / MANCAL	20 , 83	01M/ 323875/G / ARRUELA	33 , 01
5W0/ 419811/ / TERMINAL	68 , 02	01M/ 323875/F / ARRUELA	34 , 32
7P0/ 803019/B / LONGARINA	2.075 , 89	01M/ 323875/E / ARRUELA	34 , 32
WUR/ 001863/ / REBITE ALUMIN	- , 32	004/ 311621/ / CASQUILHO	6 , 21
WUR/ 001865/ / REBITE ALUMIN	- , 41	01V/ 301307/G / CONTRAPESO	1.381 , 35
WUR/ 001866/ / REBITE ALUMIN	- , 45	003/ 519185/A / ROLAMENTO	342 , 22
WUR/ 001886/ / REBITE TUBULA	- , 51	003/ 519063/ / ANEL VEDAC	11 , 93
WUR/ 001902/ / REP COMPL CAR	56 , 45	003/ 507327/ / PARAFUSO	40 , 99
WUR/ 001904/ / REP CONECTOR	54 , 62	003/ 507133/A / TAMP.ROSCA	25 , 84
WUR/ 001905/ / REP FILTROS B	41 , 39	01Z/ 525356/ / EIXOFLANGE	1.302 , 83
WUR/ 001906/ / REP FREIO A D	48 , 60	01Z/ 525355/ / EIXOFLANGE	1.302 , 83
WUR/ 001911/ / REPARO ADAPTA	12 , 73	01Z/ 525010/J / ACIONAMENT	32.808 , 06
WUR/ 001912/ / REPARO ALAVAN	173 , 62	01R/ 525375/A / ANEL	25 , 04
WUR/ 001937/ / REVELADOR 30C	145 , 37	01R/ 525356/A / EIXOFLANGE	1.283 , 25
WUR/ 001938/ / ROLDANA VIDRO	7 , 07	01R/ 525143/AC/ PINHAOCORO	7.370 , 33
WUR/ 001948/ / ROSCA POSTICA	9 , 89	01R/ 525121/C / CARCACA	1.935 , 86
WUR/ 001953/ / ROSCA POSTICA	68 , 20	01R/ 525095/ / LUVA	39 , 75
5Z0/ 611301/ / RESERVATOR	69 , 52	01R/ 525053/M / CAIXA	8.135 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 857552/CH/2F4PARASOL	1.002 , 91	01R/ 525045/ / TAMPA	13 , 17
WUR/ 001976/ / SABONETE LIQU	605 , 31	01R/ 500043/F / ENGRENAGEM	30.020 , 51
1S0/ 881469/ /82VCOBERTURA	- , 87	01N/ 927733/FB/ UNIDADE	7.776 , 99
WUR/ 001996/ / SELO CABECOTE	5 , 82	003/ 321419/B / ANEL VEDAC	9 , 51
WUR/ 002015/ / ADESIVO DE SI	41 , 83	002/ 517185/A / ROLAMENTO	327 , 50
WUR/ 002078/ / SOQ+GUIA P/RO	317 , 02	002/ 517185/ / ROLAMENTO	617 , 78
WUR/ 002079/ / SOQ+GUIA P/RO	289 , 95	002/ 311125/A / ROLAMENTO	47 , 74
5Z0/ 857942/ /71NGRAMPO	- , 85	01X/ 409123/ / ROLAMENTO	482 , 86
WUR/ 002087/ / SOQUETE C/SUP	6 , 06	01X/ 409121/A / CARCACA	4.310 , 58
2H0/ 881775/C / ESPUMA	719 , 75	01V/ 971848/ / GRAMPO	41 , 75
WUR/ 002208/ / TERM ELETR LA	1 , 56	01V/ 971661/B / CHICOTE	2.314 , 23
WUR/ 002249/ / TERM ELETR LA	- , 92	01N/ 927733/DH/ UNIDADE	7.939 , 89
WUR/ 002257/ / TERM ELETR PR	1 , 23	01N/ 323571/J / CONVERSOR	8.270 , 98
WUR/ 002263/ / TERM ELETR PR	- , 59	01N/ 321370/ / VEDACAO	274 , 03
WUR/ 002278/ / TERM ELETR PR	- , 89	01N/ 321359/ / CARTER	556 , 89
7P0/ 012112/C / PORTAOBJ	72 , 92	01V/ 927359/AC/ CAIXA	15.336 , 30
1J0/ 823509/E / FECHADURA	375 , 63	01V/ 927333/C / VALVULA	1.580 , 90
7L0/ 012113/A / CAIXA	126 , 01	01V/ 927333/B / VALVULA	1.596 , 04
2H1/ 857005/S /CCGPAINEL	9.279 , 24	01V/ 927333/A / VALVULA	1.596 , 04
2H0/ 920853/EX/ INSTRUMENT	1.080 , 98	01V/ 927322/A / ANEL VEDAC	51 , 61
2H0/ 907375/P / UNI.COMAND	10.848 , 21	01V/ 927321/C / TRANSMISSO	524 , 52
2H0/ 907375/Q / UNI.COMAND	10.852 , 97	01V/ 927321/B / TRANSMISSO	576 , 95
068/ 105269/F / VOLANTE	2.500 , 91	01M/ 927733/MR/ UNIDADE	8.903 , 51
5G4/ 837479/B / VEDACAO	127 , 02	01L/ 409399/ / RETENTOR	204 , 83
5G4/ 837480/B / VEDACAO	127 , 02	01F/ 409359/ / PARAFUSO	27 , 06
1SB/ 898010/ /EL7GRADE	476 , 67	01V/ 321381/A / VEDACAO	159 , 80
5Q0/ 200059/CQ/ CANO	615 , 82	01V/ 321381/ / VEDACAO	114 , 47
5Q0/ 201656/D / CINTATENSO	188 , 03	01V/ 321379/ / ANEL	11 , 29
5K0/ 711202/B / ALAVANCA	276 , 80	01V/ 321377/ / PARAFUSO	133 , 14
5C0/ 711113/E /ARABOTAO	542 , 33	01V/ 321376/ / TAMP.ROSCA	141 , 10
7N0/ 972703/A / RECEPTACUL	19 , 60	01V/ 321371/ / VEDACAO	369 , 96
02A/ 311361/BE/ ENGRENAGEM	1.026 , 94	01V/ 321359/B / CARTER	3.843 , 61
WHT/ 007341/ / PORCA	4 , 29	01M/ 323875/BP/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 885901/DE/ECLAPIO	134 , 46	01M/ 323875/BN/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 885901/DD/ECLAPIO	100 , 41	01M/ 323875/BM/ ARRUELA	33 , 01
5U0/ 253201/B / TUBO	792 , 29	01M/ 323875/BL/ ARRUELA	33 , 01
5C0/ 711303/CD/YHWALAVANCA	731 , 62	01M/ 323875/BK/ ARRUELA	33 , 01
7E5/ 858192/ /75RCARCACA	1.230 , 49	01M/ 323875/BJ/ ARRUELA	33 , 01
5G6/ 867211/JC/BCAREVESTIMEN	2.216 , 99	01M/ 323875/BH/ ARRUELA	34 , 32
5X0/ 857551/D /XG1PARASSOL	83 , 98	01M/ 323875/BG/ ARRUELA	33 , 01
3C8/ 201550/C / TAMPA	296 , 01	01M/ 323875/BF/ ARRUELA	33 , 01
N/ 909727/02/ PARAFUSO	11 , 35	01F/ 321386/C / ANEL VEDAC	24 , 22
1S0/ 721261/A / CILINDRO	698 , 02	01F/ 321243/ / ANEL	122 , 48
377/ 881939/A /71NGUIA	9 , 46	01E/ 409123/ / ROLAMENTO	295 , 08
374/ 863817/A /262REVESTIMEN	101 , 39	01E/ 301153/F / BUCHA	11 , 66
5Z0/ 885799/E / BATENTE	5 , 21	008/ 311231/ / ANEL	47 , 62
1S4/ 853753/A /EL7PROTECAO	41 , 50	005/ 498081/ / JG.ENGRENA	1.921 , 13
5Z4/ 854940/ /FDLCOBERTURA	148 , 27	01V/ 321247/ / CARCACA	4.157 , 63
5Z4/ 854940/ /BUTCOBERTURA	148 , 27	01V/ 321157/B / ROLAMENTO	342 , 22
5Z0/ 711113/Q /FJHBOTAO	78 , 39	01V/ 321157/A / ROLAMENTO	161 , 18
5Z0/ 711049/AF/ MECANISMO	524 , 57	01M/ 323875/BE/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 614117/Q /BEFUNID.ABS	1.943 , 36	01M/ 323875/BD/ ARRUELA	33 , 01
5Z0/ 721059/C / PEDALEMBRA	103 , 98	01M/ 323875/BC/ ARRUELA	33 , 01
5Q2/ 713025/ / MECANISMO	5.883 , 22	01M/ 323875/BB/ ARRUELA	33 , 01
5U0/ 057191/A / SISTEMA	826 , 07	01M/ 323875/BA/ ARRUELA	34 , 32
4H0/ 907064/FM/ UNID.COMAN	3.734 , 05	01M/ 323875/AT/ ARRUELA	33 , 01
3D0/ 971838/D / ABRACADEIR	20 , 84	01M/ 323875/AS/ ARRUELA	33 , 01
1S0/ 959651/ / SENSOR	692 , 07	01M/ 323875/AR/ ARRUELA	33 , 01
02T/ 409021/BN/ DIFERENCIA	5.902 , 81	01M/ 323875/AQ/ ARRUELA	33 , 01
7P0/ 803016/A / PLACA	33 , 13	01M/ 323875/AP/ ARRUELA	33 , 01
5G6/ 867762/H /82VSUORTE	310 , 96	005/ 409177/ / EIXO	576 , 95
1S0/ 867234/C /Y20REVESTIMEN	187 , 12	001/ 325429/A / PENEIRA DE	202 , 38
1S0/ 867234/D /Y20REVESTIMEN	437 , 47	012/ 311111/ / LUVA	46 , 89
1S0/ 867233/D /Y20REVESTIMEN	437 , 47	013/ 311295/ / ANEL	40 , 09

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 867233/C /Y20REVESTIMEN	187 , 12	013/ 311285/4 / ENGRENAGEM	118 , 52
1S0/ 867601/E /82VREVESTIMEN	649 , 98	013/ 311279/1 / ANEL	45 , 74
1S0/ 867735/ /GRUCANTONEIRA	220 , 46	013/ 311277/1 / ANEL	41 , 33
5C6/ 121283/E / CONDUTOR A	55 , 11	013/ 311271/8 / ENGRENAGEM	133 , 27
5C6/ 121284/B / CONDUTOR A	51 , 20	01V/ 498171/AA/ JG. EIXO	5.306 , 40
5Z0/ 063500/C / DVDPLAYER	301 , 59	01V/ 498171/ / JG. EIXO	5.874 , 07
5Z6/ 860026/B /NV4BAGAGEIRO	333 , 05	01V/ 409847/ / TUBO	92 , 09
1JE/ 063500/C / DVDPLAYER	4.818 , 80	01V/ 409845/ / RESPIRO	15 , 80
5Z9/ 061225/ /1NNTAPETE	99 , 46	01V/ 409809/A / EIXOFLANGE	2.161 , 51
2H0/ 825617/B / CHAPA	338 , 86	01V/ 409775/B / ROLAMENTO	342 , 22
5C5/ 807521/D /9B9SPOILER	271 , 94	01V/ 409775/A / ROLAMENTO	422 , 44
5C5/ 807521/C /9B9SPOILER	317 , 22	01V/ 409775/ / ROLAMENTO	422 , 44
02K/ 498210/ / JG. DISCO	233 , 94	01V/ 409767/A / ROLAMENTO	114 , 45
03C/ 010830/C / ETIQUETA	34 , 55	01M/ 927733/LF/ UNIDADE	8.797 , 00
04C/ 906262/F / SENSOR	215 , 54	01M/ 927733/LC/ UNIDADE	6.292 , 80
5U4/ 867012/CB/BJZREVESTIMEN	344 , 09	01M/ 927733/KE/ UNIDADE	12.977 , 18
1JE/ 063500/B / DVDPLAYER	304 , 64	001/ 409539/ / VEDACAO	25 , 04
7P6/ 885806/JR/UFHREVESTIMEN	5.009 , 71	001/ 409360/A / PARAFUSO	45 , 47
5Z0/ 858559/G /9B9COBERTURA	20 , 51	01V/ 409767/ / ROLAMENTO	126 , 23
5Z0/ 858559/F /9B9COBERTURA	27 , 05	01V/ 409751/ / DIFERENCIA	10.702 , 33
5Z0/ 858349/B /BPOCOBERTURA	19 , 34	01V/ 409639/ / CASQUILHO	25 , 72
5Z0/ 858217/A /71NCOBERTURA	11 , 49	01V/ 409529/ / RETENTOR	773 , 10
1S0/ 973026/A / CAIXA	139 , 18	01V/ 409419/B / ANEL	13 , 05
1S0/ 803215/ / SUPORTE	109 , 28	01V/ 409419/A / ANEL	8 , 29
1S0/ 803216/ / SUPORTE	109 , 28	01V/ 409419/ / ANEL	8 , 29
8V1/ 611021/ / CILINDRO	1.820 , 60	01V/ 409400/B / RETENTOR	283 , 98
8V0/ 615424/ / CAIXA	1.251 , 54	01V/ 409400/A / RETENTOR	387 , 04
133/ 5B0PLB/66/ KIT COMPLEMEN	66 , 43	01V/ 409399/A / RETENTOR	229 , 46
AG/ T10499/ / AVE ESPECIAL,	184 , 51	01M/ 927733/ET/ UNIDADE	12.844 , 00
AG/ T10483/ / SUPORTE PARA	1.246 , 65	01V/ 409399/ / RETENTOR	317 , 05
0C6/ 311434/ / GUIA	143 , 16	01V/ 409373/ / PORCA	143 , 15
0CF/ 409189/B / RETENTOR	40 , 55	01V/ 409297/A / ANEL	25 , 51
WHT/ 005829/ / PARAFUSO	5 , 70	01M/ 498081/ / JG.ENGRENA	1.569 , 44
WHT/ 004899/ / PARAFUSO	27 , 50	01M/ 409291/ / EIXO	235 , 90
WHT/ 005403/A / DISCO	12 , 42	01M/ 409285/G / FLANGE	498 , 82
7H0/ 412047/C / CAPA	13 , 10	01M/ 323875/AN/ ARRUELA	34 , 32
1S4/ 809438/ /GRUPAINEL	210 , 16	013/ 311391/H / ARRUELA	4 , 57
2H0/ 501843/ / PECAJUNCAO	59 , 08	013/ 141703/1 / ALAVANCA	31 , 88
077/ 103215/H / TUBO	408 , 91	013/ 141701/ / EIXO	214 , 10
1S0/ 803717/C /GRUCHAPA	146 , 41	013/ 141180/1 / FLANGE	63 , 09
1S0/ 803718/C /GRUCHAPA	146 , 41	013/ 103551/1 / PLACAINTER	33 , 37
5U4/ 867212/BG/BJZREVESTIMEN	353 , 88	013/ 103551/2 / PLACAINTER	15 , 65
5U4/ 867212/BF/BJZREVESTIMEN	336 , 06	012/ 311312/D / MOLA	6 , 83
5U4/ 867211/BH/BJZREVESTIMEN	356 , 63	012/ 311295/F / ANEL	752 , 74
5U4/ 867211/BJ/BJZREVESTIMEN	374 , 47	012/ 919823/A / INTERRUPTO	705 , 64
5U4/ 867211/BG/BJZREVESTIMEN	353 , 88	012/ 498081/G / JG.ENGRENA	1.921 , 13
5U4/ 867211/BF/BJZREVESTIMEN	336 , 06	012/ 311247/F / ANEL	569 , 01
5U4/ 867012/CG/BJZREVESTIMEN	377 , 50	013/ 311391/G / ARRUELA	4 , 11
5U4/ 867012/CD/BJZREVESTIMEN	369 , 24	013/ 311391/F / ARRUELA	2 , 71
5U4/ 867012/CE/BJZREVESTIMEN	270 , 01	013/ 311391/E / ARRUELA	2 , 71
5G0/ 867233/C /ZB5COLUMNA A	639 , 94	013/ 311391/D / ARRUELA	2 , 04
3C8/ 807252/B / ESPUMA	243 , 35	013/ 311391/A / ARRUELA	2 , 04
561/ 898304/A / CUBA	195 , 25	013/ 311379/ / PORCA	8 , 19
5U3/ 971120/HT/ CHICOTE P	88 , 29	013/ 311375/B / ROLAMENTO	384 , 30
2H0/ 806221/ / AJUSTE	67 , 37	013/ 311371/1 / ROLAMENTO	58 , 42
3C8/ 807252/F / ESPUMA	101 , 03	012/ 498081/C / JG.ENGRENA	3.285 , 30
5C1/ 898063/A / CARCACA	1.059 , 47	012/ 409961/ / TAMPAO	52 , 34
2H0/ 802033/ / LONGARINA	2.994 , 48	012/ 409419/ / ANEL	1 , 65
2H0/ 802034/ / LONGARINA	2.994 , 48	012/ 409413/A / ANEL	9 , 83
1S0/ 868677/ /9B9PORTA OBJE	69 , 16	012/ 409413/ / ANEL	7 , 60
8E0/ 972714/ / RECEPTACUL	43 , 50	012/ 311159/DL/ ENGRENAGEM	1.199 , 83
6R0/ 601025/BD/8Z8RODA	1.770 , 74	012/ 311131/CB/ RODA	1.315 , 36
06H/ 105591/K /VIOCASQUILHO	79 , 28	013/ 311353/5 / ENGRENAGEM	397 , 16
06H/ 105591/K /WEICASQUILHO	79 , 28	013/ 311353/3 / ENGRENAGEM	387 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



0C6/ 407413/ / ADAPTADOR	521 , 15	013/ 311353/2 / ENGRENAGEM	481 , 25
WHT/ 005768/ / ANEL VEDAC	7 , 79	012/ 409387/EC/ ARRUELA	27 , 25
D/ 195800/A1/ MAT.ADESIV	233 , 01	012/ 409387/EB/ ARRUELA	27 , 25
1S0/ 803259/ /GRUREFORCO	18 , 56	012/ 409387/EA/ ARRUELA	27 , 25
1S0/ 803260/ /GRUREFORCO	18 , 56	012/ 409387/DT/ ARRUELA	27 , 25
8X0/ 035444/ / RECEPTACUL	105 , 18	012/ 409387/DS/ ARRUELA	27 , 25
5U0/ 098609/AH/ JG. ALARME	405 , 83	012/ 409387/DR/ ARRUELA	27 , 25
5U4/ 867012/CF/BJZREVESTIMEN	344 , 09	012/ 409387/DQ/ ARRUELA	27 , 25
5U4/ 867012/CC/BJZREVESTIMEN	362 , 60	012/ 311123/D / CASQUILHO	98 , 40
1S0/ 810121/ /GRUCHAPAFECHA	29 , 07	012/ 311113/B / ANEL	41 , 64
1S0/ 407256/D / CAIXA	1.381 , 02	01V/ 398204/J / JG.LAMINAS	7.683 , 10
1S0/ 407615/ / CUBO RODA	1.260 , 91	01V/ 398204/H / JG.LAMINAS	4.893 , 67
1S0/ 411305/E / ESTABILIZA	270 , 27	01M/ 409117/B / CAIXA	371 , 41
5U5/ 853413/ /61VFAIXA	48 , 32	01M/ 409117/A / CAIXA	387 , 04
5U4/ 853414/J /61VFAIXA	26 , 65	01M/ 409111/S / CX DIFEREN	6.614 , 14
5U3/ 867010/G /KQIREVESTIMEN	376 , 07	01M/ 409111/C / CX DIFEREN	6.614 , 14
5Z0/ 906507/D / SUPORTE	22 , 00	01M/ 409066/ / PARAFUSO	35 , 09
5Z0/ 915749/ / SUPORTE	- , 65	01M/ 398001/ / JG JUNTAS	2.113 , 57
5Z0/ 971037/ / ADAPTADOR	1 , 38	01M/ 325455/ / PENEIRA DE	42 , 47
5Z0/ 971038/ / ADAPTADOR	1 , 38	01M/ 325443/ / VEDACAO	56 , 62
5Z1/ 823531/B / CABO	32 , 49	01M/ 323505/A / MOLA	12 , 45
1SB/ 853289/ /041COBERTURA	95 , 47	01M/ 323505/ / MOLA	12 , 45
5Z0/ 711113/P /CHCBOTAO	98 , 40	01M/ 323255/ / ANEL VEDAC	13 , 66
5Q0/ 915411/H / COBERTURA	290 , 27	01M/ 323105/CX/ EMBREAGEM	3.796 , 54
5Z0/ 857003/R /ICWPAINEL	1.235 , 02	01M/ 321845/A / GRAMPO	5 , 62
1J1/ 419501/FR/ COLUNA DIR	3.129 , 30	001/ 409069/D / ANEL	15 , 65
1J1/ 419501/FQ/ COLUNA DIR	3.129 , 30	001/ 409069/C / ANEL	21 , 96
1K0/ 407272/RR/ SEMI EIXO	4.075 , 42	001/ 409069/B / ANEL	41 , 31
5U0/ 057182/AB/ AUTORADIO	336 , 60	001/ 409069/ / ANEL	12 , 24
5U0/ 057182/AA/ RADIO	296 , 56	001/ 399257/A / CHAPAPROTE	411 , 43
8V0/ 615126/ / SUPORTE	747 , 34	01V/ 398204/G / JG.LAMINAS	4.893 , 67
8V0/ 615269/ / MOLA RETEN	40 , 87	01V/ 398204/A / JG.LAMINAS	3.684 , 20
8V0/ 615423/ / CAIXA	1.251 , 54	01V/ 398204/ / JG.LAMINAS	2.487 , 20
N/ 101207/03/ MANGUEIRA	129 , 14	01V/ 325443/ / VEDACAO	118 , 20
5N0/ 881271/ / CABO	415 , 55	01V/ 325429/ / PENEIRA DE	398 , 34
5N0/ 601011/C / ARO ACO	1.191 , 24	01V/ 323921/N / EMBREAGEM	7.117 , 11
N/ 107381/01/ PARAFUSO	2 , 20	01V/ 323921/M / EMBREAGEM	7.117 , 11
N/ 106266/02/ PARAFUSO	13 , 55	01V/ 323921/L / EMBREAGEM	4.172 , 39
N/ 105921/02/ PARAFUSO	4 , 00	01M/ 325429/ / PENEIRA DE	307 , 14
N/ 104692/02/ PARAFUSO	24 , 51	01M/ 325039/F / CAIXA	13.410 , 20
N/ 102795/01/ BRACADEIR	38 , 46	01M/ 323981/A / ROLAMENTO	476 , 19
5U4/ 837402/A / ACIONAMETO	121 , 39	01M/ 323880/C / JG.ENGREN.	5.243 , 83
5U4/ 839399/B / ACIONAMETO	121 , 39	01M/ 321435/B / TAMPÁ	14 , 55
5U4/ 839400/B / ACIONAMETO	121 , 39	01M/ 321432/A / TAMPÁO	46 , 04
5U4/ 839401/B / ACIONAMETO	121 , 69	01M/ 321424/E / SUPORTE	43 , 16
5U0/ 052184/E / JG. FAROL	1.009 , 35	01M/ 321407/ / TUBO	26 , 77
5U0/ 052184/D / JG. FAROL	992 , 19	01M/ 321397/D / APOIO	48 , 38
WHT/ 005418/ / ANEL	2 , 36	01M/ 321395/D / GRAMPO	5 , 62
2H0/ 825665/A / CHAPA	378 , 19	01M/ 323875/AM/ ARRUELA	33 , 01
2H0/ 825725/A / CHAPA ANTI	690 , 25	01M/ 323875/AL/ ARRUELA	33 , 01
5C1/ 061270/D /WGKJG.TAPETE	705 , 50	01M/ 323875/AK/ ARRUELA	33 , 01
5Z6/ 860025/B /NV4BAGAGEIRO	333 , 05	01M/ 323875/AJ/ ARRUELA	33 , 01
5W9/ 800375/AE/ JG.CILINDR	754 , 43	01M/ 323875/AH/ ARRUELA	33 , 01
1S0/ 820367/ / FILTRO	72 , 21	01M/ 323875/AG/ ARRUELA	34 , 32
1S0/ 819498/ / BUCHA	48 , 88	01M/ 323875/AF/ ARRUELA	34 , 32
7L0/ 868240/B /7G8REVESTIMEN	350 , 14	01M/ 323875/AE/ ARRUELA	34 , 32
7L0/ 868239/B /7G8REVESTIMEN	347 , 63	01V/ 409135/A / PARAFUSO	20 , 07
5U5/ 853414/A /61VFAIXA	26 , 65	01V/ 409133/B / ANEL VEDAC	51 , 84
5U5/ 853414/ /61VFAIXA	48 , 32	01V/ 409133/A / ANEL VEDAC	118 , 96
5U5/ 853413/A /61VFAIXA	26 , 65	01V/ 409133/ / ANEL VEDAC	31 , 33
1K0/ 858548/ /Y20CAPA COBER	40 , 76	01V/ 409131/ / TAMPÁ	3.314 , 63
1S4/ 853537/ /BI3FOLHA	127 , 57	01V/ 409057/A / BUJÃO	89 , 19
1S4/ 853537/A /AI2FOLHA	127 , 57	01V/ 409057/ / BUJÃO	53 , 33
1S0/ 854855/ /9B9COBERTURA	74 , 09	01M/ 409285/F / FLANGE	478 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z9/ 839330/B / CAPA PROTE	19 , 98	01M/ 409285/ / FLANGE	498 , 82
2H0/ 127401/B / FILTR COMB	159 , 72	01M/ 409253/A / ANEL	542 , 36
1S0/ 863442/ /GRUCANTONEIRA	34 , 26	01M/ 409253/ / ANEL	542 , 36
1S0/ 823509/C / FECHADURA	395 , 56	01M/ 409187/ / ENGRENAGEM	133 , 40
1S0/ 858687/ /GRUSUPORTE	25 , 65	01M/ 409177/B / EIXO	204 , 11
8V0/ 798266/ / JG.FIXACAO	18 , 04	01M/ 409170/ / CONJ DISCO	74 , 92
8V0/ 857739/ /QVZTRAVA	410 , 25	01M/ 323875/AD/ ARRUELA	34 , 32
5U0/ 092576/A / ADESIVO	22 , 04	01M/ 323875/AC/ ARRUELA	33 , 01
5U0/ 092576/ / ADESIVO	28 , 35	01M/ 323875/AB/ ARRUELA	34 , 32
A/ G3282/ /046HASTE DE SUST	357 , 66	01M/ 323875/AA/ ARRUELA	34 , 32
A/ G3282/ /040GUIA PARA HAS	391 , 47	01M/ 323821/ / ANEL	233 , 45
132/ 5R6N31/65/ MANUAL RNS 31	32 , 41	01M/ 323820/C / ARRUELA	75 , 40
N/ 912261/01/ PARAFUSO	9 , 12	01M/ 323820/B / ARRUELA	75 , 40
N/ 912004/01/ BRACADEIRA	4 , 85	01M/ 323820/A / ARRUELA	75 , 40
N/ 911954/02/ BRACADEIRA	14 , 70	01M/ 323820/ / ARRUELA	75 , 40
N/ 107700/01/ BRACADEIRA	18 , 33	01V/ 398211/A / JG JUNTAS	3.400 , 15
N/ 107856/01/ BRACADEIRA	11 , 68	01V/ 398209/A / JG.SUPORTE	1.361 , 98
N/ 107639/01/ BRACADEIRA	6 , 03	01V/ 398209/ / JG.SUPORTE	1.361 , 98
7P5/ 422063/T / MECANISMO	12.340 , 84	01V/ 398208/A / FRICCAO	1.367 , 24
7N0/ 955993/ / BICO EJETO	96 , 08	01V/ 398208/ / FRICCAO	1.295 , 48
5G1/ 857337/C /CKKADORNO	243 , 88	01V/ 398204/L / JG.LAMINAS	2.027 , 39
5U0/ 860173/B / PARAFUSO	4 , 14	01V/ 398204/K / JG.LAMINAS	6.497 , 54
5N0/ 881375/N / ASSENTO	748 , 25	0AP/ 300040/D / CAIXA	10.066 , 57
5C5/ 919491/ / SUPORTE	155 , 49	0AP/ 300040/C / CAIXA	9.953 , 17
5C5/ 919491/A / SUPORTE	155 , 49	000/ 979114/E / JOGO CABOS	21 , 74
5N0/ 881375/L / ASSENTO	748 , 25	000/ 979117/A / JOGO CABOS	82 , 32
5C6/ 857607/B /PX7ALCA	260 , 23	ZBF/ 698181/ / JG.CILINDR	196 , 11
04C/ 105243/C / POLIA	1.179 , 10	000/ 979943/ / CONECTOR	19 , 45
04C/ 105263/B / POLIA	262 , 11	000/ 979113/E / JOGO CABOS	49 , 31
04C/ 109088/ / REGULADOR	4.246 , 38	000/ 979112/E / JOGO CABOS	49 , 31
04C/ 103085/ / RETENTOR	113 , 23	000/ 979112/ / JOGO CABOS	21 , 94
04C/ 103335/ / TAMPA	72 , 49	000/ 979117/E / JOGO CABOS	35 , 29
04C/ 103383/N / JUNTACABEC	334 , 81	000/ 979118/E / JOGO CABOS	49 , 31
5U0/ 819303/B / CUBA	141 , 77	001/ 301093/B / MOLA	89 , 15
5U0/ 820046/F / CABO	48 , 33	001/ 301207/ / CASQUILHO	7 , 77
06L/ 103154/C / INJETOR	69 , 16	0AP/ 300040/R / CAIXA	12.177 , 19
06L/ 105101/D / VIRABREQUI	5.477 , 97	0AP/ 311205/ / EIXO	611 , 60
04E/ 109675/A / VEDACAO	35 , 37	0AU/ 525809/A / BUCHA	14 , 54
N/ 912045/01/ PARAFUSO	13 , 00	000/ 979119/A / JOGO CABOS	55 , 30
N/ 911978/01/ PARAFUSO	15 , 99	000/ 979119/E / JOGO CABOS	49 , 31
5U4/ 853413/D /MY2FAIXA	45 , 91	000/ 979120/E / JOGO CABOS	49 , 31
5U4/ 853413/D /61VFAIXA	45 , 91	000/ 979110/E / JOGO CABOS	45 , 26
5U4/ 853413/E /MY2FAIXA	25 , 32	000/ 979940/ / CONECTOR	14 , 30
5U4/ 853413/E /61VFAIXA	25 , 32	000/ 979410/E / JOGO CABOS	100 , 99
5U1/ 857003/G /BALPAINEL	1.596 , 55	000/ 979408/E / JOGO CABOS	92 , 61
WHT/ 006831/ / PARAFUSO	25 , 58	000/ 979407/E / JOGO CABOS	71 , 29
N/ 102938/04/ PARAFUSO	9 , 71	000/ 979406/E / JOGO CABOS	113 , 57
AG/ T10481/ / COLOCADOR	103 , 68	ZBC/ 911213/ / CASQUILHO	4 , 03
AG/ T10358/ / SUPORTE	73 , 39	ZBC/ 857849/ /2V6COBERTURA	1 , 42
000/ 096151/C / PANO	32 , 49	ZBC/ 857563/ /375COBERTURA	- , 69
7P6/ 867469/AG/OUMACION.INT	1.103 , 32	ZBC/ 857563/ /1NNCOBERTURA	- , 71
7P6/ 867469/AH/OUMACION.INT	1.103 , 32	ZBC/ 857563/ /031COBERTURA	- , 69
7P6/ 867470/AG/OUMACION.INT	1.103 , 32	ZBA/ 813985/ / BRACADEIR	- , 65
7P6/ 867470/AH/OUMACION.INT	1.103 , 32	ZBA/ 813865/ / ESPACADOR	- , 68
5G6/ 805945/ /041SPOILER	600 , 96	ZBA/ 809763/ / REBITE	- , 71
0A4/ 301107/AG/ CAIXA	6.423 , 28	ZBA/ 957397/ / SOQUETE	1 , 68
WHT/ 005426/ / PARAFUSO	1 , 30	ZBC/ 847997/ / PARAFUSO	76 , 83
ASE/ 462025/00/000ESTRATOR	382 , 36	ZBC/ 847993/ / PORCA	6 , 75
ASE/ 469716/00/000REGUA FIO	2.076 , 90	ZBC/ 847981/ / FRICCAO	1 , 36
5C0/ 087620/ /RW8USB	323 , 63	000/ 979133/EA/ JOGO CABOS	32 , 71
5G0/ 419091/Q /APXVOLANTE	6.353 , 37	000/ 979133/E / JOGO CABOS	32 , 87
5K0/ 057190/B / RADIO	14.443 , 59	000/ 979133/B / JOGO CABOS	41 , 69
6QE/ 853414/C /61VFAIXA	29 , 10	0A6/ 409351/C / EIXOFLANGE	2.099 , 94
5W0/ 857502/AD/1NNESPELHO	228 , 12	0A6/ 409273/B / FLANGE	2.191 , 21

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5W0/ 857501/M /1NNESPELHO	221 , 21	0A6/ 409189/ / RETENTOR	61 , 15
1K0/ 864203/ /2ZZOLHAL	107 , 13	0AA/ 409272/C / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5N0/ 881806/GS/IKNENCOSTO.	3.731 , 92	0AA/ 409272/B / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5N0/ 881806/GS/IKOENCOSTO.	3.731 , 92	0AA/ 409271/C / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5N0/ 881806/GS/IKVENCOSTO.	3.731 , 92	0AA/ 409271/B / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5N0/ 881806/GT/UFHREVESTIMEN	3.731 , 92	0AA/ 409189/A / RETENTOR	49 , 12
5N0/ 863503/ /2ZZOLHAL	172 , 79	0AA/ 409189/ / RETENTOR	49 , 12
5N0/ 614109/BD/BEFAGREGADO	14.664 , 05	0AA/ 409127/ / EIXOFLANGE	1.653 , 21
5Z0/ 122051/L / MANGUEIRA	110 , 96	0AA/ 409057/ / TAMP.ROSCA	39 , 59
5W0/ 133047/ / PORCA	- , 47	0AA/ 301047/M / RESPIRO	197 , 77
5U6/ 807521/A /EL7SPOILER	182 , 65	001/ 321359/A / CARTER	870 , 50
04C/ 109601/B / VALVULA	24 , 51	000/ 979132/E / JOGO CABOS	26 , 44
04C/ 109611/ / VALVULA	31 , 09	000/ 979131/EA/ JOGO CABOS	32 , 76
04C/ 103483/E / VEDACAO	188 , 03	000/ 979130/E / JOGO CABOS	49 , 31
04C/ 103560/C / MANGUEIRA	53 , 05	0A4/ 311507/ / RODA	2.002 , 56
5U3/ 971121/CM/ CHICOTE P	35 , 71	0A4/ 311335/A / PARAFUSO	9 , 27
06L/ 971824/G / CONDUTOR	58 , 54	0A4/ 311285/B / ENGRENAGEM	2.074 , 92
06L/ 971824/A / CONDUTOR	31 , 45	0A4/ 301427/B / PINO	89 , 18
06L/ 253039/ / VEDACAO	36 , 01	0AA/ 105427/ / PORCA	26 , 04
04E/ 115561/H / FILTRO OLE	41 , 76	001/ 321559/ / ANEL VEDAC	32 , 58
04E/ 121113/F / VALVULA	137 , 61	000/ 979129/E / JOGO CABOS	49 , 51
5U0/ 601025/P /041RODA	754 , 30	000/ 979128/E / JOGO CABOS	40 , 64
5U6/ 809922/A /9B9EXTENSOR	59 , 62	000/ 979122/E / JOGO CABOS	49 , 31
5U4/ 853414/E /61VFAIXA	25 , 32	0AY/ 598305/ / JG.VEDACAO	154 , 80
2H0/ 611775/B / MANGUEIRA	119 , 89	0AY/ 598301/ / JG.VEDACAO	173 , 19
1K5/ 881776/BL/ ESPUMA	683 , 26	0AV/ 598549/A / REPARO	1.778 , 44
0C6/ 301241/A / PARAFUSO	116 , 21	ZBY/ 201703/ / SEPARADOR	6 , 48
0AJ/ 311206/E / ALOJAMENTO	772 , 74	ZBU/ 201171/ / MANGUEIRA	4 , 69
1S0/ 061511/ /041JG.TAPETE	348 , 46	001/ 321243/A / ANEL	90 , 56
1S0/ 087013/ /UH8CHAVEIRO	148 , 16	000/ 979122/ / JOGO CABOS	21 , 50
5U3/ 863367/C /4C3COBERTURA	414 , 58	000/ 979121/E / JOGO CABOS	35 , 44
2H1/ 927743/B / SUPORTE	157 , 27	000/ 979121/ / JOGO CABOS	24 , 35
5U6/ 807417/S /GRUCOBERTURA	1.007 , 62	000/ 979120/A / JOGO CABOS	45 , 59
1S1/ 820609/A / BUCHA	45 , 64	ZBC/ 837235/A /2V6CARCACA	5 , 92
2H7/ 061164/D / REVESTIMEN	7.697 , 57	ZBC/ 831421/ / PINO	6 , 49
2H5/ 055202/A / JG.REBOQUE	2.302 , 86	ZBC/ 831401/ / DOBRADICA	82 , 41
APR/ 601307/C /RPIPneu	521 , 91	ZBC/ 201253/ / GUARNICAO	9 , 33
5U1/ 857003/G /BKGPAINEL	1.597 , 07	ZBC/ 201241/B / CLIP	- , 92
8U0/ 819802/ / CANAL AR	208 , 94	ZBC/ 201183/ / MANGUEIRA	1 , 94
8U0/ 819801/ / CANAL AR	217 , 14	ZBC/ 201093/ / VEDACAO	1 , 42
5C0/ 061511/ /041JG.TAPETE	469 , 41	ZBC/ 129828/ / REGULADOR	66 , 56
5C0/ 071303/F / FRISO	1.122 , 11	ZBA/ 881240/ / SUPORTE	1 , 31
5C0/ 087012/F / COBERTURA	367 , 81	ZBA/ 867633/A /999CLIP	- , 42
5C5/ 061160/ / SUPLEMENTO	435 , 75	ZBC/ 905051/A / RESISTENCI	116 , 23
5G0/ 061160/ / SUPLEMENTO	190 , 29	ZBA/ 998513/A / JG.ESCOVA	4 , 61
5C0/ 820743/L / MANGUEIRA	973 , 08	ZBA/ 867299/ / CLIP	- , 71
3AA/ 615426/A / SUPORTE	644 , 57	ZBA/ 863989/B / PARAFUSO	- , 68
3AA/ 615425/A / SUPORTE	644 , 57	ZBA/ 863973/ / GRAMPO	- , 71
2H0/ 711113/L /CAXBOTAO	987 , 82	ZBC/ 819469/ / TAMPA	5 , 15
1S0/ 803641/A /GRUALOJAMENTO	20 , 12	ZBA/ 998320/ / JG.ALTERNA	34 , 31
1S0/ 820411/K / CONDENSADO	321 , 46	ZBC/ 881088/ /71NREVESTIMEN	12 , 00
1S0/ 820055/ / CLIP	12 , 64	ZBC/ 881088/ /033REVESTIMEN	24 , 45
WHT/ 006580/ / PINOESFERI	27 , 56	ZBA/ 971959/A / BRACADEIRA	- , 08
6Q1/ 858373/B /R82PORTA OBJ	62 , 84	ZBA/ 837199/B / GRAMPO	- , 71
5U5/ 867501/J /AM4REVESTIMEN	330 , 76	ZBA/ 837057/ / FRICCAO	5 , 85
1K0/ 971858/BQ/ SUPORTE	81 , 78	ZBC/ 881087/ /71NREVESTIMEN	12 , 00
1K0/ 615424/Q / CAIXA	1.735 , 66	ZBC/ 867199/ / PORCA	- , 68
1K0/ 615425/AD/ SUPORTE	911 , 05	ZBA/ 971950/ / BRACADEIRA	- , 71
1K0/ 615423/Q / CAIXA	1.735 , 66	ZBA/ 971949/A / BRACADEIRA	- , 31
1J0/ 422887/BN/ MANGUEIRA	422 , 40	ZBA/ 823369/ / BUCHA	2 , 18
07K/ 115611/N / VARETA	76 , 79	ZBA/ 971921/B / CONECTOR	- , 71
5Q0/ 011031/B / MACACO	328 , 70	ZBA/ 971911/ / BUCHA	- , 72
5Q0/ 035507/ /5FQANTENA	282 , 35	ZBA/ 820115/B / DISCO CENT	- , 34
5G0/ 867234/C /ZB5COLUMA A	639 , 94	ZBA/ 261275/G / FILTR COMB	9 , 44

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q4/ 867012/DM/BXMREVESTIMEN	478 , 39	ZBA/ 260897/A / DISCO	6 , 47
6QE/ 867011/C /BXMREVESTIMEN	502 , 35	ZBA/ 201689/ / PORCA	- , 68
6RF/ 419660/ / ANEL	498 , 81	ZBA/ 019825/ / CASQUILHO	1 , 45
6QE/ 881806/AD/BNYREV.ENCOST	155 , 02	WHT/ 002478/ / PARAFUSO	1 , 36
6QE/ 881806/AF/BNZREVESTIMEN	496 , 31	WHT/ 000360/A / PARAFUSO	51 , 73
6QE/ 881921/AP/BXPRESSVESTIMEN	81 , 20	WHT/ 000355/ / PARAFUSO	14 , 54
6QE/ 881921/AM/BPAREVESTIMEN	59 , 63	ZBC/ 847979/ / PINO	- , 68
1S0/ 035710/C / ALTO FALAN	163 , 48	ZBC/ 847205/ / ANEL	- , 67
1S0/ 035710/D / ALTO FALAN	163 , 48	ZBC/ 847051/ / PROTECAO	1 , 36
1S0/ 035935/A / PLACA	686 , 28	ZBA/ 955332/ / HASTE	28 , 72
1S0/ 035936/A / ALOJAMTO	851 , 17	ZBA/ 955243/ / PORCA	5 , 74
1S0/ 012115/D / BOLSA	24 , 67	ZBA/ 803597/A /CTRRTAMPAO	4 , 85
1S0/ 035453/A / ALTOFALANT	184 , 29	ZBA/ 803597/A / TAMPÃO	2 , 56
5U0/ 407256/F / CAIXA	300 , 02	ZBC/ 615151/A / PISTAO	51 , 84
5U0/ 201367/ / SUPORTE	36 , 48	ZBA/ 803377/A / PLACA	2 , 72
2K0/ 881105/F / ASSENTO	3.281 , 18	ZBC/ 837959/ / PARAFUSO	- , 34
2H0/ 601025/T /FZZRODA	2.654 , 14	ZBC/ 611775/ / MANGUEIRA	29 , 55
1S4/ 867765/ /82VREVESTIMEN	250 , 11	ZBC/ 611742/ / TUBO FREIO	38 , 33
5G4/ 854771/A /AEPFRISO	599 , 28	ZBC/ 611741/ / TUBO FREIO	38 , 17
1S3/ 072193/ /HU3VEDACAO	645 , 93	ZBC/ 609657/ / MOLA	4 , 27
000/ 979246/E / JOGO CABOS	109 , 18	ZBA/ 945239/ / SOQUETE	13 , 76
5G4/ 071126/ / JG.TRAVESS	1.596 , 55	ZBA/ 941605/H / CAPA VEDAC	20 , 51
5G1/ 061500/ /82VJG.TAPETE	436 , 02	ZBA/ 941605/A / CAPA PROTE	26 , 90
1S6/ 817281/ /GRUCONSOLE	33 , 81	ZBA/ 941117/A / SOQUETE	11 , 77
7P0/ 614517/P /BEFAGREGADO	14.685 , 26	ZBA/ 723537/ / PARAFUSO	1 , 36
7P0/ 121099/ / TAMPÃO	58 , 58	ZBC/ 422320/ / RETENTOR	12 , 22
6R0/ 857817/ / GUIA	51 , 74	ZBC/ 422319/ / ANEL	4 , 97
1S0/ 820721/ / MANGUEIRA	1.379 , 20	ZBC/ 422318/ / ANEL	- , 67
1S0/ 820741/B / MANGUEIRA	1.703 , 60	ZBA/ 937817/ / PONTE	- , 31
1S0/ 820743/D / MANGUEIRA	1.767 , 41	ZBA/ 911999/A / PARAFUSO	- , 68
ASE/ 440281/00/000FERR. INSE	1.176 , 59	ZBA/ 601171/ / CALOTA	6 , 06
7P6/ 971364/AR/ CHICOTE	889 , 21	ZBC/ 837236/A /773CARCACA	5 , 25
7P6/ 898375/P /NOPJG.CILINDR	2.703 , 74	ZBC/ 411327/A / SUPORTE	4 , 45
7P6/ 898375/Q /IRZJG.CILINDR	4.476 , 48	ZBC/ 411105/A / MOLA	102 , 81
7P6/ 898375/Q /NOPJG.CILINDR	2.741 , 56	ZBC/ 407331/ / JUNTA HOMO	333 , 92
7P6/ 898375/P /IRZJG.CILINDR	4.725 , 54	ZBC/ 407295/ / ANEL	- , 68
1S0/ 010850/R / ETIQUETA	206 , 68	ZBA/ 905455/ / TIRANTE	- , 69
1S0/ 010842/J / ETIQUETA	206 , 68	ZBA/ 407373/ / CLIP	1 , 79
1SB/ 951124/ / SUPORTE	21 , 07	ZBC/ 837235/A /999CARCACA	2 , 86
5Q0/ 907530/M /Z0HINTERFACE	2.025 , 57	ZBC/ 837235/A /773CARCACA	2 , 14
5Q0/ 614517/S /BEFAGREGADO	15.773 , 28	ZBC/ 201295/C / CALCO	2 , 18
5N0/ 971858/C / CHAPA	74 , 85	ZBA/ 407361/ / GUARNICAO	18 , 55
1S4/ 867766/ /82VREVESTIMEN	250 , 11	ZBA/ 407291/ / CLIP	2 , 59
1S4/ 810843/A /GRUCHAPAFECHA	67 , 01	ZBA/ 311307/ / CORPO EMBR	208 , 56
1S4/ 810844/A /GRUCHAPAFECHA	67 , 01	000/ 979134/E / JOGO CABOS	45 , 63
1K0/ 881920/AE/DS5GUIA	72 , 64	000/ 979233/E / JOGO CABOS	71 , 55
ASE/ 451556/00/000PINCA	832 , 60	000/ 979232/E / JOGO CABOS	71 , 55
1S0/ 809204/A /GRUREFORCO	338 , 68	000/ 979231/E / JOGO CABOS	49 , 51
6R1/ 819422/A / COBERTURA	125 , 79	000/ 979012/E / JOGO CABOS	45 , 59
ASE/ 404530/00/000IDENTIFIC.	9.956 , 89	000/ 979010/E / JOGO CABOS	62 , 56
ASE/ 404603/00/000JOGO ADAPT	505 , 13	000/ 979009/E / JOGO CABOS	29 , 70
ASE/ 405311/00/000PINCA	3.034 , 66	000/ 979008/EA/ JOGO CABOS	40 , 64
ASE/ 405316/00/000CABO	2.158 , 93	000/ 979008/E / JOGO CABOS	26 , 36
ASE/ 401315/01/000DISP. TEST	4.016 , 27	000/ 979008/A / JOGO CABOS	24 , 17
7N0/ 907530/AF/Z00INTERFACE	2.357 , 64	0AH/ 911287/ / INTERRUPTO	596 , 44
7P6/ 035730/N / INTERFACE	4.095 , 97	0AD/ 825235/ / ISOLANTE	579 , 85
5C5/ 853316/N /DQ5FAIXA	606 , 74	0AD/ 341601/C / MOTOR	5.229 , 09
5C5/ 853315/N /DQ5FAIXA	606 , 74	0AD/ 341271/A / FLANGE	599 , 42
5U0/ 035152/ / RADIO	1.511 , 76	0AD/ 341271/ / FLANGE	599 , 42
G/ 052135/A1/ OLEO LUBR.	109 , 50	0AD/ 341139/A / BUCHA	7 , 97
N/ 100988/11/ PARAFUSO	1 , 76	ZBD/ 839080/ / LUVA	1 , 05
N/ 107463/01/ PARAFUSO	2 , 14	000/ 979230/E / JOGO CABOS	58 , 16
N/ 901152/01/ ANEL	16 , 32	000/ 979228/E / JOGO CABOS	49 , 31
N/ 912270/01/ PARAFUSO	1 , 92	000/ 979227/E / JOGO CABOS	69 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5M0/ 864208/B /79XDESBACOS	442 , 64	000/ 979226/EA/ JOGO CABOS	40 , 64
5K0/ 711113/E /UZDBOTAO	898 , 22	000/ 979226/E / JOGO CABOS	49 , 31
1S0/ 973038/ / RECEPTACUL	133 , 88	000/ 979225/EA/ JOGO CABOS	49 , 31
1S0/ 906507/ / SUPORTE	127 , 22	000/ 979007/A / JOGO CABOS	24 , 17
1S0/ 907461/A / SUPORTE	27 , 09	000/ 979007/ / JOGO CABOS	24 , 17
1S0/ 909991/ / JG.PARAFUS	74 , 91	000/ 979006/E / JOGO CABOS	26 , 36
1S0/ 915418/A / PROTETOR	263 , 13	000/ 979004/ / JOGO CABOS	41 , 75
1S0/ 512147/ / PANELA	93 , 67	0AD/ 341011/N / CAIXA	31.874 , 19
1S0/ 512335/A / ANEL	22 , 85	0AD/ 341011/L / CAIXA	33.775 , 23
1S0/ 513425/B / TUBO	45 , 87	ZBD/ 833401/A / DOBRADICA	113 , 13
1S0/ 601027/D /03CRODA	149 , 92	ZBD/ 833401/ / DOBRADICA	102 , 89
1S0/ 501611/B / CUBO RODA	261 , 39	000/ 979225/E / JOGO CABOS	49 , 51
1S0/ 498203/ / COIFA	154 , 56	000/ 979224/E / JOGO CABOS	49 , 31
1S0/ 498201/ / COIFA	212 , 77	000/ 979223/E / JOGO CABOS	40 , 64
1S0/ 500051/B / CORPOEIXO	1.008 , 21	000/ 979002/E / JOGO CABOS	26 , 36
4H0/ 906235/ / RECEPTACUL	190 , 13	0AD/ 321447/ / SUPORTE	112 , 24
4H0/ 959792/Q /Z01UNIDADE	1.108 , 42	0AD/ 321199/C / ANEL	66 , 62
4H0/ 973705/ / RECEPTACUL	28 , 84	0AD/ 321199/B / ANEL	74 , 04
5C0/ 121251/K / RADIADOR	1.764 , 50	0AD/ 321199/ / ANEL	67 , 24
107/ 837168/CH/ CILINDRO D	691 , 80	01M/ 927733/MG/ UNIDADE	7.650 , 52
6QE/ 885805/BB/BXNREVESTIMEN	108 , 14	01M/ 927733/LR/ UNIDADE	11.591 , 01
6QE/ 885806/S /BXNREVESTIMEN	150 , 27	01M/ 927733/LQ/ UNIDADE	9.224 , 89
1K0/ 820808/G / COMPRESSOR	6.178 , 81	01M/ 927733/LH/ UNIDADE	13.482 , 24
1SB/ 867233/ /Y20REVESTIMEN	21 , 95	001/ 911303/ / ENGRENAGEM	884 , 11
1SB/ 867212/B /OZSREVESTIMEN	126 , 21	01V/ 927321/ / TRANSMISSO	624 , 00
1SB/ 867212/A /OZSREVESTIMEN	129 , 07	01V/ 919838/ / PARAFUSO	9 , 36
3AA/ 612041/Q / MANGUEIRA	195 , 98	01V/ 498171/Q / JG. EIXO	5.306 , 40
1S3/ 035244/B / SUPORTE	217 , 34	01V/ 498171/K / JG. EIXO	5.306 , 40
06L/ 115401/B / CAIXA	215 , 52	01V/ 498171/J / JG. EIXO	5.306 , 40
06K/ 905601/D / VELA	74 , 54	01V/ 498171/H / JG. EIXO	5.306 , 40
03L/ 130111/G / POLIA	118 , 01	01V/ 498171/AB/ JG. EIXO	5.306 , 40
03L/ 903024/G / ALTERNADOR	7.977 , 50	001/ 323139/R / LAMINA	287 , 34
AG/ T10509/ / INSERTO 18 MM	244 , 41	001/ 323611/B / ANEL	183 , 65
7P6/ 057195/B / RADIO	13.953 , 94	000/ 979406/ / JOGO CABOS	55 , 30
5C0/ 071611/ /GRUDIFUSOR	2.670 , 03	000/ 979405/E / JOGO CABOS	113 , 57
5C5/ 881806/AJ/CEVREVESTIMEN	3.943 , 72	000/ 979402/ / JOGO CABOS	45 , 59
7P6/ 867216/AC/YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979307/E / JOGO CABOS	80 , 99
7P6/ 867216/AC/ZOAREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979306/E / JOGO CABOS	62 , 97
7P6/ 867216/AC/ZOBREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979305/E / JOGO CABOS	58 , 16
7P6/ 867215/AC/YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979108/E / JOGO CABOS	49 , 31
7P6/ 867215/AC/ZOAREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979108/ / JOGO CABOS	24 , 17
7P6/ 867215/AC/ZOBREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979107/E / JOGO CABOS	35 , 29
7P6/ 867215/AC/ZOJREVESTIMEN	7.287 , 78	000/ 979106/E / JOGO CABOS	28 , 46
7P6/ 419091/AM/COMVOLANTE	11.916 , 63	000/ 979105/E / JOGO CABOS	35 , 29
1ST/ 601025/A /8Z8RODA	1.444 , 18	000/ 979104/E / JOGO CABOS	49 , 31
1S0/ 809145/B /GRULONGARINA	87 , 26	000/ 979304/ / JOGO CABOS	40 , 05
1S0/ 809203/A /GRUREFORCO	338 , 68	000/ 979304/E / JOGO CABOS	58 , 16
6R0/ 611797/D / CLIP	4 , 65	000/ 979303/E / JOGO CABOS	92 , 61
5U1/ 012001/GQ/ LITERATURA	51 , 65	000/ 979302/E / JOGO CABOS	80 , 99
2H0/ 857740/D /QVZTRAVAL	267 , 25	000/ 979301/E / JOGO CABOS	73 , 44
34D/ 959655/ /Z0GUNID.COMAN	4.644 , 57	000/ 979235/E / JOGO CABOS	71 , 55
ASE/ 423205/00/000JG COMPLEM	502 , 17	000/ 979103/E / JOGO CABOS	32 , 87
ASE/ 435220/00/000NEPHELINE	418 , 19	000/ 979102/E / JOGO CABOS	49 , 31
1SB/ 867212/C /OZSREVESTIMEN	129 , 07	000/ 979101/E / JOGO CABOS	49 , 31
1SB/ 867212/ /OZSREVESTIMEN	126 , 21	000/ 979018/EA/ JOGO CABOS	62 , 97
1S3/ 035243/B / SUPORTE	217 , 34	000/ 979012/EA/ JOGO CABOS	45 , 63
1S1/ 423961/B / EIXO	2.381 , 15	000/ 979234/E / JOGO CABOS	71 , 55
5N0/ 820039/ /H67COBERTURA	612 , 41	0AB/ 525596/ / RETENTOR	61 , 24
5N0/ 820039/ /81UCOBERATURA	612 , 41	0AB/ 525375/A / ANEL	24 , 78
06K/ 133833/AP/ PROTETOR	123 , 11	0AB/ 525375/ / ANEL	25 , 51
06K/ 133986/AG/ MANGUEIRA	706 , 87	0AB/ 525284/C / EIXOFLANGE	2.001 , 57
06H/ 133781/CK/ JG.MANGUEI	518 , 99	0AB/ 525284/B / EIXOFLANGE	2.101 , 56
5U3/ 800375/J /INFJG.CILINDR	2.801 , 54	0AB/ 525283/C / EIXOFLANGE	2.001 , 57
5U3/ 800375/K /INFJG.CILINDR	2.801 , 54	0AB/ 525127/ / EIXOFLANGE	1.653 , 21

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U3/ 800375/K /NOPJG.CILINDR	362 , 78	0AB/ 525125/ / ANEL	8 , 78
5U3/ 837329/D / CAPA PROTE	32 , 36	0AB/ 525018/M / ENGRENAGEM	29.147 , 36
5U3/ 837329/E / CAPA PROTE	25 , 33	000/ 979205/E / JOGO CABOS	71 , 29
5U3/ 800375/F /INFJG.CILINDR	2.801 , 54	000/ 979204/E / JOGO CABOS	40 , 64
1C0/ 867762/S /B41REVESTIMEN	246 , 41	000/ 979203/E / JOGO CABOS	49 , 31
1C0/ 867761/K /B41REVESTIMEN	246 , 41	000/ 979203/ / JOGO CABOS	21 , 50
1S0/ 407761/B / SEMI EIXO	5.555 , 94	000/ 979202/E / JOGO CABOS	71 , 29
1S0/ 407761/BX/ SEMI EIXO	5.555 , 94	000/ 098652/ / CABO ANTEN	155 , 36
1S0/ 407762/D / SEMI EIXO	5.562 , 77	0AB/ 525017/J / ENGRENAGEM	29.171 , 49
1S0/ 407762/DX/ SEMI EIXO	5.562 , 77	0AB/ 525017/E / ENGRENAGEM	30.147 , 76
1S0/ 411105/AA/ MOLA	61 , 82	0AB/ 525016/Q / ENGRENAGEM	29.147 , 36
1S0/ 411105/AB/ MOLA	72 , 16	0AB/ 512169/ / SILENCIOSO	962 , 63
1S0/ 035491/ / PLA COBERT	56 , 00	0AB/ 501649/ / ANEL VEDAC	13 , 07
1S0/ 035710/B / ALTO FALAN	163 , 48	0AB/ 341601/ / MOTOR	6.370 , 03
5Z0/ 611301/B / RESERVATOR	118 , 53	0AB/ 301047/B / TUBO	145 , 15
5Z0/ 612041/M / TUBO	34 , 57	0AB/ 301047/ / TUBO	160 , 17
6Q0/ 820751/A / BUCHA	54 , 79	0AA/ 409508/S / ENGRENAGEM	29.147 , 36
5U1/ 419293/C / TIRANTE	7 , 13	000/ 979139/E / JOGO CABOS	71 , 55
3C8/ 955104/B / CILINDRO	303 , 26	000/ 979138/E / JOGO CABOS	49 , 51
3C8/ 955103/B / CILINDRO	303 , 26	000/ 979137/E / JOGO CABOS	67 , 98
3C8/ 868417/E /PB7REVESTIMEN	533 , 51	000/ 979135/E / JOGO CABOS	26 , 36
3C8/ 035278/E / UNI.NAVEG.	17.186 , 18	0BS/ 598301/ / JG.VEDACAO	173 , 19
3C0/ 601321/C /RPIPNEU	2.557 , 58	0A6/ 409905/H / SUPORTE	394 , 25
5G6/ 867212/EG/BCAREVESTIMEN	1.905 , 99	0A6/ 409596/ / RETENTOR	62 , 50
1SB/ 813115/ /GRUCHAPA	348 , 98	0A6/ 409529/ / RETENTOR	80 , 71
6QE/ 831056/G /GRUPOERTA	1.659 , 26	0AA/ 409508/K / ENGRENAGEM	30.147 , 76
APR/ 601307/P /RPIPneu	1.087 , 69	0AA/ 409508/H / ENGRENAGEM	35.548 , 48
5Z0/ 857003/Q /EKNPAINEL	1.169 , 00	0AA/ 409507/D / ENGRENAGEM	29.147 , 36
5Z0/ 857003/Q /EKQPAINEL	1.130 , 12	0AA/ 409413/ / ANEL	4 , 35
6QE/ 831055/G /GRUPOERTA	1.659 , 26	0AA/ 409375/C / ANEL	8 , 43
1S0/ 823509/B / FECHADURA	193 , 29	0AA/ 409375/B / ANEL	14 , 21
561/ 898063/ / CARCACA	1.129 , 39	0AD/ 311992/ / CASQUILHO	38 , 42
561/ 898353/B / CAIXA	2.694 , 62	0AD/ 301474/A / TUBO	39 , 38
1S0/ 806165/A /GRUREFORCO	115 , 45	000/ 979220/E / JOGO CABOS	49 , 31
1S0/ 804182/A /GRUCHP COBERT	78 , 82	000/ 979219/E / JOGO CABOS	49 , 51
1K1/ 614019/K / CILINDRO	2.628 , 82	000/ 979216/E / JOGO CABOS	49 , 31
1K1/ 614106/AA/ SERV FREIO	2.046 , 29	000/ 915506/ / TAMPAO	2 , 25
1C0/ 601025/BB/8Z8RODA	2.431 , 79	000/ 915413/ / FAIXA	7 , 81
1C0/ 601025/BA/8Z8RODA	2.154 , 71	0AD/ 301323/B / ANEL VEDAC	18 , 41
06L/ 133201/AT/ COLETOR	1.906 , 23	0AD/ 301323/A / ANEL VEDAC	9 , 79
5U3/ 837330/D / CAPA PROTE	32 , 36	0AD/ 301323/ / ANEL VEDAC	9 , 79
06K/ 121492/K / TUBO	253 , 20	0AD/ 301131/A / VEDACAO	73 , 11
ASE/ 409025/00/000ADAPTADOR	747 , 70	0AD/ 301131/ / VEDACAO	81 , 90
ASE/ 441111/00/000CX. SEPAR.	12.701 , 42	0AD/ 301115/A / TAMP.ROSCA	81 , 11
5U0/ 853666/K /9B9COBERTURA	33 , 74	0AD/ 301090/ / BOCAL	31 , 15
1S0/ 601027/E /03CRODA	188 , 64	0AD/ 301065/B / BOCAL	29 , 63
5C0/ 907159/A / UNIDADE	1.547 , 34	0AD/ 301065/A / APOIO	72 , 89
5G6/ 867222/A /BUXREVESTIMEN	1.664 , 47	000/ 979215/ / JOGO CABOS	18 , 22
1SB/ 867211/ /OZSREVESTIMEN	126 , 15	000/ 979214/ / JOGO CABOS	26 , 36
1SB/ 867211/A /OZSREVESTIMEN	129 , 07	000/ 979213/E / JOGO CABOS	49 , 31
1SB/ 867211/B /OZSREVESTIMEN	126 , 21	000/ 979212/E / JOGO CABOS	40 , 64
1SB/ 867211/C /OZSREVESTIMEN	129 , 07	000/ 979211/E / JOGO CABOS	49 , 31
1SB/ 820609/ / BUCHA	11 , 23	000/ 864663/ / ISOLANTE	123 , 54
1S0/ 423831/A / INVOLUCRO	139 , 12	000/ 863421/ / BLOCO	40 , 20
1S0/ 498099/ / EIXO TRANS	2.310 , 00	000/ 800981/B / CHAPA	575 , 20
1S0/ 498103/ / JUNTA HOMO	1.853 , 88	0AD/ 301047/A / RESPIRO	197 , 77
1S0/ 498103/X / JUNTA HOMO	1.853 , 88	0AC/ 525016/M / ENGRENAGEM	29.147 , 36
1S0/ 419091/C /RIRVOLANTE	3.514 , 51	0AC/ 525015/C / ENGRENAGEM	29.147 , 36
1S0/ 419091/D /81UVOLANTE	217 , 80	0AB/ 525733/ / SUPORTE	60 , 68
7H0/ 827611/F /9B9ACIONAMENT	177 , 73	0AB/ 525596/C / RETENTOR	53 , 56
7H0/ 412137/ / INVOLUCRO	45 , 53	0AB/ 525596/B / RETENTOR	55 , 36
3C0/ 601025/BL/8Z8RODA	2.059 , 61	000/ 979210/E / JOGO CABOS	49 , 31
3AA/ 845011/AN/NVBPARABRISAS	3.831 , 48	000/ 979208/E / JOGO CABOS	49 , 31
2H1/ 867233/E /Y20REVESTIMEN	335 , 06	000/ 979208/ / JOGO CABOS	21 , 21

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H1/ 867234/E /Y20REVESTIMEN	335 , 06	000/ 979207/E / JOGO CABOS	62 , 72
2H2/ 867233/D /Y20REVESTIMEN	335 , 06	000/ 979206/E / JOGO CABOS	71 , 29
5Z0/ 819728/D /EL7DIFUSOR AR	133 , 88	000/ 800981/ / CHAPA	219 , 24
5U4/ 971120/HP/ CHICOTE P	95 , 85	000/ 325025/X /ZBRMECATRONIC	12.618 , 09
5U0/ 823509/H / FECHADURA	515 , 60	0AB/ 525596/A / RETENTOR	55 , 36
5C6/ 955104/ / PORTA INJE	147 , 36	N/ 908271/02/ PARAFUSO	41 , 21
5C6/ 955103/ / PORTA INJE	142 , 76	N/ 106513/01/ PARAFUSO	- , 68
5U4/ 839402/B / ACIONAMETO	121 , 69	N/ 106494/01/ PARAFUSO	8 , 11
5U0/ 853653/D /041GRADE	314 , 06	N/ 106516/02/ PARAFUSO	1 , 17
5C6/ 863328/A /3A8CALCO	25 , 23	N/ 106517/01/ PARAFUSO	4 , 09
5C6/ 864229/B /82VCAPA COBER	46 , 59	N/ 106483/01/ PARAFUSO	1 , 17
5G1/ 863042/C /CKKCOBERTURA	250 , 07	N/ 106480/01/ PARAFUSO	2 , 08
D/ 174003/M2/ SILICONE	143 , 97	N/ 106476/02/ PARAFUSO	2 , 81
06H/ 103731/G / POLIA	141 , 71	N/ 106449/01/ PARAFUSO	2 , 81
06H/ 198205/N / JG.EQUAL	1.681 , 64	N/ 105608/01/ TAMPAO	1 , 74
06J/ 133317/AB/ DISTRIBUID	1.234 , 50	N/ 900322/03/ ANEL VEDAC	1 , 36
1S0/ 419091/F /BUDVOLANTE	3.497 , 62	N/ 900333/02/ ARRUELA	- , 68
1S0/ 419091/G /041VOLANTE	388 , 12	N/ 900411/02/ ANEL VEDAC	9 , 39
1S0/ 423187/A / ANEL	83 , 45	N/ 900432/01/ ANEL VEDAC	2 , 26
1S0/ 423357/ / INSTAL.AUX	43 , 79	N/ 901671/04/ PARAFUSO	1 , 36
1S0/ 411105/R / MOLA	202 , 54	N/ 901678/02/ PARAFUSO	12 , 09
5G1/ 864263/AM/KLSCOBERTURA	1.106 , 11	N/ 901678/05/ PARAFUSO	9 , 87
5Z4/ 800375/AS/INFJG.CILINDR	2.681 , 27	N/ 901686/04/ PORCA	4 , 87
5Z4/ 839015/Q / FECHADURA	188 , 71	N/ 901692/01/ PINO	- , 68
5Z4/ 839016/Q / FECHADURA	188 , 71	N/ 901693/01/ PARAFUSO	1 , 36
03H/ 103429/H / TAMPA	2.196 , 83	N/ 105599/01/ PARAFUSO	1 , 62
N/ 902400/02/ ANEL VEDAC	12 , 72	N/ 105593/01/ PARAFUSO	1 , 36
5C0/ 711113/C /UZDBOTAO	416 , 32	N/ 901669/02/ PARAFUSO	7 , 05
5Z0/ 035160/A / RADIO	1.542 , 95	N/ 901626/06/ ESTRUTURA	8 , 37
1SB/ 809412/ /GRUCAIXA	134 , 51	N/ 901581/03/ PARAFUSO	2 , 22
1S0/ 802222/A /GRUFECHAMENTO	47 , 69	N/ 901575/02/ PARAFUSO	5 , 95
8K0/ 611243/ / VEDACAO	21 , 72	N/ 901571/01/ PORCA	- , 68
8E0/ 973722/ / RECEPTACUL	94 , 74	N/ 900151/02/ ANEL	6 , 02
8E0/ 971833/A / RECEPTACUL	16 , 94	N/ 106447/01/ PARAFUSO	4 , 31
5C1/ 858366/N /ZI2PORTA OBJE	1.847 , 68	N/ 106423/01/ PARAFUSO	13 , 20
4F0/ 971850/ / ABRACADEIR	5 , 69	N/ 106408/01/ PARAFUSO	4 , 98
3C8/ 919494/E / SUPORTE	68 , 02	N/ 106402/01/ PARAFUSO	1 , 27
3C8/ 919493/E / SUPORTE	68 , 02	N/ 106389/01/ PARAFUSO	2 , 81
5U4/ 837401/A / ACIONAMETO	121 , 39	N/ 105581/01/ PARAFUSO	7 , 60
5U4/ 837399/A / MANIVELA	120 , 34	N/ 105580/02/ PARAFUSO	14 , 23
5U3/ 837402/A / ACIONAMETO	127 , 69	N/ 105578/02/ PORCA	1 , 76
5U3/ 837401/A / ACIONAMETO	127 , 69	N/ 105565/01/ PARAFUSO	1 , 59
5U3/ 837400/A / MANIVELA	126 , 72	N/ 105559/02/ PARAFUSO	1 , 62
5Z0/ 885806/CE/CHEREVESTIMEN	137 , 31	N/ 901458/01/ PARAFUSO	2 , 71
5Z0/ 885805/ME/CHEREVESTIMEN	137 , 31	N/ 903659/07/ PARAFUSO	8 , 82
5Z0/ 885805/MD/CHEREVESTIMEN	248 , 38	N/ 903659/01/ PARAFUSO	2 , 67
5U4/ 853414/H /61VFAIXA	48 , 32	N/ 903658/01/ PARAFUSO	9 , 90
5U4/ 853413/J /61VFAIXA	26 , 65	N/ 903649/01/ ANEL VEDAC	4 , 94
5U4/ 853050/E /61VADESIVO	5 , 89	N/ 903648/01/ PINOCILIND	- , 65
5U4/ 853413/H /61VFAIXA	48 , 32	N/ 903630/05/ PARAFUSO	8 , 08
5U0/ 881405/BM/CNBREVESTIMEN	140 , 68	N/ 902946/02/ ANEL	32 , 01
5U0/ 881805/BR/CNBREVESTIMEN	199 , 47	N/ 902945/05/ ANEL	19 , 80
5U0/ 885805/CN/CNBREVESTIMEN	161 , 80	N/ 902945/04/ ANEL	19 , 80
5U0/ 885805/CR/CNBREVESTIMEN	186 , 62	N/ 902945/03/ ANEL	19 , 80
5U0/ 885806/AE/CNBREVESTIMEN	209 , 82	N/ 902945/02/ ANEL	20 , 53
5U0/ 885806/AF/CNBREVESTIMEN	214 , 73	N/ 902945/01/ ANEL	32 , 01
3C0/ 121409/D / SUPORTE	46 , 27	N/ 905353/01/ PORCA	1 , 60
3C0/ 121409/C / SUPORTE	33 , 00	N/ 905344/03/ REB CEGO	5 , 80
3AA/ 601025/AD/8Z8RODA	1.690 , 78	N/ 905333/01/ CLIP	- , 91
5Q0/ 885504/BL/ ESTRUTURA	2.351 , 24	N/ 904560/01/ PORCA	- , 68
5N0/ 867502/R /CE6REVESTIMEN	3.446 , 17	N/ 904556/03/ PARAFUSO	1 , 68
5N0/ 867502/T /CE6REVESTIMEN	3.446 , 17	N/ 904552/06/ PARAFUSO	- , 64
5Z1/ 837016/AR/ FECHADURA	206 , 55	N/ 904552/05/ PARAFUSO	- , 83
5Z1/ 837016/AQ/ FECHADURA	206 , 55	N/ 904542/01/ ARRUELA	2 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z3/ 800375/AM/INFJG.CILINDR	2.681 , 27	N/ 903630/04/	PARAFUSO	4 , 84
5Z3/ 800375/AM/NOPJG.CILINDR	313 , 65	N/ 903620/01/	ANEL VEDAC	6 , 89
5Z3/ 800375/AN/INFJG.CILINDR	2.681 , 27	N/ 903614/01/	PARAFUSO	25 , 22
5Z3/ 800375/AN/NOPJG.CILINDR	313 , 65	N/ 903596/01/	ANEL VEDAC	12 , 58
5Z4/ 800375/AR/INFJG.CILINDR	2.681 , 27	N/ 903591/01/	REBITE	2 , 05
06K/ 906262/H / SENSOR	855 , 64	N/ 903579/03/	PARAFUSO	61 , 44
06K/ 905377/A / SENSOR	249 , 41	N/ 902944/01/	ANEL	32 , 01
5C6/ 955110/ /GRUCAPA COBER	63 , 39	N/ 902942/06/	ANEL	33 , 76
5C6/ 955109/ /GRUCAPA COBER	63 , 39	N/ 902942/03/	ANEL	29 , 56
1S0/ 802123/B /GRUCOLUNA A	595 , 04	N/ 902942/02/	ANEL	29 , 56
1S0/ 802221/B /GRUFECHAMENTO	47 , 69	N/ 905330/05/	PARAFUSO	2 , 09
1K0/ 721261/R / CILINDRO	663 , 42	N/ 905329/01/	PARAFUSO	6 , 01
8P0/ 971848/D / PRESILHA	11 , 62	N/ 905319/02/	GRAMPO	- , 88
8P0/ 971921/ / CAPA PROTE	11 , 29	N/ 905315/01/	ANEL VEDAC	15 , 46
2H7/ 885461/ /9B9LACO	90 , 80	N/ 905301/01/	CONTRAPINO	5 , 28
7L0/ 857064/B / CANTONEIRA	162 , 31	N/ 905298/03/	PARAFUSO	1 , 33
6R0/ 907530/F / INTERFACE	2.270 , 53	N/ 901702/02/	ANEL VEDAC	42 , 84
5Z0/ 819073/A /EKLCOBERTURA	28 , 86	N/ 901700/01/	MANGUEIRA	167 , 13
5Z0/ 819073/A /EKKCOBERTURA	28 , 86	N/ 901237/01/	ARRUELA	2 , 12
013/ 311105/6 / EIXO	736 , 25	N/ 901208/01/	ANEL	2 , 68
013/ 311271/6 / ENGRENAGEM	459 , 37	N/ 107328/01/	TUBO	18 , 17
1C0/ 881806/CM/TSCREVESTIMEN	1.529 , 94	N/ 107327/01/	TUBO	20 , 32
107/ 837167/CH/ CILINDRO D	691 , 80	N/ 107326/01/	TUBO	13 , 72
5G0/ 858548/ /9B9CAPA COBER	27 , 13	N/ 107325/01/	TUBO	11 , 42
5GM/ 915105/D / BATERIA	636 , 33	N/ 107324/01/	TUBO	8 , 49
1SB/ 867769/B /7T8TAMPA	157 , 62	N/ 107321/01/	PARAFUSO	4 , 84
1SB/ 867234/ /Y20REVESTIMEN	21 , 95	N/ 107308/01/	ARRUELA	1 , 92
1SB/ 867244/A /Y20REVESTIMEN	49 , 44	N/ 107270/01/	CLIP	13 , 40
1SB/ 867288/A /Y20REVESTIMEN	24 , 41	N/ 106261/01/	PARAFUSO	2 , 06
1SB/ 867287/A /Y20REVESTIMEN	24 , 41	N/ 106258/02/	PARAFUSO	1 , 19
5C0/ 012115/F / BOLSA	276 , 95	N/ 106237/01/	PARAFUSO	9 , 92
4H0/ 959792/Q /Z03UNIDADE	1.108 , 42	N/ 106227/01/	PARAFUSO	1 , 17
321/ 512117/A / TUBO	69 , 16	N/ 106225/01/	PARAFUSO	1 , 62
3C8/ 868417/E /BR2REVESTIMEN	533 , 51	N/ 106221/01/	PARAFUSO	2 , 40
3C8/ 868418/E /BR2REVESTIMEN	533 , 51	N/ 106216/02/	PARAFUSO	1 , 03
3C8/ 868418/E /PB7REVESTIMEN	533 , 51	N/ 105495/03/	PARAFUSO	1 , 76
1SB/ 803274/ /GRUSUPORTE	53 , 19	N/ 105481/01/	SUPORTE	21 , 98
WHT/ 005430/ / PORCA	11 , 09	N/ 105449/04/	PARAFUSO	7 , 05
2H2/ 820741/B / TUBO	2.284 , 09	N/ 105449/03/	PARAFUSO	7 , 05
2H0/ 898619/ / JG.FIXACAO	184 , 45	N/ 105447/02/	PARAFUSO	1 , 64
2H0/ 898619/A / JG.FIXACAO	160 , 71	N/ 105444/01/	BRACADEIR	31 , 83
2H0/ 723057/A / PEDALFREIO	261 , 73	N/ 105443/02/	PARAFUSO	1 , 97
1K4/ 867011/HK/TSBREVESTIMEN	2.915 , 18	N/ 901174/02/	PARAFUSO	- , 82
1K0/ 887233/D /82VBUCHA	12 , 33	N/ 901157/01/	ARRUELA	6 , 89
5W4/ 867501/N /7WQREVESTIMEN	243 , 68	N/ 107215/01/	PARAFUSO	9 , 40
7X0/ 201218/ / TUBO	93 , 13	N/ 107214/01/	PARAFUSO	- , 83
7P6/ 867216/AC/ZOJREVESTIMEN	7.287 , 78	N/ 107204/01/	PARAFUSO	9 , 40
7P6/ 867216/AC/YOYREVESTIMEN	7.287 , 78	N/ 107203/01/	PARAFUSO	26 , 11
7P0/ 971830/ / SUPORTE	16 , 94	N/ 107193/01/	PARAFUSO	4 , 23
03L/ 103647/N / CHP COBERT	148 , 30	N/ 106209/01/	PARAFUSO	2 , 96
02Q/ 301107/AE/ CAIXA	7.166 , 43	N/ 106193/02/	PARAFUSO	2 , 06
5U0/ 881406/AP/DKWREVESTIMEN	172 , 27	N/ 106192/01/	PARAFUSO	1 , 01
5U0/ 881406/BB/CNBREVESTIMEN	210 , 60	N/ 106187/01/	PARAFUSO	4 , 18
6R0/ 412341/A / PRATO MOLA	93 , 89	N/ 106185/01/	PORCA	1 , 36
5Z1/ 614724/B / TUBO FREIO	25 , 40	N/ 106174/01/	PARAFUSO	4 , 98
5U3/ 837399/A / MANIVELA	126 , 72	N/ 106171/01/	PINOCILIND	1 , 33
5Z0/ 819075/A /EKKCOBERTURA	24 , 24	N/ 901442/02/	PARAFUSO	29 , 77
5Z0/ 819075/A /EKLCOBERTURA	24 , 24	N/ 901406/03/	MOLA DISCO	1 , 36
5Z0/ 820075/A /EKKCOBERTURA	39 , 60	N/ 900084/01/	PARAFUSO	2 , 04
5G0/ 885375/F / ASSENTO	1.690 , 56	N/ 900078/01/	PORCA	39 , 19
5G0/ 863993/A / ISOLAMENTO	166 , 10	N/ 900055/01/	ANEL	7 , 43
1S0/ 407151/ / BARRA	934 , 88	N/ 106366/01/	SEXTAVADO	7 , 93
1S0/ 407152/ / BARRA	934 , 88	N/ 106365/01/	SEXTAVADO	7 , 93
5C5/ 121284/C / CONDUTOR A	153 , 35	N/ 106345/01/	PARAFUSO	2 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C1/ 898063/ / CARCACA	1.162 , 52	N/ 106336/03/ PARAFUSO	- , 59
5C0/ 971230/DT/ CHICOTE P	612 , 60	N/ 106332/02/ PARAFUSO	- , 37
5C0/ 711465/C /CNEMOLDURA	263 , 92	N/ 106327/02/ PARAFUSO	- , 58
5C0/ 422166/E / SUPORTE	159 , 24	N/ 105556/02/ PARAFUSO	15 , 10
5U0/ 881405/BJ/DKWREVESTIMEN	128 , 96	N/ 105553/01/ PARAFUSO	41 , 81
2H0/ 823509/A / FECHADURA	266 , 59	N/ 105541/01/ PARAFUSO	5 , 99
5G0/ 805903/B /9B9SPOILER	121 , 82	N/ 105540/05/ PARAFUSO	6 , 89
5G0/ 805904/ /9B9SPOILER	121 , 82	N/ 105540/02/ PARAFUSO	1 , 88
1S0/ 411105/T / MOLA	66 , 10	N/ 105539/02/ PARAFUSO	- , 83
1S0/ 411105/Q / MOLA	202 , 54	N/ 105538/01/ PARAFUSO	2 , 81
1S0/ 411105/P / MOLA	195 , 82	N/ 901368/02/ ANEL VEDAC	18 , 70
1S0/ 411105/AC/ MOLA	72 , 16	N/ 901326/06/ PORCA	2 , 56
1S0/ 253197/ / SUPORTE	109 , 68	N/ 901326/04/ PORCA	1 , 36
1S0/ 407298/ / ANEL	5 , 96	N/ 901308/04/ PARAFUSO	1 , 41
5G0/ 885754/ /CA9REVESTIMEN	328 , 07	N/ 900042/03/ ARRUELA	5 , 03
5G0/ 885775/AP/ ESPUMA	790 , 38	N/ 107384/01/ PARAFUSO	6 , 46
5G0/ 885873/J /DSZESPUMA	639 , 61	N/ 107383/01/ PARAFUSO	2 , 20
5Z1/ 837016/AP/ FECHADURA	189 , 87	N/ 107377/01/ SUPORTE	19 , 03
WHT/ 004638/ / ARRUELA	- , 37	N/ 107340/01/ PARAFUSO	1 , 92
6QE/ 881921/AN/BPBREVESTIMEN	81 , 20	N/ 106296/02/ PARAFUSO	6 , 89
2H0/ 052186/ / FAROL	2.428 , 56	N/ 106287/01/ PINO	- , 68
5U0/ 601025/H /MN1RODA	503 , 91	N/ 106284/01/ PARAFUSO	8 , 11
06J/ 133781/CE/ JG.MANGUEI	538 , 32	N/ 106278/01/ PARAFUSO	4 , 39
7P0/ 882607/ / SUPORTE	408 , 60	N/ 105517/01/ BRACADEIR	5 , 18
3C8/ 853763/ /2ZZFRISO	153 , 82	N/ 105514/03/ PARAFUSO	1 , 76
6R4/ 881106/Q/ ASSENTO	3.397 , 80	N/ 105498/01/ BATENTE	6 , 12
6R4/ 881105/Q/ ASSENTO	3.397 , 80	N/ 105496/03/ PARAFUSO	4 , 09
6R0/ 035501/F / BASE ANTEN	324 , 94	N/ 901300/01/ PARAFUSO	9 , 90
6R0/ 035849/D / ANTENA	118 , 96	N/ 901293/01/ MANGUEIRA	8 , 03
5C0/ 087620/ /89AUSB	323 , 67	N/ 901248/01/ PARAFUSO	1 , 36
7H0/ 971972/ / RECEPTACUL	35 , 71	N/ 903659/11/ PARAFUSO	4 , 84
5Z0/ 815077/ / PECAINTERM	18 , 73	N/ 902379/01/ PARAFUSO	6 , 16
000/ 065400/D / CAIXA	1.546 , 98	N/ 902362/03/ ANEL	15 , 70
000/ 071120/HA/ PORTA PRAN	606 , 75	N/ 902357/01/ PARAFUSO	1 , 33
7P6/ 253682/T / COBERTURA	1.371 , 37	N/ 904880/01/ PORCA	1 , 63
7P6/ 253681/T / COBERTURA	1.371 , 37	N/ 904862/04/ PORCA	4 , 89
7P0/ 611019/C / CILINDRO	2.116 , 31	N/ 904855/01/ MANGUEIRA	34 , 25
7N0/ 857511/P /UOGESPELHO IN	4.204 , 27	N/ 904840/04/ PARAFUSO	9 , 84
7N0/ 857511/P /4PKESPELHO IN	4.204 , 27	N/ 904837/01/ ANEL	35 , 14
4H0/ 973712/ / RECEPTACUL	16 , 32	N/ 904142/03/ BUJAO	9 , 79
5C0/ 122096/E / MANGUEIRA	294 , 36	N/ 904130/06/ PARAFUSO	4 , 36
4L0/ 971848/ / PRESILHA	11 , 64	N/ 903150/03/ PARAFUSO	5 , 55
5C5/ 941699/B / FAROL	643 , 36	N/ 903145/02/ LAMPADA	20 , 99
5Z9/ 867012/ /IOMREVESTIMEN	1.034 , 34	N/ 903129/01/ PARAFUSO	1 , 90
04E/ 109651/ / CHAVETA CO	13 , 17	N/ 903103/01/ PARAFUSO	2 , 71
06K/ 133986/P / TUBULACAO	477 , 71	N/ 903086/07/ PARAFUSO	2 , 25
06K/ 971627/Q / CHICOTE	2.391 , 01	N/ 903084/01/ ANEL VEDAC	26 , 05
WHT/ 005434/ / PARAFUSO	4 , 29	N/ 902316/01/ PINO	1 , 96
03C/ 103825/A / LUVA	32 , 83	N/ 902306/01/ GRAMPO	1 , 07
2H0/ 963563/D /REHINTERRUPTO	32 , 10	N/ 902291/04/ PORCA	- , 72
2H7/ 829574/A / VEDACAO	1.532 , 98	N/ 904827/01/ PORCA	6 , 80
2H7/ 829574/B / VEDACAO	1.093 , 47	N/ 904826/01/ ARRUELA	1 , 44
2H7/ 829574/C / VEDACAO	1.456 , 96	N/ 904823/01/ PORCA	4 , 84
2H7/ 829573/A / VEDACAO	1.532 , 98	N/ 904812/01/ PARAFUSO	33 , 29
2H7/ 829193/A / VEDACAO	754 , 67	N/ 904800/01/ PARAFUSO	11 , 94
5C5/ 885806/B /EIIREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 904792/03/ PORCA	2 , 50
5C5/ 885806/B /ICFREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 904121/04/ PARAFUSO	9 , 11
5C5/ 885805/B /EIIREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 904119/01/ BRACADEIRA	5 , 32
5C5/ 885805/B /ICFREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 904107/02/ ARRUELA	- , 50
5C5/ 885405/AB/EIIREVESTIMEN	3.584 , 24	N/ 904101/02/ PORCA	12 , 27
5C5/ 885405/AB/ICFREVESTIMEN	3.584 , 24	N/ 904096/01/ BRACADEIR	7 , 89
5C5/ 885405/AB/ICHREVESTIMEN	3.584 , 24	N/ 904085/04/ PORCA	4 , 98
N/ 911982/01/ PARAFUSO	- , 47	N/ 904079/03/ PARAFUSO	2 , 33
N/ 911455/02/ PARAFUSO	6 , 47	N/ 904054/02/ ANEL VEDAC	6 , 85

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 911087/01/ PARAFUSO S	2 , 73	N/ 903086/05/ PARAFUSO	2 , 25
5U3/ 867010/D /BJZREVESTIMEN	380 , 45	N/ 903056/01/ ANEL VEDAC	21 , 69
5U3/ 867010/D /BKKREVESTIMEN	360 , 23	N/ 903055/04/ PARAFUSO	4 , 84
06K/ 133317/G / DISTRIBUID	689 , 90	N/ 903053/04/ PARAFUSO	- , 78
04E/ 906016/CT/ UNIDADE	9.789 , 88	N/ 903053/02/ PARAFUSO	1 , 39
1S0/ 881091/ / ALAVANCA	159 , 05	N/ 903292/06/ PARAFUSO	5 , 04
1S0/ 882389/ / ELEMENTC	642 , 73	N/ 903291/05/ PARAFUSO	4 , 69
1S0/ 881622/ / CLIP	4 , 17	N/ 903285/04/ PARAFUSO	2 , 15
1S0/ 881375/D / ASSENTO	717 , 68	N/ 902521/04/ PORCA	5 , 30
1S0/ 601149/G /CZQTAMPAO	36 , 25	N/ 902500/01/ PARAFUSO	4 , 45
N/ 106126/01/ PROTECAO	7 , 03	N/ 902462/01/ PINOCILIND	2 , 71
000/ 069690/B / LANTERNA	495 , 77	N/ 902455/02/ GRAMPO	- , 98
5G4/ 867287/D /Y20REVESTIMEN	612 , 02	N/ 902452/10/ PARAFUSO	- , 68
5G4/ 867287/D /ZA2REVESTIMEN	612 , 02	N/ 902452/09/ PARAFUSO	1 , 36
5G4/ 867287/D /82VREVESTIMEN	612 , 02	N/ 902452/08/ PARAFUSO	1 , 33
5G4/ 867288/D /Y20REVESTIMEN	612 , 02	N/ 904973/01/ PARAFUSO	- , 35
5C6/ 920863/X / INSTRUMENT	7.331 , 13	N/ 904968/02/ PARAFUSO	1 , 74
5C6/ 885902/G /CHSAPOIO	1.340 , 41	N/ 904968/01/ PARAFUSO	1 , 36
5Z0/ 071599/A / TRAVA	345 , 11	N/ 904956/04/ PARAFUSO	32 , 50
5U0/ 098609/AN/ ALTO FALAN	267 , 69	N/ 904955/04/ PARAFUSO	14 , 48
000/ 050230/R /041MOUNTAINBI	11.084 , 49	N/ 904249/01/ PINO	1 , 16
000/ 050230/P /041MOUNTAINBI	7.484 , 85	N/ 904242/01/ PARAFUSO	4 , 91
N/ 909446/04/ PARAFUSO	4 , 15	N/ 904234/02/ PARAFUSO	4 , 99
N/ 013960/5 / PARAFUSO	2 , 62	N/ 904211/01/ ANEL VEDAC	9 , 65
ASE/ 482101/00/000AREA TRAB.	8.046 , 91	N/ 904196/02/ PORCA	1 , 59
ASE/ 482102/00/000MOUSE PAD	1.108 , 58	N/ 903285/02/ PARAFUSO	6 , 75
ASE/ 447008/00/000MOTOR ARRA	12.244 , 33	N/ 903275/04/ PORCA	2 , 65
ASE/ 447042/00/000VERIF. BAT	16.653 , 27	N/ 903237/06/ PORCA	9 , 84
ASE/ 456004/00/000SUPORTE	24.707 , 30	N/ 903229/01/ PARAFUSO	- , 97
06J/ 903023/G / ALTERNADOR	6.957 , 84	N/ 902438/01/ GRAMPO	4 , 02
04E/ 907660/ / SENSOR	533 , 04	N/ 902430/01/ ANEL	1 , 48
04E/ 906455/ / VALVULA	553 , 80	N/ 902428/04/ PARAFUSO	2 , 36
1S0/ 601149/G /CKJTAMPAO	39 , 89	N/ 904911/02/ PARAFUSO	1 , 05
5C5/ 919491/B / SUPORTE	155 , 49	N/ 904898/01/ BRACADEIRA	1 , 71
5C5/ 919493/ / SUPORTE	106 , 54	N/ 904880/05/ PORCA	1 , 64
2H7/ 829573/B / VEDACAO	1.093 , 47	N/ 904190/03/ PORCA	2 , 62
2H7/ 829573/C / VEDACAO	1.456 , 96	N/ 904162/01/ PARAFUSO	- , 24
5C5/ 885806/B /ICHREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 904150/02/ PARAFUSO	42 , 47
5C5/ 885805/B /ICHREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 903208/02/ PARAFUSO	14 , 80
5C5/ 885806/AR/EIIREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 903168/02/ ANEL VEDAC	6 , 56
5C5/ 885806/AR/ICFREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 903153/01/ ANEL	2 , 65
5C5/ 885806/AR/ICHREVESTIMEN	3.717 , 54	N/ 903152/02/ ARRUELA	2 , 99
1K9/ 919491/G / SUPORTE	52 , 87	N/ 902412/01/ PARAFUSO	- , 68
1K9/ 919491/F / SUPORTE	52 , 87	N/ 902952/09/ ANEL	32 , 11
1K0/ 972705/ / RECEPTACUL	25 , 01	N/ 902952/08/ ANEL	32 , 11
1K0/ 971848/L / SUPORTE	39 , 84	N/ 902952/07/ ANEL	32 , 11
420/ 973716/ / CAIXA	181 , 99	N/ 902952/02/ ANEL	32 , 01
5C5/ 867428/G /CA9REVESTIMEN	982 , 21	N/ 902951/01/ ANEL	20 , 53
5C5/ 867428/F /CA9REVESTIMEN	982 , 21	N/ 902947/06/ ANEL	46 , 80
5C5/ 867427/G /CA9REVESTIMEN	982 , 21	N/ 905445/01/ ANEL	15 , 67
5C5/ 881805/AD/ICHREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 905442/03/ PARAFUSO	4 , 13
5C5/ 881805/AD/EIIREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 905426/02/ PARAFUSO	2 , 93
5C5/ 881805/AD/ICFREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 905410/01/ PORCA	5 , 44
5C5/ 881406/S /EIIREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 904682/02/ BRACADEIRA	22 , 79
5C5/ 881406/S /ICFREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 904673/01/ ANEL VEDAC	21 , 38
5C5/ 881406/S /ICHREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 904672/01/ PARAFUSO	1 , 62
5C5/ 881405/D /EIIREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 903682/03/ PORCA	6 , 46
5C5/ 881405/D /ICFREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 903675/03/ PORCACOLAR	1 , 88
5C5/ 881405/D /ICHREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 903675/02/ PORCACOLAR	1 , 05
5Z4/ 867109/A /71NGUIA	2 , 67	N/ 903670/01/ PARAFUSO	16 , 04
5Z4/ 867110/A /71NGUIA	2 , 21	N/ 903663/03/ PARAFUCILI	2 , 55
5Z0/ 857003/T /ICWPAINEL	1.247 , 08	N/ 903661/05/ PARAFUSO	6 , 57
5Z0/ 857003/T /H0HPAINEL	1.210 , 67	N/ 903660/01/ PARAFUSO	18 , 20
5Z0/ 857003/S /ZPIPAINE	1.134 , 92	N/ 902947/05/ ANEL	43 , 19

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 121049/F / MANGUEIRA	633 , 72	N/ 902947/04/ ANEL	33 , 91
5C0/ 121064/G / TUBO	356 , 03	N/ 902947/03/ ANEL	33 , 91
3C8/ 877021/B / ARMACAO	8.586 , 88	N/ 902947/02/ ANEL	33 , 91
06K/ 109022/L / COMANDO	5.344 , 17	N/ 902947/01/ ANEL	33 , 91
04E/ 103469/AM/ CABECOTE	6.707 , 76	N/ 902946/11/ ANEL	43 , 72
5U0/ 805355/ / CONEXAO	11 , 59	N/ 905398/01/ PARAFUSO	19 , 80
4L1/ 919065/B / PLACAIMPRE	1.295 , 63	N/ 905391/02/ PARAFUSO	8 , 17
3C5/ 827469/K /ULMACIONAMENT	1.341 , 03	N/ 905387/01/ PINO	4 , 66
3C0/ 601025/BP/8Z8RODA	2.067 , 70	N/ 905366/02/ ARRUELA	- , 67
3AA/ 971813/ / CAPA COBER	13 , 21	N/ 905362/03/ PARAFUSO	2 , 10
2K0/ 501721/ / PROTECAO	13 , 29	N/ 905362/01/ PARAFUSO	5 , 44
6R0/ 867633/A / GRAMPO	9 , 79	N/ 904650/01/ ANEL VEDAC	6 , 21
5N0/ 853537/D /TF9SOLEIRA	454 , 68	N/ 904646/01/ PARAFUSO	8 , 82
5C5/ 831056/J / PORTA	2.343 , 03	N/ 904642/01/ ANEL VEDAC	11 , 04
03L/ 145715/G / TURBO	21.428 , 16	N/ 904625/03/ PARAFUSO	2 , 63
03P/ 105263/A / POLIA	196 , 80	N/ 904600/02/ PORCA	1 , 03
06K/ 133583/E / MANGUEIRA	33 , 13	N/ 903659/16/ PARAFUSO	4 , 45
06K/ 127501/C / TUBULACAO	210 , 07	N/ 903042/03/ PARAFUSO	4 , 80
04E/ 107065/BK/ PISTAO	1.849 , 50	N/ 905500/03/ PORCA	11 , 41
04E/ 109108/E / PROTETOR	177 , 15	N/ 905500/01/ PORCA	9 , 87
803/ 809123/D / PRESILHA	- , 24	N/ 905496/01/ PARAFUSO	1 , 96
7X0/ 998705/ / JG.PECAS	90 , 92	N/ 905494/01/ PARAFUSO	21 , 45
2K5/ 881286/ / SUPORTE	338 , 59	N/ 905493/01/ PARAFUSO	14 , 97
2K5/ 881190/ / CHAPA	59 , 57	N/ 904785/01/Y20TAMPAO	- , 79
2H0/ 920963/DX/ INSTRUMENT	1.418 , 81	N/ 904772/01/ ARRUELA	1 , 05
5N0/ 601025/AH/8Z8RODA	2.401 , 56	N/ 904770/02/ PARAFUSO	2 , 74
5N0/ 601025/AE/8Z8RODA	2.401 , 56	N/ 904769/01/ ARRUELA	4 , 09
5C6/ 867501/AD/3Y3REVESTIMEN	3.026 , 01	N/ 904030/03/ CAPA COBER	1 , 74
2H0/ 881250/A / ALAVANCA	54 , 76	N/ 904030/02/ CAPA COBER	- , 71
2H0/ 881249/A / ALAVANCA	54 , 76	N/ 904028/01/ TAMPA	5 , 25
2H0/ 857211/F /GA1ALOJAMENTO	754 , 86	N/ 904025/03/ PORCA	- , 68
111/ 953631/ / RECEPTACUL	52 , 57	N/ 904025/01/ PORCA	- , 37
1K0/ 201550/AF/ TAMPA	130 , 13	N/ 903975/01/ ARRUELA	1 , 90
5C5/ 881901/J /ICEAPOIO	311 , 21	N/ 903042/02/ PARAFUSO	9 , 90
5C5/ 881901/J /CIVAPOIO	716 , 56	N/ 903038/01/ ANEL VEDAC	4 , 67
5C5/ 881901/B /IHXAPOIO	311 , 21	N/ 903034/03/ ANEL	1 , 56
5C5/ 881901/J /IHXAPOIO	311 , 21	N/ 903019/01/ PORCA	18 , 33
5C5/ 881806/AF/EIIREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 903014/03/ PARAFUSO	1 , 62
5C5/ 881806/AF/ICFREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 905492/01/ PARAFUSO	6 , 63
5C5/ 881806/AF/ICHREVESTIMEN	2.799 , 93	N/ 905487/01/ PINO	2 , 15
5C5/ 881901/B /CIVAPOIO	716 , 56	N/ 905488/01/ PARAFUSO	- , 98
5C5/ 881901/B /ICEAPOIO	311 , 21	N/ 905474/01/ PINO	5 , 74
5U3/ 881805/A /KNIREVESTIMEN	128 , 27	N/ 905464/01/ PARAFUSO	- , 68
5N0/ 061512/ /82VJG.TAPETE	388 , 84	N/ 904770/01/ PARAFUSO	2 , 48
5Z0/ 867109/ /71NGUIA	2 , 60	N/ 904762/03/ PARAFUSO	6 , 67
5Z0/ 867110/ /71NGUIA	2 , 60	N/ 904759/03/ PORCA	4 , 96
5C1/ 863919/B / ISOLAMENTO	817 , 99	N/ 904718/02/ PARAFUSO	2 , 74
5C0/ 122291/C / CONEXAO	165 , 13	N/ 904706/01/ BRACADEIRA	20 , 16
04E/ 105263/D / POLIA	261 , 15	N/ 903800/02/ ANEL VEDAC	7 , 59
5U7/ 881805/AK/DKYREVESTIMEN	98 , 22	N/ 903697/01/ PORCA	- , 68
5U7/ 881805/AJ/DKXREVESTIMEN	109 , 93	N/ 903694/05/ PARAFUSO	- , 88
5U0/ 201218/E / TUBC	54 , 72	N/ 903690/01/ PORCA	63 , 48
038/ 973721/ / RECEPTACUL	54 , 56	N/ 903684/02/ ANEL VEDAC	7 , 94
1K9/ 919492/B / SUPORTE	52 , 87	N/ 902955/02/ PORCA	1 , 16
ASE/ 423075/00/000MONTAGEM	6.249 , 01	N/ 902954/01/ ANEL VEDAC	15 , 28
ASE/ 442018/01/000VERIFICADO	3.846 , 46	N/ 901791/03/ ARRUELA	- , 98
ASE/ 441400/03/000MULTIMETRO	11.342 , 94	N/ 901764/04/ PARAFUSO	1 , 61
ASE/ 441025/00/000CABO TESTE	6.371 , 14	N/ 901809/02/ ANEL VEDAC	2 , 37
ASE/ 441026/00/000CABO TESTE	3.894 , 44	N/ 901838/02/ PORCA	19 , 55
ASE/ 440544/00/000CONJ. SOQU	6.532 , 69	N/ 900488/02/ PORCA	- , 77
5Q0/ 612797/ / CLIP	13 , 86	N/ 900455/02/ BRACADEIR	18 , 63
5Q0/ 615611/H / PRATO FREI	67 , 74	N/ 900450/01/ BOCAL	8 , 65
1S0/ 611775/ / MANGUEIRA	119 , 67	N/ 106558/02/ PARAFUSO	7 , 93
5C5/ 971846/C / SUPORTE	36 , 09	N/ 106540/01/ SUPORTE	7 , 18

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 035453/C / ALTOFALANT	316 , 83	N/ 105679/01/ PRESILHA	6 , 89
5C5/ 035454/E / ALTOFALANT	168 , 95	N/ 105721/02/ PARAFUSO	8 , 08
3C8/ 971369/AL/ CHICOTE	301 , 81	N/ 105724/01/ PARAFUSO	1 , 64
5K6/ 955435/ / CAPA	20 , 70	N/ 105724/03/ PARAFUSO	4 , 48
ASE/ 435131/00/000ADAPTADOR	872 , 53	N/ 105725/01/ PRESILHA	6 , 44
ASE/ 433315/00/000FAIXA TRAC	3.453 , 02	N/ 105728/02/ SEXTAVADO	7 , 93
ASE/ 434030/00/000MEDIDOR	11.769 , 47	N/ 106567/02/ PARAFUSO	- , 59
ASE/ 432134/00/000CHISEL	498 , 86	N/ 106571/01/ PARAFUSO	- , 68
ASE/ 432135/00/000CORTADOR	563 , 71	N/ 106573/02/ PARAFUSO	1 , 33
ASE/ 432302/01/000REMOVEDOR	10.177 , 60	N/ 106585/01/ PARAFUSO	4 , 23
ASE/ 432303/00/000FRESA	1.828 , 49	N/ 106536/01/ PARAFUSO	1 , 32
ASE/ 432133/00/000ECANAMENTO	2.095 , 70	N/ 106535/03/ PARAFUSO	4 , 70
5Q0/ 698311/ / JG.MONTAGE	11 , 01	N/ 106533/01/ PARAFUSO	1 , 33
1JE/ 898751/F / JG.MECANIS	335 , 98	N/ 106532/01/ PARAFUSO	1 , 47
07K/ 972619/AN/ CHICOTE	2.391 , 01	N/ 106531/02/ PARAFUSO	4 , 50
2H0/ 863682/F /GA1COBERTURA	479 , 41	N/ 105668/03/ PARAFUSO	7 , 77
5G0/ 882602/A /82VGAVETA	391 , 59	N/ 105650/02/ PARAFUSO	11 , 97
5K0/ 905861/ / BLOQUEIO	1.582 , 15	N/ 105626/02/ PARAFUSO	4 , 02
5G1/ 863011/ /FIITAPETES	852 , 23	N/ 901763/01/ ANEL	2 , 01
5G0/ 959565/M /ICXINTERRUPTO	230 , 34	N/ 901752/05/ PORCA	2 , 17
ASE/ 406217/00/000GANCHO	1.148 , 95	N/ 901742/01/ ARRUELA	- , 63
ASE/ 406320/00/000GARRA FIX.	2.486 , 12	N/ 901733/02/ PARAFUSO	9 , 84
ASE/ 406321/00/000GARRA FIX.	3.491 , 44	N/ 901720/04/ PARAFUSO	1 , 62
ASE/ 406322/00/000POLIA	4.823 , 22	N/ 901708/03/ PORCA	- , 83
5Q0/ 122157/AK/ MANGUEIRA	208 , 77	N/ 105053/01/ PARAFUSO	20 , 10
2H0/ 857297/C /GA1CAPA COBER	8 , 13	N/ 105023/01/ SUPORTE	13 , 30
5Q0/ 915325/C / PROTETOR	83 , 13	N/ 104921/02/ PARAFUSO	7 , 79
5G0/ 881375/E / ASSENTO	790 , 38	N/ 104915/01/ PARAFUSO	1 , 36
06A/ 105021/BM/ VIRABREQUI	8.174 , 98	N/ 104911/01/ GRAMPO	8 , 11
0C8/ 927750/CC/ CONTROLE	7.531 , 21	N/ 105869/02/ PARAFUSO	16 , 30
JZW/ 698151/C / JG PASTILH	541 , 28	N/ 105868/02/ PORCA	11 , 38
ASE/ 481261/01/000CONJ. REMO	18.392 , 64	N/ 105864/01/ PARAFUSO	- , 74
ASE/ 481262/01/000DES. ARAME	2.476 , 44	N/ 105821/03/ PARAFUSO	2 , 20
ASE/ 481251/00/000FRISO	338 , 83	N/ 105821/02/ PARAFUSO	1 , 76
3C5/ 035534/F / ANTENA	442 , 84	N/ 105816/01/ PRISIONEIR	9 , 55
7P6/ 885828/AF/UFJREVESTIMEN	987 , 25	N/ 902120/04/ PARAFUSO	5 , 43
171/ 698447/B / JG.CASQUIL	156 , 53	N/ 902076/03/ ARRUELA	7 , 57
2H0/ 881806/AF/OZIREVESTIMEN	3.625 , 09	N/ 902061/03/ PARAFUSO	15 , 01
2H0/ 881405/AM/OZIASSENTO	3.625 , 09	N/ 902056/04/ ARRUELA	- , 42
2H0/ 614417/E /BEFAGREGADO	16.738 , 67	N/ 900608/02/ ANEL	5 , 11
5K0/ 857367/C /82VCOBERTURA	69 , 09	N/ 900608/01/ ANEL	5 , 04
5Q0/ 953549/A / MODULO	2.496 , 39	N/ 900602/03/ ARRUELA	- , 59
5G0/ 885704/Q /AMTCOURO	2.860 , 13	N/ 900562/01/ ANEL	2 , 93
5G0/ 885776/AG/ ESPUMA	1.000 , 71	N/ 900577/01/ ARRUELA	- , 28
5G0/ 885776/AJ/ ESPUMA	1.000 , 71	N/ 900542/01/ ESFERA	- , 69
5Z0/ 885805/JT/WODREVESTIMEN	139 , 43	N/ 106653/01/ PARAFUSO	7 , 05
N/ 908544/02/ PARAFUSO	7 , 28	N/ 106649/01/ PARAFUSO	1 , 59
N/ 907684/02/ PORCA	4 , 98	N/ 106645/03/ PARAFUSO	4 , 09
N/ 908194/02/ PARAFUSO	16 , 27	N/ 106622/01/ ABRACADEIR	2 , 51
N/ 906844/05/ CONTATO	1 , 69	N/ 106618/01/ PARAFUSO	1 , 59
ASE/ 465931/00/000CHAVE CANHAC	934 , 74	N/ 106612/01/ PARAFUSO	1 , 59
ASE/ 465510/00/000CHAVE SOQU	3.961 , 18	N/ 106603/01/ PARAFUSO	- , 64
ASE/ 463059/00/000LIMPADOR	355 , 11	N/ 105814/02/ PARAFUSO	4 , 84
ASE/ 463058/00/000FRESA	12.296 , 87	N/ 105806/01/ PORCA	7 , 93
ASE/ 450361/00/000JG. SOQUET	2.596 , 10	N/ 105771/01/ CINTA	4 , 53
ASE/ 451397/00/000FLANGING D	1.612 , 50	N/ 105760/02/ PARAFUSO	11 , 58
2HH/ 885805/AB/AWJREVEST.ENC	7.406 , 26	N/ 901889/02/ PRISIONEIR	7 , 76
1S0/ 614235/B / SUPORTE	20 , 74	N/ 901845/01/ PARAFUSO	6 , 16
5G1/ 919935/B / SUPORTE	96 , 59	N/ 900541/01/ PORCA	13 , 20
5G0/ 972136/ / COBERTURA	101 , 56	N/ 900534/01/ PARAFUSO	4 , 27
5G0/ 881892/ / CALCO	76 , 23	N/ 900527/02/ ANEL	2 , 96
5G0/ 881891/ / CALCO	76 , 23	N/ 900527/01/ ANEL	1 , 36
5Q0/ 973038/ / RECEPTACUL	129 , 10	N/ 900512/01/ PINO	5 , 94
5Q0/ 611842/B / SUPORTE	22 , 42	N/ 900496/16/ MANGUEIRA	14 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 404608/00/000VALVULA	499 , 98	N/ 900496/05/	MANGUEIRA	20 , 30
ASE/ 407016/00/000PLACA GUIA	4.191 , 31	N/ 900496/01/	MANGUEIRA	1 , 43
7P6/ 885828/AF/YODREVESTIMEN	987 , 25	N/ 106595/01/	PARAFUSO	1 , 05
7P6/ 885828/AG/YOKREVESTIMEN	987 , 25	N/ 102513/01/	PARAFUSO	2 , 72
1K9/ 881405/N /YDHREVESTIMEN	804 , 59	N/ 104771/01/	PARAFUSO	16 , 00
1K9/ 881405/N /YDGREVESTIMEN	804 , 59	N/ 104763/01/	PARAFUSO	1 , 88
09G/ 323571/P / CONVERSOR	8.804 , 33	N/ 104748/03/	PORCA	4 , 09
5G6/ 827705/E / VEDACAO	764 , 25	N/ 104734/01/	PARAFUSO	1 , 82
5C5/ 817161/A / TRAVESSA	770 , 52	N/ 104733/02/	PARAFUSO	2 , 81
5G0/ 947133/E /9B9LUZ	247 , 01	N/ 104732/03/	PARAFUSO	- , 89
5K0/ 953569/AS/ MODULO	2.150 , 94	N/ 104722/01/	PARAFUSO	1 , 17
5G4/ 868151/ /ZB3COBERTURA	269 , 30	N/ 104180/01/	BRACADEIR	2 , 15
5GM/ 915105/C / BATERIA	617 , 06	N/ 104179/01/U71REBITE		2 , 04
3C8/ 831411/C / DOBRADICA	367 , 38	N/ 104179/01/Q70REBITE		- , 68
3C8/ 831412/C / DOBRADICA	367 , 38	N/ 104179/01/B41REBITE		2 , 04
2H0/ 711113/P /DMRBOTAO	1.060 , 60	N/ 103184/01/	PARAFUSO	16 , 88
2H0/ 711113/P /DMWBOTAO	1.060 , 60	N/ 103183/02/	PARAFUSO	6 , 60
2H0/ 711113/P /DNABOTAO	1.060 , 60	N/ 103183/01/	PARAFUSO	1 , 78
2H0/ 711113/P /DNDBOTAO	1.060 , 60	N/ 103181/01/	PARAFUSO	14 , 54
2H0/ 611019/C / CILINDRO	2.319 , 55	N/ 103180/01/	PORCA	- , 62
2H0/ 711113/N /DMQBOTAO	583 , 19	N/ 103166/01/	CABO IGNIC	188 , 96
N/ 912201/01/ PARAFUSO	1 , 30	N/ 103156/05/	PARAFUSO	7 , 19
N/ 911331/01/ PARAFUSO	4 , 00	N/ 103145/05/	PARAFUSO	13 , 19
6QE/ 054634/ / ESPELHO	1.161 , 82	N/ 103144/03/	PARAFUSO	2 , 68
5U0/ 054634/ / ESPELHO	1.161 , 82	N/ 102488/04/	PARAFUSO	4 , 54
02T/ 906207/C / MEDIDOR	308 , 10	N/ 102480/03/	PARAFUSO	1 , 03
5G4/ 881314/ /82VREVESTIMEN	227 , 37	N/ 102466/10/	PARAFUSO	9 , 24
06K/ 905601/B / VELA	120 , 62	N/ 104714/01/	PARAFUSO	- , 79
1K0/ 881920/R /ZA2GUIA	71 , 85	N/ 104707/05/	PARAFUSO	4 , 31
2HH/ 885805/T /LOWREVESTIMEN	7.406 , 26	N/ 104707/03/	PARAFUSO	4 , 31
2HH/ 885805/T /QONREVESTIMEN	7.406 , 26	N/ 104688/01/	PARAFUSO	12 , 97
N/ 106421/06/ PARAFUSO	2 , 83	N/ 104687/01/	PARAFUSO	9 , 40
N/ 106321/05/ PARAFUSO	4 , 20	N/ 104176/01/	PARAFUSO	4 , 27
1SB/ 035134/ / NAVIGACAO	1.684 , 56	N/ 104166/02/	PARAFUSO	- , 89
1SB/ 953513/C / INTERRUPTO	464 , 88	N/ 104162/01/	PARAFUSO	11 , 73
5K0/ 953569/AR/ MODULO	2.522 , 96	N/ 104160/03/	PARAFUSO	2 , 81
5G4/ 867288/D /ZA2REVESTIMEN	612 , 02	N/ 104159/03/	PARAFUSO	- , 47
5G4/ 867288/D /82VREVESTIMEN	612 , 02	N/ 103122/01/	PARAFUSO	7 , 13
5Z1/ 419501/BB/ COLUNA DIR	1.113 , 34	N/ 103121/01/	PARAFUSO	82 , 35
5G4/ 881313/ /82VREVESTIMEN	227 , 37	N/ 103114/03/	PARAFUSO	4 , 45
5C6/ 867233/M /3Y3REVESTIMEN	322 , 16	N/ 103113/04/	FITA ISOLA	36 , 54
5C6/ 867233/M /5T5REVESTIMEN	322 , 16	N/ 104883/02/	PARAFUSO	16 , 00
5C6/ 867234/M /3Y3REVESTIMEN	322 , 16	N/ 104882/05/	PARAFUSO	1 , 16
5C6/ 867234/M /5T5REVESTIMEN	322 , 16	N/ 104249/01/	FUSIVEL	19 , 45
5Z0/ 098609/AF/ ALTO FALAN	267 , 69	N/ 104244/01/	SUPORTE	2 , 60
5U0/ 098609/AP/ JG.ALTO F.	221 , 35	N/ 104241/02/	PARAFUSO	2 , 07
5U0/ 098609/AR/ ALTO FALAN	239 , 30	N/ 104239/03/	PARAFUSO	2 , 52
5U0/ 098609/AS/ JG.ALTO F.	172 , 31	N/ 104236/02/	BRACADEIR	7 , 80
06K/ 103925/AA/ COBERTURA	343 , 40	N/ 104236/01/	BRACADEIR	4 , 62
06H/ 906517/B / VALVULA	177 , 61	N/ 104231/01/	PARAFUSO	- , 91
04C/ 107065/AD/ PISTAO	135 , 82	N/ 104227/01/	SUPORTE	12 , 66
04C/ 105269/ / VOLANTE	463 , 19	N/ 103232/05/	PARAFUSO	9 , 84
1S1/ 614105/D / SERV FREIO	656 , 94	N/ 103231/04/	PARAFUSO	1 , 29
5Q0/ 915331/H / CONSOLE	367 , 81	N/ 103231/01/	PARAFUSO	- , 73
5G4/ 881805/DG/NPIREV. ENCOS	4.292 , 18	N/ 103227/02/	PARAFUSO	1 , 76
5G4/ 881805/DG/NQIREV. ENCOS	4.292 , 18	N/ 102564/01/	LAMP.INCAN	13 , 40
5G0/ 868563/ / CLIP	2 , 82	N/ 102556/01/	BRACADEIRA	4 , 76
5G0/ 868345/ /81UCOBERTURA	63 , 88	N/ 102555/01/	BRACADEIR	6 , 92
5G0/ 868345/ /ZL4COBERTURA	63 , 88	N/ 102534/02/	PARAFUSO	4 , 21
5G0/ 868224/B /82VREVESTIMEN	93 , 33	N/ 104865/01/	PARAFUSO	- , 83
5C6/ 121284/E / CONDUTOR A	53 , 60	N/ 104847/01/	PARAFUSO	2 , 50
5C5/ 035570/A / FILTRO	76 , 34	N/ 104840/02/	PARAFUSO	- , 64
5C0/ 419091/Q /ZRPVOLANTE	4.315 , 41	N/ 104827/01/	PARAFUSO	1 , 36
5C0/ 419091/AK/ZRPVOLANTE	5.191 , 89	N/ 104823/01/	PARAFUSO	- , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 054630/A / AUX.ESTACI	255 , 62	N/ 104785/01/ SUPORTE	13 , 81
5U0/ 054630/B / AUX.ESTACI	255 , 62	N/ 104784/01/ PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 054630/C / AUX.ESTACI	255 , 62	N/ 104776/01/ REBITE	2 , 06
ASE/ 406158/00/000TENSOR	5.021 , 97	N/ 104226/01/ SUPORTE	6 , 72
ASE/ 401397/00/000ADAPTADOR	343 , 68	N/ 104213/04/ PARAFUSO	19 , 66
5Q0/ 010790/Q / ETIQUETAID	20 , 13	N/ 104205/01/ PARAFUSO	11 , 04
5G6/ 867761/E /82VSUPORTE	310 , 96	N/ 104194/01/ PARAFUSO	- , 74
5G6/ 867762/G /82VSUPORTE	371 , 56	N/ 103218/02/ PARAFUSO	8 , 51
N/ 104070/01/ CLIP	19 , 19	N/ 103210/02/ SEXTAVADO	1 , 47
1S0/ 611701/ / MANGUEIRA	226 , 60	N/ 103206/01/ BRACADEIRA	6 , 17
1SB/ 959455/ / VENTILADOR	2.659 , 20	N/ 102519/05/ FUSIVEL	83 , 95
3C8/ 601025/AA/AX1RODA	4.944 , 63	N/ 102519/04/ FUSIVEL	19 , 45
5G0/ 947356/D /DV1LAMPADA	145 , 59	N/ 102519/03/ FUSIVEL	15 , 57
5Z9/ 853706/C /1NNFRISOTETO	114 , 15	N/ 102519/02/ FUSIVEL	16 , 20
2HH/ 854731/ /GRUCOBERTURA	1.797 , 70	N/ 102519/01/ FUSIVEL	16 , 20
1S0/ 973056/ / RECEPACUL	122 , 13	N/ 106663/02/ PARAFUSO	1 , 42
3AA/ 881805/FD/IYWREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 107082/01/ PARAFUSO	4 , 39
3AA/ 881805/FD/IYVREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 107069/01/ PARAFUSO	5 , 43
7E0/ 837202/AH/INFCHAVE	1.007 , 61	N/ 107066/01/ PARAFUSO	4 , 98
6R0/ 907357/B /Z03UNIDADE	1.425 , 64	N/ 107064/01/ PARAFUSO	4 , 76
04E/ 109119/C / CORREIA	316 , 11	N/ 107063/01/ PARAFUSO	6 , 53
ASE/ 401099/00/000TUBO	338 , 22	N/ 107058/01/ PARAFUSO	13 , 05
ASE/ 401120/00/000ADAPTADOR	98 , 73	N/ 106101/01/ PARAFUSO	2 , 81
3AA/ 881805/FD/IYUREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 106100/01/ PARAFUSO	11 , 33
3AA/ 881805/FD/IFLREVESTIMEN	4.192 , 08	N/ 106099/02/ PARAFUSO	13 , 20
3AA/ 881406/BH/IYVREVESTIMEN	4.070 , 86	N/ 106094/01/ PARAFUSO	1 , 47
3AA/ 881806/FE/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 105321/01/ SUPORTE	9 , 84
3AA/ 881806/FD/IYVREVESTIMEN	4.014 , 31	N/ 105320/01/ ANEL	14 , 97
6N0/ 129620/A / ELEMENTO	157 , 66	N/ 105316/01/ PARAFUSO	6 , 18
JZW/ 819653/A / FILTRO	128 , 17	N/ 105310/01/ PRESILHA	8 , 47
5C0/ 601307/C /RHKPNEU	4.379 , 17	N/ 900949/01/ PARAFUSO	- , 28
1K0/ 498103/N / JUNTA HOMO	1.992 , 53	N/ 900942/01/ PORCA	1 , 31
1K0/ 498099/G / EIXO TRANS	3.110 , 35	N/ 900936/01/01CBOTAO	5 , 18
ASE/ 401156/00/000VERIFICADO	2.459 , 92	N/ 900935/02/ PORCA	- , 74
ASE/ 401183/00/000ADAPTADOR	354 , 43	N/ 900913/01/ ARRUELA	22 , 25
4D0/ 971993/A / CAIXA	42 , 74	N/ 900911/01/ ABRACADEIR	- , 65
4F0/ 820536/C / SUPORTE	11 , 86	N/ 900905/01/ ANEL	13 , 02
4D0/ 260749/B / ANEL	4 , 77	N/ 900876/01/ PORCA	1 , 36
04E/ 129656/L / TUBO	260 , 23	N/ 107037/01/ PARAFUSO	2 , 04
N/ 106616/01/ ANEL	1 , 17	N/ 107027/01/ PARAFUSO	9 , 55
N/ 106671/01/ CONECTOR	8 , 30	N/ 107015/01/ PARAFUSO	14 , 08
1K4/ 867011/GR/TSBREVESTIMEN	2.045 , 63	N/ 107013/01/ BRACADEIRA	16 , 44
5G0/ 863831/ / ISOLAMENTO	516 , 04	N/ 107003/01/ SUPORTE	12 , 74
5G0/ 863919/ / ISOLAMENTO	828 , 96	N/ 107002/02/ PARAFUSO	1 , 27
2H0/ 035295/D / FILTRO	188 , 83	N/ 107002/01/ PARAFUSO	1 , 27
5U7/ 809605/D /GRUPAINEL	2.191 , 93	N/ 107000/01/ PARAFUSO	6 , 16
5Z9/ 800375/F /INFJG.CILINDR	2.235 , 76	N/ 106092/04/ PORCA	- , 72
3AA/ 881806/FC/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 106092/03/ PORCA	1 , 04
3AA/ 881806/FC/IYUREVESTIMEN	4.437 , 14	N/ 106091/01/ BRACADEIR	11 , 33
3AA/ 881806/FC/IYVREVESTIMEN	4.753 , 09	N/ 106068/02/ PARAFUSO	1 , 17
3AA/ 881405/BH/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 106062/01/ SUPORTE	12 , 97
3AA/ 881405/BH/IYUREVESTIMEN	4.437 , 14	N/ 106047/01/ PARAFUSO	1 , 37
7H0/ 827569/ / CHAPAPROTE	11 , 72	N/ 106046/02/ PARAFUSO	- , 63
7H0/ 829721/B / GUIA	36 , 59	N/ 105304/03/ PARAFUSO	2 , 13
013/ 301103/K / CARCACA	838 , 78	N/ 105414/02/ PARAFUSO	2 , 56
3AE/ 885503/E / ESTRUTURA	1.859 , 87	N/ 105412/01/ PORCA	1 , 34
3AE/ 885405/GG/IFLREVESTIMEN	6.606 , 23	N/ 105409/01/ ABRACADEIR	1 , 71
3AA/ 881806/FD/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 105404/01/ SUPORTE	43 , 19
1K0/ 407271/BN/ SEMI EIXO	2.339 , 26	N/ 105390/01/ SUPORTE	5 , 38
1K0/ 145263/A / SUPORTE	14 , 66	N/ 901076/07/ ARRUELA	2 , 16
WHT/ 005803/ / PARAFUSO	2 , 70	N/ 901076/06/ ARRUELA	- , 68
8K0/ 971921/H / CAPA PROTE	15 , 19	N/ 901072/03/ BRACADEIR	8 , 19
7P6/ 971364/CA/ CHICOTE	530 , 36	N/ 901063/04/ PORCA	- , 58
7N0/ 971863/ / BUCHA	49 , 88	N/ 901060/01/ ANEL	20 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06J/ 105266/AC/ VOLANTE	3.893 , 07	N/ 901053/01/ ABRACADEIR	- , 23
04E/ 109675/ / VEDACAO	49 , 94	N/ 901028/01/ ANEL	5 , 32
04E/ 115331/ / ANEL VEDAC	13 , 72	N/ 901020/01/ PINO	5 , 85
04E/ 103485/A / TAMP	102 , 47	N/ 107176/01/ PARAFUSO	5 , 26
ASE/ 401273/00/000PECAINTERM	338 , 92	N/ 107154/01/ PARAFUSO	14 , 54
ASE/ 401237/00/000ADAPTADOR	354 , 43	N/ 107153/01/ BRACADEIRA	5 , 67
ASE/ 401235/00/000JOGO ADAPT	343 , 68	N/ 107120/01/ PARAFUSO	1 , 74
ASE/ 401189/00/000ADAPTADOR	354 , 43	N/ 107115/01/ PARAFUSO	1 , 22
ASE/ 404501/00/000ADAPTADOR	654 , 42	N/ 107114/01/ PARAFUSO	6 , 18
ASE/ 404002/00/000ADAPTADOR	526 , 46	N/ 107113/01/ PARAFUSO	14 , 67
5G0/ 615123/ / CAIXA	1.251 , 61	N/ 107105/01/ PARAFUSO	- , 71
5G0/ 615124/ / CAIXA	1.251 , 61	N/ 107093/01/ PARAFUSO	2 , 17
5G0/ 615125/ / SUPORTE	536 , 68	N/ 106139/01/ PARAFUSO	4 , 02
5G0/ 615126/ / SUPORTE	536 , 68	N/ 106137/01/ PARAFUSO	4 , 39
5G0/ 615423/B / CAIXA	1.082 , 11	N/ 106133/01/ PARAFUSO	- , 89
5G0/ 615424/B / CAIXA	1.082 , 11	N/ 105366/01/ PORCA	1 , 15
0C3/ 398101/ / KIT REPA	541 , 66	N/ 105358/03/ PARAFUSO	- , 52
WHT/ 006779/ / PORCA	31 , 22	N/ 105355/02/ PARAFUSO	1 , 73
WHT/ 005747/ / PARAFUSO	7 , 91	N/ 105352/01/ PORCA	4 , 99
N/ 107362/01/ BRACADEIRA	12 , 45	N/ 105351/01/ PARAFUSO	1 , 34
N/ 107531/01/ PARAFUSO	2 , 66	N/ 105326/02/ PARAFUSO	16 , 30
N/ 107626/01/ PARAFUSO	2 , 36	N/ 900990/01/ ARRUELA	- , 61
2H0/ 511151/AH/ MOLA PLANA	4.225 , 65	N/ 900981/01/ PARAFUSO	1 , 47
1S1/ 721453/ / MANGUEIRA	38 , 18	N/ 900978/02/ REB CEGO	5 , 10
1K0/ 881483/ / APERTO	12 , 06	N/ 900963/01/ PINO	18 , 20
1K0/ 498203/C / COIFA	146 , 20	N/ 900955/01/ ARRUELA	14 , 47
3AA/ 012115/ / BOLSA	216 , 18	N/ 107090/01/ PARAFUSO	8 , 59
2H7/ 899071/ / JG. VEDACA	653 , 77	N/ 107086/01/ PARAFUSO	5 , 48
0CM/ 323862/ / JG REPARO	381 , 69	N/ 105924/02/ PARAFUSO	11 , 72
N/ 911934/02/ PARAFUSO	4 , 73	N/ 105923/02/ PARAFUSO	26 , 11
6Q5/ 867501/R /5T5REVESTIMEN	686 , 05	N/ 902264/04/ PORCA	2 , 20
6Q5/ 867501/AC/5T5REVESTIMEN	712 , 00	N/ 900703/06/ ANEL	2 , 65
6QE/ 867501/J /5T5REVESTIMEN	622 , 07	N/ 900689/02/ PARAFUSO	2 , 04
04C/ 129618/J / CONDUTOR A	69 , 87	N/ 900685/01/01CBOTAO	4 , 68
7P0/ 810363/A / CAIXA	2.524 , 73	N/ 900684/01/ PINO	- , 68
1K0/ 498103/NX/ JUNTA HOMO	1.992 , 53	N/ 900682/01/ ANEL	4 , 89
1K0/ 407271/LB/ SEMI EIXO	5.331 , 50	N/ 900672/02/ ANEL VEDAC	5 , 34
07P/ 973702/A / RECEPACUL	16 , 94	N/ 106806/01/ PARAFUSO	1 , 17
5G0/ 864207/D /BKXDESBRACOS	2.067 , 96	N/ 106769/01/ PARAFUSO	4 , 87
5G0/ 857189/ /AAHCOBERTURA	368 , 70	N/ 106768/01/ PARAFUSO	1 , 17
5G0/ 853687/ /2ZZLOGOTIPO	160 , 34	N/ 106756/02/ PARAFUSO	4 , 13
5G0/ 823723/B / VEDACAO	168 , 77	N/ 106734/01/ PARAFUSO	8 , 66
6QE/ 853413/B /MX1FAIXA	63 , 23	N/ 106727/01/ PARAFUSO	15 , 41
6QE/ 853413/B /61VFAIXA	63 , 23	N/ 106726/01/ PARAFUSO	14 , 97
6QE/ 853413/C /MX1FAIXA	29 , 10	N/ 105922/01/ PARAFUSO	1 , 76
6QE/ 853413/C /61VFAIXA	29 , 10	N/ 105902/01/ FITA	12 , 06
6QE/ 853414/B /MX1FAIXA	63 , 23	N/ 902173/04/ PORCA	2 , 50
6QE/ 853414/B /61VFAIXA	63 , 23	N/ 902173/03/ PORCA	7 , 14
6QE/ 853414/C /MX1FAIXA	29 , 10	N/ 902162/01/ PORCA	11 , 76
2H5/ 829149/A /GRUTRAVESSA	2.718 , 74	N/ 902158/05/ PORCA	1 , 64
2H2/ 927743/B / SUPORTE	157 , 34	N/ 902156/04/ PARAFUSO	2 , 04
2H0/ 858180/A /3X1TAMPAO	4 , 85	N/ 902154/04/ TAMP.ROSCA	14 , 97
5U0/ 819707/ /041DIFUSOR AR	51 , 50	N/ 900662/03/ ARRUELA	2 , 91
5U0/ 807240/C / REFORCO	28 , 16	N/ 900649/01/ ANEL	2 , 71
04C/ 121113/B / VALVULA	274 , 00	N/ 900639/05/ PARAFUSO	4 , 15
04C/ 121119/ / ANEL	81 , 75	N/ 900639/04/ PARAFUSO	4 , 69
04C/ 121119/A / ANEL	101 , 95	N/ 900636/02/ PARAFUSO	1 , 76
04C/ 109108/E / PROTETOR	250 , 77	N/ 900619/01/ ANEL	2 , 65
04C/ 109111/D / POLIA	573 , 40	N/ 106721/01/ BRACADEIRA	14 , 01
5Z4/ 837329/G / CAPA PROTE	32 , 20	N/ 106715/01/ PARAFUSO	2 , 20
5Z3/ 837329/C / CAPA PROTE	39 , 34	N/ 106706/01/ PARAFUSO	4 , 73
3AB/ 863353/ / ISOLAMENTO	570 , 29	N/ 106705/01/ PARAFUSO	1 , 62
131/ BROTOU/66/ LITERATURA	94 , 40	N/ 106695/02/ PARAFUSO	- , 89
5G0/ 837599/A / CAPA	92 , 34	N/ 106689/01/ PARAFUSO	16 , 30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AA/ 881405/BH/IYVREVESTIMEN	4.648 , 87	N/ 106684/01/ PARAFUSO	- , 68
3AA/ 881406/BH/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 106664/01/ PARAFUSO	7 , 08
3AA/ 881406/BH/IYUREVESTIMEN	4.437 , 14	N/ 105303/04/ PARAFUSO	6 , 59
1K0/ 498099/J / EIXO TRANS	3.614 , 77	N/ 900773/01/ ANEL	38 , 38
06F/ 103383/J / JUNTA CABE	363 , 40	N/ 900772/01/ ANEL	16 , 00
000/ 098713/A / ANTENA	194 , 33	N/ 900771/01/ ANEL	24 , 14
0CM/ 325025/A /000MECATRONIC	19.447 , 88	N/ 900770/01/ ANEL	16 , 57
5U7/ 807142/F /REMTERMINAL	342 , 48	N/ 900769/01/ ANEL	24 , 16
04C/ 133062/F / UNID.COMAN	397 , 20	N/ 106978/01/ PARAFUSO	5 , 57
04E/ 103085/ / RETENTOR	29 , 61	N/ 106927/01/ PARAFUSO	14 , 97
04E/ 103085/B / RETENTOR	15 , 18	N/ 106916/01/ ANEL VEDAC	5 , 17
04E/ 103175/ / VALVULA	100 , 53	N/ 106907/01/ PARAFUSO	8 , 51
04C/ 121119/C / ANEL	39 , 63	N/ 106906/01/ PARAFUSO	13 , 87
04C/ 121121/C / TAMP	127 , 34	N/ 106889/01/ CONECTOR	7 , 33
N/ 910974/01/ PARAFUSO	2 , 40	N/ 106044/02/ PARAFUSO	5 , 43
N/ 106825/01/ PARAFUSO	9 , 16	N/ 106015/01/ BRACADEIRA	24 , 16
5N1/ 863011/B /ANFTAPETES	757 , 73	N/ 106012/02/ PARAFUSO	11 , 58
2H0/ 920960/DX/ INSTRUMENT	1.344 , 69	N/ 106009/01/ PARAFUSO	5 , 43
2H0/ 920961/DX/ INSTRUMENT	1.356 , 84	N/ 105997/01/ CINTA	6 , 70
2H0/ 511151/AN/ MOLA PLANA	4.225 , 65	N/ 105977/01/ PORCA	1 , 76
04E/ 130241/D / TUBO	262 , 32	N/ 105284/02/ PARAFUSO	1 , 36
04E/ 122447/F / MANGUEIRA	167 , 35	N/ 105283/01/ BATERIA	18 , 92
04E/ 129620/ / ELEMENTC	76 , 00	N/ 105268/02/ PARAFUSO	1 , 32
04E/ 121497/H / TUBO	474 , 66	N/ 105266/03/ PARAFUSO	8 , 08
WHT/ 003386/ / ARRUELA	2 , 16	N/ 900747/01/ PARAFUSO	- , 68
N/ 105165/02/ CLIP	4 , 27	N/ 900744/04/ PORCA	1 , 51
N/ 105524/04/ PARAFUSO	14 , 97	N/ 900733/01/ ANEL	14 , 79
D/ 200002/A1/ VEDACAO	167 , 98	N/ 900711/02/ PARAFUSO	1 , 84
5N0/ 860027/ / HASTE	1.382 , 30	N/ 106879/01/ PARAFUSO	4 , 23
5N0/ 860028/ / HASTE	1.382 , 30	N/ 106872/02/ PARAFUSO	5 , 43
5G0/ 845411/C /NVBVIDRO FIXO	242 , 54	N/ 106861/01/ PARAFUSO	2 , 20
3AE/ 827469/L /FXCACIONAMENT	3.563 , 29	N/ 106860/01/ PARAFUSO	2 , 81
5Z0/ 122101/N / MANGUEIRA	66 , 27	N/ 106847/01/ PARAFUSO	- , 88
5Z0/ 122447/AC/ MANGUEIRA	60 , 66	N/ 106820/01/ PARAFUSO	8 , 08
3AA/ 853675/G /739LOGOTIPO	126 , 05	N/ 105972/01/ PORCA	- , 28
3AA/ 614109/AL/BEFAGREGADO	15.039 , 96	N/ 105963/02/ PARAFUSO	1 , 62
3AA/ 614109/AN/BEFAGREGADO	15.039 , 96	N/ 105962/01/ PORCA	1 , 34
3AA/ 614109/AQ/BEFAGREGADO	15.039 , 96	N/ 105956/01/ PARAFUSO	9 , 55
5Z0/ 857003/T /ZOIPAINEL	1.215 , 90	N/ 105948/01/ PARAFUSO	2 , 40
3C8/ 805903/B /9B9SPOILER	512 , 11	N/ 105928/01/ PARAFUSO	1 , 76
3C8/ 601025/AB/88ZRODA	2.167 , 65	N/ 907776/01/ PINO	11 , 94
3C8/ 601025/AB/3AJRODA	4.134 , 85	N/ 907774/01/ PARAFUSO	- , 68
3C0/ 615403/H / CARCACA	3.158 , 48	N/ 907823/01/ ANEL VEDAC	16 , 16
3AA/ 615404/ / CARCACA	3.158 , 48	N/ 907828/03/ PARAFUSO	7 , 05
3AA/ 615403/ / CARCACA	3.158 , 48	N/ 907773/01/ ANEL VEDAC	2 , 36
06H/ 198151/E / JG. ANEL	503 , 60	N/ 907771/03/ ARRUELA	2 , 36
06H/ 998907/A / JG.VALVULA	24 , 26	N/ 907764/02/ REB CEGO	4 , 89
5C5/ 864207/J /ICGDESBACOS	2.249 , 48	N/ 907760/01/ GRAMPO	- , 97
5C5/ 864207/J /SL1DESBACOS	2.249 , 48	N/ 907750/01/ PARAFUSO	1 , 83
5C5/ 864207/J /SN3DESBACOS	2.249 , 48	N/ 907831/02/ PARAFUSO	4 , 09
5C1/ 819172/ / COBERTURA	63 , 29	N/ 907834/01/ ANEL VEDAC	2 , 31
5C0/ 419091/AP/BBRVOLANTE	5.040 , 06	N/ 907859/01/ BRACADEIRA	29 , 98
5G0/ 823359/ / AMORTECEDO	237 , 24	N/ 907779/02/ PORCA	4 , 98
0CM/ 325025/A /Z04MECATRONIC	19.230 , 45	N/ 907786/01/ PRESILHA	4 , 21
5Z0/ 959624/ /1QBTAMPA	2 , 83	N/ 907798/02/ PORCA	2 , 36
3C0/ 898511/ / PECAINTER	22 , 22	N/ 907809/04/ PARAFUSO	1 , 34
3AF/ 885806/RH/IFLREVESTIMEN	4.528 , 34	N/ 907810/01/ BRACADEIR	4 , 27
3AF/ 885806/RH/IYUREVESTIMEN	4.929 , 74	N/ 907810/02/ BRACADEIR	4 , 45
3AF/ 867605/A /3G4REVESTIMEN	1.257 , 62	N/ 907813/01/ SEXTAVADO	52 , 19
2H0/ 614728/A / TUBO FREIO	295 , 92	N/ 907732/01/B41PARAFUSO	1 , 93
2H0/ 614727/A / TUBO FREIO	214 , 94	N/ 907726/01/ PREND.CABO	4 , 57
2H0/ 614722/D / TUBO FREIO	568 , 13	N/ 907724/01/ BRACADEIRA	32 , 06
2H0/ 614721/B / TUBO FREIO	469 , 18	N/ 907721/02/ PARAFUSO	14 , 08
2H0/ 201129/E / TUBO	1.055 , 93	N/ 907716/03/ PARAFUSO	2 , 82

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2HH/ 867024/D /TOPREVESTIMEN	3.635 , 05	N/ 907710/03/	PORCA	2 , 71
2H0/ 121079/A / SUPORTE	80 , 14	N/ 907702/01/	BRACADEIRA	9 , 90
5Z4/ 853414/D /61VFAIXA	41 , 18	N/ 907701/01/	BRACADEIR	5 , 26
5Z4/ 853414/D /MX1FAIXA	41 , 18	N/ 907687/01/	PARAFUSO	12 , 16
5Z4/ 853413/E /61VFAIXA	25 , 89	N/ 907683/01/	BRACADEIRA	13 , 52
5Z4/ 853413/E /MX1FAIXA	25 , 89	N/ 907682/02/	PARAFUSO	13 , 99
5Z4/ 853413/D /61VFAIXA	41 , 18	N/ 907679/01/	REBITE	6 , 61
5Z4/ 853413/D /MX1FAIXA	41 , 18	N/ 907678/01/	PRISIONEIR	4 , 41
2H7/ 845213/N / VIDRO FIXO	256 , 26	N/ 907676/02/	PARAFUSO	1 , 59
2H5/ 867501/L /AM4REVESTIMEN	3.698 , 30	N/ 907674/05/	PORCA	2 , 99
7E0/ 815071/C / AQUECEDOR	17.705 , 39	N/ 907667/02/	PORCA	2 , 67
7E0/ 819008/F / AQUECEDOR	12.316 , 22	N/ 907665/02/	PARAFUSO	89 , 93
03L/ 103351/Q / CABECOTE	12.870 , 31	N/ 907662/02/	PARAFUSO	43 , 53
5C5/ 881405/J /EIIREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 907657/01/	REB CEGO	1 , 85
5C5/ 881405/J /ICFREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 908463/01/	PARAFUSO	12 , 14
5C5/ 881405/J /ICHREVESTIMEN	2.083 , 65	N/ 908461/02/	PARAFUSO	8 , 88
5C5/ 881405/B /ICDREVESTIMEN	933 , 21	N/ 908432/02/	PARAFUSO	38 , 87
3C8/ 885503/G / ESTRUTURA	1.859 , 80	N/ 908429/03/	PARAFUSO	1 , 59
5Z0/ 857003/S /H0HPAINEL	1.094 , 32	N/ 908424/02/	PARAFUSO	1 , 76
5Z0/ 857190/E /ZI5COBERTURA	112 , 98	N/ 909609/01/	PARAFUSO	1 , 46
5Z0/ 857190/E /EL7COBERTURA	180 , 01	N/ 909599/02/	PARAFUSO	8 , 51
5Z0/ 857189/E /ZI5COBERTURA	112 , 98	N/ 909596/02/	PORCA	1 , 34
5Z0/ 857189/E /GT6COBERTURA	129 , 11	N/ 909591/01/	PORCA	1 , 58
5U0/ 820046/E / CABO	49 , 24	N/ 909590/03/	SEXTAVADO	2 , 81
5N0/ 253409/K / SILENCIOSO	2.070 , 65	N/ 909589/02/	PARAFUSO	1 , 16
5C0/ 122096/A / MANGUEIRA	315 , 12	N/ 909004/01/	PARAFUSO	2 , 06
3C8/ 407272/A / SEMI EIXO	5.477 , 46	N/ 908992/01/	PORCA	6 , 77
04C/ 109175/F / PROTETOR	177 , 15	N/ 908980/07/	PARAFUSO	4 , 16
5K0/ 711113/Q /YMDBOTAO	867 , 33	N/ 908980/04/	PARAFUSO	1 , 34
013/ 141786/1 / CONTRAPESO	22 , 14	N/ 908976/04/	PARAFUSO	1 , 41
013/ 141785/1 / CONTRAPESO	22 , 67	N/ 908414/01/	PARAFUSO	196 , 14
5Z0/ 959800/B / UNID.COMAN	294 , 88	N/ 908406/03/	PARAFUSO	4 , 61
5Z0/ 959623/L /1QBTAMPA	2 , 34	N/ 908404/01/	ARRUELA	2 , 40
5Z0/ 959623/M /1QBTAMPA	2 , 83	N/ 908403/01/	GRAMPO	2 , 04
5Z0/ 959623/N /1QBTAMPA	2 , 83	N/ 908401/03/	PARAFUSO	- , 83
5Z0/ 959623/P /1QBTAMPA	2 , 83	N/ 909582/01/	PARAFUSO	1 , 51
5C3/ 253609/G / SILENCIOSO	5.675 , 08	N/ 909564/02/	PARAFUSO	7 , 55
5C0/ 601307/C /RCOPNEU	4.403 , 77	N/ 909556/01/	PARAFUSO	2 , 17
443/ 887301/D /4PKCAPA	9 , 18	N/ 909549/05/	PARAFUSO	2 , 31
3C8/ 010847/S / ETIQUETA	32 , 54	N/ 907988/05/	PORCA	2 , 04
3AF/ 867605/A /9B9REVESTIMEN	1.257 , 62	N/ 907987/02/	PARAFUSO	2 , 65
0CT/ 141777/A / PINOESFERI	52 , 14	N/ 907985/05/	PARAFUSO	4 , 54
N/ 906476/02/ PARAFUSO	4 , 15	N/ 907979/01/	REB CEGO	5 , 16
N/ 014142/10/ PARAFUSO	1 , 96	N/ 907944/01/	PECA EM T	22 , 07
5Z4/ 853414/E /61VFAIXA	25 , 89	N/ 907912/01/	PARAFUSO	- , 91
5Z4/ 853414/E /MX1FAIXA	25 , 89	N/ 907885/01/	REB CEGO	2 , 55
2H7/ 867501/AJ/GB9REVESTIMEN	3.794 , 67	N/ 907884/02/	PARAFUSO	1 , 36
2H7/ 867501/AK/GB9REVESTIMEN	3.794 , 67	N/ 907878/02/	REBITE	4 , 98
5Z0/ 857189/E /EL7COBERTURA	180 , 01	N/ 907870/03/	PARAFUSO	2 , 50
5Z0/ 857003/T /ZPIPAINEL	1.251 , 30	N/ 907865/02/	PARAFUSO	2 , 83
4H0/ 973713/D / RECEPTACUL	27 , 06	N/ 907861/02/	PARAFUSO	1 , 59
4H0/ 973717/ / RECEPTACUL	41 , 76	N/ 907816/01/	BRACADEIRA	9 , 22
4G0/ 971921/D / CAPA PROTE	11 , 29	N/ 908047/02/	PARAFUSO	6 , 24
7H5/ 863459/B /5R5COBERTURA	1.215 , 97	N/ 908035/02/	PARAFUSO	1 , 36
7H5/ 867037/AD/WWMREVESTIMEN	4.398 , 50	N/ 908012/01/	PINO	- , 92
7H5/ 867601/M /4N2REVESTIMEN	2.432 , 00	N/ 908011/01/	PINO	8 , 42
5C0/ 064317/C /041FAIXA	1.753 , 53	N/ 908005/03/	PARAFUSO	2 , 90
3AF/ 885406/GF/IFLREVESTIMEN	4.456 , 70	N/ 907998/01/	BRACADEIRA	26 , 94
3AF/ 867212/DF/OJSREVESTIMEN	1.954 , 50	N/ 907996/01/	PARAFUSO	15 , 41
3AF/ 885405/GF/IFLREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 907263/01/	PARAFUSO	20 , 66
3AF/ 885405/GF/IYVREVESTIMEN	4.753 , 09	N/ 907255/01/	PARAFUSO	4 , 61
3AE/ 885405/GG/IYVREVESTIMEN	6.611 , 36	N/ 907246/02/	PARAFUSO	1 , 76
7P1/ 061501/ /041TAPETE	606 , 14	N/ 907178/02/	PARAFUSO	1 , 05
7P0/ 061511/ /041JG.TAPETE	573 , 82	N/ 906601/01/	BRACADEIR	28 , 82

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N1/ 061502/ /82VJG.TAPETE	456 , 45	N/ 906599/01/ PARAFUSO	- , 58
2HH/ 971065/ / CHICOTE	550 , 45	N/ 906590/01/ REB CEGO	4 , 67
1K0/ 971858/AT/ CHAPA	43 , 48	N/ 906584/02/ PORCA	6 , 64
1K0/ 971858/L/ SUPORTE	87 , 19	N/ 906575/02/ ARRUELA	- , 70
WHT/ 006407/ / ANEL VEDAC	7 , 16	N/ 906565/01/ BRACADEIRA	28 , 01
N/ 911603/01/ REB CEGO	2 , 53	N/ 905899/03/ PORCA	13 , 20
ASE/ 401275/00/000MANGUEIRA	629 , 32	N/ 905897/03/ PARAFUSO	12 , 23
ASE/ 401274/00/000MANGUEIRA	409 , 01	N/ 905882/02/ PARAFUSO	5 , 04
0AV/ 498114/ / JG. DISCO	1.169 , 75	N/ 907169/01/ PARAFUSO	15 , 60
WHT/ 005404/ / PINO	14 , 45	N/ 907161/03/ REBITE	46 , 59
WHT/ 003361/ / PARAFUSO	- , 78	N/ 907143/03/ PORCA	2 , 52
04E/ 199275/ / CONSOLE	510 , 75	N/ 907132/03/ ANEL	6 , 09
04E/ 145735/C/ TUBO	105 , 29	N/ 907124/03/ PARAFUSO	7 , 49
000/ 998953/ / JG.PECAS	119 , 77	N/ 906564/01/ BRACADEIRA	36 , 98
N/ 907559/02/ PARAFUSO	4 , 77	N/ 906562/01/ BRACADEIRA	26 , 54
N/ 905841/01/J51CAPA COBER	2 , 97	N/ 906560/01/ BRACADEIRA	29 , 78
N/ 107662/01/ PARAFUSO	1 , 47	N/ 906559/01/ BRACADEIRA	6 , 81
3C0/ 972725/A / RECEPTACUL	16 , 94	N/ 906555/01/ BRACADEIRA	4 , 04
2H0/ 920970/X / INSTRUMENT	2.298 , 77	N/ 906553/01/ BRACADEIRA	4 , 23
2H0/ 920971/X / INSTRUMENT	2.298 , 77	N/ 905845/02/ PARAFUSO	4 , 61
2H0/ 920962/DX/ INSTRUMENT	1.418 , 81	N/ 905841/01/U71CAPA COBER	4 , 15
7E5/ 827505/A / FECHADURA	199 , 62	N/ 907088/02/ PORCA	2 , 03
7H0/ 827526/ / ESTRIBO	134 , 45	N/ 907088/01/ PORCA	4 , 14
7H0/ 827561/A /GRUMANOPLA	934 , 94	N/ 907085/04/ PARAFUSO	13 , 19
7E0/ 819553/F / CARCACA	3.409 , 98	N/ 907076/04/ PARAFUSO	14 , 54
7E0/ 819553/H / CARCACA	4.900 , 56	N/ 906546/02/ PARAFUSO	1 , 33
3C0/ 615403/J / CARCACA	3.158 , 98	N/ 907653/01/ ANEL VEDAC	4 , 09
3C0/ 615404/G / CARCACA	3.158 , 48	N/ 907630/01/ PARAFUSO	- , 74
3C0/ 615404/H / CARCACA	3.167 , 48	N/ 907615/01/ ANEL	2 , 71
3C0/ 615404/J / CARCACA	3.167 , 48	N/ 907611/03/ PORCA	1 , 32
3C0/ 615403/G / CARCACA	3.158 , 48	N/ 907611/02/ PORCA	1 , 36
1Q0/ 898375/B /NOPJG.CILINDR	1.602 , 76	N/ 907606/01/ PECA EM T	19 , 78
1Q0/ 898375/B /INFJG.CILINDR	2.712 , 66	N/ 907583/02/ PARAFUSO	8 , 79
1K0/ 407271/NP/ SEMI EIXO	5.575 , 84	N/ 907579/01/ PORCA	- , 68
06H/ 105701/P /ROTCASQUILHO	132 , 29	N/ 907558/02/ SEXTAVADO	9 , 64
06H/ 105701/P /BLACASQUILHO	132 , 29	N/ 907557/02/ PORCA	2 , 50
5G0/ 805931/ / TIRANTE	89 , 91	N/ 908144/02/ PARAFUSO	7 , 49
5G0/ 805932/ / TIRANTE	89 , 91	N/ 908144/01/ PARAFUSO	18 , 20
5U7/ 609426/A / SUP FREIO	383 , 89	N/ 908142/01/ SEXTAVADO	56 , 25
5U3/ 867009/G /BKKREVESTIMEN	380 , 45	N/ 908141/02/ PARAFUSO	- , 68
5U3/ 867009/F /BJZREVESTIMEN	380 , 45	N/ 908141/01/ PARAFUSO	- , 68
5U3/ 867009/E /BJZREVESTIMEN	374 , 15	N/ 908140/01/ PARAFUSO	2 , 04
3AF/ 885805/PC/IYSREVESTIMEN	4.130 , 18	N/ 908138/02/ ANEL VEDAC	2 , 39
3AF/ 885805/RH/IFLREVESTIMEN	4.130 , 18	N/ 908131/01/ REB CEGO	2 , 22
3AF/ 885805/RH/IYUREVESTIMEN	4.500 , 07	N/ 908123/02/ REB CEGO	2 , 73
3AF/ 885405/GH/SOSREVESTIMEN	4.069 , 71	N/ 908123/01/ REB CEGO	9 , 39
2H0/ 898375/E /NOPJG.CILINDR	3.102 , 80	N/ 908107/01/ GRAMPO	9 , 39
2H0/ 898375/E /INFJG.CILINDR	4.160 , 95	N/ 908106/02/ PORCA	5 , 68
5Z6/ 827517/H / BATENTE	39 , 65	N/ 908098/02/ PORCA	1 , 33
5Z0/ 971349/BD/ CHICOTE P	290 , 25	N/ 908100/01/ DISTRIBUID	4 , 68
1K8/ 601025/R /88ZRODA	5.057 , 89	N/ 908093/02/ PARAFUSO	14 , 28
06J/ 903023/Q / ALTERNADOR	6.757 , 87	N/ 908088/01/ PORCA	5 , 01
032/ 133062/B / VALVULA	469 , 16	N/ 908087/02/ PARAFUSO	1 , 02
032/ 133062/A / VALVULA	478 , 38	N/ 908083/02/ PARAFUSO	4 , 23
1K0/ 199555/CH/ SUPORTE	423 , 14	N/ 908082/01/ PARAFUSO	40 , 17
04C/ 103464/E / SEPARADOR	650 , 54	N/ 908075/02/ ARRUELA	7 , 57
04E/ 906051/ / SENSOR	276 , 49	N/ 908074/07/ PARAFUSO	1 , 30
02S/ 311241/C / CORPOSINCR	1.817 , 75	N/ 908074/05/ PARAFUSO	1 , 30
N/ 908877/04/ PORCA	4 , 93	N/ 908073/01/ PARAFUSO	5 , 49
5Z0/ 061225/J /999TAPETE	273 , 00	N/ 908055/03/ PARAFUSO	4 , 87
5Z0/ 061225/H /71NTAPETE	273 , 00	N/ 908049/03/ PARAFUSO	1 , 88
4H0/ 973712/A / RECEPTACUL	15 , 84	N/ 908049/02/ PARAFUSO	1 , 36
N/ 911649/01/ PARAFUSO	5 , 40	N/ 908049/01/ PARAFUSO	1 , 90
N/ 107360/01/ PARAFUSO	2 , 66	N/ 908047/05/ PARAFUSO	4 , 58

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WHT/ 004973/ / ANEL VEDAC	9 , 42	N/ 908466/02/ PARAFUSO	1 , 33
WUR/ 069971/ / Mangueira	721 , 45	N/ 908208/01/ BUCHA	6 , 37
5G6/ 858832/ /82VSUPORTE	93 , 95	N/ 908204/01/ PARAFUSO	31 , 80
5G0/ 937702/ / RECEPTACUL	31 , 80	N/ 908201/01/ PORCA	12 , 54
5G0/ 937722/ / CAIXA	8 , 97	N/ 908195/01/ PARAFUSO	- , 58
5G0/ 941319/ / PUXADOR	42 , 19	N/ 908194/01/ PARAFUSO	14 , 96
5G0/ 941607/ / CAPA COBER	41 , 06	N/ 909294/01/ PARAFUSO	12 , 67
WUR/ 071520/B / Chave Philips	11 , 64	N/ 909291/02/ PARAFUSO	42 , 54
ASE/ 401331/00/000ADAPTADOR	2.536 , 22	N/ 909290/02/ PARAFUSO	9 , 73
ASE/ 401375/00/000BOCAL ROSC	214 , 62	N/ 909287/02/ PARAFUSO	2 , 81
ASE/ 401369/00/000PONTA	461 , 85	N/ 909282/02/ BRACADEIRA	35 , 27
ASE/ 401356/00/000ADAPTADOR	4.282 , 27	N/ 908618/01/7G8BOTAO	2 , 86
ASE/ 401351/00/000ADAPTADOR	229 , 16	N/ 908618/01/3PTBOTAO	2 , 86
02J/ 409189/E / RETENTOR	35 , 35	N/ 908618/01/U71BOTAO	2 , 86
02Q/ 301103/J / CARCACA	4.076 , 54	N/ 908613/01/ SEXTAVADO	2 , 71
02T/ 409189/K / RETENTOR	29 , 21	N/ 908184/01/ PARAFUSO	- , 73
030/ 109243/Q / ROLO	168 , 30	N/ 908183/02/ PARAFUSO	2 , 20
036/ 971502/C / SUPORTE	46 , 40	N/ 908182/01/ ANEL	9 , 22
ASE/ 441006/00/000CABO ADAPT	2.671 , 63	N/ 908179/02/ PORCA	6 , 46
ASE/ 441003/00/000CABO ADAPT	13.561 , 87	N/ 908173/02/ PORCA	4 , 16
ASE/ 441052/00/000CABO MEDIC	278 , 19	N/ 908170/03/ PARAFUSO	1 , 17
ASE/ 441054/00/000CABO MEDIC	278 , 19	N/ 909278/01/ PORCA	6 , 89
ASE/ 440541/00/000KNARRE	710 , 12	N/ 909266/01/ ABRACADEIR	1 , 36
ASE/ 440274/00/000FERRAMEN.	629 , 04	N/ 909265/01/ BRACADEIRA	28 , 59
WHT/ 005178/ / ARRUELA	- , 80	N/ 909264/01/ BRACADEIRA	9 , 90
ASE/ 401332/00/000ADAPTADOR	2.983 , 83	N/ 909256/01/ TAMPA	2 , 82
ASE/ 401337/00/000CX VERIFIC	3.277 , 26	N/ 909238/01/ PARAFUSO	1 , 51
ASE/ 401340/00/000JOGO ADAPT	600 , 22	N/ 909219/01/ ANEL	62 , 29
ASE/ 401343/00/000JOGO ADAPT	1.030 , 63	N/ 908600/07/ ANEL	20 , 53
ASE/ 401348/01/000JOGO ADAPT	234 , 82	N/ 908600/04/ ANEL	20 , 53
ASE/ 401263/00/000PINO APERT	343 , 41	N/ 908600/01/ ANEL	5 , 23
WUR/ 071510/L / Chave de Fend	40 , 73	N/ 908599/03/ PARAFUSO	1 , 41
WUR/ 071510/G / Chave de Fend	27 , 93	N/ 908584/02/ PORCA	16 , 84
2H5/ 071000/A /041SANTO ANTO	1.992 , 72	N/ 908578/01/ PARAFUSO	21 , 34
5Q0/ 614167/B / SUPORTE	4 , 83	N/ 908163/01/ PARAFUSO	- , 91
5Q0/ 614321/C / CHAPA	172 , 59	N/ 908160/02/ PARAFUSO	15 , 70
ASE/ 442025/00/000AIRBAG	149 , 45	N/ 908154/01/ DISTRIBUID	2 , 60
ASE/ 442026/00/000ADAPTADOR	396 , 39	N/ 908148/04/ PORCA	- , 68
ASE/ 442031/02/000ADAPTADOR	289 , 50	N/ 908146/01/ PORCA	1 , 76
ASE/ 441083/00/000CONECTOR	3.066 , 64	N/ 908271/01/ PARAFUSO	88 , 09
ASE/ 441087/00/000CONECTOR	3.838 , 54	N/ 908265/03/ PARAFUSO	1 , 17
ASE/ 441094/00/000CONDUTOR	919 , 59	N/ 908263/03/ REB CEGO	2 , 06
ASE/ 441103/02/000FERRAMENTA	251 , 35	N/ 909370/02/ PARAFUSO	2 , 04
ASE/ 441300/00/000FIACAO	1.747 , 80	N/ 909369/01/ PARAFUSO	5 , 26
ASE/ 441105/01/000TUBO REPOS	133 , 16	N/ 909365/03/ PARAFUSO	1 , 62
5G0/ 698459/ / REPARO	147 , 72	N/ 908797/02/ PARAFUSO	4 , 98
3AA/ 820743/ / MANGUEIRA	1.761 , 66	N/ 908795/01/ PARAFUSO	8 , 83
3AA/ 820721/ / MANGUEIRA	1.389 , 21	N/ 908794/02/ PARAFUSO	- , 83
2H0/ 199308/C / APOIO	946 , 11	N/ 908786/01/ PORCA	5 , 60
ASE/ 401513/01/000ALICATE	797 , 65	N/ 908777/02/ PARAFUSO	1 , 33
ASE/ 401395/00/000ADAPTADOR	410 , 23	N/ 908258/01/ REB CEGO	- , 63
ASE/ 401432/00/000ROLO PAPEL	281 , 65	N/ 908254/02/ PORCA	2 , 81
ASE/ 401434/00/000DISCO GIRA	2.086 , 81	N/ 908251/01/ PORCA	- , 34
ASE/ 401437/00/000ADAPTADOR	475 , 40	N/ 909359/02/ PARAFUSO	- , 48
ASE/ 401438/00/000ADAPTADOR	302 , 16	N/ 909357/01/ BOCAL	120 , 13
WUR/ 071520/N / Chave Philips	39 , 06	N/ 909356/01/ PARAFUSO	2 , 04
WUR/ 071520/H / Chave Philips	27 , 10	N/ 909355/02/ SEXTAVADO	1 , 41
WUR/ 071520/C / Chave Philips	18 , 77	N/ 909350/03/ PORCA	1 , 76
5Q0/ 721153/ / BUCHA	18 , 94	N/ 909342/01/ BRACADEIRA	32 , 11
5Q0/ 711202/A / ALAVANCA	250 , 17	N/ 908768/02/ SEXTAVADO	22 , 46
5Q0/ 721123/ / EIXOSUPORT	68 , 56	N/ 908747/01/ PARAFUSO	2 , 20
5U6/ 863485/A /1NNCOBERTURA	11 , 84	N/ 908729/01/ CAPA VALVU	2 , 03
5G6/ 863459/L /82VCOBERTURA	308 , 02	N/ 908725/01/ PORCA	1 , 53
5G6/ 864633/ / ISOLAMENTO	107 , 04	N/ 908719/01/ PORCA	7 , 93

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G6/ 867913/A / VEDACAO	234 , 54	N/ 908716/02/ PARAFUSO	5 , 37
3C8/ 839461/M / ACIONAMETO	942 , 11	N/ 908242/01/ ARRUELA	20 , 32
03L/ 253014/A / COLETOR	13.800 , 09	N/ 908232/03/ PARAFUSO	7 , 05
2H0/ 858179/A /3X1TAMPAO	4 , 85	N/ 908221/01/ PARAFUSO	1 , 79
1S0/ 972707/ / RECEPTACUL	29 , 51	N/ 909316/02/ PARAFUSO	4 , 55
1JM/ 035157/BA/ AUTORADIO	4.357 , 63	N/ 909314/01/ PARAFUSO	4 , 63
09G/ 300033/P / MUDANCAS	61.071 , 18	N/ 909311/02/ REB CEGO	1 , 76
ASE/ 441104/02/000FERRAMENTA	584 , 63	N/ 909305/03/ PARAFUSO	2 , 20
ASE/ 441009/00/000CABO ADAPT	9.868 , 60	N/ 909302/01/ PARAFUSO	- , 68
ASE/ 441012/00/000CABO ADAPT	3.162 , 40	N/ 908709/02/ PARAFUSO	7 , 93
1S0/ 087012/ /084COBERTURA	217 , 18	N/ 908705/04/ PARAFUSO	9 , 70
1S1/ 061270/ /WGKJG.TAPETE	826 , 08	N/ 908635/02/ PORCA	2 , 41
1S1/ 061445/ /WGKJG.TAPETE	606 , 97	N/ 908214/01/ PORCA	4 , 44
1S3/ 071303/ / FRISO	1.260 , 37	N/ 908515/01/ PARAFUSO	8 , 83
1S0/ 061160/ / SUPLEMENTO	361 , 88	N/ 908514/01/ ANEL VEDAC	2 , 31
1S0/ 064317/L /Y9KFAIXA	1.426 , 39	N/ 908503/01/ PARAFUSO	- , 68
ASE/ 481209/00/000LAMINA	753 , 68	N/ 908501/02/ PARAFUSO	4 , 09
ASE/ 481210/00/000LAMINA	967 , 71	N/ 908499/01/ PARAFUSO	46 , 93
ASE/ 481244/00/000FOLHA COBE	400 , 19	N/ 908494/02/ PARAFUSO	- , 77
ASE/ 481246/00/000FOLHA COBE	400 , 19	N/ 908492/02/ PORCA	4 , 04
ASE/ 481250/00/000FOLHA COBE	454 , 35	N/ 909680/02/ PARAFUSO	1 , 32
ASE/ 481254/00/000FOLHA COBE	1.563 , 76	N/ 909676/02/ PARAFUSO	9 , 14
ASE/ 481255/00/000FOLHA COBE	801 , 73	N/ 909678/01/ PARAFUSO	35 , 56
ASE/ 440496/00/000TORX KEY	308 , 16	N/ 909673/01/ PARAFUSO	4 , 98
ASE/ 440261/00/000FER. FIXAC	522 , 89	N/ 909664/02/ PORCA	5 , 43
ASE/ 440272/00/000FERRAMEN.	629 , 04	N/ 909664/01/ PORCA	4 , 45
ASE/ 440273/00/000CHAVE BOCA	497 , 42	N/ 909658/02/ PARAFUSO	1 , 47
ASE/ 440255/00/000FER. FIXAC	367 , 11	N/ 909125/01/ ANEL VEDAC	16 , 98
ASE/ 436030/01/000DISP. SUSP	4.224 , 30	N/ 909117/01/ PARAFUSO	1 , 76
ASE/ 436031/00/000ALICATE	632 , 32	N/ 909113/01/ CLIP	2 , 51
ASE/ 436032/01/000ELEM. TENS	424 , 69	N/ 909101/02/ PARAFUSO	1 , 05
ASE/ 409007/00/000ADAPTADOR	812 , 97	N/ 909090/01/ PARAFUSO	2 , 04
WUR/ 071425/A / JG. Chave	536 , 92	N/ 909083/02/ PORCA	1 , 88
ASE/ 401267/00/000ADAPTADOR	430 , 89	N/ 908486/01/ PORCA	4 , 92
ASE/ 401270/00/000POTENCIOME	2.213 , 36	N/ 908484/04/ PORCA	12 , 17
ASE/ 401277/00/000ASPIRADOR	744 , 08	N/ 908482/01/ PARAFUSO	1 , 73
ASE/ 401288/00/000PAPEL IMPR	523 , 02	N/ 908476/02/ PARAFUSO	13 , 34
ASE/ 401293/00/000ADAPTADOR	552 , 71	N/ 908475/01/ GRAMPO	5 , 79
ASE/ 401256/00/000CABO MEDIC	222 , 93	N/ 909651/03/ PARAFUSO	2 , 93
ASE/ 401257/00/000CABO MEDIC	240 , 42	N/ 909650/02/ PARAFUSO	4 , 80
ASE/ 401258/00/000CABO MEDIC	222 , 93	N/ 909632/02/ PARAFUSO	- , 91
5G4/ 810847/ / REFORCO	9 , 63	N/ 909080/02/ PARAFUSO	5 , 68
5G0/ 867334/ / CASQUILHO	5 , 80	N/ 909080/01/ PARAFUSO	7 , 23
1S0/ 064317/M /Y9KFAIXA	1.858 , 83	N/ 909059/02/ PARAFUSO	- , 83
ASE/ 491303/00/000DISP. EXTR	489 , 11	N/ 909046/01/ PARAFUSO	14 , 08
ASE/ 481196/00/000LAMINA	833 , 67	N/ 909055/02/ PRISIONEIR	5 , 24
ASE/ 481198/00/000LAMINA	800 , 54	N/ 909037/01/ ANEL	6 , 04
ASE/ 481202/00/000MEDIDOR	6.413 , 45	N/ 909035/02/ PARAFUSO	4 , 66
5Q0/ 411105/HN/ MOLA	656 , 25	N/ 909023/01/ PARAFUSO	4 , 91
5G6/ 863459/K /82VCOBERTURA	308 , 02	N/ 908472/01/ PARAFUSO	2 , 98
5G1/ 711113/C /MITBOTAO	838 , 35	N/ 908470/02/ PARAFUSO	1 , 76
5G1/ 711113/D /CBRBOTAO	893 , 60	N/ 909214/01/ PARAFUSO	2 , 71
1S4/ 072193/ /HU3VEDACAO	539 , 48	N/ 909210/02/ PARAFUSO	2 , 65
1S4/ 071310/ / SOLEIRA	531 , 11	N/ 909209/02/ BRACADEIRA	7 , 41
1S4/ 071303/ / FRISO	968 , 66	N/ 909197/01/ PARAFUSO	- , 83
1S3/ 071310/ / SOLEIRA	577 , 83	N/ 909196/02/ PARAFUSO	2 , 10
1S0/ 071360/ / FRISO PROT	454 , 94	N/ 908575/02/ PARAFUSO	27 , 14
1S0/ 071606/ /GRUSPOILER	1.039 , 59	N/ 908572/02/ TAMPAO	2 , 86
1S0/ 071610/ /GRUSPOILER	2.896 , 19	N/ 908555/01/ PARAFUSO	- , 56
1S0/ 071641/ /GRUSPOILER	697 , 03	N/ 908549/01/ SUPORTE	5 , 05
1S0/ 071685/ /GRUINFERIOR	1.658 , 46	N/ 908544/01/ PARAFUSO	6 , 43
000/ 979990/A / JG.MANGUEI	250 , 52	N/ 909732/01/ ANEL VEDAC	4 , 03
ASE/ 440275/00/000FER. FIXAC	375 , 79	N/ 909722/01/ PARAFUSO	1 , 17
ASE/ 440276/00/000CATRACA	602 , 90	N/ 909721/01/ PARAFUSO	2 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 440283/00/000CATRACA	931 , 55	N/ 909187/01/	PARAFUSO	- , 63
ASE/ 440285/00/000CHAVE	8.999 , 90	N/ 909182/01/	PORCA	6 , 01
ASE/ 440286/00/000FER. FIXAC	338 , 53	N/ 909178/01/	TAMP.ROSCA	34 , 44
ASE/ 440287/00/000FER. FIXAC	478 , 57	N/ 909172/01/	PARAFUSO	1 , 36
ASE/ 440288/00/000FER. FIXAC	478 , 57	N/ 909168/01/	PARAFUSO	2 , 68
ASE/ 440289/00/000FER. FIXAC	439 , 09	N/ 909167/01/	PORCA	9 , 84
ASE/ 410011/00/000LIMPADOR	2.329 , 45	N/ 909161/02/	PARAFUSO	16 , 18
ASE/ 410016/00/000JG. ADAPTA	8.391 , 86	N/ 908539/03/	PARAFUSO	2 , 65
ASE/ 410045/00/000JG. ADAPTA	6.285 , 84	N/ 908538/02/	PARAFUSO	1 , 33
5U0/ 035925/ / SUPORTE	119 , 85	N/ 908533/01/	PARAFUSO	- , 89
WUR/ 071510/D / Chave de Fend	21 , 11	N/ 908532/01/	PORCA	4 , 15
WUR/ 071510/A / Chave de Fend	11 , 78	N/ 908528/01/	GRAMPO	2 , 04
WUR/ 071470/ / Torquimetro	2.323 , 23	N/ 908517/02/	PARAFUSO	1 , 94
5Q0/ 614742/AG/ TUBO FREIO	190 , 73	N/ 909706/01/	PORCA	- , 78
5Z0/ 063500/D / DVDPLAYER	3.222 , 47	N/ 909699/01/	PARAFUSO	1 , 36
6QE/ 063500/A / DVDPLAYER	3.867 , 33	N/ 909685/01/	CAPA COBER	6 , 72
5G4/ 809843/ / RECORTE	3.019 , 47	N/ 909684/02/	PORCA	- , 83
5G0/ 998225/ / JG.FAROL	170 , 65	N/ 909683/02/	PARAFUSO	1 , 30
5G0/ 998226/ / JG.FAROL	170 , 65	N/ 909682/01/	PARAFUSO	9 , 05
5G0/ 972735/ / CAIXA	42 , 85	N/ 909159/01/	PARAFUSO	1 , 36
5G0/ 972735/A / CAIXA	42 , 85	N/ 909158/02/	PARAFUSO	1 , 30
1S0/ 072530/ /DMLJG.COBERTU	1.654 , 33	N/ 909154/02/	PARAFUSO	1 , 36
5C6/ 035456/A /Z0EAMPLIFICAD	4.299 , 34	N/ 909154/01/	PARAFUSO	- , 70
5C5/ 853371/A /82VSOLEIRA	771 , 95	N/ 909144/02/	PARAFUSO	5 , 30
5C0/ 612041/K / TUBO	255 , 97	N/ 909135/02/	REBITE	31 , 75
5M0/ 973050/A / RECEPTACUL	163 , 46	N/ 904485/01/	ARRUELA	6 , 16
5C6/ 881375/K / ASSENTO	297 , 24	N/ 903572/01/	ARRUELA	9 , 90
ASE/ 456003/00/000PROLONGAME	1.671 , 34	N/ 904498/01/	PORCA	4 , 89
ASE/ 456007/01/000JG. RECEPT	1.107 , 64	N/ 904502/01/	CAPA PROTE	4 , 49
ASE/ 456008/01/000JG RECEPTO	1.498 , 51	N/ 903571/01/	ABRACADEIR	7 , 89
ASE/ 447011/00/000CASSETTE	308 , 92	N/ 903565/02/	PARAFUSO	- , 59
ASE/ 447031/01/023CARREGADOR	2.989 , 49	N/ 903562/03/	PORCA	6 , 00
ASE/ 447033/00/000CARREGADOR	22.775 , 41	N/ 903559/03/	PARAFUSO	4 , 23
5U5/ 864304/ /L71REVESTIMEN	193 , 07	N/ 903554/05/	PARAFUSO	1 , 69
5U5/ 864303/ /L71PECA ENCHI	193 , 07	N/ 904515/01/	REBITE	1 , 59
5U5/ 861411/A /L71ASSOALHO	627 , 23	N/ 904520/02/	ANEL VEDAC	4 , 45
5C6/ 881406/BF/UFKREVESTIMEN	2.036 , 27	N/ 904537/03/	PORCA	4 , 98
ASE/ 401578/00/000FERR. DESB	6.475 , 92	N/ 904538/02/	PORCA	5 , 96
ASE/ 402112/01/000FECHADURA	189 , 98	N/ 905238/02/	PARAFUSO	5 , 87
ASE/ 403030/00/000JG. ADAPT.	649 , 80	N/ 905242/02/	PARAFUSO	32 , 50
ASE/ 403034/01/000ADAPTADOR	223 , 15	N/ 905292/03/	PINOESFERI	18 , 22
ASE/ 401526/02/000MANGA REPO	123 , 62	N/ 905293/02/	PARAFUSO	1 , 30
ASE/ 401525/01/000ADAPTADOR	203 , 70	N/ 907267/02/	PARAFUSO	- , 68
ASE/ 401538/00/000ADAPTADOR	2.711 , 61	N/ 907290/02/	PARAFUSO	- , 87
ASE/ 401527/02/000MANGA REPO	120 , 60	N/ 902941/17/	ANEL	31 , 27
WUR/ 071540/A / Chave Torx	15 , 13	N/ 902941/02/	ANEL	31 , 62
WUR/ 071540/ / Chave Torx	14 , 46	N/ 902929/03/	PARAFUSO	2 , 81
WUR/ 071536/ / JG. Chave	322 , 15	N/ 902891/05/	PORCA	- , 68
WUR/ 071530/C / Chave Canhao	48 , 37	N/ 904484/02/	PARAFUSO	- , 37
5Q0/ 721620/A / CASQUILHO	7 , 45	N/ 904480/04/	PORCA	6 , 16
5Q0/ 721741/ / VEDACAO	9 , 25	N/ 904468/01/	PARAFUSO	2 , 64
5Q0/ 505465/C / HASTE	197 , 91	N/ 904465/02/	PORCA	- , 89
5Q0/ 505541/A / MANCALBORR	61 , 72	N/ 904446/02/	PARAFUSO	1 , 62
5Q0/ 511115/AF/ MOLA	541 , 91	N/ 903543/01/	ANEL VEDAC	16 , 56
5Q0/ 511115/AG/ MOLA	541 , 91	N/ 903542/01/	ANEL VEDAC	8 , 76
5Q0/ 501529/C / BARRA DIR	246 , 52	N/ 903539/02/	PARAFUSO	- , 52
5Q0/ 505223/D / BRACO	1.062 , 07	N/ 902889/01/	PARAFUSO	11 , 52
5M0/ 498203/ / COIFA	146 , 12	N/ 902868/04/	PORCA	4 , 09
5K0/ 972705/A / RECEPTACUL	20 , 74	N/ 902867/03/	PORCA	1 , 90
5G0/ 941608/ / CAPA COBER	36 , 25	N/ 905186/02/	PARAFUSO	1 , 36
5U3/ 881806/ /KMIREVESTIMEN	126 , 30	N/ 905173/04/	PARAFUSO	6 , 89
5U3/ 881805/ /KMIREVESTIMEN	126 , 30	N/ 905148/02/	PARAFUSO	- , 78
ASE/ 465911/00/000FERRAMENTA	348 , 45	N/ 905144/01/	ANEL VEDAC	24 , 89
6QE/ 867501/S /5T5REVESTIMEN	626 , 61	N/ 906132/01/	ANEL VEDAC	6 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 864343/ /71NCONSOLE	81 , 37	N/ 906674/02/	PARAFUSO	4 , 70
6QE/ 867501/R /CE6REVESTIMEN	654 , 80	N/ 906663/02/	PARAFUSO	1 , 36
6QE/ 867501/R /5T5REVESTIMEN	625 , 45	N/ 906663/01/	PARAFUSO	5 , 90
ASE/ 404051/00/000JOGO ADAPT	449 , 13	N/ 906111/02/	PARAFUSO	- , 68
ASE/ 404056/00/000JOGO ADAPT	449 , 13	N/ 906107/02/	PORCA	2 , 06
ASE/ 404500/01/000ENSAIO	1.942 , 39	N/ 906111/01/	PARAFUSO	- , 35
ASE/ 401574/01/000FERRAMENTA	632 , 65	N/ 906107/01/	PORCA	2 , 04
ASE/ 401575/01/000FERRAMENTA	296 , 07	N/ 906106/02/	PORCA	1 , 74
ASE/ 401576/01/000FERRAMENTA	629 , 04	N/ 905988/04/	PARAFUSO	1 , 81
ASE/ 401577/01/000FERRAMENTA	336 , 65	N/ 907371/01/	PARAFUSO	- , 68
WUR/ 071543/ / Chave Torx	34 , 74	N/ 907358/02/	PARAFUSO	1 , 17
WUR/ 071542/B / Chave Torx	34 , 06	N/ 907357/01/	PARAFUSO	2 , 22
WUR/ 071542/A / Chave Torx	33 , 08	N/ 907356/04/	PARAFUSO	1 , 88
WUR/ 071542/ / Chave Torx	18 , 77	N/ 907349/02/	PARAFUSO	25 , 97
WUR/ 071541/A / Chave Torx	22 , 77	N/ 906651/01/	PARAFUSO	9 , 40
WUR/ 071540/C / Chave Torx	15 , 13	N/ 906650/01/	PARAFUSO	15 , 79
WUR/ 071540/B / Chave Torx	15 , 13	N/ 906636/03/	PORCA	- , 58
3AE/ 867211/DQ/OJYREVESTIMEN	3.013 , 74	N/ 906633/01/	ARRUELA	2 , 33
3AE/ 867211/EF/OJWREVESTIMEN	3.748 , 74	N/ 906632/01/	ANEL	16 , 63
3AE/ 867211/EF/OJXREVESTIMEN	3.748 , 74	N/ 905976/01/	PARAFUSO	6 , 89
3AE/ 867211/EF/OJYREVESTIMEN	3.748 , 74	N/ 905970/05/	PARAFUSO	7 , 05
3AE/ 867212/DM/OJWREVESTIMEN	3.748 , 74	N/ 905969/06/	PARAFUSO	26 , 11
3AE/ 867212/DM/OJYREVESTIMEN	3.748 , 74	N/ 905967/02/	PARAFUSO	47 , 42
3AB/ 823509/C / FECHADURA	464 , 21	N/ 907323/01/	PARAFUSO	1 , 17
5Q0/ 825701/C / CHAPA	283 , 54	N/ 907322/03/	PARAFUSO	1 , 36
5Q0/ 511115/B / MOLA	541 , 91	N/ 907322/01/	PARAFUSO	4 , 21
5Q0/ 511115/E / MOLA	541 , 91	N/ 907321/03/	PARAFUSO	1 , 03
5Q0/ 505311/D / BARRA	680 , 41	N/ 907321/02/	PARAFUSO	- , 83
5Q0/ 298403/ / ELEMENTO	704 , 85	N/ 907315/03/	PARAFUSO	1 , 33
5Q0/ 407151/J / BARRA	879 , 65	N/ 906630/02/	SEXTAVADO	16 , 66
5Q0/ 121087/F / PECA EM T	32 , 21	N/ 906626/01/	PARAFUSO	- , 68
5N0/ 937722/A / RECEPTACUL	48 , 19	N/ 906612/01/	TAMPAO	2 , 97
5K4/ 853537/M /TF9SOLEIRA	476 , 42	N/ 906606/01/	PARAFUSO	9 , 84
030/ 103474/AA/ MANGUEIRA	83 , 44	N/ 906602/02/	PARAFUSO	15 , 65
2H0/ 837402/E / ACIONAMETO	631 , 51	N/ 905945/02/	PARAFUSO	5 , 43
2H0/ 201060/L / RESERVATOR	5.378 , 02	N/ 905942/02/	PARAFUSO	7 , 78
1Y0/ 927741/ / SUPORTE	2 , 67	N/ 907290/03/	PARAFUSO	1 , 05
1S1/ 971259/K / RECEPTACUL	580 , 47	N/ 905075/01/	PARAFUSO	4 , 39
1K5/ 881775/AK/ ESPUMA	355 , 80	N/ 904374/01/	REB CEGO	1 , 05
1K8/ 601025/T /88ZRODA	4.451 , 43	N/ 904369/03/	PORCA	13 , 79
ASE/ 447010/00/000PAPEL IMPR	274 , 62	N/ 904363/01/	ANEL	28 , 35
ASE/ 441401/00/000SENSOR	2.202 , 10	N/ 904361/01/	TAMPA	2 , 30
ASE/ 442012/00/000AIRBAG	152 , 90	N/ 904356/01/	PARAFUSO	- , 68
ASE/ 442017/00/000ADAPTADOR	336 , 61	N/ 904349/03/	PORCA	- , 67
ASE/ 442019/00/000ADAPTADOR	372 , 47	N/ 903445/02/	ANEL VEDAC	12 , 33
ASE/ 442022/00/000ADAPTADOR	344 , 50	N/ 903425/03/	PORCA	14 , 03
5Z0/ 881405/FF/DRIREVESTIMEN	119 , 23	N/ 903385/01/	ARRUELA	1 , 51
5U0/ 201218/F / TUBO	35 , 82	N/ 903382/04/	PARAFUSO	2 , 31
5U0/ 201214/H / TUBO	39 , 73	N/ 902716/04/	PARAFUSO	2 , 63
ASE/ 401521/02/000FERR. MONT	251 , 35	N/ 902631/04/	PORCA	2 , 04
ASE/ 401522/02/000FERR. MONT	270 , 85	N/ 905026/01/	PINO	8 , 40
ASE/ 401523/02/000FERR. MONT	300 , 09	N/ 905025/01/	ANEL	1 , 36
ASE/ 401524/01/000VENTOINHA	1.392 , 62	N/ 905021/03/	PARAFUSO	14 , 08
ASE/ 401466/00/000ADAPTADOR	4.145 , 99	N/ 905013/02/	MOLA	1 , 92
ASE/ 401467/00/000ADAPTADOR	2.731 , 07	N/ 904347/02/	PARAFUSO	- , 55
ASE/ 401511/02/000FERRAMENTA	1.661 , 51	N/ 904325/01/	PORCA	- , 95
WUR/ 071220/A / Junta Univers	63 , 66	N/ 904324/02/	ANEL VEDAC	16 , 80
WUR/ 070390/ / FRP 2000	1.801 , 00	N/ 904321/01/	CONTATO	- , 62
5Q0/ 819031/ / PERMUTADOR	911 , 52	N/ 903327/01/	PINO	6 , 55
5Q0/ 819031/A / PERMUTADOR	911 , 52	N/ 903316/06/	PARAFUSO	7 , 95
5Q0/ 819193/A / TUBO	706 , 61	N/ 902582/01/	PARAFUSO	20 , 87
5Q0/ 721184/A / ISOLAMENTO	15 , 57	N/ 902577/03/	PORCA	1 , 51
5Q0/ 721261/C / CILINDRO	640 , 80	N/ 902562/02/	PARAFUSO	4 , 96
5Q0/ 721359/ / BUCHA	8 , 97	N/ 902547/01/	ANEL	8 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06H/ 105561/K /ROTCASQUILHO	79 , 33	N/ 902546/01/ BOCAL	105 , 21
06H/ 105561/K /GLBCASQUILHO	79 , 33	N/ 905001/01/ ANEL VEDAC	15 , 10
5Q0/ 129620/D / ELEMENTC	116 , 90	N/ 904997/02/ PARAFUSO	6 , 74
5G4/ 857755/C /YLZFECHO	551 , 40	N/ 904996/02/ ARRUELA	5 , 01
5G1/ 858060/C /YI2ALOJAMENTO	101 , 13	N/ 904314/01/ TRAVA	52 , 06
5G1/ 823531/C / TIRANTE	78 , 47	N/ 904294/01/ PORCA	11 , 55
1K3/ 881271/D / CABO	308 , 85	N/ 904283/01/ PARAFUSO	2 , 04
04C/ 103600/A / CARTER	74 , 70	N/ 904275/02/ PARAFUSO	4 , 86
5G0/ 941661/ / FAROIS	404 , 61	N/ 904263/02/ PARAFUSO	26 , 61
5U0/ 057191/F / SISTEMA	1.654 , 18	N/ 904254/01/ PARAFUSO	4 , 07
3C8/ 881106/AM/ ASSENTO	3.417 , 32	N/ 903293/01/ ANEL	32 , 07
3C8/ 881105/AM/ ASSENTO	3.417 , 32	N/ 904438/01/ PORCA	55 , 80
5C6/ 012103/CF/ MANUAL	309 , 24	N/ 904435/01/ ANEL VEDAC	42 , 30
5C5/ 881806/AD/ICDREVESTIMEN	1.399 , 45	N/ 904434/01/ ANEL VEDAC	48 , 04
ASE/ 450305/00/000CHAVE BOMB	262 , 53	N/ 904433/01/ ANEL VEDAC	29 , 77
ASE/ 451393/00/000ALICATE	1.576 , 50	N/ 904430/01/ ANEL VEDAC	43 , 15
ASE/ 451477/00/000ALICATE	409 , 43	N/ 904425/01/ BRACADEIRA	12 , 79
ASE/ 451492/00/000ALICATE	600 , 83	N/ 904421/01/ PARAFUSO	2 , 12
ASE/ 401570/01/000CABECA MUD	1.504 , 71	N/ 904416/03/ PARAFUSO	2 , 81
ASE/ 401571/01/000FERRAMENTA	861 , 17	N/ 903535/01/ ANEL VEDAC	32 , 80
ASE/ 401572/01/000CABECA MUD	953 , 21	N/ 903514/03/ SEXTAVADO	2 , 04
ASE/ 401515/02/000FERRAMENTA	409 , 43	N/ 903511/01/ ROLETE	5 , 57
ASE/ 401516/02/000FERRAMENTA	303 , 32	N/ 903494/01/ PARAFUSO	- , 33
ASE/ 401518/02/000FERRAMENTA	522 , 89	N/ 903488/01/ PARAFUSO	- , 68
ASE/ 401520/02/000FERR. MONT	228 , 85	N/ 903487/06/ PARAFUSO	5 , 18
WUR/ 071530/A / Chave Canhao	46 , 71	N/ 903484/11/ PORCA	2 , 67
WUR/ 071530/ / Chave Canhao	45 , 05	N/ 902851/02/ PARAFUSO	40 , 21
1Z0/ 823509/F / FECHADURA	254 , 87	N/ 902825/01/ PORCA	- , 68
1Q1/ 863046/ /95TREVESTIMEN	116 , 45	N/ 902818/02/ PARAFUSO	7 , 87
1Q1/ 863046/ /92WREVESTIMEN	116 , 45	N/ 902809/04/ PARAFUSO	18 , 18
1Q1/ 863046/ /82VREVESTIMEN	116 , 45	N/ 902790/06/ PORCA	1 , 62
1Q1/ 863045/ /95TREVESTIMEN	116 , 45	N/ 905126/01/ PORCA	2 , 89
1Q1/ 863045/ /92WREVESTIMEN	116 , 45	N/ 905115/07/ PORCA	2 , 65
1Q1/ 863045/ /82VREVESTIMEN	116 , 45	N/ 905088/01/ TAMPA	7 , 20
1Q1/ 823509/E / FECHADURA	464 , 21	N/ 904411/03/ PARAFUSO	5 , 61
1K0/ 881920/AE/PX7GUIA	66 , 20	N/ 904407/06/ PARAFUSO	1 , 70
5Q0/ 819663/ / CAPA	6 , 48	N/ 904400/03/ PARAFUSO	2 , 63
5Q0/ 798101/ / FIX. SET	65 , 12	N/ 904389/01/ REBITE	- , 68
5Q0/ 721389/A / CASQUILHO	7 , 45	N/ 903484/01/ PORCA	1 , 36
5Q0/ 721469/ / CASQUILHO	22 , 87	N/ 903474/02/ PARAFUSO	8 , 88
5G1/ 863011/ /EUNTAPETES	773 , 73	N/ 903471/04/ PORCA	1 , 62
5G1/ 857017/H / TRAVESSA	1.680 , 01	N/ 903471/03/ PORCA	- , 68
5G0/ 941699/ / FAROL	1.462 , 26	N/ 903449/01/ PARAFUSO	6 , 80
5G0/ 941700/ / FAROL	1.462 , 26	N/ 902776/04/ PARAFUSO	4 , 96
2H0/ 937345/ / SUPORTE	61 , 04	N/ 902776/02/02SPARAFUSO	7 , 00
2H0/ 837401/E / ACIONAMETO	786 , 39	N/ 902767/01/ PORCA	2 , 91
5C6/ 867211/M /HOPREVESTIMEN	1.425 , 63	N/ 902742/02/ PARAFUSO	4 , 08
3AA/ 805902/ /9B9SPOILER	67 , 50	N/ 905083/03/ PORCA	2 , 65
5C6/ 867211/M /HOQREVESTIMEN	1.425 , 63	N/ 905076/04/ PORCA	2 , 98
7P0/ 201355/A / TUBO	405 , 57	N/ 906140/01/ PARAFUSO	7 , 93
5C5/ 959623/C /ICXTAMPAO	87 , 36	N/ 906462/01/ PARAFUSO	1 , 90
5C5/ 959623/D /ICXTAMPAO	87 , 36	N/ 906448/05/ PARAFUSO	1 , 03
5C5/ 919242/ /9B9LUVA	12 , 16	N/ 906448/01/ PARAFUSO	1 , 36
5C5/ 919341/ /9B9BUCHA	20 , 13	N/ 906437/01/ PRESILHA	2 , 05
0BV/ 341375/ / ANEL	85 , 41	N/ 905672/02/ PORCA	1 , 78
7P0/ 201342/A / MANGUEIRA	222 , 07	N/ 905666/03/ PARAFUSO	2 , 97
7P0/ 201342/ / MANGUEIRA	161 , 35	N/ 905663/01/ PARAFUSO	26 , 74
7P0/ 201801/H / RESERVATOR	1.808 , 96	N/ 906986/04/ PARAFUSO	- , 68
7P0/ 201801/F / RESERVATOR	980 , 09	N/ 906984/01/ PARAFUSO	1 , 17
7P0/ 820055/A / CLIP	14 , 66	N/ 906982/01/ SUPORTE	11 , 33
7P6/ 121281/B / CONDUTOR A	224 , 89	N/ 906981/01/ SUPORTE	27 , 83
8K0/ 253115/A / VEDACAO	28 , 10	N/ 906980/01/ SUPORTE	- , 69
5C0/ 419091/AC/P5FVOLANTE	2.648 , 49	N/ 906979/01/ SUPORTE	7 , 03
5C5/ 881406/K /IHUREVESTIMEN	933 , 84	N/ 906967/01/ PARAFUSO	19 , 95

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C5/ 881405/D /ICGREVESTIMEN	2.086 , 08	N/ 906948/02/	REB CEGO	1 , 86
0BV/ 321199/A / ANEL	49 , 95	N/ 906431/01/	PORCA	1 , 47
0BV/ 321199/ / ANEL	49 , 95	N/ 906420/01/	PINO	8 , 42
1Q1/ 863367/P /92UCOBERTURA	2.826 , 71	N/ 906405/02/	PARAFUCILI	2 , 60
1Q0/ 853299/P /1HHVEDACAO	651 , 18	N/ 905662/01/	ARRUELA	1 , 25
1K5/ 885703/AA/5ABLATERAL	233 , 73	N/ 905649/01/	PARAFUSO	13 , 37
1K0/ 820047/JN/WSHREGULAGEM	1.495 , 11	N/ 905645/01/	ANEL	2 , 97
2H7/ 813199/A / CHAPA	6.823 , 68	N/ 905638/01/	ANEL VEDAC	8 , 14
5K0/ 885902/H /WYGAPOIO	1.992 , 78	N/ 905618/01/	BRACADEIR	13 , 61
5C5/ 881106/A / ASSENTO	3.035 , 05	N/ 905617/01/	PARAFUSO	1 , 73
5C5/ 881317/ /PX7REVESTIMEN	142 , 00	N/ 905607/01/	ANEL VEDAC	5 , 17
5C5/ 881317/ /82VREVESTIMEN	142 , 00	N/ 906937/01/	PARAFUSO	1 , 61
5C5/ 881318/ /PX7REVESTIMEN	142 , 00	N/ 906931/01/	PECA EM T	24 , 02
5C5/ 867737/ / SUPORTE	42 , 64	N/ 906930/01/	PECA EM T	31 , 58
5C5/ 868923/ / SUPORTE	98 , 08	N/ 906929/01/	BOCAL	227 , 42
7N0/ 857511/K /UOGESPELHO IN	2.331 , 71	N/ 906924/02/	REB CEGO	1 , 86
7L8/ 253144/B / SUPORTE	126 , 30	N/ 906381/02/	PARAFUSO	1 , 27
7L0/ 906271/C / BOMBA	1.505 , 11	N/ 906372/02/	PARAFUSO	2 , 97
7L0/ 906243/ / BOMBA	1.419 , 41	N/ 906371/02/	PARAFUSO	20 , 67
7L0/ 201342/J / MANGUEIRA	274 , 72	N/ 906354/04/	PARAFUSO	2 , 71
ASE/ 411157/00/000PC GARRA	1.607 , 76	N/ 905591/01/	PORCA	18 , 76
ASE/ 411160/00/000PC GARRA	1.030 , 69	N/ 905584/01/	REBITE	4 , 84
ASE/ 406005/00/000SUPORTE	1.364 , 75	N/ 905583/01/	ANEL	6 , 19
ASE/ 406006/00/000SUPORTE	1.364 , 75	N/ 905564/01/	PARAFUSO	11 , 04
ASE/ 405154/01/000SUPORTE	1.410 , 95	N/ 906545/02/	PORCA	33 , 29
ASE/ 405173/02/000FIACAO	1.996 , 21	N/ 906542/02/	ANEL VEDAC	18 , 60
ASE/ 405174/00/000ADAPTADOR	296 , 72	N/ 906541/01/	BRACADEIR	31 , 62
ASE/ 405176/00/000BOLSA	971 , 60	N/ 905819/01/01CBOTAO		1 , 60
ASE/ 405177/00/000HEADSET	484 , 46	N/ 905814/02/	TAMPAO	1 , 12
5C0/ 419091/AH/1QBVOLANTE	5.130 , 07	N/ 905814/01/	TAMPAO	1 , 71
5U5/ 863465/ /L71PORTA MALA	19 , 11	N/ 905812/01/	PARAFUSO	- , 77
5U5/ 863464/ /L71PORTA MALA	19 , 11	N/ 905812/02/C81PARAFUSO		9 , 15
5U5/ 863463/E /L71PORTA MALA	53 , 45	N/ 905793/01/	ANEL	1 , 01
N/ 910212/01/ PARAFUSO	- , 95	N/ 907059/01/	PARAFUSO	38 , 64
5Q0/ 803216/ / SUPORTE	79 , 57	N/ 907046/01/	PARAFUSO	6 , 16
5Q0/ 407271/AP/ SEMI EIXO	5.698 , 48	N/ 907040/07/	PARAFUSO	2 , 42
5Q0/ 407272/CG/ SEMI EIXO	5.331 , 50	N/ 906540/01/	BRACADEIR	24 , 67
5Q0/ 129607/AG/ FILTRO AR	1.133 , 91	N/ 906539/01/	GRAMPO	2 , 48
5G0/ 971051/ / CHICOTE	32.478 , 18	N/ 906526/02/	PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 945253/A / COBERTURA	8 , 40	N/ 906522/04/	PARAFUSO	2 , 62
5N0/ 133366/E / MANGUEIRA	188 , 60	N/ 906508/01/	PARAFUSO	20 , 83
3AE/ 885682/C /9B9TRAVAMENTO	377 , 29	N/ 905771/01/	PARAFUSO	28 , 21
3AE/ 885681/C /9B9TRAVAMENTO	377 , 29	N/ 905770/01/	ARRUELA	1 , 33
0C6/ 300027/ / CAMBIO	47.028 , 99	N/ 905763/01/	REB CEGO	4 , 63
0CM/ 325025/ / MECATRONIC	19.447 , 88	N/ 905748/01/	PORCA	4 , 84
0BV/ 341375/A / ANEL	85 , 41	N/ 905747/02/	PARAFUSO	4 , 61
2H0/ 145980/D / MANGUEIRA	1.032 , 46	N/ 905743/02/	PARAFUSO	1 , 66
2H0/ 145804/C / RESFRIADOR	2.824 , 04	N/ 907018/01/	PECAJUNCAO	9 , 20
2H0/ 145708/B / MANGUEIRA	781 , 79	N/ 907011/02/	PARAFUSO	6 , 89
5K0/ 615426/A / SUPORTE	455 , 37	N/ 907009/01/	PARAFUSO	12 , 67
5K0/ 711113/Q /RIGBOTAO	847 , 09	N/ 906990/02/	PARAFUSO	4 , 70
5K0/ 615423/A / CAIXA	1.315 , 56	N/ 906500/01/	CAPA COBER	32 , 50
2H0/ 407271/E / SEMI EIXO	1.215 , 06	N/ 906483/04/	PARAFUSO	4 , 98
2H0/ 145980/E / MANGUEIRA	1.030 , 95	N/ 906481/02/	PORCA	7 , 72
5C5/ 881375/ / ASSENTO	458 , 44	N/ 905729/01/	PARAFUSO	16 , 88
5C5/ 881375/B / ASSENTO	458 , 44	N/ 905710/02/	PORCA	8 , 88
5C5/ 881376/D / ASSENTO	458 , 44	N/ 905708/02/	PORCA	1 , 62
5C5/ 881405/B /IHVREVESTIMEN	933 , 84	N/ 906990/01/	PARAFUSO	11 , 41
6Y0/ 881583/ /47HPINO	2 , 06	N/ 906989/01/	PORCA	2 , 63
6Y0/ 881584/ /47HPINO	2 , 06	N/ 906988/03/	PORCA	- , 83
6Y0/ 882331/ / BATENTE	9 , 51	N/ 906988/01/	PORCA	2 , 04
6Y0/ 882615/A /71NTAMPA	106 , 38	N/ 906987/03/	PORCA	- , 91
6Y0/ 882616/A /71NTAMPA	106 , 38	N/ 906841/03/	PARAFUSO	1 , 03
6Y0/ 881098/ /71NCOBERTURA	49 , 45	N/ 906833/06/	PARAFUSO	1 , 59

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 614235/ / SUPORTE	81 , 65	N/ 906833/02/ PARAFUSO	2 , 60
1K9/ 898813/ / JG.PECAS	133 , 77	N/ 906826/01/ TERMINAL	11 , 42
1K1/ 614106/AL/ SERV FREIO	1.810 , 22	N/ 906289/02/ PARAFUSO	7 , 66
1K0/ 881920/AD/92WGUIA	68 , 08	N/ 906283/03/ PARAFUSO	13 , 65
3C0/ 820743/BR/ MANGUEIRA	1.596 , 10	N/ 906282/05/ PARAFUSO	4 , 84
3C0/ 820743/CC/ MANGUEIRA	1.596 , 10	N/ 906271/02/ PORCA	7 , 93
3C0/ 121157/CE/ MANGUEIRA	127 , 17	N/ 906264/01/ PARAFUSO	22 , 46
5Z4/ 867012/AL/YOVREVESTIMEN	392 , 95	N/ 907448/05/ PARAFUSO	2 , 81
5Z4/ 867011/BF/YOTREVESTIMEN	357 , 73	N/ 907448/04/ PARAFUSO	2 , 52
5W4/ 885805/AH/KJIREVESTIMEN	288 , 02	N/ 907445/01/ PARAFUSO	11 , 58
2H1/ 121073/D / MANGUEIRA	143 , 21	N/ 907435/02/ PARAFUSO	20 , 38
2H0/ 903125/A / ALOJAMENTO	5 , 89	N/ 907432/01/ PRISIONEIR	4 , 09
2H0/ 863870/ / ISOLAMENTO	267 , 17	N/ 906823/02/ PARAFUSO	2 , 65
2H0/ 863871/ / ISOLAMENTO	267 , 17	N/ 906822/01/ TERMINAL	4 , 85
2H0/ 121096/AS/ MANGUEIRA	133 , 40	N/ 906821/01/ TERMINAL	4 , 53
2HH/ 885805/E /HOBREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906820/01/ TERMINAL	11 , 29
2HH/ 885805/F /LOTREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906812/01/ DISTRIBUID	35 , 64
2HH/ 885805/F /LOVREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906807/01/ DISTRIBUID	15 , 42
2HH/ 885805/G /GOFREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906806/01/ DISTRIBUID	18 , 17
2HH/ 885805/G /GOHREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906262/09/ PARAFUSO	1 , 44
03L/ 103171/A / FLANGE	992 , 21	N/ 906262/08/ PARAFUSO	1 , 17
0CM/ 323571/ / CONVERSOR	14.737 , 99	N/ 906262/01/ PARAFUSO	- , 88
5C5/ 817250/ / REFORCO	21 , 16	N/ 906261/03/ PORCA	2 , 42
5C5/ 817270/ / REFORCO	28 , 80	N/ 906259/02/ PARAFUSO	19 , 90
5C5/ 810843/ / CHAPAFECHA	62 , 35	N/ 906257/01/ PARAFUSO	26 , 11
5C5/ 813087/ / CHAPA	275 , 69	N/ 907408/01/ ANEL VEDAC	6 , 17
5C5/ 807305/ / PARACHOQUE	949 , 15	N/ 907399/01/ BRACADEIR	13 , 39
7P6/ 885805/JH/UFJREVESTIMEN	4.819 , 88	N/ 907397/03/ PARAFUSO	1 , 96
7P6/ 885805/JH/YODREVESTIMEN	4.819 , 88	N/ 907387/01/ PARAFUSO	22 , 52
7P6/ 885805/JJ/YOEREVESTIMEN	4.506 , 44	N/ 906697/01/ DISTRIBUID	21 , 34
5U1/ 612041/P / MANGUEIRA	32 , 37	N/ 906693/01/ DISTRIBUID	6 , 07
5U1/ 612041/N / MANGUEIRA	32 , 21	N/ 906689/01/ DISTRIBUID	13 , 28
5U7/ 612041/D / MANGUEIRA	38 , 08	N/ 906682/04/ PARAFUSO	11 , 28
7P0/ 990990/ / UNID.COMAN	14.323 , 13	N/ 906682/01/ PARAFUSO	28 , 48
3AA/ 805903/B /9B9SPOILER	334 , 92	N/ 906251/01/ PARAFUSO	29 , 94
3AA/ 805904/ /9B9SPOILER	56 , 13	N/ 906187/01/ BOTAO	- , 71
5C0/ 919068/ / CAPA COBER	22 , 69	N/ 905540/02/ PARAFUSO	- , 68
5C0/ 957821/ / POLIA	20 , 87	N/ 905532/02/ PARAFUSO	8 , 40
7P6/ 881406/EJ/UFHREVESTIMEN	4.042 , 00	N/ 905521/03/ PARAFUSO	1 , 33
5Z0/ 601149/F /NL2CALOTA	40 , 21	N/ 906919/01/ PARAFUSO	9 , 55
03L/ 145736/AG/ TUBO	1.358 , 33	N/ 906916/01/ PARAFUSO	5 , 45
WHT/ 006148/ / PARAFUSO	4 , 91	N/ 906915/02/ PARAFUSO	2 , 36
WHT/ 005874/ / PARAFUSO	2 , 71	N/ 906913/01/ PRISIONEIR	15 , 77
2H5/ 071778/A / CAPOTA	1.727 , 35	N/ 906889/02/ PARAFUSO	16 , 71
2H7/ 807943/A /9B9DEGRAU	1.301 , 79	N/ 906887/02/ PORCA	2 , 65
2H5/ 813199/A / CHAPA	7.211 , 22	N/ 906879/01/ PARAFUSO	16 , 30
2H2/ 121073/D / MANGUEIRA	143 , 21	N/ 906353/01/ ANEL	7 , 91
2H2/ 121444/E / MANGUEIRA	471 , 19	N/ 906350/01/ PORCA	5 , 17
2H1/ 121444/E / MANGUEIRA	454 , 15	N/ 906349/01/ REB CEGO	2 , 55
2HH/ 885805/J /SINREVESTIMEN	3.430 , 80	N/ 906340/01/ PARAFUSO	4 , 53
2HH/ 885901/ /AG6APOIO	1.562 , 28	N/ 906321/03/ PARAFUSO	2 , 20
5K0/ 885902/H /WYEAPPIO	1.992 , 78	N/ 907498/02/ PARAFUSO	1 , 16
3AA/ 129607/E / FILTRO AR	1.167 , 74	N/ 907468/01/ GRAMPO	1 , 37
5C5/ 868924/ / SUPORTE	98 , 08	N/ 907465/01/ PARAFUSO	32 , 50
5C5/ 881045/A / ARMACAO DE	3.573 , 68	N/ 906872/01/ BRACADEIRA	8 , 42
5C5/ 881045/B / ARMACAO DE	3.573 , 68	N/ 906871/01/ BRACADEIRA	19 , 96
5C5/ 881046/A / ARMACAO DE	3.573 , 68	N/ 906870/01/ BRACADEIRA	14 , 08
5C5/ 881061/ / REGULADOR	54 , 96	N/ 906867/01/ BRACADEIRA	4 , 48
5C5/ 881046/C / ARMACAO DE	3.573 , 68	N/ 906854/03/ PARAFUSO	14 , 97
5C5/ 881062/ / REGULADOR	54 , 96	N/ 906313/03/ PORCA	4 , 98
5C5/ 881105/ / ASSENTO	3.035 , 05	N/ 906309/03/ SEXTAVADO	2 , 81
5C5/ 807521/B /GRUSPOILER	980 , 86	N/ 906309/02/ SEXTAVADO	2 , 04
7P6/ 885900/F /WYFAPPIO	2.466 , 89	N/ 906307/01/ BRACADEIRA	36 , 99
7P6/ 885900/F /OBLAPOIO	2.466 , 89	N/ 906300/01/ TAMPAO	7 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U1/ 614740/C / TUBO FREIC	20 , 25	N/ 906298/03/ PARAFUSO	2 , 55
5U1/ 614739/C / TUBO FREIC	18 , 66	N/ 907540/01/ PORCA	4 , 98
5U1/ 614723/B / TUBO FREIC	27 , 91	N/ 907538/01/ ANEL VEDAC	13 , 87
5U1/ 614724/B / TUBO FREIC	24 , 16	N/ 907529/03/ PARAFUSO	5 , 89
5U1/ 612041/Q / MANGUEIRA	32 , 21	N/ 907529/02/ PARAFUSO	15 , 28
6Y0/ 881582/A /71NCAIXA	221 , 95	N/ 907528/02/ PARAFUSO	16 , 71
ASE/ 408514/00/000ASPIR. CAR	1.579 , 82	N/ 907506/03/ PARAFUSO	2 , 74
5C6/ 867811/C / ISOLAMENTO	301 , 91	N/ 906851/01/ SUPORTE	20 , 66
5C6/ 881406/BF/UFHREVESTIMEN	2.672 , 09	N/ 906847/01/ PARAFUSO	1 , 96
030/ 253197/D / SUPORTE	28 , 41	N/ 906841/04/ PARAFUSO	1 , 76
WUR/ 071416/B / Kit Soquete	739 , 72	1C0/ 133514/C / TUBO	307 , 16
WUR/ 071416/ / Kit Soquete	349 , 42	1J0/ 858035/B /4J4CAPA COBER	277 , 77
ASE/ 401213/00/000MEDIDOR	600 , 09	1J0/ 858035/F /1QACAPA COBER	29 , 93
5U7/ 853502/A /9B9EXTENSOR	49 , 11	1J0/ 864624/B / ISOLAMENTO	40 , 86
5Q0/ 972703/A / RECEPTACUL	29 , 37	1J0/ 864623/D / ISOLAMENTO	27 , 25
5Q0/ 972752/ / RECEPTACUL	16 , 94	1J0/ 858137/B / GRAMPO	4 , 48
5Q0/ 973737/ / RECEPTACUL	39 , 37	1J0/ 858035/B /2ZSCAPA COBER	550 , 34
5Q0/ 971445/C / CONDUTOR	40 , 53	1J0/ 858035/ /1QACAPA COBER	86 , 73
5Q0/ 971843/ / PRESILHA	11 , 14	1J0/ 857979/A / SUPORTE	161 , 91
5Q0/ 971250/N / CABO MASSA	207 , 50	1J0/ 839433/ / TRILHO	39 , 11
5Q0/ 937545/ / SUPORTE	9 , 96	1J0/ 864623/B / ISOLAMENTO	39 , 53
5Q0/ 907383/A /Z03DISP. COMA	2.592 , 46	1J0/ 864624/D / ISOLAMENTO	27 , 25
5W0/ 819003/ / CAIXA	791 , 14	327/ 959139/1 / INTERRUPTO	113 , 90
5U4/ 867011/EK/BJZREVESTIMEN	264 , 83	327/ 959253/2 / UNID.COMAN	488 , 84
5U4/ 867011/EL/BJZREVESTIMEN	267 , 85	327/ 959483/1 / INTERRUPTO	515 , 45
5U4/ 867011/EM/BJZREVESTIMEN	271 , 48	1J0/ 881087/D /U71COBERTURA	62 , 62
5U4/ 867011/EN/BJZREVESTIMEN	287 , 92	1J0/ 881088/D /U71COBERTURA	60 , 07
5U4/ 867011/EP/BJZREVESTIMEN	287 , 92	1J0/ 881405/DM/WCYREVESTIMEN	521 , 13
5U4/ 867011/EQ/BJZREVESTIMEN	289 , 59	893/ 971847/ / CLIP	7 , 04
5U4/ 867011/EJ/BJZREVESTIMEN	262 , 91	893/ 971898/ / SUPORTE	25 , 01
5Q1/ 820892/ / SUPORTE	88 , 45	1J0/ 837974/AB/01CCOBERTURA	71 , 15
5Q1/ 815101/ / TUBO	401 , 81	1J0/ 819019/A / VEDACAO	94 , 72
1K4/ 867012/LK/YJVREVESTIMEN	1.857 , 37	1J0/ 804298/ / SUPORTE	33 , 57
7P6/ 867234/T /6K8REVESTIMEN	519 , 63	1J0/ 804275/B / CHAPA	481 , 35
ASE/ 469802/00/000PROTETOR	1.285 , 55	1J0/ 713317/ / SUPORTE	79 , 29
ASE/ 469809/00/000PROTETOR	3.321 , 58	1J0/ 713265/P / CABO	773 , 13
ASE/ 472006/00/000JG. ADAPTA	1.174 , 59	1J0/ 713273/C / GUIA	683 , 48
ASE/ 469039/00/000PCT. ROSCA	170 , 43	1J0/ 713285/ / ARRUELA	92 , 80
ASE/ 469040/00/000PCT. ROSCA	503 , 29	1J0/ 711047/ / ISOLAMENTO	2 , 99
ASE/ 469046/00/000ROSCA	4.514 , 40	1J0/ 698545/ / PECA FIXAC	121 , 88
ASE/ 469054/00/000ROSCA	4.043 , 50	1J0/ 611701/M / MANGUEIRA	291 , 17
ASE/ 435071/00/000LAMINA	676 , 39	1J0/ 611243/ / VEDACAO	39 , 05
ASE/ 435072/00/000LAMINA	676 , 39	1J0/ 609820/B / HASTE	125 , 41
ASE/ 435130/00/000SUPORTE	2.337 , 37	1J0/ 500051/L / EIXOTRASEI	3.621 , 37
ASE/ 481206/00/000JG. LIXA	360 , 06	1J0/ 500051/K / EIXOTRASEI	11.473 , 43
ASE/ 481207/00/000FACA	1.470 , 85	1J0/ 500051/J / EIXOTRASEI	7.930 , 96
ASE/ 481208/00/000LAMINA	549 , 52	1J0/ 498203/B / COIFA	161 , 52
ASE/ 436033/01/000FERRA. TEN	417 , 32	1J0/ 498201/J / COIFA	234 , 33
ASE/ 436034/00/000COMPOSITOR	149 , 41	1J0/ 498201/G / COIFA	275 , 41
ASE/ 440241/00/000FERR. INSE	511 , 53	1J0/ 819157/G /1QACOBERTURA	88 , 09
ASE/ 440243/00/000FERR. ENCAI	341 , 69	1J0/ 819157/B /4J4COBERTURA	1.006 , 60
ASE/ 436024/01/000APOIO	886 , 30	1J0/ 819157/B /2ZSCOBERTURA	906 , 25
ASE/ 436025/01/000APOIO	790 , 71	1J0/ 819129/ /01CBOTAO	214 , 74
ASE/ 406643/00/000ADAPTADOR	392 , 75	1J0/ 819129/A /01CBOTAO	168 , 07
ASE/ 406644/00/000ADAPTADOR	392 , 75	1J0/ 819129/D /01CBOTAO	187 , 45
ASE/ 406670/00/000TUBO ENCHI	284 , 26	1J0/ 819129/E /01CBOTAO	189 , 89
ASE/ 407007/00/000PLACA GUIA	1.768 , 18	1J0/ 819090/ / VEDACAO	7 , 02
WUR/ 071423/ / JG. Double ri	1.032 , 95	1J0/ 804373/E / CONSOLE	390 , 51
WUR/ 071416/C / Soquete	90 , 93	1J0/ 713848/ / PARAFUSO	78 , 70
ASE/ 401259/00/000CABO MEDIC	222 , 93	1J0/ 713842/ / PARAFUSO	19 , 27
ASE/ 401260/00/000CABO MEDIC	233 , 58	1J0/ 713839/ / SUPORTE	14 , 39
ASE/ 401261/00/000CABO MEDIC	257 , 13	1J0/ 713367/ / DISCO	100 , 01
ASE/ 401184/00/000MEDIDOR	7.962 , 34	1J0/ 713325/ / LINGUETA	136 , 61
3C0/ 075111/ / PARABARRO	428 , 77	1J0/ 713318/ / PLACA	79 , 29

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 129654/P / MANGUEIRA	389 , 68	1J0/ 611763/AD/ TUBO FREIO	256 , 66
5G0/ 971072/A / CHIC MOTOR	17.745 , 77	1J0/ 611751/A / BUCHA	25 , 88
5G0/ 971095/ / CHICOTE	381 , 75	1J0/ 611732/ / PROTETOR	22 , 65
3B0/ 809235/D /GRUSUPORTE	4 , 18	1J0/ 611741/C / TUBO FREIO	213 , 05
ASE/ 481191/00/000LAMINA	754 , 12	1J0/ 611742/D / TUBO FREIO	213 , 05
ASE/ 481193/00/000LAMINA	771 , 34	1J0/ 611723/A / TUBO FREIO	95 , 07
ASE/ 481194/00/000LAMINA	494 , 30	1J0/ 611715/A / MOLA RETEN	8 , 41
ASE/ 481195/00/000LAMINA	1.096 , 99	1J0/ 501475/ / COBERTURA	63 , 59
ASE/ 469504/00/000CATRACA	502 , 42	1J0/ 501476/ / COBERTURA	18 , 72
ASE/ 436026/01/000SOQUETE	210 , 33	1J0/ 501117/B / PONTA EIXO	161 , 52
ASE/ 436027/01/000GRAMPO	383 , 27	1J0/ 411315/K / HASTE	130 , 94
ASE/ 436028/01/000CALIBRADOR	2.144 , 57	1J0/ 411316/D / HASTE	799 , 76
ASE/ 436029/01/000CALIBRADOR	2.292 , 17	1J0/ 411315/G / HASTE	200 , 54
ASE/ 434039/00/000MEDIDOR	8.982 , 74	1J0/ 411315/D / HASTE	348 , 74
ASE/ 435028/00/000REGUA	4.101 , 17	1J0/ 407255/AH/ CAIXA	2.196 , 99
ASE/ 435029/00/000REGUA	5.331 , 14	1J0/ 407175/B / CHAPA	27 , 79
ASE/ 435050/00/000CONJ. REMO	12.140 , 23	1J0/ 407255/AG/ CAIXA	2.678 , 93
ASE/ 435070/00/000LAMINA	705 , 38	1J0/ 407151/C / BARRA	491 , 30
ASE/ 423506/00/000EXPREMADOR	3.239 , 09	1J0/ 407115/H / TAMPÁ	54 , 79
ASE/ 424007/00/000FLUIDO FRE	29.657 , 29	895/ 201890/ / TERMINAL	26 , 37
ASE/ 406015/00/000SUPORTE	2.216 , 32	893/ 971993/ / RECEPTACUL	22 , 01
ASE/ 406016/00/000CALIB. AJU	456 , 84	893/ 971983/ / RECEPTACUL	27 , 82
ASE/ 406017/00/000ADAPTADOR	1.217 , 12	893/ 971863/C / BUCHA	42 , 95
ASE/ 406021/00/000DISP. TRAV	2.651 , 76	1J0/ 713135/ / MOLA	300 , 91
ASE/ 406121/00/000DISCO	763 , 00	1J0/ 698517/E / UNID.ABS	15.998 , 88
ASE/ 406123/00/000DISP. HIDR	14.292 , 05	1J0/ 609746/F / SUPORTE	12 , 69
ASE/ 406001/00/000COMPRESSOR	27.848 , 02	1J0/ 609746/G / SUPORTE	11 , 22
ASE/ 406002/00/000APAR. TENS	6.931 , 90	1J0/ 609819/C / HASTE	88 , 90
ASE/ 406004/01/000SUPORTE	1.725 , 55	1J0/ 609745/H / SUPORTE	11 , 88
5Z9/ 800375/D / JG.CILINDR	289 , 27	1J0/ 609745/G / SUPORTE	11 , 22
5Z9/ 800375/E / JG.CILINDR	254 , 97	1J0/ 609741/B / CASQUILHO	4 , 86
5Z4/ 867244/B /Y20REVESTIMEN	22 , 70	1J0/ 498201/A / COIFA	263 , 13
5Z4/ 867243/B /Y20REVESTIMEN	22 , 70	1J0/ 498103/K / JUNTA HOMO	2.168 , 61
5N0/ 886747/B /82VCOBERTURA	15 , 57	1J0/ 498201/ / COIFA	407 , 43
5N0/ 823509/B / FECHADURA	464 , 21	1J0/ 498103/JX/ JUNTA HOMO	1.609 , 34
5K1/ 837015/D / FECHADURA	825 , 84	1J0/ 498103/J / JUNTA HOMO	2.961 , 96
5C1/ 099300/ /OK1MINIATURA	282 , 64	1J0/ 498103/H / JUNTA HOMO	3.437 , 11
5C1/ 099300/ /Y3DMINIATURA	282 , 64	1J0/ 498103/G / JUNTA HOMO	2.778 , 46
5Q0/ 804182/A / CHP COBERT	168 , 88	1J0/ 498103/F / JUNTA HOMO	815 , 67
5Q0/ 907543/A / SENSOR	157 , 12	1J0/ 498103/E / JUNTA HOMO	3.362 , 35
5Q0/ 898595/A / SUPORTE	132 , 62	1J0/ 411105/CL/ MOLA	241 , 07
AG/ T10359/ /2 PINO	88 , 29	1J0/ 411105/CE/ MOLA	155 , 28
AG/ T10465/ / FERRAMENTA PA	157 , 69	1J0/ 411105/CD/ MOLA	209 , 66
5Q1/ 614725/F / FREIO	137 , 52	1J0/ 411105/BG/ MOLA	710 , 15
5Q1/ 614726/C / FREIO	137 , 52	1J0/ 411105/BK/ MOLA	639 , 91
WHT/ 006579/ / PINOESFERI	27 , 55	1J0/ 411105/BS/ MOLA	141 , 56
5Z4/ 833056/E /GRUORTA	1.600 , 73	1J0/ 254507/R / TUBO	7.106 , 92
ASE/ 469025/00/000PCT. ROSCA	213 , 17	1J0/ 254506/SX/ TUBO	5.661 , 31
ASE/ 469038/00/000ROSCA	3.993 , 72	1J0/ 254506/N / TUBO	7.256 , 95
ASE/ 467016/00/000ALICATE	353 , 64	1J0/ 254506/K / TUBO	2.056 , 05
ASE/ 465912/00/000FER. INSER	465 , 04	893/ 947565/A / VEDACAO	62 , 51
ASE/ 465916/00/000FER. FIXAC	355 , 80	893/ 955665/ / COTOVELC	36 , 75
ASE/ 416350/00/000PISTOLA AR	3.707 , 22	893/ 915507/ / COTOVELC	41 , 36
ASE/ 423043/00/000MONTAGEM	4.779 , 68	893/ 911295/ / CAPA PROTE	194 , 30
ASE/ 423070/00/000MONTAGEM	2.726 , 23	893/ 881167/ / BUCHA	4 , 59
ASE/ 423100/00/000PC GARRA	1.712 , 61	1J0/ 881053/D / ELEMENTO	824 , 33
ASE/ 424009/00/000ADAPTADOR	1.645 , 95	1J0/ 880385/A / CLIP	2 , 55
ASE/ 425000/00/000MOLA	8.469 , 25	1J0/ 880288/ / GRAMPO	11 , 17
ASE/ 425004/00/000SUPORTE	3.153 , 21	1J0/ 880287/ / GRAMPO	11 , 43
ASE/ 425007/00/023JG. ENCHIM	2.440 , 64	1J0/ 880204/K / AIRBAG	9.232 , 26
ASE/ 433052/00/000BOMBA PE	8.535 , 64	327/ 953516/2 /1NNCOBERTURA	54 , 45
ASE/ 406126/00/000JG COMPLEM	7.180 , 09	1J0/ 498201/F / COIFA	213 , 05
ASE/ 406612/00/000CHAVE BOCA	418 , 63	1J0/ 498201/E / COIFA	204 , 94
ASE/ 406616/00/000DISP.DISTA	5.689 , 42	1J0/ 411305/E / ESTABILIZA	1.249 , 80

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 406617/00/000DISP. AJUS	792 , 91	1J0/ 411305/Q / ESTABILIZA	261 , 79
ASE/ 406618/00/000PARAFUSO	222 , 81	1J0/ 411105/CM/ MOLA	939 , 15
ASE/ 406622/00/000ADAPTADOR	492 , 24	1J0/ 411105/J / MOLA	147 , 30
ASE/ 406642/00/000ADAPTADOR	412 , 33	1J0/ 254508/PX/ TUBO	8.051 , 08
030/ 253020/F / COLETOR	1.482 , 90	1J0/ 298012/ / PECA FIXAC	125 , 17
ASE/ 401113/00/000APAR. TEST	4.795 , 70	1J0/ 254508/F / TUBO	12.645 , 22
ASE/ 401141/00/000ADAPTADOR	447 , 15	893/ 971635/ / RECEPTACUL	27 , 82
ASE/ 401144/00/000TRANSMISSO	1.142 , 41	893/ 971632/ / RECEPTACUL	22 , 85
5Q0/ 937702/ / RECEPTACUL	92 , 68	893/ 971633/ / RECEPTACUL	27 , 26
5U4/ 867011/EG/BJZREVESTIMEN	246 , 38	893/ 971634/ / RECEPTACUL	29 , 37
5U4/ 867011/EH/BJZREVESTIMEN	262 , 91	893/ 955995/A / BUCHA	35 , 94
5U4/ 867011/EF/BJZREVESTIMEN	230 , 96	893/ 955746/ / CASQUILHO	13 , 77
5Q1/ 819861/ / VEDACAO	36 , 91	1J0/ 881088/C /3PTCOBERTURA	147 , 19
7P6/ 867233/K /6K8REVESTIMEN	519 , 63	1J0/ 881088/C /9B9COBERTURA	13 , 02
7H8/ 601027/D /091RODA	477 , 01	1J0/ 881087/D /B41COBERTURA	60 , 23
6R0/ 411315/A / HASTE	261 , 11	1J0/ 881087/C /9B9COBERTURA	62 , 72
6Q0/ 971858/AA/ SUPORTE	95 , 10	1J0/ 881054/D / ELEMENTO	716 , 94
ASE/ 469501/00/000EXPANSOR	8.236 , 94	327/ 955410/1 / BRACO	62 , 68
ASE/ 469502/00/000CHAVE	3.497 , 09	327/ 955409/1 / BRACO	62 , 68
ASE/ 469503/00/000CHAVE	552 , 52	327/ 955243/1 / PORCA	12 , 82
ASE/ 469006/00/000ROSCA	3.010 , 68	1J0/ 864471/ / PECA ENCHI	31 , 41
ASE/ 469007/00/000PCT. ROSCA	119 , 09	1J0/ 858033/C /2QLCAPA COBER	40 , 09
ASE/ 469008/00/000PCT. ROSCA	389 , 82	1J0/ 857979/ / SUPORTE	53 , 97
ASE/ 469009/00/000PCT. ROSCA	441 , 58	1J0/ 857961/F /01CPORTA	301 , 57
ASE/ 469022/00/000ROSCA	2.818 , 05	1J0/ 837868/ / CANTONEIRA	27 , 25
ASE/ 433137/00/000JG. FERRAM	15.329 , 78	1J0/ 837350/A / CAPA COBER	9 , 28
ASE/ 423101/00/000PC GARRA	1.685 , 34	1J0/ 837861/ / COIFA	25 , 85
ASE/ 423200/00/000DISP CALIB	14.972 , 80	1J0/ 815825/A / PECAJUNCAO	27 , 96
ASE/ 423204/00/000DISP CALIB	20.033 , 46	1J0/ 813743/A / SUPORTE	18 , 74
ASE/ 423206/00/000DISP CALIB	9.352 , 54	1J0/ 813187/B / REFORCO	6 , 79
5N0/ 611848/C / SUPORTE	12 , 36	1J0/ 813127/ / REFORCO	4 , 40
WHT/ 006443/AE/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 803899/AD/ PARAFUSO	43 , 04
WHT/ 006443/AG/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 803959/ / TAMPA	114 , 62
WHT/ 006443/AD/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 713231/ / MOLA	96 , 39
5G0/ 864298/F /ZA2COBERTURA	349 , 59	1J0/ 713128/ / SENSOR	85 , 19
WHT/ 006443/AF/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 819197/A / MOLDURA	47 , 40
WHT/ 006443/AH/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 973999/A / RECEPTACUL	28 , 13
WHT/ 006443/AA/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 973852/ / CAIXA	40 , 64
WHT/ 001418/A / PARAFUSO	2 , 87	1J0/ 973824/ / RECEPTACUL	25 , 01
5U0/ 061225/J /1NNTAPETE	22 , 56	1J0/ 973833/ / RECEPTACUL	31 , 53
1S0/ 858069/E /ITZCOBERTURA	260 , 74	1J0/ 973835/ / RECEPTACUL	40 , 86
1S0/ 858069/E /IUACOBERTURA	270 , 59	1J0/ 973837/ / RECEPTACUL	59 , 76
1S0/ 858247/ /82VCOBERTURA	122 , 72	1J0/ 973814/ / RECEPTACUL	33 , 07
1S1/ 857147/ /82VACIONAMENT	98 , 54	1J0/ 973803/ / RECEPTACUL	22 , 12
0C6/ 311453/B / EIXO	2.952 , 81	1J0/ 971842/D / PRESILHA	19 , 78
0C6/ 311453/A / EIXO	2.952 , 81	1J0/ 971839/F / CONDUTOR	177 , 94
0C6/ 311432/ / CAIXA	63 , 59	1J0/ 971839/E / CONDUTOR	134 , 89
04C/ 903023/F / ALTERNADOR	1.126 , 67	1J0/ 971839/D / CONDUTOR	63 , 00
5C5/ 803830/ / SUPORTE	15 , 61	1J0/ 971839/C /B41CONDUTOR	82 , 85
8K0/ 831402/P / DOBRADICA	222 , 11	1J0/ 971830/Q / SUPORTE	15 , 31
7P6/ 867216/AD/Z0FREVESTIMEN	9.217 , 57	1J0/ 971839/B /B41CONDUTOR	98 , 25
7P6/ 867215/AD/Z0EREVESTIMEN	9.217 , 57	1J0/ 971121/DJ/ CHICOTE P	282 , 21
7P6/ 867215/AD/Z0FREVESTIMEN	9.217 , 57	1J0/ 955998/C / BUCHA	27 , 91
7P6/ 867215/AC/Y0YREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 955964/F / MANGUEIRA	127 , 10
7P6/ 867215/AD/Z0CREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 955875/R / CONEXAO	56 , 52
7P6/ 867215/AD/Z0DREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 955875/P / CONEXAO	55 , 36
7P6/ 521102/AG/ EIXO	7.384 , 79	1J0/ 955875/K / PC UNIAO	41 , 36
7P0/ 521101/K / EIXO	5.801 , 67	1J0/ 955875/ / PC UNIAO	52 , 22
2H0/ 419091/E /CALVOLANTE	5.431 , 32	1J0/ 955875/B / PC UNIAO	1 , 92
2H0/ 419091/D /CALVOLANTE	7.182 , 73	1J0/ 955875/C / PC UNIAO	54 , 88
1T0/ 419091/AC/CALVOLANTE	7.182 , 73	1J0/ 955875/H / CONEXAO	28 , 49
1K0/ 501204/FX/ SEMI EIXO	1.811 , 08	1J0/ 937559/B / COBERTURA	122 , 53
06K/ 103085/ / RETENTOR	49 , 07	1J0/ 937555/C / COBERTURA	108 , 14
5Z9/ 010825/E / ETIQUETAID	6 , 31	1J0/ 937555/B / COBERTURA	108 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 903119/ / POLIA	222 , 86	1J0/ 937555/A / COBERTURA	108 , 14
1SB/ 857001/A /AIAPAINEL	995 , 78	1J0/ 937555/ / COBERTURA	106 , 49
1SB/ 857002/ /BPPPAINE	1.184 , 80	1J0/ 937545/H / SUPORTE	5 , 25
7J0/ 819059/ / GRAMPO	6 , 80	1J0/ 915351/B / CANTONEIRA	167 , 00
5U0/ 820193/ / SECADOR	123 , 08	1J0/ 915351/ / CANTONEIRA	277 , 77
07K/ 105561/F /ROTCASQUILHO	79 , 30	1J0/ 915345/ / SUPORTE	40 , 08
06H/ 103555/C / PROTECAO	74 , 85	1J0/ 915345/A / SUPORTE	51 , 16
059/ 903343/ / CAPA PROTE	74 , 87	1J0/ 915345/C / SUPORTE	202 , 96
5C0/ 498099/ / EIXO TRANS	2.591 , 10	1J0/ 915337/A / COBERTURA	8 , 07
5C0/ 422376/ / TAMP	88 , 94	1J0/ 915337/ / COBERTURA	45 , 43
06K/ 115441/B / ANEL	4 , 94	1J0/ 959382/ / RECEPTACUL	72 , 27
06K/ 115441/C / ANEL	4 , 94	1J0/ 959382/B / RECEPTACUL	62 , 70
8V0/ 615437/ / SENSOR	90 , 46	1J0/ 959383/B / RECEPTACUL	75 , 43
5C1/ 898001/ / ALAVANCA	260 , 18	1J0/ 937714/D / RECEPTACUL	9 , 36
06L/ 109021/E / COMANDO	4.614 , 89	1J0/ 937713/D / RECEPTACUL	9 , 36
06K/ 109469/M / TRILHO	59 , 87	1J0/ 937714/ / RECEPTACUL	9 , 91
06K/ 109469/N / TRILHO	59 , 87	1J0/ 937714/A / RECEPTACUL	9 , 90
5Z0/ 857190/E /CMVCOBERTURA	129 , 79	1J0/ 937714/B / RECEPTACUL	9 , 06
5Z0/ 857189/E /CMVCOBERTURA	129 , 79	1J0/ 937713/B / RECEPTACUL	9 , 36
5Z0/ 857003/R /CHAPAINEL	1.206 , 07	1J0/ 937713/A / RECEPTACUL	9 , 06
02E/ 300058/N /012CAMBIO	37.169 , 20	1J0/ 937713/ / RECEPTACUL	9 , 06
WHT/ 006443/AK/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 915435/G / COBERTURA	106 , 14
WHT/ 006443/AL/ ARRUELA	184 , 61	1J0/ 915435/C / COBERTURA	212 , 77
WHT/ 006443/Y / ARRUELA	184 , 61	1J0/ 915435/B / COBERTURA	190 , 48
WHT/ 006443/Z / ARRUELA	184 , 61	1J0/ 915418/C / PROTETOR	230 , 70
5G0/ 853437/ /Y20COBERTURA	29 , 08	1J0/ 886735/ / PARAFUSO	7 , 17
5G0/ 601025/BG/8Z8RODA	2.399 , 05	1J0/ 886227/ / BUCHA	1 , 30
5G0/ 035591/ / SUBWOOFER	1.902 , 46	1J0/ 886187/E / SUPORTE	157 , 57
7P6/ 867216/AD/ZOCREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 885931/A / ALMOFADA	259 , 49
7P6/ 867216/AD/ZODREVESTIMEN	10.996 , 34	1J1/ 863976/B / ISOLAMENTO	239 , 66
7P6/ 867216/AD/ZOEREVESTIMEN	9.217 , 57	1J1/ 863919/T / ISOLAMENTO	1.564 , 86
04C/ 260849/E / CORREIA	135 , 23	1J1/ 863919/P / ISOLAMENTO	267 , 58
04C/ 145299/B / TENSOR	786 , 64	1J1/ 863484/G /B41REVESTIMEN	60 , 19
WHT/ 006219/ / PARAFUSO	18 , 86	1J1/ 820007/B / CAIXA	4.964 , 80
N/ 106650/01/ PARAFUSO	6 , 69	1J1/ 820007/ / CAIXA	3.587 , 21
3AB/ 857003/AB/OBPPAINEL	12.122 , 14	1J1/ 819704/K /XSTDIFUSOR AR	576 , 98
3AB/ 857003/AB/OBQPAINEL	12.126 , 39	1J1/ 819831/B / CABO VALVU	47 , 99
3AB/ 857003/AB/OBRPAINEL	12.126 , 39	1J1/ 819835/B / TIRANTE	53 , 45
06K/ 109022/P / COMANDO	5.379 , 41	1J1/ 819837/B / CABO	53 , 45
06K/ 109210/A / CAIXA	666 , 51	1J1/ 819704/E /2AQDIFUSOR AR	541 , 59
6R0/ 971959/A / RECEPTACUL	135 , 47	1J1/ 819704/C /01CCAIXA	293 , 82
6RD/ 721174/ /9B9CAPA	81 , 27	1J1/ 819703/K /XSTDIFUSOR AR	720 , 42
8K0/ 831401/P / DOBRADICA	222 , 11	171/ 823481/ / BORRACHA	- , 72
1SB/ 857002/C /DQPPAINEL	1.795 , 51	1J1/ 819007/ / CAIXA	3.708 , 70
7P6/ 971537/F / CABO MASSA	230 , 89	1J1/ 723555/P / CABO ACELE	536 , 10
5G0/ 839581/A /82VMANIVELA	98 , 93	1J1/ 723555/M / CABO ACELE	842 , 33
5G0/ 012021/A / FERRAMENTA	221 , 93	1J1/ 723555/L / CABO ACELE	536 , 10
5N0/ 601025/AJ/8Z8RODA	2.401 , 24	1J0/ 998225/ / JG.FAROL	163 , 27
5N0/ 601025/AK/8Z8RODA	4.837 , 89	1J0/ 611778/ / CLIP	25 , 16
5N0/ 601025/AF/8Z8RODA	2.600 , 55	1J0/ 611764/AD/ TUBO FREIO	256 , 66
5K0/ 698231/A / CHPINTERME	78 , 57	1J0/ 611763/L / TUBO FREIO	908 , 05
5C6/ 886920/C /31XGUIA	66 , 91	1J0/ 412319/C / BATENTE	93 , 69
5C6/ 121284/C / CONDUTOR A	133 , 42	1J0/ 412311/A / ESPACADOR	53 , 26
5Z0/ 885921/BR/DQIREVESTIMEN	162 , 13	1J0/ 411336/D / BRACADEIR	92 , 05
5Z0/ 885921/BT/EN6REVESTIMEN	159 , 62	1J0/ 412311/ / ESPACADOR	125 , 17
5Z0/ 885921/CC/DTIREVESTIMEN	52 , 07	1J0/ 411325/C / TUBO	14 , 74
132/ 557TIG/66/ LITERATURA DE	61 , 84	1J0/ 411325/B / TUBO	8 , 66
1KM/ 012006/FH/ LITERATURA	344 , 30	1J0/ 407271/DL/ SEMI EIXO	1.481 , 58
3C1/ 061502/A /82VJG.TAPETE	390 , 07	1J0/ 407256/AG/ CAIXA	2.678 , 93
5Z0/ 819073/A /AYUCOBERTURA	26 , 45	1J0/ 407256/AH/ CAIXA	2.196 , 99
5Z0/ 819073/A /AYVCOBERTURA	26 , 45	1J0/ 407256/N / CAIXA	1.975 , 33
1HM/ 035437/ / PORCA	7 , 41	1J0/ 407255/N / CAIXA	1.975 , 33
5U0/ 057191/B / SISTEMA	4.050 , 88	895/ 857621/ /Y20CAPA COBER	4 , 25
5Z0/ 867285/A /Y20REVESTIMEN	26 , 02	893/ 971995/ / RECEPTACUL	36 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 867286/A /Y20REVESTIMEN	26 , 02	895/ 201245/ / PERFILPROT	22 , 89
5W4/ 800375/AD/ JG.CILINDR	548 , 21	1J0/ 881171/C /B41CAPA COBER	6 , 57
5W4/ 800375/AC/ JG.CILINDR	439 , 43	1J0/ 881171/B /3PTCAPA COBER	4 , 90
5W3/ 800375/AD/ JG.CILINDR	452 , 70	1J0/ 881171/B /U71CAPA COBER	6 , 23
5C5/ 805903/D /9B9SPOILER	765 , 35	1J0/ 881171/B /B41CAPA COBER	6 , 57
5W0/ 012001/HG/ LITERATURA	19 , 13	1J0/ 881137/ / PINOSUPORT	32 , 00
5W0/ 012001/HC/ LITERATURA	38 , 28	327/ 959621/1 /1NNINTERRUPTO	246 , 03
5U1/ 012001/HT/ LITERATURA	24 , 25	1J0/ 864628/C / ISOLAMENTO	41 , 58
5U1/ 012001/HS/ LITERATURA	24 , 25	1J0/ 864732/A / ISOLAMENTO	21 , 08
5U1/ 012001/HJ/ LITERATURA	92 , 72	1J0/ 867171/A /R48COBERTURA	56 , 01
5U1/ 012001/HC/ LITERATURA	35 , 81	1J0/ 864628/ / ISOLAMENTO	40 , 86
5U1/ 012001/HB/ LITERATURA	92 , 72	1J0/ 864627/C / ISOLAMENTO	22 , 46
5N0/ 827566/AD/ MACANETA	2.791 , 45	1J0/ 858189/E /B41CAPA COBER	118 , 96
5U1/ 012001/GM/ LITERATURA	35 , 81	1J0/ 858189/E /Y20CAPA COBER	145 , 59
5U1/ 012001/GT/ LITERATURA	48 , 56	1J0/ 858189/D /Y20CAPA COBER	147 , 77
1SB/ 858248/ /82VCOBERTURA	11 , 33	1J0/ 858189/D /B41CAPA COBER	130 , 40
1SB/ 863367/ /WH7COBERTURA	350 , 34	1J0/ 858189/C /8YSCAPA COBER	113 , 64
8K0/ 898003/D / JG.JUNTA	215 , 28	1J0/ 858189/C /Y20CAPA COBER	113 , 64
8E0/ 971818/ / PRESILHA P	4 , 57	1J0/ 858189/C /B41CAPA COBER	114 , 47
5G1/ 863484/A /ZA2REVESTIMEN	93 , 33	1J0/ 858180/C /01CTAMPAO	9 , 28
5G1/ 863484/A /82VREVESTIMEN	93 , 33	1J0/ 858180/B /01CTAMPAO	9 , 28
5G1/ 864148/ /1QBCOBERTURA	63 , 88	1J0/ 853120/ / PORCA	6 , 44
5N0/ 867501/DH/5T5REVESTIMEN	2.849 , 69	1J0/ 915335/C / REVESTIMEN	147 , 78
5U0/ 010825/H / ETIQUETA	1 , 97	1J1/ 863483/H /B41REVESTIMEN	60 , 19
5Z0/ 881805/HS/DRIREVESTIMEN	1.497 , 22	1J1/ 863367/BB/07NCOBERTURA	740 , 32
5Z0/ 820075/A /AYZCOBERTURA	26 , 61	1J1/ 863367/AQ/07NCOBERTURA	2.365 , 08
5Z0/ 820075/A /AZACOBERTURA	26 , 61	1J1/ 863367/AT/07NCOBERTURA	846 , 36
1K0/ 501203/F / SEMI EIXO	4.243 , 92	1J1/ 863367/BA/07NCOBERTURA	1.247 , 84
1K0/ 501204/F / SEMI EIXO	4.243 , 92	1J1/ 863367/AE/07NCOBERTURA	766 , 63
1J0/ 881405/LS/DIJREVESTIMEN	522 , 83	1J1/ 819703/E /2AQDIFUSOR AR	659 , 72
1J0/ 881405/LS/DIKREVESTIMEN	407 , 39	1J1/ 819703/C /01CCAIXA	294 , 16
7X0/ 301203/D / TAMPA	156 , 29	1J1/ 819593/A / COBERTURA	321 , 31
1S1/ 864147/A /AM1COBERTURA	161 , 96	1J1/ 819415/E /B41DEFLETOR	116 , 28
1S1/ 864147/A /82VCOBERTURA	172 , 39	1J1/ 819537/C /B41TAMPA	85 , 33
2H0/ 601307/J /RBSPNEU	3.813 , 02	1J1/ 819537/C /01CTAMPA	32 , 89
1SB/ 863680/A /82VCOBERTURA	199 , 41	1J0/ 881405/GB/XSBREVESTIMEN	1.005 , 20
1SB/ 863680/A /AM1COBERTURA	199 , 41	1J0/ 881195/ / BATENTE	20 , 38
1SB/ 863680/ /AM1COBERTURA	165 , 13	1J0/ 881171/C /3PTCAPA COBER	4 , 90
5Z0/ 012001/KN/ LITERATURA	16 , 78	1J0/ 881171/C /U71CAPA COBER	6 , 23
5Z0/ 012001/KP/ LITERATURA	16 , 78	327/ 971051/38/ CHICOTE	723 , 31
5Z0/ 012001/KQ/ LITERATURA	16 , 78	327/ 971051/18/ CHICOTE	848 , 65
5Z0/ 012001/KL/ LITERATURA	16 , 78	327/ 971011/6 / CHICOTE	653 , 75
0C6/ 311470/ / ANEL	202 , 64	1J0/ 867171/C /NPXCOBERTURA	632 , 25
0C6/ 311553/ / ARRASTADOR	2.231 , 09	1J0/ 867171/C /FEMCOBERTURA	639 , 91
0C6/ 311553/A / ARRASTADOR	2.231 , 09	1J0/ 858373/C /2QLPORTA OBJE	149 , 07
0C6/ 311654/ / RODA	579 , 97	1J0/ 858213/ / GRAMPO	5 , 81
0C6/ 398152/ / JG.ANEL	94 , 27	1J0/ 858189/D /8YSCAPA COBER	139 , 32
0C6/ 311400/A / BUCHA	161 , 99	1J0/ 853190/A /4J4COBERTURA	329 , 59
0C6/ 311422/ / ENGRENINTE	2.714 , 65	1J0/ 853189/ /93ACOBERTURA	777 , 60
0C6/ 311290/ / PECABLOQUE	20 , 58	1J0/ 819648/ / MOLDURA	45 , 25
1SB/ 857002/A /BPPPAINEL	1.209 , 94	1J0/ 819448/E /B41COBERTURA	35 , 20
1SB/ 857002/B /DQDPAINEL	1.773 , 78	1J0/ 819498/ / BUCHA	142 , 84
1SB/ 857002/B /DQEPAINEL	1.773 , 78	1J0/ 819447/E /B41COBERTURA	35 , 75
1SB/ 857002/C /DQDPAINEL	1.798 , 91	1J0/ 819420/ / TIRAS	5 , 69
1SB/ 857002/C /DQEPAINEL	1.801 , 54	1J0/ 805567/B / FECHADURA	80 , 61
1S0/ 867163/ /AM1CAPA COBER	4 , 84	1J0/ 805567/ / FECHADURA	266 , 78
1S0/ 837112/ /82VCAPA COBER	5 , 30	1J0/ 721261/F / CILINDRO	983 , 46
1S0/ 857933/ / ISOLAMENTO	152 , 76	1J0/ 711067/N / CASQUILHO	62 , 54
1SB/ 858855/ /1BSPLATAFORMA	1.108 , 54	1J0/ 611782/A / TUBO FREIO	76 , 88
1SB/ 863463/ /1BSPORTA MALA	86 , 90	1J0/ 611781/ / TUBO FREIC	66 , 71
1SB/ 858831/ /82VSUPORTE	65 , 54	1J0/ 863328/G /B41CALCO	14 , 25
5G1/ 857337/C /TAIADORNO	243 , 88	1J0/ 857520/A /01CBOTAO	56 , 23
5C1/ 857097/F /PX7PORTA LUVA	660 , 95	327/ 898375/6 / CIL.FECHAD	986 , 49
5C0/ 601025/AL/8Z8RODA	2.129 , 14	1J0/ 867467/ /9B9BOTAO	36 , 16

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 601025/AK/AX1RODA	2.767 , 74	1J0/ 857495/C /FCNTRAVA	315 , 09
5C0/ 601025/AJ/FZZRODA	2.401 , 56	1J0/ 857488/C /FCNTRAVA	523 , 67
5C0/ 601025/AH/8Z8RODA	2.401 , 56	1J0/ 825201/A / REVESTIMEN	74 , 09
4G1/ 035053/G / RADIO	5.369 , 90	1J0/ 823753/ / BATENTE	20 , 13
5G0/ 858133/A /82VCOBERTURA	16 , 73	1J0/ 823593/C /01CHASTE	5 , 17
3AE/ 071303/ / FRISO	1.618 , 02	1J0/ 867467/A /B41BOTAO	32 , 74
5U0/ 819835/A / CABO	51 , 34	1J0/ 867596/D / ESPACADOR	1 , 42
7P6/ 601025/AG/88ZRODA	7.688 , 33	1J0/ 867468/ /B41TRAVA	29 , 17
7P6/ 601025/AF/88ZRODA	4.734 , 71	1J0/ 867596/E / ESPACADOR	405 , 15
06K/ 133062/C / BOCAL	1.619 , 40	1J0/ 867596/K / ESPACADOR	32 , 72
06K/ 127065/B / ADAPTADOR	38 , 75	1J0/ 881375/AF/ ASSENTO	757 , 16
1J0/ 881405/LQ/TBSREVESTIMEN	620 , 72	1J0/ 881776/AP/ ESPUMA	1.246 , 31
1J0/ 882805/JD/NVNREVESTIMEN	1.014 , 78	1J0/ 881776/AQ/ ESPUMA	927 , 41
1J0/ 882805/JD/TBSREVESTIMEN	1.014 , 78	893/ 512137/ / INVOLUCRO	67 , 44
1J0/ 882805/JG/DIJREVESTIMEN	590 , 27	893/ 611797/ / SUPORTE	8 , 37
5W9/ 800375/AP/ JG.CILINDR	452 , 40	1J0/ 809438/E / PAINEL	230 , 57
5W9/ 800375/AA/ JG.CILINDR	463 , 45	1J0/ 803205/ / RECORTE	2.797 , 14
7P1/ 867013/AS/ZOFREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 711555/B / CASQUILHO	58 , 03
7P1/ 867013/AQ/YOYREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 711596/E / HASTE	52 , 34
5Z0/ 612041/J / TUBO	38 , 30	1J0/ 711461/F /U71MANOPLA	172 , 23
5U0/ 407615/ / CUBO RODA	103 , 83	1J0/ 711461/F /Q70MANOPLA	278 , 52
06K/ 121132/E / FLANGE	48 , 36	1J0/ 711461/F /B41MANOPLA	278 , 52
5G0/ 867071/A /82VCOBERTURA	96 , 18	1J0/ 711461/A /9EXMANOPLA	887 , 11
1S0/ 819703/C /ITZDIFUSOR AR	550 , 53	1J0/ 711461/A /7QXMANOPLA	1.278 , 72
WHT/ 007017/ / PARAFUSO	7 , 62	1J0/ 615273/B / VALVULA	214 , 78
N/ 912170/01/ PARAFUSO	2 , 66	1J0/ 615231/A / CHPINTERME	55 , 97
3C8/ 807409/ /9B9ADAPTADOR	110 , 57	1J0/ 615124/C / CAIXA	1.132 , 52
3C8/ 035279/C / UNI.NAVEG.	15.347 , 00	1J0/ 615125/ / SUPORTE	1.458 , 56
3C8/ 035278/C / UNI.NAVEG.	17.425 , 83	1J0/ 615219/ / PINO	159 , 28
5K0/ 953549/A / MODULO	2.443 , 67	1J0/ 615231/ / CHPINTERME	29 , 55
7P0/ 853845/C /82VSOLEIRA	474 , 30	1J0/ 615123/C / CAIXA	1.132 , 52
0C6/ 301021/ / CARCACA	3.963 , 75	1J0/ 601025/AQ/8Z8RODA	2.100 , 17
0C6/ 301021/A / CARCACA	3.963 , 75	1J0/ 601025/AN/Z31RODA	3.744 , 28
0C6/ 301069/ / CAIXA	5.033 , 84	1J0/ 422874/A / BRACADEIR	120 , 66
0C6/ 301145/ / MAGNETO	32 , 83	1J0/ 863359/E /3SGCAPA COBER	54 , 87
WHT/ 006861/ / FRICCAO	45 , 47	1J0/ 863359/E /2QLCAPA COBER	25 , 88
5Z0/ 941531/A /BVYINTERRUPTO	133 , 72	1J0/ 825250/J / COBERTURA	486 , 37
5G1/ 857114/D /ZB3TAMPA	694 , 64	1J0/ 825245/N / CHP PROTEC	152 , 33
5N0/ 885405/AQ/UFHREVESTIMEN	4.196 , 75	1J0/ 825245/F / CHP PROTEC	442 , 03
5K0/ 601025/AN/8Z8RODA	1.942 , 56	1J0/ 825237/M / ISOLANTE	961 , 30
3C8/ 971369/AF/ CHICOTE	310 , 24	1J0/ 825237/R / ISOLANTE	439 , 31
5G0/ 863135/C /82VCALCO	39 , 23	1J0/ 825245/E /01CCHP PROTEC	525 , 43
5G0/ 863301/N /82VCALCO	38 , 24	1J0/ 825236/F / ISOLANTE	2.325 , 67
5N0/ 010641/B / ETIQUETA	25 , 48	1J0/ 803252/ / TRILHO	213 , 05
5U7/ 614742/B / TUBO FREIC	68 , 03	1J0/ 803251/ / TRILHO	213 , 05
376/ 201150/ / CLIP	1 , 44	1J0/ 803216/A / ALOJAMENTO	222 , 72
06K/ 145702/G / COLETOR	14.926 , 19	1J0/ 711729/F / CONSOLE	518 , 99
06K/ 131097/H / VALVULA	2.017 , 13	1J0/ 711693/A / CASQUILHO	43 , 02
1K5/ 881776/BF/ ESPUMA	349 , 10	1J0/ 711598/ / CAPA COBER	7 , 41
1J0/ 885405/FG/DIJREVESTIMEN	826 , 84	1J0/ 711550/A / PATIMGUIA	229 , 11
1J0/ 885405/FG/DIKREVESTIMEN	826 , 84	1J0/ 615423/B / CAIXA	3.502 , 83
1J0/ 885805/RA/DIJREVESTIMEN	1.397 , 87	1J0/ 615312/A / PRATO FREI	28 , 70
1J0/ 885805/RA/DIKREVESTIMEN	1.397 , 87	1J0/ 615311/B / PRATO FREI	120 , 95
1J0/ 885805/RB/DIKREVESTIMEN	1.397 , 87	1J0/ 615311/A / PRATO FREI	28 , 70
0CW/ 321396/A / APOIO	47 , 72	1J0/ 615301/M / DISCO	447 , 64
7P1/ 867014/R /Z0JREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 601025/Q /Z31RODA	2.617 , 82
7P1/ 867014/R /Z0BREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 601025/S /1E9RODA	3.728 , 34
7P1/ 867014/R /Z0AREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 601025/AR/8Z8RODA	2.525 , 75
7P1/ 867014/R /YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 422887/BE/ MANGUEIRA	297 , 30
7P1/ 867014/R /YOYREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 422884/A / MANCAL	63 , 87
7P1/ 867013/AQ/YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 422887/AR/ MANGUEIRA	269 , 62
7P1/ 867013/AQ/Z0AREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 407452/GX/ INFERIOR	4.152 , 53
7P1/ 867013/AQ/Z0BREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 253461/J / SUPORTE	263 , 57
7P1/ 867013/AQ/Z0JREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 253243/M / CHAPA	323 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 061225/C /1NNTAPETE	63 , 10	1J0/ 253243/T / CHAPA	1.382 , 99
5Z0/ 061225/D /1NNTAPETE	118 , 05	1J0/ 253270/A / PORCA	14 , 03
1S0/ 867163/ /82VCAPA COBER	4 , 86	1J0/ 253243/D / CHAPA	415 , 41
N/ 910973/01/ PARAFUSO	1 , 33	1J0/ 253209/Q / SILENCIOSO	1.578 , 47
N/ 017131/22/ FUSIVEL	4 , 51	1J0/ 253209/P / SILENCIOSO	1.405 , 79
5Z0/ 061225/L /1NNTAPETES	135 , 44	893/ 612363/ / BUCHA	85 , 98
2H1/ 863703/L /RX9REVESTIMEN	5.110 , 60	893/ 611377/A / SENSOR	118 , 49
2H1/ 863703/M /RX9REVESTIMEN	5.110 , 60	893/ 611775/A / MANGUEIRA	143 , 03
1K5/ 881776/BJ/ ESPUMA	355 , 80	1J0/ 601025/AB/Z31RODA	2.391 , 40
1K5/ 881776/BH/ ESPUMA	355 , 80	1J0/ 521127/A / DISCO	2.156 , 14
5C6/ 881805/EF/UFHENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 407357/A / DISCO	6 , 88
5C6/ 881805/EF/UFKENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 253144/R / SUPORTE	227 , 25
5C6/ 881805/EF/YBTENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 253144/L / SUPORTE	146 , 70
5C6/ 881805/EG/UFHENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 253144/J / SUPORTE	27 , 14
5C6/ 881805/EG/UFKENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 253144/H / SUPORTE	118 , 54
5C6/ 881805/EG/YBTENCOSTO	2.718 , 65	1J0/ 253144/G / SUPORTE	93 , 87
5C6/ 881805/DT/X0EREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 253144/ / SUPORTE	55 , 78
5C6/ 881805/DT/X0FREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 253115/S / VEDACAO	26 , 11
5C6/ 881805/DT/X0GREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 253115/J / VEDACAO	73 , 03
06K/ 117021/B / RESFRIADOR	671 , 22	867/ 972525/B / BUCHA	31 , 36
06K/ 109675/ / VEDACAO	5 , 83	867/ 971928/A / TAMPAO	7 , 87
06K/ 115243/A / VALVULA	496 , 61	867/ 955499/ / BASE	40 , 58
5K0/ 827505/C /9B9FECHADURA	387 , 56	867/ 971928/ / TAMPAO	35 , 09
5G0/ 035456/ / AMPLIFICAD	4.900 , 36	1J0/ 881775/AQ/ ESPUMA	240 , 35
5C6/ 853630/D /LIPEMBLEMA VW	192 , 52	1J0/ 881775/AB/ ESPUMA	485 , 93
5C5/ 880615/C / ELEM DEFOR	69 , 92	1J0/ 881745/C / PLACAPROTE	72 , 33
5C5/ 880616/C / ELEM DEFOR	69 , 92	1J0/ 881348/C /9B9COBERTURA	60 , 57
1K0/ 711265/AS/ CABO MUDAN	447 , 75	1J0/ 881348/F /U71COBERTURA	58 , 56
1K0/ 711266/AA/ CABO COMAN	623 , 88	1J0/ 881347/D /71NCOBERTURA	54 , 91
1J0/ 972741/B / VEDACAO	5 , 70	1J0/ 881347/D /3PTCOBERTURA	83 , 31
N/ 107418/01/ PARAFUSO	16 , 30	1J0/ 867333/A / CLIP	19 , 47
N/ 104465/02/ PARAFUSO	2 , 74	1J0/ 863323/N /2QLCONSOLE	470 , 45
JZW/ 298141/M / PCAS.FIXAC	197 , 33	1J0/ 863323/AC/2QLCONSOLE	155 , 48
ASE/ 468001/00/000JG. FERRAM	17.592 , 23	1J0/ 863279/ /B41SUPORTE	27 , 06
ASE/ 465847/00/000CARRO OFIC	12.839 , 98	1J0/ 863287/B / ALOJAMENTO	18 , 72
5G0/ 868143/B /AUJECOBERTURA	63 , 88	1J0/ 863289/A /2QLTAMPA	14 , 82
5G0/ 867234/P /ZC6COLUNA A	333 , 87	1J0/ 863289/A /3SGTAMPA	21 , 57
2H0/ 815098/A / TUBO	543 , 20	1J0/ 863276/E /2QLTAMPA	5 , 04
5G0/ 857593/ /9B9CAPA COBER	62 , 74	1J0/ 857474/D /1QACAPA COBER	68 , 68
07K/ 105591/F /ROTCASQUILHO	137 , 21	1J0/ 857465/ /Y20SUPORTE	321 , 31
07K/ 105591/F /WEICASQUILHO	137 , 21	1J0/ 857363/ / BATENTE	8 , 82
2H0/ 971411/B / CHICOTE	733 , 19	1J0/ 857231/B / COBERTURA	36 , 86
2H0/ 971502/B / SUPORTE	136 , 28	1J0/ 821545/ / ISOLAMENTO	6 , 59
561/ 407151/C / BARRA	1.143 , 33	1J0/ 803092/G / LONGARINA	1.493 , 00
561/ 407152/C / BARRA	936 , 63	1J0/ 711323/D /2ZZHASTE	63 , 75
5Z0/ 881805/JB/DTIREVESTIMEN	2.419 , 94	1J0/ 711343/A / HASTE	81 , 04
5Z0/ 121156/F / MANGUEIRA	27 , 24	1J0/ 422831/B / INVOLUCRO	58 , 40
06H/ 121273/D / MANCALBORR	46 , 32	1J0/ 407451/SX/ SEMI EIXO	3.684 , 80
002/ 517185/M / ROLAMENTO	301 , 57	1J0/ 253209/M / SILENCIOSO	1.412 , 97
1J0/ 882805/JG/DIKREVESTIMEN	590 , 27	1J0/ 253209/N / SILENCIOSO	1.328 , 76
1J0/ 881405/LQ/NVNREVESTIMEN	620 , 72	1J0/ 253201/A / TUBO	689 , 86
02E/ 325025/AM/ZRYMECATRONIC	20.426 , 76	1J0/ 253144/M / SUPORTE	159 , 77
8Z0/ 201801/ / SILENCIOSO	321 , 40	1J0/ 253144/Q / SUPORTE	99 , 78
2H2/ 863703/H /RX9REVESTIMEN	5.110 , 60	893/ 201687/B / SUPORTE	39 , 63
2H2/ 863703/G /RX9REVESTIMEN	5.110 , 60	893/ 253139/ / BRACADEIRA	290 , 24
5C6/ 881806/DF/WLXREVESTIMEN	1.721 , 27	893/ 253139/C / BRACADEIRA	416 , 86
5C6/ 881806/DF/WLYREVESTIMEN	1.721 , 27	871/ 906365/ / RECEPTACUL	313 , 43
5C6/ 881806/DQ/UFHREVESTIMEN	2.718 , 65	1J0/ 881775/CJ/ ESPUMA	1.246 , 31
5C6/ 881806/DQ/UFKREVESTIMEN	2.718 , 65	1J0/ 881775/CL/ ESPUMA	927 , 41
5C6/ 881806/DQ/YBTREVESTIMEN	2.718 , 65	1J0/ 881775/CG/ ESPUMA	927 , 41
5C6/ 881806/DD/X0EREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 881348/F /71NCOBERTURA	93 , 63
5C6/ 881806/DD/X0FREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 881348/F /3PTCOBERTURA	9 , 81
5C6/ 881806/DD/X0GREVESTIMEN	1.358 , 82	1J0/ 867467/ /7G8BOTA	28 , 12
06L/ 103085/B / RETENTOR	82 , 16	1J0/ 867352/E /6K8REVESTIMEN	304 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 867011/C /OZSREVESTIMEN	200 , 86	1J0/ 867453/ / PECA ENCHI	36 , 15
1SB/ 867011/D /OZSREVESTIMEN	214 , 74	1J0/ 867351/E /6K8REVESTIMEN	320 , 11
1Q0/ 711266/A / CABO COMAN	484 , 57	327/ 898375/3 / JG.CILINDR	703 , 07
1K0/ 711046/Q / ALAVMUDANC	425 , 63	1J0/ 863323/S /4TECONSOLE	146 , 36
2H0/ 035680/ / UNIDADE	33.368 , 95	1J0/ 863323/S /3SGCONSOLE	204 , 94
1K0/ 601025/DA/8Z8RODA	2.067 , 70	1J0/ 863323/P /2QLCONSOLE	161 , 08
1K0/ 010816/P / ETIQUETA	28 , 01	1J0/ 863323/N /3SGCONSOLE	457 , 98
03L/ 105266/DK/ VOLANTE	5.137 , 11	1J0/ 857488/C /FCRTRAUA	498 , 82
2H0/ 906376/C / BUCHA	27 , 63	1J0/ 857474/F /2AQCAPA COBER	27 , 61
2H0/ 819546/ / SUPORTE	33 , 79	1J0/ 809148/B / CHP UNIAO	1.274 , 66
2H0/ 819545/ / SUPORTE	182 , 31	1J0/ 803128/C / FIXACAO	750 , 96
2H0/ 819324/ / MANGUEIRA	105 , 66	1J0/ 803127/C / FIXACAO	750 , 96
2H0/ 819318/ / MANGUEIRA	134 , 04	1J0/ 803105/B / LONGARINA	1.649 , 33
2H0/ 819308/ / MANGUEIRA	105 , 66	1J0/ 803108/A / LONGARINA	564 , 54
5U4/ 971120/LS/ CHICOTE P	189 , 43	1J0/ 711461/A /E74MANOPLA	922 , 22
3AF/ 827954/ / SPOILER	2.476 , 16	1J0/ 614742/M / TUBO FREIO	804 , 26
2H0/ 965557/B / SUPORTE	96 , 82	1J0/ 614741/Q / TUBO FREIO	736 , 76
7P6/ 867215/S /Z0JREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 614742/AA/ TUBO FREIO	276 , 00
7P6/ 867215/S /Z0BREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 614742/F / TUBO FREIO	213 , 05
1K0/ 612041/JR/ TUBO	256 , 22	1J0/ 614741/AC/ TUBO FREIO	213 , 05
1J4/ 867287/D /6K8REVESTIMEN	1.102 , 60	1J0/ 863429/ / GRAMPO	5 , 95
1S0/ 971445/A / CONDUTOR	54 , 87	893/ 862290/ / CAPA PROTE	9 , 22
1S0/ 971445/ / CONDUTOR	54 , 87	1J0/ 877231/A / MANGUEIRA	38 , 59
1S0/ 898011/ / JG.FIXACAO	21 , 38	1J0/ 877829/A /2PKCOBERTURA	155 , 28
7P6/ 867215/S /Z0AREVESTIMEN	6.903 , 46	1J0/ 877244/ / BRACADEIRA	1 , 42
7P6/ 867215/S /YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 868311/A /8YSTRILHO	26 , 18
7P6/ 867215/S /YOYREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 864280/A /2QLREVESTIMEN	175 , 69
7P6/ 867215/T /Z0FREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 864279/E /2QLREVESTIMEN	125 , 77
5C0/ 087620/ /B9AUSB	323 , 61	1J0/ 864247/ / GRAMPO	5 , 62
5G1/ 867255/C /81UCOBERTURA	108 , 04	1J0/ 864279/B /2QLREVESTIMEN	162 , 20
2H0/ 198308/ / JG.PECAS	192 , 71	1J0/ 864238/ / ANTIRUIDO	78 , 51
2K0/ 971615/H / PRESILHA	12 , 33	1J0/ 864237/ / ANTIRUIDO	207 , 51
3AA/ 010705/E / ETIQUETA	25 , 37	1J0/ 864220/C / ISOLAMENTO	66 , 95
3AA/ 253609/AD/ SILENCIOSO	2.683 , 98	1J0/ 857807/E /HCPCINTO 3 PT	972 , 00
1S0/ 906732/ / CAPA	19 , 07	1J0/ 857807/D /JLVCINTO 3 PT	850 , 26
1S0/ 867255/E /9B9COBERTURA	86 , 42	1J0/ 857785/C /71NCOBERTURA	29 , 90
0C6/ 301231/A / UNIDADE	3.229 , 75	1J0/ 837113/N /B41ACIONAMENT	206 , 79
0C6/ 301233/ / GARFOCAIXA	5.418 , 62	1J0/ 837113/M /B41ACIONAMENT	188 , 12
0C6/ 301233/A / GARFOCAIXA	5.418 , 62	1J0/ 831700/A / PARAFUSO	2 , 31
0C6/ 311085/ / uni.sincro	2.302 , 85	1J0/ 831401/E / DOBRADICA	202 , 97
0C6/ 311103/ / EIXO	2.381 , 60	1J0/ 831402/E / DOBRADICA	180 , 68
0C6/ 311110/ / ROLAMENTO	751 , 07	1J0/ 810768/C / PARAFUSO	12 , 64
WHT/ 007018/ / PARAFUSO	5 , 86	1J0/ 810767/A / PLACAROSCA	7 , 11
6QE/ 052184/A /FDYJG. FAROL	2.352 , 22	1J0/ 810422/A / PAINEL	163 , 27
6QE/ 052184/ /9B9JG. FAROL	2.311 , 06	1J0/ 803313/E / CHAPA	584 , 04
5G1/ 863045/A /ZA2REVESTIMEN	118 , 58	1J0/ 711951/C / TUBO	66 , 47
5G1/ 863045/A /ZB3REVESTIMEN	118 , 58	1J0/ 711952/C / TUBO	66 , 47
5G1/ 863046/A /ZA2REVESTIMEN	118 , 58	1J0/ 711902/ / SILENCIOSO	12 , 69
5W6/ 867601/ /1GRREVESTIMEN	68 , 41	1J0/ 711901/ / SILENCIOSO	29 , 30
5N0/ 885406/BC/UFHREVESTIMEN	3.786 , 03	1J0/ 711803/C / HASTE	106 , 49
4H0/ 973704/C / RECEPACUL	28 , 97	1J0/ 698117/D / UNID.ABS	10.489 , 09
1K0/ 820808/F / COMPRESSOR	6.178 , 81	1J0/ 615611/D / PRATO FREI	52 , 34
1K5/ 881775/AL/ ESPUMA	349 , 10	1J0/ 615609/ / PRATO FREI	301 , 46
5U0/ 881805/BP/DKWREVESTIMEN	221 , 64	1J0/ 615426/E / SUPORTE	818 , 13
5U0/ 881806/BD/CNBREVESTIMEN	241 , 99	1J0/ 615424/E / CAIXA	1.383 , 13
7P6/ 867216/S /YOYREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 609707/A / MOLA	21 , 58
7P6/ 867216/S /YOZREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 609651/H / SUPORTE	16 , 82
7P6/ 867216/S /Z0AREVESTIMEN	6.903 , 46	1J0/ 609163/ / TAMPAO	26 , 81
7P6/ 867216/S /Z0BREVESTIMEN	7.287 , 78	1J0/ 609651/G / SUPORTE	26 , 16
7P6/ 867216/S /Z0JREVESTIMEN	7.287 , 78	327/ 953254/1 / BOBINA	72 , 77
3C8/ 837462/M / MANIVELA	974 , 92	1J0/ 864280/D /2QLREVESTIMEN	93 , 94
3C8/ 837461/M / MANIVELA	974 , 92	1J0/ 857961/G /01CCINZEIRO	691 , 45
1SB/ 807394/ / SUPORTE	19 , 47	1J0/ 857961/K /01CCINZEIRO	204 , 19
5G0/ 955109/A /GRUCAPA COBER	69 , 53	1J0/ 857934/ / ISOLAMENTO	87 , 78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2HH/ 853413/ / FAIXA	335 , 27	1J0/ 857933/ / ISOLAMENTO	87 , 78
1T0/ 858547/B /1QBCAPA COBER	34 , 90	1J0/ 857865/ / ISOLAMENTO	62 , 51
1T0/ 858547/B /95TCAPA COBER	34 , 90	1J0/ 857819/J / GUARNICAO	432 , 26
1S4/ 867012/AP/OZSREVESTIMEN	951 , 90	1J0/ 857819/H / GUARNICAO	378 , 82
1S0/ 973779/ / TRAVAMENTO	19 , 20	1J0/ 837349/A / CAPA COBER	6 , 41
0C6/ 311134/ / CORPOSINCR	2.302 , 85	1J0/ 837246/D /INBCHAVE	333 , 35
0C6/ 311152/ / NEL	21 , 27	1J0/ 803899/AC/ PARAFUSO	39 , 75
0C6/ 311158/A / RODA	1.323 , 23	1J0/ 803663/ /B41CAPA COBER	12 , 16
0C6/ 311164/ / JG.PECAS	414 , 10	1J0/ 803611/ / REBOQUE	243 , 30
0C6/ 311170/ / CORPOSINCR	2.302 , 85	1J0/ 713091/A / TAMPa	482 , 86
0C6/ 311191/ / UNID.SINCR	2.359 , 41	1J0/ 713085/K / PRATO MANC	3.440 , 00
0C6/ 311213/ / CAIXA	59 , 74	1J0/ 713087/ / ALOJAMENTO	680 , 77
0C6/ 311285/ / ENGRENAGEM	1.909 , 98	1J0/ 698417/A / UNID.ABS	7.144 , 11
0C6/ 301227/ / RETENTOR	42 , 02	1J0/ 615612/D / PRATO FREI	52 , 34
0C6/ 301231/ / UNIDADE	3.229 , 75	1J0/ 698117/A / UNIDADE	8.122 , 39
5G6/ 867221/E /BNOREVESTIMEN	2.322 , 15	1J0/ 609721/H / TIRANTE	133 , 96
7P6/ 035754/D / APARELHO	22.110 , 07	1J0/ 609734/ / CLIP	8 , 21
7P0/ 907508/A / SENSOR	753 , 26	1J0/ 609721/AR/ TIRANTE	196 , 92
7P0/ 907553/AA/ UNIDADE	8.391 , 89	1J0/ 609721/AQ/ TIRANTE	112 , 23
5C6/ 881405/AQ/BJUREVESTIMEN	1.905 , 33	1J0/ 609711/A / MOLA	27 , 34
5C6/ 881405/AQ/WLYREVESTIMEN	1.905 , 33	1J0/ 498099/EX/ EIXO TRANS	2.576 , 10
5G4/ 867501/AA/ZB5REVESTIMEN	2.959 , 76	1J0/ 498099/F / EIXO TRANS	881 , 41
5G0/ 035045/A / DISP. COMA	23.069 , 33	1J0/ 498099/G / EIXO TRANS	838 , 81
3AA/ 010815/A / ETIQUETA	74 , 42	1J0/ 498103/A / JUNTA HOMO	2.110 , 81
3AA/ 010815/B / ETIQUETA	74 , 42	1J0/ 498099/A / EIXO TRANS	4.158 , 44
3C1/ 820103/D / EVAPORADOR	3.801 , 57	1J0/ 422893/JA/ MANGUEIRA	664 , 83
2H5/ 829505/C /GRUMANOPLA	600 , 66	1J0/ 411105/AS/ MOLA	710 , 15
ASE/ 456050/00/000ALOJAMENTO	14.060 , 84	1J0/ 411105/AR/ MOLA	710 , 15
ASE/ 456055/00/000GANCHO	1.638 , 06	1J0/ 411105/AQ/ MOLA	939 , 15
ASE/ 456056/00/000SUPORTE	1.209 , 10	1J0/ 411105/AM/ MOLA	812 , 20
ASE/ 465515/00/000FERRAMEN.	652 , 20	1J0/ 411105/AN/ MOLA	177 , 46
ASE/ 465560/00/000FER. FIXAC	357 , 82	1J0/ 411105/AL/ MOLA	204 , 08
ASE/ 465910/00/000FERRAMEN.	348 , 45	1J0/ 411105/AJ/ MOLA	888 , 39
ASE/ 411325/00/000FLANGING D	9.157 , 67	1J0/ 803254/B / TRILHO	296 , 43
ASE/ 412110/00/000VENTOINHA	5.290 , 05	1J0/ 711781/D / APOIO	214 , 78
ASE/ 412160/00/000MEDIDOR	40.743 , 02	1J0/ 711761/A / FIXACAO	155 , 28
ASE/ 416159/00/000AQUECEDOR	2.788 , 50	1J0/ 615424/H / CAIXA	1.208 , 57
ASE/ 411148/00/000PC GARRA	1.049 , 97	1J0/ 615425/E / SUPORTE	818 , 13
ASE/ 411156/00/000PC GARRA	1.307 , 76	1J0/ 615424/B / CAIXA	3.502 , 83
ASE/ 404550/00/000VERIFICADO	3.311 , 10	1J0/ 615423/G / CAIXA	1.208 , 57
ASE/ 404600/00/000MONITOR	4.741 , 11	1J0/ 615423/E / CAIXA	1.383 , 13
ASE/ 404610/00/000MONITOR	5.291 , 30	1J0/ 615312/B / PRATO FREI	120 , 95
ASE/ 404615/00/000JOGO ADAPT	558 , 55	1J0/ 601149/B /FEDTAMPAO	96 , 34
ASE/ 405059/00/000MULTIMETRO	1.382 , 02	1J0/ 601147/N /GJWCALOTA	172 , 97
ASE/ 403050/00/000MANGUEIRA	233 , 60	1J0/ 601147/L /GJWCALOTA	168 , 71
WUR/ 089170/ / kit Peca Repo	778 , 95	1J0/ 601147/H /GJWCALOTA	179 , 21
3AF/ 867211/ED/OJYREVESTIMEN	2.228 , 36	1J0/ 422893/GM/ MANGUEIRA	1.963 , 46
3AF/ 867212/DF/OJTREVESTIMEN	1.980 , 71	1J0/ 422893/BS/ MANGUEIRA	1.484 , 46
3AF/ 867211/DN/OJYREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 422887/F / MANGUEIRA	324 , 82
3AF/ 867211/DN/OJXREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 407721/C / COBERTURA	404 , 72
3AE/ 867212/EC/OJYREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 407613/H / CUBO RODA	1.632 , 42
3AE/ 867212/EC/OJWREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 407625/ / ROL.ESFERA	197 , 48
3AE/ 867212/EC/OJXREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 407720/E / PROTECAO	377 , 40
3AE/ 867211/DL/OJZREVESTIMEN	3.013 , 74	1J0/ 407613/G / CUBO RODA	1.475 , 57
3AE/ 867211/DQ/OJXREVESTIMEN	3.013 , 74	1J0/ 253731/F / CHAPA	1.011 , 08
5Q0/ 802952/G / TRAVESSA	286 , 31	893/ 803593/ / BUCHA	8 , 92
5Q0/ 511357/J / BATENTE	102 , 30	893/ 711511/A / ANEL	11 , 38
5Q0/ 511115/AH/ MOLA	541 , 91	893/ 711198/B / MOLA	12 , 37
5Q0/ 253461/R / SUPORTE	56 , 69	893/ 711191/ / CASQUILHO	7 , 93
5Q0/ 121345/G / VEDACAO	33 , 72	893/ 711133/B / BATENTE	11 , 67
5G1/ 863367/B /07NCOBERTURA	2.960 , 04	893/ 711118/E / CABECAESFE	112 , 83
5G0/ 945291/ / LAMPADA	216 , 58	1J0/ 881805/ /VFUREVESTIMEN	870 , 64
6R0/ 971615/T / CONDUTOR	25 , 50	1J0/ 881805/ /WCYREVESTIMEN	911 , 39
5M0/ 971582/B / RECEPTACUL	357 , 29	1J0/ 881776/S / ESPUMA	240 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 611847/C / SUPORTE	12 , 36	1J0/ 868103/ / ANEL	4 , 91
1JE/ 010847/F / ETIQUETA D	31 , 77	1J0/ 867921/ /B41ARRUELA	16 , 51
1K0/ 867333/ / CLIP	19 , 83	1J0/ 867811/D / ISOLAMENTO	72 , 80
06K/ 121143/ / BOCAL	22 , 49	327/ 906283/1 / VALVULA	118 , 64
7P1/ 867014/S /ZOFREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 863531/C / CANTONEIRA	39 , 25
06L/ 107065/E / PISTAO	1.663 , 77	1J0/ 863835/G / ISOLAMENTO	172 , 23
1S3/ 817249/ /GRUREFORCO	15 , 93	1J0/ 863909/G / ISOLAMENTO	314 , 16
1S3/ 817250/ /GRUREFORCO	15 , 93	1J0/ 601147/P /GJWCALOTA	180 , 87
132/ 5R8MTL/65/ PREPARACAO TE	32 , 41	1J0/ 422893/JC/ MANGUEIRA	1.754 , 88
ASE/ 405179/00/000FIACAO	148 , 76	1J0/ 422893/JP/ MANGUEIRA	1.837 , 50
ASE/ 405064/00/000PINCA TRIG	2.057 , 04	1J0/ 422893/HE/ MANGUEIRA	652 , 39
ASE/ 405076/00/000UNIDADE TA	3.335 , 01	1J0/ 422893/GP/ MANGUEIRA	1.768 , 06
ASE/ 405078/00/000FIACAO	1.891 , 41	1J0/ 422893/DD/ MANGUEIRA	1.966 , 19
ASE/ 405079/01/000FIACAO	2.025 , 10	1J0/ 411105/AG/ MOLA	462 , 44
ASE/ 405088/00/000CABO	1.629 , 17	1J0/ 411105/AF/ MOLA	723 , 41
ASE/ 405089/00/000SENSOR	2.160 , 82	1J0/ 411105/AD/ MOLA	1.555 , 25
WUR/ 370500/A / Chave Combina	15 , 77	1J0/ 411105/AC/ MOLA	942 , 95
WUR/ 370500/ / Chave Combina	15 , 13	1J0/ 407721/G / PROTECAO	316 , 96
3AF/ 867212/EB/OJXREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 411105/ / MOLA	142 , 84
3AF/ 867212/EB/OJYREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 411105/AA/ MOLA	347 , 98
3AF/ 867212/EB/OJWREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 411105/AB/ MOLA	901 , 50
3AF/ 867212/DH/OJZREVESTIMEN	3.748 , 74	1J0/ 254502/EX/ TUBO	12.936 , 38
3AF/ 867211/ED/OJWREVESTIMEN	2.228 , 36	1J0/ 254502/P / TUBO	15.792 , 04
3AF/ 867211/ED/OJXREVESTIMEN	2.228 , 36	893/ 839821/ / CLIP	8 , 79
5Q0/ 511115/HK/ MOLA	541 , 10	893/ 809937/ / MANGUEIRA	60 , 76
5Q0/ 511115/HL/ MOLA	541 , 10	1J0/ 868311/A /Y20TRILHO	43 , 36
5Q0/ 511115/HM/ MOLA	541 , 10	327/ 945108/1 / LANTERNA	283 , 39
5Q0/ 511115/HN/ MOLA	541 , 10	327/ 941208/1 / MOLDURA	24 , 29
5Q0/ 407272/CH/ SEMI EIXO	5.597 , 70	327/ 919305/1 / ACENDEDOR	71 , 73
5Q0/ 407152/J / BARRA	879 , 65	1J0/ 864079/ / ADAPTADOR	157 , 02
5Q0/ 122101/H / MANGUEIRA	267 , 66	1J0/ 864203/D /2ZZOLHAL	341 , 72
0CM/ 325025/ /Z02MECATRONIC	19.462 , 34	1J0/ 863955/R / ISOLAMENTO	269 , 77
8P7/ 885349/A / SUPORTE	31 , 90	1J0/ 863946/E /1BSPORTA MALA	175 , 69
8P7/ 885659/ / CLIP	22 , 92	1J0/ 863927/A / ISOLAMENTO	14 , 10
5Z0/ 804011/K / PAINEL	338 , 64	1J0/ 857785/C /Q70COBERTURA	16 , 28
5Z0/ 804011/H / PAINEL	338 , 64	1J0/ 857781/B /71NGUIA	45 , 07
5U3/ 971120/JS/ CHICOTE P	94 , 22	1J0/ 857725/C / PECAINTERM	146 , 22
5U3/ 971120/JP/ CHICOTE P	78 , 80	1J0/ 857781/B /Q70GUIA	41 , 38
ASE/ 456014/01/000JG RECEPTO	2.334 , 84	1J0/ 827939/A /GRUSPOILER	3.791 , 34
2H0/ 810104/A / COLUNA A	1.610 , 80	1J0/ 827566/L / MANOPLA	498 , 07
2H0/ 820721/F / MANGUEIRA	1.529 , 65	1J0/ 827705/A / VEDACAO	721 , 28
2H0/ 820721/G / MANGUEIRA	1.529 , 65	1J0/ 810222/ / FECHAMENTO	12 , 69
2H0/ 802016/B / CHAPA	2.681 , 07	1J0/ 803311/K / CHAPA	387 , 61
1Q0/ 819704/K /YHXDIFUSOR AR	416 , 16	1J0/ 803310/E / CHAPA	133 , 57
N/ 104066/04/ PARAFUSO	1 , 14	1J0/ 803253/B / TRILHO	284 , 72
5N0/ 827025/G / TAMP	3.962 , 23	1J0/ 971615/AM/ SUPORTE	41 , 06
1S6/ 827659/ / APOIO	68 , 31	1J0/ 971615/AN/ CONDUTOR	41 , 75
1S0/ 820045/P /TKKREGULAGEM	277 , 25	1J0/ 971615/AC/ CONDUTOR	126 , 93
1S0/ 823301/ / DOBRADICA	253 , 29	1J0/ 971615/AR/ CONDUTOR	82 , 49
1S0/ 823302/ / DOBRADICA	253 , 29	1J0/ 971615/AP/ CONDUTOR	46 , 84
1S0/ 823363/F / HASTE	142 , 34	1J0/ 971584/K / CHICOTE	345 , 23
1S0/ 823395/B / TAMP	82 , 60	1J0/ 907511/ / SERVOMOTOR	934 , 68
1S0/ 827566/A /3FZACIONAMENT	497 , 02	1J0/ 907299/ / CAPA	4 , 36
1S0/ 819045/J /TKKREGULAGEM	172 , 54	1J0/ 907330/B / CHAPA	13 , 31
5Q0/ 615612/H / PRATO FREI	67 , 74	1J0/ 972977/C / CAIXA	59 , 76
5Q0/ 122093/ / VALVULA	969 , 00	1J0/ 972977/D / CAIXA	24 , 35
3AA/ 959799/C /Z09UNIDADE	3.674 , 92	1J0/ 972977/G / CAIXA	58 , 13
1SB/ 800375/E /INFJG.CILINDR	1.757 , 15	1J0/ 972977/J / CAIXA	53 , 14
1SB/ 800375/C /NOPJG.CILINDR	987 , 14	1J0/ 972999/ / RECEPTACUL	32 , 83
1SB/ 800375/C /INFJG.CILINDR	1.612 , 24	1J0/ 973117/E / RECEPTACUL	22 , 71
7H0/ 807321/C /GRUCOBERTURA	539 , 83	1J0/ 973117/ / RECEPTACUL	31 , 27
5Z0/ 057182/ / RADIO	651 , 35	1J0/ 973115/ / RECEPTACUL	24 , 58
2H0/ 819703/G /041AUSTROEMER	80 , 97	1J0/ 973081/ / RECEPTACUL	28 , 40
5U3/ 809612/ /GRUREFORCO	94 , 27	1J0/ 973119/ / RECEPTACUL	32 , 51

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U1/ 012001/HG/ LITERATURA	48 , 56	1J0/ 885376/Q / ASSENTO	664 , 77
5U1/ 012001/HD/ LITERATURA	33 , 39	1J1/ 858218/A /1QACOBERTURA	282 , 21
5N0/ 881903/M /DIZAPOIO	1.148 , 80	1J1/ 858165/A /B41CALCO	210 , 29
5Z0/ 857003/R /ZOIPAINEL	1.308 , 03	1J1/ 858069/M /2AQCOBERTURA	322 , 04
5C0/ 131128/ / MANGUEIRA	204 , 41	171/ 609583/ / MOLA	1 , 45
5C6/ 886920/D /31XGUIA	66 , 91	171/ 609583/A / MOLA	4 , 13
5C6/ 885319/M / ASSENTO	734 , 61	171/ 498201/A / COIFA	174 , 16
5C6/ 881406/BF/YBTREVESTIMEN	2.036 , 70	171/ 412369/ / ARRUELA	5 , 06
5C6/ 827566/B / TECLA	2.585 , 56	171/ 419341/ / ANEL	2 , 84
5C5/ 971846/A / SUPORTE	32 , 85	1J1/ 713243/ / CHICOTE	1.442 , 47
5Z0/ 061225/E /1NNTAPETE	63 , 10	1J1/ 614739/G / TUBO FREIO	200 , 54
5C0/ 071611/B /GRUDIFUSOR	2.349 , 26	1J1/ 614739/D / TUBO FREIO	184 , 88
5C5/ 071911/C / COBERTURA	828 , 42	1J1/ 614724/R / TUBO FREIO	109 , 98
5U0/ 201993/A / TUBULACAO	157 , 18	1J1/ 614724/Q / TUBO FREIO	271 , 53
7P6/ 945425/ / COBERTURA	100 , 92	1J1/ 614724/N / TUBO FREIO	183 , 65
7P6/ 945426/ / COBERTURA	100 , 92	1J1/ 614513/ / SUPORTE	129 , 63
5G1/ 863046/A /ZB3REVESTIMEN	118 , 58	1J0/ 972977/ / CAIXA	60 , 91
5Z4/ 853414/G /61VFAIXA	40 , 66	1J0/ 972841/A / TAMPAO	6 , 25
5Z4/ 853413/H /MY2FAIXA	26 , 65	1J0/ 972923/ / RECEPTACUL	16 , 94
5Z4/ 853413/H /61VFAIXA	26 , 65	1J1/ 721379/B / CHP UNIAO	39 , 48
5Z4/ 853414/F /MY2FAIXA	26 , 65	1J1/ 721142/D / PEDALFREIO	345 , 23
5Z4/ 853414/G /MY2FAIXA	40 , 66	1J1/ 721039/AG/ PAINEL	429 , 45
5Z0/ 857961/B /FWCCINZEIRO	72 , 10	1J0/ 973333/M / RECEPTACUL	20 , 53
5W0/ 881046/H / ESTRUTURA	367 , 01	1J0/ 973333/A / RECEPTACUL	25 , 01
5C5/ 035454/F / ALTOFALANT	607 , 62	1J0/ 973303/A / RECEPTACUL	29 , 55
5Z0/ 819075/A /AYVCOBERTURA	26 , 61	1J0/ 973332/ / RECEPTACUL	22 , 49
5Z0/ 819075/A /AYZCOBERTURA	26 , 61	1J0/ 973333/ / RECEPTACUL	25 , 01
5W3/ 800375/AC/ JG.CILINDR	353 , 68	1J0/ 973303/ / RECEPTACUL	25 , 01
3AA/ 881903/AG/KIVAPOIO	1.946 , 78	1J0/ 973203/ / RECEPTACUL	53 , 00
2H7/ 803081/A / CHAPA	2.713 , 66	1J0/ 973202/ / RECEPTACUL	89 , 22
2H7/ 809224/A / COLUNA B	2.851 , 39	1J0/ 971615/BL/ CONDUTOR	61 , 40
2H5/ 809223/A / COLUNA B	2.851 , 39	1J0/ 971615/BM/ CONDUTOR	122 , 44
2H5/ 809224/A / COLUNA B	2.851 , 39	1J0/ 971615/BT/ CONDUTOR	62 , 91
7L0/ 899182/A / TAMPAO	2 , 50	1J0/ 971615/CB/ CONDUTOR	20 , 99
1S6/ 827660/ / APOIO	68 , 31	1J0/ 971615/BK/ CONDUTOR	129 , 59
1S0/ 827645/ /9B9TAMPA	25 , 04	1J0/ 971615/BJ/ CONDUTOR	83 , 39
G/ 052172/M2/ LUBRIFICAN	294 , 82	1J0/ 971615/BB/ CONDUTOR	43 , 02
7P6/ 881805/DG/DDAREVESTMTO	11.857 , 78	1J0/ 971615/AT/ CONDUTOR	61 , 40
7P6/ 881775/T / ESPUMA	1.016 , 41	1J0/ 971615/AS/ CONDUTOR	38 , 89
7P1/ 819946/A / CANAL AR	116 , 45	1J0/ 951182/E / SUPORTE	122 , 90
7P1/ 819945/A / CANAL AR	116 , 45	1J0/ 951183/C / SUPORTE	122 , 51
5Z0/ 820120/ / DRENO AGUA	65 , 19	1J0/ 885914/B / APOIO	1.075 , 76
5U0/ 054639/ / SENSOR	267 , 22	1J0/ 885901/T /1AAAPOIO	569 , 65
7P6/ 907357/ /000UND.COMAND	1.381 , 84	1J0/ 881920/F /71NGUIA	93 , 06
5G6/ 867713/C /82VREVESTIMEN	172 , 27	1J0/ 881920/F /Q70GUIA	95 , 53
1J0/ 858373/E /2QLPORTA OBJE	36 , 93	1J0/ 881920/E /71NGUIA	72 , 33
5Z0/ 857961/B /FVDCINZEIRO	72 , 10	1J1/ 858219/B / CANTONEIRA	75 , 24
5W0/ 881045/H / ESTRUTURA	367 , 01	1J1/ 858218/D /2AQCOBERTURA	121 , 98
5K0/ 820803/C / COMPRESSOR	6.360 , 43	171/ 609717/ / MOLA	8 , 16
5Z0/ 858560/B /BP0COBERTURA	52 , 40	171/ 609819/B / HASTE	14 , 83
2H0/ 810103/A / COLUNA A	1.610 , 80	171/ 609820/B / HASTE	28 , 65
5G1/ 867255/B /81UCOBERTURA	108 , 04	171/ 609705/ / CHAVETA	13 , 96
5G1/ 867255/C /ZE4COBERTURA	108 , 04	171/ 609163/ / TAMPAO	2 , 18
1S0/ 819045/J /AYVREGULAGEM	201 , 86	1J1/ 713303/C / CABO BLOQU	537 , 94
1SB/ 819075/ /9B9COBERTURA	8 , 75	1J1/ 713109/A / COBERTURA	1.602 , 27
5G1/ 864263/AN/KLSCOBERTURA	1.106 , 11	1J1/ 713139/A /E74BOTAO	842 , 33
5G1/ 857053/B /LX1COBERTURA	121 , 43	1J1/ 713139/F /4ECMANOPLA	474 , 88
5G1/ 858060/B /HE4ALOJAMENTO	108 , 04	1J0/ 972775/ / RECEPTACUL	45 , 59
5G1/ 858060/C /HE4ALOJAMENTO	108 , 04	1J0/ 972782/ / RECEPTACUL	18 , 27
5C3/ 253209/L / SILENCIOSO	4.074 , 55	1J0/ 972772/ / RECEPTACUL	20 , 53
5C3/ 253609/K / SILENCIOSO	4.850 , 34	1J0/ 972771/ / RECEPTACUL	7 , 23
2HH/ 853414/ / FAIXA	335 , 27	1J0/ 972762/ / RECEPTACUL	26 , 84
0C6/ 311314/ / PECABLOQUE	36 , 35	1J0/ 972761/ / CAIXA	13 , 67
0C6/ 311332/ / GUIA	80 , 45	1J0/ 971462/A / PROTECAO	21 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



0C6/ 311349/A / RODA	1.417 , 25	1J0/ 971446/M / PRESILHA	25 , 98
0C6/ 311351/ / ENGRANAGEM	1.633 , 24	1J0/ 971446/N / CONDUTOR	55 , 60
0C6/ 311371/ / ANEL	302 , 21	1J0/ 971457/ / SUPORTE	15 , 74
0C6/ 311371/A / ANEL	302 , 21	1J0/ 971446/L / PRESILHA	28 , 13
0C6/ 311400/ / ROLAMENTO	203 , 08	1J0/ 971446/D / PRESILHA	19 , 23
0C6/ 311115/ / ROLAMENTO	105 , 63	1J0/ 971446/C / CONDUTOR	28 , 04
0C6/ 311129/ / RODA	1.231 , 54	1J0/ 971445/L / CONDUTOR	55 , 60
5G6/ 867715/B /82VREVESTIMEN	199 , 05	1J0/ 962623/B / RECEPTACUL	26 , 35
5Z1/ 857933/A / ISOLAMENTO	6 , 37	1J0/ 962624/ / RECEPTACUL	26 , 35
5G4/ 867501/P /ZB5REVESTIMEN	3.067 , 13	1J0/ 962624/A / RECEPTACUL	26 , 35
5C6/ 018966/C / SUPORTE	549 , 03	1J0/ 906517/G / VALVULA	865 , 45
3C8/ 955110/B /GRUCAPA COBER	105 , 01	1J0/ 906517/F / VALVULA	49 , 72
3C8/ 955109/B /GRUCAPA COBER	108 , 99	1J0/ 906483/AD/ CHAPA	110 , 89
3C8/ 837974/N /9B9COBERTURA	719 , 38	1J0/ 885776/CM/ ESPUMA	488 , 49
3C8/ 837974/L /9B9COBERTURA	250 , 78	1J0/ 885776/BF/ ESPUMA	1.025 , 47
3AA/ 010800/T / ETIQUETA	32 , 08	1J0/ 885093/ / ALCA	54 , 04
3AA/ 010801/G / ETIQUETA	25 , 37	5Z0/ 972980/ / RECEPTACUL	11 , 99
3AA/ 011031/ / MACACO	803 , 14	5Z0/ 972773/C / RECEPTACUL	12 , 08
5G4/ 858065/A /CDUFRISO	994 , 89	5Z0/ 972773/ / RECEPTACUL	51 , 31
5G4/ 858065/A /CKKFRISO	994 , 89	171/ 035518/B / TUBO	4 , 90
5G4/ 858066/A /CDUFRISO	994 , 89	171/ 035434/A / ANEL	1 , 99
5G4/ 858066/A /CKKFRISO	994 , 89	331/ 609820/A / HASTE	13 , 55
5U0/ 885805/CG/DKWREVESTIMEN	201 , 33	1J1/ 612163/A / CHAPA	263 , 57
5U0/ 881901/AH/DKWAPOIO	109 , 37	1J1/ 612163/ / CHAPA	176 , 67
5U0/ 881901/AA/DKYAPOIO	125 , 85	1J1/ 612107/B / SERV FREIO	5.335 , 95
5U4/ 885805/ /DKVREVESTIMEN	184 , 99	1J1/ 611740/A / TUBO FREIO	235 , 18
7L0/ 857063/B / CANTONEIRA	154 , 47	1J1/ 611739/A / TUBO FREIO	235 , 18
3C8/ 885504/C / ESTRUTURA	2.197 , 54	1J1/ 611732/ / COBERTURA	8 , 82
5U1/ 012001/GL/ LITERATURA	38 , 29	1J1/ 611724/B / TUBO FREIO	126 , 93
5U1/ 012001/GC/ LITERATURA	26 , 68	1J1/ 422891/F / MANGUEIRA	481 , 12
5U1/ 012001/GD/ LITERATURA	26 , 68	1J0/ 972752/ / RECEPTACUL	29 , 37
5U1/ 012001/GE/ LITERATURA	51 , 65	1J0/ 972924/ / RECEPTACUL	29 , 26
5G4/ 837479/A / VEDACAO	132 , 59	1J0/ 972930/ / RECEPTACUL	88 , 17
1S0/ 819045/K /AYVREGULAGEM	196 , 90	1J0/ 972822/B / CLIP	12 , 17
1S0/ 819045/K /TKKREGULAGEM	176 , 63	1J0/ 972825/C / TUBO	79 , 52
1S0/ 819063/ / PECAINTERM	208 , 49	1J0/ 972825/G / TUBO	18 , 45
1S0/ 819241/ / PECAINTERM	228 , 76	1J0/ 972785/ / RECEPTACUL	14 , 10
5Q0/ 199315/R / SUPORTE	1.927 , 98	1J0/ 971584/H / CHICOTE	333 , 77
5K0/ 035156/A / AUTORADIO	5.311 , 54	1J0/ 971582/ / CHICOTE	380 , 82
5K1/ 823509/A / FECHADURA	456 , 33	1J0/ 971537/A / CABO MASSA	109 , 93
2H0/ 819703/H /L88AUSTROEMER	125 , 71	1J0/ 971502/C / SUPORTE	65 , 11
7P6/ 881405/DT/DDAREVESTIMEN	11.857 , 78	1J0/ 971502/E / SUPORTE	54 , 77
7P6/ 881406/EP/DDAREVESTIMEN	11.857 , 78	1J0/ 971502/L / SUPORTE	63 , 44
5Z9/ 867212/AD/ZWIREVESTIMEN	1.678 , 60	1J0/ 971497/ / PRESILHA	54 , 87
5U0/ 052184/B / JG. FAROL	928 , 20	1J0/ 971462/C / PROTECAO	15 , 59
5U0/ 052184/C / JG. FAROL	1.222 , 03	1J0/ 971011/ / CHICOTE	2.908 , 87
5C0/ 907361/G / SUPORTE	239 , 41	1J0/ 971005/F / PRESILHA	9 , 33
5U4/ 881805/ /DKVREVESTIMEN	155 , 45	1J0/ 920826/A / INSTRUMENT	3.647 , 49
5U4/ 881805/ /BJYREVESTIMEN	155 , 25	1J0/ 907047/P /2ZSCOBERTURA	457 , 98
5U0/ 885805/CQ/CNBREVESTIMEN	327 , 67	1J0/ 907047/H /01CCOBERTURA	155 , 28
5U0/ 885805/CH/DKWREVESTIMEN	201 , 33	1J0/ 885785/D /Q70ROSETA	20 , 57
5U0/ 885805/CM/CNBREVESTIMEN	309 , 11	1J0/ 885785/D /U71ROSETA	21 , 59
5U0/ 885805/CP/CNBREVESTIMEN	327 , 67	1J0/ 885375/AD/ ASSENTO	948 , 72
3AB/ 857003/AB/ICQPAINEL	12.126 , 39	1J0/ 885306/F / ARMACAO	636 , 75
7P6/ 867216/T /ZOFREVESTIMEN	10.996 , 34	1J0/ 881902/S /9R9APOIO	309 , 64
5U1/ 012001/GF/ LITERATURA	96 , 60	171/ 881213/B /2VKPCA DESLIZ	27 , 54
5U1/ 012001/GB/ LITERATURA	26 , 68	171/ 407297/C / ANEL	1 , 36
5U1/ 012001/GA/ LITERATURA	34 , 81	171/ 407277/ / ARRUELA	6 , 17
5U1/ 012001/FA/ LITERATURA	96 , 60	171/ 201969/ / PORCA	- , 68
5U1/ 012001/FF/ LITERATURA	34 , 81	1J1/ 614513/A / SUPORTE	94 , 65
5U1/ 012001/FG/ LITERATURA	51 , 65	1J1/ 614513/B / SUPORTE	120 , 66
5G1/ 867255/B /ZE4COBERTURA	108 , 04	1J1/ 614106/K / SERV FREIO	1.321 , 71
5G1/ 867255/B /ZL4COBERTURA	108 , 04	1J1/ 614106/J / SERV FREIO	3.596 , 91
3AF/ 839471/A / VEDACAO	192 , 56	1J1/ 614106/E / SERV FREIO	2.237 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3AF/ 839472/A / VEDACAO	192 , 56	1J1/ 614019/ / CILINDRO	1.271 , 84
3AF/ 837644/ /7Z7TIRA	418 , 32	1J1/ 614019/F / CILINDRO	1.530 , 82
5U7/ 853754/ /9B9PROTECAO	52 , 62	1J0/ 972793/ / GRAMPO	59 , 65
3AF/ 839475/B /7Z7VEDACAO	585 , 74	1J0/ 972822/ / PRESILHA	25 , 01
3AF/ 839476/B /7Z7VEDACAO	624 , 10	1J0/ 972774/ / RECEPTACUL	9 , 39
3AF/ 839643/B /7Z7TIRA	354 , 31	1J1/ 721373/E /ROHSUPORTE	221 , 01
3AF/ 839644/B /7Z7TIRA	350 , 30	191/ 253141/F / BRACADEIRA	109 , 07
2E0/ 971989/E / RECEPTACUL	5 , 33	171/ 881253/ /01CMANOPLA	53 , 10
5U7/ 853753/ /9B9PROTECAO	52 , 62	1J1/ 880499/C / CHAPA ALOJ	542 , 36
3AF/ 837643/ /7Z7TIRA	457 , 50	191/ 201557/ / ANEL	78 , 99
3AF/ 807863/B / FRISO	156 , 17	191/ 253139/G / BRACADEIR	85 , 63
3AF/ 807460/ /2ZZFRISO	410 , 13	191/ 201316/A / LUVA	25 , 37
3AF/ 807459/ /2ZZFRISO	410 , 13	191/ 201180/ / GUARNICAO	47 , 01
3AF/ 807443/ /2ZZFRISO	410 , 13	191/ 199358/B / SUPORTE	101 , 49
3AF/ 807441/A /GRUCOBERTURA	65 , 71	191/ 199353/D / CONSOLE	476 , 09
3AF/ 807421/C /GRUCOBERTURA	3.323 , 41	171/ 819760/ / VEDACAO	- , 67
3AF/ 807421/A /GRUCOBERTURA	3.303 , 06	1J1/ 723142/K / PEDALFREIO	591 , 16
3AF/ 807417/L /GRUCOBERTURA	3.323 , 41	1J1/ 721555/Q/ CABO ACELE	213 , 86
3AF/ 839903/A /041RECORTE	197 , 01	1J1/ 723142/B / PEDALFREIO	308 , 88
3AF/ 839904/A /041RECORTE	219 , 91	1J1/ 721555/P / CABO ACELE	584 , 91
3AF/ 845025/ / VIDRO	445 , 28	1J1/ 721555/M / CABO ACELE	235 , 18
3AF/ 845025/D / VIDRO	474 , 76	1J0/ 973802/ / CAIXA	25 , 01
3AF/ 845026/ / VIDRO	445 , 28	1J0/ 973775/A / RECEPTACUL	27 , 26
5U7/ 853515/ /9B9PROTECAO	94 , 19	1J0/ 973772/ / CAIXA	29 , 37
5U7/ 853516/ /9B9PROTECAO	94 , 19	1J0/ 973753/ / RECEPTACUL	43 , 50
3AF/ 845026/D / VIDRO	474 , 76	1J0/ 973752/ / RECEPTACUL	45 , 59
3AF/ 845051/H /NVBVIDRO	1.753 , 13	1J0/ 973733/A / RECEPTACUL	43 , 54
3AF/ 845051/K /NVBVIDRO	1.788 , 67	1J0/ 973737/ / RECEPTACUL	60 , 82
3AF/ 845297/AD/NVBVIDRO LAT.	1.096 , 56	1J0/ 973733/ / RECEPTACUL	51 , 12
3AF/ 845297/AH/NVBVIDRO LAT.	1.305 , 75	1J0/ 971830/J / SUPORTE	51 , 11
1S0/ 820803/C / COMPRESSOR	3.673 , 44	1J0/ 971830/E / SUPORTE	61 , 50
3AF/ 845298/BG/NVBVIDRO LAT.	1.096 , 56	1J0/ 971804/A / SUPORTE	95 , 07
3AF/ 853345/D /7Z7FRISO	682 , 65	1J0/ 971804/B / SUPORTE	58 , 44
5X9/ 945111/D / LANTERNA	254 , 16	1J0/ 971798/C / FITA VEDAC	25 , 01
5X9/ 945111/E / LANTERNA	233 , 43	1J0/ 955873/D / PECA "Y"	33 , 34
5X9/ 945112/ / LANTERNA	306 , 82	1J0/ 955846/ / BRACADEIRA	2 , 73
5Z0/ 959843/ / GUARDAPO	22 , 07	1J0/ 955751/D / TUBO	212 , 69
N/ 911450/03/ PRISIONEIR	2 , 36	1J0/ 955665/A / COTOVELO	38 , 74
N/ 910299/02/ PARAFUSO	2 , 72	1J0/ 955665/C / COTOVELO	41 , 87
N/ 909506/03/ PARAFUSO	4 , 09	1J0/ 955665/E / PC UNIAO	42 , 69
N/ 909488/02/ PARAFUSO	14 , 86	1J0/ 955665/H / COTOVELO	40 , 22
N/ 909454/02/ PINO	1 , 95	1J0/ 955609/ / ADESIVO	59 , 12
N/ 908895/02/ PINO ROSCA	4 , 36	1J0/ 937545/J / SUPORTE	27 , 25
2H7/ 061500/ /041JG.TAPETE	152 , 09	1J0/ 937545/M / SUPORTE	35 , 58
N/ 107695/01/ PARAFUSO	19 , 94	191/ 500051/A / CORPOEIXO	3.916 , 12
N/ 107663/01/ PARAFUSO	2 , 96	191/ 501159/ / TAMPAO	6 , 16
N/ 105131/02/ PARAFUSO	14 , 78	191/ 498203/C / COIFA	139 , 31
N/ 011527/22/ ARRUELA	1 , 36	191/ 498202/A / COIFA	215 , 45
5Q1/ 721465/D / TUBO	287 , 26	191/ 498201/D / COIFA	407 , 43
6Q0/ 511115/BH/ MOLA	410 , 40	5Z1/ 953053/ / SOQUETE	11 , 61
5Q0/ 905861/ / BLOQUEIO	1.582 , 15	5Z1/ 941160/A / MOLA RETEN	4 , 51
5Q0/ 898850/ / JG. ANEL	7 , 31	5Z1/ 419501/R / COLUNA DIR	1.663 , 96
5Q0/ 898595/ / SUPORTE	213 , 68	5Z1/ 419501/Q / COLUNA DIR	1.268 , 13
2X0/ 109145/A / COBERTURA	236 , 91	5Z1/ 419501/P / COLUNA DIR	1.874 , 10
5U5/ 867501/K /CB6REVESTIMEN	298 , 60	1J1/ 927741/B / SUPORTE	87 , 96
5U5/ 867501/K /MJ7REVESTIMEN	294 , 89	1J1/ 927741/A / SUPORTE	169 , 49
5Q0/ 898304/ / CUBA	1.470 , 80	191/ 498103/ / JUNTA HOMO	1.768 , 32
5Q0/ 898147/ / JG. DIFUS.	115 , 07	191/ 498104/ / JUNTA HOMO	1.768 , 32
5Q0/ 898144/ / SILENCIOSO	803 , 32	191/ 419343/ / MOLA	19 , 07
06F/ 121497/G / TUBO	443 , 85	5Z1/ 941160/ / MOLA RETEN	1 , 94
G/ 052180/A2/ FLUIDO	242 , 80	5Z1/ 419501/ / COLUNA DIR	1.157 , 13
5Q0/ 898141/B / UNIDADE	115 , 07	1J1/ 907342/D / SUPORTE	62 , 21
5Q0/ 898141/ / UNIDADE	115 , 07	1J1/ 907342/B / SUPORTE	154 , 69
5Q0/ 898061/ / COLETOR	137 , 46	1J1/ 906328/F / SUPORTE	180 , 90

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 898030/ / PERMUTADOR	911 , 52	331/ 860026/1 /999LONGARINA	450 , 30
5Q0/ 898021/ / JOGO COBER	212 , 68	191/ 419514/ / CASQUILHO	108 , 29
327/ 805591/1 / TRAVESSA	403 , 46	191/ 419549/A / PARAFUSO	22 , 19
5Q0/ 898001/ / ALAVANCA	38 , 80	191/ 411334/ / BRACADEIR	24 , 58
5U7/ 860188/ /KN2TAMPA	68 , 69	191/ 411315/A / HASTE	241 , 61
5U7/ 860187/ /KN2TAMPA	68 , 69	171/ 919243/G / SOQUETE	1 , 83
5U7/ 860148/ /KN2COBERTURA	24 , 02	171/ 906383/ / RELE	61 , 57
5U7/ 860033/ /MK1BAGAGEIRO	617 , 20	171/ 881723/E / MOLA	15 , 40
5U7/ 860043/ /MK1BAGAGEIRO	833 , 62	171/ 881723/G / MOLA	1 , 42
3AF/ 807397/B /041CAPA COBER	160 , 08	1J1/ 906216/A / SUPORTE	73 , 98
3AF/ 807417/J /GRUCOBERTURA	3.768 , 65	1J1/ 898001/B / ALAVANCA	247 , 82
5Q0/ 815689/ / ALOJAMENTO	243 , 74	1J1/ 880882/D /A94TAMPA	1.716 , 01
6Q0/ 145838/K / MANGUEIRA	264 , 21	1J1/ 880919/A /4ECCOBERTURA	664 , 13
5Q0/ 803899/ / PARAFUSO	56 , 59	1J1/ 898001/ / ALAVANCA	196 , 11
5Q0/ 721845/ / PINO	32 , 85	191/ 407271/NX/ SEMI EIXO	3.706 , 96
1K8/ 035453/ / ALTOFALANT	1.003 , 48	191/ 407151/B / BARRA	717 , 75
1K0/ 971920/ / BUCHA	13 , 82	191/ 407175/ / CHAPA	66 , 22
1K0/ 971848/S / PRESILHA	25 , 01	191/ 253771/ / CHAPA	1.329 , 73
1K0/ 721261/Q / CILINDRO	682 , 81	1J0/ 955429/A / JG.LIMPADO	125 , 17
1K0/ 611853/ / BUCHA	8 , 63	1J0/ 927841/ / RELE	251 , 13
1K0/ 501476/ / COBERTURA	13 , 17	1J0/ 937506/C / SUPORTE	142 , 84
1K0/ 498203/D / COIFA	181 , 65	1J0/ 927353/B / ELETROMAGN	1.665 , 25
1K0/ 498103/A / JUNTA HOMO	1.831 , 12	1J0/ 911483/ / RETENTOR	39 , 57
1Q1/ 998002/ / PALHETA	306 , 23	1J1/ 863201/E /4TECONSOLE	697 , 69
1S6/ 955427/ / PALHETA	87 , 82	1J1/ 863201/L /2QLCONSOLE	343 , 57
2H0/ 698471/A / JG. JUNTAS	66 , 75	171/ 711512/ / CASQUILHO	38 , 57
325/ 698151/3 / JG.PASTILH	163 , 78	171/ 711217/ / CASQUILHO	1 , 74
325/ 698151/4 / PAST FREIO	125 , 79	1J0/ 973713/ / RECEPTACUL	43 , 51
5U7/ 853235/ / PORCA	2 , 04	1J0/ 973702/C / RECEPTACUL	55 , 75
1JE/ 419091/K /MH9VOLANTE	1.175 , 42	1J0/ 973703/B / RECEPTACUL	43 , 50
357/ 955425/C / PALHETA	172 , 34	1J0/ 973704/ / RECEPTACUL	43 , 50
5U7/ 843872/D / TRILHO	478 , 61	1J0/ 973705/ / RECEPTACUL	52 , 51
5U7/ 843872/E / TRILHO	465 , 36	1J0/ 973702/A / RECEPTACUL	33 , 18
357/ 955425/D / PALHETA	166 , 12	1J0/ 971615/K / CONDUTOR	90 , 45
5U7/ 843871/ /FA8TRILHO	303 , 65	1J0/ 971615/L / CONDUTOR	46 , 70
5U7/ 843871/A /FA8TRILHO	257 , 21	1J0/ 971615/S / CONDUTOR	41 , 66
5U7/ 843871/E / TRILHO	465 , 36	1J0/ 971627/A / CHICOTE	1.330 , 06
1J6/ 867815/A /9B9BATENTE	34 , 57	1J0/ 971615/CK/ CONDUTOR	106 , 97
379/ 955425/ / PALHETA	26 , 93	1J0/ 971615/CG/ CONDUTOR	59 , 65
3A0/ 698471/ / JG. JUNTAS	210 , 29	1J0/ 971615/CE/ CONDUTOR	25 , 03
5Z0/ 971121/ / CHICOTE P	187 , 10	1J0/ 971120/HG/ CHICOTE P	276 , 00
3A1/ 955425/ / PALHETA	163 , 35	1J0/ 953123/A / SOQUETE	88 , 61
3A1/ 955425/A / PALHETA	123 , 20	1J0/ 953123/B / SOQUETE	83 , 98
3A1/ 955427/ / PALHETA	155 , 93	1J0/ 951227/E / SUPORTE	118 , 12
3A1/ 955427/A / PALHETA	217 , 33	1J0/ 951227/D / SUPORTE	126 , 41
3AA/ 698451/ / PAST FREIO	456 , 50	1J0/ 927353/C / ELETROMAGN	1.737 , 16
3AB/ 998002/ / PALHETA	287 , 54	1J0/ 927353/D / ELETROMAGN	1.102 , 79
3B0/ 698451/A / PAST FREIO	462 , 91	1J0/ 927320/ / CAIXA	112 , 84
030/ 115112/B / CASQUILHO	140 , 19	1J0/ 885905/G / APOIO	260 , 59
5U6/ 861691/ /1FMREDE	82 , 87	1J1/ 863011/AD/WMBTAPETES	627 , 50
2H0/ 857095/D /71NTAMPA	690 , 64	1J1/ 858381/A / ALOJAMENTO	474 , 88
WHT/ 006129/ / PORCA	2 , 04	171/ 698447/A / JG.CASQUIL	241 , 41
N/ 910041/01/ PARAFUSO	29 , 78	171/ 615221/A / BUCHA	55 , 87
5X0/ 615124/B / CAIXA	445 , 04	171/ 615221/ / BUCHA	60 , 76
7X0/ 419799/ / BARRA DIR	552 , 10	331/ 803861/1 /CTRSUPORTE	49 , 75
D/ 822150/A1/ AGENTE	153 , 61	331/ 803862/1 /CTRSUPORTE	16 , 28
5Z9/ 941700/ / FAROL	1.253 , 11	1J0/ 937546/A / SUPORTE	35 , 58
N/ 104134/06/ PARAFUSO	2 , 65	1J0/ 937545/G / SUPORTE	32 , 41
8X0/ 035447/B / RECEPTACUL	14 , 84	1J0/ 937545/C / SUPORTE	18 , 01
8V4/ 881183/ / TRILHO	3.232 , 39	1J0/ 937510/A / SUPORTE	8 , 47
N/ 104005/01/ SUPORTE	13 , 67	1J0/ 937510/ / SUPORTE	7 , 45
N/ 103471/03/ PARAFUSO	1 , 33	1J0/ 937506/D / SUPORTE	142 , 28
8V0/ 886747/ /DHWADORNO	8 , 88	1J0/ 915335/A / REVESTIMEN	39 , 65
N/ 101562/05/ PARAFUSO	2 , 36	1J0/ 915335/ / REVESTIMEN	40 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8V0/ 615425/ / SUPORTE	431 , 14	1J0/ 915333/C / CONSOLE	477 , 83
8V0/ 615124/ / CAIXA	1.015 , 57	1J0/ 915333/ / CONSOLE	335 , 26
8V0/ 615123/ / CAIXA	1.015 , 57	1J0/ 915333/A / CONSOLE	335 , 26
N/ 023002/2 / PORCA	1 , 01	1J1/ 863367/AE/08GCOBERTURA	766 , 63
8R0/ 898025/ / JG.PECAS	396 , 52	331/ 807633/2 / FITA	9 , 52
N/ 020616/9 / BRACADEIR	7 , 62	331/ 807634/2 / FITA	9 , 52
8L0/ 971848/A / PRESILHA	9 , 54	1J1/ 721465/BD/ TUBO	595 , 84
N/ 016190/4 / REB CEGO	1 , 10	1J1/ 721511/C /B41ACELERADOR	435 , 84
8K0/ 971833/ / RECEPTACUL	26 , 11	1J1/ 721465/BC/ TUBO	932 , 75
5U7/ 611724/B / TUBO FREIC	29 , 17	1J1/ 721465/AT/ TUBO	824 , 67
000/ 998204/P / JG.LAMPADA	99 , 36	1J0/ 973724/A / RECEPTACUL	79 , 24
N/ 013806/3 / ANEL	- , 56	1J0/ 973724/ / RECEPTACUL	79 , 24
N/ 011918/5 / TAMPA	- , 44	1J0/ 973723/G / RECEPTACUL	59 , 74
N/ 011018/10/ PORCA	1 , 17	1J0/ 973723/ / RECEPTACUL	59 , 74
8E0/ 971921/ / CAPA PROTE	14 , 13	1J0/ 973722/A / RECEPTACUL	73 , 81
8E0/ 260749/A / ANEL	6 , 77	1J0/ 973714/G / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 885649/ / BUCHA	4 , 87	1J0/ 973715/ / RECEPTACUL	94 , 37
5Q0/ 885503/R / ESTRUTURA	2.029 , 69	1J0/ 973721/ / RECEPTACUL	22 , 91
5Q0/ 885305/C / ARMACAO	660 , 25	1J0/ 973722/ / RECEPTACUL	72 , 40
5Q0/ 881880/ / APOIO	2.933 , 62	1J0/ 973714/ / RECEPTACUL	41 , 45
5Q0/ 819422/ / COBERTURA	103 , 07	1J0/ 971739/ / CLIP	7 , 28
5Q0/ 819362/ / MANGUEIRA	99 , 31	1J0/ 971729/ / MANGUEIRA	277 , 77
5Q0/ 819350/B / MANGUEIRA	483 , 41	1J0/ 971661/B / CHICOTE	96 , 00
1K0/ 505145/K / MANCALBORR	206 , 90	1J0/ 971661/C / CHICOTE	96 , 00
1K0/ 505541/D / MANCALBORR	56 , 36	1J0/ 971627/C / CHICOTE	585 , 15
1K0/ 505553/A / MANCALBORR	76 , 07	1J0/ 955453/R / RESERVATOR	56 , 50
1K0/ 511115/DK/ MOLA	536 , 95	1J0/ 955453/P / RESERVAT.	246 , 10
1K0/ 511327/AP/ MANCAL	47 , 81	1J0/ 955440/ / COBERTURA	7 , 60
3D0/ 971838/E / ABRACADEIR	11 , 59	1J0/ 955229/ / DISCO CENT	12 , 17
5Z0/ 611764/B / TUBO FREIO	47 , 32	1J0/ 955325/A / BRACO	54 , 12
1K0/ 511327/AQ/ MANCAL	47 , 91	1J0/ 971883/A / CAPA COBER	19 , 45
1K0/ 511327/AR/ MANCAL	47 , 81	1J0/ 971858/AE/ SUPORTE	89 , 50
1K0/ 511327/AS/ MANCAL	47 , 81	1J0/ 971901/A / CAPA PROTE	1 , 42
1K0/ 511327/BA/ MANCAL	47 , 61	1J0/ 971903/ / BUCHA	25 , 31
1K0/ 511353/M / BATENTE	116 , 66	1J0/ 971858/AN/ SUPORTE	33 , 17
1K0/ 511353/N / BATENTE	116 , 37	1J0/ 971858/AR/ SUPORTE	31 , 50
3B0/ 867334/B / BUCHA	4 , 45	1J0/ 971858/A / SUPORTE	28 , 69
1K0/ 511353/P / BATENTE	116 , 66	1J0/ 971247/ / CHICOTE	227 , 25
1K0/ 511359/ / BATENTE	94 , 14	1J0/ 971247/A / CHICOTE	281 , 17
1K0/ 513029/FT/ AMORTE.GAS	560 , 16	1J1/ 419239/A / TIRANTE	26 , 78
1K0/ 513029/HF/ AMORTE.GAS	654 , 00	1J1/ 419501/ER/ COLUNA DIR	5.632 , 37
1K0/ 513029/HJ/ AMORTE.GAS	685 , 28	1J1/ 419501/EQ/ COLUNA DIR	3.130 , 04
1K0/ 513029/HK/ AMORTE.GAS	710 , 22	1J1/ 419240/B / TIRANTE	48 , 99
1K0/ 525130/K / UNIDADE	9.486 , 46	327/ 971160/13/ CHICOTE P	87 , 09
1Q0/ 511359/ / BATENTE	94 , 14	327/ 971501/1 / SUPORTE	21 , 72
1Q0/ 513029/ / AMORTE.GAS	792 , 75	155/ 809966/ / PORCA	1 , 79
1Q0/ 513029/A / AMORTE.GAS	759 , 06	161/ 298115/ / JG. ANEL	110 , 11
1Q0/ 513029/B / AMORTE.GAS	730 , 04	161/ 941165/ / RECEPTACUL	33 , 18
1Q0/ 513029/C / AMORTE.GAS	792 , 75	1J0/ 971235/G / CHICOTE	150 , 80
1Q0/ 513045/B / AMORTECEDO	2.856 , 21	1J0/ 959621/D /01CINTERRUPTO	276 , 00
1Q0/ 513046/B / AMORTECEDO	2.856 , 21	1J0/ 959613/J /3PTPOTENCIOME	411 , 95
1S0/ 407255/D / CAIXA	1.381 , 02	1J0/ 959613/J /Y20POTENCIOME	592 , 04
1S0/ 407255/G / CAIXA	250 , 25	1J0/ 937773/ / RECEPTACUL	108 , 29
5W0/ 601027/D /03CRODA	209 , 95	1J0/ 937743/D / CAIXA	9 , 39
1S0/ 407255/H / CAIXA	243 , 19	1J0/ 937743/C / CAIXA	13 , 07
1S0/ 407256/G / CAIXA	250 , 25	1J0/ 937743/B / CAIXA	9 , 39
1S0/ 407256/H / CAIXA	242 , 95	1J0/ 937743/A / CAIXA	9 , 72
6R0/ 857019/ /3H8COBERTURA	59 , 43	1J0/ 937743/ / CAIXA	9 , 39
1K8/ 947125/A /IQAVISEIRA	193 , 22	1J0/ 937733/D / RECEPTACUL	16 , 63
1K8/ 947125/A /UJCVISEIRA	200 , 25	1J0/ 937733/C / RECEPTACUL	16 , 94
377/ 915105/G / BATERIA	210 , 65	1J0/ 937733/B / RECEPTACUL	9 , 39
D/ 378500/A2/ ISOLANTE	87 , 30	1J0/ 919309/ / TOMADA	16 , 02
8D0/ 399151/J / MANCALBORR	597 , 73	1J0/ 919307/ /9B9ACENDEDOR	25 , 77
8D0/ 399151/M / MANCALBORR	388 , 15	1J0/ 919231/ / RECEPTACUL	25 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8T0/ 881671/ /4PKBOTAO	75 , 70	1J0/ 919279/ / ALARME	246 , 03
N/ 106795/01/ PARAFUSO	1 , 00	1J0/ 919133/A / ANEL	71 , 49
8D0/ 399151/R / MANCABBORR	785 , 52	1J0/ 919133/B / ANEL	72 , 45
A/ G3282/ /34 PINO ROSCADO	59 , 69	1J0/ 971921/A / CAPA PROTE	59 , 81
8D0/ 399415/D / MANCABBORR	434 , 05	1J0/ 971921/B / CAPA PROTE	19 , 69
8D0/ 399415/E / MANCABBORR	451 , 72	1J0/ 971921/C / CAPA PROTE	40 , 66
02T/ 311261/K / RODA	1.323 , 61	1J0/ 971921/ / CAPA PROTE	40 , 39
8D0/ 399419/C / MANCABBORR	451 , 72	1J0/ 971913/A / BUCHA	20 , 04
8D0/ 399419/G / MANCABBORR	297 , 81	1J0/ 971905/B / BUCHA	68 , 69
8D0/ 399419/N / MANCABBORR	297 , 81	1J0/ 971905/C / BUCHA	72 , 03
8V0/ 598099/ / EIXO TRANS	3.634 , 56	1J0/ 971247/F / CHICOTE	1.117 , 07
5Z0/ 881806/DF/GAUREVESTIMEN	331 , 62	1J0/ 959653/C / ANEL	844 , 12
030/ 109601/AS/ VALVULA	34 , 62	1J0/ 959654/AG/ ANEL	3.631 , 69
032/ 115611/P / VARETA	8 , 13	1J0/ 959654/M/ ANEL	3.749 , 74
027/ 115611/9 / VARETA	12 , 46	1J0/ 919341/J / BUCHA	102 , 76
5U0/ 419267/ /GRUSUPORTE	24 , 86	1J0/ 919341/G / BUCHA	82 , 18
04C/ 971612/F / CHICOTE	852 , 82	1J0/ 919321/ / RECEPTACUL	22 , 29
04C/ 971612/E / CHICOTE	831 , 53	1J0/ 919341/A / PINO	19 , 44
5C0/ 419091/AG/B1BVOLANTE	5.128 , 81	1J0/ 919309/B / TOMADA	141 , 29
5C0/ 419091/AD/Y3DVLONTE	2.648 , 49	1J0/ 886920/D /71NGUIA	82 , 37
5C0/ 419091/AD/H8ZVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 886920/D /3PTGUIA	79 , 96
5C0/ 419091/AD/D7XVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 886920/B /71NGUIA	65 , 50
5C0/ 419091/AD/B9AVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 885471/ / TRAVAMENTO	311 , 85
5C0/ 419091/AD/B1BVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 885472/B / TRAVAMENTO	328 , 22
5C0/ 419091/AC/D7XVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 882252/ /3PTMANOPLA	187 , 26
5C0/ 419091/AC/B9AVOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 882252/ /U71MANOPLA	221 , 01
5C0/ 419091/AC/041VOLANTE	2.648 , 49	1J0/ 882252/ /Q70MANOPLA	221 , 01
1K0/ 423812/K / TERMINAL	417 , 51	1J0/ 882252/ /B41MANOPLA	188 , 48
5X0/ 881088/ /71NCOBERTURA	48 , 49	1J0/ 881883/E / ESTRUTURA	103 , 63
1K0/ 501529/J / BARRA DIR	318 , 38	1J0/ 881901/AC/1AAAPOIO	448 , 55
1K0/ 501529/L / SUPORTE	249 , 66	1J0/ 881901/AC/68AAPOIO	203 , 82
4H0/ 973713/F / RECEPTACUL	27 , 06	1J1/ 880195/D / SUPORTE	48 , 49
4H0/ 611483/ / TAMPA	19 , 81	1J1/ 880165/A /B41CALCO	441 , 27
1K0/ 501530/L / SUPORTE	249 , 66	1J1/ 864777/A /3PTSUPORTE	76 , 83
1K0/ 501545/J / MANCABBORR	220 , 35	1J1/ 867179/A /B41PUXADOR	139 , 32
5U7/ 868409/G / PROTETOR	996 , 62	1J1/ 864777/A /U71SUPORTE	83 , 59
5U7/ 867581/ /71NREVESTIMEN	49 , 04	5Z0/ 971145/H / CHICOTE	1.287 , 54
5U7/ 867581/ /Y20REVESTIMEN	72 , 44	5Z0/ 971121/A / CHICOTE P	389 , 66
5U7/ 867297/ /71NREVESTIMEN	43 , 27	5Z0/ 971120/E / CHICOTE P	771 , 29
5U7/ 867297/A /71NREVESTIMEN	98 , 57	5Z0/ 971120/B / CHICOTE P	660 , 54
5U7/ 867298/ /71NREVESTIMEN	43 , 27	5Z0/ 971120/A / CHICOTE P	663 , 44
5U7/ 867298/A /71NREVESTIMEN	98 , 57	1J0/ 937724/B / RECEPTACUL	9 , 36
5U7/ 867298/B /71NREVESTIMEN	94 , 50	1J0/ 937723/D / RECEPTACUL	9 , 36
5U7/ 867367/A /4C3VEDACAO	54 , 11	1J0/ 937724/ / RECEPTACUL	9 , 36
5U7/ 867501/ /AM4REVESTIMEN	278 , 59	1J0/ 937724/A / RECEPTACUL	8 , 47
5U7/ 867501/B /AM4REVESTIMEN	286 , 93	1J0/ 937723/B / RECEPTACUL	9 , 36
5U7/ 867244/ /71NREVESTIMEN	61 , 39	1J0/ 937723/A / RECEPTACUL	8 , 47
5U7/ 867132/A /71NCAIXA	58 , 04	1J0/ 937723/ / RECEPTACUL	9 , 06
327/ 853191/12/ FRISO	105 , 33	1J0/ 919133/ / ANEL	83 , 73
5U7/ 867132/B /71NCAIXA	58 , 04	1J0/ 919087/J / MODULO	1.968 , 00
5U7/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	74 , 74	1J0/ 915435/J / COBERTURA	52 , 17
5U7/ 867243/ /71NREVESTIMEN	61 , 39	1J0/ 919067/E / CHICOTE	1.294 , 18
5U7/ 864711/ / ISOLANTE	22 , 07	1J0/ 886277/ / CANTONEIRA	43 , 62
5U7/ 867012/M /IOUREVESTIMEN	368 , 96	1J0/ 882241/C / ROLOS	134 , 01
5U7/ 863955/A / ISOLAMENTO	54 , 75	1J0/ 882240/D / ROLOS	106 , 75
5U7/ 864459/ / CAPOTA	1.965 , 70	1J0/ 882239/D / ROLOS	109 , 32
5U7/ 864459/C / CAPOTA	2.032 , 95	1J0/ 882239/C / ROLOS	152 , 57
357/ 955427/ / PALHETA	113 , 38	1J1/ 820743/AK/ MANGUEIRA	2.475 , 23
373/ 998053/A / JG. FILTRO	175 , 69	1J1/ 820741/Q / MANGUEIRA	1.802 , 67
374/ 698151/ / PAST FREIO	148 , 75	1J1/ 820139/A / VEDACAO	96 , 86
374/ 698151/A / PAST FREIO	139 , 40	171/ 831441/ / BUCHA	2 , 15
377/ 698151/H / PAST FREIO	150 , 39	171/ 837199/ / CLIP	- , 71
377/ 698151/J / PAST FREIO	116 , 27	171/ 827379/ / ANTIRUIDO	4 , 12
377/ 698151/K / PAST FREIO	150 , 18	1J1/ 819191/B /U71COBERTURA	65 , 11

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 698451/ / PAST FREIO	55 , 27	1J1/ 819191/B /Q70COBERTURA	106 , 82
377/ 698471/A / JOGO FREIO	181 , 94	1J1/ 819151/D / SAIDA AR	106 , 49
3AE/ 827934/ /GRUSPOILER	2.249 , 79	1J1/ 819185/A / MOLDURA	27 , 25
377/ 955425/E / PALHETA	45 , 57	1J1/ 819063/A / PECAINTERM	136 , 61
1S0/ 971798/ / ESPUMA	15 , 35	1J1/ 819031/B / PERMUTADOR	699 , 42
WHT/ 004994/ / REBITE	2 , 97	1J0/ 971845/A / SUPORTE	25 , 01
WHT/ 004118/ / PINOESFERI	18 , 91	1J0/ 971845/AA/ SUPORTE	16 , 37
WHT/ 000033/F / FRICCAO	19 , 95	1J0/ 971845/B / SUPORTE	7 , 12
N/ 911809/01/ PARAFUSO	1 , 34	1J0/ 971845/C / SUPORTE	7 , 12
1K9/ 877307/A /6Z0TOLDO	2.080 , 55	1J0/ 971843/A / PRESILHA	26 , 82
06F/ 903023/FX/ ALTERNADOR	6.397 , 38	1J0/ 971843/ / SUPORTE	25 , 97
5Z0/ 820679/A / VALVULA	526 , 24	1J0/ 971842/G / PRESILHA	13 , 05
2H0/ 857896/A / CANTONEIRA	71 , 76	1J0/ 971842/A / PRESILHA	20 , 32
5U7/ 959917/A /1QBINTERRUPTO	28 , 38	1J0/ 971842/B / PRESILHA	20 , 32
5U7/ 945258/ / SUPORTE	67 , 44	1J0/ 886920/D /B41GUIA	81 , 09
5U7/ 945257/ / SUPORTE	71 , 51	1J0/ 886920/D /U71GUIA	100 , 73
5U7/ 898463/A / REPARO	43 , 31	1J0/ 886920/B /3PTGUIA	68 , 08
5U7/ 881901/M /DKVAPOIO	126 , 35	1J0/ 886920/B /B41GUIA	60 , 82
5U7/ 881806/AM/BKJREVESTIMEN	229 , 63	1J0/ 886920/B /U71GUIA	12 , 33
5U4/ 867212/BJ/BJZREVESTIMEN	364 , 95	1J0/ 882251/ /7G8MANOPLA	187 , 26
5U7/ 881806/AL/BJYREVESTIMEN	207 , 04	1J0/ 882251/ /U71MANOPLA	210 , 46
5U7/ 881806/AJ/KMIREVESTIMEN	125 , 13	1J0/ 882251/ /Q70MANOPLA	221 , 01
5U7/ 881806/AJ/DKXREVESTIMEN	133 , 69	1J0/ 882251/ /B41MANOPLA	188 , 48
5U7/ 881806/AN/CNBREVESTIMEN	289 , 18	1J0/ 882242/D / ROLOS	106 , 75
5U7/ 881405/Q /DKVREVESTIMEN	103 , 03	1J0/ 882242/C / ROLOS	141 , 87
5U7/ 881405/R /BKJREVESTIMEN	143 , 45	1J1/ 864777/A /B41SUPORTE	83 , 59
5U7/ 871454/ / CHAPA	39 , 33	1J1/ 864775/ /B41SUPORTE	60 , 95
5U7/ 871453/ / CHAPA	39 , 33	1J1/ 820743/AM/ MANGUEIRA	2.310 , 77
5U7/ 871295/ / TRAVA	58 , 64	1J1/ 820743/AN/ MANGUEIRA	1.913 , 67
5U7/ 871119/G / TRAVESSA	146 , 07	1J1/ 820743/AQ/ MANGUEIRA	2.063 , 08
5U7/ 871119/E / TRAVESSA	146 , 07	1J1/ 820743/AL/ MANGUEIRA	1.898 , 27
5U7/ 871119/D / TRAVESSA	146 , 07	171/ 867167/ / PARAFUSO	- , 68
5U7/ 871119/C / TRAVESSA	146 , 07	171/ 857145/ / BATENTE	7 , 23
5U7/ 871463/ / CHAPA	53 , 45	1J1/ 819363/C / CONDUTOR A	291 , 93
5U7/ 871464/ / CHAPA	53 , 45	1J1/ 819275/B /U71COBERTURA	36 , 44
5U7/ 867501/E /AM4REVESTIMEN	320 , 17	1J1/ 819275/B /B41COBERTURA	56 , 23
5Q4/ 881105/Q / ASSENTO	4.507 , 34	1J1/ 819275/B /Q70COBERTURA	55 , 08
5Q2/ 805265/ / CAIXA	909 , 48	1J1/ 819241/D / PECAINTERM	209 , 47
5Q2/ 803177/ / CHAPAFECHA	109 , 27	1J1/ 419211/AF/ TRAVESSA	2.660 , 77
5Q2/ 721615/ / TAPETE	137 , 72	1J0/ 971851/A / SUPORTE	11 , 77
5Q2/ 721453/A / MANGUEIRA	51 , 18	1J0/ 971849/ / SUPORTE	21 , 35
5Q2/ 612041/ / TUBO	347 , 08	1J0/ 971848/D / SUPORTE	36 , 30
5U7/ 867501/D /AM4REVESTIMEN	311 , 83	1J0/ 971848/B / CONDUTOR	41 , 38
5Q1/ 820102/ / EVAPORADOR	3.365 , 00	1J0/ 971845/F / SUPORTE	20 , 69
5U7/ 871119/A / TRAVESSA	146 , 07	1J0/ 971845/K / SUPORTE	6 , 98
5Q1/ 819857/ / TUBO	419 , 67	1J0/ 971845/M / SUPORTE	24 , 56
5Q1/ 721465/S / TUBO	287 , 26	1J0/ 971843/C / SUPORTE	36 , 04
2H7/ 885406/BP/H0BREVESTIMEN	1.933 , 01	1J0/ 959613/G /Y20POTENCIOME	867 , 21
2H7/ 885805/BE/QONREVESTIMEN	8.567 , 99	1J0/ 959537/F / INTERRUPTO	2.645 , 26
2H0/ 601025/F /Z98RODA	3.453 , 83	1J0/ 937733/A / RECEPTACUL	9 , 39
2H0/ 419501/E / COLUNA DIR	4.061 , 55	1J0/ 937733/ / RECEPTACUL	11 , 04
2H7/ 885805/CH/G0FREVESTIMEN	3.296 , 00	1J0/ 937724/D / RECEPTACUL	13 , 42
2H7/ 885805/CH/G0HREVESTIMEN	3.296 , 00	1J1/ 419501/FM/ COLUNA DIR	2.786 , 56
2H7/ 885805/CK/JDSREVESTIMEN	3.296 , 00	1J1/ 857351/B /4J4TAMPA	392 , 25
2HH/ 885406/Q /BVVREVESTIMEN	4.197 , 30	5Z0/ 971790/A / ISOLAMENTO	6 , 90
2HH/ 885805/AD/G0FREVESTIMEN	3.296 , 00	5Z0/ 971858/B / SUPORTE	29 , 25
2H0/ 129969/ / CHP COBERT	281 , 90	165/ 941621/ / ANEL	59 , 65
2H0/ 129261/ / SUPORTE	4.135 , 12	1J1/ 422891/T / MANGUEIRA	866 , 98
2E1/ 857784/ / REBITE	7 , 23	1J1/ 611301/ / RESERVATOR	511 , 26
1T0/ 941700/J / FAROL	486 , 10	1J1/ 422891/E / MANGUEIRA	468 , 65
1T0/ 941699/J / FAROL	486 , 10	1J1/ 422891/AM/ MANGUEIRA	1.088 , 28
1SB/ 937548/ / CAIXA	336 , 29	1J1/ 422891/AK/ MANGUEIRA	1.088 , 28
5Q1/ 721142/B / PEDALFREIO	269 , 81	1J0/ 972724/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 915181/E / CONTROLE	1.737 , 43	1J0/ 972712/ / CAIXA	34 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



5U4/ 867011/EN/JWRREVESTIMEN	360 , 11	1J0/ 972722/ / RECEPTACUL	18 , 54
5U4/ 867011/EN/JWGREVESTIMEN	276 , 50	1J0/ 972723/ / RECEPTACUL	45 , 98
2HH/ 885805/AD/GOHREVESTIMEN	3.296 , 00	1J0/ 972707/ / RECEPTACUL	25 , 01
2HH/ 885805/F /OXIREVESTIMEN	3.296 , 00	1J0/ 972706/ / RECEPTACUL	48 , 88
3AA/ 881406/BH/IYWREVESTIMEN	4.969 , 17	1J0/ 972704/ / RECEPTACUL	40 , 64
3AA/ 881806/FE/IYVREVESTIMEN	5.096 , 08	1J0/ 972702/ / RECEPTACUL	12 , 17
3AA/ 971842/ / GRAMPO	4 , 44	1J0/ 972545/ / COBERTURA	13 , 67
3AE/ 807393/A / SUPORTE	116 , 04	1J0/ 971349/KH/ CHICOTE P	253 , 85
3AF/ 885405/GH/XDAREVESTIMEN	4.936 , 14	1J0/ 971349/JS/ CHICOTE P	128 , 65
3AF/ 885406/GF/IYWREVESTIMEN	5.401 , 43	1J0/ 959869/A / RECEPTACUL	13 , 67
3C8/ 419091/BF/ZRPVOLANTE	7.472 , 55	1J0/ 959869/ / RECEPTACUL	13 , 67
3C8/ 881405/FL/TIFREVESTIMEN	5.162 , 63	1J0/ 959821/ / PARAFUSO	4 , 80
3C8/ 881405/FL/TIIREVESTIMEN	5.162 , 63	1J0/ 941389/B / BUCHA	15 , 09
5U0/ 885901/AJ/KYAAPOIO	135 , 04	1J0/ 941385/A /01CCAIXA	85 , 87
5U0/ 903051/D / TAMPA	320 , 54	1J0/ 941389/ / BUCHA	11 , 04
5U0/ 903213/C / INDUZIDO	496 , 00	1J0/ 941369/ / COBERTURA	121 , 64
5U0/ 903213/D / INDUZIDO	496 , 00	1J0/ 941375/ / BUCHA	36 , 63
5U0/ 903351/C / BOBINA	378 , 23	1J0/ 941377/B /01CMOLDURA	166 , 01
5U0/ 903351/D / BOBINA	378 , 23	1J0/ 920805/J / INSTRUMENT	1.953 , 76
5U0/ 903805/D / TAMPA	462 , 55	1J0/ 920805/B / INSTRUMENT	2.886 , 74
5U1/ 863241/B /NA2CONSOLE	48 , 81	1J0/ 906379/B / RECEPTACUL	92 , 28
1SB/ 853665/C /EL7GRADE	297 , 30	1J0/ 906370/ / RECEPTACUL	335 , 72
ASE/ 409042/00/000ADAPTADOR	707 , 51	1J0/ 906233/ / RECEPTACUL	114 , 44
ASE/ 409024/00/000ADAPTADOR	1.068 , 74	1J0/ 885775/BF/ ESPUMA	988 , 93
A/ G3409/ / CUNHA DE NYLO	46 , 79	1J0/ 885775/AM/ ESPUMA	732 , 62
5U4/ 867011/EP/JWRREVESTIMEN	360 , 11	1J0/ 882805/HL/XSBREVESTIMEN	981 , 45
5U4/ 867011/EP/JWGREVESTIMEN	276 , 50	1J0/ 881901/P /1AAAPOIO	409 , 38
020/ 398391/ / JG. DISCO	553 , 43	1J0/ 972753/ / RECEPTACUL	21 , 72
WHT/ 004715/A / PARAFUSO	5 , 01	1J0/ 972755/ / RECEPTACUL	25 , 01
02D/ 598275/A / JG.VEDACAO	324 , 94	1J0/ 972751/ / RECEPTACUL	14 , 10
02D/ 598289/B / REPARO	707 , 19	1J0/ 972743/ / VEDACAO	5 , 93
02M/ 311349/AM/ RODA	1.714 , 65	1J0/ 972734/ / RECEPTACUL	53 , 45
02Q/ 409021/BK/ DIFERENCIA	5.335 , 09	1J0/ 972732/ / RECEPTACUL	87 , 13
02Q/ 409379/A / MOLA	32 , 28	1J0/ 972726/ / RECEPTACUL	48 , 88
04C/ 103063/M / CABECOTE	2.497 , 19	1J0/ 972725/ / RECEPTACUL	41 , 32
04C/ 129618/G / CONDUTOR A	55 , 78	1J0/ 971445/F / GUIA	19 , 06
04C/ 903023/L / ALTERNADOR	7.721 , 09	1J0/ 971445/B / CONDUTOR	187 , 01
04E/ 903201/E / POLIA	1.392 , 21	1J0/ 962623/A / RECEPTACUL	26 , 35
06A/ 115125/B / CORRENTE	308 , 77	1J0/ 962623/ / RECEPTACUL	26 , 35
06K/ 103063/AM/ CABECOTE	14.539 , 41	1J0/ 962615/B / RECEPTACUL	20 , 53
07K/ 253031/M / COLETOR	5.720 , 12	1J0/ 962615/ / RECEPTACUL	28 , 70
0AY/ 525010/F / ACIONAMENT	38.440 , 85	1J0/ 962612/ / RECEPTACUL	22 , 49
0AY/ 525010/L / ACIONAMENT	38.440 , 85	1J0/ 959869/B / RECEPTACUL	12 , 85
0BM/ 409505/T / ENGRENAGEM	32.549 , 79	1J0/ 959869/C / RECEPTACUL	12 , 85
1K0/ 614517/ED/BEFAGREGADO	15.364 , 57	1J0/ 941953/ / SOQUETE	80 , 41
1K0/ 721261/N / CILINDRO	678 , 38	1J0/ 941453/D / SUPORTE	437 , 59
074/ 131547/A / VEDACAO	31 , 19	1J0/ 941393/B /B41CAIXA	85 , 87
1K5/ 867211/AR/TRNREVESTIMEN	1.330 , 34	1J0/ 941453/B / SUPORTE	221 , 26
074/ 130355/C / PC UNIAO	83 , 57	1J0/ 941391/C / ALOJAMENTO	62 , 27
5U0/ 853050/C /AAAADDESIVO	14 , 76	1J0/ 941389/D / BUCHA	11 , 04
0BS/ 525010/G / ACIONAMENT	38.440 , 85	1J0/ 920806/D / INSTRUMENT	2.606 , 21
1J0/ 885805/RB/DIJREVESTIMEN	1.429 , 32	1J0/ 920806/E / INSTRUMENT	3.150 , 39
1J1/ 721465/BG/ TUBO	607 , 74	1J0/ 920806/C / INSTRUMENT	3.087 , 39
1K0/ 145832/AS/ TUBO	1.099 , 03	1J0/ 920806/B / INSTRUMENT	2.268 , 89
1K0/ 200059/CB/ CANO	579 , 05	1J0/ 906443/ / RECEPTACUL	31 , 36
04E/ 972627/AN/ CHICOTE	5.305 , 67	1J0/ 906444/ / RECEPTACUL	46 , 72
5U4/ 867011/EN/KHYREVESTIMEN	342 , 22	1J0/ 906444/A / RECEPTACUL	32 , 54
5U4/ 867011/EN/JHMREVESTIMEN	348 , 08	1J0/ 906481/A / CHAPA	125 , 17
5U4/ 867011/EN/JLSREVESTIMEN	342 , 22	1J0/ 906395/B / CANTONEIRA	6 , 37
032/ 100014/EG/ MOTOR	10.650 , 54	1J0/ 906385/C / CAIXA	280 , 46
02J/ 311387/B / ONDULADO	278 , 52	1J0/ 906380/B / RECEPTACUL	136 , 61
02J/ 311261/R / RODA	1.416 , 59	1J0/ 885775/CA/ ESPUMA	353 , 71
5Q0/ 133687/C / SUPORTE	14 , 13	1J0/ 885776/AH/ ESPUMA	971 , 30
5Q0/ 711487/B / BUCHA	13 , 87	1J1/ 857351/C /1QATAMPA	112 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 802569/ / SUPORTE	134 , 00	1J1/ 857351/B /2ZSTAMPA	497 , 06
02E/ 409061/D / RESFRIADOR	1.058 , 58	1J0/ 971921/K / CAPA PROTE	6 , 73
5G1/ 857114/E /ZB3TAMPA	798 , 01	1J0/ 971921/H / CAPA PROTE	6 , 48
5G1/ 857114/E /ZA2TAMPA	798 , 01	1J0/ 971921/G / CAPA PROTE	40 , 66
5G1/ 857114/E /82VTAMPA	798 , 01	1J0/ 971921/E / CAPA PROTE	43 , 72
5K0/ 962283/ / SUPORTE	35 , 28	1J0/ 971254/B / PORCA	5 , 60
5G0/ 945257/ / SUPORTE	169 , 64	1J0/ 959789/ / HASTE	36 , 01
5G0/ 885961/D /AHPSUPORTE	2.281 , 69	1J0/ 959753/P / RECEPTOR	719 , 66
02E/ 301472/E / TUBO	135 , 33	1J0/ 959799/AH/03CUNID.COMAN	2.220 , 13
1K0/ 919051/CT/ UNIDADE	1.811 , 33	1J0/ 941295/A / MOTOR	537 , 94
038/ 105264/J / VOLANTE	9.731 , 92	1J0/ 941291/A / CHAPA	174 , 98
5C6/ 857607/B /82VALCA	260 , 23	1J0/ 941285/C / CABO	572 , 46
5C1/ 864767/B / SUPORTE	95 , 11	1J0/ 941285/B / CABO	711 , 90
5C0/ 937132/B / COBERTURA	53 , 01	1J0/ 941160/A / MOLA RETEN	40 , 01
5C0/ 937132/A / COBERTURA	51 , 94	1J0/ 941165/ / RECEPTACUL	105 , 95
030/ 198717/ / JG.JUNTA	113 , 68	1J0/ 941160/ / MOLA RETEN	33 , 18
5C0/ 907361/F / SUPORTE	173 , 56	1J0/ 919506/N / UNI.COMAND	1.379 , 59
510/ 827861/ / MANGUEIRA	35 , 02	1J0/ 919506/M / UNI.COMAND	101 , 54
4H0/ 905852/B / BLOQUEIO	873 , 17	1J0/ 905875/E / CAPA COBER	32 , 00
510/ 919866/B / CARTAO SD	1.196 , 23	1J0/ 898173/ / JG. PATIM	194 , 36
2H0/ 881901/AS/AWVENCOSTO	2.131 , 28	1J0/ 898079/ / JG.FIXACAO	497 , 06
2H0/ 881776/C / ESPUMA	848 , 12	1J0/ 898051/ / PECA FIXAC	94 , 96
000/ 071215/A / CAPA VALVU	183 , 68	1J0/ 885502/AS/ ESTRUTURA	1.612 , 80
1SB/ 820193/ / SECADOR	115 , 44	1J0/ 885472/E / TRAVAMENTO	3.001 , 52
1SB/ 881805/B /DWHREVESTIMEN	235 , 84	1J0/ 882270/C / POLIA	90 , 40
1SB/ 885405/E /BVEREVESTIMEN	202 , 36	1J0/ 882267/ / PORCA	11 , 33
1SB/ 885405/F /ETMREVESTIMEN	197 , 18	1J0/ 882260/A / ROLDANA	52 , 93
1SB/ 885405/G /DTTREVESTIMEN	414 , 76	1J1/ 880261/C /23FCOBERTURA	1.428 , 10
1SB/ 885405/H /DTSREVESTIMEN	266 , 47	1J1/ 880300/D /A94PORTA LUVU	1.255 , 90
1SB/ 885405/H /DWHREVESTIMEN	270 , 54	1J1/ 857002/B /23FPAINEL	8.764 , 14
5U0/ 885405/CC/ANSREVESTIMEN	247 , 64	1J1/ 857001/T /27YPAINEL	2.940 , 22
5U0/ 885405/CK/DRHREVESTIMEN	181 , 84	1J1/ 837114/G /B41ACIONAMENT	192 , 61
5U0/ 885405/CP/DRFREVESTIMEN	115 , 21	5Z0/ 971147/M / CHICOTE	965 , 90
5U3/ 867501/A /MJ7REVESTIMEN	314 , 01	161/ 827527/ / VEDACAO	1 , 94
5U3/ 867501/B /PD6REVESTIMEN	289 , 32	327/ 998053/1 / JG. FILTRO	197 , 71
5U4/ 867211/CB/BRLREVESTIMEN	269 , 44	327/ 972994/1 / RECEPTACUL	8 , 30
5U4/ 867211/CB/BRMREVESTIMEN	266 , 76	327/ 971766/1 / CHICOTE	577 , 07
5U4/ 867211/CB/KRIREVESTIMEN	269 , 44	327/ 971507/1 / CHICOTE	146 , 33
5U4/ 867212/CB/BRLREVESTIMEN	269 , 44	1J1/ 419501/FL/ COLUNA DIR	2.786 , 56
5U4/ 867212/CB/BRMREVESTIMEN	266 , 76	1J1/ 857121/A /3SGTAMPA	1.058 , 13
5U4/ 867212/CB/KQIREVESTIMEN	254 , 24	1J1/ 857101/C /2QLPORTA LUVU	1.488 , 46
5U4/ 867212/CB/KRIREVESTIMEN	269 , 44	5Z0/ 971739/ / ABRACADEIR	1 , 42
5U4/ 867297/ /NA2REVESTIMEN	32 , 70	5Z0/ 971615/ / CONDUTOR	13 , 06
5U4/ 867501/B /MJ7REVESTIMEN	333 , 75	1J1/ 422701/J / CHAPA	136 , 61
2H7/ 885805/BE/LOWREVESTIMEN	8.567 , 99	1J1/ 422701/K / CHAPA	263 , 57
7E1/ 857507/DM/9B9CARCACA	2.047 , 94	1J1/ 422701/L / CHAPA	204 , 08
8D9/ 877782/A /01CCOIFA	133 , 97	1J0/ 972483/B / RECEPTACUL	60 , 36
2H0/ 867469/AB/9B9MOLDURA	139 , 97	1J0/ 972483/A / RECEPTACUL	63 , 37
7P1/ 820741/BJ/ MANGUEIRA	3.437 , 51	1J0/ 972322/A / SUPORTE	21 , 70
02T/ 311205/AJ/ EIXO	969 , 39	1J0/ 972329/ / CHAPA	22 , 49
5C5/ 853372/A /82VSOLEIRA	275 , 05	1J0/ 972402/ / CAPA PROTE	1 , 71
2H7/ 885901/BK/70TAPOIO	1.404 , 73	1J0/ 972483/ / RECEPTACUL	60 , 36
2H7/ 885405/BJ/GOHREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 972321/A / SUPORTE	21 , 70
2H7/ 885406/BH/LOVREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 971984/F / BUCHA	61 , 40
2H7/ 885406/BJ/GOHREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 971974/ / RECEPTACUL	29 , 37
02M/ 517185/A / ROLAMENTO	341 , 44	1J0/ 959799/Q /038UNID.COMAN	1.475 , 48
5C5/ 854855/A /9B9COBERTURA	149 , 43	1J0/ 959799/AH/04QUNID.COMAN	3.509 , 08
02T/ 409170/ / CONJ DISCO	42 , 46	1J0/ 959799/AH/04RUNID.COMAN	3.201 , 85
5C5/ 854856/A /9B9COBERTURA	149 , 43	1J0/ 959799/AH/05XUNID.COMAN	2.220 , 13
2H0/ 011045/A / TUBO	105 , 42	1J0/ 941355/C / CHAPA	43 , 02
02T/ 409021/BF/ DIFERENCIA	4.734 , 04	1J0/ 906234/ / RECEPTACUL	53 , 88
2H0/ 012113/C / CAIXA	94 , 64	1J0/ 906234/A / RECEPTACUL	51 , 11
A/ G3282/ /049SUPORTE	482 , 24	1J0/ 906029/A / SUPORTE	48 , 13
5Z9/ 881805/B /DTIREVESTIMEN	1.699 , 39	1J0/ 906029/ / SUPORTE	34 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



02T/ 300048/J / CAIXA	35.618 , 91	1J0/ 898174/ / JG. PATIM	175 , 26
032/ 100033/ / MOTOR BAS.	6.313 , 10	1J1/ 857101/C /3SGPORTA LUVA	2.319 , 46
032/ 100032/N / MOTOR BAS.	7.058 , 85	1J1/ 857002/E /23FPAINEL	4.145 , 17
5Q0/ 971813/ / CAPA COBER	9 , 06	5Z0/ 971349/P / CHICOTE P	402 , 09
032/ 100014/GH/ MOTOR	11.476 , 68	165/ 827592/ / PORCA	5 , 30
032/ 100014/GG/ MOTOR	11.892 , 15	165/ 857719/ /01CCAPA COBER	9 , 62
032/ 100014/GE/ MOTOR	11.954 , 95	161/ 971989/C / RECEPTACUL	8 , 24
5Q0/ 721393/A / CASQUILHO	7 , 45	1J1/ 419501/FN/ COLUNA DIR	1.714 , 31
5Q0/ 614517/N /BEFAGREGADO	15.773 , 28	1J1/ 419501/FP/ COLUNA DIR	1.714 , 37
5Q0/ 612041/M / TUBO	347 , 08	1J0/ 971930/K / SUPORTE	39 , 15
5Q0/ 612041/AL/ TUBO	776 , 08	1J0/ 971939/C / BRACADEIRA	4 , 50
5Q0/ 612041/AH/ TUBO	188 , 52	1J0/ 971971/ / RECEPTACUL	28 , 45
5Q0/ 612041/AC/ TUBO	347 , 08	1J0/ 971921/L / CAPA PROTE	16 , 09
5Q0/ 611775/G / MANGUEIRA	130 , 19	1J0/ 711349/C / PORCA	19 , 96
5Q0/ 511115/JG/ MOLA	526 , 98	8L0/ 133817/A / TUBO	409 , 97
5Q0/ 511115/JF/ MOLA	526 , 98	8L0/ 133837/ / FILTRO AR	550 , 35
5Q0/ 511115/JE/ MOLA	526 , 98	8L0/ 133817/ / TUBO	329 , 31
5Q0/ 511115/JD/ MOLA	526 , 98	5Z0/ 920823/E / INSTRUMENT	838 , 74
5Q0/ 511115/JC/ MOLA	526 , 98	8E1/ 614706/AE/ TUBO FREIC	85 , 63
5Q0/ 511115/HJ/ MOLA	541 , 10	8E1/ 614705/AD/ TUBO FREIO	85 , 63
5Q0/ 505436/F / CAIXA	1.775 , 24	8E0/ 973754/A / RECEPTACUL	16 , 61
5Q0/ 505435/F / CAIXA	1.775 , 24	8E0/ 820855/ / VALVULA	96 , 26
5Q0/ 423187/B / ANEL	31 , 65	8E0/ 804894/A / CONSOLE	73 , 50
5Q0/ 423121/ / BUCHA	25 , 34	5Z0/ 920823/J / INSTRUMENT	888 , 12
5Q0/ 411303/N / BARRA	911 , 61	5Z0/ 920823/M / INSTRUMENT	965 , 38
5Q0/ 411105/KS/ MOLA	624 , 74	5Z0/ 920823/T / INSTRUMENT	891 , 82
5U7/ 827521/A / HASTE	5 , 44	8D0/ 399113/AB/ SUPORTE	380 , 80
5U7/ 827379/A / ISOLANTE	- , 71	8D0/ 399113/AG/ SUPORTE	256 , 92
5U1/ 857097/A /FXJPORTA LUVA	106 , 72	8D0/ 399300/H / PROTECAO	233 , 42
5U1/ 857097/A /GZEPORATA LUVA	106 , 72	8D0/ 611722/F / TUBO FREIO	103 , 77
5U1/ 857502/D /P3GEspelho retro	367 , 50	8D0/ 611722/E / TUBO FREIC	229 , 17
5U1/ 857968/A /NA2COBERTURA	18 , 44	8D0/ 611721/F / TUBO FREIO	103 , 77
5U3/ 867009/E /FCYREVESTIMEN	288 , 72	8D0/ 611721/E / TUBO FREIC	194 , 44
5U3/ 867009/E /FVEREVESTIMEN	335 , 24	8E0/ 804893/A / CONSOLE	73 , 50
5K0/ 971584/C / CHICOTE	452 , 48	8E0/ 253144/J / SUPORTE	78 , 66
5U3/ 867009/F /FCYREVESTIMEN	291 , 67	8E0/ 253139/ / BRACADEIR	188 , 42
5U3/ 867009/F /FVEREVESTIMEN	338 , 27	8E0/ 201877/A / ANEL	71 , 20
5K0/ 971584/D / CHICOTE	499 , 71	8E0/ 201781/B / CHAPA	832 , 95
ASE/ 423211/00/000DISP. AJUS	55.378 , 23	8D0/ 971882/ / ANEL	8 , 14
5U3/ 867009/G /JWGRESTIMEN	316 , 66	8D0/ 971871/E / BUCHA	81 , 17
5U3/ 867009/H /JWGRESTIMEN	320 , 55	8D0/ 971848/A / PRESILHA	38 , 47
5U3/ 867009/H /JWRRESTIMEN	356 , 72	8D0/ 971848/B / PRESILHA	36 , 44
5U3/ 867009/J /GPCREVESTIMEN	333 , 54	8D0/ 971848/G / PRESILHA	27 , 45
5U3/ 867009/K /GPCREVESTIMEN	333 , 54	8D0/ 971849/G / CLIP	8 , 16
5U3/ 867009/L /JCWRESTIMEN	333 , 54	8D0/ 805645/A / APOIO	531 , 64
3B1/ 955426/B / PALHETA	160 , 81	8D0/ 805748/ / ALOJAMENTO	134 , 90
3B9/ 955427/ / PALHETA	118 , 38	8D0/ 601173/D /Z37CAPA	6 , 50
3C0/ 698151/C / JG.PASTILH	620 , 80	8D0/ 399108/E / SUPORTE	686 , 64
1SB/ 035156/B / RADIO	5.023 , 59	8D0/ 399108/R / SUPORTE	1.041 , 20
3C0/ 698151/G / JG.PASTILH	777 , 50	8D0/ 399113/AA/ SUPORTE	256 , 92
893/ 971636/ / RECEPTACUL	28 , 72	8D0/ 399107/T / SUPORTE	464 , 16
5U0/ 867109/A /NA2ROSETA	19 , 38	8D0/ 317829/B / SUPORTE	159 , 77
5Z9/ 945265/ / SUPORTE	28 , 53	8D0/ 611743/B / BUCHA	69 , 34
5U4/ 837113/B /V58MACANETA	32 , 33	5Z0/ 920825/F / INSTRUMENT	1.114 , 40
5U4/ 837114/B /V58MACANETA	32 , 33	5Z0/ 920825/B / INSTRUMENT	644 , 43
5U4/ 867109/A /NA2ROSETA	19 , 38	5Z0/ 920825/E / INSTRUMENT	867 , 87
7N0/ 698647/A / JG.PROTETO	102 , 85	8L0/ 880337/ / SUPORTE	249 , 38
7N0/ 201550/C / TAMP	263 , 34	8L0/ 145718/E / MANGUEIRA	161 , 44
5U0/ 253115/A / VEDACAO	9 , 57	8L0/ 145718/C / MANGUEIRA	381 , 33
5U4/ 867110/A /NA2ROSETA	19 , 38	8L0/ 145691/F / MANGUEIRA	712 , 40
ASE/ 409040/00/066CX.DIAGNOS	12.389 , 82	8L0/ 133837/B / FILTRO AR	1.086 , 46
ASE/ 409033/00/000ADAPTADOR	1.340 , 19	8L0/ 133889/B / TUBO	1.281 , 69
N/ 908897/01/ PARAFUSO	8 , 23	8L0/ 133889/D / TUBO	1.304 , 78
7H0/ 819600/A / BRACADEIR	125 , 82	8E1/ 721465/BA/ TUBO	650 , 75

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



AG/ T10020/ / TENSIONADOR	152 , 68	8E1/ 721465/J / TUBO	650 , 75
AG/ T10015/ / COLOCADOR	119 , 13	8E1/ 614706/J / TUBO FREIO	143 , 03
AG/ T10010/ / CHAVE SOQUETE	93 , 49	8E0/ 864229/ /H68CAPA COBER	2 , 17
BR/ T02016/ / Chave Extrato	139 , 59	8E0/ 857117/ / GRAMPO	29 , 18
A/ G30100/ / TUBO COLOCADO	300 , 59	8E0/ 825265/C / PORCA	1 , 66
AG/ T10520/ / EXTRATOR	2.538 , 61	8E0/ 825267/ / REBITE	- , 50
A/ G3282/ /64 ADAPTADOR	110 , 64	8E0/ 407509/A / BARRA	1.905 , 29
ASE/ 481150/00/000CORTE	678 , 92	8E0/ 407506/A / BARRA	1.005 , 95
7X0/ 201075/ / RESERVATOR	1.045 , 64	8E0/ 407505/A / BARRA	864 , 36
V/ W643/1/ SUPORTE	427 , 66	8E0/ 260749/C / ANEL	5 , 19
V/ W643/ / SUPORTE	4.278 , 53	8E0/ 260749/B / ANEL VEDAC	4 , 29
6Q5/ 800375/EC/ JG.CILINDR	982 , 68	8E0/ 260749/ / ANEL VEDAC	2 , 53
N/ 106570/01/ PARAFUSO	- , 68	8D0/ 972571/AA/ RECEPTACUL	335 , 50
V/ W5668/ / DISPOSITIVO A	143 , 51	8D0/ 972571/AB/ RECEPTACUL	335 , 50
V/ W5340/ / DISPOSITIVO C	1.419 , 92	8D0/ 971975/ / RECEPTACUL	53 , 91
050/ 109309/N/ TUCHO	43 , 54	8D0/ 971969/ / CONECTOR C	46 , 34
5U0/ 419660/ / ANEL	48 , 92	8D0/ 971959/ / RECEPTACUL	29 , 13
305/ 611015/A / CIL TRAVIO	558 , 31	8D0/ 971897/ / PRESILHA	21 , 89
5Q0/ 721403/ / MOLA	114 , 59	8D0/ 877782/B /01CCOIFA	181 , 14
6Q0/ 129684/P / TUBO	162 , 12	8D0/ 877781/B /01CCOIFA	181 , 14
5Q0/ 129618/H / CONDUTOR A	79 , 44	8D0/ 877721/C / PARAFUSO	26 , 10
5Q0/ 129618/B / CONDUTOR A	51 , 60	8D0/ 877721/B / PARAFUSO	31 , 94
6Q0/ 122447/CB/ MANGUEIRA	190 , 85	8D0/ 819371/H / MANGUEIRA	557 , 82
5Q0/ 122291/E / CONEXAO	60 , 61	8D0/ 819165/B / VEDACAO	125 , 16
5Q0/ 122157/AT/ MANGUEIRA	267 , 66	8D0/ 819371/AB/ MANGUEIRA	283 , 06
5U7/ 809391/ /GRUREFORCO	96 , 86	8D0/ 819371/AF/ MANGUEIRA	273 , 86
8N0/ 713265/A/ CABO	844 , 74	8E0/ 802715/A / REFORCO	139 , 31
5U7/ 809391/A/GRUREFORCO	96 , 86	8E0/ 201308/E / CHAPAPROTE	155 , 90
5Z6/ 860767/ / SUPORTE	22 , 70	8E0/ 201163/E / TUBO	353 , 27
5U7/ 809392/ /GRUREFORCO	96 , 86	8E0/ 201167/AG/ TUBO	418 , 19
5Z6/ 860768/ / SUPORTE	22 , 70	8D1/ 955325/ / BRACO	69 , 90
5Z6/ 860777/ / SUPORTE	14 , 44	8D1/ 955326/B / BRACO	68 , 51
5U7/ 809392/A/GRUREFORCO	96 , 86	8D0/ 971845/BR/ SUPORTE	54 , 95
5Z6/ 860778/ / SUPORTE	14 , 44	8D0/ 971845/BF/ SUPORTE	41 , 66
5Z4/ 867765/ /71NREVESTIMEN	27 , 61	8D0/ 971845/AN/ SUPORTE	15 , 40
5Z4/ 867766/ /71NREVESTIMEN	27 , 61	8D0/ 971841/A / BUCHA	73 , 98
5Z4/ 839070/ / CABO CLIP	38 , 42	8D0/ 971822/B / CONDUTOR	65 , 71
ZBC/ 711071/A / CARCACA	51 , 61	8D0/ 971824/B / CONDUTOR	51 , 01
ZBC/ 721509/ / ACELERADOR	53 , 26	8D0/ 877242/ / BUCHA	28 , 21
ZBC/ 955409/ / BRACO	61 , 40	8D0/ 867199/ / PORCA	29 , 26
ZBC/ 955410/ / BRACO	62 , 51	8D0/ 863987/A / CLIP	5 , 57
5Z0/ 881405/T /WCNREVESTIMEN	130 , 79	8D0/ 803899/ / PARAFUSO	107 , 10
02S/ 311562/D / GARFOCAIXA	372 , 38	8D0/ 803583/L / TAMPAO	12 , 50
6K9/ 919673/A / SENSOR	566 , 37	8D0/ 803583/H / TAMPAO	15 , 66
6KE/ 906021/AH/ UNID.COMAN	2.330 , 18	8D0/ 317815/J / TUBO	1.550 , 19
02S/ 311470/A / LUVA	96 , 10	8D0/ 260900/ / PINO RETEN	1 , 91
02S/ 311376/C / BUCHA	134 , 55	8D0/ 260811/J / ACOPLAMENT	2.261 , 76
02S/ 311375/E / BUCHA	268 , 13	8L0/ 864994/ / GRAMPO	11 , 94
02S/ 311228/C / ROLAMENTO	109 , 18	8L0/ 805596/A / PINO	26 , 47
02S/ 311205/K / EIXO	2.365 , 07	8E0/ 971980/ / RECEPTACUL	2 , 13
02S/ 311166/AM/ ENGRENAGEM	1.237 , 16	8E0/ 971848/L / BRACADEIRA	16 , 98
02S/ 311158/AC/ RODA	1.215 , 93	8E0/ 971834/ / RECEPTACUL	43 , 50
02S/ 311158/AB/ RODA	1.804 , 49	8E0/ 971833/ / RECEPTACUL	43 , 50
02S/ 311103/E / EIXO	2.846 , 59	8E0/ 971832/ / RECEPTACUL	5 , 92
02S/ 301443/A / PINOSUPORT	95 , 00	8E0/ 971818/B / ABRACADEIR	4 , 92
02S/ 301230/H / UNIDADE	1.536 , 89	8E0/ 971824/N / CONDUTOR	95 , 74
02S/ 300048/P / CAMBIO	38.974 , 15	8E0/ 971824/R / CONDUTOR	95 , 74
5U3/ 867010/C /FCYREVESTIMEN	288 , 72	8E0/ 802088/ / CHAPA	3.740 , 35
5U3/ 867010/C /FVEREVESTIMEN	335 , 24	8E0/ 721257/M / CILINDRO	797 , 43
5U3/ 867010/D /JHMREVESTIMEN	307 , 16	8E0/ 201143/B / MANGUEIRA	396 , 51
5U3/ 867010/D /JWGREVESTIMEN	316 , 66	8E0/ 199352/N / CONSOLE	422 , 90
5U3/ 867010/D /JWRREVESTIMEN	353 , 69	8E0/ 131089/DX/ CATALISADO	18.284 , 86
5U3/ 867010/F /GPCREVESTIMEN	333 , 54	8E0/ 131541/C / RESERVATOR	297 , 46
5U3/ 881805/D /FMPREVESTIMEN	190 , 87	8E0/ 199351/M / CONSOLE	414 , 14

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 972595/ / SUPORTE	7 , 14	5Z0/ 920823/A / INSTRUMENT	862 , 59
7M3/ 615133/ / PRESILHA	143 , 63	8E0/ 973714/ / RECEPTACUL	79 , 24
7M3/ 698647/A / JG.CASQUIL	169 , 97	8E0/ 972773/ / RECEPTACUL	20 , 52
7N0/ 881775/P / ESPUMA	897 , 79	8E0/ 973202/ / RECEPTACUL	79 , 24
7N0/ 881776/Q / ESPUMA	897 , 79	8E0/ 972763/ / CAIXA	13 , 67
6RU/ 945300/ / ELEMENTO	15 , 01	8E0/ 972754/B / RECEPTACUL	51 , 88
6R6/ 955707/B / BRACO	162 , 61	8E0/ 972754/A / RECEPTACUL	59 , 88
6R0/ 955665/ / COTOVELO	85 , 89	8E0/ 972754/ / RECEPTACUL	43 , 92
7P6/ 601025/AL/AX1RODA	8.442 , 49	8E0/ 972420/ / RECEPTACUL	25 , 03
7P6/ 601025/AE/88ZRODA	3.094 , 17	8E0/ 972483/B / RECEPTACUL	51 , 11
7L6/ 253115/E / VEDACAO	39 , 57	8E0/ 972576/ / RECEPTACUL	29 , 37
7L6/ 201963/ / TAPETE	122 , 02	8E0/ 803347/B / TRAVESSA	545 , 47
7L6/ 201283/ / CHP PROTEC	105 , 15	8E0/ 803348/ / TRAVESSA	777 , 04
7L6/ 129607/AE/ FILTRO AR	2.220 , 64	8E0/ 803348/B / TRAVESSA	545 , 47
7L0/ 972641/ / RECEPTACUL	105 , 95	8E0/ 201687/D / CLIP	21 , 98
7L0/ 971946/ / RECEPTACUL	28 , 97	8E0/ 201679/A / SUPORTE	54 , 40
N/ 022146/22/ PORCA	- , 68	8E0/ 201653/K / CINTATENSO	88 , 90
7L0/ 907323/ / CLIP	1 , 83	8E0/ 201308/F / CHAPAPROTE	155 , 90
7L0/ 819345/A / BUCHA	45 , 23	8E0/ 201540/ / BOCAL	512 , 31
7L0/ 803899/ / PINO	78 , 91	8D0/ 971847/A / TERMINAL	13 , 67
7L0/ 801359/A / ISOLAMENTO	25 , 94	8D0/ 971846/ / PRESILHA	214 , 76
7L0/ 411025/H / ESTABILIZA	1.691 , 63	8D0/ 971845/J / SUPORTE	55 , 14
7L0/ 201729/C / CHAPAPROTE	72 , 16	8D0/ 971845/N / SUPORTE	145 , 42
7L0/ 122073/AC/ MANGUEIRA	202 , 08	8D0/ 971845/H / SUPORTE	54 , 95
N/ 013804/4 / ANEL	- , 63	8D0/ 877255/C/X09RECORTE	3.604 , 89
5Q0/ 407272/H / SEMI EIXO	5.331 , 50	8D0/ 805121/B / PINO APERT	40 , 72
5Q0/ 407272/F / SEMI EIXO	5.331 , 50	8D0/ 804813/E / REFORCO	459 , 62
5Q0/ 407271/G / SEMI EIXO	5.331 , 50	8D0/ 805121/ / PINO APERT	19 , 11
5Q0/ 407271/CF/ EIXO	5.318 , 23	8D0/ 317821/ / TUBO	766 , 91
5Q0/ 253209/E / SILENCIOSO	1.343 , 98	8D0/ 317821/K / TUBO	766 , 91
5Q0/ 253115/B / VEDACAO	54 , 24	8E0/ 972710/ / RECEPTACUL	33 , 18
02T/ 301103/L / CARCACA	1.213 , 36	8E0/ 972416/A / RECEPTACUL	41 , 25
06L/ 121131/ / BOCAL	47 , 28	8E0/ 972416/ / RECEPTACUL	4 , 23
06L/ 121119/A / VEDACAO	85 , 78	8E0/ 972133/ / RECEPTACUL	43 , 50
079/ 121236/D / EIXO	25 , 31	8E0/ 972112/A / RECEPTACUL	33 , 18
079/ 127065/A / ADAPTADOR	74 , 10	8E0/ 971882/ / PROTECAO	16 , 94
06L/ 117070/ / VEDACAO	24 , 58	8E0/ 802715/B / REFORCO	271 , 56
06L/ 117021/C / RESFRIADOR	1.014 , 77	8E0/ 803094/D / CHAPA	1.315 , 83
079/ 121137/E / BOCAL	362 , 20	8D0/ 611931/F / TUBO	274 , 23
06L/ 115441/ / VEDACAO	19 , 28	8E0/ 881272/A / CABO	214 , 05
079/ 121131/AM/ BOCAL	167 , 43	8E0/ 611301/ / RESERVATOR	364 , 74
079/ 127503/BB/ DISTRIBUID	1.035 , 96	8E0/ 609703/A / PROTECAO	24 , 85
079/ 127507/AB/ TUBULACAO	376 , 71	8E0/ 601313/M /RCOPNEU	1.163 , 90
079/ 127509/CA/ TUBULACAO	294 , 02	8E0/ 601181/ / CONTRAPESO	1 , 67
079/ 127509/CB/ TUBULACAO	294 , 02	8D9/ 012116/ / TAMP	109 , 93
079/ 127535/ / TAMP.ROSCA	26 , 54	8D5/ 951113/ / BUZINA	370 , 04
079/ 129717/B / VEDACAO	26 , 64	8D5/ 898652/ / JG.BATENTE	454 , 45
079/ 131055/C / MANGUEIRA	49 , 91	8D1/ 611931/BJ/ TUBO	263 , 86
079/ 131055/CJ/ MANGUEIRA	575 , 39	8D1/ 611931/B / TUBO	277 , 33
079/ 131055/CK/ MANGUEIRA	93 , 63	8D1/ 422891/J / MANGUEIRA	459 , 31
079/ 131055/CS/ MANGUEIRA	36 , 31	8D1/ 422893/AL/ MANGUEIRA	3.084 , 62
079/ 121131/AL/ BOCAL	167 , 43	8D1/ 611790/ / TAMP	27 , 51
06L/ 109259/A / MAGNETO	690 , 91	8D0/ 927156/DD/ UNIDADE	17.285 , 70
06L/ 103144/D / SUPORTE	1.033 , 32	8D0/ 927156/DJ/ UNIDADE	17.649 , 63
06K/ 972627/C / CHICOTE	4.456 , 49	8D0/ 927156/DK/ UNIDADE	17.167 , 99
06K/ 145778/P / TUBO OLEC	387 , 87	8D0/ 927156/AQ/ UNIDADE	17.285 , 70
079/ 121119/C / VEDACAO	38 , 57	8D0/ 906102/B / BUCHA	59 , 05
079/ 121119/B / VEDACAO	61 , 17	8D0/ 827637/ / CLIP	13 , 39
06K/ 133833/Q / PROTETOR	119 , 38	8D0/ 823591/A / BUCHA	6 , 02
079/ 121107/AK/ MANGUEIRA	28 , 62	8D0/ 820992/ / TAMPAO	67 , 36
06K/ 133073/ / VEDACAO	88 , 48	8D0/ 823481/ / BATENTE	61 , 90
06K/ 129717/A / VEDACAO	329 , 26	8D0/ 711219/ / ANEL	45 , 18
079/ 121096/Q / MANGUEIRA	21 , 75	8D0/ 407272/CL/ SEMI EIXO	8.135 , 47
079/ 121063/T / MANGUEIRA	25 , 51	8D0/ 407271/CL/ SEMI EIXO	8.281 , 73

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



079/ 121058/J / MANGUEIRA	25 , 51	8L0/ 615125/ / SUPORTE	3.991 , 15
079/ 121057/T / MANGUEIRA	28 , 62	8L0/ 615611/ / PRATO FREI	194 , 61
079/ 121053/AC/ MANGUEIRA	25 , 51	8K0/ 881671/ /95TBOTAO	78 , 76
06K/ 115243/B / VALVULA	372 , 77	8K0/ 860251/ / TRIANGULO	463 , 18
079/ 117015/A / RESFRIADOR	1.234 , 70	8K0/ 698470/A / JG.PROTETO	95 , 40
06K/ 109467/P / TENSOR	324 , 87	8K0/ 611797/E / SUPORTE	9 , 89
7L6/ 810161/ / COBERTURA	82 , 10	8K0/ 611797/D / CLIP	15 , 57
5G1/ 864263/AN/KMR COBERTURA	1.106 , 11	8J0/ 972586/ / RECEPTACUL	43 , 50
5G1/ 864263/AM/KMR COBERTURA	1.106 , 11	8J7/ 898755/A / JG.JUNTA	314 , 59
5G1/ 863488/B /LX1REVESTIMEN	179 , 48	8E0/ 881271/A / CABO	244 , 11
5G1/ 863487/C /LX1REVESTIMEN	179 , 48	8E0/ 881158/K / ASSENTO	3.653 , 07
7L6/ 810569/A / PLACA DE R	38 , 30	8E0/ 881157/K / ASSENTO	3.809 , 44
7L6/ 810884/ / SUPORTE	73 , 50	8E0/ 512109/C / BASE	41 , 70
5G1/ 863483/A /ZA2REVESTIMEN	93 , 33	861/ 411331/ / ARRUELA	7 , 49
5G1/ 863483/A /82VREVESTIMEN	93 , 33	857/ 721453/ / MANGUEIRA	102 , 13
5G1/ 863391/J /82VPORTA OBJE	247 , 03	861/ 253147/ / ANEL	4 , 59
7L6/ 810930/C / BATENTE	83 , 13	823/ 971988/ / RECEPTACUL	16 , 63
7L6/ 810997/ / CLIP	2 , 36	823/ 857085/ / VEDACAO	1 , 64
7L6/ 821841/B / GRAMPO	35 , 35	811/ 971845/E / GRAMPO	16 , 63
7L6/ 821842/B / GRAMPO	35 , 35	811/ 971848/B / GRAMPO	2 , 59
5G1/ 863081/F /82VCOBERTURA	101 , 13	811/ 907343/B / VALVULA	177 , 84
5G1/ 863046/A /82VREVESTIMEN	118 , 58	801/ 867299/ /L80CLIP	- , 71
5G1/ 863045/A /82VREVESTIMEN	118 , 58	801/ 867299/ /1NNCLIP	- , 71
5G1/ 863042/C /TAICOBERTURA	250 , 07	8Z1/ 820007/ / CAIXA	788 , 18
5G1/ 858418/C /CKKCOBERTURA	469 , 73	8Z0/ 972883/ / RECEPTACUL	51 , 11
5G1/ 858418/C /CDUCOBERTURA	469 , 51	8N0/ 498103/ / JUNTA HOMO	2.135 , 81
7L6/ 827301/E / DOBRADICA	1.049 , 13	8N0/ 422874/ / BRACADEIR	249 , 43
7L6/ 827301/F / DOBRADICA	1.082 , 70	8N0/ 422831/ / INVOLUCRO	73 , 01
5G1/ 858218/C /82VCOBERTURA	86 , 12	8L9/ 145806/B / RESFRIADOR	6.290 , 62
5G1/ 858217/A /82VCOBERTURA	86 , 12	8L9/ 145743/A / MANGUEIRA	1.996 , 38
079/ 133159/F / UNIDADE	1.114 , 45	8L9/ 133837/E / FILTRO AR	2.131 , 26
079/ 133110/AT/ TUBO SUCCA	3.490 , 26	8L3/ 012109/F / BOLSA	214 , 79
079/ 133073/G / VEDACAO	72 , 25	8L1/ 419501/CK/ COLUNA DIR	7.111 , 24
079/ 133073/E / VEDACAO	20 , 48	1J0/ 199555/BD/ SUPORTE	892 , 79
079/ 131541/B / RESERVATOR	407 , 67	1J0/ 199555/BB/ SUPORTE	1.810 , 79
079/ 131101/P / VALVULA	1.008 , 49	1J0/ 199555/AP/ SUPORTE	818 , 54
0A5/ 409413/D / ANEL	4 , 51	1J0/ 199555/AK/ SUPORTE	183 , 85
0A5/ 301374/ / CASQUILHO	11 , 72	8L0/ 907500/ / TRAVAMENTO	95 , 36
0A4/ 311521/A / GARFOCAIXA	553 , 23	8L0/ 887233/ / CASQUILHO	14 , 49
0A4/ 311515/ / EIXO	559 , 60	8K0/ 937501/ / PORTA FUSI	46 , 06
0A4/ 311514/A / APOIO	237 , 55	8K0/ 885880/ /4PKCAPA COBER	16 , 75
0A4/ 311490/B / GARFOCAIXA	1.435 , 36	8K0/ 885879/ /4PKCAPA COBER	16 , 75
0A4/ 301107/AF/ CAIXA	5.783 , 00	8K0/ 881671/ /31XBOTAO	74 , 11
079/ 131055/D / MANGUEIRA	49 , 91	8K0/ 881671/ /82VBOTAO	75 , 90
5G1/ 819063/B / PECAINTERM	184 , 49	8E0/ 881516/ / ESTRUTURA	2.483 , 06
5G1/ 816311/A / MANGUEIRA	81 , 07	8E0/ 881515/A / ESTRUTURA	2.483 , 06
5G1/ 815159/B / COBERTURA	103 , 82	8E0/ 881347/E /01CCOBERTURA	81 , 11
5G1/ 805495/A / TIRANTE	11 , 87	8E0/ 881500/ /01CREBITE	2 , 97
5G0/ 998145/A / JG.JUNTA	36 , 63	8E0/ 881515/ / ESTRUTURA	2.483 , 06
5G0/ 971848/ / PRESILHA	1 , 83	8E0/ 881303/ / MOLA	203 , 87
06J/ 903023/HX/ ALTERNADOR	7.642 , 55	8E0/ 881279/A / GRAMPO	4 , 84
06J/ 903023/H / ALTERNADOR	6.957 , 84	8D0/ 615133/C / SUPORTE	83 , 88
06J/ 903023/GX/ ALTERNADOR	7.642 , 55	8D0/ 407253/C / CAIXA	2.265 , 21
06H/ 109467/AF/ TENSOR	334 , 51	8D0/ 407253/B / CAIXA	2.200 , 75
06H/ 105561/K /WEICASQUILHO	79 , 33	8D0/ 399542/B / APOIO	283 , 96
06H/ 105561/K /VIOCASQUILHO	79 , 33	8D0/ 399542/E / APOIO	283 , 96
06H/ 103559/B / EIXO INTER	140 , 90	5Z0/ 920826/H / INSTRUMENT	888 , 14
06E/ 109417/AA/ ENGATE	100 , 19	8L0/ 880335/ / PECA RETEN	249 , 38
5Q1/ 971111/AE/ CHICOTE	455 , 80	8L0/ 419281/A / TIRANTE	112 , 71
5Q0/ 959655/D /Z02UNID.COMAN	3.758 , 13	8L0/ 419281/ / TIRANTE	87 , 85
5Q0/ 959655/D /Z03UNID.COMAN	4.243 , 51	8E9/ 861712/ / PLACA	115 , 31
5Q0/ 959655/D /Z04UNID.COMAN	4.113 , 41	8E0/ 864229/ /4PKCAPA COBER	2 , 17
5Q0/ 959655/M /Z0HUNID.COMAN	3.915 , 80	8E0/ 864229/ /5J6CAPA COBER	2 , 17
5Q0/ 959655/M /Z0JUNID.COMAN	3.915 , 80	8E0/ 864229/ /7G8CAPA COBER	2 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 959801/B / MOTOR	596 , 41	8E0/ 864229/ /31XCAPA COBER	1 , 84
5Q0/ 959802/B / MOTOR	596 , 41	8E0/ 864229/ /01CCAPA COBER	12 , 22
5Q0/ 965561/C / BOMBA AGUA	1.785 , 16	8E0/ 864229/ /U71CAPA COBER	2 , 17
5Q0/ 971228/A / CHICOTE P	438 , 39	8E0/ 864229/ /Q70CAPA COBER	2 , 17
5Q0/ 971228/J / CHICOTE P	438 , 39	8E0/ 422529/ / VALVULA	52 , 06
5U0/ 885683/A /71NPINO	1 , 72	8E0/ 500051/T / EIXOTRASEI	12.287 , 69
5U0/ 885501/L / ESTRUTURA	544 , 40	8E0/ 407694/AG/ BARRA	1.493 , 78
5U0/ 867109/A /71NROSETA	2 , 84	8E0/ 407693/AG/ BARRA	1.493 , 78
5U0/ 867110/A /71NROSETA	2 , 84	8E0/ 407510/A / BARRA	1.905 , 29
5Q0/ 971230/CA/ CHICOTE P	482 , 90	8D5/ 827713/A / TAMPÃO	5 , 59
5Q0/ 971230/DQ/ CHICOTE P	539 , 05	8D5/ 863429/ / GRAMPO	16 , 17
5Q0/ 971230/EA/ CHICOTE P	539 , 05	8D5/ 827499/ / BATENTE	11 , 53
5Q0/ 971230/FC/ CHICOTE P	539 , 05	8D0/ 973734/ / RECEPTACUL	94 , 36
1SB/ 959655/ /SZMUNID.COMAN	4.292 , 74	8D0/ 972712/ / RECEPTACUL	68 , 43
028/ 103316/A / ESPACADOR	52 , 07	8D0/ 972807/ /01CCOBERATURA	62 , 42
WHT/ 002473/ / PORCA	- , 68	8D0/ 972623/AA/ RECEPTACUL	53 , 75
5Z3/ 959433/B / UNID.COMAN	586 , 76	8D0/ 972586/ / RECEPTACUL	34 , 08
6K0/ 862371/ / SUPORTE	36 , 79	8D0/ 972576/ / RECEPTACUL	31 , 36
06K/ 103925/P / COBERTURA	659 , 99	8D0/ 819387/ / TUBO	404 , 68
06K/ 103733/B / CLIP	24 , 25	8D0/ 819419/ / DRENO AGUA	29 , 26
06K/ 103733/A / CLIP	27 , 81	8D0/ 819441/E / MOLDURA	216 , 15
079/ 115638/D / CAPA PROTE	76 , 98	8D0/ 819373/R / MANGUEIRA	321 , 27
079/ 115638/C / CAPA PROTE	76 , 98	8D0/ 819373/N / MANGUEIRA	321 , 31
079/ 115630/AM/ TUBO	336 , 48	8D0/ 614119/F / SUPORTE	428 , 05
079/ 115540/A / INJETOR	133 , 11	8D0/ 614769/ / BUCHA	153 , 55
079/ 115433/D / TAMPÁ	403 , 00	8E0/ 512119/ / ANEL	41 , 97
079/ 115418/B / PINO	25 , 01	8E0/ 512149/H / SUPORTE	128 , 82
079/ 115415/K / CORPO DE V	1.101 , 70	8E0/ 512297/A / SUPORTE	67 , 22
079/ 115401/AA/ SUPORTE	1.646 , 88	8E0/ 505465/D / HASTE	253 , 04
06K/ 100032/Q / MOTOR BAS.	82.839 , 02	8E0/ 505323/D / BARRA	1.532 , 56
079/ 115289/S / INSERTO	179 , 99	8E0/ 505235/BK/ CHASSI	7.130 , 35
5U0/ 881405/BT/FMPREVESTIMEN	95 , 05	8D5/ 877975/ / MOLA PLANA	230 , 70
5U3/ 867009/G /FVKREVESTIMEN	301 , 16	8D5/ 877721/ / PARAFUSO	21 , 88
5U3/ 867009/G /JWRREVESTIMEN	353 , 69	8D1/ 260113/B / TUBO	126 , 94
03L/ 903803/D / REGULADOR	774 , 22	8D0/ 911483/A / RETENTOR	19 , 33
03L/ 903803/F / REGULADOR	593 , 53	8D0/ 915429/ / CAPA COBER	71 , 99
02T/ 409021/BQ/ DIFERENCIA	1.526 , 86	8D0/ 905869/ /01CBUCHA	32 , 22
0C3/ 300050/K / CAMBIO	29.198 , 51	8D0/ 906102/A / CAPA PROTE	85 , 95
N/ 107213/01/ PARAFUSO	4 , 68	8D0/ 881879/ / APOIO	4.955 , 58
5G4/ 809603/ / PAINEL	1.837 , 74	8D0/ 819699/B / BUCHADUPLA	24 , 44
5G4/ 809444/ / COLUNA B	1.724 , 45	8D0/ 820119/A / BUCHADUPLA	172 , 23
5G4/ 809341/ / CHAPAFECHA	87 , 71	8D0/ 711055/M / ALAVMUDANC	1.298 , 89
5G4/ 809220/ / COLUNA B	1.822 , 51	8D0/ 711117/E / ALAVMUDANC	216 , 55
5G4/ 809124/ / REFORCO	267 , 29	8D0/ 407258/AL/ CAIXA	2.200 , 75
5G2/ 837113/A /UBNACIONAMENT	199 , 99	8D0/ 407254/C / CAIXA	2.265 , 21
5G1/ 711113/D /CBTBOTAO	893 , 74	8D0/ 407257/AM/ CAIXA	2.200 , 75
5G1/ 061502/ /82VJG.TAPETE	250 , 68	8D0/ 407254/B / CAIXA	2.200 , 75
5G1/ 061445/ /WGKJG.TAPETE	416 , 67	8L0/ 863531/A / CANTONEIRA	51 , 25
5G1/ 857114/D /ZA2TAMPÁ	694 , 64	8L0/ 601025/AF/Z17RODA	611 , 01
5G1/ 837114/A /UBNACIONAMENT	199 , 99	8J0/ 972576/ / CAIXA	29 , 78
5G1/ 823509/B / FECHADURA	513 , 66	8J0/ 955988/G / INJETOR	190 , 42
5G1/ 819706/B /81UBOCAL	102 , 87	8J0/ 955987/G / INJETOR	190 , 42
5G1/ 819705/B /81UBOCAL	102 , 87	8J0/ 199555/D / SUPORTE	699 , 39
5G1/ 819593/B / COBERTURA	60 , 39	8J0/ 201190/A / GRAMPO	14 , 92
5G1/ 819152/A / SAIDA AR	49 , 19	8E0/ 864229/ /9B9CAPA COBER	2 , 17
5G1/ 819151/A / SAIDA AR	49 , 19	8E0/ 864229/ /71NCAPA COBER	2 , 17
5U7/ 614739/A / TUBO FREIC	25 , 36	8E0/ 864523/ /B41SUPORTE	1 , 56
5U7/ 611782/A / TUBO FREIC	25 , 73	8E0/ 501713/ / PROTECAO	283 , 09
5U7/ 612337/ / MOLA	25 , 40	8E0/ 501611/J / CUBO RODA	1.498 , 58
5U7/ 614724/B / TUBO FREIC	27 , 38	8D5/ 827507/ / PLACA FECH	73 , 98
5U7/ 609721/A / TIRANTE	96 , 95	8D0/ 973834/ / RECEPTACUL	43 , 50
5U7/ 609722/A / TIRANTE	99 , 53	8D0/ 973822/ / CAIXA	25 , 01
5U7/ 611741/B / TUBO FREIC	43 , 91	8D0/ 615134/C / SUPORTE	83 , 88
5U7/ 611742/B / TUBO FREIC	45 , 94	8L0/ 857113/F / CIL.FECHAD	391 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 611763/A / TUBO FREIC	20 , 64	8L0/ 815911/ / TECLA	269 , 75
5U7/ 611764/A / TUBO FREIC	22 , 12	113/ 941981/1 / SOQUETE	5 , 04
5U7/ 609425/A / SUP FREIO	383 , 89	113/ 945515/1 / INTERRUPTO	66 , 36
5U7/ 501611/ / CUBO RODA	288 , 11	8L0/ 713303/ / CABO BLOQU	484 , 59
5U7/ 407255/C / CAIXA	348 , 38	8K0/ 973323/S / RECEPTACUL	45 , 59
5U7/ 201341/ / TUBO	6 , 76	8K0/ 973323/R / RECEPTACUL	45 , 59
5U7/ 407256/C / CAIXA	348 , 38	8K0/ 973323/N / RECEPTACUL	29 , 37
5U7/ 201848/ / MANGA	2 , 93	8K0/ 973323/M / RECEPTACUL	41 , 95
5U7/ 201848/A / MANGA	2 , 18	8D0/ 407452/JX/ SEMI EIXO	3.846 , 26
377/ 129620/A / ELEMENTO	48 , 62	8D0/ 407615/E / CUBO RODA	2.405 , 59
113/ 517211/A / ARRUELA	4 , 82	8D0/ 407719/ / PROTECAO	793 , 56
N/ 011020/2 / PORCA	1 , 36	1J0/ 122447/BJ/ MANGUEIRA	666 , 56
7P6/ 927122/A / PRESSAO	139 , 27	1J0/ 122447/CF/ MANGUEIRA	461 , 15
2H0/ 867469/AA/9B9MOLDURA	139 , 97	1J0/ 122447/DM/ MANGUEIRA	210 , 96
2H0/ 867469/AC/9B9MOLDURA	139 , 97	1J0/ 122447/EJ/ MANGUEIRA	335 , 39
6Q0/ 877829/J /Y20COBERTURA	150 , 85	1J0/ 122447/EG/ MANGUEIRA	862 , 73
5Z0/ 601025/AP/FZZRODA	995 , 07	1J0/ 122447/EB/ MANGUEIRA	121 , 96
026/ 105313/1 / ROLAMENTO	16 , 87	1J0/ 122447/DT/ MANGUEIRA	132 , 26
ZBC/ 863855/ / ISOLAMENTO	5 , 92	8K0/ 973323/J / RECEPTACUL	45 , 59
131/ 821150/Z / MOLA	- , 68	8K0/ 972571/ / COMPART.	114 , 57
5G6/ 804743/ / SUPORTE	24 , 53	8K0/ 973323/ / RECEPTACUL	52 , 60
5G6/ 035577/A / ANTENA	216 , 11	8K0/ 973323/B / RECEPTACUL	40 , 92
5G6/ 035577/ / ANTENA	283 , 29	8K0/ 973323/C / RECEPTACUL	45 , 59
5G4/ 971369/B / CHICOTE	311 , 87	8K0/ 971921/F / CAPA PROTE	20 , 27
5G4/ 881806/EE/BKYREVESTIMEN	4.183 , 99	8E0/ 881954/ / PARAFUSO	6 , 68
5G4/ 881806/DG/NQIREV. ENCOS	4.292 , 18	8E0/ 881920/A /71NGUIA	73 , 53
5G4/ 881806/DG/NPIREV. ENCOS	4.292 , 18	8E0/ 881920/A /7H7GUIA	73 , 53
5G4/ 881806/DG/NNIREV. ENCOS	4.292 , 18	8E0/ 881920/A /7G8GUIA	73 , 53
5G4/ 881805/EC/BKYREVESTIMEN	4.183 , 99	8E0/ 881920/ /7H7GUIA	68 , 08
5G4/ 881805/EC/BKVREVESTIMEN	4.183 , 99	8E0/ 881920/ /71NGUIA	68 , 08
5G6/ 867714/C /82VREVESTIMEN	172 , 27	8E0/ 881920/A /V60GUIA	73 , 53
5G6/ 867658/ /82VTAMPA	46 , 45	8E0/ 614111/E / UNID.ABS	11.774 , 05
5G6/ 867657/ /82VTAMPA	46 , 45	8E0/ 614111/F / UNID.ABS	18.370 , 78
5G6/ 867617/ /ZA2FRISO	166 , 42	8E0/ 612107/J / SERV FREIO	2.026 , 41
5G6/ 867617/ /Y20FRISO	166 , 42	8E0/ 611846/B / SUPORTE	22 , 73
5G6/ 867617/ /82VFRISO	166 , 42	8E0/ 611764/K / TUBO	333 , 50
5G6/ 867605/D /82VREVESTIMEN	445 , 28	8D9/ 827299/ / DOBRADICA	80 , 79
5G6/ 867428/F /CA9REVESTIMEN	606 , 84	8D0/ 713149/ / MOLA	22 , 29
5G6/ 867427/H /CA9REVESTIMEN	606 , 84	8D0/ 711901/A / SILENCIOSO	29 , 30
5G6/ 867222/E /BVJREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411105/DT/ MOLA	751 , 92
5G6/ 867222/E /BNQREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411105/EA/ MOLA	751 , 92
5G6/ 867222/E /BNPREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411309/K / ESTABILIZA	2.086 , 91
5G6/ 867222/E /BNOREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411105/BA/ MOLA	1.193 , 05
5G6/ 867222/A /BNMREVESTIMEN	1.664 , 47	8D0/ 411105/DR/ MOLA	704 , 94
5G6/ 867221/E /BVJREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411105/AT/ MOLA	1.469 , 06
5G6/ 867221/E /BNQREVESTIMEN	2.322 , 15	8D0/ 411105/AS/ MOLA	1.129 , 10
5G6/ 867221/E /BNPREVESTIMEN	2.322 , 15	113/ 947565/A / VEDACAO	31 , 08
5G6/ 867221/A /BUXREVESTIMEN	1.664 , 47	8L0/ 819129/A /01CBOTAO	313 , 32
5G6/ 867221/A /BNMREVESTIMEN	1.664 , 47	8L0/ 819129/ /B98BOTAO	392 , 59
5G6/ 867212/EG/PSIREVESTIMEN	1.905 , 99	8K0/ 973705/ / RECEPTACUL	28 , 78
5G6/ 867211/FA/PRIREVESTIMEN	2.322 , 15	8K0/ 973704/A / RECEPTACUL	28 , 78
5G6/ 867211/EC/PKIREVESTIMEN	1.664 , 47	8K0/ 973704/ / RECEPTACUL	26 , 29
5G6/ 867054/ / TRAVA	115 , 69	8K0/ 973703/F / RECEPTACUL	31 , 45
5G6/ 864634/ / ISOLAMENTO	107 , 04	8K0/ 973702/C / RECEPTACUL	16 , 94
5G6/ 860285/ /82VALOJAMENTO	100 , 02	8K0/ 973703/ / RECEPTACUL	31 , 45
WUR/ 002271/ / TERM ELETR PR	1 , 32	8K0/ 973703/D / RECEPTACUL	31 , 45
WUR/ 002272/ / TERM ELETR PR	- , 52	8K0/ 973702/ / RECEPTACUL	16 , 94
WUR/ 000210/ / BOIA CARB WEB	85 , 67	8K0/ 973323/T / RECEPTACUL	45 , 59
WUR/ 000212/ / BOINA P POLI	36 , 22	8E0/ 907383/C / DISP. COMA	2.717 , 54
WUR/ 000213/ / BOINA POLIMEN	33 , 35	8E0/ 614177/B / BATENTE	34 , 25
WUR/ 000214/ / BOLSA P/ TRAN	511 , 36	8E0/ 614723/AK/ TUBO FREIO	102 , 80
WUR/ 000215/ / BOMBA DE VACU	2.419 , 68	8E0/ 614177/A / BATENTE	34 , 25
WUR/ 000216/ / BORR BARRA ES	12 , 80	8E0/ 614119/ / SUPORTE	168 , 06
WUR/ 000217/ / BORR BARRA ES	9 , 41	8E0/ 612107/L / SERV FREIO	2.026 , 41

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G6/ 807393/A / SUPORTE	92 , 28	8E0/ 614111/AJ/ UNID.ABS	12.894 , 31
WUR/ 000218/ / BORR TAMP VA	4 , 27	8D1/ 803123/D / SUPORTE	106 , 45
5U7/ 803092/A /GRULONGARINA	1.278 , 40	8D1/ 723173/B / CAPA	62 , 75
5U7/ 615414/ / CONTRAPESO	33 , 57	8D0/ 937733/B / RECEPTACUL	29 , 08
5U7/ 201129/F / TUBO	257 , 60	8D0/ 937733/D / RECEPTACUL	29 , 08
5U7/ 201163/B / TUBO	39 , 59	8D0/ 941802/ / EXTRATOR	11 , 94
5U7/ 201192/ / COBERTURA	11 , 42	8D0/ 937733/A / RECEPTACUL	29 , 08
5U7/ 201255/ / ANEL	4 , 38	8D0/ 937733/ / RECEPTACUL	29 , 08
5U7/ 035217/ / ALOJAMENTO	6 , 30	8D0/ 937731/A / RECEPTACUL	15 , 44
5U7/ 035550/A / CABO ANTEN	34 , 28	8D0/ 857141/ / MOLA	4 , 82
5U7/ 035550/ / CABO ANTEN	32 , 34	8D0/ 853419/D / BASE	56 , 07
5U7/ 012115/ / CAIXA	36 , 27	8E0/ 609766/H / SUPORTE	244 , 80
5U7/ 011247/ / CINTAFICAC	9 , 14	8E0/ 611021/ / CILINDRO	4.681 , 08
5U7/ 011243/ / BATENTE	4 , 36	8D1/ 721309/A / PINO	169 , 40
2H0/ 601027/J /091RODA	738 , 08	8D1/ 721316/J / PEDALEMBRA	801 , 63
5Z0/ 858559/E /9B9COBERTURA	29 , 68	8D1/ 721140/B / PEDALFREIO	848 , 55
5U4/ 864733/A / PEC VEDAC	12 , 78	8D0/ 927803/ / SENSOR	988 , 07
895/ 827439/D / PINOESFERI	67 , 79	8D0/ 927803/D / SENSOR	2.086 , 65
030/ 107065/DQ/ PISTAO	510 , 16	8D0/ 937083/ / SUPORTE	16 , 00
5Z9/ 867212/M /W0CREVESTIMEN	1.376 , 86	8D0/ 927355/A / CAIXA	186 , 42
N/ 105356/03/ PARAFUSO	1 , 33	8D0/ 837073/ / GRAMPO	5 , 15
N/ 105150/02/ PARAFUSO	- , 83	8D0/ 711901/ / SILENCIOSO	29 , 30
N/ 104472/01/ PARAFUSO	- , 53	8D0/ 711334/ / CAIXA	647 , 86
101/ 905623/ / VELA	27 , 15	8D0/ 407272/EA/ SEMI EIXO	6.478 , 34
5Z9/ 867766/ /71NREVESTIMEN	69 , 49	8D0/ 407309/ / DISCO CENT	56 , 04
5Z9/ 867601/A /71NREVESTIMEN	183 , 60	5Z0/ 885901/AD/XRVCABECA	170 , 80
2H0/ 915429/B / CAPA COBER	12 , 50	8A0/ 611797/ / SUPORTE	4 , 40
020/ 311247/ / ANEL	40 , 09	8A0/ 511439/ / BRACADEIR	67 , 32
030/ 103585/C / SUPORTE	89 , 83	8A0/ 260749/AK/ ANEL VEDAC	7 , 11
377/ 955453/ / RESERVATOR	95 , 65	327/ 867168/1 /232TAMPA	2 , 84
7L6/ 809138/M / PLACAUNIAO	485 , 12	8D0/ 199343/J / APOIO	270 , 51
5G4/ 072194/ /HU3VEDACAO	207 , 92	8D0/ 199335/H / BATENTE	152 , 93
5G4/ 072193/ /HU3VEDACAO	323 , 28	8D0/ 199335/F / BATENTE	274 , 41
5G3/ 072193/ /HU3VEDACAO	744 , 83	8D0/ 199308/D / APOIO	583 , 19
7L6/ 809299/N / REFORCO	1.786 , 26	8D0/ 199306/AA/ APOIO	631 , 69
5G1/ 955410/ / BRACO	321 , 08	1J0/ 122157/Q / MANGUEIRA	233 , 57
5G1/ 955409/B / BRACO	321 , 08	1J0/ 122291/ / CONEXAO	87 , 10
8N0/ 827249/A / BATENTE	72 , 10	1J0/ 122291/B / CONEXAO	75 , 70
7L6/ 809403/M / PAINEL	2.040 , 27	1J0/ 122157/GB/ MANGUEIRA	1.368 , 36
7L6/ 809404/L / PAINEL	1.976 , 33	1J0/ 122157/FF/ MANGUEIRA	174 , 91
7L6/ 809409/F / CX RODA	1.343 , 56	1J0/ 122157/EH/ MANGUEIRA	159 , 37
7L6/ 809553/B / CHAPA	67 , 44	327/ 867167/1 /232TAMPA	2 , 39
5G4/ 881805/EB/BKYREVESTIMEN	4.183 , 99	8D0/ 199305/ / APOIO	476 , 09
5G4/ 881805/EB/BKVREVESTIMEN	4.183 , 99	8D0/ 199225/H / PLACA	355 , 12
5G4/ 881805/DF/NQIREV. ENCOS	4.292 , 18	8D0/ 145813/ / SUPORTE	63 , 65
5G4/ 881805/DF/NPIREV. ENCOS	4.292 , 18	8D0/ 133520/A / SUPORTE	34 , 86
5G4/ 881805/DF/NNIREV. ENCOS	4.292 , 18	1J0/ 122157/EM/ MANGUEIRA	170 , 19
5G4/ 881480/A /ZA2CAPA COBER	12 , 85	8D0/ 129627/ / MANGUEIRA	445 , 47
5G4/ 881480/A /82VCAPA COBER	12 , 85	1J0/ 122109/AQ/ MANGUEIRA	181 , 40
5G4/ 881479/A /ZA2CAPA COBER	12 , 85	8D1/ 721555/AS/ CABO ACELE	228 , 35
5G4/ 881479/A /82VCAPA COBER	12 , 85	8D1/ 721873/ / CONTRAPESO	69 , 81
5G4/ 881314/ /ZA2REVESTIMEN	227 , 37	8D1/ 721555/AE/ CABO ACELE	92 , 89
5G4/ 881313/A /ZA2REVESTIMEN	227 , 37	8D1/ 721523/L / PEDAL DO A	682 , 77
5G4/ 881313/A /82VREVESTIMEN	227 , 37	8D1/ 721506/AC/ ACELERADOR	447 , 68
5G4/ 881313/ /ZA2REVESTIMEN	227 , 37	8D1/ 721173/B / CAPA	74 , 94
5G4/ 867501/Q /ZC6REVESTIMEN	3.067 , 13	8D0/ 937714/A / RECEPTACUL	24 , 71
5G4/ 867501/AA/ZC6REVESTIMEN	2.959 , 76	8D0/ 937714/ / RECEPTACUL	18 , 09
5G4/ 867292/D /ZA2REVESTIMEN	477 , 04	8D0/ 937713/A / RECEPTACUL	18 , 09
5G4/ 867292/D /82VREVESTIMEN	477 , 04	8D0/ 937545/D / SUPORTE	12 , 33
5G4/ 867291/D /ZA2REVESTIMEN	477 , 04	8D0/ 937545/E / SUPORTE	31 , 96
5G4/ 867291/D /82VREVESTIMEN	477 , 04	8D0/ 937713/ / RECEPTACUL	18 , 09
5G4/ 867244/A /ZA2REVESTIMEN	463 , 00	8D0/ 937503/E / SUPORTE	125 , 13
5G4/ 867244/A /Y20REVESTIMEN	463 , 00	8D0/ 839829/ / REBITE	5 , 88
5G4/ 867244/A /82VREVESTIMEN	463 , 00	1J0/ 122351/ / VALVULA	220 , 35

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G4/ 867243/A /ZA2REVESTIMEN	463 , 00	1J0/ 122291/G / CONEXAO	71 , 65
5G4/ 867243/A /Y20REVESTIMEN	463 , 00	1J0/ 122291/F / CONEXAO	80 , 83
5G4/ 867243/A /82VREVESTIMEN	463 , 00	1J0/ 122291/D / CONEXAO	52 , 64
5G4/ 867024/D /BUZREVESTIMEN	2.926 , 13	1J0/ 122157/P / MANGUEIRA	195 , 80
5G4/ 867024/D /BNLREVESTIMEN	2.926 , 13	8D0/ 407451/JX/ SEMI EIXO	5.147 , 72
5G4/ 867024/D /BNKREVESTIMEN	2.926 , 13	8D0/ 407375/ / TAMPA	42 , 46
5G4/ 867024/D /BNJREVESTIMEN	2.926 , 13	8L0/ 713189/ / GUIA	1.176 , 16
5G4/ 867023/D /BUZREVESTIMEN	2.926 , 13	8K0/ 959817/ /4PKBOTAO	47 , 31
5G4/ 867023/D /BNLREVESTIMEN	2.926 , 13	8K0/ 959748/C / INTERRUPTO	678 , 99
5G4/ 867023/D /BNKREVESTIMEN	2.926 , 13	8E0/ 881920/A /31XGUIA	103 , 81
5G4/ 867023/D /BNJREVESTIMEN	2.926 , 13	8E0/ 881920/A /5J6GUIA	73 , 53
5G4/ 867012/DS/NSIREVESTIMEN	2.402 , 76	8E0/ 881920/ /5J6GUIA	68 , 08
5G4/ 867012/DS/AXYREVESTIMEN	2.402 , 76	8E0/ 881920/ /31XGUIA	68 , 08
5G4/ 858066/A /AEPFRISO	994 , 89	8E0/ 881705/A / ESTEIRA	639 , 95
5G4/ 854772/A /AEPFRISO	599 , 28	8E0/ 881891/A / COLCHAO	710 , 60
5U7/ 253025/B / SILENCIOSO	806 , 54	8E0/ 881920/ /V60GUIA	68 , 08
1K0/ 915411/A / COBERTURA	248 , 04	8E0/ 881560/ / SUPORTE	80 , 04
1K0/ 915325/B / PROTETOR	81 , 05	8E0/ 881559/ / SUPORTE	80 , 04
1K0/ 919242/A /82VLUA	11 , 50	8E0/ 611797/D / SUPORTE	8 , 17
5G4/ 810422/ / PAINEL	169 , 17	8E0/ 611763/K / TUBO	333 , 50
1K0/ 899182/ / TAMPAO	1 , 86	8E0/ 611377/ / SENSOR	208 , 76
1K0/ 886373/C / BUCHA	5 , 52	8E0/ 611301/G / RESERVATOR	726 , 26
191/ 411314/ / MANCAL	31 , 21	8E0/ 609765/N / SUPORTE	207 , 86
1K0/ 881920/S /95TGUIA	60 , 03	8D0/ 713135/ / SEGMENTC	79 , 41
1K0/ 881920/S /82VGUIA	60 , 03	8D1/ 906370/ / RECEPACUL	498 , 82
5K0/ 825635/ / CHAPA	93 , 34	8D1/ 857320/E / APOIO	654 , 31
5K0/ 837202/AJ/INFCHAVE	992 , 69	8D0/ 959761/D / MOTOR	4.169 , 40
5K0/ 860413/ / LENCO LIMP	15 , 27	8D0/ 959845/E / GUARDAPO	105 , 93
5K0/ 915447/ / SUPORTE	53 , 98	8D0/ 959845/F / GUARDAPO	165 , 75
5K0/ 941607/A / CAPA COBER	55 , 90	8D0/ 959761/B / ASSENTO	5.044 , 72
6Q0/ 601025/D /Z31RODA	3.846 , 02	8D0/ 959613/A / POTENCIOME	730 , 54
6Q0/ 609425/E / SUP FREIO	368 , 16	8D0/ 862245/ / TUBO	100 , 01
5G0/ 857189/ /DAACOBERTURA	368 , 70	8D0/ 803103/A / LONGARINA	1.417 , 58
5G0/ 857511/A /9B9ESPELHO IN	2.583 , 18	8D0/ 803104/ / LONGARINA	2.941 , 81
5G0/ 857511/A /Y20ESPELHO IN	2.583 , 18	8D0/ 721495/B / BUCHA	73 , 10
1K0/ 881920/R /ZB3GUIA	71 , 85	8D0/ 721495/C / BUCHA	73 , 10
191/ 512340/ / APOIO	24 , 64	8D0/ 721673/ / CLIP	16 , 69
1K0/ 881920/R /95TGUIA	68 , 24	8D0/ 498103/A / JUNTA HOMO	2.005 , 45
1K0/ 881920/R /3G4GUIA	68 , 08	8D0/ 422885/P / TUBO	983 , 20
191/ 601180/A / PESO BALAN	11 , 04	8D0/ 422704/A / PROTECAO	113 , 38
1K0/ 881920/Q /ZB3GUIA	71 , 85	8D0/ 422376/C / TAMPA	96 , 18
1K0/ 881920/Q /ZA2GUIA	71 , 85	8D0/ 419863/ / GRAMPO	296 , 40
1K0/ 881920/Q /95TGUIA	68 , 24	8D0/ 419863/B / GRAMPO	296 , 40
1K0/ 881920/Q /3G4GUIA	68 , 08	8D0/ 422371/K / RESERVATOR	244 , 35
1K0/ 881920/AE/95TGUIA	66 , 28	8D0/ 419831/K / GUARNICAO	125 , 17
1H0/ 411314/ / MANCAL	47 , 81	8D0/ 260753/A / BUCHADUPLA	93 , 06
1K0/ 881920/AE/82VGUIA	66 , 28	8D0/ 260707/AJ/ MANGUEIRA	1.597 , 79
1H0/ 412303/ / BATENTE	130 , 39	8D0/ 260701/H / MANGUEIRA	1.311 , 36
1H0/ 412303/B / BATENTE	19 , 20	8D0/ 260427/ / SUPORTE	6 , 10
1K0/ 881920/AE/3G4GUIA	68 , 08	8D0/ 260425/ / BORRACHA	31 , 54
1K0/ 881920/AD/95TGUIA	66 , 28	8D0/ 253301/CJ/ TUBO	2.258 , 83
1H0/ 413031/L / AMORTECEDO	870 , 77	8D0/ 253301/T / TUBO	2.321 , 81
1K0/ 881920/AD/82VGUIA	66 , 28	5Z0/ 920820/A / INSTRUMENT	1.099 , 68
1K0/ 881920/AD/3G4GUIA	68 , 08	5Z0/ 919311/A / COBERTURA	19 , 95
5G0/ 864177/A /82VPLACA	187 , 42	5Z0/ 919341/ / BUCHA	39 , 67
5G0/ 863993/ / ISOLAMENTO	141 , 71	5Z0/ 919341/A / BUCHA	55 , 14
5G0/ 863525/A / ELEMENTC	25 , 75	8L0/ 820951/ /999DIFUSOR AR	297 , 50
5G0/ 863359/ /ZB3CAPA COBER	4 , 18	8L0/ 803501/A / LONGARINA	1.397 , 53
5G0/ 863359/ /ZA2CAPA COBER	4 , 18	8L0/ 011031/A / MACACO	936 , 32
5G0/ 863359/ /82VCAPA COBER	4 , 18	8E0/ 955465/A / TAMPAO	6 , 24
5G0/ 863328/H /82VCALCO	32 , 00	8E0/ 615612/C / PRATO FREI	266 , 12
5G0/ 858133/ /ZA2COBERTURA	18 , 39	8E0/ 615425/F / SUPORTE	687 , 33
5G0/ 858133/ /Y20COBERTURA	18 , 39	8D1/ 937545/ / PORTA RELE	196 , 08
5G0/ 857961/A /82VCINZEIRO	249 , 40	8D1/ 937545/C / SUPORTE	32 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H7/ 802299/A / TRAVESSA	1.321 , 02	8D1/ 907355/B / CAIXA	584 , 92
2H7/ 845213/F / VIDRO FIXO	1.808 , 66	8D0/ 971532/ / SUPORTE	22 , 44
1C0/ 909605/P /070UNID.COMAN	1.511 , 32	8D0/ 971461/ / ISOLAMENTO	558 , 29
2H0/ 805698/B / SUPORTE	102 , 18	8D0/ 971273/ / CHICOTE	180 , 56
2H5/ 810971/F / PROTETOR	821 , 62	8D0/ 971447/ / CHICOTE	5.151 , 16
03L/ 998037/C / JG REPARO	234 , 19	8D0/ 501249/ / CAPA	41 , 70
5U5/ 853413/A /MY2FAIXA	26 , 65	8D0/ 498998/A / JGMODIFICA	2.037 , 39
5U0/ 881405/BL/CNBREVESTIMEN	153 , 38	8D0/ 422887/L / MANGUEIRA	200 , 56
5Q0/ 121331/E / TIRAS	13 , 45	8D0/ 422891/C / MANGUEIRA	370 , 50
0C6/ 301729/ / TAMPÃO	48 , 65	8D0/ 498099/B / EIXO TRANS	3.537 , 55
VA/ S5161/ /19BPLACA	723 , 48	8D0/ 260707/H / MANGUEIRA	1.311 , 36
VA/ S5519/ / Ferramentas p	867 , 93	5Z0/ 920820/G / INSTRUMENT	1.142 , 91
5Z4/ 853413/G /MY2FAIXA	40 , 66	113/ 853329/ / GRAMPO	- , 65
5U0/ 817123/A /GRUTRAVESSA	147 , 25	8L0/ 864283/B / SUPORTE	1.028 , 81
5Z0/ 837218/A / CILINDRO D	168 , 74	8L0/ 805271/ / DRENO AGUA	6 , 36
5Z0/ 820744/C / MANGUEIRA	156 , 08	8L0/ 805267/ / BUCHA	2 , 21
5Z0/ 820721/G / MANGUEIRA	455 , 08	8E0/ 959777/B /4PKINTERRUPTO	678 , 99
5G0/ 857781/A /ZB3GUIA	43 , 00	8E0/ 959761/E / MOTOR	1.728 , 18
5G0/ 857781/A /ZA2GUIA	43 , 00	8E0/ 959748/A / INTERRUPTO	678 , 99
5G0/ 857781/A /82VGUIA	48 , 18	8E0/ 959705/A / ACIONAMEN	2.100 , 15
5G0/ 857643/B /ZA2ALCA	283 , 58	8E0/ 959706/A / LOMBAR	2.016 , 20
5G0/ 857643/B /Y20ALCA	283 , 58	8E0/ 959747/A / INTERRUPTO	678 , 99
5G0/ 857643/B /82VALCA	283 , 58	8E0/ 801601/ / TRAVESSA	677 , 91
5G0/ 857607/B /ZA2ALCA	262 , 18	8E0/ 721173/ /01CCAPA	82 , 32
5G0/ 857607/B /Y20ALCA	262 , 18	8E0/ 713274/ / CHAPA	81 , 72
5G0/ 857607/B /82VALCA	262 , 18	8E0/ 711347/D / SUPORTE	29 , 89
5G0/ 857552/AN/3H8PARASOL	638 , 80	8E0/ 698470/B / JG.PROTETO	92 , 84
5G0/ 857511/A /ZA2ESPELHO IN	2.583 , 18	8E0/ 698151/J / JG.PASTILH	746 , 97
5G0/ 419091/CQ/CPUVOLANTE	5.570 , 60	8E0/ 698151/M / JG.PASTILH	595 , 04
5G0/ 071685/ /GRUSPOILER	1.539 , 04	8E0/ 698151/N / PAST FREIO	582 , 60
5G0/ 071606/ /GRUSPOILER	1.264 , 03	8E0/ 130722/D / ANEL	61 , 11
5G0/ 071310/A /19AFOLHA	382 , 32	8E0/ 035413/A / PARAFUSO	1 , 88
5G0/ 035640/ / SUPORTE	19 , 81	8D9/ 955407/A / BRACO	396 , 78
5G0/ 035320/C / ADAPTADOR	172 , 15	8D9/ 955758/A / VEDACAO	13 , 45
5G0/ 035210/ / SUPORTE	21 , 35	8D9/ 971848/A / PRESILHA	20 , 06
5G0/ 019909/A / BANCO	3.776 , 74	8D9/ 955205/A / CAPA	43 , 41
5G0/ 019907/ / BANCO	4.355 , 79	8D0/ 713281/ / APOIO	85 , 69
5C0/ 419091/AG/Y3DVOLANTE	5.128 , 81	8D0/ 713281/C / APOIO	116 , 72
5C0/ 419091/AG/H8ZVOLANTE	5.128 , 81	8D0/ 713251/ / HASTE	76 , 07
5C0/ 419091/AG/D7XVOLANTE	5.128 , 81	8D0/ 412065/ / PRATO MOLA	430 , 93
5C0/ 419091/AG/B9AVOLANTE	5.128 , 81	8D0/ 412065/G / PRATO MOLA	421 , 05
5U0/ 881105/E / ASSENTO	436 , 09	8D0/ 412066/F / PRATO MOLA	341 , 67
1K0/ 407272/TK/ SEMI EIXO	5.575 , 84	8D0/ 411309/L / ESTABILIZA	958 , 33
1K0/ 407721/G / PROTECAO	367 , 82	8D0/ 411309/M / ESTABILIZA	1.986 , 60
1K0/ 411105/AJ/ MOLA	663 , 09	8D0/ 411318/D / HASTE	391 , 85
1K0/ 411105/BD/ MOLA	642 , 13	8D0/ 411317/D / HASTE	391 , 85
1K0/ 412303/AA/ BATENTE	59 , 38	8D0/ 253149/ / BUCHA	27 , 25
1K0/ 412303/B / BATENTE	108 , 20	8D0/ 253147/E / ANEL	18 , 75
1K0/ 412303/E / BATENTE	93 , 72	8D0/ 253115/ / VEDACAO	121 , 16
1K0/ 412303/F / BATENTE	93 , 84	8D0/ 253115/C / VEDACAO	60 , 73
1K0/ 412303/G / BATENTE	120 , 27	8D0/ 253144/R / SUPORTE	159 , 78
1K0/ 412303/H / BATENTE	118 , 52	5Z0/ 919050/D / UNIDADE	1.898 , 08
1K0/ 412331/B / MANCAL	361 , 07	5Z0/ 915429/B / TAMPA	6 , 90
1K0/ 412331/E / MANCAL	316 , 95	8K0/ 973754/A / RECEPTACUL	13 , 67
1K0/ 423810/A / BARRA DIR	256 , 33	8K9/ 885681/ /4PKDESTRAVAM	455 , 25
1K0/ 423811/J / TERMINAL	321 , 72	8K0/ 973754/ / RECEPTACUL	15 , 07
1C1/ 713601/F /2QLCOBERTURA	141 , 75	8K0/ 973706/ / RECEPTACUL	25 , 71
1K0/ 423811/K / TERMINAL	321 , 72	8E0/ 919133/B / ANEL	55 , 31
1K0/ 423812/J / TERMINAL	321 , 72	8E0/ 919279/ / ALARME	255 , 59
7H0/ 511150/B / BASE	55 , 83	8E0/ 907500/J / TRAVAMENTO	58 , 87
038/ 973721/B / RECEPTACUL	43 , 66	8E0/ 907500/H / TRAVAMENTO	160 , 80
3B1/ 907044/C /AAAUNIDADE	12.426 , 44	8E0/ 615123/D / CAIXA	832 , 53
8D0/ 399108/AP/ APOIO	604 , 42	8E0/ 615124/A / CAIXA	3.879 , 50
D/ 322000/A2/ SPRAY	142 , 72	8E0/ 614724/BA/ TUBO FREIO	167 , 97

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8D0/ 399151/H / MANCAlBORR	861 , 00	8E0/ 614725/AS/ TUBO FREIO	167 , 97
02T/ 311239/C / CORPOSINCR	565 , 23	8E0/ 614726/AQ/ TUBO FREIO	167 , 97
03G/ 198051/D / REPARO	261 , 69	8D9/ 877651/E / QUEBRA VEN	1.771 , 74
1H0/ 413031/Q / AMORTECEDO	887 , 12	8D9/ 860251/B / TRIANGULO	584 , 86
1H0/ 413175/ / COIFA	143 , 44	8D1/ 819079/A / SUPORTE	62 , 72
1K0/ 867835/ /9B9GANCHO	21 , 74	8D1/ 819831/A / CABO VALVU	82 , 35
068/ 903147/K / CASQUILHO	34 , 80	8D1/ 819979/B /01CCALHA	99 , 00
1H0/ 422884/ / MANCAL	33 , 35	8D1/ 819030/B / PERMUTADOR	2.348 , 76
5U0/ 501117/G / PONTA EIXO	119 , 25	8D0/ 713163/ / MOLA	43 , 04
5U0/ 501117/F / PONTA EIXO	120 , 79	8D0/ 713093/ / PRATO MANC	873 , 17
7E0/ 820411/D / CONDENSADO	4.118 , 99	8E0/ 615423/ / CAIXA	3.433 , 83
5Z0/ 820046/F / CABO	53 , 07	8D1/ 820657/B / HASTE	45 , 42
5Z0/ 819757/A / CARCACA	139 , 32	8D0/ 959501/C / UNI.COMAND	3.601 , 86
5Z0/ 819757/ / CARCACA	166 , 01	8D0/ 959482/B / INTERRUPTO	1.525 , 98
5Z0/ 819007/ / CAIXA	341 , 72	8D0/ 959455/J / VENTILADOR	1.530 , 83
5Z0/ 803233/ /GRUTRAVESSA	58 , 38	8D0/ 721449/E / MOLA	73 , 84
APR/ 057001/BM/ Camiseta Vint	101 , 05	8D0/ 721449/D / MOLA	73 , 84
APR/ 057001/BI/ Camiseta Vint	101 , 05	8D0/ 721196/D / MANCAL	18 , 09
APR/ 057001/BA/ Camiseta Vint	101 , 05	8D0/ 721196/E / MANCAL	18 , 09
5Z0/ 802613/ /GRUREFORCO	15 , 18	8D0/ 412131/H / BATENTE	270 , 61
5Z0/ 802570/A /GRUHASTE	100 , 76	8D0/ 412133/ / DISCO	12 , 99
5Z0/ 802569/A /GRUHASTE	100 , 76	8D0/ 412131/E / BATENTE	277 , 61
5Z0/ 601147/P /YSWCALOTA	66 , 99	8D0/ 253295/C / PLACA	150 , 74
5U0/ 601147/N /Z31CALOTA	58 , 50	8D0/ 253205/B / TUBO	68 , 27
AG/ T10545/ / SOQUETE	190 , 83	5Z0/ 919311/ / COBERTURA	25 , 28
AG/ T10405/ / SOQUETE	145 , 16	8L0/ 858571/ / CANTONEIRA	81 , 56
APS/ 198015/J / JG.EMBREG	718 , 13	8L0/ 858388/A / PORTA FUSI	177 , 43
811/ 201449/B / GRAMPO	2 , 84	8L0/ 858387/A / PORTA FUSI	177 , 43
1S0/ 881105/BC/ ASSENTO	4.745 , 04	8E0/ 951253/ / RELE	165 , 82
5U5/ 867501/A /AM4REVESTIMEN	288 , 86	8E0/ 937527/ / ADAPTADOR	33 , 18
5G0/ 823709/A / VEDACAO	168 , 92	8E0/ 945299/A / PORCA	1 , 39
5G0/ 823707/ / VEDACAO	168 , 92	8E0/ 927353/A / ELETROMAGN	597 , 47
5G0/ 807287/K /9B9SUPORTE	209 , 77	8E0/ 615296/ / MOLA	36 , 39
5G0/ 805915/ /9B9SUPORTE	458 , 97	8E0/ 615295/ / MOLA	36 , 39
5G0/ 805705/H / GUIA	98 , 76	8E0/ 615124/D / CAIXA	832 , 53
5G0/ 615425/B / SUPORTE	385 , 98	8E0/ 614769/J / BUCHA	6 , 01
5G0/ 419091/R /APXVOLANTE	6.353 , 37	8D9/ 877721/ / PARAFUSO	18 , 72
5G0/ 419091/DJ/E74VOLANTE	5.407 , 67	8D9/ 877781/ /01CCOIFA	110 , 02
5G0/ 419091/DG/E74VOLANTE	5.407 , 67	8D1/ 820103/G / EVAPORADOR	4.536 , 52
5G0/ 419091/CR/CPUVOLANTE	5.570 , 60	8D1/ 820021/B / VENTONHA	3.017 , 91
3B1/ 907044/C / UNIDADE	4.302 , 66	8D0/ 959455/C / VENTILADOR	1.976 , 34
5G0/ 885894/A /ZB3COBERTURA	29 , 50	8D0/ 955875/ / PC UNIAO	72 , 70
5G0/ 885893/A /ZB3COBERTURA	29 , 50	8D0/ 955873/ / CONECTOR	52 , 61
5G0/ 885893/A /ZA2COBERTURA	29 , 50	8D0/ 955455/ / TAMP	9 , 43
06K/ 103925/G / COBERTURA	707 , 20	8D0/ 951223/A / BUZINA	538 , 47
5K0/ 941109/A / ALOJAMENTO	79 , 56	8D0/ 713385/C / PROTECAO	105 , 15
06K/ 121059/J / MANGUEIRA	196 , 51	8D0/ 713383/F / PROTECAO	261 , 19
N/ 106320/01/ PARAFUSO	- , 63	8D0/ 713383/B / PROTECAO	261 , 19
N/ 909377/02/ ABRACADEIR	4 , 42	1J0/ 881245/C / MOLA	72 , 17
04E/ 253039/D / VEDACAO	35 , 36	1J0/ 881204/A / PCA DESLIZ	11 , 20
6X0/ 837689/A /ROHCHAVE	275 , 60	1J0/ 881245/B / MOLA	68 , 48
5N0/ 971148/AD/ CHICOTE	733 , 72	1J0/ 881245/A / MOLA	76 , 04
5N0/ 971148/AL/ CHICOTE	733 , 72	1J0/ 881203/A / PCA DESLIZ	11 , 20
5N0/ 971148/E / CHICOTE	733 , 72	327/ 971051/41/ CHICOTE	874 , 80
377/ 971073/NF/ CHICOTE	851 , 28	1J0/ 867172/C /NPXCOBERTURA	658 , 30
379/ 945257/A / SUPORTE	51 , 83	1J0/ 867172/C /FEMCOBERTURA	646 , 13
379/ 971840/ / PROTECAO	12 , 28	1J0/ 867172/B /FEQCOBERTURA	846 , 27
3AE/ 945258/ / SUPORTE	129 , 18	1J0/ 881613/B / SUPORTE	894 , 13
3B0/ 862247/ / PECAJUNCAO	7 , 84	1J0/ 881614/B / SUPORTE	894 , 13
5GM/ 915105/AF/ BATERIA	354 , 98	1J0/ 881637/A /U71CAPA COBER	1 , 90
1S0/ 054630/ / ESTACIONAM	1.959 , 21	1J0/ 881637/A /B41CAPA COBER	1 , 23
5Z0/ 945258/A / SUPORTE	49 , 99	1J0/ 881637/ /9B9CAPA COBER	1 , 01
5Z0/ 959433/A / UNID.COMAN	1.090 , 59	1J0/ 881637/A /3PTCAPA COBER	- , 96
5Z0/ 998643/ / COMPART.	5 , 00	1J0/ 201654/F / CINTATENSO	32 , 10

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



VA/ S6281/ / Adaptador par	230 , 81	1J0/ 201654/D / CINTATENSO	130 , 40
5N0/ 959704/F /VW2MOTOR	1.249 , 87	1J0/ 201653/J / CINTATENSO	29 , 90
5N0/ 959729/ / SUPORTE	92 , 91	1J0/ 201655/F / CINTATENSO	41 , 79
5N0/ 959730/ / SUPORTE	92 , 91	1J0/ 858565/F /2AQCOBERTURA	119 , 26
013/ 301191/ / VEDACAO	2 , 13	1J0/ 858585/ /1QATAMPAO	80 , 01
013/ 301235/ / VEDACAO	2 , 13	1J0/ 858559/G /2AQCOBERTURA	248 , 62
5G0/ 885873/H /BDMESPUMA	512 , 46	1J0/ 819803/A / CANAL AR	324 , 82
5G0/ 885873/H /BDLESPUMA	512 , 46	1J0/ 819755/B /01CPC INTERCA	251 , 13
5G0/ 885873/C /ZA9ESPUMA	639 , 61	1J0/ 819728/K /XSTDIFUSOR AR	1.204 , 25
5G0/ 885873/C /WI8ESPUMA	639 , 61	1J0/ 819705/A /01CBOCAL	55 , 00
5G0/ 885873/C /70CESPUMA	639 , 61	1J0/ 819707/B /01CPC INTERCA	254 , 16
5G0/ 885753/ /CA9REVESTIMEN	263 , 23	1J0/ 819728/E /2AQDIFUSOR AR	1.233 , 59
5G0/ 885704/T /AMVCOURO	2.860 , 13	1J0/ 819728/F /01CCAIXA	519 , 69
5G0/ 885704/T /AMUCOURO	2.860 , 13	1J0/ 819648/A / MOLDURA	29 , 36
7H0/ 945505/A / ENGATE	228 , 08	1J0/ 805962/E /B41CONDUTOR A	80 , 51
7H0/ 945505/D / CAIXA	286 , 68	1J0/ 721485/A / CHAPA	74 , 16
059/ 903310/ / TAMP	16 , 16	1J0/ 721555/T / CABO ACELE	257 , 30
059/ 105189/K / RODAPULSO	240 , 63	1J0/ 711113/DF/MEKBOTAO	1.074 , 05
058/ 905291/M / VALVULA	128 , 42	1J0/ 711113/CQ/NWCBOTAO	2.190 , 72
057/ 145223/ / EIXO	338 , 37	1J0/ 711113/A /E74BOTAO	674 , 13
7L0/ 820757/ / SUPORTE	68 , 23	1J0/ 711113/ /FEUBOTAO	568 , 98
5G0/ 941607/B / CAPA COBER	41 , 06	1J0/ 611847/E / SUPORTE	88 , 89
5G0/ 941607/A / CAPA COBER	41 , 06	1J0/ 881249/ / BATENTE	81 , 00
1S0/ 413031/H / AMORTECEDO	350 , 16	1J0/ 881245/ / MOLA	76 , 04
1S0/ 423810/A / BARRA DIR	306 , 19	327/ 971071/9 / CHICOTE	427 , 81
1S0/ 423811/A / TERMINAL	274 , 62	327/ 971071/11/ CHICOTE	646 , 77
1S0/ 423812/A / TERMINAL	274 , 62	327/ 971071/12/ CHICOTE	623 , 21
1S0/ 498625/A / ROLAMENTO	267 , 94	1J0/ 867188/ / SUPORTE	7 , 18
1S0/ 501541/B / MANCALBORR	296 , 74	1J0/ 867180/A /R48PUXADOR	133 , 14
1S0/ 501541/F / MANCALBORR	141 , 12	1J0/ 858607/E /2ZSCOBERTURA	465 , 94
1T0/ 413031/HM/ AMORTE.GAS	792 , 35	1J0/ 820191/D / SECADOR	1.872 , 12
1T0/ 413031/HN/ AMORTE.GAS	803 , 01	1J0/ 820119/ / DRENO AGUA	21 , 43
1T0/ 511359/ / BATENTE	123 , 67	1J0/ 820045/G / REGULAGEM	664 , 48
1T0/ 513029/R / AMORTE.GAS	759 , 06	1J0/ 820045/F / REGULAGEM	642 , 69
3AA/ 919051/E / UNIDADE	1.970 , 47	1J0/ 805962/C /B41CONDUTOR A	47 , 37
3AE/ 907455/ / SUPORTE	31 , 77	1J0/ 711124/ / CASQUILHO	6 , 43
5G0/ 887233/C /CWMBUCHA	12 , 32	1J0/ 612041/AT/ TUBO	73 , 74
5G0/ 887233/C /CWLBUCHA	12 , 17	1J0/ 612041/AQ/ TUBO	126 , 93
5G0/ 887233/C /CWKBUCHA	12 , 17	1J0/ 612041/AP/ TUBO	330 , 07
5G0/ 887187/ /ZB3COBERTURA	13 , 29	1J0/ 611853/A / ESPACADOR	25 , 63
5G0/ 887187/ /ZA2COBERTURA	13 , 29	1J0/ 611939/K / MANGUEIRA	54 , 36
5G0/ 887187/ /82VCOBERTURA	13 , 67	1J0/ 612041/AB/ TUBO	94 , 00
3AF/ 907455/ / SUPORTE	31 , 77	1J0/ 611853/ / BUCHA	15 , 83
3B0/ 201714/A / PARAFUSO	29 , 53	1J0/ 611848/D / SUPORTE	48 , 28
3B0/ 260759/ / SUPORTE	94 , 21	1J0/ 511155/D / BATENTE	253 , 85
5G0/ 886331/C /4PKCOBERTURA	25 , 75	1J0/ 511115/CR/ MOLA	1.069 , 81
3B0/ 919051/C / UNIDADE	2.712 , 80	1J0/ 511115/CF/ MOLA	199 , 96
5G0/ 886197/B /9B9COBERTURA	28 , 44	1J0/ 511115/BQ/ MOLA	989 , 72
5G0/ 885902/S /ZAIPOIO	1.297 , 94	1J0/ 511115/AK/ MOLA	727 , 80
5G0/ 885902/S /BKXAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 511115/AS/ MOLA	153 , 55
5G0/ 885902/S /AEKAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 419091/AE/7EPVOLANTE	5.781 , 46
5G0/ 885902/S /AEJAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 419091/AB/01CVOLANTE	1.516 , 11
04E/ 109423/C / PC COMPENS	90 , 87	1J0/ 419091/AD/E74VOLANTE	2.943 , 20
06A/ 141730/A / ANEL	6 , 15	1J0/ 419091/AE/E74VOLANTE	4.003 , 35
04E/ 103469/P / CABECOTE	6.278 , 89	1J0/ 419091/AA/01CVOLANTE	2.831 , 76
04E/ 103063/SX/ CABECOTE	19.068 , 45	1J0/ 407271/JA/ SEMI EIXO	3.358 , 97
06A/ 131120/D / VEDACAO	12 , 90	1J0/ 407271/JC/ SEMI EIXO	1.536 , 57
3C8/ 971850/ / ABRACADEIR	1 , 67	1J0/ 407271/HJ/ SEMI EIXO	11.922 , 75
AG/ T10478/ /1A COLOCADOR	94 , 90	1J0/ 201656/E / CINTATENSO	29 , 55
7P6/ 615423/D / PINCAFIXA	2.297 , 70	1J0/ 201655/G / CINTATENSO	431 , 36
7P6/ 615302/A / DISCO	1.481 , 00	8N0/ 419255/C / PECAAJUSTE	224 , 02
5Z4/ 881046/E / ESTRUTURA	465 , 57	8L9/ 121157/C / MANGUEIRA	370 , 38
7P6/ 615124/G / PINCAFIXA	2.504 , 68	8L9/ 121096/C / MANGUEIRA	768 , 60
7P6/ 611931/T / TUBO	363 , 54	8L1/ 955634/ / SUPORTE	216 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5M0/ 864207/G /YAFDESBACOS	2.505 , 40	8L1/ 419211/L / TRAVESSA	5.564 , 89
7P6/ 615123/G / PINCAFIXA	2.504 , 68	8L0/ 972980/ / RECEPTACUL	103 , 74
1JE/ 857551/C /3K4PARASOL	150 , 39	8L0/ 973703/ / RECEPTACUL	61 , 99
5G0/ 868438/ /82VCOBERTURA	18 , 39	1J0/ 199359/D / SUPORTE	53 , 11
5G0/ 868437/ /ZA2REVESTIMEN	108 , 04	1J0/ 199358/A / APOIO	82 , 10
5G0/ 868437/ /Y20REVESTIMEN	108 , 04	1J0/ 199358/ / APOIO	106 , 67
5G0/ 868437/ /82VREVESTIMEN	108 , 04	1J0/ 199354/F / CONSOLE	1.229 , 40
5G0/ 868224/B /ZA2REVESTIMEN	93 , 33	1J0/ 199313/M / SUPORTE	2.187 , 14
5G0/ 868223/B /ZA2REVESTIMEN	93 , 33	1J0/ 199299/N / CHAPA	199 , 51
5G0/ 868223/B /82VREVESTIMEN	93 , 33	1J0/ 199262/CE/ SUPORTE	1.452 , 02
5G0/ 868144/B /BNCCOBERTURA	63 , 88	8L0/ 959841/ / BUCHA	24 , 71
5G0/ 868144/B /AUESCOBERTURA	63 , 88	5Z0/ 959623/ /1NNCAPA	2 , 84
5G0/ 868144/B /82VCOBERTURA	63 , 88	857/ 407153/D / BARRA	208 , 90
5G0/ 868143/B /BNCCOBERTURA	63 , 88	857/ 407154/D / BARRA	208 , 90
5G0/ 868143/B /82VCOBERTURA	63 , 88	823/ 711817/ / TUBO	6 , 70
5G0/ 867531/A /82VTIRA	52 , 75	823/ 711815/ / ARRUELA	- , 68
5G0/ 867234/C /ZC6COLUNA A	639 , 94	823/ 711593/B / BUCHA	7 , 30
5G0/ 867234/C /ZA4COLUNA A	639 , 94	811/ 807577/C / PORCA	2 , 52
5G0/ 867233/C /ZC6COLUNA A	639 , 94	811/ 804295/ / VALVULA	92 , 68
5G0/ 867233/C /ZA4COLUNA A	639 , 94	8Z0/ 867549/ / GRAMPO	12 , 46
5G0/ 864635/ / PECA ENCHI	9 , 96	8Z0/ 837691/C / PARAFUSO	4 , 92
5G0/ 864298/F /ZB3COBERTURA	349 , 59	8Z0/ 820133/ / ACIONAMENT	103 , 11
5G0/ 864253/C / CANAL AR	204 , 73	8N0/ 407613/C / CUBO RODA	1.988 , 38
5G0/ 864207/D /ZAIDESBRACOS	2.201 , 37	8N0/ 407297/ / ANEL	6 , 16
5G0/ 864207/D /AEKDESBACOS	2.201 , 37	8N0/ 407255/E / CAIXA	3.418 , 46
5G0/ 864207/D /AEJDESBACOS	2.201 , 37	8N0/ 407256/E / CAIXA	3.350 , 99
5G0/ 885704/T /AMTCOURO	2.860 , 13	8L9/ 121101/A / MANGUEIRA	1.290 , 59
5G0/ 885703/T /AMVCOURO	2.860 , 13	8L9/ 121073/C / MANGUEIRA	261 , 15
5G0/ 885703/T /AMUCOURO	2.860 , 13	8L9/ 121053/A / MANGUEIRA	360 , 36
5G0/ 885703/T /AMTCOURO	2.860 , 13	8L0/ 972977/H / CAIXA	119 , 51
5G0/ 885405/BM/BKYREVESTIMEN	6.320 , 20	8L0/ 972977/D / CAIXA	113 , 70
5G0/ 885405/BM/BKVREVESTIMEN	6.320 , 20	8L0/ 972977/C / CAIXA	82 , 48
5G0/ 885383/ / BUCHA	11 , 39	8L0/ 972710/ / RECEPTACUL	33 , 18
5G0/ 885375/J / ASSENTO	1.690 , 56	8L0/ 972847/ / TERMINAL	21 , 51
5G0/ 885081/K /70CDESBACOS	2.008 , 67	1J0/ 611847/D / SUPORTE	48 , 28
5G0/ 885081/F /ZA9DESBACOS	2.008 , 67	1J0/ 611845/D / SUPORTE	76 , 29
5G0/ 885081/F /WI8DESBACOS	2.008 , 67	1J0/ 611797/A / SUPORTE	34 , 74
5G0/ 885081/F /70CDESBACOS	2.008 , 67	1J0/ 611797/B / SUPORTE	35 , 92
5G0/ 882602/A /ZA2GAVETA	391 , 59	1J0/ 511115/BD/ MOLA	1.097 , 97
5G0/ 882601/A /ZA2GAVETA	391 , 59	1J0/ 511115/AE/ MOLA	112 , 77
5G0/ 882601/A /82VGAVETA	391 , 59	1J0/ 505563/ / CONTRAPESO	83 , 73
5G0/ 882600/A /9B9QUADRO	172 , 95	1J0/ 412359/ / CAPA	14 , 89
5G0/ 882599/A /9B9QUADRO	172 , 95	1J0/ 412341/ / PRATO MOLA	128 , 65
5G0/ 882331/ / BATENTE	36 , 73	1J0/ 407271/GT/ SEMI EIXO	2.808 , 59
5G0/ 882252/ /ZA2MANOPLA	194 , 73	1J0/ 407271/GS/ SEMI EIXO	1.351 , 86
5G0/ 882252/ /82VMANOPLA	194 , 73	1J0/ 407271/DS/ SEMI EIXO	1.724 , 74
5G0/ 882251/ /ZA2MANOPLA	194 , 73	1J0/ 407271/DT/ SEMI EIXO	2.094 , 92
5G0/ 881903/L /CMQAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 407271/DQ/ SEMI EIXO	2.187 , 27
5G0/ 881903/L /BKWAPOIO	1.297 , 94	895/ 857621/ /71NCAPA COBER	4 , 61
5G0/ 881903/L /AEHAPOIO	1.297 , 94	895/ 857621/ /3PTCAPA COBER	4 , 67
5G0/ 881903/L /AEFAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 881595/B / GUIA	86 , 00
5G0/ 881903/L /AEEAPOIO	1.297 , 94	1J0/ 881567/ / CANTONEIRA	26 , 69
5G0/ 881560/ / SUPORTE	82 , 87	1J0/ 881568/ / CANTONEIRA	26 , 69
5G0/ 881559/A / SUPORTE	82 , 87	5Z0/ 959623/B /1NNCAPA	2 , 84
5G0/ 881559/ / SUPORTE	82 , 87	857/ 525275/ / ANEL	260 , 88
5G0/ 881391/B / INSERTO	15 , 68	857/ 521143/D / ARRUELA	25 , 51
5G0/ 881236/A /ZB3ALCA	25 , 91	857/ 521143/C / ARRUELA	25 , 51
5G0/ 881236/A /ZA2ALCA	25 , 37	857/ 407480/ / TUBO	1 , 94
5G0/ 881236/A /82VALCA	25 , 91	857/ 521143/A / ARRUELA	25 , 51
5G0/ 881092/ / ALAVANCA	116 , 59	857/ 521143/B / ARRUELA	25 , 51
5G0/ 881091/ / ALAVANCA	116 , 59	857/ 407477/A / ARRUELA	- , 68
5G0/ 880442/ / AIRBAG	2.584 , 43	811/ 971835/ / RECEPTACUL	33 , 18
5G0/ 868438/ /ZA2COBERTURA	18 , 39	811/ 857845/ /01CCAPA COBER	9 , 54
04E/ 115251/E / TUBO ASPI.	103 , 03	811/ 857991/B / TIRAS	11 , 83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 881477/A /82VCAPA COBER	118 , 20	8Z0/ 972883/A / RECEPTACUL	88 , 03
5W0/ 711461/ /VNQMANOPLA	60 , 11	8Z0/ 972923/ / RECEPTACUL	125 , 64
1S0/ 881477/D /82VCAPA COBER	118 , 20	8Z0/ 972701/ / RECEPTACUL	11 , 34
1S0/ 881480/A /82VCAPA COBER	118 , 20	8Z0/ 972562/B / COMPART.	98 , 25
1S0/ 864919/ / ISOLAMENTO	11 , 03	8Z0/ 971850/B / ABRACADEIR	7 , 46
2H0/ 129661/B / SILENCIOSO	760 , 23	8Z0/ 953053/ / SUPORTE	146 , 84
1S0/ 864741/ / ISOLAMENTO	116 , 32	8N0/ 419256/E / PECAAJUSTE	119 , 00
1S0/ 864725/A / ISOLAMENTO	184 , 63	8N0/ 419255/E / PECAAJUSTE	119 , 00
N/ 023624/1 / ANEL	4 , 85	1J0/ 881265/B / CABO	269 , 77
1S0/ 881480/D /82VCAPA COBER	118 , 20	1J0/ 820811/M / ACOPLAMENT	4.432 , 89
2H0/ 598351/B / JG.SUPORTE	1.831 , 89	1J0/ 820811/A / ACOPLAMENT	3.294 , 80
2H0/ 609721/D / TIRANTE	200 , 97	1J0/ 820811/K / ACOPLAMENT	4.506 , 74
5Z0/ 698525/A / JG. SAPATA	443 , 14	1J0/ 711266/P / CABO COMAN	596 , 11
5C6/ 867227/E /Y20COBERTURA	80 , 42	1J0/ 711266/F / CABO COMAN	2.119 , 80
3C0/ 955473/A / SUPORTE	241 , 15	1J0/ 711266/E / CABO COMAN	1.076 , 47
3C8/ 601025/AE/88ZRODA	2.267 , 86	1J0/ 711266/B / CABO COMAN	1.069 , 42
1SB/ 819075/A /9B9COBERTURA	9 , 90	1J0/ 711265/Q / CABO MUDAN	1.076 , 67
2H7/ 885405/BC/LOTREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 612169/A / CHAPA	125 , 17
2H7/ 885405/BC/LOVREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 612167/ / PROTETOR	49 , 13
2H7/ 885405/BN/SINREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 612041/HE/ TUBO	365 , 88
2H7/ 885405/BQ/LOWREVESTIMEN	4.546 , 65	1J0/ 612041/HD/ TUBO	365 , 88
2H7/ 885405/BR/HOBREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 612041/FQ/ TUBO	293 , 67
2H7/ 885405/BQ/QONREVESTIMEN	4.546 , 65	1J0/ 513425/ / TUBO	7 , 33
2H0/ 881806/AH/GOGREVESTIMEN	1.963 , 00	1J0/ 512149/G / BASE	304 , 10
2H0/ 881806/AH/GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 422162/AH/ SUPORTE	59 , 60
2H7/ 071000/B /041SANTO ANTO	1.308 , 01	1J0/ 422162/AF/ SUPORTE	55 , 45
5W0/ 819743/A /QC6MOLDURA	83 , 86	1J0/ 422152/A / BOMBA	1.980 , 96
2H0/ 857895/A / CANTONEIRA	73 , 36	1J0/ 407272/NB/ INFERIOR	3.093 , 98
3AA/ 837461/C / MANIVELA	1.278 , 11	1J0/ 407272/HR/ INFERIOR	1.911 , 23
3AA/ 837462/C / MANIVELA	1.278 , 11	1J0/ 407272/MB/ INFERIOR	5.235 , 60
1S1/ 909144/P / DISP COMAN	4.111 , 16	1J0/ 407272/EQ/ INFERIOR	1.795 , 71
1S1/ 423510/AD/ COLUNA DIR	4.546 , 00	1J0/ 407272/ER/ INFERIOR	2.422 , 47
1K4/ 882045/AN/ CABECA	1.542 , 21	1J0/ 253059/AL/ TUBO	2.346 , 25
1J0/ 609721/BA/ TIRANTE	86 , 19	1J0/ 201993/L / TUBO	173 , 94
1S0/ 881045/K / ESTRUTURA	2.860 , 39	1J0/ 201993/M / TUBO	277 , 77
561/ 898001/A / ALAVANCA	228 , 76	1J0/ 201995/H / TUBO	173 , 94
5G6/ 827469/F /FODACIONAMENT	3.476 , 10	1J0/ 881671/H /95TBOTAO	67 , 45
N/ 911166/01/ PARAFUSO	1 , 45	1J0/ 881671/H /7G8BOTAO	66 , 64
2H7/ 885406/BN/SINREVESTIMEN	1.933 , 01	1J0/ 881671/H /9B9BOTAO	103 , 98
2HH/ 881405/N /QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 881671/H /92WBOTAO	66 , 64
2HH/ 881405/N /JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 881671/H /3U6BOTAO	73 , 15
1JE/ 867009/H /ZTNREVESTIMEN	893 , 51	1J0/ 881671/H /3PTBOTAO	66 , 64
1JE/ 867010/F /ZTNREVESTIMEN	865 , 67	327/ 971122/15/ CHICOTE	335 , 83
06H/ 131111/ / SILENCIOSO	593 , 39	1J0/ 862292/ /2QLCAPA COBER	22 , 63
06K/ 103495/AA/ SEPARADOR	717 , 86	1J0/ 857053/D /2AQCOBERTURA	66 , 49
7P6/ 907530/K /Z02INTERFACE	2.120 , 19	1J0/ 857058/B /1QAPORTA OBJE	486 , 37
8V3/ 877355/A / ARCO	1.081 , 13	1J0/ 853860/C /GRULONGARINAI	4.823 , 63
5Z6/ 809641/E /GRUCANAL VEDA	80 , 86	1J0/ 614723/K / TUBO FREIO	345 , 23
1S1/ 419055/F / MECANISMO	7.632 , 25	1J0/ 614335/ / SUPORTE	167 , 71
1S0/ 051445/ / CHICOTE	327 , 64	1J0/ 614149/ / ROTOR	162 , 72
2H7/ 885406/BM/SINREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612179/ / ADAPTADOR	145 , 59
2H7/ 885406/BJ/GOFREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612337/ / MOLA	126 , 01
2H7/ 885406/BH/OXIREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612391/A / SUPORTE	382 , 55
2H7/ 885406/BD/GOHREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 521101/AL/ EIXO	29.787 , 35
2H7/ 885406/BC/OXIREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 513425/A / TUBO	73 , 29
5N0/ 201293/N / TUBULACAO	209 , 54	1J0/ 513353/D / SUPORTE	306 , 06
5N0/ 201993/S / TUBO	256 , 64	1J0/ 422376/A /611TAMPA	90 , 15
5G4/ 837477/D /5APVEDACAO	263 , 74	1J0/ 422170/A / SUPORTE	1 , 42
2H7/ 885406/BC/LOVREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 422170/B / SUPORTE	90 , 64
2H7/ 885406/BC/LOTREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 422187/A / ANEL	33 , 02
2H7/ 885405/BM/SINREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 407365/D / ALAVANCA	78 , 83
2H7/ 885405/BJ/GOFREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 407366/D / ALAVANCA	83 , 55
1S1/ 419501/H / COLUNA DIR	489 , 42	1J0/ 407272/NQ/ INFERIOR	4.303 , 94
1SB/ 937629/ / FUSIVEL	60 , 39	1J0/ 407287/ / MOLA DISCO	7 , 00

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 820075/ /9B9COBERTURA	9 , 53	1J0/ 407295/ / ANEL	16 , 84
5G0/ 601025/BN/8Z8RODA	2.099 , 70	1J0/ 407297/ / ANEL	5 , 69
5G0/ 615123/C / CAIXA	1.469 , 47	1J0/ 407272/NN/ INFERIOR	2.518 , 78
5G0/ 615124/C / CAIXA	1.469 , 47	1J0/ 253115/L / VEDACAO	53 , 33
7H5/ 411317/D / HASTE	454 , 57	1J0/ 253115/R / VEDACAO	38 , 52
5Z0/ 807221/AD/GRUCOBERTEURA	1.309 , 50	1J0/ 253115/D / VEDACAO	58 , 54
7P0/ 819084/B / SILENCIOSO	1.525 , 59	1J0/ 253059/AM/ TUBO	3.023 , 57
1S0/ 864742/ / ISOLAMENTO	116 , 32	867/ 941142/ / PECA ARTIC	21 , 09
2H7/ 885405/BH/OXIREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 881671/J/U71BOTAO	11 , 12
2H7/ 885405/BH/LOVREVESTIMEN	2.110 , 50	1J0/ 881671/J/3PTBOTAO	66 , 64
2H7/ 885405/BD/GOHREVESTIMEN	2.110 , 50	5Z0/ 971052/A / CHICOTE	269 , 77
2H7/ 885405/BC/OXIREVESTIMEN	2.110 , 50	327/ 971159/10/ CHICOTE P	303 , 77
2HH/ 885406/L /LOTREVESTIMEN	1.933 , 01	1J0/ 863147/ / TIRAS	- , 62
2HH/ 885406/K /HOBREVESTIMEN	1.933 , 01	1J0/ 863265/ / GRAMPO	2 , 15
1S0/ 721381/ / BATENTE	109 , 94	1J0/ 863269/B /B41COBERTURA	90 , 49
5U0/ 825661/A / CHAPA	140 , 32	1J0/ 862533/F /3SGSUPORTE	324 , 97
5C5/ 881405/G /ICDREVESTIMEN	2.146 , 15	1J0/ 857232/C /300INSERTO	27 , 00
5C5/ 881406/Q /ICDREVESTIMEN	2.146 , 15	1J0/ 857231/ /2AQCOBERTURA	125 , 17
5C5/ 885405/AE/ICDREVESTIMEN	6.834 , 88	1J0/ 857231/ /1QACOBERTURA	93 , 65
5C5/ 885806/R /ICDREVESTIMEN	2.146 , 15	1J0/ 857145/ / BATENTE	7 , 21
2HH/ 885406/AA/AWJASSENTO	4.197 , 30	1J0/ 857053/A /2AQCOBERTURA	83 , 14
2HH/ 885405/AB/AWJASSENTO	4.861 , 03	327/ 971072/25/ CHICOTE	1.203 , 52
1SB/ 253181/A / SILENCIADO	145 , 42	1J0/ 867276/A / CLIP	7 , 43
5M0/ 827505/H /9B9FECHADURA	470 , 67	1J0/ 867276/B / CLIP	19 , 92
7E5/ 867012/ /WWWREVESTIMEN	3.754 , 01	1J0/ 867284/ / GRAMPO	6 , 56
2H7/ 071691/D /041JG.ESTRIBO	1.195 , 84	1J0/ 867218/ / PLACA	4 , 02
2HH/ 881806/R /GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 858819/ / BATENTE	6 , 63
2HH/ 881806/R /GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 858849/ / SUPORTE	180 , 20
2HH/ 881806/P /OZIREVEST.ENC	3.925 , 94	1J0/ 858650/ / PINO RETEN	14 , 68
2HH/ 881806/N /QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 853859/C /GRULONGARINAI	4.823 , 63
2HH/ 881806/N /JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 853675/C /739LOGOTIPO	173 , 03
2HH/ 881806/K /BVUREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 820721/BS/ MANGUEIRA	1.298 , 99
2HH/ 881806/J /SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 820721/BQ/ MANGUEIRA	1.808 , 38
2HH/ 881806/G /GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 820721/BH/ MANGUEIRA	1.268 , 40
1S0/ 199851/ / APOIO	511 , 28	1J0/ 820721/BP/ MANGUEIRA	1.826 , 53
1S0/ 199555/A / SUPORTE	751 , 99	1J0/ 802181/B / REFORCO	142 , 82
1S0/ 199117/ / CONSOLE	513 , 44	1J0/ 711183/D / HASTE	65 , 11
1S0/ 121407/E / RESERVATOR	310 , 28	1J0/ 612041/BA/ TUBO	180 , 20
5G1/ 863241/BF/82VCONSOLE	888 , 43	1J0/ 511115/G / MOLA	752 , 74
5G1/ 863241/BF/ZB3CONSOLE	888 , 43	1J0/ 419281/A / TIRANTE	41 , 06
5G1/ 863241/BE/82VCONSOLE	888 , 43	1J0/ 419256/C / PECAAJUSTE	43 , 24
1SB/ 820003/ /AYVAR	2.097 , 12	1J0/ 419091/DT/6A6VOLANTE	3.286 , 87
1K9/ 867428/AE/WXVREVESTIMEN	1.207 , 43	1J0/ 419091/H /01CVOLANTE	2.593 , 75
5Z0/ 998525/ / JG.PARAFUS	21 , 07	1J0/ 419255/C / PECAAJUSTE	46 , 80
5Z0/ 903805/ / TAMP	465 , 67	1J0/ 419091/DG/E74VOLANTE	7.766 , 28
2HH/ 881806/G /GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 419091/AP/E74VOLANTE	4.729 , 55
2HH/ 885405/M /GOHREVESTIMEN	2.257 , 05	1J0/ 407271/QF/ EIXO	1.995 , 02
2HH/ 885405/M /GOFREVESTIMEN	2.257 , 05	1J0/ 407271/QE/ EIXO	2.586 , 88
1SB/ 121284/ / CONDUTOR A	9 , 02	1J0/ 407271/PL/ SEMI EIXO	3.765 , 61
N/ 911854/01/ PARAFUSO S	5 , 39	1J0/ 407271/PG/ SEMI EIXO	3.674 , 67
5Z0/ 823709/ / VEDACAO	9 , 32	1J0/ 407271/PH/ EIXO	2.807 , 10
2H0/ 881806/AC/QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 407271/PB/ SEMI EIXO	3.611 , 05
2H0/ 881805/BH/JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 407271/MR/ EIXO	7.252 , 41
2H0/ 881805/BG/FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 201752/ / VALVULA	83 , 09
2H0/ 881805/BF/QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 201781/ / CHAPA	93 , 80
2H0/ 881805/BD/SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 881667/ / BUCHA	7 , 07
2H0/ 881805/BC/SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 881265/C / CABO	257 , 33
2H0/ 881805/BH/QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 881253/E /B41MANOPLA	55 , 41
1S0/ 723173/ / CAPA	90 , 39	1J0/ 881254/E /B41MANOPLA	55 , 41
000/ 019728/D / SUPORTE	1.768 , 89	1J0/ 820774/A / BRACADEIRA	73 , 39
038/ 903315/AP/ ELEM TENSOR	416 , 48	1J0/ 820749/C / ANEL	1 , 66
N/ 909110/02/ PARAFUSO	1 , 93	1J0/ 802259/ / TRILHO	108 , 29
1S0/ 885309/ / TRAVA	34 , 85	1J0/ 802182/B / REFORCO	136 , 67
1S0/ 882337/ /82VCOBERTURA	59 , 70	1J0/ 711265/L / CABO MUDAN	2.119 , 80

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1S0/ 881606/B /82VMACANETA	95 , 47	1J0/ 711265/B / CABO MUDAN	1.076 , 47
1S0/ 881605/B /82VMACANETA	95 , 47	1J0/ 711265/K / CABO MUDAN	1.076 , 47
1SB/ 881805/C /DTTREVESTIMEN	236 , 39	1J0/ 711228/A / CHAPA	61 , 68
1SB/ 881775/ / ESPUMA	103 , 30	1J0/ 711217/ / CASQUILHO	40 , 52
1SB/ 881805/ /BVEREVESTIMEN	142 , 31	1J0/ 612041/GR/ TUBO	315 , 43
N/ 106863/01/ BRACADEIRA	14 , 50	1J0/ 612041/FB/ TUBO	261 , 79
2H0/ 881806/AB/FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612041/FA/ TUBO	457 , 98
2H0/ 881806/AA/SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612041/EF/ TUBO	335 , 50
2H0/ 881805/BT/GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612041/EJ/ TUBO	194 , 79
2H0/ 881805/BT/GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 612041/ES/ TUBO	289 , 64
2H0/ 881805/BS/GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 512135/A / CAPA PROTE	33 , 27
2H0/ 881805/BS/GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 512109/ / BASE	34 , 20
2H0/ 881405/AH/QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 419669/B /01CTAMPA	515 , 39
5G0/ 877228/ / MANGUEIRA	130 , 52	1J0/ 419579/ / BUCHA	222 , 72
1Q1/ 857001/AE/81XPAINEL	9.553 , 72	1J0/ 419529/ / CHAPA	421 , 64
5G0/ 052110/ / ID. LED	342 , 15	1J0/ 419281/B / TIRANTE	9 , 36
1SB/ 881805/B /DTSREVESTIMEN	242 , 28	1J0/ 419378/F /01CMANOPLA	58 , 90
06L/ 903143/A / SUPORTE	1.557 , 77	1J0/ 419526/ / CONTRAPESO	716 , 39
03H/ 109122/J / COBERTURA	338 , 46	1J0/ 419526/A / CONTRAPESO	683 , 48
1K0/ 937545/M / SUPORTE	15 , 18	1J0/ 407272/EM/ INFERIOR	2.325 , 67
5Z0/ 853362/F /EDWGRADE	26 , 29	1J0/ 407272/EL/ INFERIOR	1.920 , 95
5Z0/ 853768/B /739FRISO	220 , 44	1J0/ 201961/B / PROTETOR	269 , 10
2H0/ 881405/AF/SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	1J0/ 201970/C / COBERTURA	24 , 71
2H0/ 698545/B / JOGO MOLAS	208 , 25	1J0/ 201931/N / TUBO	512 , 98
5C5/ 881776/M / ESPUMA	881 , 84	1J0/ 201931/L / TUBO	378 , 89
APR/ LKT145/ / BASE BRANCO	1.452 , 02	1J0/ 201931/J / TUBO	233 , 45
1T0/ 941699/H / FAROL	468 , 05	1J0/ 881671/G /71NBOTAO	76 , 43
7H0/ 407151/F / BARRA	3.107 , 95	1J0/ 881347/C /9B9COBERTURA	62 , 72
7H0/ 407152/F / BARRA	3.107 , 95	1J0/ 881286/ / CANTONEIRA	8 , 49
04C/ 906020/BP/ UNIDADE	760 , 21	1J0/ 881277/A / BUCHA	16 , 15
1S0/ 882251/A /82VMANOPLA	257 , 80	1J0/ 881277/ / PC SEGURA	126 , 14
5C5/ 881776/K / ESPUMA	873 , 31	1J0/ 881266/C / CABO	269 , 77
5C5/ 881775/M / ESPUMA	873 , 31	327/ 971072/30/ CHICOTE	2.129 , 02
5C5/ 881775/K / ESPUMA	873 , 31	5Z0/ 941160/ / MOLA RETEN	6 , 39
APR/ LKT135/ / CLEAR LINHA 5	310 , 35	113/ 955975/B / PECA EM T	25 , 53
5G0/ 867234/R /ZA4COLUMA A	468 , 77	5Z0/ 941535/N /1FRINTERRUPTO	86 , 52
3B0/ 819703/D /75RDIFUSOR AR	617 , 97	1J0/ 129684/CG/ TUBO	546 , 53
3B0/ 819704/D /75RDIFUSOR AR	617 , 97	803/ 971892/ / BUCHA	2 , 49
ASE/ 404035/00/000LIMPADOR	4.184 , 73	803/ 867199/ / PORCA	- , 68
04E/ 103085/AF/ RETENTOR	96 , 94	803/ 817121/ / ARRUELA	- , 68
04E/ 145721/B / COLETOR	11.348 , 71	8N0/ 955531/B / APAR.CONTR	502 , 30
5N0/ 827933/B /GRUSPOILER	2.562 , 79	1J0/ 129684/CB/ TUBO	959 , 34
6QE/ 601147/D /8Z8CALOTA	65 , 08	1J0/ 129684/E / TUBO	1.415 , 84
3C8/ 885405/GS/TIIREVESTIMEN	7.827 , 01	1J0/ 129684/G / TUBO	1.161 , 99
3C8/ 885405/GS/TIFREVESTIMEN	7.827 , 01	1J0/ 129734/ / CASQUILHO	33 , 53
3C8/ 885405/GS/TICREVESTIMEN	7.827 , 01	1J0/ 129728/A / SUPORTE	4 , 39
3AF/ 945197/A / VEDACAO	65 , 18	1J0/ 201160/D / TUBO	161 , 52
3AF/ 945198/ / VEDACAO	65 , 18	1J0/ 201142/A / CABO MASSA	33 , 63
APR/ LKT110/ / BASE AMARELO	647 , 34	1J0/ 201090/C / BOCAL	43 , 36
5U0/ 885405/CG/CNBREVESTIMEN	162 , 54	1J0/ 201184/ / CABO MASSA	106 , 49
5U0/ 885502/C / ESTRUTURA	389 , 34	1J0/ 201292/ / SUPORTE	183 , 65
2H7/ 885805/AT/OXIREVESTIMEN	3.153 , 18	8N0/ 971636/ / RECEPTACUL	41 , 33
2H7/ 885901/AN/OYIAPOIO	1.435 , 86	8N0/ 941285/ / CABO	924 , 90
2H0/ 881806/S /HZZREVESTIMEN	1.846 , 96	8N0/ 941355/C / SUPORTE	120 , 17
2H0/ 881805/BA/HZZREVESTIMEN	1.846 , 96	8L1/ 819835/ / TIRANTE	134 , 87
APR/ LKT025/ / BASE AZUL IND	839 , 93	8L1/ 819835/A / TIRANTE	134 , 87
6QE/ 867209/L /BPCREVESTIMEN	397 , 23	8L1/ 819837/ / CABO	174 , 88
6QE/ 867210/L /BPCREVESTIMEN	397 , 23	8L1/ 819831/ / CABO VALVU	174 , 88
5U0/ 885405/CF/CNBREVESTIMEN	303 , 63	8L1/ 819655/ / CONDUTOR A	459 , 72
2H0/ 881405/AE/HZZREVESTIMEN	1.846 , 96	1J0/ 201060/DQ/ RESERVATOR	7.914 , 48
2H0/ 881805/AT/HZZREVESTIMEN	1.846 , 96	1J0/ 201060/DR/ RESERVATOR	7.010 , 90
1S0/ 953507/C /9B9INTERRUPTO	1.035 , 05	1J0/ 201060/DM/ RESERVATOR	1.962 , 96
5Z0/ 819073/A /BJOCOBERTURA	25 , 64	1J0/ 201060/DP/ RESERVATOR	9.482 , 42
5U5/ 853688/A /AAAEMBLEMA	156 , 37	1J0/ 129684/CK/ TUBO	458 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 805911/B / COBERTURA	280 , 02	1J0/ 129669/ / BUCHA	40 , 63
5U7/ 881806/AL/DKVREVESTIMEN	201 , 68	5Z0/ 937701/A / TAMPA	15 , 36
7L6/ 877071/D / TETO SOLAR	17.680 , 50	5Z0/ 937555/ / CAPA COBER	7 , 95
06D/ 109101/AP/ COMANDO	3.403 , 18	803/ 721153/ / BUCHA	1 , 37
0AV/ 409053/AF/ EIXO	19.514 , 75	803/ 711167/E / INVOLUCRO	26 , 22
0AV/ 409053/AG/ EIXO	19.514 , 75	8L9/ 820721/D / MANGUEIRA	4.402 , 91
N/ 906843/07/ CONTATO	2 , 83	8L1/ 857277/ / SUPORTE	807 , 68
2H7/ 071000/C /DKLSANTO ANTO	1.794 , 62	1J0/ 201488/C / COBERTURA	128 , 65
8D0/ 201441/C / PORCA	8 , 24	1J0/ 201449/D / GRAMPO	9 , 38
5C0/ 601307/G /RBPNEU	770 , 27	1J0/ 201307/G / CHP PROTEC	497 , 06
1J0/ 601027/AN/03CRODA	445 , 14	1J0/ 201429/A / REVESTIMEN	235 , 18
1J0/ 601027/AP/03CRODA	513 , 25	1J0/ 131510/ / TAMPA	45 , 07
5C5/ 857611/C /PX7PUXADOR	204 , 16	1J0/ 131128/ / TUBO	282 , 21
5C5/ 857611/C /82VPUXADOR	204 , 16	5Z0/ 945111/ / LANTERNA	228 , 85
1JE/ 867009/M /ZTPREVESTIMEN	1.308 , 28	5Z0/ 945105/ / REFLETOR	18 , 89
1JE/ 867010/H /ZTPREVESTIMEN	1.288 , 52	5Z0/ 945096/A / LANTERNA	248 , 84
6R0/ 915441/ / TAMPA	22 , 65	5Z0/ 941828/B / PORTA FUSI	101 , 11
5Z9/ 853538/ /BGMSOLEIRA	335 , 95	131/ 119259/ / TAMPA	59 , 78
5K0/ 971501/K / SUPORTE	80 , 92	122/ 135599/1 / TRAVA	2 , 47
5G4/ 881806/EE/BKVREVESTIMEN	4.183 , 99	122/ 135597/ / SEGURANCA	31 , 56
3C0/ 881254/A /82VMANOPLA	51 , 08	811/ 399115/D / APOIO	31 , 94
5U0/ 098609/BE/ JG.ALTO F.	428 , 23	811/ 407175/A / CHAPA	24 , 53
5G0/ 019900/ / BANCO	3.130 , 89	8P0/ 611671/ / CLIP	16 , 74
5G4/ 837461/H / MANIVELA	929 , 82	8P0/ 133781/B / MANGUEIRA	149 , 90
5K0/ 054691/E / SIST. DE R	1.911 , 84	8N1/ 927741/A / SUPORTE	213 , 41
5U0/ 121205/B / VENTILADOR	422 , 71	8L3/ 898149/ / JG.FIXACAO	74 , 99
2H1/ 941435/C /REHTECLA	209 , 78	1J0/ 201294/F / TUBO	197 , 23
2H1/ 927235/D /REHTECLA	209 , 78	1J0/ 201294/E / TUBO	63 , 64
6X0/ 973374/ / COBERTURA	45 , 03	1J0/ 201294/C / TUBO	140 , 85
1S0/ 955623/ / SUPORTE	764 , 41	1J0/ 201293/Q / TUBO	194 , 96
1S0/ 945257/ / SUPORTE	167 , 41	1J0/ 201293/P / TUBO	152 , 83
APR/ LKT155/ / BASE ALUM MED	978 , 18	1J0/ 130325/B / SUPORTE	5 , 33
5C5/ 807521/A /9B9SPOILER	337 , 21	1J0/ 129684/L / TUBO	1.643 , 00
2H1/ 919473/F /REHINDICADOR	311 , 18	5Z0/ 941607/A / CAPA COBER	11 , 86
5G0/ 885775/AT/ ESPUMA	854 , 10	5Z0/ 941607/ / CAPA COBER	28 , 23
5C6/ 881901/F /AW5APOIO	2.308 , 80	5Z0/ 941535/K /1NNINTERRUPTO	98 , 42
2HH/ 881805/Q /BVUREVESTIMEN	3.925 , 94	811/ 399113/A / APOIO	21 , 70
ASE/ 434046/00/000RECARRECAD	18.841 , 02	810/ 971989/ / RECEPTACUL	11 , 43
5U0/ 955409/A /03CBRACO	89 , 27	803/ 955995/ / REFORCO	2 , 13
2H0/ 615124/B / CAIXA	1.612 , 16	803/ 959849/ / SUPORTE	11 , 01
000/ 019819/ / BASE	291 , 27	8N1/ 614724/E / TUBO FREIC	310 , 56
000/ 071595/ / JG.PARAFUS	249 , 93	8N1/ 721142/B / PEDALFREIO	271 , 49
1S0/ 075101/ / PARABARRO	213 , 74	8L3/ 837199/B / CLIP	11 , 01
1S0/ 075111/ / PARABARRO	402 , 50	1J0/ 200059/AC/ JG. TUBO	188 , 12
2H0/ 071000/D /NP1SANTO ANTO	4.982 , 28	1J0/ 200059/AD/ JG. TUBO	301 , 23
5G0/ 419091/DL/RIEVOLANTE	7.236 , 13	1J0/ 129609/C / TUBO	239 , 66
5G0/ 419091/DJ/RIEVOLANTE	6.155 , 21	1J0/ 129607/S / FILTRO AR	813 , 93
5G0/ 419091/DG/RIEVOLANTE	6.155 , 21	1J0/ 129609/B / TUBO	239 , 66
2HH/ 881405/L /BVUREVESTIMEN	3.925 , 94	1J0/ 129607/BP/ FILTRO AR	630 , 54
2HH/ 881405/K /GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	867/ 807637/ / FOLHA	34 , 03
2HH/ 881405/K /GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	867/ 827500/A / BATENTE	7 , 24
2HH/ 881405/J /SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	861/ 857611/ /Y20ALCA	54 , 78
2HH/ 881405/G /LOUREVESTIMEN	1.807 , 34	861/ 857611/ /3PTALCA	88 , 81
2HH/ 881405/G /LOSREVESTIMEN	1.807 , 34	861/ 803899/B / PORCA	13 , 73
2H1/ 820743/B / MANGUEIRA	1.575 , 68	861/ 711509/A / PORCA	18 , 92
2H7/ 810083/B /GRUPAINEL	4.639 , 75	831/ 833719/ / CLIP	- , 68
2H5/ 061162/B / PROTETOR	1.381 , 08	813/ 971955/ / RECEPTACUL	2 , 84
5K0/ 858247/E /82VCOBERTURA	98 , 93	803/ 019813/ / ANEL	4 , 01
N/ 105920/02/ fita	62 , 56	8N0/ 615423/C / CAIXA	4.203 , 97
06H/ 103495/AG/ SEPARADOR	1.516 , 97	8N0/ 614723/E / TUBO FREIC	310 , 56
5C1/ 061502/C /82VJG.TAPETE	443 , 03	8N0/ 611844/ / SUPORTE	591 , 08
5C5/ 881901/L /ICEAPOIO	1.403 , 87	8N0/ 611707/A / MANGUEIRA	906 , 26
2HH/ 881405/F /FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 253115/A / VEDACAO	79 , 42
2HH/ 881805/E /FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 145875/ / SUPORTE	88 , 43

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2HH/ 881805/AK/G0GREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 145845/ / MANGUEIRA	627 , 38
2HH/ 881805/AK/G0EREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 145808/A / SUPORTE	345 , 18
2HH/ 881805/AJ/G0GREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 145790/B / MANGUEIRA	2.583 , 99
2HH/ 881805/AJ/G0EREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 145805/H / RESFRIADOR	6.290 , 62
2HH/ 881405/R /OZIASSENTO	3.925 , 94	8L1/ 713111/ /8PMCOBERTURA	1.544 , 60
5U4/ 867012/CQ/JCWREVESTIMEN	439 , 32	8L1/ 419501/CL/ COLUNA DIR	6.794 , 42
2H7/ 061162/B / PROTETOR	1.036 , 55	1J0/ 199851/AM/ APOIO	1.428 , 27
1SB/ 825250/ / PROTECAO	38 , 71	1J0/ 199851/AA/ APOIO	1.258 , 68
6Q3/ 867012/EF/UBAREVESTIMEN	2.355 , 13	1J0/ 199555/CF/ SUPORTE	1.895 , 16
3AB/ 423061/F / MECANISMO	11.723 , 90	1J0/ 199555/CE/ SUPORTE	2.409 , 74
5W3/ 867501/G /7WQREVESTIMEN	216 , 80	1J0/ 199555/BS/ SUPORTE	811 , 98
1SB/ 857002/B /DQSPAINEL	1.633 , 11	867/ 803377/ / PLACA	4 , 71
1SB/ 857002/B /DQUPAINEL	1.653 , 30	861/ 972501/A / CAIXA	11 , 25
1SB/ 857002/C /DQSPAINEL	1.658 , 22	867/ 129669/ / BUCHA	8 , 05
1SB/ 857002/C /DQUPAINEL	1.678 , 42	861/ 711193/ / BASE	14 , 54
5Q0/ 971830/ / SUPORTE	38 , 95	861/ 612175/ / VEDACAO	39 , 11
5G0/ 071644/ /GRUSPOILER	878 , 58	8N0/ 825245/D / REVESTIMEN	716 , 36
5C0/ 071607/ /GRUSPOILER	3.520 , 22	8L9/ 612041/M / TUBO	1.477 , 06
1K1/ 064205/A / CAPA PEDAL	844 , 35	8L9/ 612391/C / SUPORTE	827 , 66
5Z0/ 407256/BA/ CAIXA	377 , 52	8L1/ 819475/ / MOLDURA	243 , 16
7P1/ 858418/G /NE1COBERTURA	1.520 , 15	1J0/ 201060/DK/ RESERVATOR	4.004 , 92
7P0/ 723142/L / PEDALFREIO	603 , 56	1J0/ 201060/DL/ RESERVATOR	1.546 , 24
5Z0/ 071599/B / TRAVA	345 , 24	1J0/ 201048/C / CASQUILHO	12 , 82
7E5/ 857922/A /1QBPORTA OBJE	1.495 , 33	1J0/ 129631/A / BUCHA	47 , 43
5G0/ 010845/D / ETIQUETA	34 , 55	1J0/ 129625/ / VEDACAO	38 , 65
5C5/ 906617/B / SUPORTE	82 , 47	1J0/ 129609/J / TUBO	397 , 20
4H0/ 973717/A / RECEPTACUL	46 , 82	1J0/ 129609/D / TUBO	491 , 62
330/ 121094/ / SUPORTE	6 , 02	867/ 911269/A / REBITE	8 , 16
1S0/ 122447/G / MANGUEIRA	201 , 50	867/ 857707/ / DISCO	11 , 58
1S0/ 122157/C / MANGUEIRA	195 , 91	861/ 857837/ / CLIP	19 , 62
7P1/ 857351/D /6BBADORNO	902 , 00	843/ 253253/B / SUPORTE	12 , 66
7P1/ 857351/D /NE1ADORNO	902 , 00	813/ 972924/ / RECEPTACUL	90 , 79
7P1/ 857351/D /MN3ADORNO	902 , 00	813/ 972623/D / RECEPTACUL	2 , 07
6R0/ 804182/ / CHP COBERT	95 , 41	813/ 971956/ / RECEPTACUL	6 , 56
6R0/ 804181/ / CHP COBERT	95 , 41	803/ 501221/ / SEG.COROA	2 , 04
5Z0/ 959801/C / MOTOR	203 , 16	803/ 419345/ / ANEL	- , 49
6Q0/ 601025/AL/8Z8RODA	1.614 , 87	803/ 253209/A / PLACA	2 , 72
7H5/ 868433/A /71NTAMPA	166 , 05	803/ 407291/ / BRACADEIR	51 , 32
5G4/ 868152/E /82VCOBERTURA	409 , 36	803/ 407357/ / DISCO	24 , 02
5G4/ 868152/E /ZB3COBERTURA	409 , 36	803/ 019825/B / BUCHA	2 , 19
5G4/ 868152/E /ZA2COBERTURA	409 , 36	8N0/ 802068/A / SUPORTE	213 , 32
5G4/ 868152/D /82VCOBERTURA	289 , 23	8N0/ 615424/C / CAIXA	3.346 , 51
5G4/ 868152/D /ZB3COBERTURA	289 , 23	8N0/ 615311/A / PRATO FREI	340 , 19
5G4/ 868152/D /ZA2COBERTURA	289 , 23	8N0/ 615312/A / PRATO FREI	313 , 76
2HH/ 881806/E /FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	8L9/ 422887/D / MANGUEIRA	801 , 09
2HH/ 881805/T /QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	8L9/ 253232/A / VEDACAO	118 , 96
2HH/ 881805/T /JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	8L9/ 253193/C / SUPORTE	224 , 51
2HH/ 881805/S /QOMREVESTIMEN	3.925 , 94	8L9/ 253147/ / ANEL	206 , 74
AG/ T10133/ /18 ADAPTADOR	95 , 87	8L9/ 145937/A / MANGUEIRA	1.135 , 29
1JD/ 819640/ / CAIXA	210 , 80	8L1/ 713303/ / CABO BLOQU	652 , 38
AG/ T10133/ /19 ADAPTADOR	126 , 40	1J0/ 200059/M / JG. TUBO	282 , 21
AG/ T10133/ /16AADAPTADOR	155 , 89	1J0/ 200059/L / JG. TUBO	862 , 24
5C7/ 863241/M /82VCONSOLE	1.034 , 69	1J0/ 200059/AG/ JG. TUBO	427 , 39
5C0/ 422893/BK/ MANGUEIRA	1.304 , 61	1J0/ 200059/AB/ JG. TUBO	73 , 37
5C0/ 422893/BM/ MANGUEIRA	1.355 , 36	8P0/ 615231/A / CHPINTERME	63 , 00
5C0/ 422893/BP/ MANGUEIRA	1.355 , 36	5Z0/ 955410/C / BRACO	72 , 69
5C0/ 419091/AG/OXDVOLANTE	5.745 , 61	149/ 955275/1 / CAPA	- , 68
5U5/ 867601/B /NA2REVESTIMEN	31 , 53	149/ 857563/1 /M60SUPORTE	- , 71
04E/ 109111/AD/ POLIA	29 , 32	823/ 412369/ / CHAPA	12 , 19
06F/ 109102/E / COMANDO	3.250 , 25	8Z0/ 253141/ / BRACADEIRA	377 , 18
06F/ 109101/J / COMANDO	3.138 , 03	8T0/ 972571/B / COMPART.	122 , 28
1S1/ 941016/N / FAROL	941 , 02	8T0/ 973702/ / RECEPTACUL	60 , 14
030/ 103101/BP/ BLOCO	2.565 , 41	8T8/ 885682/ /4PKDESTRAVAM	660 , 76
030/ 103101/BN/ BLOCO	2.565 , 41	8T0/ 898955/ / FIXACAO	137 , 76

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



032/ 103101/K / BLOCO	2.816 , 37	8N0/ 201375/A / PORCA DE C	22 , 75
5U5/ 810972/A / PROTETOR	53 , 36	8N0/ 145838/A / MANGUEIRA	1.059 , 90
5G0/ 881405/DF/BBNREVESTIMEN	2.146 , 15	8N0/ 145856/ / MANGUEIRA	1.069 , 51
5C0/ 419091/AG/ADJVOLANTE	5.745 , 61	8L4/ 867276/ / CLIP	1 , 62
5C0/ 419091/AD/0XDVOLANTE	4.922 , 23	8L0/ 971838/ / CINTA RETE	11 , 41
1S0/ 601149/G /JZATAMPAO	41 , 00	1J0/ 145808/C / SUPORTE	115 , 66
3C8/ 881405/FL/TICREVESTIMEN	4.715 , 22	1J0/ 145770/T / TUBO	723 , 64
3C8/ 881805/LK/TICREVESTIMEN	4.715 , 22	1J0/ 145803/G / RESFRIADOR	2.586 , 80
ASE/ 905206/00/001DVD	284 , 31	141/ 957397/1 / SOQUETE	2 , 84
7P0/ 827505/L / FECHADURA	1.602 , 60	823/ 253149/A / BUCHA	7 , 56
04E/ 103483/N / VEDACAO	43 , 41	821/ 971976/ / RECEPTACUL	- , 71
N/ 911455/01/ PARAFUSO	6 , 35	813/ 972930/ / RECEPTACUL	147 , 51
5U5/ 867501/L /MJ7REVESTIMEN	293 , 29	815/ 971989/ / RECEPTACUL	1 , 42
7E0/ 601027/B /091RODA	649 , 76	813/ 972927/ / RECEPTACUL	92 , 82
5Z0/ 881405/FG/CHEREVESTIMEN	137 , 32	813/ 972925/ / RECEPTACUL	89 , 42
5Z0/ 881806/DE/CHEREVESTIMEN	234 , 08	811/ 721673/A / CLIP	2 , 04
5Z0/ 881901/CB/CHGAPOIO	110 , 00	8T0/ 886920/ /4PKGUIA	58 , 23
5C0/ 419091/AD/ZRPVOLANTE	4.741 , 91	8P3/ 881630/A / CAIXA	26 , 04
5C0/ 419091/AG/ZRPVOLANTE	5.745 , 61	8R0/ 877244/ / SUPORTE	4 , 23
5C0/ 419091/AN/ADJVOLANTE	6.582 , 66	8T0/ 877449/ / PORCA	9 , 40
5C0/ 419091/AN/ZRPVOLANTE	6.582 , 66	8T0/ 885503/ /8W4ESTRUTURA	1.898 , 73
5C0/ 419091/AN/OK1VOLANTE	6.582 , 66	8N0/ 122101/A / MANGUEIRA	656 , 91
7P1/ 820741/BT/ MANGUEIRA	3.212 , 70	8N0/ 121088/ / MANGUEIRA	2.270 , 09
7P1/ 820741/CA/ MANGUEIRA	3.212 , 70	8N0/ 103954/ / CASQUILHO	78 , 53
7E0/ 145804/A / RESFRIADOR	2.483 , 16	8N0/ 103531/ / PARAFUSO	29 , 11
5U4/ 857706/J /RAACINTO 3 PT	400 , 45	8L4/ 831720/ / LUVA	14 , 96
06H/ 103495/AC/ SEPARADOR	777 , 70	1J0/ 145803/T / RESFRIADOR	2.342 , 19
06H/ 109210/AG/ CAIXA	792 , 22	1J0/ 145769/D / GRAMPO	7 , 13
03C/ 127065/C / ADAPTADOR	74 , 80	8L0/ 972974/ / RECEPTACUL	31 , 74
1J0/ 010238/Q / ETIQUETA	2 , 06	8L0/ 971978/ / RECEPTACUL	38 , 18
5U5/ 827539/B / FECHADURA	306 , 85	8L0/ 971972/ / RECEPTACUL	49 , 55
2HH/ 867023/J /TOLREVESTIMEN	3.371 , 16	1J0/ 199117/Q / CONSOLE	624 , 00
1S0/ 885506/ / SUPORTE	59 , 70	1J0/ 199117/AK/ CONSOLE	492 , 61
1S0/ 886227/A / BUCHA	4 , 77	1J0/ 199117/BC/ CONSOLE	785 , 37
1S0/ 885681/ /82VTRAVAMENTO	360 , 13	1J0/ 199117/N / CONSOLE	631 , 67
1S0/ 885682/ /82VTRAVAMENTO	360 , 13	1J0/ 199117/P / CONSOLE	1.085 , 73
1S0/ 885894/A /82VCOBERTURA	4 , 73	8L0/ 955453/C / RESERVATOR	431 , 40
1S0/ 885893/A /82VCOBERTURA	4 , 73	5Z0/ 955751/ / TUBO	16 , 86
5U7/ 853804/A /AAAFOLHA	40 , 33	855/ 601190/ / PESO BALAN	2 , 32
5C5/ 881901/N /ICEAPOIO	354 , 40	855/ 411335/A / BRACADEIR	5 , 45
5C5/ 885405/D /ICDREVESTIMEN	3.388 , 41	855/ 411309/A / ESTABILIZA	368 , 39
5C5/ 857552/BC/SD4PARASOL	663 , 92	855/ 253137/ / ANEL	5 , 40
5C5/ 857552/BC/3H8PARASOL	612 , 29	823/ 711197/A / MOLA	- , 45
3AA/ 615425/B / SUPORTE	747 , 28	823/ 711263/C / TUBO	6 , 55
3AA/ 615426/B / SUPORTE	747 , 28	823/ 512097/ / ANEL	- , 68
8V0/ 880204/E / AIRBAG	9.921 , 29	811/ 803593/ / TAMPAO	31 , 02
7L0/ 419501/CK/ COLUNA DIR	13.762 , 92	8Z0/ 611797/ / SUPORTE	22 , 79
5U0/ 057191/M / SISTEMA	2.986 , 97	8N0/ 407152/D / BARRA	3.934 , 21
5U0/ 061163/ /041TAPETE	333 , 78	8N0/ 407151/D / BARRA	3.620 , 80
5U0/ 061163/A /041TAPETE	333 , 78	8N0/ 321422/B / SUPORTE	116 , 43
7E0/ 898623/ / JG.FIXACAO	286 , 39	8N0/ 253145/ / BRACADEIRA	341 , 71
5U4/ 857705/J /HCPCINTO 3 PT	410 , 40	8L1/ 880303/ / CHAPA	53 , 30
5U4/ 857705/J /RAACINTO 3 PT	400 , 45	8L1/ 906328/ / SUPORTE	275 , 96
5C6/ 854327/C /5APDEFLETOR	262 , 76	8L0/ 971971/ / RECEPTACUL	38 , 18
701/ 801651/A / PARAFUSO	49 , 25	8L0/ 971848/D / PRESILHA	11 , 34
7H0/ 801903/B / ESTRIBO	596 , 07	8L0/ 971848/H / PRESILHA	24 , 89
5U7/ 853687/D /739LOGOTIPO	18 , 31	8L0/ 971966/ / RECEPTACUL	106 , 50
AG/ T10359/ /3 ADAPTADOR	270 , 21	8L0/ 971847/A / PRESILHA	40 , 35
5N0/ 201060/BF/ RESERVATOR	6.947 , 79	8L0/ 971847/ / TERMINAL	13 , 24
AG/ T50048/ / COLOCADOR	353 , 18	8L0/ 971824/ / PRESILHA	58 , 66
5G0/ 886449/ / CANTONEIRA	11 , 70	1J0/ 199117/AG/ CONSOLE	758 , 62
1SB/ 881405/C /DTTREVESTIMEN	155 , 52	1J0/ 199111/M / CONSOLE	510 , 77
1SB/ 881405/B /DWHREVESTIMEN	155 , 16	1J0/ 145863/C / TAMPAO	99 , 13
1SB/ 881405/B /DTSREVESTIMEN	159 , 73	1J0/ 145863/ / TAMPAO	74 , 54

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1SB/ 881405/ /BVEREVESTIMEN	93 , 68	1J0/ 145834/A / MANGUEIRA	122 , 44
7P0/ 815008/K / AQUECEDOR	10.563 , 53	5Z0/ 955751/A / TUBO	18 , 22
5C6/ 885805/AG/CHTREVESTIMEN	2.047 , 81	1J0/ 133778/ / MANGUEIRA	429 , 72
5C6/ 885805/AG/CHUREVESTIMEN	2.047 , 81	1J0/ 133778/H / MANGUEIRA	165 , 08
5C0/ 609721/BC/ TIRANTE	122 , 93	1J0/ 133559/ / SUPORTE	114 , 47
5Z0/ 071599/ / TRAVA	345 , 11	1J0/ 133396/ / SUPORTE	6 , 42
ASE/ 410120/00/000AQUECEDOR	21.264 , 50	8L0/ 941953/ / SOQUETE	148 , 82
ASE/ 406171/00/000CARRO	21.010 , 18	5Z0/ 951181/ / SUPORTE	5 , 43
ASE/ 404030/00/000LIMPEZA	7.951 , 09	5Z0/ 947561/B / MICROINTER	177 , 66
04E/ 903023/K / ALTERNADOR	6.957 , 84	131/ 837199/1 / GRAMPO	1 , 36
04E/ 903023/JX/ ALTERNADOR	7.969 , 05	131/ 821143/Z / PARAFUSO	1 , 36
02Z/ 911024/Q / MOTOR	4.148 , 56	131/ 413431/1 / ARRUELA	7 , 17
1K1/ 713204/ /TVHCOBERTURA	1.430 , 04	327/ 867625/1 /375ESPACADOR	18 , 45
3AF/ 827499/ / BATENTE	61 , 68	327/ 867389/ / GRAMPO	- , 65
2H7/ 885775/C / ESPUMA	1.617 , 12	811/ 422523/C / BUCHA	20 , 57
2H7/ 885805/CE/AWJREVEST.ENC	7.406 , 26	811/ 422125/ / ANEL	11 , 45
5Z9/ 012001/DT/ LITERATURA	16 , 61	811/ 422148/B / PC PRESSAO	29 , 99
8V0/ 927902/J / CHICOTE	468 , 27	811/ 422197/C / SUPORTE	371 , 87
5G0/ 885893/A /82VCOBERTURA	29 , 50	8P0/ 881477/B /01CCOBERTURA	81 , 11
8J0/ 857511/H /9B9ESPELHO IN	773 , 49	8P0/ 881477/ /71NCOBERTURA	6 , 23
1K0/ 199117/CD/ CONSOLE	491 , 09	8P0/ 881349/B /01CCOBERTURA	59 , 35
1C0/ 863955/C / ISOLAMENTO	422 , 14	8P0/ 881348/B /01CCOBERTURA	59 , 35
07K/ 105561/F /BLACASQUILHO	85 , 11	8P0/ 881349/ /71NCOBERTURA	16 , 30
AG/ T10064/ /5 ADAPTADOR	504 , 41	8L1/ 858347/ /01CCOBERTURA	572 , 44
2H0/ 881805/BP/OZIREVESTIMEN	3.625 , 09	1J0/ 133366/BG/ MANGUEIRA	879 , 66
5G0/ 885894/A /82VCOBERTURA	29 , 50	1J0/ 133366/BH/ MANGUEIRA	193 , 64
5G0/ 885894/A /ZA2COBERTURA	29 , 50	1J0/ 133366/G / MANGUEIRA	194 , 36
5G0/ 885703/Q /AMTCOURO	2.860 , 13	1J0/ 133366/BF/ MANGUEIRA	179 , 67
7P6/ 807046/ /9B9SUPORTE	120 , 77	5Z0/ 945258/ / SUPORTE	85 , 55
7N0/ 907530/AK/Z00INTERFACE	1.714 , 31	5Z0/ 945305/ / PORCA	2 , 13
7N0/ 907530/AN/Z00INTERFACE	1.714 , 31	5Z0/ 945191/ / VEDACAO	11 , 09
7N0/ 907530/AN/Z01INTERFACE	1.657 , 04	131/ 401193/ / PARAFUSO	4 , 13
06K/ 115610/E / TUBO	297 , 23	811/ 419667/B / MOLA	1 , 42
06J/ 971627/AC/ CHICOTE	2.391 , 01	811/ 419325/B / ARRASTADOR	32 , 46
5C0/ 422893/BJ/ MANGUEIRA	1.304 , 61	811/ 419185/C / PECA DE FE	14 , 54
06K/ 906433/B / EMISSOR	309 , 43	8P0/ 881348/ /71NCOBERTURA	16 , 30
5C5/ 831055/K / PORTA	2.343 , 03	8P0/ 881347/B /01CCOBERTURA	59 , 35
1K0/ 825202/BN/ REVESTIMEN	501 , 16	8P0/ 820323/ / PRESILHA	8 , 07
5Q1/ 820007/ / CARCACA	1.066 , 30	8P0/ 881347/ /71NCOBERTURA	16 , 30
1K6/ 827505/F /9B9FECHADURA	470 , 67	1J0/ 145769/H / GRAMPO	8 , 54
5Z6/ 807155/A /EL7COBERTURA	38 , 65	8L0/ 947315/ / INTERRUPTO	80 , 14
5U4/ 867212/CD/GPCREVESTIMEN	357 , 16	133/ 957397/1 / SOQUETE	1 , 40
0AU/ 409053/T / EIXO	18.359 , 92	811/ 723537/C /1NNBATENTE	5 , 93
02D/ 525596/G / RETENTOR	234 , 10	811/ 721527/ /1NNCAPA COBER	1 , 66
0A6/ 409529/D / RETENTOR	93 , 95	811/ 721515/C / BATENTE	2 , 18
0A6/ 409399/B / RETENTOR	79 , 95	8P3/ 881629/A / CAIXA	27 , 00
0A6/ 409189/E / RETENTOR	78 , 82	8P1/ 863947/ / ISOLAMENTO	724 , 92
5C0/ 419091/AD/ADJVOLANTE	4.922 , 23	8P0/ 947412/ / REFLETOR	81 , 55
2H1/ 721480/C / TUBO	756 , 60	8P0/ 973100/ / RECEPTACUL	130 , 44
02R/ 301230/M / UNIDADE	2.164 , 83	8P1/ 863923/C / ISOLAMENTO	214 , 01
02R/ 311490/E / GARFOCAIXA	2.067 , 51	8N0/ 012219/ / CHAVE	227 , 19
000/ 061128/ / PORTA OBJ	86 , 56	8L9/ 965551/A / SUPORTE	56 , 22
5U0/ 885501/H / ESTRUTURA	503 , 36	8L9/ 971615/ / CONDUTOR	65 , 71
5U4/ 867211/BP/GRTREVESTIMEN	357 , 70	8L9/ 972329/ / CHAPA	53 , 05
5Z0/ 601147/T /BJWCALOTA	52 , 77	1J0/ 133986/BL/ JG. TUBO	1.227 , 66
5C5/ 827705/F /9B9VEDACAO	345 , 85	1J0/ 133986/BR/ JG. TUBO	2.935 , 53
2H0/ 823033/G /GRUTAMPA	2.201 , 00	1J0/ 133986/BS/ JG.TUBULAC	1.575 , 65
2H7/ 802611/A / REFORCO	263 , 07	1J0/ 133986/BK/ JG.TUBULAC	1.089 , 91
2H7/ 809240/C / COLUNA C	2.829 , 21	5Z0/ 953247/A / SUPORTE	2 , 13
06A/ 906145/ / ANEL VEDAC	18 , 97	5Z0/ 953247/ / SUPORTE	4 , 64
0AM/ 321397/B / APOIO	47 , 72	5Z0/ 953053/C / SOQUETE	29 , 00
7L6/ 601025/BG/8Z8RODA	3.802 , 81	131/ 955245/1 / ARRUELA	- , 68
5U0/ 906351/B / SUPORTE	19 , 34	131/ 945279/1 / FRICCAO	- , 19
5C6/ 885902/G /CHTAPOIO	1.340 , 41	131/ 867225/Z / ESPUMA	14 , 10

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



5C6/ 885902/G /CHUAPOIO	1.340 , 41	327/ 867880/1 /262REVESTIMEN	94 , 75
5C6/ 885805/AG/CHSREVESTIMEN	2.047 , 81	811/ 611797/ / SUPORTE	13 , 61
7P6/ 898375/L /IRZJG.CILINDR	4.414 , 40	811/ 611797/B / SUPORTE	- , 69
ASE/ 465842/01/066DIAGNOSE	15.719 , 13	811/ 611945/B / SUPORTE	59 , 94
ASE/ 435051/00/000JG.REPARO	9.534 , 71	8P0/ 937545/B / SUPORTE	63 , 63
ASE/ 435053/00/000JG.REPARO	6.105 , 95	8P0/ 937546/B / SUPORTE	63 , 63
5G0/ 886920/ /ZA2GUIA	71 , 85	8P0/ 881480/B /01CCOBERATURA	81 , 11
5G0/ 886450/ / CANTONEIRA	11 , 70	8P0/ 881479/B /01CCOBERATURA	81 , 11
032/ 906034/AH/ UNIDADE	700 , 19	8L5/ 612041/K / TUBO	644 , 43
N/ 911922/01/ PARAFUSO	18 , 60	8L4/ 959841/ / BUCHA	11 , 81
N/ 107673/01/ PARAFUSO	6 , 35	1J0/ 133986/BH/ JG. TUBO	1.085 , 06
5U0/ 098609/BC/ JG.ALTO F.	165 , 25	1J0/ 133782/ / MANGUEIRA	387 , 84
5Z0/ 098609/AD/ JG.ALTO F.	302 , 00	1J0/ 133699/C / JG. TUBO	2.001 , 88
5Z0/ 098609/AK/ JG.ALTO F.	328 , 62	191/ 512117/ / BUCHA	63 , 19
5Z6/ 807864/A / GUIA	19 , 60	5Z9/ 867501/M /7WQREVESTIMEN	1.276 , 80
8K0/ 972974/ / RECEPTACUL	19 , 56	5Z9/ 867501/N /7WQREVESTIMEN	512 , 63
7P6/ 919837/A / SUPORTE	223 , 08	5Z9/ 867501/L /7WQREVESTIMEN	472 , 96
7N0/ 907530/AK/Z01INTERFACE	1.968 , 52	5Z9/ 867501/K /7WQREVESTIMEN	1.222 , 99
7N0/ 907530/AN/Z03INTERFACE	1.946 , 65	5Z9/ 867501/P /7WQREVESTIMEN	927 , 07
7N0/ 907530/AN/Z06INTERFACE	1.912 , 82	5Z9/ 867501/Q /7WQREVESTIMEN	541 , 86
7L6/ 955455/ / TAMPÁ	43 , 49	5Z9/ 867501/R /7WQREVESTIMEN	1.001 , 61
1S0/ 601025/Q /041RODA	597 , 29	5Z9/ 867501/A /DD2REVESTIMEN	660 , 82
5U4/ 867501/ /MJ7REVESTIMEN	333 , 75	547/ 971841/AE/ CONECTOR	4 , 51
5Z0/ 807241/C /9B9COBERTURA	12 , 37	5Z9/ 867501/J /7WQREVESTIMEN	630 , 47
1SB/ 815479/ / COBERTURA	20 , 57	5Z9/ 867501/G /7WQREVESTIMEN	693 , 21
6R0/ 886747/ /82VADORNO	13 , 09	547/ 601361/ / VALVULA	5 , 92
5U5/ 945258/D / SUPORTE	115 , 20	547/ 937595/B / DIODO	4 , 68
5U5/ 945257/G / SUPORTE	142 , 22	547/ 953053/ / SOQUETE	40 , 21
5C0/ 010799/Q / ETIQUETA	12 , 37	547/ 971847/AF/ CLIP	4 , 19
5Z0/ 853101/C /739FRISO	52 , 11	547/ 971847/AL/ PRESILHA	6 , 56
5C5/ 035241/ / SUPORTE	120 , 87	547/ 971847/AM/ PRESILHA	7 , 66
5C5/ 035242/ / SUPORTE	120 , 87	5Z9/ 809322/ / SUPORTE	53 , 46
3D0/ 035950/B / SIM CARD	986 , 55	5Z9/ 809520/ / PLACA ANCO	105 , 34
5Z0/ 885805/MK/CYWREVESTIMEN	508 , 12	547/ 971847/A / PRESILHA	- , 71
5Z0/ 885901/DA/CYXAPOIO	106 , 45	547/ 937579/ / EXTRATOR	- , 71
5X0/ 612105/A / SERV FREIO	874 , 15	547/ 937555/ / COBERTURA	9 , 15
5Z0/ 035548/G / CABO ANTEN	61 , 48	547/ 827627/ / PINOESFERI	12 , 88
3C0/ 857781/B /Q70GUIA	42 , 47	542/ 919131/ / ANEL	2 , 40
3C0/ 857827/A /Q70GUIA	59 , 56	5Z9/ 867501/A /7WQREVESTIMEN	752 , 19
5G4/ 881776/AK/ ESPUMA	908 , 31	5Z9/ 867501/B /7WQREVESTIMEN	408 , 39
5G3/ 881671/B /82VBOTAO	82 , 01	5Z9/ 867501/C /DD2REVESTIMEN	677 , 51
2H0/ 805191/B / COLUNA A	1.115 , 31	5Z9/ 867501/C /7WQREVESTIMEN	907 , 69
3C8/ 035278/D / UNI.NAVEG.	16.246 , 46	5Z9/ 867501/E /7WQREVESTIMEN	1.350 , 06
2H0/ 121157/BC/ MANGUEIRA	137 , 20	5Z9/ 253025/C / SILENCIOSO	1.698 , 54
2H0/ 121109/P / MANGUEIRA	75 , 39	5Z9/ 201993/A / TUBO	145 , 06
2H0/ 121157/BB/ MANGUEIRA	119 , 99	5Z9/ 201293/ / TUBULACAO	63 , 49
5G0/ 061195/ / PROTECAO	387 , 28	5Z9/ 201294/ / TUBULACAO	81 , 78
5G0/ 064230/ / MANOPLA	508 , 86	5Z9/ 201931/ / TUBO	152 , 44
5G0/ 064365/ / PARASOL	1.303 , 19	547/ 919131/ / ANEL	9 , 52
5U6/ 867815/A /NA2BATENTE	4 , 00	547/ 827515/A / TRAVA	4 , 40
5U0/ 819706/ /NG9DIFUSOR AR	19 , 61	547/ 827527/ /999CALCO	7 , 89
5Q0/ 614517/AA/BEFAGREGADO	16.925 , 90	547/ 501357/ / DISCO	4 , 00
5Q0/ 614517/T /BEFAGREGADO	16.925 , 90	5Z9/ 809855/ / CAIXA	2.433 , 74
2HH/ 881805/J /SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971919/BM/ CONECTOR	8 , 17
2HH/ 881805/K /FOHREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971919/BH/ CONECTOR	8 , 20
2HH/ 881805/L /LOSREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971919/BG/ CONECTOR	36 , 63
2HH/ 881805/L /LOUREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971919/B / RECEPTACUL	12 , 19
2HH/ 881805/M /GOEREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971919/BA/ RECEPTACUL	9 , 87
06H/ 103064/AE/ CABECOTE	13.502 , 24	547/ 971919/BB/ CONECTOR C	9 , 87
06J/ 127025/J / BOMBA COMB	2.290 , 86	547/ 971919/BC/ RECEPTACUL	11 , 79
059/ 103051/K / RETENTOR	153 , 88	547/ 971904/C / SUPORTE	4 , 31
04C/ 199207/J / APOIO	163 , 59	547/ 955275/ / CAPA	5 , 99
022/ 105243/H / AMORTECEDO	2.493 , 17	547/ 803970/A / ANEL	- , 71
WHT/ 006402/ / PARAFUSO	7 , 19	547/ 614113/ / UNIDADE	9.725 , 17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WHT/ 006400/ / PINOSUPORT	41 , 90	547/ 301976/ / PARAFUSO	12 , 10
5G0/ 071303/ / FRISO	609 , 97	529/ 945257/ / SUPORTE	54 , 68
5G0/ 071360/ / FRISO PROT	304 , 24	529/ 945258/ / SUPORTE	54 , 68
5G0/ 071497/ /FZZRODA	1.657 , 82	547/ 971919/AT/ CONECTOR	7 , 21
5G0/ 071610/A/GRUSPOILER	2.171 , 89	547/ 971901/D / CAPA PROTE	49 , 48
5G0/ 075101/ / PARABARRO	123 , 82	547/ 971901/C / CAPA PROTE	81 , 46
5G0/ 075111/ / PARABARRO	118 , 45	547/ 971877/B / PRESILHA	- , 08
5G4/ 867011/CE/NRIREVESTIMEN	3.358 , 36	547/ 953265/ / ETIQUETA	8 , 07
7E5/ 955110/ /GRUCAPA COBER	115 , 79	547/ 253115/A/ VEDACAO	45 , 22
5G4/ 868151/E /82VCOBERTURA	409 , 36	547/ 121109/ / MANGUEIRA	31 , 21
5G4/ 868151/E /ZB3COBERTURA	409 , 36	529/ 945111/C / LANTERNA	671 , 42
5G4/ 868151/E /ZA2COBERTURA	409 , 36	529/ 867769/ /1DMTAMPA	799 , 85
5G4/ 868151/D /82VCOBERTURA	289 , 23	529/ 919486/ / SUPORTE	102 , 96
5G4/ 868151/D /ZB3COBERTURA	289 , 23	529/ 945097/ / LUZ ADICIO	262 , 08
5G4/ 868151/D /ZA2COBERTURA	289 , 23	529/ 919486/B / SUPORTE	102 , 96
2HH/ 881805/F /LOUREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971901/ / CAPA PROTE	46 , 02
2HH/ 881805/F /LOSREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971901/A / CAPA PROTE	98 , 35
2HH/ 881805/M /GOGREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971901/B / CAPA PROTE	80 , 19
2HH/ 881806/F /LOUREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971877/A / PRESILHA	- , 04
2HH/ 881806/F /LOSREVESTIMEN	1.807 , 34	547/ 971871/ / BUCHA	25 , 24
000/ 019728/B / SUPORTE	1.265 , 56	547/ 953055/ / SOQUETE	24 , 74
06J/ 117021/P / RESFRIADOR	1.395 , 02	547/ 201823/A / TAMPA	2 , 06
5C8/ 713203/D /OHECOBERTURA	2.845 , 63	547/ 121063/B / MANGUEIRA	29 , 15
1S3/ 867012/AQ/OZSREVESTIMEN	975 , 34	529/ 919486/A / SUPORTE	206 , 65
5C0/ 419091/AR/BBRVOLANTE	6.399 , 96	529/ 867601/ /1GRREVESTIMEN	403 , 08
2H7/ 867024/AE/TOLREVESTIMEN	3.238 , 18	529/ 867658/ /1GRTAMPA	156 , 54
2H0/ 867012/AC/TOQREVESTIMEN	3.364 , 54	535/ 955121/A / BRACO	83 , 89
7E5/ 955104/ / PORTA INJE	219 , 96	529/ 860025/ /1FRBAGAGEIRO	721 , 26
7E5/ 919494/C / SUPORTE	113 , 21	526/ 827849/ / PINO	21 , 97
1C0/ 867749/ / CINTAFIXAC	114 , 18	526/ 827933/ /GRUSPOILER	517 , 80
5K0/ 937087/AB/Z29UNID. CON.	4.236 , 89	526/ 827933/ /1FRSPOILER	854 , 91
2H7/ 061501/ /041JG.TAPETE	127 , 64	526/ 827799/A / TRAVA	5 , 66
5C0/ 122101/AJ/ MANGUEIRA	391 , 06	526/ 827573/ / CIL.FECHAD	745 , 59
2H0/ 121079/P / SUPORTE	14 , 88	547/ 906231/ / RECEPTACUL	16 , 89
1Q0/ 871943/D /88UPARASOL	3.840 , 11	547/ 857719/ /71NCAPA	2 , 06
2H0/ 867012/AC/TOLREVESTIMEN	3.364 , 54	547/ 857719/ /1NNCAPA	- , 69
5Z4/ 857705/Q /HCPCINTO 3 PT	421 , 81	547/ 857719/ /Y20CAPA	1 , 31
7E5/ 919494/B / SUPORTE	116 , 10	547/ 133813/ / CONECTOR	6 , 12
7E5/ 919493/C / SUPORTE	116 , 10	542/ 201981/ / PRESILHA	- , 68
1K0/ 121345/AJ/ VEDACAO	41 , 52	535/ 885483/B / ESTRUTURA	51 , 19
1KM/ 121205/ / ANEL	687 , 23	529/ 857551/ /L72PARASOL	223 , 71
6Q6/ 867212/DE/BPDREVESTIMEN	384 , 49	526/ 827573/A / CIL.FECHAD	676 , 52
6Q6/ 867211/DD/BPDREVESTIMEN	384 , 35	526/ 827705/C /1NNVEDACAO	74 , 56
1K8/ 947133/ /PX7ADORNO	86 , 95	526/ 827774/ / SUPORTE	14 , 36
5G4/ 867012/DD/NKIREVESTIMEN	2.131 , 61	526/ 827565/H /1NNFECHO	81 , 91
2H0/ 867011/AC/TOLREVESTIMEN	3.364 , 54	542/ 971841/E / CONECTOR	8 , 65
2H0/ 867011/AC/TOQREVESTIMEN	3.364 , 54	542/ 615169/ / ESTRIBO	26 , 82
2HH/ 867024/J /TOLREVESTIMEN	3.371 , 16	542/ 615273/A / VALVULA	7 , 36
7E5/ 919493/B / SUPORTE	116 , 10	526/ 827550/B / AMORTECEDO	73 , 61
5Z0/ 071208/K / CAPA	324 , 97	547/ 998320/ / JG.PECAS	24 , 74
5Z0/ 071208/H / CAPA	324 , 97	547/ 698071/ / PINO	19 , 61
5C5/ 885806/BF/ICDREVESTIMEN	2.146 , 15	547/ 129809/C / MANGUEIRA	4 , 21
5C5/ 885805/AN/ICDREVESTIMEN	2.211 , 65	542/ 611797/B / BRACADEIR	- , 69
5C5/ 881375/A / ASSENTO	854 , 10	535/ 133459/ / ANEL	53 , 97
5C5/ 881776/L / ESPUMA	854 , 10	533/ 972524/ / CONECTOR C	39 , 15
5C5/ 881806/L /ICDREVESTIMEN	1.590 , 96	529/ 845051/C / VIDRO	662 , 30
7P1/ 820741/BG/ MANGUEIRA	3.212 , 70	529/ 839811/ / HASTE	15 , 46
7P1/ 820741/BQ/ MANGUEIRA	3.212 , 70	529/ 839812/ / HASTE	16 , 39
1SB/ 885319/A / ASSENTO	300 , 29	529/ 839086/ / CABO	39 , 21
5U0/ 881901/AJ/AJJAPOIO	137 , 38	377/ 407722/B / DEFLETOR	72 , 91
3C0/ 857828/A /Q70GUIA	56 , 74	377/ 407722/C / DEFLETOR	92 , 76
5C0/ 820741/Q / MANGUEIRA	1.206 , 26	377/ 407294/A / CONTRAPESO	38 , 45
5G0/ 881405/F /BBNREVESTIMEN	4.359 , 76	377/ 407271/C / SEMI EIXO	1.544 , 55
5C6/ 867287/F /Y20REVESTIMEN	1.181 , 91	377/ 407271/BD/ SEMI EIXO	1.382 , 98

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 867288/F /Y20REVESTIMEN	1.181 , 91	529/ 867427/A /1GRREVESTIMEN	423 , 64
5C6/ 867288/F /95TREVESTIMEN	1.181 , 91	529/ 867428/ /1GRREVESTIMEN	1.473 , 53
1S4/ 071360/ / FRISO	29 , 98	529/ 867501/ /7WQREVESTIMEN	674 , 31
7P6/ 867470/S /OUMACION.INT	3.077 , 02	529/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	100 , 14
8T0/ 941700/E / FAROL	451 , 15	529/ 867212/B /UPYREVESTIMEN	363 , 92
8T0/ 941699/E / FAROL	451 , 15	529/ 867212/C /UPYREVESTIMEN	486 , 01
7P1/ 863241/B /COHCONSOLE	2.211 , 97	526/ 899005/ / ANEL	5 , 06
5C6/ 853806/D /NY2LAMINA	174 , 69	547/ 911365/ / ALAVANCA	6 , 11
5C6/ 800375/BN/ JG.CILINDR	3.187 , 14	535/ 972721/ / RECEPTACUL	45 , 59
2H7/ 885293/ / GUARNICAO	109 , 20	535/ 972723/A / RECEPTACUL	43 , 50
5C6/ 867243/B /Y20REVESTIMEN	356 , 43	535/ 972731/ / RECEPTACUL	51 , 47
5N0/ 867234/B /82VREVESTIMEN	371 , 40	535/ 972713/ / RECEPTACUL	43 , 50
5N0/ 867233/B /82VREVESTIMEN	357 , 85	529/ 867212/ /UPUREVESTIMEN	342 , 04
1K4/ 867011/MR/TSAREVESTIMEN	3.250 , 76	529/ 867211/C /UPYREVESTIMEN	486 , 01
7P1/ 857351/D /ME1ADORNO	902 , 00	529/ 867211/B /UPYREVESTIMEN	341 , 53
7P1/ 858418/G /ME1COBERTURA	1.235 , 30	529/ 863463/ /LL6PORTA MALA	408 , 26
7P1/ 858418/G /MN3COBERTURA	1.235 , 30	529/ 867211/ /UPUREVESTIMEN	327 , 00
1S0/ 867727/ /82VTAMPA	98 , 54	529/ 867211/A /UPUREVESTIMEN	318 , 97
1K1/ 863247/S / ISOLAMENTO	489 , 47	529/ 863459/ /1GRCOBERTURA	403 , 08
5Q0/ 612161/C / VEDACAO	48 , 70	526/ 945095/E / LANTERNA	324 , 75
5Q0/ 601307/A /RCOPNEU	1.402 , 89	526/ 853558/ /54VSOLEIRA	69 , 30
5G1/ 863241/BF/ZA2CONSOLE	831 , 82	526/ 853799/ /55UESTRIBO	535 , 00
5G1/ 819703/H /DARAUSTROEMER	173 , 21	547/ 906232/ / RECEPTACUL	22 , 15
5G1/ 819703/H /QYIAUSTROEMER	173 , 21	535/ 972712/ / RECEPTACUL	40 , 20
5G1/ 971147/BA/ CHICOTE	899 , 65	535/ 972711/H / RECEPTACUL	43 , 50
5G4/ 867011/BP/NKIREVESTIMEN	2.052 , 97	535/ 972704/ / RECEPTACUL	79 , 24
2H7/ 867023/AE/TOQREVESTIMEN	3.238 , 18	535/ 972701/ / RECEPTACUL	29 , 37
2H7/ 867023/AE/TOLREVESTIMEN	3.238 , 18	529/ 860273/ / CINTAFIXAC	25 , 58
2H7/ 867024/AE/TOQREVESTIMEN	3.238 , 18	529/ 862173/A / CHAPA	25 , 26
5U0/ 885901/AL/EN6APOIO	130 , 39	529/ 860202/ / CANTONEIRA	264 , 26
000/ 019902/H / BANCO	3.151 , 25	529/ 860201/ / CANTONEIRA	264 , 26
000/ 019729/A / SUPORTE	833 , 05	529/ 860198/ / CANTONEIRA	207 , 61
ASE/ 409030/00/000EXTRATORES	3.530 , 94	529/ 860197/ / CANTONEIRA	207 , 35
1SB/ 800375/B /NOPJG.CILINDR	275 , 56	526/ 863485/ /1NNCOBERTURA	9 , 99
2H7/ 885405/BS/LOWREVESTIMEN	4.546 , 65	526/ 853557/ /54VSOLEIRA	69 , 30
03H/ 260087/F / SUPORTE	1.153 , 74	526/ 853541/ /54VSOLEIRA	348 , 96
N/ 905436/02/ ARRUELA	4 , 73	547/ 906370/ / RECEPTACUL	21 , 96
2H7/ 885405/BS/QONREVESTIMEN	4.546 , 65	542/ 863499/ / PUXADOR	2 , 06
N/ 905927/03/ PARAFUSO	5 , 33	377/ 601147/H /M77CALOTA	61 , 25
N/ 906439/05/ PARAFUSO	4 , 65	377/ 803970/ / ANEL	5 , 55
2H7/ 885406/BS/QONREVESTIMEN	4.197 , 30	377/ 721555/F / CABO ACELE	26 , 35
04E/ 109623/T / MOLA VALV.	4 , 33	377/ 721555/E / CABO ACELE	36 , 15
N/ 905375/02/ PARAFUSO	11 , 04	377/ 611723/ / TUBO FREIC	36 , 85
N/ 905202/02/ PARAFUSO	2 , 50	377/ 422887/H / TUBO	145 , 59
2H7/ 885406/BQ/HOBREVESTIMEN	1.807 , 34	377/ 422887/ / MANGUEIRA	47 , 26
N/ 905154/01/ PARAFUSO	1 , 33	237/ 881376/1 / ASSENTO	226 , 74
N/ 905116/04/ PARAFUSO	11 , 04	237/ 881046/1 / ESTRUTURA	1.203 , 42
N/ 905116/01/ PARAFUSO	7 , 05	377/ 411309/A / ESTABILIZA	208 , 56
N/ 905066/01/ PORCA	2 , 40	377/ 411105/E / MOLA	95 , 00
N/ 903605/01/ LAMPADA	9 , 47	377/ 837501/ / ACIONAMETO	126 , 93
5G4/ 867012/DD/AXUREVESTIMEN	2.150 , 11	377/ 820763/A / INTERRUPTO	81 , 42
5U0/ 885405/CC/AJJREVESTIMEN	403 , 05	377/ 820765/ / ADAPTADOR	78 , 86
5U4/ 881806/A /EQNREVESTIMEN	128 , 39	377/ 820751/E / CHICOTE	360 , 40
5U0/ 881805/CC/DRFREVESTIMEN	132 , 69	377/ 819679/B / PRESILHA	9 , 72
037/ 260849/C / CORREIA	103 , 69	377/ 721449/B / MOLA	1 , 42
5Z0/ 881805/AJ/WCKREVESTIMEN	146 , 40	377/ 721430/ / BUCHA	- , 71
2H1/ 927133/C /REHPRESSAO	209 , 78	377/ 609819/A / HASTEPRESS	51 , 84
5N0/ 201160/J / TUBO	172 , 28	237/ 881105/1 / ASSENTO	1.067 , 02
5N0/ 201983/C / TUBO	251 , 79	237/ 881106/1 / ASSENTO	1.025 , 70
5N0/ 614109/BK/BEFAGREGADO	15.449 , 09	237/ 867501/7 /K47REVESTIMEN	321 , 39
5NU/ 881375/A / ASSENTO	960 , 53	377/ 411105/F / MOLA	94 , 04
5Q0/ 411315/B / HASTE	290 , 90	377/ 411105/G / MOLA	128 , 65
377/ 953235/ / INTERRUPTO	32 , 15	377/ 411105/H / MOLA	139 , 32
6QE/ 953519/B / INTERRUPTO	224 , 31	377/ 857040/A /71NCOBERTURA	115 , 53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 959593/B /ZOGUNIDADE	1.022 , 33	377/ 857040/A /9V5COBERTURA	208 , 56
5Z0/ 945257/ / SUPORTE	85 , 55	377/ 857040/A /2P2COBERTURA	268 , 86
5Z0/ 122051/P / MANGUEIRA	103 , 23	377/ 857040/A /U71COBERTURA	92 , 13
5Z0/ 422887/D / MANGUEIRA	53 , 97	377/ 820751/C / CHICOTE	322 , 77
1SB/ 121051/ / MANGUEIRA	82 , 44	377/ 820741/B / TUBO	727 , 80
1S3/ 837403/A / TRILHO	239 , 34	377/ 820741/A / MANGUEIRA	196 , 81
1S4/ 809511/A /GRUREFORCO	94 , 30	377/ 820741/ / MANGUEIRA	609 , 80
APR/ 498001/ / JG.DIRECAO	3.339 , 62	377/ 820721/B / MANGUEIRA	454 , 50
1S4/ 817270/A /GRUREFORCO	20 , 45	377/ 820736/B / MANGUEIRA	965 , 80
1S6/ 817161/A /GRUTRAVESSA	148 , 02	377/ 819679/ / GRAMPO	2 , 71
1S6/ 817282/ /GRUCONSOLE	33 , 81	377/ 819561/ / BOCAL	54 , 49
1SB/ 803405/ /GRULONGARINA	208 , 03	377/ 819515/ / CAIXA	177 , 46
1SB/ 803406/ /GRULONGARINA	208 , 03	377/ 819415/A / COBERTURA	13 , 29
5G0/ 867233/R /ZB5COLUMA A	476 , 76	377/ 837581/ /05 MANIVELA	11 , 23
1JE/ 419211/F / TRAVESSA	633 , 54	377/ 820811/B / ACOPLAMENT	674 , 75
8L1/ 880273/A / SUPORTE	155 , 36	377/ 820811/ / ACOPLAMENT	810 , 16
8L1/ 880274/A / SUPORTE	155 , 36	377/ 820803/ / COMPRESSOR	1.962 , 60
5G0/ 945191/ / VEDACAO	68 , 48	377/ 820791/A / BOTAO	67 , 18
5G0/ 945192/ / VEDACAO	68 , 48	377/ 819705/A /1GRDIFUSOR AR	15 , 45
5G0/ 945286/ / COBERTURA	109 , 05	377/ 819705/A /1NNDIFUSOR AR	11 , 43
5G0/ 945309/A / COBERTURA	65 , 09	377/ 819705/ /232DIFUSOR AR	7 , 31
5G0/ 945310/A / COBERTURA	65 , 09	377/ 721993/B / PRESILHA	7 , 57
5G0/ 945311/ / COBERTURA	65 , 09	377/ 721905/ / PORCA	4 , 80
5G0/ 945312/ / COBERTURA	65 , 09	377/ 721555/Q / CABO ACELE	43 , 92
5G1/ 711113/C /RILBOTAO	1.081 , 67	377/ 721555/H / CABO ACELE	49 , 57
5G1/ 711113/E /CXVBOTAO	1.062 , 31	377/ 611741/AA/ TUBO FREIO	20 , 36
5G4/ 837462/H / MANIVELA	913 , 71	377/ 611723/F / TUBO FREIO	8 , 48
5G4/ 867011/BP/AXUREVESTIMEN	2.150 , 11	377/ 611724/A / TUBO FREIO	54 , 77
5G4/ 867011/CE/AXYREVESTIMEN	2.707 , 78	377/ 611724/D / TUBO FREIO	32 , 00
1SB/ 200059/B / JG. TUBO	108 , 80	377/ 611723/C / TUBO FREIO	31 , 46
1SB/ 201142/ / CABO MASSA	32 , 90	377/ 422891/D / MANGUEIRA	46 , 44
1SB/ 201160/ / TUBO	75 , 35	377/ 422887/M / MANGUEIRA	157 , 02
1SB/ 201293/ / TUBULACAO	80 , 92	377/ 422887/K / TUBO	58 , 40
JKV/ 145832/ / LUVA	75 , 42	377/ 422887/J / TUBO	130 , 40
1SB/ 201294/ / TUBULACAO	110 , 77	237/ 881881/1 /1NNPAINEL	167 , 90
1SB/ 201307/ / CHP PROTEC	152 , 72	377/ 837525/ / COXIM	13 , 07
1SB/ 201655/ / CINTATENSO	81 , 37	377/ 837581/ /033MANIVELA	34 , 61
5W4/ 612021/ / SUPORTE	25 , 94	377/ 837502/A / ACIONAMETO	468 , 65
1SB/ 253059/B / TUBO	2.189 , 48	377/ 837502/ / ACIONAMETO	136 , 61
1SB/ 805453/A /GRUREFORCO	59 , 97	377/ 837501/A / ACIONAMETO	468 , 65
000/ 937615/B / PORTA FUSI	704 , 94	377/ 820789/A / PLACAIMPRES	335 , 50
001/ 927321/ / TRANSMISSO	591 , 56	377/ 820783/C / MANGUEIRA	38 , 71
N/ 903555/03/ PARAFUSO	11 , 33	377/ 820769/ / INTERRUPTO	90 , 39
1S3/ 867043/N /82VREVESTIMEN	103 , 56	377/ 820779/A / BOTAO	67 , 18
7P6/ 881806/DG/DDAREVESTIMTO	13.535 , 22	377/ 820781/ / MANGUEIRA	39 , 60
7P6/ 881805/EE/YCXREVESTIMEN	4.605 , 71	377/ 819702/B /1NNDIFUSOR AR	92 , 48
7P6/ 864207/B /YDPDESBRACOS	4.182 , 95	377/ 819701/A /033DIFUSOR AR	116 , 83
7P6/ 864207/B /AJXDESBRACOS	4.182 , 95	377/ 819701/A /1NNDIFUSOR AR	122 , 32
5C6/ 253209/AE/ SILENCIOSO	4.074 , 55	377/ 809685/ / SUPORTE	13 , 85
5C1/ 867012/BG/UFPREVESTIMEN	3.203 , 43	377/ 809642/ / CALHA	41 , 11
5C0/ 419091/AL/ZRPVOLANTE	6.106 , 51	377/ 809641/ / CALHA	41 , 11
5C0/ 419091/AJ/USZVOLANTE	6.067 , 18	377/ 820509/E / MANGUEIRA	1.049 , 16
5C0/ 419091/AG/AMOVOLANTE	5.342 , 28	377/ 819141/B / COBERTURA	6 , 61
5C0/ 419091/AD/AMOVOLANTE	4.577 , 19	377/ 819129/D / BOTAO	5 , 12
ASE/ 423075/01/000MONTAGEM	8.108 , 19	377/ 819129/B / BOTAO	14 , 99
1S0/ 867728/ /82VTAMPA	98 , 54	377/ 803539/A / SUPORTE	13 , 78
AG/ T10352/ /2 FERRAMENTA DE	136 , 67	377/ 803449/B /CTRREFORCO	28 , 70
5G1/ 971147/L / CHICOTE	868 , 66	377/ 711333/A / BOTAO	1 , 42
1K0/ 919341/M /9B9BUCHA	125 , 59	377/ 711333/ / BOTAO	5 , 92
2HH/ 867012/H /TOLREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 711299/D /999ALAVANCA	153 , 55
2HH/ 867012/H /CAWREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 601149/ /N86CALOTA	48 , 27
2HH/ 867012/G /TOKREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 601149/F /288CALOTA	34 , 12
2HH/ 867024/G /TOKREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 601149/G /M77CALOTA	41 , 40
2HH/ 867023/J /TONREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 601147/M /288CALOTA	56 , 28

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2HH/ 867023/J /TOMREVESTIMEN	3.238 , 18	251/ 881213/ / PCA DESLIZ	33 , 71
2HH/ 867023/H /TOQREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 41995/ / SUPORTE	41 , 75
2HH/ 867023/H /TOLREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 857499/ /232MOLDURA	- , 97
2HH/ 867023/H /CAWREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 827641/A / BATENTE	8 , 89
2HH/ 867023/G /TOKREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 827793/ / BATENTE	34 , 31
1S3/ 867043/M /AM1REVESTIMEN	103 , 56	377/ 827565/ /999MACANETA	145 , 15
1S3/ 867043/M /82VREVESTIMEN	103 , 56	377/ 820505/ / MANGUEIRA	304 , 43
7P6/ 419091/T /ZRPVOLANTE	8.025 , 88	377/ 820505/K / MANGUEIRA	268 , 03
7P6/ 419091/C /ZRPVOLANTE	8.025 , 88	377/ 820503/A / MANGUEIRA	210 , 02
7P0/ 825201/B / REVESTIMEN	414 , 81	377/ 820261/A / RESISTENCI	116 , 23
7N0/ 971858/A / CHAPA	93 , 63	377/ 819075/G / COBERTURA	213 , 05
7L0/ 881327/S /4PKCOBERTURA	635 , 72	377/ 819075/M / COBERTURA	239 , 66
7L0/ 721477/H / TUBO	1.013 , 16	377/ 819075/N / COBERTURA	401 , 32
5C0/ 201974/D / CHAPAPROTE	233 , 43	377/ 819103/ / TAMP	41 , 96
5C0/ 201060/G / RESERVATOR	7.585 , 29	377/ 819075/F / COBERTURA	213 , 05
5U5/ 867501/M /MJ7REVESTIMEN	304 , 82	377/ 819075/C / COBERTURA	213 , 05
6R0/ 512135/ / CAPA PROTE	11 , 98	377/ 819059/B / GRAMPO	4 , 39
5U0/ 881405/BK/AJREVESTIMEN	145 , 49	377/ 809365/A /CTRCONSOLE	181 , 94
5U0/ 881405/BK/ANSREVESTIMEN	145 , 49	377/ 806169/A /CTRSUPORTE	15 , 41
7X0/ 122101/A / MANGUEIRA	132 , 67	377/ 803424/ / REFORCO	47 , 26
5U0/ 881805/BQ/AJREVESTIMEN	203 , 05	377/ 711155/H / HASTE	28 , 70
5U0/ 881805/BQ/ANSREVESTIMEN	203 , 05	377/ 711155/D / HASTE	49 , 13
5U0/ 881805/CA/DRHREVESTIMEN	165 , 19	377/ 711155/A / HASTE	19 , 86
5U0/ 881901/AJ/ANSAPOIO	137 , 38	377/ 601147/L /M77CALOTA	60 , 16
5U0/ 881901/CA/KYAPOIO	126 , 16	377/ 807221/ /999COBERTURA	555 , 83
5Z0/ 422893/Q / MANGUEIRA	275 , 70	377/ 803711/B / ALOJAMENTO	148 , 32
5U0/ 881901/CB/KZYAPOIO	128 , 83	377/ 609163/A / TAMP	9 , 72
5Z0/ 881405/R /WCMREVESTIMEN	107 , 08	253/ 857785/ /01CTAMPAO	14 , 47
7X0/ 259119/ / VEDACAO	7 , 52	253/ 260130/ /01CBOTAO	27 , 06
5U0/ 881901/CC/EN6APOIO	125 , 47	377/ 422477/M / SUPORTE	2 , 60
5Z1/ 612105/AQ/ SERV FREIO	706 , 12	377/ 422477/K / SUPORTE	1 , 31
377/ 612103/K / SERV FREIO	791 , 76	377/ 422477/E / SUPORTE	29 , 55
5Q0/ 611797/E / SUPORTE	12 , 18	377/ 857037/D /1NNCOBERTURA	341 , 90
5U0/ 881901/CD/FCAAPOIO	137 , 38	377/ 820738/ / MANGUEIRA	219 , 24
823/ 711642/B / INVOLUCRO	2 , 04	377/ 820738/C / MANGUEIRA	294 , 66
5Q0/ 919294/F /Z0EUNIDADE	1.049 , 92	377/ 820703/A /1NNDIFUSOR AR	107 , 74
5Q0/ 601307/K /RDNPNEU	2.918 , 70	377/ 820683/A / PRESILHA	27 , 09
5G4/ 971120/LD/ CHICOTE P	1.054 , 41	377/ 820679/B / VALVULA	463 , 64
5G4/ 971121/LG/ CHICOTE P	1.054 , 41	377/ 820679/ / VALVULA	301 , 92
5G0/ 971584/D / CHICOTE	544 , 66	377/ 819375/C / MANGUEIRA	29 , 99
5G0/ 971584/B / CHICOTE	544 , 66	377/ 819371/F / MANGUEIRA	19 , 14
5G0/ 971584/ / CHICOTE	544 , 66	377/ 819371/B / MANGUEIRA	26 , 16
2HH/ 867024/J /TONREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 819279/ / GRAMPO	7 , 43
2HH/ 867024/H /TOQREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 819201/ / TAMP	63 , 28
2HH/ 867024/H /TOLREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 819142/B / COBERTURA	6 , 56
2HH/ 867024/H /CAWREVESTIMEN	3.238 , 18	377/ 711941/C / PORCA	- , 68
2HH/ 867012/J /TONREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 711941/F / PORCA	1 , 36
2HH/ 867012/J /TOMREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 601149/J /M77CALOTA	34 , 94
2HH/ 867012/J /TOLREVESTIMEN	3.502 , 89	251/ 937501/C / PORTA RELE	92 , 91
2HH/ 867012/H /TOQREVESTIMEN	3.364 , 54	377/ 422477/J / SUPORTE	1 , 31
6Q5/ 867211/S /BXMREVESTIMEN	414 , 42	377/ 422477/ / SUPORTE	6 , 10
5U0/ 054627/A / CONTROLE	143 , 40	377/ 422371/C / RESERVATOR	61 , 25
5U0/ 054627/ / CONTROLE	68 , 03	377/ 845521/ / VEDACAO	32 , 28
5U0/ 051473/ / VIVAVOZ	357 , 03	377/ 837013/B /999FECHADURA	227 , 22
1S3/ 867043/N /AM1REVESTIMEN	103 , 56	377/ 837013/A /05 FECHADURA	394 , 00
5Z0/ 064739/ /041JOGO	186 , 25	377/ 827976/A / ANEL	1 , 64
5Z0/ 071685/A /041SOLEIRA	79 , 56	377/ 820551/C / BRACADEIR	8 , 65
5U0/ 064739/B /041JOGO	168 , 59	377/ 820551/A / BRACADEIR	38 , 17
5Z0/ 881405/FH/CYWREVESTIMEN	157 , 43	377/ 820551/ / PRESILHA	26 , 46
5Z0/ 881805/JH/CYWREVESTIMEN	466 , 09	377/ 820509/K / MANGUEIRA	371 , 87
5Z0/ 881901/CC/CYXAPOIO	95 , 35	377/ 820509/J / MANGUEIRA	347 , 98
5Z0/ 881921/AT/DPIREVESTIMEN	197 , 37	211/ 501287/ / ROLAMENTO	81 , 59
5Z0/ 885405/JC/CYWREVESTIMEN	313 , 10	211/ 501281/1 / ANEL	24 , 33
5Z0/ 885405/JD/CYWREVESTIMEN	273 , 29	211/ 843368/ / GUIA	168 , 51

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 885805/ML/CYWREVESTIMEN	160 , 31	211/ 945185/1 / PARAFUSO	1 , 36
5Z0/ 885806/CF/CYWREVESTIMEN	160 , 31	211/ 501254/2 / CARCACA	484 , 07
5Z0/ 885921/BN/DPIREVESTIMEN	222 , 60	211/ 501253/2 / CARCACA	484 , 07
5Z0/ 885921/BP/DPIREVESTIMEN	216 , 93	211/ 501231/4 / PONTA EIXO	343 , 48
6Q0/ 973206/D / RECEPTACUL	139 , 72	211/ 501137/ / MOLA	- , 71
6R0/ 863815/ / ANTIRUIDO	34 , 32	211/ 259235/1 / TUBO	27 , 41
7N0/ 907530/AK/ZOBINTERFACE	1.943 , 08	211/ 945285/1 / CAPA PROTE	20 , 25
7N0/ 971863/B / BUCHA	56 , 76	211/ 953163/2 / CARCACA	90 , 27
7P1/ 820741/BR/ MANGUEIRA	3.437 , 51	217/ 857799/1 / PARAFUSO	4 , 13
7P5/ 133095/C / SUPORTE	43 , 43	217/ 915329/1 / SUPORTE	32 , 28
045/ 121011/JX/ BOMBA AGUA	425 , 46	217/ 941805/1 / SUPORTE	21 , 35
7X0/ 259157/ / VEDACAO	5 , 93	217/ 937545/1 / SUPORTE	5 , 37
045/ 141025/CX/ PLATO	1.336 , 59	231/ 837501/1 / ACIONAMETO	89 , 97
G/ 052167/M6/ OLEO MOTOR	5.560 , 28	231/ 837502/1 / ACIONAMETO	89 , 97
WHT/ 007060/ / TAMPA	2 , 93	231/ 885595/1 / ANGULO	8 , 30
5Z0/ 898952/B / JG.ASSENTO	140 , 88	237/ 703139/1 /CTRREFORCO	15 , 02
APR/ 898487/G /1NNREVESTIMEN	921 , 61	211/ 259209/ / VEDACAO	12 , 50
5N0/ 959703/F /VW2MOTOR	1.249 , 87	211/ 255476/B / BOCAL	22 , 79
5N0/ 820721/H / MANGUEIRA	1.611 , 23	211/ 255475/B / BOCAL	19 , 47
5G0/ 864794/B / CANTONEIRA	24 , 59	5Z6/ 801149/H / PARAFUSO	12 , 88
5G0/ 867660/C / SUPORTE	11 , 21	5Z6/ 801149/C / PARAFUSO	2 , 04
5G6/ 863007/D /CA9PORTA MALA	576 , 42	5Z6/ 801149/B / PARAFUSO	12 , 15
5C0/ 419091/AD/A7WVOLANTE	2.648 , 49	5Z6/ 801149/A / PARAFUSO	8 , 82
5C5/ 945701/F / LUZ LED	496 , 55	5Z6/ 253025/K / SILENCIOSO	915 , 32
3D0/ 972752/ / RECEPTACUL	79 , 24	237/ 805031/1 /CTRPAINEI	2.096 , 48
1K9/ 867428/AG/WXVREVESTIMEN	1.369 , 98	231/ 881281/1 / PORCA	1 , 36
1K9/ 868845/G /4ESPORTA OBJE	827 , 92	231/ 837015/1 / FECHADURA	189 , 25
5Z0/ 012095/ / MANUAL	5 , 40	231/ 837016/1 / FECHADURA	189 , 25
1S0/ 061195/ / PROTECAO	832 , 42	231/ 807231/1 / PARAFUSO	1 , 36
5U0/ 885405/CQ/DRFREVESTIMEN	109 , 13	231/ 807297/1 / ARRUELA	- , 68
5U0/ 885405/CR/FCAREVESTIMEN	295 , 79	211/ 945187/1 / ARRUELA	2 , 04
5U0/ 885405/CS/FCAREVESTIMEN	159 , 14	211/ 945187/2 / ANEL	- , 68
5U0/ 885806/AL/FCAREVESTIMEN	221 , 27	211/ 941175/4 /54VMOLDURA	92 , 64
5U0/ 885805/DR/FCAREVESTIMEN	195 , 88	211/ 841541/1 / DOBRADICA	28 , 45
5U0/ 885805/DQ/FCAREVESTIMEN	341 , 89	5Z6/ 801385/ / PINO	42 , 40
5U0/ 885805/DP/FCAREVESTIMEN	341 , 89	5Z6/ 801149/R / PARAFUSO	4 , 03
5U0/ 885805/DD/EQNREVESTIMEN	187 , 14	237/ 829642/1 /ACBDOBRADICA	80 , 47
5U0/ 885805/DC/EQNREVESTIMEN	150 , 89	237/ 703237/1 /CTRREFORCO	6 , 47
5U0/ 885805/DB/EQNREVESTIMEN	150 , 89	211/ 955611/2 / QUADRO	32 , 68
5U0/ 885805/DN/DRFREVESTIMEN	121 , 92	211/ 955407/2 / BRACO	41 , 96
5U0/ 885805/DL/DRFREVESTIMEN	177 , 72	211/ 955395/1 / TUBO	1 , 42
5U0/ 885805/CL/ANSREVESTIMEN	270 , 99	211/ 955215/1 / EIXOLIMPA	49 , 57
02M/ 409343/E / EIXOFLANGE	1.857 , 17	211/ 955325/1 / HASTE	24 , 56
3C8/ 881406/FQ/TICREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 955326/1 / HASTE	21 , 21
3C8/ 881406/FQ/TIFREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 843403/ / GRAMPO	1 , 31
3C8/ 881406/FQ/TIIREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 511116/4 / BARRA	277 , 77
3C8/ 881805/LK/TIFREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 501619/1 / CUBO RODA	805 , 97
3C8/ 881805/LK/TIIREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 501989/1 / PARAFUSO	1 , 36
3C8/ 881806/LS/TICREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 511115/4 / BARRA	277 , 77
3C8/ 881806/LS/TIFREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 501317/2 / ANEL	14 , 48
3C8/ 881806/LS/TIIREVESTIMEN	5.162 , 63	211/ 501317/1 / ANEL	12 , 72
3C8/ 885805/RA/TICREVESTIMEN	5.016 , 02	211/ 501283/1 / ROLAMENTO	85 , 32
3C8/ 885805/RA/TIFREVESTIMEN	5.016 , 02	211/ 259399/ / ARRUELA	- , 68
3C8/ 885805/RA/TIIREVESTIMEN	5.016 , 02	211/ 259387/ / MOLA DISCO	- , 68
3C8/ 885806/JT/TICREVESTIMEN	5.494 , 78	211/ 259283/ / MOLA	1 , 42
3C8/ 885806/JT/TIFREVESTIMEN	5.494 , 78	5Z6/ 827477/A / REFORCO	5 , 10
3C8/ 885806/JT/TIIREVESTIMEN	5.494 , 78	5Z6/ 827301/ / DOBRADICA	28 , 86
5C0/ 419091/AQ/BBRVOLANTE	5.700 , 73	5Z6/ 801149/Q / PARAFUSO	- , 68
5C1/ 721465/B / TUBULACAO	524 , 10	5Z6/ 801149/M / PARAFUSO	2 , 74
5C5/ 881376/F / ASSENTO	532 , 15	5Z6/ 801149/N / PARAFUSO	- , 34
5C5/ 885805/R /ABPREVESTIMEN	1.597 , 60	5Z6/ 801149/P / PARAFUSO	13 , 35
5C6/ 867227/D /Y20COBERTURA	80 , 42	5Z6/ 801149/L / PARAFUSO	7 , 45
5U4/ 867501/K /MJ7REVESTIMEN	344 , 77	5Z6/ 801149/K / PARAFUSO	1 , 36
5U4/ 867501/M /CB6REVESTIMEN	338 , 43	5Z6/ 801149/E / PARAFUSO	2 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 867501/M /MJ7REVESTIMEN	344 , 77	5Z6/ 801149/F / PARAFUSO	5 , 87
5U5/ 867287/A /Y20REVESTIMEN	27 , 49	5Z6/ 801149/G / PARAFUSO	5 , 95
5U5/ 867501/B /MJ7REVESTIMEN	286 , 01	237/ 817527/1 /CTRTRILHO	6 , 88
5U0/ 927753/ / SENSOR	28 , 13	237/ 703178/1 /CTRSUPORTE	19 , 61
5U0/ 937062/A / SUPORTE	18 , 44	211/ 698471/2 / JG.CILINDR	63 , 86
5U7/ 010721/M / PLACA ATEN	7 , 20	211/ 615293/A / PARAFUSO	6 , 18
5U7/ 010766/J / ETIQUETA	4 , 90	211/ 129649/3 / BRACADEIRA	61 , 98
5U7/ 010774/J / ETIQUETA	4 , 84	5Z4/ 971120/A / CHICOTE P	724 , 65
5U7/ 010826/B / PLACA ATEN	2 , 71	237/ 813397/1 / PAINEL	105 , 28
5U0/ 885805/DE/DRHREVESTIMEN	189 , 99	237/ 801512/1 /CTRPAINEL	105 , 03
5U0/ 885805/DF/DRHREVESTIMEN	188 , 43	237/ 801512/1 / PAINEL	19 , 02
5U0/ 885805/DG/DRHREVESTIMEN	108 , 54	237/ 611987/2 / BRACADEIRA	5 , 24
5Z0/ 819005/AB/ CAIXA	2.060 , 16	237/ 611987/1 / BRACADEIRA	2 , 04
5Z0/ 885921/BD/GT7REVESTIMEN	96 , 37	237/ 611869/1 / MANGUEIRA	1 , 80
030/ 957147/B / EMISSOR	703 , 77	237/ 611931/2 / MANGUEIRA	19 , 61
030/ 957147/G / EMISSOR	522 , 58	237/ 611939/1 / MANGUEIRA	45 , 10
327/ 807191/1 / SUPORTE	4 , 35	237/ 611803/1 / TUBO	39 , 07
2HH/ 881805/P /SIJREVESTIMEN	1.807 , 34	231/ 721603/1 / ACELERADOR	9 , 36
2HH/ 881805/S /JTBREVESTIMEN	3.925 , 94	211/ 837223/ / PORCA	- , 68
8L0/ 971883/ / RECEPTACUL	43 , 50	211/ 721615/3 / HASTE	18 , 27
8L0/ 998131/ / JG.FUSIVEL	36 , 29	211/ 721551/1 / TUBO	- , 89
06B/ 103351/C / CABECOTE	14.033 , 03	211/ 615261/1 / PINO	11 , 04
06A/ 103351/J / CABECOTE	33.746 , 70	211/ 615232/ / RETENTOR	15 , 74
5Z0/ 802613/ / REFORCO	4 , 94	211/ 615231/ / RETENTOR	18 , 72
5W4/ 839013/AB/ FECHADURA	427 , 97	211/ 615155/1 / PISTAO	67 , 81
5U0/ 903805/B / TAMPA	376 , 75	211/ 615143/A / PARAFUSO	9 , 58
5U0/ 903193/B / CAPA	63 , 16	211/ 615141/1 / PARAFUSO	12 , 87
1SB/ 858560/A /82VCOBERTURA	11 , 26	211/ 615105/1 / CIL. FREIO	564 , 54
1S0/ 803809/ /GRUREFORCO	38 , 88	211/ 129627/6 / MANGUEIRA	98 , 22
1S0/ 803810/ /GRUREFORCO	38 , 88	211/ 129539/8 / MANGUEIRA	18 , 20
1S0/ 806166/A /GRUREFORCO	115 , 45	237/ 611782/1 / TUBO FREIO	25 , 28
1S0/ 809127/ /GRUSUPORTE	29 , 48	237/ 611781/1 / TUBO FREIO	25 , 28
1S0/ 810319/A /GRUPROLONGAME	54 , 14	237/ 611775/5 / MANGUEIRA	28 , 84
1S0/ 810320/A /GRUPROLONGAME	54 , 14	237/ 611776/1 / MANGUEIRA	31 , 80
1S0/ 813655/ /GRUCHAPACANTO	331 , 64	237/ 611761/3 / TUBO FREIO	16 , 28
1S0/ 813656/ /GRUCHAPACANTO	331 , 64	237/ 611741/4 / TUBO FREIO	34 , 65
1S0/ 863680/BD/82VCOBERTURA	549 , 12	237/ 611723/1 / TUBO FREIO	31 , 09
1S0/ 863680/BD/AM1COBERTURA	557 , 99	237/ 609701/1 / TIRANTE	53 , 45
1S0/ 885309/ /GRUTRAVA	51 , 04	231/ 857552/1 /377PARASOL	95 , 77
1S1/ 721465/A / TUBO	116 , 94	231/ 857551/1 /377PARASOL	95 , 77
APR/ 898025/ /1FREXTENSOR	944 , 73	231/ 819275/1 / SUPORTE	6 , 42
1S0/ 061197/ / PROTECAO	396 , 62	211/ 501221/1 / PORCA	21 , 49
1S0/ 072530/E / JG.COBERTU	1.227 , 34	211/ 499121/B / PARAFUSO	5 , 25
1S0/ 072530/F /041JG.COBERTU	1.227 , 34	211/ 201817/1 / MANGUEIRA	26 , 48
1S0/ 201801/A / RESERVATOR	68 , 67	211/ 209197/A / MANGUEIRA	- , 94
1S0/ 253197/E / SUPORTE	16 , 13	211/ 201651/1 / CINTATENSO	32 , 11
1S0/ 411105/S / MOLA	195 , 82	5Z6/ 817101/B / TETO	1.932 , 59
APR/ 863771/B / CAPA	266 , 26	237/ 703119/1 / REFORCO	128 , 65
APR/ 863771/C / CAPA	266 , 26	237/ 703116/1 / TRAVESSA	141 , 10
5Z0/ 012095/A / MANUAL	5 , 40	211/ 941175/4 /N86MOLDURA	87 , 37
5Z0/ 012095/B / MANUAL	5 , 40	211/ 703246/A / GUARNICAO	45 , 30
1S0/ 601027/K /03CRODA	173 , 82	211/ 415909/1 / CASQUILHO	2 , 06
1S0/ 612041/A / TUBO	368 , 55	211/ 415939/ / ARRUELA	- , 68
1S0/ 711257/A / CANTONEIRA	2 , 25	211/ 415741/2 / ALAVANCA	546 , 06
5W0/ 201075/B / RESERVATOR	783 , 60	211/ 415749/1 / VEDACAO	6 , 23
02T/ 301107/K / CAIXA	1.781 , 05	211/ 415753/ / ANEL	2 , 97
2HH/ 885405/Q /BVVREVESTIMEN	4.861 , 03	211/ 201177/6 / MANGUEIRA	142 , 12
5U0/ 010771/P / ETIQUETA	4 , 17	211/ 201197/1 / MANGUEIRA	145 , 59
5U0/ 010771/Q / ETIQUETA	4 , 99	211/ 201171/9 / MANGUEIRA	42 , 12
5U0/ 010771/R / ETIQUETA	1 , 42	5Z4/ 971147/K / CHICOTE	1.163 , 85
5U0/ 010771/S / ETIQUETA	2 , 84	237/ 801620/1 / PAINEL	244 , 88
5U0/ 010771/T / ETIQUETA	2 , 84	231/ 867147/1 / FOLHA	13 , 75
5U6/ 827705/C /1NNVEDACAO	67 , 10	231/ 867142/1 / FOLHA	11 , 77
5U0/ 010772/ / ETIQUETA	2 , 13	231/ 867141/1 / FOLHA	13 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 010772/A / ETIQUETA	1 , 32	211/ 905855/3 / CIL.FECHAD	35 , 11
5Z3/ 867428/A /RR6REVESTIMEN	90 , 10	211/ 837925/1 / PARAFUSO	- , 64
5U0/ 010772/B / ETIQUETA	4 , 34	211/ 801363/D / TRAVESSA	100 , 52
5U0/ 010772/C / ETIQUETA	1 , 79	211/ 415598/2 / ARRUELA	2 , 97
5U0/ 820303/A / CUBA	139 , 67	211/ 201085/2 / RESERVATOR	387 , 04
5U0/ 837805/ / ISOLAMENTO	1 , 24	211/ 199308/1 / SUPORTE	156 , 93
5U5/ 827539/A / FECHADURA	337 , 32	211/ 131801/1 / DEFLETOR	114 , 65
5U0/ 853421/A /MX1ADESIVO	109 , 60	5Z4/ 971121/A / CHICOTE P	389 , 77
5U0/ 853763/ /739FRISO	34 , 78	5Z4/ 971120/C / CHICOTE P	139 , 09
5U0/ 853763/B /739FRISO	46 , 26	211/ 837295/1 / PLACA FECH	46 , 13
5Z6/ 945300/ / ELEMENTO	9 , 49	211/ 301215/ / VEDACAO	2 , 13
5U0/ 853764/ /739FRISO	34 , 78	237/ 867305/3 /L80REVESTIMEN	82 , 27
5U0/ 853764/B /739FRISO	46 , 26	237/ 867370/1 /1NNGALAO	9 , 20
5U0/ 927735/A / UN.COMANDO	956 , 29	377/ 201821/B / SUPORTE	34 , 21
5U0/ 927735/B / UN.COMANDO	776 , 45	377/ 201801/ / RESERVATOR	114 , 78
5C6/ 867287/F /95TREVESTIMEN	323 , 53	377/ 201765/C / TUBO	48 , 38
5C6/ 867501/AC/3Y3REVESTIMEN	3.177 , 93	377/ 201753/A / VALVULA	49 , 95
5N0/ 611775/B / MANGUEIRA	224 , 42	377/ 407272/AN/ SEMI EIXO	1.342 , 17
5P0/ 971848/C / PRESILHA	15 , 28	377/ 407272/AM/ SEMI EIXO	1.401 , 66
1K8/ 857511/D /ICJESPELHO IN	2.949 , 41	377/ 407272/AL/ SEMI EIXO	1.309 , 27
1K8/ 857511/D /4PKESPELHO IN	2.949 , 41	377/ 407271/J / SEMI EIXO	1.284 , 40
1K0/ 498315/ / JOGO	290 , 87	377/ 407271/N / SEMI EIXO	1.398 , 91
5K0/ 937087/AB/Z4DUNID. CON.	4.013 , 74	547/ 972752/ / RECEPTACUL	11 , 42
5J0/ 973721/ / RECEPTACUL	43 , 36	547/ 971921/BH/ CONECTOR	16 , 71
5Q0/ 825661/AF/ CHAPA	874 , 42	547/ 971921/BK/ CONECTOR	19 , 06
5U6/ 945257/F / SUPORTE	115 , 19	547/ 957787/ / PRESILHA	- , 71
5Z0/ 805588/N / SUPORTE	226 , 51	547/ 955981/A / PORCA	1 , 36
3C0/ 898304/F / CUBA	270 , 56	547/ 698061/ / JOGO MOLAS	9 , 26
7P5/ 133095/D / SUPORTE	42 , 16	547/ 407291/ / SUPORTE	27 , 06
06K/ 906051/A / SENSOR	311 , 01	542/ 971841/B / CONECTOR	1 , 42
06K/ 906262/R / SENSOR	1.355 , 67	237/ 867106/2 /L80REVESTIMEN	51 , 76
06K/ 115611/B / VARETA	72 , 95	237/ 867105/2 /L80REVESTIMEN	51 , 76
5N0/ 145832/S / TUBO	549 , 75	237/ 863897/1 / ISOLAMENTO	177 , 46
058/ 145778/C / TUBO OLEC	951 , 58	377/ 201651/ / CINTATENSO	32 , 74
5J0/ 941172/ / MOLA RETEN	54 , 17	377/ 201651/A / CINTATENSO	32 , 86
5G0/ 882251/ /82VMANOPLA	214 , 60	377/ 201551/C / TAMPÁ	8 , 13
03L/ 109107/F / PROTETOR	409 , 24	377/ 201551/B / TAMPÁ	35 , 20
0CQ/ 598305/ / JG.VEDACAO	153 , 67	377/ 201511/ / BRACADEIRA	2 , 04
5C0/ 419091/AN/OXDVOLANTE	6.582 , 66	377/ 201449/G / PRESILHA	2 , 13
3C0/ 121086/AD/ MANGUEIRA	60 , 59	533/ 253115/C / VEDACAO	125 , 17
191/ 972755/ / RECEPTACUL	28 , 79	533/ 862225/ / MANGUEIRA	116 , 23
1J0/ 881901/T /92VAPOIO	377 , 13	5Z9/ 839407/ /03CTRILHO	90 , 34
6Q0/ 953513/AK/9B9INTERRUPTO	932 , 85	5Z9/ 839070/ / CABO CLIP	32 , 10
3AB/ 863923/ / ISOLAMENTO	370 , 86	5Z9/ 839069/ / CABO CLIP	32 , 10
2H1/ 035550/AA/ CABO	445 , 11	5Z9/ 827477/A / REFORCO	13 , 68
7L6/ 867553/A /7R3COBERTURA	26 , 39	557/ 601149/A /162TAMPAO	34 , 02
1J6/ 898375/A / JG.CILINDR	2.245 , 39	547/ 971933/ / BRACADEIRA	- , 36
04C/ 121600/L / BOMBA AGUA	2.280 , 59	547/ 971936/ / BRACADEIRA	2 , 13
04C/ 121115/H / VALVULA	808 , 64	547/ 971921/BG/ CONECTOR	9 , 01
JKV/ 129656/ / LUVA	62 , 58	377/ 407271/AG/ SEMI EIXO	961 , 30
JKV/ 145834/ / MANGUEIRA	388 , 07	377/ 407271/AD/ SEMI EIXO	1.155 , 72
5Q0/ 898141/D / UNIDADE	341 , 07	377/ 399541/A / SUPORTE	27 , 40
5N0/ 253461/M / CHAPA	88 , 85	377/ 301975/E / PARAFUSO	4 , 35
1K0/ 505315/BP/ CHASSI	3.093 , 90	377/ 301975/F / PARAFUSO	2 , 86
07K/ 109467/H / TENSOR	464 , 16	377/ 301975/D / PARAFUSO	1 , 36
07K/ 131125/E / TUBO	496 , 19	377/ 301291/B / PARAFUSO	9 , 30
06L/ 971845/ / SUPORTE	18 , 81	377/ 301291/A / PARAFUSO	5 , 99
06K/ 971497/D / ALOJAMENTO	38 , 37	377/ 301291/ / PARAFUSO	1 , 36
5Z6/ 860026/B /ITNBAGAGEIRO	327 , 72	377/ 260881/ / SUPORTE	525 , 48
7P6/ 907540/B / INTERFACE	1.552 , 29	377/ 260881/C / SUPORTE	845 , 02
ASE/ 469532/00/000LANTERNA	417 , 28	377/ 253399/L / SILENCIOSO	907 , 21
5U0/ 885901/AN/FVAPOIO	100 , 63	377/ 253205/A / TUBO	4 , 04
AG/ T10496/ / PE?A DE PRESS	229 , 49	377/ 253253/A / SUPORTE	94 , 29
5G0/ 945285/ / COBERTURA	109 , 05	377/ 253205/ / TUBO	1 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



03L/ 131511/J / ARREFECEDO	2.124 , 09	558/ 819849/ /999TAMPAO	- , 71
WHT/ 006192/ / PINO	8 , 69	557/ 919042/ / PLACA	31 , 80
2H0/ 971282/ / CHICOTE P/	1.969 , 16	377/ 201961/ / TRAVA	6 , 17
5P0/ 972724/ / RECEPACUL	22 , 91	377/ 251509/ / VEDACAO	8 , 57
5N0/ 971858/A / CHAPA	74 , 85	377/ 201943/B / MANGUEIRA	39 , 17
1S0/ 713204/ / COBERTURA	1.347 , 72	377/ 201943/ / TUBO	43 , 54
1S0/ 713189/ / GUIA	349 , 32	377/ 407294/B / CONTRAPESO	76 , 49
1S0/ 711951/A / TUBO	79 , 33	377/ 407357/A / SUPORTE	2 , 04
1J0/ 601025/BQ/Z31RODA	1.982 , 88	377/ 407294/ / CONTRAPESO	78 , 56
1J0/ 601025/BS/8Z8RODA	3.185 , 42	377/ 407272/AP/ SEMI EIXO	1.472 , 60
09M/ 301472/C / TUBO	162 , 13	377/ 407272/BB/ SEMI EIXO	1.288 , 89
5Q1/ 614726/F / FREIO	157 , 83	377/ 407272/BC/ SEMI EIXO	1.193 , 53
06L/ 906051/B / SENSOR	316 , 21	377/ 399291/A / BATENTE	13 , 90
5U0/ 061222/D /041TAPETES	118 , 83	377/ 253289/A / DEFLETOR	112 , 73
5U0/ 061222/E /041TAPETES	118 , 05	377/ 253293/C / DEFLETOR	59 , 34
5U0/ 061222/F /041TAPETES	118 , 05	377/ 253115/F / VEDACAO	21 , 99
5Z0/ 061222/G /041JG.TAPETE	118 , 83	377/ 253137/A / ANEL	7 , 78
5C0/ 601027/B /03CRODA	788 , 95	377/ 253149/ / BATENTE	2 , 63
5U6/ 945257/J / SUPORTE	43 , 95	377/ 253115/D / VEDACAO	25 , 34
5U6/ 945257/K / SUPORTE	43 , 95	377/ 253101/J / TUBO	566 , 24
5U6/ 945258/D / SUPORTE	115 , 31	237/ 867406/3 /L80REVESTIMEN	55 , 74
5U6/ 945258/E / SUPORTE	43 , 95	237/ 867405/3 /L80REVESTIMEN	55 , 84
2H0/ 971090/D / CHICOTE	1.710 , 43	237/ 867203/1 /773REVESTIMEN	83 , 09
5N0/ 867501/DH/3Y3REVESTIMEN	3.067 , 13	211/ 401297/1 / CALCO	21 , 72
5N0/ 601025/AG/8Z8RODA	2.301 , 79	211/ 401295/1 / CALCO	5 , 25
1S0/ 711952/A / TUBO	79 , 33	211/ 401273/1 / BATENTE	40 , 56
06K/ 115678/A / BOCAL	15 , 64	5Z6/ 801951/ / DOBRADICA	153 , 90
02T/ 311103/AA/ EIXO	10.798 , 02	5Z6/ 801917/ / BUCHA	53 , 27
WHT/ 006944/ / PARAFUSO	2 , 38	237/ 703475/1 /CTRAPOIO	88 , 17
1S0/ 802117/A / TRAVESSA	34 , 09	211/ 843659/ / CHPCOLETO	79 , 72
APR/ LKT085/ / BASE AZUL TIN	248 , 70	211/ 843661/ / ARRUELA	2 , 71
N/ 101702/01/ PECA ROSCA	12 , 86	211/ 843645/ /466CAPA COBER	15 , 00
ASE/ 469709/00/000MICROMETRO	281 , 30	211/ 843642/A / MACANETA	388 , 85
ASE/ 469708/00/000MICROMETRO	237 , 51	211/ 843557/A / HASTE	2 , 87
ASE/ 469707/00/000TRENA	522 , 46	211/ 843604/J / FECHADURA	844 , 44
ASE/ 467021/00/000ALICATE	862 , 92	211/ 819305/1 / SUPORTE	42 , 79
7P6/ 941699/E / FAROIS	617 , 74	211/ 819241/1 / FRISO	13 , 07
5G0/ 955665/ / COTOVELC	27 , 85	211/ 819165/1 / GRADE	45 , 19
5C0/ 419091/AG/GRUVOLANTE	6.558 , 70	211/ 703622/B / ALOJAMENTO	28 , 49
5N0/ 915411/D / COBERTURA	297 , 12	211/ 513537/ / MOLA	1 , 36
5U0/ 955410/A /03CBRACO	94 , 47	211/ 401293/1 / CALCO	7 , 53
ASE/ 441018/01/000CABO ADAPT	15.739 , 44	211/ 311223/2 / FLANGE	67 , 50
ASE/ 467014/00/000ALICATE	189 , 41	211/ 311219/1 / ROLAMENTO	418 , 91
ASE/ 465914/00/000CATRACA	615 , 55	211/ 311251/1 / ENGRENAGEM	304 , 52
ASE/ 465905/00/000CHAVE	2.476 , 09	211/ 311105/1 / EIXO	408 , 32
ASE/ 469731/00/000CALIBRADOR	598 , 92	237/ 703447/1 / TRAVESSA	181 , 25
ASE/ 469723/00/000TRENA EMBU	752 , 21	237/ 703415/1 / TRAVESSA	126 , 62
ASE/ 469720/00/000MEDIDOR	364 , 09	231/ 941543/1 / TAMPA	1 , 42
ASE/ 469710/00/000MICROMETRO	345 , 35	231/ 919305/3 / ACENEDOR	76 , 83
ASE/ 469711/00/000MICROMETRO	431 , 82	231/ 919222/1 / GUIA	263 , 57
5C0/ 419091/AN/GRUVOLANTE	6.341 , 64	231/ 837683/1 / BATENTE	2 , 04
5C0/ 971003/ / SUPORTE	11 , 60	211/ 959635/1 / RECEPACUL	- , 71
5C0/ 419091/AD/GRUVOLANTE	4.741 , 91	211/ 957801/1 / CABO VELOC	66 , 78
2H7/ 885805/BB/SINREVESTIMEN	3.084 , 81	211/ 957069/1 / BASE	401 , 22
2H7/ 885805/BD/H0BREVESTIMEN	3.084 , 81	211/ 955975/1 / PECA EM T	1 , 24
ASE/ 469712/00/000MICROMETRO	555 , 50	211/ 843486/A /M60CAPA COBER	5 , 60
ASE/ 469713/00/000MICROMETRO	654 , 66	211/ 511205/4 / SUPORTE	145 , 59
2H7/ 885406/BR/QONREVESTIMEN	3.925 , 94	211/ 511116/7 / BARRA	235 , 18
2H7/ 885406/BR/LOWREVESTIMEN	3.925 , 94	211/ 311161/1 / RODA	65 , 37
06D/ 109102/AM/ COMANDO	3.403 , 18	211/ 311201/51/ PINHAO	140 , 23
5C6/ 867501/AP/5T5REVESTIMEN	3.425 , 97	211/ 311101/1 / EIXO	519 , 37
2H1/ 959621/C /REHTECLA	22 , 36	547/ 971921/BF/ CONECTOR	38 , 60
5Z9/ 853313/ /01CFAIXA	31 , 31	547/ 971921/BE/ CONECTOR	24 , 01
5Z9/ 853537/ /BGMSOLEIRA	335 , 95	547/ 971919/K / CONECTOR	8 , 80

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 451511/00/000ALICATE	1.490 , 01	547/ 971919/R / CONECTOR	9 , 48
5G1/ 711113/C /DWDBOTAO	1.056 , 08	547/ 955637/ / FRICCAO	- , 68
5G0/ 121284/B / CONDUTOR A	58 , 06	547/ 955641/ / ARRUELA	- , 68
5G0/ 853279/ / LOGOTIPO	132 , 01	547/ 955481/ / VALVULA	9 , 83
04C/ 109108/G / PROTETOR	20 , 85	547/ 857060/A /05 TAMPÃO	2 , 10
7P6/ 051850/L / DOCUMENTO	630 , 99	547/ 857060/A /232TAMPÃO	1 , 37
5Z0/ 052184/A / JG. FAROL	1.387 , 72	547/ 857053/C / GRAMPO	2 , 04
5Z4/ 971120/BF/ CHICOTE P	294 , 49	547/ 857053/A / LUVA	1 , 59
1S3/ 837404/A / TRILHO	224 , 95	547/ 301975/ / PARAFUSO	2 , 71
1S0/ 813541/ /GRUBAS ISOFIX	25 , 54	541/ 971280/ / SUPORTE	1 , 88
8K0/ 971841/ / BUCHA	18 , 20	5Z9/ 971147/A / CHICOTE	298 , 61
5C7/ 858365/C /82VCOBERTURA	297 , 96	5Z9/ 971145/C / CHICOTE	691 , 37
5C6/ 885405/AS/UFHREVESTIMTO	6.320 , 20	5Z9/ 971145/G / CHICOTE	452 , 16
7P0/ 803105/A / LONGARINA	2.587 , 91	5Z9/ 825691/ / CHAPA	163 , 02
5Q0/ 825469/A / CHAPA	385 , 76	5Z9/ 813402/ / CHAPAALMA	35 , 53
5Z0/ 857189/D /FXRCOBERTURA	173 , 75	237/ 847765/1 / FECHADURA	38 , 96
5C5/ 857551/AN/3H8PARASOL	682 , 52	237/ 703501/1 / TUBO	41 , 96
3AA/ 601322/ /RCOPNEU	2.863 , 63	237/ 703492/3 / SUPORTE	74 , 32
3AA/ 601322/A /RCOPNEU	2.983 , 77	211/ 971221/2 / CABO MASSA	1 , 85
2HH/ 867024/J /TOMREVESTIMEN	3.238 , 18	211/ 843721/D / HASTE	31 , 21
6Q5/ 867212/S /BXMREVESTIMEN	414 , 42	211/ 843719/D / HASTE	51 , 50
8E0/ 972643/ / RECEPTACUL	49 , 35	211/ 843703/T / MACANETA	361 , 25
7P6/ 881903/K /DIZAPOIO	1.696 , 73	211/ 843654/J / FECHADURA	598 , 08
5C6/ 885405/AS/UFKREVESTIMTO	6.320 , 20	211/ 819471/1 /1NNDIFUSOR AR	11 , 08
5C6/ 885405/AS/YBTREVESTIMTO	6.320 , 20	211/ 819369/1 / TECLA	4 , 55
2H0/ 802192/ / ALOJAMENTO	591 , 32	211/ 819311/1 / PLACASUPOR	28 , 30
2H0/ 802191/ / ALOJAMENTO	591 , 32	211/ 809270/1 / SUPORTE	4 , 62
N/ 907076/02/ PARAFUSO	31 , 30	211/ 711171/1 / HASTE	133 , 14
5Z9/ 061222/ /041TAPETES	118 , 05	211/ 711167/A / COIFA	13 , 42
5Z9/ 061163/ /041TAPETE	333 , 78	211/ 711167/1 / COIFA	9 , 90
AG/ T10495/ / DISPOSITIVO D	1.105 , 71	211/ 609205/1 / BUCHA	8 , 03
AG/ T10466/ / ADAPTADOR	1.101 , 71	211/ 405101/1 / ALAVSUSTEN	363 , 92
AG/ T10406/ / PINOS GUIA	65 , 17	211/ 405123/1 / ANEL	49 , 46
1S0/ 122073/C / MANGUEIRA	184 , 96	211/ 401311/ / LUVA	22 , 49
1S0/ 121109/H / MANGUEIRA	120 , 39	211/ 401301/1 / ROLAMENTO	47 , 57
1S0/ 121101/ / MANGUEIRA	98 , 78	3B0/ 804480/F / REFORCO	311 , 20
5Z3/ 857706/H /HCPCINTO 3 PT	375 , 49	3B0/ 804480/G / REFORCO	483 , 67
1JM/ 898762/ /3PTJG.PECAS	56 , 60	3B0/ 805121/ / PINO APERT	22 , 89
085/ 311277/B / ANEL	46 , 95	3B0/ 821136/A / TIRANTE	34 , 17
6Q6/ 867212/DE/BPCREVESTIMEN	400 , 03	3B0/ 201307/A / CHAPAPROTE	209 , 65
6Q6/ 867211/DD/BPCREVESTIMEN	400 , 25	3B0/ 201339/ / BUCHA	9 , 35
6Q4/ 867012/DM/BPDREVESTIMEN	464 , 06	3B0/ 201163/G / TUBO	418 , 24
6Q4/ 867011/ED/BXMREVESTIMEN	955 , 89	3B0/ 201163/F / TUBO	418 , 24
3AF/ 867871/J /45WCOBERTURA	2.704 , 67	3A1/ 698019/ / CIL FREIO	1.995 , 93
3AF/ 867899/A / GANCHO	112 , 60	3B0/ 821135/A / TIRANTE	80 , 87
3AF/ 867900/A / GANCHO	112 , 60	3B0/ 821238/ / CHAPA	92 , 71
3AF/ 867871/J /JK1COBERTURA	2.704 , 67	3B0/ 821238/A / CHAPA	161 , 52
3AA/ 971369/J / CHICOTE	322 , 38	3B0/ 823031/K / TAMPÁ	7.175 , 42
1SB/ 845026/ / VIDRO	88 , 55	3B0/ 823301/A / DOBRADICA	324 , 79
7P6/ 867469/S /OUMACION.INT	3.062 , 80	3B0/ 839471/C /B41VEDACAO	263 , 57
N/ 017483/5 / TERMINAL	2 , 63	3B0/ 839723/ / CLIP	1 , 84
JZW/ 615301/M / DISCO	320 , 00	3B0/ 839472/C /B41VEDACAO	263 , 57
6QE/ 885921/BD/BPBREVESTIMEN	65 , 69	3B0/ 858385/A / CHAPA	167 , 71
6QE/ 885921/BC/BPAREVESTIMEN	56 , 64	5U1/ 837016/R / FECHADURA	333 , 68
6QE/ 885805/BA/BNYREVESTIMEN	193 , 96	3A0/ 973834/ / RECEPTACUL	43 , 50
6QE/ 885805/AT/BNXREVESTIMEN	186 , 28	281/ 847739/ / VEDACAO	33 , 53
6QE/ 885406/H /BXNREVESTIMEN	129 , 18	281/ 843718/A / ANEL	16 , 18
6QE/ 885405/BB/BNYREVESTIMEN	169 , 78	6KE/ 805962/A / TUBULACAO	78 , 33
6QE/ 885405/BC/BXNREVESTIMEN	93 , 24	5U1/ 837016/AA/ FECHADURA	419 , 75
6QE/ 885405/BD/BNZREVESTIMEN	732 , 56	5U1/ 837015/N / FECHADURA	276 , 27
3AA/ 601025/AC/88ZRODA	1.782 , 55	1Q0/ 825377/A / BATENTE	322 , 05
2H0/ 419091/E /KMYVOLANTE	4.377 , 72	1Q0/ 253609/P / SILENCIOSO	2.445 , 15
5U0/ 880201/N /81UAIRBAG	557 , 45	1K0/ 881348/C /9B9COBERTURA	58 , 56
141/ 5R6NDP/66/ MANUAL Discov	13 , 27	3B0/ 867109/ /01CROSETA	28 , 38

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



141/ 5B0GT7/66/ KIT TROPICALI	21 , 16	3B0/ 858137/ / PRESILHA	6 , 07
5K0/ 941109/E / ALOJAMENTO	96 , 33	3B0/ 858069/AT/2AQCOBERTURA	569 , 63
5G1/ 819728/AE/DARAUSTROEMER	1.034 , 75	3B0/ 857552/AK/3V6PARASOL	832 , 67
5G1/ 819728/AE/QYIAUSTROEMER	1.034 , 75	3B0/ 857552/AK/2G5PARASOL	1.086 , 54
5G1/ 819728/AF/DARAUSTROEMER	1.034 , 75	3B0/ 857552/AK/2J6PARASOL	832 , 67
5G1/ 819728/AF/QYIAUSTROEMER	1.034 , 75	3B0/ 857552/AK/3B4PARASOL	1.417 , 57
02E/ 301472/A / TUBO	99 , 58	3B0/ 857552/AK/2F4PARASOL	1.074 , 07
6QE/ 881806/AE/BXNREV.ENCOST	149 , 37	3B0/ 839114/BE/B41ACIONAMENT	202 , 34
6QE/ 881405/AT/BNZREVESTIMEN	369 , 79	3B0/ 821111/B / FECHAMENTO	370 , 10
6QE/ 881405/AQ/BNXREVESTIMEN	76 , 24	3B0/ 823509/T / FECHADURA	290 , 06
6QE/ 881405/AR/BNYREVESTIMEN	107 , 33	3B0/ 823593/C /01CHASTE	46 , 68
6QE/ 881405/AS/BXNREVESTIMEN	90 , 24	3B0/ 823593/D /01CHASTE	61 , 93
6QE/ 867011/C /BPDREVESTIMEN	486 , 94	3B0/ 823499/ / BATENTE	2 , 01
6R0/ 513353/ / SUPORTE	244 , 88	3B0/ 805851/A / TRAVESSA	1.135 , 35
1S0/ 051559/ / CABO ANTEN	59 , 34	3B0/ 805851/ / TRAVESSA	979 , 95
2HH/ 867011/G /TOKREVESTIMEN	3.364 , 54	3B0/ 805594/BJ/ SUPORTE	3.254 , 33
2HH/ 867011/J /TONREVESTIMEN	3.364 , 54	3B0/ 805594/K / SUPORTE	2.241 , 38
2HH/ 867011/J /TOMREVESTIMEN	3.364 , 54	3B0/ 253409/N / SILENCIOSO	1.828 , 00
2HH/ 867011/J /TOLREVESTIMEN	3.502 , 89	3B0/ 253409/AH/ SILENCIOSO	9.060 , 64
2HH/ 867011/H /TOQREVESTIMEN	3.364 , 54	3B0/ 253409/AB/ SILENCIOSO	3.156 , 55
2HH/ 867011/H /TOLREVESTIMEN	3.364 , 54	3B0/ 201803/C / RESERVATOR	625 , 57
2HH/ 867011/H /CAWREVESTIMEN	3.364 , 54	281/ 971787/C / SUPORTE	60 , 36
03L/ 903024/T / ALTERNADOR	6.990 , 53	3B0/ 858472/P /PNETRAVA	203 , 08
03L/ 903024/S / ALTERNADOR	6.990 , 53	3B0/ 857561/B /82VSUPORTE	36 , 12
03L/ 903024/R / ALTERNADOR	6.051 , 72	3B0/ 857561/B /8YSSUPORTE	39 , 25
6R4/ 837732/ / CLIP	5 , 06	3B0/ 857561/B /71NSUPORTE	48 , 05
4F0/ 857563/ /Y20CAPA COBER	4 , 67	3B0/ 857561/B /B41SUPORTE	46 , 41
3D0/ 971497/B / SUPORTE	46 , 61	3B0/ 857561/B /Y20SUPORTE	39 , 48
3C0/ 601025/BS/8Z8RODA	1.792 , 92	3B0/ 839901/H /041RECORTE	666 , 56
1SB/ 863919/A / ISOLAMENTO	335 , 44	3B0/ 823481/A / BATENTE	78 , 95
1SB/ 863241/ /82VCONSOLE	236 , 16	3B0/ 823433/E / BATENTE	69 , 20
1SB/ 863241/ /AM1CONSOLE	236 , 16	3B0/ 823302/A / DOBRADICA	318 , 88
1SB/ 858560/ /82VCOBERTURA	11 , 62	3B0/ 805489/F / TIRANTE	294 , 66
1SB/ 857002/B /DQPPAINEL	1.771 , 35	3B0/ 805304/D / CHP UNIAO	7.246 , 26
5Z6/ 853800/A /MK1ESTRIBO	455 , 49	3B0/ 201544/BP/ JG. TUBO	1.384 , 87
5U5/ 885405/ /KYSREVESTIMEN	827 , 47	3B0/ 201544/CE/ JG. TUBO	2.037 , 14
5Z0/ 052184/ / JG. FAROL	1.244 , 67	3B0/ 201654/ / CINTATENSO	88 , 90
7N0/ 831401/A / DOBRADICA	153 , 66	3B0/ 201544/BE/ JG. TUBO	2.037 , 14
7N0/ 831402/A / DOBRADICA	153 , 66	3B0/ 201486/A / COBERTURA	472 , 93
000/ 098652/A / CABO ANTEN	133 , 73	3B0/ 201183/D / TUBO	383 , 90
1SB/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	32 , 19	3B0/ 201220/N / TUBULACAO	766 , 97
1SB/ 867244/ /Y20REVESTIMEN	32 , 19	3A1/ 721871/ / CONTRAPESO	139 , 32
1SB/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	34 , 39	6KE/ 819371/ / MANGUEIRA	47 , 15
1SB/ 867288/ /Y20REVESTIMEN	34 , 39	5U5/ 827951/ / TAMPAO	2 , 84
5Z0/ 820005/CF/ CAIXA	4.009 , 02	5U5/ 827522/ / MOLA RETEN	14 , 71
06J/ 121151/C / TUBO	1.160 , 69	5U4/ 837183/A / HASTE	6 , 30
06A/ 109119/K / CORREIA	263 , 98	5U4/ 837184/A / HASTE	6 , 30
04C/ 105269/B / VOLANTE	3.017 , 47	3B0/ 129565/ / TUBO	283 , 98
03L/ 145715/M / TURBO	19.384 , 80	3B0/ 122291/C / CONEXAO	106 , 49
7N0/ 881776/S / ESPUMA	935 , 75	3A0/ 973204/ / RECEPTACUL	269 , 77
6RU/ 857607/B /Y20ALCA	372 , 61	3A0/ 972761/H / RECEPTACUL	15 , 26
1S0/ 971841/A / BUCHA	35 , 64	3A0/ 972751/H / RECEPTACUL	13 , 67
1S0/ 971848/E / SUPORTE	68 , 84	3A0/ 972701/H / RECEPTACUL	13 , 67
1S0/ 971445/G / CONDUTOR	63 , 11	3A0/ 972706/J / RECEPTACUL	43 , 50
1S0/ 971445/H / CONDUTOR	33 , 75	271/ 919125/1 / ANEL	11 , 96
2H0/ 145708/E / MANGUEIRA	726 , 82	6KE/ 201219/A / TUBO	353 , 61
2H0/ 122096/AG/ MANGUEIRA	878 , 96	6KE/ 201215/B / TUBO	132 , 60
2H0/ 868565/C /Y20SUPORTE	377 , 07	6KE/ 201215/A / TUBO	165 , 07
03L/ 131120/ / ANEL	19 , 71	6KE/ 133837/ / FILTRO AR	223 , 14
03L/ 131819/ / BOCAL	48 , 77	6KE/ 201177/ / MANGUEIRA	122 , 44
N/ 107443/01/ PARAFUSO	4 , 38	6KE/ 201197/ / MANGUEIRA	112 , 73
5N0/ 919109/E / FILTROCOMB	1.348 , 64	7L6/ 867093/B /A7WCAPA	2.648 , 07
5Q0/ 253144/E / SUPORTE	112 , 28	6QE/ 201931/J / TUBO	78 , 23
5N0/ 505235/AF/ CHASSI	4.727 , 74	3B0/ 857551/AM/2J6PARASOL	832 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5N0/ 505235/AG/ CHASSI	4.727 , 74	3B0/ 857551/AM/2G5PARASOL	1.074 , 07
5Z0/ 419091/BL/MH9VOLANTE	1.713 , 82	3B0/ 857551/AM/2F4PARASOL	1.086 , 54
5U1/ 012001/HH/ LITERATURA	92 , 66	3B0/ 819728/D /2AQDIFUSOR AR	1.538 , 34
5U1/ 012001/HF/ LITERATURA	48 , 56	3B0/ 819704/D /2AQDIFUSOR AR	940 , 89
5U1/ 012001/HE/ LITERATURA	25 , 60	3B0/ 819704/D /4ETDIFUSOR AR	584 , 17
5U1/ 012001/HA/ LITERATURA	92 , 66	3B0/ 819706/ /4ETBOCAL	87 , 71
1S0/ 941907/ / BUCHA	15 , 35	3B0/ 819703/D /4ETDIFUSOR AR	560 , 30
1S0/ 941953/ / SUPORTE	90 , 87	3B0/ 819703/D /2AQDIFUSOR AR	898 , 34
1S0/ 945300/A / ELEMENTO	32 , 17	3B0/ 819514/A / CANAL AR	21 , 57
1S0/ 915429/A / CAPA COBER	4 , 86	3B0/ 802085/E / TRASEIRA	1.544 , 57
1S0/ 919079/ / CAPA	32 , 17	3B0/ 802085/D / TRASEIRA	1.544 , 57
1SB/ 837016/ / FECHADURA	301 , 77	3B0/ 713170/A / LUVA	26 , 48
5Z9/ 945265/C / SUPORTE	14 , 64	3B0/ 121467/C / CONDUTOR A	432 , 40
03L/ 115629/G / TUBO	298 , 07	3B0/ 121467/ / CONDUTOR A	119 , 25
ASE/ 442060/02/000FIBRA OTIC	12.172 , 75	3B0/ 121331/ / COIFA	75 , 79
5G0/ 945259/ / SUPORTE	169 , 64	3B0/ 121284/C / CONDUTOR A	59 , 89
5G0/ 998145/B / JG.JUNTA	45 , 66	3B0/ 121284/E / CONDUTOR A	169 , 55
0AM/ 141383/E / ARRUELA	248 , 05	3B0/ 121321/ / TAMPA	119 , 29
3AA/ 919051/L / UNIDADE	2.184 , 52	3B0/ 121283/D / CONDUTOR A	92 , 54
5U0/ 881406/AR/KPIREVESTIMEN	177 , 63	3B0/ 121283/A / CONDUTOR A	65 , 73
1S0/ 907371/C / SUPORTE	257 , 61	3A0/ 971904/ / TAMPÃO	31 , 62
1S0/ 863525/ / CANTONEIRA	82 , 60	3B0/ 803402/S / LONGARINA	3.500 , 13
1K8/ 601025/S /88ZRODA	5.472 , 59	3B0/ 803402/N / LONGARINA	4.635 , 84
1K5/ 867501/AA/6K8REVESTIMEN	3.067 , 13	3B0/ 201129/BE/ BOCAL	1.551 , 44
1K5/ 867501/AA/3U5REVESTIMEN	3.067 , 13	3B0/ 201129/AB/ TUBO	1.551 , 44
6QE/ 867011/A /BPCREVESTIMEN	502 , 35	3B0/ 201075/CD/ RESERVATOR	6.386 , 60
2HH/ 885805/AA/BVVREVESTIMEN	7.406 , 26	3B0/ 199521/R / TUBO	2.797 , 17
1T0/ 419091/AD/BRXVOLANTE	6.737 , 27	3B0/ 145805/H / RESFRIADOR	6.036 , 33
1T0/ 419091/AC/KMYVOLANTE	5.988 , 94	3B0/ 145834/AA/ MANGUEIRA	454 , 53
1T0/ 419091/AC/BRXVOLANTE	5.396 , 34	3B0/ 145834/L / MANGUEIRA	653 , 27
1S6/ 971829/ / BUCHA	46 , 29	3A5/ 864541/A / GRAMPO	4 , 17
1S4/ 837404/B / TRILHO	224 , 95	3A0/ 973207/A / RECEPTACUL	161 , 26
6Q0/ 973853/ / RECEPTACUL	49 , 35	3A0/ 973713/ / RECEPTACUL	79 , 24
5U0/ 885501/J / ESTRUTURA	345 , 26	281/ 611767/ / SUPORTE	8 , 62
5U0/ 885805/BT/CNBREVESTIMEN	184 , 58	281/ 413439/A / BUCHA	78 , 25
5C0/ 419091/AL/RIEVOLANTE	4.633 , 87	6KE/ 721335/ / TRACAO	350 , 88
5C0/ 419091/AK/RIEVOLANTE	4.633 , 87	6KE/ 611931/ / MANGUEIRA	112 , 73
07K/ 109217/F / TENSOR	404 , 20	6KE/ 253651/ / BATENTE	658 , 86
5G1/ 819704/R /DARAUSTROEMER	173 , 21	1C1/ 880247/T /08HPORTA LUVA	1.152 , 90
5G1/ 819704/R /QYIAUSTROEMER	179 , 77	1C1/ 880247/T /2QLPORTA LUVA	1.168 , 00
N/ 090242/4 / PARAFUSO	1 , 58	1C1/ 880247/T /3SGPORTA LUVA	1.152 , 90
561/ 898353/C / CAIXA	3.294 , 10	3B0/ 864627/D / ISOLAMENTO	100 , 91
5Z9/ 862173/C / CHAPA	20 , 90	3B0/ 864523/ /B41SUPORTE	2 , 76
1S4/ 837403/B / TRILHO	224 , 95	3B0/ 858069/BR/2AQCOBERTURA	889 , 36
1S1/ 864775/ / SUPORTE	75 , 56	3B0/ 857551/AM/3B4PARASOL	1.417 , 57
1S1/ 863483/C /82VREVESTIMEN	199 , 27	3B0/ 857551/AM/3V6PARASOL	832 , 67
1S1/ 863484/A /82VREVESTIMEN	199 , 27	3B0/ 819803/ / CANAL AR	374 , 61
1S0/ 971858/B / SUPORTE	74 , 91	3B0/ 819804/ / CANAL AR	374 , 61
1S0/ 972752/ / RECEPTACUL	22 , 91	3B0/ 820193/ / SECADOR	4.332 , 78
1S0/ 972754/ / RECEPTACUL	22 , 91	3B0/ 819728/D /6BKDIFUSOR AR	926 , 09
5Q0/ 121049/AD/ MANGUEIRA	714 , 82	3B0/ 819728/D /4ETDIFUSOR AR	926 , 09
5U0/ 010004/ / ETIQUETA	1 , 59	3B0/ 802086/D / TRASEIRA	1.549 , 04
5G4/ 881775/AK/ ESPUMA	881 , 84	3B0/ 802086/E / TRASEIRA	1.549 , 04
5G4/ 881775/AL/ ESPUMA	881 , 84	3B0/ 133837/AT/ FILTRO AR	1.778 , 04
5G0/ 885873/H /CATESPUMA	496 , 68	3B0/ 133837/AF/ FILTRO AR	1.710 , 58
06H/ 905621/ / VELA	134 , 34	3B0/ 131149/F / MANGUEIRA	515 , 75
04E/ 129618/B / CONDUTOR A	40 , 26	3B0/ 129617/G / TUBO	1.000 , 40
5U0/ 885806/AK/DRFREVESTIMEN	121 , 98	3B0/ 131149/B / MANGUEIRA	414 , 26
03L/ 115561/ / FILTRO OLE	143 , 90	3B0/ 131149/E / MANGUEIRA	313 , 39
5Q0/ 253209/CC/ SILENCIOSO	1.394 , 20	3B0/ 823509/AB/ FECHADURA	358 , 34
5Z0/ 885405/JA/CHEREVESTIMEN	242 , 92	3B0/ 601025/S /8Z8RODA	1.860 , 52
5Z0/ 419091/BQ/81UVOLANTE	1.396 , 58	3B0/ 601025/L /Z31RODA	5.609 , 31
1S0/ 971841/ / BUCHA	35 , 64	3B0/ 601025/K /Z31RODA	3.827 , 73
6QE/ 721115/A / SUPORTE	269 , 89	3B0/ 521101/P / EIXO	10.264 , 13

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7D0/ 971921/B / CAPA PROTE	18 , 57	6E0/ 611850/ / SUPORTE	49 , 00
1J4/ 867766/B /B41REVESTIMEN	82 , 39	6E0/ 611755/ / DISTRIBUID	306 , 59
6QE/ 713204/ / COBERTURA	599 , 27	6E0/ 419831/ / GUARNICAO	60 , 95
1K0/ 882607/A / SUPORTE	479 , 50	6E0/ 419199/ / ANEL	4 , 13
327/ 837016/1 / FECHADURA	197 , 48	5Z9/ 867211/B /YARREVESTIMEN	548 , 48
305/ 898594/A / CIL.FECHAD	110 , 43	5Z9/ 825691/A / CHAPA	224 , 42
327/ 837689/1 / CHAVE	168 , 91	5Z4/ 881045/F / ESTRUTURA	1.424 , 99
327/ 837210/1 / CALCO	13 , 20	377/ 857543/ / BASE	8 , 96
6QE/ 711049/D / MECANISMO	830 , 28	377/ 857520/A /71NBOTAO	2 , 56
6QE/ 711049/C / MECANISMO	801 , 63	377/ 857511/ /1NNESPELHO IN	126 , 93
5G1/ 713203/J /CMUCOBERTURA	2.731 , 60	377/ 857511/F /Y20ESPELHO IN	65 , 42
5C8/ 713203/D /OFNCOBERTURA	2.249 , 87	377/ 857511/ /031ESPELHO IN	109 , 98
5C7/ 713203/D /RIHCOBERTURA	1.101 , 68	3B0/ 837168/E / CILINDRO	968 , 09
079/ 105591/G / CASQUILHO	137 , 56	3B0/ 837167/G / CILINDRO	1.434 , 45
5C7/ 713203/D /OHECOBERTURA	1.041 , 47	3B0/ 837070/B / CABO CLIP	22 , 31
2H0/ 253115/ / VEDACAO	32 , 07	3B0/ 837073/ / PRESILHA	9 , 36
5C7/ 713203/D /BSCCOBERTURA	2.257 , 07	3B0/ 837073/A / PRESILHA	5 , 57
5C7/ 713203/D /ARACOBERTURA	2.476 , 50	3B0/ 837111/ /B41TAMPAO	1 , 78
327/ 837209/1 / CALCO	11 , 29	3B0/ 601025/AD/8Z8RODA	2.164 , 00
111/ 837227/B / ANEL	5 , 37	3B0/ 513353/ / SUPORTE	261 , 33
ASE/ 469741/00/000TRENA DIGI	2.686 , 82	3B0/ 511409/C / ESTABILIZA	626 , 31
5X0/ 898943/A / JG.PECAS	153 , 05	3B0/ 511115/N / MOLA	845 , 88
373/ 959785/ / MICROINTER	622 , 84	3B0/ 501203/A / SEMI EIXO	4.745 , 09
373/ 837181/ /999HASTE	46 , 85	3B0/ 498203/D / COIFA	227 , 96
1SB/ 941016/ / FAROL	383 , 60	3B0/ 498201/A / COIFA	137 , 08
1SB/ 941015/ / FAROL	383 , 60	3A0/ 941589/ / RELE	222 , 97
1S0/ 945096/G / LANTERNA	586 , 11	3A0/ 941141/ / PARAFUSO	5 , 65
2H7/ 864677/A /71NPC INTERCA	235 , 93	3A0/ 837227/ / ANEL	4 , 68
02J/ 409528/C / RETENTOR	181 , 01	5Z4/ 867012/C /A0LREVESTIMEN	1.446 , 82
1S0/ 945095/G / LANTERNA	490 , 21	5Z0/ 885905/E / APOIO	110 , 65
211/ 405537/1 / ESPACADOR	4 , 00	5Z0/ 885901/AA/1GMAPOIO	143 , 86
1SB/ 853687/ /739LOGOTIPO	13 , 34	5Z0/ 881921/Q /1GMREVESTIMEN	87 , 53
1SB/ 853665/ /GRUGRADE	306 , 59	5Z0/ 881901/AC/1GMAPOIO	119 , 13
1SB/ 853665/B /GRUGRADE	290 , 06	5Z0/ 881901/AE/56TAPAOIO	374 , 99
1SB/ 833055/A /GRUPORTA	1.117 , 89	3B0/ 857761/A / GUIA	371 , 87
1S0/ 121253/AN/ RADIADOR	214 , 88	3B0/ 857762/A / GUIA	371 , 87
N/ 103352/02/ PARAFUSO	1 , 46	3B0/ 857763/ /B41COBERTURA	26 , 74
701/ 721363/ / MOLA	25 , 44	3B0/ 857740/E /FCNTRAVA	214 , 01
7P0/ 616719/G / TUBULACAO	538 , 27	3B0/ 854939/B /B41COBERTURA	215 , 13
7P0/ 616657/A / TUBULACAO	652 , 13	3B0/ 837219/AK/INBCHAVE	239 , 18
7P0/ 616571/ / SENSOR	1.000 , 85	3B0/ 809931/ / MOLA	20 , 31
7P0/ 616248/A / PRESILHA	29 , 79	3B0/ 611741/R / TUBO FREIC	188 , 29
7P0/ 616247/A / PRESILHA	29 , 79	3B0/ 609721/AC/ TIRANTE	588 , 10
7P0/ 616201/A / RESERVATOR	2.760 , 00	3B0/ 609722/Q / TIRANTE	616 , 15
7P0/ 614769/B / BUCHA	29 , 90	3B0/ 611741/Q / TUBO FREIC	188 , 29
7P0/ 614742/J / TUBO FREIC	302 , 75	3B0/ 609721/AA/ TIRANTE	419 , 52
7P0/ 614726/H / TUBO FREIC	348 , 71	3B0/ 601373/A / PROL. VALV	5 , 60
7P0/ 614177/ / BATENTE	6 , 62	3B0/ 601149/L /8Z8TAMPAO	129 , 89
7P0/ 612175/ / VEDACAO	33 , 07	3A0/ 422376/ / TAMPA	206 , 68
7P0/ 611932/AN/ TUBO	383 , 91	3A0/ 419503/A / COLUNA DIR	456 , 97
7P0/ 611932/AL/ TUBO	1.241 , 56	3A0/ 419505/ / COLUNA DIR	287 , 51
7P0/ 611842/ / SUPORTE	63 , 61	6E0/ 955986/B / INJETOR	262 , 40
7P0/ 611841/ / SUPORTE	67 , 77	6E0/ 953123/ / ALOJAMENTO	36 , 54
7P0/ 611702/B / MANGUEIRA	264 , 01	6E0/ 837732/ / CLIP	- , 71
7P0/ 121095/ / GRAMPO	5 , 83	6E0/ 831401/C / DOBRADICA	254 , 73
7P0/ 121093/D / QUADRO	693 , 01	6E0/ 831402/C / DOBRADICA	112 , 75
7P0/ 121079/L / SUPORTE	46 , 28	5Z9/ 867212/C /A0LREVESTIMEN	472 , 80
7P0/ 121065/M / BOCAL	193 , 15	5Z9/ 867212/B /YARREVESTIMEN	548 , 48
7P0/ 121065/AC/ BOCAL	193 , 15	5Z9/ 867211/C /A0LREVESTIMEN	431 , 28
7P0/ 011031/E / MACACO	770 , 84	377/ 857543/A / BASE	6 , 20
5C0/ 711303/BN/YHWALAVANCA	571 , 21	377/ 857545/ / PORCA	6 , 10
7N0/ 857511/L /SMAESPELHO IN	2.643 , 65	3B0/ 837207/G /GRUMACANETA	484 , 91
7N0/ 857511/L /PZIESPELHO IN	2.583 , 18	3B0/ 837199/A / CLIP	4 , 22
7N0/ 857511/L /9B9ESPELHO IN	2.643 , 65	3B0/ 837200/ / CLIPMANCA	7 , 45

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7H0/ 499333/ / CAPA	4 , 58	3B0/ 837200/A / CLIPMANCA	2 , 81
5C0/ 711303/CD/ARAALAVANCA	731 , 62	3B0/ 837207/F /3FZMACANETA	380 , 00
5C0/ 711303/CD/BCYALAVANCA	731 , 62	3B0/ 809102/E / CAIXA	7.626 , 39
5C0/ 711303/CD/BCZALAVANCA	731 , 62	3B0/ 809102/F / CAIXA	12.844 , 11
5C0/ 711303/Q /3Q7ALAVANCA	533 , 64	3B0/ 809101/F / CAIXA	10.982 , 64
5C0/ 711303/Q /82VALAVANCA	496 , 89	3B0/ 601147/D /FEDCALOTA	175 , 25
5C0/ 711465/C /IGAMOLDURA	165 , 20	3B0/ 601149/ /FEDTAMPAO	106 , 68
5C1/ 713203/D /AMPCOBERATURA	1.221 , 11	3B0/ 601149/D /GRBTAMPAO	106 , 68
5C1/ 713203/D /ARACOBERATURA	2.707 , 22	3B0/ 260707/B / MANGUEIRA	3.208 , 13
5C1/ 713203/D /YHWC OBERATURA	1.220 , 94	3B0/ 260701/C / MANGUEIRA	3.471 , 75
5C7/ 713203/A /BSCCOBERATURA	1.468 , 96	3A0/ 915135/A / TERMINAL	99 , 62
5G0/ 864207/D /BDLDESBACOS	2.282 , 19	3A0/ 915138/ / PECA RETEN	29 , 59
5G0/ 886920/D /82VGUIA	74 , 32	558/ 911311/1 / INDUZIDO	360 , 40
5G0/ 898625/ / JG.FIXACAO	54 , 84	377/ 857505/ /71NCOBERATURA	31 , 80
8D0/ 145156/K / BOMBA	2.795 , 68	377/ 857505/B /71NCOBERATURA	35 , 77
ASE/ 401254/01/000CABO MEDIC	382 , 73	3B0/ 858555/C /8YSPARASSOL	116 , 23
ASE/ 401256/01/000CABO MEDIC	372 , 09	3B0/ 858555/C /Y20PARASSOL	120 , 66
ASE/ 401257/01/000CABO MEDIC	372 , 09	3B0/ 858548/A /8YSCAPA COBER	53 , 97
ASE/ 401258/01/000CABO MEDIC	372 , 09	3B0/ 858548/A /9B9CAPA COBER	48 , 15
ASE/ 423201/01/000CENTRADOR	2.986 , 07	3B0/ 857594/A /8YSCONDUTOR	63 , 21
ASE/ 441054/01/000CABO MEDIC	375 , 27	3B0/ 857594/A /Y20CONDUTOR	66 , 87
ASE/ 447020/02/000CARREGADOR	2.462 , 68	3B0/ 857591/A /Y20CONDUTOR	94 , 37
ASE/ 469023/01/000INSERTS	157 , 01	3B0/ 857591/A /8YSCONDUTOR	94 , 37
ASE/ 469024/01/000INSERTS	197 , 65	3B0/ 853575/ / CLIP	5 , 90
ASE/ 469025/01/000INSERTS	226 , 74	3B0/ 825201/E / REVESTIMEN	355 , 55
5G0/ 886920/D /ZA2GUIA	74 , 32	3B0/ 823603/C /B41TAMPA	35 , 18
5G0/ 886920/D /ZB3GUIA	74 , 32	3B0/ 807109/A / SUPORTE	3.685 , 76
5G0/ 898623/ / JG. FIXAC	29 , 62	3B0/ 260701/B / MANGUEIRA	2.231 , 56
5Z4/ 837330/E / CAPA PROTE	38 , 54	3B0/ 260401/B / CONDENSADO	5.775 , 74
5U0/ 906356/C / ADAPTADOR	- , 80	3B0/ 260197/ / SUPORTE	231 , 32
5Z9/ 853630/B /ULMEMBLEMA VW	71 , 98	3B0/ 253609/R / SILENCIOSO	2.182 , 08
5X0/ 857552/B /L72PARASSOL	134 , 89	3B0/ 253609/E / SILENCIOSO	5.188 , 61
5GM/ 941005/A / FAROL	2.176 , 59	3B0/ 253609/H / SILENCIOSO	1.927 , 92
5U0/ 035501/D / BASE ANTEN	102 , 40	3B0/ 253609/J / SILENCIOSO	1.927 , 92
5C6/ 945207/A / LANTERNA	2.258 , 76	3B0/ 253609/C / SILENCIOSO	6.354 , 10
5C6/ 945096/E / LANTERNA	1.167 , 46	558/ 881905/ / APOIO	226 , 73
5C6/ 920872/X / INSTRUMENT	5.857 , 01	3B0/ 867173/ /GTXDESBACOS	812 , 21
5C6/ 885081/Q /91VDESBACOS	1.075 , 49	3B0/ 858548/A /Y20CAPA COBER	48 , 15
5C6/ 877658/ / SUPORTE	293 , 07	3B0/ 858547/A /9B9CAPA COBER	48 , 15
5C5/ 877049/ / ARMACAO	6.468 , 42	3B0/ 858478/ /B41PINO	40 , 68
5C0/ 615601/ / DISCO	558 , 63	3B0/ 858547/A /Y20CAPA COBER	48 , 15
5C0/ 407152/D / BARRA	904 , 37	3B0/ 858547/A /8YSCAPA COBER	53 , 97
5GM/ 853665/D /9B9GRADE	214 , 36	3B0/ 857563/ /82VCAPA COBER	2 , 52
5GM/ 853666/ /9B9GRADE	214 , 36	3B0/ 857563/ /71NCAPA COBER	4 , 66
5GM/ 853666/D /9B9GRADE	214 , 36	3B0/ 857563/ /7G8CAPA COBER	2 , 73
7X0/ 121073/ / MANGUEIRA	19 , 35	3B0/ 823603/ /B41TAMPA	18 , 32
2H7/ 863712/G /7U1TAPETE	2.741 , 61	5Z0/ 881901/AF/YATAPOIO	135 , 59
5Z0/ 098609/AB/ JG.PECAS	157 , 58	5Z0/ 881901/AG/1GMAPOIO	347 , 60
5Z0/ 061163/ /O41TAPETE	333 , 78	3B0/ 862546/ / MOLA	16 , 61
N/ 912003/01/ PARAFUSO	4 , 62	3B0/ 862545/ / MOLA	16 , 61
211/ 405527/1 / ARRUELA	1 , 24	3B0/ 857608/ /Y20ALCA	380 , 82
000/ 979150/E / JOGO CABOS	62 , 56	3B0/ 837069/B / CABO CLIP	29 , 56
WHT/ 004834/ / PARAFUSO	1 , 36	3B0/ 837033/AC/ BATENTE	130 , 68
N/ 106296/01/ PARAFUSO	9 , 55	3B0/ 827778/ /B41ACIONAMENT	32 , 43
3D0/ 971838/L / ABRACADEIR	8 , 19	3B0/ 827965/ / VEDACAO	32 , 15
ASE/ 405300/00/066MODULO DE MI	49.747 , 14	3B0/ 827777/ /B41ACIONAMENT	32 , 43
377/ 422845/ / SUPORTE	34 , 92	3B0/ 807717/B /GRUFRISO	697 , 60
211/ 411339/3 / SUPORTE	9 , 58	3B0/ 498099/EX/ EIXO TRANS	2.208 , 34
N/ 902452/05/ PARAFUSO	1 , 39	3B0/ 498099/D / EIXO TRANS	6.477 , 58
026/ 109175/2 / PROTETOR	24 , 66	3B0/ 422569/A / COBERATURA	20 , 58
237/ 703517/1 / TUBO	51 , 31	3B0/ 422855/ / PLACA	166 , 56
06L/ 115401/D / CAIXA	222 , 10	3B0/ 422887/ / MANGUEIRA	200 , 54
A/ G3417/ / CHAVE PARA FI	130 , 81	3B0/ 498045/AG/ JG.EIXO	25.035 , 15
N/ 106336/02/ PARAFUSO	- , 94	3B0/ 422371/ / RESERVATOR	531 , 69

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X0/ 881633/ /71NBOTAO	12 , 73	3A0/ 937517/ / DISTRIBUID	79 , 24
VA/ G1636/ / CHAVE ESPEC.	108 , 37	377/ 857507/B /1NNCARCACA	578 , 69
5U0/ 819045/C /ZI5REGULAGEM	230 , 94	377/ 857506/B /71NCOBERTURA	35 , 77
BR/ T02018/ / SUPORTE PARA	2.005 , 29	3B0/ 860232/B / SUPORTE	760 , 68
AG/ T10375/ / COLOCADOR	55 , 84	3B0/ 860359/B / SUPORTE	1.023 , 13
059/ 115721/ / ROSCADO	7 , 23	3B0/ 857607/ /3PTALCA	333 , 69
321/ 201375/A / PORCA DE C	16 , 45	3B0/ 857607/ /Y20ALCA	398 , 50
AG/ T10309/ /5 COLOCADOR	62 , 20	3B0/ 827757/ / MANOPLA	143 , 63
030/ 145169/AD/ SUPORTE	95 , 85	3B0/ 827637/ / CLIP	8 , 81
5Z9/ 012001/EB/ LITERATURA	26 , 15	3B0/ 825661/ / CHAPA	519 , 19
6K0/ 971921/A / CAPA	27 , 66	3B0/ 827297/AB/ SUPORTE	606 , 32
327/ 831721/6 /2V6VEDACAO	154 , 65	3B0/ 827577/B /GRUFRISO	365 , 08
02E/ 325025/AL/Z40MECATRONIC	13.250 , 97	3B0/ 825218/E / REVESTIMEN	327 , 53
02E/ 325025/AQ/Z21MECATRONIC	13.250 , 97	3B0/ 825217/E / REVESTIMEN	372 , 60
02T/ 301103/AF/ CARCACA	6.051 , 00	3B0/ 825202/C / REVESTIMEN	736 , 17
03L/ 903191/A / COBERTURA	294 , 82	3B0/ 807305/ / SUPORTE	2.935 , 55
04C/ 100010/AG/ MOTOR	11.272 , 79	3B0/ 807285/ /B41SUPORTE	263 , 62
04E/ 103170/G / FLAN VEDAC	213 , 26	3B0/ 419502/D / COLUNA DIR	5.056 , 69
06J/ 100038/D / MOTOR BAS.	65.700 , 97	3B0/ 419091/AE/01CVOLANTE	2.960 , 43
N/ 903350/05/ ARRUELA	1 , 85	3B0/ 260707/C / MANGUEIRA	3.590 , 70
06K/ 121497/AM/ TUBO	374 , 17	377/ 498203/C / JG.PECAS	55 , 08
1K2/ 721318/D / PEDALEMBRA	271 , 32	377/ 498203/B / COIFA	149 , 07
5G0/ 803899/ / PARAFUSO	40 , 27	377/ 498203/D / COIFA	224 , 51
7P1/ 867013/AS/ZOEREVESTIMEN	10.996 , 34	377/ 611931/ / MANGUEIRA	66 , 15
7P1/ 867013/AS/ZODREVESTIMEN	10.996 , 34	377/ 498201/E / COIFA	293 , 24
7P1/ 867013/AS/ZOCREVESTIMEN	10.996 , 34	377/ 498201/F / COIFA	382 , 55
7P1/ 867013/AS/FOQREVESTIMEN	10.466 , 47	377/ 498203/A / COIFA	103 , 78
7P1/ 867013/AS/FOPREVESTIMEN	10.466 , 47	377/ 498201/D / JG.PECAS	75 , 79
7P1/ 863241/B /COGCONSOLE	2.211 , 97	377/ 498201/B / JG.PECAS	213 , 05
7P1/ 863241/B /81UCONSOLE	2.211 , 97	377/ 611931/E / MANGUEIRA	59 , 65
7P1/ 863241/B /4A1CONSOLE	2.211 , 97	377/ 611931/K / MANGUEIRA	56 , 13
7P1/ 863212/E /041COBERTURA	787 , 87	377/ 611931/M / MANGUEIRA	112 , 73
7P1/ 863212/AA/DV8COBERTURA	1.396 , 68	377/ 803113/ / SUPORTE	4 , 76
7P1/ 863103/BE/JD3COBERTURA	6.042 , 29	377/ 819835/ / CABO COMAN	94 , 21
7P1/ 863103/BE/JC2COBERTURA	6.042 , 29	377/ 819837/ / CABO COMAN	94 , 21
7P1/ 863103/BE/JB1COBERTURA	6.042 , 29	377/ 819841/ / ISOLAMENTO	- , 62
7P1/ 863103/BD/JD3COBERTURA	6.042 , 29	377/ 819847/ / LUVA	- , 71
7P1/ 863103/BD/JC2COBERTURA	6.042 , 29	377/ 823531/ / TIRANTE	55 , 29
7P1/ 863103/BD/JB1COBERTURA	6.042 , 29	377/ 419091/AC/999VOLANTE	1.624 , 42
7P1/ 863100/E /041COBERTURA	246 , 83	237/ 906265/1 / SENSOR	1.624 , 53
7P1/ 863100/B /DV8COBERTURA	372 , 89	377/ 412503/AJ/ AMORTECEDO	202 , 12
7P1/ 863081/ /9B9COBERTURA	260 , 14	377/ 857110/ /05 COBERTURA	2 , 72
7P1/ 863011/A /ZHYTAPETES	955 , 08	377/ 857101/A /033TAMPA	293 , 40
7P1/ 863011/A /EOQTAPETES	1.016 , 26	377/ 857101/ /71NTAMPA	243 , 45
7P0/ 831587/ / COLUNA	125 , 34	377/ 857101/ /033TAMPA	142 , 74
7P0/ 831056/ / PORTA	6.108 , 93	377/ 819785/ / GRADE	2 , 64
7P0/ 831055/ / PORTA	6.108 , 93	377/ 819831/ / CABO COMAN	93 , 46
5Z0/ 819404/ /9B9DEFLETOR	26 , 37	377/ 819757/C / BOCAL	147 , 30
5Z0/ 819415/ / DEFLETOR	59 , 08	377/ 819757/D / CONDUTOR A	125 , 17
7P0/ 827517/E / BATENTE	98 , 69	377/ 819757/E / CONDUTOR A	125 , 17
7P0/ 827505/K / FECHADURA	1.354 , 64	377/ 805261/B / CAIXA	1.350 , 12
7P0/ 825627/ / CHAPA	93 , 61	377/ 611917/ / ANEL	14 , 47
7P0/ 825202/C / REVESTIMEN	414 , 81	377/ 611853/B / SUPORTE	- , 96
7P0/ 820954/ / COBERTURA	241 , 25	377/ 611853/C / SUPORTE	2 , 13
7P0/ 820953/ / ADAPTADOR	19 , 50	377/ 611853/D / PRESILHA	- , 56
7P0/ 820903/ / AUSTROEMER	188 , 73	377/ 611853/A / PRESILHA	- , 71
7P0/ 820893/A / SUPORTE	102 , 77	377/ 611853/ / SUPORTE	- , 69
7P0/ 820877/ / VEDACAO	133 , 75	377/ 611797/G / PRESILHA	- , 71
7P0/ 820847/ / CANAL AR	163 , 30	377/ 614741/E / TUBO FREIC	36 , 15
7P0/ 820803/M / COMPRESSOR	7.728 , 52	377/ 614724/ / TUBO FREIC	33 , 04
7P0/ 820721/H / MANGUEIRA	901 , 81	377/ 614721/ / TUBO FREIC	36 , 44
7P6/ 121156/E / MANGUEIRA	678 , 49	241/ 837616/ / PROTECAO	5 , 23
7P6/ 121109/E / MANGUEIRA	293 , 61	377/ 419549/A / PARAFUSO	2 , 17
7P6/ 121109/A / MANGUEIRA	55 , 62	377/ 419549/ / PARAFUSO	1 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 035754/E / APARELHO	26.328 , 45	377/ 419505/A / COLUNA DIR	80 , 93
7P6/ 035552/N / ANTENA	177 , 39	377/ 419415/B / EMBREAGEM	233 , 45
7P6/ 035552/A / ANTENA	175 , 87	377/ 857128/A /05 PUXADOR	2 , 27
7P6/ 035552/ / ANTENA	237 , 88	377/ 845301/AB/ VIDRO LAT.	114 , 44
7P6/ 035466/ / AMPLIFICAD	6.079 , 16	377/ 820046/ / CABO	25 , 18
7P6/ 035454/ / ALTOFALANT	294 , 11	377/ 820007/F / CAIXA	1.368 , 81
7P6/ 035415/C / ALTOFALAN	980 , 21	377/ 819919/A / VEDACAO	8 , 57
7P6/ 035317/ / SUPORTE	90 , 34	377/ 805419/ / ANEL	2 , 18
7P6/ 012118/ / FITAVELCRO	32 , 59	377/ 803175/C / TRAVESSA	62 , 51
7P6/ 012112/B / PORTAOBJ	127 , 95	377/ 803176/C / TRAVESSA	59 , 08
7P6/ 012112/A / PORTAOBJ	127 , 95	377/ 614123/A / SUPORTE	56 , 32
7P6/ 011031/A / MACACO	770 , 84	377/ 614705/A / TUBO FREIC	19 , 21
7P5/ 951193/ / SUPORTE	140 , 39	377/ 614706/A / TUBO FREIC	21 , 29
7P5/ 857949/ / BUCHA	6 , 62	377/ 612151/A / VALVULA	83 , 62
7P5/ 615702/ / TUBO	137 , 04	377/ 612151/ / VALVULA	82 , 06
7P5/ 615701/ / TUBO	137 , 04	377/ 512117/ / TUBO	4 , 25
7P5/ 422885/A / RESFRIADOR	998 , 52	377/ 512137/ / BATENTE	46 , 18
7P1/ 959769/C / INTERRUPTO	1.179 , 74	377/ 512115/A / FRICCAO	2 , 68
7P1/ 868170/B /KD4DESBACOS	2.213 , 89	377/ 512113/A / PRATO MOLA	22 , 18
7P1/ 868170/B /E74DESBACOS	2.213 , 89	237/ 998051/2 / SENSOR	559 , 67
7P1/ 868170/B /85VDESBACOS	2.213 , 89	237/ 971911/1 / LUVA	1 , 27
7P1/ 868170/A /K84BRACO	1.753 , 68	237/ 953516/2 /1NNCOBERTURA	19 , 90
7P1/ 868170/A /JF7BRACO	1.753 , 68	377/ 419165/ / MOLA	4 , 03
7P1/ 868170/A /86WBRACO	1.753 , 68	377/ 419091/Q /129VOLANTE	1.079 , 21
7P1/ 868169/B /KD4DESBACOS	2.213 , 89	377/ 419091/P /999VOLANTE	374 , 61
7P1/ 868169/B /E74DESBACOS	2.213 , 89	377/ 823507/B / FECHADURA	79 , 89
7P1/ 868169/B /85VDESBACOS	2.213 , 89	377/ 819895/ / MANGUEIRA	8 , 44
7P1/ 868169/A /K84BRACO	1.753 , 68	377/ 819896/ / MANGUEIRA	8 , 44
7P1/ 868169/A /JF7BRACO	1.753 , 68	377/ 817119/ / TRAVESSA	12 , 97
7P1/ 868169/A /86WBRACO	1.753 , 68	377/ 612103/G / SERV FREIO	1.011 , 08
7P1/ 867014/S /Z0EREVESTIMEN	10.996 , 34	237/ 953515/3 /1NNCOBERTURA	25 , 35
7P1/ 867014/S /Z0DREVESTIMEN	10.996 , 34	377/ 422893/P / MANGUEIRA	157 , 02
7P1/ 867014/S /Z0CREVESTIMEN	10.996 , 34	377/ 422893/N / MANGUEIRA	222 , 72
7P1/ 867014/S /FOQREVESTIMEN	10.466 , 47	237/ 898205/1 / MACANETA	383 , 04
7P1/ 867014/S /FOPREVESTIMEN	10.466 , 47	237/ 885755/1 / PAINEL	405 , 68
7P0/ 803448/ / PLACA	83 , 13	237/ 883806/2 /861REVESTIMEN	358 , 03
7P0/ 803447/ / PLACA	83 , 13	377/ 412026/L / TUBO	989 , 72
7P0/ 803442/E / ALOJAMENTO	3.306 , 07	377/ 412026/K / TUBO	1.412 , 53
7P0/ 803441/C / ALOJAMENTO	3.306 , 07	377/ 412026/J / TUBO	1.412 , 53
7P0/ 803402/A / LONGARINA	4.330 , 49	377/ 857059/C /1NNCAIXA	40 , 28
6R0/ 803106/A / LONGARINA	1.035 , 83	377/ 837909/D / CHAVE	28 , 23
7P0/ 803181/ / TRAVESSA	1.005 , 05	377/ 820813/ / BOBINA	286 , 67
5U0/ 035574/ / CABO ANTEN	63 , 83	377/ 820814/ / POLIA	1.019 , 38
5U0/ 035605/ / PROTECAO	19 , 87	377/ 819723/ / TUBO ASPI.	25 , 19
5U0/ 035616/A / MODULO	1.996 , 72	377/ 819724/ / TUBO ASPI.	21 , 17
5U0/ 035616/B / MODULC	1.543 , 22	377/ 819709/A /1NNCAIXA	16 , 89
5U0/ 422810/B / BARRA DIR	173 , 79	377/ 819705/A /032DIFUSOR AR	11 , 16
5U0/ 601153/ / EMBLEMA	7 , 74	377/ 809851/A /CTRSUPORTE	18 , 08
7P0/ 802036/A / LONGARINA	1.126 , 57	377/ 804591/ / SUPORTE	4 , 14
7P0/ 802035/A / LONGARINA	1.126 , 57	377/ 611742/C / TUBO FREIO	49 , 01
7P0/ 723142/K / PEDALFREIO	603 , 56	377/ 611741/M / TUBO FREIO	69 , 24
5U0/ 802816/ / DOBRADICA	21 , 61	377/ 611742/AB/ TUBO FREIO	88 , 51
7P0/ 721983/ / SUPORTE	61 , 83	377/ 611742/AA/ TUBO FREIO	47 , 40
7P0/ 721199/ / PARAFUSO	1 , 72	377/ 422893/J / MANGUEIRA	192 , 61
7P0/ 698853/ / JG.FIXACAO	491 , 21	377/ 422893/B / MANGUEIRA	249 , 59
7P0/ 698545/ / PECA FIXAC	118 , 02	377/ 422893/AD/ MANGUEIRA	222 , 72
5U0/ 803885/ / SUPORTE	26 , 01	377/ 422893/AB/ MANGUEIRA	282 , 65
5U0/ 807296/ / ADESIVO	93 , 03	237/ 883805/1 /861REVESTIMEN	858 , 92
7P0/ 698014/ / UNIDADE	4.246 , 91	237/ 883791/1 / REVESTIMEN	43 , 13
7P0/ 616860/ / BUCHA	13 , 25	237/ 883611/1 / REVESTIMEN	96 , 70
7P0/ 616813/A / VALVULA	584 , 09	237/ 883775/1 / ESPUMA	300 , 89
7P0/ 616785/A / TUBO ASPI.	103 , 34	377/ 412025/L / TUBO	979 , 93
7P0/ 616764/D / TUBULACAO	559 , 10	377/ 412025/K / TUBO	1.412 , 53
7P0/ 616762/C / TUBULACAO	348 , 59	377/ 412025/J / TUBO	1.412 , 53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 813689/ /GRUREFORCO	36 , 12	377/ 857048/B / REFORCO	11 , 79
5U0/ 820159/A / CANAL AR	11 , 60	377/ 853194/J /999FRISO	24 , 01
111/ 301207/1 / CASQUILHO	11 , 35	377/ 837689/C / CHAVE	149 , 94
04C/ 133317/Q / DISTRIBUID	220 , 93	377/ 837581/ /232MANIVELA	22 , 08
5U0/ 820160/A / CANAL AR	8 , 75	377/ 611797/F / PRESILHA	1 , 42
5Z0/ 820411/C / CONDENSADO	471 , 05	377/ 611797/E / BRACADEIR	1 , 36
5Z0/ 412341/ / PRATO MOLA	16 , 58	377/ 611797/C / BRACADEIR	- , 71
5U0/ 820303/ / CUBA	212 , 19	377/ 498103/F / JUNTA HOMO	1.327 , 95
701/ 721163/ / MOLA	29 , 01	377/ 498103/ / JUNTA HOMO	846 , 77
027/ 109675/C / VEDACAO	5 , 27	377/ 498103/C / JUNTA HOMO	1.011 , 08
237/ 813380/1 /ACBCHAPA	79 , 01	377/ 498103/D / JUNTA HOMO	488 , 97
7P0/ 820689/A / CANAL AR	155 , 15	377/ 498103/E / JUNTA HOMO	1.248 , 05
7P0/ 820681/ / CANAL AR	212 , 70	377/ 498099/Q / EIXO TRANS	828 , 13
7P0/ 820679/A / VALVULA	417 , 21	377/ 498099/P / EIXO TRANS	799 , 76
7P0/ 820668/ / BUCHA	46 , 21	377/ 498099/K / EIXO TRANS	939 , 15
7P0/ 820667/ / BUCHA	54 , 54	377/ 498099/J / EIXO TRANS	939 , 15
7P0/ 820411/B / CONDENSADO	2.410 , 40	237/ 906021/7 / UNID.COMAN	1.980 , 41
6QE/ 805116/B / CX RODA	616 , 04	237/ 899028/1 / ANEL	53 , 26
7P0/ 820101/B / EVAPORADOR	2.102 , 34	237/ 885775/1 / ESPUMA	423 , 59
7P0/ 820055/B / CLIP	14 , 66	377/ 412047/ / CAPA	9 , 62
7P0/ 820024/ / CXEVAPORAD	1.083 , 26	377/ 857081/ /1NNFRISO	8 , 80
7P0/ 819792/ / VEDACAO	40 , 04	377/ 857085/A / COBERTURA	31 , 33
7P0/ 819699/ / BUCHADUPLA	19 , 86	377/ 857079/C /1NNCOBERTURA	161 , 52
7P0/ 819329/C / MANGUEIRA	130 , 56	377/ 857077/F /1NNMOLDURA	85 , 99
7P0/ 819324/A / MANGUEIRA	72 , 43	377/ 837910/B / PRESILHA	6 , 30
02E/ 325025/AL/Z2FMECATRONIC	14.034 , 21	377/ 837909/M / CHAVE	154 , 10
7P6/ 941292/ / ALOJAMENTO	38 , 30	377/ 821143/ / PARAFUSO	1 , 36
5U7/ 071151/D / TRAVESSA	1.294 , 78	377/ 819757/B / CAIXA	128 , 22
5Z0/ 810971/G / PROTETOR	66 , 73	377/ 819757/A / CARCACA	114 , 27
5Z0/ 810971/H / PROTETOR	66 , 93	377/ 819729/ /05 VALVULA	5 , 28
5Z0/ 810972/G / PROTETOR	66 , 73	377/ 819737/ / VEDACAO	2 , 13
5Z0/ 810972/H / PROTETOR	66 , 93	377/ 810152/A / COLUNA A	81 , 22
N/ 021130/2 / PORCA	1 , 36	377/ 611797/B / BRACADEIR	- , 71
056/ 121113/D / VALVULA	66 , 68	377/ 611797/A / BRACADEIR	- , 71
N/ 013963/1 / PARAFUSO	- , 04	377/ 611764/A / TUBO FREIC	33 , 91
7P0/ 819330/A / MANGUEIRA	123 , 74	377/ 611775/B / MANGUEIRA	51 , 47
02T/ 409343/A / EIXOFLANGE	739 , 28	377/ 611797/ / PRESILHA	- , 71
3C8/ 853072/B /2ZZFRISO	317 , 55	377/ 611763/A / TUBO FREIC	43 , 21
5Z0/ 919491/AB/ SUPORTE	11 , 50	377/ 611763/ / TUBO FREIC	20 , 32
AG/ T10355/A / TRAVA	376 , 90	377/ 498099/G / EIXO TRANS	892 , 09
7P0/ 819320/B / MANGUEIRA	65 , 95	377/ 498099/D / EIXO TRANS	824 , 62
7P0/ 819308/ / MANGUEIRA	47 , 69	377/ 498099/E / EIXO TRANS	940 , 88
7P0/ 819155/B / CUBA	313 , 24	377/ 614742/F / TUBO FREIC	83 , 09
7P0/ 819031/ / PERMUTADOR	839 , 08	3B0/ 035711/B /B41MICROFONE	541 , 42
7P0/ 804893/ / SUPORTE P.	173 , 86	3A0/ 959855/A /01CINTERRUPTO	488 , 98
7P0/ 804469/ / TRAVESSA	1.304 , 30	377/ 857607/D /Y20ALCA	22 , 29
7P0/ 803699/A / REFORCO	318 , 74	3B0/ 864209/AJ/WYVDESCANSA	3.250 , 63
5G1/ 857101/M /ZA2ALOJAMENTO	731 , 69	3B0/ 864209/AJ/WYWDESCANSA	3.875 , 77
5G1/ 857101/M /ZB3ALOJAMENTO	731 , 69	3B0/ 857785/A /89HPLA COBERT	89 , 57
5G1/ 857101/L /82VALOJAMENTO	783 , 77	3B0/ 857765/ /7H7BRACO	40 , 66
5G1/ 857101/L /ZB3ALOJAMENTO	783 , 77	3B0/ 857465/B /Y20SUPORTE	434 , 98
5U0/ 907282/ / RELE	372 , 00	3B0/ 837732/ / CLIP	9 , 49
5G0/ 886331/D /4PKCOBERTURA	22 , 22	3B0/ 810971/E /01CCOBERTURA	523 , 67
2H0/ 857326/C /9B9ADORN0	106 , 41	3B0/ 711113/BK/SDXBOTAO	1.215 , 97
06H/ 198151/G / JG. ANEL	754 , 17	3B0/ 711113/BK/QUNBOTAO	1.215 , 97
06H/ 105701/S /GLBCASQUILHO	29 , 44	3B0/ 711113/AG/FEUBOTAO	362 , 33
5G1/ 857101/L /ZA2ALOJAMENTO	783 , 77	3B0/ 010228/K / ETIQUETAID	6 , 50
5Z0/ 820103/A / EVAPORADOR	1.076 , 28	3A0/ 615123/ / CAIXA	3.195 , 66
5C0/ 253115/A / VEDACAO	45 , 42	3A0/ 615124/ / CAIXA	3.285 , 30
5C0/ 407255/ / CAIXA	1.607 , 16	3A0/ 601139/ / PARAFUSO	14 , 71
5C0/ 407256/ / CAIXA	1.607 , 16	3A0/ 611053/ / CIL. FREIO	1.171 , 63
5C0/ 422371/ / RESERVATOR	294 , 36	261/ 201177/6 / MANGUEIRA	21 , 93
5C0/ 422893/AE/ MANGUEIRA	892 , 40	261/ 133996/1 / SUPORTE	6 , 12
5C0/ 422893/AJ/ MANGUEIRA	892 , 40	377/ 857601/ / COBERTURA	87 , 26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 422893/BA/ MANGUEIRA	945 , 70	3B0/ 864209/AJ/AZFDESCANSA	3.619 , 89
5C0/ 505435/B / CAIXA	1.913 , 11	3B0/ 863835/K / ISOLAMENTO	599 , 09
06H/ 105701/P /GLBCASQUILHO	132 , 29	3B0/ 857781/B /7H7COBERTURA	202 , 90
06H/ 105591/K /BLACASQUILHO	79 , 33	3B0/ 857765/ /7G8BRACO	34 , 77
06H/ 103559/C / EIXO INTER	190 , 15	3B0/ 857765/ /B41BRACO	51 , 17
06E/ 971361/ / SUPORTE	82 , 32	3B0/ 857763/ /7H7COBERTURA	24 , 17
06E/ 906189/F / APOIO	26 , 10	3B0/ 857056/C / CHAPA	80 , 66
06E/ 133784/E / MANGUEIRA	87 , 13	3B0/ 854949/B /B41COBERTURA	263 , 30
06E/ 133588/ / CASQUILHO	25 , 88	3B0/ 837475/ /7Z7VEDACAO	804 , 27
06E/ 109623/N / MOLA VALV.	40 , 87	3B0/ 837439/G /B41TRILHO	671 , 53
06E/ 109465/BC/ CORRENTE	660 , 29	3B0/ 837440/G /B41TRILHO	341 , 72
06E/ 109465/BA/ CORRENTE	662 , 31	3B0/ 837471/C /B41VEDACAO	235 , 18
06E/ 109465/AT/ CORRENTE	660 , 29	3B0/ 837431/C /B41TRILHO	1.716 , 29
06E/ 109465/AS/ CORRENTE	660 , 29	3B0/ 837432/C /B41TRILHO	1.728 , 25
06E/ 109409/J / ALAVANCA	100 , 19	3B0/ 810319/B / FECHAMENTO	105 , 52
06E/ 109345/A / ANEL	40 , 22	3B0/ 809967/ / TAMP	109 , 86
06E/ 109257/P / VALVULA	764 , 74	3B0/ 809957/ /01CROTETOR	597 , 60
06E/ 109084/P / REGULADOR	4.832 , 29	3A0/ 971913/A / BUCHA	76 , 50
06E/ 109083/R / REGULADOR	4.832 , 29	3A0/ 864138/ /4FBCAPA COBER	7 , 08
06D/ 133036/K / APOIO	9 , 70	6KE/ 129615/ / MANGUEIRA	102 , 36
06C/ 131166/B / ADAPTADOR	283 , 84	6KE/ 121101/B / MANGUEIRA	132 , 89
5Q0/ 122291/AK/ CONEXAO	328 , 71	6KE/ 127573/ / TUBO	8 , 65
5Q0/ 122291/AJ/ CONEXAO	39 , 49	6KE/ 121051/B / MANGUEIRA	85 , 78
5Q0/ 122291/AA/ CONEXAO	25 , 64	6KE/ 121051/A / MANGUEIRA	47 , 05
5Q0/ 122157/BP/ MANGUEIRA	284 , 70	6KE/ 103493/A / TUBO	9 , 92
5Q0/ 122157/AB/ MANGUEIRA	42 , 82	5Z0/ 711461/D /VJVMANOPLA	100 , 90
5Q0/ 122109/J / MANGUEIRA	58 , 53	377/ 857705/A /MZPCINTO 3 PT	498 , 82
5Q0/ 122109/H / MANGUEIRA	54 , 63	3B0/ 857511/J /89HESPELHO IN	2.275 , 81
5Q0/ 122101/CF/ MANGUEIRA	466 , 91	3B0/ 819503/ / CANAL AR	69 , 60
5Q0/ 122093/A / VALVULA	969 , 00	3B0/ 819504/ / CANAL AR	69 , 60
5Q0/ 122073/AN/ MANGUEIRA	267 , 66	3B0/ 819145/B / GRAMPO	2 , 45
5C6/ 971392/AN/ CHICOTE	748 , 06	3B0/ 819145/ / GRAMPO	11 , 52
5C6/ 881236/ /82VALCA	108 , 38	3B0/ 819075/E /2ZSCOBERTURA	275 , 54
5C6/ 121333/B / CONDUTOR A	637 , 09	3B0/ 711461/F /A94MANOPLA	474 , 88
5C1/ 820897/A / CHAPA	167 , 71	3B0/ 711461/F /7DEMANOPLA	474 , 88
5C1/ 819151/B / SAIDA AR	115 , 43	3B0/ 121200/ / PINO	13 , 94
5C1/ 614740/ / TUBO FREIO	277 , 49	5W0/ 819465/A / COBERTURA	20 , 55
5C1/ 614739/ / TUBO FREIO	247 , 49	5W0/ 819466/A / COBERTURA	20 , 55
5C1/ 614724/ / TUBO FREIO	277 , 49	5U0/ 898820/ / CARCACA	563 , 36
5C1/ 614723/ / TUBO FREIO	264 , 23	5U0/ 820811/ / ACOPLAMENT	295 , 32
5C0/ 971615/H / CONDUTOR	34 , 89	377/ 857607/E /Y20ALCA	20 , 17
5C0/ 971615/C / CONDUTOR	35 , 05	377/ 857607/E /375ALCA	19 , 42
5C0/ 959653/ / ANEL	833 , 51	3B0/ 857934/B / ISOLAMENTO	140 , 21
5C0/ 937702/ / RECEPTACUL	99 , 89	3B0/ 857933/B / ISOLAMENTO	140 , 21
5C0/ 937545/ / SUPORTE	26 , 10	3B0/ 857817/ / GUIA	47 , 40
5C0/ 907500/A / TRAVAMENTO	56 , 50	3B0/ 857511/J /Y20ESPELHO IN	1.547 , 80
5C0/ 907269/A / CARCACA	54 , 47	3B0/ 857511/J /8YSEPELHO IN	1.465 , 83
5C0/ 906618/ / SUPORTE	99 , 74	3B0/ 857511/C /01CESPELHO IN	3.003 , 01
5C0/ 906393/ / CANTONEIRA	18 , 54	3B0/ 857465/B /3PTSUPORTE	383 , 61
5C0/ 825237/D / ISOLANTE	465 , 20	3B0/ 837735/ / FAIXA	6 , 77
5C0/ 820721/S / MANGUEIRA	642 , 59	3B0/ 819075/C /01CCOBERTURA	59 , 84
5C0/ 820411/F / CONDENSADO	1.650 , 11	3B0/ 816355/ /01CVALVULA	20 , 14
5C0/ 819430/A / TAMP	53 , 91	3B0/ 813341/G / REFORCO	394 , 88
5C0/ 810812/ / SUPORTE	1 , 58	3B0/ 810972/H /01CCOBERTURA	804 , 27
5C0/ 803810/B / REFORCO	133 , 30	3B0/ 711113/J /FEUBOTAO	362 , 33
5C0/ 803809/B / REFORCO	133 , 30	377/ 419669/C /1NNTCLA	173 , 94
5C0/ 803768/ / CHAPA	43 , 65	377/ 857259/ / SUPORTE	7 , 74
5C0/ 611701/ / MANGUEIRA	152 , 76	377/ 853814/B /1GRSOLEIRA	45 , 48
5C0/ 505436/B / CAIXA	1.913 , 11	377/ 827409/B / PARAFUSO	- , 68
5C5/ 854939/P /GRUCOBERTURA	852 , 25	377/ 827505/A / FECHADURA	67 , 52
N/ 910098/02/ PARAFUSO	1 , 16	377/ 827505/F / FECHADURA	63 , 74
N/ 911405/01/ PARAFUSO	2 , 07	377/ 827409/A / PARAFUSO	1 , 36
N/ 912087/01/ PARAFUSO	9 , 19	377/ 820121/A / CARCACA	243 , 19
N/ 105995/01/ PARAFUSO	1 , 73	377/ 820123/A / CXEVAPORAD	49 , 57

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 107572/01/ BRACADEIRA	6 , 39	377/ 820115/C / ANEL VEDAC	16 , 28
N/ 104421/01/ SUPORTE	11 , 33	377/ 820115/B / ANEL VEDAC	9 , 90
N/ 102415/07/ PARAFUSO	7 , 05	377/ 820115/A / ANEL VEDAC	12 , 69
N/ 106379/01/ TAMP.ROSCA	11 , 26	377/ 820105/A / CAIXA	3.131 , 69
N/ 106320/02/ PARAFUSO	7 , 93	377/ 820105/ / EVAPORADOR	3.051 , 80
D/ 366PR1/A1/ MATERIAL	291 , 15	377/ 820103/A / EVAPORADOR	2.087 , 45
000/ 809937/ / MANGUEIRA	53 , 07	377/ 819022/ / RESISTENCI	200 , 54
7P6/ 971694/P / CHICOTE P	559 , 51	377/ 819003/K / CAIXA	889 , 35
7P6/ 971694/Q / CHICOTE P	559 , 51	377/ 819003/F / CAIXA	979 , 87
7P6/ 907357/A /Z06UNIDADE	2.237 , 06	377/ 803375/ / TRILHO	72 , 03
7P6/ 867101/CB/DOZACION.INT	1.962 , 79	377/ 601025/D /01ARODA	354 , 22
5GM/ 839461/A / ACIONAMETO	1.365 , 85	251/ 611795/ / BRACADEIR	5 , 16
5GM/ 807724/A / APOIO	127 , 00	377/ 419669/F /999TECLA	294 , 66
5GM/ 807724/ / APOIO	127 , 00	377/ 419563/C / TUBO PROTE	157 , 78
377/ 853585/ / FIXADOR	1 , 92	377/ 857133/ /1NNHASTE	2 , 80
3AA/ 805911/ / COBERTURA	175 , 57	377/ 857133/ /05 HASTE	1 , 04
3AA/ 805911/A / COBERTURA	152 , 03	377/ 857128/A /1NNPUXADOR	6 , 16
3AA/ 805912/ / COBERTURA	175 , 57	377/ 820075/E / COBERTURA	269 , 77
3AA/ 805977/ / COBERTURA	315 , 18	377/ 820046/B / CABO	71 , 15
5X0/ 971072/C / CHICOTE	1.921 , 74	377/ 820046/A / CABO	42 , 36
5X0/ 941044/ /I3KFAROL	732 , 75	377/ 820045/C / REGULAGEM	724 , 32
3AA/ 805978/ / COBERTURA	315 , 18	377/ 819003/H / CAIXA	1.050 , 93
3AA/ 809937/ / MANGUEIRA	35 , 23	377/ 819003/J / CAIXA	1.194 , 80
3AA/ 810971/B / PROTETOR	372 , 73	377/ 803295/A /CTRGALAO	35 , 20
3AA/ 810972/B / PROTETOR	372 , 73	377/ 803305/ / SUPORTE	7 , 57
3B0/ 810971/B /01CCOBERATURA	390 , 01	377/ 803306/ / SUPORTE	7 , 37
3B0/ 810972/C /01CCOBERATURA	395 , 86	377/ 803269/ / MANCAL	19 , 23
5Q0/ 407721/ / PROTECAO	287 , 66	377/ 614741/F / TUBO FREIC	62 , 51
5Q0/ 407256/Q / CAIXA	1.428 , 26	377/ 614742/E / TUBO FREIC	40 , 69
3B0/ 837211/ /9B9BASE	31 , 83	3B0/ 615125/ / SUPORTE	1.822 , 33
3B1/ 819635/ /4ETDIFUSOR AR	173 , 33	3B0/ 611931/S / TUBO	1.636 , 89
5Q0/ 298403/A / ELEMENTO	704 , 85	3B0/ 611827/ / COBERTURA	501 , 55
5Q0/ 253249/A / SUPORTE	148 , 88	3B0/ 611931/B / TUBO	794 , 67
1J4/ 880241/F / AIRBAG	2.115 , 91	3B0/ 611931/K / TUBO	804 , 96
06A/ 906036/G / BICO INJET	1.055 , 85	3B0/ 611931/R / TUBO	1.390 , 94
04E/ 906262/E / SENSOR	1.214 , 53	3B0/ 611742/R / TUBO FREIC	188 , 29
04E/ 906262/A / SENSOR	1.214 , 53	3B0/ 611742/Q / TUBO FREIC	268 , 03
5N0/ 853718/N /9B9COBERTURA	1.708 , 43	3A0/ 611475/ / VALVULA	21 , 22
N/ 107332/02/ LAMPADA	59 , 83	6KE/ 121051/ / MANGUEIRA	42 , 84
N/ 107264/01/ ARRUELA	1 , 33	6KE/ 010483/B / ETIQUETAID	4 , 34
06K/ 121075/R / TUBO	132 , 89	6J0/ 129684/ / TUBO	491 , 04
06G/ 133374/D / MANGUEIRA	579 , 01	6H0/ 971921/A / CAPA PROTE	14 , 13
06G/ 133317/B / DISTRIBUID	328 , 41	6H0/ 971921/C / CAPA	26 , 82
06G/ 133062/J / UNID.COMAN	5.746 , 09	377/ 857499/ /05 MOLDURA	- , 48
06F/ 199207/Q / APOIO	726 , 13	377/ 857499/ /033MOLDURA	2 , 13
5N0/ 853817/C /9B9COBERTURA	1.038 , 14	377/ 853814/B /71NSOLEIRA	48 , 80
06G/ 129748/ / VEDACAO	36 , 02	377/ 827531/ / REFORCO	6 , 74
06E/ 127233/C / SUPORTE	13 , 28	377/ 820403/ / CONDENSADO	434 , 30
04E/ 121064/E / TUBO	45 , 22	377/ 820137/ / VALVULA	108 , 29
04E/ 121070/AC/ TUBO	293 , 24	377/ 820123/B / CARCACA	243 , 19
04E/ 121497/J / TUBO	542 , 58	377/ 820121/ / CXEVAPORAD	109 , 98
N/ 107162/01/ ANEL	5 , 81	377/ 819045/J / REGULAGEM	605 , 36
N/ 107045/01/ PARAFUSO	1 , 76	377/ 805889/ / SUPORTE	4 , 12
N/ 106843/01/ PARAFUSO	- , 78	377/ 803416/B / LONGARINA	247 , 32
N/ 106839/01/ PARAFUSO	- , 73	377/ 803423/ / REFORCO	47 , 26
N/ 106821/01/ PARAFUSO	1 , 33	377/ 803415/B / LONGARINA	495 , 65
N/ 106730/01/ PARAFUSO	2 , 81	377/ 803378/ / TRILHO	53 , 26
N/ 106703/01/ PARAFUSO	1 , 92	377/ 803377/ / TRILHO	53 , 26
N/ 106680/01/ PARAFUSO	2 , 36	377/ 711141/ /1NNMANOPLA	20 , 35
N/ 106643/01/ PARAFUSO	1 , 47	377/ 698473/A / JG.PECAS	69 , 05
03H/ 121065/D / TUBO	153 , 06	377/ 601121/ / PINO	1 , 29
03H/ 103777/C / SUPORTE	183 , 71	377/ 601025/Q /288RODA	683 , 64
03H/ 103777/A / SUPORTE	46 , 98	251/ 823717/ / CLIP	4 , 54
03H/ 103390/B / SUPORTE	90 , 59	251/ 711199/ / PARAFUSO	20 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 106609/01/ PARAFUSO	19 , 20	251/ 615219/ / PINO	159 , 28
N/ 106562/02/ PARAFUSO	4 , 04	377/ 419683/A / APOIO	19 , 78
N/ 106554/02/ PARAFUSO	2 , 83	231/ 721374/2 / ALAVANCA	7 , 18
N/ 106538/01/ PARAFUSO	1 , 33	191/ 971848/C / CLIP	21 , 72
N/ 106481/01/ ANEL	60 , 25	333/ 501118/A / PONTA EIXO	2.201 , 44
02E/ 305047/A / CAIXA	83 , 55	191/ 971842/A / PRESILHA	14 , 83
N/ 106385/01/ PARAFUSO	4 , 84	191/ 971908/E / TAMPAO	7 , 30
5Q0/ 907643/A / SENSOR	471 , 55	333/ 501118/KD/ PONTA EIXO	347 , 98
5Q0/ 907361/C / CAIXA	189 , 15	06D/ 145117/A / VEDACAO	109 , 45
5Q0/ 906507/D / SUPORTE	103 , 91	030/ 906031/AJ/ VALVULA	539 , 87
5Q0/ 906507/C / SUPORTE	105 , 97	0AD/ 341011/NX/ CAIXA	23.919 , 46
5Q0/ 906214/G / SUPORTE	220 , 46	WHT/ 001396/A / FRICCAO	20 , 10
5Q0/ 906207/ / SENSOR	327 , 32	357/ 412319/B / BATENTE	79 , 40
5Q0/ 898850/A / JG. ANEL	41 , 50	5U7/ 867131/A /71NCAIXA	58 , 04
5Q0/ 898304/D / CUBA	1.993 , 57	191/ 971908/B / TAMPAO	6 , 29
5Q0/ 898304/B / CUBA	1.985 , 91	191/ 971993/ / RECEPTACUL	1 , 60
5Q0/ 898141/E / UNIDADE	294 , 35	191/ 972711/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 898001/A / ALAVANCA	75 , 21	357/ 419633/C / CASQUILHO	149 , 69
5Q0/ 886193/ / BRACADEIR	31 , 90	5U7/ 867367/A /4W1VEDACAO	58 , 69
5Q0/ 885678/B /9B9BUCHA	4 , 91	3C0/ 253409/AJ/ SILENCIOSO	2.549 , 14
5Q0/ 885473/ / TRAVA	6 , 19	3C0/ 253609/CJ/ SILENCIOSO	2.574 , 16
5Q0/ 825729/ / CHAPA TERM	222 , 89	3C0/ 253609/CH/ SILENCIOSO	2.574 , 16
5Q0/ 819806/ / CANAL AR	208 , 96	N/ 911519/01/ PARAFUSO	9 , 55
5Q0/ 819805/ / CANAL AR	208 , 96	N/ 106717/01/ PARAFUSO	- , 82
5Q0/ 819653/ / ELEM FILTR	81 , 21	3C8/ 071609/ /GRUSPOILER	4.303 , 74
5Q0/ 819422/B / COBERTURA	103 , 07	3C8/ 071640/ /GRUSPOILER	3.358 , 15
5Q0/ 819422/A / COBERTURA	103 , 07	357/ 411105/T / MOLA	659 , 62
5Q0/ 816721/M / MANGUEIRA	1.578 , 66	191/ 959869/A / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 815479/ / BOCAL	121 , 42	333/ 501117/A / PONTA EIXO	1.174 , 39
5Q0/ 813174/ / CHAPAFECHA	173 , 84	333/ 501117/KD/ PONTA EIXO	347 , 98
5Q0/ 813173/ / CHAPAFECHA	173 , 84	357/ 411105/AF/ MOLA	341 , 75
5Q0/ 813147/ / REFORCO	1.088 , 91	357/ 411105/P / MOLA	622 , 34
5Q0/ 810812/ / SUPORTE	58 , 96	357/ 407613/B / CUBO RODA	945 , 38
5Q0/ 810811/ / SUPORTE	193 , 32	191/ 955980/ / SUPORTE	52 , 37
5Q0/ 809121/ / ALOJAMENTO	502 , 76	191/ 955484/ / PECAINTERM	108 , 86
5Q0/ 805758/ / CONSOLE	35 , 78	5U7/ 864733/A / ISOLAMENTO	11 , 40
5Q0/ 804866/ / SUPORTE	42 , 97	357/ 407256/C / CAIXA	2.064 , 10
5Q0/ 804456/ / PROL. LONG	338 , 19	357/ 407255/C / CAIXA	2.064 , 10
5Q0/ 804244/A / REFORCO	137 , 69	5U7/ 864459/D / CAPOTA	2.506 , 05
5Q0/ 804243/A / REFORCO	137 , 69	5U7/ 864459/A / CAPOTA	1.996 , 34
5Q0/ 803806/ / REFORCO	116 , 46	357/ 399291/ / CHAPAPROTE	1.378 , 52
5Q0/ 803781/ / SUPORTE	51 , 78	2D0/ 955465/B / TAMPA	2 , 49
5Q0/ 803622/B / REFORCO	62 , 45	5Z3/ 867428/A /LL6REVESTIMEN	90 , 10
5Q0/ 803621/B / REFORCO	62 , 45	5Z3/ 867427/C /RR6REVESTIMEN	88 , 04
5G4/ 809438/A / PAINEL	941 , 86	5Z3/ 867427/C /LL6REVESTIMEN	88 , 04
5W6/ 827565/F /1NNMACANETA	107 , 36	5Z3/ 867427/B /RR6REVESTIMEN	88 , 32
5GM/ 857781/A /ZA2GUIA	1.328 , 23	5Z3/ 867427/A /RR6REVESTIMEN	92 , 48
5GM/ 945093/ / LANTERNA	812 , 65	5Z3/ 867427/B /LL6REVESTIMEN	93 , 43
5GM/ 945094/ / LANTERNA	812 , 65	5Z3/ 867427/A /LL6REVESTIMEN	81 , 62
5GM/ 945095/ / LANTERNA	1.021 , 81	2D0/ 611853/ / SUPORTE	4 , 57
5Q0/ 953513/R /IGIINTERRUPTO	1.317 , 90	2D0/ 129737/A / PECA EM T	19 , 86
5Q0/ 953513/S /IGIINTERRUPTO	1.278 , 35	193/ 839826/ / ALAVANCA	81 , 68
5Q0/ 953513/T /IGIINTERRUPTO	1.317 , 90	193/ 839825/ / ALAVANCA	90 , 54
7P6/ 907561/C / UNIDADE	13.410 , 55	191/ 972999/A / RECEPTACUL	34 , 26
5U7/ 881406/B /LOYREVESTIMEN	153 , 75	2RE/ 121255/ / BRACADEIR	1 , 17
5GM/ 945096/ / LANTERNA	1.021 , 81	1K5/ 857304/ /9B9COBERTURA	18 , 57
5Q0/ 907561/D / UNIDADE	5.186 , 63	1K0/ 857511/B /TLXESPELHO IN	2.301 , 35
5Q0/ 907643/C / SENSOR	468 , 01	V/ W385/M / COMPLEMENTO	988 , 09
5Q0/ 937086/AA/ZOAUNID. CTRL	3.235 , 29	357/ 121140/ / TAMPAAO	38 , 67
ASE/ 409018/00/000ADAPTADOR	1.391 , 61	357/ 121210/ / ANEL	95 , 64
ASE/ 409016/00/000ADAPTADOR	844 , 55	357/ 129625/A / ANEL VEDAC	41 , 26
ASE/ 409013/00/000ADAPTADOR	624 , 23	357/ 119113/A / RODA	1.066 , 88
ASE/ 409012/00/000ADAPTADOR	624 , 23	337/ 407271/P / SEMI EIXO	1.555 , 25
ASE/ 409011/00/000ADAPTADOR	817 , 32	333/ 971904/A / TAMPAAO	39 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ASE/ 409008/00/000ADAPTADOR	1.363 , 17	333/ 867633/ /4FBREBITE	5 , 84
ASE/ 409006/00/000ADAPTADOR	899 , 15	7L0/ 907383/N / DISP. COMA	3.336 , 40
ASE/ 409005/00/000ADAPTADOR	1.109 , 90	7L0/ 907383/M / DISP. COMA	2.737 , 61
ASE/ 409002/00/000ADAPTADOR	899 , 15	5Z9/ 201994/B / TUBO	119 , 07
V/ W5010/B / FERRAMENTAS P	725 , 59	5U7/ 881901/A /AVUAPOIO	110 , 61
V/ W521/ / DISPOSITIVO D	494 , 49	5U7/ 881901/C /LOZAPOIO	110 , 73
3AA/ 253609/C / SILENCIOSO	2.355 , 64	191/ 972772/ / RECEPTACUL	43 , 50
3AA/ 601025/ /8Z8RODA	1.912 , 44	191/ 972761/ / RECEPTACUL	69 , 44
6Q1/ 614739/AN/ TUBO FREIO	89 , 47	191/ 972763/ / RECEPTACUL	29 , 37
6Q0/ 909601/F /000UNID.COMAN	4.364 , 43	3C8/ 837476/F /3Q7VEDACAO	542 , 66
5U0/ 863353/G / ISOLAMENTO	85 , 07	191/ 972733/ / RECEPTACUL	114 , 57
5Q0/ 927165/C / FECHAMENTO	52 , 32	191/ 972734/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 919341/ / BUCHA TENS	38 , 39	191/ 972716/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Q0/ 919279/ / ALARME	193 , 45	191/ 972714/ / RECEPTACUL	109 , 98
5Q0/ 919133/ /9B9ANEL	1 , 31	3C0/ 411303/R / BARRA	958 , 33
5Q0/ 919133/ /704ANEL	1 , 31	N/ 102002/06/ PARAFUSO	13 , 20
5Q0/ 915411/G / COBERTURA	307 , 99	7X0/ 012001/F / LIT KOMBI 08	29 , 43
5C6/ 971790/ / ISOLAMENTO	71 , 35	1K4/ 881317/M /7G8REVESTIMEN	103 , 61
5Q0/ 915411/D / COBERTURA	290 , 27	1K4/ 881105/NL/ ASSENTO	3.558 , 47
5Q0/ 721170/ / PRESILHA	5 , 91	7L6/ 863546/AC/S56TAMPA	2.570 , 70
5Q0/ 721131/A / CAPA	115 , 99	7L6/ 863546/AC/W64TAMPA	2.570 , 70
5Q0/ 616819/ / ABRACADEIR	7 , 03	5U4/ 837330/B / CAPA PROTE	27 , 91
5Q0/ 615612/F / PRATO FREI	119 , 19	3C8/ 881406/EA/Z1NREVESTIMEN	4.286 , 54
5Q0/ 615611/F / PRATO FREI	119 , 20	038/ 103663/C / FUNIL	55 , 77
5Q0/ 615312/G / PRATO FREI	119 , 19	APR/ 087002/AA/ RELOGIO	240 , 03
5Q0/ 615311/G / PRATO FREI	119 , 19	APR/ 061224/J /1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 612161/B / VEDACAO	41 , 13	APR/ 061224/H /1NNTAPETE (PRETC	46 , 82
5Q0/ 612041/AR/ MANGUEIRA	988 , 51	APR/ 061224/AL/1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 612041/AK/ MANGUEIRA	340 , 62	APR/ 061224/AJ/1NNTAPETE (PRETC	46 , 82
5Q0/ 611846/B / SUPORTE	18 , 87	APR/ 061224/AH/1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 611845/B / SUPORTE	18 , 87	APR/ 061224/AG/1NNTAPETE (PRETC	46 , 82
5Q0/ 611841/A / SUPORTE	20 , 49	APR/ 061223/J /1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 611797/A / SUPORTE	13 , 45	251/ 259371/C /05 ALAVANCA	19 , 59
5Q0/ 611701/C / MANGUEIRA	204 , 14	APR/ 061223/H /1NNTAPETE (PRETC	46 , 82
5Q0/ 611349/B / TAMPA	34 , 79	APR/ 061223/AL/1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 513353/G / SUPORTE	83 , 57	APR/ 061223/AJ/1NNTAPETE (PRETC	46 , 82
5Q0/ 512521/F / SENSOR	790 , 01	APR/ 061223/AH/1NNTAPETE (PRETC	16 , 19
5Q0/ 512297/D / BASE	51 , 67	APR/ 061223/AG/1NNTAPETE (PRETC	38 , 30
5Q0/ 512149/A / BASE	46 , 32	APR/ 061222/S /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
5Q0/ 511115/L / MOLA	541 , 91	APR/ 061222/Q /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Q0/ 511115/AN/ MOLA	523 , 33	APR/ 061222/M /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Q0/ 511115/AM/ MOLA	541 , 91	APR/ 061222/L /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
5Q0/ 511115/AL/ MOLA	541 , 91	APR/ 061222/J /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
5Q0/ 511115/AK/ MOLA	541 , 91	WHT/ 003861/ / SENSOR	383 , 52
5Q0/ 511115/AJ/ MOLA	541 , 91	1Q0/ 868885/B /92WCAPA COBER	11 , 19
5Q0/ 505323/C / BARRA	660 , 58	1Q0/ 868885/B /82VCAPA COBER	11 , 19
5Q0/ 423187/F / ANEL	27 , 49	1Q0/ 863323/K /95TCONSOLE	403 , 48
5Q0/ 423121/A / BUCHA	28 , 91	1Q0/ 863323/K /92WCONSOLE	403 , 48
5Q0/ 412545/D / SUPORTE	54 , 19	APR/ 061222/H /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Q0/ 412047/A / CAPA	13 , 45	APR/ 061222/G /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
5Q0/ 129620/B / ELEMENTO	118 , 46	APR/ 061222/F /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Q0/ 129254/B / CONDUTOR A	147 , 63	APR/ 061222/E /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
5Q0/ 122291/T / CONEXAO	349 , 92	APR/ 061222/D /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Q0/ 122291/S / CONEXAO	39 , 49	191/ 937501/ / SUPORTE	40 , 86
5Q0/ 122291/BD/ CONEXAO	60 , 61	191/ 937503/ / RELE	38 , 21
5Q0/ 122291/BB/ CONEXAO	65 , 15	191/ 927841/ / RELE	170 , 29
5Q0/ 122291/AL/ CONEXAO	65 , 15	191/ 927397/ / ANEL	47 , 09
5G4/ 809443/ / COLUNA B	1.724 , 45	331/ 955707/1 / BRACO	35 , 40
5Q0/ 803344/ / REFORCO	83 , 69	6Q0/ 882252/A /71NMANOPLA	38 , 61
5Q0/ 803343/ / REFORCO	83 , 69	357/ 253141/A / BRACADEIRA	231 , 60
5Q0/ 803234/ / TRAVESSA	257 , 51	357/ 253137/A / ANEL	98 , 40
5Q0/ 803233/ / TRAVESSA	257 , 51	337/ 498203/ / COIFA	56 , 29
5Q0/ 803215/ / SUPORTE	79 , 57	3C8/ 881903/K /TCUAPOIO	2.430 , 80
N/ 010695/1 / PARAFUSO	- , 04	3C0/ 253609/DF/ SILENCIOSO	2.574 , 16

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



SPA/ 198491/B / JG.CASQUIL	100 , 57	357/ 201539/ / TAMP	16 , 84
SPA/ 198493/ / JG.CASQUIL	100 , 57	337/ 498201/C / COIFA	206 , 79
SPA/ 198493/A / JG.CASQUIL	75 , 23	1K0/ 863243/C /92WCONSOLE	750 , 59
SPA/ 198495/ / JG.CASQUIL	75 , 23	1C0/ 800375/FL/ JG.CILINDR	894 , 73
5Q0/ 802847/ / ALOJAMENTO	20 , 41	357/ 199353/A / CONSOLE	355 , 41
5Q0/ 802552/B / REFORCO	72 , 56	337/ 498103/A / JUNTA HOMO	669 , 30
5Q0/ 802551/B / REFORCO	72 , 56	337/ 407271/N / EIXO	1.485 , 07
5Q0/ 802398/ / ADAPTADOR	34 , 64	APR/ 601307/EP/ PNEU RADIAL '	2.331 , 63
SPA/ 198495/A / JG.CASQUIL	52 , 19	APR/ 601307/EN/ PNEU RADIAL '	2.459 , 99
SPA/ 198497/A / JG.CASQUIL	52 , 19	APR/ 601307/EM/ PNEU RADIAL '	1.760 , 78
WHT/ 001234/ / PARAFUSO	6 , 03	APR/ 601307/EL/ PNEU RADIAL '	620 , 88
WHT/ 001284/ / PORCA	73 , 07	APR/ 601307/EH/ PNEU RADIAL '	1.674 , 28
WHT/ 001333/ / PINOESFERI	14 , 08	APR/ 601307/EG/ PNEU RADIAL '	1.148 , 08
WHT/ 001381/ / PARAFUSO	- , 68	APR/ 601307/EE/ PNEU RADIAL '	1.794 , 47
WHT/ 001487/B / PARAFUSO	28 , 76	APR/ 601307/ED/ PNEU RADIAL '	2.186 , 93
WHT/ 001670/ / PINOESFERI	43 , 98	APR/ 601307/EC/ PNEU RADIAL '	750 , 24
WHT/ 001677/ / ANEL VEDAC	12 , 96	5U4/ 837330/C / CAPA PROTE	24 , 31
06J/ 103831/C / DESCONECTO	55 , 29	5U0/ 511115/AE/ MOLA	146 , 00
WHT/ 001761/ / PARAFUSO	29 , 05	5U0/ 511115/AG/ MOLA	132 , 96
04E/ 115111/D / ANEL	11 , 36	5U0/ 511115/AD/ MOLA	123 , 66
079/ 115131/A / VEDACAO	26 , 77	5U0/ 511115/AC/ MOLA	123 , 33
WHT/ 001886/ / PARAFUSO	8 , 81	APR/ 601307/EB/ PNEU RADIAL '	1.236 , 37
N/ 900956/03/ ANEL	2 , 04	APR/ 601307/EA/ PNEU RADIAL '	1.059 , 78
WHT/ 001976/ / ARRUELA	16 , 30	3C8/ 881405/EA/CJJREVESTIMEN	4.286 , 54
WHT/ 002078/ / PARAFUSO	2 , 65	APR/ 087037/34/ BOTA	316 , 73
WHT/ 002079/ / PARAFUSO	2 , 62	3C0/ 513353/E / SUPORTE	249 , 80
WHT/ 002257/ / PORCA	1 , 76	3C0/ 201983/A / TUBO	385 , 51
WHT/ 002263/ / PARAFUSO	2 , 81	2K0/ 959623/ /9B9TAMPAO	29 , 24
WHT/ 002278/ / PINOSUPORT	101 , 36	5Z4/ 867211/B /ZZJREVESTIMEN	257 , 82
5Q0/ 721325/ / EIXOSUPORT	11 , 28	357/ 711269/ / COIFA	98 , 05
5Q0/ 721179/ / CASQUILHO	22 , 87	357/ 711269/A / COIFA	86 , 90
7P6/ 121157/A / MANGUEIRA	109 , 97	357/ 711234/A / PARAFUSO	103 , 78
7P6/ 868134/ /95TESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867211/ /71NREVESTIMEN	173 , 94
7P6/ 868134/ /82VESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867211/ /1GRREVESTIMEN	353 , 98
7P6/ 868139/D /86WBRACO	1.753 , 68	5Z4/ 867171/ /1GRCOBERTURA	42 , 36
7P6/ 868139/D /JF7BRACO	1.753 , 68	5Z4/ 867171/ /71NCOBERTURA	54 , 03
7P6/ 868134/ /3G4ESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867172/ /1GRCOBERTURA	56 , 28
7P6/ 868133/ /95TESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867012/C /71NREVESTIMEN	387 , 42
7P6/ 868133/ /82VESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867012/C /ZZJREVESTIMEN	324 , 70
7P6/ 868133/ /3G4ESTEIRA	162 , 20	5Z4/ 867012/C /YARREVESTIMEN	338 , 65
7P6/ 867926/ /82VTAMPA	20 , 86	7L6/ 863546/AC/Q73TAMPA	2.570 , 70
7P6/ 868139/D /K84BRACO	1.753 , 68	357/ 711217/ / CASQUILHO	6 , 96
7P6/ 868139/E /E74DESBACOS	2.213 , 89	357/ 711145/B / HASTE	40 , 37
7P6/ 868139/E /KD4DESBACOS	2.213 , 89	357/ 711124/A / CASQUILHO	6 , 96
7P6/ 868140/D /86WBRACO	1.753 , 68	357/ 820811/H / ACOPLAMENT	4.909 , 11
7P6/ 868140/D /JF7BRACO	1.753 , 68	357/ 823397/ / CLIP	2 , 74
7P6/ 868140/D /K84BRACO	1.753 , 68	357/ 820795/J / VALVULA	142 , 03
7P6/ 868140/E /85VDESBACOS	2.213 , 89	357/ 820795/H / VALVULA	145 , 59
7P6/ 868140/E /E74DESBACOS	2.213 , 89	5Z0/ 615105/E / CIL. FREIO	512 , 72
7P6/ 868140/E /KD4DESBACOS	2.213 , 89	5Z4/ 839061/ / CLIP	2 , 13
7P6/ 868145/ /3G4ESTEIRA	155 , 15	5Z4/ 867011/B /1GRREVESTIMEN	449 , 02
7P6/ 867926/ /3G4TAMPA	20 , 86	5Z4/ 867011/A /1GRREVESTIMEN	436 , 20
7P6/ 867773/ /JK1COBERTURA	3.306 , 07	5Z4/ 867011/ /71NREVESTIMEN	412 , 55
7P6/ 867773/ /45WCOBERTURA	3.306 , 07	5Z4/ 867011/ /1GRREVESTIMEN	412 , 55
7P6/ 867748/ /Q70TAMPA	21 , 68	5Z4/ 863367/B /WYKCOBERTURA	766 , 73
7P6/ 867748/ /82VTAMPA	21 , 68	5Z4/ 839016/J / FECHADURA	286 , 12
7P6/ 867747/ /Q70TAMPA	21 , 68	5Z4/ 839016/H / FECHADURA	183 , 65
7P6/ 867747/ /82VTAMPA	21 , 68	5Z4/ 839015/J / FECHADURA	286 , 12
7P6/ 867747/ /3G4TAMPA	21 , 68	5Z4/ 839015/H / FECHADURA	209 , 56
7P6/ 867655/ /82VTAMPA	277 , 48	5Z4/ 860025/B /1FREXTENSOR	530 , 72
7P6/ 867655/ /3G4TAMPA	277 , 48	5Z4/ 837461/A / MANIVELA	306 , 67
7P6/ 867615/A /82VGANCHO	66 , 86	5Z4/ 837462/A / MANIVELA	306 , 67
7P6/ 867615/A /3G4GANCHO	66 , 86	5Z4/ 853805/B / FOLHA	31 , 41
7P6/ 867601/C /82VREVESTIMEN	2.003 , 71	5Z4/ 837401/D / ACIONAMETO	186 , 41

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 867601/C /3G4REVESTIMEN	2.003 , 71	524/ 837402/D / ACIONAMETO	186 , 41
7P6/ 867463/ /Q70TAMPA	324 , 96	524/ 837184/D / HASTE	34 , 77
7P6/ 867463/ /82VTAMPA	324 , 96	376/ 845501/A / VIDRO	412 , 60
7P6/ 867463/ /3G4TAMPA	324 , 96	374/ 867285/ /Y20REVESTIMEN	25 , 90
7P6/ 867450/ /72AGUARNICAO	404 , 17	374/ 867286/ /Y20REVESTIMEN	25 , 90
7P6/ 867449/ /72AGUARNICAO	404 , 17	373/ 867761/A /1GRSUPORTE	72 , 48
325/ 919150/2 / LAMPADA	21 , 68	373/ 867761/A /U71SUPORTE	85 , 18
325/ 907411/1 / RELE	54 , 85	373/ 863818/A /262REVESTIMEN	83 , 39
237/ 919051/11/ UNIDADE	733 , 44	373/ 857543/B / BASE	11 , 79
5U7/ 012248/ / ADAPTADOR	28 , 01	373/ 857540/ / SUPORTE	52 , 53
2H0/ 133778/B / MANGUEIRA	89 , 86	357/ 953968/A / RECEPTACUL	79 , 24
2H0/ 201355/B / TUBO	382 , 69	357/ 953968/ / RECEPTACUL	79 , 24
2H0/ 201901/E / TUBULACAO	671 , 80	357/ 953631/ / RECEPTACUL	38 , 90
2H0/ 906028/ / INTERRUPTO	355 , 33	357/ 951772/ / RECEPTACUL	71 , 66
2H0/ 906109/ / ALOJAMENTO	46 , 49	357/ 857719/ /01CCAPA COBER	8 , 74
5Z6/ 853799/A /MK1ESTRIBO	455 , 49	357/ 819129/ /01CBOTAO	18 , 45
211/ 501066/2 / BRACO	264 , 45	5U4/ 837329/C / CAPA PROTE	24 , 31
6Q0/ 907511/A / MOTOR	1.248 , 63	3C0/ 201995/F / TUBO	402 , 24
6Q0/ 907511/C / MOTOR	295 , 62	3C8/ 881406/EA/CJJREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 907511/D / MOTOR	294 , 66	3C8/ 881406/EA/YYBREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 907539/ / SENSOR	329 , 27	3C8/ 881405/EA/ZJNREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q0/ 907637/A / SENSOR	4.027 , 66	050/ 109309/H / TUCHO	229 , 84
1J6/ 253609/CJ/ SILENCIOSO	3.860 , 56	357/ 837185/ / CHAVE	48 , 54
5X0/ 131701/ / CATALISADO	2.861 , 87	357/ 713139/A /01CMANOPLA	519 , 19
2H0/ 521101/E / EIXO	6.116 , 86	357/ 827637/A / CLIP	38 , 99
2H0/ 955453/F / RESERVAT.	1.030 , 66	357/ 827998/ / PORCA	9 , 49
V/ W045/ZA/ GARRAS 150mm	712 , 40	357/ 827500/ / BATENTE	38 , 25
N/ 905369/01/ REBITE	- , 71	357/ 827499/ / BATENTE	11 , 48
5Z0/ 798261/D / JG.ALAVANC	288 , 50	357/ 711798/ / BUCHA	12 , 57
5U7/ 860149/ /KN2COBERTURA	65 , 04	357/ 711901/A / SILENCIOSO	7 , 67
6Q0/ 909601/F /008UNID.COMAN	3.306 , 63	357/ 711280/ / ANEL	13 , 24
WHT/ 006999/ / ANEL	19 , 69	524/ 867212/ /71NREVESTIMEN	353 , 98
WHT/ 006998/ / ANEL	25 , 75	524/ 867212/ /1GRREVESTIMEN	353 , 98
WHT/ 006661/ / ARRUELA	5 , 57	524/ 867211/C /71NREVESTIMEN	392 , 41
WHT/ 006587/ / CLIP	4 , 34	524/ 867211/C /ZZJREVESTIMEN	274 , 23
WHT/ 006552/ / CAPA	2 , 27	524/ 867211/C /YARREVESTIMEN	390 , 23
WHT/ 006410/ / PORCA	15 , 19	524/ 867211/B /71NREVESTIMEN	282 , 21
7P6/ 868159/ /82VCOBERTURA	132 , 06	524/ 867211/A /1GRREVESTIMEN	370 , 38
7P6/ 868159/ /3G4COBERTURA	132 , 06	524/ 867211/A /71NREVESTIMEN	370 , 38
7P6/ 868146/ /95TESTEIRA	155 , 15	524/ 867211/B /YARREVESTIMEN	259 , 75
7P6/ 868146/ /82VESTEIRA	155 , 15	524/ 839401/D / ACIONAMETO	222 , 07
7P6/ 868146/ /3G4ESTEIRA	155 , 15	524/ 867011/D /71NREVESTIMEN	363 , 33
7P6/ 868145/ /95TESTEIRA	155 , 15	524/ 867011/D /ZZJREVESTIMEN	301 , 53
7P6/ 868145/ /82VESTEIRA	155 , 15	524/ 867011/D /UPYREVESTIMEN	428 , 03
WHT/ 005518/F / ARRUELA	9 , 13	524/ 867011/D /YARREVESTIMEN	310 , 57
WHT/ 005518/E / ARRUELA	9 , 46	524/ 867011/C /71NREVESTIMEN	335 , 50
WHT/ 005518/A / ARRUELA	9 , 13	524/ 867011/C /1GRREVESTIMEN	412 , 31
WHT/ 005518/ / ARRUELA	9 , 13	524/ 867011/C /UPUREVESTIMEN	398 , 36
WHT/ 005512/ / PARAFUSO	4 , 09	524/ 867011/B /71NREVESTIMEN	450 , 70
WHT/ 005518/D / ARRUELA	9 , 13	524/ 867011/A /71NREVESTIMEN	260 , 05
WHT/ 005518/C / ARRUELA	9 , 13	524/ 867011/B /UPUREVESTIMEN	429 , 36
SPA/ 198181/E / JG. ANEL	149 , 74	524/ 839183/ / HASTE	4 , 07
2H0/ 907040/E /ZJUUNIDADE	7.930 , 23	357/ 615311/A / PRATO FREI	82 , 70
2H0/ 907115/ / UNIDADE	13.067 , 48	357/ 615232/ / CHPINTERME	63 , 77
2H0/ 907115/A / UNIDADE	12.748 , 83	357/ 615231/A / CHPINTERME	63 , 77
2H0/ 919051/A / UNIDADE	2.516 , 38	357/ 615231/ / CHPINTERME	26 , 76
3AA/ 907044/BB/ZJUUNIDADE	4.503 , 76	357/ 615123/AX/ CAIXA	737 , 63
7P6/ 867234/T /BR2REVESTIMEN	519 , 63	357/ 615124/AX/ CAIXA	568 , 80
7P6/ 867234/T /5R0REVESTIMEN	519 , 63	357/ 611243/ / VEDACAO	41 , 32
7P6/ 867233/K /BR2REVESTIMEN	519 , 63	357/ 611817/ / TAMPAO	35 , 71
7P6/ 867233/K /5R0REVESTIMEN	519 , 63	357/ 611019/B / CILINDRO	1.779 , 08
7P6/ 867216/T /ZOEREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 609820/ / HASTE	59 , 34
7P6/ 867216/T /ZODREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 609712/A / MOLA	12 , 12
7P6/ 867216/T /ZOCREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 609819/ / HASTE	59 , 67

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 867215/T /Z0EREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 609711/A / MOLA	11 , 83
7P6/ 867215/T /Z0DREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 609707/A / MOLA	11 , 83
7P6/ 867215/T /Z0CREVESTIMEN	10.996 , 34	357/ 501641/B / RETENTOR	79 , 83
7P6/ 867172/A /KD4REVESTIMEN	560 , 30	357/ 422939/ / SUPORTE	21 , 57
7P6/ 867172/A /E74REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 800375/R / JG.CILINDR	448 , 41
7P6/ 867172/A /85VREVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 800375/T / JG.CILINDR	408 , 78
7P6/ 867172/ /H67COBERTURA	98 , 49	5Z4/ 800375/H / JG.CILINDR	595 , 30
7P6/ 867172/ /81UCOBERTURA	98 , 49	5Z4/ 800375/AB/ JG.CILINDR	403 , 40
7P6/ 867172/ /4A1COBERTURA	98 , 49	5Z4/ 800375/D / JG.CILINDR	633 , 99
7P6/ 867171/A /KD4REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 800375/E / JG.CILINDR	578 , 82
7P6/ 867171/A /85VREVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 800375/AA/ JG.CILINDR	444 , 47
7P6/ 867171/ /H67COBERTURA	98 , 49	2K0/ 827439/ / PINOESFERI	14 , 79
7P6/ 867171/ /4A1COBERTURA	98 , 49	2K0/ 827511/ / PLACA FECH	93 , 64
7P6/ 867150/ /95TCOBERTURA	134 , 60	5Z3/ 867428/ /LL6REVESTIMEN	81 , 62
7P6/ 867150/ /82VCOBERTURA	134 , 60	5Z4/ 837184/ / HASTE	35 , 10
7P6/ 867150/ /3G4COBERTURA	134 , 60	5Z4/ 837183/D / HASTE	34 , 91
7P6/ 867149/ /95TCOBERTURA	134 , 60	5Z4/ 853515/ /1NNPROTECAO	47 , 79
7P6/ 867149/ /3G4COBERTURA	134 , 60	5Z4/ 853344/ / TAMPa	47 , 10
7P6/ 867440/ /72AGUARNICAO	404 , 17	5Z4/ 809611/ / REFORCO	101 , 18
7P6/ 867439/ /72AGUARNICAO	404 , 17	5Z4/ 809607/ / REFORCO	740 , 25
7P6/ 867388/ / GRAMPO	7 , 41	5Z4/ 867012/B /YARREVESTIMEN	310 , 57
7P6/ 867372/A /KD4REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 867012/B /ZZJREVESTIMEN	301 , 41
7P6/ 867372/A /E74REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 867012/B /71NREVESTIMEN	324 , 82
7P6/ 867372/A /85VREVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 867012/B /UPYREVESTIMEN	391 , 31
7P6/ 867372/ /H67COBERTURA	98 , 49	5Z4/ 867012/A /71NREVESTIMEN	424 , 66
7P6/ 867372/ /81UCOBERTURA	98 , 49	5Z4/ 867012/A /1GRREVESTIMEN	424 , 66
7P6/ 867372/ /4A1COBERTURA	98 , 49	5Z4/ 867012/ /1GRREVESTIMEN	402 , 50
7P6/ 867371/A /KD4REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 867012/ /71NREVESTIMEN	402 , 50
7P6/ 867371/A /E74REVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 839812/ / HASTE	4 , 07
7P6/ 867371/A /85VREVESTIMEN	560 , 30	5Z4/ 839462/A / MANIVELA	333 , 55
7P6/ 867371/ /H67COBERTURA	98 , 49	5Z4/ 839461/A / MANIVELA	282 , 94
7P6/ 867371/ /81UCOBERTURA	98 , 49	5Z4/ 809550/ / REFORCO	54 , 56
7P6/ 867371/ /4A1COBERTURA	98 , 49	030/ 133329/AB/ DISTRIBUID	110 , 17
7P6/ 867246/B /YYTREVESTIMEN	565 , 99	01V/ 498171/AD/ JG. EIXO	3.291 , 67
7P6/ 867245/B /YYTREVESTIMEN	565 , 99	01V/ 398204/C / JG.LAMINAS	1.435 , 14
7P6/ 867242/G /BR2REVESTIMEN	983 , 96	01V/ 323921/G / EMBREAGEM	4.825 , 84
7P6/ 867242/G /5R0REVESTIMEN	983 , 96	VA/ G1402/13/14 Conjunto de a	260 , 59
7P6/ 867241/G /BR2REVESTIMEN	983 , 96	VA/ S6095/1 /5 Adaptador	1.276 , 56
7P6/ 867241/G /5R0REVESTIMEN	983 , 96	VA/ G1669/ / Soquete	167 , 24
7P6/ 867240/AJ/YYTREVESTIMEN	2.269 , 36	VA/ S5800/ / Equipamento p	2.127 , 74
7P6/ 867239/AJ/YYTREVESTIMEN	2.269 , 36	VA/ G1687/ /5 Selo para tes	199 , 91
6C0/ 959442/ /ICXBOTAO	1.550 , 36	VA/ S6291/ / Mangueira pla	623 , 71
5Q0/ 953513/AJ/IGIINTERRUPTO	1.317 , 90	01V/ 323921/F / EMBREAGEM	4.825 , 84
5Q0/ 953513/AB/IGIINTERRUPTO	1.211 , 97	01V/ 301212/ / TAMPa	5.003 , 65
5Q0/ 953513/AA/IGIINTERRUPTO	964 , 78	000/ 979992/A / JG.MANGUEI	262 , 43
5N0/ 905354/A /82VCOBERTURA	21 , 21	5Z4/ 867011/F /71NREVESTIMEN	397 , 66
5K0/ 953223/ / PL FIXACAO	106 , 02	5Z4/ 867011/F /ZZJREVESTIMEN	408 , 01
5K0/ 953569/AK/ MODULO	2.567 , 75	5Z4/ 867011/F /YARREVESTIMEN	354 , 58
5K0/ 953569/AL/ MODULO	2.328 , 50	5Z4/ 867011/E /ZZJREVESTIMEN	324 , 70
WHT/ 005748/ / PARAFUSO	7 , 05	5Z4/ 867011/E /71NREVESTIMEN	354 , 17
WHT/ 005633/ / PORCA	32 , 01	5Z4/ 867011/E /YARREVESTIMEN	338 , 65
WHT/ 005586/ / PRISIONEIR	13 , 20	5Z4/ 839402/D / ACIONAMETO	222 , 07
WHT/ 005551/ / PARAFUSO	1 , 41	191/ 867199/ /9B9TAMPAO	1 , 57
WHT/ 005538/ / PORCA	5 , 07	191/ 867199/ /01CTAMPAO	- , 71
WHT/ 005518/H / ARRUELA	9 , 13	1J3/ 831055/H / PORTA	6.212 , 90
WHT/ 005518/G / ARRUELA	9 , 13	1J3/ 831056/H / PORTA	6.212 , 90
AG/ T10103/ / EXTRATOR	989 , 84	191/ 819750/ / PRESILHA	- , 68
6QD/ 919492/C / SUPORTE	53 , 41	1J4/ 839417/ /B41CAPA COBER	1 , 46
6QE/ 601025/ /Z31RODA	736 , 61	1J4/ 839184/ / HASTE	15 , 27
7P6/ 885406/FG/YOFREVESTIMEN	4.144 , 87	1J4/ 839183/ / HASTE	15 , 74
7P6/ 885406/FF/YOCREVESTIMEN	4.144 , 87	1J3/ 881605/A / ALAVANCA	284 , 75
7P6/ 885406/FF/UFKREVESTIMEN	4.144 , 87	1J3/ 881619/ / MOLA	26 , 64
7P6/ 885406/FF/UFHREVESTIMEN	4.144 , 87	1J4/ 839461/F / MANIVELA	985 , 81
7P6/ 885406/ER/DDAREVESTIMEN	4.432 , 64	1J4/ 839462/F / MANIVELA	985 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 885405/FD/UHREVESTIMEN	5.009 , 71	1J4/ 839811/B / HASTE	26 , 69
7P6/ 885405/FB/YOFREVESTIMEN	4.506 , 44	1J4/ 853371/G /B41SOLEIRA	46 , 88
7P6/ 885405/FA/YOCREVESTIMEN	4.506 , 44	191/ 819370/ / VEDACAO	26 , 35
7P6/ 885405/FA/UHREVESTIMEN	4.506 , 44	191/ 820048/ / ANEL	391 , 22
7P6/ 885405/FA/UHREVESTIMEN	4.506 , 44	1J1/ 971089/AS/ CHIC MOTOR	1.384 , 71
7P6/ 885405/EL/DDAREVESTIMEN	4.506 , 44	1J1/ 971089/AQ/ CHIC MOTOR	685 , 22
7P6/ 885376/L / ASSENTO	987 , 76	1J3/ 881633/B /1GRMACANETA	5 , 22
7P6/ 885376/K / ASSENTO	987 , 76	1J3/ 881606/A / ALAVANCA	284 , 79
7P6/ 885375/L / ASSENTO	1.217 , 70	1J3/ 881493/ / ANEL	8 , 97
7P6/ 885375/K / ASSENTO	1.217 , 70	1J3/ 881479/C /B41REVESTIMEN	5 , 89
7P6/ 885344/B / CABO	134 , 21	191/ 867199/ /E91TAMPAO	2 , 27
7P6/ 885343/B / CABO	134 , 21	1J4/ 839061/ / CLIP	2 , 55
7P6/ 885224/ /95TINSERTO	36 , 13	1J3/ 864733/B / ISOLAMENTO	68 , 36
7P6/ 885224/ /82VINSERTO	36 , 13	5Z3/ 800375/P / JG.CILINDR	454 , 25
7P6/ 885081/AJ/VFXDESCANSO	1.832 , 62	5Z3/ 800375/Q / JG.CILINDR	455 , 00
7P6/ 885081/AJ/VFVDESCANSO	1.832 , 62	191/ 127247/A / VALVULA	155 , 49
7P6/ 885081/AJ/DONDESCANSO	1.832 , 62	183/ 525267/ / BUCHA	98 , 79
7P6/ 885081/AH/VOXDESCANSO	1.832 , 62	5Z1/ 937555/ / CAPA COBER	4 , 86
7P6/ 885081/AH/DOLDESCANSO	1.832 , 62	5Z9/ 201993/ / TUBO	181 , 89
7P6/ 885081/AH/DOJDESCANSO	1.832 , 62	331/ 827627/2 / PINOESFERI	8 , 03
7P6/ 882516/C /9B9COBERTURA	36 , 21	191/ 012255/B / CHAVEPERMU	93 , 09
7P6/ 882515/C /9B9COBERTURA	36 , 21	183/ 525261/ / ROLAMENTO	557 , 12
7P6/ 881903/N /EIH CABECA	2.466 , 89	183/ 525231/M / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881903/K /OFGAPOIO	1.613 , 46	183/ 525231/L / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881903/K /OEGAPOIO	1.528 , 32	183/ 525231/K / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881806/FE/DDAREVESTMT0	13.013 , 89	183/ 525231/F / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881806/EF/YOFREVESTIMEN	4.042 , 00	5Z3/ 810610/A / REFORCO	187 , 82
7P6/ 881806/EF/YOEREVESTIMEN	4.042 , 00	1J4/ 858471/ /FCNTRAVA	333 , 77
7P6/ 881806/EE/YOCREVESTIMEN	4.042 , 00	1J4/ 809764/D / REFORCO	360 , 38
7P6/ 881806/EE/UHREVESTIMEN	4.042 , 00	1J3/ 881045/MF/ ESTRUTURA	3.544 , 64
7P6/ 885777/D / SUPORTE	231 , 56	1J1/ 971090/KD/ CHIC MOTOR	1.786 , 47
7P6/ 885776/M / ESPUMA	1.217 , 70	5Z3/ 810609/A / REFORCO	405 , 68
7P6/ 885776/K / ESPUMA	1.217 , 70	1J4/ 857706/AA/HCP CINTO 3 PT	1.505 , 11
7P6/ 885775/T / ESPUMA	1.217 , 70	1J1/ 971090/GA/ CHIC MOTOR	2.062 , 03
7P6/ 885775/R / ESPUMA	1.217 , 70	1J1/ 971090/FQ/ CHIC MOTOR	1.042 , 95
7P6/ 885754/B /JD3REVESTIMEN	255 , 96	5Z2/ 857521/A / ESPELHO	90 , 10
7P6/ 885754/B /JC2REVESTIMEN	255 , 96	1J4/ 809403/P / PAINEL	724 , 42
7P6/ 885754/B /JB1REVESTIMEN	255 , 96	1J3/ 853515/B /GRUPROTECAO	864 , 57
7P6/ 885753/C /JD3REVESTIMEN	323 , 39	1J1/ 971090/CF/ CHIC MOTOR	1.090 , 02
7P6/ 885753/C /JC2REVESTIMEN	323 , 39	5Z2/ 857017/B /CTRTRAVESSA	672 , 74
7P6/ 885753/C /JB1REVESTIMEN	323 , 39	1J4/ 857705/AA/JLVCINTO 3 PT	1.345 , 54
7P6/ 885681/A / DESTRAVAM	622 , 74	1J1/ 971089/Q/ CHIC MOTOR	445 , 49
7P6/ 885611/A /JD3REVESTIMEN	130 , 88	5Z3/ 809438/ / PAINEL	109 , 98
7P6/ 885611/A /JC2REVESTIMEN	130 , 88	5Z2/ 857017/ /CTRTRAVESSA	718 , 86
7P6/ 885611/A /JB1REVESTIMEN	130 , 88	1J4/ 853754/D /B41PROTECAO	318 , 95
7P6/ 885406/FJ/UHREVESTIMEN	4.605 , 71	1J4/ 853753/D /B41PROTECAO	318 , 95
7P0/ 907295/B / CAIXA	1.283 , 49	1J4/ 853516/J /B41PROTECAO	390 , 95
7N0/ 877236/ / DRENO AGUA	39 , 92	1J4/ 853515/J /B41PROTECAO	390 , 95
6R0/ 857019/ /4T6COBERTURA	59 , 27	1J3/ 868101/B / ESPUMA	159 , 28
WHT/ 005284/ / PORCA	12 , 14	1J3/ 837069/B / CABO CLIP	29 , 56
5Z9/ 867765/ /71NREVESTIMEN	69 , 49	1J1/ 971089/JL/ CHIC MOTOR	2.117 , 07
5Z9/ 860025/A /3BZBAGAGEIRO	752 , 08	331/ 867467/A /1GRBOTAO	8 , 47
G/ 005000/ / OLEO	267 , 45	331/ 867467/A /71NBOTAO	19 , 23
2H0/ 601025/AD/8Z8RODA	3.318 , 50	5Z2/ 837016/E / FECHADURA	118 , 14
030/ 129717/E / ANEL	12 , 08	5Z2/ 837016/D / FECHADURA	113 , 20
5U7/ 955453/ / RESERVATOR	69 , 55	1J3/ 971615/A / CONDUTOR	41 , 06
N/ 909707/02/ PORCA	- , 73	1J3/ 971615/ / CONDUTOR	43 , 02
06L/ 133201/AH/ TUBO ADMIS	2.242 , 05	1J1/ 971089/EG/ CHIC MOTOR	215 , 13
217/ 419669/1 /1NNTCLA	69 , 06	5Z2/ 837015/F / FECHADURA	92 , 76
N/ 911655/01/ PARAFUSO	2 , 06	5Z2/ 837015/E / FECHADURA	120 , 49
5Z9/ 860145/ /1NNCOBERTURA	96 , 04	1J4/ 839812/B / HASTE	26 , 69
2H2/ 071691/B /72AESTRIBO	6.539 , 15	1J3/ 881634/B /71NMACANETA	4 , 70
2H0/ 867011/S /TOLREVESTIMEN	3.471 , 12	1J3/ 881634/B /1GRMACANETA	5 , 22
2H0/ 121333/C / CONDUTOR A	215 , 88	1J3/ 881633/B /71NMACANETA	4 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



02T/ 409344/A / EIXOFLANGE	562 , 35	191/ 615311/A / PRATO FREI	38 , 65
02T/ 409021/BB/ DIFERENCIA	2.032 , 95	171/ 957787/ / SUPORTE	18 , 40
5Z1/ 857017/F / TRAVESSA	1.134 , 74	171/ 957857/ / TAMPÃO	- , 72
6Q0/ 803311/L / CHAPA	196 , 10	171/ 937577/ / GRAMPO	1 , 31
06J/ 906051/D / SENSOR	367 , 61	5Z1/ 614740/A / TUBO FREIO	51 , 45
373/ 819465/ / GRADE	24 , 00	5Z1/ 614741/B / TUBO FREIO	83 , 83
5Z0/ 012001/KM/ LITERATURA	16 , 78	1J1/ 970007/BM/ CHICOTE	1.543 , 79
5U0/ 121073/ / MANGUEIRA	12 , 01	1J1/ 970007/BD/ CHICOTE	1.543 , 79
N/ 901814/01/ ANEL VEDAC	2 , 65	191/ 615269/A / MOLA RETEN	11 , 65
5U0/ 820721/A / MANGUEIRA	162 , 22	191/ 615270/A / MOLA RETEN	14 , 68
7N0/ 972704/ / RECEPTACUL	38 , 17	191/ 611797/A / SUPORTE	4 , 74
03H/ 145100/B / BOMBAVACUO	1.368 , 33	191/ 611751/ / SUPORTE	8 , 97
03H/ 145100/C / BOMBAVACUO	1.368 , 33	5Z1/ 614739/A / TUBO FREIO	45 , 95
06F/ 198119/A / JG.CORREIA	1.229 , 35	5Z1/ 614724/ / TUBO FREIO	75 , 82
03H/ 905377/A / SENSOR	294 , 61	5Z1/ 614723/ / TUBO FREIO	83 , 13
06E/ 905377/A / SENSOR	269 , 28	5Z1/ 614684/B / TUBO FREIO	129 , 99
06A/ 919501/A / TRANSMISSO	51 , 24	1J1/ 955634/A / SUPORTE	71 , 63
06A/ 905115/D / BOBINA	329 , 96	1J1/ 955410/G / BRACO	576 , 13
06A/ 109479/F / ROLO	517 , 28	191/ 521137/ / CASQUILHO	357 , 70
059/ 121012/A / BOMBA AGUA	1.787 , 84	5Z2/ 612107/J / SERV FREIO	530 , 66
04L/ 906433/A / EMISSOR	434 , 01	1J1/ 955410/D / BRACO	311 , 12
04E/ 906032/L / UNID.COMAN	748 , 47	1J1/ 955409/D / BRACO	311 , 12
04E/ 906032/K / UNID.COMAN	781 , 09	1J1/ 955409/G / BRACO	576 , 13
04E/ 906032/J / UNID.COMAN	768 , 88	1J1/ 955113/C / MOTOR	985 , 60
04E/ 906032/G / UNID.COMAN	781 , 09	1J1/ 941981/ / COBERTURA	149 , 07
04E/ 906032/E / UNID.COMAN	768 , 88	1J1/ 941608/K / CAPA COBER	68 , 65
04E/ 906032/C / UNID.COMAN	760 , 29	1J1/ 941608/B / CAPA COBER	69 , 43
04E/ 141025/L / PLATO	350 , 96	1J1/ 941607/L / TAMPA	163 , 97
045/ 906433/A / EMISSOR	362 , 33	191/ 513269/ / CAPA PROTE	4 , 57
038/ 103085/C / RADIAL	38 , 95	191/ 512339/ / ARRUELA	25 , 51
041/ 906433/A / SENSOR	95 , 85	191/ 512335/ / ANEL	69 , 84
327/ 941057/1 / FAROL	277 , 59	191/ 512337/ / ARRUELA	12 , 83
5Z0/ 612151/F / REGULADOR	290 , 63	191/ 512119/ / ANEL	18 , 04
1SB/ 839016/A / FECHADURA	355 , 06	1J1/ 941607/K / CAPA COBER	67 , 62
1SB/ 839015/A / FECHADURA	355 , 06	1J1/ 941607/C / TAMPA	360 , 40
1SB/ 839016/ / FECHADURA	282 , 36	1J1/ 941379/ / ALOJAMENTO	49 , 75
1SB/ 839015/ / FECHADURA	282 , 76	1J1/ 941397/A / SUPORTE	224 , 51
1SB/ 837016/A / FECHADURA	350 , 00	1J1/ 941607/B / CAPA COBER	101 , 14
327/ 941044/1 / FAROL	533 , 17	183/ 525231/G / ARRUELA	41 , 35
030/ 121111/T / VALVULA	408 , 11	191/ 803899/ / PORCA	7 , 93
030/ 121111/S / VALVULA	266 , 92	183/ 525231/J / ARRUELA	41 , 35
036/ 103464/F / SEPARADOR	189 , 79	183/ 525231/E / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881806/EE/UHREVESTIMEN	4.042 , 00	183/ 525231/D / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881805/FE/DDAREVESTMTTO	13.013 , 89	183/ 525231/C / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881805/ER/YOFREVESTIMEN	4.042 , 00	183/ 525231/B / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881805/ER/YOEREVESTIMEN	4.042 , 00	183/ 525231/A / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881805/EE/UHKREVESTIMEN	4.042 , 00	183/ 525231/ / ARRUELA	41 , 35
7P6/ 881805/EE/UHREVESTIMEN	4.042 , 00	181/ 837220/ / ANEL	1 , 24
7P6/ 881776/AC/ ESPUMA	1.016 , 41	5Z1/ 857017/C /CTRTRAVESSA	826 , 55
7P6/ 881775/AC/ ESPUMA	1.016 , 41	181/ 971847/ / CLIP	- , 68
7P6/ 881562/ / CONDUTOR	16 , 47	183/ 521141/A / VEDACAO	74 , 32
7P6/ 881561/ / CONDUTOR	16 , 47	181/ 405423/ / ARRUELA	41 , 06
7P6/ 881560/B / SUPORTE	167 , 73	5Z1/ 837016/R / FECHADURA	196 , 93
7P6/ 881559/B / SUPORTE	167 , 73	5Z1/ 837016/S / FECHADURA	398 , 67
7P6/ 881387/C / LA	73 , 14	5Z1/ 837016/T / FECHADURA	262 , 93
7P6/ 881387/ / LA	73 , 14	191/ 721559/ / CASQUILHO	12 , 11
7P6/ 881375/P / ASSENTO	1.011 , 95	331/ 827301/3 / DOBRADICA	53 , 24
7P6/ 881375/N / ASSENTO	1.011 , 95	171/ 971921/ / RECEPTACUL	- , 71
7P6/ 881375/M / ASSENTO	1.011 , 95	5Z1/ 837016/AB/ FECHADURA	93 , 21
7P6/ 881348/ /82VCOBERTURA	58 , 32	5Z1/ 837016/AA/ FECHADURA	120 , 23
7P6/ 881347/ /82VCOBERTURA	58 , 32	5Z1/ 837015/R / FECHADURA	224 , 97
7P6/ 881314/C /95TREVESTIMEN	298 , 06	5Z1/ 837015/Q / FECHADURA	113 , 35
7P6/ 881314/C /82VREVESTIMEN	298 , 06	191/ 711487/ / BUCHA	26 , 97
7P6/ 881314/C /3G4REVESTIMEN	298 , 06	171/ 971847/A / CLIP	1 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 881313/C /95TREVESTIMEN	298 , 06	171/ 971847/ / CLIP	- , 71
7P6/ 881313/C /82VREVESTIMEN	298 , 06	171/ 971835/A / RECEPTACUL	2 , 84
7P6/ 881313/C /3G4REVESTIMEN	298 , 06	171/ 959459/ / CAPA PROTE	15 , 59
7P6/ 881066/E / AJUSTE	3.277 , 74	5Z1/ 837015/N / FECHADURA	197 , 76
7P6/ 881066/D / AJUSTE	3.462 , 59	5Z1/ 837015/P / FECHADURA	485 , 59
7P6/ 881065/E / AJUSTE	3.462 , 59	5Z1/ 820741/C / MANGUEIRA	445 , 19
7P6/ 881065/D / AJUSTE	3.462 , 59	1J0/ 881483/E / ESTRUTURA	15 , 43
7P6/ 877233/A / MANGUEIRA	197 , 73	1C0/ 845041/M / VIDRO LAT.	821 , 23
7P6/ 868765/ / CINTATENSO	128 , 46	1J1/ 970270/T / CHICOTE	823 , 70
7P6/ 868160/ /95TCOBERTURA	132 , 06	191/ 711199/ / PARAFUSO	16 , 57
7P6/ 868160/ /82VCOBERTURA	132 , 06	191/ 615312/B / PRATO FREI	120 , 58
7P6/ 868160/ /3G4COBERTURA	132 , 06	1J1/ 971158/A / CHICOTE	307 , 77
7P6/ 868159/ /95TCOBERTURA	132 , 06	APR/ 898700/BL/1NN1 JOGO DE TA	69 , 03
0C3/ 927735/G / UN.COMANDO	830 , 84	APR/ 898700/BJ/1NN1 JOGO DE TAI	65 , 62
0C3/ 315105/A / BOMBAHIDRA	1.159 , 37	APR/ 898700/BH/1NN1 JOGO DE TA	213 , 45
07K/ 145100/H / BOMBAVACUO	1.475 , 25	APR/ 898700/BF/1NN JOGO DE TAP	203 , 53
7P6/ 837210/ /9B9BASE	20 , 58	1J6/ 827439/ / PINOESFERI	6 , 48
7P6/ 837205/G /GRUMACANETA	1.247 , 24	APR/ 898700/BE/1NN1 JOGO DE TA	65 , 62
7P6/ 837216/B /INBCHAVE	472 , 58	APR/ 898700/BD/1NNJOGO DE TAP	189 , 78
7P6/ 837462/B / MANIVELA	751 , 62	APR/ 898700/AJ/1NN1 JOGO DE TAI	189 , 78
7P6/ 827851/D /IITUNIDADE	2.383 , 07	APR/ 898700/AG/1NN1 JOGO DE TA	213 , 45
7P6/ 827712/ /9B9FRISO	546 , 85	APR/ 601307/ET/ PNEU RADIAL '	538 , 96
7P6/ 827711/ /9B9FRISO	546 , 85	APR/ 601307/ES/ PNEU RADIAL '	2.936 , 16
7P6/ 827566/C / TECLA	2.449 , 41	APR/ 601307/ER/ PNEU RADIAL '	3.081 , 87
7P6/ 827520/C /82VTAMPA	26 , 26	APR/ 601307/EQ/ PNEU RADIAL '	2.979 , 02
7P6/ 837477/D /5APVEDACAO	363 , 45	WHT/ 000325/ / PARAFUSO	2 , 56
7P6/ 839461/A / MANIVELA	780 , 29	5Z3/ 867427/ /LL6REVESTIMEN	81 , 62
7P6/ 839462/A / MANIVELA	780 , 29	5Z3/ 863367/C /TGycOBERTURA	639 , 51
7P6/ 839478/C /5APVEDACAO	311 , 56	5Z3/ 863367/C /VXLCOBERTURA	645 , 02
7P6/ 839718/B / VEDACAO	203 , 52	5Z3/ 857706/ /RAACINTO 3 PT	161 , 18
7P6/ 839829/ / REBITE	2 , 03	5Z3/ 853805/B / FAIXA	29 , 98
7P6/ 845298/R /NVBVIDRO LAT.	1.772 , 98	5Z3/ 857705/ /RAACINTO 3 PT	313 , 41
7P6/ 845543/E / PLACA	112 , 24	5Z3/ 853536/ /1NNFRISO	19 , 94
5U0/ 858789/ /NA2TAMPAO	- , 31	5Z3/ 853535/B /GRUFRISO	48 , 00
5U6/ 253025/E / SILENCIOSO	882 , 40	5Z3/ 853516/ /1NNPROTECAO	51 , 81
7P6/ 827520/C /3G4TAMPA	26 , 26	5Z3/ 853516/B /GRUPROTECAO	67 , 22
7P6/ 825711/A / CHAPA	933 , 38	5Z3/ 853535/ /1NNFRISO	19 , 94
7P6/ 825616/ / CHAPA	147 , 62	5Z3/ 853515/B /GRUPROTECAO	67 , 22
7P6/ 825615/ / CHAPA	147 , 62	5Z3/ 853515/ /1NNPROTECAO	51 , 81
7P6/ 823509/B / FECHADURA	597 , 05	5Z3/ 847100/ / JANELA	464 , 21
7P6/ 820803/D / COMPRESSOR	7.529 , 40	1J0/ 129684/AE/ TUBO	969 , 63
7P6/ 820721/C / MANGUEIRA	1.113 , 57	7L6/ 601025/R /88ZRODA	5.707 , 96
7P6/ 820526/C / CAIXA	1.854 , 70	5Z0/ 012001/DE/ LIT. FOX 2008	42 , 51
7P6/ 819684/ / FECHAMENTO	60 , 68	5Z0/ 012001/CP/ LIT.FOX FRAN	126 , 49
7P6/ 819512/ / CAIXA	1.199 , 22	5Z3/ 845021/B / VIDRO	269 , 25
7P6/ 819402/D / DEFLETOR	297 , 88	5Z3/ 837502/E / ACIONAMETO	184 , 06
7P6/ 819048/ / VEDACAO	134 , 00	5Z3/ 837501/E / ACIONAMETO	184 , 06
7P6/ 819037/ / VEDACAO	134 , 00	5Z3/ 837461/A / MANIVELA	324 , 14
7P6/ 810504/ / PLACAUNIAO	253 , 05	5Z3/ 837462/A / MANIVELA	324 , 14
7P6/ 810503/ / PLACAUNIAO	253 , 05	5Z3/ 837329/ / CAPA PROTE	49 , 51
4B0/ 877071/H / TETO SOLAR	13.303 , 89	APR/ 061222/AP/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
4B0/ 877071/P / TAMPA	23.022 , 89	APR/ 061222/AL/1NNTAPETE (PRET	21 , 41
4B0/ 877255/A /MFVRECORTE	4.647 , 93	APR/ 061222/AJ/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
7P6/ 809695/ / REFORCO	1.146 , 51	APR/ 061222/AH/1NNTAPETE (PRET	21 , 41
7P0/ 839472/C / VEDACAO	126 , 09	APR/ 061222/AG/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
7P0/ 839475/G /7Z7VEDACAO	673 , 92	8E0/ 881183/E / TRILHO	2.685 , 10
7P0/ 839476/G /7Z7VEDACAO	673 , 92	8E0/ 881184/E / TRILHO	2.632 , 90
7X0/ 609701/A / TIRANTE	46 , 11	8D0/ 971701/ / RECEPTACUL	39 , 96
5U0/ 121407/ / RESERVATOR	40 , 39	WHT/ 004915/ / PINO	8 , 88
3D0/ 971838/N / ABRACADEIR	2 , 22	N/ 910197/01/ REB CEGO	1 , 67
7P0/ 839767/A / CANTONEIRA	86 , 10	N/ 909366/01/ PARAFUSO	16 , 82
7P0/ 845025/A / VIDRO	793 , 70	APR/ 061221/S /1NNTAPETE (PRET	21 , 41
7P0/ 845026/A / VIDRO	598 , 98	APR/ 061221/Q /1NNTAPETE (PRET	56 , 21
7P0/ 853656/ /3G4COBERTURA	370 , 91	APR/ 061221/M /1NNTAPETE (PRET	55 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 853656/ /82VCOBERTURA	370 , 91	APR/ 061221/L /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
7P0/ 853656/ /92WCOBERTURA	370 , 91	APR/ 061221/J /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
N/ 012653/1/ ANEL	2 , 04	APR/ 061221/H /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
7P0/ 853656/ /95TCOBERTURA	370 , 91	APR/ 061221/G /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
7P0/ 854719/ / CLIP	2 , 33	APR/ 061221/F /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
7P0/ 955023/ / ALOJAMENTO	3.873 , 81	APR/ 061221/E /1NNTAPETE (PRETC	21 , 41
G/ 060175/A2/ OLEO	351 , 13	APR/ 061221/D /1NNTAPETE (PRETC	56 , 21
5Z0/ 601147/AD/BJWCALOTA	48 , 29	331/ 867809/B / ISOLAMENTO	6 , 46
7P0/ 998226/ / JG.FAROL	244 , 65	APR/ 061221/AP/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
7P1/ 941005/ / FAROL	2.849 , 50	APR/ 061221/AL/1NNTAPETE (PRET	21 , 41
5C6/ 959561/ /DOTPOTENCIOME	711 , 24	APR/ 061221/AJ/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
5C7/ 857367/ /82VCOBERTURA	15 , 16	APR/ 061221/AH/1NNTAPETE (PRET	21 , 41
5C7/ 857506/A /82VTAMPA	59 , 65	APR/ 061221/AG/1NNTAPETE (PRET	56 , 21
5C7/ 857506/A /95TTAMPA	59 , 65	WUR/ 001387/ / KIT FLUSHING/	78 , 38
5C6/ 880572/ / CANTONEIRA	15 , 03	MOT/ 100032/ /LDEMOTOR GERAL	- , 01
5C6/ 880571/ / CANTONEIRA	15 , 03	APR/ 898700/CB/1NN1 JOGO DE TA	122 , 97
5C6/ 868511/B / ISOLAMENTO	143 , 82	377/ 957087/C /999FRISO	2 , 35
211/ 311541/1 / alavselect	109 , 83	APR/ 898700/BS/1NN1 JOGO DE TA	71 , 21
02T/ 311261/E / RODA	181 , 29	APR/ 898700/BQ/1NN1 JOGO DE TA	213 , 45
5U1/ 820045/ /1QBBREGULAGEM	532 , 93	APR/ 898700/BP/1NN1 JOGO DE TA	63 , 23
5U0/ 407256/A / CAIXA	368 , 39	APR/ 898700/BN/1NN1 JOGO DE TA	65 , 62
5Z0/ 937403/B / ALOJAMENTO	351 , 25	APR/ 898700/BM/1NN1 JOGO DE TA	213 , 45
040/ 115487/1 / VEDACAO	7 , 32	1J3/ 881320/F /B41REVESTIMEN	357 , 09
377/ 201201/D / BUCHA	1 , 45	1J3/ 881319/F /3PTREVESTIMEN	280 , 80
2H0/ 609163/ / TAMPÃO	2 , 13	1J3/ 881319/F /U71REVESTIMEN	353 , 71
5W0/ 145933/F / CORREIA	66 , 56	1J3/ 881319/F /B41REVESTIMEN	353 , 71
5W0/ 145933/D / CORREIA	78 , 70	1J3/ 858472/K /FCNTRAVA	498 , 82
1J0/ 121447/BK/ MANGUEIRA	5 , 87	191/ 837270/ / PORCA	6 , 57
7P6/ 411105/AC/ MOLA	899 , 58	1J4/ 837461/F / MANIVELA	1.144 , 68
7P6/ 407246/A / CAIXA	1.861 , 77	1J4/ 837183/A / HASTE	20 , 31
7P6/ 407245/A / CAIXA	2.131 , 33	1J4/ 831112/D / CHAPA EXT.	609 , 97
7P6/ 399225/C / SUPORTE	4.587 , 21	1J3/ 881318/F /3PTREVESTIMEN	280 , 80
7P6/ 317801/A / TUBO	3.027 , 78	1J3/ 881318/F /B41REVESTIMEN	357 , 09
7P6/ 253682/S / COBERTURA	1.523 , 96	1J3/ 881318/F /U71REVESTIMEN	357 , 09
7P6/ 253682/Q / COBERTURA	797 , 48	1J3/ 881317/E /3PTREVESTIMEN	280 , 80
7P6/ 253681/S / COBERTURA	1.598 , 70	1J3/ 881317/E /U71REVESTIMEN	396 , 33
7P6/ 253681/Q / COBERTURA	797 , 48	1J3/ 881274/ / PINOSUPORT	43 , 28
7P6/ 253609/AB/ SILENCIOSO	6.792 , 71	1J3/ 857826/C / ESTRIBO	169 , 49
7P6/ 253209/Q / SILENCIOSO	5.617 , 74	1J4/ 831111/D / CHAPA EXT.	609 , 97
7P6/ 253209/N / SILENCIOSO	4.935 , 08	1J4/ 831056/K / PORTA	4.413 , 90
7P6/ 253047/B / SUPORTE	93 , 34	1J4/ 831055/K / PORTA	4.413 , 90
7P6/ 133798/L / MANGUEIRA	219 , 67	1J4/ 831056/H / PORTA	2.052 , 12
7P6/ 133778/ / MANGUEIRA	125 , 05	1J3/ 881299/A / MANCAL	13 , 96
7P6/ 131625/A / TUBO	215 , 39	1J3/ 881317/E /B41REVESTIMEN	25 , 54
7P6/ 131206/B / MANGUEIRA	278 , 64	1J3/ 857825/C / ESTRIBO	169 , 49
7P6/ 131205/B / TUBO	444 , 48	1J2/ 959801/D /000MOTOR	2.247 , 99
7P6/ 130295/F / TUBO	376 , 82	1J1/ 971843/ / CONDUTOR	8 , 97
7P6/ 130295/D / TUBO	911 , 31	1J1/ 972791/B / CHAPA	410 , 94
7P6/ 129684/B / TUBO	390 , 11	1J1/ 998824/ / PONTE	1.558 , 72
7P6/ 129684/A / TUBO	333 , 77	191/ 837199/ / CLIP	1 , 12
7P6/ 129609/A / TUBO	260 , 14	8D0/ 498099/BX/ EIXO TRANS	1.649 , 11
7P6/ 129607/S / FILTRO AR	1.847 , 97	1J4/ 831055/H / PORTA	2.052 , 12
7P6/ 129607/Q / FILTRO AR	1.780 , 20	1J3/ 881046/MF/ ESTRUTURA	3.544 , 64
7P6/ 128684/ / TUBO	331 , 23	1J1/ 972791/E / CHAPA	267 , 19
7P6/ 128609/A / TUBO	243 , 01	1J1/ 971615/B / CONDUTOR	52 , 92
7P6/ 128607/C / FILTRO AR	1.847 , 97	191/ 823567/ / CLIP	5 , 53
7P6/ 122447/D / MANGUEIRA	183 , 43	191/ 823713/ / PECA ENCHI	60 , 51
7P6/ 122447/C / MANGUEIRA	156 , 58	191/ 820601/ / RESERVATOR	498 , 82
7P6/ 122157/B / MANGUEIRA	291 , 83	5Z2/ 867231/ /Y20REVESTIMEN	34 , 99
7P6/ 122101/M / MANGUEIRA	772 , 27	1J1/ 971341/C / SUPORTE	72 , 81
7P6/ 122101/B / MANGUEIRA	176 , 10	5Z3/ 837330/ / CAPA PROTE	51 , 84
7P6/ 122073/E / MANGUEIRA	296 , 38	5Z3/ 837184/D / HASTE	19 , 90
7P6/ 122051/B / MANGUEIRA	294 , 30	5Z3/ 837183/D / HASTE	19 , 90
7P6/ 121203/C / VENTILADOR	3.537 , 78	5Z3/ 837183/ / HASTE	19 , 90

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 121157/E / MANGUEIRA	72 , 49	5Z3/ 837086/J / CABO	55 , 28
7P6/ 121157/B / MANGUEIRA	160 , 08	5Z3/ 837086/ / CABO	22 , 00
4B0/ 877385/ / GUIA	680 , 77	5Z3/ 837086/F / CABO	54 , 79
4B0/ 877386/ / GUIA	680 , 77	5Z3/ 831721/H /1NNVEDACAO	134 , 56
4B0/ 877975/A / MOLA RETEN	72 , 16	191/ 919321/ / RECEPTACUL	13 , 67
4B5/ 877049/B / ARMACAO	13.382 , 05	191/ 919305/B / ACENDEADOR	54 , 87
4L0/ 827199/ / SUPORTE	80 , 85	5Z3/ 837085/F / CABO	55 , 64
7P6/ 809360/ / REFORCO	586 , 65	5Z3/ 831463/ / PLACA	8 , 92
4L0/ 827199/A / SUPORTE	72 , 16	191/ 919083/ / CAPA PROTE	26 , 51
4L0/ 898671/B / JG.DEFLETO	261 , 39	191/ 911920/ / RECEPTACUL	7 , 18
7P6/ 809341/ / CHAPAFECHA	54 , 06	191/ 906370/ / RECEPTACUL	313 , 43
4L1/ 823533/A /3G4MANOPLA	126 , 69	191/ 906283/A / VALVULA	328 , 91
4L1/ 823533/A /82VMANOPLA	126 , 69	191/ 906231/E / RECEPTACUL	40 , 32
4L1/ 823533/A /92WMANOPLA	126 , 69	191/ 906276/ / CLIP	7 , 11
4L1/ 823533/A /95TMANOPLA	126 , 69	191/ 906231/A / RECEPTACUL	22 , 59
7P6/ 805887/A / SUPORTE	132 , 15	191/ 906102/ / CAPA PROTE	90 , 54
7P6/ 805414/ / TAMP	52 , 05	5Z3/ 800375/N / JG.CILINDR	454 , 25
02T/ 311145/R / RODA	403 , 44	5Z3/ 800375/C / JG.CILINDR	441 , 40
053/ 903555/1 / PARAFUSO	- , 54	5Z3/ 800375/ / JG.CILINDR	409 , 17
7P6/ 805413/ / TAMP	54 , 06	5Z3/ 800375/B / JG.CILINDR	476 , 06
7P6/ 805334/ / SUPORTE	31 , 33	1J4/ 839059/C / CABO CLIP	32 , 71
7P6/ 803307/A / SUPORTE	206 , 60	1J4/ 837729/BB/ ACIONAMETO	1.681 , 55
7P6/ 802657/ / ADAPTADOR	396 , 33	1J4/ 837729/BF/ ACIONAMETO	1.479 , 48
7P6/ 723173/A / CAPA	330 , 06	1J4/ 837730/BB/ ACIONAMETO	1.565 , 91
7P6/ 721647/ / TAMP	280 , 28	1J3/ 858472/K /FSNTRAVA	396 , 23
7P6/ 616504/J / MOLA	6.117 , 06	1J3/ 809605/H / PAINEL	4.380 , 19
7P6/ 616503/J / MOLA	5.937 , 23	191/ 857119/ /01CGRAMPO	1 , 24
7P6/ 616404/J / MOLA	5.937 , 23	191/ 853615/A / BUCHA	4 , 44
7P6/ 616403/J / MOLA	5.937 , 23	5Z2/ 955409/A / BRACO	52 , 04
7P6/ 615424/D / PINCAFIXA	2.297 , 70	1J4/ 837462/F / MANIVELA	1.144 , 68
7P6/ 499321/ / CONTRAPESO	512 , 19	1J4/ 837184/A / HASTE	19 , 10
7P6/ 422895/E / MANGUEIRA	129 , 77	1J3/ 881320/F /U71REVESTIMEN	357 , 09
7P6/ 422895/D / MANGUEIRA	154 , 04	1J3/ 881320/F /3PTREVESTIMEN	280 , 80
7P6/ 422890/D / MANGUEIRA	852 , 22	1J3/ 881367/A / CAPA PROTE	6 , 41
7P6/ 422889/C / MANGUEIRA	250 , 09	377/ 121051/D / MANGUEIRA	68 , 25
7P6/ 422881/N / MANGUEIRA	656 , 10	376/ 867369/A /Y20REVESTIMEN	35 , 15
7P6/ 419501/CM/ COLUNA DIR	10.368 , 84	377/ 121051/J / MANGUEIRA	75 , 36
7P6/ 411105/AL/ MOLA	899 , 58	377/ 121051/L / MANGUEIRA	139 , 10
7P6/ 411105/AE/ MOLA	899 , 58	376/ 867367/ /1FNREVESTIMEN	56 , 48
7P6/ 411105/AD/ MOLA	899 , 58	376/ 829455/D / FRISO	21 , 38
7P6/ 863092/ /1QBPORTA OBJE	291 , 82	376/ 829456/D / FRISO	21 , 38
7P6/ 862145/A /9B9CALCO	67 , 44	376/ 829455/B / FRISO	63 , 13
7P6/ 860285/ /82VALOJAMENTO	106 , 02	376/ 827931/A / PARAFUSO	1 , 05
7P6/ 860285/ /3G4ALOJAMENTO	86 , 30	377/ 121051/M / MANGUEIRA	142 , 58
7P6/ 860044/B /STYBAGAGEIRO	3.282 , 16	377/ 121051/P / MANGUEIRA	150 , 67
7P6/ 860043/B /STYBAGAGEIRO	3.282 , 16	377/ 121051/Q / MANGUEIRA	47 , 77
7P6/ 860026/B /03CBAGAGEIRO	2.919 , 10	377/ 121063/C / MANGUEIRA	19 , 28
7P6/ 860025/B /03CBAGAGEIRO	2.919 , 10	377/ 129669/D / BUCHA	2 , 84
7P6/ 858863/ /9B9ALOJAMENTO	226 , 31	377/ 129669/E / BUCHA	11 , 48
7P6/ 858565/ /81UREVESTIMEN	328 , 05	377/ 129734/ / ESPACADOR	5 , 25
7P6/ 858565/ /4A1REVESTIMEN	328 , 05	377/ 201197/N / MANGUEIRA	221 , 01
7P6/ 858559/B /81UREVESTIMEN	543 , 00	357/ 907467/ / COMANDO	444 , 66
7P6/ 858559/B /4A1REVESTIMEN	543 , 00	373/ 839182/ /999HASTE	19 , 44
7P6/ 858547/B /9B9CAPA COBER	34 , 10	376/ 827931/ / PARAFUSO	2 , 89
7P6/ 858506/ / CHAPA	89 , 50	376/ 827919/ / CLIP	18 , 16
7P6/ 858505/ / CHAPA	89 , 50	376/ 612149/ / VALVULA	389 , 61
7P6/ 858218/D /H67COBERTURA	215 , 79	376/ 611782/ / TUBC	14 , 38
7P6/ 858218/D /81UCOBERTURA	215 , 79	376/ 611741/ / TUBO FREIC	61 , 23
5K0/ 959591/ / MOTOR	2.939 , 86	376/ 611742/ / TUBO FREIC	62 , 31
5K0/ 035190/C / RADIO	10.642 , 62	376/ 611775/ / MANGUEIRA	45 , 98
5C7/ 863083/ /82VCOBERTURA	257 , 88	376/ 611781/ / TUBC	14 , 38
5C7/ 863241/N /82VCONSOLE	928 , 68	376/ 611051/ / CIL. FREIO	122 , 44
5C7/ 863484/ /82VREVESTIMEN	214 , 56	376/ 511103/A / MOLA	162 , 26
5C7/ 863909/ / ISOLAMENTO	162 , 20	373/ 867400/A /71NCOBERTURA	21 , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C7/ 858543/ / BATENTE	21 , 98	373/ 857853/ / PARAFUSO	1 , 36
5C7/ 858544/ / BATENTE	21 , 98	373/ 837997/A / PARAFUSO	- , 71
5C7/ 863011/A /EUNTAPETES	726 , 85	357/ 906733/B / CAPA	6 , 45
5C7/ 863011/A /ZHYTAPETES	704 , 07	357/ 906732/A / CAPA	6 , 45
5C7/ 863045/ /82VREVESTIMEN	68 , 37	377/ 201193/B / BRACADEIRA	1 , 36
5C7/ 863046/ /82VREVESTIMEN	68 , 37	377/ 201193/A / BRACADEIRA	4 , 97
5U7/ 860145/ /KN2COBERTURA	88 , 48	377/ 201181/ / SUPORTE	12 , 69
WHT/ 005511/ / PARAFUSO	1 , 92	377/ 201177/BD/ MANGUEIRA	142 , 84
WHT/ 005510/ / PARAFUSO	14 , 67	211/ 711195/C / TUBO	82 , 34
WHT/ 005507/ / PORCA	9 , 84	211/ 711185/A / LUVA	2 , 72
WHT/ 005378/ / PARAFUSO	9 , 55	211/ 609209/1 / PARAFUSO	4 , 27
WHT/ 005363/ / ANEL	32 , 68	211/ 601141/1 / PORCA	4 , 01
WHT/ 005293/ / ALOJAMENTO	14 , 35	211/ 405367/1 / PINO	340 , 21
WHT/ 005267/ / DISCO	2 , 99	211/ 405365/1 / PINO	289 , 48
7P6/ 867140/ /82VCAPA COBER	11 , 27	211/ 405129/ / ANEL	5 , 11
7P6/ 867140/ /3G4CAPA COBER	11 , 27	211/ 405123/2 / ANEL	60 , 19
7P6/ 867054/ /82VTRAVA	48 , 23	357/ 951782/ / RECEPTACUL	29 , 37
7P6/ 867038/H /EOCREVESTIMEN	2.247 , 45	357/ 911253/ / RELE	140 , 84
7P6/ 867038/H /EOBREVESTIMEN	2.247 , 45	357/ 907971/B / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 867038/F /EOCREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 201217/AM/ TUBO	118 , 96
7P6/ 867038/F /EOBREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 201201/J / MANGUEIRA	19 , 61
7P6/ 867037/F /EOCREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 133085/D / CAPA COBER	190 , 08
7P6/ 867037/F /EOBREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 133085/C / CHAPA	162 , 32
7P6/ 867037/E /EOCREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 121065/AH/ MANGUEIRA	38 , 68
7P6/ 867037/E /EOBREVESTIMEN	2.247 , 45	377/ 121065/AJ/ MANGUEIRA	107 , 66
7P6/ 864299/A /H67COBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AK/ MANGUEIRA	38 , 27
7P6/ 864299/A /81UCOBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AL/ TUBO	48 , 38
7P6/ 864299/A /4A1COBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AG/ TUBO	105 , 87
7P6/ 864299/ /H67COBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AF/ TUBO	68 , 58
7P6/ 864299/ /81UCOBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AE/ MANGUEIRA	51 , 30
7P6/ 864299/ /4A1COBERTURA	405 , 11	377/ 121065/AA/ MANGUEIRA	33 , 04
7P6/ 864207/B /K84DESBRACOS	3.719 , 32	376/ 867625/ /348FRISO	22 , 47
7P6/ 864207/B /JF7DESBRACOS	3.719 , 32	376/ 867805/B / ISOLAMENTO	22 , 12
7P6/ 864207/B /86WDESBRACOS	3.719 , 32	376/ 867625/ /Y20FRISO	14 , 09
7P6/ 864115/ /OUWMANOPLA	591 , 93	376/ 845041/D / VIDRO LAT.	273 , 08
7P6/ 864115/ /OUVMANOPLA	591 , 93	376/ 614742/C / TUBO FREIO	38 , 31
7P6/ 864115/ /OUUMANOPLA	591 , 93	376/ 614742/ / TUBO FREIC	40 , 69
7P6/ 863762/A / SUPORTE	773 , 72	376/ 612405/ / SUPORTE	11 , 64
7P6/ 863761/ /VALCOBERTURA	398 , 90	376/ 614741/ / TUBO FREIC	38 , 95
7P6/ 863546/B /JD3TAMPA	2.570 , 70	376/ 614741/C / TUBO FREIO	39 , 08
7P6/ 863546/B /JC2TAMPA	2.570 , 70	373/ 867729/A /033TELA	31 , 78
7P6/ 863546/B /JB1TAMPA	2.570 , 70	373/ 867729/A /1GRTELA	40 , 22
7P6/ 863527/A /JD3SUPORTE	390 , 18	373/ 867729/A /71NTELA	35 , 21
7P6/ 863527/A /JC2SUPORTE	390 , 18	373/ 867625/ /Y20FRISO	26 , 69
7P6/ 863527/A /JB1SUPORTE	390 , 18	373/ 863701/AN/NEXCOBERTURA	241 , 52
7P6/ 863367/AG/JD3COBERTURA	5.983 , 09	373/ 839411/ / TRILHO	63 , 28
7P6/ 863367/AG/JC2COBERTURA	5.983 , 09	377/ 201177/AL/ TUBO	157 , 02
7P6/ 863367/AG/JB1COBERTURA	5.983 , 09	377/ 201177/AJ/ MANGUEIRA	93 , 80
7P6/ 863367/AE/JD3COBERTURA	5.983 , 09	377/ 201177/AE/ TUBO	192 , 61
7P6/ 863367/AE/JC2COBERTURA	5.983 , 09	377/ 129617/F / BOCAL	132 , 73
7P6/ 863367/AE/JB1COBERTURA	5.983 , 09	377/ 129617/G / BOCAL	113 , 93
7P6/ 863233/A / SUPORTE	114 , 19	377/ 129620/ / ELEMENTC	21 , 83
N/ 912010/01/ PARAFUSO	21 , 22	377/ 129617/D / BOCAL	21 , 47
N/ 912002/01/ PRISIONEIR	2 , 66	377/ 129617/C / BOCAL	195 , 09
N/ 911964/02/ PARAFUSO	7 , 49	377/ 129615/G / MANGUEIRA	105 , 87
N/ 911929/01/ PARAFUSO	5 , 57	377/ 103493/B / MANGUEIRA	12 , 08
N/ 911915/01/ PARAFUSO	9 , 84	377/ 035996/L / ALTOFALAN	101 , 92
N/ 911884/01/ BRACADEIRA	13 , 20	376/ 867050/C /71NREVESTIMEN	206 , 46
N/ 911878/01/ PARAFUSO	21 , 06	376/ 867050/C /1GRREVESTIMEN	136 , 02
N/ 911837/01/ PARAFUSO	16 , 43	376/ 201295/ / CALCO	2 , 93
N/ 911821/01/ PARAFUSO	1 , 76	376/ 201316/ / TUBC	9 , 15
N/ 911776/01/ PARAFUSO	2 , 83	376/ 201232/ / MANGUEIRA	66 , 15
N/ 911705/01/ ANEL	4 , 23	376/ 201231/C / MANGUEIRA	55 , 36
N/ 911580/01/ PARAFUSO	- , 83	376/ 201231/A / MANGUEIRA	55 , 23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 911500/01/ PARAFUSO	4 , 84	376/ 201231/ / MANGUEIRA	51 , 47
N/ 911404/01/ PARAFUSO	2 , 52	373/ 959851/F /999INTERRUPTO	162 , 21
N/ 911349/01/ PARAFUSO	14 , 97	373/ 867400/A /Y20COBERTURA	8 , 97
N/ 911310/01/ PARAFUSO	4 , 77	373/ 867299/ / GRAMPO	- , 71
N/ 910059/03/ PARAFUSO	7 , 49	373/ 867331/ /Y20REVESTIMEN	22 , 92
N/ 910032/01/ PORCA	2 , 68	373/ 121276/ / LUVA	2 , 84
N/ 909918/02/ PARAFUSO	4 , 77	357/ 903968/ / RECEPTACUL	55 , 73
N/ 909868/03/ PARAFUSO	1 , 62	377/ 201176/BA/ MANGUEIRA	142 , 84
N/ 909844/01/ PARAFUSO	58 , 75	377/ 201171/L / MANGUEIRA	2 , 87
7P6/ 858217/D /H67COBERTURA	215 , 79	377/ 201176/AG/ MANGUEIRA	95 , 07
7P6/ 858217/D /81UCOBERTURA	215 , 79	377/ 201176/AP/ MANGUEIRA	69 , 44
7P6/ 858217/D /4A1COBERTURA	215 , 79	377/ 129617/A / BOCAL	6 , 12
7P6/ 858161/D / ALOJAMENTO	250 , 18	377/ 129607/M / FILTRO AR	288 , 47
7P6/ 857934/ / ISOLAMENTO	146 , 65	377/ 129497/C / MANGUEIRA	14 , 20
7P6/ 857933/ / ISOLAMENTO	146 , 65	376/ 867049/C /71NREVESTIMEN	206 , 46
7P6/ 857922/G /81UPORTA OBJE	909 , 34	376/ 867049/C /1GRREVESTIMEN	136 , 02
7P6/ 857922/G /4A1PORTA OBJE	909 , 34	376/ 817021/B / TETO	774 , 08
7P6/ 857763/A /95TCOBERTURA	73 , 95	376/ 201163/A / MANGUEIRA	54 , 87
7P6/ 857763/A /82VCOBERTURA	73 , 95	376/ 201192/ / COBERTURA	33 , 95
7P6/ 857763/A /3G4COBERTURA	59 , 08	376/ 201193/C / BRACADEIRA	2 , 99
7P6/ 857594/ /9B9COBERTURA	60 , 37	377/ 201179/Q / MANGUEIRA	2 , 04
7P6/ 857511/T /YJNESPelho IN	2.275 , 81	377/ 129669/A / BUCHA	9 , 18
7P6/ 857511/T /9B9ESPelho IN	2.275 , 81	377/ 129669/ / BUCHA	11 , 68
7P6/ 857185/ /95TCOBERTURA	71 , 11	377/ 129654/A / CONEXAO	142 , 58
7P6/ 857185/ /82VCOBERTURA	71 , 11	377/ 129656/C / MANGUEIRA	107 , 66
7P6/ 857085/ /9B9CAPA COBER	62 , 99	377/ 129625/A / ANEL	20 , 22
WHT/ 005252/ / GRAMPO	2 , 52	377/ 129620/E / ELEM FILTR	41 , 96
WHT/ 005237/ / BUJAO	19 , 20	377/ 121051/G / MANGUEIRA	63 , 66
WHT/ 005161/ / ANEL VEDAC	6 , 91	377/ 121051/AA/ MANGUEIRA	135 , 68
WHT/ 004972/ / PARAFUSO	7 , 05	377/ 103493/L / MANGUEIRA	74 , 97
WHT/ 004887/ / SEXTAVADO	24 , 92	377/ 103493/K / MANGUEIRA	45 , 95
WHT/ 004835/ / PARAFUSO	13 , 94	377/ 103493/M / MANGUEIRA	4 , 66
WHT/ 004816/ / GRAMPO	1 , 01	377/ 103937/ / TAMPA	4 , 90
WHT/ 004769/ / PARAFUSO	6 , 01	376/ 867367/ /71NREVESTIMEN	36 , 90
WHT/ 004750/ / REBITE	4 , 58	376/ 867332/A /Y20REVESTIMEN	47 , 36
WHT/ 004571/ / PARAFUSO	13 , 01	376/ 867331/A /Y20REVESTIMEN	47 , 36
WHT/ 003956/ / PARAFUSO	4 , 23	376/ 827855/ / CALCO	1 , 42
WHT/ 003953/ / PORCA	14 , 08	376/ 827523/ / COBERTURA	235 , 21
WHT/ 003874/ / BUJAO	13 , 20	376/ 201511/A / BRACADEIRA	2 , 90
WHT/ 003798/ / PARAFUSO	25 , 08	376/ 201651/ / CINTATENSO	32 , 11
WHT/ 003792/ / PARAFUSO	14 , 81	376/ 201651/A / CINTATENSO	33 , 58
WHT/ 003791/ / PARAFUSO	12 , 76	376/ 201943/ / CONECTOR	18 , 02
WHT/ 003736/ / CLIP	1 , 83	376/ 201463/A / DEFLETOR	46 , 93
WHT/ 003688/ / PARAFUSO	4 , 39	376/ 201460/ / DEFLETOR	55 , 24
WHT/ 003468/ / PARAFUSO	9 , 40	374/ 857805/A /WZHCINTO 3 PT	586 , 93
WHT/ 003467/ / PARAFUSO	14 , 08	373/ 959855/C /999INTERRUPTO	63 , 48
WHT/ 003466/ / PARAFUSO	8 , 08	373/ 867332/ /Y20REVESTIMEN	22 , 92
WHT/ 003301/ / PORCA	4 , 84	373/ 837502/B / ACIONAMETO	572 , 46
WHT/ 003261/ / PARAFUSO	9 , 63	373/ 837502/ / ACIONAMETO	378 , 19
WHT/ 003247/ / ANEL	24 , 25	373/ 837501/ / ACIONAMETO	378 , 19
WHT/ 002789/ / ANEL VEDAC	7 , 43	373/ 837501/B / ACIONAMETO	572 , 46
WHT/ 002543/ / ANEL VEDAC	9 , 36	373/ 133047/ / ANEL	2 , 99
WHT/ 002511/ / PINO	16 , 58	373/ 133035/B / REGULADOR	384 , 30
WHT/ 002287/B / ANEL VEDAC	13 , 94	373/ 122291/A / MANGUEIRA	11 , 51
WHT/ 001922/ / PARAFUSO	8 , 47	357/ 905851/F / FECHADURA	422 , 34
N/ 989234/03/ PORCA	2 , 36	377/ 201177/BC/ MANGUEIRA	54 , 12
N/ 912328/01/ PARAFUSO	1 , 61	377/ 201177/AP/ MANGUEIRA	83 , 73
N/ 912259/01/ PARAFUSO	12 , 11	377/ 201177/AN/ TUBO	230 , 73
N/ 912184/01/ PORCA	1 , 60	211/ 809468/ /CTRREFORCO	11 , 87
N/ 912088/01/ PARAFUSO	1 , 76	211/ 405691/B / TAMPA	13 , 96
N/ 912068/01/ PARAFUSO	2 , 21	211/ 103493/2 / MANGUEIRA	18 , 15
N/ 912061/01/ PARAFUSO	2 , 32	211/ 103493/1 / MANGUEIRA	7 , 94
N/ 912040/01/ PARAFUSO	4 , 62	211/ 012243/1 / GANCHO	2 , 65
N/ 912032/02/ PARAFUSO	2 , 50	526/ 807433/ /GRUSPOILER	983 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 881469/ /82VCOBERTURA	83 , 04	524/ 867766/A /71NREVESTIMEN	53 , 01
5C6/ 881469/ /95TCOBERTURA	83 , 04	524/ 867766/A /1GRREVESTIMEN	53 , 01
5C6/ 881901/F /79XAPOIO	2.308 , 80	524/ 867766/ /1GRREVESTIMEN	27 , 61
5C6/ 881901/F /83XAPOIO	2.308 , 80	524/ 867765/A /71NREVESTIMEN	54 , 17
5C6/ 881480/D /82VCAPA COBER	95 , 41	524/ 867765/A /1GRREVESTIMEN	54 , 17
5C6/ 881480/D /95TCAPA COBER	95 , 41	237/ 801051/1 / CHAPA	395 , 65
5C6/ 881559/ / ESTRIBO	86 , 74	237/ 498103/1 / JUNTA HOMO	799 , 76
5C6/ 881559/D / SUPORTE	87 , 92	237/ 498103/2 / JUNTA HOMO	765 , 14
5C6/ 881560/ / SUPORTE	86 , 74	237/ 498201/1 / COIFA	133 , 14
5GM/ 880241/A / AIRBAG	1.025 , 64	237/ 419091/1 /1NNVOLANTE	291 , 80
5GM/ 880242/A / AIRBAG	470 , 10	237/ 415601/1 / SUPORTE	58 , 03
5GM/ 880841/ / AIRBAG	3.641 , 29	237/ 201979/1 / REDUTOR	14 , 10
5GM/ 880742/C / AIRBAG	2.697 , 26	237/ 298594/1 / JG.CILINDR	255 , 17
030/ 145933/AC/ CORREIA	126 , 65	231/ 857101/1 / PORTA LUVA	82 , 85
5U0/ 820744/ / MANGUEIRA	239 , 62	211/ 857305/A / CAIXA	21 , 49
7X0/ 721335/A / CABO	36 , 85	211/ 809586/ /CTRCHAPA	59 , 74
N/ 905740/01/71NBOTAO	2 , 97	211/ 721153/A / CASQUILHO	14 , 83
6R0/ 959455/E / VENTILADOR	1.549 , 79	211/ 721141/1 / PEDALFREIO	81 , 06
N/ 107765/01/ PARAFUSO	8 , 40	211/ 711483/A / PINO	2 , 04
5C6/ 881606/B /82VMANOPLA	67 , 45	211/ 611723/5 / TUBO FREIO	9 , 99
5C6/ 881606/B /95TMANOPLA	110 , 55	211/ 405692/B / TAMPÁ	13 , 96
5C6/ 881775/BE/ ESPUMA	691 , 33	211/ 405671/1 / PORCA	7 , 93
5C6/ 881775/BG/ ESPUMA	690 , 95	211/ 405641/5 / ANEL	11 , 08
5C6/ 881375/H / ASSENTO	748 , 25	211/ 405593/1 / PRATO MOLA	58 , 19
5C6/ 881045/D / ESTRUTURA	1.124 , 88	204/ 971309/1 / CHICOTE	52 , 63
5C6/ 881046/C / ESTRUTURA	1.097 , 67	237/ 863670/1 /L80GALAO	5 , 89
5C6/ 881046/D / ESTRUTURA	1.124 , 88	377/ 201449/D / PRESILHA	- , 71
5C6/ 881091/ / ALAVANCA	62 , 10	377/ 201449/A / CLIP	- , 71
5C6/ 881092/ / ALAVANCA	62 , 10	377/ 201316/C / TUBO	8 , 97
5C6/ 881105/A / ASSENTO	4.507 , 45	377/ 201337/C / TRAVA	12 , 33
5C6/ 881106/F / ASSENTO	2.791 , 34	237/ 800375/7 / JG.CILINDR	1.048 , 08
5C6/ 881236/ /95TALCA	93 , 26	211/ 831701/ / PARAFUSO	1 , 36
5C6/ 881313/C /82VREVESTIMEN	154 , 73	211/ 831701/A / PARAFUSO	2 , 04
5C6/ 881313/C /95TREVESTIMEN	154 , 73	211/ 831701/B / PARAFUSO	1 , 36
5C6/ 881314/C /82VREVESTIMEN	154 , 73	211/ 721319/1 / PEDALEMBRA	55 , 60
5C6/ 881314/C /95TREVESTIMEN	154 , 73	211/ 611939/16/ MANGUEIRA	28 , 45
5C6/ 881317/H /82VREVESTIMEN	298 , 62	211/ 411371/1 / ESPACADOR	2 , 04
5C6/ 881317/H /95TREVESTIMEN	298 , 62	211/ 411343/ / CALCO	1 , 31
5C6/ 882600/A /9B9QUADRO	194 , 23	211/ 127573/1 / MANGUEIRA	68 , 00
5C6/ 882601/A /82VGAVETA	307 , 47	237/ 801065/1 / CHAPA	2.035 , 72
5C6/ 882601/A /95TGAVETA	307 , 47	237/ 611335/1 / VEDACAO	- , 67
5C6/ 882251/B /95TMANOPLA	102 , 90	237/ 611701/1 / MANGUEIRA	40 , 86
5C6/ 882251/B /82VMANOPLA	102 , 90	237/ 601983/1 / SUPORTE	18 , 21
5C6/ 885319/S / ASSENTO	726 , 38	237/ 501201/2 / SEMI EIXO	1.153 , 99
5C6/ 885319/AA/ ASSENTO	1.690 , 56	237/ 501066/1 / BRACO	512 , 98
5C6/ 885217/ /82VMOLDURA	203 , 62	237/ 501065/1 / BRACO	512 , 98
5C6/ 881776/BC/ ESPUMA	637 , 62	237/ 498201/2 / COIFA	291 , 93
5C6/ 881776/AT/ ESPUMA	691 , 33	231/ 857233/1 /L80TAMPA	8 , 16
079/ 198717/ / JG. JUNTAS	40 , 64	231/ 857237/1 / SUPORTE	2 , 72
079/ 198401/G / JOGO BIELA	9.952 , 40	231/ 857121/1 /999TAMPA	116 , 23
079/ 133986/N / TUBULACAO	375 , 09	231/ 711155/3 / HASTE	136 , 61
079/ 133791/A / MANGUEIRA	99 , 60	217/ 807305/1 / PARACHOQUE	521 , 59
079/ 133791/ / MANGUEIRA	99 , 60	211/ 867145/ / FOLHA	2 , 13
079/ 133789/C / TUBO	39 , 57	211/ 857771/ / ARRUELA	- , 68
079/ 133789/A / TUBO	42 , 46	211/ 857643/1 /L80ALCA	49 , 80
03F/ 145853/A / SUPORTE	38 , 38	211/ 721205/2 / HASTE	63 , 00
03F/ 133062/B / BOCAL	2.990 , 36	211/ 611893/A / TUBO	33 , 79
046/ 130684/A / ANEL VEDAC	24 , 67	211/ 611835/1 / BUCHA	2 , 18
046/ 130684/ / ANEL VEDAC	31 , 85	211/ 611833/C / BUCHA	6 , 20
046/ 130121/A / BOCAL	52 , 20	211/ 611817/A / TAMPÁO	89 , 43
5Z1/ 941005/A / FAROL	817 , 34	211/ 611751/ / BUCHA	1 , 34
5Z0/ 853689/F /60ULOGOTIPO	36 , 47	211/ 411323/1 / PRESILHA	4 , 70
5Z0/ 853689/F /61VLOGOTIPO	36 , 94	211/ 411309/1 / ESTABILIZA	194 , 36
5G0/ 121283/AC/ CONDUTOR A	58 , 06	211/ 411033/1 / BARRA	521 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



045/ 131513/P / ARREFECEDO	3.557 , 29	211/ 405672/1 / PORCA	6 , 18
5GM/ 867501/AG/ZA4REVESTIMEN	5.063 , 08	211/ 405681/1 / ARRUELA	1 , 36
5GM/ 867501/AG/ZB5REVESTIMEN	5.063 , 08	237/ 201171/9 / MANGUEIRA	35 , 92
045/ 121121/A / BOCAL	69 , 96	237/ 201171/10/ MANGUEIRA	28 , 70
045/ 121119/A / ANEL	13 , 54	231/ 413401/1 / PARAFUSO	5 , 85
5GM/ 867501/AG/ZC6REVESTIMEN	5.063 , 08	217/ 253609/2 / SILENCIOSO	418 , 75
5U7/ 609525/ / SAPATA	270 , 17	217/ 129614/1 / MANGUEIRA	134 , 55
045/ 117061/F / TAMP	142 , 88	217/ 129614/2 / MANGUEIRA	136 , 28
2H0/ 601025/ /828RODA	1.835 , 70	211/ 853309/ /54VMOLDURA	19 , 13
5U7/ 609526/ / SAPATA	270 , 11	211/ 853308/ /1NNGRADE	42 , 73
N/ 104650/01/ REB CEGO	2 , 03	211/ 829221/E / BATENTE	182 , 99
N/ 104870/01/ PORCA	- , 62	211/ 829233/B / BASE	1 , 45
AG/ T10477/ / POSICIONADOR	650 , 96	211/ 609631/1 / HASTE	7 , 19
ASE/ 467020/00/000ALICATE	1.020 , 13	211/ 609632/1 / HASTE	7 , 19
045/ 115441/ / VEDACAO	20 , 10	211/ 609613/2 / ALAVANCA	31 , 27
045/ 115433/D / TAMP	266 , 34	211/ 609614/2 / ALAVANCA	31 , 27
AG/ T40195/ / EXTRATOR	328 , 37	211/ 609623/1 / SUPORTE	2 , 06
AG/ T10260/ / COLOCADOR	87 , 48	211/ 609579/2 / PINO	- , 68
AG/ T10259/ / COLOCADOR	83 , 20	211/ 609601/C / PINO	1 , 36
1JE/ 867501/T /6K8REVESTIMEN	3.516 , 03	211/ 609609/1 / MOLA	1 , 42
ASE/ 407022/00/000PC PRESSAO	994 , 95	211/ 405477/1 / ESPACADOR	46 , 13
03C/ 133073/A / VEDACAO	38 , 21	211/ 405475/1 / ESPACADOR	33 , 58
03C/ 105269/P / VOLANTE	2.278 , 00	211/ 405473/1 / ESPACADOR	63 , 37
5U5/ 945095/AB/ LANTERNA	256 , 33	211/ 405471/1 / ESPACADOR	100 , 91
2H2/ 945095/B / LANTERNA	297 , 00	237/ 857543/1 / BASE	13 , 79
377/ 953254/ / BOBINA	78 , 46	237/ 809575/2 /CTRALOJAMENTO	19 , 19
5Z9/ 012763/RA/ LITERATURA	26 , 15	237/ 809459/1 /CTRREFORCO	16 , 51
000/ 979252/E / JOGO CABOS	98 , 05	237/ 703509/1 / TUBO	40 , 20
000/ 979033/E / JOGO CABOS	123 , 14	237/ 703502/1 / TUBO	41 , 96
2H7/ 867435/A /Y20CAPA COBER	6 , 53	237/ 201163/1 / MANGUEIRA	34 , 31
111/ 119135/ / MOLA	45 , 24	237/ 201129/2 / BOCAL	327 , 53
2H0/ 857211/F /1QBALOJAMENTO	529 , 72	237/ 201129/1 / BOCAL	327 , 53
2H0/ 598151/ / JG. REPARO	129 , 51	237/ 133374/1 / MANGUEIRA	13 , 48
02T/ 409109/N / ENGRENAGEM	2.684 , 52	217/ 129620/1 / ELEM FILTR	67 , 19
7X0/ 129101/ / VALVULA	48 , 66	211/ 971921/ / BUCHA	- , 71
5U0/ 601025/A /Z31RODA	600 , 01	211/ 843849/ / MOLA	- , 68
5GM/ 863459/ /82VCOBERTURA	303 , 97	211/ 827409/A / PARAFUSO	4 , 57
WHT/ 002437/ / PARAFUSO	27 , 21	211/ 827261/A / CAPA COBER	1 , 87
WHT/ 002529/ / PARAFUSO	28 , 90	237/ 721335/1 / PUXADOR	32 , 07
WUR/ 000041/ / ADESIVO UNIVE	73 , 22	237/ 711121/1 / ALAVMUDANC	255 , 77
1SB/ 837478/ /5APVEDACAO	33 , 04	237/ 711141/1 /1NNMANOPLA	19 , 59
5C0/ 906617/A / SUPORTE	81 , 17	237/ 201751/1 / MANGUEIRA	32 , 00
5C0/ 129684/A / TUBO	947 , 53	237/ 201651/1 / CINTATENSO	18 , 16
5C0/ 129607/ / FILTRO AR	222 , 78	237/ 201551/4 / TAMP	55 , 36
5C0/ 133986/H / TUBULACAO	907 , 24	237/ 201551/2 / TAMP	53 , 07
5C0/ 121157/A / TUBO	135 , 28	237/ 201551/1 / TAMP	54 , 12
5C0/ 121070/Q / TUBO	792 , 12	237/ 201506/1 / SUPORTE	6 , 90
5C0/ 201931/ / TUBO	48 , 93	237/ 201177/5 / MANGUEIRA	145 , 59
5C0/ 201920/ / RESERVATOR	65 , 47	237/ 201177/6 / MANGUEIRA	25 , 32
5C0/ 201651/ / CINTATENSO	107 , 06	211/ 829556/ / PINO	5 , 35
5C6/ 881348/ /9B9COBERTURA	67 , 75	211/ 829555/ / PINO	5 , 35
5C6/ 867765/ /82VREVESTIMEN	189 , 49	211/ 809555/B / BATENTE	33 , 81
5C6/ 867728/ / TAMP	612 , 66	211/ 711391/2 /999REVESTIMEN	- , 69
5C6/ 867727/ /82VCAPA COBER	612 , 66	211/ 611403/ / BRACADEIR	4 , 62
5C6/ 867658/ /9B9TAMP	103 , 23	211/ 611309/B / RESERVATOR	14 , 10
5C6/ 867657/ /9B9TAMP	103 , 23	211/ 609701/7 / TIRANTE	74 , 54
5C6/ 867501/AP/3Y3REVESTIMEN	3.425 , 97	211/ 609625/ / GRAMPO	4 , 70
5C6/ 867765/ /95TREVESTIMEN	186 , 61	211/ 405579/2 / CUBO RODA	276 , 00
5C6/ 867766/ /82VREVESTIMEN	297 , 65	211/ 405533/ / CAPA	2 , 72
5C6/ 867766/ /95TREVESTIMEN	180 , 92	211/ 405517/ / ANEL	- , 67
5C6/ 867811/ / ISOLAMENTO	136 , 46	377/ 201339/ / TRAVA	98 , 99
5C6/ 867811/A / ISOLAMENTO	136 , 46	377/ 201341/ / LUVA	- , 68
5C6/ 868237/ /82VREVESTIMEN	195 , 10	237/ 863669/2 /L80GALAO	4 , 64
5C6/ 868238/ /82VREVESTIMEN	195 , 10	237/ 863669/1 /L80GALAO	5 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 867291/A /82VREVESTIMEN	226 , 70	237/ 863024/1 /773REVESTIMEN	71 , 15
5C6/ 867288/E /95TREVESTIMEN	1.149 , 87	237/ 858901/2 / PARAFUSO	1 , 36
5C6/ 867288/E /Y20REVESTIMEN	1.149 , 87	237/ 809621/1 / REFORCO	38 , 07
5C6/ 867287/E /Y20REVESTIMEN	337 , 48	237/ 703945/2 / SUPORTE	11 , 60
5C6/ 867256/C /81UCOBERTURA	160 , 12	237/ 703945/1 /CTRSUPORTE	14 , 54
5C6/ 867255/C /81UCOBERTURA	268 , 23	237/ 201179/1 / COTOVELO	14 , 97
5C6/ 867244/B /95TREVESTIMEN	374 , 66	237/ 201171/7 / MANGUEIRA	28 , 84
5C6/ 867244/B /Y20REVESTIMEN	356 , 43	237/ 201171/8 / MANGUEIRA	40 , 20
5C6/ 867234/P /5T5REVESTIMEN	718 , 59	373/ 881353/ / PARAFUSO	6 , 05
5C6/ 867234/P /3Y3REVESTIMEN	618 , 00	373/ 857705/C /WZHCINTO 3 PT	309 , 36
5C6/ 867233/P /5T5REVESTIMEN	1.139 , 39	373/ 881271/ / APOIO	1 , 36
5C6/ 867501/AL/5T5REVESTIMEN	3.425 , 97	373/ 885321/A / ASSENTO	293 , 30
5C6/ 867501/AL/3Y3REVESTIMEN	3.425 , 97	357/ 971837/ / RECEPACUL	79 , 24
5C6/ 863834/ / ISOLAMENTO	180 , 83	357/ 971537/ / CABO MASSA	66 , 38
5C6/ 863833/ / ISOLAMENTO	180 , 83	524/ 867234/ /Y20REVESTIMEN	32 , 74
5C6/ 863819/ / ANTIRUIDO	176 , 79	524/ 867212/C /ZZJREVESTIMEN	274 , 23
5C6/ 867211/T /HONREVESTIMEN	2.432 , 64	524/ 867212/C /YARREVESTIMEN	389 , 10
5C6/ 867211/T /HOQREVESTIMEN	2.316 , 94	373/ 881988/ / HASTE	2 , 04
5C6/ 867212/T /HONREVESTIMEN	2.316 , 94	373/ 998051/A / SENSOR	418 , 17
5C6/ 867212/T /HOQREVESTIMEN	2.316 , 94	373/ 998051/ / SENSOR	287 , 52
5C6/ 867233/P /3Y3REVESTIMEN	1.139 , 39	374/ 201461/ / DEFLETOR	88 , 80
5C0/ 971830/ / SUPORTE	19 , 87	374/ 867761/A /71NSUPORTE	130 , 40
ASE/ 409014/00/000ADAPTADOR	953 , 89	374/ 867762/A /033SUPORTE	83 , 90
ASE/ 407021/00/000PC PRESSAO	545 , 83	376/ 857706/ /MZPCINTO 3 PT	296 , 43
5G0/ 810135/F / LONGARINA	548 , 28	377/ 121263/ / SUPORTE	61 , 82
5G0/ 809204/A / REFORCO	854 , 57	377/ 121263/A / SUPORTE	13 , 46
5GM/ 963555/ / ASSENTO	774 , 09	377/ 121267/A / SUPORTE	31 , 00
5W7/ 945257/ / SOQUETE	106 , 09	524/ 867212/B /71NREVESTIMEN	282 , 21
5W7/ 959433/ / UNID.COMAN	931 , 38	524/ 867212/A /1GRREVESTIMEN	370 , 38
5U0/ 601027/ /03CRODA	243 , 05	524/ 867212/A /71NREVESTIMEN	370 , 38
5Q1/ 611021/A / CILINDRO	2.052 , 46	524/ 867212/B /YARREVESTIMEN	259 , 75
5Q1/ 819857/A / TUBO	436 , 93	524/ 867212/B /ZZJREVESTIMEN	257 , 82
5Q0/ 927165/A / FECHAMENTO	52 , 99	357/ 862232/ / COTOVELC	43 , 36
5Q0/ 907361/A / CAIXA	193 , 67	377/ 145834/ / MANGUEIRA	14 , 45
5Q0/ 907530/T /Z01INTERFACE	1.344 , 34	377/ 145812/ / SUPORTE	12 , 74
5Q0/ 802570/ / ALOJAMENTO	819 , 08	377/ 145762/ / MANGUEIRA	392 , 91
5Q0/ 802569/ / ALOJAMENTO	819 , 08	377/ 145807/ / BRACADEIR	27 , 25
5Q0/ 802951/G / TRAVESSA	286 , 31	377/ 145807/A / BRACADEIR	6 , 39
5Q0/ 407762/PX/ SEMI EIXO	5.236 , 91	377/ 145712/A / MANGUEIRA	26 , 72
5Q0/ 407762/EX/ SEMI EIXO	5.331 , 50	377/ 121197/E / MANGUEIRA	18 , 41
5Q0/ 129637/C / MANGUEIRA	74 , 13	376/ 803890/ /ACBSUPORTE	6 , 31
5Q0/ 121070/AB/ TUBO	201 , 67	374/ 867729/A /1NNTELA	53 , 01
5N0/ 881989/D /JCIPLACAPROTE	71 , 97	374/ 867761/ /033SUPORTE	83 , 90
5N1/ 423062/X / MECANISMO	10.118 , 71	374/ 867534/A /Y20REVESTIMEN	29 , 24
5Z6/ 827517/F / BATENTE	82 , 82	373/ 998053/ / JG. FILTRO	157 , 02
N/ 903168/01/ ANEL VEDAC	4 , 41	373/ 971926/B / TAMPAO	1 , 45
5U0/ 010825/G / ETIQUETA	1 , 97	377/ 121284/Q / CONDUTOR A	69 , 73
5G0/ 837097/A /9B9COBERTURA	31 , 68	377/ 121284/P / CONDUTOR A	71 , 35
5G0/ 837088/B / BASE	7 , 49	377/ 121284/N / CONDUTOR A	54 , 71
5G0/ 827737/ / CARACA	208 , 27	377/ 121284/L / CONDUTOR A	58 , 60
5G0/ 827517/D / PLACA FECH	110 , 06	377/ 121284/K / CONDUTOR A	78 , 66
5G0/ 827469/E /FODACIONAMENT	3.449 , 93	377/ 121284/AB/ CONDUTOR A	150 , 67
5G0/ 810379/A / SUPORTE	31 , 68	376/ 971279/B / CHICOTE	895 , 58
5C0/ 201469/A / CAPA PROTE	41 , 52	376/ 971121/K / CHICOTE P	163 , 27
5C0/ 145838/ / MANGUEIRA	719 , 50	376/ 971121/J / CHICOTE P	382 , 55
5C0/ 145834/ / MANGUEIRA	263 , 65	376/ 857783/ /XGNCINTO 3 PT	280 , 46
5C0/ 131128/B / MANGUEIRA	1.356 , 77	376/ 804483/ /CTRSUPORTE	14 , 82
5C0/ 129684/ / TUBO	1.020 , 26	376/ 804477/ /CTRSUPORTE	52 , 53
5C0/ 129668/ / GRADE	79 , 79	374/ 867762/A /71NSUPORTE	130 , 40
5C0/ 129654/ / MANGUEIRA	588 , 65	374/ 885321/A / ASSENTO	411 , 63
5C0/ 129618/C / CONDUTOR A	183 , 97	374/ 867762/ /71NSUPORTE	83 , 90
5C0/ 122447/F / MANGUEIRA	147 , 50	374/ 803081/ / ASSOALHO	3.161 , 18
7P6/ 881776/AJ/ ESPUMA	1.016 , 41	373/ 885376/A / ASSENTO	288 , 97
A/ G3283/ / EXTRATOR	818 , 55	373/ 885375/F / ASSENTO	246 , 33

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8E0/ 971636/ / RECEPTACUL	27 , 19	373/ 885322/ / ASSENTO	335 , 83
1J0/ 881671/F /71NBOTAO	5 , 39	373/ 857705/B /XGPCINTO 3 PT	341 , 72
N/ 021156/5 / PORCA	- , 50	373/ 853577/ /71NGRAMPO	- , 71
N/ 105874/01/ PARAFUSO	- , 45	373/ 853577/ /1GRGRAMPO	- , 71
N/ 903316/05/ PARAFUSO	6 , 25	373/ 809606/B / PAINEL	591 , 17
1J6/ 827025/G / TAMPAA	2.605 , 75	357/ 971967/A / RECEPTACUL	92 , 91
1J1/ 941018/Q/ FAROL	2.102 , 40	357/ 971968/A / RECEPTACUL	43 , 50
04C/ 133073/B / VEDACAO	15 , 28	357/ 971908/A / TAMPAA	52 , 51
7L6/ 601149/G /8Z8TAMPAA	96 , 46	357/ 971908/ / TAMPAA	52 , 17
N/ 909767/02/ PARAFUSO	4 , 69	357/ 971899/A / SUPORTE	112 , 73
N/ 909647/01/ PARAFUSO	4 , 69	524/ 867243/ /Y20REVESTIMEN	27 , 61
N/ 909597/01/ ANEL VEDAC	5 , 23	524/ 867287/ /Y20REVESTIMEN	99 , 38
N/ 909589/04/ PARAFUSO	1 , 17	524/ 867212/C /71NREVESTIMEN	391 , 85
N/ 909586/02/ PORCA	1 , 62	524/ 867233/ /Y20REVESTIMEN	32 , 74
N/ 909566/01/ ANEL VEDAC	2 , 16	524/ 867233/ /71NREVESTIMEN	99 , 66
N/ 909549/03/ PARAFUSO	1 , 33	377/ 199125/ / BUCHA	9 , 01
N/ 909429/01/ PORCA	4 , 98	377/ 145834/A / MANGUEIRA	29 , 01
N/ 909293/04/ PORCA	2 , 83	377/ 121276/ / LUVA	2 , 97
N/ 908967/03/ PARAFUSO	4 , 84	377/ 121276/A / LUVA	4 , 16
N/ 902184/03/ PORCA	7 , 49	377/ 121268/ / SUPORTE	95 , 25
N/ 901686/07/ PORCA	2 , 32	377/ 133809/E / MANGUEIRA	214 , 23
N/ 900852/02/ ARRUELA	1 , 76	377/ 133809/C / MANGUEIRA	7 , 93
N/ 107654/01/ PARAFUSO	2 , 16	377/ 133627/A / MANGUEIRA	86 , 36
N/ 107642/01/ PARAFUSO	2 , 81	377/ 133809/A / MANGUEIRA	7 , 09
N/ 107581/01/ PARAFUSO	9 , 55	377/ 121109/L / MANGUEIRA	48 , 66
N/ 107550/01/ BRACADEIR	18 , 86	377/ 121101/H / MANGUEIRA	29 , 86
N/ 107549/01/ BRACADEIR	13 , 90	377/ 121103/B / PRESILHA	4 , 96
N/ 107534/01/ BRACADEIRA	7 , 93	377/ 121101/E / MANGUEIRA	58 , 05
N/ 107529/01/ PARAFUSO	2 , 03	377/ 121101/D / MANGUEIRA	54 , 16
N/ 107419/01/ PARAFUSO	4 , 39	376/ 943117/ / SOQUETE	1 , 71
N/ 107402/01/ BRACADEIRA	7 , 93	376/ 803424/ /ACBREFORCO	72 , 91
N/ 107401/01/ BRACADEIRA	14 , 23	376/ 803416/ / LONGARINA	787 , 29
7P1/ 858544/ / FECHO	27 , 87	376/ 803369/ /CTRCOBERTURA	34 , 31
7P1/ 858418/C /DV8COBERTURA	881 , 52	373/ 867762/A /033SUPORTE	79 , 13
7P1/ 858418/ /72ACOBERTURA	335 , 55	373/ 863817/B /262REVESTIMEN	83 , 39
4L0/ 883481/ / FECHADURA	284 , 11	373/ 857602/B /1NNCOBERTURA	8 , 71
5G0/ 857551/AJ/2F4PARASOL	972 , 52	373/ 857544/ / GUARNICAO	12 , 92
5G0/ 857551/AJ/3H8PARASOL	972 , 52	373/ 839502/B / ACIONAMETO	539 , 62
5G0/ 035045/B / DISP. COMA	23.069 , 33	373/ 839811/ / HASTE	6 , 20
5C7/ 868072/ /82VCOBERTURA	103 , 23	373/ 839501/B / ACIONAMETO	539 , 62
5C7/ 867011/J /HOQREVESTIMEN	1.425 , 63	357/ 955747/ / SUPORTE	12 , 50
5C6/ 973752/ / RECEPTACUL	18 , 81	357/ 953968/B / RECEPTACUL	79 , 24
5C7/ 868071/ /82VCOBERTURA	103 , 23	2TB/ 903555/E / PARAFUSO	2 , 04
5C7/ 867256/C /81UCOBERTURA	354 , 61	357/ 919754/ / RECEPTACUL	82 , 49
5C7/ 867012/J /HOQREVESTIMEN	1.425 , 63	357/ 919369/E / INTERRUPTO	268 , 56
5C7/ 867012/J /HONREVESTIMEN	1.425 , 63	357/ 919321/ / RECEPTACUL	29 , 90
5C6/ 885902/H /83XAPOIO	363 , 66	377/ 201231/ / MANGUEIRA	42 , 31
5C6/ 885902/H /79XAPOIO	363 , 66	377/ 201217/N / TUBO	251 , 13
5C6/ 885902/J /K84APOIO	1.187 , 24	377/ 201217/P / TUBO	216 , 55
5C6/ 885902/J /86WAPOIO	363 , 66	377/ 201217/Q / TUBO	41 , 54
5C6/ 885901/H /86WAPOIO	363 , 66	377/ 133511/B / FILTR COMB	39 , 60
5C6/ 885901/G /83XAPOIO	1.297 , 94	377/ 133432/A / PARAFUSO	1 , 16
5C6/ 885944/A /82VTAMPAA	355 , 33	377/ 121101/C / MANGUEIRA	39 , 43
5C6/ 885995/ /82VSUPORTE	431 , 96	377/ 121065/J / MANGUEIRA	82 , 81
5C6/ 886193/ / BRACADEIRA	18 , 30	377/ 121065/H / TUBO	109 , 40
5C6/ 886747/ /9B9COBERTURA	125 , 33	377/ 121065/AN/ MANGUEIRA	116 , 93
5C6/ 886920/C /82VGUIA	67 , 50	376/ 919051/P / BOMBA COMB	810 , 44
5C6/ 886920/C /95TGUIA	67 , 50	376/ 919051/ / BOMBA COMB	763 , 39
5C6/ 886920/D /82VGUIA	67 , 50	373/ 971858/ / SUPORTE	4 , 91
5C6/ 886920/D /95TGUIA	67 , 50	373/ 845124/ / MOLDURA	20 , 54
5C6/ 898515/ / JG.PECAS	120 , 40	357/ 941968/ / RECEPTACUL	98 , 25
5C6/ 885776/AE/ ASSENTO	934 , 46	357/ 945968/ / RECEPTACUL	58 , 65
5C6/ 885776/AD/ ESPUMA	934 , 46	377/ 201295/A / CALCO	22 , 29
5C6/ 885503/C / ESTRUTURA	1.040 , 38	377/ 201236/C / TUBO	22 , 12

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 885504/H / ESTRUTURA	2.067 , 99	377/ 201232/C / MANGUEIRA	79 , 44
5C6/ 885775/T / ESPUMA	748 , 25	377/ 133996/A / BRACADEIRA	6 , 55
5C6/ 885775/AA/ ESPUMA	738 , 27	377/ 133837/Q / FILTRO AR	356 , 75
5C6/ 885682/P / ASSENTO	257 , 53	377/ 133809/M / MANGUEIRA	20 , 53
5C6/ 885585/B / SUPORTE	364 , 40	377/ 133837/AA/ FILTRO AR	348 , 22
5C6/ 885663/A /82VCAPA COBER	20 , 64	377/ 121197/A / MANGUEIRA	20 , 41
5C6/ 885664/ /82VCAPA COBER	20 , 64	377/ 121109/N / MANGUEIRA	32 , 28
5C6/ 882599/A /9B9QUADRO	194 , 23	377/ 121109/M / MANGUEIRA	25 , 54
5C6/ 882252/B /95TMANOPLA	102 , 90	377/ 121103/F / PRESILHA	4 , 36
5C6/ 882252/B /82VMANOPLA	102 , 90	377/ 121109/A / MANGUEIRA	73 , 00
5C0/ 122291/E / CONEXAO	149 , 16	376/ 803549/ / SUPORTE	1 , 37
5C0/ 122157/G / MANGUEIRA	786 , 96	374/ 867625/ /Y20FRISO	29 , 55
5C0/ 122101/AA/ MANGUEIRA	345 , 28	374/ 867729/A /1GRTELA	53 , 01
5C0/ 122096/B / MANGUEIRA	315 , 12	374/ 867533/ /Y20REVESTIMEN	25 , 34
5C0/ 122073/D / MANGUEIRA	363 , 99	374/ 867533/A /Y20REVESTIMEN	29 , 90
5C0/ 122073/C / MANGUEIRA	363 , 99	374/ 867534/ /Y20REVESTIMEN	25 , 34
5C0/ 122051/N / MANGUEIRA	405 , 88	373/ 971230/E / CHICOTE	360 , 56
5C0/ 121109/D / MANGUEIRA	172 , 27	373/ 868403/A / MACANETA	60 , 19
5C0/ 121096/B / MANGUEIRA	248 , 57	373/ 867762/A /71NSUPORTE	106 , 49
5C0/ 121093/M / SUPORTE	183 , 96	373/ 857604/A /1NNCAPA	11 , 42
5C0/ 121063/G / TUBO	69 , 24	373/ 857604/ /1NNCAPA	9 , 25
5C0/ 121058/C / MANGUEIRA	69 , 68	373/ 857603/A /1NNCAPA	8 , 47
3C0/ 864521/ /Q70CAPA COBER	2 , 17	373/ 857603/ /1NNCAPA	9 , 33
3C0/ 864521/ /3G4CAPA COBER	2 , 17	373/ 804296/ / SUPORTE	11 , 64
3C0/ 857635/ /NX1GANCHOPROT	21 , 68	357/ 957861/ / BUCHA	24 , 25
3C0/ 857635/ /95TGANCHOPROT	21 , 68	357/ 937501/ / PORTA RELE	52 , 20
3C0/ 857635/ /82VGANCHOPROT	21 , 68	377/ 201232/B / MANGUEIRA	25 , 31
107/ 837167/BR/ CILINDRO D	676 , 40	377/ 201231/C / MANGUEIRA	52 , 92
1K0/ 915411/B / COBERTURA	259 , 68	377/ 201231/AC/ MANGUEIRA	62 , 51
1K0/ 951182/H / SUPORTE	100 , 18	377/ 201231/AB/ MANGUEIRA	109 , 98
07C/ 133588/G / BUCHA	20 , 84	377/ 201231/AA/ MANGUEIRA	108 , 29
079/ 971627/N / CHICOTE	1.304 , 77	377/ 133809/H / MANGUEIRA	12 , 08
079/ 971627/P / CHICOTE	1.304 , 77	377/ 121285/G / CONDUTOR A	24 , 69
06A/ 127026/B / BOMBA COMB	3.225 , 49	376/ 863955/C / ISOLAMENTO	224 , 51
06E/ 109601/E / VALVULA	226 , 83	376/ 011249/ / TIRANTE	18 , 35
04E/ 109119/F / CORREIA	207 , 21	373/ 919051/A / BOMBA COMB	1.532 , 08
000/ 979154/E / JOGO CABOS	100 , 99	373/ 867240/ /033REVESTIMEN	33 , 76
WHT/ 005316/ / PARAFUSO	2 , 96	373/ 867240/ /1GRREVESTIMEN	29 , 71
WHT/ 006515/ / PARAFUSO	2 , 99	373/ 831505/ / REFORCO	154 , 10
113/ 857219/1 / BUCHA	- , 71	373/ 819466/ / GRADE	24 , 00
5GM/ 885375/A / ASSENTO	733 , 16	357/ 972781/ / RECEPTACUL	25 , 01
5GM/ 885375/B / ASSENTO	733 , 16	357/ 972774/ / RECEPTACUL	74 , 79
5GM/ 882251/ /ZA2MANOPLA	1.390 , 28	357/ 972772/ / RECEPTACUL	79 , 24
5GM/ 882252/ /ZA2MANOPLA	1.390 , 28	357/ 972771/ / RECEPTACUL	79 , 02
5G1/ 959839/A /3Q7INTERRUPTO	528 , 11	357/ 972764/ / RECEPTACUL	28 , 45
5G0/ 898010/A / JG.PECAS	58 , 97	357/ 972766/ / RECEPTACUL	34 , 26
5G0/ 905869/ /82VCOBERTURA	7 , 68	357/ 972762/ / RECEPTACUL	12 , 30
5G0/ 857551/AJ/VI4PARASOL	972 , 52	377/ 199388/A / DEFLETOR	6 , 15
5Z0/ 971757/A / CINTOS	90 , 60	377/ 199386/A / DEFLETOR	19 , 47
02T/ 311132/A / ROLAMENTO	99 , 55	377/ 199386/ / DEFLETOR	4 , 86
5Z0/ 971757/ / CINTOS	88 , 90	377/ 122101/G / MANGUEIRA	13 , 18
5Z0/ 971581/ / CHICOTE	169 , 57	377/ 122101/H / MANGUEIRA	13 , 82
5Z9/ 863463/ /RR6PORTA MALA	396 , 50	377/ 122101/F / MANGUEIRA	202 , 70
5W9/ 881921/AB/KKIREVESTIMEN	69 , 35	377/ 122101/E / MANGUEIRA	12 , 95
5Z0/ 971757/B / CINTOS	94 , 66	377/ 122101/D / MANGUEIRA	183 , 93
6R0/ 973206/B / RECEPTACUL	180 , 34	377/ 122101/A / MANGUEIRA	71 , 96
03L/ 115433/B / TAMPA	168 , 48	377/ 122101/ / MANGUEIRA	54 , 16
5Z0/ 971349/R / CHICOTE P	374 , 86	376/ 863856/D / ISOLAMENTO	15 , 80
5Z0/ 971349/Q / CHICOTE P	398 , 86	373/ 885781/ / PARAFUSO	4 , 39
5Z0/ 971349/G / CHICOTE P	347 , 94	373/ 885779/ / LUVA	- , 71
5Z0/ 971349/F / CHICOTE P	345 , 58	373/ 885775/G / ESPUMA	229 , 50
5Z0/ 971349/BJ/ CHICOTE P	306 , 14	373/ 885775/H / ESPUMA	558 , 29
5Z0/ 971349/BG/ CHICOTE P	306 , 20	373/ 885775/J / ESPUMA	593 , 19
5Z0/ 971349/BF/ CHICOTE P	320 , 37	373/ 867240/ /71NREVESTIMEN	42 , 31

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 971349/BE/ CHICOTE P	276 , 15	373/ 867239/ /033REVESTIMEN	33 , 76
5Z0/ 971349/AP/ CHICOTE P	320 , 86	373/ 867239/ /1GRREVESTIMEN	29 , 71
5Z0/ 971349/AM/ CHICOTE P	309 , 92	373/ 867239/ /71NREVESTIMEN	42 , 31
04L/ 103070/B / ANEL	48 , 61	373/ 857737/A /MZPCINTO	155 , 28
06K/ 109210/AF/ CAIXA	793 , 54	373/ 853813/ /71NSOLEIRA	19 , 45
0BM/ 409506/B / ENGRENAGEM	25.220 , 42	373/ 817111/F / TETO	834 , 61
0C3/ 131201/A / TUBO	182 , 87	357/ 972761/ / RECEPTACUL	15 , 59
105/ 701991/2 / PORCA	1 , 03	376/ 201219/ / MANGUEIRA	66 , 53
1K0/ 820411/AH/ SECADOR	1.417 , 14	376/ 201163/ / MANGUEIRA	65 , 47
1K0/ 825671/T / CHAPA	707 , 52	376/ 201142/ / CABO MASSA	16 , 32
1K0/ 881671/F /31XBOTAO	85 , 51	376/ 201129/ / TUBO	142 , 84
1K0/ 881671/F /82VBOTAO	85 , 51	376/ 201075/ / RESERVATOR	783 , 83
1K0/ 881671/G /82VBOTAO	85 , 51	374/ 853687/A / LOGOTIPO	63 , 63
1K0/ 881671/G /95TBOTAO	85 , 51	373/ 945231/ / SOQUETE	22 , 24
1K0/ 887233/D /95TBUCHA	8 , 12	373/ 837199/ / CLIP	1 , 42
1K8/ 827761/D / BATENTE	81 , 81	373/ 837182/ /999HASTE	46 , 85
1Q0/ 035278/ / UNI.NAVEG.	13.963 , 90	373/ 019825/ / ANEL	2 , 93
1Q0/ 885041/CD/UFHENCOSTO	17.121 , 73	377/ 201171/AD/ MANGUEIRA	15 , 72
1Q0/ 885041/CD/UFJENCOSTO	17.121 , 73	377/ 201171/AB/ MANGUEIRA	29 , 39
1Q0/ 885041/CD/UFKENCOSTO	17.121 , 73	377/ 201163/D / MANGUEIRA	41 , 38
1S0/ 121093/H / SUPORTE	12 , 00	377/ 201129/C / TUBO	255 , 63
1S0/ 906379/ / CAIXA	89 , 06	377/ 201136/ / VALVULA	45 , 26
5U4/ 837329/B / CAPA PROTE	29 , 76	377/ 129607/AB/ FILTRO AR	384 , 30
ASE/ 423216/00/000DISP.CALIB	18.217 , 95	377/ 129607/AC/ FILTRO AR	288 , 82
5Z0/ 959831/ /1NNINTERRUPTO	128 , 86	377/ 127573/N/ MANGUEIRA	7 , 90
5Z0/ 959831/C /1QBINTERRUPTO	123 , 50	377/ 019825/A / BUCHA	2 , 93
5Z0/ 959831/E /1QBINTERRUPTO	25 , 71	376/ 809668/ / PARTE PORT	139 , 08
5Z0/ 959831/F /1QBINTERRUPTO	28 , 75	374/ 837199/ / CLIP	4 , 21
5Z0/ 962103/A / MICROINTER	593 , 02	373/ 867245/ /Y20REVESTIMEN	53 , 63
5Z0/ 962104/A / MICROINTER	209 , 46	373/ 867246/ /Y20REVESTIMEN	53 , 63
5Z0/ 971043/ / CHIC MOTOR	5.988 , 33	373/ 837085/ / CABO COMAN	41 , 35
5Z0/ 971051/ / CHICOTE	15.633 , 49	373/ 837082/ / HASTE	6 , 20
5Z0/ 971052/ / CHICOTE	202 , 34	373/ 837013/B /999FECHADURA	354 , 24
5Z0/ 971052/B / CHICOTE	343 , 40	357/ 972841/ / TAMPÃO	6 , 29
5Z0/ 971052/C / CHICOTE	51 , 51	357/ 972842/ / TAMPÃO	7 , 74
5Z0/ 971052/D / CHICOTE	283 , 54	357/ 973202/ / RECEPTACUL	94 , 00
5Z4/ 971121/M / CHICOTE P	89 , 92	357/ 972783/ / RECEPTACUL	43 , 50
5Z0/ 971052/E / CHICOTE	204 , 25	357/ 972782/ / RECEPTACUL	21 , 68
5Z0/ 971052/F / CHICOTE	376 , 90	377/ 201075/B / RESERVATOR	701 , 39
5Z0/ 971120/ / CHICOTE P	187 , 15	377/ 127573/K / MANGUEIRA	5 , 88
5Z0/ 971120/C / CHICOTE P	152 , 05	377/ 127573/M / MANGUEIRA	25 , 28
5Z0/ 971121/B / CHICOTE P	450 , 69	377/ 127573/H / MANGUEIRA	21 , 29
5Z0/ 971121/C / CHICOTE P	147 , 74	377/ 127573/AF/ MANGUEIRA	21 , 61
5Z0/ 971121/E / CHICOTE P	546 , 87	377/ 127573/AB/ MANGUEIRA	41 , 83
5Z0/ 971141/ / CHICOTE	12.113 , 29	377/ 127573/AA/ MANGUEIRA	20 , 13
5Z0/ 971145/D / CHICOTE	277 , 77	357/ 868143/ / PORCA	5 , 37
5Z0/ 971147/ / CHICOTE	114 , 47	377/ 199308/ / SUPORTE	56 , 86
5Z0/ 971147/D / CHICOTE	707 , 93	377/ 199310/ / SUPORTE	41 , 34
5Z0/ 971228/E / CHICOTE P	105 , 87	377/ 199307/A / SUPORTE	54 , 16
5Z0/ 971349/AA/ CHICOTE P	295 , 19	377/ 199305/C /CTRSUPORTE	49 , 04
5Z0/ 971349/AC/ CHICOTE P	335 , 94	377/ 121333/ / CONDUTOR A	88 , 27
5Z0/ 971349/AE/ CHICOTE P	342 , 44	377/ 121286/ / CONDUTOR A	41 , 18
5Z0/ 971349/AF/ CHICOTE P	367 , 27	377/ 121286/B / SPOILER	13 , 82
5Z0/ 971349/AG/ CHICOTE P	364 , 36	377/ 121285/K / CONDUTOR A	47 , 24
5Z0/ 971349/AH/ CHICOTE P	266 , 85	377/ 121285/J / CONDUTOR A	24 , 69
5Z0/ 971349/AJ/ CHICOTE P	262 , 81	377/ 121285/H / CONDUTOR A	22 , 56
5U0/ 253201/ / TUBO	807 , 85	377/ 121285/B / CONDUTOR A	60 , 40
5Z0/ 971349/AK/ CHICOTE P	293 , 06	376/ 998051/ / JG SENSOR	291 , 07
07K/ 105591/F /GLBCASQUILHO	137 , 21	376/ 971852/ / SUPORTE	22 , 38
5Z0/ 971349/AL/ CHICOTE P	293 , 00	373/ 885515/E / PAINEL	907 , 80
5C6/ 863413/P /EX1REVESTIMEN	1.929 , 29	373/ 853707/A / FRISOTETO	8 , 79
020/ 911495/A / TAMPA	38 , 32	373/ 853707/ / FRISOTETO	102 , 92
02Q/ 311187/ / ANEL	47 , 77	373/ 853687/G / LOGOTIPO	42 , 38
02Q/ 409344/B / EIXOFLANGE	1.712 , 59	373/ 853577/A / LUVA	1 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



02U/ 301230/C / UNIDADE	2.101 , 40	373/ 809803/ / SUPORTE	6 , 81
02U/ 311132/F / ROLAMENTO	166 , 50	357/ 972531/ / SUPORTE	40 , 86
02U/ 311241/E / CORPOSINCR	2.466 , 15	357/ 972530/A / MOLDURA	39 , 77
02U/ 311349/Q / RODA	1.922 , 44	357/ 971968/C / RECEPTACUL	87 , 56
02U/ 311600/A / LUVA	159 , 86	357/ 971968/B / RECEPTACUL	92 , 91
032/ 253020/L / COLETOR	2.168 , 11	357/ 971939/ / SUPORTE	- , 44
038/ 103157/C / INJETOR	153 , 00	524/ 867427/A /RR6REVESTIMEN	81 , 62
3C0/ 837975/ / CLIP	6 , 49	524/ 867427/A /LL6REVESTIMEN	88 , 45
5Z0/ 201159/F / MANGUEIRA	376 , 54	524/ 867427/ /RR6REVESTIMEN	79 , 42
000/ 979942/ / CONECTOR	14 , 30	524/ 867427/ /LL6REVESTIMEN	71 , 15
5K0/ 941699/ / FAROIS	451 , 76	524/ 867297/ /71NREVESTIMEN	45 , 25
4F0/ 820511/B / MOTOR	945 , 63	524/ 867298/ /1GRREVESTIMEN	45 , 25
5U0/ 881806/G /ZLEREVESTIMEN	260 , 82	524/ 867298/ /71NREVESTIMEN	45 , 25
237/ 885511/1 / ESTRUTURA	643 , 84	524/ 867297/ /1GRREVESTIMEN	45 , 25
542/ 820955/ / ESPACADOR	7 , 11	524/ 867288/ /71NREVESTIMEN	85 , 10
1J0/ 121253/R / RADIADOR	485 , 99	377/ 199303/F / SUPORTE	899 , 07
5Z9/ 867658/A /71NTAMPA	20 , 07	377/ 199303/B /CTRSUPORTE	893 , 49
237/ 883776/1 / ESPUMA	149 , 92	377/ 121285/E / CONDUTOR A	67 , 17
02T/ 311251/B / RODA	183 , 66	377/ 121285/F / CONDUTOR A	67 , 17
5W0/ 898825/B /1NNTAPETES	105 , 96	357/ 972753/ / RECEPTACUL	73 , 61
1SB/ 831056/ /GRUORTA	2.056 , 61	357/ 972754/ / RECEPTACUL	81 , 95
5Z0/ 201931/F / TUBO	65 , 29	357/ 972752/ / RECEPTACUL	76 , 88
2H7/ 807155/ /GRUCOBERTURA	110 , 96	357/ 972744/A / VEDACAO	33 , 40
307/ 905865/1 / COMUTADOR	25 , 47	357/ 972744/ / VEDACAO	33 , 40
02T/ 301107/B / CAIXA	1.502 , 59	5U0/ 898813/ / JG. MONTAG	7.105 , 41
5Z3/ 847673/ / ANEL	8 , 82	5U1/ 819003/A /BLOCAIXA	894 , 84
5Z4/ 839433/ /1NNTILHO	12 , 55	377/ 199341/D / SUPORTE	45 , 06
5Z9/ 867766/ /1GRREVESTIMEN	136 , 38	377/ 199331/H / BATENTE	48 , 68
2H0/ 412047/A / CAPA	13 , 08	377/ 121333/N / CONDUTOR A	43 , 87
2H0/ 011031/ / MACACO	683 , 97	377/ 121994/ / BRACADEIRA	4 , 08
02T/ 311317/ / ANEL	4 , 83	377/ 122051/ / MANGUEIRA	47 , 97
5U7/ 010868/F / PLACA ATEN	2 , 49	377/ 121333/J / CONDUTOR A	107 , 66
02T/ 311158/AH/ RODA	357 , 16	377/ 121333/G / CONDUTOR A	112 , 10
5Z9/ 810971/B / COBERTURA	234 , 84	377/ 121333/E / CONDUTOR A	43 , 56
211/ 201661/ / CINTATENSO	1 , 33	377/ 121333/AF/ CONDUTOR A	87 , 75
2H0/ 121051/B / MANGUEIRA	227 , 07	377/ 121333/AE/ CONDUTOR A	59 , 48
2H0/ 121447/S / MANGUEIRA	56 , 16	376/ 998051/A / SENSOR	387 , 57
2H0/ 129456/N / MANGUEIRA	228 , 10	373/ 885776/B / ESPUMA	353 , 71
2H0/ 614417/F /BEFAGREGADO	17.054 , 73	373/ 885683/ /71NPINO	5 , 85
2H0/ 614517/J /BEFAGREGADO	18.780 , 75	373/ 885683/ /1NNPINO	5 , 89
2H0/ 853413/A /041ADESIVO	390 , 61	373/ 885683/ /1GRPINO	4 , 18
2H0/ 853413/A /UN1ADESIVO	390 , 61	373/ 885515/F / ESTRUTURA	535 , 38
2H0/ 857095/E /71NTAMPA	753 , 48	373/ 885516/C / ESTRUTURA	629 , 13
2H0/ 857298/A /GA1CAPA COBER	7 , 71	357/ 972742/D / VEDACAO	7 , 00
2H0/ 863681/K /9B9COBERTURA	253 , 82	357/ 972742/C / VEDACAO	11 , 29
2H0/ 863681/L /GA1COBERTURA	499 , 67	357/ 972742/B / VEDACAO	12 , 87
2H0/ 867011/AD/TOKREVESTIMEN	3.169 , 44	357/ 972741/B / VEDACAO	7 , 62
2H0/ 867012/AD/TOKREVESTIMEN	3.169 , 44	357/ 972742/ / VEDACAO	11 , 29
2H0/ 881805/CA/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	524/ 867428/A /LL6REVESTIMEN	87 , 97
2H0/ 881805/CB/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	524/ 867428/A /RR6REVESTIMEN	87 , 97
2H0/ 881805/CC/JHRREVESTIMEN	1.757 , 37	524/ 867765/ /1GRREVESTIMEN	27 , 61
2H0/ 881805/CD/LOSREVESTIMEN	1.757 , 37	524/ 867428/ /RR6REVESTIMEN	79 , 42
2H0/ 881805/CD/LOUREVESTIMEN	1.757 , 37	524/ 867428/ /LL6REVESTIMEN	88 , 45
2H7/ 885406/CJ/JDSREVESTIMEN	1.873 , 13	524/ 867427/B /LL6REVESTIMEN	39 , 22
2H7/ 885405/CJ/JDSREVESTIMEN	2.181 , 93	524/ 867427/B /RR6REVESTIMEN	47 , 93
5Z0/ 820045/F /EL7REGULAGEM	297 , 30	524/ 867427/C /LL6REVESTIMEN	88 , 40
5Z0/ 823302/H / DOBRADICA	26 , 17	524/ 867427/C /RR6REVESTIMEN	88 , 04
032/ 109101/AJ/ COMANDO	512 , 33	3C9/ 885406/EM/TVUREVESTIMEN	4.693 , 32
1SB/ 407761/C / SEMI EIXO	551 , 61	3C9/ 885406/EL/SXVREVESTIMEN	4.693 , 32
2H0/ 907375/N / UNI.COMAND	10.254 , 56	3D0/ 864107/A /B41SUPORTE	8 , 99
2H0/ 122051/R / TUBO	553 , 09	3D0/ 864199/A /B41SUPORTE	9 , 53
5Z0/ 881921/AH/GT7REVESTIMEN	263 , 58	3C9/ 885406/EL/SXUREVESTIMEN	4.693 , 32
1J6/ 253181/EN/ SILENCIADO	2.269 , 32	3C9/ 885406/EE/TVYREVESTIMEN	4.693 , 32
06L/ 109257/F / VALVULA	419 , 70	1K1/ 867179/C /75RPUXADOR	126 , 07

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06L/ 121119/B / VEDACAO	95 , 26	1K1/ 867179/C /7R3PUXADOR	121 , 18
1SB/ 057187/ / RADIO	518 , 53	1K1/ 867179/C /H67PUXADOR	120 , 39
G/ 052141/A2/ LUBRIFICAN	179 , 14	3D0/ 864199/A /Q70SUPORTE	8 , 16
237/ 201751/2 / MANGUEIRA	35 , 91	3D0/ 864199/A /U71SUPORTE	8 , 16
7X0/ 201920/A / RESERVATOR	677 , 03	1K1/ 867179/C /81UPUXADOR	120 , 39
N/ 912375/01/ PARAFUSO	- , 68	1K1/ 868157/ /7G8COBERTURA	66 , 68
04E/ 199207/H / SUPORTE	52 , 06	1K1/ 868157/ /71NCOBERTURA	63 , 23
02U/ 301201/C / TAMP	1.834 , 41	1K1/ 898001/ / ALAVANCA	237 , 55
WUR/ 001392/ / KIT P/ REMOCA	2.652 , 23	1K1/ 880215/A / ARMACAO	216 , 25
WUR/ 001396/ / KIT REP CARB	73 , 27	1K1/ 868158/ /71NCOBERTURA	66 , 68
5U3/ 800375/F /NOPJG.CILINDR	331 , 38	1K1/ 907269/ / CARCACA	38 , 71
WUR/ 001403/ / KIT SABAO LIQ	591 , 65	1K3/ 881480/E /95TCAPA COBER	32 , 00
5Z0/ 857245/ / APOIO	1 , 65	1K1/ 864777/B /7G8COBERTURA	73 , 95
3D0/ 201550/AC/ TAMP	344 , 26	3D0/ 837216/ /INBCHAVE	338 , 82
5U7/ 871119/F / TRAVESSA	146 , 07	3D0/ 809937/B / MANGUEIRA	33 , 12
WUR/ 001406/ / KIT TERMINAIS	835 , 39	3C9/ 885406/ED/PYUREVESTIMEN	4.693 , 32
038/ 109611/E / VALVULA	284 , 00	3C9/ 885406/DR/VFMREVESTIMEN	4.693 , 32
038/ 109601/E / VALVULA	284 , 00	3C9/ 885406/CS/RCYREVESTIMEN	4.693 , 32
038/ 109527/AG/ EIXO	3.177 , 96	3C9/ 885406/AH/SWWREVESTIMEN	2.354 , 13
5Q0/ 919051/BH/ UNIDADE	1.658 , 23	3C9/ 885406/AH/SWXREVESTIMEN	2.354 , 13
5QD/ 711049/B / MECANISMO	2.160 , 98	1K1/ 864436/R /EUNTAPETE	419 , 33
038/ 109244/M / POLIA	578 , 81	1K1/ 863909/F / ISOLAMENTO	116 , 85
038/ 109145/T / CHP COBERT	266 , 41	1K1/ 864435/Q /EUNTAPETE	419 , 33
038/ 109107/K / PROTETOR	336 , 56	1K1/ 863864/D / ISOLAMENTO	385 , 72
022/ 103534/G / CAPA COBER	26 , 01	1K1/ 863484/B /71NREVESTIMEN	55 , 73
038/ 107065/H /001PISTAO	2.650 , 92	1K1/ 863484/B /7G8REVESTIMEN	45 , 91
079/ 253033/AQ/ COLETOR	3.190 , 15	3D0/ 823717/ / CLIP	4 , 27
079/ 253034/AQ/ COLETOR	3.190 , 15	3D0/ 807467/A / BUCHA	2 , 97
079/ 253037/B / CHP COBERT	59 , 57	3D0/ 803550/B / BRACADEIR	253 , 22
079/ 253709/H / ESTRIBO	147 , 32	3C9/ 885405/HC/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
079/ 253709/J / ESTRIBO	147 , 32	3X0/ 803255/ / SUPORTE	36 , 85
038/ 103656/ / PAINEL	123 , 59	3C9/ 885806/AT/SXUREVESTIMEN	4.693 , 32
038/ 103623/ / DEFLETOR	264 , 34	1K4/ 867297/H /7G8REVESTIMEN	122 , 15
038/ 103493/H / TUBO	180 , 71	1K4/ 867297/D /7G8REVESTIMEN	122 , 15
038/ 103469/E / TAMP	814 , 65	1K4/ 867012/GT/TSBREVESTIMEN	1.866 , 46
038/ 103383/AL/ JUNTA CABE	372 , 22	1K4/ 867012/GT/TSAREVESTIMEN	1.866 , 46
5Z3/ 809844/ / PAINEL LAT	1.156 , 08	1K4/ 867012/GN/TRVREVESTIMEN	1.866 , 46
1J4/ 809844/B / RECORTE	2.557 , 42	1K4/ 867012/GQ/TSAREVESTIMEN	1.866 , 46
5Z0/ 820721/H / MANGUEIRA	226 , 02	1K4/ 867012/GQ/TXNREVESTIMEN	1.862 , 72
377/ 820075/C / COBERTURA	570 , 53	1K4/ 867012/GK/TRVREVESTIMEN	1.382 , 60
1SB/ 837016/B / FECHADURA	382 , 36	1K4/ 867012/BK/UEXREVESTIMEN	2.027 , 81
1SB/ 837015/A / FECHADURA	382 , 28	3D0/ 909601/E /00BUNID.COMAN	3.946 , 10
2H0/ 919491/ / SUPORTE	72 , 08	3D0/ 909158/ / UNIDADE	3.919 , 55
032/ 198151/D / JG. ANEL	250 , 24	3C9/ 885503/B / ESTRUTURA	1.898 , 73
036/ 198151/J / JG. ANEL	273 , 98	3C9/ 885504/G / ESTRUTURA	2.227 , 88
056/ 109119/A / CORREIA	40 , 93	3C9/ 885406/GK/RCWREVESTIMEN	4.693 , 32
5C0/ 201369/ / SUPORTE	965 , 01	3C9/ 885406/GA/VQMREVESTIMEN	4.693 , 32
5C0/ 201293/A / TUBO	222 , 49	1K4/ 867011/HL/TSBREVESTIMEN	2.697 , 79
5C0/ 201218/ / TUBO	51 , 36	1K4/ 857706/E /RAACINTO 3 PT	618 , 35
5C0/ 201160/D / TUBO	194 , 68	1K4/ 867011/HG/TSBREVESTIMEN	1.927 , 26
5C0/ 201060/F / RESERVATOR	4.460 , 27	1K4/ 867011/HH/TRVREVESTIMEN	1.188 , 02
5C0/ 200059/AF/ JG. TUBO	496 , 75	1K1/ 907348/A / SUPORTE	34 , 26
5C0/ 121064/H / TUBO	404 , 05	3D0/ 909157/ / UNIDADE	4.244 , 34
4F0/ 881348/ /01CCOBERATURA	80 , 89	3D0/ 906732/ / CAPA	6 , 45
WUR/ 000901/ / CONECTOR ELET	- , 71	3C9/ 885406/GF/ZRCREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001002/ / CONTRA PINO F	- , 04	3C9/ 885406/GF/ZRDREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001009/ / CORDOALHA ACO	11 , 94	3C9/ 885406/GA/VQKREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001011/ / CORTADOR P/TU	395 , 77	3C9/ 885406/GA/VQJREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001013/ / COT MACHO INS	25 , 89	3C9/ 885406/FT/VBXREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001017/ / COTOV MACHO I	20 , 29	3C9/ 885406/FT/VBWREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001203/ / FUSIVEL ENCAI	- , 54	3C9/ 885406/FT/UFNREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001224/ / FUSIVEL VIDRO	1 , 02	3C9/ 885406/FS/VQFREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001234/ / GARGULANTE PR	9 , 88	3C9/ 885406/FS/VQEREVESTIMEN	4.693 , 32
WUR/ 001251/ / GARRA BATERIA	34 , 59	3C9/ 885406/EL/SXWREVESTIMEN	4.693 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 001258/ / GARRA JACARE	43 , 56	1K4/ 867011/HK/TSAREVESTIMEN	2.697 , 79
WUR/ 001268/ / GAVETEIRO PLA	5 , 41	1K4/ 867011/HG/TSAREVESTIMEN	1.958 , 38
WUR/ 001269/ / GAVETEIRO PLA	14 , 35	1K4/ 867011/HE/TRVREVESTIMEN	1.406 , 91
WUR/ 001273/ / GICLE PRINCIP	6 , 95	1K3/ 881608/A /82VROSETA	28 , 67
WUR/ 001278/ / GICLE PRINCIP	5 , 57	1K3/ 881515/J / ESTRUTURA	2.624 , 81
WUR/ 001279/ / GICLE PRINCIP	6 , 45	3C9/ 885961/B /TKMSUPORTE	2.079 , 63
WUR/ 001284/ / GICLE PRINCIP	6 , 90	3C9/ 867617/B /5R0FRISO	311 , 66
WUR/ 001287/ / GICLEUR MARCH	14 , 83	3C9/ 867603/C /7G8REVESTIMEN	365 , 53
N/ 106733/01/ PARAFUSO	5 , 77	1K3/ 881480/E /92WCAPA COBER	32 , 00
WUR/ 001312/ / INSERTO P/ TU	- , 98	1K3/ 881480/E /82VCAPA COBER	32 , 00
WUR/ 001315/ / INSERTO P/ TU	- , 51	1K3/ 881479/E /95TCAPA COBER	32 , 00
WUR/ 001319/ / INSERTO P/MAN	- , 71	1K3/ 881479/E /92WCAPA COBER	32 , 00
WUR/ 001322/ / INTERRUPTOR R	16 , 36	1K3/ 881479/E /82VCAPA COBER	32 , 00
WUR/ 001323/ / ISOLADOR DO C	2 , 51	3D1/ 837016/AD/ FECHADURA	1.429 , 81
5U4/ 853413/G /61VFAIXA	25 , 32	3C9/ 919486/D /GRUSUPORTE	65 , 25
WUR/ 001333/ / JG MACHO AR M	110 , 18	3C9/ 885961/B /FEESUPORTE	2.079 , 63
6QE/ 885405/AE/ZLMREVESTIMEN	224 , 68	3C9/ 885961/B /SDJSUPORTE	2.079 , 63
WUR/ 001348/ / JG MACHO AR P	113 , 00	3C9/ 867501/FN/3U5REVESTIMEN	3.338 , 75
WUR/ 001375/ / KIT ANEIS	388 , 65	3C9/ 867501/FN/5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
WUR/ 001381/ / KIT DETECTOR	2.549 , 32	3C9/ 867501/FN/6K8REVESTIMEN	3.338 , 75
01X/ 301127/C/ PARAFUSO	4 , 49	3C9/ 867501/FG/6K8REVESTIMEN	3.338 , 75
01E/ 301153/H/ BUCHA	9 , 36	3C9/ 867501/FG/5R0REVESTIMEN	3.338 , 75
030/ 109119/S/ CORREIA	101 , 63	3C9/ 867501/FG/3U5REVESTIMEN	3.338 , 75
377/ 199339/ / MANCAL	6 , 29	3D1/ 837015/AQ/ FECHADURA	1.537 , 90
5W6/ 807417/D /GRUCOBERTURA	617 , 31	3D1/ 723173/A / CAPA	314 , 01
5Z0/ 805275/R/ CHAPA	210 , 98	3D0/ 973993/ / CONECTOR C	148 , 82
7L0/ 971636/C/ RECEPTACUL	27 , 11	3D0/ 998275/A / SENSOR	630 , 82
5M0/ 973775/A / RECEPTACUL	129 , 71	3C9/ 867246/D /6K8REVESTIMEN	338 , 72
8X0/ 898955/A / PC.FIXACAO	511 , 29	3C9/ 867246/D /3U5REVESTIMEN	338 , 72
8U0/ 941329/ / MODULO POT	2.549 , 75	3D0/ 973710/ / RECEPTACUL	33 , 18
8T0/ 971259/A / RECEPTACUL	266 , 99	3D0/ 972765/ / RECEPTACUL	22 , 77
8K0/ 973812/C / RECEPTACUL	186 , 87	3D0/ 973332/ / RECEPTACUL	51 , 33
8K0/ 831401/H / DOBRADICA	364 , 51	3D0/ 973702/ / RECEPTACUL	53 , 13
8K0/ 831402/H / DOBRADICA	179 , 55	3D0/ 972762/ / RECEPTACUL	29 , 37
8E0/ 898380/ / JG.JUNTA	68 , 49	3C9/ 867245/D /3U5REVESTIMEN	338 , 72
7P6/ 971363/AN/ CHICOTE	512 , 12	3C9/ 867245/D /6K8REVESTIMEN	324 , 80
7P6/ 971693/AH/ CHICOTE	559 , 51	3C9/ 867242/C /3U5REVESTIMEN	338 , 72
305/ 121407/1 / RESERVATOR	82 , 81	3C9/ 867241/C /3U5REVESTIMEN	338 , 72
7X0/ 253725/ / BRACADEIR	42 , 32	3C9/ 867212/EG/TCJREVESTIMEN	3.228 , 73
237/ 883503/1 / ESTRUTURA	525 , 64	3C9/ 867212/EG/TCHREVESTIMEN	3.228 , 73
1J0/ 972741/A / VEDACAO	6 , 19	3C9/ 861337/ /1QBGANCHO	33 , 17
2H7/ 867024/AD/TOMREVESTIMEN	3.357 , 55	3C9/ 861334/A /1QBTOLDO	1.596 , 04
2H5/ 829642/C / DOBRADICA	374 , 25	3C9/ 861333/A /1QBTOLDO	1.596 , 04
1S1/ 819287/B / CABO	46 , 11	3X0/ 721335/ / CABO	81 , 82
5Z3/ 837330/C / CAPA PROTE	39 , 34	1K1/ 863367/BG/07NCOBERTURA	968 , 69
5U7/ 800375/F / JG.CILINDR	295 , 38	1K1/ 863367/BG/9S4COBERTURA	1.047 , 29
6QE/ 011031/A / MACACO	120 , 00	1K1/ 863483/A /7G8REVESTIMEN	45 , 91
6Q0/ 121065/G / TUBO	22 , 18	3D0/ 713171/A /93GGUARNICAO	536 , 85
026/ 103469/26/CTRTAMPA	153 , 95	3D0/ 713163/ / ESTRIBO	35 , 35
04C/ 129717/D / VEDACAO	11 , 97	3D0/ 713146/D / EMBLEMA	109 , 73
1K0/ 145769/D / GRAMPO	8 , 66	3D0/ 713146/C / EMBLEMA	65 , 95
N/ 905516/03/ PARAFUSO	19 , 66	3D0/ 611715/C / MOLA RETEN	2 , 09
N/ 107702/01/ PRISIONEIR	2 , 36	3C9/ 885405/GS/ZRDREVESTIMEN	4.286 , 54
2H0/ 601027/H /091RODA	772 , 99	3C9/ 867913/C /5APVEDACAO	568 , 63
5U7/ 035548/B / CABO ANTEN	51 , 31	3C9/ 867900/ / GANCHO	101 , 28
5Z0/ 858061/N /AYVCOBERTURA	74 , 68	3C9/ 867899/ / GANCHO	101 , 28
5U7/ 881406/ /AVTREVESTIMEN	107 , 82	3C9/ 867871/K /45WCOBERTURA	2.492 , 98
B/ 000750/M3/ FLUIDO FRE	83 , 17	3C9/ 867871/J /45WCOBERTURA	2.492 , 98
113/ 517185/B / ROLAMENTO	69 , 09	3C9/ 867811/E / ISOLAMENTO	606 , 21
1K0/ 601321/K /RB1PNEU	841 , 54	3C9/ 867766/B /9B9REVESTIMEN	79 , 11
107/ 837167/CL/ CILINDRO D	515 , 82	3C9/ 867748/ /9B9TAMPA	148 , 82
2H0/ 821812/G /9B9PARA BARRO	83 , 95	3X0/ 615124/C / CAIXA	517 , 37
5GM/ 863045/ /ZB3REVESTIMEN	88 , 55	3X0/ 615124/A / CAIXA	448 , 72
5GM/ 863045/ /ZA2REVESTIMEN	88 , 55	1K1/ 863144/C / CANTONEIRA	46 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 615301/A / DISCO	866 , 40	1K1/ 863247/M / ISOLAMENTO	337 , 44
107/ 837167/AQ/ CILINDRO D	535 , 58	3D0/ 601149/J /8Z8TAMPAO	156 , 08
1TD/ 129610/D / TUBO	266 , 82	3C9/ 867765/B /7G8REVESTIMEN	79 , 11
1U0/ 868731/A / CLIP	5 , 25	3C9/ 867765/B /9B9REVESTIMEN	79 , 11
1K9/ 860273/A / CINTAFIXAC	41 , 37	3C9/ 867766/B /7G8REVESTIMEN	79 , 11
1K5/ 867689/ / OBJECTOS	613 , 84	3C9/ 867747/ /9B9TAMPA	148 , 82
1K5/ 880679/B / ELEM DEFOR	26 , 89	3C9/ 867617/B /6K8FRISO	311 , 66
1K5/ 880680/B / ELEM DEFOR	26 , 89	3C9/ 867617/B /3U5FRISO	311 , 66
1K0/ 121367/N / SUPORTE	141 , 08	1K4/ 857705/E /RGRCINTO 3 PT	1.505 , 11
1K0/ 129648/A / SUPORTE	36 , 32	3X0/ 611743/ / BUCHA	2 , 63
1K0/ 199555/CE/ SUPORTE	411 , 57	3D1/ 837016/AC/ FECHADURA	1.220 , 23
1K0/ 201060/GA/ RESERVATOR	4.302 , 63	3D1/ 837015/AB/ FECHADURA	1.224 , 44
1K0/ 201060/GL/ RESERVATOR	4.383 , 20	3D1/ 837015/AP/ FECHADURA	1.000 , 51
1K0/ 201308/L / CHAPA	85 , 80	3D0/ 419091/T /2N1VOLANTE	6.351 , 43
1K0/ 201550/AM/ TAMPA	180 , 51	3C9/ 919486/G /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201751/A / VALVULA	100 , 04	3C9/ 919486/F /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201751/C / VALVULA	43 , 50	3C9/ 919486/E /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201931/G / TUBO	219 , 06	3C9/ 885806/AT/SXVREVESTIMEN	4.693 , 32
1K0/ 201970/ / COBERTURA	36 , 94	1K5/ 839732/B / ISOLAMENTO	29 , 15
1K0/ 201993/AF/ TUBO	229 , 37	1K5/ 800375/BM/ JG.CILINDR	1.531 , 09
1K0/ 201995/F / TUBO	169 , 18	1K5/ 800375/BQ/ JG.CILINDR	1.109 , 08
1K0/ 121207/BB/9B9ANEL	491 , 18	1K5/ 253609/AE/ SILENCIOSO	2.348 , 67
1K0/ 121165/ / TRAVA	28 , 60	1K5/ 035532/L / ANTENA	411 , 87
1Q0/ 971656/ / CHICOTE	114 , 18	1K5/ 012109/E / CAIXA	462 , 57
1J0/ 611797/E / SUPORTE	67 , 27	1H0/ 407309/A / DISCO CENT	41 , 32
1K0/ 972704/E / RECEPTACUL	5 , 20	1H0/ 407256/B / CAIXA	1.804 , 43
1J0/ 201270/A / PRESILHA	6 , 26	3X0/ 809639/ / CALHA	182 , 39
06K/ 121497/AC/ TUBO	293 , 50	1K4/ 881479/D /3U6CAPA COBER	14 , 13
06K/ 121492/M / TUBO	286 , 91	1K4/ 881479/ /30TCAPA COBER	12 , 75
06K/ 121492/F / TUBO	52 , 41	1K4/ 881478/F /71NCAPA COBER	32 , 00
06K/ 121085/A / TUBO	167 , 00	1K4/ 881478/F /7G8CAPA COBER	32 , 00
06K/ 121075/P / TUBO	194 , 69	1K4/ 868133/B /AL3CALCO	22 , 46
A/ G3359/ / MANDRIL	110 , 56	1K4/ 868133/B /3A8CALCO	26 , 89
5C1/ 820007/A / CARCACA	1.056 , 87	1K5/ 035210/ / SUPORTE	56 , 96
5C1/ 820353/A / CAIXA	2.546 , 54	1K5/ 012109/D / CAIXA	69 , 66
5Z0/ 012763/CA/ MANUAL	5 , 35	1K4/ 881318/R /7G8REVESTIMEN	148 , 19
5Z0/ 012759/CB/ MANUAL	5 , 35	1K4/ 881318/R /71NREVESTIMEN	148 , 19
5C0/ 937722/ / CAIXA	56 , 30	1K4/ 881478/F /30TCAPA COBER	32 , 00
5C0/ 907371/ / SUPORTE	68 , 77	1K4/ 881318/P /71NREVESTIMEN	301 , 35
5C0/ 820751/ / BUCHA	330 , 22	1H0/ 253270/ / PORCA	76 , 61
5C0/ 820743/H / MANGUEIRA	1.059 , 94	3X0/ 407469/ / HASTE	56 , 65
5C0/ 971615/B / CONDUTOR	48 , 15	1K4/ 868101/D / ESPUMA	60 , 74
5Z0/ 809146/B /GRULONGARINA	121 , 24	1K4/ 868056/B /75RCOBERTURA	102 , 30
5U4/ 853413/F /61VFAIXA	45 , 91	1K4/ 868056/B /7R3COBERTURA	102 , 30
N/ 906938/04/ PARAFUSO	1 , 64	1K4/ 868049/C /75RCOBERTURA	120 , 39
7P6/ 867037/F /EOAREVESTIMEN	2.247 , 45	1K4/ 868055/B /3Z7COBERTURA	102 , 30
7P6/ 867038/F /EOAREVESTIMEN	2.247 , 45	1K4/ 868055/B /7R3COBERTURA	102 , 30
7P6/ 867038/H /EOAREVESTIMEN	2.247 , 45	1K4/ 868055/B /75RCOBERTURA	102 , 30
7P6/ 867240/AJ/WOTREVESTIMEN	2.269 , 36	1K4/ 868049/C /7R3COBERTURA	115 , 01
7P6/ 867239/AJ/WOTREVESTIMEN	2.269 , 36	1K4/ 881318/P /7G8REVESTIMEN	301 , 35
7P6/ 867245/B /WOTREVESTIMEN	565 , 99	1K4/ 881318/N /71NREVESTIMEN	116 , 93
7P6/ 867240/AL/WOTREVESTIMEN	2.609 , 89	1K4/ 881318/N /7G8REVESTIMEN	116 , 93
5C0/ 711952/B / TUBO	38 , 41	1K4/ 881318/AB/71NREVESTIMEN	160 , 58
5C0/ 711951/B / TUBO	33 , 77	1K4/ 881318/AB/7G8REVESTIMEN	160 , 58
5C0/ 711465/D /OBXMOLDURA	150 , 60	1K4/ 881317/P /7G8REVESTIMEN	148 , 19
5C0/ 820721/ / MANGUEIRA	472 , 24	1K4/ 881317/P /71NREVESTIMEN	148 , 19
5C0/ 819031/ / PERMUTADOR	879 , 89	1K5/ 817163/A / TRAVESSA	80 , 13
5C0/ 422889/E / MANGUEIRA	168 , 63	1H0/ 609721/D / TIRANTE	166 , 01
5C0/ 422891/K / TUBO	410 , 41	1H0/ 609734/ / CLIP	5 , 23
5C0/ 611775/D / MANGUEIRA	202 , 08	3X0/ 971072/H / CHICOTE	904 , 59
5C0/ 612041/A / TUBO	347 , 20	3X0/ 971072/C / CHICOTE	1.978 , 65
5C0/ 614741/A / TUBO FREIO	277 , 49	3X0/ 971072/B / CHICOTE	1.075 , 81
5C0/ 122051/ / MANGUEIRA	395 , 56	3X0/ 971072/A / CHICOTE	1.032 , 98
5C0/ 122096/ / MANGUEIRA	217 , 51	3X0/ 971051/B / CHICOTE	703 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C0/ 122101/K / MANGUEIRA	264 , 41	1K5/ 864251/C / SUPORTE	361 , 76
5C0/ 122101/L / MANGUEIRA	296 , 81	1K5/ 864621/ / ISOLAMENTO	12 , 87
5C0/ 122109/ / MANGUEIRA	170 , 19	1K5/ 864237/ / ISOLAMENTO	27 , 49
5C0/ 122447/C / MANGUEIRA	179 , 69	1K5/ 863946/ /1BSPORTA MALA	46 , 23
5C0/ 253059/S / TUBO	8.417 , 16	1K5/ 863651/B / TAMPA	27 , 61
5C0/ 254500/T / TUBO	19.551 , 99	1K5/ 817119/ / REFORCO	160 , 42
7P0/ 857705/D /UHQCINTO 3 PT	3.491 , 49	1H0/ 422887/D / MANGUEIRA	325 , 06
WUR/ 001488/ / LUVA P/ TUBO	1 , 60	1H0/ 422887/G / MANGUEIRA	183 , 80
WUR/ 001523/ / MANG P/COMB (15 , 56	1H0/ 422831/B / GUARDAPO	237 , 91
2D0/ 133381/ / PECA "Y"	12 , 25	3X0/ 955475/ / SUPORTE	5 , 18
WUR/ 001656/ / PASSA FIO/CAB	- , 96	1K5/ 863463/D /1BSPORTA MALA	576 , 65
WUR/ 001657/ / PASSA FIO/CAB	1 , 28	1K5/ 863413/S /51UREVESTIMEN	605 , 43
5C6/ 012003/DT/ LITERATURA	465 , 39	1K5/ 863413/S /53SREVESTIMEN	605 , 43
5C6/ 012003/JG/ LITERATURA	465 , 39	1K5/ 863459/R /9B9COBERTURA	163 , 93
5C6/ 012003/LT/ LITERATURA	443 , 78	1K5/ 863413/Q /53SREVESTIMEN	2.357 , 52
5C6/ 012103/JK/ LITERATURA	51 , 07	1K5/ 863413/Q /51UREVESTIMEN	2.357 , 52
5U1/ 012006/EL/ LITERATURA	39 , 29	1K5/ 863383/C /81UPOORTA OBJE	209 , 74
2H2/ 927743/ / SUPORTE	85 , 19	1K5/ 863383/C /H67PORTA OBJE	209 , 74
5U1/ 012006/FM/ LITERATURA	26 , 71	1K5/ 807375/ / SUPORTE	175 , 96
7P6/ 881406/GP/YOFREVESTIMEN	5.016 , 64	1H0/ 419517/A / ROLAMENTO	29 , 76
7P6/ 881406/GP/YOEREVESTIMEN	5.016 , 64	3X0/ 951173/ / UNIDADE	862 , 74
7P6/ 881406/GN/YOCREVESTIMEN	5.016 , 64	3X0/ 951223/ / BUZINA	67 , 18
7P6/ 867246/B /WOTREVESTIMEN	565 , 99	3X0/ 898337/B / JG.MACANET	15 , 32
5Z4/ 971120/CR/ CHICOTE P	208 , 74	1K5/ 863383/C /E46PORTA OBJE	209 , 74
5Z4/ 971121/BS/ CHICOTE P	125 , 37	1H0/ 601171/C /01CTAMPAO	42 , 49
5Z4/ 971120/CQ/ CHICOTE P	256 , 04	1H0/ 601180/ / MOLA	16 , 61
5Z4/ 867011/CA/ZUIREVESTIMEN	360 , 11	1K5/ 853371/ /7G8SOLEIRA	55 , 75
5Z4/ 867012/AF/ZUIREVESTIMEN	357 , 99	1K5/ 803545/ / SUPORTE	78 , 37
5C6/ 805567/ / FECHADURA	34 , 90	1H0/ 412365/A / BUCHA	5 , 18
5C6/ 018965/A / SUPORTE	102 , 22	1K5/ 839830/ / REBITE	- , 40
5C6/ 018966/A / SUPORTE	102 , 22	1K4/ 857305/ /9B9CAIXA	93 , 32
5C6/ 253209/AJ/ SILENCIOSO	4.160 , 37	1K3/ 881318/L /92WREVESTIMEN	301 , 35
5C6/ 253209/T / SILENCIOSO	2.346 , 95	1K4/ 857309/ /7R3CINZEIRO	278 , 63
5C6/ 253609/AG/ SILENCIOSO	4.074 , 55	1K3/ 881318/L /95TREVESTIMEN	301 , 35
5C6/ 253609/T / SILENCIOSO	2.700 , 32	1K3/ 881341/ / CABO	115 , 86
5C1/ 819304/ / CUBA	1.070 , 14	3C9/ 885894/ /30TCOBERTURA	28 , 67
5C1/ 819172/A / COBERTURA	61 , 64	3C9/ 885893/ /30TCOBERTURA	28 , 67
5C1/ 614726/A / TUBO FREIO	277 , 49	3C9/ 885806/GR/RCWREVESTIMEN	4.693 , 32
5C1/ 614725/ / TUBO FREIO	277 , 49	3C9/ 885806/GH/ZRDREVESTIMEN	4.693 , 32
5C1/ 423051/H / MECANISMO	12.775 , 66	3C9/ 885806/GH/ZRCREVESTIMEN	4.693 , 32
5C1/ 422055/D / MECANISMO	6.205 , 46	1K4/ 868151/B /71NCOBERTURA	173 , 21
5C0/ 971860/C / SUPORTE	19 , 43	1K4/ 868134/B /AL3CALCO	22 , 46
5C0/ 971812/ / SUPORTE	38 , 11	1K4/ 867011/HC/TRVREVESTIMEN	1.757 , 42
5C0/ 971615/G / CONDUTOR	41 , 95	1K3/ 881317/L /95TREVESTIMEN	301 , 35
7P6/ 867240/AL/POTREVESTIMEN	2.609 , 89	1K3/ 881317/L /92WREVESTIMEN	301 , 35
5Q6/ 407271/E / SEMI EIXO	4.816 , 93	1K3/ 881317/L /82VREVESTIMEN	301 , 35
5C0/ 413031/BB/ AMORTE.GAS	1.134 , 59	1K3/ 881272/A / CABO	264 , 86
5C0/ 411303/A / BARRA	880 , 47	1K3/ 881271/A / CABO	264 , 86
5C0/ 411303/ / BARRA	880 , 47	1K3/ 881132/C / SUPORTE	6 , 64
5C0/ 407256/A / CAIXA	1.607 , 16	3D0/ 953551/ /01CINTERRUPTO	935 , 89
5C0/ 407255/A / CAIXA	1.607 , 16	3C9/ 885806/FK/ZRDREVESTIMEN	4.693 , 32
5C0/ 121447/C / MANGUEIRA	169 , 58	3C9/ 885806/FK/ZRCREVESTIMEN	4.693 , 32
5C0/ 121156/ / MANGUEIRA	259 , 89	3C9/ 885806/FH/VQEREVESTIMEN	4.693 , 32
5C0/ 121058/B / MANGUEIRA	156 , 85	3C9/ 885806/FH/VQFREVESTIMEN	4.693 , 32
4F0/ 971259/A / RECEPTACUL	556 , 56	3C9/ 885806/BF/RCYREVESTIMEN	4.693 , 32
357/ 820795/K / VALVULA	20 , 30	3C9/ 885806/EA/VFMREVESTIMEN	4.693 , 32
1S0/ 881451/ / FECHO	4 , 33	1K4/ 867011/HA/TSAREVESTIMEN	1.866 , 46
1Q0/ 615611/E / PRATO FREI	181 , 54	1K4/ 867011/GP/TRVREVESTIMEN	1.866 , 46
1Q0/ 201307/C / CHAPA	459 , 32	1K4/ 867011/FL/TRVREVESTIMEN	1.382 , 60
1Q0/ 035454/D / ALTOFALANT	1.261 , 66	1K4/ 857817/ / GUIA	38 , 53
1K8/ 971616/ / CONDUTOR	42 , 43	3D0/ 941160/ / MOLA RETEN	43 , 50
1K8/ 971615/C / CONDUTOR	43 , 07	3D0/ 941160/A / MOLA RETEN	39 , 21
1K8/ 959527/C /9B9COBERTURA	43 , 98	3D0/ 919309/D / TOMADA	177 , 59
1K8/ 945300/ / ELEMENTC	18 , 56	3C9/ 885806/BD/PYUREVESTIMEN	4.693 , 32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K8/ 943809/C / CLIP	14 , 76	3C9/ 885806/BA/SXUREVESTIMEN	4.693 , 32
1K6/ 971804/A / FITA	9 , 92	3C9/ 885806/BA/SXVREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 858383/A / APOIO	63 , 82	3C9/ 885806/BA/SXXREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 819152/B / SAIDA AR	51 , 30	3C9/ 885806/AT/SXWREVESTIMEN	4.693 , 32
1K1/ 816311/ / MANGUEIRA	82 , 44	3X0/ 837193/ / HASTE	12 , 70
1K1/ 723142/F / PEDALFREIO	377 , 02	3X0/ 827527/ /1NNANEL	2 , 71
1K1/ 614106/AK/ SERV FREIO	1.793 , 34	3W0/ 301323/ / ANEL VEDAC	18 , 00
1K1/ 611716/B / COBERTURA	61 , 86	3U5/ 827511/ / BATENTE	88 , 83
1K1/ 611349/D / TAMP	244 , 96	3U0/ 951206/A / BUZINA	861 , 15
1K1/ 611301/E / RESERVATOR	521 , 30	3U0/ 951206/ / BUZINA	861 , 15
1K1/ 423981/P / CHAPA	179 , 91	3C9/ 839471/B /5APVEDACAO	204 , 09
1K0/ 972752/ / RECEPTACUL	16 , 94	3C9/ 839461/L / MANIVELA	867 , 20
1K0/ 972703/ / RECEPTACUL	5 , 55	3C9/ 839462/L / MANIVELA	867 , 20
1K0/ 972702/ / RECEPTACUL	8 , 14	3C9/ 861848/ /9B9FRISORETEN	116 , 13
1K0/ 971939/ / BRACADEIRA	4 , 20	3C9/ 861822/A / SUPORTE	71 , 07
1K0/ 971858/BE/ SUPORTE	60 , 14	3C9/ 861822/ / SUPORTE	130 , 67
1K0/ 971839/H / TAMP	21 , 84	3C9/ 861703/A /03CCANTONEIRA	221 , 41
1K0/ 971839/G / CONDUTOR	40 , 87	3C9/ 861704/A /03CCANTONEIRA	221 , 41
1K0/ 971821/R / CONDUTOR	43 , 50	3C9/ 861821/ / SUPORTE	135 , 00
7P0/ 857647/C / SUPORTE	118 , 49	3C9/ 861821/A / SUPORTE	68 , 82
7P0/ 857644/B /95TALCA	294 , 31	3C9/ 861691/ /9B9PAINEL	3.936 , 37
7P0/ 857644/B /82VALCA	294 , 31	3C9/ 860285/ /9B9ALOJAMENTO	108 , 72
7P0/ 857643/B /95TALCA	294 , 31	3C9/ 860201/ / CANTONEIRA	109 , 73
7P0/ 857643/B /82VALCA	294 , 31	3C9/ 860200/ / CANTONEIRA	109 , 73
7P0/ 857608/B /95TALCA	294 , 31	3C9/ 860197/A / CANTONEIRA	109 , 73
7P0/ 857608/B /82VALCA	294 , 31	3C9/ 860151/ / JG JUNTAS	521 , 17
7P0/ 857607/B /95TALCA	294 , 31	3C9/ 860148/ /9B9COBERTURA	49 , 17
7P0/ 857607/B /82VALCA	294 , 31	3C9/ 860099/ / BOLSA	670 , 11
7P0/ 857563/ /IFOCAPA COBER	36 , 12	3C9/ 860030/ / JG.PARAFUS	273 , 05
7P0/ 857557/ /95TCAPA COBER	2 , 81	3C9/ 860025/B /03CBAGAGEIRO	1.429 , 13
7P0/ 857557/ /82VCAPA COBER	2 , 81	3C9/ 839351/ / ELEMENTO	14 , 30
7P0/ 857551/D /4T6PARASOL	1.725 , 87	3C9/ 839065/A / TRILHO	284 , 73
7P0/ 857551/D /3H8PARASOL	1.725 , 87	1K4/ 880242/C / AIRBAG	2.338 , 38
7P0/ 857551/D /2F4PARASOL	1.725 , 87	1K4/ 880241/B / AIRBAG	2.532 , 19
7P0/ 853794/ /95TCOBERTURA	253 , 05	1K4/ 868152/C /71NCOBERTURA	172 , 57
7P0/ 853794/ /82VCOBERTURA	253 , 05	1K4/ 868152/C /7G8COBERTURA	180 , 87
7P0/ 853794/ /3G4COBERTURA	253 , 05	1K4/ 868152/B /71NCOBERTURA	180 , 87
7P0/ 853173/A /6M7COBERTURA	573 , 61	1K4/ 868152/B /7G8COBERTURA	172 , 57
7P0/ 839768/A / CANTONEIRA	86 , 10	1K4/ 868151/C /71NCOBERTURA	180 , 87
7P0/ 839762/K / VEDACAO	607 , 83	1K4/ 868151/C /7G8COBERTURA	180 , 87
7P0/ 839761/K / VEDACAO	607 , 83	1K4/ 868134/B /3A8CALCO	137 , 27
7P0/ 837868/A / CANTONEIRA	86 , 10	1K3/ 881318/L /82VREVESTIMEN	301 , 35
7P0/ 837267/ / COBERTURA	35 , 76	3C9/ 868886/ /9B9TAMP	449 , 67
7P0/ 611349/ / TAMP	59 , 84	3C9/ 868885/ /7G8TAMP	449 , 67
7P0/ 611303/A / RESERVATOR	387 , 64	3C9/ 877233/ / MANGUEIRA	36 , 44
7P0/ 611243/ / VEDACAO	39 , 44	3C9/ 971104/B / CHICOTE	733 , 72
7P0/ 609724/B / AJUSTE	1.215 , 42	3C9/ 868885/ /9B9TAMP	449 , 67
7P0/ 609723/B / AJUSTE	1.215 , 42	3C9/ 868886/ /7G8TAMP	449 , 67
7P0/ 609452/D / SUP FREIO	264 , 76	3C9/ 868865/B /7G8COBERTURA	724 , 82
7P0/ 609451/D / SUP FREIO	264 , 76	3C9/ 827351/B /9B9CAPA COBER	19 , 81
7P0/ 601233/ / SUPORTE	229 , 38	3C9/ 813173/A / CHAPA	297 , 44
7P0/ 601011/A / RODA 'ALU'	2.881 , 93	3C9/ 971503/A / SUPORTE	135 , 00
7P0/ 598201/ / COIFA	221 , 12	3C9/ 971243/ / CHICOTE	147 , 22
7P0/ 598103/ / JUNTA HOMO	2.371 , 96	3C9/ 857781/ /9B9GUIA	98 , 57
7P6/ 853630/D /FODEMBLEMA VW	201 , 96	3C9/ 857782/ /9B9GUIA	94 , 23
5U7/ 012762/RB/ LITERATURA	26 , 15	3C9/ 880615/C / ELEM DEFOR	59 , 15
5U7/ 012766/RD/ LITERATURA	34 , 41	3C9/ 880616/C / ELEM DEFOR	59 , 15
7P1/ 857221/B /QB4COBERTURA	1.499 , 22	3C9/ 885321/ / ASSENTO	1.047 , 91
7P1/ 857221/B /041COBERTURA	321 , 56	3C9/ 885313/ / CLIP	8 , 00
7P1/ 857114/G /H67ALOJAMENTO	465 , 76	3C9/ 885093/ /041ALCA	82 , 18
7P1/ 857114/G /81UALOJAMENTO	464 , 84	3C9/ 885322/A / ASSENTO	1.047 , 91
7P1/ 857114/G /4A1ALOJAMENTO	465 , 76	3C8/ 971615/C / CONDUTOR	41 , 06
7P1/ 857053/A / COBERTURA	477 , 35	3C8/ 971616/A / GUIA	41 , 06
7P1/ 857003/G /HR2PAINEL	11.916 , 63	3C8/ 971615/B / GUIA	22 , 77

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P1/ 857003/G /HA3PAINEL	11.916 , 63	3C8/ 971615/A / GUIA	41 , 06
7P1/ 820947/ / VEDACAO	38 , 99	3C8/ 971503/ / SUPORTE	128 , 98
7P1/ 820741/BP/ MANGUEIRA	3.212 , 70	3C9/ 827876/A / SUPORTE	49 , 17
7P1/ 820741/BN/ MANGUEIRA	3.358 , 88	3C9/ 827875/A / SUPORTE	49 , 17
7P1/ 820741/BH/ MANGUEIRA	3.437 , 51	3C9/ 827645/A /9B9TAMPA	22 , 06
7P0/ 868615/A / GRAMPO	18 , 01	3C9/ 827705/ / VEDACAO	369 , 36
7P0/ 868237/B /95TREVESTIMEN	96 , 78	3C9/ 825716/A / CHAPA	163 , 30
7P0/ 868237/B /82VREVESTIMEN	96 , 78	3C9/ 810422/ / PAINEL	240 , 48
7P0/ 868237/B /3G4REVESTIMEN	96 , 78	3C9/ 810411/ / PAINEL	946 , 53
7P0/ 867766/D /95TREVESTIMEN	669 , 32	3C9/ 809991/ / PAINEL	1.350 , 35
7P0/ 867766/D /82VREVESTIMEN	669 , 32	3C9/ 809992/ / PAINEL	1.350 , 35
7P0/ 867766/D /3G4REVESTIMEN	669 , 32	3C8/ 971369/G / CHICOTE	297 , 58
7P0/ 867765/D /95TREVESTIMEN	669 , 32	3C8/ 971446/ / CONDUTOR	25 , 01
7P0/ 867765/D /82VREVESTIMEN	669 , 32	3C8/ 941607/ / CAPA COBER	120 , 84
7P0/ 867765/D /3G4REVESTIMEN	669 , 32	3C8/ 941319/A / CABO	107 , 26
7P0/ 867686/ /82VREVESTIMEN	317 , 86	3C8/ 941319/ / CABO	107 , 26
7P0/ 867685/ /82VREVESTIMEN	317 , 86	3C9/ 863463/P /BH8PLA COBERT	2.741 , 07
7P0/ 867672/A /82VREVESTIMEN	224 , 53	3C9/ 863465/ / PORTA MALA	1.577 , 50
7P0/ 867367/G / VEDACAO	662 , 95	3C9/ 863463/M /9AACOBERTURA	2.741 , 07
7P0/ 867365/G / VEDACAO	961 , 18	3C9/ 863463/N /4ESCOBERTURA	2.741 , 07
7P0/ 863600/A / BASE	222 , 29	3C9/ 863463/N /9AACOBERTURA	2.741 , 07
7P0/ 863388/B /Q70COBERTURA	294 , 84	1K1/ 937503/ / PORTA RELE	28 , 90
7P0/ 863388/B /82VCOBERTURA	294 , 84	1K1/ 941379/A / ALOJAMENTO	51 , 11
7P0/ 863388/B /3G4COBERTURA	294 , 84	1K1/ 863083/ /9B9COBERTURA	106 , 14
7P0/ 863387/ /Q70COBERTURA	294 , 84	3D0/ 864199/A /71NSUPORTE	12 , 10
7P0/ 863387/ /82VCOBERTURA	307 , 91	3C9/ 885405/FD/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 863387/ /3G4COBERTURA	294 , 84	3C9/ 885405/EP/TVYREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 860202/ / CANTONEIRA	189 , 18	3C9/ 885405/EN/PYUREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 860201/ / CANTONEIRA	189 , 18	3C9/ 885405/EN/SWRREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 860198/A / CANTONEIRA	189 , 18	3C9/ 885405/EN/FATREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 860197/A / CANTONEIRA	189 , 18	3C9/ 885405/EC/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
5Q0/ 253249/ / SUPORTE	251 , 94	3C9/ 863463/M /BH8COBERTURA	2.741 , 07
5Q0/ 253147/ / ANEL	38 , 96	3C9/ 863463/M /4ESCOBERTURA	2.741 , 07
5Q0/ 253144/S / SUPORTE	114 , 78	3C9/ 863459/B /USPCOBERTURA	926 , 09
5Q0/ 253144/D / SUPORTE	114 , 78	3C9/ 861848/A /9B9FRISORETEN	116 , 13
5Q0/ 201827/ / SUPORTE	61 , 27	3C9/ 860026/B /03CBAGAGEIRO	1.429 , 13
5Q0/ 201801/ / RESERVATOR	690 , 06	3D0/ 260749/C / ANEL	6 , 04
5Q0/ 201656/G / CINTATENSO	217 , 60	3C9/ 971876/A / BUCHA	51 , 58
5Q0/ 201550/J / TAMPA	297 , 13	3C9/ 885405/AM/RCYREVESTIMEN	4.286 , 54
5Q0/ 201449/E / GRAMPO	13 , 96	3C9/ 885405/AH/SWWREVESTIMEN	2.143 , 18
5Q0/ 201449/A / GRAMPO	13 , 29	3C9/ 885405/AH/SWXREVESTIMEN	2.143 , 18
5Q0/ 201307/Q / CHAPA BLIN	396 , 82	3C9/ 885376/Q / ASSENTO	1.072 , 12
5Q0/ 201293/B / TUBULACAO	181 , 55	3C9/ 885376/H / ASSENTO	1.072 , 12
5Q0/ 201160/R / TUBO RESPI	289 , 44	3C9/ 971889/ / MANGUEIRA	53 , 97
5Q0/ 201060/CE/ RESERVATOR	2.197 , 03	3D0/ 000289/ / SUPORTE	7 , 12
5Q0/ 199855/N / APOIO	226 , 70	3C9/ 971875/A / BUCHA	51 , 58
5Q0/ 199555/R / SUPORTE	505 , 19	3C9/ 971862/B / CONDUTOR	11 , 50
3B1/ 820333/ / ALAVANCA	22 , 50	3C9/ 971862/A / CONDUTOR	11 , 50
7P6/ 825241/ / SUPORTE	46 , 44	3C9/ 971861/B / CONDUTOR	11 , 50
7P6/ 253144/ / SUPORTE	80 , 16	3C9/ 971861/A / CONDUTOR	11 , 50
7P0/ 857552/F /3H8PARASOL	1.804 , 28	3C9/ 971615/C / CONDUTOR	22 , 77
7P0/ 857552/F /4T6PARASOL	1.804 , 28	3C9/ 971615/B / CONDUTOR	22 , 77
5GM/ 419091/E /E74VOLANTE	4.761 , 02	3C9/ 885375/B / ASSENTO	925 , 99
5C7/ 819403/A /9B9DEFLETOR	150 , 22	3C9/ 885375/A / ASSENTO	925 , 99
5C7/ 823509/B / FECHADURA	450 , 18	1K0/ 951177/A /7G8SENSOR	823 , 36
5C7/ 919068/A / CAPA COBER	26 , 40	1K0/ 951177/A /Y20SENSOR	832 , 69
5C7/ 941607/B / CAPA COBER	202 , 83	1K0/ 941274/B / SENSOR	724 , 73
5C6/ 971445/ / CONDUTOR	20 , 64	1K0/ 937722/D / RECEPTACUL	33 , 18
5C6/ 971446/ / GUIA	20 , 66	1K1/ 857114/R /7G8ALOJAMENTO	765 , 55
5C6/ 998191/A / JG.JUNTA	181 , 52	1K1/ 857101/M /95TTAMPA	1.088 , 96
5C6/ 998192/A / JG.JUNTA	181 , 52	1K1/ 857101/K /7G8TAMPA	603 , 03
5C7/ 815159/B / COBERTURA	45 , 91	1K1/ 857101/K /71NTAMPA	603 , 03
5C7/ 819241/ / PECAINTERM	45 , 49	1K0/ 979416/ / CHICOTE	128 , 94
5C6/ 971369/B / CHICOTE	203 , 22	1K0/ 973713/F / RECEPTACUL	26 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 971369/ / CHICOTE	394 , 75	1K0/ 973205/C / RECEPTACUL	43 , 50
7P1/ 858365/B /81UCOBERTURA	338 , 19	1K0/ 973205/ / RECEPTACUL	43 , 50
7P1/ 858365/B /4A1COBERTURA	338 , 19	1K0/ 973100/ / RECEPTACUL	130 , 44
7P1/ 857953/ / CHAPA	173 , 57	1K0/ 973100/D / RECEPTACUL	130 , 44
7P1/ 857226/A /QB4ARMACAO	517 , 16	1K0/ 973202/ / RECEPTACUL	16 , 94
7L6/ 253144/B / SUPORTE	113 , 56	1K0/ 973038/ / RECEPTACUL	121 , 62
6Q7/ 907371/A / SUPORTE	61 , 69	1K0/ 947419/A / REFLETOR	39 , 15
6R0/ 721165/ / ALOJAMENTO	72 , 08	1K0/ 941369/A / COBERTURA	121 , 64
6R0/ 919242/ /9B9LUVA	11 , 80	1K0/ 937702/C / RECEPTACUL	33 , 37
8R0/ 973605/ / RECEPTACUL	13 , 40	1K0/ 937701/B / RECEPTACUL	129 , 32
8V1/ 611021/A / CILINDRO	1.820 , 60	1K0/ 937700/B / RECEPTACUL	136 , 40
8P0/ 886197/ /4PKCAPA COBER	21 , 78	1K1/ 858529/ /4Z7COBERTURA	239 , 98
8R0/ 881969/H /OQWCOBERTURA	1.052 , 16	1K1/ 858529/ /3ATCOBERTURA	181 , 18
8R0/ 881969/H /OQXCOBERTURA	1.052 , 16	1K1/ 858420/ /4Z7COBERTURA	61 , 86
8R0/ 881969/H /XPJCOBERTURA	1.052 , 16	1K1/ 858420/B /4J4COBERTURA	516 , 07
5C6/ 831055/G / PORTA	2.354 , 13	1K1/ 858505/F / CHAPA	110 , 80
5C6/ 817270/ / REFORCO	19 , 87	1K1/ 858506/F / CHAPA	107 , 23
5C6/ 817250/ / REFORCO	19 , 87	1K0/ 973026/ / CAIXA	90 , 28
5C6/ 823361/F / HASTE	156 , 06	1K0/ 972977/A / CAIXA	69 , 44
5C6/ 813129/ / APOIO	21 , 45	1K0/ 972974/ / RECEPTACUL	29 , 17
5C6/ 813087/C / CHAPA	555 , 51	1K0/ 972961/ / RECEPTACUL	9 , 96
5C6/ 810411/A / PAINEL	392 , 17	1K0/ 972930/B / CAIXA	11 , 50
5C6/ 809613/ / REFORCO	40 , 05	1K0/ 972930/A / CAIXA	11 , 50
5C6/ 809991/ / REVESTIMEN	324 , 83	1K0/ 972930/ / CAIXA	15 , 83
5C6/ 809992/ / REVESTIMEN	324 , 83	1K0/ 972928/ / RECEPTACUL	15 , 01
5C5/ 953041/B / LUZ	582 , 64	1K0/ 972928/A / RECEPTACUL	15 , 83
5C5/ 953041/C / LUZ	515 , 49	1K0/ 971910/B / BUCHA	20 , 27
5C5/ 953042/A / LUZ	536 , 96	3C9/ 853910/ / GRAMPO	31 , 19
3C0/ 615125/A / SUPORTE	925 , 67	3C8/ 919503/ / SUPORTE	65 , 25
3C0/ 498099/ / EIXO TRANS	3.588 , 56	1K0/ 885219/ /7G8MOLDURA	103 , 21
3C0/ 145117/D / ANEL	28 , 65	1K0/ 882607/B / SUPORTE	94 , 76
3C0/ 122291/ / CONEXAO	61 , 30	1K0/ 885081/BE/70TDESBRACOS	1.443 , 98
3C0/ 121093/D / SUPORTE	9 , 48	1K0/ 885081/BE/95UDESBRACOS	1.352 , 86
3C0/ 035507/M / ANTENA	418 , 62	1K1/ 419502/AB/ COLUNA DIR	3.990 , 75
3C8/ 898011/ / JG.FIXACAO	98 , 11	1K1/ 419293/G / TIRANTE	95 , 70
WUR/ 001418/ / LAME DISC 180	269 , 32	1K1/ 260113/D / TUBO	56 , 89
3C2/ 614106/N / SERV FREIO	2.356 , 20	1K0/ 998940/ / JG.CONEXAO	452 , 98
WUR/ 001422/ / LAMINA ANZOL	706 , 88	1K0/ 998262/L / S. LAMBDA	1.092 , 35
WUR/ 001423/ / LAMINA RASPAD	418 , 68	1K0/ 998262/M / S. LAMBDA	1.522 , 35
WUR/ 001425/ / LAMINA RETA	250 , 97	1K0/ 998262/N / S. LAMBDA	1.105 , 60
3C0/ 035624/B /REHUNIDAD COM	697 , 12	1K0/ 951227/ / SUPORTE	155 , 03
WUR/ 001481/ / LUVA LATEX FO	12 , 44	3C8/ 941117/ / PARAFUSO	6 , 88
WUR/ 001487/ / LUVA P/ TUBO	1 , 08	3C8/ 919494/A / SUPORTE	65 , 25
7P0/ 860097/ / CHAVE	136 , 31	3C8/ 919494/ / SUPORTE	65 , 25
7P0/ 858679/A / SUPORTE	118 , 49	3C8/ 919493/A / SUPORTE	65 , 25
7P0/ 857817/ / GUIA	47 , 88	3C8/ 919493/ / SUPORTE	65 , 25
7P0/ 857753/ /QVZTRAVA	327 , 11	3C8/ 919491/A /GRUSUPORTE	65 , 25
7P0/ 857740/ /YLZTRAVA	340 , 53	3C8/ 919491/ /GRUSUPORTE	65 , 25
6Q0/ 937545/J / SUPORTE	34 , 25	1K0/ 881920/H /3PTGUIA	27 , 84
5Z1/ 614740/G / TUBO FREIO	22 , 53	1K0/ 881920/H /U71GUIA	27 , 84
03L/ 131547/N / VEDACAO	26 , 81	1K0/ 881920/H /B41GUIA	27 , 84
5Z0/ 129618/B / MANGUEIRA	67 , 65	1K0/ 881920/G /7G8GUIA	68 , 08
8K0/ 881183/A / TRILHO	2.485 , 16	1K0/ 881920/G /71NGUIA	58 , 56
8K0/ 881184/A / TRILHO	2.485 , 16	1K0/ 881920/G /95TGUIA	65 , 87
7P6/ 945702/K / LUZ	382 , 61	1K0/ 881920/G /3PTGUIA	27 , 84
7P0/ 201897/ / GRAMPO	6 , 13	1K0/ 881920/G /U71GUIA	27 , 84
7P0/ 201851/ / TUBULACAO	494 , 14	1K0/ 998262/K / S. LAMBDA	1.105 , 60
7P0/ 201801/J / RESERVATOR	650 , 66	1K0/ 998262/H / S. LAMBDA	1.056 , 03
7P0/ 201561/ / SUPORTE	27 , 03	1K0/ 998262/F / S. LAMBDA	1.522 , 35
7P0/ 201550/B / TAMPA	243 , 28	1K0/ 998262/D / S. LAMBDA	1.522 , 35
7P0/ 201546/ / CHAPAPROTE	127 , 79	1K0/ 998262/AE/ S. LAMBDA	1.449 , 70
7P0/ 201532/A / SUPORTE	26 , 72	1K0/ 973751/ / RECEPTACUL	29 , 17
7P0/ 201531/ / SUPORTE	27 , 03	1K0/ 973804/ / RECEPTACUL	25 , 01
7P0/ 201075/A / RESERVATOR	10.885 , 61	1K0/ 951178/A /Y20SENSOR	792 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 201399/B / CHAPAPROTE	187 , 42	1K0/ 951178/A /7G8SENSOR	826 , 99
7P0/ 201080/F / TUBULACAO	2.030 , 13	1K0/ 951182/G / SUPORTE	100 , 18
7P0/ 907295/C / CAIXA	1.283 , 49	3C9/ 885405/FD/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
7P0/ 959678/B / SUPORTE	45 , 43	1K1/ 857919/F /71NPORTA OBJE	203 , 79
7P0/ 971458/A / SUPORTE	55 , 65	1K1/ 857919/F /7G8PORTA OBJE	209 , 74
7P0/ 998225/A / JG.FAROL	264 , 68	3C9/ 945229/ / PRESILHA	9 , 21
7P0/ 998226/A / JG.FAROL	264 , 68	3C9/ 945311/A /9B9COBERTURA	109 , 04
7P1/ 820515/ / SUPORTE	81 , 32	3C9/ 945191/ / VEDACAO	125 , 20
7P0/ 498099/B / EIXO TRANS	4.250 , 29	3C9/ 945191/A / VEDACAO	125 , 20
7P0/ 815950/A / SUPORTE	105 , 64	3C9/ 945191/C / VEDACAO	125 , 20
7P0/ 819545/B / SUPORTE	267 , 21	3C9/ 945192/ / VEDACAO	125 , 20
7P0/ 142231/G / SUPORTE	269 , 96	1K3/ 881608/A /95TROSETA	28 , 67
7P0/ 253144/ / SUPORTE	125 , 71	1K3/ 881608/A /92WROSETA	28 , 67
7P0/ 301328/A / PROTECAO	207 , 20	3D0/ 972755/ / RECEPTACUL	79 , 24
7P0/ 412321/B / PRATO ROLA	449 , 83	3D0/ 972708/ / RECEPTACUL	43 , 50
7M0/ 937632/B / ADAPTADOR	16 , 94	3D0/ 971843/ / PRESILHA	34 , 26
7L6/ 253144/ / SUPORTE	136 , 36	3D0/ 971838/F / PRESILHA	6 , 49
3B5/ 858688/G / SUPORTE	76 , 93	3D0/ 971838/A / PRESILHA	11 , 20
3B5/ 858688/H / SUPORTE	76 , 93	3D0/ 971838/ / CINTA RETE	20 , 19
3B5/ 858688/F / SUPORTE	76 , 93	3C9/ 885806/AK/TVYREVESTIMEN	4.693 , 32
7L6/ 945095/R / LANTERNA	604 , 65	3C9/ 885806/AR/SWWREVESTIMEN	2.354 , 13
3B5/ 858688/J / SUPORTE	76 , 93	3C9/ 885806/AR/SWXREVESTIMEN	2.354 , 13
3B9/ 839439/G /B41TRILHO	302 , 68	3C9/ 885806/AH/TVUREVESTIMEN	4.693 , 32
3B9/ 839440/G /B41TRILHO	308 , 88	3C9/ 867427/BE/FEEREVESTIMEN	1.614 , 75
3B9/ 858688/F / SUPORTE	69 , 83	1K1/ 955623/A / SUPORTE	505 , 54
3B9/ 858688/G / SUPORTE	69 , 83	1K1/ 955633/A / SUPORTE	107 , 53
6R0/ 972930/A / RECEPTACUL	33 , 18	1K1/ 970908/AP/ CHICOTE	2.520 , 04
7L0/ 611793/D / SUPORTE	24 , 38	3D0/ 971830/F / SUPORTE	51 , 11
7L6/ 011141/ / BRACO	90 , 67	3D0/ 971830/D / SUPORTE	51 , 11
7P0/ 121079/B / SUPORTE	19 , 03	3D0/ 971818/ / ABRACADEIR	6 , 49
7P0/ 121079/A / SUPORTE	15 , 24	3D0/ 971792/B / COBERTURA	67 , 74
7P0/ 121079/ / SUPORTE	42 , 21	3D0/ 971739/ / CLIP	24 , 54
7P0/ 121070/AF/ TUBO	417 , 64	3D0/ 971582/AE/ CHICOTE	430 , 93
7P0/ 121065/L / TUBO	302 , 90	3D0/ 971671/ / CHICOTE	336 , 48
7P0/ 616819/B / SUPORTE	8 , 84	3D0/ 971671/A / CHICOTE	336 , 48
7P0/ 614844/ / SUPORTE	20 , 69	3C9/ 885805/GQ/RCWREVESTIMEN	4.286 , 54
3B9/ 858688/H / SUPORTE	153 , 06	3C9/ 885805/FL/ZRCREVESTIMEN	4.286 , 54
07P/ 109417/A / ENGATE	210 , 49	3C9/ 885805/FL/ZRDREVESTIMEN	4.286 , 54
07L/ 131120/ / VEDACAO	6 , 89	3C9/ 885805/FJ/VQFREVESTIMEN	4.286 , 54
07L/ 109311/ / TUCHO	485 , 22	3C9/ 885805/FJ/VQEREVESTIMEN	4.286 , 54
07L/ 109291/ / TAMPÃO	48 , 13	3C9/ 867427/AT/FEEREVESTIMEN	1.114 , 17
07L/ 103158/G / INJETOR	149 , 25	3C9/ 861304/ /7G8MOLDURA	61 , 24
07L/ 103121/D / VEDACAO	22 , 28	3C9/ 861304/ /Y20MOLDURA	61 , 24
3B9/ 858688/J / SUPORTE	196 , 87	3C9/ 860285/A /9B9ALOJAMENTO	108 , 72
07C/ 133588/P / BUCHA	9 , 35	3C9/ 861041/ /1QBTIRA	351 , 73
3B9/ 877203/ / MANGUEIRA	160 , 31	3C9/ 861303/ /Y20MOLDURA	61 , 24
3C0/ 805911/B /9B9PROTETOR	212 , 22	3C9/ 861303/ /7G8MOLDURA	61 , 24
3C0/ 805912/A /9B9PROTETOR	212 , 22	3C9/ 860147/ /9B9COBERTURA	49 , 17
079/ 906036/N / VALVULA	949 , 57	3C9/ 860145/A /9B9COBERTURA	76 , 92
079/ 903805/AF/ SUPORTE	929 , 56	3C9/ 860033/B /1HHBAGAGEIRO	3.141 , 35
079/ 903389/A / POLIA	307 , 52	3C9/ 827507/ / BATENTE	127 , 96
079/ 903137/AA/ CORREIA	129 , 60	3C9/ 825715/A / CHAPA	163 , 30
079/ 903133/AM/ ROLO	1.108 , 00	3C9/ 813332/ / REFORCO	424 , 72
079/ 903023/ / ALTERNADOR	9.540 , 34	3C9/ 809843/ / PAINEL LAT	2.840 , 50
079/ 311327/B / ANEL	4 , 69	3C8/ 972822/ / MONTAGEM	15 , 84
7P0/ 407152/E / BARRA	2.077 , 87	3C8/ 971830/A / SUPORTE	48 , 98
7P0/ 407151/E / BARRA	2.077 , 87	3C8/ 955453/B / RESERVAT.	342 , 63
7P0/ 407021/ / BARRA	1.663 , 06	3C8/ 955410/ / BRACO	244 , 86
7P0/ 399225/B / SUPORTE	2.671 , 11	3C8/ 955409/ / BRACO	223 , 34
7P0/ 317037/ / PREAQUE	1.337 , 90	3C8/ 955110/ /GRUCAPA COBER	106 , 89
7P0/ 298055/ / SUPORTE	49 , 67	3C9/ 867468/ /9B9TRAVA	48 , 23
7P0/ 253147/A / ANEL	86 , 58	1K1/ 971262/J / SUPORTE	32 , 97
7P0/ 253047/D / SUPORTE	86 , 42	1K1/ 971262/E / CHAPA	93 , 63
7P0/ 253047/A / SUPORTE	109 , 89	1K1/ 971157/B / CHICOTE	978 , 51

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 253047/ / SUPORTE	109 , 89	1K1/ 858365/AH/71NCOBERTURA	344 , 75
6Q0/ 121447/BK/ MANGUEIRA	41 , 58	1K1/ 857953/ / CHAPA	48 , 52
6Q0/ 121120/K/ SUPORTE	28 , 67	1K1/ 857954/ / CHAPA	48 , 52
6Q0/ 121086/M/ MANGUEIRA	46 , 52	1K1/ 857925/B /9B9PORTA OBJE	3.355 , 14
5Q0/ 121251/GF/ RADIADOR	644 , 00	1K1/ 857919/F /95TPORTA OBJE	209 , 74
5Q0/ 407253/A / CAIXA	1.718 , 37	1K1/ 857919/F /92WPORTA OBJE	209 , 74
5N0/ 601307/D /RBSPNEU	1.146 , 08	1K1/ 857919/F /82VPORTA OBJE	209 , 74
5QM/ 513029/Q/ AMORTE.GAS	699 , 33	1K1/ 857919/D /7G8PORTA OBJE	261 , 79
5QM/ 513029/P/ AMORTE.GAS	699 , 33	3C9/ 959703/A /L01MOTOR	2.215 , 45
7P0/ 863815/A/ ISOLAMENTO	194 , 35	3C9/ 867467/ /9B9BOTAO	48 , 23
7P0/ 863814/B/ ANTIRUIDO	293 , 72	3C9/ 867464/A /7G8TAMPA	109 , 75
7P0/ 863802/ / ISOLAMENTO	87 , 26	3C9/ 867463/A /7G8TAMPA	109 , 75
7P0/ 863801/ / ISOLAMENTO	87 , 26	1K1/ 863046/C /7G8REVESTIMEN	112 , 70
7P0/ 863777/ / ISOLAMENTO	246 , 84	1K1/ 863046/C /71NREVESTIMEN	112 , 70
7P0/ 819857/E / TUBO	436 , 42	1K1/ 863045/C /95TREVESTIMEN	107 , 82
7P0/ 819858/B / TUBO	256 , 79	3C9/ 885753/ /4ESREVESTIMEN	302 , 52
7P0/ 819885/ / TUBO	2.027 , 79	3C9/ 885753/ /9AAREVESTIMEN	302 , 52
7P0/ 819911/E / TUBO	411 , 16	3C9/ 885557/ /9B9APOIO	66 , 64
7P0/ 819925/C/ TUBO	442 , 09	3C9/ 867208/A / GRAMPO	4 , 55
7P0/ 819926/C/ TUBO	354 , 45	3C9/ 864348/B /9B9SUPORTE	241 , 82
7P0/ 819927/B/ TUBO	569 , 34	3C9/ 864511/C /9B9PECAMOLDAD	429 , 95
7P0/ 819929/B/ TUBO	600 , 37	3C9/ 864512/B /9B9PECAMOLDAD	429 , 95
7P0/ 815249/ / TUBO	565 , 77	3C9/ 867140/ /9B9CAPA COBER	5 , 52
7P0/ 801769/ / ALOJAMENTO	468 , 69	3C9/ 863897/A / ANTIRUIDO	235 , 17
7P0/ 801525/ / TRAVESSA	590 , 41	1K1/ 863011/S /EUNTAPETES	1.016 , 26
7P0/ 407271/CX/ SEMI EIXO	5.326 , 03	1K1/ 863011/R /FZSTAPETES	795 , 41
7P0/ 407271/C/ SEMI EIXO	7.207 , 44	1K1/ 858897/B / CHAPA	110 , 80
7P0/ 614513/B/ SUPORTE	35 , 81	3D0/ 867276/ / GRAMPO	2 , 36
7P0/ 614514/B/ SUPORTE	34 , 11	3D0/ 867333/ / CLIP	4 , 42
AG/ T40004/ / JOGO CHAVES	542 , 44	3D0/ 867334/A / CASQUILHO	5 , 37
AG/ T10334/ / CHAVE	419 , 79	3D0/ 864851/ /7G8BOTAO	6 , 37
AG/ T10096/ / PINOS DE LOCA	367 , 70	3D0/ 864851/ /B41BOTAO	6 , 82
AG/ T10086/ / PINO CENTRALI	142 , 46	3C9/ 885557/ /71NAPAOIO	75 , 89
AG/ T10085/ / BASE DE PRESS	165 , 93	3C9/ 885557/ /7G8APOIO	66 , 64
AG/ T10084/A/ PLACA DE PRES	583 , 42	3C9/ 885557/ /5J6APOIO	75 , 89
AG/ T10083/ / COLOCADOR	377 , 04	3C9/ 885557/ /30TAPAOIO	66 , 64
5Z9/ 945094/M/ LANTERNA	195 , 24	3C9/ 885405/GS/ZRCREVESTIMEN	4.286 , 54
AG/ T10081/ / COLOCADOR	254 , 51	3C9/ 885405/GM/VQKREVESTIMEN	4.286 , 54
AG/ T10080/ / COLOCADOR	244 , 73	3C9/ 885405/GM/VQJREVESTIMEN	4.286 , 54
5Z9/ 945094/N/ LANTERNA	194 , 68	3C9/ 863898/ / ANTIRUIDO	235 , 17
5Z9/ 945095/J/ LANTERNA	280 , 26	3C9/ 863468/H /YMKTRAVAMENTO	542 , 41
5Z9/ 945096/H/ LANTERNA	284 , 28	3C9/ 863468/H /UJCTRAVAMENTO	518 , 26
V/ W5329/7/ COMPRESSOR	224 , 60	3C9/ 863468/H /UBNTRAVAMENTO	518 , 26
5Z9/ 945096/J/ LANTERNA	280 , 26	3C9/ 863468/F /TEWTRAVAMENTO	542 , 41
561/ 881250/ / BATENTE	33 , 23	3C9/ 863468/G /7G8TRAVAMENTO	518 , 26
6Q0/ 407396/C/ PORCA	28 , 67	1K1/ 971822/E / CONDUTOR	79 , 24
6Q0/ 813087/ / CHAPA	102 , 75	3D0/ 864812/A /B41BOTAO	4 , 42
6Q0/ 813088/ / CHAPA	102 , 75	3C9/ 885405/GK/VQEREVESTIMEN	4.286 , 54
VWA/ G522/ / BASE DE PRESS	192 , 06	3C9/ 885405/GK/VQFREVESTIMEN	4.286 , 54
6Q1/ 614740/AN/ TUBO FREIO	89 , 47	3C9/ 885405/GL/VBWREVESTIMEN	4.286 , 54
V/ W5164/ / ALICATE COM P	563 , 11	3C9/ 885405/GL/VBXREVESTIMEN	4.286 , 54
VWA/ G516/ / TUBO	130 , 32	3C9/ 885405/FE/TVUREVESTIMEN	4.286 , 54
V/ W510/ / BASE DE PRESS	220 , 28	3C9/ 885405/FD/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54
VWA/ G472/ / DISPOSITIVO D	684 , 74	3C9/ 867427/AT/TJCREVESTIMEN	1.114 , 17
VWA/ G454/ / TUBO DE PRESS	365 , 84	3C9/ 867427/BB/FEEREVESTIMEN	1.614 , 75
VWA/ G447/I/ DISCO DE PRES	388 , 42	3C9/ 867261/ /9B9ROSETA	7 , 15
VWA/ G447/H/ BASE DE PRESS	287 , 23	3C9/ 867289/C / GRAMPO	4 , 08
V/ W442/ / BASE DE PRESS	275 , 11	1K1/ 863045/C /71NREVESTIMEN	112 , 70
V/ W228/C/ EXTRATOR	93 , 75	1K1/ 863045/C /7G8REVESTIMEN	107 , 82
6QE/ 867501/E /33CREVESTIMEN	485 , 86	3D0/ 971497/N / CONDUTOR	190 , 31
VWA/ G222/A/ EXTRATOR E CO	274 , 55	3D0/ 959821/ / PARAFUSO	- , 68
V/ W035/ / EXTRATOR E CO	295 , 56	3C9/ 885805/EA/VFMREVESTIMEN	4.286 , 54
ASE/ 408513/00/000CORTADOR	1.482 , 74	3C9/ 885805/AT/SXVREVESTIMEN	4.286 , 54
7L0/ 971364/BK/ CHICOTE P	1.555 , 23	3C9/ 885805/AT/SXWREVESTIMEN	4.286 , 54

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



A/ G3424/ / DISPOSITIVO D	150 , 49	3C9/ 885805/BF/RCYREVESTIMEN	4.286 , 54
7L0/ 971636/A / RECEPTACUL	20 , 41	3C9/ 885805/AT/SXUREVESTIMEN	4.286 , 54
A/ G3415/ / TRAVA	726 , 40	3C9/ 885805/AR/SWYREVESTIMEN	2.143 , 18
079/ 260753/B / BUCHA	41 , 99	3C9/ 885805/AR/SWXREVESTIMEN	2.143 , 18
3C0/ 805977/ / COBERTURA	307 , 64	3C9/ 867211/EH/TDWREVESTIMEN	2.697 , 81
3C0/ 805978/ / COBERTURA	307 , 64	1K1/ 971615/A / CONDUTOR	46 , 84
030/ 103493/CE/ MANGUEIRA	82 , 42	3D0/ 898501/B /U71JG FIXACAO	246 , 05
036/ 109119/H / CORREIA	166 , 66	3D0/ 898501/B /B41JG FIXACAO	200 , 48
3C0/ 810971/B /9B9PROTETOR	398 , 43	3C9/ 885805/AR/SWWREVESTIMEN	2.143 , 18
079/ 201994/P / MANGUEIRA	146 , 01	3C9/ 885805/AK/TVYREVESTIMEN	4.286 , 54
305/ 121063/2 / MANGUEIRA	28 , 15	3C9/ 885805/AH/TVUREVESTIMEN	4.286 , 54
WHT/ 002690/ / PARAFUSO	14 , 54	3C9/ 885754/F /9AAREVESTIMEN	302 , 52
3C0/ 810972/B /9B9PROTETOR	398 , 43	3C9/ 885754/F /4ESREVESTIMEN	302 , 52
3C0/ 820231/ / CAPA PROTE	47 , 93	3C9/ 885754/D /B09REVESTIMEN	302 , 52
3C0/ 820536/ / SUPORTE	81 , 67	3C9/ 867211/EG/TCKREVESTIMEN	3.228 , 73
5X3/ 121201/D / RADIADOR	1.156 , 62	1K1/ 858420/ /3ATCOBERTURA	118 , 52
04C/ 103101/D / BLOCO	3.820 , 41	1K1/ 858419/B /4J4COBERTURA	490 , 22
3C0/ 820746/ / GRADEPROTE	48 , 19	1K1/ 858419/ /4Z7COBERTURA	61 , 86
7L6/ 827681/ / BATENTE	28 , 27	1K1/ 858419/ /3ATCOBERTURA	118 , 52
5G6/ 805945/C /041SPOILER	656 , 99	3D0/ 880233/ / PARAFUSO	36 , 97
5C7/ 955623/A / SUPORTE	139 , 52	3D0/ 880203/B /4B1AIRBAG	9.005 , 33
5C7/ 955410/A / BRACO	293 , 05	3D0/ 867646/ / CLIP	1 , 67
5C7/ 955409/A / BRACO	307 , 06	3D0/ 864851/ /71NBOTAO	6 , 49
5C7/ 857002/D /6T6PAINEL	8.171 , 06	3C9/ 885754/C /B09REVESTIMEN	302 , 52
5K0/ 713933/ / GUIA	47 , 49	3C9/ 885754/A /9AAREVESTIMEN	302 , 52
5K0/ 955993/B / BICO EJETO	88 , 13	3C9/ 885754/A /4ESREVESTIMEN	302 , 52
5K0/ 973100/ / RECEPTACUL	149 , 01	3C9/ 885753/B /B09REVESTIMEN	302 , 52
5M0/ 907357/F /ZOLUND.COMAND	1.457 , 90	7L6/ 971841/C / BUCHA	24 , 25
5G1/ 802124/A / COLUNA A	933 , 54	1H0/ 877244/ / CLIP	4 , 64
5G0/ 877244/ / SUPORTE	4 , 15	7L6/ 971816/ / PRESILHA	4 , 58
5G0/ 809147/A / LONGARINA	162 , 87	7L6/ 971845/C / SUPORTE	61 , 31
5G0/ 857593/A /9B9CAPA COBER	65 , 57	7M0/ 422999/ / ANEL VEDAC	18 , 47
5G0/ 853675/M /AFMLOGOTIPO	141 , 05	7M0/ 129808/ / SILENCIOSO	25 , 14
ASE/ 411108/00/000PEDAL FREI	720 , 47	7L6/ 971841/D / BUCHA	24 , 25
ASE/ 401430/00/000TESTE	10.065 , 01	7L6/ 971741/A / PRESILHA	25 , 59
04E/ 906031/B / VALVULA	149 , 08	7L6/ 971739/ / CLIP	4 , 42
1SB/ 819003/ /TKKAR QUENTE	821 , 53	7L6/ 971845/D / SUPORTE	58 , 44
ASE/ 451472/01/000ABRACADEIR	1.833 , 18	7L6/ 971845/F / SUPORTE	58 , 87
ASE/ 441007/00/000CABO ADAPT	5.669 , 83	7L6/ 971845/G / SUPORTE	58 , 87
ASE/ 401185/00/000VERIFICADO	6.727 , 23	7L6/ 971848/B / CONDUTOR	45 , 59
ASE/ 451315/01/000ALICATE	958 , 35	7L6/ 971848/A / CONDUTOR	32 , 23
WUR/ 001439/ / LAMPADA AUT 1	2 , 69	7M0/ 131713/ / ESTRIBO	230 , 69
WUR/ 001440/ / LAMPADA AUTON	32 , 79	7L6/ 971871/B / BUCHA	79 , 00
5Q0/ 199262/BE/ SUPORTE	837 , 49	7L6/ 971897/ / PRESILHA	12 , 17
5Q0/ 198037/ / JG. MANCAL	237 , 99	7L6/ 971904/ / TAMPAO	16 , 94
5Q0/ 145840/ / TUBO	620 , 69	7L6/ 971913/A / BUCHA	24 , 25
5Q0/ 145838/ / MANGUEIRA	773 , 91	7L6/ 971673/ / CHICOTE	468 , 80
5Q0/ 145834/ / MANGUEIRA	403 , 03	7L9/ 919433/ / RELE	948 , 34
5Q0/ 145832/ / TUBO	588 , 09	7L9/ 885776/A / ESPUMA	1.217 , 70
5Q0/ 145828/ / MANGUEIRA	402 , 59	7L9/ 885775/A / ESPUMA	987 , 76
5Q0/ 145803/N / RESFRIADOR	1.402 , 37	7L9/ 853676/A /9B9GRADE	557 , 82
5N0/ 035554/H / CONJUNTO	584 , 40	7L9/ 853665/ /GRUCOBERTURA	442 , 23
5N0/ 035554/D / CONJUNTO	401 , 90	7L6/ 971537/ / CABO MASSA	193 , 52
5G0/ 971582/ / CHICOTE	677 , 14	7L6/ 971537/B / CABO MASSA	196 , 67
5G0/ 971445/A / CONDUTOR	4 , 49	7L6/ 971461/C / PROTETOR	122 , 02
5G0/ 857537/E /GRUTAMPA	257 , 34	7L9/ 885376/ / ASSENTO	1.217 , 70
5G0/ 857515/ / CASQUILHO	25 , 94	7L9/ 853641/H /3Q7GRADE	5.524 , 47
5G0/ 857511/D /PZIESPELHO IN	5.075 , 77	7L6/ 971461/B / PROTETOR	123 , 04
5G0/ 857147/A /ZL4MANOPLA	116 , 24	7L6/ 971445/ / PRESILHA	38 , 06
5G0/ 857147/A /ZE4MANOPLA	116 , 24	7L6/ 971446/ / PRESILHA	38 , 06
5G0/ 857147/A /81UMANOPLA	116 , 24	7L6/ 971341/T / CONDUTOR	96 , 89
5G0/ 837732/A / CLIP	- , 83	7L6/ 971341/S / TAMPAA	5 , 02
5G0/ 837267/ / COBERTURA	25 , 48	1H0/ 867199/ /01CTAMPAA	1 , 19
5G0/ 837210/B /9B9BASE	8 , 81	7L9/ 827933/C /GRUSPOILER	7.328 , 34

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 837206/N /GRUMACANETA	345 , 45	7L9/ 807061/D /GRUSPOILER	4.492 , 86
7P0/ 853846/C /NX1SOLEIRA	556 , 59	7X0/ 837502/ / ACIONAMETO	118 , 25
7P0/ 422889/B / MANGUEIRA	200 , 02	7X0/ 837501/ / ACIONAMETO	118 , 25
6QE/ 867501/L /5T5REVESTIMEN	3.055 , 89	7M0/ 941607/A / CAPA PROTE	36 , 12
5Q1/ 614723/C / TUBO FREIO	271 , 68	1H0/ 955846/ / BRACADEIRA	4 , 31
5Q1/ 614724/ / TUBO FREIO	118 , 25	1H0/ 953634/A / RECEPTACUL	13 , 67
5Q1/ 614725/J / FREIO	157 , 83	1H0/ 953635/ / RECEPTACUL	13 , 67
5Q1/ 614740/B / TUBO FREIO	204 , 14	7M3/ 121229/A / GALAO	58 , 74
5Q0/ 906385/ / RECEPTACUL	162 , 09	7M1/ 611019/ / CILINDRO	1.645 , 74
5Q0/ 513425/J / TUBO	42 , 32	7M0/ 973202/ / RECEPTACUL	90 , 60
5Q0/ 614741/H / TUBO FREIO	226 , 76	7M0/ 973119/ / RECEPTACUL	63 , 80
5Q0/ 407254/A / CAIXA	1.718 , 37	7X0/ 831401/ / DOBRADICA	35 , 76
5Q0/ 407271/BP/ EIXO	5.567 , 76	7X0/ 831439/ / TAMPAO	- , 71
5Q0/ 816411/AB/ CONDENSADO	2.068 , 77	7M0/ 919382/ / ANEL	11 , 84
5Q0/ 129618/C / CONDUTOR A	110 , 99	7M0/ 867299/K / CLIP	1 , 57
1K0/ 971461/M / TAPETE	120 , 28	7M0/ 868563/ / CLIP	4 , 37
1K0/ 959623/D /3X1TAMPAO	47 , 30	7M0/ 857511/A /Y20ESPELHO IN	799 , 28
1K0/ 927906/B / BUCHA	1 , 25	305/ 201193/6 / BRACADEIRA	1 , 79
1K0/ 919737/M / SUPORTE	74 , 91	305/ 201179/5 / MANGUEIRA	7 , 67
1K0/ 919341/G /9B9BUCHA	89 , 10	305/ 201179/6 / MANGUEIRA	24 , 71
7P0/ 857805/F /KJDCINTO 3 PT	1.133 , 67	305/ 513425/1 / TUBO	20 , 32
7P0/ 885997/ / PARAFUSO	6 , 49	305/ 412026/C / TUBO	627 , 47
7P0/ 614725/F / TUB FREIO	254 , 12	305/ 201179/4 / MANGUEIRA	7 , 91
7P0/ 614727/P / FREIO	367 , 71	7L9/ 885259/ / APOIO	2.240 , 64
7P0/ 614729/C / FREIO	89 , 90	7L9/ 885375/ / ASSENTO	987 , 76
7P0/ 614730/C / FREIO	79 , 44	7L6/ 998122/ / ELEMENTC	96 , 40
7P0/ 614747/E / TUBO FREIO	122 , 75	7L6/ 998121/D / JG.REGULAG	270 , 16
7P0/ 614771/A / TUBO FREIO	52 , 63	7L6/ 998121/C / ELEMENTO	83 , 90
7P0/ 614772/A / TUBO FREIO	52 , 63	7L6/ 998121/B / ELEMENTO	89 , 18
0C3/ 300050/C / CAMBIO	30.846 , 94	7L6/ 972726/ / CAIXA	33 , 00
5Z1/ 820741/A / MANGUEIRA	441 , 97	7L6/ 998121/ / ELEMENTC	96 , 40
5Z0/ 820744/E / MANGUEIRA	244 , 09	7L6/ 998121/A / ELEMENTO	96 , 40
N/ 909650/01/ PARAFUSO	4 , 66	7L6/ 972108/D / FITA TEXTI	6 , 45
5Q4/ 959811/D / MOTOR	553 , 20	7L6/ 972108/A / FITAVELCRO	6 , 45
5Q1/ 820353/E / CAIXA	2.819 , 76	7L6/ 972108/ / FITAVELCRO	6 , 45
5Q1/ 723142/D / PEDALFREIO	329 , 64	7L6/ 971913/B / BUCHA	12 , 76
5Q1/ 721142/C / PEDALFREIO	329 , 64	7L6/ 971905/A / BUCHA	9 , 35
5Q1/ 721142/D / PEDALFREIO	329 , 64	7L6/ 971905/B / MOLDURA	28 , 90
5Q1/ 723142/C / PEDALFREIO	329 , 64	7L6/ 971908/A / TAMPAO	46 , 85
5Q0/ 711487/A / BUCHA	13 , 77	7L6/ 971211/AF/ CHICOTE	787 , 87
5Q0/ 721491/J / SUPORTE	9 , 09	7L6/ 971211/AA/ CHICOTE	1.498 , 52
5Q0/ 819133/ / SUPORTE	76 , 91	7L6/ 971145/S / CHICOTE	831 , 95
5Q0/ 803803/ / REFORCO	939 , 55	7L6/ 971145/BA/ CHICOTE	831 , 95
5Q0/ 803804/ / REFORCO	939 , 55	305/ 698151/5 / PAST FREIO	103 , 41
311/ 611835/ / BUCHA	26 , 97	7L8/ 422885/A / RESFRIADOR	1.536 , 14
WUR/ 001431/ / LAMPADA AUT 1	2 , 46	7L8/ 422890/ / MANGUEIRA	372 , 06
WUR/ 001432/ / LAMPADA AUT 1	1 , 51	7L8/ 422891/B / MANGUEIRA	530 , 30
WUR/ 001433/ / LAMPADA AUT 1	2 , 00	7L8/ 422885/ / RESFRIADOR	1.455 , 18
WUR/ 001434/ / LAMPADA AUT 1	2 , 00	7L8/ 422881/ / MANGUEIRA	686 , 58
WUR/ 001435/ / LAMPADA AUT 1	1 , 42	7L8/ 317801/C / TUBO	3.004 , 65
WUR/ 001436/ / LAMPADA AUT 1	1 , 88	1H0/ 885475/ / MOLA	33 , 79
WUR/ 001437/ / LAMPADA AUT 1	1 , 75	305/ 611917/ / ANEL	5 , 56
WUR/ 001438/ / LAMPADA AUT 1	2 , 22	7L8/ 254400/HX/ CATALISADO	7.044 , 72
7P0/ 863983/E / ISOLAMENTO	810 , 91	7L8/ 253047/ / SUPORTE	106 , 42
7P0/ 857938/B / ISOLAMENTO	123 , 97	7L8/ 253047/A / SUPORTE	106 , 42
7P0/ 857939/ / ISOLAMENTO	123 , 97	7L8/ 199131/A / SUPORTE	747 , 58
7P0/ 863354/ / ISOLAMENTO	163 , 74	7L8/ 133778/G / MANGUEIRA	173 , 89
7P0/ 863924/B / ISOLAMENTO	233 , 23	7L8/ 199307/D / APOIO	1.263 , 54
7P0/ 863923/B / ISOLAMENTO	233 , 23	7L6/ 971072/MS/ CHIC MOTOR	9.931 , 78
7P0/ 521443/C / PROTECAO	210 , 71	7L6/ 971072/NJ/ CHIC MOTOR	9.931 , 78
7P0/ 521433/A / PROTECAO	133 , 09	7L6/ 971072/H / CHIC MOTOR	9.931 , 78
7P0/ 521202/ / ANEL	12 , 84	7L6/ 971072/GA/ CHIC MOTOR	9.812 , 86
7P0/ 521102/R / EIXO	7.384 , 79	7L6/ 971072/FS/ CHIC MOTOR	9.812 , 86
7P0/ 521102/Q / EIXO	7.384 , 79	305/ 611715/A / MOLA RETEN	1 , 42

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 521101/M / EIXO	5.801 , 67	305/ 611349/5 / TAMP	83 , 59
7P0/ 512302/ / SUPORTE	888 , 29	7L8/ 133778/C / MANGUEIRA	196 , 43
7P0/ 512087/C / TAMP	32 , 72	7L8/ 133778/D / MANGUEIRA	55 , 21
7P0/ 512087/ / CAPA	39 , 02	7L8/ 133778/E / MANGUEIRA	260 , 60
7P0/ 505436/B / CAIXA	1.861 , 77	7L8/ 133778/F / MANGUEIRA	358 , 87
7P0/ 505435/B / CAIXA	1.861 , 77	7L8/ 133778/B / MANGUEIRA	196 , 43
7P0/ 505312/E / BARRA	1.328 , 02	7L8/ 133778/ / MANGUEIRA	74 , 75
7P0/ 505311/E / BARRA	1.328 , 02	7L8/ 133366/B / MANGUEIRA	89 , 91
7P0/ 501811/ / CAPA PROTE	9 , 71	7L8/ 129684/ / CONDUTOR A	243 , 94
7P0/ 501655/A / CUBO RODA	969 , 53	7L8/ 133336/ / SUPORTE	79 , 49
7P0/ 501201/G / EIXO	4.833 , 76	7L8/ 133366/ / MANGUEIRA	123 , 45
7P0/ 422893/AC/ MANGUEIRA	1.174 , 47	7M0/ 837227/ / ANEL	24 , 61
7P0/ 422891/K / MANGUEIRA	441 , 10	7M0/ 837284/ / LUVA	32 , 94
7P0/ 422849/A / SUPORTE	72 , 35	7L9/ 035640/ / PLACARETEN	674 , 48
7P0/ 419293/B / TIRANTE	169 , 95	7L9/ 721647/ / TAMP	263 , 20
7P0/ 412409/ / TAMP	7 , 30	7L9/ 723173/ / CAPA	335 , 32
7P0/ 412375/B / CAPA	67 , 74	7L9/ 035008/B /7R3UNIDADE	20.819 , 98
7P0/ 412295/D / TAMP	118 , 28	7L6/ 971341/B / CONDUTOR	58 , 44
7P0/ 412269/A / ANEL	153 , 58	7L6/ 971341/AM/ CONDUTOR	65 , 25
7P0/ 412269/ / ANEL	159 , 70	7L6/ 971341/AN/ CONDUTOR	65 , 25
7P0/ 412137/ / INVOLUCRO	154 , 35	7L6/ 971341/AP/ CONDUTOR	89 , 22
7P0/ 412103/ / PRATO MOLA	249 , 96	7L6/ 971341/AL/ CONDUTOR	58 , 44
7P0/ 411189/A / BASE	216 , 62	7L6/ 971341/AK/ CONDUTOR	58 , 44
7P0/ 411178/A / SUPLEMENTO	262 , 79	7L6/ 971341/AJ/ CONDUTOR	61 , 83
7P0/ 411177/ / SUPLEMENTO	130 , 89	7L6/ 971303/A / PRESILHA	38 , 18
7P0/ 407246/A / CAIXA	1.842 , 09	7L6/ 971303/B / SUPORTE	59 , 42
7P0/ 407245/A / CAIXA	2.131 , 33	7L9/ 035008/B /6C3UNIDADE	20.819 , 98
5Q0/ 199517/D / SUPORTE	54 , 78	7L8/ 919087/C / MODULO	1.559 , 22
5Q0/ 121093/R / SUPORTE	25 , 31	7L8/ 804123/ / ALOJAMENTO	129 , 30
5Q0/ 121093/T / SUPORTE	29 , 08	7L8/ 614742/D / TUBO FREIC	229 , 35
5Q0/ 121205/C / DEFLETOR	491 , 89	7L6/ 971341/AA/ CONDUTOR	85 , 59
5Q0/ 121205/D / DEFLETOR	510 , 62	7L6/ 971341/AH/ CONDUTOR	61 , 83
8E0/ 972575/B / RECEPACUL	33 , 18	7L6/ 971303/ / PRESILHA	38 , 18
8D9/ 885678/ /9B9BUCHA	5 , 52	7L6/ 971256/A / CHICOTE	126 , 73
7P6/ 880572/B / SUPORTE	73 , 34	7L6/ 971247/E / CHICOTE	512 , 12
7P6/ 880571/B / SUPORTE	73 , 34	305/ 721141/3 / PEDALFREIO	81 , 03
7P6/ 867450/C /DV8GUARNICAO	1.026 , 21	7L8/ 614741/F / TUBO FREIO	229 , 35
7P6/ 867449/C /DV8GUARNICAO	1.026 , 21	7L8/ 614730/A / TUBO FREIO	74 , 33
7P6/ 867171/ /81UCOBERTURA	98 , 49	7L8/ 614728/A / TUBO FREIO	86 , 69
7P6/ 864759/ / ISOLAMENTO	83 , 73	7L8/ 614729/A / TUBO FREIO	196 , 57
7P6/ 864726/A / ISOLAMENTO	114 , 79	7L6/ 971256/ / CHICOTE	126 , 73
7P6/ 864712/ / ISOLAMENTO	120 , 39	7L6/ 971227/C / CHICOTE	1.080 , 97
7P6/ 864711/ / ISOLAMENTO	120 , 39	7L6/ 971212/AR/ CHICOTE	1.498 , 52
7P6/ 864238/B / ISOLAMENTO	235 , 51	7L6/ 971212/S / CHICOTE	1.498 , 52
7P6/ 864237/B / ISOLAMENTO	235 , 51	7L6/ 971213/C / CHICOTE	69 , 06
7P6/ 864233/ / ISOLAMENTO	152 , 03	7L6/ 971213/D / CHICOTE	69 , 06
7P6/ 864207/B /E74DESBRACOS	3.719 , 32	7L6/ 971211/N / CHICOTE	707 , 80
7P6/ 864760/ / ISOLAMENTO	83 , 73	7L8/ 611918/A / TUBO	387 , 73
7P6/ 611931/AB/ TUBO	410 , 78	7L8/ 611917/A / TUBO	387 , 73
7P6/ 611931/AA/ TUBO	494 , 14	7L8/ 511418/ / BRACADEIR	40 , 12
7P6/ 419501/CA/ COLUNA DIR	7.444 , 80	7L6/ 971211/BH/ CHICOTE	1.498 , 52
7P6/ 419501/CS/ COLUNA DIR	7.444 , 80	7M3/ 499349/A / PLACAINTE	24 , 89
7P6/ 422893/S / MANGUEIRA	1.174 , 47	7X0/ 819152/ / SAIDA AR	16 , 68
7P6/ 121070/S / TUBO	700 , 36	7X0/ 819543/ /1NNMANGUEIRA	7 , 54
7P6/ 121070/F / TUBO	699 , 68	7X0/ 253101/ / TUBO	2.309 , 69
7P6/ 121070/E / TUBO	817 , 57	7X0/ 201920/ / RESERVATOR	47 , 41
7P6/ 121070/D / TUBO	582 , 78	7X0/ 201817/ / MANGUEIRA	11 , 43
7P6/ 122447/N / TUBO	392 , 84	7X0/ 201651/ / CINTATENSO	12 , 90
7P0/ 863993/B / ISOLAMENTO	269 , 94	7X0/ 201511/ / FILTR COMB	11 , 62
7P0/ 863994/B / ISOLAMENTO	269 , 94	1H0/ 947565/ / VEDACAO	29 , 89
7P0/ 864895/B / PAINEL	2.190 , 99	7X0/ 941543/ / CAPA PROTE	1 , 42
7P0/ 867191/ / SUPORTE	54 , 59	7X0/ 919327/ / SUPORTE	55 , 27
7P0/ 867192/ / SUPORTE	54 , 59	7X0/ 919305/ /1NNACENEDOR	61 , 07
7P0/ 867561/B / RECORTE	582 , 78	7X0/ 919131/ / ANEL	16 , 01

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 867562/A / RECORTE	582 , 78	7X0/ 919061/ / SOQUETE	82 , 06
AG/ T40173/ / SUPORTE PARA	4.803 , 85	7X0/ 201551/ / TAMPA	35 , 14
1C0/ 962258/N /000UNIDADE	2.707 , 51	7X0/ 201294/ / MANGUEIRA	120 , 67
ASE/ 456045/00/000JG COMPLEM	4.612 , 75	7X0/ 201214/A / TUBO	4 , 99
ASE/ 456010/01/000JG. BASICO	6.448 , 65	7X0/ 201293/ / MANGUEIRA	94 , 56
AG/ T10011/ / CHAVE MULTIDE	107 , 03	7X0/ 201143/ / MANGUEIRA	4 , 88
VWA/ G552/ / COMPRESSOR DE	654 , 51	7X0/ 863112/ /L80CHAPA RETE	26 , 44
ASE/ 481171/00/000ADJUSTING	586 , 49	7X0/ 857771/ / LUVA	- , 71
A/ G10222/A /18 ADAPTADOR	320 , 64	7X0/ 863101/ /1BSREVESTIMEN	206 , 76
ASE/ 441019/00/000CAIXA	5.594 , 21	7X0/ 863111/ /L80REVESTIMEN	47 , 90
ASE/ 456011/01/000RECEPCAO	1.027 , 12	7X0/ 813175/ / SUPORTE	455 , 78
ASE/ 442053/00/000AIRBAG	242 , 82	7X0/ 129830/ / RETENTOR	2 , 70
ASE/ 451510/00/000PLIERS	321 , 14	7X0/ 133518/ / MANGUEIRA	20 , 85
ASE/ 404513/00/000VALVULA	517 , 40	7X0/ 133889/ / MANGUEIRA	14 , 49
ASE/ 441024/00/000CABO TESTE	4.604 , 59	7X0/ 199181/ / SUPORTE	558 , 81
5Z0/ 885063/P / ENCOSTO	2.789 , 02	7X0/ 129627/ / MANGUEIRA	136 , 27
1J0/ 973702/ / RECEPTACUL	33 , 18	7X0/ 122447/A / MANGUEIRA	45 , 42
231/ 881281/Z / PORCA	9 , 36	1H0/ 937083/ / SUPORTE	31 , 93
5U4/ 837440/ /1NNTRILHO	49 , 14	7X0/ 881901/ /ZUMAPOIO	536 , 73
5GE/ 010001/ / ETIQUETA	31 , 92	7X0/ 881806/ /VVYREVESTIMEN	389 , 63
5U6/ 853705/A /1NNFRISOTETO	66 , 54	7X0/ 881805/A /ZUMREVESTIMEN	374 , 29
1SB/ 955426/ /03CPALHETA	87 , 01	7X0/ 881723/A / MOLA	13 , 44
1SB/ 955425/ /03CPALHETA	87 , 01	7X0/ 881406/A /ZUMREVESTIMEN	342 , 60
ASE/ 440254/00/000CHAVE	2.365 , 57	7X0/ 881405/A /ZUMREVESTIMEN	342 , 60
1SB/ 955410/ /03CBRACO	60 , 35	7X0/ 867838/ /M60GRAMPO	- , 71
ASE/ 403010/00/000ADAPTADOR	109 , 89	7X0/ 809202/ / COLUNA A	364 , 94
AG/ T40227/ / PINO TRAVA	52 , 13	309/ 201139/2 / ANEL	22 , 00
AG/ T40220/ / CHAVE ARTICUL	196 , 11	1H1/ 819031/B / PERMUTADOR	1.818 , 86
1SB/ 955409/ /03CBRACO	80 , 18	1H1/ 721761/ / CONTRAPESO	41 , 73
5Z1/ 857538/E /EL7TAMPA	85 , 71	1H1/ 713819/B / MECANISMO	2.319 , 41
AG/ T40193/ / COLOCADOR	69 , 53	1H1/ 698019/B / CIL FREIO	2.043 , 86
5Z1/ 857538/B /9B9TAMPA	48 , 15	1H1/ 614147/ / COXIM	41 , 32
AG/ T40192/ / COLOCADOR	69 , 53	7X0/ 311105/ / EIXO	335 , 67
5Z1/ 857537/ /9B9TAMPA	48 , 15	7X0/ 399113/ / SUPORTE	116 , 80
AG/ T40178/ / PADRAO PARA M	1.258 , 29	7X0/ 399113/A / SUPORTE	40 , 96
AG/ T40116/ / PINOS DE LOCA	424 , 77	7X0/ 298001/ / JG.PECAS	35 , 15
AG/ T40079/ / ADAPTADOR	123 , 90	7X0/ 253609/ / SILENCIOSO	531 , 23
AG/ T40074/ / SUPORTE PARA	946 , 53	1H0/ 953637/ / RECEPTACUL	13 , 67
5Z1/ 857522/A / ESPELHO	86 , 99	1H0/ 953516/P /01CREVESTIMEN	438 , 90
5G0/ 959893/ /FODCAPA	105 , 21	7X0/ 867369/A /1NNGALAO	6 , 61
5G0/ 980543/ / CAMERA	2.267 , 19	7X0/ 863781/ /1NNCOBERTURA	175 , 72
5G1/ 805327/ / SUPORTE	51 , 01	7X0/ 863731/ /1NNCOBERTURA	781 , 40
5G1/ 858060/B /YI2ALOJAMENTO	101 , 13	7X0/ 863711/A /1NNCOBERTURA	175 , 53
5G1/ 858418/C /AEP COBERTURA	469 , 66	7X0/ 863711/ /1NNCOBERTURA	261 , 77
5G1/ 861513/A / CANTONEIRA	31 , 27	7X0/ 863685/ /K46REVESTIMEN	81 , 70
5G1/ 880841/C / AIRBAG	3.203 , 57	7X0/ 863685/A /K46REVESTIMEN	63 , 29
5G1/ 920656/ / INSTRUMENT	7.622 , 27	7X0/ 863686/ /K46REVESTIMEN	81 , 70
5G1/ 920740/ / INSTRUMENT	6.681 , 33	7X0/ 863686/A /K46REVESTIMEN	63 , 29
5G1/ 920750/ / INSTRUMENT	7.622 , 27	7X0/ 863463/ /1NNPORTA MALA	457 , 04
5G1/ 920756/ / INSTRUMENT	7.622 , 27	7X0/ 819869/ / CANAL AR	40 , 09
5G1/ 927238/E /WZUUNIDADE	220 , 72	7X0/ 819870/ / CANAL AR	40 , 09
5G1/ 927238/F /WZUUNIDADE	273 , 71	7X0/ 819809/ / VALVULA	55 , 36
5G2/ 805327/ / SUPORTE	51 , 01	7X0/ 819656/ / CONDUTOR A	24 , 17
5G4/ 809377/ / SOLEIRA	1.159 , 25	7X0/ 819655/ / CONDUTOR A	24 , 17
5G4/ 809378/ / SOLEIRA	1.159 , 25	7X0/ 259345/ / HASTE	8 , 40
5G4/ 837651/B / VEDACAO	293 , 46	7X0/ 253209/ / SILENCIOSO	498 , 95
5G4/ 837652/B / VEDACAO	293 , 46	7X0/ 253111/ / PORCA	1 , 36
5G4/ 854771/A /BNTFRISO	631 , 13	7X0/ 201931/ / TUBO	27 , 72
5G4/ 854771/A /CDUFRISO	599 , 28	7X0/ 251261/A / VEDACAO	12 , 55
5G4/ 854771/A /CKKFRISO	599 , 28	7X0/ 883805/A /ZUMREVESTIMEN	852 , 23
5G4/ 854771/A /EGSFRISO	631 , 13	7X0/ 883806/A /ZUMREVESTIMEN	436 , 75
BAC/ 399201/ / MANCALBORR	276 , 57	7X0/ 883405/A /ZUMREVESTIMEN	1.157 , 42
D/ 002000/A2/ REMOVEDOR	249 , 73	7X0/ 883375/ / ASSENTO	578 , 79
D/ MSA003/ / MASSA	21 , 29	7X0/ 881806/A /ZUMREVESTIMEN	687 , 81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G4/ 854772/A /BNTFRISO	631 , 13	7X0/ 885805/A /ZUMREVESTIMEN	901 , 46
5G4/ 854772/A /CDUFRISO	599 , 28	7X0/ 885405/A /ZUMREVESTIMEN	954 , 59
5G4/ 854772/A /CKKFRISO	599 , 28	7X0/ 711136/ / VEDACAO	2 , 13
5G4/ 854772/A /EGSFRISO	631 , 13	7X0/ 707189/ / MOLA	- , 68
5G4/ 858065/A /AEPFRISO	994 , 89	1H0/ 971248/ / PARAFUSO	11 , 94
5G6/ 807509/ / PECA ENCHI	68 , 67	1H0/ 971260/ / RETENTOR	2 , 62
5G6/ 813818/ / SUPORTE	61 , 24	1H0/ 906233/ / RECEPTACUL	98 , 25
5G6/ 817157/ / ISOLAMENTO	168 , 07	1H0/ 887301/ /01CCAPA COBER	2 , 82
5G6/ 817467/ / MOLDURA	368 , 89	7X0/ 955453/ / RESERVATOR	47 , 59
5G6/ 827936/C /GRUSPOILER	2.680 , 51	7X0/ 953237/ / SUPORTE	2 , 59
5G6/ 839699/D / VEDACAO	297 , 37	7X0/ 881108/ / ASSENTO	712 , 59
5G6/ 839700/D / VEDACAO	297 , 37	7X0/ 867369/B /1NNGALAO	13 , 54
5G6/ 898780/ / JG.PECAS	206 , 17	7X0/ 698105/ / JOGO FREIO	2.580 , 43
AG/ T10315/ / CHAVES PARA R	114 , 35	7X0/ 698106/ / JOGO FREIO	1.530 , 08
AG/ T10314/ / ROLO DE PRESS	159 , 15	7M3/ 973119/ / RECEPTACUL	56 , 93
AG/ T40274/ / GANCHO	186 , 72	7M3/ 972726/B / CAIXA	43 , 50
AG/ T40271/ / Trava	564 , 17	7M3/ 955435/ /01CCAPA	12 , 33
AG/ T40266/ / ADAPTADOR	201 , 54	7X0/ 853687/A / LOGOTIPO	32 , 45
AG/ T10143/ / COLOCADOR	90 , 29	7X0/ 857059/ /L80COBERTURA	68 , 71
AG/ T10347/ / SOQUETE ESPEC	80 , 33	7X0/ 853687/ / LOGOTIPO	34 , 16
AG/ T10344/ / CHAVE ESTRELA	126 , 94	7X0/ 611939/A / MANGUEIRA	41 , 08
AG/ T10263/ / DISPOSITIVO D	1.109 , 36	7X0/ 611724/ / TUBO FREIO	25 , 96
AG/ T10256/ / COLOCADOR	86 , 80	7X0/ 611931/ / TUBO	36 , 64
AG/ T10337/ / ADAPTADOR	415 , 56	7X0/ 611387/ / PENEIRA DE	2 , 98
ASE/ 402111/01/000ADAPTADOR	1.170 , 94	7X0/ 611349/ / TAMPÁ	16 , 15
BR/ T02009/A / JOGO DE EXTRA	150 , 74	7X0/ 611307/ / RESERVATOR	12 , 70
2H7/ 839402/G / ACIONAMETO	613 , 39	1H0/ 959653/E / ANEL	1.824 , 78
04E/ 109601/B / VALVULA	27 , 57	1H0/ 959565/ /01CINTERRUPTO	495 , 96
AG/ T10097/ / CENTRALIZADOR	142 , 24	7M3/ 857145/A / BATENTE	49 , 79
5X0/ 615123/B / CAIXA	445 , 04	7M3/ 880201/E /4ECAIRBAG	6.262 , 93
5C0/ 971228/M / CHICOTE P	419 , 90	7X0/ 853558/ / SOLEIRA	25 , 82
5C0/ 971230/A / CHICOTE P	625 , 56	7X0/ 847227/ / PARAFUSO	1 , 37
1J4/ 853805/D /6DAFOLHA	80 , 73	7X0/ 609583/ / MOLA	2 , 84
1J4/ 853806/D /6DAFOLHA	69 , 81	7X0/ 419555/ / REFORCO	16 , 61
APR/ 601307/H /RBSpneu	529 , 62	7X0/ 513537/ / MOLA	- , 68
APR/ 601307/H /RPIPNu	1.358 , 64	1H0/ 959455/D / VENTILADOR	3.050 , 04
APR/ 601307/J /RBSpneu	519 , 22	1H0/ 959263/ / PRE RESIST	358 , 00
APR/ 601307/J /RPIPNu	1.199 , 57	7M3/ 253243/ / CHAPA	1.069 , 58
APR/ 601307/K /RBSpneu	498 , 92	7X0/ 122109/A / TUBO	181 , 16
APR/ 601307/K /RPIPNu	1.416 , 42	7X0/ 121687/ / ANEL	2 , 01
APR/ 601307/L /RBSpneu	526 , 79	7X0/ 122051/A / MANGUEIRA	99 , 58
APR/ 601307/L /RPIPNu	1.156 , 62	7X0/ 121283/ / CONDUTOR A	16 , 29
APR/ 601307/M /RBSpneu	565 , 01	7X0/ 121225/ / TAMPÁ	6 , 73
APR/ 601307/M /RPIPNu	1.273 , 71	7X0/ 919040/ / SOQUETE	39 , 52
APR/ 601307/N /RBSpneu	568 , 97	7X0/ 911365/ / MANCAL	160 , 89
APR/ 601307/N /RPIPNu	2.396 , 33	7X0/ 121086/B / MANGUEIRA	140 , 81
APR/ 601307/P /RBSpneu	894 , 85	7X0/ 121101/B / MANGUEIRA	72 , 17
APR/ 601307/R /RBSpneu	2.587 , 00	7X0/ 121109/A / MANGUEIRA	38 , 09
APR/ 601307/R /RPIPNu	905 , 35	7X0/ 121067/A / CINTA	2 , 13
APR/ 601307/S /RBSpneu	1.497 , 52	7X0/ 121065/J / TUBO	128 , 26
APR/ 601307/S /RPIPNu	1.268 , 56	1H0/ 919371/ / ANEL VEDAC	9 , 63
AG/ T40071/ / PINOS TRAVA	112 , 98	1H0/ 919433/A / RELE	664 , 83
AG/ T40058/ / ADAPTADOR	253 , 67	7X0/ 857585/ /L80CAPA COBER	4 , 90
AG/ T40048/ / DISPOSITIVO D	183 , 12	7X0/ 801581/ / SUPORTE	103 , 60
AG/ T10430/ / DISPOSITIVO D	207 , 98	7X0/ 119261/ / TAMPÁ	16 , 58
AG/ T40031/ / SOQUETE ESPEC	172 , 49	7X0/ 012219/ / CHAVE	27 , 07
AG/ T40023/ / COLOCADOR	125 , 85	7N0/ 915429/A / CAPA COBER	2 , 91
1SB/ 857508/C /9B9CARCACA	349 , 40	7X0/ 971011/B / CHICOTE	766 , 95
AG/ T40019/ / EXTRATOR	936 , 04	7X0/ 957795/ / CABO VELOC	53 , 03
AG/ T10488/ / FERRAMENTA DE	118 , 58	7X0/ 801120/ / TRAVESSA	73 , 42
AG/ T10463/ / DISPOSITIVO D	143 , 51	1H0/ 971824/A / CONDUTOR	43 , 50
AG/ T10456/ / CHAVE SOQUETE	261 , 69	1H0/ 971787/ / SUPORTE	45 , 25
6Q0/ 959856/ /9B9INTERRUPTO	34 , 28	1H0/ 971701/ / RECEPTACUL	27 , 41
1SB/ 857508/ /9B9CARCACA	243 , 57	1H0/ 911251/ / RELE	280 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



1SB/ 857507/C /9B9CARCACA	349 , 40	7X0/ 906329/A / SUPORTE	39 , 53
AG/ T10450/ / COLOCADOR	98 , 85	7X0/ 906283/ / VALVULA	76 , 27
AG/ T10448/ / COLOCADOR	135 , 14	7X0/ 905851/A / FECHADURA	257 , 30
AG/ T10444/ / EXTRATOR DE J	733 , 99	7X0/ 800375/ / JG.CILINDR	701 , 42
1SB/ 857507/ /9B9CARCACA	243 , 57	7X0/ 721631/ / SUPORTE	16 , 46
AG/ T10442/ / EIXO CENTRALI	116 , 58	7X0/ 711811/ / HASTE	68 , 36
AG/ T10439/ / PINOS GUIA	215 , 07	7X0/ 711591/A / HASTE	34 , 89
AG/ T10436/ / COLOCADOR	82 , 27	1H0/ 971615/C / GUIA	65 , 11
VA/ S6340/ / ALICATE	1.162 , 71	1H0/ 971615/P / CLIP	60 , 52
1SB/ 813301/ /GRUCHAPA	295 , 96	1H0/ 971615/AB/ PRESILHA	65 , 71
AG/ T10434/ / COLOCADOR	81 , 92	7X0/ 898050/ / JG.MONTAGE	1.244 , 49
AG/ T10205/ / FERRAMENTA DE	4.442 , 47	7X0/ 898539/ / MASSA	32 , 05
1SB/ 809606/A /GRUPAINEL	1.244 , 45	1K4/ 881479/L /71NCAPA COBER	32 , 00
AG/ T10433/ / COLOCADOR	81 , 92	1K4/ 881479/L /7G8CAPA COBER	32 , 00
AG/ T10432/ / COLOCADOR	207 , 98	1K5/ 861301/ /71NGANCHO	6 , 23
A/ G10222/A /17 TUBO	100 , 63	1K5/ 861325/ /7G8CORTINA	1.166 , 33
ASE/ 402121/00/000ADAPTADOR	181 , 05	1K4/ 881479/L /30TCAPA COBER	32 , 00
AG/ T10431/ / COLOCADOR	207 , 98	1K4/ 881479/D /71NCAPA COBER	12 , 75
AG/ T10399/ / FERRAMENTA DE	162 , 71	1K4/ 881479/ /7G8CAPA COBER	12 , 75
AG/ T10396/ / CHAVE COMBINA	72 , 95	7L6/ 953516/A /75RREVESTIMEN	344 , 91
A/ G3400/ / ADAPTADOR MUL	129 , 95	7L6/ 953549/G / MODULC	2.131 , 78
AG/ T10391/ / CALIBRE	230 , 74	1K5/ 861302/ /71NGANCHO	9 , 84
AG/ T10333/ / FUNIL GUIA	680 , 38	1K5/ 861302/ /7G8GANCHO	6 , 12
AG/ T10390/ / DISPOSITIVO D	237 , 14	7L6/ 953516/A /4A1REVESTIMEN	344 , 91
AG/ T10378/ / COLOCADOR	109 , 62	7L6/ 955104/ / PORTA INJE	126 , 26
5Z0/ 881105/T / ASSENTO	968 , 25	7L6/ 955103/A / PORTA INJE	127 , 52
5Z0/ 857961/C /1FRCINZEIRO	66 , 56	7L6/ 955103/ / PORTA INJE	126 , 26
G/ 052128/A1/ GRAXA	98 , 32	7L6/ 955104/A / PORTA INJE	127 , 52
5U1/ 611741/K / TUBO FREIC	29 , 37	1K4/ 881480/ /71NCAPA COBER	12 , 75
N/ 013634/2 / REBITE	- , 30	1K4/ 881480/ /7G8CAPA COBER	12 , 75
N/ 013848/7 / ANEL	4 , 13	1K4/ 881480/ /31XCAPA COBER	12 , 75
AG/ T10162/A / BITS XZN 18	478 , 03	7L6/ 953549/F / MODULC	2.131 , 78
5K0/ 937087/AB/Z02UNID. CON.	3.608 , 80	7L6/ 953515/ /75RREVESTIMEN	322 , 43
5K0/ 937087/AB/Z03UNID. CON.	3.608 , 80	7L6/ 953516/ /4A1REVESTIMEN	344 , 91
5K0/ 937087/AB/Z3FUNID. CON.	3.652 , 34	7L6/ 953516/ /75RREVESTIMEN	344 , 91
7P0/ 857807/B /HCPCINTO 3 PT	1.411 , 33	7L6/ 953515/ /4A1REVESTIMEN	322 , 43
7P0/ 857807/B /UHQCINTO 3 PT	1.411 , 33	3U0/ 823401/ / APOIO	69 , 81
7P0/ 863459/F /5R5COBERTURA	1.067 , 74	3U0/ 821136/ / TIRANTE	39 , 37
5K0/ 937087/AB/Z3GUNID. CON.	3.652 , 34	3U0/ 821135/ / TIRANTE	102 , 27
1K9/ 827550/B / AMORTECEDO	156 , 19	1K4/ 867766/A /71NREVESTIMEN	67 , 52
1K9/ 805915/A /9B9SUPORTE	79 , 25	1K4/ 867766/A /7G8REVESTIMEN	67 , 52
1K9/ 805588/A / SUPORTE	1.666 , 79	1K4/ 867450/A /46XFRISO	1.583 , 26
1K5/ 919493/ / SUPORTE	25 , 98	1K4/ 867450/B /4J4FRISO	523 , 34
1K5/ 825205/C / REVESTIMEN	106 , 99	1K4/ 867765/A /7G8REVESTIMEN	67 , 52
5K0/ 937087/AB/Z3XUNID. CON.	3.913 , 79	1K4/ 867765/A /71NREVESTIMEN	67 , 52
5K0/ 937087/AB/Z3YUNID. CON.	3.913 , 79	1K4/ 867450/A /4BAFRISO	1.583 , 26
ZBC/ 498081/B / JG.ENGRENA	240 , 83	1K4/ 867450/ /4Z7FRISO	229 , 56
211/ 498041/2 / JG. PINO	207 , 26	1K4/ 867450/ /3ATFRISO	229 , 56
7P0/ 863599/A / BASE	222 , 29	1K4/ 867449/A /4BAFRISO	1.583 , 26
7P0/ 863925/ / ISOLAMENTO	959 , 01	3X0/ 820812/ / POLIA	247 , 47
5K0/ 937087/AB/Z4AUNID. CON.	4.013 , 74	1K5/ 809438/A / PAINEL	976 , 74
5K0/ 937087/AB/Z4CUNID. CON.	4.013 , 74	1K5/ 809605/ / PAINEL	2.269 , 40
5K0/ 937087/AB/Z4GUNID. CON.	3.761 , 33	1K5/ 809606/ / PAINEL	2.269 , 40
5K0/ 937087/AB/Z4HUNID. CON.	3.761 , 33	1K5/ 809224/B / REFORCO	607 , 83
171/ 711965/ / ANEL	6 , 04	7L6/ 963341/J / TAMPAP	32 , 10
5K0/ 937087/AB/Z69UNID. CON.	4.049 , 62	7L6/ 963341/G /3X1TAMPAP	38 , 06
5K0/ 937087/AB/Z6JUNID. CON.	4.049 , 62	7L6/ 963341/F / TAMPAP	38 , 06
5K0/ 937087/AB/Z74UNID. CON.	4.049 , 62	7L6/ 962104/ / MICROINTER	878 , 25
5K0/ 937087/AB/Z76UNID. CON.	4.049 , 62	1H0/ 611037/ / PINO	13 , 05
5K0/ 937087/AB/Z7SUNID. CON.	4.196 , 06	1H0/ 609734/F / CLIP	9 , 62
5K0/ 937087/AB/Z8GUNID. CON.	4.049 , 62	1K4/ 882046/MP/ ESTRUTURA	2.598 , 70
5K0/ 937087/AB/Z8JUNID. CON.	4.049 , 62	1K4/ 882046/MH/ ESTRUTURA	1.035 , 41
7P0/ 863931/C / ISOLAMENTO	404 , 07	1K4/ 882046/HK/ ESTRUTURA	1.028 , 56
WUR/ 002282/ / TERM ELETR TI	- , 46	1K4/ 882045/HR/ ESTRUTURA	3.257 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 809359/ / REFORCO	586 , 65	1K5/ 863361/ / REVESTIMEN	20 , 88
7P6/ 820881/ / SUPORTE	102 , 77	1K5/ 863301/ /7G8CALCO	9 , 53
7P6/ 823195/ / SUPORTE	52 , 23	1K4/ 882045/MP/ ESTRUTURA	3.257 , 04
7P6/ 823196/ / SUPORTE	52 , 23	1K4/ 881640/C /71NCAPA COBER	32 , 00
7P6/ 825181/ / COBERTURA	40 , 87	1K4/ 881640/C /7G8CAPA COBER	32 , 00
7P6/ 825182/ / COBERTURA	40 , 87	1K4/ 881516/BL/ CABECA	2.598 , 70
7P6/ 827427/ / APOIO	63 , 61	1K4/ 881516/S / CABECA	2.624 , 81
7P6/ 827427/C / APOIO	60 , 26	7L6/ 959565/J /3X1INTERRUPTO	663 , 45
7P6/ 827428/ / APOIO	63 , 61	1K5/ 863301/ /71NCALCO	9 , 72
7P6/ 827428/C / APOIO	60 , 26	1K5/ 863243/A /7G8CONSOLE	120 , 87
7P6/ 837119/A /5APVEDACAO	419 , 51	1K4/ 881516/AK/ CABECA	3.504 , 99
APR/ 051620/ / Cabo de Forca	341 , 76	1K4/ 881515/AK/ CABECA	3.504 , 99
APR/ 087026/MC/ CAMISA POLO	58 , 17	7L6/ 955463/B / TUBO	92 , 30
APR/ 087026/MD/ CAMISA POLO	58 , 17	7L6/ 955493/ / BUCHA	5 , 66
5C5/ 071610/B /GRUSPOILER	3.529 , 63	7L6/ 955407/B / BRACO	942 , 63
2H0/ 253053/EX/ FILTRO	18.433 , 43	7L6/ 955407/C / BRACO	476 , 23
1S0/ 087013/ /VCFCHAVEIRO	148 , 16	1K5/ 861850/ /7G8CAPA COBER	11 , 69
040/ 903137/5 / CORREIA	29 , 08	1K5/ 861325/ /71NCORTINA	3.630 , 44
5W0/ 881045/G / ESTRUTURA	585 , 01	1K4/ 881480/E /71NCAPA COBER	12 , 75
5Z6/ 827505/AF/ FECHADURA	169 , 26	1K4/ 881480/E /7G8CAPA COBER	12 , 75
ASE/ 451512/00/000ALICATE	479 , 66	1K4/ 881480/D /71NCAPA COBER	12 , 75
ASE/ 425006/01/000ENCHIMENTO	3.032 , 39	1K4/ 881480/D /7G8CAPA COBER	12 , 75
ASE/ 442050/00/000AIRBAG	166 , 61	1K4/ 881480/D /3U6CAPA COBER	14 , 13
ASE/ 465920/00/000MEDIDOR.	3.100 , 19	1K4/ 881480/ /30TCAPA COBER	12 , 75
ASE/ 401295/00/000CABO ADAPT	296 , 82	1H0/ 201449/ / GRAMPO	19 , 45
ASE/ 404004/00/000JOGO ADAPT	642 , 31	1H0/ 201255/ / ANEL	6 , 99
AG/ T40052/ / COLOCADOR	60 , 32	1H0/ 199187/A / ESTRIBO	303 , 34
AG/ T40009/ / CHAVE TENSION	86 , 74	1K5/ 839401/G / ACIONAMETO	1.382 , 70
AG/ T40007/ / COLOCADOR	73 , 33	1K5/ 839401/L / ACIONAMETO	1.018 , 67
AG/ T40005/ / TRAVA	529 , 63	1K5/ 839197/ / ISOLANTE	29 , 15
AG/ T10332/ / FERRAMENTA DE	222 , 36	1K5/ 831505/C / SUPORTE	341 , 71
AG/ T10244/ / FERRAMENTA DE	760 , 30	1K5/ 831506/C / SUPORTE	323 , 30
AG/ T10215/ / COLOCADOR	86 , 34	1H0/ 422371/D / RESERVATOR	368 , 87
AG/ T10212/ / SOQUETE ABERT	161 , 28	1H0/ 422376/C / TAMP	82 , 10
ASE/ 423063/00/000DISP. AJUS	149 , 26	1H0/ 419951/ / EIXO	1.560 , 46
5U3/ 831055/C /GRUPORTA	1.711 , 70	1H0/ 419701/ / CHAPA	25 , 19
5Z0/ 881106/AB/ ASSENTO	1.479 , 46	1H0/ 129833/ / ANEL	13 , 01
5U7/ 864459/F / CAPOTA	1.712 , 40	1H0/ 412319/B / BATENTE	93 , 05
2H0/ 867749/A / TIRANTE	14 , 54	1H0/ 412341/ / PRATO MOLA	216 , 64
080/ 301155/1 / LUVA	2 , 04	1H0/ 121687/A / ANEL VEDAC	9 , 66
5U0/ 881775/ / ESPUMA	105 , 87	1H0/ 121422/D / CAPA COBER	22 , 65
ZBA/ 121995/B / BRACADEIRA	2 , 67	1H0/ 121321/C / TAMP	95 , 10
6Q5/ 800375/BF/ JG.CILINDR	1.295 , 71	1K5/ 831106/F / CHAPA EXT.	519 , 69
1J0/ 127401/A / FILTR COMB	189 , 38	1K5/ 831105/F / CHAPA EXT.	519 , 69
1J0/ 127247/C / VALVULA	208 , 68	1K5/ 827531/A / CABO	19 , 16
5U0/ 407365/B / ALAVANCA	96 , 58	1K5/ 827705/C /5APVEDACAO	251 , 88
5Z0/ 407271/M / SEMI EIXO	698 , 98	1K5/ 827507/A / BATENTE	72 , 48
ASE/ 401082/00/000ADAPTADOR	740 , 96	1K5/ 827507/ / BATENTE	82 , 31
02U/ 311165/N / ENGRENAGEM	1.377 , 05	1H0/ 422941/ / SUPORTE	24 , 34
02U/ 311122/E / ANEL	204 , 74	301/ 501219/1 / BRACADEIRA	8 , 97
02U/ 311122/B / ANEL	204 , 74	1K5/ 827446/D / INSERTO	108 , 30
5Q0/ 253725/D / BRACADEIR	173 , 65	1K5/ 827445/D / INSERTO	108 , 30
5Z6/ 253181/F / SILENCIADO	1.194 , 43	1K5/ 825715/A / CHAPA	83 , 97
5Z0/ 253059/DA/ TUBO	3.706 , 86	1H0/ 419705/ / ARRUELA	41 , 06
0C3/ 142412/A / ATUADOR	6.473 , 95	1H0/ 419913/ / LUVA	204 , 25
0C3/ 142409/A / ATUADOR	2.144 , 11	1H0/ 419667/ / MOLA	9 , 71
079/ 121127/G / BOCAL	677 , 18	301/ 501217/1 / COIFA	34 , 31
5U0/ 711046/B / ALAVMUDANC	134 , 97	301/ 501203/1 / JUNTA HOMO	308 , 88
8N0/ 698471/ / JG. JUNTAS	208 , 08	1H0/ 121109/A / MANGUEIRA	100 , 04
8V0/ 698151/ / JG.PASTILH	665 , 29	1H0/ 119137/ / CORREIA	61 , 15
8V0/ 698671/ / JG. JUNTAS	56 , 04	1K5/ 819448/ / REVESTIMEN	16 , 88
5G0/ 863179/ / REFORCO	25 , 10	1K5/ 819447/ / REVESTIMEN	16 , 88
5G0/ 863250/B / CANAL AR	49 , 84	3X0/ 820601/ / RESERVATOR	39 , 60
5G0/ 864221/A /041TIRANTE	71 , 04	3X0/ 819059/ / GRAMPO	- , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 868345/ /ZE4COBERTURA	63 , 88	3U0/ 611707/ / MANGUEIRA	184 , 43
5G0/ 907451/ / SENSOR	214 , 86	3D4/ 839016/K / FECHADURA	1.451 , 27
5G0/ 907451/B / SENSOR	214 , 89	1K4/ 867449/ /4Z7FRISO	293 , 13
5G0/ 919415/A / LAMPADA	196 , 35	1K4/ 867449/ /3ATFRISO	229 , 56
5G0/ 919416/A / LAMPADA	196 , 35	1K4/ 867440/ /4Z7COBERTURA	318 , 89
5G0/ 920861/ / INSTRUMENT	6.807 , 91	1K4/ 867439/ /4Z7COBERTURA	293 , 13
5G0/ 947355/D /DV1LAMPADA	145 , 59	1K4/ 867440/ /3ATCOBERTURA	86 , 76
5G0/ 947355/D /EB2LAMPADA	145 , 59	1K4/ 867298/D /7G8REVESTIMEN	75 , 66
5G0/ 947356/D /EB2LAMPADA	145 , 59	1K4/ 867297/H /71NREVESTIMEN	122 , 15
5G0/ 947409/ / LAMPADA	129 , 81	1K4/ 880242/B / AIRBAG	2.262 , 00
5G0/ 959442/M /ICXBOTAO	2.269 , 97	1H0/ 253144/C / SUPORTE	66 , 76
7P0/ 880241/A / AIRBAG	2.269 , 36	1H0/ 253139/D / BRACADEIR	172 , 23
7P0/ 880242/A / AIRBAG	2.269 , 36	1H0/ 253115/ / VEDACAO	81 , 24
7P0/ 898022/A / JG REPARO	118 , 59	1H0/ 253115/C / VEDACAO	90 , 91
7P0/ 898259/ / JG.PECAS	2.021 , 94	1H0/ 201827/ /01CSUPORTE	170 , 51
7P0/ 898738/ / JG.MECANIS	2.369 , 76	1H0/ 201142/D / CABO MASSA	34 , 66
7P0/ 898870/ / JOGO CABOS	423 , 93	1H0/ 199354/H / CONSOLE	555 , 47
7P0/ 898870/A / JOGO CABOS	445 , 24	1H0/ 199354/L / CONSOLE	555 , 47
7P0/ 898921/ / JG.PECAS	791 , 20	1K5/ 839731/B / ISOLAMENTO	29 , 15
7P1/ 858365/B /E46COBERTURA	338 , 19	1K5/ 839462/ / MANIVELA	383 , 36
7P1/ 858365/B /H67COBERTURA	338 , 19	1H0/ 419343/ / MOLA	6 , 12
7P1/ 858366/M /4A1COBERTURA	318 , 10	1H0/ 419335/ / ANEL	40 , 82
7P1/ 858366/M /81UCOBERTURA	318 , 10	1H0/ 201511/A / FILTR COMB	87 , 49
7P1/ 858366/M /E46COBERTURA	334 , 66	1H0/ 201553/ /01CTAMPA	106 , 19
7P2/ 858365/J /4A1COBERTURA	405 , 11	1H0/ 201553/B /01CTAMPA	106 , 19
7P2/ 858365/J /81UCOBERTURA	405 , 11	1H0/ 201449/C / GRAMPO	20 , 32
7P2/ 858365/J /E46COBERTURA	405 , 11	1H0/ 201449/A / GRAMPO	12 , 83
7P2/ 858365/J /H67COBERTURA	405 , 11	1H0/ 199273/J / CONSOLE	646 , 42
7P6/ 419685/ /N0RTAMPA	416 , 20	1H0/ 199353/D / CONSOLE	355 , 41
7P6/ 419685/A /P0PTAMPA	501 , 86	1H0/ 199273/B / CONSOLE	617 , 08
7P6/ 825231/C / ISOLANTE	1.324 , 73	1K5/ 839461/ / MANIVELA	377 , 68
7P6/ 854662/ /9B9GRADE	335 , 59	1K5/ 839402/L / ACIONAMETO	1.070 , 21
5K0/ 937087/D /000UNID. CON.	3.598 , 01	1K5/ 839402/G / ACIONAMETO	994 , 38
5K0/ 937087/D /Z3SUNID. CON.	3.630 , 06	1H0/ 513269/D / CAPA PROTE	32 , 84
5K0/ 937087/D /Z3TUNID. CON.	3.630 , 06	1H0/ 521349/ / SUPORTE	1.884 , 58
5K0/ 937087/D /Z4JUNID. CON.	3.630 , 06	1H0/ 513269/C / CAPA PROTE	26 , 43
5K0/ 937087/D /Z4KUNID. CON.	3.630 , 06	1H0/ 611797/ / SUPORTE	20 , 84
5K0/ 937087/D /Z5YUNID. CON.	3.630 , 06	305/ 501117/1 / PONTA EIXO	108 , 50
5K0/ 937087/D /Z76UNID. CON.	3.775 , 52	305/ 501119/A / ANEL	1 , 36
5K0/ 937087/D /Z77UNID. CON.	3.775 , 52	1H0/ 820119/A / DRENO AGUA	47 , 80
5K0/ 937087/D /Z84UNID. CON.	3.894 , 56	1H0/ 820133/ / VEDACAO	122 , 44
5K0/ 937087/D /Z8CUNID. CON.	3.894 , 56	1H0/ 819946/A / ADAPTADOR	12 , 55
N/ 911976/01/ PARAFUSO	2 , 20	1H0/ 819943/ / PARAFUSO	4 , 66
211/ 511249/2 / ANEL	13 , 28	1H0/ 819648/A / MOLDURA	86 , 40
1JE/ 845201/ / VIDRO	115 , 25	1H0/ 819165/ / VEDACAO	39 , 50
SPA/ 198635/A / FRICCAO	29 , 18	1H0/ 819373/C / MANGUEIRA	251 , 26
5Z0/ 885501/H / ESTRUTURA	640 , 28	1H0/ 711595/ / HASTE	7 , 52
WUR/ 002250/ / TERM ELETR LA	5 , 05	1H0/ 711461/H /B41MANOPLA	155 , 19
WUR/ 002225/ / TERM ELETR LA	- , 57	1H0/ 711574/ / HASTE	125 , 12
5Q0/ 805398/ / CAIXA	150 , 01	305/ 422900/B / CONECTOR	20 , 66
5Q0/ 810988/ / ADAPTADOR	27 , 19	305/ 422900/A / CONECTOR	20 , 66
5Q0/ 805397/ / CAIXA	150 , 01	305/ 419999/1 / PARAFUSO	2 , 04
5Q0/ 804912/ / REFORCO	168 , 39	1H0/ 819465/E / COBERTURA	132 , 40
5Q0/ 813721/ / ALOJAMENTO	69 , 16	1H0/ 819145/ /B41CLIP	4 , 44
5Q0/ 813722/ / ALOJAMENTO	69 , 16	1H0/ 819129/ /01CBOTAO	38 , 53
5Q0/ 813727/C / SUPORTE	168 , 88	1H0/ 819056/ / PARAFUSO	26 , 35
5Q0/ 814151/A / TRAVESSA	616 , 99	1H0/ 819019/ / VEDACAO	41 , 38
5Q0/ 815369/C / MANGUEIRA	142 , 32	305/ 419849/1 / ANEL	- , 68
5Q0/ 804911/ / REFORCO	168 , 39	305/ 419815/1 / PARAFUSO	1 , 36
5Q0/ 804506/ / REFORCO	236 , 90	1H0/ 816831/ / FLANGE	249 , 42
5Q0/ 804505/ / REFORCO	236 , 90	305/ 419763/2 / COLUNA DIR	85 , 11
5Q0/ 804426/ / REFORCO	83 , 69	1H0/ 837581/D /B41MANIVELA	141 , 46
5Q0/ 804425/ / REFORCO	83 , 69	1H0/ 837581/D /U71MANIVELA	126 , 34
5Q0/ 804025/ / SUPORTE	41 , 21	1H0/ 698545/A / PECA FIXAC	165 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 803210/ / LONGARINA	615 , 26	1H0/ 698311/A / JG.MONTAGE	89 , 21
5Q0/ 803209/ / LONGARINA	615 , 26	305/ 399291/1 / BATENTE	13 , 90
5Q0/ 802397/ / ADAPTADOR	34 , 64	1H0/ 860273/B / CINTAFIXAC	32 , 59
5Q0/ 802136/ / PECAJUNCAO	156 , 55	1H0/ 807193/ / SUPORTE	25 , 09
5Q0/ 819454/ / CONEXAO	63 , 23	1H0/ 615448/ /01CCONDUTOR A	33 , 21
5Q0/ 825469/ / CHAPA	309 , 77	1H0/ 857231/A /01CCOBERATURA	71 , 62
5Q0/ 825815/ / SUPORTE	28 , 27	1H0/ 857133/ /B41FECHO	36 , 58
5Q0/ 825921/ / SUPORTE	68 , 04	305/ 201647/3 / CALCO	1 , 94
5Q0/ 825922/ / SUPORTE	68 , 04	305/ 201681/2 / ANEL COBER	5 , 53
5Q0/ 898047/ / SENSOR	284 , 43	305/ 201551/15/ TAMP	54 , 34
5Q0/ 898065/ / VELA	572 , 18	1H0/ 837497/A / CLIP	12 , 69
5Q0/ 898400/ / JG.FIXACAO	109 , 50	7M0/ 820749/B / ANEL VEDAC	9 , 04
5Q0/ 898400/A / JG.FIXACAO	73 , 69	305/ 611015/13/ CIL TRAVIO	583 , 17
5Q0/ 898919/ / PC INTERCA	1.990 , 22	305/ 611015/10/ CIL TRAVIO	570 , 72
5Q0/ 915181/D / CONTROLE	1.429 , 61	7L8/ 133366/A / MANGUEIRA	123 , 45
5Q0/ 919294/C /Z05UNIDADE	1.046 , 15	7L8/ 122447/D / MANGUEIRA	121 , 79
5Q0/ 919294/E /Z0QUNIDADE	1.162 , 30	7L6/ 998122/C / ELEMENTO	83 , 90
5Q0/ 919294/F /Z01UNIDADE	1.035 , 66	7L6/ 998122/B / ELEMENTO	89 , 18
5Q0/ 919294/F /Z08UNIDADE	1.067 , 55	7L6/ 998122/A / ELEMENTO	96 , 40
5Q0/ 919298/A /Z01UNIDADE	1.334 , 74	305/ 609707/A / MOLA	13 , 55
5Q0/ 919298/A /Z06UNIDADE	1.233 , 35	305/ 609614/2 / ALAVANCA	6 , 00
5G6/ 809678/ / PROLONGAME	61 , 24	305/ 609613/2 / ALAVANCA	6 , 00
5G6/ 804744/ / SUPORTE	24 , 53	305/ 601361/2 / VALVULA	9 , 36
APR/ 601307/B /RPIpneu	394 , 56	305/ 419407/2 / SUPORTE	19 , 42
APR/ 601307/BA/RCOpneu	1.372 , 77	305/ 419199/1 / ANEL	- , 65
APR/ 601307/BA/RPIpneu	1.183 , 96	305/ 412365/A / ANEL	9 , 15
APR/ 601307/BE/RPIpneu	1.416 , 45	305/ 412025/C / TUBO	556 , 96
APR/ 601307/D /RBSpneu	427 , 48	305/ 129814/1 / PECA "Y"	4 , 53
APR/ 601307/D /RPIpneu	572 , 08	305/ 129814/A / CONECTOR	- , 62
APR/ 601307/E /RPIpneu	583 , 62	305/ 103493/3 / MANGUEIRA	22 , 91
APR/ 601307/F /RBSpneu	362 , 00	305/ 103493/4 / MANGUEIRA	18 , 05
APR/ 601307/F /RPIpneu	654 , 95	305/ 016990/3 / SUPORTE	16 , 18
APR/ 601307/G /RPIpneu	512 , 23	305/ 721555/9 / CABO ACELE	22 , 36
3R0/ 971848/A / ABRACADEIR	8 , 43	1H0/ 853586/ / BUCHA	5 , 32
5N0/ 035342/G / CAIXA	3.057 , 71	1H0/ 823717/ / CLIP	2 , 13
5N0/ 601307/D /RCOpneu 235/55R1	1.234 , 95	1H0/ 823500/B / BATENTE	21 , 80
5N0/ 601324/ /RCOPNEU	897 , 10	1H0/ 798303/A / JG.FIXACAO	31 , 20
5N0/ 721794/ / ISOLAMENTO	11 , 92	305/ 512335/1 / ANEL	2 , 93
5N0/ 805931/B / TIRANTE	106 , 64	1H0/ 823347/ / CAPA COBER	6 , 57
5N0/ 827335/J / ADAPTADOR	242 , 21	1H0/ 820749/G / ANEL VEDAC	4 , 42
5N0/ 853275/ / PERFIL EST	482 , 53	1H0/ 721303/ / BATENTE	29 , 55
5N0/ 853276/ / PERFIL EST	483 , 27	1H0/ 721357/ / ALOJAMENTO	13 , 42
5N0/ 854969/D /9B9COBERTURA	1.021 , 95	1H0/ 721179/ / CASQUILHO	26 , 82
5N0/ 854970/D /9B9COBERTURA	1.021 , 95	305/ 512135/2 / CAPA PROTE	4 , 85
5N0/ 854970/H /9B9COBERTURA	515 , 29	305/ 501641/1 / ANEL	14 , 30
5N0/ 898307/ / JG.PECAS	516 , 95	1H0/ 820193/A / SECADOR	478 , 48
5N0/ 898308/ / JG.PECAS	516 , 95	1H0/ 820119/ / DRENO AGUA	42 , 63
5N0/ 907441/ / UNIDADE	3.123 , 71	1H0/ 721159/ / ANEL	5 , 86
5N0/ 907441/A / UNIDADE	3.123 , 71	305/ 501327/A / MOLA DISCO	2 , 71
5Q0/ 035726/ / CONEC.USB	71 , 48	7L6/ 945285/ / CAPA COBER	33 , 01
5Q0/ 121203/AA/ VENTILADOR	2.015 , 10	1K5/ 837973/A /9B9COBERTURA	216 , 39
5Q0/ 121203/BK/ VENTILADOR	2.860 , 62	1K5/ 837974/A /9B9COBERTURA	216 , 39
5Q0/ 121203/CC/ VENTILADOR	2.269 , 67	1K5/ 837114/ /UTFACIONAMENT	142 , 75
5Q0/ 121203/T / VENTILADOR	2.942 , 83	1K5/ 837070/ / CABO CLIP	21 , 80
5Q0/ 413023/FJ/ AMORTE.GAS	795 , 36	1K5/ 837069/ / CABO CLIP	21 , 80
5Q0/ 511357/F / BATENTE	127 , 87	7L6/ 959765/ / INTERRUPTO	1.213 , 97
5Q0/ 511357/H / BATENTE	127 , 86	7L6/ 959765/A / INTERRUPTO	1.422 , 66
5Q0/ 721095/ / GRAMPO	18 , 63	7L6/ 959703/ /VINMOTOR	2.106 , 70
5Q0/ 721601/A / CAPA PEDAL	157 , 77	7L6/ 959673/B /92YUNIDADE	651 , 66
5Q0/ 721796/B / SUPORTE	320 , 32	7L6/ 945259/A / SUPORTE	110 , 73
5Q0/ 802135/ / PECAJUNCAO	156 , 55	7L6/ 945257/F / SUPORTE	103 , 86
1JE/ 919051/ / UNIDADE	1.103 , 24	7L6/ 945191/ / VEDACAO	79 , 89
1JE/ 615601/ / DISCO	273 , 13	7L6/ 945192/ / VEDACAO	79 , 89
1J0/ 947301/ / LUZ	180 , 93	1K5/ 817111/ / TETO	844 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



0C3/ 927753/ / SENSOR	343 , 17	7L6/ 963341/H / TAMPÃO	34 , 42
07C/ 906051/ / SENSOR	327 , 58	305/ 121223/2 / PERSIANA	7 , 76
06A/ 905097/ / TRANSFORMA	1.820 , 36	7L6/ 959455/ / VENTILADOR	3.487 , 79
03K/ 906051/ / SENSOR	361 , 71	7L6/ 959511/ /3X1INTERRUPTO	273 , 98
5C6/ 881806/DF/WLWREVESTIMEN	1.721 , 27	7L6/ 955998/ / BUCHA	20 , 20
5C6/ 881901/B /86WAPÓIO	410 , 87	7L6/ 955873/ / CONECTOR	29 , 37
5C6/ 885901/B /83VAPÓIO	363 , 66	7L6/ 955707/A / BRACO	150 , 31
5C6/ 885901/B /85SAPÓIO	363 , 66	1H0/ 615123/C / CAIXA	1.284 , 47
5C6/ 885901/C /AW5APÓIO	363 , 66	1K5/ 810415/A / CHAPAFECHA	35 , 33
5C6/ 885901/D /X0HAPÓIO	363 , 66	1H0/ 612347/ / PORCA	18 , 89
5C6/ 885901/D /X0JAPÓIO	340 , 32	1H0/ 614191/ / CHAPA	428 , 09
5C6/ 885901/D /X0KAPÓIO	363 , 66	1H0/ 612337/ / MOLA	118 , 96
5C6/ 885901/F /CHSAPÓIO	1.340 , 41	1H0/ 612161/ / VEDACAO	11 , 85
5C6/ 885901/F /CHTAPÓIO	1.340 , 41	1H0/ 612151/C / REGULADOR	1.303 , 06
5C6/ 885901/F /CHUAPÓIO	1.340 , 41	1K5/ 809641/ / CANAL VEDA	169 , 50
5C6/ 885901/F /X0EAPÓIO	1.187 , 24	7L6/ 959673/B /6C3UNIDADE	651 , 66
5C6/ 885901/F /X0FAPÓIO	1.187 , 24	7L6/ 959672/C /6C3INTERRUPTO	602 , 17
5C6/ 885901/F /X0GAPÓIO	1.187 , 24	7L6/ 959672/C /7R3INTERRUPTO	646 , 62
5C6/ 885901/G /79XAPÓIO	355 , 75	7L6/ 959672/C /92YINTERRUPTO	646 , 62
5C6/ 885901/G /AW5APÓIO	1.297 , 94	7L6/ 959625/ / INTERRUPTO	311 , 96
7X0/ 012001/G / Literatura	35 , 56	1H0/ 611797/C / SUPORTE	7 , 57
5C6/ 885901/G /WLWAPÓIO	364 , 94	1H0/ 611799/ / SUPORTE	31 , 66
5Z0/ 857551/J /4ANPARASOL	112 , 01	1H0/ 612151/ / REGULADOR	2.565 , 41
5C6/ 885901/G /WLXAPÓIO	419 , 23	1H0/ 837257/ / PINO	5 , 76
5C6/ 885901/G /WLYAPÓIO	419 , 23	305/ 807534/1 / PROTECAO	35 , 35
5U0/ 035849/C / ANTENA	24 , 01	1H0/ 837217/D / CIL.FECHAD	783 , 64
5U0/ 881046/ / ESTRUTURA	382 , 60	305/ 129493/5 / MANGUEIRA	2 , 59
5C6/ 885901/H /20SAPÓIO	363 , 66	305/ 121991/3 / BRACADEIR	2 , 99
5C6/ 885901/H /X0HAPÓIO	363 , 66	305/ 803171/A / PORCA	5 , 35
5C6/ 885901/H /X0JAPÓIO	363 , 66	3X0/ 971101/ / CHICOTE	31 , 80
5C6/ 885901/H /X0KAPÓIO	363 , 66	3X0/ 857511/ /1NNESPELHO IN	93 , 67
030/ 121121/D / TAMPÁ	43 , 73	3X0/ 853663/ / COBERTURA	4 , 97
032/ 121111/CL/ CARCACA	237 , 23	3X0/ 837400/ / MANIVELA	281 , 17
1K5/ 833105/E / CHAPA EXT.	519 , 87	3X0/ 837400/A / MANIVELA	246 , 00
1K5/ 821022/A / PARALAMA	538 , 32	3X0/ 839081/ / HASTE	1 , 43
3C0/ 959752/BA/ROHRECEPTOR	747 , 14	3X0/ 839829/ / REBITE	1 , 36
3C0/ 959752/BA/ZQGRECEPTOR	1.229 , 64	7L6/ 959857/E /3X1INTERRUPTO	488 , 36
5Z9/ 853685/ / LOGOTIPO	81 , 65	7L6/ 953235/A /3X1INTERRUPTO	215 , 09
5C5/ 803853/ / REFORCO	31 , 59	7L6/ 951186/ / SUPORTE	119 , 33
5C5/ 803501/ / LONGARINA	1.669 , 07	7L6/ 951185/ / SUPORTE	196 , 73
5C1/ 971161/ / CHICOTE P	1.105 , 63	7L6/ 951171/B / SENSOR	920 , 70
5C0/ 951253/ / RELE	324 , 49	1K5/ 857933/ / ISOLAMENTO	235 , 01
5C0/ 919673/ / SENSOR	518 , 46	1K5/ 857934/ / ISOLAMENTO	210 , 37
5C6/ 880742/C / AIRBAG	1.555 , 57	1K5/ 857806/B /RAACINTO 3 PT	922 , 77
5C6/ 880742/D / AIRBAG	3.395 , 42	1K5/ 857805/B /RAACINTO 3 PT	922 , 77
5C6/ 881805/AB/UFKENCOSTO	2.576 , 92	1K5/ 837462/B / MANIVELA	462 , 05
5C6/ 881805/CP/UFHENCOSTO	2.569 , 59	1K5/ 837432/E /5APTRILHO	550 , 18
5C6/ 881805/CQ/UFHENCOSTO	2.628 , 30	1K5/ 837461/B / MANIVELA	462 , 05
4H0/ 941295/ / MOTOR	727 , 62	1K5/ 837431/E /5APTRILHO	510 , 96
4B0/ 905849/ / COMPUTADOR	282 , 64	7L6/ 963569/C /3X1INTERRUPTO	311 , 96
4B0/ 877165/ / PCA DESLIZ	255 , 89	7L6/ 963563/B /3X1INTERRUPTO	288 , 09
4A0/ 698471/ / JG. JUNTAS	183 , 65	7L6/ 963564/B /3X1INTERRUPTO	288 , 09
3X0/ 823531/ / TIRANTE	29 , 56	1K5/ 837205/ /GRUMACANETA	109 , 72
3X0/ 407625/ / ROLAMENTO	154 , 91	1K5/ 837167/B / CILINDRO D	994 , 07
4H0/ 951253/ / RELE	105 , 24	7L6/ 959521/D /75RCOBERTURA	76 , 36
2R0/ 919213/ / SOQUETE	53 , 63	7L6/ 959521/D /6C3COBERTURA	67 , 74
2H7/ 839167/ / CARCACA	54 , 38	7L6/ 959191/C / SUPORTE	73 , 50
2H7/ 809605/ / PAINEL	2.801 , 26	7L6/ 947133/A / FAIXA	169 , 57
2H0/ 971204/ / CHICOTE	586 , 59	7L6/ 947125/A / DIFUSOR	54 , 59
2H0/ 971195/ / JOGO CABOS	128 , 89	7L6/ 947126/ / DIFUSOR	142 , 28
2H0/ 511414/ / MANCAL	133 , 27	7L6/ 947126/C / DIFUSOR	54 , 59
2H0/ 419803/ / BARRA DIR	860 , 08	3C9/ 853346/ /7Z7FRISO	745 , 26
1SB/ 945258/ / SUPORTE	110 , 28	1J6/ 877234/A / MANGUEIRA	54 , 32
1S0/ 919275/ / SENSOR	517 , 68	1J6/ 877233/A / MANGUEIRA	38 , 86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1KM/ 898653/ / REPARO	427 , 82	1K0/ 133366/BE/ MANGUEIRA	301 , 54
1K9/ 821021/ / PARALAMA	1.092 , 00	1K0/ 129684/P / TUBO	414 , 20
1K8/ 943021/ / LUZ DE PLA	94 , 28	1J6/ 867815/A /71NBATENTE	13 , 42
1K0/ 949101/ / LUZ	190 , 59	1K0/ 498103/C / JUNTA HOMO	2.088 , 41
1K0/ 905849/ / COMUTADOR	396 , 71	1K0/ 711303/M /3Q7ALAVANCA	684 , 54
1JM/ 821022/ / PARALAMA	475 , 07	1K0/ 711461/C /3U6MANOPLA	274 , 42
1JM/ 821021/ / PARALAMA	475 , 07	1K0/ 129684/ / TUBO	302 , 69
1JE/ 949102/ / LUZ	240 , 28	1K0/ 129684/L / TUBO	301 , 87
1JE/ 943021/ / LUZ DE PLA	40 , 14	1K0/ 133778/AG/ MANGUEIRA	257 , 71
5K0/ 937087/M /000UNID. CON.	3.705 , 96	1K0/ 133778/AH/ MANGUEIRA	40 , 18
5K0/ 937087/M /Z4CUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 133986/AT/ TUBULACAO	887 , 40
5K0/ 937087/M /Z4DUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 802569/B / CHAPA ALOJ	805 , 50
5K0/ 937087/M /Z4EUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 802570/C / CHAPA ALOJ	805 , 50
5K0/ 937087/M /Z4FUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 802623/C / COLUNA A	249 , 37
5K0/ 937087/M /Z50UNID. CON.	3.984 , 67	1K0/ 498201/ / COIFA	189 , 96
5K0/ 937087/M /Z51UNID. CON.	3.540 , 15	1K0/ 498201/B / COIFA	204 , 94
5K0/ 937087/M /Z9TUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 498203/ / COIFA	161 , 11
5K0/ 937087/M /Z9XUNID. CON.	3.423 , 44	1K0/ 129671/B / SUPORTE	208 , 24
5K0/ 937087/M /ZC2UNID. CON.	3.540 , 15	1K0/ 129620/D / ELEMENTO	116 , 69
5K0/ 937087/M /ZD0UNID. CON.	3.543 , 30	1K0/ 129618/BM/ CONDUTOR A	93 , 78
5K0/ 937087/M /ZEXUNID. CON.	3.782 , 70	1K0/ 129620/ / ELEMENTO	114 , 82
5K0/ 937087/M /ZF1UNID. CON.	3.782 , 70	1J6/ 877233/ / MANGUEIRA	34 , 10
5K0/ 937087/M /ZF5UNID. CON.	3.942 , 64	1J6/ 867791/A /5YVCINTAFIXAC	155 , 42
5K0/ 937087/M /ZF6UNID. CON.	3.227 , 11	1J6/ 867791/A /U71CINTAFIXAC	197 , 85
5K0/ 937087/M /ZF9UNID. CON.	3.782 , 70	1J6/ 867811/L / ISOLAMENTO	99 , 26
5K0/ 937087/M /ZFNUNID. CON.	3.782 , 70	1K0/ 498099/ / EIXO TRANS	3.372 , 24
5K0/ 937087/M /ZFSUNID. CON.	3.788 , 54	1K0/ 498099/B / EIXO TRANS	3.372 , 24
377/ 971850/ / ABRACADEIR	- , 71	1K0/ 423941/ / BRACADEIRA	8 , 07
5G0/ 810972/C / PROTETOR	444 , 57	1K0/ 423933/ / BRACADEIRA	13 , 05
5C5/ 825201/A / REVESTIMEN	456 , 14	1K0/ 423831/A / INVOLUCRO	45 , 23
5C5/ 825202/A / REVESTIMEN	456 , 14	1K0/ 698470/ / JG.PROTETO	95 , 40
5G0/ 810971/C / PROTETOR	457 , 10	1K0/ 010423/T / ETIQUETA	8 , 70
02A/ 141180/A / BUCHA	92 , 42	1K0/ 407272/CR/ SEMI EIXO	5.359 , 63
N/ 013815/7 / ANEL	6 , 95	1K0/ 407272/EF/ SEMI EIXO	2.425 , 00
5U7/ 853706/E /1NNFRISOTETO	22 , 92	1K0/ 407271/CQ/ SEMI EIXO	5.809 , 53
1SB/ 857706/A /RAACINTO 3 PT	277 , 52	1K0/ 407152/AC/ BARRA	1.443 , 66
APS/ 198015/B / JG.EMBREGAG	579 , 57	1K0/ 201550/R / TAMPAS	45 , 30
7P0/ 827505/G / FECHADURA	1.221 , 68	1J6/ 945191/ / VEDACAO	79 , 89
5U1/ 805291/A / REFORCO	49 , 65	1J6/ 945121/ / CAIXA	230 , 67
WUR/ 002362/ / "ALICATE UNIV	74 , 06	1K0/ 511533/D / PROTETOR	257 , 17
WUR/ 002363/ / ALICATE BICO	69 , 65	1K0/ 511439/E / BRACADEIR	66 , 58
WUR/ 002364/ / CHAVE FIXA CR	66 , 33	1K0/ 511409/CB/ ESTABILIZA	600 , 37
WUR/ 002365/ / CHAVE PHILIPS	22 , 77	1K0/ 511409/CA/ ESTABILIZA	600 , 37
WUR/ 002366/ / CABO FORCA EX	544 , 57	1K0/ 803448/ / SUPORTE	43 , 63
WUR/ 002367/ / "TORQUIMETRO	2.518 , 38	1K0/ 803447/ / SUPORTE	66 , 86
WUR/ 002368/ / "TORQUIMETRO	2.323 , 23	1K0/ 803274/A / SUPORTE	76 , 93
APR/ 601307/T /RBSpneu	1.511 , 67	1K0/ 201294/G / TUBO	58 , 15
APR/ 601307/T /RPIPneu	555 , 26	1K0/ 145840/Q / TUBO	550 , 44
APR/ 601307/U /RBSpneu	521 , 30	1K0/ 145840/F / TUBO	327 , 84
APR/ 601307/Y /RBSpneu	873 , 88	1K0/ 145838/S / MANGUEIRA	358 , 87
D/ 001210/M2/ COLA	209 , 45	1J6/ 885405/H /XSBREVESTIMEN	848 , 98
D/ 001250/ / COLA	122 , 59	1J6/ 885405/ /VFUREVESTIMEN	692 , 90
D/ 004660/M2/ JG.ADESIVO	315 , 18	1K0/ 511115/DE/ MOLA	705 , 30
D/ 172090/A2/ ADESIVO	140 , 56	1K0/ 511115/DF/ MOLA	264 , 96
D/ 180003/M2/ COLA 2K	536 , 57	1K0/ 511115/DG/ MOLA	665 , 91
D/ 180KU2/A1/ ADESIVO	132 , 92	1K0/ 803178/ / CHAPAFECHA	41 , 07
D/ 181650/A1/ MATERIAL	189 , 37	1K0/ 803177/ / CHAPAFECHA	41 , 07
D/ 181655/R1/ MATERIAL	62 , 12	1K0/ 803098/A / PECAJUNCAO	172 , 21
D/ 181802/M1/ AGENTE	43 , 89	1K0/ 145832/J / TUBO	887 , 40
D/ 185410/A2/ VEDACAO	197 , 86	1K0/ 145838/AG/ MANGUEIRA	358 , 87
D/ 188520/A2/ MASSA	149 , 34	1K0/ 145832/E / TUBO	865 , 05
D/ 197300/A2/ VEDACAO	137 , 67	1K0/ 145828/Q / MANGUEIRA	380 , 31
D/ 322100/M2/ SPRAY	162 , 47	1K0/ 511115/DH/ MOLA	553 , 38
D/ 330KD2/A1/ CONSERVANT	81 , 86	1K0/ 511115/CG/ MOLA	536 , 95

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



D/ 422S25/A2/ FITA	46 , 89	1K0/ 511115/CF/ MOLA	553 , 38
06L/ 115408/B / TAMPA	54 , 12	1K0/ 802624/C / COLUNA A	249 , 37
D/ 476KD2/M2/ MASSA	195 , 38	1K0/ 145770/K / TUBO	640 , 01
06K/ 109257/A / VALVULA	555 , 00	1K0/ 133986/BA/ TUBULACAO	860 , 57
N/ 104482/01/ CLIPMANCA	2 , 38	1K0/ 133778/D / MANGUEIRA	101 , 92
377/ 819717/A /1NNGRADE	21 , 38	1K0/ 133986/AL/ TUBULACAO	897 , 59
013/ 409143/B / PINHAO	1.076 , 62	1K0/ 498884/ / JG.PECAS	155 , 20
013/ 311501/ / RODA	89 , 74	1K0/ 498203/B / COIFA	196 , 04
G/ 052157/A2/ OLEO	330 , 60	1K0/ 498203/A / COIFA	182 , 03
5U6/ 800375/AM/NOPJG.CILINDR	363 , 04	1K0/ 498201/D / COIFA	180 , 88
5Z4/ 867287/ /71NREVESTIMEN	107 , 65	1K0/ 199296/J / CONSOLE	1.210 , 87
5Z0/ 122051/F / MANGUEIRA	96 , 21	1J6/ 885753/ /1BSREVESTIMEN	343 , 47
5K0/ 937087/H /Z5HUNID. CON.	3.984 , 67	1J6/ 885753/A /1BSREVESTIMEN	337 , 65
5K0/ 937087/H /Z5JUNID. CON.	3.540 , 15	1K0/ 199295/F / CONSOLE	983 , 50
5K0/ 937087/H /Z5MUNID. CON.	3.942 , 64	1K0/ 199262/CL/ SUPORTE	759 , 37
5K0/ 937087/H /Z5QUNID. CON.	3.598 , 01	1K0/ 199117/AN/ CONSOLE	443 , 52
5K0/ 937087/H /Z5RUNID. CON.	3.598 , 01	1J6/ 885754/ /1BSREVESTIMEN	351 , 11
5K0/ 937087/H /Z6XUNID. CON.	3.540 , 15	1J6/ 885502/BJ/1BSESTRUTURA	959 , 95
5K0/ 937087/K /Z2DUNID. CON.	3.598 , 01	1J6/ 885501/AN/1BSESTRUTURA	993 , 40
5K0/ 937087/K /Z2MUNID. CON.	3.598 , 01	1J6/ 885501/AP/1BSESTRUTURA	308 , 33
5N0/ 012615/ / COMPRESSOR	1.059 , 74	1K0/ 199117/AM/ CONSOLE	443 , 52
D/ 373125/A2/ FITA	63 , 43	1K0/ 199117/AB/ CONSOLE	476 , 09
5N0/ 035341/H / CAIXA	2.821 , 20	1K0/ 129607/AG/ FILTRO AR	1.086 , 73
D/ 437S40/A1/ FITA	140 , 54	1K0/ 129607/AQ/ FILTRO AR	1.005 , 28
APR/ 087035/AA/ SQUEEZE	109 , 44	1K0/ 122447/FT/ MANGUEIRA	42 , 86
APR/ 087037/35/ BOTA	316 , 73	1K0/ 122447/EQ/ MANGUEIRA	39 , 23
APR/ 087037/36/ BOTA	316 , 73	1K0/ 122447/AG/ MANGUEIRA	24 , 63
APR/ 087037/37/ BOTA	316 , 73	1J6/ 809851/ / CAIXA	602 , 97
APR/ 087038/AC/ BLUSA	212 , 03	1J6/ 867769/B /5YVTAMPA	1.707 , 86
APR/ 601301/AB/RBSPneu 185/65R1	469 , 12	1K0/ 122291/R / CONEXAO	65 , 32
APR/ 601301/AB/RCOPneu 185/60R1	447 , 88	1K0/ 122291/M / CONEXAO	61 , 54
APR/ 601301/AC/RBSPneu 175/70R1	390 , 99	1K0/ 122291/L / CONEXAO	61 , 54
APR/ 601301/AD/RBSPneu 185/70R1	376 , 97	1K0/ 122291/AD/ CONEXAO	329 , 95
APR/ 601301/AE/RBSPneu 195/60R1	483 , 14	1K0/ 122291/AE/ CONEXAO	329 , 95
APR/ 601301/AF/RBSPneu 195/65R1	466 , 39	1K0/ 122291/B / CONEXAO	65 , 32
APR/ 601301/AG/RBSPneu 255/60R1	1.129 , 26	1K0/ 122291/C / CONEXAO	65 , 32
APR/ 601307/ /RPIPneu	267 , 69	1K0/ 122291/A / CONEXAO	65 , 32
APR/ 601307/A /RBSpneu	364 , 76	1K0/ 122157/HH/ MANGUEIRA	155 , 78
APR/ 601307/A /RPIPneu	354 , 79	1J6/ 867747/ /B41TAMPA	101 , 17
APR/ 601307/AA/RPIPneu	552 , 90	1J6/ 867603/F /X30REVESTIMEN	349 , 24
APR/ 601307/AB/RPIPneu	1.154 , 61	1K0/ 122157/GT/ MANGUEIRA	765 , 57
APR/ 601307/AC/RPIPneu	583 , 60	1K0/ 122109/AL/ MANGUEIRA	92 , 74
APR/ 601307/AD/RPIPneu	672 , 09	1K0/ 122109/BD/ MANGUEIRA	93 , 80
APR/ 601307/AE/RPIPneu	646 , 20	1K0/ 122157/EN/ MANGUEIRA	147 , 05
APR/ 601307/AF/RPIPneu	495 , 31	1K0/ 122101/FD/ MANGUEIRA	208 , 08
APR/ 601307/AG/RPIPneu	374 , 15	1K0/ 122101/DC/ MANGUEIRA	264 , 16
APR/ 601307/AH/RPIPneu	447 , 60	1K0/ 122073/FS/ MANGUEIRA	194 , 70
APR/ 601307/AJ/RPIPneu	763 , 34	1K0/ 122073/FF/ MANGUEIRA	115 , 12
APR/ 601307/AK/RPIPneu	1.423 , 32	1J6/ 863463/M /1BSPORTA MALA	936 , 43
APR/ 601307/AM/RPIPneu 235/45ZR	1.050 , 10	1J6/ 860273/ / TIRANTE	42 , 85
APR/ 601307/AN/RPIPneu	927 , 86	1J6/ 862246/ / HASTE	40 , 20
APR/ 601307/AP/RPIPneu	998 , 65	1J6/ 863449/B /Y20SUPORTE	32 , 23
APR/ 601307/AQ/RPIPneu	2.046 , 26	1J6/ 860269/A / SUPORTE	25 , 12
APR/ 601307/AR/RPIPneu	1.287 , 33	1KM/ 915333/ / CONSOLE	139 , 03
APR/ 601307/AS/RPIPneu	1.859 , 71	1KM/ 831575/ / TIRAS	1 , 78
APR/ 601307/AT/RPIPneu	1.423 , 32	1KM/ 853456/ /7G8REVESTIMEN	4 , 08
APR/ 601307/AU/RPIPneu	966 , 58	1KM/ 498103/ / JUNTA HOMO	2.207 , 02
APR/ 601307/AV/RPIPneu	1.579 , 86	1K0/ 407255/AA/ CAIXA	1.895 , 83
7L6/ 959855/C /REHINTERRUPTO	193 , 81	1K0/ 407256/AA/ CAIXA	1.895 , 83
5G0/ 959855/D /WHSINTERRUPTO	187 , 17	1K0/ 407151/AC/ BARRA	1.443 , 66
5Q0/ 959812/ / MOTOR	577 , 67	1J6/ 857806/H /HCQCINTO 3 PT	476 , 62
5Q0/ 959811/ / MOTOR	577 , 67	1KM/ 498099/A / EIXO TRANS	3.800 , 47
6R0/ 959802/Q /Z02MOTOR	1.394 , 68	1KM/ 122109/A / TUBO	248 , 12
6R0/ 959801/BE/Z01MOTOR	989 , 19	1KM/ 122109/C / MANGUEIRA	155 , 89

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q4/ 959593/C /Z03UNIDADE	912 , 20	1KM/ 133366/F / MANGUEIRA	54 , 64
5Q4/ 959592/C /Z03UNIDADE	912 , 20	1KM/ 122101/B / MANGUEIRA	276 , 75
7P0/ 959591/D / MOTOR	2.784 , 20	1KM/ 121109/A / MANGUEIRA	56 , 77
5G0/ 959565/AC/ICXINTERRUPTO	239 , 40	1KM/ 121109/ / MANGUEIRA	87 , 68
5Z9/ 955711/C / MOTOR	368 , 45	1K0/ 201418/H / TUBULACAO	254 , 05
5Z0/ 953513/N /9B9INTERRUPTO	652 , 76	1K0/ 201293/J / TUBO	58 , 15
5U7/ 035548/D / CABO ANTEN	35 , 68	1K0/ 201060/FP/ RESERVATOR	2.780 , 66
3AA/ 035466/ /Z05AMPLIFICAD	4.872 , 92	1K0/ 201160/BH/ TUBO	100 , 25
3AA/ 035466/ /Z06AMPLIFICAD	4.872 , 92	1J6/ 857805/G /HCQCINTO 3 PT	861 , 32
5C6/ 035456/C /Z05AMPLIFICAD	5.128 , 32	1KM/ 035454/B / ALTOFALANT	112 , 08
D/ 154000/A1/ VEDACAO	98 , 18	1K0/ 201048/A / CASQUILHO	19 , 98
D/ 154100/A1/ VEDACAO	152 , 02	1K0/ 200059/BF/ TUBULACAO	804 , 53
D/ 154103/A1/ MASSA	494 , 25	1J6/ 919491/A / SUPORTE	86 , 36
D/ 176404/A2/ SILICONE	112 , 35	1J6/ 919491/ / SUPORTE	85 , 64
D/ 176404/M2/ SILICONE	130 , 95	1K0/ 199588/A / APOIO	25 , 69
D/ 176501/A1/ SILICONE	88 , 64	1J6/ 885805/B /XSBREVESTIMEN	1.415 , 87
D/ 180KD2/A1/ ADESIVO	169 , 78	1J6/ 885805/B /WMAREVESTIMEN	1.021 , 43
5K0/ 937087/R /ZG7UNID. CON.	3.758 , 81	1J6/ 885805/B /VFUREVESTIMEN	1.019 , 59
5K0/ 953502/ /9B9INTERRUPTO	884 , 15	1K0/ 199588/ / APOIO	36 , 69
5K0/ 953502/B /9B9INTERRUPTO	788 , 95	1K0/ 199555/S / SUPORTE	683 , 35
5K0/ 953502/K /9B9INTERRUPTO	992 , 01	1K0/ 199555/BE/ SUPORTE	766 , 35
D/ 180KD3/A2/ COLA 2K	568 , 62	1K0/ 199313/AL/ SUPORTE	2.829 , 52
5K0/ 953502/L /9B9INTERRUPTO	1.457 , 81	1K0/ 201797/B / RESERVATOR	663 , 53
5K0/ 959434/E / UNIDADE	2.764 , 38	1K0/ 419250/AB/ SUPORTE	400 , 21
5K0/ 962131/ / ANTENA	120 , 04	1K0/ 698137/A / JG.PARAFUS	278 , 49
5K0/ 962132/A / ANTENA	128 , 23	1K0/ 615611/AB/ PRATO FREI	168 , 07
5K0/ 962132/B / ANTENA	126 , 49	1K0/ 121096/T / MANGUEIRA	34 , 87
5K0/ 998537/B / CONJUNTO	1.276 , 59	1K0/ 121109/AK/ MANGUEIRA	36 , 55
5M0/ 035724/ / BUCHA	78 , 53	1K0/ 121109/AL/ MANGUEIRA	20 , 54
D/ 185400/A3/ VEDACAO	582 , 64	1K0/ 121093/P / SUPORTE	45 , 16
5N0/ 010816/Q / ETIQUETA	32 , 10	1K0/ 121093/BH/ SUPORTE	52 , 44
D/ 188003/A1/ MASSA	528 , 87	1K0/ 121093/B / SUPORTE	12 , 82
WUR/ 002281/ / TERM ELETR TI	- , 34	1K0/ 615424/M / CAIXA	1.208 , 47
5U6/ 807439/A / REFORCO	87 , 31	1K0/ 612041/GB/ TUBO	145 , 62
WUR/ 001883/ / REBITE SEMI T	- , 31	1K0/ 611848/H / SUPORTE	22 , 69
5U6/ 807423/B /01CFAIXA	63 , 24	1K0/ 411105/FB/ MOLA	671 , 25
5U6/ 807423/A / FAIXA	129 , 26	1K0/ 411303/AR/ BARRA	987 , 82
WUR/ 001884/ / REBITE TUBULA	- , 51	1K0/ 411303/AS/ BARRA	1.448 , 59
WUR/ 001885/ / REBITE TUBULA	- , 37	1K0/ 411303/BK/ BARRA	873 , 17
7N0/ 198975/ / JG. REPARO	236 , 67	1K0/ 121093/AQ/ SUPORTE	19 , 18
7N0/ 907426/CA/ZJUCOMANDO	3.667 , 70	1K0/ 121093/AR/ SUPORTE	52 , 26
7N0/ 907426/CC/ZJUCOMANDO	3.667 , 70	1K0/ 121087/R / PECA T	137 , 69
5U6/ 807423/ / FAIXA	66 , 47	1K0/ 121087/J / CONECTOR	56 , 60
5U6/ 807417/R /GRUCOBERTURA	992 , 94	1K0/ 121087/H / CONECTOR	56 , 60
5U7/ 810146/ /CTRPLACA DE R	112 , 23	1K0/ 121070/Q / TUBO	250 , 85
5U7/ 810145/ /CTRPLACA DE R	112 , 23	1K0/ 121070/BD/ TUBO	162 , 70
5U7/ 810088/ / CHAPA	15 , 59	1K0/ 611847/H / SUPORTE	22 , 69
5U7/ 810087/ /CTRCHAPA	27 , 59	1K0/ 611933/F / VALVULA	38 , 31
5U7/ 810062/ /CTRREFORCO	40 , 68	1K0/ 611842/A / SUPORTE	13 , 05
5U7/ 809910/ / ANEL	2 , 06	1K0/ 611842/D / SUPORTE	22 , 69
5U7/ 012720/RB/ LITERATURA	94 , 54	1K0/ 611845/B / SUPORTE	13 , 05
5U3/ 012720/RA/ LITERATURA	94 , 54	1K0/ 611846/B / SUPORTE	13 , 05
7N0/ 963511/ / AQUECEDOR	2.613 , 33	1K0/ 611841/E / SUPORTE	59 , 20
7N0/ 963513/B / CONTROLE	4.973 , 83	1K0/ 411105/EQ/ MOLA	671 , 25
7P0/ 010761/A / ETIQUETA D	26 , 10	1K0/ 411105/DK/ MOLA	663 , 09
7P0/ 121203/K / VENTILADOR	3.490 , 07	1K0/ 411105/DF/ MOLA	659 , 36
7P0/ 261163/A / BOMBA	1.925 , 01	1K0/ 121070/AQ/ TUBO	201 , 76
7P0/ 261491/A / TUBULACAO	260 , 14	1K0/ 121063/J / MANGUEIRA	49 , 52
7P0/ 422493/ / SUPORTE	53 , 09	1K0/ 121051/T / MANGUEIRA	166 , 91
7P0/ 501561/ / PROTETOR	207 , 65	1K0/ 121058/AC/ MANGUEIRA	67 , 20
7P0/ 501562/ / PROTETOR	184 , 09	1K0/ 121058/D / MANGUEIRA	32 , 87
7P0/ 601125/A / DISCO	120 , 39	1K0/ 867180/D /75RPUXADOR	120 , 39
7P0/ 616045/ / ANEL VEDAC	15 , 54	1K0/ 867180/D /7R3PUXADOR	120 , 39
7P0/ 723129/ / COLUNA	127 , 96	1K0/ 867180/D /H67PUXADOR	120 , 39

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 723130/ / COLUNA	130 , 61	1K0/ 867180/D /E46PUXADOR	120 , 39
7P0/ 723311/A / EIXOSUPORT	61 , 96	1K0/ 864961/ / ISOLAMENTO	40 , 37
7P0/ 723315/A / SUPORTE	206 , 60	1K0/ 864725/ / ISOLAMENTO	9 , 29
7P0/ 723315/B / SUPORTE	240 , 00	1K0/ 825951/ / PARAFUSO	5 , 69
7P0/ 723568/ / MAGNETO	141 , 25	1K0/ 711951/A / TUBO	82 , 65
7P0/ 802145/ / REFORCO	39 , 34	1K0/ 711952/A / TUBO	58 , 80
7P0/ 802169/ / REFORCO	243 , 31	1K0/ 713187/ /71NPERSIANA	220 , 35
WUR/ 370541/ / Chave Estrela	25 , 43	1K0/ 711901/ / SILENCIOSO	9 , 68
WUR/ 370541/A / Chave Estrela	25 , 43	1K0/ 711699/ / CASQUILHO	27 , 81
WUR/ 370541/D / Chave Estrela	46 , 71	1K0/ 711522/ / PRESILHA	4 , 74
WUR/ 370542/ / Chave Estrela	58 , 68	1K0/ 711461/E /XAEMANOPLA	790 , 53
WUR/ 370542/A / Chave Estrela	66 , 33	1K0/ 711461/E /VFXMANOPLA	790 , 53
WUR/ 370541/B / Chave Estrela	33 , 08	1K0/ 501475/ / COBERTURA	13 , 17
WUR/ 370541/C / Chave Estrela	39 , 06	1K0/ 501204/DX/ SEMI EIXO	2.013 , 91
5Q0/ 937084/AE/Z1KUNID. CTRL	3.922 , 37	1K0/ 863487/F /1QBCCOBERTURA	201 , 92
5U0/ 010774/H / ETIQUETA	8 , 23	1K0/ 863525/A / CANTONEIRA	74 , 40
5U0/ 010795/A / ETIQUETA	5 , 03	1K0/ 863359/ /7G8CAPA COBER	6 , 60
5U0/ 010824/B / ETIQUETA	2 , 13	1K0/ 820751/C / BUCHA	47 , 10
5U0/ 010824/D / ETIQUETA	1 , 84	1K0/ 820743/BR/ MANGUEIRA	793 , 02
5U0/ 010824/N / ETIQUETA	2 , 03	1K0/ 820741/BE/ MANGUEIRA	855 , 78
5U0/ 012720/CA/ MANUAL	5 , 35	1K0/ 820679/ / VALVULA	602 , 40
5U0/ 941867/ / SUPORTE	14 , 30	1K0/ 820721/BG/ MANGUEIRA	281 , 83
5U0/ 945254/A / COBERTURA	8 , 40	1K0/ 129618/AN/ CONDUTOR A	88 , 50
5U0/ 971583/A / CHICOTE	113 , 58	1K0/ 122447/GC/ MANGUEIRA	42 , 07
5U6/ 807417/E /GRUCOBERTURA	1.402 , 99	1K0/ 129607/ / FILTRO AR	1.086 , 73
5U6/ 807417/F /GRUCOBERTURA	1.938 , 06	1J6/ 867811/M / ISOLAMENTO	442 , 03
5U6/ 807417/H /GRUCOBERTURA	1.146 , 90	1J6/ 867212/AD/XJDREVESTIMEN	713 , 80
5U1/ 012001/ER/ Manual	63 , 17	1K0/ 423360/ / TAMPÃO	12 , 28
5U1/ 012095/A / MANUAL	5 , 61	1K0/ 423187/ / ANEL	27 , 49
5U1/ 012095/B / MANUAL	5 , 60	1K0/ 423121/B / BUCHA	24 , 34
5U1/ 012095/C / MANUAL	5 , 60	1K0/ 615612/AB/ PRATO FREI	168 , 07
5U1/ 012095/D / MANUAL	5 , 60	1K0/ 121223/ / VALVULA	19 , 68
5U1/ 012095/E / MANUAL	5 , 40	1K0/ 121205/AD/9B9ANEL	491 , 18
5U1/ 012095/F / MANUAL	5 , 40	1K0/ 419378/ / MANOPLA	51 , 34
5U6/ 807417/K /GRUCOBERTURA	846 , 35	1K0/ 419250/Q / SUPORTE	400 , 21
5U1/ 012095/G / MANUAL	5 , 40	1J6/ 971615/ / CONDUTOR	35 , 05
5U1/ 012095/H / MANUAL	5 , 32	1K0/ 601190/B / PESO BALAN	11 , 12
5U1/ 012095/J / MANUAL	5 , 40	1K0/ 601025/AF/88ZRODA	4.524 , 70
5U1/ 012095/K / MANUAL	5 , 40	1K0/ 601025/AN/8Z8RODA	1.744 , 29
5U6/ 807417/L /GRUCOBERTURA	976 , 26	1K0/ 807300/ / REBITE	4 , 42
5U6/ 807417/M /GRUCOBERTURA	830 , 98	1K0/ 253141/N / BRACADEIRA	146 , 52
5U6/ 807417/N /GRUCOBERTURA	853 , 75	1K0/ 253141/M / BRACADEIRA	165 , 52
5U6/ 807417/P /GRUCOBERTURA	998 , 24	1K0/ 253141/J / BRACADEIRA	142 , 08
5U6/ 807417/Q /GRUCOBERTURA	1.007 , 70	1K0/ 253141/K / BRACADEIRA	146 , 52
5U1/ 857502/B /041Espelho retro	239 , 13	1K0/ 253141/L / BRACADEIRA	148 , 37
5C6/ 071310/ /19AFOLHA	687 , 04	1J6/ 971262/A / SUPORTE	55 , 08
5C6/ 072193/A /HU3VEDACAO	619 , 27	1J6/ 971194/A / CHICOTE	145 , 59
5C6/ 072194/A /HU3VEDACAO	416 , 36	1J6/ 971085/D / CHICOTE	404 , 72
5C7/ 061502/C /82VJG.TAPETE	387 , 97	1J6/ 971147/P / CHICOTE	374 , 96
113/ 501329/ / DISCO	2 , 38	1K0/ 601025/BM/16ZRODA	2.101 , 93
5U7/ 612041/E / MANGUEIRA	60 , 48	1K0/ 601025/AF/QQ9RODA	4.524 , 70
N/ 912020/01/ PARAFUSO	6 , 63	1K0/ 521127/ / DISCO	1.283 , 25
5Z4/ 853422/J /LXAADESIVO	11 , 27	1K0/ 598099/ / EIXO TRANS	3.308 , 83
5Z4/ 853422/K /61VADESIVO	24 , 06	1K0/ 805962/E /9B9CONDUTOR A	36 , 10
5Z4/ 853422/J /LXCADESIVO	11 , 27	1K0/ 805962/C /9B9CONDUTOR A	36 , 35
5Z4/ 853421/J /LXCADESIVO	11 , 27	1K0/ 805962/B /9B9CONDUTOR A	36 , 10
5Z4/ 853421/J /LXAADESIVO	11 , 27	1K0/ 253115/AB/ VEDACAO	47 , 82
5Z4/ 853421/J /LVLADESIVO	11 , 27	1K0/ 253115/D / VEDACAO	21 , 29
1J0/ 857785/C /B41COBERTURA	22 , 65	1K0/ 253115/J / VEDACAO	13 , 01
5U6/ 853687/ / LOGOTIPO	18 , 91	1J6/ 955435/ / CAPA COBER	25 , 74
5U6/ 853687/C /739LOGOTIPO	15 , 65	1J6/ 955707/A / BRACO	236 , 92
5U6/ 853687/D /739LOGOTIPO	14 , 15	1J6/ 945299/ / CASQUILHO	4 , 76
5U6/ 853687/E /739LOGOTIPO	14 , 76	1K0/ 513425/A / TUBO	24 , 16
5U6/ 853705/ /1NFRISOTETO	75 , 84	1K0/ 513425/ / TUBO	34 , 62

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 998623/ / COMPART.	5 , 00	1K0/ 513353/G / SUPORTE	256 , 12
5Z0/ 853686/ / LOGOTIPO	48 , 42	1K0/ 513167/ / ANEL	46 , 84
5Z0/ 898825/C / JG.PECAS	421 , 31	1K0/ 511534/D / PROTETOR	257 , 17
5Z3/ 853705/F /1NNVEDACAO	54 , 44	1K0/ 512149/B / BASE	46 , 38
5Z3/ 853805/ / FOLHA	39 , 22	1K0/ 512297/D / SUPORTE	43 , 45
5Z4/ 853341/ / TAMPAS	42 , 16	1K0/ 805903/D /9B9SPOILER	532 , 19
6Q5/ 945095/F / LANTERNA	333 , 02	1K0/ 803512/ / PROL. LONG	107 , 53
6Q5/ 945096/E / LANTERNA	282 , 88	1K0/ 201931/H / TUBO	125 , 48
6Q5/ 945096/F / LANTERNA	327 , 42	1K0/ 201827/A / CHAPA	86 , 38
6Q6/ 807417/A /GRUCOBERTURA	1.161 , 80	1K0/ 121058/T / MANGUEIRA	18 , 32
6Q6/ 807417/L /GRUCOBERTURA	1.466 , 61	1K0/ 611841/A / SUPORTE	12 , 28
5Z4/ 853371/A /71NSOLEIRA	31 , 27	1K0/ 611764/T / TUBO FREIO	197 , 32
5Z4/ 853371/B /71NSOLEIRA	26 , 65	1K0/ 611775/C / MANGUEIRA	87 , 87
5Z4/ 853371/B /NA2SOLEIRA	27 , 76	1K0/ 611797/ / SUPORTE	13 , 67
5Z4/ 853372/A /71NSOLEIRA	31 , 27	1K0/ 611764/L / TUBO FREIO	190 , 36
5Z4/ 853685/ /60UFAIXA	90 , 78	1K0/ 611764/A / TUBO FREIO	88 , 90
5Z4/ 853685/ /61VFAIXA	90 , 78	1K0/ 810812/ / SUPORTE	61 , 68
5Z4/ 853685/A /60UFAIXA	66 , 71	1K0/ 810811/ / SUPORTE	195 , 09
5Z4/ 853685/A /61VFAIXA	66 , 71	1K0/ 411105/BP/ MOLA	546 , 16
7P0/ 802170/ / REFORCO	243 , 31	1K0/ 035411/ / ALTOFALAN	143 , 65
7P0/ 802231/A / ALOJAMENTO	169 , 35	1KM/ 035454/ / ALTOFALANT	110 , 81
7P0/ 802232/A / ALOJAMENTO	140 , 71	1K0/ 611763/A / TUBO FREIO	88 , 90
7P0/ 802451/ / SUPORTE	94 , 96	1K0/ 611755/ / CONECTOR	65 , 87
7P0/ 802452/ / SUPORTE	94 , 96	1K0/ 611751/ / BUCHA	6 , 49
7P0/ 803062/ / CHAPA	2.586 , 91	1K0/ 611745/ / TUBO FREIO	146 , 26
7P0/ 803700/ / REFORCO	318 , 74	1K0/ 611745/A / TUBO FREIO	146 , 26
7P0/ 805549/ / TRAVESSA	1.650 , 59	1K0/ 611745/B / TUBO FREIO	146 , 26
7P0/ 805621/ / CHP COBERT	154 , 55	1K0/ 611731/B / PORCA	8 , 66
7P0/ 806329/ / SUPORTE	122 , 93	1K0/ 611715/ / MOLA RETEN	4 , 57
7P0/ 806330/ / SUPORTE	122 , 93	1K0/ 809937/ / MANGUEIRA	4 , 36
7P0/ 809019/ / PLACA DE R	110 , 20	1K0/ 809145/A / LONGARINA	190 , 38
7P0/ 809020/ / PLACA DE R	110 , 20	1K0/ 809121/A / ALOJAMENTO	1.854 , 30
7P0/ 809200/ / REFORCO	1.276 , 58	1K0/ 411105/BQ/ MOLA	671 , 25
7P0/ 809717/A / REFORCO	776 , 00	1K0/ 254508/R / TUBO	9.635 , 56
7P0/ 809718/A / REFORCO	776 , 00	1KD/ 805962/ /9B9CONDUTOR A	36 , 10
7P0/ 809744/ / DEFLETOR	51 , 99	1J9/ 937545/B / SUPORTE	28 , 59
7P0/ 810364/A / CAIXA	2.291 , 40	1K0/ 611701/K / MANGUEIRA	193 , 00
5C5/ 071911/B / COBERTURA	1.112 , 53	1K0/ 609721/BB/ TIRANTE	113 , 32
5Q0/ 803091/E / LONGARINA	3.115 , 51	1K0/ 253147/ / ANEL	71 , 41
5Z3/ 809403/B / PAINEL	1.388 , 07	1K0/ 253147/E / ANEL	55 , 69
3C0/ 880201/AL/1QBAIRBAG	5.904 , 73	1K0/ 253144/AH/ SUPORTE	102 , 30
3C0/ 880201/AR/1QBAIRBAG	5.904 , 73	1J6/ 971848/B / SUPORTE	28 , 30
3C0/ 880201/AS/1QBAIRBAG	5.922 , 84	1J6/ 971845/A / SUPORTE	26 , 16
3C0/ 880201/BG/1QBAIRBAG	5.904 , 73	1J6/ 971726/A / CHICOTE	208 , 43
3C0/ 880204/H / AIRBAG	7.049 , 10	1J6/ 971830/A / PRESILHA	53 , 26
3C0/ 880241/C / AIRBAG	2.366 , 86	1J6/ 971840/A / BUCHA	34 , 08
3C0/ 880242/B / AIRBAG	2.338 , 40	1J6/ 971615/B / PRESILHA	39 , 31
3C0/ 880242/C / AIRBAG	2.338 , 40	1J5/ 867244/H /2XPVESTIMEN	156 , 09
3C0/ 880441/ / AIRBAG	2.338 , 40	1J4/ 881318/H /U71REVESTIMEN	357 , 09
3C0/ 880741/E / AIRBAG	3.388 , 27	1J5/ 867244/J /6K8REVESTIMEN	324 , 98
3C0/ 880741/F / AIRBAG	3.346 , 26	1J5/ 867288/AR/6K8REVESTIMEN	415 , 66
2H0/ 867255/C /9B9MOLDURA	41 , 35	1C0/ 867244/J /6N6REVESTIMEN	993 , 53
3C0/ 880741/G / AIRBAG	3.552 , 41	1C0/ 863617/G /2QLALOJAMENTO	713 , 88
1SB/ 035152/D / RADIO	1.526 , 84	1C0/ 857231/A /62JCOBERTURA	112 , 41
032/ 109101/AK/ COMANDO	371 , 58	1C0/ 857240/ / COBERTURA	14 , 31
377/ 201217/AE/ TUBO	112 , 73	1C0/ 867287/E /X30REVESTIMEN	226 , 41
N/ 905006/05/ PARAFUSO	2 , 03	1J5/ 867287/AR/6K8REVESTIMEN	415 , 66
5Z0/ 885805/PC/JBDREVESTIMEN	780 , 93	1C0/ 857301/H /3SGCINZEIRO	174 , 59
2H7/ 885805/BG/QONREVESTIMEN	7.786 , 32	1C0/ 857301/H /2QLCINZEIRO	160 , 44
2H7/ 885805/CG/QONREVESTIMEN	7.786 , 32	1C0/ 857511/BL/Y20ESPELHO	1.335 , 55
2H7/ 885805/CG/LOWREVESTIMEN	7.786 , 32	1C0/ 863835/K / ISOLAMENTO	1.061 , 83
107/ 837233/ / CILINDRO D	177 , 35	1C0/ 863909/B / ISOLAMENTO	170 , 90
855/ 399441/ / PARAFUSO	8 , 92	1J4/ 881318/N /B41REVESTIMEN	65 , 35
N/ 014139/1 / PARAFUSO	- , 68	1J4/ 881319/F /U71REVESTIMEN	340 , 20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Q0/ 825701/E / CHAPA	316 , 26	1J5/ 827566/B / MANOPLA	196 , 43
013/ 409143/M / PINHAOCORO	654 , 11	1J5/ 827705/J / VEDACAO	815 , 50
5C6/ 810377/B / PAINEL	382 , 91	1C0/ 867243/J /6N6REVESTIMEN	993 , 53
5C6/ 810377/C / PAINEL	486 , 67	1C0/ 867244/J /X30REVESTIMEN	290 , 51
5C6/ 810378/B / PAINEL	306 , 20	1C0/ 867234/T /X30REVESTIMEN	187 , 23
5C6/ 810529/ / CHAPAFECHA	19 , 87	1C0/ 867234/T /6N6REVESTIMEN	175 , 31
5C6/ 810530/ / CHAPAFECHA	19 , 87	1C0/ 867243/J /X30REVESTIMEN	290 , 51
5C6/ 813130/ / APOIO	21 , 45	1C0/ 863517/C / PECA ENCHI	251 , 46
5C6/ 813226/ / PROL. LONG	404 , 56	1C0/ 863463/AG/1BSREVESTIMEN	739 , 75
5C6/ 837651/ / VEDACAO	283 , 38	1C0/ 857113/ / CIL.FECHAD	384 , 86
5C6/ 837652/ / VEDACAO	283 , 38	1C0/ 857058/B /33NPORTA OBJE	74 , 09
5C6/ 839699/C / VEDACAO	306 , 23	1C0/ 857049/B / ELEMENTO	255 , 32
5C6/ 839700/C / VEDACAO	288 , 04	1C0/ 853843/A / FOLHA	22 , 89
5C6/ 863532/ / CANTONEIRA	33 , 82	1J6/ 800375/DJ/ JG.CILINDR	877 , 17
5C6/ 863532/A / CANTONEIRA	33 , 82	1J6/ 800375/DL/ JG.CILINDR	1.288 , 02
5C6/ 863532/B / CANTONEIRA	45 , 30	1J6/ 253609/T / SILENCIOSO	3.200 , 14
5C6/ 864537/ / SUPORTE	410 , 58	1C0/ 867234/P /X30REVESTIMEN	1.032 , 79
5C6/ 864809/ / BOTAO	20 , 64	1C0/ 867234/AA/6N6REVESTIMEN	1.032 , 79
5C6/ 867135/ / SUPORTE	5 , 53	1C0/ 867233/T /X30REVESTIMEN	1.027 , 91
5C6/ 867786/ / ELEMENTO	38 , 42	1C0/ 867233/T /6N6REVESTIMEN	1.105 , 86
5C6/ 867786/A / ELEMENTO	75 , 88	1C0/ 867234/AA/X30REVESTIMEN	240 , 51
5C6/ 868741/ / SUPORTE	62 , 15	1J4/ 882045/A / ARMACAO DE	851 , 48
5C6/ 868742/ / SUPORTE	62 , 15	1J4/ 882045/ / ESTRUTURA	783 , 30
5C6/ 880805/A / DESTRAVAME	42 , 19	1C0/ 864245/ /76JDESBRACOS	442 , 26
5C6/ 927118/ /REHPRESSAO	189 , 23	1C0/ 864245/ /75VDESBRACOS	385 , 96
5C6/ 945307/A / LANTERNA	2.417 , 75	1C0/ 864245/ /69VDESBRACOS	530 , 40
5C6/ 945308/ / LANTERNA	1.784 , 41	1C0/ 857817/B / GUIA	34 , 44
WUR/ 001972/ / ROST OFF MINI	12 , 62	1C0/ 857825/A / ESTRIBO	118 , 31
WUR/ 001973/ / ROST OFF WURT	18 , 23	1J5/ 867366/F /FKMVEDACAO	674 , 55
7H0/ 937090/E /Z3GUN.CONTROL	3.949 , 31	1J5/ 867366/F /FKLVEDACAO	674 , 55
7H0/ 937090/E /Z3HUN.CONTROL	3.949 , 31	1J5/ 867365/G /FKLVEDACAO	674 , 55
7H0/ 937090/E /Z3JUN.CONTROL	3.949 , 31	1J4/ 881320/F /71NREVESTIMEN	309 , 14
7H5/ 853981/B /GRUFRISO	148 , 58	1C0/ 864245/ /70CDESBRACOS	442 , 26
7H5/ 864585/A /71NCOBERTURA	288 , 55	1C0/ 864245/ /72SDESBRACOS	385 , 96
7L0/ 010315/N / ETIQUETA	60 , 37	1C0/ 864245/ /74GDESBRACOS	442 , 26
7L0/ 422405/ / MANCAL	34 , 89	1C0/ 864206/H /WRXDESBRACOS	3.142 , 27
7L0/ 501560/A / PROTETOR	219 , 17	1C0/ 864206/H /TQZDESBRACOS	973 , 01
6Q0/ 947291/B /Y20LUZ INTERN	251 , 68	1C0/ 864206/H /TQYDESBRACOS	794 , 37
6Q0/ 947291/B /95TLUZ INTERN	251 , 68	1C0/ 864206/H /TQXDESBRACOS	3.142 , 27
7P0/ 998225/ / JG.FAROL	247 , 57	1J5/ 867211/AC/WDBREVESTIMEN	1.101 , 10
7L0/ 611932/S / TUBO	1.215 , 91	1J5/ 867211/AD/WDBREVESTIMEN	1.101 , 10
379/ 945112/A / LANTERNA	148 , 39	1J5/ 867140/A /B41CAPA COBER	29 , 74
04E/ 103560/F / MANGUEIRA	38 , 97	1J4/ 881319/L /71NREVESTIMEN	309 , 14
06K/ 971627/AN/ CHICOTE	2.601 , 12	1C0/ 864206/F /KWQDESBRACOS	1.236 , 16
1SB/ 881405/E /FFLREVESTIMEN	181 , 48	1C0/ 864206/F /KWRDESBRACOS	1.236 , 16
1SB/ 881805/E /FFLREVESTIMEN	237 , 51	1C0/ 864206/F /KWLDESBRACOS	1.244 , 59
2H0/ 857326/D /GA1ADORNO	353 , 58	1C0/ 864165/C / ISOLAMENTO	72 , 91
2H0/ 858543/B /71NFECHO	12 , 65	1C0/ 864139/B / CANTONEIRA	21 , 31
2H0/ 858544/B /71NFECHO	12 , 65	1C0/ 857563/ /3PTCAPA COBER	7 , 13
5C0/ 971650/J / CABO ANTEN	1.802 , 49	1C0/ 857551/F /2F4PARASOL	839 , 60
5C1/ 857192/D /SD9COBERTURA	331 , 60	1C0/ 857551/F /2J6PARASOL	839 , 60
5C5/ 827025/S / TAMPA	4.973 , 59	1C0/ 857563/ /Y20CAPA COBER	7 , 13
5C5/ 863463/D /CA9PORTA MALA	936 , 85	1C0/ 857511/L /Y20ESPELHO	1.206 , 63
5Q6/ 407271/C / SEMI EIXO	5.440 , 41	1C0/ 857511/BM/Y20ESPELHO	1.261 , 97
5Q6/ 407272/F / SEMI EIXO	5.440 , 41	1C0/ 857511/BL/3PTESPELHO	2.771 , 27
5U0/ 903025/H / ALTERNADOR	1.184 , 56	1J5/ 839061/B / CLIP	1 , 79
5U7/ 800375/AH/INFJG.CILINDR	2.983 , 61	1J5/ 833111/D / CHAPA EXT.	609 , 97
5U7/ 800375/AK/NOPJG.CILINDR	388 , 26	1J5/ 833056/F / PORTA	2.901 , 88
5C5/ 863463/E /CA9PORTA MALA	936 , 85	1J5/ 827567/A / CHAPA	250 , 24
5C6/ 809844/A / RECORTE	2.860 , 09	1C0/ 867132/B /3SGPORTA OBJE	268 , 43
5G0/ 419685/ /NORADORNO	811 , 33	1C0/ 858981/A /08HCAPA COBER	14 , 41
6Q0/ 919183/A / UNIDADE	966 , 04	1C0/ 858981/A /2QLCAPA COBER	14 , 41
6Q0/ 906507/ / SUPORTE	80 , 28	1C0/ 861823/ / SUPORTE	20 , 10
6Q1/ 423062/FX/ MECANISMO	5.888 , 76	1J5/ 813320/K / ALOJAMENTO	424 , 52

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN



6Q0/ 609426/E / SUP FREIO	368 , 16	1C0/ 867131/B /3SGPORTA OBJE	275 , 54
2H0/ 803660/K / GUINCHO	1.150 , 39	1C0/ 867131/B /2QLPORTA OBJE	210 , 14
5Z9/ 010448/ / ETIQUETA	12 , 42	1C0/ 867131/B /08HPORTA OBJE	204 , 00
2H7/ 885406/CF/QONREVESTIMEN	3.821 , 96	1C0/ 867102/ /X30COBERTURA	14 , 54
038/ 103101/L / BLOCO	36.956 , 43	1C0/ 864516/D /2QLTAMPA	106 , 99
WUR/ 071201/ / Adaptador	56 , 18	1C0/ 864516/D /3SGTAMPA	194 , 35
WUR/ 071201/A / Adaptador	21 , 11	1C0/ 858565/C /62JCOBERTURA	72 , 38
WUR/ 071220/D / Junta Univers	51 , 03	1C0/ 858559/D /62JCOBERTURA	192 , 80
WUR/ 071309/E / Alicate	388 , 65	1C0/ 858559/E /62JCOBERTURA	203 , 11
WUR/ 071413/03/1 "Soquete impa	25 , 43	1C0/ 837990/C / ISOLAMENTO	20 , 67
WUR/ 071413/04/ "Soquete impa	31 , 42	1J5/ 809852/ / CAIXA	1.039 , 57
WUR/ 071413/05/ "Soquete impa	31 , 42	1C0/ 867101/ /X30COBERTURA	48 , 00
WUR/ 071413/06/ "Soquete impa	31 , 42	1C0/ 864516/D /08HTAMPA	106 , 99
WUR/ 071413/07/ "Soquete impa	31 , 42	1C0/ 864515/C /3SGTAMPA	194 , 35
WUR/ 071413/07/1 "Soquete impa	33 , 08	1C0/ 864375/D /3SGCOBERTURA	78 , 81
WUR/ 071413/08/ "Soquete impa	33 , 08	1C0/ 858461/ /6TPVASO	45 , 27
WUR/ 071413/08/1 "Soquete impa	33 , 08	1C0/ 858139/A /2AQTAMPAO	59 , 76
WUR/ 071413/09/ "Soquete impa	33 , 08	1C0/ 858197/ /Y20PLA COBERT	21 , 88
WUR/ 071413/09/1 "Soquete impa	34 , 74	1C0/ 858197/ /3PTPLA COBERT	21 , 88
WUR/ 071413/10/ "Soquete impa	40 , 73	1C0/ 837989/C / ISOLAMENTO	20 , 67
WUR/ 071413/10/1 "Soquete impa	40 , 73	1C0/ 837879/A /GRUCAPA	103 , 83
WUR/ 071413/11/ "Soquete impa	40 , 73	1J5/ 809851/ / CAIXA	2.741 , 24
WUR/ 071413/12/ "Soquete impa	48 , 37	1C0/ 864515/C /08HTAMPA	194 , 35
WUR/ 071413/29/ "Soquete impa	62 , 00	1C0/ 864515/C /2QLTAMPA	188 , 06
WUR/ 071413/30/ "Soquete impa	62 , 00	1C0/ 864375/D /2QLCOBERTURA	157 , 09
WUR/ 089170/A / Tornador	2.638 , 38	1C0/ 864375/D /08HCOBERTURA	78 , 81
WUR/ 096261/ / CARRINHO DE F	6.128 , 38	1C0/ 809621/A / REFORCO	134 , 60
WUR/ 096512/A / Kit Pontas	1.559 , 57	1C0/ 809604/E / PAINEL	1.876 , 07
WUR/ 096513/ / JG. Pontas	1.464 , 15	1C0/ 803147/K / PAINEL	2.739 , 14
WUR/ 370500/E / Chave Combina	21 , 11	1C0/ 803108/C / LONGARINA	261 , 46
WUR/ 370500/H / Chave Combina	27 , 10	1C0/ 133986/AJ/ JG. TUBO	766 , 08
WUR/ 370520/ / Chave Fixa	15 , 53	1C0/ 133778/ / TUBO	130 , 01
WUR/ 370520/A / Chave Fixa	18 , 44	1C0/ 129728/A / SUPORTE	6 , 22
WUR/ 370521/ / Chave Fixa	19 , 45	1C0/ 863459/F /B41COBERTURA	317 , 19
WUR/ 370521/A / Chave Fixa	21 , 11	1C0/ 863276/B /3SGTAMPA	31 , 04
WUR/ 370521/B / Chave Fixa	22 , 92	1C0/ 863276/B /08HTAMPA	31 , 04
WUR/ 370521/C / Chave Fixa	28 , 89	1C0/ 863276/B /2QLTAMPA	31 , 04
WUR/ 370521/D / Chave Fixa	39 , 06	1C0/ 863199/G /3SGCOBERTURA	282 , 04
WUR/ 370522/ / Chave Fixa	45 , 05	1C0/ 863199/G /2QLCOBERTURA	295 , 02
WUR/ 370540/ / Chave Estrela	21 , 11	1C0/ 853630/C /WV9EMBLEMA VW	976 , 47
WUR/ 370540/A / Chave Estrela	21 , 11	1J5/ 867243/H /2XPREVESTIMEN	156 , 09
WUR/ 001990/ / SELANTE BIODE	12 , 74	1J5/ 867243/J /6K8REVESTIMEN	308 , 02
WUR/ 002001/ / SERRA BIMETAL	19 , 45	1J5/ 867234/F /6K8REVESTIMEN	308 , 02
WUR/ 002003/ / SERRA TICO-TI	766 , 64	1C0/ 867233/AA/6N6REVESTIMEN	1.032 , 79
WUR/ 002018/ / SILICONE SPRA	58 , 35	1C0/ 867233/AA/X30REVESTIMEN	202 , 47
WUR/ 002020/ / SILICONE SPRA	29 , 68	1C0/ 867208/ / GRAMPO	4 , 54
WUR/ 002251/ / TERM ELETR LA	- , 58	1C0/ 867172/C /08HCOBERTURA	98 , 49
APR/ 087013/AA/ BONE	26 , 35	1C0/ 867172/C /2QLCOBERTURA	62 , 80
8K0/ 698471/ / JG. JUNTAS	72 , 76	1C0/ 867172/C /3SGCOBERTURA	68 , 66
G/ 052168/A1/ LUBRIFICAN	69 , 50	1C0/ 863199/G /08HCOBERTURA	295 , 02
G/ 052523/A2/ JG.VEDACAO	718 , 47	1C0/ 853441/ /6DAFOLHA	119 , 79
G/ 052817/A1/ GRAXA	327 , 05	1C0/ 853387/F / FOLHA	33 , 46
5C6/ 959339/B /00MUNID.CTRL	848 , 68	1J5/ 827516/B / HASTE	47 , 19
5C6/ 980551/ / CAMERA	3.377 , 47	1J5/ 827515/C / HASTE	11 , 60
5C7/ 858417/A /2U0COBERTURA	287 , 22	1J5/ 827507/A / BATENTE	105 , 47
5C7/ 858417/A /PV2COBERTURA	313 , 50	1J5/ 827507/ / BATENTE	16 , 05
7L0/ 963031/A / MOTOR	1.355 , 38	1C0/ 867171/C /3SGCOBERTURA	89 , 41
7L0/ 963319/A / VELA	812 , 43	1C0/ 867171/C /2QLCOBERTURA	98 , 49
7L6/ 198970/ / JG. REPARO	1.719 , 74	1C0/ 867138/A / SUPORTE	43 , 34
7L6/ 806695/ / ANTIRUIDO	150 , 74	1C0/ 862531/L /08HSUPORTE	482 , 92
7L6/ 806696/ / ANTIRUIDO	150 , 74	1C0/ 861824/ / SUPORTE	21 , 88
7L6/ 827045/ / PECA DISTA	328 , 60	1C0/ 853372/A /B41SOLEIRA	73 , 74
N/ 106554/01/ PARAFUSO	2 , 81	1C0/ 853371/A /B41SOLEIRA	68 , 75
5C5/ 807394/H / SUPORTE	248 , 15	1J5/ 823593/C /01CHASTE	51 , 63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



036/ 103113/A / TAMPA	28 , 01	1J5/ 817111/D / TETO	1.308 , 72
6Q0/ 411105/AN/ MOLA	517 , 77	1C0/ 867171/C /08HCOBERTURA	98 , 49
6Q0/ 959858/ /9B9INTERRUPTO	58 , 02	1C0/ 867138/ / SUPORTE	32 , 89
5Z0/ 825201/B / REVESTIMEN	141 , 16	1C0/ 867137/A / SUPORTE	43 , 34
5Z0/ 825202/B / REVESTIMEN	141 , 16	1C0/ 867137/ / SUPORTE	32 , 89
5Z6/ 817101/ / TETO	1.428 , 28	1C0/ 867132/B /08HPORTA OBJE	204 , 00
6Q0/ 959855/ /9B9INTERRUPTO	28 , 30	1C0/ 867132/B /2QLPORTA OBJE	210 , 14
5Z4/ 867012/AH/ZUIREVESTIMEN	353 , 70	1J4/ 882046/ / ESTRUTURA	597 , 29
5Z4/ 867011/BK/ZUIREVESTIMEN	394 , 45	1J4/ 864621/D / ANTIRUIDO	22 , 75
N/ 012708/2 / MOLA	1 , 36	1J4/ 858884/ /B41GUIA	38 , 08
N/ 012705/1 / MOLA	2 , 04	1J4/ 858883/ /B41GUIA	42 , 99
1S0/ 825202/ / REVESTIMEN	106 , 88	1J6/ 802951/B / TRAVESSA	327 , 69
2H7/ 885406/CG/QONREVESTIMEN	3.821 , 96	1J5/ 945257/ / SUPORTE	129 , 79
2H7/ 885406/CG/LOWREVESTIMEN	3.821 , 96	1J5/ 945135/C /B41COBERTURA	226 , 51
5G0/ 845412/E /NVBVIDRO FIXO	249 , 83	1J4/ 880242/H / AIRBAG	2.262 , 00
5G0/ 853211/E /9B9PECA COBER	69 , 28	1J4/ 867012/CH/WDBREVESTIMEN	1.295 , 79
5G0/ 845412/D /NVBVIDRO FIXO	248 , 16	1J4/ 858472/K /FCPFECHE	944 , 58
5G0/ 845412/C /NVBVIDRO FIXO	242 , 54	1J4/ 858472/K /FCNFECHE	599 , 79
5G0/ 853949/ /9B9FECHAMENTO	56 , 89	1J4/ 858472/H /FCPTRAVA	344 , 77
5G0/ 854661/ /RYPGRADE	237 , 85	1J4/ 858472/E /FCRTRAVA	378 , 06
6Q0/ 807720/B /B41FRISO	89 , 67	1J5/ 945191/ / VEDACAO	103 , 78
6Q0/ 807720/C /GRUFRISO	746 , 50	1J5/ 941608/ / CAPA COBER	157 , 02
WUR/ 002259/ / TERM ELETR PR	- , 62	1J4/ 868101/B / ESPUMA	145 , 59
6K5/ 941702/A / FAROL	1.144 , 72	1J4/ 867765/B /B41REVESTIMEN	82 , 39
6K5/ 941701/A / FAROL	1.144 , 72	1J5/ 941607/A / CAPA COBER	157 , 65
5G0/ 845411/D /NVBVIDRO FIXO	248 , 16	1J5/ 941607/ / CAPA COBER	155 , 28
5G0/ 839581/A /ZA2MANIVELA	98 , 93	1J4/ 867762/C /Q70SUPORTE	224 , 96
5G0/ 839040/ / UNIDADE	90 , 73	1J4/ 867761/C /Q70SUPORTE	224 , 96
5G0/ 839039/ / UNIDADE	90 , 73	1J4/ 867011/GP/WDBREVESTIMEN	1.477 , 23
5G0/ 837599/ / CAPA	92 , 34	1J4/ 867011/GP/JGJREVESTIMEN	3.083 , 41
5G0/ 837098/A /9B9COBERTURA	31 , 68	1J5/ 920807/E / INSTRUMENT	3.820 , 20
5G0/ 809471/ / TIRANTE	47 , 32	1J5/ 898428/ / JG.REPARO	418 , 91
5G0/ 806305/ / PC COMPENS	96 , 09	1J5/ 920806/B / INSTRUMENT	3.271 , 10
WUR/ 002261/ / TERM ELETR PR	- , 71	1J6/ 827565/B /GRUMANOPLA	698 , 64
WUR/ 002262/ / TERM ELETR PR	- , 53	1J6/ 827505/C /B41FECHADURA	371 , 32
N/ 012536/1 / CONTRAPINO	1 , 36	1J6/ 827515/B / HASTE	8 , 71
053/ 103157/A / INJETOR	7 , 63	1J5/ 920806/J / INSTRUMENT	4.033 , 66
1C0/ 810971/J / COBERTURA	289 , 93	1J5/ 885783/B /71NROSETA	99 , 95
1C0/ 810972/F / COBERTURA	288 , 36	1J5/ 885784/B /71NROSETA	73 , 14
1C0/ 810972/K / COBERTURA	303 , 80	1J5/ 885783/B /B41ROSETA	42 , 60
1C0/ 819683/E / FECHAMENTO	286 , 63	1J4/ 867366/B /FKMVEDACAO	566 , 24
1C0/ 837209/ / BASE	11 , 17	1J4/ 867011/FT/WDBREVESTIMEN	1.477 , 23
1C0/ 837211/A / BASE	14 , 26	1J4/ 867011/FS/JGJREVESTIMEN	3.083 , 41
1C0/ 858686/B / SUPORTE	58 , 51	1J5/ 877244/B / BRACADEIRA	8 , 47
1H0/ 820233/ / BOCAL	49 , 39	1J5/ 877241/A / BUCHA	24 , 25
1H0/ 820692/ /01CPC.ISOLANT	244 , 88	1J5/ 877233/A / MANGUEIRA	55 , 97
1H0/ 820698/ / FLANGE	142 , 84	1J6/ 867601/F /U71REVESTIMEN	671 , 03
5Z0/ 853689/J /61VLOGOTIPO	53 , 89	1J6/ 867428/J /1BSREVESTIMEN	481 , 12
5Z0/ 853689/H /61VLOGOTIPO	53 , 89	1J6/ 867601/F /B41REVESTIMEN	671 , 03
5Z0/ 253059/AD/ TUBO	1.522 , 00	1J6/ 867368/K /FKLVEDACAO	523 , 67
5Z0/ 201931/N/ TUBO	101 , 99	1K0/ 122073/FE/ MANGUEIRA	251 , 35
5Z0/ 201153/K / MANGUEIRA	19 , 36	1K0/ 122063/C / MANGUEIRA	385 , 17
G/ 052145/S2/ OLEO EIXO	251 , 02	1K0/ 122051/AS/ MANGUEIRA	246 , 05
323/ 839812/C / HASTE	11 , 29	1K0/ 122051/GN/ MANGUEIRA	497 , 82
04C/ 103601/F / CARTER	277 , 75	1K0/ 121407/A / RESERVATOR	143 , 01
030/ 103585/F / SUPORTE	66 , 42	1J6/ 253609/CE/ SILENCIOSO	5.753 , 12
5Z0/ 867013/C /71NREVESTIMEN	450 , 57	1J6/ 253609/CB/ SILENCIOSO	3.168 , 81
030/ 105431/AD/ BUCHA	63 , 59	1J6/ 253609/AR/ SILENCIOSO	2.052 , 90
AG/ T10001/ / JOGO DE FERRA	4.839 , 27	1J6/ 253609/C / SILENCIOSO	1.069 , 56
AG/ T10038/ / CINTA TENSORA	182 , 03	1J6/ 253209/J / SILENCIOSO	2.430 , 45
5U0/ 820021/D / VENTONHA	448 , 52	1J6/ 867367/K /FKLVEDACAO	556 , 54
021/ 133344/R / CHAPA	42 , 27	1J6/ 867368/B /FKLVEDACAO	404 , 09
377/ 911261/A / RELE	67 , 94	1J6/ 867367/B /FKLVEDACAO	403 , 81
D/ 176404/A3/ SILICONE	157 , 75	1K0/ 121345/D / VEDACAO	32 , 05

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6Q0/ 820808/FX/ COMPRESSOR	4.948 , 39	1K0/ 121345/E / VEDACAO	34 , 10
02T/ 311249/A / MOLA	4 , 01	1K0/ 121345/C / VEDACAO	35 , 05
AG/ T50060/ / COLOCADOR	172 , 58	1K0/ 121283/F / CONDUTOR A	42 , 06
5C7/ 941752/E / FAROL	11.168 , 44	1J6/ 253181/EJ/ SILENCIADO	3.023 , 57
5G0/ 010000/AN/ ETIQUETA	35 , 23	1J6/ 867276/ / CLIP	6 , 04
5G0/ 010000/AT/ ETIQUETA	35 , 40	1J6/ 867212/BP/WSWREVESTIMEN	1.287 , 14
5G0/ 010000/BA/ ETIQUETA	35 , 40	1J5/ 971840/A / BUCHA	157 , 02
5G0/ 802485/A / REFORCO	93 , 63	1J5/ 971830/A / SUPORTE	59 , 28
5G0/ 802486/A / REFORCO	93 , 63	1J5/ 971830/B / SUPORTE	5 , 56
5Z6/ 853492/B /9B9PECA CORTE	61 , 24	1J5/ 971003/ / SUPORTE	12 , 50
5Z9/ 853331/ /01CFAIXA	33 , 63	1J6/ 867211/BP/ZPJREVESTIMEN	1.529 , 43
5Z9/ 853332/ /01CFAIXA	33 , 59	1K0/ 407413/A / ADAPTADOR	106 , 45
5Z9/ 853371/ /1GRSOLEIRA	72 , 29	1J6/ 867211/BP/WSWREVESTIMEN	1.285 , 98
5G0/ 804594/ / SUPORTE	15 , 98	1K0/ 407407/ / PARAFUSO	13 , 51
5Z9/ 853372/ /1GRSOLEIRA	73 , 32	1K0/ 407413/ / ADAPTADOR	65 , 35
5Z9/ 853491/ /9B9PECA CORTE	38 , 75	1K0/ 407298/A / ANEL	4 , 57
5Z9/ 853492/ /9B9PECA CORTE	38 , 75	1K0/ 407357/B / DISCO	4 , 89
5Z9/ 853701/ /1NNFRISO	141 , 17	1K0/ 407357/D / DISCO	9 , 01
5Z9/ 853705/ /1NNFRISOTETO	201 , 77	1K0/ 407272/FS/ SEMI EIXO	5.809 , 53
5Z9/ 853706/ /1NNFRISOTETO	234 , 75	1K0/ 018927/A / SUPORTE	259 , 34
5Z9/ 853805/A / FOLHA	26 , 55	1C0/ 864364/AB/08HCONSOLE	777 , 35
5Z9/ 853805/C /UA4FOLHA	27 , 54	1C0/ 864364/AB/2QLCONSOLE	773 , 99
5G0/ 805269/ / CHAPA	103 , 84	1C0/ 864364/AB/3SGCONSOLE	777 , 35
5G0/ 805705/G / GUIA	98 , 76	1C0/ 858099/C /2AQCOBERTURA	60 , 97
5G0/ 805969/J / COBERTURA	314 , 36	1C0/ 858100/C /2AQCOBERTURA	29 , 08
5G0/ 805970/J / COBERTURA	314 , 36	1C0/ 858137/A / GRAMPO	33 , 76
3C0/ 885901/E /SWRAPOIO	2.430 , 80	1C0/ 858061/F /62JCOBERTURA	397 , 69
3C0/ 885901/L /17UAPPIO	1.429 , 27	1C0/ 837739/A / BATENTE	6 , 26
3C0/ 885901/L /18WAPPIO	1.429 , 27	1J5/ 809428/E / PAINEL	435 , 37
3C0/ 885901/P /19XAPPIO	1.429 , 27	1J5/ 809427/E / PAINEL	499 , 67
3C0/ 885901/P /7C5APPIO	1.429 , 27	1C0/ 864363/Q /3SGCONSOLE	1.163 , 30
3C0/ 885901/P /86WAPPIO	1.351 , 88	1C0/ 864363/Q /2QLCONSOLE	397 , 78
3C0/ 885901/P /A64APPIO	1.429 , 27	1J5/ 809405/D / PAINEL	859 , 25
3C0/ 885901/R /VCLAPPIO	2.395 , 98	1C0/ 864363/Q /08HCONSOLE	1.163 , 30
5GM/ 711457/ /6QBREVESTIMEN	119 , 63	1C0/ 864275/D /2QLCOBERTURA	624 , 28
5GM/ 804594/ / SUPORTE	19 , 91	1C0/ 864275/D /3SGCOBERTURA	202 , 90
5GM/ 805705/ / GUIA	89 , 56	1C0/ 857961/P /08HCINZEIRO	421 , 72
7L6/ 809961/F / COBERTURA	329 , 52	1C0/ 857961/P /3SGCINZEIRO	421 , 72
7L6/ 837787/G /9B9COBERTURA	745 , 71	1C0/ 857958/A /3PTCOBERTURA	14 , 86
5K0/ 010766/ / ETIQUETA D	29 , 21	1J5/ 867233/F /6K8REVESTIMEN	324 , 98
5K0/ 823709/ / VEDACAO	65 , 92	1J5/ 867212/AD/WDBREVESTIMEN	1.083 , 61
5K0/ 825921/ / SUPORTE	296 , 56	1J5/ 867212/AC/WDBREVESTIMEN	1.101 , 10
5K0/ 825922/B / SUPORTE	296 , 56	1J4/ 971005/A / PRESILHA	99 , 12
5K0/ 827332/ / CAIXA	825 , 14	1J4/ 971005/ / PRESILHA	16 , 61
5K0/ 853433/ /1W4INSCRICAO	127 , 16	1J4/ 959812/C /000MOTOR	2.941 , 23
3C0/ 885901/R /ZJQAPPIO	2.395 , 98	1C0/ 864275/D /08HCOBERTURA	202 , 90
3C0/ 898043/ / MOLA RETEN	67 , 74	1C0/ 864260/ / QUADRO	47 , 32
5K0/ 853433/ /MM5INSCRICAO	127 , 16	1C0/ 857958/A /Y20COBERTURA	14 , 86
5K0/ 854661/A /RYPGRADE	398 , 83	1C0/ 857949/C / BUCHA	2 , 42
5K0/ 863532/ / CANTONEIRA	59 , 15	1C0/ 857957/A /3PTCOBERTURA	14 , 86
7L6/ 837788/G /9B9COBERTURA	745 , 71	1C0/ 857925/C /33NPORTA OBJE	132 , 30
7L6/ 839787/G /9B9COBERTURA	573 , 61	1C0/ 857857/C /62JALOJAMENTO	465 , 76
7L6/ 839788/F /9B9COBERTURA	573 , 61	1C0/ 857826/A / ESTRIBO	118 , 31
5K0/ 863680/B /81XCOBERTURA	355 , 27	1J5/ 839462/A / MANIVELA	985 , 81
3C0/ 898243/ / JG.FIXACAO	35 , 95	1J5/ 839461/A / MANIVELA	992 , 42
3C0/ 898304/D / CUBA	239 , 64	1J4/ 959811/C /000MOTOR	2.309 , 65
7L6/ 839788/G /9B9PROTECAO	585 , 68	1J4/ 898031/ / JG. BANCO	216 , 34
3C0/ 898761/ /9A5JG.PECAS	47 , 93	1J4/ 882046/A / ARMACAO DE	642 , 56
3C0/ 898878/ / JG.FIXACAO	22 , 15	1J5/ 868417/G /6K8REVESTIMEN	390 , 21
5K0/ 937087/H /Z25UNID. CON.	3.598 , 01	1J4/ 867365/B /FKLVEDACAO	568 , 63
7P6/ 807880/B / PECAAJUSTE	105 , 15	1J4/ 867365/B /FKMVEDACAO	566 , 24
7P6/ 807880/C / PECAAJUSTE	114 , 02	1J4/ 867366/B /FKLVEDACAO	524 , 77
7P6/ 807915/A / SUPORTE	98 , 68	1J4/ 867298/B /B41REVESTIMEN	79 , 02
WUR/ 002279/ / TERM ELETR PR	- , 59	1J4/ 867297/B /B41REVESTIMEN	79 , 02

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 201153/E / MANGUEIRA	143 , 55	1J5/ 868418/G /6K8REVESTIMEN	390 , 21
1H1/ 820281/ / REFORCO	4 , 61	1J5/ 867766/D /B41REVESTIMEN	374 , 61
1H1/ 820677/ / VALVULA	133 , 48	1J5/ 867873/ / PORCA	7 , 04
1J0/ 810221/ / FECHAMENTO	12 , 69	1J4/ 867011/EK/XJDREVESTIMEN	580 , 20
1J0/ 810971/E / COBERTURA	128 , 65	1J6/ 827439/A / PINOESFERI	72 , 35
1J0/ 810972/L / PROTETOR	128 , 65	1J6/ 827297/J / CILINDRO	1.686 , 97
APR/ 052001/ / PRODUTO	51 , 83	1J6/ 827297/G / CILINDRO	509 , 61
1J0/ 819022/A / PRE RESIST	523 , 67	1J5/ 867368/H /FKLVEDACAO	618 , 54
1J0/ 819322/ / SUPORTE	109 , 98	1J5/ 867501/BC/6K8REVESTIMEN	1.966 , 49
1J0/ 819450/ / PERFILBORR	6 , 63	1J5/ 867367/H /FKLVEDACAO	437 , 60
1J0/ 820161/A / TAMPA	273 , 72	1J5/ 864630/G / ISOLAMENTO	35 , 05
5U0/ 881805/AP/UIZREVESTIMEN	182 , 59	1J5/ 864630/F / ISOLAMENTO	33 , 44
1J0/ 820298/ / CAPA PROTE	20 , 84	1J5/ 863651/D / TAMPA	481 , 12
2HH/ 885901/F /70TAPOIO	1.404 , 73	1J5/ 863463/R /1BSPORTA MALA	539 , 82
1J0/ 820721/BJ/ MANGUEIRA	860 , 28	1J6/ 827634/ / VEDACAO	48 , 84
2H7/ 863711/G /RX9REVESTIMEN	2.787 , 85	1J5/ 863513/B / PECA ENCHI	395 , 92
1J0/ 820774/ / BRACADEIRA	26 , 10	1J5/ 863413/CF/5YVREVESTIMEN	1.351 , 11
1J0/ 858687/D / SUPORTE	61 , 77	1J4/ 867012/FF/WSWREVESTIMEN	1.368 , 74
1J1/ 819021/C / VENTONHA	1.626 , 27	1J5/ 853710/C /B41TIRA	321 , 20
5Z9/ 411105/F / MOLA	227 , 77	1J5/ 857805/E /HCPCINTO 3 PT	582 , 64
5Z6/ 807433/E /041SPOILER	167 , 22	1J4/ 867012/DH/WDBREVESTIMEN	1.295 , 79
5Z6/ 807155/D /041COBERTURA	18 , 79	1J4/ 867011/CK/WDBREVESTIMEN	1.295 , 79
231/ 805211/1 /GRUCINTATENSO	16 , 44	1J6/ 807394/A / SUPORTE	20 , 48
7P6/ 601307/D /RGYPNEUS	4.880 , 16	1J6/ 803616/B / REBOQUE	304 , 43
WHT/ 002666/ / ANEL	82 , 95	1J6/ 804639/A / REFORCO	247 , 62
5Z9/ 867657/A /71NTAMPA	20 , 07	1J4/ 881046/HK/ ARMACAO DE	8.502 , 24
WUR/ 001647/ / ORING DA BUCH	- , 56	1J4/ 881046/HH/ ARMACAO DE	4.038 , 04
2H0/ 863726/D /71NSOLEIRA	546 , 85	1J6/ 803422/P / CAIXA	787 , 99
377/ 803416/B /CTRLONGARINA	343 , 48	1J4/ 881045/HK/ ARMACAO DE	4.216 , 92
5Z9/ 867212/A /UPUREVESTIMEN	335 , 90	1J4/ 881045/HH/ ARMACAO DE	4.038 , 04
1J0/ 129620/ / ELEMENTO	48 , 12	1J4/ 864621/B / ANTIRUIDO	41 , 06
3C0/ 880742/G / AIRBAG	3.552 , 41	1J4/ 880241/H / AIRBAG	2.262 , 00
3C0/ 881092/ / ALAVANCA	96 , 86	1K0/ 864137/A /9B9CAPA COBER	6 , 60
3C0/ 881405/DS/VBWREVESTIMEN	4.286 , 54	1K1/ 614235/B / SUPORTE	215 , 39
6Q3/ 853803/C /61EFOLHA	297 , 47	1K0/ 864239/ / ISOLAMENTO	38 , 30
3C0/ 885901/C /TDFAPOIO	2.430 , 80	1K0/ 955493/A / BUCHA	2 , 58
3C0/ 885901/E /FATAPOIO	2.430 , 80	1K1/ 614019/M / CIL TRAVIO	1.526 , 96
3C0/ 885901/E /PYUAPOIO	2.430 , 80	1K1/ 614019/L / CILINDRO	1.745 , 30
5Z4/ 853706/D /1NNVEDACAO	96 , 56	1K1/ 612163/B / CHAPA	112 , 72
6QE/ 941007/B / FAROL	679 , 34	1K1/ 612163/ / CHAPA	172 , 59
5Z4/ 853706/G /1NNVEDACAO	90 , 04	1K0/ 947133/E /Y20COBERTURA	72 , 32
5Z4/ 853805/C / FAIXA	48 , 77	1K1/ 614723/H / TUBO FREIO	86 , 96
5Z4/ 853805/D / FOLHA	33 , 79	1K1/ 614723/D / TUBO FREIC	143 , 03
5Z4/ 853805/E / FOLHA	27 , 89	1K1/ 614321/B / CHAPA	172 , 59
5Z4/ 853805/G / FAIXA	27 , 89	1K1/ 614724/J / TUBO FREIO	86 , 96
5Z4/ 853805/G /UA4FAIXA	26 , 54	1K1/ 614724/D / TUBO FREIC	81 , 56
5Z4/ 853805/H /CUIFAIXA	36 , 40	1K1/ 614726/C / TUBO FREIO	85 , 58
5Z4/ 853805/J / FAIXA	34 , 95	1K1/ 614725/F / TUBO FREIC	143 , 03
5Z4/ 853805/K /UA4FAIXA	34 , 11	1K0/ 941907/ / BUCHA	20 , 90
6QE/ 941007/D / FAROL	693 , 35	1K0/ 959537/F /REHINTERRUPTO	1.014 , 03
6QE/ 941007/E / FAROL	679 , 34	1K1/ 614725/C / TUBO FREIO	143 , 03
5Z4/ 853897/A / ESTRIBO	451 , 22	1K0/ 947133/D /95TCOBERTURA	79 , 86
5Z4/ 853898/A / ESTRIBO	451 , 22	1K0/ 947133/B /Y20COBERTURA	79 , 86
5Z6/ 853491/ /54VPECA CORTE	149 , 30	1K0/ 864137/A /71NCAPA COBER	6 , 60
5Z6/ 853491/B /9B9PECA CORTE	61 , 24	1K0/ 864137/A /7G8CAPA COBER	6 , 60
5Z6/ 853492/ /54VPECA CORTE	149 , 30	1K0/ 864125/ / MOLA	8 , 23
5W0/ 819030/ / AQUECEDOR	522 , 40	1K0/ 863831/D / ISOLAMENTO	368 , 59
WUR/ 002144/ / SOQUETE TORX	143 , 06	1K0/ 863359/ /71NCAPA COBER	6 , 60
WUR/ 002145/ / SOQUETE TORX	143 , 32	1K0/ 863487/C /3ATCOBERTURA	377 , 82
WUR/ 002146/ / SOQUETE TORX	140 , 25	1K0/ 862543/E /7G8TAMPA	137 , 18
7P0/ 810622/ / REFORCO	1.928 , 89	1K0/ 927353/ / ELETROMAGN	763 , 29
7P0/ 813381/ / CONSOLE	264 , 76	1K0/ 927335/ / SUPORTE	28 , 60
7P0/ 813382/ / CONSOLE	264 , 76	1K1/ 611732/B / COBERTURA	65 , 87
7P0/ 813518/ / TRAVESSA	693 , 55	1K1/ 611716/ / COBERTURA	65 , 87

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P0/ 817124/ / TRAVESSA	356 , 23	1K0/ 972929/ / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 817157/ / REFORCO	370 , 36	1K0/ 972929/A / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 817293/ / CONSOLE	65 , 22	1K0/ 972926/ / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 817294/ / CONSOLE	65 , 22	1K0/ 947125/K /3Q7DIFUSOR	165 , 50
7P0/ 817465/ /GRUQUADRO	1.089 , 94	1K0/ 862532/G /9B9SUPORTE	405 , 69
7P0/ 820022/A / MOTOR	2.109 , 70	1K0/ 861371/B / SUPORTE	32 , 73
7P0/ 820022/C / MOTOR	1.826 , 65	1K0/ 839350/C / CAPA COBER	29 , 84
7P0/ 820409/ / GUARNICAO	20 , 20	1K0/ 839349/C / CAPA COBER	29 , 84
7P0/ 825949/B / SUPORTE	389 , 78	1K0/ 882601/J /71NGAVETA	254 , 84
7P0/ 825949/C / SUPORTE	494 , 72	1K0/ 959654/ / SENSOR	889 , 49
7P0/ 907471/ / SUPORTE	96 , 77	1K0/ 959653/C / ANEL	877 , 39
7P0/ 915181/A / CHICOTE	533 , 26	1K0/ 959653/ / ANEL	873 , 90
5Z4/ 853685/D /60UFAIXA	80 , 78	1K0/ 868837/E /28USUPORTE	206 , 60
5Z4/ 853685/D /61VFAIXA	80 , 78	1K0/ 868224/ /7G8REVESTIMEN	14 , 60
5Z4/ 853685/E /60UFAIXA	53 , 25	1K0/ 864376/G /7G8COBERTURA	59 , 60
5Z4/ 853685/E /61VFAIXA	53 , 25	1K0/ 864376/G /71NCOBERTURA	59 , 60
5Z4/ 853685/H /61VFAIXA	101 , 74	1K0/ 837350/A / CAPA COBER	14 , 45
5Z4/ 853685/H /MX1FAIXA	101 , 74	1K0/ 882600/B /9B9QUADRO	167 , 00
5Z4/ 853685/J /61VFAIXA	85 , 35	1K0/ 882252/A /82VMANOPLA	187 , 26
5Z4/ 853685/J /MX1FAIXA	85 , 35	1K0/ 882252/A /92WMANOPLA	187 , 26
5Z4/ 853686/ /60UFAIXA	90 , 78	1K0/ 882252/A /95TMANOPLA	187 , 26
5Z4/ 853686/ /61VFAIXA	90 , 78	1K0/ 882599/B /9B9QUADRO	167 , 00
5Z4/ 853686/A /60UFAIXA	66 , 71	1K0/ 882252/A /71NMANOPLA	188 , 88
6Q6/ 945096/AB/ LANTERNA	555 , 64	1K0/ 882252/A /7G8MANOPLA	187 , 26
6QD/ 853601/A /ULMEMBLEMA VW	103 , 44	1K0/ 882251/A /95TMANOPLA	187 , 26
6QD/ 853666/B /9B9GRADE	128 , 86	1K0/ 882251/A /92WMANOPLA	187 , 26
6QE/ 807217/ /GRUCOBERTURA	1.593 , 47	1K0/ 882251/A /82VMANOPLA	187 , 26
6QE/ 807217/B /GRUCOBERTURA	911 , 74	1K0/ 864375/G /71NCOBERTURA	59 , 60
6QE/ 807417/B /GRUCOBERTURA	1.075 , 74	1K0/ 864375/G /7G8COBERTURA	59 , 60
6QE/ 807417/C /GRUCOBERTURA	1.404 , 95	1K0/ 864356/ / CANTONEIRA	34 , 90
6QE/ 853671/ /PWVGRADE	188 , 98	1K1/ 713203/AG/UMFCOBERTURA	2.403 , 70
5Z4/ 853686/A /61VFAIXA	66 , 74	1K1/ 713203/R /TVHCOBERTURA	740 , 88
5Z4/ 853686/D /60UFAIXA	80 , 78	1K1/ 713041/C / MECANISMO	4.417 , 45
5Z4/ 853686/H /61VFAIXA	101 , 74	1K0/ 959538/F /REHINTERRUPTO	1.060 , 12
5Z4/ 853686/H /MX1FAIXA	101 , 74	1K0/ 864255/C / CANAL AR	193 , 80
5Z4/ 853686/J /61VFAIXA	85 , 35	1K0/ 864250/ /9B9COBERTURA	72 , 47
5Z4/ 853686/J /MX1FAIXA	85 , 35	1K0/ 864247/ / GRAMPO	4 , 55
5Z4/ 853705/D /1NNVEDACAO	96 , 56	1K0/ 864249/ /9B9COBERTURA	128 , 55
5Z4/ 853705/F /1NNVEDACAO	86 , 89	1K0/ 864249/B /9B9COBERTURA	146 , 44
6QE/ 853671/A /BIZGRADE	188 , 98	1K0/ 864249/C /9B9COBERTURA	132 , 06
6QE/ 853671/A /CIBGRADE	257 , 79	1K1/ 614740/H / TUBO FREIO	130 , 96
5Z4/ 853705/G /1NNVEDACAO	90 , 04	1K1/ 614740/J / TUBO FREIO	141 , 84
6QE/ 853677/ /9B9GRADE	188 , 98	1K1/ 614739/H / TUBO FREIO	143 , 03
6QE/ 857507/A /9B9CARCACA	384 , 57	1K1/ 614739/G / TUBO FREIO	130 , 96
6QE/ 857507/C /9B9CARCACA	395 , 56	1K0/ 881920/E /92WGUIA	68 , 08
6QE/ 857508/ /9B9CARCACA	635 , 47	1K0/ 881920/E /82VGUIA	58 , 56
6QE/ 857508/C /9B9CARCACA	669 , 04	1K0/ 881920/E /71NGUIA	66 , 52
6QE/ 857508/E /9B9CARCACA	546 , 07	1K0/ 881904/S /RCWAPOIO	751 , 03
237/ 829641/1 /ACBDOBRADICA	78 , 85	1K0/ 881914/B / CABECA	772 , 84
7P6/ 802398/ / ADAPTADOR	63 , 77	1K0/ 881920/E /7G8GUIA	68 , 08
02T/ 300049/Q/ CAIXA	18.687 , 59	1K0/ 881904/S /JTBAPOIO	751 , 03
7P6/ 802398/A / ADAPTADOR	69 , 53	1K0/ 881903/P /RCWAPOIO	751 , 03
7P6/ 804713/ / PLACA	110 , 20	1K0/ 858559/ /9B9COBERTURA	462 , 25
7P6/ 806509/ / ELEM DEFOR	503 , 45	1K0/ 858548/ /9B9CAPA COBER	39 , 58
7E0/ 820803/J / COMPRESSOR	5.206 , 17	1K0/ 858547/ /9B9CAPA COBER	39 , 58
7P6/ 806510/ / ELEM DEFOR	503 , 45	1K0/ 858248/F /82VCOBERTURA	82 , 74
7P6/ 806551/ / SUPORTE	189 , 03	1K0/ 858247/F /82VCOBERTURA	148 , 94
7P6/ 806552/ / SUPORTE	189 , 03	1K0/ 915418/G / PROTETOR	247 , 13
7P6/ 806635/ / SUPORTE	56 , 48	1K0/ 972641/ / RECEPTACUL	16 , 94
5Z6/ 199489/A / SUPORTE	36 , 94	1K0/ 972643/ / RECEPTACUL	11 , 17
7P6/ 806636/ / SUPORTE	56 , 48	1K0/ 972704/C / RECEPTACUL	4 , 58
AG/ T50059/ / EXTRATOR	360 , 87	1K0/ 972591/ / CHAPA	87 , 53
1J0/ 971972/ / RECEPTACUL	20 , 17	1K0/ 972321/ / SUPORTE	40 , 97
107/ 201594/ / CIL.FECHAD	235 , 58	1K0/ 971992/A / CAIXA	8 , 47

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 806811/A / SUPORTE	169 , 35	1K0/ 971992/ / CAIXA	8 , 47
7P6/ 806812/A / SUPORTE	99 , 37	1K0/ 881903/P /JTBAPOIO	751 , 03
7P6/ 807192/ / SUPORTE	401 , 85	1K0/ 881901/BC/UTVAPOIO	369 , 40
04E/ 109611/J / VALVULA	52 , 57	1K0/ 881903/BC/UTVAPOIO	703 , 07
1SB/ 837205/ /3FZMACANETA	306 , 66	1K0/ 881903/BC/UTXAPOIO	703 , 07
6Q0/ 804177/A / CHP COBERT	484 , 61	1K0/ 881901/BB/70TAPAOIO	300 , 35
5C6/ 839478/ /5APVEDACAO	159 , 34	1K0/ 881901/AL/UTVAPOIO	376 , 26
5N0/ 881806/JG/UHREVESTIMEN	3.988 , 44	1K0/ 881901/AJ/86WAPAOIO	2.430 , 78
5Z4/ 809430/ / PAINEL	118 , 96	1K0/ 881901/AJ/85TAPAOIO	2.430 , 78
5Z9/ 827705/D /1NNVEDACAO	229 , 17	1K0/ 881901/AJ/UTXAPOIO	2.016 , 91
ASE/ 401396/00/000ADAPTADOR	266 , 44	1K0/ 858230/A / ABRIDOR	203 , 09
5N0/ 881806/JG/UFKREVESTIMEN	3.988 , 44	1K0/ 858169/ /9B9CALCO	58 , 23
03H/ 115562/ / ELEM FILTR	121 , 92	1K0/ 858154/ / GRAMPO	4 , 84
5N0/ 881806/JG/YOUREVESTIMEN	3.988 , 44	1K0/ 915325/A / PROTETOR	73 , 35
5X0/ 121065/ / TUBO	67 , 86	1K0/ 906279/B / SUPORTE	74 , 65
N/ 015404/1 / ARRUELA	- , 68	1K0/ 906283/ / VALVULA	209 , 25
5Z6/ 813517/ / REFORCO	79 , 06	1K0/ 906283/A / VALVULA	374 , 15
5U1/ 955409/A / BRACO	53 , 27	1K0/ 906376/ / BUCHA	54 , 11
1S0/ 825201/ / REVESTIMEN	106 , 88	1K0/ 858774/C / SUPORTE	42 , 61
377/ 819129/C / BOTAO	18 , 59	1K0/ 919341/L /9B9BUCHA	89 , 10
6QE/ 809404/ / PAINEL	892 , 10	1K0/ 919341/J /9B9BUCHA	89 , 10
030/ 919081/1 / INTERRUPTO	26 , 99	1K0/ 919341/C /9B9PINO	88 , 55
7P0/ 915181/B / CHICOTE	603 , 48	1K0/ 919341/F /9B9BUCHA	96 , 92
7P0/ 927815/ / SUPORTE	86 , 29	1K0/ 972925/F / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 937149/ / SUPORTE	106 , 54	1K0/ 972925/A / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 937211/ / SUPORTE	75 , 27	1K0/ 972925/ / RECEPTACUL	11 , 50
7P0/ 937211/A / SUPORTE	75 , 27	1K0/ 972923/A / RECEPTACUL	16 , 94
7P0/ 959651/ / SENSOR	548 , 20	1K0/ 972924/ / RECEPTACUL	13 , 67
7P0/ 963272/C / UNID. CTRL	4.713 , 50	1K0/ 972923/ / RECEPTACUL	16 , 94
7P0/ 963272/E / UNID. CTRL	5.192 , 51	1K0/ 972837/C / CONDUTOR	18 , 40
7P1/ 713105/ / MECANISMO	6.746 , 82	1K0/ 972837/A / CONDUTOR	19 , 03
7P1/ 880841/ / AIRBAG	2.732 , 26	1K0/ 972776/ / RECEPTACUL	24 , 00
7P1/ 898116/ / JG.PECAS	180 , 68	1K0/ 972774/ / RECEPTACUL	16 , 94
7P1/ 905217/A /3Q7INTERRUPTO	474 , 69	1K0/ 881920/G /B41GUIA	27 , 84
7P1/ 905217/B /3Q7INTERRUPTO	516 , 90	1K0/ 881920/F /95TGUIA	58 , 56
7P1/ 941033/ / FAROL	8.405 , 49	1K0/ 881920/F /82VGUIA	66 , 28
7P1/ 941034/ / FAROL	8.405 , 49	1K0/ 881920/F /92WGUIA	68 , 08
7P1/ 941752/ / FAROL	5.931 , 26	1K0/ 881920/F /7G8GUIA	68 , 08
7P1/ 971086/ / CHICOTE	1.117 , 07	1K0/ 881920/F /31XGUIA	68 , 08
7P1/ 971192/ / ADAPTADOR	385 , 87	1K0/ 881920/F /30TGUIA	66 , 52
7P1/ 971192/A / CHICOTE	434 , 71	1K0/ 881920/E /95TGUIA	68 , 08
7P1/ 971298/B / CHICOTE	512 , 12	1K0/ 858774/A / SUPORTE	36 , 69
7P2/ 713105/ / MECANISMO	6.746 , 82	1K0/ 858560/ /9B9COBERTURA	78 , 96
7P2/ 898116/ / JG.PECAS	180 , 68	1K0/ 858773/A / SUPORTE	36 , 69
7P6/ 010722/N / ETIQUETA	33 , 95	1K0/ 858559/B /9B9COBERTURA	295 , 02
7P6/ 010724/K / ETIQUETA	25 , 48	1K0/ 919309/ / TOMADA	79 , 24
7P6/ 010741/P / PLACA AVIS	33 , 95	1K0/ 919231/ / RECEPTACUL	29 , 37
7P6/ 010758/G / ETIQUETA	33 , 95	1K0/ 972772/ / RECEPTACUL	43 , 50
7P6/ 035341/F / CAIXA	4.708 , 51	1K0/ 972766/A / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 035443/ / CHICOTE	377 , 77	1K0/ 972766/ / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 035827/ / ALTOFALAN	1.438 , 04	1K0/ 972728/B / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 121203/B / VENTILADOR	3.624 , 24	1K0/ 972728/E / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 121395/ / CANAL AR	78 , 52	1K0/ 972764/ / CAIXA	33 , 18
7P6/ 121396/ / CANAL AR	78 , 52	1K0/ 972725/F / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 598573/ / PROTECAO	214 , 22	1K0/ 972725/D / RECEPTACUL	33 , 18
7P6/ 598573/A / PROTECAO	214 , 22	1K0/ 972704/G / RECEPTACUL	4 , 58
7P6/ 598575/ / JG.SUPORTE	309 , 13	1K0/ 839723/ / CLIP	4 , 03
7P6/ 601321/C /RPIPneu	1.979 , 51	1K1/ 857114/R /71NALOJAMENTO	765 , 55
7P6/ 802397/ / ADAPTADOR	63 , 77	1K0/ 971845/AB/ PRESILHA	25 , 01
7P6/ 802397/A / ADAPTADOR	69 , 53	1K0/ 971842/F / SUPORTE	58 , 87
06K/ 103600/D / CARTER	944 , 88	1K0/ 971842/C / GRAMPO	36 , 21
06K/ 103583/ / VEDACAO	40 , 39	1K0/ 971842/A / GRAMPO	39 , 01
06K/ 103603/BC/ CARTER	5.343 , 54	1K0/ 971839/E / TAMPA	35 , 20
06K/ 103649/ / VEDACAO	110 , 74	1K1/ 819653/B / ELEM FILTR	98 , 99

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



06K/ 103551/A / PLACAINTE	41 , 63	1K1/ 819593/B / COBERTURA	105 , 59
06K/ 103495/AH/ SEPARADOR	1.338 , 62	1K1/ 819473/H / SUPORTE	81 , 05
06K/ 103484/F / VEDACAO	112 , 36	1K0/ 971830/G / SUPORTE	60 , 36
06K/ 103484/B / VEDACAO	75 , 57	1K0/ 971818/ / ABRACADEIR	11 , 67
06K/ 103483/ / VEDACAO	101 , 29	1K0/ 971804/D / SUPORTE	46 , 03
06K/ 103925/D / COBERTURA	683 , 85	1K0/ 971739/B / CLIP	5 , 52
06K/ 105101/A / VIRABREQUI	2.248 , 53	1K0/ 971616/E / CONDUTOR	45 , 10
06K/ 105189/ / RODAPULSO	68 , 42	3C9/ 809264/ / REFORCO	543 , 13
06K/ 105266/A / VOLANTE	4.672 , 74	3C9/ 807861/A / FRISO	196 , 87
06K/ 109021/ / COMANDO	3.586 , 28	1K0/ 907539/D / SENSOR	219 , 93
06K/ 109507/G / TENSOR	85 , 16	1K1/ 857053/ /6BKCOBERTURA	54 , 06
06K/ 109507/H / TENSOR	38 , 31	1K1/ 857022/D / SUPORTE	212 , 67
06K/ 109601/ / VALVULA	54 , 95	1K1/ 857001/F /84SPAINEL	3.366 , 37
06K/ 109623/ / MOLA VALV.	18 , 34	1K0/ 971615/F / CONDUTOR	46 , 84
06K/ 109641/ / PRATO MOLA	5 , 07	1K0/ 971616/D / CONDUTOR	46 , 84
06K/ 103300/C /528ROLAMENTO	68 , 13	1K0/ 971615/CT/ CONDUTOR	61 , 24
06K/ 103300/C /001ROLAMENTO	68 , 13	1K0/ 971615/CM/ CONDUTOR	46 , 84
06K/ 103138/Q / INSERTO	197 , 29	1K0/ 971615/CK/ CONDUTOR	46 , 84
06K/ 103138/P / INSERTO	143 , 31	1K0/ 971615/CG/ CONDUTOR	46 , 84
06K/ 103011/R / BLOCO	6.752 , 30	1K0/ 971615/CF/ CONDUTOR	46 , 06
06J/ 260849/F / CORREIA	166 , 92	3C9/ 807521/A /9B9SPOILER	437 , 79
06J/ 198212/A / PARAFUSO	277 , 63	3C9/ 807433/A /9B9SPOILER	431 , 46
06J/ 105266/AE/ VOLANTE	5.179 , 80	1K0/ 907461/ / SUPORTE	13 , 89
030/ 103011/EF/ BLOCO	1.605 , 59	1K0/ 907462/ / SUPORTE	13 , 89
030/ 103011/ED/ BLOCO	1.157 , 33	1K1/ 857001/F /81XPAINEL	3.726 , 61
030/ 100037/R / MOTOR	6.166 , 11	1K1/ 823544/ / BUCHA	6 , 13
02E/ 301472/D / TUBO	118 , 92	1K1/ 820304/ / CUBA	1.606 , 66
02E/ 300012/H /005CAMBIO	57.386 , 11	1K0/ 962103/ / MICROINTER	383 , 38
030/ 100036/N / MOTOR	8.481 , 28	1K0/ 959843/C / GUARDAPO	126 , 07
02A/ 311285/BA/ ENGRENAGEM	1.134 , 61	1K0/ 959753/P /9B9TRANSMISSO	694 , 23
02A/ 311129/CH/ RODA	1.038 , 78	1K0/ 907361/B / SUPORTE	169 , 57
02T/ 409143/T / JJ PINHAO	701 , 48	1K0/ 937555/ / TAMPA	24 , 57
03H/ 127025/M / BOMBA COMB	2.039 , 29	1K0/ 937546/A / SUPORTE	32 , 82
000/ 915105/EC/ BATERIA	1.356 , 54	1K0/ 937545/L / SUPORTE	46 , 84
1T0/ 941111/ / PC COMPENS	101 , 18	1K0/ 937524/E / PONTE	60 , 36
1T0/ 867799/ /82VFRISO	100 , 95	1K1/ 823509/E / FECHADURA	418 , 16
032/ 121110/K / VALVULA	102 , 51	1K0/ 971909/B / BUCHA	20 , 27
1Q0/ 615612/E / PRATO FREI	181 , 54	1K0/ 971866/A / CONDUTOR	40 , 87
1K0/ 820808/A / COMPRESSOR	6.132 , 68	1K0/ 971860/G / SUPORTE	53 , 97
1K0/ 820139/ / VEDACAO	87 , 07	1K0/ 971865/ / CONDUTOR	40 , 87
1K0/ 820055/A / CLIP	25 , 09	1K0/ 971865/A / CONDUTOR	40 , 87
1K0/ 819644/B / FILTRO	74 , 82	1K0/ 971866/ / CONDUTOR	40 , 87
1K0/ 819422/B / COBERTURA	106 , 38	1K0/ 971858/H / SUPORTE	54 , 07
1K0/ 805962/G /9B9CONDUTOR A	47 , 62	1K0/ 971858/G / SUPORTE	73 , 76
0AQ/ 301307/C / CONTRAPESO	751 , 45	1K0/ 971858/AS/ CANTONEIRA	80 , 14
0AM/ 911023/R / MOTOR	1.713 , 33	1K0/ 971858/AJ/ SUPORTE	59 , 22
0AM/ 409344/A / EIXOFLANGE	1.180 , 05	1K0/ 937524/B / PONTE	60 , 36
0AM/ 409343/A / EIXOFLANGE	1.180 , 05	1K0/ 937510/A / SUPORTE	33 , 79
0AM/ 325423/B / COBERTURA	15 , 18	1K0/ 937507/B / PORTA RELE	193 , 80
0AM/ 321490/B / TAMPA	156 , 41	1K0/ 937311/B / COBERTURA	48 , 00
0AM/ 321219/F / ACIONAMENT	530 , 34	1K0/ 937132/F / COBERTURA	267 , 36
0AM/ 321171/C / ALAVANCA	189 , 20	1K1/ 857101/M /71NTAMPA	1.088 , 96
0AM/ 301472/E / TUBO	153 , 78	1K1/ 857101/M /82VTAMPA	1.088 , 96
0AM/ 301189/E / RETENTOR	38 , 09	1K1/ 857053/A /81UCOBERURA	79 , 38
0AM/ 301160/B / CHP COBERT	94 , 00	1K0/ 971848/F / PRESILHA	25 , 01
0AM/ 141383/K / ARRUELA	228 , 56	1K0/ 971848/B / PRESILHA	25 , 01
0AM/ 141383/J / ARRUELA	228 , 56	1K0/ 971845/R / PRESILHA	11 , 33
0AM/ 141383/H / ARRUELA	229 , 69	1K0/ 971845/AL/ CHAPA	12 , 31
0AM/ 141383/G / ARRUELA	229 , 69	1K0/ 971842/H / SUPORTE	58 , 87
0AM/ 141383/F / ARRUELA	249 , 41	1K0/ 971843/A / SUPORTE	40 , 49
0AM/ 141383/D / ARRUELA	248 , 05	3C9/ 845051/P / VIDRO	1.967 , 69
0AM/ 141383/C / ARRUELA	248 , 05	1K0/ 937124/Q / CENTRAL EL	1.481 , 42
0AM/ 141383/B / ARRUELA	248 , 05	1K0/ 915333/H / CONSOLE	222 , 29
0AM/ 141383/A / ARRUELA	248 , 05	1K1/ 857341/B /9B9CONSOLE	132 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



0AM/ 141383/ / ARRUELA	248 , 04	1K1/ 857371/C / PLACARETEN	51 , 42
0AA/ 409375/E / ANEL	8 , 37	1K1/ 857473/ /6BKDIFUSOR AR	112 , 72
0AA/ 409189/H / RETENTOR	47 , 79	1K1/ 857473/A /82VDIFUSOR AR	112 , 72
0A4/ 409021/N / DIFERENCIA	4.460 , 01	1K1/ 857269/A / CANTONEIRA	92 , 88
0A4/ 301107/L / CAIXA	5.369 , 07	1K1/ 857147/E /7R3MANOPLA	53 , 02
0A4/ 301107/H / CAIXA	5.286 , 89	1K0/ 885767/ / CLIPMANCA	14 , 67
09G/ 321447/H / SUPORTE	35 , 64	1K0/ 885722/B / ASSENTO	280 , 13
06K/ 115225/D / CORRENTE	358 , 86	1K0/ 885721/B / ASSENTO	280 , 13
5C6/ 864238/ / ISOLAMENTO	49 , 63	1K0/ 885682/D / TRAVAMENTO	380 , 83
5C6/ 864249/A / COBERTURA	148 , 99	1K0/ 885681/D / TRAVAMENTO	380 , 83
5C6/ 864250/ / COBERTURA	85 , 69	1K0/ 885561/H / CABO	80 , 06
5C6/ 864253/A / CANAL AR	179 , 08	1K0/ 885561/J / CABO	80 , 06
5C6/ 864255/ / CANAL AR	327 , 83	1K1/ 723142/G / PEDALFREIO	377 , 02
5C6/ 864621/ / ISOLAMENTO	66 , 23	1K1/ 723142/E / PEDALFREIO	377 , 02
5C6/ 864627/A / ISOLAMENTO	25 , 95	1K1/ 721983/E / SUPORTE	49 , 91
5C6/ 863383/ /82VPORTA OBJE	56 , 21	1K1/ 423981/H / CHAPA	202 , 92
5C6/ 863831/E / ISOLAMENTO	405 , 94	1K1/ 423981/J / CHAPA	221 , 86
5C6/ 857781/A /9B9GUIA	41 , 33	1K0/ 955455/ / TAMPÁ	48 , 13
5C6/ 857781/A /95TGUIA	12 , 05	1K0/ 955453/S / RESERVAT.	320 , 04
5C6/ 857817/A / GUIA	13 , 87	3C8/ 945192/ / VEDACAO	79 , 89
5C6/ 857934/C / ISOLAMENTO	99 , 41	3C8/ 945191/A / VEDACAO	79 , 89
5C6/ 863234/ / SUPORTE	26 , 76	3C8/ 945191/ / VEDACAO	79 , 89
5C6/ 863328/C /3A8CALCO	25 , 51	1K0/ 885667/D / REB CEGO	4 , 19
5C6/ 863359/A /82VCAPA COBER	5 , 04	1K0/ 885375/CC/ ASSENTO	606 , 12
000/ 979131/E / JOGO CABOS	32 , 87	1K0/ 885343/J / CABO	220 , 78
080/ 311151/1 / FRICCAO	13 , 89	1K0/ 885343/H / CABO	220 , 78
N/ 908063/02/ ANEL VEDAC	6 , 04	1K0/ 885297/E / TRAVAMENTO	382 , 90
N/ 906887/03/ PORCA	2 , 65	1K0/ 955429/ / BORRACHA	59 , 63
N/ 906411/02/ PORCA	6 , 16	1K0/ 953549/CH/ MODULO	2.109 , 63
N/ 905266/02/ PORCA	1 , 08	1K0/ 953549/CD/ MODULO	2.146 , 20
N/ 903677/01/ ANEL VEDAC	4 , 43	1K0/ 953549/AM/ MODULO	2.094 , 52
N/ 903559/05/ PARAFUSO	4 , 09	1K0/ 953549/BK/ MODULO	2.285 , 44
N/ 106148/01/ BRACADEIR	4 , 37	1K0/ 953549/CC/ MODULO	2.257 , 11
N/ 105952/03/ PARAFUSO	2 , 81	1K0/ 971003/D / SUPORTE	13 , 67
N/ 105934/01/ PARAFUSO	15 , 70	1K0/ 868837/G /95TSUPORTE	212 , 97
N/ 105857/01/ SUPORTE	7 , 22	1K0/ 868885/B /7G8COBERTURA	89 , 57
N/ 105797/02/ PARAFUSO	7 , 05	1K0/ 868885/B /71NCOBERTURA	85 , 45
N/ 105705/01/ PARAFUSO	8 , 81	1K0/ 868837/G /Y20SUPORTE	207 , 84
3AF/ 885405/CE/IYUREVESTIMEN	3.914 , 67	1K0/ 868837/F /95TPORTA OBJE	83 , 73
D/ 177500/A1/ PRIMEIRADE	289 , 22	1K0/ 868837/F /Y20PORTA OBJE	83 , 73
030/ 906149/A / ANEL VEDAC	19 , 87	1K0/ 868837/E /7G8SUPORTE	199 , 49
06A/ 115611/C / VARETA	26 , 42	1K0/ 868481/ /9B9PORTA CD	38 , 04
823/ 253147/A / ANEL	7 , 54	1K0/ 853577/ / GRAMPO	2 , 25
5U0/ 035498/E / ANTENA	96 , 00	1K0/ 907361/C / SUPORTE	154 , 00
078/ 103223/E / MANGUEIRA	35 , 87	1K1/ 857135/ / REVESTIMEN	25 , 03
1K0/ 601189/E / CONTRAPESO	13 , 43	1K1/ 857147/D /3Q7MANOPLA	100 , 63
N/ 905876/02/ PORCA	33 , 48	1K0/ 959753/H /9B9TRANSMISSO	593 , 55
ASE/ 442070/00/000CAPA	248 , 52	3C9/ 807375/A / SUPORTE	133 , 33
7P0/ 121276/ / BUCHA	12 , 76	3C9/ 807252/ / ESPUMA	203 , 52
8E0/ 260749/D / ANEL VEDAC	4 , 20	1K0/ 885969/A / GUIA	56 , 40
N/ 103055/03/ PORCA	- , 73	1K0/ 885970/B / GUIA	56 , 40
1J6/ 813301/H / TRASEIRA	394 , 07	1K1/ 858544/ /9B9FECHO	11 , 17
02J/ 300052/M / CAIXA	15.820 , 66	1K1/ 858543/ /9B9FECHO	11 , 17
N/ 104718/02/ PARAFUSO	2 , 39	1K1/ 858529/B /4J4COBERTURA	309 , 90
WHT/ 003421/ / ABRACADEIR	1 , 87	3C9/ 807251/B / ESPUMA	132 , 65
5W3/ 837014/B / FECHADURA	150 , 53	3C9/ 802951/ / TRAVESSA	425 , 37
N/ 106569/01/ PARAFUSO	- , 61	3C9/ 065110/ / REDE	432 , 02
5C6/ 867212/P /AHDREVESTIMEN	765 , 02	3C8/ 955109/ /GRUCAPA COBER	106 , 89
5C6/ 877049/A / ARMACAO	8.142 , 65	1K0/ 886177/D / SUPORTE	132 , 96
5C6/ 877071/A / TETOABRIR	6.387 , 84	1K0/ 885902/S /70TAPPIO	356 , 18
5C6/ 877231/ / MANGUEIRA	56 , 47	1K0/ 885902/AB/RCWAPPIO	2.016 , 91
5C6/ 877233/ / MANGUEIRA	58 , 30	1K0/ 885902/AB/JTBAPIO	2.016 , 91
5C6/ 877234/ / MANGUEIRA	67 , 10	1K0/ 885901/AH/JTBAPIO	636 , 93
5C6/ 877696/ / MOLA	177 , 61	1K1/ 819241/ / PECAINTERM	43 , 15

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 864712/A / ISOLAMENTO	21 , 17	1K1/ 819304/ / CUBA	1.509 , 53
5C6/ 864712/ / ESPUMA	21 , 04	1K1/ 713204/A /TVHCOBERTURA	884 , 49
5C6/ 864711/ / ISOLAMENTO	43 , 06	1K1/ 819151/B / SAIDA AR	51 , 30
5C6/ 864650/A / ISOLAMENTO	69 , 24	1K1/ 713175/ / BATENTE	15 , 84
5C6/ 864650/ / ISOLAMENTO	69 , 24	1K1/ 819063/C / PECAINTERM	125 , 15
5C6/ 864649/A / ISOLAMENTO	69 , 24	1K1/ 819063/B / PECAINTERM	157 , 09
5C6/ 864649/ / ISOLAMENTO	69 , 24	3C8/ 955103/ / CILINDRO	290 , 42
5C6/ 864635/ / ISOLAMENTO	7 , 96	3C8/ 955104/ / CILINDRO	290 , 42
5C6/ 864630/ / ISOLAMENTO	51 , 81	3C8/ 945311/A /9B9COBERTURA	73 , 76
5C6/ 864629/A / ISOLAMENTO	51 , 81	3C8/ 945312/A /9B9COBERTURA	118 , 74
5C6/ 864629/ / ISOLAMENTO	66 , 23	1K0/ 885767/B / CLIP	6 , 25
5C6/ 864733/ / ISOLAMENTO	63 , 17	1K0/ 885753/J /1BSREVESTIMEN	311 , 11
5C6/ 864734/ / ISOLAMENTO	63 , 17	1K1/ 815159/A / COBERTURA	106 , 64
5C6/ 864207/ /WYEDESBRACOS	1.566 , 37	1K0/ 959702/L /041MOTOR	2.124 , 57
5C6/ 864207/ /WYGDESBRACOS	1.566 , 37	3C8/ 945192/A / VEDACAO	79 , 89
5C6/ 864207/ /79XDESBRACOS	1.566 , 37	3C8/ 945246/ / CLIP	14 , 76
5C6/ 864229/D /82VCAPA COBER	45 , 38	1K0/ 885754/R /1BSREVESTIMEN	311 , 11
5C6/ 864235/ / ISOLAMENTO	112 , 00	1K0/ 868188/H /7R3PUXADOR	126 , 07
5C6/ 864236/ / ISOLAMENTO	112 , 00	1K0/ 868188/H /75RPUXADOR	121 , 18
5C6/ 864237/ / ISOLAMENTO	49 , 63	1K0/ 868187/H /75RPUXADOR	126 , 07
5G0/ 959752/BA/INFCHAVE	1.146 , 54	1K0/ 868223/ /7G8REVESTIMEN	14 , 60
5G0/ 959442/N /ICXBOTAO	2.269 , 97	1K0/ 881920/J /7G8GUIA	68 , 08
5G0/ 959442/K /ICXBOTAO	1.894 , 18	1K0/ 881920/J /30TGUIA	58 , 56
5G0/ 959442/J /ICXBOTAO	1.894 , 18	1K0/ 857561/B /7G8SUPORTE	36 , 12
5G0/ 959442/H /ICXBOTAO	1.557 , 59	1K0/ 857561/B /Y20SUPORTE	36 , 12
5G0/ 955993/ / WASHER JET	100 , 62	1K0/ 857552/K /4T6PARASOL	833 , 78
5G0/ 955966/ / CILINDRO	325 , 86	1K0/ 880572/B / CANTONEIRA	24 , 06
5G0/ 955965/ / CILINDRO	325 , 86	1K0/ 880571/B / CANTONEIRA	24 , 06
5G0/ 805567/ / FECHADURA	99 , 37	1K0/ 601187/E / CONTRAPESO	15 , 62
5G0/ 805413/C / TAMP	7 , 84	1K0/ 601188/A / PESO BALAN	7 , 47
5G0/ 805270/ / CHAPA	11 , 97	1K0/ 857607/M /Y20ALCA	271 , 12
5G0/ 803899/A / PARAFUSO	43 , 68	1K0/ 857607/N /Y20ALCA	263 , 27
5G0/ 802555/C / GUIA DE AR	496 , 95	1K0/ 857607/M /95TALCA	271 , 12
5G0/ 601171/ /XQICAPA COBER	90 , 64	1K0/ 857607/M /71NALCA	254 , 66
5G0/ 601149/ /YUITAMPAO	109 , 40	1K0/ 881559/ / SUPORTE	79 , 96
5G0/ 601025/BT/FZZRODA	2.690 , 46	1K0/ 881548/A / SUPORTE	33 , 39
5G0/ 601025/BS/88ZRODA	2.690 , 46	1K0/ 857552/K /3V6PARASOL	832 , 64
5G0/ 601025/BF/8Z8RODA	2.800 , 76	1K0/ 857552/K /2F4PARASOL	1.429 , 87
5G0/ 121746/ / ISOLAMENTO	41 , 92	1K0/ 804489/A / CHAPA	159 , 13
5G0/ 035846/A / DISP. COMA	15.820 , 93	1K0/ 881560/ / SUPORTE	79 , 96
5G0/ 035453/G / ALTOFALANT	208 , 27	1K0/ 881606/A /30TMANOPLA	43 , 34
5G0/ 012115/AE/ CAIXA	94 , 91	1K0/ 881547/A / SUPORTE	33 , 39
5G0/ 012115/AD/ CAIXA	96 , 20	1K0/ 881545/ / SUPORTE	382 , 90
5E0/ 816355/ /9B9VALVULA	51 , 57	1K0/ 881449/ / GRAMPO	13 , 05
045/ 105263/C / POLIA	162 , 41	1K0/ 881305/ / MOLA	119 , 00
03L/ 906262/AB/ SENSOR	914 , 52	1K0/ 881265/A / CABO	177 , 95
03L/ 906262/AA/ SENSOR	914 , 52	1K0/ 857551/N /2F4PARASOL	844 , 92
G/ 052527/R2/ OLEO	241 , 77	1K0/ 857551/N /3V6PARASOL	832 , 64
WUR/ 001622/ / ORING 13/16 X	- , 63	1K0/ 857551/N /4T6PARASOL	832 , 64
WUR/ 001621/ / ORING 12 MM V	2 , 25	1K0/ 804456/ / PROL. LONG	42 , 06
3B0/ 857552/AH/2G5PARASOL	850 , 41	1K0/ 882251/A /71NMANOPLA	188 , 88
1J5/ 877244/A / BRACADEIRA	8 , 23	1K0/ 882251/A /7G8MANOPLA	187 , 26
03H/ 121096/E / MANGUEIRA	45 , 72	1K0/ 881931/A / ALMOFADA	254 , 73
03H/ 121096/D / MANGUEIRA	36 , 37	1K0/ 881931/L / ALMOFADA	261 , 20
03H/ 117021/D / RESFRIADOR	980 , 95	1K0/ 881989/C / PLACAPROTE	53 , 88
03H/ 115441/ / VEDACAO	25 , 73	1K0/ 881092/B / ALAVANCA	53 , 46
03H/ 115433/ / TAMP	139 , 89	1K0/ 881091/B / ALAVANCA	53 , 46
1K0/ 131149/H / MANGUEIRA	207 , 52	1K0/ 881085/B / BASE	26 , 32
1K0/ 129637/D / MANGUEIRA	76 , 61	1K0/ 881054/A / ELEMENTO	731 , 31
1K0/ 129627/C / MANGUEIRA	162 , 38	1K0/ 863286/ / MOLA RETEN	6 , 02
1K0/ 122291/BN/ CONEXAO	39 , 49	1K0/ 863285/ / MOLA	9 , 87
1K0/ 122291/BE/ CONEXAO	68 , 68	1K0/ 819425/ / TAMP	6 , 62
1K0/ 121113/A / VALVULA	190 , 15	1K0/ 819203/ /3X1AUSTROEMER	318 , 84
1K0/ 121087/Q / CONECTOR	43 , 52	1K0/ 615125/B / SUPORTE	954 , 46

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K0/ 035933/ / SUPORTE	15 , 08	1K0/ 615124/H / CAIXA	1.657 , 28
1J1/ 971089/CS/ CHIC MOTOR	535 , 28	1K0/ 615124/E / CAIXA	975 , 90
1J1/ 880802/ / PINO	98 , 69	1K0/ 615124/D / CAIXA	1.365 , 77
03H/ 971824/N / CONDUTOR	89 , 57	1K0/ 615123/H / CAIXA	1.657 , 28
03H/ 906517/ / VALVULA	328 , 45	1K0/ 614742/L / TUBO FREIO	143 , 03
03H/ 903023/J / ALTERNADOR	7.290 , 60	1K0/ 881921/BA/83VREVESTIMEN	619 , 64
03H/ 253050/D / VEDACAO	72 , 15	1K0/ 881920/K /30TGUIA	68 , 08
03H/ 253049/D / SUPORTE	71 , 86	1K0/ 881920/K /31XGUIA	68 , 08
03H/ 253039/H / VEDACAO	79 , 93	1K0/ 881920/K /7G8GUIA	68 , 08
03H/ 253035/AD/ PROTECAO	593 , 17	1K0/ 881920/J /95TGUIA	68 , 08
03H/ 253032/A / COLETOR	2.026 , 46	1K0/ 881920/J /92WGUIA	68 , 08
03H/ 253031/A / COLETOR	2.026 , 46	1K0/ 881920/J /82VGUIA	68 , 08
03H/ 199308/ / APOIO	1.217 , 50	1K0/ 881920/J /71NGUIA	31 , 97
03H/ 198151/D / JG. ANEL	470 , 29	1K0/ 862543/E /95TTAMPA	132 , 06
03H/ 198070/ / JG JUNTAS	108 , 55	1K0/ 862543/E /82VTAMPA	132 , 06
03H/ 133778/AR/ MANGUEIRA	396 , 73	1K0/ 862543/E /71NTAMPA	128 , 55
03H/ 133322/E / MANGUEIRA	196 , 43	1K0/ 857607/N /71NALCA	263 , 27
03H/ 133321/G / TUBULACAO	219 , 17	1K0/ 857607/N /7G8ALCA	263 , 27
03H/ 133321/F / TUBULACAO	219 , 17	1K0/ 857607/M /7G8ALCA	254 , 66
03H/ 133317/P / DISTRIBUID	988 , 00	1K0/ 815479/B / BOCAL	121 , 88
03H/ 133316/N / DISTRIBUID	1.483 , 21	1K0/ 819153/C /1QBCOBERTURA	329 , 79
03H/ 133237/F / VEDACAO	42 , 32	1K0/ 615123/D / CAIXA	1.375 , 48
03H/ 133229/B / APOIO	166 , 22	1K0/ 615123/E / CAIXA	975 , 90
03H/ 133201/AE/ TUBO ADMIS	3.388 , 47	1K0/ 614741/K / TUBO FREIO	132 , 54
03H/ 133105/ / ISOLAMENTO	163 , 30	1K0/ 614517/AE/BEFAGREGADO	15.102 , 16
03H/ 133062/C / BOCAL	3.997 , 65	1K0/ 614167/ / SUPORTE	4 , 73
03H/ 127065/A / BOCAL	55 , 98	1K0/ 881671/D /3U6BOTAO	66 , 64
03H/ 121121/D / TAMPA	105 , 33	1K0/ 881606/B /7G8MANOPLA	49 , 17
03H/ 121119/ / ANEL	31 , 85	1K0/ 881606/A /9B9MANOPLA	42 , 29
03H/ 121117/B / CARCACA	395 , 60	1K0/ 511115/BG/ MOLA	536 , 95
5G0/ 959777/ /QWAINERRUPTO	685 , 26	1K0/ 511115/BF/ MOLA	665 , 91
0C8/ 713802/ / APOIO	82 , 81	1K0/ 511115/BE/ MOLA	542 , 68
0C8/ 713343/B / ALAVSELECT	555 , 13	1K0/ 511115/BD/ MOLA	665 , 91
0C8/ 325443/ / VEDACAO	49 , 95	1K0/ 511115/BC/ MOLA	665 , 91
0C8/ 325435/ / PENEIRA DE	491 , 66	1K0/ 868003/B /9B9ADAPTADOR	142 , 38
0C8/ 325039/ / CAIXA	14.747 , 94	1K0/ 867489/E /95TMOLDURA	181 , 47
0C8/ 323571/C / CONVERSOR	12.910 , 62	1K0/ 867599/D / QUADRO	28 , 02
0C8/ 323571/A / CONVERSOR	12.910 , 62	1K0/ 867633/ / GRAMPO	7 , 99
0C8/ 321371/ / VEDACAO	503 , 04	1K0/ 867961/ / GRAMPO	2 , 91
0C8/ 321361/ / CARTER	1.452 , 43	1K0/ 867489/E /71NMOLDURA	176 , 02
0C8/ 321243/ / RETENTOR	73 , 25	1K0/ 867489/E /7G8MOLDURA	176 , 02
0C8/ 321181/A / VEDACAO	19 , 36	1K0/ 867489/E /Y20MOLDURA	181 , 47
0C8/ 321181/ / ANEL	19 , 36	1K0/ 823591/B / BUCHA	12 , 71
0C8/ 301437/A / TUBO OLEO	36 , 62	1K0/ 831281/B / PLACA	26 , 46
0C8/ 300038/L / CAIXA CAMB	70.133 , 25	1K0/ 827634/ / VEDACAO	45 , 56
0C8/ 300038/G / CAIXA CAMB	70.133 , 25	1K0/ 721491/B / CLIP	7 , 68
0BM/ 409506/A / ENGRENAGEM	32.549 , 79	1K0/ 721989/ / CAPA	4 , 74
0BM/ 301047/ / RESPIRO	45 , 03	1K0/ 721153/B / BUCHA	16 , 33
0AQ/ 301316/A / CONTRAPESO	710 , 01	1K0/ 505233/B / BATENTE	42 , 21
02T/ 906207/D / MEDIDOR	289 , 08	1K0/ 867489/D /7G8MOLDURA	176 , 01
5G0/ 965567/A / BOMBA AGUA	1.785 , 16	1K0/ 867227/ / COBERTURA	21 , 68
5G0/ 965567/ / BOMBA AGUA	1.866 , 15	1K0/ 867388/ / GRAMPO	12 , 15
5C6/ 867911/G /9B9VEDACAO	595 , 90	1K0/ 867388/A / GRAMPO	5 , 26
5C6/ 867912/G /9B9VEDACAO	665 , 77	1K0/ 867207/ / CLIP	4 , 36
5C6/ 867913/G /9B9VEDACAO	665 , 77	1K0/ 867190/ / GRAMPO	14 , 23
5C6/ 867914/G /9B9VEDACAO	660 , 17	1K0/ 867180/D /81UPUXADOR	120 , 39
5C6/ 868759/A / ISOLAMENTO	9 , 42	1K0/ 825962/B / TAMPAO	6 , 82
5C6/ 868760/A / ISOLAMENTO	11 , 82	1K0/ 825721/E / CHAPA TERM	408 , 64
5C6/ 877363/ /82VCOBERTURA	63 , 52	1K0/ 713265/L / CABO	541 , 05
5C6/ 877364/ /82VCOBERTURA	61 , 87	1K0/ 713198/ / MOLA	22 , 42
5C6/ 886177/A / SUPORTE	130 , 67	1K0/ 713198/C / MOLA	27 , 58
4E0/ 121176/ / SILICATO	60 , 82	1K0/ 713265/B / CABO	541 , 05
4F0/ 972575/ / CAIXA	34 , 04	1K0/ 713187/ /95TPERSIANA	209 , 04
4H0/ 972775/A / RECEPTACUL	22 , 63	1K0/ 713187/ /92WPERSIANA	209 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



4F0/ 973704/ / RECEPACUL	25 , 97	1K0/ 713187/ /82VPERSIANA	209 , 04
7P6/ 837902/B /041RECORTE	311 , 20	1K0/ 505311/AB/ BARRA	1.115 , 92
5U0/ 920830/E / INSTRUMENT	1.260 , 23	1K0/ 505193/ / ARRUELA	8 , 29
1Z0/ 971850/A / ABRACADEIR	1 , 71	1K0/ 857367/C /82VCOBERTURA	63 , 63
1T0/ 971615/BK/ PRESILHA	46 , 20	1K0/ 857367/C /92WCOBERTURA	63 , 63
03H/ 115251/A / TUBO ASPI.	351 , 36	1K0/ 857367/C /95TCOBERTURA	63 , 63
03H/ 109623/C / MOLA VALV.	62 , 54	1K0/ 857511/ /9B9ESPELHO IN	667 , 88
03H/ 109569/A / RODA	476 , 25	1K0/ 601149/J /8Z8TAMPAO	106 , 68
03H/ 109467/ / TENSOR	207 , 75	1K0/ 881879/A / APOIO	4.370 , 05
03H/ 109296/C / EIXO	616 , 50	1K0/ 881706/H / APOIO	727 , 30
03H/ 109210/C / CAIXA	6.686 , 05	1K0/ 881705/AM/ COLCHAO	289 , 69
03H/ 109140/B / VEDACAO	48 , 85	1K0/ 881705/AF/ COLCHAO	277 , 99
03H/ 109102/M / COMANDO	5.330 , 80	1K0/ 881705/AG/ APOIO	731 , 31
03H/ 109101/M / COMANDO	5.330 , 80	1K0/ 837349/A / CAPA COBER	15 , 33
03H/ 109087/D / REGULADOR	3.794 , 12	1K0/ 837199/B / CLIP	1 , 56
03H/ 107066/AR/ PISTAO	2.117 , 35	1K0/ 831412/Q / DOBRADICA	357 , 44
03H/ 107065/AR/ PISTAO	2.117 , 35	1K0/ 803899/E / PARAFUSO	36 , 04
03H/ 105243/Q / AMORTECEDO	1.962 , 24	1K0/ 803545/A / SUPORTE	63 , 32
03H/ 105101/N / VIRABREQUI	17.375 , 68	1K0/ 601025/BN/8Z8RODA	1.851 , 34
03H/ 103925/G / COBERTURA	548 , 33	1K0/ 511115/BS/ MOLA	665 , 91
03H/ 103601/AC/ CARTER	2.531 , 15	1K0/ 511115/BT/ MOLA	553 , 38
03H/ 103351/C / CABECOTE	32.349 , 52	1K0/ 511115/CA/ MOLA	652 , 40
03H/ 103202/D / MANGUEIRA	830 , 62	1K0/ 511115/CD/ MOLA	553 , 38
03H/ 103151/B / FLAN VEDAC	784 , 29	1K0/ 511115/CE/ MOLA	553 , 38
03H/ 103141/ / TAMPAO	6 , 17	1K0/ 511115/BH/ MOLA	338 , 12
03H/ 100037/G / MOTOR BAS.	137.658 , 72	1K0/ 511115/BL/ MOLA	553 , 38
1J0/ 129684/K / TUBO	1.134 , 29	1K0/ 511115/BM/ MOLA	553 , 38
7P6/ 971363/AK/ CHICOTE	512 , 12	1K0/ 868040/B /81UCOBERTURA	98 , 49
5Q0/ 201973/D / COBERTURA	227 , 82	1K0/ 868040/B /75RCOBERTURA	98 , 49
5Q0/ 200059/CA/ CANO	564 , 69	1K0/ 868040/B /7R3COBERTURA	102 , 30
5Q0/ 199855/Q / APOIO	263 , 27	1K0/ 868040/B /E46COBERTURA	98 , 49
5Q0/ 199555/T / SUPORTE	505 , 10	1K0/ 868040/B /H67COBERTURA	98 , 49
5Q0/ 199518/E / SUPORTE	61 , 68	1K0/ 837033/ / BATENTE	154 , 98
5Q0/ 199518/D / SUPORTE	54 , 78	1K0/ 831411/Q / DOBRADICA	357 , 44
5Q0/ 121367/D / SUPORTE	112 , 32	1K0/ 831282/B / PLACA	26 , 46
5Q0/ 121367/E / SUPORTE	112 , 29	1K0/ 831287/B / PLACA	26 , 46
5Q0/ 121409/A / SUPORTE	8 , 78	1K0/ 831288/B / PLACA	26 , 46
5G4/ 810848/ / REFORCO	9 , 63	1K0/ 802128/C / REFORCO	114 , 85
6K5/ 945111/ / LANTERNA	551 , 18	1K0/ 511115/BN/ MOLA	665 , 91
7L0/ 959455/G / VENTILADOR	2.800 , 50	1K0/ 511115/BP/ MOLA	665 , 91
1J0/ 611243/A / VEDACAO	41 , 58	1K0/ 511115/BQ/ MOLA	665 , 91
101/ 905621/B / VELA	132 , 32	1K0/ 881095/ / MOLA	28 , 28
5C6/ 803496/ / LONGARINA	1.530 , 25	1K0/ 899183/ / TAMPAO	2 , 53
5Z9/ 867657/A /NA2TAMPA	20 , 67	1K0/ 898955/ / FIXACAO	215 , 05
5C6/ 839198/A / PECA RETEN	73 , 08	1K0/ 898504/ / JG.FIXACAO	48 , 26
5Z9/ 867288/ /71NREVESTIMEN	95 , 15	1K0/ 898619/ / JG.FIXACAO	208 , 70
5C6/ 837974/ /82VCOBERTURA	79 , 66	1K0/ 898623/ / JG.FIXACAO	103 , 89
5Z9/ 867658/A /NA2TAMPA	20 , 67	1K0/ 898625/ / JG.FIXACAO	45 , 16
6RD/ 721389/A / CASQUILHO	47 , 96	1K0/ 971615/BT/ CONDUTOR	46 , 84
5C6/ 839461/D / MANIVELA	371 , 48	1K0/ 971615/CE/ PRESILHA	46 , 84
5C6/ 839462/D / MANIVELA	371 , 48	1K0/ 971614/C / CONDUTOR	32 , 23
6RD/ 721410/ / VEDACAO	47 , 03	1K0/ 971614/A / CONDUTOR	40 , 14
5C6/ 837973/ /82VCOBERTURA	79 , 66	1K0/ 971614/ / CONDUTOR	43 , 50
5Z9/ 867287/ /71NREVESTIMEN	95 , 15	1K0/ 857351/C /3ATTAMPA	166 , 32
5Z9/ 867245/ /71NREVESTIMEN	87 , 59	1K0/ 857351/F /1QBTAMPA	166 , 32
5Z9/ 860777/ / SUPORTE	27 , 51	1K0/ 857231/A /1QBCOBERTURA	65 , 82
5Z9/ 860273/A / CINTAFIXAC	26 , 11	1K0/ 857229/ / LA	11 , 17
5Z9/ 853630/C /JZAEMBLEMA VW	74 , 83	1K0/ 857161/B /9B9COBERTURA	87 , 71
5Z9/ 817111/F / TETO	928 , 15	1K0/ 898200/A / JG.TAMPA	40 , 22
5Z0/ 857551/L /4ANPARASOL	184 , 13	1K0/ 898200/ / JG.TERMINA	320 , 63
5Z0/ 857551/L /2F4PARASOL	184 , 13	1K0/ 898053/ / ASSENTO	75 , 42
5U7/ 853536/A /GRUFRISO	36 , 51	1K0/ 886935/A / ANEL	6 , 43
7P6/ 853675/AA/CWBLOGOTIPO	141 , 73	1K0/ 887233/D /71NBUCHA	12 , 75
7P6/ 853948/C /FXCLOGOTIPO	134 , 16	1K0/ 971584/C / CHICOTE	456 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 947291/T /82VLUZ	330 , 68	1K0/ 971502/ / SUPORTE	39 , 40
7P6/ 947291/T /95TLUZ	330 , 68	1K0/ 971446/B / CONDUTOR	22 , 77
7P6/ 947291/T /NX1LUZ	330 , 68	1K0/ 971446/F / CONDUTOR	22 , 77
7P6/ 947292/T /82VLUZ	330 , 68	1K0/ 971446/K / PROTECAO	21 , 51
7P6/ 947292/T /95TLUZ	330 , 68	1K0/ 971501/A / SUPORTE	108 , 07
7P6/ 947292/T /NX1LUZ	330 , 68	1K0/ 971446/A / CONDUTOR	22 , 77
7X0/ 817111/ /GRUTETO	2.429 , 09	1K0/ 880195/D / CHAPA DE R	54 , 00
ASE/ 485228/00/000TERMOMETRO	1.213 , 06	1K0/ 877255/A /23WRECORT	2.587 , 76
5C6/ 837462/K / MANIVELA	1.023 , 84	1K0/ 877255/A /3U5RECORT	2.587 , 76
3C0/ 864247/ / GRAMPO	4 , 84	1K0/ 877255/A /46TRECORT	2.587 , 76
3AA/ 601025/E /88ZRODA	1.793 , 33	1K0/ 854856/B /9B9REVESTIMEN	134 , 60
2H0/ 614417/ /BEFAGREGADO	15.428 , 11	1K0/ 857058/A /1QBPORTA OBJE	357 , 15
1K0/ 877236/ / DRENO AGUA	32 , 56	1K0/ 857117/B / GRAMPO	24 , 62
1K0/ 857561/B /95TSUPORTE	34 , 77	1K0/ 854855/B /9B9REVESTIMEN	125 , 98
03L/ 103085/C / RADIAL	163 , 76	1K0/ 886920/A /30TGUIA	68 , 08
N/ 904126/01/ PORCA	2 , 52	1K0/ 886920/ /30TGUIA	79 , 96
N/ 102204/04/ PARAFUSO	4 , 65	1K0/ 971981/B /95TTAMPA	38 , 06
7P6/ 971841/ / BUCHA	134 , 72	1K0/ 971981/A /95TTAMPA	38 , 06
6K5/ 945111/D / LANTERNA	842 , 70	1K0/ 971981/B /7G8TAMPA	38 , 06
7P6/ 971537/D / CABO MASSA	179 , 65	1K0/ 971981/B /82VTAMPA	39 , 15
7P6/ 971364/AP/ CHICOTE	403 , 34	1K0/ 971981/A /9B9TAMPA	35 , 20
7P6/ 971364/AN/ CHICOTE	403 , 34	1K0/ 971981/A /82VTAMPA	39 , 15
7P6/ 971072/L / CHIC MOTOR	5.977 , 69	1K0/ 971981/A /7G8TAMPA	38 , 06
7P6/ 971072/AP/ CHIC MOTOR	6.933 , 37	1K0/ 971975/ / RECEPTACUL	13 , 67
7P6/ 959817/B /QWABOTAO	45 , 02	1K0/ 881901/AH/70TAPOIO	1.255 , 30
7P6/ 959748/ / INTERRUPTO	881 , 14	1K0/ 881901/AJ/UTVAPOIO	2.016 , 91
7P6/ 955964/B / TUBO	15 , 75	1K0/ 881880/C / APOIO	726 , 93
7P6/ 955463/ / TUBO	206 , 60	1K0/ 881879/Q / APOIO	4.543 , 13
7P6/ 951182/C / SUPORTE	96 , 09	1K0/ 881879/P / APOIO	748 , 14
7P6/ 951182/B / SUPORTE	96 , 09	1K0/ 857781/B /7G8GUIA	41 , 33
7P6/ 949145/ / ASSISTENTE	466 , 25	1K0/ 857781/B /71NGUIA	41 , 33
7P6/ 971148/BG/ CHICOTE	932 , 17	1K0/ 857900/ /9B9CAPA COBER	18 , 03
7P6/ 971148/BF/ CHICOTE	932 , 17	1K0/ 857925/E /1QBPORTA OBJE	3.355 , 14
5C6/ 971199/ / CONJUNTO	757 , 88	1K0/ 906234/A / RECEPTACUL	34 , 26
5C6/ 955453/S / RESERVAT.	236 , 16	1K0/ 906234/ / RECEPTACUL	34 , 26
5C6/ 867136/ / SUPORTE	5 , 53	1K0/ 906216/D / SUPORTE	176 , 84
5GM/ 868151/H /ZB3COBERTURA	237 , 33	1K0/ 906214/D / SUPORTE	58 , 15
5GM/ 868152/H /82VCOBERTURA	237 , 33	1K0/ 905841/ / TRAVA	823 , 96
5GM/ 868152/H /ZA2COBERTURA	237 , 33	1K0/ 971930/G / PRESILHA	19 , 03
5C6/ 857956/ / SUPORTE	51 , 42	1K0/ 971939/C / SUPORTE	13 , 05
5C6/ 857991/ /9B9PLA DESGAS	4 , 23	1K0/ 971955/ / RECEPTACUL	61 , 68
5C6/ 858059/ / TAMPA	20 , 70	1K0/ 971930/C / PRESILHA	18 , 40
5C6/ 858247/ /82VCOBERTURA	42 , 06	1K0/ 971930/A / PRESILHA	18 , 40
5C6/ 858248/ /82VCOBERTURA	42 , 06	1K0/ 971615/BP/ CONDUTOR	46 , 84
5GM/ 868152/H /ZB3COBERTURA	237 , 33	1K0/ 881053/A / ELEMENTO	731 , 31
5GM/ 881989/ / PLACAPROTE	86 , 86	1K0/ 880288/A / GRAMPO	7 , 78
5GM/ 885901/A /OOIAPOIO	397 , 15	1K0/ 880201/DE/1QBAIRBAG	1.867 , 74
5GM/ 945309/ / COBERTURA	120 , 85	1K0/ 857607/N /95TALCA	263 , 27
5Q1/ 803149/ / PECAJUNCAO	29 , 30	1K0/ 857367/C /7G8COBERTURA	61 , 24
5Q1/ 803150/ / PECAJUNCAO	29 , 30	1K0/ 857367/C /71NCOBERTURA	61 , 24
5QM/ 505435/ / CAIXA	542 , 46	1K0/ 857340/A / GRAMPO	4 , 55
5U7/ 809437/ /GRUPAINEL	85 , 32	1K0/ 899187/ / TAMPAAO	1 , 41
5U7/ 809438/ /GRUPAINEL	85 , 32	1K0/ 899185/ / TAMPAAO	1 , 67
5C6/ 853289/ /041REVESTIMEN	353 , 57	1K0/ 899184/ / TAMPAAO	2 , 02
5U7/ 853535/A /GRUFRISO	36 , 51	1K0/ 863328/B /7G8CALCO	19 , 53
7P6/ 937545/ / SUPORTE	25 , 48	1K0/ 863328/B /82VCALCO	32 , 23
7P6/ 937107/ / DISTRIBUID	75 , 59	1K0/ 863328/A /82VCALCO	32 , 23
7P6/ 919491/A / SUPORTE	65 , 25	1K0/ 863323/R /71NCONSOLE	403 , 48
7P6/ 919491/ / SUPORTE	65 , 25	1K0/ 863328/A /92WCALCO	33 , 12
7P6/ 907357/C /000UNIDADE	1.578 , 87	1K0/ 863328/A /95TCALCO	32 , 23
7P6/ 907348/ / SUPORTE	71 , 28	1K0/ 863323/R /7G8CONSOLE	510 , 60
7P6/ 906971/A / RECEPTACUL	161 , 61	1K0/ 863323/P /71NCONSOLE	403 , 48
7P6/ 906287/ / SUPORTE	233 , 67	1K0/ 819728/H /1QBDIFUSOR AR	479 , 23
7P6/ 906235/ / RECEPTACUL	186 , 44	1K0/ 819704/D /1QBDIFUSOR AR	228 , 08

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 898773/ /JK1JG.PECAS	61 , 83	1K0/ 615312/F / PRATO FREI	88 , 15
7P6/ 898375/R /NOPJG.CILINDR	2.784 , 72	1K0/ 615409/ / CONTRAPESO	215 , 39
7P6/ 898375/R /IRZJG.CILINDR	4.808 , 58	1K0/ 615311/F / PRATO FREI	87 , 09
7P6/ 898182/A / JG JUNTAS	180 , 97	1K0/ 615311/C / PRATO FREI	87 , 09
7P6/ 898011/ / JG.FIXACAO	63 , 81	1K0/ 615295/ / MOLA	14 , 74
7P6/ 887233/A /9B9CASQUILHO	53 , 67	1K0/ 881671/E /3U6BOTAO	75 , 89
7P6/ 885995/ /95TSUPORTE	177 , 06	1K0/ 881671/E /30TBOTAO	66 , 64
7P6/ 885995/ /82VSUPORTE	177 , 06	1K0/ 881671/E /7G8BOTAO	66 , 64
7P6/ 885995/ /3G4SUPORTE	177 , 06	1K0/ 881671/D /7G8BOTAO	66 , 64
7P6/ 885900/F /YAFAPOIO	2.466 , 89	1K0/ 881671/D /92WBOTAO	66 , 64
7P6/ 885900/F /WYGAPOIO	2.466 , 89	1K0/ 881671/D /95TBOTAO	66 , 64
7P6/ 885900/F /OBKAPOIO	2.466 , 89	1K0/ 863323/P /7G8CONSOLE	403 , 48
7P6/ 885828/AG/YOJREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 863301/A /7G8CALCO	11 , 20
7P6/ 885828/AG/YOHREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 863301/B /9B9CALCO	11 , 42
7P6/ 885828/AG/YOGREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 863289/C /71NMOLDURA	616 , 75
7P6/ 885828/AF/YOCREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 863289/C /7G8MOLDURA	616 , 75
7P6/ 885828/AF/UFKREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 819703/B /6BKDIFUSOR AR	210 , 37
7P6/ 885828/AF/UFHREVESTIMEN	987 , 25	1K0/ 819703/D /1QBDIFUSOR AR	228 , 08
7P6/ 885806/JK/YOFREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 819704/B /6BKDIFUSOR AR	210 , 37
7P6/ 885806/JJ/YOCREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 819663/ / CAPA	5 , 67
7P6/ 885806/JJ/UFKREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 615273/C / VALVULA	119 , 41
7P6/ 885806/JJ/UFHREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 615273/A / VALVULA	75 , 77
7P6/ 885806/HP/DDAREVESTIMEN	4.819 , 17	1K0/ 615269/ / MOLA RETEN	39 , 63
7P6/ 885805/JQ/UFHREVESTIMEN	5.009 , 71	1K0/ 615125/D / SUPORTE	980 , 23
7P6/ 885805/JJ/YOFREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 615231/B / CHPINTERME	22 , 69
7P6/ 885805/JH/YOCREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 881286/A / CANTONEIRA	291 , 27
7P6/ 885805/JH/UFKREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 881158/B / ASSENTO	3.865 , 36
7P6/ 885805/JH/UFHREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 881157/B / ASSENTO	3.865 , 36
7P6/ 885805/HN/DDAREVESTIMEN	4.506 , 44	1K0/ 971360/C / SUPORTE	45 , 10
ASE/ 441134/00/000ADAPTADOR	9.512 , 91	1K0/ 877255/A /6K8RECORTE	2.587 , 76
ASE/ 409104/00/000ADAPTADOR	269 , 77	1K0/ 877231/ / MANGUEIRA	38 , 59
036/ 115251/Q / TUBO ASPI.	56 , 31	1K0/ 868887/D /71NCAPA COBER	13 , 61
5Z0/ 881106/ / ASSENTO	714 , 39	1K0/ 868887/D /7G8CAPA COBER	51 , 36
3AA/ 907044/BP/ZJUUNIDADE	4.826 , 02	1K0/ 886684/C / HASTE	511 , 15
3AA/ 907044/BQ/ZJUUNIDADE	4.826 , 02	1K0/ 886683/C / HASTE	511 , 15
06H/ 115175/C / PENEIRA DE	36 , 90	1K0/ 886259/A / MOLA	28 , 28
06H/ 115175/E / PENEIRA DE	20 , 03	1K0/ 886259/ / MOLA	28 , 28
3AA/ 907044/BR/ZJUUNIDADE	5.143 , 52	1K0/ 886201/ / CAPA COBER	4 , 53
3AA/ 907044/BS/ZJUUNIDADE	5.143 , 52	1K0/ 971250/L / CABO MASSA	149 , 97
8D9/ 877781/A /01CCOIFA	443 , 70	1K0/ 971244/A / CABO MASSA	181 , 66
6E0/ 972930/A / RECEPTACUL	58 , 52	1K0/ 820731/ / BOCAL	38 , 18
WUR/ 001619/ / ORING 10 MM V	2 , 14	1K0/ 820055/ / CLIP	19 , 66
N/ 905624/01/ PARAFUSO	4 , 84	1K0/ 711461/E /ULKMANOPLA	180 , 38
6QE/ 885805/BC/BNZREVESTIMEN	975 , 41	1K0/ 711461/C /95TMANOPLA	274 , 42
N/ 905908/03/ ARRUELA	2 , 20	1K0/ 711461/E /ULJMANOPLA	180 , 38
N/ 905954/01/ ANEL	2 , 47	1K0/ 711461/C /92WMANOPLA	273 , 64
N/ 905955/01/ ANEL	2 , 47	1K0/ 711461/C /82VMANOPLA	273 , 64
5Z0/ 611701/E / MANGUEIRA	79 , 13	1K0/ 711461/C /71NMANOPLA	220 , 30
1JE/ 698649/ / JG.CASQUIL	51 , 42	1K0/ 711461/C /7G8MANOPLA	273 , 64
N/ 905959/01/ PARAFUSO	2 , 60	1K0/ 498970/ / REPARO	187 , 26
N/ 905990/01/ PARAFUSO	66 , 85	1K0/ 419091/ER/USZVOLANTE	3.878 , 09
G/ 052774/A3/ ADITIVO	62 , 91	1K0/ 419091/ER/YRBVOLANTE	5.307 , 17
N/ 907020/01/ PECAJUNCAO	31 , 80	1K0/ 419091/FF/VFTVOLANTE	6.575 , 47
N/ 907021/01/ PECAJUNCAO	9 , 49	1K0/ 419091/DP/6A6VOLANTE	3.486 , 73
N/ 907023/01/ PECAJUNCAO	26 , 74	1K0/ 863328/B /92WCALCO	33 , 12
N/ 907047/01/ DISTRIBUID	42 , 75	1K0/ 863328/B /95TCALCO	33 , 12
02T/ 311247/B / ANEL	47 , 59	1K0/ 863328/C /7G8CALCO	33 , 12
211/ 611015/2 / CIL TRAVIO	331 , 02	1K0/ 863328/C /71NCALCO	33 , 12
7P6/ 947133/F /H67ADORNO	161 , 57	1K0/ 615424/N / CAIXA	1.204 , 31
7P6/ 947133/F /81UADORNO	161 , 57	1K0/ 615423/N / CAIXA	1.204 , 31
7P6/ 945312/ /9B9COBERTURA	106 , 04	1K0/ 615423/M / CAIXA	1.208 , 47
7P6/ 945300/A / ELEMENTO	38 , 78	1K0/ 615312/C / PRATO FREI	87 , 09
7P6/ 945257/ / SUPORTE	110 , 73	1K0/ 419091/CA/TDLVOLANTE	4.317 , 93
7P6/ 945192/ / VEDACAO	63 , 34	1K0/ 412575/ / SENSOR	734 , 13

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7P6/ 945191/ / VEDACAO	63 , 34	1K0/ 412576/ / SENSOR	734 , 13
7P6/ 941778/A / COBERTURA	213 , 75	1K0/ 412303/M / BATENTE	139 , 58
7P6/ 941777/A / COBERTURA	213 , 75	309/ 601973/1 / CALCO	- , 63
5Z0/ 803092/P /GRULONGARINA	1.030 , 08	1Z9/ 839059/ / CABO CLIP	22 , 31
5Z0/ 804055/A /GRUFIXACAO	54 , 04	1Z0/ 971913/ / BUCHA	14 , 54
5Z0/ 804056/A /GRUFIXACAO	54 , 04	100/ 109001/B / CASQUILHO	9 , 34
5Z0/ 805115/H /GRUCX RODA	616 , 22	1Z9/ 839060/ / CABO CLIP	22 , 31
5Z0/ 805116/J /GRUCX RODA	616 , 22	1T0/ 860097/F / CHAVE	137 , 58
5Z4/ 809403/C /GRUPAINEL	989 , 31	1T0/ 860097/G / CHAVE	137 , 58
5Z4/ 809404/A /GRUPAINEL	989 , 31	1T0/ 860097/H / CHAVE	137 , 58
5Z4/ 809409/A /GRUCAIXA	417 , 24	1T0/ 860097/J / CHAVE	137 , 58
5Z6/ 802286/A / FECHO	145 , 59	1T0/ 860097/E / CHAVE	137 , 58
5Z6/ 809261/B /GRUREFORCO	137 , 32	1JE/ 882805/N /WSRREVESTIMEN	1.166 , 30
6Q0/ 803091/L / LONGARINA	3.771 , 13	1JE/ 882805/T /ZPGREVESTIMEN	2.343 , 16
5Z9/ 860026/A /MK1BAGAGEIRO	773 , 07	1JE/ 885805/P /WSXREVESTIMEN	1.055 , 87
6Q6/ 810773/C / POSICAO	83 , 62	1T0/ 861303/M /Y20MOLDURA	61 , 24
5Z9/ 867012/A /IOMREVESTIMEN	1.114 , 85	1T0/ 861303/M /7G8MOLDURA	61 , 24
G/ 052723/A2/ PASTA LUBR	114 , 44	1T0/ 861304/M /7G8MOLDURA	61 , 24
N/ 024510/3 / BRACADEIR	4 , 27	1T0/ 861304/M /Y20MOLDURA	61 , 24
1J0/ 698151/J / PAST FREIO	466 , 94	101/ 000016/AB/ VELA	374 , 13
1C0/ 959455/C / VENTILADOR	1.207 , 40	101/ 000033/AA/ VELA	27 , 96
1C0/ 941030/M / FAROL	2.194 , 95	101/ 000036/AA/ VELA	54 , 69
2H0/ 863725/D /71NSOLEIRA	546 , 85	1T0/ 860097/D / CHAVE	137 , 58
1C0/ 941029/M / FAROL	2.194 , 95	1T0/ 860097/ / CHAVE	137 , 58
5Z6/ 809262/B /GRUREFORCO	137 , 32	1T0/ 860097/A / CHAVE	137 , 58
WHT/ 000001/AB/ PORCA	1 , 67	1T0/ 860097/B / CHAVE	137 , 58
5U6/ 253609/B / SILENCIOSO	821 , 83	701/ 845121/J / VEDACAO	509 , 50
191/ 711190/B / ANEL	166 , 87	1JE/ 882805/H /ZAEREVESTIMEN	3.055 , 33
5Z6/ 809852/B /GRUCAIXA	209 , 94	1Z0/ 959748/ / INTERRUPTO	679 , 01
325/ 919373/1 / INTERRUPTO	55 , 31	1Z0/ 857817/ / GUIA	35 , 05
0C6/ 141465/A / RESPIRO	105 , 39	1T0/ 860097/C / CHAVE	137 , 58
1J0/ 805588/R / SUPORTE	1.115 , 61	1T0/ 858952/ / PRESILHA	21 , 35
3C0/ 959433/L / UNID.COMAN	2.364 , 72	1T0/ 857925/D /1QBPORTA OBJE	3.429 , 77
3C0/ 959433/M / UNID.COMAN	2.364 , 72	1T0/ 857925/C /9B9PORTA OBJE	3.258 , 70
95B/ 611797/ / CLIP	7 , 44	1T0/ 857215/ / CLIP	2 , 28
8Z0/ 972703/ / RECEPTACUL	16 , 63	1T0/ 857819/B / REGULADOR	378 , 96
8Z0/ 012255/ / CHAVEPERMU	86 , 91	1T0/ 857900/ / COBERTURA	47 , 32
5C6/ 945258/ / SUPORTE	162 , 15	1JE/ 886806/A /WSXREVESTIMEN	357 , 98
8V1/ 612107/A / SERV FREIO	1.416 , 74	1JE/ 885921/G /ZAFCOBERTURA	476 , 97
8V0/ 971872/ / BUCHA	13 , 00	1JE/ 882805/AA/ZPGREVESTIMEN	1.614 , 81
5G0/ 945258/ / SUPORTE	169 , 64	1JE/ 882805/AD/ZEUREVESTIMEN	1.105 , 34
1K0/ 601189/G / CONTRAPESO	18 , 55	101/ 905622/A / VELA	132 , 34
1K0/ 601190/A / PESO BALAN	11 , 99	101/ 905617/A / VELA	24 , 10
1K0/ 601190/E / CONTRAPESO	16 , 35	101/ 905622/ / VELA	181 , 43
1K0/ 601190/G / CONTRAPESO	19 , 51	1T0/ 907357/ / UNIDADE	1.523 , 08
1Q0/ 871129/B / CLIPMANCA	22 , 15	1T0/ 905855/A / FECHADURA	920 , 16
255/ 601181/ / PESO BALAN	4 , 24	1T0/ 883920/E /71NGUIA	79 , 22
1Q0/ 871409/M /5APCOIFA	1.566 , 04	1T0/ 883920/C /71NGUIA	68 , 89
255/ 601179/ / PESO BALAN	20 , 06	1JE/ 885806/G /WSXREVESTIMEN	915 , 33
255/ 601182/ / PESO BALAN	24 , 94	1JE/ 885806/D /WTDREVESTIMEN	618 , 58
5U0/ 012759/CA/ MANUAL	5 , 35	1JE/ 885406/D /WTDREVESTIMEN	3.149 , 52
5Z0/ 880202/ /QL2AIRBAG	548 , 67	1JE/ 885406/D /WTFREVESTIMEN	523 , 34
5C6/ 857363/ / BATENTE	9 , 96	1JE/ 885405/S /ZPGREVESTIMEN	2.216 , 04
5C6/ 857360/A / GUIA	99 , 22	101/ 905617/ / VELA	54 , 34
5C6/ 857304/ /9B9COBERTURA	9 , 62	101/ 905616/ / VELA	93 , 41
5Z0/ 885901/DB/EN6APOIO	99 , 46	101/ 905615/A / VELA	122 , 61
5Z0/ 885901/DC/EN6APOIO	127 , 18	101/ 905610/A / VELA	87 , 15
5Z0/ 885901/DF/EDBAPOIO	103 , 08	101/ 905606/A / VELA	142 , 60
5Z0/ 885901/DJ/GAWAPOIO	197 , 43	1T0/ 883920/B /71NGUIA	20 , 08
5C6/ 857607/C /95TALCA	260 , 23	1T0/ 881861/E /95TMESA DOBRA	564 , 52
5C6/ 857607/C /Y20ALCA	260 , 23	1T0/ 881861/E /82VMESA DOBRA	564 , 52
5C6/ 857607/B /95TALCA	260 , 23	1T0/ 881621/A / CLIP	9 , 51
5Z0/ 885901/DM/ECVAPOIO	102 , 44	1JE/ 885405/L /WSXREVESTIMEN	1.186 , 70
5C6/ 857551/D /4T6PARASOL	397 , 20	101/ 905601/F / VELA	58 , 88

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5C6/ 857551/D /2F4PARASOL	397 , 20	101/ 905601/C / VELA	21 , 53
5U0/ 012763/CA/ MANUAL	5 , 35	101/ 000063/AA/ VELA	129 , 01
5U0/ 012766/CA/ MANUAL	5 , 42	101/ 905600/C / VELA	116 , 64
5Z0/ 885901/DP/ECXAPOIO	101 , 06	101/ 000062/AB/ VELA	121 , 78
5Z0/ 959753/A / CONTROLE	98 , 69	101/ 000051/AA/ VELA	65 , 26
5C0/ 907361/C / SUPORTE	197 , 42	101/ 000035/AH/ VELA	349 , 72
5Z4/ 854939/ /BAJCOBERTURA	148 , 46	1T0/ 877658/ / SUPORTE	176 , 02
5Z4/ 854939/ /BUTCOBERTURA	148 , 27	1T0/ 877244/ / CLIP	2 , 03
5Z4/ 854939/ /FDLCOBERTURA	148 , 27	1T0/ 867799/A /71NFRISO	113 , 39
5C0/ 951227/ / SUPORTE	19 , 85	1T0/ 867947/A / GRAMPO	1 , 63
5Z4/ 854940/ /BAJCOBERTURA	148 , 46	1T0/ 877233/ / MANGUEIRA	38 , 95
5Z4/ 854949/ /BAJCOBERTURA	116 , 52	1T0/ 867799/ /7H7FRISO	122 , 90
5Z4/ 854949/ /BUTCOBERTURA	116 , 37	1T0/ 867799/ /5J6FRISO	122 , 90
5Z0/ 803091/J /GRULONGARINA	1.030 , 08	1JE/ 885405/AF/ZETREVESTIMEN	917 , 63
5C0/ 012115/B / BOLSA	296 , 79	101/ 000035/HJ/ VELA	122 , 44
6QE/ 885901/CF/BXPCABECA	354 , 12	1JE/ 881905/A / APOIO	230 , 04
N/ 019503/8 / PARAFUSO	2 , 04	1JE/ 881902/C /WSSAPOIO	481 , 04
N/ 911650/01/ PARAFUSO	4 , 94	1JE/ 881901/T /WSSAPOIO	539 , 92
3AA/ 868246/ / CLIP	2 , 22	1JE/ 881901/D /WBUCABECA	626 , 57
1K0/ 498099/X / EIXO TRANS	1.817 , 86	1JE/ 881806/K /WSRREVESTIMEN	1.152 , 56
255/ 601183/ / PESO BALAN	27 , 07	1U0/ 863142/ / PRESILHA	8 , 24
255/ 601184/ / PESO BALAN	28 , 01	1U0/ 837168/E / CILINDRO	710 , 41
255/ 601185/ / PESO BALAN	31 , 39	1U0/ 837168/A / CILINDRO	637 , 39
255/ 601190/ / PESO BALAN	4 , 71	1T0/ 419091/L /1QBVOLANTE	2.587 , 76
255/ 601191/ / PESO BALAN	5 , 34	1T0/ 505147/A / DISCO	26 , 84
255/ 601192/ / PESO BALAN	5 , 54	1T0/ 419091/AB/USZVOLANTE	4.534 , 41
255/ 601193/ / PESO BALAN	5 , 75	1JE/ 881901/BC/ZRRAPOIO	325 , 60
255/ 601194/ / PESO BALAN	5 , 37	1U0/ 837167/A / CILINDRO	645 , 35
255/ 601195/ / PESO BALAN	5 , 37	1U0/ 837167/F / CILINDRO	710 , 41
301/ 601179/1 / PESO BALAN	1 , 10	1U0/ 419660/ / ANEL	132 , 96
311/ 601181/ / PESO BALAN	2 , 32	1T2/ 972977/ / CAIXA	92 , 91
311/ 601182/ / PESO BALAN	2 , 58	1T0/ 035530/ / COMPUTADOR	1.224 , 13
311/ 601183/ / PESO BALAN	2 , 98	1T0/ 201418/C / TUBULACAO	152 , 83
311/ 601184/ / PESO BALAN	2 , 98	1TD/ 103493/A / MANGUEIRA	42 , 26
311/ 601185/1 / PESO BALAN	4 , 73	1TD/ 103925/ / COBERTURA	1.431 , 14
311/ 601185/A / PESO BALAN	5 , 07	1JE/ 885805/L /WSUREVESTIMEN	3.686 , 53
311/ 601186/1 / PESO BALAN	2 , 27	1JE/ 885805/J /WTDREVESTIMEN	851 , 55
311/ 601187/1 / PESO BALAN	2 , 64	1JE/ 885805/AG/ZPGREVESTIMEN	2.191 , 47
8E0/ 972585/ / RECEPTACUL	27 , 19	1JE/ 885805/AJ/ZETREVESTIMEN	1.048 , 74
8E0/ 972575/ / RECEPTACUL	33 , 17	1JE/ 885805/AK/ZETREVESTIMEN	1.086 , 33
8E0/ 972420/C / RECEPTACUL	33 , 18	1JE/ 881775/ / ESPUMA	133 , 77
8E0/ 972420/B / RECEPTACUL	27 , 05	1JE/ 881405/R /WSRREVESTIMEN	665 , 19
8E0/ 881090/ /4PKCLIP	1 , 60	1JE/ 881405/T /WSUREVESTIMEN	2.162 , 74
8E0/ 864229/ /3G4CAPA COBER	2 , 17	1T1/ 823509/ / FECHADURA	418 , 16
811/ 971790/ / ESPUMAPLAS	9 , 59	1T1/ 612163/ / CHAPA	283 , 54
7PP/ 867300/ / CLIP	9 , 79	1T0/ 973119/ / RECEPTACUL	29 , 37
7PP/ 819810/A / VALVULA	599 , 70	1T0/ 973332/ / CAIXA	25 , 01
7PP/ 615269/ / MOLA	6 , 63	1T0/ 972822/F / GUIA	25 , 01
7P6/ 972276/ / SUPORTE	186 , 34	102/ 615273/2 / VALVULA	8 , 65
7P6/ 971908/A / BUCHA	19 , 35	1JE/ 881405/K /ZAEREVESTIMEN	3.069 , 39
7P6/ 971890/ / SUPORTE	32 , 85	1T0/ 972822/A / PRESILHA	24 , 38
7P6/ 971865/ / QUADRO	4 , 27	1T0/ 972711/A / RECEPTACUL	45 , 59
7P6/ 971841/B / BUCHA	136 , 21	1T0/ 971939/B / BRACADEIRA	4 , 20
5GM/ 915105/AA/ BATERIA	1.644 , 28	1JE/ 882805/AG/ZETREVESTIMEN	1.136 , 73
8V0/ 885771/ / FRISO	54 , 13	1Y0/ 971615/M / CONDUTOR	87 , 48
8V0/ 863503/B /4PKOLHAL	40 , 14	1Y0/ 971804/ / SUPORTE	53 , 07
8V0/ 857819/ / REGULADOR	365 , 30	1Y0/ 970000/ / CHICOTE	5 , 45
8V0/ 615125/ / SUPORTE	747 , 34	1Y0/ 970082/ / CHICOTE	76 , 38
8P0/ 881477/C /9B9COBERTURA	81 , 15	1Y0/ 971502/A / SUPORTE	39 , 34
8P0/ 881349/C /9B9COBERTURA	59 , 45	1T0/ 853437/B /Y20COBERTURA	20 , 13
5GM/ 915105/AJ/ BATERIA	511 , 75	701/ 857131/ /01CFECHO	184 , 13
5GM/ 915105/B / BATERIA	606 , 70	1JE/ 882805/AH/ZEVREVESTIMEN	2.876 , 31
5X9/ 945257/ / SUPORTE	118 , 99	1Y0/ 915333/A / CONSOLE	287 , 06
5Z0/ 862173/C / SUPORTE	20 , 72	1Y0/ 867276/ / GRAMPO	4 , 53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



7L0/ 945505/ / CAIXA	323 , 13	1Y0/ 821709/A / FOLHA	170 , 28
8K9/ 898057/B / PCS.FIXACA	130 , 93	1T0/ 837246/C /INBCHAVE	163 , 08
8K9/ 867289/ / GRAMPO	4 , 57	1T0/ 827669/ / VEDACAO	98 , 30
8K0/ 973202/ / RECEPTACUL	16 , 47	1T0/ 833177/A / TIRAS	126 , 09
8K0/ 972977/G / CAIXA	16 , 94	1T0/ 827634/A / VEDACAO	40 , 59
8K0/ 972977/ / CAIXA	16 , 94	1JE/ 911311/ / INDUZIDO	482 , 86
8K0/ 972702/ / RECEPTACUL	65 , 28	1JE/ 906287/ / SUPORTE	22 , 63
8K0/ 972701/ / RECEPTACUL	38 , 69	1JE/ 898100/C / JG.MECANIS	619 , 54
8K0/ 972416/ / RECEPTACUL	38 , 69	1JE/ 898100/B / JG.MECANIS	853 , 02
8K0/ 971921/D / CAPA PROTE	11 , 50	1JE/ 898100/ / JG.MECANIS	481 , 12
N/ 017505/9 / TERMINAL	7 , 63	1JE/ 881921/ /WBUCOBERTURA	474 , 65
N/ 102130/02/ VELA	241 , 03	1JE/ 881921/ /LGMCOBERTURA	474 , 65
8K0/ 941824/D / PORTA FUSI	155 , 37	1JE/ 881906/ /B41APOIO	552 , 91
N/ 903348/02/ PARAFUSO	14 , 08	1JE/ 881905/B /B41APOIO	498 , 51
N/ 905211/01/ PARAFUSO	- , 74	1Y0/ 827511/B /01CPLACA FECH	101 , 62
8K0/ 882601/D /95TCAIXA	427 , 04	1U1/ 955603/C / ALOJAMENTO	707 , 52
8K0/ 882601/D /82VCAIXA	427 , 04	1U0/ 971739/ / PRESILHA	4 , 36
8K0/ 882601/D /3G4CAIXA	427 , 04	1U0/ 919659/ / ANEL	9 , 26
8K0/ 881158/ / ARMACAO	6.706 , 66	1T0/ 827574/L / ALCA	719 , 61
8K0/ 881157/ / ARMACAO	6.706 , 66	1T0/ 827517/A / PLACA FECH	303 , 52
8J7/ 871719/ / GRAMPO	13 , 28	1T0/ 827439/ / PINOESFERI	72 , 35
8J1/ 837015/A / FECHADURA	748 , 72	1T0/ 816355/ / VALVULA	42 , 08
8J0/ 971921/ / CAPA PROTE	11 , 50	1T0/ 823567/ / CLIP	8 , 24
8E0/ 972585/A / RECEPTACUL	27 , 19	1T0/ 807887/ / GRAMPO	12 , 76
000/ 979019/E / JOGO CABOS	49 , 80	1JE/ 885907/ / APOIO	281 , 29
N/ 905216/04/ ANEL VEDAC	12 , 67	1JE/ 885806/R /ZEVREVESTIMEN	3.319 , 23
1J0/ 501611/D / CUBO RODA	569 , 49	1JE/ 885806/Q /ZEUREVESTIMEN	1.022 , 42
1K0/ 145769/J / GRAMPO	13 , 94	1JE/ 885406/E /WSUREVESTIMEN	1.905 , 41
377/ 121253/B / RADIADOR	408 , 64	701/ 941779/ / REFLETOR	118 , 41
377/ 199381/E / COXIM	46 , 53	701/ 941141/A / PARAFUSO	25 , 88
377/ 121251/RA/ RADIADOR	586 , 42	105/ 941539/1 / BOTAO INTE	2 , 13
377/ 121251/J / RADIADOR	490 , 39	325/ 955435/1 / TAMPAS	- , 71
377/ 199382/ / COXIM	120 , 33	325/ 955255/2 / ARRUELA	- , 68
377/ 199382/E / COXIM	40 , 24	325/ 955325/1 / HASTE	28 , 90
377/ 199415/B / MANCALBORR	26 , 89	701/ 941105/ / ENCAIXE	968 , 25
377/ 199415/F / MANCALBORR	25 , 53	701/ 941106/ / ENCAIXE	968 , 25
377/ 199419/ / MANCALBORR	19 , 41	105/ 611801/1 / MANGUEIRA	25 , 44
5Z0/ 010688/C / ETIQUETA	9 , 13	325/ 955326/1 / HASTE	27 , 66
5Z0/ 010688/B / ETIQUETA	9 , 13	325/ 955216/2 / EIXOLIMPA	69 , 93
5Z0/ 010688/A / ETIQUETA	16 , 91	325/ 955215/2 / EIXOLIMPA	69 , 93
5Z0/ 010686/L / ADESIVO	9 , 24	325/ 955124/1 / COBERTURA	46 , 70
5Z0/ 010686/K / ADESIVO	9 , 24	701/ 937541/ / CONECTOR	46 , 84
5Z0/ 010600/D / ETIQUETA	7 , 11	701/ 937530/ / CAIXA	28 , 90
5Z0/ 010426/F / ETIQUETA	4 , 80	103/ 971911/2 / BUCHA	- , 72
5Z0/ 010381/K / ETIQUETA	1 , 35	325/ 953516/4 /1NNREVESTIMEN	63 , 75
5X9/ 010403/S / ETIQUETA	25 , 44	103/ 971313/1 / CHICOTE	8 , 97
377/ 121251/F / RADIADOR	555 , 51	325/ 953261/1 / SUPORTE	2 , 82
377/ 199501/ / AMORTECEDO	141 , 41	325/ 953053/1 / SOQUETE	29 , 85
377/ 199501/A / AMORTECEDO	100 , 30	325/ 953053/2 / SOQUETE	65 , 55
701/ 010090/H / ETIQUETA	39 , 43	102/ 857537/1 /1NNCALCO	- , 62
701/ 010492/B / ETIQUETA	40 , 51	5Z0/ 839350/A / CAPA COBER	16 , 03
WUR/ 000881/ / CLIPS PARA FI	1.960 , 09	5Z0/ 839349/ / CAPA COBER	15 , 45
WUR/ 000883/ / CONEC MACHO I	13 , 90	5Z0/ 839349/A / CAPA COBER	15 , 98
WUR/ 000884/ / CONEC MACHO I	12 , 28	701/ 867299/E /9B9CLIP	4 , 58
6QE/ 063500/HB/ dvd-player	2.930 , 38	701/ 867299/ /95TCLIP	6 , 91
6QE/ 853763/ /NX5FRISO	116 , 37	701/ 867299/ /7G8CLIP	4 , 36
6QE/ 853765/ /NX5FRISO	116 , 37	1JE/ 920846/C / INSTRUMENT	3.502 , 83
6QE/ 853766/ /NX5FRISO	116 , 37	1JE/ 920826/J / INSTRUMENT	2.584 , 66
6QE/ 854661/ /BIZGRADE	105 , 29	5Z0/ 858565/ /1NNCOBERTURA	16 , 12
6QE/ 941597/A / UNID. COMA	582 , 51	5Z0/ 858559/ /1NNCOBERTURA	27 , 96
6QE/ 941867/ / SUPORTE	6 , 00	5Z0/ 857508/D /1NNESPELHO	398 , 35
6QE/ 971583/A / CHICOTE	156 , 85	1JE/ 920826/E / INSTRUMENT	3.122 , 04
6R0/ 810681/ / PLACAROSCA	33 , 03	1JE/ 920806/J / INSTRUMENT	1.636 , 74
6R0/ 937088/F /Z6PUNID. CON.	3.803 , 20	1JE/ 920826/A / INSTRUMENT	3.154 , 37

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6R0/ 937088/F /Z6VUNID. CON.	3.803 , 20	1JE/ 920806/C / INSTRUMENT	2.376 , 03
6R0/ 971808/ / QUADRO	123 , 36	5Z0/ 858167/ /1NNCALCO	14 , 67
2H0/ 121653/ / TAPETE	173 , 77	107/ 827297/FF/ CIL.FECHAD	929 , 52
2H0/ 145049/ / SENSOR	958 , 53	5Z0/ 863748/ / CLIP	- , 75
2H0/ 145049/C/ SENSOR	774 , 96	5Z0/ 863463/E /LL6PORTA MALA	73 , 98
2H0/ 198119/ / JG.MONTAG.	10.338 , 27	5Z0/ 863367/B /WYLCOBERTURA	766 , 63
5Z0/ 885021/NT/ECFBANCO	4.681 , 64	5Z0/ 863313/ /LL6REVESTIMEN	94 , 21
ASE/ 456004/01/000SUPORTE	22.193 , 81	5Z0/ 863367/A /RZPCOBERTURA	766 , 63
1Q0/ 809565/D / CANTONEIRA	6 , 23	5Z0/ 863241/A /1NNCONSOLE	78 , 07
1Q0/ 809565/E / SUPORTE	13 , 75	5Z0/ 863241/ /1NNCONSOLE	58 , 23
1Q0/ 809566/D / CANTONEIRA	6 , 23	1JM/ 035411/D / ALTOFALAN	553 , 46
N/ 010242/12/ PARAFUSO	1 , 36	1JM/ 035411/E / TWEETER	39 , 37
5U1/ 422187/A / ANEL	52 , 56	102/ 827181/1 / ANEL	- , 68
5U0/ 407366/B / ALAVANCA	79 , 84	701/ 973203/A / RECEPTACUL	98 , 25
5U0/ 201922/ / RESERVATOR	55 , 99	1JM/ 035157/AE/ AUTORADIO	1.390 , 63
WUR/ 071413/32/ "Soquete impa	73 , 97	1JE/ 971804/A / SUPORTE	42 , 48
AG/ T10341/ / PINOS GUIA	89 , 93	701/ 973203/ / RECEPTACUL	98 , 25
AG/ T10321/ / SUPORTE	1.038 , 30	701/ 971898/E / CLIP	2 , 13
8E0/ 971934/ / RECEPTACUL	58 , 13	701/ 971939/ / GRAMPO	16 , 15
0CT/ 971858/A / SUPORTE	86 , 28	1JE/ 971726/A / CHICOTE	152 , 25
5C0/ 971804/B / SUPORTE	34 , 72	1JE/ 971804/ / SUPORTE	34 , 12
1J0/ 971627/K / CHICOTE	1.103 , 44	701/ 971848/H / CLIP	19 , 66
1J0/ 971627/J / CHICOTE	1.102 , 78	701/ 971848/AB/ PRESILHA	33 , 18
04E/ 971612/BS/ CHICOTE	801 , 62	701/ 971840/D / COIFA	199 , 54
04E/ 971612/CE/ CHICOTE	1.000 , 71	701/ 971787/P / SUPORTE	34 , 26
311/ 141025/1 / PLATO	283 , 06	701/ 971787/T / SUPORTE	31 , 16
325/ 199415/2 / MANCAL	25 , 73	1JE/ 971089/D / CHIC MOTOR	1.546 , 30
5W0/ 010453/F / ETIQUETA	2 , 06	1JE/ 971089/A / CHIC MOTOR	631 , 95
5W0/ 010659/M / ETIQUETA	16 , 84	1JE/ 971089/B / CHIC MOTOR	647 , 88
5W0/ 010687/T / ETIQUETA	1 , 24	701/ 959481/ / INTERRUPTO	381 , 60
5X0/ 010308/F / ETIQUETA	39 , 26	701/ 957845/ / SUPORTE	105 , 95
5X0/ 010308/G / ETIQUETA	5 , 60	701/ 955756/ / CASQUILHO	12 , 32
5X0/ 010388/B / IDENTIFICA	4 , 07	701/ 955754/ / BUCHA	9 , 05
5X7/ 010271/B / ETIQUETA	1 , 21	325/ 959524/1 / MICROINTER	658 , 61
5X7/ 010426/ / ETIQUETA	2 , 84	325/ 959523/2 / MICROINTER	576 , 13
327/ 121253/1 / RADIADOR	609 , 69	325/ 959281/1 / TERMOSTATC	316 , 35
327/ 121253/2 / RADIADOR	636 , 05	701/ 947149/A / GALAO	15 , 37
357/ 199402/B / MANCALBORR	508 , 15	107/ 827297/J / CIL.FECHAD	1.522 , 01
373/ 121251/ / RADIADOR	491 , 33	107/ 201551/FG/ TAMPA	568 , 42
373/ 121251/B / RADIADOR	382 , 22	325/ 957397/1 / SOQUETE	- , 71
N/ 017726/2 / LAMPADA	16 , 89	5Z0/ 857147/ /1NNBOTAO	6 , 00
7P1/ 858365/B /PA2COBERTURA	471 , 77	5Z0/ 857189/A /1FRCOBERTURA	58 , 39
7P1/ 867013/AS/EAEREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857190/A /1FRCOBERTURA	63 , 66
5U4/ 853343/ /GRUTAMPA	112 , 14	5Z0/ 857121/ /1GRTAMPA	209 , 09
5U4/ 853344/ /GRUTAMPA	112 , 14	5Z0/ 857119/ / PORTA CANE	2 , 82
5U4/ 853675/ /739LOGOTIPO	24 , 69	5Z0/ 857117/ / GRAMPO	4 , 35
7P1/ 867013/AS/EBAREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857594/ /Y20CONDUTOR	4 , 16
7P1/ 867013/BF/EACREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857561/ /Y20SUPORTE	2 , 13
7P1/ 867013/BF/YOYREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857005/A /RRGPAINEL	4.198 , 89
7P1/ 867013/BF/YOZREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857003/J /RRDPAINEL	773 , 14
7P1/ 867013/BF/YOZREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857003/J /RRGPAINEL	697 , 68
7P1/ 867014/AC/EACREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857003/A /RRGPAINEL	1.425 , 57
7P1/ 867014/AC/YOYREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 857003/A /RRDPAINEL	1.442 , 49
7P1/ 867014/AC/YOZREVESTIMEN	7.632 , 70	5Z0/ 853695/ / REBITE	1 , 94
7P1/ 867014/AC/ZOBREVESTIMEN	7.632 , 70	325/ 919205/1 / RELOGIO	464 , 21
7P1/ 867014/S /EAEREVESTIMEN	11.523 , 78	325/ 919133/2 / ANEL	99 , 85
5U4/ 853687/A /IOBLOGOTIPO	22 , 21	1JE/ 945191/A / VEDACAO	41 , 51
5U4/ 853803/ /6DAFAIXA	34 , 53	1JE/ 945191/ / VEDACAO	24 , 80
7P1/ 867014/S /EBAREVESTIMEN	11.523 , 78	1JE/ 945093/ / LANTERNA	269 , 92
N/ 017732/6 / LAMP.INCAN	18 , 93	5Z0/ 860057/ /1FRJG.FIXACAO	291 , 08
N/ 017732/8 / LAMP.INCAN	16 , 47	5Z0/ 860029/ / PARAFUSO	2 , 71
191/ 820447/ / VEDACAO	1 , 34	5Z0/ 860025/C /1FREXTENSOR	536 , 18
5U4/ 853803/B /MX1FOLHA	27 , 88	5Z0/ 860025/B /1FREXTENSOR	419 , 02
5U4/ 853804/ /6DAFAIXA	34 , 53	5Z0/ 860025/ /1FREXTENSOR	584 , 91

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 853804/B /MX1FOLHA	27 , 88	5Z0/ 857511/C /Y20ESPELHO IN	69 , 42
5U4/ 853805/ / FAIXA	34 , 95	1JE/ 941607/ / CAPA COBER	34 , 43
5U4/ 853805/A /6DAFAIXA	35 , 35	5Z0/ 853573/ / CLIP	2 , 26
5U5/ 807393/ / SUPORTE	14 , 52	1T0/ 919242/ /9B9BUCHA	11 , 50
5U5/ 807393/A / SUPORTE	29 , 01	1T0/ 919133/C /9B9ANEL	1 , 31
5U5/ 807394/ / SUPORTE	13 , 99	1Q1/ 863864/ / ISOLAMENTO	606 , 21
5U5/ 807394/A / SUPORTE	29 , 01	1Q1/ 863484/A /95TREVESTIMEN	141 , 25
5U5/ 807417/D /GRUCOBERTURA	1.838 , 10	1Q1/ 863484/A /82VREVESTIMEN	141 , 25
7P1/ 941039/ / FAROL	4.792 , 09	1JE/ 885406/M /ZAEREVESTIMEN	1.839 , 93
5U5/ 807417/E /GRUCOBERTURA	1.054 , 46	1JE/ 885406/Q /ZEUREVESTIMEN	1.028 , 06
5U5/ 807417/G /GRUCOBERTURA	1.002 , 64	1JE/ 885406/S /ZEVREVESTIMEN	2.423 , 06
7P1/ 941040/ / FAROL	4.792 , 09	1JE/ 885406/T /ZETREVESTIMEN	906 , 10
191/ 820845/ / CINTATENSO	388 , 75	1JE/ 885775/ / ESPUMA	173 , 94
6R5/ 953507/ /9B9INTERRUPTO	812 , 16	1JE/ 885406/G /WSXREVESTIMEN	1.030 , 38
6R5/ 953507/C /9B9INTERRUPTO	1.068 , 80	5Z0/ 858071/C /1FRCOBERTURA	182 , 78
6R7/ 937087/K /Z03UN.CONTROL	4.276 , 66	5Z0/ 858071/A /1FRCOBERTURA	108 , 29
6R7/ 937087/L /Z0JUN.CONTROL	4.211 , 20	5Z0/ 858067/E /TKZPECA DE FE	142 , 35
6R7/ 937087/M /Z01UN.CONTROL	4.978 , 14	5Z0/ 858067/D /TKZPECA DE FE	120 , 17
WHT/ 007127/ / PORCA	4 , 00	5Z0/ 858067/C /8XEPECA DE FE	72 , 22
JZW/ 698151/E / JG.PASTILH	281 , 04	5Z0/ 858067/ /55UPECA DE FE	42 , 68
5U7/ 860026/D /MK1EXTENSOR	419 , 17	5Z0/ 858067/ /1FRPECA DE FE	19 , 21
5U4/ 845025/B / VIDRO	100 , 24	5Z0/ 858067/ /TKZPECA DE FE	38 , 59
5U4/ 845026/B / VIDRO	100 , 24	1JE/ 920806/B / INSTRUMENT	2.238 , 05
5U4/ 845213/B / VIDRO	106 , 04	1JE/ 907107/ / UNIDADE	470 , 92
5U7/ 864103/D /9B9PLACASUPOR	19 , 63	5Z0/ 858061/H /TKZCOBERTURA	183 , 47
5U7/ 867467/ /71NBOTAO	8 , 39	5Z0/ 858061/D /TKZCOBERTURA	316 , 13
5U7/ 867468/ /71NSUPORTE	8 , 39	5Z0/ 858061/ /1FRCOBERTURA	184 , 75
5U4/ 845214/B / VIDRO	106 , 04	5Z0/ 858061/ /TKZCOBERTURA	87 , 45
7P0/ 853845/C /NX1SOLEIRA	556 , 59	5Z0/ 857968/A /71NCOBERTURA	31 , 68
7P0/ 857552/F /PC3PARASOL	1.939 , 24	5Z0/ 857504/ /1GRCOBERTURA	38 , 54
7P0/ 868237/B /NX1REVESTIMEN	105 , 91	5Z0/ 857968/ /71NCOBERTURA	38 , 03
7P0/ 868238/B /NX1REVESTIMEN	105 , 91	5Z0/ 857968/A /1GRCOBERTURA	78 , 19
7P0/ 868713/B /82VREVESTIMEN	676 , 44	5Z0/ 857968/ /1GRCOBERTURA	40 , 66
7P0/ 868713/B /92WREVESTIMEN	676 , 44	5Z0/ 857961/ /1FRCINZEIRO	58 , 06
5U4/ 853047/ /041ADESIVO	59 , 79	5Z0/ 857933/ / ISOLAMENTO	29 , 39
5U4/ 853047/A /61VADESIVO	11 , 32	5Z0/ 857488/A /MCXTRAVA	73 , 88
JZW/ 698451/ / JG.PASTILH	235 , 42	5Z0/ 857487/ /RRACINTO	82 , 24
5U4/ 853047/A /MY2ADESIVO	11 , 32	1JE/ 953123/ / SOQUETE	39 , 07
7P0/ 868713/B /95TREVESTIMEN	676 , 44	1JE/ 945265/A / SOQUETE	42 , 24
7P0/ 868714/B /3G4REVESTIMEN	676 , 44	1JE/ 945257/ / SUPORTE	76 , 49
7P0/ 868714/B /82VREVESTIMEN	676 , 44	325/ 941971/1 / SUPORTE	12 , 32
7P0/ 868714/B /92WREVESTIMEN	676 , 44	5Z0/ 857799/ / PARAFUSO	5 , 58
N/ 017705/3 / LAMPADA	16 , 02	5Z0/ 857346/ / SUPORTE	54 , 77
7P0/ 868714/B /NX1REVESTIMEN	676 , 44	5Z0/ 857474/ /RRDPORTA OBJE	114 , 25
5U4/ 853341/ /GRUTAMPA	122 , 35	5Z0/ 857474/ /RRGPORTA OBJE	115 , 48
5U4/ 853342/ /GRUTAMPA	122 , 35	5Z0/ 857215/ / CLIP	1 , 94
7P0/ 877307/B /LF2TOLDO	3.708 , 77	5Z0/ 857719/ /Y20CAPA COBER	4 , 40
7P1/ 857122/A /PA2TAMPA	1.023 , 77	5Z0/ 857719/ /B41CAPA COBER	2 , 84
N/ 017719/2 / LAMPADA	6 , 94	5Z0/ 857197/B /CTRRTIRANTE	241 , 50
N/ 017719/6 / LAMP.INCAN	9 , 09	325/ 941170/1 / TRAVA	11 , 77
N/ 017725/4 / LAMP.INCAN	16 , 42	325/ 941169/1 / CAPA	43 , 72
1JE/ 941016/B / FAROL	862 , 99	5Z0/ 857607/B /71NALCA	25 , 20
1JE/ 941015/P / FAROL	862 , 99	1JE/ 867501/B /2U2REVESTIMEN	908 , 05
3X0/ 199308/ /CTRSUPORTE	58 , 50	1JE/ 867501/AH/6K8REVESTIMEN	732 , 96
1JE/ 941015/L / FAROL	862 , 99	1JE/ 867501/L /6K8REVESTIMEN	1.473 , 21
1JE/ 941015/F / FAROL	862 , 99	1JE/ 867501/J /2U2REVESTIMEN	419 , 85
G/ 055540/A2/ FLUIDO	251 , 91	1JE/ 867501/AD/6K8REVESTIMEN	1.569 , 20
1JE/ 941015/E / FAROL	862 , 99	1JE/ 867428/D /1BSREVESTIMEN	221 , 01
G/ 060162/A2/ FLUIDO	474 , 96	1Q0/ 959261/A / MAGNETO	81 , 90
1JE/ 920846/D / INSTRUMENT	3.096 , 11	1Q0/ 959261/ / MAGNETO	49 , 11
237/ 809176/1 / PAINEL	2.470 , 23	1Q0/ 959121/K / SENSOR	172 , 14
237/ 809029/5 / PAINEL	4.291 , 49	1Q0/ 881805/DA/UFHREVESTIMEN	3.946 , 99
059/ 010158/A / ETIQUETA	9 , 72	1JE/ 867601/ /B41REVESTIMEN	141 , 84
5U0/ 010616/Q / ETIQUETA	2 , 24	1JE/ 867617/B /6K8FRISO	217 , 85

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1JE/ 857522/D / ESPELHO	95 , 59	1Q0/ 881805/DA/UFKREVESTIMEN	4.286 , 51
374/ 803093/ /CTRASSOALHO	676 , 90	1Q0/ 881805/DA/UFJREVESTIMEN	3.825 , 44
1JE/ 857521/B / VIDRO ESPE	93 , 67	1Q0/ 881806/DA/UFJREVESTIMEN	4.286 , 51
1JE/ 919052/B / SENSOR	269 , 54	1JE/ 867617/A /6K8FRISO	353 , 44
7P0/ 853174/A /6M7COBERTURA	573 , 61	1JE/ 867603/ /X30REVESTIMEN	125 , 91
7P0/ 853907/ /7Z7TIRA	448 , 64	1JE/ 867657/ /B41TAMPA	16 , 58
N/ 016137/1 / PARAFUSO	2 , 64	1JE/ 867658/ /B41TAMPA	20 , 33
WUR/ 000614/ / CATRACA DA EM	71 , 33	1Q0/ 955109/ /GRUCAPA COBER	92 , 91
WUR/ 000615/ / CATRACA REVER	1.536 , 63	1Q0/ 881776/A / ESPUMA	925 , 98
WUR/ 000616/ / CERA LIMPADOR	215 , 93	1Q0/ 881634/A /92WMANOPLA	43 , 34
5U7/ 853053/ /9B9MOLDURA	5 , 74	1Q0/ 881634/A /95TMANOPLA	43 , 34
5U7/ 853095/ /9B9MOLDURA	52 , 06	1Q0/ 881775/A / ESPUMA	925 , 98
5U7/ 853095/A /9B9MOLDURA	42 , 93	1Q0/ 881634/A /82VMANOPLA	43 , 34
5U7/ 853121/D /9B9MOLDURA	73 , 20	1Q0/ 881633/A /95TMANOPLA	43 , 34
5U7/ 853121/E /9B9MOLDURA	86 , 74	1Q0/ 881633/A /92WMANOPLA	43 , 34
5U7/ 853381/ /9B9COBERTURA	36 , 21	1JE/ 867428/C /1BSREVESTIMEN	221 , 01
5U7/ 853382/ /9B9COBERTURA	36 , 21	1JE/ 867427/G /1BSREVESTIMEN	197 , 85
5U7/ 853382/A /9B9COBERTURA	41 , 67	1JE/ 867427/B /1BSREVESTIMEN	197 , 85
5U7/ 853415/ /MX1ADESIVO	11 , 32	1JE/ 867366/C /QZPVEDACAO	206 , 33
5U7/ 853501/ / MOLDURA	93 , 30	1Q0/ 951227/ / SUPORTE	90 , 59
5U7/ 853501/A /9B9EXTENSOR	49 , 11	1Q0/ 951181/B / SUPORTE	96 , 09
5U7/ 853501/B /9B9MOLDURA	78 , 82	1Q0/ 951181/A / SUPORTE	94 , 61
5Z4/ 853421/C /01CADESIVO	22 , 62	1Q0/ 947125/ /82VCOBERTURA	160 , 60
5Z4/ 853421/C /61VADESIVO	22 , 62	1Q0/ 881633/A /82VMANOPLA	43 , 34
5Z4/ 853422/A / ADESIVO	15 , 78	1Q0/ 881406/BT/UFHREVESTIMEN	4.286 , 51
1K5/ 813528/B / TRAVESSA	216 , 26	1Q0/ 881406/BT/UFJREVESTIMEN	3.950 , 82
7L6/ 853985/B /B41TIRA	344 , 33	1Q0/ 898700/ / JG.BATENTE	145 , 46
7L6/ 853985/D /2ZZTIRA	664 , 52	1Q0/ 898887/ / JG.PLACA	76 , 95
7L6/ 853986/D /2ZZTIRA	664 , 52	1Q0/ 906200/A / BOMBA	1.364 , 40
7L6/ 853995/B /7Z7TIRA	810 , 13	1Q0/ 906311/ / FILTRO AR	246 , 73
7L6/ 853996/B /7Z7TIRA	810 , 13	1Q0/ 898395/ / PECA DISTA	71 , 49
1K0/ 823031/L / TAMPA	1.942 , 59	1Q0/ 898377/ / JG.REPARO	157 , 08
1K0/ 698451/G / PAST FREIO	470 , 04	1Q0/ 898209/A / QUADRO	2.872 , 74
1K0/ 698151/B / JG.PASTILH	819 , 87	1JE/ 867011/AS/XJDREVESTIMEN	918 , 59
1K0/ 407366/C / ALAVANCA	321 , 98	1JE/ 863463/C /1BSPORTA MALA	261 , 56
1K0/ 407365/C / ALAVANCA	321 , 98	1Q0/ 971615/B / PRESILHA	46 , 06
7L6/ 854327/ /9B9DEFLETOR	89 , 07	1Q0/ 971446/C / CONDUTOR	21 , 90
1K0/ 199262/M / SUPORTE	831 , 24	1Q0/ 971502/A / SUPORTE	63 , 67
1K0/ 199232/J / SUPORTE	430 , 59	1JE/ 881405/B /LGMREVESTIMEN	1.052 , 60
1K0/ 199231/J / SUPORTE	430 , 59	1JE/ 863367/B /07NCOBERTURA	824 , 62
1K0/ 010375/R / ETIQUETA	24 , 29	1JE/ 863323/B /2QLCONSOLE	334 , 14
6Q5/ 945097/A /U71LUZ ADICIO	306 , 44	1JE/ 863323/ /2QLCONSOLE	168 , 23
1JM/ 823031/F / TAMPA	1.860 , 69	1JE/ 860173/ / PARAFUSO	2 , 71
1JE/ 945096/F / LANTERNA	569 , 71	1Q0/ 971615/A / CONDUTOR	43 , 36
1JE/ 945096/C / LANTERNA	568 , 11	1Q0/ 971446/A / CONDUTOR	61 , 83
1JE/ 945096/B / LANTERNA	380 , 40	1Q0/ 971446/ / CONDUTOR	61 , 83
7L6/ 854328/ /9B9DEFLETOR	89 , 07	1Q0/ 971445/C / CONDUTOR	40 , 37
7L9/ 853759/A /GRULONGARINAI	3.039 , 30	1Q0/ 971445/A / CONDUTOR	61 , 83
1JE/ 945094/E / LANTERNA	307 , 41	1Q0/ 971445/ / CONDUTOR	61 , 83
1JE/ 945093/J / LANTERNA	302 , 71	1Q0/ 971303/B / ALOJAMENTO	61 , 83
1JE/ 941016/P / FAROL	862 , 99	1Q0/ 898140/ / JG.PECAS	518 , 14
1JE/ 941016/L / FAROL	862 , 99	1Q0/ 885633/AA/VCKTAMPA	1.680 , 82
237/ 813171/1 /CTRSUPORTE	327 , 53	1Q0/ 885633/AA/VCJTAMPA	1.680 , 82
1JE/ 941016/F / FAROL	862 , 99	1Q0/ 885371/C / SUPORTE	153 , 56
G/ 052528/A2/ MASSA	107 , 02	1Q0/ 885633/AA/VCHTAMPA	1.680 , 82
G/ 052528/A3/ MASSA	130 , 54	1JE/ 867791/E /B41TIRANTE	16 , 20
G/ 052533/A2/ OLEO	147 , 43	1JE/ 858133/ /2QLCAPA COBER	35 , 92
1J4/ 809605/L / PAINEL	2.348 , 30	1Q0/ 885031/T /UFKBANCO COMP	13.267 , 32
G/ 052553/R6/ OLEO MOTOR	9.385 , 69	1Q0/ 885031/T /UFJBANCO COMP	13.267 , 32
1JM/ 941016/B / FAROL	1.631 , 50	1Q0/ 881903/G /WRUAPPIO	1.429 , 24
G/ 052567/A2/ MASSA	226 , 53	1Q0/ 881903/G /WRVAPPIO	1.429 , 24
1JE/ 941016/E / FAROL	862 , 99	1Q0/ 885031/T /UFHBANCO COMP	13.267 , 32
G/ 055538/A2/ OLEO	95 , 97	1Q0/ 881903/G /WRTAPPIO	1.429 , 24
5U4/ 837085/A / CABO COMAN	26 , 66	1Q0/ 881806/DA/UFKREVESTIMEN	4.286 , 51

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 837330/J / CAPA PROTE	20 , 10	325/ 837249/3 / LIMITADOR	48 , 67
7P6/ 616040/R / AMORTECEDO	15.019 , 75	325/ 837016/2 / FECHADURA	120 , 77
1K0/ 199262/AR/ SUPORTE	799 , 11	325/ 837183/1 / HASTE	2 , 97
5U4/ 837471/ /1NNVEDACAO	13 , 72	325/ 831721/5 /374VEDACAO	135 , 14
5U4/ 837472/ /1NNVEDACAO	13 , 72	325/ 853139/1 / GRAMPO	- , 71
5U4/ 837861/ / COIFA	4 , 14	325/ 837913/1 / REBITE	- , 68
5U4/ 837885/ / ESTRIBO	43 , 58	325/ 827793/1 / VEDACAO	4 , 12
5U4/ 837886/ / ESTRIBO	39 , 95	325/ 827791/1 / VEDACAO	6 , 48
5U4/ 839085/ / CABO	27 , 48	325/ 827489/2 / BATENTE	9 , 49
5U4/ 839085/B / CABO	36 , 55	701/ 819809/F / VALVULA	372 , 67
1K0/ 199867/P / MANCALBORR	226 , 23	1JE/ 857231/ /1QACOBERTURA	15 , 32
1K0/ 199867/Q / MANCALBORR	237 , 12	325/ 823493/1 / BUCHA	1 , 18
1K0/ 199867/T / MANCALBORR	237 , 12	325/ 823363/2 / HASTE	80 , 34
1K0/ 199868/B / MANCALBORR	108 , 90	1JE/ 857058/ /1QAPORTA OBJE	43 , 02
5U4/ 839167/ / CARCACA	5 , 39	1Q0/ 872516/B /83UCOBERTURA	268 , 29
5U4/ 839471/ /1NNVEDACAO	13 , 72	1JE/ 857001/A /27YPAINEL	3.913 , 59
5U4/ 839471/A /1NNVEDACAO	13 , 72	325/ 820738/1 / MANGUEIRA	78 , 54
1K0/ 199868/P / MANCALBORR	226 , 23	325/ 820811/2 / ACOPLAMENT	472 , 35
1K0/ 199868/Q / MANCALBORR	237 , 12	325/ 820721/8 / MANGUEIRA	172 , 23
1K0/ 199868/R / MANCALBORR	114 , 29	1JE/ 853689/ / LOGOTIPO	76 , 35
1K0/ 199868/T / MANCALBORR	237 , 12	1JE/ 853687/D / LOGOTIPO	15 , 46
1S0/ 121367/C / SUPORTE	49 , 53	325/ 820721/3 / MANGUEIRA	132 , 30
1S0/ 199555/B / SUPORTE	743 , 22	325/ 820721/10/ MANGUEIRA	186 , 40
1T0/ 010353/E / ETIQUETA	31 , 77	325/ 820679/2 / VALVULA	706 , 88
1U0/ 121367/A / MANCAL	27 , 80	325/ 820689/1 / POSICIONAD	125 , 17
1U0/ 121367/D / MANCAL	26 , 43	325/ 820169/1 / TUBO	7 , 12
211/ 141031/5 / DISCO EMBR	223 , 09	1JE/ 837164/ / CARCACA	69 , 13
2E0/ 010617/ / ETIQUETA	32 , 07	325/ 820101/1 / CXEVAPORAD	1.706 , 11
2H0/ 010720/E / ETIQUETA	20 , 98	325/ 819837/2 / CABO COMAN	12 , 17
2H0/ 010720/F / ETIQUETA	11 , 36	325/ 819831/2 / CABO	13 , 07
2H0/ 010720/G / ETIQUETA	11 , 36	325/ 819833/1 / CABO	13 , 78
2H0/ 010720/H / ETIQUETA	11 , 36	325/ 819835/1 / CABO	9 , 72
2H0/ 010720/K / ETIQUETA	11 , 36	1JE/ 837163/ / CARCACA	69 , 13
2H0/ 010720/L / ETIQUETA	11 , 36	1JE/ 827297/D / CILINDRO	455 , 72
2H0/ 010720/N / ETIQUETA	11 , 36	1Q0/ 871541/ / TETO	6.663 , 14
2H0/ 010720/S / ETIQUETA	35 , 34	325/ 819725/1 / CONDUTOR A	5 , 35
2H0/ 010720/T / ETIQUETA	35 , 34	325/ 819724/1 / MANGUEIRA	24 , 33
5Z6/ 010700/K / ETIQUETA	12 , 86	325/ 819415/2 / COBERTURA	25 , 28
5Z6/ 807591/A / SUPORTE	56 , 43	1Q0/ 881406/BT/UFKREVESTIMEN	4.286 , 51
5Z6/ 807591/B / SUPORTE	61 , 97	1Q0/ 881516/C / ESTRUTURA	2.598 , 70
5Z6/ 807591/C / SUPORTE	51 , 74	1JE/ 867365/C /QZPVEDACAO	206 , 33
5Z6/ 807788/ /EL7COBERTURA	162 , 98	1JE/ 867288/A /6K8REVESTIMEN	255 , 45
5Z6/ 813137/ / COBERTURA	15 , 19	1JE/ 867243/B /6K8REVESTIMEN	155 , 36
5Z6/ 813163/ / BUCHA	80 , 60	1JE/ 867244/B /6K8REVESTIMEN	155 , 36
5Z6/ 813245/A /EL7COBERTURA	177 , 18	1JE/ 867287/A /6K8REVESTIMEN	236 , 01
5Z6/ 813499/ / BUCHA	33 , 18	1JE/ 867242/ /6K8REVESTIMEN	320 , 52
5Z6/ 813587/ / CONJUNTO	1.624 , 99	1JE/ 867241/ /6K8REVESTIMEN	320 , 52
5Z6/ 813736/ / BATENTE	11 , 39	1JE/ 867234/B /6K8REVESTIMEN	86 , 15
5Z6/ 813736/A / BATENTE	15 , 78	1JE/ 867233/B /6K8REVESTIMEN	85 , 53
5Z6/ 813751/ / SUPORTE	481 , 89	1JE/ 867012/BK/ZPJREVESTIMEN	1.631 , 84
5Z6/ 813932/ / PLACA	140 , 39	1Q0/ 881161/ / BOTAO	29 , 21
5Z6/ 814525/ / DOBRADICA	398 , 34	1Q0/ 880572/B / CANTONEIRA	25 , 42
5Z9/ 010754/A / ETIQUETA	16 , 08	1Q0/ 880571/B / CANTONEIRA	25 , 42
5Z9/ 012001/CS/ Manual	101 , 18	1Q0/ 880514/A /81UCOBERTURA	121 , 75
5Z9/ 012766/RA/ LITERATURA	33 , 16	1Q0/ 880514/A /H67COBERTURA	121 , 75
5Z9/ 853421/ /01CADESIVO	21 , 55	1Q0/ 880514/A /E46COBERTURA	121 , 75
5Z9/ 853421/ /61VADESIVO	21 , 55	1Q0/ 880513/A /E46COBERTURA	121 , 75
5Z9/ 853503/ / EXTENSOR	58 , 63	1Q0/ 880513/A /H67COBERTURA	121 , 75
5Z9/ 853503/ /9B9EXTENSOR	53 , 61	1Q0/ 880513/A /81UCOBERTURA	121 , 75
5Z9/ 853504/ / EXTENSOR	58 , 63	325/ 857169/1 / PINO	- , 71
5Z9/ 853504/ /9B9EXTENSOR	53 , 61	5Z0/ 807619/ / PECA DE FE	13 , 43
5Z9/ 959776/A / ACIONAMEN	65 , 33	5Z0/ 807421/M /9B9COBERTURA	1.068 , 03
6Q0/ 035575/K / CONECTOR	25 , 86	1Q0/ 880204/ / AIRBAG	8.938 , 26
6QD/ 853763/A /739FRISO	116 , 37	1Q0/ 880077/C / ROLLO	8.092 , 50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QD/ 853764/A /739FRISO DA J	116 , 37	1Q0/ 877237/ / BRACADEIRA	4 , 02
6QD/ 853765/A /739FRISO	116 , 37	1Q0/ 877238/ / BRACADEIRA	4 , 02
6QD/ 853766/A /739FRISO	116 , 37	5Z0/ 807864/ / GUIA	14 , 35
6QE/ 035568/ / CABO ANTEN	32 , 04	5Z0/ 807279/ / BUCHA	- , 71
6QE/ 035574/ / CABO ANTEN	42 , 86	5Z0/ 806175/ / REFORCO	16 , 44
1K9/ 971095/C / CHICOTE	444 , 92	5Z0/ 805971/A /999CONDUTOR A	28 , 04
ASE/ 423103/00/000PC GARRA	2.150 , 64	1Q0/ 871321/ / TRAVA	212 , 11
1K0/ 121367/F / MANCAL	28 , 58	325/ 817983/1 / TRAVESSA	46 , 68
1K0/ 121653/A / PROTETOR	172 , 59	325/ 853678/1 / COBERTURA	55 , 75
5U4/ 833721/A /1NNVEDACAO	93 , 16	325/ 853677/1 / COBERTURA	55 , 36
5U4/ 833721/G /1NNVEDACAO	87 , 38	325/ 853615/1 / LUVA	- , 67
5Q0/ 122063/ / MANGUEIRA	71 , 91	325/ 853577/1 / GRAMPO	- , 48
5Q0/ 122058/C / MANGUEIRA	223 , 27	1Q0/ 971822/ / CONDUTOR	31 , 04
04E/ 109088/L / REGULADOR	2.871 , 19	1T0/ 919565/B / ADAPTADOR	16 , 47
04E/ 109111/M / POLIA	402 , 44	325/ 881939/1 /05 GUIA	- , 63
5Q0/ 122051/BD/ MANGUEIRA	405 , 14	325/ 905851/1 / FECHADURA	204 , 50
5Q0/ 122051/B / MANGUEIRA	578 , 86	325/ 867143/1 / SUPORTE	- , 69
5Q0/ 121599/AA/ BOMBA AGUA	1.700 , 75	325/ 857628/1 / ESPELHO	98 , 44
5Q0/ 121447/P / MANGUEIRA	49 , 86	325/ 906969/3 / PRESILHA	4 , 12
5Q0/ 121447/G / MANGUEIRA	46 , 14	325/ 863927/1 / ISOLANTE	4 , 33
04E/ 109411/J / ENGATE	24 , 88	325/ 857511/3 / ESPELHO IN	116 , 23
04E/ 109623/C / MOLA VALV.	61 , 94	325/ 857519/1 / BASE	19 , 35
04E/ 109623/E / MOLA VALV.	61 , 94	325/ 898121/1 / CAIXA	509 , 51
04E/ 109641/A / PRATO MOLA	40 , 37	325/ 898021/1 / CAIXA	255 , 63
04E/ 115225/E / CORRENTE	390 , 77	325/ 898003/1 / CAIXA	307 , 14
04E/ 115251/P / TUBO ASPI.	103 , 04	325/ 863886/2 / ISOLANTE	5 , 90
04E/ 115611/AC/ VARETA	76 , 11	1Q1/ 863483/ /95TREVESTIMEN	141 , 25
04E/ 121113/G / VALVULA	137 , 61	1Q1/ 863483/ /82VREVESTIMEN	141 , 25
04E/ 121116/C / CARCACA	530 , 56	325/ 906283/2 / VALVULA	114 , 26
04E/ 121119/B / ANEL	26 , 87	325/ 906233/3 / CONECTOR	13 , 03
5Q0/ 121407/A / RESERVATOR	148 , 88	325/ 906234/2 / CONECTOR	4 , 38
5N0/ 837205/M /GRUMACANETA	342 , 37	325/ 906283/1 / VALVULA	95 , 84
5N0/ 837205/L /GRUMACANETA	1.193 , 37	1Q1/ 863157/ / CHAPAFUNDO	85 , 17
5N0/ 827566/T / TECLA	281 , 43	5Z0/ 820812/ / POLIA	933 , 76
5N0/ 815479/ / BOCAL	115 , 07	1Q1/ 837756/B / SUPORTE	1.193 , 37
5M0/ 973775/C / RECEPTACUL	126 , 69	5Z0/ 820245/A / PORCA	2 , 04
5M0/ 945167/ / AJUSTE	39 , 69	5Z0/ 820411/ / CONDENSADO	365 , 76
5K0/ 971858/ / CANTONEIRA	73 , 76	325/ 862267/1 /999COBERTURA	16 , 53
5K0/ 971280/A / SUPORTE	46 , 22	1Q1/ 837755/B / SUPORTE	1.193 , 37
5K0/ 953223/C / PL FIXACAO	87 , 71	5Z0/ 820245/ / GRAMPO	1 , 31
5G6/ 807126/ / SUPORTE	25 , 42	5Z0/ 820193/ / SECADOR	222 , 89
5G6/ 807125/ / SUPORTE	25 , 42	5Z0/ 820187/ / EIXO	36 , 30
5G6/ 035577/F / ANTENA	216 , 11	5Z0/ 820123/ / CARCACA	175 , 69
5G6/ 035577/E / ANTENA	363 , 69	5Z0/ 820121/ / CARCACA	213 , 05
5G4/ 867912/A / VEDACAO	550 , 65	5Z0/ 820115/A / ANEL VEDAC	4 , 57
5G4/ 867911/A / VEDACAO	550 , 65	325/ 857979/1 / SUPORTE	4 , 04
5G4/ 831056/AM/ PORTA	3.706 , 54	5Z0/ 837349/ / CAPA COBER	39 , 71
5G4/ 831055/AM/ PORTA	3.706 , 54	5Z0/ 837349/A / CAPA COBER	34 , 29
5G1/ 867255/C /ZL4COBERTURA	108 , 04	5Z0/ 837199/ / CLIP	1 , 42
231/ 837632/1 / MANCAL	2 , 68	5Z0/ 837114/ /71NMACANETA	48 , 61
2H0/ 819453/ / CHAPA	207 , 85	5Z0/ 820080/A / VEDACAO	24 , 87
2H0/ 819453/A / CHAPA	274 , 44	1T0/ 972703/ / RECEPTACUL	11 , 50
2H0/ 837209/ / BASE	20 , 65	1T0/ 971930/D / PRESILHA	14 , 83
2H1/ 819403/ /9B9DEFLETOR	612 , 56	1T0/ 971930/A / SUPORTE	67 , 89
2H1/ 820741/F / TUBO	1.936 , 45	1T0/ 971909/ / BUCHA	9 , 35
2H2/ 819403/ /9B9DEFLETOR	679 , 09	1Q1/ 955409/ /03CBRACO	304 , 12
2H2/ 820087/ / CAIXA	4.128 , 27	1Q1/ 955410/ /03CBRACO	304 , 12
2H5/ 810971/C / PROTETOR	748 , 58	1Q1/ 868160/A /95TCOBERTURA	134 , 60
2H5/ 810972/C / PROTETOR	748 , 58	1Q1/ 868160/A /92WCOBERTURA	134 , 60
5N0/ 035558/ / CONJUNTO	496 , 10	102/ 415683/1 / FLANGE	2 , 61
5K0/ 959126/ / SENSOR	320 , 41	102/ 415685/1 / ANEL	1 , 49
5K0/ 698151/ / JG.PASTILH	658 , 03	1T0/ 971262/D / SUPORTE	29 , 37
5K0/ 498621/ / ROLAMENTO	1.188 , 79	1T0/ 971739/G / ALOJAMENTO	13 , 24
WHT/ 000363/ / FRICCAO	26 , 60	1T0/ 971843/A / SUPORTE	31 , 68

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G0/ 071303/B / FRISO	610 , 18	1Q1/ 868160/A /82VCOBERTURA	134 , 60
04E/ 906036/E / VALVULA	367 , 89	1Q1/ 868159/A /95TCOBERTURA	134 , 60
04E/ 906016/CR/ UNIDADE	9.789 , 88	1Q1/ 868150/B /92WCOBERTURA	134 , 60
04E/ 253041/F / PROTECAO	303 , 34	1Q1/ 868150/B /95TCOBERTURA	134 , 60
04E/ 198725/E / JG REPARO	1.721 , 90	1Q1/ 868159/A /82VCOBERTURA	134 , 60
04E/ 198401/D / JOGO BIELA	7.504 , 43	1Q1/ 868159/A /92WCOBERTURA	134 , 60
04E/ 198151/B / JG. ANEL	410 , 10	1Q1/ 868150/B /82VCOBERTURA	134 , 60
04E/ 145807/ / BRACADEIR	13 , 28	1Q1/ 868149/B /95TCOBERTURA	134 , 60
04E/ 145757/ / VEDACAO	31 , 54	1Q1/ 867371/C /H67MOLDURA	186 , 64
04E/ 145749/B / RESFRIADOR	909 , 96	1JE/ 885805/AM/ZEVREVESTIMEN	2.037 , 30
04E/ 145673/E / TUBO	900 , 56	1JE/ 885805/AS/ZETREVESTIMEN	1.134 , 09
04E/ 145140/E / CONDUTOR	165 , 77	1JE/ 885805/AB/WSRREVESTIMEN	479 , 70
04E/ 133723/F / TUBULACAO	820 , 46	325/ 919053/8 / CAIXA	181 , 16
04E/ 133366/BE/ MANGUEIRA	504 , 84	1T0/ 959702/L /Z0VMOTOR	2.774 , 46
04E/ 133320/D / DISTRIBUID	1.018 , 31	1T0/ 962109/A /REHTECLA	262 , 18
04E/ 133036/A / APOIO	5 , 46	1T0/ 955975/ / CONECTOR	35 , 76
04E/ 129717/C / VEDACAO	52 , 33	1T0/ 955707/C / BRACO	179 , 11
04E/ 129651/C / CONDUTOR A	109 , 22	1T0/ 955665/ / ADAPTADOR	35 , 15
04E/ 127026/H / BOMBA COMB	2.059 , 40	1Q1/ 867371/C /81UMOLDURA	186 , 64
04E/ 121687/ / VEDACAO	31 , 68	1Q1/ 868149/B /82VCOBERTURA	134 , 60
04E/ 121121/A / TAMP	55 , 27	1Q1/ 868149/B /92WCOBERTURA	134 , 60
04E/ 121119/D / ANEL	6 , 21	1Q1/ 867371/C /E46MOLDURA	194 , 89
04E/ 121119/C / ANEL	16 , 41	102/ 201281/1 / BRACADEIR	2 , 71
1K0/ 611841/F / SUPORTE	24 , 35	1T0/ 941621/ / ANEL	65 , 25
1K0/ 609651/C / SUPORTE	4 , 53	1T0/ 941109/ / ALOJAMENTO	150 , 76
1K0/ 609651/B / SUPORTE	4 , 57	5Z0/ 819005/B / CAIXA	1.160 , 21
1K0/ 609640/ / SUPORTE	45 , 12	5Z0/ 815159/B / COBERTURA	20 , 84
1K0/ 609639/ / SUPORTE	45 , 12	5Z0/ 807217/G /B41COBERTURA	956 , 18
1K0/ 609600/ / REBITE	6 , 11	1Q0/ 945569/ / CANTONEIRA	45 , 85
1K0/ 505465/R / HASTE	214 , 56	1Q0/ 945312/ /9B9COBERTURA	159 , 39
1K0/ 505224/K / BRACO	1.041 , 58	1Q0/ 945311/ /9B9COBERTURA	159 , 39
1K0/ 505223/K / BRACO	1.041 , 58	1Q0/ 945191/A / VEDACAO	86 , 29
1K0/ 423982/ / CHAPA	107 , 23	1Q0/ 945191/ / VEDACAO	79 , 89
1K0/ 411105/DM/ MOLA	671 , 25	1JE/ 867012/BK/WSWREVESTIMEN	1.643 , 79
1K0/ 411105/DC/ MOLA	659 , 36	1JE/ 867012/BE/XJDREVESTIMEN	927 , 78
1K0/ 411105/DB/ MOLA	659 , 36	1Q0/ 941907/ / BUCHA	20 , 99
1K0/ 411105/DA/ MOLA	659 , 36	1Q0/ 941608/ / CAPA COBER	76 , 21
1K0/ 411105/CA/ MOLA	671 , 25	1Q0/ 941607/A / CAPA COBER	76 , 21
1K0/ 411105/BC/ MOLA	671 , 25	1Q0/ 941607/ / CAPA COBER	76 , 21
1K0/ 411105/AT/ MOLA	659 , 36	1Q0/ 920874/X /Z01INSTRUMENT	4.988 , 86
1K0/ 411105/AQ/ MOLA	671 , 25	1JE/ 867012/AS/XJDREVESTIMEN	968 , 23
1K0/ 411105/AP/ MOLA	671 , 25	1Q0/ 974940/A / CHICOTE	398 , 42
1K0/ 411105/AL/ MOLA	671 , 25	1Q0/ 972847/ / PRESILHA	22 , 77
1K0/ 411105/AK/ MOLA	671 , 25	1Q0/ 972847/B / PRESILHA	22 , 77
1K0/ 298403/A / ELEMENTO	515 , 83	1Q0/ 972847/C / PRESILHA	22 , 77
1K0/ 253147/F / ANEL	54 , 81	1Q0/ 972846/A / PRESILHA	22 , 77
1K0/ 253147/D / ANEL	36 , 16	1Q0/ 972814/ / CHICOTE	733 , 72
1K0/ 253144/AT/ CANTONEIRA	165 , 06	1Q0/ 972108/ / FITAVELCRO	186 , 41
1K0/ 253141/AA/ BRACADEIRA	162 , 33	1Q0/ 919486/G /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201973/ / PROTETOR	274 , 66	1Q0/ 919486/F /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201801/E / RESERVATOR	652 , 07	1Q0/ 919486/E /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201656/C / CINTATENSO	187 , 69	1Q0/ 919068/A / TAMP	16 , 16
1K0/ 201294/B / TUBO	180 , 45	1Q0/ 919486/D /GRUSUPORTE	65 , 25
1K0/ 201293/B / TUBO	180 , 45	1JE/ 867011/BK/ZPJREVESTIMEN	1.631 , 84
1K0/ 201160/BG/ TUBO	135 , 41	1JE/ 867011/BF/XJDREVESTIMEN	975 , 50
1K0/ 199855/BF/ APOIO	381 , 75	1Q0/ 971861/ / PRESILHA	67 , 74
1K0/ 199555/CF/ SUPORTE	497 , 33	1Q0/ 971822/J / CONDUTOR	31 , 04
1K0/ 199117/BQ/ CONSOLE	475 , 45	1Q0/ 971824/A / CONDUTOR	65 , 25
1K0/ 145840/R / TUBO	705 , 37	1Q0/ 971839/ / PRESILHA	46 , 06
1K0/ 145832/AT/ TUBO	842 , 77	1Q0/ 971858/ / SUPORTE	39 , 40
1K0/ 145828/AC/ MANGUEIRA	424 , 47	1Q0/ 971822/H /9B9COBERTURA	31 , 04
5G1/ 863328/C /82VCALCO	34 , 50	1Q0/ 971822/G / CONDUTOR	31 , 04
5G1/ 857919/C /ZB3PORTA OBJE	429 , 73	1Q0/ 971822/C / CONDUTOR	31 , 04
5G1/ 857919/C /ZA2PORTA OBJE	429 , 73	5Z0/ 820080/ / VEDACAO	21 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5G1/ 857919/C /82VPORTA OBJE	429 , 73	5Z0/ 820046/B / CABO	48 , 25
5C0/ 201827/A / CHAPA	43 , 09	5Z0/ 820046/C / TRACAO	43 , 47
4L0/ 885219/C /95TCOBERTURA	234 , 67	5Z0/ 820046/D / CABO COMAN	45 , 12
4L0/ 885219/C /82VCOBERTURA	234 , 67	5Z0/ 820046/A / CABO	43 , 07
4L0/ 885219/C /3G4COBERTURA	234 , 67	5Z0/ 820046/ / CABO	41 , 40
4H0/ 972775/ / RECEPTACUL	28 , 84	325/ 857927/3 /999COBERTURA	2 , 91
4H0/ 959792/S /Z03UNIDADE	1.254 , 26	325/ 857927/3 /2V6COBERTURA	4 , 55
3C0/ 959703/B /VW5MOTOR	1.231 , 61	325/ 857927/3 /773COBERTURA	2 , 91
3C0/ 959703/C /VW1MOTOR	1.194 , 05	5Z0/ 837114/A /8XEMACANETA	48 , 61
4H0/ 906971/ / RECEPTACUL	128 , 75	5Z0/ 837114/ /1GRMACANETA	61 , 31
4H0/ 906235/A / RECEPTACUL	162 , 12	5Z0/ 837113/A /8XEMACANETA	48 , 61
4G1/ 837015/ / FECHADURA	817 , 68	5Z0/ 837113/ /71NMACANETA	48 , 61
4G1/ 035053/J / RADIO	6.105 , 85	5Z0/ 837113/ /1GRMACANETA	55 , 77
4G0/ 971921/ / CAPA PROTE	11 , 31	5Z0/ 820005/H / CAIXA	9.107 , 74
373/ 857706/H /MZPCINTO 3 PT	316 , 84	5Z0/ 820007/ / CAIXA	873 , 44
373/ 857706/H /NEKCINTO 3 PT	307 , 11	325/ 857925/1 /232PORTA OBJE	38 , 75
373/ 857706/H /XGNCINTO 3 PT	341 , 72	5Z0/ 825201/A / REVESTIMEN	166 , 01
3G0/ 807300/ / REBITE	1 , 49	5Z0/ 825202/A / REVESTIMEN	166 , 01
3C9/ 827566/A / TECLA	2.048 , 04	5Z0/ 827527/ / ANEL	5 , 48
3C8/ 971582/A / COMPART.	389 , 07	5Z0/ 823723/ / VEDACAO	61 , 10
373/ 857706/L /WZHCINTO 3 PT	268 , 55	5Z0/ 819757/B / CARCACA	200 , 54
3C8/ 857819/ / REGULADOR	378 , 96	5Z0/ 819757/C / CARCACA	166 , 01
3C0/ 973332/A / CAIXA	11 , 50	325/ 881213/2 / PCA DESLIZ	1 , 27
3C0/ 972133/ / RECEPTACUL	29 , 37	325/ 857799/1 / PARAFUSO	2 , 71
373/ 857805/ /UPZCINTO 3 PT	510 , 53	325/ 857785/ /1NNTAMPAO	- , 71
3B0/ 906385/C / RECEPTACUL	129 , 71	5Z0/ 823567/ / PRESILHA	2 , 80
373/ 857805/A /WZHCINTO 3 PT	760 , 03	5Z0/ 819728/ /1FRDIFUSOR AR	85 , 64
373/ 857806/ /UPZCINTO 3 PT	510 , 53	5Z0/ 819704/ /1NNDIFUSOR AR	47 , 60
1K0/ 723131/ /4J4CAPA	199 , 80	5Z0/ 819703/ /1NNDIFUSOR AR	47 , 60
1K0/ 721359/ / BUCHA	18 , 01	5Z0/ 819656/ / CONDUTOR A	26 , 35
1K0/ 615425/P / SUPORTE	642 , 94	5Z0/ 839350/ / CAPA COBER	15 , 45
1K0/ 615424/J / CAIXA	1.199 , 07	5Z0/ 837689/C /INBCHAVE	193 , 83
1K0/ 615423/J / CAIXA	1.199 , 07	5Z0/ 819655/ / CONDUTOR A	26 , 35
1K0/ 615296/ / MOLA	15 , 38	5Z0/ 819366/ / TUBO ASPI.	25 , 44
1K0/ 611939/A / MANGUEIRA	26 , 72	5Z0/ 819053/ / TUBO ASPI.	28 , 84
6Q5/ 867501/AB/33CREVESTIMEN	478 , 60	5Z0/ 819045/E / REGULAGEM	825 , 28
AG/ T10267/ / FERRAMENTA DE	1.155 , 43	5Z0/ 819005/C / CAIXA	1.475 , 36
7D0/ 000279/C / ETIQUETA	516 , 17	5Z0/ 885806/AA/VAFREVESTIMEN	918 , 07
7D0/ 000279/E / PLAQUETA	904 , 05	5Z0/ 885806/AB/UYZREVESTIMEN	450 , 48
7D0/ 000279/F / PLAQUETA	979 , 71	5Z0/ 885806/AC/XRVREVESTIMEN	176 , 80
7H5/ 019825/ / BUCHA	15 , 12	1J0/ 122051/H / MANGUEIRA	358 , 42
7L0/ 010616/C / ETIQUETAID	11 , 33	5Z0/ 885805/N /VAFREVESTIMEN	1.839 , 07
7L6/ 000547/ / ETIQUETA	11 , 05	1J0/ 035437/ / PORCA	26 , 18
7X0/ 010259/ / ETIQUETA	4 , 31	1J0/ 035411/G / ALTOFALANT	630 , 44
7X0/ 010497/K / ETIQUETA	7 , 68	1J0/ 035411/F / TWEETER	155 , 20
8L0/ 010155/H / ETIQUETAID	4 , 12	5Z0/ 885805/EJ/H0GREVESTIMEN	129 , 40
AMV/ 188001/02/ PAST VEDAC	405 , 19	1J0/ 122073/A / MANGUEIRA	154 , 34
AMV/ 188200/03/ PAST VEDAC	474 , 73	1J0/ 122073/BG/ MANGUEIRA	112 , 95
AMV/ 195KD1/01/ MAT.ADESIV	56 , 94	1J0/ 122073/BN/ MANGUEIRA	202 , 21
WUR/ 001099/ / ESPATULA PLAS	6 , 82	113/ 517202/A / ARRUELA	26 , 91
WUR/ 001102/ / ESPIRA PARA C	7 , 92	113/ 517205/A / ARRUELA	2 , 71
WUR/ 001103/ / ESPIRAL P/CAB	4 , 52	5Z0/ 885806/AM/H0GREVESTIMEN	129 , 40
6R7/ 937087/P /Z13UN.CONTROL	4.211 , 20	113/ 517207/A / ARRUELA	2 , 97
6R7/ 937087/P /Z14UN.CONTROL	4.211 , 20	1J0/ 121058/AC/ MANGUEIRA	219 , 24
6R7/ 937087/P /Z1FUN.CONTROL	4.094 , 61	1J0/ 103493/C / MANGUEIRA	254 , 86
6R7/ 937087/Q /Z1CUN.CONTROL	4.255 , 06	1J0/ 121058/AF/ MANGUEIRA	68 , 71
6R7/ 937087/Q /Z1DUN.CONTROL	4.255 , 06	5Z0/ 885805/ES/HORREVESTIMEN	1.142 , 25
6R7/ 937087/Q /Z1EUN.CONTROL	4.255 , 06	5Z0/ 885805/DK/YDQREVESTIMEN	237 , 91
6R7/ 937087/R /Z01UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/BJ/WCMREVESTIMEN	228 , 18
6R7/ 937087/R /Z02UN.CONTROL	4.211 , 20	5Z0/ 885805/EG/H0GREVESTIMEN	197 , 57
6R7/ 937087/R /Z03UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/EH/H0GREVESTIMEN	210 , 44
6R7/ 937087/R /Z04UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/CN/UZZREVESTIMEN	387 , 93
6R7/ 937087/R /Z05UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/CQ/UYZREVESTIMEN	835 , 11
6R7/ 937087/R /Z06UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/BT/WCPREVESTIMEN	1.633 , 92

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6R7/ 937087/R /Z07UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885805/BG/WCKREVESTIMEN	217 , 59
6R7/ 937087/R /Z08UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881805/AC/UZZREVESTIMEN	767 , 42
6R7/ 937087/R /Z09UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881805/AB/UYZREVESTIMEN	522 , 70
6R7/ 937087/R /Z0AUN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 198601/T / JG REPARO	1.102 , 78
6R7/ 937087/R /Z0BUN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 122447/A / MANGUEIRA	442 , 78
6R7/ 937087/R /Z0CUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881921/P /XRVREVESTIMEN	174 , 84
6R7/ 937087/R /Z0DUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 882251/ /1GRMANOPLA	28 , 01
6R7/ 937087/R /Z0EUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 882251/ /71NMANOPLA	28 , 01
6R7/ 937087/R /Z0FUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881921/K /WWPREVESTIMEN	214 , 73
1C0/ 810971/D / COBERTURA	310 , 10	5Z0/ 881921/E /56TREVESTIMEN	60 , 94
000/ 979042/E / JOGO CABOS	110 , 33	5Z0/ 881921/H /P98REVESTIMEN	108 , 16
000/ 979040/E / JOGO CABOS	110 , 33	1JM/ 867428/C /1BSREVESTIMEN	637 , 34
4A0/ 972805/B / CAIXA	127 , 26	1JM/ 867428/D /1BSREVESTIMEN	635 , 11
06L/ 971824/H / CONDUTOR	41 , 27	1JM/ 867427/H /1BSREVESTIMEN	687 , 16
7P6/ 971363/AQ/ CHICOTE	653 , 00	1JM/ 867427/G /8JSREVESTIMEN	660 , 37
7P6/ 971363/AM/ CHICOTE	559 , 51	1J0/ 121096/BH/ MANGUEIRA	45 , 67
5U5/ 845051/D / VIDRO	445 , 95	1J0/ 121096/AH/ MANGUEIRA	182 , 87
G/ 060751/A2/ PASTALUBRI	230 , 05	1J0/ 121093/H / SUPORTE	41 , 67
WUR/ 002372/ / LIMPADOR UNIV	180 , 30	1J0/ 121093/J / SUPORTE	46 , 41
WUR/ 002376/ / JOGO PROTETOR	11 , 71	1J0/ 121096/AF/ MANGUEIRA	172 , 23
WUR/ 002380/ / "CHAVE CATRAC	250 , 61	1J0/ 121093/G / SUPORTE	41 , 67
WUR/ 002381/ / "SOQUETE MANU	12 , 70	113/ 611755/2 / COTOVELO	19 , 23
WUR/ 002383/ / ALICATE CORTE	194 , 56	113/ 611715/2 / SUPORTE	2 , 06
WUR/ 002384/ / "ALICATE UNIV	194 , 56	1JM/ 867368/C /QZPVEDACAO	154 , 44
WUR/ 002385/ / ALICATE DE BI	183 , 84	1JM/ 867365/C /QZPVEDACAO	173 , 60
WUR/ 002386/ / "ALICATE PARA	130 , 60	1JM/ 867367/C /QZPVEDACAO	154 , 44
WUR/ 002389/ / ALICATE PARA	142 , 61	1JM/ 867212/A /XSQREVESTIMEN	1.526 , 10
WUR/ 002393/ / ESCOVA PARA L	46 , 07	1JM/ 867212/ /XSQREVESTIMEN	1.526 , 10
WUR/ 002394/ / "LIMA CHATA B	24 , 43	1J0/ 121093/C / SUPORTE	24 , 19
WUR/ 002395/ / "LIMA REDONDA	16 , 22	1J0/ 121093/BB/ CLIP	8 , 00
WUR/ 002396/ / "LIMA QUADRAD	25 , 40	1J0/ 121093/AS/ CLIP	15 , 65
WUR/ 002397/ / TRENA 3 METRO	32 , 79	1J0/ 121087/B / CONECTOR	63 , 35
WUR/ 002398/ / CHAVE DE FEND	16 , 64	1J0/ 121087/C / CONECTOR	53 , 39
WUR/ 002399/ / CHAVE DE FEND	21 , 82	1J0/ 121087/D / CONECTOR	51 , 05
WUR/ 002400/ / CHAVE DE FEND	28 , 05	1JM/ 867211/A /XSQREVESTIMEN	1.526 , 10
WUR/ 002408/ / CHAVE ESTRELA	98 , 85	1JM/ 867211/ /XSQREVESTIMEN	1.535 , 30
WUR/ 002409/ / VIDEOSCOPIO B	2.529 , 31	1JM/ 863585/ / ESPACADOR	18 , 71
ASE/ 442024/00/000ADAPTADOR	214 , 70	1JM/ 863459/A /B41COBERTURA	286 , 50
AG/ T10446/ / DISPOSITIVO D	1.335 , 43	1JM/ 863353/A / ISOLAMENTO	239 , 15
AG/ T10345/ / FERRAMENTA DE	65 , 25	1J0/ 121087/L / CONECTOR	83 , 70
AG/ T10204/ / SOQUETE MULTI	233 , 77	1J0/ 121087/A / CONECTOR	63 , 35
5W0/ 857551/ /L72PARASSOL	160 , 25	1J0/ 121086/R / MANGUEIRA	210 , 23
5X9/ 807443/ /739FRISO	251 , 08	1J0/ 121086/CB/ MANGUEIRA	233 , 41
237/ 829105/1 /CTRRTAMPA	791 , 38	1J0/ 121086/BR/ MANGUEIRA	209 , 80
7N0/ 907530/AN/Z05INTERFACE	1.684 , 10	1J0/ 121086/BL/ MANGUEIRA	472 , 18
7N0/ 907530/AK/Z07INTERFACE	1.684 , 10	1J0/ 121086/BG/ MANGUEIRA	425 , 49
1S0/ 906385/ / RECEPTACUL	270 , 15	1J0/ 121063/G / MANGUEIRA	157 , 68
1JM/ 810971/ / COBERTURA	175 , 36	1J0/ 121086/AA/ MANGUEIRA	314 , 76
1JM/ 810972/ / PROTETOR	227 , 71	1J0/ 121058/AL/ MANGUEIRA	102 , 41
1JM/ 820746/ / GRADEPROTE	76 , 24	113/ 501327/A / MOLA DISCO	1 , 36
1K0/ 805911/H / COBERTURA	310 , 81	113/ 501327/ / MOLA DISCO	22 , 29
1K0/ 805911/J / COBERTURA	298 , 42	5Z0/ 885405/AH/UYZREVESTIMEN	552 , 41
1K0/ 805912/E / COBERTURA	176 , 61	5Z0/ 885405/AM/UZZREVESTIMEN	720 , 04
1K0/ 820061/ / VEDACAO	105 , 85	5Z0/ 881806/AQ/WCNREVESTIMEN	297 , 53
1K0/ 820080/ / VEDACAO	109 , 35	113/ 501315/2 / ANEL	9 , 36
1K0/ 820746/ / GRADEPROTE	78 , 37	113/ 501229/1 / PARAFUSO	1 , 36
1K0/ 820758/ / SUPORTE	25 , 57	5Z0/ 885375/A / ASSENTO	288 , 36
1K0/ 825961/B / TAMPAO	6 , 82	327/ 837502/2 / ACIONAMETO	134 , 47
1K0/ 837211/ /9B9BASE	11 , 33	327/ 837501/2 / ACIONAMETO	134 , 47
1K0/ 858685/B / SUPORTE	38 , 30	327/ 837458/1 / TRILHO	8 , 48
1K0/ 858685/C / SUPORTE	38 , 30	327/ 837457/1 / TRILHO	8 , 48
7H0/ 927189/ / INTERRUPTO	135 , 83	5Z0/ 885305/G / ASSENTO	411 , 83
7H0/ 819631/ / FILTRO	81 , 42	113/ 415539/1 / BRACADEIR	6 , 48
1K1/ 819015/E / VENTONHA	1.127 , 72	5Z0/ 885063/F / ENCOSTO	3.496 , 36

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



1K1/ 819453/ / SUPORTE	260 , 06	5Z0/ 885063/J / ENCOSTO	2.143 , 20
1K1/ 820304/B / CUBA	2.422 , 92	5Z0/ 881805/ET/ZZGREVESTIMEN	244 , 02
1K1/ 820353/A / CAIXA	2.771 , 65	5Z0/ 881805/EE/HORREVESTIMEN	654 , 76
1K1/ 820353/C / CAIXA	2.814 , 23	5Z0/ 881805/EB/H0GREVESTIMEN	214 , 75
1K5/ 805977/B / COBERTURA	229 , 42	113/ 411155/1 / PORCA	4 , 70
1K5/ 805978/B / COBERTURA	229 , 42	327/ 837247/1 /2V6COBERTURA	7 , 37
5W0/ 881405/C /KJIREVESTIMEN	82 , 62	327/ 837247/1 /773COBERTURA	9 , 46
5U7/ 949102/ / LUZ	240 , 28	327/ 837226/2 / MACANETA	52 , 73
5U7/ 945096/ / LANTERNA	280 , 60	327/ 837225/2 / MACANETA	52 , 28
5U7/ 927117/ / UNIDADE	26 , 74	5Z0/ 882611/A /RR6CALCO	18 , 52
5U5/ 945105/ / REFLETOR	15 , 86	5Z0/ 882603/ /71NGAVETA	27 , 18
5N0/ 857522/ / ESPELHO	451 , 60	5Z0/ 881805/CQ/VAFREVESTIMEN	1.516 , 85
1SB/ 837211/ /9B9BASE	1 , 38	113/ 411151/1 / PRISIONEIR	11 , 55
1T0/ 820731/ / PC UNIAO	4 , 74	5Z0/ 881805/CN/UYZREVESTIMEN	724 , 36
211/ 819239/1 / VEDACAO	1 , 91	5Z0/ 881805/CP/UZZREVESTIMEN	637 , 20
211/ 819243/1 / CONECTOR	29 , 90	113/ 311551/2 / GARFOCAIXA	129 , 61
211/ 819299/1 / LUVA	- , 69	113/ 311571/1 / SEGMENTO	63 , 15
231/ 819959/1 / REBITE	- , 68	113/ 311581/1 / ALAVANCA	27 , 40
231/ 837209/1 / BASE	- , 71	113/ 311537/ / BUCHA	7 , 23
231/ 837211/1 / BASE	- , 71	113/ 311531/1 / RODA	89 , 74
231/ 837631/1 / MANCAL	2 , 68	113/ 311523/ / ROLAMENTO	48 , 69
6R7/ 937087/R /Z0HUN.CONTROL	3.949 , 31	113/ 311368/ / ARRUELA	2 , 04
6R7/ 937087/R /Z0JUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881805/AD/VAFREVESTIMEN	1.317 , 19
ZBA/ 611933/ / VALVULA	40 , 70	5Z0/ 881921/A /5C7REVESTIMEN	59 , 91
03L/ 145292/ / CAPA PROTE	11 , 48	5Z0/ 885683/H / ALCA	21 , 97
6R7/ 937087/R /Z0KUN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 881905/E / APOIO	130 , 46
6R7/ 937087/R /Z0LUN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 804247/ / REVESTIMEN	115 , 99
6R7/ 937087/R /Z0MUN.CONTROL	4.006 , 59	5Z0/ 885683/B / ALCA	9 , 28
6R7/ 937087/S /Z01UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885683/A / CABO	8 , 30
6R7/ 937087/S /Z02UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885639/A / ALCA	21 , 24
6R7/ 937087/S /Z03UN.CONTROL	3.949 , 31	5Z0/ 885589/ / PARAFUSO	6 , 23
377/ 611741/C / TUBO FREIO	59 , 08	5Z0/ 881901/P /P98APOIO	365 , 58
N/ 908910/01/ SEXTAVADO	- , 68	5Z0/ 881901/AS/82UAPOIO	209 , 84
6R7/ 937087/S /Z04UN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 863353/ / ISOLAMENTO	592 , 47
6R7/ 937087/S /Z05UN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 857561/ /Y20SUPORTE	160 , 46
6R7/ 937087/S /Z06UN.CONTROL	3.949 , 31	1JM/ 857121/B /2QLTAMPA	627 , 45
321/ 419661/A / ANEL	41 , 94	5Z0/ 885475/ / MOLA	2 , 13
5C6/ 823535/ / TIRANTE	79 , 76	5Z0/ 885405/S /VAFREVESTIMEN	1.807 , 96
5C0/ 407151/B / BARRA	1.143 , 33	5Z0/ 881901/AN/ZZHAPOIO	127 , 59
6Q1/ 819754/ / SEGMENTO	7 , 19	5Z0/ 881901/AF/XRVAPOIO	121 , 19
5C0/ 407152/B / BARRA	1.143 , 33	5Z0/ 881901/AB/5C7APOIO	148 , 14
481/ 955975/ / PECA "Y"	76 , 99	1JM/ 857101/C /2QLPORTA LUVA	987 , 88
1K0/ 010455/C / ETIQUETA	13 , 59	1JM/ 857121/ /3SGTAMPA	1.671 , 85
5U7/ 609722/B / TIRANTE	87 , 32	1JM/ 857002/A /23FPAINEL	3.708 , 33
5G4/ 881776/AM/ ESPUMA	837 , 46	1JM/ 853536/A / PROTECAO	502 , 06
2H0/ 881375/B / ASSENTO	825 , 90	5Z0/ 881806/P /UYFREVESTIMEN	415 , 95
02J/ 141719/C / ALAVANCA	71 , 10	1JM/ 837974/ /01CCOBERATURA	188 , 39
1JE/ 853805/H / FAIXA	42 , 29	1JM/ 837973/ /01CCOBERATURA	162 , 50
03L/ 121011/J / BOMBA AGUA	1.530 , 54	1JM/ 837521/ / VEDACAO	12 , 34
03L/ 109244/J / POLIA	438 , 69	327/ 839502/8 / ACIONAMETO	122 , 78
03L/ 109244/G / POLIA	262 , 95	5Z0/ 885405/DR/H0GREVESTIMEN	210 , 81
03L/ 109244/D / POLIA	213 , 62	5Z0/ 885405/DS/H0GREVESTIMEN	190 , 08
03C/ 906051/F / SENSOR	338 , 31	5Z0/ 885405/EG/HORREVESTIMEN	1.009 , 80
036/ 141033/B / DISCO EMBR	300 , 63	5Z0/ 881806/CJ/HORREVESTIMEN	654 , 76
036/ 141026/Q / PLATO	255 , 43	327/ 839502/5 / ACIONAMETO	437 , 65
6QE/ 881805/AH/WCRREVESTIMEN	66 , 27	327/ 839501/8 / ACIONAMETO	56 , 59
7L0/ 907637/ / SENSOR	142 , 05	327/ 839501/5 / ACIONAMETO	328 , 53
7H0/ 955429/ / BORRACHA	66 , 30	5Z0/ 885405/CH/XRVREVESTIMEN	364 , 31
5W4/ 885805/AG/KJIREVESTIMEN	186 , 14	5Z0/ 885405/CE/UYZREVESTIMEN	315 , 98
5Z0/ 061270/ /1NNJG.TAPETE	137 , 52	5Z0/ 885405/CC/UZZREVESTIMEN	865 , 63
5Z0/ 867572/ / PLACA	1 , 42	327/ 839439/1 / CANALETA	108 , 66
5Z0/ 867596/ / ESPACADOR	2 , 84	1JM/ 867428/B /8JSREVESTIMEN	660 , 37
6QE/ 885501/D / ESTRUTURA	679 , 53	8A0/ 945527/ / BUCHA	59 , 61
068/ 130229/ / CAPA	4 , 23	8A0/ 831449/ / TAMPAO	12 , 06

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 905698/02/ PORCA	1 , 92	327/ 862294/2 / HASTE	2 , 15
5Z0/ 881405/EF/TEKREVESTIMEN	716 , 58	327/ 857853/ / PARAFUSO	- , 68
5Z0/ 881405/EE/TEJREVESTIMEN	147 , 71	327/ 862291/1 / HASTE	1 , 43
1JE/ 885405/AP/IKCREVESTIMEN	229 , 82	327/ 862292/1 / HASTE	1 , 43
1J0/ 885776/CC/ ESPUMA	349 , 40	8A0/ 881451/ / FECHO	29 , 99
377/ 971873/B / LUVA	6 , 02	8A0/ 820855/AA/ VALVULA	34 , 69
ZBA/ 971537/A / CABO MASSA	20 , 99	8A0/ 820855/AB/ VALVULA	174 , 76
5U0/ 419091/AK/81UVOLANTE	1.432 , 83	8A0/ 820871/AB/ CAPA PROTE	61 , 40
5X0/ 419091/AH/1NNVOLANTE	778 , 00	8A0/ 615273/ / VALVULA	56 , 89
5X0/ 419091/AP/THYVOLANTE	992 , 92	5Z0/ 915331/B / CONSOLE	74 , 46
5X0/ 959653/ / ANEL	597 , 60	327/ 857628/2 / ESPELHO	240 , 77
5X0/ 959653/A / ANEL	597 , 60	327/ 857628/1 / ESPELHO	237 , 91
5Z0/ 419091/AA/TQNVOLANTE	1.230 , 33	5Z0/ 911335/ / PINHAO	175 , 69
5Z0/ 419091/AB/M36VOLANTE	1.331 , 34	5Z0/ 911209/ / PLAC ESCOV	103 , 78
5Z0/ 419091/AB/ZWGVOLANTE	1.370 , 94	5Z0/ 911255/ / MANCAL	353 , 35
1J0/ 885775/BK/ ESPUMA	255 , 66	5Z0/ 906507/ / SUPORTE	20 , 21
APR/ 096153/ / ESPUMA LIMPAD	24 , 92	327/ 857604/ /1NNCAPA	52 , 42
N/ 107383/02/ PARAFUSO	2 , 74	327/ 857627/1 / ESPELHO	223 , 13
7L6/ 867601/M /NWEREVESTIMEN	2.714 , 49	327/ 857602/ /1NNCOBERTURA	43 , 35
5Z0/ 885305/N / ASSENTO	636 , 23	327/ 857544/ / BASE	7 , 93
014/ 311317/ / ANEL	1 , 36	327/ 857543/ / BASE	8 , 49
079/ 133784/AA/ MANGUEIRA	128 , 00	5Z0/ 906262/ / SENSOR	525 , 43
079/ 133783/BB/ MANGUEIRA	115 , 32	5Z0/ 906287/C / SUPORTE	51 , 17
079/ 133778/B / TUBO	42 , 46	5Z0/ 903351/A / BOBINA	340 , 01
079/ 133619/C / UNIDADE	1.542 , 98	5Z0/ 903351/ / BOBINA	340 , 01
079/ 133567/ / BATENTE	56 , 15	5Z0/ 903193/ / CAPA PROTE	12 , 20
079/ 133394/BL/ MANGUEIRA	101 , 87	5Z0/ 903051/ / CAPA PROTE	210 , 29
079/ 133340/C / SUPORTE	572 , 57	327/ 857507/ /1NNCARCACA	484 , 91
079/ 133316/AR/ DISTRIBUID	1.305 , 55	8D0/ 201449/A / GRAMPO	8 , 80
079/ 133315/AR/ DISTRIBUID	1.305 , 55	8D0/ 199521/BB/ TUBO	1.784 , 80
079/ 133185/CQ/ COLETOR	6.619 , 48	8D0/ 201441/B / PORCA	74 , 14
06K/ 145707/C / PROTECAO	142 , 68	8D0/ 199401/ / TIRANTE	14 , 74
06K/ 145536/B / APOIO	67 , 84	5Z0/ 903051/A / CAPA PROTE	261 , 79
06K/ 145383/ / SUPORTE	83 , 95	5Z0/ 903051/B / TAMPA	288 , 47
5Z0/ 881478/C /71NREVESTIMEN	8 , 66	5Z0/ 898952/A / JG.ASSENTO	140 , 88
5U7/ 010007/L / ETIQUETA	4 , 09	8A0/ 121223/A / PERSIANA	120 , 60
000/ 098600/D / CABO	448 , 03	1J0/ 122109/CJ/ MANGUEIRA	119 , 19
000/ 098600/ / CABO	235 , 99	1J0/ 122109/AC/ MANGUEIRA	200 , 97
5Z4/ 837114/B /ZI5MACANETA	58 , 84	1J0/ 122109/AA/ MANGUEIRA	136 , 20
5Z4/ 837114/B /EL7MACANETA	58 , 43	1J0/ 122101/S / MANGUEIRA	525 , 04
5Z3/ 877233/ / MANGUEIRA	38 , 83	1J0/ 122101/R / MANGUEIRA	419 , 10
5W0/ 805241/ / TRAVESSA	603 , 16	1J0/ 122101/C / MANGUEIRA	1.039 , 44
5W0/ 805261/D / CAIXA	1.497 , 00	8D0/ 129617/AA/ TUBO	221 , 01
5Z4/ 809922/A / EXTENSOR	149 , 53	8D0/ 121403/L / RESERVATOR	306 , 49
5W0/ 805431/B / PAINEL	469 , 39	8D0/ 121331/ / COIFA	65 , 95
5W0/ 805889/ /CTRSUPORTE	9 , 52	1J0/ 122101/CC/ MANGUEIRA	484 , 37
5W0/ 806113/A / CX RODA	287 , 35	1J0/ 122101/CK/ MANGUEIRA	136 , 86
5W0/ 809159/ / PAINEL	604 , 95	1J0/ 122101/BL/ MANGUEIRA	358 , 42
5Z4/ 881775/ / ESPUMA	442 , 78	1J0/ 122101/B / MANGUEIRA	503 , 32
5Z4/ 881046/G / ESTRUTURA	3.944 , 92	1J0/ 122101/A / MANGUEIRA	503 , 32
5Z4/ 881045/G / ESTRUTURA	3.944 , 92	8D0/ 121109/M / MANGUEIRA	405 , 14
5U0/ 881805/AA/OSQREVESTIMEN	246 , 10	8D0/ 121109/N / MANGUEIRA	49 , 78
377/ 837082/ / HASTE	4 , 39	8D0/ 121200/ / PINO	7 , 68
376/ 018727/A / CAPA PROTE	31 , 99	8D0/ 121107/D / MANGUEIRA	40 , 89
325/ 133813/1 / CONECTOR	7 , 31	8D0/ 121107/C / MANGUEIRA	96 , 98
321/ 837184/B / HASTE	1 , 41	8D0/ 121101/K / MANGUEIRA	266 , 97
305/ 885985/1 / GRAMPO	- , 65	8D0/ 121055/G / MANGUEIRA	389 , 71
N/ 107331/01/ SUPO LUZ	169 , 42	327/ 863973/1 / FIXADOR	15 , 80
N/ 107331/02/ PORTA LAMP	210 , 90	8D0/ 121101/AF/ MANGUEIRA	456 , 80
N/ 107331/04/ PORTA LAMP	215 , 80	8D0/ 121055/AA/ MANGUEIRA	476 , 94
N/ 107332/01/ LAMPADA	28 , 42	8A9/ 971850/A / ABRACADEIR	7 , 39
N/ 107333/01/ LAMP.INCAN	287 , 02	8D0/ 010141/P / ETIQUETA	9 , 89
5Z4/ 860025/ /1FREXTENSOR	584 , 91	8D0/ 012244/A / GANCHO	13 , 99
N/ 910500/01/9B9REBITE	4 , 58	327/ 863234/2 /999CAIXA	24 , 96

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 107763/02/ SUPO LUZ	183 , 56	8A0/ 972986/ / RECEPACUL	71 , 45
N/ 107763/03/ PORTA LAMP	228 , 11	8A0/ 972980/A / CONT.REDON	36 , 97
N/ 108152/01/ LAMPADA	585 , 73	8A0/ 972623/ / CAIXA	51 , 64
5Z0/ 857552/B /4ANPARASOL	107 , 35	8A0/ 971845/H / SUPORTE	94 , 14
1JE/ 419211/A / TRAVESSA	717 , 17	8A0/ 971848/G / CLIP	31 , 36
5Z0/ 419091/BN/MH9VOLANTE	2.089 , 77	8A0/ 971978/ / CAIXA	603 , 60
5Z0/ 419091/AS/81UVOLANTE	1.834 , 45	113/ 831449/1 / TAMPÃO	1 , 37
5Z0/ 419091/AC/ZWFVOLANTE	563 , 92	327/ 862293/2 / HASTE	2 , 15
1S0/ 087012/D /645COBERTURA	38 , 93	8A0/ 972081/A / ADAPTADOR	40 , 87
231/ 711425/1 / APOIO	- , 67	8A0/ 959483/AA/ INTERRUPTO	523 , 61
030/ 115561/AR/ FILTRO OLE	24 , 15	1J0/ 121422/ / CAPA COBER	11 , 88
6Q0/ 863829/ / ANTIRUIDO	65 , 61	1J0/ 121403/B / RESERVATOR	186 , 61
1J6/ 253609/DC/ SILENCIOSO	2.033 , 09	1J0/ 121324/ / TAMPÁ	59 , 13
5G1/ 857003/K /HR6PAINEL	9.072 , 24	327/ 853897/1 / FRISO	196 , 09
5G0/ 880242/B / AIRBAG	2.818 , 72	1JM/ 945192/A / VEDACAO	29 , 35
5G0/ 880241/B / AIRBAG	2.818 , 72	1JM/ 945192/ / VEDACAO	21 , 38
5C7/ 863367/E /JD3COBERTURA	2.124 , 81	1JM/ 945191/A / VEDACAO	28 , 17
5C7/ 863367/A /92UCOBERTURA	1.410 , 22	1JM/ 945191/ / VEDACAO	21 , 38
1SB/ 867011/M /OZSREVESTIMEN	161 , 56	1J0/ 121321/B / TAMPÁ	99 , 64
1SB/ 853537/B /BI3FOLHA	39 , 23	1J0/ 121207/T /B41ANEL	524 , 65
WHT/ 003410/ / TERMINAL	- , 80	1JM/ 941607/ / CAPA COBER	71 , 51
5U7/ 827506/A / FECHADURA	105 , 74	1J0/ 121207/L /B41DEFLETOR	478 , 18
5U7/ 827505/A / FECHADURA	105 , 74	1J0/ 121207/AB/B41ANEL	503 , 10
5Z0/ 800375/S / JG.CILINDR	384 , 41	1J0/ 121207/AA/B41ANEL	536 , 59
5N0/ 201060/BA/ RESERVATOR	6.065 , 77	1J0/ 121206/H /9B9SUPORTE	145 , 38
5X9/ 853706/E / FRISOTETC	203 , 25	1J0/ 121206/G /B41SUPORTE	109 , 40
N/ 911833/01/ PARAFUSO	24 , 92	113/ 701349/A / SUPORTE	2 , 59
5Z0/ 853371/A /71NSOLEIRA	39 , 63	1JM/ 898762/A /95RJG.PECAS	51 , 15
7P0/ 868238/B /82VREVESTIMEN	96 , 78	1JM/ 915333/C / CONSOLE	451 , 59
7P0/ 868238/B /95TREVESTIMEN	96 , 78	1J0/ 121157/AD/ MANGUEIRA	109 , 98
5Z0/ 853372/A /71NSOLEIRA	39 , 63	1J0/ 121156/AT/ MANGUEIRA	1.053 , 21
7P1/ 857961/D /9B9CINZEIRO	501 , 54	1J0/ 121142/ / MOLA RETEN	12 , 79
5Z4/ 853803/ / FAIXA	24 , 16	327/ 853788/ / PRESILHA	1 , 29
7P1/ 863071/H /9B9PORTA	657 , 41	327/ 853780/4 / VEDACAO	55 , 13
5Z4/ 853803/A / FAIXA	24 , 16	327/ 853777/6 / VEDACAO	53 , 85
7P1/ 863212/AD/6BBCOBERTURA	2.479 , 36	327/ 853778/5 / VEDACAO	53 , 30
7P1/ 863212/AD/MN3COBERTURA	2.284 , 19	1JM/ 877255/ /6K8RECORTE	1.486 , 75
7P1/ 863212/AD/NE1COBERTURA	2.060 , 19	1JM/ 867605/B /1BSREVESTIMEN	290 , 58
6KE/ 941701/ / FAROL	259 , 63	1J0/ 121109/B / MANGUEIRA	693 , 76
1C0/ 867207/ / CLIPMANCA	5 , 11	1J0/ 121096/CK/ MANGUEIRA	39 , 30
1C1/ 857706/R /HCPCINTO 3 PT	1.293 , 37	1J0/ 121096/BK/ MANGUEIRA	58 , 59
2RD/ 115657/ / BRACADEIR	5 , 81	1J0/ 121096/BM/ MANGUEIRA	41 , 16
7P2/ 819945/A / CANAL AR	132 , 99	1J0/ 121096/BR/ MANGUEIRA	63 , 53
1C1/ 857706/R /UCRCINTO 3 PT	1.362 , 82	1J0/ 121096/BS/ MANGUEIRA	58 , 34
1C1/ 858035/ / CAPA COBER	66 , 23	327/ 853777/5 / VEDACAO	53 , 30
1C1/ 858365/D /08HPORTA OBJE	853 , 42	1JM/ 867501/E /6K8REVESTIMEN	1.476 , 42
06K/ 145325/A / PROTECAO	105 , 54	1JM/ 867501/D /6K8REVESTIMEN	1.455 , 51
06K/ 133986/K / TUBULACAO	222 , 97	1JM/ 867501/C /6K8REVESTIMEN	1.476 , 42
06K/ 133833/C / PROTETOR	108 , 56	8D0/ 199401/A / TIRANTE	152 , 93
06K/ 133833/AL/ PROTETOR	120 , 77	8D0/ 199335/Q / BATENTE	409 , 16
06K/ 133583/F / MANGUEIRA	147 , 19	113/ 809339/1 / SUPORTE	14 , 89
06K/ 133241/G / MANGUEIRA	130 , 04	5Z0/ 885921/J /P98REVESTIMEN	139 , 06
06K/ 133047/ / GRAMPO	5 , 59	5Z0/ 885921/F /56TREVESTIMEN	54 , 48
06K/ 131166/ / ADAPTADOR	893 , 23	5Z0/ 885905/B / APOIO	1.048 , 52
06K/ 131120/D / VEDACAO	14 , 37	5Z0/ 885901/P /1GMCABECA	404 , 66
06K/ 131097/L / VALVULA	2.301 , 33	5Z0/ 885901/M /P98CABECA	357 , 43
7H0/ 412047/B / CAPA	14 , 39	5Z0/ 885969/A / GUIA	27 , 51
06K/ 129598/B / CHP COBERT	79 , 15	5Z0/ 885970/A / GUIA	27 , 51
5W9/ 885805/AB/ATAREVESTIMEN	177 , 95	5Z0/ 885921/E /TGVREVESTIMEN	62 , 62
5W9/ 881805/AE/IOIREVESTIMEN	330 , 31	5Z0/ 885921/B /TPDREVESTIMEN	80 , 31
5W9/ 881805/AD/QUTREVESTIMEN	302 , 06	5Z0/ 885921/B /5C7REVESTIMEN	52 , 93
5U0/ 885805/BB/IPRREVESTIMEN	400 , 03	5Z0/ 885905/F / APOIO	633 , 76
5U0/ 885805/BA/IPRREVESTIMEN	212 , 43	5Z0/ 885805/AM/UZZREVESTIMEN	620 , 24
5U0/ 885805/AQ/OSQREVESTIMEN	233 , 46	5Z0/ 885805/AR/UYZREVESTIMEN	646 , 61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 885405/AT/IPRREVESTIMEN	167 , 10	1J0/ 051445/D / ADAPTADOR	208 , 49
5U0/ 885405/AP/OSQREVESTIMEN	114 , 94	1J0/ 012255/ / CHAVEPERMU	32 , 78
5U0/ 885405/AN/OSQREVESTIMEN	208 , 61	1J0/ 012115/AA/ BOLSA	90 , 95
5Z6/ 809921/B /9B9COBERTURA	51 , 59	1J0/ 012115/AD/ BOLSA	145 , 37
5Z6/ 809921/C /9B9COBERTURA	54 , 63	1J0/ 122063/A / MANGUEIRA	136 , 62
5Z6/ 809922/ /9B9COBERTURA	42 , 31	1J0/ 122051/AM/ MANGUEIRA	417 , 97
2H2/ 071778/C / CAPOTA	1.315 , 84	1J0/ 121709/E / GRAMPO	11 , 21
053/ 911493/1 / PORCA	1 , 36	1J0/ 121709/C / GRAMPO	32 , 69
5X9/ 807331/ / SUPORTE	33 , 95	1J0/ 121447/L / MANGUEIRA	89 , 88
5U4/ 853413/H /MY2FAIXA	48 , 32	1J0/ 035849/A / ANTENA	154 , 03
04C/ 109121/D / PROTETOR	13 , 69	1J0/ 121467/A / CONDUTOR A	172 , 90
3AA/ 881805/DT/IYTREVESTIMEN	4.130 , 91	1J0/ 121709/A / GRAMPO	7 , 00
305/ 301289/2 / TAMP	8 , 42	1J0/ 121447/H / MANGUEIRA	25 , 63
5U7/ 881406/P /DRGREVESTIMEN	85 , 46	1J0/ 121447/G / MANGUEIRA	74 , 33
N/ 907850/02/ PARAFUSO	1 , 32	1J0/ 121444/EF/ MANGUEIRA	678 , 02
5Z9/ 860149/ /1NNCOBERTURA	95 , 83	327/ 857060/1 /999PAINEL	110 , 31
5Z0/ 971349/BH/ CHICOTE P	317 , 80	327/ 857040/3 /999PAINEL	320 , 41
3C0/ 035711/A / MICROFONE	277 , 42	1J0/ 010227/H / ETIQUETAID	7 , 22
1S0/ 087012/D /041COBERTURA	38 , 93	1JM/ 971051/A / CHICOTE	36.609 , 06
5U0/ 881806/BE/FCAREVESTIMEN	261 , 32	1JM/ 945257/ / SOQUETE	60 , 21
7L0/ 820858/A / CANAL AR	161 , 66	1J0/ 121447/AK/ MANGUEIRA	18 , 75
7L0/ 839209/ / BASE	19 , 03	1J0/ 121447/BD/ MANGUEIRA	95 , 34
373/ 845091/AC/ PARABRISA	866 , 79	111/ 711193/ / PRESILHA	- , 19
7L5/ 819410/ / PECAINTERM	52 , 20	107/ 857113/JD/ CIL.FECHAD	633 , 51
7L6/ 810972/A / COBERTURA	398 , 46	111/ 721365/ / COIFA	- , 87
7L6/ 819401/K /9B9DEFLETOR	531 , 16	325/ 971898/2 / PRESILHA	- , 71
7L6/ 819523/A / CAIXA	1.199 , 22	107/ 857113/JC/ CIL.FECHAD	709 , 23
7L6/ 819523/C / CAIXA	1.314 , 71	107/ 837168/PC/ CILINDRO D	1.116 , 89
7L6/ 819683/A / FECHAMENTO	94 , 96	107/ 837217/EA/ CIL.FECHAD	502 , 92
481/ 857732/ / PORCA	2 , 04	325/ 971855/1 / PRESILHA	2 , 13
1JE/ 885806/AE/IKCREVESTIMEN	241 , 08	327/ 807189/1 / SUPORTE	7 , 14
1JE/ 885805/BE/IKCREVESTIMEN	202 , 64	325/ 971911/1 / BUCHA	8 , 40
7L6/ 819765/H /3X1RODA	282 , 04	325/ 971926/2 / TAMP	2 , 18
1JE/ 885805/AT/ZEUREVESTIMEN	909 , 36	107/ 905855/LA/ CIL.FECHAD	920 , 16
1J0/ 885376/AF/ ASSENTO	351 , 11	111/ 101123/ / PINOAJUSTE	1 , 36
1J0/ 885375/AS/ ASSENTO	246 , 33	111/ 105233/ / MOLA	- , 69
1J0/ 881375/S / ASSENTO	761 , 11	111/ 105227/ / ANEL	13 , 59
1J0/ 881375/AJ/ ASSENTO	337 , 44	111/ 101451/A / PECA ROSCA	11 , 32
1J0/ 860997/ / SUPORTE	495 , 32	111/ 101135/ / PORCA	14 , 54
1J0/ 857867/ / ALOJAMENTO	52 , 35	111/ 105259/ / MOLA DISCO	5 , 43
5U0/ 713189/ / GUIA	62 , 19	111/ 813169/ / TRILHO	- , 05
5Z6/ 867689/ /YANREDE	90 , 44	111/ 711115/A /K34COIFA	4 , 70
5Z6/ 253025/T / SILENCIOSO	1.018 , 45	107/ 837168/KE/ CILINDRO D	915 , 73
5Z6/ 253181/C / SILENCIADO	878 , 42	107/ 837168/KA/ CILINDRO D	866 , 87
5Z6/ 253201/ / TUBO	793 , 82	107/ 837168/JE/ CILINDRO D	1.254 , 87
5Z6/ 253609/H / SILENCIOSO	701 , 22	107/ 837168/JA/ CILINDRO D	523 , 78
5Z4/ 971932/ / CAPA PROTE	2 , 18	107/ 837168/JD/ CILINDRO D	543 , 27
5Z4/ 971920/ / CAPA PROTE	1 , 45	107/ 837168/DE/ CILINDRO D	683 , 68
5G1/ 857101/M /82VALOJAMENTO	731 , 69	107/ 837168/DB/ CILINDRO D	904 , 59
5Z4/ 877234/ / MANGUEIRA	40 , 46	107/ 837167/VB/ CILINDRO D	535 , 58
5Z4/ 867243/B /71NREVESTIMEN	45 , 08	107/ 837167/PC/ CILINDRO D	1.144 , 57
5Z4/ 867234/D /Y20REVESTIMEN	122 , 67	107/ 837167/MG/ CILINDRO D	1.114 , 13
5G4/ 837431/K /5APTRILHO	637 , 70	107/ 837167/ND/ CILINDRO D	792 , 14
5Z4/ 867244/B /71NREVESTIMEN	34 , 96	325/ 971230/1 / CHICOTE P	289 , 27
5Q0/ 907561/B / UNIDADE	8.683 , 64	5Z0/ 867044/ /71NREVESTIMEN	277 , 96
5Z4/ 863367/B /WYLCOBERTURA	1.267 , 18	5Z0/ 867044/A /71NREVESTIMEN	120 , 66
5Z4/ 839329/D / CAPA PROTE	25 , 44	5Z0/ 867043/A /71NREVESTIMEN	120 , 66
5Z4/ 839330/D / CAPA PROTE	25 , 44	5Z0/ 867043/ /71NREVESTIMEN	152 , 17
377/ 906018/ / UNIDADE	3.829 , 41	5Z0/ 867043/ /1GRREVESTIMEN	286 , 22
377/ 121207/J / DEFLETOR	65 , 03	107/ 837167/ME/ CILINDRO D	1.114 , 13
547/ 911213/ / LUVA	9 , 12	327/ 129101/1 / VALVULA	47 , 95
376/ 919051/Q/ BOMBA COMB	1.006 , 60	327/ 121293/1 / CONDUTOR A	22 , 01
376/ 612367/ / ROLO	- , 71	327/ 121284/1 / CONDUTOR A	19 , 87
377/ 803767/ / SUPORTE	12 , 46	111/ 301255/1 / SUPORTE	139 , 04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



ZBC/ 841691/ / BATENTE	7 , 49	111/ 301115/Z / TAMPÃO	2 , 72
379/ 955251/ / CALCO	2 , 25	111/ 198545/5 / CASQUILHO	103 , 78
377/ 971873/ / LUVA	5 , 49	111/ 199101/ / PARAFUSO	7 , 78
377/ 957857/ / TAMPÃO	1 , 95	327/ 121065/3 / TUBO	58 , 44
377/ 201201/C / TUBO	1 , 34	327/ 121065/4 / MANGUEIRA	61 , 08
305/ 847205/1 / PROTECAO	- , 67	327/ 721343/ / SUPORTE	8 , 98
211/ 611991/1 / BUCHA	2 , 18	327/ 711339/1 / SEGMENTO	53 , 24
7L0/ 815374/ / MANGUEIRA	103 , 80	327/ 611931/2 / MANGUEIRA	56 , 60
7L0/ 815802/A / TUBO	434 , 23	111/ 198544/5 / CASQUILHO	103 , 78
7L0/ 819083/ / MANCALBORR	87 , 55	111/ 198542/5 / CASQUILHO	49 , 89
7L0/ 819623/B /9B9SAIDA AR	85 , 17	111/ 198099/7 / JG.JUNTA	2 , 15
7L0/ 819624/D /9B9SAIDA AR	88 , 55	327/ 809224/2 / COLUNA B	71 , 08
5Z0/ 857587/ / PLACA	48 , 92	327/ 809222/4 / COLUNA A	362 , 03
7L0/ 819687/ / VEDACAO	52 , 20	327/ 809223/2 / COLUNA B	71 , 08
7L0/ 820061/ / VEDACAO	122 , 19	327/ 611931/1 / MANGUEIRA	51 , 20
7L0/ 820131/ / VEDACAO	110 , 67	327/ 611797/1 / SUPORTE	4 , 87
7L0/ 820132/ / VEDACAO	36 , 70	327/ 601149/1 /162TAMPÃO	87 , 23
7L0/ 820231/A / CAPA PROTE	25 , 14	327/ 601147/1 /288CALOTA	81 , 37
7L0/ 820339/ / CHAPAFUNDO	309 , 71	327/ 422893/2 / MANGUEIRA	288 , 60
7L0/ 820351/B / CAIXA	1.144 , 80	111/ 129720/ / ARRUELA	- , 04
7L0/ 820352/B / CAIXA	1.144 , 80	111/ 119331/ / ARRUELA	- , 28
7L0/ 820495/A / SUPORTE	88 , 09	325/ 998853/1 / CIL.FECHAD	263 , 38
7L0/ 820536/ / SUPORTE	39 , 15	325/ 998051/4 / SENSOR	349 , 70
7L0/ 820690/ / CANAL AR	149 , 53	325/ 998051/3 / SENSOR	481 , 33
7L0/ 820699/A / CANAL AR	235 , 77	327/ 422887/1 / TUBO	51 , 86
7L0/ 820712/B / VALVULA	531 , 77	111/ 119131/ / DISCO	11 , 06
7L0/ 820827/ / PLACA	176 , 03	111/ 119123/ / CUBO	41 , 60
7L0/ 820831/B / CANAL AR	262 , 23	111/ 115131/B / VEDACAO	2 , 05
7L0/ 820832/B / CANAL AR	262 , 23	111/ 105263/Z / PARAFUSO	22 , 78
7L0/ 820847/A / CANAL AR	150 , 00	325/ 971956/3 / RECEPTACUL	162 , 09
7L0/ 820848/A / CANAL AR	163 , 30	325/ 971956/1 / RECEPTACUL	160 , 92
7L0/ 820857/ / CANAL AR	152 , 99	325/ 971921/4 / CONECTOR	5 , 65
5X0/ 911209/ / PLAC ESCOV	280 , 46	5Z0/ 867013/E /ZZJREVESTIMEN	384 , 08
N/ 901824/01/ ARRUELA	1 , 36	5Z0/ 867013/E /1GRREVESTIMEN	411 , 11
5Z6/ 253609/J / SILENCIOSO	888 , 09	5Z0/ 867013/D /1GRREVESTIMEN	360 , 85
5Z6/ 253609/F / SILENCIOSO	656 , 59	5Z0/ 867013/D /ZZJREVESTIMEN	334 , 24
5Z6/ 253025/S / SILENCIOSO	953 , 56	5Z0/ 867013/D /YARREVESTIMEN	341 , 20
5Z4/ 837402/G / ACIONAMETO	160 , 00	107/ 827469/K / CIL.FECHAD	1.512 , 69
5Z4/ 837401/G / ACIONAMETO	160 , 00	107/ 827539/ / FECHADURA	275 , 42
377/ 807421/ /999COBERTURA	545 , 26	107/ 827469/FJ/ CIL.FECHAD	1.342 , 99
N/ 105145/03/ PARAFUSO	18 , 72	107/ 827469/F / CIL.FECHAD	1.244 , 90
5W9/ 881921/B /UPTREVESTIMEN	78 , 44	107/ 827469/C / CIL.FECHAD	644 , 60
5U7/ 843871/D / TRILHO	478 , 61	107/ 827297/N / CIL.FECHAD	1.085 , 40
5U4/ 853414/K /61VFAIXA	45 , 91	107/ 827297/P / CIL.FECHAD	670 , 91
5U4/ 853413/L /61VFAIXA	25 , 32	5Z0/ 867013/B /71NREVESTIMEN	504 , 27
5U4/ 853413/K /61VFAIXA	45 , 90	5Z0/ 867013/C /1GRREVESTIMEN	380 , 82
5U0/ 881806/L /VOMREVESTIMEN	216 , 51	5Z0/ 867013/B /1GRREVESTIMEN	315 , 09
5U0/ 881406/C /ZLGREVESTIMEN	145 , 60	5Z0/ 867013/A /71NREVESTIMEN	315 , 09
5Z0/ 837217/A / CILINDRO D	168 , 74	5Z0/ 867013/A /1GRREVESTIMEN	504 , 27
6Q3/ 867011/EQ/UBAREVESTIMEN	2.271 , 68	5Z0/ 864741/A / ANTIRUIDO	2 , 06
0C6/ 311865/ / EIXO	654 , 71	5Z0/ 867013/ /1GRREVESTIMEN	470 , 42
04C/ 103161/E / VEDACAO	13 , 82	5Z0/ 867013/ /71NREVESTIMEN	470 , 42
5Z4/ 839169/ / HASTE	8 , 75	327/ 419091/4 /999VOLANTE	1.401 , 71
5Z4/ 837113/B /EL7MACANETA	58 , 52	327/ 253289/1 / DEFLETOR	53 , 48
6R0/ 880242/D / AIRBAG	2.818 , 72	5Z0/ 863909/ / ISOLAMENTO	26 , 16
6R0/ 880241/D / AIRBAG	2.818 , 72	5Z0/ 863919/ / ISOLAMENTO	100 , 73
5U0/ 121205/C / VENTILADOR	556 , 67	5Z0/ 863919/A / ISOLAMENTO	147 , 30
5U0/ 611764/ / TUBO FREIC	20 , 32	5Z0/ 863882/B / ANTIRUIDO	7 , 57
377/ 721291/ / SUPORTE	161 , 52	5Z0/ 863463/D /LL6PORTA MALA	78 , 56
5U4/ 885901/ /DKVAPOIO	126 , 94	5Z0/ 863463/C /RR6PORTA MALA	83 , 33
6QE/ 885306/ / ARMACAO	98 , 21	5Z0/ 863387/ /1NNTAMPA	7 , 46
6QE/ 881805/BA/TOTREVESTIMEN	202 , 32	5Z0/ 863955/A / ISOLAMENTO	99 , 86
5Z0/ 885775/G / ESPUMA	102 , 83	5Z0/ 863955/ / ISOLAMENTO	65 , 29
5Z0/ 881405/BM/WOPREVESTIMEN	139 , 97	5Z0/ 863925/ / ISOLAMENTO	78 , 94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 419091/BK/E74VOLANTE	2.402	90	5Z0/ 863925/A / ISOLAMENTO	128	65
5Z0/ 419091/BJ/E74VOLANTE	1.746	11	107/ 827297/R / CIL.FECHAD	515	18
5X0/ 721539/ / ALAVANCA	20	14	107/ 827469/A / CIL.FECHAD	1.677	71
5X0/ 612105/ / SERV FREIO	616	04	107/ 827297/M / CIL.FECHAD	273	79
373/ 837355/A /999ROSETA	1	42	107/ 827297/K / CIL.FECHAD	1.001	30
5Z0/ 881479/C /71NREVESTIMEN	8	40	107/ 827297/FE/ CIL.FECHAD	1.284	66
5Z4/ 839401/G / ACIONAMETO	168	51	107/ 837167/KM/ CILINDRO D	1.391	85
5Z4/ 839402/G / ACIONAMETO	168	51	107/ 837167/JA/ CILINDRO D	535	58
5Z4/ 839170/ / HASTE	8	75	107/ 837167/JG/ CILINDRO D	1.254	87
WHT/ 001805/ / PORCA	1	25	107/ 837167/KA/ CILINDRO D	664	80
WHT/ 001396/B / BATENTE	26	52	5Z0/ 867014/C /71NREVESTIMEN	409	06
WHT/ 001386/ / VEDACAO	24	75	5Z0/ 867014/C /YARREVESTIMEN	396	73
WHT/ 001258/ / PRISIONEIR	7	05	5Z0/ 867014/C /ZZJREVESTIMEN	382	03
WHT/ 001017/ / PARAFUSO	9	84	5Z0/ 867014/C /1GRREVESTIMEN	409	06
WHT/ 001011/ / ANEL VEDAC	2	31	5Z0/ 867014/B /71NREVESTIMEN	408	35
WHT/ 000931/ / PARAFUSO	1	62	5Z0/ 867014/B /1GRREVESTIMEN	358	33
WHT/ 000881/ / ANEL VEDAC	12	96	5Z0/ 867014/B /ZZJREVESTIMEN	331	69
WHT/ 000417/A / ANEL	6	91	5Z0/ 867014/B /YARREVESTIMEN	338	47
377/ 906265/E / SENSOR	597	38	5Z0/ 867014/ /71NREVESTIMEN	448	34
1J6/ 863459/C /B41COBERTURA	105	70	107/ 837167/FC/ CILINDRO D	649	90
5W7/ 881805/B /QUTREVESTIMEN	427	73	107/ 837167/DE/ CILINDRO D	683	68
WHT/ 000372/ / PARAFUSO	4	23	107/ 837167/DB/ CILINDRO D	664	80
5G0/ 881406/CD/NQIREVESTIMEN	4.486	43	107/ 827573/N / CIL.FECHAD	96	32
WHT/ 000237/ / PARAFUSO	14	54	5Z0/ 867014/A /1GRREVESTIMEN	501	80
5X0/ 881405/C /MZGREVESTIMEN	381	07	5Z0/ 867014/A /71NREVESTIMEN	501	80
WHT/ 000187/ / PARAFUSO	6	30	5Z0/ 867014/ /1GRREVESTIMEN	296	43
211/ 415235/2 / ROLAMENTO	72	80	5Z0/ 867013/G /71NREVESTIMEN	360	85
5Z0/ 959623/H /1QBTAMPA	2	83	5Z0/ 867013/G /1GRREVESTIMEN	360	85
1S0/ 820045/P /AYVREGULAGEM	317	79	5Z0/ 867013/G /ZZJREVESTIMEN	334	24
WHT/ 000033/H / FRICCAO	25	15	5Z0/ 867013/F /71NREVESTIMEN	411	11
WHT/ 000016/ / PORCA	7	49	5Z0/ 867013/G /YARREVESTIMEN	341	20
N/ 989271/01/ PARAFUSO	7	93	5Z0/ 867013/F /1GRREVESTIMEN	411	11
APR/ 035551/ / ADAPTADOR	32	22	5Z0/ 867013/F /ZZJREVESTIMEN	384	08
N/ 989243/03/ PARAFUSO	11	14	107/ 827573/JF/ CIL.FECHAD	1.053	58
N/ 989237/01/ PARAFUSO	7	62	107/ 827573/JE/ CIL.FECHAD	1.866	58
5Z4/ 800375/AR/NOPIG.CILINDR	322	94	107/ 827573/E / CIL.FECHAD	972	78
5U0/ 885405/AA/VOFREVESTIMEN	257	58	107/ 827573/JA/ CIL.FECHAD	672	66
377/ 885775/A / ESPUMA	591	55	107/ 827571/EB/3FZTECLAPRESS	991	97
5X6/ 201139/ / BRACAIDEIRA	22	83	107/ 827571/EA/3FZTECLAPRESS	1.233	66
5X3/ 911495/A / CAPA	35	39	325/ 971101/2 / CHICOTE	18	01
5X3/ 911335/A / PINHAO	324	95	5Z0/ 867013/F /YARREVESTIMEN	400	14
5X0/ 911335/K / PINHAO	269	43	5Z0/ 867013/E /71NREVESTIMEN	411	11
5X0/ 911335/J / PINHAO	321	31	5Z0/ 867013/D /71NREVESTIMEN	360	85
5X0/ 911255/ / MANCAL	884	12	5Z0/ 867013/E /YARREVESTIMEN	400	14
231/ 829553/1 / DOBRADICA	9	70	327/ 129617/1 / BOCAL	163	24
030/ 253033/R / COLETOR	605	24	327/ 827482/1 / CALCO	8	91
377/ 947561/ / INTERRUPTO	6	15	327/ 827505/2 / FECHADURA	79	16
3D0/ 971838/M / ABRACAIDEIR	6	70	327/ 823397/1 / PRESILHA	-	71
377/ 945112/ / LANTERNA	268	88	5Z0/ 881405/BM/ZZGREVESTIMEN	139	37
377/ 945111/ / LANTERNA	268	88	5Z0/ 881405/AA/WCPREVESTIMEN	387	50
377/ 937131/ / FUSIVEL	1	42	111/ 941341/1 / RECEPACUL	1	42
377/ 905865/ / COMUTADOR	51	39	111/ 941515/2 / ROSETA	-	71
377/ 807963/ / FRISO	43	04	327/ 819726/1 / CONDUTOR A	8	13
5U0/ 052184/A / JG. FAROL	402	63	327/ 820721/1 / MANGUEIRA	113	23
5Z0/ 061225/G /1NNTAPETE	67	58	327/ 819707/2 / GRADE	13	65
N/ 107838/01/ PARAFUSO	7	49	113/ 198731/1 / CASQUILHO	125	17
6Q5/ 945095/E / LANTERNA	282	88	113/ 198735/1 / CASQUILHO	109	98
6Q5/ 945094/G / LANTERNA	248	45	113/ 142261/A / CLIP	-	65
7N0/ 819465/D / COBERTURA	140	74	113/ 141721/ / BUCHA	2	01
7M0/ 955998/ / BUCHA	31	79	5Z0/ 881318/A /71NREVESTIMEN	25	20
6Q5/ 945094/E / LANTERNA	194	01	5Z0/ 881318/B /1GRREVESTIMEN	27	51
7M3/ 122291/ / CONEXAO	36	44	5Z0/ 881318/B /71NREVESTIMEN	27	51
6Q5/ 945093/G / LANTERNA	248	45	5Z0/ 881317/A /71NREVESTIMEN	32	94
373/ 941043/ / FAROL	543	00	111/ 911213/A / BUCHA	1	81

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



373/ 857522/ / ESPELHO	95	65	113/ 141178/C / MOLA RETEN	1	70
377/ 959455/G / VENTILADOR	450	91	113/ 141717/ / ARRUELA	-	68
5U1/ 880202/C /QL2AIRBAG	603	97	113/ 141177/C / MOLA RETEN	1	70
5Z0/ 407255/AL/ CAIXA	257	67	5Z0/ 881317/A /1GRREVESTIMEN	39	35
5Z0/ 853677/B / GRADE	168	72	5Z0/ 881197/ / BUCHA	11	85
1J0/ 199262/BE/ SUPORTE	734	82	111/ 905221/A / ESCOVA	61	84
2H2/ 071691/C /DKNESTRIBO	2.374	90	327/ 817111/2 /CTRTETO	1.056	80
1J0/ 199262/BF/ SUPORTE	994	65	113/ 129832/ / VEDACAO	-	14
026/ 121005/3 / TAMP	181	58	113/ 129497/ / MANGUEIRA	1	36
7H0/ 843842/B / MUNHAO	160	27	5Z0/ 881106/F / ASSENTO	683	64
7H0/ 843640/F / CHAPA COLE	231	81	111/ 905261/ / ANEL	-	67
5W0/ 941044/F / FAROL	533	17	111/ 903221/Z / ROLAMENTO	25	99
7H0/ 843185/ / ALOJAMENTO	20	54	111/ 903131/1 / DISCO	1	36
7H0/ 843176/ / HASTE	8	37	113/ 311517/ / FRICCAO	4	40
5W0/ 941043/F / FAROL	533	17	113/ 311367/ / ARRUELA	2	04
7E1/ 419751/B / EIXODIRECC	2.221	73	113/ 311366/ / ARRUELA	2	04
7E0/ 419069/A / INVOLUCRO	165	14	113/ 311365/ / ARRUELA	1	36
5Z1/ 941008/M / FAROL	511	76	113/ 311364/ / ARRUELA	1	36
5Z0/ 819045/D / REGULAGEM	771	38	113/ 129493/12/ MANGUEIRA	-	65
5Z0/ 819403/ /9B9DEFLETOR	26	37	5Z0/ 867171/ /1GRCOBERTURA	55	01
5Z0/ 819875/ / TAMP	160	51	5Z0/ 867171/ /71NCOBERTURA	112	03
1JE/ 419211/D / TRAVESSA	591	01	5Z0/ 867044/ /1GRREVESTIMEN	286	22
1J1/ 419211/AJ/ TRAVESSA	556	54	113/ 101461/2 / ARRUELA	-	68
5Z0/ 419091/BH/81UVOLANTE	1.444	70	113/ 101217/ / VEDACAO	19	28
5Z0/ 419091/AQ/81UVOLANTE	1.287	83	113/ 101125/ / ANEL	-	65
5Z0/ 419091/AP/ZWGVOLANTE	1.166	36	113/ 101131/ / PORCA	1	36
5Z0/ 419091/AF/ZWGVOLANTE	1.640	89	113/ 101115/A / TAMP	32	47
5Z0/ 419091/AF/M36VOLANTE	1.651	08	113/ 301257/1 / PARAFUSO	13	34
5Z0/ 419091/AE/ZWGVOLANTE	1.384	66	113/ 301177/ / REVERSORA	26	27
5Z0/ 419091/AD/ZWFVOLANTE	851	85	5Z0/ 881480/C /71NREVESTIMEN	9	83
5X0/ 419091/AB/1NNVOLANTE	1.139	14	5Z0/ 881480/ /1GRREVESTIMEN	7	33
5Z0/ 820005/A / CAIXA	3.490	43	5Z0/ 881479/ /1GRREVESTIMEN	7	33
5G6/ 955427/ / PALHETA	55	84	5Z0/ 881479/ /71NREVESTIMEN	7	62
5G6/ 955427/A / PALHETA	75	28	113/ 101111/ / PINOCILIND	-	68
377/ 253203/ / PARAFUSO	-	68	111/ 971977/4 / PROTECAO	2	13
113/ 807191/1 / PARAFUSO	-	68	113/ 301141/B / BUJAO	86	81
N/ 910656/02/ PARAFUSO	4	37	113/ 301155/ / CASQUILHO	33	21
N/ 909876/02/ PARAFUSO	1	61	5Z0/ 881478/ /71NREVESTIMEN	7	62
N/ 906547/04/ PARAFUSO	1	33	5Z0/ 881478/ /1GRREVESTIMEN	7	90
N/ 105854/01/ PARAFUSO	7	05	5Z0/ 881477/ /1GRREVESTIMEN	7	89
6QE/ 853101/ /NX5COBERTURA	93	16	5Z0/ 881477/ /71NREVESTIMEN	7	62
5C5/ 837974/G /82VCOBERTURA	65	09	111/ 971949/B / TERMINAL	29	37
02E/ 325025/AL/Z3ZMECATRONIC	13.308	12	111/ 971949/A / TERMINAL	29	37
6QE/ 885907/ / ALMOFADA	107	35	111/ 971945/D / TERMINAL	29	37
6Q0/ 857522/J / ESPELHO	120	99	111/ 971945/E / TERMINAL	29	37
6Q0/ 857537/A /GRUTAMPA	118	38	111/ 971947/B / TERMINAL	29	37
6Q0/ 857538/A /GRUTAMPA	118	38	111/ 971945/C / TERMINAL	29	37
6Q0/ 947105/F /Y20LUZ INTERN	55	00	5Z0/ 881405/M /UZZREVESTIMEN	400	13
7P0/ 817288/ / MOLDURA	741	00	5Z0/ 881405/L /UYZREVESTIMEN	397	41
7P0/ 817287/ / MOLDURA	741	00	113/ 201943/B / PECA EM T	2	72
7P0/ 817285/ / REFORCO	293	72	113/ 201557/2 / ANEL	5	83
6Q1/ 857507/H /01CCARCACA	454	05	5Z0/ 881405/BP/H0GREVESTIMEN	125	88
6Q5/ 807421/D /GRUCOBERTURA	1.114	42	5Z0/ 881405/BQ/H0KREVESTIMEN	148	80
7P0/ 817122/ / TRAVESSA	582	98	5Z0/ 881405/BS/HORREVESTIMEN	496	57
7P0/ 817120/ / REFORCO	224	98	111/ 955641/1 / MANCAL	-	67
7N0/ 827417/ /5APTAMP	6	67	111/ 941543/2 / TAMP	1	31
N/ 907075/02/ PARAFUSO	9	84	113/ 307629/1 / TRAVA	2	72
5Z0/ 951171/F / SENSOR	298	04	113/ 309311/1 / ANEL	2	71
5Z0/ 601149/H /JLZCALOTA	41	11	5Z0/ 881671/ /1GRBOTAO	4	88
5Z0/ 951171/E / SENSOR	330	25	5Z0/ 881480/ /71NREVESTIMEN	7	62
5U0/ 413031/L / AMORTECEDO	407	73	5Z0/ 877633/ / CALHA	506	59
5U0/ 413031/M / AMORTECEDO	327	02	5Z0/ 867501/A /7WQREVESTIMEN	302	64
5U0/ 413031/P / AMORTECEDO	315	09	5Z0/ 867286/ /71NREVESTIMEN	56	19
5N1/ 941005/ / FAROL	1.645	68	5Z0/ 867295/ /Y20REVESTIMEN	53	63

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z9/ 853687/G /739EMBLEMA	56	75	5Z0/ 867295/ /71NREVESTIMEN	99	38
5G0/ 857522/ / ESPELHO	356	57	5Z0/ 867295/A /Y20REVESTIMEN	48	67
3C1/ 998002/ / PALHETA	276	33	5Z0/ 867285/ /71NREVESTIMEN	56	19
3B0/ 951221/ / BUZINA	255	08	5Z0/ 867729/ /1FRSUPORTE	5	69
3AE/ 833055/ / PORTA	4.148	11	5Z0/ 867730/ /1FRSUPORTE	5	69
2H0/ 721401/ / CIL.TRANS	152	75	5Z0/ 867608/ /1GRREVESTIMEN	54	34
2H0/ 419804/ / BARRA DIR	860	08	5Z0/ 867608/ /71NREVESTIMEN	54	12
1JE/ 959254/ / UN.COMANDO	268	51	111/ 813187/B /CTRTRILHO	21	27
1JE/ 949101/ / LUZ	240	28	5Z0/ 867501/A /CB6REVESTIMEN	289	81
6QE/ 881375/A / ASSENTO	153	90	5Z0/ 867501/ /DD2REVESTIMEN	309	29
5X0/ 419091/AN/THYVOLANTE	437	59	5Z0/ 867296/ /Y20REVESTIMEN	38	57
5X3/ 615106/ / CARACA	638	18	5Z0/ 867296/A /Y20REVESTIMEN	41	61
5X0/ 419463/ / CAPA	25	10	5Z0/ 867178/ /71NTAMPA	20	53
1J0/ 919081/ / INTERRUPTO	215	40	5Z0/ 867231/ /Y20REVESTIMEN	33	40
1J0/ 598477/ / ROLAMENTO	1.088	40	5Z0/ 867232/ /Y20REVESTIMEN	33	40
5U1/ 837015/AE/ FECHADURA	241	04	5Z0/ 867232/ /71NREVESTIMEN	67	31
305/ 611349/3 / TAMPA	39	25	5Z0/ 867172/ /71NCOBERTURA	101	83
5X9/ 611741/ / TUBO FREIC	54	69	5Z0/ 867172/ /1GRCOBERTURA	49	89
032/ 971610/DQ/ CHICOTE	382	94	5Z0/ 862285/A / ACIONAMENT	7	51
211/ 955993/2 / BOCAL	16	89	5Z0/ 860058/ /1FRJG.FIXACAO	291	08
030/ 141034/D / DISCO EMBR	482	75	111/ 611998/ / TUBO FREIC	101	26
030/ 141033/T / DISCO EMBR	244	01	111/ 501296/1 / ANEL	-	56
030/ 141026/C / PLATO	306	88	327/ 201751/1 / MANGUEIRA	217	77
030/ 141025/T / PLATO	227	90	327/ 201233/1 / MANGUEIRA	51	48
377/ 419669/A/ TECLA	90	30	327/ 201449/2 / PRESILHA	-	71
02T/ 911023/Q/ / MOTOR	712	23	327/ 201197/1 / MANGUEIRA	96	31
02T/ 141153/K/ EMBREAGEM	334	42	327/ 201177/1 / MANGUEIRA	94	36
02E/ 398029/C / JG.EMBREAG	6.620	89	327/ 129830/1 / RETENTOR	5	70
026/ 919081/1 / INTERRUPTO	24	50	327/ 133837/1 / FILTRO AR	290	54
547/ 959481/ / INTERRUPTO	71	77	327/ 201171/1 / MANGUEIRA	46	96
5W0/ 941044/ / FAROL	533	18	113/ 129493/15/ MANGUEIRA	-	68
5U7/ 807421/A /GRUCOBERTURA	795	58	5Z0/ 881046/L / ESTRUTURA	905	11
5W0/ 807217/L /GRUCOBERTURA	925	90	113/ 311361/ / ARRUELA	1	36
5U0/ 807221/J /GRUCOBERTURA	689	65	113/ 311362/ / ARRUELA	1	36
2H0/ 201360/B / TUBULACAO	328	58	113/ 311363/ / ARRUELA	2	04
5U1/ 941007/D / FAROL	492	99	113/ 311325/1 / ROLAMENTO	36	55
5Z0/ 407625/ / ROLAMENTO	162	39	113/ 311287/ / ANEL	14	96
5U0/ 698151/B / PAST FREIO	247	00	113/ 311281/1 / MOLA DISCO	2	81
107/ 827573/S / CIL.FECHAD	297	36	113/ 115631/Z / TUBO	4	00
6Q5/ 971147/F / CHICOTE	407	43	111/ 857793/E / PARAFUSO	55	08
8D0/ 971073/F / CHICOTE	657	74	111/ 857785/ /1NNTAMP.ROSCA	-	71
5U4/ 853414/J /MY2FAIXA	26	65	111/ 857707/A / ARRUELA	1	36
7P0/ 121407/ / RESERVATOR	476	21	111/ 857707/C / DISCO	2	71
000/ 979134/EA/ JOGO CABOS	40	64	111/ 857779/ / VEDACAO	-	25
5U7/ 881805/BE/FCAREVESTIMEN	380	35	113/ 311239/1 / ARRUELA	4	61
327/ 839843/1 / PESO BALAN	2	48	113/ 311245/A / PECABLOQUE	2	13
2H0/ 201359/B / TUBULACAO	328	58	113/ 311265/1 / 000000000C	36	22
ZBA/ 103117/ / TAMPAO	-	69	113/ 311237/ / PORCA	34	59
040/ 101119/2 / TAMPAO	1	25	113/ 311233/1 / ARRUELA	2	71
1JE/ 885901/AE/WSVAPOIO	334	06	113/ 311234/1 / ARRUELA	2	71
5U7/ 061500/A /1NNJG.TAPETE	95	66	113/ 115189/ / VEDACAO	1	42
237/ 813171/1 / SUPORTE	343	02	113/ 115421/ / MOLA	-	71
5U4/ 853414/L /61VFAIXA	25	32	113/ 115611/ / VARETA	22	90
325/ 422377/1 / TAMPA	26	35	113/ 115179/ / TAMPA	28	48
APR/ 898500/F /999JOGO FRISO	102	55	113/ 109449/B / VEDACAO	-	26
N/ 010445/5 / PARAFUSO	2	89	111/ 853695/ / ARRUELA	-	65
5U7/ 061270/A /1NNJG.TAPETE	137	52	113/ 311230/1 / ARRUELA	2	71
5U7/ 061500/ /1NNJG.TAPETE	89	43	113/ 311227/1 / ROLAMENTO	60	43
5U7/ 061270/ /1NNJG.TAPETE	115	72	113/ 311113/D / ANEL	18	72
7P0/ 254301/N / TUBO	14.659	96	113/ 311115/1 / ROLAMENTO	24	35
377/ 399115/ / SUPORTE	49	83	113/ 109641/B / PRATO MOLA	4	24
5U0/ 601025/P /ZM1RODA	734	84	113/ 109651/A / CHAVETA CO	4	99
5U5/ 881405/ /KYSREVESTIMEN	415	19	113/ 109407/ / EIXO	56	76
N/ 911385/02/ PARAFUSO	5	69	113/ 105245/2 / RETENTOR	38	50

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WHT/ 000307/ / PARAFUSO	1	64	113/ 105249/ / MOLA	4	50
WHT/ 000315/ / PARAFUSO	1	36	113/ 311109/ / PARAFUSO	-	68
WHT/ 000309/ / PARAFUSO	1	64	113/ 309313/ / PECABLOQUE	5	69
WHT/ 000311/ / PARAFUSO	1	64	325/ 819489/1 / FRISO	1	42
N/ 910868/01/ PARAFUSO	21	02	321/ 611939/E / MANGUEIRA	60	28
4E0/ 253147/K / ALCA	80	91	321/ 611764/B / TUBO FREIO	12	30
7D1/ 820886/ / TUBO	1.645	48	321/ 612367/ / ROLO	-	69
4E0/ 121666/ / ANEL VEDAC	12	96	1K5/ 971121/BJ/ CHICOTE P	477	29
7D3/ 820887/A / TUBO	1.885	58	321/ 611763/B / TUBO FREIO	5	44
4E0/ 121142/ / MOLA RETEN	9	56	311/ 971911/1 / BUCHA	-	72
325/ 199343/3 / SUPORTE	59	48	311/ 971911/ / BUCHA	1	11
7D3/ 820888/ / TUBO	1.962	18	311/ 955255/1 / ARRUELA	4	88
7E1/ 820351/ / CAIXA	1.429	72	1K5/ 971120/BL/ CHICOTE P	537	24
4E0/ 035444/A / RECEPACUL	40	61	1K5/ 971693/AK/ CHICOTE P	361	44
7H0/ 819021/A / MOTOR	1.578	82	1K5/ 971829/ / BUCHA	53	57
7H0/ 819631/A / ELEM FILTR	147	30	1K5/ 998191/ / JG.JUNTA	86	44
7H5/ 820351/ / CAIXA	1.113	42	1K5/ 998192/ / JG.JUNTA	98	43
7H6/ 820351/ / CAIXA	1.036	43	1K6/ 802693/ / SUPORTE	48	52
7L0/ 815371/B / MANGUEIRA	62	79	321/ 201192/ / COBERTURA	11	43
7L0/ 815371/D / MANGUEIRA	62	79	5X7/ 881937/ / APOIO	160	60
5Q0/ 129646/A / ANEL VEDAC	20	53	321/ 407287/ / MOLA DISCO	2	04
050/ 103663/ / FUNIL	7	67	321/ 419660/ / ANEL	96	85
7L0/ 815371/E / MANGUEIRA	62	79	1K6/ 853679/ /FXCLOGOTIPO	195	09
7L0/ 815373/ / MANGUEIRA	47	04	1K5/ 971120/AS/ CHICOTE P	867	57
WUR/ 002200/ / TERM BAT LATA	20	52	1K5/ 971104/ / CHICOTE	231	88
WUR/ 002199/ / TERM BAT LATA	22	28	1K5/ 971051/ / CHICOTE	50.094	10
N/ 906487/04/ PARAFUSO	-	68	311/ 955243/1 / PORCA	2	71
7L8/ 199308/A / APOIO	1.263	54	311/ 949149/B / BUCHA	6	30
7L8/ 199307/E / APOIO	248	04	311/ 941189/A / BUCHA	4	22
7E5/ 820021/ / VENTONHA	1.872	79	1K5/ 955623/ / SUPORTE	465	40
7L8/ 199207/ / SUPORTE	4.521	43	1K5/ 955410/B /03CBRACO	260	67
7L6/ 971921/ / CAPA PROTE	6	75	1K5/ 955110/A /GRUCAPA COBER	106	89
6R0/ 839829/A / REBITE	2	16	1K5/ 955109/A /GRUCAPA COBER	106	89
N/ 044407/6 / PRISIONEIR	4	82	5X7/ 867501/P /7WQREVESTIMEN	206	83
5U4/ 867211/BH/FCYREVESTIMEN	294	27	5X7/ 867501/L /7WQREVESTIMEN	206	83
2H7/ 864678/A /71NPC INTERCA	203	43	5X7/ 867501/K /7WQREVESTIMEN	249	71
5Z4/ 853754/K /739PROTECAO	90	99	5X7/ 867501/F /7WQREVESTIMEN	206	83
5Z4/ 853516/K /739PROTECAO	139	82	1K5/ 945191/ / VEDACAO	28	66
1JE/ 129684/A / TUBO	80	63	1K5/ 945094/G / LANTERNA	915	09
6Q6/ 827499/E / BATENTE	35	92	321/ 609721/F / TIRANTE	134	89
WHT/ 002378/ / PARAFUSO	14	23	321/ 609763/ / GUIA	11	59
325/ 601301/3 /RPIPNEU	423	50	1K9/ 802951/A / REFORCO	595	13
1C1/ 858365/D /2QLPORTA OBJE	841	06	1K9/ 863459/A /82VCOBERTURA	199	66
1C1/ 858365/D /3SGPORTA OBJE	841	06	1K9/ 860941/A / BUCHA	56	19
N/ 108161/01/ PARAFUSO	-	75	1K9/ 863433/ /4ESREVESTIMEN	532	94
N/ 900248/01/ PORCA	1	65	321/ 857942/ / GRAMPO	1	36
1C1/ 858393/ / ALOJAMENTO	46	62	321/ 857405/ /01CCINZEIRO	161	66
N/ 912007/01/ PORCA	4	10	5X9/ 253181/D / SILENCIOSO	1.248	06
N/ 912308/01/ PARAFUSO	6	29	5X9/ 253181/C / SILENCIOSO	1.268	19
N/ 912324/01/ PARAFUSO	-	56	5X9/ 253181/B / SILENCIOSO	1.851	69
WHT/ 003382/A / PARAFUSO	22	18	5X9/ 201129/A / TUBO	334	85
WHT/ 006829/ / SUPORTE	7	99	5X9/ 201129/B / TUBO	387	04
AG/ T10300/ / PINOS LOCALIZ	337	74	1K9/ 860025/A /03CBAGAGEIRO	1.429	12
AG/ T10298/ / COLOCADOR	66	18	1K9/ 860026/A /03CBAGAGEIRO	1.429	12
AG/ T10248/ / CHAVE TORX ES	137	55	321/ 857116/A / ANEL	1	34
AG/ T10243/ / COLOCADOR	59	01	5X7/ 998052/ / JG SENSOR	250	50
AG/ T10184/ / COLOCADOR	139	63	1K9/ 845215/B / VIDRO	199	02
5Z1/ 837113/B /9B9MACANETA	58	37	1K9/ 839977/ / GRAMPO	24	06
5Z0/ 820005/CB/ CAIXA	2.750	56	321/ 820815/2 / CUBO	254	77
4G0/ 971848/C / PRESILHA	16	94	5X9/ 827577/ /REMCOBERTURA	96	58
4G0/ 971845/E / ALOJAMENTO	22	19	1K9/ 839462/A / MANIVELA	743	51
4G0/ 839016/ / FECHADURA	1.256	78	1K9/ 839461/A / MANIVELA	803	58
4G0/ 839015/ / FECHADURA	1.256	78	1K9/ 839432/E /5APTRILHO	672	55
5Z0/ 820005/CE/ CAIXA	4.009	02	1K9/ 839431/E /5APTRILHO	638	04

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



211/ 721555/8 / CABO ACELE	7	68	5X9/ 827577/ /GRUCOBERTURA	128	86
4F0/ 973706/ / RECEPTACUL	16	94	1K9/ 827705/A /5APVEDACAO	94	92
7D0/ 806601/ / MANCAL	78	52	321/ 819747/B / GRAMPO	-	71
7D1/ 820023/ / CXEVAPORAD	1.075	32	5X9/ 827515/ / HASTE	8	23
7D1/ 820151/ /01CSAIDA AR	705	64	1K9/ 825715/ / CHAPA	68	07
7D1/ 820151/A /01CSAIDA AR	705	64	321/ 813998/A / PORCA	-	68
030/ 198561/ / JG.CASQUIL	141	23	321/ 819017/ / VEDACAO	32	86
4F0/ 937743/ / CAIXA	8	47	321/ 819059/ / GRAMPO	-	49
4F0/ 937741/ / RECEPTACUL	13	31	5X7/ 971011/AE/ CHICOTE	1.462	70
377/ 399113/B / SUPORTE	19	37	1K9/ 809606/ / PAINEL	7.580	74
861/ 419845/A / BRACADEIR	2	04	5X7/ 945257/ / SUPORTE	114	44
4F0/ 937733/ / RECEPTACUL	25	40	5X7/ 920823/ / INSTRUMENT	1.075	81
7D1/ 820363/ / CONDUTOR A	1.070	49	5X7/ 807474/ /TGNTERMINAL	973	59
4F0/ 121093/ / CLIP	5	32	5X7/ 807619/ / BUCHA	8	36
4E0/ 972713/ / RECEPTACUL	99	68	5X7/ 807620/ / BUCHA	8	36
4E0/ 971636/ / CAIXA	190	16	1K6/ 837200/B / CLIP	1	42
5Z0/ 609707/A / MOLA	14	47	1K5/ 885806/DF/JTBREVESTIMEN	2.491	70
5U1/ 422187/ / ANEL	28	84	1K5/ 885806/DE/JTBREVESTIMEN	1.713	60
5U0/ 609717/ / MOLA	11	66	1K5/ 885806/CR/ULRREVESTIMEN	751	03
5U0/ 609426/A / PRATO FREI	101	48	1K5/ 885805/BR/RCWREVESTIMEN	3.866	81
5U0/ 609425/C / SUP FREIO	140	51	1K5/ 885805/BS/JTBREVESTIMEN	1.470	55
5U0/ 609425/A / PRATO FREI	101	48	1K5/ 885805/BS/RCWREVESTIMEN	1.470	55
443/ 419191/ / PARAFUSO	22	83	1K5/ 885806/CQ/ULRREVESTIMEN	751	03
379/ 615273/ / VALVULA	15	61	1K5/ 885805/BR/JTBREVESTIMEN	3.866	81
377/ 612103/F / SERV FREIO	647	88	1K5/ 885805/BQ/ZFAREVESTIMEN	1.947	36
377/ 611015/B / CIL TRAVIO	777	60	1K6/ 971815/E / CONDUTOR	41	95
377/ 419161/ / TAMPA	62	87	1K6/ 971848/ / CLIP	13	21
331/ 609819/A / HASTE	29	50	1K6/ 971815/D / PRESILHA	41	95
327/ 615273/1 / VALVULA	14	76	1K6/ 971815/C / PRESILHA	41	95
308/ 611053/1 / CIL. FREIO	142	84	5X7/ 861671/ /1FRQUADRO	1.352	63
307/ 611917/1 / ANEL	7	49	5X7/ 861671/ /55UQUADRO	1.392	21
5Z0/ 810222/A / CHAPAFECHA	24	17	5X7/ 863367/ /NEXCOBERTURA	314	85
307/ 419148/1 / PC PRESSAO	22	12	5X7/ 860195/ / PINO	-	69
211/ 698155/5 / JG.PECAS	106	49	1K5/ 885805/BG/ZFAREVESTIMEN	384	91
211/ 611477/2 / VALVULA	12	30	1K5/ 885805/BG/ULRREVESTIMEN	751	03
211/ 611047/3 / CIL. FREIO	99	68	1K5/ 885805/BE/RCWREVESTIMEN	1.713	60
5Z0/ 810971/ / PROTETOR	66	71	1K5/ 885805/BE/JTBREVESTIMEN	1.713	60
5Z0/ 810971/D / PROTETOR	53	03	1K5/ 885776/Q / ESPUMA	499	80
211/ 415597/2 / PORCA	40	86	1K5/ 885805/BD/JTBREVESTIMEN	2.503	26
211/ 415268/1 / ANEL	9	93	1K5/ 885805/BD/RCWREVESTIMEN	2.503	26
211/ 415145/2 / LUVA	21	00	1K5/ 885776/P / ESPUMA	499	80
5U0/ 601147/G /YSWCALOTA	54	69	321/ 711533/ / PRESILHA	2	13
5Z0/ 810971/E / PROTETOR	53	03	1K6/ 971615/F / CONDUTOR	46	06
211/ 415129/2 / TAMPA	118	96	1K6/ 971616/ / CONDUTOR	46	06
5U0/ 853413/C /61VFAIXA	39	15	1K6/ 955104/ / PORTA INJE	116	23
5Z0/ 810972/D / PROTETOR	52	51	1K6/ 953123/D / ALOJAMENTO	130	70
5Z0/ 810972/E / PROTETOR	53	03	1K5/ 885776/A / ESPUMA	288	85
5Z0/ 819021/ / MOTOR	457	98	1K5/ 885776/ / ESPUMA	288	85
7X0/ 121051/ / MANGUEIRA	90	89	1K5/ 885775/J / ESPUMA	340	20
5Z0/ 819021/D / MOTOR	671	96	1K5/ 885775/K / ESPUMA	340	20
5Z0/ 819022/ / RESISTENCI	210	29	1K5/ 885704/AR/77HLATERAL	356	60
325/ 820075/2 / COBERTURA	61	98	1K5/ 885704/AR/7C5LATERAL	356	60
305/ 121407/2 / RESERVATOR	118	45	321/ 513279/ / PRATO MOLA	1	97
5Z0/ 819044/ / ASPIRACAO	5	66	321/ 512333/ / ANEL	6	25
1Z0/ 861385/A / BOTAO	16	09	1K9/ 800375/L / JG.CILINDR	1.020	32
032/ 906034/BJ/ UNID.COMAN	777	93	1K9/ 800375/J / JG.CILINDR	912	66
7P6/ 807863/A / FRISO	306	75	5X7/ 867016/AF/MZLREVESTIMEN	490	84
377/ 863847/ / ISOLANTE	7	51	5X7/ 867468/ / TRAVA	-	71
377/ 820505/H / MANGUEIRA	889	35	5X7/ 867501/F /2J2REVESTIMEN	226	77
377/ 201236/ / MANGUEIRA	18	16	5X7/ 867015/AG/MZLREVESTIMEN	490	84
377/ 857121/A /95PTAMPA	165	61	5X7/ 867015/AF/MZLREVESTIMEN	490	84
5Z0/ 867299/A /NA2BOTAO	-	16	1K5/ 937545/C / SUPORTE	7	02
5Z6/ 827505/AK/ FECHADURA	71	96	1K5/ 919486/B / SUPORTE	32	82
068/ 127401/1 / FILTR COMB	597	38	1K5/ 919486/A / SUPORTE	52	61

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5X9/ 827577/ /1NNCOBERTURA	93	75	1K5/ 919486/C / SUPORTE	32	82
2H7/ 071691/C /DKLJG.ESTRIBO	1.195	84	1K5/ 919486/ / SUPORTE	22	15
5U7/ 253181/B / SILENCIOSO	1.262	99	1K8/ 971845/ / PRESILHA	13	25
5Z4/ 853803/C /MX1FOLHA	21	86	1K8/ 947133/H /Y20ADORNO	74	05
5Z4/ 853804/C /MX1FOLHA	19	87	5X7/ 864203/A /1NNGANCHO	35	05
5Z0/ 201293/K / TUBULACAO	96	75	1K5/ 885961/C /7G8SUPORTE	586	58
5U4/ 839016/H / FECHADURA	219	92	1K5/ 885961/C /71NSUPORTE	586	58
5U4/ 839016/G / FECHADURA	182	69	1K5/ 885961/E /7G8SUPORTE	1.898	72
06A/ 906036/D / BICO INJET	1.265	19	1K5/ 885961/E /71NSUPORTE	1.898	72
WHT/ 000001/N / PORCA	2	64	1K5/ 885894/ /71NCOBERTURA	280	60
8K0/ 805615/ / REBOQUE	197	36	1K5/ 885894/ /7G8COBERTURA	300	38
5Z0/ 906507/E / SUPORTE	8	79	1K5/ 885873/F /77HESPUMA	586	67
1SB/ 867012/J /GVLREVESTIMEN	233	36	1K8/ 947133/ /7G8ADORNO	113	02
1SB/ 867012/J /BDJREVESTIMEN	233	36	5X7/ 863367/D /NEXCOBERTURA	404	50
1SB/ 867011/L /BDJREVESTIMEN	233	36	5X7/ 863367/E /NEXCOBERTURA	423	90
1SB/ 867011/L /GVLREVESTIMEN	233	36	1K5/ 885873/H /70TESPUMA	423	05
1SB/ 867011/N /BDJREVESTIMEN	221	03	1K5/ 885893/ /7G8COBERTURA	300	38
1SB/ 867011/N /GVLREVESTIMEN	221	03	1K5/ 885893/ /71NCOBERTURA	280	60
1SB/ 867012/F /BDJREVESTIMEN	221	03	1K5/ 885873/F /7C5ESPUMA	1.065	20
3C0/ 035507/AA/ ANTENA	429	72	1K5/ 885806/EB/RCWREVESTIMEN	4.286	51
3C0/ 035349/A / VEDACAO	26	09	1K5/ 885806/EB/JTBREVESTIMEN	4.286	51
5U0/ 881406/D /VOJREVESTIMEN	166	92	1K5/ 885806/DF/RCWREVESTIMEN	2.491	70
APR/ 601307/BK/RPIpneu 185/60R1	463	70	1K5/ 885806/DF/SNRREVESTIMEN	2.491	70
6QE/ 061225/B /1NNTAPETE	118	05	1K5/ 885806/DH/JTBREVESTIMEN	4.286	51
5Z0/ 061225/F /1NNTAPETE	118	83	1K8/ 881328/ /9B9CAPA COBER	32	00
6R1/ 864775/ / SUPORTE	78	36	1K8/ 881327/ /9B9CAPA COBER	32	00
6R0/ 723173/ /9B9CAPA	71	32	5X7/ 863367/A /NEXCOBERTURA	385	12
5U4/ 837330/H / CAPA PROTE	25	15	1K5/ 885806/DR/ZFAREVESTIMEN	498	72
547/ 911491/A / PARAFUSO	-	68	5X9/ 500051/A / CORPOEIXO	1.546	48
1S4/ 071328/A / PROTECAO	253	83	325/ 121101/4 / MANGUEIRA	105	87
04E/ 129620/A / ELEMENTO	38	64	325/ 121101/5 / MANGUEIRA	147	13
3D0/ 422095/ / BUCHA	5	19	1L0/ 959679/C / PLACA	154	86
6R0/ 839829/B / REBITE	2	16	1L0/ 953227/ / RELE	101	64
5Z0/ 122101/E / MANGUEIRA	34	93	5X7/ 898375/C / JG.CILINDR	865	25
377/ 945102/ / MOLDURA	41	31	5X7/ 898375/A / JG.CILINDR	1.437	73
6Q0/ 121207/E /9B9DEFLETOR	99	46	5X7/ 898375/ / JG.CILINDR	1.126	63
6Q0/ 122101/AQ/ MANGUEIRA	85	94	1K9/ 877231/ / MANGUEIRA	40	48
2H0/ 511151/H / MOLA PLANA	3.570	16	1K9/ 877233/ / MANGUEIRA	38	95
7P0/ 121205/B / DEFLETOR	1.006	38	1K9/ 877234/ / MANGUEIRA	40	32
7P6/ 857245/A / ALOJAMENTO	233	12	1K9/ 867844/ / ISOLAMENTO	13	02
7P6/ 945510/ / VEDACAO	92	57	321/ 971897/ / CLIP	4	19
7P6/ 998929/ / JG. TECLA	389	12	321/ 971898/A / CLIP	5	52
8E0/ 012619/A / PASTADEVED	354	10	321/ 971946/ / RECEPTACUL	8	23
8K0/ 973754/B / RECEPTACUL	13	67	321/ 971847/D / SUPORTE	1	36
N/ 911937/01/ PARAFUSO	2	87	321/ 971847/A / CLIP	2	13
N/ 010239/29/ PARAFUSO	2	36	321/ 971847/ / CLIP	2	13
N/ 010244/26/ PARAFUSO	7	11	1K9/ 867871/A /45WCOBERTURA	2.492	95
N/ 011697/4 / ARRUELA	1	82	1K9/ 867871/B /45WCOBERTURA	1.397	56
5X9/ 853706/A / FRISO	155	84	1K9/ 867843/ / ISOLAMENTO	13	02
377/ 881939/A /U71GUIA	12	72	1K9/ 867811/ / ISOLAMENTO	405	57
5U4/ 853414/H /MY2FAIXA	48	32	1K9/ 867766/ /71NREVESTIMEN	62	22
5Z9/ 803047/A /GRULONGARINA	6.560	82	1K9/ 867765/ /7G8REVESTIMEN	62	22
5Z9/ 862285/B / HASTE	5	81	1K9/ 867765/ /71NREVESTIMEN	62	22
D/ 154102/A1/ MASSA	437	04	1K9/ 867766/ /7G8REVESTIMEN	62	22
013/ 141713/4 / ALAVANCA	284	99	321/ 953573/ / PARAFUSO	2	70
APR/ 601313/A / PNEU	365	18	321/ 955475/C / SUPORTE	14	10
7P6/ 051850/T / DOCUMENTO	640	90	1K9/ 885893/ /71NCOBERTURA	72	61
5U7/ 061225/D /041TAPETES	100	09	1K9/ 885894/ /7G8COBERTURA	75	90
5U7/ 061225/B /1NNTAPETE	59	61	1K9/ 885806/F /RCWREVESTIMEN	2.037	97
5U7/ 061225/A /1NNTAPETE	99	42	1K9/ 885806/F /JTBREVESTIMEN	2.037	97
5U7/ 061222/A /1NNTAPETE	21	83	1K9/ 885806/D /ZFAREVESTIMEN	1.435	35
5U7/ 061600/A / JG.REVEST.	965	97	1K9/ 885805/L /RCWREVESTIMEN	3.866	81
5U7/ 052184/ / JG. FAROL	985	28	1K9/ 885805/L /JTBREVESTIMEN	3.866	81
5U7/ 061221/G /1NNTAPETE	21	83	1K9/ 885805/J /ZFAREVESTIMEN	556	11

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U0/ 898502/B / MECANISMO	1.123	60	1K9/ 885754/C /4ESREVESTIMEN	184	46
5U0/ 098609/AT/ JG.ALTO F.	282	01	1K9/ 885805/C /JTBREVESTIMEN	1.849	42
5U0/ 098609/BA/ JG.ALTO F.	414	82	1K9/ 867605/B /82VREVESTIMEN	605	16
5Z9/ 867815/ /71NBATENTE	8	43	5X9/ 867428/H /L71REVESTIMEN	114	47
5X0/ 919051/G / BOMBA COMB	1.475	36	5X9/ 867427/J /L71REVESTIMEN	114	47
5Z9/ 867428/ /71NREVESTIMEN	740	77	5X9/ 867427/E /L71REVESTIMEN	229	93
5Z9/ 867012/D /ZUIREVESTIMEN	278	36	1K9/ 955707/A /03CBRACO	167	69
5Z9/ 867211/AC/ZUIREVESTIMEN	912	68	1K9/ 945192/ / VEDACAO	63	34
5X0/ 919051/J / BOMBA COMB	866	49	5Z0/ 010452/E / ETIQUETA	1	85
5X7/ 260817/ / LUVA	1	93	5Z0/ 010437/H / ETIQUETAID	8	88
5Z9/ 800375/G /INFJG.CILINDR	2.235	76	1K9/ 945191/ / VEDACAO	54	64
5Z9/ 800375/G /NOPJG.CILINDR	324	39	1K9/ 919486/C / SUPORTE	65	25
5Z9/ 411105/C / MOLA	284	51	1K9/ 919486/B / SUPORTE	65	25
5Z9/ 411105/D / MOLA	209	75	5Z0/ 010402/E / ETIQUETA	4	03
5Z9/ 411105/H / MOLA	108	19	1K9/ 919486/A / SUPORTE	60	52
5Z9/ 411105/J / MOLA	108	19	1K9/ 919486/ / SUPORTE	69	07
5Z9/ 411105/K / MOLA	113	55	5Z0/ 010339/F / ETIQUETA	4	53
5Z0/ 129266/A / CASQUILHO	2	71	1K9/ 898066/ / JG.VEDACAO	425	63
5Z9/ 511115/E / MOLA	152	40	1K9/ 887183/ / MANOPLA	368	00
5Z9/ 253025/M / SILENCIOSO	676	39	1K9/ 885894/ /71NCOBERTURA	72	78
5Z0/ 129689/A / BATENTE	5	32	1K9/ 885806/M /ZFAREVESTIMEN	496	42
5Z0/ 201449/ / GRAMPO	5	85	1K9/ 885893/ /7G8COBERTURA	75	90
5Z0/ 201449/B / GRAMPO	2	99	5X9/ 971011/M / CHICOTE	583	17
5Z0/ 919051/D / UNIDADE	979	32	5X9/ 955707/ / BRACO	51	61
5Z0/ 919051/R / UNIDADE	717	95	325/ 199347/1 / FRICCAO	2	71
5Z0/ 919673/ / SENSOR	142	84	325/ 133951/1 / LUVA	8	24
5Z9/ 919673/A / SENSOR	289	19	325/ 127573/3 / MANGUEIRA	20	89
1Q0/ 201607/ / UNIDADE	2.648	71	5X9/ 971011/AA/ CHICOTE	605	44
5Q0/ 959812/A / MOTOR	658	45	5X9/ 955425/ / PALHETA	27	16
5C6/ 867501/AM/5T5REVESTIMEN	2.477	38	5X9/ 945258/ / SUPORTE	118	99
1K0/ 919237/D /WGIINTERRUPTO	479	51	325/ 133809/3 / MANGUEIRA	1	94
04E/ 971612/CC/ CHICOTE	1.019	03	325/ 121284/2 / CONDUTOR A	20	22
04E/ 971612/CB/ CHICOTE	999	97	325/ 121267/1 / CHAPA	1	34
2H0/ 407257/H / CAIXA	425	45	325/ 121283/2 / CONDUTOR A	15	40
5U3/ 867010/A /BAKREVESTIMEN	231	96	325/ 121197/1 / MANGUEIRA	28	42
JZW/ 201511/ / FILTR COMB	20	13	325/ 121207/2 /CTRDEFLETOR	95	65
5Z0/ 201931/AG/ TUBO	20	54	325/ 121109/4 / MANGUEIRA	38	88
N/ 105464/04/ PARAFUSO	1	45	325/ 121109/3 / MANGUEIRA	29	82
WHT/ 002501/A / PARAFUSO	2	04	5X9/ 898375/A / JG.CILINDR	1.391	79
N/ 012438/2 / ANEL	-	68	325/ 129627/14/ MANGUEIRA	62	19
N/ 011917/3 / TAMP	7	26	325/ 129615/1 / MANGUEIRA	126	84
06J/ 971595/BT/ CHICOTE	3.520	07	1K9/ 885375/A / ASSENTO	538	85
6Q0/ 611845/E / SUPORTE	12	95	1K9/ 885306/C / ARMACAO	712	97
6Q0/ 611846/E / SUPORTE	12	92	1K9/ 885355/ / COBERTURA	129	18
6Q0/ 601027/AC/03CRODA	228	32	1K9/ 885356/ / COBERTURA	187	26
5Z0/ 945097/B / LUZ ADICIO	160	08	1K9/ 885305/C / ARMACAO	629	22
5G0/ 907225/B /9B9ADORNO	29	79	1K9/ 867241/K /3U5REVESTIMEN	148	84
1SB/ 857501/H /9B9CARCACA	208	87	1K9/ 867212/CQ/TSBREVESTIMEN	1.815	44
D/ 195850/A1/ LIMPADOR	92	16	1K9/ 867212/CQ/TSAREVESTIMEN	1.522	14
5U5/ 867601/B /71NREVESTIMEN	28	25	1K9/ 867211/AJ/TRVREVESTIMEN	1.331	72
6QE/ 201920/A / RESERVATOR	52	25	1K9/ 867211/AQ/TSAREVESTIMEN	1.818	07
377/ 820045/D / REGULAGEM	906	25	1K9/ 867211/AQ/TSBREVESTIMEN	1.815	44
06J/ 133781/CA/ JG.MANGUEI	511	82	1K9/ 867212/CC/TRVREVESTIMEN	1.109	74
06J/ 133201/BD/ COLETOR	2.274	74	1K9/ 867140/ /82VCAPA COBER	19	45
06H/ 115105/BK/ BOMBA OLEO	1.410	66	1K9/ 864851/ / SUPORTE	6	30
5Q0/ 906093/ / UNIDADE	1.421	76	1K9/ 864634/C / ISOLAMENTO	45	41
5U7/ 864842/F / CAPOTA	1.137	12	321/ 863265/ /92WREBITE	2	03
5U7/ 864842/E / CAPOTA	1.136	99	321/ 863265/ /95TREBITE	2	03
02K/ 301189/B / RETENTOR	121	65	321/ 857957/ /2V6CAPA COBER	-	43
N/ 909667/01/ REB CEGO	2	20	1K9/ 877837/ /Y20COBERTURA	93	26
5Q0/ 501541/C / MANCALBORR	236	97	1K9/ 877837/ /7G8COBERTURA	88	17
5Z9/ 945223/E / LANTERNA	294	73	5X9/ 612405/ / SUPORTE	19	06
5Z9/ 945223/F / LANTERNA	286	58	1K9/ 864633/C / ISOLAMENTO	45	41
5G6/ 877045/B / RECORTE	13.429	31	1K9/ 864512/ /82VPECAMOLDAD	204	83

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



142/ 5H7AME/65/ LITERATURA AM	486	46	1K9/ 864511/ /82VPECAMOLDAD	200	67
1J3/ 858471/M /FCPTRAVA	868	67	1K9/ 863946/ /4ESPORTA MALA	169	07
06K/ 972627/AQ/ CHICOTE	5.174	14	1K9/ 863820/ / ISOLAMENTO	38	30
7X0/ 972208/ / RECEPTACUL	15	74	1K9/ 863833/ / ISOLAMENTO	41	34
5U1/ 971926/ / BUCHA	69	08	1K9/ 863834/ / ISOLAMENTO	41	34
06K/ 971627/AC/ CHICOTE	1.994	68	1K9/ 863651/A /82VTAMPA	9	01
5Z0/ 911311/ / INDUZIDO	400	81	1K9/ 863463/B /4ESPLA COBERT	926	08
04E/ 906262/CN/ SENSOR	222	23	5X9/ 860111/ / PINO	52	22
5G0/ 885902/Q /OQIAPOIO	1.397	68	5X9/ 860111/A / PINO	52	22
5U5/ 885806/ /KYSREVESTIMEN	389	91	5X9/ 612337/ / MOLA	109	98
5U0/ 885806/AG/EQNREVESTIMEN	47	15	5X9/ 611782/ / TUBO FREIC	25	97
5U5/ 885805/ /KYSREVESTIMEN	898	63	5X9/ 611781/ / TUBO FREIC	19	42
5U5/ 885805/A /KYSREVESTIMEN	582	27	5X9/ 611741/A / TUBO FREIO	33	95
5U5/ 885406/ /KYSREVESTIMEN	448	95	5X9/ 611741/B / TUBO FREIO	56	84
3AF/ 885406/GF/IYVREVESTIMEN	5.090	31	5X9/ 611742/B / TUBO FREIO	33	40
5U0/ 098609/BB/ JG.ALTO F.	315	03	1K9/ 867525/A / SUPORTE	470	93
5U0/ 098593/A / JGARQUENTE	845	64	321/ 945299/ / PORCA	2	80
5G1/ 064200/ / CAPA PEDAL	360	47	321/ 919133/ / ANEL	201	85
1S1/ 061501/ /041JG.TAPETE	374	42	321/ 919390/A / FAIXA	16	84
06K/ 115441/D / ANEL	4	94	321/ 945259/ / SUPORTE	54	60
5Z0/ 881805/AN/WCPREVESTIMEN	612	77	1K9/ 885805/C /RCWREVESTIMEN	1.849	42
6Q0/ 423265/B / PARAFUSO	11	17	1K9/ 885805/F /ZFAREVESTIMEN	1.376	21
6Q0/ 959613/A /71NPOTENCIOME	669	85	1K9/ 885754/A /4ESREVESTIMEN	184	46
5U0/ 920830/L / INSTRUMENT	857	62	1K9/ 885753/ /4ESREVESTIMEN	113	35
1S4/ 867012/AN/OZSREVESTIMEN	203	30	1K9/ 885682/ / TRAVAMENTO	380	83
1SB/ 051445/ / CHICOTE	311	44	1K9/ 885681/ / TRAVAMENTO	380	83
7P0/ 199207/A / SUPORTE	4.359	74	1K9/ 885502/L /4ESESTRUTURA	1.105	62
7P0/ 133782/ / MANGUEIRA	119	77	1K9/ 867501/BE/3U5REVESTIMEN	4.271	97
7P0/ 133778/A / MANGUEIRA	79	72	1K9/ 867501/BN/3U5REVESTIMEN	2.813	99
7P0/ 133778/ / MANGUEIRA	105	46	1K9/ 867489/A /Y20MOLDURA	176	02
7P0/ 129653/ / MANGUEIRA	58	16	1K9/ 867489/A /7G8MOLDURA	176	02
7P0/ 129620/A / ELEMENTO	154	43	1K9/ 867489/A /95TMOLDURA	176	02
1C0/ 971845/ / SUPORTE	52	03	1K9/ 867289/ / GRAMPO	5	76
5N2/ 713203/J /AVHCOBERTURA	2.369	50	1K9/ 867427/M /WXVREVESTIMEN	1.359	13
6Q0/ 947105/H /Y20LUZ INTERN	479	73	321/ 881178/ / MOLA	4	19
5N2/ 713203/J /UMFCOBERTURA	2.369	50	1K9/ 885502/N /4ESESTRUTURA	1.337	02
6Q0/ 947105/H /71NLUZ INTERN	555	36	1K9/ 885406/C /RCWREVESTIMEN	2.550	33
6Q0/ 971502/H / SUPORTE	20	55	1K9/ 885406/C /JTBREVESTIMEN	2.550	33
6Q0/ 823629/B /B41COBERTURA	1	83	1K9/ 885405/H /ZFAREVESTIMEN	492	69
6Q0/ 823630/B /B41COBERTURA	1	42	1K9/ 885405/K /JTBREVESTIMEN	1.196	75
5U0/ 601025/R /ZM1RODA	556	09	1K9/ 885405/L /JTBREVESTIMEN	3.866	81
7P0/ 128653/A / MANGUEIRA	146	10	1K9/ 885406/A /ZFAREVESTIMEN	612	56
7P0/ 122049/H / MANGUEIRA	471	45	1K9/ 885405/C /RCWREVESTIMEN	1.302	54
7P0/ 122049/B / MANGUEIRA	354	86	1K9/ 885405/C /JTBREVESTIMEN	1.302	54
7P0/ 121407/B / RESERVATOR	651	17	1K9/ 867246/C /3U5REVESTIMEN	148	84
7P0/ 121365/ / LUVA	20	90	1K9/ 867241/K /6K8REVESTIMEN	207	83
7P0/ 121223/ / PERSIANA	62	45	1K9/ 867242/K /3U5REVESTIMEN	148	84
06L/ 109311/ / TUCHO	315	27	1K9/ 867245/C /3U5REVESTIMEN	148	84
06K/ 109022/R / COMANDO	5.975	69	321/ 881177/ / MOLA	2	13
06K/ 103733/D / CLIP	26	76	1K9/ 885405/A /ZFAREVESTIMEN	505	57
06K/ 103199/A / TUBO	22	86	1K9/ 885376/B / ASSENTO	538	85
06K/ 103319/A / RODA	627	54	1K9/ 885376/ / ASSENTO	538	85
06K/ 103171/A / FLAN VEDAC	657	44	1K9/ 885375/B / ASSENTO	538	85
8R0/ 883251/ /95TMANOPLA	67	45	311/ 415268/Z / ANEL	20	66
8R0/ 883251/ /82VMANOPLA	67	45	1K5/ 881806/BT/JTBREVESTMTTO	1.868	43
8R0/ 883251/ /3G4MANOPLA	67	45	311/ 415270/Z / PORCA	1	36
8R0/ 881969/G /95TCOBERTURA	1.052	16	311/ 601179/ / PESO BALAN	2	32
8R0/ 881969/G /82VCOBERTURA	1.052	16	1K5/ 881806/BS/RCWREVESTMTTO	2.406	32
8R0/ 881969/G /3G4COBERTURA	1.052	16	1K5/ 881806/BS/JTBREVESTMTTO	2.406	32
8P0/ 973722/ / RECEPTACUL	79	24	1K5/ 881806/BP/SNGREVESTIMEN	827	67
5U0/ 422887/B / MANGUEIRA	34	88	1K5/ 881806/AT/RCWREVESTMTTO	2.406	32
5U0/ 422891/C / MANGUEIRA	127	96	1K5/ 881806/BA/JTBREVESTMTTO	2.406	32
5Q0/ 505224/D / BRACO	1.062	07	1K5/ 867243/F /3U5REVESTIMEN	212	98
8K0/ 973125/A / RECEPTACUL	222	85	1K5/ 867244/F /3U5REVESTIMEN	226	86

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



N/ 910654/01/ PARAFUSO	2	24	1K5/ 881806/DR/ULRREVESTIMEN	1.309	32
N/ 912251/01/ ANEL	2	42	1K5/ 881806/DB/SNGREVESTIMEN	1.039	79
7X0/ 601306/ / FAIXA	387	42	1K5/ 881806/BT/RCWREVESTIMTO	2.406	32
1Y0/ 915435/ / COBERTURA	71	41	1K5/ 881806/DT/ULRREVESTIMEN	1.309	32
02M/ 409343/D / EIXOFLANGE	2.195	33	1K5/ 881806/FM/JTBREVESTIMTO	2.503	26
02M/ 409351/M / EIXOFLANGE	2.161	51	1K5/ 881806/FM/RCWREVESTIMTO	2.503	26
02M/ 409355/A / EIXOFLANGE	1.775	28	1K5/ 881806/FP/RCWREVESTIMEN	2.503	26
02M/ 409356/A / EIXOFLANGE	1.775	28	1K5/ 881806/FP/JTBREVESTIMEN	2.503	26
02T/ 409021/BG/ DIFERENCIA	4.350	13	1K5/ 881806/BA/RCWREVESTIMTO	2.406	32
02T/ 409343/ / EIXOFLANGE	323	06	1K5/ 881806/BM/SNGREVESTIMEN	827	67
02E/ 409343/C / EIXOFLANGE	1.469	62	1K5/ 867212/DD/TSBREVESTIMEN	1.828	69
02E/ 409343/D / EIXOFLANGE	1.496	78	1K5/ 867212/DE/TSAREVESTIMEN	1.827	00
02G/ 409355/B / EIXOFLANGE	1.982	16	1K5/ 867212/DE/TSBREVESTIMEN	1.828	69
02E/ 300013/R /005CAMBIO	57.386	11	1K5/ 867212/DD/TSAREVESTIMEN	1.827	00
02D/ 409355/C / EIXOFLANGE	3.103	31	311/ 405661/1 / CHAPA	2	06
02A/ 409355/D / EIXOFLANGE	1.153	99	311/ 401301/ / ROLAMENTO	107	03
02A/ 409343/C / EIXOFLANGE	1.605	23	1K5/ 881805/FM/ZFAREVESTIMEN	1.947	36
013/ 409355/2 / EIXOFLANGE	115	05	1K5/ 881805/FP/ZFAREVESTIMEN	1.097	86
013/ 409355/1 / EIXOFLANGE	108	29	1K5/ 881806/AN/SNGREVESTIMEN	1.039	79
01V/ 409355/ / EIXOFLANGE	3.050	04	1K5/ 881806/AT/JTBREVESTIMTO	2.406	32
012/ 409343/S / EIXOFLANGE	1.680	76	1K5/ 881805/EH/ZFAREVESTIMEN	980	06
0AM/ 409343/ / EIXOFLANGE	1.267	27	1K5/ 881805/EH/ULRREVESTIMEN	1.747	00
5Z0/ 133366/F / MANGUEIRA	35	09	1K5/ 881805/EC/RCWREVESTIMEN	2.503	26
5U7/ 609721/B / TIRANTE	87	32	1K5/ 881805/CK/ULRREVESTIMEN	1.039	79
5Z0/ 122447/AB/ MANGUEIRA	53	12	1K5/ 881805/EB/JTBREVESTIMTO	2.503	26
6Q6/ 827515/C / HASTE	16	62	1K5/ 867212/DC/TSBREVESTIMEN	1.828	69
5Z0/ 122073/F / MANGUEIRA	133	60	1K5/ 867212/DC/TSAREVESTIMEN	1.828	69
5N0/ 199262/K / SUPORTE	797	90	1K5/ 885405/AD/ULSREVESTIMEN	1.358	75
2H0/ 955988/A / INJETOR	207	43	1K5/ 885405/AM/JTBREVESTIMEN	3.209	18
2H0/ 955987/A / INJETOR	207	43	1K5/ 885405/AM/RCWREVESTIMEN	3.209	18
2H0/ 927807/A / SENSOR	831	07	1K5/ 885405/AN/JTBREVESTIMEN	1.358	75
2H0/ 927755/D / UNIDADE	3.735	96	1K5/ 885405/AD/ULRREVESTIMEN	1.358	75
2H0/ 911023/F / MOTOR	5.181	32	1K5/ 867501/AB/6K8REVESTIMEN	2.134	72
2H0/ 823301/A / DOBRADICA	330	51	1K5/ 867501/AD/3U5REVESTIMEN	2.103	79
2H0/ 810773/L / POSICAO	582	64	1K5/ 867501/AD/6K8REVESTIMEN	2.103	79
5Z9/ 863313/ /LL6COBERTURA	69	79	1K5/ 867501/AE/3U5REVESTIMEN	2.813	99
5Z9/ 863314/ /LL6COBERTURA	69	79	1K5/ 867462/ /B41TAMPA	152	82
5Z9/ 863447/ /041TIRANTE	18	25	1K5/ 867288/F /3U5REVESTIMEN	220	13
7X0/ 853322/ / FRISO	114	45	311/ 881227/ / PINO	40	86
7X0/ 853321/ / FRISO	139	38	311/ 867169/ /773TAMPA	-	68
5Z9/ 863513/ / PECA ENCHI	132	07	1K5/ 885081/Q /UAUDESBRACOS	1.911	93
5Z0/ 500051/C / CORPOEIXO	1.754	89	1K5/ 885081/AB/74FDESBRACOS	2.055	67
5Z0/ 511115/A / MOLA	163	27	1K5/ 882252/ /71NMANOPLA	28	11
5Z0/ 511115/B / MOLA	169	49	1K5/ 881806/LF/RCWREVESTIMTO	2.496	07
7X0/ 425021/ / AMORTECEDO	101	92	1K5/ 882251/ /7G8MANOPLA	28	11
7P0/ 819631/ / ELEM FILTR	148	61	1K5/ 882251/ /71NMANOPLA	28	63
8V0/ 498625/A / ROLAMENTO	737	32	1K5/ 882252/ /7G8MANOPLA	28	11
8V0/ 498625/ / ROLAMENTO	1.105	63	1K5/ 881806/LF/JTBREVESTIMTO	2.374	94
8U0/ 959845/ / GUARDAPO	88	73	1K5/ 881806/LD/RCWREVESTIMTO	2.496	07
8T0/ 971259/B / RECEPTACUL	207	01	1K5/ 867427/B /1BSREVESTIMEN	560	55
8T0/ 989943/ / JG.REPARO	256	93	1K5/ 867427/K /1BSREVESTIMEN	589	21
8T0/ 881328/A /95TCAPA COBER	32	00	1H5/ 858846/C / DISCO	45	11
8T0/ 881328/A /82VCAPA COBER	32	00	1K5/ 881806/LD/JTBREVESTIMTO	2.496	07
8T0/ 881328/A /3G4CAPA COBER	32	00	1K5/ 881806/LC/RCWREVESTIMEN	3.866	81
8T0/ 881327/A /95TCAPA COBER	32	00	1K5/ 881806/HL/ZFAREVESTIMEN	1.076	74
8T0/ 881327/A /82VCAPA COBER	32	00	1K5/ 881806/HQ/ZFAREVESTIMEN	1.097	86
8T0/ 881327/A /3G4CAPA COBER	32	00	1K5/ 881806/LC/JTBREVESTIMEN	3.866	81
8T0/ 853107/ / CLIP	1	67	1K5/ 881806/GE/ZFAREVESTIMEN	1.195	88
8R0/ 887301/B /82VCAPA COBER	16	39	1K5/ 881806/GE/ULRREVESTIMEN	1.656	99
8R0/ 885943/ /82VALOJAMENTO	123	68	1K5/ 881806/GC/ZFAREVESTIMEN	1.146	17
8R0/ 885678/ / BUCHA	7	22	1K5/ 881806/GC/ULRREVESTIMEN	1.656	99
8R0/ 885269/ / SUPORTE	149	02	1K5/ 867287/F /3U5REVESTIMEN	180	79
8R0/ 883252/ /95TMANOPLA	67	45	311/ 601361/ / VALVULA	4	16
8R0/ 883252/ /82VMANOPLA	67	45	1K5/ 881806/FN/JTBREVESTIMTO	2.503	26

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



8R0/ 883252/ /3G4MANOPLA	67	45	1K5/ 881806/FN/RCWREVESTMTO	2.503	26
5U0/ 601027/B /03CRODA	228	92	1H0/ 972762/ / PONTE	27	19
5U0/ 071633/A / FRISO	116	40	1H0/ 972695/ / RECEPTACUL	60	35
G/ 052738/A3/ GRAXA	46	89	308/ 829731/4 / GANCHO	8	42
5U5/ 827515/A / HASTE	4	41	7Y0/ 857525/ / SUPORTE	24	89
5U1/ 614723/A / TUBO FREIC	28	52	7X0/ 971284/ / CHICOTE	122	04
5Z9/ 867012/E /ZWIREVESTIMEN	1.686	59	1H0/ 972702/ / RECEPTACUL	7	71
237/ 401061/1 /CTRCORPO EIXO	2.408	30	1H0/ 972702/A / RECEPTACUL	29	59
7H0/ 422831/ / INVOLUCRO	213	24	1H0/ 972559/ / BARRA	153	55
7P6/ 616019/N / AMORTECEDO	14.476	01	1H0/ 972530/ / MOLDURA	51	16
7P6/ 616020/N / AMORTECEDO	14.476	01	1H0/ 971913/C / BUCHA	43	36
7L0/ 959703/D /058MOTOR	2.106	70	1H0/ 971921/A / RECEPTACUL	6	03
7H5/ 411313/A / MANCAL	71	15	1H0/ 971939/ / BRACADEIRA	2	46
5Z0/ 953513/L /9B9INTERRUPTO	468	27	1H0/ 971908/E / TAMPAO	16	94
5Z0/ 953513/M /9B9INTERRUPTO	447	06	1H0/ 971905/K / BUCHA	67	31
5Z0/ 609425/B / SUP FREIO	139	89	1H0/ 971897/ / CLIP	11	04
5U7/ 611781/ / TUBO FREIC	15	71	308/ 827997/2 / FRICCAO	-	16
5U7/ 614741/B / TUBO FREIC	58	99	7X0/ 971055/ / CHICOTE	672	81
1K1/ 721913/R / COLUNA	112	95	7X0/ 971011/D / CHICOTE	838	81
1K1/ 819259/ / SUPORTE	183	89	7X0/ 971011/F / CHICOTE	1.990	79
N/ 907382/02/ PARAFUSO	19	20	1H0/ 971848/AP/ PRESILHA	25	01
N/ 907695/01/ REB CEGO	5	24	1H0/ 971848/Q / PRESILHA	22	38
N/ 907696/01/ ANEL VEDAC	38	76	1H0/ 971848/AJ/ PRESILHA	19	23
N/ 909203/01/ PORCA	4	98	1H0/ 971848/AF/ PRESILHA	24	27
N/ 909610/01/ PARAFUSO	5	60	1H0/ 971847/A / CLIP	20	67
N/ 910462/01/ LAMPADA	36	59	1H0/ 971847/ / CLIP	20	84
N/ 910701/01/ LAMPADA	29	67	7X0/ 971913/ / BUCHA	2	93
5U0/ 906034/H / UNID.COMAN	834	73	7X0/ 971913/A / BUCHA	2	93
5U0/ 906034/L / UNIDADE	783	64	309/ 698341/2 / JG.CILINDR	25	44
5U0/ 906034/M / UNIDADE	606	97	308/ 809845/A / REBITE	-	68
5U0/ 919051/ / BOMBA COMB	611	98	701/ 121407/B / RESERVATOR	325	55
5U7/ 201253/A / PROTECAO	13	35	701/ 121276/B / BUCHA	24	75
5W0/ 906034/F / UNIDADE	982	70	1H1/ 820103/C / EVAPORADOR	6.271	42
5W0/ 906034/J / UNID.COMAN	951	20	1H1/ 820021/ / VENTONHA	1.221	63
5W0/ 906034/L / UNIDADE	2.845	25	309/ 611053/1 / CIL. FREIO	78	45
5W0/ 906034/N / UNIDADE	1.348	55	309/ 609614/1 / ALAVANCA	14	83
5W0/ 919051/ / BOMBA COMB	1.223	55	309/ 609613/1 / ALAVANCA	14	83
5W0/ 919051/B / BOMBA COMB	667	57	309/ 601977/1 / SUPORTE	5	16
5W7/ 919051/ / BOMBA COMB	1.020	95	1H1/ 819098/A / BOCAL	121	88
N/ 106507/01/ PARAFUSO	1	59	1K5/ 867212/CR/TRVREVESTIMEN	1.827	00
5Z0/ 035548/A / CABO ANTEN	41	28	1K5/ 867212/CS/TRVREVESTIMEN	1.828	69
02T/ 311361/B / ENGRENAGEM	212	75	1K5/ 867212/DB/TSAREVESTIMEN	1.828	69
5Z0/ 012032/A / INSTRUCOES	12	74	1K5/ 867212/DB/TSBREVESTIMEN	1.828	69
5Z0/ 012032/B / INSTRUCOES	12	74	1K5/ 867212/CQ/TRVREVESTIMEN	1.828	69
5Z0/ 012032/C / INSTRUCOES	212	98	1K5/ 867212/CP/TRVREVESTIMEN	1.523	75
5Z0/ 012115/N / CAIXA	239	18	1K5/ 867211/BB/TSBREVESTIMEN	1.904	30
02T/ 311265/C / CAIXA	12	51	311/ 255525/ / CHP UNIAO	4	63
02T/ 301103/AA/ CARCACA	1.250	64	311/ 255351/ / BRACADEIRA	6	95
5Z0/ 122447/AJ/ MANGUEIRA	28	74	309/ 827221/2 / BATENTE	66	38
5Z0/ 121109/T / MANGUEIRA	18	82	1K5/ 881805/EB/RCWREVESTMTO	2.503	26
5Z0/ 035550/J / CABO ANTEN	33	19	1K5/ 881805/EC/JTBREVESTIMEN	3.380	07
5U0/ 920830/N / INSTRUMENT	1.253	55	1K5/ 881805/BC/RCWREVESTMTO	2.406	32
5X7/ 601309/ /RBSPNEU	566	49	1K5/ 881805/BC/JTBREVESTMTO	2.406	32
5GM/ 012003/C / LITERATURA	61	37	1K5/ 881776/K / ESPUMA	273	67
5Q0/ 411105/GD/ MOLA	624	00	1K5/ 881805/AK/JTBREVESTMTO	2.406	32
547/ 498103/ / JUNTA HOMO	313	04	1K5/ 881805/AK/RCWREVESTMTO	2.406	32
3W0/ 971838/ / ABRACADEIR	2	86	1H1/ 611349/D / TAMPA	87	09
5Z0/ 881805/FQ/WOPREVESTIMEN	215	69	308/ 801527/2 / REFORCO	34	20
1J0/ 857781/B /B41GUIA	41	38	1H1/ 611243/ / VEDACAO	41	32
06A/ 105266/P / VOLANTE	9.399	90	1H1/ 422893/AB/ MANGUEIRA	2.104	62
1JE/ 882805/B /WSRREVESTIMEN	654	62	1H2/ 721153/A / BUCHA	9	67
1S0/ 412311/ / ESPACADOR	6	13	1H0/ 973734/ / RECEPTACUL	79	24
5Z0/ 407255/B / CAIXA	427	86	1H0/ 973763/ / RECEPTACUL	69	44
5U0/ 500051/ / CORPOEIXO	1.410	82	1H0/ 973703/ / RECEPTACUL	39	53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



377/ 885375/D / ASSENTO	458	49	1H0/ 973213/A / RECEPTACUL	121	78
5Z0/ 885901/DQ/ECXAPOIO	136	61	1H0/ 973131/B / RECEPTACUL	161	83
5Z0/ 885901/DN/ECVAPOIO	136	49	1H1/ 927353/ / ELETROMAGN	758	27
5Z0/ 885901/DG/EDBAPOIO	139	71	1H1/ 941857/ / ALAVANCA	4	83
1S0/ 803187/A /GRUMOLDURA	276	72	1H0/ 973203/ / RECEPTACUL	108	14
6Q0/ 881254/A /9B9MANOPLA	32	34	1H0/ 973204/ / RECEPTACUL	266	31
GVW/ 052195/M2/ OLEO MOTOR	48	65	1H0/ 973131/ / RECEPTACUL	173	94
02T/ 311285/P / ENGRENAGEM	162	18	1H0/ 973121/C / RECEPTACUL	31	27
5Z4/ 867011/BK/CYVREVESTIMEN	469	06	1H0/ 973103/B / RECEPTACUL	276	21
7P6/ 854732/C /9B9COBERTURA	1.032	92	1H0/ 973103/ / RECEPTACUL	267	36
7P6/ 854731/C /9B9COBERTURA	1.032	92	1H0/ 972935/B / PROTECAO	103	56
7P6/ 853717/F /GRUCOBERTURA	2.478	57	1H0/ 972705/ / RECEPTACUL	43	50
2H0/ 131563/F / SUPORTE	114	05	1H0/ 972755/ / RECEPTACUL	43	50
5Z9/ 012001/BG/ Literatura	94	98	1K5/ 885405/BC/JTBREVESTIMEN	2.846	01
06K/ 109467/Q / TENSOR	286	22	1K5/ 885641/A /6ACPLA COBERT	465	94
5Z9/ 012001/BF/ LIT SPACEFOX	98	35	5X7/ 827439/ / PINO	38	77
5Z1/ 012766/RC/ LITERATURA	22	80	1K5/ 881805/BA/SNGREVESTIMEN	827	67
06K/ 109311/ / TUCHO	295	85	1K5/ 881776/AS/ ESPUMA	347	99
04E/ 103464/K / SEPARADOR	275	27	1K5/ 881776/AN/ ESPUMA	481	68
04E/ 103383/AM/ JUNTA CABE	174	56	1K5/ 881776/AQ/ ESPUMA	347	99
04E/ 103170/A / FLAN VEDAC	924	00	1K5/ 881776/AR/ ESPUMA	347	99
04E/ 103153/B / FLAN VEDAC	536	33	1K5/ 867211/BA/TSAREVESTIMEN	1.904	30
3C0/ 505223/C / BRACO	707	86	1K5/ 867211/BA/TSBREVESTIMEN	2.136	02
3C0/ 505223/D / BRACO	720	48	1K5/ 867211/BB/TSAREVESTIMEN	1.904	30
3C0/ 505224/C / BRACO	712	39	1K5/ 864712/A / ISOLAMENTO	45	91
3C0/ 505224/D / BRACO	724	92	1K5/ 864711/ / ISOLAMENTO	45	91
5C7/ 959565/L /REHINTERRUPTO	320	24	1K5/ 864630/C / ISOLAMENTO	62	80
5C7/ 959565/K /REHINTERRUPTO	320	24	1K5/ 864627/A / ISOLAMENTO	12	87
5G0/ 035044/C / DISP. COMA	23.313	11	1K5/ 864627/ / ISOLAMENTO	12	87
5N0/ 035729/E / INTERFACE	4.485	77	311/ 129859/ / PINO	1	37
5U7/ 881805/AM/BKJREVESTIMEN	249	32	311/ 129707/ / ANEL	2	75
5U0/ 819705/ /75RDIFUSOR AR	20	61	1K5/ 881775/T / ESPUMA	273	67
04E/ 103064/F / CABECOTE	19.714	63	1K5/ 881775/AF/ ESPUMA	347	99
04E/ 100033/B / MOTOR BAS.	40.317	52	1K5/ 881775/AG/ ESPUMA	347	99
04C/ 903023/K / ALTERNADOR	7.721	09	1K5/ 881406/CE/JTBREVESTIMEN	3.866	81
WHT/ 005518/J / ARRUELA	9	13	1K5/ 881406/CC/RCWREVESTIMEN	3.866	81
WHT/ 005518/B / ARRUELA	9	13	1K5/ 881406/CC/JTBREVESTIMEN	3.866	81
1JE/ 061225/B /1NNTAPETE	118	05	311/ 115123/1 / RODA	20	27
1JE/ 061225/C /1NNTAPETE	63	10	309/ 819467/1 /1NNGRADE	4	64
APR/ 018903/A / PROT.INFER	68	71	1K5/ 881406/AK/RCWREVESTIMEN	2.435	45
APR/ 018903/B / PROT.INFER	68	71	1K5/ 881406/AK/JTBREVESTIMEN	2.435	45
APR/ 863771/A / CAPA	207	34	1K5/ 881405/JA/RCWREVESTIMEN	3.866	81
5W0/ 035501/ / BASE ANTEN	48	28	1K5/ 881405/JA/JTBREVESTIMEN	1.972	16
5Z0/ 035223/ / ANTENA	61	04	1K5/ 881405/HS/RCWREVESTIMEN	3.866	81
5U0/ 807221/K /GRUCOBERTURA	867	55	1K5/ 881405/EL/RCWREVESTIMEN	3.769	53
5U0/ 807221/L /GRUCOBERTURA	1.174	82	1K5/ 881405/HK/ZFAREVESTIMEN	1.947	36
5N0/ 813297/ / BRACADEIR	32	71	311/ 867167/ / PARAFUSO	-	34
5G0/ 867233/R /ZA4COLUMA A	468	77	311/ 821143/ / PARAFUSO	8	54
5C5/ 953236/A / INTERRUPTO	243	66	311/ 115141/C / TAMP	19	47
5C0/ 201550/AF/ TAMP	316	74	311/ 109301/1 / HASTE	85	85
2H7/ 885406/BS/LOWREVESTIMEN	6.145	27	1K6/ 955103/ / PORTA INJE	175	73
5Z0/ 885619/ / PARAFUSO	5	24	1K6/ 941627/A / CAPA COBER	38	61
5Z0/ 885375/J / ASSENTO	214	15	1K6/ 941608/A / CAPA COBER	85	02
5Z0/ 885371/ / ALAVANCA	24	64	1K6/ 941607/A / CAPA COBER	40	17
5Z0/ 885292/E / SUPORTE	132	35	5X7/ 853699/ / COBERTURA	28	30
701/ 501404/S / BRACO	8.408	72	5X7/ 853700/ / COBERTURA	28	30
7P6/ 867470/P /DOZACION.INT	1.211	72	5X7/ 853734/ / GRAMPO	2	84
5Z9/ 971065/C / CHICOTE	444	08	1K5/ 885704/AQ/70TLATERAL	1.344	29
04C/ 906262/G / SENSOR	217	08	1K5/ 885704/AN/77HLATERAL	1.179	88
04C/ 199207/H / APOIO	192	92	1K5/ 885704/AM/70TLATERAL	308	32
04C/ 109111/G / POLIA	573	40	1K5/ 885704/AN/7C5LATERAL	1.179	88
03L/ 131501/AA/ VALVULA	2.077	42	1K5/ 885703/AR/7C5LATERAL	356	60
03H/ 133316/M / DISTRIBUID	2.052	24	321/ 512109/ / BASE	24	51
5Z0/ 885291/E / SUPORTE	132	35	321/ 512113/A / PRATO MOLA	20	53

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 201293/Q / TUBULACAO	36	27	321/ 501119/A / MOLA DISCO	7	52
5Z0/ 201294/P / TUBULACAO	56	59	1K6/ 937545/M / SUPORTE	16	94
5Z0/ 200059/N / JG. TUBO	87	38	1K6/ 937545/K / SUPORTE	16	94
5Z0/ 971537/D / CABO MASSA	60	16	1K6/ 885902/D /UTXAPOIO	396	41
06K/ 905376/ / SENSOR	236	49	1K6/ 885902/B /UTVAPOIO	309	75
06K/ 903143/C / SUPORTE	857	66	1K6/ 885902/D /UTVAPOIO	396	41
06K/ 199207/A / SUPORTE	418	76	1K5/ 885703/AN/77HCOURO	2.773	80
06K/ 145787/C / PROTECAO	174	60	1K5/ 885703/AM/70TLATERAL	308	32
06K/ 145778/AB/ TUBO OLEC	315	96	1K5/ 885703/AN/7C5COURO	2.773	80
06K/ 145735/L / TUBO OLEC	388	16	5X7/ 845051/E / JANELA	1.270	02
06K/ 145735/F / TUBO	350	05	5X7/ 827947/ / CLIP	4	85
06K/ 145722/D / COLETOR	14.868	95	5X7/ 827596/ / ESPACADOR	2	04
06K/ 133595/ / MANGUEIRA	145	92	1K6/ 877655/A /9B9QUEBRA VEN	1.030	42
06K/ 133241/C / MANGUEIRA	88	84	1K6/ 877244/ / SUPORTE	4	08
06K/ 133062/E / BOCAL	3.506	24	1K6/ 877236/ / DRENO AGUA	33	70
5X0/ 121201/R / RADIADOR	1.156	62	1K6/ 867747/A /5J6TAMPA	21	68
5Z1/ 419293/ / TIRANTE	7	45	1K6/ 867747/A /7G8TAMPA	21	68
5Z0/ 941699/A / FAROL	438	87	1K6/ 867747/A /71NTAMPA	21	68
377/ 721555/C / CABO ACELE	40	52	1K6/ 867747/ /71NTAMPA	21	45
377/ 721555/N / CABO ACELE	33	37	1K6/ 867747/ /7G8TAMPA	22	29
6QE/ 885805/T /WCQREVESTIMEN	214	55	1K6/ 867747/ /5J6TAMPA	21	68
014/ 409161/B / PORCA	8	42	5X7/ 853461/ / PROTECAO	72	77
2H0/ 941607/B / CAPA COBER	112	36	5X7/ 853536/ /1NNFRISO	49	57
5U0/ 919234/ /1FRTECLA	32	99	1K5/ 885641/A /74FPLA COBERT	465	94
5U0/ 819706/ /75RDIFUSOR AR	20	61	1K5/ 868760/L / ISOLAMENTO	11	31
D/ 314D37/M2/ PROTETOR	207	20	1K5/ 868759/N / ISOLAMENTO	11	40
D/ 314D38/M2/ PROTETOR	207	20	1K5/ 868759/P / ISOLAMENTO	11	31
N/ 912112/01/ PARAFUSO	4	14	1K5/ 868759/R / ISOLAMENTO	11	31
N/ 912052/01/ PARAFUSO	5	39	1K5/ 868759/M / ISOLAMENTO	11	31
N/ 912086/04/ BRACADEIRA	4	94	1K5/ 868759/L / ISOLAMENTO	11	31
N/ 909241/03/ PARAFUSO	20	66	1K5/ 867844/C / ISOLAMENTO	38	30
N/ 905048/02/ PARAFUSO	2	04	1K5/ 867911/ /9B9VEDACAO	618	38
N/ 107655/01/ PARAFUSO	4	77	1K5/ 867913/C /9B9VEDACAO	251	51
N/ 107658/01/ PARAFUSO	2	96	1K5/ 867844/A / ISOLAMENTO	39	60
N/ 107367/01/ PARAFUSO	2	81	1K5/ 867843/C / ISOLAMENTO	110	28
N/ 107370/01/ PORCA	1	33	1K5/ 867843/A / ISOLAMENTO	11	36
N/ 107323/01/ SUPORTE	12	35	1K5/ 885501/J /1BSESTRUTURA	1.227	27
N/ 106802/02/ PARAFUSO S	13	17	1K5/ 885641/ /UAUPLA COBERT	562	84
1K9/ 867501/CH/6K8REVESTIMEN	3.098	56	1K5/ 867811/B / ISOLAMENTO	83	97
1K9/ 867501/CH/5R0REVESTIMEN	3.212	27	1K5/ 867617/A /3U5FRISO	301	29
5G4/ 867023/ /BNGREVESTIMEN	2.010	31	1K5/ 867811/A / ISOLAMENTO	83	97
037/ 906461/CX/ MEDIDOR AR	2.645	39	1K5/ 867605/E /1BSREVESTIMEN	417	23
1J4/ 881317/R /B41REVESTIMEN	140	57	1K5/ 867501/R /6K8REVESTIMEN	1.922	77
036/ 103101/BM/ BLOCO	2.565	41	1K5/ 867501/M /6K8REVESTIMEN	1.907	67
5U0/ 820080/A / VEDACAO	15	65	1H5/ 863849/A /01CGRAMPO	12	48
3C0/ 419091/AR/UWWVOLANTE	5.446	91	1H5/ 827905/ / GRAMPO	12	00
2H0/ 853414/A /041ADESIVO	390	61	1K5/ 885405/BE/ZFAREVESTIMEN	860	51
2H0/ 853414/A /UN1ADESIVO	390	61	1K5/ 885405/BE/ZFBREVESTIMEN	860	51
2H0/ 198131/B / JG.MONTAG.	12.155	63	1K5/ 885405/BE/ZFCREVESTIMEN	860	51
2H0/ 122447/N / MANGUEIRA	190	62	1K5/ 885405/BD/RCWREVESTIMEN	6.233	86
2H0/ 129456/Q / MANGUEIRA	228	10	1K5/ 885405/BD/JTBREVESTIMEN	6.233	86
5Q0/ 959435/A / UNIDADE	1.203	51	1K5/ 867501/P /3U5REVESTIMEN	1.896	24
5Q0/ 959592/A /ZOKUNIDADE	1.077	05	1K5/ 867501/P /6K8REVESTIMEN	1.701	78
029/ 905999/2 / VELA	13	61	1K5/ 867501/R /3U5REVESTIMEN	1.895	41
SPA/ 107065/AM/ PISTAO	204	62	1K5/ 867501/M /3U5REVESTIMEN	1.907	67
5W0/ 012006/HD/ LITERATURA	25	47	1K5/ 867501/K /6K8REVESTIMEN	2.025	88
N/ 106561/01/ PARAFUSO	-	19	1K5/ 867501/K /3U5REVESTIMEN	1.896	24
5U0/ 903221/ / ROLAMENTO C	68	67	1K5/ 867501/H /6K8REVESTIMEN	1.841	24
5U0/ 903213/A / INDUZIDO	542	73	1K5/ 867501/H /3U5REVESTIMEN	2.039	09
5U0/ 903213/ / INDUZIDO	542	73	1K5/ 867501/AE/6K8REVESTIMEN	2.103	79
5U0/ 903051/C / TAMPA	106	36	309/ 863981/1 /1NNPINO SEGUR	-	71
5U0/ 615105/ / CAIXA	447	48	1K5/ 885405/BC/RCWREVESTIMEN	2.846	01
5U0/ 614117/C / UNID.ABS	2.336	32	311/ 101640/3 / PECA ROSCA	7	83
2H0/ 941608/B / CAPA COBER	112	36	311/ 101650/1 / BUCHA	9	30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



2H5/ 829647/ / BASE	18	84	311/ 105295/1 / ANEL	2	40
2H0/ 698137/A / JG.PARAFUS	270	29	311/ 101620/2 / PECA ROSCA	5	39
02T/ 311361/N / ENGRENAGEM	1.254	91	1K5/ 881405/HS/JTBREVESTIMEN	2.003	21
1K0/ 201550/AR/ TAMP	239	69	1K5/ 881405/EF/RCWREVESTIMEN	2.643	16
06F/ 127025/M / BOMBA COMB	2.479	04	1K5/ 881405/EL/JTBREVESTIMEN	2.643	16
N/ 012230/2 / MOLA	-	68	1K5/ 881405/CT/JTBREVESTIMEN	2.429	75
5U4/ 853413/J /MY2FAIXA	26	65	1K5/ 881405/CR/ZFAREVESTIMEN	1.175	77
5Z4/ 853414/F /61VFAIXA	26	65	1K5/ 881405/CT/RCWREVESTIMEN	2.429	75
5Z0/ 881805/AM/WCNREVESTIMEN	294	47	1K5/ 881405/EF/JTBREVESTIMEN	2.643	16
N/ 905278/03/ PORCA	11	97	1K5/ 881376/F / ASSENTO	266	23
5C0/ 133366/AG/ MANGUEIRA	496	06	1H5/ 827681/B / BATENTE	1	45
4L0/ 012619/B / PASTADEVED	462	00	1H4/ 971908/A / TAMP	18	42
1J0/ 505224/M / BRACO	6.916	70	311/ 101487/ / ESTRIBO	7	61
09A/ 409356/ / EIXOFLANGE	2.314	23	311/ 101389/A / ANEL	9	92
09A/ 409355/B / EIXOFLANGE	3.111	24	311/ 101387/A / ANEL	7	18
085/ 409356/ / EIXOFLANGE	855	15	311/ 101341/ / VEDACAO	1	85
084/ 409355/F / EIXOFLANGE	855	15	311/ 101381/A / CALCO	5	03
09B/ 409354/ / EIXOFLANGE	2.121	55	311/ 101385/A / CALCO	7	49
09B/ 409356/ / EIXOFLANGE	3.429	15	309/ 809891/1 / SUPORTE	31	41
097/ 409355/D / EIXOFLANGE	867	71	1K5/ 881405/B /SNGREVESTIMEN	1.039	79
06L/ 971627/K / CHICOTE	861	71	1K5/ 881405/CR/ULRREVESTIMEN	1.039	79
06K/ 121065/T / TUBO	197	73	1K5/ 881376/C / ASSENTO	266	23
000/ 979008/ / JOGO CABOS	24	17	1K5/ 881376/A / ASSENTO	266	23
000/ 098601/ / CABO	344	51	1K5/ 881375/D / ASSENTO	266	23
WHT/ 007317/ / ANEL VEDAC	5	65	1K5/ 881375/B / ASSENTO	266	23
WHT/ 007316/ / ANEL VEDAC	5	65	1K5/ 881256/D / ALMOFADA	5.852	20
WHT/ 007568/ / ANEL VEDAC	22	67	1K5/ 881256/E / ALMOFADA	5.852	20
WHT/ 006663/ / PARAFUSO	2	99	1K5/ 881375/A / ASSENTO	266	23
WHT/ 006114/ / ANEL VEDAC	4	89	311/ 101167/A / PECA ROSCA	4	35
WHT/ 006124/ / ANEL VEDAC	5	21	1K5/ 877233/ / MANGUEIRA	40	28
WHT/ 004566/ / TAMP	1	42	1K5/ 877049/A / ARMACAO	7.692	49
WHT/ 001973/ / PARAFUSO	54	65	1K5/ 868760/P / ISOLAMENTO	11	31
000/ 915105/DL/ BATERIA	1.928	47	1K5/ 868760/R / ISOLAMENTO	11	31
5U0/ 807109/C / PARACHOQUE	216	00	1K5/ 868885/ /75RCOBERTURA	53	07
04C/ 100031/T / MOTOR BAS.	9.038	88	1K5/ 868760/N / ISOLAMENTO	11	31
038/ 906051/R / SENSOR	342	50	1K5/ 868760/M / ISOLAMENTO	11	31
N/ 912034/01/ PORCA	1	27	5Z0/ 500051/A / CORPOEIXO	1.532	10
5G4/ 867011/CN/AXYREVESTIMEN	2.532	05	1Q0/ 845393/B / TRILHO	336	19
5G4/ 867011/CJ/AXUREVESTIMEN	2.010	31	5Z0/ 498203/ / COIFA	157	02
5M0/ 864207/G /IIZDESBRACOS	2.356	30	5Z0/ 498099/A / EIXO TRANS	562	77
5M0/ 864207/G /4PADESBRACOS	2.356	30	1Q0/ 845392/A / TRILHO	350	52
5M0/ 864207/G /20SDESBRACOS	2.356	30	1Q0/ 845391/A / TRILHO	350	52
5G0/ 864207/D /AMKDESBRACOS	2.356	30	1JE/ 612041/ / TUBO	78	56
5C5/ 864207/L /83VDESBRACOS	2.559	01	1Q0/ 868148/ /82VCOBERTURA	255	87
5C5/ 864207/L /ICGDESBRACOS	2.559	01	1Q0/ 868148/ /92WCOBERTURA	255	87
1K0/ 864207/F /WYGDESBRACOS	2.356	30	1Q0/ 868148/C /82VCOBERTURA	951	67
1K0/ 864207/F /WYEDESBRACOS	2.356	30	1Q0/ 868148/C /92WCOBERTURA	951	67
5Z0/ 863919/AB/ ISOLAMENTO	239	55	1Q0/ 868148/C /95TCOBERTURA	951	67
5Z0/ 863919/AA/ ISOLAMENTO	150	30	1Q0/ 868150/A /82VCOBERTURA	134	60
5U4/ 863367/AJ/ZJ7COBERTURA	400	03	1Q0/ 868149/A /95TCOBERTURA	134	60
5U3/ 863367/D /4C3COBERTURA	390	25	1Q0/ 868149/A /92WCOBERTURA	134	60
5Z9/ 201931/B / TUBO	466	25	1Q0/ 868149/A /82VCOBERTURA	134	60
5Z9/ 201993/C / TUBO	92	06	1Q0/ 868157/ /82VCOBERTURA	134	60
5Z9/ 201995/ / TUBO	174	03	1Q0/ 868150/A /95TCOBERTURA	134	60
5Z9/ 201997/ / TUBO	112	86	1JE/ 800375/S / JG.CILINDR	917	98
5Z9/ 012766/RB/ LITERATURA	32	91	1Q0/ 868148/ /95TCOBERTURA	255	87
5Z6/ 955435/ /03CCAPA PROTE	8	18	1Q0/ 868134/ /95TCALCO	66	86
6QE/ 881105/E / ASSENTO	1.321	06	5Z0/ 423831/ / INVOLUCRO	188	12
5U7/ 881806/AA/IOXREVESTIMEN	230	91	5Z0/ 498099/ / EIXO TRANS	697	69
059/ 109633/J / MOLA VALV.	72	68	5Z0/ 422893/L / MANGUEIRA	456	30
04C/ 903023/KX/ ALTERNADOR	6.647	59	5Z0/ 422893/K / MANGUEIRA	397	06
036/ 971822/ / CONDUTOR	101	15	5Z0/ 422891/E / MANGUEIRA	244	88
5Z4/ 839016/R / FECHADURA	180	25	5Z0/ 422887/F / MANGUEIRA	76	67
5Z4/ 839016/S / FECHADURA	222	17	5Z0/ 422887/E / MANGUEIRA	46	58

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z4/ 867012/AH/EDDREVESTIMEN	256	50	1Q0/ 839462/ / ACIONAMETO	1.442	91
5Z6/ 827517/K / PLACA GUIA	48	89	1Q0/ 839461/ / ACIONAMETO	1.442	91
5Z9/ 012115/ / CAIXA	24	72	1JE/ 820741/B / MANGUEIRA	536	48
5Z9/ 867501/BG/CB6REVESTIMEN	738	07	1JE/ 820741/ / MANGUEIRA	434	69
5Z9/ 867501/BG/MJ7REVESTIMEN	756	39	1JE/ 820193/ / SECADOR	1.589	84
5Z9/ 867501/BH/MJ7REVESTIMEN	756	39	1Q0/ 868133/ /92WCALCO	66	86
5Z9/ 919491/H / SUPORTE	9	37	1Q0/ 868133/ /95TCALCO	66	86
5Z9/ 919491/J / SUPORTE	9	25	1Q0/ 868134/ /82VCALCO	66	86
5Z9/ 919491/K / SUPORTE	9	25	1Q0/ 868134/ /92WCALCO	66	86
5Z9/ 919491/L / SUPORTE	9	25	1Q0/ 868133/ /82VCALCO	66	86
D/ 308SP5/A1/ CERA	173	35	5Z0/ 601147/C /Z31CALOTA	67	49
5U5/ 885405/A /KYSREVESTIMEN	414	42	5Z0/ 601147/F /GRBCALOTA	74	76
5U4/ 885405/ /DKVREVESTIMEN	179	62	5Z0/ 601025/Q /54VRODA	518	93
3AF/ 885405/GF/IYUREVESTIMEN	4.651	81	5Z0/ 601025/M /Z31RODA	401	37
5G0/ 881903/J /ADVAP0IO	1.397	68	1Q0/ 854855/ /9B9REVESTIMEN	132	71
5G0/ 881903/J /ADUAP0IO	1.397	68	1JE/ 800375/ / JG.CILINDR	833	70
5G0/ 881903/J /ADTAP0IO	1.397	68	1JE/ 711798/ / BORRACHA	21	38
3AA/ 881806/FC/IYWREVESTIMEN	4.538	79	1JE/ 711795/ / APOIO	1	06
5U7/ 881805/BD/FCAREVESTIMEN	311	93	1JE/ 711113/A /QHUBOTAO	1.116	74
5U5/ 881805/ /KYSREVESTIMEN	679	56	1Q0/ 868756/A /95TREVESTIMEN	105	15
5U3/ 881805/C /DRFREVESTIMEN	132	70	1Q0/ 868427/D /95TREVESTIMEN	83	73
5U5/ 881406/ /KYSREVESTIMEN	402	85	1Q0/ 868427/D /92WREVESTIMEN	83	73
5G0/ 881406/CH/BKYREVESTIMEN	4.275	67	1Q0/ 868427/D /82VREVESTIMEN	83	73
5G0/ 881406/CH/BKVREVESTIMEN	4.275	67	5Z0/ 601025/K /Z31RODA	331	55
5G0/ 881406/CD/NNIREVESTIMEN	4.350	73	5Z0/ 601025/J /Z31RODA	712	59
5G0/ 881406/CD/NPIREVESTIMEN	4.350	73	5Z0/ 601025/ /Z31RODA	691	45
5G0/ 881406/CD/CMPREVESTIMEN	4.350	73	1Q0/ 853777/A /GRUCOBERTURA	208	54
5G0/ 881405/DT/BKYREVESTIMEN	4.275	67	1Q0/ 853778/A /GRUCOBERTURA	208	54
5G0/ 881405/DS/BKYREVESTIMEN	4.275	67	1Q0/ 853651/K /WADGRADE	1.107	42
5G0/ 881405/DT/BKVREVESTIMEN	4.275	67	1Q0/ 853425/ /95TCOBERTURA	43	75
5G0/ 881405/DS/BKVREVESTIMEN	4.275	67	1Q0/ 853582/ / CLIP	5	12
5G0/ 881405/DL/NQIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 419091/E /M36VOLANTE	1.404	76
5G0/ 881405/DL/NPIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 419091/G /M36VOLANTE	1.221	27
5G0/ 881405/DL/NNIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 419211/ / TRAVESSA	529	94
5G0/ 881405/DK/NQIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 419091/D /M36VOLANTE	1.314	51
5G0/ 881405/DK/NPIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 419091/B /M36VOLANTE	1.211	41
5G0/ 881405/DK/NNIREVESTIMEN	4.350	73	1JE/ 201931/ / TUBO	87	66
1S0/ 881106/BD/ ASSENTO	4.742	10	1Q0/ 868426/D /95TREVESTIMEN	83	73
5Z0/ 867769/A /LN3TAMPA	177	31	1Q0/ 868238/A /82VREVESTIMEN	89	33
5U5/ 867427/C /L71REVESTIMEN	54	17	1Q0/ 868237/A /82VREVESTIMEN	89	33
5Z4/ 867212/AH/CYVREVESTIMEN	429	38	1Q0/ 868157/ /92WCOBERTURA	134	60
5G6/ 867212/EG/BVJREVESTIMEN	2.010	31	1Q0/ 868157/ /95TCOBERTURA	134	60
5G6/ 867212/DJ/BUXREVESTIMEN	1.699	31	1Q0/ 868150/A /92WCOBERTURA	134	60
5G6/ 867212/GB/AXWREVESTIMEN	1.753	38	5Z0/ 511115/C / MOLA	148	76
5G6/ 867212/HH/BCAREVESTIMEN	2.450	86	1Q0/ 853425/ /82VCOBERTURA	43	75
5C6/ 867212/Q /HOPREVESTIMEN	2.356	30	1Q0/ 853101/ /2ZZMOLDURA	315	23
5C6/ 867212/P /AHFREVESTIMEN	2.356	30	1JE/ 800375/Q / JG.CILINDR	592	04
5C6/ 867212/P /AHEREVESTIMEN	2.356	30	1JE/ 800375/R / JG.CILINDR	1.316	91
5C6/ 867212/Q /HOQREVESTIMEN	781	27	1Q0/ 831412/A / DOBRADICA	354	46
1S0/ 713141/A /UBNMANOPLA	83	40	1Q0/ 831411/A / DOBRADICA	354	46
A/ G10222/A /31ASUPORTE PARA	1.968	43	1Q0/ 831056/T / PORTA	5.675	48
5U0/ 611853/ / SUPORTE	9	52	1Q0/ 827713/ / TAMPÃO	8	15
5C6/ 867501/AQ/5T5REVESTIMEN	3.460	34	1Q0/ 867234/G /82VREVESTIMEN	320	34
5X0/ 857169/ /1NNPINO	2	84	1Q0/ 867233/G /82VREVESTIMEN	320	34
2H0/ 511151/AE/ MOLA PLANA	2.881	70	1Q0/ 867261/ /82VROSETA	8	06
1C0/ 827302/G / DOBRADICA	343	24	1Q0/ 867262/ /82VROSETA	8	06
ASE/ 441052/01/000CABO MEDIC	502	15	1Q0/ 867164/C /9B9CAPA COBER	32	23
5U0/ 422845/B / SUPORTE	22	64	1Q0/ 867169/ /9B9CAPA COBER	2	63
5U0/ 422166/ / SUPORTE	60	51	1Q0/ 867208/B / GRAMPO	4	84
0C1/ 409506/D / ENGRENAGEM	27.866	56	1Q0/ 867163/C /9B9CAPA COBER	32	23
5Q0/ 407721/A / PROTECAO	323	39	5Z0/ 419091/AC/1NNVOLANTE	638	71
5U7/ 407256/S / CAIXA	302	97	1Q0/ 831055/T / PORTA	5.675	48
5U7/ 407256/T / CAIXA	302	44	1Q0/ 827645/ /9B9CAPA COBER	19	66
5U7/ 407256/P / CAIXA	302	31	1Q0/ 827583/ / ALAVANCA	11	17

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 407255/S / CAIXA	302	97	1Q0/ 827499/B / BATENTE	33	33
5U7/ 407255/T / CAIXA	302	44	1Q0/ 827293/ / CANTONEIRA	186	20
5U7/ 407255/P / CAIXA	302	31	1JE/ 201931/B / TUBO	14	64
ASE/ 404631/00/000APAR. MEDI	6.430	04	1JE/ 201993/A / TUBO	20	42
ASE/ 404620/00/000VALVULA	656	71	1JE/ 201922/ / RESERVATOR	53	07
ASE/ 401605/00/000FERRAMENTA	996	88	1JE/ 201393/ / SUPORTE	2	98
5U6/ 253181/K / SILENCIOSO	1.140	38	1JE/ 201372/ / SUPORTE	7	12
5C6/ 867501/AM/3Y3REVESTIMEN	2.875	10	1JE/ 201294/A / TUBO	72	57
1C0/ 827425/J / SUPORTE	408	50	1JE/ 201293/A / TUBO	72	49
5U0/ 200059/A / JG. TUBO	93	31	1JE/ 201218/B / TUBO	62	44
1C0/ 837257/A / PINO	8	94	1Q0/ 867059/ / GRAMPO	4	02
N/ 903463/02/ REB CEGO	2	06	1Q0/ 825960/C / CLIP	45	94
5Z0/ 121157/E / MANGUEIRA	45	67	1Q0/ 825959/B / CLIP	4	53
04E/ 109111/AB/ POLIA	42	75	1Q0/ 825956/C / SUPORTE	1.236	50
N/ 106282/01/ TAMPÃO	2	34	1JE/ 201218/A / TUBO	43	92
04E/ 105401/AH/ BIELA	114	82	1JE/ 201214/ / TUBO	32	32
1C0/ 837323/A / INVOLUCRO	22	68	1JE/ 201214/B / TUBO	22	32
03L/ 103383/AP/ JUNTA CABE	315	82	1JE/ 201159/ / MANGUEIRA	14	51
5N0/ 035570/A / FILTRO	143	85	1JE/ 201153/A / MANGUEIRA	27	09
5Z9/ 010000/ / ETIQUETA	2	46	1JE/ 133518/ / MANGUEIRA	62	75
5Z0/ 898952/ / JG.ASSENTO	100	28	1Q0/ 864251/C / SUPORTE	361	76
5Z0/ 898030/ / JG FIXACAO	32	85	1Q0/ 864451/ /WGKTAPETE	264	96
5Z0/ 885500/ / LUVA	1	36	1Q0/ 868132/C /9B9GUIA	65	71
5U3/ 867009/A /BAKREVESTIMEN	248	10	1Q0/ 868131/C /9B9GUIA	65	71
1K0/ 145803/CA/ RESFRIADOR	1.817	06	1Q0/ 867912/B / VEDACAO	550	35
04E/ 100036/E / MOTOR BAS.	9.710	67	1Q0/ 868101/B / ESPUMA	67	44
5M0/ 864207/G /83XDESBACOS	2.348	55	5Z0/ 422613/ / BRACADEIRA	9	91
5N0/ 035554/K / CONJUNTO	405	97	5Z0/ 422845/A / SUPORTE	54	22
2H0/ 823302/A / DOBRADICA	330	64	5Z0/ 422887/A / MANGUEIRA	103	78
2H0/ 821812/F /9B9PARA BARRO	233	00	5Z0/ 422477/B / SUPORTE	5	62
0AP/ 311503/ / EIXO	129	08	5Z0/ 422187/ / ANEL	65	74
02T/ 409021/BA/ DIFERENCIA	2.794	19	1Q0/ 837974/G /9B9COBERTURA	503	45
02T/ 301107/L / CAIXA	1.646	18	1Q0/ 837973/G /9B9COBERTURA	503	45
02T/ 300048/K / CAIXA	9.830	77	1Q0/ 837868/A / CANTONEIRA	25	42
06K/ 109158/AD/ CORRENTE	677	04	1JE/ 800375/C / JG.CILINDR	1.013	24
06K/ 103733/C / CLIP	31	32	1JE/ 800375/BS/ JG.CILINDR	632	14
04E/ 905110/D / BOBINA	202	95	1JE/ 800375/BE/ JG.CILINDR	652	14
04E/ 133320/S / DISTRIBUID	202	46	1Q0/ 867911/B / VEDACAO	568	63
04E/ 117021/C / RESFRIADOR	1.068	38	1Q0/ 867749/A / TIRANTE	51	16
04E/ 107065/FB/ PISTAO	168	90	1Q0/ 867707/B /1BSREVESTIMEN	251	77
014/ 409197/1 / PINHAO	4	33	1Q0/ 867605/E /1BSREVESTIMEN	1.163	30
5U0/ 863191/ /NA2ANEL	4	22	1Q0/ 867605/F /1BSREVESTIMEN	1.163	30
5U1/ 857003/D /HZAPAINEL	599	84	1Q0/ 867657/ /1BSTAMPA	43	35
5U1/ 857003/D /HTRPAINEL	593	72	1Q0/ 867658/ /1BSTAMPA	43	35
1C0/ 810686/H / SUPORTE	61	98	5Z0/ 422379/A / BRACADEIR	74	56
1C0/ 810773/ / ELEMENTO	223	00	5Z0/ 422379/C / BRACADEIRA	15	15
5Z0/ 853658/C /739FRISO	41	46	1JE/ 601025/A /Z31RODA	389	01
5Z0/ 853658/E /739ANEL COBER	41	46	1JE/ 601025/B /Z31RODA	422	19
5Z0/ 853657/C /739FRISO	41	46	1JE/ 601025/C /Z31RODA	1.281	90
5Z0/ 853657/E /739ANEL COBER	41	46	1JE/ 601025/C /54VRODA	483	25
1C0/ 810899/H / CONEXAO	255	58	1Q0/ 867428/T /1BSREVESTIMEN	867	40
1C0/ 813120/A / CHAPA	159	20	1Q0/ 867390/N /82VREVESTIMEN	368	37
1C0/ 813562/D / PECAJUNCAO	208	10	1Q0/ 867358/B /82VREVESTIMEN	41	28
AG/ T10322/ / CONTRA-SUPORT	301	66	1Q0/ 867347/A /9B9CAPA COBER	90	68
5Z6/ 807155/C /9B9COBERTURA	9	52	1Q0/ 867348/A /9B9CAPA COBER	90	68
2H0/ 881375/A / ASSENTO	719	75	1Q0/ 867357/B /82VREVESTIMEN	41	28
2H0/ 809881/ / FECHAMENTO	651	21	5Z0/ 419579/A / BUCHA	41	13
1C0/ 817263/A / TRAVESSA	861	51	5Z0/ 419546/ / MOLA	2	72
1C0/ 827249/C / BATENTE	227	67	5Z0/ 419091/J /1NNVOLANTE	647	92
5U7/ 803899/ / MANOPLA	7	00	1Q0/ 831469/ / BUCHA	4	53
1C0/ 827301/G / DOBRADICA	343	24	1Q0/ 871030/ /041TETO	73.782	51
5Z4/ 839811/A / HASTE	7	76	701/ 521391/ / CAPA VEDAC	412	65
5X0/ 721487/ / SUPORTE	9	36	701/ 521397/ / BRACADEIR	18	54
030/ 905487/2 / TUBO	16	63	1JE/ 820812/ / POLIA	706	94

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



3X0/ 905441/ / CABO IGNIC	32	73	5Z0/ 802929/ / SUPORTE	7	00
6QE/ 863923/B / ISOLAMENTO	65	75	5Z0/ 802519/ / SUPORTE	16	76
5Z0/ 885375/ / ASSENTO	243	73	701/ 419811/E / TERMINAL	375	42
1JE/ 881375/B / ASSENTO	210	78	701/ 419810/B / PECA ARTIC	401	23
1J0/ 881775/AN/ ESPUMA	208	75	701/ 419610/ / PARAFUSO	26	80
6Q1/ 857022/ / SUPORTE	35	58	701/ 419505/F / COLUNA DIR	395	85
A/ G2035/ / COLOCADOR	132	71	701/ 419531/F / PLACA	1.101	01
084/ 301115/ / TAMPÃO	1	37	701/ 419331/A / CASQUILHO	49	12
6QE/ 885405/AB/WCUREVESTIMEN	55	47	5Z0/ 802517/ / SUPORTE	62	14
111/ 941515/3 / ROSETA	42	31	701/ 711066/ / CASQUILHO	40	72
171/ 957861/ / BUCHA	1	45	701/ 711066/A / ANEL	41	83
2H0/ 615123/ / CAIXA	684	32	701/ 615125/C / SUPORTE	1.238	71
331/ 611015/4 / CIL TRAVIO	509	51	325/ 813327/1 / ALOJAMENTO	6	19
376/ 018730/A / CAPA PROTE	21	21	701/ 498203/A / COIFA	227	99
5Z0/ 885405/BR/WCNREVESTIMEN	243	26	701/ 498201/ / COIFA	181	32
5Z0/ 885775/B / ESPUMA	214	80	5Z0/ 800375/H / JG.CILINDR	525	65
377/ 201255/ / ANEL	2	04	5Z0/ 800375/J / JG.CILINDR	400	86
171/ 881723/H / MOLA	2	34	701/ 721555/AA/ CABO ACELE	134	74
6Q1/ 863422/ / ISOLAMENTO	11	82	701/ 721315/B / PEDALEMBRA	189	05
6Q1/ 863421/ / ISOLAMENTO	15	79	5Z0/ 798041/C / JG.COMANDO	502	49
036/ 115629/AH/ TUBO	61	82	701/ 615143/ / PARAFUSO	33	19
06D/ 109243/C / ROLO	833	13	701/ 612597/ / ALOJAMENTO	63	01
036/ 109101/DD/ COMANDO	456	65	701/ 612564/ / PORCA	6	43
036/ 109101/DC/ COMANDO	456	65	701/ 612563/ / SUPORTE	5	16
04E/ 109088/M / REGULADOR	2.871	19	701/ 612513/ / SUPORTE	88	42
02T/ 300048/H / CAIXA	13.597	81	701/ 612561/ / MOLA	58	80
211/ 857205/1 /L80REVESTIMEN	228	30	5Z0/ 711461/C /VJVMANOPLA	402	99
N/ 010216/8 / PARAFUSO	-	28	701/ 422925/D / SUPORTE	42	75
377/ 863893/A / ISOLANTE	8	97	701/ 422921/ / PRESILHA	26	72
221/ 853558/ / SOLEIRA	27	74	701/ 422241/ / ANEL VEDAC	6	89
G/ 052196/A2/ OLEO	184	87	5Z0/ 804011/E / PAINEL	297	24
G/ 052171/A2/ OLEO	253	78	5Z0/ 711461/ /THYMANOPLA	25	97
6QE/ 857705/D /HCQCINTO 3 PT	710	22	5Z0/ 711461/ /YAQMANOPLA	149	42
5Z0/ 885905/J / APOIO	99	00	701/ 711880/ / TAMPÃO	13	75
2H0/ 963564/C /REHINTERRUPTO	32	10	701/ 711965/ / DISCO CENT	21	67
8V3/ 898803/A / JG.PARAFUS	221	58	325/ 819704/2 /05 ALOJAMENTO	29	22
5Z0/ 881375/B / ASSENTO	99	00	325/ 819723/1 / MANGUEIRA	16	84
8K9/ 955205/ / CAPA	39	09	325/ 819375/3 / MANGUEIRA	8	65
0C1/ 409505/P / ENGRENAGEM	28.204	89	1Q0/ 871415/C / VEDACAO	1.397	06
032/ 906034/BH/ UNID.COMAN	700	78	325/ 819373/1 / MANGUEIRA	21	57
APR/ 601307/BJ/RPIpneu 195/55 R	577	62	325/ 819371/2 / MANGUEIRA	19	94
032/ 906032/BL/ UNIDADE	1.656	10	325/ 819363/1 / DIFUSOR AR	38	18
5U0/ 407255/E / CAIXA	323	01	325/ 819151/1 / BOCAL	19	94
028/ 903847/2 / SUPORTE	321	31	325/ 819081/1 / BOCAL	6	09
028/ 903805/A / SUPORTE	222	61	701/ 805163/ / CLIP	2	34
028/ 903501/ / ANEL	22	44	325/ 819005/1 / CAIXA	1.665	25
028/ 903351/2 / BOBINA	259	48	5Z0/ 601149/D /TMYCALOTA	94	23
028/ 903213/S / INDUZIDO	794	94	5Z0/ 601149/D /YTGCALOTA	46	88
028/ 903213/AD/ INDUZIDO	705	64	5Z0/ 601149/A /YSWCALOTA	25	36
028/ 903213/AB/ INDUZIDO	978	90	5Z0/ 601147/H /YSWCALOTA	71	41
028/ 903028/D / ALTERNADOR	1.362	65	5Z0/ 601149/A /GRBCALOTA	32	39
028/ 903026/P / ALTERNADOR	1.354	99	5Z0/ 601147/G /YSWCALOTA	76	61
028/ 903026/N / ALTERNADOR	1.423	77	701/ 711501/E / CABO	109	04
028/ 130135/B / DESCONECTO	718	72	701/ 711464/ /01CCOBERATURA	66	26
027/ 903171/ / HELICE	55	69	701/ 711327/A /01CMANOPLA	56	07
026/ 905243/4 / PARAFUSO	1	36	701/ 612561/A / MOLA	58	80
026/ 905243/2 / ANEL	11	99	701/ 611838/ / SUPORTE	13	75
5U0/ 881406/P /KNIREVESTIMEN	78	23	701/ 611853/ / SUPORTE	13	17
026/ 905225/1 / ROTOR	59	10	701/ 611767/A / SUPORTE	5	37
026/ 903803/4 / REGULADOR	1.435	00	701/ 419812/D / TERMINAL	375	42
026/ 903555/9 / PARAFUSO	1	36	701/ 422091/A / TUBO	968	88
026/ 903555/12/ PARAFUSO	2	04	701/ 422095/ / BUCHA	21	21
026/ 903223/2 / ROLAMENTO	35	00	701/ 145843/ / CONDUTOR A	163	30
026/ 903221/1 / ROLAMENTO	52	37	5Z0/ 803147/ / PAINEL	736	78

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



026/ 903193/ / CAPA	98	07	701/ 711166/ / CASQUILHO	18	57
026/ 903167/ / LUVA	21	70	701/ 711243/ / CABECOTE	74	57
026/ 903119/3 / POLIA	141	10	701/ 711120/ /01CARMACAO	170	84
5C5/ 885805/AE/EIIREVESTIMEN	3.396	37	1JE/ 827297/A / CILINDRO	462	06
N/ 911912/01/ PARAFUSO	2	17	1JE/ 823593/ /01CHASTE	7	71
5Z0/ 885805/BR/WCNREVESTIMEN	228	20	1JE/ 821136/ / TIRANTE	28	90
5Z0/ 885805/BN/WCLREVESTIMEN	240	93	1JE/ 821135/ / TIRANTE	42	65
048/ 903193/A / CAPA PROTE	96	85	1Q0/ 863136/ /82VCALCO	34	77
5U0/ 853803/A /AAAFOLHA	24	35	1Q0/ 863135/ /82VCALCO	34	77
042/ 911984/1 / PLAC ESCOV	125	17	1JE/ 807221/F /GRUCOBERTURA	1.513	10
040/ 903543/2 / PLACARETEN	4	04	1Q0/ 863869/ / ISOLAMENTO	545	47
040/ 903503/1 / PLAC ESCOV	51	05	1Q0/ 863463/G /1BSPORTA MALA	647	40
040/ 133317/2 / DISTRIBUID	154	26	1Q0/ 863463/H /1BSPORTA MALA	640	31
5Q0/ 937084/AJ/Z08UNID. CTRL	3.403	92	1Q0/ 863831/E / ISOLAMENTO	504	36
1S0/ 915331/E / CONSOLE	65	54	1Q0/ 863459/A /9B9COBERTURA	311	66
5Z9/ 863459/ /71NCOBERTURA	60	20	1Q0/ 863328/ /95TCALCO	32	23
2H7/ 867501/AH/AM4REVESTIMEN	3.564	67	1Q0/ 863328/ /92WCALCO	32	23
2H0/ 919492/ / SUPORTE	72	08	1Q0/ 857826/A / ESTRIBO	118	31
2H0/ 919491/A / SUPORTE	72	08	1Q0/ 857825/A / ESTRIBO	118	31
2H7/ 885405/BD/G0FREVESTIMEN	2.110	50	1JE/ 800375/AQ/ JG.CILINDR	450	15
2H2/ 614742/C / TUBO FREIO	229	43	1JE/ 800375/AD/ JG.CILINDR	895	14
5C6/ 821215/ / ADAPTADOR	38	90	1Q0/ 863328/ /82VCALCO	33	12
5C6/ 821216/ / ADAPTADOR	38	90	1Q0/ 863318/A / ISOLAMENTO	38	30
2H7/ 803017/Q / MOLDURA	70.778	42	1Q0/ 857740/ /QVZTRAVA	248	48
2H5/ 971121/Q / CHICOTE P	958	49	1Q0/ 857594/ /9B9CONDUTOR	61	91
APR/ 064200/ / CAPA PEDAL	181	57	1Q0/ 857731/ / GUARNICAO	112	35
5Z0/ 941007/A / FAROL	485	10	1Q0/ 857732/ / GUARNICAO	121	43
6QE/ 881921/M /BW4REVESTIMEN	121	95	1JE/ 419685/ /1QBEMBLEMA	105	92
1J0/ 915418/A / PROTETOR	21	66	1Q0/ 863289/E /92WMOLDURA	616	75
6QE/ 863923/A / ISOLAMENTO	74	27	1Q0/ 863289/E /95TMOLDURA	616	75
5Z0/ 941007/C / FAROL	485	11	1Q0/ 863317/A / ISOLAMENTO	38	30
5U0/ 885901/AD/UIZAPOIO	113	37	1Q0/ 863289/E /82VMOLDURA	616	75
5U0/ 881901/AE/UIZREVESTIMEN	105	03	1Q0/ 863136/ /95TCALCO	34	77
6QE/ 885776/A / ESPUMA	73	18	1Q0/ 863136/ /92WCALCO	34	77
5Z0/ 881775/ / ESPUMA	150	06	1Q0/ 863135/ /92WCALCO	34	77
5Z0/ 885901/CL/EN6APOIO	126	33	1Q0/ 857552/F /3H8PARASOL	839	60
5U0/ 019900/A / CADEIRA	597	58	1Q0/ 857551/P /3H8PARASOL	839	60
6QE/ 035152/G / AUTORADIO	1.815	41	1Q0/ 857368/C /92WALOJAMENTO	141	25
1JE/ 881775/A / ESPUMA	145	78	1Q0/ 857368/C /95TALOJAMENTO	141	25
6Q6/ 813114/ / TRASEIRO	850	04	1Q0/ 857368/C /82VALOJAMENTO	141	25
237/ 809030/2 /CTRPAINEL	4.185	09	1Q0/ 857368/B /95TALOJAMENTO	143	67
N/ 012276/1 / ANEL	-	14	1Q0/ 857368/B /92WALOJAMENTO	143	67
040/ 109439/1 / ANEL	-	68	1Q0/ 857368/B /82VALOJAMENTO	143	67
5Z1/ 012763/RA/ LITERATURA	26	15	1Q0/ 871089/ / ARCO	857	93
5Z6/ 813089/B / SUPORTE	1.787	17	1Q0/ 871107/B / PLACA	5	26
2H0/ 858179/B /3X1TAMPAO	2	95	701/ 713849/ / CLIP	6	01
377/ 911491/A / PARAFUSO	5	37	5Z0/ 711116/B / ALAVMUDANC	187	60
377/ 911365/B / JG.PECAS	86	51	5Z0/ 711113/F /VHKBOTAO	380	11
377/ 911365/A / JG.PECAS	9	68	5Z0/ 711113/G /YAPREVESTIMEN	125	32
377/ 911311/C / INDUZIDO	462	44	5Z0/ 711113/H /ZZKBOTAO	94	20
377/ 911303/ / ENGRENAGEM	378	06	5Z0/ 711116/A / ALAVMUDANC	183	85
377/ 911287/A / SOLENOIDE	235	66	701/ 419069/ / INVOLUCRO	73	82
377/ 911255/B / CARCACA	112	73	701/ 407399/A / ARRUELA	12	66
377/ 911255/A / MANCAL	173	94	701/ 407397/C / PARAFUSO	90	09
377/ 911255/ / MANCAL	173	94	701/ 407196/ / ANEL	4	67
377/ 911213/D / LUVA	5	70	5Z0/ 711077/ / PINOSUPORT	33	97
377/ 911213/B / LUVA	4	76	701/ 399661/ / BUCHA	182	48
377/ 911209/A / PLAC ESCOV	251	13	5Z0/ 612337/B / MOLA	31	62
377/ 612103/H / SERV FREIO	633	70	5Z0/ 614117/A / UNID.ABS	8.384	86
377/ 612103/AQ/ SERV FREIO	1.549	03	5Z0/ 611684/A / TUBO FREIO	133	14
377/ 611301/A / RESERVATOR	163	27	5Z0/ 611684/B / TUBO FREIO	83	79
377/ 611301/ / RESERVATOR	157	02	5Z0/ 615106/D / CARCACA	607	09
373/ 133035/A / REGULADOR	376	33	5Z0/ 615105/D / CARCACA	607	09
357/ 959455/L / VENTILADOR	6.631	10	5Z0/ 614684/ / TUBO FREIO	139	32

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



325/ 903500/1 / CAPA	194	36	1Q0/ 871258/C /83UCOBERTURA	268	29
325/ 698181/2 / JG.CILINDR	269	77	1Q0/ 871261/D / REVESTIMEN	1.918	36
305/ 905117/A / PROTECAO	4	53	1Q0/ 871262/D / REVESTIMEN	1.918	36
305/ 611945/A / SUPORTE	192	61	1Q0/ 871197/A /82VCOBERTURA	327	00
305/ 611301/B / RESERVATOR	136	61	1Q0/ 871143/B / CAPA COBER	16	14
2TB/ 903555/G / PARAFUSO	5	95	5Z0/ 612041/H / TUBO	42	51
2TB/ 903555/C / PARAFUSO	-	68	5Z0/ 612041/E / TUBO	60	89
2H0/ 611475/ / VALVULA	39	96	5Z0/ 611891/ / VEDACAO	27	43
2H0/ 609426/ / SUP FREIO	479	37	5Z0/ 611763/A / TUBO FREIO	28	84
1JE/ 919963/ / FILTR COMB	43	24	5Z0/ 611764/A / TUBO FREIO	18	55
331/ 611015/3 / CIL TRAVIO	415	41	5Z0/ 611841/ / SUPORTE	8	88
06A/ 906032/KM/ UNID.COMAN	2.187	39	5Z0/ 611842/ / SUPORTE	8	88
068/ 130277/ / CORPOINJE	28	43	5Z0/ 611741/A / TUBO FREIO	18	59
068/ 130219/ / DISCO CENT	9	68	5Z0/ 601149/B /YTGCALOTA	34	27
068/ 127405/2 / ANEL	6	30	5Z0/ 407255/AA/ CAIXA	409	18
053/ 911499/2 / ANEL	-	68	5Z0/ 253461/C / SUPORTE	14	98
APR/ 098996/Q / JG.ALTO F.	416	53	5Z0/ 253461/B / SUPORTE	19	66
APR/ 098996/L / JG.ALTO F.	341	53	5Z0/ 253115/G / VEDACAO	74	21
048/ 903359/ / PLACDIODOS	363	92	1Q0/ 863135/ /95TCALCO	34	77
5W3/ 971623/CJ/ CHICOTE	248	52	1Q0/ 805886/ / ISOLAMENTO	46	44
0C3/ 142063/A / CILINDRO	1.438	68	1Q0/ 803915/ / MANCAL	34	31
2H0/ 407258/J / CAIXA	425	45	1Q0/ 805886/A / ISOLAMENTO	34	77
5Z0/ 867769/A /1DMTAMPA	204	07	1Q0/ 201983/A / TUBO	143	76
5U0/ 609425/D / PRATO FREI	110	52	1Q0/ 805221/ / ADAPTADOR	98	93
5U7/ 898149/ / JG.REPARO	120	71	1Q0/ 805222/ / ADAPTADOR	98	93
2H5/ 845529/ / CLIP	9	33	1Q0/ 803650/ / REFORCO	269	94
6QE/ 919051/B / UNIDADE	926	11	1Q0/ 803649/ / REFORCO	269	94
1SB/ 953123/ / SOQUETE	27	02	5Z0/ 129621/ / CONDUTOR A	6	77
5Z0/ 881261/ / PARAFUSO	5	68	1Q0/ 201974/A / CHAPAPROTE	298	41
7L6/ 971073/ / CHICOTE	638	24	1Q0/ 201931/E / TUBO	143	76
7L6/ 971073/K / CHICOTE	638	24	1Q0/ 201983/B / TUBO	143	76
7L6/ 971821/ / CONDUTOR	65	25	1Q0/ 201995/ / TUBO	161	63
7P0/ 963235/ / ELEMENTO	3.405	01	1Q0/ 253209/J / SILENCIOSO	2.082	08
7P0/ 971362/ / SUPORTE	60	28	1Q0/ 419091/AJ/USZVOLANTE	6.240	47
8V0/ 998623/A / RECEPTACUL	169	07	1Q0/ 419091/AG/USZVOLANTE	5.799	25
5X0/ 920827/C / INSTRUMENT	1.213	47	5Z0/ 129669/ / BUCHA	2	65
5Z0/ 867815/A / BATENTE	7	96	5Z0/ 129684/B / TUBO	120	49
5Z0/ 867816/A / BATENTE	7	96	5Z0/ 129684/A / TUBO	119	54
7P6/ 945258/ / SUPORTE	110	73	5Z0/ 129620/A / ELEMENTO	59	40
7P6/ 945505/ / CAIXA	235	64	5Z0/ 129618/ / MANGUEIRA	53	26
7P6/ 971073/B / CHICOTE	638	24	5Z0/ 129620/ / ELEMENTO	47	58
7P6/ 971073/C / CHICOTE	670	57	5Z0/ 129607/J / FILTRO AR	240	06
7P6/ 971372/ / CHICOTE	494	84	1Q0/ 201449/ / GRAMPO	14	76
7X0/ 971915/ / LUVA	14	56	1Q0/ 201160/D / TUBO	294	94
5Z0/ 864741/ / ANTIRUIDO	1	42	1Q0/ 201160/E / TUBO	338	48
8K0/ 959815/ /4PKBOTAO	47	31	1Q0/ 201160/ / TUBO	134	41
5Z0/ 863919/L / ISOLAMENTO	247	79	1Q0/ 802163/ / TRAVESSA	434	97
5Z0/ 863919/N / ISOLAMENTO	247	79	5Z0/ 122447/H / MANGUEIRA	120	21
8K0/ 971994/ / RECEPTACUL	15	84	1Q0/ 121284/ / CONDUTOR A	115	42
5Z0/ 863463/D /RR6PORTA MALA	79	13	1Q0/ 035454/ / ALTOFALANT	152	24
5Z0/ 863463/E /RR6PORTA MALA	74	35	1Q0/ 035454/A / ALTOFALANT	152	24
8V0/ 998623/ / RECEPTACUL	169	07	1Q0/ 121283/ / CONDUTOR A	115	42
3C8/ 959702/ /Z0MMOTOR	2.399	29	325/ 201943/1 / TUBO	14	98
2H7/ 885406/BH/LOTREVESTIMEN	1.807	34	325/ 201809/1 / CINTATENSO	6	12
2H7/ 885405/BH/LOTREVESTIMEN	2.110	50	1Q0/ 800375/N / JG.CILINDR	1.941	91
1S0/ 854819/B /9B9COBERTURA	203	32	1Q0/ 800375/L / JG.CILINDR	1.941	91
079/ 109283/K / TAMPA	1.549	86	1Q0/ 615426/A / SUPORTE	633	94
5G0/ 885873/B /LI8ESPUMA	481	32	5Z0/ 201159/E / MANGUEIRA	4	82
5U0/ 906271/ / BOMBA COMB	48	56	5Z0/ 201142/B / CABO MASSA	20	22
7P0/ 819506/B / TUBO	504	63	5Z0/ 201139/A / BRACADEIRA	1	36
5Q0/ 611797/B / SUPORTE	4	58	5Z0/ 201139/B / BRACADEIRA	5	81
5W0/ 145299/ / TENSOR	482	84	325/ 399541/1 / SUPORTE	15	27
5U0/ 419091/AE/81UVOLANTE	259	94	325/ 253295/2 / DEFLETOR	21	29
5Z0/ 820005/CG/ CAIXA	3.847	24	325/ 253293/2 / DEFLETOR	89	30

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U7/ 012762/RA/ LITERATURA	26	63	325/ 253203/1 / PARAFUSO	1	96
5U3/ 012762/RA/ LITERATURA	26	15	325/ 419367/1 / PARAFUSO	2	04
5U3/ 012763/RA/ LITERATURA	26	15	325/ 419329/1 / SUPORTE	14	26
5W0/ 911335/ / PINHAO	300	38	325/ 201219/2 / MANGUEIRA	54	34
6QE/ 885805/AM/TOVREVESTIMEN	309	54	325/ 201195/2 / MANGUEIRA	4	87
1S0/ 863441/ /GRUCANTONEIRA	34	26	5Z0/ 201129/L / TUBO	365	95
211/ 405151/1 / ALAVSUSTEN	415	41	325/ 201186/1 / VALVULA	11	98
7X0/ 121065/N / TUBO	125	08	325/ 201171/3 / MANGUEIRA	15	36
ZBA/ 911485/ / ANEL	-	13	325/ 201171/9 / MANGUEIRA	-	65
7X0/ 911365/A / MANCAL	200	25	5Z0/ 201075/P / RESERVATOR	1.528	61
7X0/ 911335/H / PINHAO	208	49	5Z0/ 201075/L / RESERVATOR	1.442	49
7X0/ 911311/ / INDUZIDO	509	54	5Z0/ 201075/C / RESERVATOR	1.008	34
7X0/ 911213/ / LUVA	2	25	5Z0/ 200059/C / JG. TUBO	188	12
7X0/ 911115/ / CARCACA	261	76	5Z0/ 200059/ / JG. TUBO	95	07
6QE/ 998015/ / JG.ALTERNA	75	66	325/ 253253/1 / SUPORTE	22	44
6QE/ 937537/ / CAIXA	438	61	325/ 201171/10/ MANGUEIRA	5	16
5Z9/ 853320/ /01CAIXA	31	31	325/ 201163/2 / MANGUEIRA	28	84
5Z3/ 857705/ /HCPCINTO 3 PT	311	35	325/ 201129/5 / TUBO	157	02
5Z3/ 857705/A /HCPCINTO 3 PT	310	70	325/ 201085/1 / RESERVATOR	48	13
5Z3/ 857705/E /HCPCINTO 3 PT	376	24	5Z0/ 199294/A / CONSOLE	1.110	84
5Z3/ 857705/H /HCPCINTO 3 PT	375	01	5Z0/ 199293/A / CONSOLE	1.096	48
5Z3/ 857706/ /HCPCINTO 3 PT	311	35	5Z0/ 199111/ / CONSOLE	78	66
5Z3/ 857706/A /HCPCINTO 3 PT	310	87	5Z0/ 133366/C / MANGUEIRA	52	04
5Z3/ 857706/B /HCPCINTO 3 PT	450	88	325/ 253101/21/ TUBO	771	35
5Z3/ 857706/E /HCPCINTO 3 PT	376	24	325/ 201999/1 / TUBO	55	36
5Z3/ 863367/H /POZCOBERTURA	535	31	325/ 201999/10/ TUBO	15	02
5Z3/ 867177/ / SUPORTE	8	75	325/ 201999/11/ TUBO	18	35
5U7/ 614740/A / TUBO FREIC	26	76	325/ 201999/4 / TUBO	13	24
5Q0/ 959592/B /ZOFUNIDADE	1.022	33	325/ 201075/5 / RESERVATOR	1.274	66
5C5/ 837113/M /UBNACIONAMENT	424	16	5Z0/ 133518/ / MANGUEIRA	49	46
5C0/ 133986/M / TUBULACAO	317	38	1H6/ 857147/ /01CACIONAMENT	212	69
5Z0/ 863353/D / ISOLAMENTO	66	23	5Z0/ 035411/D / TWEETER	38	93
5Z0/ 863241/G /71NCONSOLE	68	61	5Z0/ 035411/B / ALTOFALANT	74	44
377/ 911311/A / INDUZIDO	402	99	5Z0/ 035411/A / ALTOFALANT	83	04
APR/ 051381/ / ALTOFALAN	475	48	5Z0/ 035411/ / TWEETER	40	28
2H2/ 071000/A /NP1SANTO ANTO	3.816	72	1L0/ 941735/ / PARAFUSO	4	79
032/ 906032/A / UNID.COMAN	2.559	15	325/ 121051/2 / MANGUEIRA	34	78
032/ 906031/S / VALVULA	566	13	325/ 103493/10/ MANGUEIRA	58	40
032/ 906031/P / VALVULA	273	86	325/ 019825/1 / BUCHA	-	93
032/ 906031/K / VALVULA	323	17	325/ 029901/1 / OLEO	778	42
032/ 906031/F / VALVULA	269	77	323/ 839811/C / HASTE	52	34
032/ 906031/E / VALVULA	269	77	323/ 839434/A / TRILHO	21	51
030/ 906031/T / VALVULA	210	29	323/ 839433/A / TRILHO	14	52
028/ 903805/ / SUPORTE	227	25	5X9/ 881921/B /QREREVESTIMEN	106	08
028/ 903556/E / PARAFUSO	1	36	5X9/ 867811/A / ISOLAMENTO	26	48
028/ 903181/A / PORCA	2	71	1L0/ 819835/ / TIRANTE	153	55
028/ 903119/AK/ POLIA	241	68	323/ 839410/B / TRILHO	33	36
028/ 903097/A / CAPA COBER	88	79	323/ 839081/C / HASTE	1	56
026/ 905241/3 / TAMP	8	40	323/ 839409/B / TRILHO	33	36
026/ 903994/2 / LUVA	66	15	323/ 839409/B /CTRTRILHO	26	55
026/ 903994/1 / LUVA	128	65	323/ 837193/C / HASTE	1	15
020/ 911255/C / MANCAL	192	61	5X9/ 867607/A /71NREVESTIMEN	139	32
5M0/ 971838/A / ABRACADEIR	8	65	323/ 127250/ / PRESILHA	5	86
237/ 883061/1 / ASSENTO	1.471	94	5X9/ 867607/A /033REVESTIMEN	90	81
7P1/ 858418/G /6BBCOBERTURA	1.520	15	5X9/ 867607/A /1GRREVESTIMEN	125	17
7P0/ 959591/E / MOTOR	2.784	20	5X9/ 867501/BK/7WQREVESTIMEN	378	98
7P0/ 907383/J / DISP. COMA	3.337	38	5X9/ 867501/BK/2J2REVESTIMEN	401	22
6Q0/ 959654/D / ANEL	1.753	03	5X9/ 867501/BG/7WQREVESTIMEN	414	71
5Z0/ 885805/NL/ECGREVESTIMEN	216	21	5X9/ 867501/BF/7WQREVESTIMEN	371	53
5Z0/ 885901/DS/EQBAPOIO	143	41	1L0/ 121549/ / SUPORTE	16	28
5Z0/ 200059/M / JG. TUBO	105	38	1L0/ 121549/A / BRACADEIRA	21	03
377/ 911491/D / PARAFUSO	11	77	5Z0/ 012159/ / TAMP	75	77
5Z0/ 858349/B /1QBCOBERTURA	18	99	5Z0/ 012160/ / TAMP	75	77
5Z0/ 858089/B / PECA	6	87	5Z0/ 012115/D / CAIXA	233	45

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5Z0/ 857593/ /1NNCONDUTOR	5	24	5Z0/ 012111/ / CAIXA	342	85
5Z0/ 857561/ /71NSUPORTE	2	84	5X9/ 867501/BA/7WQREVESTIMEN	378	98
5Z0/ 857607/C /71NALCA	15	76	5Z0/ 010688/ / ETIQUETA	16	91
5Z0/ 857594/ /1NNCONDUTOR	4	16	5Z0/ 010667/R / ETIQUETA	2	47
N/ 014634/1 / PRISIONEIR	14	82	5X9/ 867428/G /L71REVESTIMEN	114	47
079/ 127026/AC/ BOMBA COMB	2.764	06	5Z0/ 122447/F / MANGUEIRA	58	77
06K/ 121065/P / TUBOAGUA	175	71	5Z0/ 122101/G / MANGUEIRA	121	68
04E/ 122447/G / MANGUEIRA	189	64	1P1/ 837015/ / FECHADURA	924	51
04E/ 903025/P / ALTERNADOR	1.035	82	1P1/ 837016/ / FECHADURA	924	51
02E/ 325025/AM/ZVTMECATRONIC	18.091	09	5Z0/ 201931/E / TUBO	25	26
WHT/ 002536/ / SUPORTE	7	78	5Z0/ 201931/AK/ TUBO	21	33
7X0/ 698471/ / JG.CILINDR	85	29	5Z0/ 201931/AN/ TUBO	21	41
7X0/ 615105/ / CIL. FREIO	602	95	5Z0/ 201931/AE/ TUBO	79	10
7X0/ 419352/ / BRACO	259	59	5Z0/ 201931/AD/ TUBO	85	14
5U0/ 609425/E / PRATO FREI	109	72	5Z0/ 201920/F / RESERVATOR	110	48
377/ 698473/ / JG.PECAS	65	66	1Q0/ 614741/B / TUBO FREIC	168	91
377/ 698471/ / JOGO FREIO	101	55	1Q0/ 614742/ / TUBO FREIC	166	39
5W9/ 881921/F /XVCREVESTIMEN	145	63	1Q0/ 615425/D / SUPORTE	633	94
5U0/ 500051/H / CORPOEIXO	1.241	49	1Q0/ 614741/ / TUBO FREIC	166	39
5Z0/ 919051/F / UNIDADE	900	09	1Q0/ 611797/A / SUPORTE	7	95
5Z0/ 133035/B / REGULADOR	290	19	1Q0/ 611775/A / MANGUEIRA	89	19
5Z0/ 133035/A / REGULADOR	290	19	5Z0/ 122051/K / MANGUEIRA	73	38
5X0/ 919051/E / BOMBA COMB	1.632	43	5Z0/ 121407/ / RESERVATOR	54	89
5X0/ 911335/G / PINHAO	183	65	1M1/ 721535/A / TAMPÁ	241	41
5X0/ 911335/F / PINHAO	169	49	1M0/ 839060/A / CABO CLIP	12	87
5X0/ 911311/B / INDUZIDO	365	64	1M0/ 839059/A / CABO CLIP	12	15
5X0/ 911311/A / INDUZIDO	461	52	1M0/ 721961/A / CAPA	329	27
5X0/ 911311/ / INDUZIDO	324	82	5Z0/ 201920/E / RESERVATOR	48	14
5X0/ 614105/ / SERV FREIO	1.075	81	5Z0/ 201729/B / PERFILPROT	20	66
5X0/ 612151/ / REGULADOR	334	30	1Q0/ 513353/ / SUPORTE	251	15
5X0/ 612105/B / SERV FREIO	1.509	98	5Z0/ 122051/E / MANGUEIRA	105	87
5W7/ 919051/A / BOMBA COMB	599	79	1M0/ 721275/A / CAPA	308	88
5W0/ 919087/A / MODULO	1.395	28	325/ 201551/1 / TAMPÁ	55	08
5U0/ 998305/ / JG.ALTERNA	21	46	325/ 201651/1 /CTRCINTATENSO	27	96
5U0/ 919963/ / FILTR COMB	35	79	5Z0/ 201729/ / PERFILPROT	14	98
5U0/ 911365/ / ALAVANCA	16	31	5Z0/ 201693/ / ARRUELA	1	36
5U0/ 911335/ / PINHAO	214	12	5Z0/ 201511/B / FILTR COMB	22	66
5U0/ 911311/ / INDUZIDO	492	97	5Z0/ 201449/A / GRAMPO	2	84
5U0/ 911255/ / MANCAL	163	52	5Z0/ 201307/C / CHP PROTEC	81	68
5U0/ 903351/ / BOBINA	417	16	5Z0/ 121156/C / MANGUEIRA	68	94
5Z0/ 012001/DF/ LIT. FOX 2008	40	59	5Z0/ 121109/D / MANGUEIRA	61	82
6Q0/ 201801/B / RESERVATOR	81	23	1L0/ 971898/A / CLIP	5	25
6Q0/ 419669/A /09ZTAMPÁ	233	45	5Z0/ 035550/D / CABO ANTEN	34	28
WHT/ 006902/ / PORCA	9	25	325/ 201233/7 / MANGUEIRA	36	44
7P6/ 877201/ / MANGUEIRA	196	55	1Q0/ 821168/ / SUPORTE	25	42
WHT/ 006970/ / GRAMPO	1	17	1JD/ 951182/ / SUPORTE	48	88
0C8/ 301381/ / APOIO	85	83	325/ 614150/1 / ROTOR	94	00
5Z9/ 867211/AD/ZWIREVESTIMEN	1.597	79	325/ 614177/1 / COXIM	1	34
0C8/ 713281/ / APOIO	99	14	1H9/ 827499/ / BATENTE	58	25
0BU/ 341011/R / CAIXA	21.172	79	1H9/ 864733/ / ISOLAMENTO	69	90
0BU/ 341011/S / CAIXA	21.172	79	325/ 612107/7 / SERV FREIO	654	11
7P6/ 863820/B / ISOLAMENTO	190	27	325/ 611933/1 / VALVULA	24	86
0C8/ 301047/G / RESPIRO	179	40	325/ 611931/6 / MANGUEIRA	52	34
0C8/ 301047/C / RESPIRO	179	40	325/ 611931/5 / MANGUEIRA	54	69
WHT/ 006990/ / ANEL	2	89	325/ 803961/1 / TAMPÁ	12	59
5U5/ 867501/ /CB6REVESTIMEN	270	15	1H9/ 612337/ / MOLA	90	93
5U5/ 867501/M /CB6REVESTIMEN	308	53	1H6/ 971848/A / SUPORTE	22	83
02E/ 300054/M /00WCAMBIO	44.583	05	1H6/ 971904/ / TAMPÁO	1	45
7P0/ 868238/B /3G4REVESTIMEN	96	78	1H9/ 411105/F / MOLA	885	88
5X3/ 867791/ / TIRANTE	13	96	325/ 611817/2 / TAMP.ROSCA	8	97
5W0/ 853516/ /GRUFRISO	18	81	325/ 611797/1 / SUPORTE	-	69
2H7/ 885293/A / GUARNICAO	114	04	325/ 611722/1 / TUBO FREIC	7	64
7P6/ 863819/A / ISOLAMENTO	190	27	1Q0/ 813511/ / PAINEL	2.901	55
5U4/ 867012/CE/LAYREVESTIMEN	985	64	1Q0/ 813494/A / CANTONEIRA	7	20

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



5U4/ 867011/EQ/LAYREVESTIMEN	640	52	1H6/ 955707/ / BRACO	153	55
5U0/ 064318/ / ADESIVO	113	07	325/ 611721/1 / TUBO FREIO	16	45
5U4/ 867211/CB/BJZREVESTIMEN	253	83	325/ 611715/1 / MOLA	1	16
1K0/ 711067/C / CASQUILHO	41	32	325/ 611301/5 / RESERVATOR	128	65
1K0/ 711091/A / ASSOALHO	121	04	325/ 611349/3 / TAMPÁ	55	60
1K0/ 711112/B / ALAVMUDANC	464	12	325/ 611349/4 / TAMPÁ	63	21
1K0/ 711124/ / CASQUILHO	47	23	325/ 611301/4 / RESERVATOR	73	98
1K0/ 711145/ / MOLA	6	98	325/ 611015/6 / CIL TRAVIO	1.288	89
1K0/ 711266/T / CABO COMAN	613	10	325/ 609711/1 / MOLA	7	74
211/ 721153/ / LUVA	11	99	325/ 609707/1 / MOLA	14	09
1K0/ 711267/B / VEDACAO	62	91	325/ 609639/1 / SUPORTE	2	06
1K0/ 711267/C / VEDACAO	62	91	1Q0/ 813169/ / CANTONEIRA	25	42
1K0/ 711303/P /3Q7ALAVANCA	736	72	1Q0/ 813120/ / CHAPA	459	10
1K0/ 711565/ / TAMPÁ	35	13	1Q0/ 813119/ / CHAPA	459	10
1K0/ 711611/A / ANGULO	216	06	325/ 803311/2 / SUPORTE	1	37
1K0/ 711637/ / CLIP	2	86	325/ 601180/1 / MOLA	-	68
04E/ 141031/D / DISCO EMBR	325	32	1Q0/ 810717/ / REFORCO	311	20
1SB/ 807109/C / SUPORTE	304	88	325/ 803171/1 / PORCA	5	25
5Z0/ 955409/ / BRA?O	55	08	1Q0/ 864452/ /WGKTAPETE	264	96
032/ 906269/ / SUPORTE	5	20	1Q0/ 864237/A / ISOLAMENTO	110	80
211/ 711149/1 / BATENTE	19	62	1Q0/ 863919/ / ISOLAMENTO	773	59
5W4/ 831022/C / PORTA	1.549	95	1Q0/ 825750/ / CAPA	2	70
5W4/ 833021/C / PORTA	1.148	19	1Q0/ 825749/ / BATENTE	40	87
5W0/ 998002/A / JG.PALHETA	100	45	1Q0/ 825467/ / SILENCIOSO	46	44
5W4/ 831021/C / PORTA	1.549	95	1Q0/ 825745/ / CAPA	2	63
357/ 853586/D / BUCHA	5	09	5Z0/ 407615/ / CUBO RODA	139	32
N/ 908786/02/ PORCA	1	59	5Z0/ 407272/N / SEMI EIXO	1.201	01
06E/ 109357/B / MOLA	88	57	5Z0/ 407271/J / SEMI EIXO	862	71
237/ 801793/1 / TUBO	16	73	5Z0/ 407272/B / SEMI EIXO	1.278	22
325/ 201364/2 / TUBO	81	42	5Z0/ 407271/E / SEMI EIXO	947	11
102/ 903221/1 / ROLAMENTC	43	69	5Z0/ 407271/C / SEMI EIXO	868	93
2H5/ 829211/D / FECHADURA	80	62	5Z0/ 407271/A / SEMI EIXO	1.003	89
000/ 071200/J / CAIXA	2.304	61	5Z0/ 411305/A / ESTABILIZA	355	90
000/ 071200/H / CAIXA	1.819	44	5Z0/ 407272/J / SEMI EIXO	1.231	84
5U7/ 071151/B / EXTENSOR	1.023	93	5Z0/ 407272/E / SEMI EIXO	1.177	88
5Z0/ 819819/ / PARAFUSO	-	68	5Z0/ 407256/AB/ CAIXA	412	96
3B1/ 837015/AQ/ FECHADURA	797	47	5Z0/ 201993/B / TUBO	63	92
1S0/ 614125/ /GRUSUPORTE	46	55	5Z0/ 201931/Q/ TUBO	26	87
5U7/ 802223/ / CONEXAO	43	23	5Z0/ 201931/R/ TUBO	31	32
014/ 311641/A / MOLA	-	71	5Z0/ 201931/S/ TUBO	29	09
7X0/ 819251/A / HASTE	32	02	5Z0/ 201931/K/ TUBO	45	98
6Q0/ 823363/B / HASTE	39	90	1JE/ 122157/ / MANGUEIRA	96	32
5Z0/ 858560/C /9B9COBERTURA	16	13	1JE/ 122447/A / MANGUEIRA	85	01
5Z0/ 863353/E / ISOLAMENTO	93	87	1JE/ 122073/ / MANGUEIRA	107	66
5Z0/ 864237/ / PECA ENCHI	26	44	1JE/ 035505/ / ANTENA	35	05
5Z0/ 201220/A / TUBULACAO	65	15	1JE/ 035550/A / CABO ANTEN	53	11
5Z0/ 837973/B /9B9COBERTURA	13	89	1Q0/ 825201/A / REVESTIMEN	355	55
5Z0/ 837114/G /ZI5MACANETA	58	52	1JE/ 121109/ / MANGUEIRA	80	77
5Z0/ 837114/G /QA4MACANETA	59	50	1JE/ 012115/C / CAIXA	59	08
5Z0/ 837114/G /EL7MACANETA	58	52	1JE/ 012115/B / CAIXA	31	65
5U7/ 867244/ /Y20REVESTIMEN	74	74	1JE/ 010490/B / ETIQUETA	1	85
5Z0/ 837113/G /EL7MACANETA	58	52	325/ 615169/2 / MOLA	43	92
5Z0/ 837113/G /QA4MACANETA	59	50	325/ 615106/5 / CIL. FREIO	766	90
5Z0/ 837113/G /ZI5MACANETA	58	52	325/ 615105/3 / CIL. FREIO	672	77
5Z0/ 857522/G / ESPELHO	125	71	1Q0/ 821167/ / SUPORTE	25	42
N/ 017751/2 / LAMPADA	1	77	5Z0/ 253059/AH/ TUBO	2.807	56
N/ 017752/2 / LAMPADA	2	78	5Z0/ 253025/E / SILENCIOSO	1.428	77
N/ 017753/10/ LAMP.INCAN	39	88	5Z0/ 253059/ / TUBO	1.987	12
N/ 017753/11/ LAMP.INCAN	31	04	5Z0/ 201997/E / TUBO	118	96
N/ 017761/6 / LAMPADA	62	92	325/ 419505/1 / COLUNA DIR	87	13
N/ 017763/6 / LAMPADA	108	92	1Q0/ 807369/A /GRUCOBERTURA	155	15
N/ 017763/7 / LAMPADA	105	66	5Z0/ 253059/CB/ TUBO	1.213	24
SPA/ 998053/ / JG.BOMBA	162	48	5Z0/ 253059/AP/ TUBO	2.758	42
SPA/ 998053/A / JG.BOMBA	162	47	5Z0/ 253059/AQ/ TUBO	2.479	23

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



WUR/ 000016/ / ABRACADEIRA T	12	37	5Z0/ 253059/BS/ TUBO	1.430	68
WUR/ 000026/ / ADAPTADOR ANT	33	20	5Z0/ 253059/CA/ TUBO	1.237	23
WUR/ 000033/ / ADESIVO EPOXI	101	00	5Z0/ 253059/AK/ TUBO	2.647	04
WUR/ 000035/ / ADESIVO DE SI	726	42	5Z0/ 201997/C / TUBO	118	96
WUR/ 002000/ / SERRA BIMETAL	19	45	5Z0/ 201993/E / TUBO	7	00
WUR/ 002326/ / VEDANTE SUPER	341	77	5Z0/ 201993/C / TUBO	69	78
ZBC/ 698471/A / JG.JUNTA	31	46	5Z0/ 012115/E / CAIXA	34	41
ZBE/ 955425/ / PALHETA	27	16	1H6/ 827577/D /3FZFRISO	347	43
WHT/ 005150/ / PARAFUSO	1	41	325/ 201532/1 / PRESILHA	2	98
040/ 109445/1 / FRICCAO	-	69	325/ 201364/6 / TUBO	120	66
3B0/ 857563/ /PX7CAPA COBER	2	86	325/ 201449/3 / PRESILHA	2	59
5Z9/ 860150/ /1NNCOBERTURA	137	17	5Z0/ 201294/ / TUBULACAO	61	60
1SB/ 857507/D /9B9CARCACA	196	69	5Z0/ 201293/C / TUBULACAO	48	67
1SB/ 853279/C /UF9FAIXA	11	91	325/ 201363/8 / TUBO	101	10
1SB/ 853279/B /UA8ADESIVO	9	04	325/ 201362/10/ TUBO	49	01
1SB/ 853279/A /UF9FAIXA	11	91	5Z0/ 201293/ / TUBULACAO	48	28
2H0/ 858909/A /71NTAMPA	585	97	5Z0/ 201231/A / BUCHA	12	66
2H0/ 121207/G / DEFLETOR	783	84	5Z0/ 201246/ / VALVULA	24	19
077/ 133062/D / BOCAL	7.206	38	5Z0/ 201255/ / ANEL	15	74
028/ 903026/Q / ALTERNADOR	1.357	26	5Z0/ 201218/F / TUBO	69	02
5U0/ 911287/ / SOLENOIDE	362	43	5Z0/ 201218/B / TUBO	56	20
N/ 011008/8 / PORCA	-	68	5Z0/ 201214/K / TUBO	26	45
SPA/ 198489/A / JG.CASQUIL	100	57	1H5/ 971907/C / BUCHA	39	34
SPA/ 198489/ / JG.CASQUIL	100	57	1H6/ 827505/B / FECHADURA	477	98
7X0/ 121065/H / TUBO	76	45	325/ 201359/2 / TUBO	136	61
SPA/ 198487/ / JG.CASQUIL	100	57	5Z0/ 201159/L / MANGUEIRA	29	56
6X0/ 201511/B / FILTR COMB	28	47	5Z0/ 201214/A / TUBO	40	86
041/ 107103/EP/22 PISTAO	137	72	5Z0/ 201214/C / TUBO	42	12
1K0/ 711761/B / FIXACAO	107	65	325/ 407175/1 / CHAPA	13	66
1K0/ 711789/G / APOIO	128	59	325/ 498591/1 / JG.PECAS	52	04
1K0/ 711789/J / APOIO	176	09	325/ 498201/1 / JG.PECAS	69	44
1K0/ 713061/ / CARCACA	397	12	1Q0/ 810615/ / REFORCO	311	20
1K0/ 713229/ / PINO	141	69	325/ 422891/3 / MANGUEIRA	81	09
1K0/ 721357/A / ALOJAMENTO	26	13	325/ 803094/2 / ASSOALHO	1.342	67
06A/ 103925/DS/ COBERTURA	571	55	325/ 422477/1 / SUPORTE	8	65
06A/ 103925/EF/ COBERTURA	416	90	325/ 422385/1 / FILTRO OLE	9	58
1K0/ 721388/AA/ CIL.TRANSM	1.197	51	1Q0/ 809643/ / CANAL VEDA	177	95
1K0/ 721388/AC/ CIL.TRANSM	1.069	18	1Q0/ 809460/A / CHP INTERC	199	96
1K0/ 721403/ / MOLA	152	70	325/ 419802/1 / BARRA DIR	307	14
1K0/ 721410/C / VEDACAO	41	32	325/ 419845/2 / SUPORTE	7	56
1K0/ 721487/C / SUPORTE	48	31	325/ 419763/1 / COLUNA DIR	489	08
1K0/ 723131/A /4J4CAPA	190	07	1Q0/ 809242/ / SOLEIRA	612	73
038/ 103925/HA/ COBERTURA	1.834	75	1Q0/ 809241/ / SOLEIRA	612	73
038/ 103925/FK/ COBERTURA	1.073	84	1Q0/ 809224/ / COLUNA B	1.774	83
0CT/ 300043/M / CAMBIO	38.815	23	1Q0/ 809220/ / COLUNA B	1.774	83
1K0/ 723549/ / KICKDOWN	505	29	325/ 721555/4 / CABO ACELE	38	90
1K0/ 723753/ / TAMPAO	36	97	325/ 721335/3 / CABO	73	59
N/ 106461/01/ ABRACADEIR	2	71	325/ 721231/1 / BATENTE	-	72
1K1/ 419502/BG/ COLUNA DIR	5.347	15	325/ 721315/1 /05 PEDALEMBRA	48	28
1K1/ 713025/AA/ MECANISMO	7.795	45	325/ 721139/1 / PEDALFREIO	13	36
1K1/ 713025/AG/ MECANISMO	5.063	21	1Q0/ 825293/ / PC.FIXACAO	82	25
1K1/ 713025/K / MECANISMO	5.675	06	1Q0/ 825271/B / COBERTURA	677	91
5G0/ 919360/ / CARTAO MEM	241	51	1Q0/ 825239/C / LA	334	70
1J2/ 959802/C /000MOTOR	2.247	99	1Q0/ 825237/B / ISOLANTE	1.175	20
2H7/ 885805/BG/LOWREVESTIMEN	7.786	32	1Q0/ 825202/B / REVESTIMEN	355	55
04E/ 100011/EP/ MOTOR COMP	12.656	55	1Q0/ 809066/ / REFORCO	83	13
04E/ 906262/AC/ SENSOR	228	53	1JE/ 200059/ / JG. TUBO	128	56
5X0/ 419091/AG/1NNVOLANTE	302	68	1JE/ 129684/B / TUBO	18	77
5X0/ 419669/ /1NNTECLA	294	66	1JE/ 129684/ / TUBO	38	30
04E/ 906262/CD/ SENSOR	226	07	1JE/ 129607/A / FILTRO AR	183	02
7X0/ 955605/ / QUADRO	49	48	1JE/ 122447/C / MANGUEIRA	128	65
6Q0/ 816811/C / SUPORTE	9	09	1JE/ 122101/ / MANGUEIRA	167	74
04E/ 906262/CP/ SENSOR	222	07	1JE/ 122109/ / MANGUEIRA	118	96
N/ 104249/02/ FUSIVEL	19	45	5Z0/ 253059/Q/ TUBO	1.579	16

TABELA SUGERIDA AO PÚBLICO VOLKSWAGEN DO BRASIL

01/04/2015

**TABELA DE PREÇO
VOLKSWAGEN**



6QE/ 885405/AR/TOZREVESTIMEN

135

81

5Z0/ 253059/CD/ TUBO

1.019 27

1